



HEIDENHAIN



TNC 128

Руководство пользователя,
наладка, тестирование и
отработка управляющей
программы

Версия ПО ЧПУ
771841-07

Русский (ru)
10/2018

Элементы управления системой ЧПУ Ввод координат и цифр и редактирование

Клавиша

Элементы управления дисплея




Кнопка	Функция
	Выбор режима разделения экрана
	Переключение между режимом станка, режимом программирования, а также третьим рабочим столом
	Клавиши Softkey: выбор функции на дисплее
	Переключение панелей Softkey

Режимы работы станка

Кнопка	Функция
	Режим ручного управления
	Электронный маховичок
	Позиционирование с ручным вводом данных
	Покадровое выполнение программы
	Выполнение программы в автоматическом режиме

Режимы программирования

Кнопка	Функция
	Программирование
	Тестирование программы

Кнопка	Функция
	Выбор осей координат или их ввод в управляющую программу
	Цифры
	Десятичный разделитель/изменение знака числа
	Ввод полярных координат / значение в приращениях
	Программирование Q-параметров / состояние Q-параметров
	Захват текущей позиции
	Игнорирование вопросов диалога и удаление слов
	Подтверждение ввода и продолжение диалога
	Завершение кадра УП, окончание ввода
	Удаление введенного текста или удаление сообщений об ошибках
	Прерывание диалога, удаление части программы

Данные инструментов

Кнопка	Функция
	Определение параметров инструмента в управляющей программе
	Вызов параметров инструментов

Организация управляющих программ и файлов, функции системы ЧПУ

Кнопка	Функция
	Выбор и удаление управляющих программ или файлов, внешний обмен данными
	Определение вызова программы, выбор таблицы нулевых точек и таблицы точек
	Выбор MOD-функции
	Отображение текста помощи при аварийных сообщениях, вызов системы помощи TNCguide
	Индикация всех имеющихся сообщений об ошибках
	Вызов калькулятора
	Показать специальные функции

Клавиши навигации

Кнопка	Функция
 	Позиционирование курсора
	Прямой переход к кадрам УП, циклам или функциям параметра
	Переход к началу программы или таблицы
	Переход к концу программы или таблицы
	Постраничная навигация вверх
	Постраничная навигация вниз
	Выбор следующей закладки в форме
 	Диалоговое поле или экранная кнопка переключения вперед/назад

Циклы, подпрограммы и повторы частей программ

Кнопка	Функция
 	Определение и вызов циклов
 	Ввод и вызов подпрограмм и повторов частей программ

Потенциометры регулирования подачи и скорости вращения шпинделя

Подача	Скорость вращения шпинделя
	

Оглавление

1 Основные положения.....21

2 Первые шаги..... 33

3 Основы.....47

4 Инструменты..... 103

5 Наладка..... 135

6 Тестирование и отработка.....191

7 Специальные функции..... 239

8 MOD-функции..... 243

9 Функции HEROS.....265

10 Таблицы и обзоры.....339

1	Основные положения.....	21
1.1	О данном руководстве.....	22
1.2	Тип управления, программное обеспечение и функции.....	24
	Опции программного обеспечения.....	25
	Новые функции 77184х-06.....	27
	Новые функции 77184х-07.....	30

2	Первые шаги.....	33
2.1	Обзор.....	34
2.2	Включение станка.....	35
	Квитирование перерыва в электроснабжении и поиск референтных меток.....	35
2.3	Графически тестировать заготовку.....	36
	Выбрать режим работы Тест программы.....	36
	Выбрать таблицу инструментов.....	36
	Выбрать управляющую программу.....	37
	Выбрать режим разделения экрана и вид отображения.....	37
	Запустить тест программы.....	38
2.4	Наладка инструмента.....	39
	Выбрать режим работы Режим ручного управления.....	39
	Подготовка и измерение инструмента.....	39
	Редактирование таблицы инструментов TOOL.T.....	40
	Редактирование таблицы мест TOOL_P.TCH.....	41
2.5	Наладка заготовки.....	42
	Правильный выбор режима работы.....	42
	Зажим заготовки.....	42
	Установка точек привязки с 3D контактным щупом (опция #17).....	43
2.6	Обработка заготовки.....	44
	Выбрать режим работы Отработка отд.блоков программы или Режим автоматического управления.....	44
	Выбрать управляющую программу.....	44
	Запустить управляющую программу.....	45

3	ОСНОВЫ.....	47
3.1	TNC 128.....	48
	HEIDENHAIN-Klartext.....	48
	Совместимость.....	48
	Информационная безопасность и защита данных.....	49
3.2	Дисплей и пульт управления.....	51
	Дисплей.....	51
	Выбор режима разделения экрана.....	51
	Пульт управления.....	52
	Экранная клавиатура.....	52
3.3	Режимы работы.....	54
	Режим ручного управления и электронного маховичка.....	54
	Позиционирование с ручным вводом данных.....	54
	Программирование.....	55
	Тест программы.....	55
	Выполнение программы в автоматическом и покадровом режимах.....	56
3.4	Индикации состояния.....	57
	Общая индикация состояния.....	57
	Дополнительная индикации состояния.....	58
3.5	Управление файлами.....	64
	Файлы.....	64
	Отображение в ЧПУ файлов, созданных на других устройствах.....	66
	Директории.....	66
	Пути доступа.....	67
	Вызов управления файлами.....	68
	Дополнительные функции.....	69
	Выбор дисководов, директорий и файлов.....	70
	Выбор последних открытых файлов.....	72
	USB-устройства к системе ЧПУ.....	73
	Обмен данными с внешним носителем данных.....	75
	Система ЧПУ в составе сети.....	76
	Резервное копирование данных.....	78
	Импортировать файл iTNC 530.....	78
	Дополнительное ПО для управления внешними файлами.....	79
3.6	Сообщения об ошибках и вспомогательная система.....	88
	Сообщения об ошибках.....	88
	Контекстно-зависимая система помощи TNCguide.....	93
3.7	Основы ЧПУ.....	99
	Датчики положения и референтные метки.....	99

3.8	Принадлежности: 3D-импульсные зонды и электронные маховички фирмы HEIDENHAIN.....	100
	3D-контактный щуп.....	100
	Электронные маховички HR.....	101

4	Инструменты.....	103
4.1	Данные инструмента.....	104
	Номер инструмента, имя инструмента.....	104
	Длина инструмента L.....	104
	Радиус инструмента R.....	104
	Основы: Таблица инструментов.....	105
	Ввести в таблицу данные данные инструмента.....	109
	Импортировать таблицу инструментов.....	114
	Перезапись данных инструмента с внешнего ПК.....	116
	Таблица места для устройства смены инструмента.....	117
	Смена инструмента.....	120
	Проверка использования инструмента.....	120
4.2	Управление инструментами.....	123
	Основы.....	123
	Управление инструментами: вызов.....	124
	Управление инструментами, редактирование.....	124
4.3	Управление инструментальными оправками.....	129
	Основы.....	129
	Сохранение шаблона инструментальной оправки.....	129
	Параметризация шаблона инструментальной оправки.....	130
	Назначение параметризированной инструментальной оправки.....	133

5	Наладка.....	135
5.1	Включение, выключение.....	136
	Включение.....	136
	Пересечение референтных меток.....	138
	Выключение.....	139
5.2	Перемещение осей станка.....	140
	Указание.....	140
	Перемещение оси с помощью клавиш направления осей.....	140
	Пошаговое позиционирование.....	141
	Перемещение с помощью электронного маховичка HR 510.....	142
	Перемещение электронными маховичками с дисплеем.....	143
5.3	Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция.....	154
	Применение.....	154
	Ввод значений.....	154
	Изменение скорости вращения шпинделя и подачи.....	155
	Ограничение подачи F MAX.....	155
5.4	Управление точками привязки.....	157
	Указание.....	157
	Сохранение точек привязки в таблице.....	157
	Защита точек привязки от перезаписи.....	161
	Активация точки привязки.....	163
5.5	Назначение точки привязки без использования контактного 3D-щупа.....	164
	Указание.....	164
	Подготовка.....	164
	Установка точки привязки при помощи концевой фрезы.....	165
	Использование функций ощупывания механическими щупами или индикаторами.....	166
5.6	Использовать контактный 3D-щуп (опция №17).....	167
	Обзор.....	167
	Блокирование мониторинга измерительного щупа.....	169
	Функции циклов контактных щупов.....	170
	Выбор цикла контактного щупа.....	172
	Протоколирование значений измерения из циклов измерительного щупа.....	172
	Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек.....	173
	Запись результатов измерения из циклов ощупывания в таблицу предустановок.....	174
5.7	Калибровка контактного 3D-щупа (опция #17).....	175
	Введение.....	175
	Калибровка рабочей длины.....	177
	Калибровка рабочего радиуса и компенсация смещения центра измерительного щупа.....	178
	Отображение значений калибровки.....	181

5.8	Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17).....	182
	Обзор.....	182
	Установка точки привязки на произвольной оси.....	183
	Центр окружности в качестве точки привязки.....	184
	Средняя ось в качестве точки привязки.....	187
	Измерение заготовок с помощью трехмерного измерительного щупа.....	188

6	Тестирование и отработка.....	191
6.1	Графики.....	192
	Применение.....	192
	НАСТРОЙКА ОТОБРАЖ-Я.....	192
	Инструмент.....	194
	Вид.....	195
	Повернуть, масштабировать и переместить графическое изображение.....	196
	Настройка скорости выполнения теста программы.....	197
	Воспроизведение графического моделирования.....	198
	Переместить плоскость сечения.....	198
6.2	Отображение заготовки в рабочем пространстве.....	199
	Применение.....	199
6.3	Измерение.....	201
	Применение.....	201
6.4	Опциональное выполнение программы.....	202
	Применение.....	202
6.5	Пропустить кадры УП.....	203
	Тест программы и отработка программы.....	203
	Позиц.с ручным вводом данных.....	204
6.6	Тестирование программы.....	205
	Применение.....	205
	Выполнение теста программы.....	207
	Выполнить Тест progr. до определенного кадра УП.....	209
	Функция GOTO.....	210
	Отображение управляющей программы.....	211
6.7	Выполнение программы.....	212
	Применение.....	212
	Выполнение управляющей программы.....	212
	Оглавление управляющей программы.....	213
	Контроль и изменение Q-параметров.....	214
	Приостановка обработки, останов или прерывание.....	216
	Перемещение осей станка во время прерывания.....	218
	Продолжение выполнения программы после прерывания.....	219
	Выход из материала после сбоя электропитания.....	220
	Вход в управляющую программу в произвольном месте: поиск кадра.....	223
	Повторный подвод к контуру.....	229
6.8	Функции индикации программы.....	230
	Обзор.....	230

6.9	Режим работы Позич.с ручным вводом данных.....	231
	Позиционирование с ручным вводом данных.....	231
	Сохранить управляющую программу из \$MDI.....	233
6.10	Ввести дополнительные функции M и.....	234
	Основные положения.....	234
6.11	Дополнительные функции контроля выполнения программы, шпинделя и подачи СОЖ.....	235
	Обзор.....	235
6.12	Дополнительные функции для задания координат.....	236
	Программирование координат станка: M91/M92.....	236

7	Специальные функции.....	239
7.1	Задать счетчик.....	240
	Применение.....	240
	Определение FUNCTION COUNT.....	241

8	MOD-функции	243
8.1	MOD-функция	244
	Выбор MOD-функции	244
	Изменение настроек	244
	Выход из MOD-функции	244
	Обзор MOD-функций	245
8.2	Отобразить номера версий ПО	246
	Применение	246
8.3	Задать кодовое число	247
	Назначение	247
	Функции для производителя станка в диалоге по кодовому числу	247
8.4	Загрузка конфигурации станка	248
	Применение	248
8.5	Выбор индикации положения	249
	Назначение	249
8.6	Выбор системы мер	251
	Назначение	251
8.7	Настройки графики	252
8.8	Настроить счетчик	253
8.9	Изменить настройки станка	254
	Выбор кинематики	254
	Ввод пределов перемещений	255
	Создать файл эксплуатации инструмента	256
	Разрешить или запретить доступ	256
8.10	Сконфигурировать радиоуправляемый маховичок HR 550FS	259
	Назначение	259
	Назначение маховичка определенной док-станции	260
	Настройка радиоканала	260
	Настройка мощности излучения	261
	Статистические данные	261
8.11	Изменить настройки системы	262
	Настройка системного времени	262
8.12	Отображение рабочего времени	263
	Назначение	263

9	Функции HEROS.....	265
9.1	Window-Manager.....	266
	Обзор панели задач.....	267
	Portscan.....	270
	Remote Service.....	272
	Printer.....	274
	Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности.....	276
	Интерфейс отчета о состоянии (опция №137).....	277
	VNC.....	280
	Backup und Restore.....	283
9.2	Firewall.....	286
	Применение.....	286
9.3	Настройка интерфейса передачи данных.....	289
	Последовательный интерфейс в TNC 128.....	289
	Назначение.....	289
	Настройка RS-232-интерфейса.....	289
	Настройка скорости передачи данных (baudRate Nr. 106701).....	289
	Настройка протокола (protocol Nr. 106702).....	290
	Настройка битов данных (dataBits Nr. 106703).....	290
	Контроль паритета (parity Nr. 106704).....	290
	Настройка стоп-битов (stopBits Nr. 106705).....	290
	Настройка квитирования (flowControl Nr. 106706).....	291
	Файловая система для операций с файлами (fileSystem Nr. 106707).....	291
	Символ контроля блока (bccAvoidCtrlChar Nr. 106708).....	291
	Состояние линии RTS (rtsLow Nr. 106709).....	291
	Определение поведения после получения ETX (noEotAfterEtx Nr. 106710).....	292
	Настройка для передачи данных с программным обеспечением TNCserver.....	292
	Выбор режима работы внешнего устройства (fileSystem).....	292
	ПО для передачи данных.....	293
9.4	Интерфейс Ethernet.....	295
	Введение.....	295
	Варианты соединения.....	295
	Общие настройки сети.....	296
	Специфические для устройства настройки сети.....	302
9.5	Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности.....	304
9.6	Управление пользователями.....	305
	Конфигурация управления пользователями.....	306
	Локальная LDAP-база данных.....	309
	LDAP на другом ПК.....	310
	Регистрация в домене Windows.....	311
	Создание других пользователей.....	314

Права доступа.....	317
Функциональный пользователь от компании HEIDENHAIN.....	319
Определение ролей.....	320
Права.....	324
техническом обслуживании.....	325
Регистрация в управлении пользователями.....	329
Сменить пользователя / выйти из системы.....	331
Экранная заставка с блокировкой.....	332
Директория HOME.....	333
Текущий пользователь.....	334
Диалоговый режим заявки на дополнительные права.....	336
9.7 Изменить язык диалогового режима HEROS.....	337

10	Таблицы и обзоры.....	339
10.1	Параметры пользователя, зависящие от конкретного станка.....	340
	Применение.....	340
	Список параметров потребителя.....	343
10.2	Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных.....	355
	Интерфейс V.24/RS-232-C устройств HEIDENHAIN.....	355
	Устройства других производителей.....	356
	Интерфейс Ethernet-сети, гнездо RJ45.....	357
10.3	Технические характеристики.....	358
	функции пользователя.....	360
	Аксессуары.....	362

1

**Основные
положения**

1.1 О данном руководстве

Рекомендации по технике безопасности

Соблюдайте все указания по безопасности в данной документации и в документации производителя вашего оборудования!

Указания по технике безопасности предупреждают об опасностях, возникающих при обращении с программным обеспечением и оборудованием, и описывают, как их избежать. Они классифицируются в соответствии с уровнем опасности и подразделяются на следующие группы:

ОПАСНОСТЬ

Опасность - указание на опасность для людей. Если не следовать инструкции по предотвращению опасности, это наверняка может привести к **тяжким телесным повреждениям или даже к смерти**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предостережение - указание на опасность для людей. Если не следовать инструкции по предотвращению опасности, это с **известной вероятностью может привести к тяжким телесным повреждениям или даже к смерти**.

ОСТОРОЖНО

Осторожно - указание на опасность для людей. Если не следовать инструкции по предотвращению опасности, это **предположительно может привести к легким телесным повреждениям**.

УКАЗАНИЕ

Указание - указание на опасность для предметов или данных. Если не следовать инструкции по предотвращению опасности, это предположительно может привести к **нанесению материального ущерба**.

Порядок подачи информации в составе указания по безопасности

Все указания по безопасности состоят из следующих четырех частей:

- Сигнальное слово указывает на степень опасности
- Вид и источник опасности
- Последствия при игнорировании опасности, например «Во время последующей обработки существует опасность столкновения!»
- Предупреждение – мероприятия по профилактике опасностей

Информационные указания

Следовать информационным указаниям, приведенным в данном руководстве, необходимо для правильного и эффективного использования программного обеспечения. Настоящее руководство содержит следующие информационные указания:



Символ информации обозначает **совет**. Совет содержит важную добавочную или дополняющую информацию.



Этот символ указывает на то, что следует придерживаться инструкций по технике безопасности Вашего производителя станка. Этот символ также указывает на функции зависящие от конкретного станка. Возможные опасности для оператора и станка описаны в руководстве пользователя станка.



Значок в виде книги обозначает **Перекрестную ссылку** на внешнюю документацию, например, документацию производителя или поставщика станка.

Вы хотите оставить отзыв или обнаружили ошибку?

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу документацию для вас. Вы можете помочь нам в этом и сообщить о необходимости изменений по следующему адресу электронной почты:

info@heidenhain.ru

1.2 Тип управления, программное обеспечение и функции

В данном руководстве описаны функции по наладке станка, а также тестированию и отработке управляющей программы, доступные в системах ЧПУ, начиная со следующих версий программного обеспечения ЧПУ.

Тип управления	Номер ПО ЧПУ
TNC 128	771841-07
TNC 128 Программная станция	771845-07

Производитель станка настраивает рабочий объем функций системы ЧПУ для конкретного станка с помощью машинных параметров. Поэтому в данном руководстве вам могут встретиться описания функций, недоступных на вашем станке.

Не все станки поддерживают определенные функции системы ЧПУ, например:

- функции ощупывания для трехмерного измерительного щупа

Для того чтобы знать действительный набор функций Вашего станка, свяжитесь с производителем станка.

Многие производители станков, а также HEIDENHAIN предлагают курсы по программированию ЧПУ. Чтобы быстро разобраться с функциями ЧПУ, рекомендуется принять участие в таких курсах.

Опции программного обеспечения

TNC 128 оснащена различными опциями программного обеспечения, которые активируются оператором или производителем станка. Каждую опцию следует активировать отдельно, и каждая из них содержит, соответственно, описанные ниже функции:

Дополнительная ось (номер опции #0 и #1)

Дополнительная ось	Дополнительные контуры регулирования 1 и 2
--------------------	--

Функции измерительных щупов (опция #17)

Функции измерительного щупа	Циклы измерительных щупов: ■ Задание точки привязки в режиме работы Режим ручного управления ■ Автоматическое измерение инструмента
-----------------------------	--

HEIDENHAIN DNC (номер опции #18)

Связь с внешними приложениями ПК через компоненты COM

Интерфейс отчета о состоянии — SRI (опция №137)

Доступ через интернет (http) к статусу управления	■ Выбор моментов времени для изменения статуса ■ Выбор активной управляющей программы
---	--

Уровень версии (функции обновления)

Наряду с опциями ПО существенные изменения программного обеспечения ЧПУ выполняются через функции обновления, **FeatureContentLevel** (англ. термин для уровней обновления). Если вы устанавливаете обновление ПО на вашу систему ЧПУ, то функции FCL не становятся автоматически доступны.



При покупке нового станка все функции обновления ПО предоставляются без дополнительной оплаты.

Функции обновления ПО обозначаются в руководстве с помощью символа **FCL n**. **n** указывает на порядковый номер уровня обновлений.

Вы можете активировать FCL-функции для постоянного пользования, купив цифровой код. Для этого необходимо обратиться к производителю станка или в компанию HEIDENHAIN.

Предполагаемая область применения

Система ЧПУ соответствует классу А согласно европейскому стандарту EN 55022 и в основном предназначена для применения в промышленности.

Правовая информация

В данном продукте используется ПО с открытым исходным кодом. Более подробную информацию можно найти в системе ЧПУ:

- ▶ Нажать клавишу **MOD**
- ▶ Выбрать **Ввод кодового числа**
- ▶ Программная клавиша **Правовые замечания**

Новые функции 77184x-06

- Новая функция **FUNCTION COUNT** для управления счетчиком.
- Существует возможность комментирования кадров УП.
- Если в CAD-Viewer открыто несколько экземпляров, они отображаются на третьем экране в меньшем масштабе.
- В FN 16: F-PRINT возможно в качестве источника и цели указывать ссылки на Q- или QS-параметры.
- Функции FN 18 были расширены.
- Можно открыть файлы оправок также в окне управления файлами, смотри "Управление инструментальными оправками", Стр. 129
- При помощи функции **АДАПТИР**. Функция **АДАПТИР. ТАБЛИЦУ / ПРОГРАММУ** позволяет импортировать и редактировать свободно задаваемые таблицы, смотри "Импортировать таблицу инструментов", Стр. 114
- Производитель станка может активировать при импорте таблицы с помощью правил обновления (например, функцию удаления умляутов из таблиц и программ ЧПУ), смотри "Импортировать таблицу инструментов", Стр. 114
- В таблице инструментов возможен быстрый поиск по имени инструмента, смотри "Ввести в таблицу данные данные инструмента", Стр. 109
- Производитель станка может заблокировать установку точек привязки по отдельным осям, смотри "Сохранение точек привязки в таблице", Стр. 157, смотри "Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)", Стр. 182
- Строку 0 таблицы предустановок можно также редактировать вручную, смотри "Сохранение точек привязки в таблице", Стр. 157
- Ветки всех древовидных структур могут разворачиваться и сворачиваться двойным щелчком.
- Новый символ индикатора состояния для зеркально отраженной обработки, смотри "Общая индикация состояния", Стр. 57
- Настройки графики в режиме **Тест программы** сохраняются.
- В режиме работы **Тест программы** теперь можно выбирать различные диапазоны перемещения, смотри "Применение", Стр. 199
- При помощи программной клавиши **КОНТРОЛЬ ЩУПА ВЫКЛЮЧ.** можно отключить контроль с использованием щупов на 30 с, смотри "Блокирование мониторинга измерительного щупа", Стр. 169
- При активной функции ведения шпинделя количество оборотов шпинделя при открытой защитной дверце ограничено. При необходимости направление вращения шпинделя изменяется, при этом позиционирование происходит не всегда по самому короткому пути.

- Новый параметр станка **iconPrioList** (№ 100813) для определения последовательности индикаторов состояния (пиктограмм), смотри "Параметры пользователя, зависящие от конкретного станка", Стр. 340
- При помощи параметров станка **clearPathAtBlk** (№ 124203) можно задать, будут ли траектории инструментов в режиме **Тест progr.** в новой форме BLK удаляться, смотри "Параметры пользователя, зависящие от конкретного станка", Стр. 340

Измененные функции 77184x-06

- При использовании заблокированных инструментов система ЧПУ отображает в режиме **Программирование** предупреждение.
- Синтаксис **NC TRANS DATUM AXIS** также можно использовать в контуре в цикле **SL**.
- Отверстия и резьбы отображаются на графике программирования голубым цветом.
- Порядок сортировки и ширина столбцов сохраняются в окне выбора инструмента также после отключения системы ЧПУ.
- Если файл на удаление отсутствует, то **FILE DELETE** не приводит к возникновению сообщения об ошибке.
- Если вызванная при помощи **CALL PGM** подпрограмма заканчивается кадром с **M2** или **M30**, система ЧПУ выдает предупреждение. Система ЧПУ автоматически удаляет предупреждение сразу после выбора другой управляющей программы.
- Длительность вставки большого количества данных в управляющую программу значительно сократилась.
- По двойному щелчку мышкой и нажатию клавиши **ENT** в случае полей выбора редактора таблицы открывается временное рабочее окно.
- При использовании заблокированных инструментов система ЧПУ отображает в режиме **Тест программы** предупреждение, смотри "Тестирование программы", Стр. 205
- Система ЧПУ предоставляет возможность использования логики позиционирования при повторном вхождении в контур, смотри "Повторный подвод к контуру", Стр. 229
- При повторном подводе инструмента для замены к контуру логика позиционирования была изменена, смотри "Смена инструмента", Стр. 120
- Если система ЧПУ при перезапуске находит сохраненную точку прерывания, можно продолжить обработку с этого места, смотри "Вход в управляющую программу в произвольном месте: поиск кадра", Стр. 223
- Инструмент в работе отображается красным цветом, а отведенный инструмент — синим цветом, смотри "Инструмент", Стр. 194
- Позиции плоскостей сечения при выборе программы или новой формы BLK больше не сбрасываются, смотри "Переместить плоскость сечения", Стр. 198

- Обороты шпинделя можно указывать также в режиме работы **Режим ручного управления** со знаками после запятой. При частоте вращения < 1000 система ЧПУ отображает знаки после запятой, смотри "Ввод значений", Стр. 154
- Система ЧПУ выводит сообщение об ошибке в заглавной строке до тех пор, пока оно не будет удалено или заменено ошибкой более высокого приоритета (класса), смотри "Индикация ошибок", Стр. 88
- USB-накопитель теперь не требуется привязывать при помощи программной клавиши, смотри "Подключение и отключение устройства USB", Стр. 69
- Скорость при настройке величины инкремента, частоты вращения шпинделя и подачи была настроена при помощи электронных маховичков.
- Система ЧПУ автоматически распознает, импортируется ли таблица и адаптируется ли ее формат, смотри "Импортировать таблицу инструментов", Стр. 114
- При изменении некоторых файлов конфигурации система ЧПУ больше не прерывает тест программы, а отображает только предупреждение.
- В случае осей без привязки установить или изменить точку привязки невозможно, смотри "Пересечение референтных меток", Стр. 138
- Если при деактивации маховичка его потенциометр продолжает работать, система ЧПУ отображает предупреждение, смотри "Перемещение электронными маховичками с дисплеем", Стр. 143
- При использовании маховичков HR 550 или HR 550FS в случае низкого напряжения аккумулятора выдается предупреждение, смотри "Перемещение электронными маховичками с дисплеем", Стр. 143
- Производитель станка может определять самостоятельно, будет ли в случае инструмента с **CUT 0** учитываться смещение **R-OFFS**, смотри "Данные инструментов для автоматического измерения инструментов", Стр. 111
- Производитель станка может изменить симулированную позицию смены инструмента, смотри "Тестирование программы", Стр. 205
- В параметре станка **decimalCharakter** (№ 100805) можно задать в качестве десятичного разделителя точку или запятую, смотри "Параметры пользователя, зависящие от конкретного станка", Стр. 340

Новые и измененные функции циклов 77184х-06

- Циклы 256 **RECTANGULAR STUD** были дополнены параметрами Q215, Q385, Q369 и Q386.
- Подробные изменения в цикле 233: контролирует в процессе чистовой обработки длину режущей кромки (**LCUTS**), при черновой обработке посредством стратегии фрезерования 0–3 увеличивает поверхность в направлении фрезерования на Q357 (если в этом направлении нет ограничителя)
- Указанные в **OLD CYCLES** технически переработанные циклы 1, 2, 3, 4, 5, 17, 212, 213, 214, 215, 210, 211, 230, 231 больше нельзя вставлять через редактор. Однако отработка и изменение этих циклов возможны.
- Циклы инструментальных щупов, в т.ч. 480, 481, 482, можно скрыть.
- Новый столбец **SERIAL** в таблице контактных щупов.

Новые функции 77184х-07

- В настоящее время возможно работать с таблицами параметров режима резания.
- В режиме работы **Тест программы** моделируется счетчик, определенный в управляющей программе.
- Вызываемая управляющая программа может быть изменена, если она полностью отработает в вызывающей управляющей программе.
- Для **TOOL DEF** ввод работает через QS-параметр.
- В настоящее время существует возможность читать и записывать с помощью QS-параметров в три определяемые таблицы.
- функция FN-16 расширена на вводимый символ *, с помощью которого возможно написание строк комментариев.
- Новый формат вывода для функции FN-16 **%RS**, с помощью которого тексты можно выводить без форматирования.
- Функции FN 18 были расширены.
- С новым режимом управления пользователями можно создавать и управлять пользователями с различными правами доступа, смотри "Управление пользователями", Стр. 305
- С новой функцией **РЕЖИМ ГЛАВНОГО КОМПЬЮТЕРА** можно передавать команды внешнему главному компьютеру, смотри "Разрешить или запретить доступ", Стр. 256
- Вместе с **Интерфейс отчета о состоянии**, сокращенно **SRI**, компания HEIDENHAIN предлагает простой и надежный интерфейс для определения рабочего состояния станка, смотри "Интерфейс отчета о состоянии (опция №137)", Стр. 277
- Программный клавиши секционного разделенного экрана будут адаптироваться, смотри "Режимы работы", Стр. 54

- Система ЧПУ проверяет все управляющие программы перед обработкой на полноту. При запуске неполной управляющей программы, система ЧПУ прерывает работу сообщением об ошибке, смотри "Обмен данными с внешним носителем данных", Стр. 75.
- В режиме работы **Позиц.с ручным вводом данных** теперь можно пропустить кадры УП, смотри "Пропустить кадры УП", Стр. 203
- Внешний вид программной клавиши **Опциональное прерывание выполнения программы** был изменен, смотри "Опциональное выполнение программы", Стр. 202
- Клавиша, расположенная между **PGM MGT** и **ERR** может использоваться в качестве клавиши переключения экрана.
- Система ЧПУ поддерживает USB-устройства с помощью файловой системы exFAT, смотри "USB-устройства к системе ЧПУ", Стр. 73
- При подаче < 10 система ЧПУ также отображает заданные знаки после запятой, при < 1 система ЧПУ отображает два знака после запятой, смотри "Ввод значений", Стр. 154
- Производитель станка может установить в режиме обработки **Тест программы**, будет ли открываться таблица инструментов или расширенное управление инструментами.
- Производитель станка устанавливает, какие типы файлов могут импортироваться с помощью функции **АДАПТИР. ТАБЛИЦУ / ПРОГРАММУ**, смотри "Импортировать файл iTNC 530", Стр. 78
- Новый параметр станка **CfgProgramCheck** (№ 129800) для определения настроек эксплуатационных файлов инструментов, смотри "Список параметров потребителя", Стр. 343

Измененные функции 77184х-07

- Калькулятор режимов резания был переработан.
- Система ЧПУ не выполняет макроса смены инструмента, если в вызове инструмента не запрограммировано название и номер инструмента, но указана такая же ось инструмента, как и в предыдущем кадре **TOOL CALL**.
- Система ЧПУ проверяет в **SQL-UPDATE** и **SQL-INSERT** длину подлежащих описанию столбцов таблиц.
- Для функции FN-16 **M_CLOSE** и **M_TRUNCATE** действуют одинаково при выводе на экран.
- Клавиша **GOTO** действует теперь в режиме работы **Тест программы** также как и в других режимах работы, смотри "Функция GOTO", Стр. 210
- Программная клавиша **АКТИВИРОВАТЬ ПРИВЯЗКУ** актуализирует также значения уже активной строки управления точками привязки, смотри "Активация точки привязки", Стр. 163
- С помощью клавиш режимов работы можно выбрать любой произвольный режим работы с третьего компьютера.
- Дополнительная индикация статуса в режиме работы **Тест программы** была адаптирована под режим работы **Режим ручного управления**, смотри "Дополнительная индикации состояния", Стр. 58

- Система ЧПУ позволяет производить обновления веб-браузера, смотри "Дополнительное ПО для управления внешними файлами", Стр. 79
- Хранитель экрана Glideshow был удален.
- Производитель станка может установить, какие М-функции разрешены в режиме работы **Режим ручного упр.**, смотри "Применение", Стр. 154
- Производитель станка может установить стандартные значения для столбцов L-OFFS и R-OFFS таблицы инструментов, смотри "Ввести в таблицу данные данные инструмента", Стр. 109

Новые и измененные функции циклов 77184х-07

- Таблица контактных щупов расширена на столбец REACTION.

2

Первые шаги

2.1 Обзор

Изучение этой главы руководства поможет быстро научиться выполнять важнейшие процедуры управления ЧПУ. Более подробную информацию по каждой теме можно найти в соответствующем описании, пользуясь, каждый раз, ссылкой на него.

В данной главе рассматриваются следующие темы:

- Включение станка
- Графически тестировать заготовку
- Наладка инструмента
- Наладка заготовки
- Обработка заготовки



Следующие темы представлены в руководстве пользователя по программированию в открытом тексте

- Включение станка
- Программирование заготовки

2.2 Включение станка

Квити́рование перерыва в электроснабжении и поиск референтных меток

⚠ ОПАСНОСТЬ

Внимание, опасность для оператора!


Станки и их компоненты являются источниками механических опасностей. Электрические, магнитные или электромагнитные поля особенно опасны для лиц с кардиостимуляторами и имплантатами. Опасность возникает сразу после включения станка!

- ▶ Следуйте инструкциям руководства по эксплуатации станка.
- ▶ Соблюдайте условные обозначения и указания по технике безопасности.
- ▶ Используйте защитные устройства.



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Включение станка и перемещение к референтным меткам – это функции, зависящие от станка.



- ▶ Включите напряжение питания системы ЧПУ и станка.
- ▶ Система ЧПУ запускает операционную систему. Эта операция может занять несколько минут.
- ▶ Затем в заглавной строке дисплея ЧПУ отобразится диалоговое окно «Прерывание питания».

CE

- ▶ Нажмите клавишу **CE**
- ▶ Система ЧПУ транслирует PLC-программу.

I

- ▶ Включите управляющее напряжение.
- ▶ Система ЧПУ проверит функционирование аварийного выключателя и перейдет в режим поиска референтных меток.



- ▶ Пересеките референтные метки в заданной последовательности: для каждой оси нажмите клавишу **NC-старт**. Если станок оснащен абсолютными датчиками линейных перемещений и угловыми датчиками, то поиск референтных меток не требуется
- ▶ Теперь система ЧПУ готова к эксплуатации и находится в режиме работы **Режим ручного управления**.

Подробная информация по данной теме


- Проезд референтных меток
Дополнительная информация: "Включение", Стр. 136
- Режимы работы
Дополнительная информация: "Программирование", Стр. 55

Выбрать режим работы Тест программы

Выбрать управляющую программу



- ▶ Нажмите клавишу **PGM MGT**
- > Система ЧПУ откроет окно управления файлами.




- ▶ Нажать программную клавишу **ПОСЛЕДН. ФАЙЛЫ**
- > Система ЧПУ откроет всплывающее окно с последними выбранными файлами.
- ▶ С помощью клавиш со стрелками выбрать управляющую программу, которую необходимо протестировать, и назначить ее клавишей **ENT**

Выбрать режим разделения экрана и вид отображения



- ▶ Нажать клавишу **режима разделения экрана**
- > Система ЧПУ отобразит на панели программных клавиш все доступные альтернативные возможности.



- ▶ Нажать программную клавишу **ПРОГРАММА + СТАНОК**
- > Система ЧПУ отобразит на левой половине экрана управляющую программу, а на правой половине — заготовку.

Система ЧПУ выводит следующие виды отображения:

Программ- ные клави- ши


Функция



Горизонтальная проекция



Изображение в 3 плоскостях



Трехмерное изображение

Подробная информация по данной теме

- Функции графики
Дополнительная информация: "Графики ", Стр. 192
- Выполнение тестирования программы
Дополнительная информация: "Тестирование программы", Стр. 205

Запустить тест программы



- ▶ Нажать программную клавишу **СБРОС + СТАРТ**
- > Система ЧПУ сбрасывает ранее активные данные инструмента.
- > Система ЧПУ моделирует активную управляющую программу до запрограммированного прерывания или до конца программы



- ▶ Во время моделирования вы можете с помощью клавиш Softkey менять используемый вид отображения
- ▶ Нажать программную клавишу **СТОП**
- > ЧПУ прервет тестирование программы



- ▶ Нажать программную клавишу **ПУСК**
- > Система ЧПУ продолжит выполнение теста программы после прерывания

Подробная информация по данной теме

- Выполнение теста программы
Дополнительная информация: "Тестирование программы", Стр. 205
- Функции графики
Дополнительная информация: "Графики ", Стр. 192
- Настройка скорости моделирования
Дополнительная информация: "Настройка скорости выполнения теста программы", Стр. 197

2.4 Наладка інструмента

Выбрать режим работы Режим ручного управления


Наладка инструмента осуществляется в режиме работы **Режим ручного управления**:



- ▶ Нажмите клавишу режимов работы
- > Система ЧПУ перейдет в **Режим ручного управления**.

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы системы ЧПУ
Дополнительная информация: "Режимы работы",
Стр. 54





Подготовка и измерение инструмента

- ▶ Следует зажать необходимые инструменты в соответствующих держателях инструмента (инструментальных модулях)
- ▶ При измерении с помощью предзадатчика: измерьте инструмент, запишите длину и радиус или введите их непосредственно в систему станка с помощью программы передачи данных
- ▶ При измерении на станке: смените инструмент

Редактирование таблицы инструментов TOOL.T

В таблице инструментов TOOL.T (хранится на жестком диске в **TNC:\table**) вы можете сохранять в памяти данные об инструментах, такие как длина и радиус, а также индивидуальные параметры каждого конкретного инструмента, которые требуются ЧПУ для выполнения разнообразных функций.

Для ввода данных об инструментах в таблицу инструментов TOOL.T выполните действия в порядке, указанном ниже.



- ▶ Отображение таблицы инструментов
- ▶ Система ЧПУ отображает таблицу инструментов в форме таблицы.
- ▶ Редактирование таблицы инструментов: установить программную клавишу **РЕДАКТИР.** на **ВКЛ**.
- ▶ Перемещаясь вниз или вверх с помощью клавиш со стрелками, выберите номер инструмента, который вам необходимо изменить
- ▶ Перемещаясь вправо или влево с помощью клавиш со стрелками, выберите данные инструментов, которые необходимо изменить
- ▶ Выход из таблицы инструментов: нажмите клавишу **END**

T	NAME	L	R	R2	DL
0	NULL WERKZEUG	0	0	0	0
1	D2	30	1	0	
2	D4	40	2	0	
3	D6	50	3	0	
4	D8	60	4	0	
5	D10	60	5	0	
6	D12	60	6	0	
7	D14	70	7	0	
8	D16	80	8	0	
9	D18	90	9	0	
10	D20	90	10	0	
11	D22	90	11	0	
12	D24	90	12	0	
13	D26	90	13	0	
14	D28	100	14	0	
15	D30	100	15	0	
16	D32	100	16	0	
17	D34	100	17	0	
18	D36	100	18	0	
19	D38	100	19	0	

Подробная информация по данной теме

- Режимы работы системы ЧПУ
Дополнительная информация: "Режимы работы", Стр. 54
- Работа с таблицей инструмента
Дополнительная информация: "Ввести в таблицу данные данные инструмента", Стр. 109

Редактирование таблицы мест TOOL_P.TCH




Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Принцип действия таблицы мест зависит от станка.

В таблице места TOOL_P.TCH (хранится на жестком диске в **TNC:\table**) вы задаете, какие инструменты находятся в Вашем магазине инструментов.

Для ввода данных в таблицу мест TOOL_P.TCH выполните действия в порядке, указанном ниже.




- ▶ Отображение таблицы инструментов

- Система ЧПУ отображает таблицу инструментов в форме таблицы.



- ▶ Отображение таблицы мест
- Система ЧПУ отображает таблицу мест в форме таблицы.
- ▶ Редактирование таблицы мест: установить программную клавишу **РЕДАКТ.** на **ВКЛ.**
- ▶ Перемещаясь вниз или вверх с помощью клавиш со стрелками, выберите номер места, который вам необходимо изменить
- ▶ Перемещаясь вправо или влево с помощью клавиш со стрелками, выберите данные, которые необходимо изменить
- ▶ Выход из таблицы места: нажмите клавишу **END**



Подробная информация по данной теме

- Режимы работы системы ЧПУ
Дополнительная информация: "Режимы работы", Стр. 54
- Работа с таблицей места инструмента
Дополнительная информация: "Таблица места для устройства смены инструмента", Стр. 117

2.5 Наладка заготовки

Правильный выбор режима работы

Наладка детали осуществляется в режимах работы **Режим ручного управления** или **Электронный маховичок**



- ▶ Нажмите клавишу режимов работы
- > Система ЧПУ перейдет в **Режим ручного управления**.

Подробная информация по данной теме

- Режим работы **Режим ручного управления**
Дополнительная информация: "Перемещение осей станка", Стр. 140

Зажим заготовки


Закрепите заготовку на столе станка с помощью зажимного приспособления так, чтобы она была зажата в положении параллельно осям станка.

Подробная информация по данной теме

- Установка точек привязки при помощи контактного щупа
Дополнительная информация: "Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)", Стр. 182
- Установка точек привязки без контактного щупа
Дополнительная информация: "Назначение точки привязки без использования контактного 3D-щупа", Стр. 164

Установка точек привязки с 3D контактным щупом (опция #17)

- Вызвать контактный 3D-щуп: в режиме работы **Позиц.с ручным вводом данных** выполнить кадр **TOOL CALL** с указанием оси инструмента и затем переключиться в режим работы **Режим ручного управления**



- Нажать программную клавишу **ИЗМЕРИТ. ЩУП**
- Система ЧПУ отображает на панели программных клавиш доступные функции.
- Выбрать функцию для установки точки привязки, например, нажать программную клавишу **ЗАМЕР ПОЗ.**
- Переместите при помощи кнопок направления осей измерительный щуп в первую точку касания на первой грани заготовки
- Клавишей Softkey выберите направление касания
- Нажмите клавишу **НС-старт**
- Измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта.
- После этого система ЧПУ покажет координаты полученной позиции.
- Измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта.
- Измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта.
- Измерительный щуп будет перемещаться в заданном направлении до тех пор, пока не коснется заготовки, а затем будет автоматически возвращен обратно в точку старта.
- Установка 0: нажать программную клавишу **ВВОД КООРДИНАТ**
- Выйдите из меню, нажав программную клавишу **КОНЕЦ**



- Следует повторить эту операцию для всех осей, в которых необходимо установить точку привязки

Подробная информация по данной теме

- Установка точки привязки
Дополнительная информация: "Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)",
 Стр. 182

2.6 Обработка заготовки

Выбрать режим работы **Отработка отд.блоков программы** или **Режим автоматического управления**


Отработка управляющих программ выполняется в режимах работы **Отработка отд.блоков программы** или **Режим автоматического управления**:



- ▶ Нажмите клавишу режимов работы
- Система ЧПУ перейдет в режим работы **Отработка отд.блоков программы**, система ЧПУ отработывает управляющую программу последовательно кадр за кадром.
- ▶ Каждый кадр УП необходимо подтверждать с помощью клавиши **Старт УП**



- ▶ Нажать клавишу **Режим автоматического управления**
- Система ЧПУ перейдет в режим работы **Режим автоматического управления**, система ЧПУ отработывает управляющую программу после нажатия **старт УП** до программного прерывания или до конца программы.




Подробная информация по данной теме

- Режимы работы системы ЧПУ
Дополнительная информация: "Режимы работы", Стр. 54
- Выполнить управляющую программу
Дополнительная информация: "Выполнение программы", Стр. 212

Выбрать управляющую программу



- ▶ Нажмите клавишу **PGM MGT**
- Система ЧПУ откроет окно управления файлами.



- ▶ Нажать программную клавишу **ПОСЛЕДН. ФАЙЛЫ**
- Система ЧПУ откроет всплывающее окно с последними выбранными файлами.
- ▶ При необходимости выбрать с помощью клавиш со стрелками управляющую программу, которую требуется отработать, и подтвердить выбор клавишей **ENT**

Запустить управляющую программу



- ▶ Нажмите клавишу **NC-старт**
- > Система ЧПУ будет обрабатывать активную управляющую программу.

Подробная информация по данной теме

- Выполнить управляющую программу
Дополнительная информация: "Выполнение программы",
Стр. 212

3

ОСНОВЫ

3.1 TNC 128

TNC 128 – это прямоугольная система управления, ориентированная на работу в цеху, с помощью которой Вы программируете традиционную фрезерную и сверлильную обработки в понятном диалоге открытым текстом. Она предназначена для применения на фрезерных и сверлильных станках с 3 осями. Дополнительно при программировании можно настраивать угловое положение шпинделя.

Пульт управления и интерфейс на экране наглядно оформлены, так что можно быстро и легко получать доступ ко всем функциям.



HEIDENHAIN-Klartext

Особенно просто создавать программы в дружелюбном к пользователю диалоге открытым текстом HEIDENHAIN, диалоговом языке программирования для цехового применения. Графика при программировании отображает отдельные шаги обработки во время ввода программы. Графическое моделирование обработки заготовки возможно как во время тестирования программы, так и в процессе ее отработки.

Управляющую программу можно вводить и тестировать также в тот момент, когда другая управляющая программа уже выполняет обработку заготовки.

Дополнительная информация: Руководства пользователя по программированию в открытом тексте

Совместимость

Управляющие программы, созданные на прямоугольной системе ЧПУ HEIDENHAIN TNC 124, условно совместимы с TNC 128. Если кадры УП содержат недействительные элементы, при открытии файла система ЧПУ сопровождает их сообщением об ошибке или отобразит в виде кадров ошибки (ERROR-кадр).

Информационная безопасность и защита данных

Успех зависит в значительной степени от предоставленных в распоряжение данных, а также их гарантированной конфиденциальности, полноты и достоверности. По этой причине защита от потери, манипуляции и неавторизованной публикации релевантных данных является наивысшим приоритетом для компании HEIDENHAIN.

Для активной защиты данных в системе ЧПУ компания HEIDENHAIN предлагает интегрированные программные решения, соответствующие текущему уровню техники.

Система ЧПУ предлагает следующие программные решения:

- SELinux
Дополнительная информация: "Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности", Стр. 276
- Брандмауэр
Дополнительная информация: "Firewall", Стр. 286
- Изолированная программная среда
Дополнительная информация: "Вкладка «Изолированная программная среда»", Стр. 301
- Интегрированный браузер
Дополнительная информация: "Отобразить интернет-файлы", Стр. 82
- Управление внешними доступами
Дополнительная информация: "Разрешить или запретить доступ", Стр. 256
- Контроль за портами TCP и UDP
Дополнительная информация: "Portscan", Стр. 270
- Дистанционная диагностика
Дополнительная информация: "Remote Service", Стр. 272
- Управление пользователями
Дополнительная информация: "Управление пользователями", Стр. 305

Эти решения в значительной степени защищают систему ЧПУ, однако, они не могут заменить собой информационную безопасность, специфическую для компании, и целостную общую концепцию. Компания HEIDENHAIN рекомендует использовать в дополнение к предложенным решениям согласованную в компании концепцию безопасности. Благодаря этому получается эффективно защитить данные и информацию также после экспорта системы ЧПУ.

Для обеспечения информационной безопасности в будущем, компания HEIDENHAIN рекомендует получать на регулярной основе информацию о доступных обновлениях продуктов и поддерживать актуальные версии программного обеспечения.

⚠ ОПАСНОСТЬ**Внимание, опасность для оператора!**

Подвергнутые обработке кадры данных, а также программное обеспечение могут привести к непредвиденным результатам работы станка. Вредоносные программы (вирусы, трояны или черви) могут изменять данные, а также программное обеспечение.

- ▶ Необходимо проверить сменные запоминающие устройства на предмет вредоносных программ перед использованием,
- ▶ запускать интернет веб-браузер исключительно в изолированной программной среде.

Программа антивирусного сканирования

Компания HEIDENHAIN установила, что программы антивирусного сканирования могут оказывать негативное воздействие на поведение системы ЧПУ,

К таким последствиям можно отнести, например, блокировки подачи или аварийные отказы системы. Подобные негативные последствия недопустимы для систем управления станками. В связи с этим компания HEIDENHAIN не предлагает программу антивирусного сканирования для системы ЧПУ и также не рекомендует использовать такие программы.

В распоряжении пользователей систем ЧПУ имеются следующие альтернативы:

- SELinux
- Брандмауэр
- Изолированная программная среда
- Блокировка внешнего доступа
- Контроль за портами TCP и UDP

При соответствующей конфигурации указанные возможности являются в высшей степени действенной защитой для данных и системы ЧПУ.

Если пользователь настаивает на установке программы антивирусного сканирования, система ЧПУ должна эксплуатироваться в изолированной сети (с одним сетевым шлюзом и одной программой антивирусного сканирования). Дополнительная установка программы антивирусного сканирования невозможна.

3.2 Дисплей и пульт управления

Дисплей

Система ЧПУ поставляется с 12,1-дюймовым монитором.

1 Заглавная строка

При включенной системе ЧПУ в заглавной строке дисплея отображаются выбранные режимы работы: слева – режимы работы станка, а справа – режимы работы при программировании. В более широком поле заглавной строки указан тот режим работы, который отображается на дисплее, там появляются вопросы диалога и тексты сообщений.

2 Клавиши Softkey

В нижней строке ЧПУ отображаются функции программных клавиш. Выбор этих функций осуществляется с помощью клавиш, расположенных ниже. Для удобства навигации узкие полосы непосредственно над панелью функций программных клавиш указывают на количество этих панелей. Между ними можно переключаться, используя программные клавиши. Активная панель программных клавиш отображается подсвеченной полосой

3 Клавиши выбора Softkey

4 Переключающие клавиши Softkey


5 Назначение режима разделения экрана

6 Кнопка переключения между режимом станка, режимом программирования, а также третьим рабочим столом.

7 Клавиши выбора Softkey для клавиш Softkey производителя станков

8 Переключающие клавиши, определяемые производителем станка

9 USB-разъем



Выбор режима разделения экрана

Пользователь выбирает режим разделения экрана. Например, система ЧПУ в режиме **Программирование**, может показывать управляющую программу в левом окне одновременно с тем, как в правом окне отображается графика при программировании. В качестве альтернативы можно также вывести в правом окне отображение оглавления программ или только управляющую программу в одном большом окне. Тип окна, отображаемого ЧПУ, зависит от выбранного режима работы.

Выбор режима разделения экрана:



- ▶ Нажмите клавишу **переключения режима разделения экрана**: на панели программных клавиш отобразятся возможные типы разделения экрана
Дополнительная информация: "Режимы работы", Стр. 54




- ▶ Выберите режим разделения экрана с помощью программной клавиши

Пульт управления

TNC 128 поставляется со встроенной клавиатурой.

- 1 Станочный пульт
Дополнительная информация: Руководство по эксплуатации станка
- 2
 - Управление файлами
 - Калькулятор
 - Функция MOD
 - Функция HELP (ПОМОЩЬ)
 - Индикация сообщений об ошибках
 - Выбор режимов работы на экране
- 3 Режимы программирования
- 4 Режимы работы станка
- 5 Открывание диалогов программирования
- 6 Кнопки со стрелками и операция (инструкция) перехода GOTO
- 7 Ввод чисел, выбор оси и программирование кадров позиционирования



Функции отдельных кнопок перечислены на обратной стороне обложки данного руководства.




Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Некоторые производители станков не используют стандартную панель управления фирмы HEIDENHAIN.

Клавиши, как, например, **NC-старт** или **NC-стоп**, описываются в руководстве по эксплуатации станка.

Экранная клавиатура

Буквы или специальные символы могут вводиться с экранной клавиатуры или с помощью буквенной клавиатуры, подключенной через USB-порт.



Ввод текста с помощью экранной клавиатуры

Для работы с экранной клавиатурой следует поступать следующим образом:

-  ► Нажать клавишу **GOTO**, при необходимости ввести буквы, например для имени программы или имени директории, с помощью экранной клавиатуры
-  ► Система ЧПУ откроет окно, в котором отображается числовое поле ввода системы ЧПУ с соответствующей раскладкой букв.
-  ► Многократно нажимать цифровую клавишу до тех пор, пока курсор не укажет на нужную букву.
-  ► Следует подождать момента, когда выбранный символ будет принят системой ЧПУ, прежде чем начинать ввод следующего символа.
-  ► Нажать программную клавишу **OK**, чтобы подтвердить текст в открытом диалоговом поле

С помощью программной клавиши **abc/ABC** выбираются прописные или заглавные буквы. Если производителем станка определены дополнительные специальные символы, можно вызывать и вставлять эти символы, пользуясь программной клавишей **СПЕЦЗНАКИ**. Для удаления отдельных символов использовать программную клавишу **BACKSPACE**.

3.3 Режимы работы

Режим ручного управления и электронного маховичка

Наладка станка выполняется в режиме работы **Режим ручного управления**. В этом режиме работы можно позиционировать оси станка вручную или поэтапно координаты точек привязки.

Режим работы **Электронный маховичок** поддерживает перемещение осей станка вручную с помощью электронного маховичка HR.

Программные клавиши разделения экрана (выбор выполняется, как описано ранее)



Клавиша Softkey	Окно
ПОЗИЦИЯ	Позиции
ПОЗИЦИЯ + СОСТОЯНИЕ	Слева: позиции, справа: индикация состояния
ПОЗИЦИЯ + ЗАГОТОВКА	Слева: позиции, справа: заготовка

Позиционирование с ручным вводом данных

В этом режиме работы можно программировать простые перемещения, например для фрезерования плоскостей или предварительного позиционирования.

Программные клавиши разделения экрана

Клавиша Softkey	Окно
ПРОГРАММА	Управляющая программа
ПРОГ. + СОСТОЯНИЕ	Слева: управляющая программа, справа: индикация состояния
ПРОГРАММА + ЗАГОТОВКА	Слева: управляющая программа, справа: заготовка




Программирование

Этот режим служит для написания NC-программ. Многосторонняя поддержка и дополнения при программировании представлены различными циклами и функциями Q-параметров. По запросу графика при программировании отображает запрограммированные пути перемещения.

Программные клавиши для разделения экрана

Клавиша Softkey	Окно
ПРОГРАММА	Управляющая программа
ПРОГРАММА + ЧАСТИ ПР.	Слева: управляющая программа,справа: оглавления программ
ПРОГРАММА + ГРАФИКА	Слева: управляющая программа,справа: графика при программировании




Тест программы

Система ЧПУ моделирует управляющие программы и части программ в режиме работы **Тест прогр.**, например, чтобы обнаружить геометрические несоответствия, отсутствующие или неправильные данные в управляющей программе и нарушения рабочей зоны. Моделирование поддерживается графически путем отображения детали в различных проекциях.

Клавиши Softkey для разделения экрана дисплея

Клавиша Softkey	Окно
ПРОГРАММА	Управляющая программа
ПРОГР. + СОСТОЯНИЕ	Слева: управляющая программа, справа: индикация состояния
ПРОГРАММА + ЗАГОТОВКА	Слева: управляющая программа,справа: заготовка
ЗАГОТОВКА	Заготовка




Выполнение программы в автоматическом и покадровом режимах

В режиме работы **Режим авт. управления** система ЧПУ выполняет управляющую программу до конца или до ручного или запрограммированного прерывания. После перерыва оператор может снова продолжить отработку программы.

В режиме работы **Отраб.отд.бл. программы** каждый кадр УП обрабатывается нажатием клавиши **Старт УП**. В циклах шаблонов отверстий и **CYCL CALL PAT** система ЧПУ останавливается после каждой точки.

Программные клавиши для разделения экрана

Клавиша Softkey	Окно
ПРОГРАММА	Управляющая программа
ПРОГРАММА + ЧАСТИ ПР.	Слева: управляющая программа,справа: оглавление
ПРОГР. + СОСТОЯНИЕ	Слева: управляющая программа, справа: индикация состояния
ПРОГРАММА + ЗАГОТОВКА	Слева: управляющая программа,справа: заготовка
ЗАГОТОВКА	Заготовка



3.4 Индикации состояния

Общая индикация состояния

Общая индикация состояния в нижней части дисплея отображает информацию о текущем состоянии станка. Она появляется автоматически в режимах работы:


- Обработка отд.блоков программы
- Режим автоматического управления
- Позиц.с ручным вводом данных

 Если выбран режим разделения экрана **ГРАФИКА**, то индикация состояния не отображается.

В режимах работы **Режим ручного управления** и **Электронный маховичок** индикация состояния выводится в большом окне.

Информация индикации состояния

Символ	Значение
IST	Тип индикации положения, например, фактические или заданные координаты текущей позиции
XYZ	Оси станка; вспомогательные оси отображаются системой ЧПУ строчными буквами. Последовательность и количество указываемых осей устанавливает производитель станка. Следуйте указаниям руководства по эксплуатации станка
F S M	Индикация подачи в дюймах соответствует одной десятой действительного значения. Частота вращения S, подача F и действующая дополнительная M-функция
	Ось заблокирована
	Ось может перемещаться с помощью маховичка
	Оси перемещаются зеркально
	Управляющая программа не выбрана, выбрана новая управляющая программа, управляющая программа прервана через внутренний останов или выполнение управляющей программы завершено В этом состоянии система ЧПУ не обладает действующими модальными программными данными, благодаря чему возможны все действия, например, перемещение курсора или изменение Q-параметров.



Символ	Значение
	Управляющая программа запущена, идет отработка В этом состоянии система ЧПУ, по соображениям безопасности, не разрешает никаких действий.
	Управляющая программа остановлена, например в режиме работы Режим автоматического управления , после нажатия клавиши Стоп УП В этом состоянии система ЧПУ, по соображениям безопасности, не разрешает никаких действий.
	Управляющая программа прервана, например в режиме работы Позиц.с ручным вводом данных , после безошибочной отработки кадра УП В этом состоянии система ЧПУ допускает различные действия, например, перемещение курсора или изменение Q-параметров. Однако, во время этих действий система ЧПУ в некоторых случаях теряет действующие модалные программные данные. Потеря этих данных при определённых обстоятельствах приводит к нежелательной позиции инструмента! Дополнительная информация: "Режим работы Позиц.с ручным вводом данных", Стр. 231 и "Программно-управляемое прерывание", Стр. 217
	Управляющая программа была прервана или закончилась
	Функция пульсирующей частоты вращения активна



Оператор может изменить последовательность пиктограмм при помощи опционального параметра станка **iconPrioList** (№ 100813). Только символы **STIB** (система ЧПУ эксплуатируется) всегда остаются видны и не могут быть сконфигурированы.

Дополнительная индикации состояния

Дополнительные индикаторы состояния дают подробную информацию об отработке программы. Ее можно вызвать во всех режимах работы. За исключением режима работы **Программирование**. В режиме работы **Тест программы** доступна только ограниченная индикация состояния.

Включение дополнительной индикации состояния



- ▶ Вызовите панель программных клавиш для выбора разделения экрана




- ▶ Выберите отображение с дополнительной индикацией состояния
- ▶ Система ЧПУ отобразит в правой половине экрана форму состояния **Обзор**.

Выбор дополнительной индикации состояния



- ▶ Необходимо перелистывать панели программных клавиш до тех пор, пока не появятся программные клавиши **СТОСТОЯНИЕ**



- ▶ Выберите дополнительную индикацию состояния напрямую с помощью программной клавиши, например, позиция и координаты, или



- ▶ выберите желаемый вид с помощью программных клавиш для переключения

Выберите описанные ниже индикации состояния одним из следующих способов:

- напрямую, через соответствующую программную клавишу
- через программные клавиши переключения
- при помощи клавиши **следующая закладка**



Обратите внимание на то, что некоторые из указанных ниже индикаций состояния доступны только при условии, что соответствующая им опция программного обеспечения была активирована в конкретной системе ЧПУ.

Обзор

Система ЧПУ отображает форму состояния **Обзор** после включения, если был выбран режим разделение экрана **ПРОГР. + СОСТОЯНИЕ** (или **ПОЗИЦИЯ + СОСТОЯНИЕ**). В формуляре «Обзор» перечисляются важнейшие параметры состояния, которые также отдельно приведены в соответствующих подробных формах.




Программная клавиша	Значение
СОСТОЯНИЕ ОБЗОР	Индикация позиции
	Информация об инструменте
	Активные М-функции
	Активные преобразования координат
	Активная подпрограмма
	Активное повторение части программы
	Вызванная с помощью PGM CALL управляющая программа
	Текущее время обработки
	Имя и путь активной главной программы

Общая информация о программе (закладка PGM)

Программная клавиша	Значение
Прямой выбор невозможен	Имя и путь активной главной программы
	Счетчик: факт./зад. значение
	Счетчик времени выдержки
	Текущее время обработки
	Вызванные управляющие программы


Повтор части программы/подпрограммы (вкладка LBL)

Программная клавиша	Значение
Прямой выбор невозможен	Активные повторы частей программы с номером кадра, номером метки и количеством запрограммированных/подлежащих выполнению повторов
	Активные номера подпрограмм с номером кадра, под которым вызывалась подпрограмма, и номером метки, который был вызван




Информация о стандартных циклах (закладка CYC)

Программ- ная клави- ша	Значение
Прямой выбор невозможен	Активный цикл обработки




Активные дополнительные функции M (закладка M)

Программ- ная клави- ша	Значение
Прямой выбор невозможен	Список активных M-функций с определенным значением
	Список активных M-функций, которые согласуются производителем станков




Позиции и координаты (закладка POS)

Программ- ная клави- ша	Значение
СТОЯНИЕ ИНД. ПОЛ.	Тип индикации позиции, например, фактиче- ская позиция




Информация об инструментах (закладка TOOL)

Программная клавиша	Значение
	Индикация активного инструмента ■ Индикация T: номер и название инструмента ■ Индикация RT: номер и название инструмента для замены
	Ось инструмента
	Длина и радиус инструмента
	Припуски (дельта-значения) из таблицы инструментов (TAB) и из TOOL CALL (PGM)
	Срок службы, максимальный срок службы (TIME 1) и максимальный срок службы при TOOL CALL (TIME 2)
	Индикация программируемого инструмента и инструмента для замены



Измерение инструмента (закладка TT)

	Система ЧПУ отображает эту вкладку только в том случае, если эта функция активна на данном станке.
Программная клавиша	Значение
Прямой выбор невозможен	Активный инструмент
	Измеренные значения при измерении инструмента



Преобразования координат (закладка TRANS)

Программная клавиша	Значение
Прямой выбор	Имя активной таблицы нулевых точек.
Невозможен	
	Активный номер нулевой точки (#), комментарий из активной строки активного номера нулевой точки (DOC) из цикла 7
	Активное смещение нуля отсчета (цикл 7); система ЧПУ отображает активное смещение нуля отсчета по осям (до 3 (5) осей)
	Зеркальное отражение оси (цикл 8)
	Активный коэффициент масштабирования/коэффициенты масштабирования (циклы 11/26); система ЧПУ отображает активный коэффициент масштабирования по осям (до 6 осей)
	Центр центрического растяжения



Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию в открытом тексте

Отображение Q-параметров (закладка QPARA)

Программная клавиша	Значение
СОСТОЯНИЕ Q-ПАРАМ.	Отображение текущих значений заданных Q-параметров
	Отображение цепочки символов определённых строковых параметров

Нажать программную клавишу **Q ПАРАМЕТРЫ СПИСОК**. Система ЧПУ откроет всплывающее окно. Задать номер параметра для каждого типа параметра (Q, QL, QR, QS), который необходимо контролировать. Отдельные Q-параметры разделить запятой, Q-параметры, следующие друг за другом, соединить дефисом, например 1,3,200-208. Диапазон ввода на один тип параметра составляет 132 символа.

Индикация в закладке **QPARA** всегда содержит восемь разрядов после запятой. Например, результат $Q1 = \cos 89.999$ ЧПУ отобразит как 0.00001745. Очень большие и очень маленькие значения управление отображает в экспоненциальном формате. Результат $Q1 = \cos 89.999 \cdot 0.001$ ЧПУ отобразит как +1.74532925e-08, при этом e-08 соответствует коэффициенту 10^{-8} .



3.5 Управление файлами

Файлы

Файлы в системе ЧПУ	Тип
Управляющие программы в формате HEIDENHAIN	.H
Таблицы для Инструментов	.T
Устройств смены инструмента	.TCH
Нулевых точек	.D
Точек	.PNT
Точек привязки	.PR
Измерительного щупа	.TP
Файлов резервного копирования	.BAK
Специфических данных (например, точек оглавления)	.DEP
Свободно определяемых таблиц	.TAB
Тексты в виде ASCII-файлов	.A
Текстовых файлов	.TXT
HTML-файлов, например протоколов результатов циклов контактного щупа	.HTML
Вспомогательные файлы	.CHM

Если в систему ЧПУ вводится управляющая программа, то прежде всего следует указать имя данной управляющей программы. Система ЧПУ сохраняет управляющую программу на внутреннем запоминающем устройстве в виде файла с тем же именем. Тексты и таблицы также хранятся в памяти системы ЧПУ в виде файлов.

Чтобы быстро находить файлы и управлять ими, в ЧПУ имеется специальное окно управления файлами. С его помощью можно вызывать, копировать, переименовывать и удалять различные файлы.

Используя систему ЧПУ, можно управлять и сохранять файлы общим объемом до 2 ГБ.



В зависимости от настройки система ЧПУ создает резервный файл *.bak после редактирования и сохранения в памяти NC-программ. Это уменьшает доступное место на диске.

Имена файлов

Для управляющих программ, таблиц и текстов система ЧПУ добавляет расширение, отделяемое от имени файла точкой. Этим расширением обозначается тип файла.

Имя файла	Тип файла
PROG20	.H

Имена файлов в системе ЧПУ соответствуют следующим стандартам: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (стандарт Posix).

Разрешены следующие символы:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f
g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ -

Данные символы имеют специальное значение:

Символ	Значение
.	Последняя точка в имени файла отделяет его от расширения
\ и /	Для дерева директорий
:	Отделяет имя диска от директории

Все другие символы нельзя использовать во избежание проблем при передаче файлов. Имя таблицы должно начинаться с буквы.



Максимально допустимая длина пути составляет 255 знаков. В длину пути входят имена диска, директории и файла вместе с расширением.

Дополнительная информация: "Пути доступа", Стр. 67

Отображение в ЧПУ файлов, созданных на других устройствах

В системе ЧПУ установлены некоторые дополнительные программы, с помощью которых можно отображать, а иногда и редактировать перечисленные ниже в таблице типы файлов.

Файлы	Тип
PDF-файлы	pdf
Excel-таблицы	xls
	csv
Internet-файлы	html
Текстовые файлы	txt
	ini
Графические файлы	bmp
	gif
	jpg
	png

Дополнительная информация: "Дополнительное ПО для управления внешними файлами", Стр. 79

Директории

Так как на внутреннем запоминающем устройстве можно хранить большое количество управляющих программ и файлов, отдельные файлы лучше помещать в директории (папки) для удобства обзора. В этих директориях можно формировать последующие директории, так называемые «поддиректории». С помощью клавиши **-/+** или **ENT** можно показывать или скрывать поддиректории.

Пути доступа

В пути доступа указан диск и все директории или поддиректории, в которых хранится файл. Отдельные данные разделяются знаком \.




Максимально допустимая длина пути составляет 255 знаков. В длину пути входят имена диска, директории и файла вместе с расширением.

Пример:

На диске **TNC** была создана директория **AUFTR1**. Затем в директории **AUFTR1** была сформирована поддиректория **NCPROG**, а в нее скопирована управляющая программа **PROG1.H**. Следовательно, путь доступа к управляющей программе будет таким:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

На рисунке справа показан пример отображения директорий с разными путями доступа.



Вызов управления файлами


PGM
MGT

- ▶ Нажмите клавишу **PGM MGT**
- Система ЧПУ отобразит окно управления файлами (на рисунке показана базовая настройка; если ЧПУ отображает другое разделение экрана, нажмите программную клавишу **ОКНО**).

Узкое окно слева отображает существующие дисководы и директории. Дисководы представляют собой устройства для сохранения или передачи данных. Один диск – это внутренняя память системы ЧПУ. Другие диски представляют собой интерфейсы (RS232, Ethernet), к которым вы можете подключить, например, ПК. Директория всегда обозначается символом директории (слева) и именем директории (справа). Поддиректории присоединяются слева направо. Если имеются поддиректории, их можно раскрыть и скрыть клавишей **-/+**.

Если дерево директорий длиннее, чем экран, то вы можете просматривать его при помощи ползунков или подключенной мыши.

В правом широком окне указываются все файлы, хранящиеся в выбранной директории. Для каждого файла показано несколько блоков информации, расшифрованных в таблице внизу.



Индикация	Значение
Имя файла	Имя файла и тип файла
Байты	Объем файла в байтах
Статус	Свойство файла:
Е	Файл выбран в режиме работы Программирование
Кадр	Файл выбран в режиме работы Тест программы
М	Файл выбран в режиме работы «Обработка программы»
+	Программа имеет скрытые подчиненные файлы с расширением DEP, например для использования проверки применения инструмента
	Файл защищен от удаления и изменения
	Файл защищен от удаления и изменения, т. к. он обрабатывается в данный момент
Дата	Дата последнего редактирования файла
Время	Время последнего редактирования файла




Для отображения подчиненных файлов установите параметр станка **dependentFiles** (№ 122101) в **MANUAL**.

Дополнительные функции

Защита файла/отмена защиты файла

- Переместить курсор на защищаемый файл




- Выбрать дополнительные функции: нажать программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**



- Защита данных активирована: нажать программную клавишу **ЗАЩИТА**




- Файл получает символ защищенного файла.



- Отменить защиту файла: нажать программную клавишу **СН.ЗАЩИТУ**

Выбор редактора

- Переместить курсор на открываемый файл



- Выбрать дополнительные функции: нажать программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**




- Выбор редактора: нажать программную клавишу **ВЫБРАТЬ РЕДАКТОР**
- Выделите желаемый редактор
 - **ТЕКСТ.-РЕДАКТОР** для текстовых файлов, например **.А** или **.ТХТ**
 - **РЕДАКТОР ПРОГРАММ** для управляющих программ **.Н** и **.I**
 - **ТАБЛ.-РЕДАКТОР** для таблиц, например **.ТАВ** или **.Т**
 - **ВРМ-РЕДАКТОР** для таблицы палет **.Р**
- Нажать программную клавишу **ОК**

Подключение и отключение устройства USB

Подключенные USB-устройства с поддерживаемой файловой системой ЧПУ распознает автоматически.

Чтобы извлечь USB-устройство, необходимо действовать следующим образом:



- Переместите курсор в левое окно
- Нажать программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**



- Извлеките устройство USB

Дополнительная информация: "USB-устройства к системе ЧПУ", Стр. 73

Выбор дисководов, директорий и файлов



- Вызвать управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**

Для перемещения курсора в желаемое место на экране используйте клавиши со стрелками или программные клавиши или используйте подключенную мышь:



- Перемещает курсор из правого окна в левое и обратно



- Перемещает курсор в окне вверх и вниз



- Перемещает курсор в окне вверх и вниз постранично



Шаг 1: выбор дисковода

- Выделите дисковод в левом окне



- Выбрать диск: нажать программную клавишу **ВЫБОР** или



- нажмите кнопку **ENT**


Шаг 2: выбор директории

- Выделение директории в левом окне: правое окно автоматически отобразит все файлы выделенной (подсвеченной) директории


Шаг 3: Выбор файла




- Нажать программную клавишу **ВЫБОР ТИПА**



- Нажмите программную клавишу желаемого типа файла или



- Отобразить все файлы: нажать программную клавишу **ПОКАЗ.ВСЕ** или



- воспользуйтесь символами подстановки, например, **4*.h**: отобразит все файлы типа .H, начинающиеся с 4

- Выделите файл в правом окне



- Нажать программную клавишу **ВЫБОР**, или



- Нажмите кнопку **ENT**
- Система ЧПУ активирует выбранный файл в том режиме работы, из которого было вызвано управление файлами.



Если в управлении файлами нажать клавишу с начальным символом нужного файла, то курсор автоматически перейдет к первой управляющей программе, начинающейся с данного символа.

Выбор последних открытых файлов

PGM
MGT

- Вызвать управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**

ПОСЛЕДН.
ФАЙЛЫ

- Отобразить 10 последних выбранных файлов: нажать программную клавишу **ПОСЛЕДН. ФАЙЛЫ**

Нажимайте клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор на файл, который Вы хотите выбрать:



- Перемещает курсор в окне вверх и вниз




OK

- Выбрать файл: нажать программную клавишу **OK** или

ENT

- нажмите кнопку **ENT**



С помощью программной клавиши **КОПИРОВ. АКТУАЛ. ЗНАЧЕНИЕ** можно скопировать путь выделенного файла. Скопированный путь можно использовать позднее, например при вызове программы при помощи клавиши **PGM CALL**.

USB-устройства к системе ЧПУ



Интерфейс USB следует использовать только для передачи и сохранения данных. NC-программы, которые вы хотите отредактировать или выполнить, необходимо сначала сохранить на жесткий диск системы ЧПУ. Это позволяет избежать дублирования данных, а также возможных проблем, связанных с передачей данных при обработке.

Сохранять или загружать данные в систему ЧПУ, используя USB-устройства, очень легко. Система ЧПУ поддерживает следующие запоминающие USB-устройства:

- Дисковод для дисков с файловой системой FAT/VFAT
- Карты памяти с файловой системой FAT/VFAT или exFAT
- Жесткие диски с файловой системой FAT/VFAT
- CD-ROM с файловой системой Joliet (ISO 9660)

Подобные USB-устройства система ЧПУ распознает автоматически при подключении. USB-устройства с другими файловыми системами (например, NTFS) не поддерживаются. В таких случаях при подключении система ЧПУ выдает сообщение об ошибке **USB: система ЧПУ не поддерживает устройство**.



Если при подключении USB-устройства появляется сообщение об ошибке, проверьте настройки ПО безопасности SELinux.

Дополнительная информация: "Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности", Стр. 276

Если система ЧПУ при использовании USB-концентратора отображает сообщение об ошибке **USB: ЧПУ не поддерживает устройство**, проигнорируйте и квитируйте сообщение клавишей **CE**.

Если система ЧПУ повторно корректно не распознает USB-устройство с файловой системой FAT/VFAT или exFAT, следует убедиться в исправности разъема, подключив другое устройство. Если проблема исчезла, в дальнейшем следует использовать исправное устройство.

Работа с USB-устройствами



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может присваивать устройствам USB жестко определенные названия.

В окне управления файлами USB-устройства выглядят как отдельный диск в структуре дерева директорий, так что оператор может соответствующим образом использовать описанные ранее функции управления файлами.

Если в управлении файлами на устройство USB передается большой файл, то система ЧПУ показывает диалог **Доступ к записи на USB-устройство** до тех пор, пока данные не будут переданы. При помощи программной клавиши **СКРЫТЬ** закрыть диалог, передача данных продолжится в фоновом режиме. Система ЧПУ показывает предупреждение, пока передача данных не будет завершена.

Извлечение устройства USB

- Чтобы извлечь USB-устройство, действуйте следующим образом:

дополнит.
функции

- Переместите курсор в левое окно
- Нажать программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**



- Извлеките устройство USB

Обмен данными с внешним носителем данных



До начала передачи данных на внешний носитель данных следует настроить интерфейс передачи данных.

Дополнительная информация: "Настройка интерфейса передачи данных", Стр. 289



- ▶ Нажать клавишу **PGM MGT**



- ▶ Нажать программную клавишу **ОКНО**, чтобы выбрать разделение экрана для переноса данных.




- ▶ Нажать клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор на файл, который необходимо передать



- ▶ Система ЧПУ перемещает курсор в окне вверх и вниз




- ▶ Система ЧПУ перемещает курсор из правого окна в левое и наоборот



Для копирования данных из системы ЧПУ на внешний носитель поместите курсор в левом окне на подлежащий передаче файл.

Для копирования данных с внешнего носителя в ЧПУ поместите курсор в правом окне на подлежащий передаче файл.



- ▶ Нажать программную клавишу **ПОКАЗ. ДЕРЕВО**, чтобы выбрать другой диск или директорию
- ▶ Выбрать стрелками необходимую директорию



- ▶ Нажать программную клавишу **ПОКАЗАТЬ ФАЙЛЫ**
- ▶ Выбрать стрелками необходимый файл



- ▶ Нажать программную клавишу **КОПИРОВАТЬ**.



- ▶ Подтвердить клавишей **ENT**
- ▶ Система ЧПУ отображает окно состояния, информирующее о ходе процесса копирования.



- ▶ В качестве альтернативы нажать на **ОКНО**
- ▶ Система ЧПУ снова отобразит стандартное окно управления файлами.

Страховка на случай неполной управляющей программы

Система ЧПУ проверяет все управляющие программы перед обработкой на полноту. При отсутствии кадра УП **END PGM** система ЧПУ выдает сообщение об ошибке.

При запуске неполной управляющей программы в режимах **Отработка отд.блоков программы** или **Режим автоматического управления** система ЧПУ генерирует прерывание с сообщением об ошибке.

Изменять управляющую программу можно следующим образом:

- ▶ Выбирать управляющую программу в режиме работы **Программирование**
- ▶ Система ЧПУ откроет управляющую программу и автоматически добавит в нее кадр УП **END PGM**.
- ▶ Проверить и при необходимости дополнить управляющую программу.



- ▶ Нажать программную клавишу **ЗАПОМНИТЬ В**
- ▶ Система ЧПУ сохранит управляющую программу с добавленным кадром УП **END PGM**.

Система ЧПУ в составе сети




Защитите свои данные и свою систему ЧПУ, используя станки только в защищенной сети.



Систему ЧПУ следует подключать к сети посредством Ethernet-карты.

Дополнительная информация: "Интерфейс Ethernet", Стр. 295

Система ЧПУ протоколирует возможные сообщения об ошибках при работе в сети.



Когда система ЧПУ подключена к сети, в левом окне директорий доступны дополнительные диски. Все описанные ранее функции (выбор носителя данных, копирование файлов и т. п.) также действительны для сетевого диска в объеме, разрешенном правилами доступа.



Система ЧПУ может выполнять управляющую программу напрямую с сетевого диска. На внешнем диске, однако, отсутствует защита от записи. В этой связи могут возникнуть проблемы, вызванные переносом данных или изменением управляющей программы во время обработки.

Подключение и отключение дисковода сети



- ▶ Нажать клавишу **PGM MGT**



- ▶ Нажать программную клавишу **СЕТЬ**
- ▶ Нажать программную клавишу **ОПРЕДЕЛ. СОЕДИНЕН. С СЕТЬЮ**.
- ▶ Система ЧПУ отобразит в окне возможные сетевые диски, к которым вы имеете доступ.
- ▶ С помощью описанных далее программных клавиш задаются соединения для каждого диска

Программ- ная клави- ша	Функция
Связать	Установка сетевого соединения, система ЧПУ выделяет столбец Mount , если соединение активно.
Разделить	Завершение сетевого соединения
Авто	Автоматическое соединение с сетью при включении системы ЧПУ. Система ЧПУ выделяет столбец Авто , если соединение создается автоматически
Добавить	Задание нового сетевого соединения
Удалить	Удаление существующего сетевого соединения
Копировать	Копирование сетевого соединения
Edit	Редактирование сетевого соединения
Очистить	Удалить окно состояния

Резервное копирование данных

Компания HEIDENHAIN рекомендует регулярно делать резервные копии управляющих программ и файлов, созданных в системе ЧПУ, на ПК.

С помощью бесплатного программного обеспечения **TNCremo** HEIDENHAIN предоставляет простую возможность резервного сохранения данных, находящихся в системе ЧПУ.

Данные также можно сохранять напрямую из системы ЧПУ.

Дополнительная информация: "Backup und Restore", Стр. 283

Кроме того, требуется носитель данных, на котором хранятся все данные конкретного станка (PLC-программа, параметры станка и т.п.). В данном случае следует обращаться к производителю станка.



Время от времени необходимо удалять файлы, которые больше не нужны, чтобы для системных файлов (например, таблицы инструментов) в памяти ЧПУ всегда оставалось достаточно свободного места.

Импортировать файл iTNC 530



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может настроить функцию **АДАПТИР. ТАБЛИЦУ / ПРОГРАММУ**.

Производитель станка может активировать с помощью правил обновления, например, функцию удаления умляутов из таблиц и управляющих программ.

При экспорте файла из iTNC 530 и последующем импорте в TNC 128, перед использованием файла необходимо адаптировать формат и содержание в зависимости от типа данных.

Производитель станка устанавливает, какие типы файлов могут импортироваться с помощью функции **АДАПТИР. ТАБЛИЦУ / ПРОГРАММУ**. Система ЧПУ конвертирует содержимое импортированного файла в действующий для TNC 128 формат и сохраняет изменения в выбранном файле.

Дополнительная информация: "Импортировать таблицу инструментов", Стр. 114

Дополнительное ПО для управления внешними файлами

С помощью дополнительного программного обеспечения можно просматривать и редактировать файлы, созданные на другом устройстве.

Файлы	Описание
PDF-файлы (pdf)	Стр. 80
Excel-таблицы (xls, csv)	Стр. 81
Интернет-файлы (htm, html)	Стр. 82
ZIP-архивы (zip)	Стр. 84
Текстовые файлы (файлы ASCII, например, txt, ini)	Стр. 85
Видеофайлы (ogg, oga, ogv, ogx)	Стр. 86
Графические файлы (bmp, gif, jpg, png)	Стр. 86



Файлы с расширениями pdf, xls, zip, bmp, gif, jpg и png должны передаваться с ПК на систему ЧПУ в бинарном режиме. При необходимости можно настроить ПО для передачи **TNCremo** (Пункт меню **>Дополнительно >Конфигурация >Режим**).


Отображение PDF-файлов

Чтобы открыть PDF-файл в системе ЧПУ, нужно выполнить следующие действия:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT**
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится PDF-файл
- ▶ Переместите курсор на PDF-файл
- ▶ Нажмите кнопку **ENT**
- ▶ Система ЧПУ откроет PDF-файл с помощью дополнительной программы **Просмотр документов** в отдельном приложении.

ENT



С помощью комбинации клавиш ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс ЧПУ, оставив PDF-файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс ЧПУ, нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.



При наведении курсором мыши на клавишу на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной клавиши. Более подробную информацию об управлении **Просмотром документов** можно найти в меню **Помощь**.

Чтобы завершить работу **Просмотра документов**, нужно выполнить следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выбрать пункт меню **Заккрыть**
- Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.

Если мышь не используется, для закрытия **Просмотра документов** выполнить следующее:



- ▶ Нажмите программную клавишу переключения
- **Просмотр документов** откроет выпадающее меню **Файл**.



- ▶ Навести курсор на пункт меню **Заккрыть**

ENT

- ▶ Нажмите кнопку **ENT**
- Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.

Просмотр и редактирование Excel-файлов

Чтобы открыть и отредактировать Excel-файл с расширением **xls**, **xlsx** или **csv** непосредственно в системе ЧПУ, необходимо выполнить следующее:

- 
 - ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT**
 - ▶ Выберите директорию, в которой хранится Excel-файл
 - ▶ Переместите курсор на Excel-файл
- 
 - ▶ Нажмите кнопку **ENT**
 - ▶ Система ЧПУ откроет Excel-файл с помощью дополнительной программы **Gnumeric** в отдельном приложении.

 С помощью комбинации клавиш ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс ЧПУ, оставив Excel-файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс ЧПУ, нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.

 При наведении курсором мыши на клавишу на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной клавиши. Более подробная информация о работе с программой **Gnumeric** находится в меню **Помощь**.

Чтобы завершить работу **Gnumeric** выполняются следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выбрать пункт меню **Закрыть**
- > Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.

Если мышь не используется, необходимо закрыть программу **Gnumeric** следующим образом:

- 
 - ▶ Нажмите программную клавишу переключения
 - ▶ Программа **Gnumeric** откроет выпадающее меню **Файл**.
- 
 - ▶ Навести курсор на пункт меню **Закрыть**
- 
 - ▶ Нажмите кнопку **ENT**
 - ▶ Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.

Отобразить интернет-файлы




Защита от вирусов и вредоносных программ должна гарантироваться сетью. Это же действует для доступа к интернету или другим сетям.

Защитные мероприятия для этой сети лежат в сфере обязанностей производителя станка или соответствующего сетевого администратора, например с помощью брандмауэра.



Настройте и используйте в своей системе ЧПУ изолированную среду. Из соображений безопасности запускайте браузер только в изолированной среде.

Дополнительная информация: "Вкладка «Изолированная программная среда»", Стр. 301



Чтобы открыть Интернет-файл с расширением **htm** или **html** в системе ЧПУ, необходимо действовать следующим образом:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT**

- ▶ Выберите директорию, в которой хранится Интернет-файл

- ▶ Переместите курсор на Интернет-файл

- ▶ Нажмите кнопку **ENT**

ENT

- ▶ Система ЧПУ откроет Интернет-файл с помощью дополнительной программы **Веб-браузер** в отдельном приложении.



С помощью комбинации клавиш **ALT+TAB** можно в любое время переключиться назад в интерфейс ЧПУ, оставив браузер открытым. Также можно перейти в интерфейс ЧПУ, нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.



При наведении курсором мыши на клавишу на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной клавиши. Более подробную информацию о работе в **Web Browser** вы найдете в **Помощи**.

Веб-браузер проверяет при запуске наличие доступных обновлений через регулярные промежутки времени.

Веб-браузер можно актуализировать только в том случае, если в это время будет деактивирована программа безопасности SELinux, и существует соединение с интернетом.



Необходимо снова активировать SELinux после обновления.

Чтобы завершить работу **Web Browser** необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Выберите мышкой пункт меню **Файл**
- ▶ Выберите пункт меню **Quit**
- > Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.

Если мышь не используется, для закрытия **Web Browser** нужно выполнить следующее:



- ▶ Нажмите клавишу переключения программных клавиш: **Web Browser** откроет выпадающее меню **Файл**



- ▶ Наведите курсор на пункт меню **Quit**



- ▶ Нажмите кнопку **ENT**
- > Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.


Работа с ZIP-архивами

Чтобы открыть ZIP-архив с расширением **zip** в системе ЧПУ, выполнить следующие действия:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT**
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится заархивированный файл
- ▶ Переместите курсор на файл архива
- ▶ Нажмите кнопку **ENT**
- ▶ Система ЧПУ откроет архивный файл с помощью дополнительной программы **Xarchiver** в отдельном приложении.

ENT



С помощью комбинации клавиш ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс ЧПУ, оставив архивный файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс ЧПУ, нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.



При наведении курсором мыши на клавишу на экране отображается короткий текст-подсказка к функции данной клавиши. Более подробную информацию по работе с программой **Xarchiver** находится в меню **Помощь**.

Чтобы завершить работу **Xarchiver** необходимо выполнить следующие действия:

- Выбрать мышью пункт меню **АРХИВ**
- Выбрать пункт меню **Exit**
- > Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.

Если вы не пользуетесь мышью, закройте **Xarchiver** следующим образом:



- ▶ Нажмите программную клавишу переключения
- > **Xarchiver** откроет выпадающее меню **АРХИВ**.



- ▶ Навести курсор на пункт меню **Exit**

ENT

- Нажмите кнопку **ENT**
- Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.


Просмотр или редактирование текстовых файлов

Чтобы открыть и отредактировать текстовые файлы (ASCII-файлы, например, с расширением **txt**), необходимо использовать внутренний текстовый редактор. При этом необходимо выполнить действия в указанной последовательности:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT**
- ▶ Выберите диск и директорию, в которой хранится текстовый файл
- ▶ Переместите курсор на текстовый файл
- ▶ Нажмите кнопку **ENT**
- ▶ Система ЧПУ откроет текстовый файл во внутреннем текстовом редакторе.

ENT



Также вы можете открыть ASCII-файлы с помощью программы **Leafpad**. В приложении **Leafpad** доступны известные по работе с Windows горячие клавиши, обеспечивающие быструю обработку текстов (Ctrl+C, Ctrl+V,...).



С помощью комбинации клавиш ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс ЧПУ, оставив текстовый файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс ЧПУ, нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.

Чтобы открыть **Leafpad**, необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Мышью на панели задач выберите значок **HEIDENHAIN Меню**
- ▶ В выпадающем меню выберите пункты **Tools** и **Leafpad**

Чтобы завершить работу **Leafpad**, необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выбрать пункт меню **Exit**
- ▶ Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.

Показать видео-файлы



Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка.

Чтобы открыть видеофайл с расширением **ogg**, **oga**, **ogv** или **ogx** в системе ЧПУ, необходимо действовать следующим образом:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT**
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится видео-файл
- ▶ Переместите курсор на видео-файл
- ▶ Нажмите кнопку **ENT**
- ▶ Система ЧПУ откроет видеофайл в отдельном приложении.

ENT



Для дополнительной информации обязательно необходимо платное решение Fluendo Codec Pack, например для файлов MP4.



Установка дополнительно программного обеспечения осуществляется с помощью производителя станка

Просмотр графических файлов

Чтобы открыть графические файлы с расширением **bmp**, **gif**, **jpg** или **png** в системе ЧПУ, необходимо выполнить следующие действия:

PGM
MGT

- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT**
- ▶ Выберите директорию, в которой хранится графический файл
- ▶ Переместите курсор на графический файл
- ▶ Нажмите кнопку **ENT**
- ▶ Система ЧПУ откроет графический файл с помощью дополнительной программы **Ristretto** в отдельном приложении.

ENT



С помощью комбинации клавиш ALT+TAB вы можете в любое время переключиться назад в интерфейс ЧПУ, оставив графический файл открытым. Также вы можете перейти в интерфейс ЧПУ, нажав мышкой на соответствующий символ на панели задач.



Более подробная информация по работе с программой **ristretto** находится в меню **Помощь**.



Чтобы завершить работу **Ristretto** необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Выберите мышью пункт меню **Файл**
- ▶ Выбрать пункт меню **Exit**
- > Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.

Если мышь не используется, необходимо закрыть программу **ristretto** следующим образом:



- ▶ Нажмите программную клавишу переключения
- > **Ristretto** откроет выпадающее меню **Файл**



- ▶ Навести курсор на пункт меню **Exit**



- ▶ Нажмите кнопку **ENT**
- > Система ЧПУ вернется в окно управления файлами.

3.6 Сообщения об ошибках и вспомогательная система

Сообщения об ошибках

Индикация ошибок

Система ЧПУ отображает ошибки, в т. ч.:

- неверных операций ввода
- логические ошибки в NC-программе
- невыполнимых элементах контура
- неправильном использовании контактного щупа

Возникшую ошибку система ЧПУ отображает красным шрифтом в заглавной строке.



Система ЧПУ использует разные цвета для разных классов ошибок:

- красный для ошибок;
- желтый для предупреждений;
- зеленый для указаний;
- синий для информации.

Длинные или многострочные сообщения об ошибках отображаются в сокращенной форме. Полную информацию обо всех имеющихся ошибках оператор может получить в окне ошибок.

Система ЧПУ выводит сообщение об ошибке в заглавной строке до тех пор, пока оно не будет удалено или заменено ошибкой более высокого приоритета (класса). Информация, появляющаяся на короткое время, отображается всегда.

Сообщение об ошибке, содержащее номер кадра программы, было обусловлено этим или предыдущим кадром.

Если в качестве исключения возникает **ошибка при обработке данных**, то система ЧПУ откроет окно ошибок автоматически. Такую неисправность оператор устранить не может. Следует завершить работу и перезагрузить систему ЧПУ.

Откройте окно ошибок



- ▶ Нажмите клавишу **ERR**.
- Система ЧПУ откроет окно ошибок и отобразит полностью все имеющиеся сообщения об ошибках.

Закрытие окна ошибок



- ▶ Нажать программную клавишу **END** или



- ▶ нажмите клавишу **ERR**.
- Система ЧПУ закроет окно ошибок.

Подробные сообщения об ошибках

Система ЧПУ показывает возможные причины появления ошибки и варианты ее устранения:

► Откройте окно ошибок



- Информация о причинах ошибок и устранении неисправностей: необходимо установить курсор на сообщение об ошибке и нажать программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ИНФО**
- Система ЧПУ откроет окно со сведениями о причинах ошибки и возможностями ее устранения.
- Покинуть дополнительную информацию: повторно нажать программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ИНФО**



Программная клавиша ВНУТРЕННЯЯ ИНФО

Программная клавиша **ВНУТРЕННЯЯ ИНФО** выдает информацию к сообщению об ошибке, которая имеет значение только при сервисном обслуживании.

► Открытие окна ошибок




- Дополнительная информация об ошибке: установить курсор на сообщение об ошибке и нажать программную клавишу **ВНУТРЕННЯЯ ИНФО**
- Система ЧПУ откроет окно, содержащее внутреннюю информацию об ошибке.
- Покинуть дополнительную информацию: нажать программную клавишу **ВНУТРЕННЯЯ ИНФО** снова

Программная клавиша ФИЛЬТРЫ

При помощи программной клавиши **ФИЛЬТРЫ** можно фильтровать идентичные сообщения, которые расположены в списке непосредственно друг за другом.

► Открытие окна ошибок



- Нажать программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**
- Нажать программную клавишу **ФИЛЬТРЫ**. Система ЧПУ отфильтрует идентичные сообщения
- Выход из режима фильтрации: нажать программную клавишу **ВЕРНУТЬСЯ**

Удаление ошибки

Удаление ошибки за пределами окна ошибки

CE

- Удаление ошибок/указаний, отображаемых в заглавной строке: нажмите клавишу **CE**



В некоторых ситуациях клавиша **CE** не может использоваться для удаления ошибок, так как эта клавиша применяется для других функций.

Удаление ошибки

- Откройте окно ошибок

УДАЛИТЬ

- Удаление отдельных ошибок: выделить сообщение об ошибке и нажать программную клавишу **УДАЛИТЬ**.

УДАЛИТЬ
ВСЕ

- Удаление всех ошибок: нажать программную клавишу **УДАЛИТЬ ВСЕ**.



Если не устранена причина какой-либо из ошибок, то ее невозможно удалить. В этом случае сообщение об ошибке сохраняется.

Протокол ошибок

Система ЧПУ сохраняет в памяти появляющиеся ошибки и важные события (например, запуск системы) в протоколе ошибок. Емкость протокола ошибок ограничена. Если протокол ошибок заполнен, то система ЧПУ использует второй файл. Если и этот файл заполнен до конца, первый протокол ошибок удаляется и записывается заново и т. д. При необходимости переключите **АКТУАЛЬНЫЙ ФАЙЛ** на **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ** для просмотра журнала ошибок.

- Откройте окно ошибок.

ФАЙЛЫ
ПРОТОКОЛА

- Нажать программную клавишу **ФАЙЛЫ ПРОТОКОЛА**

ПРОТОКОЛ
ОШИБОК

- Откройте протокол ошибок: нажмите программную клавишу **ПРОТОКОЛ ОШИБОК**

ПРЕДЫДУЩИЙ
ФАЙЛ

- При необходимости настройте предыдущий протокол ошибок: нажать программную клавишу **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ**

АКТУАЛЬНЫЙ
ФАЙЛ

- При необходимости настроить текущий протокол ошибок: нажать программную клавишу **АКТУАЛЬНЫЙ ФАЙЛ**

Самая старая запись протокола ошибок находится в начале, а самая новая – в конце файла.

Протокол клавиатуры

Система ЧПУ сохраняет в памяти нажатия клавиш и важные события (например, запуск системы) в протоколе клавиатуры. Емкость протокола клавиатуры ограничена. Если протокол клавиатуры полон, выполняется переключение на второй протокол клавиатуры. Если и этот файл заполнен до конца, первый протокол ошупывания удаляется и записывается заново и т. д. При необходимости переключите **АКТУАЛЬНЫЙ ФАЙЛ** на **ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ** для просмотра журнала ошибок.

	▶ Нажать программную клавишу ФАЙЛЫ ПРОТОКОЛА
	▶ Открыть протокол клавиатуры: нажать программную клавишу ПРОТОКОЛ КЛАВИШ
	▶ При необходимости установить предыдущий протокол клавиатуры: нажать программную клавишу ПРЕДЫДУЩИЙ ФАЙЛ .
	▶ При необходимости установить текущий протокол клавиатуры: нажать программную клавишу АКТУАЛЬНЫЙ ФАЙЛ .

Система ЧПУ сохраняет в памяти каждую нажатую на пульте управления клавишу в протоколе клавиатуры. Самая старая запись протокола находится в начале, самая новая – в конце файла.

Обзор клавиш и программных клавиш для просмотра протокола

Программ- ные клави- ши/клавиши	Функция
	Переход к началу протокола клавиатуры
	Переход к концу протокола клавиатуры
	Поиск текста
	Текущий протокол клавиатуры
	Предыдущий протокол клавиатуры
	Строка вперед/назад
	
	Возврат к главному меню

Тексты указаний

В случае ошибок при работе (например, при нажатии запрещенной клавиши или вводе значения, находящегося вне области действия) система ЧПУ указывает на наличие такой ошибки (зеленым) текстом в заглавной строке. Система ЧПУ удалит подсказку при следующем правильном вводе данных.

Сохранение сервисного файла

При необходимости вы можете сохранить текущее состояние и предоставить эту информацию в службу сервиса для анализа. При этом сохраняется группа сервисных файлов (протоколы ошибок и ввода с клавиатуры, а также другие файлы, содержащие данные о текущей ситуации станка и обработки).

При вызове функции **СЕРВИСНЫЕ ФАЙЛЫ ЗАПОМНИТЬ** несколько раз с одинаковым именем файла ранее сохраненные сервисные файлы перезаписываются. Поэтому при повторном использовании данной функции следует использовать новое имя файла.

Сохранение сервисных файлов


- Открытие окна ошибок



- Нажать программную клавишу **ФАЙЛЫ ПРОТОКОЛА**



- Нажать программную клавишу **СЕРВИСНЫЕ ФАЙЛЫ ЗАПОМНИТЬ**
- Система ЧПУ откроет окно, в котором вы можете задать имя файла или полный путь к сервисному файлу.



- Сохранение сервисного файла: нажать программную клавишу **ОК**

Вызов системы помощи TNCguide

С помощью программной клавиши можно вызывать справочную систему системы ЧПУ. В системе помощи незамедлительно появляется то же самое пояснение к ошибке, что и при нажатии кнопки **HELP**.



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Если производитель станка также предоставляет систему помощи, то ЧПУ активирует дополнительную программную клавишу **Производитель станков**, с помощью которой можно вызывать эту специальную систему помощи. Там можно найти более детальную информацию о появившейся ошибке.

Контекстно-зависимая система помощи TNCguide

Применение



Перед использованием TNCguide вам необходимо скачать файлы помощи с домашней страницы HEIDENHAIN.

Дополнительная информация: "Загрузка текущих вспомогательных файлов", Стр. 97

Контекстно-зависимая система помощи **TNCguide** содержит документацию для пользователя в формате HTML. Вызов TNCguide выполняется клавишей **HELP**, причем система ЧПУ сразу отображает информацию, частично зависящую от текущей ситуации (контекстно-зависимый вызов). Нажатие клавиши **HELP** при редактировании кадра программы приводит, как правило, к переходу точно в то место документации, где описана соответствующая функция.



Система ЧПУ старается запустить TNCguide на языке, выбранном оператором в качестве языка диалога в системе ЧПУ. Если необходимая языковая версия отсутствует, система открывает вариант на английском языке.


В TNCguide доступны следующие руководства пользователя:

- Руководство пользователя Программирование в диалоге HEIDENHAIN (Klartext) (**BHBKlartext.chm**)
- Руководство пользователя по наладке, тестированию и отработке управляющей программы (**BHBoperate.chm**)
- Список всех NC-сообщений об ошибках (**errors.chm**)

Дополнительно доступен также файл журнала **main.chm**, в котором собраны все имеющиеся CHM-файлы.



Производитель станка может включить в **TNCguide** и документацию для данного станка. Тогда эти документы появляются в виде отдельного журнала в файле **main.chm**.



Работа с TNCguide


Вызов TNCguide

Для запуска TNCguide имеется несколько возможностей:

- ▶ Нажать клавишу **HELP**
- ▶ Щелчком мыши по программной клавише, если ранее был нажат знак вопроса справа внизу дисплея
- ▶ Открыть файл помощи (CHM-файл) через управление файлами. Система ЧПУ может открыть любой CHM-файл, даже если он не сохранен на внутреннем запоминающем устройстве системы ЧПУ



На месте программирования под управлением Windows TNCguide открывается в стандартном внутреннем браузере системы.



Для многих программных клавиш имеется контекстно-зависимый вызов, с помощью которого можно непосредственно перейти к описанию функций соответствующих программных клавиш. Эта функция доступна только при использовании мыши. Выполнить действия в указанной последовательности:

- ▶ Выбрать панель программных клавиш, на которой отображается желаемая программная клавиша
- ▶ Кликнуть мышью символ помощи, отображаемый системой ЧПУ справа, непосредственно над панелью программных клавиш
- Курсор мыши превратится в вопросительный знак.
- ▶ Кликнуть этим вопросительным знаком по программной клавише, функцию которой нужно узнать
- Система ЧПУ откроет TNCguide. Если для выбранной программной клавиши не существует точки перехода, то система ЧПУ откроет заглавный файл **main.chm**. Через текстовый поиск или навигацию можно вручную найти необходимые пояснения.

При редактировании кадра УП контекстно-зависимый вызов также доступен напрямую:

- ▶ Выбрать любой кадр УП
- ▶ Выделить нужное слово
- ▶ Нажать клавишу **HELP**
- Система ЧПУ откроет систему помощи и покажет описание активной функции. Это не сработает для дополнительных функций или циклов, добавленных производителем станка.

Навигация в TNCguide

Простейшим способом навигации в TNCguide является использование мыши. С левой стороны показан список содержания. Щелчком на указывающем вправо треугольнике можно отобразить находящиеся под ним главы или показать желаемую страницу напрямую щелчком на соответствующей записи. Управление системой такое же, как для Windows Explorer.

Связанные между собой места в тексте (ссылки) выделены синим цветом и подчеркнуты. Щелчок по ссылке открывает соответствующую страницу.

Разумеется, управлять TNCguide можно также с помощью клавиш и программных клавиш. Таблица, приведенная ниже, содержит обзор соответствующих функций клавиш.

Программная клавиша	Функция
	■ Активен список содержания слева: выбор записи, расположенной выше или ниже
	■ Активно правое текстовое окно: перемещение страницы вниз или вверх, если текст или графика не отображается полностью
	■ Список содержания слева активен: список содержания выпадает. ■ Текстовое окно справа активно: без функции
	■ Активен список содержания слева: сворачивание содержимого директории. ■ Текстовое окно справа активно: без функции
	■ Активно левое окно содержания: нажатием клавиши курсора показать выбранную страницу ■ Активно правое текстовое окно: переход на страницу со ссылкой, если курсор установлен на ссылке
	■ Активен левый список содержания: Переключение закладок между индикацией списка содержания, индикацией алфавитного указателя ключевых слов и функцией полнотекстового поиска, а также переключение на правую сторону окна ■ Активно правое текстовое окно: переход обратно в левое окно
	■ Активен список содержания слева: выбор записи, расположенной выше или ниже
	■ Активно правое текстовое окно: переход к следующей ссылке
	Выбрать последнюю показанную страницу

Программ- ная клави- ша

Функция

	Листать вперед, если функция Выбрать последнюю показанную страницу уже использовалась несколько раз
	Переход на страницу назад
	Переход на страницу вперед
	Индикация/выключение списка содержания
	Переключение между полным и уменьшенным отображением на экране. При уменьшенном отображении видна еще часть интерфейса системы ЧПУ
	Фокус переключается на внутренние приложения системы ЧПУ, так что при открытом TNCguide можно работать с системой ЧПУ. Если активно полное отображение, система ЧПУ автоматически уменьшает размер окна перед переключением фокуса
	Завершение работы TNCguide

Алфавитный указатель ключевых слов

Важнейшие ключевые слова собраны в соответствующем алфавитном указателе (вкладка **Указатель**) и выбираются щелчком мыши или с помощью клавиш со стрелками.

Левая сторона активна.




- ▶ Выбрать вкладку **Указатель**
- ▶ Навести курсор с помощью клавиш со стрелками или посредством мыши на необходимое ключевое слово

Или:

- ▶ Ввести начальную букву
- ▶ Система ЧПУ синхронизирует алфавитный указатель с введенным текстом, так что ключевое слово можно быстрее найти в созданном списке.
- ▶ Кнопкой **ENT** активируется отображение информации о выбранном ключевом слове



Искомое слово можно ввести только с помощью буквенной клавиатуры, подключенной к USB.



Полнотекстовый поиск

Во вкладке **Искать** есть возможность выполнять поиск определенного слова по всему TNCguide.

Левая сторона активна.



- ▶ Выбрать вкладку **Искать**
- ▶ Активировать поле ввода **Поиск:**
- ▶ Ввести искомое слово
- ▶ Подтвердить клавишей **ENT**
- ▶ Система ЧПУ покажет в виде списка все найденные места, содержащие это слово.
- ▶ При помощи клавиш со стрелками необходимо перейти в необходимое место
- ▶ С помощью клавиши **ENT** необходимо отобразить выбранный вариант



Полнотекстовый поиск Вы можете проводить всегда только с одним словом.

При активации функции **Поиск только в заголовках** система ЧПУ ведет поиск только в заголовках, а не по всему тексту. Эту функцию можно активировать мышью или путем выбора и последующего подтверждения при помощи пробела.

Искомое слово можно ввести только с помощью буквенной клавиатуры, подключенной к USB.

Загрузка текущих вспомогательных файлов

Подходящие для ПО вашей системы ЧПУ файлы помощи доступны на домашней странице HEIDENHAIN:

http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index.html

Порядок перехода к подходящим справочным файлам:

- ▶ Системы ЧПУ
- ▶ Типовой ряд, например, TNC 100
- ▶ Необходимый номер программного обеспечения ЧПУ, например, TNC 128 (77184x-07)
- ▶ Выберите желаемый язык из таблицы **Онлайн-помощь (TNCguide)**
- ▶ Загрузите ZIP-файл
- ▶ Распакуйте ZIP-файл
- ▶ Скопируйте распакованные CHM-файлы в систему ЧПУ в директорию **TNC:\tncguide\de** или в поддиректорию соответствующего языка (см. также таблицу ниже)



Если CHM-файлы передаются в систему ЧПУ с помощью **TNCremo**, выбрать бинарный режим для файлов с расширением **.chm**.

Язык	Директория ЧПУ
Немецкий	TNC:\tncguide\de
Английский	TNC:\tncguide\en
Чешский	TNC:\tncguide\cs
Французский	TNC:\tncguide\fr
Итальянский	TNC:\tncguide\it
Испанский	TNC:\tncguide\es
Португальский	TNC:\tncguide\pt
Шведский	TNC:\tncguide\sv
Датский	TNC:\tncguide\da
Финский	TNC:\tncguide\fi
Голландский	TNC:\tncguide\nl
Польский	TNC:\tncguide\pl
Венгерский	TNC:\tncguide\hu
Русский	TNC:\tncguide\ru
Китайский (упрощенный)	TNC:\tncguide\zh
Китайский (традиционный):	TNC:\tncguide\zh-tw
Словенский	TNC:\tncguide\sl
Норвежский	TNC:\tncguide\no
Словацкий	TNC:\tncguide\sk
Корейский	TNC:\tncguide\kr
Турецкий	TNC:\tncguide\tr
Румынский	TNC:\tncguide\ro

3.7 Основы ЧПУ

Датчики положения и референтные метки


На осях станка находятся датчики положения, которые регистрируют положения стола станка или инструмента. На линейных осях, как правило, .

Если перемещается ось станка, то относящийся к ней датчик измерения перемещений выдает электрический сигнал, на основании которого система ЧПУ рассчитывает точное фактическое положение оси станка.

При перерыве в электроснабжении связь между положением рабочего органа и рассчитанной фактической координатой теряется. Для восстановления этой связи инкрементные датчики положения снабжены референтными метками.

При пересечении референтной метки система управления получает сигнал, обозначающий точку привязки станка. Таким образом, система ЧПУ может восстановить взаимосвязь между фактической позицией и текущим положением осей станка. При использовании датчиков линейных перемещений с кодированными референтными метками оси станка необходимо переместить на расстояние не более 20 мм, в случае .

При наличии абсолютных датчиков положения после включения абсолютное значение положения передается в систему управления. Таким образом, сразу после включения станка без перемещения его осей восстанавливается соответствие фактической позиции и позиции суппорта станка.



3.8 Принадлежности: 3D-импульсные зонды и электронные маховички фирмы HEIDENHAIN

3D-контактный щуп

Применение измерительных 3D-щупов фирмы HEIDENHAIN:

- Быстрая и точная установка точек привязки
- произвести замеры на заготовке
- измерять и проверять инструменты

Измерительные щупы TS 260 и KT 130

Щупы TS 260 и KT 130 передают сигналы по кабелю.

В измерительных щупах HEIDENHAIN отклонение регистрирует неизнашиваемый оптический переключатель щупа. Отклонение генерирует сигнал, который подает ЧПУ команду сохранить в памяти фактическое значение текущей позиции щупа.



Инструментальный щуп ТТ 160

Измерительный щуп ТТ 160 обеспечивает эффективное и точное измерение, а также контроль размеров инструментов.

Для этого в системе ЧПУ имеются циклы, с помощью которых определяются радиус и длина инструмента для неподвижного или вращающегося шпинделя. Особо прочная конструкция и высокая степень защиты обеспечивают нечувствительность измерительного щупа к воздействию СОЖ и стружки.

Сигнал генерируется неизнашиваемым оптическим переключателем. Передача сигнала в случае ТТ 160 выполняется по кабелю.



Электронные маховички HR

Электронные маховички упрощают ручное перемещение рабочих органов вручную. Длину пути перемещения на оборот маховичка можно выбрать из широкого диапазона значений. Наряду со встраиваемыми маховичками HR 130 и HR 150 HEIDENHAIN предлагает переносные маховички HR 510, HR 520 и HR 550FS.

Дополнительная информация: "Перемещение электронными маховичками с дисплеем", Стр. 143



4

Инструменты

4.1 Данные инструмента

Номер инструмента, имя инструмента

Каждый инструмент обозначен номером от 0 до 32767. При работе с таблицами инструментов можно дополнительно присваивать инструментам названия. В названии инструмента допускается не более 32 знаков.



Допустимые символы: #, \$, %, &, - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Прописные буквы автоматически заменяются системой ЧПУ при сохранении на заглавные.

Запрещённые символы: <Пробел> ! " ' () * + : ; < = > ? [/] ^ ` { | } ~

Инструмент с номером 0 определен как нулевой инструмент длиной $L=0$ и с радиусом $R=0$. В таблицах инструмента инструмент T0 следует также определять как $L=0$ и $R=0$.

Длина инструмента L

Длину инструмента L всегда следует вводить в качестве абсолютной длины относительно точки привязки инструмента.



Радиус инструмента R

Радиус инструмента R вводится напрямую.

Основы: Таблица инструментов

В таблице инструментов можно определить до 32 767 инструментов и сохранить в памяти их данные.

Необходимо использовать таблицу инструмента в следующих случаях:

- Если нужно применять индексированные инструменты, например ступенчатое сверло с несколькими коррекциями на длину
Дополнительная информация: "Индексированный инструмент", Стр. 106
- Если станок оснащен автоматическим устройством смены инструмента
- Если необходимо выполнять обработку с циклами обработки 25х

УКАЗАНИЕ

Осторожно, возможна потеря данных!

Удаление строки 0 из таблицы инструментов разрушает структуру таблицы. После этого заблокированные инструменты могут не распознаваться как заблокированные, в результате чего перестает работать поиск инструмента для замены. Последующая вставка строки 0 не решает эту проблему. Исходная таблица инструментов повреждена!

- ▶ Восстановление таблицы инструментов
 - Добавить в поврежденную таблицу инструментов строку 0
 - Скопировать поврежденную таблицу инструментов (например, toolcopy.t)
 - Удалить поврежденную таблицу инструментов (текущ. tool.t)
 - Скопировать копию (toolcopy.t) как tool.t
 - Удалить копию (toolcopy.t)
- ▶ Свяжитесь с клиентской службой HEIDENHAIN (NC-Helpline)



Имя таблицы должно начинаться с буквы. Учитывайте это обстоятельство при создании и администрировании других таблиц. Выбрать табличный вид можно с помощью клавиши **выбора режима разделения экрана**. При этом также доступны вид в виде списка и формы.

Индексированный инструмент

Ступенчатые сверла, фрезы для Т-образных пазов или общие инструменты, имеющие несколько вариантов длины и радиуса, невозможно полностью определить только в одной таблице инструментов. Каждая строка таблицы допускает только один вариант длины и радиуса.

Чтобы присвоить одному инструменту несколько данных для коррекции (несколько строк в таблице инструментов), дополните имеющееся определение инструмента (**Т 5**) индексным номером инструмента (например, **Т 5.1**). Таким образом, каждая дополнительная строка таблицы состоит из первоначального номера инструмента, точки и индекса (по возрастанию от 1 до 9). Первоначальная строка в таблице инструментов содержит максимальную длину инструмента, длины последующих строк таблицы приближаются к точке крепления инструмента.

Чтобы создать индексированный номер инструмента, необходимо выполнить следующее:

ВСТАВИТЬ
СТРОКУ

- ▶ Открыть таблицу инструментов
- ▶ Нажать программную клавишу **Insert Line**
- ▶ Система ЧПУ откроет новое окно **Insert Line.Insert Line**
- ▶ В поле ввода **Количество строк** = ввести количество дополнительных строк
- ▶ В поле ввода **Номер инструмента** ввести первоначальный номер инструмента
- ▶ Подтвердить нажатием **OK**
- ▶ Система ЧПУ дополнит таблицу инструментов строками

Быстрый поиск по имени инструмента:

Если программная клавиша **РЕДАКТИР.** установлена в положение **ВЫКЛ.**, поиск инструмента можно выполнить следующим образом:

- ▶ Ввести начальные буквы имени инструмента, например **MI**
- ▶ Система ЧПУ отобразит диалоговое окно с введенным текстом и перейдет к первому результату.
- ▶ Ввести другие буквы, чтобы ограничить выбор, например **MILL**
- ▶ Если система ЧПУ больше не находит результатов по введенным буквам, то при нажатии на последнюю введенную букву, например **L**, можно перемещаться между результатами, как в случае клавиш со стрелками.

Быстрый поиск доступен также при выборе инструмента в кадре **TOOL CALL**.

Показывать только определенные типы инструментов (настройка фильтра)

- ▶ Нажать программную клавишу **ФИЛЬТРЫ ТАБЛИЦ**
- ▶ Выбрать тип инструмента, используя программную клавишу
- ▶ Система ЧПУ отобразит инструменты только выбранного типа.
- ▶ Отмена фильтра: нажать программную клавишу **ПОКАЗ.ВСЕ**



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Фирма-производитель станков адаптирует объем функций фильтра к станку.

Программ- ная клави- ша	Функции фильтрации таблицы инструмен- тов
	Выбрать функцию фильтрации
	Сбросить настройки фильтрации и отобразить все инструменты
	Использовать стандартный фильтр
	Индикация всех сверл в таблице инструментов
	Индикация всех фрез в таблице инструментов
	Индикация всех метчиков/резьбовых фрез в таблице инструментов
	Индикация всех щупов в таблице инструментов

Скрытие или сортировка столбцов таблицы инструментов

Можно настроить отображение таблицы инструментов по своему желанию. Чтобы конкретные столбцы не отображались, их можно просто скрыть:

- ▶ Нажать программную клавишу **СОРТИРОВ./ СКРЫТЬ СТОЛБЦЫ**
- ▶ Выбор нужного имени столбца с помощью кнопки со стрелкой
- ▶ Нажать программную клавишу **СКРЫТЬ СТОЛБЕЦ**, чтобы удалить столбец из отображения таблицы

Можно также изменить последовательность отображения столбцов в таблице:

- ▶ С помощью диалогового поля **Переместить перед:** можно также изменить последовательность отображения столбцов в таблице. Элемент, отмеченный в **Отображаемые столбцы:**, перемещается и становится перед этим столбцом

Для навигации в формуляре можно работать с подключенной мышью или с клавишами навигации.

Выполнить действия в указанной последовательности:



- ▶ Нажимать клавиши навигации для перемещения между полями ввода
- ▶ Перемещаться в пределах поля ввода с помощью клавиш со стрелками
- ▶ Открывать выпадающие меню клавишей **GO TO**



С помощью функции **Зафиксировать количество столбцов** можно установить, какое количество столбцов (0–3) будет зафиксировано по левому краю экрана. Эти столбцы остаются видимыми, даже если вы выполняете навигацию по таблице вправо.

Ввести в таблицу данные данные инструмента

Стандартные данные инструмента

Сокращение	Данные	Диалог
T	Номер, по которому инструмент вызывается в управляющей программе (например, 5, индексированный: 5.2)	-
NAME	Имя, по которому инструмент вызывается в управляющей программе (не более 32 знаков, только заглавные буквы, без пробелов)	Название инструмента?
L	Длина инструмента L	Длина инструмента?
R	Радиус инструмента R	Радиус инструмента?
R2	Радиус инструмента R2 для фрезы с радиусом закругления (только для графического представления обработки с Шаровая фреза)	Радиус инструмента 2?
DL	Дельта-значение длины инструмента L	Погрешность длины инструмента?
DR	Дельта-значение радиуса инструмента R	Погрешность радиуса инструмента?
DR2	Дельта-значение радиуса инструмента R2	Погрешн. радиуса инструмента 2?
TL	Установить блокировку инструмента (TL: Tool Locked = англ. "инструмент заблокирован")	Инструм.
RT	Номер инструмента для замены (если имеется) в качестве запасного инструмента (RT: Replacement Tool = англ. "запасной инструмент") Пустое поле или значение 0 означает отсутствие инструмента для замены	Инструмент для замены?
TIME1	Максимальный срок службы инструмента в минутах. Эта функция зависит от станка и описана в инструкции по обслуживанию станка	Максимальный срок службы?
TIME2	Максимальный срок службы инструмента при вызове инструмента в минутах: если текущий срок службы достигает или превышает это значение, система ЧПУ при следующем вызове -кадра TOOL CALL (с указанием оси инструмента) использует инструмент для замены.	Макс.срок службы при TOOL CALL?
CUR_TIME	Текущий срок службы инструмента в минутах: система ЧПУ автоматически отсчитывает отработанное инструментом время (CUR_TIME: CURrent TIME = англ. «текущее время»). Для использованных инструментов можно ввести значение вручную	Текущий срок службы?
TYP	Тип инструмента: нажать на клавишу ENT для редактирования поля. Клавиша GOTO открывает окно, в котором можно выбрать тип инструмента. В управлении инструментами открыть с помощью программной клавиши ВЫБОР всплывающее окно. Можно ввести тип инструмента, чтобы настроить фильтр так, что в таблице будут отображаться только инструменты выбранного типа.	Тип инструм.?

Сокращение	Данные	Диалог
DOC	Комментарий к инструменту (не более 32 знаков)	Описание инструмента?
PLC	Информация об инструменте, которая должна передаваться в PLC (ПЛК).	PLC-состояние?
LCUTS	Длина режущей кромки инструмента	Высота зубьев в напр.оси инст.?
TMAT	Материал режущей кромки инструмента для калькулятора режимов резания.	Tool material?
CUTDATA	Таблица параметров режима резания для калькулятора режимов резания	Cutting data table?
NMAX	Ограничение скорости вращения шпинделя для данного инструмента. Контролируется и запрограммированное значение (сообщение об ошибке), и повышение скорости вращения при использовании потенциометра. Функция неактивна: введите -. Диапазон ввода: от 0 до +999, функция неактивна: введите -	Максимальные обороты [1/мин]
TP_NO	Указание на номер измерительного щупа в таблице измерительных щупов	Номер измерительного щупа
T-ANGLE	Угол при вершине инструмента.	Угол при вершине
PITCH	Шаг резьбы инструмента. Используется циклами для нарезания резьбы (цикл 206, цикл 207 и цикл 209). Положительный знак соответствует правой резьбе	Шаг резьбы инструмента?
LAST_USE	Дата и время, когда система ЧПУ последний раз задействовала инструмент с помощью -кадра TOOL CALL	Дата/Время посл. вызова инструм.
KINEMATIC	Включить кинематику оправки нажатием программной клавиши ВЫБОР . С помощью программной клавиши ВЫБОР и программной клавиши ОК применить имя файла и путь. Дополнительная информация: "Назначение параметризированной инструментальной оправки", Стр. 133	Кинематика инструментального суппорта
OVRTIME	Время превышения срока службы инструмента в минутах Дополнительная информация: "Превышение срока службы", Стр. 120 Функция определяется производителем станка. Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации станка.	Превышение срока службы инструм.

Данные инструментов для автоматического измерения инструментов



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может определять самостоятельно, будет ли в случае инструмента с CUT 0 учитываться смещение R-OFFS.

Производитель станков определяет стандартное значение в столбцах R-OFFS и L-OFFS.

Сокращение	Данные	Диалог
CUT	Количество режущих кромок инструмента (макс. 99 режущих кромок)	Количество зубьев?
LTOL	Допустимое отклонение от длины инструмента L для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на износ: длина?
RTOL	Допустимое отклонение от радиуса инструмента R для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на износ: радиус?
R2TOL	Допустимое отклонение от радиуса инструмента R2 для обнаружения износа. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на износ: радиус 2?
DIRECT	Направление резания инструмента для измерения с вращающимся инструментом	Направление резания?
R-OFFS	Измерение длины: смещение инструмента между центром измерительного наконечника и центром инструмента.	Смещение инструмента: радиус?
L-OFFS	Измерение радиуса: дополнительное смещение инструмента к offsetToolAxis между верхней кромкой измерительного наконечника и нижней кромкой инструмента.	Смещение инструмента: длина?
LBREAK	Допустимое отклонение от длины инструмента L для обнаружения поломки. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 3,2767 мм	Допуск на поломку: длина?
RBREAK	Допустимое отклонение от радиуса инструмента R для обнаружения поломки. При превышении введенного значения система ЧПУ блокирует инструмент (статус L). Диапазон ввода: от 0 до 0,9999 мм	Допуск на поломку: радиус?


Редактировать таблицы инструмента

Задействованная в выполнении программы таблица инструментов должна называться TOOL.T и храниться в директории TNC:\table.


Назвать таблицы инструментов, которые архивируются или используются для теста программы, любым другим именем, заканчивающимся на .T. Для режимов работы **Тест программы** и **Программирование** система ЧПУ стандартно также использует таблицу инструментов TOOL.T. Для редактирования нажать в режиме работы **Тест программы** программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**

Откройте таблицу инструментов TOOL.T:


- Выберите любой режим работы станка



- Выбрать таблицу инструментов: нажать программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**



- Установить программную клавишу **РЕДАКТ.** в положение **ВКЛ.**



Когда вы редактируете таблицу инструмента, выбранный инструмент заблокирован. Если этот инструмент используется в работающей программе, то система ЧПУ отобразит сообщение: **таблица инструментов заблокирована**.

При создании нового инструмента столбцы «длина» и «радиус» остаются пустыми, пока не будут введены значения. При попытке вызова такого нового инструмента система ЧПУ выдаст сообщение об ошибке. Таким образом, вы не сможете использовать инструмент, для которого еще не определены данные геометрии.

Навигацию и редактирование можно выполнять посредством буквенной клавиатуры или подсоединенной мыши следующим образом:

- Клавиши со стрелками: переход между ячейками
- Клавиша ENT: переход в следующую ячейку, в случае полей выбора: открытие диалогового окна выбора
- Щелчок мышью по ячейке: переход в ячейку
- Двойной щелчок мышью по ячейке: установка курсора в ячейку, в случае полей выбора: открытие диалогового окна выбора

Программ-
ная клави-
ша


Функция редактирования таблицы инстру-
ментов



Выбрать начало таблицы



Выбрать конец таблицы



Выбор предыдущей страницы таблицы

Программ- ная клави- ша	Функция редактирования таблицы инстру- ментов
	Выбор следующей страницы таблицы
	Поиск текста или числового значения
	Переход в начало строки
	Переход в конец строки
	Копировать активное поле
	Вставка скопированного поля
	Добавление допустимого для ввода количе- ства строк (инструментов) к концу таблицы
	Добавление строки с возможностью ввода номера инструмента
	Удаление текущей строки (инструмента)
	Сортировка инструментов по содержанию столбца
	Выбрать возможность ввода из всплывающего окна
	Сброс значения
	Установите курсор в текущую ячейку

Импортировать таблицу инструментов



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может настроить функцию **АДАПТИР. ТАБЛИЦУ / ПРОГРАММУ**.

Производитель станка может активировать с помощью правил обновления, например, функцию удаления умляутов из таблиц и NC-программ.

При экспорте таблицы инструментов из iTNC 530 и импорте ее в TNC 128, то перед ее использованием необходимо адаптировать формат и содержание. В TNC 128 можно удобно выполнить адаптацию таблицы инструментов с помощью функции **АДАПТИР. ТАБЛИЦУ / ПРОГРАММУ**. Система ЧПУ конвертирует содержимое импортированной таблицы инструментов в действующий для TNC 128 формат и сохраняет изменения в выбранный файл.

Выполнить действия в указанной последовательности:

- Сохранить таблицу инструмента iTNC 530 в папке **TNC:**
\table



- Выбрать режим работы **Программирование**



- Нажмите клавишу **PGM MGT**



- Переместите курсор на таблицу инструментов, которую хотите импортировать



- Нажать программную клавишу **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ**



- Нажать программную клавишу **АДАПТИР. ТАБЛИЦУ / ПРОГРАММУ**
- > Система ЧПУ спросит, следует ли перезаписывать существующую таблицу инструментов.
- Нажать программную клавишу **ПРЕРВАНИЕ**
- Также для перезаписи можно нажать программную клавишу **ОК**
- Открытие конвертированных таблиц и проверка содержимого
- > Новые столбцы таблицы инструментов подсвечены зеленым
- Нажать программную клавишу **УДАЛИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБНОВЛЕНИЯ**
- > Зеленые столбцы снова будут отображаться белым



В таблице инструментов в столбце **Название** допустимы следующие символы: # \$ % & , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _

В процессе импорта запятая преобразуется в точку.

Система ЧПУ перезаписывает выбранную таблицу инструментов при импортировании внешней таблицы с тем же именем. Во избежание потери данных сделайте перед импортом резервную копию оригинальной таблицы инструментов!

При импорте таблиц инструментов iTNC 530 импортируются все определенные типы инструментов. Несуществующие типы инструментов импортируются как тип **Неопределённый**. Проверить таблицу инструментов после импорта.

Перезапись данных инструмента с внешнего ПК

Применение

Особенно удобная возможность перезаписи любых данных инструментов с внешнего ПК предлагается при помощи ПО **TNCremo**.

Дополнительная информация: "ПО для передачи данных", Стр. 293

Если вы определяете данные инструмента на внешнем предзадатчике и затем хотите передать в систему ЧПУ, то возникает данный сценарий использования.

Условия

Наряду с опцией №18 необходимо, начиная с версии 3.1, использовать **TNCremo** с функцией **TNCremoPlus**.

Порядок действий

- ▶ Скопируйте таблицу инструментов TOOL.T в ЧПУ, например в TST.T
- ▶ Запустить ПО для передачи данных **TNCremo** на ПК
- ▶ Установите соединение с системой ЧПУ
- ▶ Передайте скопированный файл таблицы инструментов TST.T в ПК
- ▶ Уберите из файла TST.T с помощью любого текстового редактора лишние строки и столбцы, оставив только те, которые подлежат изменению (см. рис.). Обратите внимание на то, чтобы не изменилась заглавная строка, а данные всегда находились на одном уровне в столбце. Номера инструментов (столбец T) не обязательно должны следовать по порядку
- ▶ Выбрать в **TNCremo** пункт меню <Extras> и <TNCcmd>: запустится TNCcmd
- ▶ Для передачи файла TST.T в систему ЧПУ введите следующую команду и подтвердите клавишей Return (см. рис.): put tst.t tool.t /m

BEGIN TST	.T MM		
T	NAME	L	R
1		+12.5	+9
3		+23.15	+3.5
[END]			

```

TNC640(340594) - TNCcmd
TNCcmdPlus - WIN32 Command Line Client for HEIDENHAIN Controls - Version: 5.92
Connecting with TNC640(340594) (192.168.56.101)
Connection established with TNC640, NC Software 340595 07 Dev
TNC:\nc_prog\> put tst.t tool.t /m
  
```



При передаче перезаписываются только определенные в субфайле (например, TST.T) данные инструментов. Все остальные данные инструментов таблицы TOOL.T не изменяются.

Копирование таблицы инструмента с помощью системы управления файлами ЧПУ описано в разделе «Управление файлами».

Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию в открытом тексте

Таблица места для устройства смены инструмента




Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станков адаптирует объем функций таблицы мест к станку.

Для автоматической смены инструмента требуется таблица мест. В таблице мест осуществляется управление распределением устройства смены инструмента. Таблица мест находится в директории **TNC:\table**. Производитель станка может изменить имя, путь и содержимое таблицы мест. При необходимости можно выбрать различное отображение с помощью программных клавиш в меню **ФИЛЬТРЫ ТАБЛИЦ**.


Редактирование таблицы места в режиме "Отработка программы"




- Выбрать таблицу инструментов: нажать программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**



- Нажать программную клавишу **ТАБЛИЦА МЕСТА**



- При необходимости установить программную клавишу **РЕДАКТ.** в положение **ВКЛ.**



Выбор таблицы места в режиме работы “Программирование”

В режиме Программирование выбрать таблицу мест следующим образом:



- ▶ Вызвать управление файлами: нажмите клавишу **PGM MGT**
- ▶ Нажать программную клавишу **ПОКАЗ.ВСЕ**
- ▶ Выберите файл или введите новое имя файла
- ▶ Подтвердить выбор клавишей **ENT** или с помощью программной клавиши **ВЫБОР**

Сокращение	Данные	Диалог
P	Номер места инструмента в магазине инструментов	-
T	Номер инструмента	Номер инструмента?
RSV	Резервирование места для горизонтального магазина	Место резерв.: Да=ENT/Нет = NOENT
ST	Инструмент является специальным (ST: Special Tool = англ. "специальный инструмент"); если он блокирует место до и после своего места, то следует заблокировать соответствующее место в столбце L (статус L)	Специальный инструмент?
F	Всегда возвращать инструмент на то же место в магазине (F: для Fixed = англ. "фиксированное")	Постоянное место? да = ENT / нет = NO ENT
L	Заблокировать место (L: Locked = англ. "заблокированный")	Место заблокировано Да = ENT / Нет = NO ENT
DOC	Индикация комментария к инструменту из TOOL.T	-
ПЛК	Информация, которая должна передаваться об этом месте инструмента в PLC	PLC-статус?
P1 ... P5	Функция определяется фирмой-производителем станков. Следуйте указаниям документации к станку	Значение?
PTYP	Тип инструмента. Функция определяется фирмой-производителем станков. Следуйте указаниям документации к станку	Тип инструмента для таблицы мест?
LOCKED_ABOVE	Плоскостной магазин: заблокировать место, расположенное над текущим	Заблокировать место вверх?
LOCKED_BELOW	Горизонтальный магазин: заблокировать место, расположенное под текущим	Заблокировать место вниз?
LOCKED_LEFT	Плоскостной магазин: заблокировать место, расположенное слева от текущего	Заблокировать место слева?
LOCKED_RIGHT	Плоскостной магазин: заблокировать место, расположенное справа от текущего	Заблокировать место справа?

Экранная клавиша	Функции редактирования таблицы мест
	Выбрать начало таблицы
	Выбрать конец таблицы
	Выбор предыдущей страницы таблицы
	Выбор следующей страницы таблицы
	Сброс таблицы инструментов В зависимости от опционального параметра станка enableReset (№ 106102)
	Сброс столбца номера инструмента T В зависимости от опционального параметра станка showResetColumnT (№ 125303)
	Переход в начало строки
	Переход в конец строки
	Моделирование смены инструмента
	Выбор инструмента из таблицы инструментов: система ЧПУ отображает содержание таблицы инструментов. При помощи клавиш со стрелками выберите инструмент, нажатием программной клавиши OK сохраните его в таблице мест.
	Сброс значения
	Установите курсор в текущую ячейку
	Сортировка видов
	Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка! Производитель станка определяет функции, свойства и обозначение разных фильтров индикации.

Смена инструмента

Автоматическая смена инструмента



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Процедура смены инструмента зависит от станка.

При автоматической смене инструмента выполнение программы не прерывается. При вызове инструмента с помощью **TOOL CALL** система ЧПУ производит замену на инструмент из магазина.

Превышение срока службы



Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка.

Состояние инструмента в конце запланированного срока службы зависит, помимо прочего, от типа инструмента, вида обработки и материала заготовки. В столбце **OVRTIME** таблицы инструментов задается время в минутах, в течение которого можно использовать инструмент после истечения срока службы.

Производитель станка определяет, активен ли данный столбец и как он будет использоваться при поиске инструмента.

Проверка использования инструмента

Условия



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Функция проверки применения инструмента активируется производителем станка.

Чтобы сделать возможной проверку применения инструмента, вы должны в меню MOD включить **создание файлов применения инструмента**

Дополнительная информация: "Создать файл эксплуатации инструмента", Стр. 256

Создание файла применения инструмента

В зависимости от введенных в меню MOD параметров Вы имеете следующие возможности создания файла использования инструмента:

- Полностью смоделировать программу в режиме работы **Тест прогр.**
- Полностью отработать программу в режиме **Выполнение программы в автоматич.режиме/покадрово**
- В режиме работы **Тест прогр.** нажать программную клавишу **СОЗДАТЬ ФАЙЛ ИСП. ИНСТРУМЕН.** (также возможно без предварительного моделирования)

Созданный файл применения инструмента находится в той же директории, что и управляющая программа. Он содержит следующую информацию:

Столбец	Значение
TOKEN	■ TOOL: время применения инструмента за один вызов инструмента. Записи приводятся в хронологическом порядке ■ TTOTAL: общее время применения одного инструмента ■ STOTAL: вызов подпрограмм. Записи приводятся в хронологическом порядке ■ TIMETOTAL: общее время отработки NC-программы вносится в столбец WTIME. В столбце PATH система ЧПУ записывает путь доступа к соответствующей NC-программе. Столбец TIME содержит сумму всех записей TIME (время подачи без перемещений на ускоренном ходу). Все остальные столбцы система ЧПУ устанавливает в 0 ■ TOOLFILE: в столбец PATH система ЧПУ записывает путь к файлу таблицы инструментов, с помощью которой был выполнен тест программы. Таким образом, система ЧПУ непосредственно при проверке применения инструмента может определить, выполнялся ли тест программы с TOOL.T
TNR	Номер инструмента (-1: инструмент еще не заменялся)
IDX	Индекс инструмента
NAME	Имя инструмента из таблицы инструмента
TIME	Время использования инструмента (работа на подачах, без ускоренного хода)
WTIME	Время применения инструмента в секундах (общая продолжительность применения от одной замены инструмента до другой)
RAD	Радиус инструмента R + припуск на радиус инструмента DR из таблицы инструментов. Единицы измерения - мм
BLOCK	Номер кадра, в котором был запрограммирован кадр TOOL CALL -

Столбец	Значение
PATH	■ TOKEN = TOOL: путь к активной главной программе или подпрограмме ■ TOKEN = STOTAL: путь к подпрограмме
T	Номер инструмента и индекс инструмента
OVRMAX	Максимальная корректировка подачи, встречающаяся во время обработки. При тестировании программы система ЧПУ записывает здесь значение 100 (%)
OVRMIN	Минимальная корректировка подачи, встречающаяся во время обработки. При тестировании программы система ЧПУ записывает здесь значение -1
NAMEPROG	■ 0: запрограммирован номер инструмента ■ 1: запрограммировано имя инструмента

Система ЧПУ сохраняет время использования инструмента в отдельном файле с расширением **имя_программы.H.T.DEP**. Этот файл становится видимым только в том случае, если машинный параметр **dependentFiles** (№ 122101) установлен в **MANUAL**.

Применение функции использования инструмента

Перед запуском программы в режиме работы **Выполнение программы в автоматич.режиме/покадрово** необходимо проверить, имеет ли инструмент, использованный в управляющей программе, достаточный срок службы. При этом система ЧПУ сравнивает фактические показатели срока службы из таблицы инструментов с заданными значениями из файла использования инструмента.

ПРИМЕНЕНИЕ
ИНСТРУМ.

- ▶ Нажмите программную клавишу **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА**

ПРОВЕРКА
ИСПОЛЬЗ.
ИНСТРУМ.


- ▶ Нажать программную клавишу **ПРОВЕРКА ИСПОЛЬЗ. ИНСТРУМ.**
- Система ЧПУ откроет окно **Проверка использования инструмента** с результатом проверки использования.

ОК

- ▶ Нажать программную клавишу **ОК**
- Система ЧПУ закроет всплывающее окно.

ENT

- ▶ Или нажмите клавишу **ENT**



При помощи функций **FN 18 ID975 NR1** вы можете запросить проверку применения инструмента.

4.2 Управление инструментами

Основы



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Функция управления инструментом зависит от станка и может быть полностью или частично деактивирована. Точный объем функций устанавливается производителем станка.

С помощью управления инструментом производитель станка может предоставлять разнообразные функции для манипулирования инструментами. Примеры:

- Представление и обработка данных инструмента из таблицы инструментов, и таблицы измерительных щупов
- Наглядное и адаптируемое представление данных инструментов в формах
- Произвольное обозначение отдельных данных инструментов новых табличных представлений
- Смешанное представление данных из таблицы инструментов и таблицы мест
- Возможность быстрой сортировки всех данных инструмента кликом мыши
- Использование графических вспомогательных средств (например, цветовые различия состояний инструмента или магазина)
- Копирование и добавление всех данных одного инструмента
- Графическое отображение типа инструмента в табличном и детальном виде для оптимизации обзора доступных типов инструмента



Когда вы редактируете инструмент в управлении инструментами, выбранный инструмент заблокирован. Если этот инструмент используется в работающей программе, то система ЧПУ отобразит сообщение: **таблица инструментов заблокирована**.

Расширенное упр. инструментами

№	ТИП	ИМЯ	РТУП	ТЛ	МЕСТО	МАГАЗИН	Срок службы	ОСТ. В
1		MILL_D02_ROUGH	0				Не контролируется	
2		MILL_D04_ROUGH	0				Не контролируется	
3		MILL_D08_ROUGH	0				Не контролируется	
4		MILL_D16_ROUGH	0				Не контролируется	
5		MILL_D10_ROUGH	0				Не контролируется	
6		MILL_D12_ROUGH	0				Не контролируется	
7		MILL_D14_ROUGH	0				Не контролируется	
8		MILL_D18_ROUGH	0				Не контролируется	
9		MILL_D18_ROUGH	0				Не контролируется	
10		MILL_D20_ROUGH	0				Не контролируется	
11		MILL_D22_ROUGH	0				Не контролируется	
12		MILL_D24_ROUGH	0				Не контролируется	
13		MILL_D28_ROUGH	0				Не контролируется	
14		MILL_D28_ROUGH	0				Не контролируется	
15		MILL_D30_ROUGH	0				Не контролируется	
16		MILL_D32_ROUGH	0				Не контролируется	
17		MILL_D34_ROUGH	0				Не контролируется	
18		MILL_D38_ROUGH	0				Не контролируется	
19		MILL_D38_ROUGH	0				Не контролируется	

НАЧАЛО КОНЕЦ СТРАНИЦА СТРАНИЦА

ФОРМА ИНСТРУМЕНТА КОНЕЦ

Управление инструментами: вызов



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Вызов окна управления инструментами может отличаться от описанного далее.




- ▶ Выбрать таблицу инструментов: нажать программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**



- ▶ Переключите панель Softkey



- ▶ Нажать программную клавишу **УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМ.**
- ▶ Система ЧПУ перейдет в режим отображения новой таблицы.



Вид управления инструментами

В новом виде система ЧПУ представляет всю информацию об инструменте в следующих четырех вкладках:

- **Tools:** информация об инструментах
- **Места:** информация о местах инструментов

Управление инструментами, редактирование

Работать с управлением инструментами можно как с помощью мыши, так и при помощи клавиш и программных клавиш:

Программная клавиша

Функции редактирования в управлении инструментами



Выбрать начало таблицы



Выбрать конец таблицы



Выбор предыдущей страницы таблицы



Выбор следующей страницы таблицы



Вызвать вид формы выделенного инструмента.
Альтернативная функция: нажмите кнопку **ENT**




Переключение вкладки вперед:
Инструменты и места



Функция поиска: вы можете выбрать просматриваемый столбец и затем ключевое слово с помощью списка или через ввод ключевого слова



Импорт инструментов



Программная клавиша **Функции редактирования в управлении инструментами**

ЭКСПОРТ ИНСТРУМ.	Экспорт инструментов
УДАЛИТЬ ВЫДЕЛЕННЫЙ ИНСТРУМ.	Удаление выделенных инструментов
ДОБАВИТЬ N СТРОК В КОНЦЕ	Добавление нескольких строк в конце таблицы
АКТУАЛИ- ЗИРОВАТЬ ВИД	Обновить вид таблицы
ЗАПР. ИНСТР. ОТОБРАЗИТЬ СКРЫТЬ	Отображение запрограммированного инструмента (при активной закладке Места)
ОСОРТИРОВ. ПЕРЕДВ. СТОЛБЕЦ	Задание настроек: ■ СОРТИРОВ. СТОЛБЕЦ активна: для сортировки содержимого столбца щелкнуть мышью по заголовку столбца ■ ПЕРЕМЕСТ. СТОЛБЕЦ активно: столбец можно перемещать, используя функцию перетаскивания
СБРОС НАСТРОЕК	Возвращение настроек, выполненных вручную (перемещение столбцов), в исходное состояние



Редактирование данных инструмента возможно только в виде формуляра. Форма активируется нажатием программной клавиши **ФОРМА ИНСТРУМЕНТ** или клавиши **ENT** для инструмента, над которым находится курсор.

Если управление инструментом выполняется без мыши, функции, выбираемые с помощью «галочки», можно активировать и деактивировать клавишей «-/».

В управлении инструментом при помощи кнопки **GOTO** выполняется поиск номера инструмента или номера места.

Дополнительно с помощью мыши возможно выполнение следующих функций:

- Функция сортировки: по щелчку на заголовке столбца таблицы система ЧПУ сортирует данные по возрастанию или по убыванию (в зависимости от текущей настройки программной клавиши)
- Перемещение столбцов: щелчком на заголовке столбца таблицы и последующим перемещением при нажатой и удерживаемой клавише мыши можно расположить столбцы в удобной для вас последовательности. Система ЧПУ не сохраняет в памяти последовательность столбцов при выходе из системы управления инструментами (зависит от активированной настройки программной клавиши)
- Отображение дополнительной информации в виде формы: чтобы система ЧПУ показала вспомогательный текст, установите программную клавишу **РЕДАКТИРОВАНИЕ ВЫКЛ./ВКЛ. на ВКЛ.**, наведите курсор мыши на активное поле ввода, а затем не двигайте его в течение секунды

Редактирование при активном отображении в виде формы

При активном отображении в виде формы предлагаются следующие функции:

Программная клавиша	Функции редактирования, представление в виде формы
	Выбор данных предыдущего инструмента
	Выбор данных следующего инструмента
	Выбор предыдущего индекса инструмента (активно только при активном индексировании)
	Выбор следующего индекса инструмента (активно только при активном индексировании)
	Открытие всплывающего окна выбора (активно только для полей выбора)
	Отмена изменений, сделанных после вызова формы
	Добавить индекс инструмента
	Удалить индекс инструмента
	Копировать данные выбранного инструмента
	Вставить скопированные данные выбранного инструмента

Удаление выделенных данных инструмента

С помощью этой функции можно легко удалить данные инструмента, если они вам больше не нужны.

При удалении действуйте следующим образом:

- ▶ С помощью клавиш со стрелками или с помощью мыши выделите в управлении инструментами данные инструмента, которые вы желаете удалить
- ▶ Нажать программную клавишу **УДАЛИТЬ ВЫДЕЛЕННЫЙ ИНСТРУМ.**
- ▶ Система ЧПУ отобразит всплывающее окно, в котором будут перечислены удаляемые данные инструмента.
- ▶ Запустите процесс удаления с помощью программной клавиши **СТАРТ**
- ▶ Во всплывающем окне система ЧПУ отобразит статус процесса удаления.
- ▶ Завершите процесс удаления с помощью программной клавиши **END**

УКАЗАНИЕ

Осторожно, возможна потеря данных!

Функция **УДАЛИТЬ ВЫДЕЛЕННЫЙ ИНСТРУМ.** удаляет файл окончательно. Система ЧПУ не выполняет перед удалением автоматическое резервирование данных, например в корзину. Поэтому данные удаляются безвозвратно.

- ▶ Важные данные следует регулярно сохранять на внешний диск



Вы не можете удалить данные инструмента, который также определен в таблице места. Для этого сначала выгрузите инструмент из магазина.

4.3 Управление инструментальными оправками

Основы

При помощи управления инструментальными оправками Вы можете создавать и изменять оправки инструментов. Система ЧПУ учитывает оправки инструмента в вычислениях.

В трёхосевых станках инструментальная оправка для прямоугольной угловой головки позволяет станку производить обработку в направлении оси X и Y, при этом система ЧПУ учитывает размеры угловой головки.

Для того чтобы система ЧПУ учитывала инструментальную оправку в вычислениях, Вы должны выполнить следующие шаги:

- Сохранить шаблон инструментальной оправки
- Параметризовать шаблон инструментальной оправки
- Присвоить параметризованную инструментальную оправку

Сохранение шаблона инструментальной оправки

Многие инструментальные оправки отличаются друг от друга только размером, их геометрические формы идентичны. Чтобы Вы не создавали все инструментальные оправки самостоятельно, HEIDENHAIN предлагает Вам готовые шаблоны инструментальных оправок. Шаблоны инструментальных оправок это 3D-модели с одинаковой геометрией, но настраиваемыми размерами.

Шаблоны инструментальных оправок должны находиться в директории **TNC:\system\Toolkinematics** и иметь расширение **.cft**.



Если шаблоны инструментальных оправок отсутствуют в Вашей системе ЧПУ, Вы можете загрузить их из:
<http://www.klartext-portal.com/nc-solutions/en>



Если Вам нужны дополнительные шаблоны инструментальных оправок, обратитесь к производителю станка или стороннему поставщику.



Шаблоны инструментальных оправок могут состоять из нескольких субфайлов. Если субфайл отсутствует, система ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.

Не используйте шаблон инструментальных оправок с отсутствующим субфайлом!


Параметризация шаблона инструментальной оправки

Перед тем как система ЧПУ сможет использовать инструментальную оправку в расчётах, Вы должны внести действительные размеры в шаблон инструментальной оправки. Эти параметры вводятся в дополнительном приложении **ToolHolderWizard**.

Параметризованная инструментальная оправка с расширением **.cfx** сохраняется в директории **TNC:\system\Toolkinematics**.

Дополнительное приложение **ToolHolderWizard** управляется в основном при помощи мыши. При помощи мыши можно также установить желаемое разделение экрана, для этого потяните за разделительные линии между областями **Параметры**, **Вспомогат. рисунок** и **3D-графика**, нажав на них левой клавишей мыши.

Вам доступны следующие управляющие иконки в приложении **ToolHolderWizard**:



Иконка	Функция
	Закрытие приложения
	Открыть файл
	Переключение между контурной и объемной моделями представления
	Переключение между непрозрачной и прозрачной моделями представления
	Отображение/скрытие векторов преобразований
	Отображение/скрытие имен объектов столкновений
	Отображение/скрытие тестовой точки
	Отображение/скрытие измерительной точки
	Возврат к начальному виду 3D-модели




Если шаблон инструментальной оправки не содержит векторов трансформации, обозначений, тестовой точки и измерительной точки, то приложение **ToolHolderWizard** не выполняет никакой функции при нажатии на соответствующую иконку.

Параметризация шаблона инструментальной оправки в режиме работы Режим ручного управления


Чтобы параметризовать и сохранить шаблон инструментальной оправки, выполните следующее:



- ▶ Нажать клавишу **Режим ручного управления**



- ▶ Нажать программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**



- ▶ Нажать программную клавишу **РЕДАКТИР.**



- ▶ Переместите курсор в столбец **KINEMATIC**



- ▶ Нажать программную клавишу **ВЫБОР**



- ▶ Нажмите программную клавишу **TOOL HOLDER WIZARD**



- > Система ЧПУ откроет приложение **ToolHolderWizard** в новом окне.
- ▶ Нажмите на пиктограмму **ОТКРЫТЬ ФАЙЛ**
- > Система ЧПУ откроет всплывающее окно.
- ▶ Выберите желаемый шаблон инструментальной оправки, используя вспомогательное изображение
- ▶ Нажмите экранную клавишу **ОК**
- > Система ЧПУ откроет желаемый шаблон инструментальной оправки.
- > Курсор установлен на первом параметризуемом значении.
- ▶ Измените значения
- ▶ В поле **Выходной файл** введите имя для параметризованной инструментальной оправки
- ▶ Нажмите экранную клавишу **ГЕНЕРИРОВАТЬ ФАЙЛ**
- ▶ При необходимости подтвердите сообщения системы ЧПУ
- ▶ Нажмите на пиктограмму **ЗАКРЫТЬ**
- > Система ЧПУ закроет приложение



Параметризация шаблона инструментальной оправки в режиме работы Программирование

Чтобы параметризовать и сохранить шаблон инструментальной оправки, выполните следующее:



- ▶ Нажать клавишу **Программирование**



- ▶ Нажмите клавишу **PGM MGT**
- ▶ Выберите путь **TNC:\system\Toolkinematics**
- ▶ Выберите шаблон инструментальной оправки
- > Система ЧПУ откроет приложение **ToolHolderWizard** с выбранным шаблоном инструментальной оправки.
- > Курсор установлен на первом параметризуемом значении.
- ▶ Измените значения
- ▶ В поле **Выходной файл** введите имя для параметризованной инструментальной оправки
- ▶ Нажмите экранную клавишу **ГЕНЕРИРОВАТЬ ФАЙЛ**
- ▶ При необходимости подтвердите сообщения системы ЧПУ



- ▶ Нажмите на пиктограмму **ЗАКРЫТЬ**
- > Система ЧПУ закроет приложение


Назначение параметризированной инструментальной оправки

Для того чтобы система ЧПУ учитывала в вычислениях инструментальную оправку, Вы должны назначить инструментальную оправку инструменту и **заново вызвать инструмент**.



Параметризированная инструментальная оправка может состоять из нескольких субфайлов. Если субфайл поврежден, система ЧПУ выдаст сообщение об ошибке.


Не используйте параметризированную инструментальную оправку с отсутствующим субфайлом!




Чтобы назначить инструменту параметризированную инструментальную оправку выполните следующие действия:



- ▶ Режим работы: нажать клавишу **Режим ручного управления**



- ▶ Нажать программную клавишу **ТАБЛИЦА ИНСТРУМ.**



- ▶ Нажать программную клавишу **РЕДАКТИР.**



- ▶ Переместите курсор в столбец **KINEMATIC** нужного инструмента



- ▶ Нажать программную клавишу **ВЫБОР**
- ▶ Система ЧПУ отобразит всплывающее окно с параметризированными инструментальными оправками
- ▶ Выберите желаемую инструментальную оправку используя вспомогательные картинки
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**
- ▶ Система ЧПУ сохранит имя выбранной инструментальной оправки в столбце **KINEMATIC**



- ▶ Закройте таблицу инструментов

5

Наладка

5.1 Включение, выключение

Включение

ОПАСНОСТЬ

Внимание, опасность для оператора!

Станки и их компоненты являются источниками механических опасностей. Электрические, магнитные или электромагнитные поля особенно опасны для лиц с кардиостимуляторами и имплантатами. Опасность возникает сразу после включения станка!

- ▶ Следуйте инструкциям руководства по эксплуатации станка.
- ▶ Соблюдайте условные обозначения и указания по технике безопасности.
- ▶ Используйте защитные устройства.



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Включение станка и перемещение к референтным меткам – это функции, зависящие от станка.

Включение станка и системы ЧПУ выполняется следующим образом:

- ▶ Включите напряжение питания системы ЧПУ и станка
- > Система ЧПУ отобразит в последующих диалогах статус включения.
- > После успешного запуска система ЧПУ отобразит диалог **Сбой электроснабжения**

CE

- ▶ При помощи клавиши **CE** сообщение можно удалить
- > Система ЧПУ отобразит диалог **Трансляция PLC-программы**, PLC-программа транслируется автоматически.
- > Система ЧПУ отобразит диалог **Отсутствует управляющее напряжение для реле**.

I

- ▶ Включите управляющее напряжение.
- > Система ЧПУ выполняет самопроверку.

Если система ЧПУ не регистрирует ошибку, она отображает диалог **Пересечение референтных меток**.

При выявлении ошибки система ЧПУ выводит соответствующее сообщение об ошибке.

Проверить позицию оси

Этот раздел относится только к осям станка, оснащенным датчиками EnDat.

Если после включения станка текущая позиция оси не совпадает с позицией в момент выключения, система ЧПУ открывает всплывающее окно.

- ▶ Проверьте позицию соответствующей оси
- ▶ Если фактическая позиция оси совпадает с предложенной индикацией, нажмите **ДА**

УКАЗАНИЕ**Осторожно, опасность столкновения!**

Отклонения между фактической позицией оси и ожидаемой системой ЧПУ (сохраненной при выключении) при несоответствии могут приводить к нежелательным и непреднамеренным перемещениям осей. Во время привязки других осей и всех последующих перемещений существует опасность столкновения!

- ▶ Проверьте позицию оси
- ▶ Только при совпадении позиций осей нажимайте в диалоговом окне **ДА**.
- ▶ Несмотря на подтверждение, выполняйте перемещение оси с осторожностью
- ▶ При отклонениях или сомнениях свяжитесь с производителем станка

Пересечение референтных меток

Если система ЧПУ успешно выполняет самопроверку после включения, открывается диалог **Пересечение референтных меток**.



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Включение станка и перемещение к референтным меткам – это функции, зависящие от станка.

Если станок оснащен абсолютными датчиками, пересечение референтных меток не требуется.



Если требуется только редактирование или графическое моделирование управляющих программ, после включения управляющего напряжения сразу выбрать режим работы **Программирование** или **Тест программы** без привязки осей.

Без привязки осей невозможно установить точку привязки или изменить ее в таблице предустановок. Система ЧПУ выводит подсказку **Пересечение нулевых меток**.

В таком случае референтные метки можно пересечь позже. Для этого в режиме работы **Режим ручного управления** нажать программную клавишу **ПЕРЕСЕЧ. НУЛ.МЕТКИ**.

Пересеките референтные метки в заданной последовательности:



- ▶ Для каждой оси нажмите клавишу **NC-старт** или
- > Теперь система ЧПУ готова к эксплуатации и находится в режиме работы **Режим ручного управления**.

Пересечение референтных меток также возможно в произвольной последовательности:



- ▶ Для каждой оси нажмите клавишу направления оси и удерживайте ее до тех пор, пока референтная метка не будет пересечена
- > Теперь система ЧПУ готова к эксплуатации и находится в режиме работы **Режим ручного управления**.



Выключение




Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Выключение – это функция, зависящая от станка.


Во избежание потери данных при выключении вы должны завершать работу операционной системы ЧПУ надлежащим образом:



- ▶ Режим работы: нажать клавишу **Режим ручного управления**



- ▶ Нажмите программную клавишу **OFF**



- ▶ Подтвердить нажатием программной клавиши **ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ**
- ▶ Если система ЧПУ отображает во всплывающем окне текст **Теперь можно выключить**, то можно отключить питание системы ЧПУ

УКАЗАНИЕ

Осторожно, возможна потеря данных!

Работу системы ЧПУ необходимо завершить, чтобы текущие процессы были завершены, а данные сохранены. Моментальное выключение системы ЧПУ нажатием главного выключателя может в любом состоянии привести к потере данных!

- ▶ Всегда завершайте работу системы ЧПУ
- ▶ Нажимайте главный выключатель только после появления сообщения на экране

5.2 Перемещение осей станка

Указание



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Перемещение осей с помощью клавиш направления осей зависит от конкретного станка.

Перемещение оси с помощью клавиш направления осей



- ▶ Режим работы: нажать клавишу
Режим ручного управления



- ▶ Нажмите клавишу направления оси и удерживайте ее все время, в течение которого ось должна перемещаться, или



- ▶ Перемещайте ось непрерывно, удерживайте клавишу направления оси и нажмите клавишу **NC-старт**



- ▶ Прерывание: нажмите клавишу **NC-стоп**

Подача, с помощью которой перемещаются оси, может быть изменена при помощи программной клавиши **F**.

Дополнительная информация: "Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция",
Стр. 154

Если задание перемещения активно, то система ЧПУ отображает символ **STIB** (от нем. "Steuerung in Betrieb" = система ЧПУ в режиме управления).

Пошаговое позиционирование

В случае позиционирования в инкрементах система ЧПУ перемещает ось станка на определенную вами величину инкремента.



- ▶ Режим работы: нажать клавишу **Режим ручного управления** или **Электронный маховичок**



- ▶ Переключите панель Softkey



- ▶ Выберите позиционирование в инкрементах: установите программную клавишу **ИНКРЕМЕНТ** на **ВКЛ**



- ▶ Ввести шаг инкремента **линейных осей** и подтвердить при помощи программной клавиши **ВВОД ЗНАЧЕНИЯ**



- ▶ Или подтвердите выбор клавишей **ENT**



- ▶ Подтвердить программной клавишей **OK**
- > Инкрементальное позиционирование активно.




- ▶ Выключить позиционирование по инкрементам: установите программную клавишу **ИНКРЕМЕНТ** на **ВЫКЛ**



В меню **Врезание пошаговое** можно с помощью программной клавиши **ВЫКЛЮЧИТЬ** деактивировать позиционирование по инкрементам.

Диапазон вводимых значений для врезания составляет от 0,001 мм до 10 мм.



Перемещение с помощью электронного маховичка HR 510

Переносной маховичок HR 510 оснащен двумя клавишами безопасности. Эти клавиши находятся над грибовидной ручкой.

Можно перемещать оси станка только в том случае, если нажата одна из клавиш согласия (функция, зависящая от станка).

Маховичок HR 510 снабжен следующими элементами управления:

- 1 Кнопка аварийного выключения
- 2 Маховичок
- 3 Клавиши согласия
- 4 Кнопки выбора оси
- 5 Кнопки определения подачи (медленная, средняя, быстрая; типы подачи определяются производителем станка)
- 6 Направление, в котором система ЧПУ перемещает выбранную ось
- 7 Функции станка (определяются производителем станка)



Перемещение осей

Красные светодиоды указывают на активные функции, например выбранную ось.



- Выбрать режим работы **Электронный маховичок**



- Удерживайте клавишу согласия нажатой



- Выберите ось



- Выберите подачу



- Переместите активную ось в направлении +



- Переместите активную ось в направлении –

Перемещение электронными маховичками с дисплеем

⚠ ОПАСНОСТЬ

Внимание, опасность для оператора!

Вследствие недостаточно зафиксированных гнезд для подключения, поврежденных кабелей и ненадлежащего применения существует опасность поражения электрическим током. Опасность возникает сразу после включения станка.

- ▶ Подключение и отключение устройств должно осуществляться исключительно авторизованным сервисным персоналом
- ▶ Станок следует включать только с подключенным маховичком или зафиксированным гнездом для подключения

Система ЧПУ поддерживает работу со следующими новыми электронными маховичками:

- HR 520: маховичок с дисплеем, передача сигнала по кабелю
- HR 550 FS: маховичок с дисплеем, передача сигнала по радиоканалу




Производитель станка может установить дополнительные функции для маховичков HR 5xx.

Переносные маховички HR 520 и HR 550FS имеют дисплей, на котором система ЧПУ отображает различную информацию. Кроме того, с помощью программных клавиш маховичка можно выполнять важные настройки (например, назначать координаты точки привязки или вводить и обрабатывать M-функции).

Как только маховичок активируется нажатием клавиши активации маховичка, управление с пульта управления становится невозможным. Система ЧПУ отображает это состояние во всплывающем окне на экране системы ЧПУ.



- 1 Клавиша **АВАРИЙНЫЙ СТОП**
- 2 Дисплей переносного пульта для отображения статуса и выбора функций
- 3 Программные клавиши
- 4 Клавиши выбора осей могут быть заменены производителем станка в соответствии с конфигурацией осей
- 5 Клавиша подтверждения
- 6 Клавиши со стрелками для определения чувствительности маховичка
- 7 Клавиша активации маховичка
- 8 Клавиша направления, в котором ЧПУ перемещает выбранную ось
- 9 Ускоренный ход для клавиш направления осей
- 10 Включение шпинделя (функция, зависящая от станка, клавиша может быть заменена производителем станка)
- 11 Клавиша **Генерировать NC-кадр** (функция, зависящая от станка, клавиша может быть заменена производителем станка)
- 12 Выключение шпинделя (функция, зависящая от станка, клавиша может быть заменена производителем станка)
- 13 Клавиша **CTRL** для специальных функций (функция, зависящая от станка, клавиша может быть заменена производителем станка)
- 14 Клавиша **NC-старт** (функция, зависящая от станка, клавиша может быть заменена производителем станка)
- 15 Клавиша **NC-стоп** (функция, зависящая от станка, клавиша может быть заменена производителем станка)
- 16 Маховичок
- 17 Потенциометр скорости вращения шпинделя
- 18 Потенциометр подачи
- 19 Разъем для подключения кабеля, отсутствует у радиомаховичка HR 550FS



Дисплей маховичка

- 1 Только для беспроводного пульта HR 550FS: индикация, находится ли переносной пульт на базовой станции или активен беспроводной режим.
- 2 Только для беспроводного пульта HR 550FS: индикация мощности сигнала, шесть столбиков = максимальная мощность сигнала
- 3 Только для беспроводного пульта HR 550FS: индикация степени зарядки аккумулятора, шесть столбиков = максимальный заряд. Во время зарядки столбики мигают слева направо
- 4 IST: тип индикации положения
- 5 Y+129.9788: координата по выбранной оси
- 6 *: STIB (от нем. "Steuerung in Betrieb" = система ЧПУ эксплуатируется); запущена отработка программы или перемещается ось
- 7 S0: текущая частота вращения шпинделя
- 8 F0: текущая подача, с которой выбранная ось перемещается в данный момент
- 9 E: сообщение об ошибке
Если система ЧПУ отображает сообщение об ошибке, на дисплее маховичка в течение 3 секунд выводится сообщение **ERROR**. После этого отображается индикация E, пока ошибка не будет устранена.
- 10 RES 5.0: активное разрешение маховичка. Путь, который проходит выбранная ось за один оборот маховичка
- 11 STEP ON или OFF: перемещение по инкрементам активно или нет. При активной функции система ЧПУ дополнительно отображает шаг перемещения
- 12 Панель программных клавиш: выбор различных функций, описываемых в последующих разделах



Особенности беспроводного пульта HR 550 FS

⚠ ОПАСНОСТЬ

Внимание, опасность для оператора!

Маховички с радиоинтерфейсом вследствие работы от аккумулятора, а также наличия других радиоприборов более подвержены влиянию помех, чем проводные маховички. Несоблюдение требований и указаний по безопасной эксплуатации приводит, например, в случае работ по наладке и техническому обслуживанию к возникновению угроз для пользователя!

- ▶ Проверьте работу маховичка, подключаемого по радиоинтерфейсу, на подверженность помехам от других радиоприборов
- ▶ По истечении 120 часов маховичок и док-станцию следует обязательно выключать, чтобы система ЧПУ при последующем запуске могла выполнить функциональное тестирование.
- ▶ При использовании нескольких беспроводных маховичков в одной мастерской обеспечьте однозначное соответствие между док-станциями и маховичками (например, посредством цветных наклеек)
- ▶ При использовании нескольких беспроводных маховичков в одной мастерской обеспечьте однозначное соответствие между станком и соответствующим маховичком (например, посредством функционального тестирования)

i Из-за большого количества помех радиосвязь обеспечивает не такое качество передачи, как связь по кабелю. Перед использованием радиомаховичка необходимо убедиться в отсутствии помех от других радиоустройств, при необходимости устранить их. Проверку имеющихся радиочастот и каналов рекомендуется выполнять для всех промышленных радиосистем.

Если HR 550FS не используется, то его всегда необходимо ставить в предусмотренную базовую станцию. Это гарантирует постоянную готовность аккумулятора маховичка к работе, благодаря контактной планке на обратной стороне маховичка и прямое соединение в случае использования аварийного отключения.

В случае ошибки (перерыв в радиосвязи, плохое качество приема, поломка компонентов) радиомаховичок всегда реагирует аварийным отключением.



Беспроводной пульт HR 550FS оснащён аккумулятором. Аккумулятор начинает заряжаться, как только маховичок устанавливается в базовую станцию.

Вы можете работать с HR 550FS от аккумулятора до 8 часов, после этого его необходимо снова зарядить. Если Вы его не используете, то рекомендуется закреплять пульт на базовой станции.

Как только маховичок оказывается в базовой станции, он автоматически переключается в проводной режим. Даже если переносной пульт полностью разряжен, то Вы сможете его так использовать. При этом он функционирует идентично беспроводному режиму.



Если переносной пульт полностью разряжен, то нужно около 3-х часов зарядки на базовой станции до полного заряда.

Регулярно очищайте контакты 1 на базовой станции и на самом переносном пульте, чтобы обеспечить надежное функционирование

Диапазон передачи линии радиосвязи измерен с запасом. Если все же случится так, что маховичок окажется на границе диапазона, например в случае очень большого станка, то HR 550FS заблаговременно предупредит вас посредством вибросигнала. В этом случае вам необходимо уменьшить расстояние до базовой станции, в которой установлен радиоприемник.

УКАЗАНИЕ

Внимание, опасность повреждения инструмента и заготовки!

В случае нарушения радиосвязи, полного разряда аккумулятора или неисправности радиомаховичок инициирует аварийное отключение. Аварийное отключение в процессе обработки может привести к повреждениям инструмента или детали!

- ▶ При неиспользовании устанавливайте маховик в док-станцию
- ▶ Расстояние между маховичком и док-станцией должно быть крайне малым (учитывайте вибросигнал)
- ▶ Перед проведением обработки протестируйте маховичок

Если система ЧПУ выполнила аварийное отключение, то маховичок необходимо активировать заново. При этом выполните действия в указанной последовательности:

- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выберите **Настройки станка**
 - ▶  Выберите меню настройки радиоуправляемого маховичка: нажать программную клавишу **НАСТРОЙКА БЕСПРОВОД. МАХОВИЧКА**
 - ▶ Снова активировать радиоуправляемый маховичок нажатием экранной клавиши **Вкл. маховичок**
 - ▶ Сохранение изменений и выход из меню настроек: нажмите **КОНЕЦ**

Для ввода в эксплуатацию и настройки переносного пульта в режиме **MOD** доступна соответствующая функция.

Дополнительная информация: "Сконфигурировать радиоуправляемый маховичок HR 550 FS", Стр. 259

Выбор перемещаемой оси

Главные оси X, Y и Z, как и три дополнительные оси, определяемые производителем станка, можно активировать непосредственно клавишами выбора оси. Производитель станка может также присвоить виртуальную ось VT свободной кнопке оси. Если виртуальная ось VT не присвоена клавише выбора оси, действуйте следующим образом:

- ▶ Нажмите на программную клавишу маховичка **F1 (AX)**
- ▶ Система ЧПУ отобразит на дисплее маховичка все активные оси. Активная в данный момент ось будет мигать.
- ▶ Выберите нужную ось при помощи программных клавиш переносного пульта **F1 (->)** или **F2 (<-)** и подтвердите ввод программной клавишей пульта **F3 (OK)**

Настройка чувствительности маховичка

Чувствительность маховичка определяет, какой путь должна пройти ось за один оборот маховичка. Определяемые значения чувствительности четко заданы, и их можно выбирать непосредственно с помощью клавиш со стрелками маховичка (только если величина шага неактивна).

Настраиваемые значения
чувствительности: 0.001/0.002/0.005/0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1
[мм/оборот или градус/оборот]

Настраиваемые значения
чувствительности: 0.00005/0.001/0.002/0.004/0.01/0.02/0.03
[дюйма/оборот или градус/оборот]

Перемещение осей



- ▶ Активация маховичка: нажмите кнопку на маховичке HR 5xx
- > Теперь вы можете управлять системой ЧПУ только с помощью HR 5xx. Система ЧПУ откроет всплывающее окно со вспомогательным текстом
- ▶ При необходимости выберите программной клавишей **OPM** нужный режим работы



- ▶ При необходимости удерживайте нажатыми клавиши подтверждения



- ▶ Выберите на переносном пульте ось, которую следует переместить. Для дополнительных осей используйте, при необходимости, программные клавиши



- ▶ Переместите активную ось в направлении + или -



- ▶ Переместите активную ось в направлении –



- ▶ Деактивация маховичка: нажмите кнопку на маховичке HR 5xx
- > Теперь вы можете управлять системой ЧПУ с помощью пульта управления.

Регулировка потенциометрами

⚠ ОПАСНОСТЬ**Внимание, опасность для оператора!**

Активация маховичка не приводит автоматически к активации потенциометров маховичка, в дальнейшем потенциометры активируются на пульте управления системы ЧПУ. После NC-старта на маховичке система ЧПУ сразу приступает к обработке или позиционированию оси, хотя потенциометры маховичка установлены в положение 0 %. При нахождении в машинном пространстве людей существует опасность для жизни!

- ▶ Потенциометры пульта управления станком перед использованием маховичка следует установить в положение 0 %
- ▶ При использовании маховичка всегда активируйте потенциометры маховичка

После активации переносного пульта потенциометры пульта управления станка остаются активными. Если Вы намерены использовать потенциометры маховичка, следует действовать следующим образом:

- ▶ Одновременно нажмите клавишу **CTRL** и клавишу **Маховичок** на HR 5xx
- > Система ЧПУ выведет на дисплей маховичка меню программных клавиш для выбора потенциометра.
- ▶ Нажмите программную клавишу **HW**, чтобы активировать потенциометр переносного пульта

После активации потенциометров маховичка перед отменой функции маховичка следует снова активировать потенциометры станочного пульта. Выполните действия в указанной последовательности:

- ▶ Одновременно нажмите клавишу **CTRL** и клавишу **Маховичок** на HR 5xx
- > Система ЧПУ выведет на дисплей маховичка меню программных клавиш для выбора потенциометра.
- ▶ Нажмите программную клавишу **KBD**, чтобы активировать потенциометры на станочном пульте управления

Если при деактивированном маховичке его потенциометры продолжают работать, система ЧПУ отображает предупреждение.

Позиционирование по инкрементам

При позиционировании в инкрементах система ЧПУ перемещает активную в данный момент ось маховичка на установленную оператором величину инкремента:

- ▶ Нажмите программную клавишу маховичка **F2 (STEP)**
- ▶ Активируйте пошаговое позиционирование нажатием программной клавиши маховичка **F3 (ON)**
- ▶ Выберите нужную величину инкремента, нажимая клавиши **F1** или **F2**. Минимально возможный шаг инкремента 0,0001 мм (0,00001 дюйма). Максимально возможный шаг инкремента 10 мм (0,3937 дюйма)
- ▶ Присвойте выбранную величину шага с помощью программной клавиши **F4 (OK)**
- ▶ Переместите активную ось переносного пульта с помощью клавиш **+** или **-** в соответствующем направлении



Если вы удерживаете клавишу **F1** или **F2** нажатой, система ЧПУ увеличивает шаг счета при смене десятичного значения на коэффициент, равный 10. При дополнительном нажатии клавиши **CTRL** шаг счета при нажатии **F1** или **F2** увеличивается на коэффициент 100.

Ввод дополнительных М-функций

- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F3 (MSF)**
- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F1 (M)**
- ▶ Выберите нужный номер М-функции нажатием клавиши **F1** или **F2**
- ▶ Выполните дополнительную М-функцию с помощью клавиши **NC-старт**

Ввод частоты вращения шпинделя S

- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F3 (MSF)**
- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F2 (S)**
- ▶ Выберите нужную частоту вращения нажатием клавиши **F1** или **F2**
- ▶ Активируйте новую частоту вращения S с помощью клавиши **NC-старт**



Если вы удерживаете клавишу **F1** или **F2** нажатой, система ЧПУ увеличивает шаг счета при смене десятичного значения на коэффициент, равный 10. При дополнительном нажатии клавиши **CTRL** шаг счета при нажатии **F1** или **F2** увеличивается на коэффициент 100.

Введите подачу F

- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F3 (MSF)**
- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F3 (F)**
- ▶ Выберите нужное значение подачи нажатием клавиши **F1** или **F2**
- ▶ Присвойте новую подачу F с помощью программной клавиши переносного пульта **F3 (OK)**



Если вы удерживаете клавишу **F1** или **F2** нажатой, система ЧПУ увеличивает шаг счета при смене десятичного значения на коэффициент, равный 10. При дополнительном нажатии клавиши **CTRL** шаг счета при нажатии **F1** или **F2** увеличивается на коэффициент 100.

Установка точки привязки

- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F3 (MSF)**
- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F4 (PRS)**
- ▶ При необходимости выберите ось, по которой должна быть задана точка привязки
- ▶ Обнулите ось с помощью программной клавиши переносного пульта **F3 (OK)** или настройте нужное значение с помощью программных клавиш переносного пульта **F1** и **F2**, а затем присвойте его, используя **F3 (OK)**. При дополнительном нажатии клавиши **Ctrl** шаг счета увеличивается на 10

Переключение режима работы

С помощью программной клавиши переносного пульта **F4 (OPM)** можно с переносного пульта переключать режимы работы, если текущее состояние системы управления допускает переключение.

- ▶ Нажмите программную клавишу переносного пульта **F4 (OPM)**
- ▶ Выберите желаемый режим работы с помощью программных клавиш маховичка
 - **MAN: Режим ручного управления**
 - MDI: Позиц.с ручным вводом данных**
 - SGL: Отработка отд.блоков программы**
 - RUN: Режим автоматического управления**

Создать полный кадр перемещения



Производитель станка может присвоить клавише маховичка **Генерировать NC-кадр** любую функцию.

- ▶ Выбрать режим работы **Позиц.с ручным вводом данных**
- ▶ При необходимости выбрать с помощью клавиш со стрелками на буквенной клавиатуре системы ЧПУ кадр УП, после которого нужно вставить новый кадр перемещения
- ▶ Активируйте маховичок
- ▶ Нажмите клавишу маховичка **Генерировать NC-кадр**
- ▶ Система ЧПУ вставляет полный кадр перемещения, содержащий все выбранные с помощью MOD-функции позиции оси.

Функции в режимах отработки программы

В режимах отработки программы можно выполнить следующие функции:

- Клавиша **NC-старт** (клавиша маховичка **NC-старт**)
- Клавиша **NC-стоп** (клавиша маховичка **NC-стоп**)
- Если была нажата клавиша **NC-стоп**: внутренний стоп (программные клавиши маховичка **МОР**, а затем **Стоп**)
- Если была нажата клавиша **NC-стоп**: переместите оси вручную (программные клавиши переносного пульта **МОР**, а затем **MAN**)
- Повторный подвод к контуру, после того, как оси были перемещены вручную во время прерывания программы (программные клавиши маховичка **МОР**, а затем **REPO**). Управление осуществляется с помощью программных клавиш маховичка, а также с помощью программных клавиш дисплея.

Дополнительная информация: "Повторный подвод к контуру", Стр. 229

5.3 Скорость вращения шпинделя S, подача F и дополнительная M-функция

Применение

В режимах работы **Режим ручного управления** и **Электронный маховичок** с помощью программных клавиш вводится частота вращения шпинделя S, подача F и дополнительная функция M.

Дополнительная информация: "Ввести дополнительную M-функцию", Стр. 234



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка определяет, какими дополнительными функциями будет оснащаться станок, и какие функции доступны в режиме работы **Режим ручного управления**.

Ввод значений

Скорость вращения шпинделя S, дополнительная M-функция

Частота вращения шпинделя задается следующим образом:



- ▶ Нажать программную клавишу S
- ▶ Система ЧПУ отобразит во всплывающем окне диалоговый режим **Скор.вращ.шпинд.S** =.



- ▶ **1000** (частота вращения шпинделя) ввести
- ▶ Подтвердить при помощи клавиши **Старт УП**

Вращение шпинделя с заданной частотой вращения S Вы можете запустить при помощи дополнительной функции M. Дополнительная функция M задаётся таким же способом.

Система ЧПУ отображает на панели индикации состояния текущую частоту вращения шпинделя. При частоте вращения < 1000 система ЧПУ также отображает знаки после запятой.

Подача F

Подача задается следующим образом:

- ▶ Нажать программную клавишу **F**
- ▶ Система ЧПУ откроет всплывающее окно.
- ▶ Ввести значение подачи
- ▶ Подтвердить клавишей **ENT**

Для подачи F действительно следующее:

- Если введено $F = 0$, то действует подача, которую производитель станка определил как наименьшую подачу
- Если введенная подача превышает максимальное значение, определенное производителем станка, то действует значение, определенное производителем
- Значение F сохраняется также после перерыва в электроснабжении
- Управление отображает подачу для обработки контура

Система ЧПУ отображает на панели индикации состояния текущую подачу.

- При подаче < 10 система ЧПУ также отображает введенные знаки после запятой.
- При подаче < 1 система ЧПУ отображает два знака после запятой.

Изменение скорости вращения шпинделя и подачи

С помощью потенциометров корректировки частоты вращения шпинделя **S** и подачи **F** можно изменить заданную величину в диапазоне 0–150 %.

Потенциометр подачи уменьшает только запрограммированную подачу, и не влияет на подачу рассчитанную системой ЧПУ.



Потенциометр корректировки частоты вращения шпинделя действует только на станках с бесступенчатым приводом шпинделя.



Ограничение подачи F MAX



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!
Ограничение подачи зависит от станка.

При помощи программной клавиши **F MAX** можно уменьшить скорость подачи для всех режимов работы. Уменьшение скорости действительно для всех движений с подачей и на ускоренном ходу. Введенное значение остается активным после выключения/включения.

Программная клавиша **F MAX** присутствует в следующих режимах работы:

- Отработка отд.блоков программы
- Режим автоматического управления
- Позиц.с ручным вводом данных

Порядок действий

Для активации ограничения подачи F MAX, действуйте следующим образом:



- ▶ Режим работы: нажать клавишу **Позиц.с ручным вводом данных**



- ▶ Нажать программную клавишу **F MAX**



- ▶ Введите желаемую максимальную подачу
- ▶ Нажать программную клавишу **OK**

5.4 Управление точками привязки

Указание



В следующих случаях всегда используйте таблицу точек привязки:

- Если до этого вы работали в старых системах ЧПУ с таблицами нулевых точек относительно REF




Таблица точки привязки может содержать любое количество строк (точек привязки). Для оптимизации объема файла и скорости обработки следует использовать столько строк, сколько это необходимо для управления точками привязки.

В целях обеспечения безопасности оператор может вставлять новые строки только в конце таблицы точек привязки.

Сохранение точек привязки в таблице



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может заблокировать установку точек привязки по отдельным осям.

Производитель станка может установить другой путь для таблицы предустановок.

Таблица предустановок имеет название **PRESET. PR** и хранится стандартно в директории **TNC:\table**.

PRESET. PR доступна для редактирования только в режимах работы **Режим ручного управления** и **Электронный маховичок**, когда нажата программная клавиша **ИЗМЕНИТЬ ПРИВЯЗКУ**. Таблицу предустановок **PRESET. PR** можно открыть в режиме работы **Программирование**, но нельзя редактировать.

Доступно несколько возможностей сохранения предустановок и в таблице предустановок:

- ручное редактирование
- Через циклы контактного щупа в режиме работы **Режим ручного управления** и **Электронный маховичок**



Указания по использованию:

- Система ЧПУ всегда сохраняет в строке 0 последнюю точку привязки, назначенную оператором в режиме ручного управления с помощью клавиш осей или программных клавиш. Если назначенная вручную точка привязки активна, система ЧПУ выводит в индикации состояния текст **PR MAN(0)**.

Копирование таблицы предустановок

Допускается копирование таблицы предустановок в другую директорию (для защиты данных). Строки, защищенные от записи, также защищены от записи и в скопированных таблицах.

Запрещается менять количество строк в скопированных таблицах! Когда нужно будет заново активировать таблицу, это может привести к проблемам.

Для активации таблицы точки привязки, скопированной в другую директорию, следует скопировать ее обратно.

При выборе новой таблицы предустановок необходимо активировать точку привязки заново.

Сохранение точек привязки в таблице точек привязки вручную

Для сохранения точек привязки в таблице предустановок следует выполнить действия, указанные ниже:

- 
 - ▶ Выбрать режим работы **Режим ручного управления**
- 
 - ▶ Осторожно перемещайте инструмент до тех пор, пока он не коснется заготовки, или позиционируйте часовой индикатор соответствующим образом
- 
- 
- 
 - ▶ Нажать программную клавишу **УПРАВЛЕНИЕ ТЧК. ПРИВ.**
 - Система ЧПУ откроет таблицу точек привязки и установит курсор в строку с активной точкой.
- 
 - ▶ Нажать программную клавишу **ИЗМЕНИТЬ ПРИВЯЗКУ**
 - Система ЧПУ отображает на панели программных клавиш доступные возможности ввода.
- 
 - ▶ Выберите в таблице точек привязки строку, которую оператору требуется изменить (номер строки соответствует номеру точки привязки)
- 
 - ▶ При необходимости выберите в таблице точек привязки столбец, который нужно изменить
- 
 - ▶ С помощью программных клавиш выберите одну из имеющихся возможностей ввода.

Возможности ввода

Клавиша Softkey	Функция
	Присвоение фактической позиции инструмента (стрелочного индикатора) в качестве новой точки привязки напрямую: функция сохраняет точку привязки только на той оси, на которой находится курсор
	Присвоение произвольного значения фактической позиции инструмента (стрелочного индикатора): функция сохраняет точку привязки только на той оси, на которой находится курсор. Введите нужное значение в диалоговом окне
	Инкрементальное смещение точки привязки, уже сохраненной в таблице: функция сохраняет точку привязки только на той оси, на которой в данный момент находится курсор. Введите нужное значение коррекции с учетом знака во всплывающем окне. Если активна индикация в дюймах: введите значение в дюймах, система ЧПУ пересчитает введенное значение в миллиметры
	Непосредственный ввод точки привязки без расчета кинематики (для заданной оси). Программа запоминает значение только на той оси, на которой в данный момент находится курсор. Ввести нужное значение во всплывающем окне. Если активна индикация в дюймах: ввести значение в дюймах, система ЧПУ пересчитает введенное значение в миллиметры
	Запишите активную в данный момент точку привязки в выбранную строку таблицы: функция сохранит точку привязки на всех осях и затем автоматически активирует соответствующую строку таблицы. Если активна индикация в дюймах: введите значение в дюймах, система ЧПУ пересчитает введенное значение в миллиметры

Редактирование таблицы предустановок

Экранная клавиша Функция редактирования в режиме таблиц

	Выбрать начало таблицы
	Выбрать конец таблицы
	Выбор предыдущей страницы таблицы
	Выбор следующей страницы таблицы
	Выбор функций для ввода точек привязки
	Активация точки привязки выбранной в настоящий момент строки таблицы точек привязки
	Добавление нескольких строк в конце таблицы
	Копировать текущее маркированное поле
	Вставка скопированного поля
	Сбросить текущую выбранную строку: система ЧПУ заносит - во все столбцы
	Вставить отдельную строку в конце таблицы
	Удалить отдельную строку в конце таблицы

Защита точек привязки от перезаписи

Любое количество строк таблицы предустановок можно защитить от перезаписи при помощи столбца **LOCKED**. Строки, защищенные от записи, выделены в таблице предустановок цветом.

При необходимости перезаписать защищенную от записи строку при помощи циклов контактного щупа, необходимо подтвердить действие при помощи **ОК** и путем ввода пароля (если защищено паролем).


УКАЗАНИЕ

Осторожно, возможна потеря данных!

При помощи функции **БЛОКИР. / РАЗБЛОКИР. ПАРОЛЬ** заблокированные строки можно разблокировать только с помощью выбранного пароля. Забытые пароли сбросить нельзя. Поэтому заблокированные строки остаются в таком состоянии навсегда. Вследствие этого таблицу предустановок больше нельзя использовать без ограничений.

- ▶ Предпочтительно использовать альтернативу при помощи функции **БЛОКИР. / РАЗБЛОКИР.**
- ▶ Записывать пароли

Чтобы защитить точку привязки от записи, необходимо выполнить следующие действия:



- ▶ Нажать программную клавишу **ИЗМЕНИТЬ ПРИВЯЗКУ**




- ▶ Выбрать столбец **LOCKED**




- ▶ Нажать программную клавишу **РЕДАКТИР. АКТУАЛЬ. ПОЛЯ**

Защитить точку привязки без пароля:




- ▶ Нажать программную клавишу **БЛОКИР. / РАЗБЛОКИР.**
- ▶ Система ЧПУ запишет **L** в столбец **LOCKED**.

Защитить точку привязки паролем:



- ▶ Нажать программную клавишу **БЛОКИР. / РАЗБЛОКИР. ПАРОЛЬ**
- ▶ Ввести пароль во всплывающее окно



- ▶ Подтвердить действие программной клавишей **ОК** или клавишей **ENT**:
- ▶ Система ЧПУ запишет **###** в столбец **LOCKED**.

Снять защиту от записи

Чтобы изменить строку, защищенную от записи, необходимо выполнить следующие действия:



- ▶ Нажать программную клавишу **ИЗМЕНИТЬ ПРИВЯЗКУ**




- ▶ Выбрать столбец **LOCKED**




- ▶ Нажать программную клавишу **РЕДАКТИР. АКТУАЛЬ. ПОЛЯ**

Если точка привязки защищена без пароля:




- ▶ Нажать программную клавишу **БЛОКИР. / РАЗБЛОКИР.**
- Система ЧПУ отключит защиту от записи.

Точки привязки, защищенная паролем:



- ▶ Нажать программную клавишу **БЛОКИР. / РАЗБЛОКИР. ПАРОЛЬ**



- ▶ Ввести пароль во всплывающее окно
- ▶ Подтвердить действие программной клавишей **ОК** или клавишей **ENT**:
- Система ЧПУ отключит защиту от записи.

Активация точки привязки

Активация точки привязки в режиме работы Режим ручного управления

УКАЗАНИЕ

Внимание, опасность причинения серьезного ущерба!

Поля, которые не были определены, ведут себя в таблице точек привязки иначе, чем поля со значением **0**: поля со значением **0** перезаписывают при активации предыдущее значение, а в случае неопределенных полей предыдущее значение сохраняется.

- ▶ Перед активацией точки привязки проверьте, во всех ли столбцах содержатся значения




Указания по использованию:

- При активации точки привязки из таблицы точек привязки система ЧПУ выполняет сброс активного смещения нулевой точки, зеркального отображения, и масштабирования.



- ▶ Выбрать режим работы **Режим ручного управления**



- ▶ Нажать программную клавишу **УПРАВЛЕНИЕ ТЧК. ПРИВ.**



- ▶ Выберите номер точки привязки, которую следует активировать



- ▶ Или нажатием клавиши **GOTO** выберите номер точки привязки, которую следует активировать



- ▶ Подтвердите клавишей **ENT**



- ▶ Нажать программную клавишу **АКТИВИРОВАТЬ ПРИВЯЗКУ**



- ▶ Подтвердите активацию точки привязки
- ▶ Система ЧПУ устанавливает индикацию и .



- ▶ Выход из таблицы точек привязки

Активация точки привязки в таблице точки привязки

Для активации точек привязки из таблицы точек привязки во время отработки программы используйте цикл 247. В цикле 247 вы определяете только номер точки привязки, которую хотите активировать.

Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию в открытом тексте

5.5 Назначение точки привязки без использования контактного 3D-щупа

Указание

При назначении координат точки привязки вы назначаете индикацию в системе ЧПУ по координатам известной позиции детали.



Вместе с контактным щупом в Вашем распоряжении находятся все ручные функции ощупывания.

Дополнительная информация: "Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)", Стр. 182



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может заблокировать установку точек привязки по отдельным осям.

Подготовка

- ▶ Выполните зажим и выверку заготовки
- ▶ Поменяйте инструмент на нулевой инструмент с известным радиусом
- ▶ Убедитесь в том, что система ЧПУ отображает фактические позиции


Установка точки привязки при помощи концевой фрезы



- Выбрать режим работы **Режим ручного управления**




- Осторожно перемещайте инструмент до тех пор, пока он не коснется заготовки (след касания)



Установка точки привязки по оси:



- Выбор оси
- Система ЧПУ откроет диалоговое окно **УСТАНОВКА ТОЧКИ ПРИВЯЗКИ Z=**



- Нажать альтернативную программную клавишу **НАЗНАЧ. ОП. ТОЧКИ**
- Выберите ось с помощью программной клавиши



- Нулевой инструмент, ось шпинделя: установить индикацию на известную позицию заготовки (например, 0) или ввести толщину d листа. На плоскости обработки учитывать радиус инструмента



Точки привязки остальных осей назначаются таким же образом. Если по оси подачи используется предварительно настроенный инструмент, следует установить индикацию оси подачи на длину L инструмента или на сумму $Z=L+d$.



Указания по использованию:

- Точка привязки, установленная клавишами выбора оси, автоматически сохраняется системой ЧПУ в строке 0 таблицы точек привязки.
- Если производитель станка заблокировал ось, то на этой оси невозможно задать точку привязки. Программная клавиша для соответствующей оси не отображается.


Использование функций ощупывания механическими щупами или индикаторами

Если на станке отсутствует электронный трехмерный измерительный щуп, все функции ощупывания в ручном режиме (исключение: функции калибровки) можно использовать также с механическими щупами или при простом касании.


Дополнительная информация: "Использовать контактный 3D-щуп (опция №17)", Стр. 167

Вместо электронного сигнала, автоматически генерируемого трехмерным измерительным щупом в рамках функции ощупывания, оператор инициирует коммутационный сигнал для назначения **позиции ощупывания** вручную, с помощью клавиши.

При этом выполните действия в указанной последовательности:



- ▶ С помощью Softkey выберите любую функцию ощупывания
- ▶ Переместите механический щуп в первую позицию, которая должна быть назначена системой ЧПУ



- ▶ Примените позицию: нажмите программную клавишу **Применение фактической позиции**
- > Система ЧПУ сохранит текущую позицию.
- ▶ Переместите механический щуп в следующую позицию, которая должна быть назначена системой ЧПУ



- ▶ Примените позицию: нажмите программную клавишу **Применение фактической позиции**
- > Система ЧПУ сохранит текущую позицию.
- ▶ При необходимости выполните подвод к другим позициям и считайте их, как это было описано выше
- ▶ **Базовая точка:** в окне меню ввести координаты новой точки привязки, применить при помощи программной клавиши **НАЗНАЧ. ОП. ТОЧКИ** или записать значение в таблицу

Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 173

Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов ощупывания в таблицу предустановок", Стр. 174

- ▶ Завершение функции ощупывания: нажмите клавишу **END**



При попытке установить точку привязки на заблокированной оси система ЧПУ в зависимости от настройки производителя станка отображает сообщение об ошибке.

5.6 Использовать контактный 3D-щуп (опция №17)

Обзор

В режиме работы **Режим ручного управления** доступны следующие циклы контактных щупов:



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем для применения измерительных 3D-щупов.

Циклы измерительных щупов доступны только с опцией #17. Если вы используете контактный щуп HEIDENHAIN, опция предоставляется автоматически.



HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов контактного щупа только в том случае, если используется измерительный щуп производства HEIDENHAIN.

Экранная клавиша	Функция	Страница
	Калибровка 3D-щупа	175
	Установка точки привязки в выбранной оси	183
	Установка центра окружности в качестве точки привязки	184
	Установка средней оси в качестве точки привязки	187
	Управление данными измерительного щупа	

Перемещение при помощи переносного пульта с дисплеем

При использовании переносных пультов с дисплеем возможно передавать управление во время ручных циклов контактного щупа на переносной пульт.

Для этого выполните следующие действия:

- ▶ Запустите ручной цикл контактного щупа
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки ощупывания
- ▶ Выполните первое измерение
- ▶ Активируйте переносной пульт, при помощи клавиши на нём
- > Система ЧПУ отобразит всплывающее окно **Маховичок активный**.
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания
- ▶ Деактивируйте переносной пульт при помощи клавиши на нём
- > Система ЧПУ закроет всплывающее окно.
- ▶ Выполните второе измерение
- ▶ При необходимости, установите точку привязки
- ▶ Завершите функцию ощупывания



Если маховичок активен, запустить цикл контактного щупа нельзя.

Блокирование мониторинга измерительного щупа

Блокирование мониторинга измерительного щупа

Система ЧПУ выдает сообщение об ошибке при отклоненном измерительном стержне, когда оператору требуется переместить одну из осей станка.

Чтобы после отклонения снова отвести контактный щуп при помощи кадра позиционирования, необходимо деактивировать контроль контактного щупа в режиме **Режим ручного управления**.

Контроль контактного щупа можно деактивировать на 30 секунд при помощи программной клавиши **КОНТРОЛЬ ЩУПА ВЫКЛЮЧ**.

Система ЧПУ выводит сообщение об ошибке **Контроль измерительного щупа деактивирован на 30 секунд**. Сообщение об ошибке удалится автоматически спустя 30 секунд.



Если щуп в течение 30 секунд получает стабильный сигнал (например, щуп не отклонен), то контроль щупа активируется автоматически и сообщение об ошибке удаляется.

УКАЗАНИЕ

Осторожно, опасность столкновения!

Программная клавиша **КОНТРОЛЬ ЩУПА ВЫКЛЮЧ** подавляет при отклоненном контактом стержне соответствующее сообщение об ошибке. Система ЧПУ не выполняет при этом автоматической проверки столкновений с использованием контактного стержня. Оба варианта поведения позволяют убедиться, что контактный щуп может перемещаться безопасно. При неправильно выбранном направлении перемещения существует опасность столкновения!

- Перемещение осей в режиме работы **Режим ручного управления** следует выполнять с осторожностью

Функции циклов контактных щупов

В ручных циклах измерительного щупа отображаются программные клавиши, с помощью которых можно выбрать направление или последовательность ощупывания. То, какие программные клавиши отображаются, зависит от конкретного цикла:

Softkey	Функция
	Выбор направления измерения
	Копирование текущей позиции
	Автоматическое измерение отверстия (внутренняя окружность)
	Автоматическое измерение острова (внешняя окружность)
	Ощупывание кругового шаблона (середина нескольких элементов)
	Выбор параллельного осей направления ощупывания отверстий, цапф, и кругового шаблона

Автоматическая последовательность ощупывания отверстия, цапфы и кругового шаблона

УКАЗАНИЕ

Осторожно, опасность столкновения!

Система ЧПУ не выполняет автоматическую проверку столкновений при использовании измерительного стержня. При выполнении ощупывания в автоматическом режиме система ЧПУ самостоятельно позиционирует измерительный щуп в положения ощупывания. При неправильном предварительном позиционировании и игнорировании препятствий существует опасность столкновения!

- Программирование подходящего предварительного положения
- Принятие во внимание препятствий при помощи безопасных расстояний

Если вы используете программу для автоматического ощупывания отверстия, острова или кругового шаблона, система ЧПУ открывает форму с необходимыми полями ввода данных.

Поля ввода в формах Измерение острова и Измерение отверстия

Поле ввода	Функция
Диаметр цапфы? или Диаметр отверстия?	Диаметр измеряемого элемента (опционально для отверстий)

Поле ввода	Функция
Безопасное расстояние?	Расстояние до измеряемого элемента на плоскости
Инкрем. безопасн.высота?	Позиционирование щупа в направлении оси шпинделя (исходя от текущей позиции)

Автоматическая последовательность ощупывания:


- Выполните предварительное позиционирование измерительного щупа



- Выберите функции ощупывания: нажмите программную клавишу **ОЩУПЫВАНИЕ СС**



- Отверстие должно быть измерено автоматически: нажмите программную клавишу **Отверстие**



- Выберите параллельное оси направления измерения
- Запуск ощупывания: нажмите клавишу **NC-старт**
- Система ЧПУ проводит все предварительные позиционирования и движения ощупывания автоматически.

Для подвода в позицию система ЧПУ использует определенную в таблице измерительных щупов подачу **FMAX**. Сама операция ощупывания выполняется с помощью определенной подачи ощупывания **F**.



Указания по использованию и программированию:


- Прежде чем запустить автоматическую программу ощупывания, выполните предварительное позиционирование измерительного щупа вблизи первой точки касания. Сместите при этом измерительный щуп на безопасное расстояние в направлении, противоположном ощупыванию. Безопасное расстояние соответствует сумме значений из таблицы измерительных щупов и формы ввода.
- Для внутренней окружности с большим диаметром система ЧПУ может также выполнить предварительное позиционирование щупа по круговой траектории, используя подачу **FMAX**. Кроме того, в форме ввода нужно указать безопасное расстояние для предварительного позиционирования и диаметр отверстия. Установите измерительный щуп в отверстие, сместив его на безопасное расстояние рядом со стенкой. При предварительном позиционировании соблюдайте начальный угол для первой операции ощупывания, например, система ЧПУ выполняет ощупывание при начальном угле 0° в положительном направлении главной оси.

Выбор цикла контактного щупа

- Режим работы: выбрать **Режим ручного управления** или **Электронный маховичок**



- Выбрать функции контактного щупа: нажать программную **ИЗМЕРИТ. ЩУП**



- Выбрать цикл ощупывания: нажать, например, программную клавишу **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- Система ЧПУ отображает на экране соответствующее меню.



Указания по использованию:

- Если вы выбрали функцию ручного ощупывания, система ЧПУ откроет форму со всей необходимой информацией. Содержание форм зависит от соответствующей функции.
- В некоторых полях вы можете также вводить значения. Для перехода в требуемое поле используйте клавиши со стрелками. Вы можете подвести курсор только к редактируемым полям. Нередактируемые поля отмечены серым.

Протоколирование значений измерения из циклов измерительного щупа



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Система ЧПУ должна быть подготовлена к этой функции производителем станка.

После того как система ЧПУ отработала произвольный цикл ощупывания, значения измерения будут записаны в файл TCHPRMAN.html.

Если в машинном параметре **FN16DefaultPath** (№ 102202) не определен путь сохранения, система ЧПУ сохранит файл TCHPRMAN.html в корневой директории **TNC:**.



Указания по использованию:

- Если поочередно выполняется несколько циклов ощупывания, то система ЧПУ сохраняет считанные значения друг под другом.

Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек



При необходимости сохранить значения измерения в системе координат детали, следует использовать программную клавишу **ВВОД ТАБЛИЦА НУЛ.ТОЧЕК**. При необходимости сохранить значения измерения в базовой системе координат, следует использовать программную клавишу **ВВОД В ТАБЛИЦУ ПРИВЯЗОК**.

Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов ощупывания в таблицу предустановок", Стр. 174

С помощью программной клавиши

ВВОД ТАБЛИЦА НУЛ.ТОЧЕК, система ЧПУ может после выполнения любого цикла ощупывания записать значения измерения в таблицу нулевых точек:


- ▶ Выполните любую функцию ощупывания
- ▶ Введите желаемые координаты точки привязки в предлагаемые для этого поля ввода (в зависимости от выполненного цикла измерительного щупа).
- ▶ Ввести в поле ввода **Номер в таблице?** номер нулевой точки
- ▶ Нажать программную клавишу **ВВОД ТАБЛИЦА НУЛ.ТОЧЕК**.
- ▶ Система ЧПУ сохранит нулевую точку под введенным номером в указанной таблице нулевых точек.

Запись результатов измерения из циклов ощупывания в таблицу предустановок



При необходимости сохранить значения измерения в базовой системе координат, следует использовать функцию **ВВОД В ТАБЛИЦУ ПРИВЯЗОК**. При необходимости сохранить значения измерения в системе координат детали, следует использовать функцию **ВВОД ТАБЛИЦА НУЛ.ТОЧЕК**.

Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 173



С помощью программной клавиши

ВВОД В ТАБЛИЦУ ПРИВЯЗОК система ЧПУ может после выполнения любого цикла ощупывания записать значения измерения в таблицу предустановок. Результаты измерения таким образом сохраняются относительно системы координат станка (REF-координаты). Таблица предустановок имеет название PRESET.PR и хранится в директории TNC:\table\.

- ▶ Выполните любую функцию ощупывания
- ▶ Введите желаемые координаты точки привязки в предлагаемые для этого поля ввода (в зависимости от выполненного цикла измерительного щупа).
- ▶ Ввести в поле ввода **Номер в таблице?** номер точки привязки
- ▶ Нажать программную клавишу **ВВОД В ТАБЛИЦУ ПРИВЯЗОК**
- Система ЧПУ откроет меню **Перезаписать акт. предустановку?**
- ▶ Нажать программную клавишу **ПЕРЕЗАП. ТОЧ. ПРИВ.**
- Система ЧПУ сохранит нулевую точку под введенным номером в таблицу точек привязки.
 - Номер точки привязки не существует: система ЧПУ сохранит строку только после нажатия программной клавиши **СОЗДАТЬ СТРОКУ** (Create line in table?)
 - Номер точки привязки защищен: нажмите программную клавишу **ЗАПИСЬ В ЗАБЛОКИРОВАННУЮ СТРОКУ**, активная точка привязки будет перезаписана
 - Номер точки привязки защищен паролем: нажмите программную клавишу **ЗАПИСЬ В ЗАБЛОКИРОВАННУЮ СТРОКУ** и введите пароль, активная точка привязки будет перезаписана



Если выполнить запись в строку таблицы невозможно из-за блокировки, система ЧПУ отобразит сообщение. При этом функция ощупывания не отменяется.

5.7 Калибровка контактного 3D-щупа (опция #17)

Введение

Для того чтобы можно было точно определить фактическую точку переключения измерительного 3D-щупа, нужно его откалибровать. В противном случае система ЧПУ не может получить точные результаты измерения.




Указания по использованию:

- Щуп следует откалибровать повторно в следующих случаях:
 - Ввод в эксплуатацию
 - Поломка измерительного стержня
 - Смена измерительного стержня
 - Изменение подачи ощупывания
 - Ошибки, например при нагреве станка
 - Изменение активной оси инструмента
- Если после калибровки Вы нажмёте программную клавишу **ОК**, все калибровочные значения сохранятся для текущего контактного щупа. Обновленные данные инструмента сразу становятся действительны, повторный вызов инструмента не требуется.

При калибровке система ЧПУ определяет действительную длину измерительного стержня и действительный радиус наконечника щупа. Для калибровки измерительного 3D-щупа следует зажать регулировочное кольцо или остров, имеющие известную высоту и радиус, на столе станка.

Система ЧПУ имеет циклы для калибровки длины и радиуса:



- ▶ Нажать программную клавишу **ИЗМЕРИТ. ЩУП**
- ▶ Отобразить циклы калибровки: нажать программную клавишу **КАЛИБР. TS**
- ▶ Выбор цикла калибровки

Циклы калибровки ЧПУ

Softkey	Функция	Страница
	Калибровка длины	177
	Определение радиуса и смещения центра с помощью калибровочного кольца	178
	Определение радиуса и смещения центра с помощью острова или калибровочного дорна	178
	Определение радиуса и смещения центра с помощью калибровочного шара	178

Калибровка рабочей длины




HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов контактного щупа только в том случае, если используется измерительный щуп производства HEIDENHAIN.




Рабочая длина измерительного щупа всегда отсчитывается от точки привязки инструмента. Точка привязки инструмента часто находится на переднем конце шпинделя (торцевая поверхность шпинделя). Производитель станка может также разместить точку привязки инструмента в другом месте.

- Назначьте точку привязки на оси шпинделя таким образом, чтобы для стола станка действовало: $Z=0$.



- Выберите функцию калибровки длины щупа: нажмите программную клавишу **KAL. L**
- Система ЧПУ отобразит актуальные данные калибровки.
- **Точка привязки для длины?:** ввести высоту регулировочного кольца в окно меню
- Установите измерительный щуп вплотную над поверхностью регулировочного кольца
- Если необходимо, изменить направление перемещения используя клавишу Softkey или клавишу со стрелками
- Коснитесь поверхности: нажмите клавишу **NC-старт**
- Проверьте результат
- Нажать программную клавишу **OK**, чтобы применить значения
- Нажать программную клавишу **ПРЕРВАНИЕ**, чтобы завершить функцию калибровки
- Система ЧПУ протоколирует процесс калибровки в файле TCHPRMAN.html.




Калибровка рабочего радиуса и компенсация смещения центра измерительного щупа



HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов контактного щупа только в том случае, если используется измерительный щуп производства HEIDENHAIN.

При калибровке радиуса наконечника щупа система ЧПУ использует автоматическую программу ощупывания. В первый проход система ЧПУ определяет середину калибровочного кольца или острова (грубое измерение) и устанавливает щуп в центр. Затем при самой операции калибровки (точное измерение) рассчитывается радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерить отклонение при помощи измерительного щупа, то следующим шагом определяется смещение центра наконечника щупа.

Свойства, касающиеся ориентации измерительного щупа, в измерительных щупах HEIDENHAIN уже predeterminedены. Конфигурация других измерительных щупов задается производителем станка.



Вы можете определить смещение центра, только используя подходящий для этого контактный щуп. При выполнении внешней калибровки выполните предварительное позиционирование щупа над центром калибровочного шара или калибровочного цилиндра. Следите за тем, чтобы при позиционировании не возникало опасности столкновения.

В зависимости от того, как будет ориентирован ваш измерительный щуп, операция калибровки может выполняться по-разному:

- Ориентация невозможна или возможна только в одном направлении: система ЧПУ выполняет грубое и точное измерение и определяет рабочий радиус наконечника щупа (столбец R в tool.t)
- Ориентация возможна в двух направлениях (например, проводной измерительный щуп HEIDENHAIN): система ЧПУ выполняет грубое и точное измерение, поворачивает измерительный щуп на 180° и выполняет последующие операции ощупывания. При измерении отклонения, помимо радиуса, определяется смещение центра (CAL_OF в tchprobe.tp).
- Ориентация возможна в любых направлениях (например, инфракрасный контактный щуп HEIDENHAIN): система ЧПУ выполняет грубое и точное измерение, поворачивает измерительный щуп на 180° и выполняет последующие операции ощупывания. При измерении отклонения, помимо радиуса, определяется смещение центра (CAL_OF в tchprobe.tp).

Калибровка с помощью калибровочного кольца

При выполнении ручной калибровки с помощью калибровочного кольца следует действовать следующим образом:



- ▶ В режиме работы **Режим ручного управления** установить наконечник щупа в отверстие калибровочного кольца
- ▶ Выбор функции калибровки: нажмите клавишу Softkey **KAL. R**
- ▶ Система ЧПУ отобразит актуальные данные калибровки.
- ▶ Введите диаметр регулировочного кольца
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **НС-старт**
- ▶ Измерительный 3D-щуп измерит в рамках одной автоматической программы ощупывания все нужные точки и рассчитает рабочий радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерения отклонения, система ЧПУ рассчитает также смещение центра.
- ▶ Проверьте результат
- ▶ Нажать программную клавишу **ОК**, чтобы применить значения
- ▶ Нажать программную клавишу **КОНЕЦ**, чтобы завершить функцию калибровки
- ▶ Система ЧПУ протоколирует процесс калибровки в файле TCHPRMAN.html.




Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем станка для определения смещения центра наконечника щупа.

Калибровка с помощью острова или калибровочного дорна

При выполнении ручной калибровки с помощью острова или калибровочного цилиндра следует действовать следующим образом:



- ▶ Установить наконечник щупа над центром калибровочного цилиндра в режиме работы **Режим ручного управления**
- ▶ Выбор функции калибровки: нажмите клавишу Softkey **KAL. R**
- ▶ Введите внешний диаметр цилиндра
- ▶ Введите безопасное расстояние
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **НС-старт**
- ▶ Измерительный 3D-щуп измерит в рамках одной автоматической программы ощупывания все нужные точки и рассчитает рабочий радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерения отклонения, система ЧПУ рассчитает также смещение центра.
- ▶ Проверьте результат
- ▶ Нажать программную клавишу **ОК**, чтобы применить значения
- ▶ Нажать программную клавишу **КОНЕЦ**, чтобы завершить функцию калибровки
- ▶ Система ЧПУ протоколирует процесс калибровки в файле TCHPRMAN.html.




Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем станка для определения смещения центра наконечника щупа.

Калибровка с помощью калибровочного шара

При выполнении ручной калибровки с помощью калибровочного шара следует действовать следующим образом:



- ▶ Установить наконечник щупа над центром калибровочного шара в режиме работы **Режим ручного управления**
- ▶ Выбор функции калибровки: нажмите клавишу Softkey **KAL. R**
- ▶ Введите диаметр шара
- ▶ Введите безопасное расстояние
- ▶ При необходимости, выберите измерение длины
- ▶ При необходимости, введите привязку по длине
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **НС-старт**
- ▶ Измерительный 3D-щуп измерит в рамках одной автоматической программы ощупывания все нужные точки и рассчитает рабочий радиус наконечника щупа. Если есть возможность измерения отклонения, система ЧПУ рассчитает также смещение центра.
- ▶ Проверьте результат
- ▶ Нажать программную клавишу **ОК**, чтобы применить значения
- ▶ Нажать программную клавишу **КОНЕЦ**, чтобы завершить функцию калибровки
- ▶ Система ЧПУ протоколирует процесс калибровки в файле TCHPRMAN.html.



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Система ЧПУ должна быть подготовлена производителем станка для определения смещения центра наконечника щупа.


Отображение значений калибровки

Система ЧПУ сохраняет рабочую длину и рабочий радиус контактного щупа в таблице инструментов. Система ЧПУ сохраняет смещение центра контактного щупа в таблице контактных щупов, в столбцах **CAL_OF1** (главная ось) и **CAL_OF2** (вспомогательная ось). Для вывода сохраненных значений на экран нажать программную клавишу **ТАБЛИЦА ЗОНДА**.

Во время калибровки ЧПУ автоматически создает файл протокола TCHPRMAN.html, в который сохраняются данные калибровки.



Обеспечьте, чтобы номер инструмента таблицы инструментов и номер щупа таблицы измерительных щупов совпадали.



5.8 Установка точек привязки при помощи контактного щупа (номер опции #17)

Обзор



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может заблокировать установку точек привязки по отдельным осям.

При попытке установить точку привязки на заблокированной оси система ЧПУ в зависимости от настройки производителя станка отображает сообщение об ошибке.



HEIDENHAIN берет на себя ответственность за функции циклов контактного щупа только в том случае, если используется измерительный щуп производства HEIDENHAIN.


Функции установки точки привязки на выровненной заготовке выбираются при помощи следующих программных клавиш:

Softkey	Функция	Страница
	Установка точки привязки на произвольной оси	183
	Установка центра окружности в качестве точки привязки	184
	Средняя ось в качестве точки привязки Установка средней оси в качестве точки привязки	187



При активной функции смещения нуля отсчета полученное значение опирается на активную точку привязки (при необходимости ручную точку привязки в режиме **Режим ручного управления**). В индикации положения смещение нуля отсчета пересчитывается.

Установка точки привязки на произвольной оси




- ▶ Выбрать функцию ощупывания, нажать программную клавишу **ОЩУПЫВАНИЕ ПОЗИЦИИ**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи точки ощупывания
- ▶ При помощи программных клавиш выберите ось и направление ощупывания, например, ощупывание в направлении Z-
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **НС-старт**
- ▶ **Базовая точка:** ввести заданную координату
- ▶ Подтвердить программной клавишей **ВВОД КООРДИНАТ**

Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 173

Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов ощупывания в таблицу предустановок", Стр. 174

- ▶ Завершить функцию ощупывания, нажать программную клавишу **КОНЕЦ**



Центр окружности в качестве точки привязки

Центры отверстий, круглых карманов, полных цилиндров, цапф, круглых островов и т. п. можно назначать в качестве точек привязки.


Круглый карман:

Система ЧПУ ошупывает боковые поверхности кармана во всех четырех направлениях осей координат.

Для разорванных окружностей (дуг окружностей) направление ошупывания может быть выбрано произвольно.



- ▶ Поместить наконечник щупа приблизительно в центр окружности
 - ▶ Выбрать функцию ошупывания: нажать программную клавишу **ЗАМЕР СС**
 - ▶ Нажать программную клавишу с необходимым направлением ошупывания
 - ▶ Ошупывание: нажать клавишу **Старт УП**. Контактный щуп выполнит ошупывание боковой поверхности отверстия в выбранном направлении. Повторить эти действия. Центр можно рассчитать после третьей операции ошупывания (рекомендуется выполнять измерение по четырем контактными точкам)
 - ▶ Завершить процедуру ошупывания, перейти в меню результатов, нажать программную клавишу **АНАЛИЗ**
 - ▶ **Базовая точка:** в окне меню ввести обе координаты центра окружности
 - ▶ Подтвердить программной клавишей **ВВОД КООРДИНАТ**
- Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 173
- Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов ошупывания в таблицу предустановок", Стр. 174
- ▶ Завершить функцию ошупывания, нажать программную клавишу **КОНЕЦ**




Система ЧПУ может рассчитать внешнюю или внутреннюю окружность уже по трем точкам измерения, например в круговых сегментах. Более точные результаты можно получить, проведя измерение окружности по четырем точкам ошупывания. По возможности всегда выполняйте предварительное позиционирование щупа по центру.

Наружная окружность:



- ▶ Установить наконечник щупа вблизи первой точки ощупывания вне окружности
 - ▶ Выбрать функцию ощупывания, нажать программную клавишу **ЗАМЕР СС**
 - ▶ Нажать программную клавишу с необходимым направлением ощупывания
 - ▶ Ощупывание: нажать клавишу **Старт УП**. Контактный щуп выполнит ощупывание боковой поверхности отверстия в выбранном направлении. Повторить эти действия. Центр можно рассчитать после третьей операции ощупывания (рекомендуется выполнять измерение по четырем контактными точкам)
 - ▶ Завершить процедуру ощупывания, перейти в меню результатов, нажать программную клавишу **АНАЛИЗ**
 - ▶ **Базовая точка:** ввести координаты точки привязки
 - ▶ Подтвердить программной клавишей **ВВОД КООРДИНАТ**
- Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 173
- Дополнительная информация:** "Запись результатов измерения из циклов ощупывания в таблицу предустановок", Стр. 174
- ▶ Завершить функцию ощупывания, нажать программную клавишу **КОНЕЦ**



После ощупывания система ЧПУ отобразит текущие координаты центра окружности и ее радиус.

Установка точки привязки по нескольким отверстиям / круглым островам

Функция ручного ощупывания **Круговой шаблон** является частью функции **Окружность**. Отдельные окружности могут быть измерены посредством ощупывания параллельно осям движения.

На второй панели программных клавиш находится программная клавиша **ЗАМЕР СС (Круговой шаблон)**, с помощью которой можно установить точку привязки через расположение нескольких отверстий или круглых островов. Можно установить точку привязки на пересечении двух или более измеряемых элементов.

Установка точки привязки в точке пересечения нескольких отверстий:

- ▶ Выполнить предварительное позиционирование контактного щупа

Выбрать функцию ощупывания **Круговой шаблон**




- ▶ Выбрать функцию ощупывания, нажать программную клавишу **ЗАМЕР СС**




- ▶ Нажать программную клавишу **ЗАМЕР СС (Круговой шаблон)**

Ощупывание круглого острова



- ▶ Остров должен быть измерен автоматически, нажать программную клавишу **Остров**



- ▶ выбрать через программную клавишу начальный угол




- ▶ Запуск ощупывания: нажать клавишу **Стоп УП**

Ощупывание отверстия



- ▶ Отверстие должно быть измерено автоматически, нажать программную клавишу **Отверстие**




- ▶ выбрать через программную клавишу начальный угол





- ▶ Запуск ощупывания: нажать клавишу **Стоп УП**

- ▶ Повторить операцию для остальных элементов
- ▶ Завершить процедуру ощупывания, перейти в меню результатов, нажать программную клавишу **АНАЛИЗ**
- ▶ **Базовая точка:** в окне меню ввести обе координаты центра окружности
- ▶ Подтвердить программной клавишей **ВВОД КООРДИНАТ**
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 173
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов ощупывания в таблицу предустановок", Стр. 174
- ▶ Завершить функцию ощупывания, нажать программную клавишу **КОНЕЦ**

Средняя ось в качестве точки привязки



- ▶ Выбор функции ощупывания: нажмите программную клавишу **ОЩУПЫВАНИЕ CL**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки ощупывания
- ▶ Выберите направление ощупывания с помощью Softkey
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **НС-старт**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **НС-старт**
- ▶ **Базовая точка:** ввести координату точки привязки в окне меню, подтвердить программной клавишей **НАЗНАЧ. ОП.ТОЧКИ** или записать значение в таблицу
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов контактного щупа в таблицу нулевых точек", Стр. 173
Дополнительная информация: "Запись результатов измерения из циклов ощупывания в таблицу предустановок", Стр. 174
- ▶ Завершить функцию ощупывания, нажать программную клавишу **КОНЕЦ**



После второй точки касания в меню анализа при необходимости можно изменить положение центральной оси и, таким образом, оси для установки точки привязки. При помощи программных клавиш выберите главную ось, вспомогательную ось или ось инструмента. Благодаря этому однажды рассчитанные позиции можно сохранить как для главной оси, так и для вспомогательной.


Измерение заготовок с помощью трехмерного измерительного щупа

В режимах работы **Режим ручного управления** и **Электронный маховичок** можно использовать контактный щуп также для выполнения простых измерений детали.

С помощью трехмерного контактного щупа Вы можете определить:

- координаты позиции и на их основе
- размеры заготовки

Определение координаты позиции на выровненной заготовке




- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи точки ощупывания
- ▶ Выберите направление ощупывания и одновременно ось, к которой должна относиться координата: нажмите соответствующую программную клавишу.
- ▶ Запустите процесс ощупывания: нажмите клавишу **NC-старт**

Система ЧПУ отобразит координату точки касания как точку привязки.

Определение размеров заготовки



- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи первой точки ощупывания A
- ▶ Выберите направление ощупывания с помощью программной клавиши
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-старт**
- ▶ Запишите указанное в качестве точки привязки значение (только в том случае, если заданная ранее точка привязки остается неизменной)
- ▶ Точка привязки: введите **0**
- ▶ Прервите диалог: нажмите клавишу **END**
- ▶ Повторный выбор функции ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Установите измерительный щуп вблизи второй точки ощупывания B
- ▶ Выберите направление ощупывания с помощью программной клавиши: та же ось, но направление, противоположное тому, которое было задано при первом ощупывании.
- ▶ Ощупывание: нажмите клавишу **NC-старт**



В поле **Значение измерения** находится расстояние между двумя точками на оси координат.

Снова назначьте для индикации позиции значения, действовавшие до измерения длины

- ▶ Выберите функцию ощупывания: нажмите Softkey **ОЩУПЫВАНИЕ POS**
- ▶ Выполните повторное ощупывание в первой точке ощупывания
- ▶ Назначьте для точки привязки записанное значение
- ▶ Прервите диалог: нажмите клавишу **END**

6

**Тестирование и
отработка**

6.1 Графики

Применение

В следующих режимах работы система ЧПУ моделирует обработку графически:

- Режим ручного управления
- Обработка отд.блоков программы
- Режим автоматического управления
- Тест прог.
- Позиц.с ручным вводом данных



В режиме работы **Позиц.с ручным вводом данных** видна заготовка, которая является активной в режимах работы **Выполнение программы в автоматич.режиме/покадрово**.

Графика соответствует изображению определенной заготовки, обрабатываемой инструментом.

В случае активной таблицы инструментов система ЧПУ дополнительно учитывает записи в столбцах **L**, **LCUTS**, **T-ANGLE** и **R2**.


Система ЧПУ не отображает графику, если

- не выбрана ни одна управляющая программа
- выбрано ошибочное разделение экрана
- текущая управляющая программа не содержит действующего определения заготовки
- при определении заготовки с помощью подпрограммы кадр BLK-FORM еще не отработан

НАСТРОЙКА ОТОБРАЖ-Я

Для того чтобы войти в программу **НАСТРОЙКА ОТОБРАЖ-Я** следует выполнить следующее:

- Выбрать желаемый режим



- Нажать программную клавишу **НАСТРОЙКА ОТОБРАЖ-Я**

Объем предоставленных программных клавиш зависит от следующих настроек.

- Настроенные виды отображения
Выбрать вид отображения с помощью программной клавиши **ВИД**.
- Настроенное качество модели
Качество модели выбирается в MOD-функции **Настройки графики**.

Система ЧПУ предлагает следующие варианты для **НАСТРОЙКА ОТОБРАЖ-Я**:

Программ- ные клави- ши	Функция
	Отобразить заготовку
	Отобразить инструмент Дополнительная информация: "Инструмент", Стр. 194
	Отобразить траекторию инструмента Дополнительная информация: "Инструмент", Стр. 194
	Выбор вида отображения Дополнительная информация: "Вид", Стр. 195
	Сброс траектории инструмента
	Отменить выбор заготовки
	Вызов рамок заготовки
	Выделение граней детали в 3D-модели
	Показ номеров кадров путей инструмента
	Показ конечных точек путей инструмента
	Показ заготовки в цвете
	Очистка заготовки Стружка, которая висит в воздухе после фрезерования, будет удаляться.
	Сброс траектории инструмента
	Поворот и масштабирование заготовки Дополнительная информация: "Повернуть, масштабировать и переместить графическое изображение", Стр. 196
	Переместить плоскость резания в отображение по 3 плоскостям Дополнительная информация: "Переместить плоскость сечения", Стр. 198



Указания по использованию:

- При помощи параметров станка **clearPathAtBlk** (№ 124203) можно задать, будут ли удаляться траектории инструментов в режиме **Тест прог.** в новой форме BLK.
- Если постпроцессор выводит точки с ошибками, то при обработке на детали появятся следы. В целях своевременного распознавания таких следов (перед обработкой) можно проверить внешнюю управляющую программу на наличие ошибок путем отображения траекторий инструмента.
- Система ЧПУ сохранит состояние программных клавиш.

Инструмент

Отобразить инструмент

Если в таблице инструментов определены столбцы **L** и **LCUT**, инструмент представляется графически.

Дополнительная информация: "Ввести в таблицу данные данные инструмента", Стр. 109

Система ЧПУ отображает инструмент различным цветом:

- бирюзовый: длина инструмента
- красный: длина режущей кромки и инструмент находятся в зацеплении
- голубой: длина режущей кромки и инструмент выведены из материала

Отобразить траекторию инструмента

Система ЧПУ отобразит перемещения

**Программ-
ные клави-
ши**

Функция



Перемещения на ускоренном ходу и на запрограммированной подаче




Перемещения на запрограммированной подаче



Перемещения отсутствуют




При перемещении на ускоренном ходу к заготовке красным цветом отображается как перемещение, так и заготовка в соответствующем месте.



Вид


Система ЧПУ выводит следующие виды отображения:

Программ- ные клави- ши	Функция
	Горизонтальная проекция
	Изображение в 3 плоскостях
	Трехмерное изображение




Изображение в 3 плоскостях

На рисунке показаны три плоскости сечения и одна 3D-модель, как на техническом чертеже.




Трехмерное изображение

С помощью трехмерного изображения высокого разрешения можно детально представить поверхность обрабатываемой заготовки. Благодаря виртуальному источнику света система ЧПУ создает реалистичное представление света и тени.



Повернуть, масштабировать и переместить графическое изображение

Для того чтобы повернуть графическое изображение необходимо выполнить следующее:



- ▶ Выберите функции для поворота и масштабирования
- Система ЧПУ отобразит следующие программные клавиши.

Программные клавиши	Функция
	Поворот изображения по вертикальной оси с шагом 5°
	Поворот изображения по горизонтальной оси с шагом 5°
	Пошаговое увеличение изображения
	Пошаговое уменьшение изображения
	Вернуть вид к исходному размеру и угловому положению
	Смещение изображения вверх и вниз
	Смещение изображения влево и вправо
	Вернуть вид к исходной позиции и угловому положению

Отображение графики также можно изменить с помощью мыши. В вашем распоряжении находятся следующие функции:

- ▶ Трехмерное вращение изображаемой модели: перемещайте мышь, удерживая нажатой ее правую клавишу. При одновременном нажатии клавиши Shift, можно повернуть модель только горизонтально или вертикально
- ▶ Для перемещения представленной модели перемещайте мышь, удерживая нажатой ее среднюю клавишу или колесико. При одновременном нажатии клавиши Shift, можно переместить модель только горизонтально или вертикально
- ▶ Для увеличения определенной области выберите область, удерживая нажатой левую клавишу мыши.
- После того как левая кнопка мыши будет отпущена, система ЧПУ увеличит выделенную область.
- ▶ Для быстрого увеличения или уменьшения любой области покрутить колесико мыши вперед или назад.
- ▶ Для возврата в стандартный вид, удерживая нажатой клавишу смены регистра (Shift), дважды нажать правую кнопку мыши. Если нажимать только правую клавишу мыши, не нажимая Shift, угол вращения сохранится

Настройка скорости выполнения теста программы



Последняя настроенная скорость остается активной до перерыва в электроснабжении. После включения системы управления скорость установлена на FMAX.

После запуска программы система ЧПУ отображает следующие программные клавиши, при помощи которых можно настроить скорость моделирования:

Программ- ные клавиши	Функции
	Тестирование программы с той же скоростью, с которой она будет обрабатываться (с учетом запрограммированных подач)
	Пошаговое увеличение скорости моделирования
	Пошаговое уменьшение скорости моделирования
	Выполнение тестирования с максимально возможной скоростью (базовая настройка)

Вы можете настроить скорость моделирования и перед запуском выполнения программы:



- ▶ Выберите функции настройки скорости моделирования



- ▶ Выберите желаемую функцию при помощи клавиши Softkey, например, пошаговое увеличение скорости моделирования

Воспроизведение графического моделирования


Графическое моделирование программы обработки можно проводить так часто, как это необходимо. Для этого можно восстановить предыдущее изображение заготовки.

Экранная клавиша	Функция
	Показать необработанную заготовку в режимах работы Отработка отд. блоков программы и Режим автоматического управления .
	Показать необработанную заготовку в режиме работы Тест прогр.

Переместить плоскость сечения

Базовая настройка плоскости сечения выбрана так, что на плоскости обработки она находится в центре заготовки, а по оси инструмента — на верхней кромке заготовки.

Смещение плоскости сечения выполняется следующим образом:



- ▶ Нажать программную клавишу **Смещение плоскости сечения**
- > Система ЧПУ отобразит следующие программные клавиши:


Программные клавиши	Функция
 	Сместите вертикальную плоскость сечения вправо или влево
 	Сместите вертикальную плоскость сечения вперед или назад
 	Сместите горизонтальную плоскость сечения вверх или вниз

Положение плоскости сечения отображается во время перемещения на 3D-модели. Смещение остается активным, даже если активируется новая заготовка.

Сброс плоскостей сечения

Смещенная плоскость сечения остается активной даже в случае новой заготовки. При перезапуске системы ЧПУ плоскость сечения автоматически сбрасывается.

Для приведения плоскости сечения в базовое положение следует выполнить следующее:



- ▶ Нажать программную клавишу **Сброс плоскостей сечения**

6.2 Отображение заготовки в рабочем пространстве

Применение


В режиме работы **Тест программы** можно проверить положение заготовки и точку привязки в рабочей зоне станка при помощи графики. Графика отображает точку привязки, заданную в управляющей программе при помощи цикла 247. Если точка привязки в управляющей программе не задана, на графике отобразится точка привязки, активная на станке.

Можно активировать контроль рабочей зоны в режиме работы **Тест программы**: нажать программную клавишу **ЗАГОТОВКА В РАБОЧЕМ ПРОСТРАН.** С помощью программной клавиши **Контроль кон.вык.ПО** функцию можно активировать или деактивировать.

Следующий прозрачный параллелепипед изображает заготовку, размеры которой находятся в таблице **BLK FORM**. Система ЧПУ считывает размеры из определения заготовки, заданного в выбранной управляющей программе.

Местонахождение заготовки в пределах рабочей зоны в обычных условиях несущественно для теста программы. Если вы активируете контроль рабочей зоны, то следует так смещать заготовку «графически», чтобы она размещалась в пределах рабочей зоны. Используйте для этого программные клавиши, приведенные в таблице.

Кроме того, можно активировать действующую точку привязки для режима работы **Тест программы**.



Клавиши Softkey	Функция
 	Смещение заготовки в положительном/отрицательном направлении по оси X
 	Смещение заготовки в положительном/отрицательном направлении по оси Y
 	Смещение заготовки в положительном/отрицательном направлении по оси Z
	Отобразить заготовку относительно заданной точки привязки
АКТИВН. ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩ.	Индикация активного диапазона перемещения
ВЫБРАТЬ ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩ.	Здесь отображаются и могут быть выбраны сконфигурированные производителем станка диапазоны перемещения
Контроль кон. вык. ПО	Включение или выключение функции контроля
нул. точка станка ВЫК ВКЛ	Показать нулевую точку станка




При наличии заготовки в рабочей зоне система ЧПУ отображает **BLK FORM** только схематично.

- При использовании **BLK FORM CYLINDER** в качестве заготовки отображается параллелепипед.

6.3 Измерение

Применение

В режиме работы **Тест программы** при помощи программной клавиши **ИЗМЕРЕНИЕ** можно скрыть отобразить координаты.



- ▶ Установить программную клавишу **ИЗМЕРЕНИЕ** в положение **EIN**
- ▶ Установите указатель мыши в соответствующее положение
- > Система ЧПУ отобразит соответствующие координаты с приближением.



Программная клавиша **ИЗМЕРЕНИЕ** доступна на следующих экранах:

- Вид сверху
- Трёхмерное изображение

Дополнительная информация: "Вид", Стр. 195

6.4 Опциональное выполнение программы

Применение



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Действие этой функции зависит от конкретного станка.

Система ЧПУ прерывает по выбору выполнение программы в кадрах УП, в которых запрограммирована функция M1. Если M1 используется в режиме работы **Отработка программы**, система ЧПУ не отключает шпиндель и подачу СОЖ.



- ▶ Установить программную клавишу **M01** в положение **AUS**
- > Система ЧПУ не прерывает **Отработка программы** или **Тест прогр.** для кадров УП с M1.



- ▶ Установить программную клавишу **M01** в положение **EIN**
- > Система ЧПУ прерывает **Отработка программы** или **Тест прогр.** для кадров УП с M1.

6.5 Пропустить кадры УП

Управляющие кадры можно пропускать в следующих режимах работы:

- Тест программы
- Режим автоматического управления
- Отработка отд.блоков программы
- Позиц.с ручным вводом данных



Указания по использованию:

- Данная функция не действует вместе с кадрами **TOOL DEF.**
- Последняя выбранная настройка сохраняется даже после выключения системы ЧПУ.
- Настройка программной клавиши **СКРЫТЬ** действует только в соответствующем режиме работы.

Тест программы и отработка программы

Применение

Кадры УП, которые были помечены при программировании символом /, можно пропускать в режимах работы

Тест программы или **Выполнение программы в автоматич.режиме/покадрово:**



- ▶ Установить программную клавишу **СКРЫТЬ** в положение **EIN**
- > Система ЧПУ пропустит кадры УП.



- ▶ Установить программную клавишу **СКРЫТЬ** в положение **AUS**
- > Система ЧПУ отработывает или тестирует кадры УП.


Порядок действий

Кадры УП могут быть скрыты по выбору

Чтобы скрыть кадры УП в режиме работы **Программирование**, следует выполнить следующие действия:



- ▶ Выбрать необходимый кадр УП



- ▶ Нажать программную клавишу **ВСТАВИТЬ**
- > Система ЧПУ вставит /-знак.

Чтобы снова открыть кадры УП в режиме работы **Программирование**, следует выполнить следующие действия:



- ▶ Выбрать скрытый кадр УП.



- ▶ Нажать программную клавишу **УДАЛИТЬ**
- > Система ЧПУ удалит /-знак.

Позиц.с ручным вводом данных

Применение



Для пропуска кадров УП в режиме работы **Позиц.с ручным вводом данных** необходимо обязательное наличие буквенной клавиатуры.

Отмаркированные кадры УП можно организовать пропуск в режиме работы **Позиц.с ручным вводом данных**:



- ▶ Установить программную клавишу **СКРЫТЬ** в положение **EIN**

> Система ЧПУ пропустит кадры УП.



- ▶ Установить программную клавишу **СКРЫТЬ** в положение **AUS**

> Система ЧПУ отработает кадры УП.

Порядок действий

Чтобы скрыть кадры УП в режиме работы **Позиц.с ручным вводом данных**, следует выполнить следующие действия:



- ▶ Выбрать необходимый кадр УП



- ▶ Нажать клавишу **/** на буквенной клавиатуре

> Система ЧПУ вставит символ **/**.

Чтобы снова отобразить кадры УП в режиме работы **Позиц.с ручным вводом данных**, следует выполнить следующие действия:



- ▶ Выбрать скрытый кадр УП.



- ▶ Нажать клавишу **Backspace**

> Система ЧПУ удалит символ **/**.

6.6 Тестирование программы

Применение

В режиме работы **Тест программы** моделируется отработка управляющих программ и частей программ для того, чтобы уменьшить количество ошибок программирования при выполнении программы. Система ЧПУ помогает при поиске:

- геометрических несоответствий
- недостающие данные
- невыполнимые переходы
- нарушений рабочего пространства
- применения заблокированных инструментов

Дополнительно можно пользоваться следующими функциями:

- покадровое выполнение теста программы
- Прерывание теста на произвольном кадре УП
- Пропустить кадр УП
- функции для графического изображения
- определение времени обработки
- дополнительная индикация состояния

Учитывайте при тестировании программы

В случае заготовок прямоугольной формы система ЧПУ запускает тест программы после вызова инструмента со следующей позиции:

- В плоскости обработки в центре заданной **BLK FORM**
- По оси инструмента на 1 мм выше определенной в **BLK FORM** точки **MAX**

УКАЗАНИЕ**Осторожно, опасность столкновения!**

Система ЧПУ учитывает в режиме **Тест программы** не все перемещения осей станка, например, позиционирование PLC и движения макросов смены инструмента и M-функций. Вследствие этого безошибочно выполненный тест может отличаться от дальнейшей обработки. Во время обработки существует риск столкновения!

- ▶ Необходимо протестировать управляющую программу в следующей позиции обработки (**ЗАГАТОВКА В РАБОЧЕМ ПРОСТРАН.**)
- ▶ Запрограммируйте безопасную промежуточную позицию после смены инструмента и перед выполнением предварительного позиционирования
- ▶ Тестировать управляющую программу в режиме **Отработка отд.блоков программы** следует с осторожностью



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Кроме того, для режима работы **Тест прогр.** производитель станка также может определить макрос смены инструмента, который точно моделирует процедуру работы станка.

Часто производитель станка изменяет при этом смоделированную позицию смены инструмента.

Выполнение теста программы



Для теста программы нужно активировать таблицу инструментов (статус S). Для этого в режиме работы **Тест прогр.** следует выбрать нужную таблицу инструментов, используя управление файлами.

Для теста программы можно выбрать любую таблицу точек привязки (статус S).

В строке 0 временно загружаемой таблицы точек привязки после **СБРОС + ПУСК** автоматически устанавливается активная в данный момент точка привязки из **Preset.PR** (отработка). Строка 0 при запуске теста программы остается выбранной до тех пор, пока в NC-программе не будет определена другая точка привязки. Все точки привязки из строк > 0 система ЧПУ считывает из выбранной таблицы точек привязки теста программы.

С помощью функции **ЗАГАТОВКА В РАБОЧЕМ ПРОСТРАН.** активируется контроль рабочей зоны для теста программы.

Дополнительная информация: "Отображение заготовки в рабочем пространстве ", Стр. 199



- Режим работы: нажать клавишу **Тест прогр.**



- Управление файлами: с помощью клавиши **PGM MGT** вызовите управление файлами и выберите файл для тестирования

TNC отобразит следующие программные клавиши:

Программ- ная клави- ша	Функции
	Сброс заготовки, сброс прежних данных инструмента и тестирование всей управляющей программы
	Тестирование всей управляющей программы
	Тест каждого кадра программы по отдельности
	Выполнить Тест прогр. до кадра УП N
	Остановить тест программы (эта программная клавиша отображается только в том случае, если оператор запустил тест программы)

Оператор может в любое время, даже в циклах обработки, прервать тест программы, а затем его продолжить. Для того чтобы не потерять возможность продолжить тест, нельзя выполнять следующие операции:

- выбрать с помощью клавиш со стрелками или клавиши **GOTO** другой кадр УП
- Провести изменения в управляющей программе
- выбрать новую управляющую программу


Выполнить Тест progr. до определенного кадра УП

При использовании **СТОП НА** система ЧПУ выполняет **Тест progr.** только до кадра УП с номером кадра **N**.

Для того чтобы остановить **Тест progr.** на произвольном кадре УП, необходимо выполнить следующее:



- ▶ Нажать программную клавишу **СТОП НА**
- ▶ **Стоп на: N** = ввести номер кадра, по достижении которого моделирование должно быть остановлено
- ▶ **Программа** ввести имя управляющей программы, в которой находится кадр УП с выбранным номером кадра
- ▶ Система ЧПУ отобразит имя выбранной управляющей программы.
- ▶ Если останов должен быть произведен в вызываемой через **PGM CALL** управляющей программе, необходимо указать это имя
- ▶ **Чило повтор.** = ввести количество повторов, которые должны быть выполнены, в случае, если **N** находится в повторяющейся части программы.
По умолчанию 1: система ЧПУ останавливается перед моделированием **N**



Возможности в остановленном состоянии

При прерывании **Тест progr.** с помощью функции **СТОП НА** имеются следующие возможности в остановленном состоянии:

- Пропуск кадров УП включить или выключить
- Включать или выключать **опциональный останов программы**
- Изменять разрешение графики и модели
- Изменять управляющую программу в режиме работы **Программирование**

Если в режиме работы **Программирование** производится изменение управляющей программы, необходимо учитывать следующее поведение при моделировании:

- Изменения до позиции остановки: симуляция начнётся сначала
- Изменения после позиции остановки: возможно позиционирование на точку прерывания при помощи **GOTO**

Функция GOTO

Использовать клавишу GOTO

Перейти с клавишей GOTO

С клавишей **GOTO** можно перейти к определенному месту управляющей программы независимо от активного режима работы.

Выполнить действия в указанной последовательности:

- ▶ Нажать клавишу **GOTO**
- ▶ Система ЧПУ откроет всплывающее окно.
- ▶ Задать номер
- ▶ Выбрать указание по переходу с помощью программной клавиши, например, перейти на указанное число вниз.

Система ЧПУ предлагает следующие возможности:

Программ- ная клави- ша

Функция



Перейти вверх на указанное количество строк



Перейти вниз на указанное количество строк



Перейти на указанный номер кадра



Следует использовать функцию перехода **GOTO** только для программирования и тестирования управляющих программ. При отработке следует использовать функцию поиска кадра.

Дополнительная информация: "Вход в управляющую программу в произвольном месте: поиск кадра", Стр. 223

Быстрый выбор с клавишей GOTO

С клавишей **GOTO** можно открыть окно «умного выбора», с помощью которого можно легко выбрать специальные функции или циклы.

Необходимо перейти к выбору специальных функций следующим образом:



- ▶ Нажать клавишу **SPEC FCT**



- ▶ Нажать клавишу **GOTO**
- ▶ Система ЧПУ отображает всплывающее окно со структурным отображением специальных функций
- ▶ Выбрать необходимую функцию

Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию в открытом тексте

Открыть окно выбора клавишей GOTO

Если система ЧПУ предлагает меню выбора с помощью клавиши **GOTO** можно открыть окно выбора. Таким образом, видны возможные вводимые данные.

Отображение управляющей программы

Акцент не синтаксис


Система ЧПУ выделяет элементы синтаксиса различными цветами (в зависимости от их значения). Благодаря выделению цветом управляющие программы становятся нагляднее и их проще читать.

Значение цвета элемента синтаксиса

Область применения:	Цвет
Стандартный цвет	Черный
Комментарии	Зеленый
Цифровые значения	Синий
Отображение номера кадра	Фиолетовый
Отображение FMAX	Оранжевый
Отображение подачи	Коричневый

Линейки прокрутки

С помощью ползунка прокрутки вдоль правого края окна программы можно передвигать содержимое экрана используя мышь. Помимо этого, из размера и положения бегунка можно сделать выводы о длине программы и положении курсора.



6.7 Выполнение программы


Применение

В режиме работы **Режим автоматического управления** система ЧПУ непрерывно обрабатывает управляющую программу до конца программы или до прерывания.

В режиме работы **Отработка отд.блоков программы** система ЧПУ обрабатывает каждый кадр УП по отдельности после нажатия клавиши **Старт УП**. В циклах образцов отверстий и **CYCL CALL PAT** управление останавливается после каждой точки.

Следующие функции ЧПУ вы можете использовать в режимах работы **Отработка отд.блоков программы** и **Режим автоматического управления**:

- Прерывание выполнения программы
- Выполнение программы с определенного кадра УП
- Пропустить кадр УП
- Редактирование таблицы инструментов TOOL.T
- Контроль и изменение Q-параметров
- Наложение позиционирования маховичком
- Функции для графического изображения
- Дополнительная индикация состояния



Выполнение управляющей программы

Подготовка

- 1 Зажим заготовки на столе станка
- 2 Назначение координат точки привязки
- 3 Выберите необходимые таблицы (статус M)
- 4 Выбрать управляющую программу (статус M)



Указания по использованию:

- Подачу и частоту вращения шпинделя можно изменить с помощью потенциометров.
- Вы можете при помощи программной клавиши **FMAX** уменьшить скорость подачи. Уменьшение действительно для всех движений подачи и перемещений на ускоренном ходу также после перезапуска системы ЧПУ.

выполнение программы в автоматическом режиме

- ▶ Запустить управляющую программу при помощи клавиши **Старт УП**

Покадровое выполнение программы

- ▶ Каждый кадр УП управляющей программы запускается отдельно с помощью клавиши **Старт УП**

Оглавление управляющей программы

Определение, возможности применения

В системе ЧПУ предусмотрена возможность комментирования управляющей программы с помощью кадров оглавления.

Кадры оглавления — это текстовые фрагменты (не более 252 знаков), представленные в виде комментариев или заголовков для последующих строк программы.

Длинные и сложные управляющие программы благодаря рациональному использованию оглавления имеют более наглядную и простую для понимания форму.

Это облегчает внесение более поздних изменений в управляющую программу. Кадры оглавления вставляются в любом месте управляющей программы.

Кадры оглавления можно дополнительно отображать в отдельном окне, а также обрабатывать или дополнять. Для этого используйте соответствующий режим разделения экрана.

Система ЧПУ управляет добавленными пунктами оглавления в отдельном файле (расширение .SEC.DEF). Тем самым повышается скорость навигации в окне оглавления.

Режим разделения экрана **ПРОГРАММА + ЧАСТИ ПР.** можно выбрать в следующих режимах работы:

- **Отработка отд.блоков программы**
- **Режим автоматического управления**
- **Программирование**

Отображение окна оглавления/переход к другому активному окну




- ▶ Отображение окна оглавления: выбрать режим разделения экрана нажатие программной клавиши **ПРОГРАММА + ЧАСТИ ПР.**



- ▶ Смена активного окна: нажать программную клавишу **ПЕРЕХОД В ДРУГ.ОКНО**

Выбор кадров в окне оглавления

Если оператор в окне оглавления переходит от одного кадра к другому, то система ЧПУ параллельно отображает кадры в окне программы. Таким образом, сделав всего несколько шагов, вы можете пропустить части программы большого размера.





Контроль и изменение Q-параметров

Порядок действий

Можно контролировать и изменять Q-параметры во всех режимах работы.

- ▶ При необходимости, прервать программу (например, нажать клавишу **Стоп УП** и программную клавишу **ВНУТР. СТОП**) или остановите выполнение тестирования программы
- ▶ Вызовите функции Q-параметров: нажмите программную клавишу **Q ИНФО** или клавишу **Q**
- ▶ Система ЧПУ отобразит все параметры и относящиеся к ним текущие значения в виде списка.
- ▶ Выберите желаемый параметр с помощью клавиш со стрелками или клавиши **GOTO**
- ▶ При необходимости изменить значение следует нажать программную клавишу **РЕДАКТИР. АКТУАЛЬ. ПОЛЯ**. Ввести новое значение и подтвердить клавишей **ENT**
- ▶ При необходимости изменить значение следует нажать программную клавишу **АКТУАЛЬН. ЗНАЧЕНИЕ** или завершить диалог клавишей **END**



Все параметры с отображаемыми комментариями система ЧПУ использует внутри циклов или в качестве передаваемых параметров. Если необходимо контролировать или изменять локальные, глобальные или строковые параметры, нажмите программную клавишу **ПОКАЗАТЬ ПАРАМЕТРЫ Q, QL, QR, QS**. В этом случае система ЧПУ отобразит соответствующий тип параметра. Описанные до этого функции также действуют.

Во всех режимах работы (за исключением режима **Программирование**) значения Q-параметров можно дополнительно отображать в индикации состояния.

- При необходимости прервать программу (например, нажать клавишу **Стоп УП** и программную клавишу **ВНУТР. СТОП**) или остановить выполнение симуляции



- Вызовите панель программных клавиш для выбора режима разделения экрана



- Выберите отображение с дополнительной индикацией состояния
- Система ЧПУ отобразит в правой половине экрана форму состояния **Обзор**.



- Нажать программную клавишу **СТОЯНИЕ Q-ПАРАМ.**



- Нажать программную клавишу **Q ПАРАМЕТРЫ СПИСОК**
- Система ЧПУ откроет всплывающее окно.
- Определите номер параметра для каждого типа параметра (Q, QL, QR, QS), который вы желаете контролировать. Отдельные Q-параметры разделите запятой, Q-параметры, следующие друг за другом, соедините дефисом, например, 1,3,200-208. Диапазон ввода на один тип параметра составляет 132 символа.



Индикация во вкладке **QPARA** всегда содержит восемь разрядов после запятой. Например, результат для $Q1 = \cos 89.999$ система ЧПУ отобразит как 0.00001745. Очень большие и очень маленькие значения система ЧПУ отображает в экспоненциальном формате. Результат для $Q1 = \cos 89.999 * 0.001$ система ЧПУ отобразит как +1.74532925e-08, при этом e-08 соответствует коэффициенту 10^{-8} .

Приостановка обработки, останов или прерывание

Существуют разные варианты остановки выполнения программы:

- Приостановка выполнения программы, например при помощи дополнительной функции **M0**
- Останов выполнения программы, например, при помощи клавиши **NC-стоп**
- Прерывание выполнения программы, например, при помощи клавиши **Стоп УП** в сочетании с программной клавишей **ВНУТР. СТОП**
- Завершение отработки программы, например при помощи дополнительной функции **M2** или **M30**

Текущее состояние отработки программы система ЧПУ показывает в индикации статуса.

Дополнительная информация: "Общая индикация состояния", Стр. 57

Прерванная и завершенная отработка программы отличается от остановленного состояния тем, что прерванная отработка программы позволяет выполнить следующие действия:

- Выбрать режим работы
- Проверять и изменять Q-параметры при помощи функции **Q-инфо**
- Изменить настройку для запрограммированного опционального прерывания через **M1**
- Изменить настройку для запрограммированного пропуска кадров программы с символом **/**



В случае серьезных ошибок система ЧПУ автоматически прерывает выполнение программы, например, при вызове цикла при остановленном шпинделе.

Программно-управляемое прерывание

Прерывания можно задать напрямую в NC-программе. Система ЧПУ прерывает выполнение программы в кадре, содержащем следующие данные:

- Программируемый останов **M0**
- Условный останов **M1**

УКАЗАНИЕ**Осторожно, опасность столкновения!**

Однако во время определенных ручных действий система ЧПУ в некоторых случаях теряет действующие модальные программные данные, т. н. привязку к контексту. После утраты привязки к контексту могут возникать неожиданные и нежелательные перемещения. Во время последующей обработки существует опасность столкновения!

- ▶ Не выполняйте следующие действия:
 - Перемещение курсора на другой кадр
 - Переход через **GOTO** на другой кадр
 - Редактирование кадра программы
 - Изменение Q-параметра при помощи программной клавиши **Q INFO**
 - Смена режима работы
- ▶ Восстановите привязку к контексту путем повторения необходимых NC-кадров



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Дополнительная функция **M6** может в некоторых случаях приводить к прерываниям выполнения программы. Поведение дополнительной функции определяется производителем станка.

Ручная приостановка выполнения программы

Во время выполнения управляющей программы в режиме работы **Режим автоматического управления** выбрать режим работы **Отработка отд.блоков программы**. Система ЧПУ приостановит обработку после отработки текущего кадра обработки.

Останов обработки



- ▶ Нажать клавишу **Стоп УП**
- > Система ЧПУ не закончит текущий кадр УП.
- > Система ЧПУ покажет в строке статуса символ для остановленного состояния
- > Невозможны такие действия, как смена режима работы.
- > Запуск продолжения отработки программы возможен с нажатием клавиши **Старт УП**



- ▶ Нажать программную клавишу **ВНУТР. СТОП**



- > Система ЧПУ на короткое время покажет в строке статуса символ для отмены программы



- > Система ЧПУ покажет в строке статуса символ для остановленного, неактивного состояния
- > Действия, например, смена режима работы, теперь снова возможны

Перемещение осей станка во время прерывания

Оси станка можно перемещать во время прерывания обработки аналогично режиму работы **Режим ручного упр..**

Изменение точки привязки во время останова

Если Вы во время останова измените активную точку привязки, то повторный запуск отработки программы возможен только при помощи **GOTO** или поиска кадра в место остановки.

Пример: Свободное перемещение шпинделя после поломки инструмента

- ▶ Прерывание обработки
- ▶ Активируйте клавиши направления осей: нажать программную клавишу **РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩ.**
- ▶ Перемещайте оси станка с помощью клавиш направления осей



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

При работе с некоторыми станками после нажатия программной клавиши **РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩ.** необходимо нажать клавишу **Старт УП** для активации клавиш направления осей.

Продолжение выполнения программы после прерывания

При прерывании выполнения программы система ЧПУ сохраняет в памяти следующие данные:

- последний вызванный инструмент
- активные преобразования координат (например, смещение нуля отсчета, зеркальное отражение)
- координаты последнего определенного центра окружности

Хранящиеся в памяти данные используются для повторного подвода к контуру после ручного перемещения осей станка во время останова (программная клавиша **НАЕЗД ПОЗИЦИИ**).



Указания по использованию:

- Сохраненные данные остаются активными до сброса, например в результате выбора программы.
- При прерывании программы при помощи программной клавиши **ВНУТР. СТОП**, необходимо запустить обработку сначала или использовать функцию **ПОИСК КАДРА**.
- Если отработка программы прерывается при повторе части программы или при выполнении подпрограммы, повторный подвод к месту прерывания должен производиться с помощью функции **ПОИСК КАДРА**.
- Поиск кадра при циклах обработки всегда осуществляется с начала цикла. Если выполнение программы прерывается во время цикла обработки, система ЧПУ повторит после поиска кадра уже выполненные этапы обработки.

Продолжение отработки программы с помощью клавиши **НС-Старт**

После прерывания можно продолжить выполнение программы при помощи клавиши **Старт УП**, если отработка управляющей программы была приостановлена следующим способом:

- Нажата клавиша **НС-стоп**
- Запрограммированным прерыванием

Продолжение выполнения программы после ошибки

При удаляемом сообщении об ошибке:

- ▶ устраните причину ошибки
- ▶ сбросьте сообщение об ошибке на дисплее: нажмите клавишу **CE**
- ▶ перезапустите программу или продолжите выполнение программы с того места, в котором оно было прервано

Выход из материала после сбоя электропитания



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Режим работы **Выход из материала** конфигурируется и активируется производителем станка.

С помощью режима **выход из материала** можно выполнять отвод инструмента после сбоя электропитания.

Если перед перебоем в электроснабжении было активировано ограничение подачи, то оно остается активным. Ограничение подачи можно деактивировать при помощи программной клавиши **ОТМЕНИТЬ ОГРАНИЧ. ПОДАЧИ**.

Режим работы **Выход из материала** доступен для выбора в следующих состояниях:

- Перерыв в электроснабжении
- Управляющее напряжение для реле отсутствует
- Пересечение референтных меток

Режим **Выход из материала** предлагает следующие режимы перемещения:

Режим	Функция
Оси станка	Перемещения всех осей в станочной системе координат
Резьба	Перемещения оси инструмента в активной системе координат с компенсационным перемещением шпинделя Действующие параметры: шаг резьбы и направление вращения

Система ЧПУ автоматически выбирает режим перемещения и относящиеся к нему параметры. Если режим перемещения или параметры предварительно выбраны неверно, можно установить их вручную.

УКАЗАНИЕ

Внимание, опасность повреждения инструмента и заготовки!

Сбой электроснабжения в ходе обработки может привести к неконтролируемым рывкам или торможению осей. Если перед сбоем электропитания инструмент находился в зацеплении, то после перезапуска системы ЧПУ могут возникнуть затруднения с привязкой осей. Для осей без привязки система ЧПУ применяет последние сохраненные значения осей в качестве текущей позиции, которая может отличаться от фактической позиции. Поэтому последующие перемещения не совпадают с движениями перед сбоем электропитания. Если при выполнении перемещения инструмент продолжает находиться в зацеплении, то в результате напряжений могут возникнуть повреждения инструмента или детали.

- ▶ Используйте незначительную подачу
- ▶ В случае осей, не имеющих привязки, необходимо помнить, что контроль диапазона перемещения недоступен.

Пример

Когда отработывался цикл резьбонарезания, произошел сбой электропитания. Вы должны вывести метчик из материала.

- ▶ Включите напряжение питания системы ЧПУ и станка.
- > Система ЧПУ запускает операционную систему. Эта операция может занять несколько минут.
- > Затем в заглавной строке дисплея ЧПУ отобразится диалоговое окно **Прерывание питания**.



- ▶ Активировать режим **Выход из материала**: нажать программную клавишу **ОТВОД**
- > Система ЧПУ отобразит сообщение **Выбор отвода**.



- ▶ Квитируйте сообщение о прерывании питания: нажмите клавишу **CE**
- > Система ЧПУ транслирует PLC-программу.



- ▶ Включите управляющее напряжение.
- > Система ЧПУ проверяет функционирование аварийного выключателя. Если хотя бы одна ось не привязана, вы должны сравнить отображаемые значения позиций с фактическими значениями осей и подтвердить соответствие; при необходимости следовать указаниям диалоговых окон.

- ▶ Проверить предварительно выбранный режим перемещения, при необходимости выбрать **РЕЗЬБА**
- ▶ Проверьте предварительно выбранный шаг резьбы, при необходимости введите шаг резьбы
- ▶ Проверьте направление резьбы, при необходимости выберите направление резьбы
Правая резьба: шпиндель вращается по часовой стрелке при входе в заготовку, но против часовой стрелки при выходе. Левая резьба: шпиндель вращается против часовой стрелки при входе в заготовку, но по часовой стрелке при выходе




- ▶ Активация выхода из материала: нажать программную клавишу **ОТВОД**

- ▶ Выход из материала: с помощью клавиш направления осей или электронного маховичка выведите инструмент из материала
Кнопка оси Z+: Выход из заготовки
Кнопка оси Z-: Вход в заготовку



- ▶ Завершение выхода из материала: вернитесь на исходный уровень программных клавиш



- ▶ Выход из режима **Выход из материала**: нажать программную клавишу **ЗАВЕРШИТЬ ОТВОД**
- ▶ Система ЧПУ проверяет, можно ли завершить действие режима **Выход из материала**, при необходимости следуйте указаниям в сообщениях.

- ▶ Ответить на подтверждающий вопрос: если инструмент неправильно выведен из материала, нажать программную клавишу **НЕТ**. Если инструмент правильно выведен из материала, нажать программную клавишу **ДА**.
- > Система ЧПУ закрывает диалог **Выбор отвода**.
- ▶ Инициализируйте станок: при необходимости пересеките референтные метки
- ▶ Восстановить желаемое состояние станка

Вход в управляющую программу в произвольном месте: поиск кадра



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Функция **ПОИСК КАДРА** должна быть активирована и сконфигурирована производителем станка.

С помощью функции **ПОИСК КАДРА** можно отработать управляющую программу с произвольного кадра. Система ЧПУ при помощи вычислений учитывает обработку заготовки до этого кадра.

Если управляющая программа была прервана в следующих ситуациях, то система ЧПУ сохраняет точку прерывания:


- Нажать программную клавишу **ВНУТР. СТОП**
- Аварийный стоп
- Прерывание питания

Если система ЧПУ при перезапуске находит сохраненную точку прерывания, то вы можете продолжить обработку с этого места. В этом случае можно выполнить поиск кадра в точке прерывания.

Существуют следующие возможности выполнить поиск кадра:

- Поиск кадра в главной программе, в том числе и в повторениях
- Многоуровневый поиск кадра в подпрограммах и циклах контактного щупа
- Поиск кадра в таблице точек
- Поиск кадра в программе палет

Система ЧПУ сбрасывает все данные при начале поиска кадра, также как при выборе новой программы. Во время поиска кадра можно переключаться между режимами работы **Режим авт. управления** и **Отраб.отд.бл. программы**.



УКАЗАНИЕ

Осторожно, опасность столкновения!

Функция **ПОИСК КАДРА** пропустит запрограммированные циклы ощупывания. Вследствие этого параметры результата не содержат значения или содержат неправильные значения. Если последующая обработка использует данные параметры результата, существует опасность столкновения!


- Необходимо использовать многоуровневую функцию **ПОИСК КАДРА**

Дополнительная информация: "Порядок действий при многоуровневом поиске кадра", Стр. 225


Порядок действий при простом поиске кадра




Система ЧПУ показывает во всплывающем окне только необходимый для процесса диалог.



- ▶ Нажать программную клавишу **ПОИСК КАДРА**
- Система ЧПУ откроет всплывающее окно, в котором уже будет введена активная главная программа.
- ▶ **Поиск до N** = ввести номер кадра УП, с необходимо войти в управляющую программу
- ▶ **Программа** проверить имя и путь к управляющей программе, в которой находится кадр УП, или задать при помощи программной клавиши **ВЫБОР**
- ▶ **Чило повтор.** ввести количество повторов обработки, которые должны учитываться при поиске кадра в случае, если кадр УП находится в повторяющейся части программы.
По умолчанию 1 означает первую обработку.



- ▶ При необходимости нажать программную клавишу **РАСШИРЕН.**



- ▶ При необходимости нажать программную клавишу **ВКЛ. ПОСЛЕДНИЙ КАДР УП**, чтобы выбрать последнее сохраненное прерывание



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**
- Система ЧПУ начнет поиск и расчет до заданного кадра и откроет следующий диалог.

Если состояние станка изменено:



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**
- Система ЧПУ восстановит состояние станка, например, TOOL CALL, функции M и откроет следующий диалог.

Если положение осей изменено:



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**
- Система ЧПУ переместится в заданной последовательности в указанную позицию и покажет следующий диалог.
Перемещение осей в определенной последовательности:
Дополнительная информация: "Повторный подвод к контуру", Стр. 229



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**
- Система ЧПУ возобновит отработку управляющей программы.

Пример простого поиска кадра

После внутренней остановки необходимо возобновить работу в кадре УП 12 в третьей обработке под меткой LBL 1.

Ввести следующие значения во всплывающем окне:

- Поиск до N =12
- Чило повтор. 3

Порядок действий при многоуровневом поиске кадра


При необходимости возобновить работу с подпрограммы, которая вызывается в главной программе несколько раз следует использовать многоуровневый поиск кадра. Для этого сначала необходимо перейти в главной программе к желаемому вызову подпрограммы. При помощи функции **ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК КАДРА** перейти дальше от этой позиции.




Указания по использованию:

- Система ЧПУ показывает во всплывающем окне только необходимый для процесса диалог.
- Можно продолжить **ПОИСК КАДРА** без восстановления состояния станка и позиции осей первой точки входа. Нажать программную клавишу **ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК КАДРА** до того, как нажать клавишу **Старт УП** для подтверждения восстановления состояния.


Поиск кадра до первой точки входа:



- ▶ Нажать программную клавишу **ПОИСК КАДРА**
- ▶ Ввести первый кадр, на который необходимо перейти



- ▶ При необходимости нажать программную клавишу **РАСШИРЕН.**



- ▶ При необходимости нажать программную клавишу **ВКЛ. ПОСЛЕДНИЙ КАДР УП**, чтобы выбрать последнее сохраненное прерывание



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**
- ▶ Система ЧПУ начнет поиск и расчет до заданного кадра.

Если система ЧПУ должна восстановить состояние станка введенного кадра программы:



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**
- ▶ Система ЧПУ восстановит состояние станка, например, TOOL CALL, функции M.

Если система ЧПУ должна восстановить положение осей:



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**
- ▶ Система ЧПУ переместится в заданной последовательности в указанную позицию.

Если система ЧПУ должна отработать кадр:




- ▶ При необходимости выбрать режим работы **Отраб.отд.бл. программы**



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**
- > Система ЧПУ отработает кадр программы.

Поиск кадра до следующей точки входа:



- ▶ Нажать программную клавишу **ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК КАДРА**
- ▶ Ввести кадр, в который необходимо перейти

Если состояние станка изменено:



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**

Если система ЧПУ должна отработать кадр:



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**
- ▶ При необходимости повторить шаги для перехода к следующей точке входа




- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**
- > Система ЧПУ возобновит отработку управляющей программы.

Пример при многоуровневом поиске кадра

Главная программа обрабатывается с несколькими вызовами подпрограмм из управляющей программы Sub.h. В главной программе выполняется работа с циклом контактного щупа. Результат цикла контактного щупа используется позже для позиционирования.

После внутренней остановки необходимо возобновить работу с кадра УП 8 во втором вызове подпрограммы. Этот вызов подпрограммы находится в кадре УП 53 главной программы. Цикл контактного щупа находится в кадре УП 28 главной программы, т. е. до желаемого места возобновления программы.



- ▶ Нажать программную клавишу **ПОИСК КАДРА**
- ▶ Ввести следующие значения во всплывающем окне:


- Поиск до N =28
- Чило повтор. 1



- ▶ При необходимости выбрать режим работы **Отраб.отд.бл. программы**



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**, чтобы система ЧПУ отработала цикл контактного щупа
- > Система ЧПУ сохранит результат.




- ▶ Нажать программную клавишу **ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК КАДРА**
- ▶ Ввести следующие значения во всплывающем окне:

- Поиск до N =53
- Чило повтор. 1



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**, чтобы система ЧПУ отработала кадр
- > Система ЧПУ перейдет к подпрограмме Sub.h.



- ▶ Нажать программную клавишу **ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК КАДРА**
- ▶ Ввести следующие значения во всплывающем окне:




- Поиск до N =8
- Чило повтор. 1



- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**, чтобы система ЧПУ отработала кадр
- > Система ЧПУ возобновит отработку с подпрограммы и потом перейдет назад в главную программу.

Поиск кадра в таблице точек

При необходимости возобновить работу с таблицей точек, которая была вызвана в главной программе следует использовать программную клавишу **РАСШИРЕН.**




- ▶ Нажать программную клавишу **ПОИСК КАДРА**
- > Система ЧПУ откроет всплывающее окно.
- ▶ Нажать программную клавишу **РАСШИРЕН.**
- > Система ЧПУ расширит всплывающее окно.
- ▶ **Номера точек:** ввести номер строки таблицы точек, в который необходимо выполнить вход
- ▶ **Файл точек:** ввести имя и путь таблицы точек
- ▶ При необходимости нажать программную клавишу **ВЫБРАТЬ ПОСЛЕДНИЙ КАДР УП**, чтобы выбрать последнее сохраненное прерывание
- ▶ Нажать клавишу **Старт УП**

Если при помощи поиска кадра необходимо войти в группу точек, необходимо выполнить те же действия, что и при входе в таблицу точек. Задать желаемый номер точки в поле ввода **Номера точек**. Первая точка в группе точек имеет номер **0**.

Повторный подвод к контуру

С помощью функции **НАЕЗД ПОЗИЦИИ** система ЧПУ перемещает инструмент к контуру детали в следующих случаях:

- Повторный подвод после перемещения осей станка во время останова, если не была выполнена функция **ВНУТР. СТОП**
- Повторный подвод после поиска кадра с функцией **ПОИСК КАДРА N**, например, после прерывания через **ВНУТР. СТОП**
- Если позиция оси после открытия контура регулирования изменилась во время прерывания программы (зависит от станка)



Порядок действий

Выполните следующие действия для подвода к контуру:



- ▶ Нажать программную клавишу **НАЕЗД ПОЗИЦИИ**
- ▶ При необходимости, восстановите состояние станка

Переместите оси в последовательности, указываемой системой ЧПУ:



- ▶ Нажмите клавишу **NC-старт**

Переместите оси в собственной последовательности



- ▶ Нажать программную клавишу **ВЫБОР ОСИ**
- ▶ Нажмите программную клавишу для выбора первой оси



- ▶ Нажмите клавишу **NC-старт**



- ▶ Нажмите программную клавишу для выбора второй оси

- ▶ Нажмите клавишу **NC-старт**

- ▶ Повторите операции для всех осей



Если инструмент располагается на оси инструмента ниже точки входа, то система ЧПУ предлагает ось инструмента в качестве первого направления перемещения.

6.8 Функции индикации программы

Обзор

В режимах работы **Отраб.отд.бл. программы** и **Режим авт. управления** система ЧПУ отображает программные клавиши, с помощью которых управляющую программу можно отображать постранично:

Программ- ная клави- ша	функции
	Переход в NC-программе на предыдущую экранную страницу
	Переход в NC-программе на следующую экранную страницу
	Переход к началу программы
	Переход к концу программы

6.9 Режим работы Позиц.с ручным вводом данных

Для простых видов обработки или предварительного позиционирования инструмента предназначен режим работы **Позиц.с ручным вводом данных**. В нем напрямую ввести и выполнить короткую управляющую программу в диалоге в открытом тексте. Управляющая программа хранится в памяти в файле \$MDI.

Помимо прочего, вы можете использовать следующие функции:

- Циклы
- Коррекция на радиус
- Повторение части программы
- Параметры Q

В режиме работы **Позиц.с ручным вводом данных** можно активировать дополнительную индикацию состояния.

Позиционирование с ручным вводом данных



- ▶ Выбрать режим работы **Позиц.с ручным вводом данных**

- ▶ Запрограммируйте желаемую доступную функцию



- ▶ Нажмите клавишу **NC-старт**
- > Система ЧПУ отработает выделенный кадр программы.

Дополнительная информация: "Режим работы Позиц.с ручным вводом данных", Стр. 231




Указания по использованию и программированию:

- Следующие функции не доступны в режиме работы **Позиц.с ручным вводом данных**:
 - Вызов программы
 - **PGM CALL**
 - **SEL PGM**
 - **CALL SELECTED PGM**
 - Графика при программировании
 - Графика обработки программы
- При помощи программных клавиш **ВЫБРАТЬ БЛОК**, **БЛОК ВЫРЕЗАТЬ** и так далее можно быстро и с комфортом использовать части из других управляющих программ.
Дополнительная информация: Руководство пользователя по программированию в открытом тексте
- При помощи программных клавиш **Q ПАРАМЕТРЫ СПИСОК** и **Q INFO** можно контролировать и изменять Q-параметры.
Дополнительная информация: "Контроль и изменение Q-параметров", Стр. 214

Пример

В отдельной заготовке должно быть предусмотрено отверстие глубиной 20 мм. После зажима заготовки, выверки и назначения координат точки привязки нужно запрограммировать и проделать отверстие с помощью нескольких строк программы.

Сначала выполняется предпозиционирование инструмента с помощью кадров линейных перемещений над заготовкой и позиционирование на безопасное расстояние в 5 мм над отверстием. Затем выполняется отверстие с помощью цикла **200 СВЕРЛЕНИЕ**.



0 BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	Вызов инструмента: ось инструмента Z, Частота вращения шпинделя 2000 об/мин
2 Z+200 R0 FMAX	Отвод инструмента (F MAX = ускоренный ход)
3 Y+50 R0 FMAX M3	Позиционирование инструмента с F MAX над отверстием, включение шпинделя
4 X+50 R0 FMAX	Позиционирование инструмента при помощи F MAX над отверстием,
5 CYCL DEF 200 СВЕРЛЕНИЕ	Задание цикла СВЕРЛЕНИЕ
Q200=5 ;BEZOPASN.RASSTOYANIE	Безопасное расстояние инструмента над отверстием
Q201=-20 ;GLUBINA	Глубина отверстия (знак числа=направление работы)
Q206=250 ;PODACHA NA WREZANJE	Подача при сверлении
Q202=5 ;GLUBINA WREZANJA	Глубина каждой подачи перед отводом
Q210=0 ;WYDER. WREMENI WWER.	Время выдержки после каждого выхода из материала в секундах
Q203=-10 ;KOORD. POVERHNOSTI	Координата поверхности заготовки
Q204=20 ;2-YE BEZOP.RASSTOJ.	Безопасное расстояние инструмента над отверстием
Q211=0.2 ;WYDER.WREMENI WNIZU	Время выдержки на дне отверстия в секундах
Q395=0 ;KOORD. OTSCHETA GLUB	Глубина относительно вершины инструмента или цилиндрической части инструмента
6 CYCL CALL	Вызов цикла СВЕРЛЕНИЕ
7 Z+200 R0 FMAX M2	Отвод инструмента
8 END PGM \$MDI MM	Конец программы

Сохранить управляющую программу из \$MDI

Файл \$MDI используется для коротких и временно используемых управляющих программ. Если управляющая программа, тем не менее, должна быть сохранена в памяти, то следует выполнить следующие действия:



- ▶ Режим работы: нажать клавишу **Программирование**



- ▶ Вызов управления файлами: нажать клавишу **PGM MGT**.




- ▶ Выделите файл **\$MDI**



- ▶ Копировать файл: нажать программную клавишу **КОПИРОВ.**

ЦЕЛЕВОЙ ФАЙЛ =

- ▶ Введите имя, под которым будут сохранено текущее содержимое файла \$MDI, например, **Drilling**.



- ▶ Нажать программную клавишу **ОК**



- ▶ Выход из управления файлами: нажать программную клавишу **КОНЕЦ**

6.10 Ввести дополнительные функции М и

Основные положения

С помощью дополнительных функций ЧПУ, также называемых М-функциями, можно управлять

- прогоном программы, например, прерыванием прогона программы
- такими функциями станка, как включение и выключение оборотов шпинделя и подачи СОЖ
- поведением инструмента при движении по траектории

Можно ввести до четырех дополнительных М-функций в конце кадра позиционирования либо ввести их в отдельном кадре УП. Тогда система ЧПУ начнет диалог: **Дополнительная М-функция ?**

Обычно в окне диалога вводится только номер дополнительной функции. При некоторых дополнительных функциях диалог продолжается для того, чтобы оператор мог ввести параметры этой функции.

В режимах работы **Режим ручного управления** и **Электронный маховичок** дополнительные функции вводятся с помощью программной клавиши **М**.

Действие дополнительных функций

Следует учитывать, что одни дополнительные функции активны в начале кадра позиционирования, другие - в конце, независимо от их последовательности в соответствующем NC-кадре.

Дополнительные функции действуют, начиная с того кадра УП, в котором они были вызваны.

Некоторые дополнительные функции действуют только в том кадре УП, в котором они запрограммированы. Если дополнительная функция действует не только в отдельном кадре, следует отменить эту функцию в последующем кадре УП с помощью отдельной М-функции, или она будет автоматически отменена системой ЧПУ в конце программы.



Если в одном NC-кадре запрограммировано несколько М-функций, то действует следующая последовательность выполнения:

- Функции действующие в начале кадра выполняются перед функциями действующими в конце кадра
- Если все М-функции действуют в начале или в конце кадра, то они выполняются в запрограммированной последовательности

6.11 Дополнительные функции контроля выполнения программы, шпинделя и подачи СОЖ

Обзор



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!
Производитель станков может влиять на поведение описываемых ниже дополнительных функций.


М	Действие	Действие в	начале кадра	конце кадра
M0	ОСТАНОВКА выполнения программы ОСТАНОВКА шпинделя			■
M1	ОСТАНОВКА выполнения программы по выбору оператора при необходимости ОСТАНОВКА шпинделя при необходимости выключение СОЖ (функция определяется производителем станка)			■
M2	ОСТАНОВКА выполнения программы ОСТАНОВКА шпинделя Подача СОЖ выкл. Возврат к кадру 1 Очистка индикации состояния Объем функций зависит от машинного параметра resetAt (№ 100901)			■
M3	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке		■	
M4	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки		■	
M5	ОСТАНОВКА шпинделя			■
M6	Смена инструмента ОСТАНОВКА шпинделя ОСТАНОВКА выполнения программы			■
M8	Включение подачи СОЖ		■	
M9	Подача СОЖ ВЫКЛ			■
M13	Шпиндель ВКЛ по часовой стрелке Подача СОЖ ВКЛ		■	
M14	Шпиндель ВКЛ против часовой стрелки Подача СОЖ вкл		■	
M30	Идентично M2			■

6.12 Дополнительные функции для задания координат

Программирование координат станка: M91/M92

Нулевая точка шкалы

Референтная метка определяет позицию нулевой точки шкалы.



Нулевая точка станка

Нулевая точка станка необходима для

- назначения ограничений для зоны перемещений (концевой выключатель ПО)
- перемещения в фиксированную позицию на станке (например, в позицию смены инструмента)
- назначения точки привязки заготовки

Производитель станка задает расстояние от нулевой точки станка до нулевой точки шкалы для каждой оси в машинных параметрах.

Стандартная процедура

Система ЧПУ соотносит координаты с нулевой точкой детали.

Дополнительная информация: "Назначение точки привязки без использования контактного 3D-щупа", Стр. 164

Процедура работы с M91 – нулевая точка станка

Если координаты в кадрах позиционирования должны относиться к нулевой точке станка, следует ввести в этих кадрах УП M91.



Если в кадре M91 задаются инкрементные координаты, то эти координаты привязаны к последней запрограммированной позиции M91. Если в активной NC-программе позиция M91 не задана, координаты отсчитываются от текущей позиции инструмента.

Система ЧПУ отображает значения координат относительно нулевой точки станка. В индикации состояния необходимо переключить индикацию координат на REF.

Дополнительная информация: "Индикации состояния", Стр. 57

Процедура работы с M92 – опорная точка станка



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Кроме нулевой точки станка, производитель станка может задать также другую фиксированную позицию станка (точку привязки станка).

Производитель станка устанавливает для каждой оси расстояние от станочной точки привязки до нулевой точки станка.

Если координаты в кадрах позиционирования должны относиться к опорной точке станка, следует ввести в этих кадрах УП M92.



Система ЧПУ правильно выполняет коррекцию на радиус также при помощи **M91** или **M92**. Длина инструмента при этом **не** учитывается.

Действие

M91 и M92 действуют только в тех кадрах программы, в которых M91 или M92 были заданы.


M91 и M92 действуют в начале кадра.

Точка привязки заготовки

Если координаты всегда должны отсчитываться от нулевой точки станка, то назначение координаты точки привязки для одной оси или нескольких осей может быть заблокировано.

Если назначение координаты точки привязки заблокировано для всех осей, система ЧПУ больше не отображает программную клавишу **ВВОД КООРДИНАТ** в режиме работы **Режим ручного управления**.

На рисунке показана система координат с нулевой точкой станка и нулевой точкой детали.



M91/M92 в режиме работы “Тест программы”

Чтобы графически моделировать движения M91/M92, следует активировать контроль рабочего пространства и отобразить заготовку относительно установленной точки привязки.

Дополнительная информация: "Отображение заготовки в рабочем пространстве", Стр. 199

7

**Специальные
функции**

7.1 Задать счетчик

Применение



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!
Эта функция активируется производителем станка.

С помощью функции **СЧЕТЧИК ФУНКЦИЙ** из управляющей программы можно управлять простым счетчиком. При помощи этого счетчика можно, например, посчитать количество готовых деталей.

Во время определения выполняются следующие действия:

- | | |
|---|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">SPEC
FCT</div> | ▶ Активируйте панель программных клавиш со специальными функциями |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ПРОГРАММ.
ФУНКЦИИ</div> | ▶ Нажать программную клавишу ПРОГРАММН. ФУНКЦИИ |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">FUNCTION
COUNT</div> | ▶ Нажмите программную клавишу FUNCTION COUNT |

УКАЗАНИЕ

Осторожно, возможна потеря данных!

Система ЧПУ позволяет управлять только одним счетчиком. При отработке NC-программы, в которой выполняется сброс счетчика, удаляется значение счетчика другой NC-программы.

- ▶ Перед обработкой проверьте, активен ли счетчик
- ▶ При необходимости следует записать состояние счетчика и после обработки снова вставить в меню MOD

Влияние на режим работы Тест программы

В режиме работы **Тест программы** можно моделировать счетчик. При этом имеет значение только состояние счетчика, который определен непосредственно в управляющей программе. Состояние счетчика в меню MOD не затрагивается.

Влияние на режим работы Отраб.отд.бл. программы и Режим авт. управления.

Состояние счетчика из меню MOD действует только на режимы работы **Отраб.отд.бл. программы** и **Режим авт. управления**.

Состояние счетчика также сохраняется после перезапуска системы ЧПУ.

Определение FUNCTION COUNT

Функция **FUNCTION COUNT** предлагает следующие возможности:

Программ- ная клави- ша	Значение
FUNCTION COUNT INC	Увеличить счетчик на 1
FUNCTION COUNT RESET	Сбросить счетчик
FUNCTION COUNT TARGET	Заданному числу (целевое значение) присво- ить значение Вводимое значение: 0–9999
FUNCTION COUNT SET	Присвоить счетчику значение Вводимое значение: 0–9999
FUNCTION COUNT ADD	Увеличить значение счетчика на определен- ную величину Вводимое значение: 0–9999
FUNCTION COUNT REPEAT	Повторите NC-программу, начиная с этой метки, если необходимо изготовить дополни- тельные детали

Пример

5 FUNCTION COUNT RESET	Сбросьте счетчик
6 FUNCTION COUNT TARGET10	Задайте число обработок
7 LBL 11	Введите метку для перехода
8 ...	Обработка
51 FUNCTION COUNT INC	Увеличьте значение счетчика
52 FUNCTION COUNT REPEAT LBL 11	Повторите обработку, если необходимо изготовить дополнительные детали
53 M30	
54 END PGM	

8

MOD-функции


8.1 MOD-функция

При помощи функций MOD Вы можете выбирать дополнительные индикации и возможности ввода. Помимо этого вы можете вводить пароли для предоставления доступа к защищенным областям.

Выбор MOD-функции

Откройте всплывающее окно MOD-функций:

- ▶ Нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Система ЧПУ откроет всплывающее окно, в котором будут отображены доступные MOD-функции.



Изменение настроек

Настройки можно изменить одним из трех способов в зависимости от выбранной функции:

- ▶ Введите непосредственно числовое значение, например, при установке ограничений для диапазона перемещения
- ▶ Изменение настройки путем нажатия клавиши **ENT**
- ▶ Изменив настройки в окне выбора



Если имеется несколько возможностей настройки, то нажатием клавиши **GOTO** можно активировать окно выбора. С помощью клавиши **ENT** выберите необходимую настройку. Если настройку изменять не требуется, то окно закрывается нажатием кнопки **END**.

Выход из MOD-функции

- ▶ Завершить работу с MOD-функциями: нажать программную клавишу **ПРЕРВАНИЕ** или клавишу **END**

Обзор MOD-функций

Не зависимо от выбранного режима работы доступны следующие функции:

Ввод кодового числа

- Кодовое число

Настройка индикации

- Индикаторы положения
- Единица измерения (мм/дюймы) для индикации положения
- Ввод программы для MDI
- Показ времени
- Отображение информационной строки

Настройки графики

- Тип модели
- Качество модели

Настройки счетчика

- Текущее состояние счетчика
- Конечное значение счетчика

Машинные настройки

- Кинематика
- Пределы перемещения
- Файл применения инструмента
- Внешний доступ
- Настройка радиомаховичка

Системные настройки


- Настройка системного времени
- Задание сетевого соединения
- Сеть: IP-конфигурация

Функции диагностики

- Диагностика шины
- Информация HeROS

Общая информация

- Информация о версиях
- Информация о лицензии
- Машинное время



8.2 Отобразить номера версий ПО

Применение

Следующие номера версий ПО появляются на экране ЧПУ после выбора функции MOD **Версия программного обеспечения**:

- **Тип управлен.:** обозначение системы ЧПУ (устанавливается HEIDENHAIN)
- **NC-SW:** номер ПО системы ЧПУ (устанавливается HEIDENHAIN)
- **NCK:** номер ПО системы ЧПУ (устанавливается HEIDENHAIN)
- **PLC-SW:** номер или название программного обеспечения PLC (устанавливается производителем станка)

В MOD-функции **Информация FCL** система ЧПУ отображает следующие сведения:

- **Уровень доступных функций (FCL=Feature Content Level):** установленный в системе ЧПУ уровень доступных функций
Дополнительная информация: "Уровень версии (функции обновления)", Стр. 26

8.3 Задать кодовое число

Назначение

Для следующих функций система ЧПУ требует ввод кодового числа:

Функция	Числовой код
Выбор параметров пользователя	123
Конфигурация платы сети Ethernet	NET123
Разрешение специальных функций при программировании Q-параметров	555343

Функции для производителя станка в диалоге по кодовому числу

В режиме MOD системы ЧПУ отображаются две программных клавиши **НАСТР.СМЕЩЕН.** и **ОБНОВЛ.ДАННЫХ.**

С программной клавишей **НАСТР.СМЕЩЕН.** необходимое напряжение смещения для аналоговых осей определяется автоматически и затем сохраняется.



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Эта функция может использоваться только обученным персоналом!

С помощью программной клавиши **ОБНОВЛ.ДАННЫХ** производитель станка может устанавливать обновления ПО в системе ЧПУ.

УКАЗАНИЕ

Осторожно, возможна потеря данных!

Неправильное применение при установке обновлений может привести к потере данных.

Не следует устанавливать обновления ПО без инструкции!

Следует обратиться к производителю станка.

8.4 Загрузка конфигурации станка

Применение

УКАЗАНИЕ

Осторожно, возможна потеря данных!

Функция **RESTORE** окончательно перезаписывает текущую конфигурацию станка с использованием резервной копии. Система ЧПУ не выполняет перед запуском функции **RESTORE** автоматическое резервное копирование файлов. Поэтому данные удаляются безвозвратно.

- ▶ Необходимо сделать резервную копию текущей конфигурации станка перед выполнением функции **RESTORE**
- ▶ Функцию следует использовать только после согласования с производителем станка

Производитель станка может сделать доступным резервное копирование с конфигурацией станка. После ввода кодового слова **RESTORE** можно загрузить резервную копию на ваш станок или место программирования. Чтобы загрузить резервную копию, выполните следующие действия:

- ▶ В диалоге MOD введите кодовое слово **RESTORE**
- ▶ В окне управления файлами системы ЧПУ выберите файл резервной копии (например, BKUP-2013-12-12_.zip)
- ▶ Система ЧПУ откроет всплывающее окно для файла резервной копии.
- ▶ Нажмите аварийный останов
- ▶ Нажмите программную клавишу **OK**, чтобы запустить операцию резервного копирования

8.5 Выбор индикации положения


Назначение

В случае режима работы **Режим ручного управления** и режимов работы **Режим автоматического управления** и **Отработка отд. блоков программы** можно влиять на индикацию координат:

На рисунке справа показаны различные позиции инструмента:

- Исходная позиция
- Целевая позиция инструмента
- Нулевая точка детали
- Нулевая точка станка

Для индикации положения ЧПУ можно выбрать следующие координаты:



Отображение	Функция
SOLL	Заданная позиция; заданное системой ЧПУ текущее значение  Индикация SOLL и IST отличаются между собой только ошибкой рассогласования.
IST	Фактическая позиция; позиция инструмента в данный момент  Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка! Производитель станка определяет, отклоняется ли индикация SOLL и IST на припуск DL вызова инструмента от запрограммированной позиции.
REFIST	Позиция отсчета; фактическая позиция по отношению к нулевой точке станка
RFSOLL	Позиция отсчета; заданная позиция по отношению к нулевой точке станка
SCHPF	Ошибка рассогласования; разница между заданной и фактической позицией
ISTRW	Остаточный путь до запрограммированной позиции во входной системе координат; разница между фактической и целевой позицией Примеры с циклом 11: ▶ Коэффициент масштабирования 0.2 ▶ L IX+10 > Индикация ISTRW отображает 10 мм. > Коэффициент масштабирования не действует.

Отображение	Функция
REFRW	Остаточный путь до запрограммированной позиции в системе координат станка; разница между фактической и целевой позицией Примеры с циклом 11: ▶ Коэффициент масштабирования 0.2 ▶ L IX+10 > Индикация REFRW отображает 2 мм. > Коэффициент масштабирования влияет на путь и индикацию.
M118	Пути перемещения, пройденные с применением функции «Совмещение маховичком» (M118)

При помощи MOD-функции **Индикатор положения 1** выбирается индикация положения в индикации состояния.

При помощи MOD-функции **Индикатор положения 2** выбирается индикация положения в дополнительной индикации состояния.

8.6 Выбор системы мер

Назначение

С помощью этой MOD-функции определяется, следует ли системе ЧПУ показывать координаты в мм или в дюймах.

- Метрическая система мер: например, $X = 15,789$ (мм)
Индикация с 3 разрядами после запятой
- Дюймовая система мер: например, $X = 0,6216$ (дюймы)
Индикация с 4 разрядами после запятой

Если активна индикация в дюймах, система ЧПУ отображает подачу в дюйм/мин. В дюймовой программе следует ввести подачу с коэффициентом более 10 единиц.

8.7 Настройки графики

С помощью MOD-функции **Настройки графики** можно выбрать тип и качество модели для режима работы **Тест прогр.**

Можно изменить **Настройки графики** следующим образом:

- ▶ Выбрать в меню MOD группу **Настройки графики**
- ▶ Выберите тип модели
- ▶ Выберите качество модели
- ▶ Нажать программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ**
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**



В режиме **Тест программы** система ЧПУ отображает символы активной **Настройки графики**.

Для **Настройки графики** системы ЧПУ доступны следующие параметры моделирования:

Тип модели

Символ	Выбор	Свойства	Применение
	3D	очень точно, с детальным соответствием, занимает много времени и объема памяти	обработка фрезерованием с недорезами,
	2.5D	быстро	обработка фрезерованием без недорезов
	без модели	очень быстро	линейная графика

Качество модели

Символ	Выбор	Свойства
	очень высокое	высокая интенсивность потока данных, точное отображение геометрии инструмента, возможно отображение точек кадров и номеров кадров,
	высокое	высокая интенсивность потока данных, точное отображение геометрии инструмента
	среднее	средняя интенсивность потока данных, приближение к геометрии инструмента
	низкое	низкая интенсивность потока данных, слабое приближение к геометрии инструмента

8.8 Настроить счетчик

С помощью MOD-функции **Настройки счётчика** можно изменять текущее состояние счетчика (фактическое значение) и целевое значение (заданное значение).

Настройки счётчика выбираются следующим образом:

- ▶ Выбрать в меню MOD группу **Настройки счётчика**
- ▶ Выберите текущее состояние счетчика
- ▶ Выберите целевое значение для счетчика
- ▶ Нажать программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ**
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**

Система ЧПУ сразу же применит выбранные значения в индикации положения.

Настройки счётчика можно изменить посредством программной клавиши следующим образом:

Программная клавиша	Значение
	Сбросьте счетчик
	Увеличьте значение счетчика
	Уменьшите значение счетчика

При наличии подключенной мыши можно вводить необходимые значения напрямую.

Дополнительная информация: "Задать счетчик", Стр. 240

8.9 Изменить настройки станка

Выбор кинематики



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Функция **Выбор кинематики** конфигурируется и активируется производителем станка.

УКАЗАНИЕ

Осторожно, опасность столкновения!

Все подсвеченные кинематики могут также быть выбраны в качестве активной кинематики. После этого все ручные перемещения и обработки выполняются с выбранной кинематикой. Во время всех последующих перемещений осей существует опасность столкновения!

- ▶ Функцию **Выбор кинематики** следует использовать только в режиме **Тест программы**
- ▶ Функцию **Выбор кинематики** следует использовать для выбора кинематики станка только при необходимости

Эта функция может использоваться для тестирования управляющих программ, кинематика которых не совпадает с текущей кинематикой станка. Если производитель станка запрограммировал на станке разные варианты кинематики и открыл доступ для их выбора, при помощи MOD-функции можно активировать один из этих вариантов. Выбор кинематики для тестирования программы не влияет на кинематику станка.



Следите за тем, чтобы для проверки детали была выбрана правильная кинематика в тесте программы.

Ввод пределов перемещений



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Функция **Пределы перемещения** конфигурируется и активируется производителем станка.

С помощью MOD-функции **Пределы перемещения** можно ограничить фактическую эффективную траекторию перемещений внутри максимального диапазона перемещений. Это позволяет определить по каждой оси зоны безопасности, чтобы например, защитить делительную головку от столкновения.


Определение пределов перемещений

- ▶ Выбрать в меню MOD группу **Машинные настройки**
- ▶ Выбрать меню **Пределы перемещения**
- ▶ Введите значения желаемых осей в виде значений REF или подтвердите текущую позицию при помощи клавиши Softkey **ПРИНЯТЬ ФАКТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ**
- ▶ Нажать программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ**
- ▶ Система ЧПУ проверит введенные значения на достоверность.
- ▶ Нажать программную клавишу **ОК**



Указания по использованию:

- Зона безопасности автоматически становится активной сразу после установки ограничения диапазона перемещения по оси. Эти настройки сохраняются даже после перезагрузки системы ЧПУ.
- Зону безопасности можно отключить только удалив все значения или при помощи программной клавиши **ОЧИСТИТЬ ВСЕ**.



Создать файл эксплуатации инструмента



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Функция проверки применения инструмента активируется производителем станка.

С помощью MOD-функции **Файл использования инструмента** вы выбираете, каким образом система ЧПУ создает файл применения инструмента: никогда, однократно или всегда.

Создание файла применения инструмента:

- ▶ Выбрать в меню MOD группу **Машинные настройки**
- ▶ Выбрать меню **Файл использования инструмента**
- ▶ Выбрать нужную настройку для режимов работы **Выполнение программы в автоматич.режиме/покадрово и Тест прог.**
- ▶ Нажать программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ**
- ▶ Нажмите Softkey **OK**

Разрешить или запретить доступ




Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может конфигурировать варианты внешнего доступа.

С помощью MOD-функции **Внешний доступ** можно заблокировать или разблокировать доступ к системе ЧПУ. Если будет заблокирован внешний доступ, то больше не будет возможности для связи с системой ЧПУ и обмена данными через сеть или последовательный интерфейс, например с помощью ПО для передачи данных **TNCremo**.

Блокировка внешнего доступа выполняется следующим образом:

- ▶ В меню MOD выбрать группу **Машинные настройки**
- ▶ Выбрать меню **Внешний доступ**
- ▶ Установить программную клавишу **ВНЕШНИЙ ДОСТУПВКЛ./ВЫКЛ.** в положение **ВЫКЛ.**
- ▶ Нажмите программную клавишу **OK**



Управление доступом для отдельных компьютеров

Если производитель станка установил управление доступом для отдельных компьютеров (машинный параметр CfgAccessCtrl № 123400), можно открывать доступ для разрешенных соединений (максимум 32).

Выполнить действия в указанной последовательности:

- ▶ Выбрать **Добавить**, чтобы создать новое соединение.
- > Система ЧПУ откроет окно ввода, в котором можно ввести параметры соединения.

Настройки доступа


Имя хоста	Имя хоста внешнего компьютера
IP хоста	Сетевой адрес внешнего компьютера
Описание	Дополнительная информация (текст отображается в обзорном списке)
Тип:	
Ethernet	Сетевое соединение
Порт Com 1	Последовательный интерфейс 1
Порт Com 2	Последовательный интерфейс 2
Право доступа:	
по запросу	При внешнем доступе система ЧПУ выводит диалоговое окно запроса
Отказать	Отказать в доступе к сети
Разрешить	Разрешить доступ к сети без контрольного запроса

При присвоении соединению права доступа **Запросить** и доступ осуществляется с этого адреса, система ЧПУ открывает всплывающее окно. Во всплывающем окне нужно разрешить или отклонить «Внешний доступ»:

Внешний доступ	Авторизация
Да	Разрешить один раз
Всегда	Разрешить постоянно
Никогда	Отказывать постоянно
Нет	Отказать один раз



Зеленый символ в обзорном списке указывает на активное соединение.



Режим управляющего компьютера



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Данная функция должна быть активирована и адаптирована производителем станка.

С помощью программной клавиши

РЕЖИМ ГЛАВНОГО КОМПЬЮТЕРА внешнему главному компьютеру передается команда, например, о передаче данных системе управления.

Для того, чтобы можно было бы запустить режим главного компьютера действуют, кроме прочего, следующие предпосылки:

- Диалоги, например **GOTO** или **Block Scan**, закрыты
- Ни одна программа не активна
- Маховичок неактивен

Режим главного компьютера выполняется следующим образом:

- ▶ В меню MOD выбрать группу **Машинные настройки**
- ▶ Выбрать меню **Внешний доступ**
- ▶ Нажать программную клавишу **РЕЖИМ ГЛАВНОГО КОМПЬЮТЕРА**
- > Система ЧПУ покажет пустую страницу экрана с всплывающим окном **Режим управляющего компьютера активен**.



Производитель станка может определить, что режим главного компьютера может активироваться автоматически удаленно.

Следует завершить режим главного компьютера следующим образом:

- ▶ Заново нажать программную клавишу **РЕЖИМ ГЛАВНОГО КОМПЬЮТЕРА**

8.10 Сконфигурировать радиоуправляемый маховичок HR 550FS

Назначение



Настоящий диалоговый режим по настройке происходит под управлением операционной системы HEROS

При изменении языка диалогового режима в системе ЧПУ необходимо перезагрузить систему ЧПУ для активации нового языка.

С помощью программной клавиши **НАСТРОЙКА БЕСПРОВОД. МАХОВИЧКА** можно настроить радиоуправляемый маховичок HR 550FS. В распоряжении находятся следующие функции:

- Назначение маховичка определенной док-станции
- Настройка радиоканала
- Анализ спектра частот для определения наилучшего радиоканала
- Настройка мощности излучения
- Статистическая информация о качестве передачи



Любые изменения или модификации, которые не были безоговорочно одобрены стороной, ответственной за совместимость, могут привести к потере разрешения на эксплуатацию устройства.

Данное устройство соответствует части 15 принципов федерального агентства по связи США и нормам спецификации стандартов в области радиотехники промышленности Канады для устройств, не подлежащих лицензированию.

Эксплуатация подчиняется следующим условиям:

- 1 Устройство не должно вызывать никаких опасных помех
- 2 Устройство должно переносить принимаемые помехи, включая помехи, которые могут привести к нанесению ущерба эксплуатации.

Назначение маховичка определенной док-станции



- ▶ Убедитесь в том, что док-станция маховичка соединена с аппаратным обеспечением системы управления
- ▶ Поставьте маховичок, который вы хотите назначить док-станции, в эту станцию
- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выбрать меню **Машинные настройки**
- ▶ Выбрать меню настройки радиоуправляемого маховичка: нажать программную клавишу **НАСТРОЙКА БЕСПРОВОД. МАХОВИЧКА**
- ▶ Нажать на экранную кнопку **Включить HR**
- ▶ Система ЧПУ сохранит серийный номер радиоуправляемого маховичка и покажет его в окне настроек слева возле экранной кнопки **Включить HR**.
- ▶ Сохранить изменения и покинуть меню настроек: нажать экранную кнопку **END**



Настройка радиоканала

При автоматическом запуске радиомаховичка система ЧПУ пытается выбрать радиоканал с наилучшим сигналом. Если вы хотите сами настроить радиоканал, действуйте следующим образом:

- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выбрать меню **Машинные настройки**
- ▶ Выбрать меню настройки радиоуправляемого маховичка: нажать программную клавишу **НАСТРОЙКА БЕСПРОВОД. МАХОВИЧКА**
- ▶ Щелчком мыши выбрать вкладку **Спектр частот**
- ▶ Нажать на экранную кнопку **Стоп HR**
- ▶ Система ЧПУ разорвет соединение с радиомаховичком и измерит текущий спектр частот для всех 16 доступных каналов.
- ▶ Запомните номер канала, имеющего наименьшую загруженность (самая маленькая балка)
- ▶ Снова активировать радиоуправляемый маховичок нажатием экранной клавиши **Вкл. маховичок**
- ▶ Щелчком мыши выбрать вкладку **Свойства**
- ▶ Нажать на экранную кнопку **Выбор канала**
- ▶ Система ЧПУ покажет все доступные номера каналов.
- ▶ Мышкой выберите номер канала, для которого система ЧПУ показала наименьшую загруженность
- ▶ Сохранение изменений и выход из меню настроек: нажмите экранную кнопку **КОНЕЦ**




Настройка мощности излучения



При уменьшении мощности излучения уменьшается радиус действия радиомаховичка.


- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выбрать меню **Машинные настройки**
- ▶ Выбрать меню настройки радиоуправляемого маховичка: нажать программную клавишу **НАСТРОЙКА БЕСПРОВОД. МАХОВИЧКА**
- ▶ Нажать на экранную кнопку **Задать мощность**
- ▶ Система ЧПУ покажет три доступных настройки мощности. Выберите с помощью мышки желаемую настройку.
- ▶ Сохранение изменений и выход из меню настроек: нажмите экранную кнопку **КОНЕЦ**



Статистические данные

Статистические данные можно посмотреть следующим образом:

- ▶ Выберите MOD-функцию: нажмите клавишу **MOD**
- ▶ Выбрать меню **Машинные настройки**
- ▶ Выбрать меню настройки радиоуправляемого маховичка: нажать программную клавишу **НАСТРОЙКА БЕСПРОВОД. МАХОВИЧКА**
- ▶ Система ЧПУ отобразит меню настроек с данными статистики.



В **Статистике** система ЧПУ отображает информацию о качестве передачи.

Радиомаховичок реагирует на недостаточное качество сигнала, которое не может обеспечить безупречной и надежной остановки осей, аварийной остановкой.

На недостаточное качество сигнала указывает отображаемое значение **Max. потерянная посл.**. Если в нормальном режиме работы маховичка в пределах желаемого радиуса работы система ЧПУ повторно отображает значения больше 2, то существует повышенный риск нежелательного разрыва связи. Помочь в этом случае может повышение мощности излучения, а также замена канала на менее занятый.

В таких случаях попробуйте улучшить качество передачи путем выбора другого канала или увеличьте мощность передачи.

Дополнительная информация: "Настройка радиоканала", Стр. 260

Дополнительная информация: "Настройка мощности излучения", Стр. 261

8.11 Изменить настройки системы

Настройка системного времени

С помощью MOD-функции **Установить системное время** можно настроить часовой пояс, дату и системное время в ручном режиме или посредством синхронизации через NTP-сервер.

Настройка системного времени выполняется следующим образом:

- ▶ В меню MOD выбрать группу **Системные настройки**
- ▶ Нажать программную клавишу **УСТАНОВИТЬ ДАТУ/ ВРЕМЯ**
- ▶ В области **Временной пояс** следует выбрать необходимый временной пояс
- ▶ Нажать программную клавишу **NTP вкл.**, чтобы выбрать запись **Задание времени вручную**
- ▶ При необходимости измените дату и время
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**

Установка системного времени с помощью NTP-сервера:

- ▶ В меню MOD выбрать группу **Системные настройки**
- ▶ Нажать программную клавишу **УСТАНОВИТЬ ДАТУ/ ВРЕМЯ**
- ▶ В области **Временной пояс** следует выбрать необходимый временной пояс
- ▶ Нажать программную клавишу **NTP выкл.**, чтобы выбрать запись **Синхронизировать время через NTP сервер**
- ▶ Введите имя хоста или URL NTP-сервера
- ▶ Нажать программную клавишу **Добавить**
- ▶ Нажмите программную клавишу **ОК**

8.12 Отображение рабочего времени

Назначение


С помощью MOD-функции **ВРЕМЯ СТАНКА** можно выводить на экран различные виды рабочего времени:

Рабочее время	Значение
Система ЧПУ включена	Рабочее время управления с момента ввода в эксплуатацию
Станок включен	Рабочее время станка с момента ввода в эксплуатацию
Выполнение программы	Рабочее время для управляемой работы с момента ввода в эксплуата- цию



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка также может предоставить дополнительные типы индикации времени.



9

Функции HEROS

9.1 Window-Manager



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка определяет фактическое количество функций и режим работы графического интерфейса.

В системе ЧПУ доступен графический интерфейс Xfce. Xfce – это стандартное приложение для операционных систем на базе UNIX, с помощью которого можно управлять графическим интерфейсом пользователя. Пользуясь графическим интерфейсом, можно применять функции, описанные далее:

- Отображение панели задач для переключения между различными приложениями (экранами пользователя).
- Управление дополнительным рабочим столом, на которой отрабатываются специальные приложения производителя станков.
- Управление фокусом между приложениями программного обеспечения NC и приложениями производителя станков.
- Вы можете изменять размер и положение всплывающих окон. Также можно закрыть, восстановить или свернуть всплывающее окно.



Система ЧПУ активирует на дисплее слева появление символа «звездочка», если приложение, относящееся к графическому интерфейсу, или сам графический интерфейс стали источниками ошибки. В таком случае перейдите в графический интерфейс и устраните неполадку, при необходимости обратитесь к указаниям руководства по эксплуатации станка.


Обзор панели задач

С помощью панели задач и мыши можно выбирать различные рабочие области.

Система ЧПУ имеет следующие рабочие области:

- Рабочая область 1: активный режим работы станка
- Рабочая область 2: активный режим программирования
- Рабочая область 3: или приложения производителя станка (доступны опционально)
- Рабочая область 4: приложения производителя станка (доступны опционально)

Кроме того, с помощью панели задач вы можете выбирать другие приложения, запущенные параллельно с управляющим программным обеспечением, например **TNCguide**.



Все открытые приложения (справа от зеленого логотипа HEIDENHAIN) можно как угодно перемещать между рабочими областями при помощи зажатой левой кнопки мыши.

При нажатии мышкой на зеленый символ HEIDENHAIN открывается меню, в котором вы можете получить информацию, сделать настройки или запустить приложение.

В вашем распоряжении находятся следующие функции:

- **About HeROS**: открыть информацию об операционной системе
- **NC Control**: запуск и остановка программного обеспечения системы ЧПУ (только с целью диагностики)
- **Web Browser**: запуск веб-браузера
- **Diagnostic**: диагностические приложения
 - **GSmartControl**: только для авторизованных специалистов
 - **HE Logging**: настройка некоторых внутренних файлов диагностики
 - **HE Menu**: только для авторизованных специалистов
 - **perf2**: контроль процессов и загрузки процессора
 - **Portscan**: тестирование текущих соединений
Дополнительная информация: "Portscan", Стр. 270
 - **Portscan OEM**: только для авторизованных специалистов
 - **RemoteService**: запуск и остановка удаленного обслуживания
Дополнительная информация: "Remote Service", Стр. 272
 - **Terminal**: ввод и выполнение консольных команд
- **Settings**: настройки операционной системы
 - **Date/Time**: настройка даты и времени
 - **Firewall**: настройка брандмауэра
Дополнительная информация: "Firewall", Стр. 286
 - **HePacketManager**: только для авторизованных специалистов
 - **HePacketManager Custom**: только для авторизованных специалистов

- **Language/Keyboards:** выбор языка системы и версии клавиатуры, система ЧПУ перезаписывает настройки языка системы при запуске значением из параметра **CfgDisplayLanguage** (№ 101300)
- **Сеть:** вызов сетевых настроек
- **Printer:** добавление и управление принтерами
Дополнительная информация: "Printer", Стр. 274
- **Экранная заставка:** настроить экранную заставку
Дополнительная информация: "Экранная заставка с блокировкой", Стр. 332
- **Текущий пользователь:** показать текущего пользователя
Дополнительная информация: "Текущий пользователь", Стр. 334
- **Польз.Админ. :** конфигурировать управление пользователями
Дополнительная информация: "Конфигурация управления пользователями", Стр. 306
- **Польз.ОЕМ функции:** редактировать OEM функциональных пользователей
Дополнительная информация: "Функциональный пользователь от компании HEIDENHAIN", Стр. 319
- **SELinux:** настройка ПО безопасности для операционных систем на базе Linux
- **Shares:** подключение и управление внешними сетевыми дисками
- **Интерфейс отчета о состоянии** (опция №137): активировать **SRI** и удалить данные статуса
Дополнительная информация: "Интерфейс отчета о состоянии (опция №137)", Стр. 277
- **VNC:** настройка внешнего ПО, например для получения доступа к удаленному управлению системой ЧПУ (**Virtual Network Computing**)
Дополнительная информация: "VNC", Стр. 280
- **WindowManagerConfig:** только для авторизованных специалистов
- **Tools:** файловые приложения
 - **Document Viewer:** отображение и печать файлов, например PDF
 - **File Manager:** только для авторизованных специалистов
 - **Geeqie:** открытие, управление и печать графических файлов
 - **Gnumeric:** открытие, редактирование и печать таблиц
 - **Keypad:** открытие виртуальной клавиатуры
 - **Leafpad:** открытие и редактирование текстовых файлов
 - **NC/PLC Backup:** создание резервной копии
Дополнительная информация: "Backup und Restore", Стр. 283
 - **NC/PLC Restore:** восстановление резервной копии
Дополнительная информация: "Backup und Restore", Стр. 283
 - **QupZilla:** альтернативный веб-браузер для сенсорного управления

- **Ristretto**: открытие графических файлов
 - **Screenshot**: создание снимков экрана
 - **TNCguide**: вызов системы помощи
 - **Xarchiver**: архивация и разархивация директорий
 - **Applications**: дополнительные приложения
 - **Orage Calender**: открытие календаря
 - **Real VNC viewer**: настройка внешнего ПО, например для получения доступа к удаленному управлению ЧПУ (Virtual Network Computing)
 - **Выключение**: выключить системы ЧПУ
- Дополнительная информация:** "Сменить пользователя / выйти из системы", Стр. 331



Приложения, доступные в Tools, можно запускать напрямую, выбирая соответствующий тип файла в управлении файлами системы ЧПУ.

Дополнительная информация: "Дополнительное ПО для управления внешними файлами", Стр. 79

Portscan

Через функцию сканирования портов может быть циклически или вручную запущен поиск списка всех открытых и доступных в системе портов TCP и UDP. Все найденные порты сравниваются с whitelist. Если система ЧПУ нашла порт не включённый в список, то она показывает соответствующее всплывающее окно.

В меню HeROS **Diagnostic** для этой задачи находятся приложения **Portscan** и **Portscan OEM**. **Portscan OEM** может быть запущен только после ввода пароля производителя станка.

Portscan выполняет поиск по всем открытым в системе исходящим спискам TCP и UDP портов и сравнивает их с четырьмя сохранёнными в системе whitelist:

- Внутренние системные белые списки (Whitelists) **/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg** и **/mnt/sys/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg**
- Whitelist для портов функций определённых производителем станка, как например, приложения Python, DNC: **/mnt/plc/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg**
- Whitelist для портов функций определённых пользователем: **/mnt/tnc/etc/sysconfig/portscan-whitelist.cfg**

Каждый Whitelist содержит в каждой записи тип порта (TCP/UDP), номер порта, связанную программу, а также опционально комментарий. Если активна функция автоматического сканирования портов, то могут быть открыты только порты, занесённые в Whitelist, открытие других портов приводит к появлению сообщения.

Результат сканирования сохраняется в файлах журнала (LOG:/portscan/scanlog и LOG:/portscan/scanlogevil) и отображается на экране, если найден новый, не внесённый в Whitelist порт.

Ручной запуск сканирования портов

Выполните следующие действия, для запуска сканирования портов вручную:

- ▶ Откройте панель задач внизу экрана
Дополнительная информация: "Window-Manager",
Стр. 266
- ▶ Нажмите на зелёную экранную кнопку с логотипом HEIDENHAIN, для открытия JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Diagnostic**
- ▶ Выберите пункт меню **Portscan**
- > Система ЧПУ откроет новое окно **HeRos Portscan**.
- ▶ Нажмите экранную клавишу **Start**

Запуск циклического сканирования портов

Выполните следующие действия, для запуска циклического сканирования портов:

- ▶ Откройте панель задач внизу экрана
Дополнительная информация: "Window-Manager",
Стр. 266
- ▶ Нажмите на зелёную экранную кнопку с логотипом HEIDENHAIN, для открытия JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Diagnostic**
- ▶ Выберите пункт меню **Portscan**
- > Система ЧПУ откроет новое окно **HeRos Portscan**.
- ▶ Нажмите экранную клавишу **Automatic update on**
- ▶ Установите временной интервал при помощи ползунка

Remote Service

Совместно с Remote Service Setup Tool, программное обеспечение HEIDENHAIN TeleService предоставляет возможность создания зашифрованного сквозного соединения между сервисным компьютером и станком.

Для того чтобы система ЧПУ HEIDENHAIN имела возможность соединиться с сервером HEIDENHAIN, она должна быть подключена к интернету.


Дополнительная информация: "Общие настройки сети", Стр. 296

В стандартных настройках брандмауэр системы ЧПУ блокирует все входящие и исходящие соединения. Исходя из этого, на время сервисного подключения необходимо адаптировать настройки брандмауэра или деактивировать брандмауэр.

Настройка системы ЧПУ

Для деактивации брандмауэра следует выполнить следующее:

- ▶ Откройте панель задач внизу экрана
Дополнительная информация: "Window-Manager", Стр. 266
- ▶ Нажмите на зелёную экранную кнопку с логотипом HEIDENHAIN, для открытия JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Settings**
- ▶ Выберите пункт меню **Firewall**
- ▶ Система ЧПУ отобразит диалог **Настройки брандмауэра**
- ▶ Деактивируйте сетевой экран, убрав "галочку" в поле **Active** на закладке **Firewall**
- ▶ Нажмите экранную клавишу **Apply**, чтобы применить настройки
- ▶ Нажмите экранную клавишу **OK**
- ▶ Сетевой экран не активен.



Не забудьте активировать сетевой экран по окончании сервисной сессии.



Альтернативная деактивация брандмауэра

Дистанционная диагностика программного обеспечения ПК TeleService использует службу **LSV2**, в связи с чем эта служба должна числиться разрешенной в настройках брандмауэра.

Следующие отклонения от стандартных настроек брандмауэра являются необходимыми:

- ▶ Настроить метод **Разрешить некоторым** для службы **LSV2**
- ▶ В столбце **ПК** внести имя сервисного ПК

При этом безопасность доступа через настройку сети будет обеспечена. Безопасность сети находится в сфере обязанностей производителя станка или соответствующего сетевого администратора.

Автоматическая установка сертификата сессии

При установке программного обеспечения на системе ЧПУ устанавливается актуальный временный сертификат. Установка, также в виде обновления, может быть выполнена только сервисным персоналом производителя станка.

Ручная установка сертификата сессии

Если в системе ЧПУ не установлен действующий сертификат сессии, то необходимо установить новый сертификат. Выясните вместе с Вашим сервисным персоналом, какой сертификат необходим. При необходимости он предоставит вам файл действующего сертификата.


Необходимо выполнить следующие действия для установки сертификата на систему ЧПУ:

- ▶ Откройте панель задач внизу экрана
Дополнительная информация: "Window-Manager", Стр. 266
- ▶ Нажмите на зелёную экранную кнопку с логотипом HEIDENHAIN, для открытия JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Settings**
- ▶ Выберите пункт меню **Network**
- Система ЧПУ отобразит диалог **Сетевые настройки**.
- ▶ Перейти на вкладку **Интернет**. Настройки в поле **Удаленное подключение** сконфигурированы производителем станка.
- ▶ Нажать экранную кнопку **Добавить**
- ▶ Выбрать файл в меню выбора
- ▶ Нажмите экранную клавишу **Открыть**
- Сертификат откроется.
- ▶ Нажмите программную клавишу **OK**
- ▶ При необходимости перезагрузите систему ЧПУ для применения настроек.

Запуск сервисной сессии

Необходимо выполнить следующее для запуска сервисной сессии:

- ▶ Откройте панель задач внизу экрана
- ▶ Нажмите на зелёную экранную кнопку с логотипом HEIDENHAIN, для открытия JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Diagnostic**
- ▶ Выберите пункт меню **RemoteService**
- ▶ Введите **Session key** производителя станка



Printer

При помощи функции **Printer** в меню HeROS можно создавать принтеры и управлять ими.

Откройте настройки Printer

Чтобы открыть настройки Printer, выполните следующее:

- ▶ Откройте панель задач внизу экрана
Дополнительная информация: "Window-Manager", Стр. 266
- ▶ Нажмите на зеленую экранную кнопку с логотипом HEIDENHAIN для открытия JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Settings**
- ▶ Выберите пункт меню **Printer**
- > Система ЧПУ откроет новое окно **Heros Printer Manager**.

В поле ввода отображается имя принтера.

Программная клавиша	Значение
СОЗДАТЬ	Создать принтер с указанным именем
ИЗМЕНИТЬ	Изменить настройки выбранного принтера
КОПИРОВАТЬ	Создать принтер с указанным именем и свойствами выбранного принтера Если принтер используется для печати в горизонтальном и вертикальном форматах, то эта функция может оказаться полезной.
УДАЛИТЬ	Удалить выбранный принтер
ВВЕРХ	Выбор принтера
ВНИЗ	
СТАТУС	Информация о состоянии выбранного принтера
ТЕСТОВАЯ СТРАНИЦА	Выводит на печать тестовую страницу на выбранном принтере
ПЕЧАТЬ	

Для каждого принтера можно настроить следующие параметры:

Настраиваемые параметры	Значение
Имя принтера	В этом поле можно изменить имя принтера.
Подключение	Выбор подключения ■ USB – здесь можно задать USB-порт. Имя отображается автоматически. ■ Сеть – здесь можно указать сетевое имя или IP-адрес целевого принтера. Также здесь задается порт сетевого принтера (по умолчанию: 9100) ■ Принтер не подключен
Тайм-аут	Определяет задержку до начала печати, после которой файл, отправляемый на печать в PRINTER, больше невозможно изменить. Если файл, отправляемый на печать, заполняется функциями FN, например при ощупывании, то это может оказаться полезным.
Стандартный принтер	Выбрать среди нескольких принтеров принтер по умолчанию. Назначается автоматически при создании первого принтера.
Настройки печати текста	Эти настройки относятся к печати текстовых документов: ■ Размер бумаги ■ Число копий ■ Имя задания ■ Размер шрифта ■ Заглавная строка ■ Параметры печати (ч/б, цвет, дуплекс)
Ориентация	Вертикально, горизонтально для всех печатаемых файлов
Специальные настройки	Только для авторизованных специалистов

Варианты вывода на печать:

- Скопируйте файл, который необходимо распечатать, в PRINTER:
файл автоматически отправится на принтер по умолчанию, а по завершении задания на печать будет удален из директории
- С помощью функции FN 16: F-PRINT

Отображение всех файлов, которые могут быть распечатаны:

- Текстовые файлы
- Графические файлы
- PDF-файлы



Подключенный принтер должен поддерживать Postscript.

Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности

SELinux является расширением для операционных систем на базе Linux. SELinux – это дополнительное программное обеспечение в духе Mandatory Access Control (MAC), которое защищает систему от выполнения неавторизованных процессов или функций, а следовательно, от вирусов и других вредных программ.

MAC означает, что каждое действие должно быть разрешено отдельно, в противном случае система ЧПУ его не выполняет. Это программное обеспечение служит в качестве дополнительной защиты, помимо стандартных ограничений доступа в среде Linux. Выполнение определенных процессов допускается только в том случае, если стандартные функции и контроль доступа SELinux это позволяют.



Установка SELinux в системе ЧПУ подготовлена таким образом, что выполняются только программы, установленные с программным обеспечением ЧПУ от HEIDENHAIN. Другие программы невозможно выполнить при стандартной установке.

Контроль доступа SELinux под HEROS 5 регулируется следующим образом:

- Система ЧПУ выполняет только приложения, установленные с программным обеспечением ЧПУ от HEIDENHAIN.
- Файлы, связанные с безопасностью программного обеспечения (системные файлы SELinux, загрузочные файлы HEROS 5 и т.д.) могут изменяться только специально выбранными программами.
- Файлы, созданные другими программами, в принципе не могут быть исполнены.
- Можно снять выделение с носителей информации USB
- Существует всего два процесса, которым разрешается исполнять новые файлы:
 - Запуск обновления ПО: обновление программного обеспечения HEIDENHAIN может замещать или изменять системные файлы.
 - Запуск настроек SELinux: настройка SELinux обычно защищена паролем производителя станка, см. руководство по эксплуатации станка.



HEIDENHAIN рекомендует всегда активировать SELinux, т.к. это является дополнительной защитой от вирусных атак извне.

Интерфейс отчета о состоянии (опция №137)

Введение

Во времена сокращения объемов серийности производства и индивидуализированных продуктов повышается роль систем по сбору производственных данных.

Являясь одной из важнейших областей сбора производственных данных, данные по средствам производства описывают состояние технологического оснащения с течением времени. Так для станков обычно регистрируется время простоя и работы, а также информация в отношении имеющихся неисправностей. Если учесть дополнительно активные управляющие программы, можно также получить отчет на уровне детали.

Наиболее распространенным случаем использования сбора производственных данных является определение эффективности оборудования. Понятие общей эффективности оборудования представляет собой меру оценки прибавочной стоимости единицы оборудования. С помощью этого понятия можно сразу представить как производительность оборудования, так и убытки с ним связанные.

Вместе с **Интерфейсом отчета о состоянии**, сокращенно **SRI**, компания HEIDENHAIN предлагает простой и надежный интерфейс для определения рабочего состояния станка.

В отличие от других распространенных интерфейсов через **SRI** в распоряжение предоставляются также и, так называемые, исторические производственные данные. Бесценные производственные данные также не будут утеряны при многочасовом сбое компьютерной сети на предприятии.



Для сохранения исторических данных о рабочих состояниях в распоряжении имеется промежуточный накопитель, который вмещает 2x 10 000 записей. Запись соответствует при этом изменению состояния.

Конфигурирование системы ЧПУ

Адаптировать настройки брандмауэра:

Для переноса зарегистрированных данных о рабочих состояниях **Интерфейс отчета о состоянии** использует **TCP Port 19090**.

Доступ к SRI из фирменной сети (разъем X26) должен быть разрешен в настройках брандмауэра.

- Разрешить **SRI**

Дополнительная информация: "Firewall", Стр. 286




При локальных доступах через подключенный в сети станка (X116) IPC **SRI** может оставаться заблокированным для eth0 (X26)

Активировать **Интерфейс отчета о состоянии**:

В заводских настройках системы ЧПУ **SRI** деактивирован.

- Открыть клавишей **DIADUR** меню HeROS.
- Выбрать пункт меню **Настройки**
- Выбрать пункт меню **Интерфейс отчета о состоянии**:
- Активировать **Интерфейс отчета о состоянии** во всплывающем окне **SRI**



Дополнительная информация: "Обзор панели задач", Стр. 267



С помощью экранной кнопки **Очистить данные истории** можно удалить все предыдущие данные о рабочих состояниях.

Регистрация данных о рабочих состояниях

Интерфейс отчета о состоянии использует для переноса данных о рабочих состояниях протокол переноса гипертекста (HTTP).

С помощью следующего URL (универсального указателя ресурса) можно получить доступ данным о рабочих состояниях системы ЧПУ из любого веб-браузера:

- **http://<hostname>:19090/sri** для доступа ко всей информации(макс. 20 000 записей)
- **http://<hostname>:19090/sri?lineno=<line>** для доступа ко всей новой информации

Настройка URL:

- ▶ **<hostname>** заменить на сетевое имя, установленной системы ЧПУ
- ▶ **<line>** заменить на первую вызываемую строку
- ▶ Система ЧПУ перенесет требуемые данные.

```
<html>
  <head></head>
  <body>
    <pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">
      State Reporting Interface: 1.0.6
      HOST:      XXX
      HARDWARE: MC64XX 0.1
      SOFTWARE: 340590 09
      1 ; 2018-07-04 ; 09:52:22 ; TNC:\nc_prog\TS.h ; SUSPEND
      2 ; 2018-07-04 ; 09:52:28 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; SUSPEND
      3 ; 2018-07-04 ; 09:52:30 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; OPERATE
      4 ; 2018-07-04 ; 09:52:35 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; ALARM
      5 ; 2018-07-04 ; 09:52:40 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; SUSPEND
      6 ; 2018-07-04 ; 09:52:49 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; SUSPEND
      7 ; 2018-07-04 ; 09:53:14 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; SUSPEND
      8 ; 2018-07-04 ; 09:53:19 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; OPERATE
      9 ; 2018-07-04 ; 09:53:24 ; TNC:\nc_prog\demo\Start_demo.h ; ALARM
    </pre>
  </body>
</html>
```

Данные о рабочих состояниях находятся в <body>HTML-файла в виде формата CSV (данных, разделенные запятыми).

CSV-данные:

- Заголовок

Обозначение	Значение
Интерфейс отчета о состоянии:	Версия интерфейса. Для обеспечения обратной совместимости для приложения необходимо учитывать номер версии при обработке данных.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:	Программное обеспечение привязанной системы ЧПУ
ХОСТ-КОМПЬЮТЕР:	Полное сетевое имя привязанной системы ЧПУ
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:	Аппаратное обеспечение привязанной системы ЧПУ.

■ Рабочие параметры

Содержание	Значение
1	Текущий номер
2	
...	
2018-07-04	Дата (гггг-мм-дд)
09:52:22	Время (чч:мм:сс)
TNC:\nc_prog\TS.h	Вызванная или активная управляющая программа
Состояния	Статус:
■ ВЫПОЛНЕНИЕ	■ Отработка программы
■ ОЖИДАНИЕ	■ Программа прервана без наличия ошибки
■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	■ Программа прервана из-за ошибки

VNC

При помощи функции **VNC** настраивается поведение различных VNC-клиентов. К этому относится, например, обслуживание через программные клавиши, мышь или буквенную клавиатуру.

Система ЧПУ предоставляет следующие возможности:


- Список разрешённых клиентов (IP-адрес или имя)
- Пароль соединения
- Дополнительные опции сервера
- Дополнительные настройки для передачи фокуса



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Передача фокуса при нескольких клиентах или устройствах управления зависит от структуры и состояния операций на станке.

Эта функция должна быть адаптирована производителем станка.



Откройте настройки VNC

Для того чтобы открыть настройки VNC, выполните следующее:

- ▶ Откройте панель задач внизу экрана
Дополнительная информация: "Window-Manager", Стр. 266
- ▶ Нажмите на зелёную экранную кнопку с логотипом HEIDENHAIN, для открытия JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Settings**
- ▶ Выберите пункт меню **VNC**
- > Система ЧПУ откроет новое окно **VNC Settings**.

Система ЧПУ предоставляет следующие возможности:

- **Добавить:** Добавить новый VNC-Viewer или клиент
- **Удалить:** удалить выбранного клиента Возможно только при ручном внесении клиента.
- **Редактирование:** редактирование настроек выбранного клиента
- **Обновление:** обновление экрана. Необходимо для поиска соединений при открытом диалоге.

Настройки VNC

Диалог	Опция	Значение
Настройки VNC-клиента	Имя компьютера:	IP-адрес или имя
	VNC:	Подключение клиента к VNC-Viewer
	VNC Фокус	Клиент участвует в передаче фокуса
	Тип	■ Ручной Вручную внесенный участник ■ Запрещен Этот клиент не допускается для подключения ■ Возможные подключения TeleService и IPC клиентов через соединение TeleService ■ DHCP другой компьютер, который получает IP-адрес от этого компьютера
Предупреждение брандмауэра		Предупреждение и указания, если при настройке сетевого экрана системы ЧПУ протокол VNC не был разрешён для всех VNC клиентов. Дополнительная информация: "Firewall", Стр. 286.
Глобальные настройки	Возможные TeleService и IPC	соединения всегда разрешены
	Проверка пароля	Клиент должен быть авторизован при помощи пароля Если эта опция активна, необходимо ввести пароль при приеме соединения.
Разрешить другие VNC	Запретить	Все другие клиенты VNC будут "по-умолчанию" запрещаться.
	По запросу	При поиске соединения будет открыт соответствующий диалог.
	Разрешить	Все другие клиенты VNC будут "по-умолчанию" разрешены.

Диалог	Опция	Значение
Настройки фокуса VNC	Разрешить VNC фокус	Разрешить передачу фокуса для этой системы. В противном случае отсутствует центральная передача фокуса. В настройках "по-умолчанию" активность фокуса передаётся владельцем фокуса при клике на символ фокуса. Каждый клиент также может захватить фокус, только после освобождения фокуса, при помощи клика по символу фокуса.
	Разрешить параллельный VNC-фокус	В настройках "по-умолчанию" активность фокуса передаётся владельцем фокуса при клике на символ фокуса. Каждый клиент также может захватить фокус, только после освобождения фокуса, при помощи клика по символу фокуса. При параллельном VNC-фокусе, в тоже время, каждый клиент может захватить фокус, без ожидания освобождения от актуального владельца фокуса.
	Таймаут параллельного VNC-фокуса	Лимит времени, внутри которого текущий владелец фокуса может предотвращать потерю или передачу фокуса. Если клиент затребует фокус, то у всех клиентов откроется диалог, при помощи которого переключение фокуса может быть отклонено.
Символ фокуса		Текущее состояние фокуса VNC соответствующего клиента: другой клиент обладает фокусом. Буквенная клавиатура и мышь заблокированы.
		Текущее состояние фокуса VNC соответствующего клиента: текущий клиент обладает фокусом. Ввод возможен.
		Текущее состояние фокуса VNC соответствующего клиента: запрос к владельцу фокуса на передачу фокуса другому клиенту. Клавиатура и мышь заблокированы, пока фокус однозначно не будет передан.

При настройке **Разрешить параллельный VNC-фокус** отображается всплывающее окно. При помощи этого диалога можно препятствовать передаче фокуса другому запрашивающему клиенту. Если этого не происходит, то фокус передаётся автоматически, после истечения таймаута.

Backup und Restore

При помощи функций **NC/PLC Backup** и **NC/PLC Restore** вы можете сохранять или восстанавливать отдельную директорию или весь диск **TNC**. Вы можете сохранять резервную копию на локальном диске, сетевом диске, а также на USB-носителе.

Программа Backup создаёт файл *. **tncbck**, который также может быть открыт при помощи компьютерной программы TNCbackup (составная часть TNCremo). Программа Restore может восстанавливать как эти файлы, так и существующие файлы, созданные при помощи TNCbackup. При выборе файла *. tncbck в управлении файлами TNC, система ЧПУ автоматически запускает программу **NC/PLC Restore**.

Сохранение и восстановление разделено на несколько этапов. При помощи программных клавиш **ВПЕРЕД** и **НАЗАД** Вы можете перемещаться между этапами. Специфичные действия для каждого шага выборочно подсвечиваются на программных клавишах.

Открытие NC/PLC Backup или NC/PLC Restore

Для того чтобы открыть функцию, выполните следующее:

- ▶ Откройте панель задач внизу экрана
Дополнительная информация: "Window-Manager",
Стр. 266
- ▶ Нажмите на зелёную экранную кнопку с логотипом HEIDENHAIN, для открытия JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Tools**
- ▶ Выберите пункт меню **NC/PLC Backup** или **NC/PLC Restore**
- > Система ЧПУ откроет всплывающее окно.

Сохранение данных.

Для того чтобы сохранить данные системы ЧПУ (Backup), выполните следующие действия:

- ▶ Выберите **NC/PLC Backup**
- ▶ Выберите тип
 - Сохранить раздел **TNC**
 - Сохранить дерево директорий: выбор сохраняемой директории в управлении файлами
 - Сохранить конфигурацию станка (только для производителя станка)
 - Полная резервная копия (только для производителя станка)
 - Комментарий: свободный комментарий для резервной копии
- ▶ При помощи программной клавиши **ВПЕРЕД** перейдите к следующему этапу.
- ▶ При необходимости остановите ПО ЧПУ при помощи программной клавиши **NC SOFTWARE СТОП**
- ▶ Определите правила исключений
 - Использовать предустановленные правила
 - Записать собственные правила в таблицу
- ▶ При помощи программной клавиши **ВПЕРЕД** перейдите к следующему этапу.
- > Система ЧПУ создаст список файлов, которые будут сохранены.
- ▶ Проверьте список. При необходимости, отмените выбор файлов
- ▶ При помощи программной клавиши **ВПЕРЕД** перейдите к следующему этапу.
- ▶ Введите имя файла резервной копии
- ▶ Выберите путь для сохранения
- ▶ При помощи программной клавиши **ВПЕРЕД** перейдите к следующему этапу.
- > Система ЧПУ создаст файл резервной копии.
- ▶ Подтвердите программной клавишей **ОК**
- > Система ЧПУ закроет резервную копию и запустит программное обеспечение ЧПУ.

Восстановление данных**УКАЗАНИЕ****Осторожно, возможна потеря данных!**

В процессе восстановления данных (функция Restore) все существующие данные перезаписываются без уведомления. Система ЧПУ не выполняет перед восстановлением данных автоматическое резервное копирование существующих данных. Прерывание электроснабжения или другие проблемы могут помешать восстановлению данных. При этом данные могут быть повреждены или потеряны.

- ▶ Перед восстановлением данных сохраните текущие данные при помощи функций резервного копирования

Выполните следующие действия для восстановления (Restore):

- ▶ Выберите **NC/PLC Restore**
- ▶ Выберите архив, который должен быть восстановлен
- ▶ При помощи программной клавиши **ВПЕРЕД** перейдите к следующему этапу.
- > Система ЧПУ создаст список файлов, которые будут восстановлены.
- ▶ Проверьте список. При необходимости, отмените выбор файлов
- ▶ При помощи программной клавиши **ВПЕРЕД** перейдите к следующему этапу.
- ▶ При необходимости остановите ПО ЧПУ при помощи программной клавиши **NC SOFTWARE STOP**
- ▶ Распакуйте архив
- > Система ЧПУ восстановит файлы.
- ▶ Подтвердите программной клавишей **OK**
- > Система ЧПУ перезапустит программное обеспечение ЧПУ.

9.2 Firewall

Применение

Существует возможность настроить брандмауэр для первичного сетевого интерфейса системы управления. Его можно сконфигурировать так, что входящий сетевой трафик в зависимости от отправителя и службы будет блокироваться, и/или будет отображаться сообщение. Брандмауэр не может быть запущен для второго сетевого интерфейса системы ЧПУ.

После того, как брандмауэр становится активен, об этом сигнализирует символ справа внизу на панели задач. В зависимости от степени безопасности, с которой активирован брандмауэр, этот символ изменяется и содержит указание на уровень настроек безопасности:

Символ	Значение
	Защита еще не обеспечивается брандмауэром, хотя он активирован согласно конфигурации. Ситуация, когда например, в конфигурации использованы имена компьютеров, но они еще не преобразованы в IP-адреса
	Брандмауэр активирован со средней степенью безопасности.
	Брандмауэр активирован с высокой степенью безопасности. (Все службы, кроме SSH, заблокированы)



Следует поручить проверку и, при необходимости, изменение стандартных настроек специалисту по сетям.

Конфигурация брандмауэра

Настройки для брандмауэра задаются следующим образом:

- ▶ С помощью мыши откройте панель задач внизу экрана
Дополнительная информация: "Window-Manager", Стр. 266
- ▶ Нажмите зеленую экранную клавишу с логотипом HEIDENHAIN для открытия JH-меню
- ▶ Выберите пункт меню **Настройки**
- ▶ Выберите пункт меню **Брандмауэр**

HEIDENHAIN рекомендует активировать брандмауэр с заранее подготовленными стандартными настройками:

- ▶ Установить опцию **Актив**, чтобы включить брандмауэр
- ▶ Нажать экранную кнопку **Установить стандартные значения**, чтобы активировать рекомендуемые HEIDENHAIN стандартные настройки.
- ▶ Применить изменения с помощью функции **Применить**.
- ▶ Выйти из диалогового окна с помощью функции **ОК**

Настройки брандмауэра

Опция	Значение
Активный	Включение или выключение брандмауэра
Интерфейс	Выбор интерфейса eth0 обычно соответствует X26 главного компьютера MC, eth1 соответствует X116. Это можно проверить в настройках сети на вкладке «Интерфейсы». При использовании главного компьютера с двумя Ethernet-интерфейсами для второго (не первичного) интерфейса стандартно активен DHCP-сервер для сети станка. С помощью этой настройки брандмауэр для eth1 не может активироваться, поскольку брандмауэр и DHCP-сервер являются взаимоисключающими компонентами.  Необходимо конфигурировать изолированную программную среду с произвольным интерфейсом. Дополнительная информация: "Вкладка «Изолированная программная среда», Стр. 301
Уведомить другие заблокированные пакеты	Брандмауэр активирован с высокой степенью безопасности. (Все службы, кроме SSH, заблокированы)
Заблокировать ICMP-Echo-ответ	Если задана эта опция, система ЧПУ больше не отвечает на PING-запрос.
Служба	В этом столбце приведено краткое обозначение служб, которые конфигурируются с помощью этого диалога. То, запускаются ли сами службы, в этом случае не играет никакой роли для конфигурации ■ LDAPS содержит сервер, на котором сохранены данные пользователя и конфигурации управление пользователями. ■ LSV2 содержит помимо функций для TNCremo или Teleservice также DNC-интерфейс HEIDENHAIN (порты с 19 000 по 19 010) ■ SMB относится только к входящим SMB-соединениям, если на NC создается разблокировка Windows. Исходящие SMB-соединения (если разблокировка Windows связана с NC) не могут быть прекращены. ■ SRI опирается на соединения, которые сопутствуют регистрации данных рабочих состояний с помощью опции Интерфейс отчета о состоянии. ■ SSH обозначает протокол безопасной оболочки (порт 22). С помощью этого SSH-протокола можно надежно обработать LSV2, начиная с HEROS 504, при активном управлении пользователями. Дополнительная информация: "техническом обслуживании.", Стр. 325 ■ VNC Протокол предоставляет доступ к содержимому экрана. Если эта служба заблокирована, даже с помощью программ удаленной диагностики HEIDENHAIN невозможно получить доступ к содержимому экрана (например, снимку экрана). Если эта служба блокируется, в диалоге конфигурации VNC от HEROS отображается предупреждение о том, что в брандмауэре заблокирован VNC.
Метод	С помощью Method можно сконфигурировать следующие варианты: служба не доступна ни для кого (Prohibit all), доступна для всех (Permit all) или доступна только для отдельных лиц (Permit some). Если указывается Permit some, также в строке «Computer» следует указать компьютер, которому должен быть разрешен доступ к соответствующей службе. Если в строке Computer не указан никакой компьютер, при сохранении конфигурации автоматически активируется настройка Prohibit all.

Опция	Значение
Протоколирование	Если активировано Протоколировать , выводится красное сообщение, если сетевой пакет для этой службы был заблокирован. (Синее) сообщение выводится, если сетевой пакет для этой службы принят.
Персональный компьютер	Если в Method конфигурируется настройка Permit some , здесь вы можете указать компьютер. Компьютеры могут указываться через IP-адрес или имя хоста, разделенные запятыми. Если используется имя хоста, то при завершении или сохранении диалога проверяется, можно ли перевести это имя хоста в IP-адрес. Если это не так, пользователь получает сообщение об ошибке, и диалог не заканчивается. Если указать действительное имя хоста, то при каждом запуске системы управления это имя хоста будет переводиться в IP-адрес. Если введенный по имени компьютер изменяет свой IP-адрес, может потребоваться перезапустить систему ЧПУ или формально изменить конфигурацию брандмауэра, чтобы система управления в брандмауэре применила новый IP-адрес к имени хоста.
Расширенные опции	Эти настройки предназначены только для ваших специалистов по сетям.
Установленные стандартные значения:	Сбрасывает настройки к рекомендуемым HEIDENHAIN стандартным значениям


9.3 Настройка интерфейса передачи данных

Последовательный интерфейс в TNC 128

TNC 128 автоматически использует протокол передачи LSV2 для последовательной передачи данных. LSV2 - это жестко заданный протокол, который не может быть изменен, кроме настройки скорости передачи (машинный параметр **baudRateLsv2Nr. 106606**). Вы можете также задать другой вид передачи (интерфейс). Описанные ниже возможности настройки действительны только для соответствующего, заново определенного интерфейса.

Назначение

Для настройки интерфейса передачи данных нажмите клавишу **MOD**. Введите числовой код 123. В параметре пользователя **CfgSerialInterface(Nr. 106700)** можно ввести следующие настройки:



Настройка RS-232-интерфейса

Откройте директорию RS232. Система ЧПУ отобразит следующие настраиваемые параметры:

Настройка скорости передачи данных (baudRate Nr. 106701)

Скорость передачи данных (в бодах) можно настроить в диапазоне между 110 и 115.200 бод.

Настройка протокола (protocol Nr. 106702)

Протокол передачи данных управляет потоком данных последовательной передачи (сопоставим с MP5030 устройства iTNC 530)



Указания по использованию:

- Настройка **BLOCKWISE** обозначает формат передачи данных, при котором данные группируются в блоки, а затем передаются.
- Настройка **BLOCKWISE** не соответствует поблочному приему данных и одновременной поблочной обработке в более старых системах ЧПУ. Данная функция в современных системах ЧПУ теперь не предоставляется.

Протокол передачи данных	Выбор
Стандарт передачи данных (построчная передача)	СТАНДАРТ
Поблочная передача данных	ПОБЛОЧНО
Передача данных без протокола (чистая передача символов)	БЕЗ ПРОТОКОЛА

Настройка битов данных (dataBits Nr. 106703)

В настройке dataBits определяется, передается ли символ с 7 или 8 битами данных.

Контроль паритета (parity Nr. 106704)

С помощью бита четности обнаруживаются ошибки передачи данных. Бит четности может формироваться тремя разными способами:

- Без образования четности (NONE): отказ от распознавания ошибок
- Совпадение при контроле на четность (EVEN): здесь появится ошибка, если получатель данных обнаружит во время анализа нечетное число установленных битов
- Совпадение при контроле на нечетность (ODD): здесь появится ошибка, если получатель данных обнаружит во время анализа четное число установленных битов

Настройка стоп-битов (stopBits Nr. 106705)

С помощью старт-бита и одного или двух стоп-битов получателю предоставляется возможность синхронизации каждого передаваемого символа во время последовательной передачи данных.

Настройка квитирования (flowControl Nr. 106706)

С помощью функции Handshake два устройства контролируют передачу данных. Различают Software-Handshake и Hardware-Handshake.

- Без контроля потока данных (NONE): Handshake не является активным
- Hardware-Handshake (RTS_CTS): остановка передачи через RTS активна
- Software-Handshake (XON_XOFF): остановка передачи через DC3 (XOFF) активна

Файловая система для операций с файлами (fileSystem Nr. 106707)

С помощью **fileSystem** определите файловую систему для последовательного интерфейса. Этот параметр станка не требуется, если вы не используете специальной файловой системы.

- EXT: минимальная файловая система для принтера или ПО передачи данных, составленного не HEIDENHAIN. Соответствует режиму работы EXT1 и EXT2 более ранних версий систем ЧПУ HEIDENHAIN.
- FE1: связь с ПО ПК TNCserver или внешней дискетой.

Символ контроля блока (bccAvoidCtrlChar Nr. 106708)

Символ контроля блока (опция) без звездочки позволяет определить, может ли контрольная сумма соответствовать звездочке.

- TRUE: Контрольная сумма не соответствует звездочке
- FALSE: Контрольная сумма может соответствовать звездочке

Состояние линии RTS (rtsLow Nr. 106709)

При помощи состояния линии RTS (опция) можно определить, является ли уровень **low** активным в состоянии ожидания.

- TRUE: В состоянии ожидания уровень установлен на **low**
- FALSE: В состоянии ожидания уровень не установлен на **low**

Определение поведения после получения ETX (noEotAfterEtx Nr. 106710)

"Поведение после получения ETX" (опция) позволяет определить, посылается ли после получения знака ETX знак EOT.

- ВЕРНОЕ: Знак EOT не посылается
- ЛОЖНОЕ: Знак EOT посылается

Настройка для передачи данных с программным обеспечением TNCserver

Встречаются следующие настройки машинного параметра RS232 (№ 106700):

Параметр	Подтвердить
Скорость передачи данных в бодах	Должна совпадать с настройкой TNCserver
Протокол передачи данных	ПОБЛОЧНО
Биты данных в каждом передаваемом символе	7 бит
Тип проверки четности	ЧЕТНЫЙ
Количество стоп-битов	1 стоп-бит
Определение вида Handshake	RTS_CTS
Файловая система для работы с файлами	FE1

Выбор режима работы внешнего устройства (fileSystem)



Функции **Считать все программы**, **Считать предложенную программу** и **Считать директорию** в режимах FE2 и FEX недоступны.

Символ	Внешнее устройство	Режим работы
	ПК с программным обеспечением TNCremo	LSV2
	Дисковод HEIDENHAIN	FE1
	Внешние устройства как принтер, устройство считывания, перфоратор, ПК без TNCremo	FEX

ПО для передачи данных

Для передачи данных от и на систему ЧПУ необходимо использовать программное обеспечение **TNCremo**. С помощью **TNCremo** можно управлять всеми системами ЧПУ HEIDENHAIN через последовательный интерфейс или через Ethernet-интерфейс.



Текущую версию **TNCremo** можно бесплатно скачать на сайте HEIDENHAIN.

Требования к системе для TNCremoNT:

- ПК с процессором 486 или выше
- Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- 16 Мбайт ОЗУ
- 5 Мбайт свободного места на жестком диске
- Свободный последовательный интерфейс или сопряжение с TCP/IP-сетью

Инсталляция под Windows

- ▶ Запустите программу установки SETUP.EXE при помощи администратора файлов (Explorer)
- ▶ Следуйте инструкциям Setup-программы (мастера установки программы)

Запуск TNCremo в Windows

- ▶ Нажать на <Пуск>, <Программы>, <Приложения HEIDENHAIN>, <**TNCremo**>

Если запуск **TNCremo** производится впервые, то **TNCremo** будет автоматически пытаться установить соединение с системой ЧПУ.

Передача данных между системой ЧПУ и TNCremo

Проверьте, подключена ли система ЧПУ к соответствующему последовательному интерфейсу компьютера или к сети.


После запуска программного обеспечения **TNCremo** в верхней части главного окна **1** видны все файлы, сохраненные в активной директории. Через меню <Файл>, <Смена директории> Вы можете выбрать другой диск или другую директорию на ПК.

Если нужно управлять передачей данных с ПК, то соединение с ПК устанавливается следующим образом:

- ▶ Выбрать <Файл>, <Установка соединения>. **TNCremo** получает структуру файлов и директорий из системы ЧПУ и отображает ее внизу в главном окне **2**
- ▶ Чтобы передать файл из ЧПУ в ПК, следует однократно щелкнуть по файлу кнопкой мыши в окне системы ЧПУ и, не отпуская клавишу мыши, перетащить его в окно ПК **1**
- ▶ Чтобы передать файл из ПК в систему ЧПУ, следует однократно щелкнуть по файлу кнопкой мыши в окне ПК и, не отпуская клавишу мыши, перетащить его в окно системы ЧПУ **2**

Если оператору необходимо управлять передачей данных с системы ЧПУ, то соединение с ПК устанавливается следующим образом:

- ▶ Выбрать <Дополнительно>, <TNCserver>. **TNCremo** запустит режим сервера и сможет получать данные с системы ЧПУ или передавать данные в систему ЧПУ
 - ▶ Выберите в системе ЧПУ функции для управления файлами нажатием клавиши **PGM MGT** и передайте нужные файлы
- Дополнительная информация:** "Обмен данными с внешним носителем данных", Стр. 75



Если вы экспортируете таблицу инструментов из системы ЧПУ, то типы инструментов заменяются на номера типов инструментов.

Завершите действие TNCremo

Выберите пункт меню <Файл>, <Выход>



Контекстную справку для **TNCremo** можно открыть при помощи клавиши **F1**.

9.4 Интерфейс Ethernet

Введение

Для интеграции системы ЧПУ в качестве клиента в сеть система ЧПУ должна быть оснащена согласно стандарту картой Ethernet.

Система ЧПУ передает данные через карту Ethernet по следующим протоколам:

- с помощью **smb**-протокола (**s**erver **m**essage **b**lock) для ОС Windows или
- протокола семейства **TCP/IP** (**T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol/**I**nternet **P**rotocol) и с помощью **NFS** (**N**etwork **F**ile **S**ystem)



Защитите свои данные и свою систему ЧПУ, используя станки только в защищенной сети.


Варианты соединения

Вы можете подключить Ethernet-карту системы ЧПУ к сети или непосредственно к ПК через разъем RJ45 (X26, 1000BaseTX, 100BaseTX и 10BaseT). Разъем гальванически развязан с электроникой управления.

При использовании физических интерфейсов 1000Base TX, 100BaseTX или 10BaseT используйте кабель типа «витая пара» для подключения ЧПУ к сети.



Максимально допустимая длина кабеля зависит от класса кабеля, оболочки и типа сети (1000BaseTX, 100BaseTX или 10BaseT).



Общие настройки сети



Предоставьте настройку системы ЧПУ специалисту по сетям.

Для того чтобы войти в общие настройки сети необходимо выполнить следующее:

MOD

- ▶ Нажать клавишу **MOD**

PGM MGT

- ▶ Ввести кодовое число **NET123**
- ▶ Нажать клавишу **PGM MGT**

СЕТЬ

- ▶ Нажать программную клавишу **СЕТЬ**

КОНФИГУР.
СЕТИ


- ▶ Нажать программную клавишу **КОНФИГУР. СЕТИ**

Вкладка Имя компьютера



Настоящий диалоговый режим по настройке происходит под управлением операционной системы HEROS. При изменении языка диалогового режима в системе ЧПУ необходимо перезагрузить систему ЧПУ для активации языка.

Настройка	Значение
Первичный интерфейс	Имя Ethernet-интерфейса, который должен быть включен в сеть фирмы. Активен только тогда, когда в аппаратном обеспечении системы ЧПУ в наличии есть второй Ethernet-интерфейс (опция)
Имя компьютера	Имя, которым система должна обозначаться в сети
Хост-файл	Необходимо только для специальных приложений: имя файла, в котором определены связи между IP-адресами и именами компьютеров




Вкладка Интерфейсы

Настройка	Значение
Список интерфейсов	Список активных Ethernet-интерфейсов. Выберите один из перечисленных интерфейсов (с помощью мыши или клавиш со стрелками) ■ Экранная кнопка Активировать: активация выбранного интерфейса (X в столбце Акт.) ■ Экранная кнопка Деактивировать: деактивация выбранного интерфейса (- в столбце Акт.) ■ Экранная кнопка Конфигурация: открыть меню настройки интерфейса
Разрешить IP-Forwarding	Эта функция должна быть деактивирована согласно стандарту. Активировать только с помощью службы поддержки клиентов в целях диагностики. Если должен быть получен внешний доступ к предусмотренному в качестве опции второму Ethernet-интерфейсу, активация является необходимой.

Для того чтобы войти в меню конфигурации, необходимо выполнить следующее:

- ▶ Нажать экранную кнопку **Конфигурация**


Настройка	Значение
Статус	■ Интерфейс активирован: Состояние подключения выбранного Ethernet-интерфейса ■ Имя: Имя интерфейса, конфигурирование которого выполняется в данный момент ■ Разъем: Номер разъема данного интерфейса в логической структуре системы управления



Настройка	Значение
Профиль	С помощью этой настройки можно создать либо выбрать профиль, в котором сохранены все видимые в этом окне настройки. HEIDENHAIN предлагает два стандартных профиля: ■ DHCP-LAN: Настройки для стандартного Ethernet-интерфейса ЧПУ, которые должны функционировать в стандартной корпоративной сети ■ MachineNet: Настройки для второго опционального Ethernet-интерфейса для конфигурации сети станка При помощи соответствующих экран-ных кнопок переключения можно сохра-нять, загружать или удалять профили
IP-адрес	■ Автоматически присвоить IP-адрес: система управления должна получить IP-адрес от DHCP-сервера ■ Вручную настроить IP-адрес: вручную определить IP-адрес и маску подсети. Ввод: по четыре числовых значения, разделенных точками, например, 160.1.180.20 и 255.255.0.0
Имя домена сервера (DNS)	■ Присваивать DNS автоматически: система ЧПУ должна автоматически присвоить IP-адрес Domain Name Server ■ Конфигурировать DNS вручную: ввести IP-адреса серверов и имя домена в ручном режиме
Шлюз по умолча-нию	■ Автоматически присваивать шлюз по умолчанию: система ЧПУ должна автоматически присвоить шлюз по умолчанию ■ Конфигурировать шлюз по умолчанию вручную: ввести IP-адреса шлюза по умолчанию в ручном режиме
► Сохранить изменения нажатием экранной клавиши ОК или отменить их нажатием экранной клавиши Прервание.	


Вкладка «Интернет»

Вкладка Интернет в настоящий момент не имеет функций.



Вкладка «Пинг / Маршрутизация»

Настройка	Значение
Ping	В поле ввода Адрес: ввести IP-номер, сетевое соединение с которым нужно проверить. Ввод: четыре числовых значения, разделенных точками, например, 160.1.180.20. В качестве альтернативы можно также ввести имя компьютера, соединение с которым нужно проверить ■ Экранная кнопка Старт: запустить проверку, система управления отобразит информацию о состоянии в Ping-поле ■ Экранная кнопка переключения Стоп: завершить проверку




Маршрутизация	Для сетевых администраторов: информация о состоянии текущей маршрутизации в ОС ■ Экранная клавиша Актуализация: актуализировать маршрутизацию
---------------	---

Вкладка NFS UID/GID

На вкладке NFS UID/GID необходимо задать идентификацию пользователя и группы.

Настройка	Значение
Установка UID/GID для NFS-Shares	■ ID пользователя: Задание идентификатора пользователя, с которым конечный пользователь имеет в сети доступ к файлам. Значение следует запросить у специалиста по сетям ■ Group ID: Задание идентификатора группы, с которым можно в сети иметь доступ к файлам. Значение следует запросить у специалиста по сетям




Вкладка «DHCP-сервер»

Настройка

Значение

DHCP-сервер

- **IP-адреса начиная с:** определяется, с какого IP-адреса система ЧПУ будет устанавливать пулы динамических IP-адресов. Выделенные серым значения система ЧПУ получает из статического IP-адреса установленного Ethernet-интерфейса, эти значения не подлежат изменению.
- **IP-адреса до:** определяется, до какого IP-адреса система ЧПУ будет устанавливать пул динамических IP-адресов.
- **Время сессии (в часах):** время, в течение которого динамический IP-адрес будет зарезервирован за клиентом. Если клиент авторизуется в течение этого времени, то система управления снова назначает тот же динамический IP-адрес.
- **Имя домена:** При необходимости можно установить здесь имя для сети станка. Это необходимо, например, если для сети станка и внутренней сети присвоены одинаковые имена.
- **Перенаправить DNS на внешний:** Если активен **IP Forwarding** (вкладка «Интерфейсы»), то при активной опции можно установить, будет ли использоваться преобразование имен для устройств сети станка также внешней сетью.
- **Перенаправить DNS с внешнего:** Если активен **IP Forwarding** (вкладка «Интерфейсы»), то при активной опции можно установить, будет ли система ЧПУ передавать DNS-запросы от устройств в сети станка также на сервер имен внешней сети, если DNS-сервер MC не отвечает на запросы.
- Экранная кнопка **Статус:** Вызывает обзор всех устройств, которые в сети станка снабжены динамическим IP-адресом. Для этих устройств вы можете задать дополнительные настройки
- Экранная клавиша **Дополнительные опции:** Дополнительные



Настройка	Значение
	возможности настройки для DNS-/DHCP-сервера.
	■ Экранная клавиша Установить станд. значения : установка рабочих настроек.

Вкладка «Изолированная программная среда»

Во вкладке **Изолированная программная среда**: конфигурация т.н. изолированной программной среды.

С помощью изолированной программной среды система ЧПУ предлагает возможность выполнения приложений в среде, изолированной от остальной системы ЧПУ. С помощью изоляции доступа к данным приложения, выполняющиеся внутри изолированной программной среды, не получают доступа к файлам за пределами этой виртуальной среды. Это может быть, например, использовано для выполнения программы браузера с доступом в интернет.



Настройте и используйте в своей системе ЧПУ изолированную среду. Из соображений безопасности запускайте браузер только в изолированной среде.

Активировать изолированную программную среду следующим образом:

- ▶ Активировать опцию изолированной программной среды (поставить галочку)
- > Система ЧПУ активирует стандартные настройки для изолированной программной среды.
- > Запуск браузера в изолированной программной среде предлагается выполнять со стандартными настройками.

Изолированная программная среда может иметь одно подключение к вычислительной сети с системой ЧПУ (например, eth0). Для изолированной программной среды можно предпринять собственные настройки сети с помощью экранной кнопки **Конфигурировать**.



Настройки брандмауэра для изолированной программной среды можно выполнить с помощью интерфейса **brsb0**.

Дополнительная информация: "Firewall", Стр. 286

Это дает возможность разрешить доступ в интернет исключительно изолированной программной среде с помощью сетевых настроек. Система ЧПУ получает при этом только доступ к локальной внутрикорпоративной сети или сети станка. Браузер получает в этом случае доступ в интернет только тогда, когда он выполняется также в изолированной программной среде.

Изолированная программная среда получает автоматически собственное имя ПК. Для этого имя ПК системы ЧПУ расширяется дополнительно на приписку **_sandbox/**

Специфические для устройства настройки сети



Предоставьте настройку системы ЧПУ специалисту по сетям.

Можно задать любое количество настроек сети, но одновременно администрировать можно не более 7

Для того чтобы войти в специфические для устройства настройки сети необходимо выполнить следующее:

MOD

- ▶ Нажать клавишу **MOD**

или

PGM
MGT

- ▶ Нажать клавишу **PGM MGT**

СЕТЬ

- ▶ Нажать программную клавишу **СЕТЬ**

ОПРЕДЕЛ.
СОЕДИНЕН.
С СЕТЬЮ

- ▶ Нажать программную клавишу **ОПРЕДЕЛ. СОЕДИНЕН. С СЕТЬЮ.**



Управление сетевыми дисками выполняется с помощью экранных кнопок.

Чтобы добавить сетевой диск, следует поступать следующим образом:

- ▶ Нажать экранную кнопку **Добавить**
- > Система ЧПУ запустит службу настройки соединений, в которой можете ввести все требуемые данные в режиме диалога.

Настройка	Значение
Сетевые диски	Список всех подсоединенных сетевых дисков. В колонках система отображает соответствующий статус соединения с сетью: ■ Mount: Сетевой диск подключен/не подключен ■ Auto: сетевой диск подключается автоматически/вручную ■ Тип: вид соединения с сетью. Возможными являются cifs и nfs ■ Диск: имя диска в системе ЧПУ ■ ID: внутренний идентификационный номер, который помечает, что вы задали несколько соединений с помощью Mount-Point ■ Сервер: имя сервера ■ Доступ: имя директории на сервере, с которой должна соединиться система ЧПУ ■ Пользователь: имя пользователя в сети ■ Пароль: сетевой диск защищен паролем или нет ■ Запрашивать пароль?: Запрашивать пароль при соединении/не запрашивать ■ Опции: отображение дополнительных опций соединения

Журнал состояний	Отображение информации о статусе и сообщений об ошибках. С помощью экранной кнопки очистки вы можете удалить содержимое окна состояния.
------------------	---



9.5 Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности

SELinux является расширением для операционных систем на базе Linux. SELinux – это дополнительное программное обеспечение в духе Mandatory Access Control (MAC), которое защищает систему от выполнения неавторизованных процессов или функций, а следовательно, от вирусов и других вредных программ.

MAC означает, что каждое действие должно быть разрешено отдельно, в противном случае система ЧПУ его не выполняет. Это программное обеспечение служит в качестве дополнительной защиты, помимо стандартных ограничений доступа в среде Linux. Выполнение определенных процессов допускается только в том случае, если стандартные функции и контроль доступа SELinux это позволяют.



Установка SELinux в системе ЧПУ подготовлена таким образом, что выполняются только программы, установленные с программным обеспечением ЧПУ от HEIDENHAIN. Другие программы невозможно выполнить при стандартной установке.

Контроль доступа SELinux под HEROS 5 регулируется следующим образом:

- Система ЧПУ выполняет только приложения, установленные с программным обеспечением ЧПУ от HEIDENHAIN.
- Файлы, связанные с безопасностью программного обеспечения (системные файлы SELinux, загрузочные файлы HEROS 5 и т.д.) могут изменяться только специально выбранными программами.
- Файлы, созданные другими программами, в принципе не могут быть исполнены.
- Можно снять выделение с носителей информации USB
- Существует всего два процесса, которым разрешается исполнять новые файлы:
 - Запуск обновления ПО: обновление программного обеспечения HEIDENHAIN может замещать или изменять системные файлы.
 - Запуск настроек SELinux: настройка SELinux обычно защищена паролем производителя станка, см. руководство по эксплуатации станка.



HEIDENHAIN рекомендует всегда активировать SELinux, т.к. это является дополнительной защитой от вирусных атак извне.

9.6 Управление пользователями



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Отдельные области управления пользователями конфигурируются производителем станка.


При необходимости использования управления пользователями в системе ЧПУ без клавиатуры HEIDENHAIN, необходимо подключить внешнюю буквенную клавиатуру в систему ЧПУ.

Система ЧПУ поставляется с неактивным управлением пользователями. Данное состояние обозначается как **Унаследованный режим**. В **унаследованном режиме** параметры системы ЧПУ соответствуют параметрам более ранних состояний ПО без управления пользователями.

Использование управления пользователями не является обязательным, однако, является необходимым для использования ИТ системы безопасности.

Управление пользователями вносит вклад в следующие сферы безопасности, на основе требований семейства стандартов IEC 62443:

- Безопасность приложений
- Безопасность сети
- Безопасность платформы



С управлением пользователями возникает возможность прописывать пользователей с различными правами доступа:

Для сохранения соответствующих данных пользователя в распоряжении имеются следующие возможности:

- **Локальная LDAP-база данных**
 - Использование управления пользователями для отдельной системы ЧПУ
 - Построение центрального сервиса LDAP для многих систем ЧПУ.
 - Экспорт файла конфигурации LDAP-сервера, если экспортируемая база данных должна использоваться несколькими системами ЧПУ

Дополнительная информация: "Локальная LDAP-база данных", Стр. 309
- **LDAP-база данных на другом ПК**
 - Импортировать файл конфигурации LDAP-сервера

Дополнительная информация: "LDAP на другом ПК", Стр. 310

■ Регистрация в домене Windows

- Интеграция управления пользователями для нескольких систем ЧПУ
- Использование различных ролей в различных системах ЧПУ

Дополнительная информация: "Регистрация в домене Windows", Стр. 311



Параллельная эксплуатация между доменами Windows и базой данных LDAP возможна.

Конфигурация управления пользователями

Система ЧПУ поставляется с неактивным управлением пользователями. Данное состояние обозначается как

Унаследованный режим

Дополнительная информация: "Управление пользователями", Стр. 305

Прежде чем можно будет использовать управление пользователями, необходимо конфигурировать этот режим.


Конфигурация содержит следующие шаги:

1. Активация управления пользователями и создание пользователя **useradmin**
2. Настройка базы данных
 - **Дополнительная информация:** "Локальная LDAP-база данных", Стр. 309
 - **Дополнительная информация:** "LDAP на другом ПК", Стр. 310
 - **Дополнительная информация:** "Регистрация в домене Windows", Стр. 311
3. Создание других пользователей

Дополнительная информация: "Создание других пользователей", Стр. 314

Для вызова управления пользователями следует выполнить действия, указанные ниже:

- ▶ Выбрать символ меню **HEROS**
- ▶ Выбрать пункт меню **Настройки**
- ▶ Выбрать пункт меню **Польз.Админ.**
- > Система ЧПУ откроет окно **Управление пользователями**.
- 1. Для активации управления пользователями следует выполнить следующее:
 - ▶ Вызвать управление пользователями
 - ▶ Нажать программную клавишу **Управление пользователями активно**
- > Система ЧПУ показывает сообщение **Пароль для пользователя useradmin отсутствует**.



Функция **Анонимизировать пользователя в данных регистрации** активна в заводских настройках. Это имеет следствием, что во всех данных регистрации имя пользователя меняется до неузнаваемости. Если на предприятии разрешена регистрация персональных данных на ИТ-устройствах, эта функция может быть деактивирована.

После активации управления пользователями необходимо создать в качестве следующего шага **функционального пользователя useradmin**.

Для создания пользователя **useradmin**, нужно выполнить следующие действия:

- ▶ нажать на **пароль useradmin**
- > Система ЧПУ откроет всплывающее окно **Пароль для пользователя useradmin**.
- ▶ Необходимо ввести пароль для пользователя **useradmin**.
- ▶ Выбрать **Установить новый пароль**
- > Появится сообщение **Настройки и пароль для useradmin были изменены**.



Пароли должны обладать следующими характеристиками, исходя из соображений безопасности:

- Минимум 8 символов
- Буквы, цифры и специальные символы
- Избегать связанных слов и последовательностей символов, например, Анна или 123

Пользователь **useradmin** сопоставим с локальным администратором системы Windows.

Учетная запись **useradmin** предлагает следующий объем функциональных возможностей:

- Создание баз данных
- Выдача данных по паролям
- Активация LDAP-базы данных
- Экспорт файлов конфигурации LDAP-сервера
- Импорт файлов конфигурации LDAP-сервера
- Экстренный доступ при разрушении базы данных пользователей
- Последующее изменение доступа к базе данных
- Деактивация управления пользователями



Пользователь **useradmin** получает автоматически роль **HEROS.Admin**, что позволяет ему при знании паролей LDAP-базы данных осуществлять управление пользователями в режиме управления пользователями. Пользователь **useradmin** является функциональным пользователем предварительно определенным компанией HEIDENHAIN. Функциональных пользователей нельзя ни удалить, ни добавить такому пользователю роли.

Дополнительная информация: "Определение ролей", Стр. 320

Компания HEIDENHAIN рекомендует дать доступ к учетной записи с ролью **HEROS.Admin** более чем одному человеку. Так будет обеспечиваться возможность внесения изменений в управление пользователями даже при отсутствии администратора.

2. Для настройки базы данных необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Выбрать базу данных для хранения данных пользователей
 - локальная база данных LDAP

Дополнительная информация: "Локальная LDAP-база данных", Стр. 309


- LDAP-на другом ПК

Дополнительная информация: "LDAP на другом ПК", Стр. 310

- Регистрация в домене Windows

Дополнительная информация: "Регистрация в домене Windows", Стр. 311

- ▶ Настройка базы данных
- ▶ Нажать программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ** .
- ▶ Нажать программную клавишу **КОНЕЦ**
- > Система ЧПУ откроет окно **Необходим перезапуск системы**
- ▶ Перезапустить систему с помощью **Да**
- > Система ЧПУ будет перезапущена.




Локальная LDAP-база данных

Прежде чем функция **Локальная LDAP-база данных** может быть использована, необходимо наличие следующих предпосылок:

- Управление пользователями активно
- Пользователь **useradmin** уже сконфигурирован

Необходимо следовать инструкции для настройки **Локальной LDAP-базы данных**:

- ▶ Вызвать управление пользователями
- ▶ Выбрать функцию **LDAP-база данных пользователей**
- > Система ЧПУ разблокирует для редактирования выделенную серым область для LDAP-базы данных пользователей.
- ▶ Выбрать функцию **Локальная LDAP-база данных**
- ▶ Выбрать функцию **Конфигурировать**
- > Система ЧПУ откроет окно **Конфигурировать локальную LDAP-базу данных**
- ▶ Ввести имя **LDAP-домена**
- ▶ Ввести пароль
- ▶ Повторить пароль
- ▶ Нажать программную клавишу **OK**
- > Система ЧПУ закроет окно **Конфигурировать локальную LDAP-базу данных**



Прежде чем начнется редактирование управления пользователями, система ЧПУ потребует задать пароль локальной LDAP- базы данных.

Пароли не должны быть тривиальными и должны быть известны только администраторам.

Дополнительная информация: "Создание других пользователей", Стр. 314

LDAP на другом ПК

Прежде чем функция **LDAP на другом ПК** может быть использована, необходимо наличие следующих предпосылок:


- Управление пользователями активно
- Пользователь **useradmin** сконфигурирован
- В фирменной сети предприятия создана LDAP-база данных
- Файл конфигурации сервера существующей LDAP-базы данных должен быть сохранен в системе ЧПУ или на ПК в сети
- ПК с существующим файлом конфигурации находится в эксплуатации
- ПК с существующим файлом конфигурации доступен в сети

Для предоставления серверного файла конфигурации для LDAP-базы данных необходимо следовать указанному руководству:

- ▶ Вызвать управление пользователями
- ▶ Выбрать функцию LDAP-база данных пользователей
- > Система ЧПУ разблокирует для редактирования выделенную серым область для LDAP-базы данных пользователей.
- ▶ Выбрать функцию **Локальная LDAP-база данных**
- ▶ Функция **Экспортировать конфигурацию сервера**
- > Система ЧПУ откроет окно **Экспортировать LDAP-файл конфигурации**
- ▶ Ввести имена для серверного файла конфигурации в поле имени
- ▶ Сохранить файл в необходимой папке
- > Серверный файл конфигурации был успешно экспортирован

Для использования функции **LDAP-база данных на другом ПК**:

- ▶ Вызвать управление пользователями
- ▶ Выбрать функцию LDAP-база данных пользователей
- > Система ЧПУ разблокирует для редактирования выделенную серым область для LDAP-базы данных пользователей.
- ▶ Выбрать функцию **LDAP на другом ПК**
- ▶ Выбрать функцию **Импортировать конфигурацию сервера**
- > Система ЧПУ откроет окно **Импортировать LDAP-файл конфигурации**
- ▶ Выбор имеющегося в наличии файла конфигурации
- ▶ Выбрать **Открыть**
- ▶ Нажать программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ** .
- > Файл конфигурации был импортирован



Регистрация в домене Windows

Прежде чем функция **Регистрация в домене Windows** может быть использована, необходимо наличие следующих предпосылок:

- Управление пользователями активно
- **Функциональный пользователь useradmin** уже сконфигурирован
- В сети есть активный доменный контроллер для Windows
- Право доступа к паролю доменного контроллера
- Право доступа к пользовательскому интерфейсу доменного контроллера или ИТ-администратора поддерживается.
- Доменный контроллер доступен в сети

Для настройки функции **Регистрация в домене Windows**, продолжить

- Вызвать управление пользователями
- Выбрать функцию **Регистрация в домене Windows**
- Выбрать функцию **Поиск доменов**
- Система ЧПУ распознает найденные домены.



С помощью функции **Конфигурировать** можно также определить различные настройки для соединения.

- Деактивировать функцию **Отобразить SID на UNIX**
- Может быть определена специальная группа пользователей Windows, для которой регистрация в данной системе ЧПУ будет ограничена.
- Можно также адаптировать организационную единицу под которой хранятся ролевые имена в HEROS.
- Можно изменить префикс, чтобы, например, управлять пользователями в различных цехах. Каждый префикс, который стоит впереди ролевого имени в HEROS, может быть изменен, например, HEROS-зал1 и HEROS-зал2
- Внутри ролевого имени HEROS можно вставить разделительный символ.

- Нажать программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ** .
- Система ЧПУ откроет окно **Установить соединение с доменом**.



С помощью функции **Организационная единица для учетной записи ПК** можно внести, в какую из уже существующих организационных единиц будет создан доступ, например,

- ou=системы ЧПУ
- sp=компьютеры

Данные должны соответствовать характеристикам доменов. Понятия не являются взаимозаменяемыми.

- ▶ Ввести имя пользователя доменного контроллера
- ▶ Ввести пароль для доменного контроллера
- > Система ЧПУ прикрепляет найденный домен Windows.
- > Система ЧПУ проверяет, созданы ли в доменах все необходимые роли в качестве групп.



Если все необходимые роли в качестве групп в доменах еще не созданы, система ЧПУ выдает предупреждение.

Если система ЧПУ выдает предупреждение, необходимо выполнить один из двух возможных вариантов:

- ▶ Нажать программную клавишу **ЗАВЕРШИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ**

- Выбрать функцию **Добавить**

Роли здесь могут быть занесены непосредственно в домены.

- Выбрать функцию **Экспортировать**

Роли здесь могут быть сохранены во внешнем файле в формате .ldif.

- > Все необходимые роли созданы в доменах в качестве групп.


Существуют следующие возможности для того, чтобы соответствующим образом определить различные роли для групп:

- Автоматически с вступлением в домен Windows с указанием пользователя с правами администратора.
- Считать импортированный файл в формате .ldif с сервера Windows.


Пользователь должен быть добавлен вручную с помощью администратора Windows к ролям (группам безопасности) на контроллере домена.

В приведенном ниже разделе находятся предложения от компании HEIDENHAIN для администратора Windows по организации распределения по группам:

- Предложение 1: пользователь является прямым или косвенным участником соответствующей группы.



- Предложение 2: пользователи из различных отделов (цехов) являются участниками в группах с различными префиксами:



Создание других пользователей

После конфигурации управления пользователями можно создавать других пользователей.

Прежде чем можно будет создать других пользователей, необходимо сконфигурировать и выбрать LDAP-базу данных.

Чтобы создавать других пользователей, необходимо действовать следующим образом:

- ▶ Вызвать управление пользователями
- ▶ Выбрать вкладку **Выбрать пользователя**



Вкладка **Создать пользователя** имеет функцию только в следующих базах данных:

- Локальная LDAP-база данных
- LDAP на другом ПК

При **Регистрации на домене Windows** необходимо сконфигурировать пользователей на доменах Windows.

Дополнительная информация: "Регистрация в домене Windows", Стр. 311

- ▶ Нажать программную клавишу **РЕДАКТИР. ВКЛ**
- Система ЧПУ требует ввести пароль для базы данных пользователей.



Если после конфигурации базы данных система ЧПУ не была перезагружена, это шаг отпадает.

- После ввода пароля система ЧПУ откроется меню **Выбрать пользователя**.

Существует возможность редактирования существующих пользователей и создания новых пользователей.

Новый пользователь создается следующим образом:


- ▶ Нажать программную клавишу **СОЗДАТЬ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**
- Система ЧПУ откроет окно для создания пользователя.
- ▶ Ввести имя пользователя
- ▶ Ввести пароль для пользователя



Пароль должен быть изменен после первого входа пользователя в систему.

Дополнительная информация: "Регистрация в управлении пользователями", Стр. 329

- ▶ По желанию можно также создать описание для пользователя.
- ▶ Нажать программную клавишу **ДОБАВИТЬ РОЛИ**
- ▶ Выбрать для пользователя соответствующие роли из окна выбора. **Дополнительная информация:** "Определение ролей", Стр. 320



- Подтвердить выбор с помощью программной клавиши **ДОБАВИТЬ**.



В меню предусмотрены еще две дополнительные программные клавиши:

- **ДОБАВИТЬ ВНЕШНИЙ ЛОГИН:**

добавляет, например, **Remote.HEROS.Admin** вместо **HEROS.Admin**.

Роль активирована только для удаленной регистрации в системе.

- **ДОБАВИТЬ ЛОКАЛЬНЫЙ ЛОГИН:**

добавляет, например, **Local.HEROS.Admin** вместо **HEROS.Admin**.

Роль активирована только для локальной регистрации на экран системы ЧПУ.

Дополнительная информация: "Определение ролей", Стр. 320

- Нажать программную клавишу **ЗАВЕРШИТЬ**
- > Система ЧПУ закрывает окно для создания пользователя.
- > Нажать программную клавишу **ОК**
- Нажать программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ**.
- > Изменения принимаются
- Нажать программную клавишу **КОНЕЦ**
- > Система ЧПУ закрывает управление пользователями.



Если после конфигурации базы данных система ЧПУ не была перезагружена, то система ЧПУ вынудит выполнить перезапуск, чтобы принять изменения..

Дополнительная информация: "Конфигурация управления пользователями", Стр. 306

Также по желанию существует возможность для привязки пользователям изображений. Для этого в распоряжении имеются **стандартные изображения для пользователей** от компании HEIDENHAIN. Кроме того, в систему ЧПУ можно загрузить собственные изображения в формате JPEG или PNG. Затем эти файлы с изображениями можно использовать в качестве изображений для аватара.

Аватары настраиваются следующим образом:

- ▶ Зарегистрировать пользователя с ролью **HEROS.Admin**, например **useradmin**

Дополнительная информация: "Регистрация в управлении пользователями", Стр. 329


- ▶ Вызвать управление пользователями
- ▶ Выбрать вкладку **Выбрать пользователя**
- ▶ Нажать программную клавишу **РЕДАКТИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**
- ▶ Нажать программную клавишу **ИЗМЕНИТЬ ИЗОБР.**
- ▶ Выбрать изображение
- ▶ Выбрать изображением с помощью программной клавиши **ВЫБРАТЬ ИЗОБР.**
- ▶ Нажать программную клавишу **ОК**
- ▶ Нажать программную клавишу **ПРИМЕНИТЬ**.
- > Изменения принимаются



Аватары можно добавлять также непосредственно при создании пользователя.

Права доступа

Управление пользователями основывается на управлении правами ОС Unix. Доступ системы ЧПУ управляется в соответствии с правами.



В управлении пользователями различают следующие понятия:

■ Пользователь

- определенный предварительно **функциональный пользователь** от компании HEIDENHAIN

Дополнительная информация: "Функциональный пользователь от компании HEIDENHAIN", Стр. 319

- **функциональный пользователь** производителя станка

- определенный самостоятельно пользователь

Пользователь может быть предварительно определен системой ЧПУ или может быть определен потребителем. Пользователь получает все выделенные ему роли.



Производитель станка определяет функциональных пользователей, которые, например, нужны для сервисного обслуживания станка.

В зависимости от постановки задач можно использовать определенного предварительно функционального пользователя или создать нового пользователя.

Права доступа функциональных пользователей от компании HEIDENHAIN определены уже при поставке системы ЧПУ.

Дополнительная информация: "Создание других пользователей", Стр. 314

Роли состоят из обобщения прав, которые покрывают собой определенный функциональный объем системы ЧПУ.

Роли:

- Роли операционной системы
- Роли оператора УП
- Роли производителя станка (PLC)

Все роли предварительно описаны в системе ЧПУ.

Одному пользователю можно присвоить несколько ролей.

Если один пользователь получает несколько ролей, то вместе с этим он получает и все соответствующие права.

Права:

- Права HEROS
- Права УП
- Права PLC (OEM)

Права состоят из обобщения функций, которые покрывают собой определенную область системы ЧПУ, например редактирование таблицы инструментов.



Необходимо следить за тем, чтобы каждый пользователь получал только необходимые права доступа. Права доступа складываются из деятельности, которую пользователь ведет для системы ЧПУ и с ней.

Функциональный пользователь от компании HEIDENHAIN

Функциональный пользователь от компании HEIDENHAIN — это предварительно определенный пользователь, который автоматически создается при активации управления пользователями. Функциональные пользователи не могут быть изменены.

При поставке системы ЧПУ компания HEIDENHAIN предоставляет в распоряжение четыре вида различных функциональных пользователей.



■ oem

Функциональный пользователь **oem** предназначен для производителя станка. Посредством **oem** может быть доступно PLC-разделение системы ЧПУ.

■ Функциональный пользователь производителя станка



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может отличаться от предварительно заданных компанией HEIDENHAIN пользователей.

Функциональные пользователи производителя станка могут быть активными уже в **унаследованном режиме** и заменять кодовые числа.

С помощью указания кодовых чисел или паролей можно активировать, какие кодовые числа заменяют временно права функциональных пользователей **oem**.

Дополнительная информация: "Текущий пользователь", Стр. 334

■ sys

Функциональный пользователь **sys** может иметь доступ к разделению системы ЧПУ. Данный функциональный пользователь принадлежит JH-службе поддержки клиентов.

■ user

В **унаследованном режиме** при запуске системы ЧПУ в системе автоматически регистрируется функциональный пользователь **user**. У пользователя **user** нет функций в режиме активного управления пользователями. Зарегистрированного пользователя типа **user** можно не менять в **унаследованном режиме**.

■ useradmin

Функциональный пользователь **useradmin** автоматически создается при активации управления пользователями. Посредством **useradmin** может быть сконфигурировано и отредактировано управление пользователями.

Определение ролей

HEIDENHAIN объединяет несколько прав для отдельных областей задач в т.н. роли. В распоряжение предоставляются различные предварительно определенные роли, с которыми будет возможно присвоить права пользователям. Следующие таблицы содержат отдельные права различных ролей.



У каждого пользователя должна быть как минимум одна роль из области операционной системы и из области программирования.

Роль может быть активирована только для локальной регистрации или для удаленной регистрации. При локальной регистрации речь идет о регистрации непосредственно на экране системы ЧПУ. При удаленной регистрации (DNC) речь идет о соединении с помощью протокола безопасной оболочки (SSH).

Таким образом, права пользователя зависят также от того, через какой доступ будет обслуживаться система ЧПУ.

Если роль активирована только для локальной регистрации, она получает приписку **Local.** в имени роли, например, **Local.HEROS.Admin** вместо **HEROS.Admin**.

Если роль активирована только для удаленной регистрации, она получает приписку **Remote.** в имени роли, например, **Remote.HEROS.Admin** вместо **HEROS.Admin**.

Дополнительная информация: "Создание других пользователей", Стр. 314

Преимущества разделения ролей:

- Упрощенное администрирования для потребителей
- Различные права для различных версий ПО системы ЧПУ и для различных производителей станков совместимы друг с другом.



Различные приложения требуют доступа к различным интерфейсам. Администратор должен, наряду с правами для различных функций и дополнительных программ, также создавать по запросу права для требуемых интерфейсов. Эти права содержатся в **ролях операционной системы**.



В следующих версиях ПО системы ЧПУ может измениться следующее содержание.

- HEROS — имена для прав
- Группы Unix
- GID

Роли операционной системы:

Роли	Права		
	HEROS — имя для прав	Группа UNIX	GID
HEROS.RestrictedUser	Роль для пользователя с минимальными правами для операционной системы.		
	■ HEROS.MountShares	■ mnt	■ 332
	■ HEROS.Printer	■ lp	■ 9
HEROS.NormalUser	Роль для обычного пользователя с ограниченными правами для операционной системы.		
	Эта роль содержит права для роли RestrictedUser и дополнительно следующие права:		
	■ HEROS.SetShares	■ mntcfg	■ 331
HEROS.LegacyUser	■ HEROS.ControlFunctions	■ ctrlfct	■ 337
	В LegacyUser параметры ОС для системы ЧПУ соответствуют параметрам более ранних состояний ПО без управления пользователями. Управление пользователями активно и далее.		
	Эта роль содержит права для роли NormalUser и дополнительно следующие права:		
	■ HEROS.BackupUsers	■ userbck	■ 334
	■ HEROS.PrinterAdmin	■ lpadmin	■ 16
	■ HEROS.SWUpdate	■ swupdate	■ 338
	■ HEROS.SetNetwork	■ netadmin	■ 333
	■ HEROS.SetTimezone	■ tz	■ 330
	■ HEROS.VMSharedFolders	■ vboxsf	■ 1000
HEROS.Admin	Эта роль позволяет, кроме того, конфигурирование сети и управление пользователями.		
	Эта роль содержит права для роли LegacyUser и дополнительно следующие права:		
	■ HEROS.UserAdmin	■ useradmin	■ 336

Роли оператора УП:

Роли	Права		
	HEROS — имя для прав	Группа UNIX	GID
Оператор УП	Эти роли позволяют выполнение управляющих программ.		
	■ NC.OPModeProgramRun	■ NCOpPgmRun	■ 302
NC.Programmer	Эта роль содержит права для программирования УП.		
	Эта роль содержит права для роли Operator и дополнительно следующие права:		
	■ NC.EditNCProgram	■ NCEdNCProg	■ 305
	■ NC.EditPalletTable	■ NCEdPal	■ 309
	■ NC.EditPresetTable	■ NCEdPreset	■ 308
	■ NC.EditToolTable	■ NCEdTool	■ 306
	■ NC.OPModeMDi	■ NCOpMDI	■ 301
	■ NC.OPModeManual	■ NCOpManual	■ 300
NC.Setter	Эта роль позволяет редактирование таблицы мест.		
	Эта роль содержит права для роли Programmer и дополнительно следующие права:		
	■ NC.ApproveFsAxis	■ NCApproveFsAxis	■ 319
	■ NC.EditPocketTable	■ NCEdPocket	■ 307
	■ NC.SetupDrive	■ NCSetupDrv	■ 315
	■ NC.SetupProgramRun	■ NCSetupPgRun	■ 303
NC.AutoProductionSetter	Эта роль позволяет выполнение всех функций УП, включая организацию регулируемого по времени запуска управляющей программы.		
	Эта роль содержит права для роли Setter и дополнительно следующие права:		
	■ NC.ScheduleProgramRun	■ NCSchedulePgRun	■ 304
NC.LegacyUser	В качестве LegacyUser параметры программирования УП для системы ЧПУ соответствуют параметрам более ранних состояний ПО без управления пользователями. Управление пользователями активно и далее. LegacyUser обладает такими же правами как AutoProductionSetter		
NC.AdvancedEdit	Эта роль позволяет использование специальных функций редактора УП и таблиц.		
	■ FN 17 и изменение заголовка таблицы		
	Замена для кодового числа 555343		
	■ NC.EditNCProgramAdv	■ NCEditNCPgmAdv	■ 327
	■ NC.EditTableAdv	■ NCEditTableAdv	■ 328
NC.RemoteOperator	Эта роль позволяет запуск управляющей программы через DNC-интерфейс.		
	■ NC.RemoteProgramRun	■ NCRemotePgmRun	■ 329

Роли производителя станка (PLC):

Роли	Права		
	HEROS — имя для прав	Группа UNIX	GID
PLC.ConfigureUser	Эта роль содержит права кодового числа 123 .		
	■ NC.ConfigUserAdv	■ NCConfigUserAdv	■ 316
	■ NC.SetupDrive	■ NCSetupDrv	■ 315
PLC.ServiceRead	Эта роль позволяет доступ на чтение при техническом обслуживании. С этой ролью может отображаться различная диагностическая информация		
	■ NC.Data.AccessServiceRead	■ NCDAServiceRead	■ 324



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может настроить PLC-роли.

При настройке **ролей производителя станка (PLC)** силами производителя станка, может измениться следующее содержание:

- имя ролей
- количество ролей
- режим функционирования ролей

Права

Следующие таблицы содержат все права, указанные отдельно.

Права:

HEROS — имя для прав	Описание
HEROS.Printer	Выдача данных на сетевой принтер
HEROS.PrinterAdmin	Создание сетевого принтера
NC.OPModeManual	Управление станком в режимах работы Режим ручного управления и Электронный маховичок
NC.OPModeMDi	Работа в режиме Позиц. с ручным вводом данных! Позиц.с ручным вводом данных
NC.OpModeProgramRun	Выполнить управляющую программу в режиме работы Режим авт. управления или Отработка отд.блоков программы
NC.SetupProgramRun	Ощупывание в режимах Режим ручного управления и Электронный маховичок
NC.ScheduleProgramRun	Программирование регулируемого по времени запуска управляющей программы.
NC.EditNCProgram	Редактирование управляющей программы
NC.EditToolTable	Редактирование таблицы инструментов
NC.EditPocketTable	Редактирование таблицы мест
NC.EditPresetTable	Редактирование таблицы предустановок
NC.EditPalletTable	Редактирование таблицы палет
NC.SetupDrive	Компенсация приводов потребителем
NC.ApproveFsAxis	Подтверждение позиции проверки безопасности осей
NC.EditNCProgramAdv	Дополнительные функции УП, например, FN 17
NC.EditTableAdv	Дополнительные таблицы функции программирования, например, изменение заголовка таблицы
HEROS.SetTimezone	Настройка даты и времени, часового пояса и синхронизации времени через NTP и HEROS-меню.
HEROS.SetShares	Конфигурация сетевых дисков, которые будут привязаны к системе ЧПУ.
HEROS.MountShares	Подключение и отключение сетевых дисков с системой ЧПУ
HEROS.SetNetwork	Конфигурация сети и релевантные настройки для информационной безопасности
HEROS.BackupUsers	Защита данных системы ЧПУ для всех пользователей, настроенных для системы ЧПУ
HEROS.BackupMachine	Защита и восстановление данных для все конфигурации станка
HEROS.UserAdmin	Конфигурация управления пользователями в системе ЧПУ Это включает создание, удаление и конфигурирование локальных пользователей
HEROS.ControlFunctions	Функция контроля за операционной системой ■ Вспомогательные функции, например, запуск и останов ПО управляющей программы. ■ Удаленное обслуживание ■ Последующие функции диагностики, например данные регистрации

HEROS — имя для прав	Описание
HEROS.SWUpdate	Установка обновлений ПО для системы ЧПУ
HEROS.VMSharedFolders	Доступ в общие папки виртуального станка Релевантно только для обслуживания программируемого рабочего места внутри виртуального станка
NC.RemoteProgramRun	Запуск управляющей программы через внешние интерфейсы, например DNC
NC.ConfigUserAdv	Доступ к конфигурации содержания, активированный с помощью кодового числа 123 .
NC.Data.AccessServiceRead	Доступ для чтения к PLC-разделению при

техническом обслуживании.

Введение

При активном управлении пользователями аутентификация пользователя должна быть также выполнена с помощью DNC-приложений, чтобы ему могли быть присвоены корректные роли.

Для этого организуется связь по туннелю протокола безопасной оболочки (SSH). С помощью этого механизма удаленный потребитель присваивается одному из настроенных в системе ЧПУ пользователей и получает его права.

С помощью задействованного в туннеле протокола безопасной оболочки (SSH) шифрования дополнительно обеспечивается передача с защитой данных от взлома.

Принцип передачи по туннелю протокола безопасной оболочки (SSH).


Предпосылки:

- TCP/IP сеть
- Внешний ПК в качестве клиента SSH
- Система ЧПУ в качестве сервера SSH
- Введите пару ключей, состоящую из:
 - частного ключа
 - открытого ключа

Соединение SSH всегда осуществляется между клиентом SSH и сервером SSH.

Для страховки соединения используется пара ключей. Эта пара ключей создается на устройстве-клиенте. Пара ключей состоит из одного частного ключа и одного открытого ключа. Частный ключ остается на устройстве-клиенте. Открытый ключ транспортируется при наладке на сервер и привязывается там к определенному пользователю.

Устройство-клиент пытается связаться с сервером под предварительно заданным именем пользователя. Сервер может протестировать с помощью открытого ключа, обладает ли запрашивающая соединение сторона соответствующим частным ключом. Если да, то сервер акцептирует SSH-соединение и присваивает его пользователю, для которого осуществляется регистрация. Передача данных может быть «убрана в туннель» с помощью этого SSH-соединения.



Использование DNC-инструментов

Предлагаемые компанией HEIDENHAIN инструменты ПК, например, **TNCremo**, начиная с версии **v3.3**, предлагают все функции для настройки, построения и управления для безопасного соединения по туннелю протокола безопасной оболочки (SSH).

При настройке соединения в **TNCremo** генерируется пара ключей, а открытый ключ переносится в систему ЧПУ.



Конфигурации соединения через **TNCremo** могут использоваться совместно для построения соединения всеми инструментами ПК, как только эти конфигурации будут настроены один раз.

Это же действует также для приложений, которые используются для передачи HEIDENHAIN DNC-компонентов из RemoTools SDK. Адаптации существующих приложений клиентов при этом не требуется.



Для расширения конфигурации соединения с помощью соответствующего инструмента **Создать соединения** требуется обновление **HEIDENHAIN DNC v1.7.1**. Адаптации исходного текста приложений при этом не требуется.

Для настройки безопасного соединения для зарегистрированных пользователей необходимо следовать руководству:

- ▶ Выбрать пункт меню **HEROS**
- ▶ Выбрать пункт меню **Настройки**
- ▶ Выбрать пункт меню **Текущий пользователь**
- ▶ Нажать программную клавишу **СЕРТИФИКАТЫ И КЛЮЧИ**
- ▶ Выбрать функцию **Разрешить аутентификацию с паролем**
- ▶ Нажать программную клавишу **СОХРАНИТЬ & ПЕРЕЗАПУСТИТЬ СЕРВЕР**
- ▶ Необходимо использовать приложение **TNCremo**, чтобы настроить безопасное соединение (защищенный доступ по протоколу TCP).



Подробная информация по порядку действий находится в интегрированной справочной системе **TNCremo**.

- > **TNCremo** сохранил открытый ключ в системе ЧПУ.



Для гарантии оптимальной безопасности функция **Разрешить аутентификацию с паролем** будет снова выбрана по завершении сохранения.

- ▶ Отменить выбор функции **Разрешить аутентификацию с паролем**
- ▶ Нажать программную клавишу **СОХРАНИТЬ & ПЕРЕЗАПУСТИТЬ СЕРВЕР**
- > Система ЧПУ примет изменения.



Наряду с настройкой с помощью инструментов ПК и аутентификации с паролем, существует также возможность импорта открытого ключа в систему ЧПУ с помощью флэш-карты или сетевого диска. Этот процесс, однако, здесь подробно не описывается.

Для удаления ключа из системы ЧПУ с последующей возможностью снова удалить безопасное соединение DNC для пользователя необходимо следовать руководству:

- ▶ Выбрать пункт меню **HEROS**
- ▶ Выбрать пункт меню **Настройки**
- ▶ Выбрать пункт меню **Текущий пользователь**
- ▶ Нажать программную клавишу **СЕРТИФИКАТЫ И КЛЮЧИ**
- ▶ Выбрать ключ подлежащий удалению
- ▶ Нажать программную клавишу **УДАЛИТЬ КЛЮЧ SSH**
- > Система ЧПУ удалит выбранный ключ.

Заблокировать ненадежное соединение брандмауэром

Для того чтобы использование туннеля протокола безопасной оболочки (SSH) принесло реальную пользу для информационной безопасности системы ЧПУ, DNC-протоколы LSV2 и RPC могут быть заблокированы брандмауэром.

Для обеспечения этого необходим переход на безопасное соединение следующими сторонами:

- Производитель станка со всеми дополнительными приложениями, например, роботом для монтажа



Если дополнительные приложения привязаны через **сеть станка X116**, переключение может попасть на зашифрованное соединение.

- Потребители с существующими DNC-соединениями

Если все стороны получают безопасное соединение, DNC-протокол может быть заблокирован брандмауэром.

Для блокировки DNC-протокола в брандмауэре необходимо следовать руководству:

- ▶ Выбрать пункт меню **HEROS**
- ▶ Выбрать пункт меню **Настройки**
- ▶ Выбрать пункт меню **Брандмауэр**
- ▶ Выбрать метод **Запретить всем** при LSV2
- ▶ Выбрать функцию **Применить**
- > Система ЧПУ сохранит изменения
- ▶ Заккрыть окно нажатием **OK**

Регистрация в управлении пользователями

Диалоговый режим регистрации отображается в следующих случаях:

- Сразу после запуска системы ЧПУ при активном управлении пользователями.
- После выполнения функции **Выход пользователя из системы**
- После выполнения функции **Смена пользователя**
- После блокировки экрана экранной заставкой

В диалоговом режиме регистрации существуют следующие возможности:

- Пользователи, которые хотя бы один раз регистрировались
- **Прочие** пользователи


Для того чтобы зарегистрировать пользователя, для которого уже открыт диалоговый режим регистрации, необходимо следовать руководству:

- ▶ Выбрать пользователя в диалоговом режиме регистрации
- > Система ЧПУ увеличит выбранный элемент.
- ▶ Ввести пароль пользователя
- > Система ЧПУ зарегистрирует выбранного пользователя.

Если необходимо зарегистрировать пользователя, входящего в систему первый раз, необходимо выполнить это через **прочего** пользователя.

Для того чтобы зарегистрировать пользователя, входящего в систему первый раз, через **прочего** пользователя необходимо следовать руководству:

- ▶ Выбрать **Прочий** в диалоговом режиме регистрации
- > Система ЧПУ увеличит выбранный элемент.
- ▶ Ввести имя пользователя
- ▶ Ввести пароль для пользователя
- > Система ЧПУ распознает пользователя
- > Система ЧПУ откроет поле с сообщением **Срок службы пароля истек. Теперь следует изменить пароль.**
- ▶ Ввести текущий пароль
- ▶ Ввести новый пароль
- ▶ Повторно ввести новый пароль
- > Система ЧПУ зарегистрирует нового пользователя.
- > Пользователь будет отображен в диалоговом режиме регистрации.



Пароли должны обладать следующими характеристиками, исходя из соображений безопасности:

- Минимум 8 символов
- Буквы, цифры и специальные символы
- Избегать связанных слов и последовательностей символов, например, Anna или 123

Следует обратить внимание, что администратор может определить требования к паролю. К таким требованиям относятся:

- Минимальная длина
- Минимальное количество различных классов символов
 - Заглавные буквы
 - Прописные буквы
 - Цифры
 - Специальные символы
- Максимальная длина последовательности символов, например, 54321 = последовательность из 5 символов
- Количество символов соответствия при проверке словаря
- Минимальное количество измененных символов по отношению к предыдущему паролю

Если новый пароль не удовлетворяет требованиям, выдается сообщение об ошибке. Необходимо ввести другой пароль.

Сменить пользователя / выйти из системы

С помощью пункта HEROS-меню **Выключить** или одноименной пиктограммы справа внизу на строке меню открывается окно выбора **Выключить/Перезапустить**

Система ЧПУ предлагает следующие возможности:

■ Выключение:

- Все дополнительные программы и функции останавливаются и завершаются
- Система завершает работу
- Система ЧПУ будет выключена

■ Перезапуск:

- Все дополнительные программы и функции останавливаются и завершаются
- Система будет перезапущена

■ Выход из системы:

- Все дополнительные программы будут завершены
- Пользователь выходит из системы
- Откроется маска регистрации




Для продолжения работы необходима регистрация нового пользователя и ввод пароля.
Обработка УП продолжается под зарегистрированным ранее пользователем.

■ Смена пользователя:

- Откроется маска регистрации
- Пользователь не выходит из системы



Маска регистрации может быть снова закрыта с помощью функции **Прервать** без ввода пароля.
Все дополнительные программы, а также управляющая программа зарегистрированного пользователя продолжают работать.




Экранная заставка с блокировкой

Существует возможность заблокировать системы ЧПУ с помощью экранной заставки. Запущенные перед этим управляющие программы в это время продолжают работать.



Для того чтобы снова разблокировать экранную заставку необходим ввод пароля.

Дополнительная информация: "Регистрация в управлении пользователями", Стр. 329




Настройки экранной заставки находятся в HEROS-меню:

- ▶ Выбрать символ **HEROS**
- ▶ Выбрать пункт меню **Настройки**
- ▶ Выбрать пункт меню **Экранная заставка**

Экранная заставка предлагает следующие возможности:

- С настройкой **Зачернить через** определяется через сколько минут будет активирована экранная заставка.
- С настройкой **Заблокировать экран через** активируется блокировка с защитой паролем.
- С настройкой времени в **Заблокировать экран через** определяется, через какое время после активации экранной заставки сработает блокировка. Указание **0** обозначает, что блокировка срабатывает сразу после активации экранной заставки.

При использовании устройств ввода, например мыши, после срабатывания блокировки экранная заставка исчезнет, будет отображен экран блокировки.




С помощью **Снять блокировку** или клавиши «Enter» можно снова попасть в маску регистрации.

Дополнительная информация: "Регистрация в управлении пользователями", Стр. 329

Директория HOME

При активном управлении пользователями каждому пользователю предоставляется в распоряжение личная директория **HOME:**, где можно хранить личные программы и файлы.

Зарегистрированный пользователь может просматривать директорию **HOME:**.




Текущий пользователь

С помощью **Текущий пользователь** можно просмотреть групповые права зарегистрированного в настоящий момент пользователя в **HEROS**-меню.



В унаследованном режиме при запуске системы ЧПУ в системе автоматически регистрируется функциональный пользователь **user**. У пользователя **user** нет функций в режиме активного управления пользователями.

Дополнительная информация: "Функциональный пользователь от компании HEIDENHAIN", Стр. 319



Вызвать текущего пользователя

- ▶ Выбрать символ меню **HEROS**
- ▶ Выбрать символ меню **Настройки**
- ▶ Выбрать символ меню **Текущий пользователь**

В управлении пользователями существует возможность временного расширения прав текущего пользователя до уровня прав выбранного пользователя.

Для расширения прав пользователя необходимо следовать руководству:

- ▶ Вызвать **текущего пользователя**
- ▶ Нажать программную клавишу **Расширить права**
- ▶ Выбрать пользователя
- ▶ Ввести имя выбранного пользователя
- ▶ Задать пароль выбранного пользователя
- Система ЧПУ временно расширит права зарегистрированного пользователя до уровня прав пользователя, указанного в **Расширить права**.



С помощью указания кодовых чисел или паролей можно активировать, какие кодовые числа заменяют временно права функциональных пользователей **oem**.

Дополнительная информация: "Функциональный пользователь от компании HEIDENHAIN", Стр. 319

Существует несколько возможностей сделать расширение прав обратимым:

- Ввод кодового числа **0**
- Выход пользователя из системы
- Нажать программную клавишу **УДАЛЕНИЕ ДОПОЛН.ПРАВ**

Для выбора программной клавиши **УДАЛЕНИЕ ДОПОЛН.ПРАВ** необходимо выполнить следующее:

- ▶ Вызвать **текущего пользователя**
- ▶ Выбрать вкладку **Добавленные права**
- ▶ Нажать программную клавишу **УДАЛЕНИЕ ДОПОЛН.ПРАВ**

В пункте меню **Текущий пользователь** существует возможность изменить пароль для текущего пользователя.

Для смены пароля актуального пользователя необходимо действовать следующим образом:

- ▶ Вызвать **текущего пользователя**
- ▶ Выбрать вкладку **Изменить пароль**
- ▶ Ввести старый пароль
- ▶ Нажать программную клавишу **ПРОВЕРИТЬ СТАРЫЙ ПАРОЛЬ**
- > Система ЧПУ проверяет правильность ввода старого пароля.
- > Если система ЧПУ распознала пароль, активируются поля **Новый пароль** и **Повторить пароль**.
- ▶ Ввести новый пароль
- ▶ Повторно ввести новый пароль
- ▶ Нажать программную клавишу **УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ПАРОЛЬ**
- > Система ЧПУ сравнивает требования администратора к паролям с введенным паролем.

Дополнительная информация: "Регистрация в управлении пользователями", Стр. 329


- > Появится сообщение **Пароль был успешно изменен**.

Диалоговый режим заявки на дополнительные права

Если пользователь не обладает необходимыми правами на определенный пункт меню в HEROS-меню, система ЧПУ открывает окно заявки на дополнительные права.

Система ЧПУ предлагает в этом окне возможность временно расширить права текущего пользователя до уровня прав другого пользователя.

Система ЧПУ предлагает в поле **Пользователь с этим правом:** всех существующих пользователей, который обладают необходимыми правами для функции.



При **Регистрации на домене Windows** система ЧПУ показывает в меню выбора только пользователей, которые недавно зарегистрировались и вошли в систему.

Для приобретения прав пользователей, не отраженных в списке, можно внести их данные. На основании этого система ЧПУ определит в базе данных пользователей существующего пользователя.

Для временного расширения прав текущего пользователя до прав другого пользователя необходимо действовать следующим образом:

- ▶ Выбрать для пользователя, который обладает необходимыми правами.
- ▶ Ввести имя пользователя
- ▶ Ввести пароль для пользователя
- ▶ Нажать программную клавишу **УСТАНОВИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ**
- > Система ЧПУ расширит права текущего пользователя до уровня прав внесенного пользователя.

Дополнительная информация: "Текущий пользователь",
Стр. 334

9.7 Изменить язык диалогового режима HEROS

Диалоговый режим HEROS ориентируется на язык диалогового режима управляющей программы. По этой причине постоянная настройка двух различных языков диалога в меню HEROS и системе ЧПУ невозможна.

При изменении языка диалогового режима управляющей программы язык диалогового режима HEROS настраивается по языку диалогового режима управляющей программы при перезапуске системы ЧПУ.



Для изменения языка диалогового режима HEROS должна быть активирована функция **Разрешить УП изменять файлы конфигурации HEROS** в SELinux-меню.

Дополнительная информация: "Программное обеспечение SELinux для обеспечения безопасности", Стр. 276

По следующей ссылке приведена операционная инструкция по изменению языка диалогового режима управляющей программы.

Дополнительная информация: "Список параметров потребителя", Стр. 343

Существует возможность изменения языковой раскладки для клавиатуры в приложениях HEROS.



Языком системы ЧПУ и клавиатуры HEIDENHAIN даже после изменений языковой раскладки для клавиатуры всегда остается английский. Изменения языка, таким образом, имеет смысл только для дополнительных клавиатур.

Для изменения языковой раскладки для клавиатуры в приложениях HEROS необходимо выполнить следующее:

- Выбрать функцию
- Выбрать **Настройки**
- Выбрать **Языки/Клавиатуры**
- > Система ЧПУ откроет окно **helocale**.
- Выбрать вкладку **Клавиатуры**
- Выбрать требуемую раскладку клавиатуры
- Выбрать **Применить**
- Выбрать **ОК**
- Выбрать **Принять**
- > Изменения будут приняты.

10

**Таблицы и
обзоры**

10.1 Параметры пользователя, зависящие от конкретного станка

Применение

Ввод значений параметров осуществляется с помощью так называемого **Редактора конфигурации**.



Следуйте указаниям инструкции по обслуживанию станка!

Производитель станка может предоставлять в распоряжение пользователя дополнительные, частично специфические для конкретного станка параметры, позволяя пользователю конфигурировать предоставленные функции.

В редакторе конфигурации машинные параметры собраны в древовидной структуре объектов параметров. Каждый объект параметра имеет имя (например, **Настройки индикации дисплея**), описывающее функцию соответствующего параметра.

Вызвать редактор конфигураций

Выполнить действия в указанной последовательности:



- ▶ Нажать клавишу **MOD**



- ▶ При помощи клавиш со стрелками перейти при необходимости на **Ввод кодового числа**
- ▶ Ввод кодового числа **123**



- ▶ Подтвердить клавишей **ENT**
- > Система ЧПУ отобразит список доступных параметров в виде дерева.

Представление параметров

В начале каждой строки дерева параметров система ЧПУ отображает иконку, содержащую дополнительную информацию о данной строке. Значение пиктограмм приведено далее:

-  Ветвь имеется в наличии, но закрыта
-  Ветвь открыта
-  Пустой объект, не открывается
-  инициализированный параметр станка
-  неинициализированный (опциональный) параметр станка
-  Читаемый, но не редактируемый
-  Нечитаемый и не редактируемый

Символ папки позволяет распознать тип объекта конфигурации:

-  Ключ (имя группы)
-  Список
-  Сущность (объект параметра)



Еще не активные параметры и объекты изображаются с помощью серого значка. С помощью программных клавиш **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ** и **ВСТАВИТЬ** их можно активировать.

Изменение параметров

Выполнить действия в указанной последовательности:

- Найти нужный параметр.
- Изменить значение



- При помощи программной клавиши **END** выйти из редактора конфигурации



- Подтвердить внесенные изменения программной клавишей **СОХРАНИТЬ**



Система ЧПУ ведет текущий список изменений, в котором сохранено до 20 изменений файлов конфигурации. Чтобы отменить изменения, необходимо выбрать желаемую строку и нажать программные клавиши **ДОПОЛНИТ. ФУНКЦИИ** и **ИЗМЕНЕНИЕ ОТМЕНИТЬ**.


Изменить отображение параметров

Способ отображения имеющихся параметров можно изменить в редакторе конфигураций для параметров пользователя. Согласно стандартным настройкам параметры отображаются в виде кратких текстов-пояснений.

Для отображения фактических системных имен параметров выполните следующее:



- Нажмите клавишу **Разделение экрана**



- Нажать программную клавишу **ИНДИКАЦИЯ НАЗВАНИЯ СИСТЕМЫ**

Действуйте так же, чтобы вернуться в стандартный режим отображения.

Отображение пояснительного текста

При помощи клавиши **ПОМОЩЬ** может быть отображен пояснительный текст по каждому объекту или атрибуту параметра.

Если для пояснительного текста недостаточно одной страницы экрана (тогда вверху справа появляется символ, например, 1/2), то можно с помощью программной клавиши **ЛИСТОВ. В ПОМОЩИ** переключиться на вторую страницу.

Вместе с пояснительным текстом система ЧПУ отображает дополнительную информацию, например единицу измерения, значение по-умолчанию, список значений. Если выбранный машинный параметр соответствует параметру в системах ЧПУ предыдущих поколений, то также будет отображен соответствующий MP-номер.

Список параметров потребителя

Настройки параметров

Настройки дисплея

Последовательность отображения и правила для осей

от (0) до (5)

Зависит от имеющихся осей

Зависит от имеющихся осей

Ключевое имя объекта в CfgAxis

Ключевое имя оси, которая должна быть показана

Обозначение для оси

Обозначение оси, которая должна быть применена вместо ключевого имени

Правила индикации для оси

Показывать всегда

IfKinem

IfKinemaxis

IfNotKinemAxis

Никогда

Порядок отображаемых осей в индикации REF

от (0) до (5)

Зависит от имеющихся осей

Вид индикации положения в окне положений

SOLL

IST

REFIST

RFSOLL

SCHPF

ISTRW

REFRW

M 118

Вид индикации позиции в индикации состояния

SOLL

IST

REFIST

RFSOLL

SCHPF

ISTRW

REFRW

M 118

Настройки параметров

Определение десятичного разделительного знака для индикации положения:

. point
, comma

Индикация подачи в ручном режиме работы

at axis key: отображать подачу только в том случае, если выполнено нажатие кнопки направления оси
always minimum: всегда отображать подачу

Индикация позиции шпинделя на индикации позиции:

during closed loop: отображать положение шпинделя только в том случае, если положение шпинделя регулируется
during closed loop and M5: отображать положение шпинделя только в том случае, если положение шпинделя регулируется, и действует M5

Программная клавиша «ТОЧКА ПРИВЯЗКИ» Заблокировать УПРАВЛЕНИЕ

True: Доступ к таблице предустановок заблокирован
False: Доступ к таблице предустановок возможен с помощью программной клавиши

Размер шрифта при отображении программы

FONT_APPLICATION_SMALL
FONT_APPLICATION_MEDIUM

Порядок пиктограмм в индикации

от (0) до (9)
В зависимости от активированных опций

Настройки дисплея

Шаг индикации для отдельных осей

Список всех доступных осей

Шаг индикации для индикации положения в мм или градусах

0,1
0,05
0,01
0,005
0,001
0,0005
0,0001

Шаг индикации для индикации положения в дюймах

0,005
0,001
0,0005
0,0001

Настройки параметров

Настройки дисплея

Определение применяемой для индикации единицы измерения

metric: измерять в метрической системе

inch: измерять в дюймах

Настройки дисплея

Формат управляющих программ и индикации циклов

Ввод программы в диалоге в открытом тексте HEIDENHAIN или в формате DIN/ISO:

HEIDENHAIN: Ввод программы в режиме работы «Позиционирование с ручным вводом в диалоге в открытом тексте»

ISO: Ввод программы в режиме работы «Позиционирование с ручным вводом в формате DIN/ISO»

Настройки параметров

Настройки дисплея

Настройка языка диалога УП и PLC-диалогов

Язык диалога УП

АНГЛИЙСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
ЧЕШСКИЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ИСПАНСКИЙ
ПОРТУГАЛЬСКИЙ
ШВЕДСКИЙ
ДАТСКИЙ
ФИНСКИЙ
НИДЕРЛАНДСКИЙ
ПОЛЬСКИЙ
ВЕНГЕРСКИЙ
РУССКИЙ
КИТАЙСКИЙ
КИТАЙСКИЙ ТРАД.
СЛОВЕНСКИЙ
КОРЕЙСКИЙ
НОРВЕЖСКИЙ
РУМЫНСКИЙ
СЛОВАЦКИЙ
ТУРЕЦКИЙ

Язык PLC-диалога

См. язык диалога УП

Язык PLC-сообщений об ошибках

См. язык диалога УП

Язык помощи

См. язык диалога УП

Настройки параметров

Настройки дисплея

Поведение при запуске управления

Подтвердить сообщение «Перерыв в электроснабжении»

TRUE: запуск управления продолжается только после подтверждения сообщения

FALSE: сообщение «Перерыв в электроснабжении» не появляется

Настройки дисплея

Режим представления для индикации времени

Выбор режима представления в индикаторе времени

Аналоговый

Цифровой

Logo

Аналоговый и Logo

Цифровой и Logo

Аналоговый на Logo

Цифровой на Logo

Настройки дисплея

Панель ссылок вкл/выкл

Настройка индикации панели ссылок

OFF: Выключить информационную строку в режимах работы-строка

ON: Включить информационную строку в режимах работы-строка

Настройки дисплея

Настройки 3D-представления

Тип модели 3D-представления

3D (требующий большого объема вычислений): Отображение модели для сложной обработки с поднутрениями

2,5D: Отображение модели для 3-осевой обработки

No Model: Отображение модели деактивировано

Качество модели трехмерного отображения

very high: Высокое разрешение; отображение точек кадров возможно

high: высокое разрешение

medium: среднее разрешение

low: низкое разрешение

Сбросить траектории инструмента при новой BLK-форме

ON: При новой форме BLK во время теста программы траектории инструмента сбрасываются

OFF: При новой форме BLK во время теста программы траектории инструмента не сбрасываются

Настройки параметров

DisplaySettings

Настройки для индикации позиции

Индикатор положения

при TOOL CALL DL

As Tool Length: запрограммированный припуск DL учитывается для индикации позиции по отношению к детали как изменение длины инструмента

As Workpiece Oversize: запрограммированный припуск DL учитывается для индикации позиции по отношению к детали как припуск детали

DisplaySettings

Настройки для редактора таблиц

Поведение при удалении инструмента из таблицы мест

DISABLED: Удаление инструмента невозможно

WITH_WARNING: Удаление инструмента возможно, требуется подтверждение

WITHOUT_WARNING: Удаление без подтверждения невозможно

Поведение при удалении индексных записей инструмента

ALWAYS_ALLOWED: Удаление индексных записей всегда возможно

TOOL_RULES: Поведение зависит от настройки параметра поведения при удалении инструмента из таблицы мест

Программная клавиша СБРОС. Показать СТОЛБЕЦ T

TRUE: Отображается программная клавиша и пользователь может удалить все инструменты из магазина инструментов

FALSE: Программная клавиша не отображается

Настройки параметров

ProbeSettings

Конфигурация измерения инструмента

TT140_1

М-функция для ориентации шпинделя

-1: ориентация шпинделя непосредственно через управляющую программу

0: функция не активна

от 1 до 999: номер М-функции для ориентации шпинделя

Операция ощупывания

MultiDirections: ощупывание по нескольким направлениям

SingleDirection: ощупывание по одному направлению

Направление ощупывания для измерения радиуса инструмента

X_Positive, Y_Positive, X_Negative, Y_Negative, Z_Positive, Z_Negative
(зависит от оси инструмента)

Расстояние от нижней кромки инструмента до верхней кромки контактного наконечника

от 0,001 до 99,9999 (мм): смещение элемента контакта относительно инструмента

Ускоренный ход в цикле ощупывания

от 10 до 300 000 (мм/мин): ускоренный ход в цикле ощупывания

Подача ощупывания при измерении инструмента

от 1 до 3000 (мм/мин): подача ощупывания при измерении инструмента

Расчет подачи ощупывания

ConstantTolerance: расчет подачи ощупывания с постоянным допуском

VariableTolerance: расчет подачи ощупывания с переменным допуском

ConstantFeed: постоянная подача ощупывания

Тип определения частоты вращения

Automatic: Автоматический расчет частоты вращения

MinSpindleSpeed: Использовать минимальную частоту вращения шпинделя

Макс. допуст. скорость вращения у режущей кромки инструмента

от 1 до 129 (м/мин): допустимая скорость вращения в области фрезерования

Максимально допустимая частота вращения при измерении инструмента

от 0 до 1000 (1/мин): максимально допустимая частота вращения

Максимально допустимая ошибка измерения при измерении инструмента

от 0,001 до 0,999 (мм): первая максимально допустимая ошибка измерения

Настройки параметров

Максимально допустимая ошибка измерения при измерении инструмента
от 0,001 до 0,999 (мм): вторая максимально допустимая ошибка измерения

Остановка NC во время проверки инструмента
True: При превышении допуска поломки, программа ЧПУ останавливается
False: Программа ЧПУ не останавливается

Остановка NC во время измерения инструмента
True: При превышении допуска поломки, программа ЧПУ останавливается
False: Программа ЧПУ не останавливается

Изменение таблицы инструмента при проверке и измерении инструмента
AdaptOnMeasure: После измерения инструмента происходит изменение таблицы
AdaptOnBoth: После измерения и проверки инструмента происходит изменение таблицы
AdaptNever: После измерения и проверки инструмента изменение таблицы не происходит

Конфигурация круглого контактного наконечника

TT140_1

Координаты центра контактного наконечника
(0): X-координата центра контактного наконечника относительно нулевой точки станка
(1): Y-координата центра контактного наконечника относительно нулевой точки станка
(2): Z-координата центра контактного наконечника относительно нулевой точки станка

Безопасное расстояние над элементом контакта для предварительного позиционирования

от 0,001 до 99 999,9999 (мм): безопасное расстояние в направлении оси инструмента

Безопасная зона вокруг элемента контакта для предварительного позиционирования
от 0,001 до 99 999,9999 (мм): безопасное расстояние в плоскости, перпендикулярной оси инструмента

Настройки параметров

ChannelSettings

CH_NC

Активная кинематика

Кинематика, которую следует активировать

Список типов кинематики станка

Кинематика для активации при запуске системы ЧПУ

Список типов кинематики станка

Определение режима работы управляющей программы.

Сброс времени обработки при запуске программы.

True: выполняется сброс времени обработки

False: сброс времени обработки не выполняется

PLC-сигнал для номера ожидающего цикла обработки

Зависит от производителя станка

Конфигурация циклов обработки

Коэффициент перекрытия при фрезеровании карманов

**от 0,001 до 1,414: коэффициент перекрытия для цикла 4 ФРЕЗЕРОВАНИЕ
КАРМАНОВ**

Перемещение после обработки контурного кармана

PosBeforeMachining: Положение как перед обработкой цикла

**ToolAxClearanceHeight: Установить ось инструмента на безопасную
высоту**

Выдача сообщения об ошибке **Шпиндель?**, если M3/M4 не активны

on: выдавать сообщение об ошибке

off: не выдавать сообщение об ошибке

Показать сообщение об ошибке **Ввести отрицательное значение глубины**

on: выдавать сообщение об ошибке

off: не выдавать сообщение об ошибке

M-функция для ориентации шпинделя в циклах обработки

**-1: ориентация шпинделя непосредственно через управляющую програм-
му**

0: функция не активна

от 1 до 999: номер M-функции для ориентации шпинделя

Сообщение об ошибке **Погружаемое исполнение невозможно** не отображать

on: сообщение об ошибке не отображается

off: сообщение об ошибке отображается

Поведение M7 и M8 в при циклах 202 и 204

**TRUE: в конце циклов 202 и 204 восстановить состояние M7 и M8, которое
было перед вызовом цикла**

Настройки параметров

FALSE: в конце циклов 202 и 204 не восстанавливать автоматически состояние M7 и M8

Не отображать предупреждение **Остатки материала**

on: предупреждение не отображается

off: предупреждение отображается

Специальные параметры шпинделя для резьбы

Потенциометр подачи при нарезании резьбы

SpindlePotentiometer: Во время нарезания резьбы действует потенциометр корректировки скорости вращения. Потенциометр корректировки подачи не активен.

FeedPotentiometer: Во время нарезания резьбы действует потенциометр корректировки подачи. Потенциометр корректировки скорости вращения не активен.

Время ожидания в точке изменения направления на дне впадины между витками резьбы

от -999999999 до 999999999: После остановки шпинделя на дне впадины между витками резьбы выдерживается заданная пауза перед запуском шпинделя в противоположном направлении

Время отключения шпинделя

от -999999999 до 999999999: На это время перед достижением дна впадины резьбы шпиндель приостанавливается

Ограничение частоты вращения шпинделя в циклах 17, 207 и 18

TRUE: При небольшой глубине резьбы частота вращения ограничивается таким образом, что шпиндель припл. 1/3 времени вращается с постоянной частотой

FALSE: Без ограничения частоты вращения шпинделя

Настройки параметров

Настройки для редактора управляющей программы

Создание резервной копии файлов

TRUE: после редактирования управляющих программ создать резервную копию файла

FALSE: после редактирования управляющих программ не создавать резервную копию файла

Поведение курсора после удаления строки

TRUE: при удалении строки курсор переносится на предыдущую строку (iTNC-поведение)

FALSE: при удалении строки курсор переносится на следующую строку

Поведение курсора на первой или последней строке

TRUE: разрешены круговые курсоры в начале/конце PGM

FALSE: не разрешены круговые курсоры в начале/конце PGM

Разрыв строки для многострочных кадров

ALL: всегда отображать строки полностью

ACT: полностью отображать только строки активного кадра

NO: отображать строки полностью, только если кадр редактируется

Активация вспомогательных картинок при программировании циклов

TRUE: всегда показывать вспомогательные картинки во время ввода

FALSE: отображать вспомогательные картинки только тогда, когда программная клавиша ПОМОЩЬ ПО ЦИКЛАМ установлена в положение ВКЛ. Программная клавиша ПОМОЩЬ ПО ЦИКЛАМ ВЫКЛ./ВКЛ. отображается в режиме программирования после нажатия кнопки разделения экрана.

Поведение панели программных клавиш после ввода цикла

TRUE: панель программных клавиш для работы с циклами остается активной после определения цикла

FALSE: панель программных клавиш для работы с циклами отключается после определения цикла

Подтверждающий запрос при удалении блока

TRUE: при удалении кадра УП показать подтверждающий запрос

FALSE: при удалении кадра УП не показывать подтверждающий запрос

Номер строки, до которой будет выполнена проверка управляющей программы

от 100 до 50000: длина программы, в которой должна быть проверена геометрия

Программирование в формате DIN/ISO: задание длины шага номеров кадров

от 0 до 250: длина шага, с которой будут создаваться DIN/ISO-кадры в программе

Определение программируемых осей

TRUE: использовать определенную конфигурацию осей

FALSE: использовать конфигурацию осей XYZABCUVW по умолчанию

Настройки параметров

Номер кадра, до которого будет выполняться поиск элемента синтаксиса

от 500 до 50000: Искать выбранные элементы при помощи клавиш со стрелками вверх/вниз

Поведение функции PARAXMODE при осях UVW

FALSE: функция PARAXMODE разрешена

TRUE: функция PARAXMODE запрещена

Настройки для управления файлами

Отображение подчиненных файлов

MANUAL: подчиненные файлы отображаются

AUTOMATIC: подчиненные файлы не отображаются

Настройки для эксплуатационных файлов инструментов

Создание эксплуатационных файлов управляющей программы

NotAutoCreate: при выборе программы эксплуатационные файлы инструментов не генерируются

OnProgSelectionIfNotExist: при выборе программы генерируется список, если он еще не создан

OnProgSelectionIfNecessary: при выборе программы генерируется список, если он еще не создан или устарел

OnProgSelectionAndModify: при выборе программы генерируется список, если он еще не создан, устарел или программа была изменена

Создать эксплуатационный файл палет

NotAutoCreate: при выборе палет эксплуатационные файлы инструментов не генерируются

OnProgSelectionIfNotExist: при выборе палет генерируется список, если он еще не создан

OnProgSelectionIfNecessary: при выборе палет генерируется список, если он еще не создан или устарел

OnProgSelectionAndModify: при выборе палет генерируется список, если он еще не создан, устарел или программа была изменена

Данные пути доступа для конечного пользователя

Эти машинные параметры действуют только на местах программирования Windows

Списки дисководов и/или директорий

Здесь в управлении файлами система ЧПУ отображает зарегистрированные дисководы и директории

Путь вывода FN 16 для отработки

Путь для вывода FN 16, если в управляющей программе путь не задан

Путь вывода FN 16 в режимах тестирования и программирования

Путь для вывода FN 16, если в управляющей программе путь не задан

Последовательный интерфейс RS232

Дополнительная информация: "Настройка интерфейса передачи данных", Стр. 289

10.2 Разводка контактов и кабели для интерфейсов передачи данных

Интерфейс V.24/RS-232-C устройств HEIDENHAIN

Интерфейс соответствует европейскому стандарту EN 50178 **Безопасная развязка от сети.**

При использовании блока адаптера с 25-полюсным гнездом:

Система ЧПУ		Кабель 365725-xx			Блок адаптера 310085-01		Кабель 274545-xx			
Штифт	Разводка контактов	Розет-ка	Цвет	Розет-ка	Штифт	Розет-ка	Штифт	Цвет	Розетка	
1	не занимать	1		1	1	1	1	белый/коричневый	1	
2	RXD	2	желтый	3	3	3	3	желтый	2	
3	TXD	3	зеленый	2	2	2	2	зеленый	3	
4	DTR	4	коричневый	20	20	20	20	коричневый	8	
5	сигнал GND	5	красный	7	7	7	7	красный	7	
6	DSR	6	синий	6	6	6	6		6	
7	RTS	7	серый	4	4	4	4		серый	5
8	CTR	8	розовый	5	5	5	5		розовый	4
9	не занимать	9					8	фиолетовый	20	
корпус	внешний экран	корпус	внешний экран	корпус	корпус	корпус	корпус	внешний экран	корпус	

При использовании блока адаптера с 9-пол.:

Система ЧПУ		Кабель 355484-xx		Блок адаптера 363987-02		Кабель 366964-xx			
Штифт	Разводка контактов	Розет-ка	Цвет	Штифт	Розетка	Штифт	Розет-ка	Цвет	Розетка
1	не занимать	1	красный	1	1	1	1	красный	1
2	RXD	2	желтый	2	2	2	2	желтый	3
3	TXD	3	белый	3	3	3	3	белый	2
4	DTR	4	коричне- вый	4	4	4	4	коричне- вый	6
5	сигнал GND	5	черный	5	5	5	5	черный	5
6	DSR	6	фиолето- вый	6	6	6	6	фиолето- вый	4

Система ЧПУ		Кабель 355484-xx		Блок адаптера 363987-02		Кабель 366964-xx			
Штифт	Разводка контактов	Розетка	Цвет	Штифт	Розетка	Штифт	Розетка	Цвет	Розетка
7	RTS	7	серый	7	7	7	7	серый	8
8	CTR	8	белый/ зеленый	8	8	8	8	белый/ зеленый	7
9	не занимать	9	зеленый	9	9	9	9	зеленый	9
корпус	внешний экран	корпус	внешний экран	корпус	корпус	корпус	корпус	внешний экран	корпус

Устройства других производителей

Разводка контактов у оборудования других производителей может значительно отличаться от разводки контактов устройств фирмы HEIDENHAIN.

Разводка контактов зависит от устройства и типа передачи. Следует изучить информацию о разводке контактов блока адаптера в таблице, приведенной ниже.

Блок адаптера 363987-02		VB 366964-xx		
Розетка	Вилка	Розетка	Цвет	Розетка
1	1	1	красный	1
2	2	2	желтый	3
3	3	3	белый	2
4	4	4	коричневый	6
5	5	5	черный	5
6	6	6	фиолетовый	4
7	7	7	серый	8
8	8	8	белый/зеленый	7
9	9	9	зеленый	9
корпус	корпус	корпус	Внешний экран	корпус

Интерфейс Ethernet-сети, гнездо RJ45

Максимальная длина кабеля:

- не экранированный: 100 м
- экранированный: 400 м

Пин	Сигнал	Описание
1	TX+	Transmit Data (передача данных)
2	TX–	Transmit Data (передача данных)
3	REC+	Receive Data (прием данных)
4	своб.	
5	своб.	
6	REC–	Receive Data (прием данных)
7	своб.	
8	своб.	

10.3 Технические характеристики

Расшифровка символов

- Стандартное оснащение
- Опции осей
- 1 Дополнительный набор функций 1

Технические характеристики

Компоненты	■ Станочный пульт ■ Экран с программными клавишами
Память программ	■ 2 ГБ
Разрешение при вводе и отображении	■ до 0,1 мкм на линейных осях ■ до 0,000 1° на угловых осях
Диапазон ввода	■ Максимально 999 999 999 мм или 999 999 999°
Время обработки кадра	■ 6 мс
Управление осями	■ Разрешение при регулировании положения: период сигнала датчика положения/1024 ■ Время цикла регулятора положения: 3 мс ■ Время цикла регулятора скорости: 200 мкс
Путь перемещения	■ Макс. 100 м (3937 дюймов)
Частота вращения шпинделя	■ Максимум 100 000 об/мин (заданное аналоговое значение числа оборотов)
Компенсация погрешностей	■ Линейные и нелинейные погрешности осей, люфт, тепловое расширение ■ Трение покоя
Интерфейсы передачи данных	■ По одному V.24 / RS-232-C макс. 115 кбод ■ Расширенный интерфейс передачи данных с протоколом LSV-2 для внешнего управления системой ЧПУ через интерфейс передачи данных с применением ПО TNCremo ■ Интерфейс Ethernet 1000 Base-T ■ 3 x USB (1 x фронтальн. USB 2.0; 2 x задн. USB 3.0)
Температура окружающей среды	■ Эксплуатация: от 5 до +45 °C ■ Хранение: от -35 до +65 °C

Форматы ввода и единицы измерения в функциях ЧПУ

Позиции, координаты, длина фасок	От -99 999,9999 до +99 999,9999 (5,4: разрядов перед запятой, разрядов после запятой) [мм]
Номера инструментов	0 до 32767,9 (5,1)
Имена инструментов	32 знака, в кадрах TOOL CALL записываются между “”. Допустимые специальные знаки: # \$ % & . , - _
Дельта-значения для коррекции инструмента	от -99,9999 до +99,9999 (2,4) [мм]
Частота вращения шпинделя	от 0 до 99 999,999 (5,3) [об/мин]
Подачи	от 0 до 99 999,999 (5,3) [мм/мин] или [мм/зуб] или [мм/об]
Время выдержки в цикле 9	от 0 до 3 600,000 (4,3) [с]
Шаг резьбы в различных циклах	от -9,9999 до +9,9999 (2,4) [мм]
Угол для ориентации шпинделя:	от 0 до 360,0000 (3,4) [°]
Номера нулевых точек в цикле 7	от 0 до 2 999 (4,0)
Коэффициент масштабирования в циклах 11 и 26	от 0.000001 до 99.999999 (2,6)
Дополнительные M-функции	0 - 999 (4,0)
Диапазон Q-параметров	0 - 1999 (4,0)
Значения Q-параметров	от -99 999,9999 до +99 999,9999 (9,6)
Метки (LBL) для переходов в программе	0 - 999 (5,0)
Метки (LBL) для переходов в программе	Произвольная строка текста между верхними кавычками (“”)
Количество повторов частей программы REP	1 - 65534 (5,0)
Номер ошибки для функции Q-параметров FN 14	от 0 до 1 199 (4,0)

функции пользователя

функции пользователя

Краткое описание	■ Базовое исполнение: 3 оси плюс шпиндель □ 1. Дополнительная ось для 4 осей и неследящего шпинделя □ 2. Дополнительная ось для 5 осей и неследящего шпинделя
Ввод программ	В диалоге HEIDENHAIN
Ввод координат	■ Заданные позиции для прямых в прямоугольной системе координат ■ размеры абсолютные или в инкрементах ■ Индикация и ввод данных в мм или дюймах
Таблицы инструмента	Несколько таблиц инструментов с любым количеством инструментов
параллельный режим работы	Составление управляющей программы с графической поддержкой во время отработки другой управляющей программы
Режимы резания	Автоматический расчет частоты вращения шпинделя, скорости резания, подачи на один зубец и подачи на один оборот
Переходы в другое место программы	■ Подпрограммы ■ Повтор части программы ■ Произвольная управляющая программа в качестве подпрограммы
Циклы обработки	■ Циклы сверления и нарезания резьбы метчиком с компенсирующим патроном и без него ■ Черновая и чистовая обработка прямоугольного кармана ■ Циклы глубокого сверления, развертывания, расточки, зенкерования, центровки ■ Черновая и чистовая обработка прямоугольной цапфы ■ Циклы для строчного фрезерования ровных поверхностей ■ Фрезерование плоскости ■ Точечные рисунки на окружности и линиях ■ Дополнительно могут интегрироваться циклы производителя – специальные, созданные производителем станка циклы обработки
Преобразование координат	■ Смещение, зеркальное отображение ■ Коэффициент масштабирования (для заданной оси)
Параметры Q Программирование с использованием переменных	■ Основные математические функции =, +, −, *, /, извлечение корня ■ Логические операции (=, ≠, <, >) ■ Вычисления в скобках ■ $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$, a^n, e^n, $\ln$, $\log$, абсолютное значение числа, константа π, операция отрицания, разряды после запятой или перед запятой отбрасываются ■ Функции для расчета окружности ■ Параметры строки

функции пользователя

Помощь при программировании	■ Калькулятор ■ Полный перечень всех имеющихся сообщений об ошибках ■ Контекстно-зависимая функция помощи при возникновении сообщений об ошибках ■ TNCguide: встроенная функция помощи ■ Графическая поддержка при программировании циклов ■ Кадры комментария и сегментации в управляющей программе
Teach-In	■ Присвоение фактической позиции непосредственно в управляющей программе
Графика при тестировании Виды изображений	■ Графическое моделирование выполнения обработки, даже во время отработки другой управляющей программы ■ Вид сверху / представление в 3 плоскостях / трехмерное изображение ■ Увеличение фрагмента
Графика при программировании	■ В режиме работы Программирование графически отображаются управляющие кадры (двумерная штриховая графика), даже если обрабатывается другая управляющая программа
Графика при обработке Виды изображений	■ Графическое изображение обрабатываемой управляющей программы с видом сверху / представление в виде проекции на 3 плоскости / трехмерное изображение
Время обработки	■ Расчет времени обработки в режиме Тест программы ■ Индикация текущего времени обработки в режимах Покадровое выполнение программы и Выполнение программы в автоматическом режиме
Управление точками привязки	■ Для сохранения любых точек привязки
Повторный подвод к контуру	■ Поиск произвольного кадра УП в управляющей программе и подвод к рассчитанной заданной позиции для продолжения обработки ■ Прерывание управляющей программы, выход из контура и повторный подвод
Таблицы нулевых точек	■ Несколько таблиц нулевых точек для сохранения нулевых точек относительно заготовки
Циклы контактных щупов	■ Калибровка контактного щупа ■ Ручное назначение координат точки привязки ■ Автоматическое измерение инструмента

Аксессуары

Аксессуары

Электронные маховички	■	HR 510: переносной маховичок
	■	HR 550FS: переносной радиоуправляемый маховичок с дисплеем
	■	HR 520: переносной пульт с дисплеем
	■	HR 420: переносной пульт с дисплеем
	■	HR 130: встраиваемый маховичок
	■	HR 150: до трех встраиваемых маховичков при использовании адаптера HRA 110
Измерительные щупы	■	TS 248: измерительный 3D-щуп с кабельным присоединением
	■	TS 260: измерительный 3D-щуп с кабельным присоединением
	■	TT 160: контактный 3D-щуп для измерения инструмента
	■	KT 130: простой измерительный щуп с кабелем

Указатель

В

Backup..... 283

D

DNC..... 287

E

Ethernet-интерфейс
 варианты соединения..... 295
 введение..... 295
 конфигурация..... 296, 302
 подключение и отключение
 сетевого диска..... 76

F

FCL..... 246
FCL-функция..... 26
Firewall..... 286
FUNCTION COUNT..... 240

G

GOTO..... 210

M

M91, M92..... 236
MOD-функции
 обзор..... 245
MOD-функция..... 244
 выбор..... 244
 выход..... 244

Q

Q-параметр
 контролировать..... 214

R

Restore..... 283

T

TNCguide..... 93
TNCremo..... 293

U

USB-устройство
 извлечение..... 74
 подключение..... 73

W

Window-Manager..... 266

Z

ZIP-архив..... 84

A

Автоматическое измерение
инструментов..... 111

Б

Беспроводной пульт..... 146
Браузер..... 82

В

Ввод кодового числа..... 247
Версия
 изменить..... 248
Включение..... 136
Внешний доступ..... 256
Внешний обмен данными..... 75
Выключение..... 139
Выполнение программы..... 212
 выполнение..... 212
 выход из материала..... 220
 обзор..... 212
 поиск кадра..... 223
 прерывание..... 216
 продолжение после
 прерывания..... 219
Выход из материала..... 220
 после сбоя электропитания....
 220

Г

Графика
 Опции отображения..... 192
Графики..... 192
Графическое моделирование 198
Инструмент..... 194

Д

Данные инструмента..... 104
 ввести в таблицу..... 109
 индексация..... 113
Данные конфигурации..... 340
Датчик EnDat..... 137
Директория..... 66
Дисплей..... 51
Длина инструмента..... 104
Добавление комментария..... 211
Дополнительные функции..... 234
 ввод..... 234
 для задания координат.... 236
 для контроля выполнения
 программы..... 235
 для шпинделя и подачи
 СОЖ..... 235

Ж

Жёсткий диск..... 64

З

Загрузка вспомогательных
файлов..... 97
Загрузка конфигурации станка....
248
Запись значений ошупывания

 в таблицу предустановок.. 174
Запись значений ошупывания в
таблицу нулевых точек..... 173
Запись измеренных значений
 протокол..... 172
Зона безопасности..... 255

И

Изменение скорости вращения
шпинделя..... 155
Измерение заготовок..... 188
Измерение инструментов..... 111
Импорт
 Таблица из iTNC 530..... 114
 файл из iTNC 530..... 78
Имя инструмента..... 104
Индексированный инструмент....
106
Индикация состояния..... 57
 дополнительная..... 58
 общая..... 57
Интерфейс Ethernet..... 295
Интерфейс передачи данных 289
 настройка..... 289
 разводка контактов..... 355
Использование функций
ошупывания механическими
щупами или индикаторами.... 166

К

Кинематика..... 254
Контактный 3D-щуп
 использовать..... 167
 калибровка..... 175
Контекстно-зависимая функция
помощи..... 93
Контроль рабочего пространства.
199
Контроль рабочей зоны..... 207
Конфигурация
радиоуправляемого маховичка....
259

М

Мастер просмотра PDF-
файлов..... 80
Маховичок..... 142
Маховичок с дисплеем..... 143
Машинные параметры..... 340
 изменение отображения.... 342
 изменить..... 340

Н

Назначение точки привязки
вручную
 без использования
 контактного 3D-щупа..... 164
Настройка сети

общее.....	296
специфические для ЧПУ... 302	
Настройка скорости передачи	
данных.....	289
Настройки графики.....	252
Настройки системы.....	262
Настройки станка.....	254
Настройки счетчика.....	253
Номер версии.....	246
Номер версий ПО.....	246
Номер инструмента.....	104

О

Оглавление управляющей	
программы.....	213
О данном руководстве.....	22
Основы.....	99
Останов при.....	209
Открытие BMP-файла.....	86
Открытие Excel-файла.....	81
Открытие GIF-файла.....	86
Открытие INI-файла.....	85
Открытие JPG-файла.....	86
Открытие PNG-файла.....	86
Открытие TXT-файла.....	85
Открытие графических файлов....	86
Открытие текстовых файлов... 85	
Открыть видео-файл.....	86
Отображение интернет-файлов... 82	
Отображение управляющей	
программы.....	211
Отобразить HTML-файл.....	82
Отработка программы	
измерение.....	201
пропуск кадров УП.....	203
Ощупывание	
при помощи концевой	
фрезы.....	165
с контактным 3D-щупом....	167

П

Панель задач.....	267
Параметры пользователя.....	340
Параметры потребителя.....	343
Параметры станка	
список.....	343
Передача данных	
биты данных.....	290
квитирование.....	291
паритет.....	290
Поведение после получения	
ETX.....	292
программное обеспечение 293	
программное обеспечение	
TNCserver.....	292
протокол.....	290

символ контроля блока.....	291
Состояние линии RTS.....	291
стоп-биты.....	290
файловая система.....	291
Переместить плоскость сечения..	198
Перемещение осей станка....	140
пошагово.....	141
с помощью клавиш	
направления осей.....	140
Перемещение осей станка с	
помощью маховичка.....	142
Перемещение осей станка	
с помощью маховичка с	
дисплеем.....	143
Пересечение референтных меток	136
Переход	
с GOTO.....	210
Поведение после получения	
ETX.....	292
Повернуть, масштабировать и	
переместить изображение....	196
Повторный подвод к контуру..	229
Подача.....	154
изменение.....	155
Подключение к сети.....	76
Позиционировать.....	231
с ручным вводом.....	231
Поиск кадра	
в таблице точек.....	228
Помощь при сообщениях об	
ошибках.....	88
Пределы перемещений.....	255
Прерывание обработки.....	216
Принадлежности.....	100
Проверить позицию оси.....	137
Проверка использования	
инструмента.....	120
Программа	
оглавление.....	213
Пульт управления.....	52
Путь.....	67

Р

Рабочее время.....	263
Радиомаховичок	
назначение док-станции....	260
настройка мощности	
излучения.....	261
настройка радиоканала....	260
статистические данные....	261
Радиус инструмента.....	104
Разводка контактов	
интерфейс передачи	
данных.....	355
Разделение экрана.....	51
Режимы работы.....	54

Резервное копирование данных...	78
Ручной ввод данных.....	231

С

Символ контроля блока.....	291
Система iTNC 530.....	48
Система помощи.....	93
Скорость передачи данных....	289
Смена инструмента.....	120
Сообщения об ошибках.....	88
помощь при.....	88
Сообщения об ошибках ЧПУ... 88	
Состояние линии RTS.....	291
Сохранение данных.....	283
Сохранение сервисного файла....	92
Статус файла.....	68
Счетчик.....	240

Т

Таблица инструмента	
опции ввода.....	109
редактировать, выход.....	112
Таблица инструментов.....	105
импортировать.....	114
Основы.....	105
функция редактирования..	112
функция фильтрации.....	107
Таблица мест.....	117
Таблица нулевых точек	
присвоение результатов	
ощупывания.....	173
Таблица предустановок.. 157, 157	
применение результатов	
ощупывания.....	174
Тестирование программы	
Обзор.....	205
Тест программы.....	230
выполнение.....	207
выполнить до определенного	
кадра УП.....	209
Тест-программы	
настройка скорости.....	197
Точка привязки	
управление.....	157

У

Управление инструментальными	
оправками.....	129
Управление инструментами	
вызов.....	124
редактирование.....	124
Управление инструментом....	123
Управление пользователями. 305	
Управление файлами.....	64
внешний обмен данными....	75
выбор файла.....	70

вызов.....	68
директории.....	66
тип файлов.....	64
типы внешних файлов.....	66
Управляющая программа	
оглавление.....	213
Уровень версии.....	26
Установка координат точки привязки вручную	
Средняя ось в качестве точки привязки.....	187
Установка точек привязки вручную.....	182
Установка точки привязки в ручном режиме	
на произвольной оси.....	183
центр окружности в качестве точки привязки.....	184

Ф

Файл	
защита.....	69
импортировать.....	78
Файл использования инструмента.....	120
Файл эксплуатации инструмента..	
256	
Функция поиска кадра.....	223
после сбоя в электроснабжении.....	223

Ц

Циклы контактного щупа	
ручные.....	167
Циклы ощупывания.....	167
Циклы ощупывания	
Ручной режим работы.....	167

Э

Экранная клавиатура.....	52, 53
--------------------------	--------

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

Измерительные щупы компании HEIDENHAIN

помогают уменьшить вспомогательное время и улучшить точность соблюдения размеров изготавливаемых деталей.


Измерительные щупы для заготовок

TS 220 передача данных по кабелю

TS 440, TS 444 Инфракрасная передача

TS 640, TS 740 Инфракрасная передача

- Выверка заготовки
- Установка точки привязки
- Измерение заготовок



Инструментальные щупы

TT 140 передача данных по кабелю

TT 449 Инфракрасная передача

TL Бесконтактные лазерные системы

- Измерение инструмента
- Контроль износа
- Обнаружение поломки инструмента

