




# HEIDENHAIN



## TNC 320

사이클 프로그래밍  
사용 설명서

NC 소프트웨어

771851-04

771855-04

한국어(ko)  
9/2016



기본 사항

### 본 설명서 정보

본 설명서에 사용된 기호가 아래 설명되어 있습니다.



이 기호는 설명하는 기능에 대한 중요 정보를 반드시 고려해야 함을 나타냅니다.



**경고** 이 기호는 주의하지 않을 경우 가벼운 부상을 입을 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.



이 기호는 설명하는 기능을 사용시 다음과 같은 위험이 수반됨을 나타냅니다.

- 공작물에 대한 위험
- 픽스처에 대한 위험
- 공구에 대한 위험
- 기계에 대한 위험
- 작업자에 대한 위험



이 기호는 설명하는 기능이 기계 제작 업체에 의해 조정되어야 함을 나타냅니다. 따라서 해당 기능은 기계에 따라 달라질 수 있습니다.



이 기호는 해당 기능에 대한 자세한 정보를 다른 설명서에서도 찾아볼 수 있음을 나타냅니다.

### 수정 사항이 있거나 오류를 발견한 경우

하이덴하인은 설명서의 내용을 개선하고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 요청 사항을 다음 이메일 주소로 보내주시면 많은 도움이 되오니 협조 부탁드립니다 ([tnc-userdoc@heidenhain.de](mailto:tnc-userdoc@heidenhain.de)).

## TNC 모델, 소프트웨어 및 특징

이 설명서에서는 다음 NC 소프트웨어 번호에 해당하는 TNC 제공 기능 및 특징에 대해 설명합니다.

TNC 모델	NC 소프트웨어 번호
TNC 320	771851-04
TNC 320 프로그래밍 스테이션	771855-04

접미사 E는 수출용 버전의 TNC를 나타냅니다. 수출용 버전의 TNC는 다음과 같은 제한이 있습니다.

- 최대 4축만 동시에 선형 이동 가능

기계 제작 업체에서는 기계 파라미터를 설정하는 방식으로 TNC의 유용한 기능을 해당 기계에 채택합니다. 이 설명서에 소개된 일부 기능은 TNC를 통해 해당 기계 공구에서 사용할 수 있는 기능과 일치하지 않을 수 있습니다.

이처럼 해당 기계에서 사용할 수 없는 TNC 기능은 다음과 같습니다.

- TT를 통한 공구 측정

해당 기계의 기능을 세부적으로 익히려면 기계 제작 업체에 문의하십시오.

하이덴하인을 비롯한 많은 기계 제작 업체에서는 TNC를 위한 프로그래밍 교육 과정을 운영하고 있습니다. 이러한 교육 과정은 프로그래밍 기술 수준을 향상시키고 다른 TNC 사용자와 정보 및 아이디어를 공유하는 효과적인 방법으로 활용할 수 있습니다.



### 작동 지침

사이클과 관련이 없는 모든 TNC 기능은 TNC 320 사용 설명서에 나와 있습니다. 사용 설명서의 사본이 필요한 경우 하이덴하인에 문의하십시오.

대화식 프로그래밍 사용 설명서 ID 1096950-xx.

DIN/ISO 프로그래밍용 사용 설명서 ID 1096983-xx.



### FCL(업그레이드 기능)

소프트웨어 옵션과 더불어 TNC 소프트웨어의 중요한 추가 개선 사항은 FCL(**Feature Content Level**) 업그레이드 기능을 통해 관리됩니다. FCL이 적용되는 기능은 TNC에서 소프트웨어를 업데이트하는 것만으로는 사용할 수 없습니다.



새 기계를 수령하면 모든 업그레이드 기능을 추가 비용 없이 사용할 수 있습니다.

업그레이드 기능은 설명서에서 **FCL n**으로 식별되어 있으며 여기서 **n**은 FCL의 일련 번호입니다.

FCL 기능을 영구적으로 활성화하려면 코드 번호를 구매해야 합니다. 자세한 내용은 기계 제작 업체 또는 하이덴하인에 문의하십시오.

### 권장 작동 장소

TNC는 EN55022 사양에 따라 Class A 장치와 관련된 제한 규정을 준수하며, 산업 현장용으로 제작되었습니다.

### 법적 정보

본 제품은 개방형 소스 소프트웨어를 사용합니다. 자세한 정보는 다음의 해당 컨트롤에서 확인할 수 있습니다.

- ▶ 프로그래밍 작동 모드
- ▶ MOD 기능
- ▶ 라이선스 정보 소프트 키

### 옵션 파라미터

하이덴하인은 포괄적인 사이클 패키지를 지속적으로 개발하고 있습니다. 따라서 모든 새 소프트웨어 버전에서는 사이클을 위한 새 Q 파라미터도 소개됩니다. 새 Q 파라미터는 일부 이전 소프트웨어 버전에서 사용할 수 없었던 옵션 파라미터입니다. 사이클 내에서 이 파라미터들은 항상 사이클 정의의 끝에서 제공됩니다. "새롭게 변경된 소프트웨어의 사이클 기능 77185x-02" 섹션에서 이 소프트웨어 버전에 추가된 옵션 Q 파라미터에 대한 개요를 제공합니다. NO ENT 키를 사용하여 옵션 Q 파라미터를 정의할지 또는 삭제할지 여부를 결정할 수 있습니다. 기본값을 채택할 수도 있습니다. 옵션 Q 파라미터를 실수로 삭제했거나 소프트웨어 업데이트 후에 기존 프로그램에서 사이클을 연장하려면 필요에 따라 옵션 Q 파라미터를 사이클에 포함시킬 수 있습니다. 이 작업을 수행하는 방법은 다음 단계와 같습니다.

옵션 Q 파라미터를 기존 프로그램에 삽입하는 방법입니다.

- 사이클 정의를 호출합니다.
- 새 Q 파라미터가 표시될 때까지 오른쪽 화살표 키를 누릅니다.
- 기본값을 적용하거나 값을 입력합니다.
- 새 Q 파라미터를 전송하려면 오른쪽 화살표 키를 한 번 더 누르거나 END 키를 눌러 메뉴를 종료합니다.
- 새 Q 파라미터를 적용하지 않으려면 NO ENT 키를 누릅니다.

### 호환성

이전 하이덴하인 윤곽 컨트롤(TNC 150 B 이상)에서 만든 대부분의 파트 프로그램은 이 새 소프트웨어 버전에서 실행할 수 있습니다 (TNC 320). 새 옵션 파라미터("옵션 파라미터")가 기존 사이클에 추가된 경우에도 평소와 같이 프로그램을 정상적으로 계속 실행할 수 있습니다. 이것은 저장된 기본값을 사용하여 수행할 수 있습니다. 다른 방법으로는 새 소프트웨어 버전으로 만든 프로그램을 이전 컨트롤러에서 실행하는 경우 각각의 옵션 Q 파라미터를 NO ENT 키를 사용하여 사이클 정의에서 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로그램이 이전 버전과 호환되도록 할 수 있습니다. NC 블록에 유효하지 않은 요소가 포함된 경우 TNC에서 파일을 열 때 해당 블록이 오류 블록으로 표시됩니다.

### 소프트웨어의 새 사이클 기능 77185x-01

- 고정 사이클 225 각인의 문자 집합에는 더 많은 문자와 직경 기호가 포함됨(참조 "ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)", 페이지 282)
- 새 가공 사이클 275 트로코이드 밀링(참조 "TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275)", 페이지 207)
- 새 가공 사이클 233 평면 밀링(참조 "평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233)", 페이지 163)
- 사이클 205 범용 팩킹에서 파라미터 Q208을 사용하여 후퇴 이송 속도를 정의할 수 있음(참조 "사이클 파라미터", 페이지 85)
- 나사산 밀링 사이클 26x에서 접근 이동 속도가 도입됨(참조 "사이클 파라미터", 페이지 110)
- 파라미터 Q305 테이블 번호가 사이클 404에 추가됨(참조 "사이클 파라미터", 페이지 315)
- 드릴링 사이클 200, 203 및 205에서 T 각도를 평가하기 위한 파라미터 Q395 깊이 기준이 도입됨(참조 "사이클 파라미터", 페이지 85)
- 사이클 241 SINGLE-LIP DEEP HOLE DRILLING이 다수의 입력 파라미터를 통해 확대됨(참조 "SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241)", 페이지 89)
- 프로빙 사이클 4 MEASURING IN 3-D가 도입됨(참조 "3D로 측정(사이클 4)", 페이지 419)

#### 새롭게 변경된 소프트웨어의 사이클 기능 77185x-02

- 사이클 270: 윤곽 트레인 데이터가 사이클 패키지에 추가됨(소프트웨어 옵션 19)(참조 "윤곽 트레인 데이터(사이클 270, DIN/ISO: G270)", 페이지 206)
- 사이클 39 원통 표면(소프트웨어 옵션 1) 윤곽이 사이클 패키지에 추가됨(참조 "원통 표면(사이클 39, DIN/ISO: G139, 소프트웨어 옵션 1)", 페이지 228)
- 고정 사이클 225 각인의 문자 집합에는 CE,  $\beta$  및 @ 문자와 시스템 시간이 포함됨(참조 "ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)", 페이지 282)
- 사이클 252 ~ 254에는 옵션 파라미터 Q439가 포함됨(참조 "사이클 파라미터", 페이지 139)
- 사이클 22에는 옵션 파라미터 Q401 및 Q404가 포함됨(참조 "ROUGHING(사이클 22, DIN/ISO 참조: G122)", 페이지 194)
- 사이클 484에는 옵션 파라미터 Q536이 포함됨(참조 "무선 TT 449 교정(사이클 484, DIN/ISO: G484, DIN/ISO: G484)", 페이지 447)

### 소프트웨어 77185x-04의 새 및 변경된 사이클 기능

- 새 사이클 258 다각형 스테드참조 "스테드의 다각형(사이클 258, DIN/ISO: G256)", 페이지 159
- 사이클 225가 파라미터 Q516, Q367 및 Q574에 의해 확장되었습니다. 이를 통해 각 텍스트 위치에 대한 데이텀을 정의하고 텍스트 길이 및 문자 높이 배율을 적용할 수 있습니다. 원형 경로의 조각에 대한 사전 위치결정이 변경됨, 참조 "ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)", 페이지 282
- 사이클 481~483에서 입력 옵션 "2"를 통해 파라미터 Q340이 확장되었습니다. 이를 통해 공구 테이블을 변경하지 않고 공구를 확인할 수 있음, 참조 "공구 길이 측정(사이클 31 또는 481, DIN/ISO: G481)", 페이지 449, 참조 "공구 반경 측정(사이클 32 또는 482, DIN/ISO: G482)", 페이지 451, 참조 "공구 길이 및 반경 측정(사이클 33 또는 483, DIN/ISO: G483)", 페이지 453
- 사이클 251이 파라미터 Q439에 의해 확장되었습니다. 또한 정삭 전략이 수정됨, 참조 "직사각형 포켓(사이클 251, DIN/ISO: G251)", 페이지 131
- 사이클 252에서 정삭 전략이 수정됨, 참조 "원형 포켓(사이클 252, DIN/ISO: G252)", 페이지 136
- 사이클 275가 파라미터 Q369 및 Q439에 의해 확장됨, 참조 "TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275)", 페이지 207
- 사이클 247 데이텀 설정: 프리셋 테이블에서 프리셋 번호 선택 가능, 참조 "DATUM SETTING (사이클 247, DIN/ISO: G247)", 페이지 257
- 사이클 200 및 203: 맨 위의 정지 시간 동작이 수정됨, 참조 "UNIVERSAL DRILLING (사이클 203, DIN/ISO: G203)", 페이지 76
- 사이클 205는 좌표 표면에 대한 디버링을 수행(참조 "범용 펌핑 (사이클 205, DIN/ISO: G205)", 페이지 83
- SL 사이클의 경우, M110은 이제 가공 중에 M110이 활성화 되면 원호의 내부에 보정된 원호를 고려함, 참조 "SL 사이클", 페이지 184



## 목차

1 기본 사항/개요.....	41
2 고정 사이클 사용.....	45
3 고정 사이클: 드릴링.....	65
4 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링.....	95
5 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링.....	129
6 고정 사이클: 패턴 정의.....	173
7 고정 사이클: 윤곽 포켓.....	183
8 고정 사이클: 원통 표면.....	217
9 고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓.....	235
10 사이클: 좌표 변환.....	249
11 사이클: 특수 기능.....	273
12 터치 프로브 사이클 사용.....	291
13 터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정.....	301
14 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정.....	321
15 터치 프로브 사이클: 자동 공작물 검사.....	371
16 터치 프로브 사이클: 특수 기능.....	415
17 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정.....	439
18 사이클 테이블.....	455



<b>1 기본 사항/개요.....</b>	<b>41</b>
1.1 소개.....	42
1.2 사용 가능한 사이클 그룹.....	43
고정 사이클 개요.....	43
터치 프로브 사이클 개요.....	44

<b>2 고정 사이클 사용.....</b>	<b>45</b>
<b>2.1 고정 사이클 사용.....</b>	<b>46</b>
기계별 사이클.....	46
소프트 키를 사용하여 사이클 정의.....	47
GOTO 기능을 사용하여 사이클 정의.....	47
사이클 호출.....	48
<b>2.2 사이클의 프로그램 기본값.....</b>	<b>50</b>
개요.....	50
GLOBAL DEF 입력.....	50
GLOBAL DEF 정보 사용.....	51
전체적으로 유효한 전역 데이터.....	51
드릴링 작업을 위한 전역 데이터.....	52
포켓 사이클 25x가 포함된 밀링 작업에 유효한 전역 데이터.....	52
윤곽 사이클을 사용한 밀링 작업에 유효한 전역 데이터.....	52
위치결정 동작을 위한 전역 데이터.....	53
프로빙 기능을 위한 전역 데이터.....	53
<b>2.3 PATTERN DEF 패턴 정의.....</b>	<b>54</b>
응용.....	54
패턴 정의 입력.....	55
PATTERN DEF 사용.....	55
개별 가공 위치 정의.....	56
단일 행 정의.....	57
단일 패턴 정의.....	58
개별 프레임 정의.....	59
완전한 원 정의.....	60
피치 원 정의.....	60
<b>2.4 점 테이블.....</b>	<b>61</b>
응용.....	61
점 테이블 작성.....	61
단일 점을 가공 프로세스에서 숨기기.....	62
프로그램에서 점 테이블 선택.....	62
점 테이블에 연결하여 사이클 호출.....	63

<b>3 고정 사이클: 드릴링.....</b>	<b>65</b>
<b>3.1 기본 사항.....</b>	<b>66</b>
개요.....	66
<b>3.2 센터링(사이클 240, DIN/ISO: G240).....</b>	<b>67</b>
사이클 실행.....	67
프로그래밍 시 주의 사항:.....	67
사이클 파라미터.....	68
<b>3.3 드릴링(사이클 200).....</b>	<b>69</b>
사이클 실행.....	69
프로그래밍 시 주의 사항:.....	69
사이클 파라미터.....	70
<b>3.4 REAMING (사이클 201, DIN/ISO: G201).....</b>	<b>71</b>
사이클 실행.....	71
프로그래밍 시 주의 사항:.....	71
사이클 파라미터.....	72
<b>3.5 보링 (사이클 202, DIN/ISO: G202).....</b>	<b>73</b>
사이클 실행.....	73
프로그래밍 시 주의 사항:.....	74
사이클 파라미터.....	75
<b>3.6 UNIVERSAL DRILLING (사이클 203, DIN/ISO: G203).....</b>	<b>76</b>
사이클 실행.....	76
프로그래밍 시 주의 사항:.....	76
사이클 파라미터.....	77
<b>3.7 백 보링(사이클 204, DIN/ISO: G204).....</b>	<b>79</b>
사이클 실행.....	79
프로그래밍 시 주의 사항:.....	80
사이클 파라미터.....	81
<b>3.8 범용 펙킹(사이클 205, DIN/ISO: G205).....</b>	<b>83</b>
사이클 실행.....	83
프로그래밍 시 주의 사항:.....	84
사이클 파라미터.....	85

<b>3.9 보어 밀링(사이클 208).....</b>	<b>87</b>
사이클 실행.....	87
프로그래밍 시 주의 사항:.....	87
사이클 파라미터.....	88
<b>3.10 SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241).....</b>	<b>89</b>
사이클 실행.....	89
프로그래밍 시 주의 사항:.....	89
사이클 파라미터.....	90
<b>3.11 프로그래밍 예.....</b>	<b>92</b>
예: 드릴링 사이클.....	92
예: PATTERN DEF에 연결된 드릴링 사이클 사용.....	93

<b>4 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링.....</b>	<b>95</b>
<b>4.1 기본 사항.....</b>	<b>96</b>
개요.....	96
<b>4.2 플로팅 탭 홀더를 사용한 탭핑(사이클 206, DIN/ISO: G206).....</b>	<b>97</b>
사이클 실행.....	97
프로그래밍 시 주의 사항:.....	97
사이클 파라미터.....	98
<b>4.3 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 RIGID TAPPING (사이클 207, DIN/ISO: G207).....</b>	<b>99</b>
사이클 실행.....	99
프로그래밍 시 주의 사항:.....	100
사이클 파라미터.....	101
프로그램 중단 후 후퇴.....	101
<b>4.4 칩 제거 포함 탭핑(사이클 209, DIN/ISO: G209).....</b>	<b>102</b>
사이클 실행.....	102
프로그래밍 시 주의 사항:.....	103
사이클 파라미터.....	104
<b>4.5 나사산 밀링 기본 사항.....</b>	<b>106</b>
사전 요구 사항.....	106
<b>4.6 THREAD MILLING (사이클 262, DIN/ISO: G262).....</b>	<b>108</b>
사이클 실행.....	108
프로그래밍 시 주의 사항:.....	109
사이클 파라미터.....	110
<b>4.7 나사산 밀링/카운터싱킹(사이클 263, DIN/ISO: G263).....</b>	<b>111</b>
사이클 실행.....	111
프로그래밍 시 주의 사항:.....	112
사이클 파라미터.....	113
<b>4.8 나사산 드릴링/밀링(사이클 264, DIN/ISO: G264).....</b>	<b>115</b>
사이클 실행.....	115
프로그래밍 시 주의 사항:.....	116
사이클 파라미터.....	117

<b>4.9 나선 나사산 드릴링/밀링(사이클 265, DIN/ISO: G265).....</b>	<b>119</b>
사이클 실행.....	119
프로그래밍 시 주의 사항:.....	120
사이클 파라미터.....	121
<b>4.10 외부 나사산 밀링(사이클 267, DIN/ISO: G267).....</b>	<b>123</b>
사이클 실행.....	123
프로그래밍 시 주의 사항:.....	124
사이클 파라미터.....	125
<b>4.11 프로그래밍 예.....</b>	<b>127</b>
예: 나사산 밀링.....	127

<b>5 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링.....</b>	<b>129</b>
<b>5.1 기본 사항.....</b>	<b>130</b>
개요.....	130
<b>5.2 직사각형 포켓(사이클 251, DIN/ISO: G251).....</b>	<b>131</b>
사이클 실행.....	131
프로그래밍 시 주의 사항:.....	132
사이클 파라미터.....	133
<b>5.3 원형 포켓(사이클 252, DIN/ISO: G252).....</b>	<b>136</b>
사이클 실행.....	136
프로그래밍 시 주의 사항:.....	138
사이클 파라미터.....	139
<b>5.4 슬롯 밀링(사이클 253, DIN/ISO: G253).....</b>	<b>141</b>
사이클 실행.....	141
프로그래밍 시 주의 사항:.....	142
사이클 파라미터.....	143
<b>5.5 원형 슬롯(사이클 254, DIN/ISO: G254).....</b>	<b>146</b>
사이클 실행.....	146
프로그래밍 시 주의 사항:.....	147
사이클 파라미터.....	148
<b>5.6 직사각형 스테드(사이클 256, DIN/ISO: G256).....</b>	<b>151</b>
사이클 실행.....	151
프로그래밍 시 주의 사항:.....	152
사이클 파라미터.....	153
<b>5.7 원형 보스(사이클 257, DIN/ISO: G257).....</b>	<b>155</b>
사이클 실행.....	155
프로그래밍 시 주의 사항:.....	156
사이클 파라미터.....	157
<b>5.8 스테드의 다각형(사이클 258, DIN/ISO: G256).....</b>	<b>159</b>
사이클 실행.....	159
프로그래밍 시 주의 사항:.....	160
사이클 파라미터.....	161

<b>5.9</b>	<b>평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233).....</b>	<b>163</b>
	사이클 실행.....	163
	프로그래밍 시 주의 사항:.....	166
	사이클 파라미터.....	167
<b>5.10</b>	<b>프로그래밍 예.....</b>	<b>170</b>
	예: 밀링 포켓, 보스 및 슬롯.....	170

<b>6 고정 사이클: 패턴 정의.....</b>	<b>173</b>
<b>6.1 기본 사항.....</b>	<b>174</b>
개요.....	174
<b>6.2 POLAR PATTERN (사이클 220, DIN/ISO: G220).....</b>	<b>175</b>
사이클 실행.....	175
프로그래밍 시 주의 사항.....	175
사이클 파라미터.....	176
<b>6.3 LINEAR PATTERN (사이클 221, DIN/ISO: G221).....</b>	<b>178</b>
사이클 실행.....	178
프로그래밍 시 주의 사항.....	178
사이클 파라미터.....	179
<b>6.4 프로그래밍 예.....</b>	<b>180</b>
예: 극 홀 패턴.....	180

<b>7 고정 사이클: 윤곽 포켓.....</b>	<b>183</b>
7.1 SL 사이클.....	184
기본 사항.....	184
개요.....	185
7.2 윤곽(사이클 14, DIN/ISO: G37).....	186
프로그래밍 시 주의 사항:.....	186
사이클 파라미터.....	186
7.3 중첩된 윤곽.....	187
기본 사항.....	187
서브프로그램: 포켓 중첩.....	187
포함 영역.....	188
제외 영역.....	188
교차 영역.....	189
7.4 윤곽 데이터(사이클 20, DIN/ISO: G120).....	190
프로그래밍 시 주의 사항:.....	190
사이클 파라미터.....	191
7.5 파일럿 드릴링(사이클 21, DIN/ISO: G121).....	192
사이클 실행.....	192
프로그래밍 시 주의 사항:.....	193
사이클 파라미터.....	193
7.6 ROUGHING(사이클 22, DIN/ISO 참조: G122).....	194
사이클 실행.....	194
프로그래밍 시 주의 사항:.....	195
사이클 파라미터.....	196
7.7 FLOOR FINISHING (사이클 23, DIN/ISO: G123).....	198
사이클 실행.....	198
프로그래밍 시 주의 사항:.....	198
사이클 파라미터.....	199
7.8 SIDE FINISHING (사이클 24, DIN/ISO: G124).....	200
사이클 실행.....	200
프로그래밍 시 주의 사항:.....	201
사이클 파라미터.....	202

<b>7.9 윤곽 트레인(사이클 25, DIN/ISO: G125).....</b>	<b>203</b>
사이클 실행.....	203
프로그래밍 시 주의 사항:.....	204
사이클 파라미터.....	205
<b>7.10 윤곽 트레인 데이터(사이클 270, DIN/ISO: G270).....</b>	<b>206</b>
프로그래밍 시 주의 사항:.....	206
사이클 파라미터.....	206
<b>7.11 TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275).....</b>	<b>207</b>
사이클 실행.....	207
프로그래밍 시 주의 사항:.....	208
사이클 파라미터.....	209
<b>7.12 프로그래밍 예.....</b>	<b>211</b>
예: 포켓 황삭 및 미세 황삭.....	211
예: 중첩 윤곽 파일럿 드릴링, 황삭 및 정삭.....	213
예: 윤곽 트레인.....	215

<b>8 고정 사이클: 원통 표면.....</b>	<b>217</b>
8.1 기본 사항.....	218
원통 표면 사이클의 개요.....	218
<b>8.2 CYLINDER SURFACE (사이클 27, DIN/ISO: G127, 소프트웨어 옵션 1).....</b>	<b>219</b>
사이클 가동.....	219
프로그래밍 시 주의 사항.....	220
사이클 파라미터.....	221
<b>8.3 원통형 표면 슬롯 밀링(사이클 28, DIN/ISO: G128, 소프트웨어 옵션 1).....</b>	<b>222</b>
사이클 실행.....	222
프로그래밍 시 주의 사항.....	223
사이클 파라미터.....	224
<b>8.4 원통형 표면 리지 밀링(사이클 29, DIN/ISO: G129, 소프트웨어 옵션 1).....</b>	<b>225</b>
사이클 실행.....	225
프로그래밍 시 주의 사항.....	226
사이클 파라미터.....	227
<b>8.5 원통 표면(사이클 39, DIN/ISO: G139, 소프트웨어 옵션 1).....</b>	<b>228</b>
사이클 실행.....	228
프로그래밍 시 주의 사항.....	229
사이클 파라미터.....	230
<b>8.6 프로그래밍 예.....</b>	<b>231</b>
예: 사이클 27을 사용한 원통 표면.....	231
예: 사이클 28을 사용한 원통 표면.....	233

**9 고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓..... 235**

**9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클..... 236**

기본 사항.....236  
윤곽 정의를 사용하여 프로그램 선택..... 238  
윤곽 설명 정의..... 238  
복잡한 윤곽 수식 입력.....239  
중첩된 윤곽..... 240  
SL 사이클을 사용한 윤곽 가공.....242  
예: 윤곽 수식을 사용하여 중첩된 윤곽 황삭 및 정삭..... 243

**9.2 간단한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클..... 246**

기본 사항.....246  
간단한 윤곽 수식 입력.....248  
SL 사이클을 사용한 윤곽 가공.....248

<b>10 사이클: 좌표 변환.....</b>	<b>249</b>
<b>10.1 기본 사항.....</b>	<b>250</b>
개요.....	250
좌표 변환의 유효성.....	250
<b>10.2 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G54).....</b>	<b>251</b>
적용.....	251
사이클 파라미터.....	251
<b>10.3 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53).....</b>	<b>252</b>
적용.....	252
프로그래밍 시 주의 사항:.....	253
사이클 파라미터.....	253
파트 프로그램에서 데이텀 테이블 선택.....	254
프로그래밍 작동 모드에서 데이텀 테이블 편집.....	254
데이텀 테이블 구성.....	256
데이텀 테이블 종료.....	256
상태 표시.....	256
<b>10.4 DATUM SETTING (사이클 247, DIN/ISO: G247).....</b>	<b>257</b>
적용.....	257
프로그래밍 시 주의 사항:.....	257
사이클 파라미터.....	257
상태 표시.....	257
<b>10.5 MIRRORING (사이클 8, DIN/ISO: G28).....</b>	<b>258</b>
적용.....	258
프로그래밍 시 주의 사항:.....	259
사이클 파라미터.....	259
<b>10.6 회전(사이클 10, DIN/ISO: G73).....</b>	<b>260</b>
적용.....	260
프로그래밍 시 주의 사항:.....	261
사이클 파라미터.....	261
<b>10.7 SCALING (사이클 11, DIN/ISO: G72).....</b>	<b>262</b>
적용.....	262
사이클 파라미터.....	262

**10.8 축별 배율(사이클 26)..... 263**

적용..... 263  
프로그래밍 시 주의 사항:..... 263  
사이클 파라미터..... 264

**10.9 작업면(사이클 19, DIN/ISO: G80, 소프트웨어 옵션 1)..... 265**

적용..... 265  
프로그래밍 시 주의 사항:..... 266  
사이클 파라미터..... 266  
재설정..... 266  
회전 축 위치결정..... 267  
기울어진 시스템의 위치 표시..... 268  
작업 공간 모니터링..... 268  
기울어진 좌표계의 배치 작업..... 269  
좌표 변환 사이클 조합..... 269  
사이클 19 작업면 제작을 위한 절차..... 270

**10.10 프로그래밍 예..... 271**

예: 좌표 변환 사이클..... 271

<b>11 사이클: 특수 기능.....</b>	<b>273</b>
<b>11.1 기본 사항.....</b>	<b>274</b>
개요.....	274
<b>11.2 DWELL TIME (사이클 9, DIN/ISO: G04).....</b>	<b>275</b>
기능.....	275
사이클 파라미터.....	275
<b>11.3 PROGRAM CALL (사이클 12, DIN/ISO: G39).....</b>	<b>276</b>
사이클 기능.....	276
프로그래밍 시 주의 사항.....	276
사이클 파라미터.....	277
<b>11.4 SPINDLE ORIENTATION (사이클 13, DIN/ISO: G36).....</b>	<b>278</b>
사이클 기능.....	278
프로그래밍 시 주의 사항.....	278
사이클 파라미터.....	278
<b>11.5 허용 공차(사이클 32, DIN/ISO: G62).....</b>	<b>279</b>
사이클 기능.....	279
CAM 시스템의 지오메트리 정의 영향.....	279
프로그래밍 시 주의 사항.....	280
사이클 파라미터.....	281
<b>11.6 ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225).....</b>	<b>282</b>
사이클 실행.....	282
프로그래밍 시 주의 사항.....	282
사이클 파라미터.....	283
허용되는 각인 문자.....	285
인쇄할 수 없는 문자.....	285
시스템 변수 조각.....	286
<b>11.7 평면 밀링(사이클 232, DIN/ISO: G232).....</b>	<b>287</b>
사이클 실행.....	287
프로그래밍 시 주의 사항.....	288
사이클 파라미터.....	289

<b>12 터치 프로브 사이클 사용.....</b>	<b>291</b>
<b>12.1 터치 프로브 사이클 관련 일반 정보.....</b>	<b>292</b>
기능의 작동 방법.....	292
수동 운전 모드의 기본 회전 고려.....	292
수동 작동 모드 및 전자 핸드휠 작동 모드에서의 터치 프로브 사이클.....	292
자동 작업을 위한 터치 프로브 사이클.....	293
<b>12.2 터치 프로브 사이클로 작업하기 전에.....</b>	<b>295</b>
터치점까지의 최대 이송 거리: 터치 프로브 테이블의 DIST.....	295
터치점까지의 안전 거리: 터치 프로브 테이블의 SET_UP.....	295
적외선 터치 프로브를 프로그래밍된 프로브 방향으로 설정: 터치 프로브 테이블의 TRACK.....	295
터치 트리거 프로브, 프로빙 이송 속도: 터치 프로브 테이블의 F.....	296
터치 트리거 프로브, 위치결정을 위한 급속 이송: FMAX.....	296
터치 트리거 프로브, 위치결정을 위한 급속 이송: 터치 프로브 테이블의 F_PREPOS.....	296
터치 프로브 사이클 실행.....	297
<b>12.3 터치 프로브 테이블.....</b>	<b>298</b>
일반 정보.....	298
터치 프로브 테이블 편집.....	298
터치 프로브 데이터.....	299

<b>13 터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정.....</b>	<b>301</b>
<b>13.1 기본 사항.....</b>	<b>302</b>
개요.....	302
공작물 오정렬을 측정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성.....	302
<b>13.2 BASIC ROTATION (사이클 400, DIN/ISO: G400).....</b>	<b>303</b>
사이클 실행.....	303
프로그래밍 시 주의 사항:.....	303
사이클 파라미터.....	304
<b>13.3 두 홀에서 기본 회전(사이클 401, DIN/ISO: G401).....</b>	<b>306</b>
사이클 실행.....	306
프로그래밍 시 주의 사항:.....	306
사이클 파라미터.....	307
<b>13.4 두 보스에서 기본 회전(사이클 402, DIN/ISO: G402).....</b>	<b>309</b>
사이클 실행.....	309
프로그래밍 시 주의 사항:.....	309
사이클 파라미터.....	310
<b>13.5 로타리 축을 통해 기본 회전 보정(사이클 403, DIN/ISO: G403).....</b>	<b>312</b>
사이클 실행.....	312
프로그래밍 시 주의 사항:.....	312
사이클 파라미터.....	313
<b>13.6 기본 회전 설정(사이클 404, DIN/ISO: G404).....</b>	<b>315</b>
사이클 실행.....	315
사이클 파라미터.....	315
<b>13.7 C축을 회전하여 공작물 오정렬 보정(사이클 405, DIN/ISO: G405).....</b>	<b>316</b>
사이클 실행.....	316
프로그래밍 시 주의 사항:.....	316
사이클 파라미터.....	317
<b>13.8 예: 두 홀의 기본 회전 확인.....</b>	<b>319</b>

<b>14 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정.....</b>	<b>321</b>
<b>14.1 기본 사항.....</b>	<b>322</b>
개요.....	322
데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성.....	324
<b>14.2 데이텀 슬롯 중심(사이클 408, DIN/ISO: G408).....</b>	<b>326</b>
사이클 실행.....	326
프로그래밍 시 주의 사항:.....	327
사이클 파라미터.....	328
<b>14.3 데이텀 리지 중심(사이클 409, DIN/ISO: G409).....</b>	<b>330</b>
사이클 실행.....	330
프로그래밍 시 주의 사항:.....	330
사이클 파라미터.....	331
<b>14.4 직사각형 안쪽의 데이텀(사이클 410, DIN/ISO: G410).....</b>	<b>333</b>
사이클 실행.....	333
프로그래밍 시 주의 사항:.....	333
사이클 파라미터.....	334
<b>14.5 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 411, DIN/ISO: G411).....</b>	<b>336</b>
사이클 실행.....	336
프로그래밍 시 주의 사항:.....	336
사이클 파라미터.....	337
<b>14.6 원 안쪽의 데이텀(사이클 412, DIN/ISO: G412).....</b>	<b>339</b>
사이클 실행.....	339
프로그래밍 시 주의 사항:.....	339
사이클 파라미터.....	340
<b>14.7 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 413, DIN/ISO: G413).....</b>	<b>343</b>
사이클 실행.....	343
프로그래밍 시 주의 사항:.....	343
사이클 파라미터.....	344
<b>14.8 모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414).....</b>	<b>347</b>
사이클 실행.....	347
프로그래밍 시 주의 사항:.....	348
사이클 파라미터.....	349

<b>14.9 모서리 안쪽의 데이텀(사이클 415, DIN/ISO: G415).....</b>	<b>352</b>
사이클 실행.....	352
프로그래밍 시 주의 사항:.....	353
사이클 파라미터.....	354
<b>14.10원 중심의 데이텀(사이클 416, DIN/ISO: G416).....</b>	<b>356</b>
사이클 실행.....	356
프로그래밍 시 주의 사항:.....	356
사이클 파라미터.....	357
<b>14.11터치 프로브측의 데이텀(사이클 417, DIN/ISO: G417).....</b>	<b>359</b>
사이클 실행.....	359
프로그래밍 시 주의 사항:.....	359
사이클 파라미터.....	360
<b>14.12개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418).....</b>	<b>361</b>
사이클 실행.....	361
프로그래밍 시 주의 사항:.....	362
사이클 파라미터.....	363
<b>14.13한 축의 데이텀(사이클 419, DIN/ISO: G419).....</b>	<b>365</b>
사이클 실행.....	365
프로그래밍 시 주의 사항:.....	365
사이클 파라미터.....	365
<b>14.14예: 원형 세그먼트의 중심 및 공작물의 상단 표면에서 데이텀 설정.....</b>	<b>368</b>
<b>14.15예: 공작물 상단 표면 및 볼트 홀 중심에서 데이텀 설정.....</b>	<b>369</b>

**15 터치 프로브 사이클: 자동 동작물 검사.....371**

**15.1 기본 사항..... 372**

개요..... 372  
측정 결과 기록..... 373  
Q 파라미터의 측정 결과..... 375  
결과 분류..... 375  
허용 공차 모니터링..... 375  
공구 모니터링..... 376  
측정 결과의 기준계..... 377

**15.2 데이터 평면(사이클 0, DIN/ISO: G55)..... 378**

사이클 실행..... 378  
프로그래밍 시 주의 사항:..... 378  
사이클 파라미터..... 378

**15.3 극 데이터 평면(사이클 117)..... 379**

사이클 실행..... 379  
프로그래밍 시 주의 사항:..... 379  
사이클 파라미터..... 379

**15.4 MEASURE ANGLE (사이클 420, DIN/ISO: G420)..... 380**

사이클 실행..... 380  
프로그래밍 시 주의 사항:..... 380  
사이클 파라미터..... 381

**15.5 MEASURE HOLE (사이클 421, DIN/ISO: G421)..... 383**

사이클 실행..... 383  
프로그래밍 시 주의 사항:..... 383  
사이클 파라미터..... 384

**15.6 홀 외부 측정(사이클 422, DIN/ISO: G422)..... 387**

사이클 실행..... 387  
프로그래밍 시 주의 사항:..... 387  
사이클 파라미터..... 388

**15.7 직사각형 내부 측정(사이클 423, DIN/ISO: G423)..... 391**

사이클 실행..... 391  
프로그래밍 시 주의 사항:..... 391  
사이클 파라미터..... 392

<b>15.8 직사각형 외부 측정(사이클 424, DIN/ISO: G424)</b> .....	<b>394</b>
사이클 실행.....	394
프로그래밍 시 주의 사항:.....	394
사이클 파라미터.....	395
<b>15.9 슬롯 폭 측정(사이클 425, DIN/ISO: G425)</b> .....	<b>397</b>
사이클 실행.....	397
프로그래밍 시 주의 사항:.....	397
사이클 파라미터.....	398
<b>15.10리지 폭 측정(사이클 426, DIN/ISO: G426)</b> .....	<b>400</b>
사이클 실행.....	400
프로그래밍 시 주의 사항:.....	400
사이클 파라미터.....	401
<b>15.11좌표 측정(사이클 427, DIN/ISO: G427)</b> .....	<b>403</b>
사이클 실행.....	403
프로그래밍 시 주의 사항:.....	403
사이클 파라미터.....	404
<b>15.12MEASURE BOLT HOLE CIRCLE (사이클 430, DIN/ISO: G430)</b> .....	<b>406</b>
사이클 실행.....	406
프로그래밍 시 주의 사항:.....	406
사이클 파라미터.....	407
<b>15.13평면 측정(사이클 431, DIN/ISO: G431)</b> .....	<b>409</b>
사이클 실행.....	409
프로그래밍 시 주의 사항:.....	409
사이클 파라미터.....	410
<b>15.14프로그래밍 예</b> .....	<b>412</b>
예: 직사각형 보스 측정 및 재작업.....	412
예: 직사각형 포켓 측정 및 결과 기록.....	414

<b>16 터치 프로브 사이클: 특수 기능</b> .....	<b>415</b>
<b>16.1 기본 사항</b> .....	<b>416</b>
개요.....	416
<b>16.2 측정값(사이클 3)</b> .....	<b>417</b>
사이클 실행.....	417
프로그래밍 시 주의 사항.....	417
사이클 파라미터.....	418
<b>16.3 3D로 측정(사이클 4)</b> .....	<b>419</b>
사이클 실행.....	419
프로그래밍 시 주의 사항.....	419
사이클 파라미터.....	420
<b>16.4 3D 프로빙(사이클 444)</b> .....	<b>421</b>
사이클 실행.....	421
사이클 파라미터.....	423
프로그래밍 시 주의 사항.....	425
<b>16.5 터치 트리거 프로브 구경 측정</b> .....	<b>426</b>
<b>16.6 교정값 표시</b> .....	<b>427</b>
<b>16.7 TS 교정(사이클 460, DIN/ISO: G460)</b> .....	<b>428</b>
<b>16.8 CALIBRATE TS LENGTH(사이클 461, DIN/ISO: G461)</b> .....	<b>432</b>
<b>16.9 TS 반경 내부 교정(사이클 462, DIN/ISO: G462)</b> .....	<b>434</b>
<b>16.10 TS 반경 외부 교정(사이클 463, DIN/ISO: G463)</b> .....	<b>436</b>

<b>17 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정.....</b>	<b>439</b>
<b>17.1 기본 사항.....</b>	<b>440</b>
개요.....	440
사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점.....	441
기계 파라미터 설정.....	442
공구 테이블 TOOL.T의 항목.....	444
<b>17.2 TT 교정(사이클 30 또는 480, DIN/ISO: G480).....</b>	<b>446</b>
사이클 실행.....	446
프로그래밍 시 주의 사항:.....	446
사이클 파라미터.....	446
<b>17.3 무선 TT 449 교정(사이클 484, DIN/ISO: G484, DIN/ISO: G484).....</b>	<b>447</b>
기본 사항.....	447
사이클 실행.....	447
프로그래밍 시 주의 사항:.....	448
사이클 파라미터.....	448
<b>17.4 공구 길이 측정(사이클 31 또는 481, DIN/ISO: G481).....</b>	<b>449</b>
사이클 실행.....	449
프로그래밍 시 주의 사항:.....	449
사이클 파라미터.....	450
<b>17.5 공구 반경 측정(사이클 32 또는 482, DIN/ISO: G482).....</b>	<b>451</b>
사이클 실행.....	451
프로그래밍 시 주의 사항:.....	451
사이클 파라미터.....	452
<b>17.6 공구 길이 및 반경 측정(사이클 33 또는 483, DIN/ISO: G483).....</b>	<b>453</b>
사이클 실행.....	453
프로그래밍 시 주의 사항:.....	453
사이클 파라미터.....	454

<b>18 사이클 테이블</b> .....	<b>455</b>
<b>18.1 개요</b> .....	<b>456</b>
고정 사이클.....	456
터치 프로브 사이클.....	457



# 1

기본 사항/개요

## 1.1 소개

여러 작업 단계로 구성된 자주 반복되는 가공 사이클은 TNC 메모리에 표준 사이클로 저장됩니다. 좌표 변환과 여러 특수 기능도 사이클로 사용할 수 있습니다. 대부분의 사이클에서는 Q 파라미터를 전송 파라미터로 사용합니다.



### 충돌 주의!

사이클이 확장 작업을 실행하는 경우도 있습니다. 보안을 위해 가공 전에 그래픽 프로그램 테스트를 실행해야 합니다.



번호가 200보다 큰 사이클(예: **Q210 = Q1**)에서 간접 파라미터 지정을 사용하는 경우 지정된 파라미터(예: Q1)에 대한 모든 변경 사항은 사이클 정의 이후에는 적용되지 않습니다. 이러한 경우에는 사이클 파라미터(예: **Q210**)를 직접 정의합니다.

번호가 200보다 큰 고정 사이클에 대해 이송 속도 파라미터가 필요한 경우에는 숫자 값을 입력하는 대신 소프트 키(**FAUTO** 소프트 키)를 사용하여 **TOOL CALL** 블록에 정의된 이송 속도를 지정할 수 있습니다. 또한 개별 사이클 및 이송 속도 파라미터의 기능에 따라 대체 이송 속도 항목 **FMAX**(급속 이송), **FZ**(잇날당 이송) 및 **FU**(회전당 이송)를 사용할 수도 있습니다.

사이클을 정의한 후에는 **FAUTO** 이송 속도의 변경 사항이 적용되지 않는데, 이는 사이클 정의를 처리할 때 TNC 내부에서 **TOOL CALL** 블록의 이송 속도를 지정하기 때문입니다.

사이클에 속한 블록을 삭제하려는 경우 전체 사이클을 삭제할 것인지를 묻는 메시지가 표시됩니다.

## 1.2 사용 가능한 사이클 그룹

### 고정 사이클 개요

-  ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 사이클 그룹이 표시됩니다.

소프트 키	사이클 그룹	페이지
	팩킹, 리밍, 보링 및 카운터 보링용 사이클	66
	탭핑, 나사산 절삭 및 나사산 밀링용 사이클	96
	밀링 포켓, 보스 및 슬롯용 사이클/정면 밀링	130
	데이텀 전환, 회전, 대칭 형상, 다양한 윤곽 확대 및 축소를 수행할 수 있는 좌표 변환 사이클	250
	중첩되는 여러 개의 하위 윤곽으로 구성되는 윤곽 가공을 수행할 수 있는 SL(하위 윤곽 목록) 사이클뿐만 아니라 원통 표면 가공용 및 트로코이드 밀링용 사이클	218
	점 패턴, (원형 또는 선형 구멍 패턴) 제작용 사이클	174
	특수 사이클: 정지 시간, 프로그램 호출, 방향 조정된 스피들 정지, 조각, 공차	274

 ▶ 필요한 경우 기계별 고정 사이클로 전환합니다. 이러한 고정 사이클은 기계 제작 업체에서 통합할 수 있습니다.


## 기본 사항/개요

### 1.2 사용 가능한 사이클 그룹

#### 터치 프로브 사이클 개요



- ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 사이클 그룹이 표시됩니다.

소프트 키	사이클 그룹	페이지
	자동 측정 및 공작물 오정렬 보정용 사이클	302
	자동 공작물 프리셋용 사이클	322
	자동 공작물 검사를 위한 사이클	372
	특수 사이클	416
	터치 프로브 교정	428
	자동 역학 측정 사이클	302
	자동 공구 측정을 위한 사이클(기계 공구 제작 업체에서 활성화)	440



- ▶ 필요한 경우 기계별 터치 프로브 사이클로 전환합니다. 이러한 터치 프로브 사이클은 기계 제작 업체에서 통합할 수 있습니다.

# 2

고정 사이클 사용

## 고정 사이클 사용

### 2.1 고정 사이클 사용

#### 2.1 고정 사이클 사용

##### 기계별 사이클

대부분의 기계 제작 업체에서는 하이덴하인 사이클 외에도 TNC에서 고유한 사이클을 제공합니다. 이러한 사이클은 별도의 사이클 번호 범위에서 사용 가능합니다.

- 사이클 300 ~ 399  
**CYCLE DEF** 키를 통해 정의할 기계별 사이클
- 사이클 500~599 **TOUCH PROBE** 키를 통해 기계별 터치 프로브 사이클을 정의해야 함



특정 기능에 대한 설명은 기계 설명서를 참조하십시오.

기계별 사이클에서 이미 표준 사이클에 사용된 전송 파라미터를 사용하는 경우도 있습니다. DEF 활성 사이클(사이클 정의 중에 TNC에서 자동으로 실행되는 사이클) 및 호출 활성 사이클(실행하려면 호출해야 하는 사이클)의 병행 사용

**추가 정보:** "사이클 호출", 페이지 48

한 번 이상 사용된 전송 파라미터를 덮어쓰는 문제를 피하기 위해 다음 절차를 준수하십시오.

- ▶ 원칙적으로 DEF 활성 사이클은 항상 CALL 활성 사이클 전에 프로그래밍해야 합니다.
- ▶ 특정 전송 파라미터가 공통적으로 사용되지 않는 경우에만 CALL 활성 사이클의 정의와 호출 사이에 DEF 활성 사이클을 프로그래밍할 수 있습니다.

## 소프트 키를 사용하여 사이클 정의

CYCL  
DEF

- ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 사이클 그룹이 표시됩니다.


드릴가공  
나사가공

- ▶ 원하는 사이클 그룹에 대한 소프트 키(예: 드릴링 사이클의 경우 '드릴링')를 누릅니다.

262



- ▶ 사이클 선택, 예: **THREAD MILLING**. TNC에서 프로그래밍 대화 상자를 시작하고 필요한 입력값을 모두 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이와 동시에 화면 오른쪽 창에 입력 파라미터의 그래픽이 표시됩니다. 대화 상자 프롬프트에 입력하라는 메시지가 표시되는 파라미터는 하이라이트되어 표시됩니다.
- ▶ TNC에서 요청하는 파라미터를 모두 입력한 다음 **ENT** 키를 눌러 각 항목의 입력을 완료합니다.
- ▶ 필요한 데이터를 모두 입력하면 대화 상자가 닫힙니다.



## GOTO 기능을 사용하여 사이클 정의

CYCL  
DEF

- ▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 사이클 그룹이 표시됩니다.

GOTO  
□

- ▶ TNC의 팝업 창에 사이클 개요가 표시됩니다.
- ▶ 화살표 키를 사용하여 원하는 사이클을 선택합니다. 또는
- ▶ 사이클 번호를 입력하고 **ENT** 키를 눌러 확인합니다. 그러면 TNC에서 위에서 설명한 대로 사이클 대화 상자를 시작합니다.

## NC 블록 예

7 CYCL DEF 200 DRILLING	
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q201=3	;DEPTH
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q202=5	;PLUNGING DEPTH
Q210=0	;DWELL TIME AT TOP
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q211=0.25	;DWELL TIME AT DEPTH
Q395=0	;DEPTH REFERENCE

## 고정 사이클 사용

### 2.1 고정 사이클 사용

#### 사이클 호출



##### 요구 사항

사이클을 호출하기 전에는 항상 다음 데이터를 프로그래밍해야 합니다.

- 그래픽 표시의 경우 **BLK FORM**(테스트 그래픽에 만 필요)
- 공구 호출
- 스핀들 회전 방향(M 기능 M3/M4)
- 사이클 정의(CYCL DEF)

일부 사이클의 경우에는 추가 사전 요구 사항을 준수해야 합니다. 이러한 사전 요구 사항은 각 사이클의 정의에 자세히 설명되어 있습니다.

다음 사이클은 파트 프로그램에서 정의되는 즉시 자동으로 적용됩니다. 이러한 사이클은 호출할 수 없으며 호출해서도 안 됩니다.

- 원의 점 패턴용 사이클 220 및 선의 점 패턴용 사이클 221
- SL 사이클 14 CONTOUR GEOMETRY
- SL 사이클 20 CONTOUR DATA
- 사이클 32 TOLERANCE
- 좌표 변환 사이클
- 사이클 9 DWELL TIME
- 모든 터치 프로브 사이클

다음에 설명하는 기능을 사용하면 다른 사이클도 모두 호출할 수 있습니다.

#### CYCL CALL을 사용하여 사이클 호출

**CYCL CALL** 기능은 가장 최근에 정의한 고정 사이클을 한 번 호출합니다. 사이클의 시작점은 CYCL CALL 블록 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치입니다.

CYCL CALL

- ▶ 사이클 호출을 프로그래밍하려면 **CYCL CALL** 키를 누릅니다.
- ▶ **CYCL CALL M** 소프트 키를 눌러 사이클 호출을 입력합니다.
- ▶ 필요한 경우 보조 기능 M(예: 스핀들을 컨 상태로 전환하려는 경우 **M3**)을 입력하거나 **END** 키를 눌러 대화 상자를 종료

#### CYCL CALL PAT를 사용하여 사이클 호출

**사이클 호출 패턴** 기능은 PATTERN DEF 패턴 정의 또는 포인트 테이블에서 정의한 모든 위치에서 가장 최근에 정의한 가공 사이클을 호출합니다.

추가 정보: "PATTERN DEF 패턴 정의", 페이지 54

추가 정보: "점 테이블", 페이지 61

### CYCL CALL POS를 사용하여 사이클 호출

**CYCL CALL POS** 기능은 가장 최근에 정의한 고정 사이클을 한 번 호출합니다. 사이클의 시작점은 **CYCL CALL POS** 블록에서 정의한 위치입니다.

TNC에서는 위치결정 로직을 사용하여 **CYCL CALL POS** 블록에 정의된 위치로 공구를 이동합니다.

- 공구축에서 현재 공구 위치가 공작물의 위쪽 표면(Q203)보다 위에 경우 TNC에서는 공구를 먼저 가공 평면에서 프로그래밍된 위치로 이동한 다음 공구축으로 이동합니다.
- 공구축에서 현재 공구 위치가 공작물의 위쪽 표면(Q203)보다 아래에 있는 경우 TNC에서는 먼저 공구축에서 프로그래밍된 위치(공구 안전 높이)로 이동한 다음 작업 평면에서 프로그래밍된 위치로 이동합니다.



**CYCL CALL POS** 블록에서는 항상 3개의 좌표 축을 프로그래밍해야 합니다. 공구 축의 좌표를 사용하면 시작 위치를 쉽게 변경할 수 있으며, 이는 추가 데이터 전환 역할을 합니다.

가장 최근에 **CYCL CALL POS** 블록에서 정의한 이송 속도는 해당 블록에서 프로그래밍한 시작 위치로의 이동에만 적용됩니다.

TNC에서는 위치결정 로직을 사용하여 **CYCL CALL POS** 블록에 정의된 위치로 이동합니다.

시작 위치가 정의되어 있는 사이클(예: 사이클 212)을 호출하는 데 **CYCL CALL POS**를 사용하는 경우 사이클에 정의되어 있는 위치가 **CYCL CALL POS** 블록에 정의되어 있는 위치에 대한 추가 전환 역할을 합니다. 그러므로 항상 사이클에서 설정할 시작 위치를 0으로 정의해야 합니다.

### M99/M89로 사이클 호출

프로그래밍된 블록 내에서만 활성화되는 **M99** 기능은 마지막으로 정의한 고정 사이클을 한 번 호출합니다. **M99**는 위치결정 블록 끝에 프로그래밍할 수 있습니다. TNC에서는 이 위치로 이동한 다음 마지막으로 정의된 고정 사이클을 호출합니다.

TNC에서 매 위치결정 블록 다음에 자동으로 사이클을 실행하는 경우에는 **M89**를 사용하여 사이클 호출을 프로그래밍합니다.

**M89**의 적용을 취소하려면 다음과 같이 프로그래밍합니다.

- 마지막 시작점으로 이동한 위치결정 블록에 **M99**를 프로그래밍합니다. 또는
- **CYCL DEF**를 사용하여 고정된 사이클을 새로 정의합니다.

## 2.2 사이클의 프로그램 기본값

## 개요



번호가 200 이상인 모든 가공 사이클뿐 아니라 가공 사이클 20~25에서는 항상 각 사이클 정의에 대해 반드시 입력해야 하는 안전 거리 **Q200**과 같은 동일한 사이클 파라미터를 사용합니다. **GLOBAL DEF** 기능을 사용하면 프로그램에 사용되는 모든 가공 사이클에 대해 전역적으로 유효하도록 프로그램 시작 부분에 이런 사이클 파라미터를 정의할 수 있습니다. 그러면 각각의 가공 사이클에서, 사용자는 프로그램 시작 부분에서 정의된 값을 간단히 연결할 수 있습니다.

다음과 같은 GLOBAL DEF 기능을 사용할 수 있습니다.

소프트 키	가공 패턴	페이지
100 GLOBAL DEF 일반	GLOBAL DEF COMMON 일반적으로 유효한 사이클 파라미터의 정의	51
105 GLOBAL DEF 드릴작업	GLOBAL DEF DRILLING 특정 드릴링 사이클 파라미터의 정의	52
110 GLOBAL DEF 포켓 밀링	GLOBAL DEF POCKET MILLING 특정 포켓 밀링 사이클 파라미터의 정의	52
111 GLOBAL DEF 센터링 밀링	GLOBAL DEF CONTOUR MILLING 특정 윤곽 밀링 사이클 파라미터의 정의	52
125 GLOBAL DEF 포지셔닝	GLOBAL DEF POSITIONING <b>CYCL CALL PAT</b> 에 대한 위치결정 동작의 정의	53
120 GLOBAL DEF 프로빙	GLOBAL DEF PROBING 특정 터치 프로브 사이클 파라미터의 정의	53

## GLOBAL DEF 입력

- ▶ 작동 모드: **프로그래밍** 키를 누릅니다.
- ▶ SPEC FCT 키를 눌러 특수 기능을 선택
- ▶ 프로그램 기본값을 위한 기능을 선택합니다.
- ▶ **GLOBAL DEF** 소프트웨어 키를 누릅니다.
- ▶ 원하는 GLOBAL DEF 기능을 선택합니다. 예를 들어 **GLOBAL DEF GENERAL** 소프트웨어 키를 누릅니다.
- ▶ 필수 정의를 입력하고 **ENT** 키를 눌러 각 입력 항목을 확인




## GLOBAL DEF 정보 사용

프로그램 시작 부분에 해당 GLOBAL DEF 기능을 입력한 경우에는 고정 사이클을 정의할 때 전반적으로 유효한 이 값들에 연결할 수 있습니다.

다음과 같이 진행합니다.

-  ▶ 작동 모드: Programming 키를 누릅니다.
-  ▶ 가공 사이클 선택: CYCLE DEF 키를 누릅니다.
-  ▶ 원하는 사이클 그룹(예: 드릴링 사이클)을 선택합니다.
-  ▶ 원하는 사이클(예: DRILLING)을 선택합니다.
-  ▶ 해당하는 전역 파라미터가 있는 경우, **지정 표준 값** 소프트 키가 표시됨
-  ▶ **지정 표준 값** 소프트 키를 누릅니다. TNC에서 사이클 정의에 **PREDEF**(미리 정의됨)라는 단어를 입력합니다. 이제 프로그램 시작 부분에서 정의한 해당 **GLOBAL DEF** 파라미터에 대한 링크를 생성했습니다.



### 충돌 주의!

나중에 프로그램 설정을 변경하면 전체 가공 프로그램에 영향을 주기 때문에 가공 절차에 상당한 변경이 가해질 수 있습니다.

고정 사이클에 고정값을 입력하면 **GLOBAL DEF** 기능으로 이 값을 바꿀 수 없습니다.

## 전체적으로 유효한 전역 데이터

- ▶ **안전 거리:** 공구축의 사이클 시작 위치에서 자동 접근을 위한 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리
- ▶ **2차 안전 거리:** TNC에서 가공 단계 종료 시 공구를 놓는 위치입니다. 다음 가공 위치는 가공 평면의 현재 높이에서 접근할 수 있습니다.
- ▶ **F 위치결정:** TNC가 한 사이클 내에서 공구를 이동하는 이송 속도입니다.
- ▶ **F 후퇴 속도:** TNC에서 공구를 후퇴시키는 이송 속도입니다.



이 파라미터는 2xx보다 큰 번호의 모든 고정 사이클에 대해 유효합니다.

## 고정 사이클 사용

### 2.2 사이클의 프로그램 기본값

#### 드릴링 작업을 위한 전역 데이터

- ▶ **칩 제거를 위한 후퇴 속도:** TNC에서 칩 제거 중에 공구를 후퇴 시키는 값입니다.
- ▶ **최저점에서 정지시간:** 공구가 홀 바닥면에 머물러 있는 시간(초)입니다.
- ▶ **최정점에서 정지시간:** 공구가 안전 거리에 머물러 있는 시간(초)입니다.



이 파라미터는 200~209, 240, 241 및 262~267의 드릴링, 탭핑 및 나사산 밀링 사이클에 적용됩니다.

#### 포켓 사이클 25x가 포함된 밀링 작업에 유효한 전역 데이터

- ▶ **중첩 계수:** 공구 반경과 중첩 계수를 곱하면 측면 스텝오버와 같습니다.
- ▶ **상향 또는 하향 밀링:** 밀링 유형을 선택합니다.
- ▶ **절입 유형:** 나선 방향, 왕복 운동 또는 수직 방향으로 재료를 절입합니다.



이 파라미터는 밀링 사이클 251~257에 적용됩니다.

#### 윤곽 사이클을 사용한 밀링 작업에 유효한 전역 데이터

- ▶ **안전 거리:** 공구축의 사이클 시작 위치에서 자동 접근을 위한 공구 정면과 공작물 표면 사이의 거리입니다.
- ▶ **안전 높이:** 공구가 공작물과 충돌할 수 없는 절대 높이입니다(사이클이 끝날 때 중간 위치결정 및 후퇴의 경우).
- ▶ **중첩 계수:** 공구 반경과 중첩 계수를 곱하면 측면 스텝오버와 같습니다.
- ▶ **상향 또는 하향 밀링:** 밀링 유형을 선택합니다.



이 파라미터는 SL 사이클 20, 22, 23, 24 및 25에 적용됩니다.

### 위치결정 동작을 위한 전역 데이터

- ▶ **위치결정 동작:** 가공 단계가 끝날 때의 공구축 후퇴량입니다. 2차 안전 거리 또는 유닛의 시작 위치로 돌아갑니다.



이 파라미터는 **CYCL CALL PAT** 기능으로 호출하는 각 고정 사이클에 적용됩니다.

### 프로빙 기능을 위한 전역 데이터

- ▶ **안전 거리:** 프로빙 위치에서 자동 접근을 위한 스타일러스와 공작물 표면 사이의 거리입니다.
- ▶ **안전 높이:** TNC가 터치 프로브를 측정점 사이에서 이동시키는 터치 프로브축의 좌표입니다(**안전 높이로 이동** 옵션이 활성화된 경우).
- ▶ **안전 높이로 이동:** TNC가 터치 프로브를 측정점 사이의 안전 거리 또는 안전 높이로 이동할지 여부를 선택합니다.



파라미터는 4xx보다 큰 번호의 모든 터치 프로브 사이클에 적용됩니다.

## 2.3 PATTERN DEF 패턴 정의



### 응용

**PATTERN DEF** 기능을 사용하면 **CYCL CALL PAT** 기능으로 호출할 수 있는 정규 가공 패턴을 쉽게 정의할 수 있습니다. 사이클 정의와 마찬가지로, 각각의 입력 파라미터를 나타내는 지원 그래픽을 패턴 정의에 사용할 수도 있습니다.



**PATTERN DEF**는 공구축 Z와 관련해서만 사용할 수 있습니다.

다음 가공 패턴을 사용할 수 있습니다.

소프트 키	가공 패턴	페이지
	POINT 가공 위치를 최대 9개까지 정의	56
	ROW 단일 행(직선 또는 회전)의 정의	57
	PATTERN 단일 패턴(직선, 회전 또는 왜곡)의 정의	58
	FRAME 단일 프레임(직선, 회전 또는 왜곡)의 정의	59
	CIRCLE 완전한 원의 정의	60
	PITCH CIRCLE 피치원의 정의	60

## 패턴 정의 입력



- ▶ 작동 모드: **프로그래밍** 키를 누릅니다.




- ▶ SPEC FCT 키를 눌러 특수 기능을 선택



- ▶ 윤곽 및 점 가공에 대한 기능을 선택합니다.



- ▶ **패턴 정의** 소프트 키를 누릅니다.



- ▶ 원하는 가공 패턴을 선택합니다. 예를 들어 "single row" 소프트 키를 누릅니다.
- ▶ 필수 정의를 입력하고 **ENT** 키를 눌러 각 입력 항목을 확인

## PATTERN DEF 사용

패턴 정의를 입력하자마자 **CYCL CALL PAT** 기능으로 패턴 정의를 호출할 수 있습니다.

**추가 정보:** "사이클 호출", 페이지 48

그러면 TNC에서 사용자가 정의한 가공 패턴에 대해 가장 최근에 정의한 가공 사이클이 수행됩니다.



가공 패턴은 사용자가 새 가공 패턴을 정의하거나 **SEL PATTERN** 기능으로 점 테이블을 선택할 때까지는 활성 상태로 유지됩니다.

미드 프로그램 시작 기능을 사용하여 가공을 시작 또는 계속하려는 지점을 선택할 수 있습니다.

**추가 정보:** 대화식 프로그래밍 사용 설명서

TNC에서 공구를 시작점 간의 안전 거리로 후퇴시킵니다. TNC에서는 더 큰 항목을 기준으로 사이클 호출의 스핀들 축 좌표 또는 사이클 파라미터 Q204의 값을 안전 높이로 사용합니다.

## 개별 가공 위치 정의




최대 9개의 가공 위치를 입력할 수 있습니다. ENT 키로 입력을 확인합니다.

POS1은 절대 좌표로 프로그래밍해야 합니다.

POS2~POS9는 절대 및/또는 증분 값으로 프로그래밍할 수 있습니다.

Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 Q203과 함께 적용됩니다.



- ▶ POS1: 가공 위치의 X 좌표(절대): X 좌표 입력
- ▶ POS1: 가공 위치의 Y 좌표(절대): Y 좌표 입력
- ▶ POS1: 공작물 표면 좌표(절대): 가공이 시작되는 Z 좌표를 입력합니다.
- ▶ POS2: 가공 위치의 X 좌표(절대 또는 증분): X 좌표 입력
- ▶ POS2: 가공 위치의 X 좌표(절대 또는 증분): Y 좌표를 입력합니다.
- ▶ POS2: 가공 위치의 X 좌표(절대 또는 증분): Z 좌표 입력


## NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF

POS1 (X+25 Y+33.5 Z+0)

POS2 (X+15 IY+6.5 Z+0)



## 단일 행 정의



Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 Q203과 함께 적용됩니다.




- ▶ **X축의 시작점(절대):** X축 상의 행 시작점 좌표
- ▶ **Y축의 시작점(절대):** Y축 상의 행 시작점 좌표
- ▶ **가공 위치의 공간(증분):** 가공 위치 사이의 거리. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **작업 수:** 가공 위치 총 수
- ▶ **전체 패턴의 로타리 위치(절대):** 입력한 시작점 둘레의 회전 각도입니다. 기준축: 활성 가공 평면의 기준축입니다(예: 공구 축 Z의 경우 X). 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **공작물 표면 좌표(절대):** 가공이 시작되는 Z 좌표를 입력합니다.

## NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF ROW1  
(X+25 Y+33.5 D+8 NUM5 ROT+0  
Z+0)



## 단일 패턴 정의



Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 Q203과 함께 적용됩니다.

로타리 위치 참조 축 및 로타리 위치 보조 축 파라미터는 이전에 수행한 전체 패턴의 로타리 위치에 추가됩니다.




- ▶ **X축의 시작점(절대):** X축 상의 패턴 시작점 좌표입니다.
- ▶ **Y축의 시작점(절대):** Y축 상의 패턴 시작점 좌표입니다.
- ▶ **가공 위치의 공간 X (증분):** X축 방향에서의 가공 위치 간 거리입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **가공 위치의 공간 Y (증분):** Y축 방향에서의 가공 위치 간 거리입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **열 수:** 패턴의 전체 열 개수
- ▶ **행 수:** 패턴의 전체 라인 수
- ▶ **전체 패턴의 로타리 위치(절대):** 전체 패턴이 입력된 시작점 둘레를 회전하는 각도입니다. 기준축: 활성 가공 평면의 기준축입니다(예: 공구 축 Z의 경우 X). 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **로타리 위치 참조 축:** 가공 평면의 기준축이 입력된 시작점을 중심으로 변형되는 회전 각도입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **로타리 위치 보조 축:** 가공 평면의 보조축이 입력된 시작점을 중심으로 변형되는 회전 각도입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **공작물 표면 좌표(절대):** 가공이 시작되는 Z 좌표를 입력합니다.

## NC 블록

```
10 L Z+100 R0 FMAX
```

```
11 PATTERN DEF PAT1 (X+25 Y+33,5
DX+8 DY+10 NUMX5 NUMY4
ROT+0 ROTX+0 ROTY+0 Z+0)
```



## 개별 프레임 정의



**Z축 공작물 표면**을 0으로 정의하지 않은 경우 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 Q203과 함께 적용됩니다.

로타리 위치 참조 축 및 로타리 위치 보조 축 파라미터는 이전에 수행한 전체 패턴의 로타리 위치에 추가됩니다.




- ▶ **X축의 시작점(절대):** X축 상의 프레임 시작점 좌표
- ▶ **Y축의 시작점(절대):** Y축 상의 프레임 시작점 좌표
- ▶ **가공 위치의 공간 X (증분):** X축 방향에서의 가공 위치 간 거리입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **가공 위치의 공간 Y (증분):** Y축 방향에서의 가공 위치 간 거리입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **열 수:** 패턴의 전체 열 개수
- ▶ **행 수:** 패턴의 전체 라인 수
- ▶ **전체 패턴의 로타리 위치(절대):** 전체 패턴이 입력된 시작점 둘레를 회전하는 각도입니다. 기준축: 활성 가공 평면의 기준축입니다(예: 공구 축 Z의 경우 X). 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **로타리 위치 참조 축:** 가공 평면의 기준축이 입력된 시작점을 중심으로 변형되는 회전 각도입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **로타리 위치 보조 축:** 가공 평면의 보조축이 입력된 시작점을 중심으로 변형되는 회전 각도입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ **공작물 표면 좌표(절대):** 가공이 시작되는 Z 좌표를 입력합니다.

## NC 블록

```
10 L Z+100 R0 FMAX
```


```
11 PATTERN DEF FRAME1
(X+25 Y+33,5 DX+8 DY+10
NUMX5 NUMY4 ROT+0 ROTX+0
ROTY+0 Z+0)
```



## 완전한 원 정의



Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 Q203과 함께 적용됩니다.



- ▶ 볼트 구멍 원 중심 X(절대): X축 상의 원 중심 좌표입니다.
- ▶ 볼트 구멍 원 중심 Y(절대): Y축 상의 원 중심 좌표입니다.
- ▶ 볼트 구멍 원 직경: 볼트 구멍 원의 직경
- ▶ 시작각: 첫 번째 가공 위치의 극각입니다. 기준축: 활성 가공 평면의 기준축입니다(예: 공구 축 Z의 경우 X). 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ 작업 수: 원에 대한 가공 위치의 총 수
- ▶ 공작물 표면 좌표(절대): 가공이 시작되는 Z 좌표를 입력합니다.

## 피치 원 정의



Z축 공작물 표면을 0으로 정의하지 않은 경우 이 값은 가공 사이클에서 정의한 공작물 표면 Q203과 함께 적용됩니다.




- ▶ 볼트 구멍 원 중심 X(절대): X축 상의 원 중심 좌표입니다.
- ▶ 볼트 구멍 원 중심 Y(절대): Y축 상의 원 중심 좌표입니다.
- ▶ 볼트 구멍 원 직경: 볼트 구멍 원의 직경
- ▶ 시작각: 첫 번째 가공 위치의 극각입니다. 기준축: 활성 가공 평면의 기준축입니다(예: 공구 축 Z의 경우 X). 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다.
- ▶ 스텝 각도/정지 각도: 두 가공 위치 사이의 증분 극각입니다. 양수 또는 음수 값을 입력할 수 있습니다. 또는 끝각(소프트 키를 통해 전환)을 입력할 수 있습니다.
- ▶ 작업 수: 원에 대한 가공 위치의 총 수
- ▶ 공작물 표면 좌표(절대): 가공이 시작되는 Z 좌표를 입력합니다.

## NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX


11 PATTERN DEF CIRC1  
(X+25 Y+33 D80 START+45  
NUM8 Z+0)



## NC 블록

10 L Z+100 R0 FMAX

11 PATTERN DEF PITCHCIRC1  
(X+25 Y+33 D80 START+45  
STEP30 NUM8 Z+0)



## 2.4 점 테이블

### 응용

불규칙한 점 패턴에서 하나 이상의 사이클을 순서대로 실행하려는 경우에는 반드시 포인트 테이블을 작성해야 합니다.

드릴링 사이클을 사용하는 경우 포인트 테이블의 작업 평면 좌표는 홀 중심을 나타냅니다. 밀링 사이클을 사용하는 경우 점 테이블의 작업 평면 좌표는 개별 사이클의 시작점 좌표(원형 포켓의 중심점 좌표)를 나타냅니다. 스핀들 축의 좌표는 공작물 표면의 좌표에 해당합니다.

### 점 테이블 작성



- ▶ 작동 모드: **프로그래밍** 키를 누릅니다.



- ▶ 파일 관리자를 호출하려면 **PGM MGT** 키를 누릅니다.

### 파일 이름?



- ▶ 점 테이블의 이름 및 파일 형식을 입력하고 **ENT** 키를 눌러 입력을 확인합니다.



- ▶ 측정 단위를 선택하려면 **MM** 또는 **INCH** 소프트 키를 누르십시오. TNC가 프로그램 블록 창으로 바뀌고 빈 점 테이블이 표시됩니다.



- ▶ **삽입 선** 소프트 키를 사용하여 새 라인을 삽입하고 원하는 가공 위치의 좌표를 입력합니다.

이 프로세스를 반복하여 원하는 좌표를 모두 입력합니다.



점 테이블의 이름은 문자로 시작해야 합니다. 두 번째 소프트 키 행의 **X 해제/설정**, **Y 해제/설정**, **Z 해제/설정** 소프트 키를 사용하면 점 테이블에 입력할 좌표를 지정할 수 있습니다.

### 단일 점을 가공 프로세스에서 숨기기

점 테이블의 **FADE** 열에서는 정의된 점을 가공 프로세스 중에 숨길 것인지를 지정할 수 있습니다.



- ▶ 테이블에서 숨길 점을 선택합니다.



- ▶ **FADE** 열을 선택합니다.



- ▶ 숨기기를 활성화합니다. 또는



- ▶ 숨기기를 비활성화합니다.

### 프로그램에서 점 테이블 선택

프로그램밍 작동 모드에서 점 테이블을 활성화할 프로그램을 선택합니다.



- ▶ **프로그램 호출** 키를 눌러 점 테이블 선택을 위한 기능을 호출합니다.



- ▶ **점 목록** 소프트 키를 누릅니다.

점 테이블의 이름을 입력하고 **END** 키를 눌러 입력을 승인합니다. 점 테이블이 NC 프로그램과 같은 디렉터리에 저장되어 있지 않은 경우에는 전체 경로를 입력해야 합니다.

### NC 블록 예

```
7 SEL PATTERN "TNC:\DIRKT5\NUST35.PNT"
```

## 점 테이블에 연결하여 사이클 호출



**CYCL CALL PAT**를 사용하는 경우 TNC에서는 사용자가 마지막으로 정의한 점 테이블을 실행합니다. 해당 점 테이블을 **CALL PGM**에 중첩된 프로그램에서 정의한 경우에도 마찬가지입니다.

TNC가 점 테이블에 정의된 지점에서 마지막으로 정의된 고정 사이클을 호출하도록 하려면 **사이클 호출 패턴**을 사용하여 사이클을 프로그래밍합니다.

CYCL CALL

- ▶ 사이클 호출을 프로그래밍하려면 **CYCL CALL** 키를 누릅니다.
- ▶ **사이클 호출 패턴** 소프트 키를 눌러 점 테이블을 호출합니다.
- ▶ TNC에서 점 간에 이동할 이송 속도를 입력합니다. 속도를 입력하지 않으면 TNC는 마지막으로 프로그래밍한 이송 속도로 이동하며 **FMAX**는 적용되지 않습니다.
- ▶ 필요한 경우 보조 기능 M을 입력한 다음 **END** 키를 눌러 확인합니다.

TNC에서 공구를 시작점 간의 안전 거리로 후퇴시킵니다. TNC에서는 더 큰 항목을 기준으로 사이클 호출의 스핀들 축 좌표 또는 사이클 파라미터 Q204의 값을 안전 높이로 사용합니다.

스핀들 축에서 사전 위치결정을 수행할 때 줄어든 이송 속도로 이동하려는 경우에는 기타 기능 M103을 사용하십시오.

### SL 사이클과 사이클 12를 포함하는 포인트 테이블의 영향

TNC에서는 점을 추가 데이터 변환으로 해석합니다.

### 사이클 200 ~ 208 및 262 ~ 267이 포함된 점 테이블의 영향

TNC에서는 작업 평면의 점을 홀 중심 좌표로 해석합니다. 포인트 테이블에서 스핀들 축에 대해 정의된 좌표를 시작점 좌표로 사용하는 경우 공작물 표면 좌표(Q203)를 0으로 정의해야 합니다.

### 사이클 251 ~ 254가 포함된 점 테이블의 영향

TNC에서는 작업 평면의 점을 사이클 시작점의 좌표로 해석합니다. 포인트 테이블에서 스핀들 축에 대해 정의된 좌표를 시작점 좌표로 사용하는 경우 공작물 표면 좌표(Q203)를 0으로 정의해야 합니다.



# 3

고정 사이클: 드릴링

## 고정 사이클: 드릴링

### 3.1 기본 사항

### 3.1 기본 사항

#### 개요

TNC에서는 모든 형식의 드릴링 작업에 대해 다음과 같은 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	240 센터링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리, 센터링 직경 또는 센터링 깊이(옵션 입력 항목)	67
	200 드릴링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리	69
	201 드릴링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리	71
	202 보링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리	73
	203 범용 드릴링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리, 칩 제거 및 점프량	76
	204 백 보링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리	79
	205 페킹 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리, 칩 제거 및 전진 정지 거리	83
	208 보어 밀링 자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리	87
	241 단일 립 깊이 홀 드릴링 깊은 시작점으로 자동 사전 위치결정, 샤프트 속도 및 절삭유 정의	89

## 3.2 센터링(사이클 240, DIN/ISO: G240)

### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구의 중심이 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 입력된 센터링 직경 또는 센터링 깊이로 지정됩니다.
- 3 정의되어 있는 경우 공구가 센터링 깊이로 유지됩니다.
- 4 마지막으로 공구 경로가 안전 거리로 후퇴되거나 프로그래밍되어 있는 경우 급속 이송 **FMAX**로 2차 안전 거리로 후퇴됩니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 사이클 파라미터 **Q344**(직경) 또는 **Q201**(깊이)의 대수 기호에 따라 결정됩니다. 직경이나 깊이를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.



#### 충돌 주의!


깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

TNC는 양수 직경 또는 깊이를 입력하면 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 양수값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q343 지름은 1, 깊이는 0을 입력:** 센터링 기준이 입력한 직경인지 또는 깊이인지를 선택합니다. TNC가 입력한 직경을 센터링 기준으로 사용하는 경우 공구의 점 각도를 공구 테이블 TOOL.T의 T 각도 열에 정의해야 합니다.  
0: 입력한 깊이 기준 센터링  
1: 입력한 직경 기준 센터링
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 센터링 바닥면(센터링 테이퍼의 끝) 간의 거리입니다. Q343이 0으로 정의되어 있는 경우에만 적용됩니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q344 카운터보아(Counterbore)의 직경 값(대수 기호):** 센터링 직경입니다. Q343이 1로 정의되어 있는 경우에만 적용됩니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?** 드릴링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 FAUTO, FU
- ▶ **Q211 바닥면에서의 정지시간?** 공구가 구멍 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0~3600.0000
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999



## NC 블록

```
10 L Z+100 R0 FMAX
```

```
11 CYCL DEF 240 CENTERING
```

```
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
```

```
Q343=1 ;SELECT DIA./DEPTH
```

```
Q201=+0 ;DEPTH
```

```
Q344=-9 ;DIAMETER
```

```
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG
```

```
Q211=0.1 ;DWELL TIME AT DEPTH
```

```
Q203=+20 ;SURFACE COORDINATE
```

```
Q204=100 ;2ND SET-UP CLEARANCE
```

```
12 L X+30 Y+20 R0 FMAX M3 M99
```

```
13 L X+80 Y+50 R0 FMAX M99
```

### 3.3 드릴링(사이클 200)

#### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 첫 번째 절입 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 TNC에서 **FMAX**로 공구를 안전 거리로 되돌린 다음 정지 시간을 입력한 경우 공구를 해당 위치에 정지시켜 두었다가 **FMAX**로 공구를 첫 번째 절입 깊이 위의 안전 거리로 이동합니다.
- 4 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 절입 깊이까지 더 깊이 드릴링됩니다.
- 5 TNC는 프로그래밍된 전체 홀 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(2-4)를 반복합니다.
- 6 마지막으로 공구 경로가 홀 바닥면에서 후퇴되거나 프로그래밍되어 있는 경우 **FMAX**로 2차 안전 거리로 후퇴됩니다.

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.



#### 충돌 주의!


깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 양수값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 구멍 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?** 드릴링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. 입력 범위: 0~99999.9999  
깊이가 절입 깊이의 배수일 필요는 없습니다. 다음과 같은 경우 TNC는 한 번의 이동으로 가공 깊이로 이동합니다.
  - 절입 깊이가 깊이와 같은 경우
  - 절입 깊이가 깊이보다 큰 경우
- ▶ **Q210 최고점에서의 정지 시간?** 드릴링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~3600.0000
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q211 바닥면에서의 정지시간?** 공구가 구멍 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0~3600.0000
- ▶ **Q395 기준으로서 직경(0/1)?**: 입력된 깊이가 공구 끝 또는 공구 원통형 파트의 기준이 될지를 선택합니다. TNC를 공구 원통형 파트의 깊이 기준으로 사용하는 경우 공구의 점 각도를 공구 테이블 TOOL.T의 **T ANGLE** 열에 정의해야 합니다.
  - 0: 공구 끝의 기준이 되는 깊이
  - 1: 공구 원통형 파트의 기준이 되는 깊이



## NC 블록

## 11 CYCL DEF 200 DRILLING

Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE

Q201=-15 ;DEPTH

Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG

Q202=5 ;PLUNGING DEPTH

Q211=0 ;DWELL TIME AT TOP

Q203=+20 ;SURFACE COORDINATE

Q204=100 ;2ND SET-UP CLEARANCE

Q211=0.1 ;DWELL TIME AT DEPTH

Q395=0 ;DEPTH REFERENCE

12 L X+30 Y+20 FMAX M3

13 CYCL CALL

14 L X+80 Y+50 FMAX M99

### 3.4 REAMING (사이클 201, DIN/ISO: G201)

#### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 입력된 깊이까지 리밍됩니다.
- 3 프로그래밍되어 있는 경우 공구가 입력된 정지 시간 동안 홀 바닥면에 머무릅니다.
- 4 공구가 이송 속도 **F**로 안전 거리로 후퇴한 다음 프로그래밍되어 있는 경우 **FMAX**로 해당 위치에서 2차 안전 거리로 후퇴합니다.

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**로 설정하여 프로그래밍합니다.  
사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.



#### 충돌 주의!

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.


깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

## 3.4 REAMING (사이클 201, DIN/ISO: G201)

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 구멍 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?** 드릴링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q211 바닥면에서의 정지시간?** 공구가 구멍 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0~3600.0000
- ▶ **Q208 가공시 후진하는 속도?** 구멍에서 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208 = 0을 입력할 경우 리밍에 대한 이송 속도가 적용됩니다. 입력 범위: 0~99999.999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999



## NC 블록

<b>11 CYCL DEF 201 REAMING</b>
<b>Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q201=-15 ;DEPTH</b>
<b>Q206=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG</b>
<b>Q211=0.5 ;DWELL TIME AT DEPTH</b>
<b>Q208=250 ;RETRACTION FEED RATE</b>
<b>Q203=+20 ;SURFACE COORDINATE</b>
<b>Q204=100 ;2ND SET-UP CLEARANCE</b>
<b>12 L X+30 Y+20 FMAX M3</b>
<b>13 CYCL CALL</b>
<b>14 L X+80 Y+50 FMAX M9</b>
<b>15 L Z+100 FMAX M2</b>

### 3.5 보링 (사이클 202, DIN/ISO: G202)

#### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 공작물 절입 속도로 프로그래밍된 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 프로그래밍되어 있는 경우 공구는 자유 절삭을 위한 활성 스피indle 회전이 적용된 상태로 입력한 정지 시간 동안 홀 바닥면에 머무릅니다.
- 4 TNC에서 스피indle의 방향을 파라미터 Q336에 정의되어 있는 위치로 조정합니다.
- 5 후퇴를 선택하는 경우 공구가 0.2mm(고정값)만큼 프로그래밍된 방향으로 후퇴합니다.
- 6 공구가 후퇴 이송 속도로 안전 거리까지 후퇴한 다음 프로그래밍되어 있는 경우 **FMAX**로 해당 위치에서 2차 안전 거리로 후퇴합니다. Q214가 0인 경우 공구 점은 홀의 벽에서 유지됩니다.
- 7 최종적으로 TNC에서 공구를 홀 중심에 위치결정합니다.

## 고정 사이클: 드릴링

### 3.5 보링 (사이클 202, DIN/ISO: G202)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.  
이 사이클은 서보 제어형 스피들이 장착된 기계에만 적용됩니다.



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.  
사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.  
가공 후에 TNC가 공구를 가공 평면의 시작점 위에 위치결정합니다. 이렇게 하면 점진적으로 위치결정을 계속할 수 있습니다.  
사이클을 호출하기 전에 M7 또는 M8 기능이 활성화 되어 있는 경우 TNC는 사이클의 끝에서 이 이전 상태를 복원합니다.



#### 충돌 주의!

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

공구가 홀 모서리의 반대쪽으로 이동할 이탈 방향을 선택합니다.


Q336에 입력한 각도로 스피들 방향을 프로그래밍하는 경우 공구 끝의 위치를 확인합니다(예: **수동 입력에 의한 운전(MDI)** 작동 모드). 공구 끝이 좌표 축에 평행하도록 각도를 설정합니다.

후퇴하는 동안 TNC에서는 자동으로 좌표계의 활성화 회전을 고려합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 구멍 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?**: 보링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q211 바닥면에서의 정지시간?**: 공구가 구멍 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0~3600.0000
- ▶ **Q208 가공시 후진하는 속도?**: 구멍에서 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208 = 0을 입력할 경우 절입에 대한 이송 속도가 적용됩니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q214 이탈 방향(0/1/2/3/4)?**: TNC가 홀 바닥면에서 공구를 후퇴하는(스핀들 방향 조정 후) 방향을 결정합니다.
  - 0: 공구를 후퇴하지 않습니다.
  - 1: 공구를 기본축의 음수 방향으로 후퇴합니다.
  - 2: 공구를 보조축의 음수 방향으로 후퇴합니다.
  - 3: 공구를 기본축의 양수 방향으로 후퇴합니다.
  - 4: 공구를 보조축의 양수 방향으로 후퇴합니다.
- ▶ **Q336 스핀들의 오리엔테이션 각도?** (절대): TNC가 공구를 후퇴시키기 전에 위치결정하는 각도입니다. 입력 범위: -360.000~360.000



10 L Z+100 R0 FMAX

11 CYCL DEF 202 BORING

Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE

Q201=-15 ;DEPTH

Q206=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG

Q211=0.5 ;DWELL TIME AT DEPTH

Q208=250 ;RETRACTION FEED RATE

Q203=+20 ;SURFACE COORDINATE

Q204=100 ;2ND SET-UP CLEARANCE

Q214=1 ;DISENGAGING DIRECTN

Q336=0 ;ANGLE OF SPINDLE

12 L X+30 Y+20 FMAX M3

13 CYCL CALL

14 L X+80 Y+50 FMAX M99

## 고정 사이클: 드릴링

### 3.6 UNIVERSAL DRILLING (사이클 203, DIN/ISO: G203)

#### 3.6 UNIVERSAL DRILLING (사이클 203, DIN/ISO: G203)

##### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 입력된 이송 속도 **F**로 첫 번째 절입 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 칩 제거를 프로그래밍한 경우 공구는 입력한 후퇴값만큼 후퇴합니다. 칩 제거를 사용하지 않고 작업하는 경우 공구는 후퇴 속도로 안전 거리까지 후퇴되어 입력한 정지 시간만큼 해당 위치에 머무른 다음(프로그래밍된 경우) 다시 **FMAX**로 첫 번째 절입 깊이 위의 안전 거리까지 전진합니다.
- 4 공구가 프로그래밍된 이송 속도로 다시 진입하며 전진합니다. 프로그래밍된 경우 진입 깊이는 각 절입 깊이가 적용된 후 점프량만큼 줄어듭니다.
- 5 TNC는 프로그래밍된 전체 홀 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(2-4)를 반복합니다.
- 6 프로그래밍되어 있는 경우 공구가 자유 절삭을 위해 입력된 정지 시간만큼 홀 바닥면에 머무른 다음 후퇴 이송 속도로 안전 거리로 후퇴합니다. 프로그래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.

##### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.



##### 충돌 주의!


깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 구멍 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?** 드릴링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
  - 깊이가 절입 깊이의 배수일 필요는 없습니다. 다음과 같은 경우 TNC는 한 번의 이동으로 가공 깊이로 이동합니다.
  - 절입 깊이가 깊이와 같은 경우
  - 절입 깊이가 깊이보다 큰 경우
- ▶ **Q210 최고점에서의 정지 시간?** 드릴링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~3600.0000
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q212 점프량?** (증분): TNC에서 **Q202 최대값**을 감소시키는 값각 진입 후의 **MAX. PLUNGING DEPTH**입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q213 후진하기 전 정지 회수?** TNC에서 칩 제거를 위해 구멍에서 공구를 후퇴시키기 전의 칩 제거 수입니다. 칩 제거의 경우 TNC에서는 항상 공구를 Q256의 값만큼 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q205 최소의 절입 깊이?** (증분): **Q212 DECREMENT**를 입력한 경우 TNC에서 절입 깊이를 **Q205**에 대한 값으로 제한합니다. 입력 범위: 0~99999.9999



## NC 블록

## 11 CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING

Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q201=-20	;DEPTH
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q202=5	;PLUNGING DEPTH
Q211=0	;DWELL TIME AT TOP
Q203=+20	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q212=0.2	;DECREMENT
Q213=3	;NR OF BREAKS
Q205=3	;MIN. PLUNGING DEPTH

## 3.6 UNIVERSAL DRILLING (사이클 203, DIN/ISO: G203)

- ▶ **Q211 바닥면에서의 정지시간?**: 공구가 구멍 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0~3600.0000
- ▶ **Q208 가공시 후진하는 속도?**: 구멍에서 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208을 0으로 입력하면 TNC가 Q206의 이송 속도로 공구를 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q256 칩 제거를 위한 후진거리?** (증분): TNC에서 칩 제거 중에 공구를 후퇴시키는 값입니다. 입력 범위: 0.000 ~ 99999.999
- ▶ **Q395 기준으로서 직경(0/1)?**: 입력된 깊이가 공구 끝 또는 공구 원통형 파트의 기준이 될지를 선택합니다. TNC를 공구 원통형 파트의 깊이 기준으로 사용하는 경우 공구의 점 각도를 공구 테이블 TOOL.T의 **T ANGLE** 열에 정의해야 합니다.  
**0**: 공구 끝의 기준이 되는 깊이  
**1**: 공구 원통형 파트의 기준이 되는 깊이

<b>Q211=0.25 ;DWELL TIME AT DEPTH</b>
---------------------------------------

<b>Q208=500 ;RETRACTION FEED RATE</b>
---------------------------------------

<b>Q256=0.2 ;DIST FOR CHIP BRKNG</b>
--------------------------------------


<b>Q395=0 ;DEPTH REFERENCE</b>
--------------------------------

### 3.7 백 보링(사이클 204, DIN/ISO: G204)

#### 사이클 실행

이 사이클에서는 홀을 공작물 아래쪽에서 보링할 수 있습니다.

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 TNC에서 방향이 조정된 스핀들 정지를 통해 스핀들을 0° 위치로 조정한 다음 오프 센터 거리 보정량만큼 공구를 이동시킵니다.
- 3 그런 다음 날이 공작물 아래쪽의 안전 거리에 도달할 때까지 공구가 예비 가공 속도로 이미 보링된 홀로 절입됩니다.
- 4 TNC에서 보어 구멍에 대해 공구를 다시 센터링하고 스핀들과 절삭유에서 전환한 다음 보링에 대한 이송 속도로 보어 깊이까지 이동시킵니다.
- 5 정지 시간을 입력한 경우 공구가 보어 홀 위쪽에서 잠시 멈춘 다음 홀로부터 다시 후퇴합니다. 또 다른 방향 지정된 스핀들 정지가 다시 수행되며 공구가 다시 오프 센터 거리 보정량만큼 이동합니다.
- 6 공구가 예비 가공 속도로 안전 거리까지 후퇴한 다음 프로그래밍되어 있는 경우 **FMAX**로 해당 위치에서 2차 안전 거리로 후퇴합니다.
- 7 최종적으로 TNC에서 공구를 홀 중심에 위치결정합니다.



## 고정 사이클: 드릴링

### 3.7 백 보링(사이클 204, DIN/ISO: G204)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.  
이 사이클은 서보 제어형 스피들이 장착된 기계에만 적용됩니다.  
이 사이클에는 상향 절삭을 위한 특수 보링 바가 필요합니다.



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**로 설정하여 프로그래밍합니다.  
가공 후에 TNC가 공구를 가공 평면의 시작점 위에 위치결정합니다. 이렇게 하면 점진적으로 위치결정을 계속할 수 있습니다.  
사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. 참고: 양수 기호가 지정되어 있으면 양의 스피들축 방향으로 보링이 수행됩니다.  
입력한 공구 길이는 잇날의 총 길이가 아니라 보링 바 아래쪽의 총 길이입니다.  
보링의 시작점을 계산할 때 TNC에서는 보링 바의 잇날 길이와 소재의 두께를 모두 고려합니다.  
사이클을 호출하기 전에 M7 또는 M8 기능이 활성화되어 있는 경우 TNC는 사이클의 끝에서 이 이전 상태를 복원합니다.




#### 충돌 주의!

**Q336**에 입력한 각도로 스피들 방향을 프로그래밍하는 경우 공구 끝의 위치를 확인합니다(예: **수동 입력에 의한 운전(MDI)** 작동 모드에서). 공구 끝이 좌표축에 평행하도록 각도를 설정합니다. 공구가 구멍 모서리의 반대쪽으로 이동할 이탈 방향을 선택합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q249 카운터보어(Counterbore)의 깊이?** (증분): 공작물 아래쪽과 홀 상면 사이의 거리입니다. 양수 기호는 홀이 양의 스핀들축 방향으로 보링됨을 의미합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q250 가공소재 두께?** (증분): 공작물 두께. 입력 범위: 0.0001~99999.9999
- ▶ **Q251 공구 날 오프 센터 거리?** (증분): 보링 바의 오프 센터 거리(공구 데이터 시트의 값). 입력 범위: 0.0001~99999.9999
- ▶ **Q252 공구 날장의 길이?** (증분): 보링 바의 아래쪽과 기본 절삭 날 사이의 거리(공구 데이터 시트의 값). 입력 범위: 0.0001~99999.9999
- ▶ **Q253 예비 가공 속도?** 공작물로 절입 또는 공작물에서 후퇴시킬 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q254 카운터 보어 작업시 가공속도?** 카운터보링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q255 정시 시간 (초)?** 보어 홀 위쪽에서의 정지 시간(초)입니다. 입력 범위: 0~3600.000
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999



## 고정 사이클: 드릴링

### 3.7 백 보링(사이클 204, DIN/ISO: G204)

- ▶ **Q214 이탈 방향(0/1/2/3/4)?**: TNC가 공구를 오프 센터 거리만큼 이동시키는(스핀들 방향 조정 후) 방향을 결정합니다. 0 프로그래밍은 허용되지 않음
  - 1: 공구를 기본축의 음수 방향으로 후퇴합니다.
  - 2: 공구를 보조축의 음수 방향으로 후퇴합니다.
  - 3: 공구를 기본축의 양수 방향으로 후퇴합니다.
  - 4: 공구를 보조축의 양수 방향으로 후퇴합니다.
- ▶ **Q336 스핀들의 오리엔테이션 각도?** (절대): 공구가 보어 홀로 절입되거나 보어 홀에서 후퇴되기 전에 TNC에서 공구를 위치결정하는 각도입니다. 입력 범위: -360.0000~360.0000

#### NC 블록

11 CYCL DEF 204 BACK BORING	
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q249=+5	;DEPTH OF COUNTERBORE
Q250=20	;MATERIAL THICKNESS
Q251=3.5	;OFF-CENTER DISTANCE
Q252=15	;TOOL EDGE HEIGHT
Q253=750	;F PRE-POSITIONING
Q254=200	;F COUNTERBORING
Q255=0	;DWELL TIME
Q203=+20	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q214=1	;DISENGAGING DIRECTN
Q336=0	;ANGLE OF SPINDLE

### 3.8 범용 펙킹(사이클 205, DIN/ISO: G205)

#### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 시작점을 깊게 입력하면 TNC에서는 정의된 위치결정 이송 속도로 깊은 시작점 위의 안전 거리로 이동합니다.
- 3 공구가 입력된 이송 속도 **F**로 첫 번째 절입 깊이까지 드릴링됩니다.
- 4 칩 제거를 프로그래밍한 경우 공구는 입력한 후퇴값만큼 후퇴합니다. 칩 제거를 사용하지 않는 경우 공구는 급속 이송으로 안전 거리까지 이동한 다음 **FMAX**로 첫 번째 절입 깊이 위의 입력된 시작 위치까지 이동합니다.
- 5 공구가 프로그래밍된 이송 속도로 다시 진입하며 전진합니다. 프로그래밍된 경우 진입 깊이는 각 절입 깊이가 적용된 후 후퇴량만큼 줄어듭니다.
- 6 TNC는 프로그래밍된 전체 구멍 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(2~4)를 반복합니다.
- 7 프로그래밍되어 있는 경우 공구가 자유 절삭을 위해 입력된 정지 시간만큼 홀 바닥면에 머무른 다음 후퇴 이송 속도로 안전 거리로 후퇴합니다. 프로그래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.

## 고정 사이클: 드릴링

### 3.8 범용 펙킹(사이클 205, DIN/ISO: G205)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

**Q258** 및 **Q259**에 대한 전진 정지 거리를 다르게 입력할 경우 TNC에서 첫 번째와 마지막 절입 깊이 사이의 전진 정지 거리를 동일한 비율로 변경합니다.

**Q379**를 사용하여 깊은 시작점을 입력하는 경우 TNC에서는 단순히 진입 이동의 시작점만을 변경합니다. TNC는 후퇴 이동을 변경하지 않습니다. 후퇴 이동은 공작물 표면의 좌표를 기준으로 합니다.



#### 충돌 주의!


깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.

깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 홀 바닥면 (드릴 테이퍼 끝) 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?** 드릴링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. 입력 범위: 0~99999.9999  
깊이가 절입 깊이의 배수일 필요는 없습니다. 다음과 같은 경우 TNC는 한 번의 이동으로 가공 깊이로 이동합니다.
  - 절입 깊이가 깊이와 같은 경우
  - 절입 깊이가 깊이보다 큰 경우
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q212 점프량?** (증분): TNC에서 각 진입 후에 절입 깊이 Q202를 줄이는 값입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q205 최소의 절입 깊이?** (증분): **Q212 DECREMENT**를 입력한 경우 TNC에서 절입 깊이를 **Q205**에 대한 값으로 제한합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q258 위쪽 전진 정지 거리?** (증분): TNC에서 공구를 홀에서 후퇴시킨 후 다시 현재 절입 깊이로 이동할 때의 급속 이동 위치결정에 대한 안전 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q259 미결(증분):** 아래쪽 전진 정지 거리 Q259(증분): TNC에서 공구를 홀에서 후퇴시킨 후에 다시 현재 절입 깊이로 이동할 때의 급속 이동 위치결정에 대한 안전 거리이며, 마지막 절입 깊이의 값입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q257 칩 제거를 위해 한번에 진입하는 깊이?** (증분): TNC에서 칩을 제거하는 절입 깊이입니다. 0을 입력하면 칩 제거가 적용되지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q256 칩 제거를 위한 후진거리?** (증분): TNC에서 칩 제거 중에 공구를 후퇴시키는 값입니다. 입력 범위: 0.000 ~ 99999.999
- ▶ **Q211 바닥면에서의 정지시간?** 공구가 구멍 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0~3600.0000
- ▶ **Q379 깊은 시작점? (Q203 SURFACE COORDINATE** 기준 증분, Q200을 고려함): 실제 드릴링의 시작 위치입니다. TNC가 **Q253**에서 **F PRE-POSITIONING**을 깊은 시작점 위의 **Q200 SET-UP CLEARANCE** 값으로 이동합니다. 입력 범위: 0~99999.9999



## NC 블록

## 11 CYCL DEF 205 UNIVERSAL PECKING

Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE

Q201=-80 ;DEPTH

Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG

Q202=15 ;PLUNGING DEPTH

Q203=+100SURFACE COORDINATE

Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE

Q212=0.5 ;DECREMENT

Q205=3 ;MIN. PLUNGING DEPTH

Q258=0.5 ;UPPER ADV STOP DIST

Q259=1 ;LOWER ADV STOP DIST

Q257=5 ;DEPTH FOR CHIP BRKNG

Q256=0.2 ;DIST FOR CHIP BRKNG

Q211=0.25 ;DWELL TIME AT DEPTH

Q379=7.5 ;STARTING POINT

Q253=750 ;F PRE-POSITIONING

Q208=9999;RETRACTION FEED RATE

Q395=0 ;DEPTH REFERENCE

## 3.8 범용 펙킹(사이클 205, DIN/ISO: G205)

- ▶ **Q253 예비 가공 속도?: Q256 DIST FOR CHIP BRKNG** 이후에 **Q201 DEPTH**에 다시 접근할 때 공구의 이송 속도를 정의합니다. 이 이송 속도는 공구가 **Q379 STARTING POINT**(0이 아님)로 위치결정될 때에도 적용됩니다. 항목(mm/min) 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q208 가공시 후진하는 속도?:** 가공 후 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208을 0으로 입력하면 TNC가 Q206의 이송 속도로 공구를 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **FMAX,FAUTO**
- ▶ **Q395 기준으로서 직경(0/1)?:** 입력된 깊이가 공구 끝 또는 공구 원통형 파트의 기준이 될지를 선택합니다. TNC를 공구 원통형 파트의 깊이 기준으로 사용하는 경우 공구의 점 각도를 공구 테이블 TOOL.T의 **T ANGLE** 열에 정의해야 합니다.  
 0: 공구 끝의 기준이 되는 깊이  
 1: 공구 원통형 파트의 기준이 되는 깊이

### 3.9 보어 밀링(사이클 208)

#### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구축에서 공작물 표면 위의 프로그래밍된 안전 거리로 위치결정한 다음 사용 가능한 공간이 충분한 경우 라운딩된 호의 보어 홀 둘레로 공구를 이동합니다.
- 2 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 현재 위치에서 첫 번째 절입 깊이로 나선 방향 밀링됩니다.
- 3 드릴링 깊이에 도달하면 TNC에서 다시 완전한 원을 이송하여 초기 절입 이후에 남아 있는 소재를 제거합니다.
- 4 TNC에서 공구를 홀 중심에 다시 위치결정합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 **FMAX**로 안전 거리로 되돌아옵니다. 프로그래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **RO**로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

보어 홀 직경을 공구 직경과 같은 값으로 입력한 경우 TNC에서는 나선 보간을 적용하지 않고 입력한 값으로 직접 보링을 수행합니다.

활성 좌우 대칭 기능은 사이클에 정의된 밀링 형식에 영향을 주지 않습니다.

진입 거리가 너무 크면 공구 또는 공작물이 손상될 수 있습니다.

진입 거리가 너무 커지지 않도록 하려면 공구 테이블의 **ANGLE** 열에 공구의 최대 절입 각도를 입력하십시오. 그러면 TNC에서 허용되는 최대 진입 거리를 자동으로 계산하여 입력된 값을 그에 따라 변경합니다.



#### 충돌 주의!



양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 displayDepthErr를 입력합니다.

TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공작물 아래쪽과 공작물 상면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 구멍 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?** 나선형 드릴링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q334 나선형의 회전당 이송속도**(증분): 각 나선 형태(360°)로 공구가 절입되는 깊이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q335 지령 직경?** (절대): 보어 홀 직경입니다. 지령 직경을 공구 직경과 같은 값으로 입력한 경우 TNC에서는 나선 보간을 적용하지 않고 입력한 깊이로 직접 보링을 수행합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q342 황삭 직경?** (절대): Q342에 0보다 큰 값을 입력하는 즉시 TNC에서는 공칭 직경과 공구 직경 간의 비율을 더 이상 확인하지 않습니다. 이렇게 하면 공구 직경보다 직경이 두 배 이상 큰 홀을 황삭 가공할 수 있습니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1:** M3 밀링 작업 형식  
+1 = 상향 절삭  
-1 = 하향 절삭 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)



## NC 블록

<b>12 CYCL DEF 208 BORE MILLING</b>
<b>Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q201=-80 ;DEPTH</b>
<b>Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG</b>
<b>Q334=1.5 ;PLUNGING DEPTH</b>
<b>Q203=+100 ;SURFACE COORDINATE</b>
<b>Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q335=25 ;NOMINAL DIAMETER</b>
<b>Q342=0 ;ROUGHING DIAMETER</b>
<b>Q351=+1 ;CLIMB OR UP-CUT</b>

### 3.10 SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241)

#### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 그런 다음 TNC에서 정의된 위치결정 이송 속도로 공구를 깊은 시작점 위의 안전 거리로 이동하고 드릴링 속도(**M3**)와 절삭유를 설정합니다. TNC는 시계 방향, 반시계 방향 또는 고정 스피들을 사용하여 사이클에 정의된 회전 방향으로 접근 이동을 실행합니다.
- 3 공구가 **F**의 이송 속도로 구멍 깊이까지 드릴링하거나 진입 값이 입력되지 않은 경우에는 절입 깊이까지 드릴링합니다. 절입 깊이는 각 진입 깊이가 적용된 후 점프량만큼 줄어듭니다. 정지 깊이를 입력한 경우, TNC는 정지 깊이에 도달한 후 이송 속도를 이송 속도 비율만큼 감소시킵니다.
- 4 프로그래밍된 경우 공구는 칩 제거를 위해 구멍 바닥면에 머뭅니다.
- 5 TNC는 프로그래밍된 전체 구멍 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(3 ~ 4)를 반복합니다.
- 6 TNC가 구멍 깊이에 도달하면, TNC에서 절삭유를 해제하고 후퇴용으로 정의된 값으로 드릴링 속도를 재설정합니다.
- 7 공구가 후퇴 이송 속도로 안전 거리까지 후퇴합니다. 프로그래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 DEPTH의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.



#### 충돌 주의!

깊이를 양수로 입력했을 때 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)를 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 사용하여 정의하십시오.


깊이가 양수로 입력되면 TNC에서 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

## 3.10 SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241)

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (중분): 공구 끝과 **Q203 SURFACE COORDINATE** 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q201 가공깊이?** (중분): **Q203 SURFACE COORDINATE**와 홀 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?**: 드릴링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q211 바닥면에서의 정지시간?**: 공구가 구멍 바닥면에 머무는 시간(초)입니다. 입력 범위: 0~3600.0000
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 데이터를 가공하는 거리. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (중분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q379 깊은 시작점? (Q203 SURFACE COORDINATE 기준 중분, Q200을 고려함)**: 실제 드릴링의 시작 위치입니다. TNC가 **Q253**에서 **F PRE-POSITIONING**을 깊은 시작점 위의 **Q200 SET-UP CLEARANCE** 값으로 이동합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q253 예비 가공 속도?: Q256 DIST FOR CHIP BRKNG** 이후에 **Q201 DEPTH**에 다시 접근할 때 공구의 이송 속도를 정의합니다. 이 이송 속도는 공구가 **Q379 STARTING POINT**(0이 아님)로 위치결정될 때에도 적용됩니다. 항목(mm/min) 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q208 가공시 후진하는 속도?**: 구멍에서 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. **Q208=0**을 입력하면 TNC는 공구를 **Q206 FEED RATE FOR PLNGNG**로 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0~99999.999, 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q426 시작/종료 회전 방향(3/4/5)?**: 공구가 홀로 진입하거나 홀에서 후퇴할 때 스피들의 회전 방향입니다. 입력:  
3: M3을 사용하여 스피들 회전  
4: M4를 사용하여 스피들 회전  
5: 고정 스피들을 사용한 이동
- ▶ **Q427 시작/종료 스피들 속도?**: 공구가 홀 안으로 이동했다가 홀에서 후퇴할 때 회전하는 회전 속도. 입력 범위: 0~99999



## NC 블록

11 CYCL DEF 241 SINGLE-LIP D.H.DRLNG	
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q201=-80	;DEPTH
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q211=0.25	;DWELL TIME AT DEPTH
Q203=+100	SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q379=7.5	;STARTING POINT
Q253=750	;F PRE-POSITIONING
Q208=1000	;RETRACTION FEED RATE
Q426=3	;DIR. OF SPINDLE ROT.
Q427=25	;ROT.SPEED INFEEED/ OUT
Q428=500	;ROT. SPEED DRILLING
Q429=8	;COOLANT ON
Q430=9	;COOLANT OFF
Q435=0	;DWELL DEPTH
Q401=100	;FEED RATE FACTOR

## SINGLE-LIP DEEP-HOLE DRILLING (사이클 241, DIN/ISO: G241) 3.10

- ▶ **Q428 드릴링에 대한 스피드 속도?:** 원하는 드릴링 속도입니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q429 '절삭유 설정'의 M 기능?:** 절삭유를 켜기 위한 보조 기능입니다. TNC는 **Q379 STARTING POINT**에서 공구가 홀 안에 있으면 절삭유를 켭니다. 입력 범위: 0~999
- ▶ **Q430 '절삭유 해제'의 M 기능?:** 절삭유를 끄기 위한 보조 기능입니다. TNC는 공구가 **Q201 DEPTH**에 있으면 절삭유를 끕니다. 입력 범위: 0~999
- ▶ **Q435 바닥면 정지? (증분):** 스피들축에서 공구가 정지하는 좌표입니다. 0을 입력하면 이 기능은 활성화되지 않습니다(표준 설정). 적용: 스루홀 가공 중 일부 공구는 칩을 맨 위에까지 전달하기 위해 구멍의 바닥면에서 후퇴하기 전 짧은 정지 시간이 필요합니다. **Q201 DEPTH**보다 작은 값을 정의합니다. 입력 범위: 0~99999.9999.
- ▶ **Q401 감속 비율(%):** **Q435 DWELL DEPTH**에 도달한 후 TNC가 이송 속도를 감소시키는 비율입니다. 입력 범위: 0~100
- ▶ **Q202 최대 진입 깊이? (증분):** 컷당 진입값입니다. **Q201 DEPTH**가 **Q202**의 배수일 필요는 없습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q212 점프량? (증분):** TNC에서 **Q202 최대값**을 감소시키는 값각 진입 후의 **MAX. PLUNGING DEPTH**입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q205 최소의 절입 깊이? (증분):** **Q212 DECREMENT**를 입력한 경우 TNC에서 절입 깊이를 **Q205**에 대한 값으로 제한합니다. 입력 범위: 0~99999.9999


Q202=9999;MAX. PLUNGING DEPTH	
Q212=0	;DECREMENT
Q205=0	;MIN. PLUNGING DEPTH

## 고정 사이클: 드릴링

## 3.11 프로그래밍 예

## 3.11 프로그래밍 예

예: 드릴링 사이클



0 BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	공구 호출(공구 반경 3)
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 200 DRILLING	사이클 정의
Q200=2           ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-15       ;DEPTH	
Q206=250       ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=5          ;PLUNGING DEPTH	
Q210=0          ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=-10       ;SURFACE COORDINATE	
Q204=20         ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0.2       ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0          ;DEPTH REFERENCE	
6 L X+10 Y+10 R0 FMAX M3	홀 1에 접근, 스피들 설정
7 CYCL CALL	사이클 호출
8 L Y+90 R0 FMAX M99	홀 2에 접근, 사이클 호출
9 L X+90 R0 FMAX M99	홀 3에 접근, 사이클 호출
10 L Y+10 R0 FMAX M99	홀 4에 접근, 사이클 호출
11 L Z+250 R0 FMAX M2	공구 후퇴, 프로그램 종료
12 END PGM C200 MM	


### 예: PATTERN DEF에 연결된 드릴링 사이클 사용

드릴 홀 좌표는 패턴 정의 PATTERN DEF POS에 저장되며 TNC에서 CYCL CALL PAT를 사용하여 호출합니다.

공구 반경이 선택되므로 테스트 그래픽에 모든 작업 단계가 표시될 수 있습니다.

#### 프로그램 순서

- 센터링(공구 반경 4)
- 드릴링(공구 반경 2.4)
- 탭핑(공구 반경 3)



0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Y+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	센터링 공구 호출(공구 반경 4)
4 L Z+10 R0 F5000	공구를 공구 안전 높이로 이동(F 값 입력): 사이클이 끝날 때마다 TNC가 안전 높이로 위치결정됩니다.
5 PATTERN DEF	모든 드릴링 위치를 점 패턴에서 정의
POS1( X+10 Y+10 Z+0 )	
POS2( X+40 Y+30 Z+0 )	
POS3( X+20 Y+55 Z+0 )	
POS4( X+10 Y+90 Z+0 )	
POS5( X+90 Y+90 Z+0 )	
POS6( X+80 Y+65 Z+0 )	
POS7( X+80 Y+30 Z+0 )	
POS8( X+90 Y+10 Z+0 )	
6 CYCL DEF 240 CENTERING	사이클 정의: 센터링
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q343=0 ;SELECT DIA./DEPTH	
Q201=-2 ;DEPTH	
Q344=-10 ;DIAMETER	
Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q211=0 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
7 CYCL CALL PAT F5000 M13	홀 패턴에 연결된 사이클 호출
8 L Z+100 R0 FMAX	공구 후퇴, 공구 변경
9 TOOL CALL 2 Z S5000	드릴링 공구 호출(반경 2.4)
10 L Z+10 R0 F5000	공구를 안전 높이로 이동(F값 입력)
11 CYCL DEF 200 DRILLING	사이클 정의: 드릴링

## 고정 사이클: 드릴링

## 3.11 프로그래밍 예

Q200=2	;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-25	;DEPTH	
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=5	;PLUNGING DEPTH	
Q211=0	;DWELL TIME AT TOP	
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE	
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0.2	;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0	;DEPTH REFERENCE	
12 CYCL CALL PAT F500 M13		홀 패턴에 연결된 사이클 호출
13 L Z+100 R0 FMAX		공구 후퇴
14 TOOL CALL Z S200		탭핑 공구 호출(반경 3)
15 L Z+50 R0 FMAX		공구를 안전 높이로 이동
16 CYCL DEF 206 TAPPING		탭핑에 대한 사이클 정의
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-25	;DEPTH OF THREAD	
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q211=0	;DWELL TIME AT DEPTH	
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE	
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE	
17 CYCLE CALL PAT F5000 M13		홀 패턴에 연결된 사이클 호출
18 L Z+100 R0 FMAX M2		공구 후퇴, 프로그램 종료
19 END PGM 1 MM		

# 4

고정 사이클: 탭핑/  
나사산 밀링



## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.1 기본 사항

#### 4.1 기본 사항

##### 개요

TNC에서는 모든 형식의 나사산 작업에 대해 다음과 같은 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	206 새 탭핑 플로팅 탭 홀더 포함(자동 사전 위치 결정, 2차 안전 거리)	97
	207 새 탭핑 플로팅 탭 홀더 포함하지 않음(자동 사전 위치결정, 2차 안전 거리)	99
	209 칩 제거 포함 탭핑 플로팅 탭 홀더 포함(자동 사전 위치 결정, 2차 안전 거리, 칩 제거)	102
	262 나사산 밀링 나사산을 미리 밀링된 재료에 밀링하기 위한 사이클	108
	263 나사산 밀링/카운터싱킹 나사산을 미리 밀링된 재료에 밀링하고 카운터싱크 모따기를 가공하기 위한 사이클	111
	264 나사산 드릴링/밀링 공구를 사용한 나사산 후속 밀링을 통해 나사산을 고체 재료에 드릴링하기 위한 사이클	115
	265 나선 나사산 드릴링/밀링 나사산을 고체 재료에 밀링하기 위한 사이클	119
	267 수나사 밀링 수나사 밀링 및 카운터싱크 모따기 가 공용 사이클	123

## 4.2 플로팅 탭 홀더를 사용한 탭핑(사이클 206, DIN/ISO: G206)

### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 한 번의 이동으로 전체 홀 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 공구가 전체 홀 깊이에 도달하면 스핀들 회전 방향이 반전되고, 공구는 정지 시간이 종료되면 안전 거리로 후퇴됩니다. 프로그램된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.
- 4 안전 거리에서 스핀들 회전 방향이 다시 한 번 반전됩니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

탭핑에는 플로팅 탭 홀더가 필요합니다. 플로팅 탭 홀더를 사용하여 탭핑 프로세스 중에 이송 속도와 스핀들 속도 간의 허용오차를 보정해야 합니다.

사이클이 실행되고 있으면 스핀들 속도 재지정 노브가 비활성화됩니다. 이송 속도 재지정 노브는 제한된 범위에서만 활성화되며, 이 범위는 기계 제작 업체에서 정의합니다(기계 설명서 참조).

오른쪽 방향 나사산을 탭핑하려면 **M3**을 사용하여 스핀들을 활성화하고 왼쪽 방향 나사산의 경우에는 **M4**를 사용합니다.

공구 테이블의 **피치** 열에 탭의 나사산 피치를 입력하면 TNC는 공구 테이블의 나사산 피치와 사이클에서 정의된 나사산 피치를 비교합니다. 이 값이 서로 일치하지 않으면 TNC는 오류 메시지를 표시합니다. 사이클 206에서 TNC는 프로그래밍된 회전 속도와 사이클에서 정의된 이송 속도를 사용하여 나사산 피치를 산출합니다.



#### 충돌 주의!

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

TNC는 **양수 깊이**를 입력하면 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.


## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

## 4.2 플로팅 탭 홀더를 사용한 탭핑(사이클 206, DIN/ISO: G206)

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999  
가이드 값: 4x 피치.
- ▶ **Q201 나사산의 깊이?** (증분): 공작물 표면과 나사산 뿌리 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?** 탭핑 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 FAUTO
- ▶ **Q211 바닥면에서의 정지시간?** 후퇴 중에 공구의 웨징을 방지할 수 있도록 0에서0.5초 사이의 값을 입력합니다. 입력 범위: 0 ~ 3600.0000
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999



## NC 블록

25 CYCL DEF 206 TAPPING	
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q201=-20	;DEPTH OF THREAD
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q211=0.25	;DWELL TIME AT DEPTH
Q203=+25	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE

이송 속도는 다음과 같이 계산됩니다.  $F = S \times p$

F: 이송 속도(mm/min)

S: 스핀들 속도(rpm)

p: 나사산 피치(mm)

## 프로그램 중단 후 후퇴

탭핑 중에 기계의 정지 버튼을 사용하여 프로그램 실행을 중단하면 TNC에는 공구를 후퇴시킬 수 있는 소프트 키가 표시됩니다.

## 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 RIGID TAPPING (사이클 207, 4.3 DIN/ISO: G207)

### 4.3 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 RIGID TAPPING (사이클 207, DIN/ISO: G207)

#### 사이클 실행

TNC에서는 하나 이상의 경로에서 플로팅 탭 홀더 없이 나사산을 절삭합니다.

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 한 번의 이동으로 전체 홀 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 스피들 회전의 방향을 다시 반전하고 공구는 안전 거리로 후퇴합니다. 2차 안전 높이를 입력한 경우 TNC는 공구를 해당 위치로 **FMAX**으로 이동합니다.
- 4 스피들 회전이 안전 거리에서 정지합니다.

## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.3 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 RIGID TAPPING (사이클 207, DIN/ISO: G207)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.  
이 사이클은 서보 제어형 스피들이 장착된 기계에만 적용됩니다.



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

TNC는 스피들 속도에서 이송 속도를 계산합니다. 탭핑 중에 이송 속도 재지정을 사용하면 이송 속도가 자동으로 조정됩니다.

이송 속도 재지정 노브는 비활성화됩니다.

이 사이클 전에 M3(또는 M4)을 프로그래밍하면 사이클 종료 후에 스피들이 회전합니다(TOOL CALL 블록에서 프로그래밍한 속도로).

이 사이클 전에 M3(또는 M4)을 프로그래밍하지 않으면 사이클 종료 후에 스피들이 정지합니다. 이때 다음 작동에 앞서 M3(또는 M4)을 사용하여 스피들을 다시 시작해야 합니다.

공구 테이블의 **피치** 열에 탭의 나사산 피치를 입력하면 TNC는 공구 테이블의 나사산 피치와 사이클에서 정의된 나사산 피치를 비교합니다. 이 값이 서로 일치하지 않으면 TNC는 오류 메시지를 표시합니다.



#### 충돌 주의!

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.


TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

## 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 RIGID TAPPING (사이클 207, 4.3 DIN/ISO: G207)

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q201 나사산의 깊이?** (증분): 공작물 표면과 나사산 뿌리 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q239 피치?** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.  
+ = 오른쪽 나사산  
- = 왼쪽 나사산  
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999



### NC 블록

26 CYCL DEF 207 RIGID TAPPING  
NEW

Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE

Q201=-20 ;DEPTH OF THREAD

Q239=+1 ;THREAD PITCH

Q203=+25 ;SURFACE  
COORDINATE

Q204=50 ;2ND SET-UP  
CLEARANCE

### 프로그램 중단 후 후퇴

#### 수동 작동 모드에서 후퇴

NC 정지 키를 눌러 나사산 절삭 프로세스를 정지할 수 있습니다. 나사산에서 공구를 후퇴시키기 위한 소프트 키는 화면 아래의 소프트 키 행에 표시됩니다. 이 소프트 키 및 NC 시작 키를 누르면 공구는 홀에서 후퇴하여 가공 시작점으로 돌아갑니다. 스핀들이 자동으로 정지되고 TNC에 메시지가 표시됩니다.

#### 프로그램 실행, 반 자동 또는 자동 실행 모드에서 후퇴

NC 정지 키를 눌러 나사산 절삭 프로세스를 정지할 수 있습니다. 그러면 TNC에서 **수동 이송** 소프트 키를 표시합니다. **수동 이송** 소프트 키를 누른 후 활성 스핀들 축에서 공구를 후퇴시킬 수 있습니다. 중단된 후 가공을 재개하려면 **복귀 위치** 소프트 키 및 NC 시작 키를 누릅니다. TNC는 NC 정지 키를 누르기 전에 가졌던 위치로 공구를 이동합니다.



공구를 양과 음의 공구축 방향으로 후퇴시킬 수 있습니다. 후퇴 시 충돌 위험에 주의하십시오.

## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.4 칩 제거 포함 탭핑(사이클 209, DIN/ISO: G209)

#### 4.4 칩 제거 포함 탭핑(사이클 209, DIN/ISO: G209)

##### 사이클 실행

TNC는 프로그래밍된 깊이에 도달할 때까지 여러 경로에서 나사산을 가공합니다. 공구가 칩 제거를 위해 홀에서 완전히 후퇴되는지 여부를 파라미터에 정의할 수 있습니다.

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 프로그래밍된 안전 거리로 위치결정합니다. 여기서 방향 조정된 스핀들 정지가 수행됩니다.
- 2 공구가 프로그래밍된 절입 깊이로 이동하여 스핀들 회전의 방향을 반전하고 칩 해제를 위해 정의에 따라 특정 거리만큼 또는 완전히 후퇴됩니다. 스핀들 속도를 증가시키는 계수를 정의한 경우에는 TNC에서 해당하는 속도로 공구를 구멍으로부터 후퇴시킵니다.
- 3 공구가 스핀들 회전의 방향이 다시 반전하며 다음 절입 깊이로 전진합니다.
- 4 TNC는 프로그래밍 나사산 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스 (2-3)를 반복합니다.
- 5 공구가 안전 거리로 후퇴됩니다. 프로그래밍된 경우 공구는 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 이동합니다.
- 6 스핀들 회전이 안전 거리에서 정지됩니다.

## 프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.  
이 사이클은 서보 제어형 스피들이 장착된 기계에만 적용됩니다.



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 사이클 파라미터 "나사산 깊이"의 대수 기호에 따라 결정됩니다.

TNC는 스피들 속도에서 이송 속도를 계산합니다. 탭핑 중에 이송 속도 재지정을 사용하면 이송 속도가 자동으로 조정됩니다.

파라미터 CfgThreadSpindle>sourceOverride를 사용하여 나사산 절삭 중에 이송 속도에 대한 분압기가 적용되는지 여부를 설정할 수 있습니다.

사이클 파라미터 **Q403**에서 빠른 후퇴를 위해 rpm 계수를 정의한 경우 TNC에서 속도를 활성 기어 범위의 최대 속도로 제한합니다.

이 사이클 전에 M3(또는 M4)을 프로그래밍하면 사이클 종료 후에 스피들이 회전합니다(TOOL CALL 블록에서 프로그래밍한 속도로).

이 사이클 전에 M3(또는 M4)을 프로그래밍하지 않으면 사이클 종료 후에 스피들이 정지합니다. 이때 다음 작동에 앞서 M3(또는 M4)을 사용하여 스피들을 다시 시작해야 합니다.

공구 테이블의 **피치** 열에 탭의 나사산 피치를 입력하면 TNC는 공구 테이블의 나사산 피치와 사이클에서 정의된 나사산 피치를 비교합니다. 이 값이 서로 일치하지 않으면 TNC는 오류 메시지를 표시합니다.

**충돌 주의!**

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.


## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

## 4.4 칩 제거 포함 탭핑(사이클 209, DIN/ISO: G209)

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q201 나사산의 깊이?** (증분): 공작물 표면과 나사산 뿌리 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q239 피치?** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.  
+ = 오른쪽 나사산  
- = 왼쪽 나사산  
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q257 칩 제거를 위해 한번에 진입하는 깊이?** (증분): TNC에서 칩을 제거하는 절입 깊이입니다. 0을 입력하면 칩 제거가 적용되지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q256 칩 제거를 위한 후진거리?** TNC에서는 피치 Q239에 프로그래밍된 값을 곱한 다음 칩 제거 중에 계산된 값만큼 공구를 후퇴시킵니다. Q256의 값으로 0을 입력하면 TNC에서는 칩 해제를 위해 공구를 구멍에서 안전 거리까지 완전히 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0.000 ~ 99999.999
- ▶ **Q336 스피들의 오리엔테이션 각도?** (절대): TNC가 나사산을 가공하기 전에 공구를 위치결정하는 각도입니다. 이를 통해 필요한 경우 나사산을 다시 그루브할 수 있습니다. 입력 범위: -360.0000 ~ 360.0000
- ▶ **Q403 후퇴를 위한 RPM 계수?** 드릴 홀에서 후퇴할 때 TNC의 스피들 속도 및 가공 시 후퇴 속도가 높아지는 요소입니다. 입력 범위: 0.0001 ~ 10. 활성 기어 범위의 최고 속도만큼 최대값 늘리기



## NC 블록

26 CYCL DEF 209 TAPPING W/ CHIP BRKG	
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q201=-20	;DEPTH OF THREAD
Q239=+1	;THREAD PITCH
Q203=+25	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q257=5	;DEPTH FOR CHIP BRKNG
Q256=+1	;DIST FOR CHIP BRKNG
Q336=50	;ANGLE OF SPINDLE
Q403=1.5	;RPM FACTOR

**프로그램 중단 후 후퇴****수동 작동 모드에서 후퇴**

NC 정지 키를 눌러 나사산 절삭 프로세스를 정지할 수 있습니다. 나사산에서 공구를 후퇴시키기 위한 소프트 키는 화면 아래의 소프트 키 행에 표시됩니다. 이 소프트 키 및 NC 시작 키를 누르면 공구는 홀에서 후퇴하여 가공 시작점으로 돌아갑니다. 스핀들이 자동으로 정지되고 TNC에 메시지가 표시됩니다.

**프로그램 실행, 반 자동 또는 자동 실행 모드에서 후퇴**

NC 정지 키를 눌러 나사산 절삭 프로세스를 정지할 수 있습니다. 그러면 TNC에서 **수동 이송** 소프트 키를 표시합니다. **수동 이송** 소프트 키를 누른 후 활성 스핀들 축에서 공구를 후퇴시킬 수 있습니다. 중단된 후 가공을 재개하려면 **복귀 위치** 소프트 키 및 NC 시작 키를 누릅니다. TNC는 NC 정지 키를 누르기 전에 가졌던 위치로 공구를 이동합니다.



공구를 양과 음의 공구축 방향으로 후퇴시킬 수 있습니다. 후퇴 시 충돌 위험에 주의하십시오.

## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.5 나사산 밀링 기본 사항

#### 4.5 나사산 밀링 기본 사항

##### 사전 요구 사항

- 기계 공구에서 내부 스피들 냉각 기능을 제공해야 합니다(냉각 절삭유 최소 30bar, 압축 대기 유입 최소 6bar).
- 일반적으로 나사산 밀링을 수행하면 나사산 단면이 왜곡됩니다. 이러한 현상이 발생하지 않도록 하려면 공구 카탈로그에 제공되어 있거나 공구 제조업체로부터 얻을 수 있는 공구별 보정값이 필요합니다. 보정값은 **TOOL CALL**의 공구 반경 **DR**에 대한 보정값을 사용하여 계산합니다.
- 사이클 262, 263, 264 및 267은 오른쪽 방향 회전 공구에 대해서만 사용할 수 있습니다. 사이클 265의 경우에는 오른쪽 및 왼쪽 방향 회전 공구를 모두 사용할 수 있습니다.
- 작업 방향은 다음과 같은 입력 파라미터에 의해 결정됩니다. 대수 부호 Q239(+ = 오른쪽 나사산 / - = 왼쪽 나사산) 및 밀링 방법 Q351(+1 = 하향 / -1 = 상향 절삭). 아래 테이블에서는 오른쪽 방향 회전 공구에 대한 개별 입력 파라미터 간의 상호 관계를 보여 줍니다.

암나사	Pitch	하향/상향	작업 방향
오른쪽	+	+1(RL)	Z+
왼쪽	-	-1(RR)	Z+
오른쪽	+	-1(RR)	Z-
왼쪽	-	+1(RL)	Z-
수나사	Pitch	하향/상향	작업 방향
오른쪽	+	+1(RL)	Z-
왼쪽	-	-1(RR)	Z-
오른쪽	+	-1(RR)	Z+
왼쪽	-	+1(RL)	Z+



TNC에서는 공구 절삭 날에 대한 나사산 밀링 중에 프로그래밍된 이송 속도를 참조합니다. 그러나 TNC에는 항상 공구 끝의 경로에 상대적인 이송 속도가 표시되기 때문에 표시되는 값이 프로그래밍된 값과 일치하지는 않습니다.

사이클 8 대칭 형상과 연결된 나사산 밀링 사이클을 하나의 축에서만 실행하는 경우 나사산의 가공 방향은 변경됩니다.



#### 충돌 주의!

진입에 대해서는 항상 같은 대수 기호를 프로그래밍하십시오. 사이클은 서로 독립적인 여러 작업 순서로 구성됩니다. 작업 방향을 결정하는 우선 순위는 개별 사이클에 설명되어 있습니다. 예를 들어, 사이클에서 카운터싱크 프로세스만 반복하려는 경우에는 나사산 피치에 0을 입력합니다. 그러면 카운터싱크 깊이로부터 작업 방향이 결정됩니다.

#### 공구 브레이크의 경우 수행 절차

나사산 절삭 중에 공구 파손이 발생하는 경우 프로그램 실행을 중지하고 MDI를 통한 위치결정 작동 모드로 변경한 다음 선형 경로의 공구를 홀 중심으로 이동합니다. 그런 다음 진입 축에서 공구를 후퇴하고 바꿀 수 있습니다.


## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.6 THREAD MILLING (사이클 262, DIN/ISO: G262)

#### 4.6 THREAD MILLING (사이클 262, DIN/ISO: G262)

##### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.
- 2 공구가 프로그래밍된 예비 가공 속도로 시작 평면까지 이동합니다. 시작 평면은 나사산 피치의 대수 기호, 밀링 방법(상향 또는 하향) 및 단계당 나사산 수를 통해 결정됩니다.
- 3 공구가 나선 경로에서 접선 방향을 따라 나사산 주요 직경까지 이동합니다. 이러한 나선 방향 접근이 이루어지기 전에 해당 접근이 나선산 경로에 대해 프로그래밍된 시작 평면에서 시작되도록 공구축에서 보정 이동이 수행됩니다.
- 4 나사산 수에 대한 파라미터 설정에 따라 1회의 나선 이동, 여러 번의 보정 이동, 1회의 지속적인 나선 이동 중 공구의 나사산 밀링 가공 방식이 결정됩니다.
- 5 그 후에 공구는 접선 방향으로 윤곽에서 분리되어 작업면의 시작점으로 돌아옵니다.
- 6 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송으로 안전 거리까지 또는 프로그래밍된 경우 2차 안전 거리까지 후퇴시킵니다.



## 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **RO**로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 사이클 파라미터 "나사산 깊이"의 대수 기호에 따라 결정됩니다.

나사산 깊이를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행 되지 않습니다.

중심으로부터 반원 모양으로 공칭 나사산 직경에 접근합니다. 공구 직경의 피치가 공칭 나사산 직경보다 4배 더 작은 경우에는 측면에 대한 사전 위치결정 이동이 수행됩니다.

TNC에서는 접근 이동 전에 공구축에서 보정 이동을 수행합니다. 보정 이동 길이는 길어도 나사산 피치의 절반입니다. 이를 위해서는 홀에 충분한 공간을 확보해야 합니다.

나사산 깊이를 변경하면 TNC에서 나선 이동의 시작 점을 자동으로 변경합니다.

**충돌 주의!**

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력 할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.


TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

## 4.6 THREAD MILLING (사이클 262, DIN/ISO: G262)

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q335 지령 직경?** 나사산 내경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q239 피치?** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.  
+ = 오른쪽 나사산  
- = 왼쪽 나사산  
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **Q201 나사산의 깊이?** (증분): 공작물 표면과 나사산 뿌리 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q355 스텝당 나사 산의 수?** 공구가 이동되는 만큼의 나사산 시작 횟수입니다.  
0 = 나사산 깊이의 나선 1개  
1 = 전체 나사산 길이에 연속 나선  
>1 = 접근 및 후진을 포함한 나선 경로 여러 개(이들 사이에 TNC가 Q355 x 피치에 의해 공구를 설정함). 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **Q253 예비 가공 속도?** 공작물로 절입 또는 공작물에서 후퇴시킬 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1:** M3 밀링 작업 형식  
+1 = 상향 절삭  
-1 = 하향 절삭 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스펀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?** 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**
- ▶ **Q512 접근 이송 속도?** 접근 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 나사산 직경을 줄이려면 접근 이송 속도를 감소시켜 공구 파손의 위험을 줄일 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**



Q355 = 0



Q355 = 1



Q355 &gt; 1



## NC 블록

25 CYCL DEF 262 THREAD MILLING
Q335=10 ;NOMINAL DIAMETER
Q239=+1.5;THREAD PITCH
Q201=-20 ;DEPTH OF THREAD
Q355=0 ;THREADS PER STEP
Q253=750 ;F PRE-POSITIONING
Q351=+1 ;CLIMB OR UP-CUT
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=+30 ;SURFACE COORDINATE
Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q207=500 ;FEED RATE FOR MILLING
Q512=0 ;FEED FOR APPROACH

## 4.7 나사산 밀링/카운터싱킹(사이클 263, DIN/ISO: G263)

### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.

### 카운터싱킹

- 2 공구가 예비 가공 속도로 카운터싱킹 깊이에서 안전 거리를 뺀 위치로 이동한 다음 카운터싱킹 이송 속도로 카운터싱킹 깊이로 이동합니다.
- 3 측면 안전 여유량을 입력한 경우 TNC에서는 즉시 예비 가공 속도로 공구를 카운터싱킹 깊이에 배치합니다.
- 4 그런 다음 TNC에서는 사용 가능한 공간에 따라 코어 직경에 대한 접선 방향 접근을 수행합니다. 이 접근은 중심으로부터 접근 방향으로 또는 측면에 대한 사전 위치결정 이동으로 수행되며 원형 경로를 따릅니다.

### 정면 카운터싱킹

- 5 공구가 사전 위치결정 이송 속도로 정면의 싱킹 깊이로 이동합니다.
- 6 공구가 반원 중심으로부터의 보정 없이 정면의 오프셋으로 이동한 다음 카운터싱킹 이송 속도로 원형 경로를 따라 이동합니다.
- 7 공구가 반원에서 구멍 중심으로 이동합니다.

### 나사산 밀링

- 8 TNC가 공구를 프로그래밍된 사전 위치결정 이송 속도로 나사산의 시작 평면까지 이동합니다. 시작 평면은 나사산 피치 및 밀링 형식(상향 또는 하향)에 따라 결정됩니다.
- 9 공구가 나선 경로에서 접선 방향을 따라 나사산 직경으로 이동하여 나사산을 360° 나선 이동으로 밀링합니다.
- 10 그 후에 공구는 접선 방향으로 윤곽에서 분리되어 작업면의 시작점으로 돌아옵니다.
- 11 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송으로 안전 거리까지 또는 프로그래밍된 경우 2차 안전 거리까지 후퇴시킵니다.

## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.7 나사산 밀링/카운터싱킹(사이클 263, DIN/ISO: G263)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 나사산의 사이클 파라미터 깊이, 정면 카운터싱킹 깊이 또는 싱킹 깊이의 대수 기호에 따라 결정됩니다. 작업 방향은 다음과 같은 순서로 정의됩니다.

1. 나사산 깊이
2. 카운터싱킹 깊이
3. 정면 깊이

깊이 파라미터를 0으로 프로그래밍하면 TNC에서는 해당 단계를 실행하지 않습니다.

전면에서 카운터싱킹을 수행하려면 카운터싱킹 깊이를 0으로 정의하십시오.

나사산 깊이는 최소한 나사산 피치의 1/3만큼 카운터싱킹 깊이보다 작은 값으로 프로그래밍합니다.



#### 충돌 주의!


양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

TNC는 양수 깊이를 입력하면 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

## 사이클 파라미터




- ▶ **Q335 지령 직경?** 나사산 내경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q239 피치?** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.  
+ = 오른쪽 나사산  
- = 왼쪽 나사산  
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **Q201 나사산의 깊이?** (증분): 공작물 표면과 나사산 뿌리 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q356 카운터싱크(Countersinking)의 깊이?** (증분): 공작물 표면과 공구 끝 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q253 예비 가공 속도?** 공작물로 절입 또는 공작물에서 후퇴시킬 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1:** M3 밀링 작업 형식  
+1 = 상향 절삭  
-1 = 하향 절삭 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q357 면가공을 위한 안전높이?** (증분): 공구 잇날과 벽면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q358 카운터 싱크 깊이?** (증분): 공구 전면에서 카운터싱크를 수행하기 위한 공구 지점과 공작물의 상단 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q359 카운터 싱크 보정량?** (증분): 공구 중심이 중심에서 이동하는 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999



## 4 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.7 나사산 밀링/카운터싱킹(사이클 263, DIN/ISO: G263)

- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q254 카운터 보어 작업시 가공속도?** 카운터보링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?** 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**
- ▶ **Q512 접근 이송 속도?** 접근 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 나사산 직경을 줄이려면 접근 이송 속도를 감소시켜 공구 파손의 위험을 줄일 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**



#### NC 블록

<b>25 CYCL DEF 263 THREAD MILLNG/ CNTSNKG</b>
<b>Q335=10 ;NOMINAL DIAMETER</b>
<b>Q239=+1.5;THREAD PITCH</b>
<b>Q201=-16 ;DEPTH OF THREAD</b>
<b>Q356=-20 ;COUNTERSINKING DEPTH</b>
<b>Q253=750 ;F PRE-POSITIONING</b>
<b>Q351=+1 ;CLIMB OR UP-CUT</b>
<b>Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q357=0.2 ;CLEARANCE TO SIDE</b>
<b>Q358=+0 ;DEPTH AT FRONT</b>
<b>Q359=+0 ;OFFSET AT FRONT</b>
<b>Q203=+30 ;SURFACE COORDINATE</b>
<b>Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q254=150 ;F COUNTERBORING</b>
<b>Q207=500 ;FEED RATE FOR MILLNG</b>
<b>Q512=0 ;FEED FOR APPROACH</b>

## 4.8 나사산 드릴링/밀링(사이클 264, DIN/ISO: G264)

### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.

### 드릴링

- 2 공구가 프로그래밍된 공작물 절입 속도로 첫 번째 절입 깊이까지 드릴링됩니다.
- 3 칩 제거를 프로그래밍한 경우 공구는 입력한 후퇴값만큼 후퇴합니다. 칩 제거를 사용하지 않는 경우 공구는 급속 이송으로 안전 거리까지 이동한 다음 **FMAX**로 첫 번째 절입 깊이 위의 입력된 시작 위치까지 이동합니다.
- 4 공구가 프로그래밍된 이송 속도로 다시 진입하며 전진합니다.
- 5 TNC는 프로그래밍된 전체 홀 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(2-4)를 반복합니다.

### 정면 카운터싱크

- 6 공구가 사전 위치결정 이송 속도로 정면의 싱킹 깊이로 이동합니다.
- 7 공구가 반원 중심으로부터의 보정 없이 정면의 오프셋으로 이동한 다음 카운터싱킹 이송 속도로 원형 경로를 따라 이동합니다.
- 8 공구가 반원에서 구멍 중심으로 이동합니다.

### 나사산 밀링

- 9 TNC가 공구를 프로그래밍된 예비 가공 속도로 나사산의 시작 평면까지 이동합니다. 시작 평면은 나사산 피치 및 밀링 형식(상향 또는 하향)에 따라 결정됩니다.
- 10 공구가 나선 경로에서 접선 방향을 따라 나사산 직경으로 이동하여 나사산을 360° 나선 이동으로 밀링합니다.
- 11 그 후에 공구는 접선 방향으로 윤곽에서 분리되어 작업면의 시작점으로 돌아옵니다.
- 12 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송으로 안전 거리까지 또는 프로그래밍된 경우 2차 안전 거리까지 후퇴시킵니다.

## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.8 나사산 드릴링/밀링(사이클 264, DIN/ISO: G264)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 나사산의 사이클 파라미터 깊이, 정면 카운터싱킹 깊이 또는 싱킹 깊이의 대수 기호에 따라 결정됩니다. 작업 방향은 다음과 같은 순서로 정의됩니다.

1. 나사산 깊이
2. 카운터싱킹 깊이
3. 정면 깊이

깊이 파라미터를 0으로 프로그래밍하면 TNC에서는 해당 단계를 실행하지 않습니다.

나사산 깊이는 최소한 나사산 피치의 1/3만큼 홀 전체 깊이보다 작은 값으로 프로그래밍합니다.



#### 충돌 주의!



양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q335 지령 직경?** 나사산 내경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q239 피치?** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.  
+ = 오른쪽 나사산  
- = 왼쪽 나사산  
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **Q201 나사산의 깊이?** (증분): 공작물 표면과 나사산 뿌리 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q356 홀 전체 깊이?** (증분): 공작물 표면과 홀 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q253 예비 가공 속도?** 공작물로 절입 또는 공작물에서 후퇴시킬 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1:** M3 밀링 작업 형식  
+1 = 상향 절삭  
-1 = 하향 절삭 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q202 최대 진입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. **Q201 DEPTH**가 **Q202**의 배수일 필요는 없습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999  
깊이가 절입 깊이의 배수일 필요는 없습니다. 다음과 같은 경우 TNC는 한 번의 이동으로 가공 깊이로 이동합니다.
  - 절입 깊이가 깊이와 같은 경우
  - 절입 깊이가 깊이보다 큰 경우
- ▶ **Q258 위쪽 전진 정지 거리?** (증분): TNC에서 공구를 홀에서 후퇴시킨 후 다시 현재 절입 깊이로 이동할 때의 급속 이동 위치결정에 대한 안전 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999



## NC 블록

25 CYCL DEF 264 THREAD DRILLNG/  
MLLNG

Q335=10 ;NOMINAL DIAMETER

Q239=+1.5;THREAD PITCH

## 4 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.8 나사산 드릴링/밀링(사이클 264, DIN/ISO: G264)

- ▶ **Q257 칩 제거를 위해 한번에 진입하는 깊이 ?** (증분): TNC에서 칩을 제거하는 절입 깊이입니다. 0을 입력하면 칩 제거가 적용되지 않습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q256 칩 제거를 위한 후진거리?** (증분): TNC에서 칩 제거 중에 공구를 후퇴시키는 값입니다. 입력 범위: 0.000 ~ 99999.999
- ▶ **Q358 카운터 싱크 깊이?** (증분): 공구 전면에서 카운터싱크를 수행하기 위한 공구 지점과 공작물의 상단 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q359 카운터 싱크 보정량?** (증분): 공구 중심이 중심에서 이동하는 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?:** 절입 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?:** 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**
- ▶ **Q512 접근 이송 속도?:** 접근 중의 공구 이송 속도 (mm/min)입니다. 나사산 직경을 줄이려면 접근 이송 속도를 감소시켜 공구 파손의 위험을 줄일 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**

Q201=-16	;DEPTH OF THREAD
Q356=-20	;TOTAL HOLE DEPTH
Q253=750	;F PRE-POSITIONING
Q351=+1	;CLIMB OR UP-CUT
Q202=5	;PLUNGING DEPTH
Q258=0.2	;UPPER ADV STOP DIST
Q257=5	;DEPTH FOR CHIP BRKNG
Q256=0.2	;DIST FOR CHIP BRKNG
Q358=+0	;DEPTH AT FRONT
Q359=+0	;OFFSET AT FRONT
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q203=+30	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q207=500	;FEED RATE FOR MILLNG
Q512=0	;FEED FOR APPROACH

## 4.9 나선 나사산 드릴링/밀링(사이클 265, DIN/ISO: G265)

### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.

### 정면 카운터싱크

- 2 카운터싱크가 나사산 밀링 전에 수행되는 경우 공구가 카운터싱크 가공속도로 정면의 싱킹 깊이까지 이동합니다. 카운터싱크가 나사산 밀링 후에 발생하는 경우에는 TNC에서 공구를 예비 가공 속도로 카운터싱크 깊이까지 이동시킵니다.
- 3 공구가 반원 중심으로부터의 보정 없이 정면의 오프셋으로 이동한 다음 카운터싱킹 이송 속도로 원형 경로를 따라 이동합니다.
- 4 공구가 반원에서 구멍 중심으로 이동합니다.

### 나사산 밀링

- 5 공구가 프로그래밍된 사전 위치결정 이송 속도로 나사산의 시작 평면으로 이동합니다.
- 6 공구가 나선 이동을 통해 나사산 직경에 접선 방향으로 접근합니다.
- 7 공구가 나사산 깊이에 도달할 때까지 연속되는 아래쪽 나선 경로로 이동합니다.
- 8 그 후에 공구는 접선 방향으로 윤곽에서 분리되어 작업면의 시작점으로 돌아옵니다.
- 9 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송으로 안전 거리까지 또는 프로그래밍된 경우 2차 안전 거리까지 후퇴시킵니다.

## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.9 나선 나사산 드릴링/밀링(사이클 265, DIN/ISO: G265)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업면 시작점(홀 중심)의 위치결정 블록에 대해 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 프로그래밍합니다.

작업 방향은 나사산의 사이클 파라미터 깊이 또는 정면 싱킹 깊이의 대수 기호에 따라 결정되며, 작업 방향은 다음과 같은 순서로 정의됩니다.

1. 나사산 깊이
2. 정면 깊이

깊이 파라미터를 0으로 프로그래밍하면 TNC에서는 해당 단계를 실행하지 않습니다.

나사산 깊이를 변경하면 TNC에서 나선 이동의 시작점을 자동으로 변경합니다.

밀링 형식(상향/하향)은 나사산(오른쪽 방향/왼쪽 방향) 및 공구 회전 방향에 따라 결정되는데, 이는 공구의 방향으로만 작업을 수행할 수 있기 때문입니다.



#### 충돌 주의!


양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐) 결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

TNC는 양수 깊이를 입력하면 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

## 사이클 파라미터




- ▶ **Q335 지령 직경?** 나선산 내경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q239 피치?** 나선산의 피치입니다. 오른쪽 나선산과 왼쪽 나선산은 대수 기호로 구별됩니다.  
+ = 오른쪽 나선산  
- = 왼쪽 나선산  
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **Q201 나선산의 깊이?** (증분): 공작물 표면과 나선산 뿌리 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q253 예비 가공 속도?** 공작물로 절입 또는 공작물에서 후퇴시킬 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q358 카운터 싱크 깊이?** (증분): 공구 전면에서 카운터싱크를 수행하기 위한 공구 지점과 공작물의 상단 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q359 카운터 싱크 보정량?** (증분): 공구 중심이 중심에서 이동하는 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q360 카운터싱크(Countersink)(전/후:0/1)?** : 모따기 실행  
0 = 나선산 밀링 전  
1 = 나선산 밀링 후
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999



## 4 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.9 나선 나사산 드릴링/밀링(사이클 265, DIN/ISO: G265)

- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q254 카운터 보어 작업시 가공속도?** 카운터보링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?** 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**



#### NC 블록

<b>25 CYCL DEF 265 HEL. THREAD DRLG/MLG</b>
<b>Q335=10 ;NOMINAL DIAMETER</b>
<b>Q239=+1.5;THREAD PITCH</b>
<b>Q201=-16 ;DEPTH OF THREAD</b>
<b>Q253=750 ;F PRE-POSITIONING</b>
<b>Q358=+0 ;DEPTH AT FRONT</b>
<b>Q359=+0 ;OFFSET AT FRONT</b>
<b>Q360=0 ;COUNTERSINK PROCESS</b>
<b>Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q203=+30 ;SURFACE COORDINATE</b>
<b>Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q254=150 ;F COUNTERBORING</b>
<b>Q207=500 ;FEED RATE FOR MILLNG</b>

## 4.10 외부 나사산 밀링(사이클 267, DIN/ISO: G267)

### 사이클 실행

- 1 TNC에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 공구 축에서 공작물 표면 위의 입력된 안전 거리로 위치결정합니다.

### 정면 카운터싱크

- 2 TNC가 작업면의 기준축에서 스톱드 중심으로부터 정면의 카운터싱크 시작점으로 이동합니다. 시작점 위치는 나사산 반경, 공구 경 및 피치에 따라 결정됩니다.
- 3 공구가 예비 가공 속도로 정면의 싱킹 깊이로 이동합니다.
- 4 공구가 반원 중심으로부터의 보정 없이 정면의 오프셋으로 이동한 다음 카운터싱킹 이송 속도로 원형 경로를 따라 이동합니다.
- 5 공구가 반원에서 시작점으로 이동합니다.

### 나사산 밀링

- 6 정면에 이전 카운터싱크가 없는 경우 TNC가 공구를 시작점에 배치합니다. 나사산 밀링의 시작점은 정면의 카운터싱킹 시작점입니다.
- 7 공구가 프로그래밍된 예비 가공 속도로 시작 평면까지 이동합니다. 시작 평면은 나사산 피치의 대수 기호, 밀링 방법(상향 또는 하향) 및 단계당 나사산 수를 통해 결정됩니다.
- 8 공구가 나선 이동을 통해 나사산 직경에 접선 방향으로 접근합니다.
- 9 나사산 수에 대한 파라미터 설정에 따라 1회의 나선 이동, 여러 번의 보정 이동, 1회의 지속적인 나선 이동 중 공구의 나사산 밀링 가공 방식이 결정됩니다.
- 10 그 후에 공구는 접선 방향으로 윤곽에서 분리되어 작업면의 시작점으로 돌아옵니다.
- 11 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송으로 안전 거리까지 또는 프로그래밍된 경우 2차 안전 거리까지 후퇴시킵니다.

## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

### 4.10 외부 나사산 밀링(사이클 267, DIN/ISO: G267)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



작업 평면에서 시작점(보스 중심)의 위치결정 블록을 반경 보정 **RO**로 설정하여 프로그래밍합니다.

정면의 카운터싱크 이전에 필요한 보정량을 미리 결정해야 합니다. 보스 중심에서 공구의 중심으로 이동하는 값(수정되지 않은 값)을 입력해야 합니다.

작업 방향은 나사산의 사이클 파라미터 깊이 또는 정면 싱킹 깊이의 대수 기호에 따라 결정되며, 작업 방향은 다음과 같은 순서로 정의됩니다.

1. 나사산 깊이
2. 정면 깊이

깊이 파라미터를 0으로 프로그래밍하면 TNC에서는 해당 단계를 실행하지 않습니다.

작업 방향은 사이클 파라미터 "나사산 깊이"의 대수 기호에 따라 결정됩니다.



#### 충돌 주의!



양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐) 결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

TNC는 양수 깊이를 입력하면 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q335 지령 직경?** 나사산 내경입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q239 피치?** 나사산의 피치입니다. 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산은 대수 기호로 구별됩니다.  
+ = 오른쪽 나사산  
- = 왼쪽 나사산  
입력 범위: -99.9999 ~ 99.9999
- ▶ **Q201 나사산의 깊이?** (증분): 공작물 표면과 나사산 뿌리 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q355 스텝당 나사 산의 수?** 공구가 이동되는 만큼의 나사산 시작 횟수입니다.  
0 = 나사산 깊이의 나선 1개  
1 = 전체 나사산 길이에 연속 나선  
>1 = 접근 및 후진을 포함한 나선 경로 여러 개(이들 사이에 TNC가 Q355 x 피치에 의해 공구를 설정함). 입력 범위: 0 ~ 99999
- ▶ **Q253 예비 가공 속도?** 공작물로 절입 또는 공작물에서 후퇴시킬 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1:** M3 밀링 작업 형식  
+1 = 상향 절삭  
-1 = 하향 절삭 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q358 카운터 싱크 깊이?** (증분): 공구 전면에서 카운터싱크를 수행하기 위한 공구 지점과 공작물의 상단 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q359 카운터 싱크 보정량?** (증분): 공구 중심이 중심에서 이동하는 거리입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999



Q355 = 0



Q355 = 1



Q355 &gt; 1



## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

## 4.10 외부 나사산 밀링(사이클 267, DIN/ISO: G267)

- ▶ **Q254 카운터 보어 작업시 가공속도?**: 카운터보링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999 또는 **FAUTO, FU**
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?**: 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**
- ▶ **Q512 접근 이송 속도?**: 접근 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 나사산 직경을 줄이려면 접근 이송 속도를 감소시켜 공구 파손의 위험을 줄일 수 있습니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO**

## NC 블록

<b>25 CYCL DEF 267 OUTSIDE THREAD MILLNG</b>
<b>Q335=10 ;NOMINAL DIAMETER</b>
<b>Q239=+1.5;THREAD PITCH</b>
<b>Q201=-20 ;DEPTH OF THREAD</b>
<b>Q355=0 ;THREADS PER STEP</b>
<b>Q253=750 ;F PRE-POSITIONING</b>
<b>Q351=+1 ;CLIMB OR UP-CUT</b>
<b>Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q358=+0 ;DEPTH AT FRONT</b>
<b>Q359=+0 ;OFFSET AT FRONT</b>
<b>Q203=+30 ;SURFACE COORDINATE</b>
<b>Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q254=150 ;F COUNTERBORING</b>
<b>Q207=500 ;FEED RATE FOR MILLNG</b>
<b>Q512=0 ;FEED FOR APPROACH</b>

## 4.11 프로그래밍 예


### 예: 나사산 밀링

드릴 홀 좌표는 점 테이블 TAB1.PNT에 저장되며 TNC에서 **CYCL CALL PAT**를 사용하여 호출합니다.

공구 반경이 선택되므로 테스트 그래픽에 모든 작업 단계가 표시될 수 있습니다.

#### 프로그램 순서

- 센터링
- 드릴링
- 탭핑



0 BEGIN PGM 1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	공구 호출: 센터링 드릴
4 L Z+10 R0 F5000	공구를 공구 안전 높이로 이동(F 값 입력): 사이클이 끝날 때 마다 TNC가 안전 높이로 위치결정됩니다.
5 SEL PATTERN "TAB1"	점 테이블 정의
6 CYCL DEF 240 CENTERING	사이클 정의: 센터링
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q343=1 ;SELECT DIA./DEPTH	
Q201=-3.5 ;DEPTH	
Q344=-7 ;DIAMETER	
Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q11=0 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	여기에 0을 입력해야 함(점 테이블에 정의된 대로 적용)
Q204=0 ;2ND SET-UP CLEARANCE	여기에는 0을 입력해야 합니다. 이 설정은 포인트 테이블에 정의된 대로 적용됩니다.
10 CYCL CALL PAT F5000 M3	TAB1.PNT 점 테이블에 연결된 사이클 호출, 점 사이 이송 속도: 5000 mm/min
11 L Z+100 R0 FMAX M6	공구 후퇴, 공구 변경
12 TOOL CALL 2 Z S5000	공구 호출: 드릴
13 L Z+10 R0 F5000	공구를 안전 높이로 이동(F값 입력)
14 CYCL DEF 200 DRILLING	사이클 정의: 드릴링
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-25 ;DEPTH	
Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	

## 고정 사이클: 탭핑/나사산 밀링

## 4.11 프로그래밍 예

Q203=+0	;SURFACE COORDINATE	여기에는 0을 입력해야 합니다. 이 설정은 포인트 테이블에 정의된 대로 적용됩니다.
Q204=0	;2ND SET-UP CLEARANCE	여기에는 0을 입력해야 합니다. 이 설정은 포인트 테이블에 정의된 대로 적용됩니다.
Q211=0.2	;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0	;DEPTH REFERENCE	
15 CYCL CALL PAT F5000 M3		TAB1.PNT 점 테이블에 연결된 사이클 호출
16 L Z+100 R0 FMAX M6		공구 후퇴, 공구 변경
17 TOOL CALL 3 Z S200		공구 호출: 탭
18 L Z+50 R0 FMAX		공구를 안전 높이로 이동
19 CYCL DEF 206 TAPPING		탭핑에 대한 사이클 정의
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-25	;DEPTH OF THREAD	
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q211=0	;DWELL TIME AT DEPTH	
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE	여기에는 0을 입력해야 합니다. 이 설정은 포인트 테이블에 정의된 대로 적용됩니다.
Q204=0	;2ND SET-UP CLEARANCE	여기에는 0을 입력해야 합니다. 이 설정은 포인트 테이블에 정의된 대로 적용됩니다.
20 CYCL CALL PAT F5000 M3		TAB1.PNT 점 테이블에 연결된 사이클 호출
21 L Z+100 R0 FMAX M2		공구 후퇴, 프로그램 종료
22 END PGM 1 MM		

## 점 테이블 TAB1.PNT

TAB1. PNTMM
NRXYZ
0 +10 +10 +0
1 +40 +30 +0
2 +90 +10 +0
3 +80 +30 +0
4 +80 +65 +0
5 +90 +90 +0
6 +10 +90 +0
7 +20 +55 +0
[END]

# 5

고정 사이클: 포켓  
밀링/보스 밀링/슬롯  
밀링

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

### 5.1 기본 사항

#### 5.1 기본 사항

##### 개요

TNC에서는 포켓, 보스 및 슬롯 가공을 위한 다음 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	251 직사각형 포켓 선택적인 가공 작업 및 나선 절입이 포함된 황삭/정삭 사이 클	131
	252 원형 포켓 선택적인 가공 작업 및 나선 진입이 포함된 황삭/정삭 사이 클	136
	253 슬롯 밀링 선택적인 가공 작업 및 왕복 진입이 포함된 황삭/정삭 사이 클	141
	254 원형 슬롯 선택적인 가공 작업 및 왕복 진입이 포함된 황삭/정삭 사이 클	146
	256 직사각형 보스 여러 경로가 필요한 경우 스텝 오버를 통한 황삭/정삭 사이클	151
	257 원형 보스 여러 경로가 필요한 경우 스텝 오버를 통한 황삭/정삭 사이클	155
	233 정면 밀링 최대 한도 3개의 정면 가공	163

## 5.2 직사각형 포켓(사이클 251, DIN/ISO: G251)

### 사이클 실행

직사각형 포켓을 완전하게 가공하려면 사이클 251 직사각형 포켓을 사용합니다. 사이클 파라미터에 따라 다음과 같은 대체 가공 방법을 사용할 수 있습니다.

- 완전 가공: 황삭, 바닥 정삭, 측면 정삭
- 황삭 전용
- 바닥면 정삭 및 측면 정삭 전용
- 바닥면 정삭 전용
- 측면 정삭만

### 황삭

- 1 공구가 포켓 중심에서 공작물에 진입하여 첫 번째 절입 깊이로 이동합니다. 파라미터 Q366을 사용하여 절입 방법을 지정합니다.
- 2 TNC에서 경로 중첩(파라미터 Q370) 및 정삭 여유량(파라미터 Q368 및 Q369)을 고려하여 포켓을 뒤집어 황삭합니다.
- 3 황삭 작업이 종료되면 TNC는 공구를 포켓 벽에서 접선 방향으로 뺀 후 현재 패킹 깊이 위의 안전 거리만큼 이동하고 여기서 급속 이송으로 포켓 중심까지 되돌립니다.
- 4 프로그래밍된 밀링 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.

### 정삭

- 5 정삭 여유량이 정의된 경우 TNC는 절입한 다음 윤곽에 접근합니다. 접근 이동은 부드러운 접근이 가능하도록 반경 상에서 이루어집니다. 지정된 경우 TNC가 수 차례 진입하여 포켓 벽을 정삭합니다.
- 6 TNC에서 포켓 바닥을 안쪽에서 바깥으로 정삭합니다. 포켓 바닥에 접선 방향으로 접근합니다.

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

### 5.2 직사각형 포켓(사이클 251, DIN/ISO: G251)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



공구 테이블이 비활성화되어 있는 경우에는 진입 각도를 정의할 수 없으므로 반드시 세로로(Q366=0) 진입해야 합니다.

가공 평면에서 반경 보정을 **RO**로 설정하여 공구를 시작 위치에 사전 위치결정합니다. 파라미터 Q367(위치)을 참조하십시오.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **Q204 2ND SET-UP CLEARANCE**에 유의하십시오.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

사이클이 종료되면 TNC에서는 공구를 시작 위치로 되돌립니다.

황삭 작업이 종료되면 TNC에서는 공구를 급속 이송으로 포켓 중심까지 다시 위치결정합니다. 그러면 공구가 현재 펙킹 깊이에서 안전 거리만큼 위에 놓입니다. 칩으로 인해 공구가 고장나지 않도록 안전 거리를 입력합니다.

내부에서 계산된 나사산 직경이 공구 직경의 두 배보다 작으면 나선형 절입 도중 TNC에 오류 메시지가 출력됩니다. 중심 절삭 공구를 사용하는 경우, **suppressPlungeErr** 기계 파라미터를 통해 이 모니터링 기능을 끌 수 있습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 길이를 줄입니다.



#### 충돌 주의!

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.




TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

가공 방법 2(정삭 전용)로 사이클을 호출하면 급속 이송으로 공구를 첫 번째 절입 깊이 + 안전 거리까지 위치결정합니다!

## 사이클 파라미터




- ▶ **Q215 가공 방법 (0/1/2)?**: 가공 방법 정의:
  - 0: 황삭 및 정삭
  - 1: 황삭 전용
  - 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥면 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의된 경우에만 가공함
- ▶ **Q218 첫번째면의 가공 길이?** (증분): 작업면의 기준축에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q219 두번째면의 가공길이?** (증분): 작업면의 보조축에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q220 모서리 반경?**: 포켓 모서리의 반경입니다. 여기에 0을 입력한 경우 TNC에서 코너 반경과 공구 반경이 동일한 것으로 간주합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q368 측면 정삭 여유량?** (증분): 가공면의 정삭 여유량 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q224 회전 각도?** (절대): 전체 가공이 회전하는 각도입니다. 회전 중심은 사이클을 호출할 때 공구가 배치되는 위치입니다. 입력 범위: -360.0000~360.0000
- ▶ **Q367 공구 포켓의 위치 (0/1/2/3/4)?**: 사이클을 호출할 때 공구 위치를 참조하는 포켓 위치입니다.
  - 0: 공구 위치 = 포켓 중심
  - 1: 공구 위치 = 왼쪽 아래 모서리
  - 2: 공구 위치 = 오른쪽 아래 모서리
  - 3: 공구 위치 = 오른쪽 위 모서리
  - 4: 공구 위치 = 왼쪽 위 모서리
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?**: 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 FAUTO, FU, FZ
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1**: M3을 사용한 밀링 작업 유형:
  - +1 = 상승
  - 1 = 상향 절삭
 PREDEF: TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 포켓 아래쪽 사이의 거리 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999



## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.2 직사각형 포켓(사이클 251, DIN/ISO: G251)

- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입; 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q369 바닥면을 정삭 가공하기 위한 여유 량?** (증분): 바닥 정삭 여유량. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?:** 깊이까지 절입하는 동안 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999; 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q338 정삭가공시 1회 절입량?** (증분): 정삭 절삭당 스피들축 진입 Q338=0: 한 번 진입하는 정삭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 작업면 사이의 거리. 입력 범위: 0~99999.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q370 가공궤적의 중첩요소(Overlap factor) ?:** Q370에 공구 반경을 곱하면 스텝오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: 0.1~1.414; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q366 절입 방법 (0/1/2)?:** 절입 방식입니다.  
**0** = 수직 절입. TNC에서는 공구 테이블에 정의된 진입 각도 **ANGLE**와 상관없이 수직 방향으로 진입을 수행합니다.  
**1:** 나선 절입. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에서 오류 메시지를 생성합니다.  
**2:** 왕복 절입. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그 왕복 길이는 절입 각도에 따라 달라집니다. TNC에서는 공구 직경의 두 배를 최소값으로 사용합니다.  
**PREDEF:** TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다



## NC 블록

8 CYCL DEF 251 RECTANGULAR POCKET	
Q215=0	;MACHINING OPERATION
Q218=80	;FIRST SIDE LENGTH
Q219=60	;2ND SIDE LENGTH
Q220=5	;CORNER RADIUS
Q368=0.2	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q224=+0	;ANGLE OF ROTATION

## 직사각형 포켓(사이클 251, DIN/ISO: G251) 5.2

- ▶ **Q385 정삭 가공 속도?**: 측면 및 바닥면 정삭 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q439 Feed rate reference (0-3)?**: 프로그래밍된 이송 속도 기준 지정:
  - 0: 공구 중심점 경로 기준 이송 속도
  - 1: 공구 절삭 날 기준 이송 속도. 단, 측면 정삭 중에만 적용되며, 그 외의 경우 공구 중심점 경로 기준
  - 2: 이송 속도는 측면 정삭 및 바닥면 정삭 중의 공구 절삭 날을 기준으로 하며, 그렇지 않을 경우 공구 경로 중심을 기준으로 합니다.
  - 3: 이송 속도는 항상 공구 절삭 날을 기준으로 합니다.

Q367=0	;POCKET POSITION
Q207=500	;FEED RATE FOR MILLNG
Q351=+1	;CLIMB OR UP-CUT
Q201=-20	;DEPTH
Q202=5	;PLUNGING DEPTH
Q369=0.1	;ALLOWANCE FOR FLOOR
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q338=5	;INFEEED FOR FINISHING
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q370=1	;TOOL PATH OVERLAP
Q366=1	;PLUNGE
Q385=500	;FINISHING FEED RATE
Q439=0	;FEED RATE REFERENCE
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

### 5.3 원형 포켓(사이클 252, DIN/ISO: G252)

### 5.3 원형 포켓(사이클 252, DIN/ISO: G252)

#### 사이클 실행

사이클 252 원형 포켓을 사용하여 원형 포켓을 가공합니다. 사이클 파라미터에 따라 다음과 같은 대체 가공 작업을 사용할 수 있습니다.

- 완전 가공: 황삭, 바닥 정삭, 측면 정삭
- 황삭 전용
- 바닥면 정삭 및 측면 정삭 전용
- 바닥면 정삭 전용
- 측면 정삭만

#### 황삭

- 1 TNC는 먼저 공구를 급속 이송으로 공작물 위의 안전 거리 Q200으로 이동시킵니다.
- 2 공구가 포켓 중심에서 첫 번째 절입 깊이까지 절입합니다. 파라미터 Q366을 사용하여 절입 방법을 지정합니다.
- 3 TNC에서 경로 중첩(파라미터 Q370) 및 정삭 여유량(파라미터 Q368 및 Q369)을 고려하여 포켓을 뒤집어 황삭합니다.
- 4 황삭 작업이 종료되면 TNC는 공구를 포켓 벽에서 접선 방향으로 작업면의 안전 거리 Q200만큼 이동한 후 공구를 급속 이송으로 Q200까지 후퇴시키고 여기서 급속 이송으로 포켓 중심까지 되돌립니다.
- 5 프로그래밍된 포켓 깊이에 도달할 때까지 2단계에서 4단계가 반복되며, 이때 정삭 여유량 Q369를 계산에 넣습니다.
- 6 황삭만 프로그래밍된 경우(Q215=1) 공구는 포켓 벽에서 접선 방향으로 안전 거리 Q200만큼 이동한 후 급속 이송으로 공구축에서 2차 안전 거리 Q200까지 후퇴하고 급속 이송으로 포켓 중심으로 돌아옵니다.

**정삭**

- 1 정삭 여유량이 정의되어 있는 경우 진입이 여러 번 지정되어 있으면 TNC에서 포켓 벽을 정삭합니다.
- 2 TNC는 포켓 벽 앞의 공구축에 공구를 위치결정하며, 이때 정삭 여유량 Q368 및 안전 거리 Q200을 계산에 넣습니다.
- 3 직경 Q223에 도달할 때까지 TNC에서 포켓을 안쪽에서 바깥으로 삭제합니다.
- 4 그런 다음 TNC는 포켓 벽 앞의 공구축에 공구를 위치결정하는데 이때 정삭 여유량 Q368 및 안전 거리 Q200을 계산에 넣으며, 다음 깊이에서 포켓 벽의 정삭 프로세스를 반복합니다.
- 5 TNC는 프로그래밍된 직경에 도달할 때까지 이 프로세스를 반복합니다.
- 6 직경 Q223으로 가공한 후 TNC는 공구를 작업면에서 접선 방향으로 정삭 여유량 Q368에 안전 거리 Q200을 더한 만큼 후퇴시킨 후 급속 이송으로 공구축에서 안전 거리 Q200까지 후퇴시키고 포켓 중심으로 되돌립니다.
- 7 다음으로 TNC는 공구축의 공구를 깊이 Q201까지 이동시키고 포켓 바닥을 안쪽에서 바깥으로 정삭합니다. 포켓 바닥에 접선 방향으로 접근합니다.
- 8 TNC는 깊이 Q201에 Q369를 더한 만큼 도달할 때까지 이 프로세스를 반복합니다.
- 9 마지막으로 공구는 포켓 벽에서 접선 방향으로 안전 거리 Q200만큼 이동한 후 급속 이송으로 공구축에서 안전 거리 Q200까지 후퇴하고 급속 이송으로 포켓 중심으로 돌아옵니다.

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

### 5.3 원형 포켓(사이클 252, DIN/ISO: G252)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



공구 테이블이 비활성화되어 있는 경우에는 진입 각도를 정의할 수 없으므로 반드시 세로로(Q366=0) 진입해야 합니다.

가공 평면에서 반경 보정을 **RO**로 설정하여 공구를 시작 위치(원 중심)에 사전 위치결정합니다.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **Q204 2ND SET-UP CLEARANCE**에 유의하십시오.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

사이클이 종료되면 TNC에서는 공구를 시작 위치로 되돌립니다.

황삭 작업이 종료되면 TNC에서는 공구를 급속 이송으로 포켓 중심까지 다시 위치결정합니다. 그러면 공구가 현재 펙킹 깊이에서 안전 거리만큼 위에 놓입니다. 칩으로 인해 공구가 고장나지 않도록 안전 거리를 입력합니다.

내부에서 계산된 나사산 직경이 공구 직경의 두 배보다 작으면 나선형 절입 도중 TNC에 오류 메시지가 출력됩니다. 중심 절삭 공구를 사용하는 경우, **suppressPlungeErr** 기계 파라미터를 통해 이 모니터링 기능을 끌 수 있습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 길이를 줄입니다.



#### 충돌 주의!

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(꺼짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.


TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

가공 방법 2(정삭 전용)로 사이클을 호출하면 급속 이송으로 공구를 첫 번째 절입 깊이 + 안전 거리까지 위치결정합니다!

## 사이클 파라미터




- ▶ **Q215 가공 방법 (0/1/2)?:** 가공 방법 정의:  
 0: 황삭 및 정삭  
 1: 황삭 전용  
 2: 정삭 전용  
 측면 정삭 및 바닥면 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의된 경우에만 가공함
- ▶ **Q223 원의 지름은?:** 정삭되는 포켓의 직경입니다.  
 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q368 측면 정삭 여유량? (증분):** 가공면의 정삭 여유량  
 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?:** 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1:** M3을 사용한 밀링 작업 유형:  
 +1 = 상승  
 -1 = 상향 절삭  
**PREDEF:** TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q201 가공깊이? (증분):** 공작물 표면과 포켓 아래쪽 사이의 거리  
 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q202 절입 깊이? (증분):** 컷당 진입; 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q369 바닥면을 정삭 가공하기 위한 여유 량? (증분):**  
 바닥 정삭 여유량. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?:** 깊이까지 절입하는 동안 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999; 또는 **FAUTO, FU, FZ**



## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.3 원형 포켓(사이클 252, DIN/ISO: G252)

- ▶ **Q338 정삭가공시 1회 절입량?** (증분): 정삭 절삭당 스피들축 진입 Q338=0: 한 번 진입하는 정삭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 작업면 사이의 거리. 입력 범위: 0~99999.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q370 가공궤적의 중첩요소(Overlap factor)?**: Q370에 공구 반경을 곱하면 스텝오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: 0.1~1.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q366 절입 방법 (0/1)?**: 절입 방법 유형:
  - 0 = 세로 절입입니다. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 또는 90으로 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에 오류 메시지가 표시됩니다.
  - 1 = 나선 절입. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에 오류 메시지가 표시됩니다.
  - 다른 방법: **PREDEF**
- ▶ **Q385 정삭 가공 속도?**: 측면 및 바닥면 정삭 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q439 Feed rate reference (0-3)?**: 프로그래밍된 이송 속도 기준 지정:
  - 0: 공구 중심점 경로 기준 이송 속도
  - 1: 공구 절삭 날 기준 이송 속도. 단, 측면 정삭 중에만 적용되며, 그 외의 경우 공구 중심점 경로 기준
  - 2: 이송 속도는 측면 정삭 및 바닥면 정삭 중의 공구 절삭 날을 기준으로 하며, 그렇지 않을 경우 공구 경로 중심을 기준으로 합니다.
  - 3: 이송 속도는 항상 공구 절삭 날을 기준으로 합니다.



## NC 블록

8 CYCL DEF 252 CIRCULAR POCKET	
Q215=0	;MACHINING OPERATION
Q223=60	;CIRCLE DIAMETER
Q368=0.2	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q207=500	;FEED RATE FOR MILLING
Q351=+1	;CLIMB OR UP-CUT
Q201=-20	;DEPTH
Q202=5	;PLUNGING DEPTH
Q369=0.1	;ALLOWANCE FOR FLOOR
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q338=5	;INFED FOR FINISHING
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q370=1	;TOOL PATH OVERLAP
Q366=1	;PLUNGE
Q385=500	;FINISHING FEED RATE
Q439=3	;FEED RATE REFERENCE
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	

## 5.4 슬롯 밀링(사이클 253, DIN/ISO: G253)

### 사이클 실행

슬롯을 완전히 가공하려면 사이클 253을 사용합니다. 사이클 파라미터에 따라 다음과 같은 대체 가공 방법을 사용할 수 있습니다.

- 완전 가공: 황삭, 바닥 정삭, 측면 정삭
- 황삭 전용
- 바닥 정삭 및 측면 정삭 전용
- 바닥면 정삭 전용
- 측면 정삭만

### 황삭

- 1 공구는 왼쪽 장공(Slot) 호 중심에서 시작하여 왕복 이동으로 공구 테이블에 정의되어 있는 절입 각도만큼 첫 번째 진입 깊이로 이동합니다. 파라미터 Q366을 사용하여 절입 방법을 지정합니다.
- 2 TNC는 정삭 여유량(파라미터 Q368)을 고려하여 장공(Slot)을 뒤집어 황삭합니다.
- 3 TNC가 공구를 안전 거리 Q200만큼 후퇴시킵니다. 장공(Slot) 폭이 커터 직경과 일치하면 TNC는 각 진입 후 공구를 장공(Slot)에서 후퇴시킵니다.
- 4 프로그래밍된 장공(Slot) 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.

### 정삭

- 5 정삭 여유량이 정의되어 있는 경우 진입이 여러 번 지정되어 있으면 TNC에서 장공(Slot) 벽을 정삭합니다. 왼쪽 장공(Slot) 호에서 접선 방향으로 장공(Slot) 측면에 접근합니다.
- 6 TNC에서 장공(Slot) 바닥을 안쪽에서 바깥으로 정삭합니다.

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

### 5.4 슬롯 밀링(사이클 253, DIN/ISO: G253)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



공구 테이블이 비활성화되어 있는 경우에는 진입 각도를 정의할 수 없으므로 반드시 세로로(Q366=0) 진입해야 합니다.

가공 평면에서 반경 보정을 **RO**로 설정하여 공구를 시작 위치에 사전 위치결정합니다. 파라미터 Q367(위치)을 참조하십시오.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **Q204 2ND SET-UP CLEARANCE**에 유의하십시오.

사이클이 종료되면 TNC는 작업면의 공구를 장공(Slot) 중심까지만 이동시킵니다. 다른 작업면 축에서 TNC는 위치결정을 하지 않습니다. 장공(Slot) 위치를 0 이외의 값으로 정의하면, TNC는 공구축에 있는 공구만 2차 안전 거리로 위치결정합니다. 새 사이클 호출 전에 공구를 시작 위치로 이동시키거나 사이클 호출 후에 절대 이송 작업을 항상 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

장공(Slot) 폭이 공구 직경보다 두 배 이상 크면 TNC에서 그에 따라 장공(Slot)을 뒤집어 황삭합니다. 그러므로 작은 공구에도 원하는 장공(Slot)을 밀링할 수 있습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 길이를 줄입니다.




#### 충돌 주의!

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.






TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

가공 방법 2(정삭 전용)로 사이클을 호출하면 TNC에서 급속 이송으로 공구를 첫 번째 절입 깊이까지 위치결정합니다!

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q215 가공 방법 (0/1/2)?:** 가공 방법 정의:
  - 0: 황삭 및 정삭
  - 1: 황삭 전용
  - 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥면 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의된 경우에만 가공함
- ▶ **Q218 장공(slot)의 길이는?** (작업면의 기준축에 평행한 값): 장공(Slot)의 길이를 입력하십시오. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q219 장공(slot)의 폭은?** (작업면의 보조축에 평행한 값): 장공(Slot) 폭을 입력합니다. 장공(Slot) 폭으로 공구 직경과 같은 값을 입력하면 TNC에서 황삭 프로세스(장공(Slot) 밀링)만 수행합니다. 황삭용 최대 장공(Slot) 폭: 공구 직경의 두 배입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q368 측면 정삭 여유량?** (증분): 가공면의 정삭 여유량 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q374 회전 각도?** (절대): 전체 장공(Slot)이 회전하는 각도입니다. 회전 중심은 사이클을 호출할 때 공구가 배치되는 위치입니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q367 장공(slot)의 위치 (0/1/2/3/4)?:** 사이클을 호출할 때 공구 위치를 참조하는 장공(Slot) 위치입니다.
  - 0: 공구 위치 = 장공(Slot) 중심
  - 1: 공구 위치 = 장공(Slot) 왼쪽
  - 2: 공구 위치 = 왼쪽 장공(Slot) 원호 중심
  - 3: 공구 위치 = 오른쪽 장공(Slot) 원호 중심
  - 4: 공구 위치 = 장공(Slot)의 오른쪽 끝
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?** 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1:** M3을 사용한 밀링 작업 유형:
  - +1 = 상승
  - 1 = 상향 절삭**PREDEF:** TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 작업면과 장공(Slot) 바닥면 사이의 거리. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입; 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q369 바닥면을 정삭 가공하기 위한 여유 량?** (증분): 바닥 정삭 여유량. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?:** 깊이까지 절입하는 동안 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999; 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q338 정삭가공시 1회 절입량?** (증분): 정삭 절삭당 스피들축 진입 Q338=0: 한 번 진입하는 정삭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999



## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.4 슬롯 밀링(사이클 253, DIN/ISO: G253)

- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 작업면 사이의 거리. 입력 범위: 0~99999.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스핀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q366 절입 방법 (0/1/2)?**: 절입 방법 유형:
  - 0 = 세로 절입입니다. 공구 테이블의 절입 각도 (ANGLE)는 평가되지 않습니다.
  - 1, 2 = 왕복 절입입니다. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에 오류 메시지가 표시됩니다.
  - 다른 방법: **PREDEF**
- ▶ **Q385 정상 가공 속도?**: 측면 및 바닥면 정상 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**

## NC 블록

8 CYCL DEF 253 SLOT MILLING	
Q215=0	;MACHINING OPERATION
Q218=80	;SLOT LENGTH
Q219=12	;SLOT WIDTH
Q368=0.2	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q374=+0	;ANGLE OF ROTATION
Q367=0	;SLOT POSITION
Q207=500	;FEED RATE FOR MILLING
Q351=+1	;CLIMB OR UP-CUT
Q201=-20	;DEPTH
Q202=5	;PLUNGING DEPTH
Q369=0.1	;ALLOWANCE FOR FLOOR

## 슬롯 밀링(사이클 253, DIN/ISO: G253) 5.4

- ▶ **Q439 Feed rate reference (0-3)?:** 프로그래밍된 이송 속도 기준 지정:
- 0: 공구 중심점 경로 기준 이송 속도
  - 1: 공구 절삭 날 기준 이송 속도. 단, 측면 정삭 중에만 적용되며, 그 외의 경우 공구 중심점 경로 기준
  - 2: 이송 속도는 측면 정삭 및 바닥면 정삭 중의 공구 절삭 날을 기준으로 하며, 그렇지 않을 경우 공구 경로 중심을 기준으로 합니다.
  - 3: 이송 속도는 항상 공구 절삭 날을 기준으로 합니다.

Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q338=5	;INFED FOR FINISHING
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q366=1	;PLUNGE
Q385=500	;FINISHING FEED RATE
Q439=0	;FEED RATE REFERENCE
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

### 5.5 원형 슬롯(사이클 254, DIN/ISO: G254)

#### 5.5 원형 슬롯(사이클 254, DIN/ISO: G254)

##### 사이클 실행

원형 슬롯을 완전히 가공하려면 사이클 254를 사용합니다. 사이클 파라미터에 따라 다음과 같은 대체 가공 방법을 사용할 수 있습니다.

- 완전 가공: 황삭, 바닥 정삭, 측면 정삭
- 황삭 전용
- 바닥면 정삭 및 측면 정삭 전용
- 바닥면 정삭 전용
- 측면 정삭만

##### 황삭

- 1 공구는 슬롯 중심에서 왕복 이동으로 공구 테이블에 정의되어 있는 절입 각도만큼 첫 번째 진입 깊이로 이동합니다. 파라미터 Q366을 사용하여 절입 방법을 지정합니다.
- 2 TNC는 정삭 여유량(파라미터 Q368)을 고려하여 슬롯을 뒤집어 황삭합니다.
- 3 TNC가 공구를 안전 거리 Q200만큼 후퇴시킵니다. 슬롯 폭이 커터 직경과 일치하면 TNC는 각 진입 후 공구를 슬롯에서 후퇴시킵니다.
- 4 프로그래밍된 슬롯 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.

##### 정삭

- 5 정삭 여유량이 정의되어 있는 경우 진입이 여러 번 지정되어 있으면 TNC에서 슬롯 벽을 정삭합니다. 슬롯 측면에 접선 방향으로 접근합니다.
- 6 TNC에서 슬롯 바닥을 안쪽에서 바깥으로 정삭합니다.

## 프로그래밍 시 주의 사항:



공구 테이블이 비활성화되어 있는 경우에는 진입 각도를 정의할 수 없으므로 반드시 세로로(Q366=0) 진입해야 합니다.

가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 공구를 시작 위치에 사전 위치결정합니다. 파라미터 Q367(위치)을 참조하십시오.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **Q204 2ND SET-UP CLEARANCE**에 유의하십시오.

사이클이 종료되면 TNC에서는 공구를 작업 평면의 시작점(피치 원 중심)으로 되돌립니다. 예외: 슬롯 위치를 0 이외의 값으로 정의하면, TNC는 공구 축에 있는 공구만 2차 안전 거리로 위치결정합니다. 이와 같은 경우에는 사이클 호출 후에 절대 이송 동작을 항상 프로그래밍하십시오.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

장공(Slot) 폭이 공구 직경보다 두 배 이상 크면 TNC에서 그에 따라 장공(Slot)을 뒤집어 황삭합니다. 그러므로 작은 공구에도 원하는 장공(Slot)을 밀링할 수 있습니다.

사이클 254 원형 장공(Slot)과 사이클 221을 함께 사용하는 경우에는 장공(Slot) 위치를 0으로 지정할 수 없습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 길이를 줄입니다.

**충돌 주의!**

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래의** 안전 거리까지 이동합니다.

가공 방법 2(정삭 전용)로 사이클을 호출하면 TNC에서 급속 이송으로 공구를 첫 번째 절입 깊이까지 위치결정합니다!





# 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.5 원형 슬롯(사이클 254, DIN/ISO: G254)


### 사이클 파라미터



- ▶ **Q215 가공 방법 (0/1/2)?:** 가공 방법 정의:  
 0: 황삭 및 정삭  
 1: 황삭 전용  
 2: 정삭 전용  
 측면 정삭 및 바닥면 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의된 경우에만 가공함
- ▶ **Q219 장공(slot)의 폭은?** (작업면의 보조축에 평행한 값): 장공(Slot) 폭을 입력합니다. 장공(Slot) 폭으로 공구 직경과 같은 값을 입력하면 TNC에서 황삭 프로세스(장공(Slot) 밀링)만 수행합니다. 황삭용 최대 장공(Slot) 폭: 공구 직경의 두 배입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q368 측면 정삭 여유량?** (증분): 가공면의 정삭 여유량 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q375 원의 직경 피치?**: 피치 원 직경을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q367 장공(slot)위치의 기준(0/1/2/3)?:** 사이클을 호출할 때 공구 위치를 참조하는 장공(Slot) 위치입니다.  
 0: 공구 위치는 고려하지 않습니다. 장공(Slot) 위치는 입력한 피치 원 중심과 시작 각도에 따라 결정됩니다.  
 1: 공구 위치 = 왼쪽 장공(Slot) 원호의 중심입니다. 시작 각도 Q376은 이 위치를 기준으로 합니다. 입력한 피치 원의 중심은 고려하지 않습니다.  
 2: 공구 위치 = 중심선의 중심입니다. 시작 각도 Q376은 이 위치를 기준으로 합니다. 입력한 피치 원의 중심은 고려하지 않습니다.  
 3: 공구 위치 = 오른쪽 장공(Slot) 원호의 중심입니다. 시작 각도 Q376은 이 위치를 기준으로 합니다. 입력된 피치 원의 중심은 고려되지 않습니다.
- ▶ **Q216 1차 축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 스퍼드의 중심입니다. **Q367 = 0인 경우에만 유효합니다.** 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q217 2차축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 스퍼드의 중심입니다. **Q367 = 0인 경우에만 유효합니다.** 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q376 시작 각도?** (절대): 시작점의 극각을 입력합니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q248 호길이?** (증분): 장공(Slot)의 각도 길이를 입력하십시오. 입력 범위: 0~360.000
- ▶ **Q378 중간 스텝 각도?** (증분): 전체 장공(Slot)이 회전하는 각도입니다. 회전의 중심은 피치 원의 중심입니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q377 반복 회수?**: 원 피치에 대한 가공 위치의 총 수입니다. 입력 범위: 1~99999
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?**: 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**



- ▶ **Q351 절삭방향?** 상향=+1, 하향=-1: M3을 사용한 밀링 작업 유형:  
+1 = 상승  
-1 = 상향 절삭  
**PREDEF:** TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 작업면과 장공(Slot) 바닥면 사이의 거리. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입; 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q369 바닥면을 정삭 가공하기 위한 여유 량?** (증분): 바닥 정삭 여유량. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?** 깊이까지 절입하는 동안 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999; 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q338 정삭가공시 1회 절입량?** (증분): 정삭 절삭당 스피들축 진입 Q338=0: 한 번 진입하는 정삭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999



#### NC 블록

##### 8 CYCL DEF 254 CIRCULAR SLOT

Q215=0 ;MACHINING  
OPERATION

Q219=12 ;SLOT WIDTH

Q368=0.2 ;ALLOWANCE FOR  
SIDE

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.5 원형 슬롯(사이클 254, DIN/ISO: G254)

- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q366 절입 방법 (0/1/2)?**: 절입 방식입니다.  
**0** = 수직 절입. 공구 테이블의 절입 각도(ANGLE)는 평가되지 않습니다.  
**1, 2**: 왕복 진입. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 **ANGLE**은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에서 오류 메시지를 생성합니다.  
**PREDEF** TNC가 **GLOBAL DEF** 블록의 값을 사용합니다
- ▶ **Q385 정삭 가공 속도?**: 측면 및 바닥면 정삭 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q439 Feed rate reference (0-3)?**: 프로그래밍된 이송 속도 기준 지정:  
**0**: 공구 중심점 경로 기준 이송 속도  
**1**: 공구 절삭 날 기준 이송 속도. 단, 측면 정삭 중에만 적용되며, 그 외의 경우 공구 중심점 경로 기준  
**2**: 이송 속도는 측면 정삭 및 바닥면 정삭 중의 공구 절삭 날을 기준으로 하며, 그렇지 않을 경우 공구 경로 중심을 기준으로 합니다.  
**3**: 이송 속도는 항상 공구 절삭 날을 기준으로 합니다.


Q375=80	;PITCH CIRCLE DIAMETR
Q367=0	;REF. SLOT POSITION
Q216=+50	;CENTER IN 1ST AXIS
Q217=+50	;CENTER IN 2ND AXIS
Q376=+45	;STARTING ANGLE
Q248=90	;ANGULAR LENGTH
Q378=0	;STEPPING ANGLE
Q377=1	;NR OF REPETITIONS
Q207=500	;FEED RATE FOR MILLNG
Q351=+1	;CLIMB OR UP-CUT
Q201=-20	;DEPTH
Q202=5	;PLUNGING DEPTH
Q369=0.1	;ALLOWANCE FOR FLOOR
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q338=5	;INFEEED FOR FINISHING
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q366=1	;PLUNGE
Q385=500	;FINISHING FEED RATE
Q439=0	;FEED RATE REFERENCE
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	

## 5.6 직사각형 스테드(사이클 256, DIN/ISO: G256)

### 사이클 실행

사이클 256을 사용하여 직사각형 보스를 가공합니다. 공작물 영역의 크기가 가능한 최대 스텝오버 이상인 경우에는 정삭 크기만큼 가공될 때까지 여러 차례의 스텝오버가 수행됩니다.

- 1 공구는 사이클 시작점(스테드 중심)에서 스테드 가공의 시작점으로 이동합니다. 파라미터 Q437을 사용하여 시작점을 지정합니다. 표준 설정(Q437=0)은 가공되지 않은 스테드에서 우측으로 2mm 지점입니다.
- 2 공구가 2차 안전 거리에 있는 경우 급속 이송 FMAX로 안전 거리까지 이동한 다음 그곳에서 절입 이송 속도로 첫 번째 절입 깊이까지 이동합니다.
- 3 공구가 접선 방향으로 보스 윤곽까지 이동하여 1회전 가공합니다.
- 4 1회전으로 정삭 크기를 가공할 수 없는 경우, TNC는 현재 계수로 스텝오버를 수행하고 다시 1회전하여 가공합니다. TNC에서는 공작물 영역의 크기, 정삭 크기 및 허용되는 스텝오버를 고려합니다. 정의된 정삭 크기에 이를 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 한편 시작점을 측면에 설정하지 않고 모서리에 설정하는 경우(Q437이 0이 아님) TNC는 나선 경로의 내부 시작점에서부터 정삭 크기에 이를 때까지 밀링합니다
- 5 추가로 스텝오버가 필요한 경우 공구는 접선 경로의 윤곽에서 후회하여 보스 가공 시작점으로 돌아갑니다.
- 6 그런 다음 공구가 다음 절입 깊이까지 절입되고, 이 깊이에서 보스를 가공합니다.
- 7 프로그래밍된 보스 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.
- 8 사이클이 종료되면 TNC는 공구를 사이클에서 정의한 안전 높이의 공구축에 위치결정만 합니다. 이는 끝나는 위치가 시작 위치와 다르다는 의미입니다.



## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

### 5.6 직사각형 스테드(사이클 256, DIN/ISO: G256)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 공구를 시작 위치에 사전 위치결정합니다. 파라미터 Q367(위치)을 참조하십시오.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **Q204 2ND SET-UP CLEARANCE**에 유의하십시오.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 길이를 줄입니다.



#### 충돌 주의!

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.




접근 위치 Q439에 따라 접근 이동을 위해 보스 옆에 충분한 공간을 확보하십시오. 최소한 공구 직경 + 2mm를 확보하십시오.

마지막으로, 공구가 프로그래밍된 경우 TNC에서는 해당 공구를 안전 거리 또는 2차 안전 거리로 다시 이동합니다. 사이클 종료 후 공구의 끝나는 위치가 시작 위치와 다릅니다.

## 사이클 파라미터




- ▶ **Q218 첫번째면의 가공 길이?**: 작업면의 기준축에 평행한 스테드 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q424 공작물 영역 측면 길이 1?**: 작업면의 기준축에 평행한 스테드 영역의 길이입니다. 첫 번째 면 길이보다 긴 공작물 영역 측면 길이 1을 입력합니다. 영역 크기 1와 정삭 크기 1의 차이가 허용되는 스텝오버(공구 반경에 경로 중첩 계수 Q370을 곱한 값)보다 큰 경우, TNC에서는 여러 차례의 스텝오버를 수행합니다. TNC에서는 항상 일정한 스텝오버를 계산합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q219 두번째면의 가공길이?**: 작업면의 보조축에 평행한 스테드 길이입니다. 공작물 영역 측면 길이 2를 두 번째 면 길이보다 길게 입력합니다. 영역 크기 2와 정삭 크기 2의 차이가 허용되는 스텝오버(공구 반경에 경로 중첩 계수 Q370을 곱한 값)보다 큰 경우, TNC에서는 여러 차례의 스텝오버를 수행합니다. TNC에서는 항상 일정한 스텝오버를 계산합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q425 공작물 영역 측면 길이 2?**: 작업면의 보조축에 평행한 스테드 영역 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q220 모서리 반경?**: 스테드 모서리의 반경. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q368 측면 정삭 여유량?** (증분): 작업면의 정삭 여유량은 가공 후에 남습니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q224 회전 각도?** (절대): 전체 가공이 회전하는 각도입니다. 회전 중심은 사이클을 호출할 때 공구가 배치되는 위치입니다. 입력 범위: -360.0000~360.0000
- ▶ **Q367 스테드 위치(0/1/2/3/4)?**: 사이클을 호출할 때 공구 위치를 기준으로 하는 스테드 위치입니다.
  - 0: 공구 위치 = 스테드 중심
  - 1: 공구 위치 = 왼쪽 아래 모서리
  - 2: 공구 위치 = 오른쪽 아래 모서리
  - 3: 공구 위치 = 오른쪽 위 모서리
  - 4: 공구 위치 = 왼쪽 위 모서리
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?**: 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 FAUTO, FU, FZ



## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.6 직사각형 스테드(사이클 256, DIN/ISO: G256)

- ▶ **Q351 절삭방향?** 상향=+1, 하향=-1: M3을 사용한 밀링 작업 유형:  
+1 = 상승  
-1 = 상향 절삭  
**PREDEF:** TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 스테드 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입; 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?:** 깊이까지 절입하는 동안 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999; 또는 **FMAX, FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 작업면 사이의 거리. 입력 범위: 0~99999.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스펀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q370 가공궤적의 중첩요소(Overlap factor) ?:** Q370에 공구 반경을 곱하면 스텝오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: 0.1~1.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q437 시작 위치(0...4)?:** 공구의 접근 전략을 정의합니다.  
0: 스테드 우측(기본 설정)  
1: 좌측 하단 모서리  
2: 우측 하단 모서리  
3: 우측 상단 모서리  
4: 좌측 상단 모서리 Q437=0 설정으로 접근 중 스테드 표면에 접근 표시를 나타내려면 다른 접근 위치를 선택하십시오.



## NC 블록

## 8 CYCL DEF 256 RECTANGULAR STUD

Q218=60	;FIRST SIDE LENGTH
Q424=74	;WORKPC. BLANK SIDE 1
Q219=40	;2ND SIDE LENGTH
Q425=60	;WORKPC. BLANK SIDE 2
Q220=5	;CORNER RADIUS
Q368=0.2	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q224=+0	;ANGLE OF ROTATION
Q367=0	;STUD POSITION
Q207=500	;FEED RATE FOR MILLNG
Q351=+1	;CLIMB OR UP-CUT
Q201=-20	;DEPTH
Q202=5	;PLUNGING DEPTH
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q370=1	;TOOL PATH OVERLAP
Q437=0	;APPROACH POSITION

9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99

## 5.7 원형 보스(사이클 257, DIN/ISO: G257)

### 사이클 실행

사이클 257을 사용하여 원형 보스를 가공합니다. TNC는 공작물 영역 직경에서 시작하여 나선 방향 진입 동작으로 원형 보스를 밀링합니다.

- 1 공구가 2차 안전 거리에 못 미치는 경우 2차 안전 거리로 후퇴됩니다.
- 2 공구는 보스 중심에서 보스 가공의 시작점으로 이동합니다. 극각을 이용하여 파라미터 Q376을 이용하여 보스 중심에 따라 시작 위치를 정합니다.
- 3 TNC에서 공구가 급속 이송 **FMAX**로 안전 거리 Q200까지 이동한 다음 그곳에서 절입 이송 속도로 첫 번째 절입 깊이까지 이동합니다.
- 4 그런 다음 TNC는 경로 중첩을 고려하여 나선 방향 진입 동작으로 원형 보스를 가공합니다.
- 5 TNC는 접선 경로에서 공구를 윤곽으로부터 2mm 후퇴시킵니다.
- 6 절입 이동이 2회 이상 필요한 경우, 공구는 후진 이동 옆의 지점에서 절입 이동을 반복합니다.
- 7 프로그래밍된 보스 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.
- 8 사이클이 종료되면 공구는 접선 경로에서 벗어나서 공구축에서 사이클에서 정의된 2차 안전 거리로 후퇴합니다.

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.7 원형 보스(사이클 257, DIN/ISO: G257)

## 프로그래밍 시 주의 사항:



가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 구를 시작 위치(보스 중심)에 사전 위치결정합니다.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **Q204 2ND SET-UP CLEARANCE**에 유의하십시오.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

사이클이 종료되면 TNC에서는 공구를 시작 위치로 되돌립니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 길이를 줄입니다.

**충돌 주의!**

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.

TNC는 이 사이클로 접근 이동을 수행합니다. 시작각 Q376에 따라 다음과 같은 공간을 보스 옆에 두어야 합니다. 최소한 공구 직경 + 2mm를 확보하십시오. 충돌의 위험이 있습니다.




마지막으로, 공구가 프로그래밍된 경우 TNC에서는 해당 공구를 안전 거리 또는 2차 안전 거리로 다시 이동합니다. 사이클 종료 후 공구의 끝나는 위치가 시작 위치와 다릅니다.

정확한 시작 위치를 결정하기 위해 파라미터 Q376에 0°와 360° 사이의 시작각을 입력합니다. 기본 값인 -1을 사용하는 경우 TNC는 자동으로 가장 유리한 시작 위치를 계산합니다. 이 값은 다양합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q223 완성품의 직경?** 완전히 가공된 스테드의 직경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q222 공작물의 직경?** 공작물 영역의 직경입니다. 정상 직경보다 큰 공작물 영역 직경을 입력합니다. 공작물 영역 직경과 정상 직경의 차이가 허용되는 스텝오버(공구 반경에 경로 중첩 계수 **Q370**을 곱한 값)보다 큰 경우, TNC에서는 여러 차례의 스텝오버를 수행합니다. TNC에서는 항상 일정한 스텝오버를 계산합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q368 측면 정상 여유량?** (증분): 가공면의 정상 여유량 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?** 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1:** M3을 사용한 밀링 작업 유형:  
+1 = 상승  
-1 = 상향 절삭  
**PREDEF:** TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 스테드 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입; 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?** 깊이까지 절입하는 동안 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999; 또는 **FMAX, FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 작업면 사이의 거리. 입력 범위: 0~99999.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999



## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.7 원형 보스(사이클 257, DIN/ISO: G257)

- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스펀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q370 가공궤적의 중첩요소(Overlap factor) ?**: Q370에 공구 반경을 곱하면 스텝오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: 0.1~1.414; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q376 시작 각도?**: 공구가 스테르드에 접근할 때 스테르드 중심에 대해 상대적인 극각입니다. 입력 범위: 0~359°

## NC 블록


<b>8 CYCL DEF 257 CIRCULAR STUD</b>	
Q223=60	;FINISHED PART DIA.
Q222=60	;WORKPIECE BLANK DIA.
Q368=0.2	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q207=500	;FEED RATE FOR MILLNG
Q351=+1	;CLIMB OR UP-CUT
Q201=-20	;DEPTH
Q202=5	;PLUNGING DEPTH
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q370=1	;TOOL PATH OVERLAP
Q376=0	;STARTING ANGLE
<b>9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99</b>	

## 5.8 스팀드의 다각형(사이클 258, DIN/ISO: G256)

### 사이클 실행

다각형 보스 사이클을 사용하면 외부 윤곽을 가공하여 정다각형을 만들 수 있습니다. 밀링 작업은 공작물 영역의 직경에 기초하여 나선 경로로 수행할 수 있습니다.

- 1 가공의 시작 부분에서 공작물이 2차 안전 거리에 못 미치는 경우 TNC는 공구를 2차 안전 거리로 후퇴시킵니다.
- 2 보스의 중심에서 시작하여 TNC는 보스 가공의 시작점으로 공구를 이동합니다. 시작점은 무엇보다도 공작물 영역의 직경과 보스의 회전 각도에 따라 달라집니다. 회전 각도는 파라미터 Q224로 결정됩니다.
- 3 공구는 급속 이송 **FMAX**로 안전 거리 Q200까지 이동한 다음 그곳에서 절입 이송 속도로 첫 번째 절입 깊이까지 이동합니다.
- 4 그런 다음 TNC가 경로 오버랩을 고려하여 나선형 경로에 다각형 보스를 만듭니다.
- 5 TNC는 접선 경로에서 공구를 외부에서 내부로 이동합니다.
- 6 공구는 스핀들 축 방향에서 2차 안전 거리로 한 번의 빠른 움직임으로 들어올려집니다.
- 7 여러 절입 깊이가 필요한 경우 TNC는 보스 밀링 프로세스의 시작점에 공구를 배치합니다.
- 8 프로그래밍된 보스 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.
- 9 사이클의 끝에서 이탈 이동이 수행됩니다. 그런 다음 TNC는 공구축에서 2차 안전 거리로 공구를 이동합니다.



## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

### 5.8 스퍼드의 다각형(사이클 258, DIN/ISO: G256)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



사이클의 시작 전에 공구를 가공 평면에 사전 위치결정해야 합니다. 이렇게 하려면 반경 보정 **R0**을 사용하여 공구를 보스의 중심으로 이동합니다.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **Q204 2ND SET-UP CLEARANCE**에 유의하십시오.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

TNC는 공구 길이가 사이클에 프로그래밍된 Q202 진입 깊이보다 더 짧은 경우 공구 테이블에 정의된 LCUTS 공구 길이로 진입 깊이를 줄입니다.



#### 충돌 주의!

양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

TNC는 **양수 깊이를 입력하면** 사전 위치결정 계산 순서를 바꿉니다. 이렇게 하면 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 **아래**의 안전 거리까지 이동합니다.




TNC는 이 사이클로 접근 이동을 수행합니다. 로타리 위치 Q224에 따라 다음과 같은 공간을 보스 옆에 두어야 합니다. 최소한 공구 직경 + 2mm를 확보하십시오. 충돌 위험!

마지막으로, 공구가 프로그래밍된 경우 TNC에서는 해당 공구를 안전 거리 또는 2차 안전 거리로 다시 이동합니다. 사이클 종료 후 공구의 끝나는 위치가 시작 위치와 다릅니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q573 Inscr.circle/circumcircle(0/1)?**: 치수가 내접원 또는 둘레를 기준하는지 정의:  
0= 치수는 내접원을 기준  
1= 치수는 둘레를 기준
- ▶ **Q571 기준 원 직경?**: 기준 회로 직경의 정의입니다. 직경이 내접원 또는 둘레를 참조할지 여부를 파라미터 Q573에 지정합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q222 공작물의 직경?**: 공작물 영역 직경의 정의입니다. 공작물 영역 직경은 기준 원 직경보다 커야 합니다. 공작물 영역 직경과 기준 원 직경의 차이가 허용되는 스텝오버(공구 반경에 경로 중첩 계수 **Q370**을 곱한 값)보다 큰 경우, TNC에서는 여러 차례의 스텝오버를 수행합니다. TNC에서는 항상 일정한 스텝오버를 계산합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q572 모서리 수?**: 다각형의 모서리 수를 입력합니다. TNC에서는 항상 보스에서 모서리를 균등하게 배분합니다. 입력 범위: 3~30
- ▶ **Q224 회전 각도?**: 다각형의 첫 번째 모서리를 가공하기 위한 각도를 지정합니다. 입력 범위: -360°~+360°
- ▶ **Q220 반경/모따기(+/-)?**: 입력 폼 반경 또는 모따기의 값을 입력합니다. 0에서 +99999.9999 사이의 양수 값을 입력하면 TNC에서는 다각형 스테드의 모든 모서리를 라운딩합니다. 반경은 입력한 값을 의미합니다. 0에서 -99999.9999 사이의 음수값을 입력하는 경우 윤곽의 모든 모서리에 모따기가 수행되며 입력한 값은 모따기의 길이를 의미합니다.
- ▶ **Q368 측면 정삭 여유량?** (증분): 가공면의 정삭 여유량 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?**: 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1**: M3을 사용한 밀링 작업 유형:  
+1 = 상승  
-1 = 상향 절삭  
**PREDEF**: TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 스테드 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입; 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?**: 깊이까지 절입하는 동안 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999; 또는 **FMAX, FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 작업면 사이의 거리. 입력 범위: 0~99999.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999



## NC 블록

8 CYCL DEF 258 DAGAKHYOUNG BOS	
Q573=1	;GIJUN WON
Q571=50	;GIJUN WON JIKKYOUNG
Q222=120	;WORKPIECE BLANK DIA.
Q572=10	;MOSEORI SU
Q224=40	;ANGLE OF ROTATION
Q220=2	;BANKYOUNG/ MOTTAKI
Q368=0	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q207=3000	;FEED RATE FOR MILLNG
Q351=1	;CLIMB OR UP-CUT
Q201=-18	;DEPTH
Q202=10	;PLUNGING DEPTH
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.8 스퍼드의 다각형(사이클 258, DIN/ISO: G256)

- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스퍼드축의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q370 가공궤적의 중첩요소(Overlap factor) ?**: Q370에 공구 반경을 곱하면 스텝오버 계수 k가 됩니다. 입력 범위: 0.1~1.414; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q215 가공 방법 (0/1/2)?**: 가공 방법 정의:
  - 0: 황삭 및 정삭
  - 1: 황삭 전용
  - 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥면 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의된 경우에만 가공함
- ▶ **Q369 바닥면을 정삭 가공하기 위한 여유 량?** (증분): 바닥 정삭 여유량. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q338 정삭가공시 1회 절입량?** (증분): 정삭 절삭당 스퍼드축 진입 Q338=0: 한 번 진입하는 정삭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q385 정삭 가공 속도?**: 측면 및 바닥면 정삭 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**

Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q370=1	;TOOL PATH OVERLAP
Q215=0	;MACHINING OPERATION
Q369=0	;ALLOWANCE FOR FLOOR
Q338=0	;INFED FOR FINISHING
Q385=500	;FINISHING FEED RATE
9 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3 M99	

## 5.9 평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233)

### 사이클 실행


사이클 233는 정삭 여유량을 고려하면서 여러 번 진입하여 평평한 표면을 평면 밀링할 때 사용됩니다. 또한 평평한 표면을 가공하는 동안 고려하는 사이클의 측면을 정의할 수도 있습니다. 이 사이클은 여러 가공 방법을 제공합니다.

- **방법 Q389=0:** 미안더 가공, 가공 중인 표면 외부로 스텝오버
  - **방법 Q389=1:** 미안더 가공, 가공 중인 표면 모서리에서 스텝오버
  - **방법 Q389=2:** 초과이동을 통해 표면이 한 라인씩 가공됨; 급속 이동으로 후퇴한 스텝오버
  - **방법 Q389=3:** 초과이동 없이 표면이 한 라인씩 가공됨; 급속 이동으로 후퇴한 스텝오버
  - **방법 Q389=4:** 바깥쪽에서 안쪽으로의 나선형 가공
- 1 TNC는 현재 위치에서 급속 이송 **FMAX**로 공구를 작업면의 시작 위치 **1**에 배치합니다. 작업면의 시작점은 공구 반경과 측면 안전 거리만큼 공작물 모서리에서 보정됩니다.
  - 2 그다음 TNC는 급속 이송 **FMAX**로 공구를 스펀들축의 안전 거리에 배치합니다.
  - 3 공구가 공구축에서 밀링 이송 속도 Q207로 TNC에 의해 계산된 첫 번째 절입 깊이까지 이동합니다.

#### 방법 Q389=0 및 Q389=1

방법 Q389=0 및 Q389=1은 평면 밀링 중 초과이동이 서로 상이합니다. Q389=0인 경우 끝점은 표면 외부에 있습니다. Q389=1인 경우 끝점은 표면 모서리에 있습니다. TNC는 측면 길이 및 해당 측면의 안전 거리로부터 끝점 **2**를 계산합니다. 방법 Q389=0이 사용된 경우 TNC는 공구를 평평한 표면으로부터 공구 반경만큼 더 이동시킵니다.

- 4 TNC는 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 끝점 **2**까지 공구를 이동시킵니다.
- 5 TNC는 공구를 예비 배치 이송 속도로 다음 경로의 시작점까지 보정합니다. 보정은 프로그래밍된 폭, 공구 반경, 최대 경로 중첩 계수 및 해당 측면의 안전 거리를 사용하여 계산됩니다.
- 6 공구는 밀링 이송 속도로 반대편으로 복귀합니다.
- 7 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.
- 8 그 다음 TNC가 급속 이송 **FMAX**로 공구를 시작점 **1**에 배치합니다.
- 9 두 번 이상의 진입이 필요한 경우, TNC는 공구축의 공구를 위치 결정 이송 속도로 다음 절입 깊이까지 이동시킵니다.
- 10 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 11 사이클이 종료되면 공구가 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 후퇴합니다.





## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.9 평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233)

## 방법 Q389=2 및 Q389=3


방법 Q389=2 및 Q389=3은 평면 밀링 중 초과이동이 서로 상이합니다. Q389=2 인 경우 끝점은 표면 외부에 있습니다. Q389=3 인 경우 끝점은 표면 모서리에 있습니다. TNC는 측면 길이 및 해당 측면의 안전 거리로부터 끝점 **2**를 계산합니다. 방법 Q389=2가 사용된 경우 TNC는 공구를 평평한 표면으로부터 공구 반경만큼 더 이동시킵니다.

- 4 그러면 공구가 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 끝점 **2**까지 전진합니다.
- 5 TNC가 스핀들축의 공구를 현재 진입 깊이 위의 안전 거리에 배치한 다음 **FMAX**로 다음 라인의 시작점까지 곧바로 이동합니다. TNC는 프로그래밍된 폭, 공구 반경, 최대 경로 중첩 계수 및 해당 측면의 안전 거리를 사용하여 보정을 계산합니다.
- 6 공구가 현재 절입 깊이로 돌아온 후에 다음 끝점 **2** 방향으로 이동합니다.
- 7 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 다중 경로 프로세스가 반복됩니다. 마지막 경로가 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송 **FMAX**로 시작점 **1**로 복귀시킵니다.
- 8 두 번 이상의 진입이 필요한 경우, TNC는 공구축의 공구를 위치 결정 이송 속도로 다음 절입 깊이까지 이동시킵니다.
- 9 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 10 사이클이 종료되면 공구가 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 후퇴합니다.




**방법 Q389=4**

- 4 공구는 접선 방향 호 상에서 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 밀링 경로의 시작점에 접근합니다.
- 5 TNC는 밀링 이송 속도로 바깥쪽에서 안쪽으로 단거리 밀링 경로로 평평한 표면을 가공합니다. 지속적인 스텝오버로 인해 공구가 체결된 상태를 유지합니다.
- 6 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 경로가 종료되면 TNC는 공구를 급속 이송 **FMAX**로 시작점 **1**로 복귀시킵니다.
- 7 두 번 이상의 진입이 필요한 경우, TNC는 공구축의 공구를 위치 결정 이송 속도로 다음 절입 깊이까지 이동시킵니다.
- 8 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 9 사이클이 종료되면 공구가 **FMAX**로 **2차 안전 거리**까지 후퇴합니다.

**한계**

제한기를 사용하여 평평한 표면의 가공을 제한할 수 있습니다(예: 가공 중에 측벽 또는 슬더를 고려하기 위해). 한계에 의해 규정된 측벽은 시작점 또는 평평한 표면의 측면 길이에서 얻어진 정삭 크기만큼 가공합니다. 황삭의 경우 TNC는 측면의 보정량을 포함시킵니다. 정삭의 경우 보정량은 공구를 사전 위치결정하는 데 도움이 됩니다.



## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.9 평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233)

## 프로그래밍 시 주의 사항:



가공 평면에서 반경 보정을 **R0**으로 설정하여 공구를 시작 위치에 사전 위치결정합니다. 가공 방향에 유의하십시오.

TNC는 공구축에 공구를 자동으로 사전 위치결정합니다. **Q204 2ND SET-UP CLEARANCE**에 유의하십시오.

공작물 또는 픽스처와 충돌이 발생하지 않도록 **Q204 2ND SET-UP CLEARANCE**를 입력합니다.

**Q227 STARTNG PNT 3RD AXIS** 및 **Q386 END POINT 3RD AXIS**을 같은 값으로 입력한 경우, TNC는 사이클을 실행하지 않습니다(깊이 = 0이 프로그래밍되어 있음).

**충돌 주의!**




양수 깊이가 입력되면 TNC에서 오류 메시지를 출력할지(켜짐) 또는 출력하지 않을지(꺼짐)결정하는 기계 파라미터 **displayDepthErr**를 입력합니다.

시작점이 끝점보다 작으면 TNC의 사전 위치결정 계산 순서가 뒤바뀐다는 점에 유의하십시오. 즉, 이 경우 공구가 공구축에서 급속 이송으로 공작물 표면 아래의 안전 거리까지 이동합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q215 가공 방법 (0/1/2)?:** 가공 방법 정의:
  - 0: 황삭 및 정삭
  - 1: 황삭 전용
  - 2: 정삭 전용
 측면 정삭 및 바닥면 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의된 경우에만 가공함
- ▶ **Q389 Machining strategy (0-4)?:** TNC가 표면을 가공하는 방법을 지정합니다.
  - 0: 미안더 가공, 가공할 표면 외부에서 위치결정 이송 속도로 스텝오버
  - 1: 미안더 가공, 가공할 표면의 가장자리에서 밀링 이송 속도로 스텝오버
  - 2: 선별 가공, 위치결정 이송 속도로 후퇴 및 스텝오버
  - 3: 선별 가공, 가공할 표면의 가장자리에서 배치 이송 속도로 후퇴 및 스텝오버
  - 4: 나선형 가공, 바깥쪽에서 안쪽으로의 균일한 진입
- ▶ **Q350 밀링 방향?:** 가공 방향을 규정하는 가공 평면 상의 축입니다.
  - 1: 기준 축 = 가공 방향
  - 2: 보조 축 = 가공 방향
- ▶ **Q218 첫번째면의 가공 길이? (증분):** 첫 번째 축의 시작점을 기준으로 작업면 기준축에서 가공할 표면의 길이입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q219 두번째면의 가공길이? (증분):** 작업면 보조축에서 가공할 표면의 길이입니다. 대수 기호를 사용하여 **STARTING PNT 2ND AXIS**을 기준으로 첫 번째 스텝오버의 방향을 지정합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q227 3차축 시작점의 좌표? (절대):** 진입을 계산하는 데 사용하는 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q386 3번째축의 중점? (절대):** 스피들축에서 표면을 평면 밀링할 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q369 바닥면을 정삭 가공하기 위한 여유 량? (증분):** 마지막 진입에 사용하는 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999



## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.9 평면 밀링(사이클 233, DIN/ISO: G233)

- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입; 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q370 가공궤적의 중첩요소(Overlap factor) ?**: 최대 스텝오버 계수 k입니다. TNC에서는 두 번째 측면 길이(Q219) 및 공구 반경에서 실제 스텝오버를 계산하여 가공 시 일정한 스텝오버가 사용되도록 합니다. 입력 범위: 0.1~1.9999
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?**: 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q385 정삭 가공 속도?**: 마지막 진입 밀링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q253 예비 가공 속도?**: 시작 위치에 접근할 때와 다음 경로로 이동할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 공구를 소재에 대해 가로 방향으로 이동(Q389=1)하는 경우 TNC에서는 공구를 밀링을 위한 이송 속도 Q207로 이동합니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q357 면가공을 위한 안전높이?** (증분): 공구가 첫 번째 절입 깊이로 접근할 때의 공작물 측면 안전 거리이며 가공 방법 Q389=0 또는 Q389=2를 사용하는 경우 스텝오버가 수행되는 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 작업면 사이의 거리. 입력 범위: 0~99999.9999; 또는 **PREDEF**

## NC 블록

8 CYCL DEF 233 FACE MILLING	
Q215=0	;MACHINING OPERATION
Q389=2	;MILLING STRATEGY
Q350=1	;MILLING DIRECTION
Q218=120	;FIRST SIDE LENGTH
Q219=80	;2ND SIDE LENGTH
Q227=0	;STARTNG PNT 3RD AXIS
Q386=-6	;END POINT 3RD AXIS
Q369=0.2	;ALLOWANCE FOR FLOOR
Q202=3	;MAX. PLUNGING DEPTH
Q370=1	;TOOL PATH OVERLAP
Q207=500	;FEED RATE FOR MILLNG
Q385=500	;FINISHING FEED RATE
Q253=750	;F PRE-POSITIONING
Q357=2	;CLEARANCE TO SIDE
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE

- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q347 첫 번째 제한?** 평면 표면의 경계가 측벽에 의해 지정되는 공작물의 측면을 선택합니다(나선 가공에서는 불가능). 측벽의 위치에 따라 TNC는 평평한 표면의 가공을 각각의 시작점 좌표 또는 측면 길이까지로 제한합니다. (나선 가공에서는 불가능):  
 입력 0: 한계 없음  
 입력 -1: 음의 기본축 한계  
 입력 +1: 양의 기본축 한계  
 입력 -2: 음의 보조축 한계  
 입력 +2: 양의 보조축 한계
- ▶ **Q348 두 번째 제한?** 1차 한계 Q347에 대한 파라미터 참조
- ▶ **Q349 세 번째 제한?** 1차 한계 Q347에 대한 파라미터 참조
- ▶ **Q220 모서리 반경?** 한계에서의 모서리 반경입니다 (Q347~Q349). 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q368 측면 정삭 여유량?** (증분): 가공면의 정삭 여유량 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q338 정삭가공시 1회 절입량?** (증분): 정삭 절삭당 스피들축 진입 Q338=0: 한 번 진입하는 정삭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999


Q347=0	;1ST LIMIT
Q348=0	;2ND LIMIT
Q349=0	;3RD LIMIT
Q220=2	;CORNER RADIUS
Q368=0	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q338=0	;INFEEED FOR FINISHING
9 L X+0 Y+0 R0 FMAX M3 M99	

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

## 5.10 프로그래밍 예

## 5.10 프로그래밍 예

예: 밀링 포켓, 보스 및 슬롯



0 BEGINN PGM C210 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3500	황삭/정삭용 공구를 호출합니다.
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 256 RECTANGULAR STUD	외부 윤곽 가공용 사이클 정의
Q218=90 ;FIRST SIDE LENGTH	
Q424=100 ;WORKPC. BLANK SIDE 1	
Q219=80 ;2ND SIDE LENGTH	
Q425=100 ;WORKPC. BLANK SIDE 2	
Q220=0 ;CORNER RADIUS	
Q368=0 ;ALLOWANCE FOR SIDE	
Q224=0 ;ANGLE OF ROTATION	
Q367=0 ;STUD POSITION	
Q207=250 ;FEED RATE FOR MILLNG	
Q351=+1 ;CLIMB OR UP-CUT	
Q201=-30 ;DEPTH	
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q370=1 ;TOOL PATH OVERLAP	
Q437=0 ;APPROACH POSITION	
6 L X+50 Y+50 R0 M3 M99	외부 윤곽 가공용 사이클 호출
7 CYCL DEF 252 CIRCULAR POCKET	원형 포켓 밀링 사이클 정의
Q215=0 ;MACHINING OPERATION	
Q223=50 ;CIRCLE DIAMETER	
Q368=0.2 ;ALLOWANCE FOR SIDE	
Q207=500 ;FEED RATE FOR MILLNG	

Q351=+1	;CLIMB OR UP-CUT	
Q201=-30	;DEPTH	
Q202=5	;PLUNGING DEPTH	
Q369=0.1	;ALLOWANCE FOR FLOOR	
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q338=5	;INFEEED FOR FINISHING	
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE	
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE	
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q370=1	;TOOL PATH OVERLAP	
Q366=1	;PLUNGE	
Q385=750	;FINISHING FEED RATE	
Q439=0	;FEED RATE REFERENCE	
8 L X+50 Y+50 R0 FMAX M99		원형 포켓 밀링 사이클 호출
9 L Z+250 R0 FMAX M6		공구 변경
10 TOOL CALL 2 Z S5000		공구 호출: 슬로팅 밀
11 CYCL DEF 254 CIRCULAR SLOT		슬롯 사이클 정의
Q215=0	;MACHINING OPERATION	
Q219=8	;SLOT WIDTH	
Q368=0.2	;ALLOWANCE FOR SIDE	
Q375=70	;PITCH CIRCLE DIAMETR	
Q367=0	;REF. SLOT POSITION	X/Y에 대한 사전 위치결정 필요하지 않음
Q216=+50	;CENTER IN 1ST AXIS	
Q217=+50	;CENTER IN 2ND AXIS	
Q376=+45	;STARTING ANGLE	
Q248=90	;ANGULAR LENGTH	
Q378=180	;STEPPING ANGLE	두 번째 슬롯의 시작점
Q377=2	;NR OF REPETITIONS	
Q207=500	;FEED RATE FOR MILLNG	
Q351=+1	;CLIMB OR UP-CUT	
Q201=-20	;DEPTH	
Q202=5	;PLUNGING DEPTH	
Q369=0.1	;ALLOWANCE FOR FLOOR	
Q206=150	;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q338=5	;INFEEED FOR FINISHING	
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE	
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE	
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q366=1	;PLUNGE	
Q385=500	;FINISHING FEED RATE	
Q439=0	;FEED RATE REFERENCE	
12 CYCL CALL FMAX M3		슬롯 사이클 호출

## 고정 사이클: 포켓 밀링/보스 밀링/슬롯 밀링

### 5.10 프로그래밍 예

```
13 L Z+250 R0 FMAX M2
```

공구축에서 후퇴, 프로그램 종료

```
14 END PGM C210 MM
```

# 6

고정 사이클: 패턴  
정의



## 고정 사이클: 패턴 정의

### 6.1 기본 사항

#### 6.1 기본 사항

##### 개요

TNC에서는 점 패턴을 직접 가공할 수 있도록 두 가지 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	220 극 패턴	175
	221 선형 패턴	178

사이클 220과 221을 다음과 같은 고정 사이클에 조합하여 사용할 수 있습니다.



불규칙한 점 패턴을 가공할 경우 **CYCL CALL PAT**((참조 "점 테이블", 페이지 61))를 사용하여 점 테이블을 생성하십시오.

**PATTERN DEF** 기능을 사용하면 보다 정규적인 점 패턴을 사용할 수 있습니다(참조 "PATTERN DEF 패턴 정의", 페이지 54).

- 사이클 200 드릴링
- 사이클 201 리밍
- 사이클 202 보링
- 사이클 203 범용 드릴링
- 사이클 204 백 보링
- 사이클 205 범용 펌핑
- 사이클 206 플로팅 탭 홀더를 사용한 새 탭핑
- 사이클 207 새 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않는 리지드 탭핑
- 사이클 208 보어 밀링
- 사이클 209 칩 제거를 사용한 탭핑
- 사이클 240 센터링
- 사이클 251 직사각형 포켓
- 사이클 252 원형 포켓 밀링
- 사이클 253 슬롯 밀링
- 사이클 254 원형 슬롯(사이클 221과만 조합 가능)
- 사이클 256 직사각형 보스
- 사이클 257 원형 보스
- 사이클 262 나사산 밀링
- 사이클 263 나사산 밀링/카운터싱크
- 사이클 264 나사산 드릴링/밀링
- 사이클 265 나선형 나사산 드릴링/밀링
- 사이클 267 수나사 밀링

## 6.2 POLAR PATTERN (사이클 220, DIN/ISO: G220)

### 사이클 실행

- 1 TNC가 급송 이송으로 공구를 현재 위치에서 첫 번째 가공 작업의 시작점으로 이동합니다.  
시퀀스:
  - 2차 안전 거리로 이동합니다(스핀들축).
  - 스펀들축의 시작점에 접근합니다.
  - 공작물 표면(스핀들축) 위의 안전 거리로 이동합니다.
- 2 이 위치에서 TNC가 마지막으로 정의된 고정 사이클을 실행합니다.
- 3 공구가 직선 또는 원호 방향으로 다음 가공 작업의 시작점으로 접근합니다. 공구는 안전 높이 또는 2차 안전 높이에서 정지합니다.
- 4 모든 가공 작업을 실행할 때까지 이 프로세스(1-3)가 반복됩니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 220은 정의 활성 사이클이므로 마지막으로 정의된 고정 사이클을 자동으로 호출합니다.  
사이클 220을 고정 사이클 200~209 및 251~267 중 하나와 조합하는 경우 사이클 220에서 정의한 안전 거리, 공작물 표면 및 2차 안전 거리가 적용됩니다.  
이 사이클을 반 자동 작동 모드에서 실행하는 경우 컨트롤은 점 패턴의 개별 점 사이에서 정지합니다.



# 6 고정 사이클: 패턴 정의

## 6.2 POLAR PATTERN (사이클 220, DIN/ISO: G220)

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q216 1차 축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 피치 원 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q217 2차축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 피치 원 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q244 원의 직경 피치?** 피치 원의 직경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q245 시작 각도?** (절대): 작업 평면의 기준축과 피치 원의 마지막 가공 작업 시작점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q246 종료 각도?** (절대): 작업 평면의 기준축과 피치 원의 마지막 가공 작업 시작점 사이의 각도이며, 완전한 원에는 적용되지 않습니다. 정지 각도와 시작 각도에 대해 같은 값을 입력해서는 안 됩니다. 정지 각도를 시작 각도보다 크게 입력하면 가공은 반시계 방향으로 수행되며 그 반대의 경우에는 가공이 시계 방향으로 수행됩니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q247 중간 스텝 각도?** (증분): 피치 원에서 두 가공 작업 사이의 각도입니다. 각도 스텝을 0으로 입력하면 TNC는 시작 각도와 정지 각도 및 패턴 반복 횟수를 통해 각도 스텝을 계산합니다. 0 이외의 값을 입력하는 경우에는 정지 각도를 고려하지 않습니다. 각도 스텝의 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다 (음 = 시계 방향). 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q241 반복 회수?** 원 피치에 대한 가공 위치의 총 수입니다. 입력 범위: 1~99999
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999



### NC 블록

<b>53 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN</b>
<b>Q216=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS</b>
<b>Q217=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS</b>
<b>Q244=80 ;PITCH CIRCLE DIAMETR</b>

## POLAR PATTERN (사이클 220, DIN/ISO: G220) 6.2

- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 터치 프로브가 가공 작업 사이에 어떻게 이동할지를 규정합니다.
  - 0: 가공 작업 사이의 안전 거리를 이동합니다.
  - 1: 가공 작업 간에 2차 안전 거리로 이동
- ▶ **Q365 이송 방법? 선=0/호=1**: 공구가 가공 작업 간에 이동하는 경로 기능을 규정합니다.
  - 0: 가공 작업 간에 직선으로 이동합니다.
  - 1: 가공 작업 사이의 피치 원 직경에서 원형 호로 이동

Q245=+0	;STARTING ANGLE
Q246=+360	STOPPING ANGLE
Q247=+0	;STEPPING ANGLE
Q241=8	;NR OF REPETITIONS
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE
Q203=+30	;SURFACE COORDINATE
Q204=50	;2ND SET-UP CLEARANCE
Q301=1	;MOVE TO CLEARANCE
Q365=0	;TYPE OF TRAVERSE


## 고정 사이클: 패턴 정의

### 6.3 LINEAR PATTERN (사이클 221, DIN/ISO: G221)

#### 6.3 LINEAR PATTERN (사이클 221, DIN/ISO: G221)

##### 사이클 실행

- 1 TNC가 자동으로 공구를 현재 위치에서 첫 번째 가공 작업의 시작점으로 이동합니다.  
순서:
  - 2차 안전 거리로 이동합니다(스핀들축).
  - 스핀들축의 시작점에 접근합니다.
  - 공작물 표면(스핀들축) 위의 안전 거리로 이동합니다.
- 2 이 위치에서 TNC가 마지막으로 정의된 고정 사이클을 실행합니다.
- 3 공구가 양의 참조 축 방향으로 안전 거리 또는 2차 안전 거리에 있는 다음 가공 작업의 시작점에 접근합니다.
- 4 첫 번째 행의 모든 가공 작업을 실행할 때까지 이 프로세스(1-3)가 반복됩니다. 공구는 첫 번째 라인의 마지막 점 위에 배치됩니다.
- 5 이어서 공구가 가공 작업을 수행하는 두 번째 라인의 마지막 점으로 이동합니다.
- 6 해당 위치에서 공구는 음의 참조 축 방향으로 다음 가공 작업의 시작점에 접근합니다.
- 7 두 번째 라인의 모든 가공 작업을 실행할 때까지 이 프로세스(6)가 반복됩니다.
- 8 그런 다음 공구는 다음 라인의 시작점으로 이동합니다.
- 9 왕복 이동을 통해 모든 후속 라인이 처리됩니다.



##### 프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 221은 DEF 활성 사이클이므로 마지막으로 정의된 고정 사이클을 자동으로 호출합니다.

사이클 221을 고정 사이클 200~209 및 251~267 중 하나와 조합하는 경우 사이클 221에서 정의한 안전 거리, 공작물 표면, 2차 안전 거리 및 회전 위치가 적용됩니다.



사이클 254 원형 장공(Slot)과 사이클 221을 함께 사용하는 경우에는 장공(Slot) 위치를 0으로 지정할 수 없습니다.

이 사이클을 반 자동 작동 모드에서 실행하는 경우 컨트롤은 점 패턴의 개별 점 사이에서 정지합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q225 1차축 시작점의 좌표?** (절대): 작업면의 주축에서 시작점의 좌표
- ▶ **Q226 2차축 시작점의 좌표?** (절대): 작업면의 보조축에서 시작점의 좌표
- ▶ **Q237 1차축에서 간격?** (증분): 선에서 개별 점의 간격
- ▶ **Q238 2차축에서 간격?** (증분): 개별 라인 간의 간격
- ▶ **Q242 열의 회수?** 라인에서 가공 작업 수
- ▶ **Q243 행의 회수?** 라인 수
- ▶ **Q224 회전 각도?** (절대): 전체 패턴이 회전하는 각도입니다. 회전 중심은 시작점에 있습니다.
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?** 터치 프로브가 가공 작업 사이에 어떻게 이동할지를 규정합니다.  
0: 가공 작업 사이의 안전 거리를 이동합니다.  
1: 가공 작업 간에 2차 안전 거리로 이동



## NC 블록


54 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN
Q225=+15 ;STARTNG PNT 1ST AXIS
Q226=+15 ;STARTNG PNT 2ND AXIS
Q237=+10 ;SPACING IN 1ST AXIS
Q238=+8 ;SPACING IN 2ND AXIS
Q242=6 ;NUMBER OF COLUMNS
Q243=4 ;NUMBER OF LINES
Q224=+15 ;ANGLE OF ROTATION
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=+30 ;SURFACE COORDINATE
Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE

## 고정 사이클: 패턴 정의

## 6.4 프로그래밍 예

## 6.4 프로그래밍 예

예: 극 홀 패턴



0 BEGIN PGM HOLEPAT MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3500	공구 호출
4 L Z+250 R0 FMAX M3	공구 후퇴
5 CYCL DEF 200 DRILLING	사이클 정의: 드릴링
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-15 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=4 ;PLUNGING DEPTH	
Q211=0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=0 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0.25 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	
6 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN	극 패턴 1의 사이클 정의, CYCL 200이 자동으로 호출됨, Q200, Q203 및 Q204가 사이클 220에 정의된 대로 적용됨
Q216=+30 ;CENTER IN 1ST AXIS	
Q217=+70 ;CENTER IN 2ND AXIS	
Q244=50 ;PITCH CIRCLE DIAMETR	
Q245=+0 ;STARTING ANGLE	
Q246=+360 ;STOPPING ANGLE	
Q247=+0 ;STEPPING ANGLE	
Q241=10 ;NR OF REPETITIONS	
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=100 ;2ND SET-UP CLEARANCE	

Q301=1	;MOVE TO CLEARANCE	
Q365=0	;TYPE OF TRAVERSE	
7 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN		극 패턴 2의 사이클 정의, CYCL 200이 자동으로 호출됨, Q200, Q203 및 Q204가 사이클 220에 정의된 대로 적용됨
Q216=+90	;CENTER IN 1ST AXIS	
Q217=+25	;CENTER IN 2ND AXIS	
Q244=70	;PITCH CIRCLE DIAMETR	
Q245=+90	;STARTING ANGLE	
Q246=+360	;STOPPING ANGLE	
Q247=+30	;STEPPING ANGLE	
Q241=5	;NR OF REPETITIONS	
Q200=2	;SET-UP CLEARANCE	
Q203=+0	;SURFACE COORDINATE	
Q204=100	;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q301=1	;MOVE TO CLEARANCE	
Q365=0	;TYPE OF TRAVERSE	
8 L Z+250 R0 FMAX M2		공구축에서 후퇴, 프로그램 종료
9 END PGM HOLEPAT MM		



# 7

고정 사이클: 윤곽  
포켓

# 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

## 7.1 SL 사이클

### 7.1 SL 사이클

#### 기본 사항

SL 사이클을 사용하면 최대 12개의 하위 윤곽(포켓 또는 아일랜드)을 조합하여 복잡한 윤곽을 형성할 수 있습니다. 개별 하위 윤곽은 서브 프로그램에서 정의합니다. TNC에서는 사용자가 사이클 14 윤곽 지오메트리에서 입력하는 하위 윤곽(서브프로그램 번호)에서 전체 윤곽을 계산합니다.



SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량은 제한되어 있습니다. 하나의 SL 사이클에서 최대 16384개의 윤곽 요소를 프로그래밍할 수 있습니다.

SL 사이클은 포괄적이며 복잡한 내부 계산을 수행할 뿐 아니라 그 결과로 생성되는 가공 작업도 수행합니다. 안전상의 이유로 항상 가공 전에 그래픽 프로그램 테스트를 실행해야 합니다. 이렇게 하면 TNC에서 계산한 프로그램을 통해 원하는 결과를 얻을 수 있는지 여부를 손쉽게 확인할 수 있습니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

#### 서브프로그램 특징

- 좌표를 변환할 수 있습니다. 좌표가 하위 윤곽 내에서 프로그래밍된 경우에는 다음 서브프로그램에서도 적용되지만 사이클 호출 후에 좌표를 재설정할 필요는 없습니다.
- TNC는 반경 보정 RR을 사용하여 윤곽을 시계 방향으로 가공하는 경우와 같이 공구 경로가 윤곽 내부에 있으면 포켓을 인식합니다.
- 그리고 반경 보정 RL을 사용하여 윤곽을 시계 방향으로 가공하는 경우와 같이 공구 경로가 윤곽 외부에 있으면 아일랜드를 인식합니다.
- 서브프로그램에 스피들축 좌표가 포함되어서는 안 됩니다.
- 항상 서브프로그램의 첫 번째 블록에서 두 축을 모두 프로그래밍하십시오.
- Q 파라미터를 사용하는 경우에는 해당 파라미터가 적용되는 윤곽 서브프로그램 내에서만 계산 및 할당을 수행하십시오.

#### 프로그램 구조: SL 사이클을 사용하여 가공



0 BEGIN PGM SL2 MM
...
12 CYCL DEF 14 CONTOUR GEOMETRY ...
13 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA ...
...
16 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING ...
17 CYCL CALL
...
18 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT ...
19 CYCL CALL
...
22 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING ...
23 CYCL CALL
...
26 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING ...
27 CYCL CALL
...
50 L Z+250 R0 FMAX M2
51 LBL 1
...
55 LBL 0
56 LBL 2
...
60 LBL 0
...
99 END PGM SL2 MM

### 고정 사이클의 특징

- TNC는 각 사이클이 시작되기 전에 공구를 안전 거리로 자동 배치합니다. 사이클을 호출하기 전에 공구를 안전한 위치로 이동해야 합니다.
- 커터가 아일랜드 위가 아닌 주위로 이동하기 때문에 각 진입 깊이 수준은 중단 없이 밀링됩니다.
- "내부 코너" 반경을 프로그래밍할 수 있습니다. 공구는 내부 코너의 표면 결함을 방지하기 위해 지속적으로 이동합니다. 이는 황삭 및 측면 정삭 사이클의 가장 바깥쪽 경로에 적용됩니다.
- 측면 정삭을 위해 접선 호에서 윤곽에 접근합니다.
- 바닥 정삭의 경우 공구가 접선 방향 호에서 다시 공작물에 접근합니다. 예를 들어, 스피들축 Z의 경우 호는 Z/X 평면에 있을 수 있습니다.
- 윤곽은 상향 또는 하향 밀링으로 전체적으로 가공됩니다.

밀링 깊이, 정삭 여유량 및 안전 거리 등의 가공 데이터는 사이클 20에 윤곽 데이터로 입력됩니다.

### 개요

소프트 키	사이클	페이지
	14 CONTOUR GEOMETRY(필수)	186
	20 윤곽 데이터(필수)	190
	21 파일럿 드릴링(옵션)	192
	22 ROUGH-OUT(필수)	194
	23 바닥 정삭(옵션)	198
	24 측면 정삭(옵션)	200

### 고급 사이클:

소프트 키	사이클	페이지
	25 윤곽 트레이닝	203
	270 윤곽 트레이닝 데이터	206

# 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

## 7.2 윤곽(사이클 14, DIN/ISO: G37)

### 7.2 윤곽(사이클 14, DIN/ISO: G37)


#### 프로그래밍 시 주의 사항:

중첩되어 윤곽을 정의하는 모든 서브프로그램은 사이클 14 윤곽 지오메트리에 나열되어 있습니다.




사이클 14는 DEF?활성 사이클이므로 파트 프로그램에서 정의되는 즉시 적용됩니다.

사이클 14에서는 최대 12개의 서브프로그램(하위 윤곽)을 나열할 수 있습니다.



#### 사이클 파라미터




- ▶ **윤곽 레이블 번호:** 윤곽을 정의하기 위해 중첩할 개별 서브프로그램의 모든 레이블 번호를 입력합니다. ENT 키를 눌러 모든 레이블 번호를 확인합니다. 번호를 모두 입력한 후에는 **END** 키를 눌러 입력을 마칩니다. 서브프로그램 번호 1~65535 중에서 최대 12개를 입력할 수 있습니다.

## 7.3 중첩된 윤곽

### 기본 사항

포켓과 아일랜드를 중첩하여 새 윤곽을 형성할 수 있습니다. 따라서 다른 포켓만큼 포켓 영역을 확장하거나 아일랜드만큼 줄일 수 있습니다.



### NC 블록

```
12 CYCL DEF 14.0 CONTOUR
    GEOMETRY
```

```
13 CYCL DEF 14.1 CONTOUR
    LABEL1/2/3/4
```

### 서브프로그램: 포켓 중첩



후속 프로그래밍 예는 주 프로그램에서 사이클 14 윤곽 형상에 의해 호출되는 윤곽 서브프로그램입니다.

포켓 A와 B가 중첩됩니다.

TNC에서 교점 S1 및 S2를 계산합니다. 따라서 이들을 프로그래밍할 필요는 없습니다.

포켓은 완전한 원으로 프로그래밍됩니다.

#### 서브프로그램 1: 포켓 A

```
51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LBL 0
```

#### 서브프로그램 2: 포켓 B

```
56 LBL 2
57 L X+90 Y+50 RR
58 CC X+65 Y+50
59 C X+90 Y+50 DR-
60 LBL 0
```


# 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

## 7.3 중첩된 윤곽

### 포함 영역

중첩 영역을 포함하여 표면 A와 B가 모두 가공됩니다.

- 표면 A와 B는 포켓이어야 합니다.
- 사이클 14의 첫 번째 포켓은 두 번째 포켓 외부에서 시작해야 합니다.



### 표면 A:

51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LBL 0


### 표면 B:

56 LBL 2
57 L X+90 Y+50 RR
58 CC X+65 Y+50
59 C X+90 Y+50 DR-
60 LBL 0

### 제외 영역

표면 A는 B에 의해 중첩되는 부분을 제외하고 가공됩니다.

- 표면 A는 포켓이고 B는 아일랜드여야 합니다.
- A는 B 외부에서 시작해야 합니다.
- B는 A 내부에서 시작해야 합니다.



### 표면 A:

51 LBL 1
52 L X+10 Y+50 RR
53 CC X+35 Y+50
54 C X+10 Y+50 DR-
55 LBL 0

**표면 B:**

56 LBL 2

57 L X+40 Y+50 RL

58 CC X+65 Y+50


59 C X+40 Y+50 DR-

60 LBL 0

**교차 영역**

A와 B가 중첩되는 영역만 가공됩니다. (A 또는 B 하나만 적용되는 영역은 가공되지 않은 상태로 남습니다.)

- A와 B는 포켓이어야 합니다.
- A는 B 내부에서 시작해야 합니다.

**표면 A:**

51 LBL 1

52 L X+60 Y+50 RR

53 CC X+35 Y+50

54 C X+60 Y+50 DR-

55 LBL 0

**표면 B:**

56 LBL 2

57 L X+90 Y+50 RR

58 CC X+65 Y+50

59 C X+90 Y+50 DR-

60 LBL 0

## 고정 사이클: 윤곽 포켓

### 7.4 윤곽 데이터(사이클 20, DIN/ISO: G120)

#### 7.4 윤곽 데이터(사이클 20, DIN/ISO: G120)

##### 프로그래밍 시 주의 사항:

하위 윤곽을 설명하는 서브프로그램의 가공 데이터는 사이클 20에서 입력합니다.



사이클 20은 DEF 활성 사이클이므로 파트 프로그램에서 정의되는 즉시 적용됩니다.

사이클 20에서 입력하는 가공 데이터는 사이클 21~24에 대해 유효합니다.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. 깊이를 0으로 프로그래밍하면 TNC가 0 깊이에서 사이클을 수행합니다.


Q 파라미터 프로그램에서 SL 사이클을 사용하는 경우에는 사이클 파라미터 Q1~Q20을 프로그램 파라미터로 사용할 수 없습니다.

## 사이클 파라미터

28  
형상  
자료

- ▶ **Q1 가공 깊이?** (증분): 공작물 표면과 포켓 아래쪽 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q2 가공궤적의 중첩요소(Overlap factor) ?**  
Q2 x 공구 반경 = 스텝오버 계수 k. 입력 범위: -0.0001~1.9999
- ▶ **Q3 측면 정삭 여유량?** (증분): 가공면 정삭 여유량. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q4 바닥면을 정삭 가공하기 위한 여유 량?** (증분): 바닥면 정삭 여유량입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q5 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 상단 표면의 절대 좌표. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q6 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 공작물 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q7 공구 안전 높이?** (절대): 공구가 공작물과 충돌할 수 없는 절대 높이입니다(사이클이 끝날 때 중간 위치결정 및 후퇴의 경우). 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q8 안쪽 모서리의 반경?** 내부 "코너" 라운딩 반경으로 입력하는 값은 공구 중심 경로를 기준으로 하며 윤곽 요소 간에 보다 원활한 이송 동작을 계산하는데 사용됩니다. Q8은 프로그래밍된 요소 사이에 별도의 윤곽 요소로 삽입되는 반경이 아닙니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q9 회전을 시계방향으로 할 경우 = -1:** 포켓의 가공 방향입니다.
  - Q9 = -1 포켓 및 아일랜드에 대한 하향 밀링
  - Q9 = +1 포켓 및 아일랜드에 대한 상향 밀링

프로그램이 중단된 상태에서 가공 파라미터를 확인하여 필요한 경우 덮어쓸 수 있습니다.



## NC 블록

57 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	
Q1=-20	;MILLING DEPTH
Q2=1	;TOOL PATH OVERLAP
Q3=+0.2	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q4=+0.1	;ALLOWANCE FOR FLOOR
Q5=+30	;SURFACE COORDINATE
Q6=2	;SET-UP CLEARANCE
Q7=+80	;CLEARANCE HEIGHT
Q8=0.5	;ROUNDING RADIUS
Q9=+1	;ROTATIONAL DIRECTION

## 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

### 7.5 파일럿 드릴링(사이클 21, DIN/ISO: G121)

### 7.5 파일럿 드릴링(사이클 21, DIN/ISO: G121)

#### 사이클 실행

이후 윤곽을 지우기 위해 중심 절삭 엔드 밀(ISO 1641)을 사용하지 않는 경우 사이클 21 PILOT DRILLING을 사용합니다. 이 사이클은 사이클 22와 같은 사이클로 황삭되는 영역에서 구멍을 드릴링합니다. 사이클 21은 커터 진입 지점에 대해 측면 여유량과 바닥 여유량은 물론 황삭 공구의 반경도 계산에 넣습니다. 또한 커터 진입 지점은 황삭 시작점 역할도 수행합니다.

사이클 21을 호출하기 전에 두 개의 사이클을 더 프로그래밍해야 합니다.

- **사이클 14 윤곽 지오메트리** 또는 SEL 윤곽—평면에서 드릴링 위치를 정하기 위해 사이클 21 파일럿 드릴링에 필요함
- **사이클 20 윤곽 데이터**—구멍 깊이 및 안전 거리 등의 파라미터를 정하기 위해 사이클 21 파일럿 드릴링에 필요함

사이클 실행:

- 1 TNC는 먼저 공구를 평면에 위치결정합니다(사이클 14 또는 SEL 윤곽으로 정의한 윤곽 및 황삭 공구 데이터에서 나온 위치).
- 2 그다음 공구는 급속 이동 **FMAX**로 안전거리로 이동합니다 (사이클 20 윤곽 데이터의 안전 거리 정의).
- 3 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 현재 위치에서 첫 번째 절입 깊이로 드릴링됩니다.
- 4 그런 다음 공구는 급속 이송 **FMAX**로 시작 위치로 후퇴한 다음 첫 번째 절입 깊이에서 전진 정지 거리 **t**를 뺀 거리만큼 다시 전진합니다.
- 5 전진 정지 거리는 컨트롤에서 자동으로 계산됩니다.
  - 최대 30mm의 전체 홀 깊이:  $t = 0.6\text{mm}$
  - 30mm를 초과하는 전체 홀 깊이:  $t = \text{홀 깊이}/50$
  - 최대 전진 정지 거리: 7mm
- 6 공구가 프로그래밍된 이송 속도 **F**로 다시 진입하며 전진합니다.
- 7 TNC는 프로그래밍된 전체 구멍 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스(1 ~ 4)를 반복합니다. 바닥에 대한 정삭 여유량을 계산에 넣습니다.
- 8 마지막으로, 공구축의 공구는 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴합니다. 이것은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터에 따라 다릅니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



진입 지점을 계산할 때 TNC에서는 **TOOL CALL** 블록에 프로그래밍되어 있는 보정값 **DR**을 고려하지 않습니다.

협소한 영역에서는 TNC가 황삭 공구보다 큰 공구를 사용하여 파일럿 드릴링을 수행하지 못할 수도 있습니다.


Q13=0인 경우 TNC에서는 현재 스펀들에 있는 공구의 데이터를 사용합니다.

ConfigDatum > CfgGeoCycle > posAfterContPocket  
파라미터를 ToolAxClearanceHeight로 설정한 경우 사이클이 끝난 후 공구를 평면에 점진적으로 배치하지 말고 절대 위치에 배치하십시오.

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q10 절입 깊이?** (증분): 공구가 각 진입 깊이에서 드릴링을 수행하는 크기입니다(음의 작업 방향의 경우 음수 부호). 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q11 Feed rate for plunging?**: 절입 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q13 황삭 가공을 위한 공구 번호?** 또는 QS13: 황삭 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트 키를 통해 공구를 적용할 수 있습니다.



### NC 블록

```
58 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING
```

```
Q10=+5 ;PLUNGING DEPTH
```

```
Q11=100 ;FEED RATE FOR  
PLNGNG
```

```
Q13=1 ;ROUGH-OUT TOOL
```

## 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

### 7.6 ROUGHING(사이클 22, DIN/ISO 참조: G122)

### 7.6 ROUGHING(사이클 22, DIN/ISO 참조: G122)


#### 사이클 실행

사이클 22 황삭을 사용하여 황삭용 기술 데이터를 정의합니다.  
사이클 22를 호출하기 전에 사이클을 더 프로그래밍해야 합니다.

- 사이클 14 윤곽 지오메트리 또는 SEL 윤곽
- 사이클 20 윤곽 데이터
- 사이클 21 파일럿 드릴링(필요한 경우)

#### 사이클 실행

- 1 TNC가 측면 여유량을 고려하여 공구를 커터 절입 지점 위에 배치합니다.
- 2 첫 번째 절입 깊이에서 공구는 필링 이송 속도로 내부에서 바깥 쪽으로 윤곽을 밀링합니다.
- 3 첫 번째 아일랜드 윤곽(오른쪽 그림의 C 및 D)은 포켓 윤곽(A, B)에 접근할 때까지 황삭 밀링됩니다.
- 4 다음 단계에서 TNC는 공구를 다음 절입 깊이로 이동하고 프로그램 깊이에 도달할 때까지 황삭 절차를 반복합니다.
- 5 마지막으로, 공구축의 공구는 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴합니다. 이것은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터에 따라 다릅니다.



## 프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클을 사용하려면 중심 절삭 엔드밀(ISO 1641) 또는 파일럿 드릴링(사이클 21 포함)이 필요합니다.

사이클 22의 절입 동작은 파라미터 Q19 및 **ANGLE**과 **LCUTS** 열의 공구 테이블을 사용하여 정의합니다.

- Q19를 0으로 정의하면 활성 공구에 대해 절입 각도(**ANGLE**)가 정의되어 있는 경우에도 항상 수직 방향으로 절입이 이루어집니다.
- **ANGLE**을 90°로 정의하면 TNC에서는 수직 방향으로 절입을 수행합니다. 왕복 이송 속도 Q19가 절입 이송 속도로 사용됩니다.
- 사이클 22에 왕복 이송 속도 Q19가 정의되어 있으며 공구 테이블에서 **ANGLE**이 0.1과 89.999 사이의 값으로 정의되어 있으면 TNC에서는 정의된 **ANGLE**에서 나선 방향으로 절입을 수행합니다.
- 사이클 22에 왕복 이송이 정의되어 있으며 공구 테이블에 **ANGLE**이 없으면 TNC에는 오류 메시지가 표시됩니다.
- 기하적 조건에 의해 나선 절입이 허용되지 않으면 (슬롯) TNC에서는 왕복 절입을 시도합니다. 왕복 길이는 **LCUTS** 및 **ANGLE**을 사용하여 계산됩니다 (왕복 길이 =  $LCUTS / \tan ANGLE$ ).

코너 내부의 뾰족한 부분을 없애고 중첩 계수로 1보다 큰 수를 사용하면 일부 소재가 남을 수 있습니다. 시험 주행 그래픽에서 가장 안쪽의 경로를 중점적으로 확인하고, 필요한 경우 중첩 계수를 약간 변경합니다. 이렇게 하면 컷이 또 다시 분배되어 대개 원하는 결과를 얻게 됩니다.

미세 황삭 중에는 TNC에서 거친 황삭 공구의 정의된 마모값 **DR**을 고려하지 않습니다.

작업 중 **M110**이 활성화되는 경우 내부의 보정되는 원호의 이송 속도는 그에 맞춰 감소됩니다.



## 충돌 주의!

SL 사이클 실행 후 두 좌표 데이터를 모두 사용하여 작업면에 첫 번째 이송 동작을 프로그래밍해야 합니다(예: **L X+80 Y+0 R0 FMAX**). ConfigDatum > CfgGeoCycle > posAfterContPocket 파라미터를 ToolAxClearanceHeight로 설정한 경우 사이클이 끝난 후 공구를 평면에 점진적으로 배치하지 말고 절대 위치에 배치하십시오.

## 7.6 ROUGHING(사이클 22, DIN/ISO 참조: G122)

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q10 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q11 Feed rate for plunging?**: 스피들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q12 황삭가공속도?**: 작업면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q18 거친 황삭 공구? or QS18**: TNC에서 이미 윤곽에 대해 거친 황삭을 수행하는 데 사용한 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트 키를 통해 거친 황삭 공구를 적용할 수 있습니다. 공구 이름도 **공구 이름** 소프트 키를 통해 입력할 수 있습니다. 입력 필드의 작성을 마치면 TNC가 닫는 따옴표를 자동으로 삽입합니다. 거친 황삭을 수행하지 않은 경우 "0"을 입력합니다. 번호나 이름을 입력하는 경우 TNC에서는 거친 황삭 공구를 사용하여 가공하지 못한 부분만 황삭 처리합니다. 측면으로부터 황삭할 부분에 접근할 수 없는 경우 TNC에서는 왕복 절삭으로 밀링을 수행합니다. 이를 위해서는 공구 테이블 **TOOL.T**에 공구 길이 **LCUTS**를 입력하고 공구의 최대 절입 **ANGLE**을 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC가 오류 메시지를 생성합니다. 숫자를 입력할 경우 입력 범위는 0~99999 사이이며, 이름을 입력할 경우 최대 16자까지 입력할 수 있습니다.
- ▶ **Q19 경사각 진입속도?**: 왕복 절입 절삭 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q208 가공시 후진하는 속도?**: 가공 후 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208을 0으로 입력하면 TNC가 Q12의 이송 속도로 공구를 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **FMAX,FAUTO**

### NC 블록

59 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	
<b>Q10=+5</b>	<b>;PLUNGING DEPTH</b>
<b>Q11=100</b>	<b>;FEED RATE FOR PLNGNG</b>
<b>Q12=750</b>	<b>;FEED RATE F. ROUGHNG</b>
<b>Q18=1</b>	<b>;COARSE ROUGHING TOOL</b>
<b>Q19=150</b>	<b>;FEED RATE FOR RECIP.</b>
<b>Q208=9999</b>	<b>RETRACTION FEED RATE</b>
<b>Q401=80</b>	<b>;FEED RATE FACTOR</b>
<b>Q404=0</b>	<b>;FINE ROUGH STRATEGY</b>

- ▶ **Q401 감속 비율(%):** TNC가 황삭 중 재료 전체의 둘레를 따라 이동할 때 가공 이송 속도(Q12)를 줄이는 백분율 계수입니다. 이송 속도 감소를 사용하는 경우 황삭 이송 속도를 큰 값으로 정의하면 사이클 20에서 지정한 경로 오버랩(Q2)을 통해 절삭 조건을 최적화할 수 있습니다. 그 다음 TNC가 전환 및 협소한 위치에서 정의한 바에 따라 이송 속도를 줄임으로써 전체적인 가공 시간을 절약할 수 있습니다. 입력 범위: 0.0001~100.0000
- ▶ **Q404 미세 황삭 전략(0/1):** 미세 황삭 공구의 반경이 황삭 공구의 직경의 절반보다 큰 경우 TNC의 미세 황삭 동작을 지정합니다.  
 Q404=0:  
 TNC는 공구를 윤곽을 따라 현재 깊이에서 미세 황삭해야 할 영역 사이로 이동시킵니다.  
 Q404=1:  
 TNC는 공구를 미세 황삭해야 할 영역 사이의 안전 거리로 후퇴시킨 후 황삭해야 할 다음 영역의 시작점으로 이동시킵니다.

# 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

## 7.7 FLOOR FINISHING (사이클 23, DIN/ISO: G123)

### 7.7 FLOOR FINISHING (사이클 23, DIN/ISO: G123)

#### 사이클 실행

사이클 23 바닥 정삭으로 사이클 20에서 프로그래밍된 바닥 정삭 여유량을 지울 수 있습니다. 충분한 공간이 있는 경우 공구가 수직 접선 호에서 가공 평면에 부드럽게 접근합니다. 공간이 충분하지 않으면 공구가 수직 방향으로 깊이까지 이동됩니다. 그런 다음 공구가 황삭을 수행한 뒤 남은 정삭 여유량을 지웁니다.

사이클 23을 호출하기 전에 사이클을 더 프로그래밍해야 합니다.

- 사이클 14 윤곽 지오메트리 또는 SEL 윤곽
- 사이클 20 윤곽 데이터
- 사이클 21 파일럿 드릴링(필요한 경우)
- 사이클 22 황삭(필요한 경우)

#### 사이클 실행

- 1 TNC가 공구를 급속 이송 FMAX로 안전 높이에 위치결정합니다.
- 2 공구가 공구축에서 이송 속도 Q11로 이동합니다.
- 3 충분한 공간이 있는 경우 공구가 수직 접선 호에서 가공 평면에 부드럽게 접근합니다. 공간이 충분하지 않으면 공구가 수직 방향으로 깊이까지 이동됩니다.
- 4 공구가 황삭을 수행한 뒤 남은 정삭 여유량을 지웁니다.
- 5 마지막으로, 공구축의 공구는 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴합니다. 이것은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터에 따라 다릅니다.

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



TNC에서 정삭 시작점을 자동으로 계산합니다. 시작 점은 포켓의 사용 가능한 공간에 따라 달라집니다. 최종 깊이로 사전 위치결정하기 위한 접근 반경은 영구 정의되며 공구의 절입 각도와는 관계 없습니다. 작업 중 M110이 활성화되는 경우 내부의 보정되는 원호의 이송 속도는 그에 맞춰 감소됩니다.



#### 충돌 주의!

SL 사이클 실행 후 두 좌표 데이터를 모두 사용하여 작업면에 첫 번째 이송 동작을 프로그래밍해야 합니다(예: L X+80 Y+0 R0 FMAX).


ConfigDatum > CfgGeoCycle > posAfterContPocket 파라미터를 ToolAxClearanceHeight로 설정한 경우 사이클이 끝난 후 공구를 평면에 점진적으로 배치하지 말고 절대 위치에 배치하십시오.

## FLOOR FINISHING (사이클 23, DIN/ISO: G123) 7.7

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q11 Feed rate for plunging?**: 절입 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q12 황삭가공속도?**: 작업면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q208 가공시 후진하는 속도?**: 가공 후 후퇴할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. Q208을 0으로 입력하면 TNC가 Q12의 이송 속도로 공구를 후퇴시킵니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **FMAX,FAUTO**



## NC 블록

60 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING	
Q11=100	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q12=350	;FEED RATE F. ROUGHNG
Q208=9999	;RETRACTION FEED RATE

## 고정 사이클: 윤곽 포켓

### 7.8 SIDE FINISHING (사이클 24, DIN/ISO: G124)

#### 7.8 SIDE FINISHING (사이클 24, DIN/ISO: G124)

##### 사이클 실행

사이클 24 측면 정삭으로 사이클 20에서 프로그래밍된 측면 정삭 여유량을 지울 수 있습니다. 이 사이클은 상향 절삭 또는 하향 절삭 밀링에서 실행할 수 있습니다.

사이클 24를 호출하기 전에 사이클을 더 프로그래밍해야 합니다.

- 사이클 14 윤곽 지오메트리 또는 SEL 윤곽
- 사이클 20 윤곽 데이터
- 사이클 21 파일럿 드릴링(필요한 경우)
- 사이클 22 항삭(필요한 경우)

##### 사이클 실행

- 1 TNC는 공작물 표면 위의 공구를 접근 위치의 시작점에 위치결정합니다. 평면에서 이 위치는 윤곽 접근 시 TNC가 공구를 이동하는 접선 호에서 나온 것입니다.
- 2 그 다음에 공구가 절입 이송 속도로 첫 번째 절입 깊이까지 전진합니다.
- 3 전체 윤곽이 완료될 때까지 접선 호에서 윤곽에 접근합니다. 각 하위 윤곽은 개별적으로 정삭됩니다.
- 4 마지막으로, 공구축의 공구는 안전 높이 또는 사이클 시작 전에 마지막으로 프로그래밍한 위치로 후퇴합니다. 이것은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, posAfterContPocket 파라미터에 따라 다릅니다.

## 프로그래밍 시 주의 사항:



측면 여유량(Q14) 및 잔삭 밀링 반경의 합은 측면 여유량(Q3, 사이클 20) 및 황삭 밀링 반경의 합보다 작아야 합니다.

사이클 20에 여유량이 정의되지 않은 경우 컨트롤에서 "공구 반경이 너무 큼"이라는 오류 메시지를 표시합니다.

측면 여유량 Q14는 정상 후에 남겨집니다. 따라서 사이클 20의 여유량보다 작아야 합니다.

사이클 22를 사용하여 황삭을 수행하지 않고 사이클 24를 실행하는 경우에도 이 계산이 적용됩니다. 이 경우에는 황삭 밀링의 반경으로 "0"을 입력해야 합니다.

윤곽 밀링에도 사이클 24를 사용할 수 있습니다. 이 경우에는 다음을 수행해야 합니다.

- 윤곽이 포켓 제한을 포함하지 않는 단일 아일랜드로 밀링되도록 정의합니다.
- 사이클 20의 정상 여유량(Q3)을 정상 여유량 Q14와 사용 중인 공구의 반경의 합보다 크게 입력합니다.

TNC에서 정상 시작점을 자동으로 계산합니다. 시작점은 포켓의 사용 가능한 공간과 사이클 20에서 프로그래밍한 여유량에 따라 달라집니다.

TNC에서 계산하는 시작점도 가공 순서에 따라 달라집니다. GOTO 키로 정상 사이클을 선택한 다음 프로그램을 시작하면, 정의된 순서로 프로그램을 실행하는 경우와 다른 위치에 시작점이 있을 수 있습니다.

작업 중 **M110**이 활성화되는 경우 내부의 보정되는 원호의 이송 속도는 그에 맞춰 감소됩니다.

**충돌 주의!**

SL 사이클 실행 후 두 좌표 데이터를 모두 사용하여 작업면에 첫 번째 이송 동작을 프로그래밍해야 합니다(예: **L X+80 Y+0 R0 FMAX**).

ConfigDatum > CfgGeoCycle > posAfterContPocket 파라미터를 ToolAxClearanceHeight로 설정한 경우 사이클이 끝난 후 공구를 평면에 점진적으로 배치하지 말고 절대 위치에 배치하십시오.


# 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

## 7.8 SIDE FINISHING (사이클 24, DIN/ISO: G124)

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q9 회전을 시계방향으로 할 경우 = -1: 가공 방향:**  
 +1: 시계 반대 방향 회전  
 -1: 시계 방향 회전
- ▶ **Q10 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q11 Feed rate for plunging?:** 절입 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q12 황삭가공속도?:** 작업면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q14 측면 정삭 여유량?** (증분): 측면 여유량 Q14는 정삭 후에 남겨집니다. (이 여유량은 사이클 20의 여유량보다 작아야 함). 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



### NC 블록

61 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING	
Q9=+1	;ROTATIONAL DIRECTION
Q10=+5	;PLUNGING DEPTH
Q11=100	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q12=350	;FEED RATE F. ROUGHNG
Q14=+0	;ALLOWANCE FOR SIDE


## 7.9 윤곽 트레인(사이클 25, DIN/ISO: G125)

### 사이클 실행

이 사이클을 사이클 14 윤곽 지오메트리와 함께 사용하는 경우 개방형 및 폐쇄형 윤곽의 가공을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

사이클 25 윤곽 트레인을 사용하는 경우 위치결정 블록을 사용하여 윤곽을 가공하는 것에 비해 다음과 같은 많은 이점을 얻을 수 있습니다.

- TNC에서 작업을 모니터링하므로 언더컷 및 표면 결함을 방지할 수 있습니다. 실행 전에 윤곽 그래픽 시뮬레이션을 실행하는 것이 좋습니다.
- 선택한 공구의 반경이 너무 크면 윤곽 코너를 재작업해야 할 수 있습니다.
- 상향 또는 하향 밀링을 통해 윤곽을 가공할 수 있습니다. 윤곽이 좌우 대칭되는 경우에도 밀링 형식은 적용된 상태로 유지됩니다.
- 공구가 여러 번 진입 시 밀링을 위해 앞뒤로 이동할 수 있으므로 가공을 보다 빠르게 수행할 수 있습니다.
- 황삭 밀링 및 정삭 밀링 작업을 반복 수행하기 위해 여유량 값을 입력할 수 있습니다.



## 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

### 7.9 윤곽 트레이닝(사이클 25, DIN/ISO: G125)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

TNC에서는 사이클 14 윤곽 지오메트리의 첫 번째 레이블만을 고려합니다.

부 프로그램에서는 **접근** 또는 **후진** 운동이 허용되지 않습니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량은 제한되어 있습니다. 하나의 SL 사이클에서 최대 16384개의 윤곽 요소를 프로그래밍할 수 있습니다.

사이클 20 **CONTOUR DATA**는 필요하지 않습니다.

작업 중 **M110**이 활성화되는 경우 내부의 보정되는 원호의 이송 속도는 그에 맞춰 감소됩니다.



#### 충돌 주의!

충돌을 방지하려면 다음을 수행하십시오.

- 증분 크기 위치를 사이클 25 바로 뒤에 프로그래밍하지 마십시오. 이러한 위치는 사이클 끝부분의 공구 위치를 참조합니다.
- 공구를 모든 주 축에서 정의한 (절대) 위치로 이동합니다. 사이클 끝부분의 공구 위치는 사이클 시작 부분의 공구 위치와 동일하지 않습니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q1 가공 깊이?** (증분): 공작물 표면과 윤곽 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q3 측면 정삭 여유량?** (증분): 가공면 정삭 여유량. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q5 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 상단 표면의 절대 좌표. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q7 공구 안전 높이?** (절대): 공구가 공작물과 충돌할 수 없는 절대 높이입니다(사이클이 끝날 때 중간 위치결정 및 후퇴의 경우). 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q10 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q11 Feed rate for plunging?** 스피들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q12 황삭가공속도?** 작업면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q15 상향가공을 하려면 = -1:**  
 하향 밀링: 입력 값 = +1  
 상향 절삭 밀링: 입력 값 = -1  
 여러 번 진입으로 상향 밀링 및 상향 절삭을 번갈아 수행: 입력값 = 0

## NC 블록

## 62 CYCL DEF 25 CONTOUR TRAIN

Q1=-20 ;MILLING DEPTH

Q3=+0 ;ALLOWANCE FOR SIDE

Q5=+0 ;SURFACE COORDINATE

Q7=+50 ;CLEARANCE HEIGHT

Q10=+5 ;PLUNGING DEPTH

Q11=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG

Q12=350 ;FEED RATE F. ROUGHNG

Q15=-1 ;CLIMB OR UP-CUT

# 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

## 7.10 윤곽 트레인 데이터(사이클 270, DIN/ISO: G270)

### 7.10 윤곽 트레인 데이터(사이클 270, DIN/ISO: G270)


#### 프로그래밍 시 주의 사항:

이 사이클을 사용하여 사이클 25 윤곽 트레인의 다양한 속성을 지정할 수 있습니다.



사이클 270은 DEF 활성 사이클이므로 파트 프로그램에서 정의되는 즉시 적용됩니다.  
사이클 270이 사용되는 경우, 윤곽 서브프로그램에서 반경 보정을 정의하지 마십시오.  
사이클 25 전에 사이클 270을 정의합니다.

#### 사이클 파라미터



- ▶ **Q390 형상 접근 또는 형상 이탈의 방법?:** 접근 또는 후진의 유형을 정의합니다.  
Q390=1: 원형 호에서 접선으로 윤곽에 접근합니다.  
Q390=2: 직선에서 접선으로 윤곽에 접근합니다.  
Q390=3: 직각으로 윤곽에 접근합니다.
- ▶ **Q391 공구 경 보정 (0=R0/1=RL/2=RR)?:** 반경 보정의 정의  
Q391=0: 반경 보정 없이 정의된 윤곽을 가공합니다.  
Q391=1: 왼쪽을 보정하여 정의된 윤곽을 가공합니다.  
Q391=2: 오른쪽을 보정하여 정의된 윤곽을 가공합니다.
- ▶ **Q392 형상 접근 또는 이탈시 반경?:** 원형 경로의 접선 접근을 선택한 경우에만 적용(Q390 = 1). 접근/후진 원호의 반경. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q393 중심 각도?:** 원형 경로의 접선 접근을 선택한 경우에만 적용(Q390 = 1). 접근 원호의 각도 길이. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q394 부가 지점으로부터 떨어진 거리?:** 직선에서 접선으로 접근 또는 직각으로 접근이 선택된 경우에만 적용됩니다(Q390=2 또는 Q390=3). TNC에서 윤곽에 접근하는 보조점까지의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999

#### NC 블록

62 CYCL DEF 270 CONTOUR TRAIN DATA	
Q390=1	;TYPE OF APPROACH
Q391=1	;RADIUS COMPENSATION
Q392=3	;RADIUS
Q393=+45	;CENTER ANGLE
Q394=+2	;DISTANCE

## 7.11 TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275)

### 사이클 실행

이 사이클을 사이클 14 **CONTOUR GEOMETRY**과 함께 사용하는 경우 트로코이드 밀링을 사용하여 개방형 및 폐쇄형 슬롯 또는 슬롯 윤곽의 완전 가공을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

트로코이드 밀링을 사용하면 절삭 상태가 동일하게 유지되어 공구의 마모를 증가시키지 않기 때문에 절삭 깊이 연장 및 절삭 속도 증가가 가능합니다. 삽입 공구를 사용하는 경우 전체 절삭 길이를 활용해 날 1개당 확보할 수 있는 칩 볼륨을 증가시킵니다. 게다가 트로코이드 밀링은 기계 기술자가 사용하기 편리합니다.

선택한 사이클 파라미터에 따라 다음과 같은 대체 가공 방법을 사용할 수 있습니다.

- 완전 가공: 황삭, 측면 정삭
- 황삭만
- 측면 정삭만

### 폐쇄형 슬롯을 이용한 황삭

폐쇄형 슬롯의 윤곽 설명은 항상 직선 블록(L 블록)으로 시작해야 합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 공구는 윤곽 설명의 시작점으로 이동한 다음 왕복 이동으로 공구 테이블에 정의되어 있는 절입 각도만큼 첫 번째 진입 깊이로 이동합니다. 파라미터 **Q366**을 사용하여 절입 방법을 지정합니다.
- 2 TNC는 원운동으로 슬롯을 윤곽 끝점까지 황삭합니다. 원운동 동안 TNC가 공구를 사용자가 정의할 수 있는 진입 가공 방향으로 이동합니다(**Q436**). 파라미터 **Q351**에서 원운동의 상향 또는 하향 가공을 정의합니다.
- 3 윤곽 끝점에서 TNC가 공구를 안전 높이로 이동한 다음 윤곽 설명의 시작점으로 복귀합니다.
- 4 프로그래밍된 슬롯 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.

### 폐쇄형 슬롯을 이용한 정삭

- 5 여유량이 정의되어 있는 경우 진입이 여러 번 지정되어 있으면 TNC가 슬롯 벽을 정삭합니다. 정의된 시작점에서 시작해 TNC가 슬롯 벽을 접선 방향으로 접근합니다. 상향 또는 하향 가공을 고려합니다.

프로그램 구조: SL 사이클을 사용한 가공

0 BEGIN PGM CYC275 MM

...

12 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY

13 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 10

14 CYCL DEF 275 TROCHOIDAL SLOT...

15 CYCL CALL M3

...

50 L Z+250 R0 FMAX M2

51 LBL 10

...

55 LBL 0

...

99 END PGM CYC275 MM

# 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

## 7.11 TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275)

### 개방형 슬롯을 이용한 황삭

개방형 슬롯의 윤곽 설명은 항상 접근 블록(**APPR**)으로 시작해야 합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 공구는 **APPR** 블록의 파라미터에 의해 정의된 대로 가공 작업의 시작점으로 이동해서 첫 번째 절입 깊이만큼 수직 이동합니다.
- 2 TNC는 원운동으로 슬롯을 윤곽 끝점까지 황삭합니다. 원운동 동안 TNC가 공구를 사용자가 정의할 수 있는 진입 가공 방향으로 이동합니다(**Q436**). 파라미터 **Q351**에서 원운동의 상향 또는 하향 가공을 정의합니다.
- 3 윤곽 끝점에서 TNC가 공구를 안전 높이로 이동한 다음 윤곽 설명의 시작점으로 복귀합니다.
- 4 프로그래밍된 슬롯 깊이에 도달할 때까지 이 프로세스가 반복됩니다.

### 개방형 슬롯을 이용한 정삭

- 5 여유량이 정의되어 있는 경우 진입이 여러 번 지정되어 있으면 TNC가 슬롯 벽을 정삭합니다. **APPR** 블록의 정의된 시작점부터 TNC가 슬롯 벽으로 접근합니다. 상향 또는 하향 가공을 고려합니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

사이클 275 TROCHOIDAL SLOT을 사용하는 경우 사이클 14 CONTOUR GEOMETRY에서 단 한 개의 윤곽 서브프로그램만 정의할 수 있습니다.

윤곽 서브프로그램의 모든 사용 가능한 경로 기능을 사용해 슬롯의 중심선을 정의합니다.

SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량은 제한되어 있습니다. 하나의 SL 사이클에서 최대 16384개의 윤곽 요소를 프로그래밍할 수 있습니다.

사이클 275와 함께 사용하는 경우 TNC는 사이클 20 CONTOUR DATA가 필요하지 않습니다.

폐쇄형 슬롯의 시작점은 윤곽선의 모서리에 위치하면 안 됩니다.



### 충돌 주의!

충돌을 방지하려면 다음을 수행하십시오.




- 증분 크기 위치는 사이클 끝부분의 공구 위치를 참조하기 때문에 사이클 275 바로 뒤에 프로그래밍하지 마십시오.
- 사이클 종료 시 공구 위치는 사이클 시작 시 공구 위치와 동일하지 않으므로 공구를 모든 주축에서 정의한 (절대) 위치로 이동합니다.

## TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275) 7.11

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q215 가공 방법 (0/1/2)?:** 가공 방법 정의:  
 0: 황삭 및 정삭  
 1: 황삭 전용  
 2: 정삭 전용  
 측면 정삭 및 바닥면 정삭은 특정 여유량(Q368, Q369)이 정의된 경우에만 가공함
- ▶ **Q219 장공(slot)의 폭은?** (작업면의 보조축에 평행한 값): 장공(Slot) 폭을 입력합니다. 장공(Slot) 폭으로 공구 직경과 같은 값을 입력하면 TNC에서 황삭 프로세스(장공(Slot) 밀링)만 수행합니다. 황삭용 최대 장공(Slot) 폭: 공구 직경의 두 배입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q368 측면 정삭 여유량?** (증분): 가공면의 정삭 여유량 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q436 회전당 이송?** (절대): 1회 기계 회전 시 TNC가 가공 방향에서 공구를 이동하는 값입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?** 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q12 황삭가공속도?** 작업면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q351 절삭방향? 상향=+1, 하향=-1:** M3을 사용한 밀링 작업 유형:  
 +1 = 상승  
 -1 = 상향 절삭  
**PREDEF:** TNC가 GLOBAL DEF 블록의 값을 사용합니다 (0을 입력하면 상향 밀링이 수행됨)
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 작업면과 장공(Slot) 바닥면 사이의 거리. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q202 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입; 0보다 큰 값을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?** 깊이까지 절입하는 동안 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999; 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q338 정삭가공시 1회 절입량?** (증분): 정삭 절삭당 스피들축 진입 Q338=0: 한 번 진입하는 정삭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999



## 7.11 TROCHOIDAL SLOT(사이클 275, DIN/ISO: G275)


- ▶ **Q385 정삭 가공 속도?**: 측면 및 바닥면 정삭 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 작업면 사이의 거리. 입력 범위: 0~99999.9999; 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.9999
- ▶ **Q366 절입 방법 (0/1/2)?**: 절입 방식입니다.  
 0 = 수직 절입. TNC에서는 공구 테이블에 정의된 절입 각도 ANGLE과 상관없이 수직 방향으로 진입을 수행합니다.  
 1 = 기능 없음  
 2 = 왕복 절입. 공구 테이블에서 활성 공구의 절입 각도 ANGLE은 0 이외의 값으로 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에 오류 메시지가 표시됩니다. 또는 **PREDEF**
- ▶ **Q369 바닥면을 정삭 가공하기 위한 여유 량?** (증분): 바닥 정삭 여유량. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q439 Feed rate reference (0-3)?**: 프로그래밍된 이송 속도 기준 지정:  
 0: 공구 중심점 경로 기준 이송 속도  
 1: 공구 절삭 날 기준 이송 속도. 단, 측면 정삭 중에만 적용되며, 그 외의 경우 공구 중심점 경로 기준  
 2: 이송 속도는 측면 정삭 및 바닥면 정삭 중의 공구 절삭 날을 기준으로 하며, 그렇지 않을 경우 공구 경로 중심을 기준으로 합니다.  
 3: 이송 속도는 항상 공구 절삭 날을 기준으로 합니다.

### NC 블록

<b>8 CYCL DEF 275 TROCHOIDAL SLOT</b>	
<b>Q215=0</b>	<b>;MACHINING OPERATION</b>
<b>Q219=12</b>	<b>;SLOT WIDTH</b>
<b>Q368=0.2</b>	<b>;ALLOWANCE FOR SIDE</b>
<b>Q436=2</b>	<b>;INFEEED PER REV.</b>
<b>Q207=500</b>	<b>;FEED RATE FOR MILLNG</b>
<b>Q351=+1</b>	<b>;CLIMB OR UP-CUT</b>
<b>Q201=-20</b>	<b>;DEPTH</b>
<b>Q202=5</b>	<b>;PLUNGING DEPTH</b>
<b>Q206=150</b>	<b>;FEED RATE FOR PLNGNG</b>
<b>Q338=5</b>	<b>;INFEEED FOR FINISHING</b>
<b>Q385=500</b>	<b>;FINISHING FEED RATE</b>
<b>Q200=2</b>	<b>;SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q203=+0</b>	<b>;SURFACE COORDINATE</b>
<b>Q204=50</b>	<b>;2ND SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q366=2</b>	<b>;PLUNGE</b>
<b>Q369=0</b>	<b>;ALLOWANCE FOR FLOOR</b>
<b>Q439=0</b>	<b>;FEED RATE REFERENCE</b>
<b>9 CYCL CALL FMAX M3</b>	

## 7.12 프로그래밍 예

예: 포켓 황삭 및 미세 황삭




0 BEGIN PGM C20 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-10 Y-10 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	공작물 영역 정의
3 TOOL CALL 1 Z S2500	공구 호출: 거친 황삭 공구, 직경 30
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	윤곽 서브프로그램 정의
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	일반 가공 파라미터 정의
Q1=-20 ;MILLING DEPTH	
Q2=1 ;TOOL PATH OVERLAP	
Q3=+0 ;ALLOWANCE FOR SIDE	
Q4=+0 ;ALLOWANCE FOR FLOOR	
Q5=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q6=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q7=+100 ;CLEARANCE HEIGHT	
Q8=0.1 ;ROUNDING RADIUS	
Q9=-1 ;ROTATIONAL DIRECTION	
8 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	사이클 정의: 거친 황삭
Q10=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q11=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=350 ;FEED RATE F. ROUGHNG	
Q18=0 ;COARSE ROUGHING TOOL	
Q19=150 ;FEED RATE FOR RECIP.	
Q208=30000 ;RETRACTION FEED RATE	
9 CYCL CALL M3	사이클 호출: 거친 황삭
10 L Z+250 R0 FMAX M6	공구 변경
11 TOOL CALL 2 Z S3000	공구 호출: 미세 황삭 공구, 직경 15

# 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

## 7.12 프로그래밍 예

12 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	미세 황삭 사이클 정의
Q10=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q11=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=350 ;FEED RATE F. ROUGHNG	
Q18=1 ;COARSE ROUGHING TOOL	
Q19=150 ;FEED RATE FOR RECIP.	
Q208=30000 ;RETRACTION FEED RATE	
13 CYCL CALL M3	사이클 호출: 미세 황삭
14 L Z+250 R0 FMAX M2	공구축에서 후퇴, 프로그램 종료
15 LBL 1	윤곽 서브프로그램
16 L X+0 Y+30 RR	
17 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
19 FSELECT 3	
20 FPOL X+30 Y+30	
21 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
22 FSELECT 2	
23 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
24 FSELECT 3	
25 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
26 FSELECT 2	
27 LBL 0	
28 END PGM C20 MM	

예: 중첩 윤곽 파일럿 드릴링, 황삭 및 정삭




0 BEGIN PGM C21 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S2500	공구 호출: 드릴, 직경 12
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	윤곽 서브프로그램 정의
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1/2/3/4	
7 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA	일반 가공 파라미터 정의
Q1=-20 ;MILLING DEPTH	
Q2=1 ;TOOL PATH OVERLAP	
Q3=+0.5 ;ALLOWANCE FOR SIDE	
Q4=+0.5 ;ALLOWANCE FOR FLOOR	
Q5=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q6=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q7=+100 ;CLEARANCE HEIGHT	
Q8=0.1 ;ROUNDING RADIUS	
Q9=-1 ;ROTATIONAL DIRECTION	
8 CYCL DEF 21 PILOT DRILLING	사이클 정의: 파일럿 드릴링
Q10=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q11=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q13=2 ;ROUGH-OUT TOOL	
9 CYCL CALL M3	사이클 호출: 파일럿 드릴링
10 L +250 R0 FMAX M6	공구 변경
11 TOOL CALL 2 Z S3000	황삭/정삭용 공구 호출, 직경 12
12 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	사이클 정의: 황삭
Q10=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q11=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=350 ;FEED RATE F. ROUGHNG	

# 7 고정 사이클: 윤곽 포켓

## 7.12 프로그래밍 예

Q18=0	;COARSE ROUGHING TOOL	
Q19=150	;FEED RATE FOR RECIP.	
Q208=30000	;RETRACTION FEED RATE	
13 CYCL CALL M3		사이클 호출: 황삭
14 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING		사이클 정의: 바닥 정삭
Q11=100	;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=200	;FEED RATE F. ROUGHNG	
Q208=30000	;RETRACTION FEED RATE	
15 CYCL CALL		사이클 호출: 바닥 정삭
16 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING		사이클 정의: 측면 정삭
Q9=+1	;ROTATIONAL DIRECTION	
Q10=5	;PLUNGING DEPTH	
Q11=100	;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=400	;FEED RATE F. ROUGHNG	
Q14=+0	;ALLOWANCE FOR SIDE	
17 CYCL CALL		사이클 호출: 측면 정삭
18 L Z+250 R0 FMAX M2		공구 후퇴, 프로그램 종료
19 LBL 1		윤곽 서브프로그램 1: 왼쪽 포켓
20 CC X+35 Y+50		
21 L X+10 Y+50 RR		
22 C X+10 DR-		
23 LBL 0		
24 LBL 2		윤곽 서브프로그램 2: 오른쪽 포켓
25 CC X+65 Y+50		
26 L X+90 Y+50 RR		
27 C X+90 DR-		
28 LBL 0		
29 LBL 3		윤곽 서브프로그램 3: 정사각형 왼쪽 아일랜드
30 L X+27 Y+50 RL		
31 L Y+58		
32 L X+43		
33 L Y+42		
34 L X+27		
35 LBL 0		
36 LBL 4		윤곽 서브프로그램 4: 삼각형 오른쪽 아일랜드
37 L X+65 Y+42 RL		
38 L X+57		
39 L X+65 Y+58		
40 L X+73 Y+42		
41 LBL 0		
42 END PGM C21 MM		

## 예: 윤곽 트레인



0 BEGIN PGM C25 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S2000	공구 호출: 직경 20
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	윤곽 서브프로그램 정의
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 25 CONTOUR TRAIN	가공 파라미터 정의
Q1=-20           ;MILLING DEPTH	
Q3=+0           ;ALLOWANCE FOR SIDE	
Q5=+0           ;SURFACE COORDINATE	
Q7=+250         ;CLEARANCE HEIGHT	
Q10=5           ;PLUNGING DEPTH	
Q11=100         ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=200         ;FEED RATE FOR MILLNG	
Q15=+1         ;CLIMB OR UP-CUT	
8 CYCL CALL M3	사이클 호출
9 L Z+250 R0 FMAX M2	공구 후퇴, 프로그램 종료
10 LBL 1	윤곽 서브프로그램
11 L X+0 Y+15 RL	
12 L X+5 Y+20	
13 CT X+5 Y+75	
14 L Y+95	
15 RND R7.5	
16 L X+50	
17 RND R7.5	
18 L X+100 Y+80	
19 LBL 0	
20 END PGM C25 MM	



# 8

고정 사이클: 원통  
표면

## 고정 사이클: 원통 표면

### 8.1 기본 사항

#### 8.1 기본 사항

##### 원통 표면 사이클의 개요

소프트 키	사이클	페이지
	27 원통 표면	219
	28 원통 표면 장공(Slot) 밀링	222
	29 원통 표면 리지 밀링	225
	39 원통 표면 윤곽	228

## 8.2 CYLINDER SURFACE (사이클 27, DIN/ISO: G127, 소프트웨어 옵션 1)

### 사이클 가동



이 사이클을 사용하면 2차원으로 윤곽을 프로그래밍한 다음 3D 가공을 위해 원통 표면에 롤링할 수 있습니다. 원통에서 가이드웨이를 밀링하려는 경우 사이클 28을 사용합니다.

윤곽은 사이클 14 윤곽 지오메트리에 나와 있는 서브프로그램에서 설명됩니다.

기계에 있는 로타리축에 상관없이 항상 서브프로그램에서는 좌표 X 및 Y로 윤곽을 설명합니다. 즉, 기계 구성과는 독립적으로 윤곽을 설명합니다. 경로 기능으로는 **L**, **CHF**, **CR**, **RND** 및 **CT**가 있습니다.

로타리축의 크기(X 좌표)는 원하는 대로 각도 또는 mm(inch) 단위로 입력할 수 있습니다. 사이클 정의에서 Q17로 지정합니다.

- 1 TNC가 측면 여유량을 고려하여 공구를 커터 절입 지점 위에 배치합니다.
- 2 첫 번째 진입 깊이에서 공구가 밀링 가공 속도 Q12로 프로그래밍된 윤곽을 따라 밀링을 수행합니다.
- 3 윤곽 끝부분에서 TNC가 공구를 안전 거리로 되돌린 다음 진입점으로 되돌립니다.
- 4 프로그래밍된 밀링 깊이 Q1에 도달할 때까지 1단계에서 3단계가 반복됩니다.
- 5 이후 공구가 공구축에서 안전 높이로 후퇴합니다.



## 8.2 CYLINDER SURFACE (사이클 27, DIN/ISO: G127, 소프트웨어 옵션 1)

### 프로그래밍 시 주의 사항:



기계 설명서를 참조하십시오.  
기계 공구 제작 업체에서는 원통형 표면 보간을 위해 기계 및 TNC를 준비해야 합니다.



윤곽 프로그램의 첫 번째 NC 블록에서 항상 원통형 표면 좌표 두 개를 모두 프로그래밍합니다.  
SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량은 제한되어 있습니다. 하나의 SL 사이클에서 최대 16384개의 윤곽 요소를 프로그래밍할 수 있습니다.  
사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.  
이 사이클을 사용하려면 중심 절삭 엔드밀(ISO 1641)이 필요합니다.  
원통은 로타리 테이블의 중심에 설정해야 합니다. 기준점을 로타리 테이블의 중심으로 설정합니다.  
스핀들 축은 사이클을 호출할 때 로타리 테이블 축에 수직이어야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에서 오류 메시지가 생성됩니다. 역학을 전환해야 할 수도 있습니다.  
이 사이클에는 기울어진 작업 평면에도 사용할 수 있습니다.  
안전 거리는 공구 반경보다 커야 합니다.  
윤곽이 여러 비접선 윤곽 요소로 구성된 경우 가공 시간이 늘어날 수 있습니다.  
윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q1 가공 깊이?** (증분): 실린더 표면과 윤곽 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q3 측면 정삭 여유량?** (증분): 롤링되지 않은 반경 보정에서의 정삭 여유량입니다. 이 잔삭량은 반경 보정 방향으로 적용됩니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q6 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 실린더 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q10 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q11 Feed rate for plunging?**: 스피들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q12 황삭가공속도?**: 작업면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q16 원통의 반경?**: 윤곽을 가공할 원통의 반경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q17 치수의 형식? 각도=0 길이(MM/INCH)=1:** 서브프로그램의 회전축 크기는 도 또는 mm/inch로 표시됩니다.

## NC 블록

## 63 CYCL DEF 27 CYLINDER SURFACE

Q1=-8	;MILLING DEPTH
Q3=+0	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q6=+0	;SET-UP CLEARANCE
Q10=+3	;PLUNGING DEPTH
Q11=100	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q12=350	;FEED RATE F. ROUGHNG
Q16=25	;RADIUS
Q17=0	;TYPE OF DIMENSION

## 고정 사이클: 원통 표면

### 8.3 원통형 표면 슬롯 밀링(사이클 28, DIN/ISO: G128, 소프트웨어 옵션 1)

#### 8.3 원통형 표면 슬롯 밀링(사이클 28, DIN/ISO: G128, 소프트웨어 옵션 1)



##### 사이클 실행

이 사이클을 사용하면 2차원으로 가이드 노치를 프로그래밍한 다음 원통 표면으로 전송할 수 있습니다. 사이클 27과는 달리 이 사이클을 사용하는 경우 TNC에서는 반경 보정이 활성화된 상태에서 장공(Slot) 벽이 거의 평행해지도록 공구를 조정합니다. 폭이 장공(Slot)의 폭과 정확하게 일치하는 공구를 사용하면 완전히 평행한 벽을 가공할 수 있습니다.

슬롯 폭에 대해 공구의 크기가 작을수록 원호와 비스듬한 선 세그먼트의 왜곡이 커집니다. 이러한 프로세스 관련 왜곡을 최소화하려면 파라미터 Q21을 정의하면 됩니다. 이 파라미터에는 TNC가 슬롯과 폭이 같은 공구를 사용해 가공할 수 있는 슬롯과 최대한 유사하게 슬롯을 가공하는 데 적용하는 허용 공차가 지정됩니다.

윤곽의 중심점 경로를 공구 반경 보정과 함께 프로그래밍하십시오. 반경 보정을 사용하면 TNC에서 슬롯을 상향 밀링하는지 하향 밀링하는지를 지정할 수 있습니다.

- 1 TNC가 공구를 커터 절입 지점 위에 배치합니다.
- 2 TNC는 공구를 첫 번째 절입 깊이로 이동합니다. 공구는 밀링 이송 속도 Q12로 접선 경로 또는 직선 방향의 공작물에 접근합니다. 접근 동작은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, apprDepCylWall 파라미터에 따라 다릅니다.
- 3 첫 번째 진입 깊이에서 공구가 측면 정삭 여유량은 그대로 유지하면서 밀링 가공 속도 Q12로 프로그래밍된 슬롯 벽을 따라 밀링을 수행합니다.
- 4 윤곽 끝부분에서 TNC가 공구를 반대쪽으로 이동한 다음 절입 지점으로 되돌립니다.
- 5 프로그래밍된 밀링 깊이 Q1에 도달할 때까지 2단계에서 3단계가 반복됩니다.
- 6 Q21에서 허용 공차를 정의한 경우 TNC에서 슬롯 벽이 최대한 평행해지도록 다시 가공합니다.
- 7 끝으로, 공구가 공구축에서 안전 높이로 후퇴합니다.



## 프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클은 5축 경사 가공 작업을 수행합니다. 이 사이클을 실행하려면 기계 테이블 아래의 첫 번째 축은 로타리 축이어야 합니다. 또한 공구를 원통 표면에 수직으로 위치결정할 수 있어야 합니다.



ConfigDatum, CfgGeoCycle, apprDepCylWall에서의 접근 동작을 정의합니다.

- CircleTangential:  
접선 방향 접근 및 후진
- LineNormal: 윤곽 시작점에 대한 이동은 접선 경로가 아닌 직선 방향으로 수행됩니다.

윤곽 프로그램의 첫 번째 NC 블록에서 항상 원통형 표면 좌표 두 개를 모두 프로그래밍합니다.

사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

이 사이클을 사용하려면 중심 절삭 엔드밀(ISO 1641)이 필요합니다.

원통은 로타리 테이블의 중심에 설정해야 합니다. 기준점을 로타리 테이블의 중심으로 설정합니다.

스핀들 축은 사이클을 호출할 때 로타리 테이블 축에 수직이어야 합니다.

이 사이클에는 기울어진 작업 평면에도 사용할 수 있습니다.

안전 거리는 공구 반경보다 커야 합니다.

윤곽이 여러 비접선 윤곽 요소로 구성된 경우 가공 시간이 늘어날 수 있습니다.

윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다.



사이클이 종료한 후 공구에 대한 증분 위치결정을 사용하지 마십시오. 그보다는 절대 위치를 프로그래밍하십시오.

CfgGeoCycle, displaySpindleErr 파라미터 ON/OFF에서 사이클을 호출했을 때 스팀들 회전이 활성화되어 있지 않을 경우 TNC가 오류 메시지를 출력하는지(on) 또는 출력하지 않는지(off) 여부를 정의합니다. 이 기능은 기계 제작 업체에서 조정해야 합니다.

## 8.3 원통형 표면 슬롯 밀링(사이클 28, DIN/ISO: G128, 소프트웨어 옵션 1)

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q1 가공 깊이?** (증분): 실린더 표면과 윤곽 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q3 측면 정삭 여유량?** (증분): 장공(Slot) 벽에 대한 정삭 여유량입니다. 정삭 여유량은 입력한 값의 두 배만큼 장공(Slot) 폭을 줄입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q6 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 실린더 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q10 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q11 Feed rate for plunging?** 스피indle축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q12 황삭가공속도?** 작업면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q16 원통의 반경?** 윤곽을 가공할 원통의 반경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q17 치수의 형식? 각도=0 길이(MM/INCH)=1:** 서브프로그램의 회전축 크기는 도 또는 mm/inch로 표시됩니다.
- ▶ **Q20 장공(SLOT)의 폭?** 가공할 장공(Slot)의 폭입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q21 허용 오차량?** 프로그래밍한 장공(Slot) 너비 Q20보다 작은 공구를 사용하는 경우 장공(Slot)이 호나 비스듬한 선 경로를 따라 이동할 때마다 장공(Slot) 벽에 프로세스 관련 왜곡이 발생합니다. 허용 공차 Q21을 정의하면 TNC에서 후속 밀링 작업을 추가하여 폭이 장공(Slot)의 폭과 정확하게 일치하는 공구를 사용하여 밀링한 장공(Slot)의 크기와 최대한 가까워지도록 장공(Slot) 크기를 조정합니다. Q21을 사용하여 이와 같은 이상적인 장공(Slot)으로부터 허용되는 편차를 정의합니다. 후속 밀링 작업의 수는 원통 반경, 사용하는 공구 및 장공(Slot) 깊이에 따라 달라집니다. 허용 공차를 작게 설정할수록 장공(Slot)이 보다 정확하게 일치하며 재가공 작업 시간이 길어집니다. 허용 공차의 입력 범위: 0.0001~9.9999  
**권장 사항:** 허용 공차를 0.02mm로 설정합니다.  
**기능 비활성화:** 0(기본 설정)을 입력합니다.

### NC 블록

63 CYCL DEF 28 CYLINDER SURFACE	
Q1=-8	;MILLING DEPTH
Q3=+0	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q6=+0	;SET-UP CLEARANCE
Q10=+3	;PLUNGING DEPTH
Q11=100	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q12=350	;FEED RATE F. ROUGHNG
Q16=25	;RADIUS
Q17=0	;TYPE OF DIMENSION
Q20=12	;SLOT WIDTH
Q21=0	;TOLERANCE



## 8.4 원통형 표면 리지 밀링(사이클 29, DIN/ISO: G129, 소프트웨어 옵션 1)

### 사이클 실행

이 사이클을 사용하면 2차원으로 리지를 프로그래밍한 다음 원통 표면으로 전송할 수 있습니다. 이 사이클을 사용하는 경우 TNC에서는 반경 보정이 활성화된 상태에서 슬롯 벽이 항상 평행하도록 공구를 조정합니다. 리지의 중심점 경로를 공구 반경 보정과 함께 프로그래밍하십시오. 반경 보정을 사용하면 TNC에서 리지를 상향 밀링하는지 하향 밀링하는지를 지정할 수 있습니다.

TNC에서는 리지 끝에 해당 반경이 리지 폭의 절반인 반원을 항상 추가합니다.

- 1 TNC가 공구를 가공 시작점 위에 배치합니다. TNC가 리지 폭과 공구 직경의 시작점을 계산합니다. 시작점은 윤곽 서브프로그램에서 정의된 첫 번째 점에 배치되며 리지 폭과 공구 직경의 절반만큼 보정됩니다. 반경 보정에 따라 가공이 리지 왼쪽에서 시작되는지(1, RL = 상향 밀링) 아니면 오른쪽에서 시작되는지(2, RR = 하향 밀링)가 결정됩니다.
- 2 공구는 첫 번째 절입 깊이에 배치된 후에 원호에서 밀링 가공 속도 Q12로 리지 벽을 향해 접선 이동합니다. 그와 같이 프로그래밍한 경우 정삭 잔삭량에 해당하는 금속이 남겨집니다.
- 3 첫 번째 진입 깊이에서 공구는 스퍼드가 완료될 때까지 밀링 가공 속도 Q12로 프로그래밍된 리지 벽을 따라 밀링을 수행합니다.
- 4 그런 다음 공구는 접선 방향 경로의 리지 벽에서 분리되어 가공 시작점으로 돌아갑니다.
- 5 프로그래밍된 밀링 깊이 Q1에 도달할 때까지 2단계에서 4단계가 반복됩니다.
- 6 끝으로, 공구가 공구축에서 안전 높이로 후퇴합니다.



## 고정 사이클: 원통 표면

### 8.4 원통형 표면 리지 밀링(사이클 29, DIN/ISO: G129, 소프트웨어 옵션 1)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클은 5축 경사 가공 작업을 수행합니다. 이 사이클을 실행하려면 기계 테이블 아래의 첫 번째 축은 로타리 축이어야 합니다. 또한 공구를 원통 표면에 수직으로 위치결정할 수 있어야 합니다.



윤곽 프로그램의 첫 번째 NC 블록에서 항상 원통형 표면 좌표 두 개를 모두 프로그래밍합니다. 사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다. 이 사이클을 사용하려면 중심 절삭 엔드밀(ISO 1641)이 필요합니다. 원통은 로타리 테이블의 중심에 설정해야 합니다. 기준점을 로타리 테이블의 중심으로 설정합니다. 스피들 축은 사이클을 호출할 때 로타리 테이블 축에 수직이어야 합니다. 그렇지 않으면 TNC에서 오류 메시지가 생성됩니다. 역학을 전환해야 할 수도 있습니다. 안전 거리는 공구 반경보다 커야 합니다. 윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다. CfgGeoCycle, displaySpindleErr 파라미터 ON/OFF에서 사이클을 호출했을 때 스피들 회전이 활성화되어 있지 않을 경우 TNC가 오류 메시지를 출력하는지(on) 또는 출력하지 않는지(off) 여부를 정의합니다. 이 기능은 기계 제작 업체에서 조정해야 합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q1 가공 깊이?** (증분): 실린더 표면과 윤곽 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q3 측면 정삭 여유량?** (증분): 리지 벽에 대한 정삭 여유량입니다. 정삭 여유량은 입력한 값의 두 배만큼 리지 폭을 늘립니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q6 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 실린더 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q10 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q11 Feed rate for plunging?**: 스피들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q12 황삭가공속도?**: 작업면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q16 원통의 반경?**: 윤곽을 가공할 원통의 반경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q17 치수의 형식? 각도=0 길이(MM/INCH)=1:** 서브프로그램의 회전축 크기는 도 또는 mm/inch로 표시됩니다.
- ▶ **Q20 리지 폭?**: 가공할 리지의 폭입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

## NC 블록

63 CYCL DEF 29 CYL SURFACE RIDGE	
Q1=-8	;MILLING DEPTH
Q3=+0	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q6=+0	;SET-UP CLEARANCE
Q10=+3	;PLUNGING DEPTH
Q11=100	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q12=350	;FEED RATE F. ROUGHNG
Q16=25	;RADIUS
Q17=0	;TYPE OF DIMENSION
Q20=12	;RIDGE WIDTH

## 고정 사이클: 원통 표면

### 8.5 원통 표면(사이클 39, DIN/ISO: G139, 소프트웨어 옵션 1)

#### 8.5 원통 표면(사이클 39, DIN/ISO: G139, 소프트웨어 옵션 1)

##### 사이클 실행


이 사이클을 사용하여 원통 표면의 윤곽을 가공할 수 있습니다. 가공해야 할 윤곽은 롤링되지 않은 원통 표면에서 프로그래밍됩니다. 이 사이클을 사용하는 경우 TNC에서는 반경 보정이 활성화된 상태에서 개방형 윤곽의 벽이 항상 원통 축에 평행하도록 공구를 조정합니다.

윤곽은 사이클 14 윤곽 지오메트리에 나와 있는 서브프로그램에서 설명됩니다.

기계에 있는 로타리축에 상관없이 항상 서브프로그램에서는 좌표 X 및 Y로 윤곽을 설명합니다. 즉, 기계 구성과는 독립적으로 윤곽을 설명합니다. 경로 기능으로는 **L**, **CHF**, **CR**, **RND** 및 **CT**가 있습니다.

사이클 28 및 29와 달리 가공할 실제 윤곽은 윤곽 서브프로그램에서 정의합니다.

- 1 TNC가 공구를 가공 시작점 위에 위치결정합니다. 시작점은 공구 직경만큼 상쇄되어 윤곽 서브프로그램에서 정의된 첫 번째 점 옆에 배치됩니다.
- 2 그 다음에 TNC는 공구를 첫 번째 절입 깊이로 이동합니다. 공구는 밀링 이송 속도 Q12로 접선 경로 또는 직선 방향의 공작물에 접근합니다. 측면을 위해 프로그래밍된 정삭 여유량을 계산에 넣습니다 (접근 동작은 ConfigDatum, CfgGeoCycle, apprDepCylWall 파라미터에 따라 다름).
- 3 첫 번째 절입 깊이에서 공구는 윤곽 트레인이 완료될 때까지 밀링 이송 속도 Q12로 프로그래밍된 윤곽을 따라 밀링을 수행합니다.
- 4 그런 다음 공구는 접선 방향 경로의 리지 벽에서 후회하여 가공 시작점으로 돌아갑니다.
- 5 프로그래밍된 밀링 깊이 Q1에 도달할 때까지 2단계에서 4단계가 반복됩니다.
- 6 끝으로, 공구가 공구축에서 안전 높이로 후퇴합니다.



### 프로그래밍 시 주의 사항:



이 사이클은 5축 경사 가공 작업을 수행합니다. 이 사이클을 실행하려면 기계 테이블 아래의 첫 번째 축은 로타리 축이어야 합니다. 또한 공구를 원통 표면에 수직으로 위치결정할 수 있어야 합니다.



윤곽 프로그램의 첫 번째 NC 블록에서 항상 원통형 표면 좌표 두 개를 모두 프로그래밍합니다. 사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다. 윤곽에 접근하고 윤곽에서 후진할 수 있도록 공구 측면에 충분한 공간이 있는지 확인합니다. 원통은 로타리 테이블의 중심에 설정해야 합니다. 기준점을 로타리 테이블의 중심으로 설정합니다. 스피들 축은 사이클을 호출할 때 로타리 테이블 축에 수직이어야 합니다. 안전 거리는 공구 반경보다 커야 합니다. 윤곽이 여러 비접선 윤곽 요소로 구성된 경우 가공 시간이 늘어날 수 있습니다. 윤곽 서브프로그램에서 로컬 **QL Q** 파라미터를 사용하는 경우 윤곽 서브프로그램에서 이를 계산하거나 지정해야 합니다. ConfigDatum, CfgGeoCycle, apprDepCylWall에서의 접근 동작을 정의합니다.

- CircleTangential: 접선 방향 접근 및 후진
- LineNormal: 윤곽 시작점에 대한 이동은 접선 경로가 아닌 직선 방향으로 수행됩니다.



#### 충돌 주의!

CfgGeoCycle, displaySpindleErr 파라미터 ON/OFF에서 사이클을 호출했을 때 스피들 회전이 활성화되어 있지 않을 경우 TNC가 오류 메시지를 출력하는지 (on) 또는 출력하지 않는지(off) 여부를 정의합니다. 이 기능은 기계 제작 업체에서 조정해야 합니다.

## 고정 사이클: 원통 표면

### 8.5 원통 표면(사이클 39, DIN/ISO: G139, 소프트웨어 옵션 1)

#### 사이클 파라미터



- ▶ **Q1 가공 깊이?** (증분): 실린더 표면과 윤곽 바닥면 사이의 거리입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q3 측면 정삭 여유량?** (증분): 롤링되지 않은 반경 보정에서의 정삭 여유량입니다. 이 잔삭량은 반경 보정 방향으로 적용됩니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q6 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 실린더 표면 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q10 절입 깊이?** (증분): 컷당 진입값입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q11 Feed rate for plunging?**: 스피들축의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q12 황삭가공속도?**: 작업면의 공구 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.9999, 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q16 원통의 반경?**: 윤곽을 가공할 원통의 반경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q17 치수의 형식? 각도=0 길이(MM/INCH)=1:** 서브프로그램의 회전축 크기는 도 또는 mm/inch로 표시됩니다.

#### NC 블록


63 CYCL DEF 39 CYL. SURFACE CONTOUR	
Q1=-8	;MILLING DEPTH
Q3=+0	;ALLOWANCE FOR SIDE
Q6=+0	;SET-UP CLEARANCE
Q10=+3	;PLUNGING DEPTH
Q11=100	;FEED RATE FOR PLNGNG
Q12=350	;FEED RATE F. ROUGHNG
Q16=25	;RADIUS
Q17=0	;TYPE OF DIMENSION

## 8.6 프로그래밍 예

예: 사이클 27을 사용한 원통 표면



- B 헤드 및 C 테이블이 있는 기계
- 로타리 테이블 중심의 원통
- 로타리 테이블 중앙의 아래쪽에 위치한 데이텀




0 BEGIN PGM C27 MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	공구 호출: 직경 7
2 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
3 L X+50 Y0 R0 FMAX	로타리 테이블 중심에 공구 사전 위치결정
4 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 TURN MBMAX FMAX	위치결정
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	윤곽 서브프로그램 정의
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 27 CYLINDER SURFACE	가공 파라미터 정의
Q1=-7 ;MILLING DEPTH	
Q3=+0 ;ALLOWANCE FOR SIDE	
Q6=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q10=4 ;PLUNGING DEPTH	
Q11=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=250 ;FEED RATE F. ROUGHNG	
Q16=25 ;RADIUS	
Q17=1 ;TYPE OF DIMENSION	
8 L C+0 R0 FMAX M13 M99	로타리 테이블 사전 위치결정, 스피들 설정, 사이클 호출
9 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
10 평면 리셋 회전 FMAX	기울기 뒤로, PLANE 기능 취소
11 M2	프로그램 종료
12 LBL 1	윤곽 서브프로그램
13 L X+40 Y+20 RL	로타리축의 데이터는 mm(Q17=1)로 입력됨
14 L X+50	
15 RND R7.5	
16 L Y+60	
17 RN R7.5	
18 L IX-20	
19 RND R7.5	
20 L Y+20	

21 RND R7.5	
22 L X+40 Y+20	
23 LBL 0	
24 END PGM C27 MM	

## 예: 사이클 28을 사용한 원통 표면



- 로타리 테이블 중심의 원통
- B 헤드 및 C 테이블이 있는 기계
- 로타리 테이블 중심의 데이터
- 윤곽 서브프로그램의 중심점 경로 설명



0 BEGIN PGM C28 MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	공구 호출, 공구축 Z, 직경 7
2 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
3 L X+50 Y+0 R0 FMAX	로타리 테이블 중심에 공구 배치
4 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 TURN FMAX	틸팅
5 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY	윤곽 서브프로그램 정의
6 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1	
7 CYCL DEF 28 CYLINDER SURFACE	가공 파라미터 정의
Q1=-7 ;MILLING DEPTH	
Q3=+0 ;ALLOWANCE FOR SIDE	
Q6=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q10=-4 ;PLUNGING DEPTH	
Q11=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=250 ;FEED RATE F. ROUGHNG	
Q16=25 ;RADIUS	
Q17=1 ;TYPE OF DIMENSION	
Q20=10 ;SLOT WIDTH	
Q21=0.02 ;TOLERANCE	재가공 활성화
8 L C+0 R0 FMAX M3 M99	로타리 테이블 사전 위치결정, 스피들 설정, 사이클 호출
9 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
10 PLANE RESET TURN FMAX	기울기 뒤로, PLANE 기능 취소
11 M2	프로그램 종료
12 LBL 1	윤곽 서브프로그램, 중심점 경로 설명
13 L X+60 Y+0 RL	로타리축의 데이터는 mm(Q17=1)로 입력됨
14 L Y-35	
15 L X+40 Y-52.5	
16 L Y-70	
17 LBL 0	
18 END PGM C28 MM	



# 9

고정 사이클: 윤곽  
수식을 사용한 윤곽  
포켓

## 고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

### 9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

#### 9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

##### 기본 사항



SL 사이클 및 복잡한 윤곽 수식을 사용하면 하위 윤곽(포켓 또는 아일랜드)을 조합하여 복잡한 윤곽을 형성할 수 있습니다. 개별 하위 윤곽(지오메트리 데이터)은 별도의 프로그램으로 정의합니다. 이 방법을 사용하면 모든 하위 윤곽을 원하는 횟수만큼 사용할 수 있습니다. TNC에서는 선택한 하위 윤곽에서 완전한 윤곽을 계산합니다. 선택한 하위 윤곽은 윤곽 수식을 통해 함께 연결할 수 있습니다.



SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량(모든 윤곽 설명 프로그램)은 **128개의 윤곽**으로 제한됩니다. 사용 가능한 윤곽 요소의 수는 윤곽 형식(내부 또는 외부 윤곽) 및 윤곽 설명 수에 따라 달라집니다. 윤곽 요소는 최대 **16384**까지 프로그래밍할 수 있습니다.

윤곽 수식을 사용한 SL 사이클에서는 구조화된 프로그램 레이아웃을 미리 지정하며 사용자가 개별 프로그램에서 자주 사용하는 윤곽을 저장할 수 있도록 합니다. 윤곽 수식을 사용하면 하위 윤곽을 연결하여 완전한 윤곽을 형성하고 해당 윤곽이 포켓이나 아일랜드에 적용되는지 여부를 정의할 수 있습니다.

“윤곽 수식을 사용한 SL 사이클” 기능을 현재 형식으로 사용하려면 TNC 사용자 인터페이스의 여러 영역에서 필요한 내용을 입력해야 합니다. 이 기능은 향후 개발 작업의 기반이 됩니다.



프로그램 구조: SL 사이클 및 복잡한 윤곽 수식을 사용한 가공

```
0 BEGIN PGM CONTOUR MM
```

```
...
```

```
5 SEL CONTOUR "MODEL"
```

```
6 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA ...
```

```
8 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT ...
```

```
9 CYCL CALL
```

```
...
```

```
12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING ...
```

```
13 CYCL CALL
```

```
...
```

```
16 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING ...
```

```
17 CYCL CALL
```

```
63 L Z+250 R0 FMAX M2
```

```
64 END PGM CONTOUR MM
```

**하위 윤곽 속성**

- TNC에서는 기본적으로 윤곽을 포켓으로 간주합니다. 반경 보정을 프로그래밍하지 마십시오.
- TNC에서는 이송 속도 F 및 보조 기능 M을 무시합니다.
- 좌표를 변환할 수 있습니다. 좌표가 하위 윤곽 내에서 프로그래밍된 경우에는 다음 서브프로그램에서도 적용되지만 사이클 호출 후에 좌표를 재설정할 필요는 없습니다.
- 서브프로그램의 스피들축에 좌표를 포함할 수는 있지만 이러한 좌표는 무시됩니다.
- 작업 평면은 서브프로그램의 첫 번째 좌표 블록에서 정의됩니다.
- 필요에 따라 다양한 깊이로 하위 윤곽을 정의할 수 있습니다.

**고정 사이클의 특징**

- TNC는 사이클이 시작되기 전에 공구를 안전 거리로 자동 배치합니다.
- 커터가 아일랜드 위가 아닌 주위로 이동하기 때문에 각 진입 깊이 수준은 중단 없이 밀링됩니다.
- "내부 코너" 반경을 프로그래밍할 수 있습니다. 공구는 내부 코너의 표면 결함을 방지하기 위해 지속적으로 이동합니다. 이는 황삭 및 측면 정삭 사이클의 가장 바깥쪽 경로에 적용됩니다.
- 측면 정삭을 위해 접선 호에서 윤곽에 접근합니다.
- 바닥 정삭의 경우 공구가 접선 방향 호에서 다시 공작물에 접근합니다. 예를 들어, 스피들축 Z의 경우 호는 Z/X 평면에 있을 수 있습니다.
- 윤곽은 상향 또는 하향 밀링으로 전체적으로 가공됩니다.

밀링 깊이, 정삭 여유량 및 안전 거리 등의 가공 데이터는 사이클 20에 윤곽 데이터로 입력됩니다.

**프로그램 구조: 윤곽 수식을 사용하여 하위 윤곽 계산**

```
0 BEGIN PGM MODEL MM
1 DECLARE CONTOUR QC1 = "CIRCLE1"
2 DECLARE CONTOUR QC2 = "CIRCLEXY" DEPTH15
3 DECLARE CONTOUR QC3 = "TRIANGLE" DEPTH10
4 DECLARE CONTOUR QC4 = "SQUARE" DEPTH5
5 QC10 = ( QC1 | QC3 | QC4 ) \ QC2
6 END PGM MODEL MM
```

```
0 BEGIN PGM CIRCLE1 MM
1 CC X+75 Y+50
2 LP PR+45 PA+0
3 CP IPA+360 DR+
4 END PGM CIRCLE1 MM
```

```
0 BEGIN PGM CIRCLE31XY MM
...
...
```

## 고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

### 9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

#### 윤곽 정의를 사용하여 프로그램 선택

**SEL CONTOUR** 기능을 사용하면 윤곽 정의를 통해 프로그램을 선택할 수 있습니다. 그러면 TNC에서는 윤곽 정의에서 윤곽 설명을 가져옵니다.

SPEC  
FCT

- ▶ 특수 기능이 지정된 소프트 키 행을 표시합니다.

윤곽  
+ 점  
가공

- ▶ 기능에 대한 메뉴: 윤곽 및 점 가공을 원하는 경우 소프트 키를 누릅니다.

SEL  
CONTOUR

- ▶ **윤곽 선택** 소프트 키를 누릅니다.
- ▶ 윤곽 정의가 포함된 프로그램의 전체 이름을 입력하고 **END** 키를 눌러 확인합니다.



**SEL CONTOUR** 블록은 SL 사이클 전에 프로그래밍합니다. 사이클 **14 CONTOUR GEOMETRY**는 **SEL CONTOUR**를 사용하는 경우에는 더 이상 필요하지 않습니다.

#### 윤곽 설명 정의

**DECLARE CONTOUR** 기능을 사용하면 TNC에서 윤곽 설명을 가져오는 프로그램의 경로를 프로그램에 입력할 수 있습니다. 또한 해당 윤곽 설명에 대해 별도의 깊이를 선택할 수 있습니다(FCL 2 기능).

SPEC  
FCT

- ▶ 특수 기능이 지정된 소프트 키 행 표시

윤곽  
+ 점  
가공

- ▶ 기능에 대한 메뉴: 윤곽 및 점 가공을 원하는 경우 소프트 키를 누릅니다.

DECLARE  
CONTOUR

- ▶ **윤곽 선언** 소프트 키를 누릅니다.
- ▶ 윤곽 지정자 **QC**의 번호를 입력하고 **ENT** 키를 눌러 확인합니다.
- ▶ 윤곽 설명이 포함된 프로그램의 전체 이름을 입력하고 **END** 키를 눌러 확인하거나, 원하는 경우
- ▶ 선택한 윤곽의 별도 깊이를 정의합니다.



입력된 윤곽 지정자 **QC**를 사용하면 윤곽 수식에 다양한 윤곽을 포함할 수 있습니다.

윤곽의 별도 깊이를 프로그래밍하는 경우에는 모든 하위 윤곽에 대해 깊이를 지정해야 합니다. 필요한 경우 깊이를 0으로 지정하십시오.

## 복잡한 윤곽 수식 입력

소프트 키를 사용하여 수학 수식에서 다양한 윤곽을 서로 연결할 수 있습니다.

- 
 ▶ 특수 기능이 지정된 소프트 키 행 표시
- 
 ▶ 기능에 대한 메뉴: 윤곽 및 점 가공을 원하는 경우 소프트 키를 누릅니다.
- 
 ▶ 윤곽 수식 소프트 키를 누릅니다. 그러면 TNC에 다음과 같은 소프트 키가 표시됩니다.

소프트 키	수학 기능
	교집합 예: $QC10 = QC1 \& QC5$
	합집합 예: $QC25 = QC7   QC18$
	교집합이 없는 집합 예: $QC12 = QC5 \wedge QC25$
	제외 예: $QC25 = QC1 \setminus QC2$
	여는 괄호 예: $QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)$
	닫는 괄호 예: $QC12 = QC1 * (QC2 + QC3)$
	단일 윤곽 정의 예: $QC12 = QC1$


## 고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

### 9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

#### 중첩된 윤곽

TNC에서는 기본적으로 프로그래밍된 윤곽을 포켓으로 간주합니다. 윤곽 수식의 기능을 사용하면 윤곽을 포켓에서 아일랜드로 변환할 수 있습니다.

포켓과 아일랜드를 중첩하여 새 윤곽을 형성할 수 있습니다. 따라서 다른 포켓만큼 포켓 영역을 확장하거나 아일랜드만큼 줄일 수 있습니다.



#### 서브프로그램: 포켓 중첩



다음 프로그래밍 예제는 윤곽 정의 프로그램에 정의된 윤곽 설명 프로그램입니다. 실제 주 프로그램에서 윤곽 정의 프로그램은 **SEL CONTOUR** 기능을 통해 호출됩니다.

포켓 A와 B가 중첩됩니다.

TNC에서는 교점 S1 및 S2를 계산합니다. 이러한 점은 프로그래밍하지 않아도 됩니다.

포켓은 완전한 원으로 프로그래밍됩니다.

#### 윤곽 설명 프로그램 1: 포켓 A

```
0 BEGIN PGM POCKET_A MM
1 L X+10 Y+50 R0
2 CC X+35 Y+50
3 C X+10 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_A MM
```


#### 윤곽 설명 프로그램 2: 포켓 B

```
0 BEGIN PGM POCKET_B MM
1 L X+90 Y+50 R0
2 CC X+65 Y+50
3 C X+90 Y+50 DR-
4 END PGM POCKET_A MM
```

**포함 영역**

중첩 영역을 포함하여 A와 B 영역을 모두 가공합니다.

- A 및 B 영역은 반경 보정을 적용하지 않고 별도의 프로그램에서 입력해야 합니다.
- 윤곽 수식에서 A와 B 영역은 "합집합" 기능을 사용하여 처리합니다.


**윤곽 정의 프로그램::**

```
50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H"
54 QC10 = QC1 | QC2
55 ...
56 ...
```

**제외 영역**

A 영역은 B와 중첩되는 부분을 제외하고 가공됩니다.

- A 및 B 영역은 반경 보정을 적용하지 않고 별도의 프로그램에서 입력해야 합니다.
- 윤곽 수식에서 **제외** 기능을 사용하여 A 영역에서 B 영역을 뺍니다.

**윤곽 정의 프로그램::**

```
50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H"
54 QC10 = QC1 \ QC2
55 ...
56 ...
```


## 고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

### 9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

#### 교차 영역

A와 B가 중첩되는 영역만 가공됩니다. (A 또는 B 하나만 적용되는 영역은 가공되지 않은 상태로 남습니다.)

- A 및 B 영역은 반경 보정을 적용하지 않고 별도의 프로그램에서 입력해야 합니다.
- 윤곽 수식에서 A 및 B 영역은 "교집합" 기능을 사용하여 처리합니다.



#### 윤곽 정의 프로그램::


```
50 ...
51 ...
52 DECLARE CONTOUR QC1 = "POCKET_A.H"
53 DECLARE CONTOUR QC2 = "POCKET_B.H"
54 QC10 = QC1 & QC2
55 ...
56 ...
```

#### SL 사이클을 사용한 윤곽 가공



완전한 윤곽은 SL 사이클 20~24를 사용하여 가공됩니다((참조 "개요", 페이지 185)).

예: 윤곽 수식을 사용하여 증첩된 윤곽 황삭 및 정삭



0 BEGIN PGM CONTOUR MM		
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40		공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0		
3 TOOL DEF 1 L+0 R+2.5		황삭 커터의 공구 정의
4 TOOL DEF 2 L+0 R+3		정삭 커터의 공구 정의
5 TOOL CALL 1 Z S2500		황삭 커터의 공구 호출
6 L Z+250 R0 FMAX		공구 후퇴
7 SEL CONTOUR "MODEL"		윤곽 정의 프로그램 지정
8 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA		일반 가공 파라미터 정의
Q1=-20	;MILLING DEPTH	
Q2=1	;TOOL PATH OVERLAP	
Q3=+0.5	;ALLOWANCE FOR SIDE	
Q4=+0.5	;ALLOWANCE FOR FLOOR	
Q5=+0	;SURFACE COORDINATE	
Q6=2	;SET-UP CLEARANCE	
Q7=+100	;CLEARANCE HEIGHT	
Q8=0.1	;ROUNDING RADIUS	
Q9=-1	;ROTATIONAL DIRECTION	

## 고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

## 9.1 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

9 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT	사이클 정의: 황삭
Q10=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q11=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=350 ;FEED RATE F. ROUGHNG	
Q18=0 ;COARSE ROUGHING TOOL	
Q19=150 ;FEED RATE FOR RECIP.	
Q401=100 ;FEED RATE FACTOR	
Q404=0 ;FINE ROUGH STRATEGY	
10 CYCL CALL M3	사이클 호출: 황삭
11 TOOL CALL 2 Z S5000	정삭 커터의 공구 호출
12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING	사이클 정의: 바닥 정삭
Q11=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=200 ;FEED RATE F. ROUGHNG	
13 CYCL CALL M3	사이클 호출: 바닥 정삭
14 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING	사이클 정의: 측면 정삭
Q9=+1 ;ROTATIONAL DIRECTION	
Q10=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q11=100 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q12=400 ;FEED RATE F. ROUGHNG	
Q14=+0 ;ALLOWANCE FOR SIDE	
15 CYCL CALL M3	사이클 호출: 측면 정삭
16 L Z+250 R0 FMAX M2	공구축에서 후퇴, 프로그램 종료
17 END PGM CONTOUR MM	

## 윤곽 수식을 사용한 윤곽 정의 프로그램:

0 BEGIN PGM MODEL MM	윤곽 정의 프로그램
1 DECLARE CONTOUR QC1 = "CIRCLE1"	"CIRCLE1" 프로그램의 윤곽 지정자 정의
2 FN 0: Q1 =+35	PGM "CIRCLE31XY"에 사용되는 파라미터의 값 할당
3 FN 0: Q2 =+50	
4 FN 0: Q3 =+25	
5 DECLARE CONTOUR QC2 = "CIRCLE31XY"	"CIRCLE31XY" 프로그램의 윤곽 지정자 정의
6 DECLARE CONTOUR QC3 = "TRIANGLE"	"TRIANGLE" 프로그램의 윤곽 지정자 정의
7 DECLARE CONTOUR QC4 = "SQUARE"	"SQUARE" 프로그램의 윤곽 지정자 정의
8 QC10 = ( QC 1   QC 2 ) \ QC 3 \ QC 4	윤곽 수식
9 END PGM MODEL MM	

## 윤곽 설명 프로그램:

0 BEGIN PGM CIRCLE1 MM	윤곽 설명 프로그램: 오른쪽 원
1 CC X+65 Y+50	
2 L PR+25 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CIRCLE1 MM	
0 BEGIN PGM CIRCLE31XY MM	윤곽 설명 프로그램: 왼쪽 원
1 CC X+Q1 Y+Q2	
2 LP PR+Q3 PA+0 R0	
3 CP IPA+360 DR+	
4 END PGM CIRCLE31XY MM	
0 BEGIN PGM TRIANGLE MM	윤곽 설명 프로그램: 오른쪽 삼각형
1 L X+73 Y+42 R0	
2 L X+65 Y+58	
3 L X+58 Y+42	
4 L X+73	
5 END PGM TRIANGLE MM	
0 BEGIN PGM SQUARE MM	윤곽 설명 프로그램: 왼쪽 정사각형
1 L X+27 Y+58 R0	
2 L X+43	
3 L Y+42	
4 L X+27	
5 L Y+58	
6 END PGM SQUARE MM	

## 고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

### 9.2 간단한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

#### 9.2 간단한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

##### 기본 사항

SL 사이클 및 간단한 윤곽 수식을 사용하면 최대 9개의 하위 윤곽(포켓 또는 아일랜드)을 조합하여 간단하게 윤곽을 형성할 수 있습니다. 개별 하위 윤곽(지오메트리 데이터)은 별도의 프로그램으로 정의합니다. 이 방법을 사용하면 모든 하위 윤곽을 원하는 횟수만큼 사용할 수 있습니다. TNC에서는 선택한 하위 윤곽에서 윤곽을 계산합니다.



SL 사이클 프로그래밍을 위한 메모리 용량(모든 윤곽 설명 프로그램)은 **128개의 윤곽**으로 제한됩니다. 사용 가능한 윤곽 요소의 수는 윤곽 형식(내부 또는 외부 윤곽) 및 윤곽 설명 수에 따라 달라집니다. 윤곽 요소는 최대 **16384**까지 프로그래밍할 수 있습니다.

프로그램 구조: SL 사이클 및 복잡한 윤곽 수식을 사용한 가공

0 BEGIN PGM CONTDEF MM
...
5 CONTOUR DEF P1= "POCK1.H" I2 = "ISLE2.H" DEPTH5 I3 "ISLE3.H" DEPTH7.5
6 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA ...
8 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT ...
9 CYCL CALL
...
12 CYCL DEF 23 FLOOR FINISHING ...
13 CYCL CALL
...
16 CYCL DEF 24 SIDE FINISHING ...
17 CYCL CALL
63 L Z+250 R0 FMAX M2
64 END PGM CONTDEF MM

**하위 윤곽 속성**

- 반경 보정을 프로그래밍하지 마십시오.
- TNC에서는 이송 속도 F 및 보조 기능 M을 무시합니다.
- 좌표를 변환할 수 있습니다. 좌표가 하위 윤곽 내에서 프로그래밍된 경우에는 다음 서브프로그램에서도 적용되지만 사이클 호출 후에 좌표를 재설정할 필요는 없습니다.
- 서브프로그램의 스피들축에 좌표를 포함할 수는 있지만 이러한 좌표는 무시됩니다.
- 작업 평면은 서브프로그램의 첫 번째 좌표 블록에서 정의됩니다.

**고정 사이클의 특징**

- TNC는 사이클이 시작되기 전에 공구를 안전 거리로 자동 배치합니다.
- 커터가 아일랜드 위가 아닌 주위로 이동하기 때문에 각 진입 깊이 수준은 중단 없이 밀링됩니다.
- "내부 코너" 반경을 프로그래밍할 수 있습니다. 공구는 내부 코너의 표면 결함을 방지하기 위해 지속적으로 이동합니다. 이는 황삭 및 측면 정삭 사이클의 가장 바깥쪽 경로에 적용됩니다.
- 측면 정삭을 위해 접선 호에서 윤곽에 접근합니다.
- 바닥 정삭의 경우 공구가 접선 방향 호에서 다시 공작물에 접근합니다. 예를 들어, 스피들축 Z의 경우 호는 Z/X 평면에 있을 수 있습니다.
- 윤곽은 상향 또는 하향 밀링으로 전체적으로 가공됩니다.

밀링 깊이, 정삭 여유량 및 안전 거리 등의 가공 데이터는 사이클 20에 윤곽 데이터로 입력됩니다.

## 고정 사이클: 윤곽 수식을 사용한 윤곽 포켓

### 9.2 간단한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이클

#### 간단한 윤곽 수식 입력

소프트 키를 사용하여 수학 수식에서 다양한 윤곽을 서로 연결할 수 있습니다.

SPEC  
FCT

- ▶ 특수 기능이 지정된 소프트 키 행 표시

윤곽  
+ 점  
가공

- ▶ 기능에 대한 메뉴: 윤곽 및 점 가공을 원하는 경우 소프트 키를 누릅니다.

CONTOUR  
DEF

- ▶ **윤곽 정의** 소프트 키를 누릅니다. TNC에서 윤곽 수식을 입력하기 위한 대화 상자가 열립니다.
- ▶ 첫 번째 하위 윤곽의 이름을 입력합니다. 첫 번째 하위 윤곽은 항상 가장 깊은 포켓이어야 합니다. **ENT** 키를 눌러 승인합니다.

아일랜드

- ▶ 다음 하위 윤곽이 포켓 또는 아일랜드인지 여부는 소프트 키를 통해 지정합니다. **ENT** 키를 눌러 승인합니다.
- ▶ 두 번째 하위 윤곽의 이름을 입력합니다. **ENT** 키를 눌러 승인합니다.
- ▶ 필요한 경우, 두 번째 하위 윤곽의 깊이를 입력합니다. **ENT** 키를 눌러 승인합니다.
- ▶ 모든 하위 윤곽을 입력할 때까지 위에서 설명한 대화 상자로 계속 작업합니다.



항상 가장 깊은 포켓의 하위 윤곽 목록부터 시작하십시오!

윤곽이 아일랜드로 정의되면 TNC가 입력된 깊이를 아일랜드 높이로 해석합니다. 그 다음 입력된 값(대수 기호 없이)이 공작물 상단 표면이 됩니다!

깊이를 0으로 입력하면 포켓의 경우 사이클20에서 정의한 깊이가 적용됩니다. 그 다음 아일랜드가 공작물 상단 표면까지 올라갑니다!

#### SL 사이클을 사용한 윤곽 가공



완전한 윤곽은 SL 사이클 20~24를 사용하여 가공됩니다((참조 "개요", 페이지 185)).

# 10

사이클: 좌표 변환





## 사이클: 좌표 변환

### 10.1 기본 사항

#### 10.1 기본 사항

##### 개요

윤곽을 프로그래밍하고 나면 좌표 변환을 사용하여 다양한 위치에서 여러 가지 다른 크기로 공작물에 배치할 수 있습니다. TNC에서는 다음과 같은 좌표 변환 사이클을 제공합니다.

소프트 키	사이클	페이지
	7 데이텀 프로그램 내에서 직접 또는 데이텀 테이블에서 윤곽을 전환하기 위한 사이클	251
	247 데이텀 설정 프로그램 실행 중의 데이텀 설정	257
	8 MIRRORING 윤곽 좌우 대칭	258
	10 회전 작업면에서 윤곽 회전	260
	11 SCALING FACTOR 윤곽의 크기를 늘리거나 줄이기	262
	26 AXIS-SPECIFIC SCALING 축별 배율로 윤곽의 크기를 늘리거나 줄이기	263
	19 작업면 스위블 헤드 및/또는 로타리 테이블이 포함된 기계의 기울어진 좌표계 가공	265

##### 좌표 변환의 유효성

적용 시작: 좌표 변환은 정의되는 즉시 적용되며 별도로 호출되지 않습니다. 또한 좌표 변환은 변경하거나 취소할 때까지 적용된 상태로 유지됩니다.

##### 좌표 변환 재설정:

- 배율 1.0 등 새 값을 사용하여 기본 동작에 대한 사이클을 정의합니다.
- 기계 파라미터 **clearMode**에 따라 보조 기능 M2, M30 또는 END PGM 블록을 실행합니다.
- 새 프로그램을 선택합니다.

## 10.2 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G54)



### 적용

데이텀 전환을 사용하면 공작물의 다양한 위치에서 가공 작업을 반복할 수 있습니다.


데이텀 전환 사이클을 정의하면 모든 좌표 데이터가 새 데이텀을 기준으로 합니다. TNC의 추가 상태 표시에 각 축의 데이텀 전환이 표시되며, 로타리축도 입력할 수 있습니다.

### 재설정

- X=0, Y=0 등 좌표에 대한 데이텀 이동을 사이클 정의를 통해 직접 프로그래밍합니다.
- X=0, Y=0 등 좌표에 대한 데이텀 전환을 데이텀 테이블에서 호출합니다.



### 사이클 파라미터



- ▶ **범위:** 새 데이텀의 좌표를 입력합니다. 절대값은 수동으로 설정한 공작물 데이텀을 참조합니다. 증분 값은 항상 마지막으로 유효한 상태였던 데이텀을 참조합니다. 이 데이텀은 이미 전환된 데이텀일 수도 있습니다. 입력 범위: 최대 6개 NC축, 각각 -99999.9999~99999.9999

### NC 블록

13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT

14 CYCL DEF 7.1 X+60

15 CYCL DEF 7.2 Y+40

16 CYCL DEF 7.3 Z-5

## 사이클: 좌표 변환

### 10.3 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53)



#### 10.3 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53)

##### 적용

데이텀 테이블은 다음과 같은 경우에 사용됩니다.

- 공작물의 여러 위치에서 자주 반복되는 가공 순서
- 자주 사용되는 동일한 데이텀 이동

프로그램 내에서는 데이텀점을 사이클 정의에서 직접 프로그래밍 할 수도 있고 데이텀 테이블에서 호출할 수도 있습니다.



##### 재설정

- $X=0, Y=0$  등 좌표에 대한 데이텀 변환을 데이텀 테이블에서 호출합니다.
- $X=0, Y=0$  등 좌표에 대한 데이텀 변환을 사이클 정의를 통해 직접 실행합니다.

##### 상태 표시

추가 상태 표시에는 데이텀 테이블의 다음 데이터가 표시됩니다.

- 활성 데이텀 테이블의 이름 및 경로
- 활성 데이텀 번호
- 활성 데이텀 번호의 DOC 열 주석

## 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53) 10.3

### 프로그래밍 시 주의 사항:



#### 충돌 주의!

데이텀 테이블의 데이텀은 **항상 독점적으로** 현재 기준점(프리셋)을 참조합니다.



데이텀 테이블이 포함된 데이텀 이동을 사용하는 경우에는 **SEL TABLE** 기능을 사용하여 NC 프로그램에서 원하는 데이텀 테이블을 활성화합니다.

**SEL TABLE**을 사용하지 않고 작업을 수행하는 경우에는 시험 주행 또는 프로그램 실행 전에 원하는 데이텀 테이블을 활성화해야 합니다. 이는 프로그래밍 그래픽에도 적용됩니다.


- 파일 관리를 사용하여 시험 주행 작동 모드에서 시험 주행에 사용할 테이블을 선택합니다. 그러면 해당 테이블은 상태 S를 수신합니다.
- **반 자동 프로그램 실행** 및 **자동 프로그램 실행** 작동 모드의 파일 관리를 사용하여 프로그램 실행에 사용할 테이블을 선택합니다. 그러면 해당 테이블은 상태 M을 수신합니다.

데이텀 테이블의 좌표값은 절대 좌표값에 대해서만 적용됩니다.

테이블 끝에 새 라인을 삽입할 수 있습니다.

데이텀 테이블을 만들 경우 파일 이름은 문자로 시작해야 합니다.

### 사이클 파라미터



- ▶ **변위:** 데이텀 테이블 또는 Q 파라미터의 데이텀 번호를 입력합니다. Q 파라미터를 입력하는 경우 Q 파라미터에 입력한 데이텀 번호가 활성화됩니다. 입력 범위: 0~9999

#### NC 블록

77 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT

78 CYCL DEF 7.1 #5

## 사이클: 좌표 변환

### 10.3 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53)

#### 파트 프로그램에서 데이텀 테이블 선택

**SEL TABLE** 기능을 사용하면 TNC가 데이텀을 가져오는 테이블을 선택할 수 있습니다.

PGM  
CALL

- ▶ 프로그램 호출 기능을 선택하려면 **PGM CALL** 키를 누릅니다.

기준범  
목록

- ▶ **기준범 목록** 소프트 키를 누릅니다.
- ▶ **선택** 소프트 키를 사용하여 데이텀 테이블이나 파일의 전체 경로 이름을 선택한 다음 **END** 키를 눌러 입력 내용을 확인합니다.



사이클 7 데이텀 이동 이전에 **SEL TABLE** 블록을 프로그래밍하십시오.

**SEL TABLE**을 사용하여 선택한 데이텀 테이블은 **SEL TABLE** 또는 **PGM MGT**를 사용하여 다른 데이텀 테이블을 선택할 때까지 활성화된 상태로 유지됩니다.

#### 프로그래밍 작동 모드에서 데이텀 테이블 편집



데이텀 테이블의 값을 변경한 후에는 **ENT** 키를 사용하여 변경 내용을 저장해야 합니다. 그렇지 않으면 프로그램 실행 중에 변경 내용이 포함되지 않습니다.

**프로그래밍 작동 모드에서 데이텀 테이블을 선택합니다. 프로그래밍**

PGM  
MGT

- ▶ 파일 관리자를 호출하려면 **PGM MGT** 키를 누릅니다.
- ▶ 데이텀 테이블 표시: **선택 형식** 및 **SHOW .D** 소프트 키를 누릅니다.
- ▶ 원하는 테이블을 선택하거나 새 파일 이름을 입력합니다.
- ▶ 파일을 편집합니다. 편집용 소프트 키에 표시되는 기능은 다음과 같습니다.

## 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53) 10.3

소프트 키	함수
	테이블 시작 선택
	테이블 끝 선택
	이전 페이지로 이동
	다음 페이지로 이동
	라인 삽입(테이블 끝에서만 가능)
	라인 삭제
	찾기
	라인 시작 위치로 이동
	라인 끝 위치로 이동
	현재 값 복사
	복사된 값 삽입
	테이블 끝에 입력한 라인 번호(데이텀) 추가

## 사이클: 좌표 변환

### 10.3 데이텀 테이블을 사용한 DATUM SHIFT (사이클 7, DIN/ISO: G53)

#### 데이텀 테이블 구성

활성축에 대한 데이텀을 정의하지 않으려면 **DEL** 키를 누르십시오. 그러면 TNC가 해당 입력 필드에서 숫자 값을 삭제합니다.



테이블의 속성을 변경할 수 있습니다. MOD 메뉴에 555343 코드 번호를 입력합니다. 테이블을 선택하면 TNC에서 수정 형식 소프트 키가 나타납니다. 이 소프트 키를 누르면 팝업 창이 열리면서 선택한 테이블의 각 열에 대한 속성을 보여 줍니다. 모든 변경 사항은 열린 테이블에만 적용됩니다.

D	X	Y	Z	A	B	C
0	11.834	50.002	0	0.0	0.0	0.0
1	200.524	50.007	0	0.0	0.0	0.0
2	300.881	49.998	0	0.0	0.0	0.0
3	400.994	50.001	0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

#### 데이텀 테이블 종료

파일 관리에서 다른 파일 형식과 원하는 파일을 선택합니다.



데이텀 테이블의 값을 변경한 후에는 **ENT** 키를 사용하여 변경 내용을 저장해야 합니다. 그렇지 않으면 프로그램 실행 중에 변경 내용이 포함되지 않습니다.

#### 상태 표시

TNC의 추가 상태 표시에는 활성 데이텀 이동 값이 표시됩니다.

## 10.4 DATUM SETTING (사이클 247, DIN/ISO: G247)


### 적용

데이텀 설정 사이클로 프리셋 테이블에 정의된 프리셋을 새 데이텀으로 활성화할 수 있습니다.

데이텀 설정 사이클을 정의하고 나면 모든 좌표 입력 및 데이텀 전환(절대 및 증분)은 새 프리셋을 참조합니다.

### 상태 표시

TNC의 상태 표시에는 데이텀 기호 뒤에 활성 프리셋 번호가 표시됩니다.



### 프로그래밍 시 주의 사항:




프리셋 테이블에서 데이텀을 활성화하면 TNC가 데이텀 전환, 좌우 대칭, 회전, 배율 및 축별 배율을 재설정합니다.

프리셋 번호 0(0 라인)을 활성화하면 수동 운전 모드 또는 핸드휠 모드 작동 모드에서 마지막으로 설정한 데이텀이 활성화됩니다.

사이클 247은 시험 주행 모드에서는 작동하지 않습니다.

### 사이클 파라미터



- ▶ **기준점의 번호?**: 프리셋 테이블에서 원하는 데이텀의 번호를 입력합니다. 선택 사항으로 선택 소프트웨어를 사용하여 프리셋 테이블에서 원하는 데이텀을 선택할 수 있습니다. 입력 범위: 0~65535

### 상태 표시

TNC의 추가 상태 표시(상태 위치)에는 데이텀 대화 상자 뒤에 활성 프리셋 번호가 표시됩니다.

### NC 블록

```
13 CYCL DEF 247 DATUM SETTING
```

```
Q339=4 ;DATUM NUMBER
```

## 10.5 MIRRORING (사이클 8, DIN/ISO: G28)

## 10.5 MIRRORING (사이클 8, DIN/ISO: G28)

## 적용



TNC에서는 작업 평면에 있는 윤곽의 대칭 형상을 가공할 수 있습니다.

좌우 대칭 사이클은 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 또한 수동 입력에 의한 운전(MDI) 모드에서도 적용됩니다. 활성 좌우 대칭 축은 추가 상태 표시에 나타납니다.

- 하나의 축만 좌우 대칭하면 SL 사이클을 제외하고 공구 가공 방향이 반전됩니다.
- 두 축을 대칭시키면 가공 방향은 그대로 유지됩니다.

좌우 대칭의 결과는 데이텀의 위치에 따라 달라집니다.

- 데이텀이 좌우 대칭할 윤곽에 있는 경우 요소는 단순히 대칭 이동됩니다.
- 데이텀이 좌우 대칭할 윤곽 외부에 있으면 요소가 대칭되는 동시에 다른 위치로 "이동"합니다.



## 재설정

NO ENT를 사용하여 대칭 형상 사이클을 한 번 더 프로그래밍하십시오.


### 프로그래밍 시 주의 사항:



기울어진 시스템에서 사이클 8로 작업하는 경우 다음 절차를 따르는 것이 좋습니다.

- 먼저 틸팅 운동을 프로그래밍한 후에 사이클 8 좌우 대칭을 호출합니다.

### 사이클 파라미터



- ▶ **거울형상(Mirror image)의 기준축?** 대칭할 축을 입력합니다. 스피들 축 및 관련 보조축을 제외하고는 로타리축을 비롯하여 모든 축을 좌우 대칭할 수 있습니다. 축은 최대 3개까지 입력할 수 있습니다. 입력 범위: 최대 3개의 NC축 **X, Y, Z, U, V, W, A, B, C**

### NC 블록

79 CYCL DEF 8.0 MIRRORING

80 CYCL DEF 8.1 X Y Z

## 10.6 회전(사이클 10, DIN/ISO: G73)



## 적용

TNC에서는 프로그램 내의 작업 평면에서 활성 데이터 중심을 좌표계를 회전할 수 있습니다.

회전 사이클은 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 또한 MDI를 통한 위치결정 작동 모드에서도 적용됩니다. 활성 회전 각도는 추가 상태 표시에 나타납니다.

## 회전 각도의 기준축:

- X/Y 평면: X축
- Y/Z 평면: Y축
- Z/X 평면: Z축



## 재설정


회전 각도를 0°로 설정하여 회전 사이클을 한 번 더 프로그래밍하십시오.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



활성 반경 보정은 사이클 10을 정의하면 취소되므로 필요한 경우 다시 프로그래밍해야 합니다.  
사이클 10을 정의한 후에는 작업 평면의 두 축을 모두 이동하여 모든 축에 대해 회전을 활성화해야 합니다.

### 사이클 파라미터



- ▶ **회전:** 회전 각도를 도 단위(°)로 입력합니다. 입력 단위:  $-360.000^{\circ} \sim +360.000^{\circ}$  (절대 또는 증분)

### NC 블록

12 CALL LBL 1
13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 ROTATION
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
18 CALL LBL 1

## 사이클: 좌표 변환

## 10.7 SCALING (사이클 11, DIN/ISO: G72)

## 10.7 SCALING (사이클 11, DIN/ISO: G72)

## 적용

TNC에서는 프로그램 내에서 윤곽 크기를 늘리거나 줄일 수 있으므로 프로그램 축소 및 보정량(Oversize) 여유량을 프로그래밍할 수 있습니다.

SCALING FACTOR는 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 또한 수동 입력에 의한 운전(MDI) 모드에서도 적용됩니다. 활성 배율 계수는 추가 상태 표시에 나타납니다.

배율은 다음 요소에 적용됩니다.

- 동시에 3개 좌표축 모두
- 사이클의 일부 크기

## 사전 요구 사항



윤곽을 확대하거나 축소하기 전에 데이텀을 윤곽의 모서리나 코너로 설정하는 것이 좋습니다.

확대: SCL이 1보다 큼(99.999999까지)


축소: SCL이 1보다 작음(0.000001까지)

## 재설정

배율을 1로 지정하여 배율 사이클을 한 번 더 프로그래밍하십시오.



## 사이클 파라미터



- ▶ **계수(Factor)?**: 배율 계수 SCL를 입력합니다. TNC에서는 위의 "적용"에서 설명한 것처럼 좌표와 반경에 SCL 계수를 곱합니다. 입력 범위: 0.000001~99.999999

## NC 블록

11 CALL LBL 1
12 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
13 CYCL DEF 7.1 X+60
14 CYCL DEF 7.2 Y+40
15 CYCL DEF 11.0 SCALING
16 CYCL DEF 11.1 SCL 0.75
17 CALL LBL 1

## 10.8 축별 배율(사이클 26)


### 적용

사이클 26을 사용하면 각 축에 대해 축소 및 마모 보정 계수를 고려할 수 있습니다.

SCALING FACTOR는 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 또한 수동 입력에 의한 운전(MDI) 모드에서도 적용됩니다. 활성 배율 계수는 추가 상태 표시에 나타납니다.

### 재설정

동일한 축에 대해 배율을 1로 지정하여 배율 사이클을 한 번 더 프로그래밍하십시오.



### 프로그래밍 시 주의 사항:



호에 대해 좌표를 공유하는 좌표축은 같은 계수를 사용하여 확대 또는 축소해야 합니다.

각 좌표축은 고유한 축별 배율을 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다.


또한 모든 배율에 대해 중심의 좌표를 입력할 수 있습니다.

윤곽의 크기는 사이클 11 SCALING에서와 같이 중심을 참조하여 확대 또는 축소되며 활성 데이터를 참조하지는 않습니다.


## 사이클: 좌표 변환

## 10.8 축별 배율(사이클 26)

## 사이클 파라미터



- ▶ **축 및 배율 계수:** 소프트 키로 좌표축/축을 선택하고 확대 또는 축소 작업에 사용될 계수를 입력합니다. 입력 범위: 0.000001~99.999999
- ▶ **중심 좌표:** 축별 확대 또는 축소 작업의 중심을 입력합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



## NC 블록

```
25 CALL LBL 1
```

```
26 CYCL DEF 26.0 AXIS-SPEC.  
SCALING
```

```
27 CYCL DEF 26.1 X 1.4 Y 0.6 CCX+15  
CCY+20
```

```
28 CALL LBL 1
```

## 10.9 작업면(사이클 19, DIN/ISO: G80, 소프트웨어 옵션 1)

### 적용

사이클 19에서는 기울기 각도를 입력하여 작업 평면의 위치, 즉 기계 좌표계를 참조하는 공구축의 위치를 정의합니다. 다음과 같은 두 가지 방법을 사용하여 작업 평면의 위치를 결정합니다.

- 로타리축의 위치를 직접 입력
- 고정 기계 좌표계의 회전(공간 각도)을 최대 3개 사용하여 작업 평면의 위치를 설명합니다. 필수 공간 각도는 기울어진 작업 평면을 통해 수직선을 절삭하고 기울기의 중심으로 사용할 축에서 해당 선을 고려하여 계산할 수 있습니다. 두 개의 공간 각도를 사용하면 공간의 모든 공구 위치를 정확하게 정의할 수 있습니다.




기울어진 좌표계의 위치 및 기울어진 좌표계의 모든 이동은 기울어진 평면의 설명에 따라 달라집니다.

공간 각도를 사용하여 작업 평면의 위치를 프로그래밍하는 경우 TNC에서는 기울어진 축에 대해 필요한 각도 위치를 자동으로 계산하며 이러한 위치를 파라미터 Q120(A축) - Q122(C축)에 저장합니다. 두 가지 솔루션을 사용할 수 있는 경우 TNC에서는 로타리축의 현재 위치에서 보다 짧은 경로를 선택합니다.

축은 항상 평면의 기울기를 계산하기 위해 같은 순서로 회전됩니다. TNC에서는 A축, B축 그리고 C축의 순서로 회전을 수행합니다.

사이클 19는 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 기울어진 좌표계에서 축을 이동하는 즉시 해당 축에 대한 보정이 활성화됩니다. 모든 축에 대한 보정을 활성화하려면 모든 축을 이동해야 합니다.

수동 운전 모드에서 **Tilting program run** 기능을 **Active**로 설정하는 경우 이 메뉴에 입력하는 각도값을 사이클 19 작업 평면이 덮어 씩습니다.



## 사이클: 좌표 변환

### 10.9 작업면(사이클 19, DIN/ISO: G80, 소프트웨어 옵션 1)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



기계 공구 제작 업체에서 작업면 기울이기 기능을 TNC 및 기계 공구 인터페이스에 포함했습니다. 일부 스위블 헤드 및 틸팅 테이블의 경우에는 기계 공구 제작 업체에서 입력한 각도를 로타리축의 좌표로 해석할지, 아니면 기울어진 평면의 각도 구성 요소로 해석할지 여부를 결정합니다.  
기계 설명서를 참조하십시오.



프로그래밍된 로타리축 값은 변경되지 않은 것으로 해석되므로 하나 이상의 각도가 0도인 경우에도 항상 3개의 공간 각도를 모두 정의해야 합니다.  
작업 평면은 항상 활성 데이터 중심을 중심으로 기울어져 있습니다.  
M120이 활성 상태일 때 사이클 19를 사용하는 경우 TNC에서는 자동으로 반경 보정을 표시하지 않으므로 M120 기능도 표시되지 않습니다.


#### 사이클 파라미터



- ▶ **회전 축과 각도?**: 연결된 기울기 각도와 함께 회전축을 입력합니다. 로타리축 A, B 및 C는 소프트웨어 키를 사용하여 프로그래밍합니다. 입력 범위: -360.000~360.000

TNC에서 로타리축을 자동으로 배치하는 경우에는 다음 파라미터를 입력할 수 있습니다.

- ▶ **이송 속도? F=**: 자동 위치결정 중의 로타리축 이송 속도입니다. 입력 범위: 0~99999.999
- ▶ **Set-up clearance?** (증분): TNC에서는 안전 거리에 의한 확장을 통해 지정되는 위치가 공작물에 상대적으로 변경되지 않도록 틸팅 헤드를 배치합니다. 입력 범위: 0~99999.9999



#### 재설정

틸팅각을 재설정하려면 작업 평면 사이클을 재정의하고 모든 회전축에 대해 각도값으로 0°를 입력합니다. 대화 상자에 표시되는 질문에 **NO ENT** 키로 대답을 선택해 기능을 해제함으로써 작업 평면 사이클을 한 번 더 프로그래밍해야 합니다.

## 회전 축 위치결정



기계 설명서를 참조하십시오.

기계 제작 업체에서는 사이클 19에서 회전축을 자동으로 배치하는지 아니면 해당 축을 프로그램에서 수동으로 위치결정해야 하는지를 결정합니다.

## 로타리축의 수동 위치결정

로타리축을 사이클 19에서 자동으로 배치하는 경우, 사이클 정의 후 축을 별도의 L 블록에 배치해야 합니다.

축 각도를 사용하는 경우 L 블록의 오른쪽에 축값을 정의할 수 있습니다. 공간 각도를 사용하는 경우, Q 파라미터 **Q120**(A축 값), **Q121**(B축 값) 및 **Q122**(C축 값)를 사용하며, 이는 사이클 19에 설명되어 있습니다.



수동 위치결정의 경우 항상 Q 파라미터 Q120에서 Q122에 저장된 로타리축 위치를 사용합니다.

여러 정의에서 로타리축의 실제 위치 및 공칭 위치 간의 충돌을 피하기 위해 M94(모듈로 로타리축)와 같은 기능은 사용하지 마십시오.

## NC 블록 예:

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE	보정 계산을 위한 공간 각도 정의
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0	
14 L A+Q120 C+Q122 R0 F1000	사이클 19에서 계산한 값을 사용하여 로타리축 배치
15 L Z+80 R0 FMAX	스핀들축에 대해 보정 활성화
16 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	작업 평면에 대해 보정 활성화

## 사이클: 좌표 변환

### 10.9 작업면(사이클 19, DIN/ISO: G80, 소프트웨어 옵션 1)

#### 로타리축의 자동 위치결정

로타리축을 사이클 19에서 자동으로 배치하는 경우:

- TNC에서는 제어되는 축만을 배치할 수 있습니다.
- 기울어진 축을 배치하려면 사이클 정의 중에 기울기 각도뿐 아니라 이송 속도와 안전 높이도 입력해야 합니다.
- 프리셋 공구만 사용합니다(전체 공구 길이를 정의해야 함).
- 공작물 표면을 참조하는 공구 끝의 위치는 틸팅을 수행한 후에도 거의 변경되지 않고 그대로 유지됩니다.
- TNC에서는 마지막으로 프로그래밍한 이송 속도로 작업 평면을 기울입니다. 도달할 수 있는 최대 이송 속도는 스위블 헤드 또는 틸팅 테이블의 복잡도에 따라 달라집니다.

NC 블록 예:

10 L Z+100 R0 FMAX	
11 L X+25 Y+10 R0 FMAX	
12 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE	보정 계산을 위한 각도 정의
13 CYCL DEF 19.1 A+0 B+45 C+0 F5000 ABST50	이송 속도 및 안전 거리 정의
14 L Z+80 R0 FMAX	스핀들축에 대해 보정 활성화
15 L X-8.5 Y-10 R0 FMAX	작업 평면에 대해 보정 활성화

#### 기울어진 시스템의 위치 표시

사이클 19를 활성화할 때 표시되는 위치(ACTL 및 NOML)와 추가 상태 표시에 나타나는 데이터는 기울어진 좌표계를 참조합니다. 사이클 정의 직후에 표시되는 위치는 사이클 19 이전에 마지막으로 프로그래밍한 위치의 좌표와는 같지 않을 수 있습니다.

#### 작업 공간 모니터링

TNC에서는 이동되는 기울어진 좌표계의 축만을 확인합니다. 필요한 경우 TNC에서는 오류 메시지를 출력합니다.

### 기울어진 좌표계의 배치 작업

보조 기능 M130을 사용하면 좌표계를 기울이는 동안 공구를 기울이지 않은 좌표계를 참조하는 위치로 이동할 수 있습니다.

기계 좌표계(블록 M91 또는 M92)를 참조하는 직선이 포함된 위치 결정 이동을 기울어진 작업 평면에서 실행할 수도 있습니다. 제한:

- 위치결정은 길이 보정이 적용되지 않은 상태로 수행됩니다.
- 위치결정은 기계 지오메트리 보정이 적용되지 않은 상태로 수행됩니다.
- 공구 반경 보정은 허용되지 않습니다.

### 좌표 변환 사이클 조합

좌표 변환 사이클을 조합할 때는 항상 작업 평면이 활성 데이터베이스로 회전되는지를 확인해야 합니다. 사이클 19를 활성화하기 전에 데이터 이동을 프로그래밍할 수 있습니다. 이 경우에는 기계 기반 좌표계가 전환됩니다.

사이클 19를 활성화한 후에 데이터 이동을 프로그래밍하면 기울어진 좌표계가 전환됩니다.

중요: 사이클을 재설정할 때는 사이클 정의에 사용한 순서를 반대로 수행합니다.

첫 번째 데이터 전환 활성화  
두 번째 틸팅 기능 활성화  
세 번째 회전 활성화

...  
공작물 가공

...  
첫 번째 회전 재설정  
두 번째 틸팅 기능 재설정  
세 번째 데이터 이동 재설정

## 사이클: 좌표 변환

### 10.9 작업면(사이클 19, DIN/ISO: G80, 소프트웨어 옵션 1)

#### 사이클 19 작업면 제작을 위한 절차

##### 1 프로그램 작성

- ▶ 공구를 정의(TOOL.T가 활성화 상태인 경우에는 필요하지 않음)하고 전체 공구 길이를 입력합니다.
- ▶ 공구를 호출합니다.
- ▶ 공구축에서 틸팅 중에 공작물(클램핑 장치)과 충돌할 위험이 없는 위치로 후퇴시킵니다.
- ▶ 필요한 경우 틸팅 축 또는 L 블록이 포함된 축을 기계 파라미터에 따라 적절한 각도값으로 배치합니다.
- ▶ 필요한 경우 데이텀 이동을 활성화합니다.
- ▶ 사이클 19 작업면을 정의합니다. 틸팅 축에 대한 각도 값을 입력합니다.
- ▶ 모든 기본축(X, Y, Z)을 이동하여 보정을 활성화합니다.
- ▶ 가공 프로세스가 기울어지지 않은 평면에서 실행되는 것처럼 프로그램을 작성합니다.
- ▶ 필요한 경우 다른 각도값을 사용하여 사이클 19 작업 평면을 정의해 다른 축 위치에서 가공을 실행합니다. 이 경우에는 사이클 19를 재설정하지 않아도 됩니다. 새 각도값을 직접 정의할 수 있습니다.
- ▶ 사이클 19 작업면을 재설정하고 모든 틸팅 축에 대해 0°를 프로그래밍합니다.
- ▶ WORKING PLANE 기능을 비활성화하고 사이클 19를 재정의한 다음 **NO ENT** 키를 눌러 대화 상자의 질문에 답변합니다.
- ▶ 필요한 경우 데이텀 이동을 재설정합니다.
- ▶ 필요한 경우 틸팅 축을 0° 위치로 배치합니다.

##### 2 공작물 클램핑

##### 3 데이텀 설정

- 터치하여 수동으로 설정
- 하이덴하인 3D 터치 프로브를 사용한 제어(터치 프로브 사이클 설명서 2장 참조)
- 하이덴하인 3D 터치 프로브를 사용한 자동 설정(터치 프로브 사이클 설명서 3장 참조)

##### 4 자동 프로그램 실행 모드에서 파트 프로그램 시작

##### 5 수동 운전 모드


3D 회전 소프트 키를 사용하여 TILT WORKING PLANE 기능을 INACTIVE로 설정합니다. 메뉴의 각 로타리축에 대해 각도값을 0°로 입력합니다.

## 10.10 프로그래밍 예

### 예: 좌표 변환 사이클

#### 프로그램 실행

- 주 프로그램에서 좌표 변환을 프로그래밍합니다.
- 서브프로그램 내의 가공



0 BEGIN PGM COTRANS MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	공작물 영역 정의
2 BLK FORM 0.2 X+130 X+130 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	공구 호출
4 L Z+250 R0 FMAX	공구 후퇴
5 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	데이텀을 중심으로 전환
6 CYCL DEF 7.1 X+65	
7 CYCL DEF 7.2 Y+65	
8 CALL LBL 1	밀링 작업 호출
9 LBL 10	프로그램 섹션 반복용 레이블 설정
10 CYCL DEF 10.0 ROTATION	45° 회전(증분)
11 CYCL DEF 10.1 IROT+45	
12 CALL LBL 1	밀링 작업 호출
13 CALL LBL 10 REP 6/6	LBL 10으로 되돌아가서 밀링 작업 6회 반복
14 CYCL DEF 10.0 ROTATION	회전 재설정
15 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
16 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT	데이텀 이동 재설정
17 CYCL DEF 7.1 X+0	
18 CYCL DEF 7.2 Y+0	
19 L Z+250 R0 FMAX M2	공구축에서 후퇴, 프로그램 종료
20 LBL 1	서브프로그램 1
21 L X+0 Y+0 R0 FMAX	밀링 작업 정의
22 L Z+2 R0 FMAX M3	
23 L Z-5 R0 F200	
24 L X+30 RL	
25 L IY+10	
26 RND R5	
27 L IX+20	
28 L IX+10 IY-10	
29 RND R5	

30 L IX-10 IY-10	
31 L IX-20	
32 L IY+10	
33 L X+0 Y+0 R0 F5000	
34 L Z+20 R0 FMAX	
35 LBL 0	
36 END PGM COTRANS MM	

11

사이클: 특수 기능

## 사이클: 특수 기능

## 11.1 기본 사항

## 11.1 기본 사항

## 개요

TNC에서는 다음과 같은 특수한 용도로 사용되는 사이클이 제공됩니다.


소프트 키	사이클	페이지
	9 정지 시간	275
	12 프로그램 호출	276
	13 방향 조정된 스피들 정지	278
	32 허용오차	279
	225 텍스트 조각	282
	232 정면 밀링	287

## 11.2 DWELL TIME (사이클 9, DIN/ISO: G04)

### 기능

실행 중인 프로그램에서 다음 블록의 실행을 프로그래밍된 **DWELL TIME**만큼 지연시킵니다. 칩 제거와 같은 목적에 정지 시간을 사용할 수 있습니다.

해당 사이클은 프로그램에서 정의하는 즉시 적용됩니다. 스핀들 회전 등의 모달 조건은 영향을 받지 않습니다.



### NC 블록

89 CYCL DEF 9.0 DWELL TIME

90 CYCL DEF 9.1 DWELL 1.5

### 사이클 파라미터



- ▶ **정지 시간(초):** 정지 시간(초)을 입력합니다. 입력 범위: 0초에서 3,600초(1시간)이며 0.001초 단위


## 사이클: 특수 기능

### 11.3 PROGRAM CALL (사이클 12, DIN/ISO: G39)

#### 11.3 PROGRAM CALL (사이클 12, DIN/ISO: G39)

##### 사이클 기능

특수 드릴링 사이클 또는 기하학적 모듈 등 프로그래밍된 루틴은 주 프로그램으로 작성할 수 있으며, 고정 사이클과 같이 호출됩니다.



##### 프로그래밍 시 주의 사항:



호출한 프로그램은 TNC의 내부 메모리에 저장해야 합니다.

사이클로 정의할 프로그램이 해당 사이클을 호출할 프로그램과 같은 디렉터리에 있는 경우에는 프로그램 이름만 입력하면 됩니다.

사이클로 정의할 프로그램이 해당 사이클을 호출할 프로그램과 같은 디렉터리에 있지 않은 경우에는 전체 경로(예: **TNC: \ KLAR35 \ FK1 \ 50.H**)를 입력해야 합니다.

DIN/ISO 프로그램을 사이클로 정의할 경우에는 프로그램 이름 뒤에 파일 형식 **.I**를 입력합니다.

원칙적으로 Q?파라미터는 사이클 12와 함께 호출하면 전체적으로 적용됩니다. 따라서 피호출 프로그램의 Q파라미터에 대한 변경 내용은 호출 프로그램에도 적용됩니다.

## PROGRAM CALL (사이클 12, DIN/ISO: G39) 11.3

## 사이클 파라미터



- ▶ **프로그램 이름:** 호출할 프로그램의 이름을 입력하고 필요한 경우 해당 프로그램이 있는 디렉토리를 입력하거나
- ▶ **선택** 소프트 키로 파일 선택 대화 상자를 활성화한 다음 호출할 프로그램을 선택합니다.

프로그램 50을 사이클로 지정한 후 M99를 사용하여 호출합니다.

```
55 CYCL DEF 12.0 PGM CALL
```

```
56 CYCL DE 12.1 PGM TNC: \ KLAR35  
  \ FK1 \ 50.H
```

```
57 L X+20 Y+50 FMAX M99
```

다음을 사용하여 프로그램을 호출합니다.

- CYCL CALL(개별 블록) 또는
- M99(블록별) 또는
- M89(매 위치결정 블록 다음에 실행)

## 사이클: 특수 기능

### 11.4 SPINDLE ORIENTATION (사이클 13, DIN/ISO: G36)

#### 11.4 SPINDLE ORIENTATION (사이클 13, DIN/ISO: G36)

##### 사이클 기능



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.

TNC에서는 기계 공구 스피들을 제어할 수 있으며 스피들을 특정 각도 위치로 회전할 수 있습니다.

방향 조정된 스피들 정지는 다음 항목에 필요합니다.

- 정의된 공구 변경 위치를 포함하는 공구 변경 시스템
- 적외선 전송 기능이 포함된 하이덴하인 3D 터치 프로브의 전송기/수신기 창 방향

사이클에 정의된 방향의 각도는 기계에 따라 M19 또는 M20을 입력하여 배치합니다.

사이클 13을 정의하지 않고 M19 또는 M20을 프로그래밍하면 TNC에서는 기계 공구 스피들을 기계 제작 업체에서 설정한 각도에 배치합니다.

**추가 정보:** 기계 공구 설명서를 참조하십시오.

##### 프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 13은 내부적으로 사이클 202, 204 및 209에 대하여 사용됩니다. 필요한 경우에는 위의 가공 사이클 중 하나 다음에 NC 프로그램에서 사이클 13을 다시 프로그래밍해야 합니다.

##### 사이클 파라미터



- ▶ **방향 조정 각도:** 작업면의 각도 기준 축을 참조하는 방향 각도를 입력합니다. 입력 범위: 0.0000°~360.0000°



##### NC 블록

93 CYCL DEF 13.0 ORIENTATION

94 CYCL DEF 13.1 ANGLE 180

## 11.5 허용 공차(사이클 32, DIN/ISO: G62)

### 사이클 기능



이 사이클을 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 기계 및 TNC가 있어야 합니다.

사이클 32의 항목을 사용하면 HSC 가공 작업 결과의 정확도, 표면 정의 및 속도에 영향을 줄 수 있습니다. TNC에서 기계의 특성에 적응했기 때문입니다.

TNC에서는 보정 여부에 관계없이 두 경로 요소 간의 윤곽을 자동으로 부드럽게 조정합니다. 공구는 공작물 표면과 지속적으로 연결되므로 기계 공구의 마모가 줄어듭니다. 또한 사이클에 정의된 허용오차도 원호의 이송 경로에 영향을 줍니다.



필요한 경우 TNC에서는 계산을 위해 기계를 잠시도 멈추지 않고 가장 빠른 속도로 프로그램을 가공할 수 있도록 프로그래밍된 이송 속도를 자동으로 줄입니다. TNC는 감소된 속도로 이동하지 않는 경우에도 사용자가 정의한 허용오차를 항상 준수합니다. 허용오차를 크게 정의할수록 TNC가 축을 보다 빠르게 이동할 수 있습니다.

윤곽을 부드럽게 조정하면 윤곽에 약간의 편차가 생깁니다. 이 윤곽 오류(허용 오차 값)의 크기는 기계 제조업체가 기계 파라미터에서 설정합니다. CYCLE 32를 사용하면 기계 제조업체에서 해당 기능을 구현하는 경우 프리셋된 허용 오차 값을 변경하고 다른 필터 설정을 선택할 수 있습니다.

### CAM 시스템의 지오메트리 정의 영향

오프라인 NC 프로그램 작성이 미치는 영향에서 가장 중요한 요인은 CAM 시스템에서 정의되는 현 오차 S입니다. 포스트프로세서(PP)에서 생성되는 NC 프로그램의 최대점 공간은 현 오차를 통해 정의됩니다. 현 오차가 사이클 32에서 정의되는 허용 공차 값 T보다 작거나 같은 경우 TNC에서는 특수 기계 설정으로 인해 프로그래밍된 이송 속도가 제한되지 않으면 윤곽점을 부드럽게 조정할 수 있습니다.

사이클 32에서 CAM 현 오차의 허용 공차 값으로 110%에서 200% 사이를 선택하면 평활 작업을 최적으로 수행할 수 있습니다.



## 사이클: 특수 기능

### 11.5 허용 공차(사이클 32, DIN/ISO: G62)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



허용 공차량이 매우 작으면 기계가 진동하지 않고는 윤곽을 절삭할 수 없습니다. 이러한 진동 운동은 TNC의 처리력이 약해서가 아니라 윤곽 요소 전환을 매우 정확하게 가공하기 위해서 속도를 크게 줄여야 하기 때문입니다.

사이클 32는 DEF 활성 사이클이므로 파트 프로그램에서 정의되는 즉시 적용됩니다.

TNC에서는 다음과 같은 경우 사이클 32를 재설정합니다.

- 해당 요소를 다시 정의하고 **허용 공차 값**에 대한 대화 상자 질문을 **NO ENT**로 확인합니다.
- **PGM MGT** 키로 새 프로그램을 선택합니다.

사이클 32를 재설정하면 TNC에서는 기계 파라미터에 의해 미리 정의되었던 공차를 재활성화합니다.


측정 단위를 밀리미터로 설정한 프로그램에서 TNC는 입력한 허용 공차량을 밀리미터로 해석합니다. inch 단위 프로그램에서는 해당 값이 inch로 해석됩니다.

사이클 파라미터 **허용 오차값 T**만을 포함하는 사이클 32를 사용하여 프로그램을 전송하는 경우 TNC에서는 필요 시 나머지 두 파라미터 값에 0을 삽입합니다.

허용 공차값이 증가하면 원형 이동의 직경은 기계에서 HSC 필터가 활성화되어 있는 경우(기계 공구 제작 업체에서 설정)를 제외하고는 대개 감소합니다.

사이클 32가 활성화되어 있는 경우, TNC에서는 추가 상태 표시의 **CYC** 탭에 사이클 32에 대해 정의된 파라미터를 표시합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **허용 공차 값 T:** mm(인치 단위 프로그래밍의 경우 인치) 단위의 허용 가능한 윤곽 편차 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **HSC 모드, 정삭=0, 항삭=1:** 필터 활성화:
  - 입력값 0: **높은 윤곽 정확도로 밀링.** 내부에서 정의된 정삭 필터 설정을 사용합니다.
  - 입력값 1: **높은 이송 속도로 밀링.** 내부에서 정의된 항삭 필터 설정을 사용합니다.
- ▶ **회전축의 허용 공차 TA:** M128(TCPM 기능)이 활성화 되었을 때 회전축의 허용 위치 오차(도). TNC에서는 둘 이상의 축이 이동하는 경우 가장 느린 축이 최대 이송 속도로 이동하도록 항상 이송 속도를 줄입니다. 회전축은 선형축보다 속도가 훨씬 느린 편입니다. 허용 공차량을 크게 입력(예: 10°)하면 둘 이상의 축에 대해 프로그램 가공 시간을 크게 단축할 수 있습니다. TNC에서 항상 지정된 공칭 위치로 로타리축을 이동할 필요는 없기 때문입니다. 로타리축 허용 공차량을 입력해도 윤곽은 손상되지 않습니다. 대신 공작물 표면에 상대적인 로타리축의 위치만 변경됩니다. 입력 범위: 0~179.9999

## NC 블록

95 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE

96 CYCL DEF 32.1 T0.05

97 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1 TA5

## 사이클: 특수 기능


### 11.6 ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)

#### 11.6 ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)

##### 사이클 실행

이 사이클은 공작물의 평면에 텍스트를 조각하는 데 사용됩니다. 직선 또는 원호를 따라 텍스트를 정렬할 수 있습니다.

- 1 TNC는 작업면에 있는 공구를 첫 번째 문자의 시작점에 위치결정합니다.
- 2 공구는 각인 바닥면에 수직 방향으로 절입하여 문자를 밀링합니다. TNC는 필요한 경우 문자 사이의 안전 거리로 공구를 후퇴합니다. 문자 가공을 마친 후 공구가 공작물 표면 위의 안전 거리에 위치합니다.
- 3 조각할 모든 문자에 대해 이 프로세스가 반복됩니다.
- 4 마지막으로 공구가 2차 안전 거리로 후퇴됩니다.



##### 프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 파라미터 깊이의 대수 기호에 따라 작업 방향이 결정됩니다. DEPTH를 0으로 프로그래밍하면 사이클이 실행되지 않습니다.

조각할 텍스트를 문자열 변수(QS)를 통해 전송할 수도 있습니다.

파라미터 Q347은 후자의 회전 위치에 영향을 줍니다.

Q374=0°~180°인 경우 문자가 왼쪽에서 오른쪽으로 조각됩니다.


Q374가 180°보다 큰 경우 조각의 방향이 역전됩니다.

원형 호에 조각하는 경우 시작점은 조각할 첫 번째 문자 위의 왼쪽 아래에 있습니다. (이전 소프트웨어 버전에서는 원의 중심에 사전 위치결정되는 경우가 가끔 있습니다.)

## 사이클 파라미터



- ▶ **QS500 텍스트 조각?**: 인용 부호 안에 조각될 텍스트입니다. 숫자 키패드에서 Q 키를 눌러 문자열 변수 지정. ASCII 키보드의 Q 키는 일반 텍스트 입력을 뜻합니다. 허용되는 입력 문자: 참조 "시스템 변수 조각", 페이지 286
- ▶ **Q513 문자 길이?** (절대): 조각할 문자의 높이(mm)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q514 문자 간격 계수?**: 사용한 글꼴은 비례형 글꼴입니다. 각 문자에 자체의 폭이 있으며 Q514 = 0 을 프로그래밍하면 TNC가 그에 따라 조각합니다. Q514가 0이 아니면 문자 간의 공간 배율을 적용합니다. 입력 범위: 0~9.9999
- ▶ **Q515 글꼴?**: 현재 기능 없음
- ▶ **Q516 라인/호에 있는 텍스트(0/1)?**: 직선으로 텍스트를 조각하는 경우: 입력 = 0 호를 따라 텍스트를 조각하는 경우: 입력 = 1 원주 방향으로 호에 텍스트를 조각하는 경우(아래로부터 보이지 않을 수도 있음): 입력 = 2
- ▶ **Q374 회전 각도?**: 원호를 따라 텍스트를 정렬해야 하는 경우의 중심각입니다. 직선을 따라 텍스트를 정렬해야 하는 경우의 조각 각도입니다. 입력 범위: -360.0000~+360.0000°
- ▶ **Q517 호에 있는 텍스트의 반경?** (절대): TNC에서 텍스트를 정렬할 원호의 반경(mm). 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?**: 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 FAUTO, FU, FZ
- ▶ **Q201 가공깊이?** (증분): 공작물 표면과 조각 바닥면 사이의 거리
- ▶ **Q206 Feed rate for plunging?**: 절입 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 FAUTO, FU
- ▶ **Q200 Set-up clearance?** (증분): 공구 끝과 작업면 사이의 거리. 입력 범위: 0~99999.9999; 또는 PREDEF
- ▶ **Q203 공작물 상면의 좌표값?** (절대): 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999 ~ 99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리?** (증분): 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스피indle축의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 PREDEF



## NC 블록

## 62 CYCL DEF 225 ENGRAVING

QS500="A";ENGRAVING TEXT

Q513=10 ;CHARACTER HEIGHT

Q514=0 ;SPACE FACTOR

Q515=0 ;FONT

Q516=0 ;TEXT ARRANGEMENT

Q374=0 ;ANGLE OF ROTATION

Q517=0 ;CIRCLE RADIUS

Q207=750 ;FEED RATE FOR MILLNG

Q201=-0.5 ;DEPTH

Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG

Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE

Q203=+20 ;SURFACE COORDINATE

Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE

Q367=+0 ;텍스트 위치

Q574=+0 ;텍스트 길이

## 11.6 ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)

- ▶ **Q574 최장 텍스트 길이?** (mm/inch): 여기서 최대 텍스트 길이를 입력합니다. TNC는 파라미터 Q513 문자 높이도 고려합니다. Q513=0인 경우 TNC는 정확히 파라미터 Q574에 나타난 길이만큼 텍스트를 조각하며 문자 높이를 그에 따라 배율 조정합니다. Q513이 0보다 크면 TNC는 실제 텍스트 길이가 Q574에 입력한 최대 텍스트 길이를 초과하는지 여부를 확인합니다. 초과하는 경우 TNC는 오류 메시지를 표시합니다.
- ▶ **Q367 텍스트 위치(0 ~ 6)에 대한 참조?** 여기서 텍스트 위치에 대한 기준을 입력합니다. 텍스트가 원호에 조각되는지 또는 직선에 조각되는지에 따라(파라미터 Q516) 다음과 같은 입력이 가능합니다:  
**원호에 조각되는 경우 텍스트 위치는 다음 점을 기준으로 합니다:**
  - 0 = 원의 중심
  - 1 = 왼쪽 아래
  - 2 = 중심 아래
  - 3 = 오른쪽 아래
  - 4 = 오른쪽 위
  - 5 = 중심 위
  - 6 = 왼쪽 위**직선에 조각하는 경우 텍스트 위치는 다음 점을 기준으로 합니다:**
  - 0 = 왼쪽 아래
  - 1 = 왼쪽 위
  - 2 = 중심 아래
  - 3 = 오른쪽 아래
  - 4 = 오른쪽 위
  - 5 = 중심 위
  - 6 = 왼쪽 위

## 허용되는 각인 문자

소문자, 대문자 및 숫자와 함께 다음과 같은 특수 문자가 허용됩니다.

! # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] \_ B CE



TNC에서는 특수 기능에 % 및 \ 와 같은 특수 문자를 사용합니다. 이러한 문자를 조각하려면 조각하려는 텍스트에서 해당 문자를 두 번 표시해야 합니다(예: %%).

독일 움라우트, ß, ø, @ 또는 CE 문자를 각인하는 경우 각인할 문자 앞에 % 문자를 입력합니다.

대수 기호	입력
ä	%ae
ö	%oe
ü	%ue
Ä	%AE
Ö	%OE
Ü	%UE
ß	%ss
ø	%D
@	%at
CE	%CE

## 인쇄할 수 없는 문자

텍스트와는 별개로 서식 지정의 목적으로 인쇄할 수 없는 특정 문자를 정의할 수도 있습니다. 인쇄할 수 없는 문자 앞에 특수 문자 - \ 를 입력하십시오.

다음과 같은 서식 지정 기능을 사용할 수 있습니다.

문자	입력
줄 바꿈	\ n
가로 탭 (탭 너비는 영구적으로 8자로 설정되어 있음)	\ t
세로 탭 (탭 너비는 영구적으로 한 줄로 설정되어 있음)	\ v

## 사이클: 특수 기능

### 11.6 ENGRAVING (사이클 225, DIN/ISO: G225)

#### 시스템 변수 조각

표준 문자 외에도 특정 시스템 변수의 콘텐츠를 각인할 수 있습니다. 시스템 변수 앞에 %를 입력해야 합니다.

현재 날짜 및 시간도 각인할 수 있습니다. %time<x>를 입력합니다. <x>는 형식을 정의합니다(예: 08은 DD.MM.YYYY를 의미함). (SYSSTR ID321 기능과 같음)



1~9 범위의 날짜 형식을 입력할 때는 앞에 0을 입력해야 합니다(예: **time08**).

문자	입력
DD.MM.YYYY hh:mm:ss	%time00
D.MM.YYYY h:mm:ss	%time01
D.MM.YYYY h:mm	%time02
D.MM.YY h:mm	%time03
YYYY-MM-DD hh:mm:ss	%time04
YYYY-MM-DD hh:mm	%time05
YYYY-MM-DD h:mm	%time06
YY-MM-DD h:mm	%time07
DD.MM.YYYY	%time08
D.MM.YYYY	%time09
D.MM.YY	%time10
YYYY-MM-DD	%time11
YY-MM-DD	%time12
hh:mm:ss	%time13
h:mm:ss	%time14
h:mm	%time15

## 11.7 평면 밀링(사이클 232, DIN/ISO: G232)


### 사이클 실행

사이클 232는 정상 여유량을 고려하면서 여러 번의 진입으로 평평한 표면을 평면 밀링할 때 사용됩니다. 다음과 같은 세 가지 가공 방법을 사용할 수 있습니다.

- **방법 Q389=0:** 미안더 가공, 가공 중인 표면 외부로 스텝오버
  - **방법 Q389=1:** 미안더 가공, 가공 중인 표면 모서리에서 스텝오버
  - **방법 Q389=2:** 선별 가공(위치결정 이송 속도로 후퇴 및 스텝오버)
- 1 TNC는 현재 위치에서 위치결정 로직 **1**을 사용하여 공구를 급속 이송 **FMAX**로 시작 위치에 배치합니다. 스핀들축의 현재 위치가 2차 안전 거리보다 큰 경우 컨트롤에서 공구를 먼저 가공 평면에 배치한 다음 스핀들축에 배치합니다. 그렇지 않은 경우에는 공구가 먼저 2차 안전 거리로 이동한 후에 가공 평면으로 이동합니다. 가공 평면의 시작점은 공구 경과 측면 안전 여유량만큼 공작물 모서리에서 오프셋됩니다.
  - 2 공구가 스핀들축에서 위치 측정 속도로 컨트롤에 의해 계산된 첫 번째 절입 깊이로 이동합니다.

#### 방법 Q389=0

- 3 그러면 공구가 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 끝점 **2**까지 전진합니다. 점은 표면 **외부**에 있습니다. 컨트롤은 프로그래밍된 시작점, 프로그래밍된 길이, 프로그래밍된 안전 높이로부터 측면 및 공구 경까지의 끝점을 계산합니다.
- 4 TNC가 예비 가공 속도로 다음 경로의 시작점까지 공구를 보정합니다. 오프셋은 프로그래밍된 폭, 공구 경 및 최대 경로 중첩 계수를 사용하여 계산됩니다.
- 5 공구가 시작점 **1** 방향으로 돌아옵니다.
- 6 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 경로가 종료되면 공구가 다음 가공 깊이까지 절입합니다.
- 7 비생산적인 이동이 발생하지 않도록 하기 위해 표면이 반대 방향으로 가공됩니다.
- 8 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입 깊이에서는 입력한 정상 여유량이 정상 이송 속도로 밀링됩니다.
- 9 사이클이 종료되면 공구가 **FMAX**로 2차 안전 거리까지 후퇴합니다.



## 사이클: 특수 기능


### 11.7 평면 밀링(사이클 232, DIN/ISO: G232)

#### 방법 Q389=1

- 3 그러면 공구가 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 끝점 2까지 전진합니다. 끝점은 표면 모서리에 있습니다. TNC에서는 프로그래밍된 시작점, 프로그램 길이 및 공구 반경을 사용하여 끝점을 계산합니다.
- 4 TNC가 예비 가공 속도로 다음 경로의 시작점까지 공구를 보정합니다. 오프셋은 프로그래밍된 폭, 공구 경 및 최대 경로 중첩 계수를 사용하여 계산됩니다.
- 5 공구가 시작점 1 방향으로 돌아옵니다. 다음 라인에 대한 동작은 공작물 테두리 내에서 수행됩니다.
- 6 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 경로가 종료되면 공구가 다음 가공 깊이까지 절입합니다.
- 7 비생산적인 이동이 발생하지 않도록 하기 위해 표면이 반대 방향으로 가공됩니다.
- 8 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입 깊이에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 9 사이클이 종료되면 공구가 FMAX로 2차 안전 거리까지 후퇴합니다.

#### 방법 Q389=2

- 3 그러면 공구가 프로그래밍된 밀링 이송 속도로 끝점 2까지 전진합니다. 끝점은 표면 외부에 있습니다. TNC는 프로그래밍된 시작점, 프로그래밍된 길이, 프로그래밍된 안전 높이로부터 측면 및 공구 경까지의 끝점을 계산합니다.
- 4 TNC에서 스피들축의 공구를 현재 절입 깊이 위의 안전 거리에 배치한 다음 예비 가공 속도로 다음 라인의 시작점으로 직접 이동합니다. 오프셋은 프로그래밍된 폭, 공구 경 및 최대 경로 중첩 계수를 사용하여 계산됩니다.
- 5 공구가 현재 절입 깊이로 돌아온 후에 다음 끝점 2 방향으로 이동합니다.
- 6 프로그래밍된 표면이 완료될 때까지 이 다중 경로 프로세스가 반복됩니다. 마지막 경로가 종료되면 공구가 다음 가공 깊이까지 절입합니다.
- 7 비생산적인 이동이 발생하지 않도록 하기 위해 표면이 반대 방향으로 가공됩니다.
- 8 모든 진입이 가공될 때까지 이 프로세스가 반복됩니다. 마지막 진입 깊이에서는 입력한 정삭 여유량이 정삭 이송 속도로 밀링됩니다.
- 9 사이클이 종료되면 공구가 FMAX로 2차 안전 거리까지 후퇴합니다.



#### 프로그래밍 시 주의 사항:



공작물 또는 픽스처와 충돌이 발생하지 않도록 Q204 2ND SET-UP CLEARANCE를 입력합니다.


Q227 STARTNG PNT 3RD AXIS 및 Q386 END POINT 3RD AXIS을 같은 값으로 입력한 경우, TNC는 사이클을 실행하지 않습니다(깊이 = 0이 프로그래밍되어 있음).

Q227을 Q386보다 크게 프로그래밍합니다. 그렇지 않으면 TNC에 오류 메시지가 표시됩니다.

## 사이클 파라미터




- ▶ **Q215 가공 방법 (0/1/2)?:** TNC가 표면을 가공하는 방법을 지정합니다.  
**0:** 미안더 가공, 가공할 표면 외부에서 위치결정 이송 속도로 스텝오버  
**1:** 미안더 가공, 가공할 표면의 가장자리에서 밀링 이송 속도로 스텝오버  
**2:** 선별 가공, 위치결정 이송 속도로 후퇴 및 스텝오버
- ▶ **Q225 1차축 시작점의 좌표? (절대):** 작업면 보조축에서 가공할 표면의 시작점 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q226 2차축 시작점의 좌표? (절대):** 작업면 보조축에서 가공할 표면의 시작점 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q227 3차축 시작점의 좌표? (절대):** 진입을 계산하는 데 사용하는 공작물 표면의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q386 3번째축의 증점? (절대):** 스핀들축에서 표면을 평면 밀링할 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q218 첫번째면의 가공 길이? (증분):** 작업면 기본축에서 가공할 표면의 길이입니다. 대수 기호를 사용하여 **1차축 시작점의 좌표**를 참조하는 첫 번째 밀링 경로의 방향을 지정합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q219 두째면의 가공길이? (증분):** 작업면 보조축에서 가공할 표면의 길이입니다. 대수 기호를 사용하여 **STARTING PNT 2ND AXIS**을 기준으로 첫 번째 스텝오버의 방향을 지정합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q202 최대 진입 깊이? (증분):** 컷당 최대 진입 깊이입니다. TNC에서는 공구축의 끝점과 시작점 사이의 차이로 실제 절입 깊이를 계산(정삭 여유량을 고려)하여 매번 동일한 절입 깊이가 사용되도록 합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q369 바닥면을 정삭 가공하기 위한 여유 량? (증분):** 마지막 진입에 사용하는 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999



## 11.7 평면 밀링(사이클 232, DIN/ISO: G232)

- ▶ **Q370 가공경로의 최대 중첩 비?:** 최대 스텝오버 계수 k입니다. TNC에서는 두 번째 측면 길이(Q219) 및 공구 반경에서 실제 스텝오버를 계산하여 가공 시 일정한 스텝오버가 사용되도록 합니다. 공구 테이블에 반경 R2를 입력한 경우 등과 같이 평면 밀링 커터를 사용할 때 날 반경을 사용하는 경우 TNC에서는 그에 따라 스텝오버를 줄입니다. 입력 범위: 0.1~1.9999
- ▶ **Q207 밀링가공을 위한 가공속도?:** 위치결정 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0 ~ 99999.999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q385 정삭 가공 속도?:** 마지막 진입 밀링 중의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **FAUTO, FU, FZ**
- ▶ **Q253 예비 가공 속도?:** 시작 위치에 접근할 때와 다음 경로로 이동할 때의 공구 이송 속도(mm/min)입니다. 공구를 소재에 대해 가로 방향으로 이동(Q389=1)하는 경우 TNC에서는 공구를 밀링을 위한 이송 속도 Q207로 이동합니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **FMAX, FAUTO**
- ▶ **Q200 Set-up clearance? (증분):** 공구 끝과 공구 축의 시작 위치 사이의 거리입니다. 가공 방법 Q389=2를 사용하여 밀링을 수행하는 경우 TNC에서는 현재 절입 깊이 위의 안전 거리에 있는 공구를 다음 경로의 시작점으로 이동합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q357 면가공을 위한 안전높이? (증분):** 공구가 첫 번째 절입 깊이로 접근할 때의 공작물 측면 안전 거리이며 가공 방법 Q389=0 또는 Q389=2를 사용하는 경우 스텝오버가 수행되는 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q204 2번째 안전거리? (증분):** 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 스펀들축의 좌표입니다. 입력 범위: 0~99999.9999 또는 **PREDEF**



## NC 블록

<b>71 CYCL DEF 232 FACE MILLING</b>	
<b>Q389=2</b>	<b>;STRATEGY</b>
<b>Q225=+10</b>	<b>;STARTNG PNT 1ST AXIS</b>
<b>Q226=+12</b>	<b>;STARTNG PNT 2ND AXIS</b>
<b>Q227=+2.5</b>	<b>;STARTNG PNT 3RD AXIS</b>
<b>Q386=-3</b>	<b>;END POINT 3RD AXIS</b>
<b>Q218=150</b>	<b>;FIRST SIDE LENGTH</b>
<b>Q219=75</b>	<b>;2ND SIDE LENGTH</b>
<b>Q202=2</b>	<b>;MAX. PLUNGING DEPTH</b>
<b>Q369=0.5</b>	<b>;ALLOWANCE FOR FLOOR</b>
<b>Q370=1</b>	<b>;MAX. OVERLAP</b>
<b>Q207=500</b>	<b>;FEED RATE FOR MILLNG</b>
<b>Q385=800</b>	<b>;FINISHING FEED RATE</b>
<b>Q253=2000</b>	<b>F PRE-POSITIONING</b>
<b>Q200=2</b>	<b>;SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q357=2</b>	<b>;CLEARANCE TO SIDE</b>
<b>Q200=2</b>	<b>;2ND SET-UP CLEARANCE</b>

# 12

터치 프로브 사이클  
사용

## 터치 프로브 사이클 사용

### 12.1 터치 프로브 사이클 관련 일반 정보

#### 12.1 터치 프로브 사이클 관련 일반 정보



하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.



3D 터치 프로브를 사용하려면 기계 공구 제작 업체가 TNC에서 관련 준비 작업을 수행해야 합니다. 기계 설명서를 참조하십시오.


#### 기능의 작동 방법

TNC가 터치 프로브 사이클을 실행할 때마다 3D 터치 프로브는 하나의 선형축에 있는 공작물에 접근합니다. 이것은 기본 회전이 활성화된 동안이나 기울어진 작업 평면의 경우에도 마찬가지입니다. 기계 공구 제작 업체는 기계 파라미터의 프로빙 이송 속도를 결정합니다.

추가 정보: "터치 프로브 사이클로 작업하기 전에", 페이지 295  
프로브 스타일러스가 공작물에 닿으면, 다음 작업이 수행됩니다.

- 3D 터치 프로브에서 TNC로 신호가 전달되어 프로빙된 위치의 좌표가 저장됩니다.
- 터치 프로브가 이동을 멈추고
- 급속 이송으로 시작 위치까지 복귀합니다.

정의된 거리 내에서 스타일러스가 비껴 이동하지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다(거리: 터치 프로브 테이블로부터 **DIST**).



#### 수동 운전 모드의 기본 회전 고려

프로빙 도중 TNC는 활성 기본 회전을 고려하여 특정 각도로 공작물에 접근합니다.

#### 수동 작동 모드 및 전자 핸드휠 작동 모드에서의 터치 프로브 사이클

수동 운전 모드 및 핸드휠 모드, TNC는 다음을 수행할 수 있는 터치 프로브 사이클을 제공합니다.

- 터치 프로브 교정
- 공작물 오정렬 보정
- 데이텀 설정


## 자동 작업을 위한 터치 프로브 사이클

TNC에는 수동 및 전자식 핸드휠 모드에서 사용할 수 있는 터치 프로브 사이클 외에도 자동 모드에서 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있는 다음과 같은 많은 사이클이 있습니다.

- 터치 트리거 프로브 구경 측정
- 공작물 오정렬 보정
- 데이텀 설정
- 자동 공작물 검사
- 자동 공구 측정

터치 프로브 키를 통해 프로그래밍 작동 모드의 터치 프로브 사이클을 프로그래밍할 수 있습니다. 최신 고정 사이클과 마찬가지로 번호가 400보다 큰 터치 프로브 사이클에서는 Q 파라미터를 전송 파라미터로 사용합니다. 여러 사이클에 필요한 특정 기능을 가진 파라미터는 항상 같은 번호를 가집니다. 예를 들어 Q260에는 언제나 안전 높이가 할당되며, Q261에는 측정 높이가 할당되는 식입니다.

프로그래밍 단순화를 위해 사이클을 정의하는 동안 그래픽이 표시됩니다. 입력해야 하는 파라미터가 이 그래픽에 나와 있습니다(오른쪽 그림 참조).



# 터치 프로브 사이클 사용

## 12.1 터치 프로브 사이클 관련 일반 정보

### 프로그래밍 작동 모드에서 터치 프로브 사이클 정의



▶ 소프트 키 행에는 사용 가능한 모든 터치 프로브 기능이 그룹별로 표시됩니다.



▶ 원하는 프로브 사이클 그룹을 선택하십시오(예: 데이텀 설정). 기계가 자동 공구 측정용 사이클에 대한 준비가 되어 있는 경우에만 이 사이클을 사용할 수 있습니다.



▶ 사이클을 선택합니다(예: 포켓 중심에 데이텀 설정). TNC에서 프로그래밍 대화 상자를 시작하고 필요한 입력값을 모두 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이와 동시에 화면 오른쪽 창에 입력 파라미터의 그래픽이 표시됩니다. 대화 상자 프롬프트에 입력해야 하는 파라미터가 하이라이트되어 표시됩니다.

▶ TNC에서 요청하는 파라미터를 모두 입력한 다음 ENT 키를 눌러 각 항목의 입력을 완료합니다.

▶ 필요한 데이터를 모두 입력하면 대화 상자가 닫힙니다.

소프트 키	측정 사이클 그룹	페이지
	자동 측정 및 공작물 오정렬 보정용 사이클	302
	자동 공작물 프리셋용 사이클	322
	자동 공작물 검사를 위한 사이클	372
	특수 사이클	416
	TS 교정	416
	자동 공구 측정용 사이클(기계 제작 업체에서 활성화)	440

### NC 블록


5 TCH PROBE 410 DATUM INSIDE RECTAN.
Q321=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS
Q322=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS
Q323=60 ;FIRST SIDE LENGTH
Q324=20 ;2ND SIDE LENGTH
Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT
Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0 ;MOVE TO CLEARANCE
Q305=10 ;NUMBER IN TABLE
Q331=+0 ;PRESET
Q332=+0 ;PRESET
Q303=+1 ;MEAS. VALUE TRANSFER
Q381=1 ;PROBE IN TS AXIS
Q382=+85 ;1ST CO. FOR TS AXIS
Q383=+50 ;2ND CO. FOR TS AXIS
Q384=+0 ;3RD CO. FOR TS AXIS
Q333=+0 ;PRESET

## 12.2 터치 프로브 사이클로 작업하기 전에

기계 파라미터를 사용하면 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 동작을 결정할 수 있으므로 폭넓은 응용 분야를 처리할 수 있습니다.


### 터치점까지의 최대 이송 거리: 터치 프로브 테이블의 DIST

**DIST**에 정의된 경로 내에서 스타일러스가 비껴 이동하지 않는 경우 오류 메시지가 출력됩니다.



### 터치점까지의 안전 거리: 터치 프로브 테이블의 SET\_UP

TNC에서 터치 프로브를 사전 위치결정하는 정의된(또는 계산된) 터치점까지의 거리를 **SET\_UP**에 정의합니다. 입력값이 작을수록 터치점 위치를 더 정확하게 정의해야 합니다. 또한 대다수의 터치 프로브 사이클에서 안전 거리를 정의하여 **SET\_UP**에 추가할 수도 있습니다.



### 적외선 터치 프로브를 프로그래밍된 프로브 방향으로 설정: 터치 프로브 테이블의 TRACK

측정 정밀도를 높이려면 모든 프로브 프로세스 전에 **TRACK = ON**을 사용하여 적외선 터치 프로브가 프로그래밍된 프로브 방향을 향하게 합니다. 이렇게 하면 스타일러스가 항상 동일한 방향으로 비껴 이동합니다.




**TRACK = ON**을 변경하면 터치 프로브를 다시 교정해야 합니다.

## 터치 프로브 사이클 사용

### 12.2 터치 프로브 사이클로 작업하기 전에

#### 터치 트리거 프로브, 프로빙 이송 속도: 터치 프로브 테이블의 F

TNC가 공작물을 프로빙하는 이송 속도를 **F**에 정의합니다.



#### 터치 트리거 프로브, 위치결정을 위한 급속 이송: FMAX

TNC가 터치 프로브를 사전 위치결정하거나 측정점 사이의 특정 위치에 위치결정하는 이송 속도를 **FMAX**에 정의합니다.

#### 터치 트리거 프로브, 위치결정을 위한 급속 이송: 터치 프로브 테이블의 F\_PREPOS

TNC가 FMAX에 정의된 이송 속도로 터치 프로브를 위치결정할지 급속 이송으로 위치결정할지 여부를 **F\_PREPOS**에 정의합니다.

- 입력 값 = **FMAX\_PROBE**: FMAX에서 이송 속도로 위치결정
- 입력 값 = **FMAX\_MACHINE**: 급속 이송으로 사전 위치결정

## 터치 프로브 사이클 실행

터치 프로브의 모든 사이클은 DEF 활성 상태입니다. 즉, 프로그램 실행에서 사이클 정의가 실행된 직후 자동으로 사이클이 실행됩니다.



### 충돌 주의!

터치 프로브 사이클을 실행할 때 좌표 변환에 대해 활성화된 사이클이 없어야 합니다(사이클 7 **DATUM SHIFT**, 사이클 8 **MIRROR IMAGE**, 사이클 10 **ROTATION**, 사이클 11 **SCALING** 및 26 **AXIS-SPEC. SCALING**).



기본 회전이 활성화된 동안에도 터치 프로브 사이클 408~419를 실행할 수 있습니다. 하지만 사이클 측정 후에 데이텀 테이블과 함께 사이클 7 데이텀 전환을 사용할 경우 기본 회전 각도를 변경해서는 안 됩니다.

400보다 큰 수의 터치 프로브 사이클은 위치결정 로직에 따라 터치 프로브를 위치결정합니다.

- 스타일러스 S극의 현재 좌표가 사이클에 정의된 안전 높이 좌표보다 작은 경우, 프로브축에서 터치 프로브를 안전 높이까지 후퇴한 다음 작업 평면에서 첫 번째 시작점에 프로브를 위치결정합니다.
- 스타일러스 S극의 현재 좌표가 안전 높이 좌표보다 큰 경우 먼저 작업면에서 터치 프로브를 첫 번째 프로브점에 위치결정한 다음 즉시 터치 프로브 축에서 측정 높이로 이동합니다.

## 터치 프로브 사이클 사용

## 12.3 터치 프로브 테이블

## 12.3 터치 프로브 테이블

## 일반 정보

터치 프로브 테이블에는 프로빙 프로세스 동안 프로브 동작을 정의하는 다양한 데이터가 저장되어 있습니다. 기계 공구에서 여러 터치 프로브를 사용하는 경우 각 터치 프로브에 대해 개별 데이터를 저장할 수 있습니다.

## 터치 프로브 테이블 편집

터치 프로브 테이블을 편집하려면 다음을 수행하십시오.




- ▶ 작동 모드: Press the **수동 운전 모드** key




- ▶ 터치 프로브 기능을 선택하려면 터치 프로브 소프트 키를 누릅니다. 그러면 TNC에 소프트 키가 추가로 표시됩니다.



- ▶ **터치 프로브 테이블** 소프트 키를 눌러 프로브 기능을 선택합니다.



- ▶ **편집** 소프트 키를 **켜짐**으로 설정
- ▶ 화살표 키를 사용하여 원하는 설정을 선택합니다.
- ▶ 원하는 대로 변경합니다.
- ▶ 터치 프로브 테이블을 종료하려면 **종료** 소프트 키를 누릅니다.



## 터치 프로브 데이터

약어	입력	대화 상자
아니오	터치 프로브 번호: 공구 테이블(열: <b>TP_NO</b> )의 해당 공구 번호 아래에 이 번호를 입력합니다.	-
<b>TYPE</b>	사용된 터치 프로브 선택	터치 프로브 선택?
<b>CAL_OF1</b>	기본축을 위한 스피들축에 대한 터치 프로브축의 보정량	기준 축에서 TS 중심 오정렬? [mm]
<b>CAL_OF2</b>	보조축의 스피들축에 대한 터치 프로브축의 보정량	보조 축에서 TS 중심 오정렬? [mm]
<b>CAL_ANG</b>	컨트롤을 교정 또는 프로빙하기 전에 터치 프로브를 스피들 각도에 정렬(스피들 방향이 가능한 경우)	구경 측정용 스피들 각도?
<b>F</b>	컨트롤이 공작물을 프로빙하는 이송 속도	프로빙 이송 속도? [mm/min]
<b>FMAX</b>	터치 프로브가 사전 위치결정되고 측정점 사이에 위치결정되는 이송 속도	프로빙 사이클에서 급속 이송? [mm/min]
<b>DIST</b>	정의된 값 내에서 스타일러스 좌표가 지정되지 않는 경우 오류 메시지가 출력됩니다.	최대 측정 범위? [mm]
<b>SET_UP</b>	컨트롤에서 터치 프로브를 사전 위치결정하는 정의되거나 계산된 터치점까지의 거리를 <b>SET_UP</b> 에 정의합니다. 입력값이 작을수록 터치점 위치를 더 정확하게 정의해야 합니다. 또한 대다수의 터치 프로브 사이클에서 안전 거리를 정의하여 <b>SET_UP</b> 기계 파라미터에 추가할 수도 있습니다.	Set-up clearance? [mm]
<b>F_PREPOS</b>	사전 위치결정 속도 정의: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FMAX</b>의 속도로 사전 위치결정: <b>FMAX_PROBE</b></li> <li>■ 기계 급속 이송으로 사전 위치결정: <b>FMAX_MACHINE</b></li> </ul>	급속으로 프리포지셔닝? ENT/ NOENT
<b>TRACK</b>	측정 정밀도를 높이려면 모든 프로브 프로세스 전에 <b>TRACK = ON</b> 을 사용하여 적외선 터치 프로브가 프로그래밍된 프로브 방향을 향하게 합니다. 이렇게 하면 스타일러스가 항상 동일한 방향으로 비껴 이동합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>ON</b>: 스피들 트래킹 수행</li> <li>■ <b>OFF</b>: 스피들 트래킹 수행 안 함</li> </ul>	프로브방향 조정? 예=ENT/아니오 =NOENT



# 13

터치 프로브 사이클:  
공작물 오정렬 자동  
측정

# 터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정

## 13.1 기본 사항

### 13.1 기본 사항

#### 개요



터치 프로브 사이클을 실행할 때 사이클 8 대칭 형상, 사이클 11 배율 및 사이클 26 축별 배율을 활성화하면 안 됩니다.  
하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.




3D 터치 프로브를 사용하려면 기계 공구 제작 업체가 TNC에서 관련 준비 작업을 수행해야 합니다.  
기계 설명서를 참조하십시오.

TNC에는 공작물 오정렬을 측정하고 보정하는 데 사용할 수 있는 다섯 가지 사이클이 있습니다. 또한 사이클 404를 사용하여 기본 회전을 재설정할 수 있습니다.

소프트 키	사이클	페이지
	400 기본 회전 두 점을 사용한 자동 측정. 기본 회전을 통한 보정.	303
	401 두 홀의 회전 두 홀을 사용한 자동 측정. 기본 회전을 통한 보정.	306
	402 두 개 보스의 회전 두 개 보스를 사용한 자동 측정. 기본 회전을 통한 보정.	309
	403 로타리 축의 회전 두 점을 사용한 자동 측정. 테이블 회전으로 보정.	312
	405 C축의 회전 홀 중심과 양의 Y축 사이의 각도 보정 자동 정렬. 테이블 회전을 통한 보정.	316
	404 기본 회전 설정 기본 회전 설정	315

#### 공작물 오정렬을 측정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성

사이클 400, 401 및 402의 경우 파라미터 Q307 기본 회전에 대한 기본 설정을 통해 기존 각도  $\alpha$ 를 사용하여 측정 결과를 수정할 것인지 여부를 정의할 수 있습니다(오른쪽 그림 참조). 이 파라미터를 사용하면 공작물의 임의 직선 1에 대해 기본 회전을 측정하여 실제  $0^\circ$  방향 2에 대한 참조를 설정할 수 있습니다.




## 13.2 BASIC ROTATION (사이클 400, DIN/ISO: G400)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 400은 수직면 위에 있는 두 점을 측정하여 공작물의 오정렬을 확인합니다. TNC는 기본 회전 기능을 사용하여 측정된 값을 보정합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 프로그래밍된 터치점 1로 배치합니다. TNC는 정의된 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 위치를 프로빙합니다.
- 4 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀하고 기본 회전이 수행됩니다.



### 프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

사이클이 시작될 때 TNC가 활성 기본 회전을 재설정합니다.



## BASIC ROTATION (사이클 400, DIN/ISO: G400) 13.2

- ▶ **Q307 회전 각도의 프리셋 값** (absolute): 기준축 이외의 직선을 기준으로 오정렬을 측정하려는 경우 이 기준선의 각도를 입력합니다. 그러면 기본 회전을 위해 측정된 값과 기준선 각도 간의 차이가 계산됩니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q305 테이블에서 프리셋 번호?**: 결정된 기본 회전을 테이블에 저장할 때 사용할 프리셋 번호를 입력합니다. Q305=0을 입력하면 자동으로 수동 작동 모드의 회전 메뉴에 지정된 기본 회전이 배치됩니다. 입력 범위: 0~99999

Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
--------	-------------------

Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT
----------	-------------------

Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE
--------	--------------------

Q307=0	;PRESET ROTATION ANG.
--------	-----------------------

Q305=0	;NUMBER IN TABLE
--------	------------------

## 터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정


## 13.3 두 홀에서 기본 회전(사이클 401, DIN/ISO: G401)

## 13.3 두 홀에서 기본 회전(사이클 401, DIN/ISO: G401)

## 사이클 실행

터치 프로브 사이클 401은 두 홀의 중심을 측정합니다. TNC는 작업 평면의 기준축과 두 홀 중심을 연결하는 선 간의 각도를 계산합니다. TNC는 기본 회전 기능을 사용하여 계산된 값을 보정합니다. 다른 방법으로 로타리 테이블을 회전하여 확인된 오정렬을 보정할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 첫 번째 구멍 1의 중앙으로 배치합니다.
- 2 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 첫 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 두 번째 홀 2의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 4 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 두 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 5 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀하고 기본 회전이 수행됩니다.



## 프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

사이클이 시작될 때 TNC가 활성 기본 회전을 재설정합니다.


로타리 테이블을 회전하여 오정렬을 보정하려는 경우 TNC가 자동으로 다음 로타리축을 사용합니다.

- 공구축 Z의 경우 C
- 공구축 Y의 경우 B
- 공구축 X의 경우 A

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q268 1번째 홀: 1번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q269 1번째 홀: 2번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q270 2번째 홀: 1번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 두 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q271 2번째 홀: 2번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 두 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q307 회전 각도의 프리셋 값** (absolute): 기준축 이외의 직선을 기준으로 오정렬을 측정하려는 경우 이 기준선의 각도를 입력합니다. 그러면 기본 회전을 위해 측정된 값과 기준선 각도 간의 차이가 계산됩니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q305 테이블에서 프리셋 번호?**: 결정된 기본 회전을 테이블에 저장할 때 사용할 프리셋 번호를 입력합니다. Q305=0을 입력하면 자동으로 수동 작동 모드의 회전 메뉴에 지정된 기본 회전이 배치됩니다. 로타리 테이블을 회전(Q402=1)하여 오정렬을 보정하는 경우에는 이 파라미터가 아무런 효과도 없습니다. 이 경우에는 오정렬이 각도 값으로 저장되지 않습니다. 입력 범위: 0~99999



## NC 블록

## 5 TCH PROBE 401 ROT OF 2 HOLES

Q268=-37 ;1ST CENTER 1ST AXIS

Q269=+12 ;1ST CENTER 2ND  
AXISQ270=+75 ;2ND CENTER 1ST  
AXISQ271=+20 ;2ND CENTER 2ND  
AXIS

Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT

## 13.3 두 홀에서 기본 회전(사이클 401, DIN/ISO: G401)

- ▶ **Q402 기본 회전/정렬(0/1):** TNC가 측정된 오정렬을 기본 회전으로 설정해야 하는지 또는 로타리 테이블의 회전을 통해 정렬해야 하는지 정의:
  - 0: 기본 회전 설정
  - 1: 로타리 테이블 회전
 로타리 테이블 회전을 지정한 경우 TNC는 파라미터 **Q305**에 테이블 행을 정의했다라도 측정된 오정렬을 저장하지 않습니다.
- ▶ **Q337 정렬후에 값을 0 으로 지정하겠습니까?:** 정렬 후에 프리셋 테이블 또는 데이텀 테이블에서 TNC가 정렬된 로터리축의 각도를 0으로 설정해야 하는지 여부를 정의합니다.
  - 0: 정렬 후 테이블에서 로터리축의 각도를 0으로 설정하지 않습니다.
  - 1: 정렬 후 테이블에서 로터리축의 각도를 0으로 설정합니다. TNC에서는 **Q402=1**로 정의한 경우에만 표시를 0으로 설정합니다.


<b>Q260=+20</b>	<b>;CLEARANCE HEIGHT</b>
<b>Q307=0</b>	<b>;PRESET ROTATION ANG.</b>
<b>Q305=0</b>	<b>;NUMBER IN TABLE</b>
<b>Q402=0</b>	<b>;COMPENSATION</b>
<b>Q337=0</b>	<b>;SET TO ZERO</b>

## 13.4 두 보스에서 기본 회전(사이클 402, DIN/ISO: G402)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 402는 보스 두 개의 중심을 측정합니다. TNC는 작업 평면의 기준축과 두 보스 중심을 연결하는 선 간의 각도를 계산합니다. TNC는 기본 회전 기능을 사용하여 계산된 값을 보정합니다. 다른 방법으로 로타리 테이블을 회전하여 확인된 오정렬을 보정할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 첫 번째 스테드의 터치점 1로 배치합니다.
- 2 프로브가 입력된 **측정 높이 1**로 이동하고 네 점을 프로빙하여 첫 번째 보스의 중심을 찾습니다. 터치 프로브가 90° 간격으로 오프셋된 터치점 간의 원호를 따라 이동합니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 프로브를 두 번째 보스의 시작점 5에 위치결정합니다.
- 4 프로브가 입력된 **측정 높이 2**로 이동하고 네 점을 프로빙하여 두 번째 보스의 중심을 찾습니다.
- 5 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀하고 기본 회전이 수행됩니다.



### 프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

사이클이 시작될 때 TNC가 활성 기본 회전을 재설정합니다.


로타리 테이블을 회전하여 오정렬을 보정하려는 경우 TNC가 자동으로 다음 로타리축을 사용합니다.

- 공구축 Z의 경우 C
- 공구축 Y의 경우 B
- 공구축 X의 경우 A


# 터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정

## 13.4 두 보스에서 기본 회전(사이클 402, DIN/ISO: G402)

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q268 1번째 코아(stud): 1번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 스타드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q269 1번째 코아(stud): 2번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 스타드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q313 코아(Stud)1의 직경?**: 첫 번째 스타드의 근사값 직경입니다. 너무 작지 않도록 약간 큰 예상값을 입력하십시오. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q261 TS축에서 코아(stud)2의 측정 높이?** (절대): 스타드 1을 측정할 볼 팁 중심(= 터치 프로브축의 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q270 2번째 코아(stud): 1번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 두 번째 스타드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q271 2번째 코아(stud): 2번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 두 번째 스타드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q313 코아(Stud)1의 직경?**: 두 번째 스타드의 근사값 직경입니다. 너무 작지 않도록 약간 큰 예상값을 입력하십시오. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q315 TS축에서 코아(stud)2의 측정 높이?** (절대): 스타드 2을 측정할 볼 팁 중심(= 터치 프로브축의 터치점)의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
 0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
 1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.



### NC 블록

5 TCH PROBE 402 ROT OF 2 STUDS	
Q268	=-37 ;1ST CENTER 1ST AXIS
Q269	=+12 ;1ST CENTER 2ND AXIS
Q313	=60 ;DIAMETER OF STUD 1
Q261	=-5 ;MEAS. HEIGHT STUD 1
Q270	=+75 ;2ND CENTER 1ST AXIS
Q271	=+20 ;2ND CENTER 2ND AXIS
Q314	=60 ;DIAMETER OF STUD 2

## 두 보스에서 기본 회전(사이클 402, DIN/ISO: G402) 13.4

- ▶ **Q307 회전 각도의 프리셋 값 (absolute):** 기준축 이외의 직선을 기준으로 오정렬을 측정하려는 경우 이 기준선의 각도를 입력합니다. 그러면 기본 회전을 위해 측정된 값과 기준선 각도 간의 차이가 계산됩니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q305 테이블에서 프리셋 번호?:** 결정된 기본 회전을 테이블에 저장할 때 사용할 프리셋 번호를 입력합니다. Q305=0을 입력하면 자동으로 수동 작동 모드의 회전 메뉴에 지정된 기본 회전이 배치됩니다. 로타리 테이블을 회전(Q402=1)하여 오정렬을 보정하는 경우에는 이 파라미터가 아무런 효과도 없습니다. 이 경우에는 오정렬이 각도 값으로 저장되지 않습니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q402 기본 회전/정렬(0/1):** TNC가 측정된 오정렬을 기본 회전으로 설정해야 하는지 또는 로타리 테이블의 회전을 통해 정렬해야 하는지 정의:
  - 0: 기본 회전 설정
  - 1: 로타리 테이블 회전
 로타리 테이블 회전을 지정한 경우 TNC는 파라미터 Q305에 테이블 행을 정의했다라도 측정된 오정렬을 저장하지 않습니다.
- ▶ **Q337 정렬후에 값을 0 으로 지정하겠습니까?:** 정렬 후에 프리셋 테이블 또는 데이텀 테이블에서 TNC가 정렬된 로타리축의 각도를 0으로 설정해야 하는지 여부를 정의합니다.
  - 0: 정렬 후 테이블에서 로타리축의 각도를 0으로 설정하지 않습니다.
  - 1: 정렬 후 테이블에서 로타리축의 각도를 0으로 설정합니다. TNC에서는 Q402=1로 정의한 경우에만 표시를 0으로 설정합니다.

Q315=-5	;MEAS. HEIGHT STUD 2
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE
Q307=0	;PRESET ROTATION ANG.
Q305=0	;NUMBER IN TABLE
Q402=0	;COMPENSATION
Q337=0	;SET TO ZERO

## 터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정


## 13.5 로타리 축을 통해 기본 회전 보정(사이클 403, DIN/ISO: G403)

## 13.5 로타리 축을 통해 기본 회전 보정(사이클 403, DIN/ISO: G403)

## 사이클 실행

터치 프로브 사이클 403은 직선 상에 있는 두 점을 측정하여 공작물의 오정렬을 확인합니다. TNC는 A, B 또는 C 축을 회전하여 확인된 오정렬을 보정합니다. 공작물은 로타리 테이블의 모든 위치에 고정할 수 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 프로그래밍된 터치점 1로 배치합니다. TNC는 정의된 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 위치를 프로빙합니다.
- 4 터치 프로브가 안전 높이로 복귀하고 사이클에 정의되어 있는 로타리 축이 측정된 값만큼 회전합니다. 선택사항으로 프리셋 테이블 또는 데이터 테이블에서 TNC가 결정된 회전 각도를 0으로 설정할지의 여부를 지정할 수 있습니다.



## 프로그래밍 시 주의 사항:



## 충돌 주의!

안전 높이가 로타리축의 최종 위치결정 동안 충돌이 발생하지 않을 만큼 충분히 높게 설정하십시오.

**보정 이동용 Q312 축** 파라미터에 0을 입력하면 정렬될 축이 사이클에 의해 자동으로 결정됩니다(권장 설정). 프로빙 지점의 순서에 따라 실제 방향에서의 각도가 결정됩니다. 측정된 각도는 첫 번째에서 두 번째 프로빙 지점으로 이동합니다. **Q312** 파라미터에서 보정 축으로 A, B 또는 C를 선택하는 경우 프로빙 지점들의 순서에 상관없이 사이클에 의해 각도가 결정됩니다. 산출된 각도는  $-90^{\circ} \sim +90^{\circ}$  범위 내에 있습니다. 정렬 후 회전 축의 위치를 확인하십시오.



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


측정된 각도가 파라미터 **Q150**에 저장됩니다.

## 로타리 축을 통해 기본 회전 보정(사이클 403, DIN/ISO: G403) 13.5

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q263 1번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q264 2번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q265 1번째 축의 2번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q266 2번째 축의 2번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q272 측정 축 (1/2/3, 1=기준 축)?**: 측정이 이루어질 축입니다.  
1: 기본축 = 측정 축  
2: 보조축 = 측정 축  
3: 터치 프로브 축 = 측정 축
- ▶ **Q267 이동 방향 1 (+1=+ / -1=-)?**: 프로브가 공작물에 접근하는 방향입니다.  
-1: 음의 이송 방향  
+1: 양의 이송 방향
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



## NC 블록

5 TCH PROBE 403 ROT IN ROTARY  
AXIS

Q263=+0 ;1ST POINT 1ST AXIS

Q264=+0 ;1ST POINT 2ND AXIS

Q265=+20 ;2ND PNT IN 1ST AXIS

## 터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정

## 13.5 로타리 축을 통해 기본 회전 보정(사이클 403, DIN/ISO: G403)

- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
 0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
 1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q312 보류**: TNC가 측정된 오정렬을 보정하기 위해 로타리축을 할당합니다.  
 0: 자동 모드 - TNC는 활성 운동학을 사용하여 정렬할 회전축을 결정합니다. 자동 모드에서는 테이블의 첫 번째 회전축(공작물에서 보았을 때)이 보정축으로 사용됩니다. 이는 권장 설정입니다.  
 4: 회전축 A로 오정렬 보정  
 5: 회전축 B로 오정렬 보정  
 6: 회전축 C로 오정렬 보정
- ▶ **Q337 정렬후에 값을 0 으로 지정하겠습니까?**: 정렬 후에 프리셋 테이블 또는 데이텀 테이블에서 TNC가 정렬된 로타리축의 각도를 0으로 설정해야 하는지 여부를 정의합니다.  
 0: 정렬 후 테이블에서 로타리축의 각도를 0으로 설정하지 않습니다.  
 1: 정렬 후 테이블에서 로타리축의 각도를 0으로 설정합니다.
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?** TNC가 로타리축을 0으로 설정할 프리셋 테이블/데이텀 테이블에 숫자를 입력합니다. 이는 Q337이 1로 설정된 경우에만 유효합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?**: 결정된 기본 회전을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
 0: 측정된 기본 회전을 활성 데이텀 테이블에 데이텀 이동으로 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
 1: 측정된 기본 회전을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q380 기준 각도? (0=기준 축)**: TNC가 프로빙된 직선을 정렬하는 각도입니다. 회전축 = 자동 모드 또는 C가 선택된 경우(Q312=0 또는 6)에만 적용됩니다. 입력 범위: -360.000~360.000

Q266=+30 ;2ND PNT IN 2ND AXIS
Q272=1 ;MEASURING AXIS
Q267=-1 ;TRAVERSE DIRECTION
Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT
Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0 ;MOVE TO CLEARANCE
Q312=0 ;COMPENSATION AXIS
Q337=0 ;SET TO ZERO
Q305=1 ;NUMBER IN TABLE
Q303=+1 ;MEAS. VALUE TRANSFER
Q380=+90 ;REFERENCE ANGLE

## 13.6 기본 회전 설정(사이클 404, DIN/ISO: G404)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 404를 사용하여 프로그램 실행 중에 자동으로 기본 회전을 설정하거나 설정을 프리셋 테이블에 저장할 수 있습니다. 사이클 404를 사용하여 활성 기본 회전을 리셋할 수도 있습니다.


### NC 블록

5 TCH PROBE 404 SET BASIC  
ROTATION

Q307=+0 ;PRESET ROTATION  
ANG.

Q305=-1 ;NUMBER IN TABLE

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q307 회전 각도의 프리셋 값:** 기본 회전을 설정할 각도 값입니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q305 테이블에서 프리셋 번호?:** 결정된 기본 회전을 테이블에 저장할 때 사용할 프리셋 번호를 입력합니다. 입력 범위: -1~99999. Q305=0 또는 Q305=1을 입력하면 TNC는 결정된 기본 회전을 **수동 작동** 모드의 기본 회전 메뉴(**프로빙 회전**)에 추가로 배치합니다.
  - 1 = 활성 프리셋 덮어쓰기 및 활성화
  - 0 = 활성 프리셋을 프리셋 라인 0에 복사, 기본 회전을 프리셋 라인 0에 쓰기 및 프리셋 0 활성화
  - >1 = 기본 회전을 특정 프리셋에 저장 프리셋이 활성화되지 않음

## 터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정

## 13.7 C축을 회전하여 공작물 오정렬 보정(사이클 405, DIN/ISO: G405)

## 13.7 C축을 회전하여 공작물 오정렬 보정(사이클 405, DIN/ISO: G405)


## 사이클 실행

터치 프로브 사이클 405을 사용하여 다음을 측정할 수 있습니다.

- 활성 좌표계의 양의 Y축과 홀 중심 간의 각도 보정량
- 홀 중심의 공칭 위치와 실제 위치 간의 각도 보정량

TNC는 C축을 회전하여 확인된 각도 보정량을 보정합니다. 로타리 테이블에서 어느 위치에나 공작물을 고정할 수 있지만 홀의 Y 좌표는 항상 양수여야 합니다. 터치 프로브 Y축(홀의 수평 위치)으로 홀의 각도 오정렬을 측정하는 경우 측정 방법으로 인해 정밀도에 약 1%의 오정렬이 발생하므로 사이클을 두 번 이상 실행해야 합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 시작각에서 자동으로 파생됩니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 공구 안전 높이에서 원호를 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 터치 프로브가 시작점 3으로 위치결정된 다음 시작점 4로 위치결정되어 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙하고 터치 프로브가 측정된 홀 중심으로 위치결정됩니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 테이블을 회전하여 공작물을 정렬합니다. TNC는 보정 후에 홀 중심이 양의 Y축 방향을 향하거나 가로 및 세로 터치 프로브축 모두에서 홀 중심의 공칭 위치에 있도록 로타리 테이블을 회전합니다. 각도의 잘못된 정렬 측정 값은 파라미터 Q150에서 사용할 수 있습니다.



## 프로그래밍 시 주의 사항:



## 충돌 주의!

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하려면 포켓(홀)의 지령 직경에 대한 **하한** 예상값을 입력합니다. 포켓 크기와 안전 거리로 인해 터치점 근처에 사전 위치결정할 수 없는 경우 TNC는 항상 포켓 중심에서 프로빙을 시작합니다. 이 경우 터치 프로브가 네 측정점 간의 안전 높이로 돌아가지 않습니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.



각도가 작을수록 원 중심을 계산하는 정밀도가 떨어집니다. 최소 입력값은 5°입니다.

## C축을 회전하여 공작물 오정렬 보정(사이클 405, DIN/ISO: G405) 13.7

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q321 1차 축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q322 2차축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 홀의 중심입니다. Q322를 0으로 프로그래밍하면 홀 중심이 양의 Y축에 정렬됩니다. Q322를 0이 아닌 값으로 프로그래밍하면 홀 중심이 공칭 위치(홀 중심의 각도)로 정렬됩니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q262 지령 직경?** 원형 포켓(또는 홀)의 근사 직경입니다. 너무 크거나 작지 않은 예상값을 입력하십시오. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q325 시작 각도?** (절대): 작업면의 기준축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q247 중간 스텝 각도?** Q247(증분): 두 측정점 사이의 각도입니다. 스텝각의 대수 기호는 터치 프로브가 다음 측정점으로 이동하는 회전 방향(음 = 시계 방향)을 결정합니다. 완전한 원이 아닌 원호를 프로그래밍하려면 스텝각을 90°보다 작은 값으로 프로그래밍하십시오. 입력 범위: -120.000~120.000
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999



## NC 블록

5 TCH PROBE 405 ROT IN C-AXIS

Q321=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS

## 터치 프로브 사이클: 공작물 오정렬 자동 측정

## 13.7 C축을 회전하여 공작물 오정렬 보정(사이클 405, DIN/ISO: G405)

- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.
  - 0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.
  - 1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q337 정렬후에 값을 0 으로 지정하겠습니까?**: TNC에서 C축의 표시를 0으로 설정할지, 데이텀 테이블의 C열에 각도 보정량을 기록할지 여부를 정의합니다.
  - 0: C축의 표시를 0으로 설정
  - >0: 대수 기호를 포함하여 각도 오정렬 값을 데이텀 테이블에 기록합니다. 행 번호는 Q337의 값입니다. 데이텀 테이블에 C축 전환이 등록되어 있는 경우 TNC가 측정된 각도 오정렬을 추가합니다.

Q322=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS

Q262=10 ;NOMINAL DIAMETER

Q325=+0 ;STARTING ANGLE

Q247=90 ;STEPPING ANGLE

Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT


Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE

Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT

Q301=0 ;MOVE TO CLEARANCE

Q337=0 ;SET TO ZERO

## 13.8 예: 두 홀의 기본 회전 확인



0 BEGIN P GM CYC401 MM		
1 TOOL CALL 69 Z		
2 TCH PROBE 401 ROT OF 2 HOLES		
Q268=+25	;1ST CENTER 1ST AXIS	1번째 홀의 중심: X 좌표
Q269=+15	;1ST CENTER 2ND AXIS	1번째 홀의 중심: Y 좌표
Q270=+80	;2ND CENTER 1ST AXIS	2번째 홀의 중심: X 좌표
Q271=+35	;2ND CENTER 2ND AXIS	2번째 홀의 중심: Y 좌표
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT	측정이 수행되는 터치 프로브축의 좌표
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT	프로브가 충돌 없이 이동할 수 있는 터치 프로브축의 높이
Q307=+0	;PRESET ROTATION ANG.	기준선의 각도
Q305=0	;NUMBER IN TABLE	
Q402=1	;COMPENSATION	로타리 테이블을 회전하여 오정렬 보정
Q337=1	;SET TO ZERO	정렬 후 표시를 0으로 설정
3 CALL PGM 35K47		
4 END PGM CYC401 MM		



# 14

터치 프로브 사이클:  
자동 데이텀 설정

# 14 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정

## 14.1 기본 사항

### 14.1 기본 사항

#### 개요









터치 프로브 사이클을 실행할 때 사이클 8 대칭 형상, 사이클 11 배율 및 사이클 26 축별 배율을 활성화하면 안 됩니다.  
하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.



3D 터치 프로브를 사용하려면 기계 공구 제작 업체가 TNC에서 관련 준비 작업을 수행해야 합니다.  
기계 설명서를 참조하십시오.

TNC에는 기준점을 자동으로 찾아 다음과 같이 처리하는 12가지 사이클이 있습니다.

- 결정된 값을 표시값으로 직접 설정
- 결정된 값을 프리셋 테이블에 입력
- 결정된 값을 데이텀 테이블에 입력

소프트 키	사이클	페이지
	408 슬롯 중심 기준점. 슬롯의 안쪽 폭을 측정하고 슬롯 중심을 데이텀으로 정의합니다.	326
	409 리지 중심 기준점. 리지의 바깥쪽 폭을 측정하고 리지 중심을 데이텀으로 정의합니다.	330
	410 직사각형 내부 데이텀. 직사각형의 내부 길이와 폭을 측정하고 중심을 데이텀으로 정의합니다.	333
	411 직사각형 바깥쪽 데이텀. 직사각형의 바깥쪽 길이와 폭을 측정하고 중심을 데이텀으로 정의합니다.	336
	412 원 안쪽 데이텀. 원 안쪽에서 네 점을 측정하고 중심을 데이텀으로 정의합니다.	339
	413 원 바깥쪽 데이텀. 원 바깥쪽에서 네 점을 측정하고 중심을 데이텀으로 정의합니다.	343
	414 모서리 바깥쪽 데이텀. 각도 바깥쪽에서 두 선을 측정하고 교점을 데이텀으로 정의합니다.	347
	415 모서리 안쪽 데이텀. 각도 안쪽에서 두 선을 측정하고 교점을 데이텀으로 정의합니다.	352
	416 원 중심 데이텀 (두 번째 소프트 키 레벨) 볼트 홀 원에서 세 개의 홀을 측정하고 볼트 홀 중심을 데이텀으로 정의합니다.	356
	417 TS축의 데이텀 (두 번째 소프트 키 레벨) - 터치 프로브축에서 임의 위치를 측정하고 해당 위치를 데이텀으로 정의합니다.	359
	418 4홀의 데이텀 (두 번째 소프트 키 레벨) - 십자형으로 네 개의 홀을 측정하고 홀 간 선의 교점을 데이텀으로 정의합니다.	361
	419 한 축의 데이텀 (두 번째 소프트 키 행) 임의 축에서 임의 위치를 측정하고 해당 위치를 데이텀으로 정의합니다.	365

# 14 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정

## 14.1 기본 사항

### 데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성



활성 회전(기본 회전 또는 사이클 10) 중에 터치 프로브 사이클 408부터 419까지 실행할 수도 있습니다.

#### 데이텀점 및 터치 프로브축

측정 프로그램에 정의되어 있는 터치 프로브축에서 데이텀의 작업면이 결정됩니다.

활성 터치 프로브축	다음에 기준점 설정
Z	X 및 Y
Y	Z 및 X
X	Y 및 Z

#### 계산된 데이텀 저장

데이텀을 설정하는 모든 사이클에서 입력 파라미터 Q303 및 Q305를 사용하여 TNC가 계산된 데이텀을 저장하는 방법을 정의할 수 있습니다.

- **Q305 = 0, Q303 = 임의 값:** 계산된 데이텀을 표시에 설정합니다. 새 데이텀이 즉시 활성화됩니다. 이때, TNC는 프리셋 테이블의 0행에 있는 사이클에 의해 표시에 데이텀 세트를 저장합니다.
- **Q305가 0이 아님, Q303 = -1**



이 조합은 다음 경우에만 사용할 수 있습니다.

- TNC 4xx로 작성된 사이클 410부터 418까지를 포함하는 프로그램을 읽을 경우
- iTNC530에서 이전 소프트웨어 버전으로 작성된 사이클 410부터 418까지를 포함하는 프로그램을 읽을 경우
- 사이클 정의 시 파라미터 Q303으로 측정 값 전송을 명확히 정의하지 않은 경우

이러한 경우 REF 참조 데이터 테이블의 전체 처리가 변경되기 때문에 오류 메시지가 출력됩니다. 파라미터 Q303을 사용하여 측정 값 전송을 직접 정의해야 합니다.

- **Q305가 0이 아님, Q303 = 0:** 계산된 기준점이 활성 데이터 테이블에 기록됩니다. 기준계는 활성 공작물의 좌표계입니다. 파라미터 Q305의 값이 데이터 번호를 결정합니다. **파트 프로그램에서 사이클 7로 데이터 테이블을 활성화합니다.**
- **Q305가 0이 아님, Q303 = 1:** 계산된 기준점이 프리셋 테이블에 기록됩니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다. 파라미터 Q305의 값이 프리셋 번호를 결정합니다. **파트 프로그램에서 사이클 247로 프리셋을 활성화합니다.**

#### Q 파라미터의 측정 결과

TNC가 관련 터치 프로브 사이클의 측정 결과를 전역적으로 유효한 Q 파라미터 Q150 ~ Q160에 저장합니다. 프로그램에서 이러한 파라미터를 사용할 수 있습니다. 결과 파라미터의 테이블에는 모든 사이클 설명이 나열되어 있습니다.

# 14 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정


## 14.2 데이텀 슬롯 중심(사이클 408, DIN/ISO: G408)

### 14.2 데이텀 슬롯 중심(사이클 408, DIN/ISO: G408)

#### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 408은 장공(Slot) 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 안전 높이에서 축을 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.
- 5 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.



파라미터 번호	의미
Q166	측정된 장공(Slot) 폭의 실제값
Q157	중심선의 실제값

## 프로그래밍 시 주의 사항:

**충돌 주의!**

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하기 위해서 슬롯 폭의 **하한** 예상값을 입력합니다.


슬롯 폭과 안전 거리로 인해 터치점 근처에 사전 위치결정할 수 없는 경우 TNC가 항상 슬롯 중심에서 프로빙을 시작합니다. 이 경우 터치 프로브가 두 측정점 사이의 안전 높이로 돌아갑니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

14.2 데이텀 슬롯 중심(사이클 408, DIN/ISO: G408)

사이클 파라미터



- ▶ **Q321 1차 축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 장공(Slot)의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q322 2차축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 장공(Slot)의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q311 장공(slot)의 폭은?** (증분): 장공(Slot)의 폭, 작업면에서의 위치에 관계없이. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q272 측정 축 (1=1st / 2=2nd)?**: 측정이 수행되는 작업 평면의 축입니다.  
1: 기준 축 = 측정 축  
2: 보조 축 = 측정 축
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?**: 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 장공(Slot) 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 장공(Slot) 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q405 새 기준점?** (절대): TNC가 계산된 장공(Slot) 중심을 설정하는 측정축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?**: 결정된 기본 회전을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
0: 측정된 기본 회전을 활성 데이텀 테이블에 데이텀 이동으로 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
1: 측정된 기본 회전을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q381 TS축방향 측정? (0/1)**: 터치 프로브축에서 데이텀도 설정할지 여부를 지정합니다.  
0: 터치 프로브축에 데이텀 설정 안 함  
1: 터치 프로브축에서 데이텀 설정
- ▶ **Q382 측정을 위한 TS축: 1번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



NC 블록

5 TCH PROBE 408 SLOT CENTER REF PT	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS
Q311=25	;SLOT WIDTH
Q272=1	;MEASURING AXIS
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE
Q305=10	;NUMBER IN TABLE
Q405=+0	;DATUM
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER
Q381=1	;PROBE IN TS AXIS
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS
Q333=+1	;DATUM

## 데이텀 슬롯 중심(사이클 408, DIN/ISO: G408) 14.2

- ▶ **Q383 측정을 위한 TS축: 2번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q384 측정을 위한 TS축: 3번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점?** (절대): TNC가 데이텀을 설정해야 하는 터치 프로브축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999


14.3 데이텀 리지 중심(사이클 409, DIN/ISO: G409)

14.3 데이텀 리지 중심(사이클 409, DIN/ISO: G409)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 409는 리지 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이의 다음 터치점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.
- 5 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.



파라미터 번호	의미
Q166	측정된 리지 폭의 실제값
Q157	중심선의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:




**충돌 주의!**

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하기 위해서 리지 폭의 **상한** 예상값을 입력합니다.


사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS측에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q321 1차 축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 리지 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q322 2차축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 리지 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q311 리지 폭?** (증분): 리지의 폭, 작업면에서의 위치에 관계없이. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q272 측정 축 (1=1st / 2=2nd)?**: 측정이 수행되는 작업 평면의 축입니다.  
1: 기준 축 = 측정 축  
2: 보조 축 = 측정 축
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?**: 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 리지 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 리지 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q405 새 기준점?** (절대): TNC가 계산된 리지 중심을 설정하는 측정축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?**: 결정된 기본 회전을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
0: 측정된 기본 회전을 활성 데이텀 테이블에 데이텀 이동으로 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
1: 측정된 기본 회전을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q381 TS축방향 측정? (0/1)**: 터치 프로브축에서 데이텀도 설정할지 여부를 지정합니다.  
0: 터치 프로브축에 데이텀 설정 안 함  
1: 터치 프로브축에서 데이텀 설정
- ▶ **Q382 측정을 위한 TS축: 1번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



## NC 블록

5 TCH PROBE 409 RIDGE CENTER REF PT	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS
Q311=25	;RIDGE WIDTH
Q272=1	;MEASURING AXIS
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT
Q305=10	;NUMBER IN TABLE
Q405=+0	;DATUM
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER
Q381=1	;PROBE IN TS AXIS
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS
Q333=+1	;DATUM

## 14.3 데이텀 리지 중심(사이클 409, DIN/ISO: G409)


- ▶ **Q383 측정을 위한 TS축: 2번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q384 측정을 위한 TS축: 3번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점?** (절대): TNC가 데이텀을 설정해야 하는 터치 프로브축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

## 14.4 직사각형 안쪽의 데이텀(사이클 410, DIN/ISO: G410)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 410은 직사각형 포켓의 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 안전 높이에서 축을 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 결정된 데이텀을 처리합니다((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)).
- 6 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙으로 터치 프로브 축에서 데이텀을 측정하고 실제 값을 다음 Q 파라미터에 저장합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q154	기준축에서 길이의 실제값
Q155	보조축에서 길이의 실제값

### 프로그래밍 시 주의 사항:



#### 충돌 주의!

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하기 위해서 첫 번째 및 두 번째 측면의 길이에 대한 **하한** 예상값을 입력합니다.

포켓 크기와 안전 거리로 인해 터치점 근처에 사전 위치결정할 수 없는 경우 TNC는 항상 포켓 중심에서 프로빙을 시작합니다. 이 경우 터치 프로브가 네 측정점 간의 안전 높이로 돌아가지 않습니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

## 14.4 직사각형 안쪽의 데이텀(사이클 410, DIN/ISO: G410)

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q321 1차 축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 포켓의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q322 2차축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 포켓의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q323 첫번째면의 가공 길이?** (증분): 작업면의 기준축에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q324 두째면의 가공길이?** (증분): 작업면의 보조축에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
 0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
 1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?**: 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 포켓 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 포켓 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q331 기준축의 새 기준점?** (절대): TNC가 포켓 중심을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q332 보조축의 새 기준점?** (절대): TNC가 포켓 중심을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



### NC 블록

5 TCH PROBE 410 DATUM INSIDE RECTAN.	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS
Q323=60	;FIRST SIDE LENGTH
Q324=20	;2ND SIDE LENGTH
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE
Q305=10	;NUMBER IN TABLE
Q331=+0	;DATUM
Q332=+0	;DATUM
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER
Q381=1	;PROBE IN TS AXIS

## 직사각형 안쪽의 데이텀(사이클 410, DIN/ISO: G410) 14.4

- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?:** 결정된 기준점을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
-1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.  
**0:** 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
**1:** 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q381 TS축방향 측정? (0/1):** 터치 프로브측에서 데이텀도 설정할지 여부를 지정합니다.  
**0:** 터치 프로브측에 데이텀 설정 안 함  
**1:** 터치 프로브측에서 데이텀 설정
- ▶ **Q382 측정을 위한 TS축: 1번째 축? (절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q383 측정을 위한 TS축: 2번째 축? (절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q384 측정을 위한 TS축: 3번째 축? (절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브측의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점? (절대):** TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

<b>Q382=+85 ;1ST CO. FOR TS AXIS</b>
--------------------------------------

<b>Q383=+50 ;2ND CO. FOR TS AXIS</b>
--------------------------------------

<b>Q384=+0 ;3RD CO. FOR TS AXIS</b>
-------------------------------------

<b>Q333=+1 ;DATUM</b>
-----------------------

## 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정


### 14.5 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 411, DIN/ISO: G411)

#### 14.5 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 411, DIN/ISO: G411)

##### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 411은 직사각형 기둥의 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 안전 높이에서 축을 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 결정된 데이텀을 처리합니다((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)).
- 6 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙으로 터치 프로브 축에서 데이텀을 측정하고 실제 값을 다음 Q 파라미터에 저장합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q154	기준축에서 길이의 실제값
Q155	보조축에서 길이의 실제값

##### 프로그래밍 시 주의 사항:



##### 충돌 주의!

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하기 위해서 첫 번째 및 두 번째 측면의 길이에 대한 **상한** 예상값을 입력합니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

## 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 411, DIN/ISO: G411) 14.5

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q321 1차 축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 스테드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q322 2차축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 스테드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q323 첫번째면의 가공 길이?** (증분): 작업면의 기준축에 평행한 스테드 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q324 두째면의 가공길이?** (증분): 작업면의 보조축에 평행한 스테드 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?**: 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 보스 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 보스 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q331 기준축의 새 기준점?** (절대): TNC가 스테드 중심을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0  
입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q332 보조축의 새 기준점?** (절대): TNC가 스테드 중심을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0  
입력 범위: -99999.9999~99999.9999



### NC 블록

5 TCH PROBE 411 DATUM OUTS.  
RECTAN.

Q321=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS

Q322=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS

Q323=60 ;FIRST SIDE LENGTH

Q324=20 ;2ND SIDE LENGTH

Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT

Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE

Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT

Q301=0 ;MOVE TO CLEARANCE

Q305=0 ;NUMBER IN TABLE

Q331=+0 ;DATUM

Q332=+0 ;DATUM

14.5 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 411, DIN/ISO: G411)

- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?:** 결정된 기준점을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.  
 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q381 TS축방향 측정? (0/1):** 터치 프로브측에서 데이텀도 설정할지 여부를 지정합니다.  
 0: 터치 프로브측에 데이텀 설정 안 함  
 1: 터치 프로브측에서 데이텀 설정
- ▶ **Q382 측정을 위한 TS축: 1번째 축? (절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q383 측정을 위한 TS축: 2번째 축? (절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q384 측정을 위한 TS축: 3번째 축? (절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브측의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점? (절대):** TNC가 데이텀을 설정해야 하는 터치 프로브측의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999


Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER
Q381=1	;PROBE IN TS AXIS
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS
Q333=+1	;DATUM

## 14.6 원 안쪽의 데이텀(사이클 412, DIN/ISO: G412)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 412는 원형 포켓(또는 홈)의 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 시작각에서 자동으로 파생됩니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 공구 안전 높이에서 원호를 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.
- 6 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q153	직경의 실제값

### 프로그래밍 시 주의 사항:



#### 충돌 주의!


터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하려면 포켓(홈)의 지령 직경에 대한 **하한** 예상값을 입력합니다. 포켓 크기와 안전 거리로 인해 터치점 근처에 사전 위치결정할 수 없는 경우 TNC는 항상 포켓 중심에서 프로빙을 시작합니다. 이 경우 터치 프로브가 네 측정점 간의 안전 높이로 돌아가지 않습니다. 각도 증분 Q247이 작을수록 데이텀을 계산하는 정밀도가 떨어집니다. 최소 입력값은 5°입니다. 사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다. 터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS측에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

14.6 원 안쪽의 데이텀(사이클 412, DIN/ISO: G412)

사이클 파라미터



- ▶ **Q321 1차 축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 포켓의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q322 2차축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 포켓의 중심입니다. Q322를 0으로 프로그래밍하면 홀 중심이 양의 Y축에 정렬됩니다. Q322를 0이 아닌 값으로 프로그래밍하면 홀 중심이 공칭 위치로 정렬됩니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q262 지령 직경?** 원형 포켓(또는 홀)의 근사 직경입니다. 너무 크거나 작지 않은 예상값을 입력하십시오. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q325 시작 각도?** (절대): 작업면의 기준축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q247 중간 스텝 각도?** Q247(증분): 두 측정점 사이의 각도입니다. 스텝각의 대수 기호는 터치 프로브가 다음 측정점으로 이동하는 회전 방향(음 = 시계 방향)을 결정합니다. 완전한 원이 아닌 원호를 프로그래밍하려면 스텝각을 90°보다 작은 값으로 프로그래밍하십시오. 입력 범위: -120.000~120.000
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
 0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
 1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?**: 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 포켓 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 포켓 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q331 기준축의 새 기준점?** (절대): TNC가 포켓 중심을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q332 보조축의 새 기준점?** (절대): TNC가 포켓 중심을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



NC 블록

5 TCH PROBE 412 DATUM INSIDE CIRCLE	
Q321=+50	;CENTER IN 1ST AXIS
Q322=+50	;CENTER IN 2ND AXIS
Q262=75	;NOMINAL DIAMETER
Q325=+0	;STARTING ANGLE
Q247=+60	;STEPPING ANGLE
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE
Q305=12	;NUMBER IN TABLE
Q331=+0	;DATUM
Q332=+0	;DATUM
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER
Q381=1	;PROBE IN TS AXIS
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS
Q333=+1	;DATUM
Q423=4	;NO. OF PROBE POINTS
Q365=1	;TYPE OF TRAVERSE

- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?:** 결정된 기준 점을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324) 에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.  
**0:** 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
**1:** 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q381 TS축방향 측정? (0/1):** 터치 프로브축에서 데이텀도 설정할지 여부를 지정합니다.  
**0:** 터치 프로브축에 데이텀 설정 안 함  
**1:** 터치 프로브축에서 데이텀 설정
- ▶ **Q382 측정을 위한 TS축: 1번째 축? (절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q383 측정을 위한 TS축: 2번째 축? (절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q384 측정을 위한 TS축: 3번째 축? (절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

## 14.6 원 안쪽의 데이텀(사이클 412, DIN/ISO: G412)


- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점?** (절대): TNC가 데이텀을 설정해야 하는 터치 프로브축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q423 평면(4/3)의 프로브 지점 수?**: TNC가 스태드를 측정할 때 프로빙 점을 4개 사용하는지 또는 3개 사용하는지 지정합니다.
  - 4: 4개의 측정점을 사용합니다(기본 설정).
  - 3: 3개의 측정점을 사용합니다.
- ▶ **Q365 이송 방법? 선=0/호=1:** "안전 높이로 이송"(Q301=1)이 활성화되어 있는 경우 측정점 사이에서 공구가 이동할 때 사용하는 경로 기능의 정의입니다.
  - 0: 가공 작업 간에 직선으로 이동합니다.
  - 1: 가공 작업 사이의 피치 원 직경에서 원형 호로 이동

## 14.7 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 413, DIN/ISO: G413)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 413은 원형 기둥의 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 시작각에서 자동으로 파생됩니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 공구 안전 높이에서 원호를 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.
- 6 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q153	직경의 실제값

### 프로그래밍 시 주의 사항:



#### 충돌 주의!

터치 프로브와 공작물 간의 충돌을 방지하기 위해서 보스 지령 직경의 **상한** 예상값을 입력합니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

각도 증분 Q247이 작을수록 데이텀을 계산하는 정밀도가 떨어집니다. 최소 입력값은 5°입니다.



터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.

14.7 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 413, DIN/ISO: G413)

사이클 파라미터



- ▶ **Q321 1차 축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 스테드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q322 2차축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 스테드의 중심입니다. Q322를 0으로 프로그래밍하면 홀 중심이 양의 Y축에 정렬됩니다. Q322를 0이 아닌 값으로 프로그래밍하면 홀 중심이 공칭 위치로 정렬됩니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q262 지령 직경?** 스테드의 근사값 직경입니다. 너무 작지 않도록 약간 큰 예상값을 입력하십시오. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q325 시작 각도?** (절대): 작업면의 기준축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q247 중간 스텝 각도?** Q247(증분): 두 측정점 사이의 각도입니다. 스텝각의 대수 기호는 터치 프로브가 다음 측정점으로 이동하는 회전 방향(음 = 시계 방향)을 결정합니다. 완전한 원이 아닌 원호를 프로그래밍하려면 스텝각을 90°보다 작은 값으로 프로그래밍하십시오. 입력 범위: -120.000~120.000
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
 0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
 1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.



NC 블록

<b>5 TCH PROBE 413 DATUM OUTSIDE CIRCLE</b>
<b>Q321=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS</b>
<b>Q322=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS</b>
<b>Q262=75 ;NOMINAL DIAMETER</b>
<b>Q325=+0 ;STARTING ANGLE</b>
<b>Q247=+60 ;STEPPING ANGLE</b>

## 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 413, DIN/ISO: G413) 14.7

- ▶ **Q305 테이블내의 번호?**: 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 보스 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 보스 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q331 기준축의 새 기준점?** (절대): TNC가 스테드 중심을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0  
입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q332 보조축의 새 기준점?** (절대): TNC가 스테드 중심을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0  
입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?**: 결정된 기준점을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
-1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.  
0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q381 TS축방향 측정? (0/1)**: 터치 프로브축에서 데이텀도 설정할지 여부를 지정합니다.  
0: 터치 프로브축에 데이텀 설정 안 함  
1: 터치 프로브축에서 데이텀 설정
- ▶ **Q382 측정을 위한 TS축: 1번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q383 측정을 위한 TS축: 2번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

Q261=-5	;MEASURING HEIGHT
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE
Q305=15	;NUMBER IN TABLE
Q331=+0	;DATUM
Q332=+0	;DATUM
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER
Q381=1	;PROBE IN TS AXIS
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS
Q333=+1	;DATUM
Q423=4	;NO. OF PROBE POINTS
Q365=1	;TYPE OF TRAVERSE

## 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정

## 14.7 직사각형 바깥쪽의 데이텀(사이클 413, DIN/ISO: G413)


- ▶ **Q384 측정을 위한 TS축: 3번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점?** (절대): TNC가 데이텀을 설정해야 하는 터치 프로브축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q423 평면(4/3)의 프로브 지점 수?**: TNC가 스퍼드를 측정할 때 프로빙 점을 4개 사용하는지 또는 3개 사용하는지 지정합니다.  
 4: 4개의 측정점을 사용합니다(기본 설정).  
 3: 3개의 측정점을 사용합니다.
- ▶ **Q365 이송 방법? 선=0/호=1**: "안전 높이로 이송"(Q301=1)이 활성화되어 있는 경우 측정점 사이에서 공구가 이동할 때 사용하는 경로 기능의 정의입니다.  
 0: 가공 작업 간에 직선으로 이동합니다.  
 1: 가공 작업 사이의 피치 원 직경에서 원형 호로 이동

## 14.8 모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 414는 두 선의 교점을 찾고 해당 교점을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 교점을 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다(오른쪽 상단 그림 참조). TNC는 해당 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 세 번째 측정점에서 자동으로 파생됩니다.
- 1 터치 프로브가 다음 시작점 2로 이동하고 해당 위치부터 두 번째 위치를 프로빙합니다.
- 2 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324))에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음 아래에 나열된 Q 파라미터에 확인된 모서리의 좌표를 저장합니다.
- 4 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 코너의 실제값
Q152	보조축에서 코너의 실제값

# 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정

## 14.8 모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414)

### 프로그래밍 시 주의 사항:



**충돌 주의!**


터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

TNC는 항상 작업면의 보조축 방향에서 첫 번째 선을 측정합니다.

측정점 1과 3의 위치를 정의하여 TNC가 데이텀을 설정하는 코너를 결정할 수도 있습니다(오른쪽에 있는 그림과 오른쪽 하단에 있는 표 참조).





코너	X 좌표	Y 좌표
A	점 1이 점 3보다 큼	점 1이 점 3보다 작음
B	점 1이 점 3보다 작음	점 1이 점 3보다 작음
C	점 1이 점 3보다 작음	점 1이 점 3보다 큼
D	점 1이 점 3보다 큼	점 1이 점 3보다 큼

사이클 파라미터



- ▶ **Q263 1번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q264 2번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q326 1차축에서 간격?** (증분): 작업면의 기준축에서 첫 번째 측정점과 두 번째 측정점 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q296 1번째 축의 3번째 측정 지점?** (절대): 작업면의 기준축에서 세 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q297 2번째 축의 3번째 측정 지점?** (절대): 작업면의 보조축에서 세 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q327 2차축에서 간격?** (증분): 작업면의 보조축에서 세 번째 측정점과 네 번째 측정점 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
 0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
 1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.



NC 블록

<b>5 TCH PROBE 414 DATUM INSIDE CORNER</b>
<b>Q263=+37 ;1ST POINT 1ST AXIS</b>
<b>Q264=+7 ;1ST POINT 2ND AXIS</b>
<b>Q326=50 ;SPACING IN 1ST AXIS</b>
<b>Q296=+95 ;3RD PNT IN 1ST AXIS</b>

14.8 모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414)

- ▶ **Q304 기본적인 회전을 하려면 (0/1)?**: TNC가 기본 회전으로 공작물의 오정렬을 보정해야 하는지 여부를 정의합니다.  
 0: 기본 회전을 실행하지 않음  
 1: 기본 회전 실행
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?**: 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 모서리의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 코너에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q331 기준축의 새 기준점? (절대)**: TNC가 모서리를 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q332 보조축의 새 기준점? (절대)**: TNC가 모서리를 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?**: 결정된 기준점을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.  
 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q381 TS축방향 측정? (0/1)**: 터치 프로브축에서 데이텀도 설정할지 여부를 지정합니다.  
 0: 터치 프로브축에 데이텀 설정 안 함  
 1: 터치 프로브축에서 데이텀 설정
- ▶ **Q382 측정을 위한 TS축: 1번째 축? (절대)**: 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

Q297=+25	;3RD PNT IN 2ND AXIS
Q327=45	;SPACING IN 2ND AXIS
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE
Q304=0	;BASIC ROTATION
Q305=7	;NUMBER IN TABLE
Q331=+0	;DATUM
Q332=+0	;DATUM
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER
Q381=1	;PROBE IN TS AXIS
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS
Q333=+1	;DATUM

## 모서리 바깥쪽의 데이텀(사이클 414, DIN/ISO: G414) 14.8

- ▶ **Q383 측정을 위한 TS축: 2번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q384 측정을 위한 TS축: 3번째 축?** (절대): 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점?** (절대): TNC가 데이텀을 설정해야 하는 터치 프로브축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

## 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정


## 14.9 모서리 안쪽의 데이텀(사이클 415, DIN/ISO: G415)

## 14.9 모서리 안쪽의 데이텀(사이클 415, DIN/ISO: G415)

## 사이클 실행

터치 프로브 사이클 415는 두 선의 교점을 찾고 해당 교점을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 교점을 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 사이클에서 정의된 터치점 1(오른쪽 상단 그림 참조)로 배치합니다. TNC는 해당 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 코너를 식별하는 번호에서 파생됩니다.
- 1 터치 프로브가 다음 시작점 2로 이동하고 해당 위치부터 두 번째 위치를 프로빙합니다.
- 2 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 위치결정하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324))에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음 아래에 나열된 Q 파라미터에 확인된 모서리의 좌표를 저장합니다.
- 4 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 코너의 실제값
Q152	보조축에서 코너의 실제값

## 프로그래밍 시 주의 사항:

**충돌 주의!**

터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0)  
TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화  
화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구  
호출을 프로그래밍해야 합니다.


TNC는 항상 작업면의 보조축 방향에서 첫 번째 선을  
측정합니다.

14.9 모서리 안쪽의 데이텀(사이클 415, DIN/ISO: G415)

사이클 파라미터



- ▶ **Q263 1번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q264 2번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q326 1차축에서 간격?** (증분): 작업면의 기준축에서 첫 번째 측정점과 두 번째 측정점 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q327 2차축에서 간격?** (증분): 작업면의 보조축에서 세 번째 측정점과 네 번째 측정점 사이의 거리입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q308 모서리의 수? (1/2/3/4):** TNC가 데이텀으로 설정하는 모서리의 식별 번호입니다. 입력 범위: 1~4
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q304 기본적인 회전을 하려면 (0/1)?**: TNC가 기본 회전으로 공작물의 오정렬을 보정해야 하는지 여부를 정의합니다.  
0: 기본 회전을 실행하지 않음  
1: 기본 회전 실행
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?**: 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 모서리의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 코너에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q331 기준축의 새 기준점?** (절대): TNC가 모서리를 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q332 보조축의 새 기준점?** (절대): TNC가 모서리를 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



NC 블록

5 TCH PROBE 415 DATUM OUTSIDE CORNER	
Q263=+37	;1ST POINT 1ST AXIS
Q264=+7	;1ST POINT 2ND AXIS
Q326=50	;SPACING IN 1ST AXIS
Q327=45	;SPACING IN 2ND AXIS
Q308=+1	;CORNER
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE
Q304=0	;BASIC ROTATION
Q305=7	;NUMBER IN TABLE
Q331=+0	;DATUM
Q332=+0	;DATUM
Q303=+1	;MEAS. VALUE TRANSFER
Q381=1	;PROBE IN TS AXIS
Q382=+85	;1ST CO. FOR TS AXIS
Q383=+50	;2ND CO. FOR TS AXIS
Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS
Q333=+1	;DATUM

- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?:** 결정된 기준점을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.  
**0:** 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
**1:** 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q381 TS축방향 측정? (0/1):** 터치 프로브축에서 데이텀도 설정할지 여부를 지정합니다.  
**0:** 터치 프로브축에 데이텀 설정 안 함  
**1:** 터치 프로브축에서 데이텀 설정
- ▶ **Q382 측정을 위한 TS축: 1번째 축? (절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q383 측정을 위한 TS축: 2번째 축? (절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q384 측정을 위한 TS축: 3번째 축? (절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점? (절대):** TNC가 데이텀을 설정해야 하는 터치 프로브축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999


14.10 원 중심의 데이텀(사이클 416, DIN/ISO: G416)

14.10 원 중심의 데이텀(사이클 416, DIN/ISO: G416)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 416은 볼트 구멍 원의 중심을 찾아 해당 중심을 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 첫 번째 구멍 1의 중앙으로 배치합니다.
- 2 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 첫 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 두 번째 홀 2의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 4 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 두 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 5 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 세 번째 홀 3의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 6 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 세 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 7 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.
- 8 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준측에서 중심의 실제값
Q152	보조측에서 중심의 실제값
Q153	볼트 구멍 원 직경의 실제값

프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!


터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS측에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.





사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

## 원 중심의 데이텀(사이클 416, DIN/ISO: G416) 14.10

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q273 1번째 축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 기준축에서 볼트 구멍 원 중심(공칭 값)입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q274 2번째 축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 보조축에서 볼트 구멍 원 중심(공칭 값)입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q262 지령 직경?** 근사값 볼트 구멍 원 직경을 입력합니다. 홀 직경이 작을수록 공칭 직경이 더욱 정밀해야 합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q291 1번째 홀의 극좌표 각도?** (절대): 작업면에서 첫 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000~360.0000
- ▶ **Q292 2번째 홀의 극좌표 각도?** (절대): 작업면에서 두 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000~360.0000
- ▶ **Q293 3번째 홀의 극좌표 각도?** (절대): 작업면에서 세 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000~360.0000
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 볼트 구멍 원 중심의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 볼트 구멍 원 중심에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q331 기준축의 새 기준점?** (절대): TNC가 볼트 구멍 원 중심을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q332 보조축의 새 기준점?** (절대): TNC가 볼트 구멍 원 중심을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



### NC 블록

#### 5 TCH PROBE 416 DATUM CIRCLE CENTER

Q273=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS

Q274=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS

Q262=90 ;NOMINAL DIAMETER

Q291=+34 ;ANGLE OF 1ST HOLE

Q292=+70 ;ANGLE OF 2ND HOLE

Q293=+210 ;ANGLE OF 3RD HOLE

Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT

Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT

Q305=12 ;NUMBER IN TABLE

14.10 원 중심의 데이텀(사이클 416, DIN/ISO: G416)

- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?:** 결정된 기준점을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.  
 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q381 TS축방향 측정? (0/1):** 터치 프로브측에서 데이텀도 설정할지 여부를 지정합니다.  
 0: 터치 프로브측에 데이텀 설정 안 함  
 1: 터치 프로브측에서 데이텀 설정
- ▶ **Q382 측정을 위한 TS축: 1번째 축? (절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q383 측정을 위한 TS축: 2번째 축? (절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q384 측정을 위한 TS축: 3번째 축? (절대):** 터치 프로브측에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브측의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점? (절대):** TNC가 데이텀을 설정해야 하는 터치 프로브측의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance? (증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320이 SET\_UP(터치 프로브 테이블)에 더해지고, 데이텀이 터치 프로브측에 프로빙될 경우에만 유효합니다. 입력 범위: 0~99999.9999


Q331=+0 ;DATUM
Q332=+0 ;DATUM
Q303=+1 ;MEAS. VALUE TRANSFER
Q381=1 ;PROBE IN TS AXIS
Q382=+85 ;1ST CO. FOR TS AXIS
Q383=+50 ;2ND CO. FOR TS AXIS
Q384=+0 ;3RD CO. FOR TS AXIS
Q333=+1 ;DATUM
Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE

## 14.11 터치 프로브측의 데이텀(사이클 417, DIN/ISO: G417)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 417은 터치 프로브측에서 임의 좌표를 측정하여 해당 좌표를 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 측정된 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 프로그래밍된 터치점 1로 배치합니다. TNC는 터치 프로브 축의 양의 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브가 자체 축에서 시작점 1로 입력한 좌표로 이동하고 단순 프로빙 이동을 통해 실제 위치를 측정합니다.
- 3 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 확인된 데이텀을 처리한 다음((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)) 아래에 나열된 Q 파라미터에 실제 값을 저장합니다.



### 파라미터 번호

### 의미

Q160 측정된 점의 실제값입니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



#### 충돌 주의!

터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0) TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.



사이클 정의에 앞서 터치 프로브측을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


그러면 TNC가 이 축에서 데이텀을 설정합니다.

14.11 터치 프로브축의 데이텀(사이클 417, DIN/ISO: G417)

사이클 파라미터



- ▶ **Q263 1번째 축의 1번째 측정 지점값? (절대):** 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q264 2번째 축의 1번째 측정 지점값? (절대):** 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q294 3번째축의 1번째 측정 지점? (절대):** 터치 프로브축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance? (증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이? (절대):** 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?:** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 프로빙된 표면에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점? (절대):** TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?:** 결정된 기준점을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.  
 -1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.  
 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.  
 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.



NC 블록

<b>5 TCH PROBE 417 DATUM IN TS AXIS</b>
Q263=+25 ;1ST POINT 1ST AXIS
Q264=+25 ;1ST POINT 2ND AXIS
Q294=+25 ;1ST POINT 3RD AXIS
Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE
Q260=+50 ;CLEARANCE HEIGHT
Q305=0 ;NUMBER IN TABLE
Q333=+0 ;DATUM
Q303=+1 ;MEAS. VALUE TRANSFER


## 4개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418) 14.12

## 14.12 4개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418)

## 사이클 실행

터치 프로브 사이클 418은 반대쪽 홀을 연결하는 선의 교점을 계산하고, 이 교점에 데이텀을 설정합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 교점을 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 첫 번째 구멍 1의 중앙으로 배치합니다.
- 2 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 첫 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 두 번째 홀 2의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 4 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 두 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 5 TNC가 홀 3과 4에 대해 3단계와 4단계를 반복합니다.
- 6 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 결정된 데이텀을 처리합니다((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)). TNC가 홀 1/3 및 2/4의 중심을 연결하는 선의 교점으로 데이텀을 계산하고 실제 값을 아래에 나열된 Q 파라미터에 저장합니다.
- 7 필요한 경우 TNC가 별도의 프로빙을 통해 터치 프로브측에서 데이텀을 측정합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 교점의 실제값
Q152	보조축에서 교점의 실제값

## 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정

## 14.12 4개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418)

## 프로그래밍 시 주의 사항:

**충돌 주의!**

터치 프로브 사이클로 데이텀을 설정하고(Q303 = 0)  
TS축에서도 프로브를 사용하는 경우(Q381 = 1) 활성화  
화된 좌표계 변환용은 없어야 합니다.




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구  
호출을 프로그래밍해야 합니다.

## 4개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418) 14.12

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q268 1번째 홀: 1번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q269 1번째 홀: 2번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q270 2번째 홀: 1번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 두 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q271 2번째 홀: 2번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 두 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q316 3번째 홀: 1번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 세 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q317 3번째 홀: 2번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 세 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q318 4번째 홀: 1번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 기준축에서 네 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q319 4번째 홀: 2번째축의 중심값?** (절대): 작업면의 보조축에서 네 번째 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?** 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 연결 선의 교점의 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 연결 선의 교점에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999
- ▶ **Q331 기준축의 새 기준점?** (절대): TNC가 연결 선의 교점을 설정하는 기준축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q332 보조축의 새 기준점?** (절대): TNC가 연결 선의 교점을 설정하는 보조축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



## NC 블록

5 TCH PROBE 418 DATUM FROM 4 HOLES

Q268=+20 ;1ST CENTER 1ST AXIS

Q269=+25 ;1ST CENTER 2ND AXIS

Q270=+15Q2ND CENTER 1ST AXIS

Q271=+25 ;2ND CENTER 2ND AXIS

Q316=+15Q3RD CENTER 1ST AXIS

Q317=+85 ;3RD CENTER 2ND AXIS

Q318=+22 ;4TH CENTER 1ST AXIS

Q319=+80 ;4TH CENTER 2ND AXIS

Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT

Q260=+10 ;CLEARANCE HEIGHT

Q305=12 ;NUMBER IN TABLE

Q331=+0 ;DATUM

Q332=+0 ;DATUM

Q303=+1 ;MEAS. VALUE TRANSFER

Q381=1 ;PROBE IN TS AXIS

Q382=+85 ;1ST CO. FOR TS AXIS

Q383=+50 ;2ND CO. FOR TS AXIS

Q384=+0 ;3RD CO. FOR TS AXIS

Q333=+0 ;DATUM

## 14.12 4개 홀 중심의 데이텀(사이클 418, DIN/ISO: G418)


- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?:** 결정된 기준 점을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
  - 1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324) 에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
  - 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
  - 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.
- ▶ **Q381 TS축방향 측정? (0/1):** 터치 프로브축에서 데이텀도 설정할지 여부를 지정합니다.
  - 0: 터치 프로브축에 데이텀 설정 안 함
  - 1: 터치 프로브축에서 데이텀 설정
- ▶ **Q382 측정을 위한 TS축: 1번째 축? (절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 기준축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q383 측정을 위한 TS축: 2번째 축? (절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 작업면 보조축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q384 측정을 위한 TS축: 3번째 축? (절대):** 터치 프로브축에서 데이텀이 설정될 위치에 있는 터치 프로브축의 프로브점 좌표입니다. Q381 = 1인 경우에만 유효합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점? (절대):** TNC가 데이텀을 설정해야 하는 터치 프로브축의 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

## 14.13 한 축의 데이텀(사이클 419, DIN/ISO: G419)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 419는 임의 축에서 임의 좌표를 측정하고 해당 좌표를 데이텀으로 정의합니다. 필요한 경우 TNC가 데이텀 테이블이나 프리셋 테이블에 측정된 좌표를 입력할 수도 있습니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 프로그래밍된 터치점 1로 배치합니다. TNC는 프로그래밍된 프로빙 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브가 프로그래밍된 측정 높이로 이동하고 단순 프로빙 이동을 통해 실제 위치가 측정됩니다.
- 3 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 안전 높이로 복귀시키고 사이클 파라미터 Q303 및 Q305에 따라 결정된 데이텀을 처리합니다((참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)).




### 프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

여러 축의 데이텀을 프리셋 테이블에 저장하려면 사이클 419를 연속으로 여러 번 사용할 수 있습니다. 하지만, 사이클 419를 매번 실행한 후 프리셋 번호를 다시 활성화해야 합니다. 프리셋 0을 활성 프리셋으로 하여 작업하는 경우 이 프로세스는 필요하지 않습니다.

### 사이클 파라미터



- ▶ **Q263 1번째 축의 1번째 측정 지점값? (절대):** 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q264 2번째 축의 1번째 측정 지점값? (절대):** 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이? (절대):** 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance? (증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이? (절대):** 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q272 측정 축 (1/2/3, 1=기준 축)?:** 측정이 이루어질 축입니다.
  - 1: 기본축 = 측정 축
  - 2: 보조축 = 측정 축
  - 3: 터치 프로브 축 = 측정 축



## 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정

## 14.13 한 축의 데이텀(사이클 419, DIN/ISO: G419)

## 축 지정

활성 터치 프로브 축: Q272= 3	해당 기준축: Q272= 1	해당 보조 축: Q272= 2
Z	X	Y
Y	Z	X
X	Y	Z

- ▶ **Q267 이동 방향 1 (+1=+ / -1=-)?**: 프로브가 공작물에 접근하는 방향입니다.  
-1: 음의 이송 방향  
+1: 양의 이송 방향
- ▶ **Q305 테이블내의 번호?**: 데이텀/프리셋 테이블에서 TNC가 좌표를 저장할 번호를 입력합니다. Q303=1인 경우: Q305=0을 입력하면 새 데이텀이 프로빙된 표면에 위치하도록 자동으로 표시가 설정됩니다. Q303=0인 경우: Q305=0을 입력하면 TNC에서 데이텀 테이블의 라인 0에 기록합니다. 입력 범위: 0~99999

## NC 블록


5 TCH PROBE 419 DATUM IN ONE AXIS
Q263=+25 ;1ST POINT 1ST AXIS
Q264=+25 ;1ST POINT 2ND AXIS
Q261=+25 ;MEASURING HEIGHT
Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE
Q260=+50 ;CLEARANCE HEIGHT
Q272=+1 ;MEASURING AXIS
Q267=+1 ;TRAVERSE DIRECTION
Q305=0 ;NUMBER IN TABLE
Q333=+0 ;DATUM
Q303=+1 ;MEAS. VALUE TRANSFER

## 한 축의 데이텀(사이클 419, DIN/ISO: G419) 14.13

- ▶ **Q333 TS축의 새 기준점?** (절대): TNC가 데이텀을 설정하는 좌표입니다. 기본 설정 = 0 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q303 측정값을 전송하겠습니까 (0,1)?**: 결정된 기준점을 데이텀 테이블에 저장할지 프리셋 테이블에 저장할지 여부를 지정합니다.
  - 1: 구형 프로그램이 (참조 "데이텀을 설정하는 모든 터치 프로브 사이클에 공통적인 특성", 페이지 324)에서 읽히면 TNC는 사용하지 마십시오. 메시지를 입력합니다.
  - 0: 측정된 데이텀을 활성 데이텀 테이블에 기록합니다. 기준 시스템은 활성 공작물 좌표계입니다.
  - 1: 측정된 데이텀을 프리셋 테이블에 기록합니다. 기준계는 기계 좌표계(REF 좌표계)입니다.

14.14 예: 원형 세그먼트의 중심 및 공작물의 상단 표면에서 데이텀 설정

14.14 예: 원형 세그먼트의 중심 및 공작물의 상단 표면에서 데이텀 설정




0 BEGIN PGM CYC413 MM		
1 TOOL CALL 69 Z		공구 0을 호출하여 터치 프로브축을 정의합니다.
2 TCH PROBE 413 DATUM OUTSIDE CIRCLE		
Q321=+25 ;CENTER IN 1ST AXIS		원의 중심: X 좌표
Q322=+25 ;CENTER IN 2ND AXIS		원의 중심: Y 좌표
Q262=30 ;NOMINAL DIAMETER		원 직경
Q325=+90 ;STARTING ANGLE		첫 번째 터치점의 극좌표 각도
Q247=+45 ;STEPPING ANGLE		시작점 2부터 4를 계산하는 스텝각
Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT		측정이 수행되는 터치 프로브축의 좌표
Q320=2 ;SET-UP CLEARANCE		SET_UP 열에 추가되는 안전 거리
Q260=+10 ;CLEARANCE HEIGHT		프로브가 충돌 없이 이동할 수 있는 터치 프로브축의 높이
Q301=0 ;MOVE TO CLEARANCE		측정점 사이에서 안전 높이로 이동하지 않음
Q305=0 ;NUMBER IN TABLE		표시 설정
Q331=+0 ;DATUM		X에서 표시를 0으로 설정
Q332=+10 ;DATUM		Y에서 표시를 10으로 설정
Q303=+0 ;MEAS. VALUE TRANSFER		표시가 설정되므로 기능 사용 안 함
Q381=1 ;PROBE IN TS AXIS		터치 프로브축에서도 데이텀 설정
Q382=+25 ;1ST CO. FOR TS AXIS		터치점의 X 좌표
Q383=+25 ;2ND CO. FOR TS AXIS		터치점의 Y 좌표
Q384=+25 ;3RD CO. FOR TS AXIS		터치점의 Z 좌표
Q333=+0 ;DATUM		Z에서 표시를 0으로 설정
Q423=4 ;NO. OF PROBE POINTS		4개 프로브로 원 측정
Q365=0 ;TYPE OF TRAVERSE		측정점 사이의 원 경로 이동
3 CALL PGM 35K47		
4 END PGM CYC413 MM		

예: 공작물 상단 표면 및 볼트 홀 중심에서 데이텀 설정 14.15

14.15 예: 공작물 상단 표면 및 볼트 홀 중심에서 데이텀 설정

측정된 볼트 홀 중심을 나중에 다시 사용하려면 프리셋 테이블에 기록해야 합니다.



0 BEGIN PGM CYC416 MM	
1 TOOL CALL 69 Z	공구 0을 호출하여 터치 프로브축을 정의합니다.
2 TCH POBE 417 DATUM IN TS AXIS	터치 프로브축에서 데이텀 설정에 대한 사이클 정의
Q263=+7.5 ;1ST POINT 1ST AXIS	터치점: X 좌표
Q264=+7.5 ;1ST POINT 2ND AXIS	터치점: Y 좌표
Q294=+25 ;1ST POINT 3RD AXIS	터치점: Z 좌표
Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE	SET_UP 열에 추가되는 안전 거리
Q260=+50 ;CLEARANCE HEIGHT	프로브가 충돌 없이 이동할 수 있는 터치 프로브축의 높이
Q305=1 ;NUMBER IN TABLE	1행에 Z 좌표 기록
Q333=+0 ;DATUM	터치 프로브축을 0으로 설정
Q303=+1 ;MEAS. VALUE TRANSFER	기계 기반 좌표계(REF 좌표계)를 기준으로 계산된 데이텀을 프리셋 테이블 PRESET.PR에 저장
3 TCH PROBE 416 DATUM CIRCLE CENTER	
Q273=+35 ;CENTER IN 1ST AXIS	볼트 홀 원의 중심: X 좌표
Q274=+35 ;CENTER IN 2ND AXIS	볼트 홀 원의 중심: Y 좌표
Q262=50 ;NOMINAL DIAMETER	볼트 홀 중심의 직경
Q291=+90 ;ANGLE OF 1ST HOLE	첫 번째 홀 중심 1의 극 좌표 각도
Q292=+180 ;ANGLE OF 2ND HOLE	두 번째 홀 중심 2의 극 좌표 각도
Q293=+270 ;ANGLE OF 3RD HOLE	세 번째 홀 중심 3의 극좌표 각도
Q261=+15 ;MEASURING HEIGHT	측정이 수행되는 터치 프로브축의 좌표
Q260=+10 ;CLEARANCE HEIGHT	프로브가 충돌 없이 이동할 수 있는 터치 프로브축의 높이
Q305=1 ;NUMBER IN TABLE	1행에 볼트 홀 원의 중심(X 및 Y) 입력
Q331=+0 ;DATUM	
Q332=+0 ;DATUM	
Q303=+1 ;MEAS. VALUE TRANSFER	기계 기반 좌표계(REF 좌표계)를 기준으로 계산된 데이텀을 프리셋 테이블 PRESET.PR에 저장
Q381=0 ;PROBE IN TS AXIS	터치 프로브축에 데이텀 설정 안 함
Q382=+0 ;1ST CO. FOR TS AXIS	기능 없음
Q383=+0 ;2ND CO. FOR TS AXIS	기능 없음

## 터치 프로브 사이클: 자동 데이텀 설정

## 14.15 예: 공작물 상단 표면 및 볼트 홀 중심에서 데이텀 설정

Q384=+0	;3RD CO. FOR TS AXIS	기능 없음
Q333=+0	;DATUM	기능 없음
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE.	SET_UP 열에 추가되는 안전 거리
4 CYCL DEF 247 DATUM SETTING		사이클 247로 새 프리셋 활성화
Q339=1	;DATUM NUMBER	
6 CALL PGM 35KLZ		파트 프로그램 호출
7 END PGM CYC416 MM		

# 15

터치 프로브 사이클:  
자동 공작물 검사

15.1 기본 사항

15.1 기본 사항

개요





터치 프로브 사이클을 실행할 때 사이클 8 대칭 형상, 사이클 11 배율 및 사이클 26 축별 배율을 활성화하면 안 됩니다.  
하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.



3D 터치 프로브를 사용하려면 기계 공구 제작 업체가 TNC에서 관련 준비 작업을 수행해야 합니다.  
기계 설명서를 참조하십시오.

TNC에는 공작물을 자동으로 측정하는 12가지 사이클이 있습니다.

소프트 키	사이클	페이지
	0 기준면 선택 가능한 축에서 좌표 측정	378
	1 극 데이텀 평면 프로빙 방향에서 점 측정	379
	420 각도 측정 작업면에서 각도 측정	380
	421 홀 측정 홀의 위치와 직경 측정	383
	422 바깥쪽에서 원 측정 원형 보스의 위치와 직경 측정	387
	423 안에서 직사각형 측정 직사각형 포켓의 위치, 길이 및 폭 측정	391
	424 바깥쪽에서 직사각형 측정 직사각형 보스의 위치, 길이 및 폭 측정	394
	425 내부 폭 측정 (두 번째 소프트 키 레벨) 슬롯 폭 측정	397
	426 리지 폭 측정 (두 번째 소프트 키 행) 리지 폭 측정	400

소프트 키	사이클	페이지
	427 좌표 측정 (두 번째 소프트 키 행) 선택 가능한 축의 임의 좌표 측정	403
	430 볼트 홀 원 측정 (두 번째 소프트 키 행) 볼트 홀 원의 위치와 직경 측정	406
	431 평면 측정 (두 번째 소프트 키 행) 평면의 A 및 B 축 각도 측정	409

### 측정 결과 기록

자동으로 공작물을 측정하는 모든 사이클(사이클 0 및 1 제외)에서 측정 결과를 기록할 수 있습니다. 관련 프로빙 사이클에서 다음 작업을 수행하도록 정의할 수 있습니다.

- 측정 로그를 파일로 저장합니다.
- 프로그램 실행을 중지하고 화면에 측정 로그를 표시합니다.
- 측정 로그를 만들지 않습니다.

측정 로그를 파일로 저장하려는 경우 TNC는 기본적으로 해당 데이터를 ASCII 파일로 저장합니다. TNC는 관련 NC 프로그램이 들어 있는 디렉터리에 파일을 저장합니다.



데이터 인터페이스를 통해 측정 로그를 출력하려는 경우에는 하이덴하인의 데이터 전송 소프트웨어인 TNCremo를 사용합니다.

### 15.1 기본 사항

예: 터치 프로브 사이클 421의 측정 로그:

**프로브 사이클 421 홀 측정의 측정 로그**

날짜: 2005-06-30

시간: 6:55:04

측정 프로그램: TNC:\GEH35712\CHECK1.H

공칭 값:

기준축의 중심: 50.0000

보조축의 중심: 65.0000

직경: 12.0000

지정된 제한 값:

기준축 중심의 최대 제한: 50.1000

기준축 중심의 최소 제한: 49.9000

보조축 중심의 최대 제한: 65.1000

보조축 중심의 최소 제한: 64.9000

홀의 최대 크기: 12.0450

홀의 최소 크기: 12.0000

실제값:

기준축의 중심: 50.0810

보조축의 중심: 64.9530

직경: 12.0259

편차:

기준축의 중심: 0.0810

보조축의 중심: -0.0470

직경: 0.0259


추가 측정 결과: 측정 높이: -5.0000

**측정 로그 끝**

## Q 파라미터의 측정 결과

TNC가 관련 터치 프로브 사이클의 측정 결과를 전역적으로 유효한 Q 파라미터 Q150 ~ Q160에 저장합니다. 공칭값에 대한 편차는 파라미터 Q161 ~ Q166에 저장됩니다. 결과 파라미터의 테이블에는 모든 사이클 설명이 나열되어 있습니다.

사이클 정의 중에 해당 사이클의 결과 파라미터가 도움말 그래픽에 표시될 수도 있습니다(오른쪽 상단 그림 참조). 강조 표시된 결과 파라미터는 해당 입력 파라미터에 속합니다.



## 결과 분류

일부 사이클의 경우 전역으로 적용되는 Q 파라미터 Q180부터 Q182를 통해 측정 결과 상태를 조회할 수 있습니다.

결과 분류	파라미터값
허용오차 내에 속하는 측정 결과	Q180 = 1
재작업 필요	Q181 = 1
스크랩	Q182 = 1

TNC는 측정값이 허용오차를 벗어나는 즉시 재작업 또는 스크랩 표시를 설정합니다. 측정 결과가 허용오차를 벗어나는지 확인하려면 측정 로그를 검사하거나 관련 측정 결과(Q150 ~160)를 제한값과 비교합니다.

사이클 427에서는 외부 크기(보스)를 측정하는 것으로 가정합니다. 하지만 프로빙 방향과 함께 정확한 최대 및 최소 크기를 함께 입력하여 측정 상태를 교정할 수 있습니다.



허용 공차량이나 최대/최소 크기가 정의되어 있지 않은 경우에도 TNC가 상태 표시를 설정할 수 있습니다.

## 허용 공차 모니터링

공작물을 검사하는 대부분의 사이클에서 허용오차 모니터링을 수행할 수 있습니다. 이를 위해서는 사이클을 정의하는 동안 필요한 제한값을 정의해야 합니다. 허용오차를 모니터링하지 않으려면 모니터링 파라미터를 기본값인 0으로 두면 됩니다.

## 15.1 기본 사항

### 공구 모니터링

공작물을 검사하는 일부 사이클에서 공구 모니터링을 수행할 수 있습니다. 이 경우 TNC가 다음을 모니터링합니다.

- 공칭값(Q16x의 값)의 편차로 인해 공구 반경을 보정해야 하는지 여부
- 공칭 값(Q16x의 값)의 편차가 공구 파손 허용량보다 큰지 여부

### 공구 보정



이 기능은 다음 경우에만 작동합니다.

- 공구 테이블이 활성화된 경우
- 사이클에서 공구 모니터링이 켜진 경우(공구 이름 또는 Q330에 0이 아닌 값을 입력한 경우) 소프트 키로 입력한 공구 이름을 선택합니다. TNC에 더 이상 오른쪽 작은 따옴표가 표시되지 않습니다.

보정 측정 여러 번 수행하는 경우 해당 측정 편차가 공구 테이블에 저장된 값에 추가됩니다.

**밀링 공구:** 파라미터 Q330이 밀링 공구를 참조하는 경우 다음과 같은 방식으로 적절한 값이 보정됩니다. TNC는 기본적으로 항상 공구 테이블의 DR 열에서 공구 반경을 보정합니다. 이것은 측정된 편차가 명시된 허용 공차 내에 속하는 경우에도 마찬가지입니다. NC 프로그램에서 파라미터 Q181을 통해 재작업이 필요한지 여부를 조회할 수 있습니다(Q181=1: 재작업 필요).

### 공구 파손 모니터링



이 기능은 다음 경우에만 작동합니다.

- 공구 테이블이 활성화된 경우
- 사이클에서 공구 모니터링이 켜진 경우(Q330에 0이 아닌 값을 입력한 경우)
- 테이블에 입력한 공구 번호의 파손 허용량 RBREAK가 0보다 큰 경우(사용 설명서의 섹션 5.2 "공구 데이터" 참조)

측정된 편차가 공구의 파손 허용량보다 큰 경우 TNC는 오류 메시지를 출력하고 프로그램 실행을 중지합니다. 동시에 공구 테이블에서 공구가 비활성화됩니다(열 TL = L).

### 측정 결과의 기준계


TNC는 모든 측정 결과를 활성 좌표계나 전환/회전/기울어진 좌표계(가능한 경우)의 결과 파라미터와 로그 파일에 전송합니다.

15.2 데이텀 평면(사이클 0, DIN/ISO: G55)

15.2 데이텀 평면(사이클 0, DIN/ISO: G55)

사이클 실행

- 1 터치 프로브가 급속 이송 속도(FMAX 열의 값)로 사이클에 프로 그래밍되어 있는 시작점 1로 이동합니다.
- 2 그런 다음 터치 프로브가 프로빙 이송 속도로 프로빙 프로세스를 실행합니다(F 열). 프로빙 방향은 사이클에 정의되어 있습니다.
- 3 위치가 저장된 후 프로브가 시작점으로 후퇴하고 측정된 좌표가 Q 파라미터에 저장됩니다. 또한 신호가 트리거링될 때 Q115~Q119 파라미터에 터치 프로브 위치의 좌표가 저장됩니다. 이러한 파라미터 값의 경우 스타일러스 길이 및 반경이 고려되지 않습니다.




프로그래밍 시 주의 사항:



충돌 주의!

프로그래밍된 사전 위치결정 점으로 접근할 때 충돌을 방지하도록 터치 프로브를 사전 위치결정합니다.

사이클 파라미터



- ▶ **결과를 처리할 파라미터 번호?**: 좌표를 지정할 Q 파라미터의 번호를 입력합니다. 입력 범위: 0~1999
- ▶ **프로브(Probing) 축/프로브 측정방향?**: 축 선택 키 또는 ASCII 키보드와 프로빙 방향의 대수 기호를 사용하여 프로빙축을 입력합니다. ENT 키로 입력을 확인합니다. 입력 범위: 모든 NC축
- ▶ **위치 값?**: 축 선택 키나 ASCII 키보드를 사용하여 터치 프로브에 대한 공칭 사전 위치결정점 값의 모든 좌표를 입력합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ 입력을 확인하려면 ENT 키를 누릅니다.

NC 블록

67 TCH PROBE 0.0 REF. PLANE Q5 X-


68 TCH PROBE 0.1 X+5 Y+0 Z-5

## 15.3 극 데이터 평면(사이클 117)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 1은 임의의 방향에서 공작물의 임의의 위치를 측정합니다.

- 1 터치 프로브가 급속 이송 속도(FMAX 열의 값)로 사이클에 프로그래밍되어 있는 시작점 1로 이동합니다.
- 2 그런 다음 터치 프로브가 프로빙 이송 속도로 프로빙 프로세스를 실행합니다(F 열). 프로빙 중에 두 축에서 동시에 TNC가 이동합니다(프로빙 각도에 따름). 프로빙 방향은 사이클에 입력된 극각으로 정의됩니다.
- 3 위치가 저장된 후 프로브가 시작점으로 돌아갑니다.  
Q115~Q119에는 터치 프로브 측정 중 접촉 순간에 스피들 위치의 좌표가 저장됩니다.



### 프로그래밍 시 주의 사항:




#### 충돌 주의!

프로그래밍된 사전 위치결정 점으로 접근할 때 충돌을 방지하도록 터치 프로브를 사전 위치결정합니다.



사이클에 정의된 프로브축은 프로빙 평면을 지정합니다.  
프로브축 X: X/Y면  
프로브축 Y: Y/Z면  
프로브축 Z: Z/X면

### 사이클 파라미터



- ▶ **측정할 축?**: 축 선택 키나 ASCII 키보드를 사용하여 프로브축을 입력합니다. ENT 키로 입력을 확인합니다. 입력 범위: X, Y 또는 Z
- ▶ **측정할 각도?**: 프로브축에서 측정된 각도이며, 터치 프로브가 이 각도로 이동합니다. 입력 범위: -180.0000~180.0000
- ▶ **위치 값?**: 축 선택 키나 ASCII 키보드를 사용하여 터치 프로브에 대한 공칭 사전 위치결정점 값의 모든 좌표를 입력합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ 입력을 확인하려면 ENT 키를 누릅니다.

### NC 블록

67 TCH PROBE 1.0 POLAR DATUM

68 TCH PROBE 1.1 X ANGLE: +30

69 TCH PROBE 1.2 X+5 Y+0 Z-5


15.4 MEASURE ANGLE (사이클 420, DIN/ISO: G420)

15.4 MEASURE ANGLE (사이클 420, DIN/ISO: G420)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 420은 작업 평면의 기준축을 기준으로 공작물 수직면의 각도를 측정합니다.

- 1 위치결정 로직((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297))에 따라 TNC가 터치 프로브를 **FMAX** 열 값의 급속 이송 속도로 시작점 **1**에 위치결정합니다. TNC는 정의된 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 다음 시작점 **2**로 이동하고 해당 위치부터 두 번째 위치를 프로빙합니다.
- 4 터치 프로브가 안전 높이로 복귀하고 측정된 각도가 다음 Q 파라미터에 저장됩니다.



파라미터 번호	의미
Q150	가공 평면의 기준축에 측정된 각도가 참조됩니다.

프로그래밍 시 주의 사항:


➡ 사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

터치 프로브축이 측정축인 경우 A축에 대한 각도를 측정하려면 **Q263**을 **Q265**와 같도록 설정하고, B축에 대한 각도를 측정할 경우에는 **Q263**을 **Q265**와 다르게 설정합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q263 1번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q264 2번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q265 1번째 축의 2번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q266 2번째 축의 2번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q272 측정 축 (1/2/3, 1=기준 축)?**: 측정이 이루어질 축입니다.  
1: 기본축 = 측정 축  
2: 보조축 = 측정 축  
3: 터치 프로브 축 = 측정 축
- ▶ **Q267 이동 방향 1 (+1=+ / -1=-)?**: 프로브가 공작물에 접근하는 방향입니다.  
-1: 음의 이송 방향  
+1: 양의 이송 방향
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320이 SET\_UP(터치 프로브 테이블)에 더해지고, 데이텀이 터치 프로브축에 프로빙될 경우에만 유효합니다. 입력 범위: 0~99999.9999



## NC 블록

## 5 TCH PROBE 420 MEASURE ANGLE

Q263=+10 ;1ST POINT 1ST AXIS

Q264=+10 ;1ST POINT 2ND AXIS

Q265=+15 ;2ND PNT IN 1ST AXIS

## 15.4 MEASURE ANGLE (사이클 420, DIN/ISO: G420)

- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.
  - 0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.
  - 1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q281 측정 로그(0/1/2)?**: TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.
  - 0: 측정 로그를 생성하지 않음
  - 1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR420.TXT** 로그 파일을 TNC: \ 디렉터리에 저장합니다.
  - 2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.


<b>Q266=+95</b>	<b>;2ND PNT IN 2ND AXIS</b>
<b>Q272=1</b>	<b>;MEASURING AXIS</b>
<b>Q267=-1</b>	<b>;TRAVERSE DIRECTION</b>
<b>Q261=-5</b>	<b>;MEASURING HEIGHT</b>
<b>Q320=0</b>	<b>;SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q260=+10</b>	<b>;CLEARANCE HEIGHT</b>
<b>Q301=1</b>	<b>;MOVE TO CLEARANCE</b>
<b>Q281=1</b>	<b>;MEASURING LOG</b>

## 15.5 MEASURE HOLE (사이클 421, DIN/ISO: G421)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 421은 홀(또는 원형 포켓)의 중심과 직경을 측정합니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그램된 시작각에서 자동으로 파생됩니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 공구 안전 높이에서 원호를 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차를 저장합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q153	직경의 실제값
Q161	기준축 중심의 편차
Q162	보조축 중심의 편차
Q163	직경에 대한 편차

### 프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

각도가 작을수록 홀 크기를 계산하는 정밀도가 떨어집니다. 최소 입력값은 5°입니다.



파라미터 Q498 및 Q531은 이 사이클에 영향을 주지 않습니다. 입력하지 않아도 됩니다. 이러한 파라미터는 단지 호환성을 이유로 통합되었습니다. 예를 들어 회전 및 밀링을 위한 윤곽 제어 프로그램 TNC 640을 가져오는 경우 오류 메시지가 발생하지 않습니다.

15.5 MEASURE HOLE (사이클 421, DIN/ISO: G421)

사이클 파라미터



- ▶ **Q273 1번째축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 기준축에서 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q274 2번째축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 보조축에서 홀의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q262 지령 직경?** 구체의 직경을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q325 시작 각도?** (절대): 작업면의 기준축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q247 중간 스텝 각도?** Q247(증분): 두 측정점 사이의 각도입니다. 스텝각의 대수 기호는 터치 프로브가 다음 측정점으로 이동하는 회전 방향(음 = 시계 방향)을 결정합니다. 완전한 원이 아닌 원호를 프로빙하려면 스텝각을 90°보다 작은 값으로 프로그래밍하십시오. 입력 범위: -120.000~120.000
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



NC 블록

5 TCH PROBE 421 MEASURE HOLE

Q273=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS

## MEASURE HOLE (사이클 421, DIN/ISO: G421) 15.5

- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q275 홀의 최대 크기?:** 홀(원형 포켓)의 최대 허용 직경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q276 최소한의 크기?:** 홀(원형 포켓)의 최소 허용 직경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q279 1번째 축 중심의 허용오차?:** 작업면의 기준축에 허용되는 위치 편차입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q280 2번째 축 중심의 허용오차?:** 작업면의 보조축에 허용되는 위치 편차입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q281 측정 로그(0/1/2)?:** TNC에서 측정 로그를 생성해야 하는지 여부를 정의:  
0: 측정 로그를 만들지 않습니다.  
1: 측정 로그를 만듭니다. 기본적으로 TNC는 로그 파일 TCHPR421.TXT를 관련 NC 프로그램이 있는 디렉터리에 저장합니다.  
2: 프로그램 실행을 중지하고 TNC 화면에 측정 로그를 표시합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.
- ▶ **Q309 허용오차를 초과하면 프로그램을 정지합니까?:** 공차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.  
0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.  
1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.

Q274=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS
Q262=75 ;NOMINAL DIAMETER
Q325=+0 ;STARTING ANGLE
Q247=+60 ;STEPPING ANGLE
Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT
Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
Q275=75.12;MAXIMUM LIMIT
Q276=74.95;MINIMUM LIMIT
Q279=0.1 ;TOLERANCE 1ST CENTER
Q280=0.1 ;TOLERANCE 2ND CENTER
Q281=1 ;MEASURING LOG
Q309=0 ;PGM STOP TOLERANCE
Q330=0 ;TOOL
Q423=4 ;NO. OF PROBE POINTS
Q365=1 ;TYPE OF TRAVERSE

## 15.5 MEASURE HOLE (사이클 421, DIN/ISO: G421)


- ▶ **Q330 점검을 위한 공구번호 ?:** TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 376)). 입력 범위: 0~32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)
  - 0: 모니터링 비활성화
  - > 0: TNC가 가공에 사용한 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트 키를 통해 공구를 적용할 수 있습니다.
- ▶ **Q423 평면(4/3)의 프로브 지점 수?:** TNC가 스태드를 측정할 때 프로빙 점을 4개 사용하는지 또는 3개 사용하는지 지정합니다.
  - 4: 4개의 측정점을 사용합니다(기본 설정).
  - 3: 3개의 측정점을 사용합니다.
- ▶ **Q365 이송 방법? 선=0/호=1:** "안전 높이로 이송"(Q301=1)이 활성화되어 있는 경우 측정점 사이에서 공구가 이동할 때 사용하는 경로 기능의 정의입니다.
  - 0: 가공 작업 간에 직선으로 이동합니다.
  - 1: 가공 작업 사이의 피치 원 직경에서 원형 호로 이동
- ▶ 파라미터 **Q498** 및 **Q531**은 이 사이클에 영향을 주지 않습니다. 입력하지 않아도 됩니다. 이러한 파라미터는 단지 호환성을 이유로 통합되었습니다. 예를 들어 회전 및 밀링을 위한 윤곽 제어 프로그램 TNC 640을 가져오는 경우 오류 메시지가 발생하지 않습니다.

## 15.6 홀 외부 측정(사이클 422, DIN/ISO: G422)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 422는 원형 보스의 중심과 직경을 측정합니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제 값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 프로빙 방향은 프로그래밍된 시작각에서 자동으로 파생됩니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 공구 안전 높이에서 원호를 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차를 저장합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q153	직경의 실제값
Q161	기준축 중심의 편차
Q162	보조축 중심의 편차
Q163	직경에 대한 편차

### 프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

각도가 작을수록 보스 크기를 계산하는 정밀도가 떨어집니다. 최소 입력값은 5°입니다.



파라미터 Q498 및 Q531은 이 사이클에 영향을 주지 않습니다. 입력하지 않아도 됩니다. 이러한 파라미터는 단지 호환성을 이유로 통합되었습니다. 예를 들어 회전 및 밀링을 위한 윤곽 제어 프로그램 TNC 640을 가져오는 경우 오류 메시지가 발생하지 않습니다.

15.6 홀 외부 측정(사이클 422, DIN/ISO: G422)

사이클 파라미터



- ▶ **Q273 1번째축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 기준축에서 스타드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q274 2번째축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 보조축에서 스타드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q262 지령 직경?** 스타드 직경을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q325 시작 각도?** (절대): 작업면의 기준축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: -360.000~360.000
- ▶ **Q247 중간 스텝 각도?** (증분): 두 측정점 사이의 각도입니다. 증분각의 대수 기호는 회전 방향(음 = 시계 방향)을 결정합니다. 완전한 원이 아닌 원호를 프로그래밍하려면 스텝각을 90°보다 작은 값으로 프로그래밍하십시오. 입력 범위: -120.0000~120.0000
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q277 코아의 최대크기?** 스타드에 허용되는 최대 직경. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q278 코아의 최소크기?** 스타드의 최소 허용 직경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999



NC 블록

<b>5 TCH PROBE 422 MEAS. CIRCLE OUTSIDE</b>
<b>Q273=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS</b>
<b>Q274=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS</b>
<b>Q262=75 ;NOMINAL DIAMETER</b>
<b>Q325=+90 ;STARTING ANGLE</b>
<b>Q247=+30 ;STEPPING ANGLE</b>
<b>Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT</b>

## 홀 외부 측정(사이클 422, DIN/ISO: G422) 15.6

- ▶ **Q279 1번째 축 중심의 허용오차?**: 작업면의 기준축에 허용되는 위치 편차입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q280 2번째 축 중심의 허용오차?**: 작업면의 보조축에 허용되는 위치 편차입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q281 측정 로그(0/1/2)?**: TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.  
 0: 측정 로그를 생성하지 않음  
 1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR422.TXT** 로그 파일을 TNC: \ 디렉터리에 저장합니다.  
 2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.
- ▶ **Q309 허용오차를 초과하면 프로그램을 정지합니까?**: 공차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.  
 0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.  
 1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **Q330 점검을 위한 공구번호 ?**: TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 376)). 입력 범위: 0~32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)  
 0: 모니터링 비활성화  
 > 0: 공구 테이블 TOOL.T의 공구 번호
- ▶ **Q423 평면(4/3)의 프로브 지점 수?**: TNC가 스타드를 측정할 때 프로빙 점을 4개 사용하는지 또는 3개 사용하는지 지정합니다.  
 4: 4개의 측정점을 사용합니다(기본 설정).  
 3: 3개의 측정점을 사용합니다.

Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+10	;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE
Q277=35.15	MAXIMUM LIMIT
Q278=34.9	;MINIMUM LIMIT
Q279=0.05	;TOLERANCE 1ST CENTER
Q280=0.05	;TOLERANCE 2ND CENTER
Q281=1	;MEASURING LOG
Q309=0	;PGM STOP TOLERANCE
Q330=0	;TOOL
Q423=4	;NO. OF PROBE POINTS
Q365=1	;TYPE OF TRAVERSE

## 15.6 홀 외부 측정(사이클 422, DIN/ISO: G422)


- ▶ **Q365 이송 방법? 선=0/호=1:** "안전 높이로 이송"(Q301=1)이 활성화되어 있는 경우 측정점 사이에서 공구가 이동할 때 사용하는 경로 기능의 정의입니다.  
**0:** 가공 작업 간에 직선으로 이동합니다.  
**1:** 가공 작업 사이의 피치 원 직경에서 원형 호로 이동
- ▶ 파라미터 **Q498** 및 **Q531**은 이 사이클에 영향을 주지 않습니다. 입력하지 않아도 됩니다. 이러한 파라미터는 단지 호환성을 이유로 통합되었습니다. 예를 들어 회전 및 밀링을 위한 윤곽 제어 프로그램 TNC 640을 가져오는 경우 오류 메시지가 발생하지 않습니다.

## 15.7 직사각형 내부 측정(사이클 423, DIN/ISO: G423)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 423은 직사각형 포켓의 중심, 길이 및 폭을 찾습니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도(F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 안전 높이에서 축을 따라 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 3과 시작점 4에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차를 저장합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q154	기준축에서 길이의 실제값
Q155	보조축에서 길이의 실제값
Q161	기준축 중심의 편차
Q162	보조축 중심의 편차
Q164	기준축의 측면 길이 편차
Q165	보조축의 측면 길이 편차

### 프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


포켓 크기와 안전 거리로 인해 터치점 근처에 사전 위치결정할 수 없는 경우 TNC는 항상 포켓 중심에서 프로빙을 시작합니다. 이 경우 터치 프로브가 네 측정점 간의 안전 높이로 돌아가지 않습니다.

15.7 직사각형 내부 측정(사이클 423, DIN/ISO: G423)

사이클 파라미터



- ▶ **Q273 1번째축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 기준축에서 포켓의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q274 2번째축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 보조축에서 포켓의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q282 1번째 면의 길이 (지령 값)?**: 작업면의 기준축에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q283 2번째 면의 길이(지령 값)?**: 작업면의 보조축에 평행한 포켓 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (중분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
 0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
 1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q284 1번째 면의 최대 길이?**: 포켓의 최대 허용 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q285 1번째 면의 최소 길이?**: 포켓의 최소 허용 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q286 2번째 면의 최대 길이?**: 포켓의 최대 허용 폭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q287 2번째 면의 최소 길이?**: 포켓의 최소 허용 폭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q279 1번째 축 중심의 허용오차?**: 작업면의 기준축에 허용되는 위치 편차입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q280 2번째 축 중심의 허용오차?**: 작업면의 보조축에 허용되는 위치 편차입니다. 입력 범위: 0~99999.9999



NC 블록

5 TCH PROBE 423 MEAS. RECTAN. INSIDE	
Q273=	+50 ;CENTER IN 1ST AXIS
Q274=	+50 ;CENTER IN 2ND AXIS
Q282=	80 ;FIRST SIDE LENGTH
Q283=	60 ;2ND SIDE LENGTH
Q261=	-5 ;MEASURING HEIGHT
Q320=	0 ;SET-UP CLEARANCE
Q260=	+10 ;CLEARANCE HEIGHT
Q301=	1 ;MOVE TO CLEARANCE
Q284=	0 ;MAX. LIMIT 1ST SIDE
Q285=	0 ;MIN. LIMIT 1ST SIDE
Q286=	0 ;MAX. LIMIT 2ND SIDE
Q287=	0 ;MIN. LIMIT 2ND SIDE

## 직사각형 내부 측정(사이클 423, DIN/ISO: G423) 15.7

- ▶ **Q281 측정 로그(0/1/2)?:** TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.  
**0:** 측정 로그를 생성하지 않음  
**1:** 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR423.TXT 로그 파일**을 TNC: \ 디렉터리에 저장합니다.  
**2:** 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.
- ▶ **Q309 허용오차를 초과하면 프로그램을 정지합니까?:** 공차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.  
**0:** 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.  
**1:** 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **Q330 점검을 위한 공구번호 ?:** TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 376)). 입력 범위: 0~32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)  
**0:** 모니터링 비활성화  
**> 0:** 공구 테이블 TOOL.T의 공구 번호

Q279=0	;TOLERANCE 1ST CENTER
Q280=0	;TOLERANCE 2ND CENTER
Q281=1	;MEASURING LOG
Q309=0	;PGM STOP TOLERANCE
Q330=0	;TOOL


15.8 직사각형 외부 측정(사이클 424, DIN/ISO: G424)

15.8 직사각형 외부 측정(사이클 424, DIN/ISO: G424)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 424는 직사각형 스테드의 중심, 길이 및 폭을 찾습니다. 사이클에서 해당 공차 값을 정의한 경우 TNC가 공칭 값과 실제 값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차 값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297))에 따라 TNC가 터치 프로브를 **FMAX** 열 값의 급속 이송 속도로 시작점 **1**에 위치결정합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 **SET\_UP** 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 3 터치 프로브가 측정 높이나 안전 높이에서 축을 따라 다음 시작점 **2**로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 TNC가 프로브를 시작점 **3**과 시작점 **4**에 차례로 배치하여 세 번째와 네 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 5 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차를 저장합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q154	기준축에서 길이의 실제값
Q155	보조축에서 길이의 실제값
Q161	기준축 중심의 편차
Q162	보조축 중심의 편차
Q164	기준축의 측면 길이 편차
Q165	보조축의 측면 길이 편차



프로그래밍 시 주의 사항:

⇒ 사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q273 1번째 축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 기준축에서 스타드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q274 2번째 축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 보조축에서 스타드의 중심입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q282 1번째 면의 길이 (지령 값)?**: 작업면의 기준축에 평행한 스타드 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q283 2번째 면의 길이(지령 값)?**: 작업면의 보조축에 평행한 스타드 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (중분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?**: 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q284 1번째 면의 최대 길이?**: 스타드의 최대 허용 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q285 1번째 면의 최소 길이?**: 스타드의 최소 허용 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q286 2번째 면의 최대 길이?**: 스타드의 최대 허용 폭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999



## NC 블록

5 TCH PROBE 424 MEAS. RECTAN. OUTS.

Q273=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS

Q274=+50 ;2ND CENTER 2ND AXIS

Q282=75 ;FIRST SIDE LENGTH

15.8 직사각형 외부 측정(사이클 424, DIN/ISO: G424)

- ▶ **Q287 2번째 면의 최소 길이?**: 스타드의 최소 허용 폭입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q279 1번째 축 중심의 허용오차?**: 작업면의 기준축에 허용되는 위치 편차입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q280 2번째 축 중심의 허용오차?**: 작업면의 보조축에 허용되는 위치 편차입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q281 측정 로그(0/1/2)?**: TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.  
 0: 측정 로그를 생성하지 않음  
 1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR424.TXT** 로그 파일을 TNC: \ 디렉터리에 저장합니다.  
 2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.
- ▶ **Q309 허용오차를 초과하면 프로그램을 정지합니까?**: 공차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.  
 0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.  
 1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **Q330 점검을 위한 공구번호 ?**: TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 376)). 입력 범위: 0~32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)  
 0: 모니터링 비활성화  
 > 0: TNC가 가공에 사용한 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트 키를 통해 공구를 적용할 수 있습니다.


Q283=35	;2ND SIDE LENGTH
Q261=-5	;MEASURING HEIGHT
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+20	;CLEARANCE HEIGHT
Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE
Q284=75.1	;MAX. LIMIT 1ST SIDE
Q285=74.9	;MIN. LIMIT 1ST SIDE
Q286=35	;MAX. LIMIT 2ND SIDE
Q287=34.95	;MIN. LIMIT 2ND SIDE
Q279=0.1	;TOLERANCE 1ST CENTER
Q280=0.1	;TOLERANCE 2ND CENTER
Q281=1	;MEASURING LOG
Q309=0	;PGM STOP TOLERANCE
Q330=0	;TOOL

## 15.9 슬롯 폭 측정(사이클 425, DIN/ISO: G425)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 425는 슬롯(또는 포켓)의 위치와 폭을 측정합니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 SET\_UP 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 1. 첫 번째 프로빙은 항상 프로그래밍된 축의 양의 방향입니다.
- 3 두 번째 측정의 보정량을 입력하면 터치 프로브가 (필요한 경우 안전 높이에서) 다음 시작점 2로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다. 공칭 길이가 길 경우, TNC가 급속 이송으로 터치 프로브를 두 번째 터치점까지 이동시킵니다. 오프셋을 입력하지 않으면 정확히 반대 방향으로 폭을 측정합니다.
- 4 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차 값을 저장합니다.



파라미터 번호	의미
Q156	측정된 길이의 실제값
Q157	중심선의 실제값
Q166	측정된 길이의 편차


### 프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

15.9 슬롯 폭 측정(사이클 425, DIN/ISO: G425)

사이클 파라미터



- ▶ **Q328 1차측 시작점의 좌표?** (절대): 작업면의 기준축에서 프로빙의 시작점입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q329 2차측 시작점의 좌표?** (절대): 작업면의 보조축에서 프로빙의 시작점입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q310 2번째 측정을 위한 오프셋(offset) (+/-)?** (증분): 두 번째 측정 전에 터치 프로브를 보정하는 거리입니다. 0을 입력하면 터치 프로브가 보정되지 않습니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q272 측정 축 (1=1st / 2=2nd)?**: 측정이 수행되는 작업 평면의 축입니다.  
1: 기준 축 = 측정 축  
2: 보조 축 = 측정 축
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q311 지령 길이?**: 측정할 길이의 공칭값입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q288 최대 크기?**: 허용 가능한 최대 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q289 최소 크기?**: 최단 허용 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **측정 로그 Q281**: TNC에서 측정 로그를 작성해야 하는지 여부를 정의합니다.  
0: 측정 로그를 작성하지 않음  
1: 측정 로그 작성: TNC는 **로그 파일 TCHPR425.TXT**를 디렉터리 TNC:\에 표준 파일로 저장합니다.  
2: 프로그램 실행을 중단하고 TNC 화면에 측정 로그를 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.



NC 블록

<b>5 TCH PROBE 425 MEASURE INSIDE WIDTH</b>
<b>Q328=+75 ;STARTNG PNT 1ST AXIS</b>
<b>Q329=-12.5;STARTNG PNT 2ND AXIS</b>
<b>Q310=+0 ;OFFS. 2ND MEASUREMNT</b>
<b>Q272=1 ;MEASURING AXIS</b>
<b>Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT</b>
<b>Q260=+10 ;CLEARANCE HEIGHT</b>
<b>Q311=25 ;NOMINAL LENGTH</b>

- ▶ **Q309 허용오차를 초과하면 프로그램을 정지합니까?:** 공차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.  
**0:** 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.  
**1:** 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **Q330 점검을 위한 공구번호 ?:** TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 376)). 입력 범위: 0~32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)  
**0:** 모니터링 비활성화  
**> 0:** TNC가 가공에 사용한 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트 키를 통해 공구를 적용할 수 있습니다.
- ▶ **Q320 Set-up clearance? (증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320이 **SET\_UP**(터치 프로브 테이블)에 더해지고, 데이텀이 터치 프로브 축에 프로빙될 경우에만 유효합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
**0:** 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
**1:** 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.

Q288=25.05	MAXIMUM LIMIT
Q289=25	;MINIMUM LIMIT
Q281=1	;MEASURING LOG
Q309=0	;PGM STOP TOLERANCE
Q330=0	;TOOL
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q301=0	;MOVE TO CLEARANCE


15.10 리지 폭 측정(사이클 426, DIN/ISO: G426)

15.10 리지 폭 측정(사이클 426, DIN/ISO: G426)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 426은 리지의 위치와 폭을 측정합니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297))에 따라 TNC가 터치 프로브를 **FMAX** 열 값의 급속 이송 속도로 시작점 **1**에 위치결정합니다. TNC는 사이클의 데이터와 터치 프로브 테이블 **SET\_UP** 열의 안전 거리로부터 터치점을 계산합니다.
- 2 터치 프로브를 입력된 측정 높이로 이동하고 프로빙 이송 속도 (F)로 첫 번째 터치점을 프로빙합니다. 1. 첫 번째 프로빙은 항상 프로그래밍된 축의 음의 방향입니다.
- 3 터치 프로브가 공구 안전 높이의 다음 시작점으로 이동하고 두 번째 터치점을 프로빙합니다.
- 4 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차 값을 저장합니다.




파라미터 번호	의미
Q156	측정된 길이의 실제값
Q157	중심선의 실제값
Q166	측정된 길이의 편차

프로그래밍 시 주의 사항:


⇒ 사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

## 리지 폭 측정(사이클 426, DIN/ISO: G426) 15.10

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q263 1번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q264 2번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q265 1번째 축의 2번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q266 2번째 축의 2번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q272 측정 축 (1=1st / 2=2nd)?**: 측정이 수행되는 작업 평면의 축입니다.  
1: 기준 축 = 측정 축  
2: 보조 축 = 측정 축
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q311 지령 길이?** : 측정할 길이의 공칭값입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q288 최대 크기?**: 허용 가능한 최대 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q289 최소 크기?**: 최단 허용 길이입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q281 측정 로그(0/1/2)?**: TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.  
0: 측정 로그를 생성하지 않음  
1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 TCHPR426.TXT 로그 파일을 TNC: \ 디렉터리에 저장합니다.  
2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.



## NC 블록

5 TCH PROBE 426 MEASURE RIDGE WIDTH	
Q263=+50 ;1ST POINT 1ST AXIS	
Q264=+25 ;1ST POINT 2ND AXIS	
Q265=+50 ;2ND PNT IN 1ST AXIS	
Q266=+85 ;2ND PNT IN 2ND AXIS	
Q272=2 ;측정 축	
Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT	
Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE	
Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT	
Q311=45 ;NOMINAL LENGTH	
Q288=45 ;MAXIMUM LIMIT	

15.10 리지 폭 측정(사이클 426, DIN/ISO: G426)

- ▶ **Q309 허용오차를 초과하면 프로그램을 정지합니까?:** 공차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.
  - 0: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.
  - 1: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **Q330 점검을 위한 공구번호 ?:** TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 376)). 입력 범위: 0~32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)
  - 0: 모니터링 비활성화
  - > 0: TNC가 가공에 사용한 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트 키를 통해 공구를 적용할 수 있습니다.


Q289=44.95	MINIMUM LIMIT
Q281=1	;MEASURING LOG
Q309=0	;PGM STOP TOLERANCE
Q330=0	;TOOL

## 15.11 좌표 측정(사이클 427, DIN/ISO: G427)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 427은 선택 가능한 축에서 좌표를 찾아 시스템 파라미터에 값을 저장합니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 터치점 1로 배치합니다. TNC는 정의된 이송 방향의 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 작업면에서 터치 프로브가 입력된 터치 점 1에 위치결정되고 선택된 축에서 실제 값을 측정합니다.
- 3 마지막으로 터치 프로브가 안전 높이로 복귀하고 측정된 좌표가 다음 Q 파라미터에 저장됩니다.



파라미터 번호	의미
Q160	좌표 측정

### 프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


활성 작업 평면의 축이 측정축으로 정의되어 있는 경우(Q272 = 1 또는 2) 공구 반경이 보정됩니다. 보정 방향은 정의된 이송 방향(Q267)에서 결정됩니다.

터치 프로브 축이 측정 축으로 정의되어 있는 경우(Q272 = 3) 공구 길이가 보정됩니다.


파라미터 Q498 및 Q531은 이 사이클에 영향을 주지 않습니다. 입력하지 않아도 됩니다. 이러한 파라미터는 단지 호환성을 이유로 통합되었습니다. 예를 들어 회전 및 밀링을 위한 윤곽 제어 프로그램 TNC 640을 가져오는 경우 오류 메시지가 발생하지 않습니다.

15.11 좌표 측정(사이클 427, DIN/ISO: G427)

사이클 파라미터



- ▶ **Q263 1번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q264 2번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q272 측정 축 (1/2/3, 1=기준 축)?**: 측정이 이루어질 축입니다.
  - 1: 기본축 = 측정 축
  - 2: 보조축 = 측정 축
  - 3: 터치 프로브 축 = 측정 축
- ▶ **Q267 이동 방향 1 (+1=+ / -1=-)?**: 프로브가 공작물에 접근하는 방향입니다.
  - 1: 음의 이송 방향
  - +1: 양의 이송 방향
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q281 측정 로그(0/1/2)?**: TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.
  - 0: 측정 로그를 생성하지 않음
  - 1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 TCHPR427.TXT 로그 파일을 TNC: \ 디렉터리에 저장합니다.
  - 2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.



NC 블록

<b>5 TCH PROBE 427 MEASURE COORDINATE</b>
<b>Q263=+35 ;1ST POINT 1ST AXIS</b>
<b>Q264=+45 ;1ST POINT 2ND AXIS</b>
<b>Q261=+5 ;MEASURING HEIGHT</b>
<b>Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE</b>
<b>Q272=3 ;MEASURING AXIS</b>

## 좌표 측정(사이클 427, DIN/ISO: G427) 15.11

- ▶ **Q288 최대 크기?**: 최대 허용 측정값입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q289 최소 크기?**: 최소 허용 측정값입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q309 허용오차를 초과하면 프로그램을 정지합니까?**: 공차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.  
**0**: 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.  
**1**: 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **Q330 점검을 위한 공구번호 ?**: TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 376)). 입력 범위: 0~32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)  
**0**: 모니터링 비활성화  
**> 0**: TNC가 가공에 사용한 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트 키를 통해 공구를 적용할 수 있습니다.
- ▶ 파라미터 **Q498** 및 **Q531**은 이 사이클에 영향을 주지 않습니다. 입력하지 않아도 됩니다. 이러한 파라미터는 단지 호환성을 이유로 통합되었습니다. 예를 들어 회전 및 밀링을 위한 윤곽 제어 프로그램 TNC 640을 가져오는 경우 오류 메시지가 발생하지 않습니다.

Q267=-1 ;TRAVERSE DIRECTION

Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT

Q281=1 ;MEASURING LOG

Q288=5.1 ;MAXIMUM LIMIT

Q289=4.95 ;MINIMUM LIMIT

Q309=0 ;PGM STOP  
TOLERANCE

Q330=0 ;TOOL

Q498=0 ;REVERSE TOOL

Q531=0 ;ANGLE OF INCIDENCE


15.12 MEASURE BOLT HOLE CIRCLE (사이클 430, DIN/ISO: G430)

15.12 MEASURE BOLT HOLE CIRCLE (사이클 430, DIN/ISO: G430)

사이클 실행

터치 프로브 사이클 430은 세 개의 홀을 프로빙하여 볼트 홀 원의 중심과 직경을 찾습니다. 사이클에서 해당 허용오차량을 정의한 경우 TNC가 공칭값과 실제값을 비교하여 시스템 파라미터에 편차값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 첫 번째 구멍 1의 중앙으로 배치합니다.
- 2 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 첫 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 3 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 두 번째 홀 2의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 4 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 두 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 5 터치 프로브가 안전 높이로 복귀한 다음 세 번째 홀 3의 중심으로 입력한 위치로 이동합니다.
- 6 터치 프로브가 입력된 측정 높이로 이동하고 네 점을 프로빙하여 세 번째 홀 중심을 찾습니다.
- 7 마지막으로 TNC가 터치 프로브를 공구 안전 높이로 복귀시키고 다음 Q 파라미터에 실제 값과 편차를 저장합니다.



파라미터 번호	의미
Q151	기준축에서 중심의 실제값
Q152	보조축에서 중심의 실제값
Q153	볼트 홀 원 직경의 실제값
Q161	기준축 중심의 편차
Q162	보조축 중심의 편차
Q163	볼트 홀 원 직경의 편차

프로그래밍 시 주의 사항:



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


사이클 430은 공구 파손만 모니터링하고 자동 공구 보정은 수행하지 않습니다.

## MEASURE BOLT HOLE CIRCLE (사이클 430, DIN/ISO: G430) 15.12

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q273 1번째 축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 기준축에서 볼트 구멍 원 중심(공칭 값)입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q274 2번째 축의 중심 (nom. value)?** (절대): 작업면의 보조축에서 볼트 구멍 원 중심(공칭 값)입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q262 지령 직경?** 구체의 직경을 입력합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q291 1번째 홀의 극좌표 각도?** (절대): 작업면에서 첫 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000~360.0000
- ▶ **Q292 2번째 홀의 극좌표 각도?** (절대): 작업면에서 두 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000~360.0000
- ▶ **Q293 3번째 홀의 극좌표 각도?** (절대): 작업면에서 세 번째 홀 중심의 극좌표 각도입니다. 입력 범위: -360.0000~360.0000
- ▶ **Q261 프로브 축(Probe axis)의 측정 높이?** (절대): 측정을 수행할 터치 프로브축에서 볼 팁 중심의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q288 최대 크기?** 볼트 구멍 원의 최대 허용 직경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q289 최소 크기?** 볼트 구멍 원의 최소 허용 직경입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q279 1번째 축 중심의 허용오차?** 작업면의 기준축에 허용되는 위치 편차입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q280 2번째 축 중심의 허용오차?** 작업면의 보조축에 허용되는 위치 편차입니다. 입력 범위: 0~99999.9999



## NC 블록

## 5 TCH PROBE 430 MEAS. BOLT HOLE CIRC

Q273=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS

Q274=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS

Q262=80 ;NOMINAL DIAMETER

Q291=+0 ;ANGLE OF 1ST HOLE

Q292=+90 ;ANGLE OF 2ND HOLE

Q293=+180 ;ANGLE OF 3RD HOLE

Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT

Q260=+10 ;CLEARANCE HEIGHT

Q288=80.1 ;MAXIMUM LIMIT

15.12 MEASURE BOLT HOLE CIRCLE (사이클 430, DIN/ISO: G430)

- ▶ **Q281 측정 로그(0/1/2)?:** TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.  
**0:** 측정 로그를 생성하지 않음  
**1:** 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 **TCHPR430.TXT** 로그 파일을 TNC: \ 디렉터리에 저장합니다.  
**2:** 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.
- ▶ **Q309 허용오차를 초과하면 프로그램을 정지합니까?:** 공차 제한을 위반한 경우 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력할 것인지 여부를 정의합니다.  
**0:** 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.  
**1:** 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
- ▶ **Q330 점검을 위한 공구번호 ?:** TNC가 공구 모니터링을 수행할지 여부를 규정합니다((참조 "공구 모니터링", 페이지 376)). 입력 범위: 0~32767.9, 또는 공구 이름(최대 16자)  
**0:** 모니터링 비활성화  
**> 0:** TNC가 가공에 사용한 공구의 번호 또는 이름입니다. 공구 테이블에서 직접 소프트 키를 통해 공구를 적용할 수 있습니다.


<b>Q289=79.9 ;MINIMUM LIMIT</b>
<b>Q279=0.15 ;TOLERANCE 1ST CENTER</b>
<b>Q280=0.15 ;TOLERANCE 2ND CENTER</b>
<b>Q281=1 ;MEASURING LOG</b>
<b>Q309=0 ;PGM STOP TOLERANCE</b>
<b>Q330=0 ;TOOL</b>

## 15.13 평면 측정(사이클 431, DIN/ISO: G431)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 431은 세 개의 점을 측정하여 평면 각도를 찾습니다. 그런 다음 시스템 파라미터에 측정된 값을 저장합니다.

- 1 위치결정 로직에 따라 TNC가 터치 프로브를 급속 이송(FMAX 열 값)으로 ((참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297)) 프로그래밍된 시작점 1로 배치시킨 후 평면의 첫 번째 터치점을 측정합니다. TNC는 프로빙 반대 방향으로 안전 거리만큼 터치 프로브를 보정합니다.
- 2 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀한 다음 작업면에서 시작점 2로 이동하고 평면의 두 번째 터치점의 실제 값을 측정합니다.
- 3 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀한 다음 작업면에서 시작점 3로 이동하고 평면의 세 번째 터치점의 실제 값을 측정합니다.
- 4 마지막으로 터치 프로브가 공구 안전 높이로 복귀하고 측정된 각도 값이 다음 Q 파라미터에 저장됩니다.



파라미터 번호	의미
Q158	A축의 투사 각도
Q159	B축의 투사 각도
Q170	공간 각도 A
Q171	공간 각도 B
Q172	공간 각도 C
Q173~Q175	터치 프로브축의 측정값(첫 번째에서 세 번째까지 측정)

### 프로그래밍 시 주의 사항:




사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

TNC에서 각도값을 계산할 수 있으려면 세 측정점이 단일 직선 위에 위치결정되어서는 안 됩니다.


작업 평면을 기울이기 위해 필요한 공간 각도가 파라미터 Q170 ~ Q172에 저장됩니다. 작업 평면을 기울일 때 처음 두 측정점으로 기준축의 방향을 지정할 수도 있습니다.

세 번째 측정점은 공구축 방향을 결정합니다. 양의 Y축 방향에서 세 번째 측정점을 정의하여 시계 방향 좌표계에서 공구축 위치가 올바른지 확인합니다.

## 사이클 파라미터




- ▶ **Q263 1번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q264 2번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q294 3번째축의 1번째 측정 지점?** (절대): 터치 프로브축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q265 1번째 축의 2번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q266 2번째 축의 2번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q295 3번째축의 2번째 측정 지점?** (절대): 터치 프로브축에서 두 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



## 평면 측정(사이클 431, DIN/ISO: G431) 15.13

- ▶ **Q296 1번째축의 3번째 측정 지점?** (절대): 작업면의 기준축에서 세 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q297 2번째축의 3번째 측정 지점?** (절대): 작업면의 보조축에서 세 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q298 3번째축의 3번째 측정 지점?** (절대): 터치 프로브축에서 세 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q281 측정 로그(0/1/2)?**: TNC가 측정 로그를 생성할지 여부를 규정합니다.  
 0: 측정 로그를 생성하지 않음  
 1: 측정 로그를 생성: TNC는 기본적으로 TCHPR431.TXT 로그 파일을 TNC: \ 디렉터리에 저장합니다.  
 2: 프로그램 가동을 중단하고 측정 로그를 TNC 화면에 출력합니다. NC 시작으로 프로그램 실행을 재개합니다.



### NC 블록

5 TCH PROBE 431 MEASURE PLANE	
Q263=+20	;1ST POINT 1ST AXIS
Q264=+20	;1ST POINT 2ND AXIS
Q294=-10	;1ST POINT 3RD AXIS
Q265=+50	;2ND PNT IN 1ST AXIS
Q266=+80	;2ND PNT IN 2ND AXIS
Q295=+0	;2ND PNT IN 3RD AXIS
Q296=+90	;3RD PNT IN 1ST AXIS
Q297=+35	;3RD PNT IN 2ND AXIS
Q298=+12	;3RD PNT IN 3RD AXIS
Q320=0	;SET-UP CLEARANCE
Q260=+5	;CLEARANCE HEIGHT
Q281=1	;MEASURING LOG


15.14 프로그래밍 예

15.14 프로그래밍 예

예: 직사각형 보스 측정 및 재작업

프로그램 순서

- 정삭 여유량을 0.5mm로 하여 황삭
- 측정
- 측정된 값에 따라 직사각형 보스 피니싱




0 BEGIN PGM BEAMS MM	
1 TOOL CALL 69 Z	황삭에 대한 공구 호출
2 L Z+100 R0 FMAX	공구 후퇴
3 FN 0: Q1 = +81	X 방향의 직사각형 길이(황삭 크기)
4 FN 0: Q2 = +61	Y 방향의 직사각형 길이(황삭 크기)
5 CALL LBL 1	가공을 위한 서브프로그램 호출
6 L Z+100 R0 FMAX	공구 후퇴, 공구 변경
7 TOOL CALL 99 Z	터치 프로브 호출
8 TCH PROBE 424 MEAS. RECTAN. OUTS.	황삭 밀링된 직사각형 측정
Q273=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS	
Q274=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS	
Q282=80 ;FIRST SIDE LENGTH	X 방향의 공칭 길이(최종 크기)
Q283=60 ;2ND SIDE LENGTH	Y 방향의 공칭 길이(최종 크기)
Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT	
Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE	
Q260=+30 ;CLEARANCE HEIGHT	
Q301=0 ;MOVE TO CLEARANCE	
Q284=0 ;MAX. LIMIT 1ST SIDE	허용오차 확인이 필요 없는 입력값
Q285=0 ;MIN. LIMIT 1ST SIDE	
Q286=0 ;MAX. LIMIT 2ND SIDE	
Q287=0 ;MIN. LIMIT 2ND SIDE	
Q279=0 ;TOLERANCE 1ST CENTER	
Q280=0 ;TOLERANCE 2ND CENTER	
Q281=0 ;MEASURING LOG	측정 로그 전송 안 함
Q309=0 ;PGM STOP TOLERANCE	오류 메시지 출력 안 함
Q330=0 ;TOOL	공구 모니터링 안 함
9 FN 2: Q1 = +Q1 - +Q164	측정된 편차를 포함하여 X 방향의 길이 계산
10 FN 2: Q2 = +Q2 - +Q165	측정된 편차를 포함하여 Y 방향의 길이 계산
11 L Z+100 R0 FMAX	터치 프로브 후퇴, 공구 변경
12 TOOL CALL 1 Z S5000	정삭을 위한 공구 호출

## 프로그래밍 예 15.14

13 CALL LBL 1	가공을 위한 서브프로그램 호출
14 L Z+100 R0 FMAX M2	공구축에서 후퇴, 프로그램 종료
15 LBL 1	직사각형 보스용 고정 사이클의 서브프로그램
16 CYCL DEF 213 STUD FINISHING	
Q200=20 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-10 ;DEPTH	
Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q207=500 ;FEED RATE FOR MILLNG	
Q203=+10 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q216=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS	
Q217=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS	
Q218=Q1 ;FIRST SIDE LENGTH	황삭 및 정삭을 위한 X 변수의 길이
Q219=Q2 ;2ND SIDE LENGTH	황삭 및 정삭을 위한 Y 변수의 길이
Q220=0 ;CORNER RADIUS	
Q221=0 ;ALLOWANCE IN 1ST AXS	
17 CYCL CALL M3	사이클 호출
18 LBL 0	서브프로그램의 끝
19 END PGM BEAMS MM	

15.14 프로그래밍 예

예: 직사각형 포켓 측정 및 결과 기록



0 BEGIN PGM BSMEAS MM	
1 TOOL CALL 1 Z	터치 프로브를 위한 공구 호출
2 L Z+100 R0 FMAX	터치 프로브 후퇴
3 TCH PROBE 423 MEAS. RECTAN. INSIDE	
Q273=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS	
Q274=+40 ;CENTER IN 2ND AXIS	
Q282=90 ;FIRST SIDE LENGTH	X 방향의 공칭 길이
Q283=70 ;2ND SIDE LENGTH	Y 방향의 공칭 길이
Q261=-5 ;MEASURING HEIGHT	
Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE	
Q260=+20 ;CLEARANCE HEIGHT	
Q301=0 ;MOVE TO CLEARANCE	
Q284=90.15 ;MAX. LIMIT 1ST SIDE	X 방향의 최대 제한
Q285=89.95 ;MIN. LIMIT 1ST SIDE	X 방향의 최소 제한
Q286=70.1 ;MAX. LIMIT 2ND SIDE	Y 방향의 최대 제한
Q287=69.9 ;MIN. LIMIT 2ND SIDE	Y 방향의 최소 제한
Q279=0.15 ;TOLERANCE 1ST CENTER	X 방향의 허용 위치 편차
Q280=0.1 ;TOLERANCE 2ND CENTER	Y 방향의 허용 위치 편차
Q281=1 ;MEASURING LOG	측정 로그를 파일로 저장합니다.
Q309=0 ;PGM STOP TOLERANCE	허용오차 위반의 경우 오류 메시지 표시 안 함
Q330=0 ;TOOL	공구 모니터링 안 함
4 L Z+100 R0 FMAX M2	
공구 후퇴, 프로그램 종료	
5 END PGM BSMEAS MM	

# 16

터치 프로브 사이클:  
특수 기능

## 터치 프로브 사이클: 특수 기능

## 16.1 기본 사항

## 16.1 기본 사항

## 개요




터치 프로브 사이클을 실행할 때 사이클 8 대칭 형상, 사이클 11 배율 및 사이클 26 축별 배율을 활성화하면 안 됩니다.

하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 터치 프로브 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.



3D 터치 프로브를 사용하려면 기계 제작 업체를 통해 특수 준비된 TNC가 있어야 합니다.

TNC에는 다음과 같은 특수한 용도의 사이클이 있습니다.

소프트 키	사이클	페이지
	3 측정 OEM 사이클 정의를 위한 사이클	417

## 16.2 측정값(사이클 3)

### 사이클 실행

터치 프로브 사이클 3은 선택 가능한 방향에서 공작물의 임의 위치를 측정합니다. 다른 측정 사이클과 달리 사이클 3을 사용하면 측정 범위 **SET UP** 및 이송 속도 **F**를 직접 입력할 수 있습니다. 또한 측정된 값 **MB**를 확인한 후 정의 가능한 값만큼 터치 프로브를 후퇴시킬 수 있습니다.

- 1 터치 프로브가 현재 위치에서 정의된 프로빙 방향을 따라 입력된 이송 속도로 이동합니다. 사이클에서 프로빙 방향을 편각으로 정의해야 합니다.
- 2 위치가 저장된 후 터치 프로브가 정지됩니다. TNC는 프로브 팁 중심의 X, Y 및 Z 좌표를 세 개의 연속적인 Q 파라미터에 저장합니다. TNC에서는 길이 또는 반경 보정을 수행하지 않습니다. 사이클에서 첫 번째 결과 파라미터의 수를 정의합니다.
- 3 마지막으로 파라미터 **MB**에 정의되어 있는 값만큼 프로빙 반대 방향으로 터치 프로브가 후진합니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



터치 프로브 사이클 3의 정확한 동작은 특정 터치 프로브 사이클 내에서 이 동작을 사용하는 기계 제작 업체나 소프트웨어 제조업체에서 정의합니다.



다른 측정 사이클에서 유효한 **DIST**(터치점까지의 최대 이송 거리)와 **F**(프로빙 이송 속도) 터치 프로브 데이터는 터치 프로브 사이클 3에 적용되지 않습니다.

TNC에서는 항상 4개의 연속적인 Q 파라미터에 기록합니다.


TNC에서 유효한 터치점을 결정할 수 없는 경우에는 프로그램이 오류 메시지 없이 실행됩니다. 이 경우에는 네 번째 결과 파라미터에 -1 값이 할당되므로 자체적으로 오류를 처리할 수 있습니다.

터치 프로브는 후퇴 거리 **MB** 이상 후퇴되지 않으므로 측정 시작점을 통과하지 않습니다. 단, 후퇴 중 충돌은 예외입니다.

**FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6** 기능을 사용하여 사이클을 프로브 입력 X12 또는 X13 중에서 어느 것으로 실행할지 설정할 수 있습니다.

## 16.2 측정값(사이클 3)

## 사이클 파라미터



- ▶ **결과를 처리할 파라미터 번호?**: 첫 번째 측정된 좌표(X)를 TNC를 통해 할당하고자 하는 Q 파라미터의 번호를 입력합니다. Y 및 Z 값은 다음 Q 파라미터 바로 뒤에 있습니다. 입력 범위: 0~1999
- ▶ **측정할 축?**: 프로브가 이동할 방향을 축으로 입력하고 **ENT** 키를 눌러 확인합니다. 입력 범위: X, Y 또는 Z
- ▶ **측정할 각도?**: 터치 프로브가 이동하는 정의된 프로브 축에서 측정된 각도입니다. **ENT**로 확인합니다. 입력 범위: -180.0000~180.0000
- ▶ **최대 측정 범위?**: 시작점에서 터치 프로브가 이동하는 최대 거리를 입력합니다. **ENT**로 확인합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **측정시 이송속도**: 측정 이송 속도를 mm/min 단위로 입력합니다. 입력 범위: 0~3000.000
- ▶ **최대 점프 거리?**: 스타일러스가 비껴 이동한 후 프로빙 방향과 반대 방향의 이송 경로입니다. TNC가 터치 프로브를 시작점보다 멀리 복귀시키지 않으므로 충돌이 발생할 수 없습니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **기준점 ? (0=ACT/1=REF)**: 프로빙 방향과 측정 결과가 현재 좌표계(**ACT**, 이동 또는 회전 가능)를 기준으로 하는지 또는 기계 좌표계(**REF**)를 기준으로 하는지 정의합니다.  
**0**: 현재 시스템에서 프로빙하고 측정 결과를 **ACT** 시스템에 저장합니다.  
**1**: 고정된 기계 REF 시스템에서 프로빙하고 측정 결과를 **REF** 시스템에 저장합니다.
- ▶ **오류 모드? (0=해제/1=설정)**: TNC가 스타일러스가 사이클 시작 시 비껴 이동하는 경우 오류 메시지를 표시할지 여부를 지정합니다. 모드 **1**을 선택하면 네 번째 결과 파라미터에 **-1**이라는 값이 저장되고 사이클이 계속 진행됩니다.  
**0**: 오류 메시지가 출력됨  
**1**: 오류 메시지가 출력되지 않음

## NC 블록

4 TCH PROBE 3.0 MEASURING
5 TCH PROBE 3.1 Q1
6 TCH PROBE 3.2 X ANGLE: +15
7 TCH PROBE 3.3 ABST +10 F100 MB1 REFERENCE SYSTEM: 0
8 TCH PROBE 3.4 오류 모드1

## 16.3 3D로 측정(사이클 4)

### 사이클 실행



사이클 4는 모든 유형의 터치 프로브(TS, TT 또는 TL)로 프로빙할 때 사용할 수 있는 보조 사이클입니다. TNC는 TS 터치 프로브를 어느 방향에서든 교정할 수 있는 사이클을 제공하지 않습니다.

터치 프로브 사이클 4는 벡터로 정의된 프로빙 방향에서 공작물의 임의 위치를 측정합니다. 다른 측정 사이클과 달리 사이클 4을 사용하면 측정 경로와 이송 속도를 직접 입력할 수 있습니다. 측정된 값을 결정한 후 터치 프로브가 후퇴하는 거리를 정의할 수도 있습니다.

- 1 TNC가 현재 위치에서 정의된 프로빙 방향을 따라 입력된 이송 속도로 이동합니다. 벡터(X, Y 및 Z의 보정 값)를 사용하여 사이클의 프로빙 방향을 정의합니다.
- 2 TNC에 위치가 저장된 후 TNC는 프로빙 동작을 중지합니다. TNC는 프로빙 위치의 X, Y 및 Z 좌표를 세 개의 연속적인 Q 파라미터에 저장합니다. 사이클에서 첫 번째 파라미터의 수를 정의합니다. TS 터치 프로브를 사용하는 경우, 프로브 결과는 교정된 중앙 보정에 의해 수정됩니다.
- 3 마지막으로 TNC는 프로빙 반대 방향으로 배치 이동을 수행합니다. 이송 경로를 **MB** 파라미터에 정의하면 터치 프로브는 시작 점보다 먼 지점으로 이동합니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



TNC는 터치 프로브를 후퇴 거리 **MB** 이상 후퇴시키지 않으므로 측정 시작점을 통과하지 않습니다. 단, 후퇴 중 충돌은 예외입니다.

사전 위치결정 중에 정의된 위치 보정 없이 프로브 팁 중심으로 이동하는지 확인합니다.

TNC는 항상 4개의 연속적인 Q 파라미터에 기록합니다. 유효한 터치 점을 결정할 수 없는 경우 네 번째 결과 파라미터 값이 -1이 됩니다.

## 사이클 파라미터



- ▶ **결과를 처리할 파라미터 번호?**: 첫 번째 측정된 좌표(X)를 TNC을 통해 할당하고자 하는 Q 파라미터의 번호를 입력합니다. Y 및 Z 값은 다음 Q 파라미터 바로 뒤에 있습니다. 입력 범위: 0~1999
- ▶ **X축에 관계된 측정 경로**: 터치 프로브가 이동하는 방향을 정의하는 방향 벡터의 X 구성 요소입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Y축에 관계된 측정 경로**: 터치 프로브가 이동하는 방향을 정의하는 방향 벡터의 Y 구성 요소입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Z축에 관계된 측정 경로**: 터치 프로브가 이동하는 방향을 정의하는 방향 벡터의 Z 구성 요소입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **최대 측정 범위?**: 시작점에서 방향 벡터를 따라 터치 프로브가 이동할 수 있는 최대 거리를 입력합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **측정시 이송속도**: 측정 이송 속도를 mm/min 단위로 입력합니다. 입력 범위: 0~3000.000
- ▶ **최대 점프 거리?**: 스타일러스가 비껴 이동한 후 프로빙 방향과 반대 방향의 이송 경로입니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **기준점 ? (0=ACT/1=REF)**: 프로빙 결과를 입력 좌표계로 저장할지(ACT) 또는 기계 좌표계를 기준으로 할지(REF) 지정합니다.  
**0**: 측정 결과를 ACT 시스템에 저장  
**1**: 측정 결과를 REF 시스템에 저장

## NC 블록

```
4 TCH PROBE 4.0 MEASURING IN 3-D
```

```
5 TCH PROBE 4.1 Q1
```

```
6 TCH PROBE 4.2 IX-0.5 IY-1 IZ-1
```

```
7 TCH PROBE 4.3 ABST+45 F100  
MB50 REFERENCE SYSTEM:0
```

## 16.4 3D 프로빙(사이클 444)


### 사이클 실행

사이클 444는 구성품의 표면에서 특정 점 한 개를 확인합니다. 이 사이클은 예를 들어 금형 부품의 자유 형식 표면을 측정하는 데 사용됩니다. 구성품 표면의 점이 공칭 좌표에 비해 언더사이즈 범위에 있는지 또는 오버사이즈 범위에 있는지를 결정할 수 있습니다. 작업자가 나중에 재작업 같은 추가 가공 단계를 수행할 수 있습니다.

사이클 444는 3차원의 임의 점을 프로빙하며 공칭 좌표에 대한 편차를 결정합니다. 이 목적으로 파라미터 Q581, Q582 및 Q583에 정의된 공칭 벡터를 사용합니다. 공칭 벡터는 공칭 좌표가 위치한 상상의 표면에 수직입니다. 공칭 벡터는 표면에서 멀어지는 방향을 가리키며 프로빙 경로를 결정하지 않습니다. CAD 또는 CAM 시스템을 사용하여 공칭 벡터를 결정하는 것이 좋습니다. 공차 범위  $Q_{s400}$ 은 실제 좌표와 공칭 벡터를 따라가는 공칭 좌표 간에 허용되는 편차를 정의합니다. 이 방법으로 예를 들어 언더사이즈가 감지된 경우 프로그램이 중단되어야 한다는 것을 정의합니다. 또한 TNC는 로그를 출력하며 편차는 아래에 열거한 시스템 파라미터에 저장됩니다.

### 사이클 실행

- 1 현재 위치에서 시작하여 터치 프로브는 공칭 좌표에서 다음 거리에 있는 공칭 벡터의 점으로 이동합니다. 거리 = 볼 팁 반경 + SET\_UPtchprobe.tp 테이블(TNC: \ table \ tchprobe.tp)의 값 + Q320. 사전 위치결정 시 안전 거리를 고려합니다. 프로빙 로직에 대한 자세한 내용은 참조 "터치 프로브 사이클 실행", 페이지 297 참조
- 2 그런 다음 터치 프로브가 공칭 좌표에 접근합니다. 프로빙 경로는 공칭 벡터가 아닌 DIST에 의해 정의됩니다! 공칭 벡터는 좌표의 정확한 계산을 위해서만 사용됩니다.
- 3 TNC가 위치를 저장한 후 터치 프로브가 후퇴하고 정지합니다. TNC가 접촉점의 측정된 좌표를 Q 파라미터에 저장합니다.
- 4 마지막으로 파라미터 **MB**에 정의되어 있는 값만큼 프로빙 반대 방향으로 터치 프로브가 후진합니다.



## 터치 프로브 사이클: 특수 기능

## 16.4 3D 프로빙(사이클 444)

## 시스템 파라미터

TNC가 프로빙 프로세스의 결과를 다음 파라미터에 저장합니다.

시스템 파라미터	의미
Q151	기준축의 측정된 위치
Q152	보조축의 측정된 위치
Q153	공구축의 측정된 위치
Q161	기준축의 측정된 편차
Q162	보조축의 측정된 편차
Q163	공구축의 측정된 편차
Q164	측정된 3-D 편차 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0보다 작은 경우: 언더사이즈</li> <li>■ 0보다 큰 경우: 보정량</li> </ul>
Q183	공작물 상태: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ -1 = 정의되지 않음</li> <li>■ 0 = 양호</li> <li>■ 1 = 재작업</li> <li>■ 2 = 폐기</li> </ul>


## 로그 기능

프로빙이 완료된 후 TNC는 HTML 형식의 로그를 생성합니다. TNC는 로그를 \*.h 파일이 위치한 폴더와 같은 폴더에 저장합니다(FN16에 대한 경로가 구성되어 있지 않다면).

로그는 다음 내용을 포함합니다.

- 정의된 공칭 좌표
- 확인된 실제 좌표
- 값의 색상 표시("양호"는 녹색, "재작업"은 오렌지색, "폐기"는 적색)
- (공차 Qs400이 정의된 경우)상위 및 하위 허용량, 그리고 공칭 벡터를 따라 결정된 편차가 출력됩니다.
- 실제 프로빙 방향(입력 시스템의 벡터로) 벡터의, 값은 구성된 프로빙 경로에 해당함

## 사이클 파라미터



- ▶ **Q263 1번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 기준축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q264 2번째 축의 1번째 측정 지점값?** (절대): 작업면의 보조축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q294 3번째축의 1번째 측정 지점?** (절대): 터치 프로브축에서 첫 번째 터치점의 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q581 기준 축의 표면 법선?** 여기에 주축 방향의 표면 법선을 입력합니다. 점의 표면 법선은 일반적으로 CAD/CAM 시스템을 통해 출력됩니다. 입력 범위: -10 ~10
- ▶ **Q582 부 축의 표면 법선?** 여기에 부축 방향의 표면 법선을 입력합니다. 점의 표면 법선은 일반적으로 CAD/CAM 시스템을 통해 출력됩니다. 입력 범위: -10 ~10
- ▶ **Q583 공구 축의 표면 법선?** 여기에 공구축 방향의 표면 법선을 입력합니다. 점의 표면 법선은 일반적으로 CAD/CAM 시스템을 통해 출력됩니다. 입력 범위: -10 ~10
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** (절대): 터치 프로브 축에서 공구와 공작물(픽스처) 간의 충돌이 발생하지 않는 좌표입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

## NC 블록

## 4 TCH PROBE 444 PROBING IN 3-D

Q263=+0 ;1ST POINT 1ST AXIS

Q264=+0 ;1ST POINT 2ND AXIS

Q294=+0 ;1ST POINT 3RD AXIS

Q581=+1 ;기준 축의 법선

Q582=+0 ;부 축의 법선

Q583=+0 ;공구 축의 법선

Q320=+0 ;SET-UP CLEARANCE?

Q260=100 ;공구 안전 높이?

QS400="1-1"평차

Q309=+0 ;오류 또는 후퇴

- ▶ **QS400 공차 값?** 여기에 사이클에서 모니터링하는 공차 범위를 입력합니다. 공차는 표면 법선을 따라 허용되는 편차를 정의합니다. 이 편차는 구성품의 공칭 좌표와 실제 좌표 사이에 결정됩니다. (표면 법선은 Q581~Q583에 의해 정의되며 공칭 좌표는 Q263, Q264 및 Q294에 의해 정의됩니다.) 공차 값은 공칭 벡터에 따라 축에 대해 분할됩니다.
  - 예: **QS400 = "0.4-0.1"** 의미: 상위 허용량 = 공칭 좌표 +0.4, 하위 허용량 = 공칭 좌표 -0.1. 따라서 사이클에 대한 공차 범위는 다음과 같습니다. "공칭 좌표 + 0.4"에서 "공칭 좌표 - 0.1"까지.
  - 예: **QS400 = "0.4"** 의미: 상위 허용량 = 공칭 좌표 +0.4, 하위 허용량 = 공칭 좌표. 따라서 사이클에 대한 공차 범위는 다음과 같습니다. "공칭 좌표 + 0.4"에서 "공칭 좌표"까지.
  - 예: **QS400 = "0.1"** 의미: 상위 허용량 = 공칭 좌표, 하위 허용량 = 공칭 좌표 -0.1. 따라서 사이클에 대한 공차 범위는 다음과 같습니다. "공칭 좌표"에서 "공칭 좌표 - 0.1"까지.
  - 예: **QS400 = " "** 의미: 공칭 대역 없음.
  - 예: **QS400 = "0"** 의미: 공칭 대역 없음.
  - 예: **QS400 = "0.1+0.1"** 의미: 공칭 대역 없음.
- ▶ **Q309 공차 에러에 반응?** 편차가 감지된 경우 TNC가 프로그램 실행을 중단하고 메시지를 출력하는지 여부를 지정합니다.
  - 0:** 공차를 초과하면 프로그램 실행을 중단하지 않고 오류 메시지를 출력하지 않습니다.
  - 1:** 공차를 초과하면 프로그램 실행을 중단하고 오류 메시지를 출력합니다.
  - 2:** 표면 법선 벡터를 따라 결정된 실제 좌표가 공칭 좌표보다 작으면 TNC는 메시지를 출력하고 프로그램 실행을 중단합니다. 언더사이즈가 발생했습니다. 한편 표면 법선 벡터를 따라 결정한 값이 공칭 좌표보다 크면 오류가 발생하지 않습니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



사용 중인 터치 프로브에서 정확한 결과를 얻으려면 사이클 444를 사용하여 프로빙하기 전에 3-D 교정을 수행해야 합니다. 3-D 교정을 하려면 소프트웨어 옵션 92 3D-ToolComp가 필요합니다.

사이클 444는 HTML 형식의 측정 로그를 생성합니다. 사이클 444가 실행되기 전에 좌우 대칭(사이클 8) 또는 배율(사이클 11, 26)이 활성화되면 오류 메시지가 출력됩니다.

파라미터 CfgPresetSettings,의 설정에 따라 프로빙 중에 로타리축의 위치가 틸팅각도(3-D ROT)와 일치하는지 여부를 확인합니다. 일치하지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다.

기계에 제어되는 스피들이 장착되어 있는 경우에는 터치 프로브 테이블의 각도 추적 기능(**TRACK 열**)을 활성화해야 합니다. 그러면 대체적으로 3D 터치 프로브를 이용한 측정 정밀도가 높아집니다.

사이클 444는 모든 좌표를 입력 시스템을 기준으로 합니다.

TNC는 측정된 값을 반환 파라미터에 씁니다(참조 "사이클 실행", 페이지 421).

공작물 상태 양호/재작업/폐기는 파라미터 Q309와 독립적으로 Q 파라미터 Q^83를 통해 설정됩니다(참조 "사이클 실행", 페이지 421).

## 터치 프로브 사이클: 특수 기능

## 16.5 터치 트리거 프로브 구경 측정

## 16.5 터치 트리거 프로브 구경 측정

3D 터치 프로브의 실제 트리거 점을 정밀하게 지정하려면 터치 프로브를 교정해야 합니다. 그렇지 않으면 정확한 측정 결과가 제공되지 않습니다.



다음과 같은 경우에 항상 터치 프로브를 교정합니다.

- 커미셔닝
- 스타일러스 파손
- 스타일러스 교체
- 프로브 이송 속도 변경
- 불규칙성이 발생한 경우(예: 기계 가열 시)
- 활성 공구축 변경

TNC는 교정 프로세스 직후 활성 프로브 시스템에 대한 교정 값을 가정합니다. 업데이트된 공구 데이터는 즉시 적용되고 새로 공구를 호출하지 않아도 됩니다.

교정 중에 TNC는 스타일러스의 "유효" 길이와 볼 팁의 "유효" 반경을 찾습니다. 3D 터치 프로브를 교정하려면 높이 및 반경을 알고 있는 링 게이지 또는 보스를 기계 테이블에 고정합니다.

TNC는 길이 및 반경을 교정하도록 교정 사이클을 제공합니다.

▶ **TOUCH PROBE** 소프트 키를 누릅니다.



- ▶ 교정 사이클 표시: **TS 교정** 소프트 키를 누름
- ▶ 교정 사이클을 선택합니다.


TNC의 교정 사이클

소프트 키	기능	페이지
	길이 교정	432
	교정 링을 사용하여 반경 및 중심 오프셋 측정	434
	보스 또는 교정 링을 사용하여 반경 및 중심 오프셋 측정	436
	교정 구체를 사용하여 반경 및 중심 오프셋 측정	428

## 16.6 교정값 표시

공구 테이블에 터치 프로브의 유효 길이와 유효 반경이 저장됩니다. 볼 팁 중심 오정렬은 터치 프로브 테이블의 **CAL\_OF1**(주축) 및 **CAL\_OF2**(보조축) 열에 저장됩니다. 터치 프로브 테이블 소프트 키를 눌러 화면에 이러한 값을 표시할 수 있습니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다. 이 파일은 원래 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 측정 로그는 컨트롤의 브라우저에 표시될 수 있습니다. 프로그램에서 하나 이상의 사이클을 사용해서 터치 프로브를 보정하는 경우 TCHPRAUTO.html에는 모든 측정 로그가 포함됩니다. 터치 프로브 사이클을 수동 작동 모드에서 실행하는 경우 TNC는 측정 로그를 TCHPRMAN.html이라는 이름으로 저장합니다. 이 파일은 TNC: \ \*폴더에 저장됩니다.



터치 프로브 시스템을 사용할 때 올바른 공구 번호가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 자동 모드 또는 수동 운전 모드에서 터치 프로브 사이클을 사용하려는 지 여부와 관계 없습니다.



자세한 내용은 터치 프로브 테이블장을 참조하십시오.

## 16.7 TS 교정(사이클 460, DIN/ISO: G460)

## 16.7 TS 교정(사이클 460, DIN/ISO: G460)

사이클 460을 이용해 트리거 3D 터치 프로브를 정확한 교정 구체에서 자동으로 교정할 수 있습니다.


3-D 교정 데이터를 캡처할 수도 있습니다. 이 목적을 위해 소프트웨어 옵션 92 3D-ToolComp가 필요합니다. 3-D 교정 데이터는 프로빙 방향에서 터치 프로브의 편향 동작을 설명합니다. 3-D 교정 데이터는 TNC: \ Table \ CAL\_TS<T-Nr.>\_<T-Idx.>.3DTC 아래에 저장됩니다. 공구 테이블의 DR2TABLE 열은 3DTC 테이블을 참조합니다. 프로빙 시 3-D 교정 데이터를 고려합니다. 사이클 444 3-D 프로빙(참조 "3D 프로빙(사이클 444)", 페이지 421)을 사용하여 아주 높은 정확도를 달성하려면 이 3-D 교정이 필요합니다.

## 사이클 실행

파라미터 **Q433**의 설정은 반경 및 길이 교정을 수행할 수 있는지 또는 단순히 반경 교정을 수행할 수 있는지를 지정합니다.

## 반경 교정 Q433=0

- 1 교정 구체를 클램핑합니다. 충돌 방지 확인
- 2 터치 프로브의 위치를 터치 프로브 축에서는 교정 구체 위에, 작업면에서는 구체 중심 위에 대략적으로 설정합니다.
- 3 TNC는 먼저 기준 각도에 따라 평면에서 이동합니다(Q380).
- 4 그런 다음 TNC는 터치 프로브를 터치 프로브 축에 배치합니다.
- 5 프로빙 프로세스가 시작되고 TNC가 먼저 교정 구체의 적도를 검색합니다.
- 6 적도가 결정된 후 반경 교정이 시작됩니다.
- 7 마지막으로 TNC는 터치 프로브를 사전 위치결정한 높이에 대한 터치 프로브 축의 터치 프로브를 반환합니다.




**반경 및 길이 교정 Q433=1**

- 1 교정 구체를 클램핑합니다. 충돌 방지 확인
- 2 터치 프로브의 위치를 터치 프로브 축에서는 교정 구체 위에, 작업면에서는 구체 중심 위에 대략적으로 설정합니다.
- 3 TNC는 먼저 기준 각도에 따라 평면에서 이동합니다(Q380).
- 4 그런 다음 TNC는 터치 프로브를 터치 프로브 축에 배치합니다.
- 5 프로빙 프로세스가 시작되고 TNC가 먼저 교정 구체의 적도를 검색합니다.
- 6 적도가 결정된 후 반경 교정이 시작됩니다.
- 7 그런 다음 TNC는 터치 프로브를 사전 위치결정한 높이에 대한 터치 프로브 축의 터치 프로브를 반환합니다.
- 8 TNC는 교정 구체의 북극에서 터치 프로브의 길이를 확인합니다.
- 9 사이클의 끝에서 TNC는 터치 프로브를 사전 위치결정한 높이에 대한 터치 프로브 축의 터치 프로브를 반환합니다.

파라미터 **Q455**는 추가 3-D 교정을 수행할 수 있는지 여부를 지정합니다.

**3-D 교정 Q455= 1...30**

- 1 교정 구체를 클램핑합니다. 충돌 방지 확인
- 2 반경 또는 길이를 교정한 후 TNC는 터치 프로브 축에서 터치 프로브를 후퇴합니다. 그런 다음 TNC는 북극에 대해 터치 프로브를 위치결정합니다.
- 3 프로빙 프로세스는 여러 단계에 걸쳐 북극에서 적도로 이동합니다. 공칭 값에서의 편차 및 따라서 특정 편향 동작을 결정합니다.
- 4 북극과 적도 사이의 프로빙 점 수를 지정할 수 있습니다. 이 수는 입력 파라미터 Q455에 따라 달라집니다. 1~30 사이의 값을 프로그래밍할 수 있습니다. Q455=0을 프로그래밍하면 3-D 교정이 수행됩니다.
- 5 교정 중에 결정된 편차는 3DTC 테이블에 저장됩니다.
- 6 사이클의 끝에서 TNC는 터치 프로브를 사전 위치결정한 높이에 대한 터치 프로브 축의 터치 프로브를 반환합니다.



## 프로그래밍 시 주의 사항:



하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.



측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다. 이 파일은 원래 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 측정 로그는 컨트롤의 브라우저에 표시될 수 있습니다. 프로그램에서 하나 이상의 사이클을 사용해서 터치 프로브를 보정하는 경우 TCHPRAUTO.html에는 모든 측정 로그가 포함됩니다.

터치 프로브의 유효 길이는 항상 공구 데이텀을 기준으로 합니다. 기계 제작 업체에서는 대개 스피들 팁을 공구 데이텀으로 정의합니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

터치 프로브를 사전 위치결정해 터치 프로브가 대략적으로 교정 구체의 중심 위에 놓이도록 합니다.

Q455=0을 프로그래밍하면 TNC는 3-D 교정을 수행하지 않습니다.

Q455=1-30을 프로그래밍하면 터치 프로브의 3-D 교정이 수행됩니다. 따라서 편향 동작의 편차는 여러 각도에서 결정됩니다. 사이클 444을 사용하는 경우 먼저 3-D 교정을 수행해야 합니다.

Q455=1-30을 수행하면 테이블이 TNC: \ Table \ CAL\_TS<T-NR.>\_<T-Idx.>.3DTC에 저장됩니다. <T-NR>은 터치 프로브의 번호이며 <Idx>는 인덱스입니다.

교정 테이블에 대한 기준(DR2TABLE의 항목)이 이미 있는 경우 이 테이블을 덮어씁니다.

교정 테이블에 대한 기준(DR2TABLE의 항목)이 없는 경우 공구 번호에 따라 기준 및 연결된 테이블이 생성됩니다.



- ▶ **Q407 정확한 구경 측정 구체 반경?:** 사용한 교정 구체의 정확한 반경을 입력합니다. 입력 범위: 0.0001~99.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance? (증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320이 **SET\_UP**(터치 프로브 테이블)에 더해지고, 데이텀이 터치 프로브 축에 프로빙될 경우에만 유효합니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q423 프로브 수? (절대):** 직경의 측정점 수입니다. 입력 범위: 0~8
- ▶ **Q380 기준 각도? (0=기준 축)(절대):** 활성 공작물 좌표계에서 측정점을 측정하기 위한 기준각(기본 회전)입니다. 기준각을 정의하면 축의 측정 범위를 크게 확대할 수 있습니다. 입력 범위: 0~360.0000
- ▶ **Q433 길이를 교정하시겠습니까(0/1)?:** 반경 교정 후 TNC가 터치 프로브 길이를 교정하는지 여부도 정의합니다.  
0: 터치 프로브 길이를 교정하지 않음  
1: 터치 프로브 길이를 교정함
- ▶ **Q434 길이 데이텀? (절대):** 교정 구체 중심의 좌표입니다. 길이 교정을 수행하는 경우에만 정의가 필요합니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **Q455 3-D 교정을 위한 점 수?** 3-D 교정에 대한 프로빙 점 수를 입력합니다. 프로빙 점 약 15개의 값이 유용합니다. 여기서 0을 입력하면 3-D 교정이 수행되지 않습니다. 3-D 교정 중에 터치 프로브의 편향 동작은 여러 각도에서 결정되며 값이 테이블에 저장됩니다. 3-D 교정을 하려면 3D-ToolComp가 필요합니다. 입력 범위: 1 ~30

## NC 블록

## 5 TCH PROBE 460 CALIBRATION OF TS ON A SPHERE

Q407=12.5 ;SPHERE RADIUS

Q320=0 ;SET-UP CLEARANCE

Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE

Q423=4 ;NO. OF PROBE POINTS

Q380=+0 ;REFERENCE ANGLE

Q433=0 ;CALIBRATE LENGTH

Q434=-2.5 ;PRESET

Q455=15 ;번호 점 3-D 교정

## 16.8 CALIBRATE TS LENGTH(사이클 461, DIN/ISO: G461)


## 16.8 CALIBRATE TS LENGTH(사이클 461, DIN/ISO: G461)

## 사이클 실행

교정 사이클을 시작하기 전에 먼저 기계 테이블에서  $Z=0$ 이 되도록 스피들축에서 데이텀을 설정하고, 교정 링에서 터치 프로브를 사전 위치결정해야 합니다.

측정 로고는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다. 이 파일은 원래 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 측정 로고는 컨트롤의 브라우저에 표시될 수 있습니다. 프로그램에서 하나 이상의 사이클을 사용해서 터치 프로브를 보정하는 경우 TCHPRAUTO.html에는 모든 측정 로그가 포함됩니다.

- 1 TNC는 터치 프로브 방향이 조정된 경우에만 터치 프로브 테이블에서 **CAL\_ANG** 각만큼 터치 프로브 방향을 조정합니다.
- 2 TNC는 프로빙 이송 속도(터치 프로브 테이블의 열 **F**)로 스피들축에서 음의 방향으로 현재 위치에서 프로빙합니다.
- 3 그런 다음 급속 이송(터치 프로브 테이블의 열 **FMAX**)으로 터치 프로브를 시작 위치로 되돌립니다.



## CALIBRATE TS LENGTH(사이클 461, DIN/ISO: G461) 16.8

## 프로그래밍 시 주의 사항:




하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.




터치 프로브의 유효 길이는 항상 공구 데이텀을 기준으로 합니다. 기계 제작 업체에서는 대개 스피들 팁을 공구 데이텀으로 정의합니다.

사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다.



- ▶ **Q434 길이 데이텀?** (절대): 길이에 대한 데이텀(예: 링 게이지의 높이)입니다. 입력 범위: -99999.9999~99999.9999



## NC 블록

5 TCH PROBE 461 TS CALIBRATION  
OF TOOL LENGTH

Q434=+5 ;PRESET

## 16.9 TS 반경 내부 교정(사이클 462, DIN/ISO: G462)

### 사이클 실행


교정 사이클을 시작하기 전에 먼저 필수 측정 높이에서 터치 프로브를 교정 링 중심에 사전 위치결정해야 합니다.

볼 팁 반경을 교정하는 경우 자동 프로빙 루틴을 실행합니다. 첫 번째 프로빙 사이클 중에 교정 링 또는 보스의 중심을 결정하고(대략적인 측정) 터치 프로브를 중심에 위치결정합니다. 그리고 실제 교정 프로세스(자세한 측정)에서 볼 팁 반경이 결정됩니다. 터치 프로브에서 반대 방향의 프로빙을 허용하는 경우 다른 사이클 중에 중심 오프셋이 결정됩니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다. 이 파일은 원래 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 측정 로그는 컨트롤의 브라우저에 표시될 수 있습니다. 프로그램에서 하나 이상의 사이클을 사용해서 터치 프로브를 보정하는 경우 TCHPRAUTO.html에는 모든 측정 로그가 포함됩니다.

터치 프로브 방향 조정으로 다음과 같이 교정 루틴이 결정됩니다.

- 방향 조정 불가능 또는 한 방향으로만 방향 조정 가능: TNC는 각각 한 번의 대략적인 측정과 자세한 측정을 실행하고 유효한 볼 팁 반경(tool.t의 열 R)을 결정합니다.
- 두 방향으로 방향을 조정할 수 있습니다(예: 케이블을 포함한 하이덴하인 터치 프로브). 대략적인 측정과 상세한 측정을 한 번씩 실행하고 180°로 터치 프로브를 회전한 후 프로빙 작업을 네 번 더 실행합니다. 반경 외에도 반대 방향에서 프로빙하여 중심 오프셋(tchprobe.tp의 CAL\_OF)을 결정합니다.
- 모든 방향 조정 가능(예: 하이덴하인 적외선 터치 프로브): 프로빙 루틴의 경우 "두 방향으로 방향 조정 가능"을 참조하십시오.



## 프로그래밍 시 주의 사항:



하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.

중심 오프셋은 적절한 터치 프로브에서만 결정할 수 있습니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다.




볼 팁 중심의 오정렬을 확인하려면 기계 제작 업체에서 특수하게 준비한 TNC가 있어야 합니다. 자세한 내용은 기계 설명서를 참조하십시오.

터치 프로브 방향을 조정하는 방법과 여부에 관한 설명은 하이덴하인 터치 프로브에 이미 정의되어 있습니다. 기타 터치 프로브는 기계 제작 업체에서 구성합니다.



- ▶ **Q407 정확한 스퍼드 반경의 교정입니까?:** 링 게이지의 직경입니다. 입력 범위: 0~99.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance?** (증분): 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q423 프로브 수?** (절대): 직경의 측정점 수입니다. 입력 범위: 0~8
- ▶ **Q380 기준 각도? (0=기준 축)**(절대): 작업면의 기준 축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: 0~360.0000



## NC 블록

5 TCH PROBE 462 CALIBRATION OF  
A TS IN A RING

Q407=+5 ;RING RADIUS

Q320=+0 ;SET-UP CLEARANCE

Q423=+8 ;NO. OF PROBE  
POINTS

Q380=+0 ;REFERENCE ANGLE

## 터치 프로브 사이클: 특수 기능

### 16.10 TS 반경 외부 교정(사이클 463, DIN/ISO: G463)

#### 16.10 TS 반경 외부 교정(사이클 463, DIN/ISO: G463)

##### 사이클 실행

교정 사이클을 시작하기 전에 터치 프로브를 교정 핀의 중심 위에 사전 위치결정해야 합니다. 교정 핀 위에서 대략적으로 안전 거리 (터치 프로브 테이블의 값 + 사이클의 값)만큼 터치 프로브를 터치 프로브 축에서 위치결정합니다.

볼 팁 반경을 교정하는 경우 자동 프로빙 루틴을 실행합니다. 첫 번째 프로빙 사이클 중에 교정 링 또는 보스의 중심을 결정하고(대략적인 측정) 터치 프로브를 중심에 위치결정합니다. 그리고 실제 교정 프로세스(자세한 측정)에서 볼 팁 반경이 결정됩니다. 터치 프로브에서 반대 방향의 프로빙을 허용하는 경우 다른 사이클 중에 중심 오프셋이 결정됩니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다. 이 파일은 원래 파일과 같은 위치에 저장됩니다. 측정 로그는 컨트롤의 브라우저에 표시될 수 있습니다. 프로그램에서 하나 이상의 사이클을 사용해서 터치 프로브를 보정하는 경우 TCHPRAUTO.html에는 모든 측정 로그가 포함됩니다.

터치 프로브 방향 조정으로 다음과 같이 교정 루틴이 결정됩니다.

- 방향 조정 불가능 또는 한 방향으로만 방향 조정 가능: TNC는 각각 한 번의 대략적인 측정과 자세한 측정을 실행하고 유효한 볼 팁 반경(tool.t의 열 R)을 결정합니다.
- 두 방향으로 방향을 조정할 수 있습니다(예: 케이블을 포함한 하이덴하인 터치 프로브). 대략적인 측정과 상세한 측정을 한 번씩 실행하고 180°로 터치 프로브를 회전한 후 프로빙 작업을 네 번 더 실행합니다. 반경 외에도 반대 방향에서 프로빙하여 중심 오프셋(tchprobe.tp의 CAL\_OF)을 결정합니다.
- 모든 방향 조정 가능(예: 하이덴하인 적외선 터치 프로브): 프로빙 루틴의 경우 "두 방향으로 방향 조정 가능"을 참조하십시오.

## TS 반경 외부 교정(사이클 463, DIN/ISO: G463) 16.10

## 프로그래밍 시 주의 사항:



하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.



사이클 정의에 앞서 터치 프로브축을 정의하는 공구 호출을 프로그래밍해야 합니다.


중앙 보정량은 적합한 터치 프로브에서만 결정됩니다.

측정 로그는 교정 시 자동으로 생성됩니다. 로그 파일의 이름은 TCHPRAUTO.html입니다.




볼 팁 중심의 오정렬을 확인하려면 기계 제작 업체에서 특수하게 준비한 TNC가 있어야 합니다. 자세한 내용은 기계 설명서를 참조하십시오.

터치 프로브 방향을 조정하는 방법과 여부에 관한 설명은 하이덴하인 터치 프로브에 이미 정의되어 있습니다. 기타 터치 프로브는 기계 제작 업체에서 구성합니다.



- ▶ **Q407 정확한 스터드 반경의 교정입니까?:** 링 게이지의 직경입니다. 입력 범위: 0~99.9999
- ▶ **Q320 Set-up clearance? (증분):** 측정점과 볼 팁 간의 추가 거리입니다. Q320은 터치 프로브 테이블의 SET\_UP에 추가됩니다. 입력 범위: 0~99999.9999
- ▶ **Q301 안전위치로 이송하겠습니까 (0/1)?:** 측정점 사이에서 터치 프로브가 이동하는 방법을 정의합니다.  
0: 측정점 사이의 높이에서 이동합니다.  
1: 측정점 사이의 안전 높이에서 이동합니다.
- ▶ **Q423 프로브 수? (절대):** 직경의 측정점 수입니다. 입력 범위: 0~8
- ▶ **Q380 기준 각도? (0=기준 축)(절대):** 작업면의 기준 축과 첫 번째 터치점 사이의 각도입니다. 입력 범위: 0~360.0000



## NC 블록

## 5 TCH PROBE 463 TS CALIBRATION ON STUD

Q407=+5 ;STUD RADIUS

Q320=+0 ;SET-UP CLEARANCE

Q301=+1 ;MOVE TO CLEARANCE

Q423=+8 ;NO. OF PROBE POINTS

Q380=+0 ;REFERENCE ANGLE



# 17

터치 프로브 사이클:  
자동 공구 측정

# 17 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

## 17.1 기본 사항

### 17.1 기본 사항

#### 개요



터치 프로브 사이클을 실행할 때, 사이클 **8 MIRROR IMAGE**, 사이클 **11 SCALING** 및 사이클 **26 AXIS-SPEC. SCALING**이 활성화되지 않아야 합니다.  
하이덴하인 터치 프로브가 사용되는 경우, 프로빙 사이클의 기능에 대한 보증만 제공됩니다.




기계 제작 업체가 TT 터치 프로브와 함께 사용할 TNC 및 기계 공구를 설정해야 합니다.  
사용 중인 기계 공구에 일부 사이클 및 기능이 제공되지 않을 수도 있습니다. 기계 설명서를 참조하십시오.  
터치 프로브 사이클은 터치 프로브 기능 소프트웨어 옵션(옵션 번호 17)만 사용할 수 있습니다. 하이덴하인 터치 프로브를 사용하는 경우, 본 옵션은 자동으로 사용 가능합니다.

TNC의 공구 측정 사이클과 함께 공구 터치 프로브를 사용하면 공구를 자동으로 측정할 수 있습니다. 공구 길이 및 반경의 보정값을 중앙 공구 파일 TOOL.T에 저장하고 터치 프로브 사이클이 끝날 때 사용할 수 있습니다. 다음 유형의 공구 측정을 사용할 수 있습니다.

- 공구가 정지 상태인 동안 공구 측정
- 공구가 회전 상태인 동안 공구 측정
- 개별 잇날 측정

프로그래밍 작동 모드에서 터치 프로브 키를 사용하여 공구 측정 사이클을 프로그래밍할 수 있습니다. 다음과 같은 사이클을 사용할 수 있습니다.

새 형식	이전 형식	사이클	페이지
		TT 교정, 사이클 30 및 480	446
		무선 TT 449 교정, 사이클 484	447
		공구 길이 측정, 사이클 31 및 481	449
		공구 반경 측정, 사이클 32 및 482	451
		공구 길이 및 반경 측정, 사이클 33 및 483	453



측정 사이클은 중앙 공구 파일 TOOL.T가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

측정 사이클로 작업하기 전에 먼저 중앙 공구 파일에 필요한 모든 데이터를 입력하고 **TOOL CALL**로 측정할 공구를 호출해야 합니다.

### 사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점

기능과 작동 순서는 완전히 동일합니다. 사이클 31~33과 사이클 481~483 간에는 다음과 같은 두 가지 차이점만 있습니다.

- 사이클 481~483은 G481~G483의 ISO 프로그래밍 제어에 사용할 수 있습니다.
- 새 사이클에서는 측정 상태에 선택할 수 있는 파라미터 대신 고정 파라미터 **Q199**를 사용합니다.

# 17 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

## 17.1 기본 사항

### 기계 파라미터 설정



측정 사이클로 작업을 시작하기 전에 **프로브 설정 > 공구 측정 구성 및 TT 둥근 스타일러스 구성**에 정의된 모든 기계 파라미터를 검사합니다.

TNC는 정지 상태에서 공구를 측정할 때 기계 파라미터 **probingFeed**에 정의된 프로빙 이송 속도를 사용합니다.

회전하는 공구를 측정할 때에는 프로빙을 위한 스피들 속도와 이송 속도가 자동으로 계산됩니다.

스피들 속도는 다음과 같이 계산됩니다.

$$n = \text{maxPeriphSpeedMeas} / (r \cdot 0.0063) \text{ 단,}$$

**n:** 스피들 속도[rpm]

**maxPeriphSpeedMeas:** m/min 단위의 최대 허용 절삭 속도

**r:** mm 단위의 활성 공구 반경

프로빙 이송 속도는 다음으로 계산됩니다.

$$v = \text{measuring tolerance} \cdot n \text{ with}$$

**v:** mm/min 단위의 프로빙을 위한 이송 속도

**측정 공차** [mm] 단위의 측정 허용오차, **maxPeriphSpeedMeas**에 따라 다름

**n:** 샤프트 속도[rpm]

프로빙 이송 속도는 **probingFeedCalc**에 따라 계산됩니다.

**probingFeedCalc = ConstantTolerance:**

공구 반경에 관계 없이 측정 공차가 일정하게 유지됩니다. 하지만 아주 큰 공구의 경우 프로빙을 위한 이송 속도가 0까지 감소됩니다. 최대 허용 회전 속도(**maxPeriphSpeedMeas**)와 허용오차 (**measureTolerance1**)에 설정한 값이 작을수록 이 효과가 빨리 나타납니다.

**probingFeedCalc = VariableTolerance:**

측정 공차가 공구 반경의 크기에 비례하여 조정됩니다. 이 경우 큰 공구 반경에서도 프로빙에 충분한 이송 속도가 보장됩니다. TNC는 다음 표에 따라 측정 공차를 조정합니다.

공구 반경	측정 공차
최대 30mm	<b>measureTolerance1</b>
30~60mm	<b>2 • measureTolerance1</b>
60~90 mm	<b>3 • measureTolerance1</b>
90~120 mm	<b>4 • measureTolerance1</b>

**probingFeedCalc = ConstantFeed:**

프로빙을 위한 이송 속도가 일정하게 유지되지만 공구 반경의 증가에 비례하여 측정 오류가 증가합니다.

측정 허용오차 =  $r \cdot \text{measureTolerance1} / 5\text{mm}$ , 여기서

**r:** mm 단위의 활성 공구 반경

**measureTolerance1:** 최대 측정 허용 공차

## 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

## 17.1 기본 사항

## 공구 테이블 TOOL.T의 항목

약어	입력	대화 상자
CUT	날 수(최대 20개)	공구의 날 수?
LTOL	마모 탐지를 위해 공구 길이 L로부터 허용 가능한 편차. 입력한 값을 초과하는 경우 TNC가 공구를 잠급니다(상태 L). 입력 범위: 0~0.9999mm	마모 허용량: 길이?
RTOL	마모 탐지를 위해 공구 반경 R로부터 허용 가능한 편차. 입력한 값을 초과하는 경우 TNC가 공구를 잠급니다(상태 L). 입력 범위: 0~0.9999mm	마모 허용량: 반경?
R2TOL	마모 탐지를 위해 공구 반경 R2로부터 허용 가능한 편차입니다. 입력한 값을 초과하는 경우 TNC가 공구를 잠급니다(상태 L). 입력 범위: 0~0.9999mm	마모 허용량: 반경 2?
방향	회전 중에 공구를 측정하기 위한 공구의 절삭 방향	절삭 방향(M3 = -)?
R_OFFS	공구 길이 측정: 스타일러스 중심 및 공구 중심 간의 공구 오프셋. 기본 설정: 입력된 값 없음(오프셋 = 공구 반경)	공구 보정: 반경?
L_OFFS	공구 반경 측정: <b>offsetToolAxis</b> 를 비롯하여 스타일러스의 상면과 공구 바닥면 사이의 공구 보정량. 기본값: 0	공구 보정: 길이?
LBREAK	파손 탐지를 위해 공구 길이 L로부터 허용 가능한 편차. 입력한 값을 초과하는 경우 TNC가 공구를 잠급니다(상태 L). 입력 범위: 0~0.9999mm	파손 허용량: 길이?
RBREAK	파손 탐지를 위해 공구 반경 R로부터 허용 가능한 편차. 입력한 값을 초과하는 경우 TNC가 공구를 잠급니다(상태 L). 입력 범위: 0~0.9999mm	파손 허용량: 반경?

## 일반적인 공구 종류에 대한 입력 예

공구 종류	자르기	TT:R_OFFS	TT:L_OFFS
드릴	-(기능 없음)	0(공구 끝이 측정되므로 보정량 필요 없음)	
엔드 밀 직경 < 19 mm	4(4개 날)	0(공구 직경이 TT의 접촉 플레이트 직경보다 작으므로 보정량 필요 없음)	0(반경 측정 중에 추가 보정량 필요 없음. <b>offsetToolAxis</b> 의 오프셋이 사용됨.)
엔드 밀 직경 > 19 mm	4(4개 날)	R(공구 직경이 TT의 접촉 플레이트 직경보다 크므로 보정량 필요)	0(반경 측정 중에 추가 보정량 필요 없음. <b>offsetToolAxis</b> 의 오프셋이 사용됨.)
예를 들어 지름이 10mm 인 반경 커터	4(4개 날)	0(볼의 S곡이 측정되므로 보정량 필요 없음)	5(반경에서 직경이 측정되지 않도록 항상 공구 반경을 보정량으로 정의)

## 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

### 17.2 TT 교정(사이클 30 또는 480, DIN/ISO: G480)

#### 17.2 TT 교정(사이클 30 또는 480, DIN/ISO: G480)

##### 사이클 실행

TT는 측정 사이클 TCH PROBE 30 또는 TCH PROBE 480으로 교정됩니다((참조 "사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점", 페이지 441)). 교정 프로세스는 자동입니다. 또한 TNC는 교정 사이클이 처음부터 반 정도 진행될 때 스피들을 180도 회전하여 교정 공구의 중심 오정렬을 자동으로 측정합니다.

교정 공구는 정확한 원통형 파트(예: 원통형 핀)여야 합니다. 결과 교정 값은 TNC 메모리에 저장되고 후속 공구 측정에서 고려됩니다.

##### 프로그래밍 시 주의 사항:



교정 사이클 기능은 기계 파라미터 **CfgToolMeasurement**에 종속되어 있습니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

터치 프로브를 교정하기 전에 교정 공구의 정확한 길이와 반경을 공구 테이블 TOOL.T에 입력해야 합니다. 기계 작업 공간 내에서 TT의 위치는 기계 파라미터 **centerPos > [0]~[2]**로 설정하여 정의해야 합니다. 기계 파라미터 **centerPos > [0]~[2]**에서 하나라도 설정을 변경한 경우 다시 교정해야 합니다.

##### 사이클 파라미터



- ▶ **Q260 공구 안전 높이?** 공작물이나 픽스처와 충돌할 위험이 없는 스피들축의 위치를 입력합니다. 안전 높이가 활성 공작물 데이텀의 기준이 됩니다. 공구 팁이 프로브 접점 레벨보다 낮아질 수 있는 낮은 안전 높이를 입력하는 경우 TNC가 자동으로 공구를 프로브 접점 레벨 위에 위치결정합니다(안전 거리 스타일러스의 안전 영역). 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

##### 이전 형식의 NC 블록

6 TOOL CALL 1 Z

7 TCH PROBE 30.0 CALIBRATE TT

8 TCH PROBE 30.1 HEIGHT: +90

##### 새 형식의 NC 블록

6 TOOL CALL 1 Z

7 TCH PROBE 480 CALIBRATE TT

Q260=+10QCLEARANCE HEIGHT

## 17.3 무선 TT 449 교정(사이클 484, DIN/ISO: G484, DIN/ISO: G484)

### 기본 사항

사이클 484를 사용하여 공구 터치 프로브(예: 무선 적외선 TT 449 공구 터치 프로브)를 교정합니다. 보정 프로세스는 파라미터의 설정에 따라 완전 자동 또는 반자동입니다.

- **반자동**—실행하기 전에 정지: 대화 상자에서 TT를 통해 공구를 수동으로 이동하라는 메시지가 나타납니다.
- **완전 자동**—실행하기 전에 정지하지 않음: 사이클 484를 사용하기 전에 TT를 통해 공구를 이동해야 합니다.

### 사이클 실행

공구 터치 프로브를 보정하려면 측정 사이클 TCH PROBE 484를 프로그래밍합니다. 입력 파라미터 Q536에서 사이클을 반자동 또는 완전 자동으로 실행할지의 여부를 지정할 수 있습니다.

#### 반자동—실행하기 전에 정지

- ▶ 교정 공구 삽입
- ▶ 교정 사이클 정의 및 시작
- ▶ 보정 사이클이 중단됩니다.
- ▶ 새 창에서 대화 상자가 열립니다.
- ▶ 대화 상자에서 교정 공구를 터치 프로브의 중심 위에 수동으로 위치결정하라는 메시지가 나타납니다. 교정 공구가 프로브 접점의 측정 표면 위에 있는지 확인

#### 완전 자동—실행하기 전에 정지하지 않음

- ▶ 교정 공구 삽입
- ▶ 교정 공구를 터치 프로브의 중심 위에 위치결정합니다. 교정 공구가 프로브 접점의 측정 표면 위에 있는지 확인
- ▶ 교정 사이클 정의 및 시작
- ▶ 보정 사이클이 정지 없이 실행됩니다. 보정 프로세스가 현재 공구의 위치에서 시작합니다.

#### 교정 공구:

교정 공구는 정확한 원통형 파트(예: 원통형 핀)여야 합니다. 교정 공구의 정확한 길이 및 반경을 공구 테이블 TOOL.T에 입력합니다. 교정 후 TNC는 보정 값을 저장하고 후속 공구 측정을 하는 동안 계산에 넣습니다. 교정 공구의 직경은 15mm 이상이어야 하고 척에서 대략 50mm 정도 돌출되어야 합니다.

## 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

### 17.3 무선 TT 449 교정(사이클 484, DIN/ISO: G484, DIN/ISO: G484)

#### 프로그래밍 시 주의 사항:



#### 충돌 주의!

충돌을 피하려면, Q536이 1로 설정된 경우 사이클 호출 전에 공구가 사전 위치결정되어야 합니다.

또한, 보정 프로세스에서 TNC는 교정 사이클이 처음부터 반 정도 진행될 때 스피들을 180도 회전하여 교정 공구의 중심 오정렬을 측정합니다.



교정 사이클 기능은 기계 파라미터에 종속되어 있습니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

교정 공구의 직경은 15mm 이상이어야 하고 척에서 대략 50mm 정도 돌출되어야 합니다. 이 치수의 원통형 핀을 사용하는 경우 1N의 프로빙 힘당 0.1µm의 변형을 야기합니다. 너무 작은 직경의 교정 공구를 사용하거나 척에서 너무 멀리 돌출시키는 것은 정확성을 크게 저하시킬 수 있습니다.

터치 프로브를 교정하기 전에 교정 공구의 정확한 길이와 반경을 공구 테이블 TOOL.T에 입력해야 합니다. 테이블에서 TT의 위치를 변경할 경우 TT를 다시 교정해야 합니다.

#### 사이클 파라미터



**Q536 실행 전 정지하시겠습니까(0=정지)?:** 사이클을 시작하기 전에 정지할 것인지 또는 사이클을 정지하지 않고 자동으로 실행할 것인지를 여부를 지정합니다.

**0:** 사이클을 실행하기 전에 정지합니다. 대화 상자에서 공구를 공구 터치 프로브 위에 수동으로 위치결정하라는 메시지가 나타납니다. 공구 터치 프로브 위의 대략적인 위치로 공구를 이동한 후 NC 시작을 눌러서 보정 프로세스를 계속하거나 **삭제** 소프트 키를 눌러서 교정 프로세스를 취소합니다.

**1:** 사이클을 실행하기 전에 정지하지 않습니다. TNC가 현재 위치에서 보정 프로세스를 시작합니다. 사이클 484를 실행하기 전에 공구를 공구 터치 프로브 위에 배치해야 합니다.

#### NC 블록

6 TOOL CALL 1 Z

7 TCH PROBE 484 CALIBRATE TT

Q536=+0 ;STOP BEFORE  
RUNNING

## 17.4 공구 길이 측정(사이클 31 또는 481, DIN/ISO: G481)

### 사이클 실행

공구 길이를 측정하려면 측정 사이클 TCH PROBE 31 or TCH PROBE 481 (참조 "사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점")을 프로그래밍합니다. 입력 파라미터를 통해 다음 세 가지 방법으로 공구 길이를 측정할 수 있습니다.

- 공구 직경이 TT의 측정 표면 직경보다 큰 경우 회전 상태인 공구를 측정할 수 있습니다.
- 공구 직경이 TT의 측정 표면 직경보다 작거나 드릴 또는 원형 커터의 길이를 측정하는 경우 정지 상태인 공구를 측정할 수 있습니다.
- 공구 직경이 TT의 측정 표면 직경보다 큰 경우 정지 상태인 공구의 개별 날을 측정할 수 있습니다.

### 회전 상태인 공구를 측정하는 사이클

컨트롤은 측정할 공구를 터치 프로브의 중심에서 특정 보정량으로 위치결정하고 표면에 접촉할 때까지 TT의 측정 표면으로 공구를 이동하여 회전 공구의 가장 긴 날을 확인합니다. 보정량은 공구 테이블에서 공구 보정량: 반경(TT: R\_OFFS)에 프로그래밍됩니다.

### 정지 상태인 공구(예: 드릴)를 측정하는 사이클

컨트롤은 측정할 공구를 측정 표면의 중심 위로 위치결정합니다. 그런 다음 정지 상태인 공구가 닿을 때까지 TT의 측정 표면 쪽으로 공구를 움직입니다. 이 기능을 활성화하려면 공구 테이블에서 공구 보정량으로 0을 입력하십시오. 공구 테이블의 반경(TT: R\_OFFS)입니다.

### 개별 날을 측정하는 사이클

TNC는 측정할 공구를 터치 프로브 헤드의 측면에 있는 위치로 사전 위치결정합니다. 공구 팁에서 터치 프로브 헤드의 상면 모서리까지의 거리는 **공구 축 보정**에 정의되어 있습니다. 추가 보정을 공구 보정에 추가할 수 있습니다. 공구 테이블 상의 길이(TT: L\_OFFS)입니다. TNC는 회전 중에 반경 방향으로 공구를 프로빙하여 개별 날을 측정하는 시작 각도를 결정합니다. 그런 다음 스핀들 방향을 해당 각도만큼 변경하여 각 날의 길이를 측정합니다. 이 기능을 활성화하려면 CUTTER MEASUREMENT에 대해 TCH PROBE 31 = 1로 프로그래밍합니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



처음으로 공구를 측정하기 전에 공구 테이블 TOOLT에 공구에 대한 데이터(근사 반경, 근사 길이, 잇날 수 및 절삭 방향)를 입력합니다.

**최대 20개의 날**을 가진 공구의 개별 날 측정을 실행할 수 있습니다.

## 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

## 17.4 공구 길이 측정(사이클 31 또는 481, DIN/ISO: G481)

## 사이클 파라미터



- ▶ **공구 측정 모드(0-2)?**: 결정된 데이터를 공구 테이블에 입력할지 여부와 방법을 지정합니다.  
**0**: 측정된 잇날 길이가 공구 테이블 OOL.T의 L열에 기록되며 공구 보정이 DL=0으로 설정됩니다. TOOL.T에 저장된 값이 이미 있는 경우 덮어씁니다.  
**1**: 측정된 공구 길이가 TOOL.T의 공구 길이 L과 비교됩니다. 그런 다음 저장된 값과의 편차를 계산하여 TOOL.T에 보정 값 DL로 입력합니다. 이 편차를 파라미터 Q115에도 사용할 수 있습니다. 보정값이 마모 또는 파손 탐지를 위한 허용 공구 길이 공차보다 큰 경우 TNC가 공구를 잠급니다(TOOL.T의 상태 L).  
**2**: 측정된 공구 길이가 TOOL.T의 공구 길이 L과 비교됩니다. TNC가 저장된 값에서 편차를 계산하고 결과를 Q 파라미터 Q115에 입력합니다. 공구 테이블의 L 또는 DL에는 아무 것도 입력되지 않습니다.
- ▶ **결과를 처리할 파라미터 번호?**: TNC에서 측정 결과의 상태를 저장하는 파라미터 번호입니다.  
**0.0**: 공구가 공차 이내입니다.  
**1.0**: 공구가 마모됨(LTOL 초과)  
**2.0**: 공구가 파손됨(LBREAK 초과). 프로그램 내에서 측정 결과를 사용하지 않으려면 표시되는 메시지에 **NO ENT**로 응답하십시오.
- ▶ **공구 안전 높이?**: 공작물이나 픽스처와 충돌할 위험이 없는 스핀들축의 위치를 입력합니다. 안전 높이가 활성 공작물 데이텀의 기준이 됩니다. 공구 팁이 프로브 접점 레벨보다 낮아질 수 있는 낮은 안전 높이를 입력하는 경우 TNC가 자동으로 공구를 프로브 접점 레벨 위에 위치결정합니다 (안전 거리 스타일러스의 안전 영역). 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **공구 날을 조사하려면 = 1 / 아니면 = 0**: 컨트롤이 개별 날을 측정해야 하는지 여부를 선택합니다(최대 날수 20개).

## 최초 회전 공구 측정, 이전 형식

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 31.0 CAL. TOOL LENGTH

8 TCH PROBE 31.1 CHECK: 0

9 TCH PROBE 31.2 HEIGHT: +120

10 TCH PROBE 31.3 PROBING THE TEETH: 0

## 공구 검사 및 개별 날 측정 후 Q5에 상태 저장, 이전 형식

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 31.0 CAL. TOOL LENGTH

8 TCH PROBE 31.1 CHECK: 1 Q5

9 TCH PROBE 31.2 HEIGHT: +120

10 TCH PROBE 31.3 PROBING THE TEETH: 1

## 새 형식의 NC 블록

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 481 CAL. TOOL LENGTH

Q340=1 ;CHECK

Q260=+100CLEARANCE HEIGHT

Q341=1 ;PROBING THE TEETH

## 17.5 공구 반경 측정(사이클 32 또는 482, DIN/ISO: G482)

### 사이클 실행

공구 반경을 측정하려면 측정 사이클 TCH PROBE 32 또는 TCH PROBE 482(참조 "사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점", 페이지 441)를 프로그래밍합니다. 공구 반경을 측정할 두 가지 방법의 입력 파라미터를 통해 선택합니다.

- 회전 중인 공구 측정
- 회전 중인 공구를 측정한 후 개별 날 측정

TNC는 측정할 공구를 터치 프로브 헤드의 측면에 있는 위치로 사전 위치결정합니다. 밀링 공구 팁에서 터치 프로브 헤드의 상면 모서리까지의 거리는 **offsetToolAxis**에 정의되어 있습니다. TNC는 회전하는 공구를 방사상으로 프로빙합니다. 개별 날의 후속 측정을 프로그래밍한 경우 컨트롤은 방향이 지정된 스피들 정지를 수행하여 각 날의 반경을 측정합니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



처음으로 공구를 측정하기 전에 공구 테이블 TOOL.T에 공구에 대한 데이터(근사 반경, 근사 길이, 잇날 수 및 절삭 방향)를 입력합니다.

마름모꼴면 원통형 공구는 고정 스피들로 측정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 공구 테이블에서 날 수(CUT)를 0으로 정의하고 기계 파라미터 **CfgToolMeasurement**를 조정합니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

## 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

## 17.5 공구 반경 측정(사이클 32 또는 482, DIN/ISO: G482)

## 사이클 파라미터



- ▶ **공구 측정 모드(0-2)?**: 결정된 데이터를 공구 테이블에 입력할지 여부와 방법을 지정합니다.

**0:** 측정된 잇날 반경이 공구 테이블 TOOL.T의 R열에 기록되며 공구 보정이 DR=0으로 설정됩니다. TOOL.T에 저장된 값이 이미 있는 경우 덮어씁니다.

**1:** 측정된 공구 반경이 TOOL.T의 공구 반경 R과 비교됩니다. 그런 다음 저장된 값과의 편차를 계산하여 TOOL.T에 보정 값 DR로 입력합니다. 이 편차를 파라미터 Q116에도 사용할 수 있습니다. 보정값이 마모 또는 파손 탐지를 위한 허용 공구 반경 공차보다 큰 경우 TNC가 공구를 잠급니다(TOOL.T의 상태 L).

**2:** 측정된 공구 반경이 TOOL.T의 공구 반경 R과 비교됩니다. TNC가 저장된 값에서 편차를 계산하고 결과를 Q 파라미터 Q116에 입력합니다. 공구 테이블의 R 또는 DR에는 아무 것도 입력되지 않습니다.

- ▶ **결과를 처리할 파라미터 번호?**: TNC에서 측정 결과의 상태를 저장하는 파라미터 번호입니다.

**0.0:** 공구가 공차 이내입니다.

**1.0:** 공구가 마모됨(RTOL 초과)

**2.0:** 공구가 파손됨(RBREAK 초과). 프로그램 내에서 측정 결과를 사용하지 않으려면 표시되는 메시지에 **NO ENT**로 응답하십시오.

- ▶ **공구 안전 높이?**: 공작물이나 픽스처와 충돌할 위험이 없는 스핀들축의 위치를 입력합니다. 안전 높이가 활성 공작물 데이텀의 기준이 됩니다. 공구 팁이 프로브 접점 레벨보다 낮아질 수 있는 낮은 안전 높이를 입력하는 경우 TNC가 자동으로 공구를 프로브 접점 레벨 위에 위치결정합니다(안전 거리 스타일러스의 안전 영역). 입력 범위: -99999.9999~99999.9999

- ▶ **공구 날을 조사하려면 = 1 / 아니면 = 0:** 컨트롤이 개별 날을 측정해야 하는지 여부를 선택합니다(최대 날수 20개).

## 최초 회전 공구 측정, 이전 형식

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 32.0 CAL. TOOL RADIUS

8 TCH PROBE 32.1 CHECK: 0

9 TCH PROBE 32.2 HEIGHT: +120

10 TCH PROBE 32.3 PROBING THE TEETH: 0

## 공구 검사 및 개별 날 측정 후 Q5에 상태 저장, 이전 형식

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 32.0 CAL. TOOL RADIUS

8 TCH PROBE 32.1 CHECK: 1 Q5

9 TCH PROBE 32.2 HEIGHT: +120

10 TCH PROBE 32.3 PROBING THE TEETH: 1

## 새 형식의 NC 블록

6 TOOL CALL 12 Z

7 TCH PROBE 482 CAL. TOOL RADIUS

Q340=1 ;CHECK

Q260=+100CLEARANCE HEIGHT

Q341=1 ;PROBING THE TEETH

## 17.6 공구 길이 및 반경 측정(사이클 33 또는 483, DIN/ISO: G483)

### 사이클 실행

공구의 길이와 반경을 측정하려면 측정 사이클 TCH PROBE 33 또는 TCH PROBE 483(참조 "사이클 31 ~ 33과 사이클 481 ~ 483의 차이점", 페이지 441)을 프로그래밍합니다. 이 사이클은 길이 및 반경의 개별 측정과 비교하여 훨씬 짧은 시간에 완료되므로 공구의 첫 번째 측정에 적합합니다. 입력 파라미터를 통해 다음과 같은 원하는 측정 유형을 선택할 수 있습니다.

- 회전 중인 공구 측정
- 회전 중인 공구를 측정한 후 개별 날 측정

TNC는 프로그래밍 된 고정 시퀀스로 공구를 측정합니다. 먼저 공구 반경을 측정한 다음 공구 길이를 측정합니다. 측정 순서는 사이클 31 및 32뿐만 아니라 와 동일합니다.

### 프로그래밍 시 주의 사항:



처음으로 공구를 측정하기 전에 공구 테이블 TOOL.T에 공구에 대한 데이터(근사 반경, 근사 길이, 잇날 수 및 절삭 방향)를 입력합니다.

마름모꼴면 원통형 공구는 고정 스피들로 측정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 공구 테이블에서 날 수(CUT)를 0으로 정의하고 기계 파라미터 **CfgToolMeasurement**를 조정합니다. 기계 설명서를 참조하십시오.

## 터치 프로브 사이클: 자동 공구 측정

### 17.6 공구 길이 및 반경 측정(사이클 33 또는 483, DIN/ISO: G483)

#### 사이클 파라미터



- ▶ **공구 측정 모드(0-2)?**: 결정된 데이터를 공구 테이블에 입력할지 여부와 방법을 지정합니다.
  - 0**: 측정된 잇날 길이와 측정된 공구 반경이 공구 테이블 OOL.T의 L열과 R열에 기록되며 공구 보정이 DL=0 및 DR=0으로 설정됩니다. TOOL.T에 저장된 값이 이미 있는 경우 덮어씁니다.
  - 1**: 측정된 공구 길이 및 측정된 공구 반경이 TOOL.T의 공구 길이 L 및 공구 반경 R과 비교됩니다. 그런 다음 TNC가 저장된 값과의 편차를 계산하여 TOOL.T에 보정 값 DL 및 Dr로 입력합니다. 이 편차를 Q 파라미터 Q115 및 Q116에서도 사용할 수 있습니다. 보정값이 마모 또는 파손 탐지를 위한 허용 공구 길이 또는 반경 공차보다 큰 경우 TNC가 공구를 잠급니다(TOOL.T의 상태 L).
  - 2**: 측정된 공구 길이 및 측정된 공구 반경이 TOOL.T의 공구 길이 L 및 공구 반경 R과 비교됩니다. TNC가 저장된 값에서 편차를 계산하고 결과를 Q 파라미터 Q115 및 Q116에 입력합니다. 공구 테이블의 L, R, DL 또는 DR에는 아무 것도 입력되지 않습니다.
- ▶ **결과를 처리할 파라미터 번호?**: TNC에서 측정 결과의 상태를 저장하는 파라미터 번호입니다.
  - 0.0**: 공구가 공차 이내입니다.
  - 1.0**: 공구가 마모됨(LTOL 및/또는 RTOL 초과)
  - 2.0**: 공구가 파손됨(LBREAK 및/또는 RBREAK 초과). 프로그램 내에서 측정 결과를 사용하지 않으려면 표시되는 메시지에 **NO ENT**로 응답하십시오.
- ▶ **공구 안전 높이?**: 공작물이나 픽스처와 충돌할 위험이 없는 스핀들축의 위치를 입력합니다. 안전 높이가 활성 공작물 데이텀의 기준이 됩니다. 공구 팁이 프로브 접점 레벨보다 낮아질 수 있는 낮은 안전 높이를 입력하는 경우 TNC가 자동으로 공구를 프로브 접점 레벨 위에 위치결정합니다(안전 거리 스타일러스의 안전 영역). 입력 범위: -99999.9999~99999.9999
- ▶ **공구 날을 조사하려면 = 1 / 아니면 = 0**: 컨트롤이 개별 날을 측정해야 하는지 여부를 선택합니다(최대 날수 20개).

#### 최초 회전 공구 측정, 이전 형식

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 33.0 MEASURE TOOL
8 TCH PROBE 33.1 CHECK: 0
9 TCH PROBE 33.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 33.3 PROBING THE TEETH: 0
```

#### 공구 검사 및 개별 날 측정 후 Q5에 상태 저장, 이전 형식

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 33.0 MEASURE TOOL
8 TCH PROBE 33.1 CHECK: 1 Q5
9 TCH PROBE 33.2 HEIGHT: +120
10 TCH PROBE 33.3 PROBING THE TEETH: 1
```

#### 새 형식의 NC 블록

```
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 483 MEASURE TOOL
  Q340=1 ;CHECK
  Q260=+10QCLEARANCE HEIGHT
  Q341=1 ;PROBING THE TEETH
```

# 18

사이클 테이블

## 18.1 개요

## 18.1 개요

## 고정 사이클

사이클 번호	사이클 지정	DEF 활 성화	CALL 활 성화	페이지
7	영점 이동	■		251
8	좌우 대칭	■		258
9	정지 시간	■		275
10	회전	■		260
11	배율	■		262
12	프로그램 호출	■		276
13	방향 조정된 스피들 정지	■		278
14	윤곽 정의	■		186
19	작업 평면 기울이기	■		265
20	윤곽 데이터 SL II	■		190
21	파일럿 드릴링 SL II		■	192
22	황삭 가공 SL II		■	194
23	바닥 정삭 SL II		■	198
24	측면 정삭 SL II		■	200
25	윤곽 트레이인		■	203
26	축별 배율	■		263
27	원통 표면		■	219
28	원통 표면 슬롯		■	222
29	원통 표면 리지		■	225
32	허용오차	■		279
39	원통 표면 윤곽		■	228
200	드릴링		■	69
201	리밍		■	71
202	보링		■	73
203	범용 드릴링		■	76
204	백 보링		■	79
205	범용 펙킹		■	83
206	플로팅 탭 홀더로 탭핑, 새		■	97
207	리지드 탭핑, 새		■	99
208	보어 밀링		■	87
209	칩 제거를 사용한 탭핑		■	102
220	극 패턴	■		175
221	직교 패턴	■		178
225	조각		■	282
232	평면 밀링		■	287

사이클 번호	사이클 지정	DEF 활 성화	CALL 활 성화	페이지
233	평면 밀링(밀링 방향 선택 가능, 측벽 고려)		■	163
240	센터링		■	67
241	단일 립 깊이 홀 드릴링		■	89
247	데이텀 설정	■		257
251	직사각형 포켓(완전 가공)		■	131
252	원형 포켓(완전 가공)		■	136
253	슬롯 밀링		■	141
254	원형 슬롯		■	146
256	직사각형 보스(완전 가공)		■	151
257	원형 보스(완전 가공)		■	155
258	다각형 보스		■	159
262	나사산 밀링		■	108
263	나사산 밀링/카운터싱크		■	111
264	나사산 드릴링/밀링		■	115
265	나선형 나사산 드릴링/밀링		■	119
267	수나사 밀링		■	123
270	윤곽 트레이닝 데이터		■	206
275	트로코이드 슬롯		■	207

### 터치 프로브 사이클

사이클 번호	사이클 지정	DEF 활 성화	CALL 활 성화	페이지
0	기준면	■		378
1	극좌표 데이텀	■		379
3	측정	■		417
4	3D 측정	■		419
444	3D적인 탐색	■		421
30	TT 교정	■		446
31	공구 길이 측정/검사	■		449
32	공구 경 측정/검사	■		451
33	공구 길이 및 공구 반경 측정/검사	■		453
400	두 점을 사용한 기본 회전	■		303
401	2개의 홀을 사용한 기본 회전	■		306
402	두 보스를 사용한 기본 회전	■		309
403	로타리축으로 오정렬 보정	■		312
404	기본 회전 설정	■		315
405	C축으로 오정렬 보정	■		316
408	슬롯 중심의 기준점(FCL 3 기능)	■		326

## 18.1 개요

사이클 번호	사이클 지정	DEF 활 성화	CALL 활 성화	페이지
409	리지 중심의 기준점(FCL 3 기능)	■		330
410	직사각형 안쪽의 데이텀	■		333
411	직사각형 바깥쪽의 데이텀	■		336
412	원(홀) 안쪽의 데이텀	■		339
413	원(보스) 바깥쪽의 데이텀	■		343
414	코너 바깥쪽의 데이텀	■		347
415	코너 안쪽의 데이텀	■		352
416	원 중심의 데이텀	■		356
417	터치 프로브축의 데이텀	■		359
418	네 홀 사이의 중심에 있는 데이텀	■		361
419	임의의 한 축에 있는 데이텀	■		365
420	공작물 - 각도 측정	■		380
421	공작물 - 홀 측정(홀의 중심 및 직경)	■		383
422	공작물 - 바깥쪽에서 원 측정(원형 보스의 직경)	■		387
423	공작물 - 안쪽에서 직사각형 측정	■		391
424	공작물 - 바깥쪽에서 직사각형 측정	■		394
425	공작물 - 안쪽 폭 측정(슬롯)	■		397
426	공작물 - 바깥쪽 폭 측정(리지)	■		400
427	공작물 - 선택 가능한 축에서 측정	■		403
430	공작물 - 볼트 홀 원 측정	■		406
431	공작물 - 평면 측정	■		406
460	터치 프로브 교정	■		428
461	터치 프로브 길이 교정	■		432
462	반경 내 터치 프로브 교정	■		434
463	반경 외 터치 프로브 교정	■		436
480	TT 교정	■		446
481	공구 길이 측정/검사	■		449
482	공구 경 측정/검사	■		451
483	공구 길이 및 공구 반경 측정/검사	■		453
484	TT 교정	■		447

## 색인

### 3

3D 터치 프로브..... 42, 292  
 3D 터치 프로브의 기계 파라미  
 터..... 295

### F

FCL..... 7  
 FCL 기능..... 7

### Q

Q 파라미터의 측정 결과..... 375

### S

SL 사이클..... 184, 219, 228  
 기본 사항..... 184, 246  
 바닥 정삭..... 198, 200  
 윤곽 데이터..... 190  
 윤곽 사이클..... 186  
 윤곽 트레이너..... 203, 206  
 중첩된 윤곽..... 187, 240  
 파일럿 드릴링..... 192  
 황삭..... 194

### ㄱ

각도 측정..... 380  
 간단한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이  
 클..... 246  
 결과 분류..... 375  
 공구 모니터링..... 376  
 공구 보정..... 376  
 공구 측정..... 440, 444  
 공구 길이..... 449  
 공구 길이 및 반경 측정..... 453  
 공구 반경..... 451  
 교정 TT..... 446, 447  
 기계 파라미터..... 442  
 공작물 오정렬 보정..... 302  
 두 원형 보스에서..... 309  
 두 홀에서..... 306  
 로타리 축을 통해..... 312, 316  
 직선 상의 두 점에 대한 측정에  
 의함..... 303  
 공작물 측정..... 372  
 구멍 내부 측정..... 383  
 구멍 측정..... 383  
 기본 회전  
 프로그램 실행 중 측정n..... 302  
 기본 회전 고려..... 292  
 기본 회전 설정..... 315

### L

나사산 드릴링/밀링..... 115  
 나사산 밀링/카운터싱킹..... 111  
 나사산 밀링 기본 사항..... 106  
 나선 나사산 드릴링/밀링..... 119  
 내부 나사산 밀링..... 108

### C

다각형 스테드..... 159  
 단일 립 심공 드릴링..... 89  
 데이터 전환..... 251  
 데이터 테이블 사용..... 252  
 프로그램에서..... 251  
 드릴링..... 69, 76, 83  
 드릴링 사이클..... 66

### ㄹ

리밍..... 71  
 리지 폭 측정..... 400, 400  
 리치 폭 측정..... 400

### B

바닥 정삭..... 198, 200  
 배울..... 262  
 백 보링..... 79  
 범용 드릴링..... 76, 83  
 보링..... 73  
 보어 밀링..... 87  
 복잡한 윤곽 수식을 사용한 SL 사이  
 클..... 236  
 볼트 구멍 원..... 175  
 볼트 구멍 원 측정..... 406

### ㅅ

사이클..... 46  
 호출..... 48  
 사이클 및 점 테이블..... 63  
 사이클을 통한 프로그램 호출... 276  
 사이클 정의..... 47  
 선형 점 패턴..... 178  
 센터링..... 67  
 스피들 방향..... 278  
 슬롯 밀링  
 항상+정삭..... 141  
 슬롯 폭 측정..... 397, 397

### ㅇ

외부 나사산 밀링..... 123  
 원통 표면  
 기계 윤곽..... 228  
 원통형 표면  
 기계 윤곽..... 219  
 리지 가공..... 225  
 슬롯 가공..... 222  
 원형 보스..... 155  
 원형 슬롯  
 항상+정삭..... 146  
 원형 점 패턴..... 175  
 원형 포켓  
 항상+정삭..... 136  
 위치결정 로직..... 297  
 윤곽 사이클..... 184  
 윤곽 트레이너..... 203, 206

### ㅈ

자동 공구 측정..... 444

자동 데이터 설정..... 322  
 4개 홀 중심에서..... 361  
 리지 중심..... 330  
 모서리 바깥쪽..... 347  
 모서리 안쪽..... 352  
 볼트 홀 원 중심..... 356  
 슬롯 중심..... 326  
 원형 포켓(홀) 중심..... 339  
 임의 프로브측에서..... 365  
 직사각형 보스 중심..... 336, 343  
 직사각형 포켓 중심..... 333  
 터치 프로브측에서..... 359  
 작업면 기울이기..... 265, 265  
 사이클..... 265  
 점 테이블..... 61  
 점 패턴..... 174  
 개요..... 174  
 정지 시간..... 275  
 조각..... 282  
 좌우 대칭..... 258  
 좌표 변환..... 250  
 좌표 측정..... 403  
 직사각형 보스 측정..... 391  
 직사각형 스테드..... 151  
 직사각형 포켓  
 항상+정삭..... 131  
 직사각형 포켓 측정..... 394

### ㅊ

축별 배울..... 263  
 측정 결과 기록..... 373  
 측정 파라미터..... 375

### ㅊ

탭핑  
 칩 제거 포함..... 102  
 플로팅 탭 홀더를 사용하지 않  
 음..... 99, 102  
 플로팅 탭 홀더를 사용함..... 97  
 터치 프로브 데이터..... 299  
 터치 프로브 사이클  
 자동 모드의 경우..... 294  
 터치 프로브 테이블..... 298  
 틸팅 기능  
 절차..... 270

### ㅊ

패턴 가공..... 54  
 패턴 정의..... 54  
 펙 드릴링..... 83, 89  
 평면 각도 측정..... 409, 409  
 평면 밀링..... 287  
 프로그램 호출..... 276  
 프로빙 이송 속도..... 296

### ㅎ

허용 공차 모니터링..... 375  
 홀 외부 측정..... 387  
 황삭 \

\ SL 사이클, 황삭.....	194
회전.....	260

# HEIDENHAIN

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

**Technical support** FAX +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

**TNC support** ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

**NC programming** ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

**PLC programming** ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

**Lathe controls** ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: service.lathe-support@heidenhain.de

www.heidenhain.de

## HEIDENHAIN 터치 프로브

비생산적인 시간을 절감하고  
정삭된 공작물의 치수 정밀도를 향상시킵니다.


### 공작물 터치 프로브

TS 220 케이블을 통한 신호 전송

TS 440, TS 444 적외선 전송

TS 640, TS 740 적외선 전송

- 공작물 정렬
- 데이텀 설정
- 공작물 측정



### 공구 터치 프로브

TT 140 케이블을 통한 신호 전송

TT 449 적외선 전송

TL 비접촉식 레이저 시스템

- 공구 측정
- 마모 모니터링
- 공구 파손 탐지

