



HEIDENHAIN



TNC 640 ISO编程 用户手册

NC软件版本号
340590-09
340591-09
340595-09

中文 (zh-CN)
10/2018

控制和显示

键

如果使用触控操作的TNC 640，部分按键用触控操作取代。

更多信息: "使用触控屏", 449 页

显示器上的按键

键	功能
	选择屏幕布局
	切换机床操作模式、编程操作模式和第三方桌面的显示
	显示屏上选择功能的软键
	切换软键行

字符键盘

键	功能
	文件名, 注释
	DIN/ISO编程

机床操作模式

键	功能
	手动操作模式
	电子手轮
	MDI模式定位
	程序运行 - 单段方式
	程序运行 - 全自动方式

编程模式

键	功能
	编程
	测试运行

输入和编辑坐标轴和数字

键	功能
...	选择坐标轴或将其输入到NC程序中
...	数字
	小数点 / 正负号
	极坐标输入 / 增量值
	Q参数编程 / Q参数状态
	获取实际位置
	忽略对话提问、删除字
	确认输入信息并继续对话

	结束NC程序段, 结束输入
	清除输入或出错信息
	中断对话, 删除程序块

刀具功能

键	功能
	定义NC程序中的刀具数据
	调用刀具数据

管理NC程序和文件， 控制功能

键	功能
PGM MGT	选择或删除NC程序或文件，外部数据传输
PGM CALL	定义程序调用，选择原点和点位表
MOD	选择MOD功能
HELP	显示NC出错信息的帮助信息，调用TNCguide
ERR	显示当前全部出错信息
CALC	显示计算器
SPEC FCT	显示特殊功能
☰	尚未定义

导航键

键	功能
↑ ←	定位光标
GOTO □	直接跳转到NC程序段、循环和参数功能
HOME	浏览到程序或表的起点位置
END	浏览到程序或表行的终点位置
PG UP	浏览上一页
PG DN	浏览下一页
☰	选择窗体中的下个选项卡
☰ ↑	向上/向下移动一个对话框或按钮

循环、子程序和 程序块重复

键	功能	
TOUCH PROBE	定义测头探测循环	
CYCL DEF	CYCL CALL	定义和调用循环
LBL SET	LBL CALL	输入和调用子程序和程序块重复
STOP	在NC程序中输入程序停止	

编程路径轮廓

键	功能
APPR DEP	轮廓接近和离开
FK	FK自由轮廓编程
L	直线
CC	圆心/极坐标极点
C	已知圆心的圆弧
CR	已知半径的圆弧
CT	相切过渡的圆弧
CHF RND	倒角/倒圆圆弧

进给速率和主轴转速的 倍率调节电位器

进给速率	主轴转速

目录

1 基础知识.....	29
2 第一步.....	45
3 基础知识.....	57
4 刀具.....	109
5 编写轮廓程序.....	123
6 编程辅助.....	171
7 辅助功能.....	201
8 子程序和程序块重复.....	223
9 Q参数编程.....	241
10 特殊功能.....	303
11 多轴加工.....	335
12 用CAD文件中数据.....	385
13 托盘.....	407
14 车削.....	423
15 使用触控屏.....	449
16 表和系统概要.....	461

1 基础知识.....	29
1.1 关于本手册.....	30
1.2 数控系统型号、软件和功能.....	32
软件选装项.....	33
新功能34059x-08.....	37
新功能34059x-09.....	40

2 第一步.....	45
2.1 概要.....	46
2.2 开机启动机床.....	47
确认掉电信息和.....	47
2.3 编写第一个零件加工程序.....	48
选择操作模式.....	48
重要的控制件和显示.....	48
创建新NC程序 / 文件管理.....	49
定义工件毛坯.....	50
程序布局.....	51
简单轮廓编程.....	53
创建循环程序.....	55

3 基础知识.....	57
3.1 TNC 640.....	58
海德汉Klartext对话格式和DIN/ISO.....	58
兼容性.....	58
3.2 显示单元和操作面板.....	59
显示器.....	59
设置屏幕布局.....	59
控制面板.....	60
扩展工作区小型版.....	61
3.3 操作模式.....	62
手动操作和电子手轮操作.....	62
MDI模式.....	62
编程.....	63
试运行.....	63
程序运行 - 全自动方式和程序运行 - 单段方式.....	64
3.4 NC基础知识.....	65
位置编码器和参考点.....	65
可编程轴.....	66
参考坐标系.....	66
铣床轴符.....	77
极坐标.....	77
工件绝对位置和增量位置.....	78
选择原点.....	79
3.5 打开和输入NC程序.....	80
ISO格式的NC程序结构.....	80
定义毛坯 : G30/G31.....	81
创建新NC程序.....	83
DIN/ISO格式编程刀具运动.....	85
实际位置获取.....	87
编辑NC程序.....	88
该数控系统的搜索功能.....	91
3.6 文件管理.....	94
文件.....	94
显示数控系统在外部生成的文件.....	96
目录.....	96
路径.....	96
概述: 文件管理器功能.....	97
调用文件管理器.....	98
选择驱动器, 目录和文件.....	99
创建新目录.....	101
创建新文件.....	101

复制单个文件.....	101
将文件复制到另一个目录中.....	102
复制表.....	103
复制目录.....	104
选择最后所选文件中的一个文件.....	104
删除文件.....	104
删除目录.....	105
标记文件.....	106
重命名文件.....	107
排序文件.....	107
附加功能.....	108

4 刀具.....	109
 4.1 输入刀具相关数据.....	110
进给速率F.....	110
主轴转速S.....	110
 4.2 刀具数据.....	112
刀具补偿的必要性.....	112
刀具号，刀具名.....	112
刀具长度L.....	112
刀具半径R.....	112
长度和半径的差值.....	113
将刀具数据输入到NC程序中.....	113
刀具调用调用刀具数据.....	114
换刀.....	116
 4.3 刀具补偿.....	118
概要.....	118
刀具长度补偿.....	118
刀具半径补偿.....	119

5 编写轮廓程序.....	123
 5.1 刀具运动.....	124
路径功能.....	124
FK自由轮廓编程.....	124
辅助功能M.....	124
子程序与程序块重复.....	125
Q参数编程.....	125
 5.2 路径功能基础知识.....	126
工件加工的刀具运动编程.....	126
 5.3 接近和离开轮廓.....	129
起点和终点.....	129
相切接近和离开.....	131
概述：接近与离开轮廓的路径类型.....	132
接近与离开的关键位置点.....	133
沿相切直线接近：APPR LT.....	135
沿垂直于第一轮廓点的直线接近：APPR LN.....	135
沿相切圆弧路径接近：APPR CT.....	136
由直线沿相切圆弧接近轮廓：APPR LCT.....	137
沿相切直线离开：DEP LT.....	138
沿垂直于最后一个轮廓点的直线离开：DEP LN.....	138
沿相切圆弧路径离开：DEP CT.....	139
沿相切轮廓和直线的圆弧路径离开：DEP LCT.....	139
 5.4 路径轮廓 — 直角坐标.....	140
路径功能概要.....	140
编程路径功能.....	140
以快移速度G00的直线运动或以进给速率F G01的直线运动.....	141
在两条直线之间插入倒角.....	142
倒圆角G25.....	143
圆心I , J.....	144
圆弧，圆心为.....	145
圆弧G02/G03/G05，已定半径.....	146
圆弧G06相切连接.....	148
举例：用直角坐标的线性运动与倒角.....	149
举例：用直角坐标编程圆弧运动.....	150
举例：用直角坐标对整圆编程.....	151
 5.5 路径轮廓 – 极坐标.....	152
概要.....	152
极坐标原点：极点I , J.....	153
快移速度G10的直线或进给速率F G11的直线.....	153
圆弧路径G12/G13/G15围绕极点I , J.....	154
相切连接的圆G16.....	154
螺旋线.....	155

举例：用极坐标编程线性运动.....	157
举例：螺旋线.....	158

5.6 路径轮廓 – FK自由轮廓编程.....	159
基础知识.....	159
FK编程图形.....	160
启动FK对话.....	161
FK编程的极点.....	161
自由编程直线.....	162
自由圆弧路径编程.....	163
输入方法.....	164
辅助点.....	167
相对数据.....	168
举例：FK编程1.....	170

6 编程辅助.....	171
 6.1 GOTO功能.....	172
用GOTO按键.....	172
 6.2 显示NC程序.....	173
语法高亮.....	173
滚动条.....	173
 6.3 添加注释.....	174
应用.....	174
编程时输入注释.....	174
输入程序后插入注释.....	174
在单独的NC程序段中输入注释.....	174
注释现有NC程序段.....	174
注释的编辑功能.....	175
 6.4 自由编辑现有NC程序.....	176
 6.5 跳过NC程序段.....	177
插入斜线 (/)	177
删除斜线 (/)	177
 6.6 结构化NC程序.....	178
定义和应用.....	178
显示程序结构说明窗口 / 改变当前窗口.....	178
在程序窗口中插入主程序程序段.....	178
选择程序结构说明窗口中的说明段.....	178
 6.7 计算器.....	179
操作.....	179
 6.8 切削数据计算器.....	182
应用.....	182
使用切削数据表.....	184
 6.9 编程图形支持.....	187
激活和取消激活编程图形.....	187
生成现有NC程序的图形.....	188
程序段编号的显示与不显示.....	189
清除图形.....	189
显示网格线.....	189
细节放大或缩小.....	190
 6.10 出错信息.....	191
显示错误.....	191
打开出错窗口.....	191

关闭出错窗口.....	191
详细出错信息.....	192
软键：内部 信息.....	192
软键过滤器.....	192
清除错误.....	193
错误日志.....	193
击键记录.....	194
说明信息.....	195
保存服务文件.....	195
调用TNCguide帮助系统.....	195
6.11 TNCguide上下文相关帮助系统.....	196
应用.....	196
使用TNCguide.....	197
下载当前帮助文件.....	200

7 辅助功能.....	201
 7.1 输入辅助功能M和STOP.....	202
基础知识.....	202
 7.2 程序运行检查、主轴和冷却液的辅助功能.....	204
概要.....	204
 7.3 坐标输入辅助功能.....	205
基于机床坐标编程： M91/M92.....	205
在倾斜的加工面中移至非倾斜坐标系中的位置：M130.....	207
 7.4 路径特性的辅助功能.....	208
加工小台阶轮廓： M97.....	208
加工开放式轮廓角点： M98.....	209
切入运动的进给速率系数： M103.....	210
主轴每转一圈毫米数单位的进给速率：M136.....	211
圆弧进给速率： M109/M110/M111.....	211
预算算半径补偿轮廓（预读）：M120.....	212
程序运行中手轮叠加运动：M118.....	214
沿刀具轴方向将刀具退离轮廓：M140.....	216
取消测头监测：M141.....	218
删除基本旋转： M143.....	219
在NC停止时自动将刀具退离轮廓：M148.....	220
倒圆角： M197.....	221

8 子程序和程序块重复.....	223
 8.1 标记子程序与程序块重复.....	224
标记.....	224
 8.2 子程序.....	225
操作顺序.....	225
编程注意事项.....	225
编写子程序程序.....	226
调用子程序.....	226
 8.3 程序块重复.....	227
标记G98.....	227
操作顺序.....	227
编程注意事项.....	227
编写程序块重复.....	227
调用程序块重复.....	227
 8.4 任何所需的NC程序为子程序.....	228
软键概要.....	228
操作顺序.....	229
编程注意事项.....	229
将一个NC程序作为子程序调用.....	230
 8.5 嵌套.....	232
嵌套类型.....	232
嵌套深度.....	232
子程序内的子程序.....	233
重复运行程序块重复.....	234
重复子程序.....	235
 8.6 编程举例.....	236
举例：用多次进给铣轮廓.....	236
举例：群孔.....	237
举例：用多把刀加工群孔.....	238

9 Q参数编程.....	241
 9.1 工作原理和功能概要.....	242
编程注意事项.....	244
调用Q参数功能.....	245
 9.2 零件族 - 用Q参数代替数字值.....	246
应用.....	246
 9.3 通过数学函数描述轮廓.....	247
应用.....	247
概要.....	247
基本运算编程.....	248
 9.4 三角函数.....	250
定义.....	250
三角函数编程.....	250
 9.5 圆的计算.....	251
应用.....	251
 9.6 用Q参数的If-then判断.....	252
应用.....	252
无条件跳转.....	252
编程If-Then判断.....	253
 9.7 检查和修改Q参数.....	254
步骤.....	254
 9.8 其它功能.....	256
概要.....	256
D14 : 显示出错信息.....	257
D16 – 带格式输出文字和Q参数值.....	261
D18 – 读取系统信息.....	267
D19 – 将值传给PLC.....	267
D20 – NC与PLC同步.....	268
D29 – 将值传给PLC.....	269
D37 – EXPORT.....	270
D38 – 发送NC程序的信息.....	270
 9.9 直接输入公式.....	271
输入公式.....	271
公式规则.....	273
输入举例.....	274
 9.10 字符串参数.....	275
字符串处理功能.....	275

赋值字符串参数.....	276
连接字符串参数.....	277
数字值转换为字符串参数.....	278
从字符串参数中复制子字符串.....	279
读取系统信息.....	280
将字符串转换至数字值.....	281
测试字符串参数.....	282
查找字符串参数的长度.....	283
比较字母优先级.....	284
读取机床参数.....	285
9.11 分配的Q参数.....	288
PLC的值： Q100至Q107.....	288
当前刀具半径： Q108.....	288
刀具轴： Q109.....	289
主轴状态： Q110.....	289
冷却液开启/关闭： Q111.....	289
行距系数： Q112.....	289
NC程序中使用的尺寸单位： Q113.....	289
刀具长度： Q114.....	289
程序运行过程中探测后的坐标.....	290
用刀具测头，例如TT 160，自动测量刀具时的实际值与名义值间的差值.....	290
用空间（工件）角，不用主轴铣头角度倾斜加工面：数控系统计算的旋转轴坐标值。.....	290
探测循环的测量结果.....	291
检查设置状况： Q601.....	294
9.12 编程举例.....	295
举例：圆整值.....	295
举例：椭圆.....	296
举例：用球头铣刀加工内圆柱面.....	298
举例：用端铣刀加工凸球.....	300

10 特殊功能.....	303
 10.1 特殊功能概要.....	304
SPEC FCT (特殊功能) 主菜单.....	304
程序默认菜单.....	305
轮廓和点加工菜单功能.....	305
定义不同DIN/ISO功能的菜单.....	306
 10.2 DCM动态碰撞监测 (选装项40)	307
功能.....	307
在NC程序中激活和取消碰撞监测.....	308
 10.3 自适应进给控制AFC (选装项45)	309
应用.....	309
定义基本AFC设置.....	311
编程AFC.....	313
 10.4 定义DIN/ISO功能.....	314
概要.....	314
 10.5 定义计数器计数器功能.....	315
应用.....	315
定义计数功能.....	316
 10.6 创建文本文件.....	317
应用.....	317
打开和退出文本文件.....	317
编辑文本.....	318
删除和重新插入字符、字和行.....	318
编辑文本段.....	319
查找文本块.....	320
 10.7 自定义表.....	321
基础知识.....	321
创建自定义表.....	321
编辑表格式.....	322
切换表与窗体视图.....	323
D26打开自定义表.....	324
D27写入自定义表.....	324
D28 – 读取自定义表.....	325
调整表格式.....	325
 10.8 脉动主轴转速脉动主轴转速功能.....	326
编程脉动主轴转速共振.....	326
重置脉动主轴转速.....	327

10.9 停顿时间 “进给功能”	328
编程停顿时间.....	328
复位停顿时间.....	329
10.10 停顿时间 “停顿功能”	330
编程停顿时间.....	330
10.11 在NC停止时退刀 : 退刀功能.....	331
用退刀功能编程刀具退刀.....	331
重置退刀功能.....	333

11 多轴加工.....	335
 11.1 多轴加工功能.....	336
 11.2 PLANE功能：倾斜加工面（软件选装项8）.....	337
简介.....	337
概要.....	339
定义PLANE功能.....	340
位置显示.....	340
复位PLANE功能.....	341
用空间角定义加工面：PLANE空间角.....	342
用投影角定义加工面：PLANE投影角.....	344
用欧拉角定义加工面：PLANE欧拉角.....	346
用两个矢量定义加工面：PLANE矢量.....	348
用三点定义加工面：PLANE点.....	350
用单一增量空间角定义加工面：PLANE相对角.....	352
用轴角定义倾斜加工面：PLANE AXIAL.....	353
指定PLANE功能的定位特性.....	355
倾斜加工面无旋转轴.....	365
 11.3 倾斜面中倾斜刀具加工（选装项9）.....	366
功能.....	366
通过旋转轴的增量运动用倾斜刀具加工.....	366
 11.4 旋转轴的辅助功能.....	367
进给速率，旋转轴A、B、C的单位为mm/min：M116（选装项8）.....	367
旋转轴最短路径运动：M126.....	368
旋转轴显示值减小到360度以内。M94.....	369
定位倾斜轴时保持刀尖位置不动（TCPM）M128（选装项9）.....	370
选择倾斜轴：M138.....	373
程序段结束处补偿实际/名义位置的机床运动特性：M144（选装项9）.....	374
 11.5 圆周铣削：带用M128的3-D半径补偿和半径补偿（G41/G42）.....	375
应用.....	375
编程路径的解释.....	376
基于刀具接触角度的3-D半径补偿（选装项92）.....	376
 11.6 运行CAM程序.....	378
从3-D模型到NC程序.....	378
考虑后处理器配置.....	379
有关CAM编程，请注意以下几点.....	381
数控系统的用户干预方式.....	383
ADP运动控制.....	384

12 用CAD文件中数据.....	385
 12.1 CAD阅读器的屏幕布局.....	386
CAD阅读器的基本知识.....	386
 12.2 CAD-Viewer (选装项42)	387
应用.....	387
使用CAD阅读器.....	388
打开CAD文件.....	388
基本设置.....	389
设置图层.....	391
定义预设点.....	392
定义原点.....	394
选择和保存轮廓.....	397
选择和保存加工位置.....	401

13 托盘.....	407
 13.1 托盘管理.....	408
应用.....	408
选择托盘表.....	411
插入或删除列.....	411
基于刀具加工基础知识.....	411
 13.2 加工批次管理器 (选装项154)	414
应用.....	414
基础知识.....	414
打开加工批次管理器.....	417
创建任务列表.....	420
编辑任务列表.....	421

14 车削.....	423
 14.1 铣床的车削加工 (选装项50)	424
概要.....	424
刀具半径补偿 TRC.....	425
 14.2 基本功能 (选装项50)	427
切换铣削/车削模式.....	427
图形显示车削加工.....	429
编程主轴转速.....	431
进给速率.....	433
 14.3 全局程序参数设置 (选装项50)	434
NC程序中的刀具补偿.....	434
开槽和底切.....	435
工件毛坯更新 “车削参数毛坯”	441
倾斜车削车削 : 倾斜.....	442
用端面滑座.....	444
AFC的切削力监测功能.....	447

15 使用触控屏.....	449
 15.1 显示单元和操作.....	450
触控屏.....	450
操作面板.....	450
 15.2 手势手势.....	452
常用手势概要.....	452
浏览表和NC程序.....	453
使用仿真.....	454
使用CAD阅读器.....	455

16 表和系统概要.....	461
 16.1 系统数据.....	462
D18功能的列表.....	462
比较：D18功能.....	489
 16.2 一览表.....	492
辅助功能.....	492
用户功能.....	494
 16.3 TNC 640与iTNC 530之间的不同点.....	498
比较：PC计算机软件.....	498
比较：用户功能.....	498
比较：辅助功能.....	504
比较器：循环.....	506
比较：手动操作和电子手轮操作模式电子手轮下的探测循环电子手轮.....	509
比较：自动控制工件的探测循环.....	510
比较：编程不同处.....	511
比较：“测试运行”功能不同处.....	514
比较：“测试运行”操作不同处.....	515
比较：编程站不同处.....	516
 16.4 DIN/ISO功能一览表 TNC 640.....	517

1

基础知识

1.1 关于本手册

安全注意事项

遵守本手册以及机床制造商手册中的全部安全注意事项！

注意事项是对操作本软件和设备危险情况的警告并提供避免危险的方法。根据危险的严重程度分为几类，其类型有：

▲危险

危险表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险将导致人员死亡或严重伤害。

▲警告

警告表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能导致人员死亡或严重伤害。

▲小心

小心表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能导致人员轻微或一定伤害。

注意

注意表示物体或数据危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能导致人伤害之外的其它伤害，例如财产损失。

注意事项内容的顺序

所有注意事项由以下四部分组成：

- 代表危险严重程度的表示词
- 危险类别和危险源
- 忽略危险的顺序，例如：“继续操作机床时存在碰撞危险”
- 躲避 – 预防危险的措施

提示信息

遵守这些说明中的提示信息，确保可靠和高效地使用本软件。

在这些说明中，提供以下提示信息：



信息符表示**提示信息**。

提示信息提供重要的补充或辅助信息。



该标志提示您需要遵守机床制造商的安全注意事项。该标志也表示特定机床功能。机床手册提供有关危及操作人员和机床安全的可能危险。



书籍符代表**交叉引用**，引用外部文档，例如机床制造商或其它供应商的文档。

是否发现任何错误或有任何修改建议？

我们致力于不断改进我们的文档手册。如果您有建议，请将您的建议发至以下电子邮箱：

tnc-userdoc@heidenhain.de

1.2 数控系统型号、软件和功能

本手册介绍数控系统以下版本号的NC软件的编程功能。

数控系统型号	NC软件版本号
TNC 640	340590-09
TNC 640 E	340591-09
TNC 640编程站	340595-09

后缀为“E”的版本为出口版数控系统。出口版无以下软件选装项或范围有限：

- 高级功能包2（选装项9）限制在四轴插补以内
- KinematicsComp（选装项52）

机床制造商需要对机床参数进行设置使数控系统的功能适用于其机床。因此，本手册中的部分功能可能未在您所用机床数控系统的功能范围内。

机床的数控系统可能无以下功能：

- TT刀具测量功能

有关你所用机床的实际功能，请联系机床制造商。

许多机床制造商和海德汉都提供针对海德汉数控系统的编程培训。我们建议您参加其中的培训，全面熟悉数控系统功能。



循环编程用户手册：

所有有关循环功能（探测循环和固定循环）的详细说明，参见《循环编程用户手册》。如需该用户手册，请联系海德汉公司。

ID : 892905-xx



设置、测试和运行NC程序用户手册：

有关机床设置和测试及运行NC程序的全部信息，参见设置、测试和运行NC程序用户手册。如需该用户手册，请联系海德汉公司。

ID : 1261174-xx

软件选装项

TNC 640提供多个软件选装项供机床制造商选用。每个软件选装项需单独启用，其相应功能为：

附加轴 (选装项0至7)

附加轴 增加1至8个控制环

高级功能包1 (选装项8)

扩展功能组1

用回转工作台加工

- 用二维平面方式编程圆柱表面轮廓
- 线性进给速率，每分钟运动的距离

坐标变换：

倾斜加工面

高级功能包2 (选装项9)

扩展功能组2

需出口许可证

3-D加工：

- 表面法向矢量3-D刀具补偿
- 程序运行期间，用电子手轮改变摆动铣头的角度；但不影响刀具中心点位置
(TCPM = Tool Center Point Management (刀具中心点管理))
- 保持刀具与轮廓垂直
- 刀具半径补偿方向垂直于刀具方向
- 沿当前刀具轴手动移动

插补：

4轴以上直线插补 (需出口许可证)

海德汉DNC (选装项18)

通过COM组件与外部PC计算机应用软件通信

显示步距 (选装项23)

显示步距

输入分辨率：

- 直线轴最小至0.01 μm
- 旋转轴至0.00001°

动态碰撞监测—DCM (选装项40)

动态碰撞监测

- 机床制造商定义被监测对象

- 手动操作中的警告

- “测试运行”模式下的碰撞监测

- 自动操作模式下的程序中断运行

- 包括监测5轴运动

CAD导入 (选装项42)

CAD导入

- 支持DXF、STEP和IGES

- 选取轮廓和阵列点

- 简单和方便地指定预设点

- 从对话格式程序中选择轮廓部分的图形元素

自适应进给控制—AFC (选装项45)**自适应进给控制****铣削：**

- 通过信息获取记录主轴实际功率
- 定义自动进给速率控制范围
- 程序运行时全自动的进给控制

车削 (选装项50) :

- 加工期间的切削力监测

KinematicsOpt (选装项48)**优化机床运动特性**

- 备份/恢复当前运动特性
- 测试当前运动特性
- 优化当前运动特性

铣车 (选装项50)**铣削和车削加工模式****功能：**

- 切换铣削/车削模式
- 恒线速度
- 刀尖半径补偿
- 车削循环
- 循环880：齿轮滚齿（选装项50和选装项131）

KinematicsComp (选装项52)**三维补偿**

位置和工件误差补偿

需出口许可证

3D-ToolComp (选装项92)**基于刀具接触角的3-D半径补偿**

- 根据刀具接触角补偿刀具半径偏差

需出口许可证

- 单独补偿值表中的补偿值

- 前提条件：使用表面法向矢量（LN程序段）

扩展刀具管理 (选装项93)**扩展的刀具管理**

基于Python

高级主轴插补 (选装项编号96)**主轴插补****车削插补：**

- 循环291：车削插补，关联
- 循环292：车削插补，轮廓精加工

主轴同步 (选装项131)**主轴同步**

- 铣削主轴与车削主轴的同步

- 循环880：齿轮滚齿（选装项50和选装项131）

远程桌面管理器 (选装项133)**远程操作外部计算机**

- 单独计算机中的Windows

- 内置在数控系统的用户界面内

同步功能 (选装项135)**同步功能****实时关联 – RTC :**

关联轴

视觉装夹控制 – VSC (选装项编号136)**用摄像头监测原点设置**

- 用海德汉摄像系统记录装夹情况
- 加工区内计划状况与实际状况的图像比较

状态报告连接 – SRI (选装项137)**HTTP访问数控系统状态**

- 读取状态变化的时间
- 读取当前NC程序

关联轴补偿—CTC (选装项编号141)**关联轴补偿**

- 确定轴加速运动导致的位置偏差
- TCP (Tool Center Point (刀具中心点)) 补偿

位置自适应控制—PAC (选装项142)**自适应位置控制**

- 根据加工区轴的位置改变控制参数
- 根据轴速和加速度改变控制参数

负载自适应控制—LAC (选装项143)**自适应负载控制**

- 自动确定工件重量和摩擦力
- 根据工件实际质量调整控制参数

有效振颤控制—ACC (选装项编号145)**有效振颤控制**

加工期间全自动控制振颤的功能

动态减振—AVD (选装项编号146)**动态减振**

降低机床振动，提高工件表面质量

加工批次管理器 (选装项154)**加工批次管理器**

生产任务单计划

部件监测 (选装项155)**无外部传感器的部件监测**

监测配置的机床部件是否过载

齿轮切削 (选装项157)**齿轮加工系统**

- 循环285 : 定义齿轮
- 循环286 : 滚齿加工
- 循环287 : 刮齿加工

高级车削功能模块 (选装项158)**高级车削功能**

循环883 : 联动车削

特性内容等级 (升级功能)

与软件选装项一起，特性内容等级 (Feature Content Level) 高级功能显著提高数控软件的管理能力。如果在数控系统中安装更新软件，将不能自动拥有FCL的功能。



收到新机床时，所有升级功能全部可用且无需支付附加费。

在本手册中，升级功能用**FCL n**表示。**n**代表开发状态的序列号。如需永久使用FCL功能，必须购买密码。更多信息，请与机床制造商或海德汉公司联系。

适用地

数控系统符合EN 55022中规定的A类设备要求，主要用于工业区域。

法律信息

本产品使用开源软件。用以下操作可在数控系统上查看更多信息：

- ▶ 按下**MOD**软键
- ▶ 选择**Code-number entry**
- ▶ **许可证信息**软键

新功能34059x-08

- 新增**编程路径功能**用于在3-D半径补偿中考虑全部刀具半径，参见“编程路径的解释”，376页
- 新增**端面加工头位置功能**用于使用端面加工头，参见“用端面滑座”，444页
- 支持触控操作，参见“使用触控屏”，449页
- 当一个应用程序运行在第三或第四桌面中时，操作模式键也适用于触控操作，参见“保存几何元素并切换到NC程序”，459页
- 现在用**DRS**可以定义车削刀具的刀具半径余量，参见“NC程序中的刀具补偿”，434页
- **AFC功能**（选装项45）现在适用于车削模式，参见“AFC的切削力监测功能”，447页
- **M138**功能现在也适用于车削模式。
- **轮廓定义**现在也可用ISO格式编程，参见“轮廓和点加工菜单功能”，305页
- **PLANE**功能现在也可用ISO格式的**FMAX**和**FAUTO**编程，参见“指定PLANE功能的定位特性”，355页
- 新增**计数功能**，用于控制计数器，参见“定义计数器计数器功能”，315页
- 新增**退刀功能**，用于在NC程序停止时，将刀具退离轮廓，参见“在NC停止时退刀：退刀功能”，331页
- 可以在NC程序段外添加注释，参见“注释现有NC程序段”，174页
- CAD阅读器可导出带**FMAX**的点位到H文件中，参见“选择文件类型”，401页
- 打开CAD阅读器的多个实例时，其在第三桌面中的显示略小。
- CAD阅读器现在可以从STEP、IGES和STEP文件中抽取数据，参见“用CAD文件中数据”，385页
- 现在也可以用**D00**功能传输未定义的参数。
- D16，可以输入为源和目标Q参数或QS参数的参考，参见“基础知识”，261页
- 已扩展D18功能，参见“D18 – 读取系统信息”，267页

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

- 新功能**高级机床设置**（选装项44）。
- 新增加**加工批次管理器**功能用于制定生产任务单计划。
- 新增基于刀具的托盘加工功能。
- 新增托盘预设点管理。
- 如果在程序运行操作模式下选择托盘表，为整个托盘表计算**刀具列表**和**刀具使用顺序**。
- **Dynamic Collision Monitoring (DCM)**现在也适用于**试运行**操作模式。
- 也能在文件管理器中打开刀座文件。
- 用**调整 NC程序/ 表功能**，也能导入和修改自定义表。
- 机床制造商可以定义更新规则，例如在导入表时，自动删除表中和NC程序中的元音字符。
- 可在刀具表中快速搜索刀具名。
- 机床制造商可取消激活个别轴的预设点设置。
- 预设表0行也可人工编辑。
- 全部树状结构的节点都能通过双击扩展和收缩。
- 状态栏的镜像加工新图标。

- 永久保存**试运行**操作模式下的图形设置。
- 在**试运行**操作模式下，现在可选不同的行程范围。
- 在刀具管理中也能显示和输入测头的刀具数据（选装项93）。
- 新增管理无线电测头的MOD对话框。
- 用**侧头 监视器 关闭**软键可以抑制测头监测30秒钟。
- 手动探测**ROT**和**P**期间，用回转工作台的找正运动补偿工件不对正量。
- 如果激活了将测头定向到编程的探测方向的功能且防护门打开时，主轴转动圈数有限制。有时，主轴旋转方向可改变，因此定位运动不一定遵守最短路径规则。
- 新机床参数**iconPrioList**（100813号），用于定义状态栏的图标顺序。
- 新机床参数**suppressResMatlWar**（201010号），抑制**余材报警**。
- 机床参数**clearPathAtBlk**（124203号）用于指定在**试运行**操作模式下是否用新“工件毛坯”清除刀具路径。
- 新可选机床参数**CfgDisplayCoordSys**（127500号），用于选择坐标系，在该坐标系中状态栏显示原点平移。
- 该数控系统现在支持多达24个控制环，包括多达4个主轴。

有变化的功能34059x-08

- 如果使用锁定的刀具，该数控系统在**编程**操作模式下显示报警信息，参见“**编程图形支持**”，187页
- **M94**辅助功能适用于所有旋转轴，这些旋转轴需未受到软限位开关或限位开关的限制，参见“**旋转轴显示值减小到360度以内。M94**”，369页
- 在编程图形中，孔和螺纹用浅蓝色显示，参见“**编程图形支持**”，187页
- 关闭该数控系统时，刀具选择窗口中的排序顺序和列宽保持不变，参见“**刀具调用调用刀具数据**”，114页
- 如果用%:PGM调用子程序和用**M2**或**M30**结束程序，该数控系统输出报警信息。一旦选择另一个NC程序，该数控系统自动清除报警信息，参见“**编程注意事项**”，229页
- 显著缩短将大量数据粘贴到NC程序中所需的时间。
- 用鼠标双击表编辑器的选择框，或按下**ENT**键，打开弹出窗口。
- 机床制造商配置该数控系统是否考虑轴角或是否将**M138**定义轴的轴角设置为0，参见“**选择倾斜轴：M138**”，373页
- 用**SYSSTR**功能读取托盘程序路径，参见“**读取系统信息**”，280页
- 偏心车削后，恢复主轴转速的编程限制。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

- 如果使用锁定的刀具，该数控系统在**测试运行**操作模式下显示报警信息。
- 该数控系统提供返回轮廓的定位规则。
- 用备用刀返回轮廓的定位规则已改变。
- 当前运动特性模式下未激活的轴也能基于倾斜加工面。
- 在图形中，当刀具接触工件时用红色显示，空刀时用蓝色显示。
- 选择程序时或新毛坯时，不再重置剖面位置。
- 在**手动操作**模式下，也能用小数位输入主轴转速。主轴转速小于1000时，该数控系统显示小数位。
- 该数控系统在标题区显示出错信息直到其被清除或被高优先级错误取代。
- 要连接U盘，不再需要按下软键，
- 可调整电子手轮设置点动增量、主轴转速和进给速率的速度。
- 修改基本旋转、3-D基本旋转和倾斜加工面的图标，使其更容易区分。
- 修改**TCPM功能**的图标。
- 修改**AFC功能**的图标。
- 该数控系统自动识别是否导入表或是否需要调整表的格式。
- 如果还没有带切削数据的AFC表，按下**AFC设置**软键时，该数控系统打开一个空的AFC表。
- 将光标移到刀具管理的输入框中，整个输入框被高亮。
- 修改配置子文件时，该数控系统不再中断测试运行，但只显示报警。
- 轴不进行参考点回零，不能设置，也不能修改预设点。
- 如果关闭手轮时，手轮倍率调节电位器仍被激活，该数控系统生成报警信息。
- 用HR 550或HR 550FS手轮时，如果电池电压过低，将生成报警信息。
- 机床制造商可定义**CUT (刀刃) 0**刀具是否考虑**R-OFFS**偏移值。

- 机床制造商可改变仿真的换刀位置。
- 保存实时图像，选择目标目录和文件名。
- 机床参数**decimalCharakter**（100805号）用于将点号或逗号定义为小数分隔符。

新和有变化的循环功能34059x-08

更多信息：循环编程用户手册

- 新循环453**KINEMATICS GRID**。该循环在OEM厂商预定义的多个倾斜轴位置探测校准球。用补偿表补偿偏差测量值。需要选装项48（**KinematicsOpt**）和选装项52（**KinematicsComp**）；机床制造商必须根据相应机床情况调整该功能。
- 新循环441（**FAST PROBING**）。用该循环可以设置多个探测参数（例如定位进给速率），这些参数全局有效，适用于全部后续的探测循环。
- 循环256（**RECTANGULAR STUD**）和循环257（**CIRCULAR STUD**）增加参数Q215、Q385、Q369和Q386。
- 退刀槽加工循环860至862和870至872增加输入参数Q211。用该参数以工件主轴转动的圈数指定停顿时间，表示在底面加工退刀槽后退离延迟的时间。
- 循环239用LAC控制功能确定机床轴的当前负载。此外，循环239现在可调整轴的最大加速度。循环239可以确定同步轴的负载。
- 修改循环205和241的进给速率特性。
- 循环233的详细变化：精加工期间，监测刀刃长度（**LCUTS**），用铣削方式0至3进行粗加工时，通过修改Q357沿铣削方向增加铣削面积（如果铣削方向未设置限制）。
- 可用ISO格式编写**轮廓定义**程序。
- 技术过时的循环
1、2、3、4、5、17、212、213、214、215、210、211、230和231合称为**老循环**，在编辑器中已无法插入这些循环。但是，这些循环仍可以执行和修改。
- 刀具探测循环，例如循环480、481和482可被隐藏。
- 循环225（雕刻）可用新语法雕刻当前的计数器值。
- 探测表新增SERIAL列。
- 轮廓链增强功能：循环25（余料加工），循环276（3-D轮廓链）。

新功能34059x-09

- 现在可用切削参数表，参见“使用切削数据表”，184页
- 新增**PLANE XY ZX YZ**软键，用于FK编程中选择加工面，参见“基础知识”，159页
- 在**测试运行**操作模式下，仿真NC程序中定义的计数器，参见“**定义计数器计数器功能**”，315页
- 如果在调用NC程序中已将调用的NC程序完全执行完，可对其进行编辑。
- 在CAD阅读器中，可以在列表视图窗口中直接输入数据，定义预设点或原点，参见“用CAD文件中数据”，385页
- 现在可用QS参数读取或写入自定义表，参见“D27写入自定义表”，324页
- 扩展D16功能，使该功能可在注释行写入含*的输入字符，参见“创建文本文件”，261页

- 新增D16功能 %RS的输出格式，用于输出无格式文字，参见 "创建文本文件"，261页

- 已扩展D18功能，参见 "D18 – 读取系统信息"，267页

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

- 新用户管理功能，用于创建和管理不同访问权限的用户。
- 新增**部件监测**软件选装项，用于自动检查已定义的机床部件是否过载。
- 新增**主计算机模式**功能，用于将指令切换到外部主机。
- 海德汉的**状态报告接口（SRI）**用于提供一个简单和可靠的获取机床工作状态信息的接口。
- 在**手动操作**模式下考虑基本旋转。
- 新增**程序 + 机床**屏幕布局，显示NC程序、碰撞对象和工件。
- 新增**机床**屏幕布局，显示碰撞对象和工件。
- 调整屏幕布局软键。
- 在未激活循环32情况下，附加状态栏显示路径和角度公差。
- 附加状态栏显示路径和角度公差是否受到DCM限制。
- 加工前，该数控系统检查全部NC程序的完整性。如果要执行一个不完整的NC程序，该数控系统中断执行，显示出错信息。
- 在**手动数据输入定位**操作模式下，现在可跳过NC程序段。
- 刀具表新增两个新刀具类型：**球头铣刀**和**盘铣刀**。
- 用3-D测头设置预设点过程中，考虑当前TCPM。
- 在平面内探测（探测PL）过程中，选择找正旋转轴的解决方案。
- 修改**可选程序运行停止**外观。
- 可用**PGM MGT**与**ERR**之间的按键切换界面。
- 该数控系统支持exFAT文件系统的USB设备。
- 即使激活了“全局程序设置”（GPS）功能，也能在位置显示区显示手轮叠加定位。
- 如果进给速率小于10，该数控系统还显示已输入的小数位之一。
- 在**测试运行**操作模式下，机床制造商定义刀具表或扩展刀具管理系统是否已打开。
- 机床制造商定义在用**调整 NC程序/ 表**功能时，可导入的文件类型。
- 新机床参数**CfgProgramCheck**（129800号），用于定义刀具使用时间文件的设置。

有变化的功能34059x-09

- **PLANE**功能不仅提供**SEQ**，还提供**SYM**备选选择选项，参见 "指定PLANE功能的定位特性"，355页
- 改进切削数据计算器，参见 "切削数据计算器"，182页
- **CAD-Viewer**现在输出**PLANE空间角**，不再输出**PLANE矢量**，参见 "定义原点"，394页
- **CAD-Viewer**现在默认情况下输出2-D轮廓。
- 如果在刀具调用程序段中无编程的刀具名或刀具号，但刀具轴与原有的**T**（刀具调用程序段）中的相同，该数控系统将不执行换刀宏，参见 "刀具调用调用刀具数据"，114页
- 如果将FK程序段与M89结合使用，该数控系统将报告出错信息。
- 用D16功能时，在输出到屏幕上方面，**M_CLOSE**和**M_TRUNCATE**的作用相同，参见 "在数控系统显示屏上显示信息"，266页

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

- **Batch Process Manager**现在可在**编程、运行程序, 自动方式和运行程序, 单段方式**操作模式下打开。
- 在**测试运行**操作模式下, **GOTO**按键现在的作用与其它操作模式下的作用相同。
- 如果轴角不等于倾斜角, 用手动探测功能设置预设点时, 该数控系统不再报告出错信息, 但将打开**Working plane is inconsistent**菜单。
- 激活**原点**软键也更新预设点管理中激活的行值。
- 用操作模式按键, 可从第三桌面切换到任何操作模式。
- 调整了**测试运行**操作模式下的附加状态栏, 已与**手动操作**模式一致。
- 该数控系统允许更新网页浏览器
- “远程桌面管理器”允许输入附加等待时间, 以关闭连接。
- 刀具表中已删除弃用的刀具类型。**未定义**。
- 在扩展刀具管理系统中, 现在可以转到上下文敏感的在线帮助, 包括正在编辑表时。
- 已删除屏幕保护的循环播放
- 机床制造商可指定旋转轴平移 (mW-CS) 的特定轴作用。
- 机床制造商可在**手动操作**操作模式下定义两个碰撞监测对象之间的最小距离。
- 机床制造商可定义**手动操作**模式下允许使用的M功能。
- 机床制造商定义刀具表中L-OFFS和R-OFFS列的默认值。

新和有变化的循环功能34059x-09

更多信息：循环编程用户手册

- 新循环285 (定义齿轮) (选装项157)。
- 新循环G286 (齿轮滚齿) (选装项157)。
- 新循环G286 (齿轮刮齿) (选装项157)。
- 新循环883 (TURNING SIMULTANEOUS FINISHING) (选装项50和选装项158)。
- 新循环1410 (PROBING ON EDGE)。
- 新循环1411PROBING TWO CIRCLES。
- 新循环1420 (探测平面)。
- 在预设值期间，自动探测循环408至419考虑 chkTiltingAxes (204600号)。
- 探测循环41x，自动测量预设点：循环参数Q303 (MEAS. VALUE TRANSFER) 和参数Q305 (NUMBER IN TABLE) 新增特性。
- 循环420 (MEASURE ANGLE) 中，预定位期间将考虑该循环和探测表的数据。
- 循环444 (PROBING IN 3-D) 根据可选机床参数的设置，检查旋转轴的位置是否与倾斜角相符。
- 已修改用于Q309 (ERROR REACTION) 的循环444 (PROBING IN 3-D) 的帮助图形，该循环考虑TCPM。
- 还原期间，循环450 (SAVE KINEMATICS) 不能写入相同值。
- 扩展循环451 (MEASURE KINEMATICS)，使循环参数 Q406 (MODE) 中包括值3。
- 在循环451 (MEASURE KINEMATICS) 和循环 453 (KINEMATICS GRID中，仅在第二测量中监测校准球的半径。
- 仿真中考虑仿真的测头。无出错信息的仿真运行。
- 探测表增加REACTION (响应) 列。
- 在循环24 (SIDE FINISHING) 中，最后一次进刀中将用相切螺旋线进行接近和离开。
- 循环233 (FACE MILLING) 增加参数Q367 (SURFACE POSITION)。
- 循环257 (CIRCULAR STUD) 也用Q207 (FEED RATE FOR MILLNG) 进行粗加工。
- 循环291 (COUPLG.TURNG.INTERP.) 和循环 292 (CONTOUR.TURNGINTRP.) 考虑CfgGeoCycle (201000 号) 的设置。
- 在循环800 (ADJUST XZ SYSTEM) 中扩展参数Q531 (ANGLE OF INCIDENCE)。
- 提供机床参数CfgThreadSpindle (113600号)。

2

第一步

2.1 概要

本章将帮助您快速学习数控系统最重要的操作步骤。有关相关主题的更多信息，参见相应章节。

本章讲解以下主题内容：

- 开机启动机床
- 编写工件程序



《设置、测试和运行NC程序用户手册》提供以下主题信息：

- 开机启动机床
- 图形化地测试工件
- 设置刀具
- 设置工件
- 加工工件

2.2 开机启动机床


确认掉电信息和



小心：操作人员危险！

机床和机械部件始终存在机械危险。电场、磁场、电磁场特别有害于带心脏起搏器或植入体的人员。一旦机床接通电源，就有该危险！

- ▶ 阅读并遵守机床手册的要求
- ▶ 阅读并遵守安全注意事项和安全标志要求
- ▶ 使用安全装置



参见机床手册。

不同机床的开机和参考点回零操作可能各不相同。

- ▶ 开启数控系统和机床电源
- ▶ 该数控系统启动操作系统。这个过程可能需要数分钟时间。
- ▶ 然后，该数控系统在显示屏顶部显示“电源掉电”信息。



- ▶ 按下**CE**按键
- ▶ 该数控系统编译PLC程序。



- ▶ 开启机床数控系统电源
- ▶ 该数控系统在**手动操作**模式下。



根据机床情况，可能需要执行其它操作才能运行NC程序。

有关该方面的进一步信息

- **开机启动机床**
- 更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

2.3 编写第一个零件加工程序

选择操作模式

只能在**编程**操作模式下编写NC程序：

- ▶ 按下操作模式按键
- > 该数控系统切换至**编程**操作模式。

有关该方面的进一步信息

- 操作模式

更多信息: "编程", 63 页

重要的控制件和显示

键

对话格式的帮助功能



确认输入内容和启动下个对话提示



忽略对话提问



立即结束对话



中断对话，放弃输入



显示屏中的软键，用于选择当前操作状态的相应功能

有关该方面的进一步信息

- 编写和编辑NC程序

更多信息: "编辑NC程序", 88 页

- 按键概要

更多信息: "控制和显示", 2 页

创建新NC程序 / 文件管理

PGM
MGT

- ▶ 按下**PGM MGT**键

- > 该数控系统打开文件管理器。

该数控系统的文件管理类似于PC计算机中Windows的资源管理器。文件管理器用于管理该数控系统内部存储器中的数据。

- ▶ 用箭头键选择要打开的一个新文件所在的文件夹
- ▶ 输入带扩展名.**i**的任何所需文件名


ENT

- ▶ 按下**ENT**按键

- > 该数控系统询问新NC程序的尺寸单位。

MM

- ▶ 选择尺寸单位：按下**MM**或**INCH**软键



该数控系统自动生成NC程序的第一和最后一个NC程序段。然后，将不允许修改这些NC程序段。

有关该方面的进一步信息

- **文件管理**

更多信息: "文件管理", 94 页

- **创建新NC程序**

更多信息: "打开和输入NC程序", 80 页

定义工件毛坯

创建新NC程序后，定义工件毛坯。例如，输入相对所选预设点的最小点和最大点，定义一个立方体。

用软键选择所需毛坯后，该数控系统自动启动工件毛坯定义操作并要求输入所需数据：


- ▶ **主轴Z-平面XY**：输入当前主轴的坐标轴。G17被保存为默认设置值。用ENT键接受
- ▶ **工件毛坯定义：X轴最小值**：输入工件毛坯相对预设点的最小X轴坐标值，例如0，用ENT按键确认
- ▶ **工件毛坯定义：Y轴最小值**：输入工件毛坯相对预设点的最小Y轴坐标值，例如0，用ENT按键确认
- ▶ **工件毛坯定义：Z轴最小值**：输入工件毛坯相对预设点的最小Z轴坐标值，例如-40，用ENT按键确认
- ▶ **工件毛坯定义：X轴最大值**：输入工件毛坯相对预设点的最大X轴坐标值，例如100，用ENT按键确认
- ▶ **工件毛坯定义：Y轴最大值**：输入工件毛坯相对预设点的最大Y轴坐标值，例如100，用ENT按键确认
- ▶ **工件毛坯定义：Z轴最大值**：输入工件毛坯相对预设点的最大Z轴坐标值，例如0，用ENT按键确认
- ▶ 该数控系统结束对话。

举例

```
%NEW G71 *
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*
N99999999 %NEW G71 *
```

有关该方面的进一步信息

- 定义工件毛坯
更多信息：“创建新NC程序”，83页



程序布局

NC程序应以类似的方式保持一致的布局。这样易于查找，编程速度快和差错少。

简单和常规轮廓加工程序的推荐布局

举例

%BSPCONT G71 *
N10 G30 G71 X...Y...Z...*
N20 G31 X...Y...Z...*
N30 T5 G17 S5000*
N40 G00 G40 G90 Z+250*
N50 X...Y...*
N60 G01 Z+10 F3000 M13*
N70 X...Y...RL F500*
...
N160 G40 ...X...Y...F3000 M9*
N170 G00 Z+250 M2*
N999999999 BSPCONT G71 *

- 1 调用刀具，定义刀具轴
 - 2 退刀
 - 3 将刀具预定位至加工面上的轮廓起点附近
 - 4 将刀具沿刀具轴定位在工件上方或直接预定位至加工深度。根据需要，开启主轴/冷却液
 - 5 轮廓接近
 - 6 轮廓加工
 - 7 轮廓离开
 - 8 退刀，结束NC程序

有关该方面的进一步信息

- 轮廓加工编程
更多信息: "工件加工的刀具运动编程", 126 页

简单循环编程的推荐程序布局

举例

```
%BSBCYC G71 *
N10 G30 G71 X...Y...Z...
N20 G31 X...Y...Z...
N30 T5 G17 S5000*
N40 G00 G40 G90 Z+250*
N50 G200...
N60 X...Y...
N70 G79 M13*
N80 G00 Z+250 M2*
N99999999 BSBCYC G71 *
```

- 1 调用刀具，定义刀具轴
- 2 退刀
- 3 定义固定循环
- 4 移至加工位置
- 5 调用循环，启动主轴/冷却液
- 6 退刀，结束NC程序

有关该方面的进一步信息

- 循环编程

[更多信息：循环编程用户手册](#)

简单轮廓编程

右图图示的轮廓将一刀铣削加工至5 mm深。已定义了工件毛坯。用功能键启动对话提示后，在屏幕标题区，输入该数控系统要求的所有数据。




- ▶ 调用刀具：输入刀具数据。每一次输入都用ENT键确认，且不要忽略G17刀具轴
- ▶ 按下L键打开一个直线运动程序段
- ▶ 按下向左箭头键切换至G代码输入区
- G 00**
- ▶ 如要输入快移运动，按下G00软键
- G 90**
- ▶ 对于绝对值，按下G90软键
- G 40**
- ▶ 退刀：按下橙色轴向键Z和输入接近位置的坐标值，例如250。按下ENT按键
- ▶ 激活无半径补偿：按下G40软键
- ▶ 用END按键，确认**辅助功能 M?**：
该数控系统保存输入的定位程序段。
- ▶ 按下L按键，打开一个直线运动的NC程序段
- ▶ 按下向左箭头键切换至G代码输入区



- ▶ 如要输入快移运动，按下G00软键
- ▶ 将刀具预定位在加工面上：按下橙色X轴向键和输入接近位置的坐标值，例如-20
- ▶ 按下橙色轴向键Y和输入接近位置的坐标值，例如-20。用END按键确认输入信息。
- ▶ 激活无半径补偿：按下G40软键
- ▶ 用END按键，确认**辅助功能 M?**：
该数控系统保存输入的定位程序段。
- ▶ 按下L按键，打开一个直线运动的NC程序段
- ▶ 按下向左箭头键切换至G代码输入区



- ▶ 如要输入快移运动，按下G00软键
- ▶ 将刀具移至加工深度：按下橙色轴向键Z和输入接近位置的坐标值，例如-5。按下ENT按键
- ▶ 激活无半径补偿：按下G40软键
- ▶ **辅助功能 M?** 启动主轴和开启冷却液，例如 M13，并用END按键确认
该数控系统保存输入的定位程序段。
- ▶ 按下L按键，打开一个直线运动的NC程序段



- ▶ 输入轮廓起点**1**的X轴和Y轴坐标，例如 5/5，并用**ENT**按键确认
-  **G41**
- ▶ 激活到路径左侧的半径补偿：按下**G41**软键
- ▶ **进给速率F=?** 输入加工进给速率，例如700 mm/min，用**END**按键保存输入信息
-  **G**
- ▶ 输入**26**接近轮廓：定义圆弧的**圆角半径?**，用**END**键保存输入信息
-  **L**
- ▶ 加工轮廓和移至轮廓点**2**处：只需要输入有变化的信息。也就是说，只输入Y轴坐标95并用**END**按键保存输入信息
-  **L**
- ▶ 移至轮廓点**3**：输入X轴坐标95并用**END**按键保存输入信息
-  **CHF**
- ▶ 定义轮廓点**3**的倒角**G24 : 倒角尺寸?** 输入 10 mm，并用**END**键保存
-  **L**
- ▶ 移至轮廓点**4**：输入Y轴坐标5并用**END**按键保存输入信息
-  **CHF**
- ▶ 定义轮廓点**4**的倒角**G24 : 倒角尺寸?** 输入 20 mm，并用**END**键保存
-  **L**
- ▶ 移至轮廓点**1**：输入X轴坐标5并用**END**按键保存输入信息
-  **G**
- ▶ 输入**27**离开轮廓：定义离开圆弧的**圆角半径?**
-  **L**
- ▶ 离开轮廓：输入工件外沿的X轴和Y轴坐标，例如-20/-20，用**ENT**按键确认
-  **L**
- ▶ 激活无半径补偿：按下**G40**软键
- ▶ 按下**L**按键，打开一个直线运动的NC程序段
- ▶ 如要输入快移运动，按下**G00**软键
- ▶ 退刀：按下橙色轴向键**Z**，沿刀具轴退刀，并输入需接近位置的值，例如250。按下**ENT**按键
- ▶ 激活无半径补偿：按下**G40**软键
- ▶ **辅助功能M?** 输入**M2**结束程序，然后用**END**键确认
- ▶ 该数控系统保存输入的定位程序段。

有关该方面的进一步信息

- 完整NC程序段举例
更多信息: "举例：用直角坐标的线性运动与倒角"，149 页
- 创建新NC程序
更多信息: "打开和输入NC程序"，80 页
- 接近/离开轮廓
更多信息: "接近和离开轮廓"，129 页
- 轮廓加工编程
更多信息: "路径功能概要"，140 页
- 刀具半径补偿
更多信息: "刀具半径补偿"，119 页
- 辅助功能M
更多信息: "程序运行检查、主轴和冷却液的辅助功能"，204 页

创建循环程序



右图所示的孔（深20 mm）将用标准钻孔循环进行钻孔。已定义了工件毛坯。



- ▶ 调用刀具：输入刀具数据。每一次输入都用ENT键确认，且不要忽略刀具轴
- ▶ 按下L按键，打开一个直线运动程序段
- ▶ 按下向左箭头键切换至G代码输入区
- ▶ 如要输入快移运动，按下G00软键
- ▶ 对于绝对值，按下G90软键
- ▶ 退刀：按下橙色轴向键Z和输入接近位置的坐标值，例如250。按下ENT按键
- ▶ 激活无半径补偿：按下G40软键
- ▶ 辅助功能 M? 启动主轴和冷却液，例如M13并用END按键确认
- > 该数控系统保存输入的定位程序段。
- ▶ 调用循环菜单：按下CYCL DEF按键



- ▶ 显示钻孔循环
- ▶ 选择标准钻孔循环200
- > 该数控系统启动循环定义对话。
- ▶ 逐步骤地输入该数控系统要求的全部参数，每次用ENT按键结束
- > 在右侧显示屏中，该数控系统还显示相应循环参数的图形
- ▶ 输入0接近第一钻孔位置：输入钻孔位置坐标，用M99调用循环
- ▶ 输入0移至其它钻孔位置：输入特定钻孔位置的坐标值，并用M99调用循环
- ▶ 输入0退刀：按下橙色轴向键Z和输入接近位置的坐标值，例如250。按下ENT按键
- ▶ 辅助功能M? 输入M2结束程序，然后用END键确认
- > 该数控系统保存输入的定位程序段。



举例

%C200 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*	工件毛坯定义
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T5 G17 S4500*	刀具调用
N40 G00 G90 Z+250 G40*	退刀
N50 G200 钻孔	定义循环
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-20 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=-10 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0.2 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	
N60 G00 X+10 Y+10 M13 M99*	开启主轴和冷却液，调用循环
N70 G00 X+10 Y+90 M99*	调用循环
N80 G00 X+90 Y+10 M99*	调用循环
N90 G00 X+90 Y+90 M99*	调用循环
N100 G00 Z+250 M2*	退刀，程序结束
N99999999 %C200 G71 *	

有关该方面的进一步信息

- 创建新NC程序
更多信息: "打开和输入NC程序", 80 页
- 循环编程
更多信息 : 循环编程用户手册

3

基础知识

3.1 TNC 640

海德汉TNC数控系统是面向车间应用的轮廓加工数控系统，操作人员可直接在机床上通过易用的Klartext对话格式编程语言编写常规铣削和钻孔加工程序。这些数控系统设计用于铣床、钻床和镗床以及加工中心，轴数多达24轴。也可用程序将主轴定位在一定角度位置。

系统自带的硬盘为NC程序提供充足的存储空间，包括存储脱机编写的程序。为方便快速计算，还可以随时调用内置的计算器。

键盘和屏幕显示的布局清晰合理，可以快速方便地使用所有功能。



海德汉Klartext对话格式和DIN/ISO

海德汉Klartext是面向车间应用的对话式编程语言，让用户可以特别容易编写程序。编程图形显示轮廓编程的每个加工步骤的图形。如果图纸尺寸不符合NC要求，FK自由轮廓编程非常有用。测试运行或程序运行期间，可图形仿真工件加工过程。

也能用ISO格式或DNC模式编程。

当一个NC程序正在加工工件时，还能输入和测试另一个NC程序。

兼容性

部分用海德汉数控系统（从TNC 150 B开始）创建的NC程序可能无法在TNC 640系统上运行。如果NC程序段中有无效元素，该数控系统打开这样的文件时将其标记为ERROR（错误）程序段或显示出错信息。



也请注意iTNC 530与TNC 640差异的详细说明。

更多信息: "TNC 640与iTNC 530之间的不同点",
498页

3.2 显示单元和操作面板

显示器

该数控系统配19英寸显示器。

1 标题栏

该数控系统启动后，显示器的标题栏显示已选的操作模式：机床操作模式显示在左侧，编程操作模式显示在右侧。当前有效的操作模式显示在标题栏的大端，大端还显示对话提示和提示信息（例外：如果该数控系统只显示图形）。

2 软键

在屏幕底部，该数控系统显示软键行的附加功能。可通过按下其正下方的按键选择这些功能。软键行上方的细条表示软键行数，用显示器左侧和右侧的按键切换软键。代表当前软键行的条形图为蓝色

3 软键选择键

4 切换软键的按键

5 设置屏幕布局

6 切换机床操作模式、编程操作模式和第三桌面的按键


7 预留给机床制造商的软键选择键

8 切换机床制造商软键的按键



如果使用触控操作的TNC 640，部分按键用触控操作取代。

更多信息: "使用触控屏", 449 页



设置屏幕布局

允许自选屏幕布局。例如，在**编程**操作模式下，该数控系统在左侧窗口显示NC程序段，同时在右侧窗口显示编程的图形。也可以在右侧窗口显示程序结构，或在整个大窗口中只显示NC程序段。屏幕窗口的具体内容与所选操作模式有关。

设置屏幕布局：



- ▶ 按下**屏幕布局**按键：软键行显示可用布局选项
更多信息: "操作模式", 62 页




- ▶ 用软键选择所需屏幕布局

控制面板

TNC 640带操作面板。右图显示操作面板的各操作件：

- 1 输入文字和文件名及ISO格式编程的字符键盘
- 2 ■ 文件管理
■ 计算器
■ MOD功能
■ "HELP" (帮助) 功能
■ 显示出错信息
■ 切换操作模式
- 3 编程模式
- 4 机床操作模式
- 5 启动编程对话
- 6 浏览键和GOTO跳转命令
- 7 数字输入和轴选择
- 8 鼠标触摸板
- 9 鼠标按钮
- 10 USB端口



有关各键的功能说明，请见封二页。



如果使用触控操作的TNC 640，部分按键用触控操作取代。
更多信息: "使用触控屏", 449 页



参见机床手册。
部分机床制造商未采用标准的海德汉操作面板。
有关外部按键说明，例如**NC START** (NC启动) 或**NC STOP** (NC停止)，参见机床手册。

扩展工作区小型版

对于宽屏版，MC 8562还在数控系统用户界面的左侧提供附加的显示工作区。

该屏幕布局提供的附加显示工作区称为**扩展工作区小型版**。

该屏幕布局用于在数控系统用户界面之外打开其它程序，同时仍保持加工过程的可见。

扩展工作区小型版模式的附加显示工作区提供完整的多点触控功能。切换到全屏模式时，可用海德汉键盘操作外部程序。


为机床制造商保留一个**扩展工作区小型版**显示区。

扩展工作区小型版允许您选择以下视图：

- 分屏为附加显示区和主界面
- 数控系统全屏显示



海德汉还继续为数控系统提供第二显示器，将其用作**扩展工作区舒适版**。



扩展工作区小型版分为三个显示区：

1 JH标准区：

在该显示区内显示该数控系统的主界面。该区提供数控系统的全部功能。

2 JH扩展区：

该区为可配置区，可用于快速访问海德汉应用程序。


JH扩展区的内容：

- HEROS菜单
- 第一显示工作区，**手动操作**模式
- 第二显示工作区，**编程**操作模式
- 第三和第四显示工作区，供用户自由使用，例如用于**CAD转换工具**
- 常用的软键



JH扩展区的优点：

- 每一种操作模式都各有其自己的附加软键行
- 不再需要浏览海德汉的多个软键行



3 OEM：

该区预留给机床制造商的应用程序。

OEM区的内容：

- 机床制造商用该区显示Python应用程序的功能
- 该区用于将Windows计算机接入网络中



对于**远程桌面管理器**选装项，用其可启动附加应用程序，例如数控系统上的Windows计算机并在该数控系统的附加显示工作区中进行显示或在**扩展工作区小型版**中全屏地显示。

机床参数**CfgSideScreen**（130000号）允许选择嵌入在显示器中第二工作区内的连接。

机床制造商需要激活该机床参数并将其配置为可激活。

在**连接**中，输入**远程桌面管理器**中定义的连接名（例如 Windows 10）。

3.3 操作模式

手动操作和电子手轮操作


设置机床需要使用**手动操作**模式。在该操作模式下，可手动定位机床轴或用点动方式定位机床轴、设置预设点和倾斜加工面。

电子手轮操作模式允许用HR电子手轮手动运动机床轴。

屏幕布局软键（如前的选择）

软键 **窗口**

位置



左：位置，右：状态显示



左：位置，右：工件



左：位置，右：碰撞对象和工件



MDI模式

这个操作模式用于简单运动的编程，如铣端面或预定位。

选择屏幕布局软键

软键 **窗口**

NC程序




左：NC程序，右：状态显示



左：NC程序，右：工件



左：NC程序，右：碰撞对象和工件




编程

在该操作模式下，编写NC程序。FK自由编程功能、多个循环和Q参数功能帮助用户编写程序和添加必要信息。根据需要，还能用编程图形显示编程的运动路径。

选择屏幕布局软键

软键	窗口
程序	NC程序
程序 + 区段	左：NC程序，右：程序结构
程序 + 图形	左：NC程序，右：编程图形




试运行

在试运行操作模式下，该数控系统检查NC程序和部分程序是否存在错误，例如NC程序中存在不兼容、缺失的几何或不正确的数据或与加工区冲突。图形仿真功能有多个显示模式。

选择屏幕布局软键

软键	窗口
程序	NC程序
程序 + 状态	左：NC程序，右：状态显示
程序 + 工件	左：NC程序，右：工件
工件	工件
程序 + MACHINE	左：NC程序，右：碰撞对象和工件
MACHINE	碰撞对象和工件



程序运行 - 全自动方式和程序运行 - 单段方式

在**运行程序 自动方式**操作模式下，该数控系统连续运行NC程序直到程序终点或运行到手动停止或程序停止位置。程序中断运行后，可恢复程序的继续执行。


在**运行程序 单段方式**操作模式下，按下**NC start** (NC启动) 按键，分别执行每一个NC程序段。对于阵列点循环和**循环调用阵列功能**，该数控系统在每一个点位后停止。

选择屏幕布局软键

软键	窗口
程序	NC程序
程序 + 区段	左 : NC程序 , 右 : 结构
程序 + 状态	左 : NC程序 , 右 : 状态显示
程序 + 工件	左 : NC程序 , 右 : 工件
工件	工件
位置 + MACHINE	左 : NC程序 , 右 : 碰撞对象和工件
MACHINE	碰撞对象和工件

带托盘表的屏幕布局软键

软键	窗口
托盘	托盘表
程序 + 托盘	左 : NC程序 , 右 : 托盘表
托盘 + 程序	左 : 托盘表 , 右 : 状态显示
托盘 + 图形	左 : 托盘表 , 右 : 图形
BPM	Batch Process Manager



3.4 NC基础知识



位置编码器和参考点

机床轴上的位置编码器用于记录机床工作台或刀具位置。直线轴通常配直线光栅尺，回转工作台和摆动轴通常配角度编码器。

机床轴运动时，相应位置编码器生成电信号。该数控系统对电信号进行处理并精确地计算机床轴的实际位置。

如果电源断电，计算的位置将不再对应于机床实际位置。为恢复该对应关系，增量式位置编码器提供参考点。参考点回零后，代表机床参考坐标系参考点的信号传输给数控系统。该信号重新建立该数控系统显示值与当前机床位置间的对应关系。如果直线光栅尺带距离编码参考点，执行参考点回零时，机床轴移动量不超过20毫米，角度编码器不超过20度。

如果使用绝对位置编码器，开机后绝对位置值立即传给数控系统。因此，开机后就能立即重新建立机床运动位置与实际位置的对应关系。



可编程轴

在默认设置下，该数控系统的可编程轴符合DIN 66217标准的轴定义。

有关可编程轴的标识，参见下表。


基本轴	平行轴	旋转轴
X	U	A
Y	V	B
Z	W	C



参见机床手册。

可编程轴的数字、标识和分配取决于机床。

机床制造商定义其它轴，例如PLC轴。



参考坐标系

对于数控系统，要按照定义的路径控制轴运动，需要参考坐标系。


安装在机床上的平行直线光栅尺是直线轴的简单参考坐标系。直线光栅尺代表一个数轴，无量纲的坐标系。

要接近平面中的一个点，数控系统需要两个轴，也即二维参考坐标系。

要接近空间中的一个点，数控系统需要三个轴，也即三维参考坐标系。如果这三个轴配置为相互垂直，则构成三维直角坐标系。



根据右手规则，手指指向三个基本轴的正方向。




要在空间中唯一地确定一个点，不仅需要三维的配置，还需要一个坐标原点。三个轴的共同交点是3-D坐标系的坐标原点。这个交点的坐标是X+0、Y+0和Z+0。

数控系统必须区分不同的参考坐标系，例如这样才能总在相同位置进行换刀或总在相对当前工件位置执行加工。


数控系统区分以下参考坐标系：

- 机床坐标系M-CS :
Machine Coordinate System
- 基本坐标系B-CS :
Basic Coordinate System
- 工件坐标系W-CS :
Workpiece Coordinate System
- 加工面坐标系WPL-CS :
Working Plane Coordinate System
- 输入坐标系I-CS :
Input Coordinate System
- 刀具坐标系T-CS :
Tool Coordinate System



所有参考坐标系相互关联。他们都基于特定机床运动特性链。

机床坐标系是参考坐标系。



机床坐标系M-CS


机床坐标系对应于运动特性描述，因此代表机床的实际机械结构。

由于机床的机械结构不可能准确地对应于直角坐标系，机床坐标系由多个一维坐标系组成。这些一维坐标系对应于实际机床轴，机床轴不需要必须相互垂直。

一维坐标系的位置和方向基于运动特性描述中的主轴尖的变换和旋转进行定义。

坐标原点的位置，也即机床原点由机床制造商在机床配置中定义。机床配置中的设置值定义编码器的零位和相应机床轴。理论上，机床原点并非必须位于物理轴的交点位置。因此，也可以位于运动行程外。

由于用户不能修改机床配置的设置值，机床坐标系用于确定不变的位置，例如换刀点。



机床原点 (MZP)

软键

应用

基础
变换,
偏移量

用户可用特定轴在预设表中的**偏移量**数据定义机床坐标系的平移。



机床制造商根据机床情况，配置预设点管理的**偏移量列**。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

注意


碰撞危险！

根据机床情况，数控系统可能还提供托盘预设点表。在该表中，机床制造商定义预设表中定义的**OFFSET**（偏移）值生效前有效的**OFFSET**（偏移）值。附加状态栏的**PAL**选项卡显示托盘预设点是否已激活以及激活的预设点。由于托盘预设点表的**OFFSET**（偏移）值不显示，也不可编辑，在全部运动中都存在碰撞危险！

- ▶ 参见机床制造商的文档资料
- ▶ 托盘预设点仅与托盘一起使用
- ▶ 开始加工前，检查**PAL**选项卡的显示



高级机床设置功能（选装项44）还提供倾斜轴**附加偏移 (M-CS)**变换。该变换与预设点表和托盘预设点表的**OFFSET**（偏移）值相加。





另一项功能是**OEM-OFFSET** (OEM偏移) , 仅适用于机床制造商。 **OEM-OFFSET** (OEM偏移) 用于定义旋转轴和平行轴的附加平移。

全部**OFFSET** (偏移) 值 (以上全部**OFFSET**输入值) 的合计值导致**实际值**位置与轴的**实际参考点**位置之间的差值。

该数控系统转换机床坐标系的所有运动 , 与参考坐标系的输入值无关。


例如一个3轴机床 , Y轴为倾斜轴 , 与ZX面不垂直 :

- ▶ 在**手动数据输入定位**操作模式下执行**L IY+10**的NC程序段
- ▶ 该数控系统由**定义值**确定轴的**所需名义值**。
- ▶ 定位运动期间 , 该数控系统移动机床轴**Y和Z**。
- ▶ **实际参考点**和**名义参考点**显示提供机床坐标系下Y轴和Z轴的运动。
- ▶ **实际值**和**命令值**页面中只显示输入坐标系中一个Y轴的运动。
- ▶ 在**手动数据输入定位**操作模式下 , 执行NC程序段**L IY-10 M91**
- ▶ 该数控系统由**定义值**确定轴的**所需名义值**。
- ▶ 定位运动期间 , 该数控系统只运动机床轴**Y轴**。
- ▶ **实际参考点**和**名义参考点**页面只显示机床坐标系下的一个Y轴运动。
- ▶ **实际值**和**命令值**页面只显示输入坐标系下的Y轴和Z轴运动。

用户可相对机床原点在程序中定义位置 , 例如用辅助功能**M91**。

基本坐标系B-CS

基本坐标系是3-D直角坐标系。其坐标原点为运动特性模型的终点。基本坐标系的方向基本对应于机床坐标系的方向。如果机床制造商使用附加运动特性变化，则可能不同。运动特性模型，也即基本坐标系的坐标原点的位置由机床制造商在机床配置中定义。用户不能修改机床配置数据。基本坐标系用于确定工件坐标系的位置和方向。



软键 应用



例如，用户用3-D测头确定工件坐标系的位置和方向。该数控系统将相对基本坐标系确定的值保存为预设点管理中的**基础变换**.值。



机床制造商根据机床情况，配置预设点管理的**基础变换**.列。


更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

注意

碰撞危险！

根据机床情况，数控系统可能还提供托盘预设点表。在该表中，机床制造商定义预设点表中**BASE TRANSFORM.**（基础变换）值生效前有效的**BASE TRANSFORM.**（基础变换）值。附加状态栏的**PAL**选项卡显示托盘预设点是否已激活以及激活的预设点。由于托盘预设点表**BASE TRANSFORM.**（基础变换）值不可见，也不可编辑，因此任何运动中都可能发生碰撞！

- ▶ 参见机床制造商的文档资料
- ▶ 托盘预设点仅与托盘一起使用
- ▶ 开始加工前，检查**PAL**选项卡的显示



工件坐标系W-CS

工件坐标系是3-D直角坐标系。其坐标零点为当前原点。

工件坐标系的位置和方向取决于预设表当前行的基础变换值。

软键 应用



例如，用户用3-D测头确定工件坐标系的位置和方向。该数控系统将相对基本坐标系确定的值保存为预设点管理中的基础变换值。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

i 高级机床设置功能（选装项44）还提供以下变换：

- **附加基本旋转 (W-CS)** 添加至预设点表和托盘预设点表的基本旋转或3-D基本旋转。附加基本旋转 (W-CS) 是第一个变换，允许在工件坐标系 (W-CS) 中。
- **平移 (W-CS)** 添加至平移（循环7DATUM SHIFT）中，其定义位置位于倾斜加工面前的NC程序中。
- **镜像**添加到镜像（循环8MIRROR IMAGE）中，其定义位置位于倾斜加工面前的NC程序中。
- **应用平移 (W-CS) 或镜像 (W-CS) 变换后**和倾斜加工面前，**平移 (mW-CS)** 在“改变的工件坐标系”中有效。

在工件坐标系中，用户用变换定义加工面坐标系的位置和方向。

工件坐标系的变换：




- **3D ROT功能**
- **PLANE功能**
- 循环19**WORKING PLANE**
- 循环7 (**DATUM SHIFT**)
(倾斜加工面前平移)
- 循环8 (**MIRROR IMAGE**)
(倾斜加工面前镜像)

i 变换的结果将根据程序顺序建立相互关系。

在每一个坐标系中，仅编写指定（推荐的）变换程序。其包括在设置变换时和在重置变换时。任何其它用法可导致不希望或意外的结果。请遵守以下编程注意事项。

编程注意事项：

- 在**PLANE功能**（不含**PLANE轴角**）前编程的变换（镜像和平移）将改变倾斜原点的位置（加工面坐标系WPL-CS的原点）和旋转轴的方向
 - 如果仅编写平移程序，那么只改变倾斜原点的位置
 - 如果仅编写镜像的程序，那么只改变旋转轴的方向
- **如果PLANE轴角与循环19结合使用**，编程的变换（镜像、旋转和缩放）不影响倾斜原点的位置或旋转轴的方向





如果工件坐标系当前无变换，加工面坐标系的位置和方向与工件坐标系的位置和方向相同。

3轴机床或纯3轴加工没有工件坐标系的变换。在该假设下，预设点表当前行的**基础 变换**.值直接影响加工面坐标系。

当然，加工面坐标系中可有其它变换


更多信息: "加工面参考坐标系WPL-CS", 72 页

加工面参考坐标系WPL-CS

加工面坐标系是3-D直角坐标系。

加工面坐标系的位置和方向取决于工件坐标系的当前变换。


- i** 如果工件坐标系当前无变换，加工面坐标系的位置和方向与工件坐标系的位置和方向相同。
3轴机床或纯3轴加工没有工件坐标系的变换。在该假设下，预设点表当前行的基础 **变换**.值直接影响加工面坐标系。



在加工面坐标系中，用户用变换定义输入坐标系的位置和方向。

- i** 铣车功能（选装项50）另外提供**OEM旋转**和**进动角**变换功能。
 - **OEM旋转**只适用于机床制造商，仅在**进动角**前生效
 - **进动角**在循环800ADJUST XZ SYSTEM、循环801RESET ROTARY COORDINATE SYSTEM和循环880GEAR HOBBLING中定义，在其它加工面坐标系变换前生效



两个变换的有效值（如果不等于0）显示在附加状态栏的**POS**选项卡中。在铣削模式下也检查该值，因为任何当前变化也可能在该模式下仍保持有效！



- i** 参见机床手册。
机床制造商用**OEM旋转**和**进动角**变换，而不使用**铣车功能**（选装项50）。

加工面坐标系的变换：

- 循环7DATUM SHIFT
- 循环8MIRROR IMAGE
- 循环10ROTATION
- 循环11SCALING
- 循环26AXIS-SPEC. SCALING
- **PLANE相对角**



- i** 在**PLANE**功能中，**PLANE相对角**适用于工件坐标系和用于对正加工面坐标系。
增量式倾斜数据总是相对当前加工面坐标系。

- i** 高级机床设置功能（选装项44）另提供**旋转 (I-CS)**变换。该变换添加到NC程序中定义的**旋转 (循环10ROTATION)**中。

- i** 变换的结果将根据程序顺序建立相互关系。



如果加工面坐标系当前没有变换，输入坐标系的位置和方向与加工面坐标系的位置和方向相同。

3轴机床或纯3轴加工也没有工件坐标系的变换。在该假设下，预设点表当前行的**基础 变换**.值直接影响输入坐标系。

输入坐标系I-CS



输入坐标系是3-D直角坐标系。

输入坐标系的位置和方向取决于加工面坐标系的当前变换。



如果加工面坐标系当前没有变换，输入坐标系的位置和方向与加工面坐标系的位置和方向相同。

3轴机床或纯3轴加工也没有工件坐标系的变换。在该假设下，预设点表当前行的**基础 变换**.值直接影响输入坐标系。



用输入坐标系的定位程序段，用户可以定义刀具位置，因此能确定刀具坐标系的位置。



命令值，实际值，随动误差和ACTDST的显示也基于输入坐标系。

输入坐标系的定位程序段：

- 平行轴定位程序段
- 直角坐标或极坐标的定位程序段

举例



N70 X+48 R+*

N70 G01 X+48 Y+102 Z-1.5 R0*



刀具坐标系方向的确定可用多种参考坐标系。

更多信息: "刀具坐标系T-CS", 75页



基于输入坐标系原点的轮廓可轻松根据需要变换。


刀具坐标系T-CS

刀具坐标系是3-D直角坐标系。其坐标零点为刀具原点。刀具表中数据，对于铣刀L和R和车刀ZL、XL和YL，相对该点。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册



对于动态碰撞监测（选装项40），要正确地监测刀具，刀具表中的数据必须与刀具的实际尺寸相符。



根据刀具表中的数据，刀具坐标系的坐标原点平移到刀具中心点TCP。TCP表示Tool Center Point（刀具中心点）。


如果NC程序不是基于刀尖，必须平移刀具中心点。所需的平移在NC程序的刀具调用中用差值的方式进行。



图示的TCP位置是使用3-D刀具补偿的前提条件。



用输入坐标系的定位程序段，用户可以定义刀具位置，因此能确定刀具坐标系的位置。




如果辅助功能M128已激活，刀具坐标系的方向取决于刀具的当前倾斜角。

机床坐标系的刀具倾斜角：

举例

N70 G01 X+10 Y+45 A+10 C+5 R0 M128*






对于这些用矢量的定位程序段，可用（刀具调用）**T**程序段的补偿值**DL**、**DR**和**DR2**进行3-D补偿。

补偿值的作用方式取决于刀具类型。

该数控系统通过刀具表的**L**、**R**和**R2**列可检测多种类型的刀具：

- $R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG} = 0$
→端铣刀
- $R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG} = R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→半径铣刀或球头铣刀
- $0 < R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG} < R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→盘铣刀或圆环刀



如果未启用**TCPM**功能或辅助功能**M128**，刀具坐标系的方向与输入坐标系的方向相同。

铣床轴符

铣床的X, Y和Z轴也可以称为刀具轴，基本轴(第一轴)和辅助轴(第二轴)。刀具轴的确定直接决定基本轴和辅助轴。


刀具轴	基本轴	辅助轴
X	Y	Z
Y	Z	X
Z	X	Y

极坐标

如果工件图用笛卡儿坐标标注尺寸，那么可以用笛卡儿坐标编写NC程序。如果零件有圆弧或角度，通常用极坐标标注尺寸更方便。

直角坐标X、Y和Z轴是三维的，可描述空间中的点，极坐标是二维的，可描述平面上的点。极坐标的圆心(CC)为原点，或称其为极点。用以下方式可以精确地定义平面中的一个位置：


- 极半径，从圆心CC到该点的距离；及
- 极角，圆心CC和该点的连线与角度参考轴之间的夹角。



设置极点和角度参考轴

极点可用三个平面中一个平面的两个笛卡儿坐标定义。这些坐标也确定了极角H的参考轴。

极点坐标(平面)	角度参考轴
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z




工件绝对位置和增量位置

工件绝对位置

绝对坐标是相对(原)坐标系统原点的位置坐标值。工件上的每个位置都确定地由其绝对坐标确定。

例1：用绝对坐标标注孔的位置

孔1	孔2	孔3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm



工件增量位置

增量坐标是指相对刀具的最后一个编程名义位置，这个位置用作相对(虚拟)原点。如用增量坐标编写NC程序，刀具将运动前一位置与后一位置间的距离。这也称作链尺寸。

要用增量坐标编写位置程序，在轴前输入G91功能。

例2：用增量坐标标注孔的位置

孔4的绝对坐标

X = 10 mm

Y = 10 mm

孔5，相对孔4


G91 X = 20 mm

G91 Y = 10 mm

孔6，相对孔5

G91 X = 20 mm


G91 Y = 10 mm



绝对极坐标和增量极坐标

绝对坐标总是相对于极点和角度参考轴。

增量极坐标总是相对刀具的最后一个编程的名义位置。



选择原点

工件图用某种形状的工件元素，通常是角点，作为绝对原点。设置预设点时，先将工件与机床轴对正，然后将刀具沿各轴移至相对工件的一个已知位置处。然后将该数控系统的显示值置零或将显示值设置为每个位置的已知位置值。这样就建立了工件的参考坐标系，用其进行数控系统的显示或用于NC程序编程。

如果工件图纸为相对预设点的尺寸标注，只需用坐标变换循环。

更多信息：循环编程用户手册



如果工件图的尺寸标注不符合NC要求，可将预设点设置在工件上的某个位置或角点处，这个位置或角点的尺寸应便于测量工件上的其它位置。

设置预设点最快、最简便、也最准确的方法是使用海德汉公司的3-D测头。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

举例

工件图中的孔（1至4），其标注尺寸为相对X=0和Y=0坐标的绝对预设点。孔（5至7）的坐标是相对绝对坐标X = 450和Y = 750的相对原点。用零点显示循环可将原点临时平移到X=450，Y=750的位置，不需要其它计算就能对孔（5至7）进行编程。



3.5 打开和输入NC程序

ISO格式的NC程序结构

NC程序由一系列NC程序段组成。右图为NC程序段的组成元素。

该数控系统按照机床参数**blockIncrement** (105409)

的设置，自动为NC程序的NC程序段编号。机床参数**blockIncrement** (105409) 定义程序段步长增量。


NC程序的第一个NC程序段的标志为%、程序名和当前尺寸单位。

后续的NC程序段含以下信息

- 工件毛坯
- 刀具调用
- 接近安全位置
- 进给速率和主轴转速，以及
- 路径轮廓，循环及其他功能

程序的最后一个程序段的标志为**N99999999**、程序名和当前尺寸单位。

NC程序段



注意

碰撞危险！

该数控系统不自动检查刀具与工件之间是否碰撞。换刀后的接近运动中有碰撞危险！

- ▶ 根据需要，编写附加安全的辅助位置程序

定义毛坯：G30/G31

创建新NC程序后，立即定义尚未加工的工件毛坯。如果要以后定义工件毛坯，按下**SPEC FCT**（特殊功能）键，**程序默认值**软键，然后按下**工件毛坯**软键。该数控系统的图形仿真需要工件毛坯定义。



只要希望运行NC程序的图形测试，就必须定义工件毛坯。

该数控系统图形显示多种类型的工件毛坯：

软键	功能
	定义矩形毛坯
	定义圆柱毛坯
	定义任何形状的旋转对称毛坯

矩形毛坯

立方体的侧边与X轴、Y轴和Z轴平行。这种毛坯用它的两个角点定义：

- MIN（最小）点G30：毛坯定义的最小X、Y和Z轴坐标值，用绝对值输入。
- MAX（最大）点G31：毛坯定义的最大X、Y和Z轴坐标值，用绝对或增量值输入

举例

%NEW G71 *	程序开始，程序名，尺寸单位
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*	主轴坐标轴，最小点坐标
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*	最大点坐标
N99999999 %NEW G71 *	程序结束，程序名，尺寸单位

圆柱毛坯

圆柱毛坯用圆柱尺寸定义：

- X、Y或Z：旋转轴
- D, R：圆柱直径或半径（正号）
- L：圆柱长度（正号）
- DIST：沿旋转轴的平移值
- DI, RI: 空心圆柱的内径或内半径



DIST和**RI**或**DI**为参数，可以不对其编程。

举例

%NEW G71 *	程序开始，程序名，尺寸单位
N10 BLK FORM CYLINDER Z R50 L105 DIST+5 RI10*	主轴坐标轴，半径，长度，距离，内半径
N99999999 %NEW G71 *	程序结束，程序名，尺寸单位

任何形状的旋转对称毛坯

在子程序中定义旋转对称毛坯的轮廓。用X轴、Y轴或Z轴作为旋转轴。

定义工件毛坯时，参见轮廓说明：


- DIM_D, DIM-R：旋转对称毛坯的直径或半径
- LBL：轮廓描述子程序

轮廓描述中可能有沿旋转轴的负值，但参考轴只能用正值。轮廓必须封闭，即轮廓启动是轮廓终点。

如果用增量坐标定义旋转对称毛坯，那么其尺寸独立于直径编程。



可为子程序指定编号，字符名或QS参数。



举例

%NEW G71 *	程序开始，程序名，尺寸单位
N10 BLK FORM ROTATION Z DIM_R LBL1*	主轴坐标轴，插补方式，子程序编号
N20 M30*	结束主程序
N30 G98 L1*	子程序开始
N40 G01 X+0 Z+1*	轮廓起点
N50 G01 X+50*	沿基本轴的正方向编程
N60 G01 Z-20*	
N70 G01 X+70*	
N80 G01 Z-100*	
N90 G01 X+0*	
N100 G01 Z+1*	轮廓终点
N110 G98 L0 *	子程序结束
N99999999 %NEW G71 *	程序结束，程序名，尺寸单位

创建新NC程序


必须在**编程**操作模式下输入NC程序。创建程序举例：



- ▶ 操作模式：按下**编程**键



- ▶ 按下**PGM MGT**键
- > 该数控系统打开文件管理器。



选择保存新NC程序的目录：

FILE NAME = NEW.I (文件名=NEW.I)



- ▶ 输入新程序名
- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 选择尺寸单位：按下**MM**或**INCH**软键
- > 该数控系统切换屏幕布局并启动定义**BLK FORM** (工件毛坯) 的对话。
- ▶ 选择矩形工件毛坯：按下矩形工件毛坯软键



图中的加工面: XY



- ▶ 输入主轴坐标轴，例如**G17**

工件毛坯定义：最小



- ▶ 依次输入最小点的X、Y和Z轴坐标值并分别用**ENT**键确认每个输入值

工件毛坯定义：最大



- ▶ 依次输入最大点的X、Y和Z轴坐标值并分别用**ENT**键确认每个输入值

举例

%NEW G71 *	程序开始，程序名，尺寸单位
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*	主轴坐标轴，最小点坐标
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*	最大点坐标
N99999999 %NEW G71 *	程序结束，程序名，尺寸单位

该数控系统自动生成NC程序的第一和最后一个NC程序段。




如果不想定义工件毛坯，用**DEL**键取消图中的工作面：
XY的对话。

DIN/ISO格式编程刀具运动

要编程一个NC程序段，按下**SPEC FCT**按键。按下**PROGRAM FUNCTIONS**（程序功能）软键，然后按下**DIN/ISO**软键。也可以用灰色路径功能键获得相应的G代码。



如果通过USB端口连接的键盘输入ISO功能，必须确保激活大写状态。



定位程序段举例

G

- ▶ 按下**G**按键
- ▶ 输入**1**并按下**ENT**按键，打开NC程序段

ENT

坐标值？

X

- ▶ **10** (输入X轴的目标坐标)

Y

- ▶ **20** (输入Y轴的目标坐标)

ENT

- ▶ 用**ENT**转到下一个问题。

刀具中心路径

G

- ▶ 输入**40**并用**ENT**按键确认，进行无刀具半径补偿的运动

或者：

G 41

- ▶ 将刀具移至编程轮廓的左侧或右侧：按下**G41**或**G42**软键

G 42

进给速率F=?

- ▶ **100** (输入该路径轮廓的进给速率100 mm/min)

ENT

- ▶ 用**ENT**转到下一个问题。

辅助功能M?

- ▶ **3** (输入辅助功能**M3** 主轴启动)

END

- ▶ 用**END**按键，该数控系统结束该对话。

举例

```
N30 G01 G40 X+10 Y+5 F100 M3*
```

实际位置获取

该数控系统允许将当前刀具位置转入到NC程序中，例如在以下期间

- 定位程序段编程
- 循环编程

传输正确位置值：

- ▶ 将输入框放在NC程序段中需插入位置值的位置处



- ▶ 选择实际位置获取功能
 - > 该数控系统在软键行显示可供传送位置数据的轴。
 - > 选择轴
 - > 该数控系统将所选轴的当前位置值写入当前输入框。



在加工面中，该数控系统只获取刀具中心的坐标，包括刀具半径补偿功能有效时。

该数控系统考虑当前刀具长度补偿并始终获取刀尖在刀具轴上的坐标值。

该数控系统保持轴选择软键行有效直到再次按下**实际位置获取**键。如果保存当前NC程序段或用路径功能按键打开新NC程序段，该特性保持有效。如果用软键选择了其它输入方式（例如半径补偿的），该数控系统将关闭轴选择软键行。

如果激活了**倾斜工件平面**功能，**实际位置获取**功能不可用。

编辑NC程序



当前NC程序正在运行期间，不允许进行编辑。

创建或编辑NC程序时，可用箭头键或软键选择NC程序中的任何所需程序行或NC程序段中的个别字：

软键/键	功能
	改变当前NC程序段在屏幕中的位置。按下该软键显示当前程序段之前已编程的其它NC程序段 如果NC程序在显示屏上完全可见，无作用
	改变当前NC程序段在屏幕中的位置。按下该软键显示当前NC程序段之后已编程的其它NC程序段 如果NC程序在显示屏上完全可见，无作用
	从一个NC程序段移至下一个NC程序段
	选择NC程序段中的个别字
	选择特定NC程序段 更多信息: "用GOTO按键", 172 页

软键/键	功能
CE	<ul style="list-style-type: none"> ■ 将选定的字置零 ■ 删除不正确数字 ■ 删除（可清除）的出错信息
[NO] ENT	删除选定的字
DEL □	<ul style="list-style-type: none"> ■ 删除选定的NC程序段 ■ 删除循环和程序块
插入 最后一个 NC 程序段	插入最后编辑或删除的NC程序段

在任意所需位置插入NC程序段

- ▶ 选择NC程序段，在其后插入新NC程序段
- ▶ 对话启动

保存修改

如果切换操作模式或选择文件管理器，数控系统通常自动保存修改。如果确要修对NC程序的修改，执行以下操作：

- ▶ 选择有保存功能的软键行
 - ▶ 按下**存储**软键
 - > 该数控系统保存该程序自上次保存后进行的全部修改。

将NC程序保存到新文件中

可将当前有效的NC程序的内容用不同的程序名进行保存。执行以下操作：

- ▶ 选择有保存功能的软键行
 - ▶ 按下**保存为**软键
 - > 该数控系统打开一个窗口，在该窗口中输入目录和新文件名。
 - ▶ 根据需要，用**切换**软键选择目标目录
 - ▶ 输入文件名
 - ▶ 用**确定**软键或**ENT**键确认或按下**取消**软键放弃



按下前一个**文件**软键，也能在文件管理器中找到用**保存为**功能保存的文件。

撤销修改

可以撤销自上次保存程序后所作的全部修改。执行以下操作：

- ▶ 选择有保存功能的软键行
 - ▶ 按下**取消修改**软键
 - > 该数控系统打开一个窗口，在该窗口中确认或取消该操作。
 - ▶ 用**是**软键确认或用**ENT**按键取消，或按下**否**软键放弃

编辑并插入字

► 选择NC程序段中的字

► 用新值改写

> 字被高亮时显示对话。

► 如要接受修改，按下**END**键

如果想插入一字，重复按下水平箭头键直到显示所需对话。然后输入所需值。

查找不同NC程序段中的相同字

→ ► 选择NC程序段中的字：重复按下箭头键直到高亮所需文字

↓ ► 用箭头键选择NC程序段

■ 向下箭头：向前搜索

■ 向上箭头：向后搜索

新NC程序段中被高亮的字与已选择的字相同。



如果在较长的NC程序中开始搜索，该数控系统显示进度指示。可以根据需要随时取消搜索。

标记，复制，剪切和插入程序块

该数控系统提供以下功能，用于在一个NC程序内复制程序块或复制到另一个NC程序中：

软键	功能
选择 程序段	开启标记功能
取消 选择	关闭标记功能
剪切 外 程序段	剪切标记的程序段
插入 程序段	插入缓存中保存的程序段
复制 程序段	复制标记的程序段

复制程序块的操作步骤：

- ▶ 选择有标记功能的软键行
- ▶ 选择需要复制的程序块中的第一个NC程序段
- ▶ 标记第一个NC程序段：按下**选择 程序段**软键。
该数控系统用彩色高亮程序段并显示**取消 选择**软键。
- ▶ 将光标移至需要复制或剪切的程序块的最后一个NC程序段。
- ▶ 数控系统用不同颜色显示标记的NC程序段 要结束标记功能，随时按下**取消 选择**软键。
- ▶ 复制所选程序块：按下**复制 程序段**软键。剪切所选程序块：按下**剪切 程序段**软键。
- ▶ 该数控系统保存被选程序段。




如果要将程序块转到另一个NC程序中，现在需要在“文件管理器”中选择需要的NC程序。

- ▶ 用箭头键选择需要在其后插入被复制/剪切程序块的NC程序段
- ▶ 插入保存的程序块：按下**插入 程序段**软键
- ▶ 要结束标记功能，按下**取消 选择**软键

该数控系统的搜索功能

该数控系统的搜索功能用于在NC程序内搜索任何文字，并可根据需要替换为新文字。



查找任何文字


查找

- ▶ 选择搜索功能
- > 该数控系统层叠显示搜索窗口并在软键行中显示可用的搜索功能。
- ▶ 输入要搜索的文字，例如：**刀具**
- ▶ 选择向前还是向后搜索
- ▶ 开始搜索操作
- > 该数控系统移至下一个含搜索文字的NC程序段
- ▶ 重复该搜索操作
- > 该数控系统移至下一个含搜索文字的NC程序段
- ▶ 停止搜索功能：按下END（结束）软键

查找

查找

结束



查找/替换任何文字

注意

小心：数据可能消失！

替代和替换 全部功能改写找到的全部指令元素，无确认提示。替换操作前，该数控系统不自动备份原文件。因此，NC程序可能被不可逆地损坏。

- ▶ 根据需要，开始替换前，备份NC程序
- ▶ 使用**替代和替换 全部**功能时，必须小心**替换 全部**



查找和替代功能不能用于正在运行中的当前NC程序。如果激活了写保护，该功能不能使用。

▶ 选择含待查找文字的NC程序段



- ▶ 选择搜索功能
 - > 该数控系统层叠显示搜索窗口并在软键行中显示可用的搜索功能。
 - > 按下**当前字**软键
 - > 该数控系统加载当前NC程序段中的第一个字。根据需要，再次按下该软键，加载所需字。
 - > 开始搜索操作
 - > 该数控系统移到下一次出现该搜索文字的位置。
 - > 要替换文字并移到该文字的下一个出现处，按下**替代**软键。要替换全部该文字，按下**替换 全部**软键。要跳过该文字并移到下次出现处，按下**查找**软键
 - > 停止搜索功能：按下END（结束）软键



3.6 文件管理

文件

该数控系统中的文件	类型
NC程序	
海德汉格式	.H
DIN/ISO格式	.I
兼容的NC程序	
海德汉单元程序	.HU
海德汉轮廓程序	.HC
表：	
刀具	.T
刀库	.TCH
原点	.D
点位	.PNT
预设点	.PR
探测	.TP
备份文件	.BAK
相关数据（例如结构项）	.DEP
自由定义表	.TAB
托盘	.P
车刀	.TRN
刀具补偿	.3DTC
文本类文件	
ASCII文件	.A
文本文件	.TXT
HTML文件，例如探测循环的结果日志	.HTML
帮助文件	.CHM
CAD文件为	
文本文件	.DXF .IGES .STEP

在该数控系统上编写NC程序时，必须首先输入程序名。该数控系统用该名将NC程序保存在内部存储器中。数控系统还可以将文本和表保存为文件。

数控系统提供专用的文件管理器窗口，在该窗口中可以方便地查找和管理文件。用它可以调用、复制、重命名和删除文件。

数控系统可以管理几乎没有数量限制的文件。可用存储空间至少21 GB。一个单一NC程序最大可达2 GB。



根据设置，编辑和保存NC程序后，数控系统生成备份文件，其扩展名为*.bak。这将减少可用的存储空间。

文件名

将NC程序、表和文本保存为文件时，该数控系统将为文件名添加扩展名并用点号分隔。文件扩展名代表文件类型。

文件名	文件类型
PROG20	.I

数控系统上的文件名、驱动名和目录名必须符合以下标准要求：开放集团基础规范第6版IEEE标准1003.1号，2004版（Posix标准）。

允许以下字符：

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f
g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ -

以下字符具有特殊含义：

字符	含义
。	文件名的最后一个点号是扩展分隔符
\ 和 /	目录分隔符
：	分隔驱动名与目录

严禁使用任何其它字符。这样有助于避免文件传输问题等。表名必须以字母开头。



最大允许的路径长度为255个字符。路径长度包括驱动符、目录名和文件名，包括扩展。

更多信息: "路径", 96 页

显示数控系统在外部生成的文件

数控系统提供多个其它工具，用其显示下表中的文件。其中部分还可编辑。

文件类型	类型
PDF文件	pdf
Excel电子表	xls
网页文件	csv html
文本文件	txt ini
图形文件	bmp gif jpg png

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

目录

为确保可以方便地查找NC程序和文件，我们建议用目录（文件夹）合理地组织内部存储器。目录可被进一步细分为子目录。可用-/+键或ENT键显示或隐藏子目录。

路径

路径是指保存文件的驱动器及其各级目录和子目录。路径名间用反斜线"\\"分隔。




最大允许的路径长度为255个字符。路径长度包括驱动符、目录名和文件名，包括扩展。

举例

在TNC驱动上创建AUFTR1目录。然后，在AUFTR1目录下，创建NCPROG目录并将NC程序PROG1.H复制到该目录下。现在，该NC程序的路径为：

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.I

右图为不同路径下的不同目录举例。



概述: 文件管理器功能

软键	功能	页
	复制单个文件	101
	显示特定文件类型	99
	创建新文件	101
	显示最后所选的10个文件	104
	删除一个文件	104
	标记一个文件	106
	重新命名文件	107
	保护文件禁止编辑或删除	108
	取消文件保护	108
	导入iTNC 530的文件	参见《设置、测试和运行NC程序用户手册》
	定制表视图	325
	管理网络驱动器	参见《设置、测试和运行NC程序用户手册》
	选择编辑器	108
	文件按照属性排序	107
	复制目录	104
	删除目录及其所有子目录	
	刷新目录	
	重命名目录	
	创建新目录	

调用文件管理器

PGM
MGT

- ▶ 按下**PGM MGT**键
- > 数控系统显示文件管理器窗口（参见默认设置图。如果数控系统用其它屏幕布局显示，按**TWINDOW**（窗口）软键。）


左侧窄窗口用于显示可用的驱动器和目录。驱动器代表用于保存或传输数据的设备。一个驱动器是数控系统的内部存储器。其它驱动器是接口（RS232，以太网），例如连接PC计算机。目录左边总有文件夹符号标志，右边为目录名。子目录显示在父目录的右下方。如果有子目录，可用-/+按键显示或隐藏子目录。

如果目录树超出显示页面，用滚动条或相连的鼠标浏览。

右侧宽窗口显示所选目录中的全部文件。同时还显示每个文件的附加信息，如下表说明。

显示	含义
文件名	文件名和文件类型
字节	以字节为单位的文件大小
状态	文件属性：
E	在 编程 操作模式下选择的文件
S	在 测试运行 操作模式下选择的文件
M	在“程序运行”模式下选择的文件
+	文件中有非显示的相关文件，其扩展名为 DEP ，例如用于刀具使用时间测试
	文件写保护，禁止编辑和删除
	由于程序正在运行，因此禁止删除和修改
日期	文件最后编辑日期
时间	文件最后编辑时间

i 要显示相关文件，将机床参数**dependentFiles**（122101号）设置为**MANUAL**（手动）。



选择驱动器，目录和文件

- ▶ 要调用文件管理器，按下**PGM MGT**键。



用相连的鼠标或箭头键或软键浏览，将光标移至屏幕中的所需位置处：



- ▶ 在窗口中由左向右移动光标，也可以由右向左



- ▶ 在窗口中向上和向下移动光标



- ▶ 将光标移至一个窗口中的上一页或下一页



步骤1：选择驱动器

- ▶ 将高亮区移至左侧窗口中的所需驱动器



- ▶ 选择驱动器：按下**选择**软键，或者



- ▶ 按下**ENT**键

步骤2：选择目录

- ▶ 将高亮区移至左侧窗口中的所需目录，右侧窗口将自动显示高亮目录中的全部文件

步骤3：选择一个文件

- ▶ 按下**选择** **类型**软键

- ▶ 按下所需文件类型的软键，或者

- ▶ 显示全部文件：按下**全部显示**软键，或者

- ▶ 用通配符，例如**4*.h**：显示全部以4开头的.h类型的文件

- ▶ 移动高亮区至右侧窗口中所需的文件上
 - ▶ 按下**选择**软键，或者

 - ▶ 按下**ENT**键
 - ▶ 数控系统打开在文件管理器被调用的操作模式下选择的文件。



如果在文件管理器中输入正在查找文件的第一个字母，光标自动跳转到同字母的第一个NC程序处。

创建新目录

- ▶ 将左侧窗口中的高亮区移至要创建子目录的目录上



- ▶ 按下**新 目录**软键
- ▶ 输入目录名
- ▶ 按下**ENT**键



- ▶ 按下**确定**软键确认或者



- ▶ 按下**取消**软键放弃

创建新文件

- ▶ 在左窗口中选择要创建新文件的目录

- ▶ 使光标在右侧窗口中



- ▶ 按下**新 文件**软键
- ▶ 输入文件名及扩展名
- ▶ 按下**ENT**键


复制单个文件

- ▶ 将光标移至要复制的文件上




- ▶ 按下**复制**软键，选择复制功能
- ▶ 数控系统打开弹出窗口。

将文件复制到当前目录下



- ▶ 输入目标文件名。
- ▶ 按下**ENT**键或**确定**软键
- ▶ 数控系统将文件复制到当前目录下。原文件保留不变。

将文件复制到另一个目录中



- ▶ 按下**Target Directory**（目标目录）软键，从弹出窗口中选择目标目录
- ▶ 按下**ENT**键或**确定**软键
- ▶ 数控系统将该文件保持相同文件名复制到所选目录下。原文件保留不变。



用**ENT**或**确定**软键开始复制操作，数控系统在弹出窗口中显示复制进度指示。

将文件复制到另一个目录中

- ▶ 选择两个窗口大小相等的屏幕布局
在右侧窗口中
 - ▶ 按下**显示 树**软键
 - ▶ 将光标移至待复制文件的目标目录上，用**ENT**键显示该目录中的文件

在左侧窗口中

- ▶ 按下**显示 树**软键
- ▶ 选择要复制文件的目录并按下**显示 文件**软键，显示这些文件
 - ▶ 按下Tag (标记) 软键：调用文件标记功能
 - ▶ 按下Tag (标记) 软键：将光标移至要复制或标记的文件处。根据需要，用同样方法标记多个文件
 - ▶ 按下Copy (复制) 软键：将标记的文件复制到目标目录中

更多信息: "标记文件", 106 页

如果左侧和右侧窗口中都有标记文件，数控系统从光标所在目录进行复制。

覆盖文件

如果将文件复制到一个目录，而该目录下已有同名文件，数控系统将询问是否覆盖目标目录中的文件：

- ▶ 覆盖全部文件（已选**现有文件**字段）：按下**确定**软键，或者
- ▶ 要保持文件不动，按下**取消**软键

如果要覆盖受保护的文件，选择**保护的文件**框或取消该操作。

复制表

在表中导入行

如果要将表复制到现有表中，用**置换 区域**软键可覆盖个别行。前提条件：

- 目标表必须存在
- 被复制的文件只包括要替换的行。
- 两个表的扩展名必须相同

注意

小心：数据可能消失！

如果用**置换 区域**功能，被复制表中的目标文件全部行将被覆盖，无确认提示。替换操作前，该数控系统不自动备份原文件。因此，表可能被不可逆地损坏。

- ▶ 根据需要，开始替换前，备份该表
- ▶ 使用**置换 区域**时，必须小心**置换 区域**

举例

用刀具测量仪已测量了十把新刀的长度和半径。然后，刀具测量仪生成刀具表TOOL_Import.T，表中有10行（代表10把刀）

执行以下操作：

- ▶ 从外部数据介质将该表复制到任何一个目录中。
- ▶ 用数控系统的文件管理器将外部创建的表复制到现有的TOOL.T表中。
- ▶ 数控系统提示是否覆盖现有TOOL.T刀具表。
- ▶ 按下**是**软键
- ▶ 该数控系统将完全覆盖当前的TOOL.T刀具表。复制结束后，新刀具表TOOL.T将有10行。
- ▶ 或者：按下**置换 区域**软键
- ▶ 该数控系统覆盖TOOL.T文件中的10行。其他行的数据不变。

提取表中行

选择表中一行或多行并保存在一个单独表中。

执行以下操作：

- ▶ 打开需复制行的表
- ▶ 用箭头键选择需复制的第一行
- ▶ 按下**更多功能**软键
- ▶ 按下**标记**软键
- ▶ 根据需要选择更多行
- ▶ 按下**保存为**软键
- ▶ 输入需保存被选行所在表的文件名

复制目录

- ▶ 将右侧窗口中高亮区移至要复制的目录上
- ▶ 按下**复制**软键
- ▶ 数控系统打开一个窗口，在该窗口中选择目标目录。
- ▶ 选择目标目录并用**ENT**按键或**确定**软键确认
- ▶ 数控系统复制所选目录及其全部子目录至所选目标目录。


选择最后所选文件中的一个文件



- ▶ 要调用文件管理器，按下**PGM MGT**键。
- ▶ 显示最后所选的10个文件：按下**前一个文件**软键

按下箭头键将光标移至所要选择的文件上：

- ▶ 在窗口中向上和向下移动光标
- ▶ 选择文件：按下**确定**软键，或者
- ▶ 按下**ENT**键



i 用**复制**区域软键可以复制被标记文件的路径。复制的路径可以多次使用，例如用**PGM CALL**键调用一个程序时。

删除文件

注意

小心：数据可能消失！

删除功能永久删除该文件。数控系统不自动备份该文件，例如被删除前，移到回收站中。文件被该功能不可逆地删除。

- ▶ 定期将重要数据备份到外部驱动中

执行以下操作：

- ▶ 将光标移至要删除的文件上
- ▶ 按下**删除**软键
- ▶ 数控系统询问是否要删除该文件。
- ▶ 按下**确定**软键
- ▶ 该数控系统删除文件。
- ▶ 或者：按下**取消**软键
- ▶ 该数控系统中断操作。

删除目录

注意

小心：数据可能消失！

删除 全部功能永久删除该目录下的全部文件。数控系统不自动备份这些文件，例如被删除前，移到回收站中。文件被该功能不可逆地删除。

- ▶ 定期将重要数据备份到外部驱动中

执行以下操作：

- ▶ 将光标移至要删除的目录上



- ▶ 按下**删除**软键
 - > 该数控系统询问是否确实要删除该目录及其所有子目录和文件。
 - ▶ 按下**确定**软键
 - > 该数控系统删除目录。
 - ▶ 或者：按下**取消**软键
 - > 该数控系统中断操作。

标记文件

软键	标记功能
	标记单个文件
	标记目录中的所有文件
	取消一个文件标记
	取消全部文件标记
	复制全部标记的文件

系统的某些功能，如复制或删除文件，不仅可用于单个文件，也可一次用于多个文件。要标记多个文件，操作步骤如下：

► 将光标移至第一个文件上

- 要显示标记功能，按下**标记**软键
- 要标记文件，按下**标记文件**软键
- 将光标移至其它文件上
- 要选择下个文件，按下**标记文件**软键。对于所有需要标记的文件，重复该操作。

要复制标记的文件：


- 退出当前软键行
- 按下**复制**软键

要删除标记的文件：

- 退出当前软键行
- 按下**删除**软键

重命名文件

- ▶ 将光标移至要重命名的文件上



- ▶ 要选择重命名功能，按下**重命名**软键
- ▶ 输入新文件名，但不能改变文件类型
- ▶ 重命名：按下**确定**软键，或者**ENT**键

排序文件

- ▶ 选择需排序文件的文件夹




- ▶ 按下**排序**软键
- ▶ 用相应显示条件选择软键
 - **按名称排序**
 - **按大小排序**
 - **按日期排序**
 - **按类型排序**
 - **按状态排序**
 - **非排序**

附加功能

保护文件和取消文件保护

- ▶ 将光标移到要保护的文件上
-  ▶ 选择附加功能：
按下**更多 功能**软键
-  ▶ 激活文件保护：
按下**保护**软键
-  > 将该文件用“保护”符标记
-  ▶ 取消文件保护：
按下**未保护**软键

选择编辑器

- ▶ 将光标移到要打开的文件上
-  ▶ 选择附加功能：
按下**更多 功能**软键
-  ▶ 选择编辑器：
按下**选择 编辑器**软键
- ▶ 标记所选编辑器
 - **文本编辑器**，用于文本文件，例如.**A**或.**TXT**类文件
 - **程序编辑器**，用于NC程序.**H**和.**I**类文件
 - **表编辑器**，用于表，例如.**TAB**或.**T**类文件
 - **BPM编辑器**，用于托盘表.**P**
- ▶ 按下**确定**软键

插入和拔出USB存储设备

数控系统自动检测插入且文件系统受支持的USB设备。

如需取消USB设备，进行以下操作：

-  ▶ 将光标移至左侧窗口
- ▶ 按下**更多 功能**软键
-  ▶ 拔下USB设备

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册


4

刀具

4.1 输入刀具相关数据

进给速率F

进给速率F是指刀具中心点的运动速度。最大进给速率与各机床轴有关，可用机床参数设置。



输入

进给速率可输入在(刀具调用)T程序段和每一个定位程序段中。

更多信息: "DIN/ISO格式编程刀具运动", 85页

公制系统, 用mm/min单位输入进给速率F, 英制系统因分辨率原因, 用1/10 inch/min单位输入进给速率。

快移

如果要编程快移运动, 输入G00。



要用快移速度运动机床, 也能用相应数值编程, 例如G01 F30000。与G00不同, 快移运动不仅对当前程序段有效, 而且适用于所有后续程序段直至编写新的进给速率。

有效范围

用数字值输入的进给速率持续保持有效直到达到不同进给速率的NC程序段时。G00仅适用于编程的NC程序段。执行含G00的NC程序段后, 进给速率将恢复使用以数字值输入的最后进给速率。

程序运行期间改变

可以用进给速率倍率调节电位器F在程序运行期间调整进给速率。

进给速率调节电位器值低于编程进给速率, 不是数控系统计算的进给速率。

主轴转速S

在(刀具调用)T(刀具调用)程序段中, 主轴转速S用每分钟圈数单位(rpm)输入。而且, 还能用每分钟米数(m/min)单位定义切削速度Vc。

编程变化

在NC程序中，只输入新主轴转速就能修改（刀具调用）T程序段中的主轴转速。

执行以下操作：

- S ▶ 按下字符键盘的S按键
▶ 输入新主轴转速



以下情况时，数控系统仅改变转速：

- 无刀具名、刀具号和刀具轴的T程序段
- 无刀具名、刀具号和刀具轴与前面的（刀具调用）T程序段的刀具轴相同的（刀具调用）T程序段

以下情况下时，该数控系统运行换刀宏并在需要时插入备用刀：

- 含刀具号的（刀具调用）T程序段
- 含刀具名的（刀具调用）T程序段
- 无刀具名或刀具号，刀具轴方向改变的（刀具调用）T程序段

程序运行期间改变


程序运行期间，可用主轴转速倍率调节电位器S调整主轴转速。

4.2 刀具数据

刀具补偿的必要性

通常路径轮廓的编程坐标值都与工件图纸标注的尺寸一样。要使数控系统能计算刀具中心路径（即刀具补偿），还必须输入每把使用刀具的长度和半径。

要输入刀具数据，可以用（刀具定义）G99功能直接输入到NC程序中或单独地输入到刀具表中。在刀具表中，还可以输入特定刀具的附加信息。执行NC程序时，数控系统将考虑刀具的全部输入数据。



刀具号，刀具名

每把刀都有一个0至32767之间的标识号。如果使用刀具表，而且还可以为每把刀输入刀具名。刀具名称最多可由32个字符组成。




允许的特殊字符：# \$ % & , - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
保存时，该数控系统自动用大写字母替换小写字母。
不允许的字符：<Leerzeichen> !" ' () * + ; < = > ?
[/] ^ ` { | } ~

刀具编号0被自动定义为标准刀具，其长度L=0，半径R=0。在刀具表中，刀具T0也被定义为L=0和R=0。

刀具长度L

必须用基于刀具原点的绝对值输入刀具长度L。只有将刀具全长信息输入到数控系统中才能执行多轴加工的大量功能。



刀具半径R

可以直接输入刀具半径R。

长度和半径的差值

差值是刀具长度和刀具半径的偏移量。

正差值表示刀具的余量 (**DL, DR>0**)。如果用带余量的加工数据编写程序，在**T**中输入该余量值。

负差值表示刀具的负余量 (**DL, DR<0**)。在刀具表中输入负差值来代表刀具的磨损量。

通常都是用数字值来输入差值。在**T**(刀具调用)程序段中，也可以将这些值指定给Q参数。

输入范围：输入的差值最大为 ± 99.999 mm。




刀具表中的差值影响加工仿真的图形显示。

仿真中，与**T**程序段的差值不改变刀具的显示值。然而，在仿真中刀具将运动程序中定义的差值距离。



与**T**程序段的差值将根据可选的机床参数**progToolCallDL** (124501号) 影响位置的显示。



将刀具数据输入到NC程序中



参见机床手册。

机床制造商决定(刀具定义)**G99**的功能范围。

特定刀具的编号、长度和半径在NC程序的**G99**程序段中定义：

定义方法如下：



- ▶ 按下**TOOL DEF** (刀具定义) 按键。
- ▶ **刀具长度**：刀具长度的补偿值
- ▶ **刀具半径**：刀具半径的补偿值

举例

N40 G99 T5 L+10 R+5*

刀具调用调用刀具数据

调用刀具前，必须在刀具表的（刀具调用）**G99**程序段中定义。

用以下数据在NC程序中编写（刀具调用）**T**：

TOOL CALL

- ▶ 按下**TOOL CALL**（刀具调用）按键
- ▶ **刀具编号**：输入刀具编号或名称。用**刀具 名称**软键输入刀具名。用**QS**软键，输入一个字符串参数。数控系统自动给刀具名加上引号。必须首先为字符串参数定义一个刀具名。刀具名必须是当前刀具表TOOL.T中的一项。
- ▶ 或者：按下**选择**软键
- ▶ 数控系统打开窗口，在该窗口中直接从TOOL.T刀具表中选择刀具。
- ▶ 要调用其它补偿值的刀具，输入点号，然后输入刀具表中定义的索引号。
- ▶ **工作主轴坐标轴X/Y/Z**：输入刀具轴
- ▶ **主轴转速S**：用每分钟圈数（rpm）输入主轴转速S，定义每分钟米数（m/min）的切削速度Vc。按下**VC**软键
- ▶ **进给速率F**：输入每分钟毫米数（mm/min）的进给速率F。进给速率在定位程序段或T程序段中用新值编程前一直保持有效
- ▶ **刀具长度正差值DL**：输入刀具长度的差值
- ▶ **刀具半径正差值DR**：输入刀具半径的差值
- ▶ **刀具半径正差值DR2**：输入刀具半径2的差值



以下情况时，数控系统仅改变转速：

- 无刀具名、刀具号和刀具轴的**T**程序段
- 无刀具名、刀具号和刀具轴与前面的（刀具调用）**T**程序段的刀具轴相同的（刀具调用）**T**程序段

以下情况下时，该数控系统运行换刀宏并在需要时插入备用刀：

- 含刀具号的（刀具调用）**T**程序段
- 含刀具名的（刀具调用）**T**程序段
- 无刀具名或刀具号，刀具轴方向改变的（刀具调用）**T**程序段

在弹出窗口中选择刀具

如果打开一个选择刀具的弹出窗口，数控系统用绿色标记刀库中所有可用的刀具。

可以在弹出窗口中搜索刀具：



- ▶ 按下**GOTO**按键
- ▶ 或者：按下**查找**软键
- ▶ 输入刀名或刀具号
- ▶ 按下**ENT**按键
- > 数控系统转到与输入的搜索字符串相符的第一把刀具处。

ENT

用相连的鼠标使用以下功能：

- 点击表头列，用升序或降序排列数据。
- 可用任意顺序排列各列，只需点击表头列，然后按下并按住鼠标按键移动列

可单独配置刀具号搜索和刀具名搜索的弹出窗口。该数控系统关机时，排序顺序和列宽保持不变。

刀具调用

在刀具轴Z调用5号刀具，主轴转速为2500 rpm，进给速率为350 mm/min。编程刀具长度和刀具半径2时必须为其分别编程0.2和0.05 mm的正余量，刀具半径必须编程1 mm的负余量。

举例

N20 T 5.2 G17 S2500 DL+0.2 DR-1*

字符**D**在字符**L**前，**R**和**R2**都代表差值。

刀具的预选



参见机床手册。

用（刀具定义）**G51**对刀具的预选与具体机床有关。

如果用刀具表，用（刀具定义）**G51**程序段预选下一把刀具。只需输入刀具编号或Q参数，或在引号中输入刀具名。

换刀

自动换刀



参见机床手册。

不同机床的换刀功能可能各不相同。

如果机床有自动换刀功能，不必中断程序运行。数控系统运行到（刀具调用）**T**指令的刀具调用操作时，用刀库中的另一把刀具替换已插入的刀具。

如果超过刀具寿命，自动换刀：M101



参见机床手册。

M101的功能与各机床具体情况有关。

超过要求的刀具寿命时，数控系统自动插入备用刀和用其继续加工。为此，激活辅助功能**M101**。**M101**被**M102**复位。

输入相应的刀具寿命，该寿命后必须用刀具表中**TIME2**列中的备用刀继续加工。在**CUR_TIME**列中，数控系统输入当前刀具寿命。

如果当前刀具寿命大于**TIME2**列中的输入值，将在程序中不迟于刀具寿命到期后一分钟内的下一个可换刀位置插入备用刀。NC程序段结束后才能换刀。

注意

碰撞危险！

用**M101**自动换刀时，数控系统始终先沿刀具轴退刀。进行底切加工退刀时可能发生碰撞，例如用三面刃铣刀或T形槽铣刀时！

▶ 用**M102**取消激活换刀操作

换刀后，数控系统根据以下规则定位刀具，除非机床制造商另有定义：

- 如果目标位置沿刀具轴低于当前位置，最后定位刀具轴
- 如果目标位置沿刀具轴高于当前位置，先定位刀具轴

输入参数BT（程序段公差）

根据NC程序，刀具寿命验证和自动换刀的计算增加加工时间。用可选的输入参数**BT**（程序段公差）可以进行影响。

如果输入**M101**功能，数控系统用**BT**继续对话。定义可以延迟自动换刀的NC程序段数（1至100）。换刀所延迟的时间与NC程序段内容有关（例如进给速率，路径）。如果未定义**BT**，数控系统用值1或如果根据情况用机床制造商定义的默认值。



BT值越大，**M101**功能延长对程序执行时间的影响越小。请注意这将推迟自动换刀！

用公式**BT = 10 : NC程序段的平均加工时间（秒）**计算**BT**的适当起始值。将结果圆整到整数。如果计算值大于100，用最大输入值100。

如需复位当前刀具使用寿命（例如更换可转位刀片后），在**CUR_TIME**列中输入0。

M101功能不适用于车刀和车削模式。

M101换刀的条件



只能使用刀具半径相同的备用刀。该数控系统不自动检查刀具半径。

如果需要该数控系统检查备用刀具的半径，在NC程序中输入**M108**。

数控系统在程序中的适当位置处自动换刀。以下情况时不自动换刀：

- 执行固定循环时
- 半径补偿（**G41/G42**）激活
- 紧接在接近功能**APPR**后
- 紧接在离开功能**DEP**前
- **G24**和**G25**前一个和后一个
- 执行宏期间
- 执行换刀期间
- 紧接在（刀具调用）**T**程序段或（刀具定义）**G99**后
- 执行SL循环时

刀具寿命超时时间



这个功能必须由机床制造商实施和调试。

计划的刀具寿命结束时的刀具状态取决于刀具类型、加工方式和工件材质等因素。在刀具表的**OVRTIME**列，用分钟数输入刀具超出刀具寿命的超时时间。

机床制造商指定是否激活该列以及搜索刀具如何使用该列信息。

使用表面法向矢量和3-D补偿NC程序段的前提条件

备用刀的当前半径（**R + DR**）必须与原刀半径相同。可在刀具表或在（刀具调用）**T**程序段中输入差值(**DR**)。如有差值，该数控系统显示提示信息且不更换刀具。用M功能**M107**可抑制出错信息的显示，用**M108**可重新激活显示。


4.3 刀具补偿

概要

数控系统调整刀具路径，沿主轴坐标轴补偿刀具长度值。在加工面上，它补偿刀具半径。

如果直接在数控系统上编写NC程序，刀具半径补偿仅适用于加工面。

数控系统最多可考虑六个轴的补偿值，其中包括旋转轴。



刀具长度补偿

只要刀具被调用，刀具长度补偿自动生效。要取消长度补偿，用长度 $L=0$ 调用刀具（例如（刀具调用0）T 0）。

注意

碰撞危险！

数控系统用定义的刀具长度进行刀具长度补偿。不正确的刀具长度将导致不正确的刀具长度补偿。如果刀具长度为0和在（刀具调用0）T 0后，数控系统不执行刀具长度补偿和碰撞检查。后续的刀具定位运动可能发生碰撞！

- ▶ 必须定义刀具的实际刀具长度（不能只定义差值）
- ▶ （刀具调用0）T 0仅用于清空主轴

对于刀具长度补偿，数控系统考虑T程序段与刀具表中的差值：

补偿值 = $L + DL_{\text{调用 T 程序段}} + DL_{\text{TAB}}$ ，其中

L : (刀具定义) G99程序段或刀具表中的刀具长度 L

$DL_{\text{调用 T 程序段}}$: (刀具调用) T程序段中的长度差值 DL

DL_{TAB} : 刀具表中的长度正差值 DL

刀具半径补偿

刀具运动编程的程序段包括：


- **G41或G42**为半径补偿
- **G40**

只要刀具被调用和在加工面中使用直线程序段，且该运动中使用**G41或G42**半径补偿就有效。



以下情况时，数控系统自动取消半径补偿：

- **G40**的直线程序段
- 离开轮廓的**DEP**功能
- 用**PGM MGT**选择新NC程序



对于半径补偿，数控系统考虑（刀具调用）**T**程序段和刀具表中的差值：

补偿值 = $R + DR_{\text{调用T程序段}} + DR_{\text{TAB}}$ ，其中

R: (刀具定义) **G99**程序段或刀具表的刀具半径**R**


DR_{调用T程序段}: (刀具调用) **T**程序段中的半径正差值**DR**

DR_{TAB}: 刀具表中半径的正差值**DR**

无半径补偿的轮廓加工：G40

刀具中心沿编程路径或编程坐标在加工面上运动。

应用：钻，镗，预定位



带半径补偿的轮廓加工：G42和G41

G42：刀具在编程轮廓的右侧运动

G41：刀具在编程轮廓的左侧运动



刀具中心沿轮廓运动并保持与半径等距。右或左是相对刀具沿工件轮廓运动方向而言。



在不同半径补偿（**G42**和**G41**）的两个NC程序段之间，必须至少编写一个无半径补偿（即用**G40**）在加工面上运动的程序段。

在第一个编程的NC程序段结束之前，数控系统系统不使半径补偿生效。

半径补偿被**RR/RLG42/G41**激活或被**G40**取消激活时，数控系统只将刀具定位在垂直于编程的起点或终点位置处。将刀具定位在距第一轮廓点或最后一个轮廓点足够远的位置处，以防损坏轮廓。



输入半径补偿

将半径补偿输入在**G01**程序段中。输入目标点坐标并用**ENT**键确认输入信息。

G 4 1

▶ 选择编程轮廓左侧的刀具运动：按下**G41**软键，或者

G 4 2

▶ 选择轮廓右侧的刀具运动：按下**G42**软键，或者

G 4 0

▶ 选择无半径补偿的刀具运动或取消半径补偿：选择功能**G40**

END

▶ 结束NC程序段：按下**END**按键

半径补偿：加工角点

■ 外角：

如果编程了半径补偿，数控系统使刀具沿过渡圆弧在角点外运动。根据需要，数控系统将在外角处降低进给速率以减小机床负载，例如突然换向处。

■ 内角：



数控系统考虑半径补偿因素情况下计算在内角处刀具中心路径的交点。然后，从该交点开始下一个轮廓元素加工。避免损坏工件内角。因此，刀具半径允许值受编程轮廓几何特征限制。

注意

碰撞危险！

数控系统需要接近和离开轮廓的安全位置。在半径补偿被激活和被取消激活时，这些位置必须允许数控系统进行补偿运动。不正确的位置可导致轮廓损坏。加工期间碰撞危险！

- ▶ 在距轮廓足够远的位置编写安全接近和离开程序
- ▶ 考虑刀具半径
- ▶ 考虑接近方式




5

编写轮廓程序

5.1 刀具运动

路径功能


工件轮廓通常由多个轮廓元素构成，例如直线和圆弧等。用路径功能可对刀具的直线运动和圆弧运动编程。



FK自由轮廓编程

如果工件图尺寸标注的方式不符合数控加工要求和所给尺寸不足以创建零件程序，那么可以用FK自由轮廓编程功能对工件的轮廓编程。数控系统计算缺失的数据。

用FK编程时，还可对刀具的直线运动和圆弧运动编程。



辅助功能M

用数控系统的辅助功能可以影响

- 程序运行，例如程序中断
- 机床功能，例如主轴转动和停止转动和冷却液开启和关闭。
- 刀具的路径特性

子程序与程序块重复

如果在程序中进行多个重复的加工步骤，输入一次并将其定义为子程序或程序块重复，就能节省编程时间、降低程序错误风险。如果只想在特定条件下执行特定的NC程序块，也可以将该加工步骤定义为子程序。此外，NC程序可以调用一个单独的程序进行执行。

更多信息: "子程序和程序块重复", 223 页

Q参数编程

与在NC程序中用数字值编程不同，可以输入名为Q参数的标记。用Q参数可进行数学函数的编程，以控制程序的执行或描述一个轮廓。此外，如果用Q参数编程，还可以在程序运行时用3-D测头进行测量。

更多信息: "Q参数编程", 241 页

5.2 路径功能基础知识

工件加工的刀具运动编程

要创建NC程序，可以对各个轮廓元素依次用路径功能编程。为此，按照工件图纸，输入轮廓元素的终点坐标。数控系统用这些坐标值和刀具数据及半径补偿信息计算刀具的实际路径。

数控系统同时移动NC程序段中用路径功能编程的所有机床轴。

沿机床轴平行运动

如果NC程序段含一个坐标，该数控系统沿平行于编程的机床轴的方向运动刀具。

根据各机床的不同，加工程序可能移动刀具或者移动固定工件的机床工作台。编程的路径轮廓总是假定刀具运动。

举例

N50 G00 X+100*

N50 程序段号

G00 路径功能，沿直线以快移速度运动

X+100 终点坐标

刀具保持Y和Z坐标不动，X轴移至X=100位置处。



在平面上运动

如果NC程序段含两个坐标，该数控系统在编程的平面上运动刀具。

举例

N50 G00 X+70 Y+50*

刀具保持Z坐标不动，在XY平面上移至X=70，Y=50位置处。



三维运动

如果NC程序段含三个坐标，该数控系统在空间中将刀具运动到编程的坐标。


举例

N50 G01 X+80 Y+0 Z-10*

根据机床的运动特性，一个直线程序段最多可编程多达6个轴。

举例

N50 G01 X+80 Y+0 Z-10 A+15 B+0 C-45




圆和圆弧

数控系统沿相对工件的圆弧路径同时移动两个机床轴。可以通过输入圆心及I和J定义圆弧运动。

对圆编程时，数控系统将其指定在一个主平面中。进行（刀具调用）T时，自动根据主轴坐标轴定义该平面：

主轴坐标轴	主平面
(G17)	XY, 以及UV、XV、UY
(G18)	ZX, 以及WU、ZU、WX
(G19)	YZ, 以及VW、YW、VZ



用倾斜加工面功能或用Q参数能编程与主平面不平行的圆。

更多信息: "PLANE功能：倾斜加工面（软件选装项8）", 337页

更多信息: "工作原理和功能概要", 242页

圆弧运动的旋转方向DR

如果圆弧路径不是沿切线过渡到另一轮廓元素上，输入旋转方向：

顺时针旋转：**G02/G12**

逆时针旋转：**G03/G13**

半径补偿

半径补偿必须位于移到第一个轮廓元素的NC程序段中。不能在圆弧路径的NC程序段中激活半径补偿。必须先在一个直线程序段中激活。

更多信息: "路径轮廓 — 直角坐标", 140 页

预定位

注意

碰撞危险！

该数控系统不自动检查刀具与工件之间是否碰撞。不正确地预定位可导致轮廓损坏。接近运动中有碰撞危险！

- ▶ 编写适当的预定位程序
- ▶ 借助图形仿真，检查顺序和轮廓

5.3 接近和离开轮廓


起点和终点

刀具从起点开始接近第一轮廓点。 起点必须为：

- 无半径补偿编程
- 可接近且无碰撞危险
- 接近第一个轮廓点


如右图举例：

如果将起点设置在深灰色部位，接近第一轮廓点时将损坏轮廓。



第一轮廓点

必须为接近第一轮廓点的刀具运动编写半径补偿。




沿主轴坐标轴接近起点

接近起点时，必须将刀具移至沿主轴坐标轴的加工深度位置处。如果有碰撞危险，单独接近主轴坐标轴的起点。

举例

```
N40 G00 Z-10*
```

```
N30 G01 X+20 Y+30 G41 F350*
```



终点

选择的终点应是：

- 可接近且无碰撞危险
- 接近最后一个轮廓点
- 为确保不损坏轮廓，终点最好在加工最后一个轮廓元素的刀具路径延长线上

如右图举例：

如果将终点设置在深灰色部位，接近终点时将损坏轮廓。



沿主轴坐标轴退离终点：

单独编程沿主轴坐标轴退离终点的运动。

举例

```
N50 G01 G40 X+60 Y+70 F700*
```

```
N60 G00 Z+250*
```




普通起点和终点

如果起点和终点为同一点，禁止编程任何半径补偿。

为确保不损坏轮廓，起点最好在加工第一和最后一个轮廓元素的刀具路径延长线之间。



如右图举例：

如果将终点设置在深灰色部位，接近/离开轮廓时将损坏轮廓。



相切接近和离开

用**G26**功能（右中图）编程相切接近工件，用**G27**功能（右下图）编程相切离开。这样可以避免留下停刀痕。



起点和终点

起点和终点在工件外，靠近第一和最后一个轮廓点。不用半径补偿编程。

接近

- 在NC程序段中编程的第一个轮廓元素后，输入**G26**：这将是含半径补偿**G41/G42**的第一个NC程序段

离开

- 含最后一个编程轮廓元素NC程序段后**G27**：这将是含半径补偿**G41/G42**的最后一个NC程序段



必须选择**G26**和**G27**的半径，使数控系统可在起点和第一个轮廓点之间以及最后一个轮廓点和终点之间执行圆弧路径运动。


举例

N50 G00 G40 G90 X-30 Y+50*	起点
N60 G01 G41 X+0 Y+50 F350*	第一轮廓点
N70 G26 R5*	相切接近，半径R = 5 mm
...	
编程轮廓程序段	
...	最后一个轮廓点
N210 G27 R5*	相切离开，半径R = 5 mm
N220 G00 G40 X-30 Y+50*	终点

概述：接近与离开轮廓的路径类型

轮廓的接近功能**APPR**和离开功能**DEP**用**APPR/DEP**键激活。然后可以用相应软键选择以下路径功能：

接近	离开	功能
		相切直线
		直线垂直于轮廓点
		相切圆弧
		相切轮廓的圆弧。沿切线接近和 离开轮廓外的辅助点



接近与离开螺旋线

刀具沿与轮廓相切的圆弧运动，在其延伸线上接近和离开螺旋线。用APPR CT和DEP CT功能编程螺旋线接近和离开。

接近与离开的关键位置点

注意

碰撞危险！

该数控系统从当前位置（起点 P_S ）以最后输入的进给速率移到辅助点 P_H 。如果在接近功能前的最后一个定位程序段中已编程**G00**，该数控系统也用快移速度接近辅助点 P_H 。

- ▶ 在接近功能前，用不同于**G00**的进给速率编程

■ 起点 P_S

将该点编程在APPR程序段之前的程序段中。 P_S 位于轮廓外，无半径补偿（G40）地接近。

■ 辅助点 P_H


部分接近和离开路径穿过辅助点 P_H ，数控系统用APPR（接近）或DEP（离开）程序段中的输入值计算该点。

■ 第一个轮廓点 P_A 和最后一个轮廓点 P_E

在APPR程序段中编程第一个轮廓点 P_A 。可用任意路径功能编程最后一个轮廓点 P_E 。如果APPR程序段也包括Z轴坐标，数控系统用联动运动将刀具移至第一轮廓点 P_A 。

■ 终点 P_N

P_N 的位置在轮廓外，并由DEP程序段中输入值确定。如果DEP程序段也含Z轴坐标，数控系统用联动运动将刀具移至终点 P_N 。



R0=G40; RL=G41; RR=G42

标识 含义

APPR

接近

DEP

离开

L

直线

C

圆

T

相切（平滑过渡）

N

垂直

注意

碰撞危险！

该数控系统不自动检查刀具与工件之间是否碰撞。不正确的预定位和不正确的辅助点 P_H 也能导致轮廓损坏。接近运动中有碰撞危险！

- ▶ 编写适当的预定位程序
- ▶ 借助图形仿真，检查辅助点 P_H ，顺序和轮廓



对于**APPR LT**、**APPR LN**和**APPR CT**功能，数控系统以最后一个编程的进给速率（即**FMAX**）将刀具移至辅助点 P_H 。对于**APPR LCT**功能，数控系统以APPR程序段的编程进给速率移至辅助点 P_H 。如果接近程序段之前无编程的进给速率，数控系统显示出错信息。

极坐标

也可以用极坐标对以下接近/离开功能的轮廓点编程：

- APPR LT变为APPR PLT
- APPR LN变为APPR PLN
- APPR CT变为APPR PCT
- APPR LCT变为APPR PLCT
- DEP LCT变为DEP PLCT

用软键选择接近或离开功能，然后按下橙色**P**按键。

半径补偿

刀具半径补偿与APPR程序段中的第一个轮廓点 P_A 一起编程。DEP程序段将自动取消刀具半径补偿。





如果编程的**APPR LN**或**APPR CT**有**G40**，数控系统停止加工/仿真并显示出错信息。

这个功能的方法与iTNC 530数控系统不同！

沿相切直线接近 : APPR LT

刀具由起点 P_S 沿直线移到辅助点 P_H 。然后，沿相切于轮廓的直线移到第一个轮廓点 P_A 。辅助点 P_H 与第一轮廓点 P_A 的距离为LEN。

- ▶ 用任一路径功能接近起点 P_S
- ▶ 用APPR DEP键和APPR LT软键启动对话
 - ▶ 第一轮廓点 P_A 坐标
 - ▶ LEN : 辅助点 P_H 至第一轮廓点 P_A 的距离
 - ▶ 加工的半径补偿G41/G42



R0=G40; RL=G41; RR=G42

举例

N70 G00 X+40 Y+10 G40 M3*	无半径补偿接近 P_S
N80 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 G42 F100*	P_A 带半径补偿G42, 距离 P_H 至 P_A : LEN=15
N90 G01 X+35 Y+35*	第一轮廓元素终点
N100 G01 ...*	下一轮廓元素

沿垂直于第一轮廓点的直线接近 : APPR LN

- ▶ 用任一路径功能接近起点 P_S 。
- ▶ 用APPR DEP键和APPR LN软键启动对话 :
 - ▶ 第一轮廓点 P_A 坐标
 - ▶ 长度 : 到辅助点 P_H 的距离。必须用正值输入LEN值
 - ▶ 加工的半径补偿G41/G42



举例


N70 G00 X+40 Y+10 G40 M3*	无半径补偿接近 P_S
N80 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 G24 F100*	P_A 带半径补偿G42
N90 G01 X+20 Y+35*	第一轮廓元素终点
N100 G01 ...*	下一轮廓元素

沿相切圆弧路径接近：APPR CT


刀具由起点 P_S 沿直线移到辅助点 P_H 。然后，沿相切于第一轮廓元素的圆弧从 P_H 向第一个轮廓点 P_A 运动。

P_H 到 P_A 的圆弧由半径 R 和圆心角 CCA 决定。圆弧旋转方向由第一轮廓元素的刀具路径自动计算得到。

- ▶ 用任一路径功能接近起点 P_S 。
- ▶ 用APPR DEP键和APPR CT软键启动对话



- ▶ 第一轮廓点 P_A 坐标
- ▶ 圆弧半径 R
 - 如果刀具需沿半径补偿方向接近工件：将R输入为正值
 - 如果刀具应沿半径补偿相反的方向接近工件：将R输入为负值。
- ▶ 圆弧的圆心角 CCA
 - CCA只能用正值输入。
 - 最大输入值360度
- ▶ 加工的半径补偿G41/G42



R0=G40; RL=G41; RR=G42

举例

N70 G00 X+40 Y+10 G40 M3*	无半径补偿接近PS
N80 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 G42 F100*	PA带半径补偿G42, 半径R=10
N90 G01 X+20 Y+35*	第一轮廓元素终点
N100 G01 ...*	下一轮廓元素


由直线沿相切圆弧接近轮廓：APPR LCT

刀具沿直线从起点 P_S 移到辅助点 P_H 。然后，沿圆弧移至第一轮廓点 P_A 。APPR程序段的编程进给速率适用于整个路径，数控系统的接近程序段用该路径运动（路径 P_S 至 P_A ）。

如果在接近程序段中编程了全部三个基本轴X、Y和Z坐标，数控系统将刀具从APPR程序段前定义的位置三轴联动地移至辅助点 P_H 。然后，仅在加工面上从 P_H 移至 P_A 。

圆弧相切连接 P_S – P_H 线以及第一轮廓元素。一旦确定了这些线段，只需要用半径就完全能定义刀具路径。


- ▶ 用任一路径功能接近起点 P_S 。
- ▶ 用**APPR DEP**键和**APPR LCT**软键启动对话：



- ▶ 第一轮廓点 P_A 坐标
- ▶ 圆弧半径R。将R输入为正值
- ▶ 加工的半径补偿**G41/G42**

举例

N70 G00 X+40 Y+10 G40 M3*	无半径补偿接近PS
N80 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 G42 F100*	PA带半径补偿G42，半径R=10
N90 G01 X+20 Y+35*	第一轮廓元素终点
N100 G01 ...*	下一轮廓元素




R0=G40; RL=G41; RR=G42

沿相切直线离开 : DEP LT

刀具沿直线由最后一个轮廓点 P_E 移至终点 P_N 。 直线在最后一个轮廓元素的延长线上。 P_N 与 P_E 间的距离为**LEN**。

- ▶ 用终点 P_E 和半径补偿编写最后一个轮廓元素的程序
- ▶ 用APPRT键和DEP LT软键启动对话
 - ▶ LEN : 输入最后一个轮廓元素 P_E 到终点 P_N 的距离。



R0=G40; RL=G41; RR=G42

举例

N20 G01 Y+20 G42 F100*

最后一个轮廓元素 : PE带半径补偿

N30 DEP LT LEN12.5 F100*

离开轮廓LEN=12.5 mm


N40 G00 Z+100 M2*

沿Z轴退刀, 返回跳转, 结束程序

沿垂直于最后一个轮廓点的直线离开 : DEP LN

刀具沿直线由最后一个轮廓点 P_E 移至终点 P_N 。 沿垂直于最后一个轮廓点 P_E 的直线路径离开。 P_N 与 P_E 间的距离为**LEN**加刀具半径。

- ▶ 用终点 P_E 和半径补偿编写最后一个轮廓元素的程序
- ▶ 用APPRT键和DEP LN软键启动对话
 - ▶ LEN : 输入从最后一个轮廓元素至 P_N 的距离。 重要提示 : 输入正值的LEN



R0=G40; RL=G41; RR=G42

举例

N20 G01 Y+20 G42 F100*

最后一个轮廓元素 : PE带半径补偿

N30 DEP LN LEN+20 F100*

垂直离开轮廓LEN=20 mm


N40 G00 Z+100 M2*

沿Z轴退刀, 返回跳转, 结束程序


沿相切圆弧路径离开：DEP CT

刀具沿圆弧由最后一个轮廓点 P_E 移至终点 P_N 。圆弧相切连接最后一个轮廓元素。

- ▶ 用终点 P_E 和半径补偿编写最后一个轮廓元素的程序
- ▶ 用APPR DEP键和DEP CT软键启动对话



- ▶ 圆弧的圆心角CCA
- ▶ 圆弧半径R
 - 如果刀具需沿半径补偿相反方向离开工件：将R输入为正值。
 - 如果刀具需沿半径补偿相反方向离开工件：将R输入为负值。



R0=G40; RL=G41; RR=G42

举例

N20 G01 Y+20 G42 F100*

最后一个轮廓元素：PE带半径补偿

N30 DEP CT CCA 180 R+8 F100*

中心角=180°，圆弧半径=8 mm


N40 G00 Z+100 M2*

沿Z轴退刀，返回跳转，结束程序


沿相切轮廓和直线的圆弧路径离开：DEP LCT

刀具沿圆弧由最后一个轮廓点 P_E 移至辅助点 P_H 。然后，沿直线移至终点 P_N 。圆弧相切连接最后一个轮廓元素与 P_H 至 P_N 的连线。一旦确定了这些线段，半径足以确定地定义刀具路径。

- ▶ 用终点 P_E 和半径补偿编程最后一个轮廓元素程序
- ▶ 用APPR/DEP键和DEP LCT软键启动对话



- ▶ 输入终点 P_N 坐标
- ▶ 圆弧半径R。将R输入为正值



R0=G40; RL=G41; RR=G42

举例

N20 G01 Y+20 G42 F100*

最后一个轮廓元素：PE带半径补偿

N30 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100*

坐标PN，圆弧半径=8 mm

N40 G00 Z+100 M2*

沿Z轴退刀，返回跳转，结束程序

5.4 路径轮廓 — 直角坐标

路径功能概要

按键	功能	刀具运动	必输入信息	页
	直线L engl.: Line G00和G01	直线	终点坐标	141
	倒角 : CHF engl.: CHamFer G24	两条直线间的倒角	倒角边长	142
	圆心CC engl.: Circle Center I和J	无	圆心或极点的坐标	144
	圆弧C G02和G03	以CC为圆心至圆弧终点的圆弧	圆弧终点坐标, 旋转方向	145
	圆弧CR G05	已知半径的圆弧	圆弧终点坐标、圆弧半径和旋转方向	146
	圆弧CT G06	相切连接上一个和下一个轮廓元素的圆弧	圆弧终点坐标	148
	倒圆RND G25	相切连接上一个和下一个轮廓元素的圆弧	倒圆半径R	143
	FK自由轮廓编程	连接任一前一个轮廓元素的直线或圆弧路径	需要的输入取决于功能	161

编程路径功能

用灰色路径功能键可以很方便地编程路径功能。在后续的对话中，数控系统提示输入需要数据。




如果通过USB端口连接的键盘输入ISO功能，必须确保激活大写状态。
程序段开始处，数控系统自动用大写字母。

以快移速度G00的直线运动或以进给速率F G01的直线运动

数控系统沿直线将刀具从当前位置移至直线的终点。起点为前一NC程序段的终点。



- ▶ 按下L键，打开以进给速率进行直线运动的程序段
- ▶ 直线终点的坐标，根据需要
- ▶ 半径补偿G40/G41/G42
- ▶ 进给速率F
- ▶ 辅助功能M



用快移速度运动

以快移速度进行直线运动的程序段（**G00**程序段）也能用**L**键启动：

- ▶ 按下L键打开一个直线运动程序段
- ▶ 按下向左箭头键切换至G代码输入区
- ▶ 如要输入快移运动，按下**G00**软键

举例

```
N70 G01 G41 X+10 Y+40 F200 M3*
```

```
N80 G91 X+20 Y-15*
```

```
N90 G90 X+60 G91 Y-10*
```

实际位置获取

用**实际位置获取**按键也能生成直线程序段（**G01**程序段）：

- ▶ 在**手动操作**模式，将刀具移到要获取的位置处
- ▶ 将显示界面切换到编程
- ▶ 选择要在直线程序段后插入的NC程序段
- ▶ 按下**实际位置获取**按键
- ▶ 数控系统用实际位置坐标生成一个直线程序段。

在两条直线之间插入倒角

倒角用于切除两直线相交的角。

- **G24**程序段前和程序段后的直线程序段必须与倒角在同一个加工面中。
- **G24**程序段前和程序段后的半径补偿必须相同
- 倒角必须为可用当前刀具加工
 - ▶ **倒角边长**：倒角长度，如需要：
 - ▶ **进给速率F**（仅适用于**G24**程序段）


举例

```
N70 G01 G41 X+0 Y+30 F300 M3*
```

```
N80 X+40 G91 Y+5*
```

```
N90 G24 R12 F250*
```

```
N100 G91 X+5 G90 Y+0*
```



不能用**G24**程序段开始一个轮廓。

倒角只能在加工面中。

角点将被倒角切除且它不是轮廓的一部分。

G24程序段中的编程进给速率仅在CHF程序段中有
效。**G24**程序段之后，再次恢复之前的进给速率。

倒圆角G25

G25功能用于在轮廓角点处创建倒圆。

刀具沿圆弧运动，该圆弧与前后轮廓元素相切连接。

必须用被调用刀具加工倒圆。



- ▶ **倒圆半径**：输入半径，如需要：
- ▶ **进给速率 F**（仅对**G25**程序段有效）


举例

```
N50 G01 X+10 Y+40 G41 F300 M3*
```

```
N60 G01 X+40 Y+25*
```

```
N70 G25 R5 F100*
```

```
N80 G01 X+10 Y+5*
```



在前后相接轮廓元素中，两个坐标必须位于倒圆的加工面中。如果加工轮廓时无刀具半径补偿，必须编程平面的两个坐标。

刀具将不运动到角点位置。

G25程序段中的编程进给速率仅在该**G25**程序段内有效。**G25**程序段后，将恢复使用之前的进给速率。

也可以将**G25**程序段用于相切接近轮廓。


圆心I , J

定义圆的圆心，已用**G02**、**G03**或**G05**功能编程。具体步骤如下：

- 输入圆心在加工面上的直角坐标，或者
- 用最后编程的位置，或者
- 用**Actual-position-capture**（实际位置获取）按键获取坐标值

SPEC
FCT

- ▶ 为编程圆心，按下**SPEC FCT**（特殊功能）键
- ▶ 按下**程序功能**软键
- ▶ 按下**DIN/ISO**软键
- ▶ 按下**I**或**J**软键
- ▶ 输入圆心的坐标，或如果要使用最后编程的位置，输入（无坐标）**G29**



举例

N50 I+25 J+25*

或者

N10 G00 G40 X+25 Y+25*

N20 G29*

程序行10与20与该图无关。

有效性

圆心定义保持有效直到编程新圆心为止。

用增量尺寸输入圆心CC

如果用增量坐标输入圆心，圆心编程的坐标是相对刀具的最后一个编程位置。



I和**J**仅用于将一个位置定义为圆心：刀具不运动到这个位置。
圆心也是极坐标的极点。

圆弧，圆心为

编程一个圆弧C前，必须首先指定圆心I, J。最后一个编程刀具位置为圆弧的起点。

旋转方向

- 顺时针：G02
- 逆时针：G03
- 无编程方向：G05。数控系统用上个编程的旋转方向执行圆弧运动。

▶ 将刀具移至圆的起点位置

J

▶ 输入圆心坐标

I



▶ 根据需要，输入圆弧终点的坐标：

▶ 进给速率 F

▶ Miscellaneous function M





通常，数控系统在当前加工面上进行圆弧运动。但是，也可以编写不在当前加工面上的圆弧程序。同时进行这些圆弧的旋转运动，可以创建空间圆弧（三维圆弧），例如G2 Z... X... (刀具轴为Z轴)。

举例

N50 I+25 J+25*

N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3*

N70 G03 X+45 Y+25*



整圆

对于终点，编程与起点相同的坐标。



圆弧的起点和终点必须在圆上。

最大输入公差为0.016 mm。在机床参

数circleDeviation (200901号) 中设置输入公差。

数控系统可移动的最小圆：0.016 mm。

圆弧G02/G03/G05，已定半径


刀具沿半径为R的圆弧路径运动。

旋转方向

- 顺时针 : **G02**
- 逆时针 : **G03**
- 无编程方向 : **G05**。数控系统用上个编程的旋转方向执行圆弧运动。



- ▶ 圆弧终点坐标
- ▶ 半径R注意 : 代数符号决定圆弧大小!
- ▶ Miscellaneous function M
- ▶ 进给速率 F



整圆

对于整圆，连续编程两个半圆程序段：

第一个半圆的终点即为第二个半圆的起点。第二个半圆的终点即为第一个半圆的起点。

圆心角CCA和圆弧半径R

轮廓的起点和终点与四个等半径的圆弧相连：

小圆弧 : CCA < 180°

输入含正号的半径，即R>0

大圆弧 : CCA > 180°

输入含负号的半径，即R<0

由旋转方向决定圆弧为内弧(凹)或外弧(凸)：

外弧 : 旋转方向**G02** (带半径补偿**G41**)

内弧 : 旋转方向**G03** (带半径补偿**G41**)




圆弧直径的起点与终点距离不允许大于圆弧直径。

最大半径为99.9999 m。

还可以输入旋转轴A, B和C。

通常，数控系统在当前加工面上进行圆弧运动。但是，也可以编写不在当前加工面上的圆弧程序。同时进行这些圆弧的旋转运动，可以创建空间圆弧(三维圆弧)。



举例**N100 G01 G41 X+40 Y+40 F200 M3*****N110 G02 X+70 Y+40 R+20* (arc 1)**


或者

N110 G03 X+70 Y+40 R+20* (arc 2)

或者

N110 G02 X+70 Y+40 R-20* (arc 3)

或者

N110 G03 X+70 Y+40 R-20* (arc 4)

圆弧G06相切连接

刀具沿圆弧运动，相切连接前一个编程的轮廓元素。

如果两个轮廓之间在相交处无折弯或角点，两个轮廓元素之间的连接为相切，即平滑过渡。

与圆弧相切的轮廓元素必须编程在紧接在**G06**程序段前的程序段中。这至少需要两个定位程序段。



- ▶ 圆弧终点坐标，和根据需要：
- ▶ 进给速率 F
- ▶ Miscellaneous function M


举例

```
N70 G01 G41 X+0 Y+25 F300 M3*
```

```
N80 X+25 Y+30*
```


```
N90 G06 X+45 Y+20*
```

```
N100 G01 Y+0*
```




相切圆弧是二维操作：**G06**程序段中的坐标及其前一个轮廓元素的坐标必须与圆弧在同一个平面上！

举例：用直角坐标的线性运动与倒角




%LINEAR G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*	定义工件毛坯进行工件图形仿真
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T1 G17 S4000*	在主轴坐标轴方向上调用刀具并设置主轴转速S
N40 G00 G40 G90 Z+250*	在主轴坐标轴方向上以快速运动速度退刀
N50 X-10 Y-10*	预定位刀具
N60 G01 Z-5 F1000 M3*	用进给速率F = 1000毫米/分移至加工深度
N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300*	在点1接近轮廓，当前半径补偿G41
N80 G26 R5 F150*	相切接近
N90 Y+95*	移至点2
N100 X+95*	点3：角3的第一条直线
N110 G24 R10*	倒角编程，长度为10 mm
N120 Y+5*	点4：角3的第二条直线，角4的第一条直线
N130 G24 R20*	倒角编程，长度为20 mm
N140 X+5*	移至最后一个轮廓点1，角4的第二条直线
N150 G27 R5 F500*	相切退出
N160 G40 X-20 Y-20 F1000*	在加工面上退刀，取消半径补偿
N170 G00 Z+250 M2*	退刀，程序结束
N99999999 %LINEAR G71 *	

举例：用直角坐标编程圆弧运动



%CIRCULAR G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*	定义工件毛坯进行工件图形仿真
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T1 G17 S4000*	在主轴坐标轴方向和用主轴转速调用刀具
N40 G00 G40 G90 Z+250*	在主轴坐标轴方向上以快速运动速度退刀
N50 X-10 Y-10*	预定位刀具
N60 G01 Z-5 F1000 M3*	用进给速率F = 1000毫米/分移至加工深度
N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300*	在点1接近轮廓，当前半径补偿G41
N80 G26 R5 F150*	相切接近
N90 Y+85*	点2：角2的第一条直线
N100 G25 R10*	插入半径R = 10毫米，进给速率：150 mm/min
N110 X+30*	移至点3：圆弧起点
N120 G02 X+70 Y+95 R+30*	移至点4：G02的圆弧终点，半径30 mm
N130 G01 X+95*	移至点5
N140 Y+40*	移至点6
N150 G06 X+40 Y+5*	移至点7：圆弧终点，相切于点6的圆弧，数控系统自动计算半径
N160 G01 X+5*	移至最后一个轮廓点1
N170 G27 R5 F500*	沿相切圆弧线离开轮廓
N180 G40 X-20 Y-20 F1000*	在加工面上退刀，取消半径补偿
N190 G00 Z+250 M2*	沿刀具轴退刀，结束程序
N99999999 %CIRCULAR G71 *	

举例：用直角坐标对整圆编程



%C-CC G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*	工件毛坯定义
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T1 G17 S3150*	刀具调用
N40 G00 G40 G90 Z+250*	退刀
N50 I+50 J+50*	定义圆心
N60 X-40 Y+50*	预定位刀具
N70 G01 Z-5 F1000 M3*	移至加工深度
N80 G41 X+0 Y+50 F300*	接近起点，半径补偿G41
N90 G26 R5 F150*	相切接近
N100 G02 X+0*	移至圆的终点 (=圆的起点)
N110 G27 R5 F500*	相切退出
N120 G01 G40 X-40 Y-50 F1000*	在加工面上退刀，取消半径补偿
N130 G00 Z+250 M2*	沿刀具轴退刀，结束程序
N99999999 %C-CC G71 *	

5.5 路径轮廓 – 极坐标

概要

用极坐标可以通过角**H**和相对前一个已定义极点**I**, **J**的距离**R**确定一个位置。

以下情况适合使用极坐标：

- 圆弧上位置
- 工件图纸用度标注尺寸，例如螺栓孔圆

极坐标路径功能一览

按键	刀具运动	必输入信息	页
 + 	直线	直线终点的极半径、极角	153
 + 	以圆心/极点为圆心至圆弧终点的圆弧路径	圆弧终点的极角，	154
 + 	相对当前旋转方向的圆弧路径	圆弧终点的极角	154
 + 	相切连接前一个轮廓元素的圆弧	圆弧终点极半径、极角	154
 + 	圆弧与线性的复合运动	圆弧终点极半径、极角，刀具轴终点坐标	155

极坐标原点：极点I, J


在极坐标中指定位置前，在NC程序中的任何位置处设置极点(I, J)。设置极点的方法与设置圆心的方法相同。

SPEC
FCT

- ▶ 为编程极点，按下**SPEC FCT**(特殊功能)键。
- ▶ 按下**程序功能**软键
- ▶ 按下**DIN/ISO**软键
- ▶ 按下**I或J**软键
- ▶ **坐标**：输入极点的直角坐标，或如果要使用最后一个编程的位置，输入**G29**。用极坐标编程前，先定义极点。只能在直角坐标中定义极点。极点保持有效至定义新的极点。

举例

N120 I+45 J+45*



快移速度G10的直线或进给速率F G11的直线

刀具沿直线由当前位置移至直线的终点。起点为前一NC程序段的终点。

L
S

- ▶ **极坐标半径R**：输入极点CC至直线终点的距离
- ▶ **极坐标极角H**：直线终点的角度位置在-360度和+360度之间

H的代数符号取决于角度参考轴：

- 如果从参考轴到R的角度为逆时针： H>0
- 如果从参考轴到R的角度为顺时针： H<0

举例


N120 I+45 J+45*

N130 G11 G42 R+30 H+0 F300 M3*

N140 H+60*

N150 G91 H+60*

N160 G90 H+180*



圆弧路径G12/G13/G15围绕极点I, J

极坐标半径R也是圆弧的半径。R由起点至极点I, J的距离确定。最后一个编程刀具位置为圆弧的起点。

旋转方向

- 顺时针 : **G12**
- 逆时针 : **G13**
- 无编程方向 : **G15**。数控系统用上个编程的旋转方向执行圆弧运动。



- ▶ **极坐标极角H** : 圆弧终点的角度位置
在-99999.9999°与+99999.9999°之间




举例

N180 I+25 J+25*

N190 G11 G42 R+20 H+0 F250 M3*

N200 G13 H+180*



相切连接的圆G16

刀具沿圆弧轨迹运动，由前一个轮廓元素相切过渡。



- ▶ **极坐标半径R** : 圆弧终点与极点I, J间距离
- ▶ **极坐标极角H** : 圆弧终点的角度位置。



极点不是轮廓圆弧的圆心！

举例


N120 I+40 J+35*

N130 G01 G42 X+0 Y+35 F250 M3*

N140 G11 R+25 H+120*

N150 G16 R+30 H+30*


N160 G01 Y+0*



螺旋线

螺旋线是主平面上的圆弧运动与垂直于主平面的线性运动的复合运动。在主平面编程圆弧路径。

螺旋线只能在极坐标中编程。



应用

- 大直径内螺纹和外螺纹
- 润滑槽

计算螺旋线

要编程螺旋线，必须用增量尺寸输入刀具运动的总角度以及螺旋线的总高度。

螺纹扣数n : 螺纹圈数 + 螺纹起点和终点的空螺纹

总高h : 螺距P乘以螺纹扣数n

总增量角**G91 H :** 螺纹扣数 x 360度 + 螺纹起始角 + 空螺纹角

起点坐标Z : 螺距P的倍数 (螺纹扣数 + 螺纹起点的空螺纹)

螺旋线旋向

由加工方向、旋转方向及半径补偿所确定的螺旋旋向如下表所示。

内螺纹	加工方向	旋转方向	半径补偿
右旋	Z+	G13	G41
左旋	Z+	G12	G42
右旋	Z-	G12	G42
左旋	Z-	G13	G41

外螺纹			
右旋	Z+	G13	G42
左旋	Z+	G12	G41
右旋	Z-	G12	G41
左旋	Z-	G13	G42

编程螺旋线



输入的旋转方向和总增量角**G91 h**的代数符号必须相同。
否则，刀具路径可能不正确，造成轮廓损坏。
对于总角度**G91 h**，可输入-99 999.9999°至+99 999.9999°之间的值。



- ▶ **极坐标角**：用增量尺寸输入刀具沿螺旋线移动的总角度。
- ▶ **输入角度后，用轴选择键指定刀具轴**
- ▶ **坐标**：以增量尺寸输入螺旋线高度的坐标
- ▶ **按照上表，输入半径补偿**




举例：M6 x 1 mm螺纹，5扣

N120 I+40 J+25*


N130 G01 Z+0 F100 M3*

N140 G11 G41 R+3 H+270*

N150 G12 G91 H-1800 Z+5*




举例：用极坐标编程线性运动



%LINEARPO G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*	工件毛坯定义
N20 G31 G90 X+100 Y+100 z+0*	
N30 T1 G17 S4000*	刀具调用
N40 G00 G40 G90 Z+250*	定义极坐标原点
N50 I+50 J+50*	退刀
N60 G10 R+60 H+180*	预定位刀具
N70 G01 Z-5 F1000 M3*	移至加工深度
N80 G11 G41 R+45 H+180 F250*	在点1接近轮廓
N90 G26 R5*	在点1接近轮廓
N100 H+120*	移至点2
N110 H+60*	移至点3
N120 H+0*	移至点4
N130 H-60*	移至点5
N140 H-120*	移至点6
N150 H+180*	移至点1
N160 G27 R5 F500*	相切退出
N170 G40 R+60 H+180 F1000*	在加工面上退刀，取消半径补偿
N180 G00 Z+250 M2*	沿主轴坐标轴退刀，结束程序
N99999999 %LINEARPO G71 *	

举例：螺旋线



```
%HELIX G71 *
```

```
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20* 工件毛坯定义
```

```
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*
```

```
N30 T1 G17 S1400* 刀具调用
```

```
N40 G00 G40 G90 Z+250* 退刀
```

```
N50 X+50 Y+50* 预定位刀具
```

```
N60 G29* 将最后一个编程位置转换为极点
```

```
N70 G01 Z-12,75 F1000 M3* 移至加工深度
```

```
N80 G11 G41 R+32 H+180 F250* 接近第一轮廓点
```

```
N90 G26 R2* 连接
```

```
N100 G13 G91 H+3240 Z+13,5 F200* 螺旋线运动
```

```
N110 G27 R2 F500* 相切退出
```

```
N120 G01 G40 G90 X+50 Y+50 F1000* 退刀，程序结束
```

```
N130 G00 Z+250 M2*
```

```
N99999999 %HELIX G71 *
```

5.6 路径轮廓 – FK自由轮廓编程


基础知识

如果工件图纸不是按数控要求进行的尺寸标注，通常都有非常规的坐标数据以致无法用灰色对话编程键对其编程。

用FK自由轮廓编程功能可以直接输入这些尺寸数据，例如。

- 如果已知坐标值或在轮廓元素附近
- 如果坐标数据是相对另一个轮廓元素
- 如果已知方向数据和有关轮廓走向数据

数控系统用已知的坐标数据推导轮廓，并支持用交互式FK编程图形的编程对话。右上图的工件图纸最适合用FK编程方法编程。



定义加工面

FK自由轮廓编程功能仅适用于加工面内的轮廓元素编程。

该数控系统按照以下层次结构定义FK编程的加工面：

- 1 **FPOL**程序段定义的平面
- 2 如果在车削模式执行FK程序，在Z/X面中
- 3 通过指定的加工面和（刀具调用）**T**程序段定义的加工面（例如**G17 = X/Y面**）
- 4 如果都不适用，激活标准的X/Y面

FK软键的显示取决于定义工件毛坯时指定的主轴坐标轴。例如，在工件毛坯定义中输入主轴坐标轴**G17**，数控系统仅显示X/Y面的FK软键。

如果编程需要不同于当前有效的加工面，执行以下操作：



- ▶ 按下**PLANE XY ZX YZ**软键
- > 然后，该数控系统在新选的平面中显示FK软键。

FK编程图形



如果要在FK编程过程中使用图形支持，选择**程序 + 图形**屏幕布局。

更多信息: "编程", 63 页

通常，不完整的坐标数据无法完全确定工件轮廓。为此，数控系统在FK图形上显示可能的轮廓。使操作人员可以从中选择与图纸相符的轮廓。

该数控系统在FK图形中使用多种不同的颜色：

■ **蓝色**：唯一确定的轮廓元素

离开运动后的最后一个FK元素仅显示为蓝色。

■ **紫色**：尚未唯一地确定的轮廓元素

■ **赭色**：刀具中心点路径


■ **红色**：快移运动

■ **绿色**：可能有一个以上解

如果数据允许多个可能解且轮廓元素显示为绿色，用以下方法选择正确的轮廓元素：



▶ 反复按下**显示 结果**软键直到显示正确的轮廓元素。如果在标准设置下无法区分各可能的解，用缩放功能



▶ 如果显示的轮廓元素与图纸相符，用**选择 方案**选择轮廓元素**选择 方案**

如果这时不想选择绿色轮廓元素，按下**开始 单段**软键，继续FK对话。




尽可能早地用**选择 方案**软键选择绿色轮廓元素。这样，可以减少后续元素的不确定性。

在图形窗口中显示程序段编号

在图形窗口中显示程序段编号：



▶ 将**显示 略去的 程序段 NR.**软键设置为**显示**（软键行3）



启动FK对话

执行以下操作，打开FK对话框：



- ▶ 按下**FK**按键
- > 然后，该数控系统显示带FK功能的软键行。

如果用这些软键中的任何软键启动FK对话框，该数控系统都显示附加的软键行。用于输入已知坐标、方向数据和有关轮廓路径的数据。

软键	FK元素
	相切直线
	非相切直线
	相切圆弧
	非相切圆弧
	FK编程的极点
	选择加工面 XY ZX YZ

中断FK对话

执行以下操作，退出FK编程的软键行：



- ▶ 按下**结束**软键

或者：



- ▶ 再次按下**FK**按键

FK编程的极点



- ▶ 要显示自由轮廓编程软键，按下**FK**键



- ▶ 要启动极点的定义对话，按下**FPOL**软键
- > 然后，数控系统显示当前加工面的轴软键。
- ▶ 用这些软键输入极点坐标



FK编程的极点保持有效至用FPOL定义了新极点。

自由编程直线

非相切直线



- ▶ 要显示自由轮廓编程软键，按下**FK**键



- ▶ 要启动直线的自由编程对话，按下**FL**软键
- ▶ 数控系统显示附加软键。
- ▶ 用这些软键在NC程序段中输入全部已知的数据
- ▶ FK图形用紫色显示编程轮廓元素直到输入了充分数据为止。如果输入的数据有多个轮廓解，将用绿色显示轮廓元素。


更多信息: "FK编程图形", 160 页

相切直线

如果直线相切连接另一个轮廓元素，用软键启动对话：



- ▶ 要显示自由轮廓编程软键，按下**FK**键




- ▶ 要启动对话，按下**FLT**软键
- ▶ 用这些软键在NC程序段中输入全部已知的数据

自由圆弧路径编程

非相切圆弧



- ▶ 要显示自由轮廓编程软键，按下**FK**键



- ▶ 要启动圆弧的自由编程对话，按下**FC**软键
- ▶ 数控系统显示直接输入圆弧数据或圆心数据的软键。
- ▶ 用这些软键在NC程序段中输入全部已知的数据
- ▶ FK图形用紫色显示编程轮廓元素直到输入了充分数据为止。如果输入的数据有多个轮廓解，将用绿色显示轮廓元素。


更多信息: "FK编程图形", 160 页

相切圆弧

如果圆弧相切连接另一个轮廓元素，用**FCT**软键启动对话：



- ▶ 要显示自由轮廓编程软键，按下**FK**键



- ▶ 要启动对话，按下**FCT**软键
- ▶ 用这些软键在NC程序段中输入全部已知的数据

输入方法

终点坐标


软键	已知数据
	直角坐标X和Y
	相对FPOL的极坐标

举例

N70 FPOL X+20 Y+30*

N80 FL IX+10 Y+20 G42 F100*

N90 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15*



轮廓元素的方向和长度


软键	已知数据
	直线长度
	直线倾斜角
	圆弧的弦长LEN
	切入的倾斜角AN
	圆弧的圆心角

注意

碰撞危险！

数控系统的增量式倾斜角IAN是相对上一个运动程序段的方向。不兼容以前型号数控系统（包括iTNC 530）的NC程序。执行导入的NC程序时，可能发生碰撞！

- ▶ 借助图形仿真，检查顺序和轮廓
- ▶ 根据需要，调整导入的NC程序




举例

N20 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 G41 F200*

N30 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45*

N40 FCT DR- R15 LEN 15*




圆心CC，FC/FCT程序段的旋转半径和方向

数控系统用输入的数据计算自由编程圆弧的圆心。因此可用FK编程功能在NC程序段中编程整圆程序。

如果要用极坐标定义圆心，必须用FPOL而不能用CC定义极点。
在直角坐标中输入FPOL并保持有效直到TNC数控系统执行到另一个FPOL定义的NC程序段。

i 编程的或自动计算的圆心或极点只适用于相关的常规或FK程序块。如果FK程序块分为两个传统编程的程序块，将丢失有关圆心或极点的信息。两个传统编程的程序块必须有其自己的（根据需要，相同的）CC程序段。反之，如果在两个FK程序块之间是传统的程序块，也将丢失该信息。



软键	已知数据
	直角坐标圆心
	极坐标圆心
	圆弧旋转方向
	圆弧半径


举例

```
N10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15*
N20 FPOL X+20 Y+15*
N30 FL AN+40*
N40 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40*
```

封闭式轮廓

可以用**CLSD**软键确定封闭轮廓的起点和终点。这样可以减少最后一个轮廓元素可能解的数量。

输入**CLSD**作为FK程序块的第一和最后一个NC程序段中另一个轮廓元素输入项的补充。

软键	已知数据
	轮廓起点 : CLSD+
	轮廓终点 : CLSD-


举例

N10 G01 X+5 Y+35 G41 F500 M3*

N20 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35*

...

N30 FCT DR- R+15 CLSD-*



辅助点

自由编程的直线和自由编程的圆弧，都可以输入轮廓上或轮廓附近的辅助点的坐标。

轮廓上的辅助点

辅助点在直线、直线延长线或圆弧上。

软键	已知数据
	直线的辅助点P1或P2的X轴坐标
	直线的辅助点P1或P2的Y轴坐标
	圆弧路径的辅助点P1, P2或P3的X轴坐标
	圆弧路径的辅助点P1, P2或P3的Y轴坐标


轮廓附近的辅助点

软键	已知数据
	直线附近辅助点的X和Y轴坐标
	辅助点到直线的距离
	圆弧附近的辅助点的X和Y坐标
	辅助点到圆弧的距离

举例

```
N10 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071*
```

```
N20 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10*
```



相对数据


相对数据是基于另一个轮廓元素的值。代表相对信息的软键和程序字以字母R开头。右图的尺寸数据适合使用相对数据编程。



相对数据的坐标和角度必须用增量尺寸编程。还必须输入所相对的轮廓元素NC程序段编号。

基于相对数据的轮廓元素的程序段编号只能在参考的NC程序段前的64个程序段以内。


如果删除一个相对数据所基于的NC程序段，该数控系统将显示出错信息。删除该NC程序段前，先修改NC程序。




相对于NC程序段N的数据：终点坐标

软键

已知数据



相对于NC程序段N的直角坐标



相对于NC程序段N的极坐标

举例

N10 FPOL X+10 Y+10*

N20 FL PR+20 PA+20*

N30 FL AN+45*

N40 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 20*


N50 FL IPR+35 PA+0 RPR 20*

相对于NC程序段N的数据：轮廓元素的方向和距离

软键	已知数据
RAN [N...]	直线与另一元素之间或圆弧切入线与另一元素之间的夹角
PAR [N...]	平行于另一轮廓元素的直线
DP [N...]	距平行轮廓元素的直线间距离

举例

```
N10 FL LEN 20 AN+15*
N20 FL AN+105 LEN 12.5*
N30 FL PAR 10 DP 12.5*
N40 FSELECT 2*
N50 FL LEN 20 IAN+95*
N60 FL IAN+220 RAN 20*
```




相对于NC程序段N的数据：圆心CC


软键	已知数据
RCCX [N...]	相对于NC程序段N的圆心直角坐标
RCCY [N...]	相对于NC程序段N的圆心极坐标
RCCPR [N...]	相对于NC程序段N的圆心极坐标
RCCPA [N...]	相对于NC程序段N的圆心极坐标

举例

```
N10 FL X+10 Y+10 G41*
N20 FL ...*
N30 FL X+18 Y+35*
N40 FL ...*
N50 FL ...*
N60 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX10 RCCY30*
```



举例：FK编程1



%FK1 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*	工件毛坯定义
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T 1 G17 S500*	刀具调用
N40 G00 G90 Z+250 G40 M3*	退刀
N50 G00 X-20 Y+30 G40*	预定位刀具
N60 G01 Z-10 G40 F1000*	移至加工深度
N70 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 G41 F250*	沿相切圆弧接近轮廓
N80 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30*	FK轮廓部分：
N90 FLT*	编程每一轮廓元素的所有已知数据
N100 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75*	
N110 FLT*	
N120 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20*	
N130 FLT*	
N140 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30*	
N150 DEP CT CCA90 R+5 F2000*	沿相切圆弧线离开轮廓
N160 G00 X-30 Y+0*	
N170 G00 Z+250 M2*	退刀，程序结束
N99999999 %FK1 G71 *	

6

编程辅助


6.1 GOTO功能

用GOTO按键

用GOTO按键跳转

在任何当前操作模式下，用**GOTO**按键跳转到NC程序的指定位置。

执行以下操作：



- ▶ 按下**GOTO**按键
- > 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 输入数字
- ▶ 用软键选择跳转指令，例如向下移动输入的行数

该数控系统提供以下选项：

软键	功能
	向上移动输入的行数
	向下移动输入的行数
	跳转到输入的程序段号
	跳转到输入的程序段号



仅当编程和测试NC程序时使用**GOTO**功能。程序运行期间，用程序段扫描功能。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

用GOTO按键快速选择

用**GOTO**按键打开“智能选择”窗口，轻松选择特殊功能或循环。

执行以下操作，选择特殊功能：



- ▶ 按下**SPEC FCT**按键
- ▶ 按下**GOTO**按键
- > 该数控系统显示弹出窗口，在该窗口中显示特殊功能的结构视图
- ▶ 选择需要的功能

更多信息：循环编程用户手册

用GOTO按键打开选择窗口

当该数控系统提供选择窗口时，可用**GOTO**按键打开选择窗口。用其查看可用项。


6.2 显示NC程序

语法高亮

该数控系统根据指令的含义用不同颜色显示指令元素。彩色高亮使NC程序更易读，显示更清晰。

颜色高亮语法元素

使用	颜色
标准色	黑色
显示备注	绿色
显示数字值	蓝色
程序段编号的显示	紫色
FMAX的显示	橙色
进给速率的显示：	棕色



滚动条

显示内容可用鼠标或程序窗口右侧的滚动条平移。此外，滚动条大小和位置代表程序长度和鼠标位置。

6.3 添加注释

应用


可以为NC程序添加注释，说明程序步骤或写入一般性的说明。



数控系统根据机床参数**lineBreak**（105404号）用不同的方式显示较长的注释。可以换行或显示>>符号，表示还有其它内容。

注释段的最后一个字符不允许含波浪号（~）。

用不同方式添加注释。



编程时输入注释

- ▶ 输入NC程序段的数据
- ▶ 按下字符键盘的分号;按键
- ▶ 数控系统显示对话提示**注释？**
- ▶ 输入注释
- ▶ 按下**END**按键，结束NC程序段

输入程序后插入注释

- ▶ 选择NC程序段，为其添加注释
- ▶ 用右箭头键选择NC程序段的最后一个字：
- ▶ 按下字符键盘的分号;按键
- ▶ 数控系统显示对话提示**注释？**
- ▶ 输入注释
- ▶ 按下**END**按键，结束NC程序段

在单独的NC程序段中输入注释

- ▶ 选择NC程序段，在其后插入注释
- ▶ 用字符键盘的分号键（;）启动编程对话
- ▶ 输入注释并按下**END**按键结束NC程序段

注释现有NC程序段

执行以下操作，将现有NC程序段修改为注释：

- ▶ 选择要成为注释的NC程序段



- ▶ 按下**插入注释**软键

或者：

- ▶ 按下字符键盘的<按键
- ▶ 数控系统在程序段的开头位置插入分号;。
- ▶ 按下**END**按键

修改NC程序段的注释

执行以下操作，将带注释的NC程序段改为当前NC程序段：

- ▶ 选择要修改的注释程序段



- ▶ 按下**删除注释**软键

或者：

- ▶ 按下字符键盘的>按键
- > 数控系统删除程序段开头位置的分号;。
- ▶ 按下**END**按键

注释的编辑功能

软键	功能
	跳至注释起点处
	跳至注释结尾处
	跳至字的开始处。用空格分隔单词
	跳至字结尾处。用空格分隔单词
	切换粘贴模式与改写模式

6.4 自由编辑现有NC程序

部分指令元素，例如LN程序段，不能用现有的按键和软键在NC编辑器中直接输入。

要避免使用外部文本编辑器，该数控系统提供以下方法：

- 用数控系统自带的文本编辑器自由地输入指令
- 在NC编辑器中用?按键，自由地输入指令

用数控系统自带的文本编辑器自由地输入指令

执行以下操作，在现有NC程序中添加指令：



- ▶ 按下**PGM MGT**键
- > 该数控系统打开文件管理器。
- ▶ 按下**更多 功能**软键
- ▶ 按下**选择 编辑器**软键
- > 数控系统打开选择窗口。
- ▶ 选择**文本编辑器**选项
- ▶ 用**确定**，确认选择
- ▶ 添加需要的指令



在文本编辑器内，该数控系统不检查指令。完成输入时，
检查NC编辑器内的输入信息。

在NC编辑器中用?按键，自由地输入指令

执行以下操作，在现有NC程序中添加指令，打开NC程序：



- ▶ 输入**?**
- > 该数控系统打开一个新NC程序段。
- ▶ 添加需要的指令
- ▶ 用**结束**输入信息



确认后，该数控系统检查指令。错误将导致**错误**程序段。

6.5 跳过NC程序段

插入斜线 (/)

也可以隐藏NC程序段。

在**编程**操作模式下，执行以下操作，以隐藏NC程序段：



- ▶ 选择需要的NC程序段



- ▶ 按下**插入**软键
- > 该数控系统插入斜线 (/)。

删除斜线 (/)

在**编程**操作模式下，再次执行以下操作，以显示NC程序段：



- ▶ 选择隐藏的NC程序段



- ▶ 按下**删除**软键
- > 该数控系统删除斜线 (/)。

6.6 结构化NC程序

定义和应用

该数控系统允许在结构化程序段中注释NC程序。结构化程序段的文字可达252个字符，可将其用作后续程序行的注释或标题。

通过合理地组织结构化程序段，可以清晰、全面地组织大程序和复杂NC程序。

如果日后想修改NC程序，该功能特别方便实用。可将结构化程序段插入到NC程序的任意位置处。

主程序程序段还可显示在单独窗口中，并可根据需要对其进行编辑或添加。为此，使用相应屏幕布局。

该数控系统在单独文件中管理插入的主程序项（扩展名：**.SEC.DEP**）。这样能提高程序结构说明窗口的浏览速度。

以下操作模式下，可选择**程序 + 区段**屏幕布局：

- 运行程序, 单段方式
- 运行程序, 自动方式
- 编程

显示程序结构说明窗口 / 改变当前窗口



- ▶ 显示主程序窗口：对于该屏幕布局，按下**程序 + 区段**软键
- ▶ 切换当前窗口：按下**切换窗口**软键



在程序窗口中插入主程序程序段

- ▶ 选择NC程序段，在其后插入结构说明程序段
 - ▶ 按下**特殊功能**键



- ▶ 按下**编程辅助**软键



- ▶ 按下**插入选项**软键
- ▶ 输入结构说明文字
- ▶ 用软键修改结构说明的层次深度（缩进）




编辑期间，结构说明项缩进显示。



也能用**Shift + 8**组合键插入主程序程序段。

选择程序结构说明窗口中的说明段

如果逐程序段地浏览主程序窗口，该数控系统在程序窗口中同时自动移动相应的NC程序段。因此，这个方法能快速跳过较大的程序块。




6.7 计算器

操作

该数控系统带一个计算器，它拥有基本数学函数功能。

- ▶ 按下**CALC**按键，显示计算器。
- ▶ 选择算术函数：用软键或字符键盘的简单指令操作计算器
- ▶ 按下**CALC**按键，关闭计算器

计算功能	快捷键（软键）
加	+
减	-
乘	*
除	/
括号运算	()
反余弦	圆弧
正弦	SIN
余弦	COS
正切	TAN
数幂	X ^Y
平方根	SQRT
倒数	1/x
圆周率 (3.14159265359)	PI
将值累加至缓存	M+
将值保存至缓存	MS
调用缓存数据	MR
删除缓存内容	MC
自然对数	LN
对数	LOG
指数函数	e ^x
检查代数符号	SGN
取绝对值	ABS



计算功能	快捷键 (软键)
去除小数部分	INT
去除小数点前数字	FRAC
模数操作符	MOD
选择视图	视图
删除值	CE
尺寸单位	MM或INCH
用弧度单位显示角度值 (标准 : 角度用度单位)	RAD
选择数字值显示模式	DEC (十进制) 或 HEX (十六进制)

将计算结果传到NC程序中

- ▶ 用箭头键选择需传送计算结果值的字
- ▶ 按下**CALC**键调出内置计算器并层叠显示，执行所需计算任务
- ▶ 按下**确认 值**软键
- ▶ 该数控系统将数据传入当前输入框中并关闭计算器。



也可以将数据从NC程序传给计算器。按下**获取 当前 值**软键或**GOTO**按键时，数控系统将当前输入框中的数据传给计算器。
即使操作模式改变后，计算器仍保持有效。按下**END**软键，关闭计算器。

计算器的功能

软键	功能
轴值	将相应轴位置的名义值或参考值加载到计算器中
获取当前值	将当前输入框中的数字值加载到计算器中
确认值	将计算器字段的数字值加载到当前输入框中
复制区域	从计算器复制数字值
粘贴区域	将复制的数字值插入到计算器中
切削数据计算器	打开切削数据计算器



也可以用字符键盘的箭头键移动计算器。如果连接了鼠标，也可以用鼠标调整计算器位置。

6.8 切削数据计算器

应用


切削数据计算器用于计算加工操作所需的主轴转速和进给速率。计算后，可将计算值转到NC程序中打开的进给速率或主轴转速对话框中。

i 车削模式中，切削数据计算器不能执行任何切削数据计算，这是因为车削的进给速率和主轴转速与铣削的不同。车削加工的进给速率通常用每圈毫米数定义（mm/1）（M136），而切削数据计算器只用每分钟毫米数（mm/min）进行计算。此外，切削数据计算器的半径是指刀具；而车削加工时，需要工件直径。

要打开切削数据计算器，按下**切削 数据 计算器**软键。

以下情况时，数控系统显示软键

- 按下**CALC**按键
- 在T程序段中打开主轴转速输入的对话框
- 打开定位程序段或循环中进给速率输入对话框
- 在**手动操作**操作模式下，按下**F**软键
- 在**手动操作**操作模式下，按下**S**软键



切削数据计算器的显示模式

切削数据计算器根据计算主轴转速还是计算进给速率显示不同的输入字段：

主轴转速计算窗口：

缩写	含义
T :	刀具号
D :	刀具直径
VC :	切削速度
S=	主轴转速结果

如果在已定义的刀具处打开转速计算器，转速计算器自动使用刀具号和刀具直径。在对话字段中，只需要输入**VC**。

进给速率计算窗口：

缩写	含义
T :	刀具号
D :	刀具直径
VC :	切削速度
S :	主轴转速
Z :	刀刃数
FZ :	每刀刃进给量
FU :	每转进给量
F=	进给速率的结果



按下**F自动**软键，将**T**程序段中的进给速率转到后续运动NC程序段中。如果之后需要修改进给速率，只需要调整**T**程序段中的进给速率值。

切削数据计算器的功能

根据打开切削数据计算器的位置，提供以下功能：

软键	功能
	将切削数据计算器的数值转到NC程序中
	切换进给速率计算与主轴转速计算
	切换每刃进给与每圈进给
	切换主轴转速与切削速度
	激活或取消激活切削数据表的使用
	选择刀具表中的一把刀具
	沿箭头方向移动切削数据计算器
	切换到计算器
	切削数据计算器用英制数据
	关闭切削数据计算器

使用切削数据表

应用

如果在数控系统中保存材质、切削材质和切削数据表，切削数据计算器可用这些表中的数值。

使用主轴转速和进给速率自动计算功能前，执行以下操作：

- ▶ 在WMAT.tab表中输入工件材质类型
- ▶ 在TMAT.tab文件中输入切削材质类型
- ▶ 在切削数据表中输入工件材质及切削材质
- ▶ 在刀具表中用必要的数值定义刀具
 - 刀具半径
 - 刀刃数
 - 切削材质
 - 切削数据表

工件材质WMAT

在WMAT.tab表中定义工件材质。必须将该表保存在**TNC:\table**目录下。

该表的**WMAT**列用于输入材质，和**MAT_CLASS**列用于按照相同切削条件的材质类别进行分类，例如根据DIN EN 10027-2标准分类。

在切削数据计算器中输入以下工件材质：

- ▶ 选择切削数据计算器
- ▶ 在弹出窗口中，选择**Activate cutting data from table**
- ▶ 用下拉菜单选择**WMAT**

TNC:\table\WMAT.TAB		
NR	WMAT	MAT_CLASS
1		10
2	1.0038	10
3	1.0044	10
4	1.0114	10
5	1.0177	10
6	1.0143	10
7	St 37-2	10
8	St 37-3 N	10
9	X 14 CrMo S 17	20
10	1.1404	20
11	1.4305	20
12	V2A	21
13	1.4301	21
14	AlCu4PBMg	100
15	Aluminium	100
16	PTFE	200

切削材质TMAT

在TMAT.tab表中定义切削材质。必须将该表保存在**TNC:\table**目录下。

在刀具表的**TMAT**列，分配切削材质。要为相同的切削材质输入备用名，可创建其它名的表列，例如**ALIAS1**和**ALIAS2**。

切削数据表

用文件扩展名为.CUT表中的相应切削数据定义工件材质与切削材质的组合。必须将该表保存在TNC:\system\Cutting-Data目录下。在刀具表的CUTDATA列分配相应的切削数据表。



如果使用只有一个直径的刀具，或如果直径与进给速率无关，例如可转位刀片，使用这种简表。

TNC:\system\Cutting-Data\CUTDATA.CUT					
NR	MAT CLASS	MODE	TMAT	VC	F TYPE
0	10 Rough		HSS	28	
1	10 Rough	VHM		70	
2	10 Finish	HSS		30	
3	10 Finish	VHM		70	
4	10 Rough	HSS coated		78	
5	10 Finish	HSS coated		82	
6	20 Rough	VHM		90	
7	20 Finish	VHM		82	
8	100 Rough	HSS		150	
9	100 Finish	HSS		145	
10	100 Rough	VHM		450	
11	100 Finish	VHM		440	
12					
13					
14					

切削数据表含以下列：

- **MAT_CLASS** : 材质类别
- **MODE** : 加工模式，例如精加工
- **TMAT** : 切削材质
- **VC** : 切削速度
- **FTYPE** : 进给速率类型FZ或FU
- **F** : 进给速率

直径相关的切削数据表

在许多情况下，刀具直径决定可用的切削数据。为此，需要使用文件扩展名为.CUTD的切削数据表。必须将该表保存在TNC:\system\Cutting-Data目录下。

在刀具表的CUTDATA列分配相应的切削数据表。

直径相关的切削数据表含以下附加列：

- **F_D_0** : Ø 0 mm的进给速率
- **F_D_0_1** : Ø 0.1 mm的进给速率
- **F_D_0_12** : Ø 0.12 mm的进给速率
- ...



不是必须填写全部列。如果刀具直径在两个定义的列之间，该数控系统线性地插补进给速率。

TNC:\system\Cutting-Data\CUTTABLE.CUTD									
NR	F_D_0	F_D_0_1	F_D_0_12	F_D_0_15	F_D_0_2	F_D_0_25	F_D_0_3	F_D_0_4	F_D_0_5
1						0.0010			0.0010
2									0.0020
3						0.0010		0.0010	
4						0.0010		0.0010	
5								0.0030	
6						0.0010		0.0010	
7						0.0010		0.0010	
8								0.0020	
9						0.0010		0.0010	
10						0.0010		0.0030	
11						0.0010		0.0030	
12						0.0010		0.0030	
13						0.0010		0.0030	
14						0.0010		0.0030	
15						0.0010		0.0030	
16						0.0010		0.0010	
17						0.0010		0.0020	
18						0.0010		0.0010	
19						0.0010		0.0010	
20						0.0010		0.0010	
21						0.0010		0.0010	
22						0.0010		0.0010	
23								0.0020	
24						0.0010		0.0010	
25						0.0010		0.0030	
26						0.0010		0.0030	
27						0.0010		0.0030	

6.9 编程图形支持

激活和取消激活编程图形

编写NC程序时，该数控系统可以生成编程轮廓的2-D笔迹图形。

- ▶ 按下**屏幕布局**按键
- ▶ 按下**程序 + 图形**软键
- > 该数控系统在左侧显示NC程序，在右侧显示图形。

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 自动
<input type="checkbox"/> 画图
<input checked="" type="checkbox"/> 开 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 将自动 画图软键设置为开启 > 输入程序行时，该数控系统在显示屏的右半屏图形窗口中生成每一个编程的运动。 |
|--|--|


如果在编程期间不希望数控系统生成图形，将**自动 画图**软键设置为**关闭**。



如果**自动 画图**设置为**开启**，该数控系统在创建2-D笔迹跟踪图时，忽略以下程序内容：

- 程序块重复
- 跳转指令
- M功能，例如M2或M30
- 循环调用
- 缺刀警告

因此，轮廓编程期间只能用自动绘图。



如果重新打开NC程序或按下**复位 + 开始**软键，该数控系统重置刀具数据。

数控系统在编程图形中使用多种不同的颜色：

- 蓝色：唯一确定的轮廓元素
- 紫色：尚未唯一确定的轮廓元素，仍可修改，例如用RND修改
- 浅蓝色：孔和螺纹
- 赭色：刀具中心点路径
- 红色：快移运动

更多信息：“FK编程图形”，160页

生成现有NC程序的图形

- ▶ 用箭头键选择要生成图形的NC程序段的部分，或按下**GOTO**键并输入所需的程序段编号



- ▶ 复位原激活的刀具数据并生成图形：按下**复位 + 开始**软键

附加功能：

软键	功能
	复位原激活的刀具数据。生成编程图形
	逐程序段生成编程图形
	生成完整图形或 复位 + 开始 后完成图形
	停止生成编程图形。该软键仅在数控系统生成编程图形时才显示
	选择视图 <ul style="list-style-type: none"> ■ 俯视图 ■ 正视图 ■ 页面视图
	显示或隐藏刀具路径
	快移运动中显示或隐藏刀具路径

程序段编号的显示与不显示



- ▶ 切换软键行
- ▶ 显示程序段编号：程序段编号软键将程序段号 显示 忽略设置为显示
- ▶ 隐藏程序段号：程序段编号软键将程序段号 显示 忽略设置为隐藏


清除图形



- ▶ 切换软键行
- ▶ 清除图形：按下清除 图形软键

显示网格线



- ▶ 切换软键行
- ▶ 显示网格线：按下Show grid lines (显示网格线) 软键


细节放大或缩小

选择图形显示

- ▶ 切换软键行

提供以下功能：

软键	功能
	平移选区
	减小选区
	放大选区
	复位选区



用重设毛坯软键还原原选区。

也可以用鼠标改变图形显示。 提供以下功能：

- 要平移该模型，按下和按住鼠标中间键或鼠标滚轮并移动鼠标。
如果同时按下Shift键，只能水平或垂直平移模型。
- 要局部放大，按住鼠标左键选择缩放区。松开鼠标左键后，数控系统放大已定义的部位。
- 要快速放大或减小任何部位，向后或向前转动鼠标滚轮。

6.10 出错信息

显示错误

例如以下情况时，数控系统显示出错信息：

- 不正确的输入信息
- NC程序中的逻辑错误
- 无法加工的轮廓元素
- 不正确地使用测头

出错时，该数控系统在标题区用红字显示。



该数控系统用不同颜色显示不同类型错误：

- 红色代表错误
- 黄色代表警告
- 绿色代表注意
- 蓝色代表提示

如果出错信息比较长和为多行用简写显示。所有未处理错误的全部信息显示在错误窗口中。

该数控系统在标题区显示出错信息直到其清除或被高优先级错误（更高错误等级）取代。只短暂显示的信息总被显示。

含NC程序段号的出错信息表示由该NC程序段或之前的NC程序段错误导致。

如果出现较罕见的**处理器校验错误**，该数控系统自动打开出错窗口。不能纠正这类错误。必须关闭数控系统并重新起动数控系统。

打开出错窗口



- ▶ 按下**ERR**按键
- > 该数控系统打开出错窗口并显示所有累计的出错信息。

关闭出错窗口



- ▶ 按下**END**软键，或者



- ▶ 按下**ERR**按键
- > 该数控系统关闭错误窗口。


详细出错信息

该数控系统显示错误的可能原因及解决问题的建议：

► 打开出错窗口



- 出错信息和排除错误方法：将光标移至出错信息处并按下**更多 信息**软键
- > 数控系统打开窗口，在该窗口中显示错误原因及排除错误的方法。
- 退出“信息”：再次按下**更多 信息**软键



软键：内部信息

内部 信息软键提供有关该出错信息的说明。这些信息只供服务人员使用。

► 打开出错窗口



- 出错信息的详细说明：将光标移至出错信息处并按下**内部 信息**软键
- > 数控系统打开一个窗口，在该窗口中显示有关该错误的内部信息。
- 退出详细信息：再次按下**内部 信息**软键


软键过滤器

用过滤器软键可以立即筛选相同的警告信息。

► 打开出错窗口



- 按下**更多 功能**软键
- 按下**过滤器**软键。该数控系统过滤相同的报警信息
- 退出过滤器：按下**返回**软键



清除错误

清除出错窗口外的错误

CE

- ▶ 清除标题区错误/出错信息：按下**CE**键



有时无法用**CE**删除出错信息，这是因为该键用于其它功能

清除错误

- ▶ 打开出错窗口



- ▶ 清除个别出错信息：将光标移至出错信息处并按下**删除**软键。
- ▶ 清除全部出错信息：按下**删除 全部**软键。



如果错误原因尚未被排除，该出错信息不能被删除。这时，出错信息仍然显示在窗口中。

错误日志

数控系统在错误日志中保存发生的错误和重要事件信息（例如系统启动）。错误日志存储量有限。如果日志已满，数控系统用第二个文件。如果也达到日志容量限制，将删除第一个错误日志，写入新的。如果需要，从**当前文件**切换至上个文件，查看历史记录。

- ▶ 打开出错窗口。



- ▶ 按下**日志 文件**软键
- ▶ 打开错误日志文件：按下**错误日志**软键
- ▶ 根据需要，设置原错误日志：按下**上个 文件**软键
- ▶ 根据需要，设置当前错误日志：按下**当前 文件**软键

日志文件中最早的出错信息在文件的最开始处，最新出错信息在结尾处。

击键记录

数控系统在击键日志中保存每一次按键操作和重要事件信息（例如系统启动）。击键日志存储量有限。如果达到击键记录的容量限制时，数控系统改用第二个击键记录文件。如果也满额，删除第一击键日志并新写入等。根据需要，从**当前文件**切换到**上个文件**，查看输入历史。



- ▶ 按下**日志文件**软键
- ▶ 为打开击键日志文件：按下**击键日志**软键
- ▶ 根据需要，设置原击键日志：按下**上个文件**软键
- ▶ 根据需要，设置当前击键日志：按下**当前文件**软键

数控系统在击键记录中保存每一个按下的按键。最早的记录信息在文件的最开始处，最新的记录信息在结尾处。

查看日志文件的按键和软键概要

软键/键	功能
	转到击键日志起始位置
	转到击键日志结束位置
	查找文字
	当前击键日志
	上个击键日志
	向上/向下一行
	返回主菜单

说明信息

如果发生操作错误，例如按下不允许的按键或输入超出有效范围的数据，该数控系统在标题区显示有关该操作错误的信息。下次输入有效信息时，数控系统将删除该信息。

保存服务文件

根据需要，可以保存数控系统的当前状态，和可以将其提供给服务技术人员进行分析。保存一组服务文件（错误日志和击键日志以及有关机床和加工当前状态的信息）。

如果用相同文件名再次执行**保存 维修 文件**功能，以前保存的一组服务文件将被覆盖。因此，其它时间再次执行该功能时，用另一个文件名。

保存服务文件

▶ 打开出错窗口



- ▶ 按下**日志文件**软键
- ▶ 按下**保存维修文件**软键
- > 数控系统打开弹出窗口，在该弹出窗口中输入服务文件的文件名或完整路径。
- ▶ 保存服务文件：按下**确定**软键

调用TNCguide帮助系统

用软键可以调用数控系统的帮助系统。按下**帮助**软键，帮助系统立即显示所发生相同错误的说明。



参见机床手册。

如果机床制造商也提供帮助系统，该数控系统还另外显示**机床制造商 (OEM)**软键，用该软键调用该单独的帮助系统。这样可以看到更多有关出错信息的说明。



▶ 调用海德汉系统的出错信息



▶ 如有海德汉特定机床的出错信息的帮助，调用该帮助

6.11 TNCguide上下文相关帮助系统

应用



使用TNCguide系统前，需在海德汉公司网站中下载帮助文件

更多信息: "下载当前帮助文件", 200 页

TNCguide是一个上下文敏感的帮助系统，它提供用户手册的内容并用HTML格式显示。TNCguide用**HELP**（帮助）按键启动，该数控系统通常立即显示帮助被调用时的相关信息（上下文相关调用）。即使正在编辑NC程序段和按下**HELP**（帮助）按键，通常将直接转到手册中正好讲解相应功能的位置处。



该数控系统尽可能用被选的对话语言显示TNCguide的帮助信息。如果尚无需要的语言版，该数控系统自动打开英语版。

TNCguide提供以下用户手册内容：

- 对话式编程用户手册 (**BHBKlartext.chm**)
- ISO用户手册 (**BHBIso.chm**)
- 设置、测试和运行NC程序用户手册 (**BHBoperate.chm**)
- 循环编程用户手册 (**BHBtchprobe.chm**)
- 全部出错信息列表 (**errors.chm**)

此外，还有**main.chm**“整本”文件，它包括全部现有“.chm”文件。



机床制造商也可以将机床相关文档内置在**TNCguide**中。这些机床文档将在**main.chm**文件中显示为单独手册。

The screenshot shows the TNCguide help system interface. It includes a navigation bar at the top with links for Contents, Index, and Find. Below the navigation bar, there are several sections of text and icons. One section is titled 'Switch-on' with a note about crossing reference points. Another section is 'POWER INTERRUPTED' with a note about power loss. A third section is 'COMPILE A PLC PROGRAM' with a note about automatic compilation. There are also sections for 'RELAY EXT. DC VOLTAGE MISSING', 'MANUAL OPERATION', 'TRAVEL REFERENCE POINTS', and 'The TNC is now ready for operation in the Manual Operation mode'. At the bottom of the screen, there is a toolbar with buttons for BACK, FORWARD, PAGE UP/DOWN, DIRECTORY, WINDOW, TNGUIDE QUEST, and END.

使用TNCguide

调用TNCguide

有多种方法可以启动TNCguide：

- ▶ 按下**HELP** (帮助) 按键。
- ▶ 点击屏幕右下角帮助图符，然后点击相应软件
- ▶ 用文件管理器打开帮助文件 (CHM文件)。即使 “.chm” 文件未保存在数控系统的内部存储器中，也能打开任何一个这类文件




在Windows编程站上，TNCguide将由内部定义的标准浏览器打开。

许多软键都有上下文相关调用功能，用它可以直接显示这些软键功能说明。要使用该功能，需要使用鼠标。执行以下操作：

- ▶ 选择有所需软键的软键行
- ▶ 用鼠标点击帮助图标，该图标显示在该数控系统的软键行正上方
- ▶ 将鼠标指向问号。
- ▶ 移动问号至需要说明的软键上
- ▶ 该数控系统打开TNCguide。如果被选的软键没有输入点，那么该数控系统打开帮助文件**main.chm**。用全文搜索功能或浏览功能，搜索需要的说明。

即使正在编辑NC程序段，也有上下文相关帮助功能：

- ▶ 选择任何一个NC程序段
- ▶ 选择所需字
- ▶ 按下**HELP** (帮助) 按键。
- ▶ 该数控系统打开“帮助”系统并显示当前功能的说明。该帮助系统不适用于机床制造商的辅助功能或循环。



浏览TNCguide

浏览TNCguide系统的最便捷方法是使用鼠标。目录显示在屏幕左侧。点击右三角箭头打开子目录，点击相应主题单独打开相应页。其操作方法与Windows资源管理器的使用方法相同。

链接的文本位置（交叉引用）用下划线和蓝色表示。点击链接打开相应页。

当然，也可以用按键或软键使用TNCguide。下表为相应键的概要功能说明。

软键	功能
	<ul style="list-style-type: none"> 如果左侧目录在活动状态：选择其上或其下项 如果右侧文本窗在活动状态：文本或图形显示不完整时，用于上下翻页
	<ul style="list-style-type: none"> 如果左侧目录在活动状态：打开内容表 如果右侧文本窗在活动状态：无作用
	<ul style="list-style-type: none"> 如果左侧目录在活动状态：关闭目录 如果右侧文本窗在活动状态：无作用
	<ul style="list-style-type: none"> 如果左侧目录在活动状态：用光标键显示所选页 如果右侧文本窗在活动状态：如果光标在一个链接上，跳转到链接页
	<ul style="list-style-type: none"> 如果左侧目录在活动状态：切换显示目录，主题索引，全文搜索功能的选项卡和切换到右侧显示窗。 如果右侧文本窗在活动状态：跳至左侧窗口
	<ul style="list-style-type: none"> 如果左侧目录在活动状态：选择其上或其下项 如果右侧文本窗在活动状态：跳转到下一链接
	选择上个显示页
	如果使用选择上个显示页功能，向前翻页
	向上移动一页
	向下移动一页
	显示或隐藏目录
	切换全屏和非全屏显示。非全屏显示时，可看到数控系统窗口的其它部分
	焦点在内部被切换到数控系统应用程序，因此可在TNCguide打开期间操作数控系统。如果为全屏显示，改变焦点前，数控系统自动减小窗口大小
	退出TNCguide

主题索引

手册中最重要的主题项收录在主题索引中 (**Index** (索引) 选项卡) 中。直接用鼠标或箭头键选择它们。

左侧窗口在当前状态时。



- ▶ 选择**索引**选项卡
 - ▶ 用箭头键或鼠标，选择需要的密码
- 或者：
- ▶ 输入前几个字符
 - > 数控系统同步主题索引并创建一个列表，用该列表可以更方便地查找主题。
 - ▶ 用**ENT**键调用有关被选关键字的信息

全文搜索

在**查找**选项卡和TNCguide全文中搜索特定关键字。

左侧窗口在当前状态时。



- ▶ 选择**查找**选项卡
- ▶ 激活**Find:** (查找 :) 输入框
- ▶ 输入搜索字
- ▶ 按下**ENT**按键
- > 数控系统用列表显示包括该文字的全部信息。
- ▶ 用箭头键浏览到需要的信息处
- ▶ 按下**ENT**键直接转到所选信息源处



全文搜索只适用于单词。

如果激活了**仅搜索标题**功能，数控系统只搜索标题而忽略正文内容。要激活该功能，用鼠标或选择它，然后按下空格按键确认。

下载当前帮助文件

要查找数控系统软件的帮助文件时，请访问海德汉网站：

http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index.html

用下面方法查找相应的帮助文件：

- ▶ TNC数控系统
- ▶ 产品线，例如TNC 600
- ▶ 需要的NC软件编号，例如TNC 640 (34059x-09)
- ▶ 在**TNCguide在线帮助表**中选择需要的语言版
- ▶ 下载ZIP文件
- ▶ 解压缩ZIP文件
- ▶ 将解压缩的CHM文件移至数控系统的**TNC:\tncguide\en**目录下或相应语言的子目录下



用**TNCremo**将CHM文件传到该数控系统中时，为.chm扩展名的文件，选择二进制模式。

语言	TNC目录
德语	TNC:\tncguide\de
英语	TNC:\tncguide\en
捷克语	TNC:\tncguide\cs
法语	TNC:\tncguide\fr
意大利语	TNC:\tncguide\it
西班牙语	TNC:\tncguide\es
葡萄牙语	TNC:\tncguide\pt
瑞典语	TNC:\tncguide\sv
丹麦语	TNC:\tncguide\da
芬兰语	TNC:\tncguide\fi
荷兰语	TNC:\tncguide\nl
波兰语	TNC:\tncguide\pl
匈牙利语	TNC:\tncguide\hu
俄语	TNC:\tncguide\rus
简体中文	TNC:\tncguide\zh
繁体中文	TNC:\tncguide\zh-tw
斯洛文尼亚语	TNC:\tncguide\sl
挪威语	TNC:\tncguide\no
斯洛伐克语	TNC:\tncguide\sk
韩语	TNC:\tncguide\kr
土耳其语	TNC:\tncguide\tr
罗马尼亚语	TNC:\tncguide\ro

7

辅助功能

7.1 输入辅助功能M和STOP

基础知识

用数控系统的辅助功能—也即M功能—可影响：

- 程序运行，例如程序中断
- 机床功能，例如主轴转动和停止转动和冷却液开启和关闭。
- 刀具的路径特性

在一个定位程序段或一个单独NC程序段结束处可输入多达四个

M（辅助）功能。数控系统显示以下对话提问：**辅助功能M？**

通常只须在编程对话中输入辅助功能编号。有些辅助功能可以用附加参数编程。这时，系统会继续提示输入所需参数。

在**手动操作**和**电子手轮**操作模式下，用**M**软键输入M功能。

辅助功能的有效性

请注意，有的M功能在定位程序段开始处生效，有的则在结束处生效，而与其在NC程序段中的位置无关。

在被调用的NC程序段中，辅助功能生效。

有些辅助功能只在所编程的NC程序段内有效。除非辅助功能只对程序段有效，可用单独M功能在后续NC程序段中将其取消或在程序结束时被数控系统自动取消。



如果在一个NC程序段中编写了多个功能的程序，执行顺序为：

- 先执行程序段开始处生效的M功能，后执行程序段结束处生效的M功能
- 如果所有M功能在程序段起点或终点都有效，按照编程顺序执行

在STOP（停止）程序段中输入辅助功能

如果编程STOP（停止）程序段，程序运行或测试运行到该程序段时停止运行，例如检查刀具。也可以在STOP（停止）程序段中输入M（辅助）功能：



- ▶ 要在程序中编写程序中断运行功能，按下STOP（停止）键
- ▶ 输入辅助功能M

举例

N87 G38 M6*

7.2 程序运行检查、主轴和冷却液的辅助功能

概要



参见机床手册。

机床制造商可影响下面介绍的辅助功能特性。


M	作用	在程序段内生效位置	开始	结束
M0	程序停止 主轴停转		■	
M1	可选程序停止 根据需要主轴停转 根据需要冷却液关闭 (机床制造商定义的功能)		■	
M2	停止程序运行 主轴停止 冷却液关闭 跳转到程序段1 清除状态显示 根据机床参数的功能范围 resetAt (100901号)		■	
M3	主轴顺时针转动		■	
M4	主轴逆时针转动		■	
M5	主轴停转		■	
M6	换刀 主轴停转 程序停止		■	
M8	冷却液开启		■	
M9	冷却液关闭		■	
M13	主轴顺时针转动 冷却液开启		■	
M14	主轴逆时针转动 冷却液开启		■	
M30	同M2		■	

7.3 坐标输入辅助功能

基于机床坐标编程：M91/M92

光栅尺原点

光栅尺的参考点代表光栅尺原点。



机床原点

以下任务需要使用机床原点：

- 定义轴运动限位（软限位开关）
- 接近机床坐标原点位置（例如换刀位置）
- 设置工件预设点

机床制造商在机床参数中确定各坐标轴的光栅尺原点至机床原点的距离。

标准特性

数控系统的坐标为基于工件原点。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

M91特性 – 机床原点

如果定位程序段中的坐标需要基于机床原点，在这些NC程序段中输入M91。



如果在M91程序段中用增量坐标编程，输入相对上个M91编程位置的增量坐标。如果当前NC程序段中没有M91编程位置，那么输入相对当前刀具位置的坐标。

数控系统显示的坐标值为相对机床原点。将状态栏的坐标显示切换为REF。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

M92特性 – 附加机床参考点



参见机床手册。

除机床原点外，机床制造商也可以将基于机床的附加位置定义为机床参考点。

对于每一个轴，机床制造商定义机床参考点与机床原点之间的距离。

如果定位程序段中的坐标需要基于机床预设点，在这些NC程序段中输入M92。



半径补偿在用**M91**或**M92**编程的程序段中保存不变。**不考虑刀具长度。**

作用

M91和M92仅在用M91和M92编程的程序段中有效。


M91和M92在程序段开始处生效。

工件预设点

如果需要坐标始终基于机床原点，可取消激活一个轴或多个轴的预设点设置。

如果抑制全部轴的预设置，数控系统在**手动操作**模式下，不再显示**原点坐标设定**软键。

该图显示机床原点与工件原点的坐标系。



“测试运行”模式下的M91/M92

为进行图形仿真M91/M92运动，需要激活加工区监测功能并显示相对已定义预设点的工件毛坯。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

在倾斜的加工面中移至非倾斜坐标系中的位置 : M130

倾斜加工面功能的标准特性

数控系统在定位程序段中的坐标基于倾斜加工面的坐标系。

M130特性

尽管激活为倾斜加工面，数控系统在直线程序段中的坐标为非倾斜工件的坐标系。

然后，数控系统将倾斜的刀具定位在非倾斜工件坐标系的编程坐标处。

注意

碰撞危险！

M130功能只适用于当前程序段。数控系统再次在倾斜加工面的坐标系中执行后续加工操作。加工期间碰撞危险！

- ▶ 用图形仿真，检查顺序和位置



编程注意事项：

- 如果激活了**Tilt the working plane**功能，才允许使用**M130**。
- 如果**M130**功能与循环调用一起使用，数控系统输出出错信息，中断程序运行。

作用

M130功能在无刀具半径补偿的直线定位程序段有效。


7.4 路径特性的辅助功能

加工小台阶轮廓：M97

标准特性

数控系统在外角处插入过渡圆弧。对于非常小的轮廓加工步骤，刀具可能损坏轮廓。

这时，数控系统中断程序运行并生成**刀具半径太大**出错信息。




M97特性

数控系统确定轮廓元素的路径交点—例如内角—刀具在该点上方运动。

在相同NC程序段中编程**M97**作为外角点。

i 对于该应用，海德汉推荐使用更强大的**M120 LA**功能，取代使用**M97**。更多信息：“预计算半径补偿轮廓（预读）：M120”，212页



作用

M97只适用于用**M97**编程的NC程序段。

i 用**M97**加工时，数控系统不能完全完成角点的加工。可能希望用更小的刀具进一步精加该轮廓。

举例


N50 G99 G01 ...R+20*	大刀半径
...	
N130 X ...Y ...F ...M97*	移至轮廓点13
N140 G91 Y-0.5 ...F ...*	加工小台阶轮廓13至14
N150 X+100 ...*	移至轮廓点15
N160 Y+0.5 ...F ...M97*	加工小台阶轮廓15至16
N170 G90 X ...Y ...*	移至轮廓点17

加工开放式轮廓角点：M98

标准特性


数控系统计算内角处刀具路径的交点并在这些角点处沿新方向运动刀具。

但是如果轮廓在这些角点处是开放的，这将导致加工不完整。



M98特性

数控系统用**M98**辅助功能暂时停止半径补偿，确保角点被完全加工：



作用

M98只适用于用**M98**编程的NC程序段。

M98在程序段的终点生效。

举例：连续移到轮廓点10、11和12

```
N100 G01 G41 X ... Y ... F ... *
```

```
N110 X ... G91 Y ... M98*
```

```
N120 X+ ... *
```

切入运动的进给速率系数 : M103

标准特性

数控系统用最后编程的进给速率运动刀具，与运动方向无关。

M103特性

当刀具沿刀具轴负方向运动时，数控系统降低进给速率。切入的 FZMAX 进给速率由最后编程的进给速率 FPROG 与系数 F% 计算得到：

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

M103编程

如果在定位程序段中输入了**M103**，数控系统将继续显示对话，提示输入系数 F。

作用

M103在程序段的起点生效。

取消**M103**：再次无系数地编程**M103**。



M103也适用于当前倾斜的加工面坐标系。沿倾斜的刀具轴运动时，那么进给速率降低在负方向有效。

举例

将切入的进给速率设为沿加工面运动进给速率的20%。

	实际轮廓加工进给速率 (mm/min) :
N170 G01 G41 X+20 Y+20 F500 M103 F20*	500
N180 Y+50*	500
N190 G91 Z-2.5*	100
N200 Y+5 Z-5*	141
N210 X+50*	500
N220 G90 Z+5*	500

主轴每转一圈毫米数单位的进给速率：M136

标准特性

该数控系统以NC程序中用mm/min单位的编程进给速率F移动刀具

M136特性



在基于英制单位的NC程序中，**M136**不允许与备用的**FU**进给速率一起使用。

M136有效时，不允许控制主轴。

如果使用**M136**，该数控系统将不用mm/min单位的速度移动刀具，而是以NC程序中编程的主轴每转毫米数单位的进给速率F移动刀具。如果用倍率调节电位器改变主轴转速，该数控系统将相应地改变进给速率。

作用

M136在程序段的起点生效。

要取消**M136**，编程**M137**。

圆弧进给速率： M109/M110/M111

标准特性

数控系统用编程的进给速率移至刀具中心的路径。

M109圆弧特性

对于圆弧内和圆弧外的加工，数控系统保持切削刃处进给速率不变。

注意

小心：可能损坏工件和刀具！

如果激活了**M109**功能，加工较小外角点时，该数控系统可能显著增加进给速率。程序执行期间，可能发生刀具破损或工件损坏。

- ▶ 加工较小外角点时，严禁使用**M109**

M110圆弧特性

对于圆弧，数控系统仅在内尺寸加工时才保持进给速率不变。对于圆弧外加工，不调整进给速率。



如果调用加工循环前，用数值 > 200 编程**M109**或**M110**，调整的进给速率也适用于这些加工循环内的圆弧。完成或取消加工循环后，将恢复初始状态。

作用

M109和**M110**在程序段起点生效。**M109**和**M110**可被**M111**取消。

预算算半径补偿轮廓（预读）：M120

标准特性

如果刀具半径大于将用半径补偿被加工的轮廓台阶，数控系统中断程序运行并生成出错信息。**M97**抑制出错信息，但会留下刀痕和将角点加工掉。


更多信息："加工小台阶轮廓： M97"，208 页

如果有底切，数控系统可能损坏轮廓。

M120特性

该数控系统检查半径补偿的轮廓是否底切和刀具路径是否相交，并由当前NC程序段提前计算刀具路径。可能被刀具损坏的轮廓部位将不被加工（图中为深色部位）。还可以用**M120**为数字化数据或外部编程系统创建的数据计算刀具半径补偿。也就是说，可以补偿刀具理论半径的偏差。

提前计算的NC程序段编号（最大99），可用**LA** (**Look Ahead** (预读)) 在**M120**后进行定义。请注意，选择的NC程序段数越大，程序段处理的时间也越长。



输入

如果在定位程序段中输入**M120**，该数控系统继续该NC程序段的对话，提示输入需提前计算的**LA** NC程序段数量。

作用

M120必须在一个NC程序段内，该程序段需含**G41**或**G42**半径补偿。那么，**M120**将从该NC程序段生效直到

- 半径补偿被**G40**取消
- 编程**M120 LA0**
- 无**LA**地编程**M120**
- 用%调用另一个NC程序
- 加工面用循环**G80** 或**PLANE**功能进行倾斜

M120在程序段的起点生效。

限制

- 外部或内部停止后，只能用**在程序段N处恢复位置**重新进入轮廓。开始程序段扫描前，必须取消**M120**，否则该数控系统将生成出错信息。
- 如果要沿相切路径接近轮廓，必须用**APPR LCT**功能。含**APPR LCT**的NC程序段必须只含加工面坐标。
- 如要沿相切路径离开轮廓，必须用功能**DEP LCT**。含**DEP LCT**的NC程序段必须只含加工面坐标。
- 用以下所列功能前，必须取消**M120**和半径补偿：
 - 循环**G60**（公差）
 - 循环**G80**（加工面）
 - **PLANE**功能
 - **M114**
 - **M128**

程序运行中手轮叠加运动 : M118

标准特性

在程序运行操作模式下，该数控系统沿NC程序定义的路径运动刀具。

M118特性

M118允许在程序运行中用手轮进行手动校正。为此，编写**M118**程序并输入特定轴值（直线轴或旋转轴）。



M118手轮叠加运动功能与**Dynamic Collision Monitoring (DCM)**功能只能在静止时一起使用。
M118手轮叠加定位功能不能与**Dynamic Collision Monitoring (DCM)**功能和附加的TCPM或**M128**功能一起使用。
要无限制地使用**M118**，用菜单软键取消选择**Dynamic Collision Monitoring (DCM)**功能或激活无碰撞对象的运动特性操作（CMO）。

注意

碰撞危险！

如果用**M118**功能，修改手轮的旋转轴位置，然后执行**M140**功能，该数控系统将忽略退离运动的叠加值。这导致不希望或意外运动，特别是使用铣头旋转轴时的机床。这些补偿运动有碰撞危险！

- ▶ 使用铣头旋转轴的机床时，严禁将**M118**与**M140**结合使用。

输入

如果在定位程序段中输入**M118**，数控系统继续该程序段的对话，提示输入特定轴值。用字符键盘上的橙色轴向键输入坐标。

作用

要取消手轮定位，不输入坐标再次编写**M118**程序。

M118在程序段的起点生效。

举例

要在程序运行中用手轮从编程值位置在加工面X/Y上移动刀具 ± 1 毫米和旋转轴B ± 5 度：

N250 G01 G41 X+0 Y+38.5 F125 M118 X1 Y1 B5*



M118仅适用于机床坐标系。

如果全局程序设置选装项（选装项44）被激活，**M118**适用于为手轮叠加运动最后选择的坐标系。要查看对于**M118**有效的坐标系，按下**3D-ROT**软键。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

M118也适用于**手动数据输入定位**操作模式！

虚拟刀具轴VT



参见机床手册。

机床制造商必须为该功能进行数控系统准备。

用虚拟刀具轴也能用手轮在带摆动铣头的机床上沿倾斜的刀具方向运动。为沿虚拟轴方向运动，在手轮显示屏中选择**VT轴**。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

使用HR 5xx手轮时，如果需要，用橙色**VI**轴按键直接选择虚拟轴。

结合**M118**功能，也能在当前刀具轴方向进行手轮叠加定位运动。为此，用**M118**功能允许的行程范围编程至少主轴坐标轴（例如**M118 Z5**）和在手轮上选择**VT**轴。

沿刀具轴方向将刀具退离轮廓：M140

标准特性

在**运行程序 单段方式**和**运行程序 自动方式**操作模式下，该数控系统沿NC程序定义的方向运动刀具。

M140特性

用**M140 MB**（返回运动）使刀具沿刀具轴退离轮廓可编程的距离。

注意

碰撞危险！

机床制造商提供多个配置**Dynamic Collision Monitoring (DCM)**功能的方法。根据机床，尽管检测到碰撞，可以无出错信息地继续运行NC程序，但刀具将停止在最后一个无碰撞的位置。如果NC程序允许无碰撞的新位置，该数控系统恢复加工操作和将刀具定位在该位置。**Dynamic Collision Monitoring (DCM)**功能的配置导致运动与程序定义的运动不符。**无论碰撞检测功能是否被激活，该操作步骤都有效。**这些运动期间，可能发生碰撞！

- ▶ 参见机床手册。
- ▶ 检查机床特性。

输入

如果在定位程序段内输入**M140**，数控系统继续该对话并提示输入刀具退离轮廓应使用的路径。输入刀具退离轮廓应使用的路径或按下**MB MAX**软键，移到行程终点位置。

此外，还可以编程刀具沿输入路径移动时的进给速率。如果不输入进给速率，数控系统沿输入的路径以快移速度运动刀具。

作用

M140仅适用于编程了的NC程序段。

M140在程序段的起点生效。

举例

NC程序段250：由轮廓退刀50毫米。

NC程序段251：将刀具移至行程范围的极限位置

N250 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB50*

N251 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX*



如果激活了**倾斜工件平面**功能，**M140**也有效。对于配摆动铣头的机床，数控系统沿倾斜的坐标系运动刀具。

用**M140 MB MAX**功能，只能沿正向退刀。

输入**M140**前必须定义刀具调用，否则运动方向无定义。

注意

碰撞危险！

如果用**M118**功能，修改手轮的旋转轴位置，然后执行**M140**功能，该数控系统将忽略退离运动的叠加值。这导致不希望或意外运动，特别是使用铣头旋转轴时的机床。这些补偿运动有碰撞危险！

- ▶ 使用铣头旋转轴的机床时，严禁将**M118**与**M140**结合使用。

取消测头监测 : M141

标准特性

如果测针偏离自由位置，数控系统在运动机床轴时立即生成出错信息。

M141特性

即使测针偏离自由位置，数控系统也运动机床轴。这个功能用于：如果想编写一个自己的与测量循环3一起使用的测量循环，以便在定位程序段中能当测针发生偏离后退回测针。

注意

碰撞危险！

如果测针偏离自由位置，**M141**功能抑制相应出错信息。数控系统不执行与测针碰撞的自动碰撞检查。由于该特性，必须检查测头是否可以安全地退离。如果选择退离的方向不正确，可能发生碰撞。

- ▶ 在**运行程序, 单段方式**操作模式下，小心地测试NC程序或程序块



M141功能仅适用于直线程序段的运动。

作用

M141只适用于用**M141**编程的NC程序段。

M141在程序段的起点生效。

删除基本旋转：M143

标准特性

基本旋转保持有效直到被复位或用新值改写为止。

M143特性

该数控系统从NC程序中删除基本旋转。



M143功能不允许与程序中启动一起使用。

作用

M143只适用于用其编程的NC程序段。

M143在程序段的起点生效。



M143清除预设表中的**SPA**、**SPB**和**SPC**列中数据。重新激活相应表行时，全部列的基本旋转为**0**。

在NC停止时自动将刀具退离轮廓：M148

标准特性

如果NC停止，数控系统停止全部运动。刀具将在中断点处停止运动。

M148特性



参见机床手册。

该功能必须由机床制造商配置和激活。

在**CfgLiftOff**（201400号）机床参数中，机床制造商定义数控系统执行**LIFTOFF**（退刀）指令的运动路径。也能用**CfgLiftOff**机床参数，取消激活该功能。

在刀具表的**LIFTOFF**列为当前刀具设置Y参数。那么，数控系统沿刀具轴方向将刀具退离轮廓最大2 mm。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

以下情况时**LIFTOFF**（退刀）生效：

- 触发NC停止
- NC停止被软件触发，例如驱动系统出现故障时
- 断电时

作用

M148保持始终有效直到被**M149**取消激活为止。

M148在程序段开始处生效，**M149**在程序段结束处生效。

倒圆角: M197

标准特性

如果激活了半径补偿，数控系统在外角处插入过渡圆弧。这可导致棱边的倒圆。

M197特性

用**M197**功能可将角点处的轮廓相切地加长，然后插入较小的过渡圆弧。编写**M197**功能的程序，并按下**ENT**按键，数控系统打开**DL**输入框。在**DL**中，定义由数控系统加长轮廓元素的长度。用**M197**减小角点半径，角点的倒圆较小和横移运动仍平滑。

作用

M197功能为程序段有效且只适用于外角。

举例

```
G01 X...Y...RL M197 DL0.876*
```


8

子程序和程序块重复

8.1 标记子程序与程序块重复

利用子程序和程序块重复功能，只需对加工过程编写一次程序，之后可以多次调用运行。

标记

在NC程序内进行重复的子程序和程序块的起点由(**G98 L**)标记进行标注。

“标记”用1至65535之间数字标识或用自定义的名称标识。每一个“标记”号或“标记名”在NC程序中只能用**LABEL SET**(标记设置)按键或输入**G98**设置一次。标记名数量只受内存限制。




严禁标记号或标记名使用一次以上！

LABEL 0 (G98 L0)只能用于标记子程序的结束，因此可以使用任意次。

8.2 子程序

操作顺序

- 1 该数控系统执行NC程序直到用**Ln,0**调用子程序的程序段为止。
- 2 然后，子程序一直运行到子程序结束**G98 L0**
- 3 然后，该数控系统从子程序调用**Ln,0**后的NC程序段返回NC程序



编程注意事项

- 主程序可有任意数量的子程序
- 调用子程序的顺序没有限制，也没有调用次数限制
- 不允许子程序调用自身
- 在含M2或M30的NC程序段后编写子程序
- 如果子程序位于含M2或M30的NC程序段之前的NC程序中，那么即使未被调用，也至少被执行过一次。

编写子程序程序

LBL
SET

- ▶ 标记起点：按下**LBL SET**（标记设置）按键
- ▶ 输入子程序号。如要使用标记名，按下**LBL NAME**（标记名）软键切换到文字输入。
- ▶ 输入文字
- ▶ 标记结束：按下**LBL SET**（标记设置）键并输入标记号**0**

调用子程序

LBL
CALL

- ▶ 调用子程序：按下**LBL CALL**键
- ▶ 输入要调用的子程序的编号。如要使用标记名，按下**LBL NAME**（标记名）软键切换到文字输入。




不允许（调用标记0）**L 0**（标记0只用于标记子程序结束）。

8.3 程序块重复

标记G98

用**G98 L**标记重复运行程序段的开始。用**Ln,m**标记重复运行程序段的结束。



操作顺序

- 1 该数控系统执行NC程序直到运行到程序块的终点 (**Ln,m**)
- 2 然后，被调用的LABEL (标记) 与标记调用**Ln,m**之间的程序块重复执行**m**后输入的次数
- 3 最后一次重复后，该数控系统恢复NC程序运行。

编程注意事项

- 允许程序块连续重复运行的次数不能超过65 534次
- 程序块执行的总次数一定比编程的重复次数多一次，这是因为第一次重复是在第一次加工后。

编写程序块重复

- ▶ 要标记开始，按下**LBL SET**键和输入所需重复运行的程序块的LABEL NUMBER (标记编号)。如要使用标记名，按下**LBL NAME** (标记名) 软键切换到文字输入。
- ▶ 进入程序块

调用程序块重复

- ▶ 调用程序块：按下**LBL CALL** (标记调用) 键
- ▶ 输入需重复的程序块编号。如要使用标记名，按下**LBL NAME** (标记名) 软键切换到文字输入
- ▶ 输入重复次数**REP** (重复) 并用**ENT**键确认。

8.4 任何所需的NC程序为子程序


软键概要

按下**PGM CALL**按键，该数控系统显示以下软键：

软键	功能
	用%调用NC程序
	用(选择表)%:TAB功能选择原点表：
	用(选择阵列)%:PAT选择点位表：
	用(选择轮廓)%:CNT选择轮廓程序：
	(选择程序)%:PGM:选择NC程序
	用(%<>%调用被选程序)调用最后选择的文件
	用 G :选择任何NC程序：作为固定循环 更多信息：循环编程用户手册

操作顺序

- 1 该数控系统执行NC程序直到用（调用程序）%调用另一个NC程序的程序段。
- 2 然后，另一个NC程序从起点运行到终点。
- 3 该数控系统再恢复程序调用后含NC程序段的NC程序的调用。



编程注意事项

- 要调用任何零件程序，数控系统不需要用任何标记
- 要调用的NC程序不能含调入到调用NC程序的任何（调用程序）%功能（死循环）
- 被调用的NC程序不允许含辅助功能**M2或M30**。如果在被定义的NC程序中用标记调用已定义的子程序，那么用**D09 P01 +0 P02 +0 P03 99**跳转功能，取代M2或M30
- 如果要调用ISO程序，在程序名后输入文件类型“.I”。
- 也可用循环**G39**调用一个NC程序。
- 也能用**Sel选择循环 (G: :)**功能调用任何NC程序。
- 通常，Q参数全局适用于%的程序调用。因此请注意，在被调用NC程序中对Q参数的修改将会影响调用的NC程序。

检查被调用的NC程序

注意
<p>碰撞危险！</p> <p>该数控系统不自动检查刀具与工件之间是否碰撞。如果未指定被调用NC程序中已撤销的坐标变换，这些变换也将作用于调用的NC程序。加工期间碰撞危险！</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 重置同一个NC程序中已使用的坐标变换 ▶ 根据需要，用图形仿真检查加工顺序

该数控系统检查被调用的NC程序：

- 如果被调用的NC程序含辅助功能**M2或M30**，那么该数控系统显示警告。一旦选择另一个NC程序，该数控系统立即清除警告信息。
- 在运行被调用的NC程序前，该数控系统检查其是否完整。如果无**N99999999** NC程序段，该数控系统生成出错信息，中断运行。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

路径信息

如果需调用的NC程序与调用它的NC程序在相同目录中，只需要输入程序名。

如果被调用的NC程序与发出调用指令的NC程序不在同一目录下，必须输入完整路径，例如TNC:\ZW35\HERE\PGM1.H。

或者，用相对路径编程：

- 从调用NC程序的上一级文件夹开始..\\PGM1.H
- 从调用NC程序的下一级文件夹开始DOWN\\PGM1.H
- 从调用NC程序的上一级文件夹和另一个文件夹开始..\\THERE\\PGM3.H

将一个NC程序作为子程序调用

用（程序调用）调用程序功能调用一个程序

%功能将任何NC程序作为子程序调用。数控系统从NC程序中被调用的位置开始执行被调用的NC程序。

执行以下操作：



- ▶ 按下**PGM CALL**（程序调用）按键



- ▶ 按下调用程序软键
- > 数控系统启动对话，在对话中定义被调用NC程序。
- ▶ 用键盘输入路径名

或者：



- ▶ 按下**选择文件**软键
- > 数控系统显示一个选择窗口，用于选择被调用的程序。
- ▶ 按下**ENT**按键

用SELECT PROGRAM (选择程序) 和CALL SELECTED PROGRAM (调用所选程序) 调用

用(选择程序)%:PGM:功能选择任何作为子程序的NC程序并在NC程序的另一个位置处调用它。该数控系统运行被调用的NC程序，其位置从在NC程序中用(调用被选程序)%<>%功能调用处开始。

(选择程序)%:PGM:功能也允许使用字符串参数，因此可以动态地控制程序的调用。

选择NC程序，执行以下操作：



- ▶ 按下**PGM CALL** (程序调用) 按键



- ▶ 按下**选择 程序**软键
- > 数控系统启动对话，在对话中定义被调用NC程序。



- ▶ 按下**选择 文件**软键
- > 数控系统显示一个选择窗口，用于选择被调用的程序。
- ▶ 按下**ENT**按键

调用被选的NC程序，执行以下操作：



- ▶ 按下**PGM CALL** (程序调用) 按键



- ▶ 按下**调用 选定 程序**软键
- > 数控系统用(调用被选程序)%<>%，调用最后选择的NC程序。



如果用%<>%调用的一个NC程序缺失，该数控系统生成出错信息，中断程序执行或仿真。为避免程序运行期间出现不希望的中断，用**D18 (ID10 NR110和NR111)**功能，在程序开始处检查全部路径。

更多信息: "D18 – 读取系统信息", 267页

8.5 嵌套

嵌套类型

- 子程序中的子程序调用
- 一个程序块重复中的程序块重复
- 程序块重复中的子程序调用
- 子程序中的程序块重复

嵌套深度

嵌套深度是指程序段或子程序连续调用其它程序块或子程序嵌套的次数。

- 子程序最大嵌套深度是：19
- 主程序调用的最大嵌套深度是：19，其中**G79**的作用同主程序调用
- 重复程序块的嵌套次数没有限制

子程序内的子程序

举例

%UPGMS G71 *	
...	
N17 L "UP1",0*	调用G98 L1标记的子程序
...	
N35 G00 G40 Z+100 M2*	主程序的最后一个程序段（有M2）
	有M2的主程序
N36 G98 L "UP1"	子程序SP1开始
...	
N39 L2,0*	调用G98 L2标记的子程序
...	
N45 G98 L0*	子程序1结束
N46 G98 L2*	子程序2的开始
...	
N62 G98 L0*	子程序2结束
N99999999 %UPGMS G71 *	

程序执行

- 1 执行主程序UPGMS到NC程序段17
- 2 调用子程序SP1并执行到NC程序段39
- 3 调用子程序2并执行到NC程序段62。子程序2结束，从调用处返回子程序。
- 4 调用子程序UP1并从NC程序段40开始执行到NC程序段45。子程序1结束，返回主程序UPGMS。
- 5 从UPGMS主程序的NC程序段18执行到NC程序段35。返回到NC程序段1并结束程序

重复运行程序块重复

举例

%REPS G71 *	
...	
N15 G98 L1*	程序块重复1的开始
...	
N20 G98 L2*	程序块重复2的开始
...	
N27 L2,2*	重复两次调用程序块
...	
N35 L1,1*	该NC程序段与G98 L1之间的程序块 (NC程序段15) 重复一次
...	
N99999999 %REPS G71 *	

程序执行

- 1 执行主程序REPS到NC程序段27
- 2 NC程序段27与NC程序段20之间的程序块重复运行两次
- 3 从REPS主程序的NC程序段28执行到NC程序段35
- 4 NC程序段35与NC程序段15间的程序块重复一次（包括NC程序段20与NC程序段27之间的程序块重复）
- 5 从REPS主程序的NC程序段36执行到NC程序段50返回到NC程序段1并结束程序

重复子程序

举例

%UPGREP G71 *	
...	
N10 G98 L1*	程序块重复1的开始
N11 L2,0*	子程序调用
N12 L1,2*	重复两次调用程序块
...	
N19 G00 G40 Z+100 M2*	用M2结束的主程序的最后一个NC程序段
N20 G98 L2*	子程序开始
...	
N28 G98 L0*	子程序结束
N99999999 %UPGREP G71 *	

程序执行


- 1 执行主程序UPGREP到NC程序段11
- 2 调用并执行子程序2。
- 3 NC程序段12与NC程序段10之间的程序块重复运行两次。也就是说子程序2重复运行两次
- 4 从UPGREP主程序的NC程序段13执行到NC程序段19返回到NC程序段1并结束程序

8.6 编程举例

举例：用多次进给铣轮廓

程序运行：

- 将刀具预定位至工件表面
- 以增量值输入进给深度
- 轮廓铣削
- 重复进给和轮廓铣削




%PGMREP G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T1 G17 S3500*	Tool call
N40 G00 G40 G90 Z+250*	退刀
N50 I+50 J+50*	设置极点
N60 G10 R+60 H+180*	预定位在加工面上
N70 G01 Z+0 F1000 M3*	预定位至工件表面
N80 G98 L1*	设置程序块重复标记
N90 G91 Z-4*	增量表示的进给深度(空间)
N100 G11 G41 G90 R+45 H+180 F250*	第一轮廓点
N110 G26 R5*	轮廓接近
N120 H+120*	
N130 H+60*	
N140 H+0*	
N150 H-60*	
N160 H-120*	
N170 H+180*	
N180 G27 R5 F500*	轮廓离开
N190 G40 R+60 H+180 F1000*	退刀
N200 L1,4*	返回至标记1；重复执行程序块共4次
N200 G00 Z+250 M2*	退刀，程序结束
N99999999 %PGMWDH G71 *	

举例：群孔

程序运行：

- 在主程序中接近群孔
- 在主程序中调用组孔（子程序1）
- 在子程序1中只对群孔编程一次




%SP1 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T1 G17 S3500*	刀具调用
N40 G00 G40 G90 Z+250*	退刀
N50 G200 钻孔	定义钻孔循环
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-30 ;DEPTH	
Q206=300 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=5 ;PLUNGING DEPTH	
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=2 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	
N60 X+15 Y+10 M3*	移至群孔1的起点
N70 L1,0*	调用群孔的子程序
N80 X+45 Y+60*	移至群孔2的起点
N90 L1,0*	调用群孔的子程序
N100 X+75 Y+10*	移至群孔3的起点
N110 L1,0*	调用群孔的子程序
N120 G00 Z+250 M2*	结束主程序
N130 G98 L1*	子程序1的开始：群孔
N140 G79*	调用第1孔循环
N150 G91 X+20 M99*	移至第2孔，调用循环
N160 Y+20 M99*	移至第3孔，调用循环
N170 X-20 G90 M99*	移至第4孔，调用循环
N180 G98 L0*	子程序1结束
N99999999 %UP1 G71 *	

举例：用多把刀加工群孔

程序运行：

- 在主程序中编写固定循环
- 在主程序中调用完整阵列孔（子程序1）
- 接近子程序1的群孔（子程序2）
- 在子程序2中只对群孔编程一次



%SP2 G71 *	
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*	
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*	
N30 T1 G17 S5000*	定心钻头刀具调用
N40 G00 G40 G90 Z+250*	退刀
N50 G200 钻孔	定义定中心循环
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-3 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q202=3 ;PLUNGING DEPTH	
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
Q211=0.2 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q395=0 ;DEPTH REFERENCE	
N60 L1,0*	调用全部阵列孔的子程序1
N70 G00 Z+250 M6*	换刀
N80 T2 G17 S4000*	钻头刀具调用
N90 D0 Q201 P01 -25*	改变钻孔深度
N100 D0 Q202 P01 +5*	改变钻孔切入深度
N110 L1,0*	调用全部阵列孔的子程序1
N120 G00 Z+250 M6*	换刀
N130 T3 G17 S500*	铰刀刀具调用
N140 G201 REAMING	循环定义：铰孔
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE	
Q201=-15 ;DEPTH	
Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG	
Q211=0.5 ;DWELL TIME AT DEPTH	
Q208=400 ;RETRACTION FEED RATE	
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE	
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE	
N150 L1,0*	调用全部阵列孔的子程序1

N160 G00 Z+250 M2*	结束主程序
N170 G98 L1*	子程序1的开始：整个阵列孔
N180 G00 G40 G90 X+15 Y+10 M3*	移至群孔1的起点
N190 L2,0*	调用群孔的子程序2
N200 X+45 Y+60*	移至群孔2的起点
N210 L2,0*	调用群孔的子程序2
N220 X+75 Y+10*	移至群孔3的起点
N230 L2,0*	调用群孔的子程序2
N240 G98 L0*	子程序1结束
N250 G98 L2*	子程序2的开始：群孔
N260 G79*	调用第1孔循环
N270 G91 X+20 M99*	移至第2孔，调用循环
N280 Y+20 M99*	移至第3孔，调用循环
N290 X-20 G90 M99*	移至第4孔，调用循环
N300 G98 L0*	子程序2结束
N310 %UP2 G71 *	

9

Q参数编程

9.1 工作原理和功能概要

用Q参数使用户可在NC程序中用编程变量Q参数而不是固定数值对全部同类零件进行编程。

用Q参数适用于以下目的，例如：


- 坐标值
- 进给速率
- 主轴转速
- 循环数据

用Q参数还能：

- 编程用数学函数定义的轮廓
- 根据一定逻辑条件执行一定加工步骤

Q参数只能用字母和数字标识。字母决定Q参数类型和数字决定Q参数范围。

更多信息，参见下表。



Q参数类型	Q参数范围	含义
Q参数：		参数影响数控系统存储器中的全部NC程序
0至99	用户参数，不能与海德汉SL循环重叠使用	
100至199	可由用户或循环读取NC程序数控系统特殊功能的参数	
200至1199	主要用于海德汉循环的参数	
1200至1399	如果参数值要返回到用户程序中，优选与制造商循环一起使用的参数	
1400至1599	这些参数主要用于机床制造商循环的输入参数	
1600至1999	用户的参数	
QL参数：		仅在NC程序内局部有效的参数
0至499	用户的参数	
QR参数：		参数持续影响数控系统存储器内的全部NC程序，包括断电后
0至99	用户的参数	
100至199	海德汉功能的参数（例如循环）	
200至499	机床制造商的参数（例如循环）	

还提供**QS**参数（**S**代表字符串）并用于在数控系统上处理文字。

Q参数类型	Q参数范围	含义
QS参数：		参数影响数控系统存储器中的全部NC程序
	0至99	用户参数，不能与海德汉SL循环重叠使用
	100至199	可由用户或循环读取NC程序数控系统特殊功能的参数
	200至1199	主要用于海德汉循环的参数
	1200至1399	如果参数值要返回到用户程序中，优选与制造商循环一起使用的参数
	1400至1599	这些参数主要用于机床制造商循环的输入参数
	1600至1999	用户的参数

注意

碰撞危险！

海德汉循环、制造商循环和第三方循环用Q参数。也能在NC程序内用Q参数编程。如果使用Q参数时，未独占地使用推荐的Q参数范围，那么可导致重叠（相互影响），因此可造成不希望的效果。加工期间碰撞危险！

- ▶ 只允许使用海德汉推荐的Q参数范围。
- ▶ 符合海德汉、机床制造商和供应商文档说明要求。
- ▶ 用图形仿真，检查加工顺序

编程注意事项

在一个NC程序中允许混合使用Q参数与数字值。

Q参数的数字赋值范围为-999 999 999至+999 999 999。输入范围不能超过16位数字，其中小数点前9位。数控系统内部计算的最大值为 10^{10} 。

可为QS参数指定最多255个字符。



数控系统自动为部分Q和QS参数用相同的数据赋值，例如Q参数**Q108**自动用当前刀具半径赋值。

更多信息: "分配的Q参数", 288页

数控系统内部用二进制数字保存数字值（IEEE 754标准）。由于使用标准格式，该数控系统不能100%准确地用二进制数字表示部分小数数字（圆整误差）。如果将计算的Q参数内容用于跳转指令或定位运动，那么必须考虑这一点。

将Q参数复位为**未定义**状态。如果用Q参数编程的位置未定义，该数控系统将忽略该运动。

调用Q参数功能

编写NC程序时，按下**Q**按键（位于数字输入和轴选择的数字键盘中，**+/**-按键的下方）。然后，该数控系统显示以下软键：

软键	功能类	页
基本运算	基本算术运算（赋值、加、减、乘、除、平方根）	247
三角法	三角函数	250
跳转	If/then条件，跳转	252
多重功能	其它函数	256
公式	直接输入公式	271
轮廓公式	加工复杂轮廓的函数	参见《循环编程用户手册》



如果定义或进行Q参数赋值，该数控系统显示**Q**、**QL**和**QR**软键。用这些软键，选择需要的参数类型。然后，定义参数号。

9.2 零件族 - 用Q参数代替数字值

应用

Q参数功能d0: **ASSIGN** (赋值) , 将数字值赋值给Q参数。这样可在NC程序中用变量而不用固定的数字值。

举例


N150 D00 Q10 P01 +25*	赋值
...	Q10被赋值为25
N250 G00 X +Q10*	相当于G00 X +25

整个零件族只需编程一个程序，将特征尺寸用Q参数输入。

编程一个特定零件时，就需要为各Q参数赋予相应值。

举例：用Q参数表示圆柱体

圆柱体半径：	R = Q1
圆柱体高：	H = Q2
圆柱体Z1：	Q1 = +30 Q2 = +10
圆柱体Z2：	Q1 = +10 Q2 = +50



9.3 通过数学函数描述轮廓

应用

下列Q参数用于在NC程序中编程基本数学函数：

- ▶ 选择Q参数功能：按下**Q**键（在右侧的数字键盘上）。显示在软键行中的Q参数功能
- ▶ 要选择基本算数功能，按下**基本 运算..**软键。
- ▶ 然后，该数控系统显示以下软键：

概要

软键	功能
	D00: ASSIGN (赋值) 例如, D00 Q5 P01 +60 * 直接赋值 重置Q参数值
	D01: ADDITION 9相加), 例如, D01 Q1 P01 -Q2 P02 -5 * 计算和赋值两值的合计值
	D02: SUBTRACTION (相差), 例如 D02 Q1 P01 +10 P02 +5 * 定义和用两值之差赋值
	D03: MULTIPLICATION (相乘), 例如 D03 Q2 P01 +3 P02 +3 * 定义和用两值之积赋值
	D04: DIVISION (相除), 例如 D04 Q4 P01 +8 P02 +Q2 * 计算和赋值两值的商不允许：被0除
	D05: SQUARE ROOT (平方根), 例如 D05 Q50 P01 4 * 计算并赋值一个值的平方根不允许：负数的平方根

在=号后右侧输入以下信息：

- 两个数字
 - 两个Q参数
 - 一个数字和一个Q参数
- 等式中的Q参数和数字可以带正负号。

基本运算编程

ASSIGN (赋值)

举例

N16 D00 Q5 P01 +10*

N17 D03 Q12 P01 +Q5 P02 +7*

Q

- ▶ 选择Q参数功能：按下**Q**键

基本
运算

- ▶ 要选择数学函数，按下**基本 运算**软键。

D0
X = Y

- ▶ 选择赋值Q参数功能：按下**D0 X=Y**软键

保存结果的参数编号？

ENT

- ▶ 输入**5** (Q参数编号) 并用**ENT**键确认

第一值 / 参数？

ENT

- ▶ 输入**10** : 将数字值10赋值给Q5并用**ENT**按键确认

MULTIPLICATION (乘)

Q

- ▶ 选择Q参数功能：按下**Q**键

基本
运算

- ▶ 要选择数学函数，按下**基本 运算**软键。

D3
X * Y

- ▶ 要选择相乘Q参数功能，按下**D3 X * Y**软键

保存结果的参数编号？

ENT

- ▶ 输入**12** (Q参数编号) 并用**ENT**键确认

第一值 / 参数？

ENT

- ▶ 输入**Q5**作为第一值并用**ENT**键确认。

第二值 / 参数?

ENT

- ▶ 输入**7**作为第二值并用**ENT**键确认。

重置Q参数

举例

16 D00: Q5 SET UNDEFINED*

17 D00: Q1 = Q5*

Q

- ▶ 选择Q参数功能：按下**Q**键

基本
运算

- ▶ 要选择数学函数，按下**基本 运算**软键。

D0
X = Y

- ▶ 选择赋值Q参数功能：按下**D0 X = Y**软键

保存结果的参数编号？

ENT

- ▶ 输入**5** (Q参数编号) 并用**ENT**键确认

1. 值或参数？

SET
UNDEFINED

- ▶ 按下**SET UNDEFINED** (设置未定义)



D00功能也支持值的传输**未定义**。如果不**D00**传输未定义的Q参数值，该数控系统显示出错信息**无效值**。

9.4 三角函数

定义

正弦 : $\sin \alpha = a / c$

余弦 : $\cos \alpha = b / c$

正切 : $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

其中


- c 是直角的对边

- a 是角 α

- b 是第3条边。

该数控系统可由正切函数计算角度 :

$\alpha = \arctan(a / b) = \arctan(\sin \alpha / \cos \alpha)$



举例 :

$a = 25 \text{ mm}$

$b = 50 \text{ mm}$

$\alpha = \arctan(a / b) = \arctan 0.5 = 26.57^\circ$

进而 :

$a^2 + b^2 = c^2$ (其中 $a^2 = a \times a$)

$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$

三角函数编程

按下**三角**软键，调用三角函数。该数控系统显示下表中列表显示的软键：

软键	功能
	D06: SINUS 例如， D06 Q20 P01 -Q5 * 计算并赋值角度 (度) 的正弦值
	D07: COSINE 例如， D07 Q21 P01 -Q5 * 计算并赋值角度 (度) 的余弦值
	D08: ROOT SUM OF SQUARES (平方根)，例如， D08 Q10 P01 +5 P02 +4 * 计算并赋值两个值的长度
	D13: ANGLE (角度)，例如， D13 Q20 P01 +10 P02 -Q1 * 计算并赋值由临边和对边的反正切值的角度值或 角度 ($0 < \text{角度} < 360^\circ$) 的正弦值和余弦值的角度值

9.5 圆的计算

应用

数控系统用圆上三点或四点通过圆计算函数计算圆心和圆半径。如果用4点，计算结果更精确。

应用：例如，如果要用可编程的探测功能确定孔或节圆的位置和尺寸，这些功能非常有用。

软键	功能
D23 圆弧上 的3个点	FN 23: 用三点确定圆数据 例如， D23 Q20 P01 Q30

圆上3点的坐标对必须保存在Q30和其后的5个参数中—在此是到Q35。

数控系统将圆心在参考轴的坐标（Z轴为主轴坐标轴的X轴）保存在参数Q20中，圆心在辅助轴的坐标（Z轴为主轴坐标轴的Y轴）保存在参数Q21中，圆半径保存在参数Q22中。

软键	功能
D24 圆弧上的 4个点	FN 24: 用四点确定圆数据 例如， D24 Q20 P01 Q30

圆上4点的坐标对必须保存在Q30和其后的7个参数中—此例是到Q37。

数控系统将圆心在参考轴的坐标（Z轴为主轴坐标轴的X轴）保存在参数Q20中，圆心在辅助轴的坐标（Z轴为主轴坐标轴的Y轴）保存在参数Q21中，圆半径保存在参数Q22中。



注意D23和D24自动改写结果参数和其后两个参数。

9.6 用Q参数的If-then判断

应用

数控系统通过比较一个Q参数与另一个Q参数或数字值，进行If-then逻辑判断。如果满足条件，数控系统在该条件后的编程标记处继续执行NC程序。

更多信息: "标记子程序与程序块重复", 224页

如果未满足条件，数控系统将继续执行下一个NC程序段。

要将另一个NC程序作为子程序调用，在含标记的程序段后，输入
(程序调用) %。

无条件跳转

要编程无条件跳转，输入一个条件总为真的跳转条件。举例：

D09 P01 +10 P02 +10 P03 1 *

编程If-Then判断

跳转输入方式





IF条件支持以下输入：

- 数字
- 文本
- Q , QL , QR
- QS (字符串参数)

有三种输入跳转地址GOTO的方法：

- 标记名
- 标记号
- QS

按下JUMP (跳转) 软键，调用if-then条件。然后，该数控系统显示以下软键：

软键	功能
	D09:IF EQUAL, JUMP (如果相等 , 跳转) 例如 D09 P01 +Q1 P02 +Q3 P03 "UPCAN25" * 如果两个值或参数相等 , 跳转到指定标记处
 	D09: IF UNDEFINED, JUMP (如果未定义 , 跳转) 例如 , D09 P01 +Q1 IS UNDEFINED P03 “ UPCAN25 ” * 如果未定义指定的参数 , 那么跳转到指定的标记处
 	D09: IF DEFINED, JUMP (如果已定义 , 跳转) 例如 , D09 P01 +Q1 IS DEFINED P03 “ UPCAN25 ” * 如果已定义指定的参数 , 那么跳转到指定的标记处
	D10:IF UNEQUAL, JUMP (如果不相等 , 跳转) 例如 D10 P01 +10 P02 -Q5 P03 10 * 如果两个值或参数不相等 , 跳转到指定标记处
	D11:IF GREATER, JUMP (如果大于 , 跳转) 例如 D11 P01 +Q1 P02 +10 P03 QS5 * 如果第一个值或参数大于第二值或参数 , 跳转到指定标记处
	D12:IF LESS, JUMP (如果小于 , 跳转) 例如 D12 P01 +Q5 P02 +0 P03 "ANYNAME" * 如果第一值或参数小于第二值或参数 , 跳转到指定标记处

9.7 检查和修改Q参数

步骤

可在任何操作模式下检查Q参数，也可在编辑Q参数时检查。

- ▶ 如果在程序运行中，根据需要中断程序运行（例如按下**NC STOP** (NC停止) 按键和**内部停止软键**）或停止测试运行




- ▶ 要调用Q参数功能，按下**Q INFO** (Q信息) 软键或**Q**按键
- > 数控系统列表显示全部参数及其相应的当前值。
- ▶ 用箭头键或**GOTO**键选择所需参数。
- ▶ 如果要修改数据，按下**编辑当前字段**软键。输入新值并用**ENT**按键确认
- ▶ 要保持数据不变，按下**当前值**软键或用**END**键关闭对话



数控系统在循环内用带注释显示的全部参数或用作传递参数。

如要检查或编辑局部、全局或字符串参数，按下**显示参数Q QL QR QS**软键。然后，数控系统显示特定参数类型。前面的功能说明也适用。



在所有操作模式下（除编程操作模式外）都可使Q参数在附加状态栏中显示。


- ▶ 如果在程序运行中，根据需要中断程序运行
(例如按下**NC stop** (NC停止) 按键和**内部停止**软键) 或停止测试运行



- ▶ 调用屏幕布局的软键行




- ▶ 选择附加状态显示的布局选项
- ▶ 在显示屏右半屏，数控系统显示概览状态窗口。



- ▶ 按下**Q 参数状态**软键
- ▶ 按下**Q 参数列表**软键
- ▶ 数控系统打开弹出窗口。
- ▶ 为每一个参数类型 (Q , QL , QR , QS) 定义一个需控制的参数号。用逗号分隔一个单独的Q参数并用连字符连接连续的Q参数，例如1, 3, 200-208。每个参数类型的输入范围为132个字符

i **QPARA**选项卡只用八位小数显示。例如， $Q1 = \cos 89.999$ 的结果在数控系统中显示为0.00001745。极大或极小的数值在数控系统中用指数方式表示。 $Q1 = \cos 89.999 * 0.001$ 的结果在数控系统中的结果为+1.74532925e-08，而e-08相当于 10^{-8} 。



9.8 其它功能

概要

按下**多重 功能**软键，调用其它功能。然后，该数控系统显示以下软键：

软键	功能	页
D14 错误=	D14 显示出错信息	257
D16 F-打印	D16 带格式输出文本或Q参数值	261
D18 读取 系统原点	D18 读取系统信息	267
D19 PLC=	D19 将值传输给PLC	267
D20 等待	D20 NC与PLC同步	268
D26 打开 表	D26 打开自定义表	324
D27 写入 表	D27 写入自定义表	324
D28 读取 表	D28 读取自定义表	325
D29 PLC LIST=	D29 将最多八个数值传给PLC	269
D37 EXPORT	D37 将局部Q参数或QS参数导出到 调用NC程序中	270
D38 传输	D38 发送NC程序的信息	270

D14：显示出错信息

用**D14**错误功能，在程序控制下输出出错信息。该信息由机床制造商或海德汉预定义。如果在程序运行期间，数控系统执行到含**D14**的NC程序段处，将中断运行并显示出错信息。然后，必须重新启动NC程序。

出错信息编号范围	标准对话
0 ...999	机床相关对话
1000 ...1199	内部出错信息

举例

如果主轴未启动，该数控系统要显示一条信息。

N180 D14 P01 1000*

海德汉公司预定义的出错信息

错误编号	文本
1000	主轴？
1001	刀具轴丢失
1002	刀具半径太小
1003	刀具半径太大
1004	超出范围
1005	起点不正确
1006	禁止旋转
1007	不允许的缩放系数
1008	不允许“镜像”
1009	不允许原点平移
1010	进给速率丢失
1011	输入值不正确
1012	代数符号不正确
1013	输入角度不正确
1014	触点无法接近
1015	点太多
1016	输入数据矛盾
1017	循环不完整
1018	定义的平面不正确
1019	编程轴不正确
1020	不正确转速
1021	未定义半径补偿
1022	未定义的倒圆
1023	倒圆半径太大
1024	未定义程序起点

错误编号	文本
1025	嵌套层过多
1026	角基准丢失
1027	未定义固定循环
1028	槽宽太小
1029	型腔太小
1030	未定义Q202
1031	未定义Q205
1032	Q218必须大于Q219
1033	不允许循环210
1034	不允许循环211
1035	Q220太大
1036	Q222必须大于Q223
1037	Q244必须大于0
1038	Q245不能等于Q246
1039	角度范围必须在360度以内
1040	Q223必须大于Q222
1041	Q214: 不允许0
1042	未定义移动方向
1043	现无原点表
1044	位置错误：中心在轴1
1045	位置错误：中心在轴2
1046	孔径太小
1047	孔径太大
1048	凸台直径太小
1049	凸台直径太大
1050	型腔太小：返工轴1
1051	型腔太小：返工轴2
1052	型腔太大：废弃轴1
1053	型腔太大：废弃轴2
1054	凸台太小：废弃轴1
1055	凸台太小：废弃轴2
1056	凸台太大：返工轴1
1057	凸台太大：返工轴2
1058	测头425：超过最大长度
1059	测头425：小于最小长度
1060	测头426：超过最大长度
1061	测头426：小于最小长度

错误编号	文本
1062	测头430：直径太大
1063	测头430：直径太小
1064	未定义测量轴
1065	超过刀具破损公差
1066	输入的Q247不等于0
1067	输入的Q247大于5
1068	原点表？
1069	输入的Q351不等于0
1070	螺纹太深
1071	无校准数据
1072	超过公差范围
1073	正在扫描程序段
1074	不允许的定向
1075	不允许3-D旋转
1076	启动3-D旋转
1077	将深度输入为负值
1078	测量循环中Q303未定义！
1079	不允许刀具轴
1080	计算值不正确
1081	矛盾的测量点
1082	不正确的第二安全高度
1083	矛盾切入类型
1084	不允许这个固定循环
1085	写保护行
1086	余量大于深度
1087	未定义点角
1088	矛盾数据
1089	不允许槽位置0
1090	输入非零进给
1091	不允许切换Q399
1092	未定义刀具
1093	不允许的刀具号
1094	不允许的刀具名
1095	软件选装未激活
1096	不能恢复运动特性
1097	不允许的功能
1098	矛盾的工件毛坯尺寸

错误编号	文本
1099	不允许的测量位置
1100	无法访问运动特性
1101	平均位置不在行程范围内
1102	不能进行预设点补偿
1103	刀具半径太大
1104	切入类型不允许
1105	切入角定义不正确
1106	角长未定义
1107	槽宽太大
1108	缩放系数不相等
1109	刀具数据不一致

D16 – 带格式输出文字和Q参数值

基础知识

用**D16**功能，可以保存Q参数值并输出带格式文本（例如用于保存测量报告）。

输出值的方式可为：

- 将其在数控系统中保存为文件
- 将其显示在弹出的窗口中
- 将其保存至外部文件
- 用相连的打印机打印

步骤

执行以下操作，以输出Q参数值和文本：

- ▶ 创建文本文件，由其定义输出格式和内容
- ▶ 在NC程序中，用**D16**功能输出日志

如果将数值输出到文件中，输出文件的最大大小为20 KB。

机床参数（102202号）和（102203号）定义输出日志文件的默认路径。

创建文本文件

要输出带格式的文本和Q参数值，用数控系统的文本编辑器创建文本文件。在该文件中定义要输出的格式和Q参数。

执行以下操作：



- ▶ 按下**PGM MGT**按键



- ▶ 按下**新文件**软键
- ▶ 创建扩展名为.**A**的文件

功能

用以下格式功能创建文本文件：

特殊字符	功能
"....."	定义文本和引号内变量的输出格式
%F	Q参数、QL和QR的格式： ■ 定义%:格式 ■ F：浮点（小数数字），Q、QL、QR的格式
9.3	Q参数、QL和QR的格式： ■ 共9个字符，包括小数分隔符 ■ 当然，3为小数位数
%S	文本变量QS的格式
%RS	文本变量QS的格式 假定后续无变化或无格式
%D或%I	整数格式
,	输出格式和参数之间分隔符
;	程序段结束符
*	备注行起点 日志中不显示备注
\n	换行
+	Q参数值，右齐
-	Q参数值，左齐

举例

输入	含义
"X1 = %+9.3F", Q31;	Q参数的格式： ■ "X1 = : 文本X1 = 为输出内容 ■ % : 指定格式 ■ + : 数字右齐 ■ 9.3 : 共9个字符；其中3个为小数位数 ■ F : 浮点（小数） ■ , Q31 : Q31的输出值 ■ ; : 程序段结束

以下功能用于使日志文件提供以下补充信息：

关键字	功能
CALL_PATH	提供查找D16功能的NC程序路径。举例："测量程序: %S",CALL_PATH;
M_CLOSE	关闭用D16正在写入的文件。举例： M_CLOSE;
M_APPEND	输出更新后，日志追加到现有日志文件中。 举例：M_APPEND ;
M_APPEND_MAX	输出有更新时，日志追加到现有日志中直到超出最大指定文件大小的字节数。举例： M_APPEND_MAX20;
M_TRUNCATE	输出更新时覆盖日志。举例： M_TRUNCATE;
L_ENGLISH	仅当对话语言被设置为英语时才输出文本
L_GERMAN	仅当对话语言被设置为德语时才输出文本
L_CZECH	用捷克语对话语言只输出文字
L_FRENCH	用法语对话语言只输出文字
L_ITALIAN	用意大利语对话语言只输出文字
L_SPANISH	用西班牙语对话语言只输出文字
L_PORTUGUE	用葡萄牙语对话语言只输出文字
L_SWEDISH	用瑞典语对话语言只输出文字
L_DANISH	用丹麦语对话语言只输出文字
L_FINNISH	用芬兰语对话语言只输出文字
L_DUTCH	用荷兰语对话语言只输出文字
L_POLISH	用波兰语对话语言只输出文字
L_HUNGARIA	用匈牙利语对话语言只输出文字
L_CHINESE	用中文对话语言只输出文本
L_CHINESE_TRAD	用中文（繁体）对话语言只输出文字
L_SLOVENIAN	用斯洛文尼亚语对话语言只输出文字
L_NORWEGIAN	用挪威语对话语言只输出文字
L_ROMANIAN	用罗马尼亚语对话语言只输出文字
L_SLOVAK	用斯洛伐克语对话语言只输出文字
L_TURKISH	用土耳其语对话语言只输出文字
L_ALL	显示的文本与对话语言无关
HOUR	取自实时时钟的小时数
最小值	取自实时时钟的分钟数
SEC	取自实时时钟的秒数
DAY	取自实时时钟的日期
MONTH	取自实时时钟的月份
STR_MONTH	取自实时时钟月份缩写字符串
YEAR2	取自实时时钟的两位年数
YEAR4	取自实时时钟的四位年数

举例

定义输出格式的文本文件举例：

```
"MEASURING LOG OF IMPELLER CENTER OF GRAVITY ( 叶轮  
重心的测量日志 )";  
"DATUM: %02d.%02d.%04d",DAY,MONTH,YEAR4;  
"TIME: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;  
"NO.OF MEASURED VALUES: = 1";  
"X1 = %9.3F", Q31;  
"Y1 = %9.3F", Q32;  
"Z1 = %9.3F", Q33;  
L_GERMAN;  
"Werkzeuglänge beachten";  
L_ENGLISH;  
"Remember the tool length";
```

在NC程序中激活D16输出

在**D16**中，指定含带输出文本的输出文件。

该数控系统生成输出文件：

- 在程序结束处 (**G71**)，
- 如果程序被取消 (**NC STOP** (**NC停止**) 按键)
- 指令的结果**M CLOSE**

在D16中输入文本源的路径和输出文件的路径。

执行以下操作：

Q

- ▶ 按下**Q**键。



- ▶ 按下**多重功能**软键



- ▶ 按下**FN16 F-打印**软键



- ▶ 按下**选择文件**软键
- ▶ 选择源文件，即定义输出文件的文本文件
- ▶ 用**ENT**按键确认



- ▶ 输入输出路径。

D16功能中的路径信息

如果只输入了作为日志文件路径的文件名，该数控系统在含**D16**功能的NC程序的目录下保存日志文件。

用相对路径，而不用完整路径编写程序：

- 从调用文件的下一级文件夹开始**D16 P01 MASKE\MASKE1.A/**
PROT\PROT1.TXT
- 从调用文件的上一级文件夹和另一个文件夹开始**D16 P01 ..**
\MASKE\MASKE1.A/ ..\PROT1.TXT



操作和编程注意事项：

- 如果在NC程序中输出同一个文件一次以上，该数控系统将在目标文件内已输出内容的最后追加当前的输出内容。
- 在**D16**程序段中，编程带格式文件和日志文件，每个文件都含文件类型的扩展名。
- 日志文件的扩展名决定文件的输出格式（例如 **.TXT**, **.A**, **.XLS**, **.HTML**）。
- 如果使用**D16**，该文件不允许使用UTF-8编码。
- 用**D18**接收日志文件中相关及有意义的更多信息，例如最后使用的探测循环编号。

更多信息：“D18 – 读取系统信息”，267页

输入含参数的源文件或目标文件

可将源文件和输出文件输入为Q参数或QS参数。为此，在NC程序中先定义要求的参数。

更多信息：“赋值字符串参数”，276页

在**D16**功能中输入含以下指令的Q参数，使该数控系统可以检测Q参数：

输入	功能
:'QS1'	用前置冒号和单引号设置QS参数
:'QL3'.txt	如果需要，指定目标文件的附加文件扩展名



如果要将含QS参数的路径输出到日志文件中，用**%RS**功能。以确保该数控系统不将特殊字符解释为带格式字符。

举例

N90 D16 P01 TNC:\MASKE\MASKE1.A/ TNC:\PROT1.TXT

该数控系统创建文件PROT1.TXT：

MEASURING LOG OF IMPELLER CENTER OF GRAVITY (叶轮重心的测量日志)

日期：2015年7月15日

时间：8:56:34 AM

NO.OF MEASURED VALUES := 1

X1 = 149.360

Y1 = 25.509

Z1 = 37.000

Remember the tool length

在数控系统显示屏上显示信息

也能用**D16**功能从NC程序在数控系统显示屏的弹出窗口中显示任何信息。这样便于显示说明性文本，包括长文本，位置可在NC程序中需要与用户互动的任意处。如果日志说明文件中包括这些命令说明，也可以显示Q参数内容。

要在数控系统显示屏上显示信息，只能输入**SCREEN:**作为输出路径。

举例

N90 D16 P01 TNC:\MASKE\MASKE1.A/SCREEN:

如果在弹出窗口中显示不下，可以用箭头键在窗口中翻页。



如果在NC程序中输出同一个文件一次以上，该数控系统将在目标文件内已输出内容的最后追加当前的输出内容。

如果要改写原弹出的窗口，用**M_CLOSE**或**M_TRUNCATE**功能编程。

关闭弹窗窗口

用以下方式可以关闭弹出窗口：

- 按下**CE**按键
- 由程序的输出路径**sclr:**控制

举例

N90 D16 P01 TNC:\MASKE\MASKE1.A/SCLR:

导出信息

用**D16**功能还可以在外部保存文件。

为此，必须在**D16**功能中输入目标路径。

举例

N90 D16 P01 TNC:\MSK\MSK1.A / PC325:\LOG\PRO1.TXT



如果在NC程序中输出同一个文件一次以上，该数控系统将在目标文件内已输出内容的最后追加当前的输出内容。

打印信息

也能用功能**D16**在相连的打印机上打印任何信息。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

为将信息发给打印机，必须将**Printer:**输入为日志文件名，然后输入相应的文件名。

该数控系统将该文件保存在**PRINTER:**路径下，直到该文件被打印。

举例

N90 D16 P01 TNC:\MASKE\MASKE1.A/PRINTER:\DRUCK1

D18 – 读取系统信息

用**D18**功能可以读取系统数据并将其保存到Q参数中。用组号 (ID号)、系统信息数字，和根据需要，索引值选择系统信息。



对于**D18**的实际值，该数控系统只用公制单位进行输出，而无论NC程序编程使用任何尺寸单位。

更多信息: "系统数据", 462 页

举例：将当前的Z轴缩放系数赋值给Q25。

N55 D18 Q25 ID210 NR4 IDX3*

D19 – 将值传给PLC

注意

碰撞危险！

修改PLC可导致意外情况和严重错误（例如数控系统失灵）。为此，对PLC的访问有密码保护。FN功能为海德汉和机床制造商及供应商提供NC程序与PLC进行通信的能力。不建议机床操作人员或NC编程人员使用该功能。执行该功能时和在后续操作中可能发生碰撞！

- ▶ 要使用该功能，必须咨询海德汉、机床制造商或供应商。
- ▶ 符合海德汉、机床制造商和供应商文档说明要求。

D19功能可将两个数字值或Q参数传给PLC。

D20 – NC与PLC同步

注意

碰撞危险！

修改PLC可导致意外情况和严重错误（例如数控系统失灵）。为此，对PLC的访问有密码保护。FN功能为海德汉和机床制造商及供应商提供NC程序与PLC进行通信的能力。不建议机床操作人员或NC编程人员使用该功能。执行该功能时和在后续操作中可能发生碰撞！

- ▶ 要使用该功能，必须咨询海德汉、机床制造商或供应商。
- ▶ 符合海德汉、机床制造商和供应商文档说明要求。

用**D20**功能可以在程序运行期间保持NC与PLC的同步。NC程序停止加工直到**D20**程序段编程的条件被满足。

只要需要读取信息，就需要使用**SYNC**，例如用**D18**读取系统信息，需要与实际时间同步。该数控系统停止预读计算，仅当NC程序实际达到该NC程序段时才执行后续NC程序段。

举例：暂停内部预读计算，读取当前X轴位置

N32 D20 SYNC

N33 D18 Q1 ID270 NR1 IDX1*

D29 – 将值传给PLC

注意

碰撞危险！

修改PLC可导致意外情况和严重错误（例如数控系统失灵）。为此，对PLC的访问有密码保护。FN功能为海德汉和机床制造商及供应商提供NC程序与PLC进行通信的能力。不建议机床操作人员或NC编程人员使用该功能。执行该功能时和在后续操作中可能发生碰撞！

- ▶ 要使用该功能，必须咨询海德汉、机床制造商或供应商。
- ▶ 符合海德汉、机床制造商和供应商文档说明要求。

D29功能可将多达八个数字值或Q参数传给PLC。

D37 – EXPORT

注意

碰撞危险！

修改PLC可导致意外情况和严重错误（例如数控系统失灵）。为此，对PLC的访问有密码保护。FN功能为海德汉和机床制造商及供应商提供NC程序与PLC进行通信的能力。不建议机床操作人员或NC编程人员使用该功能。执行该功能时和在后续操作中可能发生碰撞！

- ▶ 要使用该功能，必须咨询海德汉、机床制造商或供应商。
- ▶ 符合海德汉、机床制造商和供应商文档说明要求。

如要创建自定义的循环和将其集成在数控系统中，需要用（导出）D37功能。

D38 – 发送NC程序的信息

D38功能用于将NC程序的文字信息和Q参数值写入日志中并发给一个DNC应用程序。

更多信息: "D16 – 带格式输出文字和Q参数值", 261 页

数据通过标准的TCP/IP计算机网络传输。



更多信息，参见Remo Tools SDK手册。

举例

在日志中记录Q1和Q23的参数值。

D38* /"Q parameter Q1:%f Q23:%f" P02 +Q1 P02 +Q23*

9.9 直接输入公式

输入公式

用软键直接在NC程序中直接输入含多项运算的数学公式。

Q ▶ 选择Q参数功能

公式 ▶ 按下公式软键
▶ 选择**Q**、**QL**或**QR**

该数控系统在多个软键行中显示下列软键：

软键	链接功能
	加法 例如 $Q10 = Q1 + Q5$
	减法 例如 $Q25 = Q7 - Q108$
	乘法 例如 $Q12 = 5 * Q5$
	除法 例如 $Q25 = Q1 / Q2$
	左括号 例如 $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$
	右括号 例如 $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$
	数的平方 例如 $Q15 = SQ 5$
	计算平方根 例如 $Q22 = SQRT 25$
	角的正弦 例如 $Q44 = SIN 45$
	角的余弦 例如 $Q45 = COS 45$
	角的正切 例如 $Q46 = TAN 45$
	反正弦 正弦的逆运算；由对边与斜边之比确定角度 例如， $Q10 = ASIN 0.75$
	反余弦 余弦的逆运算；用邻边与斜边之比确定角度 例如 $Q11 = ACOS Q40$
	反正切 正切的逆运算；用对边与邻边的之比确定角度 例如 $Q12 = ATAN Q50$
	数的幂 例如 $Q15 = 3^3$

软键	链接功能
PI	圆周率 (3.14159) 例如 Q15 = PI
LN	计算数的自然对数 基底2.7183 例如 Q15 = LN Q11
LOG	数的对数 , 基底10 例如 Q33 = LOG Q22
EXP	指数函数 , 2.7183的n次幂 例如 Q1 = EXP Q12
NEG	正负数变换 (乘以-1) 例如 Q2 = NEG Q1
INT	取整数 计算整数 例如 Q3 = INT Q42
ABS	数字的绝对值 例如 Q4 = ABS Q22
FRAC	取小数 计算小数 例如 Q5 = FRAC Q23
SGN	检查数的代数符号 例如 Q12 = SGN Q50 如果返回值Q12 = 0 , 则Q50 = 0 如果返回值Q12 = 1 , 则Q50 > 0 如果返回值Q12 = -1 , 则Q50 < 0
*	计算模数值 (余数) 例如 Q12 = 400 % 360结果 : Q12 = 40

i INT函数不进行圆整 , 只删除小数位。
更多信息: "举例 : 圆整值" , 295 页

公式规则

数学公式编程的规则如下：

最高级操作最先执行

举例

12 Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35

- 1 计算 $5 * 3 = 15$
- 2 计算 $2 * 10 = 20$
- 3 计算 $15 + 20 = 35$

或者

举例

13 Q2 = SQ 10 - 3^3 = 73

- 1 计算步骤10的平方 = 100
- 2 计算步骤3的三次方 = 27
- 3 计算 $100 - 27 = 73$

分配律

括号计算的分配率

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$

输入举例


用对边 (Q12) 和邻边 (Q13) 的反正切函数计算角，然后保存在 Q25 中。



- ▶ 选择公式输入功能：按下**Q**键和**公式**软键，或用快捷键



- ▶ 按下字符键盘中的**Q**按键



保存结果的参数编号？




- ▶ 输入**25** (参数号) 并按下**ENT**键



- ▶ 切换软键行并选择反正切函数



- ▶ 向前翻页软键菜单和按下**左括号**软键



- ▶ 输入**12** (参数号)



- ▶ 输入**13** (参数号)



- ▶ 选右括号并结束公式输入

举例

```
N10 Q25 = ATAN (Q12/Q13)
```

9.10 字符串参数

字符串处理功能

用QS参数，创建可变字符串。例如，用D16功能创建可变日志，输出这些字符串。

可以将不超过255个的字符（字母，数字，特殊字符和空格）用线性顺序赋值给字符串参数。可以用以下功能检查和处理指定值或导入值。如Q参数编程，共可用2000个QS参数。

更多信息: "工作原理和功能概要", 242页

字符串公式和公式 Q参数功能包括多个字符串参数处理功能。

软键	字符串公式功能	页
STRING	指定字符串参数	276
CFGREAD	读取系统参数	285
TOCHAR	连接字符串参数 数字值转换为字符串参数	276 278
SUBSTR	复制字符串参数中的子字符串	279
SYSSTR	读取系统数据	280

软键	公式字符串功能	页
TONUMB	字符串参数转换为数字值	281
INSTR	检查字符串参数	282
STRLEN	查找字符串参数长度	283
STRCOMP	比较字母顺序	284



用**字符串公式**功能时，算术运算的结果只能是字符串。
用**公式**功能时，算术运算的结果只能是数字值。

赋值字符串参数

使用字符串变量前，必须首先分配变量。为此，执行**DECLARE STRING**（声明字符串）命令。



▶ 按下**SPEC FCT**按键



▶ 按下**程序 功能**软键



▶ 按下**字符串 功能**软键




▶ 按下**声明字符串**软键

举例

```
N30 DECLARE character string QS10 = "Workpiece"
```

连接字符串参数

连接操作符 (字符串参数||) 用于连接两个或两个以上字符串参数。



- ▶ 按下**SPEC FCT**按键
- ▶ 按下**程序 功能**软键
- ▶ 按下**字符串 功能**软键
- ▶ 按下**字符串 公式**软键
- ▶ 输入字符串编号，数控系统用其保存相连的字符串。用**ENT**按键确认。
- ▶ 输入字符串参数编号，其中第一个子字符串已保存。用**ENT**按键确认
- > 该数控系统显示连接符|| an.
- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 输入字符串参数编号，其第二个子字符串已保存。用**ENT**按键确认
- ▶ 重复以上步骤直到选择了所有所需子字符串为止。用**END**键结束

举例：QS10要包括QS12、QS13和QS14的全部文字

N37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14

参数内容：

- **QS12:** 工件
- **QS13:** 状态：
- **QS14:** 报废
- **QS10:** 工件状态：报废

数字值转换为字符串参数

该数控系统用**TOCHAR**功能将数字值转换为字符串参数。因此，可以将数字值与字符串变量连接在一起。

SPEC
FCT

- ▶ 显示特殊功能的软键行
- ▶ 打开该功能菜单
- ▶ 按下“字符串”功能软键
- ▶ 按下**字符串 公式**软键
- ▶ 选择将数字值转换为字符串参数功能
- ▶ 输入需要由该数控系统转换的数字值或需要的Q参数，并用**ENT**按键确认
- ▶ 如果需要，输入小数点后的位数，该数控系统应对其进行转换，并用**ENT**按键确认
- ▶ 用**ENT**键关闭括号表达式并用**ENT**键确认输入

举例：将参数Q50转换为字符串QS11，用三位小数

N37 QS11 = TOCHAR (DAT+Q50 DECIMALS3)

从字符串参数中复制子字符串

SUBSTR (子字符串) 功能用于复制字符串参数中可自定义的范围。



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 打开该功能菜单



- ▶ 按下“字符串”功能软键



- ▶ 按下**字符串公式**软键
- ▶ 输入字符串参数编号，该数控系统用编号保存字符串。用**ENT**按键确认。



- ▶ 选择剪切字符串功能
- ▶ 输入被复制子字符串的QS参数编号。用**ENT**键确认
- ▶ 输入由复制子字符串开始的位数并用**ENT**键确认
- ▶ 输入要复制的字符数并用**ENT**键确认
- ▶ 用**ENT**键关闭括号表达式并用**ENT**键确认输入



文字字符串的第一个字符在内部从0位开始

举例：一个4字符的子字符串 (LEN4) 从第3个字符开始 (BEG2)
读字符串参数QS10

N37 QS13 = SUBSTR (SRC_QS10 BEG2 LEN4)

读取系统信息

SYSSTR功能用于读取系统信息并将其保存在字符串参数中。可用组号 (ID) 和数字选择系统信息。

不需要输入IDX和DAT。

组名 , ID号	编号	含义
程序信息 , 10010	1	当前主程序或托盘程序的路径
	2	程序段显示区显示的NC程序路径
	3	用 CYCL DEF G39 PGM CALL (循环定义G39程序调用) 所选循环的路径
	10	用%:PGM选择的NC程序的路径
通道数据 , 10025	1	通道名
刀具调用中的编程值 , 10060	1	刀具名称
运动特性 , 10290	10	最后一个 模式功能程序段 中编程的运动特性
当前系统时间 , 10321	1 - 16	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 : DD.MM.YYYY hh:mm:ss ■ 2和16 : DD.MM.YYYY hh:mm ■ 3 : DD.MM.YY hh:mm ■ 4 : YYYY-MM-DD hh:mm:ss ■ 5和6 : YYYY-MM-DD hh:mm ■ 7 : YY-MM-DD hh:mm ■ 8和9 : DD.MM.YYYY ■ 10 : DD.MM.YY ■ 11 : YYYY-MM-DD ■ 12 : YY-MM-DD ■ 13和14 : hh:mm:ss ■ 15 : hh:mm
探测数据 , 10350	50	当前测头TS的探测类型
	70	当前测头TT的探测类型
	73	MP activeTT 的当前测头TT的键名
托盘加工的数据 , 10510	1	托盘名
	2	所选托盘表的路径
NC软件版本 , 10630	10	NC软件版本的标识符
不平衡检测循环的信息 , 10855	1	当前运动特性下的不平衡检测校准表的路径
刀具数据 , 10950	1	刀具名称
	2	刀具的DOC项
	3	AFC控制设置
	4	刀座运动特性

将字符串转换至数字值

TONUMB (转换为数字值) 功能将字符串参数转换为数字值。被转换值只能是数字。



被转换的QS参数只能有一个数字值。否则，该数控系统将输出出错信息。



- ▶ 选择Q参数功能



- ▶ 按下**公式**软键
- ▶ 输入字符串参数编号，该数控系统用该编号保存数字值。用**ENT**按键确认。
- ▶ 切换软键行



- ▶ 选择将字符串转换为数字值功能
- ▶ 输入需要由该数控系统转换的Q参数编号，并用**ENT**按键确认
- ▶ 用**ENT**键输入右括号并用**END**键确认输入信息

举例：将字符串参数QS11转换为数字参数Q82

N37 Q82 = TONUMB (SRC_QS11)

测试字符串参数

INSTR (在字符串内) 功能用于检查字符串参数是否在另一个字符串参数内。

- Q ▶ 选择Q参数功能
- 公式 ▶ 按下**公式**软键
▶ 输入结果的Q参数编号并用**ENT**键确认
▶ 该数控系统保存搜索文字开始的位置。保存在该参数中。
- ◀ ▶ 切换软键行
- INSTR ▶ 选择检查字符串参数功能。
▶ 输入保存被搜索文本的QS参数编号。按下**ENT**键确认
▶ 输入需要由数控系统搜索的QS参数，并用**ENT**按键确认
▶ 输入该数控系统开始收缩子字符串的位置编号，
并用**ENT**按键确认。
▶ 用**ENT**键输入右括号并用**END**键确认输入信息



文字字符串的第一个字符在内部从0位开始

如果数控系统无法找到需要的子字符串，被搜索的字符串全长（从第1位开始算）保存在结果参数中。

如果需要搜索多次出现的子字符串，该数控系统返回找到该字符串的第一个位置。

举例：在QS10中搜索QS13中保存的文本。从第3个位置处开始搜索。

```
N37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```

查找字符串参数的长度

STRLEN (字符串长度) 功能返回所选字符串参数中保存的文本长度。

Q

- ▶ 选择Q参数功能

公式

- ▶ 按下**公式**软键
- ▶ 输入Q参数编号，数控系统用该编号保存确定的字符串长度。用**ENT**按键确认。

<

- ▶ 切换软键行

STRLEN

- ▶ 选择查找字符串参数的文本长度功能
- ▶ 输入QS参数编号，数控系统用该编号确定长度，并用**ENT**按键确认
- ▶ 用**ENT**键关闭括号表达式并用**ENT**键确认输入

举例：查找QS15长度

N37 Q52 = STRLEN (SRC_QS15)

如果所选字符串参数在该数控系统中无定义，返回结果-1。

比较字母优先级

STRCOMP (字符串比较) 功能用于比较字符串的字符顺序。



- ▶ 选择Q参数功能



- ▶ 按下公式软键
- ▶ 输入Q参数编号，数控系统用该参数保存比较结果，并用ENT按键确认。



- ▶ 切换软键行



- ▶ 选择比较字符串参数功能
- ▶ 输入第一个QS参数编号，数控系统用编号进行比较，并用ENT按键确认
- ▶ 输入第二个QS参数的编号，数控系统用该编号进行比较，并用ENT按键确认
- ▶ 用ENT键关闭括号表达式并用ENT键确认输入



数控系统返回以下结果：

- **0:** 被比较的QS参数相同
- **-1:** 第1个QS参数在第2个QS参数的字母顺序之前
- **+1:** 第1个QS参数在第2个QS参数的字母顺序之后

举例：比较QS12和QS14的字母顺序

N37 Q52 = STRCOMP (SRC_QS12 SEA_QS14)

读取机床参数

用**CFGREAD**功能将数控系统的机床参数读取为数字值或字符串。读取值只用公制尺寸单位输出。

为读取机床参数，必须用数控系统的配置编辑器确定参数名，参数对象和如果被分配了组名和索引，确定其组名和索引：

图标	类型	含义	举例
	键	机床参数的组名（如有）	CH_NC
	实体	参数对象（对象名由Cfg...开始）	CfgGeoCycle
	属性	机床参数名	displaySpindleErr
	索引	机床参数列表索引（如有）	[0]



用户参数配置编辑器可用于修改现有参数的显示。默认设置时，参数用短语文字显示。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

每次用**CFGREAD**功能查询机床参数时，必须先定义QS参数和其属性，实体和关键字。

以下参数在CFGREAD功能的对话框中读取：

- **KEY_QS:** 机床参数组名（关键字）
- **TAG_QS:** 机床参数对象名（实体）
- **ATR_QS:** 机床参数名（属性）
- **IDX:** 机床参数索引

读取机床参数字符串

为了在QS参数中使机床参数内容保存为字符串：

Q

- ▶ 按下**Q**键。

字符串
公式

- ▶ 按下**字符串 公式**软键
- ▶ 输入字符串参数编号，数控系统用其保存机床参数
- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 选择**CFGREAD**功能
- ▶ 输入按键、实体和属性的字符串参数编号
- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 根据情况，输入索引号，或用**NO ENT**忽略对话
- ▶ 用**ENT**按键关闭带括号的表达式
- ▶ 按下**END**按键，结束输入、

举例：用字符串格式读取第4轴的轴符

配置编辑器中的参数设置

```
DisplaySettings
CfgDisplayData
axisDisplayOrder
[0]至[5]
```

举例

14 QS11 = ""	赋值关键字的字符串参数
15 QS12 = "CfgDisplaydata"	赋值实体的字符串参数
16 QS13 = "axisDisplay"	赋值参数名的字符串参数
17 QS1 = <code>CFGREAD(KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 IDX3)</code>	读取机床参数

读取机床参数数字值

将机床参数值保存为Q参数数字值：

Q

- ▶ 选择Q参数功能



- ▶ 按下**公式**软键
- ▶ 输入Q参数编号，数控系统用该编号保存机床参数
- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 选择**CFGREAD**功能
- ▶ 输入按键、实体和属性的字符串参数编号
- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 根据情况，输入索引号，或用**NO ENT**忽略对话
- ▶ 用**ENT**按键关闭带括号的表达式
- ▶ 按下**END**按键，结束输入、

举例：读取倍率调节系数为Q参数

配置编辑器中的参数设置

ChannelSettings

CH_NC

CfgGeoCycle

pocketOverlap

举例

N10 QS11 = "CH_NC"	赋值关键字的字符串参数
N20 QS12 = "CfgGeoCycle"	赋值实体的字符串参数
N30 QS13 = "pocketOverlap"	赋值参数名的字符串参数
N40 Q50 = CFGREAD(KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13)	读取机床参数

9.11 分配的Q参数

Q参数Q100至Q199由数控系统赋值。以下类型的信息可赋值给Q参数：

- PLC的值
- 刀具和主轴数据
- 操作状态数据
- 测头探测循环的测量结果等。

该数控系统以当前NC程序使用的尺寸单位保存预分配的Q参数Q108、Q114和Q115至Q117。

注意

碰撞危险！

海德汉循环、制造商循环和第三方循环用Q参数。也能在NC程序内用Q参数编程。如果使用Q参数时，未独占地使用推荐的Q参数范围，那么可导致重叠（相互影响），因此可造成不希望的效果。加工期间碰撞危险！

- ▶ 只允许使用海德汉推荐的Q参数范围。
- ▶ 符合海德汉、机床制造商和供应商文档说明要求。
- ▶ 用图形仿真，检查加工顺序



在NC程序中，不允许用**Q100与Q199 (QS100与QS199)**之间的Q参数 (QS参数) 计算参数。

PLC的值：Q100至Q107

数控系统在NC程序中将PLC的值分配给参数Q100至Q107。

当前刀具半径：Q108

将刀具半径的当前值赋值给Q108。Q108用以下数据计算：

- 刀具半径R (刀具表或 (刀具定义) G99程序段)
- 刀具表的差值DR
- T (刀具调用) 程序段的差值DR



数控系统记忆当前刀具半径，包括电源掉电时。

刀具轴： Q109

Q109值取决于当前刀具轴：

刀具轴	参数值
未定义刀具轴	Q109 = -1
X轴	Q109 = 0
Y轴	Q109 = 1
Z轴	Q109 = 2
U轴	Q109 = 6
V轴	Q109 = 7
W轴	Q109 = 8

主轴状态： Q110

Q110参数的值取决于主轴最后编程的M功能。

M功能	参数值
未定义主轴状态	Q110 = -1
M3: 主轴顺时针转动	Q110 = 0
M4: 主轴逆时针转动	Q110 = 1
M5在M3后	Q110 = 2
M5在M4后	Q110 = 3

冷却液开启/关闭： Q111

M功能	参数值
M8: 冷却液开启	Q111 = 1
M9: 冷却液关闭	Q111 = 0

行距系数： Q112

数控系统为型腔铣削的行距系数分配Q112。

NC程序中使用的尺寸单位： Q113

嵌套（程序调用）%期间，Q113的参数值取决于NC程序，该程序由其它NC程序调用。

主程序尺寸数据	参数值
公制 (mm)	Q113 = 0
英制系统 (英寸)	Q113 = 1

刀具长度： Q114

将刀具长度的当前值赋值给Q114。



数控系统记忆当前刀具长度，包括电源掉电时。

程序运行过程中探测后的坐标

参数Q115至Q119用于保存程序中用3-D测头测量过程中接触瞬间的主轴位置坐标。该坐标值基于**手动操作**模式下的当前原点。

这些坐标值中没有测针长度和球头半径补偿。

坐标轴	参数值
X轴	Q115
Y轴	Q116
Z轴	Q117
第4轴 与机床相关	Q118
V轴 与机床相关	Q119

用刀具测头，例如TT 160，自动测量刀具时的实际值与名义值间的差值

实际值与名义值之差	参数值
刀具长度	Q115
刀具半径	Q116

用空间（工件）角，不用主轴铣头角度倾斜加工面：数控系统计算的旋转轴坐标值。

坐标	参数值
A轴	Q120
B轴	Q121
C轴	Q122

探测循环的测量结果

更多信息：《循环编程用户手册》

参数	实测值
Q150	直线角度
Q151	参考轴中心
Q152	辅助轴中心
Q153	直径
Q154	型腔长度
Q155	型腔宽度
Q156	循环中所选轴的长度
Q157	中心线位置
Q158	A轴角
Q159	B轴角
Q160	循环中所选轴的坐标
参数	被测偏差
Q161	参考轴中心
Q162	辅助轴中心
Q163	直径
Q164	型腔长度
Q165	型腔宽度
Q166	测量长度
Q167	中心线位置
参数	确定的空间角
Q170	围绕A轴旋转
Q171	围绕B轴旋转
Q172	围绕C轴旋转
参数	工件状态
Q180	合格
Q181	修复加工
Q182	报废

参数	用BLUM激光测量刀具
Q190	预留
Q191	预留
Q192	预留
Q193	预留

参数	保留给内部使用
Q195	循环标记
Q196	循环标记
Q197	循环标记 (加工阵列)
Q198	最后一个有效的测量循环编号

参数值	用TT刀具测头的刀具测量状态
Q199 = 0.0	刀具在公差范围内。
Q199 = 1.0	刀具磨损 (超出LTOL/RTOL)
Q199 = 2.0	刀具破损 (超出LBREAK/RBREAK)

探测循环的测量结果14xx

参数	实测值
Q950	参考轴的第一位置
Q951	辅助轴的第一位置
Q952	刀具轴的第一位置
Q953	参考轴的第二位置
Q954	辅助轴的第二位置
Q955	刀具轴的第二位置
Q956	参考轴的第三位置
Q957	辅助轴的第三位置
Q958	刀具轴的第三位置
Q961	WPL-CS坐标系中的空间角SPA
Q962	WPL-CS坐标系中的空间角SPB
Q963	WPL-CS坐标系中的空间角SPC
Q964	I-CS坐标系中的旋转角度
Q965	回转工作台坐标系的旋转角
Q966	第一直径
Q967	第二直径
参数	测量的偏差
Q980	参考轴的第一位置
Q981	辅助轴的第一位置
Q982	刀具轴的第一位置
Q983	参考轴的第二位置
Q984	辅助轴的第二位置
Q985	刀具轴的第二位置
Q986	参考轴的第三位置
Q987	辅助轴的第三位置
Q988	刀具轴的第三位置
Q994	I-CS坐标系中的角度
Q995	回转工作台坐标系的角度
Q996	第一直径
Q997	第二直径
参数值	工件状态
Q183 = -1	未定义
Q183 = 0	刀次
Q183 = 1	修复加工
Q183 = 2	报废

检查设置状况 : Q601

Q601参数值代表VSC装夹控制功能的摄像系统所监测的装夹状态。

状态	参数值
无错误	Q601 = 1
错误	Q601 = 2
未定义监测区或参考图像不足	Q601 = 3
内部错误 (无信号 , 摄像头故障等)	Q601 = 10

9.12 编程举例

举例：圆整值

INT功能删除小数位。

为使数控系统正确地进行圆整，而不是仅仅删除小数位，为正数值增加0.5。对于负数值，必须减0.5。


该数控系统用**SGN**功能，检测正数值与负数值。

%ROUND G71 *	
N10 D00 Q1 P01 +34.789*	第一个被圆整的数字
N20 D00 Q2 P01 +34.345*	第二个被圆整的数字
N30 D00 Q3 P01 -34.345*	第三个被圆整的数字
N40 ;	
N50 Q11 = INT (Q1 + 0.5 * SGN Q1)	将数字0.5加到Q1，然后删除小数位
N60 Q12 = INT (Q2 + 0.5 * SGN Q2)	将数字0.5加到Q2，然后删除小数位
N70 Q13 = INT (Q3 + 0.5 * SGN Q3)	将Q3减去数字0.5，然后删除小数位
N99999999 %ROUND G71 *	

举例：椭圆

程序运行

- 椭圆轮廓由很多短线（由Q7定义）逼近。定义线段的计算步数越多，曲线就越光滑。
- 铣削方向由平面内的起始角和终止角决定；
加工方向为顺时针：
起始角 > 终止角
加工方向为逆时针：
起始角 < 终止角
- 不考虑刀具半径




%ELLIPSE G71 *	
N10 D00 Q1 P01 +50*	X轴中心
N20 D00 Q2 P01 +50*	Y轴中心
N30 D00 Q3 P01 +50*	X半轴
N40 D00 Q4 P01 +30*	Y半轴
N50 D00 Q5 P01 +0*	平面上起始角
N60 D00 Q6 P01 +360*	平面上终止角
N70 D00 Q7 P01 +40*	计算步数
N80 D00 Q8 P01 +30*	椭圆的旋转位置
N90 D00 Q9 P01 +5*	铣削深度
N100 D00 Q10 P01 +100*	切入进给速率
N110 D00 Q11 P01 +350*	铣削进给速率
N120 D00 Q12 P01 +2*	预定位安全高度
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*	工件毛坯定义
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*	
N150 T1 G17 S4000*	刀具调用
N160 G00 G40 G90 Z+250*	退刀
N170 L10.0*	调用加工操作
N180 G00 Z+250 M2*	退刀，程序结束
N190 G98 L10*	子程序10：加工
N200 G54 X+Q1 Y+Q2*	将原点平移至椭圆圆心
N210 G73 G90 H+Q8*	确定在平面上旋转位置
N220 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7	计算角度增量
N230 D00 Q36 P01 +Q5*	复制起始角
N240 D00 Q37 P01 +0*	设置计数器
N250 Q21 = Q3 * COS Q36	计算起点的X坐标
N260 Q22 = Q4 * SIN Q36	计算起点的Y坐标
N270 Q00 G40 X+Q21 Y+Q22 M3*	移至平面中起点

N280 Z+Q12*	沿主轴坐标轴预定位至安全高度处
N290 G01 Z-Q9 FQ10*	移至加工深度
N300 G98 L1*	
N310 Q36 = Q36 + Q35	更新角度
N320 Q37 = Q37 + 1	更新计数器
N330 Q21 = Q3 * COS Q36	计算当前X坐标
N340 Q22 = Q4 * SIN Q36	计算当前Y坐标
N350 G01 X+Q21 Y+Q22 FQ11*	移至下一点
N360 D12 P01 +Q37 P02 +Q7 P03 1*	未完成？如果未完成，返回LBL 1
N370 G73 G90 H+0*	复位旋转
N380 G54 X+0 Y+0*	复位原点平移
N390 G00 G40 Z+Q12*	移至安全面高度
N400 G98 L0*	子程序结束
N99999999 %ELLIPSE G71 *	

举例：用球头铣刀加工内圆柱面

程序运行

- 该NC程序只适用于球头铣刀。刀具长度是相对球心的。
- 圆柱体轮廓由许多短直线段（由Q13定义）逼近形成。定义的线段越多，曲线将越光滑。
- 沿纵向铣削圆柱体（在此为平行于Y轴）。
- 铣削方向由空间内的起始角和终止角决定；
加工方向顺时针：
起始角 > 终止角
加工方向逆时针：
起始角 < 终止角
- 自动补偿刀具半径




%CYLIN G71 *	
N10 D00 Q1 P01 +50*	X轴中心
N20 D00 Q2 P01 +0*	Y轴中心
N30 D00 Q3 P01 +0*	Z轴中心
N40 D00 Q4 P01 +90*	空间起始角 (Z/X平面)
N50 D00 Q5 P01 +270*	空间终止角 (Z/X平面)
N60 D00 Q6 P01 +40*	圆柱体半径
N70 D00 Q7 P01 +100*	圆柱体长度
N80 D00 Q8 P01 +0*	X/Y平面的旋转角度
N90 D00 Q10 P01 +5*	圆柱体半径的加工余量
N100 D00 Q11 P01 +250*	切入进给速率
N110 D00 Q12 P01 +400*	铣削进给速率
N120 D00 Q13 P01 +90*	铣削数
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50*	工件毛坯定义
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*	
N150 T1 G17 S4000*	刀具调用
N160 G00 G40 G90 Z+250*	退刀
N170 L10.0*	调用加工操作
N180 D00 Q10 P01 +0*	复位加工余量
N190 L10.0*	调用加工操作
N200 G00 G40 Z+250 M2*	退刀，程序结束
N210 G98 L10*	子程序10：加工
N220 Q16 = Q6 - Q10 - Q108	根据圆柱体半径确定加工余量和刀具
N230 D00 Q20 P01 +1*	设置计数器
N240 D00 q24 p01 +Q4*	复制空间起始角 (Z/X平面)
N250 Q25 = (Q5 - Q4) / Q13	计算角度增量
N260 G54 X+Q1 Y+Q2 Z+Q3*	将原点平移至圆柱体圆心 (X轴)
N270 G73 G90 H+Q8*	确定在平面上旋转位置
N280 G00 G40 X+0 Y+0*	将平面中位置预定位至圆柱体中心
N290 G01 Z+5 F1000 M3*	沿主轴轴预定位

N300 G98 L1*	
N310 I+0 K+0*	设置Z/X平面的极点
N320 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11*	移至圆柱体上的起点位置，倾斜切入工件
N330 G01 G40 Y+Q7 FQ12*	沿Y+方向纵向切削
N340 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1*	更新计数器
N350 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25*	更新空间角
N360 D11 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 99*	完成？如果完成，转到结束
N370 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11*	为下个纵向切削进行近似圆弧的运动
N380 G01 G40 Y+0 FQ12*	沿Y-方向纵向切削
N390 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1*	更新计数器
N400 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25*	更新空间角
N410 D12 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 1*	未完成？如果未完成，返回LBL 1
N420 G98 L99*	
N430 G73 G90 H+0*	复位旋转
N440 G54 X+0 Y+0 Z+0*	复位原点平移
N450 G98 L0*	子程序结束
N99999999 %CYLIN G71 *	

举例：用端铣刀加工凸球

程序运行

- NC程序需要端铣刀。
- 球轮廓由很多短线（在Z/X平面上，用Q14定义）逼近。定义的角增量越小，曲线将越光滑。
- 通过平面上的角增量（用Q18定义）确定轮廓加工步数。
- 在三维铣削中，刀具向上走。
- 自动补偿刀具半径



%SPHERE G71 *	
N10 D00 Q1 P01 +50*	X轴中心
N20 D00 Q2 P01 +50*	Y轴中心
N30 D00 Q4 P01 +90*	空间起始角 (Z/X平面)
N40 D00 Q5 P01 +0*	空间终止角 (Z/X平面)
N50 D00 Q14 P01 +5*	空间角度增量
N60 D00 Q6 P01 +45*	球半径
N70 D00 Q8 P01 +0*	X/Y平面旋转位置起始角
N80 D00 Q9 p01 +360*	X/Y平面旋转位置终止角
N90 D00 Q18 P01 +10*	在X/Y平面粗加工的角增量
N100 D00 Q10 P01 +5*	粗加工球半径的加工余量
N110 D00 Q11 P01 +2*	沿主轴坐标轴预定位的安全高度
N120 D00 Q12 P01 +350*	铣削进给速率
N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50*	工件毛坯定义
N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*	
N150 T1 G17 S4000*	刀具调用
N160 G00 G40 G90 Z+250*	退刀
N170 L10.0*	调用加工操作
N180 D00 Q10 P01 +0*	复位加工余量
N190 D00 Q18 P01 +5*	在X/Y平面精加工的角增量
N200 L10.0*	调用加工操作
N210 G00 G40 Z+250 M2*	退刀，程序结束
N220 G98 L10*	子程序10：加工
N230 D01 Q23 P01 +Q11 P02 +Q6*	计算预定位的Z坐标
N240 D00 Q24 P01 +Q4*	复制空间起始角 (Z/X平面)
N250 D01 Q26 P01 +Q6 P02 +Q108*	为预定位补偿球半径
N260 D00 Q28 P01 +Q8*	复制平面上旋转位置
N270 D01 Q16 P01 +Q6 P02 -Q10*	确定球半径的余量
N280 G54 X+Q1 Y+Q2 Z-Q16*	将原点平移至球心
N290 G73 G90 H+Q8*	确定平面上旋转位置的起始角
N300 G98 L1*	沿主轴轴预定位
N310 I+0 J+0*	为预定位设置X/Y平面的极点

N320 G11 G40 R+Q26 H+Q8 FQ12*	在平面上预定位
N330 I+Q108 K+0*	设置Z/X平面的极点，按刀具半径偏置
N340 G01 Y+0 Z+0 FQ12*	移至加工深度
N350 G98 L2*	
N360 G11 G40 R+Q6 H+Q24 FQ12*	沿近似圆弧向上运动
N370 D02 Q24 P01 +Q24 P02 +Q14*	更新空间角
N380 D11 P01 +Q24 P02 +Q5 P03 2*	判别圆弧是否结束。如果未完成，返回LBL 2
N390 G11 R+Q6 H+Q5 FQ12*	移至空间终止角
N400 G01 G40 Z+Q23 F1000*	沿主轴退刀
N410 G00 G40 X+Q26*	预定位下一圆弧
N420 D01 Q28 P01 +Q28 P02 +Q18*	更新平面上的旋转位置
N430 D00 Q24 P01 +Q4*	复位空间角
N440 G73 G90 H+Q28*	启动新旋转位置
N450 D12 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1*	未完成？如果未完成，返回LBL 1
N460 D09 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1*	
N470 G73 G90 H+0*	复位旋转
N480 G54 X+0 Y+0 Z+0*	复位原点平移
N490 G98 L0*	子程序结束
N99999999 %SPHERE G71 *	

10

特殊功能

10.1 特殊功能概要

数控系统提供以下适用于大量应用的强大特殊功能：

功能	说明
带夹具管理功能的动态碰撞检测（选装项40）	307页
自适应进给控制（AFC）（选装项45）	309页
有效振颤控制（选装项145）	参见《设置、测试和运行NC程序用户手册》
使用文本文件	317页
使用自定义表	321页

按下**SPEC FCT**（特殊功能）按键和相应软键，访问数控系统的其它特殊功能。下表为系统能提供的全部特殊功能。


SPEC FCT（特殊功能）主菜单

▶ 按下**SPEC FCT**（特殊功能）按键，选择特殊功能

软键	功能	说明
程序 默认值	定义程序默认值	305页
轮廓 + 点 加工	轮廓和点加工功能	305页
倾斜 加工 平面	定义 PLANE 功能	340页
程序 功能	定义不同的DIN/ISO功能	306页
车削 程序 功能	定义车削功能	427页
编程 辅助	编程辅助	171页



按下**SPEC FCT**（特殊功能）按键，用**GOTO**键打开**smartSelect**选择窗口。数控系统结构化地显示所有可用功能。方便地用光标或鼠标快速浏览树状结构和选择其中功能。数控系统在右侧窗口中显示被选功能的在线帮助。




程序默认菜单



▶ 按下“程序默认”软键

软键	功能	说明
BLK FORM	定义工件毛坯	81 页
原点坐标表	选择原点表	参见《循环编程用户手册》
GLOBAL DEF	定义全局循环参数	参见《循环编程用户手册》




轮廓和点加工菜单功能



▶ 按下轮廓和点位加工功能的软键


软键	功能	说明
DECLARE CONTOUR	指定轮廓说明	参见《循环编程用户手册》
CONTOUR DEF	定义简单轮廓公式	参见《循环编程用户手册》
SEL CONTOUR	选择轮廓定义	参见《循环编程用户手册》
轮廓公式	定义轮廓公式	参见《循环编程用户手册》
SEL PATTERN	选择加工位置的点文件	参见《循环编程用户手册》



定义不同DIN/ISO功能的菜单

▶ 按下程序 功能软键

软键	功能	说明
FUNCTION AFC	定义自适应进给控制	309页
FUNCTION COUNT	定义计数器	315页
字符串 功能	定义字符串功能	275页
FUNCTION SPINDLE	定义脉动主轴转速	326页
FUNCTION FEED	定义重复的停顿时间	328页
FUNCTION DWELL	定义停顿时间，单位秒或圈数	330页
FUNCTION DCM	定义动态碰撞监测DCM	307页
DIN/ISO	定义DIN/ISO功能	314页
插入 注释	添加注释	174页
FUNCTION PROG PATH	选择路径含义	376页



10.2 DCM动态碰撞监测 (选装项40)

功能



参见机床手册。

机床制造商需要调整数控系统的**Dynamic Collision Monitoring (DCM)**功能。

机床制造商可定义所有加工操作期间数控系统将监测的任何对象。如果两个被监测的碰撞对象相距预定义以内的距离，数控系统生成出错信息并停止运动。

数控系统还监测当前刀具的碰撞情况并进行图形显示。数控系统永远假定刀具为圆柱形。同样，数控系统根据刀具表的定义监测阶梯刀。

数控系统考虑刀具表的以下定义：


- 刀具长度
- 刀具半径
- 刀具尺寸
- 刀柄运动特性

注意

碰撞危险！

即使**Dynamic Collision Monitoring (DCM)**已被激活，数控系统并不自动监测工件的碰撞情况，其与刀具或其它机床部件的碰撞情况。加工期间，可能发生碰撞！

- ▶ 用图形仿真，检查加工顺序
- ▶ 在**运行程序, 单段方式**操作模式下，小心地测试NC程序或程序块



i 全局有效的限制条件：

- **Dynamic Collision Monitoring (DCM)**功能，有助于减小碰撞危险。但是，该数控系统无法考虑工作中的全部可能情况。
- 数控系统只避免机床制造商已正确定义的机床部件的碰撞，该定义包括尺寸、方向和位置。
- 数控系统只监测在刀具表中用**正刀具半径**和**正刀具长度**定义的刀具。
- 探测循环开始时，数控系统不再监测测针长度和球头直径，因此仍可以探测碰撞对象。
- 对某些刀具（例如端面铣刀），可能导致碰撞的半径可能大于刀具表中定义的值。
- 数控系统考虑刀具表中的**DL**和**DR**差值。不考虑**T**程序段中的刀具差值。

在NC程序中激活和取消碰撞监测

有时，需要临时关闭碰撞监测：

- 要减小两个被监测物体之间的距离
- 避免程序运行期间停止

注意

碰撞危险！

如果**Dynamic Collision Monitoring (DCM)**功能未被激活，数控系统不执行任何自动碰撞检查。这就是说，不能避免导致碰撞的运动。所有运动期间，可能发生碰撞！

- ▶ 只要可能，尽可能激活碰撞监测功能
- ▶ 临时取消激活后，必须重新激活碰撞监测功能
- ▶ 如果碰撞监测的激活被取消，在**运行程序, 单段方式**操作模式下，小心地测试NC程序或程序块

通过程序控制临时激活和取消碰撞监测

- ▶ 在**编程**操作模式下打开NC程序
- ▶ 使光标在所需位置，例如循环800前，激活偏心车削



- ▶ 按下**SPEC FCT**按键



- ▶ 按下**程序 功能**软键



- ▶ 切换软键行



- ▶ 按下**DCM功能**软键



- ▶ 用相应的软键选择条件：
 - **DCM关闭功能**：这个NC指令临时关闭碰撞监测功能。取消激活只适用于运行到主程序结束或下一个**DCM开启功能**。调用另一个NC程序时，DCM再次有效。
 - **DCM开启功能**：该NC指令取消现有的**DCM关闭功能**。



DCM功能使用的设置只适用于当前NC程序。
中断程序运行或选择新NC程序后，**程序运行**和**手动操作**模式用**碰撞**软键的设置再次生效。



更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

10.3 自适应进给控制AFC (选装项45)

应用



这个功能必须由机床制造商实施和调试。


机床制造商也可以指定数控系统将主轴功率或其它值用作输入量。

如果激活了车削（选装项50）软件选装项，车削模式下也可以用AFC。



自适应进给控制功能不适用于直径小于5 mm的刀具。如果主轴的额定消耗功率很大，刀具的直径限制可能更大。

不允许将自适应进给控制功能用于进给速率和主轴转速必须相互协调（例如攻丝）的操作中。



自适应进给控制功能使数控系统在NC程序运行期间按照当时的主轴功率自动控制进给速率。该数控系统在信息获取中确定的各加工步骤需要的主轴功率并将其保存在属于NC程序的文件中。每一个加工步骤开始时，通常是启动主轴旋转时，数控系统控制进给速率使其保持在定义的限制速度范围内。



如果切削条件无变化，可定义主轴功率消耗，该功率消耗由信息获取操作取得，使其作为不变的特定刀具的参考功率。刀具表的**AFC-LOAD**列用于该目的。如果在该列中手动输入数据，数控系统将不执行任何信息获取操作。

以此避免由于切削条件变化导致刀具、工件和机床损伤。特别是以下条件将导致切削条件变化：

- 刀具磨损
- 切削深度变化，特别是切削铸件时
- 材料缺陷导致的硬度变化

自适应进给控制 (AFC) 提供以下优点：

- 优化加工时间

在整个加工过程中，通过控制进给速率，数控系统保持原记录的最大主轴功率或刀具表指定的参考功率 (**AFC-LOAD列**)。加工材料切除量小的部位时，用较高的进给速率，因此能缩短加工时间。

- 刀具监测

如果主轴功率超过记录与指定的最大值 (刀具表的**AFC-LOAD列**)，数控系统降低进给速率直到重新达到参考主轴功率。如果加工期间超过主轴最大功率和同时进给速率低于定义的最小值时，数控系统将用关闭进行响应。因此可以避免断刀后或刀具磨损后发生进一步损伤。

- 保护机床机械零件

及时降低进给速率和停机避免机床过载。

定义基本AFC设置

AFC.TAB表必须保存在**TNC:\table**目录下，在该表中输入数控系统的设置，数控系统用该设置执行进给速率控制。

该表中数据为默认值，它被复制到属于信息获取操作中相应NC程序的文件中。该值是反馈控制的基础。



如果用刀具表**AFC-LOAD**列定义特定刀具的反馈控制参考功率，该数控系统为未进行信息获取操作的相应NC程序生成关联的文件。反馈控制即将生效前，创建该文件。

在该表中输入以下数据：

列	功能
NR	表中连续行号（无其他功能）
AFC	控制参数设置名。在刀具表的 AFC 列中输入该名。它用于为刀具指定控制参数。
FMIN	达到进给速率，数控系统执行停机响应。用相对编程进给速率的百分比输入该值。输入范围：50至100 %
FMAX	刀具在材料中的最高进给速率，在该范围内数控系统自动提高进给速率。用相对编程进给速率的百分比输入该值。
FIDL	刀具非切削运动时的进给速率。用相对编程进给速率的百分比输入该值。
FENT	输入刀具进入和退离材料时的移动进给速率。用相对编程进给速率的百分比输入该值。最大输入值：100 %
OVLD	过载时，数控系统的响应： <ul style="list-style-type: none"> ■ M：执行机床制造商定义的宏 ■ S：立即执行NC停止 ■ F：如果刀具已经退离，执行NC停止 ■ E：仅在显示屏上显示出错信息 ■ L：关闭当前刀具 ■ -：对过载不采取措施 如果在反馈控制已激活时，超过最大主轴功率一秒钟以上且同时进给速率低于最小定义值，该数控系统执行选定的过载响应。用字符键盘输入需要的功能。 与切削相关的刀具磨损监测一起，该数控系统只评估 M 、 E 和 L 选项。 更多信息 ：设置、测试和运行NC程序用户手册
POUT	在该主轴功率时数控系统要检测刀具是否退出工件。用信息获取时的基准负载的百分比输入该值。推荐输入值：8 %
SENS	反馈控制的灵敏度（强度）。输入50至200之间的一个值。50用于慢速控制，200用于快速控制。灵敏度控制用于控制响应速度和改变值的程度，但可能过量。推荐值：100
PLC	加工步骤开始时，数控系统要传给PLC的值。机床制造商定义该功能，参见机床手册。



在表**AFC.TAB**中，可以根据需要定义任意多个控制参数设置（行）。

如果**TNC:\table**目录下没有AFC.TAB表，数控系统用固定的控制设置进行信息获取操作。或者，如果存在特定刀具的参考功率，数控系统立即使用该值。海德汉建议使用AFC.TAB表，以确保安全和预定的操作。

用以下步骤创建“AFC.TAB”表文件（仅当尚无该文件时）：


- ▶ 选择**编程**操作模式
- ▶ 要调用文件管理器，按下**PGM MGT**键
- ▶ 选择**TNC:\目录**
- ▶ 创建新**AFC.TAB**文件
- ▶ 按下**ENT**按键
- ▶ 数控系统用表格式显示列表。
- ▶ 选择**AFC.TAB**表格式，并用**ENT**按键确认
- ▶ 数控系统创建含控制设置的该表。

编程AFC

执行以下操作，为开始和结束信息获取操作，编程AFC功能：



- ▶ 按下**SPEC FCT**按键



- ▶ 按下**程序功能**软键



- ▶ 按下**AFC功能**软键
- ▶ 选择该功能

该数控系统提供多个用于开始和停止AFC的功能：

- **AFC控制功能**：AFC控制功能从NC程序段开始激活反馈控制模式，包括尚未完成信息获取操作时。
- **AFC切削开始TIME1 DIST2 LOAD3**：数控系统开始用当前AFC进行切削。一旦在信息获取操作中确定了参考功率，或一旦满足**TIME**（时间）、**DIST**（距离）或**LOAD**（负载）条件之一，立即从信息获取模式切换到反馈控制模式。
 - **TIME**（时间）用于定义信息获取阶段的最长期限，单位为秒。
 - **DIST**（距离）用于定义信息获取阶段的最大距离。
 - **LOAD**（负载）用于直接设置参考负载。如果输入参考负载> 100 %，数控系统自动将该值限制到100 %。
- **AFC切削功能结束**：AFC切削结束功能取消激活AFC控制功能。



TIME（时间）、**DIST**（距离）和**LOAD**（负载）默认为模态有效。要进行重置，输入**0**。



用刀具表的**AFC LOAD**列定义反馈控制参考功率和NC程序中**LOAD**（负载）的输入。用刀具调用激活**AFC负载数据**和用**AFC切削开始功能**激活**负载值**。

如果编程该两个值，数控系统用NC程序中的编程值！

打开AFC表

在信息获取操作中，数控系统首先按照AFC.TAB表的定义，将每一个加工步骤的基本设置复制到**<name>.I.AFC.DEP**被调用的文件中。**<name>**是NC程序名，在该程序中记录信息获取。此外，数控系统测量信息获取期间的最大主轴功率并将该值保存在该表中。

可以在**编程**操作模式下修改**<name>.I.AFC.DEP**文件。

根据需要，甚至允许删除一个加工步骤（整行）。



必须将**dependentFiles**机床参数（122101号）设置为**手动**，以便在文件管理器内查看相关文件。
为编辑**<name>.I.AFC.DEP**文件，必须先设置文件管理器，使其显示全部文件类型（**选择类型**软键）。
更多信息: "文件", 94页



更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

10.4 定义DIN/ISO功能

概要



如果字符键盘通过USB端口连接，也能直接用字符键盘输入ISO功能。

数控系统提供以下功能软键，用于创建DIN/ISO程序：

软键	功能
DIN/ISO	选择ISO功能
F	进给速率
G	刀具运动，循环和程序功能
I	圆心或极点的X轴坐标
J	圆心或极点的Y轴坐标
L	调用子程序和程序块重复的标记
M	辅助功能
N	程序段号
T	刀具调用
H	极坐标角
K	圆心或极点的Z轴坐标
R	极坐标半径
S	主轴转速

10.5 定义计数器计数器功能

应用



参见机床手册。
机床制造商激活该功能。

计数功能用于在NC程序内控制简单计数器。例如，该功能可以计算加工的工件数。

定义方法如下：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 按下**程序 功能**软键



- ▶ 按下**计数功能**软键

注意

小心：数据可能消失！

数控系统只管理一个计数器。如果执行一个NC程序，重置该计数器，那么其它NC程序的计数器计算操作将被删除。

- ▶ 请加工前检查计数器是否被激活。
- ▶ 如果需要，记录计数器值，执行后再次用MOD菜单输入该值。



用循环225在工件上雕刻当前计数器值。

更多信息：循环编程用户手册

适用于测试运行操作模式

在**测试运行**操作模式下仿真计数器。仅计算直接在NC程序定义的计数值有效。MOD菜单中计数值保持不受影响。

在运行程序 单段方式和运行程序 自动方式操作模式下有效

MOD菜单的计数值只适用于**运行程序 单段方式**和**运行程序 自动方式**操作模式。

即使重新启动该数控系统，该计数值也保持不变。

定义计数功能

计数功能提供以下方式：

软键	含义
FUNCTION COUNT INC	计数值增加 1
FUNCTION COUNT RESET	重置计数器
FUNCTION COUNT TARGET	将名义计数器值（目标值）设置为需要的值 输入值：0-9999
FUNCTION COUNT SET	将计数器值设置为需要的值 输入值：0-9999
FUNCTION COUNT ADD	用需要的值增加计数器值 输入值：0-9999
FUNCTION COUNT REPEAT	如果要加工更多工件，从该标记处开始重复NC程序。

举例

N50 FUNCTION COUNT RESET*	重置计数器值
N60 FUNCTION COUNT TARGET10*	输入被加工件的目标件数
N70 G98 L11*	输入跳转标记
N80 G ...	加工
N510 FUNCTION COUNT INC*	增加计数器值
N520 FUNCTION COUNT REPEAT LBL 11*	如果需要加工更多工件，重复该加工操作。
N530 M30*	
N540 %COUNT G71*	

10.6 创建文本文件

应用

可以用数控系统的文本编辑器编写文本文件。典型应用：

- 记录测试结果
- 创建工作文档
- 创建公式集

文本文件扩展名为 “.A”（代表文本文件）。如果需要编辑其他类型的文件，必须首先将其转换成 “.A” 型文件。

打开和退出文本文件

- ▶ 操作模式：按下**编程**键
- ▶ 要调用文件管理器，按下**PGM MGT**键。
- ▶ 显示 “.A” 类型文件：依次按下**选择**软键和**全部显示**软键
- ▶ 选择一个文件并用**选择**软键或**ENT**键打开该文件，或输入新文件名创建新文件并用**ENT**键确认输入

要退出文本编辑器，调用文件管理器并选择不同文件类型的文件，例如NC程序。

软键	光标移动
	将光标向右移一个字
	将光标向左移一个字
	转到下一屏
	转到上一屏
	光标在文件起点位置
	光标在文件终点位置

编辑文本

文本编辑器第一行上方的信息字段显示文件名，位置和行信息：

文件: 文本文件名

行: 光标当前所在行

列 : 光标当前所在列

文本将在光标所在处插入或改写。按箭头键将光标移至文本文件所需任意位置处。

用**RETURN** (回车) 键或**ENT**键进行换行。

删除和重新插入字符、字和行

用文本编辑器，可以删除字甚至整行，并将其插入到文本的任何所需位置处。

- ▶ 将光标移至文本中另一待删除和插入字或行的位置处
- ▶ 按下**删除 字符串或删除 行**软键：文本被删除和临时保存。
- ▶ 将光标移至待插入文本的位置处，并按下**插入 行 / 字符串**软键。

软键	功能
	删除并临时保存一行
	删除并临时保存一个字
	删除并临时保存一个字符
	插入临时保存的行或字

编辑文本段

可以复制或删除任何大小的文本段，将其插入到其他位置处。执行这些编辑操作前，必须先选择所需的文本段：

- ▶ 选择文本程序段：将光标移至所需选择文本的第一个字符处。
- ▶ 按下**选择 程序段**软键。
- ▶ 将光标移至要选文本的最后一个字符。可以直接用箭头键向上或向下移动光标选择整行，被选中的文本将以不同颜色显示。

选择所需文本段后，可用以下软键编辑文本：

软键	功能
	删除选中的文本段并临时保存
	临时保存选中的文本段，而不删除（复制）

必要时，可在不同的位置插入临时保存的文本段：

- ▶ 将光标移至要插入临时保存的文本段位置处
- ▶ 按下**插入 程序段**软键—插入文本段。

根据需要，允许任意多次插入临时保存的文本段

将选定的文本段传到另一个文件中

- ▶ 用上述方法选择文本段
- ▶ 按下**附加 到文件**软键。
- ▶ 数控系统显示**目标文件**=对话信息。
- ▶ 输入目标文件的路径和名称。
- ▶ 数控系统将被选的文本段添加到指定的文件中。如果无法找到指定名称的目标文件，数控系统用被选的文本创建新文件。

在光标位置处插入另一文件

- ▶ 将光标移至文本中要插入另一文件的位置处
- ▶ 按下**读 文件**软键。
- ▶ 数控系统显示**文件名**=对话信息。
- ▶ 输入要插入文件的路径和文件名

查找文本块

用文本编辑器，可以搜索文本中的字或字符串。该数控系统提供以下两个选项。

查找当前文本

搜索功能用于查找光标所在位置之后的下个文本出现处：

- ▶ 将光标移至所需的字。
- ▶ 要选择搜索功能，按下**查找**软键。
- ▶ 按下**查找 当前 字符**软键。
- ▶ 要查找一个单词，按下**查找**软键。
- ▶ 退出搜索功能：按下**END**软键

查找任何文字

▶ 要选择搜索功能，按下**查找**软键。数控系统显示对话提示**查找内容**：

- ▶ 输入要查找的文本
- ▶ 要查找文本：按下**查找**软键。
- ▶ 退出搜索功能：按下**END**软键

10.7 自定义表

基础知识

在自定义表中可以保存和读取NC程序的任何信息。Q参数D26至D28功能可用于该目的。

自定义表的格式允许修改，就是说可以用结构编辑器修改表列和其属性。因此使这些表可以准确满足用户的应用需求。

还可以切换表视图（标准设置）和窗体视图。



表名和表列名必须用字母开头且不能包括任何算数操作符（例如，+）。由于SQL指令的原因，输入或读取数据时，这些字符可出问题。

创建自定义表

执行以下操作：



- ▶ 按下PGM MGT按键
- ▶ 输入带扩展名.TAB的任何所需文件名
- ▶ 用ENT按键确认
- > TNC以永久保存的表格式显示弹出窗口
- ▶ 用箭头键选择表模板，例如example.tab
- ▶ 用ENT按键确认
- > 数控系统打开预定义格式的新表。
- ▶ 要按照自己的要求调整调整表，必须编辑表格式
更多信息：“编辑表格式”，322页



参见机床手册。

机床制造商可定义其自己的表模板并保存在数控系统中。
创建新表时，数控系统打开一个弹出窗口，在该弹出窗口中列表显示全部可用的表模板。



也可以将自己的表模板保存在TNC中。为此，创建一个新表，修改表格式并将该表保存在TNC:\system\proto目录下。然后创建新表，该数控系统在选择表模板窗口中提供模板。

编辑表格式

执行以下操作：


- 编辑格式键
- > 该数控系统打开弹出窗口，显示表结构。
- > 调整格式

该数控系统提供以下选项：

结构指令	含义
可用列：	表中全部列的列表
移动前：	可用列 中被高亮的信息移到该列前
名称	列名：显示在表头处
列类型	TEXT ：文字输入 代数符号 ：+ 或 - 符号 BIN ：二进制数字 DEC ：十进制，正数，整数（基数） HEX ：十六进制数 INT ：整数 长度 ：长度（在英制程序中转换） 进给 ：进给速率（mm/min或0.1 inch/min） IFEED ：进给速率（mm/min或inch/min） 浮点 ：浮点数 布尔值 ：逻辑值 索引 ：索引 TSTAMP ：日期和时间的固定格式 大写文字 ：大写文字 路径名 ：路径名
默认值	该列的该字段的默认值
宽度	列宽（字符数）
主键	第一表列
与特定语言相关列名	与特定语言相关对话



列类型允许字母的列，例如**TEXT**，即使单元格的内容为数字，也只能通过QS参数输出或写入。



用相连的鼠标或浏览键，在窗体中移动。

执行以下操作：



- ▶ 按下浏览键，跳转到输入字框中



- ▶ 按下**GOTO**按键，以打开可扩展菜单



- ▶ 用箭头键在输入框中浏览



如果表中已有表行，不允许修改**名称**和**列类型**的表属性。
删除全部表行后，可改变这些属性。根据需要，先创建表的备份。

用**CE**和**ENT**组合按键，重置**TSTAMP**列类型字段中的无效值。

关闭结构编辑器

执行以下操作：



- ▶ 按下**确定**软键
- > 该数控系统关闭编辑窗体并使修改生效。



- ▶ 或者：按下**取消**软键
- > 该数控系统放弃全部已输入的修改。

切换表与窗体视图

扩展名为.TAB的所有表可用列表视图或窗体视图打开。

切换视图如下：



- ▶ 按下**屏幕布局**按键




- ▶ 按下所需视图的软键

在该窗体视图的左半侧，数控系统用列表显示首列内容的行号。

在表视图中修改数据如下：



- ▶ 按下**ENT**按键，以切换到右侧的输入框中



选择需编辑的另一行：



- ▶ 按下**下一项**按键
- > 光标跳转到左侧窗口。
- ▶ 用箭头键选择所需行



- ▶ 按下**下一项**按键，返回输入窗口

D26打开自定义表

用**D26: TABOPEN**功能可以打开一个自定义表，该表可将被**D27**写入或由**D28**读取。



一个NC程序一次只允许打开一个表。含**D26**的新NC程序段自动关闭最后打开的表。
要打开表的扩展名必须为**.TAB**。

举例： 打开保存在TNC:\DIR1目录中的表TAB1.TAB。

N56 D26 TNC:\DIR1\TAB1.TAB

D27写入自定义表

用**D27**功能向已用**D26**功能打开的表中写入信息。

在**D27**程序段中可以定义多个列名。列名必须写在引号之内并用逗号分开。在Q参数中定义一个值，数控系统需该值写入相应列中。



默认情况下，**D27**功能将这些值写入当前打开的表中，甚至可在**测试运行**操作模式下。**D18 ID992 NR16**功能允许在NC程序正在运行时读取该操作模式。如果**D27**功能只能在**运行程序, 单段方式**和**运行程序, 自动方式**操作模式下运行，可用跳转指令跳过相应程序块。

更多信息: "用Q参数的If-then判断", 252页

如果要在NC程序段中写入一列以上列，必须用连续的Q参数编号保存这些值。

如果要写入被锁定或不存在的表单元，该数控系统将显示出错信息。

如果要写入文本字段，用QS参数（例如列类型为**UPTEXT**）。用Q、QL或QR参数写入数字字段。

举例

要写入当前打开表的第5行“半径”、“深度”和“D”列中。将写入表中的数值保存在Q参数**Q5**、**Q6**和**Q7**中。

N50 Q5 = 3,75
N60 Q6 = -5
N70 Q7 = 7,5
N80 D27 P01 5/ "RADIUS,TIEFE,D" = Q5

D28 – 读取自定义表

用**D28**功能能从用**D26**功能打开的表中读取该表。

可以在**D28**程序段中定义多个列名，例如读取列名。列名必须写在引号之内并用逗号分开。在**D28**程序段内可以定义Q参数编号，数控系统将第一个读入的数值写入该Q参数中。

i 如果要在NC程序段中读取一列以上的信息，该数控系统将同时用连续的Q参数保存这些数值，例如**QL1**、**QL2**和**QL3**。

如果要读取文本字段，用QS参数。用Q、QL或QR参数读取数字字段。

举例

要读取当前打开表中第6行X、Y和D列的数值。将第一个数值保存在Q参数**Q10**（第二个数值在**Q11**中，第三个数值在**Q12**中）。

从同一行开始，在**QS1**中保存**DOC**列。

```
N50 D28 Q10 = 6/ "X,Y,D"*
N60 D28 QS1 = 6/ "DOC"*
```

调整表格式


注意

小心：数据可能消失！

调整**NC程序/ 表**功能永久地修改全部表格式。转换格式前，该数控系统并不自动备份现有数据。这将永久改变文件，可能使其无法使用。

- ▶ 必须在咨询机床制造商后才能使用该功能。

软键 功能



改变数控系统软件版本后，调整表格式

i

表名和表列名必须用字母开头且不能包括任何算数操作符（例如，+）。由于SQL指令的原因，输入或读取数据时，这些字符可出问题。

10.8 脉动主轴转速脉动主轴转速功能

编程脉动主轴转速共振

应用



参见机床手册。

阅读和注意机床制造商的功能描述。

遵守安全注意事项。

用**脉动主轴转速功能**，可在程序中编写脉动主轴转速，例如主轴用恒转速工作时，避免机床共振。

用P-TIME输入值定义振动持续时间或用SCALE（比例）输入值定义转速变化百分比。主轴转速将围绕目标值进行正弦变化。

步骤

举例

N30 FUNCTION S-PULSE P-TIME10 SCALE5*

定义方法如下：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 按下**程序 功能**软键



- ▶ 按下**主轴功能**软键



- ▶ 按下**主轴脉动**软键
- ▶ 定义时间长度P-TIME
- ▶ 定义速度变化SCALE




数控系统将转速控制在编程的转速范围内。主轴转速保持不变直到**脉动主轴转速功能**的正弦曲线再次进入最高转速范围内。

图符

在状态栏，该图符表示脉动轴速的状态：

图标	功能
S % ~~~~~	脉动主轴转速被激活



重置脉动主轴转速

举例

N40 FUNCTION S-PULSE RESET*

用**主轴摆动复位功能**重置脉动主轴转速。


定义方法如下：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 按下**程序 功能**软键



- ▶ 按下**主轴功能**软键



- ▶ 按下**复位主轴脉动**软键。

10.9 停顿时间 “进给功能”

编程停顿时间

应用



参见机床手册。

阅读和注意机床制造商的功能描述。

遵守安全注意事项。

进给停顿时间功能用于编程一个可重复进行的停顿时间（单位为秒），例如在车削循环中强制断屑。将**进给停顿时间功能**编程在需执行断屑加工操作前的一个操作中。

进给停顿功能中定义的停顿时间适用于铣削加工和车削加工。

进给停顿功能不适用于快移运动和探测运动。

注意

小心：可能损坏工件和刀具！

进给停顿时间功能已激活时，数控系统重复地中断进给运动。中断进给运动时，刀具保持在当前位置不动，与此同时主轴保持转动。由于该工作特性，如果切削螺纹，需要废弃工件。此外，执行期间可能发生碰撞！

- ▶ 切削螺纹前，取消**进给停顿时间功能**的激活

步骤

举例

N30 FUNCTION FEED DWELL D-TIME0.5 F-TIME5*

定义方法如下：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 按下**程序 功能**软键



- ▶ 按下**进给功能**软键



- ▶ 按下**进给停顿时间**软键
- ▶ 定义停顿D-TIME的间隔时间
- ▶ 定义切削F-TIME的间隔时间

复位停顿时间



在断屑加工后立即复位停顿时间。

举例

N40 FUNCTION FEED DWELL RESET*

用进给停顿时间复位功能复位重复的停顿时间。

定义方法如下：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 按下**程序 功能**软键



- ▶ 按下**进给功能**软键



- ▶ 按下**复位进给停顿时间**软键



也可以输入D-TIME 0复位停顿时间。

在程序结束处，数控系统自动重置**进给停顿时间功能**。

10.10 停顿时间 “停顿功能”

编程停顿时间

应用

停顿功能用于编程停顿时间，以秒钟为单位，或用于定义主轴停顿转动的圈数。

停顿功能中定义的停顿时间适用于铣削加工和车削加工。

步骤

举例

N30 FUNCTION DWELL TIME10*

举例

N40 FUNCTION DWELL REV5.8

定义方法如下：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 按下**程序 功能**软键



- ▶ **停顿功能**软键



- ▶ 按下**停顿时间**软键



- ▶ 定义持续时间，单位为秒钟
- ▶ 或者，按下**停顿圈数**软键

- ▶ 定义主轴的圈数

10.11 在NC停止时退刀：退刀功能

用退刀功能编程刀具退刀

要求



参见机床手册。

该功能必须由机床制造商配置和激活。在**CfgLiftOff**（201400号）机床参数中，机床制造商定义数控系统执行**LIFTOFF**（退刀）指令的运动路径。也能用**CfgLiftOff**机床参数，取消激活该功能。

在刀具表的**LIFTOFF**列，为当前刀具设置**Y**参数。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

应用

以下情况时，**LIFTOFF**功能有效：

- 如果NC停止由你触发
- 如果NC停止由软件触发，例如驱动系统出错时。
- 如果电源掉电时

刀具退离轮廓多达2 mm。数控系统基于**退刀功能**程序段的输入值计算退刀方向。

用以下方式编程**退刀功能**：

- **FUNCTION LIFTOFF TCS X Y Z**：在刀具坐标系下用定义的矢量退刀
- **FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB**：在刀具坐标系下用定义的角度退刀
- 用**M148**沿刀具坐标轴方向退刀

更多信息："在NC停止时自动将刀具退离轮廓：M148"，220页

车削模式的退刀

注意

小心：可能损坏工件和刀具！

如果在车削模式下使用**FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS**功能，可能出现不希望的轴运动。该数控系统的工作特性取决于运动特性描述和循环800（**Q498=1**）。

- ▶ 在**运行程序, 单段方式**操作模式下，谨慎地测试NC程序或程序块
- ▶ 根据需要，修改已定义角的代数符号

该数控系统计算解如下：

- 如果刀具主轴被定义为进给轴，反转刀具时，**LIFTOFF**（退刀）将也转动。
- 如果刀具主轴被定义为运动特性变换，反转刀具时，**LIFTOFF**（退刀）将不转动！

更多信息：循环编程用户手册

用定义的矢量编程刀具退刀

举例

N40 FUNCTION LIFTOFF TCS X+0 Y+0.5 Z+0.5*

用**LIFTOFF TCS X Y Z**定义刀具坐标系下矢量格式的退刀方向。数控系统计算基于机床制造商定义的刀具路径计算每一个轴的退刀高度。

定义方法如下：

-  ▶ 显示特殊功能的软键行
-  ▶ 按下**程序 功能**软键
-  ▶ 按下**退刀功能**软键
-  ▶ 按下**退刀TCS**软键
- ▶ 输入X、Y和Z轴的矢量分量

用定义的角度编程刀具退刀

举例

N40 FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB+20*

用**LIFTOFF ANGLE TCS SPB**定义退刀方向，该方向为刀具坐标系下的空间角。该功能特别适用于车削操作。

输入的SPB角度是指Z轴与X轴之间的角度。如果输入0°，刀具沿刀具的Z轴方向退刀。

定义方法如下：

-  ▶ 显示特殊功能的软键行
-  ▶ 按下**程序 功能**软键
-  ▶ 按下**退刀功能**软键
-  ▶ 按下**退刀角度TCS**软键
- ▶ 输入SPB角度

重置退刀功能

举例

N40 FUNCTION LIFTOFF RESET*

用退刀复位功能重置退刀功能。


定义方法如下：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 按下**程序 功能**软键



- ▶ 按下**退刀功能**软键



- ▶ 按下**退刀复位**软键



也可用M149重置退刀操作。
在程序终点处，数控系统自动重置**退刀功能**。



多轴加工

11.1 多轴加工功能

本章简要介绍多轴加工的控制功能：

控制功能	说明	页
PLANE	定义倾斜加工面的加工	337
M116	旋转轴进给速率	367
PLANE/M128	倾斜刀具加工	366
M126	旋转轴的最短路径运动	368
M94	减小旋转轴的显示值	369
M128	定义数控系统定位旋转轴时的工作特性	370
M138	选择倾斜轴	373
M144	计算机床运动特性	374

11.2 PLANE功能：倾斜加工面（软件选装项8）

简介



参见机床手册。

机床制造商必须使倾斜加工面功能可用！

PLANE的完整功能只能用在不少于2个旋转轴的机床（工作台轴，铣头轴或组合轴）。**PLANE轴角**功能是例外。**PLANE轴角**也能用于只有一个编程的旋转轴的机床。

PLANE功能提供功能强大选项，用于用多种方式定义倾斜加工面。

PLANE功能的参数定义分为两个部分：

- 平面的几何定义，它对各**PLANE**功能各不相同。
- **PLANE**功能的定位特性与平面定义相互独立，但对所有**PLANE**功能都相同，
更多信息：“指定**PLANE**功能的定位特性”，355页

注意

碰撞危险！

当机床开机时，该数控系统尽可能恢复倾斜面的关闭状态。在特定情况下无法恢复。例如，如果用轴角进行倾斜，而机床的配置为空间角，或如果已修改运动特性，就属于该情况。

- ▶ 如果可能，机床关机前，重置倾斜状况
- ▶ 机床再开机时，检查倾斜状况

注意

碰撞危险！

循环28 MIRROR IMAGE与**倾斜工件平面**功能一起使用时可能有不同的作用。其作用主要取决于编程的顺序，被镜像轴和使用的倾斜功能。倾斜操作时和后续加工中可能发生碰撞。

- ▶ 用图形仿真，检查顺序和位置
- ▶ 在**运行程序，单段方式**操作模式下，谨慎地测试NC程序或程序块

举例

- 1 **循环28 MIRROR IMAGE**编程在倾斜功能前，无旋转轴：
 - 镜像已用**PLANE**功能的倾斜（不含**PLANE轴角**）
 - 镜像操作在用**PLANE轴角**或**循环19**倾斜后生效
- 2 **循环28 MIRROR IMAGE**编程在倾斜功能前，带一个旋转轴：
 - 由于只镜像旋转轴的运动，镜像的旋转轴对于**PLANE**功能指定的倾斜无作用



操作和编程注意事项：

- 如果启动了倾斜加工面功能，实际位置获取功能不可用。
- 如果**M120**已激活时使用**PLANE**功能，数控系统自动放弃半径补偿，也使**M120**功能无效。
- 只用**PLANE复位**功能取消**PLANE**功能。在全部**PLANE**参数中输入0（例如全部三个空间角），只重置角度，但无作用。
- 如果用**M138**功能限制摆动轴数量，所用机床可能只有有限摆动方式。机床制造商将决定数控系统是否考虑被取消的轴或将其设置为0。
- 数控系统仅支持倾斜主轴为Z轴的加工面。

概要

大多数PLANE功能（不含PLANE轴角）可描述需要的加工面，而与机床上具有的旋转轴无关。有以下功能：

软键	功能	所需参数	页码
	SPATIAL	三个空间角： SPA , SPB 和 SPC	342
	PROJECTED	两个投影角： PROPR 和 PROMIN 以及旋转角 ROT	344
	EULER	三个欧拉角：进动角（ EULPR ），盘旋角（ EULNU ）和旋转角（ EULROT ）	346
	VECTOR	定义平面的法向矢量和用于定义X轴倾斜方向的基准矢量	348
	POINTS	倾斜加工面上任意三点的坐标	350
	REL., SPA.	一个增量有效空间角	352
	AXIAL (轴角)	多达三个绝对式或增量式轴角 A , B , C	353
	RESET	复位PLANE功能	341

运行动画


要熟悉每一种PLANE功能的定义方式，用软键启动动画演示动作顺序。为此，首先输入动画模式，然后选择需要的PLANE功能。动画演示期间，数控系统用蓝色高亮显示被选的PLANE功能的软键。

软键	功能
	启动动画模式
	选择需要的动画（蓝色高亮）

定义PLANE功能

SPEC
FCT

- ▶ 显示特殊功能的软键行
- ▶ 按下倾斜 加工 平面软键
- > 数控系统在软键行显示可用的PLANE功能。
- ▶ 选择PLANE功能

倾斜
加工
平面

选择功能

- ▶ 按下对应于所需功能的软键
- > 数控系统继续对话并提示输入要求的参数。


动画显示时选择功能

- ▶ 按下对应于所需功能的软键
- > 数控系统演示该动画。
- ▶ 要应用当前有效的功能，再次按下该功能的软键或按下ENT按键

位置显示

一旦PLANE功能（不含PLANE轴角）被激活，数控系统在附加状态栏显示计算的空间角。

在待移动距离显示中（ACTDST和REFDST），旋转轴倾斜（运动或转动模式）期间，数控系统显示运动到旋转轴最终位置的待移动距离。



复位PLANE功能

举例

N10 PLANE RESET MOVE DIST50 F1000*

SPEC
FCT

- ▶ 显示特殊功能的软键行
-  ▶ 按下倾斜 加工 平面软键
- > 数控系统在软键行中显示可用的**PLANE**功能
-  ▶ 选择重置功能
-  ▶ 指定数控系统是否应将倾斜轴自动移到原点位置
(**运动或转动**) 或不到该位置 (**不动**)
更多信息: "自动定位: MOVE/TURN/STAY (移动/转动/不动) (必输入项)", 356 页
- ▶ 按下**END**按键。



PLANE复位功能重置当前倾斜位置和角度（**PLANE**功能或循环**G80**）（角度 = 0和功能不可用）。但仅需定义一次。

在**手动操作**模式下用3D ROT菜单关闭倾斜功能。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

用空间角定义加工面：PLANE空间角

应用

空间角是在非倾斜的工件坐标系下由最多三个旋转定义加工面（**倾斜顺序A-B-C**）。

大多数用户假定用逆序连续进行三个旋转（**倾斜顺序C-B-A**）。


其结果在两个方面都相同，如以下比较所示。

举例


PLANE SPATIAL SPA+45 SPB+0 SPC+90 ...

A-B-C

原点位置 A0° B0° C0°




A+45°




C-B-A


原点位置 A0° B0° C0°




C+90°




B+0°





B+0°



C+90°



A+45°



倾斜顺序比较：

■ 倾斜顺序A-B-C：

- 1 关于工件坐标系非倾斜X轴的倾斜
- 2 关于工件坐标系非倾斜Y轴的倾斜
- 3 关于工件坐标系非倾斜Z轴的倾斜

■ 倾斜顺序C-B-A：

- 1 关于工件坐标系非倾斜Z轴的倾斜
- 2 关于倾斜的Y轴的倾斜
- 3 关于倾斜的X轴的倾斜




编程注意事项：

- 即使空间角SPA、SPB和SPC中的一个或多个的值为0，也必须定义全部三个空间角。
- 根据机床情况，循环G80需要输入空间角或轴角。如果配置（机床参数设置）允许输入空间角，该角度的定义与循环G80和PLANE空间角功能中的定义相同。
- 选择需要的定位特性。更多信息：“指定PLANE功能的定位特性”，355页


输入参数

举例

N50 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45*




- ▶ **空间角A？**：关于（非倾斜的）X轴的旋转角度SPA。输入范围-359.9999至+359.9999
- ▶ **空间角B？**：关于（非倾斜的）Y轴的旋转角度SPB。输入范围-359.9999至+359.9999
- ▶ **空间角C？**：关于（非倾斜的）Z轴的旋转角度SPC。输入范围-359.9999至+359.9999
- ▶ 继续输入定位特性
更多信息：“指定PLANE功能的定位特性”，355页



缩写

缩写	含义
SPATIAL	空间
SPA	Spatial A : 关于(非倾斜的)X轴的旋转
SPB	Spatial B : 关于(非倾斜的)Y轴的旋转
SPC	Spatial C : 关于(非倾斜的)Z轴的旋转




用投影角定义加工面：PLANE投影角

应用

投影角用指定的两个角定义一个加工面，这两个角通过投影到被定义加工面的第一坐标面 (Z轴为刀具轴的Z/X面) 和第二坐标面 (Z轴为刀具轴的Y/Z面) 传递。

编程注意事项：

- 投影角对应于矩形坐标系的平面上的角度投影。如果工件为矩形形状，只有工件外端面的角度与投影角相同。因此，对于非矩形形状的工件，工程图的角度定义通常不同于实际投影角。
- 选择需要的定位特性。更多信息：“指定PLANE功能的定位特性”，355页



输入参数





- ▶ **第一坐标面投影角？**：非倾斜坐标系的第一坐标面的倾斜加工面投影角（Z轴为刀具轴的Z/X）。输入范围：-89.9999°至+89.9999°。0度轴是当前加工面的基本轴（Z轴为刀具轴的X轴，正方向）。
- ▶ **第二坐标面的投影角？**：非倾斜坐标系的第二坐标面的投影角（Z轴为刀具轴的Y/Z）。输入范围：-89.9999°至+89.9999°。0度轴是当前加工面的辅助轴（Z轴为刀具轴的Y轴）。
- ▶ **倾斜面的ROT（旋转）角？**：围绕倾斜刀具轴旋转倾斜坐标系（相当于用循环10（旋转）的转动）。旋转角用于简化指定加工面的基本轴方向（Z轴为刀具轴的X，Y轴为刀具轴的Z）。输入范围：-360°至+360°。
- ▶ 继续输入定位特性
更多信息：“指定PLANE功能的定位特性”，
355页

举例

N50 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30*

缩写：

PROJECTED (投影)	投影角
PROPR	主平面
PROMIN	辅平面
旋转	旋转



用欧拉角定义加工面：PLANE欧拉角


应用

欧拉角是通过围绕相应倾斜坐标系进行最多3个旋转定义一个加工面。这些角最早由瑞士数学家列昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler) 定义。



选择需要的定位特性。


更多信息: "指定PLANE功能的定位特性", 355 页



输入参数



- ▶ **主坐标面旋转角?**：围绕Z轴的旋转角**EULPR**（进动角）。请注意：
 - 输入范围：-180.0000°至180.0000°
 - 0度轴为X轴
- ▶ **刀具轴倾斜角?**：坐标系围绕X轴转动进动角的**EULNUT**倾斜角。请注意：
 - 输入范围：0°至180.0000°
 - 0度轴为X轴
- ▶ **倾斜面的ROT(旋转)角?**：倾斜的坐标系围绕倾斜的Z轴旋转**EULROT**（欧拉旋转角）（相当于用循环10（旋转）的转动）。用旋转角简单地定义倾斜加工面上X轴的方向。请注意：
 - 输入范围：0°至360.0000°
 - 0度轴为X轴
- ▶ 继续输入定位特性
更多信息: "指定PLANE功能的定位特性", 355 页





举例

N50 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22*

缩写

缩写	含义
EULER (欧拉角)	定义该角的瑞士数学家名。
EULPR	Precession angle (进动角) : 描述围绕Z轴旋转坐标系的角度
EULNU	Nutation angle (盘旋角) : 描述围绕由进动角改变后的X轴旋转坐标系的角度
EULROT	Rotation angle (旋转角) : 描述倾斜加工面围绕倾斜Z轴旋转的角度



用两个矢量定义加工面：PLANE矢量

应用

如果CAD系统可以计算倾斜加工面的基础矢量和法向矢量，可以用这两个矢量定义加工面。无须按归一化方式输入。数控系统在内部按照标准计算，因此可输入-9.999999至+9.999999间的值。

定义加工面的基础矢量由**BX**、**BY**和**BZ**分量定义法向矢量由**NX**、**NY**和**NZ**分量定义。



编程注意事项：

- 数控系统用输入值计算标准矢量。
- 法向矢量定义斜率和加工面的方向。基础矢量定义X轴基本轴在定义加工面上的方向。要确保加工面定义的明确性，必须编程相互垂直的矢量。如果矢量未垂直，由机床制造商定义数控系统的工作行为。
- 编程的法向矢量不能太短，例如全部方向分量的长度为0或0.0000001。这时，数控系统不能确定斜率。加工将被中止，并显示出错信息。该工作特性与机床参数的配置无关。
- 选择需要的定位特性。**更多信息：“指定PLANE功能的定位特性”，355页**



参见机床手册。


矢量未垂直时，由机床制造商设置数控系统的工作特性。除生成出错信息外，数控系统可以修正（或替换）不垂直的基础矢量。该修正（或替换）不影响法向矢量。

如果基础矢量不垂直，数控系统的默认修正特性：

- 基础矢量沿法向矢量投影到加工面上（由法向矢量定义）。

如果基础矢量不垂直和过短、平行或反平行于法向矢量，数控系统的修正特性：

- 如果法向矢量没有X分量，基础矢量相当于原始X轴
- 如果法向矢量没有Y分量，基础矢量对应于原始Y轴



输入参数






- ▶ **基准矢量的X分量？**：基准矢量B的X分量**BX**；输入范围：从-9.9999999至+9.9999999
- ▶ **基准矢量的Y分量？**：基准矢量B的Y分量**BY**；输入范围：从-9.9999999至+9.9999999
- ▶ **基准矢量的Z分量？**：基准矢量B的Z分量**BZ**；输入范围：从-9.9999999至+9.9999999
- ▶ **法向矢量的X分量？**：法向矢量N的X分量**NX**；输入范围：从-9.9999999至+9.9999999
- ▶ **法向矢量的Y分量？**：法向矢量N的Y分量**NY**；输入范围：从-9.9999999至+9.9999999
- ▶ **法向矢量的Z分量？**：法向矢量N的Z分量**NZ**；输入范围：从-9.9999999至+9.9999999
- ▶ 继续输入定位特性
更多信息：“指定PLANE功能的定位特性”，
355页

举例

```
N50 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2
NT0.92 ..*
```

缩写

缩写	含义
VECTOR	矢量
BX, BY, BZ	Base vector (基础矢量) : X、Y和Z分量
NX, NY, NZ	Normal vector (法向矢量) : X、Y和Z分量



用三点定义加工面：PLANE点


应用

通过输入该加工面上任意3点P1至P3唯一地确定该加工面。这可以用**PLANE三点**功能实现。



编程注意事项：

- 三点定义该面的斜率和方向。当前原点位置不被**PLANE三点**改变。
- 点1和点2决定倾斜基本轴X轴的方向（刀具轴为Z轴）。
- 点3定义倾斜的加工面的斜率。在定义的加工面中，Y轴自动定向到垂直于基本轴X轴的方向。因此，点3的位置也决定刀具轴的方向，因此也决定加工面的方向。要将正刀具轴指向远离工件的方向，点3必须在点1与点2连线的上方（右手规则）。
- 选择需要的定位特性。**更多信息**: "指定PLANE功能的定位特性", 355页



输入参数




- ▶ **第一平面点的X轴坐标？**：第一平面点的X轴坐标P1X
- ▶ **第一平面点的Y轴坐标？**：第一平面点的Y轴坐标P1Y
- ▶ **第一平面点的Z轴坐标？**：第一平面点的Z轴坐标P1Z
- ▶ **第二平面点的X轴坐标？**：第二平面点的X轴坐标P2X
- ▶ **第二平面点的Y轴坐标？**：第二平面点的Y轴坐标P2Y
- ▶ **第二平面点的Z轴坐标？**：第二平面点的Z轴坐标P2Z
- ▶ **第三平面点的X轴坐标？**：第三平面点的X轴坐标P3X
- ▶ **第三平面点的Y轴坐标？**：第三平面点的Y轴坐标P3Y
- ▶ **第三平面点的Z轴坐标？**：第三平面点的Z轴坐标P3Z
- ▶ 继续输入定位特性
**更多信息：“指定PLANE功能的定位特性”，
355页**

举例

```
N50 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31
P2Z+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....*
```

缩写

缩写	含义
POINTS	三点




用单一增量空间角定义加工面：PLANE相对角

应用


如果当前已倾斜的加工面需要通过另一次旋转进行倾斜，用相对空间角。举例：在倾斜面上加工45度倒角。

i 编程注意事项：


- 所定义的角度仅对当前加工面有效，与之前使用的倾斜功能无关。
- 可以在一行中编写任意个**PLANE相对角**功能。
- 如果要加工面返回**PLANE相对角**功能前被激活的方向，再次定义相同的**PLANE相对角**功能但用相反的代数符号。
- 如果使用**PLANE相对角**而之前未进行倾斜，**PLANE相对角**将直接在工件坐标系生效。这时，在**PLANE相对角**功能中输入定义的空间角，倾斜原加工面。
- 选择需要的定位特性。**更多信息：“指定PLANE功能的定位特性”，355页**



输入参数



- ▶ **增量角？**：空间角，它是当前加工面转动的角度。用软键选择所要围绕旋转的轴。输入范围：
-359.9999°至+359.9999°
- ▶ 继续输入定位特性
更多信息：“指定PLANE功能的定位特性”，355页



举例

N50 PLANE RELATIV SPB-45*

缩写

缩写	含义
RELATIVE	相对

用轴角定义倾斜加工面：PLANE AXIAL

应用

PLANE轴角功能用于定义加工面的斜角和方向以及旋转轴名义坐标。



PLANE轴角也能用于只有一个旋转轴的机床。

名义坐标输入（轴角输入）的优点在于：它能基于已定义的轴位置明确地定义倾斜位置。如果输入无附加定义的空间角，通常在数学上存在歧义。如果不使用CAM系统，输入轴角，在大多数情况下，仅在旋转轴位于垂直位置时才有意义。




参见机床手册。

如果机床允许用空间角定义，可以在**PLANE轴角**后继续使用**PLANE相对角**编程。



编程注意事项：


- 该轴角必须对应于机床上存在的轴。如果要对机床不存在的旋转轴编写轴角程序，该数控系统将生成出错信息。
- 用**PLANE复位**功能重置**PLANE轴角**功能。输入0只重置轴角，但不取消倾斜功能的激活。
- **PLANE轴角**功能的轴角为模态有效。如果用增量轴角编程，该数控系统将该值累加到当前有效的轴角上。如果在连续两次用**PLANE轴角**功能编程两个不同的旋转轴，新加工面取决于两个定义的轴角。
- 用**PLANE轴角**功能时，**SYM (SEQ)**、**TABLE ROT**（工作台旋转）和**COORD ROT**（坐标旋转）不起作用。
- **PLANE轴角**功能不考虑基本旋转。




输入参数

举例

N50 PLANE AXIAL B-45*



- ▶ **轴角A？**：该轴角是A轴需要倾斜的角度。如果用增量值输入，该输入角度为A轴从当前位置将倾斜的角度。输入范围：-99999.9999°至+99999.9999°
- ▶ **轴角B？**：该轴角是B轴需要倾斜的角度。如果用增量值输入，该输入角度为B轴从当前位置将倾斜的角度。输入范围：-99999.9999°至+99999.9999°
- ▶ **轴角C？**：该轴角是C轴需要倾斜的角度。如果用增量值输入，该输入角度为C轴从当前位置将倾斜的角度。输入范围：-99999.9999°至+99999.9999°
- ▶ 继续输入定位特性
更多信息：“指定PLANE功能的定位特性”，355页



缩写

缩写	含义
AXIAL	沿轴向方向

指定PLANE功能的定位特性

概要

无论用哪一个PLANE功能定义倾斜加工面，都可以使用以下定位特性：

- 自动定位
- 选择其它倾斜方式（不适用于PLANE轴角）
- 选择信息类型（不适用于PLANE轴角）

注意

碰撞危险！

循环**28 MIRROR IMAGE**与**倾斜工件平面**功能一起使用时可能有不同的作用。其作用主要取决于编程的顺序，被镜像轴和使用的倾斜功能。倾斜操作时和后续加工中可能发生碰撞。


- ▶ 用图形仿真，检查顺序和位置
- ▶ 在**运行程序，单段方式**操作模式下，谨慎地测试NC程序或程序块

举例

- 1 **循环28 MIRROR IMAGE**编程在倾斜功能前，无旋转轴：
 - 镜像已用**PLANE**功能的倾斜（不含**PLANE轴角**）
 - 镜像操作在用**PLANE轴角**或**循环19**倾斜后生效
- 2 **循环28 MIRROR IMAGE**编程在倾斜功能前，带一个旋转轴：
 - 由于只镜像旋转轴的运动，镜像的旋转轴对于**PLANE**功能指定的倾斜无作用

自动定位：MOVE/TURN/STAY（移动/转动/不动）（必输入项）

输入全部PLANE定义参数后，还必须指定如何将旋转轴定位到计算的轴位置值处：



- ▶ PLANE功能自动将旋转轴定位到所计算的位置值处。刀具相对工件的位置保持不变。
 - > 该数控系统将执行直线轴的补偿运动。
- ▶ PLANE功能自动将旋转轴定位到所计算的位置值处，但只定位旋转轴。
 - > 该数控系统将不执行直线轴的补偿运动。
- ▶ 需要在另一个定位程序段中定位旋转轴

如果已选择**MOVE**（移动）选项（用PLANE功能自动定位轴），还必须定义以下两个参数：**偏移刀尖 – 旋转中心**和**进给速率？F=**。


如果已选择**TURN**（转动）选项（用PLANE功能无任何补偿地自动定位轴），还必须定义以下参数：**进给速率？F=**。

或者直接输入数字值定义进给速率F，也可以用**FMAX**（快移速度）或**FAUTO**（T程序段的进给速率）定位轴。






如果PLANE功能与STAY（不动）一起使用，必须在PLANE功能后的单独程序段中定位旋转轴。

- ▶ **偏移刀尖 – 旋转中心（增量值）**：距离参数将相对当前刀尖位置平移定位运动的旋转中心。
 - 如果定位前刀具已在距工件给定距离的位置，那么定位后的刀具仍在相同的相对位置（见右中图，**1 = 距离**）
 - 如果定位前刀具未在距工件给定距离的位置，那么定位后刀具将相对原位置偏移（参见右下图，**1 = 距离**）
- > 该数控系统相对刀尖倾斜刀具（或工作台）。



- ▶ **进给速率？F=**：刀具进行定位使用的轮廓速度
- ▶ **沿刀具轴的退刀长度？**：退刀路径**MB**增量地沿倾斜前数控系统接近的当前刀具轴方向退离当前刀具位置。**MB MAX**将刀具定位在刚好在软限位开关前。



在单独NC程序段中定位旋转轴

要在单独定位程序段中定位旋转轴（选用**STAY**（不动）选项），执行以下操作：

注意

碰撞危险！

该数控系统不自动检查刀具与工件之间是否碰撞。将刀具倾斜到位置前，不正确的预定位或未进行预定位，在倾斜运动时将有碰撞危险！

- ▶ 编程刀具位置使其在倾斜运动前位于安全位置。
- ▶ 在**运行程序, 单段方式**操作模式下，谨慎地测试NC程序或程序块

- ▶ 选择任何一个**PLANE**功能，并定义用**不动**选项进行的自动倾斜定位。执行程序时，该数控系统计算机床上存在的旋转轴位置值，并将其保存在系统参数Q120（A轴）、Q121（B轴）和Q122（C轴）中。
- ▶ 用数控系统计算的角度值定义定位程序段。

举例：倾斜带回转工作台C轴和摆动工作台A轴的机床至空间角B+45

...	
N10 G00 Z+250 G40*	定位在第二安全高度处
N20 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY*	定义并启动PLANE功能
N30 G01 A+Q120 C+Q122 F2000*	用数控系统计算的值定位旋转轴。
...	定义倾斜加工面的加工

其它倾斜方式的选择：SYM (SEQ) +/- (可选输入)

数控系统用定义加工面的方向计算机床上旋转轴的适当位置。通常，总有两种可能结果。



该数控系统为可能解的选择提供两种类型（**SYM**和**SEQ**）。用软键选择类型。**SYM**为标准型。




SEQ假定基本轴在原点位置（0°）。基本轴是自刀具的第一个旋转轴或自工作台的最后一个旋转轴（取决于机床配置）。如果两个可能的解都在正数或负数范围内，该数控系统自动使用较近的解（最短路径）。如果需要第二个可能解，那么倾斜加工面前，必须预定位基本轴（在第二可能解的部位）或者使用**SYM**。

与**SEQ**相反，**SYM**用基本轴的对称点作为参考。每一个基本轴都有两个对称位置，彼此相距180°（有时仅一个对称点在运动范围内）。

用以下方式确定对称点：

- ▶ 用任何空间角和**SYM+**执行**PLANE**空间角
- ▶ 将基本轴的轴角保存在Q参数中，例如-100
- ▶ 用**SYM-**重复执行**PLANE**空间角功能
- ▶ 将基本轴的轴角保存在Q参数中，例如-80
- ▶ 形成平均值，例如-90

平均值对应于对称点。

**SEQ的参考****SYM的参考**

SYM功能用于选择相对基本轴对称点的可能解：

- **SYM+**将基本轴定位在从对称点看为正数的半个空间中。
- **SYM-**将基本轴定位在从对称点看为负数的半个空间中。

SEQ功能用于选择相对基本轴原点位置的可能解：

- **SEQ+**将基本轴定位在从原点位置看为正数的倾斜范围中。
- **SEQ-**将基本轴定位在从原点位置看为负数的倾斜范围中。

如果用**SYM (SEQ)**选择的解不在机床的行程范围内，该数控系统将显示**Entered angle not permitted**（输入的角不在允许范围内）出错信息。



如果使用**PLANE**轴角功能，**SYM (SEQ)**功能不起作用。

如果未定义**SYM (SEQ)**，该数控系统确定解如下：



- 1 检查两个可能解是否在旋转轴行程范围内
- 2 基于旋转轴的当前位置的两个可能解，选择最短路径的可能解
- 3 一个可能解：选择唯一解
- 4 无可能解：生成出错信息**Entered angle not permitted**（输入的角不在允许范围内）

举例，C轴回转工作台和A轴摆动工作台的机床。编程功能：PLANE

SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0

行程开关	起始位置	SYM = SEQ	得出的轴位置
无	A+0, C+0	不编程	A+45, C+90
无	A+0, C+0	+	A+45, C+90
无	A+0, C+0	-	A-45, C-90
无	A+0 , C-105	不编程	A-45, C-90
无	A+0 , C-105	+	A+45, C+90
无	A+0 , C-105	-	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	不编程	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	+	出错信息
-90 < A < +10	A+0 , C+0	-	A-45 , C-90

配回转工作台B轴和摆动工作台A轴的机床举例（A轴限位开关：
+180和-100）。编程功能：PLANE SPATIAL SPA-45 SPB+0
SPC+0

SYM	SEQ	得出的轴位置	运动特性视图
+		A-45 , B+0	
-		出错信息	在限制的范围内无解
+		出错信息	在限制的范围内无解
-		A-45 , B+0	



对称点的位置取决于运动特性。如果改变运动特性（例如改变铣头），那么对称点位置也改变。

根据运动特性，SYM的正旋转方向可能与SEQ的正旋转方向不对应。因此，编程前，确定各机床的对称点的位置和SYM的旋转方向。

选择变换的类型（可选输入项）

坐标旋转和工作台旋转的坐标变换类型通过自由旋转轴的轴位置影响加工面坐标系的方向。

任何旋转轴在以下情况下成为自由旋转轴：


- 该旋转轴对刀具的倾斜角没有影响，因为在倾斜情况下，旋转轴与刀具轴平行
- 该旋转轴为从工件开始的运动特性链中的第一个旋转轴

因此，**坐标旋转和工作台旋转**的坐标变换类型的影响取决于编程的空间角和机床运动特性。



编程注意事项：

- 如果倾斜时没有创建自由旋转轴，**坐标旋转和工作台旋转**的坐标变换类型没有影响
- 在**PLANE轴角**功能下，**坐标旋转和工作台旋转**的坐标变换类型没有影响



自由旋转轴的影响




编程注意事项

- 对于用**坐标旋转**和**工作台旋转**的坐标变换类型的定位特性，自由旋转轴适用于工作台，也适用于铣头
- 自由旋转轴所得的轴位置取决于当前基本旋转等因素
- 加工面坐标系的方向也取决于编程的旋转，例如循环10ROTATION

软键

作用



坐标旋转：

- > 该数控系统将自由旋转轴定位在0位置
- > 该数控系统根据编程的空间角对正加工面坐标系



工作台旋转，用：

- SPA和SPB等于0
- SPC等于或不等于0
- > 该数控系统根据编程的空间角对正自由旋转轴
- > 该数控系统根据基本坐标系对正加工面坐标系

工作台旋转，用：

- 至少SPA或SPB不等于0
- SPC等于或不等于0
- > 该数控系统不定位自由旋转轴。倾斜加工面前的位置保持不变。
- > 由于工件未进行定位，该数控系统根据编程的空间角找正加工面坐标系。



如果未指定坐标变换类型，该数控系统对**PLANE**功能用**坐标旋转**的坐标变换

举例


从下面的举例可见自由旋转轴与**工作台旋转坐标变换类型**一起使用的效果。

...	
N60 G00 B+45 R0*	预定位旋转轴
N70 PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+20 SPC+0 TURN F5000 TABLE ROT*	倾斜加工面
...	

原点

A = 0, B = 45

A = -90, B = 45



- > 该数控系统将B轴定位至B+45的轴角位置
- > 如果编程的倾斜要求为SPA-90，B轴变为自由旋转轴
- > 该数控系统不定位自由旋转轴。倾斜加工面前，B轴位置保持不变
- > 由于工件未进行定位，该数控系统根据编程的空间角SPB+20找正加工面坐标系

倾斜加工面无旋转轴



参见机床手册。

这个功能必须由机床制造商实施和调试。

机床制造商必须考虑角度值，例如在运动特性描述中所用角度铣头的精确角度值。

也可以无旋转轴定义将编程的加工面定向于垂直于刀具，例如针对安装的角度铣头调整加工面。

用**PLANE SPATIAL**（**PLANE空间角**）功能和**STAY**（**不动**）定位方式摆动加工面，使其定位在机床制造商指定的角度值位置。

刀具轴持续为Y轴的所用角度铣头举例：

举例

N10 T 5 G17 S4500*

N20 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 STAY*



必须精确地将倾斜角调整到刀具角度，否则数控系统将生成出错信息。

11.3 倾斜面中倾斜刀具加工 (选装项9)


功能

如果与**M128**和新**PLANE**功能一起使用，倾斜加工面上现在可用**倾斜刀具加工**。有两种定义方法：

- 通过旋转轴的增量运动用倾斜刀具加工



在倾斜加工面上只能用球头铣刀进行倾斜刀具加工。



通过旋转轴的增量运动用倾斜刀具加工

- ▶ 退刀
- ▶ 定义任何一个**PLANE**功能；考虑定位特性
- ▶ 启动**M128**
- ▶ 用一个直线程序段以适当轴向增量移到所需的倾斜角位置处

举例

...	
N12 G00 G40 Z+50*	定位在第二安全高度处
N13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE DIST50 F900*	定义并启动 PLANE 功能
N14 M128*	激活 M128
N15 G01 G91 F1000 B-17*	设置倾斜角
...	定义倾斜加工面的加工

11.4 旋转轴的辅助功能

进给速率，旋转轴A、B、C的单位为mm/min：

M116 (选装项8)

标准特性

数控系统将旋转轴的编程进给速率单位理解为度/分（程序中使用毫米和英寸单位）。因此，进给速率取决于刀具中心到旋转轴中心的距离。

距离越远，轮廓加工进给速率越大。

M116的旋转轴进给速率单位为毫米/分



参见机床手册。

机床制造商必须将机床几何特性规定在运动特性描述中。



编程注意事项：

- **M116**功能可用于工作台轴和铣头轴。
- 如果激活了**倾斜工件平面功能**，**M116**功能也有效。
- 不允许**M128或TCPM**功能与**M116**一起使用。
如果**M128或TCPM**功能已激活时，要将一个轴的**M116**激活，必须间接地用**M138停止补偿运动**。这需要间接地进行是因为对于**M138**，你指定**M128或TCPM**功能所适用的轴。因此，**M116**自动影响未被**M138**选择的轴。
更多信息: "选择倾斜轴: M138", 373 页
- 没有**M128或TCPM**功能，**M116**可同时适用于两个旋转轴。

数控系统将旋转轴的编程进给速率单位理解为mm/min (或1/10 inch/min)。这时，该数控系统在每个NC程序段开始处计算该程序段的进给量。而执行该NC程序段时，即使刀具向旋转轴中心方向运动，旋转轴的进给速率也不改变。

作用

M116在加工面内有效。用**M117重置M116**。在程序结束位置，自动取消**M116**。

M116在程序段的起点生效。

旋转轴最短路径运动：M126

标准特性



参见机床手册。

旋转轴的定位特性与机床有关。

定位旋转轴时，如果旋转轴的显示角度小于360度，数控系统的默认特性取决于**shortestDistance** 机床参数（300401号）。该机床参数定义数控系统应如何考虑名义位置和实际位置间的不同，或数控系统是否必须用最短路径移到编程位置（即使未用M126）。举例：

实际位置	名义位置	运动
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

M126特性

M126使数控系统运动旋转轴，其显示值减小到小于360°，沿最短路径运动。举例：

实际位置	名义位置	运动
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

作用

M126在程序段的起点生效。

要取消**M126**，输入**M127**。在程序结束时，自动取消**M126**。

旋转轴显示值减小到360度以内。 M94

标准特性

数控系统将刀具由当前角度值移到编程的角度值。

举例：

当前角度值：	538°
编程角度值：	180°
实际运动距离：	-358°

M94特性

在程序段开始处，数控系统首先将当前角度值减小到360度以下，然后将刀具移至编程值处。如果有多个旋转轴，M94将减小所有旋转轴的显示值。或者在M94之后指定旋转轴。那么，数控系统只减少该轴的显示值。

如果输入了行程极限值或软限位开关已激活，M94不适用于相应轴。

举例：减小全部当前旋转轴的显示值

N50 M94*

举例：减小C轴的显示值

N50 M94 C*

举例：减小全部当前旋转轴的显示值，然后沿C轴将刀具移至编程值处

M50 G00 C+180 M94*

作用

M94仅适用于用编程的NC程序段。

M94在程序段的起点生效。


定位倾斜轴时保持刀尖位置不动 (TCPM) M128 (选装项9)

标准特性

如果刀具倾斜角改变，这将导致刀尖偏离名义位置。该数控系统不补偿该偏移。如果操作人员不考虑NC程序的该偏移，加工将不可避免地有偏移。


M128特性 (TCPM : 刀具中心点管理)

如果在NC程序中改变受控倾斜轴的位置，刀尖相对于工件的位置保持不变。



M128之后，编程一个进给速率，数控系统将用该进给速率沿直线轴执行补偿运动。

如果在程序运行期间，要用手轮改变倾斜轴位置，共同使用**M128及M118**。在当前坐标系或在未倾斜的坐标系中，根据**手动操作**模式下的3D-ROT (3D旋转) 菜单中的设置，用当前**M128**进行手轮叠加定位运动。



编程注意事项：

- 用**M91**或**M92**定位轴前和在 (刀具调用) T程序段前，重置**M128**功能
- 为避免损坏轮廓，只能用球头铣刀使用**M128**。
- 刀具长度必须为相对球头铣刀的球心。
- 如果**M128**已激活，数控系统在状态栏显示**TCPM**符号。
- **TCPM**或**M128**功能不能与**Dynamic Collision Monitoring (DCM)**功能一起使用，也不能与**M118**功能一起使用

倾斜工作台的M128

M128已激活时，如果程序要求倾斜工作台运动，数控系统将相应旋转坐标系。例如，如果旋转C轴90度（用定位指令或原点平移），然后编程X轴运动，数控系统将沿机床轴Y轴执行运动。

数控系统还变换预设点，该点由回转工作台的运动进行平移。

3-D刀具补偿的M128

如果用**M128**和当前半径补偿**G41/G42**执行3-D刀具补偿，对于部分机床几何，该数控系统将自动定位旋转轴（圆周铣）。

作用

M128在程序段开始处生效，**M129**在程序段结束处生效。在手动操作模式下**M128**也有效，即使操作模式改变后仍保持有效。补偿运动的进给速率保持有效直到编程新进给速率或用**M129**取消**M128**为止。

输入**M129**取消**M128**。如果在程序运行操作模式下选择新NC程序，该数控系统也将取消**M128**。

举例：补偿运动的进给速率为1000毫米/分

```
N50 G01 G41 X+0 Y+38.5 I8-15 F125 M128 F1000*
```

用非受控旋转轴的倾斜加工

如果机床有非受控的旋转轴（计数轴），可用这些轴与**M128**进行倾斜加工操作。

执行以下操作：

- 1 手动运动旋转轴至所需位置。该操作期间，**M128**不能被激活
- 2 激活**M128**：数控系统读取所有现有旋转轴的实际值，用其计算刀具中心点的新位置，并更新位置显示
- 3 数控系统在下个定位程序段执行必须的补偿运动
- 4 执行加工操作
- 5 在程序结束位置，用**M129**重置**M128**并将旋转轴返回其初始位置



只要**M128**已激活，数控系统监测非受控旋转轴的实际位置。如果实际位置与名义位置间的差值大于机床制造商的定义值，数控系统显示出错信息并中断程序运行。

选择倾斜轴 : M138

标准特性

数控系统仅执行机床制造商在机床参数中已指定轴的**M128**、**和倾斜工件平面功能**。

M138特性

数控系统仅对用**M138**定义的倾斜轴执行上述功能。



参见机床手册。

如果用**M138**功能限制摆动轴数量，所用机床可能只有有限摆动方式。机床制造商将决定数控系统是否考虑被取消的轴或将其设置为0。

作用

M138在程序段的起点生效。

要取消**M138**，不指定任何轴，重新编程M138。

举例

仅倾斜轴C执行以上功能。

```
N50 G00 Z+100 G40 M138 C*
```

程序段结束处补偿实际/名义位置的机床运动特性： **M144 (选装项9)**

标准特性

如果运动特性改变，例如插入适配主轴或输入倾斜角，该数控系统不能补偿该变化。如果操作人员不考虑NC程序中的该运动特性变化，加工将不可避免地有偏移。

M144特性



参见机床手册。

机床制造商必须将机床几何特性规定在运动特性描述中。

M144可使该数控系统在位置显示中考虑机床运动特性的变化并补偿刀尖相对工件的偏移。



编程和操作说明：

- 在**M144**已激活时，允许带**M91**或**M92**的定位程序段
- 在**运行程序 自动方式**和**运行程序 单段方式**操作模式下的位置显示保持不变直到倾斜轴达到其最终位置。

作用

M144在程序段的起点生效。**M144**不能与**M128**或倾斜加工面功能一起使用。

要取消**M144**，编程**M145**。

11.5 圆周铣削：带用M128的3-D半径补偿和半径补偿 (G41/G42)

应用

对于圆周铣削，数控系统用**DR**差值（刀具表和T程序段的差值）的合计值偏置刀具使其垂直于运动方向和垂直于刀具方向。用**G41/G42**半径补偿定义补偿方向（Y+运动的方向）。

为使数控系统达到设置的刀具方向，需要激活**M128**功能以及刀具半径补偿。之后，数控系统自动定位旋转轴使刀具达到有当前补偿的旋转轴坐标定义的定向方向上。

更多信息："定位倾斜轴时保持刀尖位置不动 (TCPM) M128 (选装项9) "，370页



参见机床手册。


该功能只适用于使用空间角功能。机床制造商定义如何输入这些数据。

数控系统不能自动定位全部机床的旋转轴。



数控系统通常使用为3-D刀具补偿定义的**差值**。如果激活了**程序路径为轮廓功能**，只考虑整个刀具半径**R + DR**。

更多信息："编程路径的解释"，376页



注意

碰撞危险！

机床旋转轴的行程可能有限制，例如B铣头限制在-90°至+10°范围内。改变该倾斜角使其大于+10°可能导致工作台轴转动180°。倾斜运动期间可能发生碰撞！

- ▶ 如果需要在倾斜运动前，编程安全的刀具位置。
- ▶ 在**运行程序, 单段方式**操作模式下，谨慎地测试NC程序或程序块

可用以下方法在G01程序段中定义刀具方向。

举例：用M128定义刀具方向以及旋转轴坐标

N10 G00 G90 X-20 Y+0 Z+0 B+0 C+0*	预定位
N20 M128*	Activate M128
N30 G01 G42 X+0 Y+0 Z+0 B+0 C+0 F1000*	启动半径补偿
N40 X+50 Y+0 Z+0 B-30 C+0*	定位旋转轴 (刀具定向)

编程路径的解释

程序路径功能用于确定数控系统是否将3-D半径补偿只应用于差值、与前相同，还是整个半径补偿。如果激活**程序路径功能**，编程的坐标准确对应于轮廓坐标。**程序路径关闭功能**，取消激活该特殊解释。

步骤

定义方法如下：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 按下**程序 功能**软键



- ▶ 按下**程序路径功能**软键

有以下选择：

软键	功能
IS CONTOUR	激活将编程路径解释为轮廓 该数控系统在3-D半径补偿中，考虑全部刀具半径R + DR和全部圆角半径R2 + DR2。
OFF	取消激活编程路径的特殊解释 该数控系统只用差值DR和DR2进行3-D半径补偿。

如果激活**程序路径功能**，编程路径解释为轮廓适用于3-D补偿直到其被取消。

基于刀具接触角度的3-D半径补偿（选装项92）

应用


加工过程中，半径铣刀的有效球半径偏离其理想尺寸。最大形状误差由机床制造商定义。通常偏差在0.005 mm至0.01 mm之间。

形状误差可用补偿值表保存。该表含角度值和在相应角度值处与名义半径R2测量值之间的差值。

TNC的**3D-ToolComp**软件选装项（选装项92）使数控系统基于刀具的实际接触点用补偿值表中的数据进行补偿。

测头的3-D校准也可用**3D-ToolComp**软件选装项执行。这期间，测头校准确定的偏差保存在补偿值表中。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册



要求

要使用软件选装项**3D-ToolComp**（选装项92），该数控系统需要以下条件：

- 选装项9已激活
- 选装项92已激活
- “TOOL.T” 刀具表中的**DR2TABLE**列被激活
- 补偿值表的名称（无扩展名）输入在被补偿刀具的**DR2TABLE**列
- 在**DR2**列中输入0
- 表面法向矢量的NC程序（LN程序段）

误差补偿表

如果自己创建补偿值表，执行以下操作：



- ▶ 在文件管理器中，打开路径**TNC:\system\3D-ToolComp**
- ▶ 按下新文件软键
- ▶ 输入扩展名为.3DTC的文件名
- ▶ 该数控系统打开一个含所需列的补偿值表。

补偿值表有三列：

- **NR**：连续的行号
- **ANGLE**（角）：角度测量值，单位度
- **DR2**：与半径名义值的偏差


该数控系统最多评估补偿值表的100行。

功能

如果正在执行含表面法向矢量的NC程序并已为刀具表（TOOL.T）中的当前刀具分配补偿值表（DR2TABLE列），该数控系统用补偿值表的数值，而不用TOOL.T中的补偿值DR2。

也就是说，该数控系统用考虑了刀具与工件当前接触点所定义的补偿表中的补偿值。如果接触点在两个补偿点之间，该数控系统在两个最近点间对补偿值进行线性插补。

角度值	补偿值
40°	0.03 mm (测量值)
50°	-0.02 mm (测量值)
45° (接触点)	+0.005 mm (插补值)



操作和编程注意事项：

- 如果数控系统不能插补补偿值，数控系统显示出错信息。
- 即使确定了正补偿值，也不需要**M107**（抑制正补偿值的出错信息）。
- 数控系统用刀具表（TOOL.T）的DR2或补偿值表的补偿值。根据需要，用户可在**刀具调用**程序段中用DR2定义附加偏移值。

NC数控程序

软件选装项**3D-ToolComp**（选装项92）只适用于含表面法向矢量的NC程序。

需要注意，创建CAM程序时的刀具测量方式：

- 以球顶点输出的NC程序需要测量刀尖
- 以球心输出的NC程序需要测量刀具中心点

11.6 运行CAM程序

如果用CAM系统在机床外生成NC数控程序，请注意以下建议，详述如下。可以最佳地使用数控系统提供的强大运动控制功能并通常能在更短的加工时间内达到工件的更高表面质量。尽管加工速度较高，数控系统仍能达到很高的轮廓精度。其基础是实时操作系统HeROS 5以及TNC 640的**ADP**（高级动态预测）功能。它使数控系统还能高效地处理极高点密度的NC程序。

从3-D模型到NC程序

现在，简要介绍如何从CAD模型生成NC数控程序：

► CAD：模型创建

制作部准备被加工件的3-D模型。3-D模型的设计最好基于公差的中心。

► CAM：路径生成、刀具补偿

CAM编程人员指定被加工件各部位的加工方式。CAM系统用CAD模型的表面计算刀具的运动路径。这些刀具路径包括CAM系统计算的各点，因此每个被加工表面尽可能相近，同时考虑弦差和公差因素。这样，生成独立于机床的NC数控程序，即CLDATA文件（刀具位置数据）。后处理器生成基于机床和数控系统的NC程序，这个NC程序再由CNC数控系统处理。后处理器根据机床和数控系统进行调整。后处理器将CAM系统与CNC数控系统连接在一起。

► 数控系统：运动控制，公差监测，速度配置

数控系统用NC程序定义的点，计算每个机床轴的运动以及所需的速度配置。功能强大的过滤功能处理和平滑轮廓，确保数控系统不超出最大允许的路径偏差。

► 机械电子系统：进给控制，驱动技术，机床

数控系统计算的运动和速度配置通过机床驱动系统带动的实际刀具运动来实现。



考虑后处理器配置

后处理器的配置中要考虑以下因素：

- 必须确保轴位置的输出数据的小数位数不少于4位。这样能提高NC数据质量和避免圆整误差，圆整误差可导致在工件表面上留下裸眼可见的缺陷。对于光学器件和极大圆角的工件（即小曲率），输出5位小数（选装项23）可能达到更高表面质量，例如用于汽车模具。
- 对于表面法向矢量的加工（LN程序段，仅限Klartext对话式编程），必须将输出数据设置为7位小数的精度，这是因为任何设置下的选装项23，LN程序段都只用高精度进行计算。
- 由于连续的增量式NC程序段可能导致在输出中累加各个NC程序段的公差，因此应避免使用连续的增量式NC程序段
- 设置循环G32的公差，使其在标准情况下，至少是CAM系统中定义的弦差的两倍。也请注意有关循环G32工作原理的介绍。
- 如果CAM程序中选择的弦差过大，根据轮廓的相应曲率，可能导致NC程序段之间的距离较大，每个程序段的方向变化较大。加工期间，这将导致程序段过渡时的进给速率下降。非均质NC数控程序中进给速率下降导致的频繁重复和等加速度（例如振动力）可能造成机床结构发生不希望的振动。
- 也能用圆弧程序段取代直线程序段，用其连接CAM系统计算出的路径点。数控系统内部计算圆的准确性高于输入方式定义的准确性
- 严禁输出直线上的中间点。未严格在直线上的中间点可能导致工件表面留下裸眼可见的缺陷
- 曲率过渡处应只有一个NC数据点（角点）
- 避免连续的许多短程序段路径。如果较大曲率过渡而弦差极小时，CAM系统生成程序段路径较短。直线不需要这类短程序段路径，通常短程序段路径是CAM系统连续输出点造成的。
- 避免在曲率一致的整个表面上准确地均匀分布点位，因为这可能导致工件表面留下规则点阵
- 对于5轴联动程序：如果仅仅是刀具倾斜角不同，避免重复输出位置
- 避免每个NC程序段都输出进给速率。这对数控系统的速度配置有不利影响

对机床操作人员有用的配置：

- 要改进大型NC数控程序的结构，用该数控系统的结构化功能
更多信息: "结构化NC程序", 178 页
- 用该数控系统的注释功能，将NC数控程序文档化
更多信息: "添加注释", 174 页
- 加工孔和简单型腔时，可用该数控系统的全面循环
更多信息: 循环编程用户手册
- 为了配合，输出带**RL/RR**刀具半径补偿的轮廓。方便机床操作人员进行必要的补偿
更多信息: "刀具补偿", 118 页
- 分别定义预定位、加工和向下进刀的进给速率，在程序开始处用Q参数方式定义

举例：可变进给速率定义

```
1 Q50 = 7500 ; POSITION FEED RATE
2 Q51 = 750 ; FEED RATE FOR PLUNGING
3 Q52 = 1350 ; FEED RATE FOR MILLING
...
25 L Z+250 R0 FMAX
26 L X+235 Y-25 FQ50
27 L Z+35
28 L Z+33.2571 FQ51
29 L X+321.7562 Y-24.9573 Z+33.3978 FQ52
30 L X+320.8251 Y-24.4338 Z+33.8311
...
```

有关CAM编程，请注意以下几点

调节弦差



编程注意事项：

- 对于精加工操作，禁止在CAM系统中将弦差设置为大于 $5 \mu\text{m}$ 。在循环G62中，用1.3至3的相应公差系数T。
- 为进行粗加工，弦差与公差T的合计值必须小于定义的加工余量。这样可以避免轮廓损伤。
- 具体值取决于机床的动态性能。

根据加工要求，调整CAM程序中的弦差：

速度优先的粗加工：

在循环G62中使用弦差与加工公差值中较大的值。这两个值取决于轮廓所需的余量。如果机床有特殊循环，用粗加工模式。粗加工模式中，机床运动的加加速和加速度通常较大

- 循环G62的名义公差：0.05 mm至0.3 mm之间
- CAM系统的名义弦差：0.004 mm至0.030 mm之间

高精度优先的精加工：


在循环G62中使用弦差与加工下限中较小的值。数据密度必须足够高，使数控系统可以准确检测到过渡和角点。如果机床有特殊循环，用精加工模式。精加工模式中，机床运动的加加速和加速度通常较小

- 循环G62的名义公差：0.002 mm至0.006 mm之间
- CAM系统的名义弦差：0.001 mm至0.004 mm之间

高表面质量优先的精加工：

在循环G62中使用弦差与加工上限中较小的值。数控系统将能控制轮廓的光滑性。如果机床有特殊循环，用精加工模式。精加工模式中，机床运动的加加速和加速度通常较小

- 循环G62的名义公差：0.010 mm至0.020 mm之间
- CAM系统的名义弦差：约为0.005 mm



其它调节

有关CAM编程，注意以下几点：

- 对于速度较低加工进给速率或较大半径的轮廓，在循环G62中将弦差定义为只有公差T的三分之一到五分之一。此外，定义最大允许的点间距在0.25 mm至0.5 mm之间。几何误差或模型误差也需要定义的很小（最大1 μm）。
- 即使更高的加工进给速率，在曲面轮廓部位也不推荐大于2.5 mm的点间距
- 对于直线轮廓元素，只需一个NC点在线的起点位置，一个NC点在终点位置。避免输出中间点
- 在5轴联动运动的程序中，避免直线程序段与旋转程序段中路径比例的变化过大。否则，可导致在刀具参考点（TCP）处进给速率下降较多
- 只能在极个别情况下才能对补偿运动进行进给速率限制（例如通过**M128 F...**）。补偿运动的进给速率限制可导致刀具参考点（TCP）处的进给速率下降较多。
- 最好输出球头铣刀球心的5轴联动加工的NC数控程序。这样生成的NC数控更加一致。此外，可在循环G62中设置较大的旋转轴公差TA（例如1°至3°之间）使刀具参考点（TCP）处的进给速率曲线更平滑。
- 对于用盘铣刀和半径铣刀的5轴联动加工的NC数控程序，生成的NC程序是球顶点路径，选择较小的旋转轴公差。0.1°为典型值。然而，影响旋转轴公差的决定性因素是最大允许的轮廓误差。这种轮廓误差取决于可能的刀具倾斜、刀具半径和刀具接触深度。对于用端铣刀进行5轴齿轮滚齿加工，直接用刀具接触长度L和允许的轮廓公差TA计算最大允许的轮廓误差T：
$$T \sim K \times L \times TA \quad K = 0.0175 [1/\text{°}]$$
举例：L = 10 mm , TA = 0.1° : T = 0.0175 mm

数控系统的用户干预方式

循环G62 **TOLERANCE**可在数控系统上直接影响CAM程序的工作特性。请注意有关循环G62工作原理的介绍。也需要注意与CAM系统中定义的弦差的相互作用。

更多信息：循环编程用户手册



参见机床手册。

有些机床公司提供一个附加循环，用该循环根据相应的加工调整机床的行为特性，例如循环332（调节）。循环332用于修改过滤器设置、加速度设置和加加速设置。

举例

N340 G62 T0.05 P01 1 P02 3*

ADP运动控制



这个功能必须由机床制造商实施和调试。

CAM系统生成的NC程序数据质量常常不够充分，造成铣削的工件表面质量不高。**ADP**（高级动态预测）功能是传统预读最大允许进给速率的升级版，它能在铣削期间优化进给轴的运动控制。缩短加工时间，并确保更光滑的表面，即使在相邻刀具路径的点分布十分不均匀时同样如此。显著降低或减小修复加工复杂性。

ADP的最重要优点：

- 双向铣削时，对称的向前和向后刀具路径的进给速率特性
- 相邻刀路间一致的进给速率曲线
- 更有效地响应生成的CAM程序中NC程序的副作用（例如短台阶，大弦差的公差，过于精简的程序段终点坐标）
- 精确地满足苛刻条件下的动态特性要求

12


用CAD文件中数据

12.1 CAD阅读器的屏幕布局

CAD阅读器的基本知识

显示屏显示

打开**CAD-Viewer**，显示以下屏幕布局：



- 1 菜单栏
- 2 图形窗口
- 3 列表视图窗口
- 4 窗口元素信息
- 5 状态栏

文件格式

CAD-Viewer可在该数控系统上直接打开标准CAD数据格式的文件。

该数控系统显示以下文件格式：

文件	类型	格式
Step	.STP和.STEP	■ AP 203 ■ AP 214
IGES	.IGS和.IGES	■ 5.3版
DXF	.DXF	■ R10至2015

12.2 CAD-Viewer (选装项42)

应用



如果将该数控系统设置为ISO格式，抽取的轮廓或加工位置也输出为.H对话格式的Klartext程序。


直接在数控系统上打开CAD文件，从中抽取轮廓和加工位置。然后将其保存在Klartext对话格式程序中或点位文件中。这样获得的Klartext对话式程序也能在老版本的海德汉数控系统上运行，因为这些轮廓程序中只有L和CC/C程序段。

如果在**编程**操作模式下处理这些文件，默认情况下该数控系统生成扩展名为.H的轮廓程序以及扩展名为.PNT点位表文件。在保存对话框中选择文件类型。要在NC程序中直接插入被选的轮廓或被选的加工位置，用该数控系统的剪贴板。



使用注意事项：

- 将文件加载到该数控系统上前，必须确保文件名只由允许的字符组成。**更多信息：“文件名”，95页**
- 该数控系统不支持二进制的DXF格式。在CAD程序中或绘图程序中，将DXF文件保存为文本文件格式。



使用CAD阅读器



如果无触控屏，需要配鼠标或触摸板才能使用**CAD-Viewer**。所有操作模式和操作功能以及轮廓和加工位置只能用鼠标或触摸板选择。

CAD-Viewer运行在该数控系统第三桌面的单独应用程序中。因此，可以用屏幕切换键切换机床操作模式、程序编辑操作模式和**CAD-Viewer**。如果要通过剪贴板的复制和粘贴操作将轮廓或加工位置插入到Klartext对话格式程序中，这个特性非常有用。



如果使用触控操作的TNC 640，部分按键用触控操作取代。

更多信息: "使用触控屏", 449页

打开CAD文件



▶ 按下**编程**键



▶ 要调用文件管理器，按下**PGM MGT**键



▶ 为查看选择文件类型的软键菜单，按下**选择 类型**软键



▶ 为了显示全部CAD文件，按下**显示CAD**或**显示全部**软键
▶ 选择保存CAD文件的目录
▶ 选择所需CAD文件




▶ 按下**ENT**按键

▶ 该数控系统启动**CAD-Viewer**并在显示屏上显示打开的文件内容。该数控系统在列表视图窗口中显示图层，并在图形窗口中显示图形。

基本设置

用工具栏中的图标选择以下指定的基本设置。

图标	设置
	显示或隐藏“窗口列表”视图以扩大“图形”窗口
	显示多个图层
	设置预设点，可选平面
	设置原点，可选平面
	选择轮廓
	选择孔位置
	设置缩放比例使整幅图形放大到最大
	改变背景颜色（黑色或白色）
	切换2-D与3-D模式。当前模式用彩色高亮显示
	设置文件的尺寸单位，mm或inch。然后，该数控系统用该尺寸单位输出轮廓程序和加工位置。 当前尺寸单位用红色高亮显示
	设置分辨率：分辨率确定该数控系统生成轮廓程序时使用的小数位数。默认设置：mm为4位小数，inch为5位小数的尺寸单位
	切换模型的不同视图 例如 俯视图
	选择车削加工的轮廓。当前加工用彩色高亮显示 (选装项50)
	激活3-D线图模型
	选择和取消选择： 激活的+号符号与按下Shift按键的作用相同，和激活的-号符号与按下CTRL按键的作用相同。激活的光标符号与鼠标的作用相同



以下图标仅在数控系统的部分模式下才显示。

图标


设置



最近的操作步骤被撤销。



轮廓预估模式：
公差用于确定相邻轮廓元素彼此相距的距离。可以用公差补偿绘图时的不精确性。默认设置为 0.001 mm



圆弧模式：
圆弧模式确定在NC程序中用C格式还是用CR格式输出圆弧（例如进行圆柱面插补）。



点位预估模式：
指定在选择加工位置时，该数控系统是否将刀具路径显示为虚线



路径优化模式：
该数控系统优化刀具运动路径，在加工位置之间用最短运动路径。重复激活可将优化复位



孔位模式：
该数控系统打开一个弹出窗口，在该窗口中用尺寸过滤孔（整圆）。



使用注意事项：

- 由于CAD文件不含任何这类信息，必须设置正确的尺寸单位。
- 如果要生成用于老型号数控系统的NC程序，必须将分辨率限制为三位小数。此外，必须删除**CAD-Viewer**插入到轮廓中的注释信息。
- 该数控系统在显示屏的状态栏显示当前的基本设置。

设置图层

CAD文件通常有多个图层。设计人员用这些图层创建不同元素类型组，例如实际工件轮廓、尺寸、辅助线和设计线、阴影和文字。

隐藏不必要的图层，方便读入图形和抽取需要的信息。




使用注意事项：

- 需处理的CAD文件中必须有一个以上图层。非图层的元素被该数控系统自动移至匿名图层。
- 如果设计人员将轮廓线保存在不同图层中，用户甚至可以选择轮廓。



- ▶ 选择图层设置的模式
- ▶ 在“列表视图”窗口中，该数控系统显示当前CAD文件中的全部图层
- ▶ 隐藏图层：用鼠标左键选择该图层，并点击复选框进行隐藏。
- ▶ 或者，用空格键
- ▶ 显示图层：用鼠标左键选择该图层，并点击复选框进行显示。
- ▶ 或者，用空格键




定义预设点

CAD文件中的图形原点通常不能直接用作工件的预设点。因此，该数控系统提供了一个功能，只需点击轮廓元素就可以将工件预设点平移到适当位置处。也可以定义坐标系的方向。

可将预设点定义在以下位置：

- 在“列表视图”窗口中直接输入数字值
- 直线起点、终点或中点
- 圆弧起点、圆心或终点
- 像限过渡处或整圆中心
- 以下元素间交点：
 - 直线和直线交点，包括交点实际在直线延长线上
 - 直线 - 圆弧
 - 直线 - 整圆
 - 圆 - 圆（无论是圆弧还是整圆）



使用注意事项：

- 即使选择轮廓后，也可以改变预设点。在将被选的轮廓保存在轮廓程序中前，该数控系统不计算实际轮廓数据。

NC语法

用**origin**（原始点）将预设点和可选的方向作为注释插入到NC程序中。

```
4 ;origin = X... Y... Z...
```

```
5 ;origin_plane_spatial = SPA... SPB... SPC...
```

选择预设点在单个元素上



- ▶ 选择指定预设点的模式
- ▶ 用鼠标点击需要的轮廓元素
- > 数控系统用星号指示在被选元素上可为预设点的位置。
- ▶ 点击要选其为预设点的星号
- ▶ 如果所选元素太小，用缩放功能
- > 该数控系统将预设点符号设置在被选位置处。
- > 根据需要，调整坐标系的方向。
- 更多信息：“调整坐标系的方向”，393页

将两个轮廓元素的交点选为预设点



- ▶ 选择指定预设点的模式
 - ▶ 用鼠标左键点击第一个轮廓元素（直线、整圆或圆弧）
 - > 该轮廓元素用彩色高亮显示。
 - ▶ 用鼠标左键点击第二个轮廓元素（直线、整圆或圆弧）
 - > 该数控系统将预设点符号设置在交点处。
 - > 根据需要，调整坐标系的方向。
- 更多信息:** "调整坐标系的方向", 393 页



使用注意事项：

- 如有多个可能交点，该数控系统选择最接近第二个轮廓元素鼠标点击的交点。
- 如果两个轮廓元素不直接相交，该数控系统自动计算其延长线的交点。
- 如果该数控系统无法计算交点，其取消已选择的轮廓元素。

如果预设点已设置， “设置预设点”的图标改变颜色。

可以按下图标，删除一个预设点。

调整坐标系的方向


坐标系的位置由轴的方向定义。



- ▶ 预设点已被设置
- ▶ 左键点击正X轴方向的轮廓元素
- > 该数控系统找正X轴并修改C轴角度。
- > 如果定义的角度不等于0，该数控系统用橙色显示列表视图。
- ▶ 左键点击大约正Y轴方向的轮廓元素
- > 该数控系统找正X轴和Z轴并修改A轴和C轴角度。
- > 如果定义值不等于0，该数控系统用橙色显示列表视图。

元素信息

在轮廓元素信息窗口中，该数控系统显示被选的预设点距图形原点的距离，以及该坐标系相对图形的方向。




定义原点

工件预设点的位置不一定在可让用户加工整个工件的位置。因此，该数控系统提供一个功能，用它可以定义新原点和进行倾斜操作。

倾斜坐标系的原点可定义在与预设点相同的位置。

更多信息: "定义预设点", 392 页



NC语法

对于原点用**变换原点轴**功能，对于方向用**PLANE空间角**功能，将原点和可选的方向作为NC程序段或注释插入到NC程序中。

如果指定唯一一个原点和其方向，那么该数控系统将该功能作为NC程序段插入到NC程序中。

4 TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...

5 PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX

如果还选择轮廓或点位，那么该数控系统将该功能作为注释插入到NC程序中。

4 ;TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...

5 ;PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX

选择原点在单个轮廓元素上



- ▶ 选择指定原点的模式
- ▶ 用鼠标点击需要的轮廓元素
- > 该数控系统用星号指示在被选元素上可为原点的位置。
- ▶ 点击要选其为原点的星号
- ▶ 如果所选元素太小，用缩放功能
- > 该数控系统将预设点符号设置在被选位置处。
- ▶ 根据需要，调整坐标系的方向。

更多信息: "调整坐标系的方向", 396 页

选择原点在两元素交点处



- ▶ 选择指定原点的模式
- ▶ 用鼠标左键点击第一个轮廓元素（直线、整圆或圆弧）
 - > 该轮廓元素用彩色高亮显示。
- ▶ 用鼠标左键点击第二个轮廓元素（直线、整圆或圆弧）
 - > 该数控系统将预设点符号设置在交点处。
 - > 根据需要，调整坐标系的方向。

更多信息：“调整坐标系的方向”，396页



使用注意事项：

- 如有多个可能交点，该数控系统选择最接近第二个轮廓元素鼠标点击的交点。
- 如果两个轮廓元素不直接相交，该数控系统自动计算其延长线的交点。
- 如果该数控系统无法计算交点，其取消已选择的轮廓元素。

设置原点后，原点设置图标的颜色改变。

可以按下图标，删除一个原点。

调整坐标系的方向

坐标系的位置由轴的方向定义。




- ▶ 原点已被设置
- ▶ 左键点击正X轴方向的轮廓元素
- > 该数控系统找正X轴并修改C轴角度。
- > 如果定义的角度不等于0，该数控系统用橙色显示列表视图。
- ▶ 左键点击大约正Y轴方向的轮廓元素
- > 该数控系统找正X轴和Z轴并修改A轴和C轴角度。
- > 如果定义值不等于0，该数控系统用橙色显示列表视图。

调整坐标系的方向 坐标系的位置由轴的方向定义。预设点已被设置 左键点击正X轴方向的轮廓元素 该数控系统找正X轴并修改C轴角度。如果定义的角度不等于0，该数控系统用橙色显示列表视图。

左键点击大约正Y轴方向的轮廓元素 该数控系统找正X轴和Z轴并修改A轴和C轴角度。如果定义值不等于0，该数控系统用橙色显示列表视图。

元素信息

在“元素信息”窗口中，数控系统显示被选原点与工件预设点间相距的距离。



选择和保存轮廓



使用注意事项：

- 如果未激活选装项42，无该功能。
- 指定轮廓选择期间的旋转方向，所选方向符合所选加工方向。
- 选择第一轮廓元素，即接近时不可能发生碰撞的元素。
- 如果轮廓元素相距太近，可以用缩放功能。

以下轮廓元素为可选的轮廓：


- 直线段
- 圆
- 圆弧
- 多义线

对于曲线轮廓元素，例如样条或椭圆，可选择终点和中心点。也可以选择部分轮廓并可在导出时将其转换成多义线。

元素信息

在“元素信息”窗口中，该数控系统显示在“列表视图”窗口或“图形”窗口中选择的最后一个轮廓元素的一系列信息。

- **图层**：指定当前所在图层
- **类型**：指定当前元素类型，例如线条
- **坐标**：显示元素起点和终点以及圆心和接近的圆弧半径





- ▶ 选择轮廓选择模式
- > “图形”窗口被激活用于轮廓选择。
- ▶ 要选择轮廓元素，用鼠标点击该轮廓元素。
- > 数控系统用虚直线显示加工顺序。
- ▶ 将鼠标移到轮廓元素中心点的另一侧，修改加工顺序。
- ▶ 用鼠标左键选择轮廓元素。
- > 所选轮廓元素变为蓝色。
- ▶ 如果被选的加工顺序中的其他轮廓元素可选，该数控系统用绿色高亮显示这些轮廓元素。在连接处，该数控系统选择方向偏差最小的轮廓元素。
- ▶ 点击最后一个绿色轮廓元素，将全部轮廓元素添加到轮廓程序中
- > 该数控系统在“列表视图”窗口中显示全部被选的轮廓元素。在NC列中，仍为绿色的轮廓元素无对号。该数控系统不能将这些轮廓元素保存到轮廓程序中。
- ▶ 也可以在“列表视图”窗口中点击被选的轮廓元素，将其加入到轮廓程序中
- ▶ 如果需要，也能在图形窗口中再次点击已选择的轮廓元素，取消其选择，但这时还必须同时按下CTRL按键
- ▶ 或者：点击该图标，取消选择全部已选的轮廓元素



i 使用注意事项：

- 该数控系统还将两个工件毛坯定义（**BLK FORM**）转到轮廓程序中。第一个定义包括整个CAD文件的尺寸信息。实际激活的是第二个定义中只有所选轮廓元素信息，因此是优化后的工件毛坯尺寸。
- 该数控系统只保存已选择的轮廓元素（蓝色元素），也就是说“列表视图”窗口中有对号符号的轮廓元素。

切分，扩展和缩短轮廓元素

继续执行以下操作，修改轮廓元素：




- ▶ “图形”窗口可用，可用于选择轮廓
- ▶ 要选择起点，选择一个轮廓元素或两个元素间的交点（用+图标）
- ▶ 用鼠标点击下一个轮廓元素进行选择
- > 数控系统用虚直线显示加工顺序。
- ▶ 该轮廓元素被选择时，数控系统用蓝色显示它。
- > 如果该轮廓元素无法连接，数控系统用灰色显示被选的轮廓元素。
- ▶ 如果被选的加工顺序中的其他轮廓元素可选，该数控系统用绿色高亮显示这些轮廓元素。在连接处，该数控系统选择方向偏差最小的轮廓元素。
- ▶ 点击最后一个绿色轮廓元素，将全部轮廓元素添加到轮廓程序中。



使用注意事项：

- 用第一轮廓元素选择轮廓的加工顺序。
- 如果伸长或缩短的轮廓元素为直线，数控系统将沿该直线伸长/缩短该轮廓元素。如果伸长或缩短的轮廓元素为圆弧，数控系统将沿该圆弧伸出/缩短该轮廓元素。



选择车削加工的轮廓


也能用CAD阅读器（选装项50）选择车削的轮廓。如果未激活选装项50，该图标为灰色不可用。输入选择的车削轮廓前，必须将预设点设置在旋转轴上。如果选择一个车削轮廓，保存Z轴和X轴坐标值。此外，车削轮廓的所有X轴坐标值都用直径值传送，也就是说将X轴的图纸标注尺寸值加倍。所有旋转轴下的轮廓元素都不被选择并用灰色高亮。



- ▶ 选择车削轮廓的选择模式
- > 该数控系统仅显示旋转中心上方的可选轮廓元素。
- ▶ 用鼠标左键选择需要的轮廓元素
- > 数控系统用蓝色显示被选的轮廓元素并在“列表视图”窗口中用图标（圆形或直线）显示被选元素。



上述所述图标对于铣削和车削的功能完全相同。不适用于车削的图标为不可用。



也可用鼠标改变车削图形显示。提供以下功能：


- ▶ 平移显示的模型：按住鼠标中间键或滚轮并移动鼠标。
- ▶ 某部位的缩放显示：按住鼠标左键画一个缩放区。松开鼠标左键后，数控系统放大已定义的部位
- ▶ 快速放大或缩小任何部位：向前或向后转动鼠标滚轮
- ▶ 返回标准显示：双击鼠标右键

选择和保存加工位置



使用注意事项：

- 如果未激活选装项42，无该功能。
 - 如果轮廓元素相距太近，可以用缩放功能。
 - 根据需要，配置基本设置使数控系统显示刀具路径。
- 更多信息:** "基本设置", 389页



阵列生成器提供3种定义加工位置的功能：

- 单选：通过单独的鼠标单击选择所需加工位置
更多信息: "单选", 402页
- 用鼠标圈选快速选择孔位：拖动鼠标定义一个区域，选择该区域内的全部孔位
更多信息: "用鼠标选区快速选择孔位", 403页
- 通过图标快速选择孔位置：点击该图标，然后数控系统显示全部现有孔的直径。
更多信息: "通过图标快速选择孔位", 404页

选择文件类型

有以下文件类型：

- 点位表 (.PNT)
- Klartext对话格式程序 (.H)


如果将该加工位置保存在Klartext对话式程序中，该数控系统通过循环调用为每一个加工位置创建单独的直线程序段 (**L X... Y... Z... F MAX M99**)。也可以将该NC程序传到老型号的海德汉数控系统中并进行运行。



TNC 640的点位表 (.PTN) 与iTNC 530的点位表不兼容。向另一种数控系统传输和处理点位表可能出现问题或发生意外情况。

单选


- ▶ 选择加工位置的选择模式
- > “图形”窗口被激活用于位置选择。
- ▶ 要选择加工位置，用鼠标点击该轮廓元素
- > 该数控系统用橙色显示轮廓元素。
- > 如果同时按下Shift按键，该数控系统用轮廓元素上的星号指示可加工的位置。
- ▶ 如果点击圆，该数控系统用圆心作为加工位置
- > 如果同时按下Shift按键，该数控系统用星号指示可加工的位置。
- > 该数控系统将被选的位置加载到“列表视图”窗口中（显示点号）。
- ▶ 如果需要，也能在图形窗口中再次点击已选择的轮廓元素，取消其选择，但这时还必须同时按下CTRL按键
- ▶ 或者：在“列表视图”窗口中选择轮廓元素并按下**DEL**按键
- ▶ 或者：点击该图标，取消选择全部已选的轮廓元素
- ▶ 将被选的加工位置保存到数控系统的剪贴板中，因此可将其插入到Klartext对话格式程序中带循环调用的定位程序段中
- ▶ 或者：在点位文件中保存选择的加工位置
- > 该数控系统显示一个弹出窗口，在该窗口中选择目标目录、文件名和文件类型。
- ▶ 确认输入信息
- > 该数控系统将轮廓程序保存到被选的目录中。
- ▶ 如要选择更多加工位置，按下“取消被选元素”图标并用以上方法选择



用鼠标选区快速选择孔位



- ▶ 选择加工位置的选择模式
- > “图形”窗口被激活用于位置选择。
- ▶ 要选择加工位置，按下Shift按键并用鼠标左键定义该部位
- > 数控系统将该部位内的全部已封闭整圆用作孔位。
- > 该数控系统打开一个弹出窗口，在该窗口中用尺寸过滤孔。
- ▶ 配置过滤器设置并按下（**确定**）按钮确认
更多信息: “过滤器设置”，405页
- > 该数控系统将被选的位置加载到“列表视图”窗口中（显示点号）。
- ▶ 如果需要，也能在图形窗口中再次点击已选择的轮廓元素，取消其选择，但这时还必须同时按下CTRL按键
- ▶ 或者：在“列表视图”窗口中选择轮廓元素并按下**DEL**按键
- ▶ 或者：再次滑过一个开放区，取消全部轮廓元素的选择，但这次要同时按下CTRL按键
- ▶ 将被选的加工位置保存到数控系统的剪贴板中，因此可将其插入到Klartext对话格式程序中带循环调用的定位程序段中
- ▶ 或者：在点位文件中保存选择的加工位置
- > 该数控系统显示一个弹出窗口，在该窗口中选择目标目录、文件名和文件类型。
- ▶ 确认输入信息
- > 该数控系统将轮廓程序保存到被选的目录中。
- ▶ 如要选择更多加工位置，按下“取消被选元素”图标并用以上方法选择



通过图标快速选择孔位




- ▶ 选择加工位置的选择模式
- > “图形”窗口被激活用于位置选择。
- ▶ 选择图标
- > 该数控系统打开一个弹出窗口，在该窗口中用尺寸过滤孔（整圆）。
- ▶ 根据需要，配置过滤器设置并按下（**确定**）按钮确认

更多信息: “过滤器设置”，405页

- > 该数控系统将被选的位置加载到“列表视图”窗口中（显示点号）。
- ▶ 如果需要，也能在图形窗口中再次点击已选择的轮廓元素，取消其选择，但这时还必须同时按下**CTRL**按键



- ▶ 或者：在“列表视图”窗口中选择轮廓元素并按下**DEL**按键
- ▶ 或者：点击该图标，取消选择全部已选的轮廓元素
- ▶ 将被选的加工位置保存到数控系统的剪贴板中，因此可将其插入到Klartext对话格式程序中带循环调用的定位程序段中
- ▶ 或者：在点位文件中保存选择的加工位置
- > 该数控系统显示一个弹出窗口，在该窗口中选择目标目录、文件名和文件类型。
- ▶ 确认输入信息
- > 该数控系统将轮廓程序保存到被选的目录中。
- ▶ 如要选择更多加工位置，按下“取消被选元素”图标并用以上方法选择



过滤器设置

用快速选择功能标记孔位置后，弹出窗口的左侧显示最小直径，右侧显示最大直径。用显示直径正下方的按钮调整直径值，使系统加载所需的孔直径。

提供以下按钮：

图标 最小直径的过滤器设置



	显示发现的最小直径（默认设置）
	显示发现的下一个较小直径
	显示发现的下一个较大直径
	显示发现的最大直径。数控系统将最小直径的过滤器设置为最大直径的设置值

图标 最大直径的过滤器设置

	显示发现的最小直径。数控系统将最大直径的过滤器设置为最小直径的设置值
	显示发现的下一个较小直径
	显示发现的下一个较大直径
	显示发现的最大直径（默认设置）

如需显示刀具路径，单击**显示 刀具 路径**图标。

更多信息: "基本设置", 389 页




元素信息

在“元素信息”窗口中，该数控系统显示“列表视图”窗口或“图形”窗口中用鼠标点击最后被选的加工位置坐标。

也可以用鼠标改变图形显示。提供以下功能：

- ▶ 为旋转三维显示的模型，按住鼠标右键并移动鼠标
- ▶ 要平移显示的模型，按住鼠标中间键或鼠标滚轮并移动鼠标
- ▶ 要局部放大，按住鼠标左键选择缩放区
- ▶ 松开鼠标左键后，数控系统放大已定义的部位。
- ▶ 要快速放大或减小任何部位，向后或向前转动鼠标滚轮
- ▶ 按下Shift按键并同时用鼠标右键双击，返回标准显示。如果只用鼠标右键双击，旋转角保持不变。



13

托盘

13.1 托盘管理

应用



参见机床手册。


托盘表的管理功能与机床有关。以下为标准功能说明。

托盘表 (.p) 主要用于带托盘交换系统的加工中心。托盘表可以选择性地调用不同的托盘 (PAL)、夹具 (FIX) 和相应的NC程序 (PGM)。托盘表激活全部已定义的预设点和原点表。

如果没有托盘交换系统，只需要按下NC Start (NC启动) 键，便可用托盘表按顺序地处理预设点各不相同的NC程序。



托盘表的文件名必须以字母开头。



托盘表的列

机床制造商定义托盘表的格式，创建托盘表时将自动打开该表格式。

该表格式包括以下列：

列	含义	字段类型
NR	数控系统自动创建输入项。 程序段扫描 功能中行号的输入框需要的输入信息。	必填字段
TYPE	数控系统区分以下输入信息 ■ PAL 托盘 ■ FIX 夹具 ■ PGM NC 程序 用 ENT 按键和箭头键或软键，选择输入项。	必填字段
NAME	文件名 机床制造商指定托盘和夹具的名称，如果可行，在定义程序名处定义。如果NC程序未保存在托盘表的目录下，必须指定完整路径。	必填字段
DATUM	Datum 如果原点表未保存在托盘表的目录下，必须指定完整路径。在NC程序中用循环7激活原点表中的原点。	可选字段 只有使用原点表时，才需要该输入项。
PRESET	工件预设点 输入工件的预设点号。	可选字段
LOCATION	托盘的位置 MA 输入项表示机床加工区内有一个托盘或夹具并可进行加工。按下 ENT 按键，输入 MA。按下 NO ENT 按键，删除该输入项，并抑制加工。	可选字段 如果该列存在，该输入项为必输入项。
LOCK	行被锁定 用 * 将托盘表中的表行排除到加工之外。按下 ENT 按键，输入 * 标识表行。按下 NO ENT 键，取消锁定。也可以锁定执行个别NC程序，夹具或整个托盘。锁定的托盘中的非锁定行（例如PGM）也不被执行。	可选字段
PALPRES	托盘预设点号	可选字段 仅当使用托盘预设点时才需输入该项。

列	含义	字段类型
W-STATUS	执行状态	可选字段 该输入项仅适用于基于刀具的加工。
METHOD	加工方式	可选字段 该输入项仅适用于基于刀具的加工。
CTID	程序中启动的ID	可选字段 该输入项仅适用于基于刀具的加工。
SP-X , SP-Y , SP-Z	X、Y和Z轴直线轴的第二安全高度	可选字段
SP-A , SP-B , SP-C	A、B和C轴旋转轴的第二安全高度	可选字段
SP-U , SP-V , SP-W	U、V和W轴平行轴的第二安全高度	可选字段
DOC	注释	可选字段



如果只使用托盘表且数控系统加工托盘表中的全部表行，可以删除**LOCATION** (位置) 列。

更多信息: "插入或删除列", 411 页

编辑托盘表

创建新托盘表，开始时为空表。用软键，插入和编辑表行。

软键	编辑功能
	选择表起点
	选择表终点
	选择表中上一页
	选择表中下一页
	插入表中作为最后一行
	删除表中最后一行
	在表尾处添加多行
	复制当前值
	插入被复制的值
	选择行起点
	选择行尾

软键	编辑功能
查找	查找文字或值
隐藏/ 排序/ 列	排序或隐藏表列
编辑 当前 字段	编辑当前字段
排序	按列内容排序
更多 功能	辅助功能，例如保存
选择	打开文件路径选择

选择托盘表

执行以下操作，选择托盘表或创建新托盘表：



- ▶ 切换到**编程模式**或程序运行操作模式



- ▶ 按下**PGM MGT**按键

如果未显示托盘表：



- ▶ 按下**选择 类型**软键
- ▶ 按下**全部显示**软键
- ▶ 用箭头键选择托盘表，或输入新托盘表的名称 (.p)
- ▶ 按下**ENT**按键

i 用**Screen Layout** (屏幕布局) 按键，选择列表视图或表格格式。

插入或删除列



输入密码**555343**前，该功能无法被激活。

根据配置，新创建的托盘表可能不含部分列。例如对于基于刀具的加工，需要在表中先插入表列。

执行以下操作，在一个空托盘表中插入一列：

- ▶ 打开托盘表



- ▶ 按下**更多 功能**软键



- ▶ 按下**编辑 格式**软键
- ▶ 数控系统打开弹出窗口，在弹窗窗口中显示可用的列
- ▶ 用箭头键，选择所需列。



- ▶ 按下**插入 列**软键



- ▶ 按下**ENT**按键

用**删除 列**软键，删除表列。

基于刀具加工基础知识

应用



参见机床手册。

基于刀具的加工是一个独立于机床的功能。以下为标准功能说明。

基于刀具的加工允许在一台机床上加工多个工件，包括在无托盘交换系统的机床上，基于刀具的加工能缩短换刀时间。

限制**注意****碰撞危险！**

部分托盘表和NC程序不适用于基于刀具的加工。对于基于刀具的加工，数控系统不连续执行NC程序，而是将其分为多次刀具调用。NC程序的划分使未被重置的功能可适用于整个程序（机床状态）。可能导致加工期间的碰撞危险！

- ▶ 必须考虑说明中的限制
- ▶ 调整托盘表和NC程序使其与基于刀具的加工相符
 - 在每个NC程序中，每把刀具后需要重新编写程序信息（例如**M3或M4**）。
 - 在每一个NC程序中的每把刀具前，重置特殊功能和辅助功能（例如**Tilt the working plane**或**M138**）
- ▶ 在**运行程序, 单段方式**操作模式下，小心地测试托盘表和相应的NC程序

禁用以下功能：

- TCPM功能，M128
- M144
- M101
- M118
- 修改托盘预设点

以下功能需要特别注意，尤其是程序中启动：

- 用辅助功能修改机床状态（例如M13）
- 写入配置（例如（写入运动特性）
- 行程范围切换
- 循环G62（公差）
- 循环800
- 倾斜加工面

基于刀具加工的托盘表列

除非机床制造商已进行不同的配置，您需要为基于刀具的加工增加以下列：

列	含义
W-STATUS	<p>该机床状态定义加工进度。对于未加工的（毛坯）工件，输入BLANK（毛坯）。数控系统在加工中自动修改该输入项。</p> <p>数控系统区分以下输入信息</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BLANK：工件毛坯，需要加工 ■ INCOMPLETE：部分加工，需要继续加工 ■ ENDED：加工完成，无需继续加工 ■ EMPTY：空格，不需要加工 ■ SKIP：跳过加工
METHOD	<p>表示加工方式</p> <p>基于刀具的加工也可与托盘夹具组合使用，但不适用于多个托盘。</p> <p>数控系统区分以下输入信息</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ WPO：基于工件（标准） ■ TO：基于刀具（首件） ■ CTO：基于刀具（其它工件）
CTID	<p>数控系统通过程序段扫描为程序中启动自动生成ID编号。</p> <p>如果删除或修改输入项，将不能进行程序中启动。</p>
SP-X, SP-Y, SP-Z, SP-A, SP-B, SP-C, SP-U, SP-V, SP-W	<p>现有轴的第二安全高度输入项为可选项。</p> <p>可为这些轴输入安全位置。如果机床制造商在NC宏内进行处理，数控系统仅接近这些位置。</p>

13.2 加工批次管理器 (选装项154)

应用



参见机床手册。

机床制造商配置和激活**Batch Process Manager**功能。

Batch Process Manager用于制定机床的生产任务单计划。

将计划好的NC程序保存在任务列表中。用**Batch Process Manager**打开任务列表。

显示以下信息：

- NC程序是否无任何差错
- NC程序的运行时间
- 刀具的可用性
- 需要在机床上进行手动操作的时间



必须激活刀具使用时间测试功能并启动该功能，确保获得全面信息！

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

基础知识

Batch Process Manager适用于以下操作模式：


- 编程
- 运行程序, 单段方式
- 运行程序, 自动方式

在**编程**操作模式下，可创建和编辑任务列表。

只能在**运行程序, 单段方式**和**运行程序, 自动方式**操作模式下执行任务列表。只有有限的修改能力。

显示屏显示

在编程操作模式下打开Batch Process Manager，显示以下屏幕布局：



- 1 显示全部需要的手动操作
- 2 显示下次手动操作
- 3 如果机床制造商提供软键，显示当前软键
- 4 蓝色高亮显示表行的可编辑项
- 5 显示当前软键
- 6 显示任务列表

任务列表的表列

列	含义
无列名	Pallet、Clamping或程序的状态Program
Program	Pallet、Clamping或程序的名称或路径Program
Duration	运行时间，单位秒 只有机床配19英寸显示器时才显示该列。
End	运行时间结束 <ul style="list-style-type: none"> ■ 编程操作模式下的时间 ■ 运行程序, 单段方式和运行程序, 自动方式操作模式下的实际时间
预设点	工件预设点的状态
T	插入的刀具状态
程序	NC程序状态
Sts	加工状态

Pallet、Clamping和Program的状态由第一列的图标显示。

图标含义：

图标	含义
	Pallet、Clamping或Program被锁定
	Pallet或Clamping未被激活用于加工
	该行正在运行程序, 单段方式或运行程序, 自动方式下进行加工, 无法编辑
	在该行手动中断程序运行

在Program列中，用图标标记加工方式。

图标含义：

图标	含义
无图标	基于工件加工
	基于刀具加工 <ul style="list-style-type: none"> ■ 开始 ■ 结束

该状态由预设点、T和Pgm (程序) 列中的图标标识。

图标含义：

图标	含义
	测试完成
	测试失败，例如超出刀具寿命
	测试尚未完成
	不正确的程序结构，例如托盘不含子程序
	工件预设点已定义
	检查输入 将工件预设点分配在托盘上或分配在全部子NC程序中。



使用注意事项：

- 在**编程操作模式**下，**T**列始终为空，原因是该数控系统首先检查**运行程序**、**单段方式**和**运行程序**、**自动方式**操作模式下的状态
 - 如果机床未激活或开启刀具使用时间测试功能，**Pgm**（程序）列不显示图标
- 更多信息**：设置、测试和运行NC程序用户手册

在**Sts**（状态）列，用图标标识加工状态。

图标含义：

图标	含义
	工件毛坯，需要加工
	部分加工，需要继续加工
	加工完成，无需继续加工
	跳过加工



使用注意事项：

- 加工期间，自动调整加工状态
- 仅当托盘表中含**W STATUS**（W状态）列时，**Batch Process Manager** 才显示**Sts**（状态）列

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

打开加工批次管理器



参见机床手册。

机床参数**standardEditor** (102902号) 允许机床制造商指定该数控系统使用的标准编辑器。

编程操作模式

在加工批次管理器中，如果该数控系统未将托盘表 (.p) 打开为任务列表，执行以下操作：

- ▶ 选择需要的任务列表
 - ▶ 切换软键行
- ▶ 按下**更多 功能** 软键
- ▶ 按下**选择 编辑器**软键
 - > 该数控系统打开**选择编辑器**弹出窗口。
- ▶ 选择**BPM编辑器**
- ▶ 用**ENT**按键确认输入
- ▶ 或者：按下**确定**软键
 - > 在**Batch Process Manager**中，打开任务列表。

运行程序, 单段方式和运行程序, 自动方式操作模式

在加工批次管理器中，如果该数控系统未将托盘表 (.p) 打开为任务列表，执行以下操作：

- ▶ 按下**屏幕布局**按键
- ▶ 按下**BPM**按键
 - > 在**Batch Process Manager**中，打开任务列表。

软键

有以下软键：

	参见机床手册。 机床制造商可配置其自己的软键。
	收缩或扩展树状结构
	编辑打开的任务列表
	显示软键插在 前、插在 后和删除
	移动行
	选择行
	取消标记
	在光标位置前，插入 新Pallet、Clamping或Program
	在光标位置后，插入 新Pallet、Clamping或Program
	删除行或程序段
	切换当前窗口
	在弹出窗口中选择可能的表项
	将加工状态重置为工件毛坯
	选择基于工件还是基于刀具加工
	打开扩展刀具管理
	中断加工



使用注意事项：

- 刀具管理和内部停止 软键只适用于**运行程序, 单段方式**和**运行程序, 自动方式**操作模式。
- 如果托盘表含**W STATUS** (**W状态**) 列，提供**复位状态** 软键。
- 如果托盘表含**W STATUS** (**W状态**)、**METHOD** (**方法**) 和**CTID** 列，提供**加工方法**软键。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

创建任务列表

只能在文件管理器中创建新任务列表。



任务列表的文件名只能以字母开头。



▶ 按下**编程**键



▶ 按下**PGM MGT**按键

> 该数控系统打开文件管理器。



▶ 按下**新文件**软键



▶ 输入带扩展名的文件名 (.p)

▶ 用**ENT**按键确认

> 在**Batch Process Manager**中打开空任务列表。



▶ 按下**插入删除**软键



▶ 按下**插在后**软键

> 该数控系统在右侧显示不同的类型。

▶ 选择需要的类型

■ **Pallet**

■ **Clamping**

■ **Program**

> 该数控系统在任务列表中插入一个空行。

> 该数控系统在右侧显示被选的类型。

▶ 定义输入项

■ **Name**：直接输入名称或如果弹窗窗口中一个名称，选择该名称

■ **Datum table**：根据需要直接输入原点，或在弹窗窗口中选择一个原点

■ **Preset**：根据需要，直接输入工件预设点

■ **Locked**：在加工中排除已选表行

■ **Machinable**：为加工激活已选表行

▶ 按下**ENT**按键，确认输入



▶ 根据需要，重复该操作步骤



▶ 按下**编辑**软键

编辑任务列表

在**编程、运行程序, 单段方式和运行程序, 自动方式**操作模式下, 编辑任务列表。



使用注意事项:

- 如果在**运行程序, 单段方式或运行程序, 自动方式**操作模式下已选任务列表, 不能在**编程**操作模式下编辑任务列表。
- 由于该数控系统定义了保护区, 加工期间的修改任务列表的能力十分有限。
- 用浅灰色显示保护区内的NC程序。

执行以下操作, 在**Batch Process Manager**中编辑任务列表中的表行:

- ▶ 打开需要的任务列表



- ▶ 按下**编辑**软键



- ▶ 将光标移到需要的行处, 例如**Pallet**
- > 该数控系统用蓝色显示被选行
- > 该数控系统在右侧显示可编辑的输入项。



- ▶ 根据需要, 按下**切换窗口**软键
- > 该数控系统切换当前窗口。




- ▶ 可以修改以下输入项:
- **Name**
- **Datum table**
- **Preset**
- **Locked**
- **Machinable**



- ▶ 按下**ENT**按键, 确认可编辑的输入项

- > 该数控系统根据修改进行调整。



- ▶ 按下**编辑**软键

执行以下操作，在**Batch Process Manager**中移动任务列表中的表行：

- ▶ 打开需要的任务列表



- ▶ 按下**编辑**软键



- ▶ 将光标移到需要的行处，例如**Program**

> 该数控系统用蓝色显示被选行



- ▶ 按下**移动**软键



- ▶ 按下**标记**软键

> 该数控系统高亮光标的所在行。



- ▶ 将光标移到需要的位置处。

> 当光标在适当位置时，该数控系统显示**插在 前**和**插在 后**软键。



- ▶ 按下**插在 前**软键

> 该数控系统在新位置插入行。



- ▶ 按下**返回**软键



- ▶ 按下**编辑**软键

14

车削

14.1 铣床的车削加工 (选装项50)

概要

特殊铣床可以进行铣削也可以进行车削加工。因此，可以用一台机床无需重新装卡就能完成工件的完整加工，包括需进行复杂车削和铣削加工。

车削是工件旋转的一种加工方式，连续进行切削运动。静止的刀具执行进刀和进给运动。

根据加工方向和加工任务，车削应用分为多种不同的生产工艺，例如

- 纵车
- 端面车削
- 凹槽车削
- 螺纹切削



该数控系统为多种不同工艺的每一种提供多个循环。

更多信息：《循环编程用户手册》


该数控系统允许在NC程序中方便地切换车削与铣削模式。车削模式中，回转工作台用作车削主轴，而带刀具的铣削主轴固定不动。这样形成对称的旋转轮廓。为此，预设点必须在车削主轴的中心。

管理车刀时，考虑车刀的几何描述与铣刀或钻孔刀的不同。例如，为执行刀具半径补偿，必须定义刀具半径。数控系统为车刀提供专用的刀具管理，便于用户定义。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

系统提供多个加工循环。这些循环也能与附加倾斜轴一起使用。

更多信息："倾斜车削车削：倾斜"，442页



车削加工中的坐标面

定义车削轴符时，需使X轴坐标代表工件直径和Z轴坐标代表纵向位置。

因此，只能在XZ轴坐标面中编程。需运动的机床轴与相应机床的运动特性有关，也取决于机床制造商。这使有车削功能的NC程序互换性好，不局限于特定型号机床。

刀具半径补偿 TRC

车刀的刀尖都有一定的半径 (**RS**)。加工圆锥、倒角和倒圆时，将导致轮廓误差，这是因为编程的运动路径为相对理论刀尖点S的路径。TRC的作用是避免这种偏差。



车削循环中，该数控系统自动执行刀具半径补偿。在特定运动程序段和编程的轮廓中，用**G41**或**G42**激活TRC。

该数控系统检查刀尖角**P-ANGLE**和设置角**T-ANGLE**的切削几何参数。对于循环中轮廓元素的处理，该数控系统仅尽可能用特定刀具。由于辅助切削刃角度的原因，留下余材时，该数控系统显示报警信息。用机床参数**suppressResMatlWar** (201010号) 抑制该警告。




编程注意事项：

- 刀尖位置 (**TO=2, 4, 6, 8**) 为中性时，半径补偿方向不确定。这时，TRC只用于固定的加工循环。
- 倾斜加工中，该数控系统也能执行刀尖半径补偿。
- 激活辅助功能，进行加工方式限制：
 - **M128**刀尖半径补偿仅适用于与加工循环一起使用
 - **M144**或也允许在全部运动程序段中进行刀尖半径补偿，例如**G41/G42**



理论刀尖

理论刀具在刀具坐标系中有效。刀具倾斜时，刀尖位置围绕刀具转动。




虚拟刀尖

用**TCPM**功能及**REFPNT TIP-CENTER**选择，激活虚拟刀尖。正确的刀具数据是计算虚拟刀尖的前提。

虚拟刀尖在工件坐标系中有效。刀具倾斜时，只要刀具方向**TO**保持不变，虚拟刀尖就保持不变。该数控系统自动切换状态显示**TO**，如果刀具离开有效角度范围，也包括虚拟刀尖，例如**TO 1**。

虚拟刀尖允许在没有半径补偿情况下进行倾斜的平行轴纵向和横向加工，使轮廓达到高精度。

更多信息：“联动车削车削：联动”，页



14.2 基本功能 (选装项50)

切换铣削/车削模式



参见机床手册。

机床制造商配置和激活车削加工模式和加工模式的切换。

要在铣削与车削加工之间切换，必须切换到特定操作模式。

用**操作模式车削**和**操作模式铣削**的NC功能在这些操作模式之间切换。

已激活车削模式时，该数控系统在状态栏显示图标

图标	模式
	当前为车削模式： 操作模式车削
无图标	当前为铣削模式： 操作模式铣削

切换操作模式时，该数控系统执行宏程序，该宏程序定义特定操作模式的特定机床设置。用**操作模式车削**和**操作模式铣削**的NC功能，用户能激活机床制造商定义且保存在宏中的机床运动特性模型。

注意

小心：重大财产损失！

车削期间，机械作用力非常大，例如高速旋转时和加工笨重工件或不平衡的工件时。加工中，不正确的加工参数、未注意的不平衡状态或不恰当的夹具都存在事故风险！

- ▶ 将工件夹持在主轴中心线位置
- ▶ 牢固夹持工件
- ▶ 用低转速编程主轴运动（根据需要提高）
- ▶ 限制主轴转速（根据需要提高）
- ▶ 消除不平衡（校准）



编程注意事项：

- 如果**倾斜工件平面**或**TCPM**功能已激活，不能切换操作模式。
- 车削模式中，不允许使用坐标变换循环，但不含原点平移。
- 刀具主轴的方向（主轴角）取决于加工方向。加工外尺寸时，刀尖需要对正车削主轴的中心。加工内尺寸时，刀具的方向必须远离车削主轴中心。
- 加工方向改变（内尺寸/外尺寸加工）时，必须调整主轴旋转方向。
- 车削加工中，切削刃和车削主轴的中心必须在同一平面上。车削加工中，刀具必须预定位在车削主轴中心的Y轴坐标上。
- 用M138选择M128和TCPM的旋转轴。

**使用注意事项：**

- 车削模式中，预设点必须在车削主轴的中心。
- 车削模式中，直径值显示在X轴的位置显示处。然后，该数控系统显示直径图标。
- 车削模式中，主轴倍率调节电位器适用于车削主轴（回转工作台）。
- 车削模式中，可以使用全部手动探测循环，但不含**探测角点**和**探测平面**循环。车削模式中，X轴测量值等于直径值。
- 也可用smartSelect功能定义车削功能。
更多信息: "特殊功能概要", 304 页

进入操作模式：



- ▶ 显示特殊功能的软键行
- ▶ 按下车削 程序 功能软键
- ▶ 按下**基本 功能**软键
- ▶ 按下**模式功能**软键
- ▶ 加工模式功能：按下车削（车削）或铣削（铣削）软键

如果机床制造商激活了运动特性选择，执行以下操作：



- ▶ 输入"引号
- ▶ 按下**选择 运动特性**软键

举例

11 FUNCTION MODE TURN "AC_TABLE"

激活车削模式

N120 FUNCTION MODE TURN*

激活车削模式

N130 FUNCTION MODE MILL "B_HEAD"*


激活铣削模式

图形显示车削加工

只能在**测试运行**操作模式下仿真车削加工。这需要为车削加工定义工件毛坯和使用选装项编号20。



用图形仿真确定的加工时间不代表实际加工时间。原因是，铣车复合加工中存在操作模式切换时间。




“程序编辑”操作模式中的图形显示

在**编程**操作模式下，用线图图形化地仿真车削加工。要在**编程**操作模式下，显示车削模式下的运动，用软键切换屏幕布局。

更多信息: “生成现有NC程序的图形”，188页

定义标准车削轴符时，需使X轴坐标代表工件直径和Z轴坐标代表纵向位置。

即使在二维平面（Z轴和X轴坐标）中进行车削加工，在定义工件毛坯时也必须为矩形毛坯编程Y轴坐标值。



举例。矩形毛坯

%LT 200 G71 *	
N10 G30 G18 X+0 Y-1 Z-50*	定义工件毛坯进行工件图形仿真
N20 G31 G90 X+87 Y+1 Z+2*	
N30 T301*	刀具调用
N40 G00 G40 G90 Z+250*	在主轴坐标轴方向上以快速运动速度退刀
N50 FUNCTION MODE TURN*	激活车削模式

编程主轴转速



参见机床手册。

如果用恒切削速度加工，所选档位限制主轴转速范围。可选档位（如有）与机床有关。


车削时，可用恒主轴转速加工也可用恒切削速度加工。

如果用恒切削速度**VCONST:ON**加工，该数控系统根据刀尖到车削主轴中心的距离调整转速。对于朝向旋转中心的定位运动，该数控系统提高工作台转速；对于远离旋转中心的运动，降低工作台转速。


如果用恒主轴转速**VCONST:Off**加工，速度与刀具位置无关。

用车削参数转速功能定义转速。该数控系统提供以下输入参数：

- VCONST：恒切削速度开启/关闭（必输入项）
- VC：切削速度（选项）
- S：非恒切削速度时的名义转速（选项）
- S MAX：恒切削速度的最高速度（选项）。用S MAX 0复位
- GEARRANGE：车削主轴档位（选项）



定义速度：



- ▶ 显示特殊功能的软键行
- ▶ 按下车削 程序 功能软键
- ▶ 按下车削参数功能软键
- ▶ 按下车削参数旋转软键。
- ▶ 选择速度输入功能：按下**VCONST:**软键



循环G800限制偏心车削的最高转速。偏心车削后，该数控系统恢复编程的主轴转速限制。
要重置转速限制，编程**车削参数旋转功能SMAX0**。
如果达到最高速度，该数控系统在状态栏显示**SMAX**，取代显示**S**。

举例

N30 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:ON VC:100 GEARRANGE:2* 定义2档的恒切削速度

N30 FUNCTION TURNDATA SPIN VCONST:OFF S550* 定义恒主轴转速

...

进给速率


车削的进给速率通常用每转毫米数定义。因此，该数控系统用定义值进行每一种主轴旋转运动。因此，所得的轮廓进给速率与车削主轴转速有关。该数控系统在高主轴转速时提高进给速率，在低主轴转速时降低进给速率。因此，可用不变的切削深度和不变的切削力进行加工，达到不变的切屑厚度。



在许多车削加工中，不能保持恒表面速度 (**VCONST: ON**)，这是因为先达到了最高主轴转速。用机床参数**facMinFeedTurnSMAX** (201009号) 定义达到最高转速后的数控系统工作特性。

默认情况下，该数控系统用每分钟毫米数 (mm/min) 解释编程的进给速率。如果必须用每圈毫米数单位定义进给速率 (mm/1)，必须编程**M136**。这样，该数控系统将把所有后续进给速率理解为 mm/1 单位直到**M136**被取消。

M136在程序段起点处模态生效，用**M137**取消。



举例

%LT 200 G71 *	
N40 G00 G40 G90 X+102 Z+2*	用快移速度运动
...	
N30 G01 X+87 F200*	200 mm/min进给速率运动
N40 M136*	每转毫米数的进给速率
N50 G01 X+154 F0.2*	0.2 mm/1的进给速率运动
...	

14.3 全局程序参数设置 (选装项50)

NC程序中的刀具补偿

车削参数修正功能用于定义当前刀具的附加补偿值。在**车削参数修正功能**中，输入X轴方向刀具长度差值**DXL**和Z轴方向差值**DZL**。补偿值是对车刀表中补偿值的补充。

车削参数修正TCS用于定义刀具半径余量**DRS**。用于编程等距轮廓余量。**DCW**用于补偿开槽刀的开槽宽度。

车削参数修正功能只适用于当前刀具。更新的**T**功能再次取消补偿。退出NC程序（例如用PGM MGT）时，该数控系统自动重置补偿值。

输入**TURNDATA CORR FUNCTION**（车削参数修正功能）时，可用软键指定刀具补偿的作用：

- **FUNCTION TURNDATA CORR-TCS**（车削数据修正TCS功能）：刀具补偿在刀具坐标系有效
- **FUNCTION TURNDATA CORR-WPL**（车削数据修正功能—WPL）：刀具补偿在工件坐标系有效



刀具补偿**车削参数修正功能—TCS**仅在刀具坐标系中有
效，包括倾斜加工中。



插补车削期间，**车削参数修正功能**和**车削参数修正功能 TCS**无任何作用。


如果要在插补车削期间补偿车刀（循环292），需在循环中或刀具表中进行补偿。

更多信息：循环编程用户手册


定义刀具补偿：



▶ 显示特殊功能的软键行



▶ 按下**车削 程序 功能**软键



▶ 按下**FUNCTION TURNDATA**（车削参数功能）软键



▶ 按下**TURNDATA CORR**（车削参数修正）软键。

举例

N210 FUNCTION TURNDATA CORR-TCS:Z/X DZL:0.1 DXL:0.05*

...

开槽和底切

有些循环加工子程序中编程的轮廓。这些轮廓用路径功能或FK功能编程。轮廓车削编程中可以使用更多特殊轮廓元素。因此，可在—个NC程序段中编程凹槽和底切加工，将其作为一个完整的轮廓元素。




- 退刀槽加工和底切只相对已定义的直线轮廓元素。
- 用车削循环调用的轮廓子程序中只能用凹槽和底切几何元素GRV和UDC。
- 更多信息：《循环编程用户手册》

可用多种输入方式定义底切和凹槽。其中的部分输入为必输入项，部分输入为可选输入项。必输入项有符号显示，类似于帮助图形中符号。有些元素中，允许选择两种不同定义之一。该数控系统提供相应选择功能的软键。

编程凹槽加工和底切：



- ▶ 显示特殊功能的软键行



- ▶ 按下车削 程序 功能软键



- ▶ 按下凹槽/ 底切软键



- ▶ 按下**GRV** (槽) 或**UDC** (底切) 软键

编程凹槽加工

凹槽加工是指在圆形工件中加工凹槽，通常这个凹槽用于锁环和密封圈或用作润滑槽。可以编程环绕被车零件圆周的凹槽或端面的凹槽。因此，有两种不同轮廓元素：

- **GRV RADIAL**：工件圆周面中凹槽
- **GRV AXIAL**：工件端面中凹槽

凹槽加工GRV的输入参数

输入参数	应用	输入
CENTER	凹槽中心	必须
R	两个内角的角点半径	可选
DEPTH / DIAM	凹槽深度（注意正负号！）/凹槽底面直径	必须
BREADTH	凹槽宽度	必须
ANGLE / ANG_WIDTH	边角 / 两边的张口角	可选
RND / CHF	曲线 / 接近起点位置轮廓的角点倒角	可选
FAR_RND / FAR_CHF	曲线 / 远离起点位置轮廓的角点倒角	可选





槽深度的代数符号表示槽加工的位置（内尺寸加工/外尺寸加工）。

外尺寸加工的凹槽深度代数符号：

- 如果轮廓元素在Z轴坐标的负方向，用负号
- 如果轮廓元素在Z轴坐标的正方向，用正号

内尺寸加工的凹槽深度代数符号：

- 如果轮廓元素在Z轴坐标的负方向，用正号
- 如果轮廓元素在Z轴坐标的正方向，用负号



举例：径向槽，深度=5，宽度=10，位置= Z-15

```
N30 G01 X+40 Z+0*
N40 G01 Z-30*
N50 GRV RADIAL CENTER-15 DEPTH-5 BREADTH10 CHF1
    FAR_CHF1*
N60 G01 X+60*
```

编程底切

底切通常用于相配连接件的连接面平齐。此外，底切也有助于减小角点位置的裂口作用。螺纹和接头常常有加工的底切。定义不同底切时，有多种轮廓元素：

- **UDC TYPE_E**: 基于DIN 509标准需进一步加工的圆柱面底切
- **UDC TYPE_F**: 基于DIN 509标准需进一步加工的平面和圆柱面底切
- **UDC TYPE_H**: 基于DIN 509标准的更大圆弧过渡的底切
- **UDC TYPE_K**: 端面和圆柱面中底切
- **UDC TYPE_U**: 圆柱面中底切
- **UDC THREAD**: 基于DIN 76标准的螺纹底切



该数控系统只将底切视为纵向的形状元素。平面中不能有底切。

DIN 509 UDC TYPE_E的底切**底切DIN 509 UDC TYPE_E的输入参数**

输入参数	应用	输入
R	两个内角的角点半径	可选
DEPTH	底切深度	可选
BREADTH	底切宽度	可选
ANGLE	底切角度	可选


举例：底切，深度 = 2，宽度 = 15

N30 G01 X+40 Z+0*

N40 G01 Z-30*

N50 UDC TYPE_E R1 DEPTH2 BREADTH15*

N60 G01 X+60*

**DIN 509 UDC TYPE_F底切****底切DIN 509 UDC TYPE_F的输入参数**

输入参数	应用	输入
R	两个内角的角点半径	可选
DEPTH	底切深度	可选
BREADTH	底切宽度	可选
ANGLE	底切角度	可选
FACEDEPTH	端面深度	可选
FACEANGLE	端面轮廓角	可选


举例：底切形状F，深度 = 2，宽度 = 15，端面深度 = 1

N30 G01 X+40 Z+0*

N40 G01 Z-30*

N50 UDC TYPE_F R1 DEPTH2 BREADTH15 FACEDEPTH1*

N60 G01 X+60*



DIN 509 UDC TYPE_H底切**底切DIN 509 UDC TYPE_H的输入参数**

输入参数	应用	输入
R	两个内角的角点半径	必须
BREADTH	底切宽度	必须
ANGLE	底切角度	必须


举例：底切形状H，深度 = 2，宽度 = 15，角度 = 10°

N30 G01 X+40 Z+0*

N40 G01 Z-30*

N50 UDC TYPE_H R1 BREADTH10 ANGLE10*

N60 G01 X+60*

**UDC TYPE_K底切****底切 UDC TYPE_K的输入参数**

输入参数	应用	输入
R	两个内角的角点半径	必须
DEPTH	底切深度 (平行轴)	必须
ROT	与纵轴夹角(默认：45°)	可选
ANG_WIDTH	底切张角	必须


举例：底切形状K，深度 = 2，宽度 = 15，张角 = 30°

N30 G01 X+40 Z+0*

N40 G01 Z-30*

N50 UDC TYPE_K R1 DEPTH3 ANG_WIDTH30*

N60 G01 X+60*



UDC TYPE_U底切**底切 UDC TYPE_U的输入参数**

输入参数	应用	输入
R	两个内角的角点半径	必须
DEPTH	底切深度	必须
BREADTH	底切宽度	必须
RND / CHF	曲线 / 外角倒角	必须


举例 : 底切形状U , 深度 = 3 , 宽度 = 8

N30 G01 X+40 Z+0*

N40 G01 Z-30*

N50 UDC TYPE_U R1 DEPTH3 BREADTH8 RND1*

N60 G01 X+60*

**UDC THREAD底切****底切DIN 76 UDC THREAD的输入参数**

输入参数	应用	输入
PITCH	螺纹螺距	可选
R	两个内角的角点半径	可选
DEPTH	底切深度	可选
BREADTH	底切宽度	可选
ANGLE	底切角度	可选


举例 : DIN 76标准的螺纹底切 , 螺距 = 2

N30 G01 X+40 Z+0*

N40 G01 Z-30*

N50 UDC THREAD PITCH2*

N60 G01 X+60*



工件毛坯更新“车削参数毛坯”

TURNDATA BLANK (车削参数毛坯) 功能是毛坯更新功能。数控系统检测描述的轮廓并在检测后仅加工剩余材料。

车削参数毛坯功能用于调用数控系统使用的轮廓描述，描述更新的工件毛坯。

定义“车削参数毛坯”功能，执行以下操作：

- | | |
|---|---|
|  | ▶ 显示特殊功能的软键行 |
|  | ▶ 按下 车削 程序 功能 软键 |
|  | ▶ 按下 FUNCTION TURNDATA (车削参数功能) 软键 |
|  | ▶ 按下 TURNDATA BLANK (车削参数毛坯) 软键
▶ 按下所需轮廓调用的软键 |

用以下方式调用轮廓描述：

软键	调用
	外部NC程序中的轮廓描述 用文件名调用
	外部NC程序中的轮廓描述 用字符串参数调用
	子程序内的轮廓描述 用标记号调用
	子程序内的轮廓描述 用标记名调用
	子程序内的轮廓描述 用字符串参数调用

取消工件毛坯更新

取消工件毛坯更新，执行以下操作：

- | | |
|---|---|
|  | ▶ 显示特殊功能的软键行 |
|  | ▶ 按下 车削 程序 功能 软键 |
|  | ▶ 按下 FUNCTION TURNDATA (车削参数功能) 软键 |
|  | ▶ 按下 TURNDATA BLANK (车削参数毛坯) 软键 |
|  | ▶ 按下 毛坯关闭 软键 |

倾斜车削车削：倾斜

有时可能需要使摆动轴在某个特定位置执行特定加工任务。例如，由于刀具几何尺寸原因，只能在特定位置加工轮廓元素。

该数控系统提供以下倾斜车削方式：


- **M144**
- **M128**

如果执行带**M144**或**M128**的车削循环，刀具到轮廓的角度改变。该数控系统自动考虑该变化，因此也监测倾斜状态下的加工。



编程注意事项：

- 只有刀具在直角位置（+90°或-90°）时，才能在倾斜加工中心使用凹槽循环和螺纹加工循环。
- 刀具补偿车削参数修正功能—TCS仅在刀具坐标系中有效，包括倾斜加工中。



M144

倾斜摆动轴造成刀具间偏移。**M144**功能考虑倾斜轴位置和补偿该偏移量。此外，**M144**功能还使工件坐标系的Z轴方向在工件中心线方向上。如果倾斜轴为摆动工作台，也就是说工件本身倾斜，该数控系统在旋转后的工件坐标系中执行行程运动。如果倾斜轴为摆动头（也就是说刀具倾斜），工件坐标系不旋转。

倾斜摆动轴后，可能需要沿Y轴再次预定位刀具，并用循环800定向刀尖位置。

...	
N10 M144*	激活倾斜加工
N20 G00 A-25 G40*	定位摆动轴
N30 800 ADJUST XZ SYSTEM	工件坐标系和对正刀具
Q497=+90 ;PRECESSION ANGLE	
Q498=+0 ;REVERSE TOOL	
Q530=+2 ;INCLINED MACHINING	
Q531=-25 ;ANGLE OF INCIDENCE	
Q532=750 ;FEED RATE	
Q533=+1 ;PREFERRED DIRECTION	
Q535=3 ;ECCENTRIC TURNING	
Q536=0 ;ECCENTRIC W/O STOP	
N40 G00 X+165 Y+0 G40*	预定位刀具
N50 G00 Z+2 G40*	刀具在起点位置
...	用倾斜轴加工

M128

或者，用**M128**功能。作用相同，但有以下限制：如果用M128激活倾斜加工，不能进行无循环的刀尖半径补偿，例如在**G41/G42**运动程序段中。如果用**M144**激活倾斜加工，该限制无效。

用端面滑座

应用



参见机床手册。

这个功能必须由机床制造商实施和调试。

端面滑座也称为镗刀头，用于用较少的不同刀具进行几乎全部车削加工。端面滑座在X轴方向上的滑座位置可编程。在已安装的端面滑座上，例如，用“刀具调用”程序段调用纵向车削的车刀。

也能进行倾斜加工面的加工版和非旋转对称工件的加工。

编程时需注意

使用端面滑座有以下限制条件：

- 不能使用辅助功能**M91**和**M92**
- 不能用**M140**退刀
- 不能用**TCPM**或**M128**
- 不能用**DCM**碰撞监测
- 不能用循环800、801和880

如果在倾斜加工面上使用端面滑座功能，请注意：

- 该数控系统用铣削模式计算倾斜加工面。**坐标系旋转和工作台旋转**功能以及**SYM (SEQ)**功能均指XY平面。
- 海德汉建议使用**车削**定位工作特性。使用端面滑座功能时，**运动**定位特性不是最佳选择。

注意

小心：可能损坏工件和刀具！

用车削模式功能选择机床制造商准备的运动特性模型，要使用端面滑座功能，需要该运动特性模型。如果**端面加工头**功能已激活，该数控系统用该运动特性模式按照U轴运动执行端面滑座编程的X轴运动。如果**端面加工头**功能未被激活并在**手动操作**模式下，无该自动化功能，也就是说在X轴执行**X轴**（编程的或轴向键）运动。这时，端面滑座只能用U轴运动。退刀或手动时，有碰撞危险！

- ▶ **端面加工头位置**功能激活后将端面加工定位原点位置
- ▶ 用激活的**端面加工头位置**功能退离端面滑座
- ▶ 在**手动操作**模式下，用U轴向键运动端面滑座。
- ▶ 由于可以用**Tilt the working plane**功能，必须注意3-D ROT状态

输入刀具数据

刀具数据类似于车刀表的数据。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

请注意刀具调用：

- 无刀具轴的**刀具调用**程序段
- **车削参数转速**的切削速度和主轴转速
- 用**M3或M4**开启主轴

要设置主轴转速限制，用刀具表的**NMAX**值和**车削参数转速功能**的**SMAX**值。

激活和定位端面滑座功能

激活端面滑座功能前，必须用**车削模式功能**选择端面滑座的运动特性模型。机床制造商提供该运动特性模型。

举例

N50 FUNCTION MODE TURN "FACINGHEAD"*

切换到端面滑座的车削模式




在激活时，端面滑座自动运动到X轴和Y轴的原点位置。首先将主轴坐标轴定位在第二安全高度位置，或在**端面加工头位置**的NC程序段中输入第二安全高度。

执行以下操作，激活端面滑座功能：




▶ 按下**SPEC FCT**按键



▶ 按下**车削 程序 功能**软键



▶ 按下**端面 滑座**软键



▶ 按下**端面加工位置**软键
▶ 根据需要，输入第二安全高度
▶ 根据需要，输入进给速率

举例

N70 FACING HEAD POS*

激活，无第二安全高度

N70 FACING HEAD POS HEIGHT+100 F1000*

激活，用快移速度1000定位到第二安全高度Z+100

使用端面滑座



参见机床手册。

机床制造商提供使用端面滑座的循环。以下为标准功能说明。

在X轴方向上定义端面滑座偏移位置的功能由机床制造商提供。但是，原点必须在主轴坐标轴上。

建议的程序结构为：

- 1 激活端面滑座的**车削模式功能**
- 2 根据需要，移到安全位置
- 3 将原点平移到主轴坐标轴
- 4 激活并用**端面加工头位置**定位端面滑座
- 5 用车削循环，在ZX坐标面中执行加工
- 6 退离端面滑座并移到原点位置
- 7 取消激活端面滑座
- 8 **用车削模式功能或铣削模式功能**切换加工模式

定义坐标平面时，要使X轴坐标描述工件直径和Z轴坐标描述纵向位置。

取消激活端面滑座功能

执行以下操作，取消激活端面滑座功能：



▶ 按下**SPEC FCT**按键



▶ 按下**车削 程序 功能**软键



▶ 按下**端面 滑座**软键



▶



▶ 按下**ENT**按键

举例

N70 FUNCTION FACING HEAD OFF*

取消激活端面滑座

AFC的切削力监测功能



参见机床手册。
这个功能必须由机床制造商实施和调试。

在车削模式中，也能用AFC功能（选装项45），因此可监测整个加工过程。在车削模式中，该数控系统检查刀具磨损和刀具破损。

为此，该数控系统用参考负载Pref、最小负载Pmin和最大负载Pmax。

AFC的切削力监测基本上类似于铣削模式下的自适应进给控制。该数控系统需要略微不同的数据，这些数据来自AFC.TAB表。

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

定义AFC基本参数设置值

AFC.TAB表适用于铣削和车削模式。车削模式时，定义自动的监测参数设置（表行）。

在该表中输入以下数据：

列	功能
NR	表内连续的行号
AFC	监测设置的名称。在刀具表的AFC列中输入该名。指定对应的刀具。
FMIN	进给速率，该数控系统用该进给速率执行过载响应。 车削模式的输入值：0（车削模式下不需要）
FMAX	刀具在材料中的最高进给速率，在该范围内数控系统自动提高进给速率。 车削模式的输入值：0（车削模式下不需要）
FIDL	输入刀具非切削运动时的移动进给速率（空切进给速率）。 车削模式的输入值：0（车削模式下不需要）
FENT	刀具进入或离开被加工材料时，该数控系统运动刀具的进给速率。 车削模式的输入值：0（车削模式下不需要）
OVLD	过载时，该数控系统需要的响应： <ul style="list-style-type: none">■ S / E / F：在显示屏上显示出错信息■ L：关闭当前刀具■ -：对过载不采取措施 车削模式下，不能插入备用刀。如果定义的过载响应为M，该数控系统输出出错信息。
POUT	输入刀具破损监测的最小负载Pmin
SENS	进给控制的灵敏度 车削模式的输入值：0或1 <ul style="list-style-type: none">■ SENS 1：评估Pmin■ SENS 0：不评估Pmin
PLC	加工步骤开始时，数控系统要传给PLC的值。机床制造商定义该功能，参见机床手册。

定义车削刀具的参数监测设置

输入每一把车削刀具单独的参数监测设置。执行以下操作：

- ▶ 打开刀具表TOOL.T
- ▶ 找到车削刀具
- ▶ 在AFC列中输入相应设置值

如果使用扩展刀具管理功能，还能在“刀具”表中直接输入参数监测设置。

执行信息获取操作

在车削模式下，需要完整执行信息获取操作。如果输入**TIME**或为**AFC切削开始**功能输入**DIST**，该数控系统生成出错信息。

不允许用退出 学习取消。

不能重置参考负载，**PREF重置**软键不可用。

激活和取消激活AFC

激活铣削模式下的进给控制。

监测刀具磨损和刀具破损

在车削模式下，该数控系统检查刀具磨损和刀具破损。

刀具破损导致负载突然降低。如果也需要该数控系统监测负载降低，在SENS列输入1。



更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

15

使用触控屏

15.1 显示单元和操作

触控屏



参见机床手册。

这个功能必须由机床制造商实施和调试。

触控屏的突出特点是黑色边框和无软键选择键。

或者，TNC 640配19英寸显示屏的操作面板。

1 标题栏

该数控系统启动后，显示屏的标题栏显示已选的操作模式。

2 机床制造商的软键行

3 软键行

该数控系统在软键行显示更多功能。当前软键行用蓝色条显示。

4 内置操作面板

5 设置屏幕布局

6 切换机床操作模式、编程操作模式和第三桌面



操作面板

根据版本，该数控系统仍可以用操作面板操作。也能用手势控制的触控操作。

如果使用带操作面板的该数控系统，以下描述适用：

内置操作面板

操作面板集成在显示屏内。操作面板显示的内容取决于当前操作模式。

1 显示以下内容的部位：

- 字符键盘
- HeROS菜单
- 仿真速度的倍率调节电位器（仅限测试运行操作模式）

2 机床操作模式

3 编程模式

该数控系统显示当前操作模式，显示屏切换为该操作模式，绿色背景。

该数控系统用白色小三角显示后台的操作模式。

4 ■ 文件管理

- 计算器
- MOD功能
- HELP功能
- 显示出错信息

5 快捷菜单

根据操作模式，可以方便地发现最重要的功能。

6 打开程序编辑对话（仅限编程和手动数据输入定位操作模式）

7 数字输入和轴选择

8 浏览

9 箭头和跳转指令GOTO

10 任务栏

更多信息：设置、测试和运行NC程序用户手册

此外，机床制造商提供机床操作面板。




参见机床手册。

有关外部按键说明，例如**NC START**（NC启动）或**NC STOP**（NC停止），参见机床手册。

基本操作

例如，以下按键可用手势轻松取代：

键	功能	手势
	切换操作模式	点击标题区的操作模式
	切换软键行	在软键行水平滑动
	软键选择键	点击触控屏上的该功能



测试运行操作模式下的操作面板





手动操作模式下的操作面板

15.2 手势手势

常用手势概要


该数控系统的显示屏提供多点触控操作能力。也就是说，可区分多种手势，包括同时双指或三指操作。

图标	手势	含义
	点击	单指短暂点击显示屏
	双击	双指短暂点击显示屏
	长按	手指连续点击显示屏
	滑动	在显示屏上的连续运动
	拖动	长按然后滑动的组合操作，当起点被清晰定义时单指在显示屏上运动

图标	手势	含义
	双指拖动	长按然后滑动的组合操作，当起点被清晰定义时双指平行地在显示屏上运动
	展开	双指长按并进行相互分离运动
	收缩	双指相向运动

浏览表和NC程序

浏览以下NC程序或表：

图标	手势	功能
	点击	标记NC程序段或表行 停止浏览
	双击	激活表行
	滑动	浏览NC程序或表

使用仿真

该数控系统提供以下图形的触控操作：

- 编程操作模式下的编程图形
- 测试运行操作模式下的3-D视图
- 运行程序 单段方式 操作模式下的3-D视图
- 运行程序 自动方式 操作模式下的3-D视图
- 运动特性视图

旋转、缩放或移动图形

该数控系统支持以下手势：

图标	手势	功能
	双击	将图形设置为原始尺寸
	拖动	旋转图形 (仅限3-D图形)
	双指拖动	移动图形
	展开	放大图形
	收缩	缩小图形

测量图形

如果在**测试运行**操作模式下激活了测量功能，还可用以下功能：

图标	手势	功能
	点击	选择测量点

使用CAD阅读器

该数控系统也支持用触控操作方式使用**CAD-Viewer**。根据操作模式，可用多个手势。




要使用全部应用程序，首先用图标选择需要的功能：

图标	功能
	默认设置
	添加 选择模式下使用，类似按下 Shift 按键
	删除 选择模式下使用，类似按下 CTRL 按键

图层设置模式和指定工件预设点

该数控系统支持以下手势：





图标	手势	功能
	点击一个几何元素	显示几何元素信息 指定工件预设点
	双击背景	将图形或3-D模型设置为其原始尺寸
	激活 添加 和双击背景	复位图形或3-D模型至其原始大小和角度
	拖动	转动图形或3-D模型（仅限“图层设置”模式）

图标	手势	功能
	双指拖动	移动图形或3-D模型
	展开	放大图形或3-D模型
	收缩	减小图形或3-D模型

选择轮廓



该数控系统支持以下手势：

图标	手势	功能
	点击一个几何元素	选择几何元素
	点击列表视图窗口中的几何元素	选择或取消选择一个几何元素
	激活添加并点击一个几何元素	部分、缩短或加长和一个几何元素

图标	手势	功能
 	激活删除并点击一个几何元素	取消选择一个几何元素
	双击背景	复位图形至原大小
	在一个几何元素滑过	显示被选几何元素的预览图 显示几何元素信息
	双指拖动	移动图形
	展开	放大图形
	收缩	缩小图形

选择加工位置

该数控系统支持以下手势：

图标	手势	功能
	点击一个几何元素	选择几何元素 选择交点
	双击背景	复位图形至原大小
	在一个几何元素滑过	显示被选几何元素的预览图 显示几何元素信息
	激活添加并拖动	展开一个快速选择区
	激活删除并拖动	为取消选择几何元素展开一个区
	双指拖动	移动图形

图标	手势	功能
	展开	放大图形
	收缩	缩小图形

保存几何元素并切换到NC程序

点击相应图标时，数控系统保存被选的几何元素。

可用以下方式切换回**编程**操作模式：

- 按下**编程**键
该数控系统切换至**编程**操作模式。
- 关闭**CAD-Viewer**
该数控系统自动切换回**编程**操作模式。
- 用任务栏，在第三桌面中保持**CAD-Viewer**打开状态
第三桌面在后台保持激活

16

表和系统概要

16.1 系统数据

D18功能的列表

用**D18**功能可以读取系统数据并将其保存到Q参数中。用组号 (ID 号)、系统信息数字 , 和根据需要 , 索引值选择系统信息。

i 对于**D18**的实际值 , 该数控系统只用公制单位进行输出 , 而无论NC程序编程使用任何尺寸单位。

以下是**D18**功能的完整列表。必须注意 , 部分功能取决于数控系统型号。

组名	组号ID... NO...	系统信息编号 IDX...	索引IDX... NO...	描述
程序信息				
10	3	-		当前加工循环编号
	6	-		最新执行的探测循环的编号 -1 = 无
	7	-		调用NC程序的类型 : -1 = 无 0 = 可见的NC程序 1 = 循环/宏 , 主程序可见 2 = 循环/宏 , 无可见的主程序
	103	Q参数编号		与NC循环内情况有关 ; 查询IDX下的Q参数是否是CYCLE DEF (循环定义) 中定义的。
	110	QS参数编号		有文件名为QS(IDX)的文件吗 ? 0 = 无 , 1 = 有 该功能消除相对的文件路径。
	111	QS参数编号		有文件名为QS(IDX)的目录吗 ? 0 = 无 , 1 = 有 只能是绝对目录路径。

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
系统的分支地址				
	13	1	-	M2/M30而非当前程序结束时的跳转至目标位置的标记。 值 = 0 : M2/M30有正常作用
		2	-	跳转标记，NC取消操作导致的FN 14 : ERROR (错误) 而非出错信息导致的程序中 断时跳转。用FN14指令编程的错误编号可用 ID992 NR14读取。 值 = 0 : FN14正常工作。
		3	-	内部服务器错误 (SQL、PLC、CFG) 或不正 确的文件操作 (文件复制功能 , 文件移动功 能 , 文件删除功能) 时跳转到目标位置的标 记 , 而非出错信息时中断程序运行。 值 = 0 : 错误有正常作用。
机床状态				
	20	1	-	当前刀具编号
		2	-	准备的刀具编号
		3	-	当前刀具轴 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
		4	-	编程主轴转速
		5	-	当前主轴状态 -1 = 主轴状态未定义 0 = M3已激活 1 = M4已激活 2 = M3后M5已激活 3 = M4后M5已激活
		7	-	当前齿轮挡位
		8	-	当前冷却状态 0 = 关闭 , 1 = 开启
		9	-	当前进给速率
		10	-	准备刀的索引
		11	-	当前刀具的索引
		14	-	当前主轴的编号
		20	-	车削操作中的编程切削速度
		21	-	车削模式中的主轴模式： 0 = 恒速 1 = 恒切削速度
		22	-	冷却状态M7 : 0 = 未激活 , 1 = 激活
		23	-	冷却状态M8 : 0 = 未激活 , 1 = 激活

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
通道数据				
	25	1	-	通道号
循环参数				
	30	1	-	安全高度
		2	-	孔深 / 铣削深度
		3	-	切入深度
		4	-	切入进给速率
		5	-	型腔的第一边长
		6	-	型腔的第二边长
		7	-	槽的第一边长
		8	-	槽的第二边长
		9	-	圆弧型腔的半径
		10	-	铣削进给速率
		11	-	铣削路径的旋转方向
		12	-	停顿时间
		13	-	循环17和18的螺纹螺距
		14	-	精加余量
		15	-	粗加工的角度
		21	-	探测角
		22	-	探测路径
		23	-	探测进给速率
		49	-	HSC模式 (循环32 (公差))
		50	-	旋转轴的公差 (循环32 (公差))
	52	Q参数编号		用户循环的传输参数类型： -1 : 循环定义中未编程的循环参数 0 : 循环定义中已用数字编程的循环参数 (Q 参数) 1 : 循环定义中编程为字符串的循环参数 (Q 参数)
		60	-	第二安全高度 (探测循环30至33)
		61	-	检测 (探测循环30至33)
		62	-	切削刃测量 (探测循环30至33)
		63	-	结果的Q参数号 (探测循环30至33)
		64	-	结果的Q参数类型 (探测循环30至33) 1 = Q , 2 = QL , 3 = QR
		70	-	进给速率的倍数 (循环17和18)

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
模态状态				
	35	1	-	尺寸： 0 = 绝对式 (G90) 1 = 增量式 (G91)
SQL表的数据				
	40	1	-	最新SQL指令的结果代码。如果最新的结果代码为1 (=错误)，该错误代码作为错误代码传输。
刀具表的数据				
	50	1	刀具编号	刀具长度L
		2	刀具编号	刀具半径R
		3	刀具编号	刀具半径R2
		4	刀具编号	刀具长度DL的正差值
		5	刀具编号	刀具半径正差值DR
		6	刀具编号	刀具半径正差值DR2
		7	刀具编号	刀具锁定TL 0 = 未锁定，1 = 锁定
		8	刀具编号	备用刀编号RT
		9	刀具编号	刀具最长寿命TIME1
		10	刀具编号	刀具最长寿命TIME2
		11	刀具编号	当前刀具寿命CUR.TIME
		12	刀具编号	PLC状态
		13	刀具编号	刀刃最大长度LCUTS
		14	刀具编号	最大切入角ANGLE
		15	刀具编号	TT : 刀刃数CUT
		16	刀具编号	TT : 长度磨损公差 , LTOL
		17	刀具编号	TT : 半径磨损公差 , RTOL
		18	刀具编号	TT : 旋转方向DIRECT 0 = 正, -1 = 负
		19	刀具编号	TT : 平面中的偏移R-OFFS R = 99999.9999
		20	刀具编号	TT : 长度偏离量L-OFFS
		21	刀具编号	TT : 长度破损公差 , LBREAK
		22	刀具编号	TT : 半径破损公差 , RBREAK
		28	刀具编号	最高转速NMAX
		32	刀具编号	刀尖角TANGLE
		34	刀具编号	允许退刀 (0 = 否, 1 = 是)
		35	刀具编号	半径磨损公差R2TOL
		36	刀具编号	刀具类型TYPE (铣刀 = 0, 砂轮 = 1, ... 测头 = 21)

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
	37	刀具编号		测头表中相应行
	38	刀具编号		上次使用的时间戳
	39	刀具编号		ACC
	40	刀具编号		螺纹加工循环的螺距
	41	刀具编号		AFC : 参考负载
	42	刀具编号		AFC : 过载预警
	43	刀具编号		AFC: : 过载NC停止
刀位表的数据				
	51	1	刀位编号	刀具编号
		2	刀位编号	0 = 无特殊刀具 1 = 特殊刀具
		3	刀位编号	0 = 无固定刀位 1 = 固定刀位
		4	刀位编号	0 = 未锁定的刀位 1 = 锁定的刀位
		5	刀位编号	PLC状态
确定刀位				
	52	1	刀具编号	刀位编号
		2	刀具编号	刀库号
T和S选通的刀具数据				
	57	1	T代码	刀具编号 IDX0 = T0选通 (保存刀具) , IDX1 = T1选通 (装入刀具) , IDX2 = T2选通 (准备刀具)
		2	T代码	刀具索引 IDX0 = T0选通 (保存刀具) , IDX1 = T1选通 (装入刀具) , IDX2 = T2选通 (准备刀具)
		5	-	主轴转速 IDX0 = T0选通 (保存刀具) , IDX1 = T1选通 (装入刀具) , IDX2 = T2选通 (准备刀具)
“刀具调用” 中的编程值				
	60	1	-	刀具编号T
		2	-	当前刀具轴 0 = X 1 = Y 2 = Z 6 = U 7 = V 8 = W
		3	-	主轴转速S
		4	-	刀具长度DL的正差值
		5	-	刀具半径正差值DR
		6	-	自动 “刀具调用” 0 = 是, 1 = 否

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX... 描述
	7	-	刀具半径正差值DR2
	8	-	刀具索引
	9	-	当前进给速率
	10	-	切削速度[mm/min]
“刀具定义” 中的编程值			
61	0	刀具编号	读取换刀顺序的编号： 0 = 刀具已在主轴中， 1 = 外部刀具之间换刀， 2 = 内部换到外部刀具， 3 = 特殊刀具换到外部刀具， 4 = 装入外部刀具， 5 = 外部刀具换为内部刀具， 6 = 内部刀具换为内部刀具， 7 = 特殊刀具换为内部刀具， 8 = 装入内部刀具， 9 = 外部换为特殊刀具， 10 = 特殊刀具换为内部刀具， 11 = 特殊刀具换为特殊刀具， 12 = 装入特殊刀具， 13 = 卸载外部刀具， 14 = 卸载内部刀具， 15 = 卸载特殊刀具
	1	-	刀具编号T
	2	-	长度
	3	-	半径
	4	-	索引
	5	-	“刀具定义” 中编程的刀具数据 1 = 是, 0 = 否

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
“车削数据功能” 的编程值				
	62	1	-	刀具长度余量DXL
		2	-	刀具长度余量DYL
		3	-	刀具长度余量DZL
			-	切削半径余量DRS
LAC和VSC值				
	71	0	0	NC轴的索引，将为该轴进行LAC负载运行或已执行LAC负载运行 (X轴至W轴 = 1至9)
			2	LAC负载运行确定的总转动惯量，[kgm ²] (A/B/C旋转轴) 或总质量，[kg] (X/Y/Z直线轴)
		1	0	螺纹的循环957 (退离)
		2	0	调用的最后的VSC循环的编号
OEM循环可用的存储区				
	72	0-39	0至30	OEM循环可用的存储区。该值只能在数控系统重新启动时由数控系统重置 (= 0)。 如果 “取消”，不将该值重置为执行时的值。 截止于并含597110-11：仅限NR 0-9和IDX 0-9 自597110-12起：NR 0-39和IDX 0-30
用户循环可用的存储区				
	73	0-39	0至30	用户循环可用的存储区。该值只能在数控系统重新启动时由数控系统重置 (= 0)。 如果 “取消”，不将该值重置为执行时的值。 截止于并含597110-11：仅限NR 0-9和IDX 0-9 自597110-12起：NR 0-39和IDX 0-30
最低主轴转速				
	90	1	主轴ID	最低齿轮挡位的最低主轴转速。如果未配置齿轮挡位，主轴转速取自索引0的参数设置。 索引99 = 当前主轴
读取主轴最低和最高转速				
	90	2	主轴ID	主轴最高挡位的最高转速。如果未配置挡位范围，处理主轴参数集中的第一个参数的CfgFeedLimits/maxFeed。 索引99 = 当前主轴
刀具补偿				
	200	1	1 = 无余量 2 = 有余量 3 = 有余量和TOOL CALL (刀具调用) 的余量	当前半径
		2	1 = 无余量 2 = 有余量 3 = 有余量	当前长度

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
			量和TOOL CALL (刀具调 用) 的余量	
	3		1 = 无余 量 2 = 有余 量 3 = 有余 量和TOOL CALL (刀具调 用) 的余量	倒圆半径R2
	6	刀具编号		刀具长度 索引0= 当前刀具
坐标变换				
210	1	-		基本旋转(手动)
	2	-		编程的旋转
	3	-		当前镜像轴。 Bit 0至2和6至8： X , Y , Z轴和U , V , W轴
	4	轴		激活缩放系数 索引 : 1 - 9 (X , Y , Z , A , B , C , U , V , W)
	5	旋转轴		3D-ROT 索引 : 1 - 3 (A , B , C)
	6	-		程序运行操作模式下倾斜加工面 0 = 未激活 -1 = 已激活
	7	-		手动操作模式下倾斜加工面 0 = 未激活 -1 = 已激活
	8	QL参数号。		主轴与倾斜坐标系之间未对正的角度。 将输入坐标系在QL参数中指定的角度映射到 刀具坐标系中。 如果忽略IDX , 用角度0进行映 射。

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
激活的坐标系				
	211	-	-	1 = 输入坐标系 (默认) 2 = REF坐标系 3 = 换刀坐标系
车削模式的特殊变换				
	215	1	-	车削模式中在XY平面中处理输入坐标系的角度。要重置变换，必须将该角输入为0。该变换与循环800一起使用 (参数Q497)。
		3	1-3	读取NR2写入的空间角 索引：1 - 3 (redA, redB, redC)
当前原点平移				
	220	2	轴	当前原点平移, [mm] 索引：1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		3	轴	读取参考点与预设点之间的差值。 索引：1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		4	轴	读OEM的偏移值。 索引：1 - 9 (X_OFFSETS, Y_OFFSETS, Z_OFFSETS, ...)
行程范围				
	230	2	轴	负软限位开关 索引：1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		3	轴	正软限位开关 索引：1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
		5	-	软限位开关开启或关闭： 0 = 开启, 1 = 关闭 对于模块轴，必须设置上限位和下限位或无任何限位。
读取REF坐标系的名义位置				
	240	1	轴	REF坐标系的当前名义位置
读取REF坐标系的名义位置, 包括偏移 (手轮等)				
	241	1	轴	REF坐标系的当前名义位置
读取当前坐标系的当前位置				
	270	1	轴	输入系统中的当前名义位置
读取当前坐标系的当前位置, 包括偏移 (手轮等)				
	271	1	轴	输入系统中的当前名义位置
读取给M128的信息				
	280	1	-	M128已激活： -1 = 是, 0 = 否
		3	-	Q号后的TCPM状态： Q号 + 0 : TCPM激活, 0 = 否, 1 = 是 Q号. + 1 : 轴, 0 = POS, 1 = SPAT

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX... 描述
			Q号 + 2 : PATHCTRL , 0 = 轴 , 1 = 矢量 Q号 + 3 : 进给速率 , 0 = F TCP , 1 = F CONT
机床运动特性			
290	5	-	0 : 温度补偿未激活 1 : 温度补偿激活
	7	-	KinematicsComp : 0 : KinematicsComp的补偿未激活 1 : KinematicsComp的补偿已激活
	10	-	在“铣削模式功能”或“车削模式功能”中编程的Channels/ChannelSettings/CfgKinList/kinCompositeModels的机床运动特性索引 -1 = 未编程。
读取机床运动特性的数据			
295	1	QS参数号	读取当前3轴运动特性的轴名。按照 QS(IDX)、QS(IDX+1)和QS(IDX+2)写入轴 名。 0 = 操作成功
	2	0	“端面加工头”位置已激活? 1 = 是, 0 = 否
	4	旋转轴	读取定义的旋转轴是否参与运动特性的计算。 1 = 是, 0 = 否 (用M138使旋转轴不进入运动特性的计 算。) 索引 : 4, 5, 6 (A, B, C)
	6	轴	角度铣头 : 通过角度铣头基本坐标系B-CS中 的位移矢量 索引 : 1, 2, 3 (X, Y, Z)
	7	轴	角度铣头 : 刀具在基本坐标系B-CS中的方向 矢量 索引 : 1, 2, 3 (X, Y, Z)
	10	轴	确定可编程轴。确定指定轴索引相关的轴 ID (index from CfgAxis/axisList)。 索引 : 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)
	11	轴ID	确定可编程轴。为指定轴ID确定轴的索引 (X = 1, Y = 2, ...) 索引 : 轴ID (CfgAxis/axisList的索引)

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
修改几何特性				
	310	20	轴	直径编程：-1 = 开启，0 = 关闭
当前系统时间				
	320	1	0	自1970年01月01日00:00:00已用的系统时间 (秒单位) (实时时间)。
			1	自1970年01月01日00:00:00已用的系统时间 (秒单位) (预读计算)。
		3	-	读当前NC程序的加工时间。
系统时间格式				
	321	0	0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (实时时间) 格式：DD.MM.YYYY hh:mm:ss
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (预读计算) 格式：DD.MM.YYYY hh:mm:ss
		1	0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (实时时间) 格式：D.MM.YYYY h:mm:ss
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (预读计算) 格式：D.MM.YYYY h:mm:ss
		2	0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (实时时间) 格式：D.MM.YYYY h:mm
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (预读计算) 格式：D.MM.YYYY h:mm
		3	0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (实时时间) 格式：D.MM.YY h:mm
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (预读计算) 格式：D.MM.YY h:mm
		4	0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (实时时间) 格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (预读计算) 格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
		5	0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (实时时间) 格式：YYYY-MM-DD hh:mm
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的 秒为单位的已用系统时间 (预读计算) 格式：YYYY-MM-DD hh:mm

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
6	0		0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（实时时间） 格式：YYYY-MM-DD h:mm
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（预读计算） 格式：YYYY-MM-DD h:mm
7	0		0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（实时时间） 格式：YY-MM-DD h:mm
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（预读计算） 格式：YY-MM-DD h:mm
8	0		0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（实时时间） 格式：DD.MM.YYYY
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（预读计算） 格式：DD.MM.YYYY
9	0		0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（实时时间） 格式：D.MM.YYYY
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（预读计算） 格式：D.MM.YYYY
10	0		0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（实时时间） 格式：D.MM.YY
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（预读计算） 格式：D.MM.YY
11	0		0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（实时时间） 格式：YYYY-MM-DD
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（预读计算） 格式：YYYY-MM-DD
12	0		0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（实时时间） 格式：YY-MM-DD
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（预读计算） 格式：YY-MM-DD
13	0		0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（实时时间） 格式：hh:mm:ss
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（预读计算） 格式：hh:mm:ss

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
14	0		0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（实时时间） 格式：h:mm:ss
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（预读计算） 格式：h:mm:ss
15	0		0	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（实时时间） 格式：h:mm
			1	格式：自1970年1月1日00:00:00 UTC开始的秒为单位的已用系统时间（预读计算） 格式：h:mm
全局程序参数设置 (GPS) : 全局激活状态				
330	0	-		0 = 无有效的GPS设置 1 = 任何GPS设置都有效
全局程序参数设置 (GPS) : 个别激活状态				
331	0	-	0	0 = 无有效的GPS设置 1 = 任何GPS设置都有效
			1	GPS : 基本旋转 0 = 偏移，1 = 开启
3	轴		GPS : 镜像 0 = 关闭，1 = 开启	
			索引：1 - 6 (X , Y , Z , A , B , C)	
4	-		GPS : 改变的工件系统的平移 0 = 关闭，1 = 开启	
			5	GPS : 输入坐标系的旋转 0 = 关闭，1 = 开启
6	-		GPS : 进给速率系数 0 = 关闭，1 = 开启	
			8	GPS : 手轮叠加定位 0 = 偏移，1 = 开启
10	-		GPS : 虚拟轴VT 0 = 关闭，1 = 开启	
			15	GPS : 手轮坐标系的选择 0 = 机床坐标系M-CS 1 = 工件坐标系W-CS 2 = 改变的工件坐标系mW-CS 3 = 加工面坐标系WPL-CS
16	-		GPS : 工件系统的平移 0 = 关闭，1 = 开启	
			17	GPS : 轴偏移 0 = 关闭，1 = 开启

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX... 描述
全局程序参数设置 (GPS)			
	332	1	- GPS : 基本旋转角度
		3	轴 GPS : 镜像 0 = 未镜像 , 1 = 镜像 索引 : 1 - 6 (X , Y , Z , A , B , C)
		4	轴 GPS : 改变的工件坐标系mW-CS的平移 索引 : 1 - 6 (X , Y , Z , A , B , C)
		5	- GPS : 输入坐标系I-CS的旋转角度
		6	- GPS : 进给速率系数
		8	轴 GPS : 手轮叠加定位 最大值 索引 : 1 - 10 (X , Y , Z , A , B , C , U , V , W , VT)
		9	轴 GPS : 手轮叠加定位的值 索引 : 1 - 10 (X , Y , Z , A , B , C , U , V , W , VT)
		16	轴 GPS : 工件坐标系W-CS的平移 索引 : 1 - 3 (X , Y , Z)
		17	轴 GPS : 轴偏移 索引 : 4 - 6 (A , B , C)
TS触发式测头			
	350	50	1 测头类型 : 0 : TS120 , 1 : TS220 ; 2 : TS440 , 3 : TS630 ; 4 : TS632 ; 5 : TS640 , 6 : TS444 ; 7 : TS740
		2	测头表中行
		51	- 有效长度
		52	1 测针尖的有效半径 2 倒圆半径
		53	1 中心偏移量 (参考轴) 2 中心偏移量 (辅助轴)
		54	- 主轴定向角 (度) (中心偏移量)
		55	1 快移 2 测量进给速率 3 预定位的进给速率 : FMAX_PROBE或FMAX_MACHINE
		56	1 最大测量范围 2 安全高度
		57	1 主轴可定向 0=否 , 1=是 2 主轴定向的角度 , 度

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX... 描述
刀具测量的TT刀具测头			
	350	70	1 TT : 测头类型
			2 TT : 刀具测头表中的行
		71	1/2/3 TT : 测头中心 (REF坐标系)
		72	- TT : 测头半径
		75	2 TT : 以静止主轴测量进给速率
			3 TT : 以旋转主轴测量进给速率
			1 TT : 快移
		76	1 TT : 最大探测行程
			2 TT : 直线测量的安全高度
			3 TT : 半径测量的安全高度
			4 TT : 刀具下沿与测针上沿间的距离
		77	- TT : 主轴转速
		78	- TT : 测量方向
		79	- TT : 激活无线电传输
		80	- TT : 测针偏离自由位置时停止探测运动
探测循环的预设点 (探测结果)			
	360	1 坐标	手动探测循环的最后一个预设点 , 或循环0的最后一个触点 (输入坐标系) 补偿 : 长度、半径和中心偏移
		2 轴	手动探测循环的最后一个预设点 , 或循环0的最后一个触点 (机床坐标系 , 仅当前3-D运动特性的轴允许为索引)。 补偿 : 仅中心偏移
		3 坐标	探测循环0和1的输入坐标系的测量结果。用坐标的形式读取测量结果。补偿 : 仅限中心偏移
		4 坐标	手动探测循环的最后一个预设点 , 或循环0的最后一个触点 (工件坐标系)。用坐标的形式读取测量结果。 补偿 : 仅限中心偏移
		5 轴	轴值 , 未补偿
		6 坐标 / 轴	从探测操作中读取输入坐标系下的坐标 / 轴值形式的测量结果。 补偿 : 仅限长度
		10 -	主轴定向
		11 -	探测的错误状态 : 0 : 探测成功 -1 : 未达到触点 -2 : 探测开始时 , 测头已偏离自由位置

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX... 列	描述
读取当前原点表的值或将值写入当前原点表				
	500	Row number	列	读取值
读取预设表的值或将值写入预设表 (基本变换)				
	507	Row number	1-6	读取值
由预设表读取轴偏移值或向预设表写入轴偏移值				
	508	Row number	1-9	读取值
托盘加工的数据				
	510	1	-	当前行
		2	-	PAL/PGM字段中的托盘号
		3	-	托盘表的当前行。
		4	-	当前托盘在NC程序中的最后一行。
		5	轴	基于刀具的编辑： 编程了第二安全高度： 0 = 否, 1 = 是 索引 : 1 - 9 (X , Y , Z , A , B , C , U , V , W)
		6	轴	基于刀具的编辑： 第二安全高度 如果ID510 NR5返回相应IDX的值0，该值无效。 索引 : 1 - 9 (X , Y , Z , A , B , C , U , V , W)
		10	-	程序段扫描中在托盘表中要搜索的行数。
		20	-	托盘类型编辑 ? 0 = 基于工件 1 = 基于刀具
		21	-	NC出错后自动继续： 0 = 锁定 1 = 已激活 10 = 中断继续 11 = 继续托盘表的这些行，该托盘表为无NC错误时下面将执行的托盘表 12 = 继续托盘表的该行，该托盘表为NC出错的托盘表 13 = 用户下个托盘继续

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
读取点位表的数据				
	520	Row number	10	读取当前点位表的值。
			11	读取当前点位表的值。
			1-3 X/Y/Z	读取当前点位表的值。
读取或写入当前预设点				
	530	1	-	当前预设表中当前预设点的编号。
当前托盘预设点				
	540	1	-	当前托盘预设点的编号。 返回当前预设点的编号。如果无激活的托盘预设点，该功能返回值-1.
		2	-	当前托盘预设点的编号。 同NR1。
托盘预设点基本变换的值				
	547	row number	轴	由托盘预设表读基本变换值。 索引：1 - 6 (X , Y , Z , SPA , SPB , SPC)
托盘预设表的轴偏移值				
	548	Row number	偏移	从托盘预设表中读轴的偏移值。 索引：1 - 9 (X_OFFSETS, Y_OFFSETS, Z_OFFSETS,...)
OEM偏移				
	558	Row number	偏移	读OEM的偏移值。 索引：1 - 9 (X_OFFSETS, Y_OFFSETS, Z_OFFSETS,...)
读写机床状态				
	590	2	1-30	可用；程序选择时未被删除。
		3	1-30	可用；断电时未被删除（永久保存）。
读/写单轴的预读参数（机床级）				
	610	1	-	最低进给速率（MP_minPathFeed），mm/min
		2	-	角点处的最低进给速率 (MP_minCornerFeed) , mm/min
		3	-	高速的进给速率限制 (MP_maxG1Feed) , mm/min
		4	-	低速时的最大加加速 (MP_maxPathJerk) , m/s ³
		5	-	高速时的最大加加速 (MP_maxPathJerkHi) , m/s ³
		6	-	低速时的公差 (MP_pathTolerance) , mm
		7	-	高速时的公差 (MP_pathToleranceHi) , mm
		8	-	加加速的最大偏差 (MP_maxPathYank) , m/s ⁴
		9	-	曲线加工的公差系数 (MP_curveTolFactor)

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
	10	-		曲率变化时最大允许加加速的系数 (MP_curveJerkFactor)
	11	-		探测运动的最大加加速 (MP_pathMeasJerk)
	12	-		加工进给速率的角度公差 (MP_angleTolerance)
	13	-		快移速度的角度公差 (MP_angleToleranceHi)
	14	-		多边形的最大顶角 (MP_maxPolyAngle)
	18	-		加工进给速率的径向加速度 (MP_maxTransAcc)
	19	-		快移速度的径向加速度 (MP_maxTransAccHi)
	20	物理轴的索引		最高进给速率 (MP_maxFeed) , mm/min
	21	物理轴的索引		最高加速度 (MP_maxAcceleration) , m/ s ²
	22	物理轴的索引		快移运动中轴的最大过渡加加速 (MP_axTransJerkHi) , m/s ²
	23	物理轴的索引		加工进给速率运动中轴的最大过渡加加速 (MP_axTransJerk) , m/s ³
	24	物理轴的索引		加速度前馈控制 (MP_compAcc)
	25	物理轴的索引		低速时特定轴的加加速 (MP_axPathJerk) , m/s ³
	26	物理轴的索引		高速时特定轴的加加速 (MP_axPathJerkHi) , m/s ³
	27	物理轴的索引		角点处更精确的公差检查 (MP_reduceCornerFeed) 0 = 取消激活 , 1 = 已激活
	28	物理轴的索引		DCM : 直线轴的最大公 差 , mm (MP_maxLinearTolerance)
	29	物理轴的索引		DCM : 最大角度公差 , [°] (MP_maxAngleTolerance)
	30	物理轴的索引		连续螺纹的公差监测 (MP_threadTolerance)
	31	物理轴的索引		axisCutterLoc 滤波器的波形 (MP_shape) 0 : 关闭 1 : 平均 2 : 三角 3 : HSC 4 : 高级HSC
	32	物理轴的索引		axisCutterLoc 滤波器的频 率MP_frequency) , Hz

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
	33	物理轴的索引	axisPosition 滤波器的波形 (MP_shape) 0 : 关闭 1 : 平均 2 : 三角 3 : HSC 4 : 高级HSC	
	34	物理轴的索引	axisPosition 滤波器的频率 MP_frequency) , Hz	
	35	物理轴的索引	手动 操作模式的滤波器阶次 (MP_manualFilterOrder)	
	36	物理轴的索引	axisCutterLoc 滤波器的HSC模式 (MP_hscMode)	
	37	物理轴的索引	axisPosition 滤波器的HSC模式 (MP_hscMode)	
	38	物理轴的索引	探测运动的特定轴的加加速 (MP_axMeasJerk)	
	39	物理轴的索引	计算滤波器偏差的滤波器误差的权重 (MP_axFilterErrWeight)	
	40	物理轴的索引	位置滤波器的最大滤波器长度 (MP_maxHscOrder)	
	41	物理轴的索引	CLP滤波器的最大滤波器长度 (MP_maxHscOrder)	
	42	-	加工进给速率时轴的最大进给速率 (MP_maxWorkFeed)	
	43	-	加工进给速率时的最大位移加速度 (MP_maxPathAcc)	
	44	-	快移运动的最大位移加速度 (MP_maxPathAccHi)	
	51	物理轴的索引	加加速阶段跟随误差的补偿 (MP_IpcJerkFact)	
	52	物理轴的索引	位置控制单元的kv系数 , 1/ s (MP_kvFactor)	

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
测量轴的最高利用率				
	621	0	物理轴的索引	结束动态负载的测量并将结果保存在指定的Q参数中。
读取SIK内容				
	630	0	选装项编号。	可以明确地确定在 IDX 下是否设置SIK选装项。 1 = 该选装项被激活 0 = 该选装项未被激活
		1	-	确定是否设置特定内容等级 (FCL) (升级的功能) 和设置哪些。 -1 = 不设置FCL <编号> = 设置FCL
		2	-	读取SIK的序列号 -1 = 系统中无有效的SIK
		10	-	定义数控系统类型： 0 = iTNC 530 1 = 基于NCK的数控系统 (TNC 640 , TNC 620 , TNC 320 , TNC 128 , PNC 610 , ...)
记下动平衡监测的数据				
	850	10	-	激活和取消激活动平衡监测 0 = 未激活动平衡监测 1 = 动平衡监测已激活
工件计数器				
	920	1	-	计划的工件。 在 测试运行 操作模式下，计数器通常生成数值0。
		2	-	已加工的工件。 在 测试运行 操作模式下，计数器通常生成数值0。
		12	-	待加工的工件。 在 测试运行 操作模式下，计数器通常生成数值0。
读取和写入当前刀具的数据				
	950	1	-	刀具长度L
		2	-	刀具半径R
		3	-	刀具半径R2
		4	-	刀具长度DL的正差值
		5	-	刀具半径正差值DR
		6	-	刀具半径正差值DR2
		7	-	刀具锁定TL 0 = 未锁定，1 = 锁定
		8	-	备用刀编号RT
		9	-	刀具最长寿命TIME1
		10	-	刀具调用时最大刀具寿命TIME2

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
	11	-		当前刀具寿命CUR.TIME
	12	-		PLC状态
	13	-		沿刀具轴的刀具长度LCUTS
	14	-		最大切入角ANGLE
	15	-		TT : 刀刃数CUT
	16	-		TT : 长度磨损公差LTOL
	17	-		TT : 半径磨损公差RTOL
	18	-		TT : 旋转方向DIRECT 0 = 正 , -1 = 负
	19	-		TT : 平面中的偏移R-OFFS R = 99999.9999
	20	-		TT : 长度偏离量L-OFFS
	21	-		TT : 长度破损公差LBREAK
	22	-		TT : 半径破损公差RBREAK
	28	-		最高主轴转速[rpm] NMAX
	32	-		刀尖角TANGLE
	34	-		允许退刀 (0 = 否 , 1 = 是)
	35	-		半径磨损公差R2TOL
	36	-		刀具类型TYPE (铣刀 = 0 , 砂轮 = 1 , ... 测头 = 21)
	37	-		测头表中相应行
	38	-		上次使用的时间戳
	39	-		ACC
	40	-		螺纹加工循环的螺距
	41	-		AFC : 参考负载
	42	-		AFC : 过载预警
	43	-		AFC: : 过载NC停止
	44	-		超过刀具寿命

读取和写入当前车刀的数据

951	1	-	刀具编号
	2	-	刀具长度XL
	3	-	刀具长度YL
	4	-	刀具长度ZL
	5	-	刀具长度余量DXL
	6	-	刀具长度的余量DYL
	7	-	刀具长度余量DZL
	8	-	刀刃半径 (RS)
	9	-	刀具定向 (TO)

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
	10	-		主轴定向角 (ORI)
	11	-		刀具角度P_ANGLE
	12	-		刀尖角T_ANGLE
	13	-		凹槽宽度CUT_WIDTH
	14	-		类型 (例如粗加工 , 精加工 , 螺纹加工 , 凹槽加工或圆钮刀具)
	15	-		切削刃长度CUT_LENGTH
	16	-		加工面坐标系WPL-CS的工件直径补偿WPL-DX-DIAM
	17	-		加工面坐标系WPL-CS的工件直径补偿WPL-DZL
	18	-		凹槽宽度余量
	19	-		切削半径的余量

刀具管理可用的存储区。

956	0-9	-	刀具管理可用的数据区。中断程序时 , 不重置该数据。
-----	-----	---	----------------------------

常规刀具的变换数据

960	1	-	刀具坐标系内明确定义的位置 :
	2	-	由方向定义的位置 :
	3	-	沿 X 轴平移
	4	-	Y轴平移
	5	-	沿 Z 轴平移
	6	-	Z轴方向的X轴分量
	7	-	Z轴方向的Y轴分量
	8	-	Z轴方向的Z轴分量
	9	-	X轴方向的X轴分量
	10	-	X轴方向的Y轴分量
	11	-	X轴方向的Z轴分量
	12	-	角度类型的定义 :
	13	-	角度1
	14	-	角度2
	15	-	角度3

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
刀具使用时间和换刀操作				
975	1	-		当前程序的刀具使用时间测试： 结果-2：无法测试，配置中该功能被取消激活 结果-1：无法测试，无刀具使用时间文件 结果0：测试正常，全部刀具可用 结果1：测试不正常
	2	直线		检查当前托盘表中IDX行的托盘需要的刀具是否可用。 -3 = IDX行未定义托盘，或该功能的调用在托盘编辑外 -2 / -1 / 0 / 1 参见NR1
在NC停止时退刀				
980	3	-		(该功能已被弃用—海德汉不建议继续使用该功能。ID980 NR3 = 1相当于ID980 NR1 = -1，ID980 NR3 = 0的作用与ID980 NR1 = 0相同。不允许使用其它值。) 激活退刀至CfgLiftOff参数的定义值： 0 = 锁定退刀功能 1 = 激活退刀功能
探测循环和坐标变换				
990	1	-		接近特性： 0 = 标准特性 1 = 无补偿地接近探测位置。有效半径、安全高度为零
	2	16		自动 / 手动机床操作模式
	4	-		0 = 测针未偏离自由位置 1 = 测针偏离自由位置
	6	-		TT刀具测头已激活？ 1 = 是 0 = 否
	8	-		点动运动的主轴角度，[°]
	10	QS参数号		由刀具名确定刀具号。返回值取决于为备用刀搜索配置的规则。 如果用同刀名的多把刀具，将选择刀具表中第一把刀。 如果该规则选择的刀具被锁定，将返回备用刀。 -1：刀具表中无指定刀具名的刀具或全部有效刀具都被锁定。
	16	0		0 = 由通道主轴将控制转给PLC， 1 = 假定由通道主轴控制
		1		0 = 将刀具主轴控制转给PLC， 1 = 控制刀具主轴

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
	19	-		抑制循环中的测头运动： 0 = 运动将被抑制 (CfgMachineSimul/ simMode参数不等于FullOperation或测试运 行操作模式已激活) 1 = 将执行运动 (CfgMachineSimul/ simMode参数 = FullOperation , 可为测试 进行该编程)
执行的状态				
992	10	-		程序段扫描已激活 1 = 是 , 0 = 否
	11	-		程序段扫描—有关程序段扫描的信息： 0 = 程序的启动无程序段扫描 1 = 程序段扫描前运行Iniprog循环程序 2 = 程序段扫描正在运行 3 = 正在实施的功能 -1 = 程序段扫描前取消Iniprog循环 -2 = 程序段扫描时取消 -3 = 搜索后、更新功能前或更新功能中取消 程序段扫描 -99 = 隐含取消
	12	-		在OEM_CANCEL宏中查询的取消类型： 0 = 不取消 1 = 由于错误或急停取消 2 = 在程序段中间因为内部停止被明确地取消 3 = 在程序段结束处停止后由于内部停止被明 确地取消
	14	-		最后一个FN14错误编号
	16	-		实际执行已激活 ? 1 = 执行 , 0 = 仿真
	17	-		程序编辑已激活时2-D图形 ? 1 = 是 0 = 否
	18	-		实时程序编辑图形 (自动 画图软键) 已激 活 ? 1 = 是 0 = 否
	20	-		有关铣车复合加工操作模式的信息： 0 = 铣削 (铣削模式功能) 后 1 = 车削 (车削模式功能) 后 10 = 执行车削到铣削转换的操作 11 = 执行铣削到车削转换的操作
	30	-		允许多轴插补 ? 0 = 否 (例如简易型数控系统) 1 = 是
	31	-		MDI模式中可以/允许R+/R- ? 0 = 否 1 = 是

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
	32	0		可以/允许循环调用 ? 0 = 否 1 = 是
		循环编号		激活的单循环 : 0 = 否 1 = 是
	40	-		在 测试运行 操作模式下复制表 ? 选择程序时或按下 复位+开始 软键时, 将该值设置为1。 iniprog.h 系统循环将复制该表并重置系统原点。 0 = 否 1 = 是
	101	-		M101已激活 (可见状态) ? 0 = 否 1 = 是
	136	-		M136已激活 ? 0 = 否 1 = 是
激活机床参数子文件				
	1020	13	QS参数号	已加载了QS号 (IDX) 路径的机床参数子文件吗 ? 1 = 是 0 = 否
循环的配置设置				
	1030	1	-	显示 主轴不转动 出错信息 ? (CfgGeoCycle/displaySpindleErr) 0 = 否, 1 = 是
			-	检查 深度出错信息的代数符号 ! 显示 ? (CfgGeoCycle/displayDepthErr) 0 = 否, 1 = 是
实时同步地写入或读取PLC数据				
	2000	10	标记号	PLC标记 NR10至NR80的一般说明 : 该功能实时同步地执行, 即该功能在达到程序中的相应点之前不被执行。 海德汉建议使用 写入PLC或由PLC读取 指令, 而非ID2000, 用 FN20 : 等待同步 实时地执行同步。
	20	输入号		PLC输入端口
	30	输出号		PLC输出端口
	40	计数器号		PLC计数器
	50	定时器号		PLC定时器
	60	字节号		PLC字节
	70	字号		PLC字
	80	双字号		PLC双字

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
非实时同步地读取或写入PLC数据				
	2001	10-80	参见ID 2000	同ID2000 NR10至NR80，但非实时同步。预读计算中执行该功能。 海德汉建议使用 写到PLC 和 从PLC读取 指令，而非ID2001。
Bit测试				
	2300	Number	Bit编号	该功能检查数据位是否设置为数字。要检查的数字传输为NR，要搜索作为IDX的数据位，IDX0代表最小有效数据位。要用该功能调用大量数字，必须确保将NR用Q参数传输。 0 = Bit未设置 1 = Bit设置
读取程序信息（系统字符串）				
	10010	1	-	托盘子程序的路径，无使用 CALL PGM 的子程序调用
		2	-	程序段显示区显示的NC程序的路径
		3	-	用 SEL CYCLE （选择循环）或 CYCLE DEF 12 PGM CALL 功能选择的循环的路径，或当前循环的路径
		10	-	用 SEL PGM "..." （选择程序）功能选择的NC程序的路径。
读取通道数据（系统字符串）				
	10025	1	-	加工通道的名称（键）
读取SQL表的数据（系统字符串）				
	10040	1	-	预设表的助记符。
		2	-	原点表的助记符。
		3	-	托盘预设表的助记符。
		10	-	刀具表的助记符。
		11	-	刀位表的助记符。
		12	-	车刀表的助记符

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
刀具调用中的编程值 (系统字符串)				
	10060	1	-	刀具名称
读取机床特性				
	10290	10	-	铣削模式功能或车削模式功能中编程的 Channels/ChannelSettings/CfgKinList/kinCompositeModels 的机床运动特性助记符。
行程范围切换 (系统字符串)				
	10300	1	-	最后有效行程范围的键名
读取当前系统时间 (系统字符串)				
	10321	1 - 16	-	1 : DD.MM.YYYY hh:mm:ss 2和16 : DD.MM.YYYY hh:mm 3 : DD.MM.YY hh:mm 4 : YYYY-MM-DD hh:mm:ss 5和6 : YYYY-MM-DD hh:mm 7 : YY-MM-DD hh:mm 8和9 : DD.MM.YYYY 10 : DD.MM.YY 11 : YYYY-MM-DD 12 : YY-MM-DD 13和14 : hh:mm:ss 15 : hh:mm 或者，可用 SYSSTR(...) 中的 DAT 指定以秒为单位的系统时间，使时间符合格式要求。
读取测头数据 (TS , TT) (系统字符串)				
	10350	50	-	探测表TYPE列的TS测头类型 (tchprobe.tp)
		70	-	CfgTT/type的TT刀具测头类型。
		73	-	CfgProbes/activeTT 的当前刀具测头TT的键名。
读写测头的数据 (TS , TT) (系统字符串)				
	10350	74	-	来自 CfgProbes/activeTT 的当前刀具测头TT的序列号。
读取托盘处理的数据 (系统字符串)				
	10510	1	-	托盘名。
		2	-	选择的托盘表的路径。
读取NC软件的版本ID (系统字符串)				
	10630	10	-	该字符串对应于显示的版本ID的格式，即 340590 07 或 817601 04 SP1 。
读取动平衡循环中的信息 (系统字符串)				
	10855	1	-	当前运动特性下的不平衡检测校准表的路径
读取当前刀具的数据 (系统字符串)				
	10950	1	-	当前刀具名。
		2	-	当前刀具的DOC列中信息

组名	组号ID...	系统信息编号 NO...	索引IDX...	描述
	3	-		AFC控制设置
	4	-		刀座运动特性
	5	-		DR2TABLE列中的信息 – 3D-ToolComp补偿值表的文件名

比较 : D18功能

下表为老款数控系统的D18功能，这些功能在TNC 640中的工作方式不同。

在大部分情况下，该功能都被另一个功能替代。

编号	IDX	目录	替代功能
ID 10 程序信息			
1	-	mm/inch状态	Q113
2	-	型腔铣削的行距系数	CfgRead
4	-	当前固定循环编号	ID 10 3号
ID 20 机床状态			
15	逻辑轴	逻辑轴与几何轴之间的分配	
16	-	过渡圆弧进给速率	
17	-	当前所选行程范围	SYSTRING 10300
19	-	当前挡位和主轴的主轴最高转速	最高挡位 : ID 90 2号
ID 50 刀具表数据			
23	刀具编号	PLC值	1)
24	刀具编号	在参考轴上测头中心的偏移量 (CAL-OF1)	ID 350 NR 53 IDX 1
25	刀具编号	在辅助轴上测头中心的偏移量 (CALOF-2)	ID 350 NR 53 IDX 2
26	刀具编号	校准时的主轴角度 (CAL-ANG)	ID 350 NR 54
27	刀具编号	刀位表的刀具类型 (PTYP)	2)
29	刀具编号	P1位置	1)
30	刀具编号	P2位置	1)
31	刀具编号	P3位置	1)
33	刀具编号	螺纹螺距 (Pitch)	ID 50 NR 40
ID 51 刀位表的数据			
6	刀位号	刀具类型	2)
7	刀位号	P1	2)
8	刀位号	P2	2)
9	刀位号	P3	2)
10	刀位号	P4	2)
11	刀位号	P5	2)
12	刀位号	预留刀位 0 = 否 , 1 = 是	2)
13	刀位号	厢式刀库 : 以上刀位被占 : 0 = 否 , 1 = 是	2)

编号	IDX	目录	替代功能
14	刀位号	厢式刀库：以下刀位被占：0 = 否，1 = 是	2)
15	刀位号	厢式刀库：左侧刀位被占：0 = 否，1 = 是	2)
16	刀位编号	厢式刀库：右侧刀位被占：0 = 否，1 = 是	2)
ID 56 文件信息			
1	-	刀具表的行数	
2	-	当前原点表的行数	
3	Q参数	在当前原点表中当前的编程轴数	
4	-	已被FN26: TABOPEN打开的自定义表的行数	
ID 214 当前轮廓数据			
1	-	轮廓过渡模式	
2	-	最大线性化误差	
3	-	M112的模式	
4	-	字符模式	
5	-	M124的模式	1)
6	-	轮廓型腔加工的技术参数	
7	-	控制环的过滤器	
8	-	循环32或MP 1096的编程公差	ID 30 48号
ID 240 REF坐标系中的名义位置			
8	-	REF坐标系中的实际位置	
ID 280 有关M128的信息			
2	-	用M128编程的进给速率	ID 280 NR 3
ID 290 切换运动特性			
1	-	当前运动特性表的行数	SYSSSTRING 10290
2	Bit号	查询MP7500中的bit	Cfgread
3	-	碰撞监测的状态 (旧)	可在NC程序中激活和取消激活
4	-	碰撞监测的状态 (新)	可在NC程序中激活和取消激活
ID 310 几何特性的修改			
116	-	M116 : -1 = 开启, 0 = 关闭	
126	-	M126 : -1 = 开启, 0 = 关闭	
ID 350 探测数据			
10	-	TS : 探测轴	ID 20 NR 3
11	-	TS : 有效球半径	ID 350 NR 52
12	-	TS : 有效长度	ID 350 NR 51
13	-	TS : 环规半径	
14	1/2	TS : 参考/辅助轴上的中心偏移量	ID 350 NR 53
15	-	TS : 相对0°位的中心偏移方向	ID 350 NR 54
20	1/2/3	TT : 中心点X/Y/Z	ID 350 NR 71
21	-	TT : 触盘半径	ID 350 NR 72

编号	IDX	目录	替代功能
22	1/2/3	TT : 第一探测位置X/Y/Z	Cfgread
23	1/2/3	TT : 第二探测位置X/Y/Z	Cfgread
24	1/2/3	TT : 第三探测位置X/Y/Z	Cfgread
25	1/2/3	TT : 第四探测位置X/Y/Z	Cfgread
ID 370 探测循环设置			
1	-	不能移到循环0.0和1.0的安全高度位置 (如 ID990 NR1)	ID 990 NR 1
2	-	MP 6150 测量的快移速度	ID 350 NR 55 IDX 1
3	-	MP 6151 机床的快移速度为测量的快移速度	ID 350 NR 55 IDX 3
4	-	MP 6120 测量的进给速率	ID 350 NR 55 IDX 2
5	-	MP 6165 角度跟踪开启/关闭	ID 350 NR 57
ID 501 原点表 (REF坐标系)			
直线	列	原点表值	预设表
ID 502 预设表			
直线	列	读取预设表的数据，考虑当前加工坐标系	
ID 503 预设表			
直线	列	直接读取预设表的数据	ID 507
ID 504 预设表			
直线	列	由预设表读取基本旋转	ID 507 IDX 4-6
ID 505 原点表			
1	-	0 = 未选原点表 1 = 已选原点表	
ID 510 托盘加工的数据			
7	-	测试由PAL行夹具的插入	
ID 530 当前预设点			
2	直线	当前预设表的写保护行： 0 = 否，1 = 是	FN 26/28 读取锁定列
ID 990 接近特性			
2	10	0 = 不在程序段扫描中执行 1 = 在程序段扫描中执行	ID 992 NR 10 / NR 11
3	Q参数	所选原点表中编程的轴数	
ID 1000 机床参数			
MP编号	MP索引	机床参数值	CfgRead
ID 1010 机床参数已定义			
MP编号	MP索引	0 = 机床参数不存在 1 = 机床参数存在	CfgRead

1) 功能或表列不存在

2) 用FN 26 / FN 28或SQL读取表单元

16.2 一览表

辅助功能

M	作用	在程序段内生效位置	开始	结束	页
M0	程序停止/主轴停转/冷却液关闭		■		204
M1	可选程序运行停止/主轴停转/冷却液关闭		■		204
M2	停止程序/主轴停转/冷却液关闭/清除状态显示 (取决于机床参数) /跳转回程序段1		■		204
M3	主轴顺时针转动		■		204
M4	主轴逆时针转动		■		
M5	主轴停止			■	
M6	换刀/停止程序运行 (取决于机床参数) /主轴停转		■		204
M8	冷却液开启		■		204
M9	冷却液关闭			■	
M13	主轴顺时针转动/冷却液开启		■		204
M14	主轴逆时针转动/冷却液开启		■		
M30	同M2功能			■	204
M89	空辅助功能或循环调用 , 模态有效 (与机床参数有关)		■		循环手册
M91	在定位程序段内 : 相对机床原点的坐标		■		205
M92	在定位程序段内 : 坐标为相对机床制造商定义的位置 , 例如换刀位置		■		205
M94	将旋转轴显示减小到360°以内		■		369
M97	加工小轮廓台阶		■		208
M98	完整加工开放式轮廓		■		209
M99	程序段循环调用		■		循环手册
M101	刀具寿命到期时自动用备用刀换刀		■		116
M102	复位M101		■		
M107	取消有正差值备用刀的出错信息		■		116
M108	复位M107		■		
M109	刀刃处恒轮廓加工速度 (增加和降低进给速率)		■		211
M110	刀刃处恒轮廓加工速度 (只降低进给速率)		■		
M111	复位M109/M110			■	
M116	旋转轴进给速率 , 毫米/分单位		■		367
M117	复位M116			■	
M118	程序运行中用手轮叠加定位		■		214
M120	提前计算半径补偿的轮廓 (预读)		■		212
M126	旋转轴短路径运动		■		368
M127	复位M126			■	
M128	用倾斜轴定位时保持刀尖位置 (TCPM)		■		370
M129	复位M128			■	
M130	在定位程序段内 : 点为相对未倾斜的坐标系		■		207
M136	用主轴每圈进给毫米数的进给速率F		■		211
M137	复位M136			■	

M	作用	在程序段内生效位置	开始	结束	页
M138	选择倾斜轴		■		373
M140	沿刀具轴方向退离轮廓		■		216
M143	删除基本旋转		■		219
M144	在程序段结束处补偿“实际/名义”位置的机床运动特性配置		■		374
M145	复位M144			■	
M141	取消测头监测功能		■		218
M148	在NC停止处刀具自动退离轮廓		■		220
M149	复位M148			■	

用户功能

用户功能

简要说明	<ul style="list-style-type: none"> ■ 基本版：3轴加闭环主轴 ■ 第4个NC轴加辅助轴 或者 □ 8个附加轴或7个附加轴加第2主轴 ■ 数字化电流和速度控制
程序输入	海德汉对话格式和DIN/ISO
位置输入	<ul style="list-style-type: none"> ■ 直角坐标或极坐标的直线段和圆弧名义位置 ■ 增量或绝对尺寸 ■ 毫米或英寸显示和输入
刀具补偿	<ul style="list-style-type: none"> ■ 加工面上刀具半径补偿和刀具长度补偿 ■ 半径补偿的轮廓预读程序段多达99个NC程序段 (M120) 2 三维刀具半径补偿，以修改刀具数据，无需重新计算现有NC程序
刀具表	多个刀具表，支持任意数量刀具
恒定轮廓加工速度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 相对于刀具中心路径 ■ 相对刀刃
并行运行	在图形支持下创建NC程序，同时正在运行另一个NC程序
3-D加工 (高级功能包2)	<ul style="list-style-type: none"> 2 最小加加速 (Jerk) 运动控制 2 表面法向矢量3-D刀具补偿 2 程序运行期间，用电子手轮改变摆动铣头的角度，但不影响刀具中心点位置 (TCPM = Tool Center Point Management (刀具中心点管理)) 2 保持刀具与轮廓垂直 2 刀具半径补偿方向垂直于运动方向和刀具方向
旋转工作台加工 (高级功能包1)	<ul style="list-style-type: none"> 1 用二维平面方式编程圆柱表面轮廓加工程序 1 支持将旋转速度以线速度方式定义

用户功能

轮廓元素	<ul style="list-style-type: none"> ■ 直线 ■ 倒角 ■ 圆弧路径 ■ 圆心 ■ 圆半径 ■ 切线圆弧 ■ 倒圆角
接近和离开轮廓	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通过直线：相切或垂直 ■ 通过圆弧路径
FK自由轮廓编程	<ul style="list-style-type: none"> ■ 对不符合数控尺寸标注要求的工件图纸用海德汉对话格式在图形支持下进行FK自由轮廓编程
程序跳转	<ul style="list-style-type: none"> ■ 子程序 ■ 程序块重复 ■ 任何所需NC程序为子程序
加工循环	<ul style="list-style-type: none"> ■ 钻孔和常规攻丝和刚性攻丝循环 ■ 矩形和圆弧型腔粗加 ■ 啄钻，铰孔，镗孔，锪孔循环 ■ 内外螺纹铣削循环 ■ 矩形和圆弧型腔精加 ■ 平面铣和斜面铣循环 ■ 铣削直槽和圆弧槽循环 ■ 直角坐标和极坐标阵列点 ■ 平行轮廓的轮廓型腔 ■ 轮廓链 ■ 车削加工循环 ■ 还可集成OEM循环（由机床制造商开发的专用循环）
坐标变换	<ul style="list-style-type: none"> ■ 原点平移，旋转，镜像 ■ 缩放系数（特定轴） 1 倾斜加工面（高级功能包1）

用户功能

Q参数**变量编程**

- 数学函数：=，+，−，*， $\sin \alpha$ ， $\cos \alpha$ ，根函数
 - 逻辑运算符（=，≠，<，>）
 - 括号运算
 - $\tan \alpha$ ， arc sin ， arc cos ， arc tan ， a^n ， e^n ， \ln ， \log ，取绝对值，圆周率π，取反，取整数或取小数
 - 圆周计算函数
 - 字符串参数
-

编程辅助

- 计算器
 - 颜色高亮语法元素
 - 当前全部出错信息的列表
 - 出错信息的上下文相关帮助功能
 - 循环编程图形支持
 - NC程序中的程序段注释
-

信息获取

- 获取当前实际位置值并直接写入NC程序
-

用户功能

测试图形	■ 程序运行前进行图形仿真，包括正在运行另一个NC程序时
显示模式	■ 俯视图 / 三视图 / 立体图 / 3-D线图 ■ 细节放大
编程图形支持	■ 在程序编程操作模式下，输入程序时在显示器上显示NC程序段的轮廓图形（2-D笔迹图形），包括正在运行另一个NC程序时
程序运行图形	■ 加工的同时以俯视图 / 三视图 / 3-D视图实时地显示图形仿真
显示模式	
加工时间	■ 在 测试运行 操作模式 试运行 下计算加工时间 ■ 在“ 程序运行 ”操作模式下显示当前加工时间
轮廓，返回	■ NC程序中任意NC程序段处的程序段扫描，将刀具返回到计算的名义位置以继续加工 ■ NC程序中断，轮廓离开和返回
原点表	■ 多个原点表，用于保存工件相关原点
测头探测循环	■ 校准测头 ■ 对未对正的工件进行手动或自动补偿 ■ 设置预设点，手动或自动 ■ 自动测量工件 ■ 自动测量刀具循环 ■ 自动测量运动特性循环

16.3 TNC 640与iTNC 530之间的不同点

比较：PC计算机软件

功能	TNC 640	iTNC 530
M3D转换工具，创建高分辨率的碰撞监测对象 (DCM)	有	无
ConfigDesign，配置机床参数	有	无
TNCAnalyzer，分析和评估服务文件	有	无

比较：用户功能

功能	TNC 640	iTNC 530
程序输入		
■ smarT.NC	■ –	■ X
■ ASCII编辑器	■ X，直接编辑	■ X，转换后可编辑
位置输入		
■ 将刀具最后一个位置设置为极点（空CC程序段）	■ X（如果极点转换不确定，输出出错信息）	■ X
■ 样条组（SPL）	■ –	■ X，选装项9
刀具表		
■ 灵活管理刀具类型	■ X	■ –
■ 过滤显示可选刀具	■ X	■ –
■ 排序功能	■ X	■ –
■ 列名	■ 有时用_	■ 有时用-
■ 窗体视图	■ 用屏幕布局键切换	■ 用软键切换
■ TNC 640与iTNC 530间交换刀具表	■ X	■ 不可以
管理不同3-D测头的探测表	X	–
切削数据计算器： 自动计算主轴转速和进给速率	■ 简单的切削数据计算器，无保存的表 ■ 切削数据计算器，带保存的技术表	用保存的技术参数表
定义任何表	■ 自定义表 (.TAB文件) ■ 用FN功能读取和写入 ■ 用配置数据定义 ■ 表名和表列必须用字母开头，不允许任何算数运算符 ■ 用SQL功能读取和写入	■ 自定义表 (.TAB文件) ■ 用FN功能读取和写入
刀具轴方向运动		
■ 手动操作（3-D旋转菜单）	■ X	■ X，FCL2功能
■ 手轮叠加运动	■ X	■ X，选装项44
输入进给速率：		

功能	TNC 640	iTNC 530
■ FU (每圈进给量mm/1)	■ –	■ X
■ FZ (刀具进给速率)	■ –	■ X
■ FT (路径时间 , 秒)	■ –	■ X
■ FMAXT (仅适用于当前快移速率倍率调节 : 运动时间 , 单位为秒)	■ –	■ X
FK自由轮廓编程		
■ 将FK程序转换成Klartext对话式语言程序	■ –	■ X
■ FK程序段结合 M89	■ –	■ X
程序跳转 :		
■ 最大标记数量	■ 65535	■ 1000
■ 子程序	■ X	■ X
■ 子程序嵌套深度	■ 20	■ 6

功能	TNC 640	iTNC 530
Q参数编程：		
■ D15 : 打印	■ -	■ X
■ D25 : 预设	■ -	■ X
■ D29 : PLC列表	■ X	■ -
■ D31 : 范围选择	■ -	■ X
■ D32 : PLC预设	■ -	■ X
■ D37 : 导出	■ X	■ -
■ 用 D16 写入日志文件中	■ X	■ -
■ 在附加状态栏显示参数内容	■ X	■ -
■ 写入和读取表的 SQL 功能	■ X	■ -
图形支持		
■ 2-D编程图形	■ X	■ X
■ 重绘功能 (重绘)	■ -	■ X
■ 网格线显示为背景	■ X	■ -
■ 测试图形 (俯视图 , 三视图 , 立体图)	■ X	■ X
■ 三视图显示的直线交点坐标	■ -	■ X
■ 考虑换刀宏因素	■ X (不同于实际执行)	■ X
预设表		
■ 预设表的行0可人工编辑	■ X	■ -

功能	TNC 640	iTNC 530
编程辅助工具 :		
■ 颜色高亮语法元素	■ X	■ -
■ 计算器	■ X (科学)	■ X (标准)
■ 将NC程序段转成注释	■ X	■ -
■ NC程序中的主程序段	■ X	■ X
■ 测试运行中的主程序视图	■ -	■ X
动态碰撞监测 (DCM) :		
■ 夹具监测	■ -	■ X , 选装项40
■ 刀座管理	■ X	■ X , 选装项40

功能	TNC 640	iTNC 530
CAM支持：		
■ 加载Step格式和Iges格式文件中的轮廓	■ X , 选装项42	■ -
■ 加载Step格式和Iges格式文件中的加工位置	■ X , 选装项42	■ -
■ CAM文件的脱机过滤器	■ -	■ X
■ 拉伸过滤器	■ X	■ -
MOD功能：		
■ 用户参数	■ 配置数据	■ 数字式
■ 服务功能的OEM帮助文件	■ -	■ X
■ 数据介质检查	■ -	■ X
■ 安装补丁包	■ -	■ X
■ 指定实际位置获取的轴	■ -	■ X
■ 配置计数器	■ X	■ -

功能	TNC 640	iTNC 530
特殊功能 :		
■ 创建逆向程序	■ —	■ X
■ 用 计数功能 定义轮廓	■ X	■ —
■ 用 进给功能 定义停顿时间	■ X	■ —
■ 用 停顿功能 定义停顿时间	■ X	■ —
■ 确定编程的坐标与 程序路径功能 合并	■ X	■ —
状态显示 :		
■ 动态显示Q参数内容，可定义数字范围	■ X	■ —
■ 图形显示余下运行时间	■ —	■ X
单独设置用户界面颜色	—	X

比较：辅助功能

M	作用	TNC 640	iTNC 530
M00	程序停止/主轴停转/冷却液关闭	X	X
M01	可选程序停止运行	X	X
M02	停止程序/主轴停转/冷却液关闭/清除状态显示 (取决于机床参数) /跳转回程序段1	X	X
M03	主轴顺时针转动	X	X
M04	主轴逆时针转动		
M05	主轴停止		
M06	换刀/停止程序运行 (特定机床功能) /主轴停转	X	X
M08	冷却液开启	X	X
M09	冷却液关闭		
M13	主轴顺时针转动/冷却液开启	X	X
M14	主轴逆时针转动/冷却液开启		
M30	同M02功能	X	X
M89	可用辅助功能或 循环调用，模态有效 (特定机床功能)	X	X
M90	在角点处用恒定轮廓加工速度 (TNC 640不需要)	-	X
M91	在定位程序段内：相对机床原点的坐标	X	X
M92	在定位程序段内：坐标为相对机床制造商定义的位置，例如换刀位置	X	X
M94	将旋转轴显示减小到360°以内	X	X
M97	加工小轮廓台阶	X	X
M98	完整加工开放式轮廓	X	X
M99	程序段循环调用	X	X
M101	最大刀具寿命到期时自动用备用刀换刀	X	X
M102	复位M101		
M103	将切入时进给速率降至系数F (百分比)	X	X
M104	重新激活刚设置的原点	- (推荐：循环 247)	X
M105	用第二k _v 系数加工	-	X
M106	用第一k _v 系数加工		
M107	取消有正差值备用刀的出错信息复位M107	X	X
M108	复位M107		
M109	刀刃处恒轮廓加工速度 (增加和降低进给速率)	X	X
M110	刀刃处恒轮廓加工速度 (只降低进给速率)		
M111	复位M109/M110		
M112	输入任意两个轮廓过渡之间的轮廓过渡	- (推荐：循环32)	X
M113	复位M112		
M114	用倾斜轴加工时自动补偿机床几何特征	- (推荐：M128 , TCPM)	X , 选装项8
M115	复位M114		
M116	回转工作台进给速率 (mm/min)	X , 选装项8	X , 选装项8
M117	复位M116		
M118	程序运行中用手轮叠加定位	X	X

M	作用	TNC 640	iTNC 530
M120	提前计算半径补偿的轮廓 (预读)	X	X
M124	轮廓过滤器	- (可通过用户参数)	X
M126	旋转轴短路径运动	X	X
M127	复位M126		
M128	用倾斜轴定位时保持刀尖位置 (TCPM)	X , 选装项9	X , 选装项9
M129	复位M128		
M130	在定位程序段内 : 点为相对未倾斜的坐标系	X	X
M134	用旋转轴定位时在非相切轮廓过渡处准确停止	-	X
M135	复位M134		
M136	用主轴每圈进给毫米数的进给速率F	X	X
M137	复位M136		
M138	选择倾斜轴	X	X
M140	沿刀具轴方向退离轮廓	X	X
M141	取消测头监测功能	X	X
M142	删除模态程序信息	-	X
M143	删除基本旋转	X	X
M144	在程序段结束处补偿 “实际/名义” 位置的机床运动特性配置	X , 选装项9	X , 选装项9
M145	复位M144		
M148	在NC停止处刀具自动退离轮廓	X	X
M149	复位M148		
M150	忽略限位开关信息	- (可通过FN 17)	X
M197	倒圆角	X	-
M200	激光切割功能	-	X
M204			

比较器：循环

循环	TNC 640	iTNC 530
1 PECKING (建议：循环200, 203, 205)	—	X
2 TAPPING (建议：循环206, 207, 208)	—	X
3 SLOT MILLING (建议：循环253)	—	X
4 POCKET MILLING (建议：循环251)	—	X
5 CIRCULAR POCKET (建议：循环252)	—	X
6 ROUGH-OUT (SL I, 建议：SL II, 循环22)	—	X
7 DATUM SHIFT	X	X
8 MIRROR IMAGE	X	X
9 DWELL TIME	X	X
10 ROTATION	X	X
11 SCALING	X	X
12 PGM CALL	X	X
13 ORIENTATION	X	X
14 CONTOUR GEOMETRY	X	X
15 PILOT DRILLING (SL I, 推荐：SL II, 循环21)	—	X
16 CONTOUR MILLING (SL I, 建议：SL II, 循环24)	—	X
17 RIGID TAPPING (建议：循环207, 209)	—	X
18 THREAD CUTTING	X	X
19 WORKING PLANE	X, 选装项8	X, 选装项8
20 CONTOUR DATA	X	X
21 PILOT DRILLING	X	X
22 ROUGH-OUT	X	X
23 FLOOR FINISHING	X	X
24 SIDE FINISHING	X	X
25 CONTOUR TRAIN	X	X
26 AXIS-SPEC. SCALING	X	X
27 CYLINDER SURFACE	X, 选装项8	X, 选装项8
28 CYLINDER SURFACE	X, 选装项8	X, 选装项8
29 CYL SURFACE RIDGE	X, 选装项8	X, 选装项8
30 RUN CAM DATA	—	X
32 TOLERANCE	X	X
39 CYL. SURFACE CONTOUR	X, 选装项8	X, 选装项8
200 DRILLING	X	X
201 REAMING	X	X
202 BORING	X	X
203 UNIVERSAL DRILLING	X	X
204 BACK BORING	X	X

循环	TNC 640	iTNC 530
205 UNIVERSAL PECKING	X	X
206 TAPPING	X	X
207 RIGID TAPPING	X	X
208 BORE MILLING	X	X
209 TAPPING W/ CHIP BRKG	X	X
210 SLOT RECIP. PLNG (建议 : 循环253)	-	X
211 CIRCULAR SLOT (建议 : 循环254)	-	X
212 POCKET FINISHING (建议 : 循环251)	-	X
213 STUD FINISHING (建议 : 循环256)	-	X
214 C. POCKET FINISHING (建议 : 循环252)	-	X
215 C. STUD FINISHING (建议 : 循环257)	-	X
220 POLAR PATTERN	X	X
221 CARTESIAN PATTERN	X	X
225 ENGRAVING	X	X
230 MULTIPASS MILLING (建议 : 循环233)	-	X
231 RULED SURFACE	-	X
232 FACE MILLING	X	X
233 FACE MILLING	X	-
239 ASCERTAIN THE LOAD	X , 选装项143	-
240 CENTERING	X	X
241 SINGLE-LIP D.H.DRLNG	X	X
247 DATUM SETTING	X	X
251 RECTANGULAR POCKET	X	X
252 CIRCULAR POCKET	X	X
253 SLOT MILLING	X	X
254 CIRCULAR SLOT	X	X
256 RECTANGULAR STUD	X	X
257 CIRCULAR STUD	X	X
258 POLYGON STUD	X	-
262 THREAD MILLING	X	X
263 THREAD MLLNG/CNTSNKG	X	X
264 THREAD DRILLNG/MLLNG	X	X
265 HEL. THREAD DRLG/MLG	X	X
267 OUTSIDE THREAD MLLNG	X	X
270 CONTOUR TRAIN DATA 用于定义循环25的特性	X	X
275 TROCHOIDAL SLOT	X	X
276 THREE-D CONT. TRAIN	X	X
285 定义齿轮	X , 选装项157	-
286 齿轮滚齿	X , 选装项157	-

循环	TNC 640	iTNC 530
287 齿轮刮齿	X , 选装项157	-
290 INTERPOLATION TURNING	-	X , 选装项96
291 COUPLG.TURNG.INTERP.	X , 选装项96	-
292 CONTOUR.TURNGINTRP.	X , 选装项96	-
800 ADJUST XZ SYSTEM	X , 选装项50	-
801 RESET ROTARY COORDINATE SYSTEM	X , 选装项50	-
810 TURN CONTOUR LONG.	X , 选装项50	-
811 SHOULDER, LONGITDNL.	X , 选装项50	-
812 SHOULDER, LONG. EXT.	X , 选装项50	-
813 TURN PLUNGE CONTOUR LONGITUDINAL	X , 选装项50	-
814 TURN PLUNGE LONGITUDINAL EXT.	X , 选装项50	-
815 CONTOUR-PAR TURNING	X , 选装项50	-
820 TURN CONTOUR TRANSV.	X , 选装项50	-
821 SHOULDER, FACE	X , 选装项50	-
822 SHOULDER, FACE. EXT.	X , 选装项50	-
823 TURN TRANSVERSE PLUNGE	X , 选装项50	-
824 TURN PLUNGE TRANSVERSE EXT.	X , 选装项50	-
830 THREAD CONTOUR-PARALLEL	X , 选装项50	-
831 THREAD LONGITUDINAL	X , 选装项50	-
832 THREAD EXTENDED	X , 选装项50	-
840 RECESS TURNG, RADIAL	X , 选装项50	-
841 SIMPLE REC. TURNG., RADIAL DIR.	X , 选装项50	-
842 ENH.REC.TURNNG, RAD.	X , 选装项50	-
850 RECESS TURNG, AXIAL	X , 选装项50	-
851 SIMPLE REC TURNG, AX	X , 选装项50	-
852 ENH.REC.TURNING, AX.	X , 选装项50	-
860 CONT. RECESS, RADIAL	X , 选装项50	-
861 SIMPLE RECESS, RADL.	X , 选装项50	-
862 EXPND. RECESS, RADL.	X , 选装项50	-
870 CONT. RECESS, AXIAL	X , 选装项50	-
871 SIMPLE RECESS, AXIAL	X , 选装项50	-
872 EXPND. RECESS, AXIAL	X , 选装项50	-
880 GEAR HOBING	X , 选装项50 , 选装项131	-
883 TURNING SIMULTANEOUS FINISHING	X , 选装项50 , 选装项158	-
892 CHECK UNBALANCE	X , 选装项50	-

比较：手动操作和电子手轮操作模式电子手轮下的探测循环电子手轮

循环	TNC 640	iTNC 530
管理3-D测头的探测表	X	-
校准有效长度	X	X
校准有效半径	X	X
用直线测量基本旋转	X	X
设置任意轴的预设点	X	X
将角点设置为预设点	X	X
将圆心设置为预设点	X	X
将中心线设置为预设点	X	X
用两孔/圆柱台测量基本旋转	X	X
用四个孔/圆柱台设置预设点	X	X
用三孔/圆柱台设置圆心	X	X
确定和补偿平面的不对正量	X	-
支持手动获取当前位置的机械测头	用软键或硬键	用硬键
将测量值写入预设表	X	X
将测量值写入原点表	X	X

比较：自动控制工件的探测循环

循环	TNC 640	iTNC 530
0 REF. PLANE	X	X
1 POLAR DATUM	X	X
2 CALIBRATE TS	-	X
3 MEASURING	X	X
4 MEASURING IN 3-D	X	X
9 CALIBRATE TS LENGTH	-	X
30 CALIBRATE TT	X	X
31 CAL. TOOL LENGTH	X	X
32 CAL. TOOL RADIUS	X	X
33 MEASURE TOOL	X	X
400 BASIC ROTATION	X	X
401 ROT OF 2 HOLES	X	X
402 ROT OF 2 STUDS	X	X
403 ROT IN ROTARY AXIS	X	X
404 SET BASIC ROTATION	X	X
405 ROT IN C-AXIS	X	X
408 SLOT CENTER REF PT	X	X
409 RIDGE CENTER REF PT	X	X
410 DATUM INSIDE RECTAN.	X	X
411 DATUM OUTS. RECTAN.	X	X
412 DATUM INSIDE CIRCLE	X	X
413 DATUM OUTSIDE CIRCLE	X	X
414 DATUM OUTSIDE CORNER	X	X
415 DATUM INSIDE CORNER	X	X
416 DATUM CIRCLE CENTER	X	X
417 DATUM IN TS AXIS	X	X
418 DATUM FROM 4 HOLES	X	X
419 DATUM IN ONE AXIS	X	X
420 MEASURE ANGLE	X	X
421 MEASURE HOLE	X	X
422 MEAS. CIRCLE OUTSIDE	X	X
423 MEAS. RECTAN. INSIDE	X	X
424 MEAS. RECTAN. OUTS.	X	X
425 MEASURE INSIDE WIDTH	X	X
426 MEASURE RIDGE WIDTH	X	X
427 MEASURE COORDINATE	X	X
430 MEAS. BOLT HOLE CIRC	X	X

循环	TNC 640	iTNC 530
431 MEASURE PLANE	X	X
440 MEASURE AXIS SHIFT	-	X
441 FAST PROBING	X	X
444 PROBING IN 3-D	X , 选装项92	-
450 SAVE KINEMATICS	X , 选装项48	X , 选装项48
451 MEASURE KINEMATICS	X , 选装项48	X , 选装项48
452 PRESET COMPENSATION	X , 选装项48	X , 选装项48
453 KINEMATICS GRID	X , 选装项48 , 选装项52	-
460 CALIBRATION OF TS ON A SPHERE	X	X
461 TS CALIBRATION OF TOOL LENGTH	X	X
462 CALIBRATION OF A TS IN A RING	X	X
463 TS CALIBRATION ON STUD	X	X
480 CALIBRATE TT	X	X
481 CAL. TOOL LENGTH	X	X
482 CAL. TOOL RADIUS	X	X
483 MEASURE TOOL	X	X
484 CALIBRATE IR TT	X	X
600 GLOBAL WORKING SPACE	X , 选装项136	-
601 LOCAL WORKING SPACE	X , 选装项136	-
循环1410PROBING ON EDGE	X	-
循环1411PROBING TWO CIRCLES	X	-
循环1420 (平面中探测)	X	-

比较：编程不同处

功能	TNC 640	iTNC 530
文件管理器：		
■ 输入名称	■ 打开选择文件弹出窗口	■ 光标同步
■ 支持组合键	■ 无	■ 有
■ 收藏夹管理	■ 无	■ 有
■ 配置列结构	■ 无	■ 有
选择表中刀具	用分屏菜单选择	在弹出窗口中选择
用SPEC FCT (特殊功能) 键编程特殊功能	按下该键打开软键行形式的子菜单。要退出子菜单，再次按下SPEC FCT (特殊功能) 按键；数控系统显示最近有效的软键行	按下该键将软键行加在最后一行。要退出菜单，再次按下SPEC FCT (特殊功能) 按键；数控系统显示最近有效的软键行
APPR DEP (接近离开) 键编写接近和离开运动程序	按下该键打开软键行形式的子菜单。要退出子菜单，再次按下APPR DEP (接近离开) 按键；数控系统显示最近有效的软键行	按下该键将软键行加在最后一行。要退出菜单，再次按下APPR DEP (接近离开) 按键；数控系统显示最近有效的软键行

功能	TNC 640	iTNC 530
在 循环定义 和 探测 菜单激活情况下，按下 END 键	停止编辑和调用文件管理器	退出相应菜单
CYCLE DEF (循环定义) 和 TOUCH PROBE (测头) 菜单有效时，调用文件管理器	停止编辑和调用文件管理器。退出文件管理器时，相应软键行保持被选状态。	按键未定义功能 出错信息
在 循环调用、特殊功能、程序调用 和 接近/离开 菜单被激活时调用文件管理器	停止编辑和调用文件管理器。退出文件管理器时，相应软键行保持被选状态。	停止编辑和调用文件管理器。退出文件管理器时，选择基本软键行。
原点表：		
■ 基于轴内数值的排序功能	■ 有	■ 无
■ 复位表	■ 有	■ 无
■ 切换表视图/窗体视图	■ 用屏幕布局按键切换	■ 用软键切换
■ 插入单独行	■ 可用于任何位置处，可根据需要重新编号。插入空行，必须人工输入零	■ 只允许在表尾。在所有列中插入值为0的行
■ 用按键将单个轴的实际位置值转到原点表中	■ 无	■ 有
■ 用按键将所有当前轴的实际位置值转到原点表中	■ 无	■ 有
■ 用按键获取TS测量的最后位置值	■ 无	■ 有
FK自由轮廓编程：		
■ 平行轴编程	■ X/Y坐标，独立于机床类型，用 FUNCTION PARAXMODE (PARAXMODE功能) 切换	■ 现有平行轴与机床有关
■ 自动修正相对原点	■ 不能自动修正轮廓子程序中的相对原点	■ 自动修正所有相对原点
■ 编程期间指定加工面	■ 毛坯形状 ■ 如果加工面不同， XY ZX YZ平面 软键	■ 毛坯形状
Q参数编程：		
■ SGN的Q参数公式	$Q12 = \text{SGN } Q50$ ■ if $Q50 = 0$ then $Q12 = 0$ ■ if $Q50 > 0$ then $Q12 = 1$ ■ if $Q50 < 0$ then $Q12 = -1$	$Q12 = \text{SGN } Q50$ ■ if $Q50 \geq 0$ then $Q12 = 1$ ■ if $Q50 < 0$ then $Q12 = -1$
处理出错信息：		
■ 出错信息帮助	■ 用 ERR 键调用	■ 用 HELP 键调用
■ 帮助菜单有效时改变操作模式	■ 改变操作模式时，帮助菜单关闭	■ 不允许切换操作模式（该键不可用）
■ 帮助菜单有效时改变后台操作模式	■ 用F12改变时，帮助菜单关闭	■ 用F12改变时，帮助菜单保持打开
■ 相同出错信息	■ 收集在列表中	■ 只显示一次
■ 确认出错信息	■ 每一个出错信息都必须确认（即使显示一次以上），显示 删除全部功能	■ 只确认出错信息一次

功能	TNC 640	iTNC 530
■ 访问协议功能	■ 有日志文件和功能强大的过滤器功能（错误，击键）	■ 完整日志，无过滤器功能
■ 保存服务文件	■ 有。系统崩溃时不创建服务文件	■ 有。系统崩溃时自动创建服务文件
查找功能：		
■ 最近搜索的文字列表	■ 无	■ 有
■ 显示有效程序段元素	■ 无	■ 有
■ 显示全部可用NC程序段列表	■ 无	■ 有
高亮时用向上/向下箭头键启动搜索功能	适用于多达100000个NC程序段，可用原点配置设置	无程序长度限制
编程图形		
■ 用实际尺寸比例显示网格	■ 有	■ 无
■ AUTO DRAW ON （自动绘图开启）时在SLII循环中编辑轮廓子程序	■ 主程序有出错信息时，光标位于 循环调用 NC程序段中	■ 如有出错信息，光标位于导致错误的轮廓子程序中的NC程序段中
■ 移动缩放窗口	■ 无重复功能	■ 有重复功能

功能	TNC 640	iTNC 530
编程辅助轴：		
■ FUNCTION PARAXCOMP (PARAXCOMP 功能) 语法：定义显示特性和运动路径	■ 有	■ 无
■ FUNCTION PARAXMODE (PARAXMODE 功能) 语法：定义需移动的平行轴	■ 有	■ 无
编程OEM循环		
■ 访问表数据	■ 用SQL指令和用 FN 17/FN 18或读取表-写入表功能	■ 用 FN 17/FN 18或读取表-写入表功能
■ 访问机床参数	■ 用 CFGREAD 功能	■ 用 FN 18 功能
■ 用 CYCLE QUERY (循环查询) 创建交互式循环，例如手动操作模式的探测循环	■ 有	■ 无

比较：“测试运行”功能不同处

功能	TNC 640	iTNC 530
用 GOTO 键输入程序	该功能只适用于 开始 单段 软键未被按下时	该功能也适用于 开始 单段后开始 单段
计算加工时间	每按一下次START (开始) 软键重复一次仿真，合计加工时间	每按一下次START (开始) 软键重复一次仿真，时间从0开始计算
单程序段	对于阵列点循环和 CYCL CALL PAT (循环调用阵列) 功能，在每一点位后，数控系统停止运行	该数控系统按照单NC程序段方式处理阵列点循环和 CYCL CALL PAT (循环调用阵列)

比较：“测试运行”操作不同处

功能	TNC 640	iTNC 530
缩放功能	可用单个软键选择剖面图	可用三个切换软键选择剖面图
机床相关辅助功能M	如果未集成PLC将导致出错信息	“测试运行”期间，忽略
显示/编辑刀具表	软键提供的功能	功能不可用
刀具显示	<ul style="list-style-type: none"> ■ 青绿色：刀具长度 ■ 红色：结合的切削刃和刀具长度 ■ 蓝色：未结合的切削刃和刀具长度 	<ul style="list-style-type: none"> ■ - ■ 红色：刀具结合 ■ 绿色：刀具未结合
3-D视图的视图选项	有	功能不可用
可调模型质量	有	功能不可用

比较：编程站不同处

功能	TNC 640	iTNC 530
演示版	不能选择超过100个NC程序段的NC程序；显示出错信息	可选择NC程序，最多显示100个NC程序段，其它NC程序段不显示
演示版	如果用%使程序嵌套的NC程序段数量超过100个，不显示测试图形，不输出出错信息	可仿真嵌套的NC程序
演示版	可从CAD视图将多达10个元素传到NC程序中。	可从DXF转换工具将多达31行传到NC程序中。
复制NC程序	用Windows的资源管理器可复制至和复制自 TNC:\ 目录	必须用 TNCremo 或编程站的文件管理器进行复制
切换水平软键行	单击软键条向右或向左切换一个软键行	单击任何软键条激活相应软键行

16.4 DIN/ISO功能一览表 TNC 640

M功能

M00	程序运行停止/主轴停转/冷却液停止
M01	可选程序运行停止
M02	程序运行停止/主轴/停止/冷却液关闭/根据需要。清除状态显示 (取决于机床参数) /跳转回程 序段1
M03	主轴顺时针转动
M04	主轴逆时针转动
M05	主轴停止
M06	换刀/程序运行停止 (取决于机床参数) /主轴停转
M08	冷却液开启
M09	冷却液关闭
M13	主轴顺时针转动/冷却液开启
M14	主轴逆时针转动/冷却液开启
M30	同M02功能
M89	可用辅助功能或循环调用 , 模态有效 (取决于机床参数)
M99	程序段循环调用
M91	在定位程序段内 : 相对机床原点的坐标
M92	在定位程序段内 : 坐标为相对机床制造商定义的位置 , 例如换刀位置
M94	将旋转轴显示减小到360°以内
M97	加工小轮廓台阶
M98	完整加工开放式轮廓
M109	刀刃处恒轮廓加工速度 (增加和降低进给速率)
M110	刀刃处恒轮廓加工速度 (只降低进给速率)
M111	复位M109/M110
M116	回转轴进给速率 (mm/min)
M117	复位M116
M118	程序运行中用手轮叠加定位
M120	提前计算半径补偿的轮廓 (预读)
M126	旋转轴短路径运动 :
M127	复位M126
M128	用倾斜轴定位时保持刀尖位置 (TCPM)
M129	复位M128
M130	在定位程序段内 : 点为相对未倾斜的坐标系
M140	沿刀具轴方向退离轮廓
M141	取消测头监测功能
M143	删除基本旋转
M148	在NC停止处自动将刀具退离轮廓
M149	复位M148

G代码**刀具运动**

G00	快速直线移动
G01	进给直线移动
G02	顺时针圆弧
G03	逆时针圆弧 CCW
G05	圆弧
G06	圆弧, 切线
G07*	直线, 并行轴
G10	快速极坐标直线移动
G11	极坐标直线进给
G12	顺时针极坐标圆弧
G13	逆时针极坐标圆弧
G15	极坐标圆弧
G16	极坐标圆弧, 切线过渡

倒角/倒圆/接近轮廓/离开轮廓

G24*	长度为 R 的倒角, 倒角长度R
G25*	半径为 R 的圆角, 半径R
G26*	切线接近至半径R的轮廓
G27*	切线离开轮廓, 半径R

刀具定义

G99*	刀具定义, 刀具号T, 长度L和半径R
------	---------------------

刀具半径补偿

G40	刀具中心路径, 无刀具半径补偿
G41	左半径补偿路径
G42	右半径补偿路径
G43	半径补偿: 扩展路径, G07
G44	半径补偿: 缩短的路径, G07

为图形显示的毛坯定义

G30	工件毛坯定义: 最小点 (G17/G18/G19)
G31	工件毛坯定义: 最大点 (G90/G91)

钻孔, 攻丝与铣螺纹循环

G200	DRILLING
G201	REAMING
G202	BORING
G203	UNIVERSAL DRILLING
G204	BACK BORING
G205	UNIVERSAL PECKING
G206	TAPPING, 用浮动夹头攻丝架
G207	RIGID TAPPING, 无浮动夹头攻丝架
G208	BORE MILLING
G209	TAPPING W/ CHIP BRKG
G240	CENTERING
G241	SINGLE-LIP D.H.DRLNG

G代码**钻孔，攻丝与铣螺纹循环**

G262	THREAD MILLING
G263	THREAD MLLNG/CNTSNKG
G264	THREAD DRILLNG/MLLNG
G265	HEL. THREAD DRLG/MLG
G267	OUTSIDE THREAD MLLNG

铣型腔，凸台和槽的循环

G233	FACE MILLING
G251	RECTANGULAR POCKET
G252	CIRCULAR POCKET
G253	SLOT MILLING
G254	CIRCULAR SLOT
G256	RECTANGULAR STUD
G257	CIRCULAR STUD
G258	POLYGON STUD

创建阵列点的循环

G220	POLAR PATTERN
G221	CARTESIAN PATTERN

SL循环

G37	CONTOUR GEOMETRY
G120	CONTOUR DATA , G121至G124
G121	PILOT DRILLING
G122	ROUGH-OUT
G123	FLOOR FINISHING
G124	SIDE FINISHING
G125	CONTOUR TRAIN , 开放式轮廓
G270	CONTOUR TRAIN DATA
G127	CYLINDER SURFACE
G128	CYLINDER SURFACE
G129	CYL. SURFACE RIDGE
G139	CYL. SURFACE CONTOUR
G275	TROCHOIDAL SLOT
G276	THREE-D CONT. TRAIN

坐标变换

G53	DATUM SHIFT , 原点表
G54	DATUM SHIFT , 程序
G28	MIRROR IMAGE
G73	ROTATION
G72	SCALING
G80	WORKING PLANE
G247	DATUM SETTING

多道铣循环

G230	MULTIPASS MILLING
G231	RULED SURFACE

*) 程序段有效的功能

G代码**测量工件不对正量的探测循环**

G400	BASIC ROTATION
G401	ROT OF 2 HOLES
G402	ROT OF 2 STUDS
G403	ROT IN ROTARY AXIS
G404	SET BASIC ROTATION
G405	ROT IN C-AXIS

设置原点的探测系统循环

G408	SLOT CENTER REF PT
G409	RIDGE CENTER REF PT
G410	DATUM INSIDE RECTAN.
G411	DATUM OUTS. RECTAN.
G412	DATUM INSIDE CIRCLE
G413	DATUM OUTSIDE CIRCLE
G414	DATUM OUTSIDE CORNER
G415	DATUM INSIDE CORNER
G416	DATUM CIRCLE CENTER
G417	DATUM IN TS AXIS
G418	DATUM FROM 4 HOLES
G419	DATUM IN ONE AXIS

工件测量的探测循环

G55	REF. PLANE
G420	MEASURE ANGLE
G421	MEASURE HOLE
G422	MEAS. CIRCLE OUTSIDE
G423	MEAS. RECTAN. INSIDE
G424	MEAS. RECTAN. OUTS.
G425	MEASURE INSIDE WIDTH
G426	MEASURE RIDGE WIDTH
G427	MEASURE COORDINATE
G430	MEAS. BOLT HOLE CIRC
G431	MEASURE PLANE

刀具测量的探测循环

G480	CALIBRATE TT
G481	CAL. TOOL LENGTH
G482	CAL. TOOL RADIUS
G483	MEASURE TOOL
G434	CALIBRATE IR TT

特殊循环

G04*	DWELL TIME
G36	ORIENTATION
G39*	PGM CALL
G62	TOLERANCE

定义加工面

G17	主轴Z -平面 XY
G18	主轴 Y - 平面 ZX
G19	主轴 X - 平面 YZ

G代码

尺寸

G90	绝对尺寸
G91	增量尺寸

尺寸单位

G70	尺寸单位inch (程序起点处)
G71	尺寸单位mm (程序起点处)

其它G代码

G29	载入当前位置 (例如圆心为极点)
G38	停止运行程序
G51*	准备刀具交换 (带中央刀库)
G79*	循环调用
G98*	设置标记

*) 程序段有效的功能

地址

%	程序启动
%	程序调用
#	G53原点号
A	围绕X轴旋转
B	围绕Y轴旋转
C	围绕Z轴旋转
D	Q参数定义
DL	刀具T长度磨损补偿
DR	刀具T半径磨损补偿
E	M112和M124的公差
F	进给速率
F	G04的停顿时间
F	G72的缩放系数
F	M103的F减慢系数
G	G代码
H	极角
H	G73的旋转角度
H	M112的限制角
I	圆心/极点的X轴坐标
J	圆心/极点的Y轴坐标
K	圆心/极点的Z轴坐标
L	用G98设置标记号
L	跳至标记号
L	G99的刀具长度
M	M功能
N	程序段号
P	加工循环的循环参数
P	Q参数定义中的值或Q参数
Q	Q参数

地址

R	极坐标半径
R	G02/G03/G05的圆弧半径
R	G25/G26/G27的倒圆半径
R	G99的刀具半径
S	主轴转速
S	G36的主轴定向
T	G99的刀具定义
T	刀具调用
T	G51的下把刀
U	平行于X轴的轴
V	平行于Y轴的轴
W	平行于Z轴的轴
X	X轴
Y	Y轴
Z	Z轴
*	程序段结束

轮廓循环**多把刀具加工的程序结构**

轮廓程序列表	G37 P01 ...
定义轮廓数据	G120 Q1 ...
钻头定义/调用 轮廓循环：定心钻 循环调用	G121 Q10 ...
粗铣刀定义/调用 轮廓循环：粗铣 循环调用	G122 Q10 ...
精铣刀定义/调用 轮廓循环：底面精铣 循环调用	G123 Q11 ...
精铣刀定义/调用 轮廓循环：侧面精铣 循环调用	G124 Q11 ...
主程序结束，返回	M02
轮廓子程序	G98 ... G98 L0

轮廓子程序半径补偿

轮廓	轮廓元素编程顺序	半径补偿
内 (型腔)	顺时针 (CW) 逆时针 (CCW)	G42 (RR) G41 (RL)
外 (凸台)	顺时针 (CW) 逆时针 (CCW)	G41 (RL) G42 (RR)

坐标变换

坐标变换	激活	取消
零点平移	G54 X+20 Y+30 Z+10	G54 X0 Y0 Z0
镜像	G28 X	G28
旋转	G73 H+45	G73 H+0
缩放系数	G72 F 0.8	G72 F1 ...
加工面	G80 A+10 B+10 C+15	G80
加工面	PLANE ...	PLANE复位

Q参数定义

D	功能
00	Q 参数: 分配
01	Q 参数: 加法
02	Q 参数: 减法
03	Q 参数: 乘法
04	Q 参数: 除法
05	Q 参数: 开平方
06	Q 参数: 正弦
07	Q 参数: 余弦
08	Q 参数: 平方和开方 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$
09	Q 参数: 如果相等, 跳转标记号
10	Q 参数: 如果不相等, 跳转标记号
11	Q 参数: 如果大于, 跳转标记号
12	Q 参数: 如果小于, 跳转标记号
13	Q 参数: 反正切角 ($c \sin a$ 和 $c \cos a$ 的角度)
14	Q 参数: 错误信息
15	Q 参数: 外部输出
16	Q 参数: 写文件
18	Q 参数: 读取系统数据
19	Q 参数: 发送数据到 PLC

索引

3

3-D补偿：圆周铣削..... 375

A

ADP..... 384
AFC..... 309
AFC：编程..... 313
AFC：车削模式..... 447
AFC：基本设置..... 311
ASCII文件..... 317

C

CAD视图：选择轮廓..... 397
CAD阅读器（选装项42）..... 387
CAD阅读器：定义平面..... 394
CAD阅读器：工厂默认设置..... 389
CAD阅读器：孔位过滤器..... 405
CAD阅读器：设置图层..... 391
CAD阅读器：选择孔位：单选..... 402
CAD阅读器：选择孔位：鼠标选区..
403
CAD阅读器：选择孔位：图标.. 404
CAD阅读器：预设置..... 392
CAM编程..... 378

D

D14：显示出错信息..... 257
D18：读取系统数据..... 267
D19\：将值传给PLC..... 267
D20\：NC与PLC同步..... 268
D26：TABOPEN：打开自定义表. 324
D27：TABWRITE：写入自定义表. 324
D28：TABREAD：读取自定义表. 325
D29\：将值传给PLC..... 269
D37 EXPORT..... 270
D38：信息..... 270
DIN/ISO..... 85
DNC：NC程序的信息..... 270

F

FCL功能..... 36
FK编程..... 159
FK编程：对话启动..... 161
FK编程：基础知识..... 159
FK编程：输入方式：封闭式轮廓....
166
FK编程：输入方式：辅助点.... 167
FK编程：输入方式：轮廓元素的方
向和长度..... 164
FK编程：输入方式：相对数
据..... 168
FK编程：输入方式：圆数据..... 165
FK编程：图形..... 160
FK编程：圆弧路径..... 163
FK编程：直线..... 162
FK编程：终点..... 164

FN14: ERROR: 显示出错信息... 257
FN 16: F-PRINT:带格式输出文
字..... 261

FN 23: CIRCLE DATA (圆数据) :
用3点计算圆..... 251
FN 24: CIRCLE DATA (圆数据) :
用4点计算圆..... 251
FN28: TABREAD\：读取自定义
表..... 325

G

GOTO..... 172

I

iTNC 530..... 58

M

M91 , M92..... 205

N

NC程序..... 80
NC程序：编辑..... 88
NC程序：结构..... 80
NC程序：结构化..... 178
NC出错信息..... 191
NC与PLC同步..... 268

P

PLANE功能..... 337, 339
PLANE功能：点定义..... 350
PLANE功能：定位特性..... 355
PLANE功能：复位..... 341
PLANE功能：概要..... 339
PLANE功能：可能解的选择.... 359
PLANE功能：空间角定义..... 342
PLANE功能：欧拉角定义..... 346
PLANE功能：倾斜刀具加工.... 366
PLANE功能：矢量定义..... 348
PLANE功能：投影角定义..... 344
PLANE功能：增量式定义..... 352
PLANE功能：轴角定义..... 353
PLANE功能：自动定位..... 356
PLC与NC同步..... 268

Q

Q参数..... 242, 270
Q参数：编程..... 242, 275
Q参数：带格式输出..... 261
Q参数：检查..... 254
Q参数：将值传给PLC..... 267, 269
Q参数：局部参数Q..... 242
Q参数：预分配的..... 288
Q参数：驻留参数QR..... 242
Q参数：字符串参数QS..... 275
Q参数编程：If-then判断.... 252
Q参数编程：编程注意事项.... 244
Q参数编程：其它功能..... 256
Q参数编程：三角函数..... 250
Q参数编程：数学函数..... 247

Q参数编程：圆的计算..... 251

S

SPEC FCT..... 304

T

TNCguide..... 196

半

半径补偿..... 119
半径补偿：输入..... 120
半径补偿：外角，内角..... 121

帮

帮助系统..... 196

保

保存服务文件..... 195

编

编程刀具运动..... 85
编程图形支持..... 160

表

表访问..... 324
表面法向矢量..... 348

参

参考坐标系..... 66
参考坐标系：刀具..... 75
参考坐标系：工件..... 70
参考坐标系：基本..... 69
参考坐标系：机床..... 67
参考坐标系：加工面..... 72
参考坐标系：输入..... 74
参考坐标系统..... 77

操

操作模式..... 62

槽

槽..... 435

测

测头监测..... 218

车

车刀半径补偿..... 425
车削：端面滑座..... 444
车削：进给速率..... 433
车削：切换..... 427
车削加工..... 424
车削模式：编程主轴转速.... 431

程

程序..... 80
程序：打开新程序..... 83
程序：结构..... 80
程序：结构化..... 178
程序调用：将任何需要的NC程序作

为子程序.....	228	读	
程序段NC程序段.....	89	读取机床参数.....	285
程序段 : 插入和修改.....	89	读取系统数据.....	267
程序段 : 删除.....	89	读取系统信息.....	280
程序块重复.....	227	对	
程序默认.....	305	对话.....	85
出		对正刀具轴.....	365
出错信息.....	191	多	
出错信息 : 帮助.....	191	多轴加工.....	336
出错信息的帮助.....	191	辅	
触		辅助功能.....	202
触控操作面板.....	450	辅助功能 : 程序运行检查.....	204
触控屏.....	450	辅助功能 : 路径特性.....	208
触控手势.....	452	辅助功能 : 输入.....	202
处		辅助功能 : 主轴和冷却液.....	204
处理DXF数据 : 选择加工位置... 401		复	
窗		复制程序块.....	91, 91
窗体视图.....	323	附	
刀		附加轴.....	77
刀具半径.....	112	改	
刀具编号.....	112	改变主轴转速.....	326
刀具补偿.....	118	工	
刀具补偿 : 半径.....	119	工件位置.....	78
刀具补偿 : 长度.....	118	工艺链.....	378
刀具长度.....	112	功	
刀具名称.....	112	功能比较.....	498
刀具数据.....	112	关	
刀具数据 : 差值.....	113	关于本手册.....	30
刀具数据 : 调用.....	114	后	
刀具数据 : 输入到程序中.....	113	后处理器.....	379
刀具数据 : 替换.....	103	换	
倒		换刀.....	116
倒角.....	142	基	
倒圆角.....	143	基本轴.....	77
倒圆角M197.....	221	基础知识.....	65
导		基于刀具加工.....	411
导入 : iTNC 530的表.....	325	极	
底		极坐标.....	77
底切.....	435	极坐标 : 编程.....	152
定		极坐标 : 基础知识.....	77
定位 : 倾斜的加工面.....	207	极坐标 : 极点为CC的圆弧路径.....	154
定位 : 倾斜加工面.....	374	计	
定义非挥发Q参数.....	245	计数器.....	315
定义工件毛坯.....	83	计算器.....	179
定义局部Q参数.....	245	加	
动		加工批次管理器.....	414
动态碰撞监测.....	307	加工批次管理器 : 编辑任务列表.....	421
		加工批次管理器 : 创建任务列表.....	420
		加工批次管理器 : 打开.....	417
		加工批次管理器 : 基础知识.....	414
		加工批次管理器 : 任务列表.....	415
		加工批次管理器 : 应用.....	414
		监	
		监测 : 碰撞.....	307
		将	
		将数据输出到显示屏上.....	266
		结	
		结构化NC程序.....	178
		进	
		进给速率 : 对于旋转轴 , M116 367	
		开	
		开放轮廓角点M98.....	209
		控	
		控制面板.....	60
		快	
		快移.....	110
		括	
		括号运算.....	271
		零	
		零件族.....	246
		路	
		路径.....	96
		路径功能 : 基础知识.....	124
		路径功能 : 基础知识 : 预定位 ...	128
		路径功能 : 基础知识 : 圆和圆弧....	127
		路径轮廓.....	140
		路径轮廓 : 极点坐标 : 直线.....	153
		路径轮廓 : 极坐标.....	152
		路径轮廓 : 极坐标 : 概要.....	152
		路径轮廓 : 极坐标 : 相切连接圆弧	
		路径.....	154
		路径轮廓 : 直角坐标.....	140
		路径轮廓 : 直角坐标 : 概要....	140
		轮	
		轮廓 : 从DXF文件选择.....	397
		轮廓 : 接近.....	129
		轮廓 : 离开.....	129

螺	搜	文件管理器：重命名文件..... 107
螺旋线..... 155	搜索功能..... 92	文件状态..... 98
螺旋线插补..... 155		文字变量..... 275
脉	特	系
脉动主轴转速..... 326	特殊功能..... 304	系统数据：列表..... 462
目	特性内容等级 (FCL) 36	下
目录..... 96, 101		下载帮助文件..... 200
目录：创建..... 101	替	显
目录：复制..... 104	替换文字..... 93	显示NC程序..... 173
目录：删除..... 105		显示器..... 59
碰	添	写
碰撞监测..... 307	添加注释..... 173, 174	写入日志..... 270
屏	跳	信
屏幕布局..... 59	跳转：GOTO..... 172	信息，打印..... 266
屏幕布局：CAD阅读器..... 386		信息，输出到显示屏上..... 266
嵌	停	信息获取..... 87, 141
嵌套..... 232	停顿时间..... 328, 329, 330	虚
切	图	虚拟刀具轴..... 215
切入运动的进给速率系数M103 210	图形：编程..... 187	旋
切削力监测：车削模式..... 447	图形：编程：细节放大..... 190	旋转轴..... 367
倾	退	旋转轴：短路径运动\：M126 368
倾斜：复位..... 341	退刀..... 331	旋转轴：减小显示值M94..... 369
倾斜：加工面..... 337, 339		旋转轴的附加轴..... 367
倾斜车削..... 442	托	选
倾斜加工面：编程..... 337	托盘表..... 408	选择DXF文件中位置..... 401
倾斜面中倾斜刀具加工..... 366	应用..... 408	选择车削模式..... 427
倾斜无旋转轴..... 365	托盘表：编辑..... 409	选择尺寸单位..... 83
倾斜轴..... 370	托盘表：插入列..... 411	应
三	托盘表：基于刀具..... 411	应用CAD数据时的孔位过滤器.. 405
三角..... 250	托盘表：列..... 408	硬
三角函数..... 250	托盘表：选择和退出..... 411	硬盘..... 94
上	文	预
上下文相关帮助..... 196	文本编辑器..... 176	预读..... 212
实	文本文件..... 317	原
实际位置获取..... 87	文本文件：查找文本块..... 320	原点：选择..... 79
矢	文本文件：创建..... 261	圆
矢量..... 348	文本文件：打开和退出..... 317	圆..... 154
使	文本文件：带格式输出..... 261	圆的计算..... 251
使用端面滑座..... 444	文本文件：删除功能..... 318	圆弧：相切连接..... 148
手	文件：保护..... 108	圆弧：已定半径..... 146
手轮叠加运动M118..... 214	文件：标记..... 106	圆弧：圆心为CC..... 145
数	文件：创建..... 101	圆弧路径：围绕极点..... 154
数据输出到服务器..... 266	文件：复制..... 104	圆心..... 144
	文件：删除文件..... 104	运
	文件：文件类型..... 94	运动控制..... 384
	文件：选择文件..... 99	

整

整圆..... 145

直

直角坐标：相切连接的圆弧..... 148
直角坐标：以CC为圆心的圆弧. 145
直角坐标：直线..... 141
直角坐标：指定半径的圆弧..... 146
直线..... **141**, 153

值

值的圆整..... 295

主

主轴每转一圈毫米数单位的进给速率M136..... 211
主轴转速：输入..... 114

子

子程序..... 225
子程序：任何需要的NC程序.... 228

自

自定义表：打开..... 324
自定义表：写入..... 324
自轮廓退刀..... 216
自适应进给控制..... **309**
自适应进给控制：自动..... **309**

字

字符串参数..... 275
字符串参数：测试..... 282
字符串参数：查找长度..... 283
字符串参数：读取系统信息..... 280
字符串参数：赋值..... 276
字符串参数：复制子字符串..... 279
字符串参数：连接..... 277
字符串参数：转换..... 281

坐

坐标输入辅助功能..... 205

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

✉ +49 8669 31-0

✉ +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support ✉ +49 8669 32-1000

Measuring systems ✉ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ✉ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ✉ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ✉ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ✉ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

海德汉测头

缩短非生产时间和提高成品工件的尺寸精度。


工件测头

TS 220 电缆传输信号

TS 440 , TS 444 红外线传输

TS 640 , TS 740 红外线传输

- 工件对正
- 设置预设点
- 工件测量



刀具测头

TT 140 电缆传输信号

TT 449 红外线传输

TL 非接触式激光系统

- 刀具测量
- 磨损监测
- 刀具破损检测

