


# **HEIDENHAIN**



Manuel d'utilisation HEIDENHAIN-Conversationnel

**TNC 320** 

Logiciel CN 340 551-05 340 554-05



## Eléments de commande de la TNC

### Eléments de commande à l'écran

Touche	Fonction
	Définir le partage de l'écran
	Commuter l'écran entre les modes Machine et Programmation
	Softkeys : choix de fonction à l'écran
	Commuter les barres de softkeys

#### **Modes Machine**

Touche	Fonction
	Mode Manuel
	Manivelle électronique
	Positionnement avec introduction manuelle
	Exécution de programme pas à pas
<b>•</b>	Exécution de programme en continu

### **Modes Programmation**

Touche	Fonction
<b>♦</b>	Mémorisation/Edition de programme
<b>-</b> >	Test de programme

### Gérer les programmes/fichiers, fonctions TNC

Touche	Fonction
PGM MGT	Sélectionner/effacer des programmes/ fichiers, transmission externe de données
PGM CALL	Définir l'appel de programme, sélectionner les tableaux de points zéro et de points
MOD	Sélectionner la fonction MOD
HELP	Afficher les textes d'aide pour les messages d'erreur CN, appeler TNCguide
ERR	Afficher tous les messages d'erreur en instance
CALC	Afficher la calculatrice

## Touches de navigation

Touche	Fonction
1 -	Déplacer la surbrillance
сото	Sélection directe des séquences, cycles et fonctions paramétrées

### Potentiomètres pour l'avance/la vitesse de broche

Avance	Vitesse de rotation broche
100	100
150	150
WW F %	S %

# Cycles, sous-programmes et répétitions de parties de programme

Touche	Fonction
TOUCH PROBE	Définir les cycles palpeurs
CYCL CYCL CALL	Définir et appeler les cycles
LBL LBL CALL	Introduire et appeler les sous-programmes et répétitions de partie de programme
STOP	Introduire un arrêt programmé dans le programme

## Données d'outils

Touche	Fonction
TOOL DEF	Définir les données d'outils dans le programme
TOOL	Appeler les données d'outils

## Programmation d'opérations de contournage

Touche	Fonction
APPR DEP	Approche/sortie du contour
FK	Programmation flexible de contours FK
LAP	Droite
¢cc	Centre de cercle/pôle pour coordonnées polaires
Jc )	Trajectoire circulaire avec centre de cercle
CR	Trajectoire circulaire avec rayon
СТЭ	Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel
CHE RND OCCO	Chanfrein/arrondi d'angle

## Fonctions spéciales

Touche	Fonction
SPEC FCT	Afficher les fonctions spéciales
	Sélection onglet suivant dans formulaire
	Champ de dialogue ou bouton avant/arrière

## Introduire les axes de coordonnées et chiffres, édition

Touche	Fonction
x v	Sélectionner ou introduire les coordonnées des axes dans le programme
0 9	Chiffres
• 7 <sub>+</sub>	Point décimal/inverser le signe
PI	Introduction de coordonnées polaires/valeurs incrémentales
Q	Programmer les paramètres Q/état des paramètres Q
+	Transférer la position courante ou valeur de la calculatrice
NO	Sauter les questions du dialogue et effacer des mots
ENT	Valider la saisie et poursuivre le dialogue
END	Fermer la séquence, arrêter la saisie
CE	Annuler les valeurs numériques introduites ou effacer le message d'erreur TNC
DEL	Interrompre le dialogue, effacer une partie du programme

# Remarques sur ce manuel

Vous trouverez ci-après une liste des symboles utilisés dans ce manuel



Ce symbole signale que vous devez tenir compte de remarques particulières relatives à la fonction décrite.



Ce symbole signale l'existence d'un ou plusieurs dangers en relation avec l'utilisation de la fonction décrite :

- Dangers pour la pièce
- Dangers pour le matériel de serrage
- Dangers pour l'outil
- Dangers pour la machine
- Dangers pour l'utilisateur



Ce symbole signale que la fonction décrite doit être adaptée par le constructeur de votre machine. La fonction décrite peut donc agir différemment d'une machine à l'autre.



Ce symbole signale qu'un autre manuel d'utilisation comporte d'autres informations détaillées relatives à une fonction.

# Modifications souhaitées ou découverte d'une "coquille"?

Nous nous efforçons en permanence d'améliorer notre documentation. Merci de votre aide, faites-nous part de votre souhaits de modification à l'adresse E-mail: tnc-userdoc@heidenhain.de.

HEIDENHAIN TNC 320 5



# Type de TNC, logiciel et fonctions

Ce manuel décrit les fonctions dont disposent les TNCs à partir des numéros de logiciel CN suivants :

Type de TNC	Nr. de logiciel CN
TNC 320	340 551-05
TNC 320 Poste de programmation	340 554-05

A l'aide des paramètres machine, le constructeur adapte sa machine aux fonctions de la TNC qui lui sont utiles. Ce manuel décrit donc des fonctions qui ne sont pas présentes dans toutes les TNC.

Exemple de fonctions TNC non disponibles sur toutes les machines :

■ Etalonnage d'outils à l'aide du TT

Nous vous conseillons de prendre contact avec le constructeur de votre machine pour connaître les fonctions présentes sur votre machine.

De nombreux constructeurs de machines ainsi que HEIDENHAIN proposent des cours de programmation TNC. Il est conseillé de suivre de tels cours afin de se familiariser rapidement avec les fonctions de la TNC.



#### Manuel d'utilisation de la programmation des cycles :

Toutes les fonctions relatives aux cycles (cycles palpeurs et cycles d'usinage) sont décrites dans un autre manuel. Si vous le désirez, adressez-vous à HEIDENHAIN pour recevoir ce manuel d'utilisation. ID: 679 220-xx

# Options de logiciel

La TNC 320 dispose de diverses options de logiciel qui peuvent être activées par le constructeur de votre machine. Chaque option doit être activée séparément et comporte individuellement les fonctions suivantes :

#### Options du hardware

Axe auxiliaire pour 4 axes et broche non asservie

Axe auxiliaire pour 5 axes et broche non asservie

#### Option de logiciel 1 (numéro d'option #08)

Interpolation sur corps d'un cylindre (cycles 27, 28 et 29)

Avance en mm/min. pour axes rotatifs: M116

Inclinaison du plan d'usinage (fonctions Plane, cycle 19 et softkey 3D-ROT en mode de fonctionnement Manuel)

Cercle sur 3 axes avec inclinaison du plan d'usinage

# Niveau de développement (fonctions "upgrade")

Parallèlement aux options de logiciel, d'importants nouveaux développements du logiciel TNC sont gérés par ce qu'on appelle les Feature Content Level (expression anglaise exprimant les niveaux de développement). Vous ne disposez pas des fonctions FCL lorsque votre TNC reçoit une mise à jour de logiciel.



Lorsque vous recevez une nouvelle machine, vous recevez toutes les fonctions de mise à jour Upgrade sans surcoût.

Dans ce Manuel, ces fonctions Upgrade sont signalées par l'expression **FCL** n; n précisant le numéro d'indice du niveau de développement.

En achetant le code correspondant, vous pouvez activer les fonctions FCL. Pour cela, prenez contact avec le constructeur de votre machine ou avec HEIDENHAIN.



# Lieu d'implantation prévu

La TNC correspond à la classe A selon EN 55022. Elle est prévue principalement pour fonctionner en milieux industriels.

# Information légale

Ce produit utilise l'Open Source Software. Vous trouverez d'autres informations sur la commande au chapitre

- ▶ Mode de fonctionnement Mémorisation/Edition
- ▶ Fonction MOD
- ► Softkey REMARQUES SUR LA LICENCE

# Nouvelles fonctions du logiciel 340 55x-04

- Nouvelle fonction **PLANE** permettant la définition flexible d'un plan d'usinage incliné (voir Manuel d'utilisation Dialogue conversationnel Texte clair)(voir "La fonction PLANE: inclinaison du plan d'usinage (Logiciel Option 1)" à la page 343)
- Le système d'aide contextuel TNC guide a été ajouté (voir "Appeler le TNCguide" à la page 128)
- Nouvelle fonction **FUNCTION PARAX** permettant de définir le comportement des axes parallèles U, V, W (voir "Travailler avec les axes parallèles U. V et W" à la page 327)
- Les langues conversationnelles suivantes ont été ajoutées : Slovaque, Norvégienne, Lettonne, Estonienne, Coréenne, Turque et Roumaine (voir "Liste des paramètres" à la page 462)
- Avec la touche Backspace on peut maintenant effacer des caractères lors de l'introduction des données (voir "Introduire les axes de coordonnées et chiffres, édition" à la page 3)
- La fonction **PATTERN DEF** destinée à définir les motifs de points a été ajoutée (voir manuel d'utilisation des cycles)
- La fonction **SEL PATTERN** permet de sélectionner les tableaux de points (voir manuel d'utilisation des cycles)
- La fonction CYCL CALL PAT permet maintenant d'exécuter des cycles en liaison avec les tableaux de points (voir manuel d'utilisation des cycles)
- Dans la fonction DECLARE CONTOUR, il est maintenant possible de définir également la profondeur de ce contour (voir manuel d'utilisation des cycles)
- Un nouveau cycle d'usinage 241 avec foret mono lèvre été ajouté (voir manuel d'utilisation des cycles)
- Des nouveaux cycles d'usinage 251 à 257 pour le fraisage de poches, tenons et rainures ont été ajoutés (voir manuel d'utilisation des cycles)
- Le cycle palpeur 416 (initialisation du point d'origine au centre d'un cercle de trous) a été étendu avec le paramètre Q320 (distance d'approche) (voir Manuel d'utilisation des cycles)
- Cycles palpeurs 412, 413, 421 et 422: paramètre supplémentaire Q365 Type déplacement (voir Manuel d'utilisation des cycles)
- Le cycle palpeur 425 (Mesure d'une rainure) a été étendu avec le paramètre Q301 (exécuter ou ne pas exécuter un positionnement intermédiaire à la hauteur de sécurité) (voir Manuel d'utilisation des cycles)
- Cycles palpeurs 408 à 419 : lors de la configuration de l'affichage, la TNC inscrit également le point d'origine sur la ligne 0 du tableau Preset (voir Manuel d'utilisation des cycles)
- Dans les modes de fonctionnement Exécution de programme en continu et Exécution de programme pas à pas, il est possible maintenant de sélectionner les tableaux de points zéro (ETAT M)
- Lors de la définition des avances dans les cycles d'usinage, il est possible maintenant de définir les valeurs **FU** et **FZ** (voir Manuel d'utilisation des cycles)



# Nouvelles fonctions du logiciel 340 55x-04

- Dans le cycle 22, vous pouvez maintenant définir un nom d'outil pour l'outil d'évidement (voir Manuel d'utilisation des cycles)
- L'affichage d'état auxiliaire a été refondu. Les extensions suivantes ont été réalisées (voir "Affichage d'état supplémentaire" à la page 67):
  - Création d'une nouvelle table des matières indiquant les principaux affichages d'état
  - Les valeurs définies avec le cycle 32 Tolérance sont affichées
- Les cycles de fraisage de poches, tenons et rainures 210 à 214 ont été retirés de la barre de softkeys standard (CYCL DEF > POCHES/TENONS/RAINURES). Pour des raisons de compatibilité, ces cycles restent toutefois disponibles et on peut les appeler avec la touche GOTO
- Le cycle 25 Tracé de contour permet maintenant de programmer également des contours fermés
- Lors du réaccostage dans un programme, il est désormais possible d'exécuter des changements d'outils
- Avec FN16 F-Print, il est maintenant possible de restituer des textes en fonction de la langue
- La structure des softkeys de la fonction SPEC FCT a été modifiée et adaptée à l'iTNC 530

# Nouvelles fonctions du logiciel 340 55x-05

- La fonction **M101** a été ajoutée(voir "Changement d'outil automatique lors du dépassement de la durée d'utilisation : M101" à la page 150).
- Les tableaux d'outils de l'TNC 530 peuvent maintenant être lus par la TNC 320 et convertis dans une format correct(voir "Importer un tableau d'outils" à la page 144).
- La fonction **CYCL CALL POS** a été ajoutée (voir manuel d'utilisation des cycles)
- Les paramètres Q locaux et rémanents **QL** et **QR** ont été ajoutés(voir "Principe et vue d'ensemble des fonctions" à la page 230).
- Un seul test d'utilisation d'outils peut avoir lieu avant le start du programme (voir "Test d'utilisation des outils" à la page 151).
- La fonction M138 Sélectionner les axes inclinés a été ajoutée (voir "Sélection d'axes inclinés: M138" à la page 367).
- Fonctions de fichiers ont été ajoutées (voir "Fonctions de fichiers" à la page 333).
- La fonction "Définir les transformations de coordonnées" a été ajoutée (voir "Définir les transformations de coordonnées" à la page 334).

# Fonctions modifiées du logiciel 340 55x-05

- L'affichage d'état pour les paramètres Q a été refondu. (voir "Contrôler et modifier les paramètres Q" à la page 241)
- Dans le tableau d'outils, la colonne LAST\_USE a été ajoutée (voir "Tableau d'outils : données d'outils standard" à la page 138)
- La simulation graphique a été modifiée et adaptée à l'iTNC 530 (voir "Graphiques" à la page 412)
- Les cycles de palpage peuvent être utilisés également avec le plan incliné (voir manuel de programmation des cycles).



# Table des matières

Premier pas avec la TNC 320
Introduction
Programmation : Principes de base, Gestionnaire de fichiers
Programmation : aides à la programmation
Programmation : outils
Programmation : programmer les contours
Programmation : sous-programmes et répétitions de parties de programme
Programmation : paramètres Q
Programmation : fonctions auxiliaires
Programmation : fonctions spéciales
Programmation : usinage multiaxes
Mode manuel et réglages
Positionnement avec introduction manuelle
Test de programme et Exécution de programme
Fonctions MOD
Tableaux et sommaires

HEIDENHAIN TNC 320



13

# 1 Premier pas avec la TNC 320 ..... 35

1.1 Tableau récapitulatif 36
1.2 Mise sous tension de la machine 37
Acquitter la coupure d'alimentation et passer sur les points de référence 37
1.3 Programmer la première pièce 38
Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat 38
Les principaux éléments de commande de la TNC 38
Ouvrir un nouveau programme/gestionnaire de fichiers 39
Définir une pièce brute 40
Structure du programme 41
Programmer un contour simple 42
Créer un programme avec cycle 45
1.4 Contrôler graphiquement la première pièce 48
Choisir le bon mode de fonctionnement 48
Sélectionner le tableau d'outils pour le test du programme 48
Sélectionner le programme que vous souhaitez tester 49
Sélectionner le partage d'écran et la vue 49
Lancer le test de programme 50
1.5 Configuration des outils 51
Choisir le mode de fonctionnement adéquat 51
Préparation et étalonnage des outils 51
Le tableau d'outils TOOL.T 51
Le tableau d'emplacements TOOL_P.TCH 52
1.6 Dégauchir la pièce 53
Choisir le mode de fonctionnement adéquat 53
Brider la pièce 53
Dégauchir la pièce avec un palpeur 3D 54
Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D 55
1.7 Exécuter le premier programme 56
Choisir le mode de fonctionnement adéquat 56
Sélectionner le programme que vous souhaitez exécuter 56
Lancer le programme 56



# 2 Introduction ..... 57

2.1 La TNC 320 58
Programmation: conversationnel Texte clair HEIDENHAIN et DIN/ISO 58
Compatibilité 58
2.2 Ecran et pupitre de commande 59
Ecran 59
Définir le partage de l'écran 60
Pupitre de commande 61
2.3 Modes de fonctionnement 62
Mode Manuel et Manivelle électronique 62
Positionnement avec introduction manuelle 62
Mémorisation/Edition de programme 63
Test de programme 63
Exécution de programme en continu et Exécution de programme pas à pas 64
2.4 Affichages d'état 65
Affichage d'état "général" 65
Affichage d'état supplémentaire 67
2.5 Accessoires : Palpeurs 3D et manivelles électroniques HEIDENHAIN 74
Palpeurs 3D 74
Manivelles électroniques HR 75



# 3 Programmation : principes de base, gestionnaire de fichiers ..... 77

3.1 Principes de base 78
Systèmes de mesure de déplacement et marques de référence 78
Système de référence 78
Système de référence sur fraiseuses 79
Désignation des axes des fraiseuses 79
Coordonnées polaires 80
Positions absolues et positions incrémentales sur une pièce 81
Sélection du point d'origine 82
3.2 Ouverture et introduction de programmes 83
Structure d'un programme CN en dialogue conversationnel HEIDENHAIN 83
Définition de la pièce brute: BLK FORM 83
Ouvrir un nouveau programme d'usinage 84
Programmation de déplacements d'outils en dialogue conversationnel Texte clair 86
Validation des positions effectives (transfert des points courants) 88
Editer un programme 89
La fonction de recherche de la TNC 93
3.3 Gestionnaire de fichiers : principes de base 95
Fichiers 95
Sauvegarde des données 96
3.4 Travailler avec le gestionnaire de fichiers 97
Répertoires 97
Chemins d'accès 97
Vue d'ensemble : fonctions du gestionnaire de fichiers 98
Appeler le gestionnaire de fichiers 99
Sélectionner les lecteurs, répertoires et fichiers 100
Créer un nouveau répertoire 102
Créer un nouveau répertoire 102
Copier un fichier donné 103
Copier un fichier vers un autre répertoire 103
Copier un répertoire 103
Sélectionner l'un des derniers fichiers sélectionnés 104
Effacer un fichier 104
Effacer un répertoire 105
Marquer des fichiers 106
Renommer un fichier 107
Classer les fichiers 107
Autres fonctions 108
Transfert des données vers/à partir d'un support externe de données 109
La TNC en réseau 111
Périphériques USB sur la TNC 112



# 4 Programmation : aides à la programmation ..... 113

4.1 Clavier virtuel 114
Introduire le texte avec le clavier virtuel 114
4.2 Insertion de commentaires 115
Application 115
Commentaire dans une séquence donnée 115
Fonctions lors d'édition de commentaire 116
4.3 Articulation de programmes 117
Définition, application 117
Afficher la fenêtre d'articulation / changer de fenêtre active 117
Insérer une séquence d'articulation dans la fenêtre du programme (à gauche) 117
Sélectionner des séquences avec la fenêtre d'articulations 117
4.4 La calculatrice 118
Utilisation 118
4.5 Graphique de programmation 120
Graphique de programmation simultané/non simultané 120
Exécution du graphique en programmation d'un programme existant 120
Afficher ou non les numéros de séquence 121
Effacer le graphique 121
Agrandissement ou réduction d'une découpe 121
4.6 Messages d'erreur 122
Afficher les erreurs 122
Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur 122
Fermer la fenêtre de messages d'erreur 122
Messages d'erreur détaillés 123
Softkey INFO INTERNE 123
Effacer l'erreur 124
Protocole d'erreurs 124
Protocole des touches 125
Textes d'assistance 126
Mémoriser les fichiers de maintenance 126
Appeler le système d'aide TNCguide 126
4.7 Système d'aide contextuelle TNCguide 127
Application 127
Travailler avec le TNCguide 128
Télécharger les fichiers d'aide actualisés 132



# 5 Programmation : outils ..... 133

5.1 Introduction des données d'outils 134	
Avance F 134	
Vitesse de rotation broche S 135	
5.2 Données d'outils 136	
Conditions requises pour la correction d'outil 136	
Numéro d'outil, nom d'outil 136	
Longueur d'outil L 136	
Rayon d'outil R 136	
Valeurs Delta pour longueurs et rayons 137	
Introduire les données d'outils dans le programme 13	37
Introduire les données d'outils dans le tableau 138	
Importer un tableau d'outils 144	
Tableau d'emplacements pour changeur d'outils 145	
Appeler les données d'outils 148	
Changement d'outil 149	
Test d'utilisation des outils 151	
5.3 Correction d'outil 154	
Introduction 154	
Correction de la longueur d'outil 154	
Correction du rayon d'outil 155	



# 6 Programmation: programmer les contours ..... 159

6.1 Déplacements d'outils 160
Fonctions de contournage 160
Programmation de contour libre FK (Option logiciel Advanced programming features) 160
Fonctions auxiliaires M 160
Sous-programmes et répétitions de parties de programme 160
Programmation avec paramètres Q 160
6.2 Principes de base des fonctions de contournage 161
Programmer un déplacement d'outil pour un usinage 161
6.3 Approche et sortie du contour 165
Récapitulatif : formes de trajectoires pour accoster et quitter le contour 165
Positions importantes en approche et en sortie 166
Approche sur une droite avec raccordement tangentiel : APPR LT 168
Approche sur une droite perpendiculaire au premier point du contour : APPR LN 168
Approche avec une trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel : APPR CT 169
Approche avec une trajectoire circulaire, raccordement tangentiel au contour et segment de droite : APPR LCT 170
Sortie du contour par une droite avec raccordement tangentiel : DEP LT 171
Sortir du contour avec une droite perpendiculaire au dernier élément du contour : DEP LN 171
Sortie du contour avec une trajectoire circulaire et raccordement tangentiel : DEP CT 172
Sortie avec une trajectoire circulaire, raccordement tangentiel au contour et segment de droite : DEP LCT 172
6.4 Contournages - Coordonnées cartésiennes 173
Vue d'ensemble des fonctions de contournage 173
Droite L 174
Insérer un chanfrein entre deux droites 175
Arrondi d'angle RND 176
Centre de cercle CCI 177
Trajectoire circulaire C et centre de cercle CC 178
Trajectoire circulaire CR de rayon défini 179
Trajectoire circulaire CT avec raccordement tangentiel 181
6.5 Contournages – Coordonnées polaires 186
Vue d'ensemble 186
Origine des coordonnées polaires : pôle CC 187
Droite LP 187
Trajectoire circulaire CP avec pôle CC 188
Trajectoire circulaire CTP avec raccordement tangentiel 189
Trajectoire hélicoïdale (hélice) 190



6.6 Programmation de contour libre FK (Option logiciel Advanced programming features) ..... 194

Principes de base ..... 194

Graphique de programmation FK ..... 196

Ouvrir le dialogue FK ..... 197

Pôle pour programmation FK ..... 198

Droites FK ..... 198

Trajectoires circulaires FK ..... 199

Possibilités d'introduction ..... 200

Points auxiliaires ..... 204

Rapports relatifs ..... 205

HEIDENHAIN TNC 320 21

# 7 Programmation : sous-programmes et répétitions de parties de programme ..... 213

7.1 Identifier les sous-programmes et répétitions de parties de programme 214
Label 214
7.2 Sous-programmes 215
Mode opératoire 215
Remarques sur la programmation 215
Programmer un sous-programme 215
Appeler un sous-programme 215
7.3 Répétitions de parties de programme 216
Label LBL 216
Mode opératoire 216
Remarques sur la programmation 216
Programmer une répétition de partie de programme 216
Programmer une répétition de partie de programme 216
7.4 Programme quelconque utilisé comme sous-programme 217
Mode opératoire 217
Remarques sur la programmation 217
Programme quelconque utilisé comme sous-programme 218
7.5 Imbrications 219
Types d'imbrications 219
Niveaux d'imbrication 219
Sous-programme dans sous-programme 220
Renouveler des répétitions de parties de programme 221
Répéter un sous-programme 222
7.6 Exemples de programmation 223



# 8 Programmation : Paramètres Q ..... 229

8.1 Principe et vue d'ensemble des fonctions 230
Remarques concernant la programmation 231
Appeler les fonctions des paramètres Q 232
8.2 Familles de pièces – Paramètres Q à la place de valeurs numériques 233
Application 233
8.3 Décrire les contours avec les fonctions mathématiques 234
Application 234
Tableau récapitulatif 234
Programmation des calculs de base 235
8.4 Fonctions trigonométriques 236
Définitions 236
Programmer les fonctions trigonométriques 237
8.5 Calculs d'un cercle 238
Application 238
8.6 Sauts conditionnels avec paramètres Q 239
Application 239
Sauts inconditionnels 239
Programmer les sauts conditionnels 239
Abréviations et expressions utilisées 240
8.7 Contrôler et modifier les paramètres Q 241
Procédure 241
8.8 Fonctions spéciales 242
Résumé 242
FN 14: ERROR: Emission de messages d'erreur 243
FN 16: F-PRINT : émission formatée de textes et valeurs de paramètres Q 248
FN 18: SYS-DATUM READ 252
FN 19: PLC : transférer de valeurs au PLC 262
FN 20: WAIT FOR: Synchroniser CN et PLC 262
FN 29: PLC: Transférer valeurs au PLC 263
FN37: EXPORT 264
8.9 Accès aux tableaux avec instructions SQL 265
Introduction 265
Une transaction 266
Programmation d'instructions SQL 268
Tableau récapitulatif des softkeys 268
SQL BIND 269
SQL SELECT 270
SQL FETCH 273
SQL UPDATE 274
SQL INSERT 274
SQL COMMIT 275
SOL BOLLBACK 275



8.10 Introduire directement une formule ..... 276 Introduire une formule ..... 276 Règles de calculs ..... 278 Exemple d'introduction ..... 279 8.11 Paramètres string ..... 280 Fonctions de traitement de strings ..... 280 Affecter les paramètres string ..... 281 Chaîner des paramètres string ..... 282 Convertir une valeur numérique en paramètre string ..... 283 Copier une partie de string à partir d'un paramètre string ..... 284 Convertir un paramètre string en une valeur numérique ..... 285 Vérification d'un paramètre string ..... 286 Déterminer la longueur d'un paramètre string ..... 287 Comparer la suite alphabétique ..... 288 Lire un paramètre-machine ..... 289 8.12 Paramètres Q réservés ..... 292 Valeurs issues du PLC: Q100 à Q107 ..... 292 Rayon d'outil actif: Q108 ..... 292 Axe d'outil: Q109 ..... 293 Etat de la broche : Q110 ..... 293 Arrosage: Q111 ..... 293 Facteur de recouvrement : Q112 ..... 293 Unité de mesure dans le programme : Q113 ..... 294 Longueur d'outil: Q114 ..... 294 Coordonnées issues du palpage pendant l'exécution du programme ..... 294 Ecart entre valeur nominale et valeur effective lors de l'étalonnage d'outil automatique avec le TT 130 ..... 295 Inclinaison du plan d'usinage avec angles de la pièce : coordonnées des axes rotatifs calculées par la TNC ..... 295 Résultats de la mesure avec cycles palpeurs (voir également Manuel d'utilisation des cycles palpeurs) ..... 296 8.13 Exemples de programmation ..... 298



# 9 Programmation: fonctions auxiliaires ..... 305

9.1 Introduire les fonctions M et STOP ..... 306 Principes de base ..... 306

9.2 Fonctions auxiliaires pour contrôler l'exécution du programme, la broche et l'arrosage ..... 307

Vue d'ensemble ..... 307

9.3 Fonctions auxiliaires pour données de coordonnées ..... 308

Programmer les coordonnées machine : M91/M92 ..... 308

Aborder les positions dans le système de coordonnées non incliné avec plan d'usinage incliné : M130 ..... 310

9.4 Fonctions auxiliaires pour le comportement de contournage ..... 311

Usinage de petits éléments de contour: M97 ..... 311

Usinage intégral d'angles de contour ouverts : M98 ..... 313

Facteur d'avance pour plongées : M103 ..... 314 Avance en millimètres/tour de broche : M136 ..... 315

Vitesse d'avance sur les arcs de cercle : M109/M110/M111 ..... 315

Calcul anticipé d'un contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD): M120 ..... 316 Superposition de la manivelle pendant l'exécution du programme: M118 ..... 318

Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil : M140 ..... 319

Annuler la surveillance du palpeur : M141 ..... 320

Dégager automatiquement l'outil du contour lors d'un stop CN: M148 ..... 321

HEIDENHAIN TNC 320 25



### 10 Programmation: fonctions spéciales ..... 323

10.1 Apercu des fonctions spéciales ..... 324 Menu principal fonctions spéciales SPEC FCT ..... 324 Menu pré-définition de paramètres ..... 325 Menu des fonctions pour l'usinage de contours et de points ..... 325 Menu de définition de diverses fonctions conversationnelles Texte clair ..... 326 10.2 Travailler avec les axes parallèles U. V et W ..... 327 Tableau récapitulatif ..... 327 AFFICHAGE FONCTION PARAXCOMP ..... 328 FONTION PARAXCOMP MOVE ..... 329 FONTION PARAXCOMP OFF ..... 330 FONTION PARAXMODE ..... 330 FONCTION PARAXMODE OFF ..... 332 10.3 Fonctions de fichiers ..... 333 Application ..... 333 Définir les opérations sur les fichiers ..... 333 10.4 Définir les transformations de coordonnées ..... 334 Résumé ..... 334 TRANS DATUM AXIS ..... 334 TRANS DATUM TABLE ..... 335 TRANS DATUM RESET ..... 335 10.5 Créer des fichiers-texte ..... 336 Application ..... 336 Ouvrir et guitter un fichier-texte ..... 336 Editer des textes ..... 337 Effacer des caractères, mots et lignes et les insérer à nouveau ..... 338 Modifier des blocs de texte ..... 339 Recherche de parties de texte ..... 340



### 11 Programmation: usinage multiaxes ..... 341

- 11.1 Fonctions réservées à l'usinage multiaxes ..... 342
- 11.2 La fonction PLANE : inclinaison du plan d'usinage (Logiciel Option 1) ..... 343

Introduction .... 343

Définir la fonction PLANE ..... 345

Affichage de positions ..... 345

Annulation de la fonction PLANE ..... 346

Définir le plan d'usinage avec les angles dans l'espace : PLANE SPATIAL ..... 347 Définir le plan d'usinage avec les angles de projection : PLAN PROJETE ..... 349

Définir le plan d'usinage avec les angles d'Euler : PLANE EULER ..... 351

Définir le plan d'usinage par deux vecteurs : PLANE VECTOR ..... 353

Définir le plan d'usinage par trois points : PLANE POINTS ..... 355

Définir le plan d'usinage au moyen d'un seul angle incrémental dans l'espace : PLANE RELATIVE ..... 357

Plan d'usinage défini avec angles d'axes : PLANE AXIAL (fonction FCL 3) ..... 358

Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE ..... 360

11.3 Fonctions auxiliaires pour les axes rotatifs ..... 364

Avance en mm/min. sur les axes rotatifs A, B, C: M116 (option de logiciel 1) ..... 364

Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de la course : M126 ..... 365

Réduire l'affichage de l'axe rotatif à une valeur inférieure à 360°: M94 ..... 366

Sélection d'axes inclinés: M138 ..... 367

Validation de la cinématique de la machine pour les positions EFF/NOM en fin de séquence: M144 (option de

logiciel 2) ..... 368

HEIDENHAIN TNC 320 27



### 12 Mode manuel et dégauchissage ..... 369

12.1 Mise sous tension, Mise hors tension ..... 370 Mise sous tension ..... 370 Mise hors tension ..... 372 12.2 Déplacement des axes de la machine ..... 373 Remarque ..... 373 Déplacer l'axe avec les touches de sens externes ..... 373 Positionnement pas à pas ..... 374 Déplacement avec la manivelle électronique HR 410 ..... 375 12.3 Vitesse de rotation broche S, avance F, fonction auxiliaire M ..... 376 Application .... 376 Introduction de valeurs ..... 376 Modifier la vitesse de rotation broche et l'avance ..... 377 12.4 Initialisation du point d'origine sans palpeur 3D ..... 378 Remarque ..... 378 Préparatif ..... 378 Initialiser le point d'origine avec les touches d'axes ..... 379 Gestion des points d'origine avec le tableau Preset ..... 380 12.5 Utilisation d'un palpeur 3D ..... 386 Vue d'ensemble .... 386 Sélectionner le cycle palpeur ..... 386 Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans un tableau de points zéro ..... 387 Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans le tableau Preset ..... 387 12.6 Etalonner le palpeur 3D ..... 388 Introduction ..... 388 Etalonnage de la longueur effective ..... 389 Etalonner le rayon effectif et compenser le désaxage du palpeur ..... 390 Afficher la valeur d'étalonnage ..... 391 12.7 Compensation du désaxage de la pièce avec un palpeur 3D ..... 392 Introduction ..... 392 Déterminer la rotation de base ..... 393 Mémoriser la rotation de base dans le tableau Preset ..... 393 Afficher la rotation de base ..... 393 Annuler la rotation de base ..... 393



12.8 Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D ..... 394

Tableau récapitulatif ..... 394

Initialiser le point d'origine sur un axe au choix ..... 394

Coin pris comme point d'origine ..... 395

Centre de cercle pris comme point d'origine ..... 396

Mesure de pièces avec -palpeur 3D ..... 397

Fonctions de palpage avec palpeurs mécaniques ou comparateurs ..... 400

12.9 Inclinaison du plan d'usinage (option logiciel 1) ..... 401

Application, mode opératoire ..... 401

Franchissement des points de référence avec axes inclinés ..... 403

Affichage de positions dans le système incliné ..... 403

Restrictions pour l'inclinaison du plan d'usinage ..... 403

Activation manuelle de l'inclinaison ..... 404

# 13 Positionnement avec introduction manuelle ..... 405

13.1 Programmation et exécution d'opérations simples d'usinage ..... 406 Exécuter le positionnement avec introduction manuelle ..... 406 Sauvegarder ou effacer des programmes contenus dans \$MDI ..... 409



### 14 Test de programme et Exécution de programme ..... 411

```
14.1 Graphiques ..... 412
       Application ..... 412
       Régler la vitesse du test du programme ..... 413
       Vue d'ensemble : vues ..... 414
       Vue de dessus ..... 414
       Représentation dans 3 plans ..... 415
       Représentation 3D ..... 416
       Agrandissement de la découpe ..... 418
       Répéter la simulation graphique ..... 419
       Afficher l'outil ..... 419
       Calcul du temps d'usinage ..... 420
14.2 Représenter la pièce brute dans la zone d'usinage ..... 421
       Application ..... 421
14.3 Fonctions d'affichage du programme ..... 422
       Vue d'ensemble ..... 422
14.4 Test de programme ..... 423
       Application ..... 423
14.5 Exécution de programme ..... 426
       Utilisation ..... 426
       Exécuter un programme d'usinage ..... 427
       Interrompre l'usinage ..... 428
       Déplacer les axes de la machine pendant une interruption ..... 429
       Reprendre l'exécution du programme après un arrêt d'usinage ..... 430
       Reprendre le programme à un endroit quelconque (amorce de séquence) ..... 432
       Réaccoster le contour ..... 435
14.6 Lancement automatique du programme ..... 436
       Application ..... 436
14.7 Sauter des séguences ..... 437
       Application ..... 437
       Insérer le caractère "/" ..... 437
       Effacer le caractère "/" ..... 437
14.8 Arrêt optionnel programmé ..... 438
       Application ..... 438
```



# **15 Fonctions MOD ..... 439**

15.1 Sélectionner la fonction MOD 440
Sélectionner les fonctions MOD 440
Modifier les configurations 440
Quitter les fonctions MOD 440
Vue d'ensemble des fonctions MOD 441
15.2 Numéros de logiciel 442
Application 442
15.3 Introduire un code 443
Application 443
15.4 Configurer les interfaces de données 444
Interface série de la TNC 320 444
Application 444
Configurer l'interface RS-232 444
Régler le TAUX EN BAUDS (baudRate) 444
Configurer le protocole (protocole) 444
Configurer les bits de données (dataBits) 445
Vérifier la parité (parity) 445
Configurer les bits de stop (stopBits) 445
Configurer le handshake (contrôle de flux) 445
Configuration de la transmission des données avec le logiciel TNCserver pour PC 446
Sélectionner le mode de fonctionnement du périphérique (système de fichier) 446
Logiciel de transmission de données 447
15.5 Interface Ethernet 449
Introduction 449
Possibilités de raccordement 449
Connecter la commande au réseau 450
15.6 Sélectionner les affichages de positions 455
Application 455
15.7 Sélectionner l'unité de mesure 456
Application 456
15.8 Afficher les durées de fonctionnement 457
Application 457



## 16 Tableaux et récapitulatifs ..... 459

- 16.1 Paramètres utilisateur spécifiques de la machine ..... 460 Application ..... 460
- 16.2 Repérage des broches et câbles pour les interfaces de données ..... 468

Interface V.24/RS-232-C, appareils HEIDENHAIN ..... 468

Appareils autres que HEIDENHAIN ..... 469

Prise femelle RJ45 pour Interface Ethernet ..... 469

- 16.3 Informations techniques ..... 470
- 16.4 Changement de la pile tampon ..... 475





Premier pas avec la TNC 320

# 1.1 Tableau récapitulatif

Ce chapitre est destiné à aider les débutants TNC à maitriser rapidement les fonctionnalités les plus importantes de la TNC. Vous trouverez de plus amples informations sur chaque sujet dans la description correspondante concernée.

Les thèmes suivants sont traités dans ce chapitre :

- Mise sous tension de la machine
- Programmer la première pièce
- Contrôler graphiquement la première pièce
- Configurer les outils
- Dégauchir la pièce
- Exécuter le premier programme

# 1.2 Mise sous tension de la machine

# Acquitter la coupure d'alimentation et passer sur les points de référence



La mise sous tension et le passage sur les points de référence sont des fonctions qui dépendent de la machine. Consultez également le manuel de votre machine.

▶ Mettre sous tension la TNC et la machine : la TNC lance le système d'exploitation. Cette phase peut durer quelques minutes. La TNC affiche ensuite en haut de l'écran l'information de coupure d'alimentation



Appuyer sur la touche CE : la TNC compile le programme PLC



Mettre la commande sous tension : la TNC vérifie la fonction d'arrêt d'urgence et passe en mode de passage sur les points de référence




Passer sur les points de référence dans l'ordre prédéfini : pour chaque axe, appuyer sur la touche externe START. Si votre machine est équipée de systèmes de mesure linéaire et angulaire absolus, cette phase de passage sur les points de référence n'existe pas

La TNC est maintenant opérationnelle et se trouve en mode Manuel.

#### Informations détaillées sur ce thème

- Passer sur les points de référence : voir "Mise sous tension", page 370
- Modes de fonctionnement : voir "Mémorisation/Edition de programme", page 63





## 1.3 Programmer la première pièce

# Sélectionner le mode de fonctionnement adéquat

La création de programmes n'est possible qu'en mode Mémorisation/Edition de programme :



Appuyer sur la touche des modes de fonctionnement : la TNC passe en mode Mémorisation/édition de programme

#### Informations détaillées sur ce thème

Modes de fonctionnement : voir "Mémorisation/Edition de programme", page 63

# Les principaux éléments de commande de la TNC

Fonctions du mode conversationnel	Touche
Valider la saisie et activer la question de dialogue suivante	ENT
Sauter la question de dialogue	NO ENT
Fermer prématurément le dialogue	END
Interrompre le dialogue, ignorer les données introduites	DEL
Softkeys de l'écran vous permettant de sélectionner une fonction qui dépend du mode de fonctionnement en cours	

#### Informations détaillées sur ce thème

- Créer et modifier les programmes : voir "Editer un programme", page 89
- Vue d'ensemble des touches : voir "Eléments de commande de la TNC", page 2

## Ouvrir un nouveau programme/gestionnaire de fichiers




- Appuyer sur la touche PGM MGT: la TNC ouvre le gestionnaire de fichiers. Le gestionnaire de fichiers de la TNC est structuré de la même manière que l'explorateur Windows sur PC. Avec le gestionnaire de fichiers, vous gérez les données du disque dur de la TNC
- Avec les touches fléchées, sélectionnez le répertoire dans lequel vous voulez créer un nouveau fichier
- ▶ Introduisez un nom de fichier de votre choix avec l'extension . II : la TNC ouvre alors automatiquement un programme et vous demande d'indiquer l'unité de mesure du nouveau programme
- ▶ Choisir l'unité de mesure : appuyer sur MM ou INCH : la TNC demande de définir la pièce brute (voir "Définir une pièce brute" à la page 40)

La TNC génère automatiquement la première et la dernière séquence du programme. Par la suite, vous ne pouvez plus modifier ces séquences.

#### Informations détaillées sur ce thème

- Gestion des fichiers : voir "Travailler avec le gestionnaire de fichiers", page 97
- Créer un nouveau programme : voir "Ouverture et introduction de programmes", page 83





## Définir une pièce brute

Lorsqu'un nouveau programme est créé, la TNC ouvre immédiatement la boîte de dialogue pour définir la pièce brute. Pour la pièce brute, vous définissez toujours un parallélépipède en indiquant les points MIN et MAX qui se réfèrent tous deux au point d'origine sélectionné.

Lorsqu'un nouveau programme est créé, la TNC demande automatiquement d'introduire les données nécessaires à la définition de la pièce brute :

- ▶ Plan d'usinage dans graphique : XY? : introduire l'axe de travail de la broche. Z est défini par défaut, valider avec la touche ENT
- ▶ **Définition du brut : minimum X**: introduire la plus petite coordonnée X du brut par rapport au point d'origine, p. ex. 0, puis valider avec la touche ENT
- ▶ **Définition du brut : minimum Y**: introduire la plus petite coordonnée Y du brut par rapport au point d'origine, p. ex. 0 , puis valider avec la touche ENT
- ▶ **Définition du brut : minimum Z**: introduire la plus petite coordonnée Z du brut par rapport au point d'origine, p. ex. -40, puis valider avec la touche ENT
- ▶ **Définition du brut : maximum X** : introduire la plus grande coordonnée X du brut par rapport au point d'origine, p. ex. 100 , puis valider avec la touche ENT
- ▶ **Définition du brut : maximum Y**: introduire la plus grande coordonnée Y du brut par rapport au point d'origine, p. ex. 100, puis valider avec la touche ENT
- ▶ **Définition du brut : maximum Z** : introduire la plus grande coordonnée Z du brut par rapport au point d'origine, p. ex. 0 , puis valider avec la touche ENT

#### Exemple de séguences CN

O BEGIN PGM NOUV MM


1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40


2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0

3 END PGM NOUV MM

#### Informations détaillées sur ce thème

■ Définir la pièce brute : (voir page 84)





### Structure du programme

Dans la mesure du possible, les programmes d'usinage doivent être toujours structurés de la même manière. Ceci améliore la vue d'ensemble, accélère la programmation et réduit les sources d'erreurs.

## Structure de programme conseillée pour les opérations d'usinage conventionnelles simples

- 1 Appeler l'outil, définir l'axe d'outil
- 2 Dégager l'outil
- 3 Prépositionnement dans le plan d'usinage, à proximité du point de départ du contour
- **4** Prépositionner dans l'axe d'outil, au dessus de la pièce ou directement à la profondeur; et si nécessaire, activer la broche/l'arrosage
- **5** Aborder le contour
- 6 Usiner le contour
- 7 Quitter le contour
- 8 Dégager l'outil, terminer le programme

Informations détaillées sur ce thème :

Programmation de contour : voir "Déplacements d'outils", page 160

## Structure de programme conseillée pour des programmes simples avec cycles

- 1 Appeler l'outil, définir l'axe d'outil
- 2 Dégager l'outil
- 3 Définir les positions d'usinage
- 4 Définir le cycle d'usinage
- 5 Appeler le cycle, activer la broche/l'arrosage
- 6 Dégager l'outil, terminer le programme

Informations détaillées sur ce thème :

■ Programmation des cycles : voir Manuel d'utilisation des cycles

## Exemple : Structure d'un programme de contournage

O BEGIN PGM EXPLCONT MM

1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...

2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...

3 TOOL CALL 5 Z S5000

4 L Z+250 RO FMAX

5 L X... Y... RO FMAX

6 L Z+10 R0 F3000 M13

7 APPR ... RL F500

. . .

16 DEP ... X... Y... F3000 M9

17 L Z+250 RO FMAX M2

18 END PGM EXPLCONT MM

#### Exemple : Structure de programme avec cycles

O BEGIN PGM EXPLCYC MM

1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...

2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...

3 TOOL CALL 5 Z S5000

4 L Z+250 RO FMAX

5 PATTERN DEF POS1( X... Y... Z...) ...

6 CYCL DEF...

7 CYCL CALL PAT FMAX M13

8 L Z+250 R0 FMAX M2


9 END PGM EXPLCYC MM



## Programmer un contour simple


Le contour représenté sur la figure de droite doit être usiné en une seule passe à la profondeur de 5 mm. La pièce brute a déjà été définie. Après l'ouverture du dialogue avec une touche de fonction, introduisez toutes les données demandées en haut de l'écran par la TNC.








- ▶ Dégager l'outil : appuyer sur la touche d'axe orange Z pour dégager l'axe d'outil et introduisez la valeur de la position à atteindre, par exemple 250. Valider avec la touche ENT
- ► Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT: ne pas activer la correction de rayon
- ▶ Avance F=? Valider avec la touche ENT : déplacement en avance rapide (FMAX)
- ▶ Fonction auxiliaire M? Valider avec la touche END : la TNC mémorise la séguence de déplacement






- ➤ Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT: ne pas activer la correction de rayon
- ► Avance F=? Valider avec la touche ENT : déplacement en avance rapide (FMAX)
- Fonction auxiliaire M? Valider avec la touche END : la TNC mémorise la séquence de déplacement



- ▶ Déplacer l'outil à la profondeur : appuyez sur la touche d'axe orange et introduisez la valeur correspondant à la position à atteindre, par exemple -5. Valider avec la touche ENT
- ► Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT : ne pas activer la correction de rayon
- ▶ Avance F=? Introduire l'avance de positionnement, par ex. 3000 mm/min., valider avec la touche ENT
- Fonction auxiliaire M? Mise en service de la broche et de l'arrosage, par ex. M13, valider avec la touche END: la TNC mémorise la séquence de déplacement







- ► Aborder le contour : appuyez sur la touche APPR/DEP : la TNC affiche une barre de softkeys avec les fonctions d'approche et de sortie du contour
- ► Choisir la fonction d'approche APPR CT : indiquer les coordonnées du point de départ du contour 1 en X et Y, par exemple 5/5, valider avec la touche ENT
- ▶ Angle au centre? Introduire l'angle d'approche, par exemple 90°, valider avec la touche ENT
- ▶ Rayon du cercle? Introduire le rayon d'approche, par ex. 8 mm, valider avec la touche ENT
- ► Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la softkey RL: activer la correction de rayon à gauche du contour programmé
- ▶ Avance F=? Introduire l'avance d'usinage, par ex. 700 mm/min., valider avec la touche END. Mémoriser les données



▶ Usiner le contour, aborder le point du contour 2 : Il suffit d'introduire les informations qui varient, par conséquent uniquement la coordonnée Y 95 et de valider avec la touche END. Mémoriser les données



▶ Aborder le point de contour 3 : introduire la coordonnée X 95 et valider avec la touche END. Mémoriser les données



Définir le chanfrein au point de contour 3 : introduire la largeur 10 mm, mémoriser avec la touche END



▶ Aborder le point de contour 4 : introduire la coordonnée Y 5 et mémoriser avec la touche END



Définir le chanfrein au point de contour 4 : introduire la largeur 20 mm, mémoriser avec la touche END



▶ Aborder le point de contour 1 : introduire la coordonnée X 5 et mémoriser avec la touche END







▶ Choisir la fonction DEP CT pour quitter le contour

▶ Quitter le contour

- ▶ Angle au centre? Introduire l'angle de sortie, par exemple 90°, valider avec la touche ENT
- Rayon du cercle? Introduire le rayon de sortie, par ex. 8 mm. valider avec la touche ENT
- Avance F=? Introduire l'avance de positionnement, p. ex. 3000 mm/min., mémoriser avec la touche ENT
- ▶ Fonction auxiliaire M? Désactiver l'arrosage, par ex. M9, valider avec la touche END : la TNC mémorise la séquence de déplacement introduite
- Dégager l'outil : appuyer sur la touche d'axe orange Z pour dégager l'axe d'outil et introduisez la valeur de la position à atteindre, p. ex. 250. Valider avec la touche ENT
- Correct.rayon: RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT: ne pas activer la correction de rayon
- ▶ Avance F=? Valider avec la touche ENT : déplacement en avance rapide (FMAX)
- ▶ Fonction auxiliaire M? Introduire M2 pour la fin du programme, valider avec la touche END : la TNC mémorise la séquence de déplacement

#### Informations détaillées sur ce thème

- Exemple complet avec séquences CN : voir "Exemple : déplacement linéaire et chanfreins en coordonnées cartésiennes", page 182
- Créer un nouveau programme : voir "Ouverture et introduction de programmes", page 83
- Approche/sortie des contours : voir "Approche et sortie du contour", page 165
- Programmer les contours : voir "Vue d'ensemble des fonctions de contournage", page 173
- Types d'avances programmables : voir "Possibilités d'introduction de l'avance", page 87
- Correction du rayon d'outil : voir "Correction du rayon d'outil", page 155
- Fonctions auxiliaires M : voir "Fonctions auxiliaires pour contrôler l'exécution du programme, la broche et l'arrosage", page 307




## Créer un programme avec cycle

Les trous sur la figure de droite (profondeur 20 mm) doivent être usinés avec un cycle de perçage standard. La pièce brute a déjà été définie.



Appeler l'outil : Introduisez les données de l'outil. Validez la saisie avec la touche ENT, ne pas oublier l'axe d'outil






▶ Avance F=? Valider avec la touche ENT : déplacement en avance rapide (FMAX)


► Fonction auxiliaire M? Valider avec la touche END : la TNC mémorise la séquence de déplacement



▶ Afficher les cycles de perçage

Sélectionner le cycle de perçage standard 200 : la TNC ouvre la boîte de dialogue pour définir le cycle. Introduisez successivement tous les paramètres demandés par la TNC et validez chaque saisie avec la touche ENT. Sur la partie droite de l'écran, la TNC affiche également un graphique qui représente le paramètre correspondant du cycle































- Appeler le menu des fonctions spéciales
- Afficher les fonctions d'usinage de points
- ▶ Sélectionner la définition des motifs
- ▶ Sélectionner la saisie des points : Introduisez les coordonnées des 4 points, validez avec la touche ENT Après avoir introduit le quatrième point, mémoriser la séquence avec la touche END
- Afficher le menu des appels du cycle
- Exécuter le cycle de perçage sur le motif défini :
- ▶ Avance F=? Valider avec la touche ENT : déplacement en avance rapide (FMAX)
- ▶ Fonction auxiliaire M? Mise en service de la broche et de l'arrosage, par ex. M13, valider avec la touche END : la TNC mémorise la séquence de déplacement
- ▶ Dégager l'outil : appuyer sur la touche d'axe orange Z pour dégager l'axe d'outil et introduisez la valeur de la position à atteindre, p. ex. 250. Valider avec la touche ENT
- ► Correct.rayon : RL/RR/sans corr.? Valider avec la touche ENT: ne pas activer la correction de rayon
- ▶ Avance F=? Valider avec la touche ENT : déplacement en avance rapide (FMAX)
- ► Fonction auxiliaire M? Introduire M2 pour la fin du programme, valider avec la touche END : la TNC mémorise la séquence de déplacement

#### Exemple de séquences CN

O BEGIN PGM C200 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 5 Z S4500	Appel de l'outil
4 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
5 PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) POS2 (X+10 Y+90 Z+0) POS3 (X+90 Y+90 Z+0) POS4 (X+90 Y+10 Z+0)	Définir les positions d'usinage
6 CYCL DEF 200 PERCAGE	Définir le cycle
Q200=2 ; DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-20 ; PROFONDEUR	
Q206=250 ;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=5 ; PROFONDEUR DE PASSE	
Q210=0 ;TEMPO. EN HAUT	
Q203=-10 ;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=20 ;SAUT DE BRIDE	
Q211=0.2 ;TEMPO. AU FOND	
7 CYCL CALL PAT FMAX M13	Mise en service de la broche et de l'arrosage, appeler le cycle
8 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
9 END PGM C200 MM	

#### Informations détaillées sur ce thème

- Créer un nouveau programme : voir "Ouverture et introduction de programmes", page 83
- Programmation des cycles : voir Manuel d'utilisation des cycles

## 1.4 Contrôler graphiquement la première pièce

#### Choisir le bon mode de fonctionnement

Vous ne pouvez tester les programmes qu'en mode de fonctionnement Test de programme:



Appuyer sur la touche des modes de fonctionnement : la TNC passe en mode Test de programme

#### Informations détaillées sur ce thème

- Modes de fonctionnement de la TNC : voir "Modes de fonctionnement", page 62
- Tester les programmes : voir "Test de programme", page 423

# Sélectionner le tableau d'outils pour le test du programme

Vous ne devez exécuter cette étape que si aucun tableau d'outils n'a été activé jusqu'à présent en mode de fonctionnement Test de programme.







Sélectionner la softkey SÉLECT. TYPE : la TNC affiche une barre de softkeys qui vous permet de choisir le type de fichier



Appuyer sur la softkey AFF. TOUS: dans la fenêtre de droite, la TNC affiche tous les fichiers mémorisés



 Déplacer la surbrillance sur l'arborescence des répertoires, à gauche



▶ Mettre en surbrillance le répertoire TNC:\



Déplacer la surbrillance sur les répertoires, à droite



Mettre en surbrillance le fichier TOOL.T (tableau d'outils actif), valider avec la touche ENT: l'état S est alors attribué à TOOL.T qui est ainsi activé pour le test du programme



Appuyer sur la touche END : quitter le gestionnaire de fichiers

#### Informations détaillées sur ce thème

- Gestion des outils : voir "Introduire les données d'outils dans le tableau", page 138
- Tester les programmes : voir "Test de programme", page 423



## Sélectionner le programme que vous souhaitez tester



▶ Appuyer sur la touche PGM MGT : la TNC ouvre le gestionnaire de fichiers



- Appuyer sur la softkey DERNIERS FICHIERS : la TNC ouvre une fenêtre auxiliaire qui affiche les derniers fichiers sélectionnés
- Avec les touches fléchées, sélectionner le programme que vous voulez tester; valider avec la touche ENT

#### Informations détaillées sur ce thème

■ Sélectionner un programme : voir "Travailler avec le gestionnaire de fichiers", page 97

### Sélectionner le partage d'écran et la vue



Appuyer sur la touche de sélection du partage de l'écran : la TNC affiche toutes les possibilités disponibles dans la barre de softkeys



- ▶ Appuyer sur la softkey PGM + GRAPHISME : sur la moitié gauche de l'écran, la TNC affiche le programme et sur la moitié droite, la pièce brute
- ▶ Sélectionner par softkey la vue souhaitée



Afficher la vue de dessus



► Afficher la représentation dans 3 plans



► Afficher la représentation 3D

#### Informations détaillées sur ce thème

- Fonctions graphiques: voir "Graphiques", page 412
- Exécuter le test du programme : voir "Test de programme", page 423



## Lancer le test de programme



- Appuyer sur la softkey RESET + START: la TNC exécute la simulation du programme actif jusqu'à une interruption programmée ou jusqu'à la fin du programme
- ▶ En cours de simulation, vous pouvez commuter entre les vues à l'aide des softkeys



Appuyer sur la softkey STOP : la TNC interrompt le test du programme



Appuyer sur la softkey START : la TNC reprend le test du programme après une interruption

#### Informations détaillées sur ce thème

- Exécuter le test du programme : voir "Test de programme", page
- Fonctions graphiques: voir "Graphiques", page 412



## 1.5 Configuration des outils

### Choisir le mode de fonctionnement adéquat

Vous configurez les outils en mode de fonctionnement Manuel :




▶ Appuyer sur la touche de mode de fonctionnement : la TNC passe en mode de fonctionnement Manuel

#### Informations détaillées sur ce thème

Modes de fonctionnement de la TNC : voir "Modes de fonctionnement", page 62

## Préparation et étalonnage des outils

- Installer les outils nécessaires dans les mandrins respectifs
- ▶ Etalonnage sur banc de préréglage d'outils : étalonner les outils, noter la longueur et le rayon ou bien transmettre directement les valeurs à la machine au moyen d'un logiciel de transmission
- ▶ Dans le cas d'un étalonnage des outils sur la machine : installer les outils dans le changeur (voir page 52)




## Le tableau d'outils TOOL.T

Vous mémorisez les données d'outils telles que les longueurs et les rayons dans la table d'outils TOOL.T (mémorisée dans TNC:\TABLE\; ainsi que d'autres informations nécessaires à la TNC pour l'exécution de diverses fonctions.

Pour introduire les données d'outils dans le tableau d'outils TOOL.T, procédez de la façon suivante :








- Modifier le tableau d'outils : mettre la softkey EDITER sur ON
- Avec les touches fléchées vers le bas ou vers le haut, sélectionnez le numéro de l'outil que vous voulez modifier
- Avec les touches fléchées vers la droite ou vers la gauche, sélectionnez les données d'outils que vous voulez modifier
- ▶ Quitter le tableau d'outils : appuyer sur la touche END

#### Informations détaillées sur ce thème

- Modes de fonctionnement de la TNC : voir "Modes de fonctionnement", page 62
- Travailler avec le tableau d'outils : voir "Introduire les données d'outils dans le tableau", page 138





## Le tableau d'emplacements TOOL\_P.TCH



Le fonctionnement du tableau d'emplacements dépend de la machine. Consultez également le manuel de votre machine.

Vous définissez dans le tableau des emplacements TOOL\_P.TCH (mémorisé dans TNC:\TABLE\) quels outils équipent votre magasin d'outils.

Pour introduire les données dans le tableau d'emplacements TOOL\_P.TCH, procédez de la manière suivante :






- Afficher le tableau d'outils : la TNC représente les caractéristiques des outils sous la forme d'un tableau
- Afficher le tableau d'emplacements : la TNC affiche le tableau d'emplacements sous la forme d'un tableau
- Modifier le tableau d'emplacements : mettre la softkey EDITER sur ON
- Avec les touches fléchées vers le bas ou vers le haut, sélectionnez le numéro d'emplacement que vous voulez modifier
- Avec les touches fléchées vers la droite ou vers la gauche, sélectionnez les données que vous voulez modifier
- Quitter le tableau d'emplacements : appuyer sur la touche END

#### Informations détaillées sur ce thème

- Modes de fonctionnement de la TNC : voir "Modes de fonctionnement", page 62
- Travailler avec le tableau d'emplacements : voir "Tableau d'emplacements pour changeur d'outils", page 145



## 1.6 Dégauchir la pièce

## Choisir le mode de fonctionnement adéquat

Vous dégauchissez les pièces en mode de fonctionnement Manuel ou Manivelle électronique



▶ Appuyer sur la touche de mode de fonctionnement : la TNC passe en mode de fonctionnement Manuel

#### Informations détaillées sur ce thème

Le mode Manuel : voir "Déplacement des axes de la machine", page 373

## Brider la pièce

Fixez la pièce sur la table de la machine au moyen d'un dispositif de bridage. Si vous disposez sur votre machine d'un palpeur 3D, l'opération de dégauchissage de la pièce est inutile.

Si vous ne disposez pas d'un palpeur 3D, vous devez dégauchir la pièce pour qu'elle soit fixée parallèlement aux axes de la machine.



## Dégauchir la pièce avec un palpeur 3D

▶ Installer le palpeur 3D : en mode de fonctionnement MDI (MDI = Manual Data Input), exécuter une séquence TOOL CALL en indiquant l'axe d'outil, puis sélectionner à nouveau le mode de fonctionnement Manuel (en mode de fonctionnement MDI, vous pouvez exécuter n'importe quelle séquence CN pas à pas et indépendamment les unes des autres)





- Sélectionner les fonctions de palpage : la TNC affiche les fonctions disponibles dans la barre des softkeys.
- ▶ Déterminer la rotation de base : la TNC affiche le menu de la rotation de base. Pour déterminer la rotation de base, palper deux points sur une droite de la pièce
- Avec les touches de sens des axes, prépositionner le palpeur à proximité du premier point de palpage
- ▶ Sélectionner par softkey le sens de palpage
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- Avec les touches de sens des axes, prépositionner le palpeur à proximité du deuxième point de palpage
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- La rotation de base déterminée par la TNC est finalement affichée.
- ▶ Prendre en compte avec la softkey ROTATION DE BASE la valeur affichée en tant que rotation active. Softkey END pour quitter le menu

#### Informations détaillées sur ce thème

- Mode de fonctionnement MDI : voir "Programmation et exécution d'opérations simples d'usinage", page 406
- Dégauchir la pièce : voir "Compensation du désaxage de la pièce avec un palpeur 3D", page 392

## Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D

Installer le palpeur 3D : en mode de fonctionnement MDI, exécuter une séquence TOOL CALL en indiquant l'axe d'outil et ensuite, revenir dans le mode de fonctionnement Manuel





- Sélectionner les fonctions de palpage : la TNC affiche les fonctions disponibles dans la barre des softkeys.
- Définir par exemple le point d'origine dans un coin de la pièce
- Positionner le système de palpage à proximité du premier point de la première arête de la pièce
- ▶ Sélectionner par softkey le sens de palpage
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- Positionner avec les touches d'axes le système de palpage à proximité du deuxième point de la première arête de la pièce
- ▶ Appuyer sur Start CN : le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- Positionner avec les touches d'axes le système de palpage à proximité du premier point de la seconde arête de la pièce
- ▶ Sélectionner par softkey le sens de palpage
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- Positionner avec les touches d'axes le système de palpage à proximité du deuxième point de la seconde arête de la pièce
- Appuyer sur Start CN: le palpeur se déplace dans le sens défini jusqu'à ce qu'il touche la pièce. Il revient ensuite automatiquement à la position de départ
- Pour terminer, la TNC affiche les coordonnées du coin



- Initialiser à 0 : appuyer sur la softkey INITIAL. POINT DE RÉFÉRENCE
- ▶ Quitter le menu avec la softkeyEND

#### Informations détaillées sur ce thème

Initialiser les points d'origine : voir "Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D", page 394



## 1.7 Exécuter le premier programme

## Choisir le mode de fonctionnement adéquat

Vous pouvez exécuter les programmes soit en mode Exécution pas à pas ou en mode Exécution en continu :



▶ Appuyer sur la touche de mode de fonctionnement : la TNC passe en mode Exécution de programme pas à pas : elle exécute les programmes séquence par séquence Vous devez valider les séquences une-àune en appuyant sur la touche Start CN



▶ Appuyer sur la touche de mode de fonctionnement : la TNC passe en mode Exécution de programme en continu : lorsque le programme est lancé avec Start CN, elle l'exécute jusqu'à une interruption du programme ou jusqu'à la fin

#### Informations détaillées sur ce thème

- Modes de fonctionnement de la TNC : voir "Modes de fonctionnement", page 62
- Exécuter les programmes : voir "Exécution de programme", page 426

## Sélectionner le programme que vous souhaitez exécuter



Appuyer sur la touche PGM MGT : la TNC ouvre le gestionnaire de fichiers



- Appuyer sur la softkey DERNIERS FICHIERS : la TNC ouvre une fenêtre auxiliaire qui affiche les derniers fichiers sélectionnés
- Avec les touches fléchées, sélectionner en cas de besoin le programme que vous voulez exécuter, valider avec la touche ENT

#### Informations détaillées sur ce thème

■ Gestion des fichiers : voir "Travailler avec le gestionnaire de fichiers", page 97


## Lancer le programme



Appuyer sur la touche Start CN : la TNC exécute le programme en cours

#### Informations détaillées sur ce thème

Exécuter les programmes : voir "Exécution de programme", page 426





2

Introduction

## 2.1 La TNC 320

Les TNC's HEIDENHAIN sont des commandes de contournage adaptées à l'atelier. Les opérations de fraisage et de perçage classiques sont directement programmées au pied de la machine, dans un langage conversationnel facilement compréhensible. Elles sont destinées à l'équipement de fraiseuses, perceuses et centres d'usinage jusqu'à 5 axes. La position angulaire de la broche peut également être programmée.

La conception claire du pupitre de commande et de l'écran assurent un accès rapide et simple à toutes les fonctions.

## Programmation : conversationnel Texte clair HEIDENHAIN et DIN/ISO

Pour l'utilisateur, le conversationnel Texte clair HEIDENHAIN simplifie la création des programmes. La représentation graphique des diverses séquences assiste l'opérateur lors de la programmation. La programmation de contours libres FK constitue une aide supplémentaire lorsque la cotation des plans n'est pas orientée CN. La simulation graphique de l'usinage de la pièce est possible aussi bien pendant le test du programme que pendant son exécution.

Les TNC sont également programmables en DIN/ISO ou en mode DNC.

En plus, un programme peut être introduit et testé pendant l'exécution du programme d'usinage d'une autre pièce.

## Compatibilité

Les performances de la TNC 320 sont différentes de celles de la série des commandes TNC 4xx et iTNC 530. Ainsi les programmes élaborés (à partir de la TNC 150 B) ne sont compatibles que sous certaines conditions avec la TNC 320. Quand une séquence CN comporte des éléments non valides, une séquence d'ERREUR est créée par la TNC lors de l'ouverture du fichier.



A ce sujet, consultez la description détaillée des différences entre la iTNC 530 et la TNC 320 (voir "Comparatif des fonctions de la TNC 320 et de la iTNC 530" à la page 481).



oduction 1

## 2.2 Ecran et pupitre de commande

#### **Ecran**

La TNC est livrée avec un écran plat couleur TFT 15 pouces.


#### 1 En-tête

Quand la TNC est sous tension, l'écran affiche dans la fenêtre du haut les modes de fonctionnement sélectionnés : modes Machine à gauche et modes Programmation à droite. Le mode en cours apparaît dans le plus grand champ de la fenêtre du haut de l'écran : les questions de dialogue et les textes de messages s'y affichent (excepté lorsque l'écran n'affiche que le graphique).

#### 2 Softkeys

En bas de l'écran, la TNC affiche d'autres fonctions dans une barre de softkeys. Ces fonctions sont accessibles avec les touches situées sous les softkeys. Les touches noires extérieures fléchées permettent de commuter les barres de softkeys dont le nombre est matérialisé par des traits étroits situés juste au dessus des barres de softkey. La barre de softkeys active est signalée par un trait plus clair.

- 3 Touches de sélection des softkeys
- 4 Commuter les barres de softkeys
- 5 Définition du partage de l'écran
- 6 Touche de commutation de l'écran entre les modes Machine et Programmation
- 7 Touches de sélection des softkeys destinées au constructeur de la machine
- 8 Commuter les barres de softkeys destinées au constructeur de la machine
- 9 Raccordement USB





## Définir le partage de l'écran

L'utilisateur sélectionne le partage de l'écran : ainsi, par exemple, la TNC peut afficher le programme en mode Mémorisation/Edition de programme dans la fenêtre de gauche et simultanément le graphique de programmation dans la fenêtre de droite. L'articulation des programmes peut également être affichée dans la fenêtre de droite ou encore le programme seul peut être affiché dans la fenêtre entière. Les fenêtres affichées dans l'écran dépendent du mode de fonctionnement choisi.

Définir le partage de l'écran :



Appuyer sur la touche de commutation de l'écran : la barre des softkeys indique les partages possibles de l'écran, voir "Modes de fonctionnement", page 62



Choisir le partage de l'écran avec la softkey

## Pupitre de commande


La TNC 320 est livrée avec un pupitre de commande intégré. La figure en haut à droite montre les éléments de commande du pupitre :

- 1 Gestionnaire de fichiers
  - Calculatrice
  - Fonction MOD
  - Fonction HELP
- 2 Modes Programmation
- 3 Modes Machine
- 4 Ouverture des dialogues de programmation
- 5 Touches fléchées et instruction de saut GOTO
- 6 Pavé numérique et sélection des axes
- 7 Touches de navigation

Les fonctions des différentes touches sont résumées au verso de la première page.



Les touches externes – touche MARCHE CN ou ARRET CN, par exemple – sont décrites dans le manuel de votre machine.





## 2.3 Modes de fonctionnement


## Mode Manuel et Manivelle électronique

Le réglage des machines s'effectue en mode Manuel. Ce mode permet de positionner les axes de la machine manuellement ou pas à pas, d'initialiser les points d'origine et d'incliner le plan d'usinage.

Le mode Manivelle électronique sert au déplacement manuel des axes de la machine à l'aide d'une manivelle électronique HR.

Softkeys de partage d'écran (voir description précédente)

Fenêtre	Softkey
Positions	POSITION
à gauche : positions, à droite : affichage d'état	POSITION + INFOS




#### Positionnement avec introduction manuelle

Ce mode sert à programmer des déplacements simples, p. ex. pour un surfaçage ou un pré-positionnement.

#### Softkeys de partage d'écran

Fenêtre	Softkey
Programme	PROGRAMME
à gauche : programme, à droite : affichage d'état	PROGRAMME + INFOS




## Mémorisation/Edition de programme

Vous créez vos programmes d'usinage dans ce mode de fonctionnement. Une aide à la programmation, variée et complète, est garantie grâce à la programmation de contours libres FK, aux différents cycles et aux fonctions des paramètres Q. Au choix, le graphique affiche le contour programmé.

#### Softkeys de partage d'écran

Fenêtre	Softkey
Programme	PROGRAMME
à gauche : Programme, à droite : Articulation de programme	PROGRAMME + ARTICUL.
à gauche : Programme, à droite : Graphique de programmation	PROGRAMME + GRAPHISME



## Test de programme

La TNC simule les programmes et parties de programme en mode Test, par exemple pour détecter les incohérences géométriques, les données manquantes ou erronées ainsi que les problèmes liés à la zone de travail. La simulation est assistée graphiquement dans plusieurs vues.

Softkeys de partage d'écran : voir "Exécution de programme en continu et Exécution de programme pas à pas", page 64.






## Exécution de programme en continu et Exécution de programme pas à pas

En mode Exécution de programme en continu, la TNC exécute un programme jusqu'à la fin ou jusqu'à une interruption manuelle ou programmée. Après une interruption, vous pouvez relancer l'exécution du programme.

En mode Exécution de programme pas à pas, la touche START externe permet l'exécution individuelle de chaque séquence.

#### Softkeys de partage d'écran

Fenêtre	Softkey
Programme	PROGRAMME
à gauche : Programme, à droite : Articulation de programme	PROGRAMME + ARTICUL.
à gauche : Programme, à droite : Affichage d'état	PROGRAMME + INFOS
à gauche : Programme, à droite : Graphique	PROGRAMME + GRAPHISME
Graphique	GRAPHISME




## 2.4 Affichages d'état

## Affichage d'état "général"

L'affichage d'état général dans la partie basse de l'écran fournit l'état actuel de la machine. Il apparaît automatiquement dans les modes

- Exécution pas à pas et Exécution en continu si le mode graphique n'a pas été choisi exclusivement ainsi que dans le mode
- Positionnement avec introduction manuelle.

Dans les modes Manuel et Manivelle électronique, l'affichage d'état apparaît dans la grande fenêtre.





66

## Informations de l'affichage d'état

Cumbala	Cignification
Symbole	Signification
EFF	Coordonnées effectives ou nominales de la position actuelle
XYZ	Axes machine ; la TNC affiche les axes auxiliaires en caractères minuscules. L'ordre et le nombre d'axes affichés sont définis par le constructeur de votre machine. Consultez le manuel de votre machine
<b>⊞</b> S M	L'affichage de l'avance en pouces correspond au dixième de la valeur active. Vitesse de rotation S, avance F, fonction auxiliaire active M
*	Le programme est en cours d'exécution
<b>→</b>	L'axe est bloqué
$\otimes$	L'axe peut être déplacé avec la manivelle
	Les déplacements des axes seront affectés par une rotation de base
	Les déplacements des axes se feront dans un plan d'usinage incliné
	Aucun programme n'est actif
	Programme lancé
	Programme arrêté
X	Programme est interrompu

Introduction



## Affichage d'état supplémentaire

L'affichage d'état supplémentaire donne des informations détaillées sur le déroulement du programme. Il peut être appelé dans tous les modes de fonctionnement, excepté en mode Mémorisation/édition de programme.

#### Activer l'affichage d'état supplémentaire



Appeler la barre des softkeys de partage d'écran



Sélectionner le partage d'écran avec l'affichage d'état supplémentaire : sur la moitié droite de l'écran, la TNC affiche le formulaire d'état **Sommaire** 

#### Sélectionner l'affichage d'état supplémentaire



Commuter la barre de softkeys jusqu'à l'apparition de la softkey INFOS



Sélectionner l'affichage d'état supplémentaire directement par softkey, par exemple des positions et coordonnées ou bien



Sélectionner l'affichage souhaité à l'aide des softkeys de commutation

Les affichages d'état disponibles décrits ci-après sont à sélectionner directement par softkeys ou par les softkeys de commutation.



Il faut remarquer que les informations concernant l'affichage d'état décrites ci-après ne sont disponibles que si l'option de logiciel correspondante a été validée sur votre TNC.



#### **Sommaire**


La TNC affiche le formulaire d'état **Somma i re** après la mise sous tension si vous avez sélectionné le partage d'écran PROGRAMME+INFOS (ou POSITION + INFOS). Le formulaire Sommaire récapitule les principales informations d'état également disponibles dans les formulaires détaillés.

Softkey	Signification
INFOS VUE ENSEMBLE	Affichage de position
	Informations de l'outil
	Fonctions M actives
	Transformations de coordonnées actives
	Sous-programme actif
	Répétition de parties de programme active
	Programme appelé avec <b>PGM CALL</b>
	Durée d'usinage actuelle
	Nom du programme principal courant

#### Test de programme Execution PGM en continu stat.H T7 LBL 15 10 L XX-0.1 R0 FHAX 10 CVCL DEF 11.0 FACTEUR ECHELLE 20 CVCL DEF 11.1 SCL 0.9995 22 CALL LBL 15 REPS 22 CALL LBL 15 REPS 22 CALL LBL 15 REPS 25 PLANK RESET STAY 25 END PGM STAT1 MM TIME +60.0000 LBL REP PSM CALL TNC:\nc\_prog\PSM ③ 80:80:01 PSM actif: Stat +51.385 Y +60.008 Z -10.255 C +0.000 B +0.000 EFF. 📵 D 1 🔯 T 5 Z S 2500 F 0mm/min Our 100% M 3/8 DEPLACENT STOP INTERNE

#### Informations générales du programme (onglet PGM)

Softkey	Signification
Sélection directe impossible	Nom du programme principal courant
	Centre de cercle CC (pôle)
	Chronomètre de temporisation
	Durée d'usinage quand le programme a été intégralement simulé en mode <b>Test de programme</b>
	Durée d'usinage actuelle en %
	Heure actuelle
	Programmes appelés





## Répétition de partie de programme/Sous-programmes (onglet LBL)

Softkey	Signification
Sélection directe impossible	Répétitions de partie de programme actives avec numéro de séquence, numéro de label et nombre de répétitions programmées/restant à exécuter
	Numéros de sous-programmes actifs avec le numéro de la séquence d'appel et le numéro de label appelé

#### Informations relatives aux cycles standard (onglet CYC)

Softkey	Signification
Sélection directe impossible	Cycle d'usinage actif
	Valeurs actives du cycle 32 Tolérance








#### Fonctions auxiliaires M actives (onglet M)

Softkey	Signification
Sélection directe impossible	Liste des fonctions M actives normalisées
	Liste des fonctions M actives personnalisées au constructeur de votre machine




duction (


#### Positions et coordonnées (onglet POS)

Softkey	Signification
INFOS AFF. POS.	Type d'affichage de positions, p.ex. position effective
	Angle pour le plan d'usinage incliné
	Angle de la rotation de base

#### Informations sur les outils (onglet TOOL)

Softkey	Signification
INFOS	<ul><li>Affichage T : Numéro et nom de l'outil</li><li>Affichage RT : Numéro et nom d'un outil jumeau</li></ul>
	Axe d'outil
	Longueur et rayon d'outils
	Surépaisseurs (valeurs Delta) issues du tableau d'outils (TAB) et du <b>T00L CALL</b> (PGM)
	Durée d'utilisation, durée d'utilisation max. (TIME 1) et durée d'utilisation max. avec <b>TOOL CALL</b> (TIME 2)
	Affichage de l'outil actif et de l'outil jumeau (suivant)








#### **Etalonnage d'outils (onglet TT)**



La TNC n'affiche l'onglet TT que si cette fonction est active sur votre machine.


Softkey	Signification
Sélection directe impossible	Numéro de l'outil à étalonner
	Affichage indiquant si le rayon ou la longueur d'outil doit être étalonné
	Valeurs MIN et MAX d'étalonnage des différents tranchants et résultat de la mesure avec l'outil en rotation (DYN).
	Numéro du tranchant de l'outil avec sa valeur de mesure. L'étoile située derrière la valeur de mesure indique que la tolérance du tableau d'outils a été dépassée



#### Conversion de coordonnées (onglet TRANS)

Softkey	Signification
INFOS CONVERS. COORDON.	Nom du tableau de points zéro actif
	Numéro du point zéro actif (#), commentaire de la ligne active du numéro de point zéro actif ( <b>DOC</b> ) du cycle 7
	Décalage actif du point zéro (cycle 7); la TNC affiche un décalage actif du point zéro sur 8 axes max.
	Axes réfléchis (cycle 8)
	Rotation de base active
	Angle de rotation actif (cycle 10)
	Facteur échelle actif / facteurs échelles (cycles 11 / 26); la TNC affiche un facteur d'échelle actif sur 6 axes max.
	Centre de l'homothétie

voir Manuel d'utilisation des cycles, cycles de conversion de coordonnées.




#### Afficher les paramètres Q (onglet QPARA)

So	ftkey	Signification
	ETAT RAM. Q	Affichage des valeurs courantes du paramètre Q défini
		Affichage des valeurs courantes du paramètre Q défini



Sélectionnez la softkey LISTE DE PARAM. Q La TNC ouvre une fenêtre auxiliaire dans laquelle vous pouvez introduire la plage souhaitée de l'affichage des paramètres Q ou paramètres string Plusieurs paramètres Q peuvent être introduits, séparés par une virgule (p. ex. Q 1,2,3,4). Le domaine d'affichage est défini avec un trait d'union (p. ex. Q 10-14)



HEIDENHAIN TNC 320 73



# 2.5 Accessoires : Palpeurs 3D et manivelles électroniques HEIDENHAIN

# **Palpeurs 3D**

Les différents palpeurs 3D HEIDENHAIN servent à :

- dégauchir automatiquement les pièces
- initialiser les points d'origine avec rapidité et précision
- mesurer la pièce pendant l'exécution du programme
- étalonner et contrôler les outils



74

Toutes les fonctions des systèmes de palpage sont expliquées dans le manuel d'utilisation des cycles. En cas de besoin, adressez-vous à HEIDENHAIN pour recevoir ce manuel d'utilisation. ID: 679 220-xx

# Les palpeurs à commutation TS 220, TS 440, TS 444, TS 640 et TS 740

Ces palpeurs sont particulièrement bien adaptés au dégauchissage automatique de la pièce, à l'initialisation du point d'origine et aux mesures de la pièce. Le TS 220 transmet les signaux de commutation via un câble et représente donc une alternative intéressante si vous digitalisez occasionnellement.

Le palpeur TS 640 (voir figure) et le TS 440, plus petit, ont été conçus spécialement pour les machines équipées d'un changeur d'outils. Les signaux de commutation sont transmis sans câble, par voie infrarouge.

Principe de fonctionnement : au sein des palpeurs à commutation HEIDENHAIN, un commutateur optique sans usure détecte la déviation de la tige. Le signal créé permet de mémoriser la valeur effective de la position courante du palpeur.



i

#### Palpeur d'outils TT 140 pour l'étalonnage d'outils

Le TT140 est un palpeur 3D à commutation destiné à l'étalonnage et au contrôle des outils. La TNC dispose de 3 cycles pour déterminer le rayon et la longueur d'outil avec broche à l'arrêt ou en rotation. La structure particulièrement robuste et l'indice de protection élevé rendent le TT 140 insensible aux liquides de refroidissement et aux copeaux. Le signal de commutation est généré grâce à un commutateur optique sans usure d'une très grande fiabilité.

# Manivelles électroniques HR

Les manivelles électroniques permettent un déplacement manuel simple et précis des axes des machines. Le déplacement par tour de manivelle peut être réglé dans une plage très large. En plus des manivelles encastrables HR130 et HR 150, HEIDENHAIN propose la manivelle portable HR 410.





HEIDENHAIN TNC 320 75





3

Programmation : principes de base, gestionnaire de fichiers

# 3.1 Principes de base

# Systèmes de mesure de déplacement et marques de référence

Des systèmes de mesure montés sur les axes de la machine mesurent les positions de la table ou de l'outil. Les axes linéaires sont généralement équipés de systèmes de mesure linéaire et les plateaux circulaires et axes inclinés, de systèmes de mesure angulaire.

Lorsqu'un axe de la machine se déplace, le système de mesure correspondant génère un signal électrique qui permet à la TNC de calculer la position effective exacte de cet axe.

Une coupure d'alimentation provoque la perte de la relation entre la position de la table de la machine et la position effective calculée. Pour rétablir cette relation, les systèmes de mesure incrémentaux possèdent des marques de référence. Lors du passage sur une marque de référence, la TNC reçoit un signal identifiant un point d'origine fixe. Celui-ci permet à la TNC de rétablir la relation entre la position effective et la position actuelle de la machine. Sur les systèmes de mesure linéaire équipés de marques de référence à distances codées, il suffit de déplacer les axes de la machine de 20 mm au maximum et, sur les systèmes de mesure angulaire, de 20°.


Avec les systèmes de mesure absolus, une valeur absolue de position est transmise à la commande lors de la mise sous tension. Ceci permet de rétablir la relation entre la position effective et la position de la table immédiatement après la mise sous tension sans déplacement des axes de la machine.


# Système de référence


Un système de référence permet de définir sans ambiguïté les positions dans un plan ou dans l'espace. Les données d'une position se réfèrent toujours à un point fixe et sont définies par leurs coordonnées.

Dans le système rectangulaire (système cartésien), les axes X, Y et Z définissent les trois directions. Les axes sont perpendiculaires entre eux et se coupent en un point : le point zéro. Une coordonnée indique la distance par rapport au point zéro, dans l'une de ces directions. Une position est ainsi définie dans le plan avec deux coordonnées et dans l'espace, avec trois coordonnées.

Les coordonnées qui se réfèrent au point zéro sont appelées coordonnées absolues. Les coordonnées relatives se réfèrent à une autre position quelconque (point d'origine) dans le système de coordonnées. Les valeurs des coordonnées relatives sont aussi appelées valeurs de coordonnées incrémentales.









# Système de référence sur fraiseuses


Pour l'usinage d'une pièce sur une fraiseuse, le système de référence est généralement le système de coordonnées cartésiennes. La figure de droite montre le parallèle entre le système de coordonnées cartésiennes et les axes de la machine. La règle des trois doigts de la main droite est un moyen mnémotechnique : le majeur dirigé dans le sens de l'axe d'outil indique alors le sens Z+, le pouce indique le sens X+, et l'index le sens Y+.


La TNC 320 peut piloter jusqu'à 5 axes. En plus des axes principaux X, Y et Z, existent également les axes auxiliaires U, V et W qui leur sont parallèles. Les axes rotatifs sont les axes A, B et C. La figure en bas à droite montre la relation des axes auxiliaires et axes rotatifs avec les axes principaux.

# Désignation des axes des fraiseuses

Les axes X, Y et Z de votre fraiseuse sont appelés axe principal (1er axe) et axe secondaire (2ème axe) et axe d'outil. La désignation de l'axe d'outil est déterminante pour l'affectation de l'axe principal et de l'axe secondaire.

Axe d'outil	Axe principal	Axe secondaire
X	Υ	Z
Υ	Z	X
Z	Χ	Υ





HEIDENHAIN TNC 320 79



# Coordonnées polaires

Quand le plan d'usinage est coté en coordonnées cartésiennes, vous élaborez votre programme d'usinage également en coordonnées cartésiennes. Dans le cas d'arcs de cercle ou de données angulaires, il est souvent plus simple de définir les positions en coordonnées polaires.


Contrairement aux coordonnées cartésiennes X, Y et Z, les coordonnées polaires ne définissent les positions que dans un plan. Les coordonnées polaires ont leur point zéro sur le pôle CC (CC = de l'anglais circle center: centre de cercle). Une position dans un plan est définie clairement avec les données suivantes :


- Rayon des coordonnées polaires : distance entre le pôle CC et la position
- Angle des coordonnées polaires : angle formé par l'axe de référence angulaire et la droite reliant le pôle CC à la position

#### Définition du pôle et de l'axe de référence angulaire

Le pôle est défini par deux coordonnées en coordonnées cartésiennes dans l'un des trois plans L'axe de référence angulaire pour l'angle polaire PA est ainsi clairement défini.

Coordonnées polaires (plan)	Axe de référence angulaire
X/Y	+X
Y/Z	+Y
Z/X	+Z





# Positions absolues et positions incrémentales sur une pièce

#### Positions absolues sur une pièce

Quand les coordonnées d'une position se réfèrent au point zéro (origine), celles-ci sont appelées coordonnées absolues. Chaque position sur une pièce est définie clairement par ses coordonnées absolues.

Exemple 1 : trous en coordonnées absolues :

Trou 1	Trou 2	Trou 3
X = 10  mm	X = 30  mm	X = 50  mm
Y = 10  mm	Y = 20  mm	Y = 30  mm

#### Positions incrémentales sur la pièce

Les coordonnées incrémentales se réfèrent à la dernière position programmée servant de point zéro (fictif) relatif. Lors de l'élaboration du programme, les coordonnées incrémentales indiquent ainsi le déplacement à effectuer entre la dernière position nominale et la suivante. Cette cotation est également appelée cotation en chaîne.

Une cote incrémentale est signalée par un "I" devant l'axe.

Exemple 2 : trous en coordonnées incrémentales

Coordonnées absolues du trou 4

X = 10 mmY = 10 mm


Trou 5 se référant à 4 Trou 6 se référant à 5


X = 20 mm X = 20 mm Y = 10 mm Y = 10 mm


#### Coordonnées polaires absolues et incrémentales

Les coordonnées absolues se réfèrent toujours au pôle et à l'axe de référence angulaire.

Les coordonnées incrémentales se réfèrent toujours à la dernière position d'outil programmée.







i

### Sélection du point d'origine

Le plan de la pièce indique un point caractéristique comme point d'origine absolue (point zéro), en général un coin de la pièce. Pour initialiser le point d'origine, vous alignez tout d'abord la pièce sur les axes de la machine, puis sur chaque axe, vous amenez l'outil à une position donnée par rapport à la pièce. Dans cette position, initialisez l'affichage de la TNC soit à zéro, soit à une valeur de position connue. Ainsi est créée la relation de la position de la pièce avec le système de référence. Celle-ci est valable pour l'affichage de la TNC et le programme d'usinage.


Quand sur un plan, il y a des points d'origine relatifs, utilisez simplement les cycles de conversion de coordonnées (voir le manuel d'utilisation des cycles, conversion de coordonnées).


Quand la cotation du plan de la pièce n'est pas orientée CN, choisissez comme point d'origine une position ou un coin qui servira à déterminer le plus facilement possible les autres positions de la pièce.

L'initialisation des points d'origine à l'aide d'un palpeur 3D HEIDENHAIN est particulièrement aisée. Voir Manuel d'utilisation des cycles palpeurs "Initialisation du point d'origine avec les palpeurs 3D".

#### Exemple

La figure de la pièce montre des trous (1 à 4) dont les cotes se réfèrent à un point d'origine absolu ayant les coordonnées X=0 Y=0. Les trous (5 à 7) se réfèrent à un point d'origine relatif de coordonnées absolues X=450 Y=750. A l'aide du cycle **DECALAGE DU POINT ZERO**, vous pouvez décaler provisoirement le point zéro à la position X=450, Y=750 pour pouvoir programmer les trous (5 à 7) sans avoir à faire d'autres calculs.







# 3.2 Ouverture et introduction de programmes

# Structure d'un programme CN en dialogue conversationnel HEIDENHAIN

Un programme d'usinage est constitué d'une suite de séquences de programme. La figure de droite indique les éléments d'une séquence.

La TNC numérote les séquences d'un programme d'usinage par ordre croissant.

La première séquence d'un programme contient **BEGIN PGM**, le nom du programme et l'unité de mesure utilisée.

Les séquences suivantes contiennent les informations concernant :

- la pièce brute
- les appels d'outils
- l'approche à une position de sécurité
- les avances et vitesses de rotation
- les déplacements de contournage, cycles et autres fonctions

La dernière séquence d'un programme contient **END PGM**, le nom du programme et l'unité de mesure utilisée.



HEIDENHAIN recommande, après l'appel d'outil, d'aller systématiquement à une position de sécurité pour assurer un début d'usinage sans collision!


# Définition de la pièce brute: BLK FORM

Immédiatement après avoir ouvert un nouveau programme, vous définissez un parallélépipède rectangle brut. Pour la définition ultérieure de la pièce brute, appuyez sur la touche SPEC FCT, la Softkey DONNEES PROGRAMME puis sur la softkey BLK FORM. Cette définition est indispensable à la TNC pour effectuer les simulations graphiques. Les cotés du parallélépipède ne doivent pas dépasser 100 000 mm et sont parallèles aux axes X, Y et Z.. Cette pièce brute est définie par deux de ses coins :

- Point MIN : la plus petite coordonnée X,Y et Z du parallélépipède; à programmer en valeurs absolues
- Point MAX : la plus grande coordonnée X, Y et Z du parallélépipède; à programmer en valeurs absolues ou incrémentales



La définition de la pièce brute n'est indispensable que si un test graphique du programme est souhaité!





# Ouvrir un nouveau programme d'usinage

Vous introduisez toujours un programme d'usinage en mode de fonctionnement **Mémorisation/Edition de programme**. Exemple d'ouverture de programme :



Sélectionner le mode **Mémorisation/Edition de programme** 



Appeler le gestionnaire de fichiers : appuyer sur la touche PGM MGT

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez mémoriser le nouveau programme :

#### NOM DE FICHIER = ALT.H



Introduire le nom du nouveau programme, valider avec la touche ENT



Sélectionner l'unité de mesure: Appuyer sur MM ou INCH. La TNC change de fenêtre et ouvre le dialogue de définition de la **BLK-FORM** (pièce brute)

#### PLAN D'USINAGE DANS LE GRAPHIQUE :



Introduire l'axe de broche, par exemple Z

#### DÉFINITION DE LA PIÈCE BRUTE :




Introduire l'une après l'autre les coordonnées en X, Y et Z du point MIN et valider à chaque fois avec la touche ENT

#### DÉFINITION DE LA PIÈCE BRUTE : MAXIMUM



Introduire l'une après l'autre les coordonnées en X, Y et Z du point MAX et valider à chaque fois avec la touche ENT



#### Exemple : affichage de BLK-Form dans le programme CN

O BEGIN PGM NOUV MM	Début du programme, nom, unité de mesure
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	Axe de broche, coordonnées du point MIN
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 Coordonnées du point MAX	
3 END PGM NOUV MM	Fin du programme, nom, unité de mesure

La TNC génère de manière automatique la numérotation des séquences ainsi que les séquences **BEGIN** et **END**.



Si la définition d'une pièce brute n'est pas souhaitée, interrompez le dialogue Plan d'usinage dans le graph. : XY avec la touche DEL!

La TNC ne peut représenter le graphique que si le côté le plus petit mesure au moins 50  $\mu m$  et le plus grand au plus 99 999,999 mm.



# Programmation de déplacements d'outils en dialogue conversationnel Texte clair

Pour programmer une séquence, commencez avec une touche de dialogue. En haut de l'écran, la TNC demande toutes les données nécessaires.

#### Exemple de séquence de positionnement



Ouvrir la séquence

#### **COORDONNÉES?**



Introduire la coordonnée X du point d'arrivée



20 ENT

Introduire la coordonnée Y du point d'arrivée; puis question suivante avec la touche ENT

#### CORR. RAYON: RL/RR/SANS CORR.: ?



Introduire "sans correction de rayon", puis question suivante avec la touche ENT

#### AVANCE F=? / F MAX = ENT

100



Avance de contournage 100 mm/min, puis question suivante avec la touche ENT

#### FONCTION AUXILIAIRE M?


3



Fonction auxiliaire M3 "Marche broche", la TNC termine le dialogue avec la touche ENT

La fenêtre de programme affiche la ligne :

#### 3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3



### Possibilités d'introduction de l'avance

Fonctions pour la définition de l'avance	Softkey
Déplacement en avance rapide, effet non modal. Exception : quand le rapide est défini avant la séquence APPR, FMAX est également actif pour aborder le point auxiliaire (voir "Positions importantes en approche et en sortie" à la page 166)	F MAX
Déplacement avec avance calculée automatiquement dans la séquence TOOL CALL	<b>F</b> АИТО
Déplacement avec l'avance programmée (unité mm/min. ou 1/10ème pouce/min.). Avec les axes rotatifs, la TNC interprète l'avance en degrés/min. indépendamment du fait que le programme soit écrit en mm ou en pouces	r
Définir l'avance par tour (en mm/tour ou pouces/tour). Attention : programmes FU en pouces non combinables avec M136	FU
Définir l'avance par dent (en mm/dent ou pouces/dent). Le nombre de dents doit être défini dans le tableau d'outils (colonne <b>CUT.</b> )	FZ
Fonctions lors du conversationnel	Touche
Sauter la question	NO ENT
Fermer prématurément le dialogue	END
Interrompre le dialogue et effacer	DEL _



# Validation des positions effectives (transfert des points courants)

La TNC permet de valider dans le programme la position effective de l'outil, par exemple lorsque vous

- programmez des séquences de déplacement
- programmer des cycles

Pour transférer correctement les valeurs de position, procédez de la façon suivante :

Dans une séquence, se positionner sur le champ de saisie dans lequel vous souhaitez transférer une position



Sélectionner la fonction validation de position effective : dans la barre de softkeys, la TNC affiche les axes dont vous pouvez transférer les positions



Sélectionner l'axe : la TNC transfère la position actuelle de l'axe sélectionné dans le champ actif



La TNC transfère toujours dans le plan d'usinage les coordonnées du centre de l'outil – même si la correction du rayon d'outil est active.

La TNC transfère toujours dans l'axe d'outil la coordonnée de la pointe de l'outil. Elle tient donc toujours compte de la correction de longueur d'outil active.

La barre de softkeys de la TNC reste active jusqu'à ce que vous appuyez à nouveau sur la touche "Validation de la position effective". Ce comportement est le même quand vous mémorisez la séquence en cours et que vous ouvrez une nouvelle séquence avec une touche de contournage. Cette softkey disparait également quand dans une séquence, vous choisissez un champ de saisie à modifier avec des données alternatives (p.ex. la correction de rayon d'outil).

La fonction "Valider la position effective" est interdite quand la fonction Inclinaison du plan d'usinage est active.



# Editer un programme



Vous ne pouvez éditer un programme que s'il n'est pas en cours d'exécution dans un des modes Machine de la TNC.

Pendant la création ou la modification d'un programme d'usinage, vous pouvez sélectionner chaque ligne du programme et chaque mot d'une séquence individuellement l'aide des touches fléchées ou des softkeys:

Fonction	Softkey/touches
Feuilleter vers le haut	PAGE
Feuilleter vers le bas	PAGE
Saut au début du programme	DEBUT
Saut à la fin du programme	FIN
Modification dans l'écran de la position de la séquence actuelle. Ceci vous permet d'afficher davantage de séquences programmées avant la séquence actuelle	
Modification dans l'écran de la position de la séquence actuelle. Ceci vous permet d'afficher davantage de séquences programmées après la séquence actuelle	
Sauter d'une séquence à une autre	• •
Sélectionner des mots dans la séquence	
Sélectionner une séquence particulière : appuyer sur la touche GOTO, introduire le numéro de la séquence souhaité, valider avec la touche ENT. Ou : introduire l'incrément de numérotation des séquences et sauter vers le haut ou vers le bas du nombre de lignes introduit en appuyant sur la softkey N LIGNES	GOTO D



Fonction	Softkey/touche
Mettre à zéro la valeur d'un mot sélectionné	CE
Effacer une valeur erronée	CE
Effacer un message erreur (non clignotant)	CE
Effacer le mot sélectionné	NO
Effacer la séquence sélectionnée	DEL _
Effacer des cycles et des parties de programme	DEL
Insérer la dernière séquence éditée ou effacée	INSERER DERNIERE SEQU. CN

#### Insérer des séquences à un endroit quelconque

Sélectionnez la séquence derrière laquelle vous souhaitez insérer une nouvelle séquence et ouvrez le dialogue

#### Modifier et insérer des mots

- Dans une séquence, sélectionnez un mot et remplacez-le par la nouvelle valeur. Le dialogue conversationnel Texte clair apparaît lorsque le mot a été sélectionné.
- ▶ Valider la modification : appuyer sur la touche END

Si vous souhaitez insérer un mot, appuyez sur les touches fléchées (vers la droite ou vers la gauche) jusqu'à ce que le dialogue concerné apparaisse ; puis introduisez la valeur souhaitée.

#### Recherche de mots identiques dans diverses séquences

Pour cette fonction, mettre la softkey DESSIN AUTO sur OFF.



Choisir un mot dans une séquence : appuyer sur les touches fléchées jusqu'à ce que le mot souhaité soit marqué



Sélectionner la séquence à l'aide des touches fléchées

Dans la nouvelle séquence sélectionnée, le marquage se trouve sur le même mot que celui de la séguence choisie en premier.



Si vous avez lancé la recherche dans de très longs programmes, la TNC affiche une fenêtre avec un curseur de défilement. Vous pouvez également interrompre la recherche en appuyant sur la softkey.

#### Trouver n'importe quel texte

- ▶ Sélectionner la fonction de recherche : appuyer sur la softkey RECHERCHE. La TNC affiche le dialogue **Cherche texte :**
- Introduire le texte à rechercher
- ▶ Rechercher le texte : appuyer sur la softkey EXECUTER

HEIDENHAIN TNC 320 91



#### Marquer, copier, effacer et insérer des parties de programme

Pour copier des parties de programme dans un même programme CN ou dans un autre programme CN, la TNC propose les fonctions suivantes : voir tableau ci-dessous.

Pour copier des parties de programme, procédez ainsi :


- Sélectionnez la barre de softkeys avec les fonctions de marquage
- Sélectionnez la première (dernière) séquence de la partie de programme que vous souhaitez copier
- Marquer la première (dernière) séquence : appuyer sur la softkey SELECT. BLOC. La TNC met la première position du numéro de séquence en surbrillance et affiche la softkey QUITTER SELECTION
- Déplacez la surbrillance sur la dernière (première) séquence de la partie de programme que vous souhaitez copier ou effacer. La TNC représente sous une autre couleur toutes les séquences marquées. Vous pouvez fermer à tout moment la fonction de marquage en appuyant sur la softkey QUITTER SELECTION
- Copier une partie de programme marquée : appuyer sur la softkey COPIER BLOC, effacer une partie de programme marquée : appuyer sur la softkey EFFACER BLOC. La TNC mémorise le bloc marqué
- Avec les touches fléchées, sélectionnez la séquence derrière laquelle vous voulez insérer la partie de programme copiée (effacée)



Pour insérer la partie de programme copiée dans un autre programme, sélectionnez le programme souhaité à l'aide du gestionnaire de fichiers et marquez la séquence derrière laquelle doit se faire l'insertion.

- Insérer une partie de programme mémorisée : appuyer sur la softkey INSERER BLOC
- ▶ Fermer la fonction de marquage : appuyer sur QUITTER SÉLECTION

Fonction	Softkey
Activer la fonction de marquage	SELECT. BLOC
Désactiver la fonction de marquage	OUITTER SELECTION
Effacer le bloc marqué	CUT OUT BLOCK
Insérer le bloc mémorisé	INSERER BLOC
Copier le bloc marqué	COPIER BLOC



#### La fonction de recherche de la TNC

La fonction de recherche de la TNC vous permet de trouver n'importe quel texte à l'intérieur d'un programme et, si nécessaire, de le remplacer par un nouveau texte.

#### Rechercher n'importe quel texte

Si nécessaire, sélectionner la séquence qui contient le mot à rechercher



Sélectionner la fonction de recherche : la TNC ouvre la fenêtre de recherche et affiche dans la barre de softkeys les fonctions de recherche disponibles (voir tableau des fonctions de recherche)



Introduire le texte à rechercher, attention aux minuscules/majuscules




Lancer la recherche : la TNC saute à la séquence suivante contenant le texte recherché



Poursuivre la recherche : la TNC saute à la séquence suivante contenant le texte recherché



Fermer la fonction de recherche





#### Recherche/remplacement de n'importe quel texte



La fonction Rechercher/Remplacer n'est pas possible si

- un programme est protégé
- le programme est en cours d'exécution

Avec la fonction REMPLACE TOUS, faites attention à ne pas remplacer malencontreusement des parties de texte qui doivent en fait rester inchangées. Les textes remplacés sont perdus définitivement.

Si nécessaire, sélectionner la séquence qui contient le mot à rechercher



Sélectionner la fonction de recherche : la TNC ouvre la fenêtre de recherche et affiche dans la barre de softkeys les fonctions de recherche disponibles



Introduire le texte à rechercher, attention aux minuscules/majuscules. Valider avec la touche ENT



Introduire le texte à utiliser, attention aux minuscules/majuscules



Lancer la recherche : la TNC saute au texte recherché suivant



▶ Pour remplacer l'expression de texte et ensuite sauter à la prochaine expression recherchée : appuyer sur la softkey REMPLACER, ou bien pour remplacer toutes les expressions recherchées : appuyer sur la softkey REMPLACE TOUS, ou bien pour ne pas remplacer l'expression et sauter à l'expression suivante recherchée : appuyer sur la softkey RECHERCHE



Fermer la fonction de recherche

# 3.3 Gestionnaire de fichiers : principes de base

#### **Fichiers**

Fichiers dans la TNC	Туре
Programmes en format HEIDENHAIN en format DIN/ISO	.H .l
Tableaux pour Outils Changeur d'outils Palettes Points zéro Points Presets Systèmes de palpage Fichier de sauvegarde	.T .TCH .P .D .PNT .PR .TP .BAK
Textes sous forme de Fichiers ASCII Fichiers de protocole Fichiers d'aide	.A .TXT .CHM

Lorsque vous introduisez un programme d'usinage dans la TNC, vous lui attribuez tout d'abord un nom. La TNC le mémorise sur le disque dur sous forme d'un fichier de même nom. La TNC mémorise également les textes et tableaux sous forme de fichiers.

Pour retrouver rapidement vos fichiers et les gérer, la TNC dispose d'une fenêtre spéciale réservée à la gestion des fichiers. Vous pouvez y appeler, copier, renommer et effacer les différents fichiers.

Avec la TNC, vous pouvez gérer et mémoriser des fichiers d'une taille maximale de 300 Mo.



Selon la configuration, la TNC crée un fichier de sauvegarde \*.bak après l'édition et l'enregistrement de programmes CN. Cette sauvegarde influe sur la taille de la mémoire disponible.

HEIDENHAIN TNC 320 95



#### Noms de fichiers

Pour les programmes, tableaux et textes, la TNC ajoute une extension qui est séparée du nom du fichier par un point. Cette extension identifie le type du fichier.

PROG20 .F

Nom de fichier

Type de fichier

Les noms de fichiers ne doivent pas excéder 25 caractères, sinon la TNC n'affiche pas le nom complet du programme. Caractères non autorisés dans les noms de fichiers :

! " ' ( ) \* + / ; < = > ? [ ] ^ ` { | } ~



Les noms de fichiers sont saisis au moyen du clavier virtuel dans l'écran(voir "Clavier virtuel" à la page 114).

Vous ne pouvez pas non plus utiliser les espaces (HEX 20) ou le caractère d'effacement (HEX 7F) dans les noms des fichiers.

La longueur maximale autorisée pour les noms de fichiers doit être telle que la longueur limite du chemin de 256 caractères ne soit pas dépassée(voir "Chemins d'accès" à la page 97).

# Sauvegarde des données

HEIDENHAIN conseille de faire régulièrement des sauvegardes sur un PC des derniers programmes et fichiers créés sur la TNC.

Le logiciel gratuit de transmission des données TNCremo NT HEIDENHAIN permet de créer facilement des sauvegardes des fichiers mémorisés dans la TNC.

Vous devez en plus disposer d'un support de données sur lequel sont sauvegardées toutes les données spécifiques de votre machine (programme PLC, paramètres-machine, etc.). Pour cela, adressez-vous éventuellement au constructeur de votre machine.



Pensez de temps en temps à effacer les fichiers dont vous n'avez plus besoin de manière à ce que la TNC dispose toujours de suffisamment de mémoire pour les fichiers-système (tableau d'outils, par exemple).

# 3.4 Travailler avec le gestionnaire de fichiers

### Répertoires

Comme vous pouvez mémoriser de nombreux programmes ou fichiers sur le disque dur, vous devez classer les différents fichiers dans des répertoires (classeurs) pour conserver une vue d'ensemble. Dans ces répertoires, vous pouvez créer d'autres répertoires appelés sous-répertoires. Avec la touche -/+ ou ENT, vous pouvez rendre visible/invisible les sous-répertoires.

#### Chemins d'accès

Un chemin d'accès indique le lecteur et les différents répertoires ou sous-répertoires où un fichier est mémorisé. Les différents éléments sont séparés par "\".




La longueur max. autorisée pour le chemin d'accès, c'està-dire tous les caractères du lecteur, du répertoire et du nom de fichier (y compris son extension), ne doit pas dépasser 256 caractères!

#### Exemple

Dans l'unité TNC:\a été mis le répertoire AUFTR1. Puis, dans le répertoire AUFTR1, on a créé un sous-répertoire NCPROG à l'intérieur duquel on a copié le programme d'usinage PROG1.H. Le programme d'usinage a donc le chemin d'accès suivant :

#### TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H

Le graphique de droite montre un exemple d'affichage des répertoires avec les différents chemins d'accès.



HEIDENHAIN TNC 320 97



# Vue d'ensemble : fonctions du gestionnaire de fichiers

Fonction	Softkey	Page
Copier un fichier unique	COPIER XYZ	Page 103
Afficher un type de fichier particulier	SELECT.	Page 100
Créer un nouveau fichier	NOUVEAU FICHIER	Page 102
Afficher les 10 derniers fichiers sélectionnés	DERNIERS FICHIERS	Page 104
Effacer un fichier ou un répertoire	EFFACER	Page 104
Marquer un fichier	MARQUER	Page 106
Renommer un fichier	RENOMMER ABC = XYZ	Page 107
Protéger un fichier contre l'effacement ou l'écriture	PROTEGER	Page 108
Annuler la protection d'un fichier	NON PROT.	Page 108
Importer un tableau d'outils	TABLEAU IMPOR- TER	Page 144
Gérer les lecteurs réseau	RESEAU	Page 111
Sélectionner l'éditeur	SELECTION EDITEUR	Page 108
Trier les fichiers d'après leurs caractéristiques	TRIER	Page 107
Copier un répertoire	COP. REP.	Page 103
Effacer un répertoire et tous ses sous- répertoires	EFFACE	
Afficher les répertoires d'un lecteur	UPDATE ARBOR.	
Renommer un répertoire	RENOMMER  ABC = XYZ	
Créer un nouveau répertoire	NOUVEAU REPERTOIRE	

### Appeler le gestionnaire de fichiers




Appuyer sur la touche PGM MGT : la TNC affiche la fenêtre du gestionnaire de fichiers (la figure ci-contre montre la configuration par défaut. Si la TNC affiche un autre partage de l'écran, appuyez sur la softkey FENETRE)

La petite fenêtre de gauche affiche les lecteurs disponibles ainsi que les répertoires. Les lecteurs désignent les appareils avec lesquels seront mémorisées ou transmises les données. Un lecteur correspond au disque dur de la TNC; les autres lecteurs sont les interfaces (RS232, RS422, Ethernet) auxquelles vous pouvez raccorder, par exemple, un PC. Un répertoire est toujours identifié par un symbole de classeur (à gauche) et le nom du répertoire (à droite). Les sous-répertoires sont décalés vers la droite. Si un triangle se trouve devant le symbole du classeur, cela signifie qu'il existe d'autres sous-répertoires que vous pouvez afficher avec la touche -/+ ou ENT.

La fenêtre large de droite affiche tous les fichiers mémorisés dans le répertoire sélectionné. Pour chaque fichier, plusieurs informations sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Affichage	Signification
Nom de fichier	Nom avec 25 caractères max.
Туре	Type de fichier
Octets:	Taille du fichier en octets
Etat	Propriétés du fichier :
Е	Programme sélectionné en mode Programmation
S	Programme sélectionné en mode Test de programme
М	Programme sélectionné dans un mode Exécution de programme
<b>⊕</b>	Fichier protégé contre l'effacement ou l'écriture
<u> </u>	Fichier protégé contre l'effacement ou l'écriture car exécution juste terminée
Date	Date de la dernière modification du fichier
Heure	Heure de la dernière modification du fichier





# Sélectionner les lecteurs, répertoires et fichiers



Appeler le gestionnaire de fichiers

Utilisez les touches fléchées ou les softkeys pour déplacer la surbrillance à l'endroit souhaité de l'écran :





Déplace la surbrillance de la fenêtre de droite à la fenêtre de gauche et inversement





Déplace la surbrillance dans une fenêtre vers le haut et le bas





Déplace la surbrillance dans la fenêtre, page suivante, page précédente

Etape 1 : sélectionner le lecteur

Sélectionner le lecteur dans la fenêtre de gauche :



Sélectionner le lecteur : appuyer sur la softkey SELECT. ou



Appuyer sur la touche ENT

Etape 2 : sélectionner le répertoire

Marquer le répertoire dans la fenêtre de gauche : la fenêtre de droite affiche automatiquement tous les fichiers du répertoire marqué (en surbrillance).

Etape 3 : sélectionner un fichier



# Créer un nouveau répertoire

Dans la fenêtre de gauche, marquez le répertoire à l'intérieur duquel vous souhaitez créer un sous-répertoire



Valider avec la softkey OUI ou

Quitter avec la softkey NON

# Créer un nouveau répertoire

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous désirez créer le nouveau fichier

Introduire le nom du nouveau fichier avec son extension, appuyer sur la touche ENT

Ouvrir le dialogue de création d'un nouveau fichier


Introduire le nom du nouveau fichier avec son extension, appuyer sur la touche ENT

NOUVE

# Copier un fichier donné

Déplacez la surbrillance sur le fichier que vous souhaitez copier







▶ Introduire le nom du fichier-cible et valider avec la touche ENT ou la softkey OK : la TNC copie le fichier vers le répertoire en cours ou vers le répertoire-cible sélectionné. Le fichier d'origine est conservé ou

### Copier un fichier vers un autre répertoire

- Sélectionner le partage de l'écran avec fenêtres de mêmes dimensions
- Afficher les répertoires dans les deux fenêtres : appuyer sur la softkey CHEM

#### Fenêtre de droite

Déplacer la surbrillance sur le répertoire vers lequel on désire copier les fichiers et afficher avec la touche ENT les fichiers de ce répertoire

#### Fenêtre de gauche

Sélectionner le répertoire avec les fichiers que l'on désire copier et afficher les fichiers avec la touche ENT



▶ Afficher les fonctions de marquage des fichiers



Déplacer la surbrillance sur le fichier que l'on désire copier et le marquer. Si vous le souhaitez, marquez d'autres fichiers de la même manière



Copier les fichiers marqués dans le répertoire-cible

Autres fonctions de marquage : voir "Marquer des fichiers", page 106.


Si vous avez marqué des fichiers aussi bien dans la fenêtre de droite que dans celle de gauche, la TNC copie alors à partir du répertoire contenant la surbrillance.


# Copier un répertoire

- Déplacez la surbrillance dans la fenêtre de droite, sur le répertoire que vous voulez copier.
- Appuyez sur la softkey COPIER : la TNC affiche la fenêtre de sélection du répertoire-cible
- Sélectionner le répertoire-cible et valider avec la touche ENT ou la softkey OK : la TNC copie le répertoire sélectionné (y compris ses sous-répertoires) dans le répertoire-cible sélectionné



# Sélectionner l'un des derniers fichiers sélectionnés





#### Effacer un fichier



L'effacement de fichiers est définitif et l'action n'est pas rétroactive!

Déplacez la surbrillance sur le fichier que vous souhaitez effacer

Appuyer sur la touche ENT



- Sélectionner la fonction effacer : appuyer sur la softkey EFFACER. La TNC demande si le fichier doit être réellement effacé
- ► Valider l'effacement : appuyer sur la softkey OK ou
- annuler l'effacement : appuyer sur la softkey ANNULER

# Effacer un répertoire



Vous ne pouvez plus annuler rétroactivement l'effacement de répertoires et de fichiers!

Déplacez la surbrillance sur le répertoire que vous souhaitez effacer



- ▶ Sélectionner la fonction effacer : appuyer sur la softkey EFFACER. La TNC demande si le répertoire doit être réellement effacé avec tous ses sousrépertoires et fichiers
- Confirmer l'effacement : appuyer sur la softkey OK ou
- annuler l'effacement : appuyer sur la softkey ANNULER



# Marquer des fichiers

F		0.61
Fonction de marquage  Marquer un fichier donné		MARQUER FICHIER
Marquer tous les fichiers dans le répertoire		MARQUER TOUS LES FICHIERS
Annuler le marquage d'un fichier donné		OTER MARQ FICHIER
Annuler le marquage de tous les fichiers		OTER MARQ TOUS LES FICHIERS
Copier tous le	es fichiers marqués	COP. MARO
Vous pouvez utiliser les fonctions telles que copier ou effacer des fichiers, aussi bien pour un ou plusieurs fichiers simultanément. Pour marquer plusieurs fichiers, procédez de la manière suivante :		
Déplacer la surbrillance sur le premier fichier		
MARQUER	Afficher les fonctions de sélection softkey MARQUER	: appuyer sur la
MARQUER FICHIER	Sélectionner un fichier : appuyer su MARQUER FICHIER	ır la softkey
1 1	Déplacer la surbrillance sur un autre fichier. Ne fonctionne qu'avec les softkeys ; ne pas naviguer avec les touches fléchées!	
MARQUER FICHIER	Marquer un autre fichier : appuyer sur la softkey MARQUER etc.	
COP. MARO	Copier les fichiers marqués : sélectionner la softkey COPIER MARQUER ou	

Effacer les fichiers marqués : appuyer sur la softkey

FIN pour quitter les fonctions de marquage, puis sur la softkey EFFACER pour effacer les fichiers marqués



FIN

### Renommer un fichier

Déplacez la surbrillance sur le fichier que vous souhaitez renommer



- ▶ Sélectionner la fonction renommer
- Introduire le nouveau nom du fichier; le type de fichiers ne peut pas être modifié
- ▶ Renommer le fichier : appuyer sur la softkey OK ou sur la touche ENT

### **Classer les fichiers**

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez trier les fichiers



- ▶ Appuyer sur la softkey TRIER
- Sélectionner la softkey avec le critère de tri correspondant



#### **Autres fonctions**

#### Protéger un fichier/annuler la protection du fichier

Déplacez la surbrillance sur le fichier que vous souhaitez protéger







- Activez la protection des fichiers : appuyer sur la softkey PROTEGER. Le fichier reçoit l'état P
- NON PROT.
- Annuler la protection des fichiers : appuyer sur la softkey NON PROT.

#### Sélectionner l'éditeur

 Déplacez la surbrillance dans la fenêtre de droite, sur le fichier que vous voulez ouvrir



Sélectionner les autres fonctions : appuyez sur la softkey AUTRES FONCTIONS



- Sélection de l'éditeur avec lequel on veut ouvrir le fichier sélectionné : appuyer sur la softkey SELECTION EDITEUR
- ► Marquer l'éditeur désiré
- Appuyer sur la softkey OK pour ouvrir le fichier

#### Connecter/déconnecter un périphérique USB

Déplacez la surbrillance vers la fenêtre de gauche



- Sélectionner les autres fonctions : appuyez sur la softkey AUTRES FONCTIONS
- Commuter la barre de softkevs



- ▶ Rechercher le périphérique USB
- ▶ Pour déconnecter le périphérique USB : déplacez la surbrillance sur le périphérique USB



► Enlever le périphérique USB

Autres informations : voir "Périphériques USB sur la TNC", page 112.



## Transfert des données vers/à partir d'un support externe de données



Avant de pouvoir transférer les données vers un support externe, vous devez configurer l'interface de données (voir "Configurer les interfaces de données" à la page 444).

Si vous transférez des données via l'interface série, des problèmes peuvent apparaître en fonction du logiciel de transmission utilisé. Ceux-ci peuvent être résolus en réitérant la transmission.



Appeler le gestionnaire de fichiers



Sélectionner le partage de l'écran pour le transfert des données : appuyer sur la softkey FENETRE. La TNC affiche dans la moitié gauche de l'écran tous les fichiers du répertoire actuel et, dans la moitié droite, tous les fichiers mémorisés dans le répertoire-racine TNC:\

Utilisez les touches fléchées pour déplacer la surbrillance sur le fichier que vous voulez transférer :






Déplace la surbrillance dans une fenêtre vers le haut et le bas





Déplace la surbrillance de la fenêtre de droite à la fenêtre de gauche et inversement

Si vous désirez copier de la TNC vers le support externe de données, déplacez la surbrillance de la fenêtre de gauche sur le fichier à transférer.





Si vous désirez copier du support externe de données vers la TNC, déplacez la surbrillance de la fenêtre de droite sur le fichier à transférer.



Sélectionner un autre lecteur ou répertoire : appuyer sur la softkey servant à sélectionner un répertoire, la TNC ouvre une fenêtre auxiliaire. Dans la fenêtre auxiliaire, sélectionnez le répertoire désiré avec les touches fléchées et la touche ENT



Transférer un fichier donné : appuyer sur la softkey COPIER ou



transférer plusieurs fichiers : appuyer sur la softkey MARQUER (deuxième barre de softkeys, voir "Marquer des fichiers", page 106), ou

Valider avec la softkey OK ou avec la touche ENT. La TNC affiche une fenêtre délivrant des informations sur le déroulement de l'opération de copie ou



Fermer le transfert des données : déplacer la surbrillance vers la fenêtre de gauche, puis appuyer sur le softkey FENETRE. La TNC affiche à nouveau le fenêtre standard du gestionnaire des fichiers



Pour pouvoir sélectionner un autre répertoire avec la double représentation de fenêtre, appuyez sur la softkey AFFICH ARBOR.. Lorsque vous appuyez sur la softkey AFFICHER FICHIERS, la TNC affiche le contenu du répertoire sélectionné!



## La TNC en réseau



Raccordement de la carte Ethernet à votre réseau : voir "Interface Ethernet", page 449.

Les messages d'erreur liés au réseau sont enregistrés par la TNC dans un procès-verbalvoir "Interface Ethernet", page 449.

Si la TNC est raccordée à un réseau, des lecteurs supplémentaires sont disponibles dans la fenêtre gauche des répertoires (voir figure). Toutes les fonctions décrites précédemment (sélection du lecteur, copie de fichiers, etc.) sont également valables pour les lecteurs réseau dans la mesure où l'accès vous y est autorisé.


### Connecter et déconnecter le lecteur réseau




Sélectionner le gestionnaire de fichiers : appuyer sur la touche PGM MGT; si nécessaire sélectionner avec la softkey FENETRE le partage d'écran comme indiqué dans la figure en haut à droite



▶ Gestion de lecteurs réseau : appuyer sur la softkey RESEAU (deuxième barre de softkeys). Dans la fenêtre de droite, la TNC affiche les lecteurs réseau auxquels vous avez accès. A l'aide des softkeys ciaprès, vous définissez les liaisons pour chaque lecteur







## Périphériques USB sur la TNC

Vous pouvez très facilement sauvegarder vos données ou les transférer sur la TNC à l'aide de périphériques USB. La TNC gère les périphériques USB suivants :

- Lecteurs de disquettes avec système de fichiers FAT/VFAT
- Memory sticks avec système de fichiers FAT/VFAT
- Disques durs avec système de fichiers FAT/VFAT
- Lecteurs CD-ROM avec système de fichiers Joliet (ISO9660)

La TNC détecte automatiquement ces périphériques USB à la connexion. Les périphériques USB avec d'autres système de fichiers (NTFS, par exemple) ne sont pas gérés par la TNC. Lors de la connexion, la TNC délivre le message d'erreur USB: appareil non géré par la TNC.



La TNC délivre le message d'erreur **USB : appareil non géré par la TNC** même lorsque vous raccordez un hub USB. Dans ce cas, acquittez tout simplement le message avec la touche CE.

En principe, tous les périphériques USB avec les système de fichiers indiqués ci-dessus peuvent être connectés à la TNC. Dans certains cas, il se peut qu'un périphérique USB ne soit pas détecté par la commande. Il faut alors utiliser un autre périphérique USB.

Dans le gestionnaire de fichiers, les périphériques USB sont affichés dans l'arborescence en tant que lecteurs. Vous pouvez donc utiliser les fonctions de gestion de fichiers décrites précédemment.

Pour déconnecter un périphérique USB, vous devez systématiquement procéder de la manière suivante :



Sélectionner le gestionnaire de fichiers : appuyer sur la touche PGM MGT



Avec la touche fléchée, sélectionner la fenêtre gauche



Avec une touche fléchée, sélectionner le périphérique USB à déconnecter



Commuter la barre des softkeys



▶ Sélectionner autres fonctions



Sélectionner la fonction de déconnexion de périphériques USB : la TNC supprime le périphérique USB de l'arborescence



Fermer le gestionnaire de fichiers

A l'inverse, en appuyant sur la softkey suivante, vous pouvez reconnecter un périphérique USB précédemment déconnecté :



Sélectionner la fonction de reconnexion de périphériques USB





**Programmation : aides à la programmation** 


## 4.1 Clavier virtuel

Vous pouvez introduire les lettres et caractères spéciaux au moyen du clavier virtuel ou bien (s'il existe) d'un clavier de PC raccordé au port USB.

## Introduire le texte avec le clavier virtuel

- Appuyez sur la touche GOTO si vous désirez introduire un texte avec le clavier virtuel, par exemple le nom d'un programme ou d'un répertoire
- La TNC ouvre alors une fenêtre affichant le pavé numérique de la TNC avec les lettres correspondantes
- Pour déplacer le curseur sur le caractère souhaité, appuyez plusieurs fois si nécessaire sur la touche correspondante
- Avant d'introduire le caractère suivant, attendez que la TNC ai validé dans le champ le caractère sélectionné
- Avec la softkey OK, valider le texte dans le champ de dialogue ouvert

La softkey **abc/ABC** permet de choisir entre les majuscules et les minuscules. Si le constructeur de votre machine a défini d'autres caractères spéciaux, vous pouvez appeler ou insérer ceux-ci à l'aide de la softkey CARACTERES SPECIAUX. Pour effacer un caractère donné, utilisez la softkey BACKSPACE (effacement du dernier caractère).



## 4.2 Insertion de commentaires

## **Application**

Vous pouvez insérer des commentaires dans un programme d'usinage pour apporter des précisions sur les étapes du programme ou noter des remarques.



Les noms de fichiers sont saisis au moyen du clavier virtuel(voir "Clavier virtuel" à la page 114).

Lorsque la TNC ne peut plus afficher intégralement un commentaire, le caractère >> est affiché dans d'écran.


Le dernier caractère d'une séquence de commentaire ne doit pas être un tilde (~).

## Commentaire dans une séquence donnée

- Sélectionner la séquence derrière laquelle vous désirez insérer le commentaire
- Sélectionner les fonctions spéciales : appuyer sur la touche SPEC FCT
- Sélectionner les fonctions de programme : appuyer sur la softkey FONCTIONS PROGRAMME.
- ► Commuter la barre de softkeys vers la gauche
- ▶ Appuyer sur la softkey INSÉRER COMMENT.
- ▶ Introduire le commentaire avec le clavier virtuel(voir "Clavier virtuel" à la page 114) et fermer la séguence avec END



Quand un clavier USB est raccordé au port série, vous pouvez insérer directement un commentaire en appuyant sur la touche ; du clavier du PC.





## Fonctions lors d'édition de commentaire

Fonction	Softkey
Aller au début du commentaire	DEBUT
Aller à la fin du commentaire	FIN
Aller au début d'un mot. Les mots doivent être séparés par un espace	MOT PRECEDENT
Aller à la fin d'un mot. Les mots doivent être séparés par un espace	MOT SUIVANT
Commuter entre les modes Insérer et Ecraser	INSERER ECRASER

## 4.3 Articulation de programmes

## Définition, application

La TNC vous permet de commenter vos programmes d'usinage à l'aide de séquences d'articulation. Les séquences d'articulation sont des textes courts (37 caractères max) constitués de commentaires ou de titres pour les lignes de programme correspondantes.

Des séquences d'articulation judicieuses permettent une meilleure clarté et compréhension pour les programmes longs et complexes.

Cela facilite ainsi des modifications ultérieures du programme. L'insertion de séquences d'articulation est possible à n'importe quel endroit du programme d'usinage. Une fenêtre dédiée permet non seulement de les afficher mais aussi de les modifier ou de les compléter.

Les points d'articulation insérés sont gérés par la TNC dans un fichier séparé (extension .SEC.DEP). Ainsi la vitesse de navigation à l'intérieur de la fenêtre d'articulation est améliorée.

## Afficher la fenêtre d'articulation / changer de fenêtre active



▶ Afficher la fenêtre d'articulation : sélectionner le partage d'écran PROGRAMME + ARTICUL.



Changer de fenêtre active : appuyer sur la softkey "Changer fenêtre"

## Insérer une séquence d'articulation dans la fenêtre du programme (à gauche)

Sélectionner la séquence derrière laquelle vous désirez insérer la séquence d'articulation




- Appuyer sur la softkey INSERER ARTICULATION ou sur la touche \* du clavier ASCII
- Introduire le texte d'articulation avec le clavier virtuel



Si nécessaire, modifier par softkey le retrait d'articulation

## Sélectionner des séquences avec la fenêtre d'articulations

Si vous sautez d'une articulation à une autre dans la fenêtre d'articulation, la TNC affiche simultanément la séquence dans la fenêtre du programme. Ceci vous permet de sauter rapidement de grandes parties de programme.






## 4.4 La calculatrice

## Utilisation

La TNC dispose d'une calculatrice possédant les principales fonctions mathématiques.

- Duvrir ou fermer la calculatrice avec la touche CALC
- Sélectionner les fonctions de calcul sur le clavier alphabétique au moyen de raccourcis. Les raccourcis sont en couleur sur la calculatrice

Fonction de calcul	Raccourci (touche)
Addition	+
Soustraction	-
Multiplication	*
Division	1
Calcul avec parenthèses	()
Arc-cosinus	ARC
Sinus	SIN
Cosinus	COS
Tangente	TAN
Elévation à la puissance	X^Y
Extraire la racine carrée	SQRT
Fonction inverse	1/x
PI (3.14159265359)	PI
Ajouter une valeur à la mémoire tampon	M+
Mettre une valeur en mémoire tampon	MS
Rappel mémoire tampon	MR
Effacer la mémoire tampon	MC
Logarithme Naturel	LN
Logarithme	LOG
Fonction exponentielle	e^x
Vérifier le signe	SGN



Fonction de calcul	Raccourci (touche)
Extraire la valeur absolue	ABS
Partie entière	INT
Partie décimale	FRAC
Valeur modulo	MOD
Sélectionner la vue	Vue
Effacer une valeur	CE
Unité de mesure	MM ou POUCE
Affichage de valeurs angulaires	DEG (degrés) ou RAD (radians)
Mode d'affichage de la valeur numérique	DEC (décimal) ou HEX (hexadécimal)

## Transférer dans le programme une valeur calculée

- Avec les touches fléchées, sélectionner le mot dans lequel vous voulez transférer la valeur calculée
- Avec la touche CALC, ouvrir la calculatrice et faire le calcul
- ▶ Appuyer sur la touche "Validation de la position effective"; la TNC affiche une barre de softkeys
- ▶ Appuyer sur la softkey CALC : la TNC transfert la valeur dans le champ de saisie ouvert et ferme la calculatrice

## Positionner la calculatrice

Les différents réglages pour déplacer la calculatrice se trouvent sous la softkey FONCTIONS AUXIL:

Fonction	Softkey
Décaler la fenêtre dans la direction de la flèche	<b>†</b>
Régler l'incrément de décalage	STEP SLOW FAST
Positionner la calculatrice au centre	+



## 4.5 Graphique de programmation

## Graphique de programmation simultané/non simultané

Simultanément à la création d'un programme, la TNC peut afficher un graphique filaire 2D du contour programmé.

▶ Afficher le programme à gauche et le graphique à droite : appuyer sur la touche PARTAGE ECRAN et sur la softkey PGM + GRAPHIQUE



Softkey DESSIN AUTO sur ON. Simultanément à l'introduction des lignes du programme, la TNC affiche chaque élément de contour dans la fenêtre graphique de droite.

Quand l'affichage du graphique n'est pas souhaité, réglez la softkey DESSIN AUTO sur OFF.

DESSIN AUTO ON ne visualise pas les répétitions de parties de programme.

## Exécution du graphique en programmation d'un programme existant


A l'aide des touches fléchées, sélectionnez la séquence jusqu'à laquelle le graphique doit être exécuté ou appuyez sur GOTO et saisir directement le numéro de la séquence choisie



▶ Relancer le graphique : appuyer sur la softkey RESET + START

## Autres fonctions:

Fonction	Softkey
Exécuter entièrement le graphique de programmation	RESET + START
Exécuter pas à pas le graphique de programmation	START PAS-A-PAS
Exécuter entièrement le graphique de programmation ou le finaliser après RESET + START	START
Interrompre le graphique de programmation. Cette softkey n'apparaît que quand la TNC est en cours d'exécution d'un graphique de programmation	STOP



## Afficher ou non les numéros de séquence





- Commuter la barre de softkeys : voir figure
- ▶ Afficher les numéros de séquence : régler la softkey AFFICHER OMETTRE NO SEQU. sur AFFICHER
- Omettre les numéros de séquence : régler la softkey AFFICHER OMETTRE NO SEQU. sur OMETTRE

## Effacer le graphique



Commuter la barre de softkeys : voir figure



► Effacer le graphique : appuyer sur la softkey EFFACER GRAPHIQUE

## Agrandissement ou réduction d'une découpe

Vous pouvez définir vous-même un détail pour le graphique. Sélectionner avec un cadre la découpe pour l'agrandissement ou la réduction.

Sélectionner la barre de softkeys pour l'agrandissement/réduction de la découpe (deuxième barre, voir figure)


Les fonctions suivantes sont disponibles :

Fonction	Softkey
Afficher le cadre et le décaler. Pour décaler en continu, maintenir enfoncée la softkey concernée	<b>← → ↑</b>
Réduire le cadre – pour réduire en continu, maintenir enfoncée la softkey	<b> </b>
Agrandir le cadre – pour agrandir en continu, maintenir enfoncée la softkey	•••



Avec la softkey DETAIL PIECE BRUTE, valider la zone sélectionnée

La softkey PIECE BR. DITO BLK FORM vous permet de rétablir la découpe d'origine.





## 4.6 Messages d'erreur

## Afficher les erreurs

La TNC affiche entre autres des messages d'erreur dans les cas suivants :

- introductions erronées
- erreurs logiques dans le programme
- les éléments du contour ne sont pas exécutables
- utilisation du palpeur non conforme aux instructions

Une erreur détectée est affichée en rouge, en haut de l'écran. Les messages d'erreur longs et sur plusieurs lignes sont raccourcis. Quand une erreur est détectée dans le mode parallèle, elle est signalée par le mot "Erreur" en rouge. L'information complète de toutes les erreurs présentes est affichée dans la fenêtre des messages d'erreur.

Si, d'une manière exceptionnelle, une "erreur de traitement des données", apparaissait, la TNC ouvrirait alors automatiquement la fenêtre d'erreurs. Vous ne pouvez pas remédier à une telle erreur. Fermez le système et redémarrez la TNC.

Le message d'erreur en haut de l'écran reste affiché jusqu'à ce que vous l'effaciez ou qu'il soit remplacé par un message de priorité plus élevée.

Un message d'erreur contenant le numéro d'une séquence de programme a été provoqué par cette séquence ou une séquence précédente.

## Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur



▶ Appuyez sur la touche ERR. La TNC ouvre la fenêtre des messages d'erreur et affiche en totalité tous les messages d'erreur présents.

## Fermer la fenêtre de messages d'erreur



► Appuyez sur la softkey FIN ou



Appuyez sur la touche ERR. La TNC ferme la fenêtre des messages d'erreur



## Messages d'erreur détaillés

La TNC affiche les sources d'erreur possibles ainsi que les possibilités d'y remédier :

Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur



- ▶ Informations relatives à l'origine de l'erreur et à la méthode pour la corriger : positionnez la surbrillance sur le message d'erreur et appuyez sur la softkey INFO COMPL. La TNC ouvre une fenêtre contenant des informations sur l'origine de l'erreur et la façon d'y remédier
- Quitter Info: appuyez une nouvelle fois sur la softkey INFO COMPL.


## **Softkey INFO INTERNE**

La softkey INFO INTERNE fournit des informations sur les messages d'erreur destinés exclusivement au service après-vente.

Ouvrir la fenêtre des messages d'erreur



- ▶ Informations détaillées sur le message d'erreur : positionnez la surbrillance sur le message d'erreur et appuyez sur la softkey INFO INTERNE. La TNC ouvre une fenêtre avec les informations internes relatives à l'erreur
- Quitter les détails : appuyez une nouvelle fois sur la softkey INFO INTERNE





## Effacer l'erreur

## Effacer une erreur en dehors de la fenêtre des messages d'erreur:



Effacer l'erreur/l'indication affichée en haut de l'écran : appuyer sur la touche CE



Dans certains modes de fonctionnement (exemple: éditeur), vous ne pouvez pas utiliser la touche CE pour effacer l'erreur car d'autres fonctions l'utilisent déjà.

## Effacer plusieurs erreurs:

Duvrir la fenêtre des messages d'erreur



Effacer une erreur particulière : positionnez la surbrillance sur le message d'erreur et appuyez sur la softkey EFFACER.



Effacer toutes les erreurs : appuyez sur la softkey EFFACER TOUS.



Si vous n'avez pas supprimé l'origine de l'erreur, vous ne pouvez pas l'effacer. Dans ce cas, le message d'erreur reste affiché.

## Protocole d'erreurs

La TNC mémorise dans un protocole les erreurs détectées et les événements importants (p.ex. démarrage du système) La contenance du protocole d'erreurs est limitée. Lorsque le fichier contenant le protocole d'erreurs est plein, la TNC crée un second fichier. Quand ce dernier est également plein, le premier protocole est effacé et réécrit, etc. En cas de besoin, commutez de FICHIER ACTUEL à FICHIER PRÉCÉDENT pour visualiser l'historique des erreurs.

Duvrir la fenêtre des messages d'erreur



▶ Appuyer sur la softkey FICHIERS PROTOCOLE.



Ouvrir le protocole d'erreurs : appuyer sur la softkey PROTOCOLE ERREURS



▶ En cas de besoin, rechercher le logfile précédent : appuyer sur la softkey FICHIER PRÉCÉDENT



► En cas de besoin, rechercher le logfile en cours : appuyer sur la softkey FICHIER ACTUEL

L'entrée la plus ancienne du fichier d'erreurs logfile se trouve en début du fichier et la plus récente, à la fin.

## Protocole des touches

La TNC mémorise les actions sur les touches et les événements importants (p.ex. démarrage du système) dans le protocole des touches. La contenance du protocole des touches est limitée. Quand le fichier contenant le protocole des touches est plein, la commande commute sur un second protocole. Quand ce dernier est également plein, le premier protocole est effacé et réécrit, etc. En cas de besoin, commutez de FICHIER ACTUEL à FICHIER PRÉCÉDENT pour consulter l'historique des actions sur les touches.

▶ Appuyer sur la softkey FICHIERS PROTOCOLE. FICHIERS PROTOCOLE Ouvrir le protocole des touches : appuyer sur la TOUCHES softkey PROTOCOLE TOUCHES PROTOCOLE ► En cas de besoin, rechercher le logfile précédent : appuyer sur la softkey FICHIER PRÉCÉDENT ► En cas de besoin, rechercher le logfile en cours : FICHIER appuyer sur la softkey FICHIER ACTUEL

La TNC mémorise chaque touche actionnée sur le pupitre de commande dans un protocole des touches. L'entrée la plus ancienne du protocole se trouve en début de fichier et la plus récente, à la fin.

## Vue d'ensemble des touches et softkeys permettant de visualiser les logfiles :

Fonction	Softkey/touches
Saut au début du logfile	DEBUT
Saut à la fin du logfile	FIN
Logfile actuel	FICHIER ACTUEL
Logfile précédent	FICHIER PRECEDENT
Ligne suivante/précédente	•
Retour au menu principal	



## Textes d'assistance

En cas de manipulation erronée, p.ex. action sur une touche non valide ou saisie d'une valeur située en dehors de la plage autorisée, la TNC affiche en haut de l'écran un texte d'assistance (en vert) qui signal l'erreur de manipulation. La TNC efface le texte d'assistance dès la prochaine saisie valable.

## Mémoriser les fichiers de maintenance

Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la "situation actuelle de la TNC" pour la transmettre au technicien de maintenance. La commande mémorise ainsi un groupe de fichiers de maintenance (logfiles d'erreurs et de touches et autres fichiers d'informations sur la situation actuelle de la machine et l'usinage).

Si vous répétez la fonction "Enregistrer fichiers Service", le groupe de fichiers de maintenance précédent est remplacé par le nouveau. Pour cette raison, utilisez un autre nom de fichier lors d'une nouvelle exécution de la fonction.

### Mémoriser les fichiers de maintenance :

Duvrir la fenêtre des messages d'erreur



▶ Appuyer sur la softkey FICHIERS PROTOCOLE.



▶ Appuyer sur la softkey ENREGISTRER FICHIERS SERVICE : la TNC ouvre une fenêtre auxiliaire dans laquelle vous pouvez introduire un nom au fichier de service



► Enregistrer les fichiers Service : appuyer sur la softkey OK

## Appeler le système d'aide TNCguide

Vous pouvez ouvrir le système d'aide de la TNC avec une softkey. Pour l'instant, le système d'aide vous fournit pour les erreurs les mêmes explications qu'en appuvant sur la touche HELP.



Si le constructeur de votre machine met aussi à votre disposition un système d'aide, la TNC affiche la softkey supplémentaire CONSTRUCT. MACHINE qui permet d'appeler ce système d'aide supplémentaire. Vous y trouvez d'autres informations détaillées du message d'erreur actuel.



► Appeler l'aide pour les messages d'erreur HEIDENHAIN



Appeler l'aide (si elle existe) pour les messages d'erreurs spécifiques à la machine

## 4.7 Système d'aide contextuelle TNCguide

## **Application**



Avant d'utiliser le TNCguide, vous devez télécharger les fichiers d'aide disponibles sur le site HEIDENHAIN (voir "Télécharger les fichiers d'aide actualisés" à la page 132).

Le système d'aide contextuelle **TNCguide** contient la documentation utilisateur au format HTML. TNCguide est appelé avec la touche HELP et, selon le contexte, la TNC affiche parfois directement l'information correspondante (appel contextuel). Même lorsque vous êtes en train d'éditer une séquence CN, le fait d'appuyer sur la touche HELP vous permet généralement d'accéder à l'endroit de la documentation où est décrite la fonction en cours.



La TNC essaie systématiquement de démarrer le TNCguide dans la langue du dialogue configurée sur votre TNC. Si les fichiers de cette langue de dialogue ne sont pas encore disponibles sur votre TNC, la commande ouvre alors la version anglaise.


Documentations utilisateur disponibles dans le TNCguide :

- Manuel d'utilisation dialogue conversationnel Texte clair (BHBKlartext.chm)
- Manuel d'utilisation DIN/ISO (BHBlso.chm)
- Manuel d'utilisation des cycles (**BHBtchprobe.chm**)
- Liste de tous les messages d'erreur CN (errors.chm)

On dispose également du fichier-livre **main.chm** qui regroupe tous les fichiers chm existants.



Le constructeur de votre machine peut éventuellement ajouter sa propre documentation dans le **TNCguide**. Ces documents apparaissent dans le fichier **main.chm** sous la forme d'un livre séparé.





## Travailler avec le TNCguide

## Appeler le TNCguide

Pour ouvrir le TNCguide, il existe plusieurs possibilités :

- Appuyer sur la touche HELP à condition que la TNC ne soit pas en train d'afficher un message d'erreur
- Cliquer avec la souris sur les softkeys si l'on a auparavant cliqué sur le symbole d'aide affiché en bas à droite de l'écran
- ▶ Ouvrir un fichier d'aide dans le gestionnaire de fichiers (fichier CHM). La TNC peut ouvrir n'importe quel fichier CHM, même si celui-ci n'est pas enregistré sur le disque dur de la TNC



Quand un ou plusieurs messages d'erreur sont présents, la TNC affiche directement l'aide sur les messages d'erreur. Pour pouvoir lancer le **TNCguide**, vous devez tout d'abord acquitter tous les messages d'erreur.


La TNC démarre l'explorateur standard du système (en règle générale Internet Explorer) quand le système d'aide est appelé à partir du poste de programmation, sinon c'est un explorateur adapté par HEIDENHAIN.

Une appel contextuel rattaché à de nombreuses softkeys vous permet d'accéder directement à la description de la fonction de la softkey concernée. Cette fonction n'est disponible qu'en utilisant la souris. Procédez de la manière suivante :

- ▶ Sélectionner la barre de softkeys contenant la softkey souhaitée
- ▶ Avec la souris, cliquer sur le symbole de l'aide que la TNC affiche directement à droite, au dessus de la barre de softkeys : le pointeur de la souris se transforme en point d'interrogation
- Avec ce point d'interrogation, cliquer sur la softkey dont vous voulez avoir l'explication : la TNC ouvre le TNCguide. S'il n'existe aucune rubrique pour la softkey que vous avez sélectionnée, la TNC ouvre alors le fichier-livre **main.chm** dans lequel vous pouvez rechercher l'explication souhaitée, soit manuellement en texte intégral ou en navigant

Même si vous êtes en train d'éditer une séquence CN, vous pouvez appeler l'aide contextuelle :

- Sélectionner une séquence CN au choix
- Avec les touches fléchées, déplacer le curseur dans la séquence CN
- Appuyer sur la touche HELP : la TNC lance le système d'aide et affiche la description relative à la fonction en cours (ceci n'est pas valable pour les fonctions auxiliaires ou les cycles intégrés par le constructeur de votre machine)



## Naviguer dans TNCguide

Pour naviguer dans le TNCquide, le plus simple est d'utiliser la souris. Du côté gauche, vous apercevez la table des matières. En cliquant sur le triangle dont la pointe est orientée vers la droite, vous pouvez afficher les sous-chapitres, ou bien la page correspondante en cliquant directement sur la ligne voulue. L'utilisation est identique à celle de l'explorateur Windows.

Les liens (renvois) sont soulignés en bleu. Cliquer sur le lien pour ouvrir la page correspondante.

Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le TNCguide avec les touches et les softkeys. Le tableau suivant contient un récapitulatif des touches et de leurs fonctions.



Les fonctions des touches décrites ci-dessous ne sont disponibles que sur le hardware de la commande, mais pas sur le poste de programmation.

### Fonction Softkey

■ Table des matières à gauche active : Sélectionner l'entrée en dessous ou au dessus





- Fenêtre de texte à droite active : Décaler d'une page vers le bas ou vers le haut si le texte ou les graphiques ne sont pas affichés en totalité
- Table des matières à gauche active : Développer la table des matières. Lorsque la table des matières ne peut plus être développée, retour à la fenêtre de droite



- Fenêtre de texte à droite active : Sans fonction
- Table des matières à gauche active : Refermer la table des matières




■ Fenêtre de texte à droite active : Sans fonction



■ Table des matières à gauche active : Afficher la page souhaitée à l'aide de la touche du curseur



■ Fenêtre de texte à droite active : Si le curseur se trouve sur un lien, saut à la page adressée





■ Fenêtre de texte à droite active : Retour à la fenêtre de gauche



## **Fonction** Softkey ■ Table des matières à gauche active : l≣t Sélectionner l'enregistrement en dessous ou au dessus ■ Fenêtre de texte à droite active : Sauter au lien suivant Sélectionner la dernière page affichée Feuilleter vers l'avant si vous avez utilisé à plusieurs reprises la fonction "Sélectionner la dernière page affichée" Feuilleter d'une page en arrière Feuilleter d'une page en avant Afficher/occulter la table des matières REPERTOIRE Commuter entre l'affichage pleine page et FENETRE l'affichage réduit. Avec l'affichage réduit, vous ne voyez plus qu'une partie de l'interface utilisateur L'application TNC est prioritaire en interne, ce qui vous permet d'utiliser la commande alors que le TNCGUIDE TNCquide est ouvert. Si le mode affichage pleine page est actif, la TNC réduit la taille de la fenêtre avant le changement de focus Fermer le TNCguide FERMER

TNCGUIDE

### Index des mots clefs

Les principaux mots-clés figurent dans l'index (onglet **Index**). Vous pouvez les sélectionner en cliquant dessus avec la souris ou bien directement à l'aide des touches curseur.

La page de gauche est active.



- ► Sélectionner l'onglet Index
- ► Activer le champ Mot clef
- Introduire le mot à rechercher; la TNC synchronise alors l'index sur le mot recherché pour vous permettre de retrouver plus rapidement la rubrique (code) dans la liste proposée ou bien
- Mettre en surbrillance la rubrique désirée avec la touche fléchée
- Avec la touche ENT, afficher les informations sur la rubrique sélectionnée



Le mot clef de recherche ne peut être saisi que via un clavier USB raccordé à la TNC

## Recherche de texte intégral

Avec l'onglet **Rech.**, vous pouvez faire une recherche dans tout le TNCquide d'après un mot clef.

La page de gauche est active.



- ▶ Sélectionner l'onglet **Rech.**
- Activer le champ Rech:
- ▶ Introduire le mot à rechercher, valider avec la touche ENT : la TNC établit la liste de tous les endroits qui contiennent ce mot
- Avec la touche fléchée, mettre en surbrillance l'endroit choisi
- Avec la touche ENT, afficher l'endroit choisi



Le mot clef de recherche ne peut être saisi que via un clavier USB raccordé à la TNC

Vous ne pouvez utiliser la recherche de texte intégral qu'avec un seul mot.

Si vous activez la fonction **Rech. seulmt dans titres**, (avec la souris ou en positionnant le curseur et en appuyant ensuite sur la touche espace), la TNC ne recherche pas le texte complet mais seulement les titres.





## Télécharger les fichiers d'aide actualisés

Vous trouverez les fichiers d'aide correspondants au logiciel de votre TNC à la page d'accueil HEIDENHAIN **www.heidenhain.fr** sous :

- ► Services et documentation
- Logiciels
- ▶ Système d'aideTNC 320
- Numéro du logiciel CN de votre TNC, par exemple 34056x-02
- Sélectionner la langue désirée, p. ex., le français : vous découvrez alors un fichier ZIP comportant les fichiers d'aide adéquats
- ▶ Télécharger le fichier ZIP et le décompresser
- Transférer les fichiers CHM décompressés vers le répertoire TNC:\tncguide\de de la TNC ou dans le sous-répertoire de la langue correspondant (voir tableau suivant)



Si vous transférez les fichiers CHM vers la TNC en utilisant TNCremoNT, vous devez inscrire l'extension .CHM dans le sous-menu Fonctions spéciales>Configuration>Mode>Transfert en format binaire.

Langue	Répertoire TNC
Allemand	TNC:\tncguide\de
Anglais	TNC:\tncguide\en
Tchèque	TNC:\tncguide\cs
Français	TNC:\tncguide\fr
Italien	TNC:\tncguide\it
Espagnol	TNC:\tncguide\es
Portugais	TNC:\tncguide\pt
Suédois	TNC:\tncguide\sv
Danois	TNC:\tncguide\da
Finnois	TNC:\tncguide\fi
Néerlandais	TNC:\tncguide\nl
Polonais	TNC:\tncguide\pl
Hongrois	TNC:\tncguide\hu
Russe	TNC:\tncguide\ru
Chinois (simplifié)	TNC:\tncguide\zh
Chinois (traditionnel)	TNC:\tncguide\zh-tw



# 5

**Programmation**: outils

## 5.1 Introduction des données d'outils

## **Avance F**

L'avance **F** correspond à la vitesse en mm/min. (inch/min.) à laquelle le centre de l'outil se déplace sur sa trajectoire. L'avance max. peut être définie pour chaque axe séparément, par paramètre-machine.

### Introduction

Vous pouvez programmer l'avance dans la séquence **T00L CALL** (appel d'outil) et dans chaque séquence de positionnement (voir "Créer des séquences de programme avec les touches de contournage" à la page 164) Dans les programmes en millimètres, introduisez l'avance en mm/min. et dans les programmes en pouces (à cause de la résolution), en 1/10ème de pouce/min.

## Avance rapide

Pour l'avance rapide, introduisez **F MAX**. Pour introduire **F MAX** et répondre à la question de dialogue **Avance F= ?**, appuyez sur la touche ENT ou sur la softkey FMAX.




Pour effectuer un déplacement avec l'avance rapide de votre machine, vous pouvez aussi programmer la valeur numérique correspondante, par ex. **F30000**. Contrairement à **FMAX**, cette avance rapide est modale et reste active jusqu'à ce que vous programmiez une nouvelle avance.

### Durée d'effet

L'avance programmée avec une valeur numérique reste active jusqu'à la séquence où une nouvelle avance a été programmée. **F MAX** n'est valable que pour la séquence dans laquelle elle a été programmée. Après une séquence avec **F MAX**, l'avance active est la dernière programmée avec une valeur numérique.

## Modification en cours d'exécution du programme

Pendant l'exécution du programme, vous pouvez modifier l'avance à l'aide du potentiomètre d'avance F.



Programmation : outils



## Vitesse de rotation broche S

Vous introduisez la vitesse de rotation broche S en tours par minute (tours/min.) dans une séquence **TOOL CALL** (appel d'outil). En alternative, vous pouvez aussi définir une vitesse de coupe Vc en m/min.

### Modification programmée

Dans le programme d'usinage, vous pouvez modifier la vitesse de rotation broche dans une séquence **TOOL CALL** en n'introduisant que la nouvelle vitesse de rotation broche :



- ▶ Programmer l'appel d'outil : appuyer sur la touche TOOL CALL
- Sauter le dialogue Numéro d'outil? avec la touche NO FNT
- ► Sauter le dialogue Axe de broche parallêle X/Y/Z ? avec la touche NO ENT
- ▶ Dans le dialogueVitesse de rotation broche S= ?, introduire la nouvelle vitesse de rotation et valider avec la touche END, ou bien commuter avec la softkey VC pour la vitesse de coupe

## Modification en cours d'exécution du programme

Pendant l'exécution du programme, vous pouvez modifier la vitesse de rotation de la broche à l'aide du potentiomètre de broche S.



## 5.2 Données d'outils

## Conditions requises pour la correction d'outil

Habituellement, vous programmez les coordonnées des opérations de contournage en utilisant les cotes du plan de la pièce. Pour que la TNC calcule la trajectoire du centre de l'outil et soit donc en mesure d'exécuter une correction d'outil, vous devez introduire la longueur et le rayon de chaque outil utilisé.

Vous pouvez introduire les données d'outils soit directement dans le programme à l'aide de la fonction **T00L DEF**, soit séparément dans les tableaux d'outils. Si vous introduisez les données d'outils dans les tableaux, vous disposez alors d'autres informations relatives aux outils. Lors de l'exécution du programme d'usinage, la TNC prend en compte toutes les informations programmées.

## Numéro d'outil, nom d'outil

Chaque outil est identifié avec un numéro compris entre 0 et 32767. Si vous travaillez avec les tableaux d'outils, vous pouvez en plus donner des noms aux outils. Les noms d'outils peuvent avoir jusqu'à 16 caractères.

L'outil numéro 0 est défini comme outil zéro. Il a pour longueur L=0 et pour rayon R=0. Dans le tableau d'outils, vous devez également définir l'outil T0 avec L=0 et R=0.


## 1 8 12 13 18 Z

## Longueur d'outil L

Par principe, introduisez systématiquement la longueur d'outil L en longueur absolue se référant au point de référence de l'outil. Pour de nombreuses fonctions utilisées en liaison avec l'usinage multiaxes, la TNC doit disposer impérativement de la longueur totale de l'outil.

## Rayon d'outil R

Introduisez directement le rayon d'outil R.



**136** Programmation : outils



## Valeurs Delta pour longueurs et rayons

Les valeurs Delta indiquent les écarts de longueur et de rayon des outils.

Une valeur Delta positive correspond à une surépaisseur (**DL**, **DR**, **DR2**>0). Pour usiner avec une surépaisseur, introduisez la valeur de surépaisseur dans l'appel d'outil avec **TOOL CALL**.

Une valeur Delta négative correspond à une réduction d'épaisseur (**DL**, **DR**, **DR2**<0). Une sous-épaisseur est introduite dans le tableau d'outils dans le cas d'une usure d'outil.

Les valeurs Delta à introduire sont des valeurs numériques. Dans une séquence  ${\bf T00L}$   ${\bf CALL}$ , vous pouvez également introduire un paramètre  ${\bf Q}$ .

Plage d'introduction : les valeurs Delta ne doivent pas excéder ±99,999 mm.



Les valeurs Delta issues du tableau d'outils influent sur la représentation graphique de l'**outil**. La représentation de la **pièce** lors de la simulation reste identique.

Les valeurs Delta issues de la séquence **TOOL CALL** modifient, lors la simulation, la taille de la **pièce** représentée. La **taille de l'outil** en simulation reste identique.



Pour un outil donné, vous définissez une seule fois dans une séquence **TOOL DEF** le numéro, la longueur et le rayon :

▶ Sélectionner la définition d'outil : appuyer sur la touche TOOL DEF




- Numéro d'outil : pour désigner l'outil sans ambiguïté
- ▶ Longueur d'outil : valeur de correction de longueur
- ▶ Rayon d'outil : valeur de correction de rayon



Pendant la dialogue, vous pouvez insérer directement la valeur de longueur et de rayon dans le champ du dialogue : appuyer sur la softkey de l'axe désiré.

## Exemple

4 TOOL DEF 5 L+10 R+5





## Introduire les données d'outils dans le tableau

Dans un tableau d'outils, vous pouvez définir jusqu'à 9999 outils et y mémoriser leurs caractéristiques. Consultez également les fonctions d'édition indiquées plus loin dans ce chapitre. Pour pouvoir introduire plusieurs valeurs de correction pour un outil donné (indexation du numéro d'outil), insérez une ligne et ajoutez une extension au numéro de l'outil, à savoir un point et un chiffre de 1 à 9 (par exemple : T 5.2).

Vous devez utiliser les tableaux d'outils lorsque

- vous souhaitez utiliser des outils indexés, comme p. ex. des forets étagés avec plusieurs corrections de longueur
- votre machine est équipée d'un changeur d'outils automatique
- vous souhaitez effectuer un évidement avec le cycle d'usinage 22 (voir Manuel d'utilisation des cycles, cycle EVIDEMENT)
- vous souhaitez utiliser les cycles d'usinage 251 à 254 (voir Manuel d'utilisation des cycles, cycles 251 à 254)



Si vous souhaitez créer ou gérer d'autres tableaux d'outils, les noms de fichiers doivent commencer avec une lettre.

## Tableau d'outils : données d'outils standard

Abrév.	Données	Dialogue
Т	Numéro avec lequel l'outil est appelé dans le programme (ex. 5, indexation : 5.2)	-
NOM	Nom avec lequel l'outil est appelé dans le programme (16 caractères au maximum, majuscules seulement, aucun espace)	Nom d'outil?
L	Valeur de correction de longueur d'outil L	Longueur d'outil?
R	Valeur de correction du rayon d'outil R	Rayon d'outil R?
R2	Rayon d'outil R2 pour fraise torique (seulement correction rayon tridimensionnelle ou représentation graphique de l'usinage avec fraise torique)	Rayon d'outil R2?
DL	Valeur Delta pour longueur d'outil L	Surépaisseur pour long. d'outil?
DR	Valeur Delta du rayon d'outil R	Surépaisseur du rayon d'outil?
DR2	Valeur Delta du rayon d'outil R2	Surépaisseur du rayon d'outil R2?
LCUTS	Longueur du tranchant de l'outil pour le cycle 22	Longueur du tranchant dans l'axe d'outil?
ANGLE	Angle max. de plongée de l'outil lors de la plongée pendulaire avec les cycles 22 et 208	Angle max. de plongée?
TL	Bloquer l'outil (TL : de l'angl. Tool Locked = outil bloqué)	Outil bloqué? Oui = ENT / Non = NO ENT

**138** Programmation : outils



Abrév.	Données	Dialogue
RT	Numéro d'un outil jumeau – s'il existe – en tant qu'outil de rechange (RT : de l'angl. Replacement Tool = outil de rechange); voir aussi TIME2)	Outil jumeau?
TIME1	Durée d'utilisation max. de l'outil, en minutes. Cette fonction dépend de la machine. Elle est décrite dans le manuel de la machine	Durée d'utilisation max.?
TIME2	Durée d'utilisation max. de l'outil pour un <b>T00L CALL</b> , en minutes : si la durée d'utilisation actuelle atteint ou dépasse cette valeur, la TNC installe l'outil jumeau lors du prochain <b>T00L CALL</b> (voir également <b>CUR.TIME</b> )	Durée d'outil. max. avec TOOL CALL?
CUR_TIME	Durée d'utilisation courante de l'outil, en minutes : la TNC comptabilise automatiquement la durée d'utilisation <b>CUR.TIME</b> (de l'anglais <b>CUR</b> rent <b>TIME</b> = durée actuelle/en cours). Pour les outils usagés, vous pouvez attribuer une valeur par défaut	Durée d'utilisation actuelle?
ТҮРЕ	Type d'outil : Softkey SELECT. TYPE (3ème barre de softkeys) ; la TNC ouvre une fenêtre où vous pouvez sélectionner le type de l'outil. Vous pouvez attribuer des types d'outils pour configurer le filtre d'affichage de manière à ce l'on ne voit dans le tableau que le type sélectionné	Type d'outil ?
DOC	Commentaire sur l'outil (16 caractères max.)	Commentaire sur l'outil?
PLC	Information concernant cet outil, devant être transmise au PLC	Etat PLC?
PTYP	Type d'outil pour exploitation dans tableau d'emplacements	Type outil pour tableau emplacements?
LIFTOFF	Pour définir si la TNC doit dégager l'outil lors d'un arrêt CN dans le sens positif de l'axe d'outil afin d'éviter les traces de dégagement sur le contour. Si vous avez défini Y, la TNC rétracte l'outil du contour si cette fonction a été activée avec M148 dans le programme CN (voir "Dégager automatiquement l'outil du contour lors d'un stop CN: M148" à la page 321)	Relever l'outil Y/N ?
TP_NO	Renvoi au numéro du palpeur dans le tableau palpeurs	Numéro du palpeur
T_ANGLE	Angle de pointe de l'outil. Est utilisé par le cycle Centrage (cycle 240) pour pouvoir calculer la profondeur de centrage à partir de la valeur introduite pour le diamètre	Angle de pointe?
LAST_USE	Date et heure, auxquelles la TNC a changé l'outil la dernière fois avec <b>T00L CALL</b>	LAST_USE
	<b>Plage d'introduction</b> : 16 caractères max, format défini en interne : Date = JJJJ.MM.TT, Heure = hh.mm	



## Tableau d'outils : données d'outils pour l'étalonnage automatique d'outils



Description des cycles pour l'étalonnage automatique d'outils : voir Manuel d'utilisation des cycles

Abrév.	Données	Dialogue
CUT	Nombre de dents de l'outil (20 dents max.)	Nombre de dents?
LT0L	Ecart admissible par rapport à la longueur d'outil L pour la détection d'usure. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état <b>L</b> ). Plage d'introduction : 0 à 0,9999 mm	Tolérance d'usure : Longueur?
RTOL	Ecart admissible par rapport au rayon d'outil R pour la détection d'usure. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état <b>L</b> ). Plage d'introduction : 0 à 0,9999 mm	Tolérance d'usure : Rayon?
R2T0L	Ecart admissible par rapport au rayon d'outil R2 pour la détection d'usure. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état <b>L</b> ). Plage d'introduction : 0 à 0,9999 mm	Tolérance d'usure : Rayon 2?
DIRECT.	Sens de coupe de l'outil pour l'étalonnage avec outil en rotation	Sens rotation palpage (M3 = -)?
R_OFFS	Etalonnage de la longueur : décalage de l'outil entre le centre de la tige et le centre de l'outil. Configuration par défaut : aucune valeur introduite (décalage = rayon de l'outil)	Décalage outil : Rayon?
L_OFFS	Etalonnage du rayon : décalage supplémentaire de l'outil pour <b>offsetToolAxis</b> entre l'arête supérieure de la tige de palpage et l'arête inférieure de l'outil. Valeur par défaut : 0	Décalage outil : Longueur?
LBREAK	Ecart admissible par rapport à la longueur d'outil <b>L</b> pour la détection de rupture. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état <b>L</b> ). Plage d'introduction : 0 à 0,9999 mm	Tolérance de rupture : Longueur?
RBREAK	Ecart admissible par rapport au rayon d'outil R pour la détection de rupture. Si la valeur introduite est dépassée, la TNC bloque l'outil (état <b>L</b> ). Plage d'introduction : 0 à 0,9999 mm	Tolérance de rupture : Rayon?

Programmation : outils



### Editer les tableaux d'outils

Le tableau d'outils qui sert à l'exécution du programme s'appelle TOOL.T. TOOL.T doit être mémorisé dans le répertoire **TNC:\table** et ne peut être édité que dans l'un des modes de fonctionnement Machine.

Attribuez au choix un autre nom de fichier avec l'extension .T aux tableaux d'outils que vous souhaitez archiver ou utiliser pour le test de programme. Pour les modes de fonctionnement "Test de programme" et "Programmation", la TNC utilise par défaut le tableau d'outils "simtool.t" également mémorisé dans le répertoire "table". Pour l'édition, appuyez sur la softkey TABLEAU D'OUTILS en mode de fonctionnement Test de programme.

Ouvrir le tableau d'outils TOOL.T:

► Sélectionner n'importe quel mode Machine



Sélectionner le tableau d'outils : appuyer sur la softkey TABLEAU D'OUTILS




► Mettre la softkey EDITER sur "ON"

## N'afficher que certains types d'outils (réglage de filtre)

- Appuyer sur la softkey FILTRE TABLEAUX (quatrième barre de softkeys)
- Avec la softkey, sélectionner le type d'outil souhaité : la TNC n'affiche que les outils du type sélectionné
- Supprimer le filtre : appuyer à nouveau sur le type d'outil sélectionné auparavant ou sélectionner un autre type d'outil



Le constructeur de la machine adapte les fonctions de filtrage à votre machine. Consultez le manuel de la machine!





## Ouvrir n'importe quel autre tableau d'outils

▶ Sélectionner le mode Mémorisation/édition de programme



- ▶ Appeler le gestionnaire de fichiers
- Afficher le choix de types de fichiers : appuyer sur la softkey SELECT. TYPE
- Afficher les fichiers de type .T : appuyer sur la softkey AFFICHE .T.
- Sélectionner un fichier ou introduire un nouveau nom de fichier. Validez avec la touche ENT ou avec la softkey SELECT.

Si vous avez ouvert un tableau d'outils pour l'éditer, à l'aide des touches fléchées ou des softkeys, vous pouvez déplacer la surbrillance dans le tableau et à n'importe quelle position. A n'importe quelle position, vous pouvez remplacer les valeurs mémorisées ou introduire de nouvelles valeurs. Autres fonctions d'édition : voir tableau suivant.

Lorsque la TNC ne peut pas afficher simultanément toutes les positions du tableau d'outils, le curseur affiche en haut du tableau le symbole ">>" ou "<<".

Fonctions d'édition pour tableaux d'outils	Softkey
Sélectionner le début du tableau	DEBUT
Sélectionner la fin du tableau	FIN
Sélectionner la page précédente du tableau	PAGE
Sélectionner la page suivante du tableau	PAGE
Rechercher un texte ou un nombre	SUCHEN
Saut au début de la ligne	DEBUT LIGNE
Saut en fin de ligne	FIN LIGNE
Copier le champ en surbrillance	COPIER VALEUR ACTUELLE
Insérer le champ copié	INSERER VALEUR COPIEE
Ajouter le nombre de lignes possibles (outils) en fin de tableau	AJOUTER N LIGNES A LA FIN
Insérer une ligne avec introduction possible du numéro d'outil	INSERER LIGNE

**142** Programmation : outils



Fonctions d'édition pour tableaux d'outils	Softkey
Effacer la ligne (outil) actuelle	EFFACER LIGNE
Trier les outils en fonction du contenu d''une colonne que l'on peut choisir	TRIER
Afficher tous les forets du tableau d'outils	FORET
Afficher toutes les fraises du tableau d'outils	FRAISE
Afficher tous les tarauds / toutes les fraises à fileter du tableau d'outils	TARAUD FRAISE A FILETER
Afficher tous les palpeurs du tableau d'outils	SYSTEME DE PALPAGE

## Quitter le tableau d'outils

Appeler le gestionnaire de fichiers et sélectionner un fichier d'un autre type, p. ex. un programme d'usinage



## Importer un tableau d'outils



Le constructeur de machine peut adapter la fonction IMPORTER TABLEAU. Consultez le manuel de la machine!

Si vous importez un tableau d'outils à partir d'une iTNC 530 et que vous l'utilisez dans une TNC 320, vous devez adapter le format et le contenu avant de pouvoir utiliser le tableau d'outil. Vous pouvez adapter facilement le tableau d'outil avec la fonction IMPORTER TABLEAUde la TNC 320. La TNC convertit le contenu du tableau d'outils importé dans un format correct et mémorise une copie avec le nom TOOL.T. Tenez compte de la procédure suivante :

- Mémorisez le tableau d'outil de l'iTNC 530 dans le répertoire TNC:\table
- ► Sélectionnez le mode programmation
- Sélectionner le gestionnaire de fichiers : appuyer sur la touche PGM MGT
- Déplacez la surbrillance sur tableau d'outils que vous souhaitez importer
- ▶ Appuyez sur la softkey FONCTIONS AUXILIAIRES.
- ▶ Sélectionner la softkey IMPORTER TABLEAU
- Duvrez le tableau TOOL.T et vérifiez le contenu



Les caractères suivants sont permis dans la colonne **Nom** du tableau d'outils :

"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789#\$&.\_". Lors de l'importation, la TNC change la virgule par un point dans le nom d'outils.

Lors de l'exécution de la fonction IMPORTER TABLEAU, la TNC crée un tableau avec le nom TOOL.T. Si un fichier portant le même nom existe, celui-ci est écrasé. Dans ce cas, la TNC enregistre une copie de sauvegarde portant le nom TOOL.t.bak. Avant d'importer un fichier, assurezvous d'avoir sauvegardé l'original de votre tableau d'outils, afin d'éviter des pertes de données.

La copie les tableaux d'outils à l'aide du gestionnaire de fichiers de la TNC est décrite au paragraphe "Gestionnaire de fichiers".

**144** Programmation : outils



## Tableau d'emplacements pour changeur d'outils



Le constructeur de la machine adapte les fonctions du tableau d'emplacements à votre machine. Consultez le manuel de la machine!

Pour le changement automatique d'outil, vous avez besoin du tableau d'emplacements TOOL\_P.TCH. La TNC gère plusieurs tableaux d'emplacements avec des noms de fichiers au choix. Pour activer le tableau d'emplacements destiné à l'exécution du programme, sélectionnez-le avec le gestionnaire de fichiers dans un mode d'exécution de programme (état M).

## Editer un tableau d'emplacements en mode Exécution de programme




Sélectionner le tableau d'outils : appuyer sur la softkey TABLEAU D'OUTILS



▶ Sélectionner le tableau d'emplacements : appuyer sur la softkey TABLEAU EMPLACEMENTS



Mettre la softkey EDITER sur ON. Le cas échéant, ceci peut s'avérer inutile ou impossible sur votre machine : consultez le manuel de la machine





#### Sélectionner le tableau d'emplacements en mode Mémorisation/Edition de programme



- ▶ Appeler le gestionnaire de fichiers
- ▶ Afficher le choix de types de fichiers : appuyer sur la softkey AFF. TOUS
- Sélectionner un fichier ou introduire un nouveau nom de fichier. Validez avec la touche ENT ou avec la softkey SELECT.

Abrév.	Données	Dialogue
P	Numéro d'emplacement de l'outil dans le magasin	-
T	Numéro d'outil	Numéro d'outil?
RSV	Réservation d'emplacements pour magasin à plateau	Réserv.emplac.: Oui=ENT/Non = NOENT
ST	L'outil est un outil spécial (ST : de l'angl. Special Tool = outil spécial) ; si votre outil spécial occupe plusieurs places avant et après sa place, vous devez bloquer l'emplacement correspondant dans la colonne L (état L)	
F	Remettre l'outil toujours au même emplacement dans le magasin ( <b>F</b> : de l'angl. <b>F</b> ixed = fixe)	Emplac. défini? Oui = ENT / Non = NO ENT
L	Bloquer l'emplacement ( <b>L</b> : de l'angl. <b>L</b> ocked = bloqué, voir également colonne ST)	Emplac. bloqué ? Oui = ENT / Non = NO ENT
DOC	Affichage du commentaire sur l'outil à partir de TOOL.T	-
PLC	Information concernant cet emplacement d'outil et devant être transmise au PLC	Etat PLC?
P1 P5	La fonction est définie par le constructeur de la machine. Consulter la documentation de la machine	Valeur?
РТҮР	Type d'outil La fonction est définie par le constructeur de la machine. Consulter la documentation de la machine	Type outil pour tab. emplacmts?
LOCKED_ABOVE	Magasin à plateau : bloquer l'emplacement supérieur	Bloquer l'emplacement supérieur?
LOCKED_BELOW	Magasin à plateau : bloquer l'emplacement inférieur	Verrouiller emplacement inférieur?
LOCKED_LEFT	Magasin à plateau : bloquer l'emplacement de gauche	Bloquer l'emplacement de gauche?
LOCKED_RIGHT	Magasin à plateau : bloquer l'emplacement de droite	Bloquer l'emplacement de droite?

**146** Programmation : outils



Fonctions d'édition pour tableaux d'emplacements	Softkey
Sélectionner le début du tableau	DEBUT
Sélectionner la fin du tableau	FIN
Sélectionner la page précédente du tableau	PAGE
Sélectionner la page suivante du tableau	PAGE
Annuler le tableau d'emplacements	ANNULER TABLEAU EMPLACMINT
Annuler la colonne numéro d'outil T	RESET COLONNE T
Saut en début de la ligne	DEBUT LIGNE
Saut en fin de ligne	FIN LIGNE
Simuler le changement d'outil	CHANGEM. OUTIL SIMULE
Sélectionner l'outil dans le tableau d'outils : la TNC affiche le contenu du tableau d'outils : Sélectionner l'outil avec les touches fléchées, le valider dans le tableau d'emplacements avec la softkey OK	SELECTION
Editer le champ actuel	EDITER CHAMP ACTUEL
Trier les vues	TRIER



Le constructeur de la machine définit les fonctions, les propriétés et la désignation des différents filtres d'affichage. Consultez le manuel de la machine!



#### Appeler les données d'outils

Vous programmez un appel d'outil TOOL CALL dans le programme d'usinage avec les données suivantes :

▶ Sélectionner l'appel d'outil avec la touche TOOL CALL



- Numéro d'outil: introduire le numéro ou le nom de l'outil. Vous avez précédemment défini l'outil dans une séquence TOOL DEF ou dans le tableau d'outils. Avec la softkey NOM OUTIL, commuter vers l'introduction du nom. La TNC met automatiquement le nom d'outil entre guillemets. Les noms se réfèrent à ce qui a été introduit dans le tableau d'outils actif TOOL.T. Pour appeler un outil avec d'autres valeurs de correction, introduisez l'index défini dans le tableau d'outils derrière un point décimal. Avec la softkey SELECT., vous pouvez ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous sélectionnez directement (sans avoir à indiquer son numéro ou son nom) un outil défini dans le tableau d'outils TOOL.T
- ▶ Axe broche parallèle X/Y/Z : introduire l'axe d'outil
- ▶ Vitesse de rotation broche S: Vitesse de broche en tours par minute En alternative, vous pouvez définir une vitesse de coupe Vc [m/min.]. Pour cela, appuyez sur la softkey VC.
- ▶ Avance F: l'avance [mm/min. ou 0,1 inch/min] est active jusqu'à ce que vous programmiez une nouvelle avance dans une séquence de positionnement ou dans une séquence TOOL CALL
- Surépaisseur de longueur d'outil DL : valeur Delta de longueur d'outil
- Surépaisseur du rayon d'outil DR: valeur Delta du rayon d'outil
- Surépaisseur du rayon d'outil DR2: valeur Delta du rayon d'outil 2

**148** Programmation : outils



#### Exemple: appel d'outil

L'outil numéro 5 est appelé dans l'axe d'outil Z avec une vitesse de rotation broche de 2500 tours/min et une avance de 350 mm/min. La surépaisseur de longueur d'outil (DL) est de 0,2 mm, celle du rayon d'outil 2 (DR2) est 0,05 mm, et la sous-épaisseur pour le rayon d'outil (DR) de 1 mm.

20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05

Le D devant L et R correspond à la valeur Delta.

#### Présélection dans les tableaux d'outils

Quand vous utilisez des tableaux d'outils, vous sélectionnez avec une séquence **TOOL DEF** l'outil suivant qui doit être utilisé. Pour cela, vous introduisez le numéro de l'outil, ou un paramètre Q, ou encore un nom d'outil entre quillemets.

#### **Changement d'outil**



Le changement d'outil est une fonction dépendant de la machine. Consultez le manuel de la machine!

#### Position de changement d'outil

La position de changement d'outil doit être abordée sans risque de collision. A l'aide des fonctions auxiliaires M91 et M92, vous pouvez aborder une position machine de changement d'outil. Si vous programmez T00L CALL 0 avant le premier appel d'outil, la TNC déplace la broche dans son axe à une position indépendante de la longueur d'outil.

#### Changement d'outil manuel

Avant un changement d'outil manuel, la broche est arrêtée, l'outil amené à la position de changement d'outil:

- ▶ Aborder de manière programmée la position de changement d'outil
- Interrompre l'exécution du programme, Voir "Interrompre l'usinage", page 428
- ► Changer I'outil
- ▶ Poursuivre l'exécution du programme, Voir "Reprendre l'exécution du programme après un arrêt d'usinage", page 430

#### Changement d'outil automatique

Avec le changement automatique, l'exécution du programme n'est pas interrompue. Lors d'un appel d'outil avec **TOOL CALL** la TNC remplace l'outil par un autre outil du magasin d'outils.



## Changement d'outil automatique lors du dépassement de la durée d'utilisation : M101



**M101** est une fonction dépendant de la machine. Consultez le manuel de la machine!

Après une durée prédéterminée, la TNC peut remplacer l'outil par un outil jumeau et poursuivre l'usinage avec ce dernier. Pour cela, programmez la fonction auxiliaire M101. Vous pouvez annuler l'effet de M101 avec M102.

Dans la colonne **TIME2** du tableau d'outils, introduisez le temps d'utilisation de l'outil après lequel l'usinage doit être poursuivi avec une outil jumeau. Dans la colonne **CUR\_TIME**, la TNC affiche le temps d'utilisation courant de l'outil. Lorsque le temps d'utilisation courant dépasse la valeur se trouvant dans la colonne **TIME2**, l'outil est remplacé par l'outil jumeau au prochain emplacement possible du programme, et ceci dans un délai d'une minute au maximum. Le remplacement a lieu seulement après l'exécution de la séquence.

La TNC exécute le changement d'outil automatique aux emplacements de programme adaptés. Le changement automatique d'outils n'est pas exécuté :

- pendant l'exécution des cycles d'usinage
- lorsqu'une correction de rayon d'outil est active (RR/RL).
- directement après une fonction d'approche APPR
- directement avant une fonction de départ DEP
- directement avant ou après CHF et RND
- pendant l'exécution de macros
- pendant l'exécution d'un changement d'outil
- directement après TOOL CALL ou TOOL DEF
- pendant l'exécution des cycles SL



#### Attention, danger pour la pièce et l'outil!

Mettre hors service le changement automatique d'outil avec M102, lorsque vous travaillez avec des outils spéciaux (p. ex. fraise-scies), car la TNC dégage l'outil toujours dans le sens de l'axe d'outil.

**150** Programmation : outils



Le temps d'usinage qui dépend du programme CN peut être plus important à cause de la vérification des temps morts ou du calcul du changement d'outils automatique. A ce sujet, vous pouvez avoir une influence avec l'élément d'introduction optionnel **BT** (Block Tolerance).

Lorsque vous introduisez la fonction M101, la TNC poursuit le dialogue avec la question BT. Vous définissez alors le nombre de séquences CN (1 - 100), qui permettent de retarder le changement d'outils automatique. La durée qui en découle, avec laquelle le changement d'outils est retardé, dépend du contenu des séquences CN (p. ex. avance, déplacement). Si vous ne définissez pas BT, la TNC utilise la valeur 1 ou une valeur standard définie par le constructeur de la machine.



Plus vous augmentez la valeur BT, moins l'augmentation de la durée d'usinage sera influencée par M101. Dans ce cas, il faut noter que le changement d'outils automatique aura lieu plus tard!

Si vous souhaitez remettre à zéro le temps d'utilisation actuel , (p. ex. après le remplacement d'une plaquette), il faut introduire la valeur 0 dans la colonne **CUR TIME** .

La fonction **M101** n'est pas disponible pour les outils tournants ni dans le mode tournage.

#### Test d'utilisation des outils



La fonction de test d'utilisation d'outils doit être activée par le constructeur de la machine. Consultez le manuel de votre machine.

Le programme conversationnel à vérifier doit avoir été simulé entièrement en mode **Test de programme** pour réaliser un test d'utilisation d'outils.

#### Utiliser le Test d'utilisation des outils

En mode de fonctionnement Exécution de programme, et avec les softkey UTILISATION OUTILS et TEST D'UTILISATION DES OUTILS, vous pouvez vérifier, avant le start du programme, si les outils utilisés sont disponibles et disposent d'une durée d'utilisation restante suffisamment importante. La TNC compare les valeurs effectives de durée d'utilisation du tableau d'outils avec les valeurs nominales du fichier d'utilisation d'outils.

Lorsque vous appuyez sur la softkey TEST D'UTILISATION D'OUTILS, la TNC affiche le résultat du test d'utilisation d'outils dans une fenêtre auxiliaire. Fermer la fenêtre auxiliaire avec la touche ENT.



Colonne	Signification	
TOKEN	■ T00L : durée d'utilisation d'outil pour chaque T00L CALL. Les enregistrements sont classés par ordre chronologique	
	■ TTOTAL : durée d'utilisation totale d'un outil	
	STOTAL : appel d'un sous-programme ; les enregistrements sont classés par ordre chronologique	
	■ TIMETOTAL : la durée d'usinage totale du programme CN est affichée dans la colonne WTIME. Dans la colonne PATH, la TNC enregistre le chemin d'accès au programme CN concerné. La colonne TIME contient la somme de toutes les lignes TIME (sans déplacements en avance rapide). La TNC met à 0 toutes les autres colonnes	
	■ TOOLFILE: dans la colonne PATH, la TNC enregistre le chemin d'accès au tableau d'outils que vous avez utilisé pour le test du programme. Lors du test d'utilisation d'outils, la TNC peut ainsi déterminer si vous avez exécuté le test du programme avec TOOL.T	
TNR	Numéro d'outil (-1: aucun outil encore installé)	
IDX	Indice d'outil	
NAME	Nom d'outil issu du tableau d'outils	
TIME	Durée d'utilisation de l'outil en secondes (durée d'avance)	
WTIME	Durée d'utilisation de l'outil en secondes (durée d'utilisation totale de changement d'outil à changement d'outil)	
RAD	Rayon d'outil R + Surépaisseur rayon d'outil DR issus du tableau d'outils. Unité: [mm]	
BLOCK	Numéro de séquence dans laquelle la séquence <b>T00L CALL</b> a été programmée	
PATH	■ TOKEN = TOOL: chemin d'accès au programme principal ou au sous-programme	
	■ TOKEN = STOTAL : chemin d'accès au sous- programme	
т	Numéro d'outil avec indice d'outil	

Programmation : outils



Colonne	Signification
OVRMAX	Valeur maximale de l'override des avances survenue pendant l'usinage. La TNC enregistre ici la valeur 100 (%) lors du test de programme
OVRMIN	Valeur minimale de l'override des avances survenue pendant l'usinage. La TNC enregistre ici la valeur -1 lors du test de programme
NAMEPROG	■ 0 : le numéro d'outil est programmé
	■ 1 : le nom d'outil est programmé

Deux possibilités sont disponibles pour le test d'utilisation des outils d'un fichier de palettes :

- Surbrillance sur un enregistrement de palette dans le fichier de palettes :
  - La TNC exécute le test d'utilisation d'outils pour toute la palette
- Surbrillance sur un enregistrement de programme dans le fichier de palettes :
  - Die TNC n'exécute le test d'utilisation d'outils que pour le programme sélectionné

HEIDENHAIN TNC 320 153

## 5.3 Correction d'outil

#### Introduction

La TNC corrige la trajectoire de l'outil en tenant compte de la valeur de correction de la longueur d'outil dans l'axe de broche et du rayon d'outil dans le plan d'usinage.

Si vous élaborez le programme d'usinage directement sur la TNC, la correction du rayon d'outil n'est active que dans le plan d'usinage. La TNC peut prendre en compte jusqu'à cinq axes, y compris les axes rotatifs.

## Correction de la longueur d'outil

La correction de longueur d'outil est active dès qu'un outil est appelé et qu'un déplacement dans l'axe de broche est exécuté. Pour l'annuler, appeler un outil de longueur L=0.



#### Attention, risque de collision!

Si vous annulez une correction de longueur positive avec **T00L CALL 0**, la distance entre l'outil et la pièce s'en trouve réduite.

Après un appel d'outil **TOOL CALL**, le déplacement programmé de l'outil dans l'axe de broche est modifié en fonction de la différence de longueur entre l'ancien et le nouvel outil.

Pour la correction de longueur, les valeurs Delta de la séquence **T00L CALL** et du tableau d'outils sont prises en compte.

Valeur de correction =  $\mathbf{L} + \mathbf{D}\mathbf{L}_{TOOL\ CALL} + \mathbf{D}\mathbf{L}_{TAB}$  avec :

L: Longueur d'outil L dans la séquence TOOL DEF ou

le tableau d'outils


**DL** TOOL CALL: Surépaisseur **DL** pour longueur dans séquence

**TOOL CALL 0** (non prise en compte par l'affichage

de position)

**DL** TAB : Surépaisseur **DL** pour longueur issue du tableau

d'outils



**154** Programmation : outils



## Correction du rayon d'outil

La séguence de programme d'un déplacement d'outil contient :

- RL ou RR pour une correction de rayon
- R+ ou R-, pour une correction de rayon lors d'un déplacement paraxial
- RO si aucune correction de rayon ne doit être exécutée

La correction de rayon devient active dès qu'un outil est appelé et déplacé dans une séquence linéaire dans le plan d'usinage avec **RL** ou **RR**.



La TNC annule la correction de rayon dans le cas où vous :

- programmez une séquence linéaire avec RO
- quittez le contour avec la fonction **DEP**
- programmez un PGM CALL
- sélectionnez un nouveau programme avec PGM MGT



Valeur de correction =  $\mathbf{R} + \mathbf{D}\mathbf{R}_{TOOL\ CALL} + \mathbf{D}\mathbf{R}_{TAB}$  avec

R: Rayon d'outil R issu de la séquence TOOL DEF ou

du tableau d'outils

**DR** TOOL CALL: Surépaisseur **DR** pour rayon issue de la séquence

TOOL CALL (non prise en compte par l'affichage de

position)


 ${
m DR}_{{
m TAB}}$ : Surépaisseur  ${
m DR}$  pour rayon issue du tableau


d'outils

#### Contournages sans correction de rayon : R0

L'outil se déplace dans le plan d'usinage avec son centre situé soit sur la trajectoire programmée ou sur les coordonnées programmées.

Application : perçage, pré-positionnement.







#### Contournages avec correction de rayon : RR et RL

- RR L'outil se déplace à droite du contour dans le sens de déplacement
- RL L'outil se déplace à gauche du contour dans le sens de déplacement

La distance entre le centre de l'outil et le contour programmé correspond à la valeur du rayon de l'outil. "Droite" et "gauche" désignent la position de l'outil dans le sens du déplacement le long du contour de la pièce. voir figures.



Entre deux séquences de programme dont la correction de rayon **RR** et **RL** diffère, il doit y avoir au minimum une séquence de déplacement dans le plan d'usinage sans correction de rayon (par conséquent avec **R0**).

La TNC active une correction de rayon à la fin de la séquence dans laquelle vous avez programmé la correction pour la première fois.

Lors de la 1ère séquence avec correction de rayon RR/RL et lors de l'annulation avec R0, la TNC positionne toujours l'outil perpendiculairement au point initial ou au point final programmé. Positionnez l'outil devant le premier point du contour ou derrière le dernier point du contour de manière à éviter que celui-ci ne soit endommagé.

#### Introduction de la correction de rayon

Introduisez la correction de rayon dans une séquence L. Introduisez les coordonnées du point-cible et validez-les avec la touche ENT

#### CORR. RAYON: RL/RR/SANS CORR.:?

RL

Déplacement d'outil à gauche du contour programmé : appuyer sur la softkey RL ou




déplacement d'outil à droite du contour programmé : appuyer sur la softkey RR ou




Déplacement d'outil sans correction de rayon ou annuler la correction de rayon : appuyer sur la touche FNT



Fermer la séquence : appuyer sur la touche END





**156** Programmation : outils



#### Correction de rayon : usinage des angles

#### ■ Angles saillants :

Si vous avez programmé une correction de rayon, la TNC guide déplace l'outil aux angles externes sur un cercle de transition. Si nécessaire, la TNC réduit l'avance au passage des angles externes, par exemple lors d'importants changements de direction.


#### ■ Angles rentrants :


Dans les angles rentrants, la TNC calcule le point d'intersection des trajectoires sur lesquelles le centre de l'outil se déplace. En partant de ce point, l'outil se déplace le long de l'élément de contour suivant. Ainsi la pièce n'est pas endommagée dans les angles rentrants. Par conséquent, le rayon d'outil ne peut pas avoir n'importe quelle dimension pour un contour donné.



#### Attention, risque de collision!

Pour l'usinage des angles rentrants, ne définissez pas le point initial ou le point final à un sommet d'angle, car le contour pourrait être endommagé.







Programmation : outils





6

Programmation: programmer les contours

## 6.1 Déplacements d'outils

#### Fonctions de contournage

Le contour d'une pièce est habituellement constitué de plusieurs éléments tels que droites et des arcs de cercles. Avec les fonctions de contournage, vous programmez les trajectoires d'outils avec des **droites** et des **arcs de cercle**.

# Programmation de contour libre FK (Option logiciel Advanced programming features)

Si la cotation du plan n'est pas conforme à la programmation CN et que les données sont incomplètes, vous pouvez programmer le contour de la pièce en vous aidant de la programmation flexible de contours. La TNC calcule les données manquantes.

La programmation FK vous permet également de programmer les déplacements d'outils sur des **droites** et **arcs de cercle**.

# L C C

#### Fonctions auxiliaires M

Les fonctions auxiliaires de la TNC commandent :

- le déroulement du programme, en réalisant p. ex. une interruption
- les fonctions de la machine, comme p. ex. la mise en/hors service de la broche et de l'arrosage
- le comportement de l'outil en contournage

# Sous-programmes et répétitions de parties de programme

Les séquences d'usinage qui se répètent ne sont à introduire qu'une seule fois dans un sous-programme ou dans une répétition de partie de programme. Quand une partie de programme ne doit être exécutée que dans certaines conditions, il est également préférable d'inclure ces séquences dans un sous programme. En plus, un programme d'usinage peut en appeler un autre et l'exécuter.


La programmation des sous-programmes et des répétitions de parties de programme est décrite au chapitre 7.

## Programmation avec paramètres Q

Dans le programme d'usinage, les paramètres Q remplacent des valeurs numériques : une valeur numérique est attribuée à un paramètre Q. Les paramètres Q permettent de programmer des fonctions mathématiques destinées à gérer le déroulement du programme ou à construire un contour.

A l'aide de la programmation paramétrée, vous pouvez exécuter des mesures avec un système de palpage 3D pendant l'exécution du programme.

La programmation à l'aide de paramètres Q est décrite au chapitre 8.



# 6.2 Principes de base des fonctions de contournage

## Programmer un déplacement d'outil pour un usinage

Quand vous créez un programme d'usinage, vous programmez successivement les fonctions de contournage de chaque élément du contour de la pièce. Pour cela, vous introduisez habituellement **les coordonnées des points finaux des éléments du contour** du dessin. A partir de ces coordonnées, des données d'outils et de la correction de rayon, la TNC calcule la trajectoire réelle de l'outil.

La TNC déplace simultanément tous les axes de la machine que vous avez programmés dans la séquence de contournage.

#### Déplacements parallèles aux axes de la machine

La séquence de programme contient une seule coordonnée : la TNC déplace l'outil parallèlement à l'axe machine programmé.

Selon la construction de votre machine, et lors de l'exécution, c'est soit l'outil qui se déplace ou alors la table de la machine avec la pièce fixée Partez toujours du principe que c'est l'outil qui se déplace lors de la programmation d'un contournage.

Exemple:

#### 50 L X+100

Numéro de séquence

L Fonction de contournage "Droite" X+100 Coordonnées du point final

L'outil conserve les coordonnées Y et Z et se déplace à la position X=100. voir figure.

#### Déplacements dans les plans principaux

La séquence de programme contient deux indications de coordonnées : la TNC déplace l'outil dans le plan programmé.

Exemple:

#### L X+70 Y+50


L'outil conserve la coordonnée Z et se déplace dans le plan XY à la position X=70, Y=50. voir figure


#### Déplacement tridimensionnel


La séquence de programme contient 3 indications de coordonnées : la TNC positionne l'outil dans l'espace jusqu'à la position programmée.

Exemple:

#### L X+80 Y+0 Z-10









#### Cercles et arcs de cercle


Pour les déplacements circulaires, la TNC déplace simultanément deux axes de la machine : l'outil se déplace par rapport à la pièce sur une trajectoire circulaire. Pour les déplacements circulaires, vous pouvez introduire un centre de cercle CC.

Les fonctions de contournage des arcs de cercle permettent de programmer des cercles dans les plans principaux : le plan principal doit être défini dans l'appel d'outil TOOL CALL avec la définition de l'axe de broche :

Axe de broche	Plan principal
Z	<b>XY</b> , également UV, XV, UY
Υ	<b>ZX</b> , également WU, ZU, WX
Х	<b>YZ</b> , également VW, YW, VZ



Des cercles dans des plans non parallèles au plan principal sont programmés avec la fonction "Inclinaison du plan d'usinage" (voir Manuel d'utilisation des cycles, cycle 19 PLAN D'USINAGE), ou avec les paramètres Q (voir "Principe et vue d'ensemble des fonctions", page 230).



#### Sens de rotation DR lors de déplacements circulaires

Pour les déplacements circulaires sans raccordement tangentiel à d'autres éléments du contour, introduisez le sens de rotation de la manière suivante :

Rotation sens horaire : **DR-**Rotation sens anti-horaire : **DR+** 

#### Correction de rayon


La correction de rayon doit être programmée dans la séquence qui aborde le premier élément du contour. Une correction de rayon ne doit pas être programmée dans une séquence de trajectoire circulaire. Programmez la correction dans une séquence linéaire précédente (voir "Contournages - Coordonnées cartésiennes", page 173) ou dans une séquence d'approche (séq. APPR, voir "Approche et sortie du contour", page 165).

#### Prépositionnement



#### Attention, risque de collision!

Au début d'un programme d'usinage, prépositionnez l'outil pour éviter que l'outil et la pièce ne soient endommagés.





## Créer des séquences de programme avec les touches de contournage

Vous ouvrez le dialogue Texte clair avec les touches de fonction de contournage grises. La TNC réclame toutes les informations les unes après les autres et ajoute la séquence dans le programme d'usinage.

Exemple - Programmation d'une droite.



Ouvrir le dialogue de programmation : p.ex. Droite

#### **COORDONNÉES?**



Introduire les coordonnées du point final de la droite, p.ex. -20 en X

#### **COORDONNÉES?**



Introduire les coordonnées du point final de la droite, p.ex. 30 en Y, valider avec la touche ENT

#### CORR. RAYON: RL/RR/SANS CORR.?



Sélectionner la correction de rayon : p.ex., appuyer sur la softkey R0, l'outil se déplace sans correction

#### AVANCE F=? / F MAX = ENT

100



Introduire l'avance, valider avec ENT : p.ex. 100 mm/min. Avec la programmation INCH : l'introduction de 100 correspond à une avance de 10 pouces/min.

F MAX

Se déplacer en rapide : appuyer sur la softkey FMAX, ou

F AUTO

Déplacer l'outil à l'avance définie dans la séquence **TOOL CALL** : appuyer sur la softkey FAUTO

#### FONCTION AUXILIAIRE M?






Introduire la fonction auxiliaire, p.ex. M3 et fermer le dialogue avec la touche ENT

Ligne dans le programme d'usinage

L X-20 Y+30 R0 FMAX M3




## 6.3 Approche et sortie du contour

## Récapitulatif : formes de trajectoires pour accoster et quitter le contour

Les fonctions APPR (en anglais approach = approche) et DEP (en anglais departure = départ) sont activées avec la touche APPR/DEP. Les formes de contour suivantes peuvent être sélectionnées par softkeys :

Fonction	Approche	Sortie
Droite avec raccordement tangentiel	APPR LT	DEP LT
Droite perpendiculaire au point du contour	APPR LN	DEP LN
Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel	APPR CT	DEP CT
Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel au contour, approche et sortie vers un point auxiliaire à l'extérieur du contour, sur un segment de droite avec raccordement tangentiel	APPR LCT	DEP LCT



#### Accoster et quitter sur une trajectoire hélicoïdale

En accostant et en quittant sur une trajectoire hélicoïdale (hélice), l'outil se déplace dans le prolongement de l'hélice et se raccorde ainsi au contour avec une trajectoire circulaire tangentielle. Pour cela, utilisez la fonction APPR CT ou DEP CT.

HEIDENHAIN TNC 320 165



#### Positions importantes en approche et en sortie


- Point initial P<sub>S</sub>
  Programmez cette position immédiatement avant la séquence APPR. P<sub>S</sub> est situé à l'extérieur du contour et est accosté sans correction de rayon (R0).
- Point auxiliaire P<sub>H</sub> Avec certaines formes de trajectoires, l'approche et la sortie du contour passent par un point auxiliaire P<sub>H</sub> que la TNC calcule à partir des données contenues dans les séquences APPR et DEP. La TNC déplace l'outil de la position actuelle au point auxiliaire P<sub>H</sub> avec la dernière avance programmée. Si vous avez programmé FMAX (avance rapide) dans la dernière séquence de positionnement avant la fonction d'approche, la TNC accoste également le point auxiliaire P<sub>H</sub> en avance rapide
- Premier point du contour P<sub>A</sub> et dernier point du contour P<sub>E</sub> Programmez le premier point du contour P<sub>A</sub> dans la séquence APPR et le dernier point du contour P<sub>E</sub> avec n'importe quelle fonction de contournage. Si la séquence APPR contient aussi la coordonnée Z, la TNC déplace l'outil d'abord dans le plan d'usinage jusqu'à P<sub>H</sub>, puis dans l'axe d'outil à la profondeur programmée.
- Point final P<sub>N</sub> La position P<sub>N</sub> est située hors du contour et dépend des données de la séquence DEP. Si DEP contient également la coordonnée Z, la TNC déplace l'outil tout d'abord dans le plan d'usinage jusqu'à P<sub>H</sub>, puis dans l'axe d'outil à la hauteur programmée.

Abréviation	Signification
APPR	angl. APPRoach = approche
DEP	angl. DEParture = départ
L	angl. Line = droite
С	angl. Circle = cercle
Т	tangentiel (transition lisse, continue)
N	normale (perpendiculaire)



Lors du déplacement de la position courante au point auxiliaire P<sub>H</sub>, la TNC ne contrôle pas si le contour peut être endommagé. Vérifiez-le avec le test graphique!

Avec les fonctions APPR LT, APPR LN et APPR CT, la TNC déplace l'outil de la position initiale au point auxiliaire  $P_{\rm H}$  avec la dernière avance/avance rapide programmée. Avec APPR LCT, la TNC déplace l'outil du point auxiliaire  $P_{\rm H}$  avec l'avance programmée dans la séquence APPR. Si aucune avance n'a été programmée avant la séquence d'approche, la TNC délivre un message d'erreur.



#### Coordonnées polaires

Vous pouvez aussi programmer en coordonnées polaires les points du contour pour les fonctions d'approche et de sortie :

- APPR LT devient APPR PLT
- APPR LN devient APPR PLN
- APPR CT devient APPR PCT
- APPR LCT devient APPR PLCT
- DEP LCT devient DEP PLCT

Pour cela, appuyez sur la touche orange P après avoir sélectionné par softkey une fonction de déplacement d'approche ou de sortie.

#### Correction de rayon

Programmez la correction de rayon dans la même séquence que le premier point du contour P<sub>A</sub> dans la séquence APPR. Les séquences DEP annulent automatiquement la correction de rayon!

Approche sans correction de rayon : si vous programmez R0 dans la séquence APPR, la TNC déplace l'outil comme un outil de rayon R = 0 mm avec une correction de rayon RR! Ainsi, avec les fonctions APPR/DEP LN et APPR/DEP CT est définie la direction dans laquelle la TNC entre sur le contour et sort de celui-ci. Vous devez également programmer les deux coordonnées du plan d'usinage dans la séquence de déplacement qui suit la séquence APPR




# Approche sur une droite avec raccordement tangentiel : APPR LT

La TNC guide l'outil sur une droite allant du point initial  $P_S$  jusqu'à un point auxiliaire  $P_H.$  De cette position, l'outil aborde le premier point du contour  $P_A$  sur une droite tangentielle. Le point auxiliaire  $P_H$  est à une distance LEN du premier point du contour  $P_A.$ 

- ► Fonction de contournage quelconque : aborder le point initial P<sub>S</sub>.
- ▶ Ouvrir le dialogue avec la touche APPR/DEP et la softkey APPR LT :



- Coordonnées du premier point du contour PA
- ▶ LEN: distance entre le point auxiliaire P<sub>H</sub> et le premier point du contour P<sub>A</sub>
- Correction de rayon RR/RL pour l'usinage



#### Exemple de séquences CN

10 L	Elément de contour suivant
9 L X+35 Y+35	Point final du premier élément du contour
8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	$P_A$ avec correction de rayon RR, distance $P_H$ à $P_A$ : LEN=15
7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3	Aborder P <sub>S</sub> sans correction de rayon


# Approche sur une droite perpendiculaire au premier point du contour : APPR LN

La TNC guide l'outil sur une droite allant du point initial  $P_S$  jusqu'à un point auxiliaire  $P_H$ . De cette position, l'outil aborde le premier point du contour  $P_A$  sur une droite perpendiculaire. Le point auxiliaire  $P_H$  est à une distance LEN + rayon d'outil du premier point du contour  $P_A$ .

- ▶ Fonction de contournage quelconque : aborder le point initial P<sub>S</sub>.
- Ouvrir le dialogue avec la touche APPR/DEP et la softkey APPR LN :



- Coordonnées du premier point du contour PA
- Longueur : distance au point auxiliaire P<sub>H</sub>. Introduire LEN toujours en positif!
- Correction de rayon RR/RL pour l'usinage



#### Exemple de séquences CN

7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3	Aborder P <sub>S</sub> sans correction de rayon
8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100	P <sub>A</sub> avec correction de rayon RR
9 L X+20 Y+35	Point final du premier élément du contour
10 L	Elément de contour suivant

# Approche avec une trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel : APPR CT


La TNC guide l'outil sur une droite allant du point initial  $P_S$  jusqu'à un point auxiliaire  $P_H$ . De cette position, il aborde le premier point du contour  $P_A$  en suivant une trajectoire circulaire tangent au premier élément du contour.

La trajectoire circulaire de  $P_H$  à  $P_A$  est définie par le rayon R et l'angle au centre CCA. Le sens de rotation de la trajectoire circulaire est donné par le sens d'usinage du premier élément du contour.

- ▶ Fonction de contournage quelconque : aborder le point initial P<sub>S</sub>.
- ▶ Ouvrir le dialogue avec la touche APPR/DEP et la softkey APPR CT :



- Coordonnées du premier point du contour PA
- ▶ Rayon R de la trajectoire circulaire
  - Approche du côté de la correction de rayon : introduire R en positif
  - Approche du côté opposé à la correction de rayon : Introduire R en négatif
- ▶ Angle au centre CCA de la trajectoire circulaire
  - CCA doit toujours être introduit avec le signe positif
  - Valeur d'introduction max. 360°
- Correction de rayon RR/RL pour l'usinage



#### Exemple de séquences CN

7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3	Aborder P <sub>S</sub> sans correction de rayon
8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100	P <sub>A</sub> avec correction de rayon RR, rayon R=10
9 L X+20 Y+35	Point final du premier élément du contour
10 L	Elément de contour suivant



# Approche avec une trajectoire circulaire, raccordement tangentiel au contour et segment de droite : APPR LCT

La TNC guide l'outil sur une droite allant du point initial  $P_S$  jusqu'à un point auxiliaire  $P_H.$  De cette position, l'outil aborde le premier point du contour  $P_A$  sur une trajectoire circulaire. L'avance programmée dans la séquence APPR est la même sur tout le déplacement de la séquence d'approche (trajectoire  $P_S-P_A\!).$ 

Si vous avez programmé dans la séquence d'approche les trois coordonnées des axes principaux X, Y et Z, la TNC effectue un déplacement simultané sur les trois axes de la position définie avant la séquence APPR au point auxiliaire  $P_{H}$ , puis un déplacement dans le plan de  $P_{H}$  à  $P_{\Delta}$ .

La trajectoire circulaire se raccorde tangentiellement à la droite  $P_S - P_H$  ainsi qu'au premier élément du contour. Ainsi elle est définie clairement par le rayon R.

- ▶ Fonction de contournage quelconque : aborder le point initial P<sub>S</sub>.
- Ouvrir le dialogue avec la touche APPR/DEP et la softkey APPR LCT :



- ► Coordonnées du premier point du contour P<sub>A</sub>
- Rayon R de la trajectoire circulaire. Introduire R en positif
- Correction de rayon RR/RL pour l'usinage

# 20 P<sub>A</sub> RR P<sub>S</sub> R0 P<sub>S</sub> R0 X

#### Exemple de séquences CN

7 L X+40 Y+10 RO FMAX M3	Aborder P <sub>S</sub> sans correction de rayon
8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100	P <sub>A</sub> avec correction de rayon RR, rayon R=10
9 L X+20 Y+35	Point final du premier élément du contour
10 L	Elément de contour suivant


# Sortie du contour par une droite avec raccordement tangentiel : DEP LT

La TNC déplace l'outil sur une droite allant du dernier point du contour  $P_E$  jusqu'au point final  $P_N$ . La droite est dans le prolongement du dernier élément du contour.  $P_N$  est situé à distance LEN de  $P_E$ .

- ▶ Programmer le dernier élément du contour avec le point final P<sub>E</sub> et la correction de rayon
- ▶ Ouvrir le dialogue avec la touche APPR/DEP et la softkey DEP LT :



▶ LEN : Introduire la distance entre le point final P<sub>N</sub> et le dernier élément du contour P<sub>F</sub>.



#### Exemple de séguences CN

23 L Y+20 RR F100	Dernier élément contour : P <sub>E</sub> avec correction rayon
24 DEP LT LEN12.5 F100	S'éloigner du contour de LEN=12,5 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Dégagement en Z, retour, fin du programme

# Sortir du contour avec une droite perpendiculaire au dernier élément du contour : DEP LN


La TNC déplace l'outil sur une droite allant du dernier point du contour  $P_E$  jusqu'au point final  $P_N$ . La droite est perpendiculaire au dernier élément du contour.au point  $P_E$  Les points  $P_N$  et  $P_E$  sont distants de la valeur LEN + rayon d'outil.

- ▶ Programmer le dernier élément du contour avec le point final P<sub>E</sub> et la correction de rayon
- ▶ Ouvrir le dialogue avec la touche APPR/DEP et la softkey DEP LN :



LEN: introduire la distance par rapport au point final P<sub>N</sub>

Important : introduire LEN en positif!



#### Exemple de séquences CN

23 L Y+20 RR F100	Dernier élément contour : P <sub>E</sub> avec correction rayon		
24 DEP LN LEN+20 F100	S'éloigner perpendiculairement du contour de LEN = 20 mm		
25 L Z+100 FMAX M2	Dégagement en Z, retour, fin du programme		




# Sortie du contour avec une trajectoire circulaire et raccordement tangentiel : DEP CT

La TNC déplace l'outil sur une trajectoire circulaire allant du dernier point du contour  $P_{\text{E}}$  jusqu'au point final  $P_{\text{N}}.$  La trajectoire circulaire se raccorde par tangentement au dernier élément du contour.

- Programmer le dernier élément du contour avec le point final P<sub>E</sub> et la correction de rayon
- ▶ Ouvrir le dialogue avec la touche APPR/DEP et la softkey DEP CT :



- ▶ Angle au centre CCA de la trajectoire circulaire
- ▶ Rayon R de la trajectoire circulaire
  - L'outil doit quitter la pièce du côté de la correction de rayon : introduire R avec son signe positif
  - L'outil doit quitter la pièce du côté **opposé** à la correction de rayon : introduire R en négatif



#### Exemple de séquences CN

23 L Y+20 RR F100	Dernier élément contour : P <sub>E</sub> avec correction rayon		
24 DEP CT CCA 180 R+8 F100	Angle au centre=180°,		
	Rayon de la trajectoire circulaire=8 mm		
25 L Z+100 FMAX M2	Dégagement en Z, retour, fin du programme		


# Sortie avec une trajectoire circulaire, raccordement tangentiel au contour et segment de droite : DEP LCT

La TNC déplace l'outil sur une trajectoire circulaire allant du dernier point du contour  $P_E$  jusqu'à un point auxiliaire  $P_H$ . De cette position, il se déplace sur une droite jusqu'au point final  $P_N$ . Le dernier élément du contour et la droite  $P_H-P_N$  se raccordent à la trajectoire circulaire par tangentement. Ainsi, la trajectoire circulaire est définie clairement par le rayon R.

- ▶ Programmer le dernier élément du contour avec le point final P<sub>E</sub> et la correction de rayon
- ▶ Ouvrir le dialogue avec la touche APPR/DEP et la softkey DEP LCT :



- ► Introduire les coordonnées du point final P<sub>N</sub>
- Rayon R de la trajectoire circulaire. Introduire R en positif!



#### Exemple de séquences CN

23 L Y+20 RR F100 Dernier élément contour : P <sub>E</sub> avec corre	
24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100	Coordonnées P <sub>N</sub> , rayon trajectoire circulaire=8 mm
25 L Z+100 FMAX M2	Dégagement en Z, retour, fin du programme

# 6.4 Contournages - Coordonnées cartésiennes

## Vue d'ensemble des fonctions de contournage

Fonction	Touche de contournage	Déplacement d'outil	Données nécessaires	Page
Droite <b>L</b> angl. : Line	المحرا	Droite	Coordonnées du point final de la droite	Page 174
Chanfrein : <b>CHF</b> angl. : <b>CH</b> am <b>F</b> er	CHF.	Chanfrein entre deux droites	Longueur du chanfrein	Page 175
Centre de cercle <b>CC</b> ; angl. : Circle Center	¢CC	Aucun	Coordonnées du centre du cercle ou du pôle	Page 177
Arc de cercle <b>C</b> angl. : <b>C</b> ircle	Jc	Trajectoire circulaire au point final de l'arc de cercle avec centre de cercle CC	Coordonnées du point final du cercle, sens de rotation	Page 178
Arc de cercle <b>CR</b> angl. : <b>C</b> ircle by <b>R</b> adius	CR	Trajectoire circulaire avec rayon défini	Coordonnées du point final du cercle, rayon, sens de rotation	Page 179
Arc de cercle <b>CT</b> angl. : <b>C</b> ircle <b>T</b> angential	СТЯ	Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel à l'élément de contour précédent et suivant	Coordonnées du point final du cercle	Page 181
Arrondi d'angle <b>RND</b> angl. : <b>R</b> ou <b>ND</b> ing of Corner	RNDo o:Co	Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel à l'élément de contour précédent et suivant	Rayon d'angle R	Page 176
Programmation flexible de contours <b>FK</b>	FK	Droite ou trajectoire circulaire avec raccordement quelconque à l'élément de contour précédent	voir "Programmation de contour libre FK (Option logiciel Advanced programming features)", page 194	Page 197



#### **Droite L**

La TNC déplace l'outil sur une droite allant de sa position actuelle jusqu'au point final de la droite. Le point de départ correspond au point final de la séquence précédente.



- ▶ Coordonnées du point final de la droite, si nécessaire
- Correction de rayon RL/RR/RO
- ► Avance F
- ▶ Fonction auxiliaire M

Exemple de séquences CN

7 L X+10 Y+40 RL F200 M3

8 L IX+20 IY-15

9 L X+60 IY-10


#### Transférer la position courante

Vous pouvez aussi générer une séquence linéaire (L) avec la touche "TRANSFÉRER LA POSITION EFFECTIVE" :

- Déplacez l'outil en mode Manuel jusqu'à la position qui doit être transférée
- Commutez l'affichage de l'écran sur Mémorisation/édition de programme
- Sélectionner la séquence de programme derrière laquelle doit être insérée la séquence L



▶ Appuyer sur la touche "TRANSFÉRER LA POSITION EFFECTIVE" : la TNC génère une séquence L ayant les coordonnées de la position effective



#### Insérer un chanfrein entre deux droites

Les angles de contour formés par l'intersection de deux droites peuvent être chanfreinés.

- Dans les séquences linéaires qui précédent et suivent la séquence CHF, programmez les deux coordonnées du plan dans lequel le chanfrein doit être exécuté
- La correction de rayon doit être identique avant et après la séquence CHF
- Le chanfrein doit pouvoir être usiné avec l'outil actuel



- ▶ Longueur chanfrein : longueur du chanfrein, si nécessaire :
- ► Avance F (n'agit que dans la séquence CHF)

#### Exemple de séquences CN

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3

8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0




Un contour ne doit pas démarrer avec une séguence CHF.

Un chanfrein ne peut être exécuté que dans le plan d'usinage.

Le point d'intersection nécessaire au chanfrein ne fait pas partie du contour.

Une avance programmée dans la séquence CHF n'agit que dans cette séquence. Après l'usinage du chanfrein, l'avance avant la séquence **CHF** redevient active.





## Arrondi d'angle RND

La fonction RND permet d'arrondir les angles d'un contour.

L'outil se déplace sur une trajectoire circulaire tangente à la fois à l'élément de contour précédent et à l'élément de contour suivant.

Le cercle d'arrondi doit pouvoir être exécuté avec l'outil en cours d'utilisation.



- Rayon d'arrondi : rayon de l'arc de cercle, si nécessaire :
- ► Avance F (n'agit que dans la séquence RND)

#### Exemple de séquences CN

- 5 L X+10 Y+40 RL F300 M3
- 6 L X+40 Y+25
- 7 RND R5 F100
- 8 L X+10 Y+5




L'élément de contour précédent et le suivant doivent contenir les deux coordonnées du plan dans lequel doit être exécuté l'arrondi d'angle. Si vous usinez le contour sans correction de rayon, vous devez alors programmer les deux coordonnées du plan d'usinage.

Le point d'intersection ne fait pas partie du contour.

Une avance programmée dans la séquence RND n'agit que dans la séquence RND. Ensuite, l'avance avant la séquence RND redevient active.

Une séquence RND peut être également utilisée pour une approche douce du contour.



#### Centre de cercle CCI

Vous définissez le centre du cercle des trajectoires circulaires que vous programmez avec la touche C (trajectoire circulaire C) Pour cela :

- introduisez les coordonnées cartésiennes du centre du cercle dans le plan d'usinage ou
- validez la dernière position programmée ou
- transférer les coordonnées avec la touche "TRANSFERT DE LA POSITION EFFECTIVE"



Introduire les coordonnées du centre du cercle ou pour valider la dernière position programmée, introduire : aucune coordonnée

#### Exemple de séquences CN

5 CC X+25 Y+25

ou

10 L X+25 Y+25

11 CC

Les lignes 10 et 11 du programme ne se réfèrent pas à la figure cicontre.

#### Durée de l'effet

Le centre du cercle reste défini jusqu'à ce que vous programmiez un nouveau centre de cercle. Vous pouvez également définir un centre de cercle pour les axes auxiliaires U, V et W.


#### Introduire le centre de cercle en incrémental

Une coordonnée en incrémental du centre du cercle se réfère toujours à la dernière position d'outil programmée.



Avec CC, vous désignez une position de centre de cercle : l'outil ne se déplace pas à cette position.

Le centre du cercle sert également de pôle pour les coordonnées polaires.





#### Trajectoire circulaire C et centre de cercle CC

Définissez le centre de cercle **CC** avant de programmer la trajectoire circulaire. La dernière position programmée avant la trajectoire circulaire correspond au point de départ de la trajectoire circulaire.

Déplacer l'outil sur le point de départ de la trajectoire circulaire



- ▶ Introduire les coordonnées du centre de cercle
- ▶ Introduire les coordonnées du point final de l'arc de cercle, si nécessaire :
- ▶ Sens de rotation DR
- ▶ Avance F
- ▶ Fonction auxiliaire M



La TNC exécute normalement les déplacements circulaires dans le plan d'usinage actif. Quand vous programmez des cercles qui ne sont pas situés dans le plan d'usinage actif, p. ex. C Z... X... DR+ avec l'axe d'outil Z et simultanément une rotation du système de coordonnée, alors la TNC décrit un cercle dans l'espace, soit un cercle dans trois axes.

#### Exemple de séquences CN

5 CC X+25 Y+25

6 L X+45 Y+25 RR F200 M3

7 C X+45 Y+25 DR+

#### Cercle entier


Pour le point final, programmez les mêmes coordonnées que celles du point de départ.




Le point de départ et le point final du déplacement circulaire doivent être sur la trajectoire circulaire.

Tolérance d'introduction : jusqu'à 0.016 mm (réglable avec le paramètre machine **circleDeviation** 

Plus petit cercle réalisable par la TNC : 0.0016 µm.







## Trajectoire circulaire CR de rayon défini

L'outil se déplace sur une trajectoire circulaire de rayon R.



- ▶ Coordonnées du point final de l'arc de cercle
- Rayon R

Attention : le signe définit la dimension de l'arc de cercle!

#### ▶ Sens de rotation DR


Attention : le signe définit la forme concave ou convexe!

- ▶ Fonction auxiliaire M
- ▶ Avance F

#### **Cercle entier**

Pour un cercle entier, programmez à la suite deux séquences circulaires :

Le point final du premier demi-cercle correspond au point de départ du second. Le point final du second demi-cercle correspond au point de départ du premier.





#### Angle au centre CCA et rayon R de l'arc de cercle

Quatre arcs de cercle passent par un point initial et un point final situés sur un contour circulaire de même rayon :

Petit arc de cercle : CCA<180° Rayon avec signe positif R>0 Grand arc de cercle : CCA>180° Rayon avec signe négatif R<0

Au moyen du sens de rotation, vous définissez si la forme de l'arc de cercle est dirigée vers l'extérieur (convexe) ou vers l'intérieur (concave) :

Convexe: Sens de rotation **DR-** (avec correction de rayon **RL**)

Concave: sens de rotation **DR+** (avec correction de rayon **RL**)

Exemple de séquences CN

#### 10 L X+40 Y+40 RL F200 M3

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (ARC 1)

ou

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (ARC 2)

ou

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (ARC 3)

ou


11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (ARC 4)




La distance entre le point de départ et le point final du diamètre du cercle ne doit pas être supérieure au diamètre du cercle.

Le rayon max. est 99,9999 m.

Les axes angulaires A, B et C sont acceptés.





# Trajectoire circulaire CT avec raccordement tangentiel

L'outil se déplace sur un arc de cercle tangent à l'élément de contour programmé précédemment.

Un raccordement est "tangentiel" si aucune discontinuité ni angle vif n'existent au point de contact des éléments, ceux-ci s'enchaînant d'une manière continue.

Programmez directement avant la séquence CT l'élément de contour auquel se raccorde l'arc de cercle tangent. Pour cela, au moins deux séquences de positionnement sont nécessaires



- ▶ Coordonnées du point final de l'arc de cercle, si nécessaire :
- ▶ Avance F
- ▶ Fonction auxiliaire M

#### Exemple de séquences CN

7 L X+0 Y+25 RL F300 M3


8 L X+25 Y+30

9 CT X+45 Y+20

10 L Y+0




La séquence **CT** ainsi que l'élément de ce contour précédent doivent contenir les deux coordonnées du plan dans lequel l'arc de cercle doit être exécuté!






#### Exemple : déplacement linéaire et chanfreins en coordonnées cartésiennes



O BEGIN PGM LINEAIRE MM		
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute pour simulation graphique de l'usinage	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0		
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Appel d'outil avec axe de broche et vitesse de rotation broche	
4 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil dans l'axe de broche en avance rapide FMAX	
5 L X-10 Y-10 RO FMAX	Prépositionner l'outil	
6 L Z-5 RO F1000 M3	Aller à la profondeur d'usinage avec avance F = 1000 mm/min.	
7 APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300	Aborder le contour au point 1 sur une droite avec	
	raccordement tangentiel	
8 L Y+95	Aborder le point 2	
9 L X+95	Point 3 : première droite du coin 3	
10 CHF 10	Programmer un chanfrein de longueur 10 mm	
11 L Y+5	Point 4 : deuxième droite du coin 3, première droite du coin 4	
12 CHF 20	Programmer un chanfrein de longueur 20 mm	
13 L X+5	Aborder le dernier point 1 du contour, deuxième droite du coin 4	
14 DEP LT LEN10 F1000	Quitter le contour sur une droite avec raccordement tangentiel	
15 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme	
16 END PGM LINEAIRE MM		

#### **Exemple : déplacement circulaire en coordonnées cartésiennes**




O BEGIN PGM CIRCULAIR MM		
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute pour simulation graphique de l'usinage	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0		
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Appel d'outil avec axe de broche et vitesse de rotation broche	
4 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil dans l'axe de broche en avance rapide FMAX	
5 L X-10 Y-10 RO FMAX	Prépositionner l'outil	
6 L Z-5 RO F1000 M3	Aller à la profondeur d'usinage avec avance F = 1000 mm/min.	
7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300	Aborder le contour au point 1 sur une trajectoire circulaire avec	
	raccordement tangentiel	
8 L X+5 Y+85	Point 2 : première droite au point 2	
9 RND R10 F150	Insérer un rayon R = 10 mm, avance : 150 mm/min.	
10 L X+30 Y+85	Aborder le point 3 : point initial du cercle avec CR	
11 CR X+70 Y+95 R+30 DR-	Aborder le point 4 : point final du cercle avec CR, rayon 30 mm	
12 L X+95	Aller au point 5	
13 L X+95 Y+40	Aller au point 6	
14 CT X+40 Y+5	Aller au point 7: point final du cercle, arc de cercle avec raccordement tangentiel au point 6, la TNC calcule automatiquement le rayon	



15 L X+5	Aller au dernier point du contour 1
16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000	Quitter le contour sur trajectoire circulaire avec raccord. tangentiel
17 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
18 END PGM CIRCULAIR MM	

#### Exemple : cercle entier en coordonnées cartésiennes



O BEGIN PGM C-CC MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S3150	Appel de l'outil
4 CC X+50 Y+50	Définir le centre du cercle
5 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
6 L X-40 Y+50 RO FMAX	Prépositionner l'outil
7 L Z-5 RO F1000 M3	Aller à la profondeur d'usinage
8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300	Aborder le point initial en suivant une trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel
9 C X+0 DR-	Aborder le point final (=point initial du cercle)
10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000	Quitter le contour sur trajectoire circulaire avec raccord. tangentiel
11 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
12 END PGM C-CC MM	



# 6.5 Contournages – Coordonnées polaires

#### Vue d'ensemble

Les coordonnées polaires vous permettent de définir une position par un angle **PA** et une distance **PR** par rapport à un pôle **CC** défini précédemment.

L'utilisation des coordonnées polaires est intéressante pour :

- les positions sur des arcs de cercle
- les plans avec données angulaires (ex. cercles de trous)

#### Vue d'ensemble des fonctions de contournages avec coordonnées polaires

Fonction	Touche de contournage	Déplacement d'outil	Données nécessaires	Page
Droite <b>LP</b>	* P	Droite	Rayon polaire, angle polaire du point final de la droite	Page 187
Arc de cercle CP	√° + P	Trajectoire circulaire et centre de cercle/pôle vers le point final de l'arc de cercle	Angle polaire du point final du cercle, sens de rotation	Page 188
Arc de cercle CTP	(T) + P	Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel à l'élément de contour précédent	Rayon polaire, angle polaire du point final du cercle	Page 189
Trajectoire hélicoïdale (hélice)	\( \forall \) + \( \bar{P} \)	Superposition d'une trajectoire circulaire et d'une droite	Rayon polaire, angle polaire du point final du cercle, coordonnée du point final dans l'axe d'outil	Page 190

#### Origine des coordonnées polaires : pôle CC

Avant d'indiquer les positions en coordonnées polaires, vous pouvez définir le pôle CC à n'importe quel endroit du programme d'usinage. Pour définir le pôle, procédez de la même manière que pour la programmation du centre de cercle.



▶ Coordonnées: pour le pôle, introduire les coordonnées cartésiennes ou introduire aucune coordonnée pour valider la dernière position programmée. Définir le pôle avant de programmer les coordonnées polaires. Ne programmer le pôle qu'en coordonnées cartésiennes. Le pôle reste actif jusqu'à ce que vous programmiez un nouveau pôle.

#### Exemple de séquences CN

12 CC X+45 Y+25

#### **Droite LP**

L'outil se déplace sur une droite allant de sa position actuelle jusqu'au point final de la droite. Le point de départ correspond au point final de la séguence précédente.





- ▶ Rayon polaire PR: Introduire la distance entre le point final de la droite et le pôle CC
- ▶ Angle polaire PA: position angulaire du point final de la droite comprise entre −360° et +360°

Le signe de  ${\bf PA}$  est déterminé par rapport à l'axe de référence angulaire .


- Angle compris entre l'axe de référence angulaire et PR, sens antihoraire : PA>0
- Angle entre l'axe de réf. angulaire et PR, sens horaire : PA<0


#### Exemple de séquences CN

12 CC X+45 Y+25 13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3 14 LP PA+60

15 LP IPA+60

16 LP PA+180





#### Trajectoire circulaire CP avec pôle CC

Le rayon des coordonnées polaires **PR** est en même temps le rayon de l'arc de cercle. **PR** est défini par la distance séparant le point initial du pôle **CC**. La dernière position d'outil programmée avant la trajectoire circulaire correspond au point de départ de la trajectoire circulaire.





- ▶ Angle polaire PA: position angulaire du point final de la trajectoire circulaire comprise entre −99999,9999° et +99999,9999°
- ▶ Sens de rotation DR

#### Exemple de séquences CN


18 CC X+25 Y+25

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3

20 CP PA+180 DR+



En coordonnées incrémentales, introduire le même signe pour DR et PA.



# Trajectoire circulaire CTP avec raccordement tangentiel

L'outil se déplace sur une trajectoire circulaire tangente à un élément de contour précédent.






- ▶ Rayon des coordonnées polaires PR : distance entre le point final de la trajectoire circulaire et le pôle CC
- ▶ Angle des coordonnées polaires PA: position angulaire du point final de la trajectoire circulaire

#### Exemple de séquences CN

12 CC X+40 Y+35
13 L X+0 Y+35 RL F250 M3
14 LP PR+25 PA+120
15 CTP PR+30 PA+30
16 L Y+0



Le pôle n'est pas le centre du cercle!





#### Trajectoire hélicoïdale (hélice)

Une trajectoire hélicoïdale est la superposition d'une trajectoire circulaire et d'un déplacement linéaire qui lui est perpendiculaire. Vous programmez la trajectoire circulaire dans un plan principal.

Vous ne pouvez programmer les contournages pour la trajectoire hélicoïdale qu'en coordonnées polaires.

#### **Application**

- Filetage intérieur et extérieur de grands diamètres
- Rainures de graissage

#### Calcul de la trajectoire hélicoïdale

Pour programmer, il vous faut disposer de la donnée incrémentale de l'angle total parcouru par l'outil sur la trajectoire hélicoïdale ainsi que de la hauteur totale de la trajectoire hélicoïdale.

Pour le calcul dans le sens du fraisage, de bas en haut, on a :

Nb de filets n Longueur du filetage + dépassement en

début et fin de filetage

Hauteur totale h

Angle total
incrémental IPA

Pas du filet P x nombre de filets n

Nombre de filets x 360° + angle pour dépassement du

tilet

Coordonnée initiale Z Pas du filet P x n rotations + (dépassement


en début de filet)

#### Forme de la trajectoire hélicoïdale

Le tableau indique la relation entre la direction de l'usinage, sens de rotation et correction de rayon pour certaines formes de trajectoires.

Filetage intérieur	Direction d'usinage	Sens de rotation	Correction rayon
à droite	Z+	DR+	RL
à gauche	Z+	DR-	RR
à droite	Z–	DR-	RR
à gauche	Z–	DR+	RL

Filetage extérieur				
à droite	Z+	DR+	RR	
à gauche	Z+	DR-	RL	
à droite	Z–	DR-	RL	
à gauche	Z–	DR+	RR	



#### Programmer une trajectoire hélicoïdale



Introduisez le sens de rotation et l'angle total incrémental IPA avec le même signe; dans le cas contraire, l'outil pourrait se déplacer sur une trajectoire incorrecte.

Pour l'angle total IPA, une valeur comprise entre -99 999,9999° et +99 999,9999° est possible.





- ▶ Angle polaire: introduire l'angle total parcouru par l'outil sur la trajectoire hélicoïdale. Après avoir introduit l'angle, sélectionnez l'axe d'outil à l'aide d'une touche de sélection d'axe.
- ▶ Introduire en incrémental la **coordonnée** de la hauteur de la trajectoire hélicoïdale
- ▶ Sens de rotation DR Trajectoire hélicoïdale sens horaire : DR-Trajectoire hélicoïdale sens anti-horaire : DR+
- ▶ Introduire la correction de rayon en fonction du tableau


Exemple de séquences CN: filetage M6 x 1 mm avec 5 filets

12 CC X+40 Y+25

13 L Z+0 F100 M3


14 LP PR+3 PA+270 RL F50

15 CP IPA-1800 IZ+5 DR-






#### Exemple : déplacement linéaire en coordonnées polaires



O BEGIN PGM LINAIRPO MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Appel de l'outil
4 CC X+50 Y+50	Définir le point d'origine des coordonnées polaires
5 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
6 LP PR+60 PA+180 RO FMAX	Prépositionner l'outil
7 L Z-5 RO F1000 M3	Aller à la profondeur d'usinage
8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250	Aborder le contour au point 1 suivant un cercle avec
	raccordement tangentiel
9 LP PA+120	Aller au point 2
10 LP PA+60	Aller au point 3
11 LP PA+0	Aller au point 4
12 LP PA-60	Aller au point 5
13 LP PA-120	Aller au point 6
14 LP PA+180	Aller au point 1
15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000	Quitter le contour sur un cercle avec raccordement tangentiel
16 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
17 END PGM LINAIRPO MM	

#### **Exemple : trajectoire hélicoïdale**



O BEGIN PGM HELICE MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S1400	Appel de l'outil
4 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
5 L X+50 Y+50 RO FMAX	Prépositionner l'outil
6 CC	Valider comme pôle la dernière position programmée
7 L Z-12,75 RO F1000 M3	Aller à la profondeur d'usinage
8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100	Aborder le contour sur un cercle avec raccordement tangentiel
9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200	Exécuter l'hélice
10 DEP CT CCA180 R+2	Quitter le contour sur un cercle avec raccordement tangentiel
11 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
12 END PGM HELICE MM	




# 6.6 Programmation de contour libre FK (Option logiciel Advanced programming features)

#### Principes de base

Les plans de pièces dont la cotation n'est pas orientée CN contiennent souvent des données non exploitables avec les touches de dialogue grises. Par exemple :

- des coordonnées connues peuvent être sur le contour même ou à proximité de celui-ci,
- des données peuvent se rapporter à un autre élément ou
- des indications de sens et des données décrivent le cheminement du contour.

Vous programmez ces données directement avec la programmation flexible de contours FK. La TNC calcule le contour à partir des données connues et assiste la programmation avec le graphique interactif FK. La figure en haut à droite montre une cotation que vous pouvez introduire très simplement en programmation FK.





#### Tenez compte des conditions suivantes pour la programmation FK

Avec la programmation FK, vous ne pouvez introduire des éléments du contour que dans le plan d'usinage. Vous définissez le plan d'usinage dans la première séquence **BLK FORM** du programme.

Toutes les données connues de chaque élément du contour doivent être introduites. Programmez également dans chaque séquence les données qui ne changent pas : les données non programmées sont considérées comme étant inconnues!

Les paramètres Q sont autorisés dans tous les éléments FK, excepté dans les éléments relatifs (ex. **RX** ou **RAN**), c'est à dire dans des éléments qui se réfèrent à d'autres séquences CN.

Dans un programme, quand les programmations conventionnelles et FK sont mélangées, chaque séquence FK doit être définie clairement.

La TNC a besoin d'un point fixe à partir duquel les calculs seront effectués. Avec les touches de dialogue grises, programmez directement avant un bloc FK une position contenant les deux coordonnées du plan d'usinage. Ne pas programmer de paramètre Q dans cette séquence.

Quand la première séquence d'un bloc FK est une séquence FCT ou FLT, vous devez programmer avant celleci au moins deux séquences avec les touches de dialogue grises afin de définir clairement le sens de démarrage.

Un bloc FK ne doit pas être situé directement derrière un repère **LBL**.



#### Graphique de programmation FK



Pour pouvoir utiliser le graphique avec la programmation FK, sélectionnez le partage d'écran PGM + GRAPHISME (voir "Mémorisation/Edition de programme" à la page 63)

Le contour d'une pièce n'est pas clairement défini quand les données des coordonnées sont incomplètes. Dans ce cas, la TNC affiche à l'aide du graphique FK les différentes solutions parmi lesquelles vous devez choisir. Le graphique FK représente le contour de la pièce en plusieurs couleurs :

bleu L'élément de contour est clairement défini

vert Les données introduites donnent plusieurs solutions ;

sélectionnez la bonne

**rouge** Les données introduites ne suffisent pas encore pour définir l'élément de contour ; introduisez d'autres

données

Lorsque les données donnent lieu à plusieurs solutions et que l'élément de contour est en vert, sélectionnez le contour correct de la manière suivante :



Appuyer sur la softkey AFFICHER SOLUTION jusqu'à ce que l'élément de contour soit affiché correctement. Utilisez la fonction zoom (2ème barre de softkeys) quand vous ne pouvez pas distinguer les différentes solutions les unes des autres.



L'élément de contour affiché est le bon : le choisir avec la softkey SELECTION SOLUTION

Quand vous ne souhaitez pas choisir tout de suite un contour affiché en vert; appuyez sur la softkey ACHEVER SELECTION pour poursuivre le dialogue FK.



Il est souhaitable de choisir aussi rapidement que possible avec SELECTION SOLUTION les éléments de contour en vert afin de réduire le nombre de solutions pour les éléments suivants.

Le constructeur de votre machine peut choisir d'autres couleurs pour le graphique FK.


Les séquences CN d'un programme appelé avec PGM CALL sont affichées par la TNC dans une autre couleur.

#### Afficher les numéros de séquence dans la fenêtre graphique

Pour afficher les numéros de séquence dans la fenêtre graphique :



Régler la softkey AFFICHER OMETTRE NO SÉQU. sur AFFICHER (barre de softkeys 3)



#### Ouvrir le dialogue FK

Lorsque vous appuyez sur la touche grise de fonction de contournage FK, la TNC affiche des softkeys pour ouvrir le dialogue FK: voir tableau suivant. Pour quitter les softkeys, appuyez à nouveau sur la touche FK.

Quand vous ouvrez le dialogue FK avec l'une de ces softkeys, la TNC affiche d'autres barres de softkeys à l'aide desquelles vous introduisez des coordonnées connues, des indications de sens et des données relatives à la forme du contour.

Elément FK	Softkey
Droite avec raccordement tangentiel	FLT
Droite sans raccordement tangentiel	FL
Arc de cercle avec raccordement tangentiel	FCT
Arc de cercle sans raccordement tangentiel	FC
Pôle pour programmation FK	FPOL



#### Pôle pour programmation FK





- Afficher les softkeys de programmation flexible de contour : appuyer sur la touche FK
- Ouvrir le dialogue de définition du pôle : appuyer sur la softkey FPOL. La TNC affiche les softkeys des axes du plan d'usinage actif
- Avec ces softkeys, introduire les coordonnées du pôle




Le pôle reste actif pour la programmation FK jusqu'à la définition d'un nouveau pôle avec FPOL.

#### **Droites FK**

#### **Droite sans raccordement tangentiel**








- Ouvrir le dialogue pour une droite FK : appuyer sur la softkey FL. La TNC affiche d'autres softkeys
- ▶ A l'aide de ces softkeys, introduire dans la séquence toutes les données connues. Le graphique FK affiche le contour programmé en rouge jusqu'à ce que les données suffisent. Plusieurs solutions sont affichées en vert (voir "Graphique de programmation FK", page 196)

#### **Droite avec raccordement tangentiel**

Quand la droite se raccorde tangentiellement à un autre élément du contour, ouvrez le dialogue avec la softkey FLT :







- Ouvrir le dialogue : appuyer sur la softkey FLT.
- A l'aide des softkeys, introduire dans la séquence toutes les données connues

#### **Trajectoires circulaires FK**

#### Trajectoire circulaire sans raccordement tangentiel



▶ Afficher les softkeys de programmation flexible de contour : appuyer sur la touche FK



- ▶ Ouvrir le dialogue pour un arc de cercle FK : appuyer sur la softkey FC ; la TNC affiche les softkeys pour les indications relatives à la trajectoire circulaire ou au centre de cercle
- ▶ Avec ces softkeys, introduire dans la séquence toutes les données connues : le graphique FK affiche le contour programmé en rouge jusqu'à ce que les données suffisent. Plusieurs solutions sont affichées en vert (voir "Graphique de programmation FK", page 196)

#### Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel

Quand la trajectoire circulaire se raccorde tangentiellement à un autre élément du contour, ouvrez le dialogue avec la softkey FCT :



▶ Afficher les softkeys de programmation flexible de contour : appuyer sur la touche FK




- Ouvrir le dialogue : appuyer sur la softkey FCT
- A l'aide des softkeys, introduire dans la séquence toutes les données connues



#### Possibilités d'introduction


#### Coordonnées du point final

Données connues	Softkeys	
Coordonnées cartésiennes X et Y	<u>x</u>	Y
Coordonnées polaires se référant à FPOL	PR	PA
Exemple de séquences CN		
7 FPOL X+20 Y+30		
8 FL IX+10 Y+20 RR F100		
9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15		



#### Direction et longueur des éléments du contour

Données connues	Softkeys
Longueur de la droite	LEN
Pente de la droite	an
Longueur de corde LEN de l'arc de cercle	LEN
Pente en entrée AN de la tangente	AN
Angle au centre de l'arc de cercle	CCA





#### Attention, danger pour la pièce et l'outil!


La pente en entrée introduite en incrémental (IAN); se réfère à la direction de la dernière séquence de déplacement. Les programmes incluant des pentes en entrée incrémentales et créés sur des iTNC 530 ou des TNC's plus anciennes ne sont pas compatibles.

Exemple de séquences CN

27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200

28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45

29 FCT DR- R15 LEN 15





#### Centre de cercle CC, rayon et sens de rotation dans la séquence FC/FCT

Pour des trajectoires circulaires programmées en mode FK, la TNC calcule un centre de cercle à partir des données que vous avez introduites. Avec la programmation FK, vous pouvez aussi programmer un cercle entier dans une séquence.

Si vous désirez définir le centre de cercle en coordonnées polaires, vous devez définir le pôle avec la fonction FPOL au lieu de CC. FPOL reste actif jusqu'à la prochaine séquence contenant FPOL et est défini en coordonnées cartésiennes.




11 FPOL X+20 Y+15

13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40

12 FL AN+40

Un centre de cercle défini de manière conventionnelle ou calculé par la TNC n'est plus actif comme pôle ou centre de cercle dans un nouveau bloc FK: si des coordonnées polaires programmées définies de manière conventionnelle se réfèrent à un pôle défini précédemment dans une séquence CC, reprogrammez ce pôle dans une séquence CC après le bloc FK.

Données connues	Softkeys	
Centre en coordonnées cartésiennes	cex Z	ccy
Centre en coordonnées polaires	CC PR	CC PA
Sens de rotation de la trajectoire circulaire	DR- DR+	
Rayon de la trajectoire circulaire	R R	
Exemple de séquences CN		
10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15		



# 6.6 Programmation de contour libre FK (Opti<mark>on l</mark>ogiciel Advanced programming features)

#### Contours fermés

A l'aide de la softkey CLSD, vous marquez le début et la fin d'un contour fermé. Ceci permet de réduire le nombre de solutions possibles pour le dernier élément du contour.

Introduisez CLSD en complément d'une autre donnée de contour dans la première et la dernière séquence d'un bloc FK.

CLSD

Début du contour : CLSD+ Fin du contour : CLSD-


Exemple de séquences CN

12 L X+5 Y+35 RL F500 M3

13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35

• •

17 FCT DR- R+15 CLSD-




#### **Points auxiliaires**

Vous pouvez introduire les coordonnées de points auxiliaires sur le contour ou en dehors de celui-ci, aussi bien pour les droites FK que pour les trajectoires circulaires FK.

#### Points auxiliaires sur un contour

Les points auxiliaires sont situés directement sur la droite ou sur le prolongement de celle-ci ou bien encore directement sur la trajectoire circulaire.

Données connues	Softkeys		
Coordonnée X point auxiliaire P1 ou P2 d'une droite	P1X	PZX	
Coordonnée Y point auxiliaire P1 ou P2 d'une droite	P1V	PZY	
Coordonnée X point auxiliaire P1, P2 ou P3 d'une trajectoire circulaire	P1X	P2X	P3X
Coordonnée Y point auxiliaire P1, P2 ou P3 d'une trajectoire circulaire	P1Y	P2Y	PSY



#### Points auxiliaires en dehors d'un contour

Données connues	Softkeys	
Coordonnée X et Y d'un point auxiliaire en dehors d'une droite	PDX	PDY
Distance entre point auxiliaire et droite	<b>P</b>	
Coordonnée X et Y d'un point auxiliaire en dehors d'une trajectoire circulaire	PDX	PDY
Distance entre point auxiliaire et trajectoire circulaire		

Exemple de séquences CN

13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071
14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10

#### Rapports relatifs

Les rapports relatifs sont des données qui se réfèrent à un autre élément de contour. Les softkeys et mots de programme destinés aux rapports **R**elatifs commencent par un "R". La figure de droite montre les données que vous devez programmer comme rapports relatifs.



Introduire toujours en incrémentales les coordonnées avec rapport relatif. Vous devez en plus indiquer le numéro de la séquence de l'élément de contour auquel vous vous référez.

L'élément de contour dont vous indiquez le nr. de séquence ne doit pas être à plus de 64 séquences avant la séquence de programmation du rapport.

Si vous effacez une séquence à laquelle vous vous êtes référée, la TNC délivre un message d'erreur. Modifiez le programme avant d'effacer cette séquence.

# 20 20 45° 90° X

#### Rapport relatif à la séquence N : coordonnées du point final

Données connues	Softkeys	
Coordonnées cartésiennes se référant à la séquence N	RY N	
Coordonnées polaires se référant à la séquence N	RPR N	

Exemple de séquences CN

12 FPOL X+10 Y+10
13 FL PR+20 PA+20
14 FL AN+45
15 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13
16 FL IPR+35 PA+0 RPR 13



#### Rapport relatif à la séquence N : direction et distance de l'élément de contour


Données connues	Softkey
Angle entre droite et autre élément de contour ou entre la tangente en entrée sur l'arc de cercle et un autre élément du contour	RAN N
Droite parallèle à un autre élément de contour	PAR N
Distance entre droite et élément de contour parallèle	\_DP

Evample de séguences CN

Données connues


	mpie de sequences CN
17	FL LEN 20 AN+15
18	FL AN+105 LEN 12.5
19	FL PAR 17 DP 12.5
20	FSELECT 2
21	FL LEN 20 IAN+95
22	FL IAN+220 RAN 18

Softkeys




#### Rapport relatif à la séquence N : centre de cercle CC

Coordonnées cartésiennes du centre de cercle se référant à la séquence N				
Coordonnées polaires du centre de cercle se référant à la séquence N				
Exemple de séquences CN				
12 FL X+10 Y+10 RL				
13 FL				
14 FL X+18 Y+35				
15 FL				
16 FL				
17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15	RCCX12	RCCY14		




#### **Exemple: programmation FK 1**



O BEGIN PGM FK1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	Appel de l'outil
4 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
5 L X-20 Y+30 RO FMAX	Prépositionner l'outil
6 L Z-10 RO F1000 M3	Aller à la profondeur d'usinage
7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Aborder le contour sur un cercle avec raccordement tangentiel
8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	Bloc FK:
9 FLT	Pour chaque élément du contour, programmer les données connues
10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
13 FLT	
14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
15 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Quitter le contour sur un cercle avec raccordement tangentiel
16 L X-30 Y+0 RO FMAX	
17 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
18 END PGM FK1 MM	



#### **Exemple: programmation FK 2**




O BEGIN PGM FK2 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4000	Appel de l'outil
4 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
5 L X+30 Y+30 RO FMAX	Prépositionner l'outil
6 L Z+5 RO FMAX M3	Prépositionner l'axe d'outil
7 L Z-5 RO F100	Aller à la profondeur d'usinage

8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350	Aborder le contour sur un cercle avec raccordement tangentiel
9 FPOL X+30 Y+30	Bloc FK:
10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30	Pour chaque élément du contour, programmer les données connues
11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10	
12 FSELECT 3	
13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60	
14 FSELECT 2	
15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10	
16 FSELECT 3	
17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30	
18 FSELECT 2	
19 DEP LCT X+30 Y+30 R5	Quitter le contour sur un cercle avec raccordement tangentiel
20 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
21 END PGM FK2 MM	



#### **Exemple: programmation FK 3**



O BEGIN PGM FK3 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20	Définition de la pièce brute
2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S4500	Appel de l'outil
4 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
5 L X-70 Y+0 RO FMAX	Prépositionner l'outil
6 L Z-5 RO F1000 M3	Aller à la profondeur d'usinage

7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250	Aborder le contour sur un cercle avec raccordement tangentiel
8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0	Bloc FK:
9 FLT	Pour chaque élément du contour, programmer les données connues
10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50	
11 FLT	
12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0	
13 FCT DR+ R24	
14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0	
15 FSELECT 2	
16 FCT DR- R1.5	
17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10	
18 FSELECT 2	
19 FCT DR+ R5	
20 FLT X+110 Y+15 AN+0	
21 FL AN-90	
22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30	
23 RND R5	
24 FL X+65 Y-25 AN-90	
25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75	
26 FCT DR- R65	
27 FSELECT 1	
28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0	
29 FSELECT 4	
30 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Quitter le contour sur un cercle avec raccordement tangentiel
31 L X-70 RO FMAX	
32 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
33 END PGM FK3 MM	





Programmation : sousprogrammes et répétitions de parties de programme

#### 7.1 Identifier les sous-programmes et répétitions de parties de programme

Vous pouvez exécuter plusieurs fois des phases d'usinage déjà programmées en utilisant les sous-programmes et répétitions de parties de programmes.

#### Label

Les sous-programmes et répétitions de parties de programme sont désignés par un début avec l'étiquette **LBL**, abréviation de LABEL (de l'angl. signifiant marque, étiquette).

Les LABELS reçoivent un numéro compris entre 1 et 999 ou bien un nom à définir par vous-même. Chaque numéro de LABEL ou chaque nom de LABEL ne peut être attribué qu'une seule fois dans le programme avec la touche LABEL SET. Le nombre de noms de labels que l'on peut introduire n'est limité que par la mémoire interne.



Ne pas utiliser un numéro ou un nom de label plusieurs fois!

Label 0 (**LBL 0**) identifie la fin d'un sous-programme et peut donc être utilisé autant de fois qu'on le souhaite.

#### 7.2 Sous-programmes

#### Mode opératoire

- 1 La TNC exécute le programme d'usinage jusqu'à un appel de sousprogramme CALL LBL
- 2 A partir de là, la TNC exécute le sous-programme appelé jusqu'à la fin du sous-programme LBL 0
- 3 Puis, la TNC continue le programme d'usinage avec la séquence suivant l'appel du sous-programme CALL LBL

#### Remarques sur la programmation

- Un programme principal peut contenir jusqu'à 254 sousprogrammes
- Vous pouvez appeler les sous-programmes dans n'importe quel ordre et autant de fois que vous le souhaitez
- Un sous-programme ne peut pas s'appeler lui-même
- Programmer les sous-programmes à la fin du programme principal (derrière la séquence avec M2 ou M30)
- Quand des sous-programmes sont situés dans le programme d'usinage avant la séquence avec M2 ou M30, ils seront exécutés au moins une fois sans qu'il soit nécessaire de les appeler

#### Programmer un sous-programme



- ▶ Programmer le début : appuyer sur la touche LBL SET
- ▶ Introduire le numéro du sous-programme. Si vous souhaitez utiliser des noms de LABEL : appuyez sur la softkey LBL NAME pour choisir l'introduction de texte
- Programmer la fin : appuyer sur la touche LBL SET et introduire le numéro de label "0"

#### Appeler un sous-programme



- Appeler le sous-programme : appuyer sur LBL CALL
- Numéro de label : introduire le numéro de label du sous-programme à appeler. Si vous souhaitez utiliser des noms de LABEL : appuyez sur la softkey LBL NAME pour choisir l'introduction de texte
- Répétitions REP : sauter cette question de dialogue avec la touche NO ENT. N'utiliser les répétitions REP que pour les répétitions de parties de programme



**CALL LBL 0** n'est pas autorisé dans la mesure où il correspond à l'appel de la fin d'un sous-programme.



# 7.3 Répétitions de parties de programme

#### Label LBL

Les répétitions de parties de programme commencent avec l'étiquette LBL. Une répétition se termine avec CALL LBL n REPn.

#### Mode opératoire

- 1 La TNC exécute le programme d'usinage jusqu'à la fin de la partie de programme (CALL LBL n REPn)
- 2 La TNC répète ensuite la partie de programme entre le LABEL appelé et l'appel de label CALL LBL n REPn autant de fois que vous l'avez défini sous REP
- 3 La TNC poursuit ensuite l'exécution du programme d'usinage

#### Remarques sur la programmation

- Vous pouvez répéter une partie de programme jusqu'à 65 534 fois
- Les parties de programme sont toujours exécutées une fois de plus qu'elles n'ont été programmées.

# Programmer une répétition de partie de programme




- Programmer le début : appuyer sur la touche LBL SET et introduire un numéro de LABEL pour la partie de programme qui doit être répétée. Si vous souhaitez utiliser des noms de LABEL : appuyez sur la softkey LBL NAME pour choisir l'introduction de texte
- Introduire la partie de programme

### Programmer une répétition de partie de programme



- Appuyer sur la touche LBL CALL
- ▶ Appel sous-prog/répét. partie prog: introduire le numéro du label de la partie de programme qui doit être répétée, valider avec la touche ENT. Si vous souhaitez utiliser des noms de LABEL: appuyez sur la softkey "Ibl name" pour choisir l'introduction de texte
- ▶ Répétition REP : introduire le nombre de répétitions, valider avec la touche ENT




## 7.4 Programme quelconque utilisé comme sous-programme

#### Mode opératoire

- 1 La TNC exécute le programme d'usinage jusqu'à ce que vous appeliez un autre programme avec CALL PGM
- 2 La TNC exécute ensuite le programme appelé jusqu'à la fin de celui-ci
- **3** Puis, la TNC poursuit l'exécution du programme d'usinage (qui appelle) avec la séquence suivant l'appel du programme

#### Remarques sur la programmation

- Pour utiliser un programme quelconque comme un sousprogramme, la TNC n'a pas besoin de LABEL.
- Le programme appelé ne doit pas contenir les fonctions auxiliaires M2 ou M30. Dans le programme qui est appelé, si vous avez défini des sous-programmes avec labels, vous pouvez alors utiliser M2 ou M30 avec la fonction de saut FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99 pour sauter cette partie de programme
- Le programme appelé ne doit pas contenir d'appel CALL PGM dans le programme qui appelle (boucle infinie)





#### Programme quelconque utilisé comme sousprogramme





► Fonction permettant d'appeler le programme : appuyer sur la touche PGM CALL

Appuyer sur la softkey PROGRAMME : la TNC démarre le dialogue pour définir le programme à appeler. Introduire le chemin avec le clavier virtuel (touche GOTO), ou



La TNC met au premier plan une fenêtre, au moyen de laquelle vous pouvez choisir le programme à appeler et le valider avec la touche END



Si vous n'introduisez que le nom du programme, le programme appelé doit être dans le même répertoire le programme qui appelle.

Si le programme appelé n'est pas dans le même répertoire que celui du programme qui appelle, le chemin d'accès doit être introduit en entier, par exemple :

TNC:\ZW35\EBAUCHE\PGM1.H

Si vous souhaitez appeler un programme en DIN/ISO, introduisez dans ce cas le type de fichier .I derrière le nom du programme.

Vous pouvez également appeler n'importe quel programme à l'aide du cycle 12 PGM CALL.

Avec un **PGM CALL**, les paramètres Q ont toujours un effet global. Tenez compte du fait que les modifications des paramètres Q dans le programme appelé se répercute éventuellement sur le programme appelant.



#### 7.5 Imbrications

#### Types d'imbrications

- Sous-programmes dans sous-programme
- Répétitions de parties de programme dans répétition de parties de programme
- Répéter des sous-programmes
- Répétitions de parties de programme dans sous-programme

#### **Niveaux d'imbrication**

Les niveaux d'imbrication définissent combien les parties de programme ou les sous-programmes peuvent contenir d'autres sousprogrammes ou répétitions de parties de programme.

- Niveaux d'imbrication max. pour les sous-programmes : 8
- Niveaux d'imbrication max. pour les appels de programme principal : 6, un CYCL CALL agissant comme un appel de programme principal
- Vous pouvez imbriquer à volonté des répétitions de parties de programme



#### Sous-programme dans sous-programme

#### Exemple de séquences CN

O BEGIN PGM SPGMS MM		
•••		
17 CALL LBL "SP1"	Appeler le sous-programme au niveau de LBL SP1	
•••		
35 L Z+100 RO FMAX M2	Dernière séquence de programme du	
	programme principal (avec M2)	
36 LBL "SP1"	Début du sous-programme SP1	
•••		
39 CALL LBL 2	Le sous-programme LBL2 est appelé	
•••		
45 LBL 0	Fin du sous-programme 1	
46 LBL 2	Début du sous-programme 2	
•••		
62 LBL 0	Fin du sous-programme 2	
63 END PGM SPGMS MM		

#### Exécution du programme

- 1 Le programme principal SPMS est exécuté jusqu'à la séquence 17
- **2** Le sous-programme SP1 est appelé et exécuté jusqu'à la séquence 39
- **3** Le sous-programme 2 est appelé et exécuté jusqu'à la séquence 62. Fin du sous-programme 2 et retour au sous-programme dans lequel il a été appelé
- **4** Le sous-programme 1 est exécuté de la séquence 40 à la séquence 45. Fin du sous-programme 1 et retour au programme principal SPGMS
- **5** Le programme principal SPGMS est exécuté de la séquence 18 à la séquence 35. Retour à la séquence 1 et fin du programme



## Renouveler des répétitions de parties de programme

#### Exemple de séquences CN

O BEGIN PGM REPS MM	
15 LBL 1	Début de la répétition de partie de programme 1
•••	
20 LBL 2	Début de la répétition de partie de programme 2
•••	
27 CALL LBL 2 REP 2	Partie de programme entre cette séquence et LBL 2
•••	(séquence 20) répétée 2 fois
35 CALL LBL 1 REP 1	Partie de programme entre cette séquence et LBL 1
	(séquence 15) répétée 1 fois
50 END PGM REPS MM	

#### Exécution du programme

- 1 Le programme principal REPS est exécuté jusqu'à la séquence 27
- 2 La partie de programme située entre la séquence 27 et la séquence 20 est répétée 2 fois
- **3** Le programme principal REPS est exécuté de la séquence 28 à la séquence 35
- **4** La partie de programme située entre la séquence 35 et la séquence 15 est répétée 1 fois (contenant la répétition de partie de programme de la séquence 20 à la séquence 27)
- **5** Le programme principal REPS est exécuté de la séquence 36 à la séquence 50 (fin du programme)

HEIDENHAIN TNC 320



#### Répéter un sous-programme

#### Exemple de séquences CN

O BEGIN PGM SPGREP MM	
10 LBL 1	Début de la répétition de partie de programme 1
11 CALL LBL 2	Appel du sous-programme
12 CALL LBL 1 REP 2	Partie de programme entre cette séquence et LBL1
•••	(séquence 10) répétée 2 fois
19 L Z+100 RO FMAX M2	Dernière séqu. du programme principal avec M2
20 LBL 2	Début du sous-programme
•••	
28 LBL 0	Fin du sous-programme
29 END PGM SPGREP MM	

#### Exécution du programme

- **1** Le programme principal SPREP est exécuté jusqu'à la séquence
- 2 Le sous-programme 2 est appelé et exécuté
- **3** La partie de programme située entre la séquence 12 et la séquence 10 est répétée 2 fois : Le sous-programme 2 est répété 2 fois
- **4** Le programme principal SPGREP est exécuté de la séquence 13 à la séquence 19 ; fin du programme




### 7.6 Exemples de programmation

#### **Exemple:** Fraisage d'un contour en plusieurs passes

Déroulement du programme

- Pré-positionner l'outil sur l'arête supérieure de la pièce
- Introduire la passe en valeur incrémentale
- Fraisage de contour
- Répéter la passe et le fraisage du contour



O BEGIN PGM PGMREP MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S500	Appel de l'outil
4 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
5 L X-20 Y+30 RO FMAX	Pré-positionnement dans le plan d'usinage
6 L Z+O RO FMAX M3	Pré-positionnement sur l'arête supérieure de la pièce




7 LBL 1	Marque pour répétition de partie de programme
8 L IZ-4 RO FMAX	Passe en profondeur incrémentale (dans le vide)
9 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250	Accoster le contour
10 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30	Contour
11 FLT	
12 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75	
13 FLT	
14 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20	
15 FLT	
16 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30	
17 DEP CT CCA90 R+5 F1000	Quitter le contour
18 L X-20 Y+0 RO FMAX	Dégager l'outil
19 CALL LBL 1 REP 4	Retour au LBL 1; au total quatre fois
20 L Z+250 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
21 END PGM PGMREP MM	



### **Exemple : groupe de trous**

Déroulement du programme

- Aborder les groupes de trous dans le programme principal
- Appeler le groupe de trous (sous-programme 1)
- Ne programmer le groupe de trous qu'une seule fois dans le sous-programme 1



O BEGIN PGM SP1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z S5000	Appel de l'outil
4 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
5 CYCL DEF 200 PERÇAGE	Définition du cycle Perçage
Q200=2 ; DISTANCE D'APPROCHE	
Q201=-10 ; PROFONDEUR	
Q206=250 ;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=5 ; PROFONDEUR DE PASSE	
Q210=0 ;TEMPO. EN HAUT	
Q203=+0 ;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=10 ;SAUT DE BRIDE	
Q211=0.25 ;TEMPO. AU FOND	




6 L X+15 Y+10 RO FMAX M3	Aborder le point initial du groupe de trous 1
7 CALL LBL 1	Appeler le sous-programme du groupe de trous
8 L X+45 Y+60 RO FMAX	Aborder le point initial du groupe de trous 2
9 CALL LBL 1	Appeler le sous-programme du groupe de trous
10 L X+75 Y+10 RO FMAX	Aborder le point initial du groupe de trous 3
11 CALL LBL 1	Appeler le sous-programme du groupe de trous
12 L Z+250 RO FMAX M2	Fin du programme principal
13 LBL 1	Début du sous-programme 1 : groupe de trous
14 CYCL CALL	Trou 1
15 L IX+20 RO FMAX M99	Aborder le 2ème trou, appeler le cycle
16 L IY+20 RO FMAX M99	Aborder le 3ème trou, appeler le cycle
17 L IX-20 RO FMAX M99	Aborder le 4ème trou, appeler le cycle
18 LBL 0	Fin du sous-programme 1
19 END PGM SP1 MM	

#### **Exemple:** groupe trous avec plusieurs outils

#### Déroulement du programme

- Programmer les cycles d'usinage dans le programme principal
- Appeler le groupe de trous (sousprogramme 1)
- Aller au groupe de trous dans le sousprogramme 1, appeler le groupe de trous (sousprogramme 2)
- Ne programmer le groupe de trous qu'une seule fois dans le sous-programme 2



O BEGIN PGM SP2	ММ	
1 BLK FORM 0.1 Z	X+0 Y+0 Z-20	
2 BLK FORM 0.2 X	+100 Y+100 Z+0	
3 TOOL CALL 1 Z	\$5000	Appel d'outil, foret à centrer
4 L Z+250 RO FMA	X	Dégager l'outil
5 CYCL DEF 200 P	ERÇAGE	Définition du cycle de centrage
Q200=2	;DISTANCE D'APPROCHE	
Q202=-3	; PROFONDEUR	
Q206=250	;AVANCE PLONGÉE PROF.	
Q202=3	;PROFONDEUR DE PASSE	
Q210=0	;TEMPO. EN HAUT	
Q203=+0	;COORD. SURFACE PIÈCE	
Q204=10	;SAUT DE BRIDE	
Q211=0.25	;TEMPO. AU FOND	
6 CALL LBL 1		Appeler sous-programme 1 de la figure de trous complète



7 L Z+250 RO FMAX M6	Changement d'outil	
8 TOOL CALL 2 Z S4000	Appel d'outil , foret	
9 FN 0: Q201 = -25	Nouvelle profondeur de perçage	
10 FN 0: Q202 = +5	Nouvelle passe de perçage	
11 CALL LBL 1	Appeler sous-programme 1 de la figure de trous complète	
12 L Z+250 RO FMAX M6	Changement d'outil	
13 TOOL CALL 3 Z S500	Appel d'outil, alésoir	
14 CYCL DEF 201 ALÉS. À L'ALÉSOIR	Définition du cycle d'alésage à l'alésoir	
Q200=2 ; DISTANCE D'APPROCHE		
Q201=-15 ; PROFONDEUR		
Q206=250 ;AVANCE PLONGÉE PROF.		
Q211=0.5 ;TEMPO. EN HAUT		
Q208=400 ;AVANCE RETRAIT		
Q203=+0 ;COORD. SURFACE PIÈCE		
Q204=10 ;SAUT DE BRIDE		
15 CALL LBL 1	Appeler sous-programme 1 de la figure de trous complète	
16 L Z+250 RO FMAX M2	Fin du programme principal	
17 LBL 1	Début du sous-programme 1 : figure de trous complète	
18 L X+15 Y+10 RO FMAX M3	Aborder le point initial du groupe de trous 1	
19 CALL LBL 2	Appeler le sous-programme 2 du groupe de trous	
20 L X+45 Y+60 RO FMAX	Aborder le point initial du groupe de trous 2	
21 CALL LBL 2	Appeler le sous-programme 2 du groupe de trous	
22 L X+75 Y+10 RO FMAX	Aborder le point initial du groupe de trous 3	
23 CALL LBL 2	Appeler le sous-programme 2 du groupe de trous	
24 LBL 0	Fin du sous-programme 1	
25 LBL 2	Début du sous-programme 2 : groupe de trous	
26 CYCL CALL	1er trou avec cycle d'usinage actif	
27 L IX+20 RO FMAX M99	Aborder le 2ème trou, appeler le cycle	
28 L IY+20 RO FMAX M99	Aborder le 3ème trou, appeler le cycle	
29 L IX-20 RO FMAX M99	Aborder le 4ème trou, appeler le cycle	
30 LBL 0	Fin du sous-programme 2	
30 151 3	i iii da 30d3-programme z	





8

Programmation : Paramètres Q

## 8.1 Principe et vue d'ensemble des fonctions

Grâce aux paramètres, vous pouvez définir toute une famille de pièces dans un même programme d'usinage. A la place des valeurs numériques, vous introduisez des variables : les paramètres Q.


Exemples d'utilisation des paramètres Q :

- Valeurs de coordonnées
- Avances
- Vitesses de rotation
- Données de cycle

Les paramètres Q permettent également de programmer des contours définis par des fonctions mathématiques ou bien de réaliser des phases d'usinage dépendant de conditions logiques. En liaison avec la programmation FK, vous pouvez aussi combiner des contours dont la cotation n'est pas orientée CN avec les paramètres Q.

Les paramètres Q sont identifiés par des lettres suivies d'un nombre compris entre 0 et 1999. L'effet des paramètres est variable, voir tableau suivant :

Signification	Plage
Paramètres libres d'utilisation à condition qu'il n'y ai pas de recouvrement avec les cycles SL; effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC	Q0 à Q99
Paramètres pour fonctions spéciales de la TNC	<b>Q100</b> à <b>Q199</b>
Paramètres préconisés pour les cycles : effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC	Q200 à Q1199
Paramètres préconisés pour les cycles constructeur : effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC. Une concertation est éventuellement nécessaire avec le constructeur de la machine ou le prestataire.	Q1200 à Q1399
Paramètres préconisés pour les cycles constructeur <b>actifs avec Call</b> ; effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC	Q1400 à Q1499
Paramètres préconisés pour les cycles constructeur <b>actifs avec Def</b> ; effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC	Q1500 à Q1599



Programmation : Paramètres Q

Signification	Plage
Paramètres pouvant être utilisés librement, effet global pour tous les programmes contenus dans la mémoire de la TNC	Q1600 à Q1999
Paramètres <b>QL</b> pouvant être utilisés librement, seulement à effet local à l'intérieur d'un programme	QLO à QL499
Paramètres <b>QR</b> pouvant être utilisés librement, à effet permanent ( <b>r</b> émanent), y compris après une coupure de courant	QRO à QR499

Les paramètres **QS** (**S** signifiant "string" = chaîne) sont également à votre disposition si vous désirez traiter du texte dans la TNC. Les paramètres **QS** ont des plages identiques à celles des paramètres **Q** (voir tableau ci-dessus).



Attention : concernant les paramètres QS, la plage QS100 à QS199 est réservée aux textes internes.

Les paramètres locaux **QL** ne sont valables qu'à l'intérieur d'un programme et ne sont pas pris en compte lors d'appels de programme ou dans les macros.

#### Remarques concernant la programmation

Les paramètres Q et valeurs numériques peuvent être mélangés dans un programme.

Vous pouvez affecter aux paramètres Q des valeurs numériques comprises entre –99 999,9999 et +99 999,9999. La saisie de nombre est limitée à 15 caractères, dont au maximum 9 avant la virgule. En interne, la TNC peut calculer des valeurs jusqu'à 10<sup>10</sup>.

Paramètres **QS**: vous pouvez leur affecter jusqu'à 254 caractères.



Certains paramètres Q et QS ont une affectation fixe, p. ex. au paramètre **Q108** est toujours affecté le rayon de l'outilvoir "Paramètres Q réservés", page 292.



#### Appeler les fonctions des paramètres Q

Lors de la création d'un programme d'usinage, appuyez sur la touche "Q" (située sous la touche –/+ du pavé numérique). La TNC affiche alors les softkeys suivantes :

Groupe de fonctions	Softkey	Page
Fonctions mathématiques de base	ARITHM. DE BASE	Page 234
Fonctions trigonométriques	TRIGONO- METRIE	Page 236
Fonction de calcul d'un cercle	CALCUL CERCLE	Page 238
Sauts conditionnels	SAUTS	Page 239
Fonctions spéciales	FONCTIONS SPECIALES	Page 242
Introduire directement une formule	FORMULE	Page 276
Fonction pour l'usinage de contours complexes	FORMULE CONTOUR	Voir manuel d'utilisation des cycles



Quand vous définissez ou affectez un paramètre Q, la TNC affiche les softkeys Q, QS et QR. Ces softkeys permettent de sélectionner le type de paramètre. Vous introduisez ensuite le numéro de paramètre.

Si un clavier USB est raccordé, il est possible d'ouvrir le dialogue du formulaire de saisie en appuyant sur la touche  $\Omega$ .

### 8.2 Familles de pièces – ParamètresQ à la place de valeurs numériques

#### **Application**

A l'aide de la fonction paramètres Q FN 0: AFFECTATION, vous pouvez affecter aux paramètres Q des valeurs numériques. Dans le programme d'usinage, vous introduisez un paramètre Q à la place d'une valeur numérique.

#### Exemple de séquences CN

15 FN 0: Q10=25	Affectation
	Q10 reçoit la valeur 25
25 L X +Q10	correspond à L X +25


Pour des familles de pièces, vous affectez p. ex. des paramètres Q aux dimensions caractéristiques de la pièce.

Vous affectez alors à chacun de ces paramètres la valeur numérique correspondante pour usiner des pièces de formes différentes.

#### Exemple

Cylindre avec paramètres Q

Rayon du cylindre	R = Q1
Hauteur du cylindre	H = Q2
Cylindre Z1	Q1 = +30 Q2 = +10
Cylindre Z2	Q1 = +10 Q2 = +50
	42 100





# 8.3 Décrire les contours avec les fonctions mathématiques

#### **Application**

Grâce aux paramètres Q, vous pouvez programmer des fonctions mathématiques de base dans le programme d'usinage :

- Sélectionner la fonction de paramètres Q : appuyer sur la touche Q (dans le champ de saisie à droite). La barre de softkeys affiche les fonctions des paramètres Q
- Sélectionner les fonctions mathématiques de base : appuyer sur la softkey ARITHM. DE BASE. La TNC affiche les softkeys suivantes :

#### Tableau récapitulatif

Fonction	Softkey
FN 0: AFFECTATION Ex. FN 0: Q5 = +60 Affecter directement une valeur	FNO X = Y
FN 1: ADDITION Ex. FN 1: Q1 = -Q2 + -5 Additionner deux valeurs et affecter le résultat	FN1 X + Y
FN 2: SOUSTRACTION Ex. FN 2: Q1 = +10 - +5 Soustraire deux valeurs et affecter le résultat	FN2 X - Y
FN 3: MULTIPLICATION Ex. FN 3: Q2 = +3 * +3 Multiplier deux valeurs et affecter le résultat	FN3 X * Y
FN 4: DIVISION Ex. FN 4: Q4 = +8 DIV +Q2 Diviser deux valeurs et affecter le résultat Interdit: Division par 0!	FN4 X / Y
FN 5: RACINE Ex. FN 5: Q20 = SQRT 4 Extraire la racine carrée d'un nombre et affecter le résultat Interdit : Racine carrée d'une valeur négative!	FNS RACINE

A droite du signe "=", vous pouvez introduire :

- deux nombres
- deux paramètres Q
- un nombre et un paramètre Q

A l'intérieur des équations, vous pouvez donner le signe de votre choix aux paramètres Q et valeurs numériques.

i

#### Programmation des calculs de base

Exemple:

Q

Choisir les fonctions des paramètres  $\Omega$  : appuyer sur la touche  $\Omega$ 

ARITHM. DE BASE Sélectionner les fonctions mathématiques de base : appuyer sur la softkey ARITHM. DE BASE

FNØ X = Y Sélectionner la fonction des paramètres Q AFFECTATION : Softkey FN0 X = Y

NR. PARAMÈTRE POUR RÉSULTAT ?

5 ENT

Introduire le numéro du paramètre Q : 5

1. VALEUR OU PARAMÈTRE ?

10 Affecter la valeur numérique 10 à Q5

Q

Choisir les fonctions des paramètres  $\Omega$  : appuyer sur la touche  $\Omega$ 

ARITHM. DE BASE Sélectionner les fonctions mathématiques de base : appuyer sur la softkey ARITHM. DE BASE

FN3 X \* Y Sélectionner la fonction des paramètres Q MULTIPLICATION : Softkey FN3 X \* Y

NR. PARAMÈTRE POUR RÉSULTAT ?

12 Introduire le numéro du paramètre Q : 12

1. VALEUR OU PARAMÈTRE ?

Q5 ENT

Introduire Q5 comme première valeur

2. VALEUR OU PARAMÈTRE ?

7 ENT

Introduire 7 comme deuxième valeur

Exemple : Séquences de programme dans la TNC

16 FN 0: Q5 = +10

17 FN 3: Q12 = +Q5 \* +7



### 8.4 Fonctions trigonométriques

#### **Définitions**

Sinus, cosinus et tangente correspondent aux rapports entre les côtés d'un triangle rectangle. On a :

Sinus:  $\sin \alpha = a/c$ Cosinus:  $\cos \alpha = b/c$ 

**Tangente :**  $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$ 

**Explications** 

■ c est le côté opposé à l'angle droit

 $\blacksquare$  a est le côté opposé de l'angle  $\alpha$ 

■ b est le troisième côté

La TNC peut calculer l'angle à partir de la tangente :

 $\alpha$  = arctan (a / b) = arctan (sin  $\alpha$  / cos  $\alpha$ )

#### Exemple:

 $a = 25 \, \text{mm}$ 


b = 50 mm

 $\alpha$  = arctan (a / b) = arctan 0.5 = 26.57°

De plus:

 $a^{2} + b^{2} = c^{2}$  (avec  $a^{2} = a \times a$ )

 $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ 



#### Programmer les fonctions trigonométriques

Les fonctions trigonométriques s'affichent avec la softkey TRIGO-NOMETRIE. La TNC affiche les softkeys du tableau ci-dessous.

Programmation: comparer avec "Exemple de programmation pour les calculs de base"

Fonction	Softkey
FN 6: SINUS Ex. FN 6: Q20 = SIN-Q5 Définir le sinus d'un angle en degrés (°) et l'affecter	FN6 SIN(X)
FN 7: COSINUS Ex. FN 7: Q21 = COS-Q5 Définir le cosinus d'un angle en degrés (°) et l'affecter	D7 COS(X)
FN 8: RACINE DE SOMME DE CARRES Ex. FN 8: Q10 = +5 LEN +4 Définir la racine de somme de carrés et l'affecter	FN8 X LEN Y
FN 13: ANGLE Ex. FN 13: Q20 = +25 ANG-Q1 Définir l'angle avec arctan à partir de deux côtés ou sin et cos de l'angle (0 < angle < 360°) et l'affecter	FN13 X ANG Y

**HEIDENHAIN TNC 320** 237



#### 8.5 Calculs d'un cercle

#### **Application**

Grâce aux fonctions de calcul d'un cercle, la TNC peut déterminer le centre du cercle et son rayon à partir de trois ou quatre points situés sur le cercle. Le calcul d'un cercle à partir de quatre points est plus précis.

Application: vous pouvez utiliser ces fonctions, notamment lorsque vous voulez déterminer la position et la dimension d'un trou ou d'un cercle de trous à l'aide de la fonction programmable de palpage.

#### Fonction

FN 23: Calculer les DONNEES D'UN CERCLE à partir de 3 points du cercle

Ex. FN 23: Q20 = CDATA Q30



Softkey

Les paires de coordonnées de trois points du cercle doivent être mémorisées dans le paramètre Q30 et dans les cinq paramètres suivants – donc jusqu'à Q35.

La TNC mémorise alors le centre du cercle de l'axe principal (X pour axe de broche Z) dans le paramètre  $\Omega$ 20, le centre du cercle de l'axe secondaire (Y pour axe de broche Z) dans le paramètre  $\Omega$ 21 et le rayon du cercle dans le paramètre  $\Omega$ 22.

#### Fonction Softkey

FN 24: Calculer les DONNEES D'UN CERCLE à partir de 4 points du cercle



p. ex. FN 24: Q20 = CDATA Q30

Les paires de coordonnées de quatre points du cercle doivent être mémorisées dans le paramètre Q30 et dans les sept paramètres suivants – donc jusqu'à Q37.

La TNC mémorise alors le centre du cercle de l'axe principal (X pour axe de broche Z) dans le paramètre  $\Omega 20$ , le centre du cercle de l'axe secondaire (Y pour axe de broche Z) dans le paramètre  $\Omega 21$  et le rayon du cercle dans le paramètre  $\Omega 22$ .



Notez que **FN 23** et **FN 24**, outre le paramètre pour résultat, remplacent aussi automatiquement les deux paramètres suivants.

i

# 8.6 Sauts conditionnels avec paramètres Q

#### **Application**

Avec les sauts conditionnels, la TNC compare un paramètre Q à un autre paramètre Q ou à une autre valeur numérique. Si la condition est remplie, la TNC poursuit le programme d'usinage en sautant au label programmé après la condition(label, voir "Identifier les sousprogrammes et répétitions de parties de programme", page 214). Si la condition n'est pas remplie, la TNC exécute la séquence suivante.

Si vous souhaitez appeler un autre programme comme sousprogramme, programmez alors derrière le label un appel de programme **PGM CALL**.

#### Sauts inconditionnels

Les sauts inconditionnels sont des sauts dont la condition est toujours remplie. Exemple :

FN 9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1

#### **Programmer les sauts conditionnels**

Les sauts conditionnels apparaissent lorsque vous appuyez sur la softkey SAUTS. La TNC affiche les softkeys suivantes :

Fonction	Softkey
FN 9: SI EGAL, ALORS SAUT Ex. FN 9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "SPCAN25" Si les deux valeurs ou paramètres sont égaux, saut au label indiqué	FNS IF X EQ Y GOTO
FN 10: SI DIFFERENT, ALORS SAUT Ex. FN 10: IF +10 NE -Q5 GOTO LBL 10 Si les deux valeurs ou paramètres sont différents, saut	FN10 IF X NE Y GOTO

FN 11: SI SUPERIEUR, ALORS SAUT Ex. FN 11: IF+Q1 GT+10 GOTO LBL 5

au label indiqué

FN11 IF X GT Y GOTO

Si la 1ère valeur ou le 1er paramètre est supérieur(e) à la 2ème valeur ou au 2ème paramètre, saut au label indiqué

FN 12: SI INFERIEUR, ALORS SAUT Ex. FN 12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME"

FN12 IF X LT Y

Si la 1ère valeur ou le 1er paramètre est inférieur(e) à la 2ème valeur ou au 2ème paramètre, saut au label indiqué



#### Abréviations et expressions utilisées

IF (angl.): si EQU (angl. equal): Egal à NE (angl. not equal): différent de GT supérieur à (angl. greater than): LT (angl. less than): inférieur à **GOTO** (angl. go to): aller à

# 8.7 Contrôler et modifier les paramètres Q

#### **Procédure**

Vous pouvez contrôler et également modifier les paramètres Q pendant la programmation, le test ou tous les modes exécution.

Si nécessaire, interrompre l'exécution du programme (p. ex. en appuyant sur la touche STOP externe et sur la softkey STOP INTERNE) ou suspendre le test du programme



- ► Appeler les fonctions de paramètres Q : appuyer sur la softkey Q INFO ou sur la touche Q
- ▶ La TNC affiche tous les paramètres ainsi que les valeurs correspondantes. Sélectionnez le paramètre souhaité avec les touches fléchées ou la touche GOTO.
- Si vous souhaitez modifier la valeur, appuyer sur la softkey EDITER CHAMP ACTUEL, introduisez une nouvelle valeur et validez avec la touche ENT
- Si vous ne souhaitez pas modifier la valeur, appuyez alors sur la softkey VALEUR ACTUELLE ou fermez le dialogue avec la touche END



Les paramètres utilisés par la TNC en interne ou dans les cycles sont assortis de commentaires.

Si vous désirez vérifier ou modifier des paramètres locaux, globaux ou string, appuyez sur la softkey AFFICHER PARAMÈTRE Q QL QR QS. La TNC affiche alors tous les paramètres correspondants; les fonctions décrites auparavant opèrent de la même manière.

Vous pouvez faire afficher les paramètres Q dans l'affichage d'état supplémentaire; ceci dans les modes manuel, manivelle électronique, exécution séquentielle ou pas à pas et test de programme.

Si nécessaire, interrompre l'exécution du programme (p. ex. en appuyant sur la touche STOP externe et sur la softkey STOP INTERNE) ou suspendre le test du programme



▶ Appeler la barre des softkeys de partage d'écran




Sélectionner le partage d'écran avec l'affichage d'état supplémentaire : sur la moitié droite de l'écran, la TNC affiche le formulaire d'état Sommaire



Choisir la softkey ETAT PARAM. Q

▶ Sélectionnez la softkey LISTE DE PARAM. Q

▶ La TNC ouvre une fenêtre auxiliaire dans laquelle vous pouvez introduire la plage souhaitée de l'affichage des paramètres Q ou paramètres string Plusieurs paramètres Q peuvent être introduits, séparés par une virgule (p. ex. Q 1,2,3,4). Le domaine d'affichage est défini avec un trait d'union (p. ex. Q 10-14)





### 8.8 Fonctions spéciales

#### Résumé

Les fonctions spéciales apparaissent si vous appuyez sur la softkey FONCTIONS SPECIALES. La TNC affiche les softkeys suivantes :

Fonction	Softkey	Page
FN 14: ERROR Emission de messages d'erreur	FN14 ERREUR=	Page 243
FN 16: F-PRINT Emission formatée de textes ou paramètres Ω	FN16 F-PRINT	Page 248
FN 18 : SYS-DATUM READ Lecture des données-système	FN18 LIRE DON- NEES SYST	Page 252
FN 19 : PLC Transmission de valeurs au PLC	FN19 PLC=	Page 262
FN 20 : WAIT FOR Synchronisation CN et PLC	FN20 ATTENDRE	Page 262
FN 29 : PLC Transmission de huit valeurs max. au PLC	FN29 PLC LIST=	Page 263 Page 263
FN 37 : EXPORT Exporter des paramètres locaux Q ou des paramètres QS vers un programme appelant	FN37 EXPORT	Page 264 Page 264

Programmation : Paramètres Q

#### FN 14: ERROR: Emission de messages d'erreur

La fonction **FN 14: ERROR** permet de programmer l'émission de messages d'erreur définis par le constructeur de la machine ou par HEIDENHAIN: lorsque la TNC rencontre une séquence avec **FN 14** pendant l'exécution ou le test du programme, elle s'interrompt et délivre alors un message d'erreur. Vous devez ensuite relancer le programme. Codes d'erreur: voir tableau ci-dessous.

Plage de codes d'erreur	Dialogue standard
0 999	Dialogue dépendant de la machine
1000 1199	Messages d'erreur internes (voir tableau de droite)

#### Exemple de séquence CN

La TNC doit délivrer un message mémorisé sous le code d'erreur 254

180 FN 14: ERROR = 254

#### Message d'erreur réservé par HEIDENHAIN

Code d'erreur	Texte
1000	Broche?
1001	Axe d'outil manque
1002	Rayon d'outil trop petit
1003	Rayon outil trop grand
1004	Plage dépassée
1005	Position initiale erronée
1006	ROTATION non autorisée
1007	FACTEUR ECHELLE non autorisé
1008	IMAGE MIROIR non autorisée
1009	Décalage non autorisé
1010	Avance manque
1011	Valeur introduite erronée
1012	Signe erroné
1013	Angle non autorisé
1014	Point de palpage inaccessible
1015	Trop de points
1016	Introduction contradictoire



Code d'erreur	Texte
1017	CYCLE incomplet
1018	Plan mal défini
1019	Axe programmé incorrect
1020	Vitesse broche erronée
1021	Correction rayon non définie
1022	Arrondi non défini
1023	Rayon d'arrondi trop grand
1024	Départ progr. non défini
1025	Imbrication trop élevée
1026	Référence angulaire manque
1027	Aucun cycle d'usinage défini
1028	Largeur rainure trop petite
1029	Poche trop petite
1030	Q202 non défini
1031	Q205 non défini
1032	Q218 doit être supérieur à Q219
1033	CYCL 210 non autorisé
1034	CYCL 211 non autorisé
1035	Q220 trop grand
1036	Q222 doit être supérieur à Q223
1037	Q244 doit être supérieur à 0
1038	Q245 doit être différent de Q246
1039	Introduire plage angul. < 360°
1040	Q223 doit être supérieur à Q222
1041	Q214: 0 non autorisé

Code d'erreur	Texte
1042	Sens du déplacement non défini
1043	Aucun tableau points zéro actif
1044	Erreur position : centre 1er axe
1045	Erreur position : centre 2ème axe
1046	Diamètre du trou trop petit
1047	Diamètre du trou trop grand
1048	Diamètre du tenon trop petit
1049	Diamètre du tenon trop grand
1050	Poche trop petite : réusiner 1.A.
1051	Poche trop petite : réusiner 2.A
1052	Poche trop grande : rebut 1.A.
1053	Poche trop grande : rebut 2.A.
1054	Tenon trop petit : rebut 1.A.
1055	Tenon trop petit : rebut 2.A.
1056	Tenon trop grand : réusiner 1.A.
1057	Tenon trop grand : réusiner 2.A.
1058	TCHPROBE 425 : erreur cote max.
1059	TCHPROBE 425 : erreur cote min.
1060	TCHPROBE 426 : erreur cote max.
1061	TCHPROBE 426 : erreur cote min.
1062	TCHPROBE 430 : diam. trop grand
1063	TCHPROBE 430 : diam. trop petit
1064	Axe de mesure non défini
1065	Tolérance rupture outil dépassée
1066	Introduire O247 différent de 0
1067	Introduire O247 supérieur à 5
1068	Tableau points zéro?
1069	Introduire type de fraisage Q351 diff. de 0
1070	Diminuer profondeur filetage



Code d'erreur	Texte
1071	Exécuter l'étalonnage
1072	Tolérance dépassée
1073	Amorce de séquence active
1074	ORIENTATION non autorisée
1075	3DROT non autorisée
1076	Activer 3DROT
1077	Introduire profondeur en négatif
1078	Q303 non défini dans cycle de mesure!
1079	Axe d'outil non autorisé
1080	Valeurs calculées incorrectes
1081	Points de mesure contradictoires
1082	Hauteur de sécurité incorrecte
1083	Mode de plongée contradictoire
1084	Cycle d'usinage non autorisé
1085	Ligne protégée à l'écriture
1086	Surép. supérieure à profondeur
1087	Aucun angle de pointe défini
1088	Données contradictoires
1089	Position de rainure 0 interdite
1090	Introduire passe différente de 0
1091	Commutation Q399 non autorisée
1092	Outil non défini
1093	Numéro d'outil interdit
1094	Nom d'outil interdit
1095	Option de logiciel inactive
1096	Restauration cinématique impossible
1097	Fonction non autorisée
1098	Dimensions pièce brute contradictoires
1099	Position de mesure non autorisée

Code d'erreur	Texte
1100	Accès à cinématique impossible
1101	Pos. mesure hors domaine course
1102	Compensation Preset impossible
1103	Rayon outil trop grand
1104	Mode de plongée impossible
1105	Angle de plongée mal défini
1106	Angle d'ouverture non défini
1107	Largeur rainure trop grande
1108	Facteurs échelle inégaux
1109	Données d'outils inconsistantes



## FN 16: F-PRINT : émission formatée de textes et valeurs de paramètres Q



Avec **FN 16** et également à partir du programme CN, vous pouvez aussi afficher à l'écran les messages de votre choix. De tels messages sont affichés par la TNC dans une fenêtre auxiliaire.

Avec la fonction **FN 16: F-PRINT**, vous pouvez émettre de manière formatée les valeurs des paramètres Q et les textes via l'interface de données, par ex. sur une imprimante. Quand vous mémorisez les valeurs en interne ou que vous les transmettez à un ordinateur, la TNC enregistre les données dans le fichier que vous définissez dans la séquence **FN 16**.

Pour restituer le texte formaté et les valeurs des paramètres Q, créez à l'aide de l'éditeur de texte de la TNC un fichier-texte dans lequel vous définissez les formats et les paramètres Q à restituer.

Exemple de fichier-texte définissant le format d'émission :

"PROTOCOLE DE MESURE CENTRE DE GRAVITE ROUE A GODETS":

```
"DATE: %2d-%2d-%4d", DAY, MONTH, YEAR4;
"HEURE: %2d:%2d:%2d", HOUR, MIN, SEC;
"NOMBRE VALEURS DE MESURE: = 1";
"X1 = %9.3LF", Q31;
"Y1 = %9.3LF", Q32;
"Z1 = %9.3LF", Q33;
```

Pour élaborer les fichiers-texte, utilisez les fonctions de formatage suivantes :

Caractères spéciaux	Fonction		
<b>"</b> "	Définir le format d'émission pour textes et variables entre guillemets		
%9.3LF	Définir le format pour paramètres Q : 9 chiffres au total (y compris point décimal) dont 3 chiffres après la virgule, long, Floating (nombre décimal)		
%S	Format pour variable de texte		
,	Caractère de séparation entre le format d'émission et le paramètre		
;	Caractère de fin de séquence, termine une ligne		

i

Pour restituer également diverses informations dans le fichier de protocole, vous disposez des fonctions suivantes :

Mot clef	Fonction		
CALL_PATH	Indique le nom du chemin d'accès du programme CN dans lequel se trouve la fonction FN16. Exemple : "Programme de mesure: %S",CALL_PATH;		
M_CLOSE	Ferme le fichier dans lequel vous écrivez avec FN16. Exemple : M_CLOSE;		
M_APPEND	Ajoute le procès-verbal d'une nouvelle émission au protocole existant. Exemple : M_APPEND;		
ALL_DISPLAY	Restituer les valeurs des paramètres Q indépendamment de la config MM/INCH de la fonction MOD		
MM_DISPLAY	Restituer les valeurs des paramètres Q en MM si l'affichage MM est configuré dans la fonction MOD		
INCH_DISPLAY	Restituer les valeurs des paramètres Q en INCH si l'affichage INCH est configuré dans la fonction MOD		
L_ENGLISH	Restituer texte seulement avec dial. anglais		
L_GERMAN	Restituer texte seulement avec dial. allemand		
L_CZECH	Restituer texte seulement avec dial. tchèque		
L_FRENCH	Restituer texte seulement avec dial. français		
L_ITALIAN	Restituer texte seulement avec dial. italien		
L_SPANISH	Restituer texte seulement avec dial. espagnol		
L_SWEDISH	Restituer texte seulement avec dial. suédois		
L_DANISH	Restituer texte seulement avec dial. danois		
L_FINNISH	Restituer texte seulement avec dial. finnois		
L_DUTCH	Restituer texte seulement avec dial. néerlandais		
L_POLISH	Restituer texte seulement avec dial. polonais		
L_PORTUGUE	Restituer texte seulement avec dial. portugais		
L_HUNGARIA	Restituer texte seulement avec dial. hongrois		
L_RUSSIAN	Restituer texte seulement avec dial. russe		
L_SLOVENIAN	Restituer texte seulement avec dial. slovène		
<u>-</u>			



Mot clef	Fonction		
L_ALL	Restituer texte quel que soit le dialogue		
HOUR	Nombre d'heures du temps réel		
MIN	Nombre de minutes du temps réel		
SEC	Nombre de secondes du temps réel		
DAY	Jour du temps réel		
MONTH	Mois sous forme de nombre du temps réel		
STR_MONTH	Mois sous forme de symbole du temps réel		
YEAR2	Année à 2 chiffres du temps réel		
YEAR4	Année à 4 chiffres du temps réel		

Dans le programme d'usinage, vous programmez FN16: F-PRINT pour activer l'émission :

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASQUE\MASQUE1.A/RS232:\PROT1.A

La TNC restitue alors le fichier PROT1.A via l'interface série :

PROTOCOLE DE MESURE CENTRE DE GRAVITE ROUE A GODETS

DATE : 27:11:2001 HEURE : 08:56:34

NOMBRE VALEURS MESURE : = 1

X1 = 149,360 Y1 = 25,509Z1 = 37,000



La fonction **FN 16** écrase par défaut les fichiers de protocoles déjà existants ou portant le même nom. Utilisez **M\_APPEND** lorsque vous souhaitez ajouter un nouveau protocole au protocole existant lors d'une nouvelle restitution.

Si vous utilisez **FN 16** plusieurs fois dans le programme, la TNC mémorise tous les textes dans le fichier que vous avez défini dans fonction **FN 16**. La restitution du fichier n'est réalisée que lorsque la TNC lit la séquence **END PGM**, lorsque vous appuyez sur la touche Stop CN ou lorsque vous fermez le fichier avec **M CLOSE**.

Dans la séquence FN16, programmer le fichier de format et le fichier de protocole avec l'extension.

Si vous n'indiquez que le nom du fichier pour le chemin d'accès au fichier de protocole, la TNC mémorise celui-ci dans le répertoire dans lequel se trouve le programme CN contenant la fonction **FN 16**.

Vous pouvez restituer jusqu'à 32 paramètres Q par ligne dans le fichier de description du format.

#### Afficher des messages dans l'écran

Vous pouvez aussi utiliser la fonction **FN 16** pour afficher, à partir du programme CN, les messages de votre choix dans une fenêtre auxiliaire de l'écran de la TNC. On peut ainsi afficher très simplement et à n'importe quel endroit du programme des textes d'assistance de manière à ce que l'opérateur puissent réagir. Vous pouvez aussi restituer le contenu de paramètres Q si le fichier de description du protocole comporte les instructions correspondantes.

Pour que le message s'affiche dans l'écran de la TNC, il vous suffit d'introduire **SCREEN :** pour le nom du fichier-protocole.

#### 96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASQUE\MASQUE1.A/SCREEN:

Si le message comporte davantage de lignes que ne peut en afficher la fenêtre auxiliaire, vous pouvez feuilleter dans cette dernière à l'aide des touches du curseur.

Pour fermer la fenêtre auxiliaire : appuyer sur la touche CE. Pour programmer la fermeture de la fenêtre , introduire la séquence CN suivante :

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASQUE\MASQUE1.A/SCLR:





Toutes les conventions décrites précédemment sont valables pour le fichier du description de protocole.

Dans le programme, si vous délivrez plusieurs fois des textes à l'écran, la TNC ajoute tous les textes aux textes déjà présents. Pour afficher chaque texte individuellement, programmez la fonction M\_CLOSE à la fin du fichier de description du protocole.

#### Emission externe de messages

Vous pouvez aussi utiliser la fonction FN 16 pour mémoriser également sur un support externe les fichiers des programmes CN générés avec FN 16. Pour cela, il existe deux possibilités :

Indiquer le nom complet du chemin d'accès dans la fonction FN 16 :

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSQ\MSQ1.A / PC325:\LOG\PR01.TXT

Définir le nom du chemin d'accès dans la fonction MOD sous **Print** ou **Print-Test** si vous désirez mémoriser vos données toujours dans le même répertoire du serveur :

96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSQ\MSQ1.A / PRO1.TXT



Toutes les conventions décrites précédemment sont valables pour le fichier du description de protocole.

Dans le programme, si vous délivrez plusieurs fois le même fichier, la TNC ajoute tous les textes dans le fichiercible à la suite des textes déjà présents.

#### **FN 18: SYS-DATUM READ**

Avec la fonction **FN 18: SYS-DATUM READ**, vous pouvez lire les donnéessystème et les mémoriser dans les paramètres Q. La sélection de la donnée-système a lieu à l'aide d'un numéro de groupe (ID-Nr.), d'un numéro et, le cas échéant, d'un indice.

Nom du groupe, nr ID.	Numéro	Indice	Signification
Infos programme, 10	3	-	Numéro du cycle d'usinage actif
	103	Numéro du paramètre Ω	En rapport avec les cycles CN ; pour demander si le paramètre Q indiqué sous IDX a été suffisamment explicite dans le CYCL DEF correspondant.
Adresses de saut système, 13	1	-	Label auquel on saute avec M2/M30 au lieu de terminer le programme actuel; valeur = 0 : M2/M30 agit normalement

Programmation : Paramètres Q

Nom du groupe, nr ID.	Numéro	Indice	Signification
	2	-	Label auquel on saute avec FN14 : ERROR avec réaction NC-CANCEL, au lieu d'interrompre le programme avec une erreur. Le numéro d'erreur programmé dans l'instruction FN14 peut être lu sous ID992 NR14.  Valeur = 0 : FN14 agit normalement.
	3	-	Label auquel on saute lors d'une erreur serveur interne (SQL, PLC, CFG) au lieu d'interrompre le programme avec une erreur.  Valeur = 0 : l'erreur serveur agit normalement.
Etat de la machine, 20	1	-	Numéro d'outil actif
	2	-	Numéro d'outil préparé
	3	-	Axe d'outil actif 0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W
	4	-	Vitesse de rotation broche programmée
	5	-	Etat broche actif : -1=non défini, 0=M3 actif, 1=M4 active, 2=M5 après M3, 3=M5 après M4
	7	-	Gamme de broche
	8	-	Arrosage : 0=non 1=oui
	9	-	Avance active
	10	-	Indice de l'outil préparé
	11	-	Indice de l'outil courant
Données du canal, 25	1	-	Numéro de canal
Paramètre de cycle, 30	1	-	Distance d'approche du cycle d'usinage courant
	2	-	Profondeur perçage/fraisage du cycle d'usinage courant
	3	-	Profondeur de passe du cycle d'usinage courant
	4	-	Avance plongée en profondeur du cycle d'usinage courant
	5	-	Premier côté du cycle poche rectangulaire
	6	-	Deuxième côté du cycle poche rectangulaire
	7	-	Premier côté du cycle rainurage
	8	-	Deuxième côté du cycle rainurage
	9	-	Rayon cycle de la Poche circulaire
	10	-	Avance fraisage du cycle d'usinage actif



Nom du groupe, nr ID.	Numéro	Indice	Signification
	11	-	Sens de rotation du cycle d'usinage actif
	12	-	Temporisation du cycle d'usinage actif
	13	-	Pas de vis cycle 17, 18
	14	-	Surépaisseur de finition du cycle d'usinage courant
	15	-	Angle d'évidement du cycle d'usinage courant
	21	-	Angle de palpage
	22	-	Course de palpage
	23	-	Avance de palpage
Etat modal, 35	1	-	Cotation : 0 = absolue (G90) 1 = incrémentale (G91)
Données des tableaux SQL, 40	1	-	Code-résultat de la dernière instruction SQL
Données issues du tableau d'outils, 50	1	Nr OUT.	Longueur d'outil
	2	Nr. OUT.	Rayon d'outil
	3	Nr. OUT.	Rayon d'outil R2
	4	Nr. OUT.	Surépaisseur longueur d'outil DL
	5	Nr. OUT.	Surépaisseur rayon d'outil DR
	6	Nr. OUT.	Surépaisseur rayon d'outil DR2
	7	Nr. OUT.	Outil bloqué (0 ou 1)
	8	Nr. OUT.	Numéro de l'outil jumeau
	9	Nr. OUT.	Durée d'utilisation max.TIME1
	10	Nr. OUT.	Durée d'utilisation max. TIME2
	11	Nr. OUT.	Durée d'utilisation actuelle CUR. TIME
	12	Nr. OUT.	Etat PLC
	13	Nr. OUT.	Longueur max. de la dent LCUTS
	14	Nr. OUT.	Angle de plongée max. ANGLE
	15	Nr. OUT.	TT : nombre de dents CUT
	16	Nr. OUT.	TT : tolérance d'usure longueur LTOL
	17	Nr. OUT.	TT : tolérance d'usure rayon RTOL
	18	Nr. OUT.	TT : sens de rotation DIRECT (0=positif/-1=négatif)

Nom du groupe, nr ID.	Numéro	Indice	Signification
	19	Nr. OUT.	TT : décalage plan R-OFFS
	20	Nr. OUT.	TT : décalage longueur L-OFFS
	21	Nr. OUT.	TT : tolérance de rupture longueur LBREAK
	22	Nr. OUT.	TT : tolérance de rupture rayon RBREAK
	23	Nr. OUT.	Valeur PLC
	24	Nr. OUT.	Décalage du palpeur dans l'axe principal CAL-OF1
	25	Nr. OUT.	Décalage du palpeur dans l'axe secondaire CAL-OF2
	26	Nr. OUT.	Angle de broche lors de l'étalonnage CAL-ANG
	27	Nr. OUT.	Type d'outil pour tableau d'emplacements
	28	Nr. OUT.	Vitesse de rotation max. NMAX
Données issues du tableau d'emplacements, 51	1	Nr. emplac.	Numéro d'outil
	2	Nr. emplac.	Outil spécial : 0=non, 1=oui
	3	Nr. emplac.	Emplacement fixe : 0=non, 1=oui
	4	Nr. emplac.	Emplacement bloqué : 0= non, 1=oui
	5	Nr. emplac.	Etat PLC
Numéro d'emplacement d'un outil dans le tableau d'outils, 52	1	Nr. OUT.	Numéro d'emplacement
	2	Nr. OUT.	Numéro du magasin d'outils
Valeurs programmées directement après TOOL CALL, 60	1	-	Numéro d'outil T
	2	-	Axe d'outil actif 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W
	3	-	Vitesse de broche S
	4	-	Surépaisseur longueur d'outil DL
	5	-	Surépaisseur rayon d'outil DR
	6	-	TOOL CALL automatique 0 = oui, 1 = non



Nom du groupe, nr ID.	Numéro	Indice	Signification
	7	-	Surépaisseur rayon d'outil DR2
	8	-	Indice d'outil
	9	-	Avance active
Valeurs programmées directement après TOOL DEF, 61	1	-	Numéro d'outil T
	2	-	Longueur
	3	-	Rayon
	4	-	Indice
	5	-	Données d'outils programmées dans TOOL DEF 1 = oui, 0 = non
Correction d'outil active, 200	1	1 = sans surépaisseur 2 = avec surépaisseur 3 = avec surépaisseur et surépaisseur dans TOOL CALL	Rayon actif
	2	1 = sans surépaisseur 2 = avec surépaisseur 3 = avec surépaisseur et surépaisseur issue de TOOL CALL	Longueur active
	3	1 = sans surépaisseur 2 = avec surépaisseur 3 = avec surépaisseur et surépaisseur issue de TOOL CALL	Rayon d'arrondi R2
Transformations actives, 210	1	-	Rotation de base en mode Manuel
	2	-	Rotation programmée avec cycle 10
	3	-	Axe réfléchi actif
_			0 : image miroir inactive
			+1 : axe X réfléchi
_			+2 : axe Y réfléchi

Nom du groupe, nr ID.	Numéro	Indice	Signification
			+4 : axe Z réfléchi
			+64 : axe U réfléchi
			+128 : axe V réfléchi
			+256 : axe W réfléchi
			Combinaisons = somme des différents axes
	4	1	Facteur échelle actif axe X
	4	2	Facteur échelle actif axe Y
	4	3	Facteur échelle actif axe Z
	4	7	Facteur échelle actif axe U
	4	8	Facteur échelle actif axe V
	4	9	Facteur échelle actif axe W
	5	1	ROT. 3D axe A
	5	2	ROT. 3D axe B
	5	3	ROT. 3D axe C
	6	-	Inclinaison du plan d'usinage active/inact. (-1/0) dans un mode Exécution de programme
	7	-	Inclinaison du plan d'usinage active/inact. (-1/0) dans un mode Manuel
Décalage du point zéro actif, 220	2	1	Axe X
		2	Axe Y
		3	Axe Z
		4	Axe A
		5	Axe B
		6	Axe C
		7	Axe U
		8	Axe V
		9	Axe W
Zone de déplacement, 230	2	1 à 9	Fin de course logiciel négatif des axes 1 à 9
	3	1 à 9	Fin de course logiciel positif des axes 1 à 9
	5	-	Fin de course logiciel activé ou désactivé : (0 = act., 1 = inact.)



Nom du groupe, nr ID.	Numéro	Indice	Signification
Position nominale dans système REF, 240	1	1	Axe X
		2	Axe Y
		3	Axe Z
		4	Axe A
		5	Axe B
		6	Axe C
		7	Axe U
		8	Axe V
		9	Axe W
Position actuelle dans le système de coordonnées actif, 270	1	1	Axe X
		2	Axe Y
		3	Axe Z
		4	Axe A
		5	Axe B
		6	Axe C
		7	Axe U
		8	Axe V
		9	Axe W
Palpeur à commutation TS, 350	50	1	Type de palpeur
		2	Ligne dans le tableau des palpeurs
	51	-	Longueur active
	52	1	Rayon actif de bille
		2	Rayon d'arrondi
	53	1	Décalage centre (axe principal)
		2	Décalage centre (axe secondaire)
	54	-	Angle de l'orientation broche en degrés (décalage centre)
	55	1	Avance rapide
		2	Avance de mesure

Nom du groupe, nr ID.	Numéro	Indice	Signification
	56	1	Course de mesure max.
		2	Distance d'approche
	57	1	Ligne dans le tableau des palpeurs
Palpeur de table TT	70	1	Type de palpeur
		2	Ligne dans le tableau des palpeurs
	71	1	Centre axe principal (système REF)
		2	Centre axe secondaire (système REF)
		3	Centre axe d'outil (système REF)
	72	-	Rayon plateau
	75	1	Avance rapide
		2	Avance de mesure avec broche à l'arrêt
		3	Avance de mesure avec broche en rotation
	76	1	Course de mesure max.
		2	Distance d'approche pour mesure de longueur
		3	Distance d'approche pour mesure de rayon
	77	-	Vitesse de rotation broche
	78	-	Sens du palpage
Point de référence dans cycle palpeur, 360	1	1 à 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Dernier point d'origine d'un cycle de palpage manuel ou dernier point de palpage issu du cycle 0 sans correction de longueur mais avec correction de rayon du palpeur (système de coordonnées pièce)
	2	1 à 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Dernier point d'origine d'un cycle de palpage manuel ou dernier point de palpage issu du cycle 0 sans correction de longueur du palpeur ni de rayon (système de coordonnées machine)
	3	1 à 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Résultat de la mesure des cycles palpeurs 0 et 1 sans correction de rayon et de longueur du palpeur
	4	1 à 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)	Dernier point d'origine d'un cycle de palpage manuel ou dernier point de palpage issu du cycle 0 sans correction de longueur du palpeur ni de rayon (système de coordonnées pièce)
	10	-	Orientation broche
Valeur issue du tableau de points zéro actif dans le système de coordonnées actif, 500	Ligne	Colonne	Lire les valeurs



Nom du groupe, nr ID.	Numéro	Indice	Signification
Transfo de base, 507	Ligne	1 à 6 (X, Y, Z, SPA, SPB, SPC)	Lire une transfo de base d'un Preset
Offset axe, 508	Ligne	1 à 9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS, A_OFFS, B_OFFS, C_OFFS, U_OFFS, V_OFFS, W_OFFS)	Lire offset d'axe d'un Preset
Preset actif, 530	1	-	Lire numéro de Preset actif
Lire les données de l'outil courant, 950	1	-	Longueur d'outil L
	2	-	Rayon d'outil R
	3	-	Rayon d'outil R2
	4	-	Surépaisseur longueur d'outil DL
	5	-	Surépaisseur rayon d'outil DR
	6	-	Surépaisseur rayon d'outil DR2
	7	-	Outil bloqué TL 0 = non bloqué, 1 = bloqué
	8	-	Numéro de l'outil jumeau RT
	9	-	Durée d'utilisation max.TIME1
	10	-	Durée d'utilisation max. TIME2
	11	-	Durée d'utilisation actuelle CUR. TIME
	12	-	Etat PLC
	13	-	Longueur max. de la dent LCUTS
	14	-	Angle de plongée max. ANGLE
	15	-	TT : nombre de dents CUT
	16	-	TT : tolérance d'usure longueur LTOL
	17	-	TT : tolérance d'usure rayon RTOL
	18	-	TT : sens de rotation DIRECT 0 = positif, –1 = négatif
	19	-	TT : décalage plan R-OFFS
	20	-	TT : décalage longueur L-OFFS
	21	-	TT : tolérance de rupture longueur LBREAK



Nom du groupe, nr ID.	Numéro	Indice	Signification
	22	-	TT : tolérance de rupture rayon RBREAK
	23	-	Valeur PLC
	24	-	Type d'outil TYPE 0 = fraise, 21 = palpeur
	27	-	Ligne correspondante dans le tableau des palpeurs
	32	-	angle de pointe
	34	-	Lift off
Cycles palpeurs, 990	1	-	Comportement d'approche : 0 = comportement standard 1 = rayon actif, distance d'approche zéro
	2	-	0 = surveillance palpeur désactivée 1 = surveillance palpeur activée
	4	-	0= Tige de palpage non déviée 1= Tige de palpage déviée
Etat d'exécution, 992	10	-	Amorce de séquence active 1 = oui, 0 = non
	11	-	Etape de recherche
	14	-	Numéro de la dernière erreur FN14
	16	-	Exécution réelle active 1 = exécution, 2 = simulation

Exemple : affecter à Q25 la valeur du facteur échelle actif de l'axe  ${\bf Z}$ 

55 FN 18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3



# FN 19: PLC : transférer de valeurs au PLC

La fonction **FN 19: PLC** permet de transférer au PLC jusqu'à deux valeurs numériques ou paramètres Q.

Résolution et unité de mesure : 0,1 µm ou 0,0001°

Exemple : transférer au PLC la valeur numérique 10 (correspondant à 1µm ou 0,001°)

56 FN 19: PLC=+10/+Q3

# FN 20: WAIT FOR: Synchroniser CN et PLC



Vous ne devez utiliser cette fonction qu'en accord avec le constructeur de votre machine!

Avec la fonction **FN 20: WAIT FOR**, vous pouvez synchroniser la CN et le PLC pendant le déroulement du programme. La CN arrête l'usinage jusqu'à ce que soit réalisée la condition programmée dans la séquence FN 20-. Pour cela, la TNC peut contrôler les opérandes PLC suivants :

Opérande PLC	Abréviation	Plage d'adresses
Marqueur	М	0 à 4999
Entrée	I	0 à 31, 128 à 152 64 à 126 (1ère PL 401 B) 192 à 254 (2ème PL 401 B)
Sortie	0	0 à 30 32 à 62 (1ère PL 401 B) 64 à 94 (2ème PL 401 B)
Compteur	С	48 à 79
Timer	T	0 à 95
Octets	В	0 à 4095
Mot	W	0 à 2047
Double mot	D	2048 à 4095

La TNC 320 possède une interface étendue pour la communication entre le PLC et la CN. Il s'agit là d'une nouvelle interface symbolique Aplication Programmer Interface (API). Parallèlement, l'interface habituelle PLC-CN existe encore et peut toujours être utilisée. L'utilisation de l'ancienne ou la nouvelle interface API TNC est configurée par le constructeur de la machine. Introduisez le nom de l'opérande symbolique sous forme de string pour obtenir l'état défini de l'opérande symbolique.

Les conditions suivantes sont autorisées dans la séquence FN 20-:

Condition	Abréviation
Egal à	==
inférieur à	<
supérieur à	>
inférieur ou égal à	<=
supérieur ou égal à	>=

Pour cela, on dispose de la fonction FN20: WAIT FOR SYNC. WAIT FOR **SYNC** doit toujours être utilisée, par exemple lorsque vous importez des données-système avec FN18 et qui nécessitent d'être synchronisées en temps réel. La TNC stoppe alors le calcul anticipé et n'exécute la séguence CN suivante que quand le programme CN a réellement atteint cette séquence.

Exemple : suspendre le déroulement du programme jusqu'à ce que le PLC initialise à 1 le marqueur 4095

32 FN 20: WAIT FOR M4095==1

Exemple : suspendre le déroulement du programme jusqu'à ce que le PLC initialise à 1 l'opérande symbolique

32 FN20: APISPIN[0].NN SPICONTROLINPOS==1

Exemple : suspendre le calcul anticipé interne, lire la position actuelle de l'axe X

32 FN 20: WAIT FOR SYNC

33 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1

# FN 29: PLC: Transférer valeurs au PLC

La fonction FN 29: PLC permet de transférer au PLC jusqu'à huit valeurs numériques ou paramètres Q.

Résolutions et unités de mesure : 0,1 µm ou 0,0001°

Exemple : transférer au PLC la valeur numérique 10 (correspondant à 1µm ou 0,001°)

56 FN29: PLC=+10/+Q3/+Q8/+7/+1/+Q5/+Q2/+15

**HEIDENHAIN TNC 320** 263



# FN37: EXPORT

Vous utilisez la fonction FN37: EXPORT si vous désirez créer vos propres cycles et les intégrer dans la TNC. Dans les cycles, les paramètres Q 0-99 ont uniquement un effet local. Cela signifie que les paramètres Q n'agissent que dans le programme où ils ont été définis. A l'aide de la fonction FN 37: EXPORT, vous pouvez exporter les paramètres Q à effet local vers un autre programme (qui appelle).

Exemple : exporter le paramètre local Q25

56 FN37: EXPORT Q25

Exemple: exporter les paramètres locaux Q25 à Q30

56 FN37: EXPORT Q25 - Q30



La TNC exporte la valeur qui est celle du paramètre juste au moment de l'instruction EXPORT.

Le paramètre n'est exporté que vers le programme qui appelle immédiatement.

# 8.9 Accès aux tableaux avec instructions SQL

# Introduction

Dans la TNC, vous programmez les accès aux tableaux à l'aide de instructions SQL dans le cadre d'une **transaction**. Une transaction comporte plusieurs instructions SQL qui assurent un traitement rigoureux des entrées de tableaux.



Les tableaux sont configurés par le constructeur de la machine. Celui-ci définit les noms et désignations dont les instructions SQL ont besoin en tant que paramètres.

# Expressions utilisées ci-après :

- **Tableau**: un tableau comporte x colonnes et y lignes. Il est enregistré sous forme de fichier dans le gestionnaire de fichiers de la TNC et son adressage est réalisé avec le chemin d'accès et le nom du fichier (=nom du tableau). On peut utiliser des synonymes au lieu de l'adressage avec le chemin d'accès et le nom du fichier.
- **Colonnes :** le nombre et la désignation des colonnes sont définis lors de la configuration du tableau. Dans certaines instructions SQL, la désignation des colonnes est utilisée pour l'adressage.
- **Lignes**: le nombre de lignes est variable. Vous pouvez ajouter de nouvelles lignes. Une numérotation des lignes n'existe pas. Mais vous pouvez choisir (sélectionnez) des lignes en fonction du contenu des cellules. Vous ne pouvez effacer des lignes que dans l'éditeur de tableaux mais pas avec le programme CN.
- Cellule: intersection colonne/ligne.
- Entrée de tableau : contenu d'une cellule
- Result-set: pendant une transaction, les lignes et colonnes sélectionnées sont gérées dans Result-set. Considérez Result-set comme une mémoire-tampon contenant temporairement la quantité de lignes et colonnes sélectionnées. (de l'anglais Result-set = quantité résultante).
- **Synonyme:** ce terme désigne un nom donné à un tableau et utilisé à la place du chemin d'accès + nom de fichier. Les synonymes sont définis par le constructeur de la machine dans les données de configuration.



# Une transaction

En principe, une transaction comporte les actions suivantes :

- Adressage du tableau (fichier), sélection des lignes et transfert dans Result-set.
- Lire les lignes issues de Result-set, les modifier et/ou ajouter de nouvelles lignes.
- Fermer la transaction. Lors des modifications/compléments de données, les lignes issues de Result-set sont transférées dans le tableau (fichier).

D'autres actions sont toutefois nécessaires pour que les entrées du tableau puissent être traitées dans le programme CN et pour éviter en parallèle une modification de lignes de tableau identiques. Il en résulte donc le processus de transaction suivant :

- 1 Pour chaque colonne qui doit être traitée, on définit un paramètre Q. Le paramètre Q est affecté à la colonne – Il y est "lié" (SQL BIND...).
- 2 Adressage du tableau (fichier), sélection des lignes et transfert dans Result-set. Par ailleurs, vous définissez les colonnes qui doivent être transférées dans Result-set (**SQL SELECT...**).


Vous pouvez verrouiller les lignes sélectionnées. Si par la suite d'autres processus peuvent accéder à la lecture de ces lignes, ils ne peuvent toutefois pas modifier les entrées de tableau. Verrouillez toujours les lignes sélectionnées lorsque vous voulez effectuer des modifications (SQL SELECT ... POUR MISE À JOUR).

- Lire les lignes issues de Result-set, les modifier et/ou ajouter de nouvelles lignes:
  - Transfert d'une ligne de Result-set dans les paramètres Q de votre programme CN (**SQL FETCH...**)
  - Préparation de modifications dans les paramètres Q et transfert dans une ligne de Result-set (**SQL UPDATE...**)
  - Préparation d'une nouvelle ligne de tableau dans les paramètres Q et transfert sous forme d'une nouvelle ligne dans Result-set (SQL INSERT...)
- 4 Fermer la transaction.
  - Des entrées de tableau ont été modifiées/complétées : les données issues de Result-set sont transférées dans le tableau (fichier). Elles sont maintenant mémorisées dans le fichier. D'éventuels verrouillages sont annulés, Result-set est activé (SQL COMMIT...).
  - Des entrées de tableau n'ont pas été modifiées/complétées (accès seulement à la lecture) : d'éventuels verrouillages sont annulés. Result-set est activé (SOL ROLLBACK... SANS INDICE).

Vous pouvez traiter en parallèle plusieurs transactions.



Vous devez fermer impérativement une transaction qui a été commencée – y compris si vous n'utilisez que l'accès à la lecture. Ceci constitue le seul moyen de garantir que les modifications/données complétées ne soient pas perdues, que les verrouillages seront bien annulés et que Result-set sera activé.



#### Result-set

Les lignes sélectionnées à l'intérieur de Result-set sont numérotées en débutant par 0 de manière croissante. La numérotation est désignée par le terme **indice**. Pour les accès à la lecture et à l'écriture, l'indice est affiché, permettant ainsi d'accéder directement à une ligne de Result-set.

Il est souvent pratique de classer les lignes à l'intérieur de Result-set. Pour cela, on définit une colonne du tableau contenant le critère du tri. On choisit par ailleurs un ordre ascendant ou descendant (**SQL SELECT** ... **ORDRE BY** ...).

L'adressage de la ligne sélectionnée prise en compte dans Result-set s'effectue avec **HANDLE**. Toutes les instructions SQL suivantes utilisent le Handle en tant que référence à cette quantité de lignes et colonnes sélectionnées.

Lors de la fermeture d'une transaction, le handle est à nouveau déverrouillé (SQL COMMIT... ou SQL ROLLBACK...). Il n'est alors plus valable.


Vous pouvez traiter simultanément plusieurs Result-sets. Le serveur SQL attribue un nouveau Handle à chaque instruction Select.

#### Lier les paramètres Q aux colonnes

Le programme CN n'a pas d'accès direct aux entrées de tableau dans Result-set. Les données doivent être transférées dans les paramètres Q. A l'inverse, les données sont d'abord préparées dans les paramètres Q, puis transférées dans Result-set.

Avec **SQL BIND ...**, vous définissez quelles colonnes du tableau doivent être reproduites dans quels paramètres  $\Omega$ . Les paramètres  $\Omega$  sont liés (affectés) aux colonnes. Les colonnes qui ne sont pas liées aux paramètres  $\Omega$  ne sont pas prises en compte lors d'opérations de lecture/d'écriture.

Si une nouvelle ligne de tableau est créée avec **SQL INSERT...**, les colonnes non liées aux paramètres Q reçoivent des valeurs par défaut.





# **Programmation d'instructions SQL**



Vous ne pouvez programmer cette fonction que si vous avez préalablement introduit le code 555343.

Vous programmez les instructions SQL en mode Programmation :



- Sélectionner les fonctions SQL : appuyer sur la softkey SQL
- Sélectionner l'instruction SQL par softkey (voir tableau récapitulatif) ou appuyer sur la softkey SQL EXECUTE et programmer l'instruction SQL

# Tableau récapitulatif des softkeys

Fonction	Softkey
SQL EXECUTE Programmer l'instruction Select	SQL EXECUTE
SQL BIND Lier (affecter) un paramètre Q à la colonne de tableau	SQL
SQL FETCH Lire les lignes de tableau issues de Result-set et les enregistrer dans les paramètres Q	SQL FETCH
<b>SQL UPDATE</b> Enregistrer les données issues des paramètres Q dans une ligne de tableau existante de Result-set	SQL UPDATE
<b>SQL INSERT</b> Enregistrer les données issues des paramètres Q dans une nouvelle ligne de tableau de Result-set	SQL
<b>SQL COMMIT</b> Transférer dans le tableau des lignes issues de Resultset et fermer la transaction.	SOL
SQL ROLLBACK	SQL
<ul> <li>INDICE non programmé : rejeter les modifications/données complétées précédentes et fermer la transaction.</li> <li>INDICE programmé : la ligne avec indice reste dans Result-set – toutes les autres lignes dans Result-set sont supprimées. La transaction ne sera pas fermée.</li> </ul>	ROLLBACK

# **SQL BIND**

**SQL BIND** lie un paramètre Q à une colonne de tableau. Les instructions SQL Fetch, Update et Insert exploitent cette liaison (affectation) lors des transferts de données entre Result-set et le programme CN.

Une instruction **SQL BIND** sans nom de tableau et de colonne supprime la liaison. La liaison se termine au plus tard à la fin du programme CN ou du sous-programme.



- Vous pouvez programmer autant de liaisons que vous le souhaitez. Lors des opérations de lecture/d'écriture, seules les colonnes qui ont été indiquées dans l'instruction Select sont prises en compte.
- **SQL BIND...** doit être programmée **avant** les instructions Fetch, Update ou Insert. Vous pouvez programmer une instruction Select sans avoir programmé préalablement d'instructions Bind.
- Si vous indiquez dans l'instruction Select des colonnes pour lesquelles vous n'avez pas programmé de liaison, une erreur sera provoquée lors des opérations de lecture/d'écriture (interruption de programme).

SQL BIND

- ▶ Nr. paramètre pour résultat : paramètre Q qui sera lié (affecté) à la colonne de tableau.
- ▶ Banque de données : nom de colonne : introduisez le nom du tableau et la désignation des colonnes séparation avec .

Nom de tableau : synonyme ou chemin d'accès et nom de fichier de ce tableau. Le synonyme est introduit directement – Le chemin d'accès et le nom du fichier sont indiqués entre guillemets simples. Désignation de colonne : désignation de la colonne de tableau définie dans les données de configuration

# Exemple : Lier un paramètre Q à la colonne de tableau

11 SQL BIND Q881 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_NO"

12 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_X"

13 SQL BIND Q883 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_Y"

14 SQL BIND Q884 "TAB EXAMPLE.MESS Z"

### **Exemple: Annuler la liaison**

91 SQL BIND Q881 92 SQL BIND Q882 93 SQL BIND Q883 94 SQL BIND Q884



# **SQL SELECT**

**SQL SELECT** sélectionne des lignes du tableau et les transfère dans Result-set.

Le serveur SQL classe les données ligne par ligne dans Result-set. Les lignes sont numérotées en commençant par 0, de manière continue. Ce numéro de ligne, l'**INDICE** est utilisé dans les instructions SQL Fetch et Update.

Dans la fonction **SQL SELECT...WHERE...**, introduisez le critère de sélection. Ceci vous permet de limiter le nombre de lignes à transférer. Si vous n'utilisez pas cette option, toutes les lignes du tableau seront chargées.

Dans la fonction **SQL SELECT...ORDER BY...**, introduisez le critère de tri. Il comporte la désignation de colonne et le code de tri croissant/décroissant. Si vous n'utilisez pas cette option, les lignes seront mises dans un ordre aléatoire.

Avec la fonction **SQL SELCT...FOR UPDATE**, vous verrouillez les lignes sélectionnées pour d'autres applications. D'autres applications peuvent lire ces lignes mais pas les modifier. Vous devez impérativement utiliser cette option si vous procédez à des modifications sur les entrées de tableau.

**Result set vide :** si Result-set ne comporte aucune ligne correspondant au critère de sélection, le serveur SQL restitue un Handle valide sans aucune entrée de tableau.

▶ Nr. paramètre pour résultat : Paramètre Q pour le handle. Le serveur SQL fournit le handle pour ce groupe lignes/colonnes sélectionné avec l'instruction Select en cours.

En cas d'erreur (si le marquage n'a pas pu être exécuté), le serveur SQL restitue 1.

La valeur 0 désigne un handle non valide.

▶ Banque de données: Texte de commande SQL: Avec les éléments suivants:

#### ■ **SELECT** (code):

Indicatif de l'instruction SQL, désignations des colonnes de tableau à transférer (plusieurs colonnes séparées par ,), (voir exemples). Les paramètres Q doivent être liés pour toutes les colonnes indiquées ici.

#### ■ FROM Nom de tableau :

Synonyme ou chemin d'accès et nom de fichier de ce tableau. Le synonyme est introduit directement – Le chemin d'accès et le nom du tableau sont indiqués entre guillemets simples (voir exemples). Les paramètres Q doivent être liés pour toutes les colonnes indiquées ici.

#### ■ En option :

#### WHERE Critères de sélection :

Un critère de sélection est constitué de la désignation de colonne, de la condition (voir tableau) et de la valeur comparative. Pour lier plusieurs critères de sélection, utilisez les opérateurs ET ou OU. Programmez la valeur comparative soit directement, soit dans un paramètre Q. Un paramètre Q commence par : et il est mis entre guillemets simples (voir exemple)

#### ■ En option :

**ORDER BY** Désignation de colonne **ASC** pour tri croissant ou

**ORDER BY** Désignation de colonne **DESC** pour tri décroissant

Si vous ne programmez ni ASC ni DESC, le tri croissant est utilisé par défaut. La TNC classe les lignes sélectionnées dans la colonne indiquée

#### ■ En option :

#### FOR UPDATE (code):

Les lignes sélectionnées sont verrouillées pour l'accès à l'écriture d'autres applications

# Exemple : Sélectionner toutes les lignes du tableau

11 SQL BIND Q881 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_NO"

12 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_X"

13 SQL BIND Q883 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_Y"

14 SQL BIND Q884 "TAB\_EXAMPLE.MESS\_Z"

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO,MESU\_X,MESU\_Y,

MESU Z FROM TAB EXAMPLE"

Exemple : Sélection des lignes du tableau avec la fonction WHERE

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO,MESU\_X,MESU\_Y,
MESU Z FROM TAB EXAMPLE WHERE MESU NO<20"

Exemple : Sélection des lignes du tableau avec la fonction WHERE et paramètre Q

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO, MESU\_X, MESU\_Y,
MESU\_Z FROM TAB\_EXAMPLE" WHERE
MESU\_NO==:'011'"

Exemple : Nom de tableau défini avec chemin d'accès et nom de fichier

. . .

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO, MESU\_X, MESU\_Y, MESU\_Z FROM 'V:\TABLE\TAB\_EXAMPLE' WHERE MESU NO<20"



Condition	Programmation
égal à	= ==
différent de	!= <>
inférieur à	<
inférieur ou égal à	<=
supérieur à	>
supérieur ou égal à	>=
Combiner plusieurs conditions :	
ET logique	AND
OU logique	OR

# **SQL FETCH**

**SQL FETCH** lit la ligne adressée avec l'**INDICE** issue de Result-set et enregistre les entrées de tableau dans les paramètres Q liés (affectés). Result-set est adressé avec le **HANDLE**.

**SQL FETCH** tient compte de toutes les colonnes indiquées dans l'instruction Select.



- ▶ Nr. de paramètre pour résultat: Paramètre Q dans lequel le serveur SQL acquitte le résultat:
  - 0 : aucune erreur constatée
  - 1 : erreur constatée (mauvais handle ou indice trop élevé)
- ▶ Banque de données : réf. accès SQL: Paramètre Q avec le handle pour l'identification de Result-set (voir également SQL SELECT).
- ▶ Banque de données : Indice du résultat SQL: Numéro de ligne à l'intérieur de Result-set. Les entrées de tableau de cette ligne sont lues et transférées vers les paramètres Q liés. Si vous n'indiquez pas l'indice, la première ligne (n=0) sera lue.

Inscrivez directement le numéro de ligne ou bien programmez le paramètre Q contenant l'indice.

# Exemple : Le numéro de ligne est transmis au paramètre Q

11 SQL BIND Q881 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_NO"

12 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_X"

13 SQL BIND Q883 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_Y"

14 SQL BIND Q884 "TAB\_EXAMPLE.MESS\_Z"

. . .

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO,MESU\_X,MESU\_Y,
MESU Z FROM TAB EXAMPLE"

30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

Exemple : Le numéro de ligne est programmé directement

. . .

30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX5



# **SQL UPDATE**

**SOL UPDATE** transfère les données préparées dans les paramètres Q dans la ligne adressée avec **INDICE** de Result-set. La ligne présente dans Result-set est écrasée intégralement.

**SQL UPDATE** tient compte de toutes les colonnes indiquées dans l'instruction Select.



- ▶ Nr. de paramètre pour résultat: Paramètre Q dans lequel le serveur SQL acquitte le résultat : 0 : aucune erreur constatée 1: erreur constatée (mauvais handle, indice trop élevé, dépassement en plus/en moins de la plage de valeurs ou format de données incorrect)
- ▶ Banque de données : réf. accès SQL: Paramètre Q avec le handle pour l'identification de Result-set (voir également SQL SELECT).
- ▶ Banque de données : Indice du résultat SQL: Numéro de ligne à l'intérieur de Result-set. Les entrées de tableau préparées dans les paramètres Q sont écrites sur cette ligne. Si vous n'indiquez pas l'indice, la première ligne (n=0) sera écrite. Inscrivez directement le numéro de ligne ou bien programmez le paramètre Q contenant l'indice.

### Exemple : Le numéro de ligne est transmis au paramètre Q

11 SQL BIND Q881 "TAB EXAMPLE.MESU NO" 12 SQL BIND Q882 "TAB EXAMPLE.MESU X" 13 SQL BIND Q883 "TAB EXAMPLE.MESU Y" 14 SQL BIND Q884 "TAB EXAMPLE.MESS Z" 20 SQL Q5 "SELECT MESU NO, MESU X, MESU Y, MESU Z FROM TAB EXAMPLE" . . . 30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2 40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

#### Exemple : Le numéro de ligne est programmé directement

40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX5

# **SQL INSERT**

**SQL INSERT** génère une nouvelle ligne dans Result-set et transfère dans la nouvelle ligne les données préparées dans les paramètres Q

SQL INSERT tient compte de toutes les colonnes qui ont été indiquées dans l'instruction Select – Les colonnes de tableau dont n'a pas tenu compte l'instruction Select reçoivent des valeurs par défaut.



- ▶ Nr. de paramètre pour résultat: Paramètre Q dans leguel le serveur SQL acquitte le résultat :
  - 0 : aucune erreur constatée
  - 1 : erreur constatée (mauvais handle, dépassement en plus/en moins de la plage de valeurs ou format de données incorrect)
- ▶ Banque de données : réf. accès SQL: Paramètre Q avec le handle pour l'identification de Result-set (voir également SQL SELECT).

#### Exemple : Le numéro de ligne est transmis au paramètre Q

11 SQL BIND Q881 "TAB EXAMPLE.MESU NO" 12 SQL BIND Q882 "TAB EXAMPLE.MESU X" 13 SQL BIND Q883 "TAB EXAMPLE.MESU Y" 14 SQL BIND Q884 "TAB EXAMPLE.MESS Z" 20 SQL Q5 "SELECT MESU NO, MESU X, MESU Y, MESU Z FROM TAB EXAMPLE" 40 SQL INSERT Q1 HANDLE Q5

# **SQL COMMIT**

**SQL COMMIT** retransfère dans le tableau toutes les lignes présentes dans Result-set. Un verrouillage mis avec **SELCT...FOR UPDATE** est supprimé.

Le handle attribué lors de l'instruction **SQL SELECT** perd sa validité.

entrées sans ambiguïté.)



- Nr. de paramètre pour résultat: Paramètre Q dans lequel le serveur SQL acquitte le résultat:
   0 : aucune erreur constatée
   1: erreur constatée (mauvais handle ou entrées identiques dans des colonnes qui réclament des
- ▶ Banque de données : réf. accès SQL: Paramètre Q avec le handle d'identification du Result set (voir également SQL SELECT).

#### Exemple:

11 SQL BIND Q881 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_NO"

12 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_X"

13 SQL BIND Q883 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_Y"

14 SQL BIND Q884 "TAB\_EXAMPLE.MESS\_Z"

. . .

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO,MESU\_X,MESU\_Y,MESU\_Z FROM TAB\_EXAMPLE"

. . .

30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

. . .

40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

. . .

50 SQL COMMIT Q1 HANDLE Q5

# **SQL ROLLBACK**

L'exécution de l'instruction **SQL ROLLBACK** dépend de la programmation ou non de l'**INDICE** :

- INDICE non programmé: Result set ne sera pas retranscrit dans le tableau (d'éventuelles modifications/données complétées seront perdues). La transaction est fermée Le handle attribué lors de l'instruction SQL SELECT perd sa validité. Application classique: vous fermez une transaction avec accès exclusivement à la lecture.
- INDICE programmé: la ligne avec indice demeure Toutes les autres lignes sont supprimées de Result-set. La transaction ne sera pas fermée. Un verrouillage mis avec SELCT...FOR UPDATE reste mis pour la ligne avec indice Il est supprimé pour toutes les autres lignes.



- Nr. de paramètre pour résultat: Paramètre Q dans lequel le serveur SQL acquitte le résultat :
  - 0 : aucune erreur constatée
  - 1: erreur constatée (mauvais handle)
- ▶ Banque de données : réf. accès SQL: Paramètre Q avec le handle d'identification de Result-set (voir également SQL SELECT).
- Banque de données : indice résultat SQL : ligne qui doit demeurer dans Result-set. Inscrivez directement le numéro de ligne ou bien programmez le paramètre Ω contenant l'indice.

#### Exemple:

11 SQL BIND Q881 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_NO"

12 SQL BIND Q882 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_X"

13 SQL BIND Q883 "TAB\_EXAMPLE.MESU\_Y"

14 SQL BIND Q884 "TAB\_EXAMPLE.MESS\_Z"

. . .

20 SQL Q5 "SELECT MESU\_NO,MESU\_X,MESU\_Y,MESU\_Z FROM TAB\_EXAMPLE"

. . .

30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2

. . .

50 SQL ROLLBACK Q1 HANDLE Q5



# 8.10 Introduire directement une formule

# Introduire une formule

A l'aide des softkeys, vous pouvez introduire directement dans le programme d'usinage des formules arithmétiques contenant plusieurs opérations de calcul.

Les fonctions mathématiques d'opérations relationnelles s'affichent lorsque vous appuyez sur la softkey FORMULE. La TNC affiche alors les softkeys suivantes sur plusieurs barres :

Fonction de liaison	Softkey
<b>Addition</b> Ex. <b>Q10 = Q1 + Q5</b>	*
<b>Soustraction</b> Ex. <b>Q25</b> = <b>Q7</b> - <b>Q108</b>	-
Multiplication Ex. Q12 = 5 * Q5	*
<b>Division</b> Ex. <b>Q25</b> = <b>Q1</b> / <b>Q2</b>	,
Parenthèse ouverte Ex. Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)	(
Parenthèse fermée Ex. Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)	,
Elévation d'une valeur au carré (de l'angl. square) Ex. Q15 = SQ 5	so
Extraire la racine carrée (de l'angl. square root) Ex. Q22 = SQRT 25	SQRT
Sinus d'un angle Ex. Q44 = SIN 45	SIN
Cosinus d'un angle Ex. Q45 = COS 45	cos
Tangente d'un angle Ex. Q46 = TAN 45	TAN
Arc-sinus Fonction inverse du sinus; définir l'angle issu du rapport de la perpendiculaire opposée à l'hypoténuse Ex. Q10 = ASIN 0,75	ASIN

Fonction de liaison	Softkey
Arc-cosinus Fonction inverse du cosinus; définir l'angle issu du rapport du côté adjacent à l'hypoténuse Ex. Q11 = ACOS Q40	ACOS
Arc-tangente Fonction inverse de la tangente; définir l'angle issu du rapport entre perpendiculaire opposée et côté adjacent Ex. Q12 = ATAN Q50	ATAN
Elévation de valeurs à une puissance Ex. Q15 = 3^3	^
Constante PI (3,14159) Ex. Q15 = PI	PI
Calcul du logarithme naturel (LN) d'un nombre Base 2,7183 Ex. Q15 = LN Q11	LN
Calcul du logarithme décimal d'un nombre, base 10 Ex. Q33 = L0G Q22	LOG
Fonction exponentielle, 2,7183 puissance n Ex. Q1 = EXP Q12	EXP
Inversion de la valeur (multiplication par -1) Ex. Q2 = NEG Q1	NEG
Valeur entière Calcul d'un nombre entier Ex. Q3 = INT Q42	INT
Calcul de la valeur absolue d'un nombre Ex. Q4 = ABS Q22	ABS
Partie décimale d'un nombre décimal Fractionner Ex. Q5 = FRAC Q23	FRAC
Vérifier le signe d'un nombre Ex. Q12 = SGN Q50 Si valeur de consigne Q12 = 1, alors Q50 >= 0 Si valeur de renvoi Q12 = -1, alors Q50 < 0	sen
Valeur modulo (reste de division) z.B. <b>Q12 = 400 % 360</b> Résultat : Q12 = 40	×



# Règles de calculs

Pour la programmation de formules mathématiques, les règles suivantes s'appliquent :

### Convention de calcul

**1ère** étape : 5 \* 3 = 15 **2ème**étape 2 \* 10 = 20 **3 ème** étape : 15 + 20 = 35

ou

13 Q2 = SQ 10 - 
$$3^3$$
 = 73

1ère étape : élévation au carré de 10 = 100

2ème étape : 3 puissance 3 = 27

**2ème**étape 2 \* 10 = 20

#### Distributivité

Règle pour calculs entre parenthèses

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$

# **Exemple d'introduction**

Calculer un angle avec la fonction arctan avec la perpendiculaire (Q12) et le côté adjacent (Q13) ; affecter le résultat à Q25 :

PORMULE

Introduire la formule : appuyer sur la touche Q et sur la softkey FORMULE ou utilisez l'accès rapide :

Q

Appuyer sur la touche Q du clavier ASCII

# NR. PARAMÈTRE POUR RÉSULTAT ?

ENT

25 Introduire le numéro du paramètre

Commuter à nouveau la barre de softkeys ; sélectionner la fonction arc-tangente

 $\Box$ 

Commuter à nouveau la barre de softkeys et ouvrir la parenthèse

Q

12 Introduire le numéro de paramètre Q12

,

Sélectionner la division

Q

Introduire le numéro de paramètre Q13

, END □

Fermer la parenthèse et clore l'introduction de la formule

### Exemple de séquence CN

37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)



# 8.11 Paramètres string

# Fonctions de traitement de strings

Vous pouvez utiliser le traitement de strings (de l'anglais string = chaîne de caractères) avec les paramètres **QS** pour créer des chaînes de caractères variables. Par exemple, vous pouvez restituer de telles chaînes de caractères avec la fonction **FN 16:F-PRINT**, pour créer des protocoles variables.

Vous pouvez affecter à un paramètre string une chaîne de caractères (lettres, chiffres, caractères spéciaux, caractères de contrôle et espaces) pouvant comporter jusqu'à 256 caractères. Vous pouvez également traiter ensuite les valeurs affectées ou lues et contrôler ces valeurs en utilisant les fonctions décrites ci-après. Comme pour la programmation des paramètres Q, vous disposez au total de 2000 paramètres QS (voir également "Principe et vue d'ensemble des fonctions" à la page 230).

Les fonctions de paramètres Q FORMULE STRING et FORMULE diffèrent au niveau du traitement des paramètres string.

Fonctions de la FORMULE STRING	Softkey	Page
Affecter les paramètres string	STRING	Page 281
Chaîner des paramètres string		Page 281
Convertir une valeur numérique en un paramètre string	TOCHAR	Page 283
Copier une partie de string à partir d'un paramètre string	SUBSTR	Page 284
	•	•

Fonctions string dans la fonction FORMULE	Softkey	Page
Convertir un paramètre string en valeur numérique	ТОПИМВ	Page 285
Vérifier un paramètre string	INSTR	Page 286
Déterminer la longueur d'un paramètre string	STRLEN	Page 287
Comparer l'ordre alphabétique	STRCOMP	Page 288



Si vous utilisez la fonction FORMULE STRING, le résultat d'une opération de calcul est toujours un string. Si vous utilisez la fonction FORMULE, le résultat d'une opération de calcul est toujours une valeur numérique.

# Affecter les paramètres string

Avant d'utiliser des variables string, vous devez d'abord les initialiser. Pour cela, utilisez l'instruction **DECLARE STRING**.



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



► Menu de définition de diverses fonctions conversationnelles Texte clair



► Sélectionner les fonctions string



► Sélectionner la fonction **DECLARE STRING** 

# Exemple de séquence CN :

37 DECLARE STRING QS10 = "PIÈCE"



# Chaîner des paramètres string

Avec l'opérateur chaînage (paramètre string II paramètre string), vous pouvez assembler plusieurs paramètres string.



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



▶ Choisir le menu de définition de diverses fonctions conversationnelles



STRING

► Sélectionner les fonctions string

- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE STRING
- Introduire le numéro du paramètre string dans lequel la TNC doit enregistrer le string chaîné; valider avec la touche ENT
- ▶ Introduire le numéro du paramètre string dans lequel est enregistrée la **première** composante de string; valider avec la touche ENT: La TNC affiche le symbole de chaînage | |
- ▶ Valider avec la touche ENT
- Introduire le numéro du paramètre string dans lequel est enregistrée la deuxième composante de string; valider avec la touche ENT
- Répéter le processus jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les composantes de string à chaîner; fermer avec la touche END

Exemple: QS10 doit contenir tout le texte de QS12, QS13 et QS14

37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14

Contenu des paramètres :

■ QS12: Pièce ■ QS13: Infos :

■ QS14: Pièce rebutée

■ QS10: Infos pièce : Pièce rebutée

i

# Convertir une valeur numérique en paramètre string

Avec la fonction **TOCHAR**, la TNC convertit une valeur numérique en un paramètre string. Vous pouvez de cette manière chaîner des valeurs numériques avec des variables string.



▶ Sélectionner les fonctions de paramètres Q



▶ Sélectionner la fonction FORMULE STRING



- Sélectionner la fonction de conversion d'une valeur numérique en paramètre string
- ▶ Introduire le nombre ou bien le paramètre Q désiré que la TNC doit convertir; valider avec la touche ENT
- Si nécessaire, introduire le nombre de décimales après la virgule que la TNC doit également convertir; valider avec la touche ENT
- ▶ Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et guitter l'introduction avec la touche END

Exemple : convertir le paramètre Q50 en paramètre string QS11, utiliser 3 décimales

37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )

# Copier une partie de string à partir d'un paramètre string

La fonction **SUBSTR** vous permet de copier une plage définissable d'un paramètre string.





SUBSTR

- ▶ Sélectionner les fonctions de paramètres Q
- ► Sélectionner la fonction FORMULE STRING
- Introduire le numéro du paramètre dans lequel la TNC doit enregistrer la chaîne de caractères copiée, valider avec la touche ENT
- Sélectionner la fonction de sélection de la partie de string
- Introduire le numéro du paramètre QS à partir duquel vous désirez copier la partie de string; valider avec la touche ENT
- Introduire le numéro de l'endroit à partir duquel vous voulez copier la composante de string, valider avec la touche ENT
- Introduire le nombre de caractères que vous souhaitez copier, valider avec la touche ENT
- Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et quitter l'introduction avec la touche END



Veiller à ce que le premier caractère d'une chaîne de texte soit en interne à la position 0.

Exemple : dans le paramètre string QS10, on désire extraire une partie de string de quatre caractères (LEN4) à partir de la troisième position (BEG2).

37 QS13 = SUBSTR ( SRC QS10 BEG2 LEN4 )

i

# Convertir un paramètre string en une valeur numérique

La fonction TONUMB sert à convertir un paramètre string en une valeur numérique. La valeur à convertir ne doit comporter que des valeurs numériques.



Le paramètre QS à convertir ne doit contenir qu'une seule valeur numérique, sinon la TNC délivre un message d'erreur.



▶ Sélectionner les fonctions de paramètres Q



- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE
- Introduire le numéro du paramètre dans lequel la TNC doit enregistrer la valeur numérique; valider avec la touche ENT



Commuter la barre de softkeys



- ▶ Sélectionner la fonction de conversion d'un paramètre string en une valeur numérique
- Introduire le numéro du paramètre QS que la TNC doit convertir, valider avec la touche ENT
- Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et quitter l'introduction avec la touche END

Exemple : convertir le paramètre string QS11 en paramètre numérique Q82

37 Q82 = TONUMB ( SRC QS11 )

**HEIDENHAIN TNC 320** 285



# Vérification d'un paramètre string

La fonction **INSTR** permet de vérifier si un paramètre string est contenu dans un autre paramètre string, et à quel endroit.







- ► Sélectionner la fonction FORMULE
- ▶ Introduire le numéro du paramètre Q dans lequel la TNC doit enregistrer l'emplacement où débute le texte à rechercher, valider avec la touche ENT



► Commuter la barre de softkeys



- Sélectionner la fonction de vérification d'un paramètre string
- Introduire le numéro du paramètre QS dans lequel est enregistré le texte à rechercher, valider avec la touche ENT
- ▶ Introduire le numéro du paramètre QS que la TNC doit rechercher; valider avec la touche ENT
- Introduire le numéro de l'emplacement à partir duquel la TNC doit rechercher la partie de string, valider avec la touche ENT
- ► Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et quitter l'introduction avec la touche END



Veiller à ce que le premier caractère d'une chaîne de texte soit en interne à la position 0.

Si la TNC ne trouve pas la composante de string recherchée, elle enregistre alors la longueur totale du string à rechercher dans le paramètre de résultat (le comptage débute à 1).

Si la composante de string recherchée est trouvée plusieurs fois, la TNC opte pour le premier emplacement où elle a trouvé la partie de string.

Exemple : rechercher QS10 avec le texte enregistré dans le paramètre QS13. Commencer la recherche à partir du troisième emplacement

37 Q50 = INSTR ( SRC QS10 SEA QS13 BEG2 )



# Déterminer la longueur d'un paramètre string

La fonction STRLEN calcule la longueur du texte enregistré dans un paramètre string sélectionnable.



▶ Sélectionner les fonctions de paramètres Q



- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE
- Introduire le numéro du paramètre Q dans lequel la TNC doit enregistrer la longueur de string calculée, valider avec la touche ENT



Commuter la barre de softkeys



- ▶ Sélectionner la fonction de calcul de la longueur de texte d'un paramètre string
- Introduire le numéro du paramètre QS dont la TNC doit calculer la longueur; valider avec la touche ENT
- Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et quitter l'introduction avec la touche END

Exemple : calculer la longueur de QS15

37 Q52 = STRLEN ( SRC QS15 )

**HEIDENHAIN TNC 320** 287



# Comparer la suite alphabétique

La fonction **STRCOMP** vous permet de comparer la suite alphabétique de paramètres string.



FORMULE



- ▶ Sélectionner les fonctions de paramètres Q
- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE
- ▶ Introduire le numéro du paramètre Q dans lequel la TNC doit enregistrer le résultat de la comparaison; valider avec la touche ENT
- ► Commuter la barre de softkeys





- Sélectionner la fonction de comparaison de paramètres string
- ▶ Introduire le numéro du premier paramètre QS que la TNC doit utiliser pour la comparaison, valider avec la touche ENT
- ▶ Introduire le numéro du second paramètre QS que la TNC doit utiliser pour la comparaison, valider avec la touche ENT
- ► Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et quitter l'introduction avec la touche END



La TNC fournit les résultats suivants :

- 0: les paramètres QS comparés sont identiques
- +1: dans l'ordre alphabétique, le premier paramètre QS est situé **avant** le second paramètre QS
- -1 : dans l'ordre alphabétique, le premier paramètre QS est situé **après** le second paramètre QS

Exemple : comparer la suite alphabétique de QS12 et QS14

37 Q52 = STRCOMP ( SRC\_QS12 SEA\_QS14 )



#### Lire un paramètre-machine

Vous pouvez lire des paramètres-machine de la TNC contenant des valeurs numériques ou des string avec la fonction **CFGREAD**.

Pour lire un paramètre-machine, vous devez définir dans l'éditeur de configuration les noms du paramètre, l'objet de paramètre et le noms de groupe et indice si ils existent.:

Modèle	Signification	Exemple	Symbole
Key	Nom de groupe du paramètre-machine (si existant)	CH_NC	<b>⊞€</b>
Entité	Objet de paramètre (le nom commence avec "Cfg")	CfgGeoCycle	₽Ē
Attribut	Nom du paramètre- machine	displaySpindleErr	
Indice	Indice de liste d'un paramètre-machine (si existant)	[0]	⊕ <mark>©</mark>



Lorsque vous vous trouvez dans l'éditeur de configuration des paramètres utilisateur, vous pouvez modifier la présentation des paramètres existants. Avec la configuration par défaut, les paramètres sont affichés avec des textes explicatifs courts. Pour afficher le nom réel des paramètres, appuyez sur la touche de partage de l'écran et ensuite sur la softkey AFFICHER NOM DU SYSTEME. Procédez de la même manière pour retourner à l'affichage par défaut.

Avant de lire un paramètre-machine avec la fonction **CFGREAD**, vous devez définir un paramètre QS avec l'attribut, l'entité et la Key.

Les paramètres suivants sont lus dans le dialogue de la fonction  ${\it CFGREAD}$  :

- KEY QS: nom de goupe (Key) du paramètre-machine
- KEY QS: nom de groupe (Key) du paramètre-machine
- ATR QS: nom (Attribut) du paramètre-machine
- IDX: Indice du paramètre-machine



#### Lire string d'un paramètre-machine

Mémoriser le contenu d'un paramètre-machine sous la forme de String dans un paramètre QS:







- Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales
- ▶ Choisir le menu de définition de diverses fonctions conversationnelles
- ► Sélectionner les fonctions string
- ▶ Sélectionner la fonction FORMULE STRING
- Introduire le numéro du paramètre String dans lequel la TNC doit mémoriser le paramètre-machine, valider avec la touche ENT
- ▶ Sélectionner la fonction CFGREAD
- Introduire le numéro du paramètre String pour Key, l'entité et l'attribut, valider avec la touche ENT.
- Introduire éventuellement le numéro d'indice ou le dialogue, ou sauter avec NO ENT
- Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et quitter avec la touche END

Exemple : lire la désignation du quatrième axe en tant que String

#### Configuration des paramètres dans Konfig-Editor

**DisplaySettings** 

CfgDisplayData axisDisplayOrder [0] bis [5]

14 DECLARE STRING QS11 = ""	Affecter les paramètres String de Key
15 DECLARE STRING QS12 = "CfgDisplayData"	Affecter les paramètres String d'entité
16 DECLARE STRING QS13 = "axisDisplayOrder"	Affecter des paramètres String aux noms de paramètres
17 QS1 = CFGREAD( KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 IDX3 )	Lire les paramètres-machine

#### Lire la valeur numérique d'un paramètre-machine

Déposer le contenu d'un paramètre-machine sous la forme d'une valeur numérique dans un paramètre Q:



FORMULE

- ▶ Sélectionner les fonctions de paramètres Q
- ▶ Choisir la fonction FORMEL, choisir le menu de définition de diverses fonctions conversationnelles
- ▶ Introduire le numéro du paramètre Q dans lequel la TNC doit mémoriser le paramètre-machine, valider avec la touche ENT
- ▶ Sélectionner la fonction CFGREAD
- Introduire le numéro du paramètre String de Key, l'entité et l'attribut, valider avec la touche ENT.
- Introduire éventuellement le numéro d'indice ou le dialogue, ou sauter avec NO ENT
- ► Fermer l'expression entre parenthèses avec la touche ENT et quitter avec la touche END

Exemple : lire le facteur de recouvrement en tant que paramètre Q

#### Configuration des paramètres dans Konfig-Editor

ChannelSettings

CH\_NC CfgGeoCycle pocketOverlap

14 DECLARE STRING QS11 = "CH_NC"	Affecter un paramètre String à Key
15 DECLARE STRING QS12 = "CfgGeoCycle"	Affecter un paramètre String à entité
16 DECLARE STRING QS13 = "pocketOverlap"	Affecter les paramètres String aux noms de paramètre
17 Q50 = CFGREAD( KEY QS11 TAG QS12 ATR QS13 )	Lire les paramètres-machine



#### 8.12 Paramètres Q réservés

La TNC affecte des valeurs aux paramètres Q100 à Q199. Aux paramètres Q sont affectés :

- Valeurs issues du PLC
- Informations concernant l'outil et la broche
- Informations sur l'état de fonctionnement
- Résultats de mesures issus des cycles palpeurs, etc.

La TNC affecte aux paramètres réservés Q108, Q114 et Q115 - Q117 les valeurs avec les unités correspondantes du programme en cours.



Vous ne devez pas utiliser comme paramètres de calcul dans les programmes CN les paramètres Q réservés (paramètres QS) compris entre **Q100** et **Q199** (**QS100** et **QS199**). sinon des effets indésirables pourraient se manifester.

#### Valeurs issues du PLC : Q100 à Q107

La TNC utilise les paramètres Q100 à Q107 pour transférer des valeurs du PLC dans un programme CN.

#### Rayon d'outil actif : Q108

La valeur active du rayon d'outil est affectée au paramètre Q108. Q108 est composé de :

- Rayon d'outil R (tableau d'outils ou séquence **T00 DEF**)
- Valeur Delta DR issue du tableau d'outils
- Valeur Delta DR issue de la séquence TOOL CALL



La TNC conserve en mémoire le rayon d'outil actif et ce, même après une coupure d'alimentation.

i

#### Axe d'outil: Q109

La valeur du paramètre Q109 dépend de l'axe d'outil en cours d'utilisation :

Axe d'outil	Val. paramètre
Aucun axe d'outil défini	Q109 = -1
Axe X	Q109 = 0
Axe Y	Q109 = 1
Axe Z	Q109 = 2
Axe U	Q109 = 6
Axe V	Q109 = 7
Axe W	Q109 = 8

#### Etat de la broche : Q110

La valeur du paramètre Q110 dépend de la dernière fonction M programmée pour la broche :

Fonction M	Val. paramètre
Aucune état de la broche définie	Q110 = -1
M3 : MARCHE broche sens horaire	Q110 = 0
M4 : MARCHE broche sens anti-horaire	Q110 = 1
M5 après M3	Q110 = 2
M5 après M4	Q110 = 3

#### Arrosage: Q111

Fonction M	Val. paramètre
M8 : MARCHE arrosage	Q111 = 1
M9 : ARRET arrosage	Q111 = 0

#### Facteur de recouvrement : Q112

La TNC affecte au paramètre Q112 le facteur de recouvrement pour le fraisage de poche (PM7430).

#### Unité de mesure dans le programme : Q113

Pour les imbrications avec PGM CALL, la valeur du paramètre Q113 dépend de l'unité de mesure utilisée dans le programme qui appelle en premier d'autres programmes.

Unité de mesure dans progr. principal	Val. paramètre
Système métrique (mm)	Q113 = 0
Système en pouces (inch)	Q113 = 1

#### Longueur d'outil : Q114

La valeur effective de la longueur d'outil est affectée au paramètre Q114.



La TNC conserve en mémoire la longueur d'outil active et ce, même après une coupure d'alimentation.

## Coordonnées issues du palpage pendant l'exécution du programme

Après une mesure programmée réalisée au moyen du palpeur 3D, les paramètres Q115 à Q119 contiennent les coordonnées de la position de la broche au point de palpage. Les coordonnées se réfèrent au point d'origine courant du mode Manuel.

La longueur de la tige de palpage et le rayon de la bille ne sont pas pris en compte pour ces coordonnées.

Axe de coordonnées	Val. paramètre
Axe X	Q115
Axe Y	Q116
Axe Z	Q117
IVème axe dépend de la machine	Q118
Vème axe dépend de la machine	Q119

Programmation : Paramètres Q

## Ecart entre valeur nominale et valeur effective lors de l'étalonnage d'outil automatique avec le TT 130

Ecart valeur nominale/effective	Val. paramètre
Longueur d'outil	Q115
Rayon d'outil	Q116

#### Inclinaison du plan d'usinage avec angles de la pièce : coordonnées des axes rotatifs calculées par la TNC

Coordonnées	Val. paramètre
Axe A	Q120
Axe B	Q121
Axe C	Q122



## Résultats de la mesure avec cycles palpeurs (voir également Manuel d'utilisation des cycles palpeurs)

Valeurs effectives mesurées	Val. paramètre
Pente d'une droite	Q150
Centre dans l'axe principal	Q151
Centre dans l'axe secondaire	Q152
Diamètre	Q153
Longueur poche	Q154
Largeur poche	Q155
Longueur de l'axe sélectionné dans le cycle	Q156
Position de l'axe médian	Q157
Angle de l'axe A	Q158
Angle de l'axe B	Q159
Coordonnée de l'axe sélectionné dans le cycle	Q160

Ecart calculé	Val. paramètre
Centre dans l'axe principal	Q161
Centre dans l'axe secondaire	Q162
Diamètre	Q163
Longueur poche	Q164
Largeur poche	Q165
Longueur mesurée	Q166
Position de l'axe médian	Q167

Angle dans l'espace calculé	Val. paramètre
Rotation autour de l'axe A	Q170
Rotation autour de l'axe B	Q171
Rotation autour de l'axe C	Q172

Programmation : Paramètres Q

Etat de la pièce	Val. paramètre
Bon	Q180
Reprise d'usinage	Q181
Rebut	Q182

Ecart mesuré avec le cycle 440	Val. paramètre
Axe X	Q185
Axe Y	Q186
Axe Z	Q187
Marqueurs pour cycles	Q188

Etalonnage d'outil avec laser BLUM	Val. paramètre
réservé	Q190
réservé	Q191
réservé	Q192
réservé	Q193

Réservé pour utilisation interne	Val. paramètre
Marqueurs pour cycles	Q195
Marqueurs pour cycles	Q196
Marqueurs pour cycles (figures d'usinage)	Q197
Numéro du dernier cycle de mesure activé	Q198


Etat étalonnage d'outil avec TT	Val. paramètre
Outil dans la tolérance	Q199 = 0,0
Outil usé (LTOL/RTOL dépassée)	Q199 = 1,0
Outil cassé (LBREAK/RBREAK dépassée)	Q199 = 2,0

### 8.13 Exemples de programmation

#### **Exemple: Ellipse**

#### Déroulement du programme

- Le contour de l'ellipse est constitué de nombreux petits segments de droite (à définir avec Q7). Plus le nombre d'incréments est important, plus le contour sera lisse.
- Définissez le sens du fraisage avec l'angle initial et l'angle final dans le plan :
   Sens d'usinage horaire :
   Angle initial > angle final
   Sens d'usinage anti-horaire :
   Angle initial < angle final</li>
- Le rayon d'outil n'est pas pris en compte



O BEGIN PGM ELLIPSE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Centre de l'axe X
2 FN 0: Q2 = +50	Centre de l'axe Y
3 FN 0: Q3 = +50	Demi-axe X
4 FN 0: Q4 = +30	Demi-axe Y
5 FN 0: Q5 = +0	Angle initial dans le plan
6 FN 0: Q6 = +360	Angle final dans le plan
7 FN 0: Q7 = +40	Nombre d'incréments de calcul
8 FN 0: Q8 = +0	Position angulaire de l'ellipse
9 FN 0: Q9 = +5	Profondeur de fraisage
10 FN 0: Q10 = +100	Avance de plongée
11 FN 0: Q11 = +350	Avance de fraisage
12 FN 0: Q12 = +2	Distance d'approche pour le prépositionnement
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	Définition de la pièce brute
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Appel de l'outil
16 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
17 CALL LBL 10	Appeler l'usinage

i


10 1 7:400 70 700 700	D/
18 L Z+100 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
19 LBL 10	Sous-programme 10 : usinage
20 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO	Décaler le point zéro au centre de l'ellipse
21 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
22 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
23 CYCL DEF 10.0 ROTATION	Position angulaire dans le plan
24 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
26 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7	Calculer l'incrément angulaire
26 Q36 = Q5	Copier l'angle initial
27 Q37 = 0	Initialiser le compteur
28 Q21 = Q3 * COS Q36	Calculer la coordonnée X du point initial
29 Q22 = Q4 * SIN Q36	Calculer la coordonnée Y du point initial
30 L X+Q21 Y+Q22 RO FMAX M3	Aborder le point initial dans le plan
31 L Z+Q12 RO FMAX	Prépositionnement à la distance d'approche dans l'axe de broche
32 L Z-Q9 R0 FQ10	Aller à la profondeur d'usinage
33 LBL 1	
34 Q36 = Q36 + Q35	Actualiser l'angle
35 Q37 = Q37 + 1	Actualiser le compteur
36 Q21 = Q3 * COS Q36	Calculer la coordonnée X effective
37 Q22 = Q4 * SIN Q36	Calculer la coordonnée Y effective
38 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11	Aborder le point suivant
39 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1	Question : travail non encore terminé ?, si oui, saut au LBL 1
40 CYCL DEF 10.0 ROTATION	Annuler la rotation
41 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
42 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO	Annuler le décalage du point zéro
43 CYCL DEF 7.1 X+0	
44 CYCL DEF 7.2 Y+0	
45 L Z+Q12 RO FMAX	Aller à la distance d'approche
46 LBL 0	Fin du sous-programme
47 END PGM ELLIPSE MM	



#### Exemple : cylindre concave avec fraise à bout hémisphérique

#### Déroulement du programme

- Le programme fonctionne avec une fraise à bout hémisphérique, la longueur d'outil se réfère au centre de l'outil
- Le contour du cylindre est constitué de nombreux petits segments de droite (à définir avec Q13). Plus de passes sont programmées et plus le contour sera lisse.
- Le cylindre est fraisé en coupes longitudinales (dans ce cas : parallèles à l'axe Y)
- Définissez le sens du fraisage avec l'angle initial et l'angle final dans l'espace :
   Sens d'usinage horaire :
   Angle initial > angle final
   Sens d'usinage anti-horaire :
   Angle initial < angle final</li>
- Le rayon d'outil est corrigé automatiquement



O BEGIN PGM CYLIN MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Centre de l'axe X
2 FN 0: Q2 = +0	Centre de l'axe Y
3 FN 0: Q3 = +0	Centre de l'axe Z
4 FN 0: Q4 = +90	Angle initial dans l'espace (plan Z/X)
5 FN 0: Q5 = +270	Angle final dans l'espace (plan Z/X)
6 FN 0: Q6 = +40	Rayon du cylindre
7 FN 0: Q7 = +100	Longueur du cylindre
8 FN 0: Q8 = +0	Position angulaire dans le plan X/Y
9 FN 0: Q10 = +5	Surépaisseur du rayon du cylindre
10 FN 0: Q11 = +250	Avance plongée en profondeur
11 FN 0: Q12 = +400	Avance de fraisage
12 FN 0: Q13 = +90	Nombre de passes
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Définition de la pièce brute
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Appel de l'outil
16 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil
17 CALL LBL 10	Appeler l'usinage
18 FN 0: Q10 = +0	Annuler la surépaisseur
19 CALL LBL 10	Appeler l'usinage

Programmation : Paramètres Q


20 L Z+100 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
21 LBL 10	Sous-programme 10 : usinage
22 Q16 = Q6 - Q10 - Q108	Calcul du rayon polaire en tenant compte de l'outil et de la surépaisseur
23 FN 0: Q20 = +1	Initialiser le compteur
24 FN 0: Q24 = +Q4	Copier l'angle initial dans l'espace (plan Z/X)
25 Q25 = (Q5 - Q4) / Q13	Calculer l'incrément angulaire
26 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO	Décaler le point zéro au centre du cylindre (axe X)
27 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
28 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
29 CYCL DEF 7.3 Z+Q3	
30 CYCL DEF 10.0 ROTATION	Position angulaire dans le plan
31 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
32 L X+0 Y+0 RO FMAX	Prépositionnement dans le plan, au centre du cylindre
33 L Z+5 R0 F1000 M3	Prépositionnement dans l'axe de broche
34 LBL 1	
35 CC Z+0 X+0	Initialiser le pôle dans le plan Z/X
36 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Aborder position initiale du cylindre, avec plongée oblique dans la matière
37 L Y+Q7 R0 FQ12	Passe longitudinale dans le sens Y+
38 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	Actualiser le compteur
39 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	Actualiser l'angle dans l'espace
40 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99	Question : travail terminé ?. Si oui, saut à la fin
41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11	Aborder "l'arc" pour exécuter la coupe longitudinale suivante
42 L Y+0 R0 FQ12	Passe longitudinale dans le sens Y-
43 FN 1: Q20 = +Q20 + +1	Actualiser le compteur
44 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25	Actualiser l'angle dans l'espace
45 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1	Question : travail non encore terminé ?, si oui, saut au LBL 1
46 LBL 99	
47 CYCL DEF 10.0 ROTATION	Annuler la rotation
48 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
49 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO	Annuler le décalage du point zéro
50 CYCL DEF 7.1 X+0	
51 CYCL DEF 7.2 Y+0	
52 CYCL DEF 7.3 Z+0	
53 LBL 0	Fin du sous-programme
54 END PGM CYLIN	



#### **Exemple:** sphère convexe avec fraise deux tailles

#### Déroulement du programme

- Ce programme ne fonctionne qu'avec une fraise deux tailles
- Le contour de la sphère est constitué de nombreux petits segments de droite (à définir avec Q14, plan Z/X). Plus l'incrément angulaire est petit et plus le contour sera lisse
- Définissez le nombre de passes sur le contour avec l'incrément angulaire dans le plan (avec Q18)
- La sphère est usinée par passes 3D de bas en haut
- Le rayon d'outil est corrigé automatiquement



O BEGIN PGM SPHÈRE MM	
1 FN 0: Q1 = +50	Centre de l'axe X
2 FN 0: Q2 = +50	Centre de l'axe Y
3 FN 0: Q4 = +90	Angle initial dans l'espace (plan Z/X)
4 FN 0: Q5 = +0	Angle final dans l'espace (plan Z/X)
5 FN 0: Q14 = +5	Incrément angulaire dans l'espace
6 FN 0: Q6 = +45	Rayon de la sphère
7 FN 0: Q8 = +0	Position de l'angle initial dans le plan X/Y
8 FN 0: Q9 = +360	Position de l'angle final dans le plan X/Y
9 FN 0: Q18 = +10	Incrément angulaire dans le plan X/Y pour l'ébauche
10 FN 0: Q10 = +5	Surépaisseur du rayon de la sphère pour l'ébauche
11 FN 0: Q11 = +2	Distance d'approche pour prépositionnement dans l'axe de broche
12 FN 0: Q12 = +350	Avance de fraisage
13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50	Définition de la pièce brute
14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0	
15 TOOL CALL 1 Z S4000	Appel de l'outil
16 L Z+250 RO FMAX	Dégager l'outil

Programmation : Paramètres Q

17 CALL LBL 10	Appeler l'usinage
18 FN 0: Q10 = +0	Annuler la surépaisseur
19 FN 0: Q18 = +5	Incrément angulaire dans le plan X/Y pour la finition
20 CALL LBL 10	Appeler l'usinage
21 L Z+100 RO FMAX M2	Dégager l'outil, fin du programme
22 LBL 10	Sous-programme 10 : usinage
23 FN 1: Q23 = +Q11 + +Q6	Calculer coordonnée Z pour le prépositionnement
24 FN 0: Q24 = +Q4	Copier l'angle initial dans l'espace (plan Z/X)
25 FN 1: Q26 = +Q6 + +Q108	Corriger le rayon de la sphère pour le prépositionnement
26 FN 0: Q28 = +Q8	Copier la position angulaire dans le plan
27 FN 1: Q16 = +Q6 + -Q10	Prendre en compte la surépaisseur pour le rayon de la sphère
28 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO	Décaler le point zéro au centre de la sphère
29 CYCL DEF 7.1 X+Q1	
30 CYCL DEF 7.2 Y+Q2	
31 CYCL DEF 7.3 Z-Q16	
32 CYCL DEF 10.0 ROTATION	Calculer la position angulaire dans le plan
33 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8	
34 LBL 1	Prépositionnement dans l'axe de broche
35 CC X+0 Y+0	Initialiser le pôle dans le plan X/Y pour le prépositionnement
36 LP PR+Q26 PA+Q8 RO FQ12	Prépositionnement dans le plan
37 CC Z+0 X+Q108	Initialiser le pôle dans le plan Z/X, avec décalage du rayon d'outil
38 L Y+0 Z+0 FQ12	Se déplacer à la profondeur

HEIDENHAIN TNC 320



39 LBL 2	
40 LP PR+Q6 PA+Q24 FQ12	Aborder l'"arc" vers le haut
41 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14	Actualiser l'angle dans l'espace
42 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2	Question : arc terminé ?. Si non, saut au LBL 2
43 LP PR+Q6 PA+Q5	Aborder l'angle final dans l'espace
44 L Z+Q23 R0 F1000	Dégager l'outil dans l'axe de broche
45 L X+Q26 RO FMAX	Prépositionnement pour l'arc suivant
46 FN 1: Q28 = +Q28 + +Q18	Actualiser la position angulaire dans le plan
47 FN 0: Q24 = +Q4	Annuler l'angle dans l'espace
48 CYCL DEF 10.0 ROTATION	Activer nouvelle position angulaire
49 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28	
50 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1	
51 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1	Question : travail non encore terminé ?. Si oui, saut au LBL 1
52 CYCL DEF 10.0 ROTATION	Annuler la rotation
53 CYCL DEF 10.1 ROT+0	
54 CYCL DEF 7.0 POINT ZÉRO	Annuler le décalage du point zéro
55 CYCL DEF 7.1 X+0	
56 CYCL DEF 7.2 Y+0	
57 CYCL DEF 7.3 Z+0	
58 LBL 0	Fin du sous-programme
59 END PGM SPHÈRE MM	

Programmation : Paramètres Q



Programmation : fonctions auxiliaires

#### 9.1 Introduire les fonctions M et **STOP**

#### Principes de base

Grâce aux fonctions auxiliaires de la TNC – appelées également fonctions M - vous commandez:

- le déroulement du programme, p. ex. une interruption de l'exécution
- des fonctions de la machine, par exemple, l'activation et la désactivation de la rotation broche et de l'arrosage
- le comportement de contournage de l'outil



Le constructeur de la machine peut valider des fonctions auxiliaires non décrites dans ce Manuel. Consultez le manuel de votre machine.

Vous pouvez introduire jusqu'à deux fonctions auxiliaires M à la fin d'une séquence de positionnement ou bien dans une séquence à part. La TNC affiche alors le dialogue : Fonction auxiliaire M ?

Dans le dialogue, vous n'indiquez habituellement que le numéro de la fonction auxiliaire. Pour certaines d'entre elles, le dialogue continue afin que vous puissiez introduire les paramètres supplémentaires de cette fonction.

En modes de fonctionnement Manuel et Manivelle électronique. introduisez les fonctions auxiliaires avec la softkey M.



Certaines fonctions auxiliaires sont actives en début d'une séquence de positionnement, d'autres à la fin et ce, indépendamment de la position où elles se trouvent dans la séquence CN concernée.

Les fonctions auxiliaires agissent à partir de la séguence où elles sont appelées.

Certaines fonctions auxiliaires ne sont actives que dans la séquence où elles sont programmées. Si la fonction auxiliaire est modale, vous devez l'annuler à nouveau dans une séquence suivante en utilisant une fonction M séparée, sinon elle s'annule automatiquement à la fin du programme.

#### Introduire une fonction auxiliaire dans la séquence STOP

Une séguence STOP programmée interrompt l'exécution ou le test du programme, par exemple, pour vérifier l'outil. Vous pouvez programmer une fonction auxiliaire M dans une séguence STOP :



- ▶ Programmer un arrêt : appuyer sur la touche STOP
- Introduire la fonction auxiliaire M

Exemple de séquences CN

Programmation: fonctions auxiliaires

## 9.2 Fonctions auxiliaires pour contrôler l'exécution du programme, la broche et l'arrosage

#### Vue d'ensemble

M	Effet	Action dans la séquence	au début	à la fin
MO	ARRET program ARRET broche ARRET arrosage			
M1	ARRET optionne ARRET broche ARRET arrosage			•
M2		e		
M3	MARCHE broch	ne sens horaire	-	
M4	MARCHE broch	ne sens anti-horaire	-	
M5	ARRET broche			
M6	Changement d' ARRET broche ARRET program			
M8	MARCHE arrosa	age	-	
M9	ARRET arrosage	e		-
M13	MARCHE broch MARCHE arrosa			
M14	MARCHE broch MARCHE arrosa	ne sens anti-horaire age		
M30	comme M2			

HEIDENHAIN TNC 320



## 9.3 Fonctions auxiliaires pour données de coordonnées

## Programmer les coordonnées machine : M91/M92

#### Point zéro règle

Sur la règle de mesure, une marque de référence définit la position du point zéro de la règle.

#### Point zéro machine

Vous avez besoin du point zéro machine pour

- activer les limitations de la zone de déplacement (commutateurs de fin de course logiciel)
- aborder les positions machine (position de changement d'outil, par exemple)
- initialiser un point d'origine pièce

Pour chaque axe, le constructeur de la machine introduit dans un paramètre-machine la distance entre le point zéro machine et le point zéro règle.

#### **Comportement standard**

Les coordonnées se réfèrent au point zéro pièce, voir "Initialisation du point d'origine sans palpeur 3D", page 378.


#### Comportement avec M91 - Point zéro machine

Dans les séquences de positionnement, si les coordonnées doivent se référer au point zéro machine, introduisez alors M91 dans ces séquences.



Si vous programmez des coordonnées incrémentales dans une séquence M91, celles-ci se réfèrent à la dernière position M91 programmée. Si aucune position M91 n'a été programmée dans le programme CN actif, les coordonnées se réfèrent alors à la position d'outil actuelle.

La TNC affiche les valeurs de coordonnées se référant au point zéro machine. Dans l'affichage d'état, commutez l'affichage des coordonnées sur REF, voir "Affichages d'état", page 65.



#### Comportement avec M92 - Point de référence machine



En plus du point zéro machine, le constructeur de la machine peut définir une autre position machine fixe (par rapport au zéro machine).

Le constructeur de la machine définit pour chaque axe la distance entre le point de référence machine et le point zéro machine (voir manuel de la machine).

Si les coordonnées des séquences de positionnement doivent se référer au point de référence machine, introduisez alors M92 dans ces séquences.



La TNC exécute également les corrections de rayon avec M91 et M92. Toutefois, dans ce cas, la longueur d'outil n'est **pas** prise en compte.

#### **Effet**

M91 et M92 ne sont actives que dans les séquences de programme où elles sont programmées.

M91 et M92 sont actives en début de séquence.

#### Point d'origine pièce


Si les coordonnées doivent toujours se référer au point zéro machine, il est possible de bloquer l'initialisation du point d'origine d'un ou plusieurs axes.

Si l'initialisation du point d'origine est bloquée sur tous les axes, la TNC n'affiche plus la softkey INITIAL. POINT DE REFERENCE en mode Manuel.

La figure montre les systèmes de coordonnées avec le point zéro machine et le point zéro pièce.

#### M91/M92 en mode Test de programme

Si vous souhaitez également simuler graphiquement des déplacements M91/M92, vous devez activer la surveillance de la zone de travail et faire afficher la pièce brute se référant au point d'origine initialisé, voir "Représenter la pièce brute dans la zone d'usinage", page 421.





## Aborder les positions dans le système de coordonnées non incliné avec plan d'usinage incliné : M130

#### Comportement standard avec plan d'usinage incliné

Les coordonnées des séquences de positionnement se réfèrent au système de coordonnées incliné.

#### Comportement avec M130

Lorsque le plan d'usinage incliné est actif, les coordonnées des séquences linéaires se réfèrent au système de coordonnées non incliné.

La TNC positionne alors l'outil (incliné) à la coordonnée programmée du système non incliné.



#### Attention, risque de collision!

Les séquences suivantes de positionnement ou cycles d'usinage sont à nouveau exécutés dans le système de coordonnées incliné ; ceci peut occasionner des problèmes pour les cycles d'usinage avec un prépositionnement absolu.

La fonction M130 n'est autorisée que si la fonction Inclinaison du plan d'usinage est active.

#### **Effet**

M130 est non modale dans les séquences linéaires sans correction du rayon d'outil.



## 9.4 Fonctions auxiliaires pour le comportement de contournage

#### Usinage de petits éléments de contour: M97

#### Comportement standard

Dans un angle externe, la TNC insère un cercle de transition. En présence de très petits éléments, l'outil risquerait alors d'endommager le contour.

Dans ce cas là, la TNC interrompt l'exécution du programme et délivre le message d'erreur "Rayon d'outil trop grand".

#### **Comportement avec M97**

La TNC définit un point d'intersection des éléments du contour – comme avec les angles rentrants– et déplace l'outil à ce point.

Programmez M97 dans la séquence de déplacement au sommet de l'angle.




Au lieu de M97, nous vous conseillons d'utiliser la fonction plus performante M120 LA (voir "Calcul anticipé d'un contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD): M120" à la page 316)!


#### **Effet**

M97 n'est active que dans la séquence où elle a été programmée.



L'angle du contour sera usiné de manière incomplète avec M97. Vous devez éventuellement effectuer un autre usinage à l'aide d'un outil plus petit.







#### Exemple de séquences CN

5 TOOL DEF L R+20	Grand rayon d'outil		
13 L X Y R F M97	Aborder point 13 du contour		
14 L IY-0.5 R F	Usiner les petits éléments de contour 13 et 14		
15 L IX+100	Aborder point 15 du contour		
16 L IY+0.5 R F M97	Usiner les petits éléments de contour 15 et 16		
17 L X Y	Aborder point 17 du contour		



## Usinage intégral d'angles de contour ouverts : M98

#### **Comportement standard**

Dans les angles rentrants, la TNC calcule le point d'intersection des trajectoires de la fraise et déplace l'outil à partir de ce point, dans la nouvelle direction.

Lorsque le contour est ouvert aux angles, l'usinage est alors incomplet :

#### **Comportement avec M98**

Avec la fonction auxiliaire M98, la TNC déplace l'outil jusqu'à ce que chaque point du contour soit réellement usiné :


#### **Effet**


M98 n'est active que dans les séquences de programme où elle a été programmée.

M98 est active en fin de séquence.

#### Exemple de séquences CN

Aborder les uns après les autres les points 10, 11 et 12 du contour :







#### Facteur d'avance pour plongées : M103

#### Comportement standard

La TNC déplace l'outil suivant l'avance précédemment programmée et indépendamment du sens du déplacement.

#### Comportement avec M103

La TNC réduit l'avance de contournage lorsque l'outil se déplace dans le sens négatif de l'axe d'outil. L'avance de plongée FZMAX est calculée à partir de la dernière avance programmée FPROG et d'un facteur F% :

FZMAX = FPROG x F%

#### Introduire M103

Lorsque vous introduisez M103 dans une séquence de positionnement, la TNC continue le dialogue et demande le facteur F.

#### **Effet**

M103 est active en début de séquence. Annuler M103 : reprogrammer M103 sans facteur



M103 agit également lorsque le plan d'usinage incliné est activé. La réduction d'avance agit dans ce cas lors du déplacement dans le sens négatif de l'axe d'outil **incliné** 

#### Exemple de séquences CN

L'avance de plongée est 20% de l'avance dans le plan.

•••	Avance de contournage réelle (mm/min.) :	
17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20	500	
18 L Y+50	500	
19 L IZ-2.5	100	
20 L IY+5 IZ-5	141	
21 L IX+50	500	
22 L Z+5	500	

i

#### Avance en millimètres/tour de broche : M136

#### Comportement standard

La TNC déplace l'outil selon l'avance F en mm/min. définie dans le programme.

#### Comportement avec M136



Dans les programmes en pouces, M136 n'est pas autorisée avec la nouvelle avance alternative FU.

Avec M136 active, la broche ne doit pas être asservie.

Avec M136, la TNC ne déplace pas l'outil en mm/min. mais selon l'avance F en millimètres/tour de broche définie dans le programme. Si vous modifiez la vitesse de rotation à l'aide du potentiomètre de broche, la TNC adapte automatiquement l'avance.

#### Effet

M136 est active en début de séquence.

Pour annuler M136, programmez M137.

## Vitesse d'avance sur les arcs de cercle : M109/M110/M111

#### **Comportement standard**

L'avance programmée se réfère à la trajectoire du centre de l'outil.

#### Comportement dans les arcs de cercle avec M109

Lorsque la TNC usine un contour circulaire intérieur et extérieur, l'avance de l'outil reste constante au niveau du tranchant de l'outil.

#### Comportement sur les arcs de cercle avec M110


L'avance ne reste constante que lorsque la TNC usine un contour circulaire intérieur. Lors de l'usinage d'un contour circulaire extérieur, il n'y a pas d'adaptation de l'avance.



Si vous définissez M109 ou M110 avant d'avoir appelé un cycle d'usinage supérieur à 200, l'adaptation de l'avance agit également sur les contours circulaires contenus dans ces cycles d'usinage. A la fin ou après l'interruption d'un cycle d'usinage, la situation de départ est à nouveau rétablie.

#### **Effet**

M109 et M110 sont actives en début de séquence. Pour annuler M109 et M110, introduisez M111.



## Calcul anticipé d'un contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD): M120

#### **Comportement standard**

Si le rayon d'outil est supérieur à un étage de contour à usiner avec correction de rayon, la TNC interrompt l'exécution du programme et affiche un message d'erreur. M97 (voir "Usinage de petits éléments de contour: M97" à la page 311) n'affiche pas de message d'erreur, mais entraine un défaut d'usinage du contour, et décale en plus le coin.

Si le contour comporte plusieurs de ces éléments, la TNC peut l'endommager.


#### Comportement avec M120

La TNC vérifie un contour avec correction de rayon en fonction de ces situations et calcule par anticipation la trajectoire de l'outil à partir de la séquence actuelle. Les endroits où le contour pourrait être endommagé par l'outil ne sont pas usinés (représentation en gris sombre sur la figure). Vous pouvez également utiliser M120 pour attribuer une correction de rayon d'outil à un programme de données digitalisées ou de données issues d'un système de programmation externe. De cette manière, les écarts par rapport au rayon d'outil théorique sont compensables.

Le nombre de séquences (99 max.) dont la TNC a besoin pour son calcul anticipé est à définir avec LA (de l'angl. **L**ook **A**head: Anticiper) derrière M120. Plus le nombre de séquences sélectionnées pour le calcul anticipé est élevé et plus le traitement des séquences sera lent.

#### Introduction

Si vous introduisez M120 dans une séquence de positionnement, la TNC continue le dialogue dans cette séquence et demande le nombre LA de séquences nécessaires au calcul anticipé.



#### **Effet**

M120 doit être située dans une séquence CN qui contient aussi la correction de rayon **RL** ou **RR**. M120 est active à partir de cette séquence et jusqu'à ce que

- la correction de rayon soit annulée avec R0
- M120 LA0 soit programmée
- M120 soit programmée sans LA
- un autre programme soit appelé avec PGM CALL
- le plan d'usinage soit incliné avec le cycle 19 ou la fonction PLANE

M120 est active en début de séquence.

#### **Conditions restrictives**

- Après un stop externe/interne, vous ne devez exécuter le réaccostage de contour qu'avec la fonction AMORCE SEQUENCE N. Avant de lancer l'amorce de séquence, vous devez annuler M120 car, sinon, la TNC délivre un message d'erreur
- Lorsque vous utilisez les fonctions de contournage RND et CHF, les séquences situées avant et après RND ou CHF ne doivent contenir que des coordonnées du plan d'usinage
- Lorsque vous abordez le contour avec une approche tangentielle, vous devez utiliser la fonction APPR LCT; la séquence contenant APPR LCT ne doit contenir que des coordonnées du plan d'usinage
- Lorsque vous quittez le contour avec un départ tangentielle, vous devez utiliser la fonction DEP LCT; la séquence contenant DEP LCT ne doit contenir que des coordonnées du plan d'usinage
- Avant d'utiliser les fonctions ci-après, vous devez annuler M120 et la correction de rayon :
  - Cycle 32 Tolérance
  - Cycle 19 Plan d'usinage
  - Fonction PLANE
  - M114
  - M128



## Superposition de la manivelle pendant l'exécution du programme: M118

#### **Comportement standard**

Dans les modes Exécution du programme, la TNC déplace l'outil tel que défini dans le programme d'usinage.

#### Comportement avec M118

A l'aide de M118, vous pouvez effectuer des corrections manuelles avec la manivelle pendant l'exécution du programme. Pour cela, programmez M118 et introduisez pour chaque axe (linéaire ou rotatif) une valeur spécifique en mm.

#### Introduction

Lorsque vous introduisez M118 dans une séquence de positionnement, la TNC continue le dialogue et réclame les valeurs spécifiques pour chaque axe. Utilisez les touches d'axes oranges ou le clavier ASCII pour l'introduction des coordonnées.

#### **Effet**

Vous annulez le positionnement à l'aide de la manivelle en reprogrammant M118 sans introduire de coordonnées.

M118 est active en début de séquence.

#### Exemple de séquences CN

Pendant l'exécution du programme, il faut pouvoir se déplacer avec la manivelle dans le plan d'usinage X/Y à  $\pm 1$  mm, et dans l'axe rotatif B à  $\pm 5^{\circ}$  de la valeur programmée :

#### L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5



M118 agit dans le système de coordonnées incliné quand vous activez l'inclinaison du plan d'usinage dans le mode manuel. Le système de coordonnées original agit dans le cas ou l'inclinaison du plan d'usinage est inactif dans le mode manuel.

M118 agit aussi en mode Positionnement avec introduction manuelle!

Si M118 est active, la fonction DEPLACEMENT MANUEL n'est pas disponible lors d'une interruption du programme!

i

## Dégagement du contour dans le sens de l'axe d'outil : M140

#### Comportement standard

Dans les modes Exécution du programme, la TNC déplace l'outil tel que défini dans le programme d'usinage.

#### Comportement avec M140

Avec M140 MB (move back), vous pouvez dégager l'outil du contour d'une certaine valeur dans le sens de l'axe d'outil.

#### Introduction

Lorsque vous introduisez M140 dans une séquence de positionnement, la TNC continue le dialogue et réclame la valeur du dégagement de l'outil par rapport au contour. Introduisez la valeur souhaitée du dégagement du contour que l'outil doit effectuer ou appuyez sur la softkey MB MAX pour accéder à la limite de la zone de déplacement.

De plus, on peut programmer une avance suivant laquelle l'outil parcourt la course programmée. Si vous n'introduisez pas d'avance, la TNC parcourt en avance rapide la trajectoire programmée.

#### **Effet**

M140 n'est active que dans la séquence de programme où elle a été programmée.

M140 est active en début de séquence.

#### Exemple de séquences CN

Séquence 250 : dégager l'outil à 50 mm du contour

Séquence 251 : déplacer l'outil jusqu'à la limite de la zone de

déplacement

250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750

251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX



M140 est également active quand la fonction inclinaison du plan d'usinage est active. Sur les machines équipées de têtes pivotantes, la TNC déplace l'outil dans le système incliné.

Avec M140 MB MAX, vous pouvez effectuer le dégagement seulement dans le sens positif.

Avant **M140**, définir systématiquement un appel d'outil avec l'axe d'outil car, sinon le sens du déplacement n'est pas défini.



#### Annuler la surveillance du palpeur : M141

#### Comportement standard

Lorsque la tige de palpage est déviée, la TNC délivre un message d'erreur dès le déplacement d'un axe de la machine.

#### Comportement avec M141

La TNC déplace les axes de la machine même si la tige de palpage a été déviée. Si vous écrivez un cycle de mesure en liaison avec le cycle de mesure 3, cette fonction est nécessaire pour dégager à nouveau le palpeur avec une séquence de positionnement suivant la déviation de la tige.



#### Attention, risque de collision!

Si vous utilisez la fonction M141, veillez à dégager le palpeur dans la bonne direction.

M141 n'agit que sur les déplacements comportant des séquences linéaires.

#### **Effet**

M141 n'est active que dans la séquence de programme où elle a été programmée.

M141 est active en début de séquence.

## Dégager automatiquement l'outil du contour lors d'un stop CN : M148

#### Comportement standard

Lors d'un arrêt CN, la TNC stoppe tous les déplacements. L'outil s'immobilise au point d'interruption.

#### Comportement avec M148



La fonction M148 doit être validée par le constructeur de la machine. Le constructeur de la machine définit dans un paramètre-machine la course que doit parcourir la TNC lors d'un **LIFTOFF**.

La TNC dégage l'outil du contour jusqu'à 30 mm dans le sens de l'axe d'outil si vous avez initialisé dans la colonne **LIFT0FF** du tableau d'outils le paramètre **Y**de l'outil actif (voir "Tableau d'outils : données d'outils standard" à la page 138).

#### LIFTOFF est actif dans les situations suivantes :

- lorsque vous avez déclenché un stop CN
- lorsqu'un stop CN est déclenché par le logiciel, p. ex. en présence d'une erreur au niveau du système d'entraînement
- lors d'une coupure d'alimentation



#### Attention, risque de collision!

Lors d'un réaccostage de contour, des détériorations du contour peuvent apparaître, particulièrement sur des surfaces gauches. Dégager l'outil avant de réaccoster le contour!

Définissez la valeur de dégagement souhaité de l'outil dans le paramètre-machine **CfgLiftOff**. Vous pouvez aussi, d'une manière générale, désactiver cette fonction dans le paramètre-machine **CfgLiftOff**.

#### **Effet**

M148 agit jusqu'à ce que la fonction soit désactivée avec M149.

M148 est active en début de séquence et M149, en fin de séquence.





# 10

Programmation : fonctions spéciales

#### 10.1 Aperçu des fonctions spéciales


La touche SPEC FCT et les softkeys correspondantes vous donnent accès à d'autres fonctions spéciales de la TNC. Les tableaux suivants récapitulent les fonctions disponibles.

#### Menu principal fonctions spéciales SPEC FCT



▶ Sélectionner les fonctions spéciales

Fonction	Softkey	Description
Définir les données par défaut	DEFIN. PGM PAR DEFAUT	Page 325
Fonctions pour l'usinage de contours et de points	USINAGE POINT DU CONTOUR	Page 325
Définir la fonction <b>PLANE</b>	INCLINAI- SON PLAN D'USINAGE	Page 345
Définir diverses fonctions conversationnelles Texte clair	FONCTIONS PROGRAMME	Page 326
Définir le point d'articulation	INSERER ARTICU- LATION	Page 117



### Menu pré-définition de paramètres



▶ Sélectionner le menu de pré-définition de paramètres


Fonction	Softkey	Description
Définir la pièce brute	BLK FORM	Page 83
Sélectionner le tableau de points zéro	TABLEAU PTS ZERO	Voir Manuel d'utilisation des cycles


## Menu des fonctions pour l'usinage de contours et de points



Sélectionner le menu des fonctions d'usinage de contours et de points

Fonction	Softkey	Description
Affecter une description de contour	DECLARE CONTOUR	Voir Manuel d'utilisation des cycles
Définir une formule simple de contour	CONTOUR	Voir Manuel d'utilisation des cycles
Sélectionner une définition de contour	SEL CONTOUR	Voir manuel d'utilisation des cycles
Définir une formule complexe de contour	FORMULE CONTOUR	Voir manuel d'utilisation des cycles
Définir des motifs d'usinage réguliers	PATTERN DEF	Voir manuel d'utilisation des cycles
Sélectionner un fichier de points avec positions d'usinage	SEL PATTERN	Voir manuel d'utilisation des cycles








## Menu de définition de diverses fonctions conversationnelles Texte clair



▶ Menu de définition de diverses fonctions conversationnelles Texte clair

Fonction	Softkey	Description
Définir le comportement des axes parallèles U, V, W	FUNCTION PARAX	Page 327
Définir les fonctions String	FONCTIONS STRING	Page 280
Insérer un commentaire	INSERER COMMENT.	Page 115





# 10.2 Travailler avec les axes parallèles U. V et W

### Tableau récapitulatif



Votre machine doit être configurée par le constructeur de votre machine pour l'utilisation des fonctions des axes parallèles.

En plus des axes principaux X, Y et Z , il y a les axes qui leurs sont parallèles U, V et W. Les axes principaux et les axes parallèles sont associés d'une manière parfaitement définie :

Axe principal	Axe parallèle	Axe rotatif
X	U	А
Υ	V	В
Z	W	С

Pour l'usinage avec les axes parallèles U, V et W, la TNC proposent les fonctions suivantes :

Fonction	Signification	Softkey	Page
PARAXCOMP	Définir le comportement de la TNC lors de positionnement des axes parallèles	FUNCTION PARAXCOMP	Page 330
PARAXMODE	Définir avec quels axes la TNC doit exécuter l'usinage	FUNCTION PARAXMODE	Page 330




Après la mise en service de la TNC, la configuration standard est active par principe.

La TNC annule les fonctions des axes parallèles avec les fonctions suivantes :

- Choix d'un programme
- Fin du programme
- M2 ou M30
- Interruption de programme (PARAXCOMP reste actif)
- PARAXCOMP OFF OU PARAXMODE OFF

Avant le changement de la cinématique de la machine, les fonctions des axes parallèles doivent être désactivées.





#### AFFICHAGE FONCTION PARAXCOMP

Avec la fonction **AFFICHAGE PARAXCOMP**, vous commutez l'affichage des fonctions des déplacements des axes parallèles. La TNC tient compte des déplacements de l'axe parallèle dans l'affichage des positions de l'axe principal correspondant (affichage de la somme) L'affichage des positions de l'axe principale affiche ainsi toujours la distance relative entre l'outil et la pièce, indépendamment du fait que l'axe principal ou l'axe secondaire se déplace.

Pour la définition, procédez de la façon suivante :



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



 Choisir le menu de définition des diverses fonctions conversationnelles



► Choisir FONCTION PARAX



► Choisir FONCTION PARAXCOMP



- ► Choisir AFFICHAGE FONCTION PARAXCOMP
- Définir les axes parallèles, dont les déplacements doivent être pris en compte par la TNC dans l'affichage des axes principaux correspondant

**Exemple: Séquence CN** 

13 FONCTION PARAXCOMP AFFICHAGE W



#### **FONTION PARAXCOMP MOVE**



La fonction **PARAXCOMP MOVE** ne peut être utilisée qu'en liaison avec des séquences de droites (L).

Avec la fonction **PARAXCOMP MOVE**, la TNC compense les déplacements parallèles par des déplacements de compensation des axes principaux. correspondants.

Si par exemple, un déplacement de l'axe parallèle W est exécuté dans le sens négatif, simultanément l'axe principal Z se déplace de la même valeur dans le sens positif. La distance relative de l'outil par rapport à la pièce reste identique. Application avec machine à portique : rentrer le fourreau de la broche et descendre la traverse de manière synchrone.

Pour la définition, procédez de la façon suivante :



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



Choisir le menu de définition de diverses fonctions conversationnelles



► Choisir FONCTION PARAX



► Choisir FONCTION PARAXCOMP



► Choisir FONCTION PARAXCOM

▶ Définir l'axe parallèle

**Exemple: Séquence CN** 

13 FONCTION PARAXCOMP MOVE W



#### **FONTION PARAXCOMP OFF**

Avec la fonction **PARAXCOMP OFF**, vous mettez hors service les fonctions des axes parallèles **AFFICHAGE PARAXCOMP** et **PARAXCOMP MOVE** Pour la définition, procédez de la façon suivante :



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



Choisir le menu de définition de diverses fonctions conversationnelles



► Choisir FONCTION PARAX



► Choisir FONCTION PARAXCOMP



Choisir FONCTION PARAXCOMP OFF Si vous souhaitez mettre hors service les fonctions des axes parallèles individuellement, alors indiquez cet axe en plus

#### **Exemple: Séquences CN**

13 FONCTION PARAXCOMP OFF

13 FONCTION PARAXCOMP OFF W

#### **FONTION PARAXMODE**



Vous devez toujours définir 3 axes pour activer la fonction **PARAXMODE**.

Si vous combinez les fonctions **PARAXMODE** et **PARAXCOMP**, la TNC désactive la fonction **PARAXCOMP** pour un axe défini dans les deux fonctions. Après avoir désactivé **PARAXMODE**, la fonction **PARAXCOMP** est à nouveau active.

Avec la fonction **PARAXMODE**, vous définissez les axes avec lesquels la TNC doit exécuter l'usinage. Tous les déplacements et descriptions de contour sont à programmer indépendamment de la machine au moyen des axes X, Y et Z.

Définissez avec la fonction **PARAXMODE** 3 axes(p.ex. **FONCTION PARAXMODE** X Y W), avec lesquels la TNC devra exécuter les déplacements programmés.

Pour la définition, procédez de la façon suivante :



Afficher la barre de softkeys avec les fonctions spéciales



 Choisir le menu de définition de diverses fonctions conversationnelles



► Choisir FONCTION PARAX



► Choisir FONCTION PARAXMODE



► Choisir FONCTION PARAXMODE

Définir les axes d'usinage

Exemple : Séquence CN

13 FONCTION PARAXMODE X Y W



#### Déplacer l'axe principal et l'axe parallèle simultanément

Si la fonction **PARAXMODE** est active, la TNC exécute les déplacements programmés dans les axes définis dans la fonction. Si la TNC doit déplacer simultanément un axe parallèle et son axe principal correspondant, vous pouvez introduire cet axe en plus avec le signe **&**. L'axe avec le caractère **&** se réfère alors à l'axe principal.



L'élément de syntaxe "&" n'est autorisé que dans des séquences L.

Le positionnement auxiliaire d'un axe principal au moyen de l'instruction "&" s'effectue dans le système REF. Si l'affichage de position est réglée sur "valeur effective", ce déplacement ne sera pas affiché. Commuter l'affichage de position sur "valeur REF" si nécessaire

Exemple : Séquence CN

13 FONCTION PARAXMODE X Y W

14 L Z+100 &Z+150 R0 FMAX



#### **FONCTION PARAXMODE OFF**

Les fonctions des axes parallèles sont désactivés avec la fonction **PARAXCOMP OFF.** La TNC utilise les axes principaux configurés par le constructeur de la machine. Pour la définition, procédez de la façon suivante :



▶ Afficher la barre de softkeys des fonctions spéciales



Choisir le menu de définition de diverses fonctions conversationnelles



► Choisir **FONCTION PARAX** 



► Choisir **FONCTION PARAXMODE** 



► Choisir FUNCTION PARAXMODE OFF

**Exemple: Séquence CN** 

13 FONCTION PARAXCOMP OFF



### 10.3 Fonctions de fichiers

### **Application**

Les fonctions FUNCTION FILE vous permettent d'exécuter à partir du programme CN des opérations sur les fichiers : copier, déplacer ou effacer.



Vous ne devez pas utiliser les fonctions FILE pour les programmes ou fichiers auxquels vous vous êtes précédemment référés avec des fonctions telles que CALL PGM ou CYCL DEF 12 PGM CALL.

### Définir les opérations sur les fichiers



▶ Sélectionner les fonctions spéciales



▶ Sélectionner les fonctions de programme

FUNCTION

▶ Sélectionner les opérations sur les fichiers : la TNC affiche les fonctions disponibles

Fonction	Signification	Softkey
FILE COPY	Copier un fichier: Indiquer le chemin d'accès du fichier à copier et celui du fichier-cible.	FILE
FILE MOVE	Déplacer un Fichier: Indiquer le chemin d'accès du fichier à déplacer et celui du fichier-cible.	FILE MOVE
EFFACER FICHIER	Effacer un fichier : Indiquer le chemin d'accès du fichier à effacer	FILE DELETE

**HEIDENHAIN TNC 320** 333



## 10.4 Définir les transformations de coordonnées

#### Résumé

En alternative au cycle de transformation de coordonnées 7 DECALAGE DU POINT ZERO, vous pouvez aussi utiliser la fonction Texte clair TRANS **DATUM.** Comme avec le cycle 7, **TRANS DATUM** vous permet de programmer directement des valeurs de décalage ou d'activer une ligne du tableau de points zéro. Vous disposez en outre de la fonction TRANS DATUM RESET avec laquelle vous pouvez annuler très simplement un décalage de point zéro actif.

#### TRANS DATUM AXIS

La fonction TRANS DATUM AXIS permet de définir un décalage de point zéro en introduisant des valeurs pour l'axe concerné. Dans un séguence, vous pouvez définir jusqu'à 9 coordonnées; l'introduction en incrémental est possible. Pour la définition, procédez de la façon suivante:

SPEC FCT

▶ Afficher la barre de softkeys des fonctions spéciales




▶ Choisir le menu de définition de diverses fonctions conversationnelles



▶ Sélectionner les transformations



▶ Sélectionner décalage de point zéro TRANS DATUM





Les valeurs absolues introduites se réfèrent au point zéro pièce défini par initialisation du point d'origine ou par une valeur de présélection du tableau Preset.

Les valeurs incrémentales se réfèrent toujours au dernier point zéro valide (et qui peut être déjà décalé).

**Exemple: Séquence CN** 

13 TRANS DATUM AXIS X+10 Y+25 Z+42



#### TRANS DATUM TABLE

La fonction **TRANS DATUM TABLE** permet de définir un décalage de point zéro en sélectionnant un numéro dans un tableau de points zéro. Pour la définition, procédez de la façon suivante :



▶ Afficher la barre de softkeys des fonctions spéciales



Choisir le menu de définition de diverses fonctions conversationnelles



► Sélectionner décalage de point zéro TRANS DATUM



▶ Retour à **TRANS AXIS** 

▶ Sélectionner les transformations



- Sélectionner le décalage de point zéro TRANS DATUM TABLE
- Si nécessaire, introduire le nom du tableau de points zéro à partir duquel vous voulez activer le numéro de point zéro; valider avec la touche ENT. Si vous ne voulez pas définir un tableau de points zéro, appuyez sur NO ENT
- Introduire le numéro de la ligne que la TNC doit activer; valider avec la touche ENT



Si vous n'avez défini aucun tableau de points zéro dans la séquence **TRANS DATUM TABLE**, la TNC utilise le tableau sélectionné auparavant dans le programme CN avec **SEL TABLE** ou bien le tableau de points (état M) sélectionné dans un mode Exécution de programme.

#### TRANS DATUM RESET

La fonction **TRANS DATUM RESET** permet d'annuler un décalage de point zéro. La manière dont vous avez défini auparavant le point zéro n'a pas d'importance. Pour la définition, procédez de la façon suivante :



▶ Afficher la barre de softkeys des fonctions spéciales



 Choisir le menu de définition de diverses fonctions conversationnelles



► Sélectionner les transformations



▶ Sélectionner décalage de point zéro TRANS DATUM



► Retour à TRANS AXIS



Sélectionner le décalage de point zéro TRANS DATUM RESET Exemple : Séquence CN

13 TRANS DATUM TABLE TABLINE25

**Exemple: Séquence CN** 

13 TRANS DATUM RESET



### 10.5 Créer des fichiers-texte

### **Application**

Sur la TNC, vous pouvez créer et modifier des textes à l'aide d'un éditeur de texte. Pour cela, connecter un clavier USB à la TNC. Applications typiques :

- Conserver des valeurs expérimentales
- Informer sur des étapes d'usinage
- Créer une collection de formules

Les fichiers-texte sont des fichiers de type .A (ASCII). Si vous souhaitez traiter d'autres fichiers, vous devez d'abord les convertir en fichiers .A.

### Ouvrir et quitter un fichier-texte

- ▶ Sélectionner le mode Mémorisation/édition de programme
- ▶ Appeler le gestionnaire de fichiers : appuyer sur la touche PGM MGT
- ▶ Afficher les fichiers de type .A: Appuyer sur la softkey SELECT. TYPE puis sur la softkey AFFICHER .A
- Sélectionner le fichier et l'ouvrir avec la softkey SELECT. ou avec la touche ENT ou ouvrir un nouveau fichier: introduire le nouveau nom, valider avec la touche ENT

Si vous désirez quitter l'éditeur de texte, appelez le gestionnaire de fichiers et sélectionnez un fichier d'un autre type, un programme d'usinage, par exemple.

Déplacements du curseur	Softkey
Curseur un mot vers la droite	MOT SUIVANT
Curseur un mot vers la gauche	MOT PRECEDENT
Curseur à la page d'écran suivante	PAGE
Curseur à la page d'écran précédente	PAGE
Curseur en début de fichier	DEBUT
Curseur en fin de fichier	FIN

#### Editer des textes

Un champ d'informations, affichant le nom du fichier, le lieu et l'information de la ligne, se trouve au dessus de la première ligne de l'éditeur de texte.

**Fichier:** Nom du fichier-texte

Ligne: Position ligne courante du curseur
Colonne: Position colonne courante du curseur

Le texte est inséré à l'endroit où se trouve actuellement le curseur. Vous déplacez le curseur à l'aide des touches fléchées à n'importe quel endroit du fichier-texte.

La ligne sur laquelle se trouve le curseur ressort en couleur. Vous pouvez décomposer les lignes avec la touche Return ou ENT.



## Effacer des caractères, mots et lignes et les insérer à nouveau

Avec l'éditeur de texte, vous pouvez effacer des lignes ou mots entiers pour les insérer à un autre endroit.

- Déplacer le curseur sur le mot ou sur la ligne à effacer et à insérer à un autre endroit
- ▶ Appuyer sur la softkey EFFACER MOT ou EFFACER LIGNE : le texte est supprimé et mis en mémoire-tampon
- ▶ Déplacer le curseur à la position d'insertion du texte et appuyer sur la softkey INSERER LIGNE/MOT

Fonction	Softkey
Effacer une ligne et la mettre en mémoire tampon	EFFACER LIGNE
Effacer un mot et le mettre en mémoire tampon	EFFACER MOT
Effacer un caractère et le mettre en mémoire tampon	EFFACER CARACTERE
Insérer une ligne ou un mot après effacement	INSERER LIGNE / MOT



#### Modifier des blocs de texte

Vous pouvez copier, effacer et insérer à un autre endroit des blocs de texte de n'importe quelle grandeur. Dans tous les cas, vous devez d'abord sélectionner le bloc de texte souhaité :

Marquer le bloc de texte : déplacer le curseur sur le caractère à partir duquel la sélection du texte doit être ouverte



- Appuyer sur la softkey SELECT. BLOC
- ▶ Déplacer le curseur sur le caractère qui doit fermer la sélection du texte. Si vous faites glisser directement le curseur à l'aide des touches fléchées vers le haut et le bas, les lignes de texte intermédiaires seront toutes sélectionnées – Le texte sélectionné est en couleur

Après avoir sélectionné le bloc de texte désiré, continuez à traiter le texte à l'aide des softkeys suivantes:

Fonction	Softkey
Effacer le bloc marqué et le mettre en mémoire	CUT OUT BLOCK
Mettre le texte marqué en mémoire tampon, sans l'effacer (copier)	INSERER BLOC

Si vous désirez insérer à un autre endroit le bloc mis en mémoire tampon, exécutez également les étapes suivantes :

Déplacer le curseur à la position d'insertion du bloc de texte contenu dans la mémoire tampon



Appuyer sur la softkey INSERER BLOC : le texte est inséré

Tant que le texte est dans la mémoire tampon, vous pouvez l'insérer autant de fois que vous souhaitez.

#### Transférer un bloc sélectionné dans un autre fichier

► Sélectionner le bloc de texte tel que décrit précédemment



- ▶ Appuyer sur la softkey TRANSF. A FICHIER. La TNC affiche le dialogue Fichier-cible =
- ▶ Introduire le chemin d'accès et le nom du fichier-cible. La TNC ajoute le bloc de texte sélectionné au fichier-cible. Si aucun fichier-cible ne correspond au nom introduit, la TNC inscrit le texte sélectionné dans un nouveau fichier

#### Insérer un autre fichier à la position du curseur

Déplacer le curseur à l'endroit où vous désirez insérer un nouveau fichier-texte



- ► Appuyer sur la softkey INSERER FICHIER. La TNC affiche le dialogue Nom de fichier =
- Introduire le chemin d'accès et le nom du fichier que vous désirez insérer

HEIDENHAIN TNC 320



### Recherche de parties de texte

La fonction de recherche de l'éditeur de texte est capable de rechercher des mots ou chaînes de caractères à l'intérieur du texte. Il existe pour cela deux possibilités.

#### Trouver le texte actuel

La fonction de recherche doit trouver un mot correspondant au mot sur lequel se trouve actuellement le curseur:

- Déplacer le curseur sur le mot souhaité
- Sélectionner la fonction de recherche: Appuyer sur la softkey RECHERCHE
- ▶ Appuyer sur la softkey CHERCHER MOT ACTUEL
- Abandonner la fonction de recherche : appuyer sur la softkey FIN

#### Trouver n'importe quel texte

- ➤ Sélectionner la fonction de recherche : appuyer sur la softkey RECHERCHE. La TNC affiche le dialogue **Cherche texte :**
- ▶ Introduire le texte à rechercher
- ▶ Rechercher le texte : appuyer sur la softkey EXECUTER
- Abandonner la fonction de recherche : appuyer sur la softkey FIN



Programmation : usinage multiaxes

# 11.1 Fonctions réservées à l'usinage multiaxes

Ce chapitre regroupe les fonctions TNC qui ont un rapport avec l'usinage multiaxes :

Fonction TNC	Description	Page
PLANE	Définir les opérations d'usinage dans le plan d'usinage incliné	Page 343
M116	Avance des axes rotatifs	Page 364
M126	Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course	Page 365
M94	Réduire la valeur d'affichage des axes rotatifs	Page 366
M138	Sélection d'axes inclinés	Page 367
M144	Prise en compte de la cinématique de la machine	Page 368



## 11.2 La fonction PLANE : inclinaison du plan d'usinage (Logiciel Option 1)

#### Introduction



Les fonctions d'inclinaison du plan d'usinage doivent être validées par le constructeur de votre machine!

La fonction PLANE ne peut être entièrement efficace que sur des machines qui possèdent au moins deux axes rotatifs (table et/ou tête). Exception : vous pouvez aussi utiliser la fonction PLANE AXIAL si un seul axe rotatif est présent ou actif sur votre machine.

Avec la fonction **PLANE** (de l'anglais plane = plan), vous disposez d'une fonction performante permettant de définir de diverses manières des plans d'usinage inclinés.

Toutes les fonctions **PLANE** disponibles dans la TNC décrivent le plan d'usinage souhaité indépendamment des axes rotatifs réellement présents sur votre machine. Vous disposez des possibilités suivantes :

Fonction	Paramètres nécessaires	Softkey	Page
SPATIAL	Trois angles dans l'espace SPA, SPB, SPC	SPATIAL	Page 347
PROJETÉ	Deux angles de projection <b>PROPR</b> et <b>PROMIN</b> ainsi qu'un angle de rotation <b>ROT</b>	PROJECTED	Page 349
EULER	Trois angles d'Euler Précession (EULPR), Nutation (EULNU) et Rotation propre(EULROT),	EULER	Page 351
VECTEUR	Vecteur normal pour définition du plan et vecteur de base pour définition du sens de l'axe X incliné	VECTOR	Page 353
POINTS	Coordonnées de trois points quelconques du plan à incliner	POINTS	Page 355
RELATIF	Un seul angle dans l'espace, agissant de manière incrémentale	REL. SPA.	Page 357

**HEIDENHAIN TNC 320** 343



Fonction	Paramètres nécessaires	Softkey	Page
AXIAL	Jusqu'à trois angles d'axes absolus ou incrémentaux <b>A, B, C</b>	AXIAL	Page 358
RESET	Annuler la fonction PLANE	RESET	Page 346



La définition des paramètres de la fonction **PLANE** se fait en deux parties :

- La définition géométrique du plan est différente pour chacune des fonctions **PLANE** disponibles
- Le comportement de positionnement de la fonction PLANE, qui est indépendante de la définition du plan et identique pour toutes les fonctions PLANE (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 360)



La fonction transfert de la position effective n'est pas possible quand l'inclinaison du plan d'usinage est active.

Quand vous utilisez la fonction **PLANE** avec la fonction **M120** active, la TNC annule automatiquement la correction de rayon et, également la fonction **M120**.

Par principe, les fonctions **PLANE** doivent toujours être annulées avec **PLANE RESET**. Le fait d'introduire 0 dans tous les paramètres **PLANE** n'annule pas complètement la fonction.

#### **Définir la fonction PLANE**



▶ Afficher la barre de softkeys des fonctions spéciales




Sélectionner la fonction PLANE: appuyer sur la softkey INCLINAISON PLAN D'USINAGE: la TNC affiche dans la barre de softkeys les choix de définition disponibles


#### **Choisir la fonction**

Sélectionner directement par softkey la fonction désirée : la TNC poursuit le dialogue et demande les paramètres nécessaires

### Affichage de positions

Dès qu'une fonction **PLANE** est activée, la TNC affiche l'angle dans l'espace calculé dans l'affichage d'état supplémentaire (voir figure). Quelle que soit la fonction **PLANE** utilisée, la TNC calcule en fin de compte toujours en interne l'angle dans l'espace.








#### **Annulation de la fonction PLANE**



▶ Afficher la barre de softkeys des fonctions spéciales





Sélectionner les fonctions spéciales : appuyez sur la softkey FONCTION SPÉCIALE TNC

25 PLANE RESET MOVE DIST50 F1000



Sélectionner la fonction PLANE : appuyer sur la softkey INCLINAISON PLAN D'USINAGE : la TNC affiche dans la barre de softkeys les choix disponibles



Sélectionner la fonction à annuler : ainsi la fonction PLANE est annulée en interne, mais les positions actuelles des axes ne sont en rien modifiées



▶ Définir si la TNC doit déplacer les axes inclinés automatiquement à la position par défaut (MOVE) ou TURN), ou non (STAY), (voir "inclinaison automatique : MOVE/TURN/STAY (introduction impérative)" à la page 360)



Terminer la saisie des données : appuyer sur la touche FND



La fonction **PLANE RESET** annule complètement la fonction **PLANE** active – ou un cycle **19** actif (angle = 0 et fonction inactive). Une définition multiple n'est pas nécessaire.



## Définir le plan d'usinage avec les angles dans l'espace : PLANE SPATIAL

#### **Application**

Les angles dans l'espace définissent un plan d'usinage avec jusqu'à trois **rotations autour du système de coordonnées machine**. L'ordre des rotations est défini avec d'abord une rotation autour de l'axe A, puis autour de B, puis autour de C (la méthode correspond à celle du cycle 19 si les données introduites dans le cycle 19 ont été réglées sur l'angle dans l'espace).




#### Remarques avant de programmer

Vous devez toujours définir les trois angles dans l'espace SPA, SPB et SPC, même si l'un d'entre eux est égal à 0.

L'ordre des rotations défini préalablement est valable indépendamment de l'axe d'outil actif.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement : voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 360






#### Paramètres d'introduction




- ▶ Angle dans 1'espace A?: Angle de rotation SPA autour de l'axe machine X (voir figure en haut à droite). Plage d'introduction -359.9999° à +359.9999°
- ▶ Angle dans 1'espace B?: Angle de rotation SPB autour de l'axe machine Y (voir figure en haut à droite). Plage d'introduction -359.9999° à +359.9999°
- ▶ Angle dans 1'espace C?: Angle de rotation SPC autour de l'axe machine Z (voir figure de droite, au centre). Plage d'introduction -359.9999° à +359.9999°
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 360)

#### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
SPATIAL	en Angl. <b>spatial</b> =dans l'espace
SPA	<b>sp</b> atial <b>A</b> : Rotation autour de l'axe X
SPB	<b>sp</b> atial <b>B</b> : Rotation autour de l'axe Y
SPC	<b>sp</b> atial <b>C</b> : Rotation autour de l'axe Z





**Exemple: Séquence CN** 

5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 .....



## Définir le plan d'usinage avec les angles de projection : PLAN PROJETE

#### **Application**


Les angles de projection définissent un plan d'usinage en indiquant deux angles que vous pouvez déterminer par projection du 1er plan de coordonnées (Z/X avec axe d'outil Z) et du 2ème plan de coordonnées (Y/Z avec axe d'outil Z) dans le plan d'usinage à définir.



#### Remarques avant de programmer

Vous ne pouvez utiliser les angles de projection que si les définitions d'angles se réfèrent à un parallélépipède rectangle. Sinon, des déformations sur la pièce peuvent apparaître

Description des paramètres pour le comportement du positionnement : voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 360





#### Paramètres d'introduction




- ▶ Angle proj. 1er plan de coord.?: angle projeté du plan d'usinage incliné dans le 1er plan de coordonnées du système de coordonnées machine (Z/X avec axe d'outil Z, voir figure en haut à droite). Plage d'introduction –89.9999° à +89.9999°. L'axe 0° est l'axe principal du plan d'usinage actif (X avec axe d'outil Z, sens positif, voir figure en haut à droite)
- ▶ Angle proj. 2ème plan de coord.? : angle projeté dans le 2ème plan de coordonnées du système de coordonnées machine (Y/Z avec axe d'outil Z, voir figure en haut à droite). Plage d'introduction -89.9999° à +89.9999°. L'axe 0° est l'axe secondaire du plan d'usinage actif (Y avec axe d'outil Z)
- ▶ Angle ROT du plan incliné? : rotation du système de coordonnées incliné autour de l'axe d'outil incliné (par analogie, correspond à une rotation avec le cycle 10 ROTATION). Avec l'angle de rotation, vous pouvez déterminer de manière simple le sens de l'axe principal du plan d'usinage (X avec axe d'outil Z, Z avec axe d'outil Y, voir figure de droite, au centre). Plage d'introduction -360° à +360°
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 360)




#### 5 PLANE PROJETÉ PROPR+24 PROMIN+24 PROROT+30 .....

#### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
PROJETE	de l'anglais <b>projected</b> = projeté
PROPR	<b>pr</b> inciple plane : plan principal
PROPR	minor plane : Plan secondaire
PROPR	En anglais <b>rot</b> ation : rotation







## Définir le plan d'usinage avec les angles d'Euler : PLANE EULER

#### **Application**

Les angles d'Euler définissent un plan d'usinage avec jusqu'à trois **rotations autour du système de coordonnées incliné**. Les trois angles d'Euler ont été définis par le mathématicien suisse Euler. Transposé au système de coordonnées machine, il en résulte les définitions suivantes :

Angle de précession **EULPR** 

Rotation du système de coordonnée autour de

l'axe 2

Angle de nutation **EULNU** 

Rotation du système de coordonnées autour de l'axe X ayant subit une rotation de l'angle de

précession

Angle de rotation **EULROT** 

Rotation du plan d'usinage incliné autour de l'axe


incliné Z



#### Remarques avant de programmer

L'ordre des rotations défini préalablement est valable indépendamment de l'axe d'outil actif.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement : voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 360





#### Paramètres d'introduction




- ▶ Angle rot. Plan coord. princip.?: angle de rotation EULPR autour de l'axe Z (voir figure en haut à droite) Remarque:
  - Plage d'introduction: -180.0000° à 180.0000°
  - L'axe 0° est l'axe X
- Angle d'inclinaison axe d'outil? : angle d'inclinaison EULNUT du système de coordonnées autour de l'axe X tourné de la valeur de l'angle de précession (voir figure de droite, au centre). Remarque :
  - Plage d'introduction : 0° à 180.0000°
  - L'axe 0° est l'axe Z
- ▶ Angle R0T du plan incliné? : rotation EULR0T du système de coordonnées incliné autour de l'axe Z incliné (par analogie, correspond à une rotation avec le cycle 10 ROTATION). Avec l'angle de rotation, vous pouvez déterminer de manière simple le sens de l'axe X dans le plan d'usinage incliné (voir figure en bas et à droite). Remarque :
  - Plage d'introduction : 0° à 360.0000°
  - L'axe 0° est l'axe X
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 360)





#### 5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22 .....



Abréviation	Signification
EULER	Mathématicien suisse ayant défini les angles dits d'Euler
EULPR	Angle de <b>Pr</b> écession : angle décrivant la rotation du système de coordonnées autour de l'axe Z
EULNU	Angle de <b>Nu</b> tation: Angle décrivant la rotation du système de coordonnées autour de l'axe X qui a subi une rotation de la valeur de l'angle de précession
EULROT	Angle de <b>Rot</b> ation : angle décrivant la rotation du plan d'usinage incliné autour du nouvel axe incliné Z









## Définir le plan d'usinage par deux vecteurs : PLANE VECTOR

#### **Application**

Vous pouvez utiliser la définition d'un plan d'usinage au moyen de **deux vecteurs** si votre système CAO est capable de calculer le vecteur de base et le vecteur normal du plan d'usinage. Une introduction standard n'est pas nécessaire. La TNC calcule la standardisation en interne, de manière à pouvoir introduire des valeur comprises entre -9.999999 et +9.999999.

Le vecteur de base nécessaire à la définition du plan d'usinage est défini par les composantes **BX**, **BY** et **BZ** (voir fig. en haut à droite). Le vecteur normal est défini par les composantes **NX**, **NY** et **NZ**.


Le vecteur de base définit le sens de l'axe X dans le plan d'usinage incliné, le vecteur normal définit le sens de l'axe d'outil et est perpendiculaire au plan incliné.



#### Remarques avant de programmer

En interne, la TNC calcule des vecteurs normés à partir des valeurs que vous avez introduites.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement : voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 360





#### Paramètres d'introduction




- ► Composante X du vecteur de base? : composante X BX du vecteur de base B (voir . figure en haut à droite). Plage d'introduction : -9.9999999 à +9.9999999
- ▶ Composante Y du vecteur de base? : composante Y BY du vecteur de base B (voir figure en haut à droite). Plage d'introduction : -9.9999999 à +9.9999999
- Composante Z du vecteur de base? : composante Z BZ du vecteur de base B (voir figure en haut à droite). Plage d'introduction : -9.9999999 à +9.9999999
- ▶ Composante X du vecteur normal? : composante X NX du vecteur normal N (voir figure de droite, au centre). Plage d'introduction : -9.9999999 à +9.9999999
- Composante Y du vecteur normal? : composante Y NY du vecteur normal N (voir figure de droite, au centre). Plage d'introduction : -9.9999999 à +9.9999999
- ▶ Composante Z du vecteur normal? : composante Z NZ du vecteur normal N (voir figure en bas à droite). Plage d'introduction : -9.9999999 à +9.9999999
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 360)


Séquence CN


5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.4472 NX0.2 NY0.2 NZ0.9592 ...

#### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
VECTEUR	de l'anglais vector = vecteur
BX, BY, BZ	Vecteur de ${f B}$ ase : composantes ${f X},{f Y}$ et ${f Z}$
NX, NY, NZ	Vecteur ${f N}$ ormal : composantes ${f X}$ , ${f Y}$ et ${f Z}$







## Définir le plan d'usinage par trois points : PLANE POINTS

#### **Application**

Un plan d'usinage peut être défini sans ambiguïté au moyen de **trois points de ce plan au choix P1 à P3**. Cette possibilité est réalisée avec la fonction **PLANE POINTS**.




#### Remarques avant de programmer

La droite reliant le point 1 au point 2 détermine le sens de l'axe principal incliné (X avec axe d'outil Z).

Vous définissez le sens de l'axe d'outil incliné avec la position du 3ème point par rapport à la droite reliant le point 1 et le point 2. En tenant compte de la règle de la main droite (pouce = axe X, index = axe Y, majeur = axe Z, voir. figure en haut et à droite), le pouce (axe X) est orienté du point 1 vers le point 2, l'index (axe Y) est orienté parallèlement à l'axe incliné Y, en direction du point 3 et le majeur est orienté en direction de l'axe d'outil incliné.

Les trois points définissent la pente du plan. La position du point zéro actif n'est pas modifiée par la TNC.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement : voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 360





#### Paramètres d'introduction




- Coordonnée X 1er point du plan? : coordonnée X P1X du premier point du plan (voir figure en haut à droite)
- Coordonnée Y 1er point du plan? : coordonnée Y P1Y du premier point du plan (voir figure en haut à droite)
- Coordonnée Z 1er point du plan? : coordonnée Z P1Z du 1er point du plan (voir figure en haut à droite)
- Coordonnée X 2ème point du plan? : coordonnée X P2X du 2ème point du plan (voir figure de droite, au centre)
- Coordonnée Y 2ème point du plan? : coordonnée Y P2Y du 2ème point du plan (voir figure de droite, au centre)
- ▶ Coordonnée Z 2ème point du plan? : coordonnée Z P2Z du 2ème point du plan (voir figure de droite, au centre)
- Coordonnée X 3ème point du plan? : coordonnée X P3X du 3ème point du plan (voir figure en bas et à droite)
- Coordonnée Y 3ème point du plan? : coordonnée Y P3Y du 3ème point du plan (voir figure en bas et à droite)
- Coordonnée Z 3ème point du plan? : coordonnée Z P3Z du 3ème point du plan (voir figure en bas et à droite)
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 360)





5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....

#### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
POINTS	De l'Anglais <b>points</b> = points







# Définir le plan d'usinage au moyen d'un seul angle incrémental dans l'espace : PLANE RELATIVE

#### **Application**

Vous utilisez les angles dans l'espace incrémentaux lorsqu'un plan d'usinage actif déjà incliné doit être incliné par **une autre rotation**. Exemple : réaliser un chanfrein à 45° sur un plan incliné.



#### Remarques avant de programmer


L'angle défini agit toujours par rapport au plan d'usinage actif et ce, quelle que soit la fonction utilisée pour l'activer.

Vous pouvez programmer successivement autant de fonctions **PLANE RELATIVE** que vous le souhaitez.

Quand vous souhaitez revenir au plan d'usinage qui était actif avant la fonction **PLANE RELATIVE**, alors vous définissez **PLANE RELATIVE** avec le même angle, mais avec un signe inversé.

Quand vous utilisez **PLANE RELATIVE** sur un plan d'usinage non incliné, faites simplement pivoter le plan non incliné autour de l'angle dans l'espace que vous avez défini avec la fonction **PLANE**.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement : voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 360




#### Paramètres d'introduction



- ▶ Angle incrémental? : angle dans l'espace en fonction duquel le plan d'usinage actif doit encore être incliné (voire figure en haut à droite). Choisir avec une softkey l'axe autour duquel le plan doit être incliné. Plage d'introduction : -359.9999° à +359.9999°
- ▶ Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 360)

#### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
RELATIF	de l'anglais <b>relative</b> = par rapport à



**Exemple: Séquence CN** 

5 PLANE RELATIF SPB-45 .....



## Plan d'usinage défini avec angles d'axes : PLANE AXIAL (fonction FCL 3)

#### **Application**

La fonction **PLANE AXIAL** définit à la fois la position du plan d'usinage et les coordonnées nominales des axes rotatifs. Cette fonction est facile à mettre en œuvre, notamment sur les machines avec cinématiques orthogonales et avec cinématiques avec un seul axe rotatif actif.



Vous pouvez aussi utiliser la fonction **PLANE AXIAL** si un seul axe rotatif est actif sur votre machine.

Vous pouvez utiliser la fonction **PLANE RELATIV** après la fonction **PLANE AXIAL** si votre machine autorise des définitions d'angles dans l'espace. Consultez le manuel de votre machine.



#### Remarques avant de programmer


N'introduire que des angles d'axes réellement présents sur votre machine; sinon la TNC délivre un message d'erreur.

Les coordonnées d'axes rotatifs définies avec **PLANE AXIAL** ont un effet modal. Les définitions multiples se cumulent donc, l'introduction de valeurs incrémentales est autorisée.

Pour annuler la fonction **PLANE AXIAL**, utiliser la fonction **PLANE RESET**. Une annulation en introduisant 0 ne désactive pas **PLANE AXIAL**.

Les fonctions **SEQ**, **TABLE ROT** et **COORD ROT** sont inopérantes avec **PLANE AXIAL**.

Description des paramètres pour le comportement du positionnement : voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE", page 360




#### Paramètres d'introduction



- ▶ Angle d'axe A? : angle de rotation que doit exécuter l'axe A. En incrémental, il s'agit alors de l'angle avec lequel l'axe A doit s'orienter par rapport à la position actuelle. Plage d'introduction : -99999,9999° à +99999,9999°
- ▶ Angle d'axe B? : angle de rotation que doit exécuter l'axe B. En incrémental, il s'agit alors de l'angle supplémentaire de rotation de l'axe B par rapport à la position actuelle. Plage d'introduction : -99999,9999° à +99999,9999°
- ▶ Angle d'axe C? : angle de rotation que doit exécuter l'axe C. En incrémental, il s'agit alors de l'angle supplémentaire de rotation de l'axe C par rapport à la position actuelle. Plage d'introduction : -99999,9999° à +99999,9999°
- Poursuivre avec les propriétés de positionnement (voir "Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE" à la page 360)

#### Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
AXIAL	en Anglais <b>axial</b> = axial



**Exemple: Séquence CN** 

5 PLANE AXIAL B-45 .....



## Définir le comportement de positionnement de la fonction PLANE

#### Vue d'ensemble

Indépendamment de la fonction PLANE utilisée pour définir le plan d'usinage incliné, vous disposez toujours des fonctions suivantes pour le comportement de positionnement :

- inclinaison automatique
- Sélection d'autres possibilités d'inclinaisons
- Sélection du mode de transformation

## inclinaison automatique : MOVE/TURN/STAY (introduction impérative)

Après avoir introduit tous les paramètres de définition du plan, vous devez définir la manière dont les axes rotatifs doivent être inclinés aux valeurs calculées :



▶ La fonction PLANE doit incliner automatiquement les axes rotatifs aux valeurs calculées ; dans ce processus, la position relative entre la pièce et l'outil ne change pas. La TNC exécute un déplacement de compensation sur les axes linéaires



La fonction PLANE doit incliner automatiquement les axes rotatifs aux valeurs calculées ; dans ce processus, seuls les axes rotatifs sont positionnés. La TNC n'exécute **pas** de déplacement de compensation sur les axes linéaires




Vous inclinez les axes rotatifs après une séquence de positionnement séparée

Quand vous avez sélectionné l'option MOVE (la fonction PLANE doit effectuer automatiquement l'inclinaison avec déplacement de compensation), vous devez ensuite définir encore les deux paramètres Dist. pt rotation de pointe outil et Avance? F= à définir. Si vous avez sélectionné l'option TURN (la fonction PLANE doit effectuer automatiquement l'inclinaison sans déplacement de compensation), vous devez définir ensuite encore le paramètre Avance? F= à définir. En alternative à une avance F définie directement avec une valeur numérique, vous pouvez aussi faire exécuter le déplacement d'orientation avec FMAX (avance rapide) ou FAUTO (avance à partir de la séquence TOOL CALLT.



Quand vous utilisez la fonction **PLANE AXIAL** avec **STAY**, vous devez alors incliner les axes rotatifs dans une séquence de positionnement séparée après la fonction **PLANE**.




▶ Dist. pt rotation de pointe outil (en incrémental) : la TNC incline l'outil (la table) autour de la pointe de l'outil. Le paramètre DIST, permet de décaler le point de rotation de l'inclinaison par rapport à la position actuelle de la pointe de l'outil.



#### Attention!

- Si, avant l'inclinaison, l'outil se trouve à la distance que vous avez programmée par rapport à la pièce, d'un point de vue relatif, il se trouve alors à la même position après l'orientation (voir figure de droite, au centre, 1 = DIST)
- Si; avant l'inclinaison, l'outil ne se trouve pas à la distance que vous avez programmée par rapport à la pièce, d'un point de vue relatif, il se trouve alors décalé par rapport à la position d'origine après l'inclinaison (voir figure en bas à droite, 1= DIST)



inclinaison des axes rotatifs dans une séquence séparée


Quand vous souhaitez incliner les axes rotatifs dans une séquence de positionnement séparée (option **STAY** sélectionnée), procédez de la manière suivante :




Pré-positionner l'outil de manière à éviter toute collision entre l'outil et la pièce (moyens de bridage) lors de l'inclinaison

- ▶ Sélectionner une fonction **PLANE** au choix, définir l'inclinaison automatique avec **STAY**. Lors de l'usinage, la TNC calcule les valeurs de positions des axes rotatifs présents sur votre machine et les mémorise dans les paramètres-système Q120 (axe A), Q121 (axe B) et Q122 (axe C)
- ▶ Définir la séquence de positionnement avec les valeurs angulaires calculées par la TNC

Exemples de séquences CN : incliner d'un angle dans l'espace B+45° d'une machine équipée d'un plateau circulaire C et d'une table pivotante A.





•••		
12 L Z+250 RO FMAX	Positionner à une hauteur de sécurité	
13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY  Définir la fonction PLANE et l'activer		
14 L A+Q120 C+Q122 F2000	Positionner l'axe rotatif en utilisant les valeurs calculées par la TNC	
•••	Définir l'usinage dans le plan incliné	



## Sélection d'alternatives d'inclinaison : SEQ +/- (introduction optionnelle)

Après que vous ayez défini la position du plan d'usinage, la TNC doit calculer les positions adéquates des axes rotatifs présents sur votre machine. En règle générale, il existe toujours deux solutions.

Avec le commutateur **SEQ**, vous choisissez quelle solution la TNC doit utiliser :

- SEQ+ positionne l'axe maître de manière à adopter un angle positif. L'axe maître est le premier axe en se référant à l'outil ou le dernier axe rotatif en se référant à la table (dépendant de la configuration de la machine, voir fig. en haut à droite)
- SEQ- positionne l'axe maître de manière à adopter un angle négatif.


Si la solution que vous avez choisie avec **SEQ** n'est pas dans la zone de déplacement de la machine, la TNC délivre le message d'erreur **Angle non autorisé**.



Si vous utilisez la fonction **PLANE AXIS**, le commutateur **SEQ** est inopérant.

Si vous ne définissez pas **SEQ**, la TNC détermine la solution de la manière suivante :

- 1 La TNC vérifie d'abord si les deux solutions sont situées dans la zone de déplacement des axes rotatifs
- 2 Si tel est le cas, la TNC choisit la solution qui peut être atteinte avec le chemin le plus court
- 3 Si une seule solution se situe dans la zone de déplacement, la TNC retiendra cette solution.
- 4 Si aucune solution n'est située dans la zone de déplacement, la TNC délivre le message d'erreur Angle non autorisé



Exemple d'une machine équipée d'un plateau circulaire C et d'une table pivotante A. Fonction programmée : PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0

Fin de course	Position de départ	SEQ	Résultat position d'axe
Aucun	A+0, C+0	non progr.	A+45, C+90
Aucun	A+0, C+0	+	A+45, C+90
Aucun	A+0, C+0	-	A-45, C-90
Aucun	A+0, C-105	non progr.	A-45, C-90
Aucun	A+0, C-105	+	A+45, C+90
Aucun	A+0, C-105	-	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	non progr.	A-45, C-90
-90 < A < +10	A+0, C+0	+	Message d'erreur
Aucun	A+0, C-135	+	A+45, C+90

#### Sélection du mode de transformation (introduction optionnelle)

Pour les machines équipées d'un plateau circulaire C, vous disposez d'une fonction qui vous permet de définir le mode de transformation :



▶ COORD ROT définit que la fonction PLANE ne doit faire pivoter le système de coordonnées qu'à l'angle d'inclinaison défini. Le plateau circulaire ne bouge pas, la compensation de la rotation s'effectue par calcul




▶ TABLE R0T définit que la fonction PLANE doit positionner le plateau circulaire à l'angle d'inclinaison défini. La compensation s'effectue par rotation de la pièce



Avec l'utilisation de la fonction  ${\bf PLANE}$  AXIAL, les fonctions  ${\bf COORD}$  ROT et TABLE ROT ne servent pas.

Quand vous utilisez la fonction **TABLE ROT** avec une rotation de base et un angle d'inclinaison à 0, la TNC incline la table à l'angle défini dans la rotation de base.





## 11.3 Fonctions auxiliaires pour les axes rotatifs

## Avance en mm/min. sur les axes rotatifs A, B, C: M116 (option de logiciel 1)

#### Comportement standard

Pour un axe rotatif, la TNC interprète l'avance programmée en degrés/min. (dans les programmes en mm et aussi les programmes en pouces). L'avance de contournage dépend donc de l'écart entre le centre de l'outil et le centre des axes rotatifs.

Plus la distance sera grande et plus l'avance de contournage sera importante.

#### Avance en mm/min. pour les axes rotatifs avec M116



La géométrie de la machine doit être définie par le constructeur dans la description de la cinématique.

M116 n'agit que sur les plateaux ou tables circulaires. M116 ne peut pas être utilisée avec les têtes pivotantes. Si votre machine est équipée d'une combinaison table/tête, la TNC ignore les axes rotatifs de la tête pivotante.

M116 agit également lorsque le plan d'usinage incliné est activé.

Pour un axe rotatif, la TNC interprète l'avance programmée en mm/min. (ou 1/10 pouces/min.). La TNC calcule en début de séquence l'avance pour cette séquence. L'avance d'un axe rotatif ne varie pas pendant l'exécution de cette séquence, même si l'outil se déplace autour du centre des axes rotatifs.

#### **Effet**

M116 agit dans le plan d'usinage. Pour annuler M116, programmez M117. En fin de programme, M116 est également désactivée.

M116 devient active en début de séquence.

i

## Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de la course : M126

#### Comportement standard

Le comportement standard de la TNC lors de positionnement d'axes rotatifs, dont l'affichage est réduit à des valeurs inférieures à 360°, dépend du paramètre **shortestDistance** (300401). Là est défini si, pour aller à la position programmée, la TNC doit tenir compte de la différence position nominale-position réelle ou si elle doit toujours (également sans M126) prendre le chemin le plus court. Exemples :

Position effective	Position nominale	Course
350°	10°	-340°
10°	340°	+330°

#### Comportement avec M126

Avec M126, la TNC déplace selon le chemin le plus court un axe rotatif dont l'affichage est réduit à une valeur inférieure à 360°. Exemples :

Position effective	Position nominale	Course
350°	10°	+20°
10°	340°	-30°

#### **Effet**

M126 est active en début de séquence.

Pour annuler M126, introduisez M127, M126 est également désactivée en fin de programme.



## Réduire l'affichage de l'axe rotatif à une valeur inférieure à 360° : M94

#### Comportement standard

La TNC déplace l'outil de la valeur angulaire actuelle à la valeur angulaire programmée.

Exemple:

Valeur angulaire actuelle : 538°
Valeur angulaire programmée : 180°
Course réelle : -358°

#### Comportement avec M94

En début de séquence, la TNC réduit la valeur angulaire actuelle à une valeur inférieure à 360°, puis se déplace à la valeur angulaire programmée. Si plusieurs axes rotatifs sont actifs, M94 réduit l'affichage de tous les axes rotatifs. En alternative, vous pouvez introduire un axe rotatif derrière M94. La TNC ne réduit alors que l'affichage de cet axe.

#### Exemple de séquences CN

Réduire les valeurs d'affichage de tous les axes rotatifs actifs :

L M94

Ne réduire que la valeur d'affichage de l'axe C :

L M94 C

Réduire l'affichage de tous les axes rotatifs actifs, puis se déplacer avec l'axe C à la valeur programmée :

L C+180 FMAX M94

#### **Effet**

M94 n'agit que dans la séquence de programme dans laquelle elle a été programmée.

M94 est active en début de séquence.

#### Sélection d'axes inclinés: M138

#### Comportement standard

Avec les fonctions M128, TCPM ainsi qu'avec l'inclinaison du plan d'usinage, la TNC tient compte des axes rotatifs définis dans les paramètres-machine par le constructeur de votre machine.

#### Comportement avec M138

Avec les fonctions indiquées ci-dessus, la TNC ne tient compte que des axes inclinés ayant été définis avec M138.

#### **Effet**

M138 est active en début de séquence.

Pour annuler M138, reprogrammez M138 sans indiquer les axes inclinés.

#### Exemple de séquences CN

Pour les fonctions indiquées ci-dessus, ne tenir compte que de l'axe incliné C:

L Z+100 RO FMAX M138 C



# Validation de la cinématique de la machine pour les positions EFF/NOM en fin de séquence: M144 (option de logiciel 2)

#### Comportement standard

La TNC déplace l'outil jusqu'aux positions définies dans le programme d'usinage. Dans le programme, si la position d'un axe incliné est modifiée, le décalage qui en résulte sur les axes linéaires doit être calculé et le déplacement doit être réalisé dans une séquence de positionnement.

#### Comportement avec M144

La TNC tient compte d'une modification de la cinématique de la machine dans l'affichage de position, par exemple lorsqu'elle provient du changement d'une broche additionnelle. Si la position d'un axe incliné commandé est modifiée, la position de la pointe de l'outil est alors modifiée par rapport à la pièce pendant la procédure d'inclinaison. Le décalage qui en résulte est compensé dans l'affichage de position.



Les positionnements avec M91/M92 sont autorisés si M144 est active.

L'affichage de positions en modes de fonctionnement EN CONTINU et PAS A PAS ne se modifie que lorsque les axes inclinés ont atteint leur position finale.

#### **Effet**

M144 devient active en début de séquence. M144 n'est pas active en liaison avec M128 ou avec l'inclinaison du plan d'usinage.

Pour annuler M144, programmez M145.



La géométrie de la machine doit être définie par le constructeur dans la description de la cinématique.

Le constructeur de la machine en définit l'effet dans les modes de fonctionnement automatique et manuel. Consultez le manuel de votre machine.



# 12

Mode manuel et dégauchissage

## 12.1 Mise sous tension, Mise hors tension

#### Mise sous tension



La mise sous tension et le franchissement des points de référence sont des fonctions qui dépendent de la machine. Consultez le manuel de votre machine.

Mettre sous tension l'alimentation de la TNC et de la machine. La TNC affiche alors le dialogue suivant :

#### **DÉMARRAGE DU SYSTÈME**

La TNC démarre

#### COUPURE D'ALIMENTATION



Message de la TNC indiquant une coupure d'alimentation – Effacer le message

#### COMPILER LE PROGRAMME AUTOMATE PLC

Compilation automatique du programme PLC de la TNC

#### MANQUE TENSION COMMANDE RELAIS



Mettre la commande sous tension. La TNC vérifie la fonction Arrêt d'urgence

#### MODE MANUEL FRANCHIR POINTS DE RÉFÉRENCE



Franchir les points de référence dans l'ordre chronologique défini : pour chaque axe, appuyer sur la touche externe START ou





franchir les points de référence dans n'importe quel ordre : pour chaque axe, appuyer sur la touche de sens externe et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le point de référence soit franchi





Si votre machine est équipée de systèmes de mesure absolue, le franchissement des marques de référence n'est pas nécessaire. La TNC est opérationnelle immédiatement après sa mise sous-tension.

La TNC est maintenant opérationnelle et se trouve en mode Manuel



Vous ne devez franchir les points de référence que si vous désirez déplacer les axes de la machine. Si vous voulez seulement éditer ou tester des programmes, dès la mise sous tension de la commande, sélectionnez le mode Mémorisation/édition de programme ou Test de programme.

Vous pouvez alors franchir les points de référence ultérieurement. Pour cela, en mode Manuel, appuyez sur la softkey FRANCHIR PT DE REF



## Franchissement du point de référence avec inclinaison du plan d'usinage



#### Attention, risque de collision!

Veillez à ce que les valeurs angulaires inscrites dans le menu correspondent bien aux angles réels de l'axe incliné.

Désactivez la fonction "Inclinaison du plan d'usinage" avant de franchir les points de référence. Veiller à éviter toute collision. Si nécessaire, dégagez l'outil auparavant.

La TNC active automatiquement le plan d'usinage incliné si cette fonction était active au moment de la mise hors tension de la commande. La TNC déplace alors les axes dans le système de coordonnées incliné lorsque vous appuyez sur une touche de sens d'axe. Positionnez l'outil de manière à éviter toute collision lors d'un franchissement ultérieur des points de référence. Pour franchir les points de référence, vous devez désactiver la fonction "Inclinaison du plan d'usinage", voir "Activation manuelle de l'inclinaison", page 404.



Si vous utilisez cette fonction avec des systèmes de mesure non absolue, vous devez confirmer les positions des axes rotatifs qui apparaissent dans une fenêtre auxiliaire dans l'écran. Les positions affichées correspondent aux dernières positions actives des axes rotatifs avant la mise hors tension.

Si l'une des deux fonctions précédemment actives est actuellement activée, la touche START CN est sans fonction. La TNC délivre le message d'erreur correspondant.

#### Mise hors tension

Pour éviter de perdre des données lors de la mise hors tension, vous devez arrêter le système d'exploitation de la TNC de la manière suivante :

Sélectionner le mode Manuel



- ▶ Sélectionner la fonction d'arrêt du système, appuyer une nouvelle fois sur la softkey OUI
- Quand la TNC affiche dans une fenêtre auxiliaire le texte VOUS POUVEZ MAINTENANT METTRE HORS TENSION, vous pouvez alors couper la tension d'alimentation de la TNC



Une mise hors tension arbitraire de la TNC peut provoquer la perte des données!

Vous devez savoir que le fait d'actionner la touche END après la mise à l'arrêt de la commande provoque un redémarrage de celle-ci. La mise hors tension pendant le redémarrage peut également entraîner la perte de données!

## 12.2 Déplacement des axes de la machine

#### Remarque



Le déplacement avec touches de sens externes est une fonction-machine. Consultez le manuel de la machine!

#### Déplacer l'axe avec les touches de sens externes



Sélectionner le mode Manuel



Pressez la touche de sens externe, maintenez-la enfoncée pendant tout le déplacement de l'axe ou





Déplacez l'axe en continu : maintenir enfoncée la touche de sens externe et appuyez brièvement sur la touche START externe



Stopper: appuyer sur la touche STOP externe

Les deux méthodes peuvent vous permettre de déplacer plusieurs axes simultanément. Vous modifiez l'avance de déplacement des axes avec la softkey F, voir "Vitesse de rotation broche S, avance F, fonction auxiliaire M", page 376.



#### Positionnement pas à pas

Lors du positionnement pas à pas, la TNC déplace un axe de la machine de la valeur d'un incrément que vous avez défini.



Sélectionner mode Manuel ou Manivelle électronique



Commuter la barre de softkeys



Sélectionner le positionnement pas à pas : mettre la softkey INCREMENTAL sur  ${\sf ON}$ 

#### PASSE RÉPÉTITIVE =




Introduire la passe en mm, valider avec la touche ENT



Appuyer sur la touche de sens externe : répéter à volonté le positionnement



La valeur max. que l'on peut introduire pour une passe est de 10 mm.



## Déplacement avec la manivelle électronique HR 410

La manivelle portable HR 410 est équipée de deux touches de validation. Elles sont situées en dessous du volant.

Vous ne pouvez déplacer les axes de la machine que si une touche de validation est appuyée (fonction dépendant de la machine).


La manivelle HR 410 dispose des éléments de commande suivants :

- 1 Touche d'ARRET D'URGENCE
- 2 Volant de la manivelle
- 3 Touches de validation
- 4 Touches de sélection des axes
- 5 Touche de transfert de la position effective
- 6 Touches de sélection de l'avance (lente, moyenne, rapide ; les avances sont définies par le constructeur de la machine)
- 7 Direction suivant laquelle la TNC déplace l'axe sélectionné
- 8 Fonctions-machine (définies par le constructeur de la machine)

Les affichages en rouge indiquent l'axe et l'avance sélectionnés.

Si la fonction **M118** est activée, le déplacement avec la manivelle est également possible pendant l'exécution du programme.

#### Déplacement







# 12.3 Vitesse de rotation broche S, avance F, fonction auxiliaire M

#### **Application**

En modes de fonctionnement Manuel et Manivelle électronique, introduisez la vitesse de rotation broche S, l'avance F et la fonction auxiliaire M avec les softkeys. Les fonctions auxiliaires sont expliquées au chapitre "7. Programmation : fonctions auxiliaires".



Le constructeur de la machine définit les fonctions auxiliaires M à utiliser ainsi que leur fonction.

#### Introduction de valeurs

Vitesse de rotation broche S, fonction auxiliaire M



Introduire la vitesse de rotation broche : softkey S

#### VITESSE DE ROTATION BROCHE S=

1000



Introduire la vitesse de rotation broche et valider avec la touche START externe

Lancez la rotation de la broche correspondant à la vitesse de rotation S programmée à l'aide d'une fonction auxiliaire M. Vous introduisez une fonction auxiliaire M de la même manière.

#### **Avance F**

Pour valider l'introduction d'une avance F, vous devez appuyer sur la touche ENT au lieu de la touche START externe.

Règles concernant l'avance F:

- Quand F=0 est introduit, c'est la plus petite avance des paramètres machine manualFeed qui est valide
- Si l'avance introduite dépasse l'avance définie dans le paramètre machine maxFeed, c'est la valeur introduite dans le paramètremachine qui est active
- F reste sauvegardée même après une coupure d'alimentation.

#### Modifier la vitesse de rotation broche et l'avance

La valeur programmée pour la vitesse de rotation broche S et l'avance F peut être modifiée de 0% à 150% avec les potentiomètres.



Le potentiomètre de réglage de la vitesse de broche n'agit que sur les machines équipées d'un variateur de broche.





# 12.4 Initialisation du point d'origine sans palpeur 3D

#### Remarque



Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D : (voir "Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D" à la page 394).

Lors de l'initialisation du point d'origine, vous initialisez l'affichage de la TNC aux coordonnées d'une position pièce connue.

#### **Préparatif**

- ▶ Brider la pièce et la dégauchir
- Mettre en place l'outil zéro de rayon connu
- ▶ S'assurer que la TNC affiche bien les positions effectives

## Initialiser le point d'origine avec les touches d'axes



#### Mesure de précaution

Si la surface de la pièce ne doit pas être effleurée, il convient d'utiliser une cale d'épaisseur d. Introduisez alors pour le point d'origine une valeur augmentée de d.



Sélectionner le mode Manuel





Déplacer l'outil avec précaution jusqu'à ce qu'il touche la pièce (l'effleure)



Sélectionner l'axe

#### INITIALISATION POINT D'ORIGINE Z=






Outil zéro, axe de broche : initialiser l'affichage à une position pièce connue (ex.0) ou introduire l'épaisseur d de la cale. Dans le plan d'usinage : tenir compte du rayon d'outil

De la même manière, initialiser les points d'origine des autres axes.

Si vous utilisez un outil préréglé dans l'axe de plongée, initialisez l'affichage de l'axe de plongée à la longueur L de l'outil ou à la somme Z=L+d.



La TNC enregistre automatiquement sur la ligne 0 du tableau Preset le point de référence initialisé avec les touches des axes.





#### Gestion des points d'origine avec le tableau Preset



Vous devriez impérativement utiliser le tableau Preset dans les cas suivants :

- Votre machine est équipée d'axes rotatifs (table pivotante ou tête pivotante) et vous travaillez avec la fonction d'inclinaison du plan d'usinage
- Votre machine est équipée d'un système de changement de tête
- Vous avez jusqu'à présent travaillé sur des TNC plus anciennes en utilisant des tableaux de points zéro en coordonnées REF
- Vous désirez usiner plusieurs pièces identiques dont les positions de bridage présentent différents alignements

Le tableau Preset peut contenir n'importe quel nombre de lignes (points d'origine). Afin d'optimiser la taille du fichier et la vitesse de traitement, veillez à ne pas utiliser plus de lignes que nécessaire pour gérer vos points d'origine.

Par sécurité, vous ne pouvez insérer de nouvelles lignes qu'à la fin du tableau Preset.


#### Enregistrer les points d'origine dans le tableau Preset

Le tableau Preset s'appelle PRESET.PR et mémorisé dans le répertoire TNC:\table\. Le fichier PRESET.PR n'est éditable en mode Manuel et Manivelle électronique que si la softkey EDITER PRESET a été actionnée.

La copie du tableau Preset dans un autre répertoire (pour la sauvegarde des données) est autorisée. Les lignes que le constructeur de votre machine a protégées à l'écriture restent systématiquement protégées à l'écriture dans la copie du tableau; par conséquent, vous ne pouvez pas les modifier.

Dans la copie du tableau, ne modifiez jamais le nombre de lignes! Cela pourrait entraîner des problèmes lorsque vous souhaitez réactiver le tableau.

Pour activer un tableau Preset situé dans un autre répertoire, vous devez le recopiez à nouveau dans le répertoire TNC:\table\.



Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour enregistrer des points d'origine/rotations de base dans le tableau Preset :

- au moyen des cycles palpeurs en modes de fonctionnement Manuel ou Manivelle électronique (voir chapitre 14)
- au moyen des cycles palpeurs 400 à 402 et 410 à 419 en mode Automatique (voir Manuel d'utilisation des cycles, chapitres 14 et 15)
- par une introduction manuelle (voir description ci-après)



Les rotations de base du tableau Preset font tourner le système de coordonnées de la valeur du Preset située sur la même ligne que celle de la rotation de base.

Assurez vous lors de l'initialisation du point d'origine, que les positions des axes rotatifs correspondent aux valeurs du menu 3D ROT. De ce fait :

- Lorsque la fonction Inclinaison du plan d'usinage est inactive, l'affichage de positions des axes rotatifs doit être = 0° (si nécessaire, remettre à zéro les axes rotatifs)
- Lorsque la fonction Inclinaison du plan d'usinage est active, l'affichage de positions des axes rotatifs et les angles introduits dans le menu 3D ROT doivent coïncider

La ligne 0 du tableau Preset est systématiquement protégée à l'écriture. La TNC mémorise toujours sur la ligne 0 le dernier point d'origine initialisé manuellement à l'aide des touches des axes ou par softkey. Si le point d'origine initialisé manuellement est actif, la TNC inscrit le texte le texte PR MAN(0) dans l'affichage d'état



## Enregistrer manuellement les points d'origine dans le tableau Preset

Pour enregistrer les points d'origine dans le tableau Preset, procédez de la manière suivante :



Sélectionner le mode Manuel





Déplacer l'outil avec précaution jusqu'à ce qu'il touche la pièce (l'effleure), ou bien positionner en conséquence le comparateur



Afficher le tableau Preset : la TNC ouvre le tableau Preset et positionne le curseur sur la ligne active du tableau



Sélectionner les fonctions pour l'introduction Preset : la TNC affiche dans la barre de softkeys les différentes possibilités. Description des différentes possibilités : voir tableau suivant



Dans le tableau Preset, sélectionnez la ligne que vous voulez modifier (le numéro de ligne correspond au numéro Preset)



Si nécessaire, sélectionner dans le tableau Preset la colonne (l'axe) que vous voulez modifier



A l'aide de la softkey, sélectionner l'un des choix disponibles (voir le tableau suivant)



Fonction Softkey

Valider directement la position effective de l'outil (du comparateur) comme nouveau point d'origine : la fonction ne mémorise le point d'origine que sur l'axe sur lequel se trouve actuellement la surbrillance



Affecter une valeur au choix à la position effective de l'outil (du comparateur) : la fonction ne mémorise le point d'origine que sur l'axe actuellement en surbrillance. Introduire la valeur souhaitée dans la fenêtre auxiliaire



Décaler en incrémental un point d'origine déjà enregistré dans le tableau : la fonction ne mémorise le point d'origine que sur l'axe actuellement la surbrillance. Introduire dans la fenêtre auxiliaire la valeur de correction souhaitée en tenant compte du signe. Avec l'affichage en pouces actif : introduire une valeur en pouces; en interne, la TNC convertit la valeur en mm



Introduire directement un nouveau point d'origine (spécifique à un axe) sans prendre en compte la cinématique. N'utiliser cette fonction que si votre machine est équipée d'un plateau circulaire et si vous désirez initialiser le point d'origine au centre du plateau circulaire en introduisant directement la valeur 0. La fonction ne mémorise la valeur que sur l'axe actuellement la surbrillance. Introduire la valeur souhaitée dans la fenêtre auxiliaire Avec l'affichage en pouces actif : introduire une valeur en pouces; en interne, la TNC convertit la valeur en mm



Sélectionner TRANSFORM. DE BASE/OFFSET. Avec la projection TRANSFORM. DE BASE, la commande affiche les colonnes X, Y et Z. Selon la machine, la commande affiche également les colonnes SPA, SPB et SPC. La TNC enregistre ici la rotation de base (avec l'axe d'outil Z, elle utilise la colonne SPC). Dans la vue OFFSET, la commande affiche les valeurs de décalage du Preset.



Inscrire le point d'origine actuellement actif sur une ligne libre du tableau : la fonction mémorise le point d'origine sur tous les axes et active automatiquement la ligne du tableau concernée. Avec l'affichage en pouces actif : introduire une valeur en pouces; en interne, la TNC convertit la valeur en mm



HEIDENHAIN TNC 320



#### **Editer un tableau Preset**

Fonction d'édition en mode tableau	Softkey
Sélectionner le début du tableau	ревит
Sélectionner la fin du tableau	FIN
Sélectionner la page précédente du tableau	PAGE
Sélectionner la page suivante du tableau	PAGE
Sélectionner les fonctions pour l'introduction Preset	CHANGER PRESET
Afficher la sélection de la transformation de base/du décalage d'axe	TRANSFORM. DE BASE OFFSET
Activer le point d'origine de la ligne actuellement sélectionnée du tableau Preset	ACTIVER PRESET
Ajouter un nombre possible de lignes à la fin du tableau (2ème barre de softkeys)	AJOUTER N LIGNES A LA FIN
Copier le champ en surbrillance (2ème barre de softkeys)	COPIER VALEUR ACTUELLE
Insérer le champ copié (2ème barre de softkeys)	INSERER VALEUR COPIEE
Annuler la ligne actuellement sélectionnée : la TNC inscrit un (2ème barre de softkeys) dans toutes les colonnes	ANNULER LIGNE
Ajouter une seule ligne à la fin du tableau (2ème menu de softkeys)	INSERER LIGNE
Effacer une seule ligne à la fin du tableau (2ème menu de softkeys)	EFFACER LIGNE



#### Activer le point d'origine du tableau Preset en mode Manuel



Lorsque l'on active un point d'origine à partir du tableau Preset, la TNC annule un décalage de point zéro actif, une image miroir, une rotation ou un facteur échelle.

Par contre, une conversion de coordonnées que vous avez programmée avec le cycle 19 Inclinaison du plan d'usinage ou avec la fonction PLANE reste active.



Sélectionner le mode Manuel



Afficher le tableau Preset



Choisir le numéro de point d'origine que vous souhaitez activer ou







choisir avec la touche GOTO le numéro du point d'origine, puis valider avec la touche ENT



Activer le point d'origine



Valider l'activation du point d'origine. La TNC affiche la valeur et – si celle-ci est définie – la rotation de base



Quitter le tableau Preset

## Activer dans un programme un point d'origine issu du tableau Preset

Pour activer des points d'origine contenus dans le tableau Preset en cours de déroulement du programme, utilisez le cycle 247. Dans le cycle 247, il suffit de définir le numéro du point d'origine que vous souhaitez activer (voir manuel d'utilisation des cycles, cycle 247 INITIALISATION DU POINT DE REFERENCE).



## 12.5 Utilisation d'un palpeur 3D

#### Vue d'ensemble

En mode de fonctionnement Manuel, vous disposez des cycles palpeurs suivants :



HEIDENHAIN ne garantit les fonctions des cycles de palpage que si les palpeurs HEIDENHAIN sont utilisés.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez initialiser 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.

Fonction	Softkey	Page
Etalonnage de la longueur effective	ETAL. L	Page 389
Etalonnage du rayon effectif	ETAL. R	Page 390
Détermination de la rotation de base à partir d'une droite	ROTATION	Page 393
Initialisation du point d'origine sur un axe au choix	PALPAGE POS	Page 394
Initialisation d'un coin comme point d'origine	PALPAGE	Page 395
Initialisation du centre de cercle comme point d'origine	PALPAGE	Page 396
Gestion des données du palpeur	TABLEAU PALPEUR	Voir Manuel d'utilisation des cycles



Des informations supplémentaires sur le tableau des palpeurs sont disponibles dans le manuel utilisateur de la programmation des cycles

#### Sélectionner le cycle palpeur

▶ Sélectionner le mode Manuel ou Manivelle électronique



Sélectionner les fonctions de palpage : appuyer sur la softkey FONCTIONS PALPAGE. La TNC affiche d'autres softkeys : voir tableau ci-dessus



Sélectionner le cycle palpeur : p. ex. appuyer sur la softkey PALPAGE ROT ; la TNC affiche à l'écran le menu correspondant



## Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans un tableau de points zéro



Utilisez cette fonction si vous souhaitez enregistrer des valeurs de mesure dans le système de coordonnées pièce. Si vous voulez enregistrer les valeurs de mesure dans le système de coordonnées machine (coordonnées REF) utilisez la softkey ENTREE DS TABLEAU PRESET (voir "Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans le tableau Preset" à la page 387).

Avec la softkey ENTREE DANS TAB. POINTS, la TNC peut enregistrer les valeurs de mesure dans un tableau de points zéro après l'exécution de n'importe quel cycle palpeur :

- Exécuter une fonction de palpage au choix
- Enregistrer les coordonnées souhaitées du point d'origine dans les champs de saisie proposés à cet effet (en fonction du cycle palpeur à exécuter)
- Introduire le numéro du point zéro dans le champ de saisie Numéro dans tableau =
- ▶ Appuyer sur la softkey ENTREE DANS TAB. POINTS; la TNC enregistre le point zéro sous le numéro introduit dans le tableau indiqué

## Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans le tableau Preset



Utilisez cette fonction si vous désirez enregistrer des valeurs de mesure dans le système de coordonnées machine (coordonnées REF). Si vous voulez enregistrer les valeurs de mesure dans le système de coordonnées pièce (coordonnées REF), utilisez la softkey ENTREE DANS TAB. POINTS (voir "Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans un tableau de points zéro" à la page 387).

Avec la softkey ENTREE DS TABLEAU PRESET, la TNC peut enregistrer les valeurs de mesure dans le tableau Preset après l'exécution de n'importe quel cycle palpeur. Les valeurs de mesure enregistrées se réfèrent alors au système de coordonnées machine (coordonnées REF). Le tableau Preset s'appelle PRESET.PR et est mémorisé dans le répertoire TNC:\table\.

- Exécuter une fonction de palpage au choix
- ▶ Enregistrer les coordonnées souhaitées du point d'origine dans les champs de saisie proposés à cet effet (en fonction du cycle palpeur à exécuter)
- ▶ Introduire le numéro de preset dans le champ de saisie Numéro dans tableau :
- ▶ Appuyer sur la softkey ENTREE DS TABLEAU PRESET : La TNC enregistre le point zéro sous le numéro introduit dans le tableau Preset



### 12.6 Etalonner le palpeur 3D

#### Introduction

Pour déterminer exactement le point de commutation réel d'un palpeur 3D, vous devez étalonner le palpeur. Dans le cas contraire, la TNC n'est pas en mesure de fournir des résultats de mesure précis.



Vous devez toujours étalonner le palpeur lors :

- de la mise en service
- d'une rupture de la tige de palpage
- du changement de la tige de palpage
- d'une modification de l'avance de palpage
- d'instabilités dues, par exemple, à un échauffement de la machine
- d'une modification de l'axe d'outil actif

Lors de l'étalonnage, la TNC calcule la longueur "effective" de la tige de palpage ainsi que le rayon "effectif" de la bille de palpage. Pour étalonner le palpeur 3D, fixez sur la table de la machine une bague de réglage de hauteur et de diamètre intérieur connus.

#### Etalonnage de la longueur effective



HEIDENHAIN ne garantit les fonctions des cycles de palpage que si les palpeurs HEIDENHAIN sont utilisés.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez initialiser 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.




La longueur effective du palpeur se réfère toujours au point d'origine de l'outil. En règle générale, le constructeur de la machine initialise le point d'origine de l'outil sur le nez de la broche.

▶ Initialiser le point d'origine dans l'axe de broche de manière à avoir pour la table de la machine: Z=0.



- ▶ Sélectionner la fonction d'étalonnage pour la longueur du palpeur : appuyer sur la softkey FONCTIONS PALPAGE et sur ETAL L. La TNC affiche une fenêtre de menu comportant quatre champs de saisie
- Introduire l'axe d'outil (touche d'axe)
- ▶ **Point d'origine** : introduire la hauteur de la bague de réglage
- ▶ Rayon effectif bille et Longueur effective ne nécessitent pas d'introduire des données
- Déplacer le palpeur très près de la surface de la bague de réglage
- Si nécessaire, modifier le sens du déplacement : appuyer sur la softkey ou sur les touches fléchées
- ▶ Palper la surface : appuyer sur la touche START externe





## Etalonner le rayon effectif et compenser le désaxage du palpeur



HEIDENHAIN ne garantit les fonctions des cycles de palpage que si les palpeurs HEIDENHAIN sont utilisés.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez initialiser 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.

Normalement, l'axe du palpeur n'est pas aligné exactement sur l'axe de broche. La fonction d'étalonnage détermine le décalage entre l'axe du palpeur et l'axe de broche et effectue la compensation.

La procédure d'étalonnage varie en fonction des indications présentes dans la colonne TRACK du tableau des systèmes de palpage. Si l'orientation de la broche est active, le processus d'étalonnage a lieu avec un seul start CN. Mais si l'orientation de la broche est inactive, vous avez le choix d'étalonner ou non le désaxage.

Lors de l'étalonnage du désaxage, la TNC fait tourner le palpeur 3D de 180°. La rotation est déclenchée par une fonction auxiliaire définie par le constructeur de la machine dans le paramètre-machine mStrobeUTurn.

Pour l'étalonnage manuel, procédez de la manière suivante :

Positionner la bille de palpage en mode Manuel, dans l'alésage de la bague de réglage




- Sélectionner la fonction d'étalonnage du rayon de la bille de palpage et du désaxage du palpeur : appuyer sur la softkey ETAL R
- Sélectionner l'axe d'outil. Introduire le rayon de la baque de réglage
- Palpage : appuyer 4 fois sur la touche START externe. Le palpeur 3D palpe dans chaque direction une position de l'alésage et calcule le rayon effectif de la bille
- Si vous désirez maintenant quitter la fonction d'étalonnage, appuyez sur la softkey FIN



La machine doit avoir été préparée par le constructeur pour pouvoir déterminer le désaxage de la bille de palpage. Consultez le manuel de la machine!



- Calculer le désaxage de la bille : appuyer sur la softkey 180°. La TNC fait tourner le palpeur de 180°
- ▶ Palpage : appuyer 4 x sur la touche START externe. Le palpeur 3D palpe dans chaque direction une position de l'alésage et calcule le désaxage du palpeur.



#### Afficher la valeur d'étalonnage

La TNC mémorise la longueur effective et le rayon effectif du palpeur dans le tableau d'outils. La TNC mémorise le désaxage du palpeur dans le tableau des palpeurs dans la colonne **CAL\_0F1** (axe principal) et **CAL\_0F2** (axe secondaire) Pour afficher les valeurs mémorisées, appuyez sur la softkey du tableau palpeurs.




Assurez vous que le bon numéro d'outil soit actif lorsque vous utilisez le palpeur et ce, indépendamment du fait d'utiliser un cycle palpeur en mode Automatique ou en mode Manuel.

Les valeurs d'étalonnage déterminées sont prises en compte seulement après un (éventuellement nouvel) appel d'outil.



Des informations supplémentaires sur le tableau des palpeurs sont disponibles dans le manuel utilisateur de la programmation des cycles



HEIDENHAIN TNC 320



# 12.7 Compensation du désaxage de la pièce avec un palpeur 3D

#### Introduction



HEIDENHAIN ne garantit les fonctions des cycles de palpage que si les palpeurs HEIDENHAIN sont utilisés.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez initialiser 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.

La TNC peut compenser un désalignement de la pièce au moyen d'une "rotation de base".

Pour cela, la TNC initialise l'angle de rotation avec la valeur d'un angle que forme une face de la pièce avec l'axe de référence angulaire du plan. Voir figure de droite.


La TNC mémorise la rotation de base en fonction de l'axe d'outil dans les colonnes SPA, SPB ou SPC du tableau Preset.



Pour mesurer le désalignement de la pièce, sélectionner le sens de palpage de manière à ce qu'il soit toujours perpendiculaire à l'axe de référence angulaire.

Pour que la rotation de base soit correctement calculée lors de l'exécution du programme, vous devez programmer les deux coordonnées du plan d'usinage dans la première séquence du déplacement.

Vous pouvez aussi utiliser une rotation de base en combinaison avec la fonction PLANE. Dans ce cas, activez tout d'abord la rotation de base, puis la fonction PLANE.



#### Déterminer la rotation de base



- Sélectionner la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE ROT
- Positionner le palpeur à proximité du premier point de palpage
- Sélectionner le sens de palpage pour qu'il soit perpendiculaire à l'axe de référence angulaire : sélectionner l'axe et le sens avec la softkey
- ▶ Palpage : appuyer sur la touche START externe
- ▶ Positionner le palpeur à proximité du deuxième point de palpage
- Palpage : appuyer sur la touche START externe. La TNC calcule la rotation de base et affiche l'angle dans Angle de rotation =
- ► Activer la rotation de base : appuyer sur la softkey INITIAL. ROTATION DE BASE
- Quitter la fonction de palpage : appuyer sur la touche FIN

#### Mémoriser la rotation de base dans le tableau Preset

- Après l'opération de palpage, introduire le numéro de Preset dans le champ Numéro dans tableau : dans lequel la TNC doit mémoriser la rotation active
- Appuyer sur la softkey ENTRÉE DS TABLEAU PRESET pour mémoriser la rotation de base dans le tableau Preset


#### Afficher la rotation de base

Lorsque vous sélectionnez à nouveau PALPAGE ROT, l'angle de la rotation de base apparaît dans l'affichage de l'angle de rotation. La TNC affiche également l'angle de rotation dans l'affichage d'état supplémentaire (INFOS POS.)

L'affichage d'état fait apparaître un symbole pour la rotation de base lorsque la TNC déplace les axes de la machine conformément à la rotation de base.

#### Annuler la rotation de base

- Sélectionner la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE ROT
- ▶ Introduire l'angle de rotation "0"; valider avec la softkey INIT ROTATION DE BASE
- ▶ Quitter la fonction de palpage : appuyer sur la touche END



HEIDENHAIN TNC 320



# 12.8 Initialisation du point d'origine avec palpeur 3D

#### Tableau récapitulatif


Avec les softkeys suivantes, vous sélectionnez les fonctions destinées à initialiser le point d'origine de la pièce dégauchie :

Softkey	Fonction	Page
PALPAGE	Initialiser le point d'origine sur un axe donné avec	Page 394
PALPAGE	Initialisation d'un coin comme point d'origine	Page 395
PALPAGE	Initialisation du centre de cercle comme point d'origine	Page 396

#### Initialiser le point d'origine sur un axe au choix



- Sélectionner la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE POS
- Positionner le palpeur à proximité du point de palpage
- Sélectionner en même temps la direction de palpage et l'axe dont le point d'origine doit être initialisé, p. ex. palpage de Z dans le sens Z- : sélectionner par softkey
- ▶ Palpage : appuyer sur la touche START externe
- ▶ Point d'origine : introduire la coordonnée nominale, valider avec la softkey INITIAL. POINT DE RÉFÉRENCE, voir "Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans un tableau de points zéro", page 387
- Quitter la fonction de palpage : appuyer sur la softkey FIN





HEIDENHAIN ne garantit les fonctions des cycles de palpage que si les palpeurs HEIDENHAIN sont utilisés.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez initialiser 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.

#### Coin pris comme point d'origine




- Sélectionner la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE P
- Positionner le palpeur à proximité du premier point de palpage de la première arête de la pièce
- Sélectionner le sens de palpage : choisir avec la softkey
- ▶ Palpage : appuyer sur la touche START externe
- Positionner le palpeur à proximité du deuxième point de palpage de la même arête
- ▶ Palpage : appuyer sur la touche START externe
- Positionner le palpeur à proximité du premier point de palpage de la deuxième arête de la pièce
- Sélectionner la direction de palpage : choisir avec la softkey
- ▶ Palpage : appuyer sur la touche START externe
- Positionner le palpeur à proximité du deuxième point de palpage de la même arête
- ▶ Palpage : appuyer sur la touche START externe
- ▶ Point d'origine: introduire dans la fenêtre du menu les deux coordonnées du point de référence, valider avec la softkey INITIAL. point de référencevoir "Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans le tableau Preset", page 387
- Quitter la fonction de palpage : appuyer sur la softkey FIN



HEIDENHAIN ne garantit les fonctions des cycles de palpage que si les palpeurs HEIDENHAIN sont utilisés.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez initialiser 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.





#### Centre de cercle pris comme point d'origine

Vous pouvez utiliser comme points d'origine les centres de trous, poches/îlots circulaires, cylindres pleins, tenons, îlots circulaires, etc.

#### Cercle intérieur :

La TNC palpe automatiquement la paroi interne du cercle dans les quatre sens des axes de coordonnées.

Pour des portions de cercle (arcs de cercle), vous pouvez sélectionner au choix le sens du palpage.

▶ Positionner la bille du palpeur approximativement au centre du cercle



- Sélectionner la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE CC
- ▶ Palpage : appuyer quatre fois sur la touche START externe. Le palpeur palpe successivement 4 points de la paroi circulaire interne
- ▶ Point d'origine : dans la fenêtre du menu, introduire les deux coordonnées du centre du cercle, valider avec la softkey INITIAL. POINT D'ORIGINE ou inscrire les valeurs dans un tableau (voir "Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans un tableau de points zéro", page 387, ou voir "Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans le tableau Preset", page 387)
- Quitter la fonction de palpage : appuyer sur la Softkey FIN

#### Cercle extérieur :


- ▶ Positionner la bille de palpage à proximité du premier point de palpage, à l'extérieur du cercle
- ▶ Sélectionner le sens de palpage : appuyer sur la softkey adéquate
- ▶ Palpage : appuyer sur la touche START externe
- Répéter la procédure de palpage pour les 3 autres points. voir figure en bas et à droite
- ▶ Point d'origine : introduire les coordonnées du point d'origine, valider avec la softkey INITIAL. POINT DE RÉFÉRENCE ou inscrire les valeurs dans un tableau (voir "Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans un tableau de points zéro", page 387 ou voir "Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans le tableau Preset", page 387)
- Quitter la fonction de palpage : appuyer sur la softkey FIN


A l'issue du palpage, la TNC affiche les coordonnées actuelles du centre du cercle ainsi que le rayon PR.



HEIDENHAIN ne garantit les fonctions des cycles de palpage que si les palpeurs HEIDENHAIN sont utilisés.

Dans le cas ou vous utilisez les fonctions de palpage dans un plan incliné, vous devez initialiser 3D-ROT sur **Actif** dans les modes manuel et automatique.







#### Mesure de pièces avec -palpeur 3D

Vous pouvez aussi utiliser le palpeur en modes Manuel et Manivelle électronique pour exécuter des mesures simples sur la pièce. Pour réaliser des opérations de mesure complexes, on dispose de nombreux cycles de palpage programmables (voir manuel d'utilisation des cycles, chapitre 16, Contrôle automatique des pièces). Le palpeur 3D vous permet de déterminer :

- les coordonnées d'une position et, à partir de là,
- les dimensions et angles sur la pièce

#### Définir les coordonnées d'une position sur une pièce dégauchie



- Sélectionner la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE POS
- Positionner le palpeur à proximité du point à palper
- Sélectionner la direction du palpage et en même temps l'axe auquel doit se référer la coordonnée : sélectionner la softkey correspondante
- Démarrer la procédure de palpage : appuyer sur la touche START externe

La TNC affiche comme point d'origine les coordonnées du point de palpage.

#### Définir les coordonnées d'un coin dans le plan d'usinage

Déterminer les coordonnées du coin : voir "Coin pris comme point d'origine", page 395. La TNC affiche comme point d'origine les coordonnées du coin palpé.

HEIDENHAIN TNC 320



#### Déterminer les dimensions d'une pièce



- Sélectionner la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE POS
- Positionner le palpeur à proximité du premier point de palpage A
- ▶ Sélectionner le sens de palpage par softkey
- ▶ Palpage : appuyer sur la touche START externe
- Noter la valeur affichée comme point d'origine (seulement si le point d'origine initialisé précédemment reste actif)
- ▶ Point d'origine : introduire "0"
- ▶ Quitter le dialogue : appuyer sur la touche END
- Sélectionner à nouveau la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE POS
- Positionner le palpeur à proximité du deuxième point de palpage B
- Sélectionner le sens du palpage par softkey : même axe, mais sens inverse de celui du premier palpage
- ▶ Palpage : appuyer sur la touche START externe

Dans l'affichage Point d'origine, on trouve la distance entre les deux points situés sur l'axe de coordonnées.

Réinitialiser l'affichage de position aux valeurs précédant la mesure de longueur


- Sélectionner la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE POS
- Palper une nouvelle fois le premier point de palpage
- Initialiser le point d'origine à la valeur notée
- Quitter le dialogue : appuyer sur la touche END

#### Mesure d'angle

A l'aide d'un palpeur 3D, vous pouvez déterminer un angle dans le plan d'usinage. La mesure concerne :

- I'angle compris entre l'axe de référence angulaire et une arête de la pièce ou
- l'angle compris entre deux arêtes

L'angle mesuré est affiché sous forme d'une valeur de 90° max.




#### Déterminer l'angle compris entre l'axe de référence angulaire et une arête de la pièce




- Sélectionner la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE ROT
- Angle de rotation : noter l'angle de rotation affiché si vous souhaitez rétablir par la suite la rotation de base réalisée auparavant
- Exécuter la rotation de base avec le côté à comparer (voir "Compensation du désaxage de la pièce avec un palpeur 3D" à la page 392)
- Avec la softkey PALPAGE ROT, afficher comme angle de rotation l'angle compris entre l'axe de référence angulaire et l'arête de la pièce
- Annuler la rotation de base ou rétablir la rotation de base d'origine
- ▶ Initialiser l'angle de rotation à la valeur notée

Déterminer l'angle compris entre deux arêtes de la pièce

- Sélectionner la fonction de palpage : appuyer sur la softkey PALPAGE ROT
- ▶ Angle de rotation : noter l'angle de rotation affiché si vous désirez rétablir par la suite la rotation de base réalisée auparavant
- Exécuter la rotation de base pour le premier côté (voir "Compensation du désaxage de la pièce avec un palpeur 3D" à la page 392)
- Palper également le deuxième côté, comme pour une rotation de base. Ne pas mettre 0 pour l'angle de rotation!
- Avec la softkey PALPAGE ROT, afficher comme angle de rotation l'angle PA compris entre les arêtes de la pièce
- Annuler la rotation de base ou rétablir la rotation de base d'origine : initialiser l'angle de rotation à la valeur notée








## Fonctions de palpage avec palpeurs mécaniques ou comparateurs

Si vous ne disposez sur votre machine d'aucun palpeur 3D électronique, vous pouvez néanmoins utiliser toutes les fonctions de palpage manuelles décrites précédemment (exception : fonctions d'étalonnage) à l'aide de palpeurs mécaniques ou par simple affleurement.

Pour remplacer le signal électronique généré automatiquement par un palpeur 3D pendant la fonction de palpage, vous appuyez sur une touche pour déclencher manuellement le signal de commutation permettant de transférer la **position de palpage**. Procédez de la manière suivante :



- Sélectionner par softkey la fonction de palpage souhaitée
- Positionner le palpeur mécanique à la première position devant être pris en compte par la TNC



- Positionner le palpeur mécanique à la position suivante que la TNC doit prendre en compte
- Transférer la position : appuyer sur la touche de transfert de la position effective, la TNC enregistre la position actuelle
- Le cas échéant, aborder les positions suivantes et les transférer comme indiqué précédemment
- ▶ Point d'origine: dans la fenêtre du menu, introduire les coordonnées du nouveau point d'origine, valider avec la softkey INITIAL. POINT D'ORIGINE ou inscrire les valeurs dans un tableau (voir "Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans un tableau de points zéro", page 387, ou voir "Enregistrer les valeurs de mesure issues des cycles palpeurs dans le tableau Preset", page 387)
- ▶ Terminer la fonction de palpage : appuyer sur la touche END





## 12.9 Inclinaison du plan d'usinage (option logiciel 1)

#### Application, mode opératoire




Les fonctions d'inclinaison du plan d'usinage sont adaptées par le constructeur de la machine à la TNC et à la machine. Sur certaines têtes pivotantes (tables pivotantes), le constructeur de la machine définit si les angles programmés dans le cycle doivent être interprétés par la TNC comme coordonnées des axes rotatifs ou comme composantes angulaires d'un plan incliné. Consultez le manuel de votre machine.

La TNC gère l'inclinaison de plans d'usinage sur machines équipées de têtes pivotantes ou de tables pivotantes. Cas d'applications classiques : perçages obliques ou contours dans plan incliné dans l'espace. Le plan d'usinage est alors toujours incliné autour du point zéro actif. Dans ce cas et, comme à l'habitude, l'usinage est programmé dans un plan principal (ex. plan X/Y); toutefois, il est exécuté dans le plan incliné par rapport au plan principal.

Il existe trois fonctions pour l'inclinaison du plan d'usinage :

- Inclinaison manuelle à l'aide de la softkey 3D ROT en modes Manuel et Manivelle électronique; voir "Activation manuelle de l'inclinaison", page 404
- Inclinaison programmée, cycle 19 PLAN D'USINAGE dans le programme d'usinage (voir manuel d'utilisation des cycles, cycle 19 PLAN D'USINAGE)
- Inclinaison programmée, fonction **PLANE** dans le programme d'usinage (voir "La fonction PLANE : inclinaison du plan d'usinage (Logiciel Option 1)" à la page 343)

Les fonctions TNC pour l'"inclinaison du plan d'usinage" sont des transformations de coordonnées. Le plan d'usinage est toujours perpendiculaire à l'axe d'outil.





Pour l'inclinaison du plan d'usinage, la TNC distingue toujours deux types de machines :

#### ■ Machine équipée d'une table pivotante

- Vous devez amener la pièce à la position d'usinage souhaitée par un positionnement correspondant de la table pivotante, par exemple avec une séquence L
- La position de l'axe d'outil transformé ne change **pas** par rapport au système de coordonnées machine. Si vous faites tourner votre table et, par conséquent, la pièce par ex. de 90°, le système de coordonnées ne tourne**pas** en même temps. En mode Manuel, si vous appuyez sur la touche de sens d'axe Z+, l'outil se déplace dans le sens Z+
- Pour le calcul du système de coordonnées transformé, la TNC prend en compte uniquement les décalages mécaniques de la table pivotante concernée – appelées composantes "transrationnelles"

#### ■ Machine équipée d'une tête pivotante

- Vous devez amener l'outil à la position d'usinage souhaitée par un positionnement correspondant de la tête pivotante, par exemple avec une séquence L
- La position de l'axe d'outil incliné (transformé) change en fonction du système de coordonnées machine. Si vous faites pivoter la tête de votre machine et, par conséquent, l'outil par ex. de +90° dans l'axe B, le système de coordonnées pivote en même temps. En mode Manuel, si vous appuyez sur la touche de sens d'axe Z+, l'outil se déplace dans le sens X+ du système de coordonnées machine.
- Pour le calcul du système de coordonnées transformé, la TNC prend en compte les décalages mécaniques de la tête pivotante (composantes translationnelles") ainsi que les décalages provoqués par l'inclinaison de l'outil (correction de longueur d'outil 3D).

### Franchissement des points de référence avec axes inclinés

La TNC active automatiquement le plan d'usinage incliné si cette fonction était active au moment de la mise hors tension de la commande. La TNC déplace alors les axes dans le système de coordonnées incliné lorsque vous appuyez sur une touche de sens d'axe. Positionnez l'outil de manière à éviter toute collision lors d'un franchissement ultérieur des points de référence. Pour franchir les points de référence, vous devez désactiver la fonction "Inclinaison du plan d'usinage", voir "Activation manuelle de l'inclinaison", page 404.



#### Attention, risque de collision!

Assurez vous qu'en mode manuel, la fonction "inclinaison du plan d'usinage" soit active, et que les valeurs angulaires introduits dans le menu correspondent aux angles réels de l'axe incliné.

Désactivez la fonction "Inclinaison du plan d'usinage" avant de franchir les points de référence. Veiller à éviter toute collision. Si nécessaire, dégagez l'outil auparavant.

#### Affichage de positions dans le système incliné


Les positions qui apparaissent dans l'affichage d'état (NOM et EFF) se réfèrent au système de coordonnées incliné.

#### Restrictions pour l'inclinaison du plan d'usinage

- La fonction de palpage rotation de base n'est pas disponible si vous avez activé la fonction Inclinaison du plan d'usinage en mode manuel
- La fonction "transférer la position effective" n'est pas autorisée si la fonction inclinaison du plan d'usinage est active
- Les positionnements PLC (définis par le constructeur de la machine) ne sont pas autorisés



#### Activation manuelle de l'inclinaison



Introduire l'angle d'inclinaison



Terminer la saisie des données : appuyer sur la touche END

Pour désactiver la fonction, mettez sur Inactif les modes souhaités dans le menu Inclinaison du plan d'usinage.

Si la fonction Inclinaison du plan d'usinage est active et si la TNC déplace les axes de la machine en fonction des axes inclinés, l'affichage d'état fait apparaître le symbole .

Si vous mettez sur Actif la fonction Inclinaison du plan d'usinage dans le mode Exécution de programme, l'angle d'inclinaison inscrit au menu est actif dès la première séquence du programme d'usinage à exécuter. Si vous utilisez dans le programme d'usinage le cycle 19 PLAN D'USINAGE ou bien la fonction PLANE, les valeurs angulaires définies dans ce cycle sont actives. Les valeurs angulaires inscrites au menu sont remplacées par les valeurs appelées.



# 13

Positionnement avec introduction manuelle

## 13.1 Pour des de l'outil,

## 13.1 Programmation et exécution d'opérations simples d'usinage

Pour des opérations simples d'usinage ou pour le prépositionnement de l'outil, on utilise le mode Positionnement avec introduction manuelle. Pour cela, vous pouvez introduire un petit programme en format Texte clair HEIDENHAIN ou en DIN/ISO et l'exécuter directement. Les cycles de la TNC peuvent être également appelés à cet effet. Le programme est mémorisé dans le fichier \$MDI. L'affichage d'état supplémentaire peut être activé en mode Positionnement avec introduction manuelle.

## Exécuter le positionnement avec introduction manuelle



#### Restriction

Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles en mode de fonctionnement MDI :

- La programmation flexible de contours FK
- Répétitions de parties de programme
- Technique des sous-programmes
- Corrections de trajectoires
- Graphique de programmation
- Appel de programme PGM CALL
- Graphique d'exécution du programme




Sélectionner le mode Positionnement avec introduction manuelle. Programmer au choix le fichier \$MDI



Lancer l'exécution du programme : touche START externe

#### Exemple 1

Un trou de profondeur de 20 mm doit être percé sur une pièce unique. Après avoir fixé et dégauchi la pièce, puis initialisé le point d'origine, le trou peut être programmé en quelques lignes et ensuite usiné.



L'outil est pré-positionné tout d'abord au-dessus de la pièce à l'aide de séquences linéaires, puis positionné à une distance d'approche de 5 mm au-dessus du trou. Celui-ci est ensuite usiné avec le cycle **200 PERCAGE**.

O BEGIN PGM \$MDI MM	
1 TOOL CALL 1 Z S2000	Appeler l'outil : axe d'outil Z,
	Vitesse de rotation broche 2000 tours/min.
2 L Z+200 RO FMAX	Dégager l'outil (F MAX = avance rapide)
3 L X+50 Y+50 RO FMAX M3	Positionner l'outil avec F MAX au-dessus du trou, marche broche
4 CYCL DEF 200 PERCAGE	Définir le cycle PERCAGE
Q200=5 ;DISTANCE D'APPROCHE	Distance d'approche de l'outil au-dessus du trou
Q201=-15 ;PROFONDEUR	Profondeur de trou (signe = sens de l'usinage)
Q206=250 ;AVANCE PLONGÉE PROF.	Avance de perçage
Q202=5 ; PROFONDEUR DE PASSE	Profondeur de la passe avant le retrait
Q210=O ;TEMPO. EN HAUT	Temporisation après chaque dégagement, en sec.
Q203=-10 ;COORD. SURFACE PIÈCE	Coordonnée de la surface de la pièce
Q204=20 ;SAUT DE BRIDE	Distance d'approche de l'outil au-dessus du trou
Q211=0.2 ;TEMPO. AU FOND	Temporisation au fond du trou, en secondes
5 CYCL CALL	Appeler le cycle de PERCAGE
6 L Z+200 RO FMAX M2	Dégager l'outil
7 END PGM \$MDI MM	Fin du programme

Fonction droite: voir "Droite L", page 174, cycle PERCAGE: voir manuel d'utilisation des cycles, cycle 200 PERCAGE.



#### Exemple 2 : compenser le désaxage de la pièce sur machines équipées d'un plateau circulaire

Exécuter la rotation de base avec palpeur 3D. voir Manuel d'utilisation des cycles palpeurs "Cycles palpeurs en modes Manuel et Manivelle électronique", paragraphe "Compenser le déport de la pièce".

Noter l'angle de rotation et annuler la rotation de base



Sélectionner le mode Positionnement avec introduction manuelle





Sélectionner l'axe du plateau circulaire, introduire l'angle noté ainsi que l'avance, par ex. L C+2.561 F50



Terminer l'introduction



Appuyer sur la touche START externe : la pièce est dégauchie avec la rotation du plateau circulaire

## Sauvegarder ou effacer des programmes contenus dans \$MDI

Le fichier \$MDI est souvent utilisé pour des programmes courts et provisoires. Si vous désirez toutefois enregistrer un programme, procédez de la manière suivante :

<b></b>	Sélectionner le mode Mémorisation/Edition de programme
PGM MGT	Appeler le gestionnaire de fichiers : touche PGM MGT (Program Management)
1	Marquer le fichier \$MDI
COPIER XVZ	Sélectionner "Copier fichier" : softkey COPIER
FICHIER-CIE	BLE =
PERCAGE	Introduisez un nom sous lequel doit être mémorisé le contenu actuel du fichier \$MDI
EXECUTER	Exécuter la copie
FIN	Quitter le gestionnaire de fichiers : softkey FIN

Autres informations : voir "Copier un fichier donné", page 103.





Test de programme et Exécution de programme

#### 14.1 Graphiques

#### **Application**

Dans les modes Exécution de programme et Test de programme, la TNC simule l'usinage graphiquement. A l'aide des softkeys, vous sélectionnez le graphique en

- Vue de dessus
- Représentation dans 3 plans
- Représentation 3D

Le graphique de la TNC correspond à une pièce usinée avec un outil de forme cylindrique. Si le tableau d'outils est actif, vous pouvez également simuler l'usinage avec une fraise hémisphérique. Pour cela, introduisez R2 = R dans le tableau d'outils.

La TNC ne représente pas de graphique

- lorsque la définition de la pièce brute est incorrecte dans le programme.
- et si aucun programme n'a été sélectionné



La TNC ne représente pas sur le graphique la surépaisseur de rayon **DR** programmée dans la séquence **TOOL CALL**.

La simulation graphique ne peut être utilisée que d'une façon limitée pour des parties de programmes ou des programmes avec des axes rotatifs. Le cas échéant, la TNC n'affiche pas de graphique.

#### Régler la vitesse du test du programme



La dernière vitesse configurée reste active (y compris après une coupure d'alimentation) jusqu'à ce que vous la modifiez.

Lorsque vous avez lancé un programme, la TNC affiche les softkeys suivantes qui vous permettent de régler la vitesse de la simulation graphique:

Fonctions	Softkey
Tester le programme à la vitesse correspondant à celle de l'usinage (la TNC tient compte des avances programmées)	1:1
Augmenter pas à pas la vitesse de test	
Réduire pas à pas la vitesse de test	
Tester le programme à la vitesse max. possible (configuration par défaut)	MAX

Vous pouvez aussi régler la vitesse de simulation avant de lancer un programme:



Commuter la barre de softkeys



 Sélectionner les fonctions pour régler la vitesse de simulation



Sélectionner par softkey la fonction désirée, par exemple pour augmenter pas à pas la vitesse de test



#### Vue d'ensemble : vues

Dans les modes de fonctionnement de déroulement du programme et en mode Test de programme, la TNC affiche les softkeys suivantes:

Vue	Softkey
Vue de dessus	
Représentation dans 3 plans	
Représentation 3D	

#### Restriction en cours d'exécution du programme



L'usinage ne peut pas être représenté simultanément de manière graphique si le calculateur de la TNC est saturé avec des opérations d'usinage complexes ou des usinages de grandes surfaces. Exemple : usinage ligne à ligne de toute la pièce brute avec un outil de grand diamètre. La TNC n'affiche plus le graphique et délivre le texte **ERROR** dans la fenêtre graphique. L'usinage se poursuit néanmoins.

Graphique d'exécution du programme : la TNC n'illustre pas graphiquement les opérations d'usinage multiaxes pendant leur exécution. Dans ces cas là, la fenêtre graphique affiche le message d'erreur **Axe non représentable**.

#### Vue de dessus


La simulation graphique dans cette vue est la plus rapide.



Si vous disposez d'une souris sur votre machine, positionnez le pointeur de la souris à n'importe quel endroit de la pièce : la profondeur à cette position s'affiche alors dans la barre d'état.



- ▶ Sélectionner la vue de dessus à l'aide de la softkey
- Niveau des profondeurs : plus le niveau est profond, plus la couleur est foncée.



#### Représentation dans 3 plans

La pièce s'affiche en vue de dessus avec 2 coupes, comme sur un plan. Le symbole en bas et à gauche indique si la représentation correspond aux normes de projections 1 ou 2 selon DIN 6, chap. 1 (sélectionnable par MP7310).

La représentation dans 3 plans possède des fonctions zoom, voir "Agrandissement de la découpe", page 418.

Vous pouvez aussi déplacer le plan de coupe avec les softkeys :



Sélectionnez la softkey de la représentation de la pièce dans 3 plans



Commuter la barre des softkeys jusqu'à ce qu'apparaisse la softkey des fonctions destinées à déplacer le plan de coupe




Sélectionner les fonctions destinées au déplacement du plan de coupe : la TNC affiche les softkeys suivantes :

Fonction	Softkeys
Déplacer le plan de coupe vertical vers la droite ou vers la gauche	
Déplace le plan de coupe vertical vers l'avant ou vers l'arrière	1
Déplace le plan de coupe horizontal vers le haut ou vers le bas	***************************************

La position du plan de coupe est affichée dans l'écran pendant le décalage.

Par défaut le plan de coupe est situé au centre de la pièce dans le plan d'usinage, et sur la face supérieure de la pièce dans l'axe d'outil.





#### **Représentation 3D**

La TNC représente la pièce dans l'espace.

Vous pouvez faire pivoter avec les softkeys la représentation 3D autour de l'axe vertical ou la faire basculer autour de l'axe horizontal. Si vous avez raccordé une souris sur votre TNC, vous pouvez aussi exécuter cette fonction en maintenant enfoncée la touche droite de la souris.

Au début de la simulation graphique, vous pouvez représenter les contours de la pièce brute sous forme de cadre.

Les fonctions zoom sont disponibles en mode Test de programme, voir "Agrandissement de la découpe", page 418.



▶ Sélectionner la représentation 3D par softkey.



La vitesse du graphique 3D dépend de la longueur de l'arête de coupe (colonne **LCUTS** du tableau d'outils). Si 0 est défini dans **LCUTS** (configuration par défaut), la simulation calcule avec une longueur de coupe de longueur infinie, ce qui entraîne une durée de traitement élevée.





#### Faire tourner la représentation 3D et l'agrandir/la diminuer



Commuter la barre de softkeys jusqu'à ce qu'apparaisse la softkey correspondant aux fonctions destinées à faire tourner et agrandir/diminuer la pièce



▶ Sélectionner les fonctions pour faire tourner et agrandir/diminuer la pièce :

Fonction	Softkeys
Basculer verticalement la représentation par pas de 5°	
Faire basculer horizontalement la représentation par pas de 5°	
Agrandir pas à pas la représentation. Si la représentation a été agrandie, la TNC affiche la lettre <b>Z</b> dans le pied de page de la fenêtre graphique	+
Réduire pas à pas la représentation Si la représentation a été réduite, la TNC affiche la lettre <b>Z</b> dans le pied de page de la fenêtre graphique	
Redimensionner la représentation à la grandeur d'origine	1:1

Si vous avez raccordé une souris sur votre TNC, vous pouvez aussi l'utiliser pour exécuter les fonctions décrites précédemment:

- ▶ Pour faire tourner dans l'espace le graphique représenté : maintenir enfoncée la touche droite de la souris et déplacer la souris. Lorsque vous relâchez la touche droite de la souris, la TNC oriente la pièce avec l'orientation définie
- ▶ Pour décaler le graphique représenté : maintenir enfoncée la touche centrale ou la molette de la souris et déplacer la souris. La TNC décale la pièce dans le sens correspondant. Lorsque vous relâchez la touche centrale de la souris, la TNC décale la pièce à la position définie
- ▶ Pour zoomer une zone donnée en utilisant la souris : maintenir enfoncée la touche gauche de la souris pour marquer la zone de zoom rectangulaire. Lorsque vous relâchez la touche gauche de la souris, la TNC agrandit la pièce en fonction de la zone définie
- ▶ Pour accentuer ou réduire le zoom rapidement avec la souris : tourner la molette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière



#### Agrandissement de la découpe

Vous pouvez modifier la découpe dans toutes les vues en mode Test de programme ainsi que dans un mode Exécution de programme.

Pour cela, la simulation graphique ou l'exécution du programme ne doit pas être en cours. Un agrandissement de la découpe est toujours actif dans tous les modes de représentation.

#### Modifier l'agrandissement de la découpe

Softkeys, voir tableau

- Si nécessaire, arrêter la simulation graphique
- ► Commuter la barre de softkeys dans le mode Test de programme ou dans un mode Exécution de programme jusqu'à ce qu'apparaissent les softkeys d'agrandissement de la découpe



Commuter la barre de softkeys jusqu'à ce qu'apparaissent les softkeys des fonctions d'agrandissement de la découpe




- Sélectionner les fonctions d'agrandissement de la découpe
- A l'aide de la softkey (voir tableau ci-dessous), sélectionner le côté de la pièce
- ▶ Réduire ou agrandir la pièce brute : maintenir enfoncée la softkey "-" ou "+"
- Relancer le test ou l'exécution du programme avec la softkey START (RESET + START rétablit la pièce brute d'origine)

Fonction	Softkeys
Sélection face gauche/droite de la pièce	
Sélection face avant/arrière de la pièce	
Sélection face haut/bas de la pièce	† <b>(</b> ) † () † ()
Déplacer le plan de découpe pour agrandir la pièce brute	- +
Valider la découpe	PR. CPTE DETAIL



La précédente simulation des opérations d'usinage est effacée après une nouvelle découpe de la pièce. La TNC représente comme pièce brute la zone déjà usinée.

Lorsque la TNC ne peut plus réduire ou agrandir davantage la pièce brute, elle affiche le message d'erreur adéquat dans la fenêtre du graphique. Pour supprimer le message d'erreur, agrandissez ou réduisez à nouveau la pièce brute.



#### Répéter la simulation graphique

Un programme d'usinage peut être simulé graphiquement à volonté. Pour cela, vous pouvez réinitialiser le graphique conforme à la pièce brute ou annuler un agrandissement de celle-ci.

Fonction	Softkey
Afficher la pièce brute non usinée avec l'agrandissement de la découpe choisi en dernier	ANNULER PIECE BRUTE
Annuler l'agrandissement de la découpe de manière à ce que la TNC représente la pièce usinée ou non usinée conformément au BLK FORM d'origine	PIECE BR. DITO BLK FORM



Avec la softkey ANNULER PIECE BRUTE, la TNC affiche également après une découpe sans PR. CPTE DETAIL. – la pièce brute dans sa dimension programmée d'origine.

#### **Afficher l'outil**

En vue de dessus et en représentation dans 3 plans, vous pouvez afficher l'outil pendant la simulation. La TNC représente l'outil avec le diamètre qui est défini dans le tableau d'outils.

Fonction	Softkey
Ne pas afficher l'outil pendant la simulation	OUTILS AFFICHAGE OCCULT.
Afficher l'outil pendant la simulation	OUTILS AFFICHAGE OCCULT.



#### Calcul du temps d'usinage

#### Modes de fonctionnement Exécution de programme

Affichage de la durée comprise entre le début et la fin du programme. Le chronomètre est arrêté en cas d'interruption.

#### Test de programme

Affichage du temps déterminé par la TNC pour la durée des déplacements d'outils avec avance d'usinage de l'outil, la TNC incluant les temporisations. Cette durée calculée par la TNC ne peut être utilisée que sous condition pour calculer les temps de fabrication car elle ne prend pas en compte les temps dépendant de la machine (par exemple, le changement d'outil).

#### Sélectionner la fonction chronomètre



Commuter la barre de softkeys jusqu'à ce que la softkey des fonctions du chronomètre apparaisse



▶ Sélectionner les fonctions du chronomètre



Sélectionner par softkey la fonction souhaitée, p. ex. pour mémoriser la durée affichée

Fonctions du chronomètre	Softkey
Mémoriser la durée affichée	MEMORISER
Afficher la somme de la durée enregistrée avec la durée affichée	ADDITION.
Effacer la durée affichée	RE-INIT. 00:00:00



Pendant le test du programme, la TNC remet le chronomètre à zéro dès qu'un nouveau **BLK-FORM** est lu.



## 14.2 Représenter la pièce brute dans la zone d'usinage

#### **Application**


En mode Test de programme, vous pouvez contrôler graphiquement la position de la pièce brute ou du point de référence dans la zone d'usinage de la machine et activer la surveillance de la zone d'usinage en mode Test de programme: Appuyer sur la softkey PIECE BR. DANS ZONE TRAVAIL. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction à l'aide de la softkey Contrôle fin course (deuxième barre de softkeys).

Un autre parallélépipède transparent représente la pièce brute dont les dimensions sont indiquées dans le tableau **BLK FORM**. La TNC prélève les dimensions dans la définition de la pièce brute du programme sélectionné. Le parallélépipède de la pièce brute représente le système de coordonnées dont le point zéro est situé à l'intérieur du parallélépipède de la zone de déplacement.

La position de la pièce brute à l'intérieur de la zone de travail n'a normalement aucune répercussion sur le test du programme. Si vous activez toutefois la surveillance de la zone d'usinage, vous devez décaler "graphiquement" la pièce brute de manière à ce qu'elle soit située à l'intérieur de la zone d'usinage. Pour cela, utilisez les softkeys situées dans le tableau.

Par ailleurs, vous pouvez activer le point d'origine courant pour le mode de fonctionnement Test de programme (voir tableau suivant, dernière ligne).

Fonction	Softkeys
Décaler la pièce brute dans le sens positif/négatif de X	X+ X-
Décaler la pièce brute dans le sens positif/négatif de Y	Y+ Y-
Décaler la pièce brute dans le sens positif/négatif de Z	Z+ Z-
Afficher la pièce brute se référant au dernier point d'origine initialisé	
Activation ou désactivation de la fonction de surveillance	Contrôle fin course





## 14.3 Fonctions d'affichage du programme

#### Vue d'ensemble

Dans les modes de fonctionnement de déroulement du programme et en mode Test de programme, la TNC affiche les softkeys qui vous permettent de feuilleter page par page dans le programme d'usinage :

Fonctions	Softkey
Dans le programme, feuilleter d'une page d'écran en arrière	PAGE
Dans le programme, feuilleter d'une page d'écran en avant	PAGE
Sélectionner le début du programme	DEBUT
Sélectionner la fin du programme	FIN

#### 14.4 Test de programme

#### **Application**

En mode Test, vous simulez le déroulement des programmes et parties de programmes afin de réduire les erreurs de programmation lors de son exécution. La TNC vous assiste pour détecter :

- les incompatibilités géométriques
- les données manquantes
- les sauts ne pouvant être exécutés
- les dépassements de la zone d'usinage

Vous pouvez en plus utiliser les fonctions suivantes :

- Test de programme pas à pas
- Arrêt du test à une séquence donnée
- Saut de certaines séquences
- Fonctions destinées à la représentation graphique
- Détermination du temps d'usinage
- Affichage d'état supplémentaire





#### Attention, risque de collision!

Lors de la simulation graphique, la TNC ne peut pas simuler tous les déplacements exécutés réellement par la machine, p. ex. :

- les déplacements lors d'un changement d'outil que le constructeur de la machine a défini dans une macro de changement d'outil ou via le PLC
- les positionnements que le constructeur de la machine a défini dans une macro de fonction M
- les positionnements que le constructeur de la machine exécute via le PLC

HEIDENHAIN conseille donc de lancer chaque programme avec la prudence qui s'impose, y compris si le test du programme n'a généré aucun message d'erreur et n'a pas pu mettre en évidence des dommages visibles de la pièce.

Après un appel d'outil, la TNC lance systématiquement un test de programme à la position suivante :

- Dans le plan d'usinage, à la position X=0, Y=0
- Dans l'axe d'outil, 1 mm au dessus du point MAX défini dans BLK FORM

Si vous appelez le même outil, la TNC continue alors de simuler le programme à partir de la dernière position programmée avant l'appel de l'outil.

Pour obtenir un comportement bien défini, y compris pendant l'usinage, nous vous conseillons, après un changement d'outil, d'aborder systématiquement une position à partir de laquelle la TNC peut effectuer le positionnement sans risque de collision.



Le constructeur de la machine peut aussi définir une macro de changement d'outil pour le mode Test de programme de manière à simuler avec précision le comportement de la machine, consulter le manuel de la machine.



#### Exécuter un test de programme

Si la mémoire centrale d'outils est active, vous devez avoir activé un tableau d'outils (état S) pour réaliser le test du programme. Pour cela, en mode Test de programme, sélectionnez un fichier d'outils avec le gestionnaire de fichiers (PGM MGT).

Avec la fonction BRUT DANS ZONE TRAVAIL, vous activez la surveillance de la zone de travail dans le test de programme, voir "Représenter la pièce brute dans la zone d'usinage", page 421.



- ▶ Sélectionner le mode Test de programme
- Afficher le gestionnaire de fichiers avec la touche PGM MGT et sélectionner le fichier que vous souhaitez tester ou
- Sélectionner le début du programme : avec la touche GOTO, sélectionner la ligne "0" et validez avec la touche ENT

La TNC affiche les softkeys suivantes :

Fonctions	Softkey
Annuler la pièce brute et tester tout le programme	RESET + START
Tester tout le programme	START
Tester une à une chaque séquence du programme	START PAS-A-PAS
Stopper le test du programme (la softkey n'apparaît que si vous avez lancé le test du programme)	STOP

Vous pouvez interrompre le test du programme à tout moment – y compris à l'intérieur des cycles d'usinage – et le reprendre ensuite. Pour poursuivre le test, vous ne devez pas exécuter les actions suivantes :

- sélectionner une autre séquence avec les touches fléchées ou la touche GOTO
- apporter des modifications au programme
- changer de mode de fonctionnement
- sélectionner un nouveau programme



#### 14.5 Exécution de programme


#### Utilisation

En mode Exécution de programme en continu, la TNC exécute un programme d'usinage de manière continue jusqu'à la fin du programme ou jusqu'à une interruption.

En mode Exécution de programme pas à pas, vous exécutez chaque séquence individuellement en appuyant chaque fois sur la touche START externe.

Vous pouvez utiliser les fonctions TNC suivantes en mode Exécution de programme :

- Interruption de l'exécution du programme
- Exécution du programme à partir d'une séquence donnée
- Sauter des séquences
- Editer un tableau d'outils TOOL.T
- Contrôler et modifier les paramètres Q
- Superposer un positionnement avec la manivelle
- Fonctions destinées à la représentation graphique
- Affichage d'état supplémentaire



#### Exécuter un programme d'usinage

#### Préparatif

- 1 Brider la pièce sur la table de la machine
- 2 Initialiser le point d'origine
- **3** Sélectionner les tableaux et fichiers de palettes à utiliser (état M)
- **4** Sélectionner le programme d'usinage (état M)



Vous pouvez modifier l'avance et la vitesse de rotation broche à l'aide des potentiomètres.

Vous pouvez réduire l'avance lors du démarrage du programme CN au moyen de la softkey FMAX. Cette réduction est valable pour tous les déplacements en avance d'usinage et en avance rapide. La valeur que vous avez introduite n'est plus active après la mise hors/sous tension de la machine. Après la mise sous tension, pour rétablir l'avance max. définie, vous devez réintroduire la valeur numérique correspondante.

#### Exécution de programme en continu

Lancer le programme d'usinage avec la touche START externe

#### Exécution de programme pas à pas

Lancer une à une chaque séquence du programme d'usinage avec la touche START externe

HEIDENHAIN TNC 320



#### Interrompre l'usinage

Vous disposez de plusieurs possibilités pour interrompre l'exécution d'un programme :

- Interruptions programmées
- Touche STOP externe
- Commutation sur Exécution de programme pas à pas

Lorsque la TNC enregistre une erreur pendant l'exécution du programme, elle interrompt alors automatiquement l'usinage.

#### Interruptions programmées

Vous pouvez définir des interruptions directement dans le programme d'usinage. La TNC interrompt l'exécution de programme dès que le programme d'usinage arrive à la séquence contenant l'une des indications suivantes :

- STOP (avec ou sans fonction auxiliaire)
- Fonction auxiliaire M0, M2 ou M30
- Fonction auxiliaire M6 (définie par le constructeur de la machine)

#### Interruption à l'aide de la touche STOP externe

- Appuyer sur la touche STOP externe : au moment où vous appuyez sur la touche, la séquence en cours ne sera pas exécutée intégralement ; le symbole d'arrêt de la CN clignote (voir tableau)
- Si vous ne désirez pas poursuivre l'usinage, arrêtez la TNC avec la softkey STOP INTERNE : le symbole Arrêt CN s'éteint de l'affichage d'état. Dans ce cas, relancer le programme à partir du début

#### **Symbole**

#### **Signification**



Programme arrêté

#### Interrompre l'usinage en commutant sur le mode Exécution de programme pas à pas

Pendant que le programme d'usinage est exécuté en mode Exécution de programme en continu, sélectionnez Exécution de programme pas à pas. La TNC interrompt l'usinage lorsque la séquence d'usinage en cours est achevée.



## Déplacer les axes de la machine pendant une interruption

Vous pouvez déplacer les axes de la machine pendant une interruption, de la même manière qu'en mode Manuel.

#### Exemple d'application : Dégagement de la broche après un bris d'outil

- ▶ Interrompre l'usinage
- ▶ Déverrouiller les touches de sens externes : appuyer sur la softkey DEPLACEMENT MANUEL
- Déplacer les axes machine avec les touches de sens externes



Sur certaines machines, vous devez appuyer sur la touche START externe après avoir actionné la softkey DEPLACEMENT MANUEL pour déverrouiller les touches de sens externes. Consultez le manuel de votre machine.



## Reprendre l'exécution du programme après un arrêt d'usinage



Si vous interrompez un programme avec STOP INTERNE, vous devez démarrer le programme avec la fonction AMORCE SEQUENCE N ou avec GOTO "0".

Si vous interrompez l'exécution du programme dans un cycle d'usinage, redémarrez au début du cycle. Les phases d'usinage déjà exécutées par la TNC le seront à nouveau.

Si vous interrompez l'exécution du programme à l'intérieur d'une répétition de partie de programme ou d'un sous-programme, vous devez retourner à la position de l'interruption à l'aide de la fonction AMORCE A SEQUENCE N.

Lors d'une interruption de l'exécution du programme, la TNC mémorise :

- les données du dernier outil appelé
- les conversions de coordonnées actives (ex. décalage du point zéro, rotation, image miroir)
- les coordonnées du dernier centre de cercle défini



Veillez à ce que les données mémorisées restent actives jusqu'à ce que vous les annuliez (p. ex. en sélectionnant un nouveau programme).

Les données mémorisées sont utilisées pour réaccoster le contour après déplacement manuel des axes de la machine pendant une interruption (softkey ABORDER POSITION).



#### Poursuivre l'exécution du programme avec la touche START

Vous pouvez relancer l'exécution du programme à l'aide de la touche START externe si vous avez arrêté le programme :

- en appuyant sur la touche STOP externe
- avec une interruption programmée

#### Poursuivre l'exécution du programme à la suite d'une erreur

Avec un message d'erreur non clignotant :

- ▶ Supprimer la cause de l'erreur
- ▶ Effacer le message d'erreur à l'écran : appuyer sur la touche CE
- Relancer ou poursuivre l'exécution du programme à l'endroit où il a été interrompu

#### Avec un message d'erreur clignotant :

- Maintenir enfoncée la touche END pendant deux secondes, la TNC effectue un démarrage à chaud
- ► Supprimer la cause de l'erreur
- ▶ Relancer

Si l'erreur se répète, notez le message d'erreur et prenez contact avec le service après-vente.



## Reprendre le programme à un endroit quelconque (amorce de séquence)



La fonction AMORCE A SEQUENCE N doit être adaptée et validée par le constructeur de la machine Consultez le manuel de votre machine.

Avec la fonction AMORCE A SEQUENCE N, (amorce de séquence), vous pouvez exécuter un programme d'usinage à partir de n'importe quelle séquence N. Dans ses calculs, la TNC tient compte de l'usinage de la pièce jusqu'à cette séquence. L'usinage peut être représenté graphiquement.

Si vous avez interrompu un programme par un STOP INTERNE, la TNC vous propose automatiquement la séquence N à l'intérieur de laquelle vous avez arrêté le programme.




L'amorce de séquence ne doit pas démarrer dans un sousprogramme.

Tous les programmes, tableaux et fichiers de palettes dont vous avez besoin doivent être sélectionnés dans un mode Exécution de programme (état M).

Si le programme contient jusqu'à la fin de l'amorce de séquence une interruption programmée, l'amorce de séquence sera interrompue à cet endroit. Pour poursuivre l'amorce de séquence, appuyez sur la touche STARTexterne.

Après une amorce de séquence, vous devez déplacer l'outil à l'aide de la fonction ABORDER POSITION jusqu'à la position calculée.

La correction de la longueur d'outil n'est activée que par l'appel d'outil et une séquence de positionnement suivante. Ceci reste valable que si vous n'avez modifié que la longueur d'outil.





Dans le cas d'une amorce de séquence, la TNC saute tous les cycles palpeurs. Les paramètres de résultat issus de ces cycles peuvent le cas échéant ne pas comporter de valeurs.

Après un changement d'outil dans le programme d'usinage, vous ne devez pas utiliser l'amorce de séquence si :

- vous lancez le programme dans une séquence FK
- le filtre stretch est actif
- vous utilisez l'usinage de palettes
- vous lancez le programme pour un cycle de filetage (cycles 17, 18, 19, 206, 207 et 209) ou si vous lancez la séquence de programme suivante
- vous utilisez les cycles palpeurs 0, 1 ou 3 avant de lancer le programme

HEIDENHAIN TNC 320



Sélectionner comme début de l'amorce la première séquence du programme actuel : introduire GOTO "0".



- Sélectionner l'amorce de séquence : appuyer sur la softkey AMORCE SEQUENCE
- ▶ Amorce jusqu'à N : introduire le numéro N de la séquence où doit s'arrêter l'amorce
- ▶ Programme : introduire le nom du programme contenant la séquence N
- ▶ Répétitions : introduire le nombre de répétitions à prendre en compte dans l'amorce de séquence si la séquence N se trouve dans une répétition de partie de programme ou dans un sous-programme appelé plusieurs fois
- Lancer l'amorce de séquence : appuyer sur la touche START externe
- ► Aborder le contour (voir paragraphe suivant)

#### Entrée avec la touche GOTO



Si l'on effectue l'entrée avec la touche GOTO numéro de séquence, ni la TNC, ni l'automate PLC n'exécutent de fonctions garantissant une entrée en toute sécurité.

Quand vous retournez dans un sous-programme avec la touche GOTO numéro de séquence :


- la TNC ne tient pas compte de la fin du sous-programme (LBL 0)
- la TNC annule la fonction M126 (déplacement des axes rotatifs avec optimisation de la course)

Dans ce cas, il faut toujours entrer avec la fonction Amorce de séquence!

#### Réaccoster le contour

La fonction ABORDER POSITION permet le réaccostage du contour de la pièce dans les cas suivants :

- Réaccoster le contour après déplacement des axes de la machine lors d'une interruption réalisée sans STOP INTERNE
- Réaccoster le contour après une amorce avec AMORCE A SEQUENCE N, p. ex. après une interruption avec STOP INTERNE
- Lorsque la position d'un axe s'est modifiée après l'ouverture de la boucle d'asservissement lors d'une interruption de programme (en fonction de la machine)
- Sélectionner le réaccostage du contour : sélectionner la softkey ABORDER POSITION
- ▶ Si nécessaire, rétablir l'état de la machine
- Déplacer les axes dans l'ordre proposé par la TNC à l'écran : appuyer sur la touche START externe.
- ▶ Déplacer les axes dans n'importe quel ordre : appuyer sur les softkeys ABORDER X, ABORDER Z etc. et activer à chaque fois avec la touche START externe
- ▶ Poursuivre l'usinage : appuyer sur la touche START externe





# 14.6 Lancement automatique du programme

#### **Application**



Pour pouvoir exécuter le lancement automatique des programmes, la TNC doit avoir été préparée par le constructeur de votre machine, voir manuel de la machine.




#### Attention danger pour l'opérateur

La fonction Autostart ne doit pas être utilisée sur les machines non équipées d'une zone d'usinage fermée.

A l'aide de la softkey AUTOSTART (voir figure en haut à droite), dans un mode Exécution de programme et à une heure programmable, vous pouvez lancer le programme actif dans le mode de fonctionnement concerné :



- Afficher la fenêtre permettant de définir l'heure du lancement du programme (voir fig. de droite, au centre)
- ▶ Heure (heu:min:sec) : heure à laquelle le programme doit être lancé
- ▶ Date (JJ.MM.AAAA) : date à laquelle le programme doit être lancé
- Pour activer le lancement : sélectionner la softkey OK



#### 14.7 Sauter des séquences

#### **Application**

Lors du test ou de l'exécution du programme, vous pouvez sauter les séquences marquées du signe "/" lors de la programmation :



Ne pas exécuter ou ne pas tester les séquences marquées du signe "/": régler la softkey sur ON



Exécuter ou tester les séquences marquées du signe "/" : régler la softkey sur OFF



Cette fonction n'est pas active pour la séquence TOOL DEF.

Le réglage choisi en dernier reste mémorisé même après une coupure d'alimentation.

#### Insérer le caractère "/"

▶ En mode **Programmation**, sélectionnez la séquence dans laquelle vous souhaitez insérer le caractère de saut



► Choisir la softkey INSERER

#### Effacer le caractère "/"

▶ En mode **Programmation**, sélectionnez la séquence dans laquelle vous désirez effacer le caractère de saut



► Choisir la softkey SUPPRIMER



#### 14.8 Arrêt optionnel programmé

#### **Application**

La TNC interrompt optionnellement l'exécution du programme dans les séquences où M1 a été programmée. Si vous utilisez M1 en mode Exécution de programme, la TNC ne désactive pas la broche et l'arrosage.



Ne pas arrêter l'exécution ou le test du programme dans les séquences où M1 a été programmée : régler la softkey sur OFF



Arrêter l'exécution ou le test du programme dans les séquences où M1 a été programmée : régler la softkey sur ON ENT

# 15

#### 15.1 Sélectionner la fonction MOD

Grâce aux fonctions MOD, vous disposez d'autres affichages et possibilités d'introduction. Les fonctions MOD disponibles dépendent du mode de fonctionnement sélectionné.

#### Sélectionner les fonctions MOD

Sélectionner le mode de fonctionnement dans lequel vous désirez modifier des fonctions MOD.



➤ Sélectionner les fonctions MOD : appuyer sur la touche MOD. Les figures de droite montrent des menus types pour le mode Mémorisation/Edition de programme (fig. en haut à droite) et Test de programme (fig. en bas à droite) et dans un mode Machine (fig. à la page suivante)

#### Modifier les configurations


▶ Sélectionner la fonction MOD avec les touches fléchées

Pour modifier une configuration, vous disposez – selon la fonction sélectionnée – de trois possibilités :

- Introduction directe d'une valeur numérique, p. ex. pour définir la limitation de la zone de déplacement
- Modification de la configuration en appuyant sur la touche ENT, p. ex. pour définir l'introduction du programme
- Modification de la configuration via une fenêtre de sélection. Si plusieurs solutions s'offrent à vous, avec la touche GOTO, vous pouvez afficher une fenêtre qui vous permet de visualiser en bloc toutes les possibilités de configuration. Sélectionnez directement la configuration retenue en appuyant sur la touche numérique correspondante (à gauche du double point) ou à l'aide de la touche fléchée, puis validez avec la touche ENT. Si vous ne désirez pas modifier la configuration, fermez la fenêtre avec la touche END

#### **Quitter les fonctions MOD**

Quitter la fonction MOD : appuyer sur la softkey FIN ou sur la touche END



#### Vue d'ensemble des fonctions MOD

Selon le mode de fonctionnement sélectionné, vous disposez des fonctions suivantes :

#### Programmation:


- Afficher les différents numéros de logiciel
- Introduire un code
- Si nécessaire, paramètres utilisateur spécifiques de la machine
- Informations légales

#### Test de programme:

- Afficher les différents numéros de logiciel
- Afficher le tableau d'outils actif en mode Test de programme
- Afficher le tableau de points zéro actif en mode Test de programme

#### Tous les autres modes :

- Afficher les différents numéros de logiciel
- Sélectionner l'affichage de positions
- Définir l'unité de mesure (mm/inch)
- Définir le langage de programmation en MDI
- Définir les axes pour le transfert de la position courante
- Afficher les temps de fonctionnement





#### 15.2 Numéros de logiciel

#### **Application**

Les numéros de logiciel suivants apparaissent à l'écran de la TNC lors de la sélection des fonctions MOD :

- Type de commande : modèle de la commande (gérée par HEIDENHAIN)
- Logiciel CN : numéro du logiciel CN (géré par HEIDENHAIN)
- Logiciel CN : numéro du logiciel CN (géré par HEIDENHAIN)
- NC noyau : numéro du logiciel CN (géré par HEIDENHAIN)
- Logiciel PLC : numéro ou nom du logiciel automate PLC (géré par le constructeur de votre machine)
- Niveau de développement (FCL=Feature Content Level):
  Niveau de développement installé sur la commande (voir "Niveau de développement (fonctions "upgrade")" à la page 7).



#### 15.3 Introduire un code

#### **Application**

La TNC a besoin d'un code pour les fonctions suivantes :

Fonction	Code
Sélectionner les paramètres utilisateur	123
Configurer la carte Ethernet	NET123
Valider les fonctions spéciales lors de la programmation des paramètres Ω	555343

HEIDENHAIN TNC 320



# 15.4 Configurer les interfaces de données

#### Interface série de la TNC 320

La TNC 320 utilise automatiquement le protocole de transmission LSV2 pour la transmission série des données. Le protocole LSV2 est défini par défaut et ne peut pas être modifié, mise à part la vitesse en bauds (paramètre-machine **baudRateLsv2**). Vous pouvez aussi définir un autre type de transmission (interface). Les possibilités de configuration décrites ci-après ne sont valides que pour l'interface qui vient d'être définie.

#### **Application**

Pour configurer une interface de données, ouvrez le gestionnaire de fichiers (PGM MGT) et appuyez sur la touche MOD. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche MOD et saisissez le code 123. La TNC affiche le paramètre utilisateur **GfgSerialInterface** dans lequel vous pouvez introduire les configurations suivantes :

#### **Configurer l'interface RS-232**

Ouvrez le répertoire RS232. La TNC affiche les possibilités de configuration suivantes :

#### Régler le TAUX EN BAUDS (baudRate)

Le TAUX EN BAUDS (vitesse de transmission des données) peut être choisi entre 110 et 115.200 bauds.


#### Configurer le protocole (protocole)

Le protocole de transmission des données gère le flux de données lors d'une transmission série (comparable au MP5030 sur l'iTNC 530).



Le réglage BLOC A BLOC désigne ici une forme de transmission qui transmet les données en blocs. A ne pas confondre avec la transmission bloc à bloc et l'exécution simultanée des blocs des anciennes commandes de contournage TNC. La commande ne gère pas la réception bloc à bloc et l'exécution simultanée de ce même programme.

Protocole de transmission des données	Choix
Transmission de données standard	STANDARD
Transmission des données par paquets	BLOCKWISE
Transmission sans protocole	RAW_DATA



#### Configurer les bits de données (dataBits)

En configurant dataBits, vous définissez si un caractère doit être transmis avec 7 ou 8 bits de données.

#### Vérifier la parité (parity)

Le bit de parité permet de détecter les erreurs de transmission. Le bit de parité peut être défini de trois façons :

- Aucune définition de parité (NONE) : on renonce à la détection des erreurs
- Parité paire (EVEN) : il y a une erreur lorsqu'en cours de vérification, le récepteur compte un nombre impair de bits à 1.
- Parité impaire (ODD) : il y a une erreur lorsqu'en cours de vérification, le récepteur compte un nombre pair de bits à 1.

#### Configurer les bits de stop (stopBits)

Une synchronisation du récepteur pour chaque caractère transmis est assurée avec un bit de start et un ou deux bits de stop lors de la transmission des données.

#### Configurer le handshake (contrôle de flux)

Deux appareils assurent un contrôle de la transmission des données grâce à un handshake. On distingue entre le handshake logiciel et le handshake matériel.

- Aucun contrôle du flux de données (NONE) : Handshake inactif
- Handshake matériel (RTS\_CTS) : arrêt de transmission par RTS actif
- Handshake logiciel (XON\_XOFF) : arrêt de transmission par DC3 (XOFF) actif



### Configuration de la transmission des données avec le logiciel TNCserver pour PC

Dans les paramètres utilisateur (serialInterfaceRS232 / Définition des données pour les ports série / RS232), procédez aux paramétrages suivantes :

Paramètres	Choix
Taux de transmission des données en bauds	Doit correspondre au paramétrage dans TNCserver
Protocole de transmission des données	BLOCKWISE
Bits de données dans chaque caractère transmis	7 Bit
Mode de contrôle de la parité	PAIRE
Nombre de bits de stop	1 bit de stop
Définir le mode Handshake	RTS_CTS
Système fichier pour opération sur fichier	FE1

## Sélectionner le mode de fonctionnement du périphérique (système de fichier)



En modes FE2 et FEX, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions "importer tous les programmes", "importer le programme proposé" et "importer le répertoire"

Périphérique	Mode de fonctionnement	Symbole
PC avec logiciel de transmission HEIDENHAIN TNCremoNT	LSV2	呂
Unité à disquettes HEIDENHAIN	FE1	
Autres périphériques, tels qu'imprimante, lecteur, lecteur de ruban perforé, PC sans TNCremoNT	FEX	Đ



#### Logiciel de transmission de données

Il est conseillé d'utiliser le logiciel de transmission de données HEIDENHAIN TNCremo pour la transfert de fichiers de ou vers la TNC. Vous pouvez commander toute les commandes HEIDEHAIN avec TNCremo via l'interface série ou l'interface Ethernet.



La dernière version de TNCremo peut être téléchargée gratuitement à partir du site HEIDENHAIN (www.heidenhain.de, <Services et documentation>, <Software>, <PC-Software>, <TNCremoNT>).

Conditions requises du système pour TNCremo :

- PC avec processeur 486 ou plus récent
- Système d'exploitation Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Mémoire vive 16 Mo
- 5 Mo libres sur votre disque dur
- Un port série disponible ou connexion au réseau TCP/IP

#### Installation sous Windows

- Lancez le programme d'installation SETUP.EXE à partir du gestionnaire de fichiers (explorer)
- ▶ Suivez les indications du programme d'installation

#### **Démarrez TNCremont dans Windows**

Cliquez sur <Start>, <Programme>, <Applications HEIDENHAIN>, <TNCremo>

Quand vous démarrez TNCremo pour la première fois, TNCremo essaie d'établir automatiquement une liaison avec la TNC.



#### Transfert des données entre la TNC et TNCremoNT



Avant de transférer un programme de la TNC vers un PC, assurez-vous impérativement que vous avez bien enregistré le programme actuellement sélectionné dans la TNC. La TNC enregistre automatiquement les modifications lorsque vous changez de mode de fonctionnement de la TNC ou lorsque vous appelez le gestionnaire de fichiers avec la touche PGM MGT.

Vérifiez si la TNC est bien raccordée sur le bon port série de votre ordinateur ou sur le réseau.

Après avoir lancé TNCremoNT, dans la partie supérieure de la fenêtre principale 1 se trouvent tous les fichiers mémorisés du répertoire actif. Avec <Fichier>, <Changer de répertoire>, vous pouvez sélectionner n'importe quel lecteur ou un autre répertoire de votre ordinateur.

Si vous voulez commander le transfert des données à partir du PC, vous devez établir la liaison sur le PC de la manière suivante :

- ➤ Sélectionnez <Fichier>, <Etablir la liaison>. TNCremoNT récupère maintenant de la TNC la structure des fichiers et des répertoires et l'affiche dans la partie inférieure de la fenêtre principale 2.
- ▶ Pour transférer un fichier de la TNC vers le PC, sélectionnez le fichier dans la fenêtre TNC en cliquant dessus avec la souris et glissez le fichier marqué dans la fenêtre 1 du PC en maintenant la touche de la souris enfoncée
- Pour transférer un fichier du PC vers la TNC, sélectionnez le fichier dans la fenêtre PC en cliquant dessus avec la souris et glissez le fichier marqué dans la fenêtre 2 de la TNC en maintenant la touche de la souris enfoncée

Si vous voulez commander le transfert des données à partir de la TNC, vous devez établir la liaison sur le PC de la manière suivante :


- Sélectionnez <Fonctions spéciales>, <TNCserver>. TNCremoNT lance maintenant le mode serveur de fichiers et peut donc recevoir les données de la TNC ou en envoyer vers la TNC.
- Sur la TNC, sélectionnez les fonctions du gestionnaire de fichiers à l'aide de la touche PGM MGT (voir "Transfert des données vers/à partir d'un support externe de données" à la page 109) et transférez les fichiers souhaités.

#### Fermer TNCremoNT

Sélectionnez le sous-menu <Fichier>, <Fermer>



Utilisez également l'aide contextuelle de TNCremoNT dans laquelle toutes les fonctions sont expliquées. Vous l'appelez au moyen de la touche F1.





#### 15.5 Interface Ethernet

#### Introduction

En standard, la TNC est équipée d'une carte Ethernet pour connecter au réseau la commande en tant que client. La TNC transfère les données au moyen de la carte Ethernet

- en protocole smb (server message block) pour systèmes d'exploitation Windows ou
- en utilisant la famille de protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) et à l'aide du NFS (Network File System)

#### Possibilités de raccordement


Vous pouvez connecter la carte Ethernet de la TNC via la prise RJ45 (X26,100BaseTX ou 10BaseT) soit à votre réseau ou soit directement à un PC. La connexion est isolée galvaniquement de l'électronique de la commande.

Pour le raccordement 100BaseTX ou 10BaseT, utilisez un câble Twisted Pair pour relier la TNC à votre réseau.



La longueur maximale du câble entre la TNC et un point de jonction dépend de la classe de qualité du câble et de son enveloppe ainsi que du type de réseau (100BaseTX ou 10BaseT).

Vous pouvez également connecter à peu de frais la TNC directement à un PC équipé d'une carte Ethernet. Pour cela, reliez la TNC (raccordement X26) et le PC au moyen d'un câble croisé Ethernet (désignation du commerce : ex. câble patch croisé ou câble STP croisé)





#### Connecter la commande au réseau

#### Sommaire des fonctions de la configuration réseau

 Dans le gestionnaire de fichiers (PGM MGT), sélectionnez la softkey Réseau

#### Fonction Softkey

Etablir une liaison avec le lecteur-réseau sélectionné. Lorsque la liaison est établie, une case cochée apparait sous Mount pour confirmation. CONNECTER

Coupe la connexion avec un lecteur réseau.

DECONNECT

Active ou désactive la fonction Automount (= connexion automatique du lecteur réseau au démarrage de la commande). L'état de la fonction est signalé par une case cochée sous Auto dans le tableau de lecteurs réseau.

CONNECT.

La fonction Ping vous permet de vérifier s'il y a une liaison disponible avec un participant donné du réseau. La saisie de l'adresse comporte quatre décimales séparés par un point (dotted decimal notation).



La TNC affiche une fenêtre récapitulative contenant des informations sur les connexions actives du réseau.



Configure l'accès aux lecteurs réseau (ne peut être sélectionné qu'après introduction du code MOD NET123)



Ouvre la boîte de dialogue pour l'édition des données d'une connexion réseau existante (ne peut être sélectionné qu'après introduction du code MOD NET123)

EDITER CONNEXION RESEAU

Configure l'adresse réseau de la commande (ne peut être sélectionné qu'après introduction du code MOD NET123)

CONFI-GURER RESEAU


Supprime une connexion réseau existante. (ne peut être sélectionné qu'après introduction du code MOD NET123)

EFFACER CONNECTN RESEAU 

#### Configurer l'adresse réseau de la commande

- Connectez la TNC (raccordement X26) à un réseau ou à un PC
- Dans le gestionnaire de fichiers (PGM MGT), sélectionnez la softkey Réseau.
- ▶ Appuyez sur la touche MOD. Introduisez ensuite le code **NET123**.
- ▶ Appuyez sur la softkey **CONFIGURER RESEAU** pour introduire les paramètres généraux du réseau (voir figure de droite au centre)
- La commande ouvre alors une boîte de dialogue pour la configuration réseau

Configuration	Signification
HOSTNAME	Nom d'identification de la commande sur le réseau. Si vous utilisez un serveur Hostname, vous devez inscrire ici le "Fully Qualified Hostname". Si vous n'inscrivez ici aucun nom, la commande utilise ce qu'on appelle l'authentification ZERO.
DHCP	DHCP = <b>D</b> ynamic <b>H</b> ost <b>C</b> onfiguration <b>P</b> rotocol Dans le menu déroulant, configurez <b>0UI</b> ; la commande reçoit automatiquement d'un serveur DHCP situé sur le réseau son adresse réseau (adresse IP), le masque sous-réseau, le routeur par défaut et une éventuelle adresse de diffusion. Le serveur DHCP identifie la commande à partir de l'Hostname. Votre réseau d'entreprise doit être configuré pour gérer cette fonction. Contactez votre administrateur réseau.
ADRESSE IP	Adresse réseau de la commande : dans chacun des quatre champs de saisie situés côte à côte, vous pouvez introduire trois chiffres de l'adresse IP. Pour passer au champ suivant, appuyez sur la touche ENT. L'adresse réseau de la commande est attribuée par votre responsable réseau.
MASQUE SOUS-RESEAU	Sert à distinguer entre l'ID du réseau et de de l'hôte : le masque sous-réseau de la commande est donné par votre responsable réseau.





Configuration	Signification
DIFFUSION	L'adresse de diffusion de la commande n'est utilisée que si elle diffère de la configuration standard. La configuration standard comporte l'ID du réseau et de l'hôte dont tous les bits sont à 1
ROUTER	Adresse réseau du routeur par défaut : n'introduire que si votre réseau comporte plusieurs réseaux partiels connectés entre eux par routeur.



La nouvelle configuration réseau ne devient active qu'après avoir redémarré la commande. Une fois que la configuration réseau est terminée, on redémarre la commande avec le bouton ou la softkey OK.

#### Configurer l'accès réseau à d'autres périphériques (mount)




Faites paramétrer la configuration réseau de la TNC par un spécialiste réseau.

Les systèmes d'exploitation Windows n'exigent pas toujours l'introduction des paramètres **username**, **workgroup** et **password**.

- Connectez la TNC (raccordement X26) à un réseau ou un PC
- Dans le gestionnaire de fichiers (PGM MGT), sélectionnez la softkey Réseau.
- ▶ Appuyez sur la touche MOD. Introduisez ensuite le code **NET123**.
- ► Appuyez sur la softkey **DEFINIR CONNECTION RESEAU**
- La commande ouvre alors une boîte de dialogue pour la configuration réseau

Configuration	Signification
Mount-Device	Liaison via NFS: nom du répertoire qui doit être "monté". Il est constitué de l'adresse réseau de l'appareil, de deux points, d'un slash et du nom du répertoire. Introduction de l'adresse réseau sous forme de quatre nombres décimaux séparés par un point (dotted decimal notation), p. ex. 160.1.180.4:/PC. Pour le chemin d'accès, tenez compte des minuscules et majuscules
	■ Connexion d'ordinateur individuel Windows via SMB : introduire le nom du réseau et le nom d'accès du calculateur, par exemple \\PC1791NT\PC



Configuration	Signification
Point de montage	Nom de l'appareil : le nom de l'appareil indiqué ici est affiché sur la commande dans le gestionnaire de programmes pour le réseau "monté", par exemple WORLD: (le nom doit se terminer avec deux points!)
Système de	Type de système de fichiers :
fichiers	■ NFS : Network File System ■ SMB : Réseau Windows
Option NFS	rsize : taille du paquet pour la réception de données, en octets
	wsize : taille du paquet pour l'envoi de données, en octets
	<b>time0</b> : temps en dixièmes de seconde à l'issu duquel la commande réitère un Remote Procedure Call auquel n'a pas répondu le serveur
	soft : avec OUI, le Remote Procedure Call est répété jusqu'à ce que le serveur NFS réponde. Si l'on introduit NON, il n'est pas répété
Option SMB	Options concernant le type de système de fichier SMB: les options sont indiquées sans espace et séparées seulement par une virgule. Respectez les majuscules/minuscules.
	Options:
	ip : adresse IP du PC Windows auquel la commande doit être connectée
	username : nom d'utilisateur avec lequel la commande doit s'annoncer
	workgroup : groupe de travail sous lequel la commande doit s'annoncer
	password : mot de passe avec lequel la commande doit s'annoncer (80 caractères max.)
	Autres options SMB : possibilité d'introduction pour d'autres options destinées au réseau Windows
Connexion automatique	Automount (OUI ou NON) : à cet endroit, vous définissez si le lecteur doit être automatiquement "monté" lors du démarrage de la commande. Les périphériques "montés" de manière non automatique peuvent l'être à tout moment dans le gestionnaire de programmes.



L'indication au moyen de ce protocole n'est pas valable pour la TNC 320, c'est le protocole de transmission conforme à RFC 864 qui est utilisé.



#### Configurations sur un PC équipé de Windows 2000




#### Condition requise:

La carte de réseau doit être déjà installée sur le PC et prête à l'emploi.

Si le PC que vous désirez relier à la TNC se trouve déjà sur le réseau de votre entreprise, nous vous conseillons de ne pas modifier l'adresse-réseau du PC et d'adapter l'adresse-réseau de la TNC.

- Sélectionnez les configurations réseau avec <Démarrer>, <Paramètres>, <Connexions réseau et accès distant>
- Avec la touche droite de la souris, cliquez sur le symbole de <connexion au réseau local>, puis dans le menu déroulant sur <Propriétés>
- ▶ Double-cliquez sur <Protocole Internet (TCP/IP)> pour modifier les paramètres (voir figure en haut à droite)
- Si elle n'est pas déjà activée, choisissez l'option <Utiliser l'adresse IP suivante>
- ▶ Dans le champ <Adresse IP>, introduisez la même adresse IP que celle que vous avez déjà définie dans l'iTNC dans les configurations de réseau propres au PC, p. ex. 160.1.180.1
- ▶ Dans le champ <Masque sous-réseau>, introduisez 255.255.0.0
- ► Validez la configuration avec <OK>
- Enregistrez la configuration de réseau avec <OK>; si nécessaire, relancez Windows





# 15.6 Sélectionner les affichages de positions

#### **Application**


Vous pouvez modifier l'affichage des coordonnées pour le mode Manuel et les modes Exécution de programme :

La figure de droite indique différentes positions de l'outil


- Position de départ
- Position à atteindre par l'outil
- Point zéro pièce
- Point zéro machine

Pour les affichages de positions de la TNC, vous pouvez sélectionner les coordonnées suivantes :

Fonction	Affichage
Position nominale ; valeur actuelle donnée par la TNC	NOM
Position effective ; position actuelle de l'outil	EFF
Position de référence ; position effective calculée par rapport au point zéro machine	REFIST
Position de référence ; position nominale calculée par rapport au point zéro machine	REFSOLL
Erreur de poursuite ; différence entre position nominale et position effective	ER.P
Chemin restant à parcourir jusqu'à la position programmée ; différence entre la position effective et la position à atteindre	DIST



La fonction MOD **Affichage de position 2** vous permet de sélectionner l'affichage de position dans l'affichage d'état auxiliaire.





#### 15.7 Sélectionner l'unité de mesure

#### **Application**

Grâce à cette fonction, vous pouvez définir si la TNC doit afficher les coordonnées en mm ou en inch (pouces).

- Système métrique : p.ex. X = 15.789 (mm) Fonction MOD Commutation mm/inch = mm. Affichage avec 3 chiffres après la virgule
- Système en pouces : Ex. X = 0.6216 (inch) : Fonction MOD Commutation mm/inch = inch. Affichage avec 4 chiffres après la virgule

Si l'affichage en pouces est activé, la TNC affiche également l'avance en inch/min. Dans un programme en pouces, vous devez introduire l'avance multipliée par 10.



# 15.8 Afficher les durées de fonctionnement


#### **Application**

Vous pouvez afficher différentes durées de fonctionnement à l'aide de la softkey TEMPS MACH. :

Durée de fonctionnement	Signification		
Marche commande	Durée de fonctionnement de la commande depuis la mise en route		
Marche machine	Durée de fonctionnement de la machine depuis sa mise en route		
Exécution de programme	Durée de fonctionnement en mode exécution depuis la mise en route		



Le constructeur de la machine peut également afficher d'autres durées. Consultez le manuel de la machine!





# editieren

			F	2
	=1	Vc2	- 0	,020
	0,016	55	(	0,020
	0,016	55		0,250
	0,200	130		0,030
ð	0,025	45		0,020
	0,016	55	a	0,250
)	0,200	13		0,020
90	0,016	55		0,02
Ø	0,015	, ,	30	0,25
40	0,200	a <u> </u>		0,0
100	0,01	6	55 55	0,0
40	0,01	le l	130	0,7
40	0,2	00	45	0,
100	0,0	140	35	0,
20	0,7	<sub>0</sub> 40	100	0
26	0,	040	35	0
70	0:	,040	25	¢

16

Tableaux et récapitulatifs

# 16.1 Paramètres utilisateur spécifiques de la machine

#### **Application**

L'introduction des valeurs des paramètres s'effectue au moyen de l'éditeur de configuration.



Afin de pouvoir réaliser la configuration des fonctions machine pour l'utilisateur, le constructeur de votre machine peut définir les paramètres machine disponibles en tant que paramètres utilisateur. Le constructeur de votre machine peut également définir dans la TNC d'autres paramètres-machine non décrits ci-dessous.

Consultez le manuel de votre machine.

Dans l'éditeur de configuration, les paramètres machine sont résumés dans une arborescence en tant qu'objets de paramètre. Chaque objet de paramètre a un nom (p. ex. **CfgDisplayLanguage**) qui est une abréviation de la fonction du paramètre. Un objet de paramètre, appelé également entité, est identifié avec un "E" dans le symbole du répertoire de l'arborescence. Afin d'être clairement identifiés, certains paramètres machine possèdent un nom de code. Celui-ci attribue au paramètre un groupe (p. ex. X pour l'axe X). Chacun des répertoires de groupe porte le nom de code et est identifié avec "K" dans le symbole de répertoire.



Lorsque vous vous trouvez dans l'éditeur de configuration des paramètres utilisateur, vous pouvez modifier la présentation des paramètres existants. Dans la configuration par défaut, les paramètres sont affichés avec des textes explicatifs courts. Pour afficher le nom réel des paramètres, appuyez sur la touche de partage de l'écran et ensuite sur la softkey AFFICHER NOM DU SYSTEME. Procédez de la même manière pour retourner à l'affichage par défaut.

i

#### Appeler l'éditeur de configuration

- ► Sélectionner le mode **Programmation**
- ▶ Appuyer sur la touche MOD
- ▶ Introduire le code 123
- ▶ Pour quitter l'éditeur de configuration, appuyer sur la softkey FIN

Au début de chaque ligne de l'arborescence des paramètres, la TNC affiche une icône qui donne des informations complémentaires sur la ligne. Signification des icônes :

- **⊞** branche existe mais fermée
- □□ branche ouverte
- objet vide, ne peut pas s'ouvrir
- paramètre-machine initialisé
- paramètre-machine non initialisé (optionnel)
- peut être lu mais non éditable
- ne peut être ni lu, ni éditable

Le type d'objet de configuration est identifiable avec les symboles :

- **⊞** Code (nom de groupe)
- **⊞**⊡ Liste
- **⊞** Entité ou objet de paramètre

**HEIDENHAIN TNC 320** 461



#### Afficher l'aide

Avec la touche **HELP**, on peut afficher un texte d'aide pour chaque objet de paramètre ou chaque attribut.

Si le texte d'aide ne tient pas sur une seule page (affichage, p. ex. de 1/2 en haut et à droite), on peut alors aller à la seconde page en appuyant sur la softkey **AIDE PAGE**.

Pour désactiver le texte d'aide, appuyer à nouveau sur la touche **HELP**.

En plus du texte d'aide, l'écran affiche aussi d'autres informations telles que l'unité de mesure, une valeur initiale, une sélection, etc. Si le paramètre-machine sélectionné correspond à un paramètre présent à l'intérieur de la TNC, l'écran affiche alors aussi le numéro MP correspondant.

#### Liste des paramètres

#### Configuration des paramètres

```
DisplaySettings
```

Configuration de l'affichage à l'écran Ordre des axes affichés

[0] à [5]

#### Dépend des axes disponibles

Mode d'affichage de position dans la fenêtre de position

NOM

**EFF** 

**REFEFF** 

**REFNOM** 

ER.P

DIST

Mode d'affichage de position dans l'affichage d'état

NOM

**EFF** 

**REFEFF** 

**REFNOM** 

ER.P DIST

Définition séparateur décimal pour affichage de position

Affichage de l'avance en mode Manuel

at axis key : n'afficher l'avance que si une touche de sens d'axe est actionnée

always minimum : toujours afficher l'avance

Affichage de la position broche dans l'affichage de position

during closed loop : n'afficher la position broche que si la broche est asservie en position during closed loop et M5 : afficher la position broche si la broche est asservie en position et avec

hidePresetTable

True: softkey Tableau Preset non affichée False: afficher softkey Tableau Preset

i

#### DisplaySettings

Résolution d'affichage des différents axes

Liste de tous les axes disponibles

Résolution d'affichage pour l'affichage de positions en mm ou degrés

0.05

0.01

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005 (option de logiciel Display step)

0.00001 (option de logiciel Display step)

Résolution d'affichage pour l'affichage de positions en pouces

0.005

0.001

0.0005

0.0001

0.00005 (option de logiciel Display step)

0.00001 (option de logiciel Display step)

#### DisplaySettings

Définition de l'unité de mesure en vigueur pour l'affichage

metric : utiliser le système métrique inch : utiliser le système en pouces

#### DisplaySettings

Format des programmes CN et affichage des cycles

Programmation en dialogue conversationnel HEIDENHAIN ou en DIN/ISO

HEIDENHAIN: programmation dans le mode MDI en dialogue conversationnel.

ISO: programmation dans le mode MDI en DIN/ISO

Représentation des cycles

TNC STD: afficher les cycles avec des commentaires TNC\_PARAM: afficher les cycles sans commentaire

**HEIDENHAIN TNC 320** 463



DisplaySettings

Configuration de la langue de dialogue CN et PLC

Langue du dialogue CN

ANGLAIS ALLEMAND

TCHEQUE FRANCAIS

ITALIEN

**ESPAGNOL** 

**PORTUGAIS** 

SUEDOIS

DANOIS

**FINNOIS** 

**NEERLANDAIS** 

POLONAIS HONGROIS

RUSSE

CHINOIS

CHINESE\_TRAD

SLOVENE

**ESTONIEN** 

COREEN

LETTON

**NORVEGIEN** 

ROUMAIN

**SLOVAQUE** 

**TURC** 

LITUANIEN

Langue du dialogue PLC

Voir langue du dialogue CN

Langue des messages d'erreur PLC

Voir langue du dialogue CN

Langue de l'aide

Voir langue du dialogue CN

#### DisplaySettings

Comportement lors de la mise sous tension de la commande

Acquitter le message 'Coupure d'alimentation'

TRUE : le démarrage de la commande ne se poursuit qu'après acquittement du message

FALSE: le message 'Coupure d'alimentation' ne s'affiche pas

Représentation des cycles

TNC\_STD : afficher les cycles avec des commentaires TNC\_PARAM : afficher les cycles sans commentaire



**ProbeSettings** 

Configuration du comportement de palpage

Mode Manuel : prise en compte de la rotation de base

TRUE: tenir compte d'une rotation de base lors du palpage

FALSE: exécuter toujours un déplacement paraxial lors du palpage

Mode Automatique: mesure multiple avec les fonctions de palpage

1 à 3 : nombre de palpages par opération de palpage

Mode Automatique : zone de sécurité pour mesure multiple

0,002 à 0,999 [mm] : zone où doit se situer la valeur de mesure lors d'une mesure multiple

CfaTTRoundStylus

Coordonnées du centre de la tige de palpage

[0] : coordonnée X du centre de la tige par rapport au point zéro machine [1]: coordonnée Y du centre de la tige par rapport au point zéro machine

[2]: coordonnée Z du centre de la tige par rapport au point zéro machine

Distance d'approche au dessus de la tige de palpage pour le prépositionnement

0.001 à 99 999.9999 [mm] : distance d'approche dans le sens de l'axe d'outil

Zone de sécurité autour de la tige de palpage pour le prépositionnement

0.001 à 99 999.9999 [mm] : distance d'approche dans le plan perpendiculairement à l'axe d'outil

CfqToolMeasurement

Fonction M pour l'orientation de la broche

-1: orientation broche directe par la CN

0: fonction inactive

1 à 999 : numéro de la fonction M pour l'orientation broche

Sens de palpage pour l'étalonnage du rayon d'outil

X\_Positif, Y\_Positif, X\_Négatif, Y\_Négatif (en fonction de l'axe d'outil)

Ecart entre l'arête inférieure de l'outil et l'arête supérieure de la tige

0.001 à 99.9999 [mm] : décalage tige de palpage avec l'outil

Avance rapide dans le cycle de palpage

10 à 300 000 [mm/min.] : avance rapide dans le cycle de palpage

Avance de palpage lors de l'étalonnage d'outil

1 à 3 000 [mm/min.] : avance de palpage lors de l'étalonnage d'outil

Calcul de l'avance de palpage

ConstantTolerance : calcul de l'avance de palpage avec tolérance constante VariableTolerance : calcul de l'avance de palpage avec tolérance variable ConstantFeed : avance de palpage constante

Vitesse tangentielle max. admissible à la dent de l'outil

1 à 129 [m/min.] : vitesse de rotation adm. tangentielle de la fraise

Vitesse max. adm. lors de l'étalonnage d'outil

0 à 1 000 [tours/min.] : vitesse de rotation max. admissible

Erreur de mesure max. admissible lors de l'étalonnage d'outil

0.001 à 0.999 [mm] : première erreur de mesure max. admissible

Erreur de mesure max. admissible lors de l'étalonnage d'outil

0.001 à 0.999 [mm] : deuxième erreur de mesure max. admissible

**HEIDENHAIN TNC 320** 465





ChannelSettings

CH\_NC

Cinématique active

Cinématique à activer

Liste des cinématiques de la machine

Tolérances de géométrie

Ecart autorisé pour le rayon du cercle

0.0001 à 0.016 [mm] : écart autorisé pour le rayon au point final du cercle par rapport à celui au point initial.

Configuration des cycles d'usinage

Facteur de recouvrement dans le fraisage de poche

0.001 à 1.414 : facteur de recouvrement pour le cycle 4 FRAISAGE DE POCHE et le cycle 5 POCHE CIRCULAIRE

Afficher le message d'erreur "Broche ?" si M3/M4 est inactive

on : délivrer le message d'erreur

off : ne pas délivrer de message d'erreur

Afficher le message d'erreur "Introduire profondeur négative"

on : délivrer le message d'erreur

off : ne pas délivrer de message d'erreur

Comportement d'approche de la paroi d'une rainure sur le corps d'un cylindre

LineNormal: approche sur une droite

CircleTangential: approche avec déplacement circulaire

Fonction M pour l'orientation de la broche

-1: orientation broche directe par la CN

0: fonction inactive

1 à 999 : numéro de la fonction M pour l'orientation broche



Filtre de géométrie pour filtrer des éléments linéaires

Type de filtre stretch

- Off: aucun filtre actif

- ShortCut : omission de certains points du polygone

- Average : le filtre de géométrie lisse les coins

Distance max. du contour filtré par rapport au contour non-filtré

0 à 10 [mm] : les points filtrés annulés sont à l'intérieur de la tolérance de la trajectoire à obtenir.

Longueur max. de la course obtenue après filtrage

0 à 1000 [mm] : longueur sur laquelle agit le filtrage de géométrie

Configurations de l'éditeur CN

Générer les fichiers de sauvegarde

TRUE: créer un fichier de sauvegarde après l'édition de programmes CN

FALSE : ne pas créer de fichier de sauvegarde après l'édition de programmes CN

Comportement du curseur après effacement de lignes

TRUE : après l'effacement, le curseur se trouve sur la ligne précédente (comportement iTNC)

FALSE : après l'effacement, le curseur se trouve sur la ligne suivante

Comportement du curseur sur la première et la dernière ligne

TRUE : bouclage du curseur autorisée au début/à la fin du programme FALSE : bouclage du curseur interdit au début/à la fin du programme

Saut de ligne avec séquences multiples

ALL : Toujours représenter les lignes dans leur totalité

ACT : Ne représenter dans leur totalité que les lignes de la séquence active NO : N'afficher les lignes dans leur totalité que si la séquence est éditée

Activer l'aide

TRUE : Toujours afficher les figures d'aide lors de l'introduction des données FALSE : N'afficher les figures d'aide que si l'on a appuyé sur la touche HELP

Comportement de la barre de softkeys après l'introduction d'un cycle

TRUE : conserver la barre de softkeys des cycles activée après avoir définir le cycle

FALSE : cacher la barre de softkeys des cycles après avoir défini le cycle

Message de demande de confirmation avec Effacer bloc

TRUE : afficher le message d'interrogation lors de l'effacement d'une séquence

FALSE : ne pas afficher le message d'interrogation lors de l'effacement d'une séquence

Lonqueur de programme sur laquelle la géométrie doit être vérifiée

100 à 9999 : longueur de programme sur laquelle la géométrie doit être vérifiée

Indication du chemin d'accès pour utilisateur final

Liste avec lecteurs et/ou répertoires

La TNC affiche dans le gestionnaire de fichiers les lecteurs et répertoires qui sont enregistrés ici

Temps universel (Greenwich Time)

Décalage horaire avec le temps universel (h)

-12 à 13 : décalage horaire par rapport à l'heure de Greenwich



# 16.2 Repérage des broches et câbles pour les interfaces de données

#### Interface V.24/RS-232-C, appareils HEIDENHAIN



L'interface est conforme à la norme EN 50 178 **Isolation** électrique du réseau.

Avec utilisation du bloc adaptateur 25 broches :

TNC		VB 365 7	25-xx		Bloc adaptateur 310 085-01		VB 274 545-xx		
mâle	Affectation	femelle	couleur	femelle	mâle	femelle	mâle	couleur	femelle
1	ne pas raccorder	1		1	1	1	1	blanc/brun	1
2	RXD	2	jaune	3	3	3	3	jaune	2
3	TXD	3	vert	2	2	2	2	vert	3
4	DTR	4	brun	20	20	20	20	brun	8 7
5	Signal GND	5	rouge	7	7	7	7	rouge	7
6	DSR	6	bleu	6	6	6	6 —		6
7	RTS	7	gris	4	4	4	4	gris	5
8	CTR	8	rose	5	5	5	5	rose	4
9	ne pas connecter	9					8	violet	20
boîtier	Blindage externe	boîtier	blindage extérieur	boîtier	boîtier	boîtier	boîtier	blindage extérieur	boîtier

Avec utilisation du bloc adaptateur 9 broches :

TNC		VB 355 484-xx			Bloc adaptateur 363 987-02		VB 366 964-xx		
mâle	Affectation	femelle	couleur	mâle	femelle	mâle	femelle	couleur	femelle
1	ne pas connecter	1	rouge	1	1	1	1	rouge	1
2	RXD	2	jaune	2	2	2	2	jaune	3
3	TXD	3	blanc	3	3	3	3	blanc	2
4	DTR	4	brun	4	4	4	4	brun	6
5	signal GND	5	noir	5	5	5	5	noir	5
6	DSR	6	violet	6	6	6	6	violet	4
7	RTS	7	gris	7	7	7	7	gris	8
8	CTR	8	blanc/vert	8	8	8	8	blanc/vert	7
9	ne pas connecter	9	vert	9	9	9	9	vert	9
boîtier	blindage extérieur	boîtier	blindage extérieur	boîtier	boîtier	boîtier	boîtier	blindage extérieur	boîtier

i

#### Appareils autres que HEIDENHAIN

Le repérage des broches d'un appareil d'une marque étrangère peut être différent de celui d'un appareil HEIDENHAIN.

Il dépend de l'appareil et du type de transmission. Utilisez le repérage des broches du bloc adaptateur du tableau ci-dessous.

Bloc adapt. 36	3 987-02	VB 366 964-xx			
femelle	mâle	femelle	couleur	femelle	
1	1	1	rouge	1	
2	2	2	jaune	3	
3	3	3	blanc	2	
4	4	4	brun	6	
5	5	5	noir	5	
6	6	6	violet	4	
7	7	7	gris	8	
8	8	8	blanc/vert	7	
9	9	9	vert	9	
boîtier	boîtier	boîtier	blindage externe	boîtier	

#### **Prise femelle RJ45 pour Interface Ethernet**

Longueur de câble max. :

non blindé : 100 m ■ blindé : 400 m

broche	Signal	Description
1	TX+	Transmit Data
2	TX-	Transmit Data
3	REC+	Receive Data
4	libre	
5	libre	
6	REC-	Receive Data
7	libre	
8	libre	

**HEIDENHAIN TNC 320** 469



### 16.3 Informations techniques

#### Signification des symboles

- Standard
- ■Option d'axe
- ♦ Option de logiciel 1s

Fonctions utilisateur	
Description succincte	■ Version de base : 3 axes plus broche asservie  □ 1. axe auxiliaire pour 4 axes plus broche asservie  □ 2. axe auxiliaire pour 5 axes plus broche asservie
Introduction des programmes	en dialogue conversationnel Texte clair HEIDENHAIN et selon DIN/ISO via softkeys ou clavier USB
Données de positions	<ul> <li>Positions nominales pour droites et cercles en coordonnées cartésiennes ou polaires</li> <li>Cotation en absolu ou en incrémental</li> <li>Affichage et introduction en mm ou en pouces</li> </ul>
Corrections d'outils	<ul> <li>Rayon d'outil dans le plan d'usinage et longueur d'outil</li> <li>Calcul anticipé du contour (jusqu'à 99 séquences) avec correction de rayon (M120)</li> </ul>
Tableaux d'outils	Plusieurs tableaux d'outils avec nombre d'outils au choix
Vitesse de contournage constante	se référant à la trajectoire du centre de l'outil se référant au tranchant de l'outil
Fonctionnement parallèle	Création d'un programme avec aide graphique pendant l'exécution d'un autre programme
Eléments du contour	<ul> <li>Droite</li> <li>Chanfrein</li> <li>Trajectoire circulaire</li> <li>Centre de cercle</li> <li>Rayon du cercle</li> <li>Trajectoire circulaire avec raccordement tangentiel</li> <li>Arrondi d'angle</li> </ul>
Approche et sortie du contour	sur une droite : tangentielle ou perpendiculaire sur un cercle
Programmation flexible des contours FK	■ Programmation flexible de contours FK en conversationnel HEIDENHAIN avec aide graphique pour pièces dont la cotation n'est pas orientée CN
Sauts dans le programme	<ul> <li>Sous-programmes</li> <li>Répétition de parties de programme</li> <li>Programme quelconque pris comme sous-programme</li> </ul>

i

Fonctions utilisateur	
Cycles d'usinage	<ul> <li>Cycles de perçage, taraudage avec ou sans mandrin de compensation</li> <li>Ebauche de poche rectangulaire ou circulaire</li> <li>Cycles de perçage pour perçage profond, alésage à l'alésoir/à l'outil et lamage</li> <li>Cycles de fraisage de filets intérieurs ou extérieurs</li> <li>Finition de poche rectangulaire ou circulaire</li> <li>Cycles d'usinage ligne à ligne de surfaces planes ou gauches</li> <li>Cycles de fraisage de rainures droites ou circulaires</li> <li>Motifs de points sur un cercle ou sur une grille</li> <li>Poche de contour, parallèle au contour</li> <li>Tracé de contour</li> <li>En plus, des cycles constructeurs – spécialement développés par le constructeur de la machine – peuvent être intégrés</li> </ul>
Conversion de coordonnées	<ul> <li>Décalage du point zéro, rotation, image miroir</li> <li>Facteur échelle (spécifique à un axe)</li> <li>Inclinaison du plan d'usinage (option de logiciel)</li> </ul>
Paramètres Q Programmation à l'aide de variables	<ul> <li>Fonctions arithmétiques =, +, -, *, /, sin α, cos α, racine d'un nombre</li> <li>Opérations logiques (=, =/, &lt;, &gt;)</li> <li>Calcul entre parenthèses</li> <li>tan α, arc sinus, arc cosinus, arc tangente, a<sup>n</sup>, e<sup>n</sup>, In, log, valeur absolue, constante π, inversion de signe, valeur entière, valeur décimale.</li> <li>Fonctions de calcul d'un cercle</li> <li>Paramètres string</li> </ul>
Aides à la programmation	<ul> <li>Calculatrice</li> <li>Liste complète de tous les messages d'erreur en instance</li> <li>Fonction d'aide contextuelle pour les messages d'erreur</li> <li>Aide graphique lors de la programmation des cycles</li> <li>Séquences de commentaires dans le programme CN</li> </ul>
Teach In	Les positions effectives sont transférées directement dans le programme CN
<b>Graphique de test</b> Modes de représentation	<ul> <li>Simulation graphique de l'usinage, y compris si un autre programme est en cours d'exécution</li> <li>Vue de dessus / représentation dans 3 plans / représentation 3D</li> <li>Agrandissement d'un détail</li> </ul>
Graphique de programmation	■ Dans le mode de fonctionnement Programmation, les séquences CN introduites sont dessinées en même temps (graphique filaire 2D), y compris si un autre programme est en cours d'exécution
<b>Graphique d'usinage</b> Modes de représentation	Représentation graphique du programme exécuté en vue de dessus / avec représentation dans 3 plans / représentation 3D
Temps d'usinage	<ul> <li>Calcul du temps d'usinage en mode "Test de programme"</li> <li>Affichage du temps d'usinage actuel dans les modes exécution du programme</li> </ul>



Fonctions utilisateur	
Réaccoster le contour	■ Amorce de séquence à n'importe quelle séquence du programme et approche de la position nominale pour poursuivre l'usinage
	■ Interruption du programme, sortie du contour et réaccostage du contour
Tableaux de points zéro	Plusieurs tableaux de points zéro pour la mémorisation des points zéro pièce
Cycles palpeurs	<ul> <li>Etalonnage du palpeur</li> <li>Compensation manuelle ou automatique du désaxage de la pièce</li> <li>Initialisation manuelle ou automatique du point d'origine</li> <li>Mesure automatique des pièces</li> <li>Cycles d'étalonnage automatique des outils</li> </ul>
Caractéristiques techniques	
Composants	Calculateur principal avec panneau de commande TNC et écran couleurs plat TFT 15,1 pouces avec softkeys
Mémoire de programmes	■ 300 Mo (sur carte-mémoire Compact Flash CFR)
Finesse d'introduction et résolution d'affichage	■ jusqu'à 0,1 µm sur les axes linéaires ■ jusqu'à 0,000 1° sur les axes angulaires
Plage d'introduction	■ 999 999 mm ou 999 999 999° max.
Interpolation	<ul> <li>■ Droite sur 4 axes</li> <li>■ Cercle sur 2 axes</li> <li>◆ Cercle sur 3 axes avec inclinaison du plan d'usinage (option de logiciel 1)</li> <li>■ Trajectoire hélicoïdale : superposition de trajectoire circulaire et de droite</li> </ul>
Durée de traitement des séquences Droite 3D sans correction rayon	■ 6 ms (droite 3D sans correction de rayon)
Asservissement des axes	<ul> <li>Finesse d'asservissement de position : période de signal du système de mesure de position/1024</li> <li>Durée de cycle pour l'asservissement de position : 3 ms</li> <li>Durée de cycle pour l'asservissement de vitesse : 600 µs</li> </ul>
Course de déplacement	■ 100 m max. (3 937 pouces)
Vitesse de rotation broche	■ Max 100 000 tours/min. (consigne de vitesse analogique)
Compensation des défauts	<ul> <li>Compensation linéaire et non-linéaire des défauts d'axes, jeu, pointes à l'inversion sur trajectoires circulaires, dilatation thermique</li> <li>Gommage de glissière</li> </ul>

Tableaux et récapitulatifs



Caractéristiques techniques	
Interfaces de données	■ V.24 / RS-232-C, 115 kbauds max.
	■ Interface de données étendue avec protocole LSV-2 pour commande à distance de la TNC via l'interface de données avec logiciel HEIDENHAIN TNCremo
	■ Interface Ethernet 100 Base T env. 2 à 5 Mbauds (dépend du type de fichiers et de la charge du réseau)
Température ambiante	■ de service : 0°C à +45°C
	■ de stockage : -30°C à +70°C
Accessoires	
Manivelles électroniques	■ une <b>HR 410</b> : manivelle portable ou
•	une <b>HR 130</b> : manivelle encastrable ou
	■ jusqu'à trois <b>HR 150</b> manivelles encastrables via l'adaptateur HRA110
Systèmes de palpage	■ TS 220 : palpeur 3D à commutation avec raccordement par câble ou
	■ <b>TS 440</b> : palpeur 3D à commutation avec transmission infrarouge
	■ <b>TS 444</b> : palpeur 3D à commutation avec transmission infrarouge, sans piles
	■ TS 640 : palpeur 3D à commutation avec transmission infrarouge
	■ TS 740 : palpeur 3D à commutation avec transmission infrarouge, de haute précision
	■ TT 140 : palpeur 3D à commutation pour l'étalonnage d'outils
Option de logiciel 1 (numéro d'o	option #08)
Usinage avec plateau circulaire	<ul><li>Programmation de contours sur le développé d'un cylindre</li><li>Avance en mm/min.</li></ul>
Conversions de coordonnées	◆Inclinaison du plan d'usinage
Interpolation	◆Cercle sur 3 axes avec inclinaison du plan d'usinage



Formats d'introduction et unités des fonctions	TNC
Positions, coordonnées, rayons de cercles, longueurs de chanfreins	-99 999.9999 à +99 999.9999 (5,4 : chiffres avant la virgule, chiffres après la virgule) [mm]
Numéros d'outils	0 à 32 767,9 (5,1)
Noms d'outils	16 caractères, écrits entre "" avec <b>TOOL CALL</b> . Caractères autorisés : #, \$, %, &, -
Valeurs Delta des corrections d'outils	-99,9999 à +99,9999 (2,4) [mm]
Vitesses de rotation broche	0 à 99 999,999 (5.3) [tours/min.]
Avances	0 à 99 999,999 (5,3) [mm/min.] ou [mm/dent] ou [mm/tour]
Temporisation dans le cycle 9	0 à 3 600,000 (4,3) [s]
Pas de vis dans divers cycles	-99,9999 à +99,9999 (2,4) [mm]
Angle pour orientation de la broche	0 à 360,0000 (3,4) [°]
Angle des coordonnées polaires, rotation, inclinaison du plan d'usinage	-360,0000 à 360,0000 (3,4) [°]
Angle des coordonnées polaires pour l'interpolation hélicoïdale (CP)	-5 400,0000 à 5 400,0000 (4,4) [°]
Numéros de points zéro dans le cycle 7	0 à 2 999 (4,0)
Facteur échelle dans les cycles 11 et 26	0,000001 à 99,999999 (2,6)
Fonctions auxiliaires M	0 à 999 (3,0)
Numéros de paramètres Q	0 à 1999 (4,0)
Valeurs des paramètres Q	-99 999,9999 à +99 999,9999 (5,4)
Vecteurs normaux N et T lors de la correction 3D	-9,99999999 à +9,99999999 (1,8)
Marques (LBL) pour sauts de programmes	0 à 999 (3,0)
Marques (LBL) pour sauts de programmes	N'importe quelle chaîne de texte entre guillemets ("")
Nombre de répétitions de parties de programme REP	1 à 65 534 (5,0)
Numéro d'erreur avec la fonction des paramètres Q FN14	0 à 1 099 (4,0)

i

#### 16.4 Changement de la pile tampon

Lorsque la commande est hors tension, une pile tampon alimente la TNC en courant pour que les données de la mémoire RAM ne soient pas perdues.

Lorsque la TNC affiche le message **Changer batterie tampon**, vous devez alors changer la batterie.




Avant de changer la pile tampon, exécutez une sauvegarde des données!

Pour changer la pile tampon, mettre la machine et la TNC hors tension!

La pile tampon ne doit être changée que par un personnel dûment formé!

Type de batterie : 1 pile au lithium type CR 2450N (Renata) ID 315 878-01

- 1 La pile se trouve sur la platine principale du MC 6110
- 2 Enlever les cinq vis du capot du MC 6110
- 3 Retirer le capot
- 4 La pile tampon est située sur la face latérale de la platine
- 5 Changer la pile : la nouvelle pile ne peut être que bien positionnée





### **Tableaux récapitulatifs**

### Cycles d'usinage

Numéro cycle	Désignation du cycle	Actif DEF	Actif CALL
7	Décalage du point zéro		
8	Image miroir		
9	Temporisation		
10	Rotation		
11	Fact. éch.		
12	Appel de programme		
13	Orientation broche		
14	Définition du contour		
19	Inclinaison du plan d'usinage		
20	Données de contour SL II		
21	Pré-perçage SL II		
22	Evidement SL II		
23	Finition en profondeur SL II		
24	Finition latérale SL II		-
25	Tracé de contour		-
26	Facteur échelle spécifique de l'axe		
27	Corps d'un cylindre		-
28	Rainurage sur le corps d'un cylindre		-
29	Corps d'un cylindre, oblong convexe		
32	Tolérance		
200	Perçage		
201	Alésage à l'alésoir		-
202	Alésage à l'outil		
203	Perçage universel		
204	Lamage en tirant		
205	Perçage profond universel		

Numéro cycle	Désignation du cycle	Actif DEF	Actif CALL
206	Taraudage avec mandrin de compensation, nouveau		
207	Nouveau taraudage rigide		
208	Fraisage de trous		
209	Taraudage avec brise-copeaux		
220	Motifs de points sur un cercle	-	
221	Motifs de points sur grille	-	
230	Fraisage ligne à ligne		
231	Surface réglée		
232	Surfaçage		
240	Centrage		
241	Perçage monolèvre		
247	Initialisation du point d'origine		
251	Poche rectangulaire, usinage intégral		
252	Poche circulaire, usinage intégral		
253	Fraisage de rainures		
254	Rainure circulaire		
256	Tenon rectangulaire, usinage intégral		
257	Tenon circulaire, usinage intégral		
262	Fraisage de filets		
263	Filetage sur un tour		
264	Filetage avec perçage		
265	Filetage hélicoïdal avec perçage		
267	Filetage externe sur tenons		

### Fonctions auxiliaires

M	Effet Action sur séque	nce au début	à la fin	Page
M0	ARRET de déroulement du programme/ARRET broche/ARRET arrosage			Page 307
M1	ARRET de déroulement du programme/ARRET broche/ARRET arrosage			Page 438
M2	ARRÊT de déroulement du programme/ARRÊT broche/ARRÊT arrosage/éventuellement effacement de l'affichage d'état (dépend des paramètres machine)/retour à la séquence 1		•	Page 307
<b>M3</b> M4 M5	MARCHE broche sens horaire MARCHE broche sens anti-horaire ARRET broche	:		Page 307
M6	Changement d'outil/ARRET programme (dépend des paramètres machine/ARRE broche	Т	-	Page 307
<b>M8</b> M9	MARCHE arrosage ARRET arrosage			Page 307
<b>M13</b> M14	MARCHE broche sens horaire/MARCHE arrosage MARCHE broche sens anti-horaire/MARCHE arrosage	:		Page 307
M30	Même fonction que M2			Page 307
M89	Fonction auxiliaire libre <b>ou</b> appel de cycle, effet modal (en fonction des paramètres-machine)	-		Manuel utilisateur des cycles
M91	Dans la séquence de positionnement : les coordonnées se réfèrent au point zéro machine	)		Page 308
M92	Dans la séquence de positionnement : les coordonnées se réfèrent à une position définie par le constructeur, p.ex. position de changement d'outil	on 🔳		Page 308
M94	Réduction de l'affichage de position de l'axe rotatif à une valeur inférieure à 360°			Page 366
M97	Usinage de petits éléments de contour			Page 311
M98	Usinage intégral de contours ouverts			Page 313
M99	Appel de cycle pas à pas		•	Manuel utilisateur des cycles



M	Effet Action sur séquence	au début	à la fin	Page
M101	Changement d'outil automatique par un outil jumeau si la durée d'utilisation est atteinte		-	Page 150
M102	Annulation de M101			
M109	Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil (augmentation et réduction de l'avance)			Page 315
M110	Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil (réduction d'avance seulement)			
M111	Annulation de M109/M110			
<b>M116</b> M117	Avance sur les axes rotatifs en mm/min. Annulation de M116	-		Page 364
M118	Superposition du positionnement avec manivelle pendant l'exécution du programme			Page 318
M120	Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD)	-		Page 316
<b>M126</b> M127	Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course Annulation de M126			Page 365
M130	Dans la séquence de positionnement : les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné	-		Page 310
M140	Retrait du contour dans le sens de l'axe d'outil	-		Page 319
M144	Prise en compte de la cinématique de la machine dans les positions EFF/NOM en fin de séquence			Page 368
M145	Annulation de M144			
M141	Annuler la surveillance du palpeur			Page 320
<b>M148</b> M149	Lors d'un stop CN, dégager l'outil automatiquement du contour Annulation de M148			Page 321

# Comparatif des fonctions de la TNC 320 et de la iTNC 530

#### **Comparatif: caractéristiques techniques**

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Axes	5 au maximum	18 au maximum
Finesse d'introduction et résolution :		
■ Axes linéaires	■ 1µm	■ 0,1 µm
■ Axes rotatifs	■ 0,001°	■ 0,0001°
Affichage	Ecran plat couleur TFT 15,1 pouces	Ecran plat couleur TFT 15,1 pouces, en option 19 pouces TFT
Support d'enregistrement pour programmes CN et PLC, et fichiers- système	Carte mémoire Compact Flash	Disque dur
Mémoire de programmes pour programmes CN	300 Mo	25 Go
Durée de traitement des séquences	6 ms	3,6 ms (MC 420) 0,5 ms (MC 422 C)
Système d'exploitation HeROS	Oui	Oui
Système d'exploitation Windows XP	Non	Option
Interpolation :		
■ Droite	■ 4 axes	■ 5 axes
■ Cercle	■ 3 axes	■ 3 axes
■ Hélice	Oui	■ Oui
■ Spline	Non	Oui, option pour MC 420
Matériel	Compact dans le pupitre	Modulaire dans l'armoire électrique

#### Comparatif : interfaces des données

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Fast-Ethernet 100BaseT	X	X
Interface série RS-232-C	X	X
Interface série RS-422	-	X
Interface USB	X (USB 2.0)	X (USB 1.1)



#### **Comparatif: accessoires**

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Pupitre de commande machine		
■ MB 420	=-	■ X
■ MB 620 (HSCI)	■ X	■ X
Manivelles électroniques		
■ HR 410	■×	■ X
■ HR 420	=-	■ X
■ HR 520/530/550	=-	■ X
■ HR 130	■×	■ X
■ HR 150 via HRA 110	■ X	■ X
Systèmes de palpage		
■ TS 220	■×	■ X
■ TS 440	■×	■ X
■ TS 444	■×	■ X
■ TS 449 / TT 449	=-	■ X
■ TS 640	■×	■ X
■ TS 740	■X	■ X
■ TT 130 / TT 140	■ X	■ X
PC industriel <b>IPC 61xx</b>	-	Χ

#### **Comparatif: logiciels pour PC**

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Logiciel du poste de programmation	Disponible	Disponible
<b>TNCremoNT</b> pour la transmission des données avec <b>TNCbackup</b> destiné à la sauvegarde des données	Disponible	Disponible
<b>TNCremoPlus</b> , logiciel de transfert des données avec Live Screen	Disponible	Disponible
RemoTools SDK 1.2 : bibliothèque de fonctions pour le développement d'applications personnalisées pour communiquer avec les commandes HEIDENHAIN	Disponibilité limitée	Disponible
virtualTNC : composants de la commande pour machine virtuelle	Non disponible	Disponible
ConfigDesign : logiciel de configuration de la commande	Disponible	Non disponible

#### Comparatif : fonctions spécifiques à la machine

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Commutation de zone de déplacement	Fonction non disponible	Fonction disponible
Motorisation centrale (1 moteur pour plusieurs axes machine)	Fonction non disponible	Fonction disponible
Mode axe C (moteur de broche commande l'axe rotatif)	Fonction non disponible	Fonction disponible
Changement automatique de tête de fraisage	Fonction non disponible	Fonction disponible
Gestion des têtes à renvoi d'angle	Fonction non disponible	Fonction disponible
Identification d'outils Balluf	Fonction non disponible	Fonction disponible
Gestion de plusieurs magasins d'outils	Fonction non disponible	Fonction disponible
Gestion d'outils avancée avec Python	Fonction non disponible	Fonction disponible

#### Comparatif: fonctions utilisateur

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Introduction des programmes		
■ En dialogue conversationnel HEIDENHAIN	■X	■X
■ En DIN/ISO	■ X (Softkeys)	X (touches ASCII)
Avec smarT.NC	II -	■X
Avec éditeur ASCII	X, éditable directement	X, éditable après conversion
Données de positions		
Position nominale pour droite et cercle en coordonnées cartésiennes	■X	■X
Position nominale pour droite et cercle en coordonnées polaires	■ X	■ X
Cotation en absolu ou en incrémental	■ X	■ X
Affichage et introduction en mm ou en pouces	■X	■X
Séquences de déplacement paraxial	■X	■X
■ Définir la dernière position en tant que pôle (séquence CC vide)	X (message d'erreur quand la prise en compte du pôle est incertaine)	■X
■ Vecteur normal à la surface (LN)	■-	■X
■ Séquences spline <b>SPL</b>	II -	■X
Correction d'outil		
■ Dans le plan d'usinage et longueur d'outil	■ X	■X
Calcul anticipé du contour jusqu'à 99 séquences avec correction de rayon	■X	■ X
Correction de rayon d'outil tridimensionnelle	II -	■X
Tableau d'outils		
■ Mémorisation centralisée des données d'outils	X, numérotation variable	X, numérotation fixe
■ Plusieurs tableaux d'outils avec nombre d'outils au choix	■ X	■X
Gestion souple des types d'outil	■ X	III -
Outils avec sélection filtrée de l'affichage	■ X	<b>Ⅲ</b> -
■ Fonction de tri	■ X	III -
■ Nom de colonne?	■ En partie avec _	■ En partie avec _
Fonction de copie : écrasement ciblé de données d'outils	III -	■X
■ Formulaire de présentation	Commutation par touche du partage de l'écran	■ Commutation par softkey
■ Echange des tableaux d'outils entre la TNC 320 et la iTNC 530	■ Impossible	■ Impossible
Tableau de systèmes de palpage pour la gestion des divers palpeurs 3D	X	-

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Créer un fichier d'utilisation des outils, vérifier la disponibilité	-	X
<b>Tableaux de données de coupe :</b> calcul automatique de la vitesse de rotation broche et de l'avance en fonction des tableaux technologiques	-	X
Définition de tableaux divers		
	avec les données de configuration	■ Tableaux à définition libre (extension .TAB)
	Les noms de tableaux doivent commencer par une lettre	Lecture et écriture au moyen des fonctions FN
	Lecture et écriture au moyen des fonctions SQL	
Vitesse de contournage constante se référant à la trajectoire du centre de l'outil ou du tranchant de l'outil	Х	X
Fonctionnement parallèle : création d'un programme pendant l'exécution d'un autre programme	Х	X
Programmation des axes de comptage	-	Χ
Inclinaison du plan d'usinage (cycle 19, fonction PLANE)	Option #08	Oui, option #08 avec MC 420
Usinage avec plateau circulaire :		
■ Programmation de contours sur le développé d'un cylindre		
■ Corps de cylindre (cycle 27)	■ X option #08	X, option #08 avec MC420
Corps de cylindre, rainure (cycle 28)	■ X option #08	X, option #08 avec MC420
■ Corps de cylindre, oblong (cycle 29)	■ X, option #08	X, option #08 avec MC420
Corps d'un cylindre, contour externe (cycle 39)	II -	X, option #08 avec MC420
Avance en mm/min. ou pouces/min.	■ X option #08	■ X, option #08 avec MC420
Déplacement dans la direction de l'axe d'outil		
■ Mode Manuel (menu 3D-ROT)	■-	■ X, fonction FCL2
■ Pendant une interruption de programme	≡-	■X
■ Superposition de la manivelle	<b>II</b> -	■ X, option #44
Approche et sortie du contour sur une droite ou sur un cercle	Х	X
Introduction d'avance :		
■ F (mm/min), rapide FMAX	■X	■X
■ FU: avance par tour (mm/tour)	■X	■X
■ FZ (avance par dent)	■X	■X
■ FT (temps en secondes pour le déplacement)	≡-	■X
■ FMAXT (avec le potentiomètre d'avance actif : temps en secondes pour le déplacement)	-	■X



Fonction	TNC 320	iTNC 530
Programmation flexible des contours FK		
■ Programmation des pièces avec une cotation non orientée CN	■X	■ X
Conversion de programme FK en dialogue Texte clair	II -	■ X
Sauts de programme :		
■ Nombre max de numéros de label	<b>65535</b>	■ 1000
■ Sous-programmes	■X	■ X
■ Niveau d'imbrication des sous-programmes	■ 20	■ 6
Répétitions de parties de programme	■X	■ X
■ Programme quelconque comme sous-programme	■X	■ X
Programmation des paramètres Q :		
Fonctions standard mathématiques	■X	■ X
■ Introduction formule	■X	■ X
■ Traitement de chaîne de caractères	■X	■ X
■ Paramètres locaux <b>QL</b>	II -	■ X
■ Paramètres rémanents <b>QR</b>	<b>II</b> –	■ X
■ Modifier les paramètres lors de l'interruption de programme	II -	■ X
■ FN15 : PRINT	III -	■ X
■ FN25 : PRESET	III -	■ X
■ FN26 : TABOPEN	II -	■ X
■ FN27 : TABWRITE	II -	■ X
■ FN28 : TABREAD	II -	■ X
■ FN29 : PLC LIST	■ X	III -
■ FN31 : RANGE SELECT	III -	■ X
■ FN32 : PLC PRESET	III -	■ X
■ FN37 : EXPORT	■X	III -
■ FN38 : SEND	III -	■ X
■ Mémoriser les fichiers en externe avec FN16	■-	■ X
■ Formatage FN16 : alignement à gauche, alignement à droite, longueur de chaîne de caractères	-	■X
■ FN16: Comportement standard lors de l'écriture d'un fichier quand il n'est pas défini explicitement avec APPEND ou M_CLOSE	Le protocole est écrasé avec chaque appel	Les données sont ajoutées au fichier présent à chaque appel
■ Ecrire dans le fichier LOG avec FN16	■X	II -
■ Afficher le contenu des paramètres dans l'affichage d'état auxiliaire	■ X	II -
Afficher le contenu des paramètres lors de la programmation (Q-INFO)	-	■X
■ Fonctions <b>SQL</b> pour la lecture et l'écriture de tableaux	■ X	II -

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Aide graphique		
■ Graphique de programmation 2D	■X	■X
■ Synchronisation affichage de la séquence/graphique	II -	■ X
■ Fonctions REDESSINER	■-	■ X
■ Afficher une grille en arrière plan	■X	III -
■ Graphique de programmation 3D	■-	■ X
■ Graphique de test : Vue de dessus / représentation dans 3 plans / représentation 3D	■X	■ X
■ Affichage haute résolution	II -	■X
■ Construction de l'image	■ Par bloc	en continu
■ Afficher l'outil	■ Seulement en vue de dessus	■ X
■ Réglage de la vitesse de simulation	II -	■X
■ Coordonnées des plans de coupe dans 3 plans	II -	■ X
■ Fonctions zoom étendues (fonction souris)	II -	■ X
■ Affichage du cadre du brut	■ X	■ X
Représentation des profondeurs pour la vue de dessus lors de l'évènement Mouseover	-	■ X
■ Arrêt précis du test de programme (STOP A)	II -	■ X
■ Tenir compte de la macro de changement d'outil	III -	■ X
<ul> <li>Graphique de test (vue de dessus / représentation dans 3 plans / représentation 3D)</li> </ul>	■X	■X
■ Affichage haute résolution	II -	■X
■ Mémoriser/ouvrir les résultats de la simulation	■X	■-
Tableaux de points zéro : mémorisation des points zéro pièce	X	Χ
Tableau Preset : Gestion des points d'origine	X	X
Gestion de palettes		
■ Aide aux fichiers de palettes	■-	■ X
■ Usinage orienté outil	■-	■ X
■ Tableau palettes : gestion des points d'origine des palettes	II -	■ X
Réaccostage du contour		
Avec amorce de séquence	■ X	■ X
Après interruption de programme	■ X	■ X
Fonction Autostart	Х	X
<b>Teach-In :</b> transférer les positions effectives dans un programme CN	Х	X



Fonction	TNC 320	iTNC 530
Gestion étendue des fichiers :		
Définir plusieurs répertoires et sous-répertoires	■X	■ X
Fonction de tri	■X	■ X
■ Fonction souris	■X	■ X
■ Sélectionner le répertoire cible à l'aide de softkey	II -	■ X
Aides à la programmation :		
■ Figures d'aide pour la programmation des cycles	X, commutable avec donnée de configuration	■X
■ Figures d'aide animées pour les fonctions PLANE/PATTERN DEF	■-	■ X
■ Figures d'aide pour <b>PLANE/PATTERN DEF</b>	■-	■ X
■ Aide contextuelle pour les messages d'erreur	■X	■ X
■ TNCguide, le système d'aide contextuelle avec navigateur	■X	■ X
Appel contextuel du système d'aide	■-	■ X
■ Calculatrice	■ X (scientifique)	■ X (Standard)
■ Séquences de commentaires dans le programme CN	X (Saisie au moyen du clavier virtuel)	X (Saisie au moyen du clavier ASCII)
■ Séquences d'articulation dans le programme CN	X (Saisie au moyen du clavier virtuel)	<ul><li>X (Saisie au moyen du clavier ASCII)</li></ul>
■ Vue des articulations en test de programme	■-	■ X
■ Vue des articulations pour des programmes longs	<b>II</b> -	■X
Contrôle dynamique anti-collision DCM :		
Contrôle anti-collision en mode Automatique	■-	■ X, Option #40
Contrôle anti-collision en mode Manuel	■-	■ X, Option #40
■ Représentation graphique des éléments de collision définis	■-	■ X, Option #40
Contrôle de collision en test de programme	■-	■ X, Option #40
■ Surveillance des dispositifs de fixation	■-	■ X, Option #40
■ Gestion des porte-outils	II -	■ X, Option #40
Interface FAO :		
■ Prise en compte des contours de fichiers DXF	<b>II</b> -	■ X, Option #42
■ Prise en compte des positions d'usinage de fichiers DXF	■-	■ X, Option #42
■ Filtre hors ligne pour fichiers FAO	■-	■ X
Filtre Strech	■ x	II -

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Fonctions MOD :		
■ Paramètres utilisateur	■ Données config.	■ Structuré par numéros
Fichiers d'aide OEM avec fonctions de maintenance	<b>II</b> –	■X
Contrôle de support de données	<b>II</b> -	■ X
■ Chargement de service-packs	<b>II</b> –	■ X
Configuration de l'horloge du système	■-	■ X
Définir les axes pour le transfert de la position courante	■-	■ X
Définir les limites de déplacement	■-	■X
■ Verrouiller l'accès externe	■-	■ X
■ Commuter la cinématique	<b>II</b> –	■X
Appel de cycles d'usinage :		
■ Mit <b>M99</b> ou <b>M89</b>	■X	■X
Avec CYCL CALL	■X	■X
Avec CYCL CALL PAT	■X	■X
Avec CYCL CALL POS	<b>-</b>	■ X
Fonctions spéciales :		
■ Créer un programme-inverse	<b>II</b> -	■ X
■ Décalage de point zéro avec <b>TRANS DATUM</b>	<b>II</b> -	■ X
Asservissement adaptatif de l'avance AFC	■-	■ X, Option #45
Définir un paramètre de cycle global : GLOBAL DEF	■-	■ X
■ Définition des motifs avec PATTERN DEF	■X	■ X
Définition et exécution de tableaux de points	■X	■ X
■ Formule simple de contour CONTOUR DEF	■ X	■ X
Fonctions pour moulistes :		
■ Configurations globales de programme GS	<b>II</b> -	■ X, option #44
■ Fonction étendue M128 : FUNCTIOM TCPM	■-	■X
Affichages d'état :		
Positions, vitesse de rotation broche, avance	■ X	■ X
■ Affichage de positions agrandie, mode Manuel	<b>II</b> -	■X
■ Affichage d'état auxiliaire, sous forme de formulaire	■X	■ X
Affichage de la course de la manivelle lors de l'usinage avec superposition de la manivelle	-	■ X
Chemin restant à parcourir dans un système de coordonnées incliné.	-	■ X
■ Affichage dynamique du contenu des paramètres Q, identificateur définissable	■X	
■ Affichage d'état OEM auxiliaire via Python	<b>II</b> –	■X
■ Affichage graphique du temps restant	II -	■ X
Réglage individuel des couleurs de l'interface utilisateur	-	Х
	l	



#### **Comparatif: Cycles**

Сусіе	TNC 320	iTNC 530
1, Perçage profond	X	Χ
2, Taraudage	X	Χ
3, Rainurage	X	X
4, Fraisage de poche	X	X
5, Poche circulaire	X	X
6, Evidement (SL I)	-	X
7, Décalage du point zéro	Х	X
8, Image miroir	X	Х
9, Temporisation	Х	X
10, Rotation	Х	X
11, Facteur échelle	Х	X
12, Appel de programme	X	X
13, Orientation broche	Х	Х
14, Définition du contour	Х	Х
15, Préperçage (SLI)	-	X
16, Fraisage de contour (SLI)	-	X
17, Taraudage rigide GS	Х	Х
18, Filetage	Х	Х
19, Plan d'usinage	X option #08	X, Option #08 avec MC420
20, Données du contour	Х	Х
21, Préperçage	Х	X
22, Evidement :	Х	Х
Paramètres Q401, facteur d'avance	II -	■ X
Paramètres Q404, stratégie d'évidement	<b>=</b> -	■X
23, Finition de profondeur	X	X
24, Finition latérale	X	X
25, Tracé de contour	X	X
26, Facteur échelle spécifique à un axe	Х	X

Cycle	TNC 320	iTNC 530
27, Contour du cylindre	Option #08	X, Option #08 avec MC420
28, Corps d'un cylindre	Option #08	X, Option #08 avec MC420
29, Corps d'un cylindre, oblong convexe	Option #08	X, Option #08 avec MC420
30, Exécution de données 3D	-	Χ
32, Tolérance	X	X
32, Tolérance en mode HSC et TA	-	X, Option #09 avec MC420
39, Corps d'un cylindre, contour externe	-	X, Option #08 avec MC420
200, Perçage	X	X
201, Alésage à l'alésoir	X	Х
202, Alésage à l'outil	X	Х
203, Perçage universel	X	Х
204, Lamage en tirant	X	X
205, Perçage profond universel	X	Х
206, Nouv. tar. avec m. de comp.	X	Х
207, Nouv. tar. rigide	X	Х
208, Fraisage de trous	X	X
209, Tar. avec brise-cop.	X	X
210, Rainure pendulaire	X	X
211, Rainure circulaire	X	X
212, Finition de poche rectangulaire	X	X
213, Finition de tenon rectangulaire	X	X
214, Finition de poche circulaire	X	Х
215, Finition de tenon circulaire	X	Χ
220, Motifs de points sur un cercle	X	X
221, Motifs de points sur grille	X	Χ
230, Usinage ligne à ligne	X	X
231, Surface réglée	X	Х



Сусіе	TNC 320	iTNC 530
232, Surfaçage	X	Χ
240, Centrage	X	X
241, Perçage profond monolèvre	X	Х
247, Initialisation du pt d'origine	Х	X
251, Poche rectangulaire, usinage intégral	X	X
252, Poche circulaire, usinage intégral	Х	X
253, Rainure, usinage intégral	Х	X
254, Rainure circulaire, usinage intégral	Х	X
256, Tenon rectangulaire, usinage intégral	Х	X
257, Tenon circulaire, usinage intégral	Х	X
262, Fraisage de filets	X	X
263, Filetage sur un tour	Х	X
264, Filetage avec perçage	Х	X
265, Filetage hélicoïdal avec perçage	Х	X
267, Filetage externe sur tenons	X	X
270, Données de contour pour le réglage du comportement du cycle 25	-	X

### Comparatif: fonctions auxiliaires

M	Effet	TNC 320	iTNC 530
M00	ARRET de déroulement du programme/ARRET broche/ARRET arrosage	X	Χ
M01	ARRET optionnel du programme	X	Х
M02	ARRÊT de déroulement du programme/ARRÊT broche/ARRÊT arrosage/éventuellement effacement de l'affichage d'état (dépend de PM)/retour à la séquence 1	X	Х
<b>M03</b> M04 M05	MARCHE broche sens horaire MARCHE broche sens anti-horaire ARRET broche	X	Х
M06	Changement d'outil/ARRÊT déroulement programme (fonction machine)/ARRÊT broche	X	Х
<b>M08</b> M09	MARCHE arrosage ARRET arrosage	X	Х
<b>M13</b> M14	MARCHE broche sens horaire/MARCHE arrosage MARCHE broche sens anti-horaire/MARCHE arrosage	X	Х
M30	Même fonction que M02	X	Х
M89	Fonction auxiliaire libre <b>ou</b> appel de cycle, effet modal (fonction machine)	X	Х
M90	Vitesse de contournage constante aux angles	_	X
M91	Dans la séquence de positionnement : les coordonnées se réfèrent au point zéro machine	X	Х
M92	Dans la séquence de positionnement : les coordonnées se réfèrent à une position définie par le constructeur, p.ex. position de changement d'outil	X	Х
M94	Réduction de l'affichage de position de l'axe rotatif à une valeur inférieure à 360°	X	Х
M97	Usinage de petits éléments de contour	X	X
M98	Usinage intégral de contours ouverts	X	X
M99	Appel de cycle non modal	X	X
<b>M101</b> M102	Changement d'outil automatique par un outil jumeau si la durée d'utilisation est atteinte Annulation de M101	-	Х
M103	Réduire l'avance de plongée du facteur F (en pourcent)	_	X
M104	Réactiver le dernier point d'origine initialisé	_	X
<b>M105</b> M106	Exécuter l'usinage avec le deuxième facteur k <sub>v</sub> Exécuter l'usinage avec le premier facteur k <sub>v</sub>	_	X

M	Effet	TNC 320	iTNC 530
<b>M107</b> M108	Inhiber le message d'erreur pour outils jumeaux avec surépaisseur Annulation de M107	X	X
M109	Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil	Х	X
M110	(augmentation et réduction de l'avance) Vitesse de contournage constante au tranchant de l'outil (réduction d'avance seulement)		
M111	Annulation de M109/M110		
M112	Insérer des transitions de contour entre n'importe quelles transitions du contour	_	X
M113	Annulation de M112		
<b>M114</b> M115	Correction automatique de la géométrie machine lors de l'usinage avec axes inclinés Annulation de M114	-	X, Option #08 avec MC420
<b>M116</b> M117	Avance pour plateaux circulaires en mm/min. Annulation de M116	Option #08	X, Option #08 avec MC420
M118	Superposition avec la manivelle pendant l'exécution du programme	X	Χ
M120	Calcul anticipé du contour avec correction de rayon (LOOK AHEAD)	X	X
M124	Filtre de contour	-	X
<b>M126</b> M127	Déplacement des axes rotatifs avec optimisation de course Annulation de M126	X	X
<b>M128</b> M129	Conserver position pointe d'outil lors du positionnement des axes inclinés (TCPM) Annulation de M126	_	X, Option #09 avec MC420
101129			
M130	Séquence de positionnement : les points se réfèrent au système de coordonnées non incliné	X	X
M134	Arrêt précis aux transitions non tangentielles lors de positionnements avec axes circulaires	_	Χ
M135	Annulation de M134		
<b>M136</b> M137	Avance F en millimètres par tour de broche Annulation de M136	_	X
M138	Sélection d'axes inclinés	-	Χ
M140	Retrait du contour dans le sens de l'axe d'outil	Х	X
M141	Annuler la surveillance du palpeur	Х	X
M142	Effacer les informations de programme modales	_	X
M143	Effacer la rotation de base	Х	X
<b>M144</b> M145	Prise en compte de la cinématique de la machine dans les positions NOM/EFF en fin de séquence Annulation de M144	Option #08	X, Option #09 avec MC420

M	Effet	TNC 320	iTNC 530
<b>M148</b> M149	Lors d'un stop CN, dégager l'outil automatiquement du contour Annulation de M148	X	X
M150	Ne pas afficher le message de fin de course	_	X
M200- M204	Fonctions de découpe au laser	_	X



# **Comparatif : cycles palpeurs dans les modes Manuel et Manivelle électronique**

Cycle	TNC 320	iTNC 530
Tableau de systèmes de palpage pour la gestion des palpeurs 3D	X	_
Etalonnage de la longueur effective	X	X
Etalonnage du rayon effectif	Х	X
Détermination de la rotation de base à partir d'une droite	X	X
Initialisation du point d'origine sur un axe au choix	Х	X
Initialisation d'un coin comme point d'origine	Х	X
Initialisation du centre de cercle comme point d'origine	Х	X
Initialisation de l'axe central comme point d'origine	-	X
Détermination de la rotation de base à partir de deux trous/tenons circulaires	-	X
Initialisation du point d'origine à partir de quatre trous/tenons circulaires	-	X
Initialiser le centre de cercle à partir de trois trous/tenons circulaires	_	X
Aide à l'usage de palpeurs mécaniques par transfert manuel de la position courante	Par softkey	Par touche du clavier
Ecrire les valeurs dans le tableau preset	X	X
Ecrire les valeurs dans le tableau des points zéro	Х	X

# Comparatif : cycles palpeurs pour le contrôle automatique des pièces

Cycle	TNC 320	iTNC 530
0, Plan d'origine	Х	Х
1, Point d'origine polaire	X	X
2, Etalonnage palpeur TS	_	Х
3, Mesure	Х	Х
4, Mesure 3D	_	Х
9, Etalonnage longueur TS	_	Х
30, Etalonnage TT	Х	Х
31, Etalonnage longueur d'outil	Х	Х
32, Etalonnage rayon d'outil	Х	Х
33, Etalonnage de la longueur et du rayon de l'outil	Х	Х
400, Rotation de base	Х	Х
401, Rotation de base à partir de deux perçages	Х	Х
402, Rotation de base à partir de deux tenons	Х	Х
403, Compenser la rotation de base avec un axe rotatif	Х	Х
404, Initialiser la rotation de base	Х	Х
405, Dégauchir une pièce avec l'axe C	X	Х
408, Point d'origine au centre d'une rainure	Х	Х
409, Point d'origine au centre d'un ilot oblong	Х	Х
410, Point d'origine, intérieur rectangle	Х	Х
411, Point d'origine, extérieur rectangle	Х	Х
412, Point d'origine, intérieur cercle	Х	Х
413, Point d'origine, extérieur cercle	Х	Х
414, Point d'origine, coin extérieur	Х	Х
415, Point d'origine, coin intérieur	Х	Х
416, Point d'origine, centre cercle de trous	Х	Х
417, Point d'origine, axe palpeur	Х	Х
418, Point d'origine, centre de 4 trous	Х	Х

Cycle	TNC 320	iTNC 530
419, Point d'origine, un axe	X	Χ
420, Mesure d'un angle	X	Х
421, Mesure d'un perçage	X	X
422, Mesure cercle, extérieur	X	X
423, Mesure rectangle, intérieur	X	X
424, Mesure rectangle, extérieur	X	X
425, Mesure rainure, intérieur	X	X
426, Mesure bossage, extérieur	X	X
427, Alésage à l'outil	X	X
430, Mesure cercle de trous	X	X
431, Mesure plan	X	X
440 Mesure du désaxage	-	X
441, Palpage rapide	-	X
405, Sauvegarder cinématique	-	Х
451, Mesurer cinématique	-	X
452, Compensation Preset	-	X
480, Etalonnage TT	X	Х
481, Etalonnage/contrôle de la longueur d'outil	X	X
482, Etalonnage/contrôle du rayon d'outil	X	X
483, Etalonnage/contrôle de la longueur et du rayon d'outil	X	X
484, Etalonnage du TT infrarouge	-	X

# Comparatif : différences concernant la programmation

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Introduction de textes (commentaires, noms de programme, points d'articulation, adresses de réseau etc.)	La saisie est faite avec le clavier virtuel de l'écran	La saisie est faite avec le clavier ASCII
Changement de mode, lorsqu'une séquence est en phase d'édition	Non autorisé	Autorisé
PGM CALL, SEL TABLE, SEL PATTERN, SEL CONTOUR: choisir le fichier dans la fenêtre en superposition	Disponible	Non disponible
Gestion de fichiers :		
■ Fonction <b>mémoriser fichier</b>	■ Disponible	■ Non disponible
■ Fonction enregistrer fichier sous	■ Disponible	■ Non disponible
Annuler modifications	■ Disponible	■ Non disponible
Gestion des fichiers		
■ Fonction souris	■ Disponible	Disponible
■ Fonction de tri	■ Disponible	Disponible
■ Introduction du nom	Ouvre une fenêtre en superposition Choisir fichier	Synchronise le curseur
■ Gestion des raccourcis	■ Non disponible	■ Disponible
■ Gestion de favoris	■ Non disponible	■ Disponible
Configurer la représentation des colonnes	■ Non disponible	■ Disponible
■ Disposition des softkeys	■ Légère différence	Légère différence
Fonction sauter séquence	Insérer/supprimer via softkey	Insérer/supprimer via clavier ASCII
Choisir l'outil du tableau	Choix avec le menu d'un écran partagé	Choix dans une fenêtre en superposition
Curseurs dans tableaux	Après l'édition de la valeur, positionner les touches horizontales fléchées dans la colonne	Après l'édition de la valeur, positionner les touches horizontales fléchées dans la colonne suivante/précédente
Programmation de fonctions spéciales avec la touche SPEC FCT	La barre des softkey s'ouvre en tant que sous-menu en appuyant sur la touche. Quitter le sous-menu : appuyer à nouveau sur la touche SPEC FCT, la TNC affiche à nouveau la dernière barre active	La barre des softkey devient la dernière barre en appuyant sur la touche. Quitter le sous-menu : appuyer à nouveau sur la touche SPEC FCT, la TNC affiche à nouveau la dernière barre active
Programmation des entrées et sorties de contour avec la touche APPR DEP	La barre des softkey s'ouvre en tant que sous-menu en appuyant sur la touche. Quitter le sous-menu : appuyer à nouveau sur la touche APPR DEP, la TNC affiche à nouveau la dernière barre active	La barre des softkey devient la dernière barre en appuyant sur la touche. Quitter le menu : appuyer à nouveau sur la touche APPR DEP, la TNC affiche à nouveau la dernière barre active

HEIDENHAIN TNC 320



Fonction	TNC 320	iTNC 530
Appuyer sur la touche du clavier END avec menu actif CYCLE DEF et TOUCH PROBE	Termine la phase d'édition et appelle la gestion des fichiers	Termine le menu respectif
Appel du gestionnaire de fichiers avec les menus actifs CYCLE DEF et TOUCH PROBE	Termine la phase d'édition et appelle la gestion des fichiers La barre des softkey reste active, lorsque l'on quitte la gestion des fichiers	Message d'erreur Touche non fonctionnelle
Appel de la gestion des fichiers avec les menus actifs CYCL CALL, SPEC FCT, PGM CALL et APPR/DEP	Termine la phase d'édition et appelle la gestion des fichiers La barre des softkey reste active, lorsque l'on quitte la gestion des fichiers	Termine la phase d'édition et appelle la gestion des fichiers. La barre de base des softkeys est choisie, lorsque l'on quitte la gestion des fichiers
Tableau de points zéro :		
Fonction de tri d'après des valeurs à l'intérieur d'un axe	Disponible	■ Non disponible
■ Annuler tableau	■ Disponible	■ Non disponible
■ Cacher les axes inexistants	■ Non disponible	■ Disponible
■ Commutation des affichages liste/formulaire	■ Commutation avec la touche de partage d'écran	Commutation par softkey commutateur
■ Insérer une ligne individuelle	Autorisé partout, renumérotation possible après demande Une ligne vide est insérée, résoudre en remplissant manuellement avec des 0	N'est autorisé qu'en fin de tableau. Ligne avec valeur 0 est insérée dans toutes les colonnes
■ Transférer par touche les positions des valeurs effectives dans chaque axe du tableau des points zéro	■ Non disponible	Disponible
■ Transférer par touche les positions des valeurs effectives dans tous les axes du tableau des points zéro	■ Non disponible	Disponible
■ Transférer avec une touche la dernière position mesurée avec le TS	■ Non disponible	Disponible
■ Introduction de commentaire dans la colonne <b>DOC</b>	Au moyen de la fonction "Editer le champ actuel" et du clavier virtuel	■ par le clavier ASCII
Programmation flexible de contours FK :		
■ Programmation des axes parallèles	<ul> <li>Neutre avec les coordonnées X/Y, commutation avec FUNCTION PARAXMODE</li> </ul>	Dépend de la machine avec les axes parallèles disponibles
Correction automatique des rapports relatifs	Les rapports relatifs ne sont pas corrigés automatiquement dans les sous-programmes de contour	■ Tous les rapports relatifs sont automatiquement corrigés

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Traitement des messages d'erreur :		
■ Aide lors de messages d'erreur	■ Appel avec la touche ERR	■ Appel avec la touche HELP
Aide lors de messages d'erreur, lorsqu'une séquence est en phase d'édition	L'origine et la solution ne peuvent pas être affichées avec le curseur actif	■ Une fenêtre superposée indique l'origine et la solution
Changement de mode, quand le menu d'aide est actif	Le menu d'aide se ferme lors du changement de mode de fonctionnement	■ Le changement de mode de fonctionnement n'est pas autorisé (touche non fonctionnelle)
Choisir le mode de fonctionnement en arrière-plan, quand le menu d'aide est actif	■ Le menu d'aide se ferme lors de la commutation avec F12	■ Le menu d'aide reste ouvert lors de la commutation avec F12
■ Messages d'erreur identiques	■ Sont collectés dans une liste	■ Ne sont affichés qu'une seule fois
■ Acquittement des messages d'erreur	■ Tous les messages d'erreur (même si affichés plusieurs fois) doivent être acquittés, la fonction <b>Effacer tous</b> est disponible	Le message d'erreur ne doit être acquitté qu'une seule fois
Accès aux fonctions du protocole	■ Un journal de bord et des fonctions de filtrage performantes (erreurs, appuis sur touches) sont disponibles	Le journal de bord complet est disponible sans fonction de filtrage
Mémorisation des fichiers de maintenance	■ Disponible Lors d'un crash du système, aucun fichier de maintenance n'est créé	<ul> <li>Disponible Lors d'un crash du système, un fichier de maintenance est créé automatiquement</li> </ul>
Fonction de recherche :		
Liste des derniers mots recherchés	■ Non disponible	Disponible
Afficher les éléments de la séquence en cours	■ Non disponible	■ Disponible
Afficher la liste des séquences NC disponibles	■ Non disponible	■ Disponible
Démarrer la recherche avec le curseur actif et les touches fléchées haut/bas	Fonctionne avec 9999 séquences max, réglable avec données de config.	Aucune restriction concernant la longueur du programme
Graphique de programmation :		
Représentation des déplacements d'une séquence CN individuelle, après l'effacement du graphique par softkey	Impossible, après EFFACER GRAPHIQUE, les séquences CN définies antérieurement sont toutes toujours affichées	■ Disponible
■ Représentation avec grille à l'échelle	■ Disponible	■ Non disponible
Edition de sous-programmes de contour dans les CYCLES SLII avec AUTO DRAW ON	■ Lors des messages d'erreur, le curseur se trouve dans le programme sur la séquence <b>CYCL CALL</b>	Lors des messages d'erreur, le curseur se trouve sur la séquence du sous-programme ayant provoqué l'erreur
Décalage de la fenêtre zoom	■ Fonction de répétition non disponible	Fonction de répétition disponible



Fonction	TNC 320	iTNC 530
Programmation des axes secondaires :		
Syntaxe FONCTION PARAXCOMP: configurer le comportement et l'affichage des déplacements	Disponible	■ Non disponible
Syntaxe FONCTION PARAXMODE : définir l'affectation des axes parallèles à déplacer	Disponible	■ Non disponible
Programmation de cycles constructeur		
Accès aux données des tableaux	Avec instructions <b>SQL</b>	■ Par FN17-/FN18- ou les fonctions TABREAD-TABWRITE
Accès aux paramètres machine	Avec fonction CFGREAD	Avec la fonction FN18
Création de cycles interactifs avec CYCLE QUERY, p.ex. cycles de palpage en mode Manuel	Disponible	■ Non disponible

# Comparatif : différences concernant le Test de programme, fonctionnalité

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Représentation des valeurs Delta <b>DR</b> et <b>DL</b> de la séquence <b>TOOL CALL</b>	Ne sont pas prises en compte	Sont prises en compte
Test jusqu'à la séquence N	Fonction non disponible	Fonction disponible
Calcul du temps d'usinage :	A chaque répétition de la simulation avec la softkey START, le temps d'usinage est ajouté	A chaque répétition de la simulation avec la softkey START, le chronomètre démarre à 0

### Comparatif : différences concernant le Test de programme, utilisation

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Disposition des barres de softkeys et des softkeys dans l'écran	La disposition des barres des softkeys et des softkeys diffère en fonction du partage de l'écran actif.	
Fonction zoom	Chaque plan de coupe est sélectionnable individuellement par softkey	Plan de coupe sélectionnable avec trois softkeys commutables
Jeu de caractères dans le partage d'écran PROGRAMME	Petit jeu de caractères	Moyen jeu de caractères
Exécuter le programme test séquence par séquence, commuter à tout instant dans le mode Programmation	Lors du passage dans le mode Programmation apparaît le message pas d'autorisation d'écriture. Dès qu'une modification est faite, le message d'erreur disparait et le programme revient en début de programme lorsque l'on retourne dans le mode Test.	Les changements de mode de fonctionnement peuvent être exécutés. Les changements dans le programme n'ont pas d'influence sur la position du curseur.
Fonctions auxiliaires M spécifiques à la machine	Sources de messages d'erreur, si non intégrées dans PLC	Ignorées lors du test de programme
Afficher/éditer un tableau d'outils	Fonction disponible par softkey	Fonction non disponible



### Comparatif : différences concernant les modes Manuels, fonctionnalité

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Fonction 3D ROT : désactivation manuelle d'une fonction d'inclinaison de plan	Quand une inclinaison du plan d'usinage est réglée sur inactif dans les deux modes, les champs de texte ne contiennent pas les positions d'inclinaison des axes rotatifs en cours, mais des 0 après l'appel suivant de la fonction 3D ROT. Les positions ne seront introduites correctement que si un seul mode de fonctionnement est réglé sur <b>Inactif</b> .	Même si l'inclinaison est réglée pour les deux modes sur <b>Inactif</b> les valeurs programmées sont affichées dans le dialogue 3D ROT.
Fonction incrémentale	Un incrément de déplacement peut être défini séparément pour les axes linéaires et rotatifs.	Incrément commun aux axes linéaires et rotatifs.
Tableau Preset	Transformations de base (Translation et Rotation) du système de coordonnées pièce au moyen des colonnes X, Y etZ, ainsi que les angles dans l'espace SPA, SPB et SPC.	Transformation de base (Translation) du système de coordonnées pièce au moyen des colonnes X, Y etZ, ainsi que rotation de base ROT du système de coordonnées (rotation).
	Les offsets des axes peuvent être définis en plus pour chaque axe avec les colonnes <b>X_OFFS</b> à <b>W_OFFS</b> . Dont la fonction est paramétrable.	En plus, les points d'origine des axes rotatifs et linéaires peuvent être définis au moyen des colonnes <b>A</b> à <b>W</b> .
Comportement lors de l'initialisation preset	L'initialisation du preset d'un axe rotatif agit comme un offset d'axe. Cet offset agit également lors du calcul de la cinématique et de l'inclinaison du plan d'usinage.	Les offsets des axes rotatifs définis dans les paramètres machine n'ont pas d'influence sur les positions d'axes qui ont été définies dans la fonction inclinaison du plan.
	Le paramètre machine CfgAxisPropKin- >presetToAlignAxis permet de définir si l'offset d'axe doit être calculé ou non en interne après la mise à zéro	Avec MP7500 Bit 3 est définie si la position de l'axe rotatif actuel se réfère au point zéro machine, ou à une position 0° du premier axe rotatif (en règle générale l'axe C)
	Indépendamment de cela, un offset d'axe a toujours les effets suivants :	
	Un offset d'axe influence toujours la position de la valeur nominale de l'axe concerné (l'offset d'axe est retranché de la valeur d'axe actuelle).	
	Quand une cordonnée d'axe rotatif est programmée dans une séquence L, l'offset d'axe est additionné à la coordonnée programmée	

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Gestion du tableau preset :		
Editer le tableau Preset en mode Programmation	Possible	■ Impossible
■ Tableau Preset en fonction de la plage de déplacement	■ Non disponible	Disponible
Introduction de commentaire dans la colonne DOC	avec le clavier virtuel	avec le clavier ASCII
Définir la limitation de l'avance	La limitation d'avance pour les axes linéaires et rotatifs sont paramétrables séparément	Une seule limitation d'avance est définissable pour les axes linéaires et rotatifs

# **Comparatif : différences concernant les modes Manuels, utilisation**

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Jeu de caractères lors du partage d'écran POSITION	Affichage de positions, petits caractères	Affichage de positions, grands caractères
Transférer les valeurs de position de palpeurs mécaniques	Transférer la position courante par softkey	Transférer la position courante par touche du clavier
Quitter le menu des fonctions de palpage	Possible uniquement avec la softkey END	Possible avec la softkey FIN et avec la touche du clavier END
Quitter le tableau Preset	Possible uniquement avec les softkeys BACK/ END	A tout moment avec la touche du clavier END
Edition multiple de la table d'outils TOOL.T, ou du tableau d'emplacements tool_p.tch	La barre des softkeys sélectionnée en dernier est active	La barre des softkeys fixe (barre softkey 1) est affichée



## Comparatif : différences concernant l'exécution, utilisation

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Disposition des barres de softkeys et des softkeys dans l'écran	La disposition des barres des softkeys et partage de l'écran actuel.	des softkeys diffère en fonction du
Jeu de caractères dans le partage d'écran PROGRAMME	Petit jeu de caractères	Moyen jeu de caractères
Modifier le programme après que l'usinage ait été interrompu par la commutation dans le mode Exécution séquence par séquence	En plus, le programme doit être interrompu avec la softkey STOP INTERNE	Modifications possibles directement après commutation dans le mode <b>Programmation</b>
Changement de mode après que l'usinage ait été interrompu par la commutation dans le mode Exécution séquence par séquence	En plus, le programme doit être interrompu avec la softkey STOP INTERNE	Changement de mode autorisé
Changement de mode après que l'usinage ait été interrompu par la commutation dans le mode Exécution séquence par séquence et dans la TNC 320 avec <b>STOP INTERNE</b>	Lors du retour dans les modes Exécution : message d'erreur <b>Séquence</b> <b>en cours non sélectionnée</b> . Le choix le la position d'interruption doit avoir lieu avec l'amorce de séquence	Le changement de mode est permis, les informations modales sont mémorisées, l'usinage peut se poursuivre directement avec un start CN.
Entrée aux séquences FK avec GOTO, si un usinage a eu lieu jusqu'à cet emplacement avant le changement de mode	Message d'erreur Programmation FK: position initiale indéfinie	Entrée autorisée
Amorce de séquence :		
<ul> <li>Comportement après le rétablissement des états de la machine</li> </ul>	■ Le menu de retour dans le programme est appelé avec une softkey ABORDER POSITION	Le menu de retour dans le programme est choisi automatiquement
Le retour dans le programme au point d'interruption s'effectue selon la logique de positionnement.	L'ordre de déplacement n'est pas visible, dans l'écran est toujours affiché un ordre d'axes bien défini.	L'ordre des axes est visualisé dans l'écran par les affichages des axes correspondants
■ Terminer le repositionnement lors du réaccostage	La routine de repositionnement doit être terminée après avoir atteint la position avec la softkey ABORDER POSITION	■ La routine de repositionnement se termine automatiquement après avoir atteint la position
Choisir le partage de l'écran lors du réaccostage	Seulement possible, si la position de réaccostage a déjà été atteinte	Possible dans tous les modes

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Messages d'erreur	Les messages d'erreur (p. ex. messages de fin de courses) sont présentes également après en avoir supprimé l'origine et doivent être acquittées séparément	Les messages d'erreur sont acquittées partiellement après suppression de leurs origines
Modifier le contenu des paramètres Q après une interruption d'usinage due à la commutation dans le mode Exécution séquence par séquence	En plus, le programme doit être interrompu avec la softkey STOP INTERNE	Modification possible directement
Déplacement manuel pendant une interruption de programme avec <b>M118</b> actif.	Fonction non disponible	Fonction disponible



## Comparatif : différences concernant l'exécution, déplacements



#### Attention, contrôler les déplacements!

Sur une TNC 320, les programmes élaborés sur des commandes plus anciennes peuvent être à l'origine de déplacements erronés ou de messages d'erreur!

Les programmes doivent absolument être exécutés avec attention et prudence!

La liste suivante indique les différences connues. La liste ne peut en aucun cas être considérée comme étant complète!

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Superposition de la manivelle avec M118	Active dans le système de coordonnées en cours, le cas échéant avec une rotation ou incliné, ou dans le système de coordonnée fixe, selon le paramétrage du menu 3DROT en mode Manuel	Active dans le système de coordonnées machine fixe
M118 en liaison avec M128	Fonction non disponible	Fonction disponible
Entrée/sortie du contour avec APPR/DEP, RO actif, le plan des éléments est différent du plan d'usinage	Si cela est possible, exécution des séquences dans le <b>plan des éléments</b> défini, message d'erreur pour <b>APPRLN</b> , <b>DEPLN</b> , <b>APPRCT</b> , <b>DEPCT</b>	Si cela est possible, exécution des séquences dans le <b>plan d'usinage</b> défini, message d'erreur pour <b>APPRLN</b> , <b>APPRLT</b> , <b>APPRCT</b> , <b>APPRLCT</b>
Facteur d'échelle des déplacements d'entrée/sortie (APPR/DEP/RND)	Facteur d'échelle spécifique à un axe autorisé, le rayon n'est pas mis à l'échelle	Message d'erreur
Entrée/sortie avec APPR/DEP	Message d'erreur si avec APPR/DEP LN ou APPR/DEP CT un R0 est programmé	Utilisation d'un outil de rayon 0 avec une correction <b>RR</b>
Entrée/sortie avec <b>APPR/DEP</b> , quand les éléments de contour ont une longueur de 0	Les éléments de contour de longueur 0 sont ignorés Les déplacements d'entrée et de sortie sont calculés respectivement pour le premier et dernier élément de contour valides	Un message d'erreur est émis lorsqu'après une séquence APPR, un élément de contour de longueur 0 est programmé (en relation avec le premier point programmé dans une séquence APPR).
		La iTNC ne délivre pas de message d'erreur quand un élément de contour de longueur 0 a été programmé avant une séquence <b>DEP</b> , mais calcule le déplacement de sortie en tenant compte du dernier élément de contour valide.

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Validité des paramètres Ω	En règle générale, <b>Q60</b> à <b>Q99</b> (ou. <b>QS60</b> à <b>QS99</b> ) agissent toujours d'une manière globale.	<b>Q60</b> à <b>Q99</b> (ou. <b>Q560</b> à <b>Q599</b> ) agissent d'une manière locale ou globale dans les programmes de cycles convertis (.cyc) en fonction de MP7251. Les appels imbriqués peuvent être la cause de disfonctionnements
Annulation automatique de la correction		
de rayon d'outil	■ Séquence avec <b>R0</b>	■ Séquence avec <b>R0</b>
	■ Séquence <b>DEP</b>	■ Séquence <b>DEP</b>
	■ END PGM	■ PGM CALL
		■ Programmation du cycle 10 ROTATION
		■ Choix du programme
Séquences avec M91	Aucun calcul de la correction de rayon d'outil	Calcul de la correction de rayon d'outil
Correction de forme de l'outil	La correction de forme de l'outil n'est pas supportée, car cette façon de programmer est considérée comme une programmation stricte de valeur de programmation d'axe, et que les axes ne forment pas une système de coordonnées rectangulaires	La correction de forme de l'outil est supportée
Séquence de positionnement paraxial	La correction agit comme avec les séquences L	Positionnement à la valeur de coordonnée programmée en partant de la position de la séquence précédente. Si la séquence suivante est une séquence linéaire, celle-ci est traitée comme une séquence avec correction de rayon, de telle sorte que la trajectoire est à nouveau parallèle au contour à partir de la deuxième séquence linéaire.
Amorce de séquence dans les tableaux de points?	L'outil est positionné à la prochaine position à usiner	L'outil est positionné à la dernière position usinée
Séquence vide <b>CC</b> dans le programme CN (la dernière position d'outil est initialisée comme Pôle)	La dernière séquence de positionnement dans le plan d'usinage doit comporter les deux coordonnées du plan	La dernière séquence de positionnement dans le plan d'usinage ne doit pas comporter obligatoirement les deux coordonnées du plan. Peut être problématique avec les séquences RND ouCHF
Séquence <b>RND</b> dans le cas d'échelle spécifique à un axe.	RND est mise à l'échelle, le résultat est une ellipse	Un message d'erreur est délivré



Fonction	TNC 320	iTNC 530
Réaction lorsque l'élément d'un contour a une longueur 0 après une séquence RND ou CHF	Un message d'erreur est délivré	Un message d'erreur est émis, quand un élément de contour de longueur 0 précède une séquence <b>RND</b> ou <b>CHF</b>
		Un élément de contour de longueur 0 est ignoré, quand il succède à une séquence <b>RND</b> ou <b>CHF</b>
Programmation de cercle en coordonnées polaires	L'angle de rotation incrémental <b>IPA</b> et le sens de rotation <b>DR</b> doivent avoir le même signe. Sinon, un message d'erreur est délivré.	Le signe du sens de rotation est utilisé, lorsque <b>DR</b> et <b>IPA</b> sont définis avec des signes différents
Correction de rayon d'outil sur les arcs de cercle ou hélice avec un angle d'ouverture = 0	La transition des éléments précédent et suivant est assurée. En plus, le déplacement de l'axe de l'outil est exécuté juste avant la transition. Si cet élément était le premier ou le dernier élément à corriger, l'élément suivant ou précédent est traité comme le premier ou le dernier élément à corriger	L'équidistance de l'arc/l'hélice sert à la création du parcours d'outil
Surveillance des signes des paramètres de profondeur des cycles d'usinage	Doit être désactivée, si le cycle 209 est utilisé	Aucune restriction
Changement d'outil avec correction du rayon d'outil active	Interruption du programme et message d'erreur	La correction du rayon d'outil est annulée, le changement d'outil est exécuté
Prise en compte de la longueur d'outils dans l'affichage de positions	Les valeurs <b>L</b> et <b>DL</b> dans l'affichage des positions sont calculées à partir du tableau d'outils et la valeur <b>DL</b> à partir de <b>TOOL CALL</b>	Les valeurs <b>L</b> et <b>DL</b> dans l'affichage des positions sont calculées à partir du tableau d'outils

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Cycles SLII 20 à 24 :		
Nombre d'éléments de contour définissables	Au maximum 16384 séquences dans 12 contours partiels max.	Au maximum 8192 éléments dans 12 contours partiels max., aucune restriction de contours partiels
■ Définir le plan d'usinage	L'axe de l'outil dans <b>T00L CALL</b> défini le plan d'usinage	Les axes de la première séquence dans le premier contour partiel définissent le plan d'usinage
■ Déplacements lors de l'évidement	Les ilots ne sont pas contournés. Lors de chaque prise de passe, il y a une plongée pendulaire avec réduction d'avance (accroissement du temps d'usinage)	Les îlots sont contournés à la profondeur d'usinage en cours
Evidement parallèle au contour ou fraisage de canal et paraxial	Evidement toujours parallèle au contour	■ Paramétrable avec MP7420
Calcul interne de combinaisons de contours	Les combinaisons se rapportent toujours au contour défini, non corrigé	Paramétrable avec MP7420, que les contours à combiner soient corrigés ou non.
Stratégie d'évidement, lorsque plusieurs poches sont définies	■ Toutes les poches sont d'abord évidées à la même profondeur	■ Paramétrable avec MP7420, que les différentes poches soient évidées entièrement ou à la même profondeur
■ Position en fin de cycle SL	Position finale = hauteur de sécurité de la position définie avant l'appel du cycle	■ Paramétrable avec MP7420, que la position finale soit la dernière position programmée ou la hauteur de sécurité
Arcs d'accostage pour la finition du fond avec le cycle 23	La courbure des arcs d'accostage dépend de la courbure du contour à usiner. L'emplacement de l'arc de cercle est optimisé par un calcul systématique par rapport au contour à usiner, et ceci sans risque de collision. En cas d'impossibilité, les arcs de cercle sont divisés par deux, jusqu'à ce que l'emplacement soit possible.	■ Les arcs de cercle d'entrée de contour sont construits en fonction du point de départ et du premier élément du contour fini de façon à éviter toute collision.
■ Arcs d'accostage pour la finition des flancs avec le cycle 24	Le rayon de l'arc est de 3 rayons d'outil max, l'angle d'ouverture est de 0.8 rad max. L'emplacement de l'arc de cercle est optimisé par un calcul systématique par rapport au contour à usiner, et ceci sans aucun risque de collision. En cas d'impossibilité, les arcs de cercle sont divisés par deux, jusqu'à ce que l'emplacement soit possible.	Les arcs ont une une valeur maximum (trajectoire dépend du point de départ et du contour), les hauteurs des arcs ont une valeur maximum égale à la surépaisseur + distance de sécurité



Fonction	TNC 320	iTNC 530
Cycles SLII 20 à 24 :		
Traitement des coordonnées et valeurs d'axes en dehors du plan d'usinage	■ Un message d'erreur est délivré	■ Tous les axes décrivant le contour qui sont en dehors du plan d'usinage sont ignorés
Comportement des îlots, qui ne sont pas inclus dans les poches	Ne peuvent pas être définis par une formule de contour complexe	Peuvent être définis restrictivement par une formule de contour complexe
Opérations multiples avec les cycles SL et formules complexes de contour	<ul><li>Opérations multiples réelles exécutables</li></ul>	<ul> <li>Opérations multiples réelles exécutables avec restriction</li> </ul>
■ Correction de rayon actif lors de CYCL CALL	■ Un message d'erreur est délivré	La correction du rayon d'outil est annulée, le programme est exécuté
Séquence de déplacement paraxial dans un sous-programme de contour	■ Un message d'erreur est délivré	■ Le programme est exécuté
■ Fonctions auxiliaires M dans un sous- programme de contour	■ Un message d'erreur est délivré	■ Les fonctions sont ignorées
Déplacement de plongée dans un sous-programme de contour	■ Un message d'erreur est délivré	Les prises de passe sont ignorées
■ M110 (réduction d'avance dans les angles rentrants)	Fonction inactive dans les cycles SL	Fonction active également dans les cycles SL
Tracé de contour cycle 25 SLII : séquences <b>APPR-/DEP</b> pour la définition du contour	Non autorisé, usinage plus concluant de contour fermé possible	Séquences <b>APPR-/DEP</b> permises comme élément de contour
Usinage de corps de cylindre généralités :		
■ Définition du contour	■ Neutre avec coordonnées X/Y	Dépend de la machine avec les axes rotatifs disponibles
Définition de décalage sur le corps de cylindre	Neutre au moyen du décalage du point zéro dans X/Y	Décalage du point zéro des axes rotatifs dépendant de la machine
Définition de décalage par rotation de base	Fonction disponible	Fonction non disponible
Programmation d'arc de cercle avec C/CC	Fonction disponible	Fonction non disponible
Séquences APPR-/DEP lors de définition de contour	Fonction non disponible	■ Fonction disponible
Usinage de corps de cylindre avec cycle 28 :		
■ Rainure, évidement intégral	Fonction disponible	■ Fonction non disponible
■ Tolérance définissable	■ Fonction disponible	■ Fonction disponible
Usinage de corps de cylindre avec cycle 29 :	Plongée directe sur le contour du oblong	Approche circulaire du contour du oblong
Cycles de poches, tenons et rainures 25x	Dans les plages limites (rapports géométrique outil/contour), des messages d'erreurs sont émis lorsque les déplacements de plongée mènent à des comportements imprévus ou critiques	Dans les plages limites (rapports géométrique outil/contour), une plongée verticale est possible le cas échéant

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Cycles palpeurs pour initialiser le point d'origine (cycles manuels et automatiques)	Les cycles ne peuvent être exécutés qu'avec le plan d'usinage incliné inactif, le décalage du point zéro inactif et la rotation avec le cycle 10 inactive Les cycles de palpage peuvent être utilisés avec les transformation de coordonnées actives à partir de la version 34055x 05.	Aucune restriction concernant les transformations de coordonnées
fonction PLANE :		
■ TABLE ROT/COORD ROT non défini	Le paramétrage de configuration est utilisé	■ COORD ROT est utilisé
La machine est configurée avec angle d'axe	■ Toutes les fonctions <b>PLANE</b> peuvent être utilisées	■ Seulement <b>PLANE AXIAL</b> est exécuté
Programmation d'un angle dans l'espace en incrémental avec PLANE AXIAL	■ Un message d'erreur est délivré	L'angle incrémental dans l'espace est interprété comme valeur absolue
■ Programmation d'un angle d'axe incrémental avec <b>PLANE SPATIAL</b> si la machine est configurée en angle spatial	■ Un message d'erreur est délivré	L'angle d'axe incrémental est interprété comme valeur absolue
Fonctions spéciales pour la programmation des cycles :		
■ FN17	Fonction disponible, les différences sont minimes	Fonction disponible, les différences sont minimes
■ FN18	Fonction disponible, les différences sont minimes	Fonction disponible, les différences sont minimes



### Comparatif: différences concernant le mode MDI

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Exécution de séquences dépendantes les unes des autres	Fonction disponible partiellement	Fonction disponible
Mémorisation de fonctions modales	Fonction disponible partiellement	Fonction disponible

## Comparatif : différences concernant le poste de programmation

Fonction	TNC 320	iTNC 530
Version démo	Les programmes de plus de 100 séquences CN ne peuvent pas être sélectionnées, un message d'erreur est émis.	Les programmes peuvent être sélectionnés, 100 séquences peuvent être représentées ; les autres sont supprimées pour la représentation
Version démo	Si au moyen de l'imbrication avec PGM CALL, plus de 100 séquences CN sont atteintes, le graphique de test n'affiche rien, aucun message d'erreur n'est émis.	Des programmes imbriqués peuvent être simulés.
Copier des programmes CN	Copie possible avec Windows-Explorer de/vers répertoire TNC:\	La procédure de copie doit être réalisée au moyen de TNCremo ou de la gestion des fichiers du poste de programmation.
Commuter la barre de softkeys horizontale	Un clic sur un trait commute une barre à droite, ou une barre à gauche	Un clic sur un trait quelconque rend celui-ci actif

Α	С	D
Accès aux tableaux 265	Contournages	Décalage du point-zéro 334
Accessoires 74	Coordonnées cartésiennes	Annulation 335
Affichage d'état 65	Droite 174	Introduction des
général 65	Trajectoire circulaire avec	coordonnées 334
supplémentaire 67	raccordement	par tableau de points zéro 335
Aide contextuelle 127	tangentiel 181	Définir les paramètres Q locaux 232
Aide lors de messages d'erreur 122	Trajectoire circulaire de rayon	Définir les paramètres Q
Aide, télécharger fichiers 132	défini 179	rémanents 232
Amorce de séquence 432	Trajectoire circulaire et centre de	Dégagement du contour 319
après une coupure	cercle CC 178	Dégauchissage de la pièce
d'alimentation 432	Vue d'ensemble 173	Par mesure de deux points d'une
Angles de contours ouverts M98 313	Coordonnées polaires	droite 392
Appel de programme	Droite 187	Déplacement des axes de la
Programme quelconque utilisé	Trajectoire circulaire avec pôle	machine 373
comme sous-programme 217	CC 188	Avec la manivelle
Arrondi d'angle 176	Trajectoire circulaire avec	électronique 375
Articulation de programmes 117	raccordement	Avec les touches de sens
Avance 376	tangentiel 189	externes 373
Modifier 377	Vue d'ensemble 186	Pas à pas 374
Possibilités d'introduction 87	Coordonnées polaires	Dialogue 86
Sur les axes rotatifs, M116 364	Approche/sortie du contour 167	Dialogue Texte clair 86
Avance en millimètres/tour de broche :	Principes de base 80	Disque dur 95
M136 315	Programmation 186	Données d'outils
Avance rapide 134	Copier des parties de programme 92	à introduire dans le
Axe rotatif	Correction d'outil	programme 137
Déplacement avec optimisation de	Longueur 154	à introduire dans le tableau 138
la course : M126 365	Rayon 155	Appeler 148
Réduire l'affichage : M94 366	Correction de rayon 155	Indexer 142
Axes auxiliaires 79	Angles externes, angles	Valeurs Delta 137
Axes principaux 79	internes 157	Droite 174, 187
	Introduction 156	Durées de fonctionnement 457
С	Cycles de palpage	_
Calcul du temps d'usinage 420	Mode Manuel 386	E
Calcul entre parenthèses 276	Voir Manuel d'utilisation des Cycles	Ecran 59
Calculatrice 118	palpeurs	Ellipse 298
Calculs d'un cercle 238	Cylindre 300	Etalonnage automatique d'outils 140
Caractéristiques techniques 470		Etalonnage d'outils 140
Centre de cercle 177		Etat des fichiers 99
Cercle entier 178		Exécution de programme
Chanfrein 175		Amorce de séquence 432
Changement d'outil 149		Exécuter 427
Chemin 97		Interrompre 428
Codes 443		Poursuivre après une
Contour, accoster 165		interruption 430
avec coordonnées polaires 167		Sauter des séquences 437
Contour, quitter 165		Tableau récapitulatif 426
avec coordonnées polaires 167		
Contournage, fonctions		

Principes de base ... 160

Cercles et arcs de cercle ... 162 Prépositionnement ... 163



F	F	G
Facteur d'avance pour plongées :	Fonction PLANE 343	Gestion de fichiers
M103 314	Angle d'axe, définition 358	Fichier
Familles de pièces 233	Annuler 346	Créer 102
FCL 442	Choix des solutions possibles 362	Protéger un fichier 108
Fichier	Comportement de	Sélectionner un fichier 100
Créer 102	positionnement 360	Gestionnaire de fichiers 97
Fichier d'utilisation d'outils 151	Définition avec angles dans	Appeler 99
Fichiers ASCII 336	l'espace 347	Copier un fichier 103
Fichier-texte	Définition avec angles de	Effacer un fichier 104
Fonctions d'effacement 338	projection 349	Marquer des fichiers 106
Ouvrir et quitter 336	Définition avec les angles	Nom de fichier 96
Recherche de parties de	d'Euler 351	Renommer un fichier 107
texte 340	Définition avec points 355	Répertoires 97
FK, programmation 194	Définition incrémentale 357	Copier 103
Droites 198	inclinaison automatique 360	Créer 102
Graphique 196	Vecteurs, définition 353	Transfert externe des
Ouvrir le dialogue 197	Fonctions auxiliaires	données 109
Possibilités d'introduction	Introduire 306	Type de fichier 95
Contours fermés 203	pour axes rotatifs 364	Vue d'ensemble des fonctions 98
Direction et longueur des	pour broche et arrosage 307	Gestionnaire de programmes : voir
éléments du contour 201	pour contrôler le déroulement du	Gestionnaire de fichiers
Données du cercle 202	PGM 307	Graphique de programmation 196
Points auxiliaires 204	pour données de	Graphiques
Points finaux 200	coordonnées 308	Agrandissement de la
Rapports relatifs 205	pour le comportement en	découpe 418
Principes de base 194	contournage 311	lors de la programmation 120
Trajectoires circulaires 199	Fonctions M	Agrandissement d'une
FN14: ERROR : Emission de messages	Voir fonctions auxiliaires	découpe 121
d'erreur 243	Fonctions spéciales 324	Vues 414
FN16: F-PRINT : émission formatée de	Fonctions trigonométriques 236	
textes 248	Format, informations 474	Н
FN18: SYSREAD : lecture des données- système 252	Franchir les points de référence 370	Hélice 190
FN19: PLC : transférer valeurs au PLC 262		
FN20: WAIT FOR: Synchroniser CN et PLC 262		
FN23: DONNEES D'UN CERCLE :		
Calculer un cercle à partir de 3		
points 238		

FN24: DONNEES D'UN CERCLE : Calculer un cercle à partir de 4

Fonction de recherche ... 93

points ... 238

Fonction FCL ... 7
Fonction MOD
 Quitter ... 440
 Sélectionner ... 440
 Tableau récapitulatif ... 441

I	IV	r
Imbrications 219	Niveau de développement 7	Positions sur une pièce
Inclinaison du plan d'usinage 343,	Nom d'outil 136	Absolues 81
401	Numéro d'option 442	Incrémentales 81
Manuelle 401	Numéro d'outil 136	Pré-définition de paramètres 325
Initialisation du point d'origine 378	Numéros de versions 443	Principes de base 78
sans palpeur 3D 378		Programmation de paramètres Q
Insertion de commentaires 115	0	Remarques sur la
Instructions SQL 265	Outils indexés 142	programmation 289
	Outils indexes 142	
Interface de données	Р	Programmation des paramètres
Configurer 444	Palpeurs 3D	Q 230, 280
Repérage des broches 468		Calculs d'un cercle 238
Interface Ethernet	Etalonnage	Fonctions mathématiques de
Connecter ou déconnecter les	à commutation 388	base 234
lecteurs réseau 111	Paramètres Q	Fonctions spéciales 242
Introduction 449	Contrôler 241	Fonctions trigonométriques 236
Possibilités de raccordement 449	Emission formatée 248	Remarques sur la
Interfaces de données, repérage des	Paramètres locaux QL 230	programmation 231, 282, 283,
broches 468	Paramètres rémanents QR 230	284, 286, 288
Interpolation hélicoïdale 190	Réservés 292	Sauts conditionnels 239
Interrompre l'usinage 428	Transférer valeurs au PLC 262,	Programmation paramétrée : voir
Introduire la vitesse de rotation	263, 264	programmation de paramètres Q
broche 148	Paramètres string 280	Programme
iTNC 530 58	Paramètres utilisateur	Articulation 117
1111C 330 30	généraux	Editer 89
L	Palpeurs 3D 290, 291	Ouvrir nouveau 84
Lancement automatique du	pour palpeurs 3D 462	
·	spécifiques à la machine 460	Programme, nom: voir Gestionnaire de
programme 436	Paramètres-machine	fichiers, nom de fichier
Logiciel de transmission de		Programmer les déplacements
données 447	Palpeurs 3D 290, 291	d'outils 86
Logiciel, numéro 442	pour palpeurs 3D 462	Pupitre de commande 61
Longueur d'outil 136	Partage de l'écran 60	_
Look ahead 316	Périphériques USB, connecter/	R
	déconnecter 112	Raccordement au réseau 111
M	Pièce brute, définir 84	Rayon d'outil 136
M91, M92 308	Pile tampon, remplacer 475	Réaccoster le contour 435
Messages d'erreur 122	Point d'origine, initialisation manuelle	Régler le taux en BAUDS 444
Aide pour 122	Centre de cercle comme point	Remplacer des textes 94
Messages d'erreur CN 122	d'origine 396	Répertoire 97, 102
Mesure des pièces 397	Coin pris comme point	Copier 103
Mise hors tension 372	d'origine 395	Créer 102
Mise sous tension 370	d'un axe quelconque 394	Effacer 105
Modes de fonctionnement 62	Point d'origine, sélection 82	Répétition de parties de
	Points d'origine, gestion 380	programme 216
	Positionnement	Représentation 3D 416
	avec inclinaison du plan	Représentation dans 3 plans 415
	d'usinage 310, 368	Rotation de base
	Avec introduction manuelle 406	à déterminer en mode
	Avec introduction manuelle 400	Manuel 393
		ividiluei จฮจ



S	Т
Sauvegarde des données 96, 114	TNCguide 127
Sélectionner l'unité de mesure 84	TNCremo 447
Séquence	TNCremoNT 447
Effacer 90	Trajectoire circulaire 178, 179, 181,
Insérer, modifier 90	188, 189
Simulation graphique 419	TRANS DATUM 334
Afficher l'outil 419	Transférer la position courante 88
Sortie de données dans l'écran 251	Transfert externe des données
Sortie de données sur serveur 252	iTNC 530 109
Sous-programme 215	Transformation des
SPEC FCT 324	coordonnées 334
Sphère 302	Trigonométrie 236
Structure de	ŭ
programme 83	U
Superposition de la manivelle	Utiliser les fonctions de palpage avec
M118 318	palpeurs mécaniques ou
Surveillance de la zone	comparateurs 400
d'usinage 421, 425	
Surveillance du palpeur 320	V
Synchroniser CN et PLC 262	Valeurs de palpage dans tableau de
Synchroniser PLC et CN 262	points zéro, enregistrer 387
Système d'aide 127	Valeurs de palpage dans tableau Preset
Système de référence 79	enregistrer 387
	Variables de texte 280
T	Vecteur normal à la surface 353
Tableau d'emplacements 145	Vitesse de broche, modifier 377
Tableau d'outils	Vitesse de transmission des
Editer, quitter 141	données 444, 445
Fonctions d'édition 142	Vitesse en BAUDS, configurer 444,
Possibilités d'introduction 138	445
Tableau de points zéro	Vue de dessus 414
Valider les résultats du	
palpage 387	
Tableau Preset 380	
Valider les résultats du	
palpage 387	
Teach In 88, 174	
Test d'utilisation des outils 151	
Test de programme	
Exécuter 425	
Régler la vitesse 413	
Tableau récapitulatif 422	

### HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

② +49 8669 31-0 FAX +49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

**NC programming** ② +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

E-mail: service.plc@heidenhain.de

www.heidenhain.de

### Les palpeurs 3D de HEIDENHAIN

#### vous aident à réduire les temps morts:

#### Par exemple

- Dégauchissage des pièces
- Initialisation des points de référence
- Etalonnage des pièces
- Digitalisation de formes 3D

avec les palpeurs de pièces

TS 220 avec câble

TS 640 avec transmission infra-rouge

- Etalonnage d'outils
- Surveillance de l'usure
- Enregistrement de rupture d'outil





avec le palpeur d'outils

TT 140

