



# HEIDENHAIN

Benutzer-Handbuch  
HEIDENHAIN-  
Klartext-Dialog

## TNC 620

NC-Software  
734980-01  
734981-01

Deutsch (de)  
3/2012



# Bedienelemente der TNC

## Bedienelemente am Bildschirm

| Taste                                                                             | Funktion                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Bildschirm-Aufteilung wählen                                          |
|  | Bildschirm zwischen Maschinen- und Programmier-Betriebsart umschalten |
|  | Softkeys: Funktion im Bildschirm wählen                               |
|  | Softkey-Leisten umschalten                                            |

## Maschinen-Betriebsarten

| Taste                                                                              | Funktion                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | Manueller Betrieb             |
|   | Elektronisches Handrad        |
|   | Positionieren mit Handeingabe |
|   | Programmlauf Einzelsatz       |
|  | Programmlauf Satzfolge        |

## Programmier-Betriebsarten

| Taste                                                                               | Funktion                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Programm Einspeichern/Editieren |
|  | Programm-Test                   |



## Programme/Dateien verwalten, TNC-Funktionen

| Taste                                                                             | Funktion                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Programme/Dateien wählen und löschen, externe Datenübertragung    |
|  | Programm-Aufruf definieren, Nullpunkt- und Punkte Tabellen wählen |
|  | MOD-Funktion wählen                                               |
|  | Hilfstezte anzeigen bei NC-Fehlermeldungen, TNCguide aufrufen     |
|  | Alle anstehenden Fehlermeldungen anzeigen                         |
|  | Taschenrechner einblenden                                         |

## Navigationstasten

| Taste                                                                                                                                                               | Funktion                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   | Hellfeld verschieben                                 |
|                                                                                    | Sätze, Zyklen und Parameter-Funktionen direkt wählen |

## Potentiometer für Vorschub und Spindeldrehzahl

| Vorschub                                                                             | Spindeldrehzahl                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Zyklen, Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen

| Taste                                                                                                                                                                   | Funktion                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Tastsystem-Zyklen definieren                                         |
|   | Zyklen definieren und aufrufen                                       |
|   | Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen eingeben und aufrufen |
|                                                                                      | Programm-Halt in ein Programm eingeben                               |



Angaben zu Werkzeugen

| Taste                                                                             | Funktion                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Werkzeugdaten im Programm definieren |
|  | Werkzeugdaten aufrufen               |

Bahnbewegungen programmieren

| Taste                                                                                                                                                                   | Funktion                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                        | Kontur anfahren/verlassen                 |
|                                                                                        | Freie Konturprogrammierung FK             |
|                                                                                        | Gerade                                    |
|                                                                                        | Kreismittelpunkt/Pol für Polarkoordinaten |
|                                                                                        | Kreisbahn um Kreismittelpunkt             |
|                                                                                        | Kreisbahn mit Radius                      |
|                                                                                        | Kreisbahn mit tangentialem Anschluss      |
|   | Fase/Ecken-Runden                         |

Sonderfunktionen

| Taste                                                                                                                                                                   | Funktion                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | Sonderfunktionen anzeigen               |
|                                                                                      | Nächsten Reiter in Formularen wählen    |
|   | Dialogfeld oder Schaltfläche vor/zurück |

Koordinatenachsen und Ziffern eingeben, Editieren

| Taste                                                                                                                                                                    | Funktion                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  ...  | Koordinatenachsen wählen bzw. ins Programm eingeben           |
|  ...  | Ziffern                                                       |
|        | Dezimal-Punkt/Vorzeichen umkehren                             |
|        | Polarkoordinaten Eingabe/ Inkremental-Werte                   |
|                                                                                         | Q-Parameter-Programmierung/ Q-Parameter-Status                |
|                                                                                         | Ist-Position, Werte vom Taschenrechner übernehmen             |
|                                                                                         | Dialogfragen übergehen und Wörter löschen                     |
|                                                                                         | Eingabe abschließen und Dialog fortsetzen                     |
|                                                                                         | Satz abschließen, Eingabe beenden                             |
|                                                                                         | Zahlenwert-Eingaben rücksetzen oder TNC Fehlermeldung löschen |
|                                                                                        | Dialog abbrechen, Programmteil löschen                        |





# Über dieses Handbuch

Nachfolgend finden Sie eine Liste der in diesem Handbuch verwendeten Hinweis-Symbole



Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass zur beschriebenen Funktion besondere Hinweise zu beachten sind.



Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass bei Verwendung der beschriebenen Funktion eine oder mehrere der folgenden Gefahren bestehen:

- Gefahren für Werkstück
- Gefahren für Spannmittel
- Gefahren für Werkzeug
- Gefahren für Maschine
- Gefahren für Bediener



Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass die beschriebene Funktion von Ihrem Maschinenhersteller angepasst werden muss. Die beschriebene Funktion kann demnach von Maschine zu Maschine unterschiedlich wirken.



Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie detailliertere Beschreibungen einer Funktion in einem anderen Benutzer-Handbuch finden.

## Änderungen gewünscht oder den Fehlerteufel entdeckt?

Wir sind ständig bemüht unsere Dokumentation für Sie zu verbessern. Helfen Sie uns dabei und teilen uns bitte Ihre Änderungswünsche unter folgender E-Mail-Adresse mit: **tnc-userdoc@heidenhain.de**.



# TNC-Typ, Software und Funktionen

Dieses Handbuch beschreibt Funktionen, die in den TNCs ab den folgenden NC-Software-Nummern verfügbar sind.

| TNC-Typ   | NC-Software-Nr. |
|-----------|-----------------|
| TNC 620   | 734980-01       |
| TNC 620 E | 734981-01       |

Der Maschinenhersteller passt den nutzbaren Leistungsumfang der TNC über Maschinen-Parameter an die jeweilige Maschine an. Daher sind in diesem Handbuch auch Funktionen beschrieben, die nicht an jeder TNC verfügbar sind.

TNC-Funktionen, die nicht an allen Maschinen zur Verfügung stehen, sind beispielsweise:

- Werkzeug-Vermessung mit dem TT

Setzen Sie sich bitte mit dem Maschinenhersteller in Verbindung, um den tatsächlichen Funktionsumfang Ihrer Maschine kennenzulernen.

Viele Maschinenhersteller und HEIDENHAIN bieten für die TNCs Programmier-Kurse an. Die Teilnahme an solchen Kursen ist empfehlenswert, um sich intensiv mit den TNC-Funktionen vertraut zu machen.



## Benutzer-Handbuch Zyklenprogrammierung:

Alle Zyklen-Funktionen (Tastensystemzyklen und Bearbeitungszyklen) sind in einem separaten Benutzer-Handbuch beschrieben. Wenden Sie sich ggf. an HEIDENHAIN, wenn Sie dieses Benutzer-Handbuch benötigen. ID: 679295-xx

## Software-Optionen

Die TNC 620 verfügt über verschiedene Software-Optionen, die von Ihrem Maschinenhersteller freigeschaltet werden können. Jede Option ist separat freizuschalten und beinhaltet jeweils die nachfolgend aufgeführten Funktionen:

### Hardware-Optionen

Zusatzachse für 4 Achsen und unregelte Spindel

Zusatzachse für 5 Achsen und unregelte Spindel

### Software-Option 1 (Optionsnummer 08)

Zylindermantel-Interpolation (Zyklen 27, 28 und 29)

Vorschub in mm/min bei Rundachsen: **M116**

Schwenken der Bearbeitungsebene (Plane-Funktionen, Zyklus 19 und Softkey 3D-ROT in der Betriebsart Manuell)

Kreis in 3 Achsen bei geschwenkter Bearbeitungsebene

### Software-Option 2 (Optionsnummer 09)

5-Achs-Interpolation

3D-Bearbeitung:

- **M128**: Position der Werkzeugspitze beim Positionieren von Schwenkachsen beibehalten (TCPM)
- **FUNCTION TCPM**: Position der Werkzeugspitze beim Positionieren von Schwenkachsen beibehalten (TCPM) mit Einstellmöglichkeit der Wirkungsweise
- **M144**: Berücksichtigung der Maschinen-Kinematik in IST/SOLL-Positionen am Satzende
- Zusätzliche Parameter **Schlichten/Schruppen** und **Toleranz für Drehachsen** im Zyklus 32 (G62)
- **LN**-Sätze (3D-Korrektur)

### Touch probe function (Optionsnummer 17)

#### Tastsystem-Zyklen

- Werkzeugschiefelage im manuellen Betrieb kompensieren
- Werkzeugschiefelage im Automatikbetrieb kompensieren
- Bezugspunkt manuellen Betrieb setzen
- Bezugspunkt im Automatikbetrieb setzen
- Werkstücke automatisch vermessen
- Werkzeuge automatisch vermessen



## Advanced programming features (Optionsnummer 19)

### Freie Konturprogrammierung FK

- Programmierung im HEIDENHAIN-Klartext mit grafischer Unterstützung für nicht NC-gerecht bemaßte Werkstücke

### Bearbeitungszyklen

- Tiefbohren, Reiben, Ausdrehen, Senken, Zentrieren (Zyklen 201 - 205, 208, 240, 241)
- Fräsen von Innen- und Außengewinden (Zyklen 262 - 265, 267)
- Rechteckige und kreisförmige Taschen und Zapfen schlichten (Zyklen 212 - 215, 251- 257)
- Abzeilen ebener und schiefwinkliger Flächen (Zyklen 230 - 232)
- Gerade Nuten und kreisförmige Nuten (Zyklen 210, 211, 253, 254)
- Punktemuster auf Kreis und Linien (Zyklen 220, 221)
- Konturzug, Konturtasche - auch konturparallel (Zyklen 20 -25)
- Herstellerzyklen (spezielle vom Maschinenhersteller erstellte Zyklen) können integriert werden

## Advanced grafic features (Optionsnummer 20)

### Test- und Bearbeitungsgrafik

- Draufsicht
- Darstellung in drei Ebenen
- 3D-Darstellung

## Software option 3 (Optionsnummer 21)

### Werkzeug-Korrektur

- M120: Radiuskorrigierte Kontur bis zu 99 Sätze voraus berechnen (LOOK AHEAD)

### 3D-Bearbeitung

- M118: Handrad-Positionierung während des Programmlaufs überlagern

## Pallet managment (Optionsnummer 22)

Paletten-Verwaltung

## HEIDENHAIN DNC (Optionsnummer 18)

Kommunikation mit externen PC-Anwendungen über COM-Komponente

**Display step** (Optionsnummer 23)

Eingabefeinheit und Anzeigeschritt:

- Linearachsen bis zu 0,01 µm
- Winkelachsen bis zu 0,00001°

**Double speed** (Optionsnummer 49)

**Double Speed Regelkreise** werden vorzugsweise für sehr hochdrehende Spindeln, Linear- und Torque-Motoren verwendet

**Software-Option KinematicsOpt** (Optionsnummer 48)

Tastsystem-Zyklen zur Prüfung und Optimierung der Maschinengenauigkeit.

**Entwicklungsstand (Upgrade-Funktionen)**

Neben Software-Optionen werden wesentliche Weiterentwicklungen der TNC-Software über Upgrade-Funktionen, den sogenannten **Feature Content Level** (engl. Begriff für Entwicklungsstand), verwaltet. Funktionen die dem FCL unterliegen, stehen Ihnen nicht zur Verfügung, wenn Sie an Ihrer TNC einen Software-Update erhalten.



Wenn Sie eine neue Maschine erhalten, dann stehen Ihnen alle Upgrade-Funktionen ohne Mehrkosten zur Verfügung.

Upgrade-Funktionen sind im Handbuch mit **FCL n** gekennzeichnet, wobei **n** die fortlaufende Nummer des Entwicklungsstandes kennzeichnet.

Sie können durch eine käuflich zu erwerbende Schlüsselzahl die FCL-Funktionen dauerhaft freischalten. Setzen Sie sich hierzu mit Ihrem Maschinenhersteller oder mit HEIDENHAIN in Verbindung.

**Vorgesehener Einsatzort**

Die TNC entspricht der Klasse A nach EN 55022 und ist hauptsächlich für den Betrieb in Industriegebieten vorgesehen.

**Rechtlicher Hinweis**

Dieses Produkt verwendet Open Source Software. Weitere Informationen finden Sie auf der Steuerung unter

- ▶ Betriebsart Einspeichern/Editieren
- ▶ MOD-Funktion
- ▶ Softkey LIZENZ HINWEISE





# Inhalt

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Erste Schritte mit der TNC 620                                | 1  |
| Einführung                                                    | 2  |
| Programmieren: Grundlagen, Datei-Verwaltung                   | 3  |
| Programmieren: Programmierhilfen                              | 4  |
| Programmieren: Werkzeuge                                      | 5  |
| Programmieren: Konturen programmieren                         | 6  |
| Programmieren: Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen | 7  |
| Programmieren: Q-Parameter                                    | 8  |
| Programmieren: Zusatz-Funktionen                              | 9  |
| Programmieren: Sonderfunktionen                               | 10 |
| Programmieren: Mehrachsbearbeitung                            | 11 |
| Programmieren: Paletten-Verwaltung                            | 12 |
| Handbetrieb und Einrichten                                    | 13 |
| Positionieren mit Handeingabe                                 | 14 |
| Programm-Test und Programmlauf                                | 15 |
| MOD-Funktionen                                                | 16 |
| Tabellen und Übersichten                                      | 17 |



## 1 Erste Schritte mit der TNC 620 ..... 33

- 1.1 Übersicht ..... 34
- 1.2 Einschalten der Maschine ..... 35
  - Stromunterbrechung quittieren und Referenzpunkte anfahren ..... 35
- 1.3 Das erste Teil programmieren ..... 36
  - Die richtige Betriebsart wählen ..... 36
  - Die wichtigsten Bedienelemente der TNC ..... 36
  - Ein neues Programm eröffnen/Datei-Verwaltung ..... 37
  - Ein Rohteil definieren ..... 38
  - Programmaufbau ..... 39
  - Eine einfache Kontur programmieren ..... 40
  - Zyklusprogramm erstellen ..... 44
- 1.4 Das erste Teil grafisch testen (Software-Option Advanced graphic features) ..... 47
  - Die richtige Betriebsart wählen ..... 47
  - Werkzeug-Tabelle für den Programm-Test wählen ..... 47
  - Das Programm wählen, das Sie testen wollen ..... 48
  - Die Bildschirm-Aufteilung und die Ansicht wählen ..... 48
  - Den Programm-Test starten ..... 49
- 1.5 Werkzeuge einrichten ..... 50
  - Die richtige Betriebsart wählen ..... 50
  - Werkzeuge vorbereiten und vermessen ..... 50
  - Die Werkzeug-Tabelle TOOL.T ..... 50
  - Die Platz-Tabelle TOOL\_P.TCH ..... 51
- 1.6 Werkstück einrichten ..... 52
  - Die richtige Betriebsart wählen ..... 52
  - Werkstück aufspannen ..... 52
  - Werkstück ausrichten mit 3D-Tastsystem (Software-Option Touch probe function) ..... 53
  - Bezugspunkt-Setzen mit 3D-Tastsystem (Software-Option Touch probe function) ..... 54
- 1.7 Das erste Programm abarbeiten ..... 55
  - Die richtige Betriebsart wählen ..... 55
  - Das Programm wählen, das Sie abarbeiten wollen ..... 55
  - Programm starten ..... 55



## 2 Einführung ..... 57

- 2.1 Die TNC 620 ..... 58
  - Programmierung: HEIDENHAIN Klartext-Dialog und DIN/ISO ..... 58
  - Kompatibilität ..... 58
- 2.2 Bildschirm und Bedienfeld ..... 59
  - Bildschirm ..... 59
  - Bildschirm-Aufteilung festlegen ..... 60
  - Bedienfeld ..... 61
- 2.3 Betriebsarten ..... 62
  - Manueller Betrieb und El. Handrad ..... 62
  - Positionieren mit Handeingabe ..... 62
  - Programm-Einspeichern/Editieren ..... 63
  - Programm-Test ..... 63
  - Programmlauf Satzfolge und Programmlauf Einzelsatz ..... 64
- 2.4 Status-Anzeigen ..... 65
  - „Allgemeine“ Status-Anzeige ..... 65
  - Zusätzliche Status-Anzeigen ..... 67
- 2.5 Window-Manager ..... 74
  - Task-Leiste ..... 75
- 2.6 Zubehör: 3D-Tastsysteme und elektronische Handräder von HEIDENHAIN ..... 76
  - 3D-Tastsysteme (Software-Option Touch probe function) ..... 76
  - Elektronische Handräder HR ..... 77



|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1 Grundlagen .....                                          | 80  |
| Wegmessgeräte und Referenzmarken .....                        | 80  |
| Bezugssystem .....                                            | 80  |
| Bezugssystem an Fräsmaschinen .....                           | 81  |
| Bezeichnung der Achsen an Fräsmaschinen .....                 | 81  |
| Polarkoordinaten .....                                        | 82  |
| Absolute und inkrementale Werkstück-Positionen .....          | 83  |
| Bezugspunkt wählen .....                                      | 84  |
| 3.2 Programme eröffnen und eingeben .....                     | 85  |
| Aufbau eines NC-Programms im HEIDENHAIN-Klartext-Format ..... | 85  |
| Rohteil definieren: BLK FORM .....                            | 85  |
| Neues Bearbeitungs-Programm eröffnen .....                    | 86  |
| Werkzeug-Bewegungen im Klartext-Dialog programmieren .....    | 88  |
| Ist-Positionen übernehmen .....                               | 90  |
| Programm editieren .....                                      | 91  |
| Die Suchfunktion der TNC .....                                | 95  |
| 3.3 Datei-Verwaltung: Grundlagen .....                        | 97  |
| Dateien .....                                                 | 97  |
| Extern erstellte Dateien auf der TNC anzeigen .....           | 99  |
| Datensicherung .....                                          | 99  |
| 3.4 Arbeiten mit der Datei-Verwaltung .....                   | 100 |
| Verzeichnisse .....                                           | 100 |
| Pfade .....                                                   | 100 |
| Übersicht: Funktionen der Datei-Verwaltung .....              | 101 |
| Datei-Verwaltung aufrufen .....                               | 102 |
| Laufwerke, Verzeichnisse und Dateien wählen .....             | 103 |
| Neues Verzeichnis erstellen .....                             | 105 |
| Neue Datei erstellen .....                                    | 105 |
| Einzelne Datei kopieren .....                                 | 106 |
| Datei in ein anderes Verzeichnis kopieren .....               | 107 |
| Tabelle kopieren .....                                        | 108 |
| Verzeichnis kopieren .....                                    | 109 |
| Eine der zuletzt gewählten Dateien auswählen .....            | 110 |
| Datei löschen .....                                           | 110 |
| Verzeichnis löschen .....                                     | 111 |
| Dateien markieren .....                                       | 112 |
| Datei umbenennen .....                                        | 113 |
| Dateien sortieren .....                                       | 113 |
| Zusätzliche Funktionen .....                                  | 114 |
| Zusatztools zur Verwaltung externer Datei-Typen .....         | 115 |
| Datenübertragung zu/von einem externen Datenträger .....      | 120 |
| Die TNC am Netzwerk .....                                     | 122 |
| USB-Geräte an der TNC .....                                   | 123 |



## 4 Programmieren: Programmierhilfen ..... 125

- 4.1 Bildschirm-Tastatur ..... 126
  - Text mit der Bildschirm-Tastatur eingeben ..... 126
- 4.2 Kommentare einfügen ..... 127
  - Anwendung ..... 127
  - Kommentar in eigenem Satz ..... 127
  - Funktionen beim Editieren des Kommentars ..... 128
- 4.3 Programme gliedern ..... 129
  - Definition, Einsatzmöglichkeit ..... 129
  - Gliederungs-Fenster anzeigen/Aktives Fenster wechseln ..... 129
  - Gliederungs-Satz im Programm-Fenster (links) einfügen ..... 129
  - Sätze im Gliederungs-Fenster wählen ..... 129
- 4.4 Der Taschenrechner ..... 130
  - Bedienung ..... 130
- 4.5 Programmier-Grafik ..... 132
  - Programmier-Grafik mitführen/nicht mitführen ..... 132
  - Programmier-Grafik für bestehendes Programm erstellen ..... 132
  - Satz-Nummern ein- und ausblenden ..... 133
  - Grafik löschen ..... 133
  - Ausschnittsvergrößerung oder -verkleinerung ..... 133
- 4.6 Fehlermeldungen ..... 134
  - Fehler anzeigen ..... 134
  - Fehlerfenster öffnen ..... 134
  - Fehlerfenster schließen ..... 134
  - Ausführliche Fehlermeldungen ..... 135
  - Softkey INTERNE INFO ..... 135
  - Fehler löschen ..... 136
  - Fehler-Protokoll ..... 136
  - Tasten-Protokoll ..... 137
  - Hinweistexte ..... 138
  - Service-Dateien speichern ..... 138
  - Hilfesystem TNCguide aufrufen ..... 138
- 4.7 Kontextsensitives Hilfesystem TNCguide ..... 139
  - Anwendung ..... 139
  - Arbeiten mit dem TNCguide ..... 140
  - Aktuelle Hilfedateien downloaden ..... 144



## 5 Programmieren: Werkzeuge ..... 147

- 5.1 Werkzeugbezogene Eingaben ..... 148
  - Vorschub F ..... 148
  - Spindeldrehzahl S ..... 149
- 5.2 Werkzeug-Daten ..... 150
  - Voraussetzung für die Werkzeug-Korrektur ..... 150
  - Werkzeug-Nummer, Werkzeug-Name ..... 150
  - Werkzeug-Länge L ..... 150
  - Werkzeug-Radius R ..... 150
  - Delta-Werte für Längen und Radien ..... 151
  - Werkzeug-Daten ins Programm eingeben ..... 151
  - Werkzeug-Daten in die Tabelle eingeben ..... 152
  - Werkzeug-Tabellen importieren ..... 158
  - Platz-Tabelle für Werkzeug-Wechsler ..... 159
  - Werkzeug-Daten aufrufen ..... 162
  - Werkzeugwechsel ..... 164
  - Werkzeug-Einsatzprüfung ..... 167
- 5.3 Werkzeug-Korrektur ..... 169
  - Einführung ..... 169
  - Werkzeug-Längenkorrektur ..... 169
  - Werkzeug-Radiuskorrektur ..... 170



## 6 Programmieren: Konturen programmieren ..... 173

- 6.1 Werkzeug-Bewegungen ..... 174
  - Bahnfunktionen ..... 174
  - Freie Kontur-Programmierung FK (Software-Option Advanced programming features) ..... 174
  - Zusatzfunktionen M ..... 174
  - Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen ..... 174
  - Programmieren mit Q-Parametern ..... 175
- 6.2 Grundlagen zu den Bahnfunktionen ..... 176
  - Werkzeugbewegung für eine Bearbeitung programmieren ..... 176
- 6.3 Kontur anfahren und verlassen ..... 179
  - Übersicht: Bahnformen zum Anfahren und Verlassen der Kontur ..... 179
  - Wichtige Positionen beim An- und Wegfahren ..... 180
  - Anfahren auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss: APPR LT ..... 182
  - Anfahren auf einer Geraden senkrecht zum ersten Konturpunkt: APPR LN ..... 182
  - Anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss: APPR CT ..... 183
  - Anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an die Kontur und Geradenstück: APPR LCT ..... 184
  - Wegfahren auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss: DEP LT ..... 185
  - Wegfahren auf einer Geraden senkrecht zum letzten Konturpunkt: DEP LN ..... 185
  - Wegfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss: DEP CT ..... 186
  - Wegfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an Kontur und Geradenstück: DEP LCT ..... 186
- 6.4 Bahnbewegungen - rechtwinklige Koordinaten ..... 187
  - Übersicht der Bahnfunktionen ..... 187
  - Gerade L ..... 188
  - Fase zwischen zwei Geraden einfügen ..... 189
  - Ecken-Runden RND ..... 190
  - Kreismittelpunkt CCI ..... 191
  - Kreisbahn C um Kreismittelpunkt CC ..... 192
  - Kreisbahn CR mit festgelegtem Radius ..... 193
  - Kreisbahn CT mit tangentialem Anschluss ..... 195



|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.5 Bahnbewegungen – Polarkoordinaten .....                                                               | 200 |
| Übersicht .....                                                                                           | 200 |
| Polarkoordinaten-Ursprung: Pol CC .....                                                                   | 201 |
| Gerade LP .....                                                                                           | 201 |
| Kreisbahn CP um Pol CC .....                                                                              | 202 |
| Kreisbahn CTP mit tangentialem Anschluss .....                                                            | 202 |
| Schraubenlinie (Helix) .....                                                                              | 203 |
| 6.6 Bahnbewegungen – Freie Kontur-Programmierung FK (Software-Option Advanced programming features) ..... | 207 |
| Grundlagen .....                                                                                          | 207 |
| Grafik der FK-Programmierung .....                                                                        | 209 |
| FK-Dialog eröffnen .....                                                                                  | 210 |
| Pol für FK-Programmierung .....                                                                           | 211 |
| Geraden frei programmieren .....                                                                          | 211 |
| Kreisbahnen frei programmieren .....                                                                      | 212 |
| Eingabemöglichkeiten .....                                                                                | 213 |
| Hilfspunkte .....                                                                                         | 217 |
| Relativ-Bezüge .....                                                                                      | 218 |



## 7 Programmieren: Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen ..... 225

- 7.1 Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen kennzeichnen ..... 226
  - Label ..... 226
- 7.2 Unterprogramme ..... 227
  - Arbeitsweise ..... 227
  - Programmier-Hinweise ..... 227
  - Unterprogramm programmieren ..... 227
  - Unterprogramm aufrufen ..... 227
- 7.3 Programmteil-Wiederholungen ..... 228
  - Label LBL ..... 228
  - Arbeitsweise ..... 228
  - Programmier-Hinweise ..... 228
  - Programmteil-Wiederholung programmieren ..... 228
  - Programmteil-Wiederholung aufrufen ..... 228
- 7.4 Beliebiges Programm als Unterprogramm ..... 229
  - Arbeitsweise ..... 229
  - Programmier-Hinweise ..... 229
  - Beliebiges Programm als Unterprogramm aufrufen ..... 230
- 7.5 Verschachtelungen ..... 231
  - Verschachtelungsarten ..... 231
  - Verschachtelungstiefe ..... 231
  - Unterprogramm im Unterprogramm ..... 232
  - Programmteil-Wiederholungen wiederholen ..... 233
  - Unterprogramm wiederholen ..... 234
- 7.6 Programmier-Beispiele ..... 235



## 8 Programmieren: Q-Parameter ..... 241

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.1 Prinzip und Funktionsübersicht .....                              | 242 |
| Programmierhinweise .....                                             | 243 |
| Q-Parameter-Funktionen aufrufen .....                                 | 244 |
| 8.2 Teilefamilien – Q-Parameter statt Zahlenwerte .....               | 245 |
| Anwendung .....                                                       | 245 |
| 8.3 Konturen durch mathematische Funktionen beschreiben .....         | 246 |
| Anwendung .....                                                       | 246 |
| Übersicht .....                                                       | 246 |
| Grundrechenarten programmieren .....                                  | 247 |
| 8.4 Winkelfunktionen (Trigonometrie) .....                            | 248 |
| Definitionen .....                                                    | 248 |
| Winkelfunktionen programmieren .....                                  | 249 |
| 8.5 Kreisberechnungen .....                                           | 250 |
| Anwendung .....                                                       | 250 |
| 8.6 Wenn/dann-Entscheidungen mit Q-Parametern .....                   | 251 |
| Anwendung .....                                                       | 251 |
| Unbedingte Sprünge .....                                              | 251 |
| Wenn/dann-Entscheidungen programmieren .....                          | 251 |
| Verwendete Abkürzungen und Begriffe .....                             | 252 |
| 8.7 Q-Parameter kontrollieren und ändern .....                        | 253 |
| Vorgehensweise .....                                                  | 253 |
| 8.8 Zusätzliche Funktionen .....                                      | 254 |
| Übersicht .....                                                       | 254 |
| FN 14: ERROR: Fehlermeldungen ausgeben .....                          | 255 |
| FN 16: F-PRINT: Texte und Q-Parameter-Werte formatiert ausgeben ..... | 260 |
| FN 18: SYS-DATUM READ .....                                           | 265 |
| FN 19: PLC: Werte an PLC übergeben .....                              | 275 |
| FN 20: WAIT FOR: NC und PLC synchronisieren .....                     | 275 |
| FN 29: PLC: Werte an PLC übergeben .....                              | 276 |
| FN37: EXPORT .....                                                    | 277 |
| 8.9 Tabellenzugriffe mit SQL-Anweisungen .....                        | 278 |
| Einführung .....                                                      | 278 |
| Eine Transaktion .....                                                | 279 |
| SQL-Anweisungen programmieren .....                                   | 281 |
| Übersicht der Softkeys .....                                          | 281 |
| SQL BIND .....                                                        | 282 |
| SQL SELECT .....                                                      | 283 |
| SQL FETCH .....                                                       | 286 |
| SQL UPDATE .....                                                      | 287 |
| SQL INSERT .....                                                      | 287 |
| SQL COMMIT .....                                                      | 288 |
| SQL ROLLBACK .....                                                    | 288 |



|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.10 Formel direkt eingeben .....                                                                              | 289 |
| Formel eingeben .....                                                                                          | 289 |
| Rechenregeln .....                                                                                             | 291 |
| Eingabe-Beispiel .....                                                                                         | 292 |
| 8.11 String-Parameter .....                                                                                    | 293 |
| Funktionen der Stringverarbeitung .....                                                                        | 293 |
| String-Parameter zuweisen .....                                                                                | 294 |
| String-Parameter verketteten .....                                                                             | 295 |
| Numerischen Wert in einen String-Parameter umwandeln .....                                                     | 296 |
| Teilstring aus einem String-Parameter kopieren .....                                                           | 297 |
| String-Parameter in einen numerischen Wert umwandeln .....                                                     | 298 |
| Prüfen eines String-Parameters .....                                                                           | 299 |
| Länge eines String-Parameters ermitteln .....                                                                  | 300 |
| Alphabetische Reihenfolge vergleichen .....                                                                    | 301 |
| Maschinen-Parameter lesen .....                                                                                | 302 |
| 8.12 Vorbelegte Q-Parameter .....                                                                              | 305 |
| Werte aus der PLC: Q100 bis Q107 .....                                                                         | 305 |
| Aktiver Werkzeug-Radius: Q108 .....                                                                            | 305 |
| Werkzeugachse: Q109 .....                                                                                      | 306 |
| Spindelzustand: Q110 .....                                                                                     | 306 |
| Kühlmittelversorgung: Q111 .....                                                                               | 306 |
| Überlappungsfaktor: Q112 .....                                                                                 | 306 |
| Maßangaben im Programm: Q113 .....                                                                             | 307 |
| Werkzeug-Länge: Q114 .....                                                                                     | 307 |
| Koordinaten nach Antasten während des Programmlaufs .....                                                      | 307 |
| Ist-Sollwert-Abweichung bei automatischer Werkzeug-Vermessung mit dem TT 130 .....                             | 308 |
| Schwenken der Bearbeitungsebene mit Werkstück-Winkeln: von der TNC berechnete Koordinaten für Drehachsen ..... | 308 |
| Messergebnisse von Tastsystem-Zyklen (siehe auch Benutzer-Handbuch Tastsystem-Zyklen) .....                    | 309 |
| 8.13 Programmier-Beispiele .....                                                                               | 311 |

## 9 Programmieren: Zusatz-Funktionen ..... 319

- 9.1 Zusatz-Funktionen M und STOPP eingeben ..... 320
  - Grundlagen ..... 320
- 9.2 Zusatz-Funktionen für Programmlauf-Kontrolle, Spindel und Kühlmittel ..... 321
  - Übersicht ..... 321
- 9.3 Zusatz-Funktionen für Koordinatenangaben ..... 322
  - Maschinenbezogene Koordinaten programmieren: M91/M92 ..... 322
  - Positionen im ungeschwenkten Koordinaten-System bei geschwenkter Bearbeitungsebene anfahren: M130 ..... 324
- 9.4 Zusatz-Funktionen für das Bahnverhalten ..... 325
  - Kleine Konturstufen bearbeiten: M97 ..... 325
  - Offene Konturrecken vollständig bearbeiten: M98 ..... 327
  - Vorschubfaktor für Eintauchbewegungen: M103 ..... 328
  - Vorschub in Millimeter/Spindel-Umdrehung: M136 ..... 329
  - Vorschubgeschwindigkeit bei Kreisbögen: M109/M110/M111 ..... 329
  - Radiuskorrigierte Kontur vorausberechnen (LOOK AHEAD): M120 (Software-Option Miscellaneous functions) ..... 330
  - Handrad-Positionierung während des Programmlaufs überlagern: M118 (Software-Option Miscellaneous functions) ..... 332
  - Rückzug von der Kontur in Werkzeugachsen-Richtung: M140 ..... 333
  - Tastsystem-Überwachung unterdrücken: M141 ..... 334
  - Grunddrehung löschen: M143 ..... 334
  - Werkzeug bei NC-Stopp automatisch von der Kontur abheben: M148 ..... 335



## 10 Programmieren: Sonderfunktionen ..... 337

- 10.1 Übersicht Sonderfunktionen ..... 338
  - Hauptmenü Sonderfunktionen SPEC FCT ..... 338
  - Menü Programmvorgaben ..... 339
  - Menü Funktionen für Kontur- und Punktbearbeitungen ..... 339
  - Menü verschiedene Klartext-Funktionen definieren ..... 340
- 10.2 Bearbeitung mit Parallelachsen U, V und W ..... 341
  - Übersicht ..... 341
  - FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY ..... 342
  - FUNCTION PARAXCOMP MOVE ..... 343
  - FUNCTION PARAXCOMP OFF ..... 344
  - FUNCTION PARAXMODE ..... 345
  - FUNCTION PARAXMODE OFF ..... 346
- 10.3 Dateifunktionen ..... 347
  - Anwendung ..... 347
  - Dateioperationen definieren ..... 347
- 10.4 Koordinaten-Transformationen definieren ..... 348
  - Übersicht ..... 348
  - TRANS DATUM AXIS ..... 348
  - TRANS DATUM TABLE ..... 349
  - TRANS DATUM RESET ..... 349
- 10.5 Text-Dateien erstellen ..... 350
  - Anwendung ..... 350
  - Text-Datei öffnen und verlassen ..... 350
  - Texte editieren ..... 351
  - Zeichen, Wörter und Zeilen löschen und wieder einfügen ..... 351
  - Textblöcke bearbeiten ..... 352
  - Textteile finden ..... 353



## 11 Programmieren: Mehrachsbearbeitung ..... 355

- 11.1 Funktionen für die Mehrachsbearbeitung ..... 356
- 11.2 Die PLANE-Funktion: Schwenken der Bearbeitungsebene (Software-Option 1) ..... 357
  - Einführung ..... 357
  - PLANE-Funktion definieren ..... 359
  - Positions-Anzeige ..... 359
  - PLANE-Funktion rücksetzen ..... 360
  - Bearbeitungsebene über Raumwinkel definieren: PLANE SPATIAL ..... 361
  - Bearbeitungsebene über Projektionswinkel definieren: PLANE PROJECTED ..... 363
  - Bearbeitungsebene über Eulerwinkel definieren: PLANE EULER ..... 365
  - Bearbeitungsebene über zwei Vektoren definieren: PLANE VECTOR ..... 367
  - Bearbeitungsebene über drei Punkte definieren: PLANE POINTS ..... 369
  - Bearbeitungsebene über einen einzelnen, inkrementalen Raumwinkel definieren: PLANE RELATIVE ..... 371
  - Bearbeitungsebene über Achswinkel: PLANE AXIAL (FCL 3-Funktion) ..... 372
  - Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen ..... 374
- 11.3 Sturzfräsen in der geschwenkten Ebene (Software-Option 2) ..... 379
  - Funktion ..... 379
  - Sturzfräsen durch inkrementales Verfahren einer Drehachse ..... 379
  - Sturzfräsen über Normalenvektoren ..... 380
- 11.4 Zusatz-Funktionen für Drehachsen ..... 381
  - Vorschub in mm/min bei Drehachsen A, B, C: M116 (Software-Option 1) ..... 381
  - Drehachsen wegoptimiert fahren: M126 ..... 382
  - Anzeige der Drehachse auf Wert unter 360° reduzieren: M94 ..... 383
  - Position der Werkzeugspitze beim Positionieren von Schwenkachsen beibehalten (TCPM): M128 (Software-Option 2) ..... 384
  - Auswahl von Schwenkachsen: M138 ..... 386
  - Berücksichtigung der Maschinen-Kinematik in IST/SOLL-Positionen am Satzende: M144 (Software-Option 2) ..... 387
- 11.5 FUNCTION TCPM (Software-Option 2) ..... 388
  - Funktion ..... 388
  - FUNCTION TCPM definieren ..... 389
  - Wirkungsweise des programmierten Vorschubs ..... 389
  - Interpretation der programmierten Drehachs-Koordinaten ..... 390
  - Interpolationsart zwischen Start- und Endposition ..... 391
  - FUNCTION TCPM rücksetzen ..... 392
- 11.6 Dreidimensionale Werkzeug-Korrektur (Software-Option 2) ..... 393
  - Einführung ..... 393
  - Definition eines normierten Vektors ..... 394
  - Erlaubte Werkzeug-Formen ..... 395
  - Andere Werkzeuge verwenden: Delta-Werte ..... 395
  - 3D-Korrektur ohne TCPM ..... 396
  - Face Milling: 3D-Korrektur mit TCPM ..... 396
  - Peripheral Milling: 3D-Radiuskorrektur mit TCPM und Radius-Korrektur (RL/RR) ..... 398



## **12 Programmieren: Paletten-Verwaltung ..... 401**

12.1 Paletten-Verwaltung ..... 402

Anwendung ..... 402

Paletten-Tabelle wählen ..... 404

Paletten-Datei verlassen ..... 404

Paletten-Datei abarbeiten ..... 405



## 13 Handbetrieb und Einrichten ..... 407

- 13.1 Einschalten, Ausschalten ..... 408
  - Einschalten ..... 408
  - Ausschalten ..... 410
- 13.2 Verfahren der Maschinenachsen ..... 411
  - Hinweis ..... 411
  - Achse mit den externen Richtungstasten verfahren ..... 411
  - Schrittweises Positionieren ..... 412
  - Verfahren mit dem elektronischen Handrad HR 410 ..... 413
- 13.3 Spindeldrehzahl S, Vorschub F und Zusatzfunktion M ..... 414
  - Anwendung ..... 414
  - Werte eingeben ..... 414
  - Spindeldrehzahl und Vorschub ändern ..... 415
- 13.4 Bezugspunkt-Setzen ohne 3D-Tastsystem ..... 416
  - Hinweis ..... 416
  - Vorbereitung ..... 416
  - Bezugspunkt setzen mit Achstasten ..... 417
  - Bezugspunkt-Verwaltung mit der Preset-Tabelle ..... 418
- 13.5 3D-Tastsystem verwenden (Software-Option Touch probe functions) ..... 424
  - Übersicht ..... 424
  - Tastsystem-Zyklus wählen ..... 425
  - Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in eine Nullpunkt-Tabelle schreiben ..... 426
  - Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in die Preset-Tabelle schreiben ..... 427
- 13.6 3D-Tastsystem kalibrieren (Software-Option Touch probe functions) ..... 428
  - Einführung ..... 428
  - Kalibrieren der wirksamen Länge ..... 429
  - Wirksamen Radius kalibrieren und Tastsystem-Mittenversatz ausgleichen ..... 430
  - Kalibrier-Werte anzeigen ..... 431
- 13.7 Werkstück-Schiefelage mit 3D-Tastsystem kompensieren (Software-Option Touch probe functions) ..... 432
  - Einführung ..... 432
  - Grunddrehung ermitteln ..... 433
  - Grunddrehung in der Preset-Tabelle speichern ..... 433
  - Grunddrehung anzeigen ..... 433
  - Grunddrehung aufheben ..... 433



|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 13.8 Bezugspunkt-Setzen mit 3D-Tastsystem (Software-Option Touch probe functions) ..... | 434 |
| Übersicht .....                                                                         | 434 |
| Bezugspunkt-Setzen in einer beliebigen Achse .....                                      | 434 |
| Ecke als Bezugspunkt .....                                                              | 435 |
| Kreismittelpunkt als Bezugspunkt .....                                                  | 436 |
| Werkstücke vermessen mit 3D-Tastsystem .....                                            | 437 |
| Antastfunktionen nutzen mit mechanischen Tastern oder Messuhren .....                   | 440 |
| 13.9 Bearbeitungsebene schwenken (Software-Option 1) .....                              | 441 |
| Anwendung, Arbeitsweise .....                                                           | 441 |
| Referenzpunkte-Anfahren bei geschwenkten Achsen .....                                   | 443 |
| Positionsanzeige im geschwenkten System .....                                           | 443 |
| Einschränkungen beim Schwenken der Bearbeitungsebene .....                              | 443 |
| Manuelles Schwenken aktivieren .....                                                    | 444 |
| Aktuelle Werkzeugachs-Richtung als aktive Bearbeitungsrichtung setzen .....             | 445 |
| Bezugspunkt-Setzen im geschwenkten System .....                                         | 446 |



## **14 Positionieren mit Handeingabe ..... 447**

- 14.1 Einfache Bearbeitungen programmieren und abarbeiten ..... 448
  - Positionieren mit Handeingabe anwenden ..... 448
  - Programme aus \$MDI sichern oder löschen ..... 451



## 15 Programm-Test und Programmlauf ..... 453

- 15.1 Grafiken (Software-Option Advanced graphic features) ..... 454
  - Anwendung ..... 454
  - Geschwindigkeit des Programm-Tests einstellen ..... 455
  - Übersicht: Ansichten ..... 456
  - Draufsicht ..... 456
  - Darstellung in 3 Ebenen ..... 457
  - 3D-Darstellung ..... 458
  - Ausschnitts-Vergrößerung ..... 460
  - Grafische Simulation wiederholen ..... 461
  - Werkzeug anzeigen ..... 461
  - Bearbeitungszeit ermitteln ..... 462
- 15.2 Rohteil im Arbeitsraum darstellen (Software-Option Advanced graphic features) ..... 463
  - Anwendung ..... 463
- 15.3 Funktionen zur Programmanzeige ..... 464
  - Übersicht ..... 464
- 15.4 Programm-Test ..... 465
  - Anwendung ..... 465
- 15.5 Programmlauf ..... 468
  - Anwendung ..... 468
  - Bearbeitungs-Programm ausführen ..... 469
  - Bearbeitung unterbrechen ..... 470
  - Maschinenachsen während einer Unterbrechung verfahren ..... 471
  - Programmlauf nach einer Unterbrechung fortsetzen ..... 472
  - Beliebiger Einstieg ins Programm (Satzvorlauf) ..... 474
  - Wiederanfahren an die Kontur ..... 476
- 15.6 Automatischer Programmstart ..... 477
  - Anwendung ..... 477
- 15.7 Sätze überspringen ..... 478
  - Anwendung ..... 478
  - „/“-Zeichen einfügen ..... 478
  - „/“-Zeichen löschen ..... 478
- 15.8 Wahlweiser Programmlauf-Halt ..... 479
  - Anwendung ..... 479



## 16 MOD-Funktionen ..... 481

- 16.1 MOD-Funktion wählen ..... 482
  - MOD-Funktionen wählen ..... 482
  - Einstellungen ändern ..... 482
  - MOD-Funktionen verlassen ..... 482
  - Übersicht MOD-Funktionen ..... 483
- 16.2 Software-Nummern ..... 484
  - Anwendung ..... 484
- 16.3 Schlüssel-Zahl eingeben ..... 485
  - Anwendung ..... 485
- 16.4 Datenschnittstellen einrichten ..... 486
  - Serielle Schnittstellen an der TNC 620 ..... 486
  - Anwendung ..... 486
  - RS-232-Schnittstelle einrichten ..... 486
  - BAUD-RATE einstellen (baudRate) ..... 486
  - Protokoll einstellen (protocol) ..... 486
  - Datenbits einstellen (dataBits) ..... 487
  - Parität überprüfen (parity) ..... 487
  - Stopp-Bits einstellen (stopBits) ..... 487
  - Handshake einstellen (flowControl) ..... 487
  - Einstellungen für die Datenübertragung mit der PC-Software TNCserver ..... 488
  - Betriebsart des externen Geräts wählen (fileSystem) ..... 488
  - Software für Datenübertragung ..... 489
- 16.5 Ethernet-Schnittstelle ..... 491
  - Einführung ..... 491
  - Anschluss-Möglichkeiten ..... 491
  - TNC konfigurieren ..... 492
- 16.6 Positions-Anzeige wählen ..... 498
  - Anwendung ..... 498
- 16.7 Maßsystem wählen ..... 499
  - Anwendung ..... 499
- 16.8 Betriebszeiten anzeigen ..... 500
  - Anwendung ..... 500



## **17 Tabellen und Übersichten ..... 501**

- 17.1 Maschinenspezifische Anwenderparameter ..... 502
  - Anwendung ..... 502
- 17.2 Steckerbelegung und Anschlusskabel für Datenschnittstellen ..... 510
  - Schnittstelle V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-Geräte ..... 510
  - Fremdgeräte ..... 511
  - Ethernet-Schnittstelle RJ45-Buchse ..... 511
- 17.3 Technische Information ..... 512
- 17.4 Puffer-Batterie wechseln ..... 518





# 1

**Erste Schritte mit der  
TNC 620**



## 1.1 Übersicht

Dieses Kapitel soll TNC-Einsteigern helfen, schnell mit den wichtigsten Bedienfolgen der TNC zurechtzukommen. Nähere Informationen zum jeweiligen Thema finden Sie in der zugehörigen Beschreibung, auf die jeweils verwiesen ist.

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

- Einschalten der Maschine
- Das erste Teil programmieren
- Das erste Teil grafisch testen
- Werkzeuge einrichten
- Werkstück einrichten
- Das erste Programm abarbeiten

## 1.2 Einschalten der Maschine

### Stromunterbrechung quittieren und Referenzpunkte anfahren



Das Einschalten und Anfahren der Referenzpunkte ist eine maschinenabhängige Funktionen. Beachten Sie dazu auch Ihr Maschinenhandbuch.

- Die Versorgungsspannung von TNC und Maschine einschalten: Die TNC startet das Betriebssystem. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Danach zeigt die TNC in der Kopfzeile des Bildschirms den Dialog Stromunterbrechung an



- Taste CE drücken: Die TNC übersetzt das PLC-Programm



- Steuerspannung einschalten: Die TNC überprüft die Funktion der Not-Aus-Schaltung und wechselt in den Modus Referenzpunkt fahren




- Referenzpunkte in vorgegebener Reihenfolge überfahren: Für jede Achse externe START-Taste drücken. Wenn Sie absolute Längen- und Winkelmessgeräte an Ihrer Maschine haben, entfällt das Anfahren der Referenzpunkte

Die TNC ist jetzt betriebsbereit und befindet sich in der Betriebsart **Manueller Betrieb**.

#### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Referenzpunkte anfahren: Siehe „Einschalten“, Seite 408
- Betriebsarten: Siehe „Programm-Einspeichern/Editieren“, Seite 63



# 1.3 Das erste Teil programmieren

## Die richtige Betriebsart wählen

Programme erstellen können Sie ausschließlich in der Betriebsart Einspeichern/Editieren:



- Betriebsarten-Taste drücken: Die TNC wechselt in die Betriebsart **Einspeichern/Editieren**

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Betriebsarten: Siehe „Programm-Einspeichern/Editieren“, Seite 63

## Die wichtigsten Bedienelemente der TNC

| Funktionen zur Dialogführung                                                               | Taste                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Eingabe bestätigen und nächste Dialogfrage aktivieren                                      |  |
| Dialogfrage übergehen                                                                      |  |
| Dialog vorzeitig beenden                                                                   |  |
| Dialog abbrechen, Eingaben verwerfen                                                       |  |
| Softkeys am Bildschirm, mit denen Sie abhängig vom aktiven Betriebszustand Funktion wählen |  |

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Programme erstellen und ändern: Siehe „Programm editieren“, Seite 91
- Tastenübersicht: Siehe „Bedienelemente der TNC“, Seite 2



# Ein neues Programm eröffnen/Datei-Verwaltung




- ▶ Taste PGM MGT drücken: Die TNC öffnet die Datei-Verwaltung. Die Datei-Verwaltung der TNC ist ähnlich aufgebaut wie die Datei-Verwaltung auf einem PC mit dem Windows Explorer. Mit der Datei-Verwaltung verwalten Sie die Daten auf der TNC-Festplatte
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Ordner, in dem Sie die neue Datei öffnen wollen
- ▶ Geben Sie einen beliebigen Dateinamen mit der Endung **.H** ein: Die TNC öffnet dann automatisch ein Programm und fragt nach der Maßeinheit des neuen Programmes
- ▶ Maßeinheit wählen: Softkey MM oder INCH drücken: Die TNC startet automatisch die Rohteildefinition (siehe „Ein Rohteil definieren“ auf Seite 38)

Die TNC erzeugt den ersten und letzten Satz des Programmes automatisch. Diese Sätze können Sie nachträglich nicht mehr verändern.

## Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Datei-Verwaltung: Siehe „Arbeiten mit der Datei-Verwaltung“, Seite 100
- Neues Programm erstellen: Siehe „Programme eröffnen und eingeben“, Seite 85



## Ein Rohteil definieren

Nachdem Sie ein neues Programm eröffnet haben, startet die TNC sofort den Dialog zur Eingabe der Rohteildefinition. Als Rohteil definieren Sie immer einen Quader durch Angabe des MIN- und MAX-Punktes, jeweils bezogen auf den gewählten Bezugspunkt.

Nachdem Sie ein neues Programm eröffnet haben, leitet die TNC automatisch die Rohteil-Definition ein und fragt die erforderlichen Rohteildaten ab:

- **Bearbeitungsebene in Grafik: XY?**: Aktive Spindelachse eingeben. Z ist als Voreinstellung hinterlegt, mit Taste ENT übernehmen
- **Rohteil-Definition: Minimum X**: Kleinste X-Koordinate des Rohteils bezogen auf den Bezugspunkt eingeben, z.B. 0, mit Taste ENT bestätigen
- **Rohteil-Definition: Minimum Y**: Kleinste Y-Koordinate des Rohteils bezogen auf den Bezugspunkt eingeben, z.B. 0, mit Taste ENT bestätigen
- **Rohteil-Definition: Minimum Z**: Kleinste Z-Koordinate des Rohteils bezogen auf den Bezugspunkt eingeben, z.B. -40, mit Taste ENT bestätigen
- **Rohteil-Definition: Maximum X**: Größte X-Koordinate des Rohteils bezogen auf den Bezugspunkt eingeben, z.B. 100, mit Taste ENT bestätigen
- **Rohteil-Definition: Maximum Y**: Größte Y-Koordinate des Rohteils bezogen auf den Bezugspunkt eingeben, z.B. 100, mit Taste ENT bestätigen
- **Rohteil-Definition: Maximum Z**: Größte Z-Koordinate des Rohteils bezogen auf den Bezugspunkt eingeben, z.B. 0, mit Taste ENT bestätigen: Die TNC beendet den Dialog

### NC-Beispielsätze

```
0 BEGIN PGM NEU MM
```



```
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
```

```
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
```

```
3 END PGM NEU MM
```

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Rohteil definieren: (siehe Seite 86)



## Programmaufbau

Bearbeitungsprogramme sollten möglichst immer ähnlich aufgebaut sein. Das erhöht die Übersicht, beschleunigt die Programmierung und reduziert Fehlerquellen.

### Empfohlener Programmaufbau bei einfachen, konventionellen Konturbearbeitungen

- 1 Werkzeug aufrufen, Werkzeugachse definieren
- 2 Werkzeug freifahren
- 3 In der Bearbeitungsebene in die Nähe des Konturstartpunktes vorpositionieren
- 4 In der Werkzeugachse über das Werkstück oder gleich auf Tiefe vorpositionieren, bei Bedarf Spindel/Kühlmittel einschalten
- 5 Kontur anfahren
- 6 Kontur bearbeiten
- 7 Kontur verlassen
- 8 Werkzeug freifahren, Programm beenden

Detaillierte Informationen zu diesem Thema:

- Konturprogrammierung: Siehe „Werkzeug-Bewegungen“, Seite 174

### Empfohlener Programmaufbau bei einfachen Zyklenprogrammen

- 1 Werkzeug aufrufen, Werkzeugachse definieren
- 2 Werkzeug freifahren
- 3 Bearbeitungspositionen definieren
- 4 Bearbeitungszyklus definieren
- 5 Zyklus aufrufen, Spindel/Kühlmittel einschalten
- 6 Werkzeug freifahren, Programm beenden

Detaillierte Informationen zu diesem Thema:

- Zyklenprogrammierung: Siehe Benutzer-Handbuch Zyklen

### Beispiel: Programmaufbau Konturprogrammierung

```

0 BEGIN PGM BSPCONT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 L X... Y... R0 FMAX
6 L Z+10 R0 F3000 M13
7 APPR ... RL F500
...
16 DEP ... X... Y... F3000 M9
17 L Z+250 R0 FMAX M2
18 END PGM BSPCONT MM

```

### Beispiel: Programmaufbau Zyklenprogrammierung

```

0 BEGIN PGM BSBCYC MM
1 BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z...
2 BLK FORM 0.2 X... Y... Z...
3 TOOL CALL 5 Z S5000
4 L Z+250 R0 FMAX
5 PATTERN DEF POS1( X... Y... Z... ) ...
6 CYCL DEF...
7 CYCL CALL PAT FMAX M13
8 L Z+250 R0 FMAX M2
9 END PGM BSBCYC MM

```



## Eine einfache Kontur programmieren

Die im Bild rechts dargestellte Kontur soll auf Tiefe 5 mm einmal umfräst werden. Die Rohteildefinition haben Sie bereits erstellt. Nachdem Sie über eine Funktionstaste einen Dialog eröffnet haben, geben Sie alle von der TNC in der Kopfzeile des Bildschirms abgefragten Daten ein.



- ▶ Werkzeug aufrufen: Geben Sie die Werkzeugdaten ein. Bestätigen Sie die Eingabe jeweils mit der Taste ENT, Werkzeugachse nicht vergessen



- ▶ Werkzeug freifahren: Drücken Sie die orange Achstaste Z, um in der Werkzeugachse freizufahren, und geben den Wert für die anzufahrende Position ein, z.B. 250. Mit Taste ENT bestätigen

- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/keine Korr.?** mit Taste ENT bestätigen: Keine Radiuskorrektur aktivieren

- ▶ **Vorschub F=?** mit Taste ENT bestätigen: Im Eilgang (FMAX) verfahren

- ▶ **Zusatz-Funktion M?** mit Taste END bestätigen: Die TNC speichert den eingegebenen Verfahrssatz




- ▶ Werkzeug in der Bearbeitungsebene vorpositionieren: Drücken Sie die orange Achstaste X und geben den Wert für die anzufahrende Position ein, z.B. -20

- ▶ Drücken Sie die orange Achstaste Y und geben den Wert für die anzufahrende Position ein, z.B. -20. Mit Taste ENT bestätigen

- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/keine Korr.?** mit Taste ENT bestätigen: Keine Radiuskorrektur aktivieren

- ▶ **Vorschub F=?** mit Taste ENT bestätigen: Im Eilgang (FMAX) verfahren

- ▶ **Zusatz-Funktion M?** mit Taste END bestätigen: Die TNC speichert den eingegebenen Verfahrssatz





- ▶ Werkzeug auf Tiefe fahren: Drücken Sie die orange Achstaste und geben den Wert für die anzufahrende Position ein, z.B. -5. Mit Taste ENT bestätigen
- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/keine Korr.?** mit Taste ENT bestätigen: Keine Radiuskorrektur aktivieren
- ▶ **Vorschub F=?** Positioniervorschub eingeben, z.B. 3000 mm/min, mit Taste ENT bestätigen
- ▶ **Zusatz-Funktion M?** Spindel und Kühlmittel einschalten, z.B. **M13**, mit Taste END bestätigen: Die TNC speichert den eingegebenen Verfahrenssatz





- ▶ Kontur anfahren: Drücken Sie die Taste APPR/DEP: Die TNC blendet eine Softkey-Leiste mit An- und Wegfahrfunktionen ein
- ▶ Anfahrfunktion **APPR CT** wählen: Koordinaten des Konturstartpunktes **1** in X und Y angeben, z.B. 5/5, mit Taste ENT bestätigen
- ▶ **Mittelpunktswinkel?** Einfahrwinkel eingeben, z.B. 90°, mit Taste ENT bestätigen
- ▶ **Kreisradius?** Einfahrradius eingeben, z.B. 8 mm, mit Taste ENT bestätigen
- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/keine Korr.?** mit Softkey RL bestätigen: Radiuskorrektur links der programmierten Kontur aktivieren
- ▶ **Vorschub F=?** Bearbeitungsvorschub eingeben, z.B. 700 mm/min, mit Taste END Eingaben speichern
- ▶ Kontur bearbeiten, Konturpunkt **2** anfahren: Es genügt die Eingabe der sich ändernden Informationen, also lediglich Y-Koordinate 95 eingeben und mit Taste END Eingaben speichern
- ▶ Konturpunkt **3** anfahren: X-Koordinate 95 eingeben und mit Taste END Eingaben speichern
- ▶ Fase am Konturpunkt **3** definieren: Fasenbreite 10 mm eingeben, mit Taste END speichern
- ▶ Konturpunkt **4** anfahren: Y-Koordinate 5 eingeben und mit Taste END Eingaben speichern
- ▶ Fase am Konturpunkt **4** definieren: Fasenbreite 20 mm eingeben, mit Taste END speichern
- ▶ Konturpunkt **1** anfahren: X-Koordinate 5 eingeben und mit Taste END Eingaben speichern



► Kontur verlassen



► Wegfahrfunktion DEP CT wählen

► **Mittelpunktswinkel?** Wegfahrwinkel eingeben, z.B. 90°, mit Taste ENT bestätigen

► **Kreisradius?** Wegfahrradius eingeben, z.B. 8 mm, mit Taste ENT bestätigen

► **Vorschub F=?** Positioniervorschub eingeben, z.B. 3000 mm/min, mit Taste ENT speichern

► **Zusatz-Funktion M?** Kühlmittel ausschalten, z.B. **M9**, mit Taste END bestätigen: Die TNC speichert den eingegebenen Verfahrssatz



► Werkzeug freifahren: Drücken Sie die orange Achstaste Z, um in der Werkzeugachse freizufahren, und geben den Wert für die anzufahrende Position ein, z.B. 250. Mit Taste ENT bestätigen

► **Radiuskorr.: RL/RR/keine Korr.?** mit Taste ENT bestätigen: Keine Radiuskorrektur aktivieren

► **Vorschub F=?** mit Taste ENT bestätigen: Im Eilgang (**FMAX**) verfahren

► **Zusatz-Funktion M?** **M2** für Programmende eingeben, mit Taste END bestätigen: Die TNC speichert den eingegebenen Verfahrssatz

## Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- **Komplettes Beispiel mit NC-Sätzen:** Siehe „Beispiel: Geradenbewegung und Fasen kartesisch“, Seite 196
- Neues Programm erstellen: Siehe „Programme eröffnen und eingeben“, Seite 85
- Konturen anfahren/verlassen: Siehe „Kontur anfahren und verlassen“, Seite 179
- Konturen programmieren: Siehe „Übersicht der Bahnfunktionen“, Seite 187
- Programmierbare Vorschubarten: Siehe „Mögliche Vorschubeingaben“, Seite 89
- Werkzeug-Radiuskorrektur: Siehe „Werkzeug-Radiuskorrektur“, Seite 170
- Zusatz-Funktionen M: Siehe „Zusatz-Funktionen für Programmlaufkontrolle, Spindel und Kühlmittel“, Seite 321




## Zyklenprogramm erstellen

Die im Bild rechts dargestellten Bohrungen (Tiefe 20 mm) sollen mit einem Standardbohrzyklus gefertigt werden. Die Rohteildefinition haben Sie bereits erstellt.



- ▶ Werkzeug aufrufen: Geben Sie die Werkzeugdaten ein. Bestätigen Sie die Eingabe jeweils mit der Taste ENT, Werkzeugachse nicht vergessen
- ▶ Werkzeug freifahren: Drücken Sie die orange Achstaste Z, um in der Werkzeugachse freizufahren, und geben den Wert für die anzufahrende Position ein, z.B. 250. Mit Taste ENT bestätigen
- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/keine Korr.?** mit Taste ENT bestätigen: Keine Radiuskorrektur aktivieren
- ▶ **Vorschub F=?** mit Taste ENT bestätigen: Im Eilgang (FMAX) verfahren
- ▶ **Zusatz-Funktion M?** mit Taste END bestätigen: Die TNC speichert den eingegebenen Verfahrenssatz
- ▶ Zyklenmenü aufrufen
- ▶ Bohrzyklen anzeigen
- ▶ Standardbohrzyklus 200 wählen: Die TNC startet den Dialog zur Zyklusdefinition. Geben Sie die von der TNC abgefragten Parameter Schritt für Schritt ein, Eingabe jeweils mit Taste ENT bestätigen. Die TNC zeigt im rechten Bildschirm zusätzlich eine Grafik an, in der der jeweilige Zyklusparameter dargestellt ist



SPEC  
FCT

KONTUR/~  
PUNKT  
BEARB.

PATTERN  
DEF

PUNKT  
+

CYCL  
CALL

CYCLE  
CALL  
PAT

L  
Z

- ▶ Menü für Sonderfunktionen aufrufen
- ▶ Funktionen für die Punktebearbeitung anzeigen
- ▶ Musterdefinition wählen
- ▶ Punkteingabe wählen: Geben Sie die Koordinaten der 4 Punkte ein, jeweils mit Taste ENT bestätigen. Nach Eingabe des vierten Punktes den Satz mit Taste END speichern
- ▶ Menü zur Definition des Zyklus-Aufrufs anzeigen
- ▶ Den Bohrzyklus auf dem definierten Muster abarbeiten:
- ▶ **Vorschub F=?** mit Taste ENT bestätigen: Im Eilgang (**FMAX**) verfahren
- ▶ **Zusatz-Funktion M?** Spindel und Kühlmittel einschalten, z.B. **M13**, mit Taste ENT bestätigen: Die TNC speichert den eingegebenen Verfahrsatz
- ▶ Werkzeug freifahren: Drücken Sie die orange Achstaste Z, um in der Werkzeugachse freizufahren, und geben den Wert für die anzufahrende Position ein, z.B. 250. Mit Taste ENT bestätigen
- ▶ **Radiuskorr.: RL/RR/keine Korr.?** mit Taste ENT bestätigen: Keine Radiuskorrektur aktivieren
- ▶ **Vorschub F=?** mit Taste ENT bestätigen: Im Eilgang (**FMAX**) verfahren
- ▶ **Zusatz-Funktion M? M2** für Programmende eingeben, mit Taste ENT bestätigen: Die TNC speichert den eingegebenen Verfahrsatz

## NC-Beispielsätze

|                                                                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM C200 MM                                                                                           |                                             |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40                                                                                 | Rohteil-Definition                          |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0                                                                                |                                             |
| 3 TOOL CALL 5 Z S4500                                                                                         | Werkzeug-Aufruf                             |
| 4 L Z+250 R0 FMAX                                                                                             | Werkzeug freifahren                         |
| 5 PATTERN DEF<br>POS1 (X+10 Y+10 Z+0)<br>POS2 (X+10 Y+90 Z+0)<br>POS3 (X+90 Y+90 Z+0)<br>POS4 (X+90 Y+10 Z+0) | Bearbeitungspositionen definieren           |
| 6 CYCL DEF 200 BOHREN                                                                                         | Zyklus definieren                           |
| Q200=2 ;SICHERHEITS-ABST.                                                                                     |                                             |
| Q201=-20 ;TIEFE                                                                                               |                                             |
| Q206=250 ;F TIEFENZUST.                                                                                       |                                             |
| Q202=5 ;ZUSTELL-TIEFE                                                                                         |                                             |
| Q210=0 ;F.-ZEIT OBEN                                                                                          |                                             |
| Q203=-10 ;KOOR. OBERFL.                                                                                       |                                             |
| Q204=20 ;2. S.-ABSTAND                                                                                        |                                             |
| Q211=0.2 ;VERWEILZEIT UNTEN                                                                                   |                                             |
| 7 CYCL CALL PAT FMAX M13                                                                                      | Spindel und Kühlmittel ein, Zyklus aufrufen |
| 8 L Z+250 R0 FMAX M2                                                                                          | Werkzeug freifahren, Programm-Ende          |
| 9 END PGM C200 MM                                                                                             |                                             |

## Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Neues Programm erstellen: Siehe „Programme eröffnen und eingeben“, Seite 85
- Zyklenprogrammierung: Siehe Benutzer-Handbuch Zyklen



# 1.4 Das erste Teil grafisch testen (Software-Option Advanced graphic features)

## Die richtige Betriebsart wählen

Programme testen können Sie ausschließlich in der Betriebsart Programm-Test:



- ▶ Betriebsarten-Taste drücken: Die TNC wechselt in die Betriebsart **Programm-Test**

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Betriebsarten der TNC: Siehe „Betriebsarten“, Seite 62
- Programme testen: Siehe „Programm-Test“, Seite 465

## Werkzeug-Tabelle für den Programm-Test wählen

Diesen Schritt müssen Sie nur ausführen, wenn Sie in der Betriebsart Programm-Test noch keine Werkzeug-Tabelle aktiviert haben.



- ▶ Taste PGM MGT drücken: Die TNC öffnet die Datei-Verwaltung



- ▶ Softkey TYP WÄHLEN drücken: Die TNC zeigt ein Softkeymenü zur Auswahl des anzuzeigenden Datei-Typs



- ▶ Softkey ALLE ANZ. drücken: Die TNC zeigt alle gespeicherten Dateien im rechten Fenster an



- ▶ Hellfeld nach links auf die Verzeichnisse schieben



- ▶ Hellfeld auf das Verzeichnis **TNC:\** schieben



- ▶ Hellfeld nach rechts auf die Dateien schieben




- ▶ Hellfeld auf die Datei TOOL.T (aktive Werkzeug-Tabelle) schieben, mit Taste ENT übernehmen: TOOL.T erhält den Status **S** und ist damit für den Programm-Test aktiv



- ▶ Taste END drücken: Datei-Verwaltung verlassen

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Werkzeug-Verwaltung: Siehe „Werkzeug-Daten in die Tabelle eingeben“, Seite 152
- Programme testen: Siehe „Programm-Test“, Seite 465



## Das Programm wählen, das Sie testen wollen



- ▶ Taste PGM MGT drücken: Die TNC öffnet die Datei-Verwaltung



- ▶ Softkey LETZTE DATEIEN drücken: Die TNC öffnet ein Überblendfenster mit den zuletzt gewählten Dateien

- ▶ Mit den Pfeiltasten das Programm wählen, das Sie testen wollen, mit Taste ENT übernehmen

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Programm wählen: Siehe „Arbeiten mit der Datei-Verwaltung“, Seite 100

## Die Bildschirm-Aufteilung und die Ansicht wählen



- ▶ Taste zur Auswahl der Bildschirm-Aufteilung drücken: Die TNC zeigt in der Softkey-Leiste alle verfügbaren Alternativen an



- ▶ Softkey PROGRAMM + GRAFIK drücken: Die TNC zeigt in der linken Bildschirmhälfte das Programm, in der rechten Bildschirmhälfte das Rohteil an

- ▶ Per Softkey die gewünschte Ansicht wählen



- ▶ Draufsicht anzeigen



- ▶ Darstellung in 3 Ebenen anzeigen



- ▶ 3D-Darstellung anzeigen

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Grafikfunktionen: Siehe „Grafiken (Software-Option Advanced graphic features)“, Seite 454
- Programm-Test durchführen: Siehe „Programm-Test“, Seite 465

## Den Programm-Test starten

RESET  
+  
START

- ▶ Softkey RESET + START drücken: Die TNC simuliert das aktive Programm, bis zu einer programmierten Unterbrechung oder bis zum Programmende
- ▶ Während die Simulation läuft, können Sie über die Softkeys die Ansichten wechseln

STOPP

- ▶ Softkey STOPP drücken: Die TNC unterbricht den Programm-Test

START

- ▶ Softkey START drücken: Die TNC setzt den Programm-Test nach einer Unterbrechung fort

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Programm-Test durchführen: Siehe „Programm-Test“, Seite 465
- Grafikfunktionen: Siehe „Grafiken (Software-Option Advanced graphic features)“, Seite 454



## 1.5 Werkzeuge einrichten

### Die richtige Betriebsart wählen

Werkzeuge richten Sie in der Betriebsart **Manueller Betrieb** ein:




- ▶ Betriebsarten-Taste drücken: Die TNC wechselt in die Betriebsart **Manueller Betrieb**

#### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Betriebsarten der TNC: Siehe „Betriebsarten“, Seite 62

### Werkzeuge vorbereiten und vermessen

- ▶ Erforderliche Werkzeuge in die jeweiligen Spannfutter spannen
- ▶ Bei Vermessung mit externem Werkzeug-Voreinstellgerät: Werkzeuge vermessen, Länge und Radius notieren oder direkt mit einem Übertragungsprogramm zur Maschine übertragen
- ▶ Bei Vermessung auf der Maschine: Werkzeuge im Werkzeugwechsler einlagern (siehe Seite 51)



### Die Werkzeug-Tabelle TOOL.T

In der Werkzeug-Tabelle TOOL.T (fest gespeichert unter **TNC:\TABLE\**) speichern Sie Werkzeugdaten wie Länge und Radius, aber auch weitere werkzeugspezifische Informationen, die die TNC für die Ausführung verschiedener Funktionen benötigt.

Um Werkzeugdaten in die Werkzeug-Tabelle TOOL.T einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:



- ▶ Werkzeug-Tabelle anzeigen: Die TNC zeigt die Werkzeug-Tabelle in einer Tabellendarstellung
- ▶ Werkzeug-Tabelle ändern: Softkey EDITIEREN auf EIN setzen
- ▶ Mit den Pfeiltasten nach unten oder nach oben die Werkzeug-Nummer wählen, die Sie ändern wollen
- ▶ Mit den Pfeiltasten nach rechts oder nach links die Werkzeugdaten wählen, die Sie ändern wollen
- ▶ Werkzeug-Tabelle verlassen: Taste END drücken

Werkzeug-Tabelle editieren

Werkzeug-Name

Datei: tnc:\table\tool.t Zeile: 0

| T  | NAME         | L    | R   | R2 | DL |
|----|--------------|------|-----|----|----|
| 0  | NULLWERKZEUG | +0   | +0  | +0 | +0 |
| 1  | D2           | +30  | +1  | +0 | +0 |
| 2  | D4           | +40  | +2  | +0 | +0 |
| 3  | D6           | +50  | +3  | +0 | +0 |
| 4  | D8           | +50  | +4  | +0 | +0 |
| 5  | D10          | +50  | +5  | +0 | +0 |
| 6  | D12          | +50  | +6  | +0 | +0 |
| 7  | D14          | +70  | +7  | +0 | +0 |
| 8  | D16          | +90  | +8  | +0 | +0 |
| 9  | D18          | +90  | +9  | +0 | +0 |
| 10 | D20          | +90  | +10 | +0 | +0 |
| 11 | D22          | +90  | +11 | +0 | +0 |
| 12 | D24          | +90  | +12 | +0 | +0 |
| 13 | D26          | +90  | +13 | +0 | +0 |
| 14 | D28          | +100 | +14 | +0 | +0 |
| 15 | D30          | +100 | +15 | +0 | +0 |
| 16 | D32          | +100 | +16 | +0 | +0 |
| 17 | D34          | +100 | +17 | +0 | +0 |
| 18 | D36          | +100 | +18 | +0 | +0 |
| 19 | D38          | +100 | +19 | +0 | +0 |
| 20 | D40          | +100 | +20 | +0 | +0 |
| 21 | D42          | +100 | +21 | +0 | +0 |
| 22 | D44          | +120 | +22 | +0 | +0 |
| 23 | D46          | +120 | +23 | +0 | +0 |
| 24 | D48          | +120 | +24 | +0 | +0 |
| 25 | D50          | +120 | +25 | +0 | +0 |
| 26 | D52          | +120 | +26 | +0 | +0 |
| 27 | D54          | +120 | +27 | +0 | +0 |

ANFANG ENDE SEITE SEITE EDITIEREN SUCHEN PLATZ TABELLE ENDE

#### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Betriebsarten der TNC: Siehe „Betriebsarten“, Seite 62
- Arbeiten mit der Werkzeug-Tabelle: Siehe „Werkzeug-Daten in die Tabelle eingeben“, Seite 152

## Die Platz-Tabelle TOOL\_P.TCH



Die Funktionsweise der Platz-Tabelle ist maschinenabhängig. Beachten Sie dazu auch Ihr Maschinenhandbuch.

In der Platz-Tabelle TOOL\_P.TCH (fest gespeichert unter **TNC:\TABLE\**) legen Sie fest, welche Werkzeuge in Ihrem Werkzeug-Magazin bestückt sind.

Um Daten in die Platz-Tabelle TOOL\_P.TCH einzugebengehen Sie wie folgt vor:



- ▶ Werkzeug-Tabelle anzeigen: Die TNC zeigt die Werkzeug-Tabelle in einer Tabellendarstellung



- ▶ Platz-Tabelle anzeigen: Die TNC zeigt die Platz-Tabelle in einer Tabellendarstellung
- ▶ Platz-Tabelle ändern: Softkey EDITIEREN auf EIN setzen
- ▶ Mit den Pfeiltasten nach unten oder nach oben die Platz-Nummer wählen, die Sie ändern wollen
- ▶ Mit den Pfeiltasten nach rechts oder nach links die Daten wählen, die Sie ändern wollen
- ▶ Platz-Tabelle verlassen: Taste END drücken

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Betriebsarten der TNC: Siehe „Betriebsarten“, Seite 62
- Arbeiten mit der Platz-Tabelle: Siehe „Platz-Tabelle für Werkzeug-Wechsler“, Seite 159

| Platz-Tabelle editieren      |    |       |          |    |   |   | Program-Test |
|------------------------------|----|-------|----------|----|---|---|--------------|
| Werkzeug-Nummer              |    |       |          |    |   |   |              |
| Datei: tnc:\table\tool_p.tch |    |       | Zeile: 0 |    |   |   |              |
| P                            | T  | TNAME | RSU      | ST | F | L | DOC          |
| 0.0                          | 5  | 010   |          |    |   |   |              |
| 1.1                          | 1  | 02    |          |    |   |   | Pocket 1     |
| 1.2                          | 8  | 010   |          |    |   |   | Pocket 2     |
| 1.3                          | 10 | 020   |          |    |   |   | Pocket 3     |
| 1.4                          | 4  | 00    |          |    |   |   | Pocket 4     |
| 1.5                          | 5  | 010   |          |    |   |   |              |
| 1.6                          | 8  | 012   |          |    |   |   |              |
| 1.7                          | 7  | 015   |          |    |   |   |              |
| 1.8                          | 8  | 010   |          |    |   |   |              |
| 1.9                          | 3  | 06    |          |    |   |   |              |
| 1.10                         | 12 | 025   |          |    |   |   |              |
| 1.11                         | 11 | 022   |          |    |   |   |              |
| 1.12                         | 2  | 04    |          |    |   |   |              |
| 1.13                         | 13 | 026   |          |    |   |   |              |
| 1.14                         | 14 | 028   |          |    |   |   |              |
| 1.15                         | 15 | 030   |          |    |   |   |              |
| 1.16                         | 16 | 032   |          |    |   |   |              |
| 1.17                         | 17 | 034   |          |    |   |   |              |
| 1.18                         | 18 | 036   |          |    |   |   |              |
| 1.19                         | 19 | 038   |          |    |   |   |              |
| 1.20                         | 20 | 040   |          |    |   |   |              |
| 1.21                         | 21 | 042   |          |    |   |   |              |
| 1.22                         | 22 | 044   |          |    |   |   |              |
| 1.23                         | 23 | 046   |          |    |   |   |              |
| 1.24                         | 24 | 048   |          |    |   |   |              |
| 1.25                         | 25 | 050   |          |    |   |   |              |
| 1.26                         | 26 | 052   |          |    |   |   |              |
| 1.27                         | 27 | 054   |          |    |   |   |              |



## 1.6 Werkstück einrichten

### Die richtige Betriebsart wählen

Werkstücke richten Sie in der Betriebsart **Manueller Betrieb** oder **El. Handrad** ein



- Betriebsarten-Taste drücken: Die TNC wechselt in die Betriebsart **Manueller Betrieb**

#### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Der Manuelle Betrieb: Siehe „Verfahren der Maschinenachsen“, Seite 411

### Werkstück aufspannen

Spannen Sie das Werkstück mit einer Spannvorrichtung auf den Maschinentisch. Wenn Sie ein 3D-Tastsystem an Ihrer Maschine zur Verfügung haben, dann entfällt das achsparallele Ausrichten des Werkstücks.

Wenn Sie kein 3D-Tastsystem zur Verfügung haben, dann müssen Sie das Werkstück so ausrichten, dass es parallel zu den Maschinenachsen aufgespannt ist.

## Werkstück ausrichten mit 3D-Tastsystem (Software-Option Touch probe function)

- ▶ 3D-Tastsystem einwechseln: In der Betriebsart MDI (MDI = Manual Data Input) einen **TOOL CALL**-Satz mit Angabe der Werkzeugachse ausführen und anschließend wieder die Betriebsart **Manueller Betrieb** wählen (in der Betriebsart MDI können Sie beliebige NC-Sätze unabhängig voneinander satzweise abarbeiten)



- ▶ Antast-Funktionen wählen: Die TNC zeigt in der Softkey-Leiste die verfügbaren Funktionen an



- ▶ Grunddrehung messen: Die TNC blendet das Grunddrehungsmenü ein. Zum Erfassen der Grunddrehung zwei Punkte auf einer Geraden am Werkstück antasten
- ▶ Tastsystem mit den Achsrichtungstasten in die Nähe des ersten Antastpunktes vorpositionieren
- ▶ Per Softkey die Antastrichtung wählen
- ▶ NC-Start drücken: Das Tastsystem fährt in die definierte Richtung, bis es das Werkstück berührt und anschließend automatisch wieder zurück auf den Startpunkt
- ▶ Tastsystem mit den Achsrichtungstasten in die Nähe des zweiten Antastpunktes vorpositionieren
- ▶ NC-Start drücken: Das Tastsystem fährt in die definierte Richtung, bis es das Werkstück berührt und anschließend automatisch wieder zurück auf den Startpunkt
- ▶ Anschließend zeigt die TNC die ermittelte Grunddrehung an
- ▶ Angezeigten Wert mit Softkey GRUNDDREHUNG SETZEN als aktive Drehung übernehmen. Softkey ENDE zum verlassen des Menüs

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Betriebsart MDI: Siehe „Einfache Bearbeitungen programmieren und abarbeiten“, Seite 448
- Werkstück ausrichten: Siehe „Werkstück-Schiefelage mit 3D-Tastsystem kompensieren (Software-Option Touch probe functions)“, Seite 432



## Bezugspunkt-Setzen mit 3D-Tastsystem (Software-Option Touch probe function)

- ▶ 3D-Tastsystem einwechseln: In der Betriebsart MDI einen **TOOL CALL**-Satz mit Angabe der Werkzeugachse ausführen und anschließend wieder die Betriebsart **Manueller Betrieb** wählen



- ▶ Antast-Funktionen wählen: Die TNC zeigt in der Softkey-Leiste die verfügbaren Funktionen an
- ▶ Bezugspunkt z.B. an die Werkstückecke setzen
- ▶ Tastsystem in die Nähe des ersten Antastpunkts der ersten Werkstückkante positionieren
- ▶ Per Softkey die Antastrichtung wählen
- ▶ NC-Start drücken: Das Tastsystem fährt in die definierte Richtung, bis es das Werkstück berührt und anschließend automatisch wieder zurück auf den Startpunkt
- ▶ Tastsystem mit den Achsrichtungstasten in die Nähe des zweiten Antastpunktes der ersten Werkstückkante vorpositionieren
- ▶ NC-Start drücken: Das Tastsystem fährt in die definierte Richtung, bis es das Werkstück berührt und anschließend automatisch wieder zurück auf den Startpunkt
- ▶ Tastsystem mit den Achsrichtungstasten in die Nähe des ersten Antastpunktes der zweiten Werkstückkante vorpositionieren
- ▶ Per Softkey die Antastrichtung wählen
- ▶ NC-Start drücken: Das Tastsystem fährt in die definierte Richtung, bis es das Werkstück berührt und anschließend automatisch wieder zurück auf den Startpunkt
- ▶ Tastsystem mit den Achsrichtungstasten in die Nähe des zweiten Antastpunktes der zweiten Werkstückkante vorpositionieren
- ▶ NC-Start drücken: Das Tastsystem fährt in die definierte Richtung, bis es das Werkstück berührt und anschließend automatisch wieder zurück auf den Startpunkt
- ▶ Anschließend zeigt die TNC die Koordinaten des ermittelten Eckpunktes an



- ▶ 0 setzen: Softkey BEZUGSP. SETZEN drücken
- ▶ Menü mit Softkey ENDE verlassen

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Bezugspunkte setzen: Siehe „Bezugspunkt-Setzen mit 3D-Tastsystem (Software-Option Touch probe functions)“, Seite 434

# 1.7 Das erste Programm abarbeiten


## Die richtige Betriebsart wählen

Programme abarbeiten können Sie entweder in der Betriebsart Programmlauf Einzelsatz oder in der Betriebsart Programmlauf-Satzfolge:

-  ▶ Betriebsarten-Taste drücken: Die TNC wechselt in die Betriebsart **Programmlauf Einzelsatz**, die TNC arbeitet das Programm Satz für Satz ab. Sie müssen jeden Satz mit der Taste NC-Start bestätigen
-  ▶ Betriebsarten-Taste drücken: Die TNC wechselt in die Betriebsart **Programmlauf Satzfolge**, die TNC arbeitet das Programm nach NC-Start bis zu einer Programm-Unterbrechung oder bis zum Ende ab

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Betriebsarten der TNC: Siehe „Betriebsarten“, Seite 62
- Programme abarbeiten: Siehe „Programmlauf“, Seite 468



## Das Programm wählen, das Sie abarbeiten wollen

-  ▶ Taste PGM MGT drücken: Die TNC öffnet die Datei-Verwaltung
-  ▶ Softkey LETZTE DATEIEN drücken: Die TNC öffnet ein Überblendfenster mit den zuletzt gewählten Dateien
- ▶ Bei Bedarf mit den Pfeiltasten das Programm wählen, das Sie abarbeiten wollen, mit Taste ENT übernehmen

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Datei-Verwaltung: Siehe „Arbeiten mit der Datei-Verwaltung“, Seite 100

## Programm starten

-  ▶ Taste NC-Start drücken: Die TNC arbeitet das aktive Programm ab

### Detaillierte Informationen zu diesem Thema

- Programme abarbeiten: Siehe „Programmlauf“, Seite 468







# 2

**Einführung**



## 2.1 Die TNC 620

HEIDENHAIN TNC's sind werkstattgerechte Bahnsteuerungen, mit denen Sie herkömmliche Fräs- und Bohrbearbeitungen direkt an der Maschine im leicht verständlichen Klartext-Dialog programmieren. Sie sind für den Einsatz an Fräs- und Bohrmaschinen sowie Bearbeitungszentren mit bis zu 5 Achsen ausgelegt. Zusätzlich können Sie die Winkelposition der Spindel programmiert einstellen.

Bedienfeld und Bildschirmdarstellung sind übersichtlich gestaltet, so dass Sie alle Funktionen schnell und einfach erreichen können.

### Programmierung: HEIDENHAIN Klartext-Dialog und DIN/ISO

Besonders einfach ist die Programm-Erstellung im benutzerfreundlichen HEIDENHAIN-Klartext-Dialog. Eine Programmier-Grafik stellt die einzelnen Bearbeitungs-Schritte während der Programmeingabe dar. Zusätzlich hilft die Freie Kontur-Programmierung FK, wenn einmal keine NC-gerechte Zeichnung vorliegt. Die grafische Simulation der Werkstückbearbeitung ist sowohl während des Programm-Tests als auch während des Programmlaufs möglich.

Zusätzlich können Sie die TNC's auch nach DIN/ISO oder im DNC-Betrieb programmieren.

Ein Programm lässt sich auch dann eingeben und testen, während ein anderes Programm gerade eine Werkstückbearbeitung ausführt.

### Kompatibilität

Bearbeitungsprogramme die Sie an HEIDENHAIN-Bahnsteuerungen (ab der TNC 150 B) erstellt wurden, sind von der TNC 620 bedingt abarbeitbar. Falls NC-Sätze ungültige Elemente enthalten, werden diese von der TNC beim Öffnen der Datei als ERROR-Sätze gekennzeichnet.



Beachten Sie hierzu auch die ausführliche Beschreibung der Unterschiede zwischen der iTNC 530 und der TNC 620 (siehe „Funktionen der TNC 620 und der iTNC 530 im Vergleich“ auf Seite 523).



## 2.2 Bildschirm und Bedienfeld

### Bildschirm

Die TNC wird als Kompaktversion oder als Version mit separatem Bildschirm und Bedienfeld geliefert. In beiden Varianten ist die TNC mit einem 15 Zoll TFT-Flachbildschirm ausgestattet.

#### 1 Kopfzeile

Bei eingeschalteter TNC zeigt der Bildschirm in der Kopfzeile die angewählten Betriebsarten an: Maschinen-Betriebsarten links und Programmier-Betriebsarten rechts. Im größeren Feld der Kopfzeile steht die Betriebsart, auf die der Bildschirm geschaltet ist: dort erscheinen Dialogfragen und Meldetexte (Ausnahme: Wenn die TNC nur Grafik anzeigt).

#### 2 Softkeys

In der Fußzeile zeigt die TNC weitere Funktionen in einer Softkey-Leiste an. Diese Funktionen wählen Sie über die darunterliegenden Tasten. Zur Orientierung zeigen schmale Balken direkt über der Softkey-Leiste die Anzahl der Softkey-Leisten an, die sich mit den außen angeordneten schwarzen Pfeiltasten wählen lassen. Die aktive Softkey-Leiste wird als aufgehellter Balken dargestellt.

#### 3 Softkey-Wahltasten

#### 4 Softkey-Leisten umschalten



#### 5 Festlegen der Bildschirm-Aufteilung

#### 6 Bildschirm-Umschalttaste für Maschinen- und Programmier-Betriebsarten

#### 7 Softkey-Wahltasten für Maschinenhersteller-Softkeys

#### 8 Softkey-Leisten für Maschinenhersteller-Softkeys umschalten

#### 9 USB-Anschluss



### Bildschirm-Aufteilung festlegen

Der Benutzer wählt die Aufteilung des Bildschirms: So kann die TNC z.B. in der Betriebsart Programm-Einspeichern/Editieren das Programm im linken Fenster anzeigen, während das rechte Fenster gleichzeitig z.B. eine Programmier-Grafik darstellt. Alternativ lässt sich im rechten Fenster auch die Programm-Gliederung anzeigen oder ausschließlich das Programm in einem großen Fenster. Welche Fenster die TNC anzeigen kann, hängt von der gewählten Betriebsart ab.

Bildschirm-Aufteilung festlegen:



Bildschirm-Umschalttaste drücken: Die Softkey-Leiste zeigt die möglichen Bildschirm-Aufteilungen an, siehe „Betriebsarten“, Seite 62



Bildschirm-Aufteilung mit Softkey wählen

## Bedienfeld

In der Kompaktversion ist die TNC 620 mit einem integrierten Bedienfeld ausgestattet. Alternativ gibt es die TNC 620 auch als Version mit separatem Bildschirm und Bedienfeld mit Alpha-Tastatur.

Bedienelemente des Bedienfeldes:



- 1 Datei-Verwaltung
- 2 Taschenrechner
- 3 MOD-Funktion
- 4 HELP-Funktion
- 5 Programmier-Betriebsarten
- 6 Maschinen-Betriebsarten
- 7 Eröffnen der Programmier-Dialoge
- 8 Pfeil-Tasten und Sprunganweisung GOTO
- 9 Zahleneingabe und Achswahl
- 10 Navigationstasten
- 11 Alpha-Tastatur für Texteingaben, Dateinamen und DIN/ISO-Programmierungen.
- 12 Touchpad
- 13 Maschinenbedienfeld (siehe Maschinenhandbuch)

Die Funktionen der einzelnen Tasten sind auf der ersten Umschlagsseite zusammengefasst.



Manche Maschinenhersteller verwenden nicht das Standard-Bedienfeld von HEIDENHAIN. Beachten Sie in diesen Fällen das Maschinenhandbuch.

Externe Tasten, wie z.B. NC-START oder NC-STOPP, sind in Ihrem Maschinenhandbuch beschrieben.



## 2.3 Betriebsarten


### Manueller Betrieb und El. Handrad

Das Einrichten der Maschinen geschieht im Manuellen Betrieb. In dieser Betriebsart lassen sich die Maschinenachsen manuell oder schrittweise positionieren, die Bezugspunkte setzen und die Bearbeitungsebene schwenken.

Die Betriebsart El. Handrad unterstützt das manuelle Verfahren der Maschinenachsen mit einem elektronischen Handrad HR.

**Softkeys zur Bildschirm-Aufteilung** (wählen wie zuvor beschrieben)

| Fenster                                   | Softkey                 |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Positionen                                | POSITION                |
| Links: Positionen, rechts: Status-Anzeige | POSITION<br>+<br>STATUS |




### Positionieren mit Handeingabe

In dieser Betriebsart lassen sich einfache Verfahrensbewegungen programmieren, z.B. um planzufräsen oder vorzupositionieren.

**Softkeys zur Bildschirm-Aufteilung**

| Fenster                                 | Softkey                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Programm                                | PROGRAMM                |
| Links: Programm, rechts: Status-Anzeige | PROGRAMM<br>+<br>STATUS |




## Programm-Einspeichern/Editieren

Ihre Bearbeitungs-Programme erstellen Sie in dieser Betriebsart. Vielseitige Unterstützung und Ergänzung beim Programmieren bieten die Freie Kontur-Programmierung, die verschiedenen Zyklen und die Q-Parameter-Funktionen. Auf Wunsch zeigt die Programmier-Grafik die programmierten Verfahrenswege an.

### Softkeys zur Bildschirm-Aufteilung


| Fenster                                      | Softkey              |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Programm                                     | PROGRAMM             |
| Links: Programm, rechts: Programm-Gliederung | PROGRAMM<br>GLIEDER. |
| Links: Programm, rechts: Programmier-Grafik  | PROGRAMM<br>GRAFIK   |



## Programm-Test

Die TNC simuliert Programme und Programmteile in der Betriebsart Programm-Test, um z.B. geometrische Unverträglichkeiten, fehlende oder falsche Angaben im Programm und Verletzungen des Arbeitsraumes herauszufinden. Die Simulation wird grafisch mit verschiedenen Ansichten unterstützt (Software-Option **Advanced graphic features**).

Softkeys zur Bildschirm-Aufteilung: siehe „Programmlauf Satzfolge und Programmlauf Einzelsatz“, Seite 64.



## Programmlauf Satzfolge und Programmlauf Einzelsatz

In Programmlauf Satzfolge fhrt die TNC ein Programm bis zum Programm-Ende oder zu einer manuellen bzw. programmierten Unterbrechung aus. Nach einer Unterbrechung knnen Sie den Programmlauf wieder aufnehmen.


In Programmlauf Einzelsatz starten Sie jeden Satz mit der externen START-Taste einzeln.

### Softkeys zur Bildschirm-Aufteilung

| Fenster                                                                             | Softkey                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Programm                                                                            | PROGRAMM                  |
| Links: Programm, rechts: Programm-Gliederung                                        | PROGRAMM<br>+<br>GLIEDER. |
| Links: Programm, rechts: Status                                                     | PROGRAMM<br>+<br>STATUS   |
| Links: Programm, rechts: Grafik (Software-Option <b>Advanced graphic features</b> ) | PROGRAMM<br>+<br>GRAFIK   |
| Grafik (Software-Option <b>Advanced graphic features</b> )                          | GRAFIK                    |

### Softkeys zur Bildschirm-Aufteilung bei Paletten-Tabellen (Software-Option **Pallet management**)

| Fenster                                   | Softkey                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Paletten-Tabelle                          | PALETTE                  |
| Links: Programm, rechts: Paletten-Tabelle | PROGRAMM<br>+<br>PALETTE |
| Links: Paletten-Tabelle, rechts: Status   | PALETTE<br>+<br>STATUS   |



## 2.4 Status-Anzeigen

### „Allgemeine“ Status-Anzeige


Die allgemeine Status-Anzeige im unteren Bereich des Bildschirms informiert Sie über den aktuellen Zustand der Maschine. Sie erscheint automatisch in den Betriebsarten

- Programmlauf Einzelsatz und Programmlauf Satzfolge, solange für die Anzeige nicht ausschließlich „Grafik“ gewählt wurde, und beim
- Positionieren mit Handeingabe.

In den Betriebsarten Manueller Betrieb und El. Handrad erscheint die Status-Anzeige im großen Fenster.

#### Informationen der Status-Anzeige

| Symbol | Bedeutung                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IST    | Ist- oder Soll-Koordinaten der aktuellen Position                                                                                                                                             |
| XYZ    | Maschinenachsen; Hilfsachsen zeigt die TNC mit kleinen Buchstaben an. Die Reihenfolge und Anzahl der angezeigten Achsen legt Ihr Maschinenhersteller fest. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch |
| FSM    | Die Anzeige des Vorschubs in Zoll entspricht dem zehnten Teil des wirksamen Wertes. Drehzahl S, Vorschub F und wirksame Zusatzfunktion M                                                      |
| *      | Programmlauf ist gestartet                                                                                                                                                                    |
|        | Achse ist geklemmt                                                                                                                                                                            |
|        | Achse kann mit dem Handrad verfahren werden                                                                                                                                                   |
|        | Achsen werden unter Berücksichtigung der Grunddrehung verfahren                                                                                                                               |
|        | Achsen werden in geschwenkter Bearbeitungsebene verfahren                                                                                                                                     |
| TCPM   | Die Funktion <b>M128</b> oder <b>FUNCTION TCPM</b> ist aktiv                                                                                                                                  |



| Symbol                                                                            | Bedeutung                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | kein Programm aktiv       |
|  | Programm ist gestartet    |
|  | Programm ist gestoppt     |
|  | Programm wird abgebrochen |

## Zusätzliche Status-Anzeigen

Die zusätzlichen Status-Anzeigen geben detaillierte Informationen zum Programm-Ablauf. Sie lassen sich in allen Betriebsarten aufrufen, mit Ausnahme der Betriebsart Programm-Einspeichern/Editieren.

### Zusätzliche Status-Anzeige einschalten



Softkey-Leiste für die Bildschirm-Aufteilung aufrufen



Bildschirmdarstellung mit zusätzlicher Status-Anzeige wählen: Die TNC zeigt in der rechten Bildschirmhälfte das Statusformular **Übersicht** an

### Zusätzliche Status-Anzeigen wählen



Softkey-Leiste umschalten, bis STATUS-Softkeys erscheinen



Zusätzliche Status-Anzeige direkt per Softkey wählen, z.B. Positionen und Koordinaten, oder



Gewünschte Ansicht per Umschalt-Softkeys wählen

Nachfolgend sind die verfügbaren Status-Anzeigen beschrieben, die Sie über direkt über Softkeys oder über die Umschalt-Softkeys wählen können.



Beachten Sie bitte, dass einige der nachfolgend beschriebenen Status-Informationen nur dann zur Verfügung stehen, wenn Sie die dazugehörige Software-Option an Ihrer TNC freigeschaltet haben.



### Übersicht

Das Status-Formular **Übersicht** zeigt die TNC nach dem Einschalten der TNC an, sofern Sie die Bildschirm-Aufteilung PROGRAMM+STATUS (bzw. POSITION + STATUS) gewählt haben. Das Übersichtsformular enthält zusammengefasst die wichtigsten Status-Informationen, die Sie auch verteilt auf den entsprechenden Detailformularen finden.

| Softkey                         | Bedeutung                              |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <div>STATUS<br/>ÜBERSICHT</div> | Positionsanzeige                       |
|                                 | Werkzeug-Informationen                 |
|                                 | Aktive M-Funktionen                    |
|                                 | Aktive Koordinaten-Transformationen    |
|                                 | Aktives Unterprogramm                  |
|                                 | Aktive Programmteil-Wiederholung       |
|                                 | Mit <b>PGM CALL</b> gerufenes Programm |
|                                 | Aktuelle Bearbeitungszeit              |
|                                 | Name des aktiven Hauptprogrammes       |

### Allgemeine Programm-Information (Reiter PGM)

| Softkey                                       | Bedeutung                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Keine<br/>Direktanwahl<br/>möglich</div> | Name des aktiven Hauptprogrammes                                                                        |
|                                               | Kreismittelpunkt CC (Pol)                                                                               |
|                                               | Zähler für Verweilzeit                                                                                  |
|                                               | Bearbeitungszeit, wenn das Programm in der Betriebsart <b>Programm-Test</b> vollständig simuliert wurde |
|                                               | Aktuelle Bearbeitungszeit in %                                                                          |
|                                               | Aktuelle Uhrzeit                                                                                        |
|                                               | Aufgerufene Programme                                                                                   |





Programmteil-Wiederholung/Unterprogramme (Reiter LBL)

| Softkey                          | Bedeutung                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine<br>Direktanwahl<br>möglich | Aktive Programmteil-Wiederholungen mit Satz-Nummer, Label-Nummer und Anzahl der programmierten/noch auszuführenden Wiederholungen |
|                                  | Aktive Unterprogramm-Nummern mit Satz-Nummer, in der das Unterprogramm gerufen wurde und Label-Nummer die aufgerufen wurde        |


Informationen zu Standard-Zyklen (Reiter CYC)

| Softkey                          | Bedeutung                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Keine<br>Direktanwahl<br>möglich | Aktiver Bearbeitungs-Zyklus         |
|                                  | Aktive Werte des Zyklus 32 Toleranz |



Aktive Zusatzfunktionen M (Reiter M)

| Softkey                          | Bedeutung                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine<br>Direktanwahl<br>möglich | Liste der aktiven M-Funktionen mit festgelegter<br>Bedeutung                          |
|                                  | Liste der aktiven M-Funktionen, die von Ihrem<br>Maschinenhersteller angepasst werden |





Positionen und Koordinaten (Reiter POS)

| Softkey             | Bedeutung                                    |
|---------------------|----------------------------------------------|
| STATUS<br>POS.-ANZ. | Art der Positionsanzeige, z. B. Ist-Position |
|                     | Schwenkwinkel für die Bearbeitungsebene      |
|                     | Winkel der Grunddrehung                      |

Informationen zu den Werkzeugen (Reiter TOOL)

| Softkey            | Bedeutung                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STATUS<br>WERKZEUG | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeige T: Werkzeug-Nummer und -Name</li> <li>Anzeige RT: Nummer und Name eines Schwester-Werkzeugs</li> </ul> |
|                    | Werkzeugachse                                                                                                                                         |
|                    | Werkzeug-Länge und -Radien                                                                                                                            |
|                    | Aufmaße (Delta-Werte) aus der Werkzeug-Tabelle (TAB) und dem <b>TOOL CALL</b> (PGM)                                                                   |
|                    | Standzeit, maximale Standzeit (TIME 1) und maximale Standzeit bei <b>TOOL CALL</b> (TIME 2)                                                           |
|                    | Anzeige des aktiven Werkzeugs und des (nächsten) Schwester-Werkzeugs                                                                                  |



### Werkzeug-Vermessung (Reiter TT)





Die TNC zeigt den Reiter TT nur dann an, wenn diese Funktion an Ihrer Maschine aktiv ist.

| Softkey                    | Bedeutung                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Direktanwahl möglich | Nummer des Werkzeugs, das vermessen wird                                                                                                                      |
|                            | Anzeige, ob Werkzeug-Radius oder -Länge vermessen wird                                                                                                        |
|                            | MIN- und MAX-Wert Einzelschneiden-Vermessung und Ergebnis der Messung mit rotierendem Werkzeug (DYN)                                                          |
|                            | Nummer der Werkzeug-Schneide mit zugehörigem Messwert. Der Stern hinter dem Messwert zeigt an, dass die Toleranz aus der Werkzeug-Tabelle überschritten wurde |

## Koordinaten-Umrechnungen (Reiter TRANS)

| Softkey                      | Bedeutung                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STATUS<br>KOORD.<br>UMRECHN. | Name der aktiven Nullpunkt-Tabelle                                                                                    |
|                              | Aktive Nullpunkt-Nummer (#), Kommentar aus der aktiven Zeile der aktiven Nullpunkt-Nummer ( <b>DOC</b> ) aus Zyklus 7 |
|                              | Aktive Nullpunkt-Verschiebung (Zyklus 7); Die TNC zeigt eine aktive Nullpunkt-Verschiebung in bis zu 8 Achsen an      |
|                              | Gespiegelte Achsen (Zyklus 8)                                                                                         |
|                              | Aktive Grunddrehung                                                                                                   |
|                              | Aktiver Drehwinkel (Zyklus 10)                                                                                        |
|                              | Aktiver Maßfaktor / Maßfaktoren (Zyklen 11 / 26); Die TNC zeigt einen aktiven Maßfaktor in bis zu 6 Achsen an         |
|                              | Mittelpunkt der zentrischen Streckung                                                                                 |

Siehe Benutzer-Handbuch Zyklen, Zyklen zur Koordinaten-Umrechnung.




Q-Parameter anzeigen (Reiter QPARA)

| Softkey                        | Bedeutung                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>STATUS<br/>Q-PARAM.</div> | Anzeige der aktuellen Werte der definierten Q-Parameter    |
|                                | Anzeige der Zeichenketten der definierten String-Parameter |



Drücken Sie den Softkey Q PARAMETER LISTE. Die TNC öffnet ein Überblend-Fenster in dem Sie den gewünschten Bereich für die Anzeige der Q-Parameter bzw. String-Parameter eingeben können. Mehrere Q-Parameter geben Sie mit Kommas ein (z.B. Q 1,2,3,4). Anzeigebereiche definieren Sie mit einem Bindestrich (z.B. Q 10-14)



## 2.5 Window-Manager



Ihr Maschinenhersteller legt den Funktionsumfang und das Verhalten des Window-Managers fest. Maschinenhandbuch beachten!

Auf der TNC steht der Window-Manager Xfce zur Verfügung. Xfce ist ein Standardanwendung für UNIX-basierte Betriebssysteme, mit der sich die grafischen Benutzer-Oberfläche verwalten lässt. Mit dem Window-Manager sind folgende Funktionen möglich:

- Taskleiste zum Umschalten zwischen verschiedenen Anwendungen (Benutzeroberflächen) anzeigen.
- Zusätzlichen Desktop verwalten, auf dem Sonderanwendungen Ihres Maschinenherstellers ablaufen können.
- Steuern des Fokus zwischen Anwendungen der NC-Software und Anwendungen des Maschinenherstellers.
- Überblendfenster (Pop-Up Fenster) können Sie in Größe und Position verändern. Schließen, Wiederherstellen und Minimieren der Überblendfenster ist ebenfalls möglich.



Die TNC blendet im Bildschirm links oben einen Stern ein, wenn eine Anwendung des Windows-Managers, oder der Window-Manager selbst einen Fehler verursacht hat. Wechseln Sie in diesem Fall in den Window-Manager und beheben das Problem, ggf. Maschinenhandbuch beachten.

## Task-Leiste


Über die Task-Leiste wählen Sie per Mouse verschiedene Arbeitsbereiche. Die TNC stellt folgende Arbeitsbereiche zur Verfügung:

- Arbeitsbereich 1: Aktive Maschinen-Betriebsart
- Arbeitsbereich 2: Aktive Programmier-Betriebsart
- Arbeitsbereich 3: Anwendungen des Maschinenherstellers (optional verfügbar)

Darüber hinaus können Sie über die Task-Leiste auch andere Anwendungen wählen, die Sie parallel zur TNC gestartet haben (z.B. auf den **PDF Betrachter** oder den **TNCguide** umschalten).

Über das grüne HEIDENHAIN-Symbol öffnen Sie per Mouse-Klick ein Menü, über das Sie Informationen erhalten, Einstellungen vornehmen oder Anwendungen starten können. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- **About Xfce**: Informationen zum Window-Manger Xfce
- **About HeROS**: Informationen zum Betriebssystem der TNC
- **NC Control**: TNC-Software starten und stoppen. Nur für Diagnose-Zwecke erlaubt
- **Web Browser**: Mozilla Firefox starten
- **Diagnostics**: Benutzung nur für autorisierte Fachkräfte zum Starten von Diagnoseanwendungen
- **Settings**: Konfiguration verschiedener Einstellungen
  - **Date/Time**: Einstellung von Datum und Uhrzeit
  - **Language**: Spracheinstellung für Systemdialoge. Die TNC überschreibt diese Einstellung beim Starten mit der Spracheinstellung des Maschinen-Parameters **CfgDisplayLanguage**
- **Network**: Netzwerk-Einstellung
- **Reset WM-Conf**: Grundeinstellungen des Windows-Managers wiederherstellen. Setzt ggf. auch Einstellungen zurück, die Ihr Maschinenhersteller durchgeführt hat
- **Screensaver**: Einstellungen für den Bildschirmschoner, es stehen verschiedene zur Verfügung
- **Shares**: Netzwerk-Verbindungen konfigurieren
- **Tools**: Nur für autorisierte Benutzer freigegeben. Die unter Tools verfügbaren Anwendungen können sich durch Anwahl des zugehörigen Datei-Typs in der Datei-Verwaltung der TNC direkt starten (siehe „Datei-Verwaltung: Grundlagen“ auf Seite 97)



## 2.6 Zubehör: 3D-Tastsysteme und elektronische Handräder von HEIDENHAIN

### 3D-Tastsysteme (Software-Option Touch probe function)

Mit den verschiedenen 3D-Tastsystemen von HEIDENHAIN können Sie:

- Werkstücke automatisch ausrichten
- Schnell und genau Bezugspunkte setzen
- Messungen am Werkstück während des Programmlaufs ausführen
- Werkzeuge vermessen und prüfen



Alle Tastsystem-Funktionen sind im Benutzer-Handbuch Zyklenprogrammierung beschrieben. Wenden Sie sich ggf. an HEIDENHAIN, wenn Sie dieses Benutzer-Handbuch benötigen. ID: 679220-xx.

#### Die schaltenden Tastsysteme TS 220, TS 440, TS 444, TS 640 und TS 740

Diese Tastsysteme eignen sich besonders gut zum automatischen Werkstück-Ausrichten, Bezugspunkt-Setzen, für Messungen am Werkstück. Das TS 220 überträgt die Schaltsignale über ein Kabel und ist zudem eine kostengünstige Alternative, wenn Sie gelegentlich digitalisieren müssen.

Speziell für Maschinen mit Werkzeugwechsler eignen sich die Tastsysteme TS 640 (siehe Bild) und das kleinere TS 440, die die Schaltsignale via Infrarot-Strecke kabellos übertragen.

Das Funktionsprinzip: In den schaltenden Tastsystemen von HEIDENHAIN registriert ein verschleißfreier optischer Schalter die Auslenkung des Taststifts. Das erzeugte Signal veranlasst, den Istwert der aktuellen Tastsystem-Position zu speichern.



Das TT 140 ist ein schaltendes 3D-Tastsystem zum Vermessen und Prüfen von Werkzeugen. Die TNC stellt hierzu 3 Zyklen zur Verfügung, mit denen sich Werkzeug-Radius und -Länge bei stehender oder rotierender Spindel ermitteln lassen. Die besonders robuste Bauart und die hohe Schutzart machen das TT 140 gegenüber Kühlmittel und Spänen unempfindlich. Das Schaltsignal wird mit einem verschleißfreien optischen Schalter gebildet, der sich durch eine hohe Zuverlässigkeit auszeichnet.

Die elektronischen Handräder vereinfachen das präzise manuelle Verfahren der Achsschlitten. Der Verfahrensweg pro Handrad-Umdrehung ist in einem weiten Bereich wählbar. Neben den Einbau-Handrädern HR 130 und HR 150 bietet HEIDENHAIN auch das portable Handrad HR 410 an.







# 3

**Programmieren:  
Grundlagen, Datei-  
Verwaltung**



## 3.1 Grundlagen

### Wegmessgeräte und Referenzmarken

An den Maschinenachsen befinden sich Wegmessgeräte, die die Positionen des Maschinentisches bzw. des Werkzeugs erfassen. An Linearachsen sind üblicherweise Längenmessgeräte angebaut, an Rundtischen und Schwenkachsen Winkelmessgeräte.

Wenn sich eine Maschinenachse bewegt, erzeugt das dazugehörige Wegmessgerät ein elektrisches Signal, aus dem die TNC die genaue Ist-Position der Maschinenachse errechnet.

Bei einer Stromunterbrechung geht die Zuordnung zwischen der Maschinenschlitten-Position und der berechneten Ist-Position verloren. Um diese Zuordnung wieder herzustellen, verfügen inkrementale Wegmessgeräte über Referenzmarken. Beim Überfahren einer Referenzmarke erhält die TNC ein Signal, das einen maschinenfesten Bezugspunkt kennzeichnet. Damit kann die TNC die Zuordnung der Ist-Position zur aktuellen Maschinenposition wieder herstellen. Bei Längenmessgeräten mit abstandscodierten Referenzmarken müssen Sie die Maschinenachsen maximal 20 mm verfahren, bei Winkelmessgeräten um maximal 20°.




Bei absoluten Messgeräten wird nach dem Einschalten ein absoluter Positionswert zur Steuerung übertragen. Dadurch ist, ohne Verfahren der Maschinenachsen, die Zuordnung zwischen der Ist-Position und der Maschinenschlitten-Position direkt nach dem Einschalten wieder hergestellt.

### Bezugssystem

Mit einem Bezugssystem legen Sie Positionen in einer Ebene oder im Raum eindeutig fest. Die Angabe einer Position bezieht sich immer auf einen festgelegten Punkt und wird durch Koordinaten beschrieben.

Im rechtwinkligen System (kartesisches System) sind drei Richtungen als Achsen X, Y und Z festgelegt. Die Achsen stehen jeweils senkrecht zueinander und schneiden sich in einem Punkt, dem Nullpunkt. Eine Koordinate gibt den Abstand zum Nullpunkt in einer dieser Richtungen an. So lässt sich eine Position in der Ebene durch zwei Koordinaten und im Raum durch drei Koordinaten beschreiben.

Koordinaten, die sich auf den Nullpunkt beziehen, werden als absolute Koordinaten bezeichnet. Relative Koordinaten beziehen sich auf eine beliebige andere Position (Bezugspunkt) im Koordinatensystem. Relative Koordinaten-Werte werden auch als inkrementale Koordinaten-Werte bezeichnet.



## Bezugssystem an Fräsmaschinen



Bei der Bearbeitung eines Werkstücks an einer Fräsmaschine beziehen Sie sich generell auf das rechtwinklige Koordinatensystem. Das Bild rechts zeigt, wie das rechtwinklige Koordinatensystem den Maschinenachsen zugeordnet ist. Die Drei-Finger-Regel der rechten Hand dient als Gedächtnisstütze: Wenn der Mittelfinger in Richtung der Werkzeugachse vom Werkstück zum Werkzeug zeigt, so weist er in die Richtung Z+, der Daumen in die Richtung X+ und der Zeigefinger in Richtung Y+.

Die TNC 620 kann optional bis zu 5 Achsen steuern. Neben den Hauptachsen X, Y und Z gibt es parallel laufende Zusatzachsen U, V und W. Drehachsen werden mit A, B und C bezeichnet. Das Bild rechts unten zeigt die Zuordnung der Zusatzachsen bzw. Drehachsen zu den Hauptachsen.

## Bezeichnung der Achsen an Fräsmaschinen

Die Achsen X, Y und Z an Ihrer Fräsmaschine werden auch als Werkzeugachse, Hauptachse (1. Achse) und Nebenachse (2. Achse) bezeichnet. Die Anordnung der Werkzeugachse ist entscheidend für die Zuordnung von Haupt- und Nebenachse.

| Werkzeugachse | Hauptachse | Nebenachse |
|---------------|------------|------------|
| X             | Y          | Z          |
| Y             | Z          | X          |
| Z             | X          | Y          |



## Polarkoordinaten

Wenn die Fertigungszeichnung rechtwinklig bemaßt ist, erstellen Sie das Bearbeitungs-Programm auch mit rechtwinkligen Koordinaten. Bei Werkstücken mit Kreisbögen oder bei Winkelangaben ist es oft einfacher, die Positionen mit Polarkoordinaten festzulegen.



Im Gegensatz zu den rechtwinkligen Koordinaten X, Y und Z beschreiben Polarkoordinaten nur Positionen in einer Ebene. Polarkoordinaten haben ihren Nullpunkt im Pol CC (CC = circle centre; engl. Kreismittelpunkt). Eine Position in einer Ebene ist so eindeutig festgelegt durch:

- Polarkoordinaten-Radius: der Abstand vom Pol CC zur Position
- Polarkoordinaten-Winkel: Winkel zwischen der Winkel-Bezugsachse und der Strecke, die den Pol CC mit der Position verbindet

### Festlegen von Pol und Winkel-Bezugsachse

Den Pol legen Sie durch zwei Koordinaten im rechtwinkligen Koordinatensystem in einer der drei Ebenen fest. Damit ist auch die Winkel-Bezugsachse für den Polarkoordinaten-Winkel PA eindeutig zugeordnet.

| Pol-Koordinaten (Ebene) | Winkel-Bezugsachse |
|-------------------------|--------------------|
| X/Y                     | +X                 |
| Y/Z                     | +Y                 |
| Z/X                     | +Z                 |




## Absolute und inkrementale Werkstück-Positionen

### Absolute Werkstück-Positionen

Wenn sich die Koordinaten einer Position auf den Koordinaten-Nullpunkt (Ursprung) beziehen, werden diese als absolute Koordinaten bezeichnet. Jede Position auf einem Werkstück ist durch ihre absoluten Koordinaten eindeutig festgelegt.

Beispiel 1: Bohrungen mit absoluten Koordinaten:

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| Bohrung <b>1</b> | Bohrung <b>2</b> | Bohrung <b>3</b> |
| X = 10 mm        | X = 30 mm        | X = 50 mm        |
| Y = 10 mm        | Y = 20 mm        | Y = 30 mm        |



### Inkrementale Werkstück-Positionen

Inkrementale Koordinaten beziehen sich auf die zuletzt programmierte Position des Werkzeugs, die als relativer (gedachter) Nullpunkt dient. Inkrementale Koordinaten geben bei der Programmerstellung somit das Maß zwischen der letzten und der darauf folgenden Soll-Position an, um die das Werkzeug verfahren soll. Deshalb wird es auch als Kettenmaß bezeichnet.


Ein Inkremental-Maß kennzeichnen Sie durch ein „I“ vor der Achsbezeichnung.

Beispiel 2: Bohrungen mit inkrementalen Koordinaten

Absolute Koordinaten der Bohrung **4**

X = 10 mm  
Y = 10 mm


|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bohrung <b>5</b> , bezogen auf <b>4</b> | Bohrung <b>6</b> , bezogen auf <b>5</b> |
| X = 20 mm                               | X = 20 mm                               |
| Y = 10 mm                               | Y = 10 mm                               |



### Absolute und inkrementale Polarkoordinaten

Absolute Koordinaten beziehen sich immer auf den Pol und die Winkel-Bezugsachse.

Inkrementale Koordinaten beziehen sich immer auf die zuletzt programmierte Position des Werkzeugs.



## Bezugspunkt wählen

Eine Werkstück-Zeichnung gibt ein bestimmtes Formelement des Werkstücks als absoluten Bezugspunkt (Nullpunkt) vor, meist eine Werkstück-Ecke. Beim Bezugspunkt-Setzen richten Sie das Werkstück zuerst zu den Maschinenachsen aus und bringen das Werkzeug für jede Achse in eine bekannte Position zum Werkstück. Für diese Position setzen Sie die Anzeige der TNC entweder auf Null oder einen vorgegebenen Positionswert. Dadurch ordnen Sie das Werkstück dem Bezugssystem zu, das für die TNC-Anzeige bzw. Ihr Bearbeitungs-Programm gilt.



Gibt die Werkstück-Zeichnung relative Bezugspunkte vor, so nutzen Sie einfach die Zyklen zur Koordinaten-Umrechnung (siehe Benutzer-Handbuch Zyklen, Zyklen zur Koordinaten-Umrechnung).

Wenn die Werkstück-Zeichnung nicht NC-gerecht bemaßt ist, dann wählen Sie eine Position oder eine Werkstück-Ecke als Bezugspunkt, von dem aus sich die Maße der übrigen Werkstückpositionen möglichst einfach ermitteln lassen.

Besonders komfortabel setzen Sie Bezugspunkte mit einem 3D-Tastsystem von HEIDENHAIN. Siehe Benutzer-Handbuch Tastsystem-Zyklen „Bezugspunkt-Setzen mit 3D-Tastsystemen“.

### Beispiel

Die Werkstück-Skizze zeigt Bohrungen (1 bis 4), deren Bemaßungen sich auf einen absoluten Bezugspunkt mit den Koordinaten  $X=0$   $Y=0$  beziehen. Die Bohrungen (5 bis 7) beziehen sich auf einen relativen Bezugspunkt mit den absoluten Koordinaten  $X=450$   $Y=750$ . Mit dem Zyklus **NULLPUNKT-VERSCHIEBUNG** können Sie den Nullpunkt vorübergehend auf die Position  $X=450$ ,  $Y=750$  verschieben, um die Bohrungen (5 bis 7) ohne weitere Berechnungen zu programmieren.



## 3.2 Programme eröffnen und eingeben

### Aufbau eines NC-Programms im HEIDENHAIN-Klartext-Format

Ein Bearbeitungs-Programm besteht aus einer Reihe von Programmsätzen. Das Bild rechts zeigt die Elemente eines Satzes.

Die TNC numeriert die Sätze eines Bearbeitungs-Programms in aufsteigender Reihenfolge.

Der erste Satz eines Programms ist mit **BEGIN PGM**, dem Programm-Namen und der gültigen Maßeinheit gekennzeichnet.


Die darauffolgenden Sätze enthalten Informationen über:

- das Rohteil
- Werkzeug-Aufrufe
- Anfahren einer Sicherheits-Position
- Vorschübe und Drehzahlen
- Bahnbewegungen, Zyklen und weitere Funktionen

Der letzte Satz eines Programms ist mit **END PGM**, dem Programm-Namen und der gültigen Maßeinheit gekennzeichnet.



HEIDENHAIN empfiehlt, dass Sie nach dem Werkzeug-Aufruf grundsätzlich eine Sicherheits-Position anfahren, von der aus die TNC kollisionsfrei zur Bearbeitung positionieren kann!



### Rohteil definieren: BLK FORM

Direkt nach dem Eröffnen eines neuen Programms definieren Sie ein quaderförmiges, unbearbeitetes Werkstück. Um das Rohteil nachträglich zu definieren, drücken Sie die Taste SPEC FCT, den Softkey PROGRAMM VORGABEN und anschließend den Softkey BLK FORM. Diese Definition benötigt die TNC für die grafischen Simulationen. Die Seiten des Quaders dürfen maximal 100 000 mm lang sein und liegen parallel zu den Achsen X,Y und Z. Dieses Rohteil ist durch zwei seiner Eckpunkte festgelegt:

- MIN-Punkt: kleinste X-,Y- und Z-Koordinate des Quaders; Absolut-Werte eingeben
- MAX-Punkt: größte X-,Y- und Z-Koordinate des Quaders; Absolut- oder Inkremental-Werte eingeben



Die Rohteil-Definition ist nur erforderlich, wenn Sie das Programm grafisch testen wollen!



## Neues Bearbeitungs-Programm eröffnen

Ein Bearbeitungs-Programm geben Sie immer in der Betriebsart **Programm-Einspeichern/Editieren** ein. Beispiel für eine Programm-Eröffnung:



Betriebsart **Programm-Einspeichern/Editieren** wählen



Datei-Verwaltung aufrufen: Taste PGM MGT drücken

Wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie das neue Programm speichern wollen:

**DATEI-NAME = ALT.H**



Neuen Programm-Namen eingeben, mit Taste ENT bestätigen



Maßeinheit wählen: Softkey MM oder INCH drücken. Die TNC wechselt ins Programm-Fenster und eröffnet den Dialog zur Definition der **BLK-FORM** (Rohteil)

**BEARBEITUNGSEBENE IN GRAFIK: XY**



Spindelachse eingeben, z.B. Z

**ROHTEIL-DEFINITION: MINIMUM**



Nacheinander X-, Y- und Z-Koordinaten des MIN-Punkts eingeben und jeweils mit Taste ENT bestätigen

**ROHTEIL-DEFINITION: MAXIMUM**



Nacheinander X-, Y- und Z-Koordinaten des MAX-Punkts eingeben und jeweils mit Taste ENT bestätigen



Beispiel: Anzeige der BLK-Form im NC-Programm

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM NEU MM             | Programm-Anfang, Name, Maßeinheit   |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40  | Spindelachse, MIN-Punkt-Koordinaten |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 | MAX-Punkt-Koordinaten               |
| 3 END PGM NEU MM               | Programm-Ende, Name, Maßeinheit     |

Die TNC erzeugt die Satz-Nummern, sowie den **BEGIN**- und **END**-Satz automatisch.



Wenn Sie keine Rohteil-Definition programmieren wollen, brechen Sie den Dialog bei **Bearbeitungsebene in Grafik: XY** mit der Taste DEL ab!

Die TNC kann die Grafik nur dann darstellen, wenn die kürzeste Seite mindestens 50 µm und die längste Seite maximal 99 999,999 mm groß ist.



## Werkzeug-Bewegungen im Klartext-Dialog programmieren

Um einen Satz zu programmieren, beginnen Sie mit einer Dialogtaste. In der Kopfzeile des Bildschirms erfragt die TNC alle erforderlichen Daten.

### Beispiel für einen Positioniersatz



Satz eröffnen

#### KOORDINATEN?



10

Zielcoordinate für X-Achse eingeben



20

ENT

Zielcoordinate für Y-Achse eingeben, mit Taste ENT zur nächste Frage

#### RADIUSKORR.: RL/RR/KEINE KORR.:?



„Keine Radiuskorrektur“ eingeben, mit Taste ENT zur nächsten Frage

#### VORSCHUB F=? / F MAX = ENT

100

ENT

Vorschub für diese Bahnbewegung 100 mm/min, mit Taste ENT zur nächsten Frage

#### ZUSATZ-FUNKTION M?


3

ENT

Zusatzfunktion **M3** „Spindel ein“, mit Taste ENT beendet die TNC diesen Dialog

Das Programmfenster zeigt die Zeile:

3 L X+10 Y+5 R0 F100 M3



Mögliche Vorschubeingaben

| Funktionen zur Vorschubfestlegung                                                                                                                                                                                        | Softkey                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Eilgang verfahren, satzweise wirksam.<br>Ausnahme: Wenn vor <b>APPR</b> -Satz definiert, dann wirkt <b>FMAX</b> auch zum Anfahren des Hilfspunktes (siehe „Wichtige Positionen beim An- und Wegfahren“ auf Seite 180) |    |
| Mit automatisch berechnetem Vorschub aus dem <b>TOOL CALL</b> -Satz verfahren                                                                                                                                            |    |
| Mit programmiertem Vorschub (Einheit mm/min bzw. 1/10 inch/min) verfahren. Bei Drehachsen interpretiert die TNC den Vorschub in Grad/min, unabhängig davon, ob das Programm in mm oder inch geschrieben ist              |    |
| Umdrehungsvorschub definieren (Einheit mm/U bzw. inch/U). Achtung: in Inch-Programmen FU nicht mit M136 kombinierbar                                                                                                     |    |
| Zahnvorschub definieren (Einheit mm/Zahn bzw. inch/Zahn). Anzahl der Zähne muss in der Werkzeug-Tabelle in der Spalte <b>CUT.</b> definiert sein                                                                         |    |
| Funktionen zur Dialogführung                                                                                                                                                                                             | Taste                                                                               |
| Dialogfrage übergehen                                                                                                                                                                                                    |    |
| Dialog vorzeitig beenden                                                                                                                                                                                                 |   |
| Dialog abbrechen und löschen                                                                                                                                                                                             |  |



## Ist-Positionen übernehmen

Die TNC ermöglicht die aktuelle Position des Werkzeugs in das Programm zu übernehmen, z.B. wenn Sie

- Verfahrssätze programmieren
- Zyklen programmieren

Um die richtigen Positionswerte zu übernehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Eingabfeld an die Stelle in einem Satz positionieren, an der Sie eine Position übernehmen wollen



- ▶ Funktion Ist-Position übernehmen wählen: Die TNC zeigt in der Softkey-Leiste die Achsen an, deren Positionen Sie übernehmen können



- ▶ Achse wählen: Die TNC schreibt die aktuelle Position der gewählten Achse in das aktive Eingabefeld



Die TNC übernimmt in der Bearbeitungsebene immer die Koordinaten des Werkzeug-Mittelpunktes, auch wenn die Werkzeug-Radiuskorrektur aktiv ist.

Die TNC übernimmt in der Werkzeug-Achse immer die Koordinate der Werkzeug-Spitze, berücksichtigt also immer die aktive Werkzeug-Längenkorrektur.

Die TNC lässt die Softkey-Leiste zur Achsauswahl so lange aktiv, bis Sie diese durch erneutes Drücken der Taste „Ist-Position übernehmen“ wieder ausschalten. Dieses Verhalten gilt auch dann, wenn Sie den aktuellen Satz speichern und per Bahnfunktionstaste einen neuen Satz eröffnen. Wenn Sie ein Satzelement wählen, in dem Sie per Softkey eine Eingabealternative wählen müssen (z.B. die Radiuskorrektur), dann schließt die TNC die Softkey-Leiste zur Achsauswahl ebenfalls.

Die Funktion „Ist-Position übernehmen“ ist nicht erlaubt, wenn die Funktion Bearbeitungsebene schwenken aktiv ist.

## Programm editieren



Sie können ein Programm nur dann editieren, wenn es nicht gerade in einer Maschinen-Betriebsart von der TNC abgearbeitet wird.

Während Sie ein Bearbeitungs-Programm erstellen oder verändern, können Sie mit den Pfeil-Tasten oder mit den Softkeys jede Zeile im Programm und einzelne Wörter eines Satzes wählen:

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                        | Softkey/Tasten                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite nach oben blättern                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| Seite nach unten blättern                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |
| Sprung zum Programm-Anfang                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
| Sprung zum Programm-Ende                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| Position des aktuellen Satzes im Bildschirm verändern. Damit können Sie mehr Programmsätze anzeigen lassen, die vor dem aktuellen Satz programmiert sind                                                                                        |                                                                                        |
| Position des aktuellen Satzes im Bildschirm verändern. Damit können Sie mehr Programmsätze anzeigen lassen, die hinter dem aktuellen Satz programmiert sind                                                                                     |                                                                                        |
| Von Satz zu Satz springen                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Einzelne Wörter im Satz wählen                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Bestimmten Satz wählen: Taste GOTO drücken, gewünschte Satznummer eingeben, mit Taste ENT bestätigen. Oder: Satznummernschritt eingeben und die Anzahl der eingegeben Zeilen durch Druck auf Softkey N ZEILEN nach oben oder unten überspringen |                                                                                      |



| Funktion                                                    | Softkey/Taste                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wert eines gewählten Wortes auf Null setzen                 |  |
| Falschen Wert löschen                                       |  |
| Fehlermeldung (nicht blinkend) löschen                      |  |
| Gewähltes Wort löschen                                      |  |
| Gewählten Satz löschen                                      |  |
| Zyklen und Programmteile löschen                            |  |
| Satz einfügen, den Sie zuletzt editiert bzw. gelöscht haben |  |

### Sätze an beliebiger Stelle einfügen

- ▶ Wählen Sie den Satz, hinter dem Sie einen neuen Satz einfügen wollen und eröffnen Sie den Dialog

### Wörter ändern und einfügen

- ▶ Wählen Sie in einem Satz ein Wort und überschreiben Sie es mit dem neuen Wert. Während Sie das Wort gewählt haben, steht der Klartext-Dialog zur Verfügung
- ▶ Änderung abschließen: Taste END drücken

Wenn Sie ein Wort einfügen wollen, betätigen Sie die Pfeil-Tasten (nach rechts oder links), bis der gewünschte Dialog erscheint und geben den gewünschten Wert ein.



## Gleiche Wörter in verschiedenen Sätzen suchen

Für diese Funktion Softkey AUTOM. ZEICHNEN auf AUS setzen.



Ein Wort in einem Satz wählen: Pfeil-Tasten so oft drücken, bis gewünschtes Wort markiert ist



Satz mit Pfeiltasten wählen

Die Markierung befindet sich im neu gewählten Satz auf dem gleichen Wort, wie im zuerst gewählten Satz.



Wenn Sie in sehr langen Programmen die Suche gestartet haben, blendet die TNC ein Fenster mit Fortschritts-Anzeige ein. Zusätzlich können Sie dann per Softkey die Suche abbrechen.

## Beliebigen Text finden

- ▶ Suchfunktion wählen: Softkey SUCHEN drücken. Die TNC zeigt den Dialog **Suche Text**:
- ▶ Gesuchten Text eingeben
- ▶ Text suchen: Softkey AUSFÜHREN drücken



## Programmteile markieren, kopieren, löschen und einfügen

Um Programmteile innerhalb eines NC-Programms, bzw. in ein anderes NC-Programm zu kopieren, stellt die TNC folgende Funktionen zur Verfügung: Siehe Tabelle unten.

Um Programmteile zu kopieren gehen Sie wie folgt vor:


- ▶ Softkeyleiste mit Markierungsfunktionen wählen
- ▶ Ersten (letzten) Satz des zu kopierenden Programmteils wählen
- ▶ Ersten (letzten) Satz markieren: Softkey BLOCK MARKIEREN drücken. Die TNC hinterlegt die erste Stelle der Satznummer mit einem Hellfeld und blendet den Softkey MARKIEREN ABBRECHEN ein
- ▶ Bewegen Sie das Hellfeld auf den letzten (ersten) Satz des Programmteils den Sie kopieren oder löschen wollen. Die TNC stellt alle markierten Sätze in einer anderen Farbe dar. Sie können die Markierungsfunktion jederzeit beenden, indem Sie den Softkey MARKIEREN ABBRECHEN drücken
- ▶ Markiertes Programmteil kopieren: Softkey BLOCK KOPIEREN drücken, markiertes Programmteil löschen: Softkey BLOCK LÖSCHEN drücken. Die TNC speichert den markierten Block
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Satz, hinter dem Sie das kopierte (gelöschte) Programmteil einfügen wollen



Um das kopierte Programmteil in einem anderen Programm einzufügen, wählen Sie das entsprechende Programm über die Datei-Verwaltung und markieren dort den Satz, hinter dem Sie einfügen wollen.

- ▶ Gespeichertes Programmteil einfügen: Softkey BLOCK EINFÜGEN drücken
- ▶ Markierungsfunktion beenden: Softkey MARKIEREN ABBRECHEN drücken

| Funktion                                | Softkey                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Markierungsfunktion einschalten         | BLOCK<br>MARKIEREN         |
| Markierungsfunktion ausschalten         | MARKIEREN<br>ABBRECHEN     |
| Markierten Block löschen                | BLOCK<br>AUS-<br>SCHNEIDEN |
| Im Speicher befindlichen Block einfügen | BLOCK<br>EINFÜGEN          |
| Markierten Block kopieren               | BLOCK<br>KOPIEREN          |



# Die Suchfunktion der TNC

Mit der Suchfunktion der TNC können Sie beliebige Texte innerhalb eines Programmes suchen und bei Bedarf auch durch einen neuen Text ersetzen.

## Nach beliebigen Texten suchen

- Ggf. Satz wählen, in dem das zu suchende Wort gespeichert ist
 

SUCHEN


  - Suchfunktion wählen: Die TNC blendet das Suchfenster ein und zeigt in der Softkey-Leiste die zur Verfügung stehenden Suchfunktionen an (siehe Tabelle Suchfunktionen)
- X +40

  - Zu suchenden Text eingeben, auf Groß-/Kleinschreibung achten
- SUCHEN

  - Suchvorgang starten: Die TNC springt auf den nächsten Satz, in dem der gesuchte Text gespeichert ist
- SUCHEN

  - Suchvorgang wiederholen: Die TNC springt auf den nächsten Satz, in dem der gesuchte Text gespeichert ist
- ENDE

  - Suchfunktion beenden



## Suchen/Ersetzen von beliebigen Texten



Die Funktion Suchen/Ersetzen ist nicht möglich, wenn

- ein Programm geschützt ist
- das Programm von der TNC gerade abgearbeitet wird

Bei der Funktion ALLE ERSETZEN darauf achten, dass Sie nicht versehentlich Textteile ersetzen, die eigentlich unverändert bleiben sollen. Ersetzte Texte sind unwiederbringlich verloren.

- ▶ Ggf. Satz wählen, in dem das zu suchende Wort gespeichert ist



- ▶ Suchfunktion wählen: Die TNC blendet das Suchfenster ein und zeigt in der Softkey-Leiste die zur Verfügung stehenden Suchfunktionen an



- ▶ Zu suchenden Text eingeben, auf Groß-/Kleinschreibung achten, mit Taste ENT bestätigen



- ▶ Text eingeben der eingesetzt werden soll, auf Groß-/Kleinschreibung achten



- ▶ Suchvorgang starten: Die TNC springt auf den nächsten gesuchten Text



- ▶ Um den Text zu ersetzen und anschließend die nächste Fundstelle anzuspringen: Softkey ERSETZEN drücken, oder um alle gefundenen Textstellen zu ersetzen: Softkey ALLE ERSETZEN drücken, oder um den Text nicht zu ersetzen und die nächste Fundstelle anzuspringen: Softkey SUCHEN drücken



- ▶ Suchfunktion beenden

## 3.3 Datei-Verwaltung: Grundlagen

### Dateien

| Dateien in der TNC                         | Typ  |
|--------------------------------------------|------|
| <b>Programme</b>                           |      |
| im HEIDENHAIN-Format                       | .H   |
| im DIN/ISO-Format                          | .I   |
| <b>Tabellen für</b>                        |      |
| Werkzeuge                                  | .T   |
| Werkzeug-Wechsler                          | .TCH |
| Paletten                                   | .P   |
| Nullpunkte                                 | .D   |
| Punkte                                     | .PNT |
| Presets                                    | .PR  |
| Tastsysteme                                | .TP  |
| Backup-Dateien                             | .BAK |
| Abhängige Dateien (z.B. Gliederungspunkte) | .DEP |
| <b>Texte als</b>                           |      |
| ASCII-Dateien                              | .A   |
| Protokoll-Dateien                          | .TXT |
| Hilfe-Dateien                              | .CHM |

Wenn Sie ein Bearbeitungs-Programm in die TNC eingeben, geben Sie diesem Programm zuerst einen Namen. Die TNC speichert das Programm auf der Festplatte als eine Datei mit dem gleichen Namen ab. Auch Texte und Tabellen speichert die TNC als Dateien.

Damit Sie die Dateien schnell auffinden und verwalten können, verfügt die TNC über ein spezielles Fenster zur Datei-Verwaltung. Hier können Sie die verschiedenen Dateien aufrufen, kopieren, umbenennen und löschen.

Sie können mit der TNC Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 2 GByte verwalten und speichern.



Je nach Einstellung erzeugt die TNC nach dem Editieren und Abspeichern von NC-Programmen eine Backup-Datei \*.bak. Dies kann den Ihnen zur Verfügung stehenden Speicherplatz beeinträchtigen.

### Namen von Dateien

Bei Programmen, Tabellen und Texten hängt die TNC noch eine Erweiterung an, die vom Datei-Namen durch einen Punkt getrennt ist. Diese Erweiterung kennzeichnet den Datei-Typ.

|            |           |
|------------|-----------|
| PROG20     | .H        |
| Datei-Name | Datei-Typ |

Die Länge von Dateinamen sollte 25 Zeichen nicht überschreiten, ansonsten zeigt die TNC den Programm-Namen nicht mehr vollständig an.

Dateinamen auf der TNC unterliegen folgender Norm: The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (Posix-Standard). Demnach dürfen Dateinamen folgende Zeichen enthalten:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i  
j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . \_ -

Alle anderen Zeichen sollten Sie in Dateinamen nicht verwenden, um Probleme bei der Dateiübertragung zu vermeiden.



Die maximal erlaubte Länge von Dateinamen darf so lang sein, dass die maximal erlaubte Pfadlänge von 82 Zeichen nicht überschritten wird (siehe „Pfade“ auf Seite 100).

## Extern erstellte Dateien auf der TNC anzeigen

Auf der TNC sind einige Zusatztools installiert, mit denen Sie die in der folgenden Tabelle dargestellten Dateien anzeigen und teilweise auch bearbeiten können.

| Dateiarten       | Typ  |
|------------------|------|
| PDF-Dateien      | pdf  |
| Excel-Tabellen   | xls  |
|                  | csv  |
| Internet-Dateien | html |
| Text-Dateien     | txt  |
|                  | ini  |
| Grafik-Dateien   | bmp  |
|                  | gif  |
|                  | jpg  |
|                  | png  |

Weitere Informationen zum Anzeigen und Bearbeiten der aufgeführten Datei-Typen: Siehe "Zusatztools zur Verwaltung externer Datei-Typen" auf Seite 115.

## Datensicherung

HEIDENHAIN empfiehlt, die auf der TNC neu erstellten Programme und Dateien in regelmäßigen Abständen auf einem PC zu sichern.

Mit der kostenlosen Datenübertragungs-Software TNCremo NT stellt HEIDENHAIN eine einfache Möglichkeit zur Verfügung, Backups von auf der TNC gespeicherten Daten zu erstellen.

Weiterhin benötigen Sie einen Datenträger, auf dem alle maschinenspezifischen Daten (PLC-Programm, Maschinen-Parameter usw.) gesichert sind. Wenden Sie sich hierzu ggf. an Ihren Maschinenhersteller.



Löschen Sie von Zeit zu Zeit nicht mehr benötigte Dateien, damit die TNC für Systemdateien (z.B. Werkzeug-Tabelle) immer genügend freien Speicher zur Verfügung hat.

## 3.4 Arbeiten mit der Datei-Verwaltung

### Verzeichnisse

Da Sie auf der Festplatte sehr viele Programme bzw. Dateien speichern können, legen Sie die einzelnen Dateien in Verzeichnissen (Ordern) ab, um den Überblick zu wahren. In diesen Verzeichnissen können Sie weitere Verzeichnisse einrichten, sogenannte Unterverzeichnisse. Mit der Taste -/+ oder ENT können Sie Unterverzeichnisse ein- bzw. ausblenden.

### Pfade

Ein Pfad gibt das Laufwerk und sämtliche Verzeichnisse bzw. Unterverzeichnisse an, in denen eine Datei gespeichert ist. Die einzelnen Angaben werden mit „\“ getrennt.




Die maximal erlaubte Pfadlänge, also alle Zeichen von Laufwerk, Verzeichnis und Dateiname inklusive Erweiterung, darf 256 Zeichen nicht überschreiten!

### Beispiel

Auf dem Laufwerk **TNC:\** wurde das Verzeichnis **AUFTR1** angelegt. Danach wurde im Verzeichnis **AUFTR1** noch das Unterverzeichnis **NCPROG** angelegt und dort das Bearbeitungs-Programm **PROG1.H** hineinkopiert. Das Bearbeitungs-Programm hat damit den Pfad:

**TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.H**

Die Grafik rechts zeigt ein Beispiel für eine Verzeichnisanzeige mit verschiedenen Pfaden.



# Übersicht: Funktionen der Datei-Verwaltung

| Funktion                                          | Softkey                                                                             | Seite     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Einzelne Datei kopieren                           |    | Seite 106 |
| Bestimmten Datei-Typ anzeigen                     |    | Seite 103 |
| Neue Datei anlegen                                |    | Seite 105 |
| Die letzten 10 gewählten Dateien anzeigen         |    | Seite 110 |
| Datei oder Verzeichnis löschen                    |    | Seite 110 |
| Datei markieren                                   |    | Seite 112 |
| Datei umbenennen                                  |    | Seite 113 |
| Datei gegen Löschen und Ändern schützen           |    | Seite 114 |
| Datei-Schutz aufheben                             |    | Seite 114 |
| Werkzeug-Tabelle importieren                      |    | Seite 158 |
| Netzlaufwerke verwalten                           |  | Seite 122 |
| Editor wählen                                     |  | Seite 114 |
| Dateien nach Eigenschaften sortieren              |  | Seite 113 |
| Verzeichnis kopieren                              |  | Seite 109 |
| Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen löschen |  |           |
| Verzeichnisse eines Laufwerks anzeigen            |  |           |
| Verzeichnis umbenennen                            |  |           |
| Neues Verzeichnis erstellen                       |  |           |



## Datei-Verwaltung aufrufen


PGM  
MGT

Taste PGM MGT drücken: Die TNC zeigt das Fenster zur Datei-Verwaltung (das Bild zeigt die Grundeinstellung. Wenn die TNC eine andere Bildschirm-Aufteilung anzeigt, drücken Sie den Softkey FENSTER)

Das linke, schmale Fenster zeigt die vorhandenen Laufwerke und Verzeichnisse an. Laufwerke bezeichnen Geräte, mit denen Daten gespeichert oder übertragen werden. Ein Laufwerk ist die Festplatte der TNC, weitere Laufwerke sind die Schnittstellen (RS232, Ethernet), an die Sie beispielsweise einen Personal-Computer anschließen können. Ein Verzeichnis ist immer durch ein Ordner-Symbol (links) und den Verzeichnis-Namen (rechts) gekennzeichnet. Unterverzeichnisse sind nach rechts eingerückt. Befindet sich ein Dreieck vor dem Ordner-Symbol, dann sind noch weitere Unterverzeichnisse vorhanden, die Sie mit der Taste +/- oder ENT einblenden können.

Das rechte, breite Fenster zeigt alle Dateien an, die in dem gewählten Verzeichnis gespeichert sind. Zu jeder Datei werden mehrere Informationen gezeigt, die in der Tabelle unten aufgeschlüsselt sind.

| Anzeige                                                                             | Bedeutung                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Datei-Name                                                                          | Name mit maximal 25 Zeichen                                                   |
| Typ                                                                                 | Datei-Typ                                                                     |
| Bytes                                                                               | Dateigröße in Byte                                                            |
| Status                                                                              | Eigenschaft der Datei:                                                        |
| E                                                                                   | Programm ist in der Betriebsart Programmieren ausgewählt                      |
| S                                                                                   | Programm ist in der Betriebsart Programm-Test ausgewählt                      |
| M                                                                                   | Programm ist in einer Programmlauf-Betriebsart ausgewählt                     |
|  | Datei ist gegen Löschen und Ändern geschützt                                  |
|  | Datei ist gegen Löschen und Ändern geschützt weil es gerade abgearbeitet wird |
| Datum                                                                               | Datum, an der die Datei das letzte Mal geändert wurde                         |
| Zeit                                                                                | Uhrzeit, an der die Datei das letzte Mal geändert wurde                       |



## Laufwerke, Verzeichnisse und Dateien wählen



Datei-Verwaltung aufrufen

Benutzen Sie die Pfeil-Tasten oder die Softkeys, um das Hellfeld an die gewünschte Stelle auf dem Bildschirm zu bewegen:



Bewegt das Hellfeld vom rechten ins linke Fenster und umgekehrt



Bewegt das Hellfeld in einem Fenster auf und ab



Bewegt das Hellfeld in einem Fenster seitenweise auf und ab

Schritt 1: Laufwerk wählen

Laufwerk im linken Fenster markieren:



Laufwerk wählen: Softkey WÄHLEN drücken, oder



Taste ENT drücken

Schritt 2: Verzeichnis wählen

Verzeichnis im linken Fenster markieren: Das rechte Fenster zeigt automatisch alle Dateien aus dem Verzeichnis an, das markiert (hell hinterlegt) ist

### Schritt 3: Datei wählen



Softkey TYP WÄHLEN drücken



Softkey des gewünschten Datei-Typs drücken, oder



alle Dateien anzeigen: Softkey ALLE ANZ. drücken,  
oder

Datei im rechten Fenster markieren:



Softkey WÄHLEN drücken, oder



Taste ENT drücken

Die TNC aktiviert die gewählte Datei in der Betriebsart, aus der Sie die Datei-Verwaltung aufgerufen haben

## Neues Verzeichnis erstellen

Verzeichnis im linken Fenster markieren, in dem Sie ein Unterverzeichnis erstellen wollen

NEU  Den neuen Verzeichnisnamen eingeben, Taste ENT drücken

VERZEICHNIS \NEU ERZEUGEN?

 Mit Softkey JA bestätigen, oder

 mit Softkey NEIN abbrechen

## Neue Datei erstellen

Verzeichnis wählen, in dem Sie die neue Datei erstellen wollen

NEU  Den neuen Dateinamen mit Datei-Endung eingeben, Taste ENT drücken

 Dialog zum Erstellen einer neuen Datei öffnen

NEU  Den neuen Dateinamen mit Datei-Endung eingeben, Taste ENT drücken

## Einzelne Datei kopieren

- Bewegen Sie das Hellfeld auf die Datei, die kopiert werden soll



- Softkey KOPIEREN drücken: Kopierfunktion wählen. Die TNC öffnet ein Überblendfenster



- Namen der Ziel-Datei eingeben und mit Taste ENT oder Softkey OK übernehmen: Die TNC kopiert die Datei ins aktuelle Verzeichnis, bzw. ins gewählte Ziel-Verzeichnis. Die ursprüngliche Datei bleibt erhalten, oder



- Drücken Sie den Softkey Ziel-Verzeichnis, um in einem Überblendfenster das Ziel-Verzeichnis zu wählen und mit Taste ENT oder Softkey OK übernehmen: Die TNC kopiert die Datei mit dem gleichen Namen ins gewählte Verzeichnis. Die ursprüngliche Datei bleibt erhalten



Die TNC zeigt eine Fortschrittanzeige, wenn Sie den Kopiervorgang mit der Taste ENT oder dem Softkey OK gestartet haben.

## Datei in ein anderes Verzeichnis kopieren

- Bildschirm-Aufteilung mit gleich großen Fenstern wählen
- In beiden Fenstern Verzeichnisse anzeigen: Softkey PFAD drücken

Rechtes Fenster

- Hellfeld auf das Verzeichnis bewegen, in das Sie die Dateien kopieren möchten und mit Taste ENT Dateien in diesem Verzeichnis anzeigen

Linkes Fenster

- Verzeichnis mit den Dateien wählen, die Sie kopieren möchten und mit Taste ENT Dateien anzeigen



- Funktionen zum Markieren der Dateien anzeigen



- Hellfeld auf Datei bewegen, die Sie kopieren möchten und markieren. Falls gewünscht, markieren Sie weitere Dateien auf die gleiche Weise



- Die markierten Dateien in das Zielverzeichnis kopieren

Weitere Markierungs-Funktionen: siehe „Dateien markieren“, Seite 112.

Wenn Sie sowohl im linken als auch im rechten Fenster Dateien markiert haben, dann kopiert die TNC von dem Verzeichnis aus in dem das Hellfeld steht.

### Dateien überschreiben

Wenn Sie Dateien in ein Verzeichnis kopieren, in dem sich Dateien mit gleichem Namen befinden, dann fragt die TNC, ob die Dateien im Zielverzeichnis überschrieben werden dürfen:

- Alle Dateien überschreiben (Feld „Bestende Dateien“ angewählt): Softkey OK drücken oder
- Keine Datei überschreiben: Softkey ABBRUCH drücken oder

Wenn Sie eine geschützte Datei überschreiben wollen, müssen Sie dies in dem Feld „Geschützte Dateien“ anwählen bzw. den Vorgang abbrechen.

## Tabelle kopieren

### Zeilen in eine Tabelle importieren

Wenn Sie eine Tabelle in eine bestehende Tabelle kopieren, können Sie mit dem Softkey **FELDER ERSETZEN** einzelne Zeilen überschreiben. Voraussetzungen:

- die Ziel-Tabelle muss bereits existieren
- die zu kopierende Datei darf nur die zu ersetzenden Zeilen enthalten
- der Datei-Typ der Tabellen muss identisch sein



Mit der Funktion **FELDER ERSETZEN** werden Zeilen in der Ziel-Tabelle überschrieben. Legen Sie eine Sicherheitskopie der originalen Tabelle an, um Datenverlust zu vermeiden.

### Beispiel

Sie haben auf einem Voreinstellgerät die Werkzeug-Länge und den Werkzeug-Radius von 10 neuen Werkzeugen vermessen. Anschließend erzeugt das Voreinstellgerät die Werkzeug-Tabelle **TOOL\_Import.T** mit 10 Zeilen (sprich 10 Werkzeugen).

- ▶ Kopieren Sie diese Tabelle von dem externen Datenträger in ein beliebiges Verzeichnis
- ▶ Kopieren Sie die extern erstellte Tabelle mit der Dateiverwaltung der TNC in die bestehende Tabelle **TOOL.T**: Die TNC fragt, ob die bestehende Werkzeug-Tabelle **TOOL.T** überschrieben werden soll:
- ▶ Drücken Sie den Softkey **JA**, dann überschreibt die TNC die aktuelle Datei **TOOL.T** vollständig. Nach dem Kopiervorgang besteht **TOOL.T** also aus 10 Zeilen
- ▶ Oder drücken Sie den Softkey **FELDER ERSETZEN**, dann überschreibt die TNC in der Datei **TOOL.T** die 10 Zeilen. Die Daten der restlichen Zeilen werden von der TNC nicht verändert

### Zeilen aus einer Tabelle extrahieren

In Tabellen können Sie eine oder mehrere Zeilen markieren und in einer separaten Tabelle speichern.

- ▶ Öffnen Sie die Tabelle aus der Sie Zeilen kopieren möchten
- ▶ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die erste zu kopierende Zeile
- ▶ Drücken Sie den Softkey **ZUSÄTZL. FUNKT.**
- ▶ Drücken Sie den Softkey **MARKIEREN**
- ▶ Markieren Sie ggf. weitere Zeilen
- ▶ Drücken Sie den Softkey **SPEICHERN UNTER**
- ▶ Geben Sie einen Tabellen-Namen ein, in dem die selektierten Zeilen gespeichert werden sollen

## Verzeichnis kopieren

- ▶ Bewegen Sie das Hellfeld im rechten Fenster auf das Verzeichnis das Sie kopieren wollen
- ▶ Drücken Sie den Softkey KOPIEREN: Die TNC blendet das Fenster zur Auswahl des Zielverzeichnisses ein
- ▶ Zielverzeichnis wählen und mit Taste ENT oder Softkey OK bestätigen: Die TNC kopiert das gewählte Verzeichnis inklusive Unterverzeichnisse in das gewählte Zielverzeichnis



# Eine der zuletzt gewählten Dateien auswählen

PGM MGT

Datei-Verwaltung aufrufen

LETZTE DATEIEN

Die letzten 10 angewählten Dateien anzeigen:  
Softkey LETZTE DATEIEN drücken

↓

↑

Bewegt das Hellfeld in einem Fenster auf und ab

OK

Datei wählen: Softkey OK drücken, oder

ENT

Taste ENT drücken

## Datei löschen

!

**Achtung, Datenverlust möglich!**  
Das Löschen von Dateien können Sie nicht mehr rückgängig machen!

LÖSCHEN

► Bewegen Sie das Hellfeld auf die Datei, die löschen möchten

► Löschfunktion wählen: Softkey LÖSCHEN drücken.  
Die TNC fragt, ob die Datei tatsächlich gelöscht werden soll

► Löschen bestätigen: Softkey OK drücken oder

► Löschen abbrechen: Softkey ABRUCH drücken

110

Programmieren: Grundlagen, Datei-Verwaltung

## Verzeichnis löschen



### Achtung, Datenverlust möglich!

Das Löschen von Dateien können Sie nicht mehr rückgängig machen!

- Bewegen Sie das Hellfeld auf das Verzeichnis, das Sie löschen möchten



- Löschfunktion wählen: Softkey LÖSCHEN drücken. Die TNC fragt, ob das Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen und Dateien tatsächlich gelöscht werden soll
- Löschen bestätigen: Softkey OK drücken oder
- Löschen abbrechen: Softkey ABBRUCH drücken



Dateien markieren

| Markierungs-Funktion                   | Softkey                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einzelne Datei markieren               |  |
| Alle Dateien im Verzeichnis markieren  |  |
| Markierung für einzelne Datei aufheben |  |
| Markierung für alle Dateien aufheben   |  |
| Alle markierten Dateien kopieren       |  |

Funktionen, wie das Kopieren oder Löschen von Dateien, können Sie sowohl auf einzelne als auch auf mehrere Dateien gleichzeitig anwenden. Mehrere Dateien markieren Sie wie folgt:


Hellfeld auf erste Datei bewegen



Markierungs-Funktionen anzeigen: Softkey MARKIEREN drücken



Datei markieren: Softkey DATEI MARKIEREN drücken




Hellfeld auf weitere Datei bewegen. Funktioniert nur über Softkeys, nicht mit den Pfeiltasten navigieren!



Weitere Datei markieren: Softkey DATEI MARKIEREN drücken usw.



Markierte Dateien kopieren: Softkey KOP. MARK. drücken, oder



Markierte Dateien löschen: Softkey ENDE drücken, um Markierungs-Funktionen zu verlassen und anschließend Softkey LÖSCHEN drücken, um markierte Dateien zu löschen



## Datei umbenennen

- Bewegen Sie das Hellfeld auf die Datei, die Sie umbenennen möchten



- Funktion zum Umbenennen wählen
- Neuen Datei-Namen eingeben; der Datei-Typ kann nicht geändert werden
- Umbenennen ausführen: Softkey OK oder Taste ENT drücken

## Dateien sortieren

- Wählen Sie den Ordner in dem Sie die Dateien sortieren möchten



- Softkey SORTIEREN wählen
- Softkey mit entsprechendem Darstellungskriterium wählen



## Zusätzliche Funktionen

### Datei schützen/Dateischutz aufheben

- Bewegen Sie das Hellfeld auf die Datei, die Sie schützen möchten



- Zusätzliche Funktionen wählen: Softkey ZUSÄTZL. FUNKT. drücken



- Dateischutz aktivieren: Softkey SCHÜTZEN drücken, die Datei erhält Status P



- Dateischutz aufheben: Softkey UNGESCH. drücken

### Editor wählen

- Bewegen Sie das Hellfeld im rechten Fenster auf die Datei, die Sie öffnen möchten



- Zusätzliche Funktionen wählen: Softkey ZUSÄTZL. FUNKT. drücken



- Auswahl des Editors mit dem die gewählte Datei geöffnet werden soll: Softkey EDITOR WÄHLEN drücken

- Gewünschten Editor markieren

- Softkey OK drücken, um Datei zu öffnen

### USB-Gerät anbinden/entfernen

- Bewegen Sie das Hellfeld ins linke Fenster



- Zusätzliche Funktionen wählen: Softkey ZUSÄTZL. FUNKT. drücken



- Softkey-Leiste umschalten

- Nach USB-Gerät suchen

- Um das USB-Gerät zu entfernen: Bewegen Sie das Hellfeld auf das USB-Gerät



- USB-Gerät entfernen

Weitere Informationen: Siehe „USB-Geräte an der TNC“, Seite 123.

# Zusatztools zur Verwaltung externer Datei-Typen

Mit Zusatztools können Sie verschiedene, extern erstellte Datei-Typen auf der TNC anzeigen oder bearbeiten.

| Dateiarten                                  | Beschreibung |
|---------------------------------------------|--------------|
| PDF-Dateien (pdf)                           | Seite 115    |
| Excel-Tabellen (xls, csv)                   | Seite 116    |
| Internet-Dateien (htm, html)                | Seite 116    |
| ZIP-Archive (zip)                           | Seite 117    |
| Text-Dateien (ASCII-Dateien, z.B. txt, ini) | Seite 118    |
| Grafik-Dateien (bmp, gif, jpg, png)         | Seite 119    |



Wenn Sie die Dateien vom PC aus mit TNCremoNT auf die Steuerung übertragen, dann müssen Sie die Dateinamenserweiterungen pdf, xls, zip, bmp gif, jpg und png in die Liste der binär zu übertragenden Dateitypen eingetragen haben (Menüpunkt >Extras >Konfiguration >Modus in TNCremoNT).

## PDF-Dateien anzeigen

Um PDF-Dateien direkt auf der TNC zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

- PGM MGT
  - ▶ Datei-Verwaltung aufrufen
  - ▶ Verzeichnis wählen, in dem die PDF-Datei gespeichert ist
  - ▶ Bewegen Sie das Hellfeld auf die PDF-Datei
- ENT
  - ▶ Taste ENT drücken: Die TNC öffnet die PDF-Datei mit dem Zusatz-Tool **PDF Betrachter** in einer eigenen Anwendung

Mit der Tasten-Kombination ALT+TAB können Sie jederzeit auf die TNC-Oberfläche zurückschalten und die PDF-Datei geöffnet lassen. Alternativ können Sie auch per Mouse-Klick auf das entsprechende Symbol in der Task-Leiste zurück auf die TNC-Oberfläche wechseln.

Wenn Sie den Mouse-Zeiger über einer Schaltfläche positionieren, erhalten Sie einen kurzen Tipp-Text zur jeweiligen Funktion der Schaltfläche. Weitere Informationen zur Bedienung des **PDF Betrachters** finden Sie unter **Hilfe**.

Um den **PDF Betrachter** zu beenden gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Mit der Mouse Menüpunkt **Datei** wählen
- ▶ Menüpunkt **Schließen** wählen: Die TNC kehrt zurück in die Datei-Verwaltung



## Excel-Dateien anzeigen und bearbeiten

Um Excel-Dateien mit der Dateieendung **xls** oder **csv** direkt auf der TNC zu öffnen und zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:


- PGM MGT**
  - ▶ Datei-Verwaltung aufrufen
  - ▶ Verzeichnis wählen, in dem die Excel-Datei gespeichert ist
  - ▶ Bewegen Sie das Hellfeld auf die Excel-Datei
- ENT**
  - ▶ Taste ENT drücken: Die TNC öffnet die Excel-Datei mit dem Zusatz-Tool **Gnumeric** in einer eigenen Anwendung

Mit der Tasten-Kombination ALT+TAB können Sie jederzeit auf die TNC-Oberfläche zurückschalten und die Excel-Datei geöffnet lassen. Alternativ können Sie auch per Mouse-Klick auf das entsprechende Symbol in der Task-Leiste zurück auf die TNC-Oberfläche wechseln.

Wenn Sie den Mouse-Zeiger über einer Schaltfläche positionieren, erhalten Sie einen kurzen Tipp-Text zur jeweiligen Funktion der Schaltfläche. Weitere Informationen zur Bedienung von **Gnumeric** finden Sie unter **Help**.

Um **Gnumeric** zu beenden gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Mit der Mouse Menüpunkt **File** wählen
- ▶ Menüpunkt **Quit** wählen: Die TNC kehrt zurück in die Datei-Verwaltung



## Internet-Dateien anzeigen

Um Internet-Dateien mit der Dateieendung **htm** oder **html** direkt auf der TNC zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:


- PGM MGT**
  - ▶ Datei-Verwaltung aufrufen
  - ▶ Verzeichnis wählen, in dem die Internet-Datei gespeichert ist
  - ▶ Bewegen Sie das Hellfeld auf die Internet-Datei
- ENT**
  - ▶ Taste ENT drücken: Die TNC öffnet die Internet-Datei mit dem Zusatz-Tool **Mozilla Firefox** in einer eigenen Anwendung

Mit der Tasten-Kombination ALT+TAB können Sie jederzeit auf die TNC-Oberfläche zurückschalten und die PDF-Datei geöffnet lassen. Alternativ können Sie auch per Mouse-Klick auf das entsprechende Symbol in der Task-Leiste zurück auf die TNC-Oberfläche wechseln.

Wenn Sie den Mouse-Zeiger über einer Schaltfläche positionieren, erhalten Sie einen kurzen Tipp-Text zur jeweiligen Funktion der Schaltfläche. Weitere Informationen zur Bedienung des **Mozilla Firefox** finden Sie unter **Help**.

Um den **Mozilla Firefox** zu beenden gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Mit der Mouse Menüpunkt **File** wählen
- ▶ Menüpunkt **Quit** wählen: Die TNC kehrt zurück in die Datei-Verwaltung



## Arbeiten mit ZIP-Archiven

Um ZIP-Archive mit der Dateieendung **zip** direkt auf der TNC zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

PGM  
MGT

- Datei-Verwaltung aufrufen
- Verzeichnis wählen, in dem die Archiv-Datei gespeichert ist
- Bewegen Sie das Hellfeld auf die Archiv-Datei

ENT


- Taste ENT drücken: Die TNC öffnet die Archiv-Datei mit dem Zusatz-Tool **Xarchiver** in einer eigenen Anwendung

Mit der Tasten-Kombination ALT+TAB können Sie jederzeit auf die TNC-Oberfläche zurückschalten und die Archiv-Datei geöffnet lassen. Alternativ können Sie auch per Mouse-Klick auf das entsprechende Symbol in der Task-Leiste zurück auf die TNC-Oberfläche wechseln.

Wenn Sie den Mouse-Zeiger über einer Schaltfläche positionieren, erhalten Sie einen kurzen Tipp-Text zur jeweiligen Funktion der Schaltfläche. Weitere Informationen zur Bedienung von **Xarchiver** finden Sie unter **Hilfe**.



Beachten Sie, dass die TNC beim Packen und Entpacken von NC-Programmen und NC-Tabellen keine Konvertierung von binär nach ASCII bzw. umgekehrt durchführt. Beim Übertragen auf TNC-Steuerungen mit anderen Software-Versionen, können solche Dateien dann ggf. nicht von der TNC gelesen werden.



Um **Xarchiver** zu beenden gehen Sie wie folgt vor:

- Mit der Mouse Menüpunkt **Archiv** wählen
- Menüpunkt **Beenden** wählen: Die TNC kehrt zurück in die Datei-Verwaltung



## Text-Dateien anzeigen oder bearbeiten

Um Text-Dateien (ASCII-Dateien, z.B. mit Dateieindung **txt** oder **ini**) zu öffnen und zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

PGM  
MGT

- ▶ Datei-Verwaltung aufrufen
- ▶ Laufwerk und Verzeichnis wählen, in dem die Text-Datei gespeichert ist
- ▶ Bewegen Sie das Hellfeld auf die Text-Datei
- ▶ Taste ENT drücken: Die TNC zeigt ein Fenster zur Auswahl des gewünschten Editors
- ▶ Taste ENT drücken um die **Mousepad**-Anwendung zu wählen. Alternativ können Sie TXT-Dateien auch mit dem internen Text-Editor der TNC öffnen
- ▶ Die TNC öffnet die Text-Datei mit dem Zusatz-Tool **Mousepad** in einer eigenen Anwendung

ENT




Wenn Sie eine H oder I-Datei auf einem externen Laufwerk öffnen und mit **Mousepad** auf dem TNC-Laufwerk speichern, erfolgt keine automatische Wandlung der Programme in das interne Steuerungsformat. So gespeicherte Programme können Sie nicht mit dem TNC-Editor öffnen oder abarbeiten.

Mit der Tasten-Kombination ALT+TAB können Sie jederzeit auf die TNC-Oberfläche zurückschalten und die Text-Datei geöffnet lassen. Alternativ können Sie auch per Mouse-Klick auf das entsprechende Symbol in der Task-Leiste zurück auf die TNC-Oberfläche wechseln.

Innerhalb von Mousepad stehen die von Windows her bekannten Shortcuts zur Verfügung, mit denen Sie Texte schnell bearbeiten können (STRG+C, STRG+V,...).

Um **Mousepad** zu beenden gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Mit der Mouse Menüpunkt **Datei** wählen
- ▶ Menüpunkt **Beenden** wählen: Die TNC kehrt zurück in die Datei-Verwaltung



## Grafik-Dateien anzeigen

Um Grafik-Dateien mit der Dateieindung bmp, gif, jpg oder png direkt auf der TNC zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

PGM  
MGT

- ▶ Datei-Verwaltung aufrufen
- ▶ Verzeichnis wählen, in dem die Grafik-Datei gespeichert ist
- ▶ Bewegen Sie das Hellfeld auf die Grafik-Datei

ENT

- ▶ Taste ENT drücken: Die TNC öffnet die Grafik-Datei mit dem Zusatz-Tool **ristretto** in einer eigenen Anwendung

Mit der Tasten-Kombination ALT+TAB können Sie jederzeit auf die TNC-Oberfläche zurückschalten und die Grafik-Datei geöffnet lassen. Alternativ können Sie auch per Mouse-Klick auf das entsprechende Symbol in der Task-Leiste zurück auf die TNC-Oberfläche wechseln.

Weitere Informationen zur Bedienung von **ristretto** finden Sie unter **Hilfe**.

Um **ristretto** zu beenden gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Mit der Mouse Menüpunkt **Datei** wählen
- ▶ Menüpunkt **Beenden** wählen: Die TNC kehrt zurück in die Datei-Verwaltung



Datenübertragung zu/von einem externen Datenträger



Bevor Sie Daten zu einem externen Datenträger übertragen können, müssen Sie die Datenschnittstelle einrichten (siehe „Datenschnittstellen einrichten“ auf Seite 486).

Wenn Sie über die serielle Schnittstelle Daten übertragen, dann können in Abhängigkeit von der verwendeten Datenübertragungs-Software Probleme auftreten, die Sie durch wiederholtes Ausführen der Übertragung beheben können.



Datei-Verwaltung aufrufen



Bildschirm-Aufteilung für die Datenübertragung wählen: Softkey FENSTER drücken. Die TNC zeigt in der linken Bildschirmhälfte alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses und in der rechten Bildschirmhälfte alle Dateien, die im Root-Verzeichnis TNC:\ gespeichert sind

Benutzen Sie die Pfeil-Tasten, um das Hellfeld auf die Datei zu bewegen, die Sie übertragen wollen:




Bewegt das Hellfeld in einem Fenster auf und ab



Bewegt das Hellfeld vom rechten Fenster ins linke und umgekehrt

Wenn Sie von der TNC zum externen Datenträger kopieren wollen, schieben Sie das Hellfeld im linken Fenster auf die zu übertragende Datei.



Wenn Sie vom externen Datenträger in die TNC kopieren wollen, schieben Sie das Hellfeld im rechten Fenster auf die zu übertragende Datei.



Anderes Laufwerk oder Verzeichnis wählen: Softkey zur Verzeichnismwahl drücken, die TNC zeigt ein Überblendfenster. Wählen Sie im Überblendfenster mit den Pfeiltasten und der Taste ENT das gewünschte Verzeichnis



Einzelne Datei übertragen: Softkey KOPIEREN drücken, oder



mehrere Dateien übertragen: Softkey MARKIEREN drücken (auf der zweiten Softkey-Leiste, siehe „Dateien markieren“, Seite 112)

Mit Softkey OK oder mit der Taste ENT bestätigen. Die TNC blendet ein Status-Fenster ein, das Sie über den Kopierfortschritt informiert, oder



Datenübertragung beenden: Hellfeld ins linke Fenster schieben und danach Softkey FENSTER drücken. Die TNC zeigt wieder das Standardfenster für die Datei-Verwaltung



Um bei der doppelten Dateifenster-Darstellung ein anderes Verzeichnis zu wählen, drücken Sie den Softkey ZEIGE BAUM. Wenn Sie den Softkey ZEIGE DATEIEN drücken, zeigt die TNC den Inhalt des gewählten Verzeichnisses!

## Die TNC am Netzwerk



Um die Ethernet-Karte an Ihr Netzwerk anzuschließen, siehe „Ethernet-Schnittstelle“, Seite 491.

Fehlermeldungen während des Netzwerk-Betriebs protokolliert die TNC siehe „Ethernet-Schnittstelle“, Seite 491.

Wenn die TNC an ein Netzwerk angeschlossen ist, stehen Ihnen zusätzliche Laufwerke im linken Verzeichnis-Fenster zur Verfügung (siehe Bild). Alle zuvor beschriebenen Funktionen (Laufwerk wählen, Dateien kopieren usw.) gelten auch für Netzlaufwerke, sofern Ihre Zugriffsberechtigung dies erlaubt.


### Netzlaufwerk verbinden und lösen



- Datei-Verwaltung wählen: Taste PGM MGT drücken, ggf. mit Softkey FENSTER die Bildschirm-Aufteilung so wählen, wie im Bild rechts oben dargestellt



- Netzwerk-Einstellungen wählen: Softkey NETZWERK (zweite Softkey-Leiste) drücken.
- Netzlaufwerke verwalten: Softkey NETZWERK VERBIND. DEFINIER. drücken. Die TNC zeigt in einem Fenster mögliche Netzlaufwerke an, auf die Sie Zugriff haben. Mit den nachfolgend beschriebenen Softkeys legen Sie für jedes Laufwerk die Verbindungen fest



| Funktion                                                                                                                                                        | Softkey           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Netzwerk-Verbindung herstellen, die TNC markiert die Spalte <b>Mount</b> , wenn die Verbindung aktiv ist.                                                       | <b>Verbinden</b>  |
| Netzwerk-Verbindung beenden                                                                                                                                     | <b>Trennen</b>    |
| Netzwerk-Verbindung beim Einschalten der TNC automatisch herstellen. Die TNC markiert die Spalte <b>Auto</b> , wenn die Verbindung automatisch hergestellt wird | <b>Auto</b>       |
| Neue Netzwerk-Verbing einrichten                                                                                                                                | <b>Hinzufügen</b> |
| Bestehende Netzwerk-Verbing löschen                                                                                                                             | <b>Entfernen</b>  |
| Netzwerk-Verbing kopieren                                                                                                                                       | <b>Kopieren</b>   |
| Netzwerk-Verbing editieren                                                                                                                                      | <b>Bearbeiten</b> |
| Status-Fenster löschen                                                                                                                                          | <b>Leeren</b>     |



## USB-Geräte an der TNC

Besonders einfach können Sie Daten über USB-Geräte sichern bzw. in die TNC einspielen. Die TNC unterstützt folgende USB-Blockgeräte:

- Disketten-Laufwerke mit Dateisystem FAT/VFAT
- Memory-Sticks mit Dateisystem FAT/VFAT
- Festplatten mit Dateisystem FAT/VFAT
- CD-ROM-Laufwerke mit Dateisystem Joliet (ISO9660)

Solche USB-Geräte erkennt die TNC beim Anstecken automatisch. USB-Geräte mit anderen Dateisystemen (z.B. NTFS) unterstützt die TNC nicht. Die TNC gibt beim Anstecken dann die Fehlermeldung **USB: TNC unterstützt Gerät nicht** aus.



Die TNC gibt die Fehlermeldung **USB: TNC unterstützt Gerät nicht** auch dann aus, wenn Sie einen USB-Hub anschließen. In diesem Fall die Meldung einfach mit der Taste CE quittieren.

Prinzipiell sollten alle USB-Geräte mit oben erwähnten Dateisystemen an die TNC anschließbar sein. Unter Umständen kann es vorkommen, dass ein USB-Gerät nicht korrekt von der Steuerung erkannt wird. In solchen Fällen ein anderes USB-Gerät verwenden.

In der Datei-Verwaltung sehen Sie USB-Geräte als eigenes Laufwerk im Verzeichnisbaum, so dass Sie die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Funktionen zur Datei-Verwaltung entsprechend nutzen können.

Um ein USB-Gerät zu entfernen, müssen Sie grundsätzlich wie folgt vorgehen:

- |                                                                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ► Datei-Verwaltung wählen: Taste PGM MGT drücken                                                            |
|  | ► Mit der Pfeiltaste das linke Fenster wählen                                                               |
|  | ► Mit einer Pfeiltaste das zu trennende USB-Gerät wählen                                                    |
|  | ► Softkey-Leiste weiterschalten                                                                             |
|  | ► Zusätzliche Funktionen wählen                                                                             |
|  | ► Funktion zum Entfernen von USB-Geräten wählen:<br>Die TNC entfernt das USB-Geräte aus dem Verzeichnisbaum |
|  | ► Datei-Verwaltung beenden                                                                                  |

Umgekehrt können Sie ein zuvor entferntes USB-Gerät wieder anbinden, indem Sie folgenden Softkey betätigen:



- Funktion zum Wiederanbinden von USB-Geräten wählen





# 4

**Programmieren:  
Programmierhilfen**




## 4.1 Bildschirm-Tastatur

Wenn Sie die Kompaktversion (ohne Alpha-Tastatur) der TNC 620 verwenden, können Sie Buchstaben und Sonderzeichen mit der Bildschirm-Tastatur oder mit einer über den USB-Anschluss verbundenen PC-Tastatur eingeben.

### Text mit der Bildschirm-Tastatur eingeben

- ▶ Drücken Sie die GOTO-Taste wenn Sie Buchstaben z.B. für Programm-Namen oder Verzeichnis-Namen, mit der Bildschirm-Tastatur eingeben wollen
- ▶ Die TNC öffnet ein Fenster, in dem das Zahlen-Eingabefeld der TNC mit der entsprechenden Buchstabenbelegung dargestellt wird
- ▶ Durch evtl. mehrmaliges Drücken der jeweiligen Taste, bewegen Sie den Cursor auf das gewünschte Zeichen
- ▶ Warten Sie bis die TNC das angewählte Zeichen in das Eingabefeld übernimmt, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben
- ▶ Mit Softkey OK den Text in das geöffnete Dialogfeld übernehmen

Mit dem Softkey **abc/ABC** wählen Sie zwischen der Groß- und Kleinschreibung. Falls Ihr Maschinenhersteller zusätzliche Sonderzeichen definiert hat, können Sie diese über den Softkey **SONDERZEICHEN** aufrufen und einfügen. Um einzelne Zeichen zu löschen verwenden Sie den Softkey **BACKSPACE**.



## 4.2 Kommentare einfügen

### Anwendung

Sie können in einem Bearbeitungs-Programm Kommentare einfügen, um Programmschritte zu erläutern oder Hinweise zu geben.



Datei-Namen geben Sie über die Bildschirm-Tastatur ein (siehe „Bildschirm-Tastatur“ auf Seite 126).

Wenn die TNC einen Kommentar nicht mehr vollständig am Bildschirm anzeigen kann, erscheint das Zeichen >> am Bildschirm.

Das letzte Zeichen in einem Kommentarsatz darf keine Tilde sein (~).

### Kommentar in eigenem Satz

- Satz wählen, hinter dem Sie den Kommentar einfügen wollen
- Sonderfunktionen wählen: Taste SPEC FCT drücken
- Programmfunktionen wählen: Softkey PROGRAMM FUNKTIONEN drücken
- Softkey-Leiste nach links weiterschalten
- Softkey KOMMENTAR EINFÜGEN drücken
- Kommentar mittels Bildschirm-Tastatur eingeben (siehe „Bildschirm-Tastatur“ auf Seite 126) und den Satz mit der Taste END abschließen



Wenn Ihre TNC 620 mit einer Alpha-Tastatur ausgestattet ist oder an der USB-Schnittstelle eine PC-Tastatur angeschlossen ist, dann können Sie einen Kommentarsatz durch Drücken der Taste ; direkt einfügen.



### Funktionen beim Editieren des Kommentars

| Funktion                                                                    | Softkey                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| An den Anfang des Kommentars springen                                       |  |
| An das Ende des Kommentars springen                                         |  |
| An den Anfang eines Wortes springen. Wörter sind durch ein Blank zu trennen |  |
| An das Ende eines Wortes springen. Wörter sind durch ein Blank zu trennen   |  |
| Umschalten zwischen Einfüge- und Überschreib-Modus                          |  |



## 4.3 Programme gliedern

### Definition, Einsatzmöglichkeit

Die TNC gibt Ihnen die Möglichkeit, die Bearbeitungs-Programme mit Gliederungs-Sätzen zu kommentieren. Gliederungs-Sätze sind kurze Texte (max. 37 Zeichen), die als Kommentare oder Überschriften für die nachfolgenden Programmzeilen zu verstehen sind.

Lange und komplexe Programme lassen sich durch sinnvolle Gliederungs-Sätze übersichtlicher und verständlicher gestalten.

Das erleichtert besonders spätere Änderungen im Programm. Gliederungs-Sätze fügen Sie an beliebiger Stelle in das Bearbeitungs-Programm ein. Sie lassen sich zusätzlich in einem eigenen Fenster darstellen und auch bearbeiten bzw. ergänzen.

Die eingefügten Gliederungspunkte werden von der TNC in einer separaten Datei verwaltet (Endung .SEC.DEF). Dadurch erhöht sich die Geschwindigkeit beim Navigieren im Gliederungsfenster.



### Gliederungs-Fenster anzeigen/Aktives Fenster wechseln



- Gliederungs-Fenster anzeigen: Bildschirm-Aufteilung PROGRAMM + GLIEDER. wählen



- Das aktive Fenster wechseln: Softkey „Fenster wechseln“ drücken

### Gliederungs-Satz im Programm-Fenster (links) einfügen

- Gewünschten Satz wählen, hinter dem Sie den Gliederungs-Satz einfügen wollen



- Softkey GLIEDERUNG EINFÜGEN oder Taste \* auf der ASCII-Tastatur drücken

- Gliederungs-Text über Alpha-Tastatur eingeben



- Ggf. Gliederungstiefe per Softkey verändern

### Sätze im Gliederungs-Fenster wählen

Wenn Sie im Gliederungs-Fenster von Satz zu Satz springen, führt die TNC die Satz-Anzeige im Programm-Fenster mit. So können Sie mit wenigen Schritten große Programmteile überspringen.

## 4.4 Der Taschenrechner

### Bedienung

Die TNC verfügt über einen Taschenrechner mit den wichtigsten mathematischen Funktionen.

- ▶ Mit der Taste CALC den Taschenrechner einblenden bzw. wieder schließen
- ▶ Rechenfunktionen über Kurzbefehle mit der Alpha-Tastatur wählen. Die Kurzbefehle sind im Taschenrechner farblich gekennzeichnet

| Rechen-Funktion                    | Kurzbefehl (Taste) |
|------------------------------------|--------------------|
| Addieren                           | +                  |
| Subtrahieren                       | −                  |
| Multiplizieren                     | *                  |
| Dividieren                         | /                  |
| Klammer-Rechnung                   | ( )                |
| Arcus-Cosinus                      | ARC                |
| Sinus                              | SIN                |
| Cosinus                            | COS                |
| Tangens                            | TAN                |
| Werte potenzieren                  | X <sup>Y</sup>     |
| Quadratwurzel ziehen               | SQRT               |
| Umkehrfunktion                     | 1/x                |
| PI (3.14159265359)                 | PI                 |
| Wert zum Zwischenspeicher addieren | M+                 |
| Wert zwischenspeichern             | MS                 |
| Zwischenspeicher aufrufen          | MR                 |
| Zwischenspeicher löschen           | MC                 |
| Logarithmus Naturalis              | LN                 |
| Logarithmus                        | LOG                |
| Exponentialfunktion                | e <sup>x</sup>     |
| Vorzeichen prüfen                  | SGN                |
| Absolutwert bilden                 | ABS                |



| Rechen-Funktion                  | Kurzbefehl (Taste)                   |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Nachkomma-Stellen abschneiden    | INT                                  |
| Vorkomma-Stellen abschneiden     | FRAC                                 |
| Modulwert                        | MOD                                  |
| Ansicht wählen                   | Ansicht                              |
| Wert löschen                     | CE                                   |
| Maßeinheit                       | MM oder INCH                         |
| Darstellung von Winkelwerten     | DEG (Grad) oder RAD (Bogenmaß)       |
| Darstellungsart des Zahlenwertes | DEC (dezimal) oder HEX (hexadezimal) |

### Berechneten Wert ins Programm übernehmen

- ▶ Mit den Pfeiltasten das Wort wählen, in das der berechnete Wert übernommen werden soll
- ▶ Mit der Taste CALC den Taschenrechner einblenden und gewünschte Berechnung durchführen
- ▶ Taste „Ist-Position-übernehmen“ drücken, die TNC blendet eine Softkeyleiste ein
- ▶ Softkey CALC drücken: Die TNC übernimmt den Wert ins aktive Eingabefeld und schließt den Taschenrechner

### Position des Taschenrechners einstellen

Unter dem Softkey ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN finden Sie Einstellungen zum Verschieben des Taschenrechners:

| Funktion                                    | Softkey                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Taschenrechner in Pfeilrichtung verschieben |  |
| Schrittweite für Verschiebung einstellen    |  |
| Taschenrechner in die Mitte positionieren   |  |

## 4.5 Programmier-Grafik

### Programmier-Grafik mitführen/nicht mitführen

Während Sie ein Programm erstellen, kann die TNC die programmierte Kontur mit einer 2D-Strichgrafik anzeigen.

- Zur Bildschirm-Aufteilung Programm links und Grafik rechts wechseln: Taste SPLIT SCREEN und Softkey PROGRAMM + GRAFIK drücken
- Softkey AUTOM. ZEICHNEN auf EIN setzen.  
Während Sie die Programmzeilen eingeben, zeigt die TNC jede programmierte Bahnbewegung im Grafik-Fenster rechts an

Wenn die TNC die Grafik nicht mitführen soll, setzen Sie den Softkey AUTOM. ZEICHNEN auf AUS.

AUTOM. ZEICHNEN EIN zeichnet keine Programmteil-Wiederholungen mit.


### Programmier-Grafik für bestehendes Programm erstellen

- Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten den Satz, bis zu dem die Grafik erstellt werden soll oder drücken Sie GOTO und geben die gewünschte Satz-Nummer direkt ein

- Grafik erstellen: Softkey RESET + START drücken

Weitere Funktionen:

| Funktion                                                                                                    | Softkey        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Programmier-Grafik vollständig erstellen                                                                    | RESET + START  |
| Programmier-Grafik satzweise erstellen                                                                      | START EINZELS. |
| Programmier-Grafik komplett erstellen oder nach RESET + START vervollständigen                              | START          |
| Programmier-Grafik anhalten. Dieser Softkey erscheint nur, während die TNC eine Programmier-Grafik erstellt | STOPP          |



## Satz-Nummern ein- und ausblenden



- ▶ Softkey-Leiste umschalten: Siehe Bild
- ▶ Satz-Nummern einblenden: Softkey ANZEIGEN AUSBLEND. SATZ-NR. auf ANZEIGEN setzen
- ▶ Satz-Nummern ausblenden: Softkey ANZEIGEN AUSBLEND. SATZ-NR. auf AUSBLEND. setzen

## Grafik löschen



- ▶ Softkey-Leiste umschalten: Siehe Bild
- ▶ Grafik löschen: Softkey GRAFIK LÖSCHEN drücken

## Ausschnittsvergrößerung oder -verkleinerung

Sie können die Ansicht für eine Grafik selbst festlegen. Mit einem Rahmen wählen Sie den Ausschnitt für die Vergrößerung oder Verkleinerung.

- ▶ Softkey-Leiste für Ausschnitts-Vergrößerung/Verkleinerung wählen (zweite Leiste, siehe Bild)


Damit stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

| Funktion                                                                              | Softkey                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmen einblenden und verschieben. Zum Verschieben jeweiligen Softkey gedrückt halten | <div> <div>←</div> <div>→</div> <div>↓</div> <div>↑</div> </div>                           |
| Rahmen verkleinern – zum Vergrößern Softkey drücken                                   | <div> <div> <div>→</div> <div>→</div> </div> <div> <div>→</div> <div>→</div> </div> </div> |
| Rahmen vergrößern – zum Vergrößern Softkey drücken                                    | <div> <div> <div>→</div> <div>→</div> </div> <div> <div>→</div> <div>→</div> </div> </div> |



- ▶ Mit Softkey ROHTEIL AUSSCHN. ausgewählten Bereich übernehmen

Mit dem Softkey ROHTEIL ZURÜCKSETZEN stellen Sie den ursprünglichen Ausschnitt wieder her.



## 4.6 Fehlermeldungen

### Fehler anzeigen

Fehler zeigt die TNC unter anderem an bei:

- falschen Eingaben
- logischen Fehlern im Programm
- nicht ausführbaren Konturelementen
- unvorschriftsmäßigen Tastsystem-Einsätzen

Ein aufgetretener Fehler wird in der Kopfzeile in roter Schrift angezeigt. Dabei werden lange und mehrzeilige Fehlermeldungen verkürzt dargestellt. Tritt ein Fehler in der Hintergrund-Betriebsart auf, so wird das mit dem Wort „Fehler“ in roter Schrift angezeigt. Die vollständige Information zu allen anstehenden Fehlern erhalten Sie im Fehlerfenster.

Sollte ausnahmsweise ein „Fehler in der Datenverarbeitung“ auftreten, öffnet die TNC automatisch das Fehlerfenster. Einen solchen Fehler können Sie nicht beheben. Beenden Sie das System und starten die TNC erneut.

Die Fehlermeldung in der Kopfzeile wird solange angezeigt, bis sie gelöscht oder durch einen Fehler höherer Priorität ersetzt wird.

Eine Fehlermeldung, die die Nummer eines Programmsatzes enthält, wurde durch diesen Satz oder einen vorhergegangenen verursacht.

### Fehlerfenster öffnen



- Drücken Sie die Taste ERR. Die TNC öffnet das Fehlerfenster und zeigt alle anstehenden Fehlermeldungen vollständig an.

### Fehlerfenster schließen



- Drücken Sie den Softkey ENDE, oder



- drücken Sie die Taste ERR. Die TNC schließt das Fehlerfenster

## Ausführliche Fehlermeldungen

Die TNC zeigt Möglichkeiten für die Ursache des Fehlers und Möglichkeiten zum beheben des Fehlers:

### ► Fehlerfenster öffnen

ZUSÄTZL.  
INFO

- Informationen zur Fehlerursache und Fehlerbehebung: Positionieren Sie das Hellfeld auf die Fehlermeldung und drücken den Softkey ZUSÄTZL. INFO. Die TNC öffnet ein Fenster mit Informationen zur Fehlerursache und Fehlerbehebung
- Info verlassen: drücken Sie den Softkey ZUSÄTZL. INFO erneut


## Softkey INTERNE INFO

Der Softkey INTERNE INFO liefert Informationen zur Fehlermeldung, die ausschließlich im Service-Fall von Bedeutung sind.

### ► Fehlerfenster öffnen

INTERNE  
INFO

- Detail-Informationen zur Fehlermeldung: Positionieren Sie das Hellfeld auf die Fehlermeldung und drücken den Softkey INTERNE INFO. Die TNC öffnet ein Fenster mit internen Informationen zum Fehler
- Details verlassen: drücken Sie den Softkey INTERNE INFO erneut



## Fehler löschen

### Fehler außerhalb des Fehlerfensters löschen:



- In der Kopfzeile angezeigte Fehler/Hinweis löschen: CE-Taste drücken



In einigen Betriebsarten (Beispiel: Editor) können Sie die CE-Taste nicht zum Löschen der Fehler verwenden, da die Taste für andere Funktionen eingesetzt wird.

### Mehrere Fehler löschen:

- Fehlerfenster öffnen



- Einzelnen Fehler löschen: Positionieren Sie das Hellfeld auf die Fehlermeldung und drücken den Softkey LÖSCHEN.



- Alle Fehler löschen: Drücken Sie den Softkey ALLE LÖSCHEN.



Ist bei einem Fehler die Fehlerursache nicht behoben, kann er nicht gelöscht werden. In diesem Fall bleibt die Fehlermeldung erhalten.

## Fehler-Protokoll

Die TNC speichert aufgetretene Fehler und wichtige Ereignisse (z.B. Systemstart) in einem Fehler-Protokoll. Die Kapazität des Fehler-Protokoll ist begrenzt. Wenn das Fehler-Protokoll voll ist, verwendet die TNC eine zweite Datei. Ist auch diese voll, wird das erste Fehler-Protokoll gelöscht und neu beschrieben, etc. Schalten Sie bei Bedarf von AKTUELLE DATEI auf VORHERIGE DATEI, um die Fehler-Historie einzusehen.

- Fehlerfenster öffnen



- Softkey PROTOKOLL DATEIEN drücken



- Fehler-Protokoll öffnen: Softkey FEHLER-PROTOKOLL drücken



- Bei Bedarf vorherige Logfile einstellen: Softkey VORHERIGE DATEI drücken



- Bei Bedarf aktuelle Logfile einstellen: Softkey AKTUELLE DATEI drücken

Der älteste Eintrag der Fehler-Logfile steht am Anfang – der jüngste Eintrag am Ende der Datei.

# Tasten-Protokoll

Die TNC speichert Tasten-Eingaben und wichtige Ereignisse (z.B. Systemstart) in einem Tasten-Protokoll. Die Kapazität des Tasten-Protokolles ist begrenzt. Ist das Tasten-Protokoll voll, dann wird auf ein zweites Tasten-Protokoll umgeschaltet. Ist diese wieder gefüllt, wird das erste Tasten-Protokoll gelöscht und neu beschrieben, etc. Schalten Sie bei Bedarf von AKTUELLE DATEI auf VORHERIGE DATEI, um die Historie der Eingaben zu sichten.

-  ▶ Softkey PROTOKOLL DATEIEN drücken
-  ▶ Tasten-Logfile öffnen: Softkey TASTEN-PROTOKOLL drücken
-  ▶ Bei Bedarf vorherige Logfile einstellen: Softkey VORHERIGE DATEI drücken
-  ▶ Bei Bedarf aktuelle Logfile einstellen: Softkey AKTUELLE DATEI drücken

Die TNC speichert jede im Bedienablauf betätigte Taste des Bedienfeldes in einem Tasten-Protokoll. Der älteste Eintrag steht am Anfang – der jüngste Eintrag am Ende der Datei.

## Übersicht der Tasten und Softkeys zum Sichten der Logfiles:

| Funktion                  | Softkey/Tasten                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprung zum Logfile-Anfang |                                                                                        |
| Sprung zum Logfile-Ende   |                                                                                        |
| Aktuelles Logfile         |                                                                                       |
| Vorheriges Logfile        |                                                                                      |
| Zeile vor/zurück          |   |
| Zurück zum Hauptmenü      |                                                                                      |

## Hinweistexte

Bei einer Fehlbedienung, zum Beispiel Betätigung einer nicht erlaubten Taste oder Eingabe eines Wertes außerhalb des Gültigkeitsbereichs, weist die TNC Sie mit einem (grünen) Hinweistext in der Kopfzeile auf diese Fehlbedienung hin. Die TNC löscht den Hinweistext bei der nächsten gültigen Eingabe.

## Service-Dateien speichern

Bei Bedarf können Sie die „aktuelle Situation der TNC“ speichern und dem Service-Techniker zur Auswertung zur Verfügung stellen. Dabei wird eine Gruppe Service-Dateien gespeichert (Fehler- und Tasten-Logfile, sowie weitere Dateien, die Auskunft über die aktuelle Situation der Maschine und die Bearbeitung geben).

Falls Sie die Funktion „Service-Dateien speichern“ mehrmals mit gleichem Datei-Namen ausführen, wird die vorher gespeicherte Gruppe Service-Dateien überschrieben. Verwenden Sie daher bei erneutem Ausführen der Funktion einen anderen Datei-Namen.

### Service-Dateien speichern:

- Fehlerfenster öffnen



- Softkey PROTOKOLL DATEIEN drücken



- Softkey SERVICE DATEIEN SPEICHERN drücken: Die TNC öffnet ein Überblend-Fenster, in dem Sie einen Namen für die Service-Datei eingeben können



- Service-Dateien speichern: Softkey OK drücken

## Hilfesystem TNCguide aufrufen

Per Softkey können Sie das Hilfesystem der TNC aufrufen. Momentan erhalten Sie innerhalb des Hilfesystems dieselbe Fehlererklärung, die Sie auch beim Druck auf die Taste HELP erhalten.



Wenn Ihr Maschinenhersteller auch ein Hilfesystem zur Verfügung stellt, dann blendet die TNC den zusätzlichen Softkey MASCHINEN-HERSTELLER ein, über den Sie dieses separate Hilfesystem aufrufen können. Dort finden Sie dann weitere, detailliertere Informationen zur anstehenden Fehlermeldung.



- Hilfe zu HEIDENHAIN-Fehlermeldungen aufrufen



- Wenn verfügbar, Hilfe zu maschinenspezifischen Fehlermeldungen aufrufen

## 4.7 Kontextsensitives Hilfesystem TNCguide

### Anwendung



Bevor Sie den TNCguide nutzen können, müssen Sie die Hilfedateien von der HEIDENHAIN Homepage downloaden (siehe „Aktuelle Hilfedateien downloaden“ auf Seite 144).

Das kontextsensitive Hilfesystem **TNCguide** enthält die Benutzer-Dokumentation im HTML-Format. Der Aufruf des TNCguide erfolgt über die HELP-Taste, wobei die TNC teilweise situationsabhängig die zugehörige Information direkt anzeigt (kontextsensitiver Aufruf). Auch wenn Sie in einem NC-Satz editieren und die HELP-Taste drücken, gelangen Sie in der Regel genau an die Stelle in der Dokumentation, an der die entsprechende Funktion beschrieben ist.



Die TNC versucht grundsätzlich den TNCguide in der Sprache zu starten, die Sie als Dialogsprache an Ihrer TNC eingestellt haben. Wenn die Dateien dieser Dialogsprache an Ihrer TNC noch nicht zur Verfügung stehen, dann öffnet die TNC die englische Version.


Folgende Benutzer-Dokumentationen sind im TNCguide verfügbar:

- Benutzer-Handbuch Klartext-Dialog (**BHBKlartext.chm**)
- Benutzer-Handbuch DIN/ISO (**BHBIso.chm**)
- Benutzer-Handbuch Zyklenprogrammierung (**BHBtchprobe.chm**)
- Liste aller NC-Fehlermeldungen (**errors.chm**)

Zusätzlich ist noch die Buchdatei **main.chm** verfügbar, in der alle vorhandenen chm-Dateien zusammengefasst dargestellt sind.



Optional kann Ihr Maschinenhersteller noch maschinenspezifische Dokumentationen in den **TNCguide** einbetten. Diese Dokumente erscheinen dann als separates Buch in der Datei **main.chm**.



## Arbeiten mit dem TNCguide

### TNCguide aufrufen

Um den TNCguide zu starten, stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- ▶ Taste HELP drücken, wenn die TNC nicht gerade eine Fehlermeldung anzeigt
- ▶ Per Mouse-Klick auf Softkeys, wenn Sie zuvor das rechts unten im Bildschirm eingeblendete Hilfesymbol angeklickt haben
- ▶ Über die Datei-Verwaltung eine Hilfe-Datei (CHM-Datei) öffnen. Die TNC kann jede beliebige CHM-Datei öffnen, auch wenn diese nicht auf der Festplatte der TNC gespeichert ist



Wenn eine oder mehrere Fehlermeldungen anstehen, dann blendet die TNC die direkte Hilfe zu den Fehlermeldungen ein. Um den **TNCguide** starten zu können müssen Sie zunächst alle Fehlermeldungen quittieren.


Die TNC startet beim Aufruf des Hilfesystems auf dem Programmierplatz den systemintern definierten Standardbrowser (in der Regel den Internet Explorer), ansonsten einen von HEIDENHAIN angepassten Browser.

Zu vielen Softkeys steht ein kontextsensitiver Aufruf zur Verfügung, über den Sie direkt zur Funktionsbeschreibung des jeweiligen Softkeys gelangen. Diese Funktionalität steht Ihnen nur über Mouse-Bedienung zur Verfügung. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Softkey-Leiste wählen, in der der gewünschte Softkey angezeigt wird
- ▶ Mit der Mouse auf das Hilfesymbol klicken, das die TNC direkt rechts über der Softkey-Leiste anzeigt: Der Mouse-Cursor ändert sich zum Fragezeichen
- ▶ Mit dem Fragezeichen auf den Softkey klicken, dessen Funktion Sie erklären haben wollen: Die TNC öffnet den TNCguide. Wenn für den von Ihnen gewählten Softkey keine Einsprungstelle existiert, dann öffnet die TNC die Buchdatei **main.chm**, von der aus Sie per Volltextsuche oder per Navigation manuell die gewünschte Erklärung suchen müssen

Auch wenn Sie gerade einen NC-Satz editieren steht ein kontextsensitiver Aufruf zur Verfügung:

- ▶ Beliebigen NC-Satz wählen
- ▶ Mit Pfeiltasten in den Satz cursorn
- ▶ Taste HELP drücken: Die TNC startet das Hilfesystem und zeigt die Beschreibung zur aktiven Funktion (gilt nicht für Zusatz-Funktionen oder Zyklen, die von Ihrem Maschinenhersteller integriert wurden)



Im TNCguide navigieren

Am einfachsten können Sie per Mouse im TNCguide navigieren. Auf der linken Seite ist das Inhaltsverzeichnis sichtbar. Sie können durch Klick auf das nach rechts zeigende Dreieck die darunterliegenden Kapitel anzeigen lassen oder direkt durch Klick auf den jeweiligen Eintrag die entsprechende Seite anzeigen lassen. Die Bedienung ist identisch zur Bedienung des Windows Explorers.

Verlinkte Textstellen (Querverweise) sind blau und unterstrichen dargestellt. Ein Klick auf einen Link öffnet die entsprechende Seite.

Selbstverständlich könne Sie den TNCguide auch per Tasten und Softkeys bedienen. Nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht der entsprechenden Tastenfunktionen.

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Softkey                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv:<br/>Den darunter- bzw. darüberliegenden Eintrag wählen</div> <div>■ Textfenster rechts ist aktiv:<br/>Seite nach unten bzw. nach oben verschieben, wenn Text oder Grafiken nicht vollständig angezeigt werden</div>                                                       | <div></div>     |
| <div>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv:<br/>Inhaltsverzeichnis aufklappen. Wenn Inhaltsverzeichnis nicht mehr aufklappbar, dann Sprung ins rechte Fenster</div> <div>■ Textfenster rechts ist aktiv:<br/>Keine Funktion</div>                                                                                     | <div></div>                                                                                      |
| <div>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv:<br/>Inhaltsverzeichnis zuklappen</div> <div>■ Textfenster rechts ist aktiv:<br/>Keine Funktion</div>                                                                                                                                                                      | <div></div>                                                                                      |
| <div>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv:<br/>Per Cursor-Taste gewählte Seite anzeigen</div> <div>■ Textfenster rechts ist aktiv:<br/>Wenn Cursor auf einem Link steht, dann Sprung auf die verlinkte Seite</div>                                                                                                   | <div></div>                                                                                    |
| <div>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv:<br/>Reiter umschalten zwischen Anzeige des Inhalts-Verzeichnisses, Anzeige des Stichwort-Verzeichnisses und der Funktion Volltextsuche und Umschalten auf die rechte Bildschirmseite</div> <div>■ Textfenster rechts ist aktiv:<br/>Sprung zurück ins linke Fenster</div> | <div></div>                                                                                    |
| <div>■ Inhaltsverzeichnis links ist aktiv:<br/>Den darunter- bzw. darüberliegenden Eintrag wählen</div> <div>■ Textfenster rechts ist aktiv:<br/>Nächsten Link anspringen</div>                                                                                                                                      | <div></div> |



| Funktion                                                                                                                                                                                                                                     | Softkey                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuletzt angezeigte Seite wählen                                                                                                                                                                                                              | <div>ZURÜCK</div> <div></div>     |
| Vorwärts blättern, wenn Sie mehrfach die Funktion „zuletzt angezeigte Seite wählen“ verwendet haben                                                                                                                                          | <div>VORWÄRTS</div> <div></div>   |
| Eine Seite zurück blättern                                                                                                                                                                                                                   | <div>SEITE</div> <div></div>      |
| Eine Seite nach vorne blättern                                                                                                                                                                                                               | <div>SEITE</div> <div></div>      |
| Inhaltsverzeichnis anzeigen/ausblenden                                                                                                                                                                                                       | <div>VERZEICHN.</div> <div></div> |
| Wechseln zwischen Vollbild-Darstellung und reduzierter Darstellung. Bei reduzierter Darstellung sehen Sie noch einen Teil der TNC-Oberfläche                                                                                                 | <div>FENSTER</div> <div></div>    |
| Der Fokus wird intern auf die TNC-Anwendung gewechselt, so dass Sie bei geöffnetem TNCguide die Steuerung bedienen können. Wenn die Vollbild-Darstellung aktiv ist, dann reduziert die TNC vor dem Fokuswechsel automatisch die Fenstergröße | <div>TNCGUIDE<br/>VERLASSEN</div>                                                                                  |
| TNCguide beenden                                                                                                                                                                                                                             | <div>TNCGUIDE<br/>BEENDEN</div>                                                                                    |




## Stichwort-Verzeichnis

Die wichtigsten Stichwörter sind im Stichwortverzeichnis (Reiter **Index**) aufgeführt und können von Ihnen per Mouse-Klick oder durch Selektieren per Cursor-Tasten direkt angewählt werden.

Die linke Seite ist aktiv.



- ▶ Reiter **Index** wählen
- ▶ Eingabefeld **Schlüsselwort** aktivieren
- ▶ Zu suchendes Wort eingeben, die TNC synchronisiert dann das Stichwortverzeichnis bezogen auf den eingegebenen Text, so dass Sie das Stichwort in der aufgeführten Liste schneller finden können, oder
- ▶ Per Pfeiltaste gewünschtes Stichwort hell hinterlegen
- ▶ Mit Taste ENT Informationen zum gewählten Stichwort anzeigen lassen



Das zu suchende Wort können Sie nur über eine per USB angeschlossene Tastatur eingeben.

## Volltext-Suche

Im Reiter **Suchen** haben Sie die Möglichkeit, den kompletten TNCguide nach einem bestimmten Wort zu durchsuchen.

Die linke Seite ist aktiv.



- ▶ Reiter **Suchen** wählen
- ▶ Eingabefeld **Suchen:** aktivieren
- ▶ Zu suchendes Wort eingeben, mit Taste ENT bestätigen: Die TNC listet alle Fundstellen auf, die dieses Wort enthalten
- ▶ Per Pfeiltaste gewünschte Stelle hell hinterlegen
- ▶ Mit Taste ENT die gewählte Fundstelle anzeigen



Das zu suchende Wort können Sie nur über eine per USB angeschlossene Tastatur eingeben.

Die Volltext-Suche können Sie immer nur mit einem einzelnen Wort durchführen.

Wenn Sie die Funktion **Nur in Titeln suchen** aktivieren (per Mouse-Taste oder durch ancursorn und anschließendes Betätigen der Blank-Taste), durchsucht die TNC nicht den kompletten Text sondern nur alle Überschriften.



## Aktuelle Hilfedateien downloaden

Die zu Ihrer TNC-Software passenden Hilfedateien finden sie auf der HEIDENHAIN-Homepage **www.heidenhain.de** unter:

- Dokumentation und Information
- Benutzer-Dokumentation
- TNCguide
- Gewünschte Sprache wählen
- TNC-Steuerungen
- Baureihe, z.B. TNC 600
- Gewünschte NC-Software-Nummer, z.B. TNC 640 (34059x-01)
- Aus der Tabelle **Online-Hilfe (TNCguide)** die gewünschte Sprachversion wählen
- ZIP-Datei herunterladen und auspacken
- Die ausgepackten CHM-Dateien auf die TNC in das Verzeichnis **TNC:\tncguide\de** bzw. in das entsprechende Sprach-Unterverzeichnis übertragen (siehe auch nachfolgende Tabelle)



Wenn Sie die CHM-Dateien mit TNCremoNT zur TNC übertragen, müssen Sie im Menüpunkt **Extras>Konfiguration>Modus>Übertragung im Binärformat** die Extension **.CHM** eintragen.

| Sprache                 | TNC-Verzeichnis  |
|-------------------------|------------------|
| Deutsch                 | TNC:\tncguide\de |
| Englisch                | TNC:\tncguide\en |
| Tschechisch             | TNC:\tncguide\cs |
| Französisch             | TNC:\tncguide\fr |
| Italienisch             | TNC:\tncguide\it |
| Spanisch                | TNC:\tncguide\es |
| Portugiesisch           | TNC:\tncguide\pt |
| Schwedisch              | TNC:\tncguide\sv |
| Dänisch                 | TNC:\tncguide\da |
| Finnisch                | TNC:\tncguide\fi |
| Niederländisch          | TNC:\tncguide\nl |
| Polnisch                | TNC:\tncguide\pl |
| Ungarisch               | TNC:\tncguide\hu |
| Russisch                | TNC:\tncguide\ru |
| Chinesisch (simplified) | TNC:\tncguide\zh |



| Sprache                      | TNC-Verzeichnis     |
|------------------------------|---------------------|
| Chinesisch (traditional)     | TNC:\tncguide\zh-tw |
| Slowenisch (Software-Option) | TNC:\tncguide\sl    |
| Norwegisch                   | TNC:\tncguide\no    |
| Slowakisch                   | TNC:\tncguide\sk    |
| Lettisch                     | TNC:\tncguide\lv    |
| Koreanisch                   | TNC:\tncguide\kr    |
| Estnisch                     | TNC:\tncguide\et    |
| Türkisch                     | TNC:\tncguide\tr    |
| Rumänisch                    | TNC:\tncguide\ro    |
| Litauisch                    | TNC:\tncguide\lt    |







# 5

**Programmieren:  
Werkzeuge**



## 5.1 Werkzeugbezogene Eingaben

### Vorschub F

Der Vorschub **F** ist die Geschwindigkeit in mm/min (inch/min), mit der sich der Werkzeugmittelpunkt auf seiner Bahn bewegt. Der maximale Vorschub kann für jede Maschinenachse unterschiedlich sein und ist durch Maschinen-Parameter festgelegt.

#### Eingabe

Den Vorschub können Sie im **TOOL CALL**-Satz (Werkzeug-Aufruf) und in jedem Positioniersatz eingeben (siehe „Erstellen der Programm-Sätze mit den Bahnfunktionstasten“ auf Seite 178). In Millimeter-Programmen geben Sie den Vorschub in der Einheit mm/min ein, in Inch-Programmen aus Gründen der Auflösung in 1/10 inch/min.

#### Eilgang

Für den Eilgang geben Sie **F MAX** ein. Zur Eingabe von **F MAX** drücken Sie auf die Dialogfrage **Vorschub F= ?** die Taste ENT oder den Softkey FMAX.




Um im Eilgang Ihrer Maschine zu verfahren, können Sie auch den entsprechenden Zahlenwert, z.B. **F30000** programmieren. Dieser Eilgang wirkt im Gegensatz zu **FMAX** nicht nur Satzweise, sondern so lange, bis Sie einen neuen Vorschub programmieren.

#### Wirkungsdauer

Der mit einem Zahlenwert programmierte Vorschub gilt bis zu dem Satz, in dem ein neuer Vorschub programmiert wird. **F MAX** gilt nur für den Satz, in dem er programmiert wurde. Nach dem Satz mit **F MAX** gilt wieder der letzte mit Zahlenwert programmierte Vorschub.

#### Änderung während des Programmlaufs

Während des Programmlaufs ändern Sie den Vorschub mit dem Override-Drehknopf F für den Vorschub.



## Spindeldrehzahl S

Die Spindeldrehzahl S geben Sie in Umdrehungen pro Minute (U/min) in einem **TOOL CALL**-Satz ein (Werkzeug-Aufruf). Alternativ können Sie auch eine Schnittgeschwindigkeit Vc in m/min definieren.

### Programmierte Änderung

Im Bearbeitungs-Programm können Sie die Spindeldrehzahl mit einem **TOOL CALL**-Satz ändern, indem Sie ausschließlich die neue Spindeldrehzahl eingeben:



- ▶ Werkzeug-Aufruf programmieren: Taste TOOL CALL drücken
- ▶ Dialog **Werkzeug-Nummer?** mit Taste NO ENT übergehen
- ▶ Dialog **Spindelachse parallel X/Y/Z ?** mit Taste NO ENT übergehen
- ▶ Im Dialog **Spindeldrehzahl S= ?** neue Spindeldrehzahl eingeben, mit Taste END bestätigen, oder per Softkey VC umschalten auf Schnittgeschwindigkeitseingabe

### Änderung während des Programmlaufs

Während des Programmlaufs ändern Sie die Spindeldrehzahl mit dem Override-Drehknopf S für die Spindeldrehzahl.



## 5.2 Werkzeug-Daten

### Voraussetzung für die Werkzeug-Korrektur

Üblicherweise programmieren Sie die Koordinaten der Bahnbewegungen so, wie das Werkstück in der Zeichnung bemaßt ist. Damit die TNC die Bahn des Werkzeug-Mittelpunkts berechnen, also eine Werkzeug-Korrektur durchführen kann, müssen Sie Länge und Radius zu jedem eingesetzten Werkzeug eingeben.

Werkzeug-Daten können Sie entweder mit der Funktion **TOOL DEF** direkt im Programm oder separat in Werkzeug-Tabellen eingeben. Wenn Sie die Werkzeug-Daten in Tabellen eingeben, stehen weitere werkzeugspezifische Informationen zur Verfügung. Die TNC berücksichtigt alle eingegebenen Informationen, wenn das Bearbeitungs-Programm läuft.

### Werkzeug-Nummer, Werkzeug-Name

Jedes Werkzeug ist durch eine Nummer zwischen 0 und 32767 gekennzeichnet. Wenn Sie mit Werkzeug-Tabellen arbeiten, können Sie zusätzlich Werkzeug-Namen vergeben. Werkzeug-Namen dürfen maximal aus 16 Zeichen bestehen.



Das Werkzeug mit der Nummer 0 ist als Null-Werkzeug festgelegt und hat die Länge  $L=0$  und den Radius  $R=0$ . In Werkzeug-Tabellen sollten Sie das Werkzeug T0 ebenfalls mit  $L=0$  und  $R=0$  definieren.

### Werkzeug-Länge L

Die Werkzeug-Länge  $L$  sollten Sie grundsätzlich als absolute Länge bezogen auf den Werkzeug-Bezugspunkt eingeben. Die TNC benötigt für zahlreiche Funktionen in Verbindung mit Mehrachsbearbeitung zwingend die Gesamtlänge des Werkzeugs.

### Werkzeug-Radius R

Den Werkzeug-Radius  $R$  geben Sie direkt ein.



## Delta-Werte für Längen und Radien

Delta-Werte bezeichnen Abweichungen für die Länge und den Radius von Werkzeugen.

Ein positiver Delta-Wert steht für ein Aufmaß (**DL**, **DR**, **DR2**>0). Bei einer Bearbeitung mit Aufmaß geben Sie den Wert für das Aufmaß beim Programmieren des Werkzeug-Aufrufs mit **TOOL CALL** ein.

Ein negativer Delta-Wert bedeutet ein Untermaß (**DL**, **DR**, **DR2**<0). Ein Untermaß wird in der Werkzeug-Tabelle für den Verschleiß eines Werkzeugs eingetragen.


Delta-Werte geben Sie als Zahlenwerte ein, in einem **TOOL CALL**-Satz können Sie den Wert auch mit einem Q-Parameter übergeben.

Eingabebereich: Delta-Werte dürfen maximal  $\pm 99,999$  mm betragen.



Delta-Werte aus der Werkzeug-Tabelle beeinflussen die grafische Darstellung des **Werkzeuges**. Die Darstellung des **Werkstückes** in der Simulation bleibt gleich.

Delta-Werte aus dem **TOOL CALL**-Satz verändern in der Simulation die dargestellte Größe des **Werkstückes**. Die simulierte **Werkzeuggröße** bleibt gleich.



## Werkzeug-Daten ins Programm eingeben

Nummer, Länge und Radius für ein bestimmtes Werkzeug legen Sie im Bearbeitungs-Programm einmal in einem **TOOL DEF**-Satz fest:

► Werkzeug-Definition wählen: Taste TOOL DEF drücken



- **Werkzeug-Nummer:** Mit der Werkzeug-Nummer ein Werkzeug eindeutig kennzeichnen
- **Werkzeug-Länge:** Korrekturwert für die Länge
- **Werkzeug-Radius:** Korrekturwert für den Radius



Während des Dialogs können Sie den Wert für die Länge und den Radius direkt in das Dialogfeld einfügen: Gewünschten Achs-Softkey drücken.

### Beispiel

```
4 TOOL DEF 5 L+10 R+5
```

## Werkzeug-Daten in die Tabelle eingeben

In einer Werkzeug-Tabelle können Sie bis zu 9999 Werkzeuge definieren und deren Werkzeug-Daten speichern. Beachten Sie auch die Editier-Funktionen weiter unten in diesem Kapitel. Um zu einem Werkzeug mehrere Korrekturdaten eingeben zu können (Werkzeug-Nummer indizieren), fügen Sie eine Zeilen ein und erweitern die Werkzeugnummer durch einen Punkt und eine Zahl von 1 bis 9 (z.B. **T 5.2**).

Sie müssen die Werkzeug-Tabellen verwenden, wenn

- Sie indizierte Werkzeuge, wie z.B. Stufenbohrer mit mehreren Längenkorrekturen, einsetzen wollen
- Ihre Maschine mit einem automatischen Werkzeug-Wechsler ausgerüstet ist
- Sie mit dem Bearbeitungs-Zyklus 22 nachräumen wollen (siehe Benutzer-Handbuch Zyklenprogrammierung, Zyklus RAUMEN)
- Sie mit den Bearbeitungs-Zyklen 251 bis 254 arbeiten wollen (siehe Benutzer-Handbuch Zyklenprogrammierung, Zyklen 251 bis 254)



Wenn Sie weitere Werkzeug-Tabellen erstellen oder verwalten, muss der Dateinamen mit einem Buchstaben beginnen.

In Tabellen können Sie mit der Taste „Bildschirm-Aufteilung“ zwischen einer Listen-Ansicht oder einer Formular-Ansicht wählen.

### Werkzeug-Tabelle: Standard Werkzeug-Daten

| Abk.         | Eingaben                                                                                                                                         | Dialog                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>T</b>     | Nummer, mit der das Werkzeug im Programm aufgerufen wird (z.B. 5, indiziert: 5.2)                                                                | -                                       |
| <b>NAME</b>  | Name, mit dem das Werkzeug im Programm aufgerufen wird (maximal 16 Zeichen, nur Großbuchstaben, kein Leerzeichen)                                | <b>Werkzeug-Name?</b>                   |
| <b>L</b>     | Korrekturwert für die Werkzeug-Länge L                                                                                                           | <b>Werkzeug-Länge?</b>                  |
| <b>R</b>     | Korrekturwert für den Werkzeug-Radius R                                                                                                          | <b>Werkzeug-Radius R?</b>               |
| <b>R2</b>    | Werkzeug-Radius R2 für Ecken-Radiusfräser (nur für dreidimensionale Radiuskorrektur oder grafische Darstellung der Bearbeitung mit Radiusfräser) | <b>Werkzeug-Radius R2?</b>              |
| <b>DL</b>    | Delta-Wert Werkzeug-Länge L                                                                                                                      | <b>Aufmaß Werkzeug-Länge?</b>           |
| <b>DR</b>    | Delta-Wert Werkzeug-Radius R                                                                                                                     | <b>Aufmaß Werkzeug-Radius?</b>          |
| <b>DR2</b>   | Delta-Wert Werkzeug-Radius R2                                                                                                                    | <b>Aufmaß Werkzeug-Radius R2?</b>       |
| <b>LCUTS</b> | Schneidenlänge des Werkzeugs für Zyklus 22                                                                                                       | <b>Schneidenlänge in der Wkz-Achse?</b> |
| <b>ANGLE</b> | Maximaler Eintauchwinkel des Werkzeug bei pendelnder Eintauchbewegung für Zyklen 22 und 208                                                      | <b>Maximaler Eintauchwinkel?</b>        |

| Abk.            | Eingaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dialog                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TL</b>       | Werkzeug-Sperre setzen ( <b>TL</b> : für <b>T</b> ool <b>L</b> ocked = engl. Werkzeug gesperrt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Wkz gesperrt?</b><br>Ja = ENT / Nein = NO ENT |
| <b>RT</b>       | Nummer eines Schwester-Werkzeugs – falls vorhanden – als Ersatz-Werkzeug ( <b>RT</b> : für <b>R</b> eplacement <b>T</b> ool = engl. Ersatz-Werkzeug); siehe auch <b>TIME2</b> )                                                                                                                                                                                                                        | <b>Schwester-Werkzeug?</b>                       |
| <b>TIME1</b>    | Maximale Standzeit des Werkzeugs in Minuten. Diese Funktion ist maschinenabhängig und ist im Maschinenhandbuch beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Max. Standzeit?</b>                           |
| <b>TIME2</b>    | Maximale Standzeit des Werkzeugs bei einem <b>TOOL CALL</b> in Minuten: Erreicht oder überschreitet die aktuelle Standzeit diesen Wert, so setzt die TNC beim nächsten <b>TOOL CALL</b> das Schwester-Werkzeug ein (siehe auch <b>CUR_TIME</b> )                                                                                                                                                       | <b>Maximale Standzeit bei TOOL CALL?</b>         |
| <b>CUR_TIME</b> | Aktuelle Standzeit des Werkzeugs in Minuten: Die TNC zählt die aktuelle Standzeit ( <b>CUR_TIME</b> : für <b>CUR</b> rent <b>T</b> IME = engl. aktuelle/laufende Zeit) selbsttätig hoch. Für benutzte Werkzeuge können Sie eine Vorgabe eingeben                                                                                                                                                       | <b>Aktuelle Standzeit?</b>                       |
| <b>TYP</b>      | Werkzeugtyp: Softkey TYP WÄHLEN (3. Softkey-Leiste); Die TNC blendet ein Fenster ein, in dem Sie den Werkzeugtyp wählen können. Werkzeug-Typen können Sie vergeben, um Anzeigefiltereinstellungen so zu treffen, dass nur der gewählte Typ in der Tabelle sichtbar ist                                                                                                                                 | <b>Werkzeug Typ?</b>                             |
| <b>DOC</b>      | Kommentar zum Werkzeug (maximal 16 Zeichen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Werkzeug-Kommentar?</b>                       |
| <b>PLC</b>      | Information zu diesem Werkzeug, die an die PLC übertragen werden soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PLC-Status?</b>                               |
| <b>PTYP</b>     | Werkzeugtyp zur Auswertung in der Platz-Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Werkzeugtyp für Platztabelle?</b>             |
| <b>LIFTOFF</b>  | Festlegung, ob die TNC das Werkzeug bei einem NC-Stopp in Richtung der positiven Werkzeug-Achse freifahren soll, um Freischneidemarkierungen auf der Kontur zu vermeiden. Wenn <b>Y</b> definiert ist, hebt die TNC das Werkzeug von der Kontur ab, wenn diese Funktion im NC-Programm mit M148 aktiviert wurde (siehe „Werkzeug bei NC-Stopp automatisch von der Kontur abheben: M148“ auf Seite 335) | <b>Werkzeug abheben Y/N ?</b>                    |
| <b>TP_NO</b>    | Verweis auf die Nummer des Tastsystems in der Tastsystem-Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nummer des Tastsystems</b>                    |
| <b>T_ANGLE</b>  | Spitzenwinkel des Werkzeuges. Wird vom Zyklus Zentrieren (Zyklus 240) verwendet, um aus der Durchmesser-Eingabe die Zentrier-Tiefe berechnen zu können                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Spitzenwinkel?</b>                            |
| <b>LAST_USE</b> | Datum und Uhrzeit, zu der die TNC das Werkzeug das letzte Mal per <b>TOOL CALL</b> eingewechselt hat<br><br><b>Eingabebereich:</b> Maximal 16 Zeichen, Format intern festgelegt: Datum = JJJJ.MM.TT, Uhrzeit = hh.mm                                                                                                                                                                                   | <b>LAST_USE</b>                                  |



## Werkzeug-Tabelle: Werkzeug-Daten für die automatische Werkzeug-Vermessung



Beschreibung der Zyklen zur automatischen Werkzeug-Vermessung: Siehe Benutzer-Handbuch Zyklenprogrammierung.

| Abk.    | Eingaben                                                                                                                                                                                           | Dialog                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CUT     | Anzahl der Werkzeug-Schneiden (max. 20 Schneiden)                                                                                                                                                  | Anzahl der Schneiden?          |
| LTOL    | Zulässige Abweichung von der Werkzeug-Länge L für Verschleiß-Erkennung. Wird der eingegebene Wert überschritten, sperrt die TNC das Werkzeug (Status <b>L</b> ). Eingabebereich: 0 bis 0,9999 mm   | Verschleiß-Toleranz: Länge?    |
| RTOL    | Zulässige Abweichung vom Werkzeug-Radius R für Verschleiß-Erkennung. Wird der eingegebene Wert überschritten, sperrt die TNC das Werkzeug (Status <b>L</b> ). Eingabebereich: 0 bis 0,9999 mm      | Verschleiß-Toleranz: Radius?   |
| R2TOL   | Zulässige Abweichung vom Werkzeug-Radius R2 für Verschleiß-Erkennung. Wird der eingegebene Wert überschritten, sperrt die TNC das Werkzeug (Status <b>L</b> ). Eingabebereich: 0 bis 0,9999 mm     | Verschleiß-Toleranz: Radius 2? |
| DIRECT. | Schneid-Richtung des Werkzeugs für Vermessung mit drehendem Werkzeug                                                                                                                               | Schneid-Richtung (M3 = -)?     |
| R_OFFS  | Radiusvermessung: Versatz des Werkzeugs zwischen Stylus-Mitte und Werkzeug-Mitte. Voreinstellung: Kein Wert eingetragen (Versatz = Werkzeug-Radius)                                                | Werkzeug-Versatz Radius?       |
| L_OFFS  | Längenvermessung: zusätzlicher Versatz des Werkzeugs zu <b>offsetToolAxis</b> (114104) zwischen Stylus-Oberkante und Werkzeug-Unterkante. Voreinstellung: 0                                        | Werkzeug-Versatz Länge?        |
| LBREAK  | Zulässige Abweichung von der Werkzeug-Länge <b>L</b> für Bruch-Erkennung. Wird der eingegebene Wert überschritten, sperrt die TNC das Werkzeug (Status <b>L</b> ). Eingabebereich: 0 bis 0,9999 mm | Bruch-Toleranz: Länge?         |
| RBREAK  | Zulässige Abweichung vom Werkzeug-Radius R für Bruch-Erkennung. Wird der eingegebene Wert überschritten, sperrt die TNC das Werkzeug (Status <b>L</b> ). Eingabebereich: 0 bis 0,9999 mm           | Bruch-Toleranz: Radius?        |



### Werkzeug-Tabellen editieren

Die für den Programmlauf gültige Werkzeug-Tabelle hat den Datei-Namen TOOL.T. TOOL T muss im Verzeichnis **TNC:\table** gespeichert sein.

Werkzeug-Tabellen, die Sie archivieren oder für den Programm-Test einsetzen wollen, geben Sie einen beliebigen anderen Datei-Namen mit der Endung .T. Für die Betriebsarten „Programm-Test“ und „Programmieren“ verwendet die TNC standardmäßig die Werkzeugtabelle „simtool.t“, die ebenfalls im Verzeichnis „table“ gespeichert ist. Zum Editieren drücken Sie in der Betriebsart Programm-Test den Softkey WERKZEUG TABELLE.

Werkzeug-Tabelle TOOL.T öffnen:

- Beliebige Maschinen-Betriebsart wählen



- Werkzeug-Tabelle wählen: Softkey WERKZEUG TABELLE drücken



- Softkey EDITIEREN auf „EIN“ setzen

| Werkzeug-Tab elle editieren |              |      |          |    |    | Program-Test |
|-----------------------------|--------------|------|----------|----|----|--------------|
| Datei: tnc\table\tool.t     |              |      | Zeile: 0 |    |    | >>           |
| T                           | NAME         | L    | R        | R2 | DL | TIME         |
| 0                           | NULLWERKZEUG | +0   | +0       | +0 | +0 |              |
| 1                           | D2           | +30  | +1       | +0 | +0 |              |
| 2                           | D4           | +40  | +2       | +0 | +0 |              |
| 3                           | D6           | +50  | +3       | +0 | +0 |              |
| 4                           | D8           | +50  | +4       | +0 | +0 |              |
| 5                           | D10          | +50  | +5       | +0 | +0 |              |
| 6                           | D12          | +60  | +6       | +0 | +0 |              |
| 7                           | D14          | +70  | +7       | +0 | +0 |              |
| 8                           | D16          | +80  | +8       | +0 | +0 |              |
| 9                           | D18          | +90  | +9       | +0 | +0 |              |
| 10                          | D20          | +90  | +10      | +0 | +0 |              |
| 11                          | D22          | +90  | +11      | +0 | +0 |              |
| 12                          | D24          | +90  | +12      | +0 | +0 |              |
| 13                          | D26          | +90  | +13      | +0 | +0 |              |
| 14                          | D28          | +100 | +14      | +0 | +0 |              |
| 15                          | D30          | +100 | +15      | +0 | +0 |              |
| 16                          | D32          | +100 | +16      | +0 | +0 |              |
| 17                          | D34          | +100 | +17      | +0 | +0 |              |
| 18                          | D36          | +100 | +18      | +0 | +0 |              |
| 19                          | D38          | +100 | +19      | +0 | +0 |              |
| 20                          | D40          | +100 | +20      | +0 | +0 |              |
| 21                          | D42          | +100 | +21      | +0 | +0 |              |
| 22                          | D44          | +120 | +22      | +0 | +0 |              |
| 23                          | D46          | +120 | +23      | +0 | +0 |              |
| 24                          | D48          | +120 | +24      | +0 | +0 |              |
| 25                          | D50          | +120 | +25      | +0 | +0 |              |
| 26                          | D52          | +120 | +26      | +0 | +0 |              |
| 27                          | D54          | +120 | +27      | +0 | +0 |              |

### Nur bestimmte Werkzeug-Typen anzeigen (Filtereinstellung)

- Softkey TABELLEN FILTER drücken (vierte Softkey-Leiste)
- Gewünschten Werkzeug-Typ per Softkey wählen: Die TNC zeigt nur die Werkzeuge des gewählten Typs an
- Filter wieder aufheben: Zuvor gewählten Werkzeug-Typ erneut drücken oder anderen Werkzeug-Typ wählen



Der Maschinen-Hersteller passt den Funktionsumfang der Filterfunktion an Ihre Maschine an. Maschinenhandbuch beachten!

## Beliebige andere Werkzeug-Tabelle öffnen

- PGM MGT

  - ▶ Betriebsart Programm-Einspeichern/Editieren wählen
  - ▶ Datei-Verwaltung aufrufen
  - ▶ Wahl der Datei-Typen anzeigen: Softkey TYPE WÄHLEN drücken
  - ▶ Dateien vom Typ .T anzeigen: Softkey ZEIGE .T drücken
  - ▶ Wählen Sie eine Datei oder geben einen neuen Dateinamen ein. Bestätigen Sie mit der Taste ENT oder mit dem Softkey WÄHLEN

Wenn Sie eine Werkzeug-Tabelle zum Editieren geöffnet haben, dann können Sie das Hellfeld in der Tabelle mit den Pfeiltasten oder mit den Softkeys auf jede beliebige Position bewegen. An einer beliebigen Position können Sie die gespeicherten Werte überschreiben oder neue Werte eingeben. Zusätzliche Editierfunktionen entnehmen Sie bitte aus nachfolgender Tabelle.

Wenn die TNC nicht alle Positionen in der Werkzeug-Tabelle gleichzeitig anzeigen kann, zeigt der Balken oben in der Tabelle das Symbol „>>“ bzw. „<<“.

| Editierfunktionen für Werkzeug-Tabellen                           | Softkey                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tabellen-Anfang wählen                                            | ANFANG                   |
| Tabellen-Ende wählen                                              | ENDE                     |
| Vorherige Tabellen-Seite wählen                                   | SEITE                    |
| Nächste Tabellen-Seite wählen                                     | SEITE                    |
| Text oder Zahl suchen                                             | SUCHEN                   |
| Sprung zum Zeilenanfang                                           | ZEILEN-ANFANG            |
| Sprung zum Zeilenende                                             | ZEILEN-ENDE              |
| Hell hinterlegtes Feld kopieren                                   | AKTUELLEN WERT KOPIEREN  |
| Kopiertes Feld einfügen                                           | KOPIERTEN WERT EINFÜGEN  |
| Eingebbare Anzahl von Zeilen (Werkzeugen) am Tabellenende anfügen | N ZEILEN AM ENDE ANFÜGEN |
| Zeile mit eingebbarer Werkzeugnummer einfügen                     | ZEILE EINFÜGEN           |



| Editierfunktionen für Werkzeug-Tabellen                            | Softkey                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Aktuelle Zeile (Werkzeug) löschen                                  | ZEILE<br>LÖSCHEN               |
| Werkzeuge nach dem Inhalt einer wählbaren Spalte sortieren         | SORTIEREN                      |
| Alle Bohrer in der Werkzeugtabelle anzeigen                        | BOHRER                         |
| Alle Fräser in der Werkzeugtabelle anzeigen                        | FRÄSER                         |
| Alle Gewindebohrer / Gewindefräser in der Werkzeugtabelle anzeigen | GEWINDE-<br>BOHRER/-<br>FRÄSER |
| Alle Taster in der Werkzeugtabelle anzeigen                        | TAST-<br>SYSTEM                |

## Werkzeug-Tabelle verlassen

- Datei-Verwaltung aufrufen und eine Datei eines anderen Typs wählen, z.B. ein Bearbeitungs-Programm



## Werkzeug-Tabellen importieren



Der Maschinenhersteller kann die Funktion TABELLE IMPORTIEREN anpassen. Maschinenhandbuch beachten!

Wenn Sie eine Werkzeug-Tabelle von einer iTNC 530 auslesen und an einer TNC 620 einlesen, müssen Sie Format und Inhalt anpassen bevor Sie die Werkzeug-Tabelle verwenden können. An der TNC 620 können Sie die Anpassung der Werkzeug-Tabelle komfortabel mit der Funktion TABELLE IMPORTIEREN durchführen. Die TNC konvertiert den Inhalt der eingelesenen Werkzeug-Tabelle in ein für die TNC 620 gültiges Format und speichert die Änderungen in der gewählten Datei. Beachten Sie folgende Vorgehensweise:

- ▶ Speichern Sie die Werkzeug-Tabelle der iTNC 530 in das Verzeichnis **TNC:\table**
- ▶ Wählen Sie die Betriebsart Programmieren
- ▶ Wählen Sie Dateiverwaltung: Taste PGM MGT drücken
- ▶ Bewegen Sie das Hellfeld auf die Werkzeug-Tabelle die Sie importieren möchten
- ▶ Wählen Sie den Softkey ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN
- ▶ Softkey TABELLE IMPORTIEREN wählen: Die TNC fragt, ob die angewählte Werkzeug-Tabelle überschrieben werden soll
- ▶ Datei nicht überschreiben: Softkey ABBRUCH drücken oder
- ▶ Datei überschreiben: Softkey TABELLENFORMAT ANPASSEN drücken
- ▶ Öffnen Sie die konvertierte Tabelle und überprüfen Sie den Inhalt



In der Werkzeug-Tabelle sind in der Spalte **Name** folgende Zeichen erlaubt:  
„ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789#\$%&\_-“. Die TNC wandelt ein Komma im Werkzeug-Namen beim Importieren in einen Punkt um.

Die TNC überschreibt die angewählte Werkzeug-Tabelle beim Ausführen der Funktion TABELLE IMPORTIEREN. Hierbei legt die TNC eine Sicherheits-Kopie mit der Dateiendung **.t.bak** an. Sichern Sie vor dem Importieren Ihre originale Werkzeug-Tabelle, um Datenverlust zu vermeiden!

Wie Sie Werkzeug-Tabellen über die TNC-Datei-Verwaltung kopieren können, ist in dem Abschnitt „Datei-Verwaltung“ beschrieben (siehe „Tabelle kopieren“ auf Seite 108).

# Platz-Tabelle für Werkzeug-Wechsler



Der Maschinenhersteller passt den Funktionsumfang der Platz-Tabelle an Ihre Maschine an. Maschinenhandbuch beachten!

Für den automatischen Werkzeugwechsel benötigen Sie die Platz-Tabelle TOOL\_P.TCH. Die Platz-Tabelle befindet sich im Verzeichnis **TNC:\table**. Der Maschinenhersteller kann die Anordnung der Spalten und den Inhalt der Platz-Tabelle anpassen. Ggf. können Sie unterschiedliche Ansichten über Softkeys im Menü **TABELLEN FILTER** wählen. Beachten Sie Ihr Maschinen-Handbuch.

## Platz-Tabelle in einer Programmlauf-Betriebsart editieren



► Werkzeug-Tabelle wählen: Softkey WERKZEUG TABELLE drücken



► Platz-Tabelle wählen: Softkey PLATZ TABELLE wählen



► Softkey EDITIEREN auf EIN setzen, kann ggf. an Ihrer Maschine nicht nötig bzw. möglich sein: Maschinenhandbuch beachten

| Platz-Tabelle editieren      |    |       |          |    |   |   | Program-Test |
|------------------------------|----|-------|----------|----|---|---|--------------|
| Werkzeug-Nummer              |    |       |          |    |   |   |              |
| Datei: tnc:\table\tool_p.tch |    |       | Zeile: 0 |    |   |   |              |
| P                            | T  | TNAME | RSV      | ST | F | L | DOC          |
| 0.0                          | 5  | D10   |          |    |   |   |              |
| 1.1                          | 1  | D2    |          |    |   |   | Pocket 1     |
| 1.2                          | 8  | D10   |          |    |   |   | Pocket 2     |
| 1.3                          | 10 | D20   |          |    |   |   | Pocket 3     |
| 1.4                          | 4  | D0    |          |    |   |   | Pocket 4     |
| 1.5                          | 5  | D10   |          | R  |   |   |              |
| 1.6                          | 6  | D12   |          |    |   |   |              |
| 1.7                          | 7  | D14   |          |    |   |   |              |
| 1.8                          | 8  | D16   |          |    |   |   |              |
| 1.9                          | 9  | D8    |          |    |   |   |              |
| 1.10                         | 12 | D24   |          |    |   |   |              |
| 1.11                         | 11 | D22   |          |    |   |   |              |
| 1.12                         | 2  | D4    |          |    |   |   |              |
| 1.13                         | 13 | D26   |          |    |   |   |              |
| 1.14                         | 14 | D28   |          |    |   |   |              |
| 1.15                         | 15 | D30   |          |    |   |   |              |
| 1.16                         | 16 | D32   |          |    |   |   |              |
| 1.17                         | 17 | D34   |          |    |   |   |              |
| 1.18                         | 18 | D36   |          |    |   |   |              |
| 1.19                         | 19 | D38   |          |    |   |   |              |
| 1.20                         | 20 | D40   |          |    |   |   |              |
| 1.21                         | 21 | D42   |          |    |   |   |              |
| 1.22                         | 22 | D44   |          |    |   |   |              |
| 1.23                         | 23 | D46   |          |    |   |   |              |
| 1.24                         | 24 | D48   |          |    |   |   |              |
| 1.25                         | 25 | D50   |          |    |   |   |              |
| 1.26                         | 26 | D52   |          |    |   |   |              |
| 1.27                         | 27 | D54   |          |    |   |   |              |

ANFANG

ENDE

SEITE

SEITE

EDITIEREN

PLATZ TABELLE

WERKZEUG TABELLE

ENDE

AUS

EIN

RÜCKGEH



## Platz-Tabelle in der Betriebsart Programm-Einspeichern/Editieren wählen



- ▶ Datei-Verwaltung aufrufen
- ▶ Wahl der Datei-Typen anzeigen: Softkey ALLE ANZ drücken
- ▶ Wählen Sie eine Datei oder geben einen neuen Dateinamen ein. Bestätigen Sie mit der Taste ENT oder mit dem Softkey WÄHLEN

| Abk.         | Eingaben                                                                                                                                                                                                                                       | Dialog                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| P            | Platz-Nummer des Werkzeugs im Werkzeug-Magazin                                                                                                                                                                                                 | -                                          |
| T            | Werkzeug-Nummer                                                                                                                                                                                                                                | Werkzeug-Nummer?                           |
| RSV          | Platz-Reservierung für Flächenmagazin                                                                                                                                                                                                          | Platz reserv.:<br>Ja=ENT/Nein = NOENT      |
| ST           | Werkzeug ist Sonderwerkzeug ( <b>ST</b> : für <b>S</b> pecial <b>T</b> ool = engl. Sonderwerkzeug); wenn Ihr Sonderwerkzeug Plätze vor und hinter seinem Platz blockiert, dann sperren Sie den entsprechenden Platz in der Spalte L (Status L) | Sonderwerkzeug?                            |
| F            | Werkzeug immer auf gleichen Platz im Magazin zurückwechseln ( <b>F</b> : für <b>F</b> ixed = engl. festgelegt)                                                                                                                                 | Festplatz? Ja = ENT /<br>Nein = NO ENT     |
| L            | Platz sperren ( <b>L</b> : für <b>L</b> ocked = engl. gesperrt, siehe auch Spalte ST)                                                                                                                                                          | Platz gesperrt Ja = ENT /<br>Nein = NO ENT |
| DOC          | Anzeige des Kommentar zum Werkzeug aus TOOL.T                                                                                                                                                                                                  | -                                          |
| PLC          | Information, die zu diesem Werkzeug-Platz an die PLC übertragen werden soll                                                                                                                                                                    | PLC-Status?                                |
| P1 ... P5    | Funktion wird vom Maschinenhersteller definiert. Maschinendokumentation beachten                                                                                                                                                               | Wert?                                      |
| PTYP         | Werkzeugtyp. Funktion wird vom Maschinenhersteller definiert. Maschinendokumentation beachten                                                                                                                                                  | Werkzeugtyp für<br>Platztabelle?           |
| LOCKED_ABOVE | Flächenmagazin: Platz oberhalb sperren                                                                                                                                                                                                         | Platz oben sperren?                        |
| LOCKED_BELOW | Flächenmagazin: Platz unterhalb sperren                                                                                                                                                                                                        | Platz unten sperren?                       |
| LOCKED_LEFT  | Flächenmagazin: Platz links sperren                                                                                                                                                                                                            | Platz links sperren?                       |
| LOCKED_RIGHT | Flächenmagazin: Platz rechts sperren                                                                                                                                                                                                           | Platz rechts sperren?                      |



| Editierfunktionen für Platz-Tabellen                                                                                                                                          | Softkey                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellen-Anfang wählen                                                                                                                                                        |    |
| Tabellen-Ende wählen                                                                                                                                                          |    |
| Vorherige Tabellen-Seite wählen                                                                                                                                               |    |
| Nächste Tabellen-Seite wählen                                                                                                                                                 |    |
| Platz-Tabelle rücksetzen                                                                                                                                                      |    |
| Spalte Werkzeug-Nummer T rücksetzen                                                                                                                                           |    |
| Sprung zum Anfang der Zeile                                                                                                                                                   |    |
| Sprung zum Ende der Zeile                                                                                                                                                     |    |
| Werkzeugwechsel simulieren                                                                                                                                                    |    |
| Werkzeug aus der Werkzeug-Tabelle wählen:<br>TNC blendet den Inhalt der Werkzeug-Tabelle ein. Mit Pfeiltasten Werkzeug wählen, mit Softkey OK in die Platz-Tabelle übernehmen |    |
| Aktuelles Feld editieren                                                                                                                                                      |    |
| Ansicht sortieren                                                                                                                                                             |  |



Der Maschinen-Hersteller legt Funktion, Eigenschaft und Bezeichnung der verschiedenen Anzeige-Filter fest. Maschinenhandbuch beachten!

## Werkzeug-Daten aufrufen

Einen Werkzeug-Aufruf TOOL CALL im Bearbeitungs-Programm programmieren Sie mit folgenden Angaben:

- ▶ Werkzeug-Aufruf mit Taste TOOL CALL wählen



- ▶ **Werkzeug-Nummer:** Nummer oder Name des Werkzeugs eingeben. Das Werkzeug haben Sie zuvor in einem **TOOL DEF**-Satz oder in der Werkzeug-Tabelle festgelegt. Per Softkey WERKZEUG-NAME auf Nameneingabe umschalten. Einen Werkzeug-Namen setzt die TNC automatisch in Anführungszeichen. Namen beziehen sich auf einen Eintrag in der aktiven Werkzeug-Tabelle TOOL.T. Um ein Werkzeug mit anderen Korrekturwerten aufzurufen, geben Sie den in der Werkzeug-Tabelle definierten Index nach einem Dezimalpunkt mit ein. Per Softkey AUSWÄHLEN können Sie ein Fenster einblenden, über das Sie ein in der Werkzeug-Tabelle TOOL.T definiertes Werkzeug direkt ohne Eingabe der Nummer oder des Namens wählen können
- ▶ **Spindelachse parallel X/Y/Z:** Werkzeugachse eingeben
- ▶ **Spindeldrehzahl S:** Spindeldrehzahl in Umdrehungen pro Minute eingeben. Alternativ können Sie eine Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] definieren. Drücken Sie dazu den Softkey VC
- ▶ **Vorschub F:** Der Vorschub [mm/min bzw. 0,1 inch/min] wirkt solange, bis Sie in einem Positioniersatz oder in einem **TOOL CALL**-Satz einen neuen Vorschub programmieren
- ▶ **Aufmaß Werkzeug-Länge DL:** Delta-Wert für die Werkzeug-Länge
- ▶ **Aufmaß Werkzeug-Radius DR:** Delta-Wert für den Werkzeug-Radius
- ▶ **Aufmaß Werkzeug-Radius DR2:** Delta-Wert für den Werkzeug-Radius 2

**Beispiel: Werkzeug-Aufruf**

Aufgerufen wird Werkzeug Nummer 5 in der Werkzeugachse Z mit der Spindeldrehzahl 2500 U/min und einem Vorschub von 350 mm/min. Das Aufmaß für die Werkzeug-Länge und den Werkzeug-Radius 2 beträgt 0,2 bzw. 0,05 mm, das Untermaß für den Werkzeug-Radius 1 mm.

```
20 TOOL CALL 5.2 Z S2500 F350 DL+0,2 DR-1 DR2+0,05
```

Das **D** vor **L** und **R** steht für Delta-Wert.

**Vorauswahl bei Werkzeug-Tabellen**

Wenn Sie Werkzeug-Tabellen einsetzen, dann treffen Sie mit einem **TOOL DEF**-Satz eine Vorauswahl für das nächste einzusetzende Werkzeug. Dazu geben Sie die Werkzeug-Nummer bzw. einen Q-Parameter ein, oder einen Werkzeug-Namen in Anführungszeichen.



## Werkzeugwechsel



Der Werkzeugwechsel ist eine maschinenabhängige Funktion. Maschinenhandbuch beachten!

### Werkzeugwechsel-Position

Die Werkzeugwechsel-Position muss kollisionsfrei anfahrbar sein. Mit den Zusatzfunktionen **M91** und **M92** können Sie eine maschinenfeste Wechsellposition anfahren. Wenn Sie vor dem ersten Werkzeug-Aufruf **TOOL CALL 0** programmieren, dann verfährt die TNC den Einspannschaft in der Spindelachse auf eine Position, die von der Werkzeug-Länge unabhängig ist.

### Manueller Werkzeugwechsel

Vor einem manuellen Werkzeugwechsel wird die Spindel gestoppt und das Werkzeug auf die Werkzeugwechsel-Position gefahren:

- ▶ Werkzeugwechsel-Position programmiert anfahren
- ▶ Programmlauf unterbrechen, siehe „Bearbeitung unterbrechen“, Seite 470
- ▶ Werkzeug wechseln
- ▶ Programmlauf fortsetzen, siehe „Programmlauf nach einer Unterbrechung fortsetzen“, Seite 472

### Automatischer Werkzeugwechsel

Beim automatischen Werkzeugwechsel wird der Programmlauf nicht unterbrochen. Bei einem Werkzeug-Aufruf mit **TOOL CALL** wechselt die TNC das Werkzeug aus dem Werkzeug-Magazin ein.

## Automatischer Werkzeugwechsel beim Überschreiten der Standzeit: M101



**M101** ist eine maschinenabhängige Funktion. Maschinenhandbuch beachten!

Die TNC kann nach Ablauf einer vorgegebenen Standzeit, automatisch ein Schwester-Werkzeug einwechseln und mit diesem die Bearbeitung fortführen. Aktivieren Sie hierzu die Zusatzfunktion **M101**. Die Wirkung von **M101** können Sie mit **M102** wieder aufheben.

In der Werkzeug-Tabelle tragen Sie in der Spalte **TIME2** die Standzeit des Werkzeuges ein, nach der die Bearbeitung mit einem Schwester-Werkzeug fortgesetzt werden soll. Die TNC trägt in der Spalte **CUR TIME** die jeweils aktuelle Standzeit des Werkzeuges ein. Überschreitet die aktuelle Standzeit den in der Spalte **TIME2** eingetragenen Wert, wird spätestens eine Minute nach Ablauf der Standzeit, an der nächsten möglichen Programmstelle ein Schwester-Werkzeug eingewechselt. Der Wechsel erfolgt erst nachdem der NC-Satz beendet ist.

Die TNC führt den automatischen Werkzeugwechsel an einer geeigneten Programmstelle aus. Der automatische Werkzeugwechsel wird nicht durchgeführt:

- während Bearbeitungszyklen ausgeführt werden
- während eine Radiuskorrektur (**RR/RL**) aktiv ist
- direkt nach einer Anfahrfunktion **APPR**
- direkt vor einer Wegfahrfunktion **DEP**
- direkt vor und nach **CHF** und **RND**
- während Makros ausgeführt werden
- während ein Werkzeugwechsel durchgeführt wird
- direkt nach einem **TOOL CALL** oder **TOOL DEF**
- während SL-Zyklen ausgeführt werden



### Achtung Gefahr für Werkzeug und Werkstück!

Den automatischen Werkzeugwechsel mit **M102** ausschalten, wenn Sie mit Sonderwerkzeugen (z.B. Scheibenfräser) arbeiten, da die TNC das Werkzeug zunächst immer in Werkzeug-Achsrichtung vom Werkstück wegfährt.

Durch die Überprüfung der Standzeit bzw. die Berechnung des automatischen Werkzeugwechsels kann sich, vom NC-Programm abhängig, die Bearbeitungszeit erhöhen. Hierauf können Sie mit dem optionalen Eingabe-Element **BT** (Block Tolerance) Einfluss nehmen.

Wenn Sie die Funktion **M101** eingeben, führt die TNC den Dialog mit der Abfrage nach **BT** fort. Hier definieren Sie die Anzahl der NC-Sätze (1 - 100), um die sich der automatische Werkzeugwechsel verzögern darf. Der sich daraus ergebende Zeitraum, um den sich der Werkzeugwechsel verzögert, ist abhängig vom Inhalt der NC-Sätze (z.B. Vorschub, Wegstrecke). Wenn Sie **BT** nicht definieren, verwendet die TNC den Wert 1 oder ggf. einen vom Maschinenhersteller festgelegten Standard-Wert.



Je mehr Sie den Wert **BT** erhöhen, umso geringer wird sich eine eventuelle Laufzeitverlängerung durch **M101** auswirken. Beachten Sie, dass der automatische Werkzeugwechsel dadurch später ausgeführt wird!

Um einen geeigneten Ausgangswert für **BT** zu errechnen, verwenden Sie die Formel **BT = 10 : Durchschnittliche Bearbeitungszeit eines NC-Satzes in Sekunden**. Runden Sie ein ungerades Ergebnis auf. Falls der berechnete Wert größer als 100 ist, verwenden Sie den maximalen Eingabewert 100.

Wenn Sie die aktuelle Standzeit eines Werkzeuges rücksetzen wollen (z.B. nach einem Wechsel der Schneideplatten) tragen Sie in der Spalte **CUR\_TIME** den Wert 0 ein.

Die Funktion **M101** steht für Drehwerkzeuge und im Drehbetrieb nicht zur Verfügung.

### Voraussetzungen für NC-Sätze mit Flächennormalen-Vektoren und 3D-Korrektur

Siehe „Dreidimensionale Werkzeug-Korrektur (Software-Option 2)“, Seite 393. Der aktive Radius (**R + DR**) des Schwester-Werkzeugs darf nicht vom Radius des Original-Werkzeugs abweichen. Delta-Werte (**DR**) geben Sie entweder in der Werkzeug-Tabelle oder im **TOOL CALL**-Satz ein. Bei Abweichungen zeigt die TNC einen Meldetext an und wechselt das Werkzeug nicht ein. Mit der M-Funktion **M107** unterdrücken Sie diesen Meldetext, mit **M108** aktivieren Sie ihn wieder.

# Werkzeug-Einsatzprüfung



Die Funktion Werkzeug-Einsatzprüfung muss vom Maschinenhersteller freigegeben werden. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

Um eine Werkzeug-Einsatzprüfung durchführen zu können, muss das zu prüfende Klartext-Dialog-Programm in der Betriebsart **Programm-Test** vollständig simuliert worden sein.


## Werkzeug-Einsatzprüfung anwenden

Über die Softkeys WERKZEUG EINSATZ und WERKZEUG EINSATZPRÜFUNG können sie vor dem Start eines Programmes in der Betriebsart Abarbeiten prüfen, ob die im angewählten Programm verwendeten Werkzeuge vorhanden sind und noch über genügend Reststandzeit verfügen. Die TNC vergleicht hierbei die Standzeit-Istwerte aus der Werkzeug-Tabelle, mit den Sollwerten aus der Werkzeug-Einsatzdatei.

Die TNC zeigt, nachdem Sie den Softkey WERKZEUG EINSATZPRÜFUNG betätigt haben, das Ergebnis der Einsatzprüfung in einem Überblendfenster an. Überblendfenster mit Taste ENT schließen.

Die TNC speichert die Werkzeug-Einsatzzeiten in einer separaten Datei mit der Endung **pgmname.H.T.DEP**. Die erzeugte Werkzeug-Einsatzdatei enthält folgende Informationen:

| Spalte | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOKEN  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>TOOL</b>: Werkzeug-Einsatzzeit pro <b>TOOL CALL</b>. Die Einträge sind in chronologischer Reihenfolge aufgelistet</li> <li>■ <b>TTOTAL</b>: Gesamte Einsatzzeit eines Werkzeugs</li> <li>■ <b>STOTAL</b>: Aufruf eines Unterprogramms; die Einträge sind in chronologischer Reihenfolge aufgelistet</li> <li>■ <b>TIMETOTAL</b>: Gesamtbearbeitungszeit des NC-Programms wird in der Spalte <b>WTIME</b> eingetragen. In der Spalte <b>PATH</b> hinterlegt die TNC den Pfadnamen des entsprechenden NC-Programms. Die Spalte <b>TIME</b> enthält die Summe aller <b>TIME</b>-Einträge (ohne Eilgangbewegungen). Alle übrigen Spalten setzt die TNC auf 0</li> <li>■ <b>TOOLFILE</b>: In der Spalte <b>PATH</b> hinterlegt die TNC den Pfadnamen der Werkzeug-Tabelle, mit der Sie den Programm-Test durchgeführt haben. Dadurch kann die TNC bei der eigentlichen Werkzeug-Einsatzprüfung feststellen, ob Sie den Programm-Test mit <b>TOOL.T</b> durchgeführt haben</li> </ul> |



| Spalte   | Bedeutung                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TNR      | Werkzeug-Nummer (–1: noch kein Werkzeug eingewechselt)                                                                                                                                 |
| IDX      | Werkzeug-Index                                                                                                                                                                         |
| NAME     | Werkzeug-Name aus der Werkzeug-Tabelle                                                                                                                                                 |
| TIME     | Werkzeugeinsatz-Zeit in Sekunden (Vorschub-Zeit)                                                                                                                                       |
| WTIME    | Werkzeugeinsatz-Zeit in Sekunden (Gesamteinsatzzeit von Werkzeugwechsel zu Werkzeugwechsel)                                                                                            |
| RAD      | <b>Werkzeug-Radius R + Aufmaß Werkzeug-Radius DR</b> aus der Werkzeug-Tabelle. Einheit ist mm                                                                                          |
| BLOCK    | Satznummer, in dem der <b>TOOL CALL</b> -Satz programmiert wurde                                                                                                                       |
| PATH     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>TOKEN = TOOL</b>: Pfadname des aktiven Haupt- bzw. Unterprogramms</li> <li>■ <b>TOKEN = STOTAL</b>: Pfadname des Unterprogramms</li> </ul> |
| T        | Werkzeug-Nummer mit Werkzeug-Index                                                                                                                                                     |
| OVRMAX   | Während der Bearbeitung maximal aufgetretener Vorschub-Override. Beim Programm-Test trägt die TNC hier den Wert 100 (%) ein                                                            |
| OVRMIN   | Während der Bearbeitung minimal aufgetretener Vorschub-Override. Beim Programm-Test trägt die TNC hier den Wert -1 ein                                                                 |
| NAMEPROG | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>0</b>: Werkzeug-Nummer ist programmiert</li> <li>■ <b>1</b>: Werkzeug-Name ist programmiert</li> </ul>                                     |

Bei der Werkzeug-Einsatzprüfung einer Paletten-Datei stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Hellfeld steht in der Paletten-Datei auf einem Paletten-Eintrag:  
Die TNC führt für die Werkzeug-Einsatzprüfung für die komplette Palette durch
- Hellfeld steht in der Paletten-Datei auf einem Programm-Eintrag:  
Die TNC führt nur für das angewählte Programm die Werkzeug-Einsatzprüfung durch



## 5.3 Werkzeug-Korrektur

### Einführung

Die TNC korrigiert die Werkzeugbahn um den Korrekturwert für Werkzeug-Länge in der Spindelachse und um den Werkzeug-Radius in der Bearbeitungsebene.

Wenn Sie das Bearbeitungs-Programm direkt an der TNC erstellen, ist die Werkzeug-Radiuskorrektur nur in der Bearbeitungsebene wirksam. Die TNC berücksichtigt dabei bis zu fünf Achsen incl. der Drehachsen.

### Werkzeug-Längenkorrektur


Die Werkzeug-Korrektur für die Länge wirkt, sobald Sie ein Werkzeug aufrufen. Sie wird aufgehoben, sobald ein Werkzeug mit der Länge L=0 aufgerufen wird.



#### Achtung Kollisionsgefahr!

Wenn Sie eine Längenkorrektur mit positivem Wert mit **TOOL CALL 0** aufheben, verringert sich der Abstand vom Werkzeug zu Werkstück.

Nach einem Werkzeug-Aufruf **TOOL CALL** ändert sich der programmierte Weg des Werkzeugs in der Spindelachse um die Längendifferenz zwischen altem und neuem Werkzeug.



Bei der Längenkorrektur werden Delta-Werte sowohl aus dem **TOOL CALL**-Satz als auch aus der Werkzeug-Tabelle berücksichtigt.

Korrekturwert = **L** + **DL<sub>TOOL CALL</sub>** + **DL<sub>TAB</sub>** mit

**L**: Werkzeug-Länge **L** aus **TOOL DEF**-Satz oder Werkzeug-Tabelle  
**DL<sub>TOOL CALL</sub>**: Aufmaß **DL** für Länge aus **TOOL CALL 0**-Satz  
**DL<sub>TAB</sub>**: Aufmaß **DL** für Länge aus der Werkzeug-Tabelle

## Werkzeug-Radiuskorrektur

Der Programm-Satz für eine Werkzeug-Bewegung enthält

- **RL** oder **RR** für eine Radiuskorrektur
- **R0**, wenn keine Radiuskorrektur ausgeführt werden soll

Die Radiuskorrektur wirkt, sobald ein Werkzeug aufgerufen und mit einem Geradensatz in der Bearbeitungsebene mit **RL** oder **RR** verfahren wird.



Die TNC hebt die Radiuskorrektur auf, wenn Sie:

- einen Geradensatz mit **R0** programmieren
- die Kontur mit der Funktion **DEP** verlassen
- einen **PGM CALL** programmieren
- ein neues Programm mit PGM MGT anwählen

Bei der Radiuskorrektur berücksichtigt die TNC Delta-Werte sowohl aus dem **TOOL CALL**-Satz als auch aus der Werkzeug-Tabelle berücksichtigt:

Korrekturwert =  $R + DR_{TOOL CALL} + DR_{TAB}$  mit

**R:** Werkzeug-Radius **R** aus **TOOL DEF**-Satz oder Werkzeug-Tabelle



**DR<sub>TOOL CALL</sub>:** Aufmaß **DR** für Radius aus **TOOL CALL**-Satz

**DR<sub>TAB</sub>:** Aufmaß **DR** für Radius aus der Werkzeug-Tabelle

### Bahnbewegungen ohne Radiuskorrektur: R0

Das Werkzeug verfährt in der Bearbeitungsebene mit seinem Mittelpunkt auf der programmierten Bahn, bzw. auf die programmierten Koordinaten.

Anwendung: Bohren, Vorpositionieren.



## Bahnbewegungen mit Radiuskorrektur: RR und RL

**RR** Das Werkzeug verfährt rechts von der Kontur

**RL** Das Werkzeug verfährt links von der Kontur



Der Werkzeug-Mittelpunkt hat dabei den Abstand des Werkzeug-Radius von der programmierten Kontur. „Rechts“ und „links“ bezeichnet die Lage des Werkzeugs in Verfahrrichtung entlang der Werkstück-Kontur. Siehe Bilder.



Zwischen zwei Programm-Sätzen mit unterschiedlicher Radiuskorrektur **RR** und **RL** muss mindestens ein Verfahrtsatz in der Bearbeitungsebene ohne Radiuskorrektur (also mit **R0**) stehen.

Die TNC aktiviert eine Radiuskorrektur zum Ende des Satzes, in dem Sie das erste Mal die Korrektur programmiert haben.

Beim ersten Satz mit Radiuskorrektur **RR/RL** und beim Aufheben mit **R0** positioniert die TNC das Werkzeug immer senkrecht auf den programmierten Start- oder Endpunkt. Positionieren Sie das Werkzeug so vor dem ersten Konturpunkt bzw. hinter dem letzten Konturpunkt, dass die Kontur nicht beschädigt wird.



### Eingabe der Radiuskorrektur

Die Radiuskorrektur geben Sie in einen L-Satz ein. Koordinaten des Zielpunktes eingeben und mit Taste ENT bestätigen

**RADIUSKORR.: RL/RR/KEINE KORR.?**

RL

Werkzeugbewegung links von der programmierten Kontur: Softkey RL drücken oder

RR

Werkzeugbewegung rechts von der programmierten Kontur: Softkey RR drücken oder

ENT

Werkzeugbewegung ohne Radiuskorrektur bzw. Radiuskorrektur aufheben: Taste ENT drücken

END

Satz beenden: Taste END drücken



### Radiuskorrektur: Ecken bearbeiten

- Außenecken:  
Wenn Sie eine Radiuskorrektur programmiert haben, dann führt die TNC das Werkzeug an den Außenecken auf einem Übergangskreis. Falls nötig, reduziert die TNC den Vorschub an den Außenecken, zum Beispiel bei großen Richtungswechseln.
- Innenecken:  
An Innenecken errechnet die TNC den Schnittpunkt der Bahnen, auf denen der Werkzeug-Mittelpunkt korrigiert verfährt. Von diesem Punkt an verfährt das Werkzeug am nächsten Konturelement entlang. Dadurch wird das Werkstück an den Innenecken nicht beschädigt. Daraus ergibt sich, dass der Werkzeug-Radius für eine bestimmte Kontur nicht beliebig groß gewählt werden darf.



#### Achtung Kollisionsgefahr!

Legen Sie den Start- oder Endpunkt bei einer Innenbearbeitung nicht auf einen Kontur-Eckpunkt, da sonst die Kontur beschädigt werden kann.





# 6

**Programmieren:  
Konturen  
programmieren**



# 6.1 Werkzeug-Bewegungen

## Bahnfunktionen

Eine Werkstück-Kontur setzt sich gewöhnlich aus mehreren Konturelementen wie Geraden und Kreisbögen zusammen. Mit den Bahnfunktionen programmieren Sie die Werkzeugbewegungen für **Geraden** und **Kreisbögen**.

## Freie Kontur-Programmierung FK (Software-Option Advanced programming features)

Wenn keine NC-gerecht bemaßte Zeichnung vorliegt und die Maßangaben für das NC-Programm unvollständig sind, dann programmieren Sie die Werkstück-Kontur mit der Freien Kontur-Programmierung. Die TNC errechnet die fehlenden Angaben.

Auch mit der FK-Programmierung programmieren Sie Werkzeugbewegungen für **Geraden** und **Kreisbögen**.

## Zusatzfunktionen M



Mit den Zusatzfunktionen der TNC steuern Sie

- den Programmlauf, z.B. eine Unterbrechung des Programmlaufs
- die Maschinenfunktionen, wie das Ein- und Ausschalten der Spindeldrehung und des Kühlmittels
- das Bahnverhalten des Werkzeugs

## Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen

Bearbeitungs-Schritte, die sich wiederholen, geben Sie nur einmal als Unterprogramm oder Programmteil-Wiederholung ein. Wenn Sie einen Teil des Programms nur unter bestimmten Bedingungen ausführen lassen möchten, dann legen Sie diese Programmschritte ebenfalls in einem Unterprogramm fest. Zusätzlich kann ein Bearbeitungs-Programm ein weiteres Programm aufrufen und ausführen lassen.

Das Programmieren mit Unterprogrammen und Programmteil-Wiederholungen ist in Kapitel 7 beschrieben.



## Programmieren mit Q-Parametern

Im Bearbeitungs-Programm stehen Q-Parameter stellvertretend für Zahlenwerte: Einem Q-Parameter wird an anderer Stelle ein Zahlenwert zugeordnet. Mit Q-Parametern können Sie mathematische Funktionen programmieren, die den Programmlauf steuern oder die eine Kontur beschreiben.

Zusätzlich können Sie mit Hilfe der Q-Parameter-Programmierung Messungen mit dem 3D-Tastsystem während des Programmlaufs ausführen.

Das Programmieren mit Q-Parametern ist in Kapitel 8 beschrieben.



## 6.2 Grundlagen zu den Bahnfunktionen

### Werkzeugbewegung für eine Bearbeitung programmieren

Wenn Sie ein Bearbeitungs-Programm erstellen, programmieren Sie nacheinander die Bahnfunktionen für die einzelnen Elemente der Werkstück-Kontur. Dazu geben Sie gewöhnlich **die Koordinaten für die Endpunkte der Konturelemente** aus der Maßzeichnung ein. Aus diesen Koordinaten-Angaben, den Werkzeug-Daten und der Radiuskorrektur ermittelt die TNC den tatsächlichen Verfahrensweg des Werkzeugs.

Die TNC fährt gleichzeitig alle Maschinenachsen, die Sie in dem Programm-Satz einer Bahnfunktion programmiert haben.

#### Bewegungen parallel zu den Maschinenachsen

Der Programm-Satz enthält eine Koordinaten-Angabe: Die TNC fährt das Werkzeug parallel zur programmierten Maschinenachse.

Je nach Konstruktion Ihrer Maschine bewegt sich beim Abarbeiten entweder das Werkzeug oder der Maschinentisch mit dem aufgespannten Werkstück. Beim Programmieren der Bahnbewegung tun Sie grundsätzlich so, als ob sich das Werkzeug bewegt.

Beispiel:

**50 L X+100**

**50** Satznummer  
**L** Bahnfunktion „Gerade“  
**X+100** Koordinaten des Endpunkts

Das Werkzeug behält die Y- und Z-Koordinaten bei und fährt auf die Position X=100. Siehe Bild.

#### Bewegungen in den Hauptebenen

Der Programm-Satz enthält zwei Koordinaten-Angaben: Die TNC fährt das Werkzeug in der programmierten Ebene.

Beispiel:

**L X+70 Y+50**




Das Werkzeug behält die Z-Koordinate bei und fährt in der XY-Ebene auf die Position X=70, Y=50. Siehe Bild

#### Dreidimensionale Bewegung

Der Programm-Satz enthält drei Koordinaten-Angaben: Die TNC fährt das Werkzeug räumlich auf die programmierte Position.

Beispiel:

**L X+80 Y+0 Z-10**



## Kreise und Kreisbögen

Bei Kreisbewegungen fährt die TNC zwei Maschinenachsen gleichzeitig: Das Werkzeug bewegt sich relativ zum Werkstück auf einer Kreisbahn. Für Kreisbewegungen können Sie einen Kreismittelpunkt CC eingeben.

Mit den Bahnfunktionen für Kreisbögen programmieren Sie Kreise in den Hauptebenen: Die Hauptebene ist beim Werkzeug-Aufruf TOOL CALL mit dem Festlegen der Spindelachse zu definieren:

| Spindelachse | Hauptebene          |
|--------------|---------------------|
| Z            | XY, auch UV, XV, UY |
| Y            | ZX, auch WU, ZU, WX |
| X            | YZ, auch VW, YW, VZ |



Kreise, die nicht parallel zur Hauptebene liegen, programmieren Sie auch mit der Funktion „Bearbeitungsebene schwenken“ (siehe Benutzer-Handbuch Zyklen, Zyklus 19, BEARBEITUNGSEBENE), oder mit Q-Parametern (siehe „Prinzip und Funktionsübersicht“, Seite 242).

## Drehsinn DR bei Kreisbewegungen

Für Kreisbewegungen ohne tangentialen Übergang zu anderen Konturelementen geben Sie den Drehsinn wie folgt ein:

Drehung im Uhrzeigersinn: **DR-**

Drehung gegen den Uhrzeigersinn: **DR+**

## Radiuskorrektur



Die Radiuskorrektur muss in dem Satz stehen, mit dem Sie das erste Konturelement anfahren. Die Radiuskorrektur dürfen Sie nicht in einem Satz für eine Kreisbahn aktivieren. Programmieren Sie diese zuvor in einem Geraden-Satz (siehe „Bahnbewegungen - rechtwinklige Koordinaten“, Seite 187) oder im Anfahr-Satz (APPR-Satz, siehe „Kontur anfahren und verlassen“, Seite 179).

## Vorpositionieren



### Achtung Kollisionsgefahr!

Positionieren Sie das Werkzeug zu Beginn eines Bearbeitungs-Programms so vor, dass eine Beschädigung von Werkzeug und Werkstück ausgeschlossen ist.



Erstellen der Programm-Sätze mit den Bahnfunktionstasten

Mit den grauen Bahnfunktionstasten eröffnen Sie den Klartext-Dialog. Die TNC erfragt nacheinander alle Informationen und fügt den Programm-Satz ins Bearbeitungs-Programm ein.

Beispiel – Programmieren einer Geraden.



Programmier-Dialog eröffnen: z.B. Gerade

KOORDINATEN?



Koordinaten des Geraden-Endpunkts eingeben, z.B. -20 in X

KOORDINATEN?



Koordinaten des Geraden-Endpunkts eingeben, z.B. 30 in Y, mit Taste ENT bestätigen

RADIUSKORR.: RL/RR/KEINE KORR.?



Radiuskorrektur wählen: z.B. Softkey R0 drücken, das Werkzeug fährt unkorrigiert

VORSCHUB F=? / F MAX = ENT

100



Vorschub eingeben und mit Taste ENT bestätigen: z.B. 100 mm/min. Bei INCH-Programmierung: Eingabe von 100 entspricht Vorschub von 10 inch/min



Im Eilgang verfahren: Softkey FMAX drücken, oder



Mit Vorschub verfahren, der im **TOOL CALL**-Satz definiert ist: Softkey FAUTO drücken

ZUSATZ-FUNKTION M?


3



Zusatzfunktion z.B. M3 eingeben und den Dialog mit der Taste ENT abschließen

Zeile im Bearbeitungsprogramm

L X-20 Y+30 R0 FMAX M3



## 6.3 Kontur anfahren und verlassen


### Übersicht: Bahnformen zum Anfahren und Verlassen der Kontur

Die Funktionen APPR (engl. approach = Anfahrt) und DEP (engl. departure = Verlassen) werden mit der APPR/DEP-Taste aktiviert. Danach lassen sich folgende Bahnformen über Softkeys wählen:

| Funktion                                                                                                                                                  | Anfahren                                                                          | Verlassen                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gerade mit tangentialem Anschluss                                                                                                                         |  |  |
| Gerade senkrecht zum Konturpunkt                                                                                                                          |  |  |
| Kreisbahn mit tangentialem Anschluss                                                                                                                      |  |  |
| Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an die Kontur, An- und Wegfahren zu einem Hilfspunkt außerhalb der Kontur auf tangential anschließendem Geradenstück |  |  |


#### Schraubenlinie anfahren und verlassen

Beim Anfahren und Verlassen einer Schraubenlinie (Helix) fährt das Werkzeug in der Verlängerung der Schraubenlinie und schließt so auf einer tangentialen Kreisbahn an die Kontur an. Verwenden Sie dazu die Funktion APPR CT bzw. DEP CT.



## Wichtige Positionen beim An- und Wegfahren

- Startpunkt  $P_S$   
Diese Position programmieren Sie unmittelbar vor dem APPR-Satz.  $P_S$  liegt außerhalb der Kontur und wird ohne Radiuskorrektur (R0) angefahren.
- Hilfspunkt  $P_H$   
Das An- und Wegfahren führt bei einigen Bahnformen über einen Hilfspunkt  $P_H$ , den die TNC aus Angaben im APPR- und DEP-Satz errechnet. Die TNC fährt von der aktuellen Position zum Hilfspunkt  $P_H$  im zuletzt programmierten Vorschub. Wenn Sie im letzten Positioniersatz vor der Anfahrfunktion **FMAX** (positionieren mit Eilgang) programmiert haben, dann fährt die TNC auch den Hilfspunkt  $P_H$  im Eilgang an
- Erster Konturpunkt  $P_A$  und letzter Konturpunkt  $P_E$   
Den ersten Konturpunkt  $P_A$  programmieren Sie im APPR-Satz, den letzten Konturpunkt  $P_E$  mit einer beliebigen Bahnfunktion. Enthält der APPR-Satz auch die Z-Koordinate, fährt die TNC das Werkzeug erst in der Bearbeitungsebene auf  $P_H$  und dort in der Werkzeug-Achse auf die eingegebene Tiefe.
- Endpunkt  $P_N$   
Die Position  $P_N$  liegt außerhalb der Kontur und ergibt sich aus Ihren Angaben im DEP-Satz. Enthält der DEP-Satz auch die Z-Koordinate, fährt die TNC das Werkzeug erst in der Bearbeitungsebene auf  $P_H$  und dort in der Werkzeug-Achse auf die eingegebene Höhe.



| Kurzbezeichnung | Bedeutung                               |
|-----------------|-----------------------------------------|
| APPR            | engl. APPRoach = Anfahrt                |
| DEP             | engl. DEParture = Abfahrt               |
| L               | engl. Line = Gerade                     |
| C               | engl. Circle = Kreis                    |
| T               | Tangential (stetiger, glatter Übergang) |
| N               | Normale (senkrecht)                     |



Beim Positionieren von der Ist-Position zum Hilfspunkt  $P_H$  überprüft die TNC nicht, ob die programmierte Kontur beschädigt wird. Überprüfen Sie das mit der Test-Grafik!

Bei den Funktionen APPR LT, APPR LN und APPR CT fährt die TNC von der Ist-Position zum Hilfspunkt  $P_H$  mit dem zuletzt programmierten Vorschub/Eilgang. Bei der Funktion APPR LCT fährt die TNC den Hilfspunkt  $P_H$  mit dem im APPR-Satz programmierten Vorschub an. Wenn vor dem Anfahrersatz noch kein Vorschub programmiert wurde, gibt die TNC eine Fehlermeldung aus.

**Polarkoordinaten**

Die Konturpunkte für folgende An-/Wegfahrfunktionen können Sie auch über Polarkoordinaten programmieren:

- APPR LT wird zu APPR PLT
- APPR LN wird zu APPR PLN
- APPR CT wird zu APPR PCT
- APPR LCT wird zu APPR PLCT
- DEP LCT wird zu DEP PLCT

Drücken Sie dazu die orange Taste P, nachdem Sie per Softkey eine Anfahr- bzw. Wegfahrfunktion gewählt haben.

**Radiuskorrektur**

Die Radiuskorrektur programmieren Sie zusammen mit dem ersten Konturpunkt  $P_A$  im APPR-Satz. Die DEP-Sätze heben die Radiuskorrektur automatisch auf!


Anfahren ohne Radiuskorrektur: Wenn Sie im APPR-Satz R0 programmiert, fährt die TNC das Werkzeug wie ein Werkzeug mit  $R = 0$  mm und Radiuskorrektur RR! Dadurch ist bei den Funktionen APPR/DEP LN und APPR/DEP CT die Richtung festgelegt, in der die TNC das Werkzeug zur Kontur hin und von ihr fort fährt. Zusätzlich müssen Sie im ersten Verfahr Satz nach APPR beide Koordinaten der Bearbeitungsebene programmieren



## Anfahren auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss: APPR LT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt  $P_S$  auf einen Hilfspunkt  $P_H$ . Von dort aus fährt es den ersten Konturpunkt  $P_A$  auf einer Geraden tangential an. Der Hilfspunkt  $P_H$  hat den Abstand LEN zum ersten Konturpunkt  $P_A$ .

- Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt  $P_S$  anfahren
- Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR LT eröffnen:
  - Koordinaten des ersten Konturpunkts  $P_A$
  - LEN: Abstand des Hilfspunkts  $P_H$  zum ersten Konturpunkt  $P_A$
  - Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung




### NC-Beispielsätze

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3               | $P_S$ ohne Radiuskorrektur anfahren                       |
| 8 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 | $P_A$ mit Radiuskorr. RR, Abstand $P_H$ zu $P_A$ : LEN=15 |
| 9 L X+35 Y+35                          | Endpoint erstes Konturelement                             |
| 10 L ...                               | Nächstes Konturelement                                    |

## Anfahren auf einer Geraden senkrecht zum ersten Konturpunkt: APPR LN

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt  $P_S$  auf einen Hilfspunkt  $P_H$ . Von dort aus fährt es den ersten Konturpunkt  $P_A$  auf einer Geraden senkrecht an. Der Hilfspunkt  $P_H$  hat den Abstand LEN + Werkzeug-Radius zum ersten Konturpunkt  $P_A$ .

- Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt  $P_S$  anfahren
- Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR LN eröffnen:
  - Koordinaten des ersten Konturpunkts  $P_A$
  - Länge: Abstand des Hilfspunkts  $P_H$ . LEN immer positiv eingeben!
  - Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung



### NC-Beispielsätze

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3               | $P_S$ ohne Radiuskorrektur anfahren |
| 8 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN15 RR F100 | $P_A$ mit Radiuskorr. RR            |
| 9 L X+20 Y+35                          | Endpoint erstes Konturelement       |
| 10 L ...                               | Nächstes Konturelement              |

## Anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss: APPR CT


Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt  $P_S$  auf einen Hilfspunkt  $P_H$ . Von dort fährt es auf einer Kreisbahn, die tangential in das erste Konturelement übergeht, den ersten Konturpunkt  $P_A$  an.

Die Kreisbahn von  $P_H$  nach  $P_A$  ist festgelegt durch den Radius  $R$  und den Mittelpunktswinkel  $CCA$ . Der Drehsinn der Kreisbahn ist durch den Verlauf des ersten Konturelements gegeben.

- Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt  $P_S$  anfahren
- Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR CT eröffnen:



- Koordinaten des ersten Konturpunkts  $P_A$
- Radius  $R$  der Kreisbahn
  - Anfahren auf der Seite des Werkstücks, die durch die Radiuskorrektur definiert ist:  $R$  positiv eingeben
  - Von der Werkstück-Seite aus anfahren:  $R$  negativ eingeben
- Mittelpunktswinkel  $CCA$  der Kreisbahn
  - $CCA$  nur positiv eingeben
  - Maximaler Eingabewert  $360^\circ$
- Radiuskorrektur  $RR/RL$  für die Bearbeitung



### NC-Beispielsätze

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3                     | $P_S$ ohne Radiuskorrektur anfahren        |
| 8 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 RR F100 | $P_A$ mit Radiuskorr. $RR$ , Radius $R=10$ |
| 9 L X+20 Y+35                                | Endpunkt erstes Konturelement              |
| 10 L ...                                     | Nächstes Konturelement                     |


## Anfahren auf einer Kreisbahn mit tangen- tialem Anschluss an die Kontur und Geradenstück: APPR LCT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Geraden vom Startpunkt  $P_S$  auf einen Hilfspunkt  $P_H$ . Von dort aus fährt es auf einer Kreisbahn den ersten Konturpunkt  $P_A$  an. Der im APPR-Satz programmierte Vorschub ist wirksam für die gesamte Strecke, die die TNC im Anfahrsatz verfährt (Strecke  $P_S - P_A$ ).

Wenn Sie im Anfahrsatz alle drei Hauptachs-Koordinaten X, Y und Z programmiert haben, dann fährt die TNC von der vor dem APPR-Satz definierten Position in allen drei Achsen gleichzeitig auf den Hilfspunkt  $P_H$  und daran anschließend von  $P_H$  nach  $P_A$  nur in der Bearbeitungsebene.

Die Kreisbahn schließt sowohl an die Gerade  $P_S - P_H$  als auch an das erste Konturelement tangential an. Damit ist sie durch den Radius R eindeutig festgelegt.

- Beliebige Bahnfunktion: Startpunkt  $P_S$  anfahren
- Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey APPR LCT eröffnen:
  - Koordinaten des ersten Konturpunkts  $P_A$
  - Radius R der Kreisbahn. R positiv angeben
  - Radiuskorrektur RR/RL für die Bearbeitung



### NC-Beispielsätze

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 7 L X+40 Y+10 R0 FMAX M3              | $P_S$ ohne Radiuskorrektur anfahren   |
| 8 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 RR F100 | $P_A$ mit Radiuskorr. RR, Radius R=10 |
| 9 L X+20 Y+35                         | Endpunkt erstes Konturelement         |
| 10 L ...                              | Nächstes Konturelement                |


## Wegfahren auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss: DEP LT

Die TNC führt das Werkzeug auf einer Geraden vom letzten Konturpunkt  $P_E$  zum Endpunkt  $P_N$ . Die Gerade liegt in der Verlängerung des letzten Konturelements.  $P_N$  befindet sich im Abstand LEN von  $P_E$ .

- ▶ Letztes Konturelement mit Endpunkt  $P_E$  und Radiuskorrektur programmieren
- ▶ Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP LT eröffnen:



- ▶ LEN: Abstand des Endpunkts  $P_N$  vom letzten Konturelement  $P_E$  eingeben



### NC-Beispielsätze

23 L Y+20 RR F100

Letztes Konturelement:  $P_E$  mit Radiuskorrektur

24 DEP LT LEN12.5 F100

Um LEN=12,5 mm wegfahren

25 L Z+100 FMAX M2

Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende


## Wegfahren auf einer Geraden senkrecht zum letzten Konturpunkt: DEP LN

Die TNC führt das Werkzeug auf einer Geraden vom letzten Konturpunkt  $P_E$  zum Endpunkt  $P_N$ . Die Gerade führt senkrecht vom letzten Konturpunkt  $P_E$  weg.  $P_N$  befindet sich von  $P_E$  im Abstand LEN + Werkzeug-Radius.

- ▶ Letztes Konturelement mit Endpunkt  $P_E$  und Radiuskorrektur programmieren
- ▶ Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP LN eröffnen:



- ▶ LEN: Abstand des Endpunkts  $P_N$  eingeben  
Wichtig: LEN positiv eingeben!



### NC-Beispielsätze

23 L Y+20 RR F100

Letztes Konturelement:  $P_E$  mit Radiuskorrektur

24 DEP LN LEN+20 F100

Um LEN=20 mm senkrecht von Kontur wegfahren


25 L Z+100 FMAX M2

Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende

## Wegfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss: DEP CT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Kreisbahn vom letzten Konturpunkt  $P_E$  zum Endpunkt  $P_N$ . Die Kreisbahn schließt tangential an das letzte Konturelement an.

- ▶ Letztes Konturelement mit Endpunkt  $P_E$  und Radiuskorrektur programmieren
- ▶ Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP CT eröffnen:
  - ▶ Mittelpunktswinkel CCA der Kreisbahn
  - ▶ Radius R der Kreisbahn
    - Das Werkzeug soll zu der Seite das Werkstück verlassen, die durch die Radiuskorrektur festgelegt ist: R positiv eingeben
    - Das Werkzeug soll zu der **entgegengesetzten** Seite das Werkstück verlassen, die durch die Radiuskorrektur festgelegt ist: R negativ eingeben




### NC-Beispielsätze

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 23 L Y+20 RR F100          | Letztes Konturelement: $P_E$ mit Radiuskorrektur |
| 24 DEP CT CCA 180 R+8 F100 | Mittelpunktswinkel=180°,                         |
|                            | Kreisbahn-Radius=8 mm                            |
| 25 L Z+100 FMAX M2         | Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende          |

## Wegfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an Kontur und Geradenstück: DEP LCT

Die TNC fährt das Werkzeug auf einer Kreisbahn vom letzten Konturpunkt  $P_E$  auf einen Hilfspunkt  $P_H$ . Von dort fährt es auf einer Geraden zum Endpunkt  $P_N$ . Das letzte Konturelement und die Gerade von  $P_H - P_N$  haben mit der Kreisbahn tangentialen Übergänge. Damit ist die Kreisbahn durch den Radius R eindeutig festgelegt.

- ▶ Letztes Konturelement mit Endpunkt  $P_E$  und Radiuskorrektur programmieren
- ▶ Dialog mit Taste APPR/DEP und Softkey DEP LCT eröffnen:
  - ▶ Koordinaten des Endpunkts  $P_N$  eingeben
  - ▶ Radius R der Kreisbahn. R positiv eingeben



### NC-Beispielsätze

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 23 L Y+20 RR F100             | Letztes Konturelement: $P_E$ mit Radiuskorrektur |
| 24 DEP LCT X+10 Y+12 R+8 F100 | Koordinaten $P_N$ , Kreisbahn-Radius=8 mm        |
| 25 L Z+100 FMAX M2            | Z freifahren, Rücksprung, Programm-Ende          |

# 6.4 Bahnbewegungen - rechtwinklige Koordinaten

## Übersicht der Bahnfunktionen

| Funktion                                             | Bahnfunktionstaste                                                                  | Werkzeug-Bewegung                                                                  | Erforderliche Eingaben                                                                                             | Seite     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gerade <b>L</b><br>engl.: Line                       |    | Gerade                                                                             | Koordinaten des Geraden-Endpunkts                                                                                  | Seite 188 |
| Fase: <b>CHF</b><br>engl.: <b>CHamFer</b>            |    | Fase zwischen zwei Geraden                                                         | Fasenlänge                                                                                                         | Seite 189 |
| Kreismittelpunkt <b>CC</b> ;<br>engl.: Circle Center |    | Keine                                                                              | Koordinaten des Kreismittelpunkts bzw. Pols                                                                        | Seite 191 |
| Kreisbogen <b>C</b><br>engl.: Circle                 |    | Kreisbahn um Kreismittelpunkt CC zum Kreisbogen-Endpunkt                           | Koordinaten des Kreis-Endpunkts, Drehrichtung                                                                      | Seite 192 |
| Kreisbogen <b>CR</b><br>engl.: Circle by Radius      |    | Kreisbahn mit bestimmten Radius                                                    | Koordinaten des Kreis-Endpunkts, Kreisradius, Drehrichtung                                                         | Seite 193 |
| Kreisbogen <b>CT</b><br>engl.: Circle Tangential     |    | Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an vorheriges und nachfolgendes Konturelement | Koordinaten des Kreis-Endpunkts                                                                                    | Seite 195 |
| Ecken-Runden <b>RND</b><br>engl.: RouNDing of Corner |    | Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an vorheriges und nachfolgendes Konturelement | Eckenradius R                                                                                                      | Seite 190 |
| Freie Kontur-Programmierung <b>FK</b>                |  | Gerade oder Kreisbahn mit beliebigem Anschluss an vorheriges Konturelement         | siehe „Bahnbewegungen – Freie Kontur-Programmierung FK (Software-Option Advanced programming features)“, Seite 207 | Seite 210 |



## Gerade L

Die TNC führt das Werkzeug auf einer Geraden von seiner aktuellen Position zum Endpunkt der Geraden. Der Startpunkt ist der Endpunkt des vorangegangenen Satzes.



- ▶ **Koordinaten** des Endpunkts der Geraden, falls nötig
- ▶ **Radiuskorrektur** RL/RR/RO
- ▶ **Vorschub** F
- ▶ **Zusatz-Funktion** M

NC-Beispielsätze

7 L X+10 Y+40 RL F200 M3

8 L IX+20 IY-15

9 L X+60 IY-10


### Ist-Position übernehmen

Einen Geraden-Satz (L-Satz) können Sie auch mit der Taste „IST-POSITION-ÜBERNEHMEN“ generieren:

- ▶ Fahren Sie das Werkzeug in der Betriebsart Manueller Betrieb auf die Position, die übernommen werden soll
- ▶ Bildschirm-Anzeige auf Programm-Einspeichern/Editieren wechseln
- ▶ Programm-Satz wählen, hinter dem der L-Satz eingefügt werden soll



- ▶ Taste „IST-POSITION-ÜBERNEHMEN“ drücken: Die TNC generiert einen L-Satz mit den Koordinaten der Ist-Position



## Fase zwischen zwei Geraden einfügen

Konturrecken, die durch den Schnitt zweier Geraden entstehen, können Sie mit einer Fase versehen.

- In den Geradensätzen vor und nach dem **CHF**-Satz programmieren Sie jeweils beide Koordinaten der Ebene, in der die Fase ausgeführt wird
- Die Radiuskorrektur vor und nach **CHF**-Satz muss gleich sein
- Die Fase muss mit dem aktuellen Werkzeug ausführbar sein



► **Fasen-Abschnitt:** Länge der Fase, falls nötig:

► **Vorschub F** (wirkt nur im **CHF**-Satz)


### NC-Beispielsätze

7 L X+0 Y+30 RL F300 M3

8 L X+40 IY+5

9 CHF 12 F250

10 L IX+5 Y+0



Eine Kontur nicht mit einem **CHF**-Satz beginnen.

Eine Fase wird nur in der Bearbeitungsebene ausgeführt.

Der von der Fase abgeschnittene Eckpunkt wird nicht angefahren.

Ein im CHF-Satz programmierter Vorschub wirkt nur in diesem CHF-Satz. Danach ist wieder der vor dem **CHF**-Satz programmierte Vorschub gültig.



## Ecken-Runden RND

Die Funktion **RND** rundet Kontur-Ecken ab.

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn, die sowohl an das vorhergegangene als auch an das nachfolgende Konturelement tangential anschließt.

Der Rundungskreis muss mit dem aufgerufenen Werkzeug ausführbar sein.



- **Rundungs-Radius:** Radius des Kreisbogens, falls nötig:
- **Vorschub F** (wirkt nur im **RND**-Satz)

### NC-Beispielsätze

5 L X+10 Y+40 RL F300 M3

6 L X+40 Y+25

7 RND R5 F100

8 L X+10 Y+5




Das vorhergehende und nachfolgende Konturelement sollte beide Koordinaten der Ebene enthalten, in der das Ecken-Runden ausgeführt wird. Wenn Sie die Kontur ohne Werkzeug-Radiuskorrektur bearbeiten, dann müssen Sie beide Koordinaten der Bearbeitungsebene programmieren.

Der Eckpunkt wird nicht angefahren.

Ein im **RND**-Satz programmierter Vorschub wirkt nur in diesem **RND**-Satz. Danach ist wieder der vor dem **RND**-Satz programmierte Vorschub gültig.

Ein RND-Satz lässt sich auch zum weichen Anfahren an die Kontur nutzen.



## Kreismittelpunkt CCI

Den Kreismittelpunkt legen Sie für Kreisbahnen fest, die Sie mit der C-Taste (Kreisbahn C) programmieren. Dazu

- geben Sie die rechtwinkligen Koordinaten des Kreismittelpunkts in der Bearbeitungsebene ein oder
- übernehmen die zuletzt programmierte Position oder
- übernehmen die Koordinaten mit der Taste „IST-POSITIONEN-ÜBERNEHMEN“



- Koordinaten für den Kreismittelpunkt eingeben oder Um die zuletzt programmierte Position zu übernehmen: Keine Koordinaten eingeben

### NC-Beispielsätze

5 CC X+25 Y+25

oder

10 L X+25 Y+25

11 CC

Die Programmzeilen 10 und 11 beziehen sich nicht auf das Bild.

### Gültigkeit

Der Kreismittelpunkt bleibt solange festgelegt, bis Sie einen neuen Kreismittelpunkt programmieren. Einen Kreismittelpunkt können Sie auch für die Zusatzachsen U, V und W festlegen.


### Kreismittelpunkt inkremental eingeben

Eine inkremental eingegebene Koordinate für den Kreismittelpunkt bezieht sich immer auf die zuletzt programmierte Werkzeug-Position.



Mit CC kennzeichnen Sie eine Position als Kreismittelpunkt: Das Werkzeug fährt nicht auf diese Position.

Der Kreismittelpunkt ist gleichzeitig Pol für Polarkoordinaten.



## Kreisbahn C um Kreismittelpunkt CC

Legen Sie den Kreismittelpunkt **CC** fest, bevor Sie die Kreisbahn programmieren. Die zuletzt programmierte Werkzeug-Position vor der Kreisbahn der Startpunkt der Kreisbahn.

► Werkzeug auf den Startpunkt der Kreisbahn fahren



► **Koordinaten** des Kreismittelpunkts eingeben



► **Koordinaten** des Kreisbogen-Endpunkts eingeben, falls nötig:

► **Drehsinn DR**

► **Vorschub F**

► **Zusatz-Funktion M**



Die TNC verfährt Kreisbewegungen normalerweise in der aktiven Bearbeitungsebene. Wenn Sie Kreise programmieren, die nicht in der aktiven Bearbeitungsebene liegen, z.B. **C Z... X... DR+** bei Werkzeug-Achse Z, und gleichzeitig diese Bewegung rotieren, dann verfährt die TNC einen Raumkreis, also einen Kreis in 3 Achsen.

### NC-Beispielsätze

5 CC X+25 Y+25

6 L X+45 Y+25 RR F200 M3

7 C X+45 Y+25 DR+

### Vollkreis



Programmieren Sie für den Endpunkt die gleichen Koordinaten wie für den Startpunkt.



Start- und Endpunkt der Kreisbewegung müssen auf der Kreisbahn liegen.

Eingabe-Toleranz: bis 0.016 mm (über Maschinen-Parameter **circleDeviation** wählbar).

Kleinstmöglicher Kreis, den die TNC verfahren kann: 0.0016 µm.



## Kreisbahn CR mit festgelegtem Radius

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn mit dem Radius  $R$ .




- **Koordinaten** des Kreisbogen-Endpunkts
- **Radius  $R$**   
Achtung: Das Vorzeichen legt die Größe des Kreisbogens fest!
- **Drehsinn  $DR$**   
Achtung: Das Vorzeichen legt konkave oder konvexe Wölbung fest!
- **Zusatz-Funktion  $M$**
- **Vorschub  $F$**

### Vollkreis

Für einen Vollkreis programmieren Sie zwei Kreissätze hintereinander:

Der Endpunkt des ersten Halbkreises ist Startpunkt des zweiten.  
Endpunkt des zweiten Halbkreises ist Startpunkt des ersten.



## Zentriwinkel CCA und Kreisbogen-Radius R

Startpunkt und Endpunkt auf der Kontur lassen sich durch vier verschiedene Kreisbögen mit gleichem Radius miteinander verbinden:

Kleinerer Kreisbogen:  $CCA < 180^\circ$

Radius hat positives Vorzeichen  $R > 0$

Größerer Kreisbogen:  $CCA > 180^\circ$

Radius hat negatives Vorzeichen  $R < 0$

Über den Drehsinn legen Sie fest, ob der Kreisbogen außen (konvex) oder nach innen (konkav) gewölbt ist:

Konvex: Drehsinn **DR-** (mit Radiuskorrektur **RL**)

Konkav: Drehsinn **DR+** (mit Radiuskorrektur **RL**)

NC-Beispielsätze

10 L X+40 Y+40 RL F200 M3

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR- (BOGEN 1)

oder

11 CR X+70 Y+40 R+20 DR+ (BOGEN 2)

oder

11 CR X+70 Y+40 R-20 DR- (BOGEN 3)

oder



11 CR X+70 Y+40 R-20 DR+ (BOGEN 4)



Der Abstand von Start- und Endpunkt des Kreisdurchmessers darf nicht größer als der Kreisdurchmesser sein.

Der maximale Radius beträgt 99,9999 m.

Winkelachsen A, B und C werden unterstützt.



## Kreisbahn CT mit tangentialem Anschluss

Das Werkzeug fährt auf einem Kreisbogen, der tangential an das zuvor programmierte Konturelement anschließt.

Ein Übergang ist „tangential“, wenn am Schnittpunkt der Konturelemente kein Knick- oder Eckpunkt entsteht, die Konturelemente also stetig ineinander übergehen.

Das Konturelement, an das der Kreisbogen tangential anschließt, programmieren Sie direkt vor dem **CT**-Satz. Dazu sind mindestens zwei Positionier-Sätze erforderlich



- **Koordinaten** des Kreisbogen-Endpunkts, falls nötig:
- **Vorschub F**
- **Zusatz-Funktion M**

### NC-Beispielsätze

7 L X+0 Y+25 RL F300 M3


8 L X+25 Y+30

9 CT X+45 Y+20


10 L Y+0



Der **CT**-Satz und das zuvor programmierte Konturelement sollten beide Koordinaten der Ebene enthalten, in der der Kreisbogen ausgeführt wird!



## Beispiel: Geradenbewegung und Fasen kartesisch



|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM LINEAR MM           |                                                                         |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20   | Rohteil-Definition für grafische Simulation der Bearbeitung             |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0  |                                                                         |
| 3 TOOL CALL 1 Z S4000           | Werkzeug-Aufruf mit Spindelachse und Spindeldrehzahl                    |
| 4 L Z+250 R0 FMAX               | Werkzeug freifahren in der Spindelachse mit Eilgang FMAX                |
| 5 L X-10 Y-10 R0 FMAX           | Werkzeug vorpositionieren                                               |
| 6 L Z-5 R0 F1000 M3             | Auf Bearbeitungstiefe fahren mit Vorschub F = 1000 mm/min               |
| 7 APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300 | Kontur an Punkt 1 anfahren auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss |
| 8 L Y+95                        | Punkt 2 anfahren                                                        |
| 9 L X+95                        | Punkt 3: erste Gerade für Ecke 3                                        |
| 10 CHF 10                       | Fase mit Länge 10 mm programmieren                                      |
| 11 L Y+5                        | Punkt 4: zweite Gerade für Ecke 3, erste Gerade für Ecke 4              |
| 12 CHF 20                       | Fase mit Länge 20 mm programmieren                                      |
| 13 L X+5                        | Letzten Konturpunkt 1 anfahren, zweite Gerade für Ecke 4                |
| 14 DEP LT LEN10 F1000           | Kontur verlassen auf einer Geraden mit tangentialem Anschluss           |
| 15 L Z+250 R0 FMAX M2           | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                                      |
| 16 END PGM LINEAR MM            |                                                                         |


Beispiel: Kreisbewegung kartesisch

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM CIRCULAR MM        |                                                                                                                           |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20  | Rohteil-Definition für grafische Simulation der Bearbeitung                                                               |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 |                                                                                                                           |
| 3 T00L CALL 1 Z S4000          | Werkzeug-Aufruf mit Spindelachse und Spindeldrehzahl                                                                      |
| 4 L Z+250 R0 FMAX              | Werkzeug freifahren in der Spindelachse mit Eilgang FMAX                                                                  |
| 5 L X-10 Y-10 R0 FMAX          | Werkzeug vorpositionieren                                                                                                 |
| 6 L Z-5 R0 F1000 M3            | Auf Bearbeitungstiefe fahren mit Vorschub F = 1000 mm/min                                                                 |
| 7 APPR LCT X+5 Y+5 R5 RL F300  | Kontur an Punkt 1 anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss                                                 |
| 8 L X+5 Y+85                   | Punkt 2: erste Gerade für Ecke 2                                                                                          |
| 9 RND R10 F150                 | Radius mit R = 10 mm einfügen, Vorschub: 150 mm/min                                                                       |
| 10 L X+30 Y+85                 | Punkt 3 anfahren: Startpunkt des Kreises mit CR                                                                           |
| 11 CR X+70 Y+95 R+30 DR-       | Punkt 4 anfahren: Endpunkt des Kreises mit CR, Radius 30 mm                                                               |
| 12 L X+95                      | Punkt 5 anfahren                                                                                                          |
| 13 L X+95 Y+40                 | Punkt 6 anfahren                                                                                                          |
| 14 CT X+40 Y+5                 | Punkt 7 anfahren: Endpunkt des Kreises, Kreisbogen mit tangentialem Anschluss an Punkt 6, TNC berechnet den Radius selbst |



|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 15 L X+5                      | Letzten Konturpunkt 1 anfahren                                  |
| 16 DEP LCT X-20 Y-20 R5 F1000 | Kontur verlassen auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss |
| 17 L Z+250 R0 FMAX M2         | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                              |
| 18 END PGM CIRCULAR MM        |                                                                 |

Beispiel: Vollkreis kartesisch



|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM C-CC MM            |                                                                         |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20  | Rohteil-Definition                                                      |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 |                                                                         |
| 3 TOOL CALL 1 Z S3150          | Werkzeug-Aufruf                                                         |
| 4 CC X+50 Y+50                 | Kreismittelpunkt definieren                                             |
| 5 L Z+250 R0 FMAX              | Werkzeug freifahren                                                     |
| 6 L X-40 Y+50 R0 FMAX          | Werkzeug vorpositionieren                                               |
| 7 L Z-5 R0 F1000 M3            | Auf Bearbeitungstiefe fahren                                            |
| 8 APPR LCT X+0 Y+50 R5 RL F300 | Kreisstartpunkt anfahren auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss |
| 9 C X+0 DR-                    | Kreisendpunkt (=Kreisstartpunkt) anfahren                               |
| 10 DEP LCT X-40 Y+50 R5 F1000  | Kontur verlassen auf einer Kreisbahn mit tangentialem Anschluss         |
|                                |                                                                         |
| 11 L Z+250 R0 FMAX M2          | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                                      |
| 12 END PGM C-CC MM             |                                                                         |



## 6.5 Bahnbewegungen – Polarkoordinaten

### Übersicht

Mit Polarkoordinaten legen Sie eine Position über einen Winkel **PA** und einen Abstand **PR** zu einem zuvor definierten Pol **CC** fest.

Polarkoordinaten setzen Sie vorteilhaft ein bei:

- Positionen auf Kreisbögen
- Werkstück-Zeichnungen mit Winkelangaben, z.B. bei Lochkreisen

### Übersicht der Bahnfunktion mit Polarkoordinaten

| Funktion               | Bahnfunktionstaste                                                                                                                                                    | Werkzeug-Bewegung                                                | Erforderliche Eingaben                                                                     | Seite     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gerade <b>LP</b>       |  +  | Gerade                                                           | Polarradius, Polarwinkel des Geraden-Endpunkts                                             | Seite 201 |
| Kreisbogen <b>CP</b>   |  +  | Kreisbahn um Kreismittelpunkt/ Pol zum Kreisbogen-Endpunkt       | Polarwinkel des Kreisendpunkts, Drehrichtung                                               | Seite 202 |
| Kreisbogen <b>CTP</b>  |  +  | Kreisbahn mit tangentialem Anschluss an vorheriges Konturelement | Polarradius, Polarwinkel des Kreisendpunkts                                                | Seite 202 |
| Schraubenlinie (Helix) |  +  | Überlagerung einer Kreisbahn mit einer Geraden                   | Polarradius, Polarwinkel des Kreisendpunkts, Koordinate des Endpunkts in der Werkzeugachse | Seite 203 |



## Polarkoordinaten-Ursprung: Pol CC


Den Pol CC können Sie an beliebigen Stellen im Bearbeitungs-Programm festlegen, bevor Sie Positionen durch Polarkoordinaten angeben. Gehen Sie beim Festlegen des Pols vor, wie beim Programmieren des Kreismittelpunkts.



- **Koordinaten:** Rechtwinklige Koordinaten für den Pol eingeben oder um die zuletzt programmierte Position zu übernehmen: Keine Koordinaten eingeben. Den Pol festlegen, bevor Sie Polarkoordinaten programmieren. Pol nur in rechtwinkligen Koordinaten programmieren. Der Pol ist solange wirksam, bis Sie einen neuen Pol festlegen.

### NC-Beispielsätze

12 CC X+45 Y+25



## Gerade LP

Das Werkzeug fährt auf einer Geraden von seiner aktuellen Position zum Endpunkt der Geraden. Der Startpunkt ist der Endpunkt des vorangegangenen Satzes.



- **Polarkoordinaten-Radius PR:** Abstand des Geraden-Endpunkts zum Pol CC eingeben
- **Polarkoordinaten-Winkel PA:** Winkelposition des Geraden-Endpunkts zwischen  $-360^\circ$  und  $+360^\circ$

Das Vorzeichen von **PA** ist durch die Winkel-Bezugsachse festgelegt:

- Winkel von der Winkel-Bezugsachse zu **PR** gegen den Uhrzeigersinn: **PA**>0
- Winkel von der Winkel-Bezugsachse zu **PR** im Uhrzeigersinn: **PA**<0

### NC-Beispielsätze


12 CC X+45 Y+25

13 LP PR+30 PA+0 RR F300 M3

14 LP PA+60

15 LP IPA+60

16 LP PA+180



## Kreisbahn CP um Pol CC

Der Polarkoordinaten-Radius **PR** ist gleichzeitig Radius des Kreisbogens. **PR** ist durch den Abstand des Startpunkts zum Pol **CC** festgelegt. Die zuletzt programmierte Werkzeug-Position vor der Kreisbahn ist der Startpunkt der Kreisbahn.



► **Polarkoordinaten-Winkel PA**: Winkelposition des Kreisbahn-Endpunkts zwischen  $-99999,9999^\circ$  und  $+99999,9999^\circ$

► **Drehsinn DR**

### NC-Beispielsätze


18 CC X+25 Y+25

19 LP PR+20 PA+0 RR F250 M3

20 CP PA+180 DR+



Bei inkrementalen Koordinaten gleiches Vorzeichen für DR und PA eingeben.



## Kreisbahn CTP mit tangentialem Anschluss

Das Werkzeug fährt auf einer Kreisbahn, die tangential an ein vorangegangenes Konturelement anschließt.



► **Polarkoordinaten-Radius PR**: Abstand des Kreisbahn-Endpunkts zum Pol **CC**

► **Polarkoordinaten-Winkel PA**: Winkelposition des Kreisbahn-Endpunkts

### NC-Beispielsätze

12 CC X+40 Y+35

13 L X+0 Y+35 RL F250 M3


14 LP PR+25 PA+120

15 CTP PR+30 PA+30

16 L Y+0



Der Pol ist **nicht** Mittelpunkt des Konturkreises!



# Schraubenlinie (Helix)

Eine Schraubenlinie entsteht aus der Überlagerung einer Kreisbewegung und einer Geradenbewegung senkrecht dazu. Die Kreisbahn programmieren Sie in einer Hauptebene.

Die Bahnbewegungen für die Schraubenlinie können Sie nur in Polarkoordinaten programmieren.

## Einsatz

- Innen- und Außengewinde mit größeren Durchmessern
- Schmiernuten

## Berechnung der Schraubenlinie

Zum Programmieren benötigen Sie die inkrementale Angabe des Gesamtwinkels, den das Werkzeug auf der Schraubenlinie fährt und die Gesamthöhe der Schraubenlinie.


Für die Berechnung in Fräsrichtung von unten nach oben gilt:

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Gänge n                        | Gewindegänge + Gangüberlauf am Gewinde-Anfang und -ende                       |
| Gesamthöhe h                          | Steigung P x Anzahl der Gänge n                                               |
| Inkrementaler Gesamtwinkel <b>IPA</b> | Anzahl der Gänge x 360° + Winkel für Gewinde-Anfang + Winkel für Gangüberlauf |
| Anfangsordinate Z                     | Steigung P x (Gewindegänge + Gangüberlauf am Gewinde-Anfang)                  |

## Form der Schraubenlinie

Die Tabelle zeigt die Beziehung zwischen Arbeitsrichtung, Drehsinn und Radiuskorrektur für bestimmte Bahnformen.

| Innengewinde        | Arbeitsrichtung | Drehsinn | Radiuskorrektur |
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
| rechtsgängig        | Z+              | DR+      | RL              |
| linksgängig         | Z+              | DR–      | RR              |
| rechtsgängig        | Z–              | DR–      | RR              |
| linksgängig         | Z–              | DR+      | RL              |
| <b>Außengewinde</b> |                 |          |                 |
| rechtsgängig        | Z+              | DR+      | RR              |
| linksgängig         | Z+              | DR–      | RL              |
| rechtsgängig        | Z–              | DR–      | RL              |
| linksgängig         | Z–              | DR+      | RR              |



## Schraubenlinie programmieren



Geben Sie Drehsinn und den inkrementalen Gesamtwinkel **IPA** mit gleichem Vorzeichen ein, sonst kann das Werkzeug in einer falschen Bahn fahren.

Für den Gesamtwinkel **IPA** ist ein Wert von -99 999,9999° bis +99 999,9999° einbaubar.



- ▶ **Polarkoordinaten-Winkel**: Gesamtwinkel inkremental eingeben, den das Werkzeug auf der Schraubenlinie fährt. **Nach der Eingabe des Winkels wählen Sie die Werkzeug-Achse mit einer Achswahltaste.**
- ▶ **Koordinate** für die Höhe der Schraubenlinie inkremental eingeben
- ▶ **Drehsinn DR**  
Schraubenlinie im Uhrzeigersinn: DR-  
Schraubenlinie gegen den Uhrzeigersinn: DR+
- ▶ **Radiuskorrektur** gemäß Tabelle eingeben


NC-Beispielsätze: Gewinde M6 x 1 mm mit 5 Gängen

12 CC X+40 Y+25


13 L Z+0 F100 M3

14 LP PR+3 PA+270 RL F50

15 CP IPA-1800 IZ+5 DR-




## Beispiel: Geradenbewegung polar



|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM LINEARPO MM             |                                                                         |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20       | Rohteil-Definition                                                      |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0      |                                                                         |
| 3 TOOL CALL 1 Z S4000               | Werkzeug-Aufruf                                                         |
| 4 CC X+50 Y+50                      | Bezugspunkt für Polarkoordinaten definieren                             |
| 5 L Z+250 R0 FMAX                   | Werkzeug freifahren                                                     |
| 6 LP PR+60 PA+180 R0 FMAX           | Werkzeug vorpositionieren                                               |
| 7 L Z-5 R0 F1000 M3                 | Auf Bearbeitungstiefe fahren                                            |
| 8 APPR PLCT PR+45 PA+180 R5 RL F250 | Kontur an Punkt 1 anfahren auf einem Kreis mit<br>tangentelem Anschluss |
| 9 LP PA+120                         | Punkt 2 anfahren                                                        |
| 10 LP PA+60                         | Punkt 3 anfahren                                                        |
| 11 LP PA+0                          | Punkt 4 anfahren                                                        |
| 12 LP PA-60                         | Punkt 5 anfahren                                                        |
| 13 LP PA-120                        | Punkt 6 anfahren                                                        |
| 14 LP PA+180                        | Punkt 1 anfahren                                                        |
| 15 DEP PLCT PR+60 PA+180 R5 F1000   | Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentelem Anschluss              |
| 16 L Z+250 R0 FMAX M2               | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                                      |
| 17 END PGM LINEARPO MM              |                                                                         |

## Beispiel: Helix



|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM HELIX MM                       |                                                             |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20              | Rohteil-Definition                                          |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0             |                                                             |
| 3 TOOL CALL 1 Z S1400                      | Werkzeug-Aufruf                                             |
| 4 L Z+250 R0 FMAX                          | Werkzeug freifahren                                         |
| 5 L X+50 Y+50 R0 FMAX                      | Werkzeug vorpositionieren                                   |
| 6 CC                                       | Letzte programmierte Position als Pol übernehmen            |
| 7 L Z-12,75 R0 F1000 M3                    | Auf Bearbeitungstiefe fahren                                |
| 8 APPR PCT PR+32 PA-182 CCA180 R+2 RL F100 | Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss  |
| 9 CP IPA+3240 IZ+13.5 DR+ F200             | Helix fahren                                                |
| 10 DEP CT CCA180 R+2                       | Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss |
| 11 L Z+250 R0 FMAX M2                      | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                          |
| 12 END PGM HELIX MM                        |                                                             |


## 6.6 Bahnbewegungen – Freie Kontur-Programmierung FK (Software-Option Advanced programming features)

### Grundlagen

Werkstückzeichnungen, die nicht NC-gerecht bemaßt sind, enthalten oft Koordinaten-Angaben, die Sie nicht über die grauen Dialog-Tasten eingeben können. So können z.B.

- bekannte Koordinaten auf dem Konturelement oder in der Nähe liegen,
- Koordinaten-Angaben sich auf ein anderes Konturelement beziehen oder
- Richtungsangaben und Angaben zum Konturverlauf bekannt sein.

Solche Angaben programmieren Sie direkt mit der Freien Kontur-Programmierung FK. Die TNC errechnet die Kontur aus den bekannten Koordinaten-Angaben und unterstützt den Programmier-Dialog mit der interaktiven FK-Grafik. Das Bild rechts oben zeigt eine Bemaßung, die Sie am einfachsten über die FK-Programmierung eingeben.





### Beachten Sie folgende Voraussetzungen für die FK-Programmierung

Konturelemente können Sie mit der Freien Kontur-Programmierung nur in der Bearbeitungsebene programmieren. Die Bearbeitungsebene legen Sie im ersten **BLK FORM**-Satz des Bearbeitungs-Programms fest.

Geben Sie für jedes Konturelement alle verfügbaren Daten ein. Programmieren Sie auch Angaben in jedem Satz, die sich nicht ändern: Nicht programmierte Daten gelten als nicht bekannt!

Q-Parameter sind in allen FK-Elementen zulässig, außer in Elementen mit Relativ-Bezügen (z.B. **RX** oder **RAN**), also Elementen, die sich auf andere NC-Sätze beziehen.

Wenn Sie im Programm konventionelle und Freie Kontur-Programmierung mischen, dann muss jeder FK-Abschnitt eindeutig bestimmt sein.

Die TNC benötigt einen festen Punkt, von dem aus die Berechnungen durchgeführt werden. Programmieren Sie direkt vor dem FK-Abschnitt mit den grauen Dialogtasten eine Position, die beide Koordinaten der Bearbeitungsebene enthält. In diesem Satz keine Q-Parameter programmieren.

Wenn der erste Satz im FK-Abschnitt ein **FCT**- oder **FLT**-Satz ist, müssen Sie davor mindestens zwei NC-Sätze über die grauen Dialog-Tasten programmieren, damit die Anfahrrichtung eindeutig bestimmt ist.

Ein FK-Abschnitt darf nicht direkt hinter einer Marke **LBL** beginnen.

## Grafik der FK-Programmierung



Um die Grafik bei der FK-Programmierung nutzen zu können, wählen Sie die Bildschirm-Aufteilung PROGRAMM + GRAFIK (siehe „Programm-Einspeichern/Editieren“ auf Seite 63)

Mit unvollständigen Koordinaten-Angaben lässt sich eine Werkstück-Kontur oft nicht eindeutig festlegen. In diesem Fall zeigt die TNC die verschiedenen Lösungen in der FK-Grafik an und Sie wählen die richtige aus. Die FK-Grafik stellt die Werkstück-Kontur mit verschiedenen Farben dar:

- blau** Das Konturelement ist eindeutig bestimmt
- grün** Die eingegebenen Daten lassen mehrere Lösungen zu; Sie wählen die richtige aus
- rot** Die eingegebenen Daten legen das Konturelement noch nicht ausreichend fest; Sie geben weitere Angaben ein

Wenn die Daten auf mehrere Lösungen führen und das Konturelement grün angezeigt wird, dann wählen Sie die richtige Kontur wie folgt:

ZEIGE  
LÖSUNG

- ▶ Softkey ZEIGE LÖSUNG so oft drücken, bis das Konturelement richtig angezeigt wird. Benutzen Sie die Zoom-Funktion (2. Softkey-Leiste), wenn mögliche Lösungen in der Standard-Darstellung nicht unterscheidbar sind

LÖSUNG  
WÄHLEN

- ▶ Das angezeigte Konturelement entspricht der Zeichnung: Mit Softkey LÖSUNG WÄHLEN festlegen

Wenn Sie eine grün dargestellte Kontur noch nicht festlegen wollen, dann drücken Sie den Softkey AUSWAHL BEENDEN, um den FK-Dialog fortzuführen.



Die grün dargestellten Konturelemente sollten Sie so früh wie möglich mit LÖSUNG WÄHLEN festlegen, um die Mehrdeutigkeit für die nachfolgenden Konturelemente einzuschränken.

Ihr Maschinenhersteller kann für die FK-Grafik andere Farben festlegen.


NC-Sätze aus einem Programm, das mit PGM CALL aufgerufen wird, zeigt die TNC mit einer weiteren Farbe.

### Satznummern im Grafikfenster anzeigen

Um Satznummern im Grafikfenster anzuzeigen:

ANZEIGEN  
AUSBLEND.  
SATZ-NR.

- ▶ Softkey ANZEIGEN AUSBLEND. SATZ-NR. auf ANZEIGEN stellen (Softkey-Leiste 3)



FK-Dialog eröffnen

Wenn Sie die graue Bahnfunktionstaste FK drücken, zeigt die TNC Softkeys an, mit denen Sie den FK-Dialog eröffnen: Siehe nachfolgende Tabelle. Um die Softkeys wieder abzuwählen, drücken Sie die Taste FK erneut.

Wenn Sie den FK-Dialog mit einem dieser Softkeys eröffnen, dann zeigt die TNC weitere Softkey-Leisten, mit denen Sie bekannte Koordinaten eingeben, Richtungsangaben und Angaben zum Konturverlauf machen können.

| FK-Element                             | Softkey                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gerade mit tangentialem Anschluss      |  |
| Gerade ohne tangentialen Anschluss     |  |
| Kreisbogen mit tangentialem Anschluss  |  |
| Kreisbogen ohne tangentialen Anschluss |  |
| Pol für FK-Programmierung              |  |



## Pol für FK-Programmierung



- Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken



- Dialog zur Definition des Pols eröffnen: Softkey FPOL drücken. Die TNC zeigt die Achs-Softkeys der aktiven Bearbeitungsebene
- Über diese Softkeys die Pol-Koordinaten eingeben



Der Pol für die FK-Programmierung bleibt solange aktiv, bis Sie über FPOL einen neuen definieren.

## Geraden frei programmieren

### Gerade ohne tangentialem Anschluss



- Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken



- Dialog für freie Gerade eröffnen: Softkey FL drücken. Die TNC zeigt weitere Softkeys
- Über diese Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben. Die FK-Grafik zeigt die programmierte Kontur rot, bis die Angaben ausreichen. Mehrere Lösungen zeigt die Grafik grün (siehe „Grafik der FK-Programmierung“, Seite 209)

### Gerade mit tangentialem Anschluss

Wenn die Gerade tangential an ein anderes Konturelement anschließt, eröffnen Sie den Dialog mit dem Softkey FLT:



- Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken



- Dialog eröffnen: Softkey FLT drücken
- Über die Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben



## Kreisbahnen frei programmieren

### Kreisbahn ohne tangentialem Anschluss



- ▶ Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken
- ▶ Dialog für freien Kreisbogen eröffnen: Softkey FC drücken; die TNC zeigt Softkeys für direkte Angaben zur Kreisbahn oder Angaben zum Kreismittelpunkt
- ▶ Über diese Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben: Die FK-Grafik zeigt die programmierte Kontur rot, bis die Angaben ausreichen. Mehrere Lösungen zeigt die Grafik grün (siehe „Grafik der FK-Programmierung“, Seite 209)

### Kreisbahn mit tangentialem Anschluss

Wenn die Kreisbahn tangential an ein anderes Konturelement anschließt, eröffnen Sie den Dialog mit dem Softkey FCT:



- ▶ Softkeys zur Freien Kontur-Programmierung anzeigen: Taste FK drücken
- ▶ Dialog eröffnen: Softkey FCT drücken
- ▶ Über die Softkeys alle bekannten Angaben in den Satz eingeben


# Eingabemöglichkeiten

## Endpunkt-Koordinaten

| Bekannte Angaben                  | Softkeys                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtwinklige Koordinaten X und Y |   |
| Polarkoordinaten bezogen auf FPOL |   |

NC-Beispielsätze

|                            |
|----------------------------|
| 7 FPOL X+20 Y+30           |
| 8 FL IX+10 Y+20 RR F100    |
| 9 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15 |



Richtung und Länge von Konturelementen

| Bekannte Angaben                            | Softkeys                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Länge der Geraden                           |  |
| Anstiegswinkel der Geraden                  |  |
| Sehnenlänge LEN des Kreisbogenabschnitts    |  |
| Anstiegswinkel AN der Eintrittstangente     |  |
| Mittelpunktswinkel des Kreisbogenabschnitts |  |



**Achtung Gefahr für Werkstück und Werkzeug!**



Anstiegswinkel die Sie inkremental (**IAN**) definiert haben, bezieht die TNC auf die Richtung des letzten Verfahrssatzes. Programme die inkrementale Anstiegswinkel enthalten und auf einer iTNC 530 oder älteren TNC's erstellt wurden, sind nicht kompatibel.

NC-Beispielsätze

27 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 RL F200

28 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45

29 FCT DR- R15 LEN 15




## Kreismittelpunkt CC, Radius und Drehsinn im FC-/FCT-Satz

Für frei programmierte Kreisbahnen berechnet die TNC aus Ihren Angaben einen Kreismittelpunkt. Damit können Sie auch mit der FK-Programmierung einen Vollkreis in einem Satz programmieren.

Wenn Sie den Kreismittelpunkt in Polarkoordinaten definieren wollen, müssen Sie den Pol anstelle mit CC mit der Funktion FPOL definieren. FPOL bleibt bis zum nächsten Satz mit FPOL wirksam und wird in rechtwinkligen Koordinaten festgelegt.



Ein konventionell programmierter oder ein errechneter Kreismittelpunkt ist in einem neuen FK-Abschnitt nicht mehr als Pol oder Kreismittelpunkt wirksam: Wenn sich konventionell programmierte Polarkoordinaten auf einen Pol beziehen, den Sie zuvor in einem CC-Satz festgelegt haben, dann legen Sie diesen Pol nach dem FK-Abschnitt erneut mit einem CC-Satz fest.



| Bekannte Angaben                          | Softkeys |  |
|-------------------------------------------|----------|--|
| Mittelpunkt in rechtwinkligen Koordinaten |          |  |
| Mittelpunkt in Polarkoordinaten           |          |  |
| Drehsinn der Kreisbahn                    |          |  |
| Radius der Kreisbahn                      |          |  |

NC-Beispielsätze

10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15

11 FPOL X+20 Y+15

12 FL AN+40

13 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40



**Geschlossene Konturen**

Mit dem Softkey CLSD kennzeichnen Sie Beginn und Ende einer geschlossenen Kontur. Dadurch reduziert sich für das letzte Konturelement die Anzahl der möglichen Lösungen.


CLSD geben Sie zusätzlich zu einer anderen Konturangabe im ersten und letzten Satz eines FK-Abschnitts ein.



Konturanfang: CLSD+  
Konturende: CLSD-

NC-Beispielsätze

```
12 L X+5 Y+35 RL F500 M3
13 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35
...
17 FCT DR- R+15 CLSD-
```



## Hilfspunkte

Sowohl für freie Geraden als auch für freie Kreisbahnen können Sie Koordinaten für Hilfspunkte auf oder neben der Kontur eingeben.

### Hilfspunkte auf einer Kontur

Die Hilfspunkte befinden sich direkt auf der Geraden bzw. auf der Verlängerung der Geraden oder direkt auf der Kreisbahn.

| Bekannte Angaben                                                 | Softkeys                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| X-Koordinate eines Hilfspunkts<br>P1 oder P2 einer Geraden       |  |  |                                                                                   |
| Y-Koordinate eines Hilfspunkts<br>P1 oder P2 einer Geraden       |  |  |                                                                                   |
| X-Koordinate eines Hilfspunkts<br>P1, P2 oder P3 einer Kreisbahn |  |  |  |
| Y-Koordinate eines Hilfspunkts<br>P1, P2 oder P3 einer Kreisbahn |  |  |  |


### Hilfspunkte neben einer Kontur

| Bekannte Angaben                                               | Softkeys                                                                            |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| X- und Y- Koordinate des Hilfspunkts neben<br>einer Geraden    |    |   |
| Abstand des Hilfspunkts zur Geraden                            |    |                                                                                    |
| X- und Y-Koordinate eines Hilfspunkts<br>neben einer Kreisbahn |   |  |
| Abstand des Hilfspunkts zur Kreisbahn                          |  |                                                                                    |

NC-Beispielsätze

13 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071

14 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10



Relativ-Bezüge

Relativ-Bezüge sind Angaben, die sich auf ein anderes Konturelement beziehen. Softkeys und Programm-Wörter für **Relativ-Bezüge** beginnen mit einem „R“. Das Bild rechts zeigt Maßangaben, die Sie als Relativ-Bezüge programmieren sollten.




- Koordinaten mit Relativbezug immer inkremental eingeben. Zusätzlich Satz-Nummer des Konturelements eingeben, auf das Sie sich beziehen.
- Das Konturelement, dessen Satz-Nummer Sie angeben, darf nicht mehr als 64 Positionier-Sätze vor dem Satz stehen, in dem Sie den Bezug programmieren.
- Wenn Sie einen Satz löschen, auf den Sie sich bezogen haben, dann gibt die TNC eine Fehlermeldung aus. Ändern Sie das Programm, bevor Sie diesen Satz löschen.

Relativbezug auf Satz N: Endpunkt-Koordinaten

| Bekannte Angaben                             | Softkeys |  |
|----------------------------------------------|----------|--|
| Rechtwinklige Koordinaten bezogen auf Satz N |          |  |
| Polarkoordinaten bezogen auf Satz N          |          |  |

NC-Beispielsätze

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 12 | FPOL X+10 Y+10                 |
| 13 | FL PR+20 PA+20                 |
| 14 | FL AN+45                       |
| 15 | FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 13 |
| 16 | FL IPR+35 PA+0 RPR 13          |



## Relativbezug auf Satz N: Richtung und Abstand des Konturelements

| Bekannte Angaben                                                                                                      | Softkey                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Winkel zwischen Gerade und anderem Konturelement bzw. zwischen Kreisbogen-Eintrittstangente und anderem Konturelement |  |
| Gerade parallel zu anderem Konturelement                                                                              |  |
| Abstand der Geraden zu parallelem Konturelement                                                                       |  |

NC-Beispielsätze

17 FL LEN 20 AN+15


18 FL AN+105 LEN 12.5

19 FL PAR 17 DP 12.5

20 FSELECT 2

21 FL LEN 20 IAN+95

22 FL IAN+220 RAN 18



## Relativbezug auf Satz N: Kreismittelpunkt CC

| Bekannte Angaben                                                    | Softkey                                                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtwinklige Koordinaten des Kreismittelpunktes bezogen auf Satz N |    |    |
| Polarkoordinaten des Kreismittelpunktes bezogen auf Satz N          |  |  |

NC-Beispielsätze

12 FL X+10 Y+10 RL


13 FL ...

14 FL X+18 Y+35


15 FL ...

16 FL ...

17 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX12 RCCY14




Beispiel: FK-Programmierung 1



|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM FK1 MM                   |                                                             |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20        | Rohteil-Definition                                          |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0       |                                                             |
| 3 TOOL CALL 1 Z S500                 | Werkzeug-Aufruf                                             |
| 4 L Z+250 R0 FMAX                    | Werkzeug freifahren                                         |
| 5 L X-20 Y+30 R0 FMAX                | Werkzeug vorpositionieren                                   |
| 6 L Z-10 R0 F1000 M3                 | Auf Bearbeitungstiefe fahren                                |
| 7 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250 | Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss  |
| 8 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30     | FK- Abschnitt:                                              |
| 9 FLT                                | Zu jedem Konturelement bekannte Angaben programmieren       |
| 10 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75         |                                                             |
| 11 FLT                               |                                                             |
| 12 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20         |                                                             |
| 13 FLT                               |                                                             |
| 14 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30   |                                                             |
| 15 DEP CT CCA90 R+5 F1000            | Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss |
| 16 L X-30 Y+0 R0 FMAX                |                                                             |
| 17 L Z+250 R0 FMAX M2                | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                          |
| 18 END PGM FK1 MM                    |                                                             |



Beispiel: FK-Programmierung 2




|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 0 BEGIN PGM FK2 MM             |                                 |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20  | Rohteil-Definition              |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 |                                 |
| 3 TOOL CALL 1 Z S4000          | Werkzeug-Aufruf                 |
| 4 L Z+250 R0 FMAX              | Werkzeug freifahren             |
| 5 L X+30 Y+30 R0 FMAX          | Werkzeug vorpositionieren       |
| 6 L Z+5 R0 FMAX M3             | Werkzeug-Achse vorpositionieren |
| 7 L Z-5 R0 F100                | Auf Bearbeitungstiefe fahren    |



|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8 APPR LCT X+0 Y+30 R5 RR F350  | Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss  |
| 9 FPOL X+30 Y+30                | FK- Abschnitt:                                              |
| 10 FC DR- R30 CCX+30 CCY+30     | Zu jedem Konturelement bekannte Angaben programmieren       |
| 11 FL AN+60 PDX+30 PDY+30 D10   |                                                             |
| 12 FSELECT 3                    |                                                             |
| 13 FC DR- R20 CCPR+55 CCPA+60   |                                                             |
| 14 FSELECT 2                    |                                                             |
| 15 FL AN-120 PDX+30 PDY+30 D10  |                                                             |
| 16 FSELECT 3                    |                                                             |
| 17 FC X+0 DR- R30 CCX+30 CCY+30 |                                                             |
| 18 FSELECT 2                    |                                                             |
| 19 DEP LCT X+30 Y+30 R5         | Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss |
| 20 L Z+250 R0 FMAX M2           | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                          |
| 21 END PGM FK2 MM               |                                                             |



Beispiel: FK-Programmierung 3




|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 0 BEGIN PGM FK3 MM              |                              |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X-45 Y-45 Z-20 | Rohteil-Definition           |
| 2 BLK FORM 0.2 X+120 Y+70 Z+0   |                              |
| 3 TOOL CALL 1 Z S4500           | Werkzeug-Aufruf              |
| 4 L Z+250 R0 FMAX               | Werkzeug freifahren          |
| 5 L X-70 Y+0 R0 FMAX            | Werkzeug vorpositionieren    |
| 6 L Z-5 R0 F1000 M3             | Auf Bearbeitungstiefe fahren |



## 6.6 Bahnbewegungen – Freie Kontur-Programmierung FK (Software-Option Advanced programming features)

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7 APPR CT X-40 Y+0 CCA90 R+5 RL F250 | Kontur anfahren auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss  |
| 8 FC DR- R40 CCX+0 CCY+0             | FK- Abschnitt:                                              |
| 9 FLT                                | Zu jedem Konturelement bekannte Angaben programmieren       |
| 10 FCT DR- R10 CCX+0 CCY+50          |                                                             |
| 11 FLT                               |                                                             |
| 12 FCT DR+ R6 CCX+0 CCY+0            |                                                             |
| 13 FCT DR+ R24                       |                                                             |
| 14 FCT DR+ R6 CCX+12 CCY+0           |                                                             |
| 15 FSELECT 2                         |                                                             |
| 16 FCT DR- R1.5                      |                                                             |
| 17 FCT DR- R36 CCX+44 CCY-10         |                                                             |
| 18 FSELECT 2                         |                                                             |
| 19 FCT DR+ R5                        |                                                             |
| 20 FLT X+110 Y+15 AN+0               |                                                             |
| 21 FL AN-90                          |                                                             |
| 22 FL X+65 AN+180 PAR21 DP30         |                                                             |
| 23 RND R5                            |                                                             |
| 24 FL X+65 Y-25 AN-90                |                                                             |
| 25 FC DR+ R50 CCX+65 CCY-75          |                                                             |
| 26 FCT DR- R65                       |                                                             |
| 27 FSELECT 1                         |                                                             |
| 28 FCT Y+0 DR- R40 CCX+0 CCY+0       |                                                             |
| 29 FSELECT 4                         |                                                             |
| 30 DEP CT CCA90 R+5 F1000            | Kontur verlassen auf einem Kreis mit tangentialem Anschluss |
| 31 L X-70 R0 FMAX                    |                                                             |
| 32 L Z+250 R0 FMAX M2                | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                          |
| 33 END PGM FK3 MM                    |                                                             |





# 7

**Programmieren:  
Unterprogramme und  
Programmteil-  
Wiederholungen**



## 7.1 Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen kennzeichnen

Einmal programmierte Bearbeitungsschritte können Sie mit Unterprogrammen und Programmteil-Wiederholungen wiederholt ausführen lassen.

### Label

Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen beginnen im Bearbeitungsprogramm mit der Marke **LBL**, eine Abkürzung für LABEL (engl. für Marke, Kennzeichnung).

LABEL erhalten eine Nummer zwischen 1 und 999 oder einen von Ihnen definierbaren Namen. Jede LABEL-Nummer, bzw. jeden LABEL-Namen, dürfen Sie im Programm nur einmal vergeben mit der Taste LABEL SET. Die Anzahl von eingbbaren Label-Namen ist lediglich durch den internen Speicher begrenzt.



Verwenden Sie eine Label-Nummer bzw. einen Label-Namen nicht mehrmals!

Label 0 (**LBL 0**) kennzeichnet ein Unterprogramm-Ende und darf deshalb beliebig oft verwendet werden.

## 7.2 Unterprogramme

### Arbeitsweise

- 1 Die TNC führt das Bearbeitungs-Programm bis zu einem Unterprogramm-Aufruf **CALL LBL** aus
- 2 Ab dieser Stelle arbeitet die TNC das aufgerufene Unterprogramm bis zum Unterprogramm-Ende **LBL 0** ab
- 3 Danach führt die TNC das Bearbeitungs-Programm mit dem Satz fort, der auf den Unterprogramm-Aufruf **CALL LBL** folgt

### Programmier-Hinweise

- Ein Hauptprogramm kann bis zu 254 Unterprogramme enthalten
- Sie können Unterprogramme in beliebiger Reihenfolge beliebig oft aufrufen
- Ein Unterprogramm darf sich nicht selbst aufrufen
- Unterprogramme ans Ende des Hauptprogramms (hinter dem Satz mit M2 bzw. M30) programmieren
- Wenn Unterprogramme im Bearbeitungs-Programm vor dem Satz mit M2 oder M30 stehen, dann werden sie ohne Aufruf mindestens einmal abgearbeitet

### Unterprogramm programmieren



- ▶ Anfang kennzeichnen: Taste LBL SET drücken
- ▶ Unterprogramm-Nummer eingeben. Wenn Sie LABEL-Namen verwenden wollen: Softkey LBL-NAME drücken, um zur Texteingabe zu wechseln
- ▶ Ende kennzeichnen: Taste LBL SET drücken und Label-Nummer „0“ eingeben

### Unterprogramm aufrufen



- ▶ Unterprogramm aufrufen: Taste LBL CALL drücken
- ▶ **Label-Nummer:** Label-Nummer des aufzurufenden Unterprogramms eingeben. Wenn Sie LABEL-Namen verwenden wollen: Softkey LBL-NAME drücken, um zur Texteingabe zu wechseln
- ▶ **Wiederholungen REP:** Dialog mit Taste NO ENT übergehen. Wiederholungen REP nur bei Programmteil-Wiederholungen einsetzen



**CALL LBL 0** ist nicht erlaubt, da es dem Aufruf eines Unterprogramm-Endes entspricht.

## 7.3 Programmteil-Wiederholungen

### Label LBL


Programmteil-Wiederholungen beginnen mit der Marke **LBL**. Eine Programmteil-Wiederholung schließt mit **CALL LBL n REPn** ab.

### Arbeitsweise

- 1 Die TNC führt das Bearbeitungs-Programm bis zum Ende des Programmteils (**CALL LBL n REPn**) aus
- 2 Anschließend wiederholt die TNC den Programmteil zwischen dem aufgerufenen LABEL und dem Label-Aufruf **CALL LBL n REPn** so oft, wie Sie unter **REP** angegeben haben
- 3 Danach arbeitet die TNC das Bearbeitungs-Programm weiter ab

### Programmier-Hinweise

- Sie können einen Programmteil bis zu 65 534 mal hintereinander wiederholen
- Programmteile werden von der TNC immer einmal häufiger ausgeführt, als Wiederholungen programmiert sind



### Programmteil-Wiederholung programmieren



- ▶ Anfang kennzeichnen: Taste LBL SET drücken und LABEL-Nummer für den zu wiederholenden Programmteil eingeben. Wenn Sie LABEL-Namen verwenden wollen: Softkey LBL-NAME drücken, um zur Texteingabe zu wechseln
- ▶ Programmteil eingeben

### Programmteil-Wiederholung aufrufen



- ▶ Taste LBL CALL drücken
- ▶ **Unterprogr./Wiederholung rufen:** Label-Nummer des zu wiederholenden Programmteils eingeben, mit Taste ENT bestätigen. Wenn Sie LABEL-Namen verwenden wollen: Taste " drücken, um zur Texteingabe zu wechseln
- ▶ **Wiederholung REP:** Anzahl der Wiederholung eingeben, mit Taste ENT bestätigen


## 7.4 Beliebiges Programm als Unterprogramm

### Arbeitsweise

- 1 Die TNC führt das Bearbeitungs-Programm aus, bis Sie ein anderes Programm mit **CALL PGM** aufrufen
- 2 Anschließend führt die TNC das aufgerufene Programm bis zu seinem Ende aus
- 3 Danach arbeitet die TNC das (aufrufende) Bearbeitungs-Programm mit dem Satz weiter ab, der auf den Programm-Aufruf folgt

### Programmier-Hinweise

- Um ein beliebiges Programm als Unterprogramm zu verwenden, benötigt die TNC keine LABELs
- Das aufgerufene Programm darf keine Zusatz-Funktion M2 oder M30 enthalten. Wenn Sie in dem aufgerufenen Programm Unterprogramme mit Labeln definiert haben, dann können Sie M2 bzw. M30 mit der Sprung-Funktion **FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99** verwenden, um diesen Programmteil zwingend zu überspringen
- Das aufgerufene Programm darf keinen Aufruf **CALL PGM** ins aufrufende Programm enthalten (Endlosschleife)



## Beliebiges Programm als Unterprogramm aufrufen

PGM  
CALL

PROGRAMM

PROGRAMM  
WÄHLEN

- ▶ Funktionen zum Programm-Aufruf wählen: Taste PGM CALL drücken
- ▶ Softkey PROGRAMM drücken: Die TNC startet den Dialog zur Definition des zu rufenden Programms. Pfadname über die Bildschirmtastatur eingeben (Taste GOTO), oder
- ▶ Softkey PROGRAMM WÄHLEN drücken: Die TNC blendet ein Auswahlfenster ein, über das Sie das zu rufende Programm wählen können, mit Taste END bestätigen



Wenn Sie nur den Programm-Namen eingeben, muss das aufgerufene Programm im selben Verzeichnis stehen wie das rufende Programm.

Wenn das aufgerufene Programm nicht im selben Verzeichnis steht wie das rufende Programm, dann geben Sie den vollständigen Pfadnamen ein, z.B.

**TNC:\ZW35\SCHRUPP\PGM1.H**

Wenn Sie ein DIN/ISO-Programm aufrufen wollen, dann geben Sie den Datei-Typ .I hinter dem Programm-Namen ein.

Sie können ein beliebiges Programm auch über den Zyklus **12 PGM CALL** aufrufen.

Q-Parameter wirken bei einem **PGM CALL** grundsätzlich global. Beachten Sie daher, dass Änderungen an Q-Parametern im aufgerufenen Programm sich ggf. auch auf das aufrufende Programm auswirken.

## 7.5 Verschachtelungen

### Verschachtelungsarten

- Unterprogramme im Unterprogramm
- Programmteil-Wiederholungen in Programmteil-Wiederholung
- Unterprogramme wiederholen
- Programmteil-Wiederholungen im Unterprogramm

### Verschachtelungstiefe

Die Verschachtelungs-Tiefe legt fest, wie oft Programmteile oder Unterprogramme weitere Unterprogramme oder Programmteil-Wiederholungen enthalten dürfen.

- Maximale Verschachtelungstiefe für Unterprogramme: 8
- Maximale Verschachtelungstiefe für Hauptprogramm-Aufrufe: 6, wobei ein **CYCL CALL** wie ein Hauptprogramm-Aufruf wirkt
- Programmteil-Wiederholungen können Sie beliebig oft verschachteln



## Unterprogramm im Unterprogramm

### NC-Beispielsätze

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM UPGMS MM  |                                        |
| ...                   |                                        |
| 17 CALL LBL "UP1"     | Unterprogramm bei LBL UP1 aufrufen     |
| ...                   |                                        |
| 35 L Z+100 R0 FMAX M2 | Letzter Programmsatz des               |
|                       | Hauptprogramms (mit M2)                |
| 36 LBL "UP1"          | Anfang von Unterprogramm UP1           |
| ...                   |                                        |
| 39 CALL LBL 2         | Unterprogramm bei LBL2 wird aufgerufen |
| ...                   |                                        |
| 45 LBL 0              | Ende von Unterprogramm 1               |
| 46 LBL 2              | Anfang von Unterprogramm 2             |
| ...                   |                                        |
| 62 LBL 0              | Ende von Unterprogramm 2               |
| 63 END PGM UPGMS MM   |                                        |

### Programm-Ausführung

- 1 Hauptprogramm UPGMS wird bis Satz 17 ausgeführt
- 2 Unterprogramm UP1 wird aufgerufen und bis Satz 39 ausgeführt
- 3 Unterprogramm 2 wird aufgerufen und bis Satz 62 ausgeführt.  
Ende von Unterprogramm 2 und Rücksprung zum  
Unterprogramm, von dem es aufgerufen wurde
- 4 Unterprogramm 1 wird von Satz 40 bis Satz 45 ausgeführt. Ende  
von Unterprogramm 1 und Rücksprung ins Hauptprogramm  
UPGMS
- 5 Hauptprogramm UPGMS wird von Satz 18 bis Satz 35 ausgeführt.  
Rücksprung zu Satz 1 und Programm-Ende

# Programmteil-Wiederholungen wiederholen

## NC-Beispielsätze

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM REPS MM |                                             |
| ...                 |                                             |
| 15 LBL 1            | Anfang der Programmteil-Wiederholung 1      |
| ...                 |                                             |
| 20 LBL 2            | Anfang der Programmteil-Wiederholung 2      |
| ...                 |                                             |
| 27 CALL LBL 2 REP 2 | Programmteil zwischen diesem Satz und LBL 2 |
| ...                 | (Satz 20) wird 2 mal wiederholt             |
| 35 CALL LBL 1 REP 1 | Programmteil zwischen diesem Satz und LBL 1 |
| ...                 | (Satz 15) wird 1 mal wiederholt             |
| 50 END PGM REPS MM  |                                             |

## Programm-Ausführung

- 1 Hauptprogramm REPS wird bis Satz 27 ausgeführt
- 2 Programmteil zwischen Satz 27 und Satz 20 wird 2 mal wiederholt
- 3 Hauptprogramm REPS wird von Satz 28 bis Satz 35 ausgeführt
- 4 Programmteil zwischen Satz 35 und Satz 15 wird 1 mal wiederholt (beinhaltet die Programmteil-Wiederholung zwischen Satz 20 und Satz 27)
- 5 Hauptprogramm REPS wird von Satz 36 bis Satz 50 ausgeführt (Programm-Ende)



## Unterprogramm wiederholen

### NC-Beispielsätze

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM UPGREP MM |                                            |
| ...                   |                                            |
| 10 LBL 1              | Anfang der Programmteil-Wiederholung 1     |
| 11 CALL LBL 2         | Unterprogramm-Aufruf                       |
| 12 CALL LBL 1 REP 2   | Programmteil zwischen diesem Satz und LBL1 |
| ...                   | (Satz 10) wird 2 mal wiederholt            |
| 19 L Z+100 R0 FMAX M2 | Letzter Satz des Hauptprogramms mit M2     |
| 20 LBL 2              | Anfang des Unterprogramms                  |
| ...                   |                                            |
| 28 LBL 0              | Ende des Unterprogramms                    |
| 29 END PGM UPGREP MM  |                                            |

### Programm-Ausführung


- 1 Hauptprogramm UPGREP wird bis Satz 11 ausgeführt
- 2 Unterprogramm 2 wird aufgerufen und ausgeführt
- 3 Programmteil zwischen Satz 12 und Satz 10 wird 2 mal wiederholt:  
Unterprogramm 2 wird 2 mal wiederholt
- 4 Hauptprogramm UPGREP wird von Satz 13 bis Satz 19 ausgeführt;  
Programm-Ende

# 7.6 Programmier-Beispiele

## Beispiel: Konturfräsen in mehreren Zustellungen

Programm-Ablauf

- Werkzeug vorpositionieren auf Oberkante Werkstück
- Zustellung inkremental eingeben
- Konturfräsen
- Zustellung und Konturfräsen wiederholen



|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM PGMWDH MM          |                                          |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40  |                                          |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 |                                          |
| 3 TOOL CALL 1 Z S500           | Werkzeug-Aufruf                          |
| 4 L Z+250 R0 FMAX              | Werkzeug freifahren                      |
| 5 L X-20 Y+30 R0 FMAX          | Vorpositionieren Bearbeitungsebene       |
| 6 L Z+0 R0 FMAX M3             | Vorpositionieren auf Oberkante Werkstück |




|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 7 LBL 1                              | Marke für Programmteil-Wiederholung        |
| 8 L IZ-4 R0 FMAX                     | Inkrementale Tiefen-Zustellung (im Freien) |
| 9 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 RL F250 | Kontur anfahren                            |
| 10 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30    | Kontur                                     |
| 11 FLT                               |                                            |
| 12 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75         |                                            |
| 13 FLT                               |                                            |
| 14 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20         |                                            |
| 15 FLT                               |                                            |
| 16 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30   |                                            |
| 17 DEP CT CCA90 R+5 F1000            | Kontur verlassen                           |
| 18 L X-20 Y+0 R0 FMAX                | Freifahren                                 |
| 19 CALL LBL 1 REP 4                  | Rücksprung zu LBL 1; insgesamt vier Mal    |
| 20 L Z+250 R0 FMAX M2                | Werkzeug freifahren, Programm-Ende         |
| 21 END PGM PGMWDH MM                 |                                            |

## Beispiel: Bohrungsgruppen

Programm-Ablauf

- Bohrungsgruppen anfahren im Hauptprogramm
- Bohrungsgruppe aufrufen (Unterprogramm 1)
- Bohrungsgruppe nur einmal im Unterprogramm 1 programmieren




|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 0 BEGIN PGM UP1 MM                   |                          |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20        |                          |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0       |                          |
| 3 TOOL CALL 1 Z S5000                | Werkzeug-Aufruf          |
| 4 L Z+250 R0 FMAX                    | Werkzeug freifahren      |
| 5 CYCL DEF 200 BOHREN                | Zyklus-Definition Bohren |
| Q200=2           ; SICHERHEITS-ABST. |                          |
| Q201=-10       ; TIEFE               |                          |
| Q206=250       ; F TIEFENZUST.       |                          |
| Q202=5          ; ZUSTELL-TIEFE      |                          |
| Q210=0          ; V.-ZEIT OBEN       |                          |
| Q203=+0         ; KOOR. OBERFL.      |                          |
| Q204=10         ; 2. S.-ABSTAND      |                          |
| Q211=0.25       ; VERWEILZEIT UNTEN  |                          |

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 6 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3 | Startpunkt Bohrungsgruppe 1 anfahren        |
| 7 CALL LBL 1             | Unterprogramm für Bohrungsgruppe rufen      |
| 8 L X+45 Y+60 R0 FMAX    | Startpunkt Bohrungsgruppe 2 anfahren        |
| 9 CALL LBL 1             | Unterprogramm für Bohrungsgruppe rufen      |
| 10 L X+75 Y+10 R0 FMAX   | Startpunkt Bohrungsgruppe 3 anfahren        |
| 11 CALL LBL 1            | Unterprogramm für Bohrungsgruppe rufen      |
| 12 L Z+250 R0 FMAX M2    | Ende des Hauptprogramms                     |
| 13 LBL 1                 | Anfang des Unterprogramms 1: Bohrungsgruppe |
| 14 CYCL CALL             | Bohrung 1                                   |
| 15 L IX+20 R0 FMAX M99   | Bohrung 2 anfahren, Zyklus aufrufen         |
| 16 L IY+20 R0 FMAX M99   | Bohrung 3 anfahren, Zyklus aufrufen         |
| 17 L IX-20 R0 FMAX M99   | Bohrung 4 anfahren, Zyklus aufrufen         |
| 18 LBL 0                 | Ende des Unterprogramms 1                   |
| 19 END PGM UP1 MM        |                                             |

# Beispiel: Bohrungsgruppe mit mehreren Werkzeugen


## Programm-Ablauf

- Bearbeitungs-Zyklen programmieren im Hauptprogramm
- Komplettes Bohrbild aufrufen (Unterprogramm 1)
- Bohrungsgruppen anfahren im Unterprogramm 1, Bohrungsgruppe aufrufen (Unterprogramm 2)
- Bohrungsgruppe nur einmal im Unterprogramm 2 programmieren



|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM UP2 MM               |                                               |
| 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20    |                                               |
| 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0   |                                               |
| 3 TOOL CALL 1 Z S5000            | Werkzeug-Aufruf Zentrierbohrer                |
| 4 L Z+250 R0 FMAX                | Werkzeug freifahren                           |
| 5 CYCL DEF 200 BOHREN            | Zyklus-Definition Zentrieren                  |
| Q200=2       ; SICHERHEITS-ABST. |                                               |
| Q202=-3     ; TIEFE              |                                               |
| Q206=250    ; F TIEFENZUST.      |                                               |
| Q202=3      ; ZUSTELL-TIEFE      |                                               |
| Q210=0      ; V.-ZEIT OBEN       |                                               |
| Q203=+0     ; KOOR. OBERFL.      |                                               |
| Q204=10     ; 2. S.-ABSTAND      |                                               |
| Q211=0.25   ; VERWEILZEIT UNTEN  |                                               |
| 6 CALL LBL 1                     | Unterprogramm 1 für komplettes Bohrbild rufen |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 7 L Z+250 R0 FMAX M6      | Werkzeug-Wechsel                                 |
| 8 T00L CALL 2 Z S4000     | Werkzeug-Aufruf Bohrer                           |
| 9 FN 0: Q201 = -25        | Neue Tiefe fürs Bohren                           |
| 10 FN 0: Q202 = +5        | Neue Zustellung fürs Bohren                      |
| 11 CALL LBL 1             | Unterprogramm 1 für komplettes Bohrbild rufen    |
| 12 L Z+250 R0 FMAX M6     | Werkzeug-Wechsel                                 |
| 13 T00L CALL 3 Z S500     | Werkzeug-Aufruf Reibahle                         |
| 14 CYCL DEF 201 REIBEN    | Zyklus-Definition Reiben                         |
| Q200=2 ;SICHERHEITS-ABST. |                                                  |
| Q201=-15 ;TIEFE           |                                                  |
| Q206=250 ;F TIEFENZUST.   |                                                  |
| Q211=0.5 ;V.-ZEIT UNTEN   |                                                  |
| Q208=400 ;F RUECKZUG      |                                                  |
| Q203=+0 ;K00R. OBERFL.    |                                                  |
| Q204=10 ;2. S.-ABSTAND    |                                                  |
| 15 CALL LBL 1             | Unterprogramm 1 für komplettes Bohrbild rufen    |
| 16 L Z+250 R0 FMAX M2     | Ende des Hauptprogramms                          |
|                           |                                                  |
| 17 LBL 1                  | Anfang des Unterprogramms 1: Komplettes Bohrbild |
| 18 L X+15 Y+10 R0 FMAX M3 | Startpunkt Bohrungsgruppe 1 anfahren             |
| 19 CALL LBL 2             | Unterprogramm 2 für Bohrungsgruppe rufen         |
| 20 L X+45 Y+60 R0 FMAX    | Startpunkt Bohrungsgruppe 2 anfahren             |
| 21 CALL LBL 2             | Unterprogramm 2 für Bohrungsgruppe rufen         |
| 22 L X+75 Y+10 R0 FMAX    | Startpunkt Bohrungsgruppe 3 anfahren             |
| 23 CALL LBL 2             | Unterprogramm 2 für Bohrungsgruppe rufen         |
| 24 LBL 0                  | Ende des Unterprogramms 1                        |
|                           |                                                  |
| 25 LBL 2                  | Anfang des Unterprogramms 2: Bohrungsgruppe      |
| 26 CYCL CALL              | Bohrung 1 mit aktivem Bearbeitungs-Zyklus        |
| 27 L IX+20 R0 FMAX M99    | Bohrung 2 anfahren, Zyklus aufrufen              |
| 28 L IY+20 R0 FMAX M99    | Bohrung 3 anfahren, Zyklus aufrufen              |
| 29 L IX-20 R0 FMAX M99    | Bohrung 4 anfahren, Zyklus aufrufen              |
| 30 LBL 0                  | Ende des Unterprogramms 2                        |
| 31 END PGM UP2 MM         |                                                  |



# 8

**Programmieren:  
Q-Parameter**



## 8.1 Prinzip und Funktionsübersicht

Mit Parametern können Sie in einem Bearbeitungs-Programm ganze Teilefamilien definieren. Dazu geben Sie anstelle von Zahlenwerten Platzhalter ein: die Q-Parameter.


Q-Parameter stehen beispielsweise für

- Koordinatenwerte
- Vorschübe
- Drehzahlen
- Zyklus-Daten

Außerdem können Sie mit Q-Parametern Konturen programmieren, die über mathematische Funktionen bestimmt sind oder die Ausführung von Bearbeitungsschritten von logischen Bedingungen abhängig machen. In Verbindung mit der FK-Programmierung, können Sie auch Konturen die nicht NC-gerecht bemaßt sind mit Q-Parametern kombinieren.

Q-Parameter sind durch Buchstaben und eine Nummer zwischen 0 und 1999 gekennzeichnet. Es stehen Parameter mit unterschiedlicher Wirkungsweise zur Verfügung, siehe nachfolgende Tabelle:

| Bedeutung                                                                                                                                                                                                | Bereich         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Frei verwendbare Parameter, sofern keine Überschneidungen mit SL-Zyklen auftreten können, global für alle im TNC-Speicher befindlichen Programme wirksam                                                 | Q0 bis Q99      |
| Parameter für Sonderfunktionen der TNC                                                                                                                                                                   | Q100 bis Q199   |
| Parameter, die bevorzugt für Zyklen verwendet werden, global für alle im TNC-Speicher befindlichen Programme wirksam                                                                                     | Q200 bis Q1199  |
| Parameter, die bevorzugt für Hersteller-Zyklen verwendet werden, global für alle im TNC-Speicher befindlichen Programme wirksam. Ggf. Abstimmung mit Maschinenhersteller oder Drittanbieter erforderlich | Q1200 bis Q1399 |
| Parameter, die bevorzugt für <b>Call-Aktive</b> Hersteller-Zyklen verwendet werden, global für alle im TNC-Speicher befindlichen Programme wirksam                                                       | Q1400 bis Q1499 |
| Parameter, die bevorzugt für <b>Def-Aktive</b> Hersteller-Zyklen verwendet werden, global für alle im TNC-Speicher befindlichen Programme wirksam                                                        | Q1500 bis Q1599 |
| Frei verwendbare Parameter, global für alle im TNC-Speicher befindlichen Programme wirksam                                                                                                               | Q1600 bis Q1999 |



| Bedeutung                                                                                                     | Bereich                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Frei verwendbare Parameter <b>QL</b> , nur lokal innerhalb eines Programmes wirksam                           | <b>QL0</b> bis <b>QL499</b> |
| Frei verwendbare Parameter <b>QR</b> , dauerhaft (remanent) wirksam, auch über eine Stromunterbrechung hinaus | <b>QR0</b> bis <b>QR499</b> |

Zusätzlich stehen Ihnen auch **QS**-Parameter (**S** steht für String) zur Verfügung, mit denen Sie auf der TNC auch Texte verarbeiten können. Prinzipiell gelten für **QS**-Parameter dieselben Bereiche wie für Q-Parameter (siehe Tabelle oben).



Beachten Sie, dass auch bei den **QS**-Parametern der Bereich **QS100** bis **QS199** für interne Texte reserviert ist.

Lokale Parameter **QL** sind nur innerhalb eines Programmes wirksam und werden bei Programm-Aufrufen oder in Makros nicht übernommen.

## Programmierhinweise

Q-Parameter und Zahlenwerte dürfen Sie in ein Programm gemischt eingeben.

Sie können Q-Parametern Zahlenwerte zwischen –999 999 999 und +999 999 999 zuweisen. Der Eingabebereich ist auf maximal 15 Zeichen, davon bis zu 9 Vorkommastellen, beschränkt. Intern kann die TNC Zahlenwerte bis zu einer Höhe von  $10^{10}$  berechnen.

**QS**-Parametern können Sie maximal 254 Zeichen zuweisen.



Die TNC weist einigen Q- und QS-Parametern selbsttätig immer die gleichen Daten zu, z.B. dem Q-Parameter **Q108** den aktuellen Werkzeug-Radius, siehe „Vorbelegte Q-Parameter“, Seite 305.

### Q-Parameter-Funktionen aufrufen

Während Sie ein Bearbeitungsprogramm eingeben, drücken Sie die Taste „Q“ (im Feld für Zahlen-Eingaben und Achswahl unter –/+ - Taste). Dann zeigt die TNC folgende Softkeys:

| Funktionsgruppe                             | Softkey                                                                           | Seite                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mathematische Grundfunktionen               |  | Seite 246                         |
| Winkelfunktionen                            |  | Seite 248                         |
| Funktion zur Kreisberechnung                |  | Seite 250                         |
| Wenn/dann-Entscheidungen, Sprünge           |  | Seite 251                         |
| Sonstige Funktionen                         |  | Seite 254                         |
| Formel direkt eingeben                      |  | Seite 289                         |
| Funktion zur Bearbeitung komplexer Konturen |  | Siehe Benutzer-Handbuch<br>Zyklen |



Wenn Sie einen Q-Parameter definieren oder zuzuweisen, zeigt die TNC die Softkeys Q, QL und QR an. Mit diesen Softkeys wählen Sie zunächst den gewünschten Parametertyp aus und geben anschließend die Parameter-Nummer ein.

Falls Sie eine USB-Tastatur angeschlossen haben, können Sie durch drücken der Taste Q den Dialog zur Formeleingabe direkt öffnen.



## 8.2 Teilefamilien – Q-Parameter statt Zahlenwerte

### Anwendung

Mit der Q-Parameter-Funktion **FN 0: ZUWEISUNG** können Sie Q-Parametern Zahlenwerte zuweisen. Dann setzen Sie im Bearbeitungs-Programm statt dem Zahlenwert einen Q-Parameter ein.

#### NC-Beispielsätze

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 15 FN 0: Q10=25 | Zuweisung              |
| ...             | Q10 erhält den Wert 25 |
| 25 L X +Q10     | entspricht L X +25     |

Für Teilefamilien programmieren Sie z.B. die charakteristischen Werkstück-Abmessungen als Q-Parameter.

Für die Bearbeitung der einzelnen Teile weisen Sie dann jedem dieser Parameter einen entsprechenden Zahlenwert zu.

#### Beispiel

Zylinder mit Q-Parametern

Zylinder-Radius

$R = Q1$

Zylinder-Höhe

$H = Q2$

Zylinder Z1


$Q1 = +30$

$Q2 = +10$

Zylinder Z2

$Q1 = +10$

$Q2 = +50$



### 8.3 Konturen durch mathematische Funktionen beschreiben

#### Anwendung

Mit Q-Parametern können Sie mathematische Grundfunktionen im Bearbeitungsprogramm programmieren:

- Q-Parameter-Funktion wählen: Taste Q drücken (im Feld für Zahlen-Eingabe, rechts). Die Softkey-Leiste zeigt die Q-Parameter-Funktionen
- Mathematische Grundfunktionen wählen: Softkey GRUNDFUNKT. drücken. Die TNC zeigt folgende Softkeys:

#### Übersicht

| Funktion                                                                                                                                          | Softkey                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>FN 0: ZUWEISUNG</b><br>z.B. <b>FN 0: Q5 = +60</b><br>Wert direkt zuweisen                                                                      | <div>FN0<br/>X = Y</div>  |
| <b>FN 1: ADDITION</b><br>z.B. <b>FN 1: Q1 = -Q2 + -5</b><br>Summe aus zwei Werten bilden und zuweisen                                             | <div>FN1<br/>X + Y</div>  |
| <b>FN 2: SUBTRAKTION</b><br>z.B. <b>FN 2: Q1 = +10 - +5</b><br>Differenz aus zwei Werten bilden und zuweisen                                      | <div>FN2<br/>X - Y</div>  |
| <b>FN 3: MULTIPLIKATION</b><br>z.B. <b>FN 3: Q2 = +3 * +3</b><br>Produkt aus zwei Werten bilden und zuweisen                                      | <div>FN3<br/>X * Y</div>  |
| <b>FN 4: DIVISION</b><br>z.B. <b>FN 4: Q4 = +8 DIV +Q2</b><br>Quotient aus zwei Werten bilden und zuweisen<br><b>Verboten:</b> Division durch 0!  | <div>FN4<br/>X / Y</div>  |
| <b>FN 5: WURZEL</b><br>z.B. <b>FN 5: Q20 = SQRT 4</b><br>Wurzel aus einer Zahl ziehen und zuweisen<br><b>Verboten:</b> Wurzel aus negativem Wert! | <div>FN5<br/>WURZEL</div> |

Rechts vom „=-“-Zeichen dürfen Sie eingeben:

- zwei Zahlen
- zwei Q-Parameter
- eine Zahl und einen Q-Parameter

Die Q-Parameter und Zahlenwerte in den Gleichungen können Sie beliebig mit Vorzeichen versehen.



## Grundrechenarten programmieren

Beispiel:

**Q** Q-Parameter-Funktionen wählen: Taste Q drücken

---

**GRUND-FUNKT.** Mathematische Grundfunktionen wählen: Softkey GRUNDFUNKT. drücken

---

**FN0**  
X = Y Q-Parameter-Funktion ZUWEISUNG wählen: Softkey FN0 X = Y drücken

### PARAMETER-NR. FÜR ERGEBNIS?

**5** **ENT** Nummer des Q- Parameters eingeben: 5

### 1. WERT ODER PARAMETER?

**10** **ENT** Q5 den Zahlenwert 10 zuweisen

**Q** Q-Parameter-Funktionen wählen: Taste Q drücken

---

**GRUND-FUNKT.** Mathematische Grundfunktionen wählen: Softkey GRUNDFUNKT. drücken

---

**FN3**  
X \* Y Q-Parameter-Funktion MULTIPLIKATION wählen: Softkey FN3 X \* Y drücken

### PARAMETER-NR. FÜR ERGEBNIS?

**12** **ENT** Nummer des Q- Parameters eingeben: 12

### 1. WERT ODER PARAMETER?

**Q5** **ENT** Q5 als ersten Wert eingeben

### 2. WERT ODER PARAMETER?

**7** **ENT** 7 als zweiten Wert eingeben

**Beispiel: Programmsätze in der TNC**

**16 FN 0: Q5 = +10**

**17 FN 3: Q12 = +Q5 \* +7**



## 8.4 Winkelfunktionen (Trigonometrie)

### Definitionen

Sinus, Cosinus und Tangens entsprechen den Seitenverhältnissen eines rechtwinkligen Dreiecks. Dabei entspricht

**Sinus:**  $\sin \alpha = a / c$

**Cosinus:**  $\cos \alpha = b / c$

**Tangens:**  $\tan \alpha = a / b = \sin \alpha / \cos \alpha$

Dabei ist

- c die Seite gegenüber dem rechten Winkel
- a die Seite gegenüber dem Winkel  $\alpha$
- b die dritte Seite

Aus dem Tangens kann die TNC den Winkel ermitteln:

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan (\sin \alpha / \cos \alpha)$$

**Beispiel:**

$$a = 25 \text{ mm}$$


$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan (a / b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

Zusätzlich gilt:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (mit } a^2 = a \times a \text{)}$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$



## Winkelfunktionen programmieren

Die Winkelfunktionen erscheinen mit Druck auf den Softkey WINKEL-FUNKT. Die TNC zeigt die Softkeys in der Tabelle unten.

Programmierung: vergleiche „Beispiel: Grundrechenarten programmieren“

| Funktion                                                                                                                                                                 | Softkey |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>FN 6: SINUS</b><br>z.B. <b>FN 6: Q20 = SIN-Q5</b><br>Sinus eines Winkels in Grad (°) bestimmen und zuweisen                                                           |         |
| <b>FN 7: COSINUS</b><br>z.B. <b>FN 7: Q21 = COS-Q5</b><br>Cosinus eines Winkels in Grad (°) bestimmen und zuweisen                                                       |         |
| <b>FN 8: WURZEL AUS QUADRATSUMME</b><br>z.B. <b>FN 8: Q10 = +5 LEN +4</b><br>Länge aus zwei Werten bilden und zuweisen                                                   |         |
| <b>FN 13: WINKEL</b><br>z.B. <b>FN 13: Q20 = +25 ANG-Q1</b><br>Winkel mit arctan aus zwei Seiten oder sin und cos des Winkels (0 < Winkel < 360°) bestimmen und zuweisen |         |



## 8.5 Kreisberechnungen

### Anwendung

Mit den Funktionen zur Kreisberechnung können Sie aus drei oder vier Kreispunkten den Kreismittelpunkt und den Kreisradius von der TNC berechnen lassen. Die Berechnung eines Kreises aus vier Punkten ist genauer.

Anwendung: Diese Funktionen können Sie z.B. einsetzen, wenn Sie über die programmierbare Antastfunktion Lage und Größe einer Bohrung oder eines Teilkreises bestimmen wollen.

| Funktion                                                                                | Softkey                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FN 23: KREISDATEN ermitteln aus drei Kreispunkten<br>z.B. <b>FN 23: Q20 = CDATA Q30</b> |  |

Die Koordinatenpaare von drei Kreispunkten müssen im Parameter Q30 und den folgenden fünf Parametern – hier also bis Q35 – gespeichert sein.

Die TNC speichert dann den Kreismittelpunkt der Hauptachse (X bei Spindelachse Z) im Parameter Q20, den Kreismittelpunkt der Nebenachse (Y bei Spindelachse Z) im Parameter Q21 und den Kreisradius im Parameter Q22 ab.

| Funktion                                                                                | Softkey                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FN 24: KREISDATEN ermitteln aus vier Kreispunkten<br>z.B. <b>FN 24: Q20 = CDATA Q30</b> |  |

Die Koordinatenpaare von vier Kreispunkten müssen im Parameter Q30 und den folgenden sieben Parametern – hier also bis Q37 – gespeichert sein.

Die TNC speichert dann den Kreismittelpunkt der Hauptachse (X bei Spindelachse Z) im Parameter Q20, den Kreismittelpunkt der Nebenachse (Y bei Spindelachse Z) im Parameter Q21 und den Kreisradius im Parameter Q22 ab.



Beachten Sie, dass **FN 23** und **FN 24** neben dem Ergebnis-Parameter auch die zwei folgenden Parameter automatisch überschreiben.

## 8.6 Wenn/dann-Entscheidungen mit Q-Parametern

### Anwendung

Bei Wenn/Dann-Entscheidungen vergleicht die TNC einen Q-Parameter mit einem anderen Q-Parameter oder einem Zahlenwert. Wenn die Bedingung erfüllt ist, dann setzt die TNC das Bearbeitungs-Programm an dem Label fort, der hinter der Bedingung programmiert ist (Label siehe „Unterprogramme und Programmteil-Wiederholungen kennzeichnen“, Seite 226). Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann führt die TNC den nächsten Satz aus.

Wenn Sie ein anderes Programm als Unterprogramm aufrufen möchten, dann programmieren Sie hinter dem Label einen Programm-Auruf mit **PGM CALL**.

### Unbedingte Sprünge

Unbedingte Sprünge sind Sprünge, deren Bedingung immer (=unbedingt) erfüllt ist, z.B.

**FN 9: IF+10 EQU+10 GOTO LBL1**

### Wenn/dann-Entscheidungen programmieren

Die Wenn/dann-Entscheidungen erscheinen mit Druck auf den Softkey SPRÜNGE. Die TNC zeigt folgende Softkeys:

| Funktion                                                                                                                                                                                       | Softkey                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FN 9: WENN GLEICH, SPRUNG</b><br>z.B. <b>FN 9: IF +Q1 EQU +Q3 GOTO LBL "UPCAN25"</b><br>Wenn beide Werte oder Parameter gleich, Sprung zu angegebenem Label                                 |   |
| <b>FN 10: WENN UNGLEICH, SPRUNG</b><br>z.B. <b>FN 10: IF +10 NE -Q5 GOTO LBL 10</b><br>Wenn beide Werte oder Parameter ungleich, Sprung zu angegebenem Label                                   |  |
| <b>FN 11: WENN GROESSER, SPRUNG</b><br>z.B. <b>FN 11: IF+Q1 GT+10 GOTO LBL 5</b><br>Wenn erster Wert oder Parameter größer als zweiter Wert oder Parameter, Sprung zu angegebenem Label        |  |
| <b>FN 12: WENN KLEINER, SPRUNG</b><br>z.B. <b>FN 12: IF+Q5 LT+0 GOTO LBL "ANYNAME"</b><br>Wenn erster Wert oder Parameter kleiner als zweiter Wert oder Parameter, Sprung zu angegebenem Label |  |



### Verwendete Abkürzungen und Begriffe

|             |                       |              |
|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>IF</b>   | (engl.):              | Wenn         |
| <b>EQU</b>  | (engl. equal):        | Gleich       |
| <b>NE</b>   | (engl. not equal):    | Nicht gleich |
| <b>GT</b>   | (engl. greater than): | Größer als   |
| <b>LT</b>   | (engl. less than):    | Kleiner als  |
| <b>GOTO</b> | (engl. go to):        | Gehe zu      |



## 8.7 Q-Parameter kontrollieren und ändern


### Vorgehensweise

Sie können Q-Parameter in allen Betriebsarten (also beim Erstellen, Testen und Abarbeiten von Programmen) kontrollieren und auch ändern.

- Ggf. Programmlauf abbrechen (z.B. externe STOP-Taste und Softkey INTERNER STOP drücken) bzw. Programm-Test anhalten



- Q-Parameter-Funktionen aufrufen: Softkey Q INFO bzw. Taste Q drücken
- Die TNC listet alle Parameter und die dazugehörigen aktuellen Werte auf. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder der Taste GOTO den gewünschten Parameter.
- Wenn Sie den Wert ändern möchten, drücken Sie den Softkey AKTUELLES FELD EDITIEREN geben Sie den neuen Wert ein und bestätigen Sie mit der Taste ENT
- Wenn Sie den Wert nicht ändern möchten, dann drücken Sie den Softkey AKTUELLEN WERT oder beenden Sie den Dialog mit der Taste END



Von der TNC in Zyklen oder intern verwendete Parameter, sind mit Kommentaren versehen.

Wenn Sie lokale, globale oder String-Parameter kontrollieren oder ändern wollen, drücken Sie den Softkey PARAMETER ANZEIGEN Q QL QR QS. Die TNC zeigt dann den jeweiligen Parametertyp. Die zuvor beschriebenen Funktionen gelten ebenso.

In den Betriebsarten Manuell, Handrad, Einzelsatz, Satzfolge und Programm-Test können Sie Q-Parameter auch in der zusätzlichen Statusanzeige anzeigen lassen.

- Ggf. Programmlauf abbrechen (z.B. externe STOP-Taste und Softkey INTERNER STOP drücken) bzw. Programm-Test anhalten



- Softkey-Leiste für die Bildschirm-Aufteilung aufrufen
- Bildschirmdarstellung mit zusätzlicher Status-Anzeige wählen: Die TNC zeigt in der rechten Bildschirmhälfte das Statusformular **Übersicht** an
- Wählen Sie den Softkey STATUS Q-PARAM
- Wählen Sie den Softkey Q PARAMETER LISTE
- Die TNC öffnet ein Überblend-Fenster in dem Sie den gewünschten Bereich für die Anzeige der Q-Parameter bzw. String-Parameter eingeben können. Mehrere Q-Parameter geben Sie mit Kommas ein (z.B. Q 1,2,3,4). Anzeigebereiche definieren Sie mit einem Bindestrich eingeben (z.B. Q 10-14)



## 8.8 Zusätzliche Funktionen

### Übersicht

Die zusätzlichen Funktionen erscheinen mit Druck auf den Softkey SONDER-FUNKT. Die TNC zeigt folgende Softkeys:

| Funktion                                                                                            | Softkey                                                                           | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FN 14:ERROR</b><br>Fehlermeldungen ausgeben                                                      |  | Seite 255 |
| <b>FN 16:F-PRINT</b><br>Texte oder Q-Parameter-Werte<br>formatiert ausgeben                         |  | Seite 260 |
| <b>FN 18:SYS-DATUM READ</b><br>Systemdaten lesen                                                    |  | Seite 265 |
| <b>FN 19:PLC</b><br>Werte an die PLC übergeben                                                      |  | Seite 275 |
| <b>FN 20:WAIT FOR</b><br>NC und PLC synchronisieren                                                 |  | Seite 275 |
| <b>FN 29:PLC</b><br>bis zu acht Werte an die PLC<br>übergeben                                       |  | Seite 276 |
| <b>FN 37:EXPORT</b><br>lokale Q-Parameter oder QS-Parameter<br>in ein rufendes Programm exportieren |  | Seite 277 |

## FN 14: ERROR: Fehlermeldungen ausgeben

Mit der Funktion **FN 14: ERROR** können Sie programmgesteuert Meldungen ausgeben lassen, die vom Maschinenhersteller bzw. von HEIDENHAIN vorgegeben sind: Wenn die TNC im Programmlauf oder Programm-Test zu einem Satz mit **FN 14** kommt, so unterbricht sie und gibt eine Meldung aus. Anschließend müssen Sie das Programm neu starten. Fehler-Nummern: siehe Tabelle unten.

| Bereich Fehler-Nummern | Standard-Dialog                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| 0 ... 999              | Maschinenabhängiger Dialog              |
| 1000 ... 1199          | Interne Fehlermeldungen (siehe Tabelle) |

### NC-Beispielsatz

Die TNC soll eine Meldung ausgeben, die unter der Fehler-Nummer 254 gespeichert ist

**180 FN 14: ERROR = 254**

### Von HEIDENHAIN vorbelegte Fehlermeldung

| Fehler-Nummer | Text                         |
|---------------|------------------------------|
| 1000          | Spindel?                     |
| 1001          | Werkzeugachse fehlt          |
| 1002          | Werkzeug-Radius zu klein     |
| 1003          | Werkzeug-Radius zu groß      |
| 1004          | Bereich überschritten        |
| 1005          | Anfangs-Position falsch      |
| 1006          | DREHUNG nicht erlaubt        |
| 1007          | MASSFaktor nicht erlaubt     |
| 1008          | SPIEGELUNG nicht erlaubt     |
| 1009          | Verschiebung nicht erlaubt   |
| 1010          | Vorschub fehlt               |
| 1011          | Eingabewert falsch           |
| 1012          | Vorzeichen falsch            |
| 1013          | Winkel nicht erlaubt         |
| 1014          | Antastpunkt nicht erreichbar |
| 1015          | Zu viele Punkte              |
| 1016          | Eingabe widersprüchlich      |



| Fehler-Nummer | Text                          |
|---------------|-------------------------------|
| 1017          | CYCL unvollständig            |
| 1018          | Ebene falsch definiert        |
| 1019          | Falsche Achse programmiert    |
| 1020          | Falsche Drehzahl              |
| 1021          | Radius-Korrektur undefiniert  |
| 1022          | Rundung nicht definiert       |
| 1023          | Rundungs-Radius zu groß       |
| 1024          | Undefinierter Programmstart   |
| 1025          | Zu hohe Verschachtelung       |
| 1026          | Winkelbezug fehlt             |
| 1027          | Kein Bearb.-Zyklus definiert  |
| 1028          | Nutbreite zu klein            |
| 1029          | Tasche zu klein               |
| 1030          | Q202 nicht definiert          |
| 1031          | Q205 nicht definiert          |
| 1032          | Q218 größer Q219 eingeben     |
| 1033          | CYCL 210 nicht erlaubt        |
| 1034          | CYCL 211 nicht erlaubt        |
| 1035          | Q220 zu groß                  |
| 1036          | Q222 größer Q223 eingeben     |
| 1037          | Q244 größer 0 eingeben        |
| 1038          | Q245 ungleich Q246 eingeben   |
| 1039          | Winkelbereich < 360° eingeben |
| 1040          | Q223 größer Q222 eingeben     |
| 1041          | Q214: 0 nicht erlaubt         |

| Fehler-Nummer | Text                             |
|---------------|----------------------------------|
| 1042          | Verfahrrichtung nicht definiert  |
| 1043          | Keine Nullpunkt-Tabelle aktiv    |
| 1044          | Lagefehler: Mitte 1. Achse       |
| 1045          | Lagefehler: Mitte 2. Achse       |
| 1046          | Bohrung zu klein                 |
| 1047          | Bohrung zu groß                  |
| 1048          | Zapfen zu klein                  |
| 1049          | Zapfen zu groß                   |
| 1050          | Tasche zu klein: Nacharbeit 1.A. |
| 1051          | Tasche zu klein: Nacharbeit 2.A. |
| 1052          | Tasche zu groß: Ausschuss 1.A.   |
| 1053          | Tasche zu groß: Ausschuss 2.A.   |
| 1054          | Zapfen zu klein: Ausschuss 1.A.  |
| 1055          | Zapfen zu klein: Ausschuss 2.A.  |
| 1056          | Zapfen zu groß: Nacharbeit 1.A.  |
| 1057          | Zapfen zu groß: Nacharbeit 2.A.  |
| 1058          | TCHPROBE 425: Fehler Größtmaß    |
| 1059          | TCHPROBE 425: Fehler Kleinstmaß  |
| 1060          | TCHPROBE 426: Fehler Größtmaß    |
| 1061          | TCHPROBE 426: Fehler Kleinstmaß  |
| 1062          | TCHPROBE 430: Durchm. zu groß    |
| 1063          | TCHPROBE 430: Durchm. zu klein   |
| 1064          | Keine Messachse definiert        |
| 1065          | Werkzeug-Bruchtoleranz überschr. |
| 1066          | Q247 ungleich 0 eingeben         |
| 1067          | Betrag Q247 größer 5 eingeben    |
| 1068          | Nullpunkt-Tabelle?               |
| 1069          | Fräsart Q351 ungleich 0 eingeben |
| 1070          | Gewindetiefe verringern          |



| Fehler-Nummer | Text                             |
|---------------|----------------------------------|
| 1071          | Kalibrierung durchführen         |
| 1072          | Toleranz überschritten           |
| 1073          | Satzvorlauf aktiv                |
| 1074          | ORIENTIERUNG nicht erlaubt       |
| 1075          | 3DROT nicht erlaubt              |
| 1076          | 3DROT aktivieren                 |
| 1077          | Tiefe negativ eingeben           |
| 1078          | Q303 im Messzyklus undefiniert!  |
| 1079          | Werkzeugachse nicht erlaubt      |
| 1080          | Berechnete Werte fehlerhaft      |
| 1081          | Messpunkte widersprüchlich       |
| 1082          | Sichere Höhe falsch eingegeben   |
| 1083          | Eintauchart widersprüchlich      |
| 1084          | Bearbeitungszyklus nicht erlaubt |
| 1085          | Zeile ist schreibgeschützt       |
| 1086          | Aufmaß größer als Tiefe          |
| 1087          | Kein Spitzenwinkel definiert     |
| 1088          | Daten widersprüchlich            |
| 1089          | Nutlage 0 nicht erlaubt          |
| 1090          | Zustellung ungleich 0 eingeben   |
| 1091          | Umschaltung Q399 nicht erlaubt   |
| 1092          | Werkzeug nicht definiert         |
| 1093          | Werkzeug-Nummer nicht erlaubt    |
| 1094          | Werkzeug-Name nicht erlaubt      |
| 1095          | Software-Option nicht aktiv      |
| 1096          | Restore Kinematik nicht möglich  |
| 1097          | Funktion nicht erlaubt           |
| 1098          | Rohteilmaße widersprüchlich      |
| 1099          | Messposition nicht erlaubt       |

| Fehler-Nummer | Text                             |
|---------------|----------------------------------|
| 1100          | Kinematik-Zugriff nicht möglich  |
| 1101          | Messpos. nicht im Verfahrbereich |
| 1102          | Presetkompensation nicht möglich |
| 1103          | Werkzeug-Radius zu groß          |
| 1104          | Eintauchart nicht möglich        |
| 1105          | Eintauchwinkel falsch definiert  |
| 1106          | Öffnungswinkel nicht definiert   |
| 1107          | Nutbreite zu groß                |
| 1108          | Maßfaktoren nicht gleich         |
| 1109          | Werkzeug-Daten inkonsistent      |



## FN 16: F-PRINT: Texte und Q-Parameter-Werte formatiert ausgeben



Sie können mit **FN 16** auch vom NC-Programm aus beliebige Meldungen auf den Bildschirm ausgeben. Solche Meldungen werden von der TNC in einem Überblendfenster angezeigt.

Mit der Funktion **FN 16: F-PRINT** können Sie Q-Parameter-Werte und Texte formatiert ausgeben. Wenn Sie die Werte intern abspeichern oder an einen Rechner ausgeben, speichert die TNC die Daten in der Datei, die Sie im **FN 16**-Satz definieren.

Um formatierten Text und die Werte der Q-Parameter auszugeben, erstellen Sie mit dem Text-Editor der TNC eine Text-Datei, in der Sie die Formate und die auszugebenden Q-Parameter festlegen.

Beispiel für eine Text-Datei, die das Ausgabeformat festlegt:

"MESSPROTOKOLL SCHAUFELRAD-SCHWERPUNKT";

"DATUM: %2d-%2d-%4d", DAY, MONTH, YEAR4;

"UHRZEIT: %2d:%2d:%2d", HOUR, MIN, SEC;

"ANZAHL MESSWERTE: = 1";

"X1 = %9.3LF", Q31;

"Y1 = %9.3LF", Q32;

"Z1 = %9.3LF", Q33;

Zum Erstellen von Text-Dateien setzen Sie folgende Formatierungsfunktionen ein:

| Sonderzeichen | Funktion                                                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " ....."      | Ausgabeformat für Text und Variablen zwischen Anführungszeichen oben festlegen                                                         |
| %9.3LF        | Format für Q-Parameter festlegen:<br>9 Stellen insgesamt (incl. Dezimalpunkt), davon 3 Nachkomma-Stellen, Long, Floating (Dezimalzahl) |
| %S            | Format für Textvariable                                                                                                                |
| ,             | Trennzeichen zwischen Ausgabeformat und Parameter                                                                                      |
| ;             | Satzende-Zeichen, schließt eine Zeile ab                                                                                               |



Um verschiedene Informationen mit in die Protokolldatei ausgeben zu können stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

| Schlüsselwort | Funktion                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALL_PATH     | Gibt den Pfadnamen des NC-Programms aus, in dem die FN16-Funktion steht. Beispiel: "Messprogramm: %S",CALL_PATH; |
| M_CLOSE       | Schließt die Datei, in die Sie mit FN16 schreiben. Beispiel: M_CLOSE;                                            |
| M_APPEND      | Hängt das Protokoll bei erneuter Ausgabe an das bestehende Protokoll an. Beispiel: M_APPEND;                     |
| ALL_DISPLAY   | Ausgabe von Q-Parameter-Werten unabhängig von MM/INCH-Einstellung der MOD-Funktion durchführen                   |
| MM_DISPLAY    | Q-Parameter-Werte in MM ausgeben, wenn in der MOD-Funktion MM-Anzeige eingestellt ist                            |
| INCH_DISPLAY  | Q-Parameter-Werte in INCH umrechnen, wenn in der MOD-Funktion INCH-Anzeige eingestellt ist                       |
| L_ENGLISH     | Text nur bei Dialogspr. Englisch ausgeben                                                                        |
| L_GERMAN      | Text nur bei Dialogspr. Deutsch ausgeben                                                                         |
| L_CZECH       | Text nur bei Dialogspr. Tschechisch ausgeben                                                                     |
| L_FRENCH      | Text nur bei Dialogspr. Französisch ausgeben                                                                     |
| L_ITALIAN     | Text nur bei Dialogspr. Italienisch ausgeben                                                                     |
| L_SPANISH     | Text nur bei Dialogspr. Spanisch ausgeben                                                                        |
| L_SWEDISH     | Text nur bei Dialogspr. Schwedisch ausgeben                                                                      |
| L_DANISH      | Text nur bei Dialogspr. Dänisch ausgeben                                                                         |
| L_FINNISH     | Text nur bei Dialogspr. Finnisch ausgeben                                                                        |
| L_DUTCH       | Text nur bei Dialogspr. Niederl. ausgeben                                                                        |
| L_POLISH      | Text nur bei Dialogspr. Polnisch ausgeben                                                                        |
| L_PORTUGUE    | Text nur bei Dialogspr. Portugiesisch ausgeben                                                                   |
| L_HUNGARIA    | Text nur bei Dialogspr. Ungarisch ausgeben                                                                       |
| L_RUSSIAN     | Text nur bei Dialogspr. Russisch ausgeben                                                                        |
| L_SLOVENIAN   | Text nur bei Dialogspr. Slowenisch ausgeben                                                                      |
| L_ALL         | Text unabhängig von der Dialogspr. ausgeben                                                                      |



| Schlüsselwort | Funktion                                |
|---------------|-----------------------------------------|
| hour          | Anzahl Stunden aus der Echtzeit         |
| min           | Anzahl Minuten aus der Echtzeit         |
| sec           | Anzahl Sekunden aus der Echtzeit        |
| day           | Tag aus der Echtzeit                    |
| month         | Monat als Zahl aus der Echtzeit         |
| str_month     | Monat als Stringkürzel aus der Echtzeit |
| year2         | Jahreszahl zweistellig aus der Echtzeit |
| year4         | Jahreszahl vierstellig aus der Echtzeit |

Im Bearbeitungs-Programm programmieren Sie FN 16: F-PRINT, um die Ausgabe zu aktivieren:

```
96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A\RS232:\PROT1.A
```

Die TNC erzeugt dann die Datei PROT1.TXT:

MESSPROTOKOLL SCHAUFELRAD-SCHWERPUNKT

DATUM: 2:-11-2001

UHRZEIT: 8:56:34

ANZAHL MESSWERTE : = 1

X1 = 149,360

Y1 = 25,509

Z1 = 37,000





Die **FN 16**-Funktion überschreibt standardmäßig bereits vorhandene bzw. gleichnamige Protokoll-Dateien. Verwenden Sie **M\_APPEND** wenn Sie Protokolle bei erneuter Ausgabe an bestehende Protokolle anfügen möchten.

Wenn Sie **FN 16** mehrmals im Programm verwenden, speichert die TNC alle Texte in der Datei, die Sie in der **FN 16**-Funktion festgelegt haben. Die Ausgabe der Datei erfolgt erst, wenn die TNC den Satz **END PGM** liest, wenn Sie die NC-Stopp-Taste drücken oder wenn Sie die Datei mit **M\_CLOSE** schließen.

Im **FN 16**-Satz die Format-Datei und die Protokoll-Datei jeweils mit Extension programmieren.

Wenn Sie als Pfadnamen der Protokoll-Datei lediglich den Dateinamen angeben, dann speichert die TNC die Protokolldatei in dem Verzeichnis, in dem das NC-Programm mit der **FN 16**-Funktion steht.

In den Anwender-Parametern **fn16DefaultPath** und **fn16DefaultPathSim** (Programm-Test) können Sie einen Standard-Pfad für die Ausgabe von Protokoll-Dateien definieren.

Pro Zeile in der Format-Beschreibungsdatei können Sie maximal 32 Q-Parameter ausgeben.



## Meldungen auf den Bildschirm ausgeben

Sie können die Funktion **FN 16** auch benützen, um beliebige Meldungen vom NC-Programm aus in einem Überblendfenster auf den Bildschirm der TNC auszugeben. Dadurch lassen sich auf einfache Weise auch längere Hinweistexte an einer beliebigen Stelle im Programm so anzeigen, dass der Bediener darauf reagieren muss. Sie können auch Q-Parameter-Inhalte ausgeben, wenn die Protokoll-Beschreibungs-datei entsprechende Anweisungen enthält.

Damit die Meldung auf dem TNC-Bildschirm erscheint, müssen Sie als Name der Protokolldatei lediglich **SCREEN:** eingeben.

**96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A\SCREEN:**

Sollte die Meldung mehr Zeilen haben, als in dem Überblendfenster dargestellt sind, können Sie mit den Pfeiltasten im Überblendfenster blättern.

Um das Überblendfenster zu schließen: Taste CE drücken. Um das Fenster programmgesteuert zu schließen folgenden NC-Satz programmieren:

**96 FN 16: F-PRINT TNC:\MASKE\MASKE1.A\SCLR:**



Für die Protokoll-Beschreibungsdatei gelten alle zuvor beschriebenen Konventionen.

Die **FN 16**-Funktion überschreibt standardmäßig bereits vorhandene bzw. gleichnamige Protokoll-Dateien. Verwenden Sie **M APPEND** wenn Sie Protokolle bei erneuter Ausgabe an bestehende Protokolle anfügen möchten.

## Meldungen extern ausgeben

Sie können die Funktion **FN 16** auch benützen, um die mit **FN 16** erzeugten Dateien vom NC-Programm aus extern abzuspeichern. Hierfür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Name des Zielpfades in der **FN 16**-Funktion vollständig angeben:

**96 FN 16: F-PRINT TNC:\MSK\MSK1.A / PC325:\LOG\PRO1.TXT**



Für die Protokoll-Beschreibungsdatei gelten alle zuvor beschriebenen Konventionen.

Wenn Sie mehrmals im Programm dieselbe Datei ausgeben, dann hängt die TNC alle Texte innerhalb der Zielfeile hinter bereits ausgegebene Texte an.

## FN 18: SYS-DATUM READ

Mit der Funktion **FN 18: SYS-DATUM READ** können Sie Systemdaten lesen und in Q-Parametern speichern. Die Auswahl des Systemdatums erfolgt über eine Gruppen-Nummer (ID-Nr.), eine Nummer und ggf. über einen Index.

| Gruppen-Name, ID-Nr.      | Nummer | Index              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programm-Info, 10         | 3      | -                  | Nummer aktiver Bearbeitungs-Zyklus                                                                                                                                                                                                        |
|                           | 103    | Q-Parameter-Nummer | Innerhalb von NC-Zyklen relevant; zur Abfrage, ob der unter IDX angegebene Q-Parameter im zugehörigen CYCLE DEF explizit angegeben wurde.                                                                                                 |
| System-Sprungadressen, 13 | 1      | -                  | Label, zu dem bei M2/M30 gesprungen wird, statt das aktuelle Programm zu beenden Wert = 0: M2/M30 wirkt normal                                                                                                                            |
|                           | 2      | -                  | Label zu dem bei FN14: ERROR mit Reaktion NC-CANCEL gesprungen wird, statt das Programm mit einem Fehler abzubrechen. Die im FN14-Befehl programmierte Fehlernummer kann unter ID992 NR14 gelesen werden.<br>Wert = 0: FN14 wirkt normal. |
|                           | 3      | -                  | Label zu dem bei einem internen Server-Fehler (SQL, PLC, CFG) gesprungen wird, statt das Programm mit einem Fehler abzubrechen.<br>Wert = 0: Server-Fehler wirkt normal.                                                                  |
| Maschinenzustand, 20      | 1      | -                  | Aktive Werkzeug-Nummer                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | 2      | -                  | Vorbereitete Werkzeug-Nummer                                                                                                                                                                                                              |
|                           | 3      | -                  | Aktive Werkzeug-Achse<br>0=X, 1=Y, 2=Z, 6=U, 7=V, 8=W                                                                                                                                                                                     |
|                           | 4      | -                  | Programmierte Spindeldrehzahl                                                                                                                                                                                                             |
|                           | 5      | -                  | Aktiver Spindelzustand: -1=undefiniert, 0=M3 aktiv, 1=M4 aktiv, 2=M5 nach M3, 3=M5 nach M4                                                                                                                                                |
|                           | 7      | -                  | Getriebestufe                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | 8      | -                  | Kühlmittelzustand: 0=aus, 1=ein                                                                                                                                                                                                           |
|                           | 9      | -                  | Aktiver Vorschub                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | 10     | -                  | Index des vorbereiteten Werkzeugs                                                                                                                                                                                                         |
|                           | 11     | -                  | Index des aktiven Werkzeugs                                                                                                                                                                                                               |
| Kanaldaten, 25            | 1      | -                  | Kanalnummer                                                                                                                                                                                                                               |



| Gruppen-Name, ID-Nr.               | Nummer | Index   | Bedeutung                                               |
|------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|
| Zyklus-Parameter, 30               | 1      | -       | Sicherheits-Abstand aktiver Bearbeitungs-Zyklus         |
|                                    | 2      | -       | Bohrtiefe/Frästiefe aktiver Bearbeitungs-Zyklus         |
|                                    | 3      | -       | Zustell-Tiefe aktiver Bearbeitungs-Zyklus               |
|                                    | 4      | -       | Vorschub Tiefenzust. aktiver Bearbeitungs-Zyklus        |
|                                    | 5      | -       | Erste Seitenlänge Zyklus Rechtecktasche                 |
|                                    | 6      | -       | Zweite Seitenlänge Zyklus Rechtecktasche                |
|                                    | 7      | -       | Erste Seitenlänge Zyklus Nut                            |
|                                    | 8      | -       | Zweite Seitenlänge Zyklus Nut                           |
|                                    | 9      | -       | Radius Zyklus Kreistasche                               |
|                                    | 10     | -       | Vorschub Fräsen aktiver Bearbeitungs-Zyklus             |
|                                    | 11     | -       | Drehsinn aktiver Bearbeitungs-Zyklus                    |
|                                    | 12     | -       | Verweilzeit aktiver Bearbeitungs-Zyklus                 |
|                                    | 13     | -       | Gewindesteigung Zyklus 17, 18                           |
|                                    | 14     | -       | Schlichtaufmaß aktiver Bearbeitungs-Zyklus              |
|                                    | 15     | -       | Ausräumwinkel aktiver Bearbeitungs-Zyklus               |
| Modaler Zustand, 35                | 21     | -       | Antastwinkel                                            |
|                                    | 22     | -       | Antastweg                                               |
|                                    | 23     | -       | Antastvorschub                                          |
| Daten zu SQL-Tabellen, 40          | 1      | -       | Bemaßung:<br>0 = absolut (G90)<br>1 = inkremental (G91) |
|                                    |        |         | Ergebniscode zum letzten SQL-Befehl                     |
| Daten aus der Werkzeug-Tabelle, 50 | 1      | WKZ-Nr. | Werkzeug-Länge                                          |
|                                    | 2      | WKZ-Nr. | Werkzeug-Radius                                         |
|                                    | 3      | WKZ-Nr. | Werkzeug-Radius R2                                      |
|                                    | 4      | WKZ-Nr. | Aufmaß Werkzeug-Länge DL                                |
|                                    | 5      | WKZ-Nr. | Aufmaß Werkzeug-Radius DR                               |
|                                    | 6      | WKZ-Nr. | Aufmaß Werkzeug-Radius DR2                              |
|                                    | 7      | WKZ-Nr. | Werkzeug gesperrt (0 oder 1)                            |
|                                    | 8      | WKZ-Nr. | Nummer des Schwester-Werkzeugs                          |

| Gruppen-Name, ID-Nr.                                     | Nummer | Index     | Bedeutung                                      |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------|
|                                                          | 9      | WKZ-Nr.   | Maximale Standzeit TIME1                       |
|                                                          | 10     | WKZ-Nr.   | Maximale Standzeit TIME2                       |
|                                                          | 11     | WKZ-Nr.   | Aktuelle Standzeit CUR. TIME                   |
|                                                          | 12     | WKZ-Nr.   | PLC-Status                                     |
|                                                          | 13     | WKZ-Nr.   | Maximale Schneidenlänge LCUTS                  |
|                                                          | 14     | WKZ-Nr.   | Maximaler Eintauchwinkel ANGLE                 |
|                                                          | 15     | WKZ-Nr.   | TT: Anzahl der Schneiden CUT                   |
|                                                          | 16     | WKZ-Nr.   | TT: Verschleiß-Toleranz Länge LTOL             |
|                                                          | 17     | WKZ-Nr.   | TT: Verschleiß-Toleranz Radius RTOL            |
|                                                          | 18     | WKZ-Nr.   | TT: Drehrichtung DIRECT (0=positiv/-1=negativ) |
|                                                          | 19     | WKZ-Nr.   | TT: Versatz Ebene R-OFFS                       |
|                                                          | 20     | WKZ-Nr.   | TT: Versatz Länge L-OFFS                       |
|                                                          | 21     | WKZ-Nr.   | TT: Bruch-Toleranz Länge LBREAK                |
|                                                          | 22     | WKZ-Nr.   | TT: Bruch-Toleranz Radius RBREAK               |
|                                                          | 23     | WKZ-Nr.   | PLC-Wert                                       |
|                                                          | 24     | WKZ-Nr.   | Taster-Mittenversatz Hauptachse CAL-OF1        |
|                                                          | 25     | WKZ-Nr.   | Taster-Mittenversatz Nebenachse CAL-OF2        |
|                                                          | 26     | WKZ-Nr.   | Spindelwinkel beim Kalibrieren CAL-ANG         |
|                                                          | 27     | WKZ-Nr.   | Werkzeugtyp für Platztabelle                   |
|                                                          | 28     | WKZ-Nr.   | Maximaldrehzahl NMAX                           |
| Daten aus der Platz-Tabelle, 51                          | 1      | Platz-Nr. | Werkzeug-Nummer                                |
|                                                          | 2      | Platz-Nr. | Sonderwerkzeug: 0=nein, 1=ja                   |
|                                                          | 3      | Platz-Nr. | Festplatz: 0=nein, 1=ja                        |
|                                                          | 4      | Platz-Nr. | gesperrter Platz: 0=nein, 1=ja                 |
|                                                          | 5      | Platz-Nr. | PLC-Status                                     |
| Platz-Nummer eines Werkzeugs<br>in der Platz-Tabelle, 52 | 1      | WKZ-Nr.   | Platz-Nummer                                   |
|                                                          | 2      | WKZ-Nr.   | Werkzeug-Magazin-Nummer                        |



| Gruppen-Name, ID-Nr.                             | Nummer | Index                                                                              | Bedeutung                                                          |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Direkt nach TOOL CALL<br>programmierte Werte, 60 | 1      | -                                                                                  | Werkzeug-Nummer T                                                  |
|                                                  | 2      | -                                                                                  | Aktive Werkzeug-Achse<br>0 = X 6 = U<br>1 = Y 7 = V<br>2 = Z 8 = W |
|                                                  | 3      | -                                                                                  | Spindel-Drehzahl S                                                 |
|                                                  | 4      | -                                                                                  | Aufmaß Werkzeug-Länge DL                                           |
|                                                  | 5      | -                                                                                  | Aufmaß Werkzeug-Radius DR                                          |
|                                                  | 6      | -                                                                                  | Automatischer TOOL CALL<br>0 = Ja, 1 = Nein                        |
|                                                  | 7      | -                                                                                  | Aufmaß Werkzeug-Radius DR2                                         |
|                                                  | 8      | -                                                                                  | Werkzeugindex                                                      |
|                                                  | 9      | -                                                                                  | Aktiver Vorschub                                                   |
| Direkt nach TOOL DEF<br>programmierte Werte, 61  | 1      | -                                                                                  | Werkzeug-Nummer T                                                  |
|                                                  | 2      | -                                                                                  | Länge                                                              |
|                                                  | 3      | -                                                                                  | Radius                                                             |
|                                                  | 4      | -                                                                                  | Index                                                              |
|                                                  | 5      | -                                                                                  | Werkzeugdaten in TOOL DEF programmiert<br>1 = Ja, 0 = Nein         |
| Aktive Werkzeug-Korrektur, 200                   | 1      | 1 = ohne Aufmaß<br>2 = mit Aufmaß<br>3 = mit Aufmaß und<br>Aufmaß aus<br>TOOL CALL | Aktiver Radius                                                     |
|                                                  | 2      | 1 = ohne Aufmaß<br>2 = mit Aufmaß<br>3 = mit Aufmaß und<br>Aufmaß aus<br>TOOL CALL | Aktive Länge                                                       |
|                                                  | 3      | 1 = ohne Aufmaß<br>2 = mit Aufmaß<br>3 = mit Aufmaß und<br>Aufmaß aus<br>TOOL CALL | Verrundungsradius R2                                               |

| Gruppen-Name, ID-Nr.               | Nummer | Index | Bedeutung                                                                          |
|------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktive Transformationen, 210       | 1      | -     | Grunddrehung Betriebsart Manuell                                                   |
|                                    | 2      | -     | Programmierte Drehung mit Zyklus 10                                                |
|                                    | 3      | -     | Aktive Spiegelachse                                                                |
|                                    |        |       | 0: Spiegeln nicht aktiv                                                            |
|                                    |        |       | +1: X-Achse gespiegelt                                                             |
|                                    |        |       | +2: Y-Achse gespiegelt                                                             |
|                                    |        |       | +4: Z-Achse gespiegelt                                                             |
|                                    |        |       | +64: U-Achse gespiegelt                                                            |
|                                    |        |       | +128: V-Achse gespiegelt                                                           |
|                                    |        |       | +256: W-Achse gespiegelt                                                           |
|                                    |        |       | Kombinationen = Summe der Einzelachsen                                             |
|                                    | 4      | 1     | Aktiver Maßfaktor X-Achse                                                          |
|                                    | 4      | 2     | Aktiver Maßfaktor Y-Achse                                                          |
|                                    | 4      | 3     | Aktiver Maßfaktor Z-Achse                                                          |
|                                    | 4      | 7     | Aktiver Maßfaktor U-Achse                                                          |
|                                    | 4      | 8     | Aktiver Maßfaktor V-Achse                                                          |
|                                    | 4      | 9     | Aktiver Maßfaktor W-Achse                                                          |
|                                    | 5      | 1     | 3D-ROT A-Achse                                                                     |
|                                    | 5      | 2     | 3D-ROT B-Achse                                                                     |
|                                    | 5      | 3     | 3D-ROT C-Achse                                                                     |
|                                    | 6      | -     | Bearbeitungsebene Schwenken aktiv/inaktiv (-1/0) in einer Programmlauf-Betriebsart |
|                                    | 7      | -     | Bearbeitungsebene Schwenken aktiv/inaktiv (-1/0) in einer manuellen Betriebsart    |
| Aktive Nullpunkt-Verschiebung, 220 | 2      | 1     | X-Achse                                                                            |
|                                    |        | 2     | Y-Achse                                                                            |
|                                    |        | 3     | Z-Achse                                                                            |
|                                    |        | 4     | A-Achse                                                                            |
|                                    |        | 5     | B-Achse                                                                            |
|                                    |        | 6     | C-Achse                                                                            |



| Gruppen-Name, ID-Nr.                                | Nummer | Index   | Bedeutung                                               |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|
|                                                     |        | 7       | U-Achse                                                 |
|                                                     |        | 8       | V-Achse                                                 |
|                                                     |        | 9       | W-Achse                                                 |
| Verfahrbereich, 230                                 | 2      | 1 bis 9 | Negativer Software-Endschalter Achse 1 bis 9            |
|                                                     | 3      | 1 bis 9 | Positiver Software-Endschalter Achse 1 bis 9            |
|                                                     | 5      | -       | Software-Endschalter ein- oder aus:<br>0 = ein, 1 = aus |
| Soll-Position im REF-System, 240                    | 1      | 1       | X-Achse                                                 |
|                                                     |        | 2       | Y-Achse                                                 |
|                                                     |        | 3       | Z-Achse                                                 |
|                                                     |        | 4       | A-Achse                                                 |
|                                                     |        | 5       | B-Achse                                                 |
|                                                     |        | 6       | C-Achse                                                 |
|                                                     |        | 7       | U-Achse                                                 |
|                                                     |        | 8       | V-Achse                                                 |
|                                                     |        | 9       | W-Achse                                                 |
| Aktuelle Position im aktiven Koordinatensystem, 270 | 1      | 1       | X-Achse                                                 |
|                                                     |        | 2       | Y-Achse                                                 |
|                                                     |        | 3       | Z-Achse                                                 |
|                                                     |        | 4       | A-Achse                                                 |
|                                                     |        | 5       | B-Achse                                                 |
|                                                     |        | 6       | C-Achse                                                 |
|                                                     |        | 7       | U-Achse                                                 |
|                                                     |        | 8       | V-Achse                                                 |
|                                                     |        | 9       | W-Achse                                                 |



| Gruppen-Name, ID-Nr.           | Nummer | Index | Bedeutung                                              |
|--------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------|
| Schaltendes Tastsystem TS, 350 | 50     | 1     | Tastsystem-Typ                                         |
|                                |        | 2     | Zeile in der Tastsystem-Tabelle                        |
|                                | 51     | -     | Wirksame Länge                                         |
|                                | 52     | 1     | Wirksamer Kugelradius                                  |
|                                |        | 2     | Verrundungsradius                                      |
|                                | 53     | 1     | Mittenversatz (Hauptachse)                             |
|                                |        | 2     | Mittenversatz (Nebenachse)                             |
|                                | 54     | -     | Winkel der Spindelorientierung in Grad (Mittenversatz) |
|                                | 55     | 1     | Eilgang                                                |
|                                |        | 2     | Messvorschub                                           |
|                                | 56     | 1     | Maximaler Messweg                                      |
|                                |        | 2     | Sicherheitsabstand                                     |
|                                | 57     | 1     | Spindelorientierung möglich: 0=nein, 1=ja              |
|                                |        | 2     | Winkel der Spindelorientierung                         |
| Tischtastsystem TT             | 70     | 1     | Tastsystem-Typ                                         |
|                                |        | 2     | Zeile in der Tastsystem-Tabelle                        |
|                                | 71     | 1     | Mittelpunkt Hauptachse (REF-System)                    |
|                                |        | 2     | Mittelpunkt Nebenachse (REF-System)                    |
|                                |        | 3     | Mittelpunkt Werkzeugachse (REF-System)                 |
|                                | 72     | -     | Teller-Radius                                          |
|                                | 75     | 1     | Eilgang                                                |
|                                |        | 2     | Messvorschub bei stehender Spindel                     |
|                                |        | 3     | Messvorschub bei drehender Spindel                     |
|                                | 76     | 1     | Maximaler Messweg                                      |
|                                |        | 2     | Sicherheitsabstand für Längenmessung                   |
|                                |        | 3     | Sicherheitsabstand für Radiusmessung                   |
|                                | 77     | -     | Spindeldrehzahl                                        |
|                                | 78     | -     | Antastrichtung                                         |



| Gruppen-Name, ID-Nr.                                                     | Nummer | Index                                                                               | Bedeutung                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezugspunkt aus Tastsystem-Zyklus, 360                                   | 1      | 1 bis 9<br>(X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)                                              | Letzter Bezugspunkt eines manuellen Tastsystem-Zyklus bzw. letzter Antastpunkt aus Zyklus 0 ohne Tasterlängen-, aber mit Tasterradiuskorrektur (Werkstück-Koordinatensystem) |
|                                                                          | 2      | 1 bis 9<br>(X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)                                              | Letzter Bezugspunkt eines manuellen Tastsystem-Zyklus bzw. letzter Antastpunkt aus Zyklus 0 ohne Tasterlängen- und -radiuskorrektur (Maschinen-Koordinatensystem)            |
|                                                                          | 3      | 1 bis 9<br>(X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)                                              | Messergebnis der Tastsystem-Zyklen 0 und 1 ohne Tasterradius- und Tasterlängenkorrektur                                                                                      |
|                                                                          | 4      | 1 bis 9<br>(X, Y, Z, A, B, C, U, V, W)                                              | Letzter Bezugspunkt eines manuellen Tastsystem-Zyklus bzw. letzter Antastpunkt aus Zyklus 0 ohne Tasterlängen- und -radiuskorrektur (Werkstück-Koordinatensystem)            |
|                                                                          | 10     | -                                                                                   | Spindelorientierung                                                                                                                                                          |
| Wert aus der aktiven Nullpunkt-Tabelle im aktiven Koordinatensystem, 500 | Zeile  | Spalte                                                                              | Werte lesen                                                                                                                                                                  |
| Basis-Transformation, 507                                                | Zeile  | 1 bis 6<br>(X, Y, Z, SPA, SPB, SPC)                                                 | Basis-Transformation eines Presets lesen                                                                                                                                     |
| Achs-Offset, 508                                                         | Zeile  | 1 bis 9<br>(X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS, A_OFFS, B_OFFS, C_OFFS, U_OFFS, V_OFFS, W_OFFS) | Achs-Offset eines Presets lesen                                                                                                                                              |
| Aktiver Preset, 530                                                      | 1      | -                                                                                   | Nummer des Aktiven Presets lesen                                                                                                                                             |
| Daten des aktuellen Werkzeugs lesen, 950                                 | 1      | -                                                                                   | Werkzeug-Länge L                                                                                                                                                             |
|                                                                          | 2      | -                                                                                   | Werkzeug-Radius R                                                                                                                                                            |
|                                                                          | 3      | -                                                                                   | Werkzeug-Radius R2                                                                                                                                                           |
|                                                                          | 4      | -                                                                                   | Aufmaß Werkzeug-Länge DL                                                                                                                                                     |
|                                                                          | 5      | -                                                                                   | Aufmaß Werkzeug-Radius DR                                                                                                                                                    |
|                                                                          | 6      | -                                                                                   | Aufmaß Werkzeug-Radius DR2                                                                                                                                                   |
|                                                                          | 7      | -                                                                                   | Werkzeug gesperrt TL<br>0 = Nicht gesperrt, 1 = Gesperrt                                                                                                                     |
|                                                                          | 8      | -                                                                                   | Nummer des Schwester-Werkzeugs RT                                                                                                                                            |
|                                                                          | 9      | -                                                                                   | Maximale Standzeit TIME1                                                                                                                                                     |

| Gruppen-Name, ID-Nr.  | Nummer | Index | Bedeutung                                                                                   |
|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 10     | -     | Maximale Standzeit TIME2                                                                    |
|                       | 11     | -     | Aktuelle Standzeit CUR. TIME                                                                |
|                       | 12     | -     | PLC-Status                                                                                  |
|                       | 13     | -     | Maximale Schneidenlänge LCUTS                                                               |
|                       | 14     | -     | Maximaler Eintauchwinkel ANGLE                                                              |
|                       | 15     | -     | TT: Anzahl der Schneiden CUT                                                                |
|                       | 16     | -     | TT: Verschleiß-Toleranz Länge LTOL                                                          |
|                       | 17     | -     | TT: Verschleiß-Toleranz Radius RTOL                                                         |
|                       | 18     | -     | TT: Drehrichtung DIRECT<br>0 = Positiv, -1 = Negativ                                        |
|                       | 19     | -     | TT: Versatz Ebene R-OFFS                                                                    |
|                       | 20     | -     | TT: Versatz Länge L-OFFS                                                                    |
|                       | 21     | -     | TT: Bruch-Toleranz Länge LBREAK                                                             |
|                       | 22     | -     | TT: Bruch-Toleranz Radius RBREAK                                                            |
|                       | 23     | -     | PLC-Wert                                                                                    |
|                       | 24     | -     | Werkzeugtyp TYP<br>0 = Fräser, 21 = Tastsystem                                              |
|                       | 27     | -     | Zugehörige Zeile in der Tastsystem-Tabelle                                                  |
|                       | 32     | -     | Spitzen-Winkel                                                                              |
|                       | 34     | -     | Lift off                                                                                    |
| Tastsystemzyklen, 990 | 1      | -     | Anfahrverhalten:<br>0 = Standardverhalten<br>1 = Wirksamer Radius, Sicherheits-abstand Null |
|                       | 2      | -     | 0 = Tasterüberwachung aus<br>1 = Tasterüberwachung ein                                      |
|                       | 4      | -     | 0 = Taststift nicht ausgelenkt<br>1 = Taststift ausgelenkt                                  |



| Gruppen-Name, ID-Nr.     | Nummer | Index | Bedeutung                                                  |
|--------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|
| Abarbeitungs-Status, 992 | 10     | -     | Satzvorlauf aktiv<br>1 = ja, 0 = nein                      |
|                          | 11     | -     | Suchphase                                                  |
|                          | 14     | -     | Nummer des letzten FN14-Fehlers                            |
|                          | 16     | -     | Echte Abarbeitung aktiv<br>1 = Abarbeitung, 2 = Simulation |

**Beispiel: Wert des aktiven Maßfaktors der Z-Achse an Q25 zuweisen**

```
55 FN 18: SYSREAD Q25 = ID210 NR4 IDX3
```

### FN 19: PLC: Werte an PLC übergeben

Mit der Funktion **FN 19: PLC** können Sie bis zu zwei Zahlenwerte oder Q-Parameter an die PLC übergeben.

Schrittweiten und Einheiten: 0,1 µm bzw. 0,0001°

**Beispiel: Zahlenwert 10 (entspricht 1µm bzw. 0,001°) an PLC übergeben**

```
56 FN 19: PLC=+10/+Q3
```

### FN 20: WAIT FOR: NC und PLC synchronisieren



Diese Funktion dürfen Sie nur in Abstimmung mit Ihrem Maschinenhersteller verwenden!

Mit der Funktion **FN 20: WAIT FOR** können Sie während des Programmlaufs eine Synchronisation zwischen NC und PLC durchführen. Die NC stoppt das Abarbeiten, bis die Bedingung erfüllt ist, die Sie im FN 20-Satz programmiert haben. Die TNC kann dabei folgende PLC-Operanden überprüfen:

| PLC-Operand | Kurzbezeichnung | Adressbereich                                                                         |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Merker      | <b>M</b>        | 0 bis 4999                                                                            |
| Eingang     | <b>I</b>        | 0 bis 31, 128 bis 152<br>64 bis 126 (erste PL 401 B)<br>192 bis 254 (zweite PL 401 B) |
| Ausgang     | <b>O</b>        | 0 bis 30<br>32 bis 62 (erste PL 401 B)<br>64 bis 94 (zweite PL 401 B)                 |
| Zähler      | <b>C</b>        | 48 bis 79                                                                             |
| Timer       | <b>T</b>        | 0 bis 95                                                                              |
| Byte        | <b>B</b>        | 0 bis 4095                                                                            |
| Wort        | <b>W</b>        | 0 bis 2047                                                                            |
| Doppelwort  | <b>D</b>        | 2048 bis 4095                                                                         |

Die TNC 620 besitzt ein erweitertes Interface zur Kommunikation zwischen PLC und NC. Dabei handelt es sich um ein neues, symbolisches Aplication Programmer Interface (**API**). Die bisherige und gewohnte PLC-NC-Schnittstelle existiert parallel weiterhin und kann wahlweise verwendet werden. Ob das neue oder alte TNC-API verwendet wird, legt der Maschinen-Hersteller fest. Geben Sie den Namen des symbolischen Operanden als String ein, um auf den definierten Zustand des symbolischen Operanden zu warten.



Im FN 20-Satz sind folgende Bedingungen erlaubt:

| Bedingung      | Kurzbezeichnung |
|----------------|-----------------|
| Gleich         | ==              |
| Kleiner als    | <               |
| Größer als     | >               |
| Kleiner-Gleich | <=              |
| Größer-Gleich  | >=              |

Darüber hinaus steht die Funktion **FN20: WAIT FOR SYNC** zur Verfügung. **WAIT FOR SYNC** immer dann verwenden, wenn Sie z.B. über **FN18** Systemdaten lesen, die eine Synchronisation zur Echtzeit erfordern. Die TNC hält dann die Vorausrchnung an und führt den folgenden NC-Satz erst dann aus, wenn auch das NC-Programm tatsächlich diesen Satz erreicht hat.

**Beispiel: Programmlauf anhalten, bis die PLC den Merker 4095 auf 1 setzt**

```
32 FN 20: WAIT FOR M4095==1
```

**Beispiel: Programmlauf anhalten, bis die PLC den symbolischen Operanden auf 1 setzt**

```
32 FN 20: APISPIN[0].NN_SPICONTROLINPOS==1
```

**Beispiel: Interne Vorausrchnung anhalten, aktuelle Position in der X-Achse lesen**

```
32 FN 20: WAIT FOR SYNC
```

```
33 FN 18: SYSREAD Q1 = ID270 NR1 IDX1
```

## FN 29: PLC: Werte an PLC übergeben

Mit der Funktion FN 29: PLC können Sie bis zu acht Zahlenwerte oder Q-Parameter an die PLC übergeben.

Schrittweiten und Einheiten: 0,1 µm bzw. 0,0001°

**Beispiel: Zahlenwert 10 (entspricht 1µm bzw. 0,0001°) an PLC übergeben**

```
56 FN 29: PLC=+10/+Q3/+Q8/+7/+1/+Q5/+Q2/+15
```

## FN37: EXPORT

Die Funktion FN37: EXPORT benötigen Sie, wenn Sie eigene Zyklen erstellen und in die TNC einbinden möchten. Die Q-Parameter 0-99 sind in Zyklen nur lokal wirksam. Das bedeutet, die Q-Parameter sind nur in dem Programm wirksam, in dem diese definiert wurden. Mit der Funktion FN 37: EXPORT können Sie lokal wirksame Q-Parameter in ein anderes (aufrufendes) Programm exportieren.

**Beispiel: Der lokale Q-Parameter Q25 wird exportiert**

```
56 FN37: EXPORT Q25
```

**Beispiel: Die lokalen Q-Parameter Q25 bis Q30 werden exportiert**

```
56 FN37: EXPORT Q25 - Q30
```



Die TNC exportiert den Wert, den der Parameter gerade zu dem Zeitpunkt des EXPORT Befehls hat.

Der Parameter wird nur in das unmittelbar rufende Programm exportiert.

## 8.9 Tabellenzugriffe mit SQL-Anweisungen

### Einführung

Tabellenzugriffe programmieren Sie bei der TNC mit SQL-Anweisungen im Rahmen einer **Transaktion**. Eine Transaktion besteht aus mehreren SQL-Anweisungen, die ein geordnetes Bearbeiten der Tabellen-Einträge gewährleisten.



Tabellen werden vom Maschinen-Hersteller konfiguriert. Dabei werden auch die Namen und Bezeichnungen festgelegt, die als Parameter für SQL-Anweisungen erforderlich sind.

**Begriffe**, die im folgenden verwendet werden:

- **Tabelle:** Eine Tabelle besteht aus x Spalten und y Zeilen. Sie wird als Datei in der Dateiverwaltung der TNC gespeichert und mit Pfad- und dem Dateinamen (=Tabellen-Name) adressiert. Alternativ zur Adressierung durch Pfad- und Dateiname können Synonyme verwendet werden.
- **Spalten:** Die Anzahl und die Bezeichnung der Spalten wird bei der Konfiguration der Tabelle festgelegt. Die Spalten-Bezeichnung wird bei verschiedenen SQL-Anweisungen zur Adressierung verwendet.
- **Zeilen:** Die Anzahl der Zeilen ist variabel. Sie können neue Zeilen hinzufügen. Es werden keine Zeilen-Nummern oder ähnliches geführt. Sie können aber Zeilen aufgrund ihres Spalten-Inhalts auswählen (selektieren). Das Löschen von Zeilen ist nur im Tabellen-Editor möglich – nicht per NC-Programm.
- **Zelle:** Eine Spalte aus einer Zeile.
- **Tabellen-Eintrag:** Inhalt einer Zelle
- **Result-set:** Während einer Transaktion werden die selektierten Zeilen und Spalten im Result-set verwaltet. Betrachten Sie den Result-set als Zwischenspeicher, der temporär die Menge selektierter Zeilen und Spalten aufnimmt. (Result-set = englisch Ergebnismenge).
- **Synonym:** Mit diesem Begriff wird ein Name für eine Tabelle bezeichnet, der statt Pfad- und Dateinamen verwendet wird. Synonyme werden vom Maschinen-Hersteller in den Konfigurationsdaten festgelegt.

## Eine Transaktion

Prinzipiell besteht eine Transaktion aus den Aktionen:

- Tabelle (Datei) adressieren, Zeilen selektieren und in den Result-set transferieren.
- Zeilen aus dem Result-set lesen, ändern und/oder neue Zeilen hinzufügen.
- Transaktion abschließen. Bei Änderungen/Ergänzungen werden die Zeilen aus dem Result-set in die Tabelle (Datei) übernommen.


Es sind aber weitere Aktionen erforderlich, damit Tabellen-Einträge im NC-Programm bearbeitet werden können und ein paralleles Ändern gleicher Tabellen-Zeilen vermieden wird. Daraus ergibt sich folgender **Ablauf einer Transaktion**:

- 1 Für jede Spalte, die bearbeitet werden soll, wird ein Q-Parameter spezifiziert. Der Q-Parameter wird an der Spalte zugeordnet – er wird gebunden (**SQL BIND...**).
- 2 Tabelle (Datei) adressieren, Zeilen selektieren und in den Result-set transferieren. Zusätzlich definieren Sie, welche Spalten in den Result-set übernommen werden sollen (**SQL SELECT...**).

Sie können die selektierten Zeilen sperren. Dann können andere Prozesse zwar lesend auf diese Zeilen zugreifen, die Tabellen-Einträge aber nicht ändern. Sie sollten immer dann die selektierten Zeilen sperren, wenn Änderungen vorgenommen werden (**SQL SELECT ... FOR UPDATE**).

- 3 Zeilen aus dem Result-set lesen, ändern und/oder neue Zeilen hinzufügen:
  - Eine Zeile des Result-sets in die Q-Parameter Ihres NC-Programms übernehmen (**SQL FETCH...**)
  - Änderungen in den Q-Parametern vorbereiten und in eine Zeile des Result-set transferieren (**SQL UPDATE...**)
  - Neue Tabellen-Zeile in den Q-Parametern vorbereiten und als neue Zeile in den Result-set übergeben (**SQL INSERT...**)
- 4 Transaktion abschließen.
  - Tabellen-Einträge wurden geändert/ergänzt: Die Daten werden aus dem Result-set in die Tabelle (Datei) übernommen. Sie sind jetzt in der Datei gespeichert. Eventuelle Sperren werden zurückgesetzt, der Result-set wird freigegeben (**SQL COMMIT...**).
  - Tabellen-Einträge wurden **nicht** geändert/ergänzt (nur lesende Zugriffe): Eventuelle Sperren werden zurückgesetzt, der Result-set wird freigegeben (**SQL ROLLBACK... OHNE INDEX**).

Sie können mehrere Transaktionen parallel zueinander bearbeiten.



Schließen Sie eine begonnene Transaktion unbedingt ab – auch wenn Sie ausschließlich lesende Zugriffe verwenden. Nur so ist gewährleistet, dass Änderungen/Ergänzungen nicht verloren gehen, Sperren aufgehoben werden und der Result-set freigegeben wird.

## Result-set

Die selektierten Zeilen innerhalb des Result-sets werden mit 0 beginnend aufsteigend numeriert. Diese Numerierung wird als **Index** bezeichnet. Bei den Lese- und Schreibzugriffen wird der Index angegeben und so gezielt eine Zeile des Result-sets angesprochen.

Häufig ist es vorteilhaft die Zeilen innerhalb des Result-sets sortiert abzulegen. Das ist möglich durch Definition einer Tabellen-Spalte, die das Sortierkriterium beinhaltet. Zusätzlich wird eine aufsteigende oder absteigende Reihenfolge gewählt (**SQL SELECT ... ORDER BY ...**).

Die selektierten Zeilen, die in den Result-set übernommen wurde, wird mit dem **HANDLE** adressiert. Alle folgenden SQL-Anweisungen verwenden das Handle als Referenz auf diese Menge selektierter Zeilen und Spalten.

Bei dem Abschluß einer Transaktion wird das Handle wieder freigegeben (**SQL COMMIT...** oder **SQL ROLLBACK...**). Es ist dann nicht mehr gültig.


Sie können gleichzeitig mehrere Result-sets bearbeiten. Der SQL-Server vergibt bei jeder Select-Anweisung ein neues Handle.

## Q-Parameter an Spalten binden

Das NC-Programm hat keinen direkten Zugriff auf Tabellen-Einträge im Result-set. Die Daten müssen in Q-Parameter transferiert werden. Umgekehrt werden die Daten zuerst in den Q-Parametern aufbereitet und dann in den Result-set transferiert.

Mit **SQL BIND ...** legen Sie fest, welche Tabellen-Spalten in welchen Q-Parametern abgebildet werden. Die Q-Parameter werden an die Spalten gebunden (zugeordnet). Spalten, die nicht an Q-Parameter gebunden sind, werden bei den Lese-/Schreibvorgängen nicht berücksichtigt.

Wird mit **SQL INSERT...** eine neue Tabellen-Zeile generiert, werden Spalten, die nicht an Q-Parameter gebunden sind, mit Default-Werten belegt.



## SQL-Anweisungen programmieren



Diese Funktion können Sie nur programmieren, wenn Sie die Schlüssel-Zahl 555343 eingegeben haben.

SQL-Anweisungen programmieren Sie in der Betriebsart Programmieren:



- ▶ SQL-Funktionen wählen: Softkey SQL drücken
- ▶ SQL-Anweisung per Softkey auswählen (siehe Übersicht) oder Softkey **SQL EXECUTE** drücken und SQL-Anweisung programmieren

### Übersicht der Softkeys

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Softkey |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>SQL EXECUTE</b><br>Select-Anweisung programmieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| <b>SQL BIND</b><br>Q-Parameter an Tabellen-Spalte binden (zuordnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <b>SQL FETCH</b><br>Tabellen-Zeilen aus dem Result-set lesen und in Q-Parametern ablegen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>SQL UPDATE</b><br>Daten aus den Q-Parametern in eine vorhandene Tabellen-Zeile des Result-set ablegen                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>SQL INSERT</b><br>Daten aus den Q-Parametern in eine neue Tabellen-Zeile im Result-set ablegen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>SQL COMMIT</b><br>Tabellen-Zeilen aus dem Result-set in die Tabelle transferieren und Transaktion abschließen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>SQL ROLLBACK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>INDEX</b> nicht programmiert: Bisherige Änderungen/Ergänzungen verwerfen und Transaktion abschließen.</li> <li>■ <b>INDEX</b> programmiert: Die indizierte Zeile bleibt im Result-set erhalten – alle anderen Zeilen werden aus dem Result-set entfernt. Die Transaktion wird <b>nicht</b> abgeschlossen.</li> </ul> |         |



## SQL BIND

**SQL BIND** bindet einen Q-Parameter an eine Tabellen-Spalte. Die SQL-Anweisungen Fetch, Update und Insert werten diese Bindung (Zuordnung) bei den Datentransfers zwischen Result-set und NC-Programm aus.

Ein **SQL BIND** ohne Tabellen- und Spalten-Name hebt die Bindung auf. Die Bindung endet spätestens mit dem Ende des NC-Programms bzw. Unterprogramms.



- Sie können beliebig viele Bindungen programmieren. Bei den Lese-/Schreibvorgängen werden ausschließlich die Spalten berücksichtigt, die in der Select-Anweisung angegeben wurden.
- **SQL BIND...** muss **vor** Fetch-, Update- oder Insert-Anweisungen programmiert werden. Eine Select-Anweisung können Sie ohne vorhergehende Bind-Anweisungen programmieren.
- Wenn Sie in der Select-Anweisung Spalten aufführen, für die keine Bindung programmiert ist, dann führt das bei Lese-/Schreibvorgängen zu einem Fehler (Programm-Abbruch).

SQL  
BIND

- **Parameter-Nr für Ergebnis:** Q-Parameter der an die Tabellen-Spalte gebunden (zugeordnet) wird.
- **Datenbank: Spaltenname:** Geben Sie den Tabellennamen und die Spalten-Bezeichnung – getrennt durch **.** ein.  
**Tabellen-Name:** Synonym oder Pfad- und Dateinamen dieser Tabelle. Das Synonym wird direkt eingetragen – Pfad- und Datei-Name werden in einfache Anführungszeichen eingeschlossen.  
**Spalten-Bezeichnung:** in den Konfigurationsdaten festgelegte Bezeichnung der Tabellen-Spalte

## Beispiel: Q-Parameter an Tabellen-Spalte binden

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
```

```
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
```

```
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
```

```
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
```

## Beispiel: Bindung aufheben

```
91 SQL BIND Q881
```

```
92 SQL BIND Q882
```

```
93 SQL BIND Q883
```

```
94 SQL BIND Q884
```

## SQL SELECT

**SQL SELECT** selektiert Tabellen-Zeilen und transferiert sie in den Result-set.

Der SQL-Server legt die Daten zeilenweise im Result-set ab. Die Zeilen werden mit 0 beginnend fortlaufend nummeriert. Diese Zeilen-Nummer, der **INDEX**, wird bei den SQL-Befehlen Fetch und Update verwendet.

In der Funktion **SQL SELECT...WHERE...** geben Sie die Selektions-Kriterien an. Damit können die Anzahl der zu transferierenden Zeilen eingrenzen. Verwenden Sie diese Option nicht, werden alle Zeilen der Tabelle geladen.

In der Funktion **SQL SELECT...ORDER BY...** geben Sie das Sortier-Kriterium an. Es besteht aus der Spalten-Bezeichnung und dem Schlüsselwort für aufsteigende/absteigende Sortierung. Verwenden Sie diese Option nicht, werden die Zeilen in einer zufälligen Reihenfolge abgelegt.

Mit der Funktion **SQL SELECT...FOR UPDATE** sperren Sie die selektierten Zeilen für andere Anwendungen. Andere Anwendungen können diese Zeilen weiterhin lesen, aber nicht ändern. Verwenden Sie diese Option unbedingt, wenn Sie Änderungen an den Tabellen-Einträgen vornehmen.

**Leerer Result-set:** Sind keine Zeilen vorhanden, die dem Selektions-Kriterium entsprechen, liefert der SQL-Server ein gültiges Handle aber keine Tabellen-Einträge zurück.



- **Parameter-Nr für Ergebnis:** Q-Parameter für das Handle. Der SQL-Server liefert das Handle für diese mit der aktuellen Select-Anweisung selektierten Gruppe Zeilen und Spalten.  
Im Fehlerfall (die Selection konnte nicht durchgeführt werden) gibt der SQL-Server 1 zurück.  
Eine 0 bezeichnet ein ungültiges Handle.
- **Datenbank: SQL-Kommandotext:** mit folgenden Elementen:
  - **SELECT** (Schlüsselwort):  
Kennung des SQL-Befehls, Bezeichnungen der zu transferierenden Tabellen-Spalten – mehrere Spalten durch , trennen (siehe Beispiele). Für alle hier angegebenen Spalten müssen Q-Parameter gebunden werden
  - **FROM** Tabellen-Name:  
Synonym oder Pfad- und Dateinamen dieser Tabelle. Das Synonym wird direkt eingetragen – Pfad- und Tabellen-Name werden in einfache Anführungszeichen eingeschlossen (siehe Beispiele) des SQL-Befehls, Bezeichnungen der zu transferierenden Tabellen-Spalten – mehrere Spalten durch , trennen (siehe Beispiele). Für alle hier angegebenen Spalten müssen Q-Parameter gebunden werden
  - Optional:  
**WHERE** Selektions-Kriterien:  
Ein Selektions-Kriterium besteht aus Spalten-Bezeichnung, Bedingung (siehe Tabelle) und Vergleichswert. Mehrere Selektions-Kriterien verknüpfen Sie mit logischem UND bzw. ODER.  
Den Vergleichswert programmieren Sie direkt oder in einem Q-Parameter. Ein Q-Parameter wird mit : eingeleitet und in einfache Hochkomma gesetzt (siehe Beispiel)
  - Optional:  
**ORDER BY** Spalten-Bezeichnung **ASC** für aufsteigende Sortierung, oder  
**ORDER BY** Spalten-Bezeichnung **DESC** für absteigende Sortierung  
Wenn Sie weder ASC noch DESC programmieren, gilt die aufsteigende Sortierung als Default-Eigenschaft. Die TNC legt die selektierten Zeilen nach der angegebenen Spalte ab
  - Optional:  
**FOR UPDATE** (Schlüsselwort):  
Die selektierten Zeilen werden für den schreibenden Zugriff anderer Prozesse gesperrt

**Beispiel: alle Tabellen-Zeilen selektieren**

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
```

```
. . .
```

```
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
```

**Beispiel: Selektion der Tabellen-Zeilen mit Funktion WHERE**

```
. . .
```

```
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE WHERE MESS_NR<20"
```

**Beispiel: Selektion der Tabellen-Zeilen mit Funktion WHERE und Q-Parameter**

```
. . .
```

```
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE WHERE
MESS_NR==:'Q11'"
```

**Beispiel: Tabellen-Name definiert durch Pfad- und Dateinamen**

```
. . .
```

```
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM 'V:\TABLE\TAB_EXAMPLE' WHERE
MESS_NR<20"
```

| Bedingung                              | Programmierung |
|----------------------------------------|----------------|
| gleich                                 | =<br>==        |
| ungleich                               | !=<br><>       |
| kleiner                                | <              |
| kleiner oder gleich                    | <=             |
| größer                                 | >              |
| größer oder gleich                     | >=             |
| <b>Mehrere Bedingungen verknüpfen:</b> |                |
| Logisches UND                          | AND            |
| Logisches ODER                         | OR             |



### SQL FETCH

**SQL FETCH** liest die mit **INDEX** adressierte Zeile aus dem Result-set und legt die Tabellen-Einträge in den gebundenen (zugeordneten) Q-Parametern ab. Der Result-set wird mit dem **HANDLE** adressiert.

**SQL FETCH** berücksichtigt alle Spalten, die bei der Select-Anweisung angegeben wurden.



- ▶ **Parameter-Nr für Ergebnis:** Q-Parameter, in dem der SQL-Server das Ergebnis zurückmeldet:  
0: kein Fehler aufgetreten  
1: Fehler aufgetreten (falsches Handle oder Index zu groß)
- ▶ **Datenbank: SQL-Zugriffs-ID:** Q-Parameter, mit dem **Handle** zur Identification des Result-sets (siehe auch **SQL SELECT**).
- ▶ **Datenbank: Index zu SQL-Ergebnis:** Zeilen-Nummer innerhalb des Result-sets. Die Tabellen-Einträge dieser Zeile werden gelesen und in die gebundenen Q-Parameter transferiert. Geben Sie den Index nicht an, wird die erste Zeile (n=0) gelesen. Die Zeilen-Nummer wird direkt angegeben oder Sie programmieren den Q-Parameter, der den Index enthält.

**Beispiel: Zeilen-Nummer wird im Q-Parameter übergeben**

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
. . .
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
. . .
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
```

**Beispiel: Zeilen-Nummer wird direkt programmiert**

```
. . .
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX5
```



## SQL UPDATE

**SQL UPDATE** transferiert die in den Q-Parametern vorbereiteten Daten in die mit **INDEX** adressierte Zeile des Result-sets. Die bestehende Zeile im Result-set wird vollständig überschrieben.

**SQL UPDATE** berücksichtigt alle Spalten, die bei der Select-Anweisung angegeben wurden.

SQL  
UPDATE

- **Parameter-Nr für Ergebnis:** Q-Parameter, in dem der SQL-Server das Ergebnis zurückmeldet:  
0: kein Fehler aufgetreten  
1: Fehler aufgetreten (falsches Handle, Index zu groß, Wertebereich über-/unterschritten oder falsches Datenformat)
- **Datenbank: SQL-Zugriffs-ID:** Q-Parameter, mit dem **Handle** zur Identification des Result-sets (siehe auch **SQL SELECT**).
- **Datenbank: Index zu SQL-Ergebnis:** Zeilen-Nummer innerhalb des Result-sets. Die in den Q-Parametern vorbereiteten Tabellen-Einträge werden in diese Zeile geschrieben. Geben Sie den Index nicht an, wird die erste Zeile (n=0) beschrieben.  
Die Zeilen-Nummer wird direkt angegeben oder Sie programmieren den Q-Parameter, der den Index enthält.

**Beispiel: Zeilen-Nummer wird im Q-Parameter übergeben**

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
. . .
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
. . .
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
. . .
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
```

**Beispiel: Zeilen-Nummer wird direkt programmiert**

```
. . .
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX5
```

## SQL INSERT

**SQL INSERT** generiert eine neue Zeile im Result-set und transferiert die in den Q-Parametern vorbereiteten Daten in die neue Zeile.

**SQL INSERT** berücksichtigt alle Spalten, die bei der Select-Anweisung angegeben wurden – Tabellen-Spalten, die nicht bei der Select-Anweisung berücksichtigt wurden, werden mit Default-Werten beschrieben.

SQL  
INSERT

- **Parameter-Nr für Ergebnis:** Q-Parameter, in dem der SQL-Server das Ergebnis zurückmeldet:  
0: kein Fehler aufgetreten  
1: Fehler aufgetreten (falsches Handle, Wertebereich über-/unterschritten oder falsches Datenformat)
- **Datenbank: SQL-Zugriffs-ID:** Q-Parameter, mit dem **Handle** zur Identification des Result-sets (siehe auch **SQL SELECT**).

**Beispiel: Zeilen-Nummer wird im Q-Parameter übergeben**

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
. . .
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
. . .
40 SQL INSERT Q1 HANDLE Q5
```



## SQL COMMIT

**SQL COMMIT** transferiert alle im Result-set vorhandenen Zeilen zurück in die Tabelle. Eine mit **SELCT...FOR UPDATE** gesetzte Sperre wird zurückgesetzt.

Das bei der Anweisung **SQL SELECT** vergebene Handle verliert seine Gültigkeit.



- ▶ **Parameter-Nr für Ergebnis:** Q-Parameter, in dem der SQL-Server das Ergebnis zurückmeldet:  
0: kein Fehler aufgetreten  
1: Fehler aufgetreten (falsches Handle oder gleiche Einträge in Spalten, in denen eindeutige Einträge gefordert sind)
- ▶ **Datenbank: SQL-Zugriffs-ID:** Q-Parameter, mit dem **Handle** zur Identification des Result-sets (siehe auch **SQL SELECT**).

## SQL ROLLBACK

Die Ausführung des **SQL ROLLBACK** ist abhängig davon, ob **INDEX** programmiert ist:

- **INDEX** nicht programmiert: Der Result-set wird **nicht** in die Tabelle zurückgeschrieben (eventuelle Änderungen/Ergänzungen gehen verloren). Die Transaktion wird abgeschlossen – das bei **SQL SELECT** vergebene Handle verliert seine Gültigkeit. Typische Anwendung: Sie beenden eine Transaktion mit ausschließlich lesenden Zugriffen.
- **INDEX** programmiert: Die indizierte Zeile bleibt erhalten – alle anderen Zeilen werden aus dem Result-set entfernt. Die Transaktion wird **nicht** abgeschlossen. Eine mit **SELCT...FOR UPDATE** gesetzte Sperre bleibt für die indizierte Zeile erhalten – für alle anderen Zeilen wird sie zurückgesetzt.



- ▶ **Parameter-Nr für Ergebnis:** Q-Parameter, in dem der SQL-Server das Ergebnis zurückmeldet:  
0: kein Fehler aufgetreten  
1: Fehler aufgetreten (falsches Handle)
- ▶ **Datenbank: SQL-Zugriffs-ID:** Q-Parameter, mit dem **Handle** zur Identification des Result-sets (siehe auch **SQL SELECT**).
- ▶ **Datenbank: Index zu SQL-Ergebnis:** Zeile, die im Result-set bleiben soll. Die Zeilen-Nummer wird direkt angegeben oder Sie programmieren den Q-Parameter, der den Index enthält.

### Beispiel:

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
. . .
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
. . .
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
. . .
40 SQL UPDATE Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
. . .
50 SQL COMMIT Q1 HANDLE Q5
```

### Beispiel:

```
11 SQL BIND Q881 "TAB_EXAMPLE.MESS_NR"
12 SQL BIND Q882 "TAB_EXAMPLE.MESS_X"
13 SQL BIND Q883 "TAB_EXAMPLE.MESS_Y"
14 SQL BIND Q884 "TAB_EXAMPLE.MESS_Z"
. . .
20 SQL Q5 "SELECT MESS_NR,MESS_X,MESS_Y,
MESS_Z FROM TAB_EXAMPLE"
. . .
30 SQL FETCH Q1 HANDLE Q5 INDEX+Q2
. . .
50 SQL ROLLBACK Q1 HANDLE Q5
```



## 8.10 Formel direkt eingeben

### Formel eingeben

Über Softkeys können Sie mathematische Formeln, die mehrere Rechenoperationen beinhalten, direkt ins Bearbeitungs-Programm eingeben.

Die mathematischen Verknüpfungs-Funktionen erscheinen mit Druck auf den Softkey FORMEL. Die TNC zeigt folgende Softkeys in mehreren Leisten:

| Verknüpfungs-Funktion                                                                                                                 | Softkey                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Addition</b><br>z.B. $Q10 = Q1 + Q5$                                                                                               |    |
| <b>Subtraktion</b><br>z.B. $Q25 = Q7 - Q108$                                                                                          |    |
| <b>Multiplikation</b><br>z.B. $Q12 = 5 * Q5$                                                                                          |    |
| <b>Division</b><br>z.B. $Q25 = Q1 / Q2$                                                                                               |    |
| <b>Klammer auf</b><br>z.B. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$                                                                                     |    |
| <b>Klammer zu</b><br>z.B. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$                                                                                      |    |
| <b>Wert quadrieren (engl. square)</b><br>z.B. $Q15 = SQ 5$                                                                            |   |
| <b>Wurzel ziehen (engl. square root)</b><br>z.B. $Q22 = SQRT 25$                                                                      |  |
| <b>Sinus eines Winkels</b><br>z.B. $Q44 = SIN 45$                                                                                     |  |
| <b>Cosinus eines Winkels</b><br>z.B. $Q45 = COS 45$                                                                                   |  |
| <b>Tangens eines Winkels</b><br>z.B. $Q46 = TAN 45$                                                                                   |  |
| <b>Arcus-Sinus</b><br>Umkehrfunktion des Sinus; Winkel bestimmen aus dem Verhältnis Gegenkathete/Hypotenuse<br>z.B. $Q10 = ASIN 0,75$ |  |
| <b>Arcus-Cosinus</b><br>Umkehrfunktion des Cosinus; Winkel bestimmen aus dem Verhältnis Ankathete/Hypotenuse<br>z.B. $Q11 = ACOS Q40$ |  |

| Verknüpfungs-Funktion                                                                                                                             | Softkey                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arcus-Tangens</b><br>Umkehrfunktion des Tangens; Winkel bestimmen aus dem Verhältnis Gegenkathete/Ankathete<br>z.B. Q12 = ATAN Q50             |    |
| <b>Werte potenzieren</b><br>z.B. Q15 = 3^3                                                                                                        |    |
| <b>Konstante PI (3,14159)</b><br>z.B. Q15 = PI                                                                                                    |    |
| <b>Logarithmus Naturalis (LN) einer Zahl bilden</b><br>Basiszahl 2,7183<br>z.B. Q15 = LN Q11                                                      |    |
| <b>Logarithmus einer Zahl bilden, Basiszahl 10</b><br>z.B. Q33 = LOG Q22                                                                          |    |
| <b>Exponentialfunktion, 2,7183 hoch n</b><br>z.B. Q1 = EXP Q12                                                                                    |    |
| <b>Werte negieren (Multiplikation mit -1)</b><br>z.B. Q2 = NEG Q1                                                                                 |    |
| <b>Nachkomma-Stellen abschneiden</b><br>Integer-Zahl bilden<br>z.B. Q3 = INT Q42                                                                  |    |
| <b>Absolutwert einer Zahl bilden</b><br>z.B. Q4 = ABS Q22                                                                                         |    |
| <b>Vorkomma-Stellen einer Zahl abschneiden</b><br>Fraktionieren<br>z.B. Q5 = FRAC Q23                                                             |    |
| <b>Vorzeichen einer Zahl prüfen</b><br>z.B. Q12 = SGN Q50<br>Wenn Rückgabewert Q12 = 1, dann Q50 >= 0<br>Wenn Rückgabewert Q12 = -1, dann Q50 < 0 |  |
| <b>Modulowert (Divisionsrest) berechnen</b><br>z.B. Q12 = 400 % 360<br>Ergebnis: Q12 = 40                                                         |  |

## Rechenregeln

Für das Programmieren mathematischer Formeln gelten folgende Regeln:

### Punkt- vor Strichrechnung

$$12 \quad Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35$$

1. Rechenschritt  $5 * 3 = 15$
2. Rechenschritt  $2 * 10 = 20$
3. Rechenschritt  $15 + 20 = 35$

oder

$$13 \quad Q2 = SQ 10 - 3^3 = 73$$

1. Rechenschritt 10 quadrieren = 100
2. Rechenschritt 3 mit 3 potenzieren = 27
3. Rechenschritt  $100 - 27 = 73$

### Distributivgesetz

Gesetz der Verteilung beim Klammerrechnen

$$a * (b + c) = a * b + a * c$$



## Eingabe-Beispiel

Winkel berechnen mit arctan aus Gegenkathete (Q12) und Ankathete (Q13); Ergebnis Q25 zuweisen:



Formel-Eingabe wählen: Taste Q und Softkey FORMEL drücken, oder Schnelleinstieg nutzen:



Q-Taste auf der ASCII-Tastatur drücken

### PARAMETER-NR. FÜR ERGEBNIS?



25

Parameter-Nummer eingeben



Softkey-Leiste weiterschalten und Arcus-Tangens-Funktion wählen



Softkey-Leiste weiterschalten und Klammer öffnen



12

Q-Parameter Nummer 12 eingeben



Division wählen



13

Q-Parameter Nummer 13 eingeben



Klammer schließen und Formel-Eingabe beenden

### NC-Beispielsatz

37 Q25 = ATAN (Q12/Q13)

## 8.11 String-Parameter

### Funktionen der Stringverarbeitung

Die Stringverarbeitung (engl. string = Zeichenkette) über **QS**-Parameter können Sie verwenden, um variable Zeichenketten zu erstellen. Solche Zeichenketten können Sie beispielsweise über die Funktion **FN 16:F-PRINT** ausgeben, um variable Protokolle zu erstellen.

Einem String-Parametern können Sie eine Zeichenkette (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, Steuerzeichen und Leerzeichen) mit einer Länge von bis zu 256 Zeichen zuweisen. Die zugewiesenen bzw.eingelesenen Werte können Sie mit den nachfolgend beschriebenen Funktionen weiter verarbeiten und überprüfen. Wie bei der Q-Parameter-Programmierung stehen Ihnen insgesamt 2000 QS-Parameter zur Verfügung (siehe auch „Prinzip und Funktionsübersicht“ auf Seite 242).

In den Q-Parameter-Funktionen **STRING FORMEL** und **FORMEL** sind unterschiedliche Funktionen für die Verarbeitung von String-Parametern enthalten.

| Funktionen der <b>STRING FORMEL</b>                  | Softkey                                                                            | Seite     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| String-Parameter zuweisen                            |   | Seite 294 |
| String-Parameter verketten                           |                                                                                    | Seite 294 |
| Numerischen Wert in einen String-Parameter umwandeln |   | Seite 296 |
| Teilstring aus einem String-Parameter kopieren       |  | Seite 297 |

| String-Funktionen in der <b>FORMEL-Funktion</b>      | Softkey                                                                             | Seite     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| String-Parameter in einen numerischen Wert umwandeln |  | Seite 298 |
| Prüfen eines String-Parameters                       |  | Seite 299 |
| Länge eines String-Parameters ermitteln              |  | Seite 300 |
| Alphabetische Reihenfolge vergleichen                |  | Seite 301 |



Wenn Sie die Funktion **STRING FORMEL** verwenden, ist das Ergebnis der durchgeführten Rechenoperation immer ein String. Wenn Sie die Funktion **FORMEL** verwenden, ist das Ergebnis der durchgeführten Rechenoperation immer ein numerischen Wert.



## String-Parameter zuweisen

Bevor Sie String-Variablen verwenden, müssen Sie diese zuerst zuweisen. Dazu verwenden Sie den Befehl **DECLARE STRING**.



- ▶ Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden



- ▶ Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen



- ▶ String-Funktionen wählen



- ▶ Funktion **DECLARE STRING** wählen

### NC-Beispielsatz:

```
37 DECLARE STRING QS10 = "WERKSTÜCK"
```



## String-Parameter verketten

Mit dem Verkettungsoperator (String-Parameter || String-Parameter) können Sie mehrere String-Parameter miteinander verbinden.



- Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden



- Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen



- String-Funktionen wählen



- Funktion STRING-FORMEL wählen

- Nummer des String-Parameters eingeben, in den die TNC den verketteten String speichern soll, mit Taste ENT bestätigen

- Nummer des String-Parameters eingeben, in dem der **erste** Teilstring gespeichert ist, mit Taste ENT bestätigen: Die TNC zeigt das Verkettungs-Symbol || an

- Mit Taste ENT bestätigen

- Nummer des String-Parameters eingeben, in dem der **zweite** Teilstring gespeichert ist, mit Taste ENT bestätigen

- Vorgang wiederholen, bis Sie alle zu verkettenden Teilstrings gewählt haben, mit Taste END beenden

**Beispiel: QS10 soll den kompletten Text von QS12, QS13 und QS14 enthalten**

```
37 QS10 = QS12 || QS13 || QS14
```

Parameter-Inhalte:

- QS12: Werkstück
- QS13: Status:
- QS14: Ausschuss
- QS10: Werkstück Status: Ausschuss



## Numerischen Wert in einen String-Parameter umwandeln

Mit der Funktion **TOCHAR** wandelt die TNC einen numerischen Wert in einen String-Parameter um. Auf diese Weise können Sie Zahlenwerte mit Stringvariablen verketteten.



- ▶ Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden



- ▶ Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen



- ▶ String-Funktionen wählen



- ▶ Funktion STRING-FORMEL wählen

- ▶ Nummer des String-Parameters eingeben, in den die TNC den umgewandelten Wert speichern soll, mit Taste ENT bestätigen



- ▶ Funktion zum Umwandeln eines numerischen Wertes in einen String-Parameter wählen

- ▶ Zahl oder gewünschten Q-Parameter eingeben, den die TNC wandeln soll, mit Taste ENT bestätigen

- ▶ Wenn gewünscht die Anzahl der Nachkommastellen eingeben, die die TNC mit umwandeln soll, mit Taste ENT bestätigen

- ▶ Klammerausdruck mit Taste ENT schließen und Eingabe mit Taste END beenden

**Beispiel: Parameter Q50 in String-Parameter QS11 umwandeln, 3 Dezimalstellen verwenden**

```
37 QS11 = TOCHAR ( DAT+Q50 DECIMALS3 )
```

## Teilstring aus einem String-Parameter kopieren

Mit der Funktion **SUBSTR** können Sie aus einem String-Parameter einen definierbaren Bereich herauskopieren.

SPEC  
FCT

- Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden

PROGRAMM  
FUNKTIONEN

- Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen

STRING  
FUNKTIONEN

- String-Funktionen wählen

STRING-  
FORMEL

- Funktion STRING-FORMEL wählen

- Nummer des Parameters eingeben, in den die TNC die kopierte Zeichenfolge speichern soll, mit Taste ENT bestätigen

SUBSTR

- Funktion zum Ausschneiden eines Teilstrings wählen
- Nummer des QS-Parameters eingeben, aus dem Sie den Teilstring herauskopieren wollen, mit Taste ENT bestätigen
- Nummer der Stelle eingeben, ab der Sie den Teilstring kopieren wollen, mit Taste ENT bestätigen
- Anzahl der Zeichen eingeben, die Sie kopieren wollen, mit Taste ENT bestätigen
- Klammerausdruck mit Taste ENT schließen und Eingabe mit Taste END beenden



Darauf achten, dass das erste Zeichen einer Textfolge intern an der 0. Stelle beginnt.

**Beispiel: Aus dem String-Parameter QS10 ist ab der dritten Stelle (BEG2) ein vier Zeichen langer Teilstring (LEN4) zu lesen**

```
37 QS13 = SUBSTR ( SRC_QS10 BEG2 LEN4 )
```

## String-Parameter in einen numerischen Wert umwandeln

Die Funktion **TONUMB** wandelt einen String-Parameter in einen numerischen Wert um. Der umzuwandelnde Wert sollte nur aus Zahlenwerten bestehen.



Der umzuwandelnde QS-Parameter darf nur einen Zahlenwert enthalten, ansonsten gibt die TNC eine Fehlermeldung aus.



► Q-Parameter-Funktionen wählen



► Funktion FORMEL wählen

► Nummer des Parameters eingeben, in den die TNC den numerischen Wert speichern soll, mit Taste ENT bestätigen



► Softkey-Leiste umschalten



► Funktion zum Umwandeln eines String-Parameters in einen numerischen Wert wählen

► Nummer des QS-Parameters eingeben, den die TNC wandeln soll, mit Taste ENT bestätigen

► Klammerausdruck mit Taste ENT schließen und Eingabe mit Taste END beenden

**Beispiel: String-Parameter QS11 in einen numerischen Parameter Q82 umwandeln**

```
37 Q82 = TONUMB ( SRC_QS11 )
```



## Prüfen eines String-Parameters

Mit der Funktion **INSTR** können Sie überprüfen, ob bzw. wo ein String-Parameter in einem anderen String-Parameter enthalten ist.



► Q-Parameter-Funktionen wählen



► Funktion FORMEL wählen

► Nummer des Q-Parameters eingeben, in den die TNC die Stelle speichern soll, an der der zu suchende Text beginnt, mit Taste ENT bestätigen



► Softkey-Leiste umschalten



► Funktion zum Prüfen eines String-Parameters wählen

► Nummer des QS-Parameters eingeben, in dem der zu suchende Text gespeichert ist, mit Taste ENT bestätigen

► Nummer des QS-Parameters eingeben, den die TNC durchsuchen soll, mit Taste ENT bestätigen

► Nummer der Stelle eingeben, ab der die TNC den Teilstring suchen soll, mit Taste ENT bestätigen

► Klammerausdruck mit Taste ENT schließen und Eingabe mit Taste END beenden



Darauf achten, dass das erste Zeichen einer Textfolge intern an der 0. Stelle beginnt.

Wenn die TNC den zu suchenden Teilstring nicht findet, dann speichert sie die Gesamtlänge des zu durchsuchenden Strings (Zählung beginnt hier bei 1) in den Ergebnis-Parameter.

Tritt der zu suchende Teilstring mehrfach auf, dann liefert die TNC die erste Stelle zurück, an der sie den Teilstring findet.

**Beispiel: QS10 durchsuchen auf den in Parameter QS13 gespeicherten Text. Suche ab der dritten Stelle beginnen**

```
37 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )
```



## Länge eines String-Parameters ermitteln

Die Funktion **STRLEN** liefert die Länge des Textes, der in einem wählbaren String-Parameter gespeichert ist.



- ▶ Q-Parameter-Funktionen wählen



- ▶ Funktion FORMEL wählen

- ▶ Nummer des Q-Parameters eingeben, in dem die TNC die zu ermittelnde Stringlänge speichern soll, mit Taste ENT bestätigen



- ▶ Softkey-Leiste umschalten



- ▶ Funktion zum Ermitteln der Textlänge eines String-Parameters wählen

- ▶ Nummer des QS-Parameters eingeben, von dem die TNC die Länge ermitteln soll, mit Taste ENT bestätigen

- ▶ Klammerausdruck mit Taste ENT schließen und Eingabe mit Taste END beenden

### Beispiel: Länge von QS15 ermitteln

```
37 Q52 = STRLEN ( SRC_QS15 )
```

## Alphabetische Reihenfolge vergleichen

Mit der Funktion **STRCOMP** können Sie die alphabetische Reihenfolge von String-Parametern vergleichen.



- Q-Parameter-Funktionen wählen



- Funktion FORMEL wählen
- Nummer des Q-Parameters eingeben, in dem die TNC das Vergleichsergebnis speichern soll, mit Taste ENT bestätigen



- Softkey-Leiste umschalten



- Funktion zum Vergleichen von String-Parametern wählen
- Nummer des ersten QS-Parameters eingeben, den die TNC vergleichen soll, mit Taste ENT bestätigen
- Nummer des zweiten QS-Parameters eingeben, den die TNC vergleichen soll, mit Taste ENT bestätigen
- Klammerausdruck mit Taste ENT schließen und Eingabe mit Taste END beenden



Die TNC liefert folgende Ergebnisse zurück:

- **0**: Die verglichenen QS-Parameter sind identisch
- **+1**: Der erste QS-Parameter liegt alphabetisch **vor** dem zweiten QS-Parameter
- **-1**: Der erste QS-Parameter liegt alphabetisch **hinter** dem zweiten QS-Parameter

### Beispiel: Alphabetische Reihenfolge von QS12 und QS14 vergleichen

```
37 Q52 = STRCOMP ( SRC_QS12 SEA_QS14 )
```



## Maschinen-Parameter lesen

Mit der Funktion **CFGREAD** können Sie Maschinen-Parameter der TNC als numerische Werte oder als Strings auslesen.

Um einen Maschinen-Parameter zu lesen, müssen Sie Parameternamen, Parameter-Objekt und falls vorhanden Gruppennamen und Index im Konfigurations-Editor der TNC ermitteln:

| Typ      | Bedeutung                                                 | Beispiel          | Symbol                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Key      | Gruppenname des Maschinen-Parameters (falls vorhanden)    | CH_NC             |  |
| Entität  | Parameter-Objekt (der Name beginnt mit „Cfg...“)          | CfgGeoCycle       |  |
| Attribut | Name des Maschinen-Parameters                             | displaySpindleErr |  |
| Index    | Listen-Index eines Maschinen-Parameters (falls vorhanden) | [0]               |  |



Wenn Sie sich im Konfigurations-Editor für die Anwender-Parameter befinden, können Sie die Darstellung der vorhandenen Parameter ändern. Mit der Standard-Einstellung werden die Parameter mit kurzen, erklärenden Texten angezeigt. Um die tatsächlichen Systemnamen der Parameter anzeigen zu lassen, drücken Sie die Taste für die Bildschirm-Aufteilung und anschließend den Softkey SYSTEMNAMEN ANZEIGEN. Gehen Sie in gleicher Weise vor, um wieder zur Standard-Ansicht zu gelangen.

Bevor Sie einen Maschinen-Parameter mit der Funktion **CFGREAD** abfragen können, müssen Sie jeweils einen QS-Parameter mit Attribut, Entität und Key definieren.

Folgende Parameter werden im Dialog der Funktion **CFGREAD** abgefragt:

- **KEY\_QS**: Gruppenname (Key) des Maschinen-Parameters
- **TAG\_QS**: Objektname (Entität) des Maschinen-Parameters
- **ATR\_QS**: Name (Attribut) des Maschinen-Parameters
- **IDX**: Index des Maschinen-Parameters



String eines Maschinen-Parameters lesen

Inhalt eines Maschinen-Parameters als String in einem QS-Parameter ablegen:

SPEC  
FCT

PROGRAMM  
FUNKTIONEN

STRING  
FUNKTIONEN

STRING-  
FORMEL

- ▶ Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden
- ▶ Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen
- ▶ String-Funktionen wählen
- ▶ Funktion STRING-FORMEL wählen
- ▶ Nummer des String-Parameters eingeben, in dem die TNC den Maschinen-Parameter speichern soll, mit Taste ENT bestätigen
- ▶ Funktion CFGREAD wählen
- ▶ Nummern der String-Parameter für Key, Entität und Attribut eingeben, mit Taste ENT bestätigen
- ▶ Ggf. Nummer für Index eingeben oder Dialog mit NO ENT überspringen
- ▶ Klammerausdruck mit Taste ENT schließen und Eingabe mit Taste END beenden

Beispiel: Achsbezeichnung der vierten Achse als String lesen

Parametereinstellung im Konfig-Editor

DisplaySettings  
    CfgDisplayData  
        axisDisplayOrder  
            [0] bis [5]

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14 DECLARE STRING QS11 = ""                         | String-Parameter für Key zuweisen             |
| 15 DECLARE STRING QS12 = "CfgDisplayData"           | String-Parameter für Entität zuweisen         |
| 16 DECLARE STRING QS13 = "axisDisplayOrder"         | String-Parameter für Parameter-Namen zuweisen |
| 17 QS1 = CFGREAD( KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 IDX3 ) | Maschinen-Parameter auslesen                  |



## Zahlenwert eines Maschinen-Parameters lesen

Wert eines Maschinen-Parameters als numerischen Wert in einem Q-Parameter ablegen:



- ▶ Q-Parameter-Funktionen wählen
- ▶ Funktion FORMEL wählen
- ▶ Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen
- ▶ Nummer des Q-Parameters eingeben, in dem die TNC den Maschinen-Parameter speichern soll, mit Taste ENT bestätigen
- ▶ Funktion CFGREAD wählen
- ▶ Nummern der String-Parameter für Key, Entität und Attribut eingeben, mit Taste ENT bestätigen
- ▶ Ggf. Nummer für Index eingeben oder Dialog mit NO ENT überspringen
- ▶ Klammerausdruck mit Taste ENT schließen und Eingabe mit Taste END beenden

Beispiel: Überlappungsfaktor als Q-Parameter lesen

### Parametereinstellung im Konfig-Editor

ChannelSettings

CH\_NC

CfgGeoCycle

pocketOverlap

```
14 DECLARE STRING QS11 = "CH_NC"
```

String-Parameter für Key zuweisen

```
15 DECLARE STRING QS12 = "CfgGeoCycle"
```

String-Parameter für Entität zuweisen

```
16 DECLARE STRING QS13 = "pocketOverlap"
```

String-Parameter für Parameter-Namen zuweisen

```
17 Q50 = CFGREAD( KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13 )
```

Maschinen-Parameter auslesen



## 8.12 Vorbelegte Q-Parameter

Die Q-Parameter Q100 bis Q199 werden von der TNC mit Werten belegt. Den Q-Parametern werden zugewiesen:

- Werte aus der PLC
- Angaben zu Werkzeug und Spindel
- Angaben zum Betriebszustand
- Messergebnisse aus Tastsystem-Zyklen usw.

Die TNC legt die vorbelegten Q-Parameter Q108, Q114 und Q115 - Q117 in der jeweiligen Maßeinheit des aktuellen Programmes ab.



Vorbelegte Q-Parameter (QS-Parameter) zwischen **Q100** und **Q199** (**QS100** und **QS199**) dürfen Sie in NC-Programmen nicht als Rechenparameter verwenden, ansonsten können unerwünschte Effekte auftreten.

### Werte aus der PLC: Q100 bis Q107

Die TNC benutzt die Parameter Q100 bis Q107, um Werte aus der PLC in ein NC-Programm zu übernehmen.

### Aktiver Werkzeug-Radius: Q108

Der aktive Wert des Werkzeug-Radius wird Q108 zugewiesen. Q108 setzt sich zusammen aus:

- Werkzeug-Radius R (Werkzeug-Tabelle oder **TOOL DEF**-Satz)
- Delta-Wert DR aus der Werkzeug-Tabelle
- Delta-Wert DR aus dem **TOOL CALL**-Satz



Die TNC speichert den aktiven Werkzeug-Radius auch über eine Stromunterbrechung hinaus.

**Werkzeugachse: Q109**

Der Wert des Parameters Q109 hängt von der aktuellen Werkzeugachse ab:

| Werkzeugachse                 | Parameter-Wert |
|-------------------------------|----------------|
| Keine Werkzeugachse definiert | Q109 = -1      |
| X-Achse                       | Q109 = 0       |
| Y-Achse                       | Q109 = 1       |
| Z-Achse                       | Q109 = 2       |
| U-Achse                       | Q109 = 6       |
| V-Achse                       | Q109 = 7       |
| W-Achse                       | Q109 = 8       |

**Spindelzustand: Q110**

Der Wert des Parameters Q110 hängt von der zuletzt programmierten M-Funktion für die Spindel ab:

| M-Funktion                          | Parameter-Wert |
|-------------------------------------|----------------|
| Kein Spindelzustand definiert       | Q110 = -1      |
| M3: Spindel EIN, Uhrzeigersinn      | Q110 = 0       |
| M4: Spindel EIN, Gegenuhrzeigersinn | Q110 = 1       |
| M5 nach M3                          | Q110 = 2       |
| M5 nach M4                          | Q110 = 3       |

**Kühlmittelversorgung: Q111**

| M-Funktion         | Parameter-Wert |
|--------------------|----------------|
| M8: Kühlmittel EIN | Q111 = 1       |
| M9: Kühlmittel AUS | Q111 = 0       |

**Überlappungsfaktor: Q112**

Die TNC weist Q112 den Überlappungsfaktor beim Taschenfräsen (pocketOverlap) zu.

## Maßangaben im Programm: Q113

Der Wert des Parameters Q113 hängt bei Verschachtelungen mit PGM CALL von den Maßangaben des Programms ab, das als erstes andere Programme ruft.

| Maßangaben des Hauptprogramms | Parameter-Wert |
|-------------------------------|----------------|
| Metrisches System (mm)        | Q113 = 0       |
| Zoll-System (inch)            | Q113 = 1       |

## Werkzeug-Länge: Q114

Der aktuelle Wert der Werkzeug-Länge wird Q114 zugewiesen.



Die TNC speichert die aktive Werkzeug-Länge auch über eine Stromunterbrechung hinaus.

## Koordinaten nach Antasten während des Programmlaufs

Die Parameter Q115 bis Q119 enthalten nach einer programmierten Messung mit dem 3D-Tastsystem die Koordinaten der Spindelposition zum Antast-Zeitpunkt. Die Koordinaten beziehen sich auf den Bezugspunkt, der in der Betriebsart Manuell aktiv ist.

Die Länge des Taststifts und der Radius der Tastkugel werden für diese Koordinaten nicht berücksichtigt.

| Koordinatenachse               | Parameter-Wert |
|--------------------------------|----------------|
| X-Achse                        | Q115           |
| Y-Achse                        | Q116           |
| Z-Achse                        | Q117           |
| IV. Achse<br>Maschinenabhängig | Q118           |
| V. Achse<br>Maschinenabhängig  | Q119           |



**Ist-Sollwert-Abweichung bei automatischer  
Werkzeug-Vermessung mit dem TT 130**

| Ist-Soll-Abweichung | Parameter-Wert |
|---------------------|----------------|
| Werkzeug-Länge      | Q115           |
| Werkzeug-Radius     | Q116           |

**Schwenken der Bearbeitungsebene mit  
Werkstück-Winkeln: von der TNC berechnete  
Koordinaten für Drehachsen**

| Koordinaten | Parameter-Wert |
|-------------|----------------|
| A-Achse     | Q120           |
| B-Achse     | Q121           |
| C-Achse     | Q122           |

## Messergebnisse von Tastsystem-Zyklen (siehe auch Benutzer-Handbuch Tastsystem-Zyklen)

| Gemessene Istwerte                       | Parameter-Wert |
|------------------------------------------|----------------|
| Winkel einer Geraden                     | Q150           |
| Mitte in der Hauptachse                  | Q151           |
| Mitte in der Nebenachse                  | Q152           |
| Durchmesser                              | Q153           |
| Taschenlänge                             | Q154           |
| Taschenbreite                            | Q155           |
| Länge in der im Zyklus gewählten Achse   | Q156           |
| Lage der Mittelachse                     | Q157           |
| Winkel der A-Achse                       | Q158           |
| Winkel der B-Achse                       | Q159           |
| Koordinate der im Zyklus gewählten Achse | Q160           |

| Ermittelte Abweichung   | Parameter-Wert |
|-------------------------|----------------|
| Mitte in der Hauptachse | Q161           |
| Mitte in der Nebenachse | Q162           |
| Durchmesser             | Q163           |
| Taschenlänge            | Q164           |
| Taschenbreite           | Q165           |
| Gemessene Länge         | Q166           |
| Lage der Mittelachse    | Q167           |

| Ermittelte Raumwinkel  | Parameter-Wert |
|------------------------|----------------|
| Drehung um die A-Achse | Q170           |
| Drehung um die B-Achse | Q171           |
| Drehung um die C-Achse | Q172           |



| Werkstück-Status | Parameter-Wert |
|------------------|----------------|
| Gut              | Q180           |
| Nacharbeit       | Q181           |
| Ausschuss        | Q182           |

| Gemessene Abweichung mit Zyklus 440 | Parameter-Wert |
|-------------------------------------|----------------|
| X-Achse                             | Q185           |
| Y-Achse                             | Q186           |
| Z-Achse                             | Q187           |
| Merker für Zyklen                   | Q188           |

| Werkzeug-Vermessung mit BLUM-Laser | Parameter-Wert |
|------------------------------------|----------------|
| Reserviert                         | Q190           |
| Reserviert                         | Q191           |
| Reserviert                         | Q192           |
| Reserviert                         | Q193           |

| Reserviert für interne Verwendung      | Parameter-Wert |
|----------------------------------------|----------------|
| Merker für Zyklen                      | Q195           |
| Merker für Zyklen                      | Q196           |
| Merker für Zyklen (Bearbeitungsbilder) | Q197           |
| Nummer des zuletzt aktiven Messzyklus  | Q198           |


| Status Werkzeug-Vermessung mit TT                    | Parameter-Wert |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Werkzeug innerhalb Toleranz                          | Q199 = 0,0     |
| Werkzeug ist verschlissen (LTOL/RTOL überschritten)  | Q199 = 1,0     |
| Werkzeug ist gebrochen (LBREAK/RBREAK überschritten) | Q199 = 2,0     |

# 8.13 Programmier-Beispiele

## Beispiel: Ellipse

### Programm-Ablauf

- Die Ellipsen-Kontur wird durch viele kleine Geradenstücke angenähert (über Q7 definierbar). Je mehr Berechnungsschritte definiert sind, desto glatter wird die Kontur
- Die Fräsrichtung bestimmen Sie über den Start- und Endwinkel in der Ebene:  
Bearbeitungsrichtung im Uhrzeigersinn:  
Startwinkel > Endwinkel  
Bearbeitungsrichtung im Gegen-Uhrzeigersinn:  
Startwinkel < Endwinkel
- Werkzeug-Radius wird nicht berücksichtigt



|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM ELLIPSE MM          |                                           |
| 1 FN 0: Q1 = +50                | Mitte X-Achse                             |
| 2 FN 0: Q2 = +50                | Mitte Y-Achse                             |
| 3 FN 0: Q3 = +50                | Halbachse X                               |
| 4 FN 0: Q4 = +30                | Halbachse Y                               |
| 5 FN 0: Q5 = +0                 | Startwinkel in der Ebene                  |
| 6 FN 0: Q6 = +360               | Endwinkel in der Ebene                    |
| 7 FN 0: Q7 = +40                | Anzahl der Berechnungs-Schritte           |
| 8 FN 0: Q8 = +0                 | Drehlage der Ellipse                      |
| 9 FN 0: Q9 = +5                 | Frästiefe                                 |
| 10 FN 0: Q10 = +100             | Tiefenvorschub                            |
| 11 FN 0: Q11 = +350             | Fräsvorschub                              |
| 12 FN 0: Q12 = +2               | Sicherheits-Abstand für Vorpositionierung |
| 13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20  | Rohteil-Definition                        |
| 14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 |                                           |
| 15 TOOL CALL 1 Z S4000          | Werkzeug-Aufruf                           |
| 16 L Z+250 R0 FMAX              | Werkzeug freifahren                       |
| 17 CALL LBL 10                  | Bearbeitung aufrufen                      |




|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 18 L Z+100 R0 FMAX M2               | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                           |
| 19 LBL 10                           | Unterprogramm 10: Bearbeitung                                |
| 20 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT           | Nullpunkt ins Zentrum der Ellipse verschieben                |
| 21 CYCL DEF 7.1 X+Q1                |                                                              |
| 22 CYCL DEF 7.2 Y+Q2                |                                                              |
| 23 CYCL DEF 10.0 DREHUNG            | Drehlage in der Ebene verrechnen                             |
| 24 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8             |                                                              |
| 25 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7             | Winkelschritt berechnen                                      |
| 26 Q36 = Q5                         | Startwinkel kopieren                                         |
| 27 Q37 = 0                          | Schnittzähler setzen                                         |
| 28 Q21 = Q3 * COS Q36               | X-Koordinate des Startpunkts berechnen                       |
| 29 Q22 = Q4 * SIN Q36               | Y-Koordinate des Startpunkts berechnen                       |
| 30 L X+Q21 Y+Q22 R0 FMAX M3         | Startpunkt anfahren in der Ebene                             |
| 31 L Z+Q12 R0 FMAX                  | Vorpositionieren auf Sicherheits-Abstand in der Spindelachse |
| 32 L Z-Q9 R0 FQ10                   | Auf Bearbeitungstiefe fahren                                 |
|                                     |                                                              |
| 33 LBL 1                            |                                                              |
| 34 Q36 = Q36 + Q35                  | Winkel aktualisieren                                         |
| 35 Q37 = Q37 + 1                    | Schnittzähler aktualisieren                                  |
| 36 Q21 = Q3 * COS Q36               | Aktuelle X-Koordinate berechnen                              |
| 37 Q22 = Q4 * SIN Q36               | Aktuelle Y-Koordinate berechnen                              |
| 38 L X+Q21 Y+Q22 R0 FQ11            | Nächsten Punkt anfahren                                      |
| 39 FN 12: IF +Q37 LT +Q7 GOTO LBL 1 | Abfrage ob unfertig, wenn ja dann Rücksprung zu LBL 1        |
|                                     |                                                              |
| 40 CYCL DEF 10.0 DREHUNG            | Drehung rücksetzen                                           |
| 41 CYCL DEF 10.1 ROT+0              |                                                              |
| 42 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT           | Nullpunkt-Verschiebung rücksetzen                            |
| 43 CYCL DEF 7.1 X+0                 |                                                              |
| 44 CYCL DEF 7.2 Y+0                 |                                                              |
| 45 L Z+Q12 R0 FMAX                  | Auf Sicherheits-Abstand fahren                               |
| 46 LBL 0                            | Unterprogramm-Ende                                           |
| 47 END PGM ELLIPSE MM               |                                                              |

## Beispiel: Zylinder konkav mit Radiusfräser

### Programm-Ablauf

- Programm funktioniert nur mit Radiusfräser, die Werkzeuglänge bezieht sich auf das Kugelzentrum
- Die Zylinder-Kontur wird durch viele kleine Geradenstücke angenähert (über Q13 definierbar). Je mehr Schnitte definiert sind, desto glatter wird die Kontur
- Der Zylinder wird in Längsschnitten (hier: Parallel zur Y-Achse) gefräst
- Die Fräsrichtung bestimmen Sie über den Start- und Endwinkel im Raum:  
Bearbeitungsrichtung im Uhrzeigersinn:  
Startwinkel > Endwinkel  
Bearbeitungsrichtung im Gegen-Uhrzeigersinn:  
Startwinkel < Endwinkel
- Werkzeug-Radius wird automatisch korrigiert




|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 0 BEGIN PGM ZYLIN MM            |                              |
| 1 FN 0: Q1 = +50                | Mitte X-Achse                |
| 2 FN 0: Q2 = +0                 | Mitte Y-Achse                |
| 3 FN 0: Q3 = +0                 | Mitte Z-Achse                |
| 4 FN 0: Q4 = +90                | Startwinkel Raum (Ebene Z/X) |
| 5 FN 0: Q5 = +270               | Endwinkel Raum (Ebene Z/X)   |
| 6 FN 0: Q6 = +40                | Zylinderradius               |
| 7 FN 0: Q7 = +100               | Länge des Zylinders          |
| 8 FN 0: Q8 = +0                 | Drehlage in der Ebene X/Y    |
| 9 FN 0: Q10 = +5                | Aufmaß Zylinderradius        |
| 10 FN 0: Q11 = +250             | Vorschub Tiefenzustellung    |
| 11 FN 0: Q12 = +400             | Vorschub Fräsen              |
| 12 FN 0: Q13 = +90              | Anzahl Schnitte              |
| 13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50  | Rohteil-Definition           |
| 14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 |                              |
| 15 TOOL CALL 1 Z S4000          | Werkzeug-Aufruf              |
| 16 L Z+250 R0 FMAX              | Werkzeug freifahren          |
| 17 CALL LBL 10                  | Bearbeitung aufrufen         |
| 18 FN 0: Q10 = +0               | Aufmaß rücksetzen            |
| 19 CALL LBL 10                  | Bearbeitung aufrufen         |

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 20 L Z+100 R0 FMAX M2                 | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                                   |
| 21 LBL 10                             | Unterprogramm 10: Bearbeitung                                        |
| 22 Q16 = Q6 - Q10 - Q108              | Aufmaß und Werkzeug bezogen auf Zylinder-Radius verrechnen           |
| 23 FN 0: Q20 = +1                     | Schnittzähler setzen                                                 |
| 24 FN 0: Q24 = +Q4                    | Startwinkel Raum (Ebene Z/X) kopieren                                |
| 25 Q25 = (Q5 - Q4) / Q13              | Winkelschritt berechnen                                              |
| 26 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT             | Nullpunkt in die Mitte des Zylinders (X-Achse) verschieben           |
| 27 CYCL DEF 7.1 X+Q1                  |                                                                      |
| 28 CYCL DEF 7.2 Y+Q2                  |                                                                      |
| 29 CYCL DEF 7.3 Z+Q3                  |                                                                      |
| 30 CYCL DEF 10.0 DREHUNG              | Drehlage in der Ebene verrechnen                                     |
| 31 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8               |                                                                      |
| 32 L X+0 Y+0 R0 FMAX                  | Vorpositionieren in der Ebene in die Mitte des Zylinders             |
| 33 L Z+5 R0 F1000 M3                  | Vorpositionieren in der Spindelachse                                 |
| 34 LBL 1                              |                                                                      |
| 35 CC Z+0 X+0                         | Pol setzen in der Z/X-Ebene                                          |
| 36 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11              | Startposition auf Zylinder anfahren, schräg ins Material eintauchend |
| 37 L Y+Q7 R0 FQ12                     | Längsschnitt in Richtung Y+                                          |
| 38 FN 1: Q20 = +Q20 + +1              | Schnittzähler aktualisieren                                          |
| 39 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25            | Raumwinkel aktualisieren                                             |
| 40 FN 11: IF +Q20 GT +Q13 GOTO LBL 99 | Abfrage ob bereits fertig, wenn ja, dann ans Ende springen           |
| 41 LP PR+Q16 PA+Q24 FQ11              | Angenäherten "Bogen" fahren für nächsten Längsschnitt                |
| 42 L Y+0 R0 FQ12                      | Längsschnitt in Richtung Y-                                          |
| 43 FN 1: Q20 = +Q20 + +1              | Schnittzähler aktualisieren                                          |
| 44 FN 1: Q24 = +Q24 + +Q25            | Raumwinkel aktualisieren                                             |
| 45 FN 12: IF +Q20 LT +Q13 GOTO LBL 1  | Abfrage ob unfertig, wenn ja dann Rücksprung zu LBL 1                |
| 46 LBL 99                             |                                                                      |
| 47 CYCL DEF 10.0 DREHUNG              | Drehung rücksetzen                                                   |
| 48 CYCL DEF 10.1 ROT+0                |                                                                      |
| 49 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT             | Nullpunkt-Verschiebung rücksetzen                                    |
| 50 CYCL DEF 7.1 X+0                   |                                                                      |
| 51 CYCL DEF 7.2 Y+0                   |                                                                      |
| 52 CYCL DEF 7.3 Z+0                   |                                                                      |
| 53 LBL 0                              | Unterprogramm-Ende                                                   |
| 54 END PGM ZYLIN                      |                                                                      |

## Beispiel: Kugel konvex mit Schaftfräser

### Programm-Ablauf

- Programm funktioniert nur mit Schaftfräser
- Die Kugel-Kontur wird durch viele kleine Geradenstücke angenähert (Z/X-Ebene, über Q14 definierbar). Je kleiner der Winkelschritt definiert ist, desto glatter wird die Kontur
- Die Anzahl der Kontur-Schnitte bestimmen Sie durch den Winkelschritt in der Ebene (über Q18)
- Die Kugel wird im 3D-Schnitt von unten nach oben gefräst
- Werkzeug-Radius wird automatisch korrigiert



|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM KUGEL MM            |                                                               |
| 1 FN 0: Q1 = +50                | Mitte X-Achse                                                 |
| 2 FN 0: Q2 = +50                | Mitte Y-Achse                                                 |
| 3 FN 0: Q4 = +90                | Startwinkel Raum (Ebene Z/X)                                  |
| 4 FN 0: Q5 = +0                 | Endwinkel Raum (Ebene Z/X)                                    |
| 5 FN 0: Q14 = +5                | Winkelschritt im Raum                                         |
| 6 FN 0: Q6 = +45                | Kugelradius                                                   |
| 7 FN 0: Q8 = +0                 | Startwinkel Drehlage in der Ebene X/Y                         |
| 8 FN 0: Q9 = +360               | Endwinkel Drehlage in der Ebene X/Y                           |
| 9 FN 0: Q18 = +10               | Winkelschritt in der Ebene X/Y fürs Schrappen                 |
| 10 FN 0: Q10 = +5               | Aufmaß Kugelradius fürs Schrappen                             |
| 11 FN 0: Q11 = +2               | Sicherheits-Abstand für Vorpositionierung in der Spindelachse |
| 12 FN 0: Q12 = +350             | Vorschub Fräsen                                               |
| 13 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50  | Rohteil-Definition                                            |
| 14 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0 |                                                               |
| 15 TOOL CALL 1 Z S4000          | Werkzeug-Aufruf                                               |
| 16 L Z+250 R0 FMAX              | Werkzeug freifahren                                           |

## 8.13 Programmier-Beispiele

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 17 CALL LBL 10             | Bearbeitung aufrufen                                     |
| 18 FN 0: Q10 = +0          | Aufmaß rücksetzen                                        |
| 19 FN 0: Q18 = +5          | Winkelschritt in der Ebene X/Y fürs Schlichten           |
| 20 CALL LBL 10             | Bearbeitung aufrufen                                     |
| 21 L Z+100 R0 FMAX M2      | Werkzeug freifahren, Programm-Ende                       |
| 22 LBL 10                  | Unterprogramm 10: Bearbeitung                            |
| 23 FN 1: Q23 = +Q11 + +Q6  | Z-Koordinate für Vorpositionierung berechnen             |
| 24 FN 0: Q24 = +Q4         | Startwinkel Raum (Ebene Z/X) kopieren                    |
| 25 FN 1: Q26 = +Q6 + +Q108 | Kugelradius korrigieren für Vorpositionierung            |
| 26 FN 0: Q28 = +Q8         | Drehlage in der Ebene kopieren                           |
| 27 FN 1: Q16 = +Q6 + -Q10  | Aufmaß berücksichtigen beim Kugelradius                  |
| 28 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT  | Nullpunkt ins Zentrum der Kugel verschieben              |
| 29 CYCL DEF 7.1 X+Q1       |                                                          |
| 30 CYCL DEF 7.2 Y+Q2       |                                                          |
| 31 CYCL DEF 7.3 Z-Q16      |                                                          |
| 32 CYCL DEF 10.0 DREHUNG   | Startwinkel Drehlage in der Ebene verrechnen             |
| 33 CYCL DEF 10.1 ROT+Q8    |                                                          |
| 34 LBL 1                   | Vorpositionieren in der Spindelachse                     |
| 35 CC X+0 Y+0              | Pol setzen in der X/Y-Ebene für Vorpositionierung        |
| 36 LP PR+Q26 PA+Q8 R0 FQ12 | Vorpositionieren in der Ebene                            |
| 37 CC Z+0 X+Q108           | Pol setzen in der Z/X-Ebene, um Werkzeug-Radius versetzt |
| 38 L Y+0 Z+0 FQ12          | Fahren auf Tiefe                                         |

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 39 LBL 2                            |                                                               |
| 40 LP PR+Q6 PA+Q24 FQ12             | Angenäherten „Bogen“ nach oben fahren                         |
| 41 FN 2: Q24 = +Q24 - +Q14          | Raumwinkel aktualisieren                                      |
| 42 FN 11: IF +Q24 GT +Q5 GOTO LBL 2 | Abfrage ob ein Bogen fertig, wenn nicht, dann zurück zu LBL 2 |
| 43 LP PR+Q6 PA+Q5                   | Endwinkel im Raum anfahren                                    |
| 44 L Z+Q23 R0 F1000                 | In der Spindelachse freifahren                                |
| 45 L X+Q26 R0 FMAX                  | Vorpositionieren für nächsten Bogen                           |
| 46 FN 1: Q28 = +Q28 + +Q18          | Drehlage in der Ebene aktualisieren                           |
| 47 FN 0: Q24 = +Q4                  | Raumwinkel rücksetzen                                         |
| 48 CYCL DEF 10.0 DREHUNG            | Neue Drehlage aktivieren                                      |
| 49 CYCL DEF 10.0 ROT+Q28            |                                                               |
| 50 FN 12: IF +Q28 LT +Q9 GOTO LBL 1 |                                                               |
| 51 FN 9: IF +Q28 EQU +Q9 GOTO LBL 1 | Abfrage ob unfertig, wenn ja, dann Rücksprung zu LBL 1        |
| 52 CYCL DEF 10.0 DREHUNG            | Drehung rücksetzen                                            |
| 53 CYCL DEF 10.1 ROT+0              |                                                               |
| 54 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT           | Nullpunkt-Verschiebung rücksetzen                             |
| 55 CYCL DEF 7.1 X+0                 |                                                               |
| 56 CYCL DEF 7.2 Y+0                 |                                                               |
| 57 CYCL DEF 7.3 Z+0                 |                                                               |
| 58 LBL 0                            | Unterprogramm-Ende                                            |
| 59 END PGM KUGEL MM                 |                                                               |







# 9

**Programmieren:  
Zusatz-Funktionen**



## 9.1 Zusatz-Funktionen M und STOPP eingeben

### Grundlagen

Mit den Zusatz-Funktionen der TNC - auch M-Funktionen genannt - steuern Sie

- den Programmablauf, z.B. eine Unterbrechung des Programmablaufs
- Maschinenfunktionen, wie das Ein- und Ausschalten der Spindeldrehung und des Kühlmittels
- das Bahnverhalten des Werkzeugs



Der Maschinenhersteller kann Zusatz-Funktionen freigeben, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

Sie können bis zu zwei Zusatz-Funktionen M am Ende eines Positionier-Satzes oder auch in einem separaten Satz eingeben. Die TNC zeigt dann den Dialog: **Zusatz-Funktion M ?**

Gewöhnlich geben Sie im Dialog nur die Nummer der Zusatz-Funktion an. Bei einigen Zusatz-Funktionen wird der Dialog fortgeführt, damit Sie Parameter zu dieser Funktion eingeben können.

In den Betriebsarten Manueller Betrieb und El. Handrad geben Sie die Zusatz-Funktionen über den Softkey M ein.



Beachten Sie, dass einige Zusatz-Funktionen zu Beginn eines Positionier-Satzes wirksam werden, andere am Ende, unabhängig von der Reihenfolge, in der sie im jeweiligen NC-Satz stehen.

Die Zusatz-Funktionen wirken ab dem Satz, in dem sie aufgerufen werden.

Einige Zusatz-Funktionen gelten nur in dem Satz, in dem sie programmiert sind. Wenn die Zusatz-Funktion nicht nur satzweise wirksam ist, müssen Sie diese in einem nachfolgenden Satz mit einer separaten M-Funktion wieder aufheben, oder Sie wird automatisch von der TNC am Programm-Ende aufgehoben.

### Zusatz-Funktion im STOPP-Satz eingeben

Ein programmierter STOPP-Satz unterbricht den Programmablauf bzw. den Programm-Test, z.B. für eine Werkzeug-Überprüfung. In einem STOPP-Satz können Sie eine Zusatz-Funktion M programmieren:



- ▶ Programmablauf-Unterbrechung programmieren: Taste STOPP drücken
- ▶ Zusatz-Funktion M eingeben

NC-Beispielsätze

**87 STOP M6**

## 9.2 Zusatz-Funktionen für Programmlauf-Kontrolle, Spindel und Kühlmittel

### Übersicht

| M          | Wirkung                                                                                                                                                           | Wirkung am Satz - | Anfang | Ende |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|
| <b>M0</b>  | Programmlauf HALT<br>Spindel HALT<br>Kühlmittel AUS                                                                                                               |                   |        | ■    |
| <b>M1</b>  | Wahlweiser Programmlauf HALT<br>Spindel HALT<br>Kühlmittel AUS                                                                                                    |                   |        | ■    |
| <b>M2</b>  | Programmlauf HALT<br>Spindel HALT<br>Kühlmittel aus<br>Rücksprung zu Satz 1<br>Löschen der Status-Anzeige (abhängig<br>von Maschinen-Parameter <b>c1earMode</b> ) |                   |        | ■    |
| <b>M3</b>  | Spindel EIN im Uhrzeigersinn                                                                                                                                      |                   | ■      |      |
| <b>M4</b>  | Spindel EIN gegen den Uhrzeigersinn                                                                                                                               | ■                 |        |      |
| <b>M5</b>  | Spindel HALT                                                                                                                                                      |                   |        | ■    |
| <b>M6</b>  | Werkzeugwechsel<br>Spindel HALT<br>Programmlauf HALT                                                                                                              |                   |        | ■    |
| <b>M8</b>  | Kühlmittel EIN                                                                                                                                                    |                   | ■      |      |
| <b>M9</b>  | Kühlmittel AUS                                                                                                                                                    |                   |        | ■    |
| <b>M13</b> | Spindel EIN im Uhrzeigersinn<br>Kühlmittel EIN                                                                                                                    |                   | ■      |      |
| <b>M14</b> | Spindel EIN gegen den Uhrzeigersinn<br>Kühlmittel ein                                                                                                             | ■                 |        |      |
| <b>M30</b> | wie M2                                                                                                                                                            |                   |        | ■    |



## 9.3 Zusatz-Funktionen für Koordinatenangaben

### Maschinenbezogene Koordinaten programmieren: M91/M92

#### Maßstab-Nullpunkt

Auf dem Maßstab legt eine Referenzmarke die Position des Maßstab-Nullpunkts fest.

#### Maschinen-Nullpunkt

Den Maschinen-Nullpunkt benötigen Sie, um

- Verfahrbereichs-Begrenzungen (Software-Endschalter) zu setzen
- maschinenfeste Positionen (z.B. Werkzeugwechsel-Position) anzufahren
- einen Werkstück-Bezugspunkt zu setzen

Der Maschinenhersteller gibt für jede Achse den Abstand des Maschinen-Nullpunkts vom Maßstab-Nullpunkt in einen Maschinen-Parameter ein.

#### Standardverhalten

Koordinaten bezieht die TNC auf den Werkstück-Nullpunkt, siehe „Bezugspunkt-Setzen ohne 3D-Tastsystem“, Seite 416.


#### Verhalten mit M91 – Maschinen-Nullpunkt

Wenn sich Koordinaten in Positionier-Sätzen auf den Maschinen-Nullpunkt beziehen sollen, dann geben Sie in diesen Sätzen M91 ein.



Wenn Sie in einem M91-Satz inkrementale Koordinaten programmieren, dann beziehen sich diese Koordinaten auf die letzte programmierte M91-Position. Ist im aktiven NC-Programm keine M91-Position programmiert, dann beziehen sich die Koordinaten auf die aktuelle Werkzeug-Position.

Die TNC zeigt die Koordinatenwerte bezogen auf den Maschinen-Nullpunkt an. In der Status-Anzeige schalten Sie die Koordinaten-Anzeige auf REF, siehe „Status-Anzeigen“, Seite 65.



## Verhalten mit M92 – Maschinen-Bezugspunkt



Neben dem Maschinen-Nullpunkt kann der Maschinenhersteller noch eine weitere maschinenfeste Position (Maschinen-Bezugspunkt) festlegen.

Der Maschinenhersteller legt für jede Achse den Abstand des Maschinen-Bezugspunkts vom Maschinen-Nullpunkt fest (siehe Maschinenhandbuch).

Wenn sich die Koordinaten in Positionier-Sätzen auf den Maschinen-Bezugspunkt beziehen sollen, dann geben Sie in diesen Sätzen M92 ein.



Auch mit M91 oder M92 führt die TNC die Radiuskorrektur korrekt aus. Die Werkzeug-Länge wird jedoch **nicht** berücksichtigt.

### Wirkung

M91 und M92 wirken nur in den Programmsätzen, in denen M91 oder M92 programmiert ist.

M91 und M92 werden wirksam am Satz-Anfang.

### Werkstück-Bezugspunkt


Wenn sich Koordinaten immer auf den Maschinen-Nullpunkt beziehen sollen, dann kann das Bezugspunkt-Setzen für eine oder mehrere Achsen gesperrt werden.

Wenn das Bezugspunkt-Setzen für alle Achsen gesperrt ist, dann zeigt die TNC den Softkey BEZUGSPUNKT SETZEN in der Betriebsart Manueller Betrieb nicht mehr an.

Das Bild zeigt Koordinatensysteme mit Maschinen- und Werkstück-Nullpunkt.

### M91/M92 in der Betriebsart Programm-Test

Um M91/M92-Bewegungen auch grafisch simulieren zu können, müssen Sie die Arbeitsraum-Überwachung aktivieren und das Rohteil bezogen auf den gesetzten Bezugspunkt anzeigen lassen, siehe „Rohteil im Arbeitsraum darstellen (Software-Option Advanced graphic features)“, Seite 463.



## Positionen im ungeschwenkten Koordinaten-System bei geschwenkter Bearbeitungsebene anfahren: M130

### Standardverhalten bei geschwenkter Bearbeitungsebene

Koordinaten in Positionier-Sätzen bezieht die TNC auf das geschwenkte Koordinatensystem.

### Verhalten mit M130

Koordinaten in Geraden-Sätzen bezieht die TNC bei aktiver, geschwenkter Bearbeitungsebene auf das ungeschwenkte Koordinatensystem

Die TNC positioniert dann das (geschwenkte) Werkzeug auf die programmierte Koordinate des ungeschwenkten Systems.



### Achtung Kollisionsgefahr!

Nachfolgende Positionensätze bzw. Bearbeitungszyklen werden wieder im geschwenkten Koordinaten-System ausgeführt, dies kann bei Bearbeitungszyklen mit absoluter Vorpositionierung zu Problemen führen.

Die Funktion M130 ist nur erlaubt, wenn die Funktion Bearbeitungsebene Schwenken aktiv ist.

### Wirkung

M130 ist satzweise wirksam in Geraden-Sätzen ohne Werkzeug-Radiuskorrektur.

## 9.4 Zusatz-Funktionen für das Bahnverhalten

### Kleine Konturstufen bearbeiten: M97

#### Standardverhalten

Die TNC fügt an der Außenecke einen Übergangskreis ein. Bei sehr kleinen Konturstufen würde das Werkzeug dadurch die Kontur beschädigen.

Die TNC unterbricht an solchen Stellen den Programmlauf und gibt die Fehlermeldung „Werkzeug-Radius zu groß“ aus.

#### Verhalten mit M97

Die TNC ermittelt einen Bahnschnittpunkt für die Konturelemente – wie bei Innenecken – und fährt das Werkzeug über diesen Punkt.

Programmieren Sie M97 in dem Satz, in dem der Außeneckpunkt festgelegt ist.





Anstelle **M97** sollten Sie die wesentlich leistungsfähigere Funktion **M120 LA** verwenden (siehe „Radiuskorrigierte Kontur vorausberechnen (LOOK AHEAD): M120 (Software-Option Miscellaneous functions)“ auf Seite 330)!

#### Wirkung

M97 wirkt nur in dem Programmsatz, in dem M97 programmiert ist.



Die Konturecke wird mit M97 nur unvollständig bearbeitet. Eventuell müssen Sie die Konturecke mit einem kleineren Werkzeug nachbearbeiten.



## NC-Beispielsätze

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 5 T00L DEF L ... R+20         | Großer Werkzeug-Radius                  |
| ...                           |                                         |
| 13 L X... Y... R... F... M97  | Konturpunkt 13 anfahren                 |
| 14 L IY-0.5 ... R... F...     | Kleine Konturstufe 13 und 14 bearbeiten |
| 15 L IX+100 ...               | Konturpunkt 15 anfahren                 |
| 16 L IY+0.5 ... R... F... M97 | Kleine Konturstufe 15 und 16 bearbeiten |
| 17 L X... Y...                | Konturpunkt 17 anfahren                 |



## Offene Konturecken vollständig bearbeiten: M98

### Standardverhalten

Die TNC ermittelt an Innenecken den Schnittpunkt der Fräserbahnen und fährt das Werkzeug ab diesem Punkt in die neue Richtung.

Wenn die Kontur an den Ecken offen ist, dann führt das zu einer unvollständigen Bearbeitung:

### Verhalten mit M98

Mit der Zusatz-Funktion M98 fährt die TNC das Werkzeug so weit, dass jeder Konturpunkt tatsächlich bearbeitet wird:

### Wirkung

M98 wirkt nur in den Programmsätzen, in denen M98 programmiert ist.

M98 wird wirksam am Satz-Ende.



### NC-Beispielsätze

Nacheinander Konturpunkte 10, 11 und 12 anfahren:

```
10 L X... Y... RL F
```

```
11 L X... IY... M98
```

```
12 L IX+ ...
```



## Vorschubfaktor für Eintauchbewegungen: M103

### Standardverhalten

Die TNC fährt das Werkzeug unabhängig von der Bewegungsrichtung mit dem zuletzt programmierten Vorschub.

### Verhalten mit M103

Die TNC reduziert den Bahnvorschub, wenn das Werkzeug in negativer Richtung der Werkzeugachse fährt. Der Vorschub beim Eintauchen FZMAX wird errechnet aus dem zuletzt programmierten Vorschub FPROG und einem Faktor F%:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

### M103 eingeben

Wenn Sie in einem Positionier-Satz M103 eingeben, dann führt die TNC den Dialog fort und erfragt den Faktor F.

### Wirkung

M103 wird wirksam am Satz-Anfang.

M103 aufheben: M103 ohne Faktor erneut programmieren



M103 wirkt auch bei aktiver geschwenkter Bearbeitungsebene. Die Vorschubreduzierung wirkt dann beim Verfahren in negativer Richtung der **geschwenkten** Werkzeugachse.

### NC-Beispielsätze

Vorschub beim Eintauchen beträgt 20% des Ebenenvorschubs.

| ...                             | Tatsächlicher Bahnvorschub (mm/min): |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 17 L X+20 Y+20 RL F500 M103 F20 | 500                                  |
| 18 L Y+50                       | 500                                  |
| 19 L IZ-2.5                     | 100                                  |
| 20 L IY+5 IZ-5                  | 141                                  |
| 21 L IX+50                      | 500                                  |
| 22 L Z+5                        | 500                                  |



## Vorschub in Millimeter/Spindel-Umdrehung: M136

### Standardverhalten

Die TNC verfährt das Werkzeug mit dem im Programm festgelegten Vorschub F in mm/min.

### Verhalten mit M136



In Inch-Programmen ist M136 in Kombination mit der neu eingeführten Vorschub-Alternative FU nicht erlaubt.

Bei aktivem M136 darf die Spindel nicht in Regelung sein.

Mit M136 verfährt die TNC das Werkzeug nicht in mm/min sondern mit dem im Programm festgelegten Vorschub F in Millimeter/Spindel-Umdrehung. Wenn Sie die Drehzahl über den Spindel-Override verändern, passt die TNC den Vorschub automatisch an.

### Wirkung

M136 wird wirksam am Satz-Anfang.

M136 heben Sie auf, indem Sie M137 programmieren.

## Vorschubgeschwindigkeit bei Kreisbögen: M109/M110/M111

### Standardverhalten

Die TNC bezieht die programmierte Vorschubgeschwindigkeit auf die Werkzeug-Mittelpunktsbahn.

### Verhalten bei Kreisbögen mit M109

Die TNC hält bei Innen- und Außenbearbeitungen den Vorschub von Kreisbögen an der Werkzeug-Schneide konstant.

### Verhalten bei Kreisbögen mit M110

Die TNC hält den Vorschub bei Kreisbögen ausschließlich bei einer Innenbearbeitung konstant. Bei einer Außenbearbeitung von Kreisbögen wirkt keine Vorschub-Anpassung.



Wenn Sie M109 bzw. M110 vor dem Aufruf eines Bearbeitungszyklus mit einer Nummer größer 200 definieren, wirkt die Vorschub-Anpassung auch bei Kreisbögen innerhalb dieser Bearbeitungszyklen. Am Ende oder nach Abbruch eines Bearbeitungszyklus wird der Ausgangszustand wieder hergestellt.

### Wirkung

M109 und M110 werden wirksam am Satz-Anfang. M109 und M110 setzen Sie mit M111 zurück.



## Radiuskorrigierte Kontur vorausberechnen (LOOK AHEAD): M120 (Software-Option Miscellaneous functions)

### Standardverhalten

Wenn der Werkzeug-Radius größer ist, als eine Konturstufe, die radiuskorrigiert zu fahren ist, dann unterbricht die TNC den Programmlauf und zeigt eine Fehlermeldung. M97 (siehe „Kleine Konturstufen bearbeiten: M97“ auf Seite 325) verhindert die Fehlermeldung, führt aber zu einer Freischneidemarkierung und verschiebt zusätzlich die Ecke.

Bei Hinterschnidungen verletzt die TNC u.U. die Kontur.


### Verhalten mit M120

Die TNC überprüft eine radiuskorrigierte Kontur auf Hinterschnidungen und Überschneidungen und berechnet die Werkzeugbahn ab dem aktuellen Satz voraus. Stellen, an denen das Werkzeug die Kontur beschädigen würde, bleiben unbearbeitet (im Bild dunkel dargestellt). Sie können M120 auch verwenden, um Digitalisierdaten oder Daten, die von einem externen Programmiersystem erstellt wurden, mit Werkzeug-Radiuskorrektur zu versehen. Dadurch sind Abweichungen vom theoretischen Werkzeug-Radius kompensierbar.

Die Anzahl der Sätze (maximal 99), die die TNC vorausrechnet, legen Sie mit LA (engl. **L**ook **A**head: schaue voraus) hinter M120 fest. Je größer Sie die Anzahl der Sätze wählen, die die TNC vorausrechnen soll, desto langsamer wird die Satzverarbeitung.

### Eingabe

Wenn Sie in einem Positionier-Satz M120 eingeben, dann führt die TNC den Dialog für diesen Satz fort und erfragt die Anzahl der vorzuberechnenden Sätze LA.



## Wirkung

M120 muss in einem NC-Satz stehen, der auch die Radiuskorrektur **RL** oder **RR** enthält. M120 wirkt ab diesem Satz bis Sie

- die Radiuskorrektur mit **R0** aufheben
- M120 LA0 programmieren
- M120 ohne LA programmieren
- mit **PGM CALL** ein anderes Programm aufrufen
- mit Zyklus **19** oder mit der PLANE-Funktion die Bearbeitungsebene schwenken

M120 wird wirksam am Satz-Anfang.

## Einschränkungen

- Den Wiedereintritt in eine Kontur nach Extern/Intern Stopp dürfen Sie nur mit der Funktion VORLAUF ZU SATZ N durchführen. Bevor Sie den Satzvorlauf starten, müssen Sie M120 aufheben, ansonsten gibt die TNC eine Fehlermeldung aus
- Wenn Sie die Bahnfunktionen **RND** und **CHF** verwenden, dürfen die Sätze vor und hinter **RND** bzw. **CHF** nur Koordinaten der Bearbeitungsebene enthalten
- Wenn Sie die Kontur tangential anfahren, müssen Sie die Funktion APPR LCT verwenden; der Satz mit APPR LCT darf nur Koordinaten der Bearbeitungsebene enthalten
- Wenn Sie die Kontur tangential verlassen, müssen Sie die Funktion DEP LCT verwenden; der Satz mit DEP LCT darf nur Koordinaten der Bearbeitungsebene enthalten
- Vor Verwendung der nachfolgend aufgeführte Funktionen müssen Sie M120 und die Radiuskorrektur aufheben:
  - Zyklus **32** Toleranz
  - Zyklus **19** Bearbeitungsebene
  - PLANE-Funktion
  - M114
  - M128
  - FUNCTION TCPM



## Handrad-Positionierung während des Programmlaufs überlagern: M118 (Software-Option Miscellaneous functions)

### Standardverhalten

Die TNC fährt das Werkzeug in den Programmlauf-Betriebsarten wie im Bearbeitungs-Programm festgelegt.

### Verhalten mit M118

Mit M118 können Sie während des Programmlaufs manuelle Korrekturen mit dem Handrad durchführen. Dazu programmieren Sie M118 und geben einen achsspezifischen Wert (Linearachse oder Drehachse) in mm ein.

### Eingabe

Wenn Sie in einem Positionier-Satz M118 eingeben, dann führt die TNC den Dialog fort und erfragt die achsspezifischen Werte. Benutzen Sie die orangefarbenen Achstasten oder die ASCII-Tastatur zur Koordinaten-Eingabe.

### Wirkung

Die Handrad-Positionierung heben Sie auf, indem Sie M118 ohne Koordinaten-Eingabe erneut programmieren.

M118 wird wirksam am Satz-Anfang.

### NC-Beispielsätze

Während des Programmlaufs soll mit dem Handrad in der Bearbeitungsebene X/Y um  $\pm 1$  mm und in der Drehachse B um  $\pm 5^\circ$  vom programmierten Wert verfahren werden können:

```
L X+0 Y+38.5 RL F125 M118 X1 Y1 B5
```



M118 wirkt im geschwenkten Koordinatensystem, wenn Sie Schwenken der Bearbeitungsebene für den manuellen Betrieb aktivieren. Falls Bearbeitungsebene Schwenken für den manuellen Betrieb inaktiv ist, wirkt das Original-Koordinatensystem.

M118 wirkt auch in der Betriebsart Positionieren mit Handeingabe!

Wenn M118 aktiv ist, steht bei einer Programm-Unterbrechung die Funktion MANUELL VERFAHREN nicht zur Verfügung!

## Rückzug von der Kontur in Werkzeugachsen- Richtung: M140

### Standardverhalten

Die TNC fährt das Werkzeug in den Programmlauf-Betriebsarten wie im Bearbeitungs-Programm festgelegt.

### Verhalten mit M140

Mit M140 MB (move back) können Sie einen einebbaren Weg in Richtung der Werkzeugachse von der Kontur wegfahren.

### Eingabe

Wenn Sie in einem Positionier-Satz M140 eingeben, dann führt die TNC den Dialog fort und erfragt den Weg, den das Werkzeug von der Kontur wegfahren soll. Geben Sie den gewünschten Weg ein, den das Werkzeug von der Kontur wegfahren soll oder drücken Sie den Softkey MB MAX, um bis an den Rand des Verfabereichs zu fahren.

Zusätzlich ist ein Vorschub programmierbar, mit dem das Werkzeug den eingegebenen Weg verfährt. Wenn Sie keinen Vorschub eingeben, verfährt die TNC den programmierten Weg im Eilgang.

### Wirkung

M140 wirkt nur in dem Programmsatz, in dem M140 programmiert ist.

M140 wird wirksam am Satz-Anfang.

### NC-Beispielsätze

Satz 250: Werkzeug 50 mm von der Kontur wegfahren

Satz 251: Werkzeug bis an den Rand des Verfabereichs fahren

```
250 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB 50 F750
```

```
251 L X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX
```



M140 wirkt auch wenn die Funktion Bearbeitungsebene schwenken aktiv ist. Bei Maschinen mit Schwenkköpfen verfährt die TNC das Werkzeug dann im geschwenkten System.

Mit **M140 MB MAX** können Sie nur in positiver Richtung freifahren.

Vor **M140** grundsätzliche einen Werkzeug-Aufruf mit Werkzeug-Achse definieren, ansonsten ist die Verfabrichtung nicht definiert.



## Tastsystem-Überwachung unterdrücken: M141

### Standardverhalten

Die TNC gibt bei ausgelenktem Taststift eine Fehlermeldung aus, sobald Sie eine Maschinenachse verfahren wollen.

### Verhalten mit M141

Die TNC verfährt die Maschinenachsen auch dann, wenn das Tastsystem ausgelenkt ist. Diese Funktion ist erforderlich, wenn Sie einen eigenen Messzyklus in Verbindung mit dem Messzyklus 3 schreiben, um das Tastsystem nach dem Auslenken mit einem Positioniersatz wieder freizufahren.



### Achtung Kollisionsgefahr!

Wenn Sie die Funktion M141 einsetzen, dann darauf achten, dass Sie das Tastsystem in die richtige Richtung freifahren.

M141 wirkt nur in Verfahrbewegungen mit Geraden-Sätzen.

### Wirkung

M141 wirkt nur in dem Programmsatz, in dem M141 programmiert ist.

M141 wird wirksam am Satz-Anfang.

## Grunddrehung löschen: M143

### Standardverhalten

Die Grunddrehung bleibt solange wirksam, bis sie zurückgesetzt oder mit einen neuen Wert überschrieben wird.

### Verhalten mit M143

Die TNC löscht eine programmierte Grunddrehung im NC-Programm.



Die Funktion **M143** ist bei einem Satzvorlauf nicht erlaubt.

### Wirkung

M143 wirkt nur in dem Programmsatz, in dem M143 programmiert ist.

M143 wird wirksam am Satz-Anfang.

## Werkzeug bei NC-Stopp automatisch von der Kontur abheben: M148

### Standardverhalten

Die TNC stoppt bei einem NC-Stopp alle Verfahrbewegungen. Das Werkzeug bleibt am Unterbrechungspunkt stehen.

### Verhalten mit M148



Die Funktion M148 muss vom Maschinenhersteller freigegeben sein. Der Maschinenhersteller definiert in einem Maschinen-Parameter den Weg, den die TNC bei einem **LIFTOFF** verfahren soll.

Die TNC fährt das Werkzeug um bis zu 2 mm in Richtung der Werkzeug-Achse von der Kontur zurück, wenn Sie in der Werkzeug-Tabelle in der Spalte **LIFTOFF** für das aktive Werkzeug den Parameter **Y** gesetzt haben (siehe „Werkzeug-Tabelle: Standard Werkzeug-Daten“ auf Seite 152).

**LIFTOFF** wirkt in folgenden Situationen:

- Bei einem von Ihnen ausgelösten NC-Stopp
- Bei einem von der Software ausgelösten NC-Stopp, z.B. wenn im Antriebssystem ein Fehler aufgetreten ist
- Bei einer Stromunterbrechung



### Achtung Kollisionsgefahr!

Beachten Sie, dass beim Wiederauffahren an die Kontur insbesondere bei gekrümmten Flächen Konturverletzungen entstehen können. Werkzeug vor dem Wiederauffahren freifahren!

Definieren Sie den Wert, um welchen das Werkzeug abgehoben werden soll im Maschinen-Parameter **CfgLiftOff**. Zudem können Sie im Maschinen-Parameter **CfgLiftOff** die Funktion generell inaktiv setzen.

### Wirkung

M148 wirkt solange, bis die Funktion mit M149 deaktiviert wird.

M148 wird wirksam am Satz-Anfang, M149 am Satz-Ende.







# 10

**Programmieren:  
Sonderfunktionen**



# 10.1 Übersicht Sonderfunktionen


Über die Taste SPEC FCT und die entsprechenden Softkeys, haben Sie Zugriff auf weitere Sonderfunktionen der TNC. In den folgenden Tabellen erhalten Sie eine Übersicht, welche Funktionen verfügbar sind.

## Hauptmenü Sonderfunktionen SPEC FCT



► Sonderfunktionen wählen

| Funktion                                      | Softkey                | Beschreibung |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Programmvorgaben definieren                   | PROGRAMM VORGABEN      | Seite 339    |
| Funktionen für Kontur- und Punktbearbeitungen | KONTUR/-PUNKT BEARB.   | Seite 339    |
| PLANE-Funktion definieren                     | BEARB.-EBENE SCHWENKEN | Seite 359    |
| Verschiedene Klartext-Funktionen definieren   | PROGRAMM FUNKTIONEN    | Seite 340    |
| Gliederungspunkt definieren                   | GLIEDE-RUNG EINFÜGEN   | Seite 129    |



# Menü Programmvorgaben

PROGRAMM  
VORGABEN

► Menü Programmvorgaben wählen



| Funktion                 | Softkey              | Beschreibung                       |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Rohteil definieren       | BLK<br>FORM          | Seite 85                           |
| Nullpunkt-Tabelle wählen | NULLPUNKT<br>TABELLE | Siehe Benutzer-<br>Handbuch Zyklen |

## Menü Funktionen für Kontur- und Punktbearbeitungen

KONTUR-/--  
PUNKT  
BEARB.

► Menü für Funktionen zur Kontur- und  
Punktbearbeitung wählen

| Funktion                                          | Softkey            | Beschreibung                       |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Konturbeschreibung zuweisen                       | DECLARE<br>CONTOUR | Siehe Benutzer-<br>Handbuch Zyklen |
| Einfache Konturformel definieren                  | CONTOUR<br>DEF     | Siehe Benutzer-<br>Handbuch Zyklen |
| Konturdefinition wählen                           | SEL<br>CONTOUR     | Siehe Benutzer-<br>Handbuch Zyklen |
| Komplexe Konturformel<br>definieren               | KONTUR-<br>FORMEL  | Siehe Benutzer-<br>Handbuch Zyklen |
| Regelmäßige<br>Bearbeitungsmuster definieren      | PATTERN<br>DEF     | Siehe Benutzer-<br>Handbuch Zyklen |
| Punkte-Datei mit<br>Bearbeitungspositionen wählen | SEL<br>PATTERN     | Siehe Benutzer-<br>Handbuch Zyklen |




Menü verschiedene Klartext-Funktionen definieren

PROGRAMM  
FUNKTIONEN

► Menü zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen

| Funktion                                                  | Softkey               | Beschreibung |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Positionierverhalten von Drehachsen definieren            | TCPM                  | Seite 388    |
| Dateifunktionen definieren                                | FUNCTION<br>FILE      | Seite 347    |
| Positionierverhalten für Parallelachsen U, V, W festlegen | FUNCTION<br>PARAX     | Seite 341    |
| Koordinaten-Transformationen definieren                   | TRANSFORM             | Seite 348    |
| String-Funktionen definieren                              | STRING<br>FUNKTIONEN  | Seite 293    |
| Kommentar einfügen                                        | KOMMENTAR<br>EINFÜGEN | Seite 127    |



# 10.2 Bearbeitung mit Parallelachsen U, V und W

## Übersicht



Ihre Maschine muss vom Maschinenhersteller konfiguriert sein, wenn Sie die Parallelachsfunktionen nutzen wollen.

Neben den Hauptachsen X, Y und Z gibt es parallel laufende Zusatzachsen U, V und W. Hauptachsen und Parallelachsen sind einander fest zugeordnet:

| Hauptachse | Parallelachse | Rundachse |
|------------|---------------|-----------|
| X          | U             | A         |
| Y          | V             | B         |
| Z          | W             | C         |

Die TNC stellt für das Bearbeiten mit Parallelachsen U, V und W folgende Funktionen zur Verfügung:

| Funktion  | Bedeutung                                                                         | Softkey                                                                            | Seite     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PARAXCOMP | Definieren, wie sich die TNC beim Positionieren von Parallelachsen verhalten soll |   | Seite 344 |
| PARAXMODE | Definieren, mit welchen Achsen die TNC die Bearbeitung durchführen soll           |  | Seite 345 |




Nach dem Hochlauf der TNC ist grundsätzlich die Standardkonfiguration wirksam.

Die TNC setzt Parallelachsfunktionen mit folgenden Funktionen zurück:

- Anwahl eines Programmes
- Programm-Ende
- M2 bzw. M30
- Programm-Abbruch (**PARAXCOMP** bleibt aktiv)
- **PARAXCOMP OFF** bzw. **PARAXMODE OFF**

Vor einem Wechsel der Maschinen-Kinematik müssen Sie die Parallelachs-Funktionen deaktivieren.



## FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY

Mit der Funktion **PARAXCOMP DISPLAY** schalten Sie die Anzeige-Funktion für Parallelachsbewegungen ein. Die TNC verrechnet Verfahrbewegungen der Parallelachse in der Positions-Anzeige der zugehörigen Hauptachse (Summenanzeige). Die Positions-Anzeige der Hauptachse zeigt dadurch immer die relative Entfernung vom Werkzeug zum Werkstück an, unabhängig davon, ob Sie die Hauptachse oder die Nebenachse bewegen.

Gehen Sie bei der Definition wie folgt vor:



- ▶ Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden



- ▶ Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen



- ▶ **FUNCTION PARAX** wählen



- ▶ **FUNCTION PARAXCOMP** wählen



- ▶ **FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY** wählen
- ▶ Parallelachse definieren, deren Bewegungen die TNC in der Positionsanzeige der zugehörigen Hauptachse verrechnen soll

### Beispiel: NC-Satz

13 FUNCTION PARAXCOMP DISPLAY W

## FUNCTION PARAXCOMP MOVE



Die Funktion **PARAXCOMP MOVE** können Sie nur in Verbindung mit Geraden-Sätzen (L) verwenden.

Mit der Funktion **PARAXCOMP MOVE** kompensiert die TNC Parallelachsbewegungen durch Ausgleichsbewegungen in der jeweils zugehörigen Hauptachse.

Beispielsweise würde, bei einer Parallelachsbewegung der W-Achse in negativer Richtung, gleichzeitig die Hauptachse Z um den gleichen Wert in positiver Richtung bewegt. Die relative Entfernung vom Werkzeug zum Werkstück bleibt gleich. Anwendung bei Portalmaschine: Pinole einfahren, um synchron den Querbalken nach unten zu verfahren.

Gehen Sie bei der Definition wie folgt vor:

SPEC  
FCT

► Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden

PROGRAMM  
FUNKTIONEN

► Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen

FUNCTION  
PARAX

► **FUNCTION PARAX** wählen

FUNCTION  
PARAXCOMP

► **FUNCTION PARAXCOMP** wählen

FUNCTION  
PARAXCOMP  
MOVE

► **FUNCTION PARAXCOMP MOVE** wählen

► Parallelachse definieren

Beispiel: NC-Satz

13 FUNCTION PARAXCOMP MOVE W



## FUNCTION PARAXCOMP OFF

Mit der Funktion **PARAXCOMP OFF** schalten Sie die Parallelachsfunktionen **PARAXCOMP DISPLAY** und **PARAXCOMP MOVE** aus. Gehen Sie bei der Definition wie folgt vor:

SPEC  
FCT

- ▶ Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden

PROGRAMM  
FUNKTIONEN

- ▶ Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen

FUNCTION  
PARAX

- ▶ **FUNCTION PARAX** wählen

FUNCTION  
PARAXCOMP

- ▶ **FUNCTION PARAXCOMP** wählen

FUNCTION  
PARAXCOMP  
OFF

- ▶ **FUNCTION PARAXCOMP OFF** wählen. Wenn Sie nur für einzelne Parallelachsen die Parallelachsfunktionen ausschalten wollen, dann diese Achse zusätzlich mit angeben

### Beispiel: NC-Sätze

```
13 FUNCTION PARAXCOMP OFF
```

```
13 FUNCTION PARAXCOMP OFF W
```

## FUNCTION PARAXMODE



Zum Aktivieren der Funktion **PARAXMODE** müssen Sie immer 3 Achsen definieren.

Falls Sie die Funktionen **PARAXMODE** und **PARAXCOMP** kombinieren, deaktiviert die TNC die Funktion **PARAXCOMP** für eine Achse die in beiden Funktionen definiert wurde. Nachdem Sie **PARAXMODE** deaktivieren, ist die Funktion **PARAXCOMP** wieder aktiv.

Mit der Funktion **PARAXMODE** definieren Sie die Achsen, mit denen die TNC die Bearbeitung durchführen soll. Sämtliche Verfahrbewegungen und Konturbeschreibungen programmieren Sie maschinenunabhängig über die Hauptachsen X, Y und Z.

Definieren Sie in der Funktion **PARAXMODE** 3 Achsen (z.B. **FUNCTION PARAXMODE X Y W**), mit denen die TNC die programmierten Verfahrbewegungen ausführen soll.

Gehen Sie bei der Definition wie folgt vor:



► Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden



► Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen



► **FUNCTION PARAX** wählen



► **FUNCTION PARAXMODE** wählen



► **FUNCTION PARAXMODE** wählen

► Achsen für die Bearbeitung definieren

### Hauptachse und Parallelachse gleichzeitig verfahren

Wenn die Funktion **PARAXMODE** aktiv ist, führt die TNC programmierte Verfahrbewegungen mit den in der Funktion definierten Achsen aus. Falls die TNC gleichzeitig mit einer Parallelachse und der zugehörige Hauptachse verfahren soll, können Sie die jeweilige Achse zusätzlich mit dem Zeichen „&“ eingeben. Die Achse mit dem &-Zeichen bezieht sich dann auf die Hauptachse.



Das Syntaxelement „&“ ist nur in L-Sätzen erlaubt.

Die zusätzliche Positionierung einer Hauptachse mit dem Befehl „&“ erfolgt im REF-System. Falls Sie die Positionsanzeige auf „Ist-Wert“ eingestellt haben, wird diese Bewegung nicht angezeigt. Schalten Sie die Positionsanzeige ggf. auf „REF-Wert“ um.

### Beispiel: NC-Satz

```
13 FUNCTION PARAXMODE X Y W
```

### Beispiel: NC-Satz

```
13 FUNCTION PARAXMODE X Y W
```

```
14 L Z+100 &Z+150 R0 FMAX
```



## FUNCTION PARAXMODE OFF

Mit der Funktion **PARAXCOMP OFF** schalten Sie die Parallelachsfunktion aus. Die TNC verwendet die vom Maschinenhersteller konfigurierten Hauptachsen. Gehen Sie bei der Definition wie folgt vor:

SPEC  
FCT

- ▶ Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden

PROGRAMM  
FUNKTIONEN

- ▶ Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen

FUNCTION  
PARAX

- ▶ **FUNCTION PARAX** wählen

FUNCTION  
PARAXMODE

- ▶ **FUNCTION PARAXMODE** wählen

FUNCTION  
PARAXMODE  
OFF

- ▶ **FUNCTION PARAXMODE OFF** wählen

### Beispiel: NC-Satz

13 FUNCTION PARAXCOMP OFF

# 10.3 Dateifunktionen

## Anwendung

Mit den **FUNCTION FILE**-Funktionen können Sie aus dem NC-Programm heraus die Dateioperationen kopieren, verschieben und löschen ausführen.



Die **FILE**-Funktionen dürfen Sie nicht auf Programme oder Dateien anwenden, auf die Sie zuvor mit Funktionen wie **CALL PGM** oder **CYCL DEF 12 PGM CALL** referenziert haben.

## Dateioperationen definieren

SPEC  
FCT

► Sonderfunktionen wählen

PROGRAMM  
FUNKTIONEN

► Programmfunktionen wählen

FUNCTION  
FILE

► Dateioperationen wählen: Die TNC zeigt die verfügbaren Funktionen an

| Funktion    | Bedeutung                                                                                              | Softkey        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FILE COPY   | Datei kopieren:<br>Pfadnamen der zu kopierenden Datei<br>und Pfadnamen der Zieldatei angeben.          | FILE<br>COPY   |
| FILE MOVE   | Datei verschieben:<br>Pfadnamen der zu verschiebenden<br>Datei und Pfadnamen der Zieldatei<br>angeben. | FILE<br>MOVE   |
| FILE DELETE | Datei löschen:<br>Pfadnamen der zu löschenden Datei<br>angeben                                         | FILE<br>DELETE |



## 10.4 Koordinaten-Transformationen definieren

### Übersicht

Alternativ zum Koordinaten-Transformationszyklus 7 **NULLPUNKT-VERSCHIEBUNG**, können Sie auch die Klartext-Funktion **TRANS DATUM** verwenden. Ebenso wie beim Zyklus 7 können Sie mit **TRANS DATUM** Verschiebungswerte direkt programmieren oder eine Zeile aus einer wählbaren Nullpunkt-Tabelle aktivieren. Zusätzlich steht Ihnen die Funktion **TRANS DATUM RESET** zur Verfügung, mit der Sie eine aktive Nullpunkt-Verschiebung auf einfache Weise zurücksetzen können.

### TRANS DATUM AXIS

Mit der Funktion **TRANS DATUM AXIS** definieren Sie eine Nullpunkt-Verschiebung durch Eingabe von Werten in der jeweiligen Achse. Sie können in einem Satz bis zu 9 Koordinaten definieren, Inkrementaleingabe ist möglich. Gehen Sie bei der Definition wie folgt vor:



- Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden



- Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen



- Transformationen wählen



- Nullpunkt-Verschiebung **TRANS DATUM** wählen



- Softkey für Werteingabe wählen
- Nullpunkt-Verschiebung in den gewünschten Achsen eingeben, jeweils mit Taste ENT bestätigen



Absolut eingegebene Werte beziehen sich auf den Werkstück-Nullpunkt, der durch das Bezugspunkt-Setzen oder durch einen Preset aus der Preset-Tabelle festgelegt ist.

Inkrementalwerte beziehen sich immer auf den zuletzt gültigen Nullpunkt – dieser kann bereits verschoben sein.

### Beispiel: NC-Satz

```
13 TRANS DATUM AXIS X+10 Y+25 Z+42
```

## TRANS DATUM TABLE

Mit der Funktion **TRANS DATUM TABLE** definieren Sie eine Nullpunkt-Verschiebung durch Anwählen einer Nullpunkt-Nummer aus einer Nullpunkt-Tabelle. Gehen Sie bei der Definition wie folgt vor:

-  ▶ Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden
-  ▶ Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen
-  ▶ Transformationen wählen
-  ▶ Nullpunkt-Verschiebung **TRANS DATUM** wählen
-  ▶ Zurückcursorn auf **TRANS AXIS**
-  ▶ Nullpunkt-Verschiebung **TRANS DATUM TABLE** wählen
- ▶ Wenn gewünscht, Namen der Nullpunkt-Tabelle eingeben, aus der Sie die Nullpunkt-Nummer aktivieren wollen, mit Taste ENT bestätigen. Wenn Sie keine Nullpunkt-Tabelle definieren wollen, mit Taste NO ENT bestätigen
- ▶ Zeilennummer eingeben, die die TNC aktivieren soll, mit Taste ENT bestätigen



Wenn Sie im **TRANS DATUM TABLE**-Satz keine Nullpunkt-Tabelle definiert haben, dann verwendet die TNC die mit **SEL TABLE** bereits zuvor im NC-Programm gewählte Nullpunkt-Tabelle oder die in einer Programmlauf-Betriebsart gewählte Nullpunkt-Tabelle mit Status M.

## TRANS DATUM RESET

Mit der Funktion **TRANS DATUM RESET** setzen Sie eine Nullpunkt-Verschiebung zurück. Dabei ist es unerheblich, wie Sie den Nullpunkt zuvor definiert haben. Gehen Sie bei der Definition wie folgt vor:

-  ▶ Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden
-  ▶ Menü für Funktionen zur Definition verschiedener Klartext-Funktionen wählen
-  ▶ Transformationen wählen
-  ▶ Nullpunkt-Verschiebung **TRANS DATUM** wählen
-  ▶ Zurückcursorn auf **TRANS AXIS**
-  ▶ Nullpunkt-Verschiebung **TRANS DATUM RESET** wählen

### Beispiel: NC-Satz

13 TRANS DATUM TABLE TABLINE25

### Beispiel: NC-Satz

13 TRANS DATUM RESET

## 10.5 Text-Dateien erstellen

### Anwendung

An der TNC können Sie Texte mit einem Text-Editor erstellen und überarbeiten. Falls Sie eine TNC 620 ohne Alpha-Tastatur verwenden, können Sie hierzu eine USB-Tastatur anschließen. Typische Anwendungen:

- Erfahrungswerte festhalten
- Arbeitsabläufe dokumentieren
- Formelsammlungen erstellen

Text-Dateien sind Dateien vom Typ .A (ASCII). Wenn Sie andere Dateien bearbeiten möchten, dann konvertieren Sie diese zuerst in den Typ .A.

### Text-Datei öffnen und verlassen

- ▶ Betriebsart Programm-Einspeichern/Editieren wählen
- ▶ Datei-Verwaltung aufrufen: Taste PGM MGT drücken
- ▶ Dateien vom Typ .A anzeigen: Nacheinander Softkey TYP WÄHLEN und Softkey ANZEIGEN .A drücken
- ▶ Datei wählen und mit Softkey WÄHLEN oder Taste ENT öffnen oder eine neue Datei öffnen: Neuen Namen eingeben, mit Taste ENT bestätigen

Wenn Sie den Text-Editor verlassen wollen, dann rufen Sie die Datei-Verwaltung auf und wählen eine Datei eines anderen Typs, wie z.B. ein Bearbeitungs-Programm.

| Cursor-Bewegungen                        | Softkey                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cursor ein Wort nach rechts              |  |
| Cursor ein Wort nach links               |  |
| Cursor auf die nächste Bildschirmseite   |  |
| Cursor auf die vorherige Bildschirmseite |  |
| Cursor zum Datei-Anfang                  |  |
| Cursor zum Datei-Ende                    |  |

## Texte editieren

Über der ersten Zeile des Text-Editors befindet sich ein Informationsfeld, in dem Datei-Namen, Aufenthaltsort und Zeileninformationen angezeigt werden:

- Datei:** Name der Text-Datei
- Zeile:** Aktuelle Zeilenposition des Cursors
- Spalte:** Aktuelle Spaltenposition des Cursors

Der Text wird an der Stelle eingefügt, an der sich der Cursor gerade befindet. Mit den Pfeil-Tasten bewegen Sie den Cursor an jede beliebige Stelle der Text-Datei.

Die Zeile, in der sich der Cursor befindet, wird farblich hervorgehoben. Mit der Taste Return oder ENT könne Sie Zeilen umbrechen.

## Zeichen, Wörter und Zeilen löschen und wieder einfügen

Mit dem Text-Editor können Sie ganze Worte oder Zeilen löschen und an anderer Stelle wieder einfügen.

- ▶ Cursor auf Wort oder Zeile bewegen, die gelöscht und an anderer Stelle eingefügt werden soll
- ▶ Softkey WORT LÖSCHEN bzw. ZEILE LÖSCHEN drücken: Der Text wird entfernt und zwischengespeichert
- ▶ Cursor auf Position bewegen, an der der Text eingefügt werden soll und Softkey ZEILE/WORT EINFÜGEN drücken

| Funktion                                     | Softkey                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Zeile löschen und zwischenspeichern          | ZEILE<br>LÖSCHEN            |
| Wort löschen und zwischenspeichern           | WORT<br>LÖSCHEN             |
| Zeichen löschen und zwischenspeichern        | ZEICHEN<br>LÖSCHEN          |
| Zeile oder Wort nach Löschen wieder einfügen | ZEILE /<br>WORT<br>EINFÜGEN |



Textblöcke bearbeiten

Sie können Textblöcke beliebiger Größe kopieren, löschen und an anderer Stelle wieder einfügen. In jedem Fall markieren Sie zuerst den gewünschten Textblock:

- ▶ Textblock markieren: Cursor auf das Zeichen bewegen, an dem die Textmarkierung beginnen soll
  - ▶ Softkey BLOCK MARKIEREN drücken
- ▶ Cursor auf das Zeichen bewegen, an dem die Textmarkierung enden soll. Wenn Sie den Cursor mit den Pfeil-Tasten direkt nach oben und unten bewegen, werden die dazwischenliegenden Textzeilen vollständig markiert – der markierte Text wird farblich hervorgehoben

Nachdem Sie den gewünschten Textblock markiert haben, bearbeiten Sie den Text mit folgenden Softkeys weiter:

| Funktion                                                       | Softkey             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Markierten Block löschen und zwischenspeichern                 | BLOCK AUS-SCHNEIDEN |
| Markierten Block zwischenspeichern, ohne zu löschen (kopieren) | BLOCK EINFÜGEN      |

Wenn Sie den zwischengespeicherten Block an anderer Stelle einfügen wollen, führen Sie noch folgende Schritte aus:

- ▶ Cursor auf die Position bewegen, an der Sie den zwischengespeicherten Textblock einfügen wollen
  - ▶ Softkey BLOCK EINFÜGEN drücken: Text wird eingefügt

Solange sich der Text im Zwischenspeicher befindet, können Sie ihn beliebig oft einfügen.

Markierten Block in andere Datei übertragen

- ▶ Den Textblock wie bereits beschrieben markieren
  - ▶ Softkey ANHÄNGEN AN DATEI drücken. Die TNC zeigt den Dialog **Ziel-Datei =**
  - ▶ Pfad und Namen der Zieldatei eingeben. Die TNC hängt den markierten Textblock an die Zieldatei an. Wenn keine Zieldatei mit dem eingegebenen Namen existiert, dann schreibt die TNC markierten Text in eine neue Datei

Andere Datei an Cursor-Position einfügen

- ▶ Den Cursor an die Stelle im Text bewegen, an der Sie eine andere Textdatei einfügen möchten
  - ▶ Softkey EINFÜGEN VON DATEI drücken. Die TNC zeigt den Dialog **Datei-Name =**
  - ▶ Pfad und Namen der Datei eingeben, die Sie einfügen wollen



## Textteile finden

Die Suchfunktion des Text-Editors findet Worte oder Zeichenketten im Text. Die TNC stellt zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

### Aktuellen Text finden

Die Suchfunktion soll ein Wort finden, das dem Wort entspricht, in dem sich der Cursor gerade befindet:


- ▶ Cursor auf das gewünschte Wort bewegen
- ▶ Suchfunktion wählen: Softkey SUCHEN drücken
- ▶ Softkey AKTUELLES WORT SUCHEN drücken
- ▶ Suchfunktion verlassen: Softkey ENDE drücken

### Beliebigen Text finden

- ▶ Suchfunktion wählen: Softkey SUCHEN drücken. Die TNC zeigt den Dialog **Suche Text:**
- ▶ Gesuchten Text eingeben
- ▶ Text suchen: Softkey AUSFÜHREN drücken
- ▶ Suchfunktion verlassen Softkey ENDE drücken







# 11

**Programmieren:  
Mehrachsbearbeitung**



## 11.1 Funktionen für die Mehrachsbearbeitung

In diesem Kapitel sind die TNC-Funktionen zusammengefasst, die mit der Mehrachsbearbeitung zusammenhängen:

| TNC-Funktion  | Beschreibung                                                                               | Seite     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLANE         | Bearbeitungen in der geschwenkten Bearbeitungsebene definieren                             | Seite 357 |
| M116          | Vorschub von Drehachsen                                                                    | Seite 381 |
| PLANE/M128    | Sturzfräsen                                                                                | Seite 379 |
| FUNCTION TCPM | Verhalten der TNC beim Positionieren von Drehachsen festlegen (Weiterentwicklung von M128) | Seite 388 |
| M126          | Drehachsen wegoptimiert verfahren                                                          | Seite 382 |
| M94           | Anzeigewert von Drehachsen reduzieren                                                      | Seite 383 |
| M128          | Verhalten der TNC beim Positionieren von Drehachsen festlegen                              | Seite 384 |
| M138          | Auswahl von Schwenkachsen                                                                  | Seite 386 |
| M144          | Maschinenkinematik verrechnen                                                              | Seite 387 |
| LN-Sätze      | Dreidimensionale Werkzeug-Korrektur                                                        | Seite 393 |



# 11.2 Die PLANE-Funktion: Schwenken der Bearbeitungsebene (Software-Option 1)

## Einführung



Die Funktionen zum Schwenken der Bearbeitungsebene müssen von Ihrem Maschinenhersteller freigegeben sein!

Die **PLANE**-Funktion können Sie in vollem Umfang nur an Maschinen einsetzen, die über mindestens zwei Drehachsen (Tisch oder/und Kopf) verfügen. Ausnahme: Die Funktion **PLANE AXIAL** können Sie auch dann verwenden, wenn an Ihrer Maschine nur eine einzelne Drehachse vorhanden bzw. aktiv ist.

Mit der **PLANE**-Funktion (engl. plane = Ebene) steht Ihnen eine leistungsfähige Funktion zur Verfügung, mit der Sie auf unterschiedliche Weisen geschwenkte Bearbeitungsebenen definieren können.

Alle in der TNC verfügbaren **PLANE**-Funktionen beschreiben die gewünschte Bearbeitungsebene unabhängig von den Drehachsen, die tatsächlich an Ihrer Maschine vorhanden sind. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

| Funktion         | Erforderliche Parameter                                                                                      | Softkey | Seite     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>SPATIAL</b>   | Drei Raumwinkel <b>SPA</b> , <b>SPB</b> , <b>SPC</b>                                                         |         | Seite 361 |
| <b>PROJECTED</b> | Zwei Projektionswinkel <b>PROPR</b> und <b>PROMIN</b> sowie ein Rotationswinkel <b>ROT</b>                   |         | Seite 363 |
| <b>EULER</b>     | Drei Eulerwinkel Präzession ( <b>EULPR</b> ), Nutation ( <b>EULNU</b> ) und Rotation ( <b>EULROT</b> ),      |         | Seite 365 |
| <b>VECTOR</b>    | Normalenvektor zur Definition der Ebene und Basisvektor zur Definition der Richtung der geschwenkten X-Achse |         | Seite 367 |
| <b>POINTS</b>    | Koordinaten von drei beliebigen Punkten der zu schwenkenden Ebene                                            |         | Seite 369 |
| <b>RELATIV</b>   | Einzelner, inkremental wirkender Raumwinkel                                                                  |         | Seite 371 |
| <b>AXIAL</b>     | Bis zu drei absolute oder inkrementale Achswinkel <b>A</b> , <b>B</b> , <b>C</b>                             |         | Seite 372 |
| <b>RESET</b>     | PLANE-Funktion rücksetzen                                                                                    |         | Seite 360 |





Die Parameter-Definition der **PLANE**-Funktion ist in zwei Teile gegliedert:

- Die geometrische Definition der Ebene, die für jede der verfügbaren **PLANE**-Funktionen unterschiedlich ist
- Das Positionierverhalten der **PLANE**-Funktion, das unabhängig von der Ebenendefinition zu sehen ist und für alle **PLANE**-Funktionen identisch ist (siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“ auf Seite 374)



Die Funktion Ist-Position übernehmen ist bei aktiver geschwenkter Bearbeitungsebene nicht möglich.

Wenn Sie die **PLANE**-Funktion bei aktivem **M120** verwenden, dann hebt die TNC die Radius-Korrektur und damit auch die Funktion **M120** automatisch auf.

**PLANE**-Funktionen grundsätzlich immer mit **PLANE RESET** zurücksetzen. Die Eingabe von 0 in allen **PLANE**-Parametern setzt die Funktion nicht vollständig zurück.

Falls Sie mit der Funktion **M138** die Anzahl der Schwenkachsen begrenzen, können dadurch die Schwenkmöglichkeiten an Ihrer Maschine eingeschränkt werden.

# PLANE-Funktion definieren

SPEC  
FCT

► Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden

BEARB.-  
EBENE  
SCHWENKEN

► **PLANE**-Funktion wählen: Softkey BEARB.-EBENE SCHWENKEN drücken: Die TNC zeigt in der Softkey-Leiste die zur Verfügung stehenden Definitionsmöglichkeiten an



## Funktion wählen

► Gewünschte Funktion per Softkey wählen: Die TNC führt den Dialog fort und fragt die erforderlichen Parameter ab

## Positions-Anzeige

Sobald eine beliebige **PLANE**-Funktion aktiv ist, zeigt die TNC in der zusätzlichen Status-Anzeige den berechneten Raumwinkel an (siehe Bild). Grundsätzlich rechnet die TNC – unabhängig von der verwendeten **PLANE**-Funktion – intern immer zurück auf Raumwinkel.

Im Modus Restweg (**RESTW**) zeigt die TNC beim Einschwenken (Modus **MOVE** oder **TURN**) in der Drehachse den Weg bis zur definierten (bzw. berechneten) Endposition der Drehachse an.



## PLANE-Funktion rücksetzen



- ▶ Softkey-Leiste mit Sonderfunktionen einblenden
- ▶ TNC Sonderfunktionen wählen: Softkey SPEZIELLE TNC FUNKT. drücken
- ▶ PLANE-Funktion wählen: Softkey BEARB.-EBENE SCHWENKEN drücken: Die TNC zeigt in der Softkey-Leiste die zur Verfügung stehenden Definitionsmöglichkeiten an
- ▶ Funktion zum Rücksetzen wählen: Damit ist die **PLANE**-Funktion intern zurückgesetzt, an den aktuellen Achspositionen ändert sich dadurch nichts
- ▶ Festlegen, ob die TNC die Schwenkachsen automatisch in Grundstellung fahren soll (**MOVE** oder **TURN**) oder nicht (**STAY**), (siehe „Automatisches Einschwenken: MOVE/TURN/STAY (Eingabe zwingend erforderlich)“ auf Seite 374)
- ▶ Eingabe beenden: Taste END drücken



Die Funktion **PLANE RESET** setzt die aktive **PLANE**-Funktion – oder einen aktiven Zyklus **19** – vollständig zurück (Winkel = 0 und Funktion inaktiv). Eine Mehrfachdefinition ist nicht erforderlich.

### Beispiel: NC-Satz

```
25 PLANE RESET MOVE ABST50 F1000
```

## Bearbeitungsebene über Raumwinkel definieren: PLANE SPATIAL

### Anwendung

Raumwinkel definieren eine Bearbeitungsebene durch bis zu drei **Drehungen um das maschinenfeste Koordinatensystem**. Die Reihenfolge der Drehungen ist fest eingestellt und erfolgt zunächst um die Achse A, dann um B, dann um C (die Funktionsweise entspricht der des Zyklus 19, sofern die Eingaben im Zyklus 19 auf Raumwinkel gestellt waren).




#### Beachten Sie vor dem Programmieren

Sie müssen immer alle drei Raumwinkel **SPA**, **SPB** und **SPC** definieren, auch wenn einer der Winkel 0 ist.

Die zuvor beschriebene Reihenfolge der Drehungen gilt unabhängig von der aktiven Werkzeug-Achse.

Parameterbeschreibung für das Positionierverhalten:  
Siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“, Seite 374.





Eingabeparameter



- **Raumwinkel A?**: Drehwinkel **SPA** um die maschinenfeste Achse X (siehe Bild rechts oben). Eingabebereich von -359.9999° bis +359.9999°
- **Raumwinkel B?**: Drehwinkel **SPB** um die maschinenfeste Achse Y (siehe Bild rechts oben). Eingabebereich von -359.9999° bis +359.9999°
- **Raumwinkel C?**: Drehwinkel **SPC** um die maschinenfeste Achse Z (siehe Bild rechts Mitte). Eingabebereich von -359.9999° bis +359.9999°
- Weiter mit den Positioniereigenschaften (siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“ auf Seite 374)

Verwendete Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung                             |
|-----------|---------------------------------------|
| SPATIAL   | Engl. <b>spatial</b> = räumlich       |
| SPA       | <b>spatial A</b> : Drehung um X-Achse |
| SPB       | <b>spatial B</b> : Drehung um Y-Achse |
| SPC       | <b>spatial C</b> : Drehung um Z-Achse |



Beispiel: NC-Satz

```
5 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45 .....
```



## Bearbeitungsebene über Projektionswinkel definieren: PLANE PROJECTED

### Anwendung


Projektionswinkel definieren eine Bearbeitungsebene durch die Angabe von zwei Winkeln, die Sie durch Projektion der 1. Koordinatenebene (Z/X bei Werkzeugachse Z) und der 2. Koordinatenebene (Y/Z bei Werkzeugachse Z) in die zu definierende Bearbeitungsebene ermitteln können.



#### Beachten Sie vor dem Programmieren

Projektionswinkel können Sie nur dann verwenden, wenn die Winkeldefinitionen sich auf einen rechtwinkligen Quader beziehen. Ansonsten entstehen Verzerrungen am Werkstück.

Parameterbeschreibung für das Positionierverhalten:  
Siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“, Seite 374.



## Eingabeparameter





- **Proj.-Winkel 1. Koordinatenebene?:** Projizierter Winkel der geschwenkten Bearbeitungsebene in die 1. Koordinatenebene des maschinenfesten Koordinatensystems (Z/X bei Werkzeugachse Z, siehe Bild rechts oben). Eingabebereich von -89.9999° bis +89.9999°. 0°-Achse ist die Hauptachse der aktiven Bearbeitungsebene (X bei Werkzeugachse Z, positive Richtung siehe Bild rechts oben)
- **Proj.-Winkel 2. Koordinatenebene?:** Projizierter Winkel in die 2. Koordinatenebene des maschinenfesten Koordinatensystems (Y/Z bei Werkzeugachse Z, siehe Bild rechts oben). Eingabebereich von -89.9999° bis +89.9999°. 0°-Achse ist die Nebenachse der aktiven Bearbeitungsebene (Y bei Werkzeugachse Z)
- **ROT-Winkel der geschw. Ebene?:** Drehung des geschwenkten Koordinatensystems um die geschwenkte Werkzeug-Achse (entspricht sinngemäß einer Rotation mit Zyklus 10 DREHUNG). Mit dem Rotations-Winkel können Sie auf einfache Weise die Richtung der Hauptachse der Bearbeitungsebene (X bei Werkzeug-Achse Z, Z bei Werkzeug-Achse Y, siehe Bild rechts Mitte) bestimmen. Eingabebereich von -360° bis +360°
- Weiter mit den Positioniereigenschaften (siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“ auf Seite 374)

NC-Satz

```
5 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 PROROT+30 .....
```

### Verwendete Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung                           |
|-----------|-------------------------------------|
| PROJECTED | Engl. <b>projected</b> = projiziert |
| PROPR     | <b>p</b> rinciple plane: Hauptebene |
| PROMIN    | <b>m</b> inor plane: Nebenebene     |
| PROROT    | Engl. <b>rotation</b> : Rotation    |



## Bearbeitungsebene über Eulerwinkel definieren: PLANE EULER

### Anwendung

Eulerwinkel definieren eine Bearbeitungsebene durch bis zu drei **Drehungen um das jeweils geschwenkte Koordinatensystem**. Die drei Eulerwinkel wurden vom Schweizer Mathematiker Euler definiert. Übertragen auf das Maschinen-Koordinatensystem ergeben sich folgende Bedeutungen:


|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Präzessionswinkel<br><b>EULPR</b> | Drehung des Koordinatensystems um die Z-Achse                                       |
| Nutationswinkel<br><b>EULNU</b>   | Drehung des Koordinatensystems um die durch den Präzessionswinkel verdrehte X-Achse |
| Rotationswinkel<br><b>EULROT</b>  | Drehung der geschwenkten Bearbeitungsebene um die geschwenkte Z-Achse               |



### Beachten Sie vor dem Programmieren

Die zuvor beschriebene Reihenfolge der Drehungen gilt unabhängig von der aktiven Werkzeug-Achse.

Parameterbeschreibung für das Positionierverhalten:  
Siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“, Seite 374.



## Eingabeparameter






- **Drehw. Haupt-Koordinatenebene?:** Drehwinkel **EULPR** um die Z-Achse (siehe Bild rechts oben). Beachten Sie:
  - Eingabebereich ist -180.0000° bis 180.0000°
  - 0°-Achse ist die X-Achse
- **Schwenkwinkel Werkzeug-Achse?:** Schwenkwinkel **EULNUT** des Koordinatensystems um die durch den Präzessionswinkel verdrehte X-Achse (siehe Bild rechts Mitte). Beachten Sie:
  - Eingabebereich ist 0° bis 180.0000°
  - 0°-Achse ist die Z-Achse
- **ROT-Winkel der geschw. Ebene?:** Drehung **EULROT** des geschwenkten Koordinatensystems um die geschwenkte Z-Achse (entspricht sinngemäß einer Rotation mit Zyklus 10 DREHUNG). Mit dem Rotations-Winkel können Sie auf einfache Weise die Richtung der X-Achse in der geschwenkten Bearbeitungsebene bestimmen (siehe Bild rechts unten). Beachten Sie:
  - Eingabebereich ist 0° bis 360.0000°
  - 0°-Achse ist die X-Achse
- Weiter mit den Positioniereigenschaften (siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“ auf Seite 374)

NC-Satz

```
5 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22 .....
```

## Verwendete Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EULER     | Schweizer Mathematiker, der die sogenannten Euler-Winkel definierte                                                                    |
| EULPR     | <b>Präzessions-Winkel:</b> Winkel, der die Drehung des Koordinatensystems um die Z-Achse beschreibt                                    |
| EULNU     | <b>Nutationswinkel:</b> Winkel, der die Drehung des Koordinatensystems um die durch den Präzessionswinkel verdrehte X-Achse beschreibt |
| EULROT    | <b>Rotations-Winkel:</b> Winkel, der die Drehung der geschwenkten Bearbeitungsebene um die geschwenkte Z-Achse beschreibt              |



## Bearbeitungsebene über zwei Vektoren definieren: PLANE VECTOR

### Anwendung

Die Definition einer Bearbeitungsebene über **zwei Vektoren** können Sie dann verwenden, wenn Ihr CAD-System den Basisvektor und den Normalenvektor der geschwenkten Bearbeitungsebene berechnen kann. Eine normierte Eingabe ist nicht erforderlich. Die TNC berechnet die Normierung intern, so dass Sie Werte zwischen -9.999999 und +9.999999 eingeben können.

Der für die Definition der Bearbeitungsebene erforderliche Basisvektor ist durch die Komponenten **BX**, **BY** und **BZ** definiert (siehe Bild rechts oben). Der Normalenvektor ist durch die Komponenten **NX**, **NY** und **NZ** definiert.




Der Basisvektor definiert die Richtung der X-Achse in der geschwenkten Bearbeitungsebene, der Normalenvektor bestimmt die Richtung der Werkzeug-Achse und steht senkrecht darauf.

### Beachten Sie vor dem Programmieren

Die TNC berechnet intern aus den von Ihnen eingegebenen Werten jeweils normierte Vektoren.

Parameterbeschreibung für das Positionierverhalten:  
Siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“, Seite 374.



Eingabeparameter






- **X-Komponente Basisvektor?:** X-Komponente **BX** des Basisvektors B (siehe Bild rechts oben). Eingabebereich: -9.9999999 bis +9.9999999
- **Y-Komponente Basisvektor?:** Y-Komponente **BY** des Basisvektors B (siehe Bild rechts oben). Eingabebereich: -9.9999999 bis +9.9999999
- **Z-Komponente Basisvektor?:** Z-Komponente **BZ** des Basisvektors B (siehe Bild rechts oben). Eingabebereich: -9.9999999 bis +9.9999999
- **X-Komponente Normalenvektor?:** X-Komponente **NX** des Normalenvektors N (siehe Bild rechts Mitte). Eingabebereich: -9.9999999 bis +9.9999999
- **Y-Komponente Normalenvektor?:** Y-Komponente **NY** des Normalenvektors N (siehe Bild rechts Mitte). Eingabebereich: -9.9999999 bis +9.9999999
- **Z-Komponente Normalenvektor?:** Z-Komponente **NZ** des Normalenvektors N (siehe Bild rechts unten). Eingabebereich: -9.9999999 bis +9.9999999
- Weiter mit den Positioniereigenschaften (siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“ auf Seite 374)

NC-Satz

```
5 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-  
0.4472 NX0.2 NY0.2 NZ0.9592 ...
```

Verwendete Abkürzungen

| Abkürzung  | Bedeutung                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| VECTOR     | Englisch vector = Vektor                                        |
| BX, BY, BZ | Basisvektor: <b>X</b> -, <b>Y</b> - und <b>Z</b> -Komponente    |
| NX, NY, NZ | Normalenvektor: <b>X</b> -, <b>Y</b> - und <b>Z</b> -Komponente |



## Bearbeitungsebene über drei Punkte definieren: PLANE POINTS

### Anwendung

Eine Bearbeitungsebene lässt sich eindeutig definieren durch die Angabe **dreier beliebiger Punkte P1 bis P3 dieser Ebene**. Diese Möglichkeit ist in der Funktion **PLANE POINTS** realisiert.




#### Beachten Sie vor dem Programmieren

Die Verbindung von Punkt 1 zu Punkt 2 legt die Richtung der geschwenkten Hauptachse fest (X bei Werkzeugachse Z).

Die Richtung der geschwenkten Werkzeugachse bestimmen Sie durch die Lage des 3. Punktes bezogen auf die Verbindungslinie zwischen Punkt 1 und Punkt 2. Mit Hilfe der Rechte-Hand-Regel (Daumen = X-Achse, Zeigefinger = Y-Achse, Mittelfinger = Z-Achse, siehe Bild rechts oben), gilt: Daumen (X-Achse) zeigt von Punkt 1 nach Punkt 2, Zeigefinger (Y-Achse) zeigt parallel zur geschwenkten Y-Achse in Richtung Punkt 3. Dann zeigt der Mittelfinger in Richtung der geschwenkten Werkzeug-Achse.

Die drei Punkte definieren die Neigung der Ebene. Die Lage des aktiven Nullpunkts wird von der TNC nicht verändert.

Parameterbeschreibung für das Positionierverhalten:  
Siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“, Seite 374.



Eingabeparameter






- ▶ **X-Koordinate 1. Ebenenpunkt?:** X-Koordinate **P1X** des 1. Ebenenpunktes (siehe Bild rechts oben)
- ▶ **Y-Koordinate 1. Ebenenpunkt?:** Y-Koordinate **P1Y** des 1. Ebenenpunktes (siehe Bild rechts oben)
- ▶ **Z-Koordinate 1. Ebenenpunkt?:** Z-Koordinate **P1Z** des 1. Ebenenpunktes (siehe Bild rechts oben)
- ▶ **X-Koordinate 2. Ebenenpunkt?:** X-Koordinate **P2X** des 2. Ebenenpunktes (siehe Bild rechts Mitte)
- ▶ **Y-Koordinate 2. Ebenenpunkt?:** Y-Koordinate **P2Y** des 2. Ebenenpunktes (siehe Bild rechts Mitte)
- ▶ **Z-Koordinate 2. Ebenenpunkt?:** Z-Koordinate **P2Z** des 2. Ebenenpunktes (siehe Bild rechts Mitte)
- ▶ **X-Koordinate 3. Ebenenpunkt?:** X-Koordinate **P3X** des 3. Ebenenpunktes (siehe Bild rechts unten)
- ▶ **Y-Koordinate 3. Ebenenpunkt?:** Y-Koordinate **P3Y** des 3. Ebenenpunktes (siehe Bild rechts unten)
- ▶ **Z-Koordinate 3. Ebenenpunkt?:** Z-Koordinate **P3Z** des 3. Ebenenpunktes (siehe Bild rechts unten)
- ▶ Weiter mit den Positioniereigenschaften (siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“ auf Seite 374)

NC-Satz

```
5 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z+20  
P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....
```

Verwendete Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung                       |
|-----------|---------------------------------|
| POINTS    | Englisch <b>points</b> = Punkte |



## Bearbeitungsebene über einen einzelnen, inkrementalen Raumwinkel definieren: PLANE RELATIVE

### Anwendung

Den inkrementalen Raumwinkel verwenden Sie dann, wenn eine bereits aktive geschwenkte Bearbeitungsebene durch **eine weitere Drehung** geschwenkt werden soll. Beispiel 45° Fase an einer geschwenkten Ebene anbringen.



#### Beachten Sie vor dem Programmieren

Der definierte Winkel wirkt immer bezogen auf die aktive Bearbeitungsebene, ganz gleich mit welcher Funktion Sie diese aktiviert haben.

Sie können beliebig viele **PLANE RELATIVE**-Funktionen nacheinander programmieren.

Wollen Sie wieder auf die Bearbeitungsebene zurück, die vor der **PLANE RELATIVE** Funktion aktiv war, dann definieren Sie **PLANE RELATIVE** mit dem gleichen Winkel, jedoch mit dem entgegengesetzten Vorzeichen.

Wenn Sie **PLANE RELATIVE** auf eine ungeschwenkte Bearbeitungsebene anwenden, dann drehen Sie die ungeschwenkte Ebene einfach um den in der **PLANE**-Funktion definierten Raumwinkel.

Parameterbeschreibung für das Positionierverhalten:  
Siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“, Seite 374.



### Eingabeparameter



- **Inkrementaler Winkel?**: Raumwinkel, um den die aktive Bearbeitungsebene weitergeschwenkt werden soll (siehe Bild rechts oben). Achse, um die geschwenkt werden soll, per Softkey wählen. Eingabebereich: -359.9999° bis +359.9999°
- Weiter mit den Positioniereigenschaften (siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“ auf Seite 374)

### Verwendete Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung                              |
|-----------|----------------------------------------|
| RELATIV   | Englisch <b>relative</b> = bezogen auf |



Beispiel: NC-Satz

```
5 PLANE RELATIV SPB-45 .....
```



## Bearbeitungsebene über Achswinkel: PLANE AXIAL (FCL 3-Funktion)

### Anwendung

Die Funktion **PLANE AXIAL** definiert sowohl die Lage der Bearbeitungsebene als auch die Soll-Koordinaten der Drehachsen. Insbesondere bei Maschinen mit rechtwinkligen Kinematiken und mit Kinematiken in denen nur eine Drehachse aktiv ist, lässt sich diese Funktion einfach einsetzen.



Die Funktion **PLANE AXIAL** können Sie auch dann verwenden, wenn Sie nur eine Drehachse an Ihrer Maschine aktiv haben.

Die Funktion **PLANE RELATIV** können Sie nach **PLANE AXIAL** verwenden, wenn Ihre Maschine Raumwinkeldefinitionen erlaubt. Maschinenhandbuch beachten.



### Beachten Sie vor dem Programmieren


Nur Achswinkel eingeben, die tatsächlich an Ihrer Maschine vorhanden sind, ansonsten gibt die TNC eine Fehlermeldung aus.

Mit **PLANE AXIAL** definierte Drehachs-Koordinaten sind modal wirksam. Mehrfachdefinitionen bauen also aufeinander auf, inkrementale Eingaben sind erlaubt.

Zum Rücksetzen der Funktion **PLANE AXIAL** die Funktion **PLANE RESET** verwenden. Rücksetzen durch Eingabe von 0 deaktiviert **PLANE AXIAL** nicht.

Die Funktionen **SEQ**, **TABLE ROT** und **COORD ROT** haben in Verbindung mit **PLANE AXIAL** keine Funktion.

Parameterbeschreibung für das Positionierverhalten:  
Siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“, Seite 374.




## Eingabeparameter



- **Achswinkel A?:** Achswinkel, **auf den** die A-Achse eingeschwenkt werden soll. Wenn inkremental eingegeben, dann Winkel, **um den** die A-Achse von der aktuellen Position aus weitergeschwenkt werden soll. Eingabebereich: -99999,9999° bis +99999,9999°
- **Achswinkel B?:** Achswinkel, **auf den** die B-Achse eingeschwenkt werden soll. Wenn inkremental eingegeben, dann Winkel, **um den** die B-Achse von der aktuellen Position aus weitergeschwenkt werden soll. Eingabebereich: -99999,9999° bis +99999,9999°
- **Achswinkel C?:** Achswinkel, **auf den** die C-Achse eingeschwenkt werden soll. Wenn inkremental eingegeben, dann Winkel, **um den** die C-Achse von der aktuellen Position aus weitergeschwenkt werden soll. Eingabebereich: -99999,9999° bis +99999,9999°
- Weiter mit den Positioniereigenschaften (siehe „Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen“ auf Seite 374)

## Verwendete Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung                            |
|-----------|--------------------------------------|
| AXIAL     | Englisch <b>axial</b> = achsenförmig |



## Beispiel: NC-Satz

```
5 PLANE AXIAL B-45 .....
```



## Positionierverhalten der PLANE-Funktion festlegen

### Übersicht

Unabhängig davon, welche PLANE-Funktion Sie verwenden um die geschwenkte Bearbeitungsebene zu definieren, stehen folgende Funktionen zum Positionierverhalten immer zur Verfügung:

- Automatisches Einschwenken
- Auswahl von alternativen Schwenkmöglichkeiten (nicht bei **PLANE AXIAL**)
- Auswahl der Transformationsart (nicht bei **PLANE AXIAL**)

### Automatisches Einschwenken: MOVE/TURN/STAY (Eingabe zwingend erforderlich)

Nachdem Sie alle Parameter zur Ebenendefinition eingegeben haben, müssen Sie festlegen, wie die Drehachsen auf die berechneten Achswerte eingeschwenkt werden sollen:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; width: 40px; margin-bottom: 10px;">MOVE</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; width: 40px; margin-bottom: 10px;">TURN</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 2px; text-align: center; width: 40px;">STAY</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Die PLANE-Funktion soll die Drehachsen automatisch auf die berechneten Achswerte einschwenken, wobei sich die Relativposition zwischen Werkstück und Werkzeug nicht verändert. Die TNC führt eine Ausgleichsbewegung in den Linearachsen aus</li> <li>▶ Die PLANE-Funktion soll die Drehachsen automatisch auf die berechneten Achswerte einschwenken, wobei nur die Drehachsen positioniert werden. Die TNC führt <b>keine</b> Ausgleichsbewegung in den Linearachsen aus</li> <li>▶ Sie schwenken die Drehachsen in einem nachfolgenden, separaten Positioniersatz ein</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Wenn Sie die Option **MOVE** (PLANE-Funktion soll automatisch mit Ausgleichsbewegung einschwenken) gewählt haben, sind noch die zwei nachfolgend erklärten Parameter **Abstand Drehpunkt von WZ-Spitze** und **Vorschub? F=** zu definieren.

Wenn Sie die Option **TURN** (PLANE-Funktion soll automatisch ohne Ausgleichsbewegung einschwenken) gewählt haben, ist noch der nachfolgend erklärte Parameter **Vorschub? F=** zu definieren.

Alternativ zu einem direkt per Zahlenwert definierten Vorschub **F**, können Sie die Einschwenkbewegung auch mit **FMAX** (Eilgang) oder **FAUTO** (Vorschub aus **TOOL CALLT**-Satz) ausführen lassen.



Wenn Sie die Funktion **PLANE AXIAL** in Verbindung mit **STAY** verwenden, dann müssen Sie die Drehachsen in einem separaten Positioniersatz nach der **PLANE**-Funktion einschwenken.






- **Abstand Drehpunkt von WZ-Spitze** (inkremental): Die TNC schwenkt das Werkzeug (den Tisch) um die Werkzeugspitze ein. Über den Parameter **ABST** verlagern Sie den Drehpunkt der Einschwenkbewegung bezogen auf die aktuelle Position der Werkzeugspitze.



#### Beachten Sie!

- Wenn das Werkzeug vor dem Einschwenken auf dem angegebenen Abstand zum Werkstück steht, dann steht das Werkzeug auch nach dem Einschwenken relativ gesehen auf der gleichen Position (siehe Bild rechts Mitte, **1** = ABST)
  - Wenn das Werkzeug vor dem Einschwenken nicht auf dem angegebenen Abstand zum Werkstück steht, dann steht das Werkzeug nach dem Einschwenken relativ gesehen versetzt zur ursprünglichen Position (siehe Bild rechts unten, **1** = ABST)
- **Vorschub? F=**: Bahngeschwindigkeit, mit der das Werkzeug einschwenken soll
- **Rückzugslänge in der WZ-Achse?**: Rückzugsweg **MB**, wirkt inkremental von der aktuellen Werkzeug-Position in der aktiven Werkzeug-Achsrichtung, den die TNC **vor dem Einschwenkvorgang** anfährt. **MB MAX** fährt das Werkzeug bis kurz vor den Software-Endschalter



Drehachsen in einem separaten Satz einschwenken

Wenn Sie die Drehachsen in einem separaten Positioniersatz einschwenken wollen (Option **STAY** gewählt), gehen Sie wie folgt vor:



Achtung Kollisionsgefahr!

Werkzeug so vorpositionieren, dass beim Einschwenken keine Kollision zwischen Werkzeug und Werkstück (Spannmittel) erfolgen kann.

- Beliebige **PLANE**-Funktion wählen, automatisches Einschwenken mit **STAY** definieren. Beim Abarbeiten berechnet die TNC die Positionswerte der an Ihrer Maschine vorhandenen Drehachsen und legt diese in den Systemparametern Q120 (A-Achse), Q121 (B-Achse) und Q122 (C-Achse) ab
- Positioniersatz definieren mit den von der TNC berechneten Winkelwerten

NC-Beispielsätze: Maschine mit C-Rundtisch und A-Schwenktisch auf einen Raumwinkel B+45° einschwenken.

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ...                                      |                                                                |
| 12 L Z+250 R0 FMAX                       | Auf sichere Höhe positionieren                                 |
| 13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY | PLANE-Funktion definieren und aktivieren                       |
| 14 L A+Q120 C+Q122 F2000                 | Drehachse positionieren mit den von der TNC berechneten Werten |
| ...                                      | Bearbeitung in der geschwenkten Ebene definieren               |



### Auswahl von alternativen Schwenk-möglichkeiten: SEQ +/- (Eingabe optional)

Aus der von Ihnen definierten Lage der Bearbeitungsebene muss die TNC die dazu passende Stellung der an Ihrer Maschine vorhandenen Drehachsen berechnen. In der Regel ergeben sich immer zwei Lösungsmöglichkeiten.

Über den Schalter **SEQ** stellen Sie ein, welche Lösungsmöglichkeit die TNC verwenden soll:

- **SEQ+** positioniert die Masterachse so, dass sie einen positiven Winkel einnimmt. Die Masterachse ist die 1. Drehachse ausgehend vom Werkzeug oder die letzte Drehachse ausgehend vom Tisch (abhängig von der Maschinenkonfiguration, siehe auch Bild rechts oben)
- **SEQ-** positioniert die Masterachse so, dass sie einen negativen Winkel einnimmt


Liegt die von Ihnen über **SEQ** gewählte Lösung nicht im Verfahrbereich der Maschine, gibt die TNC die Fehlermeldung **Winkel nicht erlaubt** aus.



Bei Verwendung der Funktion **PLANE AXIS** hat der Schalter **SEQ** keine Funktion.

Wenn Sie **SEQ** nicht definieren, ermittelt die TNC die Lösung wie folgt:

- 1 Die TNC prüft zunächst, ob beide Lösungsmöglichkeiten im Verfahrbereich der Drehachsen liegen
- 2 Trifft dies zu, wählt die TNC die Lösung, die auf dem kürzesten Weg zu erreichen ist
- 3 Liegt nur eine Lösung im Verfahrbereich, dann verwendet die TNC diese Lösung
- 4 Liegt keine Lösung im Verfahrbereich, dann gibt die TNC die Fehlermeldung **Winkel nicht erlaubt** aus



Beispiel für eine Maschine mit C-Rundtisch und A-Schwenktisch.  
Programmierte Funktion: **PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0**

| Endschalter   | Startposition | SEQ          | Ergebnis<br>Achsstellung |
|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Keine         | A+0, C+0      | nicht progr. | A+45, C+90               |
| Keine         | A+0, C+0      | +            | A+45, C+90               |
| Keine         | A+0, C+0      | -            | A-45, C-90               |
| Keine         | A+0, C-105    | nicht progr. | A-45, C-90               |
| Keine         | A+0, C-105    | +            | A+45, C+90               |
| Keine         | A+0, C-105    | -            | A-45, C-90               |
| -90 < A < +10 | A+0, C+0      | nicht progr. | A-45, C-90               |
| -90 < A < +10 | A+0, C+0      | +            | Fehlermeldung            |
| Keine         | A+0, C-135    | +            | A+45, C+90               |

Auswahl der Transformationsart (Eingabe optional)

Für Maschinen die einen C-Rundtisch haben, steht eine Funktion zur Verfügung, mit der Sie die Art der Transformation festlegen können:



- **COORD ROT** legt fest, dass die PLANE-Funktion nur das Koordinatensystem auf den definierten Schwenkwinkel drehen soll. Der Rundtisch wird nicht bewegt, die Kompensation der Drehung erfolgt rechnerisch




- **TABLE ROT** legt fest, dass die PLANE-Funktion den Rundtisch auf den definierten Schwenkwinkel positionieren soll. Die Kompensation erfolgt durch eine Werkstück-Drehung



Bei Verwendung der Funktion **PLANE AXIAL** haben die Funktionen **COORD ROT** und **TABLE ROT** keine Funktion.

Wenn Sie die Funktion **TABLE ROT** in Verbindung mit einer Grunddrehung und Schwenkwinkel 0 verwenden, dann schwenkt die TNC den Tisch auf den in der Grunddrehung definierten Winkel.



# 11.3 Sturzfräsen in der geschwenkten Ebene (Software-Option 2)


## Funktion

In Verbindung mit den neuen **PLANE**-Funktionen und **M128** können Sie in einer geschwenkten Bearbeitungsebene **sturzfräsen**. Hierfür stehen zwei Definitionsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Sturzfräsen durch inkrementales Verfahren einer Drehachse
- Sturzfräsen über Normalenvektoren



Sturzfräsen in der geschwenkten Ebene funktioniert nur mit Radiusfräsern.



## Sturzfräsen durch inkrementales Verfahren einer Drehachse

- ▶ Werkzeug freifahren
- ▶ M128 aktivieren
- ▶ Beliebige PLANE-Funktion definieren, Positionierverhalten beachten
- ▶ Über einen Geraden-Satz den gewünschten Sturzwinkel in der entsprechenden Achse inkremental verfahren

### NC-Beispielsätze:

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ...                                                   |                                                  |
| 12 L Z+50 R0 FMAX M128                                | Auf sichere Höhe positionieren, M128 aktivieren  |
| 13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000 | PLANE-Funktion definieren und aktivieren         |
| 14 L IB-17 F1000                                      | Sturzwinkel einstellen                           |
| ...                                                   | Bearbeitung in der geschwenkten Ebene definieren |



Sturzfräsen über Normalenvektoren



Im **LN**-Satz darf nur ein Richtungsvektor definiert sein, über den der Sturzwinkel definiert ist (Normalenvektor **NX**, **NY**, **NZ** oder Werkzeug-Richtungsvektor **TX**, **TY**, **TZ**).

- ▶ Werkzeug freifahren
- ▶ M128 aktivieren
- ▶ Beliebige PLANE-Funktion definieren, Positionierverhalten beachten
- ▶ Programm mit LN-Sätzen abarbeiten, in denen die Werkzeug-Richtung per Vektor definiert ist

NC-Beispielsätze:

|                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ...                                                             |                                                  |
| 12 L Z+50 R0 FMAX M128                                          | Auf sichere Höhe positionieren, M128 aktivieren  |
| 13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 MOVE ABST50 F1000           | PLANE-Funktion definieren und aktivieren         |
| 14 LN X+31.737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,3 NY+0 NZ+0,9539 F1000 M3 | Sturzwinkel einstellen über Normalenvektor       |
| ...                                                             | Bearbeitung in der geschwenkten Ebene definieren |



## 11.4 Zusatz-Funktionen für Drehachsen

### Vorschub in mm/min bei Drehachsen A, B, C: M116 (Software-Option 1)

#### Standardverhalten

Die TNC interpretiert den programmierten Vorschub bei einer Drehachse in Grad/min (in mm-Programmen und auch in inch-Programmen). Der Bahnvorschub ist also abhängig von der Entfernung des Werkzeug-Mittelpunktes zum Drehachsen-Zentrum.

Je größer diese Entfernung wird, desto größer wird der Bahnvorschub.

#### Vorschub in mm/min bei Drehachsen mit M116



Die Maschinengeometrie muss vom Maschinenhersteller in der Kinematikbeschreibung definiert sein.

M116 wirkt nur bei Rund- und Drehtischen. Bei Schwenkköpfen kann M116 nicht verwendet werden. Sollte Ihre Maschine mit einer Tisch-/Kopf-Kombination ausgerüstet sein, ignoriert die TNC Schwenkkopf-Drehachsen.

M116 wirkt auch bei aktiver geschwenkter Bearbeitungsebene.

Die TNC interpretiert den programmierten Vorschub bei einer Drehachse in mm/min (bzw. 1/10 inch/min). Dabei berechnet die TNC jeweils am Satz-Anfang den Vorschub für diesen Satz. Der Vorschub bei einer Drehachse ändert sich nicht, während der Satz abgearbeitet wird, auch wenn sich das Werkzeug auf das Drehachsen-Zentrum zubewegt.

#### Wirkung

M116 wirkt in der Bearbeitungsebene. Mit M117 setzen Sie M116 zurück; am Programm-Ende wird M116 ebenfalls unwirksam.

M116 wird wirksam am Satz-Anfang.



## Drehachsen wegoptimiert fahren: M126

### Standardverhalten

Das Standardverhalten der TNC beim Positionieren von Drehachsen, deren Anzeige auf Werte unter 360° reduziert ist, ist abhängig vom Maschinen-Parameter **shortestDistance** (300401). Dort ist festgelegt, ob die TNC die Differenz Soll-Position – Ist-Position, oder ob die TNC grundsätzlich immer (auch ohne M126) auf kürzestem Weg die programmierte Position anfahren soll. Beispiele:

| Ist-Position | Soll-Position | Fahrweg |
|--------------|---------------|---------|
| 350°         | 10°           | –340°   |
| 10°          | 340°          | +330°   |

### Verhalten mit M126

Mit M126 fährt die TNC eine Drehachse, deren Anzeige auf Werte unter 360° reduziert ist, auf kurzem Weg. Beispiele:

| Ist-Position | Soll-Position | Fahrweg |
|--------------|---------------|---------|
| 350°         | 10°           | +20°    |
| 10°          | 340°          | –30°    |

### Wirkung

M126 wird wirksam am Satzanfang.

M126 setzen Sie mit M127 zurück; am Programm-Ende wird M126 ebenfalls unwirksam.

## Anzeige der Drehachse auf Wert unter 360° reduzieren: M94

### Standardverhalten

Die TNC fährt das Werkzeug vom aktuellen Winkelwert auf den programmierten Winkelwert.

Beispiel:

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Aktueller Winkelwert:      | 538°  |
| Programmierter Winkelwert: | 180°  |
| Tatsächlicher Fahrweg:     | -358° |

### Verhalten mit M94

Die TNC reduziert am Satzanfang den aktuellen Winkelwert auf einen Wert unter 360° und fährt anschließend auf den programmierten Wert. Sind mehrere Drehachsen aktiv, reduziert M94 die Anzeige aller Drehachsen. Alternativ können Sie hinter M94 eine Drehachse eingeben. Die TNC reduziert dann nur die Anzeige dieser Achse.

### NC-Beispielsätze

Anzeigewerte aller aktiven Drehachsen reduzieren:

```
L M94
```

Nur Anzeigewert der C-Achse reduzieren:

```
L M94 C
```

Anzeige aller aktiven Drehachsen reduzieren und anschließend mit der C-Achse auf den programmierten Wert fahren:

```
L C+180 FMAX M94
```

### Wirkung

M94 wirkt nur in dem Programmsatz, in dem M94 programmiert ist.

M94 wird wirksam am Satz-Anfang.



## Position der Werkzeugspitze beim Positionieren von Schwenkachsen beibehalten (TCPM): M128 (Software-Option 2)

### Standardverhalten

Die TNC fährt das Werkzeug auf die im Bearbeitungs-Programm festgelegten Positionen. Ändert sich im Programm die Position einer Schwenkachse, so muss der daraus entstehende Versatz in den Linearachsen berechnet und in einem Positioniersatz verfahren werden.

### Verhalten mit M128 (TCPM: Tool Center Point Management)



Die Maschinengeometrie muss vom Maschinenhersteller in der Kinematikbeschreibung definiert sein.

Ändert sich im Programm die Position einer gesteuerten Schwenkachse, dann bleibt während des Schwenkvorganges die Position der Werkzeugspitze gegenüber dem Werkstück unverändert.



### Achtung Gefahr für Werkstück!

Bei Schwenkachsen mit Hirth-Verzahnung: Stellung der Schwenkachse nur verändern, nachdem Sie das Werkzeug freigefahren haben. Ansonsten können durch das Herausfahren aus der Verzahnung Konturverletzungen entstehen.


Hinter **M128** können Sie noch einen Vorschub eingeben, mit dem die TNC die Ausgleichsbewegungen in den Linearachsen ausführt.



Vor Positionierungen mit **M91** oder **M92** und vor einem **T00L CALL: M128** rücksetzen.

Die Werkzeug-Länge muss sich auf das Kugelzentrum des Radiusfräasers beziehen.

Wenn **M128** aktiv ist, zeigt die TNC in der Status-Anzeige das Symbol **TCPM** an.



### M128 bei Schwenktischen

Wenn Sie bei aktivem **M128** eine Schwenktisch-Bewegung programmieren, dann dreht die TNC das Koordinaten-System entsprechend mit. Drehen Sie z.B. die C-Achse um 90° (durch positionieren oder durch Nullpunkt-Verschiebung) und programmieren anschließend eine Bewegung in der X-Achse, dann führt die TNC die Bewegung in der Maschinenachse Y aus.

Auch den gesetzten Bezugspunkt, der sich durch die Rundtisch-Bewegung verlagert, transformiert die TNC.

### M128 bei dreidimensionaler Werkzeug-Korrektur

Wenn Sie bei aktivem **M128** und aktiver Radiuskorrektur **RL/RR** eine dreidimensionale Werkzeug-Korrektur durchführen, positioniert die TNC bei bestimmten Maschinengeometrien die Drehachsen automatisch (Peripheral-Milling, siehe „Dreidimensionale Werkzeug-Korrektur (Software-Option 2)“, Seite 393).

#### Wirkung

**M128** wird wirksam am Satz-Anfang, **M129** am Satz-Ende. **M128** wirkt auch in den manuellen Betriebsarten und bleibt nach einem Betriebsartenwechsel aktiv. Der Vorschub für die Ausgleichsbewegung bleibt so lange wirksam, bis Sie einen neuen programmieren oder **M128** mit **M129** rücksetzen.

**M128** setzen Sie mit **M129** zurück. Wenn Sie in einer Programmlauf-Betriebsart ein neues Programm wählen, setzt die TNC **M128** ebenfalls zurück.

#### NC-Beispielsätze

Ausgleichsbewegungen mit einem Vorschub von 1000 mm/min durchführen:

```
L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000
```

#### Sturzfräsen mit nicht gesteuerten Drehachsen

Wenn Sie an Ihrer Maschine nicht gesteuerte Drehachsen haben (sogenannte Zählerachsen), dann können Sie in Verbindung mit M128 auch mit diesen Achsen angestellte Bearbeitungen durchführen.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1 Die Drehachsen manuell in die gewünschte Position bringen. M128 darf dabei nicht aktiv sein
- 2 M128 aktivieren: Die TNC liest die Istwerte aller vorhandenen Drehachsen, berechnet daraus die neue Position des Werkzeug-Mittelpunktes und aktualisiert die Positions-Anzeige
- 3 Die erforderliche Ausgleichsbewegung führt die TNC mit dem nächsten Positioniersatz aus
- 4 Bearbeitung durchführen
- 5 Am Programm-Ende M128 mit M129 rücksetzen und Drehachsen wieder in Ausgangsstellung bringen



Solange M128 aktiv ist, überwacht die TNC die Istposition der nicht gesteuerten Drehachsen. Weicht die Istposition einen vom Maschinenhersteller definierbaren Wert von der Sollposition ab, gibt die TNC eine Fehlermeldung aus und unterbricht den Programmlauf.

## Auswahl von Schwenkachsen: M138

### Standardverhalten

Die TNC berücksichtigt bei den Funktionen M128, TCPM und Bearbeitungsebene schwenken die Drehachsen, die von Ihrem Maschinenhersteller in Maschinen-Parametern festgelegt sind.

### Verhalten mit M138

Die TNC berücksichtigt bei den oben aufgeführten Funktionen nur die Schwenkachsen, die Sie mit M138 definiert haben.

### Wirkung

M138 wird wirksam am Satz-Anfang.

M138 setzen Sie zurück, indem Sie M138 ohne Angabe von Schwenkachsen erneut programmieren.

### NC-Beispielsätze

Für die oben aufgeführten Funktionen nur die Schwenkachse C berücksichtigen:

```
L Z+100 R0 FMAX M138 C
```

## Berücksichtigung der Maschinen-Kinematik in IST/SOLL-Positionen am Satzende: M144 (Software-Option 2)

### Standardverhalten

Die TNC fährt das Werkzeug auf die im Bearbeitungs-Programm festgelegten Positionen. Ändert sich im Programm die Position einer Schwenkachse, so muss der daraus entstehende Versatz in den Linearachsen berechnet und in einem Positioniersatz verfahren werden.

### Verhalten mit M144

Die TNC berücksichtigt eine Änderung der Maschinen-Kinematik in der Positionsanzeige, wie sie z.B. durch Einwechseln einer Vorsatzspindel entsteht. Ändert sich die Position einer gesteuerten Schwenkachse, dann wird während des Schwenkvorganges auch die Position der Werkzeugspitze gegenüber dem Werkstück verändert. Der entstandene Versatz wird in der Positionsanzeige verrechnet.



Positionierungen mit M91/M92 sind bei aktivem M144 erlaubt.

Die Positionsanzeige in den Betriebsarten SATZFOLGE und EINZELSATZ ändert sich erst, nachdem die Schwenkachsen ihre Endposition erreicht haben.

### Wirkung

M144 wird wirksam am Satz-Anfang. M144 wirkt nicht in Verbindung M128 oder Bearbeitungsebene Schwenken.

M144 heben Sie auf, indem Sie M145 programmieren.



Die Maschinengeometrie muss vom Maschinenhersteller in der Kinematikbeschreibung definiert sein.

Der Maschinenhersteller legt die Wirkungsweise in den Automatik-Betriebsarten und manuellen Betriebsarten fest. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

## 11.5 FUNCTION TCPM (Software-Option 2)

### Funktion



Die Maschinengeometrie muss vom Maschinenhersteller festgelegt sein.



#### Bei Schwenkachsen mit Hirth-Verzahnung:

Stellung der Schwenkachse nur verändern, nachdem Sie das Werkzeug freigefahren haben. Ansonsten können durch das Herausfahren aus der Verzahnung Konturverletzungen entstehen.




Vor Positionierungen mit **M91** oder **M92** und vor einem **TOOL CALL: FUNCTION TCPM** rücksetzen.

Die Werkzeug-Länge muss sich auf das Kugelzentrum des Radiusfräasers beziehen.

Wenn **FUNCTION TCPM** aktiv ist, zeigt die TNC in der Positions-Anzeige das Symbol **TCPM** an.

**FUNCTION TCPM** ist eine Weiterentwicklung der Funktion **M128**, mit der Sie das Verhalten der TNC beim Positionieren von Drehachsen festlegen können. Im Gegensatz zu **M128** können Sie bei **FUNCTION TCPM** die Wirkungsweise verschiedener Funktionalitäten selbst definieren:

- Wirkungsweise des programmierten Vorschubes: **F TCP / F CONT**
- Interpretation der im NC-Programm programmierten Drehachs-Koordinaten: **AXIS POS / AXIS SPAT**
- Interpolationsart zwischen Start- und Zielposition: **PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**



## FUNCTION TCPM definieren

SPEC  
FCT

► Sonderfunktionen wählen

PROGRAMM  
FUNKTIONEN

► Programmierhilfen wählen

FUNCTION  
TCPM

► Funktion FUNCTION TCPM wählen

## Wirkungsweise des programmierten Vorschubs

Zur Definition der Wirkungsweise des programmierten Vorschubs stellt die TNC zwei Funktionen zur Verfügung:

F  
TCP

► **F TCP** legt fest, dass der programmierte Vorschub als tatsächliche Relativgeschwindigkeit zwischen Werkzeugspitze (**t**ool **c**enter **p**oint) und Werkstück interpretiert wird

F  
CONTOUR

► **F CONT** legt fest, dass der programmierte Vorschub als Bahnvorschub der im jeweiligen NC-Satz programmierten Achsen interpretiert wird

### NC-Beispielsätze:

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ...                         |                                               |
| 13 FUNCTION TCPM F TCP ...  | Vorschub bezieht sich auf die Werkzeug-Spitze |
| 14 FUNCTION TCPM F CONT ... | Vorschub wird als Bahnvorschub interpretiert  |
| ...                         |                                               |



Maschinen mit 45°-Schwenkköpfen oder 45°-Schwenktischen hatten bisher keine Möglichkeit, auf einfache Weise Sturzwinkel bzw. eine Werkzeug-Orientierung bezogen auf das momentan aktive Koordinatensystem (Raumwinkel) einzustellen. Diese Funktionalität konnte lediglich über extern erstellte Programme mit Flächen-Normalenvektoren (LN-Sätze) realisiert werden.

AXIS  
POSITION

- AXIS  
SPATIAL

- 

Nach dem Einschalten von **FUNCTION TCPM** in Verbindung mit **AXIS SPAT**, sollten Sie im ersten Verfahrenssatz grundsätzlich alle drei Raumwinkel in der Sturzwinkel-Definition programmieren. Dies gilt auch dann, wenn einer oder mehrere Raumwinkel  $0^\circ$  sind.

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...                                  |                                                                                                  |
| 13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ...  | Drehachs-Koordinaten sind Achswinkel                                                             |
| ...                                  |                                                                                                  |
| 18 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ... | Drehachs-Koordinaten sind Raumwinkel                                                             |
| 20 L A+0 B+45 C+0 F MAX              | Werkzeug-Orientierung auf B+45 Grad (Raumwinkel) einstellen. Raumwinkel A und C mit 0 definieren |
| ...                                  |                                                                                                  |

# Interpolationsart zwischen Start- und Endposition

Zur Definition der Interpolationsart zwischen Start- und Endposition, stellt die TNC zwei Funktionen zur Verfügung:

- PATH

CONTROL

AXIS

► **PATHCTRL AXIS** legt fest, dass die Werkzeugspitze zwischen Start- und Endposition des jeweiligen NC-Satzes auf einer Geraden verfährt (**Face Milling**). Die Richtung der Werkzeug-Achse an der Start- und Endposition entspricht den jeweils programmierten Werten, der Werkzeug-Umfang beschreibt jedoch zwischen Start- und Endposition keine definierte Bahn. Die Fläche, die sich durch Fräsen mit dem Werkzeug-Umfang (**Peripheral Milling**) ergibt, ist abhängig von der Maschinengeometrie
- PATH

CONTROL

VECTOR

► **PATHCTRL VECTOR** legt fest, dass die Werkzeugspitze zwischen Start- und Endposition des jeweiligen NC-Satzes auf einer Geraden verfährt und das auch die Richtung der Werkzeug-Achse zwischen Start- und Endposition so interpoliert wird, dass bei einer Bearbeitung am Werkzeug-Umfang eine Ebene entsteht (**Peripheral Milling**)



**Bei PATHCTRL VECTOR zu beachten:**

Eine beliebig definierte Werkzeug-Orientierung ist in der Regel durch zwei verschiedene Schwenkachs-Stellungen erreichbar. Die TNC verwendet die Lösung, die auf dem kürzesten Weg – von der aktuellen Position aus – erreichbar ist. Dadurch kann es bei 5-Achs-Programmen vorkommen, dass die TNC in den Drehachsen Endpositionen anfährt, die nicht programmiert sind.

Um eine möglichst kontinuierlich Mehrachsbewegung zu erhalten, sollten Sie den Zyklus 32 mit einer **Toleranz für Drehachsen** definieren (siehe Benutzer-Handbuch Zyklen, Zyklus 32 TOLERANZ). Die Toleranz der Drehachsen sollte in derselben Größenordnung liegen wie die Toleranz der ebenfalls im Zyklus 32 zu definierenden Bahnababweichung. Je größer die Toleranz für Drehachsen definiert ist, desto größer sind beim Peripheral Milling die Konturabweichungen.

## NC-Beispielsätze:

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ...                                             |                                                                         |
| 13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS  | Werkzeugspitze bewegt sich auf einer Geraden                            |
| 14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL VECTOR | Werkzeugspitze und Werkzeug-Richtungsvektor bewegen sich in einer Ebene |
| ...                                             |                                                                         |



## FUNCTION TCPM rücksetzen



► **FUNCTION RESET TCPM** verwenden, wenn Sie die Funktion gezielt innerhalb eines Programmes zurücksetzen wollen

### NC-Beispielsatz:

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| ...                           |                          |
| 25 <b>FUNCTION RESET TCPM</b> | FUNCTION TCPM rücksetzen |
| ...                           |                          |



Die TNC setzt **FUNCTION TCPM** automatisch zurück, wenn Sie in einer Programmlauf-Betriebsart ein neues Programm wählen.

Sie dürfen **FUNCTION TCPM** nur zurücksetzen, wenn die **PLANE**-Funktion inaktiv ist. Ggf. **PLANE RESET** vor **FUNCTION RESET TCPM** durchführen.



## 11.6 Dreidimensionale Werkzeug-Korrektur (Software-Option 2)

### Einführung



Die TNC kann eine dreidimensionale Werkzeug-Korrektur (3D-Korrektur) für Geraden-Sätze ausführen. Neben den Koordinaten X, Y und Z des Geraden-Endpunkts, müssen diese Sätze auch die Komponenten NX, NY und NZ des Flächen-Normalenvektors (siehe „Definition eines normierten Vektors“ auf Seite 394) enthalten.

Wenn Sie eine Werkzeug-Orientierung durchführen wollen, müssen diese Sätze zusätzlich noch einen normierten Vektor mit den Komponenten TX, TY und TZ enthalten, der die Werkzeug-Orientierung festlegt (siehe „Definition eines normierten Vektors“ auf Seite 394).

Der Geraden-Endpunkt, die Komponenten der Flächennormalen und die Komponenten für die Werkzeug-Orientierung müssen Sie von einem CAM-System berechnen lassen.

### Einsatz-Möglichkeiten

- Einsatz von Werkzeugen mit Abmessungen, die nicht mit den vom CAM-System berechneten Abmessungen übereinstimmen (3D-Korrektur ohne Definition der Werkzeug-Orientierung)
- Face Milling: Korrektur der Fräsergeometrie in Richtung der Flächennormalen (3D-Korrektur ohne und mit Definition der Werkzeug-Orientierung). Zerspanung erfolgt primär mit der Stirnseite des Werkzeugs
- Peripheral Milling: Korrektur des Fräserradius senkrecht zur Bewegungsrichtung und senkrecht zur Werkzeugrichtung (dreidimensionale Radiuskorrektur mit Definition der Werkzeug-Orientierung). Zerspanung erfolgt primär mit der Mantelfläche des Werkzeugs



## Definition eines normierten Vektors

Ein normierter Vektor ist eine mathematische Größe, die einen Betrag von 1 und eine beliebige Richtung hat. Bei LN-Sätzen benötigte die TNC bis zu zwei normierte Vektoren, einen um die Richtung der Flächennormalen und einen weiteren (optionalen), um die Richtung der Werkzeug-Orientierung zu bestimmen. Die Richtung der Flächennormalen ist durch die Komponenten  $NX$ ,  $NY$  und  $NZ$  festgelegt. Sie weist beim Schaft- und Radiusfräser senkrecht von der Werkstück-Oberfläche weg hin zum Werkzeug-Bezugspunkt  $P_T$ , beim Eckenradiusfräser durch  $P_T'$  bzw.  $P_T$  (Siehe Bild). Die Richtung der Werkzeug-Orientierung ist durch die Komponenten  $TX$ ,  $TY$  und  $TZ$  festgelegt



Die Koordinaten für die Position  $X, Y, Z$  und für die Flächennormalen  $NX, NY, NZ$ , bzw.  $TX, TY, TZ$ , müssen im NC-Satz die gleiche Reihenfolge haben.

Im LN-Satz immer alle Koordinaten und alle Flächennormalen angeben, auch wenn sich die Werte im Vergleich zum vorherigen Satz nicht geändert haben.



Normalenvektoren möglichst genau berechnen und mit entsprechend vielen Nachkommastellen ausgeben, um Vorschubeinbrüche während der Bearbeitung zu vermeiden.

Die 3D-Korrektur mit Flächennormalen ist für Koordinatangaben in den Hauptachsen  $X, Y, Z$  gültig.

Wenn Sie ein Werkzeug mit Übermaß (positive Deltawerte) einwechseln, gibt die TNC eine Fehlermeldung aus. Die Fehlermeldung können Sie mit der M-Funktion **M107** unterdrücken (siehe „Definition eines normierten Vektors“, Seite 394).

Die TNC warnt nicht mit einer Fehlermeldung, wenn Werkzeug-Übermaße die Kontur verletzen würden.

Über den Maschinen-Parameter **toolRefPoint** legen Sie fest, ob das CAM-System die Werkzeug-Länge über Kugelzentrum  $P_T$  oder Kugelsüdpol  $P_{SP}$  korrigiert hat (siehe Bild).



## Erlaubte Werkzeug-Formen

Die erlaubten Werkzeug-Formen (siehe Bild) legen Sie in der Werkzeug-Tabelle über die Werkzeug-Radien **R** und **R2** fest:

- Werkzeug-Radius **R**: Maß vom Werkzeugmittelpunkt zur Werkzeug-Außenseite
- Werkzeug-Radius 2 **R2**: Rundungsradius von der Werkzeug-Spitze zur Werkzeug-Außenseite

Das Verhältnis von **R** zu **R2** bestimmt die Form des Werkzeugs:

- **R2** = 0: Schaftfräser
- **R2** = **R**: Radiusfräser
- $0 < \mathbf{R2} < \mathbf{R}$ : Eckenradiusfräser


Aus diesen Angaben ergeben sich auch die Koordinaten für den Werkzeug-Bezugspunkt  $P_T$ .

## Andere Werkzeuge verwenden: Delta-Werte

Wenn Sie Werkzeuge einsetzen, die andere Abmessungen haben als die ursprünglich vorgesehenen Werkzeuge, dann tragen Sie den Unterschied der Längen und Radien als Delta-Werte in die Werkzeug-Tabelle oder in den Werkzeug-Aufruf **TOOL CALL** ein:

- Positiver Delta-Wert **DL**, **DR**, **DR2**: Die Werkzeugmaße sind größer als die des Original-Werkzeugs (Aufmaß)
- Negativer Delta-Wert **DL**, **DR**, **DR2**: Die Werkzeugmaße sind kleiner als die des Original-Werkzeugs (Untermaß)

Die TNC korrigiert dann die Werkzeug-Position um die Summe der Delta-Werte aus der Werkzeug-Tabelle und dem Werkzeug-Aufruf.



## 3D-Korrektur ohne TCPM

Die TNC führt bei dreiachsigen Bearbeitungen eine 3D-Korrektur aus, wenn das NC-Programm mit Flächennormalen ausgegeben wurde. Die Radiuskorrektur **RL/RR** und **TCPM** bzw. **M128** müssen hierbei inaktiv sein. Die TNC versetzt das Werkzeug in Richtung der Flächennormalen um die Summe der Delta-Werte (Werkzeug-Tabelle und **TOOL CALL**).

### Beispiel: Satz-Format mit Flächennormalen

```
1 LN X+31.737 Y+21.954 Z+33.165
  NX+0.2637581 NY+0.0078922 NZ-0.8764339 F1000 M3
```

LN: Gerade mit 3D-Korrektur  
X, Y, Z: Korrigierte Koordinaten des Geraden-Endpunkts  
NX, NY, NZ: Komponenten der Flächennormalen  
F: Vorschub  
M: Zusatzfunktion

## Face Milling: 3D-Korrektur mit TCPM

Face Milling ist eine Bearbeitung mit der Stirnseite des Werkzeuges. Bei der fünfachsigigen Bearbeitung wird eine 3D-Korrektur ausgeführt, wenn das NC-Programm Flächennormalen enthält und **TCPM** bzw. **M128** aktiv ist. Die Radiuskorrektur **RL/RR** darf hierbei nicht aktiv sein. Die TNC versetzt das Werkzeug in Richtung der Flächennormalen um die Summe der Delta-Werte (Werkzeug-Tabelle und **TOOL CALL**).

Bei aktivem **TCPM** (siehe „Position der Werkzeugschneide beim Positionieren von Schwenkachsen beibehalten (TCPM): M128 (Software-Option 2)“, Seite 384) hält die TNC das Werkzeug senkrecht zur Werkstück-Kontur, wenn im **LN**-Satz keine Werkzeug-Orientierung festgelegt ist.

Ist im **LN**-Satz eine Werkzeug-Orientierung **T** definiert und gleichzeitig M128 (bzw. **FUNCTION TCPM**) aktiv, dann positioniert die TNC die Drehachsen der Maschine automatisch so, dass das Werkzeug die vorgegebene Werkzeug-Orientierung erreicht.





Die TNC kann nicht bei allen Maschinen die Drehachsen automatisch positionieren. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.



### Achtung Kollisionsgefahr!

Bei Maschinen, deren Drehachsen nur einen eingeschränkten Verfahrbereich erlauben, können beim automatischen Positionieren Bewegungen auftreten, die beispielsweise eine 180°-Drehung des Tisches erfordern. Achten Sie auf Kollisionsgefahr des Kopfes mit dem Werkstück oder mit Spannmitteln.



### Beispiel: Satz-Format mit Flächennormalen ohne WerkzeugOrientierung

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922  
NZ-0,8764339 F1000 M128
```

### Beispiel: Satz-Format mit Flächennormalen und WerkzeugOrientierung

```
LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 NX+0,2637581 NY+0,0078922  
NZ-0,8764339 TX+0,0078922 TY-0,8764339 TZ+0,2590319 F1000  
M128
```

LN: Gerade mit 3D-Korrektur  
X, Y, Z: Korrigierte Koordinaten des Geraden-Endpunkts  
NX, NY, NZ: Komponenten der Flächennormalen  
TX, TY, TZ: Komponenten des normierten Vektors für die  
Werkzeug-Orientierung  
F: Vorschub  
M: Zusatzfunktion



## Peripheral Milling: 3D-Radiuskorrektur mit TCPM und Radius-Korrektur (RL/RR)

Die TNC versetzt das Werkzeug senkrecht zur Bewegungsrichtung und senkrecht zur Werkzeugrichtung um die Summe der Delta-Werte **DR** (Werkzeug-Tabelle und **TOOL CALL**). Die Korrekturrichtung legen Sie mit der Radiuskorrektur **RL/RR** fest (siehe Bild, Bewegungsrichtung Y+). Damit die TNC die vorgegebene Werkzeug-Orientierung erreichen kann, müssen Sie die Funktion **M128** aktivieren (siehe „Position der Werkzeugschneide beim Positionieren von Schwenkachsen beibehalten (TCPM): M128 (Software-Option 2)“ auf Seite 384). Die TNC positioniert dann die Drehachsen der Maschine automatisch so, dass das Werkzeug die vorgegebene Werkzeug-Orientierung mit der aktiven Korrektur erreicht.




Die TNC kann nicht bei allen Maschinen die Drehachsen automatisch positionieren. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

Beachten Sie, dass die TNC eine Korrektur um die definierten **Delta-Werte** durchführt. Ein in der Werkzeug-Tabelle definierter Werkzeug-Radius R hat keinen Einfluss auf die Korrektur.



### Achtung Kollisionsgefahr!

Bei Maschinen, deren Drehachsen nur einen eingeschränkten Verfahrbereich erlauben, können beim automatischen Positionieren Bewegungen auftreten, die beispielsweise eine 180°-Drehung des Tisches erfordern. Achten Sie auf Kollisionsgefahr des Kopfes mit dem Werkstück oder mit Spannmitteln.



Die Werkzeug-Orientierung können Sie auf zwei Arten definieren:

- Im LN-Satz durch Angabe der Komponenten TX, TY und TZ
- In einem L-Satz durch Angabe der Koordinaten der Drehachsen

#### Beispiel: Satz-Format mit Werkzeug-Orientierung

```
1 LN X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 TX+0,0078922 TY-0,8764339
TZ+0,2590319 RR F1000 M128
```

LN: Gerade mit 3D-Korrektur  
X, Y, Z: Korrigierte Koordinaten des Geraden-Endpunkts  
TX, TY, TZ: Komponenten des normierten Vektors für die Werkzeug-Orientierung  
RR: Werkzeug-Radiuskorrektur  
F: Vorschub  
M: Zusatzfunktion


#### Beispiel: Satz-Format mit Drehachsen

```
1 L X+31,737 Y+21,954 Z+33,165 B+12,357 C+5,896 RL F1000
M128
```

L: Gerade  
X, Y, Z: Korrigierte Koordinaten des Geraden-Endpunkts  
L: Gerade  
B, C: Koordinaten der Drehachsen für die Werkzeug-Orientierung  
RL: Radius-Korrektur  
F: Vorschub  
M: Zusatzfunktion







# 12

**Programmieren:  
Paletten-Verwaltung**



## 12.1 Paletten-Verwaltung

### Anwendung



Die Paletten-Verwaltung ist eine maschinenabhängige Funktion. Im folgenden wird der Standard-Funktionsumfang beschrieben. Beachten Sie zusätzlich Ihr Maschinenhandbuch.

Paletten-Tabellen werden in Bearbeitungs-Zentren mit Paletten-Wechslern eingesetzt: Die Paletten-Tabelle ruft für die verschiedenen Paletten die zugehörigen Bearbeitungs-Programme auf und aktiviert Presets, Nullpunkt-Verschiebungen und Nullpunkt-Tabellen.

Sie können Paletten-Tabellen auch verwenden, um verschiedene Programme mit unterschiedlichen Bezugspunkten hintereinander abzuarbeiten.



Wenn Sie Paletten-Tabellen erstellen oder verwalten, muss der Dateinamen immer mit einem Buchstaben beginnen.

Pos. mit Handeinsabe

Tabelle editieren  
Paletten Typ?

Datei: tnc:\nc\_prog\p30.p Zeile: 0 >>

| NR | TYPE | NAME   |
|----|------|--------|
| 0  | PAL  | PAL100 |
| 1  | PGN  | 3215.H |
| 2  | PGN  | 3217.H |

ANFANG ENDE SEITE SEITE ZEILE EINFÜGEN ZEILE LÖSCHEN SUCHEN

Paletten-Tabellen enthalten folgende Angaben:

- **TYPE** (Eintrag zwingend erforderlich):  
Kennung Palette oder NC-Programm (mit Taste ENT wählen)
- **NAME** (Eintrag zwingend erforderlich):  
Paletten-, bzw. Programm-Name. Die Paletten-Namen legt der Maschinenhersteller fest (Maschinenhandbuch beachten).  
Programm-Namen müssen im selben Verzeichnis gespeichert sein wie die Paletten-Tabelle, ansonsten müssen Sie den vollständigen Pfadnamen des Programms eingeben
- **PRESET** (Eintrag wahlweise):  
Preset-Nummer aus der Preset-Tabelle. Die hier definierte Preset-Nummer wird von der TNC als Werkstück-Bezugspunkt interpretiert.
- **DATUM** (Eintrag wahlweise):  
Name der Nullpunkt-Tabelle. Nullpunkt-Tabellen müssen im selben Verzeichnis gespeichert sein wie die Paletten-Tabelle, ansonsten müssen Sie den vollständigen Pfadnamen der Nullpunkt-Tabelle eingeben. Nullpunkte aus der Nullpunkt-Tabelle aktivieren Sie im NC-Programm mit dem Zyklus 7 **NULLPUNKT-VERSCHIEBUNG**

- **LOCATION** (Eintrag zwingend erforderlich):  
Der Eintrag „MA“ kennzeichnet, dass sich eine Palette bzw. Aufspannung auf der Maschine befindet und bearbeitet werden kann. Die TNC bearbeitet nur Paletten bzw. Aufspannungen die mit „MA“ gekennzeichnet sind. Drücken Sie die Taste ENT um „MA“ einzutragen. Mit der Taste NO ENT können Sie den Eintrag entfernen.
- **LOCK** (Eintrag wahlweise):  
Bearbeitung einer Paletten-Zeile sperren. Durch betätigen der Taste ENT wird die Abarbeitung mit dem Eintrag „\*“ als gesperrt gekennzeichnet. Mit der Taste NO ENT können Sie die Sperrung wieder aufheben. Sie können die Abarbeitung für einzelne Programme, Aufspannungen oder ganze Paletten sperren. Nicht gesperrte Zeilen (z.B. PGM) einer gesperrten Palette werden ebenfalls nicht bearbeitet.

| Editier-Funktion                                     | Softkey                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellen-Anfang wählen                               |    |
| Tabellen-Ende wählen                                 |    |
| Vorherige Tabellen-Seite wählen                      |    |
| Nächste Tabellen-Seite wählen                        |    |
| Zeile am Tabellen-Ende einfügen                      |    |
| Zeile am Tabellen-Ende löschen                       |   |
| Eingebbare Anzahl von Zeilen am Tabellenende anfügen |  |
| Hell hinterlegtes Feld kopieren                      |  |
| Kopiertes Feld einfügen                              |  |
| Zeilen-Anfang wählen                                 |  |
| Zeilen-Ende wählen                                   |  |
| Aktuellen Wert kopieren                              |  |
| Aktuellen Wert einfügen                              |  |



| Editier-Funktion                      | Softkey                        |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Aktuelles Feld editieren              | AKTUELLES<br>FELD<br>EDITIEREN |
| Sortieren nach Spalteninhalt          | SORTIEREN                      |
| Zusätzliche Funktionen z.B. Speichern | ZUSATZL.<br>FUNKT.             |
| Paletten-Typ zuweisen                 | PALETTE                        |

## Paletten-Tabelle wählen

- ▶ In der Betriebsart Programm-Einspeichern/Editieren oder Programmlauf Datei-Verwaltung wählen: Taste PGM MGT drücken
- ▶ Dateien vom Typ .P anzeigen: Softkeys TYP WÄHLEN und ALLE ANZEIGEN drücken
- ▶ Paletten-Tabelle mit Pfeil-Tasten wählen oder Namen für eine neue Tabelle eingeben
- ▶ Auswahl mit Taste ENT bestätigen

## Paletten-Datei verlassen

- ▶ Datei-Verwaltung wählen: Taste PGM MGT drücken
- ▶ Anderen Datei-Typ wählen: Softkey TYP WÄHLEN und Softkey für den gewünschten Datei-Typ drücken, z.B. ANZEIGEN .H
- ▶ Gewünschte Datei wählen



## Paletten-Datei abarbeiten



Per Maschinen-Parameter ist festgelegt, ob die Paletten-Tabelle satzweise oder kontinuierlich abgearbeitet wird.



Sie können zwischen der Tabellenansicht und der Formularansicht mit der Taste für die Bildschirm-Aufteilung wechseln.

- ▶ In der Betriebsart Programmlauf Satzfolge oder Programmlauf Einzelsatz Datei-Verwaltung wählen: Taste PGM MGT drücken
- ▶ Dateien vom Typ .P anzeigen: Softkeys TYP WÄHLEN und ANZEIGEN .P drücken
- ▶ Paletten-Tabelle mit Pfeil-Tasten wählen, mit Taste ENT bestätigen
- ▶ Paletten-Tabelle abarbeiten: Taste NC-Start drücken

### Bildschirm-Aufteilung beim Abarbeiten der Paletten-Tabelle

Wenn Sie den Programm-Inhalt und den Inhalt der Paletten-Tabelle gleichzeitig sehen wollen, dann wählen Sie die Bildschirm-Aufteilung PROGRAMM + PALETTE. Während des Abarbeitens stellt die TNC dann auf der linken Bildschirmseite das Programm und auf der rechten Bildschirmseite die Palette dar. Um den Programm-Inhalt vor dem Abarbeiten ansehen zu können gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Paletten-Tabelle wählen
- ▶ Mit Pfeiltasten Programm wählen, das Sie kontrollieren wollen
- ▶ Softkey PROGRAMM ÖFFNEN drücken: Die TNC zeigt das gewählte Programm am Bildschirm an. Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt im Programm blättern
- ▶ Zurück zur Paletten-Tabelle: Drücken Sie den Softkey END PGM







# 13

**Handbetrieb und  
Einrichten**



## 13.1 Einschalten, Ausschalten

### Einschalten



Das Einschalten und das Anfahren der Referenzpunkte sind maschinenabhängige Funktionen. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

Die Versorgungsspannung von TNC und Maschine einschalten.  
Danach zeigt die TNC folgenden Dialog an:

#### SYSTEM STARTUP

TNC wird gestartet

#### STROMUNTERBRECHUNG



TNC-Meldung, dass Stromunterbrechung vorlag –  
Meldung löschen

#### PLC-PROGRAMM ÜBERSETZEN

PLC-Programm der TNC wird automatisch übersetzt

#### STEUERSpannung FÜR RELAIS FEHLT



Steuerspannung einschalten. Die TNC überprüft die  
Funktion der Not-Aus-Schaltung

#### MANUELLER BETRIEB REFERENZPUNKTE ÜBERFAHREN



Referenzpunkte in vorgegebener Reihenfolge  
überfahren: Für jede Achse externe START-Taste  
drücken, oder



Referenzpunkte in beliebiger Reihenfolge überfahren:  
Für jede Achse externe Richtungstaste drücken und  
halten, bis Referenzpunkt überfahren ist



Wenn Ihre Maschine mit absoluten Messgeräten  
ausgerüstet ist, entfällt das Überfahren der  
Referenzmarken. Die TNC ist dann sofort nach dem  
Einschalten der Steuerspannung funktionsbereit.

Die TNC ist jetzt funktionsbereit und befindet sich in der Betriebsart Manueller Betrieb.



Die Referenzpunkte müssen Sie nur dann überfahren, wenn Sie die Maschinenachsen verfahren wollen. Wenn Sie nur Programme editieren oder testen wollen, dann wählen Sie nach dem Einschalten der Steuerspannung sofort die Betriebsart Programm-Einspeichern/Editieren oder Programm-Test.

Die Referenzpunkte können Sie dann nachträglich überfahren. Drücken Sie dazu in der Betriebsart Manueller Betrieb den Softkey REF.-PKT. ANFAHREN.

## Referenzpunkt überfahren bei geschwenkter Bearbeitungsebene



### Achtung Kollisionsgefahr!

Beachten Sie, dass die im Menü eingetragenen Winkelwerte mit den tatsächlichen Winkeln der Schwenkachse übereinstimmen.

Deaktivieren Sie die Funktion „Bearbeitungsebene schwenken“ vor dem überfahren der Referenzpunkte. Achten Sie darauf, dass keine Kollision entsteht. Fahren Sie das Werkzeug ggf. vorher frei.

Die TNC aktiviert automatisch die geschwenkte Bearbeitungsebene, falls diese Funktion beim Ausschalten der Steuerung aktiv war. Dann verfährt die TNC die Achsen beim Betätigen einer Achsrichtungstaste, im geschwenkten Koordinatensystem. Positionieren Sie das Werkzeug so, dass beim späteren Überfahren der Referenzpunkte keine Kollision entstehen kann. Zum Überfahren der Referenzpunkte müssen Sie die Funktion „Bearbeitungsebene schwenken“ deaktivieren, siehe „Manuelles Schwenken aktivieren“, Seite 444.



Wenn Sie diese Funktion nutzen, dann müssen Sie bei nicht absoluten Messgeräten die Position der Drehachsen, die die TNC dann in einem Überblendfenster anzeigt, bestätigen. Die angezeigte Position entspricht der letzten, vor dem Ausschalten aktiven Position der Drehachsen.

Sofern eine der Beiden zuvor aktiven Funktionen aktiv ist, hat die NC-START-Taste keine Funktion. Die TNC gibt eine entsprechende Fehlermeldung aus.



## Ausschalten

Um Datenverluste beim Ausschalten zu vermeiden, müssen Sie das Betriebssystem der TNC gezielt herunterfahren:

- Betriebsart Manuell wählen



- Funktion zum Herunterfahren wählen, nochmal mit Softkey JA bestätigen
- Wenn die TNC in einem Überblendfenster den Text **NOW IT IS SAFE TO TURN POWER OFF** anzeigt, dürfen Sie die Versorgungsspannung zur TNC unterbrechen



Willkürliches Ausschalten der TNC kann zu Datenverlust führen!

Beachten Sie, dass das Betätigen der END-Taste nach dem Herunterfahren der Steuerung zu einem Neustart der Steuerung führt. Auch das Ausschalten während dem Neustart kann zu Datenverlust führen!

## 13.2 Verfahren der Maschinenachsen

### Hinweis



Das Verfahren mit den externen Richtungstasten ist maschinenabhängig. Maschinenhandbuch beachten!

### Achse mit den externen Richtungstasten verfahren



Betriebsart Manueller Betrieb wählen



Externe Richtungstaste drücken und halten, solange Achse verfahren soll, oder



Achse kontinuierlich verfahren: Externe Richtungstaste gedrückt halten und externe START-Taste kurz drücken



Anhalten: Externe STOPP-Taste drücken

Mit beiden Methoden können Sie auch mehrere Achsen gleichzeitig verfahren. Den Vorschub, mit dem die Achsen verfahren, ändern Sie über den Softkey F, siehe „Spindeldrehzahl S, Vorschub F und Zusatzfunktion M“, Seite 414.



## Schrittweises Positionieren

Beim schrittweisen Positionieren verfhrt die TNC eine Maschinenachse um ein von Ihnen festgelegtes Schrittma.



Betriebsart Manuell oder El. Handrad whlen



Softkey-Leiste umschalten



Schrittweises Positionieren whlen: Softkey SCHRIITMASS auf EIN

**ZUSTELLUNG =**




Zustellung in mm eingeben, mit Taste ENT besttigen



Externe Richtungstaste drcken: beliebig oft positionieren



Der maximal eingebbare Wert fr eine Zustellung betrgt 10 mm.




# Verfahren mit dem elektronischen Handrad HR 410

Das tragbare Handrad HR 410 ist mit zwei Zustimmungstasten ausgerüstet. Die Zustimmungstasten befinden sich unterhalb des Sterngriffs.

Sie können die Maschinenachsen nur verfahren, wenn eine der Zustimmungstasten gedrückt ist (maschinenabhängige Funktion).

Das Handrad HR 410 verfügt über folgende Bedienelemente:

- 1 NOT-AUS-Taste
- 2 Handrad
- 3 Zustimmungstasten
- 4 Tasten zur Achswahl
- 5 Taste zur Übernahme der Ist-Position
- 6 Tasten zum Festlegen des Vorschubs (langsam, mittel, schnell; Vorschübe werden vom Maschinenhersteller festgelegt)
- 7 Richtung, in die die TNC die gewählte Achse verfährt
- 8 Maschinen-Funktionen (werden vom Maschinenhersteller festgelegt)



Die roten Anzeigen signalisieren, welche Achse und welchen Vorschub Sie gewählt haben.

Verfahren mit dem Handrad ist bei aktivem **M118** auch während des Programmlaufs möglich.

## Verfahren



Betriebsart El. Handrad wählen



Zustimmungstaste gedrückt halten



Achse wählen



Vorschub wählen



Aktive Achse in Richtung + verfahren, oder



Aktive Achse in Richtung – verfahren



## 13.3 Spindeldrehzahl S, Vorschub F und Zusatzfunktion M

### Anwendung

In den Betriebsarten Manueller Betrieb und El. Handrad geben Sie Spindeldrehzahl S, Vorschub F und Zusatzfunktion M über Softkeys ein. Die Zusatzfunktionen sind in „7. Programmieren: Zusatzfunktionen“ beschrieben.



Der Maschinenhersteller legt fest, welche Zusatzfunktionen M Sie nutzen können und welche Funktion sie haben.

### Werte eingeben

#### Spindeldrehzahl S, Zusatzfunktion M



Eingabe für Spindeldrehzahl wählen: Softkey S

#### SPINDELDREHZAHL S=

1000



Spindeldrehzahl eingeben und mit der externen START-Taste übernehmen

Die Spindeldrehung mit der eingegebenen Drehzahl S starten Sie mit einer Zusatzfunktion M. Eine Zusatzfunktion M geben Sie auf die gleiche Weise ein.

#### Vorschub F

Die Eingabe eines Vorschub F müssen Sie anstelle mit der externen START-Taste mit der Taste ENT bestätigen.

Für den Vorschub F gilt:

- Wenn  $F=0$  eingegeben, dann wirkt der kleinste Vorschub aus Maschinen-Parameter **manualFeed**
- Überschreitet der eingegebene Vorschub den in Maschinen-Parameter **maxFeed** definierten Wert, dann wirkt der im Maschinen-Parameter eingetragene Wert
- F bleibt auch nach einer Stromunterbrechung erhalten

## Spindeldrehzahl und Vorschub ändern

Mit den Override-Drehknöpfen für Spindeldrehzahl S und Vorschub F lässt sich der eingestellte Wert von 0% bis 150% ändern.



Der Override-Drehknopf für die Spindeldrehzahl wirkt nur bei Maschinen mit stufenlosem Spindelantrieb.



Die Vorschubbegrenzung ist maschinenabhängig. Maschinenhandbuch beachten!



## 13.4 Bezugspunkt-Setzen ohne 3D-Tastsystem

### Hinweis



Bezugspunkt-Setzen mit 3D-Tastsystem: (siehe „Bezugspunkt-Setzen mit 3D-Tastsystem (Software-Option Touch probe functions)“ auf Seite 434).

Beim Bezugspunkt-Setzen setzen Sie die Anzeige der TNC auf die Koordinaten einer bekannten Werkstück-Position.

### Vorbereitung

- ▶ Werkstück aufspannen und ausrichten
- ▶ Nullwerkzeug mit bekanntem Radius einwechseln
- ▶ Sicherstellen, dass die TNC Ist-Positionen anzeigt



## Bezugspunkt setzen mit Achstasten



### Schutzmaßnahme

Falls die Werkstück-Oberfläche nicht angekratzt werden darf, wird auf das Werkstück ein Blech bekannter Dicke  $d$  gelegt. Für den Bezugspunkt geben Sie dann einen um  $d$  größeren Wert ein.



Betriebsart **Manueller Betrieb** wählen



Werkzeug vorsichtig verfahren, bis es das Werkstück berührt (ankratzt)




Achse wählen

### BEZUGSPUNKT-SETZEN Z=



Nullwerkzeug, Spindelachse: Anzeige auf bekannte Werkstück-Position (z.B. 0) setzen oder Dicke  $d$  des Blechs eingeben. In der Bearbeitungsebene: Werkzeug-Radius berücksichtigen



Die Bezugspunkte für die verbleibenden Achsen setzen Sie auf die gleiche Weise.

Wenn Sie in der Zustellachse ein voreingestelltes Werkzeug verwenden, dann setzen Sie die Anzeige der Zustellachse auf die Länge  $L$  des Werkzeugs bzw. auf die Summe  $Z=L+d$ .



Den über die Achstasten gesetzten Bezugspunkt speichert die TNC automatisch in der Zeile 0 der Preset-Tabelle.

# Bezugspunkt-Verwaltung mit der Preset-Tabelle



Die Preset-Tabelle sollten Sie unbedingt verwenden, wenn

- Ihre Maschine mit Drehachsen (Schwenktisch oder Schwenkkopf) ausgerüstet ist und Sie mit der Funktion Bearbeitungsebene schwenken arbeiten
- Ihre Maschine mit einem Kopfwechsel-System ausgerüstet ist
- Sie bisher an älteren TNC-Steuerungen mit REF-bezogenen Nullpunkt-Tabellen gearbeitet haben
- Sie mehrere gleiche Werkstücke bearbeiten wollen, die mit unterschiedlicher Schiefelage aufgespannt sind

Die Preset-Tabelle darf beliebig viele Zeilen (Bezugspunkte) enthalten. Um die Dateigröße und die Verarbeitungs-Geschwindigkeit zu optimieren, sollten Sie nur so viele Zeilen verwenden, wie Sie für Ihre Bezugspunkt-Verwaltung auch benötigen.

Neue Zeilen können Sie aus Sicherheitsgründen nur am Ende der Preset-Tabelle einfügen.

Manueller Betrieb

Programmieren

Kommentar?

| NO | X      | Y        | Z        | SPC      |
|----|--------|----------|----------|----------|
| 0  |        |          |          |          |
| 1  | UP-1   | -122.480 | -355.433 | -374.07  |
| 2  | UP-2   | -298.222 | -355.385 | -374.043 |
| 3  | UP-3   | -288.221 | -355.482 | -374.092 |
| 4  |        |          |          |          |
| 5  | CENTER | -294.445 | -384.002 |          |
| 6  |        |          |          |          |
| 7  |        |          |          |          |
| 8  |        |          |          |          |
| 9  |        |          |          |          |

Textbreite 16

TNC:\table\preset.pr

X

+122.798

Y

+355.433

Z

+297.068

C

+0.000

B

+0.000

IST

1

T

S

Z

S

2500

F

0mm/min

OUT

100%

M

3/3

ANFANG

ENDE

SEITE

SEITE

PRESET

ANDERN

BASIS-

TRANSFORM.

OFFSET

PRESET

AKTI-

VIEREN

ENDE

## Bezugspunkte in der Preset-Tabelle speichern

Die Preset-Tabelle hat den Namen **PRESET.PR** und ist im Verzeichnis **TNC:\table\** gespeichert. **PRESET.PR** ist in der Betriebsart **Manue11** und **E1. Handrad** nur editierbar, wenn der Softkey **PRESET ÄNDERN** gedrückt wurde.

Das Kopieren der Preset-Tabelle in ein anderes Verzeichnis (zur Datensicherung) ist erlaubt. Zeilen, die von Ihrem Maschinenhersteller schreibgeschützt wurden, sind auch in den kopierten Tabellen grundsätzlich schreibgeschützt, können also von Ihnen nicht verändert werden.

Verändern Sie in den kopierten Tabellen die Anzahl der Zeilen grundsätzlich nicht! Dies könnte zu Problemen führen, wenn Sie die Tabelle wieder aktivieren wollen.

Um die in ein anderes Verzeichnis kopierte Preset-Tabelle zu aktivieren, müssen Sie diese wieder in das Verzeichnis **TNC:\table\** zurückkopieren.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Bezugspunkte/Grunddrehungen in der Preset-Tabelle zu speichern:

- Über Antast-Zyklen in der Betriebsart **Manue11** bzw. **E1. Handrad** (siehe Kapitel 14)
- Über die Antast-Zyklen 400 bis 402 und 410 bis 419 im Automatik-Betrieb (siehe Benutzer-Handbuch Zyklen, Kapitel 14 und 15)
- Manuelles eintragen (siehe nachfolgende Beschreibung)



Grunddrehungen aus der Preset-Tabelle drehen das Koordinatensystem um den Preset, der in derselben Zeile steht wie die Grunddrehung.

Achten Sie beim Setzen des Bezugspunktes darauf, dass die Position der Schwenkachsen mit den entsprechenden Werten des 3D ROT-Menüs übereinstimmt. Daraus folgt:

- Bei inaktiver Funktion Bearbeitungsebene Schwenken muss die Positionsanzeige der Drehachsen = 0° sein (ggf. Drehachsen abnullen)
- Bei aktiver Funktion Bearbeitungsebene Schwenken müssen die Positionsanzeigen der Drehachsen und die eingetragenen Winkel im 3D ROT-Menü übereinstimmen

Die Zeile 0 in der Preset-Tabelle ist grundsätzlich schreibgeschützt. Die TNC speichert in der Zeile 0 immer den Bezugspunkt, den Sie zuletzt manuell über die Achstasten oder per Softkey gesetzt haben. Ist der manuell gesetzte Bezugspunkt aktiv, zeigt die TNC in der Status-Anzeige den Text **PR MAN(0)** an



## Bezugspunkte manuell in der Preset-Tabelle speichern

Um Bezugspunkte in der Preset-Tabelle speichern zu können, gehen Sie wie folgt vor



Betriebsart **Manueller Betrieb** wählen



Werkzeug vorsichtig verfahren, bis es das Werkstück berührt (ankratzt), oder Messuhr entsprechend positionieren



Preset-Tabelle anzeigen lassen: Die TNC öffnet die Preset-Tabelle und setzt den Cursor auf die aktive Tabellenzeile



Funktionen zur Preset-Eingabe wählen: Die TNC zeigt in der Softkey-Leiste die verfügbaren Eingabemöglichkeiten an. Beschreibung der Eingabemöglichkeiten: siehe nachfolgende Tabelle



Zeile in der Preset-Tabelle wählen, die Sie ändern wollen (Zeilennummer entspricht der Preset-Nummer)



Ggf. Spalte (Achse) in der Preset-Tabelle wählen, die Sie ändern wollen



Per Softkey eine der verfügbaren Eingabemöglichkeiten wählen (siehe nachfolgende Tabelle)

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Softkey                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Ist-Position des Werkzeugs (der Messuhr) als neuen Bezugspunkt direkt übernehmen: Funktion speichert den Bezugspunkt nur in der Achse ab, in der das Hellfeld gerade steht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Der Ist-Position des Werkzeugs (der Messuhr) einen beliebigen Wert zuweisen: Funktion speichert den Bezugspunkt nur in der Achse ab, in der das Hellfeld gerade steht. Gewünschten Wert im Überblendfenster eingeben                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Einen bereits in der Tabelle gespeicherten Bezugspunkt inkremental verschieben: Funktion speichert den Bezugspunkt nur in der Achse ab, in der das Hellfeld gerade steht. Gewünschten Korrekturwert vorzeichenrichtig im Überblendfenster eingeben. Bei aktiver inch-Anzeige: Wert in inch eingeben, die TNC rechnet intern den eingegebenen Wert nach mm um                                                                                                                                                      |    |
| Neuen Bezugspunkt ohne Verrechnung der Kinematik direkt eingeben (achsspezifisch). Diese Funktion nur dann verwenden, wenn Ihre Maschine mit einem Rundtisch ausgerüstet ist und Sie durch direkte Eingabe von 0 den Bezugspunkt in die Rundtisch-Mitte setzen wollen. Funktion speichert den Wert nur in der Achse ab, in der das Hellfeld gerade steht. Gewünschten Wert im Überblendfenster eingeben. Bei aktiver inch-Anzeige: Wert in inch eingeben, die TNC rechnet intern den eingegebenen Wert nach mm um |    |
| Ansicht BASISTRANSFORMATION/ACHSOFFSET wählen. In der Standardansicht BASISTRANSFORMATION werden die Spalten X, Y und Z angezeigt. Maschinenabhängig werden zusätzlich die Spalten SPA, SPB und SPC angezeigt. Hier speichert die TNC die Grunddrehung (bei Werkzeugachse Z verwendet die TNC die Spalte SPC). In der Ansicht OFFSET werden Offset-Werte zum Preset angezeigt.                                                                                                                                    |  |
| Den momentan aktiven Bezugspunkt in eine wählbare Tabellenzeile schreiben: Funktion speichert den Bezugspunkt in allen Achsen ab und aktiviert die jeweilige Tabellenzeile dann automatisch. Bei aktiver inch-Anzeige: Wert in inch eingeben, die TNC rechnet intern den eingegebenen Wert nach mm um                                                                                                                                                                                                             |  |



## Preset-Tabelle editieren

| Editor-Funktion im Tabellenmodus                                                               | Softkey                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabellen-Anfang wählen                                                                         |    |
| Tabellen-Ende wählen                                                                           |    |
| Vorherige Tabellen-Seite wählen                                                                |    |
| Nächste Tabellen-Seite wählen                                                                  |    |
| Funktionen zur Preset-Eingabe wählen                                                           |    |
| Auswahl Basistransformation/Achsoffset anzeigen                                                |    |
| Den Bezugspunkt der aktuell angewählten Zeile der Preset-Tabelle aktivieren                    |    |
| Eingebbare Anzahl von Zeilen am Tabellenende anfügen (2. Softkey-Leiste)                       |    |
| Hell hinterlegtes Feld kopieren (2. Softkey-Leiste)                                            |    |
| Kopiertes Feld einfügen (2. Softkey-Leiste)                                                    |    |
| Aktuell angewählte Zeile zurücksetzen: Die TNC trägt in alle Spalten - ein (2. Softkey-Leiste) |   |
| Einzelne Zeile am Tabellen-Ende einfügen (2. Softkey-Leiste)                                   |  |
| Einzelne Zeile am Tabellen-Ende löschen (2. Softkey-Leiste)                                    |  |



## Bezugspunkt aus der Preset-Tabelle in der Betriebsart Manuell aktivieren



Beim Aktivieren eines Bezugspunktes aus der Preset-Tabelle, setzt die TNC eine aktive Nullpunkt-Verschiebung, Spiegelung, Drehung und Massfaktor zurück.

Eine Koordinaten-Umrechnung die Sie über Zyklus 19, Bearbeitungsebene schwenken oder die PLANE-Funktion programmiert haben, bleibt dagegen aktiv.



Betriebsart **Manueller Betrieb** wählen



Preset-Tabelle anzeigen lassen



Bezugspunkt-Nummer wählen, die Sie aktivieren wollen, oder



über die Taste GOTO die Bezugspunkt-Nummer wählen, die Sie aktivieren wollen, mit der Taste ENT bestätigen



Bezugspunkt aktivieren



Aktivieren des Bezugspunktes bestätigen. Die TNC setzt die Anzeige und – wenn definiert – die Grunddrehung



Preset-Tabelle verlassen

## Bezugspunkt aus der Preset-Tabelle in einem NC-Programm aktivieren

Um Bezugspunkte aus der Preset-Tabelle während des Programmlaufs zu aktivieren, benutzen Sie den Zyklus 247. Im Zyklus 247 definieren Sie lediglich die Nummer des Bezugspunktes den Sie aktivieren wollen (siehe Benutzer-Handbuch Zyklen, Zyklus 247 BEZUGSPUNKT-SETZEN).



# 13.5 3D-Tastsystem verwenden (Software-Option Touch probe functions)

## Übersicht

In der Betriebsart Manueller Betrieb stehen Ihnen folgende Tastsystem-Zyklen zur Verfügung:



HEIDENHAIN übernimmt die Gewährleistung für die Funktion der Antastzyklen nur dann, wenn HEIDENHAIN-Tastsysteme eingesetzt werden.

Falls Sie Antastfunktionen in der geschwenkten Bearbeitungsebene nutzen, müssen Sie 3D-ROT für die Betriebsarten Manuell und Automatik auf **Aktiv** setzen.

| Funktion                                    | Softkey | Seite                          |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Wirksame Länge kalibrieren                  |         | Seite 429                      |
| Wirksamen Radius kalibrieren                |         | Seite 430                      |
| Grunddrehung über eine Gerade ermitteln     |         | Seite 433                      |
| Bezugspunkt-Setzen in einer wählbaren Achse |         | Seite 434                      |
| Ecke als Bezugspunkt setzen                 |         | Seite 435                      |
| Kreismittelpunkt als Bezugspunkt setzen     |         | Seite 436                      |
| Verwaltung der Tastsystemdaten              |         | Siehe Benutzer-Handbuch Zyklen |



Weitere Informationen zur Tastsystem-Tabelle finden Sie im Benutzer-Handbuch Zyklenprogrammierung.



## Tastensystem-Zyklus wählen

- Betriebsart Manueller Betrieb oder El. Handrad wählen



- Antastfunktionen wählen: Softkey ANTAST-FUNKTION drücken. Die TNC zeigt weitere Softkeys: Siehe Tabelle oben



- Tastensystem-Zyklus wählen: z.B. Softkey ANTASTEN ROT drücken, die TNC zeigt am Bildschirm das entsprechende Menü an



## Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in eine Nullpunkt-Tabelle schreiben



Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Messwerte im Werkstück-Koordinatensystem speichern wollen. Wenn Sie Messwerte im maschinenfesten Koordinatensystem (REF-Koordinaten) speichern wollen, verwenden Sie den Softkey EINTRAG PRESET TABELLE (siehe „Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in die Preset-Tabelle schreiben“ auf Seite 427).

Über den Softkey EINTRAG NULLPUNKT TABELLE kann die TNC, nachdem ein beliebiger Tastsystem-Zyklus ausgeführt wurde, die Messwerte in eine Nullpunkt-Tabelle schreiben:

- ▶ Beliebige Antastfunktion durchführen
- ▶ Gewünschte Koordinaten des Bezugspunkts in die dafür angebotenen Eingabefelder eintragen (abhängig vom ausgeführten Tastsystem-Zyklus)
- ▶ Nullpunkt-Nummer im Eingabefeld **Nummer in Tabelle** = eingeben
- ▶ Softkey EINTRAG NULLPUNKT TABELLE drücken, Die TNC speichert den Nullpunkt unter der eingegeben Nummer in die angegebene Nullpunkt-Tabelle

## Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in die Preset-Tabelle schreiben



Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Messwerte im maschinenfesten Koordinatensystem (REF-Koordinaten) speichern wollen. Wenn Sie Messwerte im Werkstück-Koordinatensystem speichern wollen, verwenden Sie den Softkey EINTRAG NULLPUNKT TABELLE (siehe „Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in eine Nullpunkt-Tabelle schreiben“ auf Seite 426).

Über den Softkey EINTRAG PRESET TABELLE kann die TNC, nachdem ein beliebiger Tastsystem-Zyklus ausgeführt wurde, die Messwerte in die Preset-Tabelle schreiben. Die Messwerte werden dann bezogen auf das maschinenfeste Koordinatensystem (REF-Koordinaten) gespeichert. Die Preset-Tabelle hat den Namen PRESET.PR und ist im Verzeichnis TNC:\table\ gespeichert.

- ▶ Beliebige Antastfunktion durchführen
- ▶ Gewünschte Koordinaten des Bezugspunkts in die dafür angebotenen Eingabefelder eintragen (abhängig vom ausgeführten Tastsystem-Zyklus)
- ▶ Preset-Nummer im Eingabefeld **Nummer in Tabelle:** eingeben
- ▶ Softkey EINTRAG PRESET TABELLE drücken: Die TNC speichert den Nullpunkt unter der eingegeben Nummer in die Preset-Tabelle



## 13.6 3D-Tastsystem kalibrieren (Software-Option Touch probe functions)

### Einführung

Um den tatsächlichen Schalterpunkt eines 3D-Tastsystems exakt bestimmen zu können, müssen Sie das Tastsystem kalibrieren, ansonsten kann die TNC keine exakten Messergebnisse ermitteln.



Tastsystem immer kalibrieren bei:

- Inbetriebnahme
- Taststift-Bruch
- Taststift-Wechsel
- Änderung des Antastvorschubs
- Unregelmäßigkeiten, beispielsweise durch Erwärmung der Maschine
- Änderung der aktiven Werkzeugachse

Beim Kalibrieren ermittelt die TNC die „wirksame“ Länge des Taststifts und den „wirksamen“ Radius der Tastkugel. Zum Kalibrieren des 3D-Tastsystems spannen Sie einen Einstellring mit bekannter Höhe und bekanntem Innenradius auf den Maschinentisch.

## Kalibrieren der wirksamen Länge



HEIDENHAIN übernimmt die Gewährleistung für die Funktion der Antastzyklen nur dann, wenn HEIDENHAIN-Tastsysteme eingesetzt werden.

Falls Sie Antastfunktionen in der geschwenkten Bearbeitungsebene nutzen, müssen Sie 3D-ROT für die Betriebsarten Manuell und Automatik auf **Aktiv** setzen.




Die wirksame Länge des Tastsystems bezieht sich immer auf den Werkzeug-Bezugspunkt. In der Regel legt der Maschinenhersteller den Werkzeug-Bezugspunkt auf die Spindelnase.

- Bezugspunkt in der Spindel-Achse so setzen, dass für den Maschinentisch gilt:  $Z=0$ .



- Kalibrier-Funktion für die Tastsystem-Länge wählen: Softkey ANTAST-FUNKTION und KAL. L drücken. Die TNC zeigt ein Menü-Fenster mit vier Eingabefeldern
- Werkzeug-Achse eingeben (Achstaste)
- **Bezugspunkt**: Höhe des Einstellrings eingeben
- **Wirksamer Kugelradius** und **Wirksame Länge** erfordern keine Eingabe
- Tastsystem dicht über die Oberfläche des Einstellrings fahren
- Wenn nötig Verfahrensrichtung ändern: über Softkey oder Pfeiltasten wählen
- Oberfläche antasten: Externe START-Taste drücken



## Wirksamen Radius kalibrieren und Tastsystem-Mittenversatz ausgleichen



HEIDENHAIN übernimmt die Gewährleistung für die Funktion der Antastzyklen nur dann, wenn HEIDENHAIN-Tastsysteme eingesetzt werden.

Falls Sie Antastfunktionen in der geschwenkten Bearbeitungsebene nutzen, müssen Sie 3D-ROT für die Betriebsarten Manuell und Automatik auf **Aktiv** setzen.

Die Tastsystem-Achse fällt normalerweise nicht genau mit der Spindelachse zusammen. Die Kalibrier-Funktion erfasst den Versatz zwischen Tastsystem-Achse und Spindelachse und gleicht ihn rechnerisch aus.

Abhängig von dem Eintrag in der Spalte TRACK der Tastsystem-Tabelle (Spindelnachführung aktiv/inaktiv), läuft die Kalibrier-Routine unterschiedlich ab. Während bei aktiver Spindelnachführung der Kalibriervorgang mit einem einzigen NC-Start abläuft, können Sie bei inaktiver Spindelnachführung entscheiden, ob Sie den Mittenversatz kalibrieren wollen oder nicht.

Bei der Mittenversatz-Kalibrierung dreht die TNC das 3D-Tastsystem um 180°. Die Drehung wird durch eine Zusatz-Funktion ausgelöst, die der Maschinenhersteller im Maschinen-Parameter mStrobeUTurn festlegt.

Gehen Sie beim manuellen Kalibrieren wie folgt vor:

- Tastkugel im Manuellen Betrieb in die Bohrung des Einstellrings positionieren




- Kalibrier-Funktion für den Tastkugel-Radius und den Tastsystem-Mittenversatz wählen: Softkey KAL. R drücken
- Werkzeug-Achse wählen, Radius des Einstellrings eingeben
- Antasten: 4x externe START-Taste drücken. Das 3D-Tastsystem tastet in jede Achsrichtung eine Position der Bohrung an und errechnet den wirksamen Tastkugel-Radius
- Wenn Sie die Kalibrierfunktion jetzt beenden möchten, dann Softkey ENDE drücken



Um den Tastkugel-Mittenversatz zu bestimmen, muss die TNC vom Maschinenhersteller vorbereitet sein. Maschinenhandbuch beachten!



- Tastkugel-Mittenversatz bestimmen: Softkey 180° drücken. Die TNC dreht das Tastsystem um 180°
- Antasten: 4 x externe START-Taste drücken. Das 3D-Tastsystem tastet in jede Achsrichtung eine Position in der Bohrung und errechnet den Tastsystem-Mittenversatz



# Kalibrier-Werte anzeigen

Die TNC speichert wirksame Länge und wirksamen Radius des Tastsystems in der Werkzeuggesteuer-Tabelle. Den Tastsystem-Mittensversatz speichert die TNC in der Tastsystem-Tabelle, in den Spalten **CAL\_OF1** (Hauptachse) und **CAL\_OF2** (Nebenachse). Um die gespeicherten Werte anzuzeigen, drücken Sie den Softkey Tastsystem-Tabelle.



Beachten Sie, dass Sie die richtige Werkzeug-Nummer aktiv haben, wenn Sie das Tastsystem verwenden, unabhängig davon, ob Sie einen Tastsystem-Zyklus im Automatik-Betrieb oder im Manuellen Betrieb abarbeiten wollen.

Die ermittelten Kalibrier-Werte werden erst nach einem (ggf. erneuten) Werkzeug Aufruf verrechnet.



Weitere Informationen zur Tastsystem-Tabelle finden Sie im Benutzer-Handbuch Zyklusprogrammierung.

Tabelle editieren

Program-Test

Auswahl des Tastsystems

Datei: tnc:\table\tschprobe.tp      Zeile: 0      >>

| NO | TYPE  | CAL_OF1 | CAL_OF2 | CAL_RANG | F   | FMAX  |
|----|-------|---------|---------|----------|-----|-------|
| 1  | T0120 | +0      | +0      | 0        | 500 | +2000 |
| 2  | T0120 | +0      | +0      | 0        | 500 | +2000 |

ANFANG

ENDE

SEITE

SEITE

EDITIEREN

AUS EIN

SUCHEN

ENDE

TIME



## 13.7 Werkstück-Schiefelage mit 3D-Tastsystem kompensieren (Software-Option Touch probe functions)

### Einführung



HEIDENHAIN übernimmt die Gewährleistung für die Funktion der Antastzyklen nur dann, wenn HEIDENHAIN-Tastsysteme eingesetzt werden.

Falls Sie Antastfunktionen in der geschwenkten Bearbeitungsebene nutzen, müssen Sie 3D-ROT für die Betriebsarten Manuell und Automatik auf **Aktiv** setzen.

Eine schiefe Werkstück-Aufspannung kompensiert die TNC rechnerisch durch eine „Grunddrehung“.

Dazu setzt die TNC den Drehwinkel auf den Winkel, den eine Werkstückfläche mit der Winkelbezugsachse der Bearbeitungsebene einschließen soll. Siehe Bild rechts.


Die TNC speichert die Grunddrehung, abhängig von der Werkzeug-Achse, in den Spalten SPA, SPB oder SPC der Preset-Tabelle.



Antastrichtung zum Messen der Werkstück-Schiefelage immer senkrecht zur Winkelbezugsachse wählen.

Damit die Grunddrehung im Programmlauf richtig verrechnet wird, müssen Sie im ersten Verfahrenssatz beide Koordinaten der Bearbeitungsebene programmieren.

Eine Grunddrehung können Sie auch in Kombination mit der PLANE-Funktion verwenden, Sie müssen in diesem Fall zuerst die Grunddrehung und dann die PLANE-Funktion aktivieren.



## Grunddrehung ermitteln



- ▶ Antastfunktion wählen: Softkey ANTASTEN ROT drücken
- ▶ Tastsystem in die Nähe des ersten Antastpunkts positionieren
- ▶ Antastrichtung senkrecht zur Winkelbezugsachse wählen: Achse und Richtung über Softkey wählen
- ▶ Antasten: Externe START-Taste drücken
- ▶ Tastsystem in die Nähe des zweiten Antastpunkts positionieren
- ▶ Antasten: Externe START-Taste drücken. Die TNC ermittelt die Grunddrehung und zeigt den Winkel hinter dem Dialog **Drehwinkel** = an
- ▶ Grunddrehung aktivieren: Softkey GRUNDDREHUNG SETZEN drücken
- ▶ Antastfunktion beenden: Softkey ENDE drücken

## Grunddrehung in der Preset-Tabelle speichern

- ▶ Nach dem Antast-Vorgang die Preset-Nummer im Eingabefeld **Numer in Tabelle:** eingeben, in der die TNC die aktive Grunddrehung speichern soll
- ▶ Softkey EINTRAG PRESET TABELLE drücken, um die Grunddrehung in der Preset-Tabelle zu speichern

## Grunddrehung anzeigen

Der Winkel der Grunddrehung steht nach erneutem Wählen von ANTASTEN ROT in der Drehwinkel-Anzeige. Die TNC zeigt den Drehwinkel auch in der zusätzlichen Statusanzeige an (STATUS POS.)

In der Status-Anzeige wird ein Symbol für die Grunddrehung eingeblendet, wenn die TNC die Maschinen-Achsen entsprechend der Grunddrehung verfährt.

## Grunddrehung aufheben

- ▶ Antastfunktion wählen: Softkey ANTASTEN ROT drücken
- ▶ Drehwinkel „0“ eingeben, mit Softkey GRUNDDREHUNG SETZEN übernehmen
- ▶ Antastfunktion beenden: Taste Softkey drücken



# 13.8 Bezugspunkt-Setzen mit 3D-Tastsystem (Software-Option Touch probe functions)

## Übersicht

Die Funktionen zum Bezugspunkt-Setzen am ausgerichteten Werkstück wählen Sie mit folgenden Softkeys:

| Softkey                                                                           | Funktion                                         | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|  | Bezugspunkt-Setzen in einer beliebigen Achse mit | Seite 434 |
|  | Ecke als Bezugspunkt setzen                      | Seite 435 |
|  | Kreismittelpunkt als Bezugspunkt setzen          | Seite 436 |

## Bezugspunkt-Setzen in einer beliebigen Achse




- ▶ Antastfunktion wählen: Softkey ANTASTEN POS drücken
- ▶ Tastsystem in die Nähe des Antastpunkts positionieren
- ▶ Antastrichtung und gleichzeitig Achse wählen, für die der Bezugspunkt gesetzt wird, z.B. Z in Richtung Z-antasten: Über Softkey wählen
- ▶ Antasten: Externe START-Taste drücken
- ▶ **Bezugspunkt:** Soll-Koordinate eingeben, mit Softkey BEZUGSP. SETZEN übernehmen, siehe „Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in eine Nullpunkt-Tabelle schreiben“, Seite 426
- ▶ Antast-Funktion beenden: Softkey END drücken



HEIDENHAIN übernimmt die Gewährleistung für die Funktion der Antastzyklen nur dann, wenn HEIDENHAIN-Tastsysteme eingesetzt werden.

Falls Sie Antastfunktionen in der geschwenkten Bearbeitungsebene nutzen, müssen Sie 3D-ROT für die Betriebsarten Manuell und Automatik auf **Aktiv** setzen.



## Ecke als Bezugspunkt




- ▶ Antastfunktion wählen: Softkey ANTASTEN P drücken
- ▶ Tastsystem in die Nähe des ersten Antastpunkts auf der ersten Werkstück-Kante positionieren
- ▶ Antastrichtung wählen: Über Softkey wählen
- ▶ Antasten: Externe START-Taste drücken
- ▶ Tastsystem in die Nähe des zweiten Antastpunkts auf der gleichen Kante positionieren
- ▶ Antasten: Externe START-Taste drücken
- ▶ Tastsystem in die Nähe des ersten Antastpunkts auf der zweiten Werkstück-Kante positionieren
- ▶ Antastrichtung wählen: Über Softkey wählen
- ▶ Antasten: Externe START-Taste drücken
- ▶ Tastsystem in die Nähe des zweiten Antastpunkts auf der gleichen Kante positionieren
- ▶ Antasten: Externe START-Taste drücken
- ▶ **Bezugspunkt:** Beide Koordinaten des Bezugspunkts im Menüfenster eingeben, mit Softkey BEZUGSP. SETZEN übernehmen, oder siehe „Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in die Preset-Tabelle schreiben“, Seite 427)
- ▶ Antast-Funktion beenden: Softkey ENDE drücken



HEIDENHAIN übernimmt die Gewährleistung für die Funktion der Antastzyklen nur dann, wenn HEIDENHAIN-Tastsysteme eingesetzt werden.

Falls Sie Antastfunktionen in der geschwenkten Bearbeitungsebene nutzen, müssen Sie 3D-ROT für die Betriebsarten Manuell und Automatik auf **Aktiv** setzen.



## Kreismittelpunkt als Bezugspunkt

Mittelpunkte von Bohrungen, Kreistaschen, Vollzylindern, Zapfen, kreisförmigen Inseln usw. können Sie als Bezugspunkte setzen.

### Innenkreis:

Die TNC tastet die Kreis-Innenwand in alle vier Koordinatenachsen-Richtungen an.

Bei unterbrochenen Kreisen (Kreisbögen) können Sie die Antastrichtung beliebig wählen.

- Tastkugel ungefähr in die Kreismitte positionieren



- Antastfunktion wählen: Softkey ANTASTEN CC wählen
- Antasten: Externe START-Taste viermal drücken. Das Tastsystem tastet nacheinander 4 Punkte der Kreis-Innenwand an
- **Bezugspunkt:** Im Menüfenster beide Koordinaten des Kreismittelpunkts eingeben, mit Softkey BEZUGSP. SETZEN übernehmen, oder Werte in eine Tabelle schreiben (siehe „Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in eine Nullpunkt-Tabelle schreiben“, Seite 426, oder siehe „Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in die Preset-Tabelle schreiben“, Seite 427)
- Antastfunktion beenden: Softkey END drücken

### Außenkreis:



- Tastkugel in die Nähe des ersten Antastpunkts außerhalb des Kreises positionieren
- Antastrichtung wählen: Entsprechenden Softkey wählen
- Antasten: Externe START-Taste drücken
- Antastvorgang für die übrigen 3 Punkte wiederholen. Siehe Bild rechts unten
- **Bezugspunkt:** Koordinaten des Bezugspunkts eingeben, mit Softkey BEZUGSP. SETZEN übernehmen, oder Werte in eine Tabelle schreiben (siehe „Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in eine Nullpunkt-Tabelle schreiben“, Seite 426, oder siehe „Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in die Preset-Tabelle schreiben“, Seite 427)
- Antast-Funktion beenden: Softkey END drücken

Nach dem Antasten zeigt die TNC die aktuellen Koordinaten des Kreismittelpunkts und den Kreisradius PR an.



HEIDENHAIN übernimmt die Gewährleistung für die Funktion der Antastzyklen nur dann, wenn HEIDENHAIN-Tastsysteme eingesetzt werden.

Falls Sie Antastfunktionen in der geschwenkten Bearbeitungsebene nutzen, müssen Sie 3D-ROT für die Betriebsarten Manuell und Automatik auf **Aktiv** setzen.



## Werkstücke vermessen mit 3D-Tastsystem

Sie können das Tastsystem in den Betriebsarten Manuell und El. Handrad auch verwenden, um einfache Messungen am Werkstück durchzuführen. Für komplexere Messaufgaben stehen zahlreiche programmierbare Antast-Zyklen zur Verfügung (siehe Benutzer-Handbuch Zyklen, Kapitel 16, Werkstücke automatisch kontrollieren). Mit dem 3D-Tastsystem bestimmen Sie:

- Positions-Koordinaten und daraus
- Maße und Winkel am Werkstück

### Koordinate einer Position am ausgerichteten Werkstück bestimmen



- ▶ Antastfunktion wählen: Softkey ANTASTEN POS drücken
- ▶ Tastsystem in die Nähe des Antastpunkts positionieren
- ▶ Antastrichtung und gleichzeitig Achse wählen, auf die die Koordinate sich beziehen soll: Entsprechenden Softkey wählen.
- ▶ Antastvorgang starten: Externe START-Taste drücken

Die TNC zeigt die Koordinate des Antastpunkts als Bezugspunkt an.

### Koordinaten eines Eckpunktes in der Bearbeitungsebene bestimmen

Koordinaten des Eckpunktes bestimmen: Siehe „Ecke als Bezugspunkt“, Seite 435. Die TNC zeigt die Koordinaten der angetasteten Ecke als Bezugspunkt an.

## Werkstückmaße bestimmen



- ▶ Antastfunktion wählen: Softkey ANTASTEN POS drücken
- ▶ Tastsystem in die Nähe des ersten Antastpunkts A positionieren
- ▶ Antastrichtung über Softkey wählen
- ▶ Antasten: Externe START-Taste drücken
- ▶ Als Bezugspunkt angezeigten Wert notieren (nur, falls vorher gesetzter Bezugspunkt wirksam bleibt)
- ▶ Bezugspunkt: „0“ eingeben
- ▶ Dialog abbrechen: Taste END drücken
- ▶ Antastfunktion erneut wählen: Softkey ANTASTEN POS drücken
- ▶ Tastsystem in die Nähe des zweiten Antastpunkts B positionieren
- ▶ Antastrichtung über Softkey wählen: Gleiche Achse, jedoch entgegengesetzte Richtung wie beim ersten Antasten.
- ▶ Antasten: Externe START-Taste drücken

In der Anzeige Bezugspunkt steht der Abstand zwischen den beiden Punkten auf der Koordinatenachse.

Positionsanzeige wieder auf Werte vor der Längenmessung setzen


- ▶ Antastfunktion wählen: Softkey ANTASTEN POS drücken
- ▶ Ersten Antastpunkt erneut antasten
- ▶ Bezugspunkt auf notierten Wert setzen
- ▶ Dialog abbrechen: Taste END drücken

Winkel messen

Mit einem 3D-Tastsystem können Sie einen Winkel in der Bearbeitungsebene bestimmen. Gemessen wird der

- Winkel zwischen der Winkelbezugsachse und einer Werkstück-Kante oder der
- Winkel zwischen zwei Kanten

Der gemessene Winkel wird als Wert von maximal 90° angezeigt.





## Winkel zwischen der Winkelbezugsachse und einer Werkstück-Kante bestimmen



- ▶ Antastfunktion wählen: Softkey ANTASTEN ROT drücken
- ▶ Drehwinkel: Angezeigten Drehwinkel notieren, falls Sie die zuvor durchgeführte Grunddrehung später wieder herstellen möchten
- ▶ Grunddrehung mit der zu vergleichenden Seite durchführen (siehe „Werkstück-Schiefelage mit 3D-Tastsystem kompensieren (Software-Option Touch probe functions)“ auf Seite 432)
- ▶ Mit Softkey ANTASTEN ROT den Winkel zwischen Winkelbezugsachse und Werkstückkante als Drehwinkel anzeigen lassen
- ▶ Grunddrehung aufheben oder ursprüngliche Grunddrehung wieder herstellen
- ▶ Drehwinkel auf notierten Wert setzen

Winkel zwischen zwei Werkstück-Kanten bestimmen

- ▶ Antastfunktion wählen: Softkey ANTASTEN ROT drücken
- ▶ Drehwinkel: Angezeigten Drehwinkel notieren, falls Sie die zuvor durchgeführte Grunddrehung wieder herstellen möchten
- ▶ Grunddrehung für die erste Seite durchführen (siehe „Werkstück-Schiefelage mit 3D-Tastsystem kompensieren (Software-Option Touch probe functions)“ auf Seite 432)
- ▶ Zweite Seite ebenfalls wie bei einer Grunddrehung antasten, Drehwinkel hier nicht auf 0 setzen!
- ▶ Mit Softkey ANTASTEN ROT Winkel PA zwischen den Werkstück-Kanten als Drehwinkel anzeigen lassen
- ▶ Grunddrehung aufheben oder ursprüngliche Grunddrehung wieder herstellen: Drehwinkel auf notierten Wert setzen



## Antastfunktionen nutzen mit mechanischen Tastern oder Messuhren

Sollten Sie an Ihrer Maschine kein elektronisches 3D-Tastsystem zur Verfügung haben, dann können Sie alle zuvor beschriebenen manuellen Antast-Funktionen (Ausnahme: Kalibrierfunktionen) auch mit mechanischen Tastern oder auch durch einfaches Ankratzen nutzen.

Anstelle eines elektronischen Signales, das automatisch von einem 3D-Tastsystem während der Antast-Funktion erzeugt wird, lösen Sie das Schaltsignal zur Übernahme der **Antast-Position** manuell über eine Taste aus. Gehen Sie dabei wie folgt vor:



- ▶ Per Softkey beliebige Antastfunktion wählen
- ▶ Mechanischen Taster auf die erste Position fahren, die von der TNC übernommen werden soll
- ▶ Position übernehmen: Softkey Ist-Positions-Übernahme drücken, die TNC speichert die aktuelle Position
- ▶ Mechanischen Taster auf die nächste Position fahren, die von der TNC übernommen werden soll
- ▶ Position übernehmen: Softkey Ist-Positions-Übernahme drücken, die TNC speichert die aktuelle Position
- ▶ Ggf. weitere Positionen anfahren und wie zuvor beschrieben übernehmen
- ▶ **Bezugspunkt:** Im Menüfenster die Koordinaten des neuen Bezugspunktes eingeben, mit Softkey BEZUGSP. SETZEN übernehmen, oder Werte in eine Tabelle schreiben (siehe „Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in eine Nullpunkt-Tabelle schreiben“, Seite 426, oder siehe „Messwerte aus den Tastsystem-Zyklen in die Preset-Tabelle schreiben“, Seite 427)
- ▶ Antastfunktion beenden: Taste END drücken

## 13.9 Bearbeitungsebene schwenken (Software-Option 1)

### Anwendung, Arbeitsweise




Die Funktionen zum Schwenken der Bearbeitungsebene werden vom Maschinenhersteller an TNC und Maschine angepasst. Bei bestimmten Schwenkköpfen (Schwenktischen) legt der Maschinenhersteller fest, ob die im Zyklus programmierten Winkel von der TNC als Koordinaten der Drehachsen oder als Winkelkomponenten einer schiefen Ebene interpretiert werden. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

Die TNC unterstützt das Schwenken von Bearbeitungsebenen an Werkzeugmaschinen mit Schwenkköpfen sowie Schwenktischen. Typische Anwendungen sind z.B. schräge Bohrungen oder schräg im Raum liegende Konturen. Die Bearbeitungsebene wird dabei immer um den aktiven Nullpunkt geschwenkt. Wie gewohnt, wird die Bearbeitung in einer Hauptebene (z.B. X/Y-Ebene) programmiert, jedoch in der Ebene ausgeführt, die zur Hauptebene geschwenkt wurde.

Für das Schwenken der Bearbeitungsebene stehen drei Funktionen zur Verfügung:

- Manuelles Schwenken mit dem Softkey 3D ROT in den Betriebsarten Manueller Betrieb und El. Handrad, siehe „Manuelles Schwenken aktivieren“, Seite 444
- Gesteuertes Schwenken, Zyklus **19 BEARBEITUNGSEBENE** im Bearbeitungs-Programm (siehe Benutzer-Handbuch Zyklen, Zyklus 19 BEARBEITUNGSEBENE)
- Gesteuertes Schwenken, **PLANE**-Funktion im Bearbeitungs-Programm (siehe „Die PLANE-Funktion: Schwenken der Bearbeitungsebene (Software-Option 1)“ auf Seite 357)

Die TNC-Funktionen zum „Schwenken der Bearbeitungsebene“ sind Koordinaten-Transformationen. Dabei steht die Bearbeitungs-Ebene immer senkrecht zur Richtung der Werkzeugachse.



Grundsätzlich unterscheidet die TNC beim Schwenken der Bearbeitungsebene zwei Maschinen-Typen:

## ■ Maschine mit Schwenktisch

- Sie müssen das Werkstück durch entsprechende Positionierung des Schwenktisches, z.B. mit einem L-Satz, in die gewünschte Bearbeitungslage bringen
- Die Lage der transformierten Werkzeugachse ändert sich im Bezug auf das maschinenfeste Koordinatensystem **nicht**. Wenn Sie Ihren Tisch – also das Werkstück – z.B. um 90° drehen, dreht sich das Koordinatensystem **nicht** mit. Wenn Sie in der Betriebsart Manueller Betrieb die Achsrichtungs-Taste Z+ drücken, verfährt das Werkzeug in die Richtung Z+
- Die TNC berücksichtigt für die Berechnung des transformierten Koordinatensystems lediglich mechanisch bedingte Versätze des jeweiligen Schwenktisches – sogenannte „translatorische“ Anteile

## ■ Maschine mit Schwenkkopf

- Sie müssen das Werkzeug durch entsprechende Positionierung des Schwenkkopfs, z.B. mit einem L-Satz, in die gewünschte Bearbeitungslage bringen
- Die Lage der geschwenkten (transformierten) Werkzeugachse ändert sich im Bezug auf das maschinenfeste Koordinatensystem: Drehen Sie den Schwenkkopf Ihrer Maschine – also das Werkzeug – z.B. in der B-Achse um +90°, dreht sich das Koordinatensystem mit. Wenn Sie in der Betriebsart Manueller Betrieb die Achsrichtungs-Taste Z+ drücken, verfährt das Werkzeug in die Richtung X+ des maschinenfesten Koordinatensystems
- Die TNC berücksichtigt für die Berechnung des transformierten Koordinatensystems mechanisch bedingte Versätze des Schwenkkopfs („translatorische“ Anteile) und Versätze, die durch das Schwenken des Werkzeugs entstehen (3D Werkzeug-Längenkorrektur)

## Referenzpunkte-Anfahren bei geschwenkten Achsen

Die TNC aktiviert automatisch die geschwenkte Bearbeitungsebene, falls diese Funktion beim Ausschalten der Steuerung aktiv war. Dann verfährt die TNC die Achsen beim Betätigen einer Achsrichtungstaste, im geschwenkten Koordinatensystem. Positionieren Sie das Werkzeug so, dass beim späteren Überfahren der Referenzpunkte keine Kollision entstehen kann. Zum Überfahren der Referenzpunkte müssen Sie die Funktion „Bearbeitungsebene schwenken“ deaktivieren, siehe „Manuelles Schwenken aktivieren“, Seite 444.



### Achtung Kollisionsgefahr!

Beachten Sie, dass die Funktion „Bearbeitungsebene schwenken“ in der Betriebsart Manueller Betrieb aktiv ist und die im Menü eingetragenen Winkelwerte mit den tatsächlichen Winkeln der Schwenkachse übereinstimmen.

Deaktivieren Sie die Funktion „Bearbeitungsebene schwenken“ vor dem Überfahren der Referenzpunkte. Achten Sie darauf, dass keine Kollision entsteht. Fahren Sie das Werkzeug ggf. vorher frei.

## Positionsanzeige im geschwenkten System

Die im Status-Feld angezeigten Positionen (**SOLL** und **IST**) beziehen sich auf das geschwenkte Koordinatensystem.

## Einschränkungen beim Schwenken der Bearbeitungsebene

- Die Antastfunktion Grunddrehung steht nicht zur Verfügung, wenn Sie in der Betriebsart Manuell die Funktion Bearbeitungsebene schwenken aktiviert haben
- Die Funktion „Ist-Position übernehmen“ ist nicht erlaubt, wenn die Funktion Bearbeitungsebene schwenken aktiviert ist
- PLC-Positionierungen (vom Maschinenhersteller festgelegt) sind nicht erlaubt



## Manuelles Schwenken aktivieren



Manuelles Schwenken wählen: Softkey 3D ROT drücken



Hellfeld per Pfeiltaste auf Menüpunkt **Manueller Betrieb** positionieren



Manuelles Schwenken aktivieren: Softkey AKTIV drücken



Hellfeld per Pfeiltaste auf gewünschte Drehachse positionieren

Schwenkwinkel eingeben




Eingabe beenden: Taste END

Zum Deaktivieren setzen Sie im Menü Bearbeitungsebene schwenken die gewünschten Betriebsarten auf Inaktiv.

Wenn die Funktion Bearbeitungsebene schwenken aktiv ist und die TNC die Maschinenachsen entsprechend der geschwenkten Achsen verfährt, blendet die Status-Anzeige das Symbol  ein.

Falls Sie die Funktion Bearbeitungsebene schwenken für die Betriebsart Programmlauf auf Aktiv setzen, gilt der im Menü eingetragene Schwenkwinkel ab dem ersten Satz des abzuarbeitenden Bearbeitungs-Programms. Verwenden Sie im Bearbeitungs-Programm den Zyklus **19 BEARBEITUNGSEBENE** oder die **PLANE**-Funktion, sind die dort definierten Winkelwerte wirksam. Im Menü eingetragene Winkelwerte werden mit den aufgerufenen Werten überschrieben.




# Aktuelle Werkzeugachs-Richtung als aktive Bearbeitungsrichtung setzen



Diese Funktion muss vom Maschinenhersteller freigeschaltet werden. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

Mit dieser Funktion können Sie in den Betriebsarten Manuell und El. Handrad das Werkzeug per externer Richtungstasten oder mit dem Handrad in der Richtung verfahren, in der die Werkzeugachse momentan zeigt. Diese Funktion benützen, wenn

- Sie das Werkzeug während einer Programm-Unterbrechung in einem 5-Achs-Programm in Werkzeug-Achsrichtung freifahren wollen
- Sie mit dem Handrad oder den externen Richtungstasten im Manuellen Betrieb eine Bearbeitung mit angestelltem Werkzeug durchführen wollen



Manuelles Schwenken wählen: Softkey 3D ROT drücken



Hellfeld per Pfeiltaste auf Menüpunkt **Manueller Betrieb** positionieren



Aktive Werkzeugachs-Richtung als aktive Bearbeitungsrichtung aktivieren: Softkey WZ-ACHSE drücken



Eingabe beenden: Taste END

Zum Deaktivieren setzen Sie im Menü Bearbeitungsebene schwenken den Menüpunkt **Manueller Betrieb** auf Inaktiv.

Wenn die Funktion **Verfahren in Werkzeugachs-Richtung** aktiv ist, blendet die Status-Anzeige das Symbol  ein.



Diese Funktion steht auch dann zur Verfügung, wenn Sie den Programmlauf unterbrechen und die Achsen manuell verfahren wollen.



## Bezugspunkt-Setzen im geschwenkten System

Nachdem Sie die Drehachsen positioniert haben, setzen Sie den Bezugspunkt wie im ungeschwenkten System. Das Verhalten der TNC beim Bezugspunkt-Setzen ist dabei abhängig von der Einstellung des Maschinen-Parameters **CfgPresetSettings/chkTiltingAxes**:

### ■ **chkTiltingAxes: On**

Die TNC prüft bei aktiver geschwenkter Bearbeitungsebene, ob beim Setzen des Bezugspunktes in den Achsen X, Y und Z die aktuellen Koordinaten der Drehachsen mit den von Ihnen definierten Schwenkwinkeln (3D-ROT-Menü) übereinstimmen. Ist die Funktion Bearbeitungsebene schwenken inaktiv, dann prüft die TNC, ob die Drehachsen auf 0° stehen (Ist-Positionen). Stimmen die Positionen nicht überein, gibt die TNC eine Fehlermeldung aus.

### ■ **chkTiltingAxes: Off**

Die TNC prüft nicht, ob die aktuellen Koordinaten der Drehachsen (Ist-Positionen) mit den von Ihnen definierten Schwenkwinkeln übereinstimmen.



### **Achtung Kollisionsgefahr!**

Bezugspunkt grundsätzlich immer in allen drei Hauptachsen setzen.



# 14

**Positionieren mit  
Handeingabe**



# 14.1 Einfache Bearbeitungen programmieren und abarbeiten

Für einfache Bearbeitungen oder zum Vorpositionieren des Werkzeugs eignet sich die Betriebsart Positionieren mit Handeingabe. Hier können Sie ein kurzes Programm im HEIDENHAIN-Klartext-Format oder nach DIN/ISO eingeben und direkt ausführen lassen. Auch die Zyklen der TNC lassen sich aufrufen. Das Programm wird in der Datei \$MDI gespeichert. Beim Positionieren mit Handeingabe lässt sich die zusätzliche Status-Anzeige aktivieren.

## Positionieren mit Handeingabe anwenden



**Einschränkung**

Folgende Funktionen stehen in der Betriebsart MDI nicht zur Verfügung:

- Die Freie Kontur-Programmierung FK
- Programmteil-Wiederholungen
- Unterprogramm-Technik
- Bahnkorrekturen
- Die Programmier-Grafik
- Programm-Aufruf **PGM CALL**
- Die Programmlauf-Grafik



Betriebsart Positionieren mit Handeingabe wählen.  
Die Datei \$MDI beliebig programmieren




Programmlauf starten: Externe START-Taste

### Beispiel 1

Ein einzelnes Werkstück soll mit einer 20 mm tiefen Bohrung versehen werden. Nach dem Aufspannen des Werkstücks, dem Ausrichten und Bezugspunkt-Setzen lässt sich die Bohrung mit wenigen Programmzeilen programmieren und ausführen.

Zuerst wird das Werkzeug mit Geraden-Sätzen über dem Werkstück vorpositioniert und auf einen Sicherheitsabstand von 5 mm über dem Bohrloch positioniert. Danach wird die Bohrung mit dem Zyklus **200 BOHREN** ausgeführt.

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0 BEGIN PGM \$MDI MM  |                                                                   |
| 1 TOOL CALL 1 Z S2000 | Werkzeug aufrufen: Werkzeugachse Z,<br>Spindeldrehzahl 2000 U/min |
| 2 L Z+200 R0 FMAX     | Werkzeug freifahren (F MAX = Eilgang)                             |



|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3    | Werkzeug mit F MAX über Bohrloch positionieren, Spindel ein |
| 4 CYCL DEF 200 BOHREN       | Zyklus BOHREN definieren                                    |
| Q200=5 ;SICHERHEITS-ABST.   | Sicherheitsabstand des Wkz über Bohrloch                    |
| Q201=-15 ;TIEFE             | Tiefe des Bohrlochs (Vorzeichen=Arbeitsrichtung)            |
| Q206=250 ;F TIEFENZUST.     | Bohrvorschub                                                |
| Q202=5 ;ZUSTELL-TIEFE       | Tiefe der jeweiligen Zustellung vor dem Rückzug             |
| Q210=0 ;F.-ZEIT OBEN        | Verweilzeit nach jedem Freifahren in Sekunden               |
| Q203=-10 ;K00R. OBERFL.     | Koordinate der Werkstück-Oberfläche                         |
| Q204=20 ;2. S.-ABSTAND      | Sicherheitsabstand des Wkz über Bohrloch                    |
| Q211=0.2 ;VERWEILZEIT UNTEN | Verweilzeit am Bohrungsgrund in Sekunden                    |
| 5 CYCL CALL                 | Zyklus BOHREN aufrufen                                      |
| 6 L Z+200 R0 FMAX M2        | Werkzeug freifahren                                         |
| 7 END PGM \$MDI MM          | Programm-Ende                                               |

Geraden-Funktion: Siehe „Gerade L“, Seite 188, Zyklus BOHREN:  
Siehe Benutzer-Handbuch Zyklen, Zyklus 200 BOHREN.

## Beispiel 2: Werkstück-Schiefelage bei Maschinen mit Rundtisch beseitigen

Grunddrehung mit 3D-Tastsystem durchführen. Siehe Benutzer-Handbuch Tastsystem-Zyklen, „Tastsystem-Zyklen in den Betriebsarten Manueller Betrieb und El. Handrad“, Abschnitt „Werkstück-Schiefelage kompensieren“.

Drehwinkel notieren und Grunddrehung wieder aufheben



Betriebsart wählen: Positionieren mit Handeingabe



**IV**

Rundtischachse wählen, notierten Drehwinkel und Vorschub eingeben z.B. **L C+2.561 F50**



Eingabe abschließen



Externe START-Taste drücken: Schiefelage wird durch Drehung des Rundtischs beseitigt

## Programme aus \$MDI sichern oder löschen

Die Datei \$MDI wird gewöhnlich für kurze und vorübergehend benötigte Programme verwendet. Soll ein Programm trotzdem gespeichert werden, gehen Sie wie folgt vor:



Betriebsart wählen: Programm-Einspeichern/Editieren



Datei-Verwaltung aufrufen: Taste PGM MGT (Program Management)



Datei \$MDI markieren



„Datei kopieren“ wählen: Softkey KOPIEREN

### ZIEL-DATEI =

#### BOHRUNG

Geben Sie einen Namen ein, unter dem der aktuelle Inhalt der Datei \$MDI gespeichert werden soll



Kopieren ausführen



Datei-Verwaltung verlassen: Softkey ENDE

Weitere Informationen: siehe „Einzelne Datei kopieren“, Seite 106.





# 15

**Programm-Test und  
Programmlauf**



## 15.1 Grafiken (Software-Option Advanced graphic features)

### Anwendung

In den Programmlauf-Betriebsarten und der Betriebsart Programm-Test simuliert die TNC eine Bearbeitung grafisch. Über Softkeys wählen sie, ob als

- Draufsicht
- Darstellung in 3 Ebenen
- 3D-Darstellung

Die TNC-Grafik entspricht der Darstellung eines Werkstücks, das mit einem zylinderförmigen Werkzeug bearbeitet wird. Bei aktiver Werkzeug-Tabelle können Sie die Bearbeitung mit einem Radiusfräser darstellen lassen. Geben Sie dazu in der Werkzeug-Tabelle  $R2 = R$  ein.

Die TNC zeigt keine Grafik, wenn

- das aktuelle Programm keine gültige Rohteil-Definition enthält
- kein Programm angewählt ist



Die TNC stellt ein im **TOOL CALL**-Satz programmiertes Radius-Aufmaß **DR** nicht in der Grafik dar.

Die grafische Simulation können Sie nur bedingt für Programmteile bzw. Programme mit Drehachsen-Bewegungen nutzen. Ggf. stellt die TNC die Grafik nicht richtig dar.

Geschwindigkeit des Programm-Tests einstellen



Die zuletzt eingestellte Geschwindigkeit bleibt so lange aktiv (auch über eine Stromunterbrechung hinaus), bis Sie diese erneut verstellen.

Nachdem Sie ein Programm gestartet haben, zeigt die TNC folgende Softkeys, mit der Sie die Simulations-Geschwindigkeit einstellen können:

| Funktionen                                                                                                                   | Softkey                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Programm mit der Geschwindigkeiten testen, mit der es auch abgearbeitet wird (programmierte Vorschübe werden berücksichtigt) |  |
| Testgeschwindigkeit schrittweise erhöhen                                                                                     |  |
| Testgeschwindigkeit schrittweise verkleinern                                                                                 |  |
| Programm mit maximal möglicher Geschwindigkeit testen (Grundeinstellung)                                                     |  |

Sie können die Simulations-Geschwindigkeit auch einstellen, bevor Sie ein Programm starten:



► Softkeyleiste weiterschalten



► Funktionen zur Einstellung der Simulationsgeschwindigkeit wählen



► Gewünschte Funktion per Softkey wählen, z.B. Testgeschwindigkeit schrittweise erhöhen



## Übersicht: Ansichten

In den Programmlauf-Betriebsarten und in der Betriebsart Programm-Test zeigt die TNC folgende Softkeys:

| Ansicht                 | Softkey                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Draufsicht              |  |
| Darstellung in 3 Ebenen |  |
| 3D-Darstellung          |  |

### Einschränkung während des Programmlaufs



Die Bearbeitung lässt sich nicht gleichzeitig grafisch darstellen, wenn der Rechner der TNC durch komplizierte Bearbeitungsaufgaben oder großflächige Bearbeitungen bereits ausgelastet ist. Beispiel: Abzeilen über das ganze Rohteil mit großem Werkzeug. Die TNC führt die Grafik nicht mehr fort und blendet den Text **ERROR** im Grafik-Fenster ein. Die Bearbeitung wird jedoch weiter ausgeführt.

Die TNC stellt in der Programmlaufgrafik Mehrachsbearbeitungen während des Abarbeitens nicht grafisch dar. Im Grafikfenster erscheint in solchen Fällen die Fehlermeldung **Achse nicht darstellbar**.

## Draufsicht


Die grafische Simulation in dieser Ansicht läuft am schnellsten ab.



Sofern Sie eine Mouse an Ihrer Maschine verfügbar haben, können Sie durch Positionieren des Mousezeigers über eine beliebige Stelle des Werkstücks, die Tiefe an dieser Stelle in der Statuszeile ablesen.



- Draufsicht mit Softkey wählen
- Für die Tiefendarstellung dieser Grafik gilt: Je tiefer, desto dunkler



## Darstellung in 3 Ebenen

Die Darstellung zeigt eine Draufsicht mit 2 Schnitten, ähnlich einer technischen Zeichnung. Ein Symbol links unter der Grafik gibt an, ob die Darstellung der Projektionsmethode 1 oder der Projektionsmethode 2 nach DIN 6, Teil 1 entspricht (über MP7310 wählbar).

Bei der Darstellung in 3 Ebenen stehen Funktionen zur Ausschnitts-Vergrößerung zur Verfügung, siehe „Ausschnitts-Vergrößerung“, Seite 460.

Zusätzlich können Sie die Schnittebene über Softkeys verschieben.:




► Wählen Sie den Softkey für die Darstellung des Werkstücks in 3 Ebenen



► Softkey-Leiste umschalten, bis der Auswahl-Softkey für die Funktionen zum Verschieben der Schnittebene erscheint



► Funktionen zum Verschieben der Schnittebene wählen: Die TNC zeigt folgende Softkeys



| Funktion                                                  | Softkeys                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertikale Schnittebene nach rechts oder links verschieben |   |
| Vertikale Schnittebene nach vorne oder hinten verschieben |   |
| Horizontale Schnittebene nach oben oder unten verschieben |   |

Die Lage der Schnittebene ist während des Verschiebens am Bildschirm sichtbar.

Die Grundeinstellung der Schnittebene ist so gewählt, dass sie in der Bearbeitungsebene in der Werkstück-Mitte liegt und in der Werkzeug-Achse auf der Werkstück-Oberkante.



## 3D-Darstellung

Die TNC zeigt das Werkstück räumlich.

Die 3D-Darstellung können Sie per Softkeys um die vertikale Achse drehen und um die horizontale Achse kippen. Sofern Sie eine Mouse an ihre TNC angeschlossen haben, können Sie durch gedrückt halten der rechten Mouse-Taste diese Funktion ebenso ausführen.

Die Umrisse des Rohteils zu Beginn der grafischen Simulation können Sie als Rahmen anzeigen lassen.


In der Betriebsart Programm-Test stehen Funktionen zur Ausschnitts-Vergrößerung zur Verfügung, siehe „Ausschnitts-Vergrößerung“, Seite 460.



► 3D-Darstellung mit Softkey wählen.



Die Geschwindigkeit der 3D-Grafik hängt von der Schneidlänge (Spalte **LCUTS** in der Werkzeug-Tabelle) ab. Ist **LCUTS** mit 0 definiert (Grundeinstellung), dann rechnet die Simulation mit einer unendlich langen Schneidlänge, was zu hohen Rechenzeit führt.



3D-Darstellung drehen und vergrößern/verkleinern



- Softkey-Leiste umschalten, bis der Auswahl-Softkey für die Funktionen Drehen und Vergrößern/Verkleinern erscheint



- Funktionen zum Drehen und Vergrößern/Verkleinern wählen:

| Funktion                                                                                                                                           | Softkeys                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darstellung in 5°-Schritten vertikal drehen                                                                                                        |   |
| Darstellung in 5°-Schritten horizontal kippen                                                                                                      |   |
| Darstellung schrittweise vergrößern. Ist die Darstellung vergrößert, zeigt die TNC in der Fußzeile des Grafikfensters den Buchstaben <b>Z</b> an   |                                                                                    |
| Darstellung schrittweise verkleinern. Ist die Darstellung verkleinert, zeigt die TNC in der Fußzeile des Grafikfensters den Buchstaben <b>Z</b> an |                                                                                    |
| Darstellung auf programmierte Größe rücksetzen                                                                                                     |                                                                                    |

Sofern Sie eine Mouse an ihre TNC angeschlossen haben, können Sie die zuvor beschriebenen Funktionen auch mit der Mouse durchführen:

- Um die dargestellte Grafik dreidimensional zu drehen: rechte Mouse-Taste gedrückt halten und Mouse bewegen. Nachdem Sie die rechte Mouse-Taste losgelassen haben, orientiert die TNC das Werkstück auf die definierte Ausrichtung
- Um die dargestellte Grafik zu verschieben: mittlere Mouse-Taste, bzw. Mouse-Rad, gedrückt halten und Mouse bewegen. Die TNC verschiebt das Werkstück in die entsprechende Richtung. Nachdem Sie die mittlere Mouse-Taste losgelassen haben, verschiebt die TNC das Werkstück auf die definierte Position
- Um mit der Mouse einen bestimmten Bereich zu zoomen: mit gedrückter linker Mouse-Taste den rechteckigen Zoom-Bereich markieren. Nachdem Sie die linke Mouse-Taste losgelassen haben, vergrößert die TNC das Werkstück auf den definierten Bereich
- Um mit der Mouse schnell aus- und einzuzoomen: Mouserad vor bzw. zurückdrehen



# Ausschnitts-Vergrößerung

Den Ausschnitt können Sie in der Betriebsart Programm-Test und in einer Programmlauf-Betriebsart in allen Ansichten verändern.

Dafür muss die grafische Simulation bzw. der Programmlauf gestoppt sein. Eine Ausschnitts-Vergrößerung ist immer in allen Darstellungsarten wirksam.

## Ausschnitts-Vergrößerung ändern

Softkeys siehe Tabelle


- ▶ Falls nötig, grafische Simulation stoppen
- ▶ Softkey-Leiste in der Betriebsart Programm-Test bzw. in einer Programmlauf-Betriebsart umschalten, bis der Auswahl-Softkey für die Ausschnitt-Vergrößerung erscheint



- ▶ Softkey-Leiste umschalten, bis der Auswahl-Softkey mit Funktionen zur Ausschnitts-Vergrößerung erscheint



- ▶ Funktionen zur Ausschnitts-Vergrößerung wählen
- ▶ Werkstückseite mit Softkey (siehe Tabelle unten) wählen
- ▶ Rohteil verkleinern oder vergrößern: Softkey „-“ bzw. „+“ gedrückt halten
- ▶ Programm-Test oder Programmlauf neu starten mit Softkey START (RESET + START stellt das ursprüngliche Rohteil wieder her)



| Funktion                                                               | Softkeys |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Linke/rechte Werkstückseite wählen                                     |          |  |
| Vordere/hintere Werkstückseite wählen                                  |          |  |
| Obere/untere Werkstückseite wählen                                     |          |  |
| Schnittfläche zum Verkleinern oder Vergrößern des Rohteils verschieben |          |  |
| Ausschnitt übernehmen                                                  |          |  |



Bisher simulierte Bearbeitungen werden nach der Einstellung eines neuen Werkstück-Ausschnitts nicht mehr berücksichtigt. Die TNC stellt den bereits bearbeiteten Bereich als Rohteil dar.

Wenn die TNC das Rohteil nicht weiter verkleinern bzw. vergrößern kann, blendet die Steuerung eine entsprechende Fehlermeldung ins Grafik-Fenster ein. Um die Fehlermeldung zu beseitigen, vergrößern bzw. verkleinern Sie das Rohteil wieder

## Grafische Simulation wiederholen

Ein Bearbeitungs-Programm lässt sich beliebig oft grafisch simulieren. Dafür können Sie die Grafik wieder auf das Rohteil oder einen vergrößerten Ausschnitt aus dem Rohteil zurücksetzen.

| Funktion                                                                                                                                  | Softkey |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Unbearbeitetes Rohteil in der zuletzt gewählten Ausschnitts-Vergrößerung anzeigen                                                         |         |
| Ausschnitts-Vergrößerung zurücksetzen, so dass die TNC das bearbeitete oder unbearbeitete Werkstück gemäß programmierter BLK-Form anzeigt |         |



Mit dem Softkey ROHTEIL WIE BLK FORM zeigt die TNC – auch nach einem Ausschnitt ohne AUSSCHN. ÜBERNEHM. – das Rohteil wieder in programmierter Größe an.

## Werkzeug anzeigen

In der Draufsicht und in der Darstellung in 3 Ebenen können Sie sich das Werkzeug während der Simulation anzeigen lassen. Die TNC stellt das Werkzeug in dem Durchmesser dar, der in der Werkzeug-Tabelle definiert ist.

| Funktion                                   | Softkey |
|--------------------------------------------|---------|
| Werkzeug bei der Simulation nicht anzeigen |         |
| Werkzeug bei der Simulation anzeigen       |         |



## Bearbeitungszeit ermitteln

### Programmlauf-Betriebsarten

Anzeige der Zeit vom Programm-Start bis zum Programm-Ende. Bei Unterbrechungen wird die Zeit angehalten.

### Programm-Test

Anzeige der Zeit, die die TNC für die Dauer der Werkzeug-Bewegungen, die mit Vorschub ausgeführt werden, errechnet, Verweilzeiten werden von der TNC mit eingerechnet. Die von der TNC ermittelte Zeit eignet sich nur bedingt zur Kalkulation der Fertigungszeit, da die TNC keine maschinenabhängigen Zeiten (z.B. für Werkzeug-Wechsel) berücksichtigt.

### Stoppuhr-Funktion anwählen



- ▶ Softkey-Leiste umschalten, bis der Auswahl-Softkey für die Stoppuhr-Funktionen erscheint



- ▶ Stoppuhr-Funktionen wählen




- ▶ Gewünschte Funktion per Softkey wählen, z.B. angezeigte Zeit speichern

| Stoppuhr-Funktionen                                   | Softkey |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Angezeigte Zeit speichern                             |         |
| Summe aus gespeicherter und angezeigter Zeit anzeigen |         |
| Angezeigte Zeit löschen                               |         |



Die TNC setzt während des Programm-Tests die Bearbeitungszeit zurück, sobald eine neue **BLK-FORM** abgearbeitet wird.



# 15.2 Rohteil im Arbeitsraum darstellen (Software-Option Advanced graphic features)

## Anwendung


In der Betriebsart Programm-Test können Sie die Lage des Rohteils bzw. Bezugspunktes im Arbeitsraum der Maschine grafisch überprüfen und die Arbeitsraum-Überwachung in der Betriebsart Programm-Test aktivieren: Drücken Sie dazu den Softkey **ROHTEIL IM ARBEITSRAUM**. Mit dem Softkey **SW-Endsch. überw.** (zweite Softkey-Leiste) können Sie die Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.

Ein weiterer transparenter Quader stellt das Rohteil dar, dessen Abmaße in der Tabelle **BLK FORM** aufgeführt sind. Die Abmaße übernimmt die TNC aus der Rohteil-Definition des angewählten Programms. Der Rohteil-Quader definiert das Eingabe-Koordinatensystem, dessen Nullpunkt innerhalb des Verfahrensbereichs-Quaders liegt.

Wo sich das Rohteil innerhalb des Arbeitsraumes befindet ist im Normalfall für den Programm-Test unerheblich. Wenn Sie jedoch die Arbeitsraumüberwachung aktivieren, müssen Sie das Rohteil „grafisch“ so verschieben, dass das Rohteil innerhalb des Arbeitsraums liegt. Benützen Sie dazu die in der Tabelle aufgeführten Softkeys.

Darüber hinaus können Sie den aktuellen Bezugspunkt für die Betriebsart Programm-Test aktivieren (siehe nachfolgende Tabelle, letzte Zeile).

| Funktion                                               | Softkeys                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rohteil in positiver/negativer X-Richtung verschieben  | X +                                                                                 | X - |
| Rohteil in positiver/negativer Y-Richtung verschieben  | Y +                                                                                 | Y - |
| Rohteil in positiver/negativer Z-Richtung verschieben  | Z +                                                                                 | Z - |
| Rohteil bezogen auf den gesetzten Bezugspunkt anzeigen |  |     |
| Ein- bzw. Ausschalten der Überwachungsfunktion         | SW-Endsch.<br>Überw.                                                                |     |



# 15.3 Funktionen zur Programmanzeige

## Übersicht

In den Programmlauf-Betriebsarten und der Betriebsart Programm-Test zeigt die TNC Softkeys, mit denen Sie das Bearbeitungs-Programm seitenweise anzeigen lassen können:

| Funktionen                                          | Softkey                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Im Programm um eine Bildschirm-Seite zurückblättern |  |
| Im Programm um eine Bildschirm-Seite vorblättern    |  |
| Programm-Anfang wählen                              |  |
| Programm-Ende wählen                                |  |



## 15.4 Programm-Test

### Anwendung

In der Betriebsart Programm-Test simulieren Sie den Ablauf von Programmen und Programmteilen, um Programmierfehler im Programmlauf zu reduzieren. Die TNC unterstützt Sie beim Auffinden von

- geometrischen Unverträglichkeiten
- fehlenden Angaben
- nicht ausführbaren Sprüngen
- Verletzungen des Arbeitsraums

Zusätzlich können Sie folgende Funktionen nutzen:

- Programm-Test satzweise
- Testabbruch bei beliebigem Satz
- Sätze überspringen
- Funktionen für die grafische Darstellung
- Bearbeitungszeit ermitteln
- Zusätzliche Status-Anzeige





## Achtung Kollisionsgefahr!

Die TNC kann bei der grafischen Simulation nicht alle tatsächlich von der Maschine ausgeführten Verfahrbewegungen simulieren, z.B.

- Verfahrbewegungen beim Werkzeugwechsel, die der Maschinenhersteller in einem Werkzeugwechsel-Makro oder über die PLC definiert hat
- Positionierungen, die der Maschinenhersteller in einem M-Funktions-Makro definiert hat
- Positionierungen, die der Maschinenhersteller über die PLC ausführt

HEIDENHAIN empfiehlt daher jedes Programm mit entsprechender Vorsicht einzufahren, auch wenn der Programm-Test zu keiner Fehlermeldung und zu keinen sichtbaren Beschädigungen des Werkstücks geführt hat.

Die TNC startet einen Programm-Test nach einem Werkzeug-Aufruf grundsätzlich immer auf folgender Position:

- In der Bearbeitungsebene auf der Position X=0, Y=0
- In der Werkzeugachse 1 mm überhalb des in der **BLK FORM** definierten **MAX**-Punktes

Wenn Sie dasselbe Werkzeug aufrufen, dann simuliert die TNC das Programm weiter von der zuletzt, vor dem Werkzeug-Aufruf programmierten Position.

Um auch beim Abarbeiten ein eindeutiges Verhalten zu haben, sollten Sie nach einem Werkzeugwechsel grundsätzlich eine Position anfahren, von der aus die TNC kollisionsfrei zur Bearbeitung positionieren kann.



Ihr Maschinenhersteller kann auch für die Betriebsart Programm-Test ein Werkzeug-Wechselmakro definieren, dass das Verhalten der Maschine exakt simuliert, Maschinenhandbuch beachten.

Programm-Test ausführen

Bei aktivem zentralen Werkzeug-Speicher müssen Sie für den Programm-Test eine Werkzeug-Tabelle aktiviert haben (Status S). Wählen Sie dazu in der Betriebsart Programm-Test über die Datei-Verwaltung (PGM MGT) eine Werkzeug-Tabelle aus.

Mit der Funktion ROHTEIL IM ARB.-RAUM aktivieren Sie für den Programm-Test eine Arbeitsraum-Überwachung, siehe „Rohteil im Arbeitsraum darstellen (Software-Option Advanced graphic features)“, Seite 463.

- 
  - ▶ Betriebsart Programm-Test wählen
  - ▶ Datei-Verwaltung mit Taste PGM MGT anzeigen und Datei wählen, die Sie testen möchten oder
  - ▶ Programm-Anfang wählen: Mit Taste GOTO Zeile „0“ wählen und Eingabe mit Taste ENT bestätigen

Die TNC zeigt folgende Softkeys:

| Funktionen                                                                                 | Softkey                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rohteil rücksetzen und gesamtes Programm testen                                            |  |
| Gesamtes Programm testen                                                                   |  |
| Jeden Programm-Satz einzeln testen                                                         |  |
| Programm-Test anhalten (Softkey erscheint nur, wenn Sie den Programm-Test gestartet haben) |  |

Sie können den Programm-Test zu jeder Zeit – auch innerhalb von Bearbeitungs-Zyklen – unterbrechen und wieder fortsetzen. Um den Test wieder fortsetzen zu können, dürfen Sie folgende Aktionen nicht durchführen:

- mit den Pfeiltasten oder der Taste GOTO einen anderen Satz wählen
- Änderungen am Programm durchführen
- die Betriebsart wechseln
- ein neues Programm wählen



## 15.5 Programmmlauf


### Anwendung

In der Betriebsart Programmmlauf Satzfolge führt die TNC ein Bearbeitungs-Programm kontinuierlich bis zum Programm-Ende oder bis zu einer Unterbrechung aus.

In der Betriebsart Programmmlauf Einzelsatz führt die TNC jeden Satz nach Drücken der externen START-Taste einzeln aus.

Die folgenden TNC-Funktionen können Sie in den Programmmlauf-Betriebsarten nutzen:

- Programmmlauf unterbrechen
- Programmmlauf ab bestimmtem Satz
- Sätze überspringen
- Werkzeug-Tabelle TOOL.T editieren
- Q-Parameter kontrollieren und ändern
- Handrad-Positionierung überlagern
- Funktionen für die grafische Darstellung
- Zusätzliche Status-Anzeige



## Bearbeitungs-Programm ausführen

### Vorbereitung

- 1 Werkstück auf dem Maschinentisch aufspannen
- 2 Bezugspunkt setzen
- 3 Benötigte Tabellen und Paletten-Dateien wählen (Status M)
- 4 Bearbeitungs-Programm wählen (Status M)



Vorschub und Spindeldrehzahl können Sie mit den Override-Drehknöpfen ändern.



Über den Softkey FMAX können Sie die Vorschub-Geschwindigkeit reduzieren, wenn Sie das NC-Programm einfahren wollen. Die Reduzierung gilt für alle Eilgang- und Vorschubbewegungen. Der von Ihnen eingegebene Wert ist nach dem Aus-/Einschalten der Maschine nicht mehr aktiv. Um die jeweils festgelegte maximale Vorschub-Geschwindigkeit nach dem Einschalten wiederherzustellen, müssen Sie den entsprechenden Zahlenwert erneut eingeben.

Das Verhalten dieser Funktion ist maschinenabhängig. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

### Programmmlauf Satzfolge

- Bearbeitungs-Programm mit externer START-Taste starten

### Programmmlauf Einzelsatz

- Jeden Satz des Bearbeitungs-Programms mit der externen START-Taste einzeln starten



## Bearbeitung unterbrechen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, einen Programmlauf zu unterbrechen:

- Programmierte Unterbrechungen
- Externe STOPP-Taste
- Umschalten auf Programmlauf Einzelsatz

Registriert die TNC während eines Programmlaufs einen Fehler, so unterbricht sie die Bearbeitung automatisch.

### Programmierte Unterbrechungen

Unterbrechungen können Sie direkt im Bearbeitungs-Programm festlegen. Die TNC unterbricht den Programmlauf, sobald das Bearbeitungs-Programm bis zu dem Satz ausgeführt ist, der eine der folgenden Eingaben enthält:

- **STOPP** (mit und ohne Zusatzfunktion)
- Zusatzfunktion **M0**, **M2** oder **M30**
- Zusatzfunktion **M6** (wird vom Maschinenhersteller festgelegt)

### Unterbrechung durch externe STOPP-Taste

- ▶ Externe STOPP-Taste drücken: Der Satz, den die TNC zum Zeitpunkt des Tastendrucks abarbeitet, wird nicht vollständig ausgeführt; in der Status-Anzeige blinkt das NC-Stopp-Symbol (siehe Tabelle)
- ▶ Wenn Sie die Bearbeitung nicht fortführen wollen, dann die TNC mit dem Softkey **INTERNER STOPP** zurücksetzen: das NC-Stopp-Symbol in der Status-Anzeige erlischt. Programm in diesem Fall vom Programm-Anfang aus erneut starten

| Symbol                                                                              | Bedeutung             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Programm ist gestoppt |

### Bearbeitung unterbrechen durch Umschalten auf Betriebsart Programmlauf Einzelsatz

Während ein Bearbeitungs-Programm in der Betriebsart Programmlauf Satzfolge abgearbeitet wird, Programmlauf Einzelsatz wählen. Die TNC unterbricht die Bearbeitung, nachdem der aktuelle Bearbeitungsschritt ausgeführt wurde.



## Maschinenachsen während einer Unterbrechung verfahren

Sie können die Maschinenachsen während einer Unterbrechung wie in der Betriebsart Manueller Betrieb verfahren.

### Anwendungsbeispiel:

#### Freifahren der Spindel nach Werkzeugbruch

- ▶ Bearbeitung unterbrechen
- ▶ Externe Richtungstasten freigeben: Softkey MANUEL VERFAHREN drücken
- ▶ Maschinenachsen mit externen Richtungstasten verfahren



Bei einigen Maschinen müssen Sie nach dem Softkey MANUEL VERFAHREN die externe START-Taste zur Freigabe der externen Richtungstasten drücken. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.



## Programmlauf nach einer Unterbrechung fortsetzen



Wenn Sie ein Programm mit INTERNER STOPP abbrechen, müssen Sie das Programm mit der Funktion VORLAUF ZU SATZ N oder mit GOTO „0“ starten.

Wenn Sie den Programmlauf während eines Bearbeitungszyklus unterbrechen, müssen Sie beim Wiedereinstieg mit dem Zyklusbeginn fortfahren. Bereits ausgeführte Bearbeitungsschritte müssen die TNC dann erneut abfahren.

Wenn Sie den Programmlauf innerhalb einer Programmteil-Wiederholung oder innerhalb eines Unterprogramms unterbrechen, müssen Sie mit der Funktion VORLAUF ZU SATZ N die Unterbrechungsstelle wieder anfahren.

Die TNC speichert bei einer Programmlauf-Unterbrechung

- die Daten des zuletzt aufgerufenen Werkzeugs
- aktive Koordinaten-Umrechnungen (z.B. Nullpunkt-Verschiebung, Drehung, Spiegelung)
- die Koordinaten des zuletzt definierten Kreismittelpunkts



Beachten Sie, dass die gespeicherten Daten solange aktiv bleiben, bis Sie sie zurücksetzen (z.B. indem Sie ein neues Programm auswählen).

Die gespeicherten Daten werden für das Wiederauffahren an die Kontur nach manuellem Verfahren der Maschinenachsen während einer Unterbrechung (Softkey POSITION ANFAHREN) genutzt.

**Programmlauf mit START-Taste fortsetzen**

Nach einer Unterbrechung können Sie den Programmlauf mit der externen START-Taste fortsetzen, wenn Sie das Programm auf folgende Art angehalten haben:

- Externe STOPP-Taste gedrückt
- Programmierte Unterbrechung

**Programmlauf nach einem Fehler fortsetzen**

Bei nichtblinkender Fehlermeldung:

- ▶ Fehlerursache beseitigen
- ▶ Fehlermeldung am Bildschirm löschen: Taste CE drücken
- ▶ Neustart oder Programmlauf fortsetzen an der Stelle, an der unterbrochen wurde

**Bei blinkender Fehlermeldung:**

- ▶ Taste END zwei Sekunden gedrückt halten, TNC führt einen Warmstart aus
- ▶ Fehlerursache beseitigen
- ▶ Neustart

Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers notieren Sie bitte die Fehlermeldung und benachrichtigen den Kundendienst.



## Beliebiger Einstieg ins Programm (Satzvorlauf)



Die Funktion VORLAUF ZU SATZ N muss vom Maschinenhersteller freigegeben und angepasst werden. Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

Mit der Funktion VORLAUF ZU SATZ N (Satzvorlauf) können Sie ein Bearbeitungs-Programm ab einem frei wählbaren Satz N abarbeiten. Die Werkstück-Bearbeitung bis zu diesem Satz wird von der TNC rechnerisch berücksichtigt. Sie kann von der TNC grafisch dargestellt werden.

Wenn Sie ein Programm mit einem INTERNEN STOPP abgebrochen haben, dann bietet die TNC automatisch den Satz N zum Einstieg an, in dem Sie das Programm abgebrochen haben.



Der Satzvorlauf darf nicht in einem Unterprogramm beginnen.

Alle benötigten Programme, Tabellen und Paletten-Dateien müssen in einer Programmmlauf-Betriebsart angewählt sein (Status M).

Enthält das Programm bis zum Ende des Satzvorlaufs eine programmierte Unterbrechung, wird dort der Satzvorlauf unterbrochen. Um den Satzvorlauf fortzusetzen, die externe START-Taste drücken.

Nach einem Satzvorlauf müssen Sie das Werkzeug mit der Funktion POSITION ANFAHREN auf die ermittelte Position fahren.

Die Werkzeug-Längenkorrektur wird erst durch den Werkzeug-Aufruf und einen nachfolgenden Positioniersatz wirksam. Das gilt auch dann, wenn Sie nur die Werkzeuglängen geändert haben.



Alle Tastsystemzyklen werden bei einem Satzvorlauf von der TNC übersprungen. Ergebnisparameter, die von diesen Zyklen beschrieben werden, enthalten dann ggf. keine Werte.

Sie dürfen den Satzvorlauf nicht verwenden, wenn Sie nach einem Werkzeugwechsel im Bearbeitungs-Programm:

- das Programm in einer FK-Sequenz starten
- der Stretch-Filter aktiv ist
- die Paletten-Bearbeitung nutzen
- das Programm bei einem Gewinde-Zyklus (Zyklus 17, 18, 19, 206, 207 und 209) oder dem nachfolgenden Programm-Satz starten
- die Tastsystem-Zyklen 0, 1 und 3 vor dem Programm-Start verwenden

- Ersten Satz des aktuellen Programms als Beginn für Vorlauf wählen: GOTO „0“ eingeben.



- Satzvorlauf wählen: Softkey SATZVORLAUF drücken
- **Vorlauf bis N:** Nummer N des Satzes eingeben, bei dem der Vorlauf enden soll
- **Programm:** Namen des Programms eingeben, in dem der Satz N steht
- **Wiederholungen:** Anzahl der Wiederholungen eingeben, die im Satz-Vorlauf berücksichtigt werden sollen, falls Satz N innerhalb einer Programmteil-Wiederholung oder in einem mehrfach aufgerufenen Unterprogramm steht
- Satzvorlauf starten: Externe START-Taste drücken
- Kontur anfahren (siehe folgenden Abschnitt)

## Einstieg mit der Taste GOTO



Beim Einstieg mit der Taste GOTO Satznummer, führen weder die TNC noch die PLC irgendwelche Funktionen aus, die einen sicheren Einstieg gewährleisten.

Wenn Sie in ein Unterprogramm mit Taste GOTO Satznummer einsteigen:

- überliest die TNC das Unterprogramm-Ende (**LBL 0**)
- setzt die TNC die Funktion M126 (Drehachsen wegoptimiert verfahren) zurück

In solchen Fällen grundsätzlich mit der Funktion Satzvorlauf einsteigen!



## Wiederaufahren an die Kontur

Mit der Funktion POSITION ANFAHREN fährt die TNC das Werkzeug in folgenden Situationen an die Werkstück-Kontur:

- Wiederaufahren nach dem Verfahren der Maschinenachsen während einer Unterbrechung, die ohne INTERNER STOPP ausgeführt wurde
  - Wiederaufahren nach einem Vorlauf mit VORLAUF ZU SATZ N, z.B. nach einer Unterbrechung mit INTERNER STOPP
  - Wenn sich die Position einer Achse nach dem Öffnen des Regelkreises während einer Programm-Unterbrechung verändert hat (maschinenabhängig)
- Wiederaufahren an die Kontur wählen: Softkey POSITION ANFAHREN wählen
- Ggf. Maschinenstatus wiederherstellen
- Achsen in der Reihenfolge verfahren, die die TNC am Bildschirm vorschlägt: Externe START-Taste drücken oder
- Achsen in beliebiger Reihenfolge verfahren: Softkeys ANFAHREN X, ANFAHREN Z usw. drücken und jeweils mit externer START-Taste aktivieren
- Bearbeitung fortsetzen: Externe START-Taste drücken

| Programmlauf Satzfolge                                                                                                                                                                   |                               | Programmieren    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 113.H                                                                                                                                                                                    |                               |                  |
| 9                                                                                                                                                                                        | CYCL DEF 4.3 ZUSTLG10 F333    |                  |
| 10                                                                                                                                                                                       | CYCL DEF 4.4 X+30             |                  |
| 11                                                                                                                                                                                       | CYCL DEF 4.5 Y+90             |                  |
| 12                                                                                                                                                                                       | CYCL DEF 4.6 F888 DR- RADIUS8 |                  |
| 13                                                                                                                                                                                       | L Z+2 R0 FMAX M99             |                  |
| 14                                                                                                                                                                                       | CYCL DEF 5.0 KREISTASCHE      |                  |
| 15                                                                                                                                                                                       | CYCL DEF 5.1 ABST2            |                  |
| 16                                                                                                                                                                                       | CYCL DEF 5.2 TIEFE-10         |                  |
| 17                                                                                                                                                                                       | CYCL DEF 5.3 ZUSTLG10 F333    |                  |
| 18                                                                                                                                                                                       | CYCL DEF 5.4 RADIUS15         |                  |
| 19                                                                                                                                                                                       | CYCL DEF 5.5 F888 DR-         |                  |
| 20                                                                                                                                                                                       | L Z-8 R0 FMAX M99             |                  |
| <div> <div>X</div> <div>+48.855</div> <div>Y</div> <div>+40.000</div> <div>Z</div> <div>-10.000</div> </div> <div> <div>C</div> <div>+0.000</div> <div>B</div> <div>+0.000</div> </div>  |                               |                  |
| <div>IST</div> <div>1</div> <div>T</div> <div>S</div> <div>Z</div> <div>S</div> <div>2000</div> <div>F</div> <div>0mm/min</div> <div>Out</div> <div>100%</div> <div>M</div> <div>3</div> |                               |                  |
| POSITION ANFAHREN                                                                                                                                                                        | MANUELL VERFAHREN             | PROGRAMM STARTEN |
|                                                                                                                                                                                          |                               | 3D ROT           |
|                                                                                                                                                                                          |                               | GRAFIK           |
|                                                                                                                                                                                          |                               | PARAMETER LISTE  |
|                                                                                                                                                                                          |                               | INFO             |
|                                                                                                                                                                                          |                               | INTERNER STOPP   |

# 15.6 Automatischer Programmstart

## Anwendung


 Um einen automatischen Programmstart durchführen zu können, muss die TNC von Ihrem Maschinenhersteller vorbereitet sein, Maschinen-Handbuch beachten.

 **Achtung Gefahr für Bediener!**  
Die Funktion Autostart darf nicht an Maschinen verwendet werden, die keinen geschlossenen Arbeitsraum haben.

Über den Softkey AUTOSTART (siehe Bild rechts oben), können Sie in einer Programmlauf-Betriebsart zu einem eingebbaren Zeitpunkt das in der jeweiligen Betriebsart aktive Programm starten:



- Fenster zur Festlegung des Startzeitpunktes einblenden (siehe Bild rechts Mitte)
- **Zeit (Std:Min:Sek):** Uhrzeit, zu der das Programm gestartet werden soll
- **Datum (TT.MM.JJJJ):** Datum, an dem das Programm gestartet werden soll
- Um den Start zu aktivieren: Softkey OK drücken



## 15.7 Sätze überspringen

### Anwendung

Sätze, die Sie beim Programmieren mit einem „/“-Zeichen gekennzeichnet haben, können Sie beim Programm-Test oder Programmlauf überspringen lassen:



- Programm-Sätze mit „/“-Zeichen nicht ausführen oder testen: Softkey auf EIN stellen



- Programm-Sätze mit „/“-Zeichen ausführen oder testen: Softkey auf AUS stellen



Diese Funktion wirkt nicht für **TOOL DEF**-Sätze.

Die zuletzt gewählte Einstellung bleibt auch nach einer Stromunterbrechung erhalten.

### „/“-Zeichen einfügen

- In der Betriebsart **Programmieren** den Satz wählen, bei dem das Ausblendzeichen eingefügt werden soll



- Softkey EINFÜGEN wählen

### „/“-Zeichen löschen

- In der Betriebsart **Programmieren** den Satz wählen, bei dem das Ausblendzeichen gelöscht werden soll



- Softkey ENTFERNEN wählen

## 15.8 Wahlweiser Programmlauf-Halt

### Anwendung

Die TNC unterbricht wahlweise den Programmlauf bei Sätzen in denen ein M1 programmiert ist. Wenn Sie M1 in der Betriebsart Programmlauf verwenden, dann schaltet die TNC die Spindel und das Kühlmittel nicht ab.



- ▶ Programmlauf oder Programm-Test bei Sätzen mit M1 nicht unterbrechen: Softkey auf AUS stellen



- ▶ Programmlauf oder Programm-Test bei Sätzen mit M1 unterbrechen: Softkey auf EIN stellen







# 16

**MOD-Funktionen**



## 16.1 MOD-Funktion wählen

Über die MOD-Funktionen können Sie zusätzliche Anzeigen und Eingabemöglichkeiten wählen. Welche MOD-Funktionen zur Verfügung stehen, hängt von der gewählten Betriebsart ab.

### MOD-Funktionen wählen

Betriebsart wählen, in der Sie MOD-Funktionen ändern möchten.

- MOD
  - MOD-Funktionen wählen: Taste MOD drücken. Die Bilder rechts zeigen typische Bildschirm-Menüs für Programm-Einspeichern/Editieren (Bild rechts oben), Programm-Test (Bild rechts unten) und in einer Maschinen-Betriebsart (Bild nächste Seite)

### Einstellungen ändern


- MOD-Funktion im angezeigten Menü mit Pfeiltasten wählen

Um eine Einstellung zu ändern, stehen – abhängig von der gewählten Funktion – drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Zahlenwert direkt eingeben, z.B. beim Festlegen der Verfahrbereichs-Begrenzung
- Einstellung durch Drücken der Taste ENT ändern, z.B. beim Festlegen der Programm-Eingabe
- Einstellung ändern über ein Auswahlfenster. Wenn mehrere Einstellmöglichkeiten zur Verfügung stehen, können Sie durch Drücken der Taste GOTO ein Fenster einblenden, in dem alle Einstellmöglichkeiten auf einen Blick sichtbar sind. Wählen Sie die gewünschte Einstellung direkt durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste (links vom Doppelpunkt), oder mit der Pfeiltaste und anschließend bestätigen mit der Taste ENT. Wenn Sie die Einstellung nicht ändern wollen, schließen Sie das Fenster mit der Taste END

### MOD-Funktionen verlassen

- MOD-Funktion beenden: Softkey ENDE oder Taste END drücken



# Übersicht MOD-Funktionen

Abhängig von der gewählten Betriebsart stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Programmieren:


- Verschiedene Software-Nummern anzeigen
- Schlüsselzahl eingeben
- Ggf. maschinenspezifische Anwenderparameter
- Rechtliche Hinweise

Programm-Test:

- Verschiedene Software-Nummern anzeigen
- Aktive Werkzeug-Tabelle in Programm Test anzeigen
- Aktive Nullpunkt-Tabelle in Programm Test anzeigen

Alle übrigen Betriebsarten:

- Verschiedene Software-Nummern anzeigen
- Positions-Anzeigen wählen
- Maß-Einheit (mm/inch) festlegen
- Programmier-Sprache festlegen für MDI
- Achsen für Ist-Positions-Übernahme festlegen
- Betriebszeiten anzeigen



## 16.2 Software-Nummern

### Anwendung

Folgende Software-Nummern stehen nach Auswahl der MOD-Funktionen im TNC-Bildschirm:

- **Steuerungstyp:** Bezeichnung der Steuerung (wird von HEIDENHAIN verwaltet)
- **NC Software:** Nummer der NC-Software (wird von HEIDENHAIN verwaltet)
- **NC Software:** Nummer der NC-Software (wird von HEIDENHAIN verwaltet)
- **NC Kern:** Nummer der NC-Software (wird von HEIDENHAIN verwaltet)
- **PLC Software:** Nummer oder Name der PLC-Software (wird von Ihrem Maschinen-Hersteller verwaltet)
- **Entwicklungsstand (FCL=Feature Content Level):** Auf der Steuerung installierter Entwicklungsstand (siehe „Entwicklungsstand (Upgrade-Funktionen)“ auf Seite 9)



# 16.3 Schlüssel-Zahl eingeben

## Anwendung

Die TNC benötigt für folgende Funktionen eine Schlüssel-Zahl:

| Funktion                                                        | Schlüssel-Zahl |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Anwender-Parameter wählen                                       | 123            |
| Ethernet-Karte konfigurieren                                    | NET123         |
| Sonder-Funktionen bei der Q-Parameter- Programmierung freigeben | 555343         |



## 16.4 Datenschnittstellen einrichten

### Serielle Schnittstellen an der TNC 620

Die TNC 620 verwendet automatisch das Übertragungsprotokoll LSV2 für die serielle Datenübertragung. Das LSV2-Protokoll ist fest vorgegeben und kann ausser der Einstellung der Baud-Rate (Maschinen-Parameter **baudRateLsv2**), nicht verändert werden. Sie können auch eine andere Übertragungsart (Schnittstelle) festlegen. Die nachfolgend beschriebenen Einstellmöglichkeiten sind dann nur für die jeweils neu definierte Schnittstelle wirksam.

### Anwendung

Zum Einrichten einer Datenschnittstellen wählen Sie die Datei-Verwaltung (PGM MGT) und drücken die Taste MOD. Drücken Sie erneut die Taste MOD und geben Sie die Schlüsselzahl 123 ein. Die TNC zeigt den Anwender-Parameter **GfgSerialInterface**, in dem Sie folgende Einstellungen eingeben können:

### RS-232-Schnittstelle einrichten

Öffnen Sie den Ordner RS232. Die TNC zeigt folgende Einstellmöglichkeiten:

### BAUD-RATE einstellen (baudRate)

Die BAUD-RATE (Datenübertragungs-Geschwindigkeit) ist zwischen 110 und 115.200 Baud wählbar.

### Protokoll einstellen (protocol)

Das Datenübertragungsprotokoll steuert den Datenfluss einer seriellen Übertragung (vergleichbar mit MP5030 der iTNC 530).



Die Einstellung BLOCKWISE bezeichnet hier eine Form der Datenübertragung, bei der die Daten in Blöcke zusammengefasst übertragen werden. Nicht zu verwechseln mit dem blockweisen Datenempfang und gleichzeitigem blockweisen Abarbeiten von älteren TNC-Bahnsteuerungen. Das blockweise Empfangen und gleichzeitige Abarbeiten des selben NC-Programms wird von der Steuerung nicht unterstützt!



| Datenübertragungsprotokoll  | Auswahl   |
|-----------------------------|-----------|
| Standard Datenübertragung   | STANDARD  |
| Paketweise Datenübertragung | BLOCKWISE |
| Überragung ohne Protokoll   | RAW_DATA  |



## Datenbits einstellen (dataBits)

Mit der Einstellung dataBits definieren Sie, ob ein Zeichen mit 7 oder 8 Datenbits übertragen wird.

## Parität überprüfen (parity)

Mit dem Paritätsbit werden Übertragungsfehler erkannt. Das Paritätsbit kann auf drei verschiedene Arten gebildet werden:

- Keine Paritätsbildung (NONE): Es wird auf eine Fehlererkennung verzichtet
- Gerade Parität (EVEN): Hier liegt ein Fehler vor, falls der Empfänger bei seiner Auswertung eine ungerade Anzahl an gesetzten Bits feststellt
- Ungerade Parität (ODD): Hier liegt ein Fehler vor, falls der Empfänger bei seiner Auswertung eine gerade Anzahl an gesetzten Bit feststellt

## Stopp-Bits einstellen (stopBits)

Mit dem Start- und einem oder zwei Stopp-Bits wird bei der seriellen Datenübertragung dem Empfänger eine Synchronisation auf jedes übertragene Zeichen ermöglicht.

## Handshake einstellen (flowControl)

Mit einem Handshake üben zwei Geräte eine Kontrolle der Datenübertragung aus. Man unterscheidet zwischen Software-Handshake und Hardware-Handshake.

- Keine Datenflusskontrolle (NONE): Handshake ist nicht aktiv
- Hardware-Handshake (RTS\_CTS): Übertragungsstopp durch RTS aktiv
- Software-Handshake (XON\_XOFF): Übertragungsstopp durch DC3 (XOFF) aktiv



Einstellungen für die Datenübertragung mit der PC-Software TNCserver

Treffen Sie in den Anwender-Parametern (**serialInterfaceRS232 / Definition von Datensätzen für die seriellen Ports / RS232**) folgende Einstellungen:

| Parameter                               | Auswahl                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Datenübertragungsrate in Baud           | Muss mit der Einstellung in TNCserver übereinstimmen |
| Datenübertragungsprotokoll              | BLOCKWISE                                            |
| Datenbits in jedem übertragenen Zeichen | 7 Bit                                                |
| Art der Paritätsprüfung                 | EVEN                                                 |
| Anzahl Stopp-Bits                       | 1 Stop-Bit                                           |
| Art des Handshake festlegen             | RTS_CTS                                              |
| Dateisystem für Dateioperation          | FE1                                                  |

Betriebsart des externen Geräts wählen (fileSystem)



In den Betriebsarten FE2 und FEX können Sie die Funktionen „alle Programme einlesen“, „angebotenes Programm einlesen“ und „Verzeichnis einlesen“ nicht nutzen

| Externes Gerät                                              | Betriebsart | Symbol |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| PC mit HEIDENHAIN Übertragungs-Software TNCremoNT           | LSV2        |        |
| HEIDENHAIN Disketten-Einheiten                              | FE1         |        |
| Fremdgeräte, wie Drucker, Leser, Stanzer, PC ohne TNCremoNT | FEX         |        |



## Software für Datenübertragung

Zur Übertragung von Dateien von der TNC und zur TNC, sollten Sie die HEIDENHAIN-Software zur Datenübertragung TNCremo benutzen. Mit TNCremo können Sie über die serielle Schnittstelle oder über die Ethernet-Schnittstelle alle HEIDENHAIN-Steuerungen ansteuern.



Die aktuelle Version von TNCremo können Sie kostenlos von der HEIDENHAIN Filebase herunterladen ([www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de), <Services und Dokumentation>, <Software>, <PC-Software>, <TNCremoNT>).

System-Voraussetzungen für TNCremo:

- PC mit 486 Prozessor oder besser
- Betriebssystem Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- 16 MByte Arbeitsspeicher
- 5 MByte frei auf Ihrer Festplatte
- Eine freie serielle Schnittstelle oder Anbindung ans TCP/IP-Netzwerk

### Installation unter Windows

- ▶ Starten Sie das Installations-Programm SETUP.EXE mit dem Datei-Manager (Explorer)
- ▶ Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Programms

### TNCremT unter Windows starten

- ▶ Klicken Sie auf <Start>, <Programme>, <HEIDENHAIN Anwendungen>, <TNCremo>

Wenn Sie TNCremo das erste Mal starten, versucht TNCremo automatisch eine Verbindung zur TNC herzustellen.



## Datenübertragung zwischen TNC und TNCremoNT



Bevor Sie ein Programm von der TNC zum PC übertragen unbedingt sicherstellen, dass Sie das momentan auf der TNC angewählte Programm auch gespeichert haben. Die TNC speichert Änderungen automatisch, wenn Sie die Betriebsart auf der TNC wechseln oder wenn Sie über die Taste PGM MGT die Datei-Verwaltung anwählen.

Überprüfen Sie, ob die TNC an der richtigen seriellen Schnittstelle Ihres Rechners, bzw. am Netzwerk angeschlossen ist.

Nachdem Sie die TNCremoNT gestartet haben, sehen Sie im oberen Teil des Hauptfensters **1** alle Dateien, die im aktiven Verzeichnis gespeichert sind. Über <Datei>, <Ordner wechseln> können Sie ein beliebiges Laufwerk bzw. ein anderes Verzeichnis auf Ihrem Rechner wählen.

Wenn Sie die Datenübertragung vom PC aus steuern wollen, dann bauen Sie die Verbindung auf dem PC wie folgt auf:

- ▶ Wählen Sie <Datei>, <Verbindung erstellen>. Die TNCremoNT empfängt nun die Datei- und Verzeichnis-Struktur von der TNC und zeigt diese im unteren Teil des Hauptfensters **2** an
- ▶ Um eine Datei von der TNC zum PC zu übertragen, wählen Sie die Datei im TNC-Fenster durch Mausklick und ziehen die markierte Datei bei gedrückter Maustaste in das PC-Fenster **1**
- ▶ Um eine Datei vom PC zur TNC zu übertragen, wählen Sie die Datei im PC-Fenster durch Mausklick und ziehen die markierte Datei bei gedrückter Maustaste in das TNC-Fenster **2**

Wenn Sie die Datenübertragung von der TNC aus steuern wollen, dann bauen Sie die Verbindung auf dem PC wie folgt auf:


- ▶ Wählen Sie <Extras>, <TNCserver>. Die TNCremoNT startet dann den Serverbetrieb und kann von der TNC Daten empfangen, bzw. an die TNC Daten senden
- ▶ Wählen Sie auf der TNC die Funktionen zur Datei-Verwaltung über die Taste PGM MGT (siehe „Datenübertragung zu/von einem externen Datenträger“ auf Seite 120) und übertragen die gewünschten Dateien

## TNCremoNT beenden

Wählen Sie den Menüpunkt <Datei>, <Beenden>



Beachten Sie auch die kontextsensitive Hilfefunktion von TNCremoNT, in der alle Funktionen erklärt sind. Der Aufruf erfolgt über die Taste F1.



## 16.5 Ethernet-Schnittstelle

### Einführung

Die TNC ist standardmäßig mit einer Ethernet-Karte ausgerüstet, um die Steuerung als Client in Ihr Netzwerk einzubinden. Die TNC überträgt Daten über die Ethernet-Karte mit

- dem **smb**-Protokoll (**s**erver **m**essage **b**lock) für Windows-Betriebssysteme, oder
- der **TCP/IP**-Protokoll-Familie (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) und mit Hilfe des NFS (Network File System)

### Anschluss-Möglichkeiten


Sie können die Ethernet-Karte der TNC über den RJ45-Anschluss (X26, 100BaseTX bzw. 10BaseT) in Ihr Netzwerk einbinden oder direkt mit einem PC verbinden. Der Anschluss ist galvanisch von der Steuerungselektronik getrennt.

Beim 100BaseTX bzw. 10BaseT-Anschluss verwenden Sie Twisted Pair-Kabel, um die TNC an Ihr Netzwerk anzuschließen.



Die maximale Kabellänge zwischen TNC und einem Knotenpunkt ist abhängig von der Güteklasse des Kabels, von der Ummantelung und von der Art des Netzwerks (100BaseTX oder 10BaseT).

Sie können die TNC auch ohne großen Aufwand direkt mit einem PC verbinden, der mit einer Ethernet-Karte ausgerüstet ist. Verbinden Sie hierzu die TNC (Anschluss X26) und den PC mit einem gekreuzten Ethernet-Kabel (Handelsbezeichnung: Patchkabel gekreuzt oder STP-Kabel gekreuzt)



## TNC konfigurieren



Lassen Sie die TNC von einem Netzwerk-Spezialisten konfigurieren.



Beachten Sie, dass die TNC einen automatischen Warmstart durchführt, wenn Sie die IP-Adresse der TNC ändern.

- ▶ Drücken Sie in der Betriebsart Programm-Einspeichern/Editieren die Taste MOD und geben Sie die Schlüsselzahl NET123 ein
- ▶ Drücken Sie in der Dateiverwaltung den Softkey NETZWERK. Die TNC zeigt den Hauptbildschirm zur Netzwerk-Konfiguration

### Allgemeine Netzwerk-Einstellungen

- ▶ Drücken Sie den Softkey **NETZWERK KONFIGURIEREN** zur Eingabe der allgemeinen Netzwerk-Einstellungen. Reiter **Computernamen** ist aktiv:

| Einstellung                  | Bedeutung                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primäre Schnittstelle</b> | Name der Ethernet-Schnittstelle, die in Ihr Firmennetzwerk eingebunden werden soll. Nur aktiv, wenn eine optionale zweite Ethernetschnittstelle in der Steuerungshardware zur Verfügung steht |
| <b>Rechnername</b>           | Name, mit der die TNC in Ihrem Firmennetzwerk sichtbar sein soll                                                                                                                              |
| <b>Host-Datei</b>            | <b>Nur für Sonderanwendungen erforderlich:</b><br>Name einer Datei, in der Zuordnungen zwischen IP-Adressen und Rechnernamen definiert sind                                                   |




► Wählen Sie den Reiter **Schnittstellen** zur Eingabe der Schnittstellen-Einstellungen:

| Einstellung                   | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schnittstellen-Liste</b>   | <p>Liste der aktiven Ethernet-Schnittstellen. Eine der aufgelisteten Schnittstellen selektieren (per Mouse oder per Pfeiltasten)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schaltfläche <b>Aktivieren</b>:<br/>Gewählte Schnittstelle aktivieren (X in Spalte <b>Aktiv</b>)</li><li>■ Schaltfläche <b>Deaktivieren</b>:<br/>Gewählte Schnittstelle deaktivieren (- in Spalte <b>Aktiv</b>)</li><li>■ Schaltfläche <b>Konfigurieren</b>:<br/>Konfigurationsmenü öffnen</li></ul> |
| <b>IP-Forwarding erlauben</b> | <p><b>Diese Funktion muss standardmäßig deaktiviert sein.</b></p> <p>Funktion nur aktivieren, wenn zu Diagnosezwecken von extern über die TNC auf die optional vorhandene zweite TNC Ethernet-Schnittstelle zugegriffen werden soll. Nur in Verbindung mit dem Kundendienst aktivieren</p>                                                                                                                                                                                        |



► Wählen Sie die Schaltfläche **Konfigurieren** zum Öffnen des Konfigurations-Menüs:


| Einstellung | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status      | <div><div>■ <b>Schnittstelle aktiv:</b></div><div>Verbindungsstatus der gewählten Ethernet-Schnittstelle</div><div>■ <b>Name:</b></div><div>Name der Schnittstelle, die Sie gerade konfigurieren</div><div>■ <b>Steckerverbindung:</b></div><div>Nummer der Steckerverbindung dieser Schnittstelle an der Logikeinheit der Steuerung</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profil      | <div>Hier können Sie ein Profil erstellen bzw. auswählen, in dem alle in diesem Fenster sichtbaren Einstellungen hinterlegt sind. HEIDENHAIN stellt zwei Standardprofile zur Verfügung:</div> <div><div>■ <b>DHCP-LAN:</b></div><div>Einstellungen für die Standard TNC Ethernet-Schnittstelle, die in einem Standard-Firmennetz funktionieren sollten</div><div>■ <b>MachineNet:</b></div><div>Einstellungen für die zweite, optionale Ethernet-Schnittstelle, zur Konfiguration des Maschinennetzwerks</div></div> <div>Über die entsprechenden Schaltflächen können Sie die Profile speichern, laden und löschen</div> |
| IP-Adresse  | <div><div>■ Option <b>IP-Adresse automatisch beziehen:</b></div><div>Die TNC soll die IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen</div><div>■ Option <b>IP-Adresse manuell einstellen:</b></div><div>IP-Adresse und Subnet-Mask manuell definieren. Eingabe: Jeweils vier durch Punkt getrennte Zahlenwerte, z.B. <b>160.1.180.20</b> und <b>255.255.0.0</b></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Einstellung              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domain Name Server (DNS) | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Option <b>DNS automatisch beziehen</b>: Die TNC soll die IP-Adresse des Domain Name Servers automatisch beziehen</li><li>■ Option <b>DNS manuell konfigurieren</b>: IP-Adressen der Server und Domänenname manuell eingeben</li></ul> |
| Default Gateway          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Option <b>Default GW automatisch beziehen</b>: Die TNC soll den Default-Gateway automatisch beziehen</li><li>■ Option <b>Default GW manuell konfigurieren</b>: IP-Adressen des Default-Gateways manuell eingeben</li></ul>            |

- ▶ Änderungen mit Schaltfläche **OK** übernehmen oder mit Schaltfläche **Abbrechen** verwerfen
- ▶ Wählen Sie den Reiter **Internet** ist momentan ohne Funktion.

| Einstellung | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Direkte Verbindung zum Internet /NAT</b>: Internet-Anfragen leitet die Steuerung an das Default-Gateway weiter und müssen dort über Network Adress Translation weitergegeben werden (z.B. bei direktem Anschluss an ein Modem)</li><li>■ <b>Proxy verwenden</b>: <b>Adresse</b> und <b>Port</b> des Internet-Routers im Netzwerk definieren, beim Netzwerk-Administrator erfragen</li></ul> |
| Fernwartung | Der Maschinenhersteller konfiguriert hier den Server für die Fernwartung. Änderungen nur in Absprache mit Ihrem Maschinenhersteller durchführen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





► Wählen Sie den Reiter **Ping/Routing** zur Eingabe der Ping- und Routing-Einstellungen:

| Einstellung | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ping        | <p>Im Eingabefeld <b>Adresse:</b> die IP-Nummer eingeben, zu der Sie eine Netzwerk-Verbindung prüfen wollen. Eingabe: Vier durch Punkt getrennte Zahlenwerte, z.B. <b>160.1.180.20</b>. Alternativ können Sie auch den Rechnernamen eingeben, zu dem Sie die Verbindung prüfen wollen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schaltfläche <b>Start:</b> Prüfung starten, die TNC blendet Statusinformationen im Pingfeld ein</li><li>■ Schaltfläche <b>Stopp:</b> Prüfung beenden</li></ul> |
| Routing     | <p>Für Netzwerkspezialisten: Statusinformationen des Betriebssystems zum aktuellen Routing</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schaltfläche <b>Aktualisieren:</b> Routing aktualisieren</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

► Wählen Sie den Reiter **NFS UID/GID** zur Eingabe von Benutzer- und Gruppenkennungen:



| Einstellung                   | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UID/GID für NFS-Shares setzen | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>User ID:</b> Definition, mit welcher User-Identifikation der Endanwender im Netzwerk auf Dateien zugreift. Wert beim Netzwerk-Spezialisten erfragen</li><li>■ <b>Group ID:</b> Definition, mit welcher Gruppen-Identifikation Sie im Netzwerk auf Dateien zugreifen. Wert beim Netzwerk-Spezialisten erfragen</li></ul> |



### Gerätespezifische Netzwerk-Einstellungen

- ▶ Drücken Sie den Softkey **NETZWERK VERBIND. DEFINIER.** zur Eingabe der gerätespezifischen Netzwerk-Einstellungen. Sie können beliebig viele Netzwerk-Einstellungen festlegen, jedoch nur maximal 7 gleichzeitig verwalten

| Einstellung             | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netzwerklaufwerk</b> | <p>Liste aller Verbundenen Netzwerklauferwerke. In den Spalten zeigt die TNC den jeweiligen Status der Netzwerkverbindungen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Mount:</b><br/>Netzlaufwerk verbunden/nicht verbunden</li> <li>■ <b>Auto:</b><br/>Netzlaufwerk soll automatisch/manuel verbunden werden</li> <li>■ <b>Typ:</b><br/>Art der Netzwerk-Verbindung. Möglich sind cifs und nfs</li> <li>■ <b>Laufwerk:</b><br/>Bezeichnung des Laufwerks auf der TNC</li> <li>■ <b>ID:</b><br/>Interne ID die kennzeichnet, wenn Sie mehrere Verbindungen über einen Mount-Point definiert haben</li> <li>■ <b>Server:</b><br/>Name des Servers</li> <li>■ <b>Freigabename:</b><br/>Name des Verzeichnisses auf dem Server auf das die TNC zugreifen soll</li> <li>■ <b>Benutzer:</b><br/>Name des Benutzers am Netzwerk</li> <li>■ <b>Passwort:</b><br/>Netzlaufwerk Passwort geschützt oder nicht</li> <li>■ <b>Passwort erfragen?:</b><br/>Passwort beim Verbinden erfragen/nicht erfragen</li> <li>■ <b>Optionen:</b><br/>Anzeige von zusätzlichen Verbindungsoptionen</li> </ul> <p>Über die Schaltflächen verwalten Sie die Netzlaufwerke.</p> <p>Um Netzwerklauferwerke hinzuzufügen, verwenden Sie die Schaltfläche <b>Hinzufügen</b>: Die TNC startet dann den Verbindungs-Assistenten, in dem Sie alle erforderlichen Angaben dialoggeführt eingeben können</p> |
| <b>Status log</b>       | <p>Anzeige von Status-Informationen und Fehlermeldungen.</p> <p>Über die Schaltfläche Leeren können Sie den Inhalt des Status-Fesnters löschen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# 16.6 Positions-Anzeige wählen

## Anwendung

Für den Manuellen Betrieb und die Programmlauf-Betriebsarten können Sie die Anzeige der Koordinaten beeinflussen:

Das Bild rechts zeigt verschiedene Positionen des Werkzeugs


- Ausgangs-Position
- Ziel-Position des Werkzeugs
- Werkstück-Nullpunkt
- Maschinen-Nullpunkt

Für die Positions-Anzeigen der TNC können Sie folgende Koordinaten wählen:

| Funktion                                                                       | Anzeige |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Soll-Position; von der TNC aktuell vorgegebener Wert                           | SOLL    |
| Ist-Position; momentane Werkzeug-Position                                      | IST     |
| Referenz-Position; Ist-Position bezogen auf den Maschinen-Nullpunkt            | REFIST  |
| Referenz-Position; Soll-Position bezogen auf den Maschinen-Nullpunkt           | REFSOLL |
| Schleppfehler; Differenz zwischen Soll und Ist-Position                        | SCHPF   |
| Restweg zur programmierten Position; Differenz zwischen Ist- und Ziel-Position | RESTW   |

Mit der MOD-Funktion **Positions-Anzeige 1** wählen Sie die Positions-Anzeige in der Status-Anzeige.

Mit der MOD-Funktion **Positions-Anzeige 2** wählen Sie die Positions-Anzeige in der zusätzlichen Status-Anzeige.



## 16.7 Maßsystem wählen

### Anwendung

Mit dieser MOD-Funktion legen Sie fest, ob die TNC Koordinaten in mm oder Inch (Zoll-System) anzeigen soll.

- Metrisches Maßsystem: z.B. X = 15,789 (mm) MOD-Funktion Wechsel mm/inch = mm. Anzeige mit 3 Stellen nach dem Komma
- Zoll-System: z.B. X = 0,6216 (inch) MOD-Funktion Wechsel mm/inch = inch. Anzeige mit 4 Stellen nach dem Komma

Wenn Sie die Inch-Anzeige aktiv haben, zeigt die TNC auch den Vorschub in inch/min an. In einem Inch-Programm müssen Sie den Vorschub mit einem Faktor 10 größer eingeben.



# 16.8 Betriebszeiten anzeigen


## Anwendung

Über den Softkey MASCHINEN ZEIT können Sie sich verschiedene Betriebszeiten anzeigen lassen:

| Betriebszeit  | Bedeutung                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Steuerung ein | Betriebszeit der Steuerung seit der Inbetriebnahme               |
| Maschine ein  | Betriebszeit der Maschine seit der Inbetriebnahme                |
| Programmlauf  | Betriebszeit für den gesteuerten Betrieb seit der Inbetriebnahme |



Der Maschinenhersteller kann noch zusätzliche Zeiten anzeigen lassen. Maschinenhandbuch beachten!



e editieren

| F1    | Vc2 | F2    |
|-------|-----|-------|
| 0,016 | 55  | 0,020 |
| 0,016 | 55  | 0,020 |
| 0,200 | 130 | 0,250 |
| 0,025 | 45  | 0,030 |
| 0,016 | 55  | 0,020 |
| 0,200 | 130 | 0,250 |
| 0,016 | 55  | 0,020 |
| 0,016 | 55  | 0,020 |
| 0,200 | 130 | 0,250 |
| 0,016 | 55  | 0,020 |
| 0,016 | 55  | 0,020 |
| 0,200 | 130 | 0,250 |
| 0,040 | 45  | 0,020 |
| 0,040 | 35  | 0,020 |
| 0,040 | 100 | 0,020 |
| 0,040 | 35  | 0,020 |
| 0,040 | 25  | 0,020 |

# 17

Tabellen und  
Übersichten



## 17.1 Maschinenspezifische Anwenderparameter

### Anwendung

Die Eingabe der Parameter-Werte erfolgt über den sogenannten **Konfigurations-Editor**.



Um die Einstellung maschinenspezifischer Funktionen für den Anwender zu ermöglichen, kann Ihr Maschinenhersteller definieren, welche Maschinen-Parameter als Anwender-Parameter zur Verfügung stehen. Darüber hinaus kann Ihr Maschinenhersteller auch zusätzliche, im nachfolgenden nicht beschriebene Maschinen-Parameter in die TNC einbinden.

Beachten Sie Ihr Maschinenhandbuch.

Im Konfigurations-Editor sind die Maschinen-Parameter in einer Baumstruktur zu Parameter-Objekten zusammengefasst. Jedes Parameter-Objekt trägt einen Namen (z.B. **CfgDisplayLanguage**), der auf die Funktion der darunterliegenden Parameter schließen lässt. Ein Parameter-Objekt oder auch Entität genannt wird in der Baumstruktur mit einem „E“ im Ordnersymbol gekennzeichnet. Einige Maschinen-Parameter besitzen zur eindeutigen identifizierung einen Keynamen, der den Parameter einer Gruppe (z.B. X für die X-Achse) zuordnet. Der jeweilige Gruppenordner trägt den Keynamen und wird durch ein „K“ im Ordnersymbol gekennzeichnet.



Wenn Sie sich im Konfigurations-Editor für die Anwender-Parameter befinden, können Sie die Darstellung der vorhandenen Parameter ändern. Mit der Standard-Einstellung werden die Parameter mit kurzen, erklärenden Texten angezeigt. Um die tatsächlichen Systemnamen der Parameter anzeigen zu lassen, drücken Sie die Taste für die Bildschirm-Aufteilung und anschließend den Softkey **SYSTEMNAMEN ANZEIGEN**. Gehen Sie in gleicher Weise vor, um wieder zur Standard-Ansicht zu gelangen.

## Konfigurations- Editor aufrufen

- ▶ Betriebsart **Programmieren** anwählen
- ▶ Taste **MOD** betätigen
- ▶ Schlüsselzahl **123** eingeben
- ▶ Mit dem Softkey **ENDE** verlassen Sie den Konfigurations-Editor

Am Anfang jeder Zeile des Parameter-Baums zeigt die TNC ein Icon an, das Zusatzinformationen zu dieser Zeile liefert. Die Icons haben folgende Bedeutung:

-  Zweig vorhanden aber zugeklappt
-  Zweig aufgeklappt
-  leeres Objekt, nicht aufklappbar
-  initialisierter Maschinen-Parameter
-  nicht initialisierter (optionaler) Maschinen-Parameter
-  lesbar aber nicht editierbar
-  nicht lesbar und nicht editierbar

Am Ordner-Symbol ist der Typ des Konfig-Objektes erkennbar:

-  Key (Gruppenname)
-  Liste
-  Entität bzw. Parameter-Objekt

## Hilfetext anzeigen

Mit der Taste **HELP** kann zu jedem Parameterobjekt bzw. Attribut ein Hilfetext angezeigt werden.

Hat der Hilfetext nicht auf einer Seite Platz (oben rechts steht dann z.B. 1/2), dann kann mit dem Softkey **HILFE BLÄTTERN** auf die zweite Seite geschaltet werden.

Ein erneutes Drücken der Taste **HELP** schaltet den Hilfetext wieder aus.

Zusätzlich zum Hilfetext werden weitere Informationen angezeigt, wie z.B. die Masseinheit, ein Initialwert, eine Auswahl usw. Wenn der angewählte Maschinen-Parameter einem Parameter in der TNC entspricht, dann wird auch die entsprechende MP-Nummer angezeigt.

## Parameterliste

### Parametereinstellungen

DisplaySettings

Einstellungen für Bildschirmanzeige

Reihenfolge der angezeigten Achsen

[0] bis [5]

**Abhängig von verfügbaren Achsen**

Art der Positionsanzeige im Positionsfenster

**SOLL**

**IST**

**REFIST**

**REFSOLL**

**SCHPF**

**RESTW**

Art der Positionsanzeige in der Status-Anzeige

**SOLL**

**IST**

**REFIST**

**REFSOLL**

**SCHPF**

**RESTW**

Definition Dezimal-Trennzeichen für Positions-Anzeige

.

Anzeige des Vorschubs in BA Manueller Betrieb

**at axis key: Vorschub nur anzeigen, wenn Achsrichtungstaste gedrückt**

**always minimum: Vorschub immer anzeigen**

Anzeige der Spindel-Position in der Positions-Anzeige

**during closed loop: Spindelposition nur anzeigen, wenn Spindel in Lageregelung**

**during closed loop and M5: Spindelpositon anzeigen, wenn Spindel in Lageregelung und bei M5**

hidePresetTable

**True: Softkey Preset-Tabelle wird nicht angezeigt**

**False: Softkey Preset-Tabelle anzeigen**



## Parametereinstellungen

### DisplaySettings

Anzeigeschritt für die einzelnen Achsen

Liste aller verfügbaren Achsen

Anzeigeschritt für Positionsanzeige in mm bzw. Grad

**0.1**

**0.05**

**0.01**

**0.005**

**0.001**

**0.0005**

**0.0001**

**0.00005 (Software-Option Display step)**

**0.00001 (Software-Option Display step)**

Anzeigeschritt für Positionsanzeige in inch

**0.005**

**0.001**

**0.0005**

**0.0001**

**0.00005 (Software-Option Display step)**

**0.00001 (Software-Option Display step)**

### DisplaySettings

Definition der für die Anzeige gültigen Maßeinheit

**metric: Metrisches System verwenden**

**inch: Inch-System verwenden**

### DisplaySettings

Format der NC-Programme und Zyklenanzeige

Programmeingabe im HEIDENHAIN Klartext oder in DIN/ISO

**HEIDENHAIN: Programm-Eingabe in BA MDI im Klartext-Dialog**

**ISO: Programm-Eingabe in BA MDI in DIN/ISO**

Darstellung der Zyklen

**TNC\_STD: Zyklen mit Kommentartexten anzeigen**

TNC\_PARAM: Zyklen ohne Kommentartext anzeigen



## Parametereinstellungen

- DisplaySettings
  - Einstellung der NC- und PLC-Dialogsprache
    - NC-Dialogsprache
      - ENGLISH
      - GERMAN
      - CZECH
      - FRENCH
      - ITALIAN
      - SPANISH
      - PORTUGUESE
      - SWEDISH
      - DANISH
      - FINNISH
      - DUTCH
      - POLISH
      - HUNGARIAN
      - RUSSIAN
      - CHINESE
      - CHINESE\_TRAD
      - SLOVENIAN
      - ESTONIAN
      - KOREAN
      - LATVIAN
      - NORWEGIAN
      - ROMANIAN
      - SLOVAK
      - TURKISH
      - LITHUANIAN
    - PLC-Dialogsprache
      - Siehe NC-Dialogsprache
    - PLC-Fehlermeldungssprache
      - Siehe NC-Dialogsprache
    - Hilfe-Sprache
      - Siehe NC-Dialogsprache

- 
- DisplaySettings
    - Verhalten beim Steuerungshochlauf
      - Meldung 'Strom-Unterbrechung' quittieren
        - TRUE: Steuerungshochlauf wird erst nach Quittierung der Meldung fortgesetzt
        - FALSE: Meldung 'Strom-Unterbrechung' erscheint nicht
    - Darstellung der Zyklen
      - TNC\_STD: Zyklen mit Kommentartexten anzeigen
      - TNC\_PARAM: Zyklen ohne Kommentartext anzeigen
- 



## Parametereinstellungen

### ProbeSettings

#### Konfiguration des Antast-Verhaltens

Manueller Betrieb: Berücksichtigung Grunddrehung

**TRUE: Eine aktive Grunddrehung beim Antasten berücksichtigen**

**FALSE: Beim Antasten immer achsparallel fahren**

Automatik-Betrieb: Mehrfachmessung bei Antastfunktionen

**1 bis 3: Anzahl der Antastungen pro Antastvorgang**

Automatik-Betrieb: Vertrauensbereich für Mehrfachmessung

**0,002 bis 0,999 [mm]: Bereich in dem der Messwert bei einer Mehrfachmessung liegen muss**

### CfgTTRoundStylus

Koordinaten des Stylus-Mittelpunktes

**[0]: X-Koordinate des Stylus-Mittelpunktes bezogen auf den Maschinen-Nullpunkt**

**[1]: Y-Koordinate des Stylus-Mittelpunktes bezogen auf den Maschinen-Nullpunkt**

**[2]: Z-Koordinate des Stylus-Mittelpunktes bezogen auf den Maschinen-Nullpunkt**

Sicherheitsabstand über dem Stylus für Vorpositionierung

**0.001 bis 99 999.9999 [mm]: Sicherheitsabstand in Werkzeugachsrichtung**

Sicherheitszone um den Stylus für Vorpositionierung

**0.001 bis 99 999.9999 [mm]: Sicherheitsabstand in der Ebene senkrecht zur Werkzeugachse**

### CfgToolMeasurement

M-Funktion für Spindel-Orientierung

**-1: Spindel-Orientierung direkt über NC**

**0: Funktion inaktiv**

**1 bis 999: Nummer der M-Funktion zur Spindel-Orientierung**

Antast-Richtung für Werkzeug-Radius-Vermessung

**X\_Positive, Y\_Positive, X\_Negative, Y\_Negative (abhängig von der Werkzeug-Achse)**

Abstand Werkzeug-Unterkante zu Stylus-Oberkante

**0.001 bis 99.9999 [mm]: Versatz Stylus zu Werkzeug**

Eilgang im Antast-Zyklus

**10 bis 300 000 [mm/min]: Eilgang im Antast-Zyklus**

Antast-Vorschub bei Werkzeug-Vermessung

**1 bis 3 000 [mm/min]: Antast-Vorschub bei Werkzeug-Vermessung**

Berechnung des Antast-Vorschubs

**ConstantTolerance: Berechnung des Antast-Vorschubs mit konstanter Toleranz**

**VariableTolerance: Berechnung des Antast-Vorschubs mit variabler Toleranz**

**ConstantFeed: Konstanter Antast-Vorschub**

Max. zul. Umlaufgeschwindigkeit an der Werkzeugschneide

**1 bis 129 [m/min]: Zulässige Umlaufgeschwindigkeit am Fräserumfang**

Maximal zulässige Drehzahl beim Werkzeug-Vermessen

**0 bis 1 000 [1/min]: Maximal zulässige Drehzahl**

Maximal zulässiger Messfehler bei Werkzeug-Vermessung

**0.001 bis 0.999 [mm]: Erster maximal zulässiger Messfehler**

Maximal zulässiger Messfehler bei Werkzeug-Vermessung

**0.001 bis 0.999 [mm]: Zweiter maximal zulässiger Messfehler**



## Parametereinstellungen

ChannelSettings

CH\_NC

Aktive Kinematik

Zu aktivierende Kinematik

**Liste der Maschinen-Kinematiken**

Geometrie-Toleranzen

Zulässige Abweichung des Kreisradius

**0.0001 bis 0.016 [mm]: Zulässige Abweichung des Kreisradius am Kreisendpunkt verglichen mit dem Kreis-Anfangspunkt**

Konfiguration der Bearbeitungszyklen

Überlappungsfaktor beim Taschenfräsen

**0.001 bis 1.414: Überlappungsfaktor für Zyklus 4 TASCHENFRAESEN und Zyklus 5 KREISTASCHE**

Fehlermeldung „Spindel ?“ anzeigen wenn kein M3/M4 aktiv

**on: Fehlermeldung ausgeben**

**off: Keine Fehlermeldung ausgeben**

Fehlermeldung „Tiefe negativ eingeben“ anzeigen

**on: Fehlermeldung ausgeben**

**off: Keine Fehlermeldung ausgeben**

Anfahrverhalten an die Wand einer Nut im Zylindermantel

**LineNormal: Anfahren mit einer Geraden**

**CircleTangential: Anfahren mit einer Kreisbewegung**

M-Funktion für Spindel-Orientierung

**-1: Spindel-Orientierung direkt über NC**

**0: Funktion inaktiv**

**1 bis 999: Nummer der M-Funktion zur Spindel-Orientierung**

## Parametereinstellungen

Geometrie-Filter zum Herausfiltern linearer Elemente

Typ des Stretch-Filters

- **Off: Kein Filter aktiv**
- **ShortCut: Weglassen einzelner Punkte auf Polygon**
- **Average: Der Geometrie-Filter glättet Ecken**

Maximaler Abstand der gefilterten zur ungefilterten Kontur

**0 bis 10 [mm]: Die weggefilterten Punkte liegen innerhalb dieser Toleranz zur resultierenden Strecke**

Maximale Länge der durch Filterung entstehenden Strecke

**0 bis 1000 [mm]: Länge über die die Geometrie-Filterung wirkt**

Einstellungen für den NC-Editor

Backup-Dateien erzeugen

**TRUE: Nach dem Editieren von NC-Programmen Backup-Datei erstellen**

**FALSE: Nach dem Editieren von NC-Programmen keine Backup-Datei erstellen**

Verhalten des Cursors nach dem Löschen von Zeilen

**TRUE: Cursor steht nach dem Löschen auf vorheriger Zeile (iTNC-Verhalten)**

**FALSE: Cursor steht nach dem Löschen auf nachfolgender Zeile**

Verhalten des Cursors bei der ersten bzw. letzten Zeile

**TRUE: Rundum-Cursorn am PGM-Anfang/Ende erlaubt**

**FALSE: Rundum-Cursorn am PGM-Anfang/Ende nicht erlaubt**

Zeilenumbruch bei mehrzeiligen Sätzen

**ALL: Zeilen immer vollständig darstellen**

**ACT: Nur die Zeilen des aktiven Satzes vollständig darstellen**

**NO: Zeilen nur vollständig anzeigen, wenn Satz editiert wird**

Hilfe aktivieren

**TRUE: Hilfsbilder grundsätzlich immer während der Eingabe anzeigen**

**FALSE: Hilfsbilder nur dann anzeigen, wenn über Taste HELP zugeschaltet wurde**

Verhalten der Softkeyleiste nach einer Zyklus-Eingabe

**TRUE: Zyklen-Softkeyleiste nach einer Zyklus-Definition aktiv lassen**

**FALSE: Zyklen-Softkeyleiste nach einer Zyklus-Definition ausblenden**

Sicherheitsabfrage bei Block löschen

**TRUE: Beim Löschen eines NC-Satzes Sicherheitsabfrage anzeigen**

**FALSE: Beim Löschen eines NC-Satzes Sicherheitsabfrage nicht anzeigen**

Programmlänge, auf die die Geometrie überprüft werden soll

**100 bis 9999: Programmlänge, auf die die Geometrie überprüft werden soll**

Pfadangaben für den Endanwender

Liste mit Laufwerken und/oder Verzeichnissen

**Hier eingetragene Laufwerke und Verzeichnisse zeigt die TNC in der Dateiverwaltung an**

Weltzeit (Greenwich Time)

Zeitverschiebung zur Weltzeit [h]

**-12 bis 13: Zeitverschiebung in Stunden bezogen auf Greenwich-Zeit**



# 17.2 Steckerbelegung und Anschlusskabel für Datenschnittstellen

## Schnittstelle V.24/RS-232-C HEIDENHAIN-Geräte



Die Schnittstelle erfüllt EN 50 178 **Sichere Trennung vom Netz.**

Bei Verwendung des 25-poligen Adapterblocks:

| TNC   |               | VB 365725-xx |             |        | Adapterblock 310085-01 |        | VB 274545-xx |             |        |
|-------|---------------|--------------|-------------|--------|------------------------|--------|--------------|-------------|--------|
| Stift | Belegung      | Buchse       | Farbe       | Buchse | Stift                  | Buchse | Stift        | Farbe       | Buchse |
| 1     | nicht belegen | 1            |             | 1      | 1                      | 1      | 1            | weiß/braun  | 1      |
| 2     | RXD           | 2            | gelb        | 3      | 3                      | 3      | 3            | gelb        | 2      |
| 3     | TXD           | 3            | grün        | 2      | 2                      | 2      | 2            | grün        | 3      |
| 4     | DTR           | 4            | braun       | 20     | 20                     | 20     | 20           | braun       | 8      |
| 5     | Signal GND    | 5            | rot         | 7      | 7                      | 7      | 7            | rot         | 7      |
| 6     | DSR           | 6            | blau        | 6      | 6                      | 6      | 6            |             | 6      |
| 7     | RTS           | 7            | grau        | 4      | 4                      | 4      | 4            | grau        | 5      |
| 8     | CTR           | 8            | rosa        | 5      | 5                      | 5      | 5            | rosa        | 4      |
| 9     | nicht belegen | 9            |             |        |                        |        | 8            | violett     | 20     |
| Geh.  | Außenschirm   | Geh.         | Außenschirm | Geh.   | Geh.                   | Geh.   | Geh.         | Außenschirm | Geh.   |

Bei Verwendung des 9-poligen Adapterblocks:

| TNC   |               | VB 355484-xx |             |       | Adapterblock 363987-02 |       | VB 366964-xx |             |        |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------|------------------------|-------|--------------|-------------|--------|
| Stift | Belegung      | Buchse       | Farbe       | Stift | Buchse                 | Stift | Buchse       | Farbe       | Buchse |
| 1     | nicht belegen | 1            | rot         | 1     | 1                      | 1     | 1            | rot         | 1      |
| 2     | RXD           | 2            | gelb        | 2     | 2                      | 2     | 2            | gelb        | 3      |
| 3     | TXD           | 3            | weiß        | 3     | 3                      | 3     | 3            | weiß        | 2      |
| 4     | DTR           | 4            | braun       | 4     | 4                      | 4     | 4            | braun       | 6      |
| 5     | Signal GND    | 5            | schwarz     | 5     | 5                      | 5     | 5            | schwarz     | 5      |
| 6     | DSR           | 6            | violett     | 6     | 6                      | 6     | 6            | violett     | 4      |
| 7     | RTS           | 7            | grau        | 7     | 7                      | 7     | 7            | grau        | 8      |
| 8     | CTR           | 8            | weiß/grün   | 8     | 8                      | 8     | 8            | weiß/grün   | 7      |
| 9     | nicht belegen | 9            | grün        | 9     | 9                      | 9     | 9            | grün        | 9      |
| Geh.  | Außenschirm   | Geh.         | Außenschirm | Geh.  | Geh.                   | Geh.  | Geh.         | Außenschirm | Geh.   |



## Fremdgeräte

Die Stecker-Belegung am Fremdgerät kann erheblich von der Stecker-Belegung eines HEIDENHAIN-Gerätes abweichen.

Sie ist vom Gerät und der Übertragungsart abhängig. Entnehmen Sie bitte die Steckerbelegung des Adapter-Blocks der untenstehenden Tabelle.

| Adapterblock 363987-02 |       | VB 366964-xx |              |        |
|------------------------|-------|--------------|--------------|--------|
| Buchse                 | Stift | Buchse       | Farbe        | Buchse |
| 1                      | 1     | 1            | rot          | 1      |
| 2                      | 2     | 2            | gelb         | 3      |
| 3                      | 3     | 3            | weiß         | 2      |
| 4                      | 4     | 4            | braun        | 6      |
| 5                      | 5     | 5            | schwarz      | 5      |
| 6                      | 6     | 6            | violett      | 4      |
| 7                      | 7     | 7            | grau         | 8      |
| 8                      | 8     | 8            | weiß/grün    | 7      |
| 9                      | 9     | 9            | grün         | 9      |
| Geh.                   | Geh.  | Geh.         | Außen-schirm | Geh.   |

## Ethernet-Schnittstelle RJ45-Buchse

Maximale Kabellänge:

- Ungeschirmt: 100 m
- Geschirmt: 400 m

| Pin | Signal | Beschreibung  |
|-----|--------|---------------|
| 1   | TX+    | Transmit Data |
| 2   | TX–    | Transmit Data |
| 3   | REC+   | Receive Data  |
| 4   | frei   |               |
| 5   | frei   |               |
| 6   | REC–   | Receive Data  |
| 7   | frei   |               |
| 8   | frei   |               |



# 17.3 Technische Information

## Symbolerklärung

- Standard
- Achs-Option
- ◆ Software-Option 1s

| Benutzer-Funktionen                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grundauführung: 3 Achsen plus geregelte Spindel</li> <li>□ 1. Zusatzachse für 4 Achsen plus geregelte Spindel</li> <li>□ 2. Zusatzachse für 5 Achsen plus geregelte Spindel</li> </ul>              |
| <b>Programm-Eingabe</b>                  | Im HEIDENHAIN-Klartext-Dialog und DIN/ISO über Softkeys oder USB-Tastatur                                                                                                                                                                    |
| <b>Positions-Angaben</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soll-Positionen für Geraden und Kreise in rechtwinkligen Koordinaten oder Polarkoordinaten</li> <li>■ Maßangaben absolut oder inkremental</li> <li>■ Anzeige und Eingabe in mm oder inch</li> </ul> |
| <b>Werkzeug-Korrekturen</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Werkzeug-Radius in der Bearbeitungsebene und Werkzeug-Länge</li> <li>◆ Radiuskorrigierte Kontur bis zu 99 Sätze vorausberechnen (M120)</li> </ul>                                                   |
| <b>Werkzeug-Tabellen</b>                 | Mehrere Werkzeug-Tabellen mit beliebig vielen Werkzeugen                                                                                                                                                                                     |
| <b>Konstante Bahngeschwindigkeit</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bezogen auf die Werkzeug-Mittelpunktsbahn</li> <li>■ Bezogen auf die Werkzeugschneide</li> </ul>                                                                                                    |
| <b>Parallelbetrieb</b>                   | Programm mit grafischer Unterstützung erstellen, während ein anderes Programm abgearbeitet wird                                                                                                                                              |
| <b>Konturelemente</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerade</li> <li>■ Fase</li> <li>■ Kreisbahn</li> <li>■ Kreismittelpunkt</li> <li>■ Kreisradius</li> <li>■ Tangential anschließende Kreisbahn</li> <li>■ Ecken-Runden</li> </ul>                     |
| <b>Anfahren und Verlassen der Kontur</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Über Gerade: tangential oder senkrecht</li> <li>■ Über Kreis</li> </ul>                                                                                                                             |
| <b>Freie Konturprogrammierung FK</b>     | ◆ Freie Konturprogrammierung FK im HEIDENHAIN-Klartext mit grafischer Unterstützung für nicht NC-gerecht bemaßte Werkstücke                                                                                                                  |
| <b>Programmsprünge</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unterprogramme</li> <li>■ Programmteil-Wiederholung</li> <li>■ Beliebiges Programm als Unterprogramm</li> </ul>                                                                                     |



| Benutzer-Funktionen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bearbeitungs-Zyklen</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bohrzyklen zum Bohren, Gewindebohren mit und ohne Ausgleichsfutter</li> <li>■ Rechteck- und Kreistasche schruppen</li> <li>◆ Bohrzyklen zum Tiefbohren, Reiben, Ausdrehen und Senken</li> <li>◆ Zyklen zum Fräsen von Innen- und Außengewinden</li> <li>◆ Rechteck- und Kreistasche schlichten</li> <li>◆ Zyklen zum Abzeilen ebener und schiefwinkliger Flächen</li> <li>◆ Zyklen zum Fräsen gerader und kreisförmiger Nuten</li> <li>◆ Punktemuster auf Kreis und Linien</li> <li>◆ Konturtasche konturparallel</li> <li>◆ Konturzug</li> <li>◆ Zusätzlich können Herstellerzyklen – spezielle vom Maschinenhersteller erstellte Bearbeitungszyklen – integriert werden</li> </ul> |
| <b>Koordinaten-Umrechnung</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verschieben, Drehen, Spiegeln</li> <li>■ Maßfaktor (achsspezifisch)</li> <li>◆ Schwenken der Bearbeitungsebene (Software-Option)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Q-Parameter</b><br>Programmieren mit Variablen | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mathematische Funktionen =, +, -, *, /, sin <math>\alpha</math>, cos <math>\alpha</math>, Wurzelrechnung</li> <li>■ Logische Verknüpfungen (=, =/, &lt;, &gt;)</li> <li>■ Klammerrechnung</li> <li>■ tan <math>\alpha</math>, arcus sin, arcus cos, arcus tan, <math>a^n</math>, <math>e^n</math>, ln, log, Absolutwert einer Zahl, Konstante <math>\pi</math>, Negieren, Nachkommastellen oder Vorkommastellen abschneiden</li> <li>■ Funktionen zur Kreisberechnung</li> <li>■ String-Parameter</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| <b>Programmierhilfen</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Taschenrechner</li> <li>■ Vollständige Liste aller anstehenden Fehlermeldungen</li> <li>■ Kontextsensitive Hilfe-Funktion bei Fehlermeldungen</li> <li>■ Grafische Unterstützung beim Programmieren von Zyklen</li> <li>■ Kommentar-Sätze im NC-Programm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teach-In</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ist-Positionen werden direkt ins NC-Programm übernommen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Test-Grafik</b><br>Darstellungsarten           | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Grafische Simulation des Bearbeitungsablaufs auch wenn ein anderes Programm abgearbeitet wird</li> <li>◆ Draufsicht / Darstellung in 3 Ebenen / 3D-Darstellung</li> <li>◆ Ausschnitt-Vergrößerung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Programmier-Grafik</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In der Betriebsart Programmieren werden die eingegebenen NC-Sätze mitgezeichnet (2D-Strich-Grafik) auch wenn ein anderes Programm abgearbeitet wird</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bearbeitungs-Grafik</b><br>Darstellungsarten   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Grafische Darstellung des abgearbeiteten Programms in Draufsicht / Darstellung in 3 Ebenen / 3D-Darstellung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bearbeitungszeit</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Berechnen der Bearbeitungszeit in der Betriebsart „Programm-Test“</li> <li>■ Anzeige der aktuellen Bearbeitungszeit in den Programmlauf-Betriebsarten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Benutzer-Funktionen                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wiederanfahren an die Kontur</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Satzvorlauf zu einem beliebigen Satz im Programm und Anfahren der errechneten Soll-Position zum Fortführen der Bearbeitung</li> <li>■ Programm unterbrechen, Kontur verlassen und wieder anfahren</li> </ul>                                                     |
| <b>Nullpunkt-Tabellen</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mehrere Nullpunkt-Tabellen zum Speichern werkstückbezogener Nullpunkte</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| <b>Tastsystem-Zyklen</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tastsystem kalibrieren</li> <li>◆ Werkstück-Schiefelage manuell und automatisch kompensieren</li> <li>◆ Bezugspunkt manuell und automatisch setzen</li> <li>◆ Werkstücke automatisch vermessen</li> <li>◆ Zyklen zur automatischen Werkzeugvermessung</li> </ul> |
| Technische-Daten                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Komponenten</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hauptrechner mit TNC-Bedienfeld und integriertem TFT-Farb-Flachbildschirm 15,1 Zoll mit Softkeys</li> <li>■ Hauptrechner mit separatem TNC-Bedienfeld und TFT-Farb-Flachbildschirm 15,1 Zoll mit Softkeys</li> </ul>                                             |
| <b>Programm-Speicher</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 300 MByte (auf Compact Flash-Speicherkarte CFR)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Eingabefeinheit und Anzeigeschritt</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ bis 0,1 µm bei Linearachsen</li> <li>◆ bis 0,01 µm bei Linearachsen</li> <li>■ bis 0,000 1° bei Winkelachsen</li> <li>◆ bis 0,000 01° bei Winkelachsen</li> </ul>                                                                                                |
| <b>Eingabebereich</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maximum 999 999 999 mm bzw. 999 999 999°</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Interpolation</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerade in 4 Achsen</li> <li>■ Kreis in 2 Achsen</li> <li>◆ Kreis in 3 Achsen bei geschwenkter Bearbeitungsebene (Software-Option 1)</li> <li>■ Schraubenlinie: Überlagerung von Kreisbahn und Gerade</li> </ul>                                                  |
| <b>Satzverarbeitungszeit</b><br>3D-Gerade ohne Radiuskorrektur | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1,5 ms</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Achsregelung</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lageregelfeinheit: Signalperiode des Positionsmessgeräts/1024</li> <li>■ Zykluszeit Lageregler: 3 ms</li> <li>■ Zykluszeit Drehzahlregler: 200 µs</li> </ul>                                                                                                     |
| <b>Verfahrweg</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maximal 100 m (3 937 Zoll)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Spindeldrehzahl</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maximal 100 000 U/min (analoger Drehzahlsollwert)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fehler-Kompensation</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lineare und nichtlineare Achsfehler, Lose, Umkehrspitzen bei Kreisbewegungen, Wärmeausdehnung</li> <li>■ Haftreibung</li> </ul>                                                                                                                                  |

## Technische-Daten

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datenschnittstellen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ je eine V.24 / RS-232-C max. 115 kBaud</li> <li>■ Erweiterte Datenschnittstelle mit LSV-2-Protokoll zum externen Bedienen der TNC über die Datenschnittstelle mit HEIDENHAIN-Software TNCremo</li> <li>■ Ethernet-Schnittstelle 100 Base T<br/>ca. 40 bis 80 MBaud (abhängig vom Dateityp und der Netzauslastung)</li> <li>■ 3 x USB 2.0</li> </ul> |
| <b>Umgebungstemperatur</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betrieb: 0°C bis +45°C</li> <li>■ Lagerung: -30°C bis +70°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Zubehör

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektronische Handräder</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ein <b>HR 410</b> tragbares Handrad oder</li> <li>■ ein <b>HR 130</b> Einbau-Handrad oder</li> <li>■ bis zu drei <b>HR 150</b> Einbau-Handräder über Handrad-Adapter HRA 110</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tastsysteme</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>TS 220</b>: schaltendes 3D-Tastsystem mit Kabelanschluss oder</li> <li>■ <b>TS 440</b>: schaltendes 3D-Tastsystem mit Infrarot-Übertragung</li> <li>■ <b>TS 444</b>: batterieloses schaltendes 3D-Tastsystem mit Infrarot-Übertragung</li> <li>■ <b>TS 640</b>: schaltendes 3D-Tastsystem mit Infrarot-Übertragung</li> <li>■ <b>TS 740</b>: hochgenaues schaltendes 3D-Tastsystem mit Infrarot-Übertragung</li> <li>■ <b>TT 140</b>: schaltendes 3D-Tastsystem zur Werkzeug-Vermessung</li> </ul> |

## Software Option 1 (Optionsnummer 08)

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rundtisch-Bearbeitung</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Programmieren von Konturen auf der Abwicklung eines Zylinders</li> <li>◆ Vorschub in mm/min</li> </ul> |
| <b>Koordinaten-Umrechnungen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Schwenken der Bearbeitungsebene</li> </ul>                                                             |
| <b>Interpolation</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kreis in 3 Achsen bei geschwenkter Bearbeitungsebene</li> </ul>                                        |

## Software Option 2 (Optionsnummer 09)

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3D-Bearbeitung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 3D-Werkzeug-Korrektur über Flächennormalen-Vektor</li> <li>◆ Werkzeug senkrecht auf der Kontur halten</li> <li>◆ Werkzeug-Radiuskorrektur senkrecht zur Werkzeugrichtung</li> </ul> |
| <b>Interpolation</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Gerade in 5 Achsen (Export genehmigungspflichtig)</li> </ul>                                                                                                                        |

## Touch probe function (Optionsnummer 17)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tastsystem-Zyklen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Werkzeugschiefelage im manuellen Betrieb kompensieren</li> <li>◆ Werkzeugschiefelage im Automatikbetrieb kompensieren (Zyklen 400 - 405)</li> <li>◆ Bezugspunkt manuellen Betrieb setzen</li> <li>◆ Bezugspunkt im Automatikbetrieb setzen (Zyklen 410 -419)</li> <li>◆ Werkstücke automatisch vermessen (Zyklen 420 - 427, 430, 431, 0, 1)</li> <li>◆ Werkzeuge automatisch vermessen (Zyklen 480 -483)</li> </ul> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**HEIDENHAIN DNC** (Optionsnummer 18)

- ◆ Kommunikation mit externen PC-Anwendungen über COM-Komponente

**Advanced programming features** (Optionsnummer 19)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freie Konturprogrammierung FK</b> | ◆ Programmierung im HEIDENHAIN-Klartext mit grafischer Unterstützung für nicht NC-gerecht bemaßte Werkstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bearbeitungszyklen</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiefbohren, Reiben, Ausdrehen, Senken, Zentrieren (Zyklen 201 - 205, 208, 240)</li> <li>◆ Fräsen von Innen- und Außengewinden (Zyklen 262 - 265, 267)</li> <li>◆ Rechteckige und kreisförmige Taschen und Zapfen schlichten (Zyklen 212 - 215, 251 - 257)</li> <li>◆ Abzeilen ebener und schiefwinkliger Flächen (Zyklen 230 - 232)</li> <li>◆ Gerade Nuten und kreisförmige Nuten (Zyklen 210, 211, 253, 254)</li> <li>◆ Punktemuster auf Kreis und Linien (Zyklen 220, 221)</li> <li>◆ Konturzug, Konturtasche konturparallel (Zyklen 20 -25)</li> <li>◆ Herstellerzyklen (spezielle vom Maschinenhersteller erstellte Zyklen) können integriert werden</li> </ul> |

**Advanced grafic features** (Optionsnummer 20)

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test- und Bearbeitungsgrafik</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Draufsicht</li> <li>◆ Darstellung in drei Ebenen</li> <li>◆ 3D-Darstellung</li> </ul> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Software Option 3** (Optionsnummer 21)

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkzeug-Korrektur</b> | ◆ M120: Radiuskorrigierte Kontur bis zu 99 Sätze voraus berechnen (LOOK AHEAD) |
| <b>3D-Bearbeitung</b>     | ◆ M118: Handrad-Positionierung während des Programmlaufs überlagern            |

**Pallet managment** (Optionsnummer 22)

- ◆ Paletten-Verwaltung

**Display step** (Optionsnummer 23)

|                                           |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eingabefeinheit und Anzeigeschritt</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Linearachsen bis zu 0,01µm</li> <li>◆ Winkelachsen bis zu 0,00001°</li> </ul> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Double speed** (Optionsnummer 49)

- ◆ Double Speed Regelkreise werden vorzugsweise für sehr hochdrehende Spindeln, Linear- und Torque-Motoren verwendet

| Eingabe-Formate und Einheiten von TNC-Funktionen                      |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Positionen, Koordinaten, Kreisradien, Fasenlängen</b>              | -99 999.9999 bis +99 999.9999<br>(5,4: Vorkommastellen, Nachkommastellen) [mm]                   |
| <b>Werkzeug-Nummern</b>                                               | 0 bis 32 767,9 (5,1)                                                                             |
| <b>Werkzeug-Namen</b>                                                 | 16 Zeichen, bei <b>TOOL CALL</b> zwischen "" geschrieben. Erlaubte Sonderzeichen: #, \$, %, &, - |
| <b>Delta-Werte für Werkzeug-Korrekturen</b>                           | -99,9999 bis +99,9999 (2,4) [mm]                                                                 |
| <b>Spindeldrehzahlen</b>                                              | 0 bis 99 999,999 (5,3) [U/min]                                                                   |
| <b>Vorschübe</b>                                                      | 0 bis 99 999,999 (5,3) [mm/min] oder [mm/Zahn] oder [mm/U]                                       |
| <b>Verweilzeit in Zyklus 9</b>                                        | 0 bis 3 600,000 (4,3) [s]                                                                        |
| <b>Gewindesteigung in diversen Zyklen</b>                             | -99,9999 bis +99,9999 (2,4) [mm]                                                                 |
| <b>Winkel für Spindel-Orientierung</b>                                | 0 bis 360,0000 (3,4) [°]                                                                         |
| <b>Winkel für Polar-Koordinaten, Rotation, Ebene schwenken</b>        | -360,0000 bis 360,0000 (3,4) [°]                                                                 |
| <b>Polarkoordinaten-Winkel für Schraubenlinien-Interpolation (CP)</b> | -5 400,0000 bis 5 400,0000 (4,4) [°]                                                             |
| <b>Nullpunkt-Nummern in Zyklus 7</b>                                  | 0 bis 2 999 (4,0)                                                                                |
| <b>Maßfaktor in Zyklen 11 und 26</b>                                  | 0,000001 bis 99,999999 (2,6)                                                                     |
| <b>Zusatz-Funktionen M</b>                                            | 0 bis 999 (3,0)                                                                                  |
| <b>Q-Parameter-Nummern</b>                                            | 0 bis 1999 (4,0)                                                                                 |
| <b>Q-Parameter-Werte</b>                                              | -99 999,9999 bis +99 999,9999 (5,4)                                                              |
| <b>Normalenvektoren N und T bei 3D-Korrektur</b>                      | -9,99999999 bis +9,99999999 (1,8)                                                                |
| <b>Marken (LBL) für Programm-Sprünge</b>                              | 0 bis 999 (3,0)                                                                                  |
| <b>Marken (LBL) für Programm-Sprünge</b>                              | Beliebiger Textstring zwischen Hochkommas ("" )                                                  |
| <b>Anzahl von Programmteil-Wiederholungen REP</b>                     | 1 bis 65 534 (5,0)                                                                               |
| <b>Fehler-Nummer bei Q-Parameter-Funktion FN14</b>                    | 0 bis 1 199 (4,0)                                                                                |



## 17.4 Puffer-Batterie wechseln

Wenn die Steuerung ausgeschaltet ist, versorgt eine Puffer-Batterie die TNC mit Strom, um Daten im RAM-Speicher nicht zu verlieren.

Wenn die TNC die Meldung **Puffer-Batterie wechseln** anzeigt, müssen Sie die Batterie austauschen:




Vor dem Wechsel der Puffer-Batterie sollten Sie eine Datensicherung durchführen!

Zum Wechseln der Puffer-Batterie Maschine und TNC ausschalten!

Die Puffer-Batterie darf nur von entsprechend geschultem Personal gewechselt werden!

Batterie-Typ: 1 Lithium-Batterie, Typ CR 2450N (Renata)  
ID 315 878-01

- 1 Die Puffer-Batterie befindet sich auf der Hauptplatine der MC 6110
- 2 Lösen Sie die fünf Schrauben der Gehäuseabdeckung der MC 6110
- 3 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung ab
- 4 Die Puffer-Batterie befindet sich am seitlichen Rand der Platine
- 5 Batterie wechseln: neue Batterie kann nur in der richtigen Lage eingesetzt werden



# Übersichtstabellen

## Bearbeitungszyklen

| Zyklus-Nummer | Zyklus-Bezeichnung          | DEF-aktiv | CALL-aktiv |
|---------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 7             | Nullpunkt-Verschiebung      | ■         |            |
| 8             | Spiegeln                    | ■         |            |
| 9             | Verweilzeit                 | ■         |            |
| 10            | Drehung                     | ■         |            |
| 11            | Maßfaktor                   | ■         |            |
| 12            | Programm-Aufruf             | ■         |            |
| 13            | Spindel-Orientierung        | ■         |            |
| 14            | Konturdefinition            | ■         |            |
| 19            | Bearbeitungsebene schwenken | ■         |            |
| 20            | Kontur-Daten SL II          | ■         |            |
| 21            | Vorbohren SL II             |           | ■          |
| 22            | Räumen SL II                |           | ■          |
| 23            | Schlichten Tiefe SL II      |           | ■          |
| 24            | Schlichten Seite SL II      |           | ■          |
| 25            | Konturzug                   |           | ■          |
| 26            | Maßfaktor Achsspezifisch    | ■         |            |
| 27            | Zylinder-Mantel             |           | ■          |
| 28            | Zylinder-Mantel Nutenfräsen |           | ■          |
| 29            | Zylinder-Mantel Steg        |           | ■          |
| 32            | Toleranz                    | ■         |            |
| 200           | Bohren                      |           | ■          |
| 201           | Reiben                      |           | ■          |
| 202           | Ausdrehen                   |           | ■          |
| 203           | Universal-Bohren            |           | ■          |
| 204           | Rückwärts-Senken            |           | ■          |
| 205           | Universal-Tiefbohren        |           | ■          |



| Zyklus-<br>Nummer | Zyklus-Bezeichnung                       | DEF-<br>aktiv | CALL-<br>aktiv |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|
| 206               | Gewindebohren mit Ausgleichsfutter, neu  |               | ■              |
| 207               | Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter, neu |               | ■              |
| 208               | Bohrfräsen                               |               | ■              |
| 209               | Gewindebohren mit Spanbruch              |               | ■              |
| 220               | Punktemuster auf Kreis                   | ■             |                |
| 221               | Punktemuster auf Linien                  | ■             |                |
| 230               | Abzeilen                                 |               | ■              |
| 231               | Regelfläche                              |               | ■              |
| 232               | Planfräsen                               |               | ■              |
| 240               | Zentrieren                               |               | ■              |
| 241               | Einlippen-Bohren                         |               | ■              |
| 247               | Bezugspunkt Setzen                       | ■             |                |
| 251               | Rechtecktasche Komplettbearbeitung       |               | ■              |
| 252               | Kreistasche Komplettbearbeitung          |               | ■              |
| 253               | Nutenfräsen                              |               | ■              |
| 254               | Runde Nut                                |               | ■              |
| 256               | Rechteckzapfen Komplettbearbeitung       |               | ■              |
| 257               | Kreiszapfen Komplettbearbeitung          |               | ■              |
| 262               | Gewindefräsen                            |               | ■              |
| 263               | Senkgewindefräsen                        |               | ■              |
| 264               | Bohrgewindefräsen                        |               | ■              |
| 265               | Helix-Bohrgewindefräsen                  |               | ■              |
| 267               | Aussengewindefräsen                      |               | ■              |

## Zusatz-Funktionen

| M           | Wirkung                                                                                                                                   | Wirkung am Satz - Anfang | Ende | Seite           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------|
| <b>M0</b>   | Programmlauf HALT/Spindel HALT/Kühlmittel AUS                                                                                             |                          | ■    | Seite 321       |
| <b>M1</b>   | Wahlweiser Programmlauf HALT/Spindel HALT/Kühlmittel AUS                                                                                  |                          | ■    | Seite 479       |
| <b>M2</b>   | Programmlauf HALT/Spindel HALT/Kühlmittel AUS/ggf. Löschen der Status-Anzeige (abhängig von Maschinen-Parameter)/Rücksprung zu Satz 1     |                          | ■    | Seite 321       |
| <b>M3</b>   | Spindel EIN im Uhrzeigersinn                                                                                                              | ■                        |      | Seite 321       |
| M4          | Spindel EIN gegen den Uhrzeigersinn                                                                                                       | ■                        |      |                 |
| M5          | Spindel HALT                                                                                                                              |                          | ■    |                 |
| <b>M6</b>   | Werkzeugwechsel/Programmlauf HALT (abhängig von Maschinen-Parameter)/Spindel HALT                                                         |                          | ■    | Seite 321       |
| <b>M8</b>   | Kühlmittel EIN                                                                                                                            | ■                        |      | Seite 321       |
| M9          | Kühlmittel AUS                                                                                                                            |                          | ■    |                 |
| <b>M13</b>  | Spindel EIN im Uhrzeigersinn/Kühlmittel EIN                                                                                               | ■                        |      | Seite 321       |
| M14         | Spindel EIN gegen den Uhrzeigersinn/Kühlmittel ein                                                                                        | ■                        |      |                 |
| <b>M30</b>  | Gleiche Funktion wie M2                                                                                                                   |                          | ■    | Seite 321       |
| <b>M89</b>  | Freie Zusatz-Funktion <b>oder</b> Zyklus-Aufruf, modal wirksam (abhängig von Maschinen-Parameter)                                         | ■                        | ■    | Zyklen-Handbuch |
| <b>M91</b>  | Im Positioniersatz: Koordinaten beziehen sich auf den Maschinen-Nullpunkt                                                                 | ■                        |      | Seite 322       |
| <b>M92</b>  | Im Positioniersatz: Koordinaten beziehen sich auf eine vom Maschinenhersteller definierte Position, z.B. auf die Werkzeugwechsel-Position | ■                        |      | Seite 322       |
| <b>M94</b>  | Anzeige der Drehachse reduzieren auf einen Wert unter 360°                                                                                | ■                        |      | Seite 383       |
| <b>M97</b>  | Kleine Konturstufen bearbeiten                                                                                                            |                          | ■    | Seite 325       |
| <b>M98</b>  | Offene Konturen vollständig bearbeiten                                                                                                    |                          | ■    | Seite 327       |
| <b>M99</b>  | Satzweiser Zyklus-Aufruf                                                                                                                  |                          | ■    | Zyklen-Handbuch |
| <b>M101</b> | Automatischer Werkzeugwechsel mit Schwesterwerkzeug, bei abgelaufener Standzeit                                                           |                          | ■    | Seite 165       |
| M102        | M101 rücksetzen                                                                                                                           |                          | ■    |                 |
| <b>M109</b> | Konstante Bahngeschwindigkeit an der Werkzeug-Schneide (Vorschub-Erhöhung und -Reduzierung)                                               | ■                        |      | Seite 329       |
| M110        | Konstante Bahngeschwindigkeit an der Werkzeug-Schneide (nur Vorschub-Reduzierung)                                                         | ■                        |      |                 |
| M111        | M109/M110 rücksetzen                                                                                                                      |                          | ■    |                 |
| <b>M116</b> | Vorschub bei Drehachsen in mm/min                                                                                                         | ■                        |      | Seite 381       |
| M117        | M116 rücksetzen                                                                                                                           |                          | ■    |                 |
| <b>M118</b> | Handrad-Positionierung während des Programmlaufs überlagern                                                                               | ■                        |      | Seite 332       |
| <b>M120</b> | Radiuskorrigierte Kontur vorausberechnen (LOOK AHEAD)                                                                                     | ■                        |      | Seite 330       |



| M                   | Wirkung                                                                                                | Wirkung am Satz - Anfang | Ende | Seite     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|
| <b>M126</b><br>M127 | Drehachsen wegoptimiert verfahren<br>M126 rücksetzen                                                   | ■                        | ■    | Seite 382 |
| <b>M128</b><br>M129 | Position der Werkzeugspitze beim Positionieren von Schwenkachsen beibehalten (TCPM)<br>M128 rücksetzen | ■                        | ■    | Seite 384 |
| <b>M130</b>         | Im Positioniersatz: Punkte beziehen sich auf das ungeschwenkte Koordinatensystem                       | ■                        |      | Seite 324 |
| <b>M140</b>         | Rückzug von der Kontur in Werkzeugachsen-Richtung                                                      | ■                        |      | Seite 333 |
| <b>M144</b><br>M145 | Berücksichtigung der Maschinen-Kinematik in IST/SOLL-Positionen am Satzende<br>M144 zurücksetzen       | ■                        | ■    | Seite 387 |
| <b>M141</b>         | Tastsystem-Überwachung unterdrücken                                                                    | ■                        |      | Seite 334 |
| <b>M148</b><br>M149 | Werkzeug bei NC-Stopp automatisch von der Kontur abheben<br>M148 zurücksetzen                          | ■                        | ■    | Seite 335 |

# Funktionen der TNC 620 und der iTNC 530 im Vergleich

## Vergleich: Technische Daten

| Funktion                                                                     | TNC 620                                                          | iTNC 530                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Achsen                                                                       | Maximal 6                                                        | Maximal 18                                               |
| <b>Eingabefeinheit und Anzeigeschritt:</b><br>■ Linearachsen<br>■ Drehachsen | ■ 1µm, 0,01 µm mit Option 23<br>■ 0,001°, 0,00001° mit Option 23 | ■ 0,1 µm<br>■ 0,0001°                                    |
| Regelkreise für Hochfrequenz-Spindel und Torque- / Linearmotoren             | Mit Option 49                                                    | Mit Option 49                                            |
| Anzeige                                                                      | 15,1 Zoll-TFT-Farb-Flachbildschirm                               | 15,1 Zoll-TFT-Farb-Flachbildschirm, optional 19 Zoll TFT |
| Speicher-Medium für NC-, PLC-Programme und System-Dateien                    | CompactFlash Speicherkarte                                       | Festplatte                                               |
| Programm-Speicher für NC-Programme                                           | 2 GByte                                                          | >21 GByte                                                |
| Satzverarbeitungszeit                                                        | 1,5 ms                                                           | 0,5 ms                                                   |
| Betriebssystem HeROS                                                         | Ja                                                               | Ja                                                       |
| Betriebssystem Windows XP                                                    | Nein                                                             | Option                                                   |
| <b>Interpolation:</b><br>■ Gerade<br>■ Kreis<br>■ Schraubenlinie<br>■ Spline | ■ 5 Achsen<br>■ 3 Achsen<br>■ Ja<br>■ Nein                       | ■ 5 Achsen<br>■ 3 Achsen<br>■ Ja<br>■ Ja mit Option 9    |
| Hardware                                                                     | Kompakt im Bedienpult oder Modular im Schaltschrank              | Modular im Schaltschrank                                 |

## Vergleich: Datenschnittstellen

| Funktion                        | TNC 620     | iTNC 530    |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Fast-Ethernet 100BaseT          | X           | X           |
| Serielle Schnittstelle RS-232-C | X           | X           |
| Serielle Schnittstelle RS-422   | –           | X           |
| USB Schnittstelle               | X (USB 2.0) | X (USB 2.0) |



# Vergleich: Zubehör

| Funktion                                                                                                                 | TNC 620                                       | iTNC 530                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Maschinen-Bedienfeld</b><br>■ MB 720<br>■ Integriert in TE745                                                         | ■ X optional<br>■ X optional                  | ■ X<br>■ –                                    |
| <b>Elektronische Handräder</b><br>■ HR 410<br>■ HR 420<br>■ HR 520/530/550<br>■ HR 130<br>■ HR 150 über HRA 110          | ■ X<br>■ –<br>■ –<br>■ X<br>■ X               | ■ X<br>■ X<br>■ X<br>■ X<br>■ X               |
| <b>Tastsysteme</b><br>■ TS 220<br>■ TS 440<br>■ TS 444<br>■ TS 449 / TT 449<br>■ TS 640<br>■ TS 740<br>■ TT 130 / TT 140 | ■ X<br>■ X<br>■ X<br>■ –<br>■ X<br>■ X<br>■ X | ■ X<br>■ X<br>■ X<br>■ X<br>■ X<br>■ X<br>■ X |
| Industrie-PC <b>IPC 61xx</b>                                                                                             | –                                             | X                                             |

# Vergleich: PC-Software

| Funktion                                                                                                                              | TNC 620                 | iTNC 530        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Programmierplatz-Software                                                                                                             | Verfügbar               | Verfügbar       |
| <b>TNCremoNT</b> zur Datenübertragung mit <b>TNCbackup</b> zur Datensicherung                                                         | Verfügbar               | Verfügbar       |
| <b>TNCremoPlus</b> Datenübertragungs-Software mit Live Screen                                                                         | Verfügbar               | Verfügbar       |
| <b>RemoTools SDK 1.2:</b><br>Funktionsbibliothek für die Entwicklung eigener Anwendungen zur Kommunikation mit HEIDENHAIN-Steuerungen | Eingeschränkt verfügbar | Verfügbar       |
| <b>virtualTNC:</b> Steuerungskomponente für virtuelle Maschinen                                                                       | Nicht verfügbar         | Verfügbar       |
| <b>ConfigDesign:</b> Software zur Konfiguration der Steuerung                                                                         | Verfügbar               | Nicht verfügbar |



# Vergleich: Maschinenspezifische Funktionen

| Funktion                                             | TNC 620                         | iTNC 530           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Verfahrbereichsumschaltung                           | Funktion nicht verfügbar        | Funktion verfügbar |
| Zentralantrieb (1 Motor für mehrere Maschinenachsen) | Funktion verfügbar              | Funktion verfügbar |
| C-Achs-Betrieb (Spindelmotor treibt Rundachse an)    | Funktion nicht verfügbar        | Funktion verfügbar |
| Automatischer Fräskopfwechsel                        | Funktion nicht verfügbar        | Funktion verfügbar |
| Unterstützung von Winkelköpfen                       | Funktion nicht verfügbar        | Funktion verfügbar |
| Werkzeug-Identifikation Balluf                       | Funktion verfügbar (mit Python) | Funktion verfügbar |
| Verwaltung mehrerer Werkzeug-Magazine                | Funktion nicht verfügbar        | Funktion verfügbar |



# Vergleich: Benutzer-Funktionen

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TNC 620                                                                                                                                                                                                                                                 | iTNC 530                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programm-Eingabe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Im HEIDENHAIN Klartext-Dialog</li> <li>■ In DIN/ISO</li> <li>■ Mit smarT.NC</li> <li>■ Mit ASCII-Editor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X (Softkeys bei Kompaktversion)</li> <li>■ –</li> <li>■ X, direkt editierbar</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X (ASCII-Tasten)</li> <li>■ X</li> <li>■ X, nach Wandlung editierbar</li> </ul>                                                                                             |
| <b>Positionsangaben</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soll-Position für Geraden und Kreis in rechtwinkligen Koordinaten</li> <li>■ Soll-Position für Geraden und Kreis in polaren Koordinaten</li> <li>■ Maßangaben absolut oder inkremental</li> <li>■ Anzeige und Eingabe in mm oder inch</li> <li>■ Achsparallel Verfahrssätze</li> <li>■ Letzte Werkzeug-Position als Pol setzen (leerer CC-Satz)</li> <li>■ Flächen-Normalenvektoren (LN)</li> <li>■ Spline-Sätze (SPL)</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X (R+ und R- nicht möglich)</li> <li>■ X (Fehlermeldung, wenn Polübernahme nicht eindeutig ist)</li> <li>■ X</li> <li>■ –</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X, mit Option 09</li> </ul>                                                                   |
| <b>Werkzeug-Korrektur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In der Bearbeitungsebene und Werkzeug-Länge</li> <li>■ Radiuskorrigierte Kontur bis zu 99 Sätze vorausberechnen</li> <li>■ Dreidimensionale Werkzeug-Radiuskorrektur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X, mit Option 09</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X, mit Option 09</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <b>Werkzeug-Tabelle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Werkzeugdaten zentral speichern</li> <li>■ Mehrere Werkzeug-Tabellen mit beliebig vielen Werkzeugen</li> <li>■ Werkzeug-Typen flexibel verwalten</li> <li>■ Gefilterte Anzeige wählbarer Werkzeuge</li> <li>■ Sortierfunktion</li> <li>■ Spaltennamen</li> <li>■ Kopierfunktion: Gezieltes Überschreiben von Werkzeugdaten</li> <li>■ Formularansicht</li> <li>■ Austausch der Werkzeug-Tabelle zwischen TNC 620 und iTNC 530</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X, variable Nummerierung</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ Teilweise mit _</li> <li>■ X</li> <li>■ Umschalten per Taste Bildschirm-Aufteilung</li> <li>■ Nicht möglich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X, feste Nummerierung</li> <li>■ X</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ Teilweise mit -</li> <li>■ X</li> <li>■ Umschaltung per Softkey</li> <li>■ Nicht möglich</li> </ul> |
| Tastensystem-Tabelle zur Verwaltung verschiedener 3D-Tastensysteme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                                                                                                                                                                 |



| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TNC 620                                                                                                                                                                                                    | iTNC 530                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkzeugeinsatzdatei erstellen, Verfügbarkeit prüfen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schnittdaten-Tabellen:</b> Automatische Berechnung von Spindel-Drehzahl und Vorschub anhand hinterlegter Technologie-Tabellen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beliebige Tabellen definieren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Über Konfig-Daten definierbar</li> <li>■ Tabellennamen müssen mit einem Buchstaben beginnen</li> <li>■ Lesen und schreiben über SQL-Funktionen</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frei definierbare Tabellen (.TAB-Dateien)</li> <li>■ Lesen und schreiben über FN-Funktionen</li> </ul>                                                                       |
| <b>Konstante Bahngeschwindigkeit</b> auf die Werkzeug-Mittelpunktsbahn oder auf die Werkzeugschneide bezogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Parallelbetrieb:</b> Programm erstellen, während ein anderes Programm abgearbeitet wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programmieren von Zählerachsen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bearbeitungsebene schwenken (Zyklus 19, PLANE-Funktion)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X, Option 08                                                                                                                                                                                               | X, Option 08                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rundtisch-Bearbeitung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programmieren von Konturen auf der Abwicklung eines Zylinders <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zylinder-Mantel (Zyklus 27)</li> <li>■ Zylinder-Mantel Nut (Zyklus 28)</li> <li>■ Zylinder-Mantel Steg (Zyklus 29)</li> <li>■ Zylinder-Mantel Außenkontur (Zyklus 39)</li> </ul> </li> <li>■ Vorschub in mm/min oder U/min</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X, Option 08</li> <li>■ X, Option 08</li> <li>■ X, Option 08</li> <li>■ –</li> </ul> </li> <li>■ X, Option 08</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X, Option 08</li> <li>■ X, Option 08</li> <li>■ X, Option 08</li> <li>■ X, Option 08</li> </ul> </li> <li>■ X, Option 08</li> </ul> |
| <b>Verfahren in Werkzeug-Achsrichtung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Manueller Betrieb (3D-ROT-Menü)</li> <li>■ Während Programmunterbrechung</li> <li>■ Handradüberlagert</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ –</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X, FCL2-Funktion</li> <li>■ X</li> <li>■ X, Option 44</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Anfahren und Verlassen der Kontur</b> über Gerade oder Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vorschubeingabe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>F</b> (mm/min), Eilgang <b>FMAX</b></li> <li>■ <b>FU</b> (Umdrehungsvorschub mm/U)</li> <li>■ <b>FZ</b> (Zahnvorschub)</li> <li>■ <b>FT</b> (Zeit in Sekunden für Weg)</li> <li>■ <b>FMAXT</b> (bei aktivem Eilgang-Poti: Zeit in Sekunden für Weg)</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> </ul>                                                                                                             |





| Funktion                                                                    | TNC 620 | iTNC 530 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>Grafik-Unterstützung</b>                                                 |         |          |
| ■ Programmiergrafik 2D                                                      | ■ X     | ■ X      |
| ■ REDRAW-Funktion                                                           | ■ –     | ■ X      |
| ■ Gitterlinien als Hintergrund anzeigen                                     | ■ –     | ■ –      |
| ■ Programmiergrafik 3D                                                      | ■ X     | ■ X      |
| ■ Test-Grafik (Draufsicht, Darstellung in 3 Ebenen, 3D-Darstellung)         | ■ X     | ■ X      |
| ■ Hochauflösende Darstellung                                                | ■ X     | ■ X      |
| ■ Werkzeug anzeigen                                                         | ■ X     | ■ X      |
| ■ Simulations-Geschwindigkeit einstellen                                    | ■ X     | ■ X      |
| ■ Koordinaten bei Schnittlinie 3 Ebenen                                     | ■ –     | ■ X      |
| ■ Erweiterte Zoom-Funktionen (Mausbedienung)                                | ■ X     | ■ X      |
| ■ Rahmen für Rohteil anzeigen                                               | ■ X     | ■ X      |
| ■ Darstellung Tiefenwert in der Draufsicht bei Mouseover                    | ■ –     | ■ X      |
| ■ Programm-Test gezielt anhalten (STOPP AT N)                               | ■ –     | ■ X      |
| ■ Werkzeug-Wechselsmakro berücksichtigen                                    | ■ –     | ■ X      |
| ■ Bearbeitungs-Grafik (Draufsicht, Darstellung in 3 Ebenen, 3D-Darstellung) | ■ X     | ■ X      |
| ■ Hochauflösende Darstellung                                                | ■ –     | ■ X      |
| <b>Nullpunkt-Tabellen:</b> Speichern werkstückbezogener Nullpunkte          | X       | X        |
| <b>Preset-Tabelle:</b> Bezugspunkte verwalten                               | X       | X        |
| <b>Paletten-Verwaltung</b>                                                  |         |          |
| ■ Unterstützung von Palettendateien                                         | ■ X     | ■ X      |
| ■ Werkzeugorientierte Bearbeitung                                           | ■ –     | ■ X      |
| ■ Paletten-Preset-Tabelle: Bezugspunkte für Paletten verwalten              | ■ –     | ■ X      |
| <b>Wiederanfahren an die Kontur</b>                                         |         |          |
| ■ Mit Satzvorlauf                                                           | ■ X     | ■ X      |
| ■ Nach Programmunterbrechung                                                | ■ X     | ■ X      |
| <b>Autostart-Funktion</b>                                                   | X       | X        |
| <b>Teach-In:</b> Ist-Positionen in ein NC-Programm übernehmen               | X       | X        |
| <b>Erweiterte Dateiverwaltung</b>                                           |         |          |
| ■ Mehrere Verzeichnisse und Unterverzeichnisse anlegen                      | ■ X     | ■ X      |
| ■ Sortierfunktion                                                           | ■ X     | ■ X      |
| ■ Mausbedienung                                                             | ■ X     | ■ X      |
| ■ Zielverzeichnis per Softkey wählen                                        | ■ X     | ■ X      |



| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TNC 620                                                                                                                                                                                                                     | iTNC 530                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programmierhilfen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hilfsbilder bei Zyklen-Programmierung</li> <li>■ Animierte Hilfsbilder bei Auswahl <b>PLANE/PATTERN DEF</b>-Funktion</li> <li>■ Hilfsbilder bei <b>PLANE/PATTERN DEF</b></li> <li>■ Kontextsensitive Hilfe-Funktion bei Fehlermeldungen</li> <li>■ <b>TNCguide</b>, browserbasiertes Hilfesystem</li> <li>■ Kontextsensitiver Aufruf des Hilfesystems</li> <li>■ Taschenrechner</li> <li>■ Kommentarsätze im NC-Programm</li> <li>■ Gliederungssätze im NC-Programm <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gliederungsansicht im Programm-Test</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X, überConfig-Datum abschaltbar</li> <li>■ –</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ –</li> <li>■ X (Wissenschaftlich)</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ –</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X (Standard)</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> </ul>                |
| <b>Dynamische Kollisionsüberwachung DCM:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kollisionsüberwachung im Automatikbetrieb</li> <li>■ Kollisionsüberwachung im manuellen Betrieb</li> <li>■ Grafische Darstellung der definierten Kollisionskörper</li> <li>■ Kollisionsprüfung im Programm-Test</li> <li>■ Spannmittelüberwachung</li> <li>■ Werkzeugträger-Verwaltung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X, Option 40</li> <li>■ X, Option 40</li> <li>■ X, Option 40</li> <li>■ X, Option 40</li> <li>■ X, Option 40</li> <li>■ X, Option 0</li> </ul> |
| <b>CAM-Unterstützung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konturen aus DXF-Daten übernehmen</li> <li>■ Bearbeitungspositionen aus DXF-Daten übernehmen</li> <li>■ Offline-Filter für CAM-Dateien</li> <li>■ Stretch-Filter</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ x</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X, Option 42</li> <li>■ X, Option 42</li> <li>■ X</li> <li>■ –</li> </ul>                                                                      |
| <b>MOD-Funktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anwender-Parameter</li> <li>■ OEM-Hilfdateien mit Servicefunktionen</li> <li>■ Datenträgerprüfung</li> <li>■ Laden von Service-Packs</li> <li>■ Einstellen der Systemzeit</li> <li>■ Achsen für Ist-Positions-Übernahme festlegen</li> <li>■ Verfahrbereichsgrenzen festlegen</li> <li>■ Externen Zugriff sperren</li> <li>■ Kinematik umschalten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konfig-Daten</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> <li>■ –</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nummernstruktur</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> </ul>             |
| <b>Bearbeitungszyklen aufrufen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit <b>M99</b> oder <b>M89</b></li> <li>■ Mit <b>CYCL CALL</b></li> <li>■ Mit <b>CYCL CALL PAT</b></li> <li>■ Mit <b>CYC CALL POS</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> <li>■ X</li> </ul>                                                                                            |

| Funktion                                                                 | TNC 620 | iTNC 530       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Sonderfunktionen:</b>                                                 |         |                |
| ■ Rückwärts-Programm erstellen                                           | ■ –     | ■ X            |
| ■ Nullpunkt-Verschiebung über <b>TRANS DATUM</b>                         | ■ X     | ■ X            |
| ■ Adaptive Vorschubregelung AFC                                          | ■ –     | ■ X, Option 45 |
| ■ Zyklenparameter global definieren: <b>GLOBAL DEF</b>                   | ■ –     | ■ X            |
| ■ Musterdefinition über <b>PATTERN DEF</b>                               | ■ X     | ■ X            |
| ■ Definieren und Abarbeiten von Punkte-Tabellen                          | ■ X     | ■ X            |
| ■ Einfache Konturformel <b>CONTOUR DEF</b>                               | ■ X     | ■ X            |
| <b>Großformenbaufunktionen:</b>                                          |         |                |
| ■ Globale Programmeinstellungen GS                                       | ■ –     | ■ X, Option 44 |
| ■ Erweitertes <b>M128: FUNCTION TCPM</b>                                 | ■ –     | ■ X            |
| <b>Status-Anzeigen:</b>                                                  |         |                |
| ■ Positionen, Spindeldrehzahl, Vorschub                                  | ■ X     | ■ X            |
| ■ Größere Darstellung der Positions-Anzeige, Manueller Betrieb           | ■ –     | ■ X            |
| ■ Zusätzliche Status-Anzeige, Formulardarstellung                        | ■ X     | ■ X            |
| ■ Anzeige des Handrad-Wegs bei Bearbeitung mit Handrad-Überlagerung      | ■ –     | ■ X            |
| ■ Anzeige des Restweges im geschwenkten System                           | ■ –     | ■ X            |
| ■ Dynamische Anzeige von Q-Parameter-Inhalten, Nummernkreise definierbar | ■ X     | ■ –            |
| ■ OEM spezifische zusätzliche Status-Anzeige via Python                  | ■ X     | ■ X            |
| ■ Grafische Anzeige der Restlaufzeit                                     | ■ –     | ■ X            |
| Individuelle Farbeinstellungen der Benutzer-Oberfläche                   | –       | X              |



## Vergleich: Zyklen

| Zyklus                              | TNC 620      | iTNC 530     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1, Tiefbohren                       | X            | X            |
| 2, Gewindebohren                    | X            | X            |
| 3, Nutenfräsen                      | X            | X            |
| 4, Taschenfräsen                    | X            | X            |
| 5, Kreistasche                      | X            | X            |
| 6, Ausräumen (SL I)                 | –            | X            |
| 7, Nullpunkt-Verschiebung           | X            | X            |
| 8, Spiegeln                         | X            | X            |
| 9, Verweilzeit                      | X            | X            |
| 10, Drehung                         | X            | X            |
| 11, Maßfaktor                       | X            | X            |
| 12, Programm-Aufruf                 | X            | X            |
| 13, Spindel-Orientierung            | X            | X            |
| 14, Konturdefinition                | X            | X            |
| 15, Vorbohren (SLI)                 | –            | X            |
| 16, Konturfräsen (SLI)              | –            | X            |
| 17, Gewindebohren GS                | X            | X            |
| 18, Gewindeschneiden                | X            | X            |
| 19, Bearbeitungsebene               | X, Option 08 | X, Option 08 |
| 20, Kontur-Daten                    | X, Option 19 | X            |
| 21, Vorbohren                       | X, Option 19 | X            |
| 22, Ausräumen:                      | X, Option 19 | X            |
| ■ Parameter Q401, Vorschubfaktor    | ■ –          | ■ X          |
| ■ Parameter Q404, Nachräumstrategie | ■ –          | ■ X          |
| 23, Schlichten Tiefe                | X, Option 19 | X            |
| 24, Schlichten Seite                | X, Option 19 | X            |
| 25, Konturzug                       | X, Option 19 | X            |
| 26, Massfaktor achsspezifisch       | X            | X            |
| 27, Kontur-Mantel                   | X, Option 08 | X, Option 08 |

| Zyklus                           | TNC 620      | iTNC 530     |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 28, Zylinder-Mantel              | X, Option 08 | X, Option 08 |
| 29, Zylinder-Mantel Steg         | X, Option 08 | X, Option 08 |
| 30, 3D-Daten abarbeiten          | –            | X            |
| 32, Toleranz mit HSC-Mode und TA | X            | X            |
| 39, Zylinder-Mantel Außenkontur  | –            | X, Option 08 |
| 200, Bohren                      | X            | X            |
| 201, Reiben                      | X, Option 19 | X            |
| 202, Ausdrehen                   | X, Option 19 | X            |
| 203, Universal-Bohren            | X, Option 19 | X            |
| 204, Rückwärts-Senken            | X, Option 19 | X            |
| 205, Universal-Tiefbohren        | X, Option 19 | X            |
| 206, Gew.-Bohren m. A. neu       | X            | X            |
| 207, Gew.-Bohren o. A. neu       | X            | X            |
| 208, Bohrfräsen                  | X, Option 19 | X            |
| 209, Gew.-Bohren Spanbr.         | X, Option 19 | X            |
| 210, Nut pendelnd                | X, Option 19 | X            |
| 211, Runde Nut                   | X, Option 19 | X            |
| 212, Rechtecktasche schlichten   | X, Option 19 | X            |
| 213, Rechteckzapfen schlichten   | X, Option 19 | X            |
| 214, Kreistasche schlichten      | X, Option 19 | X            |
| 215, Kreiszapfen schlichten      | X, Option 19 | X            |
| 220, Punktemuster Kreis          | X, Option 19 | X            |
| 221, Punktemuster Linien         | X, Option 19 | X            |
| 225, Gravieren                   | –            | X            |
| 230, Abzeilen                    | X, Option 19 | X            |
| 231, Regelfläche                 | X, Option 19 | X            |
| 232, Planfräsen                  | X, Option 19 | X            |
| 240, Zentrieren                  | X, Option 19 | X            |
| 241, Einlippen-Tiefbohren        | X, Option 19 | X            |



| <b>Zyklus</b>                                                    | <b>TNC 620</b> | <b>iTNC 530</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 247, Bezugsp. setzen                                             | X, Option 19   | X               |
| 251, Rechtecktasche kompl.                                       | X, Option 19   | X               |
| 252, Kreistasche kompl.                                          | X, Option 19   | X               |
| 253, Nut komplett                                                | X, Option 19   | X               |
| 254, Runde Nut komplett                                          | X, Option 19   | X               |
| 256, Rechteckzapfen komplett                                     | X, Option 19   | X               |
| 257, Kreiszapfen komplett                                        | X, Option 19   | X               |
| 262, Gewindefräsen                                               | X, Option 19   | X               |
| 263, Senkgewindefräsen                                           | X, Option 19   | X               |
| 264, Bohrgewindefräsen                                           | X, Option 19   | X               |
| 265, Helix-Bohrgewindefr.                                        | X, Option 19   | X               |
| 267, Aussengewindefräsen                                         | X, Option 19   | X               |
| 270, Konturzug-Daten zum Einstellen des Verhaltens von Zyklus 25 | –              | X               |
| 275, Wirbelfräsen                                                | –              | X               |
| 276, Konturzug 3D                                                | –              | X               |
| 290, Interpolationsdrehen                                        | –              | X, Option 96    |

## Vergleich: Zusatz-Funktionen

| M                        | Wirkung                                                                                                                                   | TNC 620 | iTNC 530 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>M00</b>               | Programmlauf HALT/Spindel HALT/Kühlmittel AUS                                                                                             | X       | X        |
| <b>M01</b>               | Wahlweiser Programmlauf HALT                                                                                                              | X       | X        |
| <b>M02</b>               | Programmlauf HALT/Spindel HALT/Kühlmittel AUS/ggf. Löschen der Status-Anzeige (abhängig von Maschinen-Parameter)/Rücksprung zu Satz 1     | X       | X        |
| <b>M03</b><br>M04<br>M05 | Spindel EIN im Uhrzeigersinn<br>Spindel EIN gegen den Uhrzeigersinn<br>Spindel HALT                                                       | X       | X        |
| <b>M06</b>               | Werkzeugwechsel/Programmlauf HALT (maschinen abhängige Funktion)/Spindel HALT                                                             | X       | X        |
| <b>M08</b><br>M09        | Kühlmittel EIN<br>Kühlmittel AUS                                                                                                          | X       | X        |
| <b>M13</b><br>M14        | Spindel EIN im Uhrzeigersinn/Kühlmittel EIN<br>Spindel EIN gegen den Uhrzeigersinn/Kühlmittel ein                                         | X       | X        |
| <b>M30</b>               | Gleiche Funktion wie M02                                                                                                                  | X       | X        |
| <b>M89</b>               | Freie Zusatz-Funktion <b>oder</b><br>Zyklus-Aufruf, modal wirksam (Maschinen abhängige Funktion)                                          | X       | X        |
| <b>M90</b>               | Konstante Bahngeschwindigkeit an Ecken                                                                                                    | –       | X        |
| <b>M91</b>               | Im Positioniersatz: Koordinaten beziehen sich auf den Maschinen-Nullpunkt                                                                 | X       | X        |
| <b>M92</b>               | Im Positioniersatz: Koordinaten beziehen sich auf eine vom Maschinenhersteller definierte Position, z.B. auf die Werkzeugwechsel-Position | X       | X        |
| <b>M94</b>               | Anzeige der Drehachse reduzieren auf einen Wert unter 360°                                                                                | X       | X        |
| <b>M97</b>               | Kleine Konturstufen bearbeiten                                                                                                            | X       | X        |
| <b>M98</b>               | Offene Konturen vollständig bearbeiten                                                                                                    | X       | X        |
| <b>M99</b>               | Satzweiser Zyklus-Aufruf                                                                                                                  | X       | X        |
| <b>M101</b><br>M102      | Automatischer Werkzeugwechsel mit Schwesterwerkzeug, bei abgelaufener Standzeit<br>M101 rücksetzen                                        | X       | X        |
| <b>M103</b>              | Vorschub beim Eintauchen reduzieren auf Faktor F (prozentualer Wert)                                                                      | X       | X        |
| <b>M104</b>              | Zuletzt gesetzten Bezugspunkt wieder aktivieren                                                                                           | –       | X        |
| <b>M105</b><br>M106      | Bearbeitung mit zweitem $k_v$ -Faktor durchführen<br>Bearbeitung mit erstem $k_v$ -Faktor durchführen                                     | –       | X        |



| M                           | Wirkung                                                                                                                                                                                                  | TNC 620      | iTNC 530     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>M107</b><br>M108         | Fehlermeldung bei Schwesterwerkzeugen mit Aufmaß unterdrücken<br>M107 rücksetzen                                                                                                                         | X            | X            |
| <b>M109</b><br>M110<br>M111 | Konstante Bahngeschwindigkeit an der Werkzeug-Schneide (Vorschub-Erhöhung und -Reduzierung)<br>Konstante Bahngeschwindigkeit an der Werkzeug-Schneide (nur Vorschub-Reduzierung)<br>M109/M110 rücksetzen | X            | X            |
| <b>M112</b><br>M113         | Konturübergänge zwischen beliebigen Konturübergängen einfügen<br>M112 rücksetzen                                                                                                                         | –            | X            |
| <b>M114</b><br>M115         | Automatische Korrektur der Maschinengeometrie beim Arbeiten mit Schwenkachsen<br>M114 rücksetzen                                                                                                         | –            | X, Option 08 |
| <b>M116</b><br>M117         | Vorschub bei Rundtischen in mm/min<br>M116 rücksetzen                                                                                                                                                    | X, Option 08 | X, Option 08 |
| <b>M118</b>                 | Handrad-Positionierung während des Programmlaufs überlagern                                                                                                                                              | X, Option 21 | X            |
| <b>M120</b>                 | Radiuskorrigierte Kontur vorausberechnen (LOOK AHEAD)                                                                                                                                                    | X, Option 21 | X            |
| <b>M124</b>                 | Konturfilter                                                                                                                                                                                             | –            | X            |
| <b>M126</b><br>M127         | Drehachsen wegoptimiert verfahren<br>M126 rücksetzen                                                                                                                                                     | X            | X            |
| <b>M128</b><br>M129         | Position der Werkzeugspitze beim Positionieren der Schwenkachsen beibehalten (TCPM)<br>M126 rücksetzen                                                                                                   | X, Option 09 | X, Option 09 |
| <b>M130</b>                 | Im Positioniersatz: Punkte beziehen sich auf das ungeschwenkte Koordinatensystem                                                                                                                         | X            | X            |
| <b>M134</b><br>M135         | Genauhalt an nicht tangentialen Übergängen bei Positionierungen mit Rundachsen<br>M134 rücksetzen                                                                                                        | –            | X            |
| <b>M136</b><br>M137         | Vorschub F in Millimeter pro Spindel-Umdrehung<br>M136 rücksetzen                                                                                                                                        | X            | X            |
| <b>M138</b>                 | Auswahl von Schwenkachsen                                                                                                                                                                                | X            | X            |
| <b>M140</b>                 | Rückzug von der Kontur in Werkzeugachsen-Richtung                                                                                                                                                        | X            | X            |
| <b>M141</b>                 | Tastsystem-Überwachung unterdrücken                                                                                                                                                                      | X            | X            |
| <b>M142</b>                 | Modale Programminformationen löschen                                                                                                                                                                     | –            | X            |
| <b>M143</b>                 | Grunddrehung löschen                                                                                                                                                                                     | X            | X            |
| <b>M144</b><br>M145         | Berücksichtigung der Maschinenkinematik in IST/SOLL Positionen am Satzende<br>M144 rücksetzen                                                                                                            | X, Option 09 | X, Option 09 |

| M                               | Wirkung                                                                       | TNC 620 | iTNC 530 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>M148</b><br>M149             | Werkzeug bei NC-Stopp automatisch von der Kontur abheben<br>M148 zurücksetzen | X       | X        |
| <b>M150</b>                     | Endschaltermeldung unterdrücken                                               | –       | X        |
| <b>M200</b><br>-<br><b>M204</b> | Laserschneidfunktionen                                                        | –       | X        |



## Vergleich: Tastsystem-Zyklen in den Betriebsarten Manuell und El. Handrad

| Zyklus                                                                                 | TNC 620      | iTNC 530    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Tastsystem-Tabelle zur Verwaltung von 3D-Tastsystemen                                  | X            | –           |
| Wirksame Länge kalibrieren                                                             | X, Option 17 | X           |
| Wirksamen Radius kalibrieren                                                           | X, Option 17 | X           |
| Grunddrehung über eine Gerade ermitteln                                                | X, Option 17 | X           |
| Bezugspunkt-Setzen in einer wählbaren Achse                                            | X, Option 17 | X           |
| Ecke als Bezugspunkt setzen                                                            | X, Option 17 | X           |
| Kreismittelpunkt als Bezugspunkt setzen                                                | X, Option 17 | X           |
| Mittelachse als Bezugspunkt setzen                                                     | –            | X           |
| Grunddrehung über zwei Bohrungen/Kreiszapfen ermitteln                                 | –            | X           |
| Bezugspunkt über vier Bohrungen/Kreiszapfen setzen                                     | –            | X           |
| Kreismittelpunkt über drei Bohrungen/Kreiszapfen setzen                                | –            | X           |
| Unterstützung mechanischer Tastsysteme durch manuelle Übernahme der aktuellen Position | Per Softkey  | Per Hardkey |
| Messwerte in Preset-Tabelle schreiben                                                  | X            | X           |
| Messwerte in Nullpunkt-Tabelle schreiben                                               | X            | X           |

## Vergleich: Tastsystem-Zyklen zur automatischen Werkstück-Kontrolle

| Zyklus                                                     | TNC 620      | iTNC 530 |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 0, Bezugsebene                                             | X, Option 17 | X        |
| 1, Bezugspunkt Polar                                       | X, Option 17 | X        |
| 2, TS Kalibrieren                                          | –            | X        |
| 3, Messen                                                  | X, Option 17 | X        |
| 4, Messen 3D                                               | –            | X        |
| 9, TS Kalibrieren Länge                                    | –            | X        |
| 30, TT Kalibrieren                                         | X, Option 17 | X        |
| 31, Werkzeug-Länge vermessen                               | X, Option 17 | X        |
| 32, Werkzeug-Radius vermessen                              | X, Option 17 | X        |
| 33, Werkzeug-Länge und -Radius vermessen                   | X, Option 17 | X        |
| 400, Grunddrehung                                          | X, Option 17 | X        |
| 401, Grunddrehung über zwei Bohrungen                      | X, Option 17 | X        |
| 402, Grunddrehung über zwei Zapfen                         | X, Option 17 | X        |
| 403, Grunddrehung über eine Drehachse kompensieren         | X, Option 17 | X        |
| 404, Grunddrehung setzen                                   | X, Option 17 | X        |
| 405, Schiefelage eines Werkstückes über C-Achse ausrichten | X, Option 17 | X        |
| 408, Bezugspunkt Mitte Nut                                 | X, Option 17 | X        |
| 409, Bezugspunkt Mitte Steg                                | X, Option 17 | X        |
| 410, Bezugspunkt Rechteck innen                            | X, Option 17 | X        |
| 411, Bezugspunkt Rechteck aussen                           | X, Option 17 | X        |
| 412, Bezugspunkt Kreis innen                               | X, Option 17 | X        |
| 413, Bezugspunkt Kreis aussen                              | X, Option 17 | X        |
| 414, Bezugspunkt Ecke aussen                               | X, Option 17 | X        |
| 415, Bezugspunkt Ecke innen                                | X, Option 17 | X        |
| 416, Bezugspunkt Lochkreis-Mitte                           | X, Option 17 | X        |
| 417, Bezugspunkt Tastsystem-Achse                          | X, Option 17 | X        |
| 418, Bezugspunkt Mitte von 4 Bohrungen                     | X, Option 17 | X        |



| Zyklus                                        | TNC 620      | iTNC 530 |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| 419, Bezugspunkt einzelne Achse               | X, Option 17 | X        |
| 420, Messen Winkel                            | X, Option 17 | X        |
| 421, Messen Bohrung                           | X, Option 17 | X        |
| 422, Messen Kreis aussen                      | X, Option 17 | X        |
| 423, Messen Rechteck innen                    | X, Option 17 | X        |
| 424, Messen Rechteck aussen                   | X, Option 17 | X        |
| 425, Messen Breite Innen                      | X, Option 17 | X        |
| 426, Messen Steg aussen                       | X, Option 17 | X        |
| 427, Ausdrehen                                | X, Option 17 | X        |
| 430, Messen Lochkreis                         | X, Option 17 | X        |
| 431, Messen Ebene                             | X, Option 17 | X        |
| 440, Achsverschiebung messen                  | –            | X        |
| 441, Schnelles Antasten                       | –            | X        |
| 450, Kinematik sichern                        | –            | X        |
| 451, Kinematik vermessen                      | –            | X        |
| 452, Preset-Kompensation                      | –            | X        |
| 480, TT kalibrieren                           | X, Option 17 | X        |
| 481, Werkzeug-Länge messen/prüfen             | X, Option 17 | X        |
| 482, Werkzeug-Radius messen/prüfen            | X, Option 17 | X        |
| 483, Werkzeug-Länge und -Radius messen/prüfen | X, Option 17 | X        |
| 484, Infrarot-TT kalibrieren                  | –            | X        |

## Vergleich: Unterschiede beim Programmieren

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TNC 620                                                                                                                                                                                                                                                  | iTNC 530                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingabe von Texten (Kommentare, Programmnamen, Gliederungspunkte, Netzwerkadressen usw.)                                                                                                                                                                                                      | Eingabe erfolgt über Bildschirm-Tastatur                                                                                                                                                                                                                 | Eingabe erfolgt über ASCII-Tastatur                                                                                                                                                                              |
| Betriebsartenwechsel, wenn gerade ein Satz editiert wird                                                                                                                                                                                                                                      | Nicht erlaubt                                                                                                                                                                                                                                            | Erlaubt                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PGM CALL, SEL TABLE, SEL PATTERN, SEL CONTOUR:</b> Datei via Überblendfenster wählen                                                                                                                                                                                                       | Verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                | Nicht verfügbar                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dateihandling:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Funktion <b>Datei speichern</b></li> <li>■ Funktion <b>Datei speichern unter</b></li> <li>■ Änderungen verwerfen</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> </ul>                                                                                        |
| <b>Dateiverwaltung:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mausbedienung</li> <li>■ Sortierfunktion</li> <li>■ Namenseingabe</li> <li>■ Unterstützung von Shortcuts</li> <li>■ Favoriten-Verwaltung</li> <li>■ Spaltenansicht konfigurieren</li> <li>■ Anordnung Softkeys</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Öffnet Überblendfenster <b>Datei wählen</b></li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Leicht verschieden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Synchronisiert Cursor</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Leicht verschieden</li> </ul> |
| Funktion Satz ausblenden                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einfügen/Entfernen über Softkey oder, falls vorhanden, über ASCII-Tastatur                                                                                                                                                                               | Einfügen/Entfernen über ASCII-Tastatur                                                                                                                                                                           |
| Werkzeug aus Tabelle wählen                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auswahl erfolgt über Split-Screen-Menü                                                                                                                                                                                                                   | Auswahl erfolgt in einem Überblendfenster                                                                                                                                                                        |
| Cursorn in Tabellen                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nachdem Wert editiert wurde, positionieren horizontale Pfeiltasten innerhalb der Spalte                                                                                                                                                                  | Nachdem Wert editiert wurde, positionieren horizontale Pfeiltasten auf die nächste/vorherige Spalte                                                                                                              |
| Programmieren von Sonderfunktionen über die Taste SPEC FCT                                                                                                                                                                                                                                    | Softkey-Leiste wird beim Betätigen der Taste als Untermenü geöffnet. Verlassen des Untermenüs: Taste SPEC FCT erneut drücken, TNC zeigt die zuletzt aktive Leiste wieder an                                                                              | Softkey-Leiste wird beim Betätigen der Taste als letzte Leiste angehängt. Verlassen des Menüs: Taste SPEC FCT erneut drücken, TNC zeigt die zuletzt aktive Leiste wieder an                                      |
| Programmieren von An- und Wegfahrbewegungen über die Taste APPR DEP                                                                                                                                                                                                                           | Softkey-Leiste wird beim Betätigen der Taste als Untermenü geöffnet. Verlassen des Untermenüs: Taste APPR DEP erneut drücken, TNC zeigt die zuletzt aktive Leiste wieder an                                                                              | Softkey-Leiste wird beim Betätigen der Taste als letzte Leiste angehängt. Verlassen des Menüs: Taste APPR DEP erneut drücken, TNC zeigt die zuletzt aktive Leiste wieder an                                      |
| Betätigen des Hardkey END bei aktiven Menüs <b>CYCLE DEF</b> und <b>TOUCH PROBE</b>                                                                                                                                                                                                           | Beendet Editiervorgang und ruft die Datei-Verwaltung auf                                                                                                                                                                                                 | Beendet das jeweilige Menü                                                                                                                                                                                       |



| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TNC 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iTNC 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufruf der Datei-Verwaltung bei aktiven Menüs <b>CYCLE DEF</b> und <b>TOUCH PROBE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beendet Editiervorgang und ruft die Datei-Verwaltung auf. Jeweilige Softkey-Leiste bleibt angewählt, wenn Datei-Verwaltung beendet wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fehlermeldung <b>Taste ohne Funktion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aufruf der Datei-Verwaltung bei aktiven Menüs <b>CYCL CALL</b> , <b>SPEC FCT</b> , <b>PGM CALL</b> und <b>APPR/DEP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beendet Editiervorgang und ruft die Datei-Verwaltung auf. Jeweilige Softkey-Leiste bleibt angewählt, wenn Datei-Verwaltung beendet wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beendet Editiervorgang und ruft die Datei-Verwaltung auf. Grund-Softkey-Leiste wird angewählt, wenn Datei-Verwaltung beendet wird                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nullpunkt-Tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sortierfunktion nach Werten innerhalb einer Achse</li> <li>■ Tabelle rücksetzen</li> <li>■ Ausblenden nicht vorhandener Achsen</li> <li>■ Umschaltung der Ansicht Liste/Formular</li> <li>■ Einzelne Zeile einfügen</li> <li>■ Positions-Istwerte in einzelner Achse per Taste in Nullpunkt-Tabelle übernehmen</li> <li>■ Positions-Istwerte in allen aktiven Achsen per Taste in Nullpunkt-Tabelle übernehmen</li> <li>■ Letzte mit TS gemessene Positonen per Taste übernehmen</li> <li>■ Eingabe Kommentar in Spalte <b>DOC</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Umschaltung über Split-Screen-Taste</li> <li>■ Überall erlaubt, Neunummerierung nach Abfrage möglich. Leere Zeile wird eingefügt, auffüllen mit 0 manuell zu erledigen</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Über Funktion „Aktuelles Feld editieren“ und Online-Tastatur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Umschaltung über Toggle-Softkey</li> <li>■ Nur am Tabellen-Ende erlaubt. Zeile mit Wert 0 in allen Spalten wird eingefügt</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Über ASCII-Tastatur</li> </ul> |
| <b>Freie Konturprogrammierung FK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programmierung von Parallelachsen</li> <li>■ Automatisches korrigieren von Relativbezügen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neutral mit X/Y-Koordinaten, Umschaltung mit <b>FUNCTION PARAXMODE</b></li> <li>■ Relativebezüge in Kontur-Unterprogrammen werden nicht automatisch korrigiert</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maschinenabhängig mit vorhandenen Parallelachsen</li> <li>■ Alle Relativbezüge werden automatisch korrigiert</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TNC 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iTNC 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handling bei Fehlermeldungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hilfe bei Fehlermeldungen</li> <li>■ Hilfe bei Fehlermeldungen, wenn gerade ein Satz editiert wird</li> <li>■ Betriebsartenwechsel, wenn Hilfe-Menü aktiv ist</li> <li>■ Hintergrundbetriebsart wählen, wenn Hilfe-Menü aktiv ist</li> <li>■ Identische Fehlermeldungen</li> <li>■ Quittieren von Fehlermeldungen</li> <li>■ Zugriff auf Protokollfunktionen</li> <li>■ Speichern von Servicedateien</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufruf über Taste ERR</li> <li>■ Ursache und Lösung können in eingecursortem Zustand nicht angezeigt werden</li> <li>■ Hilfe-Menü wird bei Betriebsartenwechsel geschlossen</li> <li>■ Hilfe-Menü wird beim Umschalten mit F12 geschlossen</li> <li>■ Werden in einer Liste aufgesammelt</li> <li>■ Jede Fehlermeldung (auch wenn mehrfach angezeigt) muss quittiert werden, Funktion <b>Alle löschen</b> verfügbar</li> <li>■ Logbuch und leistungsfähige Filterfunktionen (Fehler, Tastendrucke) verfügbar</li> <li>■ Verfügbar. Bei Systemabsturz wird keine Servicedatei erstellt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufruf über Taste HELP</li> <li>■ Überblendfenster zeigt Ursache und Lösung</li> <li>■ Betriebsartenwechsel ist nicht erlaubt (Taste ohne Funktion)</li> <li>■ Hilfe-Menü bleibt beim Umschalten mit F12 geöffnet</li> <li>■ Werden nur einmal angezeigt</li> <li>■ Fehlermeldung nur einmal zu quittieren</li> <li>■ Vollständiges Logbuch verfügbar ohne Filterfunktionen</li> <li>■ Verfügbar. Bei Systemabsturz wird automatisch eine Servicedatei erstellt</li> </ul> |
| <b>Suchfunktion:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liste der zuletzt gesuchten Wörter</li> <li>■ Elemente des aktiven Satzes anzeigen</li> <li>■ Liste aller verfügbaren NC-Sätze anzeigen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suchfunktion starten in eingecursortem Zustand mit Pfeiltasten auf/ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Funktioniert bis maximal 9999 Sätzen, über Config-Datum einstellbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keine Einschränkung in Bezug auf Programm-Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programmiergrafik:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maßstäbliche Gitternetzdarstellung</li> <li>■ Editieren von Kontur-Unterprogrammen in SLII-Zyklen mit AUTO DRAW ON</li> <li>■ Verschieben des Zoomfensters</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Bei Fehlermeldungen steht der Cursor im Haupt-Programm auf dem Satz <b>CYCL CALL</b></li> <li>■ Repeatfunktion nicht verfügbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Bei Fehlermeldungen steht der Cursor auf dem fehlerverursachenden Satz im Kontur-Unterprogramm</li> <li>■ Repeatfunktion verfügbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programmieren von Nebenachsen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Syntax <b>FUNCTION PARAXCOMP</b>: Verhalten von Anzeige und Verfahrbewegungen definieren</li> <li>■ Syntax <b>FUNCTION PARAXMODE</b>: Zuordnung der zu verfahrenden Parallelachsen definieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Verfügbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                          | TNC 620                                                                                                                                 | iTNC 530                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programmieren von Hersteller-Zyklen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zugriff auf Tabellendaten</li> <li>■ Zugriff auf Maschinen-Parameter</li> <li>■ Erstellung interaktiver Zyklen mit <b>CYCLE QUERY</b>, z.B. Tastsystem-Zyklen im Manuellen Betrieb</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Über <b>SQL</b>-Befehle</li> <li>■ Über <b>CFGREAD</b>-Funktion</li> <li>■ Vefügbar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Via <b>FN17-/FN18-</b> oder <b>TABREAD-TABWRITE</b>-Funktionen</li> <li>■ Via <b>FN18</b>-Funktionen</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> </ul> |

## Vergleich: Unterschiede beim Programm-Test, Funktionalität

| Funktion                                                                      | TNC 620                                                                                         | iTNC 530                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darstellung der Deltawerte <b>DR</b> und <b>DL</b> aus <b>TOOL CALL</b> -Satz | Werden nicht mit verrechnet                                                                     | Werden verrechnet                                                                          |
| Test bis zu Satz N                                                            | Funktion nicht verfügbar                                                                        | Funktion verfügbar                                                                         |
| Berechnung der Bearbeitungszeit                                               | Bei jeder Wiederholung der Simulation durch Softkey START wird die Bearbeitungszeit aufsummiert | Bei jeder Wiederholung der Simulation durch Softkey START beginnt die Zeitberechnung bei 0 |

## Vergleich: Unterschiede beim Programm-Test, Bedienung

| Funktion                                                        | TNC 620                                                                                                          | iTNC 530                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anordnung der Softkeyleisten und Softkeys innerhalb der Leisten | Anordnung der Softkeyleisten und Softkeys ist in Abhängigkeit von der aktiven Bildschirm-Aufteilung verschieden. |                                                |
| Zoom-Funktion                                                   | Jede Schnittebene über einzelnen Softkey wählbar                                                                 | Schnittebene über drei Toggle-Softkeys wählbar |
| Zeichensatz bei Bildschirm-Aufteilung PROGRAMM                  | Kleiner Zeichensatz                                                                                              | Mittelgroßer Zeichensatz                       |
| Maschinenspezifische Zusatz-Funktionen M                        | Führen zu Fehlermeldungen, wenn nicht in der PLC integriert                                                      | Werden beim Programm-Test ignoriert            |
| Werkzeug-Tabelle anzeigen/editieren                             | Funktion verfügbar per Softkey                                                                                   | Funktion nicht verfügbar                       |

## Vergleich: Unterschiede Manueller Betrieb, Funktionalität

| Funktion                                                                   | TNC 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iTNC 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuelle Tast-Zyklen in der geschwenkten Bearbeitungsebene (3D ROT: Aktiv) | Manuelle Tast-Zyklen können in der geschwenkten Bearbeitungsebene nur verwendet werden, wenn 3D-ROT für die Betriebsarten <b>Manuell</b> und <b>Automatik</b> auf „Aktiv“ gesetzt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Manuelle Tast-Zyklen können in der geschwenkten Bearbeitungsebene verwendet werden, wenn 3D-ROT für die Betriebsarten <b>Manuell</b> auf „Aktiv“ gesetzt wird.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funktion Schrittmäß                                                        | Ein Schrittmäß kann getrennt für Linear- und Drehachsen definiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Schrittmäß gilt für Linear- und Drehachsen gemeinsam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Preset-Tabelle                                                             | <p>Basis-Transformation (Translation und Rotation) vom Maschinentischsystem in das Werkstücksystem über die Spalten <b>X</b>, <b>Y</b> und <b>Z</b>, sowie Raumwinkel <b>SPA</b>, <b>SPB</b> und <b>SPC</b>.</p> <p>Zusätzliche können über die Spalten <b>X_OFFSET</b> bis <b>W_OFFSET</b> Achsoffsets in jeder einzelnen Achse definiert werden. Deren Funktion ist konfigurierbar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Basis-Transformation (Translation ) vom Maschinentischsystem in das Werkstücksystem über die Spalten <b>X</b>, <b>Y</b> und <b>Z</b>, sowie eine Grunddrehung <b>ROT</b> in der Bearbeitungsebene (Rotation).</p> <p>Zusätzlich können über die Spalten <b>A</b> bis <b>W</b> Bezugspunkte in Dreh- und Parallelachsen definiert werden.</p>                                                                    |
| Verhalten beim Preset-Setzen                                               | <p>Das Setzen eines Presets in einer Drehachse wirkt im Sinne eines Achsoffsets. Dieser Offset wirkt auch bei Kinematikberechnungen und beim Schwenken der Bearbeitungsebene.</p> <p>Mit dem Maschinen-Parameter <b>CfgAxisPropKin-&gt;presetToAlignAxis</b> wird festgelegt, ob der Achsoffset nach dem Null setzen intern verrechnet werden soll oder nicht.</p> <p>Unabhängig davon hat ein Achsoffset immer folgende Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ein Achsoffset beeinflusst immer die Sollpositions-Anzeige der betreffenden Achse (Achsoffset wird vom aktuellen Achswert subtrahiert).</li> <li>■ Wird eine Drehachskoordinate in einem L-Satz programmiert, dann wird der Achsoffset zur programmierten Koordinate addiert</li> </ul> | <p>Über Maschinen-Parameter definierte Achsoffsets in den Drehachsen haben keinen Einfluss auf die Achsstellungen, die in einer Funktion Ebenen schwenken definiert wurden.</p> <p>Mit MP7500 Bit 3 wird festgelegt, ob die aktuelle Drehachsstellung bezogen auf den Maschinen-Nullpunkt berücksichtigt wird, oder ob von einer 0°-Stellung der ersten Drehachse (in der Regel die C-Achse) ausgegangen wird.</p> |



| Funktion                                                                                                                                                                                                                                  | TNC 620                                                                                                                                                           | iTNC 530                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handling Preset-Tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Editieren der Preset-Tabelle in Betriebsart Programmieren</li> <li>■ Verfabereichsabhängige Preset-Tabelle</li> <li>■ Eingabe Kommentar in Spalte DOC</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Möglich</li> <li>■ Nicht verfügbar</li> <li>■ Über Online-Tastatur oder, falls vorhanden, über ASCII-Tastatur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht möglich</li> <li>■ Verfügbar</li> <li>■ Über ASCII-Tastatur</li> </ul> |
| Vorschubbegrenzung definieren                                                                                                                                                                                                             | Vorschubbegrenzung für Linear- und Drehachsen separat definierbar                                                                                                 | Nur eine Vorschubbegrenzung für Linear- und Drehachsen definierbar                                                    |

## Vergleich: Unterschiede Manueller Betrieb, Bedienung

| Funktion                                                                            | TNC 620                                                            | iTNC 530                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Zeichensatz bei Bildschirm-Aufteilung POSITION                                      | Kleine Positions-Anzeige                                           | Große Positions-Anzeige                                          |
| Positionswerte von mechanischen Tastern übernehmen                                  | Istposition per Softkey übernehmen                                 | Istposition per Hardkey übernehmen                               |
| Verlassen des Menüs Antast-Funktionen                                               | Nur über Softkey ENDE möglich                                      | Über Softkey ENDE und über Hardkey END möglich                   |
| Preset-Tabelle verlassen                                                            | Nur über Softkeys BACK/ENDE                                        | Jederzeit über Hardkey END                                       |
| Mehrfaches Editieren der Werkzeug-Tabelle TOOL.T, bzw. der Platz-Tabelle tool_p.tch | Softkey-Leiste ist aktiv, die beim letzten Verlassen angewählt war | Fest definierte Softkey-Leiste (Softkey-Leiste 1) wird angezeigt |

## Vergleich: Unterschiede beim Abarbeiten, Bedienung

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                        | TNC 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iTNC 530                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anordnung der Softkeyleisten und Softkeys innerhalb der Leisten                                                                                                                                                                                                 | Anordnung der Softkeyleisten und Softkeys ist in Abhängigkeit von der aktiven Bildschirm-Aufteilung nicht identisch.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Programm verändern, nachdem die Bearbeitung durch Umschalten auf Betriebsart Einzelsatz unterbrochen wurde                                                                                                                                                      | Programm muss zusätzlich durch Softkey INTERNER STOPP abgebrochen werden                                                                                                                                                                                                                                           | Änderung direkt nach Umschaltung auf Betriebsart <b>Programmieren</b> möglich                                                                                                                                                        |
| Betriebsartenwechsel, nachdem die Bearbeitung durch Umschalten auf Betriebsart Einzelsatz unterbrochen wurde                                                                                                                                                    | Programm muss zusätzlich durch Softkey INTERNER STOPP abgebrochen werden                                                                                                                                                                                                                                           | Betriebsartenwechsel erlaubt                                                                                                                                                                                                         |
| Betriebsartenwechsel, nachdem die Bearbeitung durch Umschalten auf Betriebsart Einzelsatz unterbrochen und bei TNC 620 mit <b>INTERNER STOPP</b> beendet wurde                                                                                                  | Beim Zurückwechseln in die Abarbeiten-Betriebsart: Fehlermeldung <b>Aktueller Satz nicht angewählt</b> . Anwahl Unterbrechungsstelle muss mit Satzvorlauf erfolgen                                                                                                                                                 | Betriebsartenwechsel erlaubt, Modale Informationen werden gespeichert, Bearbeitung kann direkt durch NC-Start fortgesetzt werden                                                                                                     |
| Einstieg in FK-Sequenzen mit GOTO, nachdem vor einem Betriebsartenwechsel bis dorthin abgearbeitet wurde                                                                                                                                                        | Fehlermeldung <b>FK-Programmierung: Undefinierte Startposition</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Einstieg erlaubt                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Satzvorlauf:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verhalten nach dem Wiederherstellen des Maschinenstatus</li> <li>■ Beenden der Anpositionierung beim Wiedereinstieg</li> <li>■ Umschalten der Bildschirm-Aufteilung beim Wiedereinstieg</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wiederanfahrmenü muss über Softkey POSITION ANFAHREN angewählt werden</li> <li>■ Anpositioniermodus muss nach dem Erreichen der Position über Softkey POSITION ANFAHREN beendet</li> <li>■ Nur möglich, wenn Wiedereinstiegs-Position bereits angefahren wurde</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wiederanfahrmenü wird automatisch angewählt</li> <li>■ Anpositioniermodus wird nach dem Erreichen der Position automatisch beendet</li> <li>■ In allen Betriebszuständen möglich</li> </ul> |
| Fehlermeldungen                                                                                                                                                                                                                                                 | Fehlermeldungen stehen auch nach Fehlerbehebung an und müssen separat quittiert werden                                                                                                                                                                                                                             | Fehlermeldungen werden nach Fehlerbehebung teilweise automatisch quittiert                                                                                                                                                           |
| Q-Parameter-Inhalte verändern, nachdem die Bearbeitung durch Umschalten auf Betriebsart Einzelsatz unterbrochen wurde                                                                                                                                           | Programm muss zusätzlich durch Softkey INTERNER STOPP abgebrochen werden                                                                                                                                                                                                                                           | Änderung direkt möglich                                                                                                                                                                                                              |
| Manuelles Verfahren während einer Programm-Unterbrechung bei aktivem <b>M118</b>                                                                                                                                                                                | Funktion nicht verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Funktion verfügbar                                                                                                                                                                                                                   |



## Vergleich: Unterschiede beim Abarbeiten, Verfahrbewegungen



### Achtung, Verfahrbewegungen prüfen!

NC-Programme, die auf älteren TNC-Steuerungen erstellt wurden, können auf einer TNC 620 zu anderen Verfahrbewegungen oder zu Fehlermeldungen führen!

Programme unbedingt mit der erforderlichen Sorgfalt und Vorsicht einfahren!

Im folgenden finden Sie eine Liste bekannter Unterschiede. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

| Funktion                                                                                  | TNC 620                                                                                                                                                                             | iTNC 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handradüberlagertes Verfahren mit M118                                                    | Wirkt im aktiven Koordinatensystem, also ggf. gedreht oder geschwenkt, oder im maschinenfesten Koordinatensystem, anhängig von der Einstellung im 3DROT-Menü des manuellen Betriebs | Wirkt im maschinenfesten Koordinatensystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M118 in Verbindung mit M128                                                               | Funktion nicht verfügbar                                                                                                                                                            | Funktion verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anfahren/Wegfahren mit <b>APPR/DEP, RO</b> aktiv, Elementebene ungleich Bearbeitungsebene | Wenn möglich werden die Sätze in der definierten <b>Elementebene</b> verfahren, Fehlermeldung bei <b>APPRLN, DEPLN, APPRCT, DEPCT</b>                                               | Wenn möglich werden die Sätze in der definierten <b>Bearbeitungsebene</b> verfahren, Fehlermeldung bei <b>APPRLN, APPRLT, APPRCT, APPRLCT</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skalierung von Anfahr-/Wegfahrbewegungen ( <b>APPR/DEP/RND</b> )                          | Achsspezifischer Maßfaktor erlaubt, Radius wird nicht skaliert                                                                                                                      | Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anfahren/Wegfahren mit <b>APPR/DEP</b>                                                    | Fehlermeldung, wenn bei <b>APPR/DEP LN</b> oder <b>APPR/DEP CT</b> ein <b>RO</b> programmiert ist                                                                                   | Annahme eines WZ-Radius von 0 und Korrekturrichtung <b>RR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anfahren/Wegfahren mit <b>APPR/DEP</b> , wenn Konturelemente mit Länge 0 definiert sind   | Konturelemente mit Länge 0 werden ignoriert. Die An- und Abfahrbewegungen werden für das jeweils erste, bzw. letzte gültige Konturelement berechnet                                 | Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn nach dem <b>APPR</b> -Satz ein Konturelemente mit Länge 0 (in Bezug auf den im <b>APPR</b> -Satz programmierten ersten Konturpunkt) programmiert ist.<br><br>Bei einem Konturelemente mit Länge 0 vor einem <b>DEP</b> -Satz gibt die iTNC keinen Fehler aus, sondern rechnet die Abfahrbewegung mit dem letzten gültigen Konturelement |
| Wirksamkeit von Q-Parametern                                                              | <b>Q60</b> bis <b>Q99</b> (bzw. <b>QS60</b> bis <b>QS99</b> ) wirken grundsätzlich immer lokal.                                                                                     | <b>Q60</b> bis <b>Q99</b> (bzw. <b>QS60</b> bis <b>QS99</b> ) wirken in Abhängigkeit von MP7251 in konvertierten Zyklusprogrammen (.cyc) lokal oder global. Verschachtelte Aufrufe können zu Problemen führen                                                                                                                                                                       |

| Funktion                                                                                                            | TNC 620                                                                                                                                                                                                                                          | iTNC 530                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatisches Aufheben der Werkzeug-Radiuskorrektur                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Satz mit <b>R0</b></li> <li>■ <b>DEP</b>-Satz</li> <li>■ <b>END PGM</b></li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Satz mit <b>R0</b></li> <li>■ <b>DEP</b>-Satz</li> <li>■ <b>PGM CALL</b></li> <li>■ Programmierung Zyklus 10 <b>DREHUNG</b></li> <li>■ Programm-Anwahl</li> </ul>                                                                                  |
| NC-Sätze mit <b>M91</b>                                                                                             | Keine Verrechnung der Werkzeug-Radiuskorrektur                                                                                                                                                                                                   | Verrechnung der Werkzeug-Radiuskorrektur                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Werkzeug-Formkorrektur                                                                                              | Werkzeugformkorrektur wird nicht unterstützt, da diese Art der Programmierung strikt als Achswertprogrammierung betrachtet wird und prinzipiell davon ausgegangen werden muss, dass die Achsen nicht ein rechtwinkliges Koordinatensystem bilden | Werkzeugformkorrektur wird unterstützt                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Achsparallele Positioniersätze                                                                                      | Radiuskorrektur wirkt wie bei <b>L</b> -Sätzen                                                                                                                                                                                                   | Es wird von der aktuellen Position des Vorgängersatzes aus zum programmierten Koordinatenwert zugestellt. Falls der nächste Satz ein Linearsatz ist, wird dieser wie ein Radiuskorrektur-Aufschaltsatz behandelt, so dass die Bahn ab dem übernächsten Linearsatz wieder konturparallel ist |
| Satzvorlauf in Punkte-Tabellen                                                                                      | Werkzeug wird über die nächste zu bearbeitende Position positioniert                                                                                                                                                                             | Werkzeug wird über die letzte fertig bearbeitete Position positioniert                                                                                                                                                                                                                      |
| Leerer <b>CC</b> -Satz (Pol-Übernahme aus letzter Werkzeug-Position) im NC-Programm                                 | Letzter Positioniersatz in der Bearbeitungsebene muss beide Koordinaten der Bearbeitungsebene enthalten                                                                                                                                          | Letzter Positioniersatz in der Bearbeitungsebene muss nicht zwingend beide Koordinaten der Bearbeitungsebene enthalten. Kann bei <b>RND</b> oder <b>CHF</b> -Sätzen problematisch sein                                                                                                      |
| Achsspezifisch skaliertes <b>RND</b> -Satz                                                                          | <b>RND</b> -Satz wird skaliert, Ergebnis ist eine Ellipse                                                                                                                                                                                        | Fehlermeldung wird ausgegeben                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reaktion, wenn vor oder hinter einem <b>RND</b> - oder <b>CHF</b> -Satz ein Konturelement mit Länge 0 definiert ist | Fehlermeldung wird ausgegeben                                                                                                                                                                                                                    | <p>Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn Konturelement mit Länge 0 vor dem <b>RND</b>- oder <b>CHF</b>-Satz liegt</p> <p>Konturelement mit Länge 0 wird ignoriert, wenn Konturelement mit Länge 0 hinter dem <b>RND</b>- oder <b>CHF</b>-Satz liegt</p>                                       |
| Kreisprogrammierung mit Polarkoordinaten                                                                            | Der inkrementale Drehwinkel <b>IPA</b> und der Drehsinn <b>DR</b> müssen das gleiche Vorzeichen haben. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben                                                                                              | Das Vorzeichen des Drehsinns wird verwendet, wenn <b>DR</b> und <b>IPA</b> mit unterschiedlichen Vorzeichen definiert sind                                                                                                                                                                  |



| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TNC 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iTNC 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkzeug-Radiuskorrektur auf Kreisbogen bzw. Helix mit Öffnungswinkel=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Übergang zwischen den benachbarten Elementen des Bogens/der Helix wird hergestellt. Zusätzlich wird die Werkzeugachsbewegung unmittelbar vor diesem Übergang ausgeführt. Sollte das Element das erste bzw. letzte zu korrigierende Element sein, wird sein Nachfolge- bzw. Vorgängerelement wie das erste bzw. letzte zu korrigierende Element behandelt                                                                                                                                                                                                                              | Die Äquidistante des Bogens/der Helix wird für die Konstruktion der Werkzeugbahn verwendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vorzeichenüberprüfung des Tiefenparameters bei Bearbeitungszyklen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Muss deaktiviert werden, wenn mit Zyklus 209 gearbeitet wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keine Einschränkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Werkzeugwechsel bei aktiver Werkzeug-Radiuskorrektur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programmabbruch mit Fehlermeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Werkzeug-Radiuskorrektur wird aufgehoben, Werkzeugwechsel wird ausgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verrechnung der Werkzeuglänge in der Positionsanzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In der Positions-Anzeige werden die Werte <b>L</b> und <b>DL</b> aus der Werkzeug-Tabelle und dem Wert <b>DL</b> aus dem <b>TOOL CALL</b> verrechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | In der Positions-Anzeige werden die Werte <b>L</b> und <b>DL</b> aus der Werkzeug-Tabelle verrechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SLII-Zyklen 20 bis 24:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anzahl definierbarer Konturelemente</li> <li>■ Bearbeitungsebene festlegen</li> <li>■ Position am Ende eines SL-Zyklus</li> <li>■ Verhalten bei Inseln, die nicht in Taschen enthalten sind</li> <li>■ Mengenoperationen bei SL-Zyklen mit komplexen Konturformeln</li> <li>■ Radiuskorrektur aktiv bei <b>CYCL CALL</b></li> <li>■ Achsparallele Verfahrssätze im Kontur-Unterprogramm</li> <li>■ Zusatz-Funktionen <b>M</b> im Kontur-Unterprogramm</li> <li>■ <b>M110</b> (Vorschubreduzierung Innenecke)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maximal 16384 Sätze in bis zu 12 Teilkonturen</li> <li>■ Werkzeugachse im <b>TOOL CALL</b>-Satz legt die Bearbeitungsebene fest</li> <li>■ Endposition = Sichere Höhe über letzter, vor dem Zyklus-Aufruf definierter Position</li> <li>■ Können mit komplexer Konturformel nicht definiert werden</li> <li>■ Echte Mengenoperationen durchführbar</li> <li>■ Fehlermeldung wird ausgegeben</li> <li>■ Fehlermeldung wird ausgegeben</li> <li>■ Fehlermeldung wird ausgegeben</li> <li>■ Funktion wirkt nicht innerhalb der SL-Zyklen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maximal 8192 Konturelemente in bis zu 12 Teilkonturen, keine Beschränkung auf Teilkontur</li> <li>■ Achsen des ersten Verfahrssatzes in der ersten Teilkontur legen die Bearbeitungsebene fest</li> <li>■ Konfigurierbar über MP7420, ob sich die Endposition über letzter programmierter Position oder ob nur auf sichere Höhe verfahren wird</li> <li>■ Können mit komplexer Konturformel eingeschränkt definiert werden</li> <li>■ Echte Mengenoperationen nur eingeschränkt durchführbar</li> <li>■ Radiuskorrektur wird aufgehoben, Programm wird abgearbeitet</li> <li>■ Programm wird abgearbeitet</li> <li>■ M-Funktionen werden ignoriert</li> <li>■ Funktion wirkt auch innerhalb der SL-Zyklen</li> </ul> |
| SLII Konturzug-Zyklus 25: <b>APPR/DEP</b> -Sätze bei Konturdefinition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nicht erlaubt, schlüssigere Bearbeitung von geschlossenen Konturen möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>APPR/DEP</b> -Sätze als Konturelement erlaubt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TNC 620                                                                                                                                                                                                                                        | iTNC 530                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zylindermantelbearbeitung</b><br>allgemein: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konturbeschreibung</li> <li>■ Versatzdefinition auf dem Zylindermantel</li> <li>■ Versatzdefinition über Grunddrehung</li> <li>■ Kreisprogrammierung mit C/CC</li> <li>■ APPR-/DEP-Sätze bei Konturdefinition</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neutral mit X/Y-Koordinaten</li> <li>■ Neutral über Nullpunkt-Verschiebung in X/Y</li> <li>■ Funktion verfügbar</li> <li>■ Funktion verfügbar</li> <li>■ Funktion nicht verfügbar</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maschinenabhängig mit physikalisch vorhandenen Drehachsen</li> <li>■ Maschinenabhängig Nullpunkt-Verschiebung in Drehachsen</li> <li>■ Funktion nicht verfügbar</li> <li>■ Funktion nicht verfügbar</li> <li>■ Funktion verfügbar</li> </ul> |
| <b>Zylindermantelbearbeitung</b> mit Zyklus 28: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vollständiges Ausräumen der Nut</li> <li>■ Toleranz definierbar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Funktion verfügbar</li> <li>■ Funktion verfügbar</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Funktion nicht verfügbar</li> <li>■ Funktion verfügbar</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| <b>Zylindermantelbearbeitung</b> mit Zyklus 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eintauchen direkt auf der Kontur des Steges                                                                                                                                                                                                    | Kreisförmige Anfahrbewegung an die Kontur des Steges                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Taschen-, Zapfen- und Nutenzyklen 25x:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eintauchbewegungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | In Grenzbereichen (Geometrieverhältnisse Werkzeug/Kontur) werden Fehlermeldungen ausgelöst, wenn Eintauchbewegungen zu unsinnigem/kritischem Verhalten führen                                                                                  | In Grenzbereichen (Geometrieverhältnisse Werkzeug/Kontur) wird ggf. senkrecht eingetaucht                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ausräumstrategie Zyklus 251</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die seitliche Zustellung bei den Ausräumbewegungen wird abhängig vom Verhältnis „längere Seite/kürzere Seite“ berechnet. Bei länglichen Taschen ergibt sich hierdurch eine längere Laufzeit.                                                   | Die seitliche Schnittaufteilung wird mit dem maximalen Überlappungsfaktor berechnet.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PLANE-Funktion:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>TABLE ROT/COORD ROT</b> nicht definiert</li> <li>■ Maschine ist auf Achswinkel konfiguriert</li> <li>■ Programmierung eines inkrementalen Raumwinkels nach <b>PLANE AXIAL</b></li> <li>■ Programmierung eines inkrementalen Achswinkels nach <b>PLANE SPATIAL</b>, wenn Maschine auf Raumwinkel konfiguriert ist</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konfigurierte Einstellung wird verwendet</li> <li>■ Alle <b>PLANE</b>-Funktionen können verwendet werden</li> <li>■ Fehlermeldung wird ausgegeben</li> <li>■ Fehlermeldung wird ausgegeben</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>COORD ROT</b> wird verwendet</li> <li>■ Nur <b>PLANE AXIAL</b> wird ausgeführt</li> <li>■ Inkrementaler Raumwinkel wird als Absolutwert interpretiert</li> <li>■ Inkrementaler Achswinkel wird als Absolutwert interpretiert</li> </ul>   |



| Funktion                                                                          | TNC 620                                                                                                                                                   | iTNC 530                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonderfunktionen für<br/>Zyklenprogrammierung:</b><br><br>■ FN17<br><br>■ FN18 | ■ Funktion verfügbar, Unterschiede<br>liegen im Detail<br><br>■ Funktion verfügbar, Unterschiede<br>liegen im Detail                                      | ■ Funktion verfügbar, Unterschiede<br>liegen im Detail<br><br>■ Funktion verfügbar, Unterschiede<br>liegen im Detail |
| Verrechnung der Werkzeuglänge in der<br>Positionsanzeige                          | In der Positionsanzeige werden <b>DL</b> aus<br>dem <b>TOOL CALL</b> , Werkzeuglänge <b>L</b> und<br><b>DL</b> aus der Werkzeug-Tabelle<br>berücksichtigt | In der Positionsanzeige werden<br>Werkzeuglänge <b>L</b> und <b>DL</b> aus der<br>Werkzeug-Tabelle berücksichtigt    |



## Vergleich: Unterschiede im MDI-Betrieb

| Funktion                                   | TNC 620                      | iTNC 530           |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Abarbeiten von zusammenhängenden Sequenzen | Funktion teilweise verfügbar | Funktion verfügbar |
| Speichern von modal wirksamen Funktionen   | Funktion teilweise verfügbar | Funktion verfügbar |

## Vergleich: Unterschiede beim Programmierplatz

| Funktion                              | TNC 620                                                                                                                                             | iTNC 530                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demo-Version                          | Programme mit mehr als 100 NC-Sätzen können nicht angewählt werden, Fehlermeldung wird ausgegeben.                                                  | Programme können angewählt werden, es werden maximal 100 NC-Sätze dargestellt, weitere Sätze werden für die Darstellung abgeschnitten |
| Demo-Version                          | Werden durch Verschachtelung mit PGM CALL mehr als 100 NC-Sätze erreicht, zeigt die Testgrafik kein Bild, eine Fehlermeldung wird nicht ausgegeben. | Verschachtelte Programme können simuliert werden.                                                                                     |
| Kopieren von NC-Programmen            | Kopieren mit Windows-Explorer auf und vom Verzeichnis <b>TNC:</b> \ möglich.                                                                        | Kopiervorgang muss über TNCremo oder Dateiverwaltung des Programmierplatzes erfolgen.                                                 |
| Horizontale Softkey-Leiste umschalten | Klick auf Balken schaltet eine Leiste nach rechts, bzw. eine Leiste nach Links                                                                      | Durch Klick auf einen beliebigen Balken wird dieser aktiv                                                                             |





**Symbole**

- 3D-Darstellung ... 458
- 3D-Korrektur ... 393
  - Delta-Werte ... 395
  - Face Milling ... 396
  - Normierter Vektor ... 394
  - Peripheral Milling ... 398
  - Werkzeug-Formen ... 395
  - Werkzeug-Orientierung ... 396
- 3D-Tastsysteme
  - kalibrieren
  - schaltendes ... 428

**A**

- Antastfunktionen nutzen mit mechanischen Tastern oder Messuhren ... 440
- Antastwerte in Nullpunkt-Tabelle schreiben ... 426
- Antastwerte in Preset-Tabelle schreiben ... 427
- Antastzyklen
  - Betriebsart Manuell ... 424
  - Siehe Benutzer-Handbuch
  - Tastsystem-Zyklen
- Anwenderparameter
  - allgemeine
  - für 3D-Tastsysteme ... 504
  - maschinenspezifische ... 502
- Arbeitsraum-Überwachung ... 463, 467
- ASCII-Dateien ... 350
- Ausschalten ... 410
- Automatische Werkzeug-Vermessung ... 154
- Automatischer Programmstart ... 477

**B**

- Bahnbewegungen
  - Polarkoordinaten
    - Gerade ... 201
    - Kreisbahn mit tangetialem Anschluß ... 202
    - Kreisbahn um Pol CC ... 202
    - Übersicht ... 200
  - rechtwinklige Koordinaten
    - Gerade ... 188
    - Kreisbahn mit festgelegtem Radius ... 193
    - Kreisbahn mit tangentialem Anschluss ... 195
    - Kreisbahn um Kreismittelpunkt CC ... 192
    - Übersicht ... 187
- Bahnfunktionen
  - Grundlagen ... 174
    - Kreise und Kreisbögen ... 177
    - Vorpositionieren ... 177
- BAUD-Rate einstellen ... 486, 487
- Bearbeitung unterbrechen ... 470
- Bearbeitungsebene schwenken
  - manuell ... 441
- Bearbeitungszeit ermitteln ... 462
- Bedienfeld ... 61
- Betriebsarten ... 62
- Betriebszeiten ... 500
- Bezugspunkt manuell setzen
  - Ecke als Bezugspunkt ... 435
  - in einer beliebigen Achse ... 434
  - Kreismittelpunkt als Bezugspunkt ... 436
- Bezugspunkt setzen ... 416
  - ohne 3D-Tastsystem ... 416
- Bezugspunkt wählen ... 84
- Bezugspunkte verwalten ... 418
- Bezugssystem ... 81
- Bildschirm ... 59
- Bildschirm-Aufteilung ... 60
- BMP-Datei öffnen ... 119

**C**

- CAM-Programmierung ... 393

**D**

- Darstellung in 3 Ebenen ... 457
- Datei
  - erstellen ... 105
- Datei-Status ... 102
- Datei-Verwaltung ... 100
  - aufrufen ... 102
  - Datei
    - erstellen ... 105
  - Datei kopieren ... 106
  - Datei löschen ... 110
  - Datei schützen ... 114
  - Datei umbenennen ... 113
  - Datei wählen ... 103
  - Dateien markieren ... 112
  - Dateien überschreiben ... 107
  - Datei-Name ... 98
  - Datei-Typ ... 97
    - externe Datei-Typen ... 99
  - externe Datenübertragung ... 120
  - Funktions-Übersicht ... 101
  - Tabellen kopieren ... 108
  - Verzeichnisse ... 100
    - erstellen ... 105
    - kopieren ... 109
- Datenausgabe auf Bildschirm ... 264
- Datenausgabe auf Server ... 264
- Datenschnittstelle
  - einrichten ... 486
  - Steckerbelegungen ... 510
- Datensicherung ... 99, 126
- Datenübertragungs-Geschwindigkeit ... 486, 487
- Datenübertragungs-Software ... 489
- Dialog ... 88
- Draufsicht ... 456
- Drehachse
  - Anzeige reduzieren M94 ... 383
  - wegoptimiert verfahren: M126 ... 382



- E**
- Ecken-Runden ... 190
  - Eilgang ... 148
  - Einschalten ... 408
  - Ellipse ... 311
  - Entwicklungsstand ... 9
  - Ersetzen von Texten ... 96
  - Ethernet-Schnittstelle
    - Anschluss-Möglichkeiten ... 491
    - Einführung ... 491
    - konfigurieren ... 492
    - Netzlaufwerke verbinden und lösen ... 122
  - Excel-Datei öffnen ... 116
  - Externe Datenübertragung
    - iTNC 530 ... 120
- F**
- Fase ... 189
  - FCL ... 484
  - FCL-Funktion ... 9
  - Fehlermeldungen ... 134
    - Hilfe bei ... 134
  - Festplatte ... 97
  - FK-Programmierung ... 207
    - Dialog eröffnen ... 210
    - Eingabemöglichkeiten
      - Endpunkte ... 213
    - Geschlossene Konturen ... 216
    - Hilfspunkte ... 217
    - Kreisdaten ... 215
    - Relativbezüge ... 218
    - Richtung und Länge von Konturelementen ... 214
  - Geraden ... 211
  - Grafik ... 209
  - Grundlagen ... 207
  - Kreisbahnen ... 212
- F**
- Flächen-Normalenvektor ... 367, 380, 393, 394
  - FN14: ERROR: Fehlermeldungen ausgeben ... 255
  - FN16: F-PRINT: Texte formatiert ausgeben ... 260
  - FN18: SYSREAD: Systemdaten lesen ... 265
  - FN19: PLC: Werte an die PLC übergeben ... 275
  - FN20: WAIT FOR: NC und PLC synchronisieren ... 275
  - FN23: KREISDATEN: Kreis aus 3 Punkten berechnen ... 250
  - FN24: KREISDATEN: Kreis aus 4 Punkten berechnen ... 250
  - Formatinformationen ... 517
- G**
- Gerade ... 188, 201
  - GIF-Datei öffnen ... 119
  - Gliedern von Programmen ... 129
  - Grafik-Dateien öffnen ... 119
  - Grafiken
    - Ansichten ... 456
    - Ausschnitts-Vergrößerung ... 460
      - beim Programmieren ... 132
    - Ausschnittsvergrößerung ... 133
  - Grafische Simulation ... 461
    - Werkzeug anzeigen ... 461
  - Grunddrehung
    - in der Betriebsart Manuell erfassen ... 433
  - Grundlagen ... 80
- H**
- Handrad-Positionierungen überlagern
    - M118 ... 332
  - Hauptachsen ... 81
  - Helix-Interpolation ... 203
  - Hilfe bei Fehlermeldungen ... 134
  - Hilfdateien downloaden ... 144
  - Hilfesystem ... 139
  - HTML-Dateien anzeigen ... 116
- I**
- Indizierte Werkzeuge ... 156
  - INI-Datei öffnen ... 118
  - Internet-Dateien anzeigen ... 116
  - Ist-Position übernehmen ... 90
  - iTNC 530 ... 58
- J**
- JPG-Datei öffnen ... 119
- K**
- Klammerrechnung ... 289
  - Klartext-Dialog ... 88
  - Kommentare einfügen ... 127
  - Kontextsensitive Hilfe ... 139
  - Kontur anfahren ... 179
    - mit Polarkordinaten ... 181
  - Kontur verlassen ... 179
    - mit Polarkordinaten ... 181
  - Koordinaten-Transformation ... 348
  - Kopieren von Programmteilen ... 94
  - Kreisbahn ... 192, 193, 195, 202
  - Kreisberechnungen ... 250
  - Kreismittelpunkt ... 191
  - Kugel ... 315
- L**
- Lokale Q-Parameter definieren ... 244
  - Look ahead ... 330
- M**
- M91, M92 ... 322
  - Maschinenachsen verfahren ... 411
    - mit dem elektronischen Handrad ... 413
    - mit externen
      - Richtungstasten ... 411
      - schrittweise ... 412
  - Maschinen-Parameter
    - für 3D-Tastsysteme ... 504
  - Maßeinheit wählen ... 86
  - Mehrachs-Bearbeitung ... 388
  - M-Funktionen
    - Siehe Zusatz-Funktionen
  - MOD-Funktion
    - Übersicht ... 483
    - verlassen ... 482
    - wählen ... 482

**N**

NC und PLC synchronisieren ... 275  
 NC-Fehlermeldungen ... 134  
 Netzwerk-Anschluß ... 122  
 Netzwerk-Einstellungen ... 492  
 Nullpunkt-Tabelle  
   Übernehmen von  
     Tastergebnissen ... 426  
 Nullpunkt-Verschiebung ... 348  
   Koordinateneingabe ... 348  
   Rücksetzen ... 349  
   Über Nullpunkt-Tabelle ... 349

**O**

Offene Konturrecken M98 ... 327  
 Options-Nummer ... 484

**P**

Paletten-Tabelle  
   abarbeiten ... 405  
   Anwendung ... 402  
   Übernehmen von  
     Koordinaten ... 403  
     wählen und verlassen ... 404  
 Parameter-Programmierung :Siehe Q-  
   Parameter-Programmierung  
 Parameter-Programmierung:Siehe Q-  
   Parameter-Programmierung  
 PDF Betrachter ... 115  
 Pfad ... 100  
 PLANE-Funktion ... 357  
   Achswinkel-Definition ... 372  
   Auswahl möglicher  
     Lösungen ... 377  
   Automatisches  
     Einschwenken ... 374  
   Eulerwinkel-Definition ... 365  
   Inkrementale Definition ... 371  
   Positionierverhalten ... 374  
   Projektionswinkel-Definition ... 363  
   Punkte-Definition ... 369  
   Raumwinkel-Definition ... 361  
   Sturzfräsen ... 379  
   Vektor-Definition ... 367  
   Zurücksetzen ... 360

**P**

Platz-Tabelle ... 159  
 PLC und NC synchronisieren ... 275  
 PNG-Datei öffnen ... 119  
 Polarkoordinaten  
   Grundlagen ... 82  
   Kontur anfahren/verlassen ... 181  
   Programmieren ... 200  
 Positionieren  
   bei geschwenkter  
     Bearbeitungsebene ... 324, 387  
   mit Handeingabe ... 448  
 Preset-Tabelle ... 418  
   Übernehmen von  
     Tastergebnissen ... 427  
 Programm  
   -Aufbau ... 85  
   editieren ... 91  
   gliedern ... 129  
   neues eröffnen ... 86  
 Programm-Aufruf  
   Beliebiges Programm als  
     Unterprogramm ... 229  
 Programmier-Grafik ... 209  
 Programmlauf  
   ausführen ... 469  
   fortsetzen nach  
     Unterbrechung ... 472  
   Sätze überspringen ... 478  
   Satzvorlauf ... 474  
   Übersicht ... 468  
   unterbrechen ... 470  
 Programm-Name:Siehe Datei-  
   Verwaltung, Datei-Name  
 Programmteile kopieren ... 94  
 Programmteil-Wiederholung ... 228  
 Programm-Test  
   ausführen ... 467  
   Geschwindigkeit einstellen ... 455  
   Übersicht ... 464  
 Programm-Verwaltung:Siehe Datei-  
   Verwaltung  
 Programmvorgaben ... 339  
 Puffer-Batterie wechseln ... 518

**Q**

Q-Paramete-Programmierung  
   Mathematische  
     Grundfunktionen ... 246  
   Programmierhinweise ... 296, 297,  
     299, 301, 302  
   Wenn/dann-Entscheidungen ... 251  
   Winkelfunktionen ... 248  
   Zusätzliche Funktionen ... 254  
 Q-Parameter  
   formatiert ausgeben ... 260  
   kontrollieren ... 253  
   lokale Parameter QL ... 242  
   remanente Parameter QR ... 242  
   vorbelegte ... 305  
   Werte an PLC übergeben ... 275,  
     276, 277  
 Q-Parameter-Programmierung ... 242,  
   293  
   Kreisberechnungen ... 250  
   Programmierhinweise ... 243, 295

**R**

Radiuskorrektur ... 170  
   Außenecken, Innenecken ... 172  
   Eingabe ... 171  
 Referenzpunkte überfahren ... 408  
 Remanente Q-Parameter  
   definieren ... 244  
 Rohteil definieren ... 86  
 Rückzug von der Kontur ... 333



## S

Satz  
     einfügen, ändern ... 92  
     löschen ... 92  
 Satzvorlauf ... 474  
     nach Stromausfall ... 474  
 Schlüssel-Zahlen ... 485  
 Schraubenlinie ... 203  
 Schwenkachsen ... 384  
 Schwenken der  
     Bearbeitungsebene ... 357, 441  
 Software-Nummer ... 484  
 Sonderfunktionen ... 338  
 SPEC FCT ... 338  
 Spindeldrehzahl ändern ... 415  
 Spindeldrehzahl eingeben ... 162  
 SQL-Anweisungen ... 278  
 Status-Anzeige ... 65  
     allgemeine ... 65  
     zusätzliche ... 67  
 Steckerbelegung  
     Datenschnittstellen ... 510  
 String-Parameter ... 293  
 Sturzfräsen in geschwenkter  
     Ebene ... 379  
 Suchfunktion ... 95

## T

Tabellenzugriffe ... 278  
 Taschenrechner ... 130  
 Tastsystem-Überwachung ... 334  
 TCPM ... 388  
     Rücksetzen ... 392  
 Teach In ... 90, 188  
 Technische Daten ... 512  
 Teilefamilien ... 245  
 Text-Datei  
     Lösch-Funktionen ... 351  
     öffnen und verlassen ... 350  
     Textteile finden ... 353  
 Text-Dateien öffnen ... 118  
 Text-Variablen ... 293  
 TNCguide ... 139  
 TNCremo ... 489  
 TNCremoNT ... 489  
 TRANS DATUM ... 348  
 Trigonometrie ... 248  
 T-Vektor ... 394  
 TXT-Datei öffnen ... 118

## U

Unterprogramm ... 227  
 USB-Geräte anschließen/  
     entfernen ... 123

## V

Verschachtelungen ... 231  
 Versionsnummern ... 485  
 Verzeichnis ... 100, 105  
     erstellen ... 105  
     kopieren ... 109  
     löschen ... 111  
 Vollkreis ... 192  
 Vorschub ... 414  
     ändern ... 415  
     bei Drehachsen, M116 ... 381  
     Eingabemöglichkeiten ... 89  
 Vorschub in Millimeter/Spindel-  
     Umdrehung M136 ... 329  
 Vorschubfaktor für  
     Eintauchbewegungen M103 ... 328

## W

Werkstücke vermessen ... 437  
 Werkstück-Positionen  
     absolute ... 83  
     inkrementale ... 83  
 Werkstück-Schiefelage kompensieren  
     durch Messung zweier Punkte einer  
     Geraden ... 432  
 Werkzeug-Bewegungen  
     programmieren ... 88  
 Werkzeug-Daten  
     aufrufen ... 162  
     Delta-Werte ... 151  
     in die Tabelle eingeben ... 152  
     indizieren ... 156  
     ins Programm eingeben ... 151  
 Werkzeug-Einsatz-Datei ... 167  
 Werkzeug-Einsatzprüfung ... 167  
 Werkzeug-Korrektur  
     dreidimensionale ... 393  
     Länge ... 169  
     Radius ... 170

## W

Werkzeug-Länge ... 150  
 Werkzeug-Name ... 150  
 Werkzeug-Nummer ... 150  
 Werkzeug-Radius ... 150  
 Werkzeug-Tabelle  
     editieren, verlassen ... 155  
     Editierfunktionen ... 156  
     Eingabemöglichkeiten ... 152  
 Werkzeug-Vermessung ... 154  
 Werkzeugwechsel ... 164  
 Wiederanfahren an die Kontur ... 476  
 Window-Manager ... 74  
 Winkelfunktionen ... 248

## Z

ZIP-Archive ... 117  
 Zubehör ... 76  
 Zusatzachsen ... 81  
 Zusatz-Funktionen  
     eingeben ... 320  
     für das Bahnverhalten ... 325  
     für Drehachsen ... 381  
     für Koordinatenangaben ... 322  
     für Programmablauf-Kontrolle ... 321  
     für Spindel und Kühlmittel ... 321  
 Zylinder ... 313

# HEIDENHAIN

---

## DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 5061

E-mail: [info@heidenhain.de](mailto:info@heidenhain.de)

---

**Technical support** FAX +49 8669 32-1000

**Measuring systems** ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: [service.ms-support@heidenhain.de](mailto:service.ms-support@heidenhain.de)

**TNC support** ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: [service.nc-support@heidenhain.de](mailto:service.nc-support@heidenhain.de)

**NC programming** ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: [service.nc-pgm@heidenhain.de](mailto:service.nc-pgm@heidenhain.de)

**PLC programming** ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: [service.plc@heidenhain.de](mailto:service.plc@heidenhain.de)

**Lathe controls** ☎ +49 8669 31-3105

E-mail: [service.lathe-support@heidenhain.de](mailto:service.lathe-support@heidenhain.de)

---

[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)

---

## Tastsysteme von HEIDENHAIN

helfen Ihnen, Nebenzeiten zu reduzieren und die Maßhaltigkeit der gefertigten Werkstücke zu verbessern.


### Werkstück-Tastsysteme

**TS 220** kabelgebundene Signalübertragung

**TS 440, TS 444** Infrarot-Übertragung

**TS 640, TS 740** Infrarot-Übertragung

- Werkstücke ausrichten
- Bezugspunkte setzen
- Werkstücke vermessen



### Werkzeug-Tastsysteme

**TT 140** kabelgebundene Signalübertragung

**TT 449** Infrarot-Übertragung

**TL** berührungslose Lasersysteme

- Werkzeuge vermessen
- Verschleiß überwachen
- Werkzeugbruch erfassen

