



HEIDENHAIN



TNC 620

Příručka pro uživatele
programování v DIN/ISO

NC-software
81760x-17

Česky (cs)
10/2022







Ovládací prvky řízení

Klávesy






Používáte-li TNC 620 s dotykovým ovládáním, tak můžete některá tlačítka nahradit gesty.

Další informace: "Použití dotykové obrazovky", Stránka 475



Ovládací prvky na obrazovce

| Klávesa | Funkce |
|---|--|
|  | Volba rozdělení obrazovky |
|  | Přepínání obrazovky mezi strojním provozním režimem, režimem programovacího pracoviště a třetím desktopem. |
|  | Softtlačítka: volba funkce na obrazovce |
|    | Přepínání lišt softtlačítek |

Strojní provozní režimy

| Klávesa | Funkce |
|---|-------------------------------|
|  | Ruční provoz |
|  | Elektronické ruční kolečko |
|  | Polohování s ručním zadáváním |
|  | Provádění programu po bloku |
|  | Provádění programu plynule |



Programovací provozní režimy

| Klávesa | Funkce |
|---|--------------------|
|  | Programování |
|  | Testování programu |



Zadávání souřadných os a čísel a editace

| Klávesa | Funkce |
|--|---|
|  ...  | Volba souřadných os nebo jejich zadání do NC-programu |
|  ...  | Číslice |
|   | Zaměnit desetinný oddělovací znak / znaménko |
|   | Zadání polárních souřadnic / Přírůstkové hodnoty |
|  | Programování Q-parametrů / Stav Q-parametrů |
|  | Převzít aktuální polohu |
|  | Přeskočení dialogových otázek a mazání slov |
|  | Ukončení zadání a pokračování v dialogu |
|  | Uzavření NC-bloku, ukončení zadávání |
|  | Zrušení zadání nebo smazání chybového hlášení |
|  | Zrušení dialogu, smazání části programu |











Údaje k nástrojům

| Klávesa | Funkce |
|---|---------------------------------------|
|  | Definování dat nástrojů v NC-programu |
|  | Vyvolání dat nástroje |

Správa NC-programů a souborů, Funkce řídicího systému










| Klávesa | Funkce |
|---|--|
|  | Volba a mazání NC-programů nebo souborů, externí přenos dat |
|  | Definice vyvolání programů, volba tabulek nulových bodů a bodů |
|  | Volba funkce MOD |
|  | Zobrazení nápovědy při chybových hlášeních NC, vyvolání TNCguide |
|  | Zobrazit všechna stávající chybová hlášení |
|  | Zobrazit kalkulátor |
|  | Zobrazení speciálních funkcí |
|  | Momentálně bez funkce |

Navigační klávesy

| Klávesa | Funkce |
|---|--|
|   | Polohování kurzoru |
|  | Přímá volba NC-bloků, cyklů a parametrických funkcí |
|  | Přejít na začátek programu nebo na začátek tabulky |
|  | Přejít na konec programu nebo na konec řádku tabulky |
|  | Listovat po stránkách směrem nahoru |
|  | Listovat po stránkách směrem dolů |
|  | Volba další karty ve formulářích |
|   | O dialogové políčko nebo tlačítko dále/zpět |

Cykly, podprogramy a opakování části programu

Programování dráhových pohybů

| Klávesa | Funkce |
|---|---|
|  | Najetí na obrys/opuštění obrysu |
|  | Volné programování obrysů FK |
|  | Přímka |
|  | Střed kružnice/pól pro polární souřadnice |
|  | Kruhová dráha kolem středu kružnice |
|  | Kruhová dráha s poloměrem |
|  | Kruhová dráha s tangenciálním napojením |
|   | Zkosení/ zaoblené rohy |

Potenciometr posuvu a otáček vřetena

Posuv



Otáčky vřetena



Obsah

| | | |
|-----------|--|------------|
| 1 | Základy..... | 29 |
| 2 | První kroky..... | 45 |
| 3 | Základy..... | 61 |
| 4 | Nástroje..... | 117 |
| 5 | Programování obrysů..... | 133 |
| 6 | Programovací pomůcky..... | 181 |
| 7 | Přídavné funkce..... | 215 |
| 8 | Podprogramy a opakování částí programu..... | 233 |
| 9 | Programování Q-parametrů..... | 255 |
| 10 | Speciální funkce..... | 329 |
| 11 | Víceosové obrábění..... | 379 |
| 12 | Převzít data z CAD-souboru..... | 433 |
| 13 | Palety..... | 457 |
| 14 | Použití dotykové obrazovky..... | 475 |
| 15 | Tabulky a přehledy..... | 487 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Základy..... | 29 |
| 1.1 | O této příručce..... | 30 |
| 1.2 | Typ řídicího systému, software a funkce..... | 32 |
| | Opční software..... | 34 |
| | Nové funkce 81760x-17..... | 38 |

| | |
|---|-----------|
| 2 První kroky..... | 45 |
| 2.1 Přehled..... | 46 |
| 2.2 Zapněte stroj..... | 47 |
| Potvrzení přerušení napájení..... | 47 |
| 2.3 Programování prvního dílce..... | 48 |
| Volba provozního režimu..... | 48 |
| Důležité ovládací prvky řízení..... | 48 |
| Otevření nového NC-programu/Správy souborů..... | 49 |
| Definování neobrobeného polotovaru..... | 50 |
| Struktura programu..... | 51 |
| Programování jednoduchého obrysu..... | 52 |
| Vytvoření programu cyklů..... | 58 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 3 | Základy..... | 61 |
| 3.1 | TNC 620..... | 62 |
| | Popisný dialog HEIDENHAIN a DIN/ISO..... | 62 |
| | Kompatibilita..... | 62 |
| 3.2 | Obrazovka a ovládací pult..... | 63 |
| | Obrazovka..... | 63 |
| | Definice rozložení obrazovky..... | 64 |
| | Ovládací panel..... | 64 |
| | Klávesnice na obrazovce..... | 66 |
| 3.3 | Provozní režimy..... | 68 |
| | Ruční provoz a Ruční kolečko..... | 68 |
| | Polohování s ručním zadáváním..... | 68 |
| | Programování..... | 69 |
| | Test programu..... | 69 |
| | Provádění programu plynule a provádění programu po bloku..... | 70 |
| 3.4 | NC-základy..... | 71 |
| | Odměrovací zařízení a referenční značky..... | 71 |
| | Programovatelné osy..... | 71 |
| | Vztažné soustavy..... | 72 |
| | Označení os u frézek..... | 83 |
| | Polární souřadnice..... | 83 |
| | Absolutní a inkrementální polohy obrobku..... | 84 |
| | Volba vztažného bodu..... | 85 |
| 3.5 | Otevírání a zadávání NC-programů..... | 86 |
| | Struktura NC-programu ve formátu DIN/ISO..... | 86 |
| | Definice polotovaru: G30/G31..... | 87 |
| | Otevřít nový NC-program..... | 91 |
| | Programování pohybů nástroje v DIN/ISO..... | 92 |
| | Převzetí aktuální pozice..... | 94 |
| | Editace NC-programu..... | 95 |
| | Funkce hledání řídicího systému..... | 99 |
| 3.6 | Správa souborů..... | 101 |
| | Soubory..... | 101 |
| | Zobrazit externě vytvořené soubory v řízení..... | 103 |
| | Adresáře..... | 103 |
| | Cesty..... | 103 |
| | Přehled: Funkce správy souborů..... | 104 |
| | Vyvolání správy souborů..... | 105 |
| | Zvolte jednotky, adresáře a soubory..... | 106 |
| | Založení nového adresáře..... | 108 |
| | Vytvořit nový soubor..... | 108 |

| | |
|---|-----|
| Kopírování jednotlivých souborů..... | 108 |
| Kopírování souborů do jiného adresáře..... | 109 |
| Kopírování tabulek..... | 110 |
| Kopírování adresářů..... | 111 |
| Volba jednoho z posledních zvolených souborů..... | 111 |
| Smazání souboru..... | 112 |
| Smazat adresář..... | 112 |
| Označení souborů..... | 113 |
| Přejmenování souboru..... | 114 |
| Třídění souborů..... | 114 |
| Přídavné funkce..... | 115 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 4 | Nástroje..... | 117 |
| 4.1 | Zadání vztahující se k nástroji..... | 118 |
| | Posuv F..... | 118 |
| | Otáčky vřetena S..... | 119 |
| 4.2 | Nástrojová data..... | 120 |
| | Předpoklady pro korekci nástroje..... | 120 |
| | Číslo nástroje, název nástroje..... | 120 |
| | Délka nástroje L..... | 121 |
| | Rádus nástroje R..... | 122 |
| | Delta-hodnoty pro délky a rádiusy..... | 122 |
| | Zadání dat nástroje do NC-programu..... | 123 |
| | Vyvolání nástrojových dat..... | 124 |
| | Výměna nástroje..... | 126 |
| 4.3 | Korekce nástroje..... | 129 |
| | Úvod..... | 129 |
| | Korekce délky nástroje..... | 129 |
| | Korekce rádiusu nástroje..... | 130 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 5 | Programování obrysů..... | 133 |
| 5.1 | Pohyby nástrojů..... | 134 |
| | Dráhové funkce..... | 134 |
| | Volné programování obrysu FK (opce #19)..... | 134 |
| | Přídavné funkce M..... | 134 |
| | Podprogramy a opakování částí programu..... | 135 |
| | Programování s Q-parametry..... | 135 |
| 5.2 | Základy k dráhovým funkcím..... | 136 |
| | Programování pohybu nástroje pro obrábění..... | 136 |
| 5.3 | Najetí a opuštění obrysu..... | 138 |
| | Výchozí a koncový bod..... | 138 |
| | Tangenciální najíždění a odjíždění..... | 140 |
| | Přehled: Tvary dráhy k najetí a opuštění obrysu..... | 141 |
| | Důležité polohy při najetí a odjetí..... | 142 |
| | Najetí po přímce s tangenciálním napojením: APPR LT..... | 144 |
| | Najetí po přímce kolmo k prvnímu bodu obrysu: APPR LN..... | 144 |
| | Najetí po kruhové dráze s tangenciálním napojením: APPR CT..... | 145 |
| | Najetí po kruhové dráze s tangenciálním napojením na obrys a přímkový úsek: APPR LCT..... | 146 |
| | Odjetí po přímce s tangenciálním napojením: DEP LT..... | 147 |
| | Odjetí po přímce kolmo od posledního bodu obrysu: DEP LN..... | 147 |
| | Odjetí po kruhové dráze s tangenciálním napojením: DEP CT..... | 148 |
| | Odjetí po kruhové dráze s tangenciálním napojením na obrys a přímý úsek: DEP LCT..... | 148 |
| 5.4 | Dráhové pohyby - pravouhlé souřadnice..... | 149 |
| | Přehled dráhových funkcí..... | 149 |
| | Programování dráhových funkcí..... | 149 |
| | Přímka rychloposuvem G00 nebo přímka s posuvem F G01..... | 150 |
| | Vložení zkosení mezi dvě přímky..... | 151 |
| | Zaoblení rohů G25..... | 152 |
| | Střed kruhu I, J..... | 153 |
| | Kruhová dráha kolem středu..... | 154 |
| | Kruhová dráha G02/G03/G05 s definovaným rádiusem..... | 156 |
| | Kruhová dráha G06 s tangenciálním napojením..... | 158 |
| | Lineární superpozice kruhové dráhy..... | 159 |
| | Příklad: Přímková dráha a zkosení kartézsky..... | 160 |
| | Příklad: Kruhový pohyb kartézsky..... | 161 |
| | Příklad: Úplný kruh kartézsky..... | 162 |
| 5.5 | Dráhové pohyby – polární souřadnice..... | 163 |
| | Přehled..... | 163 |
| | Počátek polárních souřadnic: Pól..... | 164 |
| | Přímka rychloposuvem G10 nebo přímka s posuvem F G11..... | 164 |
| | Kruhová dráha G12/G13/G15 kolem pólu I, J..... | 165 |
| | Kruhová dráha G16 s tangenciálním napojením..... | 165 |

| | |
|--|------------|
| Šroubovice (Helix)..... | 166 |
| Příklad: Přímkový pohyb polárně..... | 168 |
| Příklad: Helix..... | 169 |
| 5.6 Dráhové pohyby – volné programování obrysů FK (opce #19)..... | 170 |
| Základy..... | 170 |
| Definování obráběcí roviny..... | 171 |
| Grafika FK-programování..... | 172 |
| Otevření FK-dialogu..... | 173 |
| Pól pro FK-programování..... | 173 |
| Volné programování přímk..... | 174 |
| Volné programování kruhových drah..... | 174 |
| Možnosti zadávání..... | 175 |
| Pomocné body..... | 177 |
| Relativní vztahy..... | 178 |
| Příklad: FK-programování 1..... | 180 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 6 | Programovací pomůcky | 181 |
| 6.1 | Funkce GOTO | 182 |
| | Použijte tlačítko GOTO | 182 |
| 6.2 | Klávesnice na obrazovce | 183 |
| | Zadávání textu klávesnicí na obrazovce | 183 |
| 6.3 | Znázornění NC-programů | 184 |
| | Zvýraznění syntaxe | 184 |
| | Posuvník | 184 |
| 6.4 | Vložení komentářů | 185 |
| | Použití | 185 |
| | Komentář během zadávání programu | 185 |
| | Dodatečné vložení komentáře | 185 |
| | Komentáře v samostatném NC-bloku | 185 |
| | Dodatečný komentář k NC-bloku | 185 |
| | Funkce při editaci komentářů | 186 |
| 6.5 | Editace NC-programu | 187 |
| 6.6 | Přeskočení NC-bloků | 188 |
| | Vložte znak / | 188 |
| | Vymazat znak / | 188 |
| 6.7 | Členění NC-programů | 189 |
| | Definice, možnosti používání | 189 |
| | Zobrazení členicího okna / změna aktivního okna | 189 |
| | Vložení členicího bloku v okně programu | 189 |
| | Zvolte bloky v okně členění | 190 |
| 6.8 | Kalkulátor | 191 |
| | Ovládání | 191 |
| 6.9 | Kalkulačka řezných dat | 194 |
| | Použití | 194 |
| | Práce s tabulkami řezných podmínek | 195 |
| 6.10 | Programovací grafika | 198 |
| | Souběžné provádění / neprovádění programovací grafiky | 198 |
| | Vytvoření programovací grafiky pro existující NC-program | 199 |
| | Zobrazení / skrytí čísel bloků | 199 |
| | Vymazat grafiku | 199 |
| | Zobrazit mřížkování | 200 |
| | Zmenšení nebo zvětšení výřezu | 200 |

| | |
|---|------------|
| 6.11 Chybová hlášení..... | 201 |
| Zobrazování chyb..... | 201 |
| Otevřete okno chyb..... | 201 |
| Podrobná chybová hlášení..... | 202 |
| Softtlačítko INTERNÍ INFO..... | 202 |
| Softtlačítko SESKUPOVANI..... | 203 |
| Softtlačítko AKTIVUJTE UKLADANI..... | 203 |
| Smazání chyby..... | 204 |
| Chybový protokol..... | 205 |
| Protokol tlačítek..... | 206 |
| Text upozornění..... | 207 |
| Uložení servisních souborů..... | 207 |
| Zavření okna chyb..... | 207 |
| 6.12 Kontextová nápověda TNCguide..... | 208 |
| Použití..... | 208 |
| Práce s TNCguide..... | 209 |
| Stáhnout aktuální soubory nápovědy..... | 212 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 7 | Přídavné funkce..... | 215 |
| 7.1 | Zadejte přídavné funkce M a STOP..... | 216 |
| | Základy..... | 216 |
| 7.2 | Přídavné funkce pro kontrolu chodu programu, vřeten a chladicí kapalinu..... | 217 |
| | Přehled..... | 217 |
| 7.3 | Přídavné funkce pro zadání souřadnic..... | 218 |
| | Programování souřadnic vztažených ke stroji: M91/M92..... | 218 |
| | Najetí do poloh v nenaklopeném, zadávaném, souřadném systému při naklopené rovině obrábění: M130..... | 220 |
| 7.4 | Přídavné funkce pro dráhové chování..... | 221 |
| | Obrábění malých obrysových stupňů: M97..... | 221 |
| | Úplné obrobení otevřených rohů obrysu: M98..... | 222 |
| | Koeficient posuvu pro zanořovací pohyby: M103..... | 223 |
| | Posuv v milimetrech/otáčku vřeten: M136..... | 224 |
| | Rychlost posuvu u kruhových oblouků: M109/M110/M111..... | 225 |
| | Předběžný výpočet obrysu s korigovaným rádiusem (LOOK AHEAD): M120 (opce #21)..... | 226 |
| | Překrývání polohováním s ručním kolečkem během chodu programu: M118 (opce #21)..... | 228 |
| | Odjetí od obrysu ve směru osy nástroje: M140..... | 229 |
| | Potlačení monitorování dotykové sondy: M141..... | 230 |
| | Smazání základního natočení: M143..... | 230 |
| | Automaticky zdvihnout nástroj z obrysu při NC-stop: M148..... | 231 |
| | Zaoblení rohů: M197..... | 232 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 8 | Podprogramy a opakování částí programu..... | 233 |
| 8.1 | Označování podprogramů a částí programu..... | 234 |
| | Návěští (Label)..... | 234 |
| 8.2 | Podprogramy..... | 235 |
| | Funkční princip..... | 235 |
| | Připomínky pro programování..... | 235 |
| | Programování podprogramu..... | 236 |
| | Vyvolání podprogramu..... | 236 |
| 8.3 | Opakování částí programu..... | 237 |
| | Návěští G98..... | 237 |
| | Funkční princip..... | 237 |
| | Připomínky pro programování..... | 237 |
| | Programování opakování částí programu..... | 237 |
| | Vyvolání opakování části programu..... | 237 |
| 8.4 | Vyvolání externího NC-programu..... | 238 |
| | Přehled softtlačítek..... | 238 |
| | Funkční princip..... | 239 |
| | Připomínky pro programování..... | 239 |
| | Vyvolání externího NC-programu..... | 241 |
| 8.5 | Tabulky bodů..... | 243 |
| | Vytvoření tabulky bodů..... | 243 |
| | Potlačení jednotlivých bodů pro obrábění..... | 244 |
| | Zvolení tabulky bodů v NC-programu..... | 244 |
| | Používání tabulek bodů..... | 245 |
| | Definice..... | 245 |
| 8.6 | Vnořování..... | 246 |
| | Druhy vnořování..... | 246 |
| | Hloubka vnoření..... | 246 |
| | Podprogram v podprogramu..... | 247 |
| | Opakování částí programu..... | 248 |
| | Opakování podprogramu..... | 249 |
| 8.7 | Příklady programů..... | 250 |
| | Příklad: Frézování obrysu v několika přísuvech..... | 250 |
| | Příklad: Skupiny děr..... | 251 |
| | Příklad: Skupina děr několika nástroji..... | 252 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 9 | Programování Q-parametrů..... | 255 |
| 9.1 | Princip a přehled funkcí..... | 256 |
| | Typy Q-parametrů..... | 257 |
| | Pokyny pro programování..... | 259 |
| | Vyvolání funkcí Q-parametrů..... | 260 |
| 9.2 | Skupiny součástí – Q-parametry místo číselných hodnot..... | 261 |
| | Použití..... | 261 |
| 9.3 | Popis obrysů pomocí matematických funkcí..... | 262 |
| | Použití..... | 262 |
| | Přehled..... | 263 |
| | Programování základních aritmetických operací..... | 264 |
| 9.4 | Úhlové funkce..... | 266 |
| | Definice..... | 266 |
| | Programování úhlových funkcí..... | 266 |
| 9.5 | Výpočet kružnice..... | 268 |
| | Použití..... | 268 |
| 9.6 | Rozhodování když/pak s Q-parametry..... | 269 |
| | Použití..... | 269 |
| | Podmínky skoku..... | 269 |
| | Programování rozhodnutí Když/pak..... | 271 |
| 9.7 | Přímé zadání vzorce..... | 272 |
| | Zadání vzorce..... | 272 |
| | Výpočetní pravidla..... | 272 |
| | Přehled..... | 273 |
| | Příklad: Funkce úhlu..... | 275 |
| 9.8 | Kontrola a změna Q-parametrů..... | 276 |
| | Postup..... | 276 |
| 9.9 | Přídavné funkce..... | 278 |
| | Přehled..... | 278 |
| | D14 – Vydání chybových hlášení..... | 279 |
| | D16 – Formátovaný výpis textů a hodnot Q-parametrů..... | 286 |
| | D18 – čtení systémových dat..... | 295 |
| | D19 – Předání hodnot do PLC..... | 296 |
| | D20 – Synchronizování NC a PLC..... | 297 |
| | D29 – Předání hodnot do PLC..... | 298 |
| | D37 – EXPORT..... | 298 |
| | D38 – Odeslat informace z NC-programu..... | 299 |

| | |
|--|------------|
| 9.10 Řetězcový parametr..... | 301 |
| Funkce pro zpracování řetězců..... | 301 |
| Přiřazení parametru s textovým řetězcem..... | 302 |
| Řetězení parametrů s textem..... | 303 |
| Převod číselné hodnoty do řetězcového parametru..... | 304 |
| Kopírovat část řetězcového parametru..... | 305 |
| Čist systémová data..... | 306 |
| Převod řetězcového parametru na číselnou hodnotu..... | 307 |
| Prověření řetězcového parametru..... | 308 |
| Zjištění délky řetězcového parametru..... | 309 |
| Porovnání abecedního pořadí dvou alfanumerických posloupností znaků..... | 310 |
| Čtení strojních parametrů..... | 311 |
| 9.11 Předobsazené Q-parametry..... | 313 |
| Hodnoty z PLC Q100 až Q107..... | 313 |
| Aktivní rádius nástroje Q108..... | 313 |
| Osa nástroje Q109..... | 314 |
| Stav vřetena Q110..... | 314 |
| Přívod chladicí kapaliny Q111..... | 314 |
| Koeficient překrytí Q112..... | 314 |
| Měrová jednotka v NC-programu Q113..... | 315 |
| Délka nástroje: Q114..... | 315 |
| Výsledek měření programovatelných cyklů dotykové sondy Q115 až Q119..... | 315 |
| Q-parametry Q115 a Q116 při automatickém měření nástroje..... | 316 |
| Vypočítané souřadnice rotačních os Q120 až Q122..... | 316 |
| Výsledky měření z cyklů dotykové sondy..... | 317 |
| 9.12 Příklady programů..... | 321 |
| Příklad: Zaokrouhlení hodnoty..... | 321 |
| Příklad: Elipsa..... | 322 |
| Příklad: Vydutý (konkávní) válec s Kulový nástroj | 324 |
| Příklad: Vypouklá (konvexní) koule stopkovou frézou..... | 326 |

| | |
|--|------------|
| 10 Speciální funkce..... | 329 |
| 10.1 Přehled speciálních funkcí..... | 330 |
| Hlavní nabídka Speciálních funkcí SPEC FCT..... | 330 |
| Nabídka Programových předvoleb..... | 331 |
| Nabídka funkcí pro obrábění obrysu a bodů..... | 331 |
| Definování menu různých funkcí DIN/ISO-funcí..... | 332 |
| 10.2 Function Mode..... | 333 |
| Programování Function Mode (Funkčního režimu)..... | 333 |
| Funkce Mode Set (Nastavit režim)..... | 333 |
| 10.3 Obrábění s polární kinematikou..... | 334 |
| Přehled..... | 334 |
| Aktivovat FUNKCTION POLARKIN..... | 335 |
| Deaktivovat FUNCTION POLARKIN..... | 338 |
| Příklad: SL-cykly v polární kinematice..... | 339 |
| 10.4 Definování funkcí DIN/ISO..... | 340 |
| Přehled..... | 340 |
| 10.5 Ovlivnění vztažných bodů..... | 341 |
| Aktivace vztažného bodu..... | 341 |
| Kopírovat vztažný bod..... | 342 |
| Korigovat vztažný bod..... | 343 |
| 10.6 Tabulka nulových bodů..... | 344 |
| Aplikace..... | 344 |
| Popis funkce..... | 344 |
| Vytvoření tabulky nulových bodů..... | 345 |
| Otevření a editace tabulky nulových bodů..... | 345 |
| Aktivovat tabulku nulových bodů v NC-programu..... | 347 |
| Ruční aktivace tabulky nulových bodů..... | 347 |
| 10.7 Tabulka korekcí..... | 348 |
| Použití..... | 348 |
| Typy tabulek korekcí..... | 348 |
| Vytvoření korekční tabulky..... | 349 |
| Aktivování tabulky korekcí..... | 349 |
| Editování tabulky korekcí za chodu programu..... | 350 |
| 10.8 Přístup k hodnotám v tabulce..... | 351 |
| Aplikace..... | 351 |
| Čtení hodnoty z tabulek..... | 351 |
| Zapsat hodnotu z tabulky..... | 352 |
| Přidat hodnotu z tabulky..... | 353 |

| | |
|--|------------|
| 10.9 Monitorování konfigurovaných komponent stroje (opce #155)..... | 355 |
| Aplikace..... | 355 |
| Spustit monitorování..... | 355 |
| 10.10 Definování čítače..... | 356 |
| Použití..... | 356 |
| Definování FUNCTION COUNT..... | 357 |
| 10.11 Vytvoření textových souborů..... | 358 |
| Použití..... | 358 |
| Otevření a opuštění textového souboru..... | 358 |
| Editace textů..... | 359 |
| Mazání a opětné vkládání znaků, slov a řádků..... | 359 |
| Zpracování textových bloků..... | 360 |
| Nalezení částí textu..... | 361 |
| 10.12 Volně definovatelné tabulky..... | 362 |
| Základy..... | 362 |
| Založení volně definovatelné tabulky..... | 362 |
| Změna formátu tabulky..... | 363 |
| Přepínání mezi tabulkovým a formulářovým náhledem..... | 365 |
| D26 – Otevřít volně definovatelnou tabulku..... | 365 |
| D27 – Zapsat do volně definovatelné tabulky..... | 366 |
| D28 – Čtení volně definovatelné tabulky..... | 368 |
| Přizpůsobení formátu tabulek..... | 369 |
| 10.13 Pulzující otáčky FUNCTION S-PULSE..... | 370 |
| Programování pulzujících otáček..... | 370 |
| Zrušení pulzujících otáček..... | 372 |
| 10.14 Doba prodlevy FUNCTION FEED DWELL..... | 373 |
| Programování doby prodlevy..... | 373 |
| Resetovat dobu prodlevy..... | 374 |
| 10.15 Doba prodlevy FUNCTION DWELL..... | 375 |
| Programování doby setrvání..... | 375 |
| 10.16 Odjet nástrojem při NC-stop: FUNCTION LIFTOFF..... | 376 |
| Programování odjezdu pomocí FUNCTION LIFTOFF..... | 376 |
| Reset funkce Liftoff..... | 378 |

| | |
|---|------------|
| 11 Víceosové obrábění..... | 379 |
| 11.1 Funkce pro víceosové obrábění..... | 380 |
| 11.2 Funkce PLANE: Naklonění roviny obrábění (opce #8)..... | 381 |
| Úvod..... | 381 |
| Přehled..... | 383 |
| Definování funkce PLANE..... | 384 |
| Indikace polohy..... | 384 |
| Vynulovat funkci PLANE..... | 385 |
| Definování roviny obrábění pomocí prostorového úhlu: PLANE SPATIAL..... | 386 |
| Definování roviny obrábění pomocí průmětového úhlu: PLANE PROJECTED..... | 389 |
| Definování roviny obrábění pomocí Eulerova úhlu: PLANE EULER..... | 390 |
| Definování obráběcí roviny pomocí dvou vektorů: PLANE VECTOR..... | 392 |
| Definování roviny obrábění pomocí tří bodů: PLANE POINTS..... | 394 |
| Definování roviny obrábění jediným inkrementálním prostorovým úhlem: PLANE RELATIV..... | 396 |
| Rovina obrábění pomocí osového úhlu: PLANE AXIAL..... | 397 |
| Definování postupu při polohování funkcí PLANE..... | 399 |
| Automatické naklonění MOVE/TURN/STAY..... | 400 |
| Výběr možností naklonění SYM (SEQ) +/-..... | 403 |
| Výběr způsobu transformace..... | 406 |
| Naklonění roviny obrábění bez rotačních os..... | 408 |
| 11.3 Obrábění s nakloněnými souřadnicemi (opce #9)..... | 409 |
| Funkce..... | 409 |
| Obrábění s nakloněnými souřadnicemi pomocí inkrementálního pojezdu rotační osy..... | 409 |
| 11.4 Přídavné funkce pro rotační osy..... | 410 |
| Posuv v mm/min u rotačních os A, B, C: M116 (opce #8)..... | 410 |
| Dráhově optimalizované poježdění rotačními osami: M126..... | 411 |
| Redukování indikace rotační osy na hodnoty pod 360°: M94..... | 412 |
| Zachování polohy hrotu nástroje při polohování os natočení (TCPM): M128 (opce #9)..... | 413 |
| Výběr os natočení: M138..... | 416 |
| Ohled na kinematiku stroje v polohách AKTUÁLNÍ/ŽÁDANÁ na konci bloku: M144 (opce #9)..... | 417 |
| 11.5 Kompenzace postavení nástroje s FUNCTION TCPM (opce #9)..... | 418 |
| Funkce..... | 418 |
| Definice FUNKCE TCPM..... | 419 |
| Působení programovaného posuvu..... | 420 |
| Interpretace programovaných souřadnic rotačních os..... | 421 |
| Interpolace orientace mezi startovní a koncovou polohou..... | 422 |
| Výběr vztažného bodu nástroje a středu otáčení..... | 423 |
| Limit posuvu hlavní osy..... | 424 |
| Reset FUNCTION TCPM..... | 424 |

| | |
|---|------------|
| 11.6 Peripheral Milling (Obvodové frézování): 3D-korekce rádiusu s M128 a korekcí rádiusu (G41/G42)..... | 425 |
| Použití..... | 425 |
| Interpretace programované dráhy..... | 426 |
| 11.7 Zpracování CAM-programů..... | 427 |
| Od 3D-modelu k NC-programu..... | 427 |
| Při konfiguraci postprocesoru dbejte..... | 428 |
| Při CAM programování respektujte..... | 430 |
| Možnosti zásahu u řízení..... | 432 |
| Vedení pohybu ADP..... | 432 |

| | |
|--|------------|
| 12 Převzít data z CAD-souboru..... | 433 |
| 12.1 Rozdělení obrazovky a CAD-Viewer..... | 434 |
| Základy CAD-Viewer..... | 434 |
| 12.2 CAD Import (opce #42)..... | 435 |
| Aplikace..... | 435 |
| Práce s CAD-Viewer..... | 436 |
| Otevřít soubor CAD..... | 436 |
| Základní nastavení..... | 437 |
| Nastavení vrstev..... | 439 |
| Nastavit vztažný bod..... | 440 |
| Nastavit nulový bod..... | 443 |
| Volba a uložení obrysu..... | 447 |
| Volba a uložení pozice obrábění..... | 451 |
| 12.3 Generování STL-souborů s 3D síť (opce #152)..... | 454 |
| Polohování 3D-modelu pro obrábění zadní strany..... | 456 |

| | |
|---|------------|
| 13 Palety | 457 |
| 13.1 Správa palet | 458 |
| Použití..... | 458 |
| Volba tabulky palet..... | 461 |
| Vložit nebo odstranit sloupce..... | 461 |
| Základy obrábění orientovaného na nástroj..... | 462 |
| 13.2 Batch Process Manager (opce #154) | 464 |
| Aplikace..... | 464 |
| Základy..... | 464 |
| Otevřít Batch Process Manager..... | 467 |
| Vytvoření seznamu prací..... | 471 |
| Změna seznamu prací..... | 472 |

| | |
|---|------------|
| 14 Použití dotykové obrazovky..... | 475 |
| 14.1 Obrazovka a ovládání..... | 476 |
| Touchscreen..... | 476 |
| Ovládací panel..... | 478 |
| 14.2 Gesta..... | 479 |
| Přehled možných gest..... | 479 |
| Pohyb v tabulkách a NC-programech..... | 480 |
| Ovládání simulace..... | 481 |
| Ovládání CAD-Viewer (Prohlížeče)..... | 482 |

| | |
|---|------------|
| 15 Tabulky a přehledy..... | 487 |
| 15.1 Systémová data..... | 488 |
| Seznam D18-funkcí..... | 488 |
| Porovnání: D18-funkce..... | 522 |
| 15.2 Přehledové tabulky..... | 526 |
| Pomocné funkce..... | 526 |
| Uživatelské funkce..... | 528 |
| 15.3 Přehled funkcí DIN/ISO TNC 620..... | 531 |

1

Základy

1.1 O této příručce

Bezpečnostní pokyny

Dbejte na všechny bezpečnostní pokyny v této dokumentaci a v dokumentaci výrobce vašeho stroje!

Bezpečnostní pokyny varují před nebezpečím při zacházení s programem a přístrojem a dávají pokyny jak se jim vyhnout. Jsou klasifikovány podle závažnosti nebezpečí a dělí se do následujících skupin:

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí označuje rizika pro osoby. Pokud nebudete postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **jistě k úmrtí nebo těžké újmě na zdraví**.

VAROVÁNÍ

Varování signalizuje ohrožení osob. Pokud nebudete postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **pravděpodobně k úmrtí nebo těžké újmě na zdraví**.

POZOR

Upozornění signalizuje ohrožení osob. Pokud nebudete postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **pravděpodobně k lehké újmě na zdraví**.

UPOZORNĚNÍ

Poznámka signalizuje ohrožení předmětů nebo dat. Pokud nebudete postupovat podle pokynů pro zamezení nebezpečí, potom povede nebezpečí **pravděpodobně k věcným škodám**.

Pořadí informací v bezpečnostních pokynech

Všechny bezpečnostní pokyny obsahují následující čtyři části:

- Signální slovo ukazující vážnost rizika
- Druh a zdroj nebezpečí
- Důsledky v případě nerespektování nebezpečí, např. „Při následném obrábění je riziko kolize“
- Únik - opatření k odvrácení nebezpečí

Informační pokyny

Dbejte na dodržování informačních pokynů v tomto návodu k zajištění bezchybného a efektivního používání softwaru.

V tomto návodu najdete následující informační pokyny:



Symbol Informace představuje **Tip**.

Tip uvádí důležité dodatečné či doplňující informace.



Tento symbol vás vyzve k dodržování bezpečnostních pokynů od výrobce vašeho stroje. Tento symbol upozorňuje také na specifické funkce daného stroje. Možná rizika pro obsluhu a stroj jsou popsána v návodu k obsluze stroje.



Symbol knihy představuje **Odkaz**.

Odkaz vede na externí dokumentaci, např. dokumentaci výrobce vašeho stroje nebo třetí strany.

Přejete si změnu nebo jste zjistili chybu?

Neustále se snažíme o zlepšování naší dokumentace pro Vás. Pomozte nám přitom a sdělte nám prosím vaše návrhy na změny na tuto e-mailovou adresu:

tnc-userdoc@heidenhain.de.

1.2 Typ řídicího systému, software a funkce

Tato příručka popisuje programovací funkce, které jsou k dispozici v řídicích systémech od následujících čísel verzí NC-software.



Od verze NC-software 16 společnost HEIDENHAIN zjednodušila schéma verzí:

- Časové období zveřejnění určuje Číslo verze.
- Všechny typy řídicích systémů, vydané ve stejném období, mají stejná čísla verzí.
- Číslo verze programovacích pracovišť odpovídá číslu verze NC-software.

| Typ řídicího systému | Verze NC-software |
|---------------------------------|-------------------|
| TNC 620 | 817600-17 |
| TNC 620 E | 817601-17 |
| TNC 620 Programovací pracoviště | 817605-17 |

Písmeno E značí exportní verzi řízení. V exportní verzi není k dispozici následující volitelný software nebo je omezen:

- Advanced Function Set 2 (Sada 2 rozšířených funkcí – opce #9) je omezená na 4osovou interpolaci

Výrobce stroje přizpůsobuje využitelný rozsah výkonů řídicího systému danému stroji pomocí strojních parametrů. Proto jsou v této příručce popsány i funkce, které nemusí být v každém řídicím systému k dispozici.

Funkce řídicího systému, které nejsou k dispozici u všech strojů, jsou například:

- Proměňování nástrojů sondou TT

Spojte se s výrobcem stroje, abyste se dozvěděli skutečný rozsah funkcí vašeho stroje.

Mnozí výrobci strojů i firma HEIDENHAIN nabízejí programovací kurzy pro řídicí systémy HEIDENHAIN. Účast na takovýchto kurzech se doporučuje proto, abyste se rychle seznámili s řídicími funkcemi.



Uživatelská příručka programování obráběcích cyklů:

Všechny funkce obráběcích cyklů jsou popsány v uživatelské příručce **Programování obráběcích cyklů**. Potřebujete-li tuto příručku, obraťte se na fu HEIDENHAIN. ID: 1303427-xx



Uživatelská příručka programování měřicích cyklů pro obrobek a nástroj:

Všechny funkce cyklů dotykových sond jsou popsány v Příručce pro uživatele **Programování měřicích cyklů pro obrobek a nástroj**. Potřebujete-li tuto příručku, obraťte se na fu HEIDENHAIN. ID: 1303431-xx

**Uživatelská příručka seřizování, testování a zpracování NC-programů:**

Veškerý obsah o seřizování stroje a o testování a zpracování vašich NC-programů je popsán v uživatelské příručce **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**.
Potřebujete-li tuto příručku, obraťte se na fu HEIDENHAIN.
ID: 1263172-xx

Opční software

TNC 620 obsahuje různé opční programy, které mohou být samostatně aktivovány výrobcem vašeho stroje. Opce obsahují vždy dále uvedené funkce:

Additional Axis (Přídavná osa)(opce #0 a opce #1)

Přídavná osa Přídavné regulační obvody 1 a 2

Advanced Function Set 1 (Sada 1 rozšířených funkcí – opce #8)

Sada 1 rozšířených funkcí

Obrábění na otočném stole:

- Obrysy na rozvinutém plášti válce
- Posuv v mm/min

Přepočít souřadnic:
Naklopení roviny obrábění

Interpolace:
Kruhová ve 3 osách při naklopené rovině obrábění

Advanced Function Set 2 (Sada 2 rozšířených funkcí – opce #9)

Sada 2 rozšířených funkcí

Podléhá schválení pro export

3D-obrábění:

- 3D-korekce nástroje pomocí vektoru normály plochy
- Změna naklopení hlavy pomocí elektronického ručního kolečka během chodu programu;
poloha hrotu nástroje zůstává nezměněna (TCPM = **T**ool **C**enter **P**oint **M**anagement – Správa středu nástroje)
- Udržování kolmé polohy nástroje k obrysu
- Korekce poloměru nástroje kolmo ke směru nástroje
- Ruční pojiždění v aktivním systému nástrojové osy

Interpolace:
Přímková ve > 4 osách (pro export nutné povolení)

Funkce dotykové sondy (Touch probe functions) (opce #17)

Funkce dotykové sondy

Cykly dotykových sond:

- Kompenzace šikmé polohy nástroje v automatickém režimu
- Nastavení vztažného bodu v režimu **Ruční provoz**
- Nastavení vztažného bodu v automatickém režimu
- Automatické proměření obrobků
- Automatické měření nástrojů

HEIDENHAIN DNC (opce #18)

Komunikace s externími počítačovými aplikacemi přes komponenty COM

Advanced Programming Features (Pokročilé programovací funkce – opce #19)

Rozšířené programovací funkce

Volné programování obrysů FK:
Programování v popisném dialogu HEIDENHAIN s grafickou podporou pro obrobky nekótované podle NC-standardu

Advanced Programming Features (Pokročilé programovací funkce – opce #19)

Obráběcí cykly:

- Hluboké vrtání, vystružování, vyvrtávání, zahlubování, centrování
- Frézování vnitřních a vnějších závitů
- Frézování obdélníkových a kruhových kapes a čepů
- Řádkové obrábění na rovných a šikmých plochách
- Frézování přímých a kruhových drážek
- Bodový rastr na kruhu a na přímce
- Úsek obrysu, obrysová kapsa, trochoidální obrysová drážka
- Rytí
- Cykly výrobce lze integrovat (speciální cykly vytvořené výrobcem stroje)

Advanced Graphic Features (Rozšířené grafické funkce – opce #20)

Rozšířené grafické funkce**Testovací a obráběcí grafika:**

- Pohled shora (půdorys)
- Zobrazení ve 3 rovinách
- 3D-zobrazení

Advanced Function Set 3 (Sada 3 rozšířených funkcí opce #21)

Sada 3 rozšířených funkcí**Korekce nástroje:**

M120: Výpočet obrysu s korekcí rádiusu až o 99 NC-bloků dopředu (LOOK AHEAD)

3D-obrábění:

M118: Proložení polohování s ručním kolečkem během provádění programu

CAD Import (opce #42)

CAD Import

- Podporuje DXF, STEP a IGES
- Převzetí obrysů a bodových rastrů
- Pohodlná definice vztažného bodu
- Grafická volba úseků obrysu z programů s popisným dialogem

KinematicsOpt (opce #48)

Optimalizace kinematiky stroje

- Zálohovat/obnovit aktivní kinematiku
- Zkontrolovat aktivní kinematiku
- Optimalizovat aktivní kinematiku

OPC UA NC Server 1 až 6 (opce #56 až #61)

Standardizované rozhraní

OPC UA NC Server poskytuje standardizované rozhraní (**OPC UA**) pro externí přístup k datům a funkcím řídicího systému

S tímto volitelným softwarem lze vytvořit až šest paralelních klientských připojení

Extended Tool Management (Rozšířená správa nástrojů – opce #93)

| | |
|----------------------------------|---|
| Rozšířená správa nástrojů | Rozšíření správy nástrojů, založené na Pythonu <ul style="list-style-type: none"> ■ Pořadí použití všech nástrojů podle programu nebo palet ■ Seznam osazování všech nástrojů podle programu nebo palet |
|----------------------------------|---|

Remote Desktop Manager (Opce #133)

| | |
|--|---|
| Dálkové ovládání externího počítače | <ul style="list-style-type: none"> ■ Windows na samostatném počítači ■ Součást pracovní plochy řízení |
|--|---|

Cross Talk Compensation – CTC (Kompenzace osových vazeb – opce #141)

| | |
|---------------------------------|--|
| Kompenzace osových vazeb | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zjištění dynamicky podmíněných polohových odchylek pomocí osového zrychlení ■ Kompenzace TCP (Tool Center Point) |
|---------------------------------|--|

Position Adaptive Control – PAC (Adaptivní řízení posuvu – opce #142)

| | |
|--------------------------------|--|
| Adaptivní řízení posuvu | <ul style="list-style-type: none"> ■ Přizpůsobení parametrů regulátoru v závislosti na poloze os v pracovním prostoru ■ Přizpůsobení parametrů regulátoru v závislosti na rychlosti nebo zrychlení osy |
|--------------------------------|--|

Load Adaptive Control – LAC (Adaptivní řízení zatížení – opce #143)

| | |
|----------------------------------|--|
| Adaptivní řízení zatížení | <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatické zjištění hmotností obrobků a třecích sil ■ Přizpůsobení parametrů regulátoru v závislosti na aktuální hmotnosti obrobku |
|----------------------------------|--|

Active Chatter Control – ACC (Aktivní funkce odstranění drnčení – opce #145)

| | |
|----------------------------------|--|
| Aktivní potlačení drnčení | Automatická funkce k odstranění drnčení během obrábění |
|----------------------------------|--|

Machine Vibration Control – MVC (Řízení vibrační stroje – opce #146)

| | |
|--------------------------------|---|
| Tlumení vibrační strojů | Tlumení vibrační stroje ke zlepšení povrchu obrobku pomocí funkcí: <ul style="list-style-type: none"> ■ AVD Active Vibration Damping (Aktivní tlumení vibrací) ■ FSC Frequency Shaping Control (Řízení tvaru frekvence) |
|--------------------------------|---|

CAD Optimizér modelu (opce #152)

| | |
|--------------------------------|---|
| CAD Optimalizace modelu | Konverze a optimalizace CAD-modelů <ul style="list-style-type: none"> ■ Upínadla ■ Polotovary ■ Hotový dílec |
|--------------------------------|---|

Batch Process Manager (opce #154)

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Batch Process Manager | Plánování výrobních zakázek |
|------------------------------|-----------------------------|

Component Monitoring (opce #155)

| | |
|--|--|
| Monitorování komponentů bez externích senzorů | Monitorování konfigurovaných strojních komponentů na přetížení |
|--|--|

Opt. Contour Milling (Obrysově frézování – opce #167)

Optimalizované obrysově cykly

Cykly pro zhotovení libovolných kapes a ostrůvků s vířivým frézováním

Další dostupné opce



HEIDENHAIN nabízí další hardwarová rozšíření a softwarové opce, které může konfigurovat a implementovat pouze výrobce vašeho stroje. Mezi ně patří např. Funkční bezpečnost FS.

Další informace naleznete v dokumentaci výrobce vašeho stroje nebo v prospektu **Opce a příslušenství**.

ID: 827222-xx



Příručka uživatele VTC

Všechny funkce softwaru pro kamerový systém VT 121 jsou popsány v **Příručce pro uživatele VTC**. Potřebujete-li tuto Příručku pro uživatele, obraťte se na fu HEIDENHAIN.

ID: 1322445-xx

Předpokládané místo používání

Řídicí systém odpovídá třídě A podle EN 55022 a je určen především k provozu v průmyslovém prostředí.

Právní upozornění

Řídicí software obsahuje Open-Source software, jehož použití je podmíněno speciálními podmínkami použití. Tyto podmínky použití platí přednostně.

Další informace naleznete v řídicím systému takto:

- ▶ Stiskněte tlačítko **MOD**
- ▶ Zvolte v nabídce MOD skupinu **Všeobecné informace**
- ▶ Zvolte funkci MOD **Licenční informace**

Řídicí software obsahuje také binární knihovny softwaru **OPC UA** společnosti Softing Industrial Automation GmbH. Pro ně platí také a především Podmínky použití, dohodnuté mezi fy HEIDENHAIN a Softing Industrial Automation GmbH.

Při použití OPC UA NC Serverů nebo DNC Serverů můžete ovlivnit chování řídicího systému. Proto před produktivním použitím těchto rozhraní určete, zda může řídicí systém pokračovat v provozu bez poruch nebo zhoršení výkonu. Provádění systémových testů je na odpovědnost tvůrce softwaru, který používá tato komunikační rozhraní.

Nové funkce 81760x-17



Přehled nových a revidovaných funkcí softwaru

Další informace o předchozích verzích softwaru najdete v dodatečné dokumentaci **Přehled nových a revidovaných softwarových funkcí**. Potřebujete-li tuto dokumentaci, obraťte se na fu HEIDENHAIN.

ID: 1322094-xx

- Funkce **FN 18: SYSREAD (ISO: D18)** byly rozšířeny:
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID610 NR49**: Režim redukce filtru osy (**IDX**) při **M120**
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID780**: Informace o aktuálním brusném nástroji
 - **NR60**: Aktivní metoda korekce ve sloupci **COR_TYPE**
 - **NR61**: Úhel naklopení orovnávacího nástroje
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID950 NR48**: Hodnota sloupce **R_TIP** v tabulce nástrojů pro aktuální nástroj
 - **FN 18: SYSREAD (D18) ID11031 NR101**: Název souboru protokolu cyklu **238 MERENI STAVU STROJE**

Další informace: "Systémová data", Stránka 488

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

- Volitelný software #136 Vizuální kontrola upnutí VSC již není k dispozici.
- Byly přidány následující typy nástrojů:
 - **Čelní fréza, MILL_FACE**
 - **Srážecí fréza, MILL_CHAMFER**
- Ve sloupci **DB_ID** tabulky nástrojů definujete ID-databanky pro nástroj. V databázi nástrojů pro více strojů můžete nástroje identifikovat pomocí jedinečných ID-databáze, např. v rámci dílny. To vám usnadní koordinaci nástrojů pro více strojů.

- Ve sloupci **R_TIP** tabulky nástrojů definujete poloměr hrotu nástroje.
- Ve sloupci **STYLUS** tabulky dotykové sondy definujete tvar dotykového hrotu. Volbou **L-TYPE** definujete dotykový hrot ve tvaru L.
 - **Brusný kotouč s kompenzací, COR_TYPE_GRINDTOOL**
Úběr materiálu na brusném nástroji
 - **Orovnávací nástroj s opotřebením, COR_TYPE_DRESSTOOL**
Úběr materiálu na orovnávacím nástroji
- V rámci MOD-funkce **Vnější přístup** byl přidán odkaz na funkci HEROSu **Certifikát a klíče**. S touto funkcí můžete definovat nastavení pro bezpečné spojení přes SSH.
- **OPC UA NC Server** umožňuje klientské aplikaci přístup k datům nástrojů řídicího systému. Data nástrojů můžete číst a zapisovat.

Změněné funkce 81760x-16

- Funkce **TABDATA** vám umožňují přístup se čtením a zápisem do tabulky vztahných bodů.

Další informace: "Přístup k hodnotám v tabulce ", Stránka 351

- **CAD-Viewer** byl rozšířen takto:
 - **CAD-Viewer** vždy počítá interně s mm. Pokud zvolíte měrové jednotky palce, přepočítává **CAD-Viewer** všechny hodnoty na palce.
 - Pomocí symbolu **Ukázat okrajový pruh** můžete zvětšit okno Náhled seznamu na polovinu obrazovky.
 - Řídicí systém zobrazuje v okně Informace o prvcích vždy souřadnice **X, Y a Z**. Pokud je aktivní režim 2D, zobrazuje řídicí systém souřadnice Z šedě.
 - **CAD-Viewer** rozpozná také kružnice jako obráběcí pozice, které se skládají ze dvou polovin kružnic.
 - Informace o vztahném bodu obrobku a nulovém bodu obrobku můžete uložit do souboru nebo schránky, a to i bez volitelného softwaru #42 CAD Import.

Další informace: "Převzít data z CAD-souboru", Stránka 433

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

- Simulace zohledňuje následující sloupce z tabulky nástrojů:
 - **R_TIP**
 - **LU**
 - **RN**
- Řídicí systém zohledni následující NC-funkce v režimu **Test programu**:
 - **FN 27: TABWRITE** (DIN/ISO: **D27**)
 - **FUNCTION FILE**
 - **FUNCTION FEED DWELL**
- Výrobce stroje může definovat max. 20 komponentů, které jsou monitorovány řídicím systémem.
- Když je aktivní ruční kolečko, ukazuje řídicí systém během chodu programu dráhový posuv na displeji. Pokud se pohybuje pouze aktuálně vybraná osa, zobrazuje řídicí systém posuv osy.
- U brusných nástrojů typu **Miskovitý kotouč, GRIND_T** můžete editovat parametr **ALPHA**.
- Minimální hodnota zadání do sloupce **FMAX** v tabulce dotykové sondy byla změněna z -9 999 na +10.
- Maximální rozsah zadávání sloupců **LTOL** a **RTOL** v tabulce nástrojů byl rozšířen z 0 až 0,9999 na 0,0000 až 5,0000 mm.
- Maximální rozsah zadávání sloupců **LBREAK** a **RBREAK** v tabulce nástrojů byl rozšířen z 0 až 0,9999 na 0,0000 až 9,0000 mm.
- Řídicí systém již nepodporuje přídatnou ovládací stanici ITC 750.
- Byl odstraněn HEROS-Tool **Diffuse**.
- V okně **Certifikát a klíče** můžete v oblasti **Externě spravovaný soubor klíče SSH** zvolit soubor s dalšími veřejnými klíči SSH. Tak můžete používat SSH-klíč bez nutnosti přenášet ho do řídicího systému.
- V okně **Sít'ová nastavení** můžete exportovat a importovat stávající síťové konfigurace.

- Strojními parametry **allowUnsecureLsv2** (č. 135401) a **allowUnsecureRpc** (č. 135402) výrobce stroje definuje, zda řídicí systém zablokuje nezabezpečená spojení LSV2 nebo RPC také při vypnuté správě uživatelů. Tyto strojní parametry jsou obsažené v datovém objektu **CfgDncAllowUnsecur** (135400). Když řídicí systém rozpozná podezřelé spojení, ukáže o tom informaci.

Nové funkce cyklů 81760x-17

Další informace: Příručka pro uživatele **Programování měřicích cyklů pro obrobek a nástroj**

- Cyklus **1416 Sondování průsečíku** (ISO: **G1416**)

Tímto cyklem zjistíte průsečík dvou hran. Cyklus vyžaduje celkem čtyři snímané body, na každé hraně dvě pozice. Cyklus můžete použít ve třech rovinách objektu **XY**, **XZ** a **YZ**.
- Cyklus **1404 PROBE SLOT/RIDGE** (ISO: **G1404**)

Tímto cyklem zjistíte střed a šířku drážky nebo výstupku (stojiny). Řídicí systém snímá dva protilehlé snímací body. Můžete také definovat otočení pro drážku nebo výstupek.
- Cyklus **1430 PROBE POSITION OF UNDERCUT** (ISO: **G1430**)

Tímto cyklem zjistíte jednotlivou polohu s dotykovým hrotem ve tvaru L. Vzhledem ke tvaru hrotu může řídicí systém snímat podříznutí.
- Cyklus **1434 PROBE SLOT/RIDGE UNDERCUT** (ISO: **G1434**)

Tímto cyklem zjistíte střed a šířku drážky nebo výstupku s dotykovým hrotem ve tvaru L. Vzhledem ke tvaru hrotu může řídicí systém snímat podříznutí. Řídicí systém snímá dva protilehlé snímací body.

Změněné funkce cyklů 81760x-17

Další informace: Uživatelská příručka **Programování obráběcích cyklů**

- Cyklus **277 OCM SRAZENI** (ISO: **G277**, opce #167) monitoruje narušení obrysu u dna špičkou nástroje. Tato špička nástroje vzniká z poloměru **R**, poloměru na hrotu nástroje **R_TIP** a vrcholového úhlu **T-ANGLE**.
- Následující cykly berou v úvahu přídavné funkce **M109** a **M110**:
 - Cyklus **22 VYHRUBOVANI** (ISO: G122, opce #19)
 - Cyklus **23 DOKONCOVAT DNO** (ISO: G123, opce #19)
 - Cyklus **24 DOKONCOVANI STEN** (ISO: G124, opce #19)
 - Cyklus **25 LINIE OBRYSU** (ISO: G125, opce #19)
 - Cyklus **275 TROCHOIDALNI DRAZKA** (ISO: G275, opce #19)
 - Cyklus **276 PRUBEH OBRYSU 3-D** (ISO: G276, opce #19)
 - Cyklus **274 OCM DOKONCOVANI BOKU** (ISO: G274, opce #167)
 - Cyklus **277 OCM SRAZENI** (ISO: G277, opce #167)

Další informace: Příručka pro uživatele **Programování měřicích cyklů pro obrobek a nástroj**

- Protokol cyklů **451 MERENI KINEMATIKY** (ISO: **G451**) a **452 KOMPENZACE PRESET** (ISO: **G452**, opce #48) obsahuje diagramy s naměřenými a optimalizovanými chybami jednotlivých měřených pozic.
- V cyklu **453 KINEMATICS GRID** (ISO: **G453**, opce #48) můžete použít režim **Q406=0** i bez volitelného softwaru #52 KinematicsComp.
- Cyklus **460 KALIBRACE TS NA KOULI** (ISO: **G460**) určuje poloměr, popřípadě délku, středové přesazení a úhel vřetena dotykového hrotu ve tvaru L.
- Cykly **444 MERENI VE 3D** (ISO: **G444**) a **14xx** podporují snímání dotykovým hrotem ve tvaru L.

2

První kroky

2.1 Přehled

Tato kapitola by vám měla pomoci k rychlému seznámení s nejdůležitějšími postupy obsluhy řídicího systému. Bližší informace ke každému tématu najdete v příslušných popisech, na které je vždy odvolávka.

V této kapitole se probírají tato témata:

- Zapněte stroj
- Programování obrobku



Následující témata najdete v Příručce pro Seřizování, testování a zpracování NC-programů:

- Zapněte stroj
- Grafické testování obrobku
- Nastavení nástrojů
- Seřízení obrobku
- Obrobit obrobek

2.2 Zapněte stroj


Potvrzení přerušení napájení

⚠ NEBEZPEČÍ

Varování, nebezpečí pro uživatele!


U strojů a strojních komponentů jsou vždy mechanická rizika. Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole jsou obzvláště nebezpečná pro osoby s kardiostimulátorem a implantáty. Zapnutím stroje začíná riziko!


- ▶ Respektujte a dbejte na Příručku ke stroji
- ▶ Dodržujte a postupujte podle bezpečnostních pokynů a bezpečnostních symbolů
- ▶ Používejte bezpečnostní zařízení


 Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Zapnutí stroje a najetí na referenční body jsou funkce závislé na stroji.

Pro zapnutí stroje postupujte takto:

- ▶ Zapněte napájecí napětí pro řídicí systém a stroj
- > Řídicí systém spustí operační systém. Tento proces může trvat několik minut.
- > Poté ukáže řídicí systém v záhlaví obrazovky dialog Přerušení proudu.


 ▶ stiskněte klávesu **CE**
> Řídicí systém překládá PLC-program.

 ▶ Zapněte řídicí napětí
> Řídicí systém je v režimu **Ruční provoz**.

 V závislosti na vašem stroji mohou být nutné další kroky ke zpracování NC-programu.

Podrobné informace k tomuto tématu

- Zapnutí stroje
Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**



2.3 Programování prvního dílce

Volba provozního režimu

NC-programy můžete připravovat výlučně v režimu **Programování**:








- ▶ Stiskněte tlačítko provozního režimu
- > Řídicí systém přejde do režimu **Programování**

Podrobné informace k tomuto tématu

- Provozní režimy
Další informace: "Programování", Stránka 69

Důležité ovládací prvky řízení

| Klávesa | Funkce pro vedení dialogu |
|---|---|
|  | Potvrzení zadání a aktivace další otázky dialogu |
|  | Přeskočení dialogové otázky |
|  | Předčasné ukončení dialogu |
|  | Přerušení dialogu, odmítnutí zadání |
|  | Softtlačítka na obrazovce, s nimiž volíte funkce v závislosti na aktivním provozním stavu |

Podrobné informace k tomuto tématu

- Příprava a změna NC-programů
Další informace: "Editace NC-programu", Stránka 95
- Přehled kláves
Další informace: "Ovládací prvky řízení", Stránka 2

Otevření nového NC-programu/Správy souborů

K založení nového NC-programu postupujte takto:

PGM
MGT

- ▶ Stiskněte klávesu **PGM MGT**
- ▶ Řízení otevře správu souborů.
Správa souborů řídicího systému je vytvořena podobně jako správa souborů na PC s průzkumníkem Windows. Se správou souborů spravujete data v interní paměti řízení.
- ▶ Vyberte složku
- ▶ Zadejte libovolný název souboru s příponou **.I**

ENT

- ▶ Potvrďte klávesou **ENT**
- ▶ Řídicí systém se dotáže na měrové jednotky nového NC-programu.


MM

- ▶ Stiskněte softtlačítko požadovaných rozměrových jednotek **MM** nebo **PALCE** (INCH).

Řízení vytvoří automaticky první a poslední NC-blok NC-programu. Tyto NC-bloky již nemůžete dodatečně změnit.

Podrobné informace k tomuto tématu

- Správa souborů
Další informace: "Správa souborů", Stránka 101
- Vytvoření nového NC-programu
Další informace: "Otevírání a zadávání NC-programů", Stránka 86




Definování neobrobeného polotovaru

Po otevření nového NC-programu můžete definovat polotovar. Hranol definujete zadáním bodů MIN a MAX, vztažených vždy ke zvolenému vztažnému bodu.

Když jste softtláčkem zvolili požadovaný tvar polotovaru, zavede řízení automaticky definici polotovaru a dotáže se na jeho potřebná data.

Pro definování pravoúhlého polotovaru postupujte takto:

- ▶ Stiskněte softklávesu kvádrů jako žádaného tvaru polotovaru
- ▶ **Osa vřetena Z - rovina XY:** Zadejte aktivní osu vřetena. G17 je nastaveno jako předvolba, klávesou **ENT** potvrďte
- ▶ **Definice polotovaru: Minimum X:** Zadejte nejmenší souřadnici X polotovaru, vztaženou ke vztažnému bodu, např. 0, klávesou **ENT** potvrďte
- ▶ **Definice polotovaru: Minimum Y:** Zadejte nejmenší souřadnici Y polotovaru, vztaženou ke vztažnému bodu, např. 0, klávesou **ENT** potvrďte
- ▶ **Definice polotovaru: Minimum Z:** Zadejte nejmenší souřadnici Z polotovaru, vztaženou ke vztažnému bodu, např. -40, klávesou **ENT** potvrďte
- ▶ **Definice polotovaru: Maximum X:** Zadejte největší souřadnici X polotovaru, vztaženou ke vztažnému bodu, např. 100, klávesou **ENT** potvrďte
- ▶ **Definice polotovaru: Maximum Y:** Zadejte největší souřadnici Y polotovaru, vztaženou ke vztažnému bodu, např. 100, klávesou **ENT** potvrďte
- ▶ **Definice polotovaru: Maximum Z:** Zadejte největší souřadnici Z polotovaru, vztaženou ke vztažnému bodu, např. 0, klávesou **ENT** potvrďte
- > Řídicí systém dialog ukončí.



Plný rozsah řídicích funkcí je k dispozici pouze při použití nástrojové osy **Z**, např. definice vzoru **PATTERN DEF**.

Omezené ale i připravené a nakonfigurované výrobcem stroje je možné použití os **X** a **Y** jako nástrojových os.

Příklad

```
%NOVÝ G71 *
```

```
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*
```

```
N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*
```

```
N99999999 %NOVÝ G71 *
```

Podrobné informace k tomuto tématu

- Definování neobrobeného polotovaru
Další informace: "Otevřít nový NC-program", Stránka 91

Struktura programu

NC-programy by měly být pokud možno s podobnou strukturou. To zlepšuje přehled, zrychluje programování a snižuje možnost chyby.

Doporučená struktura programu u jednoduchých, konvenčních obrábění obrysů

Příklad

| |
|----------------------------------|
| %BSPCONT G71 * |
| N10 G30 G71 X... Y... Z...* |
| N20 G31 X... Y... Z...* |
| N30 T5 G17 S5000* |
| N40 G00 G40 G90 Z+250 M3* |
| N50 X... Y...* |
| N60 G01 Z+10 F3000 M8* |
| N70 X... Y... RL F500* |
| ... |
| N160 G40 ... X... Y... F3000 M9* |
| N170 G00 Z+250 M2* |
| N99999999 BSPCONT G71 * |

- 1 Vyvolání nástroje, definování jeho osy
- 2 Odjetí nástrojem, vypnutí vřetena
- 3 Předpolohovat do obráběcí roviny do blízkosti bodu startu obrysu
- 4 Předpolohování nad obrobkem do osy nástroje nebo hned do hloubky, dle potřeby zapnout přívod chladicí kapaliny
- 5 Najetí na obrys
- 6 Obrábění obrysu
- 7 Opuštění obrysu
- 8 Odjetí nástrojem, ukončení NC-programu

Podrobné informace k tomuto tématu

- Programování obrysů
Další informace: "Programování pohybu nástroje pro obrábění",
 Stránka 136

Doporučená struktura programu u jednoduchých programů s cykly

Příklad

| |
|--|
| <code>%BSBCYC G71 *</code> |
| <code>N10 G30 G71 X... Y... Z...*</code> |
| <code>N20 G31 X... Y... Z..*</code> |
| <code>N30 T5 G17 S5000*</code> |
| <code>N40 G00 G40 G90 Z+250 M3*</code> |
| <code>N50 G200...*</code> |
| <code>N60 X... Y...*</code> |
| <code>N70 G79 M8*</code> |
| <code>N80 G00 Z+250 M2*</code> |
| <code>N99999999 BSBCYC G71 *</code> |

- 1 Vyvolání nástroje, definování jeho osy
- 2 Odjetí nástrojem, vypnutí vřetena
- 3 Definování obráběcího cyklu
- 4 Najetí obráběcí pozice
- 5 Vyvolání cyklu, zapnutí chladicí kapaliny
- 6 Odjetí nástrojem, ukončení NC-programu

Podrobné informace k tomuto tématu

- Programování cyklů
Další informace: Uživatelská příručka **Programování obráběcích cyklů**





Programování jednoduchého obrysu

Obrys vpravo na obrázku byste měli jednou ohrázovat okolo v hloubce 5 mm. Definici polotovaru jste již připravili.

Po otevření NC-bloku s funkční klávesou se ptá řídicí systém v dialogu v záhlaví obrazovky na všechna data.

Pro naprogramování obrysu postupujte takto:


Vyvolání nástroje

- | | |
|---|--|
|  | ▶ Stiskněte klávesu TOOL CALL |
| | ▶ Zadejte data nástroje, např. číslo nástroje 16 |
|  | ▶ Potvrďte tlačítkem ENT |
|  | ▶ Osu nástroj G17 potvrďte tlačítkem ENT |
| | ▶ Zadejte otáčky vřetena, např. 6500 |
|  | ▶ Stiskněte tlačítko END (KONEC) |
| | > Řízení ukončí NC-blok. |






Plný rozsah řídicích funkcí je k dispozici pouze při použití nástrojové osy **Z**, např. definice vzoru **PATTERN DEF**.







Omezené ale i připravené a nakonfigurované výrobcem stroje je možné použití os **X** a **Y** jako nástrojových os.










Odjetí nástroje

-  ▶ Stiskněte tlačítko **L**
-  ▶ Stiskněte levé směrové tlačítko
 - > Řídicí systém otevře zadávací oblast pro G-funkce.
-  ▶ Stiskněte softtlačítko **G00**
 - > Řízení pojezdí NC-blok rychloposuvem.

Alternativně:

-  ▶ Stiskněte tlačítko **G** na znakové klávesnici
 - ▶ Zadejte **0**
-  ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
 - > Řízení pojezdí NC-blok rychloposuvem.
-  ▶ Stiskněte softtlačítko **G90**
 - > Řídicí systém zpracovává zadané rozměry absolutně.
-  ▶ Stiskněte tlačítko osy **Z**
 - ▶ Zadejte hodnotu pro odjezd, např. 250 mm
-  ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
-  ▶ Stiskněte softtlačítko **G40**
 - > Řídicí systém neaktivuje korekci rádiusu.
 - ▶ Pokud je to nutné, zadejte přídatnou funkci **M** například **M3**, Zapnutí vřetena
-  ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
 - > Řízení uloží pojezdový blok.

Předpolohování nástroje v rovině obrábění

-  ▶ Stiskněte tlačítko **G** na znakové klávesnici
 - ▶ Zadejte **0**
-  ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
 - > Řízení pojezdí NC-blok rychloposuvem.
-  ▶ Stiskněte tlačítko osy **X**
 - ▶ Zadejte hodnotu najížděné polohy, např. -20 mm
-  ▶ Stiskněte tlačítko osy **Y**
 - ▶ Zadejte hodnotu najížděné polohy, např. -20 mm
-  ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
-  ▶ Stiskněte softtlačítko **G40**
 - > Řídicí systém neaktivuje korekci rádiusu.
 - ▶ Případně zadejte přídatnou funkci M
-  ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
 - > Řízení uloží pojezdový blok.

Polohování nástroje do hloubky

- G
 - ▶ Stiskněte tlačítko **G** na znakové klávesnici
 - ▶ Zadejte **0**
- ENT
 - ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
 - > Řízení pojede NC-blok rychloposuvem.
- Z
 - ▶ Stiskněte tlačítko osy **Z**
 - ▶ Zadejte hodnotu najížděné polohy, např. -5 mm
- ENT
 - ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
- G40
 - ▶ Stiskněte softtlačítko **G40**
 - > Řídicí systém deaktivuje korekci rádiusu.
 - ▶ Zadejte přídatnou funkci **M** například **M8**, Zapnutí chladicí kapaliny
- END
□
 - ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
 - > Řízení uloží pojezdový blok.

Měkké najetí na obrys

- L
 - ▶ Stiskněte tlačítko **L**
 - ▶ Zadejte souřadnice bodu startu obrysu **1**
- ENT
 - ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
- G41
 - ▶ Stiskněte softtlačítko **G41**
 - > Řídicí systém aktivuje korekci rádiusu vlevo.
 - ▶ Zadejte hodnotu obráběcího posuvu, např. 700 mm/min
- END
□
 - ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
- G
 - ▶ Stiskněte tlačítko **G** na znakové klávesnici
 - ▶ Zadejte **26**
- ENT
 - ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
 - > Řídicí systém otevře příkaz **G26**, Měkký nájezd na obrys.
 - ▶ Zadejte rádius zaoblení pro nájezdovou kružnici, např. 8 mm
- END
□
 - ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
 - > Řídicí systém uloží nájezd.

Obrábění obrysu

- ▶ Stiskněte tlačítko **L**
- ▶ Zadejte měnicí se souřadnice obrysového bodu **2**, např. **Y 95**



- ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
- ▶ Řízení převezme změněnou hodnotu a zachová všechny ostatní informace z předchozího NC-bloku.



- ▶ Stiskněte tlačítko **L**
- ▶ Najedte měnicí se souřadnice obrysového bodu **3**, např. **X 95**



- ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)



- ▶ Stiskněte tlačítko **CHF**
- ▶ Zadejte šířku zkosení **G24** v bodu obrysu **3**, 10 mm



- ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
- ▶ Řízení uloží sražení na konci přímkového bloku.



- ▶ Stiskněte tlačítko **L**
- ▶ Zadejte měnicí se souřadnice obrysového bodu **4**



- ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)



- ▶ Stiskněte tlačítko **CHF**
- ▶ Zadejte šířku zkosení **G24** v bodu obrysu **4**, 20 mm



- ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)

Uzavření obrysu a měkké opuštění



- ▶ Stiskněte tlačítko **L**
- ▶ Zadejte měnící se souřadnice obrysového bodu **1**



- ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)



- ▶ Stiskněte tlačítko **G** na znakové klávesnici
- ▶ Zadejte **27**



- ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
- > Řídicí systém otevře příkaz **G27**, Měkký odjezd od obrysu.
- ▶ Zadejte rádius zaoblení pro odjezdovou kružnici, např. 8 mm



- ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
- > Řídicí systém uloží odjezd.



- ▶ Stiskněte tlačítko **L**
- ▶ Zadejte souřadnice mimo obrobku v X a Y, např. **X -20, Y -20**



- ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**



- ▶ Stiskněte softtlačítko **G40**
- > Řídicí systém neaktivuje korekci rádiusu.
- ▶ Zadejte hodnotu polohovacího posuvu, např. 3000 mm/min









- ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
- ▶ Pokud je to nutné, zadejte přídatnou funkci **M** například M9, Vypnutí chladicí kapaliny



- ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
- > Řízení uloží zadaný pojezdový blok.

Odjetí nástroje

-  ▶ Stiskněte tlačítko **G** na znakové klávesnici
- ▶ Zadejte **0**
-  ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
- ▶ Řízení pojede NC-blok rychloposuvem.
-  ▶ Stiskněte tlačítko osy **Z**
- ▶ Zadejte hodnotu pro odjezd, např. 250 mm
-  ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
-  ▶ Stiskněte softtlačítko **G40**
- ▶ Řídicí systém neaktivuje korekci rádiusu.
- ▶ Zadejte přídatnou funkci **M** například **M30** pro ukončení programu
-  ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
- ▶ Řízení uloží pojezdový blok a ukončí NC-program.

Podrobné informace k tomuto tématu


- Kompletní příklad s NC-bloky
Další informace: "Příklad: Přímková dráha a zkosení kartézsky", Stránka 160
- Vytvoření nového NC-programu
Další informace: "Otevírání a zadávání NC-programů", Stránka 86
- Najetí na obrysy/opuštění obrysů
Další informace: "Najetí a opuštění obrysu", Stránka 138
- Programování obrysů
Další informace: "Přehled dráhových funkcí", Stránka 149
- Korekce poloměru nástroje
Další informace: "Korekce rádiusu nástroje", Stránka 130
- Přídatné funkce M
Další informace: "Přídatné funkce pro kontrolu chodu programu, vřeteno a chladicí kapalinu", Stránka 217

Vytvoření programu cyklů

Otvory znázorněné na obrázku vpravo (hloubka 20 mm) se mají zhotovit standardním vrtacím cyklem. Definici polotovaru jste již připravili.

Vyvolání nástroje

- TOOL CALL**
 - ▶ Stiskněte klávesu **TOOL CALL**
 - ▶ Zadejte data nástroje, např. číslo nástroje 5
 - ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- ENT**
 - ▶ Osu nástroj **G17** potvrďte tlačítkem **ENT**
 - ▶ Zadejte otáčky vřetena, např. 4500
- ENT**
 - ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
 - ▶ Řízení ukončí NC-blok.




Odjetí nástroje





- L**
 - ▶ Stiskněte tlačítko **L**
- ←**
 - ▶ Stiskněte levé směrové tlačítko
 - ▶ Řídicí systém otevře zadávací oblast pro G-funkce.
- G00**
 - ▶ Stiskněte softtlačítko **G00**
 - ▶ Řízení pojezdí NC-blok rychloposuvem.

Alternativně:











- G**
 - ▶ Stiskněte tlačítko **G** na znakové klávesnici
 - ▶ Zadejte **0**
 - ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
 - ▶ Řízení pojezdí NC-blok rychloposuvem.
- G90**
 - ▶ Stiskněte softtlačítko **G90**
 - ▶ Řídicí systém zpracovává zadané rozměry absolutně.
- Z**
 - ▶ Stiskněte tlačítko osy **Z**
 - ▶ Zadejte hodnotu pro odjezd, např. 250 mm
 - ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
- G40**
 - ▶ Stiskněte softtlačítko **G40**
 - ▶ Řídicí systém neaktivuje korekci rádiusu.
 - ▶ Pokud je to nutné, zadejte přídatnou funkci **M** například **M3**, Zapnutí vřetena
- END**
 - ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
 - ▶ Řízení uloží pojezdový blok.







Definování cyklu



-  ▶ Stiskněte tlačítko **CYCL DEF**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Vrtání/ závity**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **200**
 - > Řízení spustí dialog k definici cyklu.
-  ▶ Zadejte parametry cyklu
 - ▶ Každé zadání potvrďte tlačítkem **ENT**
 - > Řídicí systém ukáže grafiku, v níž je znázorněn příslušný parametr cyklu.

Vyvolejte cyklus v obráběcích polohách

-  ▶ Stiskněte tlačítko **G** na znakové klávesnici
 - ▶ Zadejte **0**
 - > Řízení pojíždí NC-blok rychloposuvem.
-  ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
-  ▶ Zadejte souřadnice první polohy
 - ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
-  ▶ Stiskněte softtlačítko **G40**
 - > Řídicí systém neaktivuje korekci rádiusu.
-  ▶ Zadejte přídatnou funkci **M99**, Vyvolání cyklu
 - ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
 - > Řízení uloží NC-blok.
-  ▶ Stiskněte tlačítko **G**
 - ▶ Zadejte **0**
-  ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
 - ▶ Zadejte souřadnice druhé polohy
-  ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
-  ▶ Stiskněte softtlačítko **G40**
 - > Řídicí systém neaktivuje korekci rádiusu.
-  ▶ Zadejte přídatnou funkci **M99**, Vyvolání cyklu
 - ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
 - > Řízení uloží NC-blok.
 - ▶ Naprogramování všech poloh a vyvolání s **M99**

Odjetí nástroje

-  ▶ Stiskněte tlačítko **G** na znakové klávesnici
- ▶ Zadejte **0**
-  ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**
- ▶ Řízení pojede NC-blok rychloposuvem.
-  ▶ Stiskněte tlačítko osy **Z**
- ▶ Zadejte hodnotu pro odjezd, např. 250 mm
-  ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**

-  ▶ Stiskněte softtlačítko **G40**
- ▶ Řídicí systém neaktivuje korekci rádiusu.
- ▶ Zadejte přídatnou funkci **M** například **M30** pro ukončení programu
-  ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)
- ▶ Řízení uloží pojzdový blok a ukončí NC-program.

Příklad

| | |
|--|---|
| <code>%C200 G71 *</code> | |
| <code>N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40*</code> | Definice polotovaru |
| <code>N20 G31 X+100 Y+100 Z+0*</code> | |
| <code>N30 T5 G17 S4500*</code> | Vyvolání nástroje |
| <code>N40 G00 G90 Z+250 G40 M3*</code> | Odjetí nástrojem, vypnutí vřetena |
| <code>N50 G200 VRTÁNÍ</code> | Definování cyklu |
| <code>Q200=2 ;BEZPECNOSTNI VZDAL.</code> | |
| <code>Q201=-20 ;HLOUBKA</code> | |
| <code>Q206=250 ;POSUV NA HLOUBKU</code> | |
| <code>Q202=5 ;HLOUBKA PRISUVU</code> | |
| <code>Q210=0 ;CAS.PRODLEVA NAHORE</code> | |
| <code>Q203=-10 ;SOURADNICE POVRCHU</code> | |
| <code>Q204=20 ;2. BEZPEC.VZDALENOST</code> | |
| <code>Q211=0.2 ;CAS. PRODLEVA DOLE</code> | |
| <code>Q395=0 ;REFERENCNI HLOUBKA</code> | |
| <code>N60 G00 X+10 Y+10 G40 M8 M99*</code> | Zapnutí chladicí kapaliny, vyvolání cyklu |
| <code>N70 G00 X+10 Y+90 G40 M99*</code> | Vyvolání cyklu |
| <code>N80 G00 X+90 Y+10 G40 M99*</code> | Vyvolání cyklu |
| <code>N90 G00 X+90 Y+90 G40 M99*</code> | Vyvolání cyklu |
| <code>N100 G00 Z+250 M30*</code> | Odjetí nástroje, konec programu |
| <code>N99999999 %C200 G71 *</code> | |

Podrobné informace k tomuto tématu

- Vytvoření nového NC-programu
Další informace: "Otevírání a zadávání NC-programů",
Stránka 86
- Programování cyklů
Další informace: Uživatelská příručka **Programování obráběcích cyklů**

3

Základy

3.1 TNC 620

Řídicí systémy HEIDENHAIN TNC jsou dílenské řídicí systémy, s nimiž můžete přímo na stroji programovat obvyklé frézovací a vrtací obráběcí operace pomocí snadno srozumitelného dialogu. Jsou určeny pro nasazení na frézkách, vrtačkách a rovněž na obráběcích centrech s až 6 strojními osami. Navíc můžete programově nastavit úhlové natočení vřetena.

Ovládací panel a zobrazení na displeji jsou přehledně uspořádány, takže máte veškeré funkce rychle a přehledně k dispozici.



Popisný dialog HEIDENHAIN a DIN/ISO

Obzvláště jednoduché je vytváření programů v uživatelsky přívětivém popisném dialogu HEIDENHAIN, programovacím jazyku založeném na dialozích pro dílnu. Programovací grafika zobrazuje během zadávání programu jednotlivé kroky obrábění. Pokud není k dispozici výkres vhodný pro NC, pak pomáhá i volné programování obrysů FK. Grafickou simulaci obrábění obrobků lze provádět jak během testování programu, tak i za chodu programu.

Navíc můžete řízení též programovat podle normy DIN/ISO.

NC-program je možno zadávat a testovat i tehdy, provádí-li jiný NC-program právě obrábění.

Kompatibilita

NC-programy, které byly připraveny na souvislých řídicích systémech HEIDENHAIN (od verze TNC 150 B), jsou zpracovatelné na TNC 620 pouze omezeně. Pokud obsahují NC-bloky neplatné prvky, tak je řízení při otevírání souboru označí chybovým hlášením jako ERROR-bloky (CHYBNÉ bloky).

3.2 Obrazovka a ovládací pult

Obrazovka

Řídicí systém se dodává v kompaktní verzi nebo v provedení se samostatnou obrazovkou a ovládacím pultem. V obou případech je řízení vybaveno 15palcovou plochou obrazovkou TFT.

1 Záhleví

Při zapnutí řízení zobrazuje systém v záhlaví obrazovky navolené provozní režimy: vlevo provozní režimy stroje a vpravo programovací provozní režimy. Ve větším poli záhlaví je indikován provozní režim, do kterého je obrazovka právě přepnuta: tam se objevují dialogové otázky a texty hlášení (výjimka: pokud řídicí systém zobrazuje pouze grafiku).

2 Softtlačítka

V řádku zápatí zobrazuje řízení v liště softtlačítek další funkce. Tyto funkce volíte pomocí tlačítek pod nimi (softtklávesy). Pro orientaci ukazují úzké proužky nad lištou softtlačítek počet lišt, které lze navolit přepínacími tlačítky, umístěnými na okraji. Aktivní lišta softtlačítek se zobrazuje jako modrý proužek.

3 Softtklávesy pro výběr softtlačítek

4 Přepínací tlačítka softtlačítek


5 Definování rozdělení obrazovky

6 Přepínací tlačítka pro provozní režimy stroje, programovací režimy a třetí desktop

7 Softtklávesy pro výběr softtlačítek výrobce stroje

8 Přepínací tlačítka pro výběr softtlačítek výrobce stroje

9 Konektor USB



Používáte-li TNC 620 s dotykovým ovládním, tak můžete některá tlačítka nahradit gesty.

Další informace: "Použití dotykové obrazovky",
Stránka 475

Definice rozložení obrazovky

Uživatel volí rozdělení obrazovky. Tak může řízení např. v režimu **Programování** zobrazovat NC-program v levém okně, zatímco pravé okno současně zobrazuje grafiku programování. Alternativně si lze v pravém okně dát zobrazit též členění programu nebo zobrazit pouze NC-program v jednom velkém okně. Které okno může řízení zobrazit, to závisí na zvoleném provozním režimu.

Určení rozdělení obrazovky:



- ▶ Stiskněte klávesu **Rozdělení obrazovky**: lišta softtlačítek ukáže možná rozdělení obrazovky

Další informace: "Provozní režimy", Stránka 68



- ▶ Volba rozdělení obrazovky softtlačítkem

Ovládací panel

TNC 620 může být dodáno s integrovaným ovládacím panelem. Alternativně je TNC 620 k dispozici také ve verzi se samostatnou obrazovkou a externím ovládacím panelem se znakovou klávesnicí.

- 1 Abecední klávesnice pro zadávání textů, názvů souborů a programování DIN/ISO
- 2 ■ Správa souborů
 - Kalkulátor
 - MOD-funkce
 - Funkce NÁPOVĚDA
 - Zobrazení chybových hlášení
 - Přepínání obrazovky mezi provozními režimy
- 3 Programovací provozní režim
- 4 Strojní provozní režim
- 5 Otevření programových dialogů
- 6 Navigační klávesy a příkaz skoku **GOTO**
- 7 Zadání čísel a výběr osy
- 8 Touchpad (dotyková ploška)
- 9 Tlačítka myši
- 10 Ovládací panel stroje

Další informace: Příručka ke stroji

Funkce jednotlivých tlačítek jsou shrnuty na první stránce obálky.



Používáte-li TNC 620 s dotykovým ovládáním, tak můžete některá tlačítka nahradit gesty.



Další informace: "Použití dotykové obrazovky", Stránka 475



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Někteří výrobci strojů nepoužívají standardní ovládací panel od firmy HEIDENHAIN.

Klávesy, jako např. **NC-Start** nebo **NC-Stop**, jsou popsány ve vaší Příručce ke stroji.



Čištění

i Zabraňte zašpinění použitím pracovních rukavic.

Zachovejte funkčnost klávesnice používáním pouze čisticích prostředků s určenými aniontovými nebo neiontovými povrchově aktivními látkami.

i Nestříkejte čisticí prostředek přímo na klávesnici, ale navlhčete s ním pouze vhodný čisticí hadr.

Před čištěním klávesnice vypněte řídicí systém.

i Předejděte poškození klávesnice tím, že nebudete používat následující čisticí prostředky nebo pomůcky:

- Agresivní rozpouštědla
- Abrasivní čističe
- Tlakový vzduch
- Parní čistič

i Trackball nepotřebuje žádnou pravidelnou údržbu. Čištění je nutné až po ztrátě funkce.

Pokud jednotka klávesnice obsahuje trackball, postupujte při čištění následovně:

- ▶ Vypněte řídicí systém
- ▶ Otočte stahovací kroužek o 100° proti směru hodinových ručiček.
- ▶ Odnímatelný stahovací kroužek se při otáčení vysune z jednotky klávesnice.
- ▶ Odstraňte odnímatelný stahovací kroužek
- ▶ Odeberte kouli
- ▶ Pečlivě odstraňte z dutiny písek, hobliny a prach.

i Škrábance v dutině mohou zhoršit nebo znemožnit funkčnost.

- ▶ Na čistý hadřík, který nepouští vlákna, naneste malé množství čisticího prostředku na bázi izopropanolu a alkoholu.

i Dbejte na upozornění ohledně čisticích prostředků.

- ▶ Opatrně vytírejte dutinu hadříkem, až zmizí viditelné šmouhy nebo skvrny.


Výměna krytek kláves

Pokud potřebujete vyměnit krytky kláves klávesnice, můžete se obrátit na fu HEIDENHAIN nebo na výrobce stroje.



Klávesnice musí být plně osazená, jinak není zaručen stupeň ochrany IP54.


Krytky kláves vyměníte takto:




- ▶ Nasuňte stahovací nástroj (ID 1325134-01) přes krytku klávesy, až zaskočí.



Pokud klávesu stisknete, můžete stahovací nástroj snadněji nasadit.



- ▶ Stáhněte krytku klávesy



- ▶ Nasadte krytku klávesy na těsnění a pevně ji přitlačte




Těsnění nesmí být poškozené, jinak není zaručen stupeň ochrany IP54.

- ▶ Zkontrolujte usazení a funkci




Klávesnice na obrazovce

Používáte-li kompaktní verzi (bez znakové klávesnice) řídicího systému, můžete zadávat písmena a speciální znaky na obrazovkové klávesnici nebo přes znakovou klávesnici, připojenou do USB-konektoru.



Zadávání textu klávesnicí na obrazovce

Pro práci s obrazovkovou klávesnicí postupujte takto:

-  ▶ Přejete-li si zadat písmena, např. název programu nebo název adresáře klávesnicí na obrazovce, stiskněte tlačítko **GOTO**.
- ▶ Řídicí systém otevře okno, kde je zobrazeno zadávací políčko čísel řídicího systému s příslušnými písmeny.
-  ▶ Stiskněte několikrát tlačítko čísla, až kurzor stojí na požadovaném písmenu.
- ▶ Vyčkejte, až řídicí systém převezme zvolený znak, pak zadávejte další znak
-  ▶ Softklávesou **OK** převezmete text do otevřeného dialogového políčka.

Softtlačítkem **abc/ABC** volíte psaní velkých nebo malých písmen. Pokud váš výrobce stroje definoval další speciální znaky, můžete je vyvolávat a zadávat softtlačítkem **SPECIÁLNÍ ZNAK**. K mazání jednotlivých znaků používejte softtlačítko **Backspace**.

3.3 Provozní režimy




Ruční provoz a Ruční kolečko

V režimu **Ruční provoz** stroj seřizujete. Můžete osy stroje polohovat ručně nebo je krokovat a nastavit vztažné body.

S aktivní opcí #8 můžete naklápět rovinu obrábění.

Provozní režim **Ruční kolečko** podporuje ruční projíždění os stroje pomocí elektronického ručního kolečka HR.




Softtlačítka k rozdělení obrazovky



| Softtlačítko | Okno |
|---|--|
|  | Pozice |
|  | Vlevo: polohy, vpravo: indikace stavu |
|  | Vlevo: polohy, vpravo: obrobek (Opce #20) |

Polohování s ručním zadáváním

V tomto provozním režimu se dají naprogramovat jednoduché dráhové pohyby, např. k ofrézování plochy nebo k předpolohování.

Softtlačítka k rozdělení obrazovky




| Softtlačítko | Okno |
|---|--|
|  | NC-Program |
|  | Vlevo: NC-program, vpravo: indikace stavu |
|  | Vlevo: NC-program, vpravo: obrobek (Opce #20) |



Programování

V tomto režimu vytváříte vaše NC-programy. Volné programování obrysů, různé cykly a funkce s Q-parametry poskytují mnohostrannou pomoc a podporu při programování. Na přání zobrazuje programovací grafika naprogramované pojezdové dráhy.





Softtlačítka k rozdělení obrazovky



| Softtlačítko | Okno |
|---|---|
|  | NC-Program |
|  | Vlevo: NC-program, vpravo: členění programu |
|  | Vlevo: NC-program, vpravo: programovací grafika |

Test programu

Řídicí systém simuluje NC-programy a části programů v režimu **Test programu**, např. k vyhledání geometrických neslučitelností, chybějících nebo chybných údajů v NC-programu a narušení pracovního prostoru. Simulace se graficky podporuje různými pohledy. (Opce #20)

Softtlačítka k rozdělení obrazovky

| Softtlačítko | Okno |
|---|--|
|  | NC-Program |
|  | Vlevo: NC-program, vpravo: indikace stavu |
|  | Vlevo: NC-program, vpravo: obrobek (Opce #20) |
|  | Obrobek (Opce #20) |








Provádění programu plynule a provádění programu po bloku






V režimu **PGM/provoz plynule** provede řízení NC-program až do konce programu nebo do okamžiku ručního či programovaného přerušování. Po přerušování můžete znovu zahájit provádění programu.


V režimu **PGM/provoz po bloku** odstartujete každý NC-blok jednotlivě tlačítkem **NC-Start**. U cyklů s rastry bodů a **CYCL CALL PAT** se řízení zastaví po každém bodu. Definice polotovaru se interpretuje jako NC-blok.

Softtlačítka k rozdělení obrazovky

| Softtlačítko | Okno |
|---|---|
|  | NC-Program |
|  | Vlevo: NC-program, vpravo: členění |
|  | Vlevo: NC-program, vpravo: indikace stavu |
|  | Vlevo: NC-program, vpravo: obrobek (Opce #20) |
|  | Obrobek (Opce #20) |

Softtlačítka pro rozdělení obrazovky u tabulek palet

| Softtlačítko | Okno |
|---|--|
|  | Tabulka palet |
|  | Vlevo: NC-program, vpravo: tabulka palet |
|  | Vlevo: tabulka palet, vpravo: indikace stavu |
|  | Vlevo: tabulka palet, vpravo: grafika |
|  | Správce dávkových procesů |



3.4 NC-základy


Odměřovací zařízení a referenční značky

Na osách stroje se nacházejí odměřovací zařízení, která zjišťují polohy stolu stroje, resp. nástroje. Na hlavních osách jsou obvykle namontovány lineární (délkové) odměřovací systémy, na otočných stolech a naklápěcích osách úhlová odměřovací zařízení.

Když se některá osa stroje pohybuje, generuje příslušný odměřovací systém elektrický signál, z něhož řídicí systém vypočte přesnou aktuální polohu této osy stroje.

Při výpadku napájení dojde ke ztrátě přiřazení mezi polohou suportu stroje a vypočtenou aktuální polohou. Aby se toto přiřazení opět obnovilo, jsou inkrementální (přírůstkové) odměřovací systémy vybaveny referenčními značkami. Při přejetí referenční značky dostane řídicí systém signál, který označuje pevný vztažný bod stroje. Řízení tak může opět obnovit přiřazení aktuální polohy k aktuální poloze stroje. U lineárních odměřovacích systémů s distančně kódovanými referenčními značkami musíte popojet strojními osami maximálně o 20 mm, u úhlových odměřovacích systémů maximálně o 20°.

U absolutních odměřovacích systémů se po zapnutí přeneso do řízení absolutní hodnota polohy. Tím je možné přímé přiřazení mezi aktuální polohou a polohou suportu po zapnutí, bez poježdění osami stroje.



Programovatelné osy

Programovatelné osy řízení ve výchozím nastavení odpovídají definicím os podle DIN 66217.

Názvy programovatelných os naleznete v následující tabulce.


| Hlavní osa | Paralelní osa | Rotační osa |
|------------|---------------|-------------|
| X | U | A |
| Y | V | B |
| Z | W | C |



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Počet, označení a přiřazení programovatelných os závisí na stroji.

Výrobce vašeho stroje může definovat další osy, například osy PLC.



Vztažné soustavy

Aby mohlo řízení pojíždět osou o definovanou dráhu, potřebuje **Vztažný systém**.

Jako jednoduchý vztažný systém pro přímé osy slouží u obráběcího stroje lineární snímač, který je namontován rovnoběžně s osou. Lineární snímač představuje **číselnou osu**, jednorozměrný souřadnicový systém.

Aby najelo řízení do bodu v **rovině**, vyžaduje dvě osy a tím vztažný systém se dvěma rozměry.

Aby najelo řízení do bodu v **prostoru**, vyžaduje tři osy a tím vztažný systém se třemi rozměry. Jsou-li tři osy navzájem kolmé, vznikne takzvaný **trojrozměrný kartézský souřadnicový systém**.

i Podle pravidla pravé ruky ukazují konečky prstů v kladném směru tří hlavních os.




Aby šlo jednoznačně určit bod v prostoru, je potřeba kromě uspořádání tří rozměrů navíc **počátek souřadnic**. V trojrozměrném souřadnicovém systému slouží společný průsečík jako počátek souřadnic. Tento průsečík má souřadnice **X+0, Y+0 a Z+0**.

Aby řízení provádělo např. výměnu nástroje vždy na stejné pozici, zpracování ale vztažené vždy k aktuální poloze obrobku, musí řízení rozlišovat různé vztažné systémy.

Řízení rozlišuje následující vztažné systémy:

- Strojní souřadný systém M-CS:
Machine **C**oordinate **S**ystem
- Základní souřadný systém B-CS:
Basic **C**oordinate **S**ystem
- Obrobkový souřadný systém W-CS:
Workpiece **C**oordinate **S**ystem
- Souřadný systém obráběcí roviny W-CS:
Working **P**lane **C**oordinate **S**ystem
- Zadávací souřadný systém I-CS:
Interface **C**oordinate **S**ystem
- Nástrojový souřadný systém T-CS:
Tool **C**oordinate **S**ystem

i Všechny vztažné systémy se staví na sebe. Podléhají kinematickému řetězci příslušného stroje. Strojní souřadný systém je přitom referenční vztažný systém.



Strojní souřadný systém M-CS



Strojní souřadný systém odpovídá popisu kinematiky a tedy skutečné mechanice stroje.

Protože mechanika obráběcího stroje nikdy zcela neodpovídá kartézskému souřadnicovému systému, skládá se strojní souřadný systém z několika jednorozměrných souřadných systémů. Jednorozměrné souřadné systémy odpovídají fyzickým osám stroje, které nejsou nutně kolmé k sobě navzájem.

Poloha a orientace jednorozměrných souřadných systémů jsou definovány pomocí posunů a otáčení v popisu kinematiky, vycházejí ze špičky vřetena.

Výrobce stroje definuje v konfiguraci stroje polohu počátku souřadnic, takzvaný nulový bod stroje. Hodnoty v konfiguraci stroje definují nulové polohy měřicích systémů a odpovídajících strojních os. Nulový bod stroje není nutně umístěn v teoretickém průsečíku fyzických os. Může tak ležet i mimo rozsah pojezdu.

Protože hodnoty v konfiguraci stroje uživatel nemůže změnit, používá se strojní souřadnicový systém pro stanovení stálých pozic, jako například bodu pro výměnu nástroje.



Strojní nulový bod MZP:
Machine Zero Point

Softtlačítko Použití




Uživatel může definovat osové posuny ve strojním souřadném systému, pomocí hodnot **OFFSET** tabulky vztažných bodů.



Výrobce stroje konfiguruje sloupce **OFFSET** tabulky vztažných bodů, aby odpovídaly stroji.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**



UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

V závislosti na stroji může váš řídicí systém mít další tabulky vztažných bodů pro palety. Výrobce vašeho stroje v nich může definovat **OFFSETy**, které působí ještě před vámi definovanými **OFFSETy** z tabulky vztažných bodů. Zda jsou a které vztažné body palet jsou aktivní ukazuje karta **PAL** přídavné indikace stavu. Protože **OFFSETy** tabulky vztažných bodů palet nejsou viditelné nebo editovatelné, tak existuje během pojezdů riziko kolize!

- ▶ Dbejte na dokumentaci výrobce vašeho stroje
- ▶ Používejte vztažné body palet výlučně ve spojení s paletami
- ▶ Před obráběním překontrolujte zobrazení karty **PAL**



Pouze výrobce stroje má k dispozici takzvaný **OEM-OFFSET**. Tímto **OEM-OFFSETem** se mohou definovat přičítaná osová posunutí pro rotační a paralelní osy. Všechny hodnoty **OFFSET** (všechny uvedené možnosti zadání **OFFSETu**) dávají společně rozdíl mezi **AKT.** a **REFAKT** polohou osy.

Řízení převádí všechny pohyby do strojního souřadného systému, bez ohledu na to ve kterém vztažném systému se provádí zadávání.

Příklad pro 3osé stroje s osou Y jako klínovou osou, která není kolmá k rovině ZX:

- ▶ V režimu **Polohování s ručním zadáním** zpracovat NC-blok s **L IY+10**
- > Řízení vyhodnotí z definovaných hodnot požadované hodnoty os.
- > Řízení pohybuje během polohování strojními osami **Y a Z**.
- > Indikace **REFAKT** a **REFNOM** ukazují pohyby os Y a Z ve strojním souřadném systému.
- > Indikace **AKT.** a **Cíl** ukazují výlučně pohyby osy Y v zadávacím souřadném systému.
- ▶ V režimu **Polohování s ručním zadáním** zpracovat NC-blok s **L IY-10 M91**
- > Řízení vyhodnotí z definovaných hodnot požadované hodnoty os.
- > Řízení pohybuje během polohování pouze strojní osou **Y**.
- > Indikace **REFAKT** a **REFNOM** ukazují výlučně pohyby osy Y ve strojním souřadném systému.
- > Indikace **AKT.** a **Cíl** ukazují pohyby os Y a Z v zadávacím souřadném systému.

Uživatel může programovat polohy vztažené ke strojnímu nulovému bodu, například pomocí přídatné funkce **M91**.


Základní souřadný systém B-CS

Základní souřadný systém je trojrozměrný kartézský souřadný systém, jehož počátek je koncem popisu kinematiky.

Orientace základního souřadného systému je ve většině případů stejná jako u strojního souřadného systému. Mohou existovat výjimky, pokud výrobce stroje používá další kinematické transformace.

Výrobce stroje definuje v konfiguraci stroje popis kinematiky a tím polohu počátku souřadnic pro základní souřadný systém. Hodnoty v konfiguraci stroje nemůže uživatel měnit.

Základní souřadný systém slouží k určení polohy a orientace obrobkového souřadného systému.




Softtlačítko Použití



Uživatel zjišťuje polohu a orientaci obrobkového souřadného systému, například pomocí 3D-dotykové sondy. Zjištěné hodnoty řízení ukládá vztahené k základnímu souřadnému systému jako hodnoty **ZÁKLADNÍ TRANSFORM.** ve správě vztahných bodů.



Výrobce stroje konfiguruje sloupce **ZÁKLADNÍ TRANSFORM.** správy vztahných bodů tak, aby odpovídaly stroji.



Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

V závislosti na stroji může váš řídicí systém mít další tabulky vztahných bodů pro palety. Výrobce vašeho stroje v nich může definovat hodnoty **ZÁKLADNÍ TRANSFORMACE**, které působí ještě před vámi definovanými hodnotami **ZÁKLADNÍ TRANSFORMACE** z tabulky vztahných bodů. Zda jsou a které vztahné body palet jsou aktivní ukazuje karta **PAL** přídavné indikace stavu. Protože hodnoty **ZÁKLADNÍ TRANSFORMACE** tabulky vztahných bodů palet nejsou viditelné nebo editovatelné, tak existuje během pojezdů riziko kolize!

- ▶ Dbejte na dokumentaci výrobce vašeho stroje
- ▶ Používejte vztahné body palet výlučně ve spojení s paletami
- ▶ Před obráběním překontrolujte zobrazení karty **PAL**

Obrobový souřadný systém W-CS

Obrobový souřadný systém je trojrozměrný kartézský souřadný systém, jehož počátek je aktivním vztažným bodem.

Poloha a orientace obrobového souřadného systému jsou závislé na hodnotách **ZÁKLADNÍ TRANSFORM.** aktivní řádky tabulky vztažných bodů.



| Softtlačítko | Použití |
|---|---|
|  | Uživatel zjišťuje polohu a orientaci obrobového souřadného systému, například pomocí 3D-dotykové sondy. Zjištěné hodnoty řízení ukládá vztažené k základnímu souřadnému systému jako hodnoty ZÁKLADNÍ TRANSFORM. ve správě vztažných bodů. |

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Uživatel definuje v obrobovém souřadném systému pomocí transformací polohu a orientaci souřadného systému roviny obrábění.

Transformace v obrobovém souřadném systému:

- **3D ROT**-funkce
 - **PLANE**-funkce
 - Cyklus **G80 ROVINA OBRABENI**
- Cyklus **G53/G54 NULOVY BOD** (posun **před** naklopením roviny obrábění)
- Cyklus **ZRCADLENÍ ZRCADLENÍ** (Zrcadlení **před** naklopením roviny obrábění)




i Výsledek po sobě následujících transformací je závislý na pořadí programování!

Programujte v každém souřadném systému výlučně uvedené (doporučené) transformace. To platí jak pro nastavení tak i pro rušení transformací. Jiné použití může vést k neočekávané nebo nežádoucí situaci. Dbejte na následující pokyny k programování.

Připomínky pro programování:

- Pokud jsou transformace (zrcadlení a posun) naprogramované před funkcemi **PLANE** (s výjimkou **PLANE AXIAL**), tak se tím změní poloha bodu natočení (původ roviny obrábění souřadného systému WPL-CS) a orientace os natočení
 - samotný posun změní pouze polohu bodu natočení
 - samotné zrcadlení změní pouze orientaci os natočení
- Ve spojení s **PLANE AXIAL** a cyklem **G80** nemají naprogramované transformace (zrcadlení, otáčení a změna měřítko) žádný vliv na polohu naklopeného bodu nebo orientaci os otáčení



i Bez aktivních transformací v obrobkovém souřadném systému jsou umístění a orientace souřadnicového systému roviny obrábění a obrobkového souřadnicového systému totožné.

U 3osového stroje nebo při čistě 3osém obrábění neexistuje žádná transformace v obrobkovém souřadném systému. Hodnoty **ZÁKLADNÍ TRANSFORM.** aktivní řádky tabulky vztažných bodů působí při tomto předpokladu bezprostředně na souřadný systém obráběcí roviny.

V souřadném systému obráběcí roviny jsou samozřejmě možné další transformace.

Další informace: "Souřadný systém obráběcí roviny WPL-CS", Stránka 79

Souřadný systém obráběcí roviny WPL-CS

Souřadný systém obráběcí roviny je trojrozměrný kartézský souřadný systém.

Poloha a orientace souřadného systému obráběcí roviny jsou závislé na aktivních transformacích v obrobkovém souřadném systému.

- i** Bez aktivních transformací v obrobkovém souřadném systému jsou umístění a orientace souřadnicového systému roviny obrábění a obrobkového souřadnicového systému totožné.
- U 3osového stroje nebo při čistě 3osém obrábění neexistuje žádná transformace v obrobkovém souřadném systému. Hodnoty **ZÁKLADNÍ TRANSFORM.** aktivní řádky tabulky vztažných bodů působí při tomto předpokladu bezprostředně na souřadný systém obráběcí roviny.

Uživatel definuje v souřadném systému obráběcí roviny pomocí transformací polohu a orientaci zadávacího souřadného systému.




Transformace v souřadném systému obráběcí roviny:

- Cyklus **G53/G54 NULOVOY BOD**
- Cyklus **G28 ZRCADLENÍ**
- Cyklus **G73 OTACENÍ**
- Cyklus **G72 ZMENA MERITKA**
- **PLANE RELATIVE**

- i** Jako funkce **PLANE** působí **PLANE RELATIVE** v obrobkovém souřadném systému a orientuje souřadný systém obráběcí roviny.
- Hodnoty přidávaných naklopení se vztahují vždy k aktuálnímu souřadnému systému obráběcí roviny.

- i** Výsledek po sobě následujících transformací je závislý na pořadí programování!



- i** Bez aktivních transformací v souřadném systému obráběcí roviny jsou poloha a orientace zadávacího souřadného systému a souřadného systému obráběcí roviny totožné.
- U 3osového stroje nebo při čistě 3osém obrábění neexistuje mimoto žádná transformace v obrobkovém souřadném systému. Hodnoty **ZÁKLADNÍ TRANSFORM.** aktivní řádky tabulky vztažných bodů působí při tomto předpokladu bezprostředně na zadávaný souřadný systém.



Zadávaný souřadný systém I-CS

Zadávaný souřadný systém je trojrozměrný kartézský souřadný systém.

Poloha a orientace zadávaného souřadného systému jsou závislé na aktivních transformacích v souřadném systému obráběcí roviny.



i Bez aktivních transformací v souřadném systému obráběcí roviny jsou poloha a orientace zadávacího souřadného systému a souřadného systému obráběcí roviny totožné.

U 3osového stroje nebo při čistě 3osém obrábění neexistuje mimoto žádná transformace v obrobkovém souřadném systému. Hodnoty **ZÁKLADNÍ TRANSFORM.** aktivní řádky tabulky vztažných bodů působí při tomto předpokladu bezprostředně na zadávaný souřadný systém.

Uživatel definuje v zadávaném souřadném systému pomocí pojezdových bloků polohu nástroje a tím polohu nástrojového souřadného systému.

i Také zobrazení **Cíl** (Cíl), **AKT.** (AKT), **VLEČ.** a **ACTDST** se vztahují na zadávaný souřadný systém.

Pojezdové bloky v zadávaném souřadném systému:

- Pojezdové bloky paralelně s osou
- Pojezdové bloky s kartézskými nebo polárními souřadnicemi


Příklad

N70 X+48*

N70 G01 X+48 Y+102 Z-1.5 G40*

i Orientace nástrojového souřadného systému se může provádět v různých vztažných systémech.

Další informace: "Nástrojový souřadný systém T-CS", Stránka 81



Obrys vztahující se k počátku zadávaného souřadného systému se může velmi jednoduše libovolně transformovat.


Nástrojový souřadný systém T-CS

Nástrojový souřadný systém je trojrozměrný kartézský souřadný systém, jehož počátek souřadnic je vztažný bod nástroje. K tomuto bodu se vztahují hodnoty v tabulce nástrojů, **L** a **R** u frézovacích nástrojů a **ZL**, **XL** a **YL** u soustružnických nástrojů.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**


Podle hodnot z tabulky nástrojů se počátek souřadnicového systému nástroje přesune do bodu vedení nástroje TCP. TCP znamená Střední Bod Nástroje (**T**ool **C**enter **P**oint)

Pokud se NC-program nevztahuje ke špičce nástroje, musí být vodící bod nástroje posunutý. Potřebný posun se provádí v NC-programu pomocí delta hodnoty při vyvolání nástroje.



i Poloha TCP znázorněná v grafice je povinná ve spojení s 3D-korekcí nástroje.

i Uživatel definuje v zadávaném souřadném systému pomocí pojezdových bloků polohu nástroje a tím polohu nástrojového souřadného systému.




Orientace nástrojového souřadného systému je při aktivní přídavné funkci **M128** závislá na aktuální poloze nástroje.

Poloha nástroje ve strojním souřadném systému:

Příklad

N70 G01 X+10 Y+45 A+10 C+5 R0 M128*




i V zobrazených pojezdových blocích s vektory je 3D-korekce nástroje možná s použitím korekcí **DL**, **DR** a **DR2** z **T**-bloku nebo tabulky korekcí **.tco**.

Působení korektur závisí na typu nástroje.

Řízení rozpoznává různé typy nástrojů pomocí sloupečků **L**, **R** a **R2** z tabulky nástrojů:

- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = 0$
→ Stopková fréza
- $R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} = R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→ Rádusová fréza nebo kulová fréza
- $0 < R2_{TAB} + DR2_{TAB} + DR2_{PROG} < R_{TAB} + DR_{TAB} + DR_{PROG}$
→ Rohová rádusová fréza nebo Torus-fréza



i Bez funkce **TCPM** nebo přídavné funkce **M128** je orientace nástrojového souřadného systému a zadávaného souřadného systému totožná.

Označení os u frézek

Osy X, Y a Z na vaší frézce se označují také jako nástrojová osa, hlavní osa (1. osa) a vedlejší osa (2. osa). Uspořádání nástrojové osy je pro přiřazení hlavní a vedlejší osy rozhodující.

| Osa nástroje | Hlavní osa | Vedlejší osa |
|--------------|------------|--------------|
| X | Y | Z |
| Y | Z | X |
| Z | X | Y |



Plný rozsah řídicích funkcí je k dispozici pouze při použití nástrojové osy **Z**, např. definice vzoru **PATTERN DEF**.

Omezené ale i připravené a nakonfigurované výrobcem stroje je možné použití os **X** a **Y** jako nástrojových os.

Polární souřadnice

Je-li výrobní výkres okótován pravouhly, pak vytvořte NC-program rovněž s pravouhlými souřadnicemi. U obrobků s kruhovými oblouky nebo při úhlových údajích je často jednodušší definovat polohy polárními souřadnicemi.



Na rozdíl od pravouhlých souřadnic X, Y a Z popisují polární souřadnice polohy pouze v jedné rovině. Polární souřadnice mají svůj nulový bod (počátek) v pólu CC (CC = circle centre; angl. střed kružnice). Poloha v rovině je tak jednoznačně definována pomocí:

- Rádusu polární souřadnice: vzdálenosti od pólu CC k dané pozici
- úhlu polárních souřadnic: úhel mezi vztaznou osou úhlu a přímkou, která spojuje pól CC s danou polohou.

Definování pólu a vztahné osy úhlu

Pól definujete pomocí dvou souřadnic v pravouhlém souřadném systému v některé ze tří rovin. Tím je také jednoznačně přiřazena vztahná úhlová osa pro úhel H polární souřadnice.

| Polární souřadnice (rovina) | Vztahná osa úhlu |
|-----------------------------|------------------|
| X/Y | +X |
| Y/Z | +Y |
| Z/X | +Z |




Absolutní a inkrementální polohy obrobku

Absolutní pozice obrobku

Vztahují-li se souřadnice polohy k nulovému bodu souřadnic (počátku), označují se jako absolutní souřadnice. Každá poloha na obrobku je svými absolutními souřadnicemi jednoznačně definována.

Příklad 1: díry s absolutními souřadnicemi:

| Díra 1 | Díra 2 | Díra 3 |
|-----------|-----------|-----------|
| X = 10 mm | X = 30 mm | X = 50 mm |
| Y = 10 mm | Y = 20 mm | Y = 30 mm |




Přírůstkové pozice obrobku

Inkrementální (přírůstkové) souřadnice se vztahují k naposledy naprogramované poloze nástroje, která slouží jako relativní (myšlený) nulový bod (počátek). Přírůstkové (inkrementální) souřadnice tedy udávají při vytváření programu vzdálenost mezi poslední a za ní následující požadovanou polohou, o kterou má nástroj popojet. Proto se také označují jako řetězcové míry.

Přírůstkový rozměr označíte znakem funkce G91 před označením osy.

Příklad 2: díry s přírůstkovými souřadnicemi



Absolutní souřadnice díry 4

X = 10 mm

Y = 10 mm

Díra 5, vztažená k 4

G91 X = 20 mm

G91 Y = 10 mm

Díra 6, vztažená k 5


G91 X = 20 mm

G91 Y = 10 mm

Absolutní a inkrementální polární souřadnice

Absolutní souřadnice se vztahují vždy k pólu a ke vztažné ose úhlu.

Přírůstkové souřadnice se vždy vztahují k naposledy programované poloze nástroje.



Volba vztažného bodu

Výkres obrobku stanoví určitý tvarový prvek obrobku jako absolutní vztažný bod (nulový bod), většinou je to roh obrobku. Při nastavování vztažného bodu nejprve vyrovnejte obrobek vůči osám stroje a uveďte nástroj pro každou osu do známé polohy vůči obrobku. Pro tuto polohu nastavte indikaci řídicího systému buď na nulu nebo na předvolenou hodnotu polohy. Tím přiřadíte obrobek k té vztažné soustavě, která platí pro indikaci řídicího systému nebo pro váš NC-program.

Definuje-li výkres obrobku relativní vztažné body, použijte jednoduše cykly pro transformaci souřadnic .

Další informace: Uživatelská příručka **Programování obráběcích cyklů**



Není-li výkres obrobku okótován tak, jak je třeba pro NC, pak zvolte za vztažný bod některou polohu nebo některý roh obrobku, z nichž se dají kóty ostatních poloh obrobku stanovit co nejjednodušeji.

Obzvláště pohodlně nastavíte vztažné body 3D-dotykovou sondou HEIDENHAIN.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Příklad

Náčrt obrobku ukazuje otvory (1 až 4), jejichž kótování se vztahuje k absolutnímu vztažnému bodu se souřadnicemi $X=0$ $Y=0$. Otvory (5 až 7) se vztahují k relativnímu vztažnému bodu s absolutními souřadnicemi $X = 450$ $Y = 750$. Funkcí **Posunutí nul. bodu** můžete přechodně posunout nulový bod na pozici $X = 450$, $Y = 750$, aby se mohly otvory (5 až 7) bez dalších výpočtů naprogramovat.



3.5 Otevírání a zadávání NC-programů

Struktura NC-programu ve formátu DIN/ISO

NC-program se skládá z řady NC-bloků. Obrázek vpravo ukazuje prvky NC-bloku.

Řídicí systém čísluje NC-bloky NC-programu automaticky, v závislosti na strojním parametru **blockIncrement** (105409). Strojní parametr **blockIncrement** (105409) definuje krok číslování bloků.


První NC-blok NC-programu je označen %, názvem programu a platnou měrovou jednotkou.

Následující NC-bloky obsahují informace o:

- neobrobeném polotovaru,
- Vyvolání nástroje
- Nájezd do bezpečné pozice
- posuvech a otáčkách vřetena,
- Dráhové pohyby, cykly a další funkce

Poslední NC-blok NC-programu je označen **N99999999**, názvem programu a platnou měrovou jednotkou.

NC-blok



UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Řídicí systém neprovádí žádnou automatickou kontrolu kolize mezi nástrojem a obrobkem. Během nájezdu po výměně nástroje existuje riziko kolize!

- ▶ Podle potřeby programujte bezpečnou mezilehlou polohu

Definice polotovaru: G30/G31

Bezprostředně po otevření nového NC-programu definujte neobrobený obrobek. K dodatečné definici polotovaru stiskněte klávesu **SPEC FCT**, softtlačítko **PŘEDNAST. PROGRAMU** a pak softklávesu **BLK FORM**. Tuto definici potřebuje řídicí systém pro grafické simulace.







- Definice neobrobeného polotovaru je nutná jen tehdy, chcete-li NC-program graficky testovat!
- Aby řídicí systém zobrazil polotovar v simulaci, musí mít polotovar minimální rozměr. Minimální rozměr je 0,1 mm nebo 0,004 palce ve všech osách i v poloměru.
- Funkce **Pokročilé kontroly** v simulaci využívá informace z definice polotovaru ke sledování obrobku. I když je ve stroji upnuto několik obrobků, může řízení sledovat pouze aktivní polotovar!

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**



Plný rozsah řídicích funkcí je k dispozici pouze při použití nástrojové osy **Z**, např. definice vzoru **PATTERN DEF**. Omezené ale i připravené a nakonfigurované výrobcem stroje je možné použití os **X** a **Y** jako nástrojových os.

Řízení může přitom zobrazovat různé tvary polotovaru:

| Softtlačítko | Funkce |
|---|---|
|  | Definování pravouhlého polotovaru |
|  | Definování válcovitého polotovaru |
|  | Definování rotačně symetrického polotovaru s libovolným tvarem |
|  | Načíst STL-soubor jako polotovar Volitelně načíst další STL-soubor jako hotový dílec |

Pravouhlý polotovar

Strany kvádrů leží rovnoběžně s osami X, Y a Z. Tento polotovar je definován svými dvěma rohovými body:

- MIN-bod G30: nejmenší souřadnice X, Y a Z kvádrů; zadejte absolutní hodnoty
- MAX-bod G31: největší souřadnice X, Y a Z kvádrů; zadejte absolutní nebo přírůstkové hodnoty

Příklad

| | |
|----------------------------------|--|
| %NOVÝ G71 * | Začátek programu, název, měrová jednotka |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40* | Osa vřetena, souřadnice MIN-bodu |
| N20 G31 X+100 Y+100 Z+0* | Souřadnice MAX-bodu |
| N99999999 %NOVÝ G71 * | Konec programu, název, měrová jednotka |

Válcovitý polotovar

Válcovitý polotovar je definován rozměry válce:

- X, Y, nebo Z: rotační osa
- D, R: Průměr nebo poloměr válce (s kladným znaménkem)
- L: Délka válce (s kladným znaménkem)
- DIST: Posunutí podél rotační osy
- DI, RI: Vnitřní průměr nebo vnitřní poloměr dutého válce



Parametry **DIST** a **RI** nebo **DI** jsou volitelné a nemusí se programovat.

Příklad

| | |
|--|--|
| %NOVÝ G71 * | Začátek programu, název, měrová jednotka |
| N10 BLK FORM CYLINDER Z R50 L105 DIST+5 RI10* | Osa vřetena, rádius, délka, vzdálenost, vnitřní rádius |
| N99999999 %NOVÝ G71 * | Konec programu, název, měrová jednotka |

Rotačně symetrický polotovar s libovolným tvarem

Obrys rotačně symetrického polotovaru definujete v podprogramu. Přitom používáte X, Y nebo Z jako rotační osu.

V definici polotovaru odkážete na popis obrysu:


- DIM_D, DIM_R: Průměr nebo poloměr rotačně symetrického polotovaru
- LBL: Podprogram s popisem obrysu

Popis obrysu smí obsahovat záporné hodnoty v rotační ose, ale pouze kladné hodnoty v hlavní ose. Obrys musí být uzavřený, tzn. že začátek obrysu odpovídá konci obrysu.

Jestliže definujete rotačně symetrický polotovar přírůstkovými souřadnicemi, pak jsou rozměry nezávislé na programování průměru.



Označení podprogramu může být číslem, názvem nebo QS-parametrem.



Příklad

| | |
|--|---|
| %NOVÝ G71 * | Začátek programu, název, měrová jednotka |
| N10 BLK FORM ROTATION Z DIM_R LBL1* | Osa vřetena, způsob interpretace, číslo podprogramu |
| N20 M30* | Konec hlavního programu |
| N30 G98 L1* | Začátek podprogramu |
| N40 G01 X+0 Z+1* | Začátek obrysu |
| N50 G01 X+50* | Programování v kladném směru hlavní osy |
| N60 G01 Z-20* | |
| N70 G01 X+70* | |
| N80 G01 Z-100* | |
| N90 G01 X+0* | |
| N100 G01 Z+1* | Konec obrysu |
| N110 G98 L0* | Konec podprogramu |
| N99999999 %NOVÝ G71 * | Konec programu, název, měrová jednotka |

STL-soubory jako polotovary a opční hotový dílec

Integrace STL-souborů jako polotovaru a hotového dílce je obzvláště výhodná ve spojení s CAM-programy, protože kromě NC-programu jsou k dispozici i potřebné 3D-modely.

i Chybějící 3D-modely, jako jsou napůl hotové dílce během několika samostatných kroků obrábění, můžete vytvořit v režimu **Testování** pomocí softtlačítka **EXPORT OBROBKU** přímo v řídicím systému.

Velikost souboru závisí na složitosti geometrie.

Další informace: Uživatelská příručka **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

i Všimněte si, že STL-soubory mají omezen počet povolených trojúhelníků:

- 20 000 trojúhelníků pro STL-soubor ve formátu ASCII
- 50 000 trojúhelníků pro STL-soubor v binárním formátu

Binární soubory načítá řídicí systém rychleji.

V definici polotovaru odkazujte na požadované STL-soubory pomocí cesty. Použijte softtlačítko **VYBRAT SOUBOR**, aby řídicí systém automaticky převzal informace o cestě.

Pokud nechcete načíst hotový dílec, ukončete dialog po definování surového dílce.

i Cestu k STL-souboru lze také zadat pomocí přímého textového zadání nebo QS-parametru.

Příklad

| | |
|--|---|
| <code>%NEU G71 *</code> | Začátek programu, název, měrová jednotka |
| <code>N10 BLK FORM FILE "TNC:\...\stl" TARGET "TNC:\...\stl"*</code> | Specifikace cesty k polotovaru, specifikace cesty k opčnickému hotovému dílci |
| <code>N99999999 %NEU G71 *</code> | Konec programu, název, měrová jednotka |




Pokud jsou NC-program a 3D-modely umístěny ve složce nebo v definované struktuře složek, relativní informace o cestě zjednoduší následný pohyb souborů.

Další informace: "Připomínky pro programování",
Stránka 239

Otevřít nový NC-program


NC-program zadáváte vždy v provozním režimu **Programování**.
Příklad pro otevření programu:


 ▶ Režim: stiskněte klávesu **Programování**


 ▶ Stiskněte klávesu **PGM MGT**
▶ Řízení otevře správu souborů.


Zvolte adresář, do kterého chcete nový NC-program uložit:

NÁZEV-SOUBORU = NOVY.I


 ▶ Zadejte jméno nového programu
▶ Potvrďte klávesou **ENT**

 ▶ Zvolte měrné jednotky: stiskněte softklávesu **MM** nebo **INCH**.
▶ Řídicí systém přepne do programového okna a otevře dialog pro definování **BLK-FORM** (Tvar polotovaru).

 ▶ Zvolte pravoúhlý polotovar: Stiskněte softklávesu pravoúhlého tvaru polotovaru



ROVINA OBRÁBĚNÍ V GRAFICE: XY


 ▶ Zadejte osu vřetena, např. **G17**




Plný rozsah řídicích funkcí je k dispozici pouze při použití nástrojové osy **Z**, např. definice vzoru **PATTERN DEF**.

Omezené ale i připravené a nakonfigurované výrobcem stroje je možné použití os **X** a **Y** jako nástrojových os.

DEFINICE NEOBROBENÉHO POLOTOVARU: MINIMUM

 ▶ Zadejte po sobě souřadnice X, Y a Z MIN-bodu a každou souřadnici potvrďte klávesou **ENT**.

DEFINICE NEOBROBENÉHO POLOTOVARU: MAXIMUM

 ▶ Zadejte po sobě souřadnice X, Y a Z MAX-bodu a každou souřadnici potvrďte klávesou **ENT**.

Příklad

| | |
|----------------------------------|--|
| %NOVÝ G71 * | Začátek programu, název, měrová jednotka |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40* | Osa vřetena, souřadnice MIN-bodu |
| N20 G31 X+100 Y+100 Z+0* | Souřadnice MAX-bodu |
| N9999999 %NOVÝ G71 * | Konec programu, název, měrová jednotka |

Řízení vytvoří automaticky první a poslední NC-blok NC-programu.




Pokud nechcete programovat definici neobrobeného polotovaru, pak přerušte dialog při **Rovina obrábění v grafice: XY** stiskem klávesy **DEL**!

Programování pohybů nástroje v DIN/ISO



K programování NC-bloku stiskněte tlačítko **SPEC FCT**. Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU** a poté softklávesu **DIN/ISO**. Pro získání příslušných G-kódů můžete používat také šedivá tlačítka dráhových funkcí.






Zadáváte-li funkce DIN/ISO na znakové klávesnici, připojené přes USB, dbejte na zapnutí psaní velkých písmen.




Příklad pro zahájení polohovacího bloku

-  ▶ Stiskněte tlačítko **G**
-  ▶ Zadejte **1** a stiskněte tlačítko **ENT** k otevření NC-bloku



SOUŘADNICE ?

-  ▶ **10** (Zadejte cílovou souřadnici pro osu X)
-  ▶ **20** (Zadejte cílovou souřadnici pro osu Y)
-  ▶ Tlačítkem **ENT** přejděte k další otázce


draha stredu nástroje

-  ▶ Zadejte **40** a potvrďte stiskem tlačítka **ENT** k pojezdu bez korekce rádiusu nástroje

Alternativně

-  ▶ Pojíždět vlevo či vpravo od naprogramovaného obrysu: stiskněte softklávesy **G41** nebo **G42**
- 

POSUV F=?

- ▶ **100** (Posuv pro tento dráhový pohyb zadat 100 mm/min)
-  ▶ Tlačítkem **ENT** přejděte k další otázce

PŘÍDAVNÁ FUNKCE M?

- ▶ Zadejte **3** (přídavná funkce **M3 Vřeteno ZAP**)
-  ▶ Klávesou **END** ukončí řídicí systém tento dialog.

Příklad

```
N30 G01 G40 X+10 Y+5 F100 M3*
```

Převzetí aktuální polohy

Řídicí systém umožňuje převzetí aktuální polohy nástroje do NC-programu, když například

- programujete pojezdové bloky,
- programujete cykly.

K převzetí správných hodnot polohy postupujte takto:

- ▶ Umístěte zadávací políčko na to místo do NC-bloku, kam chcete polohu převzít.



- ▶ Zvolíte funkci Převzetí aktuální polohy
- ▶ Řídicí systém ukáže v liště softtlačítek osy, jejichž polohy můžete převzít.



- ▶ Zvolte osu
- ▶ Řídicí systém zapíše aktuální polohu zvolené osy do aktivního zadávacího políčka.



Navzdory aktivní korekci rádiusu nástroje převezme řídicí systém v rovině obrábění vždy souřadnice středu nástroje. Řídicí systém bere v úvahu aktivní korekci délky nástroje a vždy přebírá do osy nástroje souřadnice špičky nástroje. Řídicí systém nechá lištu softtlačítek aktivní k výběru osy až do nového stisknutí tlačítka **Převzetí aktuální polohy**. Toto chování platí také tehdy když aktuální NC-blok uložíte nebo otevřete pomocí Dráhové funkce tlačítka nový NC-blok. Musíte-li zvolit softtlačítkem alternativu zadání (např. korekci rádiusu), tak řídicí systém zavře lištu softtlačítek pro výběr os.

Při aktivní funkci **Naklápění roviny obrábění** není funkce **Převzetí aktuální polohy** povolená.

Editace NC-programu







Během zpracování nemůžete aktivní NC-program editovat.

Když vytváříte nebo měníte NC-program, můžete směrovými tlačítky nebo softtlačítky navolit libovolný řádek v NC-programu i jednotlivá slova v NC-bloku:

Softtlačítko / Funkce klávesa

| | |
|--|---|
| | Listovat po stránkách nahoru |
| | Listovat po stránkách dolů |
| | Skok na začátek programu |
| | Skok na konec programu |
| | Změna polohy aktuálního NC-bloku na obrazovce. Takto si můžete dát zobrazit více NC-bloků, které jsou naprogramovány před aktuálním NC-blokem. Bez funkce, je-li NC-program plně viditelný na obrazovce |
| | Změna polohy aktuálního NC-bloku na obrazovce. Takto si můžete dát zobrazit více NC-bloků, které jsou naprogramovány za aktuálním NC-blokem. Bez funkce, je-li NC-program plně viditelný na obrazovce |
| | Skok z NC-bloku do NC-bloku |
| | |
| | Volba jednotlivých slov v NC-bloku |
| | |
| | Volba určitého NC-bloku Další informace: "Použijte tlačítko GOTO ", Stránka 182 |

| Softtlačítko / klávesa | Funkce |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení hodnoty zvoleného slova na nulu ■ Smazání chybné hodnoty ■ Smazat chybové hlášení (které lze smazat) |
|  | Smazání zvoleného slova |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Smazání zvoleného NC-bloku ■ Smazání cyklů a částí programu |
|  | Vložení NC-bloku, který jste naposledy editovali příp. smazali |


Vložit NC-blok na libovolné místo

- ▶ Zvolte NC-blok, za který chcete nový NC-blok vložit
- ▶ Zahájení dialogu

Uložit změny

Řízení automaticky ukládá změny při změně provozního režimu nebo při volbě správy souborů. Pokud chcete změny v NC-programu úmyslně uložit, tak postupujte takto:


- ▶ Zvolte lištu softtlačítek s funkcemi pro ukládání

- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **Uložit**
 - ▶ Řídicí systém uloží všechny změny, které jste provedli od posledního uložení.

Uložte NC-program do nového souboru

Pokud si to přejete, můžete obsah právě zvoleného NC-programu uložit pod jiným názvem programu. Postupujte přitom takto:

- ▶ Zvolte lištu softtlačítek s funkcemi pro ukládání

- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **ULOŽIT JAKO**
 - ▶ Řídicí systém zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat adresář a zadat nový název programu.
 - ▶ Softtlačítkem **Přepínač** zvolte příp. cílovou složku.
 - ▶ Zadejte název souboru
 - ▶ Potvrďte softtlačítkem **OK** nebo tlačítkem **ENT**, popř. proces ukončete softtlačítkem **STORNO**




Soubor uložený pomocí **ULOŽIT JAKO** najdete ve správě souborů také softtlačítkem **Poslední soubory**.

Vrátit změny

Můžete zrušit všechny změny, které jste provedli od posledního uložení. Postupujte přitom takto:

- ▶ Zvolte lištu softtlačítek s funkcemi pro ukládání

- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **ZMĚNU ZAHODIT**
 - ▶ Řídicí systém zobrazí okno, ve kterém můžete provedení potvrdit nebo přerušit.
 - ▶ Potvrďte změny softtlačítkem **ANO** nebo je zrušte tlačítkem **ENT**, popř. proces přerušte softtlačítkem **NE**

Změna a vložení slov

- ▶ Volba slova v NC-bloku
- ▶ Přepsat s novou hodnotou
- > Jakmile jste zvolili slovo, je k dispozici popisný dialog
- ▶ Ukončení změny: stiskněte klávesu **END**

Chcete-li vložit nějaké slovo, stiskněte směrová tlačítka (doprava nebo doleva), až se objeví požadovaný dialog a zadejte požadovanou hodnotu.

Hledání stejných slov v různých NC-blocích



- ▶ Zvolte slovo v některém NC-bloku: stiskněte směrové klávesy tolikrát, až je označeno požadované slovo



- ▶ Zvolte NC-blok směrovými tlačítky
 - Šipka dolů: hledat dopředu
 - Šipka nahoru: hledat dozadu






Označení se nachází v nově zvoleném NC-bloku na stejném slovu, jako v NC-bloku zvoleném předtím.



Když spustíte hledání ve velmi dlouhých NC-programech, tak řídicí systém zobrazí symbol s indikací postupu hledání. V případě potřeby můžete hledání kdykoliv přerušit.

Označování, kopírování, vyjmutí a vkládání částí programu

Aby bylo možné kopírovat části programu v rámci jednoho NC-programu, nebo do jiného NC-programu, nabízí řídicí systém následující funkce:

| Softtlačítko | Funkce |
|---|-------------------------------------|
|  | Zapnutí funkce označování (vybrání) |
|  | Vypnutí funkce označování (vybrání) |
|  | Vyjmutí vybraného bloku |
|  | Vložení bloku uloženého v paměti |
|  | Kopírování vybraného bloku |


Při kopírování částí programu postupujte takto:

- ▶ Navolte lištu softtlačítek s označovacími funkcemi
- ▶ Zvolte první NC-blok části programu, která se má kopírovat
- ▶ Označte první NC-blok: stiskněte softklávesu **Označit blok**.
- ▶ Řídicí systém podloží NC-blok barvou a zobrazí softtlačítko **Výběr zrušit**.
- ▶ Přesuňte kurzor na poslední NC-blok části programu, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- ▶ Řídicí systém zobrazí všechny označené (vybrané) NC-bloky jinou barvou. Označovací funkci můžete kdykoli ukončit stisknutím softtlačítka **Výběr zrušit**.
- ▶ Kopírování označeného úseku programu: stiskněte softklávesu **Kopírovat blok**, označený úsek programu vyjmout: stiskněte softklávesu **VYŘÍZNOUT**.
- ▶ Řídicí systém uloží označený blok do paměti.



Pokud chcete převést část programu do jiného NC-programu, zvolte na tomto místě nejdříve požadovaný NC-program ve Správci souborů.

- ▶ Směrovými tlačítky zvolte NC-blok, za nějž chcete kopírovanou (vyjmutou) část programu vložit
- ▶ Vložit uloženou část programu: stiskněte softklávesu **Vložit blok**
- ▶ Ukončení funkce označování: stiskněte softklávesu **Výběr zrušit**



Funkce hledání řídicího systému

Pomocí hledací funkce řídicího systému můžete vyhledat jakékoliv texty v NC-programu a v případě potřeby je nahrazovat novými texty.

Hledání libovolných textů

HLEDEJ

- ▶ Zvolte funkci hledání
- Řídicí systém zobrazí okno hledání a ukáže hledací funkce, jež jsou v liště softtlačítek k dispozici.

HLEDEJ


- ▶ Zadejte hledaný text, např.: **TOOL**
- ▶ Zvolte hledání dopředu nebo dozadu
- ▶ Spuštění hledání

HLEDEJ

- Řídicí systém skočí do nejbližšího dalšího NC-bloku, v němž je hledaný text uložen.
- ▶ Opakování hledání
- Řídicí systém skočí do nejbližšího dalšího NC-bloku, v němž je hledaný text uložen.

KONEC

- ▶ Ukončit vyhledávací funkci: stiskněte softklávesu KONEC



Hledání a nahrazování libovolných textů

UPOZORNĚNÍ

Pozor, může dojít ke ztrátě dat!

Funkce **NAHRADIT** a **NAHRADIT VŠE** přepíší všechny nalezené položky syntaxe bez ověřovacího dotazu. Řídicí systém neprovádí před nahrazením žádné automatické zálohování existujících dat. Přitom se mohou NC-programy nevratně poškodit.

- ▶ V případě potřeby vytvořte před nahrazováním bezpečnostní kopii NC-programu
- ▶ **NAHRADIT** a **NAHRADIT VŠE** používejte opatrně



Během zpracování nejsou v aktivním NC-programu funkce **HLEDEJ** a **NAHRADIT** dostupné. Také aktivní ochrana proti zápisu tyto funkce zablokuje.

- ▶ Zvolte NC-blok, v němž je uloženo hledané slovo

HLEDEJ

- ▶ Zvolte funkci hledání
- > Řídicí systém zobrazí okno hledání a ukáže hledací funkce, jež jsou v liště softtlačítek k dispozici.
- ▶ Stiskněte softklávesu **AKTUÁLNÍ SLOVO**
- > Řídicí systém převezme první slovo aktuálního NC-bloku. Případně softklávesu stiskněte znovu pro převzetí požadovaného slova.

HLEDEJ

- ▶ Spuštění hledání
- > Řídicí systém skočí na nejbližší další výskyt textu.

NAHRADIT

- ▶ Přejete-li si text nahradit a poté skočit na další nalezený text: stiskněte softklávesu **NAHRADIT** nebo pro nahrazení všech nalezených textů: stiskněte softklávesu **NAHRADIT VŠE**, nebo pokud se text nemá nahrazovat a má se přejít na místo dalšího výskytu textu: stiskněte softklávesu **HLEDEJ**

KONEC

- ▶ Ukončit vyhledávací funkci: stiskněte softklávesu KONEC

3.6 Správa souborů

Soubory

| Soubory v řídicím systému | Typ |
|---|------------------------|
| NC-programy | |
| ve formátu HEIDENHAIN | .H |
| ve formátu DIN/ISO | .I |
| Kompatibilní NC-programy | |
| Unit programy HEIDENHAIN | .HU |
| Obrysový programy HEIDENHAIN | .HC |
| Tabulky pro | |
| Nástroje | .T |
| Výměník nástrojů | .TCH |
| Nulové body | .D |
| Body | .PNT |
| Vztažné body | .PR |
| Dotykové sondy | .TP |
| Záložní soubory | .BAK |
| Závislá data (například členicí body) | .DEP |
| Volně definovatelné tabulky | .TAB |
| Palety | .P |
| Texty jako | |
| soubory ASCII | .A |
| Textové soubory | .TXT |
| Soubory HTML, např. protokoly s výsledky cyklů dotykové sondy | .HTML |
| Soubory nápovědy | .CHM |
| CAD-data jako | |
| ASCII-soubory | .DXF .IGES .STEP |

Zadávejte-li do řídicího systému NC-program, dejte tomuto NC-programu nejdříve název. Řídicí systém uloží tento NC-program do interní paměti jako soubor se stejným názvem. I texty a tabulky ukládá řídicí systém jako soubory.

Abyste mohli soubory rychle najít a spravovat, má řídicí systém speciální okno pro správu souborů. Zde můžete jednotlivé soubory vyvolávat, kopírovat, přejmenovávat a vymazávat.

Pomocí řídicího systému můžete spravovat a ukládat soubory veliké až **2 GB**.



Podle nastavení pak řídicí systém po editaci a uložení NC-programů vytváří záložní soubory s příponou *.bak. Tím se mění velikost volné paměti, kterou máte k dispozici.

Názvy souborů

U NC-programů, tabulek a textů připojí řídicí systém ještě příponu, která je od názvu souboru oddělena tečkou. Tato přípona označuje typ souboru.

| Název souboru | Typ souboru: |
|---------------|--------------|
| PROG20 | .I |

Názvy souborů, názvy jednotek a názvy adresářů řídicího systému musí splňovat následující normy: Open Group Base Specification Issue 6, IEEE Std 1003.1, 2004 Edition (standard POSIX).

Jsou povoleny následující znaky:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _ -

Následující znaky mají zvláštní význam:

| Znaky | Význam |
|-------|---|
| . | Poslední bod názvu souboru odděluje příponu |
| \ a / | V adresářové struktuře |
| : | Odděluje označení jednotky od adresáře |

Aby se zabránilo např. problémům s přenosem dat, nepoužívejte žádné jiné znaky.



Názvy tabulek a sloupců musí začínat písmenem a nesmí obsahovat žádné výpočetní znaky, například +.



Maximální povolená délka cesty činí 255 znaků. Do délky cesty se počítají označení jednotek, adresáře a souboru včetně přípony.

Další informace: "Cesty", Stránka 103

Zobrazit externě vytvořené soubory v řízení

V řídicím systému jsou nainstalovány další nástroje, které umožňují prohlížení a částečnou úpravu souborů uvedených v následující tabulce.

| Druhy souborů | Typ |
|---------------------|------|
| Soubory PDF | pdf |
| Tabulky Excelu | xls |
| | csv |
| Internetové soubory | html |
| Textové soubory | txt |
| | ini |
| Grafické soubory | bmp |
| | gif |
| | jpg |
| | png |

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Adresáře

Protože do interní paměti můžete ukládat velké množství NC-programů a souborů, ukládejte jednotlivé soubory do adresářů (složek), abyste si zachovali přehled. V těchto adresářích můžete zřizovat další adresáře, takzvané podadresáře. Klávesou **-/+** nebo **ENT** můžete zapnout či vypnout zobrazení podadresářů.

Cesty

Cesta udává jednotku a všechny adresáře či podadresáře, pod kterými je daný soubor uložen. Jednotlivé údaje se oddělují znakem ****.




Maximální povolená délka cesty činí 255 znaků. Do délky cesty se počítají označení jednotek, adresáře a souboru včetně přípony.

Příklad



















Na jednotce **TNC** byl vytvořen adresář (složka) **ZAKAZ1 (AUFTR1)**. Potom byl v adresáři **ZAKAZ1** ještě založen podadresář **NCPROG** a do něj zkopírován NC-program **PROG1.H**. Tento NC-program obrábění má tedy cestu:

TNC:\AUFTR1\NCPROG\PROG1.I

Obrázek vpravo ukazuje příklad zobrazení adresářů s různými cestami.



Přehled: Funkce správy souborů

| Softtlačítko | Funkce | Stránka |
|---|--|---|
|  | Kopírovat jednotlivý soubor | 108 |
|  | Zobrazit určitý typ souboru | 106 |
|  | Založit nový soubor | 108 |
|  | Zobrazit posledních 10 zvolených souborů | 111 |
|  | Smazání souboru | 112 |
|  | Označit soubor | 113 |
|  | Přejmenovat soubor | 114 |
|  | Chránit soubor proti smazání a změně | 115 |
|  | Zrušení ochrany souboru | 115 |
|  | Importovat soubor iTNC 530 | Viz Příručka pro uživatele Seřizování, testování a zpracování NC-programů |
| | Přizpůsobit formát tabulky | 369 |
|  | Správa síťových jednotek | Viz Příručka pro uživatele Seřizování, testování a zpracování NC-programů |
|  | Volba editoru | 115 |
|  | Třídít soubory podle vlastností | 114 |
|  | Kopírovat adresář | 111 |
|  | Smazat adresář včetně všech podadresářů | |
|  | Aktualizace adresáře | |
|  | Přejmenovat adresář | |
|  | Vytvořit nový adresář | |

Vyvolání správy souborů

PGM
MGT


- ▶ Stiskněte klávesu **PGM MGT**
- ▶ Řídicí systém otevře okno pro správu souborů (Obrázek ukazuje základní nastavení. Zobrazí-li řídicí systém jiné rozdělení obrazovky, stiskněte softklávesu **OKNO**).



Pokud opustíte NC-program s klávesou **END**, otevře řídicí systém správu souborů. Kurzor se nachází na právě uzavřeném NC-programu.

Stisknete-li znovu tlačítko **END**, otevře řídicí systém původní NC-program s kurzorem na poslední zvolené řádce. Toto chování může u velkých souborů vést ke zpoždění.

Stisknete-li tlačítko **ENT**, otevře řídicí systém NC-program s kurzorem vždy na řádce 0.



Levé, úzké okno ukazuje dostupné jednotky a adresáře. Tyto jednotky označují zařízení, kam lze data ukládat nebo přenášet. Disková jednotka je vnitřní paměť řídicího systému. Další jednotky jsou rozhraní (RS232, Ethernet), na něž můžete připojit například PC. Adresář je vždy označen symbolem pořadače (vlevo) a názvem adresáře (vpravo). Podadresáře jsou odsazeny směrem doprava. Pokud jsou přítomny podadresáře, můžete je zobrazit nebo skrýt klávesou **-/+**.

Je-li strom adresáře delší než obrazovka, můžete ho procházet pomocí posuvníku nebo připojené myši.

Pravé, široké okno ukazuje všechny soubory, které jsou uloženy ve zvoleném adresáři. Ke každému souboru je zobrazeno několik informací, které jsou rozepsány v tabulce dole.

| Zobrazení | Význam |
|----------------------|---|
| Jméno souboru | Jméno souboru a typ souboru |
| Byte | Velikost souboru v bytech (bajtech) |
| Stav | Vlastnost souboru: |
| E | Soubor je navolen v režimu Programování |
| S | Soubor je navolen v režimu Testování |
| M | Soubor je navolen v některém režimu provádění programu |
| + | Soubor má nezobrazené závislé soubory s příponou DEP, např. při použití Kontroly použitelnosti nástroje |
| | Soubor je chráněn proti smazání a změně |
| | Soubor je chráněn proti smazání a změně, protože se právě zpracovává |
| Datum | Datum, kdy byl soubor naposledy změněn |
| Čas | Čas, kdy byl soubor naposledy změněn |



K zobrazení závislých souborů nastavte strojní parametr **dependentFiles** (č.122101) na **RUČNĚ**.

Zvolte jednotky, adresáře a soubory



- ▶ Vyvolejte správu souborů tlačítkem **PGM MGT**

Používejte připojenou myš nebo stiskněte směrová tlačítka nebo softtlačítka, abyste přesunuli kurzor na požadované místo na obrazovce:



- ▶ Přesouvá kurzor z pravého okna do levého a naopak



- ▶ Přesouvá kurzor v okně nahoru a dolů



- ▶ Přesouvá kurzor v okně po stránkách nahoru a dolů



1. krok: Volba jednotky

- ▶ Jednotku označte (vyberte) v levém okně



- ▶ Volba jednotky: stiskněte softklávesu **Volba**, nebo



- ▶ Stiskněte tlačítko **ENT**

2. krok: Volba adresáře

- ▶ Označte adresář v levém okně
- > Pravé okno zobrazí automaticky všechny soubory v tom adresáři, který je označen (světlym proužkem).

3. krok: Volba souboru

- ▶ Stiskněte softklávesu **Zvol typ**



- ▶ Stiskněte softklávesu **Zobr. vše**
- ▶ Označte (vyberte) soubor v pravém okně



- ▶ Stiskněte softklávesu **Volba**, nebo



- ▶ Stiskněte klávesu **ENT**
- ▶ Řídicí systém aktivuje zvolený soubor v tom provozním režimu, z něhož jste vyvolali správu souborů.




Zadáte-li ve správě souborů první písmena hledaného souboru, kurzor automaticky přejde na první NC-program s odpovídajícími písmeny.

Filtrování zobrazení

Zobrazované soubory můžete filtrovat takto:



- ▶ Stiskněte softklávesu **Zvol typ**



- ▶ Stiskněte softklávesu požadovaného typu souboru

Alternativně:



- ▶ Stiskněte softklávesu **Zobr. vše**
- ▶ Řízení zobrazí všechny soubory složky.

Alternativně:



- ▶ Použijte Wildcards (zástupné znaky), např. **4*.H**
- ▶ Řídicí systém zobrazí všechny soubory typu .h, které začínají 4.

Alternativně:



- ▶ Zadejte koncovky, např. ***.H;*.D**
- ▶ Řídicí systém zobrazí všechny soubory typu .H, a D.

Nastavený filtr zobrazení zůstane zachován i po restartu řídicího systému,

Založení nového adresáře


- ▶ V levém okně označte ten adresář, v němž chcete založit podadresář.



- ▶ Stiskněte softklávesu **NOVÝ ADRESÁŘ**
- ▶ Zadejte název adresáře



- ▶ Stiskněte klávesu **ENT**



- ▶ Stiskněte softklávesu **OK** k potvrzení nebo



- ▶ Stiskněte softklávesu **ZRUŠIT** k přerušení

Vytvořit nový soubor

- ▶ Zvolte v levém okně adresář, ve kterém si přejete vytvořit nový soubor
- ▶ Umístěte kurzor v pravém okně




- ▶ Stiskněte softklávesu **NOVÝ SOUBOR**
- ▶ Zadejte název souboru s příponou



- ▶ Stiskněte klávesu **ENT**


Kopírování jednotlivých souborů

- ▶ Přesuňte kurzor na soubor, který se má zkopírovat



- ▶ Stiskněte softklávesu **Kopírovat**: volba funkce kopírování
- ▶ Řízení otevře pomocné okno.

Kopírování souboru do aktuálního adresáře




- ▶ Zadejte název cílového souboru
- ▶ Stiskněte klávesu **ENT** nebo softklávesu **OK**.
- ▶ Řídicí systém zkopíruje soubor do aktuálního adresáře. Původní soubor zůstane zachován.

Kopírování souboru do jiného adresáře



- ▶ Stiskněte softklávesu **Cílový adresář**, pro volbu cílové složky v pomocném okně



- ▶ Stiskněte klávesu **ENT** nebo softklávesu **OK**.
- ▶ Řídicí systém zkopíruje soubor se stejným názvem do zvoleného adresáře. Původní soubor zůstane zachován.



Byl-li kopírovací proces spuštěn tlačítkem **ENT** nebo softtlačítkem **OK**, ukáže řídicí systém průběh postupu.

Kopírování souborů do jiného adresáře


- ▶ Zvolte rozdělení obrazovky se stejně velkými okny

Pravé okno


- ▶ Stiskněte softklávesu **SHOW TREE** (Ukázat strom)
- ▶ Přesuňte kurzor na adresář, do něhož chcete soubory zkopírovat a klávesou **ENT** zobrazte soubory v tomto adresáři

Levé okno


- ▶ Stiskněte softklávesu **SHOW TREE** (Ukázat strom)
- ▶ Zvolte adresář se soubory, které chcete zkopírovat, a softtlačítkem **UKÁZAT SOUBORY** zobrazte soubory.



- ▶ Stiskněte softklávesu Označit: Zobrazte funkce k označení souborů



- ▶ Stiskněte softklávesu Označit soubor: Posuňte kurzor na soubor, který chcete kopírovat, a označte jej. Je-li třeba, označte stejným způsobem další soubory.



- ▶ Stiskněte softklávesu Kopírovat: Zkopírujte označené soubory do cílového adresáře.

Další informace: "Označení souborů", Stránka 113

Pokud jste označili soubory jak v levém, tak i v pravém okně, pak řídicí systém zkopíruje soubory z toho adresáře, ve kterém se nachází kurzor.

Přepsání souborů

Kopírujete-li soubory do adresáře, v němž se nacházejí soubory se stejným jménem, pak se řídicí systém dotáže, zda se smějí soubory v cílovém adresáři přepsat:

- ▶ Přepsat všechny soubory (zvolené políčko **Stávající soubory**): stiskněte softklávesu **OK** nebo
- ▶ Nepřepisovat žádný soubor: stiskněte softklávesu **ZRUŠIT**

Pokud chcete chráněný soubor přepsat, musíte ho zvolit v políčku **Chráněné soubory**, popř. postup přerušit.

Kopírování tabulek

Importování řádek do tabulky

Když kopírujete tabulku do existující tabulky, tak můžete softtlačítkem **Nahrad' pole** přepsat jednotlivé řádky. Předpoklady:

- cílová tabulka již musí existovat,
- kopírovaný soubor smí obsahovat pouze nahrazované řádky
- typ souboru tabulek musí být identický.

UPOZORNĚNÍ

Pozor, může dojít ke ztrátě dat!

Funkce **Nahrad' pole** přepíše bez ověřovacího dotazu všechny řádky v cílovém souboru, které jsou uvedeny v kopírované tabulce. Řídicí systém neprovádí před nahrazením žádné automatické zálohování existujících dat. Přitom se mohou tabulky nevratně poškodit.

- ▶ V případě potřeby vytvořte před nahrazením bezpečnostní kopii tabulek
- ▶ **Nahrad' pole** používejte opatrně

Příklad

Na seřizovacím přístroji jste změřili délku a rádius deseti nových nástrojů. Seřizovací přístroj pak vytvoří tabulku nástrojů TOOL_Import.T s deseti řádky, tedy s deseti nástroji.

Postupujte takto:

- ▶ Zkopírujte tabulku z externího datového nosiče do libovolného adresáře
- ▶ Zkopírujte externě připravenou tabulku ve správě souborů řídicího systému do stávající tabulky TOOL.T
- Řídicí systém se zeptá, zda se má přepsat stávající tabulka nástrojů TOOL.T.
- ▶ Stiskněte softklávesu **ANO**
- Řízení kompletně přepíše aktuální soubor TOOL.T. Po provedení kopírování tedy sestává TOOL.T z 10 řádků.
- ▶ Alternativně stiskněte softklávesu **Nahrad' pole**
- Řízení přepíše v souboru TOOL.T 10 řádků. Data zbývajících řádků ponechá řídicí systém nezměněna.

Extrakce řádků z tabulky

V tabulce můžete označit jednu nebo několik řádků a uložit je do samostatné tabulky.



Postupujte takto:

- ▶ Otevřete tabulku, z níž chcete řádky kopírovat
- ▶ Zvolte směrovými tlačítky první kopírovanou řádku
- ▶ Stiskněte softklávesu **PŘÍD. FUNKCE**
- ▶ Stiskněte softklávesu **Označit**
- ▶ Příp. označte další řádky
- ▶ Stiskněte softklávesu **ULOŽIT JAKO**
- ▶ Zadejte název tabulky, do které se mají vybrané řádky uložit





Kopírování adresářů

- ▶ Přesuňte kurzor v pravém okně na adresář, který chcete zkopírovat
- ▶ Stiskněte softklávesu **Kopírovat**
- ▶ Řídicí systém ukáže okno pro výběr cílového adresáře.
- ▶ Zvolte cílový adresář a potvrďte ho tlačítkem **ENT** nebo softtlačítkem **OK**
- ▶ Řídicí systém zkopíruje vybraný adresář, včetně podadresářů, do zvoleného cílového adresáře


Volba jednoho z posledních zvolených souborů

- ▶  Vyvolejte správu souborů: stiskněte klávesu **PGM MGT**
- ▶  Zobrazit posledních 10 zvolených souborů: Stiskněte softklávesu **Posledni soubory**

Použijte směrová tlačítka, abyste přesunuli kurzor na ten soubor, který chcete zvolit:

- ▶  Přesouvá kurzor v okně nahoru a dolů
- ▶  Přesouvá kurzor v okně nahoru a dolů
- ▶  Zvolit soubor: stiskněte softklávesu **OK**, nebo
- ▶  Stiskněte klávesu **ENT**

i Softtlačítkem **Kopíruj hodnotu** můžete kopírovat cestu k označenému souboru. Kopírovanou cestu můžete použít později znovu, např. při vyvolání programu klávesou **PGM CALL**.



Smazání souboru

UPOZORNĚNÍ

Pozor, může dojít ke ztrátě dat!

Funkce **ODSTRANIT** smaže soubor definitivně. Řídicí systém neprovádí před smazáním žádné automatické zálohování souboru, např. do koše. Tím jsou soubory nenávratně pryč.

- ▶ Důležitá data pravidelně zálohujte na externí disky

Postupujte takto:

- ▶ Přesuňte kurzor na soubor, který chcete smazat



- ▶ Stiskněte softklávesu **Vymazat**
- > Řídicí systém se dotáže, zda se má soubor smazat.
- ▶ Stiskněte softklávesu **OK**
- > Řízení soubor smaže.
- ▶ Alternativně stiskněte softklávesu **ZRUŠIT**
- > Řízení přeruší postup.

Smazat adresář

UPOZORNĚNÍ

Pozor, může dojít ke ztrátě dat!

Funkce **Smazat vše** trvale smaže všechny soubory v adresáři. Řídicí systém neprovádí před smazáním žádné automatické zálohování souborů, např. do koše. Tím jsou soubory nenávratně pryč.

- ▶ Důležitá data pravidelně zálohujte na externí disky






Postupujte takto:

- ▶ Přesuňte kurzor na adresář, který chcete smazat




- ▶ Stiskněte softklávesu **Smazat vše**
- > Řídicí systém se dotáže, zda má adresář se všemi podadresáři a soubory smazat.
- ▶ Stiskněte softklávesu **OK**
- > Řízení smaže adresář.
- ▶ Alternativně stiskněte softklávesu **ZRUŠIT**
- > Řízení přeruší postup.

Označení souborů


| Softtlačítko | Funkce pro označení |
|---|---|
|  | Označení (vybrání) jednotlivého souboru |
|  | Označení (vybrání) všech souborů v adresáři |
|  | Zrušení označení jednoho souboru |
|  | Zrušení označení všech souborů |
|  | Zkopírování všech označených souborů |

Funkce, jako je kopírování nebo mazání souborů, můžete použít jak pro jednotlivé soubory, tak i pro více souborů současně. Více souborů označíte (vyberete) takto:

- ▶ Přesuňte kurzor na první soubor




- ▶ Zobrazit funkce pro označení: stiskněte softklávesu **Označit**



- ▶ Označit soubor: stiskněte softklávesu **Označit soubory**



- ▶ Přesuňte kurzor na další soubor




- ▶ Označit další soubor: Stiskněte softklávesu **Označit soubory**, atd.

Kopírování označených souborů:



- ▶ Opusťte aktivní lištu softtlačítek



- ▶ Stiskněte softklávesu **Kopírovat**

Smazání označených souborů:




- ▶ Opusťte aktivní lištu softtlačítek



- ▶ Stiskněte softklávesu **Vymazat**

Přejmenování souboru

- ▶ Přesuňte kurzor na soubor, který chcete přejmenovat



- ▶ Volba funkce pro přejmenování: stiskněte softklávesu **Přejmen.**
- ▶ Zadejte nový název souboru; typ souboru nelze měnit
- ▶ Provedení přejmenování: stiskněte softklávesu **OK** nebo tlačítko **ENT**

Třídění souborů

- ▶ Zvolte složku, v níž si přejete třídít soubory



- ▶ Stiskněte softklávesu **TŘIDIT**
- ▶ Zvolte softklávesu s příslušným kritériem pro zobrazování
 - **TŘÍDĚNÍ NÁZVU**
 - **TŘÍDĚNÍ VELIKOSTI**
 - **TŘÍDĚNÍ DATA**
 - **TŘÍDĚNÍ TYPU**
 - **TŘÍDĚNÍ STAVU**
 - **NETŘÍDĚNO**

Přídavné funkce

Ochrana souboru a zrušení ochrany souboru

- ▶ Nastavte kurzor na soubor, který se má chránit



- ▶ Zvolte přídavné funkce:
Stiskněte softklávesu **Přídavné funkce**



- ▶ Aktivování ochrany souboru:
Stiskněte softklávesu **Chránit**



- ▶ Soubor získá symbol Protect.




- ▶ Zrušení ochrany souboru:
Stiskněte softklávesu **Nechránit**

Volba editoru

- ▶ Nastavte kurzor na soubor, který se má otevřít



- ▶ Zvolit přídavné funkce:
Stiskněte softklávesu **Přídavné funkce**



- ▶ Výběr editoru:
Stiskněte softklávesu **ZVOLIT EDITOR**
- ▶ Označte požadovaný editor
 - **TEXTOVÝ-EDITOR** pro textové soubory, např. **.A** nebo **.TXT**
 - **PROGRAMOVÝ-EDITOR** pro NC-programy **.H** a **.I**
 - **TABULKOVÝ-EDITOR** pro tabulky, např. **.TAB** nebo **.T**
 - **BPM-EDITOR** pro tabulky palet **.P**
- ▶ Stiskněte softklávesu **OK**


Připojení / odpojení zařízení USB

Řídicí systém automaticky rozpozná připojené zařízení USB.

Při odstraňování zařízení USB postupujte takto:



- ▶ Přesuňte kurzor do levého okna
- ▶ Stiskněte softklávesu **Přídavné funkce**



- ▶ Odpojte zařízení USB

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

POKROCILA PRAVA

Funkci **POKROCILA PRAVA** lze použít pouze ve spojení se správou uživatelů a vyžaduje adresář **public**.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Při první aktivaci správy uživatelů se připojí adresář **public** k jednotce **TNC:**.



Přístupová práva k souborům můžete určovat pouze v adresáři **public**.

Ke všem souborům, které jsou na jednotce **TNC:**, ale nikoliv v adresáři **public** je automaticky přiřazen funkční uživatel **user** jako vlastník.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Zobrazit skryté soubory

Řídicí systém skrývá systémové soubory i soubory a složky s tečkou na začátku názvu.

UPOZORNĚNÍ

Pozor, může dojít ke ztrátě dat!

Operační systém řídicího systému používá určité skryté složky a soubory. Tyto složky a soubory jsou ve výchozím nastavení skryté. Manipulace se systémovými daty ve skrytých složkách může poškodit software řídicího systému. Pokud do této složky umístíte soubory pro vlastní použití, vytvoříte neplatné cesty.

- ▶ Vždy nechte skryté složky a soubory skryté
- ▶ Nepoužívejte skryté složky a soubory pro ukládání dat.

V případě potřeby můžete dočasně zobrazit skryté soubory a složky, např. pokud omylem přenesete soubor s tečkou na začátku názvu.

Skryté soubory a složky zobrazíte takto:



- ▶ Stiskněte softklávesu **Přidavné funkce**



- ▶ Stiskněte softklávesu **ZOBRAZIT SOUBORY** (Ukázat soubory)
- ▶ Řízení zobrazí všechny skryté soubory a složky.


4

Nástroje

4.1 Zadání vztahující se k nástroji

Posuv F

Posuv **F** je rychlost s níž se po své dráze pohybuje střed nástroje. Maximální posuv může být pro každou osu stroje rozdílný a je definován ve strojních parametrech.



Zadání

Posuv můžete zadat v **T**-bloku (vyvolání nástroje) a v každém polohovacím bloku.

Další informace: "Programování pohybů nástroje v DIN/ISO", Stránka 92

V milimetrových programech zadávejte posuv **F** v mm/min, v palcových programech z důvodu rozlišení v desetínách palců/min.

Rychloposuv

Pro rychloposuv zadejte **G00**.



Používejte k programování rychloposuvů pouze NC-funkci **G00** a nepoužívejte příliš velké číselné hodnoty. Jedině tak zajistíte, že rychloposuv bude fungovat po bloku a že budete moci rychloposuv regulovat odděleně od posuvu obrábění.

Trvání účinnosti

Posuv naprogramovaný číselnou hodnotou platí až do NC-bloku, ve kterém je naprogramován nový posuv. **G00** platí jen pro NC-blok, ve kterém byl programován. Po NC-bloku s **G00** platí opět poslední, s číselnou hodnotou naprogramovaný posuv.

Změna během provádění programu

Během provádění programu změníte posuv potenciometrem posuvu **F**.

Potenciometr posuvu redukuje naprogramovaný posuv, nikoli posuv vypočtený řídicím systémem.


Otáčky vřetena S

Otáčky vřetena S zadávejte v jednotkách otáčky za minutu (ot/min) v bloku **T** (Vyvolání nástroje). Případně můžete řeznou rychlost Vc definovat také v m/min.

Programovaná změna

V NC-programu můžete měnit otáčky vřetena blokem **T** tím, že zadáte jen nové otáčky vřetena:

Postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte tlačítko **S** na znakové klávesnici
- ▶ Zadejte nové otáčky vřetena



V následujících případech řídicí systém změní pouze otáčky:

- Blok **T** bez názvu nástroje, čísla nástroje a nástrojové osy
- Blok **T** bez názvu nástroje, čísla nástroje, se stejnou nástrojovou osou jako v předchozím bloku **T**

V následujících případech řízení provede makro výměny nástrojů a vymění příp. sesterský nástroj.

- Blok **T** s číslem nástroje
- Blok **T** s názvem nástroje
- Blok **T** bez názvu nástroje nebo čísla nástroje, se změněným směrem nástrojové osy

Změna během provádění programu


Během provádění programu změníte otáčky vřetena pomocí potenciometru otáček vřetena S.

4.2 Nástrojová data

Předpoklady pro korekci nástroje

Obvykle se programují souřadnice dráhových pohybů tak, jak je obrobek okótován na výkresu. Aby řídicí systém mohl vypočítat dráhu středu nástroje, tedy provést korekci nástroje, musíte pro každý použitý nástroj zadat jeho délku a rádius.

Data nástroje můžete zadat buď pomocí funkce **G99** přímo do NC-programu nebo odděleně do tabulek nástrojů. Zadáte-li data nástroje do tabulek, pak jsou k dispozici ještě další informace specifické pro daný nástroj. Při provádění NC-programu bere řídicí systém v úvahu všechny zadané informace.



Číslo nástroje, název nástroje

Každý nástroj je označen číslem od 0 do 32767. Pokud pracujete s tabulkou nástrojů, můžete navíc zadat název nástroje. Názvy nástrojů mohou obsahovat maximálně 32 znaků.

i **Dovolené znaky:** # \$ % & , - _ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Malá písmena nahrazuje řízení při ukládání automaticky odpovídajícími velkými písmeny.
Zakázané znaky: <prázdný znak> ! " ' () * + ; : < = > ? [/] ^ ` { | } ~

Nástroj s číslem 0 je stanoven jako nulový nástroj a má délku $L = 0$ a rádius $R = 0$. V tabulkách nástrojů je třeba rovněž definovat nástroj T0 s $L=0$ a $R=0$.

Definujte název nástroje jednoznačně!

Pokud řídicí systém najde například v zásobníku více disponibilních nástrojů, tak použije nástroj s nejkratší zbývajícím životností.

- Nástroj, který je ve vřetenu
- Nástroj, který je v zásobníku

i Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Pokud existuje několik zásobníků, může výrobce stroje zadat pořadí vyhledávání nástrojů v zásobnících.

- Nástroj, který je definován v tabulce nástrojů, ale aktuálně není v zásobníku


Pokud řídicí systém najde například v zásobníku více disponibilních nástrojů, tak použije nástroj s nejkratší zbývajícím životností.

Délka nástroje L

Délku nástroje **L** zadávejte jako absolutní délku, vztaženou ke vztažnému bodu nástroje.

i Řídicí systém vyžaduje absolutní délku nástroje pro čtené funkce, například pro simulaci úběru nebo **Dynamická kontrola kolize (DCM)**.

Absolutní délka nástroje se vždy vztahuje ke vztažnému bodu nástroje. Zpravidla výrobce stroje umísťuje vztažný bod nástroje na přední konec vřetena.



Zjištění délky nástroje

Vaše nástroje měřte externě pomocí seřizovacího přístroje nebo přímo na stroji, např. s pomocí dotykové sondy. I když uvedené možnosti měření nemáte, můžete délku nástrojů také určit.

Ke zjištění délek nástrojů máte následující možnosti:

- Měrkami
- Kalibračním trnem (kontrolní nástroj)

i Než začnete měřit délku nástroje, musíte nastavit vztažný bod na přední konec vřetena.

Zjištění délky nástroje s měrkou


i Abyste mohli použít nastavení vztažného bodu s měrkou, musí vztažný bod nástroje ležet na předním konci vřetena. Vztažný bod musíte nastavit na plochu, kterou pak s nástrojem naškrábnete. Tato plocha se musí dle potřeby teprve vytvořit.

Při nastavování vztažného bodu s měrkou postupujte následovně:

- ▶ Postavte měrku na pracovní stůl stroje
- ▶ Přední konec vřetene umístěte vedle měrky.
- ▶ Postupně popojíždějte ve směru **Z+**, dokud můžete ještě posunovat měrku těsně pod vřetenem
- ▶ Nastavte vztažný bod v **Z**

Délku nástroje zjistíte takto:

- ▶ Vyměňte nástroj
- ▶ Naškrábněte plochu
- ▶ Řídicí systém přitom zobrazuje v indikaci pozice absolutní délku nástroje jako aktuální polohu.




Zjištění délky nástroje s kalibračním trnem a měřičem

Při nastavování vztažného bodu s kalibračním trnem a měřičem postupujte následovně:

- ▶ Upněte měřič na pracovní stůl stroje
- ▶ Pohyblivý vnitřní kroužek měřiče nastavte do stejné výšky s pevným vnějším kroužkem
- ▶ Nastavte měřicí hodinky na 0
- ▶ Najedzte s kalibračním trnem na pohyblivý vnitřní kroužek
- ▶ Nastavte vztažný bod v **Z**

Délku nástroje zjistíte takto:

- ▶ Vyměňte nástroj
- ▶ Najíždějte s nástrojem na pohyblivý vnitřní kroužek, až hodinky ukazují 0
- ▶ Řídicí systém přitom zobrazuje v indikaci pozice absolutní délku nástroje jako aktuální polohu.



Rádus nástroje R

Rádus nástroje R zadejte přímo.

Delta-hodnoty pro délky a rádiusy


Delta-hodnoty označují odchylky pro délku a rádius nástrojů.

Kladná delta-hodnota znamená přídavek (**DL, DR>0**). Při obrábění s přídavkem zadejte hodnotu přídavku v NC-programu pomocí **T** nebo pomocí tabulky korekcí.

Záporná delta-hodnota znamená záporný přídavek (**DL, DR<0**). Záporný přídavek se zadává do tabulky nástrojů pro případ opotřebení nástroje.

Delta-hodnoty zadáváte jako číselné hodnoty, v bloku **T** můžete předat hodnotu rovněž Q-parametrem.

Rozsah zadávání: delta-hodnoty smí činit maximálně $\pm 99,999$ mm.



Delta-hodnoty z tabulky nástrojů ovlivňují grafické znázornění simulace úběru.

Delta-hodnoty z NC-programu nezmění v simulaci zobrazovanou velikost **nástroje**. Naprogramované delta-hodnoty ale posunou **Nástroj** v simulaci o definovanou velikost.



Delta-hodnoty z bloku **TOOL CALL** ovlivní indikaci polohy v závislosti na strojním parametru **progToolCallIDL** (č. 124501); větev **CfgPositionDisplay** (č. 124500).

Zadání dat nástroje do NC-programu



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Rozsah funkce **G99** určuje výrobce vašeho stroje.

Číslo, délku a rádius pro určitý nástroj nadefinujete v NC-programu jednou v bloku **G99**.

Při definování postupujte takto:



- ▶ Stiskněte tlačítko **TOOL DEF**
- ▶ **Délka nástroje:** korekční hodnota pro délku
- ▶ **Rádius nástroje:** hodnota korekce pro rádius.

Příklad

N40 G99 T5 L+10 R+5*

Vyvolání nástrojových dat

Než nástroj vyvoláte, tak již předtím jste ho definovali v bloku **G99** nebo v tabulce nástrojů.

Vyvolání nástroje **T** naprogramujete v NC-programu s těmito údaji:

TOOL CALL

- ▶ Stiskněte klávesu **TOOL CALL**
- ▶ **Vyvolat nástroj:** Zadejte číslo nebo název nástroje. Softtlačítkem **NAZEV NASTROJE** můžete zadat název, softtlačítkem **QS** zadejte parametr řetězce. Název nástroje umístí řídicí systém automaticky mezi uvozovky. Parametru textového řetězce musíte nejprve přiřadit název nástroje. Jména se vztahují k položce v aktivní tabulce nástrojů TOOL.T.



- ▶ Alternativně stiskněte softklávesu **Volba**
- ▶ Řídicí systém otevře okno, ze kterého můžete vybrat nástroj přímo z tabulky nástrojů TOOL.T.
- ▶ Pro vyvolání nástroje s jinými korekčními hodnotami zadejte index definovaný za desetinnou tečkou v tabulce nástrojů.
- ▶ **Osa vřetena paralelní s X/Y/Z:** zadejte osu nástroje
- ▶ **Otáčky vřetena S:** zadejte otáčky S vřetena v otáčkách za minutu (1/min). Případně můžete řeznou rychlost Vc definovat v m/min. K tomu stiskněte softklávesu **VC**.
- ▶ **Posuv F:** zadejte posuv **F** v milimetrech za minutu (mm/min). F působí tak dlouho, než naprogramujete v některém polohovacím bloku nebo v bloku **T** nový posuv.
- ▶ **Přídavek na délku nástroje DL:** delta hodnota pro délku nástroje
- ▶ **Přídavek na rádius nástroje DR:** delta hodnota pro rádius nástroje
- ▶ **Přídavek na rádius nástroje DR2:** delta hodnota pro rádius nástroje 2



Plný rozsah řídicích funkcí je k dispozici pouze při použití nástrojové osy **Z**, např. definice vzoru **PATTERN DEF**. Omezené ale i připravené a nakonfigurované výrobcem stroje je možné použití os **X** a **Y** jako nástrojových os.



V následujících případech řídicí systém změní pouze otáčky:

- Blok **T** bez názvu nástroje, čísla nástroje a nástrojové osy
- Blok **T** bez názvu nástroje, čísla nástroje, se stejnou nástrojovou osou jako v předchozím bloku **T**

V následujících případech řízení provede makro výměny nástrojů a vymění příp. sesterský nástroj.

- Blok **T** s číslem nástroje
- Blok **T** s názvem nástroje
- Blok **T** bez názvu nástroje nebo čísla nástroje, se změněným směrem nástrojové osy

Volba nástroje v pomocném okně

Když otevřete pomocné okno pro volbu nástroje, tak řídicí systém označí všechny nástroje přítomné v zásobníku zeleně.

V pomocném okně můžete hledat určitý nástroj takto:



- ▶ Stiskněte tlačítko **GOTO**
- ▶ Alternativně stiskněte softklávesu **HLEDAT**
- ▶ Zadejte název nástroje nebo číslo nástroje



- ▶ Stiskněte klávesu **ENT**
- ▶ Řídicí systém přejde k prvnímu nástroji se zadanými kritérii hledání.

Následující funkce můžete provádět pomocí připojené myši:

- Kliknutím do sloupce záhlaví tabulky řídicí systém seřadí data vzestupně nebo sestupně.
- Klepnutím do sloupce v záhlaví tabulky a následným posunem s přidržným tlačítkem na myši můžete změnit šířku sloupce

Zobrazené pomocné okno můžete konfigurovat při hledání čísla nástroje a názvu nástroje samostatně. Pořadí třídění a šířky sloupců zůstávají zachované i po vypnutí řízení,

Vyvolání nástroje

Vyvolá se nástroj s číslem 5 v nástrojové ose Z s otáčkami vřetena 2 500 ot/min a posuvem 350 mm/min. Přídavek pro délku a rádius 2 nástroje činí 0,2 mm, popř. 0,05 mm a záporný přídavek pro rádius nástroje činí 1 mm.

Příklad

N20 T 5.2 G17 S2500 DL+0.2 DR-1*

Písmeno **D** před **L** a **R** znamená Delta-hodnotu.

Předvolba nástrojů



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Předvolba nástrojů pomocí **G51** je funkce závislá na provedení stroje.

Pokud používáte tabulky nástrojů, pak provedete s **G51**-blokem předvolbu dalšího používaného nástroje. K tomu zadejte číslo nástroje, Q-parametr nebo název nástroje v uvozovkách.

Výměna nástroje

Automatická výměna nástroje



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Výměna nástroje je funkce závislá na provedení stroje.

Při automatické výměně nástroje se provádění programu nepřerušuje. Při vyvolání nástroje pomocí **T** zamění řídicí systém nástroj ze zásobníku nástrojů.

Automatická výměna nástrojů při překročení životnosti: M101



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
M101 je funkce závislá na provedení stroje.

Řídicí systém může po předvolené době obrábění automaticky vyměnit nástroj za sesterský nástroj a pokračovat v obrábění. K tomu aktivujte přídatnou funkci **M101**. Účinek funkce **M101** můžete zrušit funkcí **M102**.

V tabulce nástrojů zadejte do sloupce **TIME2** životnost nástroje, po níž by mělo obrábění pokračovat se sesterským nástrojem. Řídicí systém zapisuje do sloupce **CUR_TIME** vždy aktuální životnost nástroje.

Překročí-li aktuální životnost hodnotu **TIME2**, tak se nejpozději za minutu po ukončení životnosti vymění v dalším možném bodu programu sesterský nástroj. Výměna se provede až po dokončení NC-bloku.

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Řídicí systém vždy nejdříve odjede při automatické výměně nástrojů pomocí **M101** s nástrojem zpět v ose nástroje. Během odjezdu vzniká pro nástroje, které vytváří podříznutí nebezpečí kolize, např. u kotoučových fréz nebo u T-drážkových fréz!

- ▶ **M101** používejte pouze pro obrábění bez podříznutí.
- ▶ Vypnutí výměny nástroje **M102**

Po výměně nástroje řídicí systém polohuje, pokud to není od výrobce stroje definováno jinak, s následující logikou:

- Pokud se cílová poloha nachází v ose nástroje pod aktuální polohou, tak se osa nástroje polohuje jako poslední
- Pokud se cílová poloha nachází v ose nástroje nad aktuální polohou, tak se osa nástroje polohuje jako první

Parametr zadávání BT (Block Tolerance – Tolerance bloku)

Obráběcí doba se může (v závislosti na NC-programu) prodloužit kontrolou životnosti, a výpočtem automatické výměny nástrojů. To můžete ovlivnit opčním zadávacím prvkem **BT** (Block Tolerance).

Zadáte-li funkci **M101**, pokračuje řídicí systém v dialogu s dotazem na **BT**. Zde definujete počet NC-bloků (1 – 100), o který se smí zpozdít automatická výměna nástrojů. Z toho vyplývající doba, o kterou se zpozdí výměna nástrojů, je závislá na obsahu NC-bloků (např. posuv, dráha). Pokud nedefinujete žádné **BT**, tak řídicí systém použije hodnotu 1, nebo standardní hodnotu určenou výrobcem stroje.



Čím vyšší je hodnota **BT** tím nižší je účinek případného prodloužení životnosti funkcí **M101**. Uvědomte si, že automatická výměna nástrojů se proto provádí později!

Pro výpočet vhodné výchozí hodnoty **BT** použijte tento vzorec: $BT = 10 \div t$: průměrná doba zpracování jednoho NC-bloku v sekundách. Výsledek zaokrouhlete na celé číslo. Je-li vypočtená hodnota větší než 100, pak použijte maximální hodnotu zadání 100.

Pokud chcete vynulovat aktuální životnost nástroje, zadejte do sloupce **CUR_TIME** hodnotu 0, např. po výměně řezných destiček.

Předpoklady pro výměnu nástroje s M101

Používejte jako sesterský nástroj pouze nástroj se stejným poloměrem. Řízení nekontroluje automaticky poloměr nástroje.

Pokud má řízení kontrolovat poloměr sesterského nástroje, zadejte do NC-programu **M108**.

Řídicí systém provede automatickou výměnu nástrojů ve vhodném místě programu. Automatická výměna nástrojů nebude provedena:

- když se provádí obráběcí cykly
- když je aktivní korekce rádiusu (**G41/G42**)
- ihned po najížděcí funkci **APPR**
- přímo před funkcí odjezdu **DEP**
- bezprostředně před a po **G24** a **G25**
- během provádění maker
- během provádění výměny nástroje
- přímo za blokem **T** nebo **G99**
- když se provádí SL-cykly

Překročení doby životnosti



Funkci musí povolit a upravit výrobce vašeho stroje.

Stav nástroje závisí na konci plánované životnosti mimo jiné na typu nástroje, způsobu obrábění a materiálu obrobku. Ve sloupci **OVRTIME** nástrojové tabulky zadejte dobu v minutách, o kterou se smí nástroj používat po uplynutí životnosti.

Výrobce stroje určuje zda je tento sloupec povolen a jak se používá při hledání nástroje.

Předpoklady pro NC-bloky s vektorovými normálami ploch a 3D-korekcí

Aktivní rádius (**R + DR**) sesterského nástroje se nesmí lišit od rádiusu originálního nástroje. Delta-hodnoty (**DR**) zadávejte buďto v tabulce nástrojů nebo v NC-programu (tabulka korekce nebo **T**-blok). Jsou-li odlišné vypíše řídicí systém chybové hlášení a výměnu nástroje neprovede. Pomocí M-funkce **M107** toto chybové hlášení potlačíte, pomocí **M108** je opět aktivujete.


4.3 Korekce nástroje

Úvod

Řídicí systém koriguje dráhu nástroje o korekční hodnotu pro délku nástroje v ose vřetena a o rádius nástroje v rovině obrábění.

Pokud vytváříte NC-program přímo na řídicím systému, je korekce rádiusu nástroje účinná pouze v rovině obrábění.

Řídicí systém bere přitom do úvahy až pět os, včetně os natočení.



Korekce délky nástroje

Korekce délky nástroje je účinná jakmile nástroj vyvoláte. Zruší se, jakmile se vyvolá nástroj s délkou $L=0$ (např. **T 0**).

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Řízení používá ke korekci délky nástroje délku, definovanou v tabulce nástrojů. Nesprávné délky nástrojů také způsobují nesprávnou korekci délky nástroje. V případě nástrojů s délkou **0** a po **T 0** řízení neopraví délku nástroje a nekontroluje kolizi. Během následujícího polohování nástroje vzniká riziko kolize!

- ▶ Nástroje definujte vždy se skutečnou délkou (nejen rozdíly)
- ▶ **T 0** použijete výlučně k vyprázdnění vřetena

U korekce délky nástroje jsou respektovány Delta-hodnoty jak z NC-programu tak i z tabulky nástrojů.

Hodnota korekce = $L + DL_{TAB} + DL_{Prog}$ S

L: Délka nástroje **L** z bloku **G99** nebo z tabulky nástrojů

DL_{TAB}: Přídavek **DL** na délku z tabulky nástrojů

DL_{Prog}: Přídavek **DL** pro délku z bloku **T** nebo z tabulky korekcí

Platí poslední naprogramovaná hodnota.

Další informace: "Tabulka korekcí", Stránka 348

Korekce rádiusu nástroje

NC-blok může obsahovat následující korekce rádiusu nástroje:

- **G41** nebo **G42** pro korekci rádiusu libovolné dráhové funkce
- **G40**, nemá-li se korekce rádiusu provádět

i Řízení indikuje aktivní korekci rádiusu nástroje v obecné indikaci stavu.

Korekce rádiusu je účinná, jakmile je nástroj vyvolán a pojíždí se jím s některou z uvedených korekcí rádiusu nástroje, v rámci přímkového bloku nebo souběžně s osou v rovině obrábění.

i Řídicí systém zruší korekci rádiusu v následujících případech:

- Přímkový blok s **G40**
- Funkce **DEP** k opuštění obrysu
- Volba nového NC-programu pomocí **PGM MGT**

U korekce rádiusu řídicí systém respektuje delta-hodnoty jak z **T**-bloku, tak z tabulky nástrojů:

Hodnota korekce = $R + DR_{TAB} + DR_{Prog}$ S

R: Rádus nástroje **R** z **G99**-bloku nebo z tabulky nástrojů

DR_{TAB}: Příklad **DR** na rádus z tabulky nástrojů



DR_{Prog}: Příklad **DR** pro rádus z bloku **T** nebo z tabulky korekcí

Další informace: "Tabulka korekcí", Stránka 348

Dráhové pohyby bez korekce rádiusu: G40

Nástroj pojíždí svým středem v rovině obrábění po programovaných souřadnicích.


Použití: vrtání, předpolohování.



Dráhové pohyby s korekcí rádiusu: G42 a G41**G42:** Nástroj pojíždí vpravo od obrysu**G41:** Nástroj pojíždí vlevo od obrysu

Střed nástroje se přitom nachází ve vzdálenosti rádiusu nástroje od programovaného obrysu. **Vpravo** a **vlevo** označuje polohu nástroje ve směru pojezdu podél obrysu obrobku.

i Mezi dvěma bloky NC-programu s rozdílnou korekcí rádiusu **G42** a **G41** musí být nejméně jeden blok pojezdu v rovině obrábění bez korekce rádiusu (tedy s **G40**).
Řídicí systém aktivuje korekci rádiusu ke konci NC-bloku, ve kterém jste ji poprvé naprogramovali.
Při aktivaci korekce rádiusu s **G42/G41** a při zrušení s **G40** polohuje řídicí systém nástroj vždy kolmo na programovaný bod startu nebo konce. Napoložte nástroj před prvním bodem obrysu, nebo za posledním bodem obrysu tak, aby nedošlo k poškození obrysu.


**Zadání korekce rádiusu**

Korekci rádiusu zadejte v bloku **G01**. Zadejte souřadnice cílového bodu a potvrďte je klávesou **ENT**.

| | |
|----------|--|
| G41 | ▶ Pohyb nástroje vlevo od programovaného obrysu: stiskněte softklávesu funkce G41 , nebo |
| G42 | ▶ Pohyb nástroje vpravo od programovaného obrysu: stiskněte softklávesu funkce G42 , nebo |
| G40 | ▶ Pohyb nástroje bez korekce rádiusu nebo zrušení korekce rádiusu: stiskněte softklávesu funkce G40 |
| END □ | ▶ Ukončení NC-bloku: stisknout tlačítko END |


Korekce rádiusu: Obrábění rohů

- Vnější rohy:
Pokud jste naprogramovali korekci rádiusu, pak řídicí systém vede nástroj na vnějších rozích po přechodové kružnici. Je-li třeba, zredukuje řídicí systém posuv na vnějších rozích, například při velkých změnách směru.
- Vnitřní rohy:
Na vnitřních rozích vypočte řídicí systém průsečík drah, po nichž střed nástroje pojede korigovaně. Z tohoto bodu pojede nástroj podél dalšího prvku obrysu. Tím se obrobek na vnitřních rozích nepoškodí. Z toho plyne, že pro určitý obrys nelze volit libovolně velký rádius nástroje.

**UPOZORNĚNÍ****Pozor nebezpečí kolize!**

Aby mohl řídicí systém najet nebo opustit obrys tak potřebuje bezpečné nájezdové a odjezdové polohy. Tyto polohy musí umožnit kompenzační pohyby při aktivaci a deaktivaci korekce rádiusu. Nesprávné polohy mohou způsobit narušení obrysů. Během obrábění vzniká riziko kolize!

- ▶ Programovat bezpečné příjezdové a odjezdové polohy mimo obrys
- ▶ Berte do úvahy rádius nástroje
- ▶ Berte do úvahy strategii nájezdu




5

**Programování
obrysů**

5.1 Pohyby nástrojů

Dráhové funkce


Obrys obrobku se obvykle skládá z několika obrysových prvků, jako jsou přímky a kruhové oblouky. Pomocí dráhových funkcí naprogramujete pohyby nástroje pro **Přímky** a **Kruhové oblouky**.



Volné programování obrysu FK (opce #19)

Není-li k dispozici výkres vhodně okótovaný pro NC a kóty jsou pro NC-program neúplné, pak naprogramujte obrys obrobku pomocí volného programování obrysů. Řídicí systém vypočte chybějící zadání.

Tímto FK-programováním naprogramujete též pohyby nástroje pro **přímky** a **kruhové oblouky**.



Přídavné funkce M

Přídavnými funkcemi řídicího systému řídíte

- provádění programu, např. přerušování chodu programu
- funkce stroje, jako zapnutí a vypnutí otáčení vřetena a chladicí kapaliny
- dráhové chování nástroje

Podprogramy a opakování částí programu

Opakované obráběcí kroky zadáte jen jednou jako podprogram nebo opakování částí programu. Chcete-li nechat provést část NC-programu jen za určitých podmínek, pak nadefinujte tyto programové kroky rovněž v nějakém podprogramu. Kromě toho může NC-program vyvolat jiný NC-program a dát ho provést.

Další informace: "Podprogramy a opakování částí programu", Stránka 233

Programování s Q-parametry

V NC-programu zastupují Q-parametry číselné hodnoty: Q-parametru je na jiném místě přiřazena určitá číselná hodnota. Pomocí Q-parametrů můžete programovat matematické funkce, které řídí provádění programu nebo které popisují nějaký obrys.

Navíc můžete pomocí Q-parametrického programování měřit s 3D-dotykovou sondou během provádění programu.

Další informace: "Programování Q-parametrů", Stránka 255

5.2 Základy k dráhovým funkcím

Programování pohybu nástroje pro obrábění

Když vytváříte NC-program, programujete postupně dráhové funkce pro jednotlivé prvky obrysu obrobku. K tomu zadáváte souřadnice pro koncové body prvků obrysu z kótovaného výkresu. Z těchto souřadnic, nástrojových dat a korekce rádiusu zjistí řídicí systém skutečnou dráhu pojezdu nástroje.

Řídicí systém pojíždí současně všemi strojními osami, které jste naprogramovali v NC-bloku dráhové funkce.

Pohyby rovnoběžné s osami stroje

V případě, že NC-blok zahrnuje souřadnice, pojíždí řídicí systém s nástrojem rovnoběžně s programovanou strojní osou.

Podle konstrukce vašeho stroje se při obrábění pohybuje buď nástroj nebo stůl stroje s upnutým obrobkem. Při programování dráhového pohybu postupujte zásadně tak, jako by se pohyboval nástroj.

Příklad

```
N50 G00 X+100*
```

| | |
|--------------|--|
| N50 | Číslo bloku |
| G00 | Dráhová funkce Přímka rychloposuvem |
| X+100 | Souřadnice koncového bodu |

Nástroj si drží souřadnice Y a Z a najíždí do polohy X=100.

Pohyby v hlavních rovinách

V případě, že NC-blok obsahuje dvě souřadnice, pojíždí řídicí systém nástrojem v naprogramované rovině.

Příklad

```
N50 G00 X+70 Y+50*
```




Nástroj si zachovává souřadnici Z a pojíždí v rovině XY do polohy X=70, Y=50.

Trojrozměrný pohyb

V případě, že NC-blok obsahuje tři souřadnice, pojíždí řídicí systém nástrojem prostorově do naprogramované polohy.

Příklad

```
N50 G01 X+80 Y+0 Z-10*
```



Kruhy a kruhové oblouky

Při kruhových pohybech pojíždí řídicí systém dvěma strojními osami současně: relativně k obrobku se nástroj pohybuje po kružnici. Pro kruhové pohyby můžete zadat střed kruhu s **I** a **J**.

Pro programování kružnice v rovině obrábění použijte dráhové funkce pro oblouky. Hlavní rovinu obrábění s osou vřetena definujete při volání nástroje **T**.

| Osa vřetena | Hlavní rovina |
|-------------|---------------------|
| (G17) | XY, také UV, XV, UY |
| (G18) | ZX, také WU, ZU, WX |
| (G19) | YZ, také VW, YW, VZ |

Kruhový pohyb v jiné úrovni

Kruhové pohyby, které nejsou v hlavní obráběcí rovině, můžete také naprogramovat s funkcí **Naklonění obráběcí roviny** nebo s Q-parametry.



Další informace: "Funkce PLANE: Naklonění roviny obrábění (opce #8)", Stránka 381

Další informace: "Princip a přehled funkcí", Stránka 256

Smysl otáčení DR při kruhových pohybech

Pro kruhové pohyby bez tangenciálního připojení na jiné prvky obrysu zadávejte smysl otáčení takto:

Otáčení ve směru hodinových ručiček: **G02/G12**

Otáčení proti směru hodinových ručiček: **G03/G13**

Korekce rádiusu

Korekce rádiusu musí být zadána v tom NC-bloku, jímž najíždíte na první obrysový prvek. Korekci rádiusu nesmíte aktivovat v NC-bloku pro kruhovou dráhu. Naprogramujte ji předem v přímkovém bloku.

Další informace: "Dráhové pohyby - pravouhlé souřadnice", Stránka 149


Předpolohování

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Řídicí systém neprovádí žádnou automatickou kontrolu kolize mezi nástrojem a obrobkem. Chybné předpolohování může vést dodatečně k narušení obrysu. Během najíždění vzniká riziko kolize!

- ▶ Programujte vhodné předpolohování
- ▶ Kontrola průběhu a obrysu pomocí grafické simulace



5.3 Najetí a opuštění obrysu


Výchozí a koncový bod

Nástroj najíždí z výchozího bodu na první bod obrysu. Požadavky na výchozí bod:

- Je naprogramovaný bez korekce rádiusu,
- Lze ho najet bez kolize,
- Je blízko prvního prvku obrysu.


Příklad na obrázku vpravo:

Pokud nadefinujete startovní bod v tmavě šedé oblasti, pak dojde při najetí na první bod obrysu k poškození obrysu.



První bod obrysu

Pro pohyb nástroje k prvnímu bodu obrysu naprogramujte korekci rádiusu.




Najetí do výchozího bodu v ose vřetena

Při najíždění výchozího bodu musí nástroj jet v ose vřetena do pracovní hloubky. V případě nebezpečí kolize najíždějte výchozí bod v ose vřetena odděleně.

Příklad

```
N40 G00 Z-10*
```

```
N30 G01 X+20 Y+30 G41 F350*
```



Koncový bod

Předpoklady pro volbu koncového bodu:

- Lze ho najet bez kolize,
- Je blízko posledního prvku obrysu.
- Vyloučení poškození obrysu: optimální koncový bod leží v prodloužené dráze nástroje po obrábění posledního prvku obrysu.

Příklad na obrázku vpravo:

Pokud nadefinujete koncový bod v tmavě šedé oblasti, pak dojde při najetí do koncového bodu k poškození obrysu.



Opuštění koncového bodu v ose vřetena:

Při opuštění koncového bodu naprogramujte osu vřetena odděleně.

Příklad

N50 G01 G40 X+60 Y+70 F700*

N60 G00 Z+250*




Společný výchozí a koncový bod

Pro společný výchozí a koncový bod neprogramujte žádnou korekci rádiusu.

Vyloučení poškození obrysu: optimální výchozí bod leží mezi prodlouženou dráhou nástroje pro obrábění prvního a posledního prvku obrysu.



Příklad na obrázku vpravo:

Pokud nadefinujete koncový bod v tmavě šedé oblasti, pak dojde při najetí, příp. odjezdu k poškození obrysu.



Tangenciální najíždění a odjíždění

Pomocí funkce **G26** (obrázek vpravo uprostřed) můžete k obrobku tangenciálně najíždět a funkcí **G27** (obrázek vpravo dole) můžete od obrobku tangenciálně odjíždět. Tím zabráníte škrábancům od frézy.



Výchozí a koncový bod

Výchozí a koncový bod leží blízko prvního, případně posledního bodu obrysu mimo obrobku a musí se naprogramovat bez korekce rádiusu.

Nájezd

- ▶ Zadejte **G26** za NC-blok, ve kterém je naprogramován první bod obrysu: to je první NC-blok s korekcí rádiusu **G41/G42**

Odjetí

- ▶ Zadejte **G27** za NC-blok, ve kterém je naprogramován poslední bod obrysu: to je poslední NC-blok s korekcí rádiusu **G41/G42**











Rádus **G26** a **G27** musíte zvolit tak, aby řídicí systém mohl vykonat kruhovou dráhu mezi výchozím bodem a prvním bodem obrysu a také mezi posledním bodem obrysu a koncovým bodem.


Příklad

| | |
|----------------------------------|---|
| N50 G00 G40 G90 X-30 Y+50* | Okamžik startu |
| N60 G01 G41 X+0 Y+50 F350* | První bod obrysů |
| N70 G26 R5* | Tangenciální najetí s rádiusem R = 5 mm |
| ... | |
| Programování prvků obrysů | |
| ... | Poslední obrysový prvek |
| N210 G27 R5* | Tangenciální odjetí s rádiusem R = 5 mm |
| N220 G00 G40 X-30 Y+50* | Koncový bod |

Přehled: Tvary dráhy k najetí a opuštění obrysů

Funkce **APPR** (angl. approach = najetí) a **DEP** (angl. departure = odjezd) se aktivují klávesou **APPR/DEP**. Potom se dají zvolit pomocí softtlačítek následující tvary dráhy:

| Nájezd | Odjetí | Funkce |
|---|---|--|
|  |  | Přímka s tangenciálním napojením |
|  |  | Přímka kolmo k bodu obrysů |
|  |  | Kruhová dráha s tangenciálním napojením |
|  |  | Kruhová dráha s tangenciálním napojením na obrys, najetí a odjetí do/z pomocného bodu mimo obrys po tangenciálně napojeném přímkovém úseku |



Najetí a opuštění šroubovice

Při najetí a opuštění šroubovice (Helix) jede nástroj po prodloužení šroubovice a napojuje se tak na tangenciální kruhové dráze na obrys. Použijte k tomu funkci **APPR CT**, případně **DEP CT**.


Důležité polohy při najetí a odjetí

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Řídicí systém odjíždí z aktuální polohy (startovní bod P_S) do pomocného bodu P_H s naposledy naprogramovaným posuvem. Pokud jste v posledním polohovacím bloku před funkcí najetí naprogramovali **G00**, tak řízení najíždí také pomocný bod P_H rychloposuvem.

- Před funkcí nájezdu naprogramujte jiný posuv než **G00**



R0=G40; RL=G41; RR=G42

- Startovní bod P_S
Tuto polohu programujte bezprostředně před blokem APPR. P_S leží mimo obrys a najíždí se bez korekce rádiusu (G40).
- Pomocný bod P_H
Najetí a odjetí probíhá u některých tvarů dráhy přes pomocný bod P_H , který řídicí systém vypočítá z údajů v blocích APPR a DEP.
- První bod obrysu P_A a poslední bod obrysu P_E
První bod obrysu P_A naprogramujte v bloku APPR, poslední bod obrysu P_E naprogramujte libovolnou dráhovou funkcí. V případě, že blok APPR obsahuje i Z-souřadnice, řídicí systém odjede nástrojem současně k prvnímu bodu obrysu P_A .
- Koncový bod P_N
Poloha P_N leží mimo obrys a vyplývá z vašeho zadání v bloku DEP. V případě, že blok DEP také obsahuje Z-souřadnice, tak řídicí systém odjede nástrojem současně do koncového bodu P_N .

| Označení | Význam |
|----------|--------------------------------|
| APPR | angl. APPRoach = najetí |
| DEP | angl. DEParture = odjetí |
| L | angl. Line = přímka |
| C | angl. Circle = kruh |
| T | Tangenciální (plynulý přechod) |
| N | normála (kolmice) |

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Řídicí systém neprovádí žádnou automatickou kontrolu kolize mezi nástrojem a obrobkem. Nesprávné předpolohování a falešné pomocné body P_H mohou vést dodatečně k narušení obrysu. Během najíždění vzniká riziko kolize!

- ▶ Programujte vhodné předpolohování
- ▶ Zkontrolujte pomocný bod P_H , průběh a obrys pomocí grafické simulace

i Při funkcích **APPR LT**, **APPR LN** a **APPR CT** jede řídicí systém z aktuální polohy do pomocného bodu P_H naposledy naprogramovaným posuvem/rychloposuvem (také **FMAX**). Při funkci **APPR LCT** jede řídicí systém do pomocného bodu P_H posuvem naprogramovaným v bloku APPR. Pokud nebyl před nájezdovým blokem naprogramován ještě žádný posuv, tak řídicí systém vydá chybové hlášení.

Polární souřadnice

Obrysové body následujících najížděcích a odjížděcích funkcí můžete naprogramovat také pomocí polárních souřadnic:

- APPR LT se změní na APPR PLT
- APPR LN se změní na APPR PLN
- APPR CT se změní na APPR PCT
- APPR LCT se změní na APPR PLCT
- DEP LCT se změní na DEP PLCT

Poté co jste zvolili najížděcí či odjížděcí funkci softtlačítkem stiskněte k provedení změny oranžovou klávesu **P**.

Korekce rádiusu


Korekci rádiusu naprogramujte společně s prvním bodem obrysu P_A v bloku APPR. Bloky DEP korekci rádiusu ruší automaticky!

i Pokud naprogramujete **APPR LN** nebo **APPR CT** s **G40**, zastaví řízení obrábění/simulaci s chybovým hlášením. Toto chování je odlišné od řízení iTNC 530!


Najetí po přímce s tangenciálním napojením: APPR LT

Řídicí systém najíždí nástrojem po přímce z výchozího bodu P_S na pomocný bod P_H . Odtud najíždí po přímce tangenciálně na první bod obrysů P_A . Pomocný bod P_H je ve vzdálenosti **LEN** od prvního bodu obrysů P_A .

- ▶ Libovolná dráhová funkce: najet na startovní bod P_S
- ▶ Dialog zahajete stisknutím klávesy **APPR/DEP** a softklávesy **APPR LT**



- ▶ Souřadnice prvního bodu obrysů P_A
- ▶ **LEN**: vzdálenost pomocného bodu P_H od prvního bodu obrysů P_A .
- ▶ Korekce rádiusu **G41/G42** pro obrábění




Příklad


| | |
|---|---|
| N110 G01 X+40 Y+10 G40 300 M3* | ; Najetí na P_S s G40 |
| N120 APPR LT X+20 Y+20 Z-10 LEN15 G42 F100* | Najetí P_A s G42 , vzdálenost P_H k P_A : LEN15 |
| N130 G01 X+35 Y+35* | ; Uzavření prvního prvku obrysů |

Najetí po přímce kolmo k prvnímu bodu obrysů: APPR LN

- ▶ Libovolná dráhová funkce: najet na startovní bod P_S
- ▶ Zahájení dialogu stisknutím klávesy **APPR/DEP** a softklávesy **APPR LN**:



- ▶ Souřadnice prvního bodu obrysů P_A
- ▶ Délka: vzdálenost pomocného bodu P_H . **LEN** zadávejte vždy kladné
- ▶ Korekce rádiusu **G41/G42** pro obrábění




Příklad

| | |
|--|--|
| N110 G01 X+40 Y+10 G40 F300 M3* | ; Najetí na P_S s G40 |
| N120 APPR LN X+10 Y+20 Z-10 LEN+15 G42 F100* | Najetí P_A s G42 , vzdálenost P_H k P_A : LEN+15 |
| N130 G01 X+20 Y+35* | ; Uzavření prvního prvku obrysů |


Najetí po kruhové dráze s tangenciálním napojením: APPR CT

Řídicí systém najíždí nástrojem po přímce z výchozího bodu P_S na pomocný bod P_H . Odtud najíždí po kruhové dráze, která přechází tangenciálně do prvního obrysového prvku, na první bod obrysu P_A . Kruhová dráha z P_H do P_A je definována rádiusem R a úhlem středu **CCA**. Smysl otáčení kruhové dráhy je dán průběhem prvního prvku obrysu.

- ▶ Libovolná dráhová funkce: najet na startovní bod P_S
- ▶ Zahájení dialogu stisknutím klávesy **APPR DEP** a softklávesy **APPR CT**



- ▶ Souřadnice prvního bodu obrysu P_A
- ▶ Rádus R kruhové dráhy
 - Najetí na stranu obrobku, která je definovaná korekcí rádiusu: R zadejte kladné
 - Najetí ze strany obrobku: R zadejte záporné
- ▶ Úhel středu **CCA** kruhové dráhy
 - CCA zadávejte pouze kladné
 - Maximální hodnota zadání 360°
- ▶ Korekce rádiusu **G41/G42** pro obrábění



$R0=G40$; $RL=G41$; $RR=G42$

Příklad

| | |
|--|---|
| N110 G01 X+40 Y+10 F300 G40 M3* | ; Najetí na P_S s G40 |
| N120 APPR CT X+10 Y+20 Z-10 CCA180 R+10 G42 F100* | ; Najetí P_A s CCA 180 a G42 , vzdálenost P_H k P_A : R+10 |
| N130 G01 X+20 Y+35* | ; Uzavření prvního prvku obrysu |


Najetí po kruhové dráze s tangenciálním napojením na obrys a přímkový úsek: APPR LCT

Řídicí systém najíždí nástrojem po přímce z výchozího bodu P_S na pomocný bod P_H . Odtud najíždí po kruhové dráze na první bod obrysů P_A . Posuv naprogramovaný v bloku APPR je účinný na celé dráze, kterou řídicí systém během bloku najíždění projíždí (dráha $P_S - P_A$).

Pokud jste v bloku najíždění naprogramovali všechny hlavní tři osy souřadnic X, Y a Z, tak řídicí systém jede z pozice definované v bloku APPR ve všech třech osách současně do pomocného bodu P_H . Poté řídicí systém jede z P_H do P_A pouze v rovině obrábění.

Kruhová dráha se tangenciálně napojuje jak na přímku $P_S - P_H$, tak i na první bod obrysů. Tím je kruhová dráha jednoznačně definována pomocí rádiusu R.


- ▶ Libovolná dráhová funkce: najet na startovní bod P_S
- ▶ Zahajte dialog stisknutím klávesy **APPR DEP** a softklávesy **APPR LCT**



- ▶ Souřadnice prvního bodu obrysů P_A
- ▶ Rádus R kruhové dráhy. R zadejte kladné
- ▶ Korekce rádiusu **G41/G42** pro obrábění

Příklad

| | |
|---|---|
| N110 G01 X+40 Y+10 G40 F300 M3* | ; Najetí na P_S s G40 |
| N120 APPR LCT X+10 Y+20 Z-10 R10 G42 F100* | ; Najetí P_A s G42 , vzdálenost P_H k P_A : R10 |
| N130 G01 X+20 Y+35* | ; Uzavření prvního prvku obrysů |




R0=G40; RL=G41; RR=G42


Odjetí po přímce s tangenciálním napojením: DEP LT

Řídicí systém odjíždí nástrojem po přímce z posledního bodu obrysu P_E do koncového bodu P_N . Přímka leží v prodloužení posledního prvku obrysu. P_N se nachází ve vzdálenosti **LEN** od P_E .

- ▶ Naprogramování posledního obrysového prvku s koncovým bodem P_E a korekcí rádiusu
- ▶ Zahajte dialog stisknutím klávesy **APPR DEP** a softklávesy **DEP LT**



- ▶ **LEN**: zadejte vzdálenost koncového bodu P_N od posledního prvku obrysu P_E



R0=G40; RL=G41; RR=G42


Příklad

| | |
|--------------------------|--|
| N110 G01 Y+20 G42 100* | ; Najetí na poslední prvek obrysu P_E s G42 |
| N120 DEP LT LEN12.5 100* | ; Najetí P_N , vzdálenost P_E k P_N : LEN12,5 |


Odjetí po přímce kolmo od posledního bodu obrysu: DEP LN

Řídicí systém odjíždí nástrojem po přímce z posledního bodu obrysu P_E do koncového bodu P_N . Přímka vychází kolmo směrem od posledního bodu obrysu P_E . P_N se nachází od P_E ve vzdálenosti **LEN** + rádius nástroje.

- ▶ Naprogramování posledního obrysového prvku s koncovým bodem P_E a korekcí rádiusu
- ▶ Zahájení dialogu klávesou **APPR DEP** a softklávesou **DEP LN**



- ▶ **LEN**: Zadejte vzdálenost koncového bodu P_N
Důležité: **LEN** zadejte kladné



R0=G40; RL=G41; RR=G42

Příklad

| | |
|--------------------------|---|
| N110 G01 Y+20 G42 F100* | ; Najetí na poslední prvek obrysu P_E s G42 |
| N120 DEP LN LEN+20 F100* | ; Najetí P_N , vzdálenost P_E k P_N : LEN+20 |


Odjetí po kruhové dráze s tangenciálním napojením: DEP CT

Řídicí systém odjíždí nástrojem po kruhové dráze z posledního bodu obrysů P_E do koncového bodu P_N . Kruhová dráha se tangenciálně napojuje na poslední prvek obrysů.

- ▶ Naprogramování posledního obrysového prvku s koncovým bodem P_E a korekcí rádiusu
- ▶ Zahájení dialogu stisknutím klávesy **APPR DEP** a softklávesy **DEP CT**



- ▶ Úhel středu **CCA** kruhové dráhy
- ▶ Rádus R kruhové dráhy
 - Nástroj má opustit obrobek na té straně, která byla definována korekcí rádiusu: Zadejte kladné R .
 - Nástroj má opustit obrobek na **protilehlé** straně, než která byla definována korekcí rádiusu: Zadejte záporné R .



$R0=G40$; $RL=G41$; $RR=G42$

Příklad

N110 G01 Y+20 G42 100*

; Najetí na poslední prvek obrysů P_E s **G42**

N120 DEP CT CCA180 R+8 F100*

; Najetí P_N s **CCA180**, vzdálenost P_E k P_N : **R+8**


Odjetí po kruhové dráze s tangenciálním napojením na obrys a přímý úsek: DEP LCT

Řídicí systém odjíždí nástrojem po kruhové dráze z posledního bodu obrysů P_E do pomocného bodu P_H . Odtud odjíždí po přímce do koncového bodu P_N . Poslední obrysový prvek a přímka $P_H - P_N$ mají s kruhovou dráhou tangenciální přechody. Tím je kruhová dráha jednoznačně definována rádiusem R .

- ▶ Naprogramování posledního obrysového prvku s koncovým bodem P_E a korekcí rádiusu
- ▶ Zahajte dialog stisknutím klávesy **APPR DEP** a softklávesy **DEP LCT**



- ▶ Zadání souřadnic koncového bodu P_N
- ▶ Rádus R kruhové dráhy. Zadejte kladné R



$R0=G40$; $RL=G41$; $RR=G42$

Příklad

N110 G01 Y+20 G42 F100*








; Najetí na poslední prvek obrysů P_E s **G42**

N120 DEP LCT X+10 Y+12 R8 F100*

; Najetí P_N , vzdálenost P_E k P_N : **R8**

5.4 Dráhové pohyby - pravoúhlé souřadnice

Přehled dráhových funkcí

| Tlačítko | Funkce | Pohyb nástroje | Požadovaná zadání | Strana |
|---|---|---|--|--------|
|  | Přímka L anglicky: Line (přímka) G00 a G01 | Přímka | Souřadnice koncového bodu | 150 |
|  | Zkosení: CHF anglicky: CHamFer G24 | Zkosení mezi dvěma přímkami | Délka zkosení hrany | 151 |
| | Střed kruhu CC ; anglicky: Circle Center (střed kruhu) I a J | Žádný | Souřadnice středu kruhu, příp. pólu | 153 |
|  | Kruhový oblouk C anglicky: C ircle (kruh) G02 a G03 | Kruhová dráha okolo středu kruhu CC do koncového bodu kruhového oblouku | Souřadnice koncového bodu kruhu, smysl otáčení | 154 |
|  | Kruhový oblouk CR anglicky: C ircle by R adius (kruh po poloměru) G05 | Kruhová dráha s určeným poloměrem | Souřadnice koncového bodu kruhu, smysl otáčení | 156 |
|  | Kruhový oblouk CT anglicky: C ircle T angential (kruh tangenciálně) G06 | Kruhová dráha s tangenciálním napojením na předchozí a následující prvek obrysu | Souřadnice koncového bodu kruhu | 158 |
|  | Zaoblení rohů RND anglicky: RouND ing of Corner G25 | Kruhová dráha s tangenciálním napojením na předchozí a následující prvek obrysu | Rohový rádius R | 152 |
|  | Programování volného obrysu FK | Přímka nebo kruhová dráha s libovolným napojením na předchozí obrysový prvek | Zadávání závisí na funkci | 173 |

Programování dráhových funkcí

Dráhové funkce můžete pohodlně programovat pomocí šedivých kláves dráhových funkcí. Řídicí systém se v dalších dialogích ptá na potřebná zadání.




Zadávaté-li funkce DIN/ISO na znakové klávesnici, připojené přes USB, dbejte na zapnuté psaní velkých písmen. Na začátku bloku řízení automaticky píše velká písmena.

Přímka rychloposuvem G00 nebo přímka s posuvem F G01

Řídicí systém přejíždí nástrojem po přímce z jeho aktuální polohy do koncového bodu přímky. Bodem startu je koncový bod předchozího NC-bloku.



- ▶ K otevření NC-bloku pro pohyb po přímce s posuvem stiskněte klávesu **L**
- ▶ **Souřadnice** koncového bodu přímky, pokud jsou třeba
- ▶ **Korekce rádiusu G40/G41/G42**
- ▶ **Posuv F**
- ▶ **Přídavná funkce M**



Pohyb rychloposuvem

Přímkový blok pro pohyb rychloposuvem (blok G00) můžete též otevřít stiskem klávesy **L**:

- ▶ K otevření NC-bloku pro pohyb po přímce stiskněte klávesu **L**
- ▶ Levou směrovou klávesou přejděte do oblasti zadávání pro G-funkce
- ▶ K pojezdu rychloposuvem stiskněte softtlačítko **G00**

Příklad

```
N110 G00 G90 G40 Z+100 M3*
```

```
N120 G01 G41 X+10 Y+40 F200*
```

```
N130 G91 X+20 Y-15*
```

```
N140 G90 X+60 G91 Y-10*
```

Převzetí aktuální pozice

Přímkový blok (LG01-blok) můžete též vygenerovat stiskem klávesy

Převzetí aktuální polohy:

- ▶ Najed'te nástrojem v režimu **Ruční provoz** do polohy, která se má převzít
- ▶ Změnit zobrazení na obrazovce na programování
- ▶ Zvolte NC-blok, za který má být přímkový blok vložen



- ▶ Stiskněte klávesu **Převzetí aktuální polohy**:
- ▶ Řídicí systém vygeneruje L-blok se souřadnicemi aktuální polohy.

Vložení zkosení mezi dvě přímky

Rohy obrysů, které vzniknou jako průsečík dvou přímek, můžete opatřit zkosením (sražením).

- V přímkových blocích před a za blokem **G24** naprogramujte pokaždé obě souřadnice roviny, ve které má být úkos proveden.
- Korekce rádiusu před a za blokem **G24** musí být stejná.
- Zkosení musí být proveditelné aktuálním nástrojem



- ▶ **Úsek zkosení:** Délka zkosení, pokud je třeba:
- ▶ **Posuv F** (účinný jen v bloku **G24**)

```
N70 G01 G41 X+0 Y+30 F300 M3*
```

```
N80 X+40 G91 Y+5*
```

```
N90 G24 R12 F250*
```

```
N100 G91 X+5 G90 Y+0*
```




Obrys nesmí začínat blokem **G24**.

Zkosení se provádí pouze v rovině obrábění.

Na rohový bod odříznutý zkosením se nenajíždí.

Posuv programovaný v **G24**-bloku je účinný pouze v tomto CHF-bloku. Potom je opět platný posuv programovaný před blokem **G24**.



Zaoblení rohů G25

Funkce **G25** zaobluje rohy obrysů.

Nástroj přejíždí po kruhové dráze, která se tangenciálně napojuje jak na předcházející, tak i na následující prvek obrysů.

Kružnice zaoblení musí být proveditelná vyvolaným nástrojem.




- ▶ **Rádus zaoblení:** Rádus kruhového oblouku, pokud je třeba:
- ▶ **Pos. F** (účinný jen v bloku **G25**)

```
N50 G01 X+10 Y+40 G41 F300 M3*
```

```
N60 G01 X+40 Y+25*
```

```
N70 G25 R5 F100*
```

```
N80 G01 X+10 Y+5*
```



Předcházející a následující prvek obrysů musí obsahovat obě souřadnice roviny, ve které se zaoblení rohu provádí. Obrábíte-li obrys bez korekce rádiusu nástroje, pak musíte programovat obě souřadnice roviny.

Na rohový bod se nenajíždí.

Posuv programovaný v bloku **G25** je účinný pouze v tomto bloku **G25**. Potom je opět platný posuv programovaný před blokem **G25**.

Blok **G25** lze také využít k plynulému najetí na obrys,


Střed kruhu I, J

Střed kružnice definujete pro kruhové dráhy, a které programujete funkcemi **G02**, **G03** nebo **G05**. K tomu

- zadejte pravoúhlé souřadnice středu kruhu v obráběcí rovině; nebo
- převezměte naposledy naprogramovanou polohu; nebo
- převezměte souřadnice klávesou **Převzetí aktuální polohy**

SPEC
FCT

- ▶ Programování středu kružnice: stiskněte klávesu **SPEC FCT** (Speciální funkce)
- ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
- ▶ Stiskněte softklávesu **DIN/ISO**
- ▶ Stiskněte softklávesu **I** nebo **J**
- ▶ Zadejte souřadnice středu kruhu nebo pro převzetí naposledy programované pozice: **G29**



N50 I+25 J+25*

nebo

N10 G00 G40 X+25 Y+25*

N20 G29*



Řádky programu 10 a 20 se nevztahují k obrázku.

Platnost

Střed kruhu zůstává definován tak dlouho, než naprogramujete nový střed kruhu.

Přírůstkové zadání středu kruhu

Přírůstkově zadaná souřadnice pro střed kružnice se vztahuje vždy k naposledy programované poloze nástroje.



Pomocí **I** a **J** označíte nějakou polohu jako střed kružnice: nástroj nenajíždí do této polohy.

Střed kružnice je současně pólem pro polární souřadnice.

Kruhá dráha kolem středu

Před programováním kruhové dráhy definujte střed kruhu **I, J**. Naposledy programovaná poloha nástroje před kruhovou dráhou je startovním bodem kruhové dráhy.

Smysl otáčení

- Ve smyslu hodinových ručiček: **G02**
- Proti smyslu hodinových ručiček: **G03**
- Bez udání směru otáčení: **G05** Řídicí systém jede kruhovou dráhu s naposledy naprogramovaným směrem otáčení.

▶ Najetí nástrojem na výchozí bod kruhové dráhy

J ▶ Zadejte **souřadnice** středu kruhu

I

C

▶ Zadejte **souřadnice** koncového bodu kruhového oblouku, pokud je třeba:

▶ **Pos. F**

▶ **Miscellaneous function M**

N50 I+25 J+25*

N60 G01 G42 X+45 Y+25 F200 M3*

N70 G03 X+45 Y+25*

Kruhový pohyb v jiné úrovni

Řídicí systém normálně projíždí kruhové dráhy v aktivní rovině obrábění. Můžete programovat ale také kružnice, které nejsou v aktivní rovině obrábění.

Příklad



N30 T1 G17 S4000*

N50 I+25 K+25*

N60 G01 G42 X+45 Y+25 Z+25 F200 M3*

N70 G03 X+45 Z+25*

Při současném otáčení těchto kruhových drah vznikají prostorové kružnice (kružnice ve třech osách).



Úplný kruh

Pro koncový bod naprogramujte stejné souřadnice jako pro výchozí bod.



Startovní bod a koncový bod kruhového pohybu musí ležet na kruhové dráze.

Maximální tolerance zadání činí 0,016 mm.

Toleranci zadávání nastavíte v parametrech stroje

circleDeviation(č. 200901).

Nejmenší možný kruh, který může řídicí systém jet:

0,016 mm

Kruhá dráha G02/G03/G05 s definovaným rádiusem


Nástroj přejíždí po kruhové dráze s rádiusem R.

Smysl otáčení

- Ve směru hodinových ručiček: **G02**
- Proti směru hodinových ručiček: **G03**
- Bez udání směru otáčení: **G05** Řídicí systém jede kruhovou dráhu s naposledy naprogramovaným směrem otáčení.



- ▶ **Souřadnice** koncového bodu kruhového oblouku
- ▶ **Rádius R** Pozor: znaménko definuje velikost kruhového oblouku!
- ▶ **Miscellaneous function M**
- ▶ **Pos. F**



Úplný kruh

Pro plný kruh naprogramujte za sebou dva kruhové bloky:

Koncový bod prvního polokruhu je výchozím bodem druhého polokruhu. Koncový bod druhého polokruhu je výchozím bodem prvního polokruhu.

Středový úhel CCA a rádius kruhového oblouku R

Výchozí bod a koncový bod na obrysu se dají vzájemně spojit čtyřmi různými kruhovými oblouky se stejným rádiusem:

Menší kruhový oblouk: $CCA < 180^\circ$

Rádius má kladné znaménko $R > 0$


Větší kruhový oblouk: $CCA > 180^\circ$

Rádius má záporné znaménko $R < 0$

Pomocí směru otáčení určíte, zda je kruhový oblouk zakřiven ven (konvexně) nebo dovnitř (konkávně):

Konvexní: smysl otáčení **G02** (s korekcí rádiusu **G41**).

Konkávni: smysl otáčení **G03** (s korekcí rádiusu **G41**).



Vzdálenost startovního bodu a koncového bodu průměru kružnice nesmí být větší než průměr kružnice.

Maximální rádius činí 99,9999 m.

Podporují se úhlové osy A, B a C.

Řídicí systém normálně projíždí kruhové dráhy v aktivní rovině obrábění. Můžete programovat ale také kružnice, které nejsou v aktivní rovině obrábění. Při současném otáčení těchto kruhových drah vznikají prostorové kružnice (kružnice ve třech osách).

**N100 G01 G41 X+40 Y+40
F200 M3***

N110 G02 X+70 Y+40 R+20* ; Kruhová dráha 1

nebo


N110 G03 X+70 Y+40 R+20* ; Kruhová dráha 2

nebo

N110 G02 X+70 Y+40 R-20* ; Kruhová dráha 3

nebo

N110 G03 X+70 Y+40 R-20* ; Kruhová dráha 4



Kruhá dráha G06 s tangenciálním napojením


Nástroj přejíždí po kruhovém oblouku, který se tangenciálně napojuje na předtím programovaný obrysový prvek.

Přechod je „tangenciální“, pokud na průsečíku obrysových prvků nevzniká zlom nebo rohový bod, prvky obrysu tedy přecházejí jeden do druhého plynule.

Prvek obrysu, ke kterému je kruhový oblouk tangenciálně napojen, naprogramujte přímo před blokem **G06**. K tomu jsou nutné nejméně dva polohovací bloky



- ▶ **Souřadnice** koncového bodu kruhového oblouku, pokud je třeba:
- ▶ **Pos. F**
- ▶ **Miscellaneous function M**



```
N70 G01 G41 X+0 Y+25 F300 M3*
```

```
N80 X+25 Y+30*
```

```
N90 G06 X+45 Y+20*
```

```
N100 G01 Y+0*
```



Blok **G06** a předtím programovaný prvek obrysu by měly obsahovat obě souřadnice roviny, ve které má být proveden kruhový oblouk!

Lineární superpozice kruhové dráhy

Kruhové dráhy můžete překrýt pravoúhlými souřadnicemi s lineárním pohybem a vytvořit tak např. šroubovici.

Lineární superpozice je možná pro následující kruhové dráhy:

- Kruhová dráha **C**

Další informace: "Kruhová dráha kolem středu ", Stránka 154

- Kruhová dráha **CR**

Další informace: "Kruhová dráha G02/G03/G05 s definovaným rádiusem", Stránka 156

- Kruhová dráha **CT**

Další informace: "Kruhová dráha G06 s tangenciálním napojením", Stránka 158



Tangenciální přechod ovlivňuje pouze osy kruhové roviny a ne navíc na lineární superpozici.

Případně můžete překrýt kruhové dráhy s polárními souřadnicemi s lineárními pohyby.

Další informace: "Šroubovice (Helix)", Stránka 166

Pokyn pro zadávání

Pomocí volného syntaktického zadání definujete kruhovou dráhu **G02**, **G03** nebo **G05** se specifikací tří os.


Další informace: "Editace NC-programu", Stránka 187

Příklad


```
N110 G03 X+50 Y+50 Z-3 R
+50*
```

; Kruhová dráha s lineární
superpozicí osy Z

Příklad: Přímková dráha a zkosení kartézsky




| | |
|-------------------------------------|---|
| %LINEAR G71 * | |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20* | Definice polotovaru pro simulaci obrábění |
| N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N30 T1 G17 S4000* | Vyvolání nástroje s osou vřetena a otáčkami vřetena |
| N40 G00 G40 G90 Z+250* | Odjetí nástroje v ose vřetena rychloposuvem |
| N50 X-10 Y-10* | Předpolohování nástroje |
| N60 G01 Z-5 F1000 M3* | Najetí na hloubku obrábění posuvem $F = 1\ 000\ \text{mm/min}$ |
| N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300* | Najetí obrys v bodu 1, aktivovat korekci rádiusu G41 |
| N80 G26 R5 F150* | Tangenciální najíždění |
| N90 Y+95* | Najetí do bodu 2 |
| N100 X+95* | Programování první přímky pro roh 3 |
| N110 G24 R10* | Programování zkosení s délkou 10 mm |
| N120 Y+5* | Programování druhé přímky pro roh 3, první přímky pro roh 4 |
| N130 G24 R20* | Programování zkosení s délkou 20 mm |
| N140 X+5* | Programování druhé přímky pro roh 4 a najetí na poslední bod obrysů 1 |
| N150 G27 R5 F500* | Tangenciální odjezd |
| N160 G40 X-20 Y-20 F1000* | Odjetí v rovině obrábění, zrušení korekce rádiusu |
| N170 G00 Z+250 M2* | Odjetí nástroje, konec programu |
| N99999999 %LINEAR G71 * | |

Příklad: Kruhový pohyb kartézsky


| | |
|-------------------------------------|---|
| %CIRCULAR G71 * | |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20* | Definice neobrobeného polotovaru pro grafickou simulaci obrábění |
| N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N30 T1 G17 S4000* | Vyvolání nástroje s osou vřetena a otáčkami vřetena |
| N40 G00 G40 G90 Z+250* | Odjetí nástroje v ose vřetena rychloposuvem |
| N50 X-10 Y-10* | Předpolohování nástroje |
| N60 G01 Z-5 F1000 M3* | Najetí na hloubku obrábění posuvem $F = 1\,000$ mm/min |
| N70 G01 G41 X+5 Y+5 F300* | Najetí obrysu v bodu 1 s korekcí rádiusu G41 |
| N80 G26 R5 F150* | Tangenciální najíždění |
| N90 Y+85* | Programování první přímky pro roh 2 |
| N100 G25 R10* | Programovat zaoblení s $R = 10$ mm, posuv $F = 150$ mm/min |
| N110 X+30* | Najetí bodu 3 startovní bod kruhové dráhy |
| N120 G02 X+70 Y+95 R+30* | Najetí bodu 4 koncový bod kruhové dráhy G02 s rádiusem $R = 30$ mm |
| N130 G01 X+95* | Najetí do bodu 5 |
| N140 Y+40* | Najetí do bodu 6 |
| N150 G06 X+40 Y+5* | Najetí bodu 7 koncový bod kruhové dráhy, kruhový oblouk s tangenciálním napojením k bodu 6, řídicí systém sám vypočítá rádius |
| N160 G01 X+5* | Najetí na poslední bod obrysu 1 |
| N170 G27 R5 F500* | Odjetí od obrysu po kruhové dráze s tangenciálním napojením |
| N180 G40 X-20 Y-20 F1000* | Odjezd v rovině obrábění, zrušení korekce rádiusu |
| N190 G00 Z+250 M2* | Odjetí nástrojem v ose nástroje, konec programu |
| N99999999 %CIRCULAR G71 * | |

Příklad: Úplný kruh kartézsky



| | |
|--------------------------------------|---|
| %C-CC G71 * | |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20* | Definice polotvaru |
| N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N30 T1 G17 S3150* | Vyvolání nástroje |
| N40 G00 G40 G90 Z+250* | Odjetí nástroje |
| N50 I+50 J+50* | Definice středu kruhu |
| N60 X-40 Y+50* | Předpolohování nástroje |
| N70 G01 Z-5 F1000 M3* | Najetí na hloubku obrábění |
| N80 G41 X+0 Y+50 F300* | Najetí výchozího bodu kruhu, korekce rádiusu G41 |
| N90 G26 R5 F150* | Tangenciální najíždění |
| N100 G02 X+0* | Najetí na koncový bod kruhu (= výchozí bod kruhu) |
| N110 G27 R5 F500* | Tangenciální odjezd |
| N120 G01 G40 X-40 Y-50 F1000* | Odjezd v rovině obrábění, zrušení korekce rádiusu |
| N130 G00 Z+250 M2* | Odjetí nástrojem v ose nástroje, konec programu. |
| N99999999 %C-CC G71 * | |

5.5 Dráhové pohyby – polární souřadnice






Přehled

Polárními souřadnicemi definujete pozici pomocí úhlu **H** a vzdálenosti **R** od předem stanoveného pólu **I, J**.

Polární souřadnice použijete s výhodou:

- u poloh na kruhových obloucích
- u výkresů obrobků s úhlovými údaji, například u děr na kružnici

Přehled dráhových funkcí s polárními souřadnicemi


| Tlačítko | Pohyb nástroje | Požadovaná zadání | Stránka |
|--|--|---|---------|
|  L + P | Přímka | Polární rádius, polární úhel koncového bodu přímky | 164 |
|  C + P | Kruhová dráha kolem středu kruhu/ pólu ke koncovému bodu kruhového oblouku | Polární úhel koncového bodu kruhu | 165 |
|  CR + P | Kruhová dráha odpovídající aktivnímu směru otáčení | Polární úhel koncového bodu kruhu | 165 |
|  CT + P | Kruhová dráha s tangenciálním napojením na předchozí prvek obrysu | Polární rádius, polární úhel koncového bodu kruhu | 165 |
|  C + P | Sloučení pohybu po kruhové dráze a po přímce | Polární rádius, polární úhel koncového bodu kruhu, souřadnice koncového bodu v ose nástroje | 166 |

Počátek polárních souřadnic: Pól

Pól (I, J) můžete definovat na libovolných místech v NC-programu dříve, než zadáte polohy v polárních souřadnicích. Při definici pólu postupujte jako při programování středu kruhu.

SPEC
FCT

- ▶ Programování pólu: stiskněte klávesu **SPEC FCT** (Speciální funkce)
- ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
- ▶ Stiskněte softklávesu **DIN/ISO**
- ▶ Stiskněte softklávesu **I** nebo **J**
- ▶ **Souřadnice:** Zadejte pravoúhlé souřadnice pro pól nebo pro převzetí naposledy programované polohy: **zadejte G29** Pól definujte předtím, než budete programovat polární souřadnice. Pól programujte pouze v pravoúhlých souřadnicích. Pól je účinný do té doby, dokud nenadefinujete nový pól.



N110 I+30 J+10*

Přímka rychloposuvem G10 nebo přímka s posuvem F G11

Nástroj přejíždí po přímce ze své aktuální polohy do koncového bodu přímky. Bodem startu je koncový bod předchozího NC-bloku.




- ▶ **Rádus polární souřadnice R:** zadat vzdálenost koncového bodu přímky od pólu CC



- ▶ **Úhel polární souřadnice H:** úhlová poloha koncového bodu přímky mezi -360° a $+360^\circ$

Znaménko **H** je určeno vztažnou osou úhlu:

- Úhel mezi vztažnou osou úhlu k **R** proti směru hodinových ručiček: **H>0**
- Úhel mezi vztažnou osou úhlu k **R** ve směru hodinových ručiček: **H<0**



N120 I+45 J+45*

N130 G11 G42 R+30 H+0 F300 M3*

N140 H+60*

N150 G91 H+60*

N160 G90 H+180*

Kruhá dráha G12/G13/G15 kolem pólu I, J


Rádus polární souřadnice **R** je současně i rádiusem kruhového oblouku. **R** je určen pomocí vzdálenosti startovního bodu od pólu **I, J**. Naposledy programovaná poloha nástroje před kruhovou dráhou je startovním bodem kruhové dráhy.

Smysl otáčení

- Ve smyslu hodinových ručiček: **G12**
- Proti smyslu hodinových ručiček: **G13**
- Bez udání směru otáčení: **G15**. Řídicí systém jede kruhovou dráhu s naposledy naprogramovaným směrem otáčení.



- ▶ **Úhel polární souřadnice H**: úhlová poloha koncového bodu kruhové dráhy mezi $-99\,999,9999^\circ$ a $+99\,999,9999^\circ$



N180 G11 G42 R+20 H+0 F250 M3*

N190 I+25 J+25*


N200 G13 H+180*

Kruhá dráha G16 s tangenciálním napojením

Nástroj přejíždí po kruhové dráze, která tangenciálně navazuje na předchozí obrysový prvek.



- ▶ **Rádus polární souřadnice R**: vzdálenost koncového bodu kruhové dráhy od pólu **I, J**.
- ▶ **Úhel polární souřadnice H**: úhlová poloha koncového bodu kruhové dráhy



Pól **není** středem obrysové kružnice!

Příklad

N120 G01 G42 X+0 Y+35 F250 M3*

N130 I+40 J+35*

N140 G11 R+25 H+120*

N150 G16 R+30 H+30*


N160 G01 Y+0*

Šroubovice (Helix)

Šroubovice vznikne proložením kruhové dráhy s polárními souřadnicemi a přímkového pohybu kolmo k ní. Kruhovou dráhu programujete v hlavní rovině.

Případně můžete překrýt kruhové dráhy s kartézskými souřadnicemi s lineárními pohyby.

Další informace: "Lineární superpozice kruhové dráhy", Stránka 159



Použití

- Vnitřní a vnější závity s velkými průměry
- Mazací drážky

Výpočet šroubovice

K programování potřebujete přírůstkový údaj celkového úhlu, který nástroj projede po šroubovici, a celkovou výšku šroubovice.

Počet chodů n: Počet chodů závitu + přeběh chodu na začátku a konci závitu

Celková výška h: Stoupání P x počet chodů n

Přírůstkový celkový úhel **G91 H**: Počet chodů x 360° + úhel pro začátek závitu + úhel pro přeběh chodu

Výchozí souřadnice Z: Stoupání P x (počet chodů závitu + přeběh chodu na začátku závitu)

Tvar šroubovice

Tabulka popisuje vztah mezi směrem obrábění, smyslem otáčení a korekcí rádiusu pro určité tvary dráhy.

| Vnitřní závit | Směr obrábění | Smysl otáčení | Korekce rádiusu |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| pravochoďový | Z+ | G13 | G41 |
| levochoďový | Z+ | G12 | G42 |
| pravochoďový | Z- | G12 | G42 |
| levochoďový | Z- | G13 | G41 |
| Vnější závit | | | |
| pravochoďový | Z+ | G13 | G42 |
| levochoďový | Z+ | G12 | G41 |
| pravochoďový | Z- | G12 | G41 |
| levochoďový | Z- | G13 | G42 |

Programování šroubovice



Definujte pro **G13** kladný celkový inkrementální úhel **G91 H** a záporný celkový úhel pro **G14**, jinak může nástroj jet po špatné dráze.


Pro celkový úhel **G91 h** lze zadat hodnotu od $-99\,999,9999^\circ$ až do $+99\,999,9999^\circ$.



- ▶ **Úhel polární souřadnice:** zadejte celkový úhel přírůstkově, protože nástroj jede po šroubovici.



- ▶ **Po zadání úhlu zvolte osu nástroje některým z osových tlačítek**
- ▶ **Souřadnice** pro výšku šroubovice zadejte přírůstkově.
- ▶ **Zadejte korekci rádiusu** podle tabulky



Příklad: Závit M6 x 1 mm s 5 chody


N120 G01 Z+0 F100 M3*

N130 I+40 J+25*


N140 G11 G41 R+3 H+270*

N150 G12 G91 H-1800 Z+5*

Příklad: Přímkový pohyb polárně



| | |
|-------------------------------------|---|
| %LINEARPO G71 * | |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20* | Definice polotovaru |
| N20 G31 G90 X+100 Y+100 z+0* | |
| N30 T1 G17 S4000* | Vyvolání nástroje |
| N40 G00 G40 G90 Z+250* | Definice vztažného bodu pro polární souřadnice |
| N50 I+50 J+50* | Odjetí nástroje |
| N60 G10 R+60 H+180* | Předpolohování nástroje |
| N70 G01 Z-5 F1000 M3* | Najetí na hloubku obrábění |
| N80 G11 G41 R+45 H+180 F250* | Najetí obrys v bodu 1 |
| N90 G26 R5* | Najetí obrys v bodu 1 |
| N100 H+120* | Najetí do bodu 2 |
| N110 H+60* | Najetí do bodu 3 |
| N120 H+0* | Najetí do bodu 4 |
| N130 H-60* | Najetí do bodu 5 |
| N140 H-120* | Najetí do bodu 6 |
| N150 H+180* | Najetí do bodu 1 |
| N160 G27 R5 F500* | Tangenciální odjezd |
| N170 G40 R+60 H+180 F1000* | Odjezd v rovině obrábění, zrušení korekce rádiusu |
| N180 G00 Z+250 M2* | Odjíždění v ose vřetena, konec programu |
| N99999999 %LINEARPO G71 * | |

Příklad: Helix


| | |
|--|--|
| %HELIX G71 * | |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20* | Definice polotovaru |
| N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N30 T1 G17 S1400* | Vyvolání nástroje |
| N40 G00 G40 G90 Z+250* | Odjetí nástroje |
| N50 X+50 Y+50* | Předpolohování nástroje |
| N60 G29* | Převzetí naposledy programované polohy jako pólu |
| N70 G01 Z-12,75 F1000 M3* | Najetí na hloubku obrábění |
| N80 G11 G41 R+32 H+180 F250* | Najetí prvního bodu obrysu |
| N90 G26 R2* | Připojení |
| N100 G13 G91 H+3240 Z+13,5 F200* | Pohyb po šroubovici |
| N110 G27 R2 F500* | Tangenciální odjezd |
| N120 G01 G40 G90 X+50 Y+50 F1000* | Odjetí nástroje, konec programu |
| N130 G00 Z+250 M2* | |
| N99999999 %HELIX G71 * | |

5.6 Dráhové pohyby – volné programování obrysů FK (opce #19)


Základy

Výkresy obrobků, jejichž kótování nevyhovuje požadavkům programování NC, obsahují často takové údaje souřadnic, které nemůžete zadat šedými dialogovými klávesami.

Takové údaje naprogramujete přímo ve volném programování obrysů FK, např.

- když leží známé souřadnice na prvku obrysů nebo v jeho blízkosti
- když se souřadnicové údaje vztahují k jinému prvku obrysů
- když jsou známy směrové údaje a údaje o průběhu obrysů

Řídicí systém vypočte obrys ze známých údajů souřadnic a podpoří programovací dialog interaktivní FK-grafikou. Obrázek vpravo nahoře znázorňuje kótování, které zadáte nejjednodušeji pomocí FK-programování.



i Připomínky pro programování

Pro každý prvek obrysů zadejte všechny známé údaje. V každém NC-bloku programujte též údaje, které se nemění: nenaprogramované údaje se považují za neznámé!

Ve všech FK-prvcích jsou přípustné rovněž Q-parametry, kromě prvků s relativními vztahy (např. **RX** nebo **RAN**), tedy prvků, které se vztahují k jiným NC-blokům.

Pokud v NC-programu kombinujete konvenční programování a volné programování obrysů, pak musí být každý FK-úsek programu jednoznačně určen.

Naprogramujte všechny obrysů před kombinováním s SL-cykly. Tím nejdříve zajistíte, že obrysů jsou správně definované a zamezíte tak zbytečným chybovým hlášením.

Řídicí systém potřebuje pevný výchozí bod pro všechny výpočty. Přímo před FK-úsekem programu naprogramujte pomocí šedých dialogových tlačítek nějakou polohu, která obsahuje obě souřadnice roviny obrábění. V tomto NC-bloku neprogramujte žádný Q-parametr.

Pokud je prvním NC-blokem v FK-úseku programu blok **FCT** nebo **FLT**, pak musíte předtím naprogramovat pomocí šedých dialogových tlačítek nejméně dva NC-bloky. Tím je směr nájezdu jednoznačně určen.

FK-úsek programu nesmí začínat přímo za návěštím **L**.

Vyvolání cyklu **M89** nemůžete kombinovat s FK-programováním.

Definování obráběcí roviny

Obrysově prvky můžete volným programováním obrysů programovat pouze v rovině obrábění.

Řídicí systém určuje obráběcí rovinu FK-programování podle následující hierarchie:

- 1 Rovinou popsanou v bloku **FPOL**
- 2 Obráběcí rovinou definovanou v bloku **TOOL CALLT** (např. **G17** = rovina X/Y)
- 3 Pokud se nic nehodí, tak je aktivní standardní rovina X/Y

Zobrazení FK-softtlačítek závisí zásadně na ose vřetena v definici polotovaru. Pokud zadáte do definice polotovaru osu vřetena **G17**, ukáže řídicí systém např. pouze FK-softtlačítka pro rovinu X/Y.




Plný rozsah řídicích funkcí je k dispozici pouze při použití nástrojové osy **Z**, např. definice vzoru **PATTERN DEF**.

Omezené ale i připravené a nakonfigurované výrobcem stroje je možné použití os **X** a **Y** jako nástrojových os.

Změna obráběcí roviny

Pokud potřebujete k programování jinou rovinu obrábění, než je aktuálně aktivní rovina, postupujte takto:



- ▶ Stiskněte softklávesu **ROVINA XY ZX YZ**
- > Řídicí systém ukáže FK-softtlačítka nově zvolené roviny.

Grafika FK-programování

i Abyste mohli použít grafiku při FK-programování, zvolte rozdělení obrazovky **GRAFIKA + PROGRAMU**.

Další informace: "Programování", Stránka 69

i Naprogramujte všechny obrysy před kombinováním s SL-cykly. Tím nejdříve zajistíte, že obrysy jsou správně definované a zamezíte tak zbytečným chybovým hlášením.

Při neúplném zadání souřadnic se často nedá jednoznačně definovat obrys obrobku. V tomto případě zobrazí řídicí systém v FK-grafice různá řešení a vy zvolíte to správné.

V FK-grafice řízení používá různé barvy:

- **modrá:** jednoznačně určený prvek obrysu
Poslední FK-prvek znázorní řízení modře až po odjezdu.
- **fialová:** prvek obrysu, který není ještě jednoznačně určen
- **okrová:** dráha středu nástroje
- **červená:** rychloposuv
- **zelená:** více možných řešení

Pokud údaje vedou k více řešením a prvek obrysu je zobrazen zeleně, pak zvolte správný obrys takto:

Ukázat řešení

- ▶ Stiskněte softtklávesu **Ukázat řešení** tolikrát, až je prvek obrysu správně zobrazen. Pokud nejsou možná řešení ve standardním zobrazení rozeznatelná, použijte funkci přiblížení (Zoom)

Volba řešení

- ▶ Zobrazený prvek obrysu odpovídá výkresu: definujte ho softtlačítkem **Volba řešení**

Pokud ještě nechcete definovat zeleně znázorněný obrys, pak stiskněte softtklávesu **Start Po bloku**, abyste mohli pokračovat v FK-dialogu.


i Zeleně znázorněné prvky obrysu je nutno pokud možno co nejdříve definovat softtlačítkem **Volba řešení**, aby se omezila víceznačnost pro následující prvky obrysu.

Zobrazení čísel bloků v grafickém okně

Aby se čísla bloků zobrazila v grafickém okně:


ZOBRAZIT C. BLOKU VYP **ZAP**

- ▶ Softtlačítko **ZOBRAZIT C. BLOKU** nastavte na **ZAP**









Otevření FK-dialogu

K otevření FK-dialogu postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte tlačítko **FK**
- ▶ Řídicí systém ukáže lištu softtlačítek s FK-funkcemi.

Jakmile zahájíte FK-dialog některým z těchto softtlačítek, pak řídicí systém zobrazí další lištu softtlačítek. Tam můžete zadávat známé souřadnice, údaje o směru a údaje o průběhu obrysu.


| Softtlačítko | FK-prvek |
|---|--|
|  | Přímka s tangenciálním napojením |
|  | Přímka bez tangenciálního napojení |
|  | Kruhový oblouk s tangenciálním napojením |
|  | Kruhový oblouk bez tangenciálního napojení |
|  | Pól pro FK-programování |
|  | Volba roviny obrábění |

Ukončení FK-dialogu



Chcete-li lištu softtlačítek FK-programování ukončit postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte softklávesu **KONEC**

Alternativně

-  ▶ Znovu stiskněte tlačítko **FK**

Pól pro FK-programování

-  ▶ Zobrazit softtlačítka k volnému programování obrysu: stiskněte tlačítko **FK**
-  ▶ Otevření dialogu pro definici pólu: stiskněte softklávesu **FPOL**
- ▶ Řídicí systém zobrazí osové softtlačítko aktivní roviny obrábění.
- ▶ Pomocí tohoto softtlačítka zadejte souřadnice pólu

i Pól pro FK-programování zůstane aktivní tak dlouho, dokud pomocí FPOL nedefinujete nový pól.

Volné programování přímek

Přímka bez tangenciálního napojení



- ▶ Zobrazit softtlačítka k volnému programování obrysů: stiskněte klávesu **FK**



- ▶ Zahájit dialog pro volně programovanou přímku: stiskněte softtlačítka **FL**
- ▶ Řídicí systém zobrazí další softtlačítka.
- ▶ Těmito softtlačítka zadejte do NC-bloku všechny známé údaje
- ▶ Nejsou-li údaje dostačující, zobrazuje FK-grafika programovaný obrys fialově. Více řešení zobrazí grafika zeleně.


Další informace: "Grafika FK-programování",
Stránka 172

Přímka s tangenciálním napojením

Pokud se přímka k jinému prvku obrysů připojuje tangenciálně, pak zahajte dialog softtlačítka :



- ▶ Zobrazit softtlačítka k volnému programování obrysů: stiskněte klávesu **FK**




- ▶ Zahájit dialog: stiskněte softtlačítka **FLT**
- ▶ Softtlačítka zadejte do NC-bloku všechny známé údaje

Volné programování kruhových drah

Kruhová dráha bez tangenciálního napojení



- ▶ Zobrazit softtlačítka k volnému programování obrysů: stiskněte klávesu **FK**



- ▶ Zahájit dialog pro volně programovaný oblouk: stiskněte softtlačítka **FC**
- ▶ Řídicí systém zobrazí softtlačítka pro přímé zadání kruhové dráhy nebo zadání středu kruhu.
- ▶ Těmito softtlačítka zadejte do NC-bloku všechny známé údaje
- ▶ Nejsou-li údaje dostačující, zobrazuje FK-grafika programovaný obrys fialově. Více řešení zobrazí grafika zeleně.


Další informace: "Grafika FK-programování",
Stránka 172

Kruhová dráha s tangenciálním napojením

Jestliže se kruhová dráha připojuje k jinému prvku obrysů tangenciálně, pak zahajte dialog softtlačítka **FCT**:







- ▶ Zobrazit softtlačítka k volnému programování obrysů: stiskněte klávesu **FK**



- ▶ Otevření dialogu: stiskněte softtlačítka **FCT**
- ▶ Softtlačítka zadejte do NC-bloku všechny známé údaje

Možnosti zadávání

Souřadnice koncového bodu


| Softtlačítka | Známé údaje |
|---|------------------------------------|
|   | Pravoúhlé souřadnice X a Y |
|   | Polární souřadnice vztažené k FPOL |

Příklad






N70 FPOL X+20 Y+30*



N80 FL IX+10 Y+20 G42 F100*

N90 FCT PR+15 IPA+30 DR+ R15*



Směr a délka obrysových prvků

| Softtlačítka | Známé údaje |
|---|--|
|  | Délka přímky |
|  | Úhel stoupání přímky |
|  | Délka tětiny LEN úseku kruhového oblouku |
|  | Úhel stoupání AN vstupní tangenty |
|  | Úhel středu kruhového oblouku |



UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Přirůstkový úhel stoupání **IAN** vztahuje řídicí systém na směr předchozího pojezdového bloku. NC-programy od předchozího řídicího systému (také od iTNC 530) nejsou kompatibilní. Během zpracování importovaných NC-programů je riziko kolize!

- Kontrola průběhu a obrysu pomocí grafické simulace
- Importované NC-programy upravte dle potřeby

Příklad

N20 FLT X+25 LEN 12.5 AN+35 G41 F200*

N30 FC DR+ R6 LEN 10 AN-45*


N40 FCT DR- R15 LEN 15*

Střed kruhu CC, rádius a smysl otáčení v bloku FC/FCT

Pro volně programované kruhové dráhy vypočte řídicí systém z vašich zadání střed kruhu. Tak můžete i s FK-programováním naprogramovat v jednom NC-bloku úplný kruh.



Chcete-li definovat střed kruhu v polárních souřadnicích, pak musíte nadefinovat pól nikoli pomocí **CC**, ale funkcí **FPOL**. **FPOL** zůstane účinná až do dalšího NC-bloku s **FPOL** a definuje se v pravoúhlých souřadnicích.

i Naprogramovaný nebo automaticky vypočítaný střed kružnice nebo pól působí pouze v souvisejících konvenčních nebo FK-úsecích. Pokud FK-úsek dělí dvě konvenčně naprogramované části programu, tak se přitom informace o středu kruhu nebo pólu ztratí. Oba konvenčně naprogramované úseky musí obsahovat vlastní, popř. identické CC-bloky. Naopak způsobí také jeden konvenční úsek mezi dvěma FK-úseky ztrátu těchto informací.





Softtlačítka


Znamé údaje



Střed v pravoúhlých souřadnicích



Střed v polárních souřadnicích



Smysl otáčení kruhové dráhy



Rádus kruhové dráhy

Příklad

N10 FC CCX+20 CCY+15 DR+ R15*

N20 FPOL X+20 Y+15*

N30 FL AN+40*

N40 FC DR+ R15 CCPR+35 CCPA+40*

Uzavřené obrysy

Softtlačítkem **CLSD** označíte začátek a konec uzavřeného obrysu. Tím se zredukuje počet možných řešení pro poslední prvek obrysu.

CLSD zadejte kromě toho k jinému zadání obrysu v prvním a posledním NC-bloku FK-úseku.

Softtlačítko

Znamé údaje



Počátek obrysu: CLSD+

Konec obrysu: CLSD-


Příklad

N10 G01 X+5 Y+35 G41 F500 M3*

N20 FC DR- R15 CLSD+ CCX+20 CCY+35*

...

N30 FCT DR- R+15 CLSD-*











Pomocné body







Jak pro volně programované přímky, tak i pro volně programované kruhové dráhy můžete zadávat souřadnice pro pomocné body na obrysu nebo vedle něho.

Pomocné body na obrysu

Pomocné body se nachází přímo na přímkách, případně na prodloužení přímek nebo přímo na kruhové dráze.

| Softtlačítka | Znamé údaje |
|---|--|
|   | Souřadnice X pomocného bodu P1 nebo P2 přímky |
|   | Souřadnice Y pomocného bodu P1 nebo P2 přímky |
|   | Souřadnice X pomocného bodu P1, P2 nebo P3 kruhové dráhy |
|   | Souřadnice Y pomocného bodu P1, P2 nebo P3 kruhové dráhy |


Pomocné body vedle obrysu

| Softtlačítka | Znamé údaje |
|---|---|
|   | Souřadnice X a Y pomocného bodu vedle přímky |
|  | Vzdálenost pomocného bodu od přímky |
|   | Souřadnice X a Y pomocného bodu vedle kruhové dráhy |
|  | Vzdálenost pomocného bodu od kruhové dráhy |

Příklad

N10 FC DR- R10 P1X+42.929 P1Y+60.071*

N20 FLT AN-70 PDX+50 PDY+53 D10*




Relativní vztahy

Relativní vztahy jsou údaje, které se vztahují k jinému prvku obrysů. Softtlačítka a programová slova pro Relativní vztahy začínají písmenem **R**. Obrázek vpravo ukazuje kóty, které by měly být programovány jako relativní vztahy.

i Souřadnice s relativním vztahem zadávejte vždy přírůstkově. Dále zadejte číslo NC-bloku obrysového prvku, k němuž se vztahujete.

Obrysový prvek, jehož číslo bloku zadáte, se nesmí nacházet více než 64 polohovacích bloků před tím NC-blokem, ve kterém programujete relativní vztah

Pokud smažete NC-blok, ke kterému jste se vztahovali, pak řídicí systém vypíše chybové hlášení. Změňte NC-program dříve, než tento NC-blok smažete.



Relativní vztah k NC-bloku N: souřadnice koncového bodu

Softtlačítka

Znamé údaje

RX [N...]

RY [N...]

Pravoúhlé souřadnice vztažené k NC-bloku N

RPR [N...]

RPA [N...]

Polární souřadnice vztažené k NC-bloku N

Příklad

N10 FPOL X+10 Y+10*

N20 FL PR+20 PA+20*

N30 FL AN+45*

N40 FCT IX+20 DR- R20 CCA+90 RX 20*

N50 FL IPR+35 PA+0 RPR 20*

Relativní vztah k NC-bloku N: směr a vzdálenost obrysového prvku

| Softtlačítko | Znamé údaje |
|--------------|---|
| | Úhel mezi přímkou a jiným prvkem obrysu, popřípadě mezi vstupní tangentou kruhového oblouku a jiným prvkem obrysu |
| | Přímka rovnoběžná s jiným prvkem obrysu |
| | Vzdálenost přímky od rovnoběžného prvku obrysu |

Příklad

N10 FL LEN 20 AN+15*


N20 FL AN+105 LEN 12.5*

N30 FL PAR 10 DP 12.5*

N40 FSELECT 2*

N50 FL LEN 20 IAN+95*

N60 FL IAN+220 RAN 20*


Relativní vztah k NC-bloku N: střed kruhu CC

| Softtlačítko | Znamé údaje | |
|--------------|-------------|--|
| | | Pravoúhlé souřadnice středu kružnice vztažené k NC-bloku N |
| | | Polární souřadnice středu kružnice vztažené k NC-bloku N |

Příklad

N10 FL X+10 Y+10 G41*


N20 FL ...*

N30 FL X+18 Y+35*


N40 FL ...*

N50 FL ...*

N60 FC DR- R10 CCA+0 ICCX+20 ICCY-15 RCCX10 RCCY30*



Příklad: FK-programování 1



| | |
|---|--|
| %FK1 G71 * | |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20* | Definice polotovaru |
| N20 G31 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N30 T 1 G17 S500* | Vyvolání nástroje |
| N40 G00 G90 Z+250 G40 M3* | Odjetí nástroje |
| N50 G00 X-20 Y+30 G40* | Předpolohování nástroje |
| N60 G01 Z-10 G40 F1000* | Najetí na hloubku obrábění |
| N70 APPR CT X+2 Y+30 CCA90 R+5 G41 F250* | Najetí na obrys po kružnici s tangenciálním napojením |
| N80 FC DR- R18 CLSD+ CCX+20 CCY+30* | FK-úsek: |
| N90 FLT* | Ke každému prvku obrysů naprogramujte známé údaje |
| N100 FCT DR- R15 CCX+50 CCY+75* | |
| N110 FLT* | |
| N120 FCT DR- R15 CCX+75 CCY+20* | |
| N130 FLT* | |
| N140 FCT DR- R18 CLSD- CCX+20 CCY+30* | |
| N150 DEP CT CCA90 R+5 F2000* | Odjetí od obrysů po kružnici s tangenciálním napojením |
| N160 G00 X-30 Y+0* | |
| N170 G00 Z+250 M2* | Odjetí nástroje, konec programu |
| N99999999 %FK1 G71 * | |

6

**Programovací
pomůcky**



6.1 Funkce GOTO

Použijte tlačítko GOTO





Skok s tlačítkem GOTO

Tlačítkem **GOTO** můžete nezávisle na aktivním režimu skočit v NC-programu na libovolné místo.

Postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte tlačítko **GOTO**
- ▶ Řízení ukáže pomocné okno.
- ▶ Zadat číslo
-  ▶ Softtlačítkem zvolte příkaz ke skoku, např. skočit dolů o zadané číslo

Řízení nabízí následující možnosti:

| Softtlačítko | Funkce |
|---|------------------------------------|
|  | Skočit nahoru o zadaný počet řádek |
|  | Skočit dolů o zadaný počet řádek |
|  | Skočit na zadané číslo bloku |
|  | Skočit na zadané číslo bloku |





Funkci skoku **GOTO** používejte pouze při programování a testování NC-programů. Při zpracování používejte funkci **Sken bloku**.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Rychlá volba tlačítkem GOTO

Tlačítkem **GOTO** můžete otevřít okno Smart-Select (Chytrý výběr) kde můžete jednoduše volit speciální funkce nebo cykly.

Při volbě speciálních funkcí postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte tlačítko **SPEC FCT** (Speciální funkce)
-  ▶ Stiskněte tlačítko **GOTO**
- ▶ Řídicí systém ukáže pomocné okno s náhledem na strukturu speciálních funkcí
- ▶ Zvolte požadovanou funkci


Další informace: Uživatelská příručka **Programování obráběcích cyklů**

Otevřete okno výběru tlačítkem GOTO

Když řízení nabízí menu volby, můžete s klávesou **GOTO** otevřít výběrové okno, Tam vidíte možná zadání.




6.2 Klávesnice na obrazovce

Používáte-li kompaktní verzi (bez znakové klávesnice) řídicího systému, můžete zadávat písmena a speciální znaky na obrazovkové klávesnici nebo přes znakovou klávesnici, připojenou do USB-konektoru.



Zadáání textu klávesnicí na obrazovce

Pro práci s obrazovkovou klávesnicí postupujte takto:

- 
 - ▶ Přejete-li si zadat písmena, např. název programu nebo název adresáře klávesnicí na obrazovce, stiskněte tlačítko **GOTO**.
 - ▶ Řídicí systém otevře okno, kde je zobrazeno zadávací políčko čísel řídicího systému s příslušnými písmeny.
- 
 - ▶ Stiskněte několikrát tlačítko čísla, až kurzor stojí na požadovaném písmenu.
 - ▶ Vyčkejte, až řídicí systém převezme zvolený znak, pak zadávejte další znak
- 
 - ▶ Softklávesou **OK** převezmete text do otevřeného dialogového políčka.

Softtlačítkem **abc/ABC** volíte psaní velkých nebo malých písmen. Pokud váš výrobce stroje definoval další speciální znaky, můžete je vyvolávat a zadávat softtlačítkem **SPECIÁLNÍ ZNAK**. K mazání jednotlivých znaků používejte softtlačítko **Backspace**.

6.3 Znázornění NC-programů

Zvýraznění syntaxe


Řídicí systém znázorňuje prvky syntaxe s různými barvami v závislosti na jejich významu. Díky barevnému zvýraznění jsou NC-programy lépe čitelné a přehlednější.

Barevné zvýraznění prvků syntaxe

| Použití | Barva |
|-----------------------------|----------|
| Standardní barva | Černá |
| Znázornění komentářů | Zelená |
| Znázornění číselných hodnot | Modrá |
| Indikace čísel bloku | Fialová |
| Indikace FMAX | Oranžová |
| Indikace posuvu | Hnědá |

Posuvník

Posuvníkem na pravém okraji programového okna můžete obsah obrazovky posunovat s pomocí myši. Navíc můžete podle velikosti a pozice posuvníku odhadovat délku programu a polohu kurzoru.



6.4 Vložení komentářů

Použití


Do NC-programu můžete vkládat komentáře, jež vysvětlují kroky programu nebo dávají pokyny.



Řídicí systém zobrazuje delší komentáře, v závislosti na parametrech stroje **linebreak** (Č. 105404.) různě. Buďto zalamuje řádky komentáře nebo znak >> symbolizuje další obsah.

Poslední znak v bloku s komentářem nesmí být vlnovka (~).

Máte několik možností, jak zadat komentář.



Komentář během zadávání programu

- ▶ Zadejte data pro NC-blok
- ▶ Stiskněte ; (středník) na znakové klávesnici
- > Řízení ukáže otázku **Komentář?**
- ▶ Zadejte komentář
- ▶ NC-blok ukončíte tlačítkem **END**

Dodatečné vložení komentáře

- ▶ Zvolte NC-blok, ke kterému chcete připojit komentář
- ▶ Směrovou klávesou doprava zvolte poslední slovo v NC-bloku:
- ▶ Stiskněte ; (středník) na znakové klávesnici
- > Řízení ukáže otázku **Komentář?**
- ▶ Zadejte komentář
- ▶ NC-blok ukončíte tlačítkem **END**


Komentáře v samostatném NC-bloku

- ▶ Zvolte NC-blok, za který chcete vložit komentář
- ▶ Zahajte programovací dialog tlačítkem ; (středník) na znakové klávesnici
- ▶ Zadejte komentář a NC-blok uzavřete klávesou **END**

Dodatečný komentář k NC-bloku

Chcete-li změnit stávající NC-blok na komentář, postupujte následovně:

- ▶ Zvolte NC-blok, který chcete komentovat
- ▶ Stiskněte softklávesu **VLOŽIT KOMENTÁŘ**
Alternativně
- ▶ Stiskněte tlačítko < na znakové klávesnici
- > Řídicí systém generuje ; (středník) na začátku bloku.
- ▶ Stiskněte klávesu **END** (KONEC)



Jak změnit komentář na NC-blok






Ke změně komentovaného NC-bloku na aktivní NC-blok postupujte takto:

- ▶ Zvolte blok komentáře, který chcete změnit



- ▶ Stiskněte softklávesu **KOMENTÁŘ ODSTRANIT**
Alternativně
- ▶ Stiskněte tlačítko **>** na znakové klávesnici
- ▶ Řídicí systém odstraní **;** (středník) na začátku bloku.
- ▶ Stiskněte klávesu **END** (KONEC)

Funkce při editaci komentářů

| Softtlačítko | Funkce |
|---|---|
|  | Skočit na počátek komentáře |
|  | Skočit na konec komentáře |
|  | Skočit na začátek slova. Slova oddělujete mezerou |
|  | Skočit na konec slova. Slova oddělujete mezerou |
|  | Přepínání mezi režimem vkládání a přepisování |

6.5 Editace NC-programu





Zadání určitých syntaktických prvků není přímo možné pomocí dostupných tlačítek a softtlačítek v NC-editoru, jako např. LN-bloky.


Aby se zabránilo použití externího textového editoru, nabízí řídicí systém následující možnosti:

- Volné zadání syntaxe v interním textovém editoru řídicího systému
- Volné zadání syntaxe v NC-editoru tlačítkem ?


Volné zadání syntaxe v interním textovém editoru řídicího systému

K doplnění stávajícího NC-programu dodatečnou syntaxí postupujte následovně:




- | | |
|--|---|
|  | ▶ Stiskněte klávesu PGM MGT > Řízení otevře správu souborů. |
|  | ▶ Stiskněte softklávesu Přidavné funkce |
|  | ▶ Stiskněte softklávesu ZVOLIT EDITOR > Řídicí systém otevře okno pro výběr. |
|  | ▶ Zvolte volbu TEXTOVÝ EDITOR > Výběr potvrďte s OK > Doplnění požadované syntaxe |


 Řídicí systém neprovádí v textovém editoru žádnou kontrolu syntaxe. Zkontrolujte vaše zadání nakonec v NC-editoru.

Volné zadání syntaxe v NC-editoru tlačítkem ?

 Pro tuto funkci je třeba znaková klávesnice připojená přes USB.

K doplnění stávajícího otevřeného NC-programu dodatečnou syntaxí postupujte následovně:

- | | |
|---|--|
|  | ▶ Zadejte ? > Řídicí systém otevře nový NC-blok. |
|  | |
|  | ▶ Doplněte požadovanou syntaxí > Zadání potvrďte s END . |

 Řídicí systém provede po potvrzení kontrolu syntaxe. Chyby vedou k **ERROR**-blokům.

6.6 Přeskočení NC-bloků

Vložte znak /

NC-bloky můžete také skrýt.

Abyste skryli NC-bloky v režimu **Programování** postupujte takto:



- ▶ Zvolte požadovaný NC-blok



- ▶ Stiskněte softklávesu **VLOŽIT**
- > Řízení vloží /-znak.

Vymazat znak /

Abyste NC-bloky v režimu **Programování** zase zobrazili, postupujte takto:



- ▶ Zvolte skrytý NC-blok



- ▶ Stiskněte softklávesu **ODSTRANIT**
- > Řízení odstraní /-znak.

6.7 Členění NC-programů

Definice, možnosti používání

Řízení vám dává možnost komentovat NC-programy členicími bloky. Členicí bloky jsou texty (maximálně s 252 znaky), které chápejte jako komentáře nebo nadpisy pro následující řádky programu.

Dlouhé a složité NC-programy lze díky členicím blokům uspořádat přehledněji a jsou pak snaze pochopitelné.


To usnadňuje zvláště pozdější změny v NC-programu. Členicí bloky můžete vložit na libovolné místo v NC-programu.

Členicí bloky lze dodatečně zobrazit ve vlastním okně a také je zpracovávat, případně doplňovat. K tomu používejte vhodné rozdělení obrazovky.



Vložené členicí body spravuje řídicí systém ve zvláštním souboru (přípona .SEC.DEF). Tím se zvyšuje rychlost při navigování v okně členění.

V následujících provozních režimech můžete volit rozdělení obrazovky **SEKCE PROGRAMU**:

- Program/provoz po bloku
- Program/provoz plynule
- Programování



Zobrazení členicího okna / změna aktivního okna

-  ▶ Zobrazení okna členění: Pro rozdělení obrazovky stiskněte softtlačítko **SEKCE PROGRAMU**
-  ▶ Změna aktivního okna: stiskněte softklávesu **Změň okno**

Vložení členicího bloku v okně programu


- ▶ Zvolte požadovaný NC-blok, za který chcete vložit členicí blok


-  ▶ Stiskněte klávesu **SPEC FCT** (Speciální funkce)


-  ▶ Stiskněte softklávesu **PROGRAMOVÁČÍ POMŮCKY**

-  ▶ Stiskněte softklávesu **Vložte sekci**

- ▶ Zadání textu členění

-  ▶ Příp. změňte hloubku členění (odsazení) softtlačítkem

 Členicí body můžete odsadit pouze během editování.

 Členicí bloky můžete vkládat také kombinací kláves **Shift + 8**.

Zvolte bloky v okně členění

Pokud přeskočíte v okně členění z bloku na blok, tak řídicí systém souběžně ukazuje blok v okně programu. Tak můžete několika málo kroky přeskočit velké části programu.


6.8 Kalkulátor

Ovládání

Řídicí systém je vybaven kalkulátorem s nejdůležitějšími matematickými funkcemi.

- ▶ Tlačítkem **CALC** můžete zobrazit kalkulátor
- ▶ Volba výpočetní funkce: Zkrácené příkazy zadávejte pomocí softtlačítek nebo znakové klávesnice
- ▶ Tlačítkem **CALC** můžete kalkulátor zavřít

| Výpočetní funkce | Zkrácený příkaz (softklávesa) |
|----------------------------|-------------------------------|
| Součet | + |
| Odečítání | - |
| Násobení | * |
| Dělení | / |
| Výpočet závorek | () |
| Arkus-kosinus | ARC |
| Sinus | SIN |
| Kosinus | COS |
| Tangens | TAN |
| Umocňování hodnot | X^Y |
| Druhá odmocnina | SQRT |
| Inverzní funkce | 1/x |
| PI (3,14159265359) | PI |
| Přičíst hodnotu do paměti | M+ |
| Hodnotu v paměti uložit | MS |
| Vyvolat paměť | MR |
| Vymazat paměť | MC |
| Přirozený logaritmus | LN |
| Logaritmus | LOG |
| Exponenciální funkce | e^x |
| Kontrola znaménka | SGN |
| Vytvořit absolutní hodnotu | ABS |



| Výpočetní funkce | Zkrácený příkaz (softklávesa) |
|---|--|
| Vypuštění desetinných míst | INT |
| Vypuštění míst před desetinnou čárkou | FRAC |
| Modulo | MOD |
| Volba náhledu | Náhled |
| Mazání hodnoty | CE |
| Měrová jednotka | MM nebo INCH (palce). |
| Znázornit hodnotu úhlu v obloukové míře (výchozí: úhel ve stupních) | RAD |
| Zvolte způsob znázornění čísla | DEC (decimální) nebo HEX (hexadecimální) |







Převzetí vypočítané hodnoty do NC-programu

- ▶ Zvolte směrovými klávesami slovo, do kterého se má převzít vypočítaná hodnota
- ▶ Klávesou **CALC** zobrazte kalkulátor a proveďte požadovaný výpočet.
- ▶ Stiskněte softklávesu **PŘEVZÍT**
- > Řízení převezme hodnotu do aktivního zadávacího políčka a uzavře kalkulátor.

i Hodnoty z NC-programu můžete také převzít do kalkulátoru. Když stisknete softklávesu **ZISKAT HODNOTU**, popř. tlačítko **GOTO**, tak řídicí systém převezme hodnotu z aktivního zadávací políčka do kalkulátoru.

Kalkulátor zůstane aktivní i po změně provozního režimu. Stiskněte softklávesu **END** (KONEC), aby se kalkulátor zavřel.

Funkce v kalkulátoru

| Softtlačítko | Funkce |
|---|--|
|  | Převzít do kalkulátoru příslušnou osovou pozici jako cílovou nebo referenční hodnotu |
|  | Převzít číslo z aktivního zadávacího políčka do kalkulátoru |
|  | Převzít číslo z kalkulátoru do aktivního zadávacího políčka |
|  | Kopírovat číslo z kalkulátoru |
|  | Vložit kopírované číslo do kalkulátoru |
|  | Otevřít kalkulačku řezných dat |



Kalkulátor můžete také posunovat směrovými tlačítky na vaší znakové klávesnici. Máte-li připojenou myš, můžete s ní kalkulátor posunovat také.

6.9 Kalkulačka řezných dat

Použití

S kalkulačkou řezných dat můžete vypočítat otáčky vřetene a posuv pro obrábění. Vypočítané hodnoty pak můžete převzít do NC-programu do otevřeného dialogu pro zadání posuvu nebo otáček.

Pro otevření kalkulátoru řezných podmínek stiskněte softklávesu **ŘEZNÁ KALKULAČKA**.

Řídicí systém ukáže softtlačítko když:

- Stisknete tlačítko **CALC**
- Při definování otáček stisknete tlačítko **CALC**.
- Definování posuvů
- Stisknete softklávesu **F** v režimu **Ruční provoz**
- Stisknete softklávesu **S** v režimu **Ruční provoz**

Náhledy na kalkulátor řezných podmínek

V závislosti na tom zda počítáte otáčky nebo posuv se zobrazí kalkulačka řezných podmínek s různými zadávacími políčky:

Okno pro výpočet otáček:

| Zkratka | Význam |
|---------|-----------------------------|
| T: | Číslo nástroje |
| D: | Průměr nástroje |
| VC: | Řezná rychlost |
| S= | Výsledek pro otáčky vřetene |


Když otevřete počítač otáček v dialogu, kde je již nástroj definován, tak počítač otáček automaticky převezme číslo nástroje a průměr. Do políčka dialogu zadáte pouze **VC**.

Okno pro výpočet posuvu:

| Zkratka | Význam |
|---------|--------------------|
| T: | Číslo nástroje |
| D: | Průměr nástroje |
| VC: | Řezná rychlost |
| S: | Otáčky vřetene |
| Z: | Počet břitů |
| FZ: | Posuv na zub |
| FU: | Posuv na otáčku |
| F= | Výsledek pro posuv |












Posuv z bloku **T** převezmete pomocí softtlačítka **F AUTO** do následujících NC-bloků. Pokud musíte posuv dodatečně změnit, přizpůsobíte pouze posuv v **T**-bloku.



Funkce v kalkulátoru řezných podmínek

V závislosti na místě otevření kalkulátoru řezných podmínek máte následující možnosti:

| Softtlačítko | Funkce |
|---|--|
|  | Převzetí hodnoty z kalkulátoru řezných podmínek do NC-programu |
|  | Přepínání mezi výpočtem posuvu a otáček |
|  | Přepínání mezi posuvem na zub a posuvem na otáčku |
|  | Zapnout práci s tabulkou řezných podmínek nebo ji vypnout |
|  | Volba nástroje z tabulky nástrojů |
|  | Posunout kalkulátor řezných podmínek ve směru šipky |
|  | Přejít do kalkulátoru |
|  | Použít v kalkulátor řezných podmínek palcové hodnoty |
|  | Ukončit kalkulátor řezných podmínek |

Práce s tabulkami řezných podmínek

Použití

Pokud uložíte v řídicím systému tabulky pro materiály, řezné materiály a řezné podmínky, může kalkulátor řezných podmínek tyto tabulkové hodnoty vypočítat.

Než budete pracovat s automatickým výpočtem otáček a posuvů, postupujte takto:

- ▶ Zadejte materiál obrobku do tabulky WMAT.tab
- ▶ Zadejte řezný materiál do tabulky TMAT.tab
- ▶ Zadejte kombinaci materiálu obrobku a řezného materiálu do tabulky řezných podmínek.
- ▶ Definovat nástroj v tabulce nástrojů s potřebnými údaji
 - Rádus nástroje
 - Počet břitů
 - Řezný materiál
 - Tabulka řezných podmínek

Materiál obrobku WMAT

Materiály obrobku nadefinujete v tabulce WMAT.tab. Tuto tabulku musíte uložit do adresáře **TNC:\table**.

Tabulka obsahuje sloupec pro materiál **WMAT** a sloupec **MAT_CLASS**, kde materiály rozdělíte do tříd se stejnými řeznými podmínkami, např. podle DIN EN 10027-2.

Do kalkulátoru řezných podmínek zadejte materiál obrobku takto:

- ▶ Zvolte kalkulátor řezných podmínek
- ▶ V překryvném okně zvolte **Aktivujte řezná data z tabulky**
- ▶ Zvolte **WMAT** z nabídky

| NR | WMAT | MAT_CLASS |
|----|----------------|-----------|
| 1 | | 10 |
| 2 | 1.0038 | 10 |
| 3 | 1.0044 | 10 |
| 4 | 1.0114 | 10 |
| 5 | 1.0177 | 10 |
| 6 | 1.0143 | 10 |
| 7 | St 37-2 | 10 |
| 8 | St 37-3 N | 10 |
| 9 | X 14 CrMo S 17 | 20 |
| 10 | 1.1404 | 20 |
| 11 | 1.4305 | 20 |
| 12 | V2A | 21 |
| 13 | 1.4301 | 21 |
| 14 | AlCu4PBMg | 100 |
| 15 | Aluminium | 100 |
| 16 | PTFE | 200 |

Řezný materiál TMat

Řezné materiály definujete v tabulce TMat.tab. Tuto tabulku musíte uložit do adresáře **TNC:\table**.

Řezný materiál přiřadíte v tabulce nástrojů ve sloupci **TMat**. Pro stejný řezný materiál můžete v dalších sloupcích **ALIAS1**, **ALIAS2** atd. zadat alternativní názvy.

Tabulka řezných podmínek

Kombinace materiálu obrobku/řezného materiálu nástroje s příslušnými řeznými daty nadefinujete v tabulce s příponou .CUT. Tuto tabulku musíte uložit do adresáře **TNC:\system\Cutting-Data**.

Vhodnou tabulku řezných podmínek přiřadíte v tabulce nástrojů ve sloupci **CUTDATA**.

| NR | MAT_CLASS | MODE | TMat | VC | FType |
|----|------------|------|------------|----|-------|
| 0 | Rough | | HSS | | 28 |
| 1 | 10 Rough | | VM | | 70 |
| 2 | 10 Finish | | HSS | | 38 |
| 3 | 10 Finish | | VM | | 70 |
| 4 | 10 Rough | | HSS coated | | 78 |
| 5 | 10 Finish | | HSS coated | | 82 |
| 6 | 20 Rough | | VM | | 90 |
| 7 | 20 Finish | | VM | | 82 |
| 8 | 100 Rough | | HSS | | 150 |
| 9 | 100 Finish | | HSS | | 145 |
| 10 | 100 Rough | | VM | | 450 |
| 11 | 100 Finish | | VM | | 440 |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |



Zjednodušenou tabulku řezných podmínek použijte k určení otáček a posuvů, nezávislých na poloměru nástroje, např. **VC** a **FZ**.

Pokud potřebujete pro výpočet různé řezné podmínky v závislosti na poloměru nástroje, použijte tabulku řezných podmínek v závislosti na průměru.

Další informace: "Tabulka řezných podmínek, závislých na průměru", Stránka 197

Tabulka řezných podmínek obsahuje následující sloupce:

- **MAT_CLASS:** Třída materiálu
- **MODE:** Režim obrábění, např. načisto
- **TMat:** Řezný materiál
- **VC:** Řezná rychlost
- **FType:** Typ posuvu **FZ** oder **FU**
- **F:** Posuv

Tabulka řezných podmínek, závislých na průměru

V mnoha případech závisí na průměru nástroje, s jakými řeznými podmínkami můžete pracovat. K tomu používejte tabulku řezných podmínek s příponou .CUTD. Tuto tabulku musíte uložit do adresáře **TNC:\system\Cutting-Data**.

Vhodnou tabulku řezných podmínek přiřadíte v tabulce nástrojů ve sloupci **CUTDATA**.

Tabulka řezných podmínek, závislých na průměru, obsahuje navíc následující sloupce:

- **F_D_0**: Posuv při Ø 0 mm
- **F_D_0_1**: Posuv při Ø 0,1 mm
- **F_D_0_12**: Posuv při Ø 0,12 mm
- ...

| NR | F_D_0 | F_D_0_1 | F_D_0_12 | F_D_0_15 | F_D_0_2 | F_D_0_25 | F_D_0_3 | F_D_0_4 | F_D_0_5 | F_D_0_6 |
|----|-------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | | | | | | 0.0010 | | | 0.0020 | |
| 2 | | | | | | | | | | 0.0010 |
| 3 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 4 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 5 | | | | | | | | | | 0.0020 |
| 6 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 7 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 8 | | | | | | | | | | 0.0020 |
| 9 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 10 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0020 |
| 11 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0020 |
| 12 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0030 |
| 13 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0030 |
| 14 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0030 |
| 15 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0030 |
| 16 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 17 | | | | | | | | | | 0.0020 |
| 18 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 19 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 20 | | | | | | | | | | 0.0020 |
| 21 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 22 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 23 | | | | | | | | | | 0.0020 |
| 24 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0010 |
| 25 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0030 |
| 26 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0030 |
| 27 | | | | | | 0.0010 | | | | 0.0030 |



Nemusíte vyplnit všechny sloupce. Je-li průměr nástroje mezi dvěma definovanými sloupci, řídicí systém interpoluje posuv lineárně.

Poznámka

Řídicí systém obsahuje v příslušné složce vzorové tabulky pro automatický výpočet řezných podmínek. Tabulky můžete přizpůsobit okolnostem, např. zadat použité materiály a nástroje.

6.10 Programovací grafika

Souběžné provádění / neprovádění programovací grafiky


Zatímco vytváříte program, může řídicí systém zobrazit programovaný obrys pomocí 2D-čárové grafiky.

- ▶ Stiskněte tlačítko **Rozdělení obrazovky**
- ▶ Stiskněte softklávesu **GRAFIKA + PROGRAMU**
- > Řídicí systém zobrazuje NC-program vlevo a grafiku vpravo.



- ▶ Softtlačítko **Autom. grafika** nastavte na **ZAP**.
- > Zatímco zadáváte programové řádky, zobrazuje řídicí systém každý programovaný dráhový pohyb vpravo v grafickém okně

Nemá-li řídicí systém souběžně grafiku provádět, nastavte softtlačítko **Autom. grafika** na **VYP**.



Pokud je **Autom. grafika** nastavena na **ZAP**, tak řízení nezohledňuje při práci ve 2D-čárové grafice:

- Opakování části programu
- Skokové příkazy
- M-funkce, jako např. M2 nebo M30
- Vyvolání cyklů
- Varování kvůli zablokovaným nástrojům

Proto používejte automatické kreslení výlučně během programování obrysů.

Řídicí systém vynuluje nástrojová data, když otevřete nový NC-program nebo stisknete softklávesu **RESET START**.

V programovací grafice řízení používá různé barvy:

- **modrá:** úplně určený prvek obrysu
- **fialová:** prvek obrysu, který není ještě úplně definovaný, může být například změněn funkcí RND
- **světle modrá:** otvory a závit
- **okrová:** dráha středu nástroje
- **červená:** rychloposuv

Další informace: "Grafika FK-programování", Stránka 172

Vytvoření programovací grafiky pro existující NC-program

- ▶ Směrovými tlačítky navolte NC-blok, až do kterého se má vytvářet grafika, nebo stiskněte **GOTO** a přímo zadejte požadované číslo bloku.



- ▶ Vynulovat dosud aktivní data nástrojů a vytvořit grafiku: stiskněte softklávesu **RESET START**


Další funkce:

| Softtlačítko | Funkce |
|--------------|--|
| | Vynulovat dosud aktivní data nástrojů. Vytvořit programovací grafiku |
| | Vytváření programovací grafiky po blocích |
| | Kompletní vytvoření programovací grafiky nebo doplnění po RESET START |
| | Zastavení programovací grafiky. Toto softtlačítko se objeví jen tehdy, když řídicí systém vytváří programovací grafiku |
| | Volba náhledu <ul style="list-style-type: none"> ■ Pohled shora (půdorys) ■ Pohled zepředu ■ Pohled ze strany |
| | Zobrazit nebo skrýt dráhy nástrojů |
| | Zobrazit nebo skrýt dráhy nástrojů při rychloposuvu |

Zobrazení / skrytí čísel bloků



- ▶ Přepínat lišty softtlačítek




- ▶ Zobrazení čísla bloku: Softtlačítko **ZOBRAZIT C.BLOKU** nastavte na **ZAP**
- ▶ Skrytí čísla bloku: Softtlačítko **ZOBRAZIT C.BLOKU** nastavte na **VYP**

Vymazat grafiku



- ▶ Přepínat lišty softtlačítek




- ▶ Smazání grafiky: stiskněte softklávesu **Vymazat grafiku**

Zobrazit mřížkování



- Přepínat lišty softtlačítek



- Zobrazit mřížku: Stiskněte softklávesu **Zobrazit mřížkování**

Zmenšení nebo zvětšení výřezu

Pohled v grafickém zobrazení si můžete sami nadefinovat.

- Přepnout lištu softtlačítek

Tím máte k dispozici následující funkce:

Softtlačítko


Funkce



Posunout výřez



Zmenšit výřez



Zvětšit výřez




Zrušit výřez

Softtlačítkem **Reset FORM** obnovíte původní velikost zobrazení.

Grafické znázornění můžete také změnit myší. K dispozici jsou následující funkce:

- Chcete-li posunout znázorněný model tak podržte prostřední tlačítko myši nebo stiskněte kolečko myši a pohybujte s ní. Když stisknete současně klávesu Shift, můžete modelem posouvat pouze horizontálně nebo vertikálně.
- Chcete-li zvětšit určitou oblast, zvolte ji se stisknutým levým tlačítkem myši. Když pustíte levé tlačítko myši, zvětší řídicí systém náhled.
- K rychlému zvětšení nebo zmenšení libovolné oblasti otáčejte kolečkem myši dopředu nebo dozadu.



6.11 Chybová hlášení







Zobrazování chyb

Řídicí systém zobrazuje chybu také při:

- Chybná zadání
- Logické chyby v NC- programu
- Nerealizovatelné obrysové prvky
- Aplikace dotykové sondy, které neodpovídají předpisu
- Změny hardwaru

Řídicí systém zobrazí v záhlaví chybu, ke které došlo.

Řízení používá pro různé třídy chyb následující ikony a barvy písma:

| Ikona | Barva písma | Třída chyby | Význam |
|---|-------------|---------------------|--|
|  | Červená | Chyba Typ Otázka | Řídicí systém zobrazí dialog s možností výběru, ze kterého si musíte něco zvolit. Další informace: "Podrobná chybová hlášení", Stránka 202 |
|  | Červená | Chyba Resetu | Řídicí systém se musí znovu spustit. Chybové hlášení nemůžete smazat. |
|  | Červená | Chyba | Aby bylo možné pokračovat, je třeba zprávu vymazat. Pokud není odstraněna příčina chyby, tak chybu nemůžete smazat. |
|  | Žlutá | Varování | Můžete pokračovat, aniž byste museli zprávu odstranit. Většinu varování můžete kdykoli smazat; u některých varování je třeba nejprve odstranit příčinu. |
|  | Modrá | Informace | Můžete pokračovat, aniž byste museli zprávu odstranit. Informaci můžete kdykoliv smazat. |
|  | Zelená | Poznámka | Můžete pokračovat, aniž byste museli zprávu odstranit. Řídicí systém zobrazuje poznámku až do dalšího platného stisknutí klávesy. |

Řádky tabulky jsou seřazeny podle priority. Řídicí systém zobrazuje chybové hlášení v záhlaví, dokud není smazané nebo překryto hlášením s vyšší prioritou (třída chyby),

Dlouhá a víceřádková chybová hlášení zobrazuje řídicí systém ve zkrácené podobě. Úplnou informaci o všech aktuálních chybách získáte v okně chyb.

Chybové hlášení, které obsahuje číslo NC-bloku, je způsobeno tímto NC-blokem nebo některým z předcházejících bloků.

Otevřete okno chyb

Po otevření chybového okna obdržíte úplné informace o všech nevyřízených chybách.



- ▶ Stiskněte klávesu **ERR**
- Řídicí systém otevře okno chyb a ukáže všechna aktuální chybová hlášení.


Podrobná chybová hlášení

Řízení ukazuje možné příčiny chyby a možnosti jejího odstranění:

- ▶ Otevřete okno chyb
 - ▶ Umístěte kurzor na odpovídající chybové hlášení
- PŘÍDAVNÉ
INFO

 - ▶ Stiskněte softklávesu **PŘÍDAVNÉ INFO**
 - ▶ Řízení otevře okno s informacemi o příčině chyby a o jejím odstranění.
- PŘÍDAVNÉ
INFO

 - ▶ Jak opustit Info: znovu stiskněte softklávesu **PŘÍDAVNÉ INFO**



Chybová hlášení s vysokou prioritou

Pokud dojde k chybovému hlášení při zapínání řídicího systému z důvodu změn hardwaru nebo aktualizací, otevře řídicí systém automaticky okno chyby. Řídicí systém zobrazí chybu typu Otázka.


Tuto chybu můžete opravit pouze potvrzením otázky pomocí příslušného softtlačítka. V případě potřeby řídicí systém pokračuje v dialogu, dokud není jednoznačně objasněna příčina nebo náprava chyby.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Pokud dojde výjimečně k **chybě během zpracování dat**, otevře řízení okno chyb automaticky. Tuto chybu nemůžete odstranit.

Postupujte takto:

- ▶ Ukončit činnost řídicího systému
- ▶ Restartovat



Softtlačítko INTERNÍ INFO

Softtlačítko **INTERNÍ INFO** poskytuje informace o chybovém hlášení, které jsou důležité pouze pro servisní zákroky.

- ▶ Otevřít okno chyb
 - ▶ Umístěte kurzor na odpovídající chybové hlášení
- INTERNÍ
INFO





 - ▶ Stiskněte softklávesu **INTERNÍ INFO**
 - ▶ Řídicí systém otevře okno s interními informacemi o chybě.
- INTERNÍ
INFO

 - ▶ Opuštění podrobností: znovu stiskněte softklávesu **INTERNÍ INFO**

Softtlačítko SESKUPOVANI






Pokud aktivujete softtlačítko **SESKUPOVANI**, zobrazí řídicí systém všechna varování a chybová hlášení se stejným číslem chyby v jednom řádku chybového okna. Tím je seznam hlášení kratší a přehlednější.

Chybová hlášení dávejte do skupin takto:

-  ▶ Otevřete okno chyb
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Přidavné funkce**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **SESKUPOVANI**
- ▶ Řídicí jednotka seskupuje stejná varování a chybová hlášení.
- ▶ Četnost jednotlivých hlášení je uvedena v příslušném řádku v závorkách.
-  ▶ Stiskněte softklávesu **ZPĚT**

Softtlačítko AKTIVUJTE UKLADANI

Pomocí softtlačítka **AKTIVUJTE UKLADANI** lze zapisovat čísla chyb, která se při výskytu poruchy okamžitě uloží do servisního souboru.

-  ▶ Otevřete okno chyb
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Přidavné funkce**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **AKTIVUJTE UKLADANI**
- ▶ Řízení otevře pomocné okno **Aktivovat automatické ukládání**.
- ▶ Definování zadání
 - **Číslo chyby** : zadejte příslušné číslo chyby
 - **Aktivní**: Zaškrtnout, servisní soubor se vytvoří automaticky
 - **Komentář** : Případně zadejte komentář k číslu chyby
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Uložit**
- ▶ Řízení uloží automaticky servisní soubor při výskytu uloženého čísla chyby.
-  ▶ Stiskněte softklávesu **ZPĚT**

Smazání chyby



Při zvolení nebo restartu NC-programu může řídicí systém automaticky odstranit čekající varování nebo chybová hlášení. Zda se bude toto automatické mazání provádět určí výrobce vašeho stroje v opčním parametru **CfgClearError**(č. 130200).

Ve výchozím stavu při dodání řídicího systému budou varování a chybové zprávy v režimech **Test programu** a **Programování** automaticky vymazány z okna chyb. Hlášení ve strojních režimech se nevymažou.

Smazání chyby mimo okno chyb



- ▶ Stiskněte klávesu **CE**
- ▶ Řídicí systém smaže chyby nebo upozornění, zobrazené v záhlaví.



V některých situacích nemůžete klávesu **CE** k mazání chyby použít, protože se používá pro jiné funkce.

Smazání chyby

- ▶ Otevřete okno chyb
- ▶ Umístěte kurzor na odpovídající chybové hlášení



- ▶ Stiskněte softklávesu **Vymazat**



- ▶ Případně smažte všechny chyby: Stiskněte softklávesu **VŠECHNO SMAZAT**.







Pokud u některé chyby není odstraněna příčina, tak se nemůže smazat. V tomto případě zůstane chybové hlášení zachováno.

Chybový protokol

Řídicí systém ukládá chyby, které se vyskytly, a důležité události, jako je např. spuštění systému, do protokolu chyb. Kapacita chybového protokolu je omezená. Když je chybový protokol plný, založí řídicí systém druhý soubor. Pokud je i tento soubor plný, tak se smaže první protokol chyb a znovu se do něho zapisuje, atd. Při prohlížení historie chyb přepínejte mezi **AKTUÁLNÍ SOUBOR** a **PŘEDCHOZÍ SOUBOR**.





► Otevřete okno chyb

- | | |
|---|--|
|  | ► Stiskněte softklávesu LOGOVAT SOUBORY |
|  | ► Otevření protokolu chyb: Stiskněte softklávesu CHYBOVÝ PROTOKOL |
|  | ► Je-li to potřeba, nastavte předchozí chybový protokol: stiskněte softklávesu PŘEDCHOZÍ SOUBOR |
|  | ► Je-li to potřeba, nastavte aktuální chybový protokol: stiskněte softklávesu AKTUÁLNÍ SOUBOR |

Nejstarší záznam v protokolu chyb je uveden na začátku – nejnovější záznam je na konci souboru.









Protokol tlačítek

Řídicí systém ukládá stisknutá tlačítka a důležité události (např. start systému) do protokolu tlačítek. Kapacita protokolu tlačítek je omezená. Když je protokol tlačítek plný, tak se přepne na druhý protokol. Pokud je i tento soubor zase plný, tak se smaže první protokol tlačítek a znovu se do něho zapisuje, atd. Při prohlížení historie zadávání přepínejte mezi **AKTUÁLNÍ SOUBOR** a **PŘEDCHOZÍ SOUBOR**.

| | |
|---|---|
|  | ▶ Stiskněte softklávesu LOGOVAT SOUBORY |
|  | ▶ Otevření protokolu tlačítek: Stiskněte softklávesu STISK KL. PROTOKOL |
|  | ▶ Je-li to potřeba, nastavte předchozí protokol tlačítek: stiskněte softklávesu PŘEDCHOZÍ SOUBOR . |
|  | ▶ Je-li to potřeba, nastavte aktuální protokol tlačítek: stiskněte softklávesu AKTUÁLNÍ SOUBOR . |

Řídicí systém ukládá každé stisknuté tlačítko obslužného panelu během ovládání do protokolu tlačítek. Nejstarší záznam je uveden na začátku – nejnovější záznam je na konci souboru.

Přehled tlačítek a softtlačítek k prohlížení protokolu

| Softtlačítko/klávesy | Funkce |
|---|------------------------------------|
|  | Skok na začátek protokolu tlačítek |
|  | Skok na konec protokolu tlačítek |
|  | Hledání textu |
|  | Aktuální protokol tlačítek |
|  | Předchozí protokol tlačítek |
|  | Řádku vpřed/vzad |
|  | |
|  | Zpět do hlavní nabídky |

Text upozornění

Při chybné obsluze, například stisknutí nepovolené klávesy nebo zadání hodnoty mimo platný rozsah, vás řídicí systém upozorní textem v záhlaví na tuto chybu. Řídicí systém vymaže text upozornění při dalším platném zadání.





Uložení servisních souborů

Je-li to potřeba, můžete uložit aktuální situaci řízení a poskytnout ji servisnímu technikovi k vyhodnocení. Přitom se ukládá skupina servisních souborů (protokoly chyb a tlačítek, ale i další soubory, které poskytují informace o aktuální situaci stroje a obrábění).

i Pro umožnění odesílání servisních souborů prostřednictvím e-mailu, ukládá řídicí systém pouze aktivní NC-programy o velikosti do 10 MB do servisního souboru. Větší NC-programy nejsou při vytvoření servisního souboru uloženy.



Pokud opakujete funkci **ULOŽTE SERVISNÍ SOUBORY** se stejným názvem souboru, tak se předchozí uložená skupina servisních souborů přepíše. Proto používejte při novém provádění této funkce jiný název souboru.

Uložení servisních souborů

- 
 - ▶ Otevřete okno chyb
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **LOGOVAT SOUBORY**
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **ULOŽTE SERVISNÍ SOUBORY**
 - ▶ Řídicí systém otevře pomocné okno, v němž můžete zadat název servisního souboru nebo jeho kompletní cestu.
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **OK**
 - ▶ Řídicí systém servisní soubor uloží.

Zavření okna chyb

Chcete-li okno chyby znovu zavřít, postupujte následovně:

- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **KONEC**
- 
 - ▶ Alternativně: stiskněte klávesu **ERR**
 - ▶ Řízení zavře okno chyby.

6.12 Kontextová nápověda TNCguide

Použití

i Abyste mohli používat **TNCguide**, tak nejdříve musíte stáhnout soubory nápovědy z domácích stránek fy HEIDENHAIN.
Další informace: "Stáhnout aktuální soubory nápovědy", Stránka 212

Kontextová nápověda **TNCguide** obsahuje uživatelskou dokumentaci ve formátu HTML. Vyvolání **TNCguide** se provádí klávesou **HELP** (Nápověda), přičemž řídicí systém částečně přímo zobrazuje příslušné informace v závislosti na dané situaci (kontextově závislé vyvolání). Když editujete v NC-bloku a stisknete klávesu **HELP**, dostanete se zpravidla přesně na místo v dokumentaci, kde je příslušná funkce popsána.


i Řízení se snaží spustit **TNCguide** vždy v tom jazyku, který jste nastavili jako jazyk dialogů. Pokud chybí požadovaná jazyková verze tak řídicí systém otevře anglickou verzi.

V **TNCguide** je k dispozici následující uživatelská dokumentace:

- Příručka pro uživatele programování popisného dialogu (**BHBKlartext.chm**)
- Uživatelská příručka programování DIN/ISO (**BHBIso.chm**)
- Uživatelská příručka pro seřizování, testování a zpracování NC-programů (**BHBOperate.chm**)
- Uživatelská příručka programování obráběcích cyklů (**BHBcycle.chm**)
- Uživatelská příručka programování měřicích cyklů pro obrobek a nástroj (**BHBtchprobe.chm**)
- Popř. Uživatelská příručka aplikace **TNCdiag** (**TNCdiag.chm**)
- Seznamy všech chybových hlášení NC (**errors.chm**)

Navíc je k dispozici soubor knih **main.chm**, v němž jsou zobrazeny všechny soubory *.CHM.

⚙ Opčně může výrobce vašeho stroje ještě zahrnout do **TNCguide** strojně specifickou dokumentaci. Tyto dokumenty se pak objeví v souboru **main.chm** jako samostatné knihy.



Práce s TNCguide

Vyvolání TNCguide

Pro spuštění **TNCguide** máte více možností:

- Tlačítkem **HELP** (Nápověda)
- Klikněte na softtlačítko, pokud jste předtím klikli na ikonu nápovědy, zobrazenou v pravém dolním rohu obrazovky
- Pomocí správy souborů otevřete soubor nápovědy (soubor .CHM). Řídicí systém může otevřít libovolný soubor .chm, i když tento není uložen v interní paměti řízení.



Na programovacím pracovišti pod Windows se otevře **TNCguide** s interně definovaným výchozím prohlížečem.


U mnoha softtlačítek je k dispozici kontextové vyvolání, přes které se můžete dostat přímo k popisu funkce příslušného softtlačítka. Tuto funkci máte pouze při ovládání myši.

Postupujte takto:

- ▶ Zvolte lištu softtlačítek, kde se zobrazuje požadované softtlačítko.
- ▶ Myši klikněte na symbol nápovědy, který řídicí systém zobrazuje přímo vpravo nad lištou softtlačítek.
- ▶ Kurzor myši se změní na otazník.
- ▶ Otazníkem klepněte na softtlačítko, jehož funkci si přejete vyjasnit
- ▶ Řídicí systém otevře **TNCguide**. Pokud není vstupní bod pro vybrané softtlačítko, otevře řídicí systém soubor knih **main.chm**. Můžete vyhledat požadované vysvětlení pomocí fulltextového vyhledávání nebo ručně.

I když právě editujete NC-blok můžete vyvolat kontextovou nápovědu:

- ▶ Zvolte libovolný NC-blok
- ▶ Označení požadovaného slova
- ▶ Stiskněte klávesu **HELP**
- ▶ Řídicí systém spustí nápovědu a ukáže popis aktivní funkce. To neplatí pro přídatné funkce nebo cykly výrobce vašeho stroje.
















Orientace v TNCguide

Nejjednodušeji se můžete v **TNCguide** pohybovat pomocí myši. Vlevo je vidět obsah. Klepnutím na trojúhelníček, ukazující vpravo, můžete nechat ukázat skryté kapitoly nebo přímo klepnutím na danou položku nechat zobrazit příslušnou stránku. Ovládání je stejné jako u průzkumníka ve Windows.

Texty s odkazem (křížové odkazy) jsou modré a jsou podtržené. Kliknutím na odkaz otevřete příslušnou stránku.


Samozřejmě můžete TNCguide ovládat i klávesami a softtlačítky. Následující tabulka obsahuje přehled příslušných klávesových funkcí.

| Softtlačítko | Funkce |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Obsah vlevo je aktivní: Zvolte níže nebo výše uvedenou položku |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Okno textu vpravo je aktivní: Pokud se text nebo grafika nezobrazuje kompletní, tak stránku posuňte dolů nebo nahoru |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Obsah vlevo je aktivní: Rozložit další úroveň obsahu. Textové okno vpravo je aktivní: Bez funkce |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Obsah vlevo je aktivní: Skrýt další úroveň obsahu Textové okno vpravo je aktivní: Bez funkce |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Obsah vlevo je aktivní: Zobrazit stránku vybranou kurzorovou klávesou Textové okno vpravo je aktivní: Stojí-li kurzor na odkazu, tak skok na propojenou stránku |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Obsah vlevo je aktivní: Přepínání karet mezi zobrazením obsahu, rejstříku, funkcí textového hledání a přepnutí na pravou stranu obrazovky. Textové okno vpravo je aktivní: Skok zpět do levého okna |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Obsah vlevo je aktivní: Zvolte níže nebo výše uvedenou položku |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Textové okno vpravo je aktivní: Skočit na další odkaz |
|  | Vybrat naposledy zobrazenou stránku |
|  | Listovat dopředu, pokud jste použili několikrát funkci Zvolit naposledy zobrazenou stránku |
|  | Listovat jednu stránku zpátky |
|  | Listovat o stránku dopředu |
|  | Zobrazit / skrýt obsah |

Softtlačítko Funkce



Přechod mezi zobrazením celé pracovní plochy a redukováným zobrazením. Při redukováném zobrazení vidíte pouze část pracovní plochy řídicího systému.



Interně se provede zaměření na aplikaci řízení, takže při otevřeném **TNCguide** se může ovládat řídicí systém. Je-li aktivní zobrazení celé pracovní plochy, tak řízení automaticky redukuje před změnou zaměření velikost okna.



Ukončení **TNCguide**

Rejstřík

Nejdůležitější hesla jsou uvedena v rejstříku (karta **Index**) a můžete je přímo volit kliknutím myši nebo výběrem směrými tlačítky.

Levá strana je aktivní.



- ▶ Zvolte kartu **Index**
 - ▶ Navigujte pomocí směrých kláves nebo myši na požadovaný termín
- Alternativně:
- ▶ Zadejte první písmena
 - ▶ Řízení synchronizuje rejstřík podle zadaného textu, takže můžete heslo v uvedeném seznamu rychle najít.
 - ▶ Tlačítkem **ENT** si nechte zobrazit informace u vybraného hesla

Hledání v textu

Na kartě **Hledat** máte možnost prohledat kompletní **TNCguide**, zda obsahuje určitá slova.

Levá strana je aktivní.




- ▶ Zvolte kartu **Hledat**
- ▶ Aktivujte zadávací políčko **Hledat:**
- ▶ Zadejte hledané slovo
- ▶ Potvrďte klávesou **ENT**
- ▶ Řízení ukáže seznam nalezených míst, která toto slovo obsahují.
- ▶ Směrými tlačítky přejděte na požadované místo
- ▶ Klávesou **ENT** zobrazte nalezené místo



Textové hledání můžete provádět vždy pouze s jediným slovem.

Když aktivujete funkci **Hledat pouze v nadpisech**, prohledá řídicí systém pouze všechny nadpisy, nikoliv celé texty. Funkci aktivujete pomocí myši nebo výběrem a následným potvrzením mezerníkem.



Stáhnout aktuální soubory nápovědy

Soubory nápovědy, vhodné pro software vašeho řídicího systému, naleznete na domácí stránce fy HEIDENHAIN:

http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/en/index.html

Vhodný soubor nápovědy hledejte takto:

- ▶ Řídicí systémy TNC
- ▶ Modelová řada, např. TNC 600
- ▶ Požadované číslo NC-software, např. TNC 620 (81760x-17)



Od verze NC-software 16 společnost HEIDENHAIN zjednodušila schéma verzí:

- Časové období zveřejnění určuje Číslo verze.
- Všechny typy řídicích systémů, vydané ve stejném období, mají stejná čísla verzí.
- Číslo verze programovacích pracovišť odpovídá číslu verze NC-software.

- ▶ Z tabulky **Nápověda online (TNCguide)** zvolte požadovanou jazykovou verzi
- ▶ Stáhnout ZIP-soubor
- ▶ Rozbalit ZIP-soubor
- ▶ Rozbalené CHM-soubory pak přesuňte do řídicího systému do adresáře **TNC:\tncguide\de**, popř. do příslušného podadresáře s vaším jazykem



Pokud přenášíte CHM-soubory s **TNCremo** k řídicímu systému, vyberte k tomu binární režim pro soubory s příponou **.chm**.

| Jazyk | Adresář TNC |
|-----------------------|---------------------|
| Německy | TNC:\tncguide\de |
| Anglicky | TNC:\tncguide\en |
| Česky | TNC:\tncguide\cs |
| Francouzsky | TNC:\tncguide\fr |
| Italsky | TNC:\tncguide\it |
| Španělsky | TNC:\tncguide\es |
| Portugalsky | TNC:\tncguide\pt |
| Švédsky | TNC:\tncguide\sv |
| Dánsky | TNC:\tncguide\da |
| Finsky | TNC:\tncguide\fi |
| Holandsky | TNC:\tncguide\nl |
| Polsky | TNC:\tncguide\pl |
| Maďarsky | TNC:\tncguide\hu |
| Rusky | TNC:\tncguide\ru |
| Čínsky (zjednodušeně) | TNC:\tncguide\zh |
| Čínsky (tradičně) | TNC:\tncguide\zh-tw |

| Jazyk | Adresář TNC |
|--------------|--------------------|
| Slovinsky | TNC:\tncguide\sl |
| Norsky | TNC:\tncguide\no |
| Slovensky | TNC:\tncguide\sk |
| Korejsky | TNC:\tncguide\kr |
| Turecky | TNC:\tncguide\tr |
| Rumunsky | TNC:\tncguide\ro |

7

Přídavné funkce

7.1 Zadejte přídavné funkce M a STOP

Základy

Pomocí přídavných funkcí řídicího systému – též označovaných jako M-funkce – řídíte

- chod programu, např. přerušení chodu programu
- funkce stroje, jako zapnutí a vypnutí otáčení vřetena a chladicí kapaliny
- dráhové chování nástroje

Na konci polohovacího bloku nebo také v samostatném NC-bloku můžete zadat až čtyři přídavné funkce. Řídicí systém pak zobrazí dialog: **Přídavné funkce M ?**

Zpravidla zadáváte v dialogu jen číslo přídavné funkce. U některých přídavných funkcí dialog pokračuje, abyste mohli k této funkci zadat parametry.

V režimech **Ruční provoz** a **Ruční kolečko** zadáváte přídavné funkce softtlačítkem **M**.

Účinnost přídavných funkcí

Bez ohledu na naprogramované pořadí jsou některé další přídavné funkce účinné na začátku NC-bloku a některé na konci.

Přídavné funkce působí od toho NC-bloku, ve kterém byly vyvolané.

Některé přídavné funkce působí blokové a proto pouze v tom NC-bloku, ve kterém jsou naprogramované. Pokud působí přídavná funkce modálně, musíte tuto přídavnou funkci v následujícím NC-bloku zase zrušit, např. s **M8** zapnutou chladicí kapalinu zase s **M9** vypnout. Pokud jsou přídavné funkce na konci programu stále aktivní, řídicí systém je zruší.



Pokud bylo několik M-funkcí naprogramováno v jednom NC-bloku, je pořadí při provádění takovéto:

- M-funkce platné na začátku bloku jsou provedeny před funkcemi, platnými na konci bloku
- Jsou-li všechny M-funkce platné na začátku nebo na konci bloku, provádí se v naprogramovaném pořadí

Zadání přídavné funkce ve STOP-bloku

Naprogramovaný **STOP-blok** přeruší chod programu nebo test programu, například za účelem kontroly nástroje. Ve **STOP-bloku** můžete naprogramovat přídavnou funkci M:

STOP

- ▶ Naprogramování přerušení provádění programu: stiskněte klávesu **STOP**
- ▶ Případně zadejte přídavnou funkci **M**

Příklad

N87 G38*

7.2 Přídavné funkce pro kontrolu chodu programu, vřeteno a chladicí kapalinu

Přehled



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Výrobce stroje může změnit chování dále popsanych
přídavných funkcí.


| M | Účinek | Působí v bloku na | začátku | konci |
|-----|---|-------------------|---------|-------|
| M0 | STOP chodu programu STOP vřetena | | | ■ |
| M1 | Volitelný STOP provádění programu popř. STOP vřetena popř. Chladivo VYP (funkci definuje výrobce stroje) | | | ■ |
| M2 | STOP provádění programu STOP vřetena Chladivo VYP Návrat do bloku 1 Smazání indikace stavu Rozsah funkcí závisí na strojním parametru resetAt (č. 100901) | | | ■ |
| M3 | START vřetena ve smyslu hodinových ručiček | | ■ | |
| M4 | START vřetena proti smyslu hodinových ručiček | | ■ | |
| M5 | STOP otáčení vřetena | | | ■ |
| M8 | ZAP chladicí kapaliny | | ■ | |
| M9 | VYP chladicí kapaliny | | | ■ |
| M13 | START vřetena ve směru hodinových ručiček ZAP chladicí kapaliny | | ■ | |
| M14 | START vřetena proti směru hodinových ručiček ZAP chladicí kapaliny | | ■ | |
| M30 | Jako M2 | | | ■ |

7.3 Přídavné funkce pro zadání souřadnic

Programování souřadnic vztažených ke stroji: M91/M92

Nulový bod měřítka

Na měřítku určuje polohu nulového bodu měřítka referenční značka.



Nulový bod stroje

Nulový bod stroje potřebujete k:

- Nastavení omezení pojezdového rozsahu (softwarové koncové vypínače)
- najetí do pevných poloh na stroji (například poloha pro výměnu nástroje)
- nastavení vztažného bodu na obrobku

Výrobce stroje zadává ve strojním parametru pro každou osu vzdálenost nulového bodu stroje od nulového bodu měřítka.

Standardní chování

Řídicí systém vztahuje souřadnice k nulovému bodu obrobku.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Chování s M91 – nulový bod stroje

Pokud se souřadnice v polohovacích blocích vztahují ke strojnímu nulovému bodu, tak zadejte do těchto NC-bloků M91.

i Programujete-li v NC-bloku s přídavnou funkcí **M91** přírůstkové souřadnice, tak se tyto souřadnice vztahují k naposledy naprogramované poloze s **M91**. Pokud není v aktivním NC-programu naprogramovaná žádná poloha s **M91**, tak se souřadnice vztahují k aktuální poloze nástroje.

Řídicí systém indikuje hodnoty souřadnic vztažené k nulovému bodu stroje. V indikaci stavu přepněte zobrazení souřadnic na REF.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Chování s M92 – vztažný bod stroje



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Navíc k nulovému bodu stroje může výrobce definovat ještě jednu další pevnou polohu na stroji jako vztažný bod stroje.

Výrobce stroje definuje pro každou osu vzdálenost vztažného bodu stroje od nulového bodu stroje.

Pokud se souřadnice v polohovacích blocích vztahují ke strojnímu vztažnému bodu, tak zadejte do těchto NC-bloků M92.



Řídicí systém provádí i s **M91** nebo **M92** správně korekci rádiusu. Délka nástroje se přitom **nebere** v úvahu.

Účinek

M91 a M92 působí pouze v těch NC-blocích, ve kterých je naprogramována M91 nebo M92.


M91 a M92 jsou účinné na začátku bloku.

Vztažný bod obrobku

Když se souřadnice stále vztahují k nulovému bodu stroje, tak můžete nastavení vztažného bodu pro jednu nebo několik os zamknout.

Je-li nastavení vztažného bodu zamčeno pro všechny osy, pak řídicí systém už neukazuje softtlačítko **Nastavit bod** v režimu **Ruční provoz**.

Obrázek znázorňuje souřadný systém s nulovým bodem stroje a nulovým bodem obrobku.



M91/M92 v provozním režimu Testování programu

Aby bylo možno pohyby s M91/M92 též graficky simulovat, musíte aktivovat monitorování pracovního prostoru a dát zobrazit neobrobený polotovar vztažený k nastavenému vztažnému bodu,

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Najetí do poloh v nenaklopeném, zadávaném, souřadném systému při naklopené rovině obrábění: M130

Standardní chování při naklopené rovině obrábění

Řídicí systém vztahuje souřadnice v polohovacích blocích k souřadnému systému naklopené obráběcí roviny.

Další informace: "Souřadný systém obráběcí roviny WPL-CS", Stránka 79

Chování s M130

Navzdory aktivní, naklopené rovině obrábění řídicí systém vztahuje souřadnice v přímkových blocích k nenaklopenému, zadávanému, souřadnicovému systému.

M130 ignoruje výlučně funkci **Naklápění roviny obrábění**, zohledňuje ale aktivní transformace před a po naklopení. Jinými slovy, při výpočtu polohy bere řídicí systém v úvahu úhly rotačních os, které nejsou ve své nulové poloze.

Další informace: "Zadávaný souřadný systém I-CS", Stránka 80

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Přídavná funkce **M130** je aktivní pouze po blocích. Následné obráběcí operace jsou opět prováděny řízením v naklopeném souřadnicovém systému roviny obrábění **WPL-CS**. Během obrábění vzniká riziko kolize!

- ▶ Zkontrolujte průběh a polohy pomocí simulace

Připomínky pro programování

- Funkce **M130** je povolena pouze při aktivní funkci **Naklápění roviny obrábění**.
- Je-li funkce **M130** v kombinaci s vyvoláním cyklu, přeruší řídicí systém zpracování s chybovým hlášením.

Účinek


M130 je blokově účinná v přímkových blocích bez korekce rádiusu nástroje.

7.4 Přídavné funkce pro dráhové chování

Obrábění malých obrysových stupňů: M97

Standardní chování


Řídicí systém vloží na vnějším rohu přechodovou kružnici. U velmi malých obrysových stupňů by tak nástroj poškodil obrys. Řídicí systém přeruší na takovýchto místech provádění programu a vydá chybové hlášení **Příliš velký rádius nástroje**.



Chování s M97

Řídicí systém zjistí průsečík dráhy pro prvky obrysu – jako u vnitřních rohů – a přejede nástrojem přes tento bod.

Naprogramujte **M97** do toho NC-bloku, kde je definovaný vnější rohový bod.



i Namísto **M97** doporučuje HEIDNEHAIN používat podstatně výkonnější funkci **M120** (opce #21). **Další informace:** "Předběžný výpočet obrysu s korigovaným rádiusem (LOOK AHEAD): M120 (opce #21)", Stránka 226

Účinek

M97 působí pouze v tom NC-bloku, v němž je **M97** naprogramována.

i Obrysový roh obrábí řídicí systém při **M97** jen částečně. Případně musíte roh obrysu doobrobit menším nástrojem.

Příklad


| | |
|-----------------------------|---|
| N50 G99 G01 ... R+20* | Velký rádius nástroje |
| ... | |
| N130 X ... Y ... F ... M97* | Najetí na bod obrysu 13 |
| N140 G91 Y-0,5 ... F ...* | Obrobení malých obrysových stupňů 13 a 14 |
| N150 X+100 ...* | Najetí na bod obrysu 15 |
| N160 Y+0,5 ... F ... M97* | Obrobení malých obrysových stupňů 15 a 16 |
| N170 G90 X ... Y ... * | Najetí na bod obrysu 17 |

Úplné obrobení otevřených rohů obrysu: M98

Standardní chování


Řídicí systém zjistí na vnitřních rozích průsečík frézovacích drah a z tohoto bodu přejíždí nástrojem v novém směru.

Je-li obrys na rozích otevřený, vede to k neúplnému obrobení:



Chování s M98

S přídavnou funkcí **M98** přejede řídicí systém nástrojem tak daleko, aby byl skutečně obrobena každý bod obrysu:



Účinek

M98 působí pouze v těch NC-blocích, v nichž je **M98** naprogramována.

M98 je účinná na konci bloku.

Příklad: Najetí bodů obrysu 10, 11 a 12 za sebou

```
N100 G01 G41 X ... Y ... F ...*
```

```
N110 X ... G91 Y ... M98*
```

```
N120 X+ ...*
```

Koeficient posuvu pro zanořovací pohyby: M103

Standardní chování

Řídicí systém pojíždí nástrojem nezávisle na směru pohybu naposledy programovaným posuvem.

Chování s M103

Řídicí systém zredukuje dráhový posuv, pokud nástroj pojíždí v záporném směru osy nástroje. Posuv při zanořování FZMAX se vypočítává z naposledy programovaného posuvu FPROG a z koeficientu F%:

$$FZMAX = FPROG \times F\%$$

Zadání M103

Zadáte-li v polohovacím bloku **M103**, pak řídicí systém pokračuje v dialogu a dotáže se na koeficient F.

Účinek

M103 bude účinná na začátku bloku.

Zrušit **M103**: **M103** naprogramujte znovu bez koeficientu.



Funkce **M103** působí také v nakloněném souřadném systému obráběcí roviny **WPL-CS**. Redukce posuvu pak působí během přísuvu ve virtuální ose nástroje **VT**.

Příklad

Posuv při zanořování činí 20 % posuvu v rovině.

| ... | Skutečný dráhový posuv (mm/min): |
|--|----------------------------------|
| N170 G01 G41 X+20 Y+20 F500 M103 F20* | 500 |
| N180 Y+50* | 500 |
| N190 G91 Z-2,5* | 100 |
| N200 Y+5 Z-5* | 141 |
| N210 X+50* | 500 |
| N220 G90 Z+5* | 500 |

Posuv v milimetrech/otáčku vřetena: M136

Standardní chování

Řídicí systém pojíždí nástrojem s posuvem F v mm/min, definovaným v NC-programu

Chování s M136

i V NC-programech s palcovými jednotkami není **M136** v kombinaci alternativním posuvem **FU** nebo **FZ** povolena. Při aktivní **M136** nesmí být obrobkové vřeteno regulováno. **M136** není možná v kombinaci s orientací vřetena. Vzhledem k tomu, že při orientaci vřetena neexistují žádné otáčky, nemůže řídicí systém vypočítat posuv.

Pomocí **M136** řídicí systém pojíždí nástrojem s posuvem F nikoliv v mm/min ale v mm/otáčku vřetena, definovaným v NC-programu. Pokud změníte otáčky potenciometrem, přizpůsobí řídicí systém posuv automaticky.

Účinek

M136 bude účinná na začátku bloku.

M136 zrušíte naprogramováním **M137**.

Rychlost posuvu u kruhových oblouků: M109/M110/M111

Standardní chování

Řídicí systém vztahuje programovanou rychlost posuvu k dráze středu nástroje.

Chování u kruhových oblouků s M109

Řídicí systém udržuje u vnitřního a vnějšího obrábění kruhových oblouků konstantní posuv na břitu nástroje.

UPOZORNĚNÍ

Pozor riziko pro nástroj a obrobek!

Pokud je funkce **M109** aktivní, zvýší řídicí systém posuv při obrábění velmi malých vnějších rohů (ostré úhly), občas až drasticky. Během zpracování je riziko zlomení nástroje a poškození obrobku!

- ▶ Nepoužívejte **M109** při obrábění velmi malých vnějších rohů (ostré úhly)

Chování u kruhových oblouků s M110

Řídicí systém udržuje konstantní posuv u kruhových oblouků výhradně při obrábění vnitřních ploch. Při obrábění vnějších kruhových oblouků není aktivní žádné přizpůsobení posuvu.



Když definujete **M109** nebo **M110** před vyvoláním obráběcího cyklu s číslem větším než 200, působí přizpůsobení posuvu i u oblouků v tomto obráběcím cyklu. Na konci nebo po zrušení obráběcího cyklu se opět obnoví výchozí stav.

Účinek

M109 a **M110** budou účinné na začátku bloku. **M109** a **M110** zrušíte funkcí **M111**.

Předběžný výpočet obrysu s korigovaným rádiusem (LOOK AHEAD): M120 (opce #21)

Standardní chování

Je-li rádius nástroje větší než stupeň obrysu s korigovaným rádiusem, přeruší řídicí systém chod programu a zobrazí chybové hlášení. **M97** zabrání chybovému hlášení, způsobí však poškrábání povrchu při vyjetí nástroje a kromě toho posune roh.


Další informace: "Obrábění malých obrysových stupňů: M97", Stránka 221

V případě podříznutí může řídicí systém obrys poškodit.

Chování s M120

Řídicí systém kontroluje obrys s korigovaným rádiusem na podříznutí a přeříznutí a počítá dráhu nástroje od aktuálního NC-bloku dopředu. Místa, na kterých by nástroj poškodil obrys, zůstanou neobrobená (na obrázku jsou zobrazena tmavě). **M120** můžete také použít k opatření digitalizovaných dat nebo dat z externího programovacího systému s korekcí poloměru nástroje. To umožňuje kompenzovat odchylky od teoretického poloměru nástroje.

Počet dopředu počítaných NC-bloků (max. 99), určíte pomocí **LA** (angl. **Look Ahead**: dívej se dopředu) za **M120**. Čím větší počet NC-bloků zvolíte, které řízení počítá dopředu, tím pomalejší bude zpracování bloku.



Zadání

Pokud zadáte v polohovacím bloku **M120**, pak pokračuje řízení v dialogu a zeptá se na počet dopředu počítaných NC-bloků **LA**.

Účinek

Naprogramujte funkci **M120** v tom NC-bloku, který obsahuje rovněž korekci rádiusu **G41** nebo **G42**. To vám umožní dosáhnout konstantního a přehledného postupu programování. Následující NC-syntaxe vypnou funkci **M120**:

- **G40**
- **M120 LA0**
- **M120 bez LA**
- **%**
- Cyklus **G80** nebo **PLANE**-funkce

M120 působí na začátku bloku a funguje i mimo frézovací cykly (opce #19).

Omezení

- Po externím nebo interním zastavení se můžete k obrysu vrátit pouze se Startem z bloku. Před Startem z bloku zrušte **M120**, jinak řídicí systém vydá chybové hlášení.
- Pokud najíždíte obrys tangenciálně, použijte funkci **APPR LCT**. NC-blok s **APPR LCT** smí obsahovat pouze souřadnice roviny obrábění.
- Pokud obrys opouštíte tangenciálně, použijte funkci **DEP LCT**. NC-blok s **DEP LCT** smí obsahovat pouze souřadnice roviny obrábění.
- Před použitím následujících funkcí musíte zrušit **M120** a korekci rádiusu:
 - Cyklus **G62 TOLERANCE**
 - Cyklus **G80 ROVINA OBRABENI**
 - funkce **PLANE**
 - **M114**
 - **M128**

Překrývání polohováním s ručním kolečkem během chodu programu: M118 (opce #21)

Standardní chování



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Výrobce vašeho stroje musí řídicí systém k této funkci přizpůsobit.

Řídicí systém pojíždí nástrojem v provozních režimech provádění programu tak, jak je určeno v NC-programu.

Chování s M118

Při **M118** můžete během chodu programu provádět manuální korekce ručním kolečkem. K tomu naprogramujte **M118** a zadejte osově specifickou hodnotu (hlavní osy nebo rotační osy).

Zadání

Zadáte-li v polohovacím bloku funkci **M118**, pak řídicí systém pokračuje v dialogu a dotáže se na osově specifické hodnoty. Použijte pro zadávání souřadnic oranžová osová tlačítka nebo znakovou klávesnici.

Účinek

Polohování ručním kolečkem zrušíte, když znovu naprogramujete **M118** bez zadání souřadnic nebo NC-program ukončíte s **M30** / **M2**.



Při přerušení programu se polohování ručním kolečkem také zruší.

M118 je účinná na začátku bloku.

Příklad

Během provádění programu má být umožněno pojíždění ručním kolečkem v rovině obrábění X/Y o ± 1 mm a v rotační ose B o $\pm 5^\circ$ od programované hodnoty:

```
N250 G01 G41 X+0 Y+38.5 F125 M118 X1 Y1 B5*
```



M118 z NC-programu působí zásadně ve strojním souřadném systému.

Řídicí systém zobrazuje v záložce **POS HR** přidavné indikace stavu v rámci **M118** definované **Max. hod.**.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Superponování ručním kolečkem působí také v režimu **Polohování s ručním zadáním!**

Odjetí od obrysu ve směru osy nástroje: M140

Standardní chování

Řízení jede nástrojem v režimech **PGM/provoz po bloku** a **PGM/provoz plynule** jak je definováno v NC-programu.

Chování s M140

Pomocí **M140 MB** (move back – pohyb zpět) můžete odjíždět od obrysu zadatelnou drahou ve směru osy nástroje.

Zadání

Zadáte-li v polohovacím bloku **M140**, pak řídicí systém pokračuje v dialogu a dotáže se na dráhu, kterou má nástroj od obrysu odjet. Zadejte požadovanou dráhu, kterou má nástroj od obrysu odjet, nebo stiskněte softklávesu **MB MAX**, aby se odjelo až na kraj rozsahu pojezdu.



Výrobce stroje definuje v opčních strojních parametrech **moveBack** (č. 200903), jak daleko má končit odjezd **MB MAX** před koncovým vypínačem nebo kolizním tělesem.

Kromě toho lze naprogramovat posuv, jímž nástroj zadanou drahou pojíždí. Pokud posuv nezadáte, projíždí řídicí systém programovanou dráhu rychloposuvem.

Účinek

M140 je účinná jen v tom NC-bloku, ve kterém **je** programovaná.

M140 je účinná na začátku bloku.

Příklad

NC-blok 250: Odjet nástrojem 50 mm od obrysu

NC-blok 251: Jet nástrojem až na okraj rozsahu pojíždění

```
N250 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB50*
```

```
N251 G01 X+0 Y+38.5 F125 M140 MB MAX*
```



M140 působí i při naklopené rovině obrábění. U strojů s rotačními osami hlavy pohybuje řízení nástrojem v souřadnicovém systému nástroje **T-CS**.

Pomocí **M140 MB MAX** řídicí systém odjíždí nástrojem pouze v kladném směru osy nástroje.

Řídicí systém získává potřebné informace o ose nástroje pro **M140** z volání nástroje.

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Když změníte pomocí funkce **M118** polohu osy natočení ručním kolečkem a poté zpracujete funkci **M140**, ignoruje řídicí systém při odjezdu proložené hodnoty. Zejména u strojů s osami natáčení hlav přitom vznikají nežádoucí a nepředvídatelné pohyby. Během těchto odjížděcích pohybů vzniká riziko kolize!

- ▶ **M118** s **M140** nekombinujte u strojů s osami natáčení hlav

Potlačení monitorování dotykové sondy: M141

Standardní chování

Jakmile chcete pojet v některé ose stroje tak při vykloněném dotykovém hrotu, vydá řídicí systém chybové hlášení.

Chování s M141

Řídicí systém pojet strojními osami i tehdy, když je dotyková sonda vychýlená. Tato funkce je nutná při psaní vlastního měřicího cyklu, aby dotyková sonda po vychýlení mohla odjet pomocí polohovacího bloku.

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Přídavná funkce **M141** potlačí při vychýleném dotykovém hrotu odpovídající chybové hlášení. Řídicí systém přitom neprovádí žádnou automatickou kontrolu kolize dotykového hrotu. Kvůli oběma způsobům chování musíte zajistit, aby dotyková sonda mohla bezpečně odjet. Při nesprávně zvoleném směru odjezdu vzniká riziko kolize!

- ▶ NC-program nebo část programu v režimu **Program/provoz po bloku** testujte pečlivě



M141 působí pouze při pojet v přímkových blocích.

Účinek

M141 je účinná jen v tom NC-bloku, ve kterém je **M141** programovaná.

M141 je účinná na začátku bloku.

Smazání základního natočení: M143

Standardní chování

Základní natočení zůstává účinné, dokud se nezruší nebo nepřepíše novou hodnotou.

Chování s M143

Řízení smaže základní natočení přímo z NC-programu.



Funkce **M143** není povolena u VÝPOČET BLOKU.

Účinek

M143 je účinná od toho NC-bloku, ve kterém je naprogramovaná.

M143 je účinná na začátku bloku.



M143 smaže záznamy ve sloupcích **SPA**, **SPB** a **SPC** v tabulce vztažných bodů. Při obnovení aktivace příslušného řádku je základní natočení v příslušném řádku ve všech sloupcích **0**.

Automaticky zdvihnout nástroj z obrysu při NC-stop: M148

Standardní chování

Řídicí systém zastaví při NC-stop všechny pojezdy. Nástroj zůstane stát v bodu přerušení.

Chování s M148



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Tuto funkci nastaví a povolí výrobce stroje.

Výrobce stroje definuje ve strojním parametru **CfgLiftOff** (č. 201400) dráhu, kterou pojíždí řídicí systém při **LIFTOFF**. Pomocí strojního parametru **CfgLiftOff** se může funkce také vypnout.

V tabulce nástrojů ve sloupci **LIFTOFF** dosadíte za aktivní nástroj parametr **Y**. Řídicí systém pak odjede nástrojem až o 2 mm od obrysu ve směru nástrojové osy.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

LIFTOFF (ZDVIH = Odjezd od obrysu) působí během následujících situací:

- Při NC-Stop, který jste aktivovali;
- Při NC-Stop, který aktivoval program; např. když se vyskytla závada v pohonném systému
- Při přerušení dodávky proudu.



Při odjezdu s **M148** řízení nemusí nutně odjíždět ve směru osy nástroje.

Pomocí funkce **M149** řídicí systém deaktivuje funkci **FUNCTION LIFTOFF** bez resetování směru odjezdu. Pokud naprogramujete **M148**, řízení aktivuje automatický odjezd ve směru definovaném pomocí **FUNCTION LIFTOFF**.

Účinek

M148 působí tak dlouho, dokud není tato funkce vypnutá pomocí **M149** nebo **FUNCTION LIFTOFF RESET**.

M148 je účinná na začátku bloku, **M149** na konci bloku.

Zaoblení rohů: M197

Standardní chování

Řídicí systém vloží při aktivní korekci rádiusu na vnějším rohu přechodovou kružnici. To může vést k obroušení hrany.

Chování s M197

Funkcí **M197** se obrys na rohu tangenciálně prodlouží a poté se vloží menší přechodová kružnice. Když programujete funkci **M197** a poté stisknete klávesu **ENT**, otevře řídicí systém zadávací políčko **DL**. V **DL** definujete délku, o kterou řídicí systém prodlouží prvky obrysu. Pomocí **M197** se zmenší rádius rohu, roh se méně obroušuje a přesto se pojezdový pohyb provádí ještě plynule.

Účinek

Funkce **M197** je účinná v bloku a působí pouze na vnější rohy.

Příklad

```
G01 X... Y... RL M197 DL0.876*
```


8

**Podprogramy a
opakování částí
programu**

8.1 Označování podprogramů a částí programu

Jednou naprogramované obráběcí kroky můžete nechat provádět opakovaně pomocí podprogramů a opakování částí programu.

Návěští (Label)

Podprogramy a opakování částí programu začínají v NC-programu označením **G98 I**, které je zkratkou pro LABEL (angl. návěští, značka).

NÁVĚŠTÍ (Label) dostane číslo od 1 do 65535 nebo název, který určíte. Názvy LABEL mohou obsahovat maximálně 32 znaků.

i **Dovolené znaky:** # \$ % & , - _ . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ a b c d e
f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z - A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zakázané znaky: <prázdný znak> ! " ' () * + ; : < = > ? [/] ^ ` { | } ~

Každé číslo NÁVĚŠTÍ (Label), popř. každý název NÁVĚŠTÍ smíte v NC-programu zadat jen jednou tlačítkem **LABEL SET** nebo zadáním **G98**. Počet zadatelných názvů NÁVĚŠTÍ (LABEL) je omezen pouze interní pamětí.

i Nikdy nepoužívejte číslo návěští ani název návěští vícekrát!

NÁVĚŠTÍ 0 (**G98 L0**) označuje konec podprogramu a smí se proto používat libovolně často.


i Porovnejte programovací techniky podprogramů a opakování částí programu s tzv. rozhodováním If-then (Když-tak) dříve, než vytvoříte svůj NC-program. Tím můžete zabránit případnému nepochopení a chybám programování.

Další informace: "Rozhodování když/pak s Q-parametry", Stránka 269

8.2 Podprogramy

Funkční princip

- 1 Řídicí systém provádí NC-program obrábění až do vyvolání podprogramu **Ln,0**
- 2 Od tohoto místa provádí řídicí systém vyvolaný podprogram až do jeho konce **G98 L0**
- 3 Potom pokračuje řídicí systém v provádění NC-programu s NC-blokem, který následuje za vyvoláním podprogramu **Ln,0**



Připomínky pro programování

- Hlavní program může obsahovat libovolný počet podprogramů
- Podprogramy můžete vyvolávat libovolně často v libovolném pořadí
- Podprogram nesmí vyvolávat sám sebe
- Podprogramy programujte za NC-blokem s M2, popřípadě M30
- Pokud se podprogramy nacházejí v NC-programu před NC-blokem s M2 nebo M30, pak se provedou nejméně jednou i bez vyvolání

Programování podprogramu

LBL
SET

- ▶ Označení začátku: stiskněte klávesu **LBL SET**
- ▶ Zadejte číslo podprogramu. Chcete-li použít název **NÁVĚŠTÍ**: stiskněte softklávesu **LBL-NÁZEV** pro přechod do zadání textu.
- ▶ Zadat obsah
- ▶ Označení konce: stiskněte klávesu **LBL SET** a zadejte číslo návěští **0**

Vyvolání podprogramu

LBL
CALL

- ▶ Vyvolání podprogramu: stiskněte klávesu **LBL CALL**
- ▶ Zadání čísla vyvolávaného podprogramu. Chcete-li použít název **NÁVĚŠTÍ**: stiskněte softklávesu **LBL-NÁZEV** pro přechod do zadání textu.




L 0 není dovoleno, neboť to odpovídá vyvolání konce podprogramu.

8.3 Opakování částí programu

Návěští G98

Opakování úseku programu začínají značkou **G98 L**. Opakování části programu se zakončuje s **Ln,m**.



Funkční princip

- 1 Řídicí systém vykonává NC-program až ke konci části programu (**Ln,m**)
- 2 Poté řídicí systém opakuje část programu mezi vyvolaným návěstím LABEL a jeho vyvoláním **Ln,m** tolikrát, kolikrát jste zadali v parametru **m**
- 3 Potom řídicí systém pokračuje v NC-programu dále.

Připomínky pro programování

- Část programu můžete opakovat až 65 534krát po sobě
- Část programu provede TNC vždy o jednu navíc, než kolik opakování jste naprogramovali, protože první opakování začne až po prvním obrobení.

Programování opakování částí programu

LBL SET

- ▶ Označení začátku: stiskněte klávesu **LBL SET** a zadejte číslo návěští LABEL pro část programu, která se má opakovat. Chcete-li použít název NÁVĚŠTÍ: stiskněte softklávesu **LBL-NÁZEV** pro přechod do zadání textu.
- ▶ Zadání části programu

Vyvolání opakování části programu

LBL CALL

- ▶ Vyvolání části programu: stiskněte klávesu **LBL CALL**
- ▶ Zadejte číslo opakované části programu. Chcete-li použít název NÁVĚŠTÍ: stiskněte softklávesu **LBL-NÁZEV** pro přechod do zadání textu.
- ▶ Zadejte počet opakování **REP**, potvrďte ho klávesou **ENT**.

8.4 Vyvolání externího NC-programu


Přehled softtlačítek

Když stisknete klávesu **PGM CALL** ukáže řídicí systém následující softtlačítka:

| Softtlačítko | Funkce | Popis |
|-----------------------------|---|--|
| VOLAT PROGRAM | Vyvolání NC-programu pomocí % | Stránka 241 |
| VYBRAT DATUM TABLE | Zvolte tabulku nulových bodů pomocí :%:TAB: | Stránka 347 |
| VYBRAT POINT TABLE | Zvolte tabulku bodů pomocí :%:PAT: | Stránka 244 |
| VOLBA KONTURY | Zvolte obrysový program :%:CNT: | Viz Uživatelská příručka Programování obráběcích cyklů |
| VOLBA PROGRAMU | Zvolte NC-program pomocí :%:PGM: | Stránka 242 |
| VOLAT VYBRANY PROGRAM | Vyvolejte poslední zvolený soubor pomocí :%<>% | Stránka 242 |
| VYBERTE CYKLUS | Použijte libovolný NC-program pomocí G: : jako obráběcí cyklus | Viz Uživatelská příručka Programování obráběcích cyklů |

Funkční princip

- 1 Řídicí systém provádí program obrábění až do okamžiku, kdy vyvoláte s % jiný NC-program
- 2 Potom řídicí systém provede vyvolaný NC-program až do jeho konce
- 3 Pak řídicí systém pokračuje v provádění volajícího NC-programu tím NC-blokem, který následuje za vyvoláním programu



Připomínky pro programování

- Pro vyvolání libovolného NC-programu nepotřebuje řídicí systém žádné návěští.
- Vyvolaný NC-program nesmí obsahovat volání % do vyvolávajícího NC-programu (nekonečná smyčka).
- Vyvolaný NC-program nesmí obsahovat žádnou z přídatných funkcí **M2** nebo **M30**. Pokud jste ve vyvolaném NC-programu definovali podprogramy s návěštími, tak můžete nahradit M2, popř. M30 funkcí skoku **D09 P01 +0 P02 +0 p03 99**.
- Pokud chcete vyvolat program DIN/ISO, pak zadejte za názvem programu typ souboru ".I".
- Libovolný NC-program můžete též vyvolat přes cyklus **G39**.
- Jakýkoli NC-program můžete také vyvolat funkcí **Zvolit cyklus (G: :)**.
- Q-parametry působí při vyvolání programu s % zásadně globálně. Mějte proto na paměti, že změny Q-parametrů ve volaném NC-programu se mohou projevit i ve vyvolávajícím NC-programu.



Zatímco řídicí systém zpracovává volající NC-program je editace všech volaných NC-programů zablokována.

Kontrola volaných NC-programů

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Řídicí systém neprovádí žádnou automatickou kontrolu kolize mezi nástrojem a obrobkem. Pokud přepočtené souřadnice ve volaném NC-programu cíleně neresetujete, tak tyto transformace působí také na volající NC-program. Během obrábění vzniká riziko kolize!

- ▶ Použité transformace souřadnic ve stejném NC-programu znovu resetujte
- ▶ Případně kontrolujte průběh pomocí grafické simulace

Řídicí systém kontroluje volané NC-programy:

- Pokud volaný NC-program obsahuje přídatnou funkci **M2** nebo **M30**, vydá řídicí systém výstrahu. Řízení smaže výstrahu automaticky, jakmile zvolíte jiný NC-program.
- Řídicí systém kontroluje úplnost volaného NC-programu před zpracováním. Pokud chybí NC-blok **N99999999** tak řídicí systém přeruší práci a vydá chybové hlášení.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Popis cesty

Zadáte-li jen název programu, pak se musí vyvolávaný NC-program nacházet ve stejném adresáři jako volající NC-program

Jestliže se vyvolávaný NC-program nenachází ve stejném adresáři jako volající NC-program, pak zadejte úplnou cestu, např. **TNC:**
\ZW35\HERE\PGM1.H

Alternativně naprogramujte relativní cesty:

- vycházejte ze složky volajícího NC-programu o úroveň složky nahoru ... **\PGM1.H**
- vycházejte ze složky volajícího NC-programu o úroveň složky dolů **DOWN\PGM2.H**
- vycházejte ze složky volajícího NC-programu o úroveň složky nahoru a do jiné složky ... **\THERE\PGM3.H**

K nastavení cest ve dvojitých uvozovkách můžete použít softtlačítko **SYNTAX**. Dvojitě uvozovky definují začátek a konec cesty. To umožňuje řídicímu systému rozpoznat možné speciální znaky jako součást cesty.

Další informace: "Názvy souborů", Stránka 102

Pokud je úplná cesta uzavřena ve dvojitých uvozovkách, můžete k oddělení složek a souborů použít jak ****, tak **/**.

Vyvolání externího NC-programu

Vyvolání pomocí VYVOLAT PROGRAM

S funkcí % vyvoláte externí NC-program. Řízení zpracovává externí NC-program od toho místa, kde jste ho v NC-programu vyvolali.

Postupujte takto:




- ▶ Stiskněte tlačítko **PGM CALL**



- ▶ Stiskněte softklávesu **VOLAT PROGRAM**
- > Řídicí systém spustí dialog k určení volaného NC-programu.
- ▶ Cestu zadejte pomocí klávesnice na obrazovce

Alternativně



- ▶ Stiskněte softklávesu **VYBRAT SOUBOR**
- > Řídicí systém zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat volaný NC-program.
- ▶ Potvrďte klávesou **ENT**




Pokud je volaný soubor ve stejném adresáři jako volající soubor, můžete připojit pouze název souboru bez cesty. Za tímto účelem je v okně výběru softtlačítka **VYBRAT SOUBOR** softtlačítko **POUZIT NAZ. SOUB..**


Vyvolání s ZVOLIT PROGRAM a VYVOLAT zvolený program


Pomocí funkce **:%PGM:** zvolíte externí NC-program, který vyvoláte samostatně jinde v NC-programu. Řízení zpracovává externí NC-program na tom místě, kde jste ho nechali v NC-programu vyvolat pomocí **CALL SELECTED PGM%<>%**.

Funkce **:%PGM:** je povolena i s řetězcovými parametry, takže můžete vyvolání programu řídit dynamicky.

NC-program zvolíte takto:


- 
 - ▶ Stiskněte tlačítko **PGM CALL**


- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **VOLBA PROGRAMU**
 - > Řídicí systém spustí dialog k určení volaného NC-programu.

- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **VYBRAT SOUBOR**
 - > Řídicí systém zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat volaný NC-program.
 - ▶ Potvrďte klávesou **ENT**

i Pokud je volaný soubor ve stejném adresáři jako volající soubor, můžete připojit pouze název souboru bez cesty. Za tímto účelem je v okně výběru softtlačítka **VYBRAT SOUBOR** softtlačítko **POUZIT NAZ. SOUB..**

Zvolený NC-program vyvoláte takto:

- 
 - ▶ Stiskněte tlačítko **PGM CALL**

- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **VOLAT PROGRAM**
 - > Řídicí systém vyvolá s **PGM%<>%** poslední zvolený NC-program.

i Pokud NC-program vyvolaný pomocí **%<>%** chybí, přeruší řídicí systém zpracování nebo simulaci s chybovým hlášením. Aby se zabránilo nežádoucím přerušením během chodu programu, tak lze na začátku programu otestovat všechny cesty pomocí funkce **D18 (ID10 NR110 a NR111)**.
Další informace: "D18 – čtení systémových dat",
 Stránka 295

8.5 Tabulky bodů


Použití


Pomocí tabulky bodů můžete zpracovávat jeden či více cyklů za sebou na nepravidelném vzoru bodů.


Příbuzná témata


Vytvoření tabulky bodů


Tabulku bodů vytvoříte takto:

-  ▶ Zvolte režim **PROGRAMOVÁNÍ**

-  ▶ Stiskněte klávesu **PGM MGT**
 - > Řízení otevře správu souborů.
 - > Zvolte požadovanou složku ve struktuře souborů
 - > Zadejte název a typ souboru ***.pnt**

-  ▶ Potvrďte zadání s **ENT**

-  ▶ Stiskněte softklávesu **MM** nebo **INCH** (PALCE).
 - > Řídicí systém otevře editor tabulky a zobrazí prázdnou tabulku bodů.

-  ▶ Stiskněte softklávesu **Vložit řádek**
 - > Řídicí systém vloží do tabulky bodů nový řádek.
 - > Zadejte souřadnice požadovaného bodu obrábění
 - > Tento postup opakujte, až jsou zadány všechny požadované souřadnice



Název tabulky bodů musí při přidělení od SQL začínat písmenem.

Konfigurace zobrazení tabulky bodů


Zobrazení tabulky bodů konfiguruje takto:

- ▶ Otevřete stávající tabulku bodů

Další informace: "Vytvoření tabulky bodů", Stránka 243



- ▶ Stiskněte softklávesu **TŘÍDIT/ SKRÝT SLOUPCE**
- ▶ Řízení otevře okno **Sloupcová sequence**.
- ▶ Konfigurace zobrazení tabulky



- ▶ Stiskněte softklávesu **OK**
- ▶ Řídicí systém ukáže tabulku podle zvolené konfigurace.



Pokud zadáte 555343, ukáže řízení softtlačítko **Edit formátu**. Pomocí tohoto softtlačítka můžete změnit vlastnosti tabulek.

Potlačení jednotlivých bodů pro obrábění

V tabulce bodů můžete ve sloupci **FADE** označit bod tak, že se může pro obrábění potlačit.

Body skryjete takto:

- ▶ Zvolte požadovaný bod v tabulce
- ▶ Zvolte sloupec **FADE**
- ▶ S **ENT** aktivujte skrytí



- ▶ S **NO ENT** skrytí zrušíte

Zvolení tabulky bodů v NC-programu

Tabulku bodů zvolíte v NC-programu takto:


- ▶ V provozním režimu **Programování** zvolte NC-program, pro který se bude tabulka bodů aktivovat.



- ▶ Stiskněte tlačítko **PGM CALL**



- ▶ Stiskněte softtlačítko **VYBRAT TABLE**



- ▶ Stiskněte softklávesu **VYBRAT SOUBOR**
- ▶ Zvolte tabulku bodů pomocí struktury souborů
- ▶ Stiskněte softklávesu **OK**

Není-li tabulka bodů uložena ve stejném adresáři jako NC-program, pak musíte zadat kompletní cestu.



Pokud je volaný soubor ve stejném adresáři jako volající soubor, můžete připojit pouze název souboru bez cesty. Za tímto účelem je v okně výběru softtlačítka **VYBRAT SOUBOR** softtlačítko **POUZIT NAZ. SOUB..**

110 %:PAT: "TNC:\nc_prog\positions.pnt"*

Používání tabulek bodů

Pro vyvolání cyklu v bodech, které jsou definovány v tabulce bodů, naprogramujte vyvolání cyklu pomocí **G79 PAT**.

Pomocí **G97 PAT** zpracovává řízení tu tabulku bodů, kterou jste nadefinovali naposledy.

Tabulku bodů použijete takto:



- ▶ Stiskněte klávesu **CYCL CALL**



- ▶ stiskněte softklávesu **CYCL CALL PAT**
- ▶ Zadejte posuv, např. **F MAX**



S tímto posuvem řídicí systém pojíždí mezi body v tabulce bodů. Pokud posuv nedefinujete, jede řídicí systém s naposledy definovaným posuvem.

- ▶ Případně zadejte přídatnou funkci
- ▶ Stiskněte tlačítko **END** (KONEC)

Upozornění

- Chcete-li během předpolohování v ose nástroje pojíždět redukováným posuvem, naprogramujte přídatnou funkci **M103**.
- Funkcí **G97 PAT** zpracovává řídicí systém tu tabulku bodů, kterou jste nadefinovali naposledy i když jste tuto tabulku bodů definovali v NC-programu vnořeném pomocí **%**.

Definice

| Typ souboru | Definice |
|-------------|--------------|
| *.pnt | Tabulka bodů |

8.6 Vnořování

Druhy vnořování

- Vyvolání podprogramu v podprogramech
- Opakování části programu v opakování části programu
- Vyvolání podprogramu v opakování části programu
- Opakování části programu v podprogramech



Podprogramy a opakování částí programů mohou navíc volat externí NC-programy.

Hloubka vnoření

Hloubka vnoření (též vkládání) definuje mezi jiným také kolik směrjí podprogramy nebo opakování části programu obsahovat dalších podprogramů nebo opakování části programu.

- Maximální hloubka vnoření pro podprogramy: 19
- Maximální hloubka vnoření pro externí NC-programy: 19, přičemž jeden **G79** působí jako jedno vyvolání externího programu
- Opakování částí programů můžete vnořovat bez omezení

Podprogram v podprogramu

Příklad

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| %UPGMS G71 * | |
| ... | |
| N17 L "UP1",0* | Vyvolává se podprogram s G98 L1 |
| ... | |
| N35 G00 G40 Z+100 M2* | Poslední programový blok |
| | Hlavní program s M2 |
| N36 G98 L "UP1" | Začátek podprogramu UP1 |
| ... | |
| N39 L2,0* | Vyvolává se podprogram s G98 L2 |
| ... | |
| N45 G98 L0* | Konec podprogramu 1 |
| N46 G98 L2* | Začátek podprogramu 2 |
| ... | |
| N62 G98 L0* | Konec podprogramu 2 |
| N99999999 %UPGMS G71 * | |

Provádění programu

- 1 Hlavní program UPGMS je proveden až do NC-bloku 17.
- 2 Je vyvolán podprogram UP1 a proveden až do NC-bloku 39
- 3 Vyvolá se podprogram 2 a provede se až do NC-bloku 62. Konec podprogramu 2 a návrat do podprogramu, ze kterého byl vyvolán
- 4 Podprogram UP1 se provede od NC-bloku 40 až do bloku 45. Konec podprogramu UP1 a návrat do hlavního programu UPGMS
- 5 Hlavní program UPGMS se provede od NC-bloku 18 až do NC-bloku 35. Návrat do NC-bloku 1 a konec programu

Opakování částí programu

Příklad

| | |
|------------------------------|--|
| %REPS G71 * | |
| ... | |
| N15 G98 L1* | Začátek opakování části programu 1 |
| ... | |
| N20 G98 L2* | Začátek opakování části programu 2 |
| ... | |
| N27 L2,2* | Vyvolání části programování se 2 opakováními |
| ... | |
| N35 L1,1* | Část programu mezi tímto NC-blokem a G98 L1 |
| ... | (NC-blok N15) se opakuje jednou |
| N99999999 %REPS G71 * | |

Provádění programu

- 1 Hlavní program REPS se provede až k NC-bloku 27
- 2 Část programu mezi NC-blokem 27 a NC-blokem 20 se opakuje dvakrát
- 3 Hlavní program REPS se provede od NC-bloku 28 až do NC-bloku 35
- 4 Část programu mezi NC-blokem 35 a NC-blokem 15 se zopakuje jednou (obsahuje opakování části programu mezi NC-blokem 20 a NC-blokem 27).
- 5 Hlavní program REPS se provede od NC-bloku 36 až do NC-bloku 50. Návrat do NC-bloku 1 a konec programu

Opakování podprogramu

Příklad

| | |
|--------------------------------|---|
| %UPGREP G71 * | |
| ... | |
| N10 G98 L1* | Začátek opakování části programu 1 |
| N11 L2,0* | Vyvolání podprogramu |
| N12 L1,2* | Vyvolání části programování s 2 opakováními |
| ... | |
| N19 G00 G40 Z+100 M2* | Poslední NC-blok hlavního programu s M2 |
| N20 G98 L2* | Začátek podprogramu |
| ... | |
| N28 G98 L0* | Konec podprogramu |
| N99999999 %UPGREP G71 * | |

Provádění programu


- 1 Hlavní program UPGREP se provede až k NC-bloku 11
- 2 Vyvolá se podprogram 2 a provede se.
- 3 Část programu mezi NC-blokem 12 a NC-blokem 10 se dvakrát zopakuje: podprogram 2 se opakuje dvakrát
- 4 Hlavní program UPGREP se provede od NC-bloku 13 až do NC-bloku 19. Návrat do NC-bloku 1 a konec programu

8.7 Příklady programů

Příklad: Frézování obrysu v několika přísuvech

Provádění programu:

- Předpolohování nástroje na horní hranu obrobku
- Přírůstkové zadání přísuvu
- Frézování obrysu
- Opakování přísuvu a frézování obrysu




| | |
|--|--|
| %PGMWDH G71 * | |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40* | |
| N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N30 T1 G17 S3500* | Vyvolání nástroje |
| N40 G00 G40 G90 Z+250* | Odjetí nástroje |
| N50 I+50 J+50* | Nastavit pól |
| N60 G10 R+60 H+180* | Předpolohování v rovině obrábění |
| N70 G01 Z+0 F1000 M3* | Předpolohování na horní hranu obrobku |
| N80 G98 L1* | Značka pro opakování části programu |
| N90 G91 Z-4* | Přírůstkový přísuв do hloubky (ve volném prostoru) |
| N100 G11 G41 G90 R+45 H+180 F250* | První bod obrysu |
| N110 G26 R5* | Najetí na obrys |
| N120 H+120* | |
| N130 H+60* | |
| N140 H+0* | |
| N150 H-60* | |
| N160 H-120* | |
| N170 H+180* | |
| N180 G27 R5 F500* | Opuštění obrysu |
| N190 G40 R+60 H+180 F1000* | Vyjetí nástroje |
| N200 L1,4* | Skok zpátky k návěští 1; celkem čtyřikrát |
| N200 G00 Z+250 M2* | Odjetí nástroje, konec programu |
| N99999999 %PGMWDH G71 * | |

Příklad: Skupiny děr

Provádění programu:

- Najetí na skupiny děr v hlavním programu
- Vyvolání skupiny děr (podprogram 1) v hlavním programu.
- Skupina děr se naprogramuje jen jednou v podprogramu 1




| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| %UP1 G71 * | |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40* | |
| N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N30 T1 G17 S3500* | Vyvolání nástroje |
| N40 G00 G40 G90 Z+250* | Odjetí nástroje |
| N50 G200 VRTÁNÍ | Definice cyklu vrtání |
| Q200=2 ;BEZPECNOSTNI VZDAL. | |
| Q201=-30 ;HLOUBKA | |
| Q206=300 ;POSUV NA HLOUBKU | |
| Q202=5 ;HLOUBKA PRISUVU | |
| Q210=0 ;CAS.PRODLEVA NAHORE | |
| Q203=+0 ;SOURADNICE POVRCHU | |
| Q204=2 ;2. BEZPEC. VZDALENOST | |
| Q211=0.5 ;CAS. PRODLEVA DOLE | |
| Q395=0 ;REFERENCNI HLOUBKA | |
| N60 X+15 Y+10 M3* | Najetí na bod startu skupiny děr 1 |
| N70 L1,0* | Vyvolání podprogramu pro skupinu děr |
| N80 X+45 Y+60* | Najetí na bod startu skupiny děr 2 |
| N90 L1,0* | Vyvolání podprogramu pro skupinu děr |
| N100 X+75 Y+10* | Najetí na bod startu skupiny děr 3 |
| N110 L1,0* | Vyvolání podprogramu pro skupinu děr |
| N120 G00 Z+250 M2* | Konec hlavního programu |
| N130 G98 L1* | Začátek podprogramu 1: Skupina děr |
| N140 G79* | Vyvolat cyklus pro vrtání 1 |
| N150 G91 X+20 M99* | Najetí na díru 2, vyvolání cyklu |
| N160 Y+20 M99* | Najetí na díru 3, vyvolání cyklu |
| N170 X-20 G90 M99* | Najetí na díru 4, vyvolání cyklu |
| N180 G98 L0* | Konec podprogramu 1 |
| N99999999 %UP1 G71 * | |

Příklad: Skupina děr několika nástroji

Provádění programu:

- Programování obráběcích cyklů v hlavním programu
- Vyvolání vrtacího plánu (podprogram 1) v hlavním programu
- Najetí skupin děr (podprogram 2) v podprogramu 1
- Skupina děr se naprogramuje jen jednou v podprogramu 2



| | |
|--------------------------------------|--|
| %UP2 G71 * | |
| N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-40* | |
| N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N30 T1 G17 S5000* | Vyvolání nástroje – středící vrták |
| N40 G00 G40 G90 Z+250* | Odjetí nástroje |
| N50 G200 VRTÁNÍ | Definice cyklu navrtáváku |
| Q200=2 ;BEZPECNOSTNI VZDAL. | |
| Q201=-3 ;HLOUBKA | |
| Q206=250 ;POSUV NA HLOUBKU | |
| Q202=3 ;HLOUBKA PRISUVU | |
| Q210=0 ;CAS.PRODLEVA NAHORE | |
| Q203=+0 ;SOURADNICE POVRCHU | |
| Q204=10 ;2. BEZPEC.VZDALENOST | |
| Q211=0.2 ;CAS. PRODLEVA DOLE | |
| Q395=0 ;REFERENCNI HLOUBKA | |
| N60 L1,0* | Vyvolání podprogramu 1 pro kompletní vrtací plán |
| N70 G00 Z+250 M6* | Výměna nástroje |
| N80 T2 G17 S4000* | Vyvolání nástroje – vrták |
| N90 D0 Q201 P01 -25* | Nová hloubka pro vrtání |
| N100 D0 Q202 P01 +5* | Nový přířuv pro vrtání |
| N110 L1,0* | Vyvolání podprogramu 1 pro kompletní vrtací plán |
| N120 G00 Z+250 M6* | Výměna nástroje |
| N130 T3 G17 S500* | Vyvolání nástroje – výstružník |
| N140 G201 VYSTRUZOVANI | Definice cyklu vystružování |
| Q200=2 ;BEZPECNOSTNI VZDAL. | |
| Q201=-15 ;HLOUBKA | |
| Q206=250 ;POSUV NA HLOUBKU | |
| Q211=0.5 ;CAS. PRODLEVA DOLE | |
| Q208=400 ;POSUV NAVRATU | |
| Q203=+0 ;SOURADNICE POVRCHU | |
| Q204=10 ;2. BEZPEC.VZDALENOST | |
| N150 L1,0* | Vyvolání podprogramu 1 pro kompletní vrtací plán |

| | |
|---------------------------------------|--|
| N160 G00 Z+250 M2* | Konec hlavního programu |
| N170 G98 L1* | Začátek podprogramu 1: Kompletní vrtací plán |
| N180 G00 G40 G90 X+15 Y+10 M3* | Najetí na bod startu skupiny děr 1 |
| N190 L2,0* | Vyvolání podprogramu 2 pro skupinu děr |
| N200 X+45 Y+60* | Najetí na bod startu skupiny děr 2 |
| N210 L2,0* | Vyvolání podprogramu 2 pro skupinu děr |
| N220 X+75 Y+10* | Najetí na bod startu skupiny děr 3 |
| N230 L2,0* | Vyvolání podprogramu 2 pro skupinu děr |
| N240 G98 L0* | Konec podprogramu 1 |
| N250 G98 L2* | Začátek podprogramu 2: Skupina děr |
| N260 G79* | Vyvolání cyklu pro vrtání 1 |
| N270 G91 X+20 M99* | Najetí na díru 2, vyvolání cyklu |
| N280 Y+20 M99* | Najetí na díru 3, vyvolání cyklu |
| N290 X-20 G90 M99* | Najetí na díru 4, vyvolání cyklu |
| N300 G98 L0* | Konec podprogramu 2 |
| N310 %UP2 G71 * | |

9

**Programování
Q-parametrů**

9.1 Princip a přehled funkcí


Pomocí Q-parametrů můžete v jediném NC-programu definovat celé skupiny součástí pomocí používání proměnných Q-parametrů namísto pevných číselných hodnot.

Máte následující možnosti jak používat Q-parametry:

- Souřadnice
- Posuvy
- Otáčky
- Údaje cyklů

Řídicí systém nabízí další možnosti jak pracovat s Q-parametry:

- programovat obrysy, které jsou určeny matematickými funkcemi
- Provádět obráběcí operace v závislosti na logických podmínkách



Typy Q-parametrů

Q-parametry pro číselné hodnoty

Proměnné se vždy skládají z písmen a čísel. Přitom určují písmena druh proměnné a čísla její rozsah.

Podrobné informace najdete v následující tabulce:

| Typ proměnných | Rozsah proměnných | Význam |
|---|-------------------|--|
| Q-parametry: | | Q-parametry působí na všechny NC-programy v paměti řídicího systému |
| | 0-99 | Q-parametry pro uživatele, pokud se nepřekrývají s SL-cykly Heidenhain |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> i </div> <div> <p>Q-parametry působí lokálně v rámci maker a cyklů výrobce stroje. Řídicí systém tak nevrací změny do NC-programu. Proto používejte pro cykly výrobce stroje rozsah Q-parametrů 1200 – 1399!</p> </div> </div> | | |
| | 100-199 | Q-parametry pro speciální funkce řídicího systému, které čtou NC-programy uživatele nebo cykly |
| | 200-1199 | Q-parametry pro funkce HEIDNHAIN, například cykly |
| | 1200-1399 | Q-parametry pro funkce výrobce stroje, například cykly |
| | 1 400-1 999 | Q-parametry pro uživatele |
| QL-parametry: | | QL-parametry působí pouze místně, v rámci NC-programu |
| | 0-499 | QL-parametry pro uživatele |
| QR-parametry: | | QR-parametry působí trvale (permanentně) na všechny NC-programy v paměti řídicího systému, i po restartu řídicího systému. |
| | 0-99 | QR-parametry pro uživatele |
| | 100-199 | QR-parametry pro funkce HEIDNHAIN, například cykly |
| | 200-499 | QR-parametry pro funkce výrobce stroje, například cykly |



QR-parametry se zálohují v rámci zálohy.

Pokud váš výrobce stroje nedefinuje jinou cestu, ukládá řídicí systém QR-parametry do následujícího umístění **SYS:** `\runtime\sys.cfg`. Jednotka **SYS:** se zálohuje pouze při kompletním zálohování (Backup).

Výrobce stroje má k dispozici následující opční strojní parametry pro udání cesty:

- **pathNcQR** (č. 131201)
- **pathSimQR** (č. 131202)

Pokud výrobce vašeho stroje definuje ve volitelných strojních parametrech cestu k jednotce **TNC:**, můžete zálohovat Q-parametry pomocí funkcí **NC/PLC Backup** i bez zadání číselného kódu.

Q-parametry pro texty

Navíc máte k dispozici také QS-parametry (**S** znamená String – textový řetězec), s nimiž můžete v řídicím systému zpracovávat i texty.

| Typ proměnných | Rozsah proměnných | Význam |
|----------------|-------------------|--|
| QS-parametry: | | QS-parametry působí na všechny NC-programy v paměti řídicího systému |
| | 0-99 | QS-parametry pro uživatele, pokud se nepřekrývají s SL-cykly Heidenhain |
| | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i QS-parametry působí lokálně v rámci maker a cyklů výrobce stroje. Řídicí systém tak nevrací změny do NC-programu. Proto používejte pro cykly výrobce stroje rozsah QS-parametrů 1200 – 1399!</p> </div> |
| | 100-199 | QS-parametry pro speciální funkce řídicího systému, které čtou NC-programy uživatele nebo cykly |
| | 200-1199 | QS-parametry pro funkce HEIDNHAIN, například cykly |
| | 1200-1399 | QS-parametry pro funkce výrobce stroje, například cykly |
| | 1 400-1 999 | QS-parametry pro uživatele |

Pokyny pro programování

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Cykly HEIDENHAIN, cykly výrobce stroje a funkce třetích stran používají Q-parametry. Navíc můžete v NC-programech programovat Q-parametry. Pokud při používání Q-parametrů nepoužíváte výlučně doporučené rozsahy Q-parametrů, tak to může vést k překrývání (interakcím) a tím k nežádoucímu chování. Během obrábění vzniká riziko kolize!

- ▶ Používejte výlučně rozsahy Q-parametrů doporučené firmou HEIDENHAIN
- ▶ Dbejte na dokumentaci firmy HEIDENHAIN, výrobce strojů a třetích stran
- ▶ Kontrolujte průběh pomocí grafické simulace

Q-parametry a číselné hodnoty smíte v NC-programu zadávat smíšeně.

Proměnným můžete přiřazovat číselné hodnoty od -999 999 999 do +999 999 999. Rozsah zadávání je omezen na maximálně 16 znaků, z toho smí být až 9 míst před desetinnou čárkou. Řídicí systém může počítat s číselnými hodnotami až do velikosti 10^{10} .

QS-parametrům můžete přiřadit maximálně 255 znaků.

i Řídicí systém přiřazuje některým Q a QS-parametrům samočinně stále stejná data, například Q-parametru **Q108** aktuální radius nástroje.

Další informace: "Předobsazené Q-parametry",
Stránka 313

Řídicí systém ukládá číselné hodnoty interně v binárním číselném formátu (norma IEEE 754). Kvůli použití normovaného formátu neindikuje řídicí systém některá desetinná čísla binárně přesně (chyba zaokrouhlení). Pokud používáte vypočítanou hodnotu proměnných pro příkazy skoku nebo polohování, musíte tuto skutečnost vzít v úvahu.

Proměnné můžete resetovat do stavu **Nedefinováno**. Pokud například programujete pozici s nedefinovaným Q-parametrem, ignoruje řídicí systém tento pohyb.

Vyvolání funkcí Q-parametrů

Zatímco zadáváte NC-program obrábění, stiskněte tlačítko **Q** (v políčku pro číselná zadání a volbu osy pod tlačítkem **+/-**). Řídicí systém pak ukáže následující softtlačítka:

| Softtlačítko | Skupina funkcí | Stránka |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| Základní funkce | Základní matematické funkce | 262 |
| Úhlové funkce | Úhlové funkce | 266 |
| Skok | Rozhodování když/pak, skoky | 269 |
| Zvláštní funkce | Ostatní funkce | 278 |
| Postup | Přímé zadávání vzorců | 272 |
| Vzorec obrysu | Funkce pro obrábění složitých obrysů | Viz Uživatelská příručka Programování obráběcích cyklů |



Když definujete nebo přiřadíte Q-parametry, ukáže řídicí systém softtlačítka **Q**, **QL** a **QR**. S těmito softtlačítky vyberte požadovaný typ parametru. Poté definujte číslo parametru. Pokud jste připojili klávesnici přes USB, tak můžete po stisku tlačítka **Q** přímo otevřít dialog k zadávání vzorců.

9.2 Skupiny součástí – Q-parametry místo číselných hodnot

Použití

S funkcí Q-parametru **DO: PŘÍRAZENÍ** můžete Q-parametrům přiřazovat číselné hodnoty. Pak dosadíte v NC-programu namísto číselné hodnoty Q-parametru.

Příklad


| | |
|------------------------------|-----------------------|
| N150 D00 Q10 P01 +25* | Přiřazení |
| ... | Q10 obržít hodnotu 25 |
| N250 G00 X +Q10* | Odpovídá G00 X +25 |

Pro skupiny součástí naprogramujte například charakteristické rozměry obrobku jako Q-parametry.

Pro obrábění jednotlivých součástí pak přiřadíte každému z těchto parametrů odpovídající číselnou hodnotu.

Příklad: Válec s Q-parametry

| | |
|--------------|----------------------------|
| Rádus válce: | $R = Q50$ |
| Výška válce: | $H = Q51$ |
| Válec Z1: | $Q50 = +30$ $Q51 = +10$ |
| Válec Z2: | $Q50 = +10$ $Q51 = +50$ |




9.3 Popis obrysů pomocí matematických funkcí

Použití

S použitím Q-parametrů můžete naprogramovat v NC-programu základní matematické funkce:



- ▶ Vyberte funkci Q-parametru: Stiskněte tlačítko **Q** v zadávání číslic
- > Lišta softtlačítek ukáže funkce Q-parametru.
- ▶ Stiskněte softklávesu **Základní funkce**
- > Řídicí systém ukáže softtlačítka základních matematických funkcí.



Přehled

| Softtlačítko | Funkce |
|---|--|
|  | <p>D00: Přiřazení např. D00 Q5 P01 +60 * $Q5 = 60$ Přiřadit hodnotu nebo status nedefinováno</p> |
|  | <p>D01: Součet např. D01 Q1 P01 -Q2 P02 -5 * $Q1 = -Q2 + (-5)$ Vytvoření a přiřazení součtu dvou hodnot</p> |
|  | <p>D02: Odečtení např. D02 Q1 P01 +10 P02 +5 * $Q1 = +10 - (+5)$ Vytvoření a přiřazení rozdílu dvou hodnot</p> |
|  | <p>D03: Násobení např. D03 Q2 P01 +3 P02 +3 * $Q2 = 3 * 3$ Vytvoření a přiřazení součinu dvou hodnot</p> |
|  | <p>D04: Dělení např. D04 Q4 P01 +8 P02 +Q2 * $Q4 = 8 / Q2$ Vytvoření a přiřazení podílu dvou hodnot Omezení: je zakázané dělení 0</p> |
|  | <p>D05: Odmocnění např. D05 Q20 P01 4 * $Q20 = \sqrt{4}$ Vytvoření a přiřazení druhé odmocniny z čísla Omezení: Odmocnina ze záporné hodnoty není možná</p> |

Vpravo od znaku = smíte zadat:

- dvě čísla
- dva Q-parametry
- jedno číslo a jeden Q-parametr

Všechny Q-parametry a číselné hodnoty v rovnicích můžete opatřit znaménky.

Programování základních aritmetických operací

Příklad přiřazení

N16 D00 Q5 P01 +10*

N17 D03 Q12 P01 +Q5 P02 +7*

- Q** ▶ Volba funkce Q-parametrů: stiskněte klávesu **Q**
- Základní funkce** ▶ Zvolte základní matematické funkce: Stiskněte softklávesu **Základní funkce**
- D0 X = Y** ▶ Zvolte funkci Q-parametru **PŘÍŘAZENÍ**: Stiskněte softklávesu **DO X=Y**
- ▶ Řídicí systém požádá o číslo výsledkového parametru.
- ▶ Zadejte **5** (číslo Q-parametru)
- ENT** ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- ▶ Řídicí systém požádá o hodnotu nebo parametr.
- ▶ Zadejte **10** (hodnota)
- ENT** ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- ▶ Jakmile řízení načte NC-blok, přiřadí se parametru **Q5** hodnota **10**.

Příklad násobení






- Q** ▶ Volba funkce Q-parametrů: stiskněte klávesu **Q**
- Základní funkce** ▶ Zvolte základní matematické funkce: Stiskněte softklávesu **Základní funkce**
- D3 X * Y** ▶ Zvolte funkci Q-parametru **NÁSOBENÍ**: Stiskněte softklávesu **D3 X * Y**
- ▶ Řídicí systém požádá o číslo výsledkového parametru.
- ▶ Zadejte **12** (číslo Q-parametru)
- ENT** ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- ▶ Řídicí systém požádá o první hodnotu nebo parametr.
- ▶ Zadejte **Q5** (parametr)
- ENT** ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- ▶ Řídicí systém požádá o druhou hodnotu nebo parametr.
- ▶ Zadejte **7** jako druhou hodnotu
- ENT** ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**

Resetování Q-parametru

Příklad

16 D00: Q5 SET UNDEFINED*

17 D00: Q1 = Q5*

- 
 - ▶ Volba funkce Q-parametrů: stiskněte klávesu **Q**
- 
 - ▶ Zvolte základní matematické funkce: Stiskněte softklávesu **Základní funkce**
- 
 - ▶ Zvolte funkci Q-parametru PŘÍŘAZENÍ: Stiskněte softklávesu **D0 X=Y**
 - ▶ Řídicí systém požádá o číslo výsledkového parametru.
 - ▶ Zadejte **5** (číslo Q-parametru)
- 
 - ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
 - ▶ Řídicí systém požádá o hodnotu nebo parametr.
- 
 - ▶ Stiskněte **SET UNDEFINED** (Nastavit nedefinované).




Funkce **D00** rovněž podporuje přenos hodnoty **Nedefinovaná**. V případě, že chcete předat nedefinovaný Q-parametr bez **D00** zobrazí řízení chybové hlášení **Neplatná hodnota**.

9.4 Úhlové funkce

Definice

- Sinus:** $\sin \alpha = \text{protilehlá odvěsna/přepona}$
 $\sin \alpha = a/c$
- Kosinus:** $\cos \alpha = \text{přilehlá odvěsna/přepona}$
 $\cos \alpha = b/c$
- Tangens:** $\tan \alpha = \text{protilehlá odvěsna/přilehlá odvěsna}$
 $\tan \alpha = a/b$ popř. $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$



Přitom je

- c strana protilehlá pravému úhlu (přepona)
- a strana protilehlá úhlu α
- b třetí strana (odvěsna).

Z tangens může řídicí systém zjistit úhel:

$$\alpha = \arctan(a/b) \text{ popř. } \alpha = \arctan(\sin \alpha / \cos \alpha)$$

Příklad:

$$a = 25 \text{ mm}$$

$$b = 50 \text{ mm}$$

$$\alpha = \arctan(a/b) = \arctan 0,5 = 26,57^\circ$$

Navíc platí:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (s } a^2 = a \cdot a)$$

$$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$


Programování úhlových funkcí

Pomocí Q-parametrů můžete také počítat úhlové funkce.

- Q**
- ▶ Vyberte funkci Q-parametru: Stiskněte tlačítko **Q** v zadávání číslíc
 - ▶ Lišta softtlačítek ukáže funkce Q-parametru.
- Úhlové funkce**
- ▶ Stiskněte softklávesu **Úhlové funkce**
 - ▶ Řídicí systém ukáže softtlačítka funkcí úhlu.



Přehled

| Softtlačítko | Funkce |
|---|--|
|  | <p>D06: Sinus např. D06 Q20 P01 -Q5 * $Q20 = \sin(-Q5)$ Výpočet a přiřazení sinusu úhlu ve stupních</p> |
|  | <p>D07: Kosinus např. D07 Q21 P01 -Q5 * $Q21 = \cos(-Q5)$ Výpočet a přiřazení kosinusu úhlu ve stupních</p> |
|  | <p>D08: Odmocnina ze součtu čtverců např. D08 Q10 P01 +5 P02 +4 * $Q10 = \sqrt{5^2+4^2}$ Určení a přiřazení délky ze dvou hodnot, např. výpočet třetí strany trojúhelníka</p> |
|  | <p>D13: Úhel např. D13 Q20 P01 +10 P02 -Q1 * $Q20 = \arctan(25/-Q1)$ Určení a přiřazení úhlu pomocí arctan z protilehlé odvěsny a přilehlé odvěsny nebo sin a cos úhlu ($0 < \text{úhel} < 360^\circ$)</p> |

9.5 Výpočet kružnice


Použití

S funkcemi pro výpočet kruhu můžete ze tří nebo čtyř bodů na kruhu (kružnici) nechat od řídicího systému vypočítat střed kruhu a rádius kruhu. Výpočet kruhu ze čtyř bodů je přesnější.

Použití: tyto funkce můžete využít např. tehdy, když chcete pomocí programovatelné snímací funkce určit polohu a velikost otvoru nebo roztečné kružnice.

Softtlačítko

Funkce



D23: Zjištění dat kruhu ze tří bodů na kruhu

např. **D23 Q20 P01 Q30***

Řízení uloží zjištěné hodnoty do Q-parametrů **Q20** až **Q22**


Řídicí systém zkontroluje hodnoty Q-parametrů **Q30** až **Q35** a určí data kružnice.

Řídicí systém uloží výsledky do následujících Q-parametrů:

- Střed kružnice hlavní osy do Q-parametru **Q20**
Při nástrojové ose **Z** je hlavní osou **X**
- Střed kružnice vedlejší osy do Q-parametru **Q21**
Při nástrojové ose **Z** je vedlejší osou **Y**
- Poloměr kružnice do Q-parametru **Q22**

Softtlačítko

Funkce



D24: Zjištění dat kruhu ze čtyř bodů na kruhu

např. **D24 Q20 P01 Q30***

Řízení uloží zjištěné hodnoty do Q-parametrů **Q20** až **Q22**

Řídicí systém zkontroluje hodnoty Q-parametrů **Q30** až **Q37** a určí data kružnice.

Řídicí systém uloží výsledky do následujících Q-parametrů:

- Střed kružnice hlavní osy do Q-parametru **Q20**
Při nástrojové ose **Z** je hlavní osou **X**
- Střed kružnice vedlejší osy do Q-parametru **Q21**
Při nástrojové ose **Z** je vedlejší osou **Y**
- Poloměr kružnice do Q-parametru **Q22**



D23 a **D24** automaticky přiřadí hodnotu nejen výsledné proměnné nalevo od znaménka rovnosti, ale také následujícím proměnným.

9.6 Rozhodování když/pak s Q-parametry

Použití

Při rozhodování když/pak porovnává řídicí systém jednu proměnnou nebo danou hodnotu s jinou proměnnou nebo danou hodnotou. Pokud je podmínka splněna, pak skočí řídicí systém na LABEL (návěští), které je naprogramované za podmínkou.



Porovnejte tzv. rozhodování Když/pak s programovací technikou podprogramů a opakování části programu dříve, než vytvoříte svůj NC-program.

Tím můžete zabránit případnému nepochopení a chybám programování.

Další informace: "Označování podprogramů a částí programu", Stránka 234

Není-li podmínka splněna, pak zpracovává řídicí systém následující NC-blok.

Pokud chcete vyvolat externí NC-program, pak naprogramujte za Label vyvolání programu s %.

Podmínky skoku

Nepodmíněný skok

Nepodmíněné skoky jsou skoky, jejichž podmínka je splněna vždy (= nepodmíněně), například

D09 P01 +10 P02 +10 P03 1*

Takové skoky můžete použít např. ve vyvolaném NC-programu, ve kterém pracujete s podprogramy. Tak můžete v NC-programu bez **M30** nebo **M2** zabránit řídicímu systému ve zpracování podprogramů bez volání s **LBL CALL**. Návěští naprogramujte jako adresu skoku, který je naprogramován přímo před koncem programu.

Skoky podmíněné stavem čítače

Pomocí funkce skoků můžete obrábění libovolně opakovat. Q-parametr slouží jako počítadlo, které je zvyšováno o 1 při každém opakování části programu.

Pomocí funkce skoku porovnáváte počítadlo s počtem požadovaných obrábění.



Skoky se liší od programovacích technik volání podprogramů a opakování části programu.

Na jedné straně nevyžadují skoky např. uzavřené programové oblasti, ukončené s L0. Na druhou stranu, skoky neberou tyto značky pro návrat do úvahy!

Příklad

| | |
|--|--|
| %COUNTER G71 * | |
| ; | |
| N20 Q1 = 0 | Hodnota nahrání: inicializovat čítač |
| N30 Q2 = 3 | Hodnota nahrání: počet skoků |
| ; | |
| N50 G98 L99* | Značka skoku |
| N60 Q1 = Q1 + 1 | Aktualizovat počítadlo: nová Q1-hodnota = stará Q1-hodnota + 1 |
| N70 D12 P01 +Q1 P02 +Q2 P03 99* | Provést programovaný skok 1 a 2 |
| N80 D09 P01 +Q1 P02 +Q2 P03 99* | Provést programovaný skok 3 |
| ; | |
| N99999999 %COUNTER G71 * | |

Programování rozhodnutí Když/pak

Možnosti zadání skoku

U podmínky **IF** máte k dispozici následující možnosti:

- Čísla
- Texty
- Q, QL, QR
- **QS** (řetězcový parametr)

K dispozici máte tři možnosti jak zadat adresu skoku **GOTO**:

- **LBL- JMÉNO**
- **LBL- ČÍSLO**
- **QS**

Rozhodování Když/pak se objeví po stisknutí softtlačítka **SKOKY**.

Řídicí systém zobrazí následující softtlačítka:

| Softtlačítko | Funkce |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> D9 IF X EQ Y GOTO </div> | <p>D09: Skok, pokud je rovno např. D09 P01 +Q1 P02 +Q3 P03 "UPCAN25" *</p> <p>Pokud se tyto dvě hodnoty shodují, skočí řídicí systém na definované návěští.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> D9 IF X EQ Y GOTO </div> | <p>D09: Skok, pokud není definováno např. D09 P01 +Q1 IS UNDEFINED P03 "UPCAN25" *</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> IS UNDEFINED </div> | <p>Pokud není proměnná definována, skočí řídicí systém na definované návěští.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> D9 IF X EQ Y GOTO </div> | <p>D09: Skok, pokud je definováno např. D09 P01 +Q1 IS DEFINED P03 "UPCAN25" *</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> IS DEFINED </div> | <p>Pokud je proměnná definována, skočí řídicí systém na definované návěští.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> D10 IF X NE Y GOTO </div> | <p>D09: Skok, pokud není rovno např. D10 P01 +10 P02 -Q5 P03 10 *</p> <p>Pokud se tyto hodnoty neshodují, skočí řídicí systém na definované návěští.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> D11 IF X GT Y GOTO </div> | <p>D09: Skok, pokud je větší než např. D11 P01 +Q1 P02 +10 P03 QS5 *</p> <p>Pokud je první hodnota větší než druhá, skočí řídicí systém na definované návěští.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> D12 IF X LT Y GOTO </div> | <p>D09: Skok, pokud je menší než např. D12 P01 +Q5 P02 +0 P03 "ANYNAME" *</p> <p>Pokud je první hodnota menší než druhá, skočí řídicí systém na definované návěští.</p> |

9.7 Přímé zadání vzorce

Zadání vzorce

Můžete zadávat matematické vzorce, které zahrnují více výpočetních operací, přímo do NC-programu pomocí softtlačítek.



- ▶ Zvolení funkcí Q-parametrů



- ▶ Stiskněte softklávesu **Postup**
- ▶ Zvolte **Q**, **QL** nebo **QR**
- ▶ Řídicí jednotka zobrazí možné výpočty v liště softtlačítek.

Výpočetní pravidla

Pořadí při vyhodnocování různých operátorů

Pokud vzorec obsahuje výpočetní kroky s kombinacemi různých operátorů, vyhodnotí řídicí systém výpočetní kroky v definovaném pořadí. Známým příkladem je výpočet s tečkou (dělení a násobení) před výpočtem s čárkou (odčítání a přičítání).

Řízení vyhodnocuje výpočetní operace v následujícím pořadí:

| Pořadí | Krok výpočtu | Operátor | Operand |
|--------|-----------------------|----------|-------------------|
| 1 | Zrušení závorek | Závorka | () |
| 2 | Respektování znaménka | Znaménko | - |
| 3 | Výpočet funkcí | Funkce | SIN, COS, LN atd. |
| 4 | Umocňování | Umocnění | ^ |
| 5 | Násobení a dělení | Tečka | *, / |
| 6 | Přičíst a odečíst | Pomlčka | +, - |

Pořadí při vyhodnocování stejných operátorů

Řídicí systém vyhodnocuje kroky výpočtu se stejnými operátory zleva doprava.

např. $2 + 3 - 2 = (2 + 3) - 2 = 3$

Výjimka: V případě řetězených umocňování vyhodnocuje řídicí systém zprava doleva.

např. $2 ^ 3 ^ 2 = 2 ^ (3 ^ 2) = 2 ^ 9 = 512$

Příklad: Výpočet tečkové operace (násobení a dělení) před výpočtem s čárkou

N120 Q1 = 5 * 3 + 2 * 10 = 35

- 1. Krok výpočtu: $5 * 3 = 15$
- 2. Krok výpočtu: $2 * 10 = 20$
- 3. Krok výpočtu: $15 + 20 = 35$

Příklad: Umocnění před výpočtem s čárkou

$$\text{N130 } Q2 = \text{SQ } 10 - 3^3 = 73$$

- 1. Krok výpočtu: 10 na druhou = 100
- 2. Krok výpočtu: 3 na 3 = 27
- 3. Krok výpočtu: 100 – 27 = 73

Příklad: Funkce před umocněním

$$\text{N140 } Q4 = \text{SIN } 30 ^ 2 = 0,25$$

- 1. Krok výpočtu: Výpočet sinusu 30 = 0,5
- 2. Krok výpočtu: 0,5 na druhou = 0,25












Příklad: Závorky před funkcí














$$\text{N150 } Q5 = \text{SIN } (50 - 20) = 0,5$$



- 1. Krok výpočtu: Zrušení závorek 50 - 20 = 30
- 2. Krok výpočtu: Výpočet sinusu 30 = 0,5

Přehled

Řídicí systém zobrazí následující softtlačítka:

| Softtlačítko | Spojovací funkce | Operátor |
|---|--|----------|
|  | Součet např. $Q10 = Q1 + Q5$ | Pomlčka |
|  | Odečítání např. $Q25 = Q7 - Q108$ | Pomlčka |
|  | Násobení např. $Q12 = 5 * Q5$ | Tečka |
|  | Dělení např. $Q25 = Q1/Q2$ | Tečka |
|  | Úvodní závorka např. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$ | Závorka |
|  | Koncová závorka např. $Q12 = Q1 * (Q2 + Q3)$ | Závorka |
|  | Druhá mocnina (square) např. $Q15 = \text{SQ } 5$ | Funkce |
|  | Provést druhou odmocninu (square root) např. $Q22 = \text{SQRT } 25$ | Funkce |
|  | Vypočítat sinus např. $Q44 = \text{SIN } 45$ | Funkce |
|  | Vypočítat kosinus např. $Q45 = \text{COS } 45$ | Funkce |
|  | Vypočítat tangens např. $Q46 = \text{TAN } 45$ | Funkce |

| Softtlačítko | Spojovací funkce | Operátor |
|--|---|----------|
|  | Vypočítat Arkus-sinus Inverzní funkce sinusu Řídicí systém určí úhel z poměru protilehlá odvěsna/přepona. např. Q10 = ASIN (Q40 / Q20) | Funkce |
|  | Vypočítat Arkus-kosinus Inverzní funkce kosinusu Řídicí systém určí úhel z poměru přilehlá odvěsna/přepona. např. Q11 = ACOS Q40 | Funkce |
|  | Výpočet Arkus-tangens Inverzní funkce tangens Řídicí systém určí úhel z poměru protilehlá odvěsna/přilehlá odvěsna. např. Q12 = ATAN Q50 | Funkce |
|  | Umocňování např. Q15 = 3 ^ 3 | Umocnění |
|  | Používat konstantu PI $\pi = 3,14159$ např. Q15 = PI | |
|  | Vytvoření přirozeného logaritmu (LN) Základ = e = 2,7183 např. Q15 = LN Q11 | Funkce |
|  | Vytvoření logaritmu Základ = 10 např. Q33 = LOG Q22 | Funkce |
|  | Použití exponenciální funkce (e ^ n) Základ = e = 2,7183 např. Q1 = EXP Q12 | Funkce |
|  | Negování Násobení s -1 např. Q2 = NEG Q1 | Funkce |
|  | Vytvoření celého čísla Vypuštění desetinných míst např. Q3 = INT Q42 | Funkce |
|  Funkce INT nezaokrouhluje, ale odřezává desetinná místa. Další informace: "Příklad: Zaokrouhlení hodnoty", Stránka 321 | | |
|  | Vytvořit absolutní hodnotu např. Q4 = ABS Q22 | Funkce |
|  | Vytvoření zlomku Vypuštění míst před desetinnou čárkou např. Q5 = FRAC Q23 | Funkce |


| Softtlačítko | Spojovací funkce | Operátor |
|---|---|----------|
|  | Kontrola znaménka např. $Q12 = \text{SGN } Q50$ Pokud $Q50 = 0$, pak $\text{SGN } Q50 = 0$ Pokud $Q50 < 0$, pak $\text{SGN } Q50 = -1$ Pokud $Q50 > 0$, pak $\text{SGN } Q50 = 1$ | Funkce |
|  | Výpočet modulové hodnoty (zbytku dělení) např. $Q12 = 400 \% 360$ Výsledek: $Q12 = 40$ | Funkce |













Příklad: Funkce úhlu

Zadané jsou délky protilehlé odvěsny „a“ v parametru **Q12** a přilehlé odvěsny „b“ v **Q13**.

Hledá se úhel α .

Vypočítejte úhel α z protilehlé odvěsny a a přilehlé odvěsny b pomocí arctan; výsledek přiřaďte do **Q25**:



-  ▶ Stiskněte tlačítko **Q**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Postup**
- ▶ Řídicí systém požádá o číslo výsledkového parametru.
- ▶ Zadejte **25**
-  ▶ Stiskněte klávesu **ENT**
-  ▶ Přepínejte lištu softtlačítek
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Funkce arcus tangens**
-  ▶ Přepínejte lištu softtlačítek
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Úvodní závorka**
-  ▶ Zadejte **12** (číslo parametru)
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Dělení**
-  ▶ Zadejte **13** (číslo parametru)
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Koncová závorka**
-  ▶ Ukončete zadávání vzorce klávesou **END**

Příklad


N10 Q25 = ATAN (Q12/Q13)

9.8 Kontrola a změna Q-parametrů

Postup

Q-parametry můžete kontrolovat a také měnit ve všech provozních režimech.

- ▶ Případně chod programu přerušte (např. tlačítkem **NC-STOP** a stiskněte softklávesu **Interní stop**) nebo zastavte test programu



- ▶ Vyvolání funkcí Q-parametrů: Stiskněte softklávesu **Q INFO**, nebo klávesu **Q**.
- ▶ Řídicí systém ukáže seznam všech parametrů a příslušných aktuálních hodnot.
- ▶ Zvolte směrovými klávesami nebo klávesou **GOTO** požadovaný parametr
- ▶ Chcete-li změnit hodnotu, stiskněte softklávesu **EDITOVAT POLE**, zadejte novou hodnotu a potvrďte ji klávesou **ENT**
- ▶ Nechcete-li hodnotu měnit, pak stiskněte softklávesu **Aktuální hodnotu** nebo ukončete dialog stisknutím klávesy **END**



Přejete-li si zkontrolovat nebo změnit lokální, globální nebo řetězový parametr, tak stiskněte softklávesu **Zobrazit parametry Q QL QR QS**. Řídicí systém pak zobrazí příslušný typ parametru. Předtím popsané funkce platí také.

Pokud řídicí systém zpracovává NC-program, nemůžete měnit proměnné pomocí okna **Seznam Q parametrů**. Řídicí systém umožňuje změny pouze při přerušeném nebo zastaveném chodu programu.



Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Řídicí systém vykazuje potřebný stav po dokončení zpracování NC-bloku, např. v **Program/provoz po bloku**.

Následující Q- a QS-parametry nemůžete v okně **Seznam Q parametrů** editovat:

- Rozsah proměnných mezi 100 a 199, protože existuje riziko překrývání se speciálními funkcemi řídicího systému
- Rozsah proměnných mezi 1200 a 1399, protože existuje riziko překrývání s funkcemi výrobce stroje

Všechny parametry se zobrazeným komentářem používá řídicí systém v rámci cyklů nebo jako předávané.



Ve všech režimech (s výjimkou režimu **Programování**) si můžete nechat ukázat Q-parametry také v přídatné indikaci stavu.

- ▶ Případně chod programu přerušte (např. tlačítkem **NC-STOP** a stiskněte softklávesu **Interní stop**) nebo zastavte test programu




- ▶ Vyvolejte lištu softtlačítek pro rozdělení obrazovky



- ▶ Zvolte nastavení obrazovky s přídatnou indikací stavu
- > Řízení ukáže v pravé polovině obrazovky stavový formulář **Prehled**.



- ▶ Stiskněte softklávesu **STAV Q-PARAM**.



- ▶ Stiskněte softklávesu **SEZNAM PARAMETRŮ**.
- > Řízení otevře překryvné okno.
- ▶ Pro každý typ parametru (Q, QL, QR, QS) definujte čísla parametrů, která chcete kontrolovat. Jednotlivé Q-parametry oddělujte čárkou, za sebou následující Q-parametry spojte pomlčkou, např. 1,3,200-208. Rozsah zadávání každého typu parametru činí 132 znaků



Zobrazení na kartě **QPARA** vždy obsahuje osm míst za desetinnou čárkou. Výsledek **Q1 = COS 89,999** zobrazuje řídicí systém např. jako 0.00001745. Příliš velké nebo malé hodnoty řízení ukáže v exponenciálním tvaru. Výsledek **Q1 = COS 89,999 * 0,001** ukazuje řídicí systém jako +1.74532925e-08, kde e-08 odpovídá koeficientu 10^{-8} .

9.9 Přídavné funkce

Přehled

Přídavné funkce se objeví po stisknutí softklávesy **Zvláštní funkce**.

Řídicí systém ukáže následující softtlačítka:

| Softtlačítko | Funkce | Stránka |
|----------------------------|--|---------|
| D14 CHYBA = | D14 Výpis chybových hlášení | 279 |
| D16 F-PRINT | D16 Formátovaný výpis textů a hodnot Q-parametrů | 286 |
| D18 Čtení syst. dat | D18 Čtení systémových dat | 295 |
| D19 PLC= | D19 Předání hodnot do PLC | 296 |
| D20 Čekej na | D20 Synchronizace NC a PLC | 297 |
| D26 OTEVŘIT TABULKU | D26 Otevření volně definovatelné tabulky | 365 |
| D27 ZAPIS DO TABULKY | D27 Zapsat do volně definovatelné tabulky | 366 |
| D28 ČTENÍ TABULKY | D28 Číst z volně definovatelné tabulky | 368 |
| D29 PLC LIST= | D29 Předání až osmi hodnot do PLC | 298 |
| D37 EXPORT | D37 exportovat lokální Q-parametry nebo QS-parametry do volajícího NC-programu | 298 |
| D38 PRENASET | D38 Poslat informace z NC-programu | 299 |

D14 – Vydání chybových hlášení

S funkcí **D14** můžete nechat program vydávat chybová hlášení, která jsou předvolená výrobcem stroje nebo fou HEIDENHAIN.

Pokud řídicí systém během chodu programu nebo v simulaci zpracovává funkci **D14**, přeruší obrábění a vydá definované hlášení. Potom musíte NC-program znovu odstartovat.

| Rozsah čísel chyb | Chybové hlášení |
|-------------------|--------------------------------------|
| 0 ... 999 | Dialog specifický pro daný stroj |
| 1000 ... 1199 | Dialog závisející na řídicím systému |

Příklad

Řídicí systém by měl vydat hlášení pokud není vřetenno zapnuto.

N180 D14 P01 1000*

Níže je uveden kompletní seznam chybových hlášení **D14**. Všimněte si, že v závislosti na typu vašeho řídicího systému, nejsou přítomna všechna chybová hlášení.

Chybová hlášení předvolená fou HEIDENHAIN

| Číslo chyby | Text |
|--------------------|---------------------------------|
| 1000 | Vřeteno? |
| 1001 | Chybí osa nástroje |
| 1002 | Rádus nástroje je příliš malý |
| 1003 | Rádus nástroje je příliš velký |
| 1004 | Pracovní rozsah překročen |
| 1005 | Výchozí poloha chybná |
| 1006 | NATOČENÍ není dovoleno |
| 1007 | ZMĚNA MĚŘÍTKA není povolena |
| 1008 | ZRCADLENÍ není dovoleno |
| 1009 | POSUNUTÍ není dovoleno |
| 1010 | Chybí posuv |
| 1011 | Chybná vstupní hodnota |
| 1012 | Chybné znaménko |
| 1013 | Úhel není dovolen |
| 1014 | Bod dotyku není dosažitelný |
| 1015 | Příliš mnoho bodů |
| 1016 | Rozporné zadání |
| 1017 | CYKLUS je neúplný |
| 1018 | Chybně definovaná rovina |
| 1019 | Programována chybná osa |
| 1020 | Chybné otáčky |
| 1021 | Korekce rádiusu není definována |
| 1022 | Zaoblení není definováno |
| 1023 | Rádus zaoblení příliš velký |

| Číslo chyby | Text |
|-------------|--|
| 1024 | Není definován start programu |
| 1025 | Příliš hluboké vnořování |
| 1026 | Chybí vztah úhlu |
| 1027 | Není definován obráběcí cyklus |
| 1028 | Příliš malá šířka drážky |
| 1029 | Příliš malá kapsa |
| 1030 | Q202 není definován |
| 1031 | Q205 není definován |
| 1032 | Q218 zadat větší než Q219 |
| 1033 | CYCL 210 není dovolen |
| 1034 | CYCL 211 není dovolen |
| 1035 | Q220 je příliš veliký |
| 1036 | Q222 zadat větší než Q223 |
| 1037 | Q244 zadat větší než 0 |
| 1038 | Q245 zadat různý od Q246 |
| 1039 | Zadat rozsah úhlu < 360° |
| 1040 | Q223 zadat větší než Q222 |
| 1041 | Q214: 0 není povolena |
| 1042 | Není definován směr pojezdu |
| 1043 | Není aktivní žádná tabulka nulových bodů |
| 1044 | Chyba polohy: střed 1. osy |
| 1045 | Chyba polohy: střed 2. osy |
| 1046 | Díra příliš malá |
| 1047 | Díra příliš velká |
| 1048 | Čep příliš malý |
| 1049 | Čep příliš velký |
| 1050 | Příliš malá kapsa: opravit 1.A. |
| 1051 | Příliš malá kapsa: opravit 2.A. |
| 1052 | Kapsa je příliš velká: zmetek 1.A. |
| 1053 | Kapsa je příliš velká: zmetek 2.A. |
| 1054 | Čep je příliš malý: zmetek 1.A. |
| 1055 | Čep je příliš malý: zmetek 2.A. |
| 1056 | Čep je příliš velký: opravit 1.A. |
| 1057 | Čep je příliš velký: opravit 2.A. |
| 1058 | TCHPROBE 425: chyba max. rozměru |
| 1059 | TCHPROBE 425: chyba min. rozměru |

| Číslo chyby | Text |
|-------------|--|
| 1060 | TCHPROBE 426: chyba max. rozměru |
| 1061 | TCHPROBE 426: chyba min. rozměru |
| 1062 | TCHPROBE 430: průměr je příliš velký |
| 1063 | TCHPROBE 430: průměr je příliš malý |
| 1064 | Není definována osa měření |
| 1065 | Překročena tolerance zlomení nástroje |
| 1066 | Q247 zadat různý od 0 |
| 1067 | Hodnotu Q247 zadat větší než 5 |
| 1068 | Tabulka nulových bodů? |
| 1069 | Druh frézování Q351 zadat různý od 0 |
| 1070 | Zmenšit hloubku závitů |
| 1071 | Provést kalibraci |
| 1072 | Tolerance překročena |
| 1073 | Předvýpočet a start z bloku N je aktivní |
| 1074 | ORIENTACE není povolena |
| 1075 | 3D-ROT není povoleno |
| 1076 | 3D-ROT aktivovat |
| 1077 | Zadat hloubku zápornou |
| 1078 | Q303 v měřicím cyklu není definováno! |
| 1079 | Osa nástroje není povolena |
| 1080 | Vypočítaná hodnota je chybná |
| 1081 | Měřicí body jsou rozporné |
| 1082 | Bezpečná výška špatně zadána |
| 1083 | Hloubka zanoření je rozporná |
| 1084 | Nedovolený cyklus obrábění |
| 1085 | Řádek je chráněn proti zápisu |
| 1086 | Přídavek je větší než hloubka |
| 1087 | Není definován vrcholový úhel |
| 1088 | Rozporuplná data |
| 1089 | Poloha drážky 0 není povolena |
| 1090 | Zadat přísuv různý od 0 |
| 1091 | Přepnutí Q399 není povoleno |
| 1092 | Nástroj není definován |
| 1093 | Číslo nástroje není povoleno |
| 1094 | Název nástroje není povolen |
| 1095 | Volitelný software není aktivní |
| 1096 | Restore (Obnovení) kinematiky není možné |

| Číslo chyby | Text |
|-------------|--|
| 1097 | Funkce není povolena |
| 1098 | Rozměry polotovaru jsou rozporné |
| 1099 | Měřicí poloha není povolena |
| 1100 | Přístup do kinematiky není možný |
| 1101 | Měřicí pozice není v rozsahu pojezdu |
| 1102 | Kompenzace presetu není možná |
| 1103 | Rádus nástroje je příliš velký |
| 1104 | Způsob zanoření není možný |
| 1105 | Úhel zanoření je špatně definován |
| 1106 | Úhel otevření není definován |
| 1107 | Šířka drážky je příliš velká |
| 1108 | Koeficienty změny měřítka nejsou stejné |
| 1109 | Nekonzistentní data nástroje |
| 1110 | MOVE není možné |
| 1111 | Nastavení Preset (Předvolby) není povoleno! |
| 1112 | Délka závitu je příliš krátká! |
| 1113 | Stav 3D-rot je protichůdný! |
| 1114 | Konfigurace neúplná |
| 1115 | Není aktivní žádný soustružnický nástroj |
| 1116 | Nesoulad orientace nástroje |
| 1117 | Úhel není možný! |
| 1118 | Poloměr kruhu je příliš malý! |
| 1119 | Výběh závitu je příliš krátký! |
| 1120 | Měřicí body jsou protichůdné |
| 1121 | Příliš mnoho ohraničení |
| 1122 | Strategie obrábění s ohraničeními není možná |
| 1123 | Směr obrábění není možný |
| 1124 | Zkontrolujte stoupání závitu! |
| 1125 | Výpočet úhlu není možný |
| 1126 | Výstředné soustružení není možné |
| 1127 | Není aktivní žádný frézovací nástroj |
| 1128 | Délka břitu je nedostatečná |
| 1129 | Definice ozubeného kola je nekonzistentní nebo neúplná |
| 1130 | Není specifikován žádný přídavek pro obrábění načisto |
| 1131 | Řádek není v tabulce k dispozici |
| 1132 | Snímání není možné |
| 1133 | Funkce propojení není možná |

| Číslo chyby | Text |
|-------------|---|
| 1134 | Obráběcí cyklus není v tomto NC-software podporován |
| 1135 | Cyklus dotykové sondy není v tomto NC-software podporován |
| 1136 | NC-program byl přerušen |
| 1137 | Data dotykové sondy jsou neúplná |
| 1138 | Funkce LAC není možná |
| 1139 | Hodnota pro zaokrouhlení nebo zkosení je příliš velká! |
| 1140 | Úhel osy není roven úhlu naklopení |
| 1141 | Výška znaku není definována |
| 1142 | Výška znaku je příliš velká |
| 1143 | Chyba tolerance: přepracování obrobku |
| 1144 | Chyba tolerance: obrobek je zmetek |
| 1145 | Nesprávná definice rozměru |
| 1146 | Nepovolený záznam v tabulce korekcí |
| 1147 | Transformace není možná |
| 1148 | Vřeteno nástroje je nesprávně nakonfigurováno |
| 1149 | Offset soustružnického vřetena není znám |
| 1150 | Globální nastavení programu jsou aktivní |
| 1151 | Nesprávná konfigurace OEM-maker |
| 1152 | Kombinace naprogramovaných přídavek není možná |
| 1153 | Měřená hodnota nebyla zjištěna |
| 1154 | Kontrola monitorování tolerance |
| 1155 | Otvor je menší než snímací kulička dotykové sondy |
| 1156 | Nelze nastavit vztažný bod |
| 1157 | Otočný stůl není možné vyrovnat |
| 1158 | Rotační osy nelze vyrovnat |
| 1159 | Přísuv je omezen na délku břitu |
| 1160 | Hloubka obrábění je definovaná 0 |
| 1161 | Typ nástroje není vhodný |
| 1162 | Přídavek pro dokončení není definován |
| 1163 | Nulový bod stroje nešlo zapsat |
| 1164 | Nešlo určit vřeteno pro synchronizaci |
| 1165 | V aktivním režimu není funkce možná |
| 1166 | Přídavek je definován příliš velký |
| 1167 | Počet břitů není definován |
| 1168 | Hloubka obrábění se nezvětšuje monotónně |

| Číslo chyby | Text |
|-------------|--|
| 1169 | Přísuv neklesá monotónně |
| 1170 | Poloměr nástroje není správně definován |
| 1171 | Režim pro odjezd do bezpečné výšky není možný |
| 1172 | Definice ozubeného kola není správná |
| 1173 | Snímaný objekt obsahuje různé typy definovaných rozměrů |
| 1174 | Definice rozměru obsahuje zakázané znaky |
| 1175 | Skutečná hodnota v definici rozměru je chybná |
| 1176 | Výchozí bod pro vrtání je příliš hluboko |
| 1177 | Definice rozměru: Chybí požadovaná hodnota pro ruční předpolohování |
| 1178 | Sesterský nástroj není k dispozici |
| 1179 | OEM-makro není definováno |
| 1180 | Měření s pomocnou osou není možné |
| 1181 | Výchozí poloha modulu osy není možná |
| 1182 | Funkce je možná pouze při zavřených dveřích |
| 1183 | Počet možných datových záznamů překročen |
| 1184 | Nekonzistentní rovina obrábění kvůli úhlu osy při základním natočení |
| 1185 | Parametr přenosu obsahuje nepovolenou hodnotu |
| 1186 | Šířka břitu RCUTS je definována jako příliš velká |
| 1187 | Užitná délka nástroje LU je příliš malá |
| 1188 | Definovaný úkos je příliš velký |
| 1189 | Úhel úkosu nelze s aktivním nástrojem vytvořit |
| 1190 | Přídavky nedefinují žádný úběr materiálu |
| 1191 | Úhel vřetena není jednoznačný |

D16 – Formátovaný výpis textů a hodnot Q-parametrů

Základy

S funkcí **D16** můžete vydávat formátovaná konstantní a proměnná čísla a texty, například k ukládání protokolů měření.

Hodnoty můžete vydávat takto:

- Uložit jako soubor v řídicím systému
- Zobrazit na obrazovce jako okno
- Uložit jako soubor v externí jednotce nebo USB-zařízení
- Vytisknout na připojené tiskárně

Postup

Pro výstup konstantních a proměnných čísel a textů potřebujete následující kroky:

- Zdrojový soubor
Zdrojový soubor určuje obsah a formátování.
- NC-funkce **D16**
Řídicí systém používá NC-funkci **D16** pro vytvoření výstupního souboru.
Výstupní soubor smí být velký max. 20 kB.

Vytvoření textového souboru

Pro výpis formátovaných textů a hodnot Q-parametrů vytvořte v textovém editoru řídicího systému textový soubor. V tomto souboru definujte formát a výstupní Q-parametry.

Postupujte takto:



- ▶ Stiskněte tlačítko **PGM MGT**



- ▶ Stiskněte softklávesu **NOVÝ SOUBOR**
- ▶ Vytvořte soubor s příponou **.A**

Dostupné funkce

K vytvoření textového souboru využijte následující formátovací funkce:



Respektujte psaní velkých a malých písmen.

| Formátovací znaky | Funkce |
|-------------------|---|
| “...“ | Označování formátování výstupního obsahu |
| %F, %D nebo %I | Zavedení formátovaného výstupu pro parametry Q, QL a QR |



Znakovou sadu UTF-8 můžete použít pro výstupní texty.

Zavedení formátovaného výstupu pro parametry Q, QL a QR

- **F**: Float (32bitové číslo s plovoucí desetinnou čárkou)
- **D**: Double (64bitové číslo s plovoucí desetinnou čárkou)
- **I**: Integer (32bitové celé číslo)

| Formátovací znaky | Funkce |
|-------------------|---|
| 9.3 | Definice počtu číslic pro výstup číselných hodnot <ul style="list-style-type: none"> ■ 9: celkový počet míst včetně desetinné čárky ■ 3: počet desetinných míst |
| %S nebo %RS | Zavedení formátovaného nebo neformátovaného výstupu QS-parametru <ul style="list-style-type: none"> ■ S: Řetězec (posloupnost znaků) ■ RS: Raw String Řídící systém převezme následující text beze změny a bez formátování. |
| , | Zadání v rámci řádku zdrojového souboru oddělujte od sebe, například datový typ a proměnná |
| ; | Uzavřete řádek zdrojového souboru |
| * | Zavedení řádku komentářů v rámci zdrojového souboru Komentáře se ve výstupním souboru nezobrazují |
| %" | Výstup uvozovek ve výstupním souboru |
| %% | Výstup znaku procent ve výstupním souboru |
| \\ | Výstup obráceného lomítka ve výstupním souboru |
| \n | Výstup zalamování řádků ve výstupním souboru |
| + | Výstup hodnot proměnných ve výstupním souboru, zarovnaných doprava |
| - | Výstup hodnot proměnných ve výstupním souboru, zarovnaných doleva |

Příklad

| Zadání | Význam |
|----------------------|--|
| "X1 = %+9.3 F", Q31; | Formát pro Q-parametr: <ul style="list-style-type: none"> ■ X1 =: Vydání textu X1 = ■ %: Definice formátu ■ +: Zarovnat číslo doprava ■ 9.3: 9 míst celkem, z toho 3 místa za desetinnou čárkou ■ F: Floating (desetinné číslo) ■ Q31: Vydání hodnoty z Q31 ■ ;: Konec bloku |

Pro umožnění současného výpisu různých informací do souboru protokolu jsou k dispozici následující funkce:

| Klíčové slovo (heslo) | Funkce |
|-----------------------|---|
| CALL_PATH | Vydání názvů cest NC-programu, obsahujícího funkci D16 , např. " Touchprobe: %S ", CALL_PATH ; |
| M_CLOSE | Uzavřít soubor, do kterého zapisujete pomocí D16 . |

| Klíčové slovo (heslo) | Funkce |
|-----------------------|---|
| M_APPEND | Připojit výstupní soubor při novém vydání ke stávajícímu výstupnímu souboru. |
| M_APPEND_MAX | Připojit výstupní soubor při novém vydání ke stávajícímu výstupnímu souboru, až se dosáhne maximální uvedené velikosti souboru 20 kB, např. M_APPEND_MAX20 ; |
| M_TRUNCATE | Přepisovat výstupní soubor při novém vydání |
| M_EMPTY_HIDE | Nevydávat prázdné řádky pro nedefinované nebo prázdné QS-parametry ve výstupním souboru |
| M_EMPTY_SHOW | Vydávat prázdné řádky pro nedefinované nebo prázdné QS-parametry a resetovat M_EMPTY_HIDE |
| L_ENGLISH | Text vypisovat jen u dialogu v angličtině |
| L_GERMAN | Text vypisovat jen u dialogu v němčině |
| L_CZECH | Text vypisovat jen u dialogu v češtině |
| L_FRENCH | Text vypisovat jen u dialogu ve francouzštině |
| L_ITALIAN | Text vypisovat jen u dialogu v italštině |
| L_SPANISH | Text vypisovat jen u dialogu ve španělštině |
| L_PORTUGUE | Text vypisovat jen u dialogu v portugalštině |
| L_SWEDISH | Text vypisovat jen u dialogu ve švédštině |
| L_DANISH | Text vypisovat jen u dialogu v dánštině |
| L_FINNISH | Text vypisovat jen u dialogu ve finštině |
| L_DUTCH | Text vypisovat jen u dialogu v holandštině |
| L_POLISH | Text vypisovat jen u dialogu v polštině |
| L_HUNGARIA | Text vypisovat jen u dialogu v maďarštině |
| L_RUSSIAN | Vydávat text jen při textu dialogu v ruštině |
| L_CHINESE | Vydávat text jen při textu dialogu v čínštině |
| L_CHINESE_TRAD | Vydávat text jen při textu dialogu v tradiční čínštině |
| L_SLOVENIAN | Text vypisovat jen u dialogu ve slovinštině |
| L_KOREAN | Vydávat text jen při textu dialogu v korejštině |
| L_NORWEGIAN | Text vypisovat jen u dialogu v norštině |
| L_ROMANIAN | Text vypisovat jen u dialogu v rumunštině |
| L_SLOVAK | Text vypisovat jen u dialogu ve slovenštině |
| L_TURKISH | Text vypisovat jen u dialogu v turečtině |
| L_ALL | Text vypisovat nezávisle na jazyku dialogu |
| hour | Vydávat hodiny aktuálního času |
| min | Vydávat minuty aktuálního času |

| Klíčové slovo (heslo) | Funkce |
|--------------------------|--|
| SEC | Vydávat sekundy aktuálního času |
| DAY | Vydávat den aktuálního data |
| MONTH | Vydávat měsíc aktuálního data |
| STR_MONTH | Vydávat zkratku měsíce aktuálního data |
| YEAR2 | Vydávat dvojmístnou zkratku roku aktuálního data |
| YEAR4 | Vydávat čtyřmístné číslo roku aktuálního data |

Příklad

Příklad textového souboru, který definuje formát výstupu:

“MĚŘICÍ PROTOKOL LOPATKOVÉ KOLO - TĚŽIŠTĚ“;

“DATUM: %02d.%02d.%04d“, DAY, MONTH, YEAR4;

“ČAS: %02d:%02d:%02d“, HOUR, MIN, SEC;

“POČET MĚŘENÝCH HODNOT: = 1“;

“X1 = %9.3F“, Q31;

“Y1 = %9.3F“, Q32;

“Z1 = %9.3F“, Q33;

L_GERMAN;

“Werkzeuglänge beachten“;

L_ENGLISH;

“Remember the tool length“;

Příklad

Příklad zdrojového souboru, který vytváří výstupní soubor s proměnným obsahem:

```
“TOUCHPROBE“;
```

```
“%S“,QS1;
```

```
M_EMPTY_HIDE;
```

```
“%S“,QS2;
```

```
“%S“,QS3;
```

```
M_EMPTY_SHOW;
```


```
“%S“,QS4;
```

```
M_CLOSE;
```

Příklad NC-programu, který definuje výhradně **QS3** :

| | |
|--|---|
| N110 Q1 = 100 | ; Přiřazení do Q1 hodnoty 100 |
| N120 QS3 = "Pos 1: " TOCHAR(DAT+Q1)* | ; Převedení číselné hodnoty Q1 na alfanumerickou hodnotu a zřetězení s definovanou posloupností znaků |
| N130 D16 P01 TNC:\D16.a / SCREEN: | ; Zobrazení výstupního souboru s FN 16 na obrazovce řídicího systému |

Příklad výstupu obrazovky se dvěma prázdnými řádky, vytvořenými kvůli **QS1** a **QS4**:



D16 - Aktivovat vydání v NC-programu






V rámci funkce **D16** definujete výstupní soubor.

Řídicí systém vytvoří výstupní soubor v následujících případech:

- Na konci programu **G71**
- Přerušení programu s tlačítkem **NC-STOPP**
- Klíčové číslo **M_CLOSE** ve zdrojovém souboru


Zadejte ve funkci D16 cestu vytvořeného textového souboru a cestu výstupního souboru.

Postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte klávesu **Q**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Zvláštní funkce**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **D16 F-PRINT**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **VYBRAT SOUBOR**
 - ▶ Zvolte zdroj, tzn. textový soubor, ve kterém je definován výstupní formát
-  ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
 - ▶ Vyberte cíl, tj. výstupní cestu

Máte dvě možnosti, jak definovat výstupní cestu:

- Přímo ve funkci **D16**
- Ve strojních parametrech pod **CfgUserPath** (č. 102200)

 Pokud je volaný soubor ve stejném adresáři jako volající soubor, můžete připojit pouze název souboru bez cesty. Za tímto účelem je v okně výběru softtlačítka **VYBRAT SOUBOR** softtlačítko **POUZIT NAZ. SOUB..**

Cesta ve funkci D16

Zadáte-li jako jméno cesty souboru protokolu pouze název souboru, pak řídicí systém uloží soubor protokolu do toho adresáře, v němž je uložen NC-program s funkcí **D16**.

Alternativně k úplné cestě programujte relativní cesty:

- vycházejí ze složky volajícího souboru o jednu úroveň složky dolů
D16 P01 MASKE\MASKE1. A / PROT\PROT1. TXT
- vycházejí ze složky volajícího souboru o jednu úroveň složky nahoru a do jiné složky **D16 P01 MASKE\MASKE1. A/...\PROT1. TXT**

K nastavení cest ve dvojitých uvozovkách můžete použít softtlačítko **SYNTAX**. Dvojitě uvozovky definují začátek a konec cesty. To umožňuje řídicímu systému rozpoznat možné speciální znaky jako součást cesty.

Další informace: "Názvy souborů", Stránka 102

Pokud je úplná cesta uzavřena ve dvojitých uvozovkách, můžete k oddělení složek a souborů použít jak \, tak /.












Provozní a programovací pokyny:

- Pokud definujete cestu jak ve strojních parametrech, tak ve funkci **D16**, platí cesta z funkce **D16**.
- Pokud v NC-programu vydáte stejný soubor několikrát, řídicí systém připojí aktuální výstup za předchozí výstupní obsah ve výstupním souboru.
- V bloku **D16** programujte formátový soubor a protokolový soubor vždy s příslušnou příponou typu souboru.
- Přípona souboru protokolu určuje formát výstupního souboru (například TXT, A, XLS, HTML).
- Mnohé relevantní a zajímavé informace o souboru protokolu získáte pomocí funkce **D18**, jako například číslo naposledy použitého cyklu dotykové sondy.
Další informace: "D18 – čtení systémových dat", Stránka 295

Definování výstupní cesty v parametrech stroje

Pokud chcete uložit výsledky měření do konkrétního adresáře, můžete definovat výstupní cestu souboru protokolu v parametrech stroje.

Ke změně výstupní cesty postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte tlačítko **MOD**
 -  ▶ Zadejte kód 123
 -  ▶ Vyberte parametr **CfgUserPath** (č. 102200)
 -  ▶ Vyberte parametr **fn16DefaultPath** (č. 102202)
 -  ▶ Řízení ukáže pomocné okno.
 -  ▶ Volba výstupní cesty pro režimy stroje
 -  ▶ Vyberte parametr **fn16DefaultPathSim** (č. 102203)
 -  ▶ Řízení ukáže pomocné okno.
 -  ▶ Zvolte výstupní cestu pro provozní režimy
- Programování a Test programu**

Zadání zdroje nebo cíle s parametry

Cesty zdrojového a výstupního souboru můžete zadat jako proměnné hodnoty. K tomu definujte nejdříve v NC-programu požadované proměnné.

Další informace: "Přiřazení parametru s textovým řetězcem", Stránka 302

Pokud definujete cesty proměnné, zadejte QS-parametry s následující syntaxí:

| Prvek syntaxe | Význam |
|--------------------|--|
| : QS1 ' | QS-parametr s předřazenou dvojtečkou a mezi uvozovkami |
| : QL3 '.txt | U cílového souboru zadejte případně ještě příponu |



Pokud chcete vydat cestu s QS-parametry v souboru protokolu, použijte funkci **%RS**. Tím se zaručí, že řídicí systém nebude interpretovat speciální znaky jako formátovací znaky.

Příklad

N90 D16 P01 TNC:\MASKE\MASKE1.A/ TNC:\PROT1.TXT

Řídicí systém vytvoří soubor PROT1.TXT:

MĚŘICÍ PROTOKOL LOPATKOVÉ KOLO - TĚŽIŠTĚ

DATUM: 15.07.2015

ČAS: 08:56:34

POČET MĚŘENÝCH HODNOT: = 1

X1 = 149,360

Y1 = 25,509

Z1 = 37,000

Remember the tool length (Pamatovat si délku nástroje)

Vydávání hlášení na obrazovku

Funkci **D16** můžete využít k vydávání hlášení v okně na obrazovce řízení. To vám umožní zobrazovat texty s pokyny tak, že na ně uživatel musí reagovat. Obsah vydávaného textu a místo v NC-programu si můžete sami zvolit. Můžete také vydávat hodnoty proměnných.

Aby řídicí systém zobrazil hlášení na svojí obrazovce, definujte jako výstupní cestu **SCREEN:**

Příklad

| | |
|--|---|
| N110 D16 P01 TNC:\MASKE- MASKE1.A / SCREEN: | ; Zobrazení výstupního souboru s FN 16 na obrazovce řídicího systému |
|--|---|

Pokud má hlášení více řádek, než lze zobrazit v pomocném okně, můžete v textu listovat směrovými tlačítky.

i Pokud programujete v NC-programu několikrát stejné vydání, přidá řídicí systém do cílového souboru aktuální vydání za již dříve vydané obsahy.
Když chcete předchozí pomocné okno přepsat, naprogramujte hesla **M_CLOSE** nebo **M_TRUNCATE**.

Zavření pomocného okna

Okno můžete zavřít takto:

- Klávesa **CE**
- Definovat výstupní cestu **SCLR:** (Screen Clear)

Příklad

| |
|--|
| N90 D16 P01 TNC:\MASKE\MASKE1.A / SCLR: |
|--|

Pomocné okno cyklu můžete také zavřít funkcí **D16**. K tomu nepotřebujete textový soubor.

Příklad

| |
|----------------------------|
| N90 D16 P01 / SCLR: |
|----------------------------|

Externí vydávání hlášení

Pomocí funkce **D16** můžete výstupní soubory ukládat na diskovou jednotku nebo USB-zařízení.

Aby řídicí systém uložil výstupní soubor, definujte cestu včetně jednotky ve funkci **D16**.

Příklad

| | |
|---|---|
| N110 D16 P01 TNC:\MSK- \MSK1.A / PC325:\LOG- \PRO1.TXT | ; Uložení výstupního souboru s FN 16 |
|---|---|

i Pokud programujete v NC-programu několikrát stejné vydání, přidá řídicí systém do cílového souboru aktuální vydání za již dříve vydané obsahy.

Tisk hlášení

Funkci **D16** můžete také použít k tisku výstupních souborů na připojené tiskárně.



Připojená tiskárna musí umět postscript.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Aby řídicí systém tiskl výstupní soubor, musí zdrojový soubor končit klíčovým slovem **M_CLOSE**.

Pokud používáte výchozí tiskárnu, zadejte jako cílovou cestu

Printer:\a název souboru.

Pokud používáte jinou než výchozí tiskárnu, zadejte cestu k tiskárně, např. **Printer:****PR0739**\a název souboru.

Řídicí systém uloží soubor pod definovaným názvem souboru na definované cestě. Řídicí systém netiskne současně název souboru.

Řídicí systém ukládá soubor pouze do doby, než bude vytištěn.

Příklad

```
N110 D16 P01 TNC:WASKE-
WASKE1.A / PRINTER:-
\PRINT1
```

; Tisk výstupního souboru s **FN 16**

D18 – čtení systémových dat

Pomocí funkce **D18** můžete číst systémová data a ukládat je do Q-parametrů. Volba systémového data se provede pomocí čísla skupiny (ID-č.), čísla data systému a případně pomocí indexu.



Přečtené hodnoty funkce **D18** vydává řízení bez ohledu na jednotky v NC-programu vždy **metricky**.

Data z aktivní tabulky nástrojů můžete také přečíst pomocí **TABDATA READ**. Řídicí systém automaticky převede hodnoty tabulky na měrové jednotky NC-programu.

Další informace: "Systémová data", Stránka 488

Příklad: Přiřazení hodnoty aktivního koeficientu změny měřítka osy Z parametru Q25

```
N55 D18 Q25 ID210 NR4 IDX3*
```

D19 – Předání hodnot do PLC

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Změna na PLC může vést k nežádoucímu chování a vážným chybám, jako například k nemožnosti ovládat řídicí systém. Z tohoto důvodu je přístup k PLC chráněn heslem. Tato funkce nabízí společnosti HEIDENHAIN, vašemu výrobcí stroje a jiným výrobcům možnost komunikovat s PLC z NC-programu. Používání obsluhou stroje nebo NC-programátorem se nedoporučuje. Během zpracování funkce a následného obrábění je riziko kolize!

- ▶ Funkci používejte pouze po dohodě s firmou HEIDENHAIN, výrobcem strojů nebo třetími stranami
- ▶ Dbejte na dokumentaci firmy HEIDENHAIN, výrobce strojů a třetích stran

Pomocí funkce **D19** můžete do PLC předat až dvě konstantní nebo proměnné hodnoty.

D20 – Synchronizování NC a PLC

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Změna na PLC může vést k nežádoucímu chování a vážným chybám, jako například k nemožnosti ovládat řídicí systém. Z tohoto důvodu je přístup k PLC chráněn heslem. Tato funkce nabízí společnosti HEIDENHAIN, vašemu výrobcí stroje a jiným výrobcům možnost komunikovat s PLC z NC-programu. Používání obsluhou stroje nebo NC-programátorem se nedoporučuje. Během zpracování funkce a následného obrábění je riziko kolize!

- ▶ Funkci používejte pouze po dohodě s firmou HEIDENHAIN, výrobcem strojů nebo třetími stranami
- ▶ Dbejte na dokumentaci firmy HEIDENHAIN, výrobce strojů a třetích stran

Pomocí funkce **D20** můžete provést během chodu programu synchronizaci mezi NC a PLC. Řídicí systém zastaví zpracování, dokud není splněna podmínka, kterou jste naprogramovali ve **D20**-bloku.

Funkci **SYNC** můžete používat vždy tehdy, když např. čtete pomocí **D18** systémová data. Systémová data vyžadují synchronizaci s aktuálním datem a časem. Řídicí systém zastaví při funkci **D20** výpočet dopředu. Řízení vypočítává NC-blok za **D20** až když řídicí systém zpracuje NC-blok s **D20**.

Příklad: Zastavení interního předběžného výpočtu, čtení aktuální polohy v ose X

| | |
|----------------------------|--|
| N11 D20 SYNC | ; Zastavit interní výpočet dopředu s FN 20 |
| N12 D18 Q1 ID270 NR1 IDX1* | ; Zjistit polohu X-osy s FN 18 |

D29 – Předání hodnot do PLC

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Změna na PLC může vést k nežádoucímu chování a vážným chybám, jako například k nemožnosti ovládat řídicí systém. Z tohoto důvodu je přístup k PLC chráněn heslem. Tato funkce nabízí společnosti HEIDENHAIN, vašemu výrobcí stroje a jiným výrobcům možnost komunikovat s PLC z NC-programu. Používání obsluhou stroje nebo NC-programátorem se nedoporučuje. Během zpracování funkce a následného obrábění je riziko kolize!

- ▶ Funkci používejte pouze po dohodě s fou HEIDENHAIN, výrobcem strojů nebo třetími stranami
- ▶ Dbejte na dokumentaci fy HEIDENHAIN, výrobce strojů a třetích stran

Pomocí funkce **D29** můžete do PLC předat až osm konstantních nebo proměnných hodnot.

D37 - EXPORT

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Změna na PLC může vést k nežádoucímu chování a vážným chybám, jako například k nemožnosti ovládat řídicí systém. Z tohoto důvodu je přístup k PLC chráněn heslem. Tato funkce nabízí společnosti HEIDENHAIN, vašemu výrobcí stroje a jiným výrobcům možnost komunikovat s PLC z NC-programu. Používání obsluhou stroje nebo NC-programátorem se nedoporučuje. Během zpracování funkce a následného obrábění je riziko kolize!

- ▶ Funkci používejte pouze po dohodě s fou HEIDENHAIN, výrobcem strojů nebo třetími stranami
- ▶ Dbejte na dokumentaci fy HEIDENHAIN, výrobce strojů a třetích stran

Funkci **D37** potřebujete při psaní vlastních cyklů a když je chcete propojit s řídicím systémem.

D38 – Odeslat informace z NC-programu

S funkcí **D38** můžete z NC-programu zapisovat konstantní nebo proměnné hodnoty do protokolu (Logbuch) nebo je posílat externí aplikaci, např. StateMonitoru.

Syntaxe se přitom skládá ze dvou částí:

- **Formát odesílaného textu:** Výstupní text s volitelnými zástupnými symboly pro hodnoty proměnných, např. **%f**



Zadání může být rovněž provedeno jako QS-parametry. Dbejte na velká a malá písmena při zadávání konstantních nebo proměnných čísel či textů.

- **Data pro držák místa v textu:** Seznam max. 7 Q-, QL- nebo QR-proměnných, jako např. **Q1**

Přenos dat se provádí přes stávající počítačovou síť TCP/IP.



Další informace najdete v příručce Remo Tools SDK.

Příklad

Dokumentování hodnot **Q1** a **Q23** v protokolu.

```
D38* /"Q-Parameter Q1: %f Q23: %f" P02 +Q1 P02 +Q23*
```

Příklad

Definování výstupního formátu proměnných.

```
D38* /"Q-Parameter Q1: %05.1f" P02 +Q1*
```

- > Řídicí systém vydává proměnnou celkem s pěti místy, z toho jedno je desetinné místo. V případě potřeby se vydání může doplnit tzv. úvodními nulami.

```
D38* /"Q-Parameter Q1: % 7.3f" P02 +Q1*
```

- > Řídicí systém vydává proměnnou celkem se sedmi místy, z toho jsou tři desetinná místa. V případě potřeby se vydání může doplnit prázdnými znaky.



Pro získání **%** ve výstupním textu musíte na požadovaném místě v textu zadat **%%**.

Příklad

V tomto příkladu posíláte informace StateMonitoru.

Pomocí funkce **D38** můžete např. účtovat objednávky.

Aby bylo možno využít tuto funkci, tak musí být splněny tyto předpoklady:

- StateMonitor verze 1.2
Správa zakázek s využitím tzv. JobTerminals (opce 4#) je možná od verze 1.2 StateMonitoru.
- Zakázka je vytvořena ve StateMonitoru
- Obráběcí stroj je přiřazen

Pro příklad platí následující předpoklady:

- Číslo zakázky 1234
- Pracovní operace 1

| | |
|--|--|
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"* | Create job |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_CREATE_ITEMNAME: HOLDER_ITEMID:123_TARGETQ:20" * | Alternativa: Create job s názvem dílce, číslem dílce a požadovaným množstvím |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_START"* | Start zakázky |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION"* | Start přípravy |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION"* | Výroba |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_STOP"* | Stop zakázky |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_FINISH"* | Dokončit zakázku |

Navíc můžete hlásit zpátky množství obrobků.

Se zástupnými symboly **OK**, **S** a **R** uvádíte, zda bylo množství zpětně hlášených obrobků správně vyrobeno nebo ne.

Zástupnými symboly **A** a **I** definujete, jak StateMonitor interpretuje zpětné hlášení. Když předáváte absolutní hodnoty, přepíše StateMonitor dříve platné hodnoty. Když předáváte přírůstkové hodnoty, přičítá StateMonitor počet kusů.

| | |
|---|--|
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"* | Aktuální množství (OK) (Aktuální množství) absolutně |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1"* | Aktuální množství (OK) (Aktuální množství) přírůstkově |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12"* | Zmetky (S) (Zmetky) absolutně |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1"* | Zmetky (S) (Zmetky) přírůstkově |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15"* | Přepřacování (R) (Dodělat) absolutně |
| D38* /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1"* | Přepřacování (R) (Dodělat) přírůstkově |

9.10 Řetězcový parametr

Funkce pro zpracování řetězců

Zpracování textových řetězců (anglicky string = řetězec znaků) pomocí parametrů **QS** můžete používat k přípravě proměnných řetězců znaků. Tyto řetězce znaků můžete vydávat například funkcí **D16** pro přípravu proměnných protokolů.

Parametru řetězce můžete přiřadit posloupnost znaků (písmen, číslic, speciálních znaků, řídicích znaků a prázdných znaků) o délce až 255 znaků. Přiřazené nebo načtené hodnoty, můžete níže uvedenými funkcemi také dále zpracovávat a kontrolovat. Stejně jako při programování s Q-parametry máte k dispozici celkem 2 000 QS-parametrů.

Další informace: "Princip a přehled funkcí", Stránka 256

Ve funkcích Q-parametrů **ZADAT ŘETĚZEC** a **Postup** (Vzorec) jsou obsažené různé funkce ke zpracování parametrů textových řetězců.

| Softtlačítko | Funkce ZADAT ŘETĚZEC | Stránka |
|--------------------|---|---------|
| DECLARE STRING | Přiřazení řetězcového parametru | 302 |
| CFGREAD | Čtení strojních parametrů | 311 |
| ŘETĚZCOVÝ VÝRAZ | Řetězení parametrů řetězce | 303 |
| TOCHAR | Převod číselné hodnoty do řetězcového parametru | 304 |
| SUBSTR | Kopírovat část řetězcového parametru | 305 |
| SYSSTR | Čtení systémových dat | 306 |





| Softtlačítko | Funkce textových řetězců ve funkci POSTUP | Stránka |
|--------------|--|---------|
| TONUMB | Převod řetězcového parametru na číselnou hodnotu | 307 |
| INSTR | Prověření řetězcového parametru | 308 |
| STRLEN | Zjištění délky řetězcového parametru | 309 |
| STRCOMP | Porovnání abecedního pořadí | 310 |



Používáte-li funkci **ZADAT ŘETĚZEC**, tak je výsledkem vždy alfanumerická hodnota. Používáte-li funkci **Postup** (Vzorec), tak je výsledkem vždy číselná hodnota.

Přiřazení parametru s textovým řetězcem

Před použitím řetězcových proměnných je musíme nejdříve přiřadit. K tomu použijte příkaz **DECLARE STRING** (DEKLAROVAT ŘETĚZEC).

-  ▶ Stiskněte klávesu **SPEC FCT** (Speciální funkce)
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **STRING FUNKCE**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **DECLARE STRING**

Příklad

```
N110 DECLARE STRING QS10 = "workpiece" * ; Přiřazení alfanumerické hodnoty QS10
```

Řetězení parametrů s textem

Pomocí sdružovacích operátorů (řetězcový parametr **||** řetězcový parametr) můžete spojovat několik řetězcových parametrů.

- 
 - ▶ Stiskněte klávesu **SPEC FCT** (Speciální funkce)
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **STRING FUNKCE**
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **ZADAT ŘETĚZEC**
 - ▶ Zadejte číslo parametru s textovým řetězcem, do něhož má řídicí systém uložit složený řetězec a potvrďte je klávesou **ENT**
 - ▶ Zadejte číslo parametru řetězce, v němž je uložen **první** částečný řetězec a potvrďte jej klávesou **ENT**
 - ▶ Řídicí systém ukáže symbol řetězení **||**.
 - ▶ Potvrďte klávesou **ENT**
 - ▶ Zadejte číslo parametru řetězce, v němž je uložen **druhý** částečný řetězec a potvrďte ho klávesou **ENT**
 - ▶ Postup opakujte, až máte zvolené všechny spojované části řetězce, klávesou **END** operaci ukončete
- 

Příklad: QS10 má obsahovat kompletní text z QS12 a QS13






N110 QS10 = QS12 || QS13 * ; Obsahy z **QS12** a **QS13** zřetěžit a přiřadit QS-parametru **QS10**

Obsah parametru:

- **QS12: Status:**
- **QS13: Zmetek**
- **QS10: Status: Zmetek**

Převod číselné hodnoty do řetězcového parametru

Funkcí **TOCHAR** převede řídicí systém číselnou hodnotu do řetězcového parametru. Tímto způsobem můžete spojovat číselné hodnoty s proměnnými textovými řetězci.

- 
 - ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
- 
 - ▶ Otevření menu funkcí
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu Funkce textového řetězce
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **ZADAT ŘETĚZEC**
- 
 - ▶ Volba funkce pro převod číselné hodnoty do parametru řetězce
 - ▶ Zadejte číslo nebo požadovaný Q-parametr, který má řídicí systém převést, klávesou **ENT** potvrďte
 - ▶ Pokud to je požadováno, zadejte počet desetinných míst, který má řídicí systém převést, klávesou **ENT** potvrďte
 - ▶ Výraz v závorce uzavřete klávesou **ENT** a ukončete zadávání klávesou **END**






Příklad: parametr Q50 převedte na parametr řetězce QS11, použijte 3 desetinná místa

N110 QS11 = TOCHAR (DAT +Q50 DECIMALS3)*

; Převedení číselné hodnoty z **Q50** na alfanumerickou hodnotu a přiřazení QS-parametru **QS11**

Kopírovat část řetězcového parametru

Funkcí **SUBSTR** můžete zkopírovat určitou oblast z řetězcového parametru.

-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ▶ Otevření menu funkcí
-  ▶ Stiskněte softklávesu Funkce textového řetězce
-  ▶ Stiskněte softklávesu **ZADAT ŘETĚZEC**
 - ▶ Zadejte číslo parametru, do něhož má řídicí systém uložit kopírovaný řetězec znaků a potvrďte je klávesou **ENT**
-  ▶ Volba funkce pro zkopírování části řetězce
 - ▶ Zadejte číslo QS-parametru, z něhož chcete zkopírovat část řetězce, klávesou **ENT** potvrďte
 - ▶ Zadejte číslo pozice, od níž se má část řetězce kopírovat, klávesou **ENT** potvrďte
 - ▶ Zadejte počet znaků, který si přejete zkopírovat, klávesou **ENT** potvrďte
 - ▶ Výraz v závorce uzavřete klávesou **ENT** a ukončete zadávání klávesou **END**



První znak textového posloupnosti stojí interně na místě označeném s "0".

Příklad: Z řetězcového parametru QS10 se má přečíst od třetího místa (BEG2) část řetězce dlouhá čtyři znaky (LEN4)


**N110 QS13 = SUBSTR
(SRC_QS10 BEG2 LEN4)***

; Přiřadit dílčí řetězec z **QS10** do QS-parametru **QS13**

Číst systémová data

Pomocí NC-funkce **SYSSTR** můžete číst systémová data a ukládat obsahy do QS-parametrů. Systémové datum zvolíte pomocí čísla skupiny **ID** a čísla **NR**.

Zadat můžete také **IDX** a **DAT**.








| Název skupiny, ID-č. | Číslo | Význam | | |
|--|--|---|----|---|
| Informace o programu, 10010 | 1 | Cesta aktivního hlavního programu nebo paletového programu | | |
| | 2 | Cesta aktuálně zpracovávaného NC-programu | | |
| | 3 | Cesta s cyklem G39 PGM CALL zvoleného NC-programu | | |
| | 10 | Cesta NC-programu, vybraného pomocí :%PGM | | |
| Údaje o kanálu, 10025 | 1 | Název aktuálního kanálu, např. CH_NC | | |
| Hodnoty naprogramované ve vyvolání nástroje, 10060 | 1 | Název aktuálního nástroje | | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  NC-funkce uloží název nástroje pouze v případě, že zavoláte nástroj s jeho názvem. </div> | | | |
| Aktuální čas systému, 10321 | 1-16, 20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1: D.MM.RRRR h:mm:ss ■ 2: D.MM.RRRR h:mm ■ 3: D.MM.RR hh:mm ■ 4: RRRR-MM-DD hh:mm:ss ■ 5: RRRR-MM-DD hh:mm ■ 6: RRRR-MM-DD h:mm ■ 7: RR-MM-DD h:mm ■ 8: DD.MM.RRRR ■ 9: D.MM.RRRR ■ 10: D.MM.RR ■ 11: RRRR-MM-DD ■ 12: RR-MM-DD ■ 13: hh:mm:ss ■ 14: h:mm:ss ■ 15: h:mm ■ 16: DD.MM.RRRR hh:mm ■ 20: XX <p>Označení XX znamená dvoumístné vydání aktuálního kalendářního týdne, které má následující vlastnosti podle ISO 8601:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Má sedm dní ■ Začíná v pondělí ■ Je číslován postupně ■ První kalendářní týden obsahuje první čtvrtěk roku | | |
| | | Data dotykové sondy, 10350 | 50 | Typ aktivní obrobkové dotykové sondy TS |
| | | | 70 | Typ aktivní nástrojové dotykové sondy TS |
| | | | 73 | Název aktivní nástrojové dotykové sondy TT ze strojního parametru aktiveTT |

| Název skupiny, ID-č. | Číslo | Význam |
|--------------------------------|-------|---|
| Údaje o obrábění palety, 10510 | 1 | Název aktuálně obráběné palety |
| | 2 | Cesta aktuálně zvolené tabulky palet |
| Verze NC-software, 10630 | 10 | Číslo verze NC-software |
| Data nástrojů, 10950 | 1 | Název aktuálního nástroje |
| | 2 | Obsah sloupce DOC aktivního nástroje |
| | 4 | Kinematika nosiče aktuálního nástroje |

Převod řetězového parametru na číselnou hodnotu

Funkce **TONUMB** převede řetězový parametr na číselnou hodnotu. Převáděná hodnota by měla obsahovat pouze čísla.

i Převáděný QS-parametr smí obsahovat pouze číselné hodnoty, jinak řídicí systém vydá chybové hlášení.

-  ▶ Zvolení funkcí Q-parametrů
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Postup**
-  ▶ Zadejte číslo parametru, do něhož má řídicí systém uložit číselnou hodnotu a potvrďte je klávesou **ENT**
-  ▶ Přepínejte lištu softtlačítek
-  ▶ Zvolte funkci pro převod řetězového parametru na číselnou hodnotu
-  ▶ Zadejte číslo QS-parametru, který má řídicí systém převést, klávesou **ENT** je potvrďte
-  ▶ Výraz v závorce uzavřete klávesou **ENT** a ukončete zadávání klávesou **END**





Příklad: Řetězový parametr QS11 převést na číselný parametr Q82

**N110 Q82 = TONUMB
(SRC_QS11)***

; Převodní alfanumerické hodnoty z **QS11** na číselnou hodnotu a přiřazení do **Q82**

Prověření řetězového parametru

Pomocí funkce **INSTR** můžete zkontrolovat, zda nebo kde je parametr řetězce obsažen v jiném parametru řetězce.

-  ▶ Zvolení funkcí Q-parametrů
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Postup**
- ▶ Zadejte číslo Q-parametru pro výsledek a potvrďte je klávesou **ENT**
- ▶ Řídicí systém uloží v parametru pozici, kde začíná hledaný text
-  ▶ Přepínejte lištu softtlačítek
-  ▶ Zvolte funkci pro kontrolu řetězového parametru
- ▶ Zadejte číslo QS-parametru, v němž je uložen hledaný text a potvrďte je klávesou **ENT**
- ▶ Zadejte číslo QS-parametru, který má řídicí systém prohledat, klávesou **ENT** potvrďte
- ▶ Zadejte číslo pozice, od níž má řídicí systém řetězec prohledávat, klávesou **ENT** potvrďte
- ▶ Výraz v závorce uzavřete klávesou **ENT** a ukončete zadávání klávesou **END**



První znak textového posloupnosti stojí interně na místě označeném s "0".

Pokud řídicí systém hledanou část řetězce nenajde, tak uloží celou délku prohledávaného řetězce (počítání zde začíná od 1) do parametru výsledku.








Pokud se hledaná část řetězce vyskytuje vícekrát, tak řídicí systém vrátí první pozici, kde se část řetězce vyskytuje.

Příklad: Prohledat QS10 zda obsahuje text, uložený v parametru QS13. Hledání má začít od třetí pozice

```
N370 Q50 = INSTR ( SRC_QS10 SEA_QS13 BEG2 )*
```

Zjištění délky řetězcového parametru

Funkce **STRLEN** (DÉLKA ŘETĚZCE) zjistí délku textu, který je uložen ve volitelném řetězcovém parametru.

-  ▶ Zvolení funkcí Q-parametrů
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Postup**
-  ▶ Zadejte číslo Q-parametru, do něhož má řídicí systém uložit zjištěnou délku řetězce, a potvrďte je klávesou **ENT**
-  ▶ Přepínejte lištu softtlačítek
-  ▶ Volba funkce pro zjištění délky textu řetězcového parametru
-  ▶ Zadejte číslo QS-parametru, jehož délku má řídicí systém zjistit a klávesou **ENT** potvrďte
-  ▶ Výraz v závorce uzavřete klávesou **ENT** a ukončete zadávání klávesou **END**

Příklad: Zjistit délku QS15

**N110 Q52 = STRLEN
(SRC_QS15)***









; Zjištění počtu znaků v **QS14** a
přiřazení do **Q52**



Není-li zvolený QS-parametr definovaný, tak řízení dá výsledek **-1**.

Porovnání abecedního pořadí dvou alfanumerických posloupností znaků

Pomocí NC-funkce **STRCOMP** porovnáte lexikální pořadí obsahu dvou QS-parametrů.

-  ▶ Zvolení funkcí Q-parametrů
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Postup**
-  ▶ Zadejte číslo Q-parametru, do něhož má řídicí systém uložit výsledek porovnání, a potvrďte je klávesou **ENT**
-  ▶ Přepínejte lištu softtlačítek
-  ▶ Volba funkce pro porovnání parametrů řetězců
-  ▶ Zadejte číslo prvního QS-parametru, který má řídicí systém porovnat, klávesou **ENT** potvrďte
-  ▶ Zadejte číslo druhého QS-parametru, který má řídicí systém porovnat, klávesou **ENT** potvrďte
-  ▶ Výraz v závorce uzavřete klávesou **ENT** a ukončete zadávání klávesou **END**



Řídicí systém vrátí následující výsledky:

- **0** : Obsah obou QS-parametrů je identický
- **-1** : Obsah prvního QS-parametru je v lexikálním pořadí **před** obsahem druhého QS-parametru
- **+1** : Obsah prvního QS-parametru je v lexikálním pořadí **za** obsahem druhého QS-parametru

Lexikální pořadí je toto:

- 1 Speciální znaky, např. ?_
- 2 Číslice, např. 123
- 3 Velká písmena, např. ABC
- 4 Malá písmena, např. abc



Počínaje prvním znakem řídicí systém provádí kontrolu obsahu QS-parametrů, až se liší. Pokud se obsah liší např. na čtvrté pozici, přeruší řídicí systém v tomto bodě kontrolu. Kratší obsah se stejnou posloupností znaků se zobrazí jako první v pořadí, např. abc předabcd .

Příklad: Porovnání lexikálního pořadí QS12 a QS14





N110 Q52 = STRCOMP
(SRC_QS12 SEA_QS14)*

; Porovnání lexikálního pořadí hodnot z **QS12** a **QS14**

Čtení strojních parametrů

S NC-funkcí **CFGREAD** můžete přečíst obsahy strojních parametrů řídicího systému jako číselné nebo alfanumerické hodnoty. Přečtené hodnoty se vydávají vždy v metrické soustavě.

K přečtení strojního parametru musíte zjistit následující obsahy v editoru konfigurace řídicího systému:

| Symbol | Typ | Význam | Příklad |
|---|-----------------|--|--------------------------|
|  | Klávesa | Skupinový název strojního parametru Skupinový název může být opčně uveden | CH_NC |
|  | Subjekt | Objekt parametru Název vždy začíná Cfg | CfgGeoCycle |
|  | Atribut | Název strojního parametru | displaySpindleErr |
|  | Rejstřík | Index seznamu strojního parametru Index seznamu může být opčně uveden | [0] |



V editoru konfigurace strojních parametrů můžete měnit znázornění stávajících parametrů. Se standardním nastavením se parametry zobrazují s krátkými, vysvětlujícími texty.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**



Když čtete strojní parametr s NC-funkcí **CFGREAD**, musíte předem vždy definovat QS-parametr s atributem, subjektem a klíčem.

Řídicí systém se dotazuje na následující parametry v dialogu NC-funkce **CFGREAD**:

- **KEY_QS:** Skupinový název (klíč) strojního parametru
- **TAG_QS:** Název objektu (entity) strojního parametru
- **ATR_QS:** Název (atribut) strojního parametru
- **IDX:** Index strojního parametru

Čtení číselné hodnoty strojního parametru

Uložit strojní parametr jako číselnou hodnotu do Q-parametru:

-  ▶ Zvolení funkcí Q-parametrů
-  ▶ Stiskněte softklávesu **Postup**
- ▶ Zadejte číslo Q-parametru, do něhož má řídicí systém uložit strojní parametr
- ▶ Potvrďte klávesou **ENT**
- ▶ Zvolení funkce **CFGREAD**
- ▶ Zadejte parametr textového řetězce pro klíč, subjekt a atribut
- ▶ Potvrďte klávesou **ENT**
- ▶ Případně zadejte číslo pro index nebo dialog přeskočte s **NO ENT**
- ▶ Výraz v závorce zavřete klávesou **ENT**
- ▶ Ukončete zadávání klávesou **END**

Příklad: Číst koeficient překrytí jako Q-parametr

Nastavení parametrů v Konfiguračním editoru

ChannelSettings (Nastavení kanálu)

CH_NC

CfgGeoCycle

pocketOverlap

Příklad

| | |
|--|---|
| N110 QS11 = "CH_NC" | ; Přiřadit klíč QS-parametru QA11 |
| N120 QS12 = "CfgGeoCycle" | ; Přiřadit subjekt QS-parametru QS12 |
| N130 QS13 = "pocketOverlap" | ; Přiřadit atribut QS-parametru QS13 |
| N140 Q50 = CFGREAD(KEY_QS11 TAG_QS12 ATR_QS13) | ; Přečíst obsah strojního parametru |

9.11 Předobsazené Q-parametry

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům **Q100** až **Q199** např. následující hodnoty:

- hodnoty z PLC
- údaje o nástroji a vřetenu
- údaje o provozním stavu
- výsledky měření z cyklů dotykové sondy

Řídicí systém ukládá hodnoty Q-parametrů **Q108** a **Q114** až **Q117** v měrových jednotkách aktuálního NC-programu.

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Cykly HEIDENHAIN, cykly výrobce stroje a funkce třetích stran používají Q-parametry. Navíc můžete v NC-programech programovat Q-parametry. Pokud při používání Q-parametrů nepoužíváte výlučně doporučené rozsahy Q-parametrů, tak to může vést k překrývání (interakcím) a tím k nežádoucímu chování. Během obrábění vzniká riziko kolize!

- ▶ Používejte výlučně rozsahy Q-parametrů doporučené fou HEIDENHAIN
- ▶ Dbejte na dokumentaci fy HEIDENHAIN, výrobce strojů a třetích stran
- ▶ Kontrolujte průběh pomocí grafické simulace



Předvolené proměnné nesmíte používat jako výpočetní parametry v NC-programech, např. parametry Q a QS v rozsahu 100 až 199.

Hodnoty z PLC Q100 až Q107

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům **Q100** až **Q107** hodnoty z PLC.

Aktivní rádius nástroje Q108

Řídicí systém přiřadí Q-parametru **Q108** hodnotu aktivního rádiusu nástroje.

Řídicí systém počítá aktivní rádius nástroje z následujících hodnot:

- Rádus nástroje **R** z tabulky nástrojů
- Delta-hodnoty **DR** z tabulky nástrojů
- Delta-hodnota **DR** z NC-programu s tabulkou korekcí nebo vyvoláním nástroje



Řídicí systém ukládá aktivní rádius nástroje tak, že platí i po restartu systému.

Osa nástroje Q109

Hodnota Q-parametru **Q109** závisí na aktuální ose nástroje:

| Q-parametry | Osa nástroje |
|-------------|------------------------------|
| Q109 = -1 | Osa nástroje není definována |
| Q109 = 0 | Osa X |
| Q109 = 1 | Osa Y |
| Q109 = 2 | Osa Z |
| Q109 = 6 | Osa U |
| Q109 = 7 | Osa V |
| Q109 = 8 | Osa W |

Stav vřetena Q110

Hodnota Q-parametru **Q110** závisí na naposledy aktivované přídavné funkci pro vřeteno:

| Q-parametry | Přídavná funkce |
|-------------|---|
| Q110 = -1 | Stav vřetena není definován |
| Q110 = 0 | M3 Zapnout vřeteno ve směru hodinových ručiček |
| Q110 = 1 | M4 Zapnout vřeteno proti směru hodinových ručiček |
| Q110 = 2 | M5 po M3 Zastavení vřetena |
| Q110 = 3 | M5 po M4 Zastavení vřetena |

Přívod chladicí kapaliny Q111

Hodnota Q-parametru **Q111** závisí na naposledy aktivované přídavné funkci pro přívod chladicí kapaliny:

| Q-parametry | Přídavná funkce |
|-------------|--|
| Q111 = 1 | M8 Zapnutí chladicí kapaliny |
| Q111 = 0 | M9 Vypnutí chladicí kapaliny |

Koeficient překrytí Q112

Řídicí systém přiřadí Q-parametr **Q112** koeficientu překrytí při frézování kapsy.

Měrová jednotka v NC-programu Q113

Hodnota Q-parametru **Q113** závisí na měrové jednotce NC-programu. Při vnořování s % používá řídicí systém měrovou jednotku hlavního programu:

| Q-parametry | Měrová jednotka hlavního programu |
|-------------|-----------------------------------|
| Q113 = 0 | Metrický systém mm |
| Q113 = 1 | Palcový systém inch |

Délka nástroje: Q114

Řídicí systém přiřadí Q-parametru **Q114** hodnotu aktivní délky nástroje.

Řídicí systém počítá aktivní délku nástroje z následujících hodnot:

- Délka nástroje **L** z tabulky nástrojů
- Delta-hodnota **DL** z tabulky nástrojů
- Delta-hodnota **DL** z NC-programu s tabulkou korekcí nebo vyvoláním nástroje



Řídicí systém ukládá aktivní délku nástroje tak, že platí i po restartu systému.

Výsledek měření programovatelných cyklů dotykové sondy Q115 až Q119

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům výsledek měření programovatelného cyklu dotykové sondy.

Řídicí systém nezohledňuje poloměr a délku dotykového hrotu pro tyto Q-parametry.



Pomocné obrázky cyklů dotykové sondy ukazují, zda řízení uloží výsledek měření do proměnné.

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům **Q115** až **Q119** hodnoty souřadnicových os po snímání:

| Q-parametry | Souřadnice os |
|-------------|--|
| Q115 | BOD DOTYKU V OSE X |
| Q116 | BOD DOTYKU V OSE Y |
| Q117 | BOD DOTYKU V OSE Z |
| Q118 | BOD-DOTYKU V OSE 4. , např. osa A Výrobce stroje definuje 4. osu. |
| Q119 | BOD-DOTYKU V OSE 5. , např. osa B Výrobce stroje definuje 5. osu. |

Q-parametry Q115 a Q116 při automatickém měření nástroje

Řídicí systém přiřadí Q-parametrům **Q115** a **Q116** odchylku mezi aktuální a cílovou hodnotou při automatickém měření nástroje, např. s TT 160:

| Q-parametry | Odchylka AKT-CÍL |
|-------------|------------------|
| Q115 | Délka nástroje |
| Q116 | Rádus nástroje |



Po snímání mohou Q-parametry **Q115** a **Q116** obsahovat jiné hodnoty.

Vypočítané souřadnice rotačních os Q120 až Q122

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům **Q120** až **Q122** vypočítané souřadnice rotačních os:

| Q-parametry | Souřadnice rotačních os |
|-------------|-------------------------|
| Q120 | UHEL OSY V OSE A |
| Q121 | UHEL OSY V OSE B |
| Q122 | UHEL OSY V OSE C |

Výsledky měření z cyklů dotykové sondy

Další informace: Příručka pro uživatele **Programování měřicích cyklů pro obrobek a nástroj**

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům **Q150** až **Q160** naměřené aktuální hodnoty:

| Q-parametry | Naměřené aktuální hodnoty |
|-------------|--|
| Q150 | MERENY UHEL |
| Q151 | AKT. HODNOTA, REF OSA |
| Q152 | AKT.HOD, VEDLEJ. OSA |
| Q153 | AKTUAL.HODNOT, PRUMER |
| Q154 | AKT.HOD. KAPSA REF OSA |
| Q155 | AKT.HOD. KAPSA VED OSA |
| Q156 | AKT.HODNOTA. DELKY |
| Q157 | AKT.HODNOTA.,OSA |
| Q158 | PROJEKTOV.UHEL OSY A |
| Q159 | PROJEKTOV.UHEL OSY B |
| Q160 | SOURAD:.,MERENA OSA Souřadnice osy, zvolené v cyklu |

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům **Q161** až **Q167** vypočítanou odchylku:

| Q-parametry | Vypočítaná odchylka |
|-------------|---|
| Q161 | CHYBA,STRED.,REF OSA Odchylka středu v hlavní ose |
| Q162 | CHYBA,STRED.,VEDL OSA Odchylka středu ve vedlejší ose |
| Q163 | CHYBA V PRUMERU |
| Q164 | CHYBA,KAPSA.,REF OSA Odchylka délky kapsy v hlavní ose |
| Q165 | CHYBA,STRED.,VEDL OSA Odchylka šířky kapsy ve vedlejší ose |
| Q166 | CHYBA V DELCE Odchylka naměřené délky |
| Q167 | CHYBA V OSE Odchylka polohy ve střední ose |

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům **Q170** až **Q172** naměřené prostorové úhly:

| Q-parametry | Zjištěný prostorový úhel |
|-------------|--------------------------|
| Q170 | PROSTOROVY UHEL A |
| Q171 | PROSTOROVY UHEL B |
| Q172 | PROSTOROVY UHEL C |

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům **Q180** až **Q182** zjištěný status obrobku:

| Q-parametry | Status obrobku |
|-------------|-----------------------------|
| Q180 | POLOTOVAR JE PLATNY |
| Q181 | POLOT..NUTNO DODELAT |
| Q182 | POLOTOVAR JE ODPAD |

Řídicí systém si vyhrazuje Q-parametry **Q190** až **Q192** na výsledky měření nástroje s laserovým měřicím systémem.

Řídicí systém si vyhrazuje Q-parametry **Q195** až **Q198** pro interní použití:

| Q-parametry | Rezervováno pro interní použití |
|-------------|--|
| Q195 | ZNACKA PRO CYKLY |
| Q196 | ZNACKA PRO CYKLY |
| Q197 | ZNACKA PRO CYKLY Cykly s polohovacím vzorem |
| Q198 | NE,POSLED. CYKL SONDY Číslo naposledy aktivního cyklu dotykové sondy |

Hodnota Q-parametru **Q199** závisí na stavu měření nástroje s nástrojovou dotykovou sondou:

| Q-parametry | Stav měření nástroje pomocí nástrojové dotykové sondy |
|-------------------|---|
| Q199 = 0,0 | Nástroj v toleranci |
| Q199 = 1,0 | Nástroj je opotřeбенý (LTOL/RTOL překročeno) |
| Q199 = 2,0 | Nástroj je zlomený (LBREAK/RBREAK překročeno) |

Výsledky měření z cyklů dotykových sond 14xx

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům **Q950** až **Q967** naměřené aktuální hodnoty ve spojení s cykly dotykové sondy **14xx**:

| Q-parametry | Změřené aktuální hodnoty |
|-------------|---|
| Q950 | P1 měřená hlavní osa |
| Q951 | P1 měřená vedlejší osa |
| Q952 | P1 měřená osa nástroje |
| Q953 | P2 měřená hlavní osa |
| Q954 | P2 měřená vedlejší osa |
| Q955 | P2 měřená osa nástroje |
| Q956 | P3 měřená hlavní osa |
| Q957 | P3 měřená vedlejší osa |
| Q958 | P3 měřená osa nástroje |
| Q961 | Měřené SPA Prostorový úhel SPA v souřadném systému obráběcí roviny WPL-CS |

| Q-parametry | Změřené aktuální hodnoty |
|--------------------|--|
| Q962 | Měřené SPB Prostorový úhel SPB ve WPL-CS |
| Q963 | Měřené SPC Prostorový úhel SPC ve WPL-CS |
| Q964 | Měř. základní natočení Úhel natočení v zadávaném souřadném systému I-CS |
| Q965 | Měř. natočení stolu |
| Q966 | Měřený průměr 1 |
| Q967 | Měřený průměr 2 |

Řídicí systém přiřazuje Q-parametrům **Q980** až **Q997** vypočítané odchylky ve spojení s cykly dotykové sondy **14xx** do následujících Q-parametrů:

| Q-parametry | Změřené odchylky |
|--------------------|--|
| Q980 | P1 chyba hlavní osy |
| Q981 | P1 chyba vedlejší osy |
| Q982 | P1 chyba osy nástroje |
| Q983 | P2 chyba hlavní osy |
| Q984 | P2 chyba vedlejší osy |
| Q985 | P2 chyba osy nástroje |
| Q986 | P3 chyba hlavní osy |
| Q987 | P3 chyba vedlejší osy |
| Q988 | P3 chyba osy nástroje |
| Q994 | Chyba: zákl. natočení Úhel v zadávaném souřadném systému I-CS |
| Q995 | Měř. natočení stolu |
| Q996 | Chyba: průměr 1 |
| Q997 | Chyba: průměr 2 |

Hodnota Q-parametru **Q183** závisí na stavu obrobku ve spojení s cykly dotykové sondy 14xx:

| Q-parametry | Status obrobku |
|--------------------|-----------------------|
| Q183 = -1 | Není definováno |
| Q183 = 0 | Dobrý |
| Q183 = 1 | Dodělání |
| Q183 = 2 | Zmetek |

9.12 Příklady programů

Příklad: Zaokrouhlení hodnoty

Funkce **INT** odřezává desetinná místa.

Aby řídicí systém pouze neodřezával desetinná místa, ale správně je zaokrouhloval podle znaménka, přičtete ke kladnému číslu hodnotu 0,5. U záporného čísla musíte 0,5 odečíst.


Funkcí **SGN** řídicí systém automaticky kontroluje, zda se jedná o kladné či záporné číslo.

| | |
|--|--|
| %ROUND G71 * | |
| N10 D00 Q1 P01 +34.789* | První zaokrouhlované číslo |
| N20 D00 Q2 P01 +34.345* | Druhé zaokrouhlované číslo |
| N30 D00 Q3 P01 -34.345* | Třetí zaokrouhlované číslo |
| N40 ; | |
| N50 Q11 = INT (Q1 + 0.5 * SGN Q1) | Ke Q1 přičtete 0,5, poté odříznout desetinná místa |
| N60 Q12 = INT (Q2 + 0.5 * SGN Q2) | Ke Q2 přičtete 0,5, poté odříznout desetinná místa |
| N70 Q13 = INT (Q3 + 0.5 * SGN Q3) | Od Q3 odečtete 0,5, poté odříznout desetinná místa |
| N99999999 %ROUND G71 * | |

Příklad: Elipsa

Provádění programů

- Obrys elipsy je aproximován mnoha malými přímkami (definovatelnými pomocí **Q7**). Čím více je definováno výpočtových kroků, tím hladší je obrys
- Směr frézování určíte startovním úhlem a koncovým úhlem v rovině:
Směr obrábění ve směru hodinových ručiček:
Startovní úhel > Koncový úhel
Směr obrábění proti směru hodinových ručiček:
Startovní úhel < Koncový úhel
- Na rádius nástroje se nebere zřetel




| | |
|--------------------------------------|---|
| %ELLIPSE G71 * | |
| N10 D00 Q1 P01 +50* | Střed v ose X |
| N20 D00 Q2 P01 +50* | Střed v ose Y |
| N30 D00 Q3 P01 +50* | Poloosa X |
| N40 D00 Q4 P01 +30* | Poloosa Y |
| N50 D00 Q5 P01 +0* | Startovní úhel v rovině |
| N60 D00 Q6 P01 +360* | Koncový úhel v rovině |
| N70 D00 Q7 P01 +40* | Počet výpočetních kroků |
| N80 D00 Q8 P01 +30* | Natočení elipsy |
| N90 D00 Q9 P01 +5* | Hloubka frézování |
| N100 D00 Q10 P01 +100* | Posuv do hloubky |
| N110 D00 Q11 P01 +350* | Frézovací posuv |
| N120 D00 Q12 P01 +2* | Bezpečná vzdálenost pro předpolohování |
| N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20* | Definice polotovaru |
| N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N150 T1 G17 S4000* | Vyvolání nástroje |
| N160 G00 G40 G90 Z+250* | Odjetí nástroje |
| N170 L10,0* | Vyvolání obrábění |
| N180 G00 Z+250 M2* | Odjetí nástroje, konec programu |
| N190 G98 L10* | Podprogram 10: Obrábění |
| N200 G54 X+Q1 Y+Q2* | Posunutí nulového bodu do středu elipsy |
| N210 G73 G90 H+Q8* | Započtení natočení v rovině |
| N220 Q35 = (Q6 - Q5) / Q7 | Výpočet úhlového kroku |
| N230 D00 Q36 P01 +Q5* | Kopírování startovního úhlu |
| N240 D00 Q37 P01 +0* | Nastavení čítače řezů |
| N250 Q21 = Q3 * COS Q36 | Výpočet souřadnice X startovního bodu |
| N260 Q22 = Q4 * SIN Q36 | Výpočet souřadnice Y startovního bodu |
| N270 Q00 G40 X+Q21 Y+Q22 M3* | Najetí do startovního bodu v rovině |

| | |
|----------------------------------|--|
| N280 Z+Q12* | Předpolohování na bezpečnou vzdálenost v ose vřetena |
| N290 G01 Z-Q9 FQ10* | Najetí na hloubku obrábění |
| N300 G98 L1* | |
| N310 Q36 = Q36 + Q35 | Aktualizace úhlu |
| N320 Q37 = Q37 + 1 | Aktualizace čítače řezů |
| N330 Q21 = Q3 * COS Q36 | Výpočet aktuální souřadnice X |
| N340 Q22 = Q4 * SIN Q36 | Výpočet aktuální souřadnice Y |
| N350 G01 X+Q21 Y+Q22 FQ11* | Najetí do dalšího bodu |
| N360 D12 P01 +Q37 P02 +Q7 P03 1* | Dotaz zda je hotovo – jestliže ne pak skok zpátky na návěští 1 |
| N370 G73 G90 H+0* | Zrušení natočení |
| N380 G54 X+0 Y+0* | Zrušení posunutí nulového bodu |
| N390 G00 G40 Z+Q12* | Najetí na bezpečnou vzdálenost |
| N400 G98 L0* | Konec podprogramu |
| N99999999 %ELLIPSE G71 * | |

Příklad: Vydutý (konkávní) válec s Kulový nástroj

Provádění programů

- NC-program funguje pouze s Kulový nástroj, délka nástroje se vztahuje ke středu koule
- Obrys válce je přibližný s mnoha malými přímkami (definovatelnými pomocí **Q13**). Čím více kroků je definováno, tím hladší je obrys
- Válec se frézuje v podélných řezech (zde: paralelně s osou Y)
- Směr frézování určíte startovním úhlem a koncovým úhlem v prostoru:
Směr obrábění ve směru hodinových ručiček:
Startovní úhel > Koncový úhel
Směr obrábění proti směru hodinových ručiček:
Startovní úhel < Koncový úhel
- Rádus nástroje se koriguje automaticky




| | |
|--------------------------------------|---|
| %ZYLIN G71 * | |
| N10 D00 Q1 P01 +50* | Střed v ose X |
| N20 D00 Q2 P01 +0* | Střed v ose Y |
| N30 D00 Q3 P01 +0* | Střed v ose Z |
| N40 D00 Q4 P01 +90* | Prostorový úhel startu (rovina Z/X) |
| N50 D00 Q5 P01 +270* | Prostorový koncový úhel (rovina Z/X) |
| N60 D00 Q6 P01 +40* | Rádus válce |
| N70 D00 Q7 P01 +100* | Délka válce |
| N80 D00 Q8 P01 +0* | Natočení v rovině X/Y |
| N90 D00 Q10 P01 +5* | Přídavek na rádus válce |
| N100 D00 Q11 P01 +250* | Posuv přísluvu do hloubky |
| N110 D00 Q12 P01 +400* | Posuv při frézování |
| N120 D00 Q13 P01 +90* | Počet řezů |
| N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50* | Definice polotovaru |
| N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N150 T1 G17 S4000* | Vyvolání nástroje |
| N160 G00 G40 G90 Z+250* | Odjetí nástroje |
| N170 L10,0* | Vyvolání obrábění |
| N180 D00 Q10 P01 +0* | Zrušení přídavku |
| N190 L10,0* | Vyvolání obrábění |
| N200 G00 G40 Z+250 M2* | Odjetí nástroje, konec programu |
| N210 G98 L10* | Podprogram 10: Obrábění |
| N220 Q16 = Q6 - Q10 - Q108 | Započtení přídavku a nástroje vzhledem k rádusu válce |
| N230 D00 Q20 P01 +1* | Nastavení čítače řezů |
| N240 D00 q24 p01 +Q4* | Kopírování prostorového úhlu startu (rovina Z/X) |
| N250 Q25 = (Q5 - Q4) / Q13 | Výpočet úhlového kroku |
| N260 G54 X+Q1 Y+Q2 Z+Q3* | Posunutí nulového bodu do středu válce (osa X) |
| N270 G73 G90 H+Q8* | Započtení natočení v rovině |

| | |
|------------------------------------|--|
| N280 G00 G40 X+0 Y+0* | Předpolohování v rovině do středu válce |
| N290 G01 Z+5 F1000 M3* | Předpolohování v ose vřetena |
| N300 G98 L1* | |
| N310 I+0 K+0* | Nastavení pólu v rovině Z/X |
| N320 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11* | Najetí do polohy startu na válci se šikmým zapichováním do materiálu |
| N330 G01 G40 Y+Q7 FQ12* | Podélný řez ve směru Y+ |
| N340 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1* | Aktualizace čítače řezů |
| N350 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25* | Aktualizace prostorového úhlu |
| N360 D11 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 99* | Dotaz zda je již hotovo – pokud ano skok na konec |
| N370 G11 R+Q16 H+Q24 FQ11* | Přejet po aproximovaném oblouku pro další podélný řez |
| N380 G01 G40 Y+0 FQ12* | Podélný řez ve směru Y- |
| N390 D01 Q20 P01 +Q20 P02 +1* | Aktualizace čítače řezů |
| N400 D01 Q24 P01 +Q24 P02 +Q25* | Aktualizace prostorového úhlu |
| N410 D12 P01 +Q20 P02 +Q13 P03 1* | Dotaz zda je hotovo – pokud ne tak skok zpět na LBL 1 |
| N420 G98 L99* | |
| N430 G73 G90 H+0* | Zrušení natočení |
| N440 G54 X+0 Y+0 Z+0* | Zrušení posunutí nulového bodu |
| N450 G98 L0* | Konec podprogramu |
| N99999999 %ZYLIN G71 * | |

Příklad: Vypouklá (konvexní) koule stopkovou frézou

Provádění programů

- NC-program funguje pouze se stopkovou frézou
- Kulový obrys je aproximován mnoha malými přímkami (rovina Z/X, definovatelná pomocí **Q14**). Čím menší úhlový krok se definuje, tím hladší je obrys
- Počet řezů obrysu určité úhlovým krokem v rovině (přes **Q18**)
- Koule se frézuje v 3D-řezu zespoda nahoru
- Rádus nástroje se koriguje automaticky



| %KOULE G71 * | |
|---------------------------------|--|
| N10 D00 Q1 P01 +50* | Střed v ose X |
| N20 D00 Q2 P01 +50* | Střed v ose Y |
| N30 D00 Q4 P01 +90* | Prostorový úhel startu (rovina Z/X) |
| N40 D00 Q5 P01 +0* | Prostorový koncový úhel (rovina Z/X) |
| N50 D00 Q14 P01 +5* | Úhlový krok v prostoru |
| N60 D00 Q6 P01 +45* | Rádus koule |
| N70 D00 Q8 P01 +0* | Úhel startu natočení v rovině X/Y |
| N80 D00 Q9 p01 +360* | Koncový úhel natočení v rovině X/Y |
| N90 D00 Q18 P01 +10* | Úhlový krok v rovině X/Y pro hrubování |
| N100 D00 Q10 P01 +5* | Přídavek na rádus koule pro hrubování |
| N110 D00 Q11 P01 +2* | Bezpečná vzdálenost pro předpolohování v ose vřetena |
| N120 D00 Q12 P01 +350* | Posuv při frézování |
| N130 G30 G17 X+0 Y+0 Z-50* | Definice polotovaru |
| N140 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N150 T1 G17 S4000* | Vyvolání nástroje |
| N160 G00 G40 G90 Z+250* | Odjetí nástroje |
| N170 L10,0* | Vyvolání obrábění |
| N180 D00 Q10 P01 +0* | Zrušení přídavku |
| N190 D00 Q18 P01 +5* | Úhlový krok v rovině X/Y pro dokončování |
| N200 L10,0* | Vyvolání obrábění |
| N210 G00 G40 Z+250 M2* | Odjetí nástroje, konec programu |
| N220 G98 L10* | Podprogram 10: Obrábění |
| N230 D01 Q23 P01 +Q11 P02 +Q6* | Výpočet souřadnice Z pro předpolohování |
| N240 D00 Q24 P01 +Q4* | Kopírování prostorového úhlu startu (rovina Z/X) |
| N250 D01 Q26 P01 +Q6 P02 +Q108* | Korekce rádusu koule pro předpolohování |
| N260 D00 Q28 P01 +Q8* | Kopírování natočení v rovině |
| N270 D01 Q16 P01 +Q6 P02 -Q10* | Zohlednění přídavku na rádus koule |
| N280 G54 X+Q1 Y+Q2 Z-Q16* | Posunutí nulového bodu do středu koule |
| N290 G73 G90 H+Q8* | Započtení natočení úhlu startu v rovině |
| N300 G98 L1* | Předpolohování v ose vřetena |

| | |
|----------------------------------|--|
| N310 I+0 J+0* | Nastavení pólu v rovině X/Y pro předpolohování |
| N320 G11 G40 R+Q26 H+Q8 FQ12* | Předpolohování v rovině |
| N330 I+Q108 K+0* | Nastavení pólu v rovině Z/X, přesazeně o rádius nástroje |
| N340 G01 Y+0 Z+0 FQ12* | Najetí na hloubku |
| N350 G98 L2* | |
| N360 G11 G40 R+Q6 H+Q24 FQ12* | Projetí aproximovaného oblouku nahoru |
| N370 D02 Q24 P01 +Q24 P02 +Q14* | Aktualizace prostorového úhlu |
| N380 D11 P01 +Q24 P02 +Q5 P03 2* | Dotaz zda je oblouk hotov, pokud ne pak zpět na LBL 2 |
| N390 G11 R+Q6 H+Q5 FQ12* | Najetí na koncový úhel v prostoru |
| N400 G01 G40 Z+Q23 F1000* | Vyjetí v ose vřetena |
| N410 G00 G40 X+Q26* | Předpolohování pro další oblouk |
| N420 D01 Q28 P01 +Q28 P02 +Q18* | Aktualizace natočení v rovině |
| N430 D00 Q24 P01 +Q4* | Zrušení prostorového úhlu |
| N440 G73 G90 H+Q28* | Aktivace nového natočení |
| N450 D12 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1* | Dotaz zda je hotovo, pokud ne pak návrat na LBL 1 |
| N460 D09 P01 +Q28 P02 +Q9 P03 1* | |
| N470 G73 G90 H+0* | Zrušení natočení |
| N480 G54 X+0 Y+0 Z+0* | Zrušení posunutí nulového bodu |
| N490 G98 L0* | Konec podprogramu |
| N99999999 %KOULE G71 * | |

10

Speciální funkce

10.1 Přehled speciálních funkcí

Řídicí systém nabízí pro nejrůznější aplikace následující výkonné speciální funkce:

| Funkce | Popis |
|---|---|
| Potlačení drnčení ACC (opce #145) | Viz Příručka pro uživatele Seřizování, testování a zpracování NC-programů |
| Práce s textovými soubory | Stránka 358 |
| Práce s volně definovatelnými tabulkami | Stránka 362 |

Klávesou **SPEC FCT** a příslušnými softtlačítky máte přístup k dalším speciálním funkcím řídicího systému. V následujících tabulkách získáte přehled, které funkce jsou k dispozici.

Hlavní nabídka Speciálních funkcí SPEC FCT


SPEC FCT

- Zvolte Speciální funkce: stiskněte tlačítko **SPEC FCT** (Speciální funkce)

| Softtlačítko | Funkce | Popis |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| FUNCTION MODE | Volba režimu obrábění nebo kinematiky | Stránka 333 |
| PŘEDNAST. PROGRAMU | Definice programových předvoleb | Stránka 331 |
| OBŘÁBĚNÍ KONTURY BODU | Funkce pro obrábění obrysu a bodů | Stránka 331 |
| SKLOPENÍ ROVINY OBŘÁBĚNÍ | Definování funkce PLANE | Stránka 384 |
| FUNKCE PROGRAMU | Definování různých funkcí DIN/ISO | Stránka 332 |
| PROGRA-MOVACÍ POMŮCKY | Programovací pomůcky | Stránka 181 |



Když stisknete klávesu **SPEC FCT**, tak můžete s klávesou **GOTO** otevřít výběrové okno **smartSelect**. Řídicí systém ukáže přehled struktury, se všemi dostupnými funkcemi. Ve stromové struktuře se můžete rychle pohybovat kurzorem nebo myší a volit funkce. V pravém okně ukazuje řídicí systém online nápovědu k příslušným funkcím.




Nabídka Programových předvoleb

PŘEDNAST.
PROGRAMU

- Stiskněte softklávesu programových předvoleb

| Softtlačítko | Funkce | Popis |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| BLK FORM | Definování neobrobeného polotovaru | Stránka 87 |
| PRESET | Ovlivnění vztažného bodu | Stránka 341 |
| VYBRÁT DATUM TABLE | Zvolte tabulku nulových bodů | Stránka 347 |
| ZVOLIT KOMPENZ. TABULKU | Volba tabulky korekcí | Stránka 349 |




Nabídka funkcí pro obrábění obrysu a bodů

OBRÁBĚNÍ
KONTURY
BODU

- Stiskněte softklávesu s funkcemi pro obrábění obrysu a bodů

| Softtlačítko | Funkce |
|--------------------|---|
| DECLARE CONTOUR | Přiřazení popisu obrysu |
| CONTOUR DEF | Definování jednoduchého obrysového vzorce |
| SEL CONTOUR | Výběr definice obrysu |
| Vzorec obrysu | Definování složitějšího obrysového vzorce |
| SEL PATTERN | Výběr souboru bodů s obráběcími pozicemi |



Další informace: Uživatelská příručka **Programování obráběcích cyklů**

Definování menu různých funkcí DIN/ISO-funkcí



► Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**

| Softtlačítko | Funkce | Popis |
|--------------|---|-------------|
| | Definování polohování rotačních os | Stránka 418 |
| | Aktivování korekčních hodnot | Stránka 349 |
| | Definování čítačů | Stránka 356 |
| | Definování funkcí textových řetězců | Stránka 301 |
| | Definování pulzujících otáček | Stránka 370 |
| | Definování opakující se doby prodlení | Stránka 373 |
| | Definování prodlevy v sekundách nebo v otáčkách | Stránka 375 |
| | Odjet nástrojem při NC-stop | Stránka 376 |
| | Definování funkcí DIN/ISO | Stránka 340 |
| | Vložit komentář | Stránka 185 |
| | Číst a zapisovat hodnoty tabulek | Stránka 351 |
| | Definování polární kinematiky | Stránka 334 |
| | Aktivování monitorování komponent | Stránka 355 |
| | Volba interpretace dráhy | Stránka 426 |

10.2 Function Mode

Programování Function Mode (Funkčního režimu)







Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Tuto funkci musí zapnout výrobce vašeho stroje.

Pokud váš výrobce stroje povolil výběr různých kinematik, můžete je přepínat softtlačítkem **FUNCTION MODE**.

Postup

Pro přepnutí kinematiky postupujte takto:

- 
 - ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
- 
 - ▶ Stiskněte softtlačítko **FUNCTION MODE**
- 
 - ▶ Stiskněte softtlačítko **MILL**
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **VOLBA KINEMATIKY**
 - ▶ Zvolte kinematiku





Funkce Mode Set (Nastavit režim)



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Funkci musí povolit a upravit výrobce vašeho stroje.
Výrobce stroje definuje dostupné volby ve strojním parametru **CfgModeSelect** (č. 132200).

S funkcí **FUNCTION MODE SET** můžete z NC-programu aktivovat nastavení definovaná výrobcem stroje, např. změnu pojezdové oblasti.

Pro volbu nastavení postupujte takto:

- 
 - ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION MODE**
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **SET**
- 
 - ▶ Popř. stiskněte softklávesu **VYBER**
 - ▶ Řídicí systém otevře okno pro výběr.
 - ▶ Zvolte Nastavení


10.3 Obrábění s polární kinematikou

Přehled

V polární kinematice nejsou dráhové pohyby obráběcí roviny prováděny dvěma lineárními hlavními osami, nýbrž hlavní osou a rotační osou. Lineární hlavní osa a rotační osa definují rovinu obrábění a spolu s osou přísluvu i prostor obrábění.

Díky polární kinematice je na soustruzích a bruskách s pouze dvěma lineárními hlavními osami možné frézování na čele.

Vhodné osy otáčení na frézkách mohou nahradit různé lineární hlavní osy. Polární kinematika umožňuje, například u velkého stroje, obrábět větší plochy než pouze s hlavními osami.



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Váš stroj musí být nakonfigurován výrobcem stroje tak, abyste mohli používat polární kinematiku.

Polární kinematika se skládá ze dvou lineárních os a jedné rotační osy. Programovatelné osy závisí na stroji.

Polární osa otáčení musí být osa modulo, která je namontována na straně stolu naproti vybraným lineárním osám. Lineární osy proto nesmí být umístěny mezi osou otáčení a stolem. Maximální pojezdový rozsah osy otáčení může být omezen softwarovým koncovým vypínačem.

Hlavní osy X, Y a Z, jakož i možné paralelní osy U, V a W mohou sloužit jako radiální osy nebo osy přísluvu.

Ve spojení s polární kinematikou řídicí systém poskytuje následující funkce:


| Softtlačítko | Funkce | Význam | Stránka |
|--------------|----------------------|--|---------|
| | POLARKIN AXES | Definování a aktivace polární kinematiky | 335 |
| | POLARKIN OFF | Deaktivovat polární kinematiku | 338 |

Aktivovat FUNKTION POLARKIN

Pomocí funkce **POLARKIN AXES** aktivujete polární kinematiku. Údaje o ose definují radiální osu, osu přísluvu a polární osu. Údaje o **MODE** (Režim) ovlivňují polohovací chování, zatímco údaje o **POLE** určují obrábění v pólu. Pól je středem rotace osy otáčení.

Poznámky k výběru osy:

- První lineární osa musí být radiálně k ose otáčení.
- Druhá lineární osa definuje osu přísluvu a musí být rovnoběžná s osou otáčení.
- Osa otáčení definuje polární osu a je definována naposledy.
- Každá osa modulo, která je k dispozici a namontována na straně stolu naproti vybraným lineárním osám, může sloužit jako osa otáčení.
- Obě vybrané lineární osy tedy pokrývají plochu, kde leží i osa otáčení.



Opce MODE:

| Syntaxe | Funkce |
|---------|---|
| POS | Při pohledu ze středu otáčení řídicí systém pracuje v kladném směru radiální osy. Radiální osa musí být vhodně předpolohována. |
| NEG | Při pohledu ze středu otáčení řídicí systém pracuje v záporném směru radiální osy. Radiální osa musí být vhodně předpolohována. |
| KEEP | Řídicí systém zůstává s radiální osou na straně středu otáčení, na které stojí osa při zapnutí funkce. Pokud je radiální osa při zapnutí ve středu otáčení, platí POZ . |
| ANG | Řídicí systém zůstává s radiální osou na straně středu otáčení, na které stojí osa při zapnutí funkce. Po volbě PÓLALLOWED (Povolen) je možné polohování přes pól. V důsledku toho dojde ke změně strany pólu a zabránění otočení osy otáčení o 180°. |

Možnosti PÓLU:

| Syntaxe | Funkce |
|---------|---|
| ALLOWED | Řídicí systém umožňuje obrábění na pólu |
| SKIPPED | Řídicí systém zabrání obrábění na pólu |

i Zablokovaná plocha odpovídá kruhové ploše o poloměru 0,001 mm (1 μm) kolem pólu.

Při programování postupujte následovně:

SPEC FCT ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi

FUNKCE PROGRAMU ▶ Stiskněte softtklávesu **FUNKCE PROGRAMU**



- ▶ Stiskněte softklávesu **POLARKIN**



- ▶ Stiskněte softklávesu **POLARKIN AXES**
- ▶ Definování os polární kinematiky
- ▶ Volba opcí **MODE**
- ▶ Volba opcí **POLE**

Příklad

N60 POLARKIN AXES X Z C MODE: KEEP POLE:ALLOWED*

Pokud je polární kinematika aktivní, řídicí systém zobrazí v indikaci stavu symbol.

Symbol

Režim obrábění



Aktivní polární kinematika



Ikona **POLARKIN** zakryje aktivní ikonu **PARAXCOMP DISPLAY**.

Kromě toho ukazuje řídicí systém na kartě **POS** přídatné indikace stav vybraných **Principal axes**.

Žádný symbol Standardní kinematika je aktivní

Upozornění

Připomínky pro programování:

- Před zapnutím polární kinematiky nezapomeňte naprogramovat funkci **PARAXCOMP DISPLAY** alespoň s hlavními osami X, Y a Z.



Přímé zadání funkcí **PARAXCOMP** není v rámci programu DIN/ISO možné. Nezbytné funkce jsou programovány pomocí externího volání programu s popisným dialogem (Klartext).

HEIDENHAIN doporučuje specifikovat všechny dostupné osy v rámci funkce **PARAXCOMP DISPLAY**.

- Umístěte lineární osu, která se nestane součástí polární kinematiky, před funkcí **POLARKIN** na souřadnici pólu. V opačném případě se vytvoří neobrobitelná oblast s poloměrem, který odpovídá nejméně hodnotě osy zrušené lineární osy.
- Vyhnete se obrábění v pólu a v jeho blízkosti, protože v této oblasti jsou možné výkyvy posuvu. Proto nejlépe použijte opci **PÓLUSKIPPED**.
- Kombinace polární kinematiky s následujícími funkcemi je vyloučena:
 - Pojezdy s **M91**
 - Naklopení roviny obrábění
 - **FUNKCE TCPM** nebo **M128**
- Pomocí volitelného strojního parametru **presetToAlingAxis** (č. 300203) definuje výrobce stroje pro jednotlivé osy, jak řídicí systém interpretuje hodnoty Offsetu. Ve **FUNCTION POLARKIN** je parametr stroje relevantní pouze pro rotační osu, která se otáčí kolem osy nástroje (obvykle **C_OFFS**).

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

- Pokud není parametr stroje definován nebo je definován s hodnotou **TRUE**, můžete vyrovnat šikmou polohu obrobku v rovině pomocí Offsetu. Offset ovlivňuje orientaci souřadného systému obrobku **W-CS**.

Další informace: "Obrobkový souřadný systém W-CS",
Stránka 77

- Pokud je parametr stroje definován s hodnotou **FALSE**, nemůžete vyrovnat šikmou polohu obrobku v rovině pomocí Offsetu. Řídicí systém nezohledňuje Offset během zpracování.





Pokyn k obrábění:

Související pohyby mohou vyžadovat částečné pohyby v polární kinematice, například lineární pohyb je převeden na dvě částečné dráhy k pólu a od pólu. V důsledku toho se zobrazení zbytkové vzdálenosti může ve srovnání se standardní kinematikou lišit.

Deaktivovat FUNCTION POLARKIN

Pomocí funkce **POLARKIN OFF** deaktivujete polární kinematiku.

Při programování postupujte následovně:

-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **POLARKIN**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **POLARKIN OFF**

Příklad

N60 POLARKIN OFF*

Pokud není polární kinematika aktivní, neukáže řídicí systém na kartě **POS** žádný symbol ani záznam.

Poznámka

Polární kinematiku deaktivují následující okolnosti:

- Zpracování funkce **POLARKIN OFF**
- Volba NC-programu
- Dosažení konce NC-programu
- Přerušení NC-programu
- Výběr kinematiky
- Restart řídicího systému

Příklad: SL-cykly v polární kinematice

| | |
|---|--|
| %POLARKIN_SL G71 * | |
| N10 G30 G17 X-100 Y-100 Z-30* | |
| N20 G31 X+100 Y+100 Z+0* | |
| N30 T2 G17 S2000 F750* | |
| N40 % PARAXCOMP-DISPLAY_X Y Z.H | ; Aktivovat PARAXCOMP DISPLAY |
| N50 G00 G90 X+0 Y+0.0011 Z+10 A+0 C+0 G40 M3* | ; Předpolohování mimo blokovanou oblast pólu |
| N60 POLARKIN AXES Y Z C MODE:KEEP POLE:SKIPPED* | ; Aktivovat POLARKIN |
| N70 G54 X+50 Y+50 Z+0* | ; Posun nulového bodu v polární kinematice |
| N80 G37 P01 2* | |
| N90 G120 DATA OBRYSU | |
| Q1=-10 ;HLOUBKA FREZOVANI | |
| Q2=+1 ;PREKRYTI DRAHY NAST. | |
| Q3=+0 ;PRIDAVEK PRO STRANU | |
| Q4=+0 ;PRIDAVEK PRO DNO | |
| Q5=+0 ;SOURADNICE POVRCHU | |
| Q6=+2 ;BEZPECNOSTNI VZDAL. | |
| Q7=+50 ;BEZPECNA VYSKA | |
| Q8=+0 ;RADIUS ZAOBLENI | |
| Q9=+1 ;SMYSL OTACENI* | |
| N100 G122 VYHRUBOVANI | |
| Q10=-5 ;HLOUBKA PRISUVU | |
| Q11=+150 ;POSUV NA HLOUBKU | |
| Q12=+500 ;POSUV PRO FREZOVANI | |
| Q18=+0 ;PREDHRUBOVACI NASTR. | |
| Q19=+0 ;POSUV PENDLOVANI | |
| Q208=+99999 ;POSUV NAVRATU | |
| Q401=+100 ;FAKTOR POSUVU | |
| Q404=+0 ;ZPUSOB ZACISTENI* | |
| N110 M99 | |
| N120 G54 X+0 Y+0 Z+0* | |
| N130 POLARKIN OFF* | ; Deaktivovat POLARKIN |
| N140 % PARAXCOMP-DISPLAY_OFF_XYZ.H | ; Deaktivovat PARAXCOMP DISPLAY |
| N150 G00 G90 X+0 Y+0 Z+10 A+0 C+0 G40* | |
| N160 M30* | |
| N170 G98 L2* | |
| N180 G01 G90 X-20 Y-20 G42* | |
| N190 G01 X+0 Y+20* | |
| N200 G01 X+20 Y-20* | |
| N210 G01 X-20 Y-20* | |
| N220 G98 L0* | |
| N99999999 %POLARKIN_SL G71 * | |














10.4 Definování funkcí DIN/ISO

Přehled



Je-li připojená znaková klávesnice přes USB, tak můžete funkce DIN/ISO zadávat také přímo přes tuto klávesnici.

K přípravě programů DIN/ISO nabízí řídicí systém softtlačítka s následujícími funkcemi:

| Softtlačítko | Funkce |
|---|---|
|  | Volba funkcí DIN/ISO |
|  | Posuv |
|  | Pohyby nástrojů, cykly a programovací funkce |
|  | Souřadnice X středu kružnice nebo pólu |
|  | Souřadnice Y středu kružnice nebo pólu |
|  | Vyvolání návěští podprogramu a opakování části programu |
|  | Přídavná funkce |
|  | Číslo bloku |
|  | Vyvolání nástroje |
|  | Úhel polárních souřadnic |
|  | Souřadnice Z středu kružnice nebo pólu |
|  | Rádus polárních souřadnic |
|  | Otáčky vřetena |

10.5 Ovlivnění vztažných bodů

Pro ovlivnění již nastaveného vztažného bodu v tabulce vztažných bodů přímo v NC-programu poskytuje řídicí systém následující funkce:

- Aktivace vztažného bodu
- Kopírovat vztažný bod
- Korigovat vztažný bod

Aktivace vztažného bodu

Funkce **PŘEDVOLBA** (Preset select) umožňuje aktivovat vztažný bod, definovaný v tabulce vztažných bodů, jako nový vztažný bod.

Vztažný bod můžete aktivovat buď prostřednictvím čísla vztažného bodu, nebo prostřednictvím položky ve sloupci **Doc**. Není-li položka ve sloupci **Doc** jednoznačná, aktivuje řídicí systém vztažný bod s nejnižším číslem vztažného bodu.



Pokud naprogramujete **PRESET SELECT** (Předvolbu) bez opčních parametrů, je chování totožné s cyklem **G247 NASTAVIT REF. BOD**.

Volitelnými parametry definujete následující:

- **KEEP TRANS**: Zachovat jednoduché transformace
 - Cyklus **G53/G54 NULOVOY BOD**
 - Cyklus **G28 ZRCADLENI**
 - Cyklus **G73 OTACENI**
 - Cyklus **G72 ZMENA MERITKA**
- **WP**: Změny se týkají vztažného bodu obrobku
- **PAL**: Změny se týkají vztažného bodu palety

Postup

Při definování postupujte takto:



- ▶ Stiskněte tlačítko **SPEC FCT** (Speciální funkce)



- ▶ Stiskněte softklávesu **PŘEDNAST. PROGRAMU**



- ▶ Stiskněte softklávesu **PRESET**



- ▶ Stiskněte softklávesu **PRESET SELECT**
- ▶ Definování požadovaného čísla vztažného bodu
- ▶ Alternativně definovat položku ze sloupce **Doc**
- ▶ Případně zachovat transformace
- ▶ V případě potřeby vyberte vztažný bod, na který by se změna měla vztahovat

Příklad

N30 PRESET SELECT #3 KEEP TRANS WP*

Zvolte vztažný bod 3 jako vztažný bod obrobku a zachovat transformace

Kopírovat vztažný bod

Funkce **PŘEDVOLBA KOPÍROVÁNÍ** umožňuje zkopírovat vztažný bod definovaný v tabulce vztažných bodů a aktivovat zkopírovaný vztažný bod.

Vztažný bod můžete vybrat ke kopírování buď prostřednictvím čísla vztažného bodu, nebo prostřednictvím položky ve sloupci **Doc**. Není-li položka ve sloupci **Doc** jednoznačná, zvolí řídicí systém vztažný bod s nejnižším číslem vztažného bodu.

Opčními parametry můžete definovat následující:

- **VYBRAT CÍL** (Select Target): Aktivovat zkopírovaný vztažný bod
- **KEEP TRANS** (Zachovat Transformace): Zachovat jednoduché transformace

Postup

Při definování postupujte takto:



- ▶ Stiskněte tlačítko **SPEC FCT** (Speciální funkce)



- ▶ Stiskněte softklávesu **PŘEDNAST. PROGRAMU**



- ▶ Stiskněte softklávesu **PRESET**



- ▶ Stiskněte softklávesu **PRESET COPY**

- ▶ Definování čísla kopírovaného vztažného bodu
- ▶ Alternativně definovat položku ze sloupce **Doc**
- ▶ Definování nového čísla vztažného bodu
- ▶ V případě potřeby aktivovat zkopírovaný vztažný bod
- ▶ Případně zachovat transformace

Příklad

N130 PRESET COPY #1 TO #3 SELECT TARGET KEEP TRANS*

Zkopírujte vztažný bod 1 na řádek 3, aktivujte vztažný bod 3 a zachovejte transformace

Korigovat vztažný bod





Funkce **PŘEDVOLBA KOR** (Preset Corr) umožňuje korigovat aktivní vztažný bod.

Pokud jsou v NC-bloku korigována jak základní natočení, tak translace, opraví řídicí systém nejdříve translace a poté základní natočení.

Hodnoty korekce se týkají aktivního vztažného systému.

Postup

Při definování postupujte takto:

-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se Speciálními funkcemi
-  ▶ Stiskněte softklávesu **PŘEDNAST. PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **PRESET**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **PRESET CORR**
- ▶ Definování požadovaných korekcí

Příklad

N30 PRESET CORR X+10 SPC+45*

Aktivní vztažný bod se koriguje o +10 mm v X a +45° v SPC

10.6 Tabulka nulových bodů

Aplikace

Nulové body vztahující se k obrobku uložíte do tabulky nulových bodů. Abyste mohli používat tabulku nulových bodů, musíte ji aktivovat.

Popis funkce

Nulové body z tabulky nulových bodů se vztahují k aktuálnímu vztažnému bodu. Hodnoty souřadnic z tabulek nulových bodů jsou účinné pouze v absolutních hodnotách.

Tabulky nulových bodů používejte následovně:

- Při častém používání stejného posunutí nulového bodu
- Pro opakované obrábění na různých obrocích
- Pro opakované obrábění na různých pozicích na obrobku






Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**


Tabulka nulových bodů obsahuje následující parametry:

| Parametr | Význam | Zadání |
|----------|------------------------------|----------------------------------|
| D | Pořadové číslo nulového bodu | 0 ... 99 999 999 |
| X | X-souřadnice nulového bodu | -99 999,999 99 ... 99 999,999 99 |
| Y | Y-souřadnice nulového bodu | -99 999,999 99 ... 99 999,999 99 |
| Z | Z-souřadnice nulového bodu | -99 999,999 99 ... 99 999,999 99 |
| A | | -360,000 000 0 ... 360,000 000 0 |
| B | | -360,000 000 0 ... 360,000 000 0 |
| C | | -360,000 000 0 ... 360,000 000 0 |
| U | U-souřadnice nulového bodu | -99 999,999 99 ... 99 999,999 99 |
| V | V-souřadnice nulového bodu | -99 999,999 99 ... 99 999,999 99 |
| W | W-souřadnice nulového bodu | -99 999,999 99 ... 99 999,999 99 |
| DOC | Sloupec komentářů | max. 16 znaků |


Vytvoření tabulky nulových bodů

Novou tabulku nulových bodů vytvoříte následovně:



-  ▶ Přejděte do provozního režimu **Programování**
-  ▶ Stiskněte tlačítko **PGM MGT**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **NOVÝ SOUBOR**
- > Řídicí systém otevře okno k zadání názvu souboru **Nový soubor**.
- ▶ Zadejte název souboru s typem souboru ***.d**
-  ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- > Řídicí systém otevře okno **Nový soubor** pro volbu měrové jednotky.
-  ▶ Stiskněte softklávesu **MM**
- > Řízení otevře tabulku nulových bodů.


 Názvy tabulek a sloupců musí začínat písmenem a nesmí obsahovat žádné výpočetní znaky, například **+**.

Otevření a editace tabulky nulových bodů





 Pokud jste provedli změnu hodnoty v tabulce nulových bodů, tak musíte změnu uložit tlačítkem **ENT**. Jinak se změna nemusí vzít při zpracování NC-programu do úvahy.















Tabulku nulových bodů otevřete a upravíte následovně:

-  ▶ Stiskněte tlačítko **PGM MGT**
- ▶ Vybete požadovanou tabulku nulových bodů
- > Řízení otevře tabulku nulových bodů.
- ▶ Vybete požadovaný řádek pro úpravu
-  ▶ Uložit zadání, např. stiskněte klávesu **ENT**

 Tlačítkem **CE** smažete hodnotu ve zvoleném zadávacím políčku.

Řízení zobrazuje v liště softtlačítek následující funkce:

| Softtlačítko | Funkce |
|---|------------------------------|
|  | Volba začátku tabulky |
|  | Volba konce tabulky |
|  | Listovat po stránkách nahoru |
|  | Listovat po stránkách dolů |





| Softtlačítko | Funkce |
|---|---|
|  | Hledat Řízení otevře okno, ve kterém můžete zadat hledaný text nebo hodnotu. |
|  | Vynulovat tabulku |
|  | Kurzor na začátek řádky |
|  | Kurzor na konec řádky |
|  | Kopírovat aktuální hodnotu |
|  | Vložit kopírovanou hodnotu |
|  | Vložit volitelný počet řádků Nové řádky můžete vkládat pouze na konec tabulky. |
|  | Vložit řádek Nové řádky můžete vkládat pouze na konec tabulky. |
|  | Vymazat řádek |
|  | Seřadit nebo skrýt sloupce Řízení otevře okno Sloupcová sequence s následujícími možnostmi: <ul style="list-style-type: none"> ■ Použijte standard. formát ■ Zobrazit nebo skrýt sloupce ■ Uspořádat sloupce ■ Opravit sloupce, max. 3 |
|  | Doplňkové funkce, např. smazat |
|  | Resetovat sloupec |
|  | Editovat aktuální políčko |
|  | Seřadit tabulku nulových bodů Řízení otevře okno pro výběr řazení. |




Pokud zadáte 555343, ukáže řízení softtlačítko **Edit formátu**. Pomocí tohoto softtlačítka můžete změnit vlastnosti tabulek.


Aktivovat tabulku nulových bodů v NC-programu

Tabulku nulových bodů aktivujete v NC-programu takto:


- 
 - ▶ Stiskněte tlačítko **PGM CALL**
- 
 - ▶ Stiskněte softtlačítko **VYBRAT TABLE**
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **ZVOLIT SOUBOR** (Datei wählen)
 - > Řídicí systém otevře okno pro výběr souboru.
 - ▶ Vyberte požadovanou tabulku nulových bodů
- 
 - ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**

-  Pokud zadáte název tabulky nulových bodů ručně, mějte na paměti následující:



 - Pokud je tabulka nulových bodů uložena ve stejném adresáři jako NC-program, stačí zadat pouze název souboru
 - Pokud tabulka nulových bodů není uložena ve stejném adresáři jako NC-program, musíte zadat úplnou cestu

-  Programujte **:%TAB:** před cyklem **G54**.

Ruční aktivace tabulky nulových bodů

-  Pokud pracujete bez **:%TAB:**, musíte aktivovat požadovanou tabulku nulových bodů před testem programu.

Tabulku nulových bodů pro test programu aktivujete následovně:

- 
 - ▶ Přejděte do režimu **Test programu**
- 
 - ▶ Stiskněte tlačítko **PGM MGT**
 - ▶ Vyberte požadovanou tabulku nulových bodů
 - > Řízení aktivuje tabulku nulových bodů pro test programu a označí soubor stavem **S**.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

10.7 Tabulka korekcí

Použití

Korekčními tabulkami můžete uložit korekce v nástrojovém souřadnicovém systému (T-CS) nebo v souřadnicovém systému obráběcí roviny (WPL-CS).

Tabulka korekcí **.tco** je alternativou ke korekci s **DL**, **DR** a **DR2** v bloku T. Jakmile aktivujete tabulku korekcí, řídicí systém přepíše korekce z bloku T.

Tabulky korekcí mají následující výhody:

- Je možná změna hodnot bez úpravy NC-programu
- Je možná změna hodnot během chodu NC-programu

Změníte-li hodnotu, bude tato změna aktivní až po novém vyvolání korekce.

Typy tabulek korekcí

Koncovkou tabulky určíte, ve kterém souřadném systému řídicí systém korekci provede.

Řídicí systém nabízí následující korekční tabulky:

- **tco** (tool correction): Korekce v souřadném systému nástroje **T-CS**
- **wco** (workpiece correction): Korekce v souřadném systému roviny obrábění **WPL-CS**

Korekce pomocí tabulky je alternativou ke korekci v bloku **T**. Korekce z tabulky přepíše již naprogramovanou korekci v bloku **T**.

Korekce v souřadném systému nástroje T-CS

Korekce v tabulkách s koncovkou ***.tco** korigují aktivní nástroj.

Tabulka platí pro všechny druhy nástrojů, takže při zakládání vidíte i ty sloupce, které případně nebudete pro váš typ nástroje potřebovat.



Zadávejte pouze hodnoty, které mají pro váš nástroj smysl. Řízení vydá chybové hlášení, když korigujete hodnoty, které nejsou u aktivních nástrojů k dispozici.

Korektury působí takto:

- U frézovacích nástrojů jako alternativa k Delta-hodnotám v **TOOL CALL**

Řídicí systém zobrazuje aktivní posun pomocí korekční tabulky ***.tco** na kartě **NÁSTROJ** přídavné indikace stavu.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Korekce v souřadném systému roviny obrábění WPL-CS

Korekce v tabulkách s koncovkou ***.wco** působí jako posunutí v souřadném systému obráběcí roviny **WPL-CS**.







Řídicí systém zobrazuje aktivní posun pomocí korekční tabulky ***.wco** včetně cesty tabulky na kartě **TRANS** přídavné indikace stavu.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Vytvoření korekční tabulky

Předtím, než budete pracovat s tabulkou korekcí, musíte příslušnou tabulku založit.

Tabulku korekcí můžete založit následovně:





-  ▶ Přejděte do režimu **Programování**
-  ▶ Stiskněte tlačítko **PGM MGT**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **NOVÝ SOUBOR**
- ▶ Zadejte název souboru s požadovanou koncovkou, např. Corr.tco
-  ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- ▶ Volba měrových jednotek
-  ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
-  ▶ Stiskněte softtlačítko **PRIDAT NA KONCI**
- ▶ Zadejte korekční hodnoty

Aktivování tabulky korekcí

Volba tabulky korekcí

Když používáte tabulku korekcí, tak používáte funkci **SEL CORR-TABLE** pro aktivaci požadované tabulky korekcí z NC-programu.

Pro vložení tabulky korekcí do NC-programu postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte tlačítko **SPEC FCT** (Speciální funkce)
-  ▶ Stiskněte softklávesu **PŘEDNAST. PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **ZVOLIT TABULKU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu typu tabulky, např. **TCS**
- ▶ Volba tabulky

Pokud pracujete bez funkce **SEL CORR-TABLE**, pak musíte požadovanou tabulku aktivovat před testem programu nebo chodem programu.

V každém režimu postupujte takto:

- ▶ Zvolte požadovaný provozní režim
- ▶ Vyberte ve Správě souborů požadovanou tabulku
- ▶ V režimu **Testování** má tabulka status S, v režimech **Program/provoz po bloku** a **Program/provoz plynule** má status M.

Aktivace korekce

Pro definování korekce v NC-programu postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte klávesu **SPEC FCT** (Speciální funkce)
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softtlačítko **TRANSFORM / CORRDATA**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION CORRDATA**
-  ▶ Stiskněte softklávesu požadované korekce, např. **TCS**
- ▶ Zadejte číslo řádku

Doba platnosti korekce




Aktivovaná korekce působí až do konce programu, nebo až do výměny nástroje.

Pomocí funkce **FUNCTION CORRDATA RESET** můžete korekce programově zrušit.

Editování tabulky korekcí za chodu programu

Hodnoty v aktivní tabulce korekcí můžete měnit za chodu programu. Dokud není tabulka korekcí ještě aktivována, tak řídicí systém znázorňuje softtlačítka šedivě.

Postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte softklávesu **ZVOLIT TABULKY**
-  ▶ Stiskněte softklávesu požadované tabulky, např. **KOMPENZ. T-CS**
-  ▶ Softtlačítko **EDITOVAT** nastavte na **ZAP**.
- ▶ Směrovými tlačítky přejděte na požadované místo
- ▶ Změňte hodnotu



Změněná data budou platit až po novém aktivování korekce.

10.8 Přístup k hodnotám v tabulce

Aplikace

Funkce **TABDATA** vám umožňují přístup k hodnotám v tabulce.

Pomocí těchto funkcí můžete například automaticky měnit korekční data z NC-programu.

Je možný přístup k následujícím tabulkám:

- Tabulka nástrojů ***.t**, přístup pouze pro čtení
- Tabulka korekcí ***.tco**, přístup se čtením a zápisem
- Tabulka korekcí ***.wco**, přístup se čtením a zápisem
- Tabulka vztažných bodů ***.pr**, přístup se čtením a zápisem

Přístup je k právě aktivní tabulce. Přístup se čtením je vždy možný, přístup se zápisem je možný pouze během zpracování. Přístup se zápisem během simulace nebo během startu z bloku není platný.

Pokud mají NC-program a tabulka různé měrové jednotky, řídicí systém převede hodnoty z **MM** na **PALCE** a naopak.

Čtení hodnoty z tabulek

Pomocí funkce **TABDATA READ** (Čtení dat z tabulky) načtete hodnotu z tabulky a uložíte ji do Q-parametru.

V závislosti na typu sloupce, který čtete, můžete pro uložení hodnoty použít **Q**, **QL**, **QR** nebo **QS**. Řídicí systém automaticky převede hodnoty tabulky na měrové jednotky NC-programu.

Řídicí jednotka čte z aktuálně aktivní tabulky nástrojů a vztažných bodů. Chcete-li načíst hodnotu z korekční tabulky, musíte nejprve tuto tabulku aktivovat.

Funkci **TABDATA READ** můžete použít např. k předběžné kontrole dat použitého nástroje a k zabránění chybovému hlášení během chodu programu.

Postup

Postupujte takto:

- SPEC FCT

▶ Stiskněte tlačítko **SPEC FCT** (Speciální funkce)
- FUNKCE PROGRAMU

▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
- TABDATA

▶ Stiskněte softklávesu **TABDATA**
- TABDATA READ

▶ Stiskněte softklávesu **TABDATA READ**

 - ▶ Zadejte Q-parametr pro výsledek
- ENT

▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- CORR-TCS

▶ Stiskněte softklávesu požadované tabulky, např. **CORR-TCS**

 - ▶ Zadání názvu sloupce
- ENT

▶ Potvrďte klávesou **ENT**

 - ▶ Zadání čísla řádku tabulky
- ENT

▶ Potvrďte klávesou **ENT**

Příklad

| | |
|--|---|
| N120 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"* | Aktivování tabulky korekcí |
| N130 TABDATA READ Q1 = CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "5"* | Uložit hodnotu řádku 5, sloupec DR z korekční tabulky do Q1 |

Zapsat hodnotu z tabulky

Funkcí **TABDATA WRITE** zapíšete hodnotu z Q-parametru do tabulky.

V závislosti na typu sloupce, kam zapisujete, můžete jako předávací parametry použít **Q**, **QL**, **QR** nebo **QS**.

Pro zápis do korekční tabulky musíte tabulku aktivovat.

Po cyklu dotykové sondy můžete např. použít funkci **TABDATA WRITE** pro zadání požadované korekce nástroje do korekční tabulky.

Postup

Postupujte takto:

- 
 - ▶ Stiskněte tlačítko **SPEC FCT** (Speciální funkce)

- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**

- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **TABDATA**

- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **TABDATA WRITE**

- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu požadované tabulky, např. **CORR-TCS**

- 
 - ▶ Zadání názvu sloupce
 - ▶ Potvrďte klávesou **ENT**
 - ▶ Zadání čísla řádku tabulky

- 
 - ▶ Potvrďte klávesou **ENT**
 - ▶ Zadejte Q-parametr

- 
 - ▶ Potvrďte klávesou **ENT**

Příklad

| | |
|--|--|
| N120 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"* | Aktivování tabulky korekcí |
| N130 TABDATA WRITE CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "3" = Q1* | Zapište hodnotu z Q1 do řádku 3, sloupce DR korekční tabulky |

Přidat hodnotu z tabulky

Pomocí funkce **TABDATA ADD** (Přidat TABDATA) přidáte hodnotu z Q-parametru ke stávající hodnotě tabulky.

V závislosti na typu sloupce, kam zapisujete, můžete jako předávací parametry použít **Q**, **QL** nebo **QR**.

Pro zápis do korekční tabulky musíte tabulku aktivovat.

Funkci **TABDATA ADD** můžete použít například pro aktualizaci korekce nástroje v případě opakovaného měření.

Postup

Postupujte takto:

- ▶  Stiskněte tlačítko **SPEC FCT** (Speciální funkce)
- ▶  Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
- ▶  Stiskněte softklávesu **TABDATA**
- ▶  Stiskněte softklávesu **TABDATA ADDITION**
- ▶ Stiskněte softklávesu požadované tabulky, např. **CORR-TCS**
- ▶ Zadání názvu sloupce
- ▶  Potvrďte klávesou **ENT**
- ▶ Zadání čísla řádku tabulky
- ▶  Potvrďte klávesou **ENT**
- ▶ Zadejte Q-parametr
- ▶  Potvrďte klávesou **ENT**

Příklad

| | |
|---|---|
| N120 SEL CORR-TABLE TCS "TNC:\table\corr.tco"* | Aktivování tabulky korekcí |
| N130 TABDATA ADD CORR-TCS COLUMN "DR" KEY "3" = Q1* | Přičíst hodnotu z Q1 k řádku 3, sloupce DR korekční tabulky |

10.9 Monitorování konfigurovaných komponent stroje (opce #155)

Aplikace




Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Funkci musí povolit a upravit výrobce vašeho stroje.

Funkce **MONITOROVÁNÍ HEATMAP** umožňuje spouštět a zastavovat znázorňování obrobku jako Heatmapy komponentu z NC-programu. Řízení monitoruje vybrané součásti a reprodukuje výsledek barevně v tzv. Heatmap (tepelné mapě obrobku).

Tepelná mapa součástí funguje podobně jako obraz termovizní kamery.

- Zelená: Komponenty v definované bezpečné oblasti
- Žlutá: Komponenty v zóně s výstrahou
- Červená: Komponenta je přetížená



Spustit monitorování

Chcete-li spustit monitorování komponenty, postupujte následovně:

- SPEC
FCT

 ▶ Zvolte Speciální funkce
- FUNKCE
PROGRAMU

 ▶ Zvolte programové funkce
- MONITORING

 ▶ Vyberte monitorování
- MONITORING
HEATMAP
START

 ▶ Stiskněte softklávesu
MONITORING HEATMAP START
- VYBER

 ▶ Vyberte komponenty, povolené výrobcem stroje

Pomocí Heatmap (Tepelné mapy) můžete zobrazit stav vždy pouze jedné komponenty. Pokud spustíte Heatmap několikrát za sebou, monitorování předchozí komponenty se zastaví.

Ukončení monitorování

Pro zastavení monitorování použijte funkci **MONITORING HEATMAP STOP**.

10.10 Definování čítače




Použití



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Tuto funkci musí zapnout výrobce vašeho stroje.

S NC-funkcí **FUNCTION COUNT** můžete z NC-programu ovládat čítač. S tímto čítačem můžete např. definovat cílový počet, do kterého má řídicí systém NC-program opakovat.

Při definování postupujte takto:

- 
 - ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION COUNT**

UPOZORNĚNÍ

Pozor, může dojít ke ztrátě dat!

Řídicí systém spravuje pouze jeden čítač. Pokud zpracováváte NC-program, ve kterém vynulujete čítač, tak se smaže pokrok čítače jiného NC-programu.

- ▶ Před zpracováním kontrolujte, zda je aktivní jediný čítač
- ▶ Pokud je to nutné poznamenejte si stav čítače a po obrábění ho znovu vložte v menu MOD



Aktuální stav čítače můžete vyrýt s cyklem **G225 GRAVIROVANI**.

Další informace: Uživatelská příručka **Programování obráběcích cyklů**

Působení v režimu Testování

V režimu **Testování** můžete čítač simulovat. Přitom působí pouze ten stav čítače, který jste definovali přímo v NC-programu. Stav čítače v MOD-menu zůstane stejný.

Působení v režimech PGM/provoz po bloku a PGM/provoz plynule

Stav čítače z MOD-menu působí pouze v režimech **PGM/provoz po bloku** a **PGM/provoz plynule**

Stav čítače zůstane zachován i po restartu řídicího systému.

Definování FUNCTION COUNT

NC-funkce **FUNCTION COUNT** nabízí následující funkce čítače:

| Softtlačítko | Funkce |
|-----------------------------|--|
| FUNCTION COUNT INC | Zvýšit čítač o hodnotu 1 |
| FUNCTION COUNT RESET | Vynulovat čítač |
| FUNCTION COUNT TARGET | Definování cílového počtu Zadávání: 0 – 9 999 |
| FUNCTION COUNT SET | Přiřazení definované hodnoty čítači Zadávání: 0 – 9 999 |
| FUNCTION COUNT ADD | Zvýšení čítače o definovanou hodnotu Zadávání: 0 – 9 999 |
| FUNCTION COUNT REPEAT | Opakovat NC-program od návěští, pokud ještě nebylo dosaženo cílové hodnoty. |

Příklad

| | |
|---|---|
| N50 FUNCTION COUNT RESET* | Reset čítače |
| N60 FUNCTION COUNT TARGET10* | Zadat požadovaný počet obrábění |
| N70 G98 L11* | Zadat značku skoku |
| N80 G ... | Obrábění |
| N510 FUNCTION COUNT INC* | Zvýšit stav čítače |
| N520 FUNCTION COUNT REPEAT LBL 11* | Opakujte obrábění, pokud ještě nejsou dokončeny všechny dílce |
| N530 M30* | |
| N540 %COUNT G71* | |

10.11 Vytvoření textových souborů

Použití

Na řídicím systému můžete vytvářet a zpracovávat texty pomocí textového editoru. Typické aplikace:

- Zaznamenání zkušeností
- Dokumentace průběhu práce
- Vytvoření sbírky vzorců

Textové soubory jsou typu .A (ASCII). Chcete-li zpracovávat jiné soubory, pak je nejprve zkonvertujte do typu .A.







Otevření a opuštění textového souboru

- ▶ Režim: stiskněte klávesu **Programování**
- ▶ Vyvolejte správu souborů: stiskněte klávesu **PGM MGT**
- ▶ Zobrazte soubory typu .A: stiskněte postupně softklávesy **Zvol typ** a **Zobr. vše**
- ▶ Zvolte soubor a otevřete jej stiskem softklávesy **Volba** nebo klávesy **ENT** nebo otevřete nový soubor: zadejte nový název, potvrďte stiskem klávesy **ENT**

Chcete-li textový editor opustit, pak vyvolejte správu souborů a zvolte soubor jiného typu, jako například NC-program.

Softtlačítko

Pohyby kurzoru

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | Kurzor o slovo doprava |
|  | Kurzor o slovo doleva |
|  | Kurzor na další stránku obrazovky |
|  | Kurzor na předchozí stránku obrazovky |
|  | Kurzor na začátek souboru |
|  | Kurzor na konec souboru |

Editace textů

Nad prvním řádkem textového editoru je informační políčko, které ukazuje název souboru, polohu a řádkové informace:

- Soubor:** Název textového souboru
Řádek: Aktuální pozice kurzoru v řádku
Sloupec: Aktuální pozice kurzoru ve sloupci

Text se vkládá na místo, na kterém se právě nachází kurzor. Pomocí směrových tlačítek přesunete kurzor na libovolné místo v textovém souboru.

Klávesou **RETURN** nebo **ENT** můžete zalamovat řádky.

Mazání a opětné vkládání znaků, slov a řádků

V textovém editoru můžete smazat celá slova nebo řádky a opět je vložit na jiné místo.

- ▶ Přesuňte kurzor na slovo nebo řádek, který se má smazat a vložit na jiné místo.
- ▶ Stiskněte softklávesu **Vymazat slovo** popř. **Vymazat řádek**: text se odstraní a uloží do mezipaměti
- ▶ Přesuňte kurzor na pozici, na kterou má být vložen text a stiskněte softklávesu **Vložit slovo**

| Softtlačítko | Funkce |
|---------------------------|---|
| Vymazat řádek | Smazat řádek a uložit do mezipaměti |
| Vymazat slovo | Smazat slovo a uložit do mezipaměti |
| Vymazat znak | Smazat znak a uložit do mezipaměti |
| Vložit řádek/ slovo | Opět vložit řádek nebo slovo po smazání |

Zpracování textových bloků

Textové bloky libovolné velikosti můžete kopírovat, mazat a opět vkládat na jiná místa. V každém případě nejprve označte požadovaný textový blok:

- ▶ Označení (vybrání) textového bloku: přesuňte kurzor na znak, na kterém má označení textu začínat.




- ▶ Stiskněte softklávesu **Označit blok**.
- ▶ Přesuňte kurzor na znak, na kterém má označení textu končit. Pohybujete-li kurzorem pomocí směrových tlačítek přímo nahoru a dolů, označí se všechny mezilehlé textové řádky – označený (vybraný) text se barevně zvýrazní.

Jakmile jste označili požadovaný textový blok, zpracujte text dále pomocí následujících softtlačítek:

| Softtlačítko | Funkce |
|--------------|--|
| | Smazání a uložení označeného bloku do mezipaměti |
| | Uložení označeného bloku do mezipaměti bez jeho smazání (kopírování) |

Pokud chcete vložit blok uložený v mezipaměti na jiné místo, proveďte ještě následující kroky:

- ▶ Přesuňte kurzor na pozici, na kterou chcete vložit textový blok uložený v mezipaměti.




- ▶ Stiskněte softklávesu **Vložit blok**: text se vloží

Dokud se daný text nachází v mezipaměti, můžete ho vkládat libovolně opakovaně.

Přenesení označeného bloku do jiného souboru


- ▶ Označte textový blok tak, jak bylo právě popsáno.



- ▶ Stiskněte softklávesu **PŘIPOJIT K SOUBORU**.
- ▶ Řídicí systém zobrazí dialog **Cílový soubor =**
- ▶ Zadejte cestu a jméno cílového souboru.
- ▶ Řídicí systém připojí označený textový blok k cílovému souboru. Pokud neexistuje cílový soubor se zadaným jménem, zapíše řídicí systém označený text do nového souboru.

Vložení jiného souboru na pozici kurzoru

- ▶ Posuňte kurzor na to místo v textu, na které chcete vložit jiný textový soubor.



- ▶ Stiskněte softklávesu **Vložit soubor**
- ▶ Řídicí systém zobrazí dialog **Jméno souboru =**
- ▶ Zadejte cestu a jméno souboru, který chcete vložit.

Nalezení částí textu

Vyhledávací funkce textového editoru hledá v textu slova nebo znakové řetězce. Řídicí systém poskytuje dvě možnosti.

Nalezení aktuálního textu

Vyhledávací funkce má nalézt slovo, které odpovídá slovu, na kterém se právě nachází kurzor:

- ▶ Přesuňte kurzor na požadované slovo.
- ▶ Zvolit funkci vyhledávání: stiskněte softklávesu **HLEDEJ**.
- ▶ Stiskněte softklávesu **Nalezni slovo**
- ▶ Vyhledat slovo: stiskněte softklávesu **HLEDEJ**
- ▶ Ukončení vyhledávací funkce: stiskněte softklávesu **KONEC**

Nalezení libovolného textu

- ▶ Zvolit funkci vyhledávání: stiskněte softklávesu **HLEDEJ**. Řídicí systém zobrazí dialog **Vyhledat text** :
- ▶ Zadejte hledaný text
- ▶ Vyhledat text: stiskněte softklávesu **HLEDEJ**
- ▶ Opuštění vyhledávací funkce: stiskněte softklávesu **KONEC**

10.12 Volně definovatelné tabulky

Základy

Do volně definovatelných tabulek můžete ukládat libovolné informace z NC-programu a číst je. K tomuto účelu jsou k dispozici funkce Q-parametrů **D26** až **D28**.

Formát volně definovatelných tabulek (tedy jejich sloupců a jejich vlastností) můžete měnit pomocí editoru struktury. S ním můžete připravit tabulky, které jsou přesně upravené pro vaši aplikaci.

Dále můžete přepínat mezi tabulkovým náhledem (standardní nastavení) a formulářovým náhledem.



Názvy tabulek a sloupců musí začínat písmenem a nesmí obsahovat žádné výpočetní znaky, například +.

| NR | X | Y | Z | A | C | DOC |
|----|---------|--------|---|---|-------|-------|
| 1 | 100.001 | 49.999 | 0 | 0 | PAT 1 | PAT 1 |
| 2 | 99.994 | 49.999 | 0 | 0 | PAT 2 | PAT 2 |
| 3 | 99.989 | 50.001 | 0 | 0 | PAT 3 | PAT 3 |
| 4 | 100.002 | 49.999 | 0 | 0 | PAT 4 | PAT 4 |
| 5 | 99.990 | 50.000 | 0 | 0 | PAT 5 | PAT 5 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

Založení volně definovatelné tabulky

Postupujte takto:

PGM
MGT

- ▶ Stiskněte tlačítko **PGM MGT**
- ▶ Zadejte libovolný název souboru s příponou .TAB

ENT

- ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- ▶ Řídicí systém ukáže pomocné okno s pevně uloženými formáty tabulek.

- ▶ Zvolte směrovým tlačítkem předlohu tabulky, např. **example.tab**

ENT

- ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- ▶ Řídicí systém otevře novou tabulku s předvoleným formátem.

- ▶ Abyste upravili tabulku podle vašich potřeb, musíte změnit její formát

Další informace: "Změna formátu tabulky",
Stránka 363



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!


Výrobce vašeho stroje může připravit vlastní předlohy tabulek a uložit je do řídicího systému. Když připravujete novou tabulku, tak řídicí systém zobrazí okno ve kterém jsou všechny tabulkové předlohy.




Můžete si také sami připravit vlastní předlohy tabulek a uložit je do řídicího systému. Za tím účelem vytvořte novou tabulku, změňte její formát a uložte ji do adresáře **TNC:\system\proto**. Když budete později připravovat novou tabulku bude řízení nabízet vaši předlohu ve výběrovém okně tabulkových předloh.


Změna formátu tabulky

Postupujte takto:

-  ▶ Stiskněte softklávesu **Edit formátu**
- ▶ Řídicí systém otevře pomocné okno, ve kterém je znázorněná struktura tabulky.
- ▶ Přizpůsobení formátu

Řízení nabízí následující možnosti:

| Strukturní příkaz | Význam |
|--|--|
| Dostupné sloupce: | Seznam všech sloupců v tabulce |
| Přesunout před: | Záznam označený v Dostupném sloupci se přesune před tento sloupec. |
| Název | Název sloupce: zobrazí se v řádku záhlaví |
| Typ sloupce | TEXT: Textové zadání SIGN: Znaménko + nebo - BIN: Binární číslo DEC: Desetinné, kladné celé číslo (kardinální číslo) HEX: Šestnáctkové číslo INT: Celé číslo LENGTH: Délka (v palcových programech se přepočítá) FEED: Posuv (mm/min nebo 0,1 inch/min) IFEED: Posuv (mm/min nebo inch/min) FLOAT: Číslo s plovoucí desetinnou čárkou BOOL: Pravdivostní hodnota INDEX: Index TSTAMP: Pevně definovaný formát data a času UPTXT: Textové zadání velkými písmeny PATHNAME: Název cesty |
| Default hodnota | Hodnota uložená do políček v tomto sloupci jako standardní stav |
| Šířka | Maximální počet znaků ve sloupci Šířka sloupce je omezena následovně: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sloupce pro alfanumerická zadání dovolují max. 100 znaků ■ Sloupce pro číselná zadání dovolují max. 15 znaků |
| |  Navíc k 15 znakům může řídicí systém zobrazit jedno znaménko a jeden znak pro oddělení desetinného místa |
| Primární klíč | První sloupec tabulky |
| Označení sloupců v různých jazycích | Dialogy v různých jazycích |



i Sloupce s typem sloupce, který povoluje písmena, např. **TEXT**, můžete přechíst nebo popsat pouze s QS-parametry, i když je obsahem buňky číslice.

Ve formuláři se můžete pohybovat s myší nebo navigačními tlačítky.

Postupujte takto:



- ▶ Pro přechod do zadávacích políček stiskněte navigační tlačítka.



- ▶ Otevřete menu výběru tlačítkem **GOTO**




- ▶ V rámci zadávacího políčka se pohybujte směrovými tlačítky.

i V tabulce, která již obsahuje řádky, už nemůžete změnit vlastnosti **Název** a **Typ sloupce**. Teprve až když smažete všechny řádky, můžete tyto vlastnosti změnit. Nejdříve si ale vytvořte záložní kopii tabulky.

Kombinací kláves **CE** a poté **ENT** resetujete neplatné hodnoty v políčkách s typem sloupce **TSTAMP**.

Ukončit Editor struktury

Postupujte takto:



- ▶ Stiskněte softklávesu **OK**
- > Řídicí systém zavře formulář editoru a převezme změny.



- ▶ Alternativně stiskněte softklávesu **Přerušit**
- > Řízení zahodí všechny zadané změny.

Přepínání mezi tabulkovým a formulářovým náhledem

Všechny tabulky s příponou souboru **.TAB** si můžete nechat zobrazit jako seznam nebo jako formulář.

Změňte náhled takto:



- ▶ Stiskněte tlačítko **Rozdělení obrazovky**



- ▶ Zvolte softtlačítko požadovaného náhledu

Ve formulářovém náhledu řídicí systém ukáže v levé polovině obrazovky čísla řádků s obsahem prvního sloupce.

V náhledu formuláře můžete data takto změnit:



- ▶ Pro přechod do dalšího zadávacího políčka na pravé straně stiskněte tlačítko **ENT**.

Volba jiné řádky ke zpracování:




- ▶ Stiskněte tlačítko **Další karta**
- ▶ Kurzor přejde do levého okna.



- ▶ Směrovými tlačítky zvolte požadovanou řádku.



- ▶ Tlačítkem **další karta** přejdete zase zpátky do zadávacího okna.



D26 – Otevřít volně definovatelnou tabulku

S NC-funkcí **D26** otevřete libovolně definovanou tabulku, pro zápis s funkcí **D27** případně pro čtení z této tabulky pomocí **D28**.



V jednom NC-programu může být vždy otevřena pouze jedna tabulka. Nový NC-blok s **D26** zavře poslední otevřenou tabulku automaticky. Otvíraná tabulka musí mít příponu **.TAB**.

11 FN 26: TABOPEN TNC:\table \AFC.TAB ; Otevření tabulky s **FN 26**

NC-funkce obsahuje následující prvky syntaxe:

| Prvek syntaxe | Význam |
|----------------------------|--|
| FN 26: TABOPEN | Otvírač syntaxe pro otevření tabulky |
| TNC:\table \AFC.TAB | Cesta k otevírané tabulce Pevný nebo variabilní název |

Příklad: otevřít tabulku TAB1.TAB, která je uložena v adresáři TNC: \DIR1

```
N560 D26 TNC:\DIR1\TAB1.TAB
```

K nastavení cest ve dvojitých uvozovkách můžete použít softtlačítko **SYNTAX**. Dvojitě uvozovky definují začátek a konec cesty. To umožňuje řídicímu systému rozpoznat možné speciální znaky jako součást cesty.

Další informace: "Názvy souborů", Stránka 102

Pokud je úplná cesta uzavřena ve dvojitých uvozovkách, můžete k oddělení složek a souborů použít jak \, tak /.

D27 – Zapsat do volně definovatelné tabulky

S NC-funkcí **D27** zapisujete do tabulky, kterou jste předtím otevřeli funkcí **D26**.

S NC-funkcí **D27** definujete sloupce tabulky, do kterých má řídicí systém zapisovat. V jednom NC-bloku můžete definovat několik sloupců tabulky, ale pouze jeden řádek tabulky. Obsah, který se má zapsat do sloupců, definujete předem v proměnných.



Chcete-li v jednom NC-bloku zapisovat do několika sloupců, musíte zapisované hodnoty předem definovat v několika, po sobě následujících, proměnných.

Pokud se pokusíte zapisovat do zamčené nebo neexistující buňky tabulky, zobrazí řídicí systém chybovou zprávu.

Zadání

```
11 FN 27: TABWRITE ; Zápis do tabulky s FN 27
2/"Length,Radius" = Q2
```

NC-funkce obsahuje následující prvky syntaxe:

| Prvek syntaxe | Význam |
|----------------------------------|--|
| FN 27: TABWRITE | Otvírač syntaxe pro zápis do tabulky |
| 2 | Číslo řádku v tabulce, do které se zapisuje Pevné nebo proměnlivé číslo |
| "Length,Ra- dius" | Názvy sloupců v tabulce, do které se zapisuje Pevný nebo variabilní název Několik názvů odděluje čárkou. |
| Q2 | Proměnná pro zapisovaný obsah |

Příklad

Řízení zapisuje do sloupců **Rádus**, **Hloubka** a **D** řádky **5** aktuálně otevřené tabulky. Řídicí systém zapisuje do tabulek hodnoty z Q-parametrů **Q5**, **Q6** a **Q7**.

| |
|-------------------------------------|
| N50 Q5 = 3,75 |
| N60 Q6 = -5 |
| N70 Q7 = 7,5 |
| N80 D27 P01 5/"RADIUS,TIEFE,D" = Q5 |

D28 – Čtení volně definovatelné tabulky

S NC-funkcí **D28** čtete z tabulky, kterou jste předtím otevřeli funkcí **D26**.

S NC-funkcí **D28** definujete sloupce tabulky, které má řídicí systém číst. V jednom NC-bloku můžete definovat několik sloupců tabulky, ale pouze jeden řádek tabulky.



Čtete-li více sloupců v jednom NC-bloku, pak řídicí systém ukládá přečtené hodnoty do po sobě následujících proměnných stejného typu, např. **QL1**, **QL2** a **QL3**.

Zadání

11 FN 28: TABREAD Q1 = 2 / "Length" ; Čtení z tabulky s FN 28

NC-funkce obsahuje následující prvky syntaxe:

| Prvek syntaxe | Význam |
|-------------------|---|
| FN 28: TABREAD | Otvírač syntaxe pro čtení z tabulky |
| Q1 | Proměnná pro zdrojový text Do této proměnné ukládá řídicí systém obsahy přečtených buněk tabulky. |
| 2 | Číslo řádku v tabulce, ze které se čte Pevné nebo proměnlivé číslo |
| "Length" | Název sloupce tabulky, ze které se čte Pevný nebo variabilní název Několik názvů odděluje čárkou. |

Příklad

Řízení čte hodnoty ve sloupcích **X**, **Y** a **D** z řádky **6** aktuálně otevřené tabulky. Řízení uloží hodnoty do Q-parametrů **Q10**, **Q11** a **Q12**.

Řídicí systém uloží obsah sloupce **DOC** ze stejného řádku do QS-parametru **QS1**.

N50 D28 Q10 = 6/"X,Y,D"

N60 D28 QS1 = 6/"DOC"

Přizpůsobení formátu tabulek

UPOZORNĚNÍ

Pozor, může dojít ke ztrátě dat!

Funkce **ADAPTOVAT TABULKU** trvale změní formát všech tabulek. Řídicí systém neprovádí před změnou formátu dat automatické zálohování souborů. Takže soubory budou trvale změněny a již nemusí být použitelné.

- ▶ Používejte funkci pouze po dohodě s výrobcem stroje

Softtlačítko

Funkce

ADAPTOVAT
NC PGM /
TABULKU

Přizpůsobit formát existujících tabulek po změně verze řídicího softwaru



Názvy tabulek a sloupců musí začínat písmenem a nesmí obsahovat žádné výpočetní znaky, například +.

10.13 Pulzující otáčky FUNCTION S-PULSE

Programování pulzujících otáček

Použití



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Přečtěte si a dodržujte popis funkcí od výrobce vašeho stroje.
Dodržujte bezpečnostní pokyny.

Funkcí **FUNCTION S-PULSE** naprogramujete pulzující otáčky, aby se zabránilo vlastnímu kmitání stroje.

Zadáním **P-TIME** definujete dobu trvání kmitu (délka periody), zadáním **SCALE** změnu otáček v procentech. Změna otáček vřetene probíhá po sinusoidě kolem cílové hodnoty.

Pomocí **FROM-SPEED** a **TO-SPEED** definujete pomocí horního a dolního limitu otáček rozsah, ve kterém jsou pulzující otáčky účinné. Obě vstupní hodnoty jsou volitelné. Pokud nedefinujete žádný parametr, působí funkce v celém rozsahu otáček.





Zadání

N30 FUNCTION S-PULSE P-TIME10 SCALE5 FROM-SPEED4800 TO-SPEED5200* ; Nechte rychlost kolísat o 5 % kolem nastavené hodnoty během 10 sekund s omezeními

NC-funkce obsahuje následující prvky syntaxe:

| Prvek syntaxe | Význam |
|---------------------------------|--|
| FUNCTION S-PULSE | Otvírač syntaxe pro pulzující otáčky |
| P-TIME nebo RESET | Definování doby trvání oscilace v sekundách nebo resetování pulzujících otáček |
| SCALE | Změna otáček v % Pouze při výběru P-TIME |
| FROM-SPEED | Dolní mez otáček, od které působí pulzující otáčky Pouze při výběru P-TIME Prvek syntaxe je volitelný |
| TO-SPEED | Horní mez otáček, do které působí pulzující otáčky Pouze při výběru P-TIME Prvek syntaxe je volitelný |


Při definování postupujte takto:


-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION SPINDLE**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **SPINDLE PULSE**
- ▶ Definujte délku periody **P-TIME**
- ▶ Definujte změnu otáček **SCALE**

i Řízení nikdy nepřekročí naprogramované omezení otáček. Otáčky se udržují až když sinusoida funkce **FUNCTION S-PULSE** znovu klesne pod maximální otáčky.

Symboly

Symbol v indikaci stavu ukazuje stav pulzujících otáček:

| Symbol | Funkce |
|---|-------------------------------|
|  | Pulzující otáčky jsou aktivní |







Zrušení pulzujících otáček

Příklad

N40 FUNCTION S-PULSE RESET*

Pomocí funkce **FUNCTION S-PULSE RESET** vynulujete pulzující otáčky.

Při definování postupujte takto:

-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION SPINDLE**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **RESET SPINDLE-PULSE**

10.14 Doba prodlevy FUNCTION FEED DWELL

Programování doby prodlevy

Aplikace



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Přečtěte si a dodržujte popis funkcí od výrobce vašeho stroje.
Dodržujte bezpečnostní pokyny.

Funkcí **FUNCTION FEED DWELL** naprogramujete opakující se doby prodlevy v sekundách, např. k vynucení lomu třísky .

Programujte **FUNCTION FEED DWELL** bezprostředně před obráběním, které chcete provést s lomem třísky.

Funkce **FUNCTION FEED DWELL** nepůsobí při rychloposuvu a snímacích pohybech.

UPOZORNĚNÍ

Pozor riziko pro nástroj a obrobek!

Pokud je funkce **FUNCTION FEED DWELL** aktivní, řídicí systém opakovaně přerušuje posuv. Během přerušování posuvu zůstane nástroj na aktuální pozici, včetně se přitom stále otáčí. Toto chování vede při výrobě závitu ke zmetkovému obrobku. Navíc vzniká během obrábění nebezpečí zlomení nástroje!





- ▶ Deaktivujte funkci **FUNCTION FEED DWELL** před výrobou závitu

Postup

Příklad

N30 FUNCTION FEED DWELL D-TIME0.5 F-TIME5*

Při definování postupujte takto:

-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION FEED**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FEED DWELL**
- ▶ Definovat dobu intervalu prodloužení **D-TIME**
- ▶ Definovat dobu intervalu úběru **F-TIME**

Resetovat dobu prodlevy





i Doba prodlevy vynulujte bezprostředně po obrábění s lomem třísky.

Příklad

N40 FUNCTION FEED DWELL RESET*

Pomocí funkce **FUNCTION FEED DWELL RESET** vynulujete opakované prodlevy.

Při definování postupujte takto:

-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION FEED**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **RESET FEED DWELL**

i Prodlevu můžete také zrušit zadáním **D-TIME 0**.
Řídicí systém automaticky vynuluje funkci **FUNCTION FEED DWELL** na konci programu.

10.15 Doba prodlevy FUNCTION DWELL

Programování doby setrvání

Použití

Funkcí **FUNCTION DWELL** naprogramujete dobu prodlevy v sekundách nebo definujete počet otáček vřetena jako prodlevu.

Postup






Příklad

N30 FUNCTION DWELL TIME10*

Příklad

N40 FUNCTION DWELL REV5.8*

Při definování postupujte takto:

-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION DWELL**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **DWELL TIME**
-  ▶ Definujte časovou prodlevu v sekundách
- ▶ Alternativně stiskněte softklávesu **DWELL REVOLUTIONS**
- ▶ Definovat počet otáček

10.16 Odjet nástrojem při NC-stop: FUNCTION LIFTOFF

Programování odjezdu pomocí FUNCTION LIFTOFF

Předpoklad



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Tuto funkci nastaví a povolí výrobce stroje. Výrobce stroje definuje ve strojním parametru **CfgLiftOff** (č. 201400) dráhu, kterou pojíždí řídicí systém při **LIFTOFF**. Pomocí strojního parametru **CfgLiftOff** se může funkce také vypnout.

Dosaďte v tabulce nástrojů ve sloupci **LIFTOFF** parametr **Y** pro aktivní nástroj.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Použití

Funkce **LIFTOFF** působí během následujících situací:

- Při NC-Stop, který jste aktivovali;
- Při NC-Stop, který aktivoval program; např. když se vyskytla závada v pohonném systému
- V případě výpadku proudu

Nástroj odjede až o 2 mm od obrysu. Řídicí systém vypočítá směr odjezdu podle zadání v bloku **FUNCTION LIFTOFF**.

Pro naprogramování funkce **LIFTOFF** máte tyto možnosti:

- **FUNCTION LIFTOFF TCS X Y Z:** Odjezd v souřadném systému nástroje **T_CS** s vektorem vyplývajícím z **X**, **Y** a **Z**
- **FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB:** Odjezd v souřadném systému nástroje **T-CS** s definovaným prostorovým úhlem
- Odjezd ve směru nástrojové osy s **M148**

Další informace: "Automaticky zdvihnout nástroj z obrysu při NC-stop: M148", Stránka 231





Programování odjezdu s definovaným vektorem

Příklad

N40 FUNCTION LIFTOFF TCS X+0 Y+0.5 Z+0.5*

S **LIFTOFF TCS X Y Z** definujete směr odjezdu jako vektor v souřadném systému nástroje. Řídicí systém vypočítá dráhu odjezdu v jednotlivých osách z celkové vzdálenosti definované výrobcem stroje.

Při definování postupujte takto:

-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION LIFTOFF**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **LIFTOFF TCS**
- ▶ Zadejte složky vektoru v X, Y a Z

Programování odjezdu s definovaným úhlem





Příklad

N40 FUNCTION LIFTOFF ANGLE TCS SPB+20*

S **LIFTOFF ANGLE TCS SPB** definujete směr odjezdu jako prostorový úhel v souřadném systému nástroje.

Zadaný úhel SPB popisuje úhel mezi Z a X. Pokud zadáte 0°, odjede nástroj ve směru osy nástroje Z.

Při definování postupujte takto:

-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION LIFTOFF**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **LIFTOFF ANGLE TCS**
- ▶ Zadejte úhel SPB





Reset funkce Liftoff

Příklad

N40 FUNCTION LIFTOFF RESET*

Pomocí funkce **FUNCTION S-PULSE RESET** resetujete odjezd.

Při definování postupujte takto:

-  ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **FUNCTION LIFTOFF**
-  ▶ Stiskněte softklávesu **LIFTOFF RESET**



Pomocí funkce **M149** řídicí systém deaktivuje funkci **FUNCTION LIFTOFF** bez resetování směru odjezdu. Pokud naprogramujete **M148**, řízení aktivuje automatický odjezd ve směru definovaném pomocí **FUNCTION LIFTOFF**.

Řídicí systém automaticky resetuje funkci **FUNCTION LIFTOFF** na konci programu.

11

Víceosové obrábění

11.1 Funkce pro víceosové obrábění

V této kapitole jsou shrnuty funkce řídicího systému související s obráběním ve více osách:

| Funkce řídicího systému | Popis | Strana |
|--------------------------------|---|---------------|
| PLANE | Definování obrábění v naklopené rovině obrábění | 381 |
| M116 | Posuv os natočení | 410 |
| PLANE/M128 | Frézování skloněnou frézou | 409 |
| FUNKCE TCPM | Určení chování řídicího systému při polohování os natočení (další vývoj M128) | 418 |
| M126 | Pojíždění osami natočení nejkratší cestou | 411 |
| M94 | Redukování indikované hodnoty os natočení | 412 |
| M128 | Určení chování řídicího systému při polohování os natočení | 413 |
| M138 | Výběr naklápěcích os | 416 |
| M144 | Započtení kinematiky stroje | 417 |

11.2 Funkce PLANE: Naklonění roviny obrábění (opce #8)

Úvod



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Funkce k naklonění roviny obrábění musí být povolené výrobcem vašeho stroje!

Funkci **PLANE** můžete v plném rozsahu použít pouze u strojů, které mají nejméně dvě osy natočení (osy stolu, hlavy nebo kombinace). Funkce **PLANE AXIAL** přitom představuje výjimku. **PLANE AXIAL** můžete používat také na stroji s jedinou programovatelnou osou.

Funkce **PLANE** (anglicky plane = rovina) je výkonný nástroj, kterým můžete různým způsobem definovat naklonené roviny obrábění.

Definice parametrů funkce **PLANE** je rozdělena na dvě části:

- Geometrická definice roviny, která je pro jednotlivé funkce **PLANE** rozdílná
- Postup při polohování u funkce **PLANE**, který lze považovat za nezávislý na definici roviny a je pro všechny funkce **PLANE** identický

Další informace: "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Řídicí systém se snaží při zapnutí stroje obnovit stav naklonené roviny při vypnutí. Za určitých okolností to není možné. To platí například při naklonění s osovým úhlem ale stroj je přitom konfigurován s prostorovým úhlem nebo když jste změnilí kinematiku.

- ▶ Pokud je to možné, resetujte naklonění před zavřením
- ▶ Po novém zapnutí zkontrolujte stav naklonění

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Cyklus **28 ZRCADLENI** může ve spojení s funkcí **Naklápění roviny obrábění** působit jinak. Rozhodující je přitom pořadí programování, zrcadlené osy a použitá funkce naklápění. Během naklápění a následujícího obrábění vzniká riziko kolize!

- ▶ Kontrola průběhu a poloh pomocí grafické simulace
- ▶ NC-program nebo část programu v režimu **Program/provoz po bloku** testujte pečlivě

Příklady

- 1 Cyklus **28 ZRCADLENI** programujte před naklápěním bez osy natočení:
 - Naklápění použité funkce **PLANE** (kromě **PLANE AXIAL**) bude zrcadleno
 - Zrcadlení platí po naklápění s **PLANE AXIAL** (Axiální rovina) nebo s cyklem **G80**
- 2 Cyklus **28 ZRCADLENI** programujte před naklápěním s osou natočení:
 - Zrcadlená osa natočení nemá žádný vliv na natočení použité funkce **PLANE**, zrcadlí se jen pohyb osy otáčení











Provozní a programovací pokyny:

- Funkce Převzít aktuální polohu není při aktivním naklápění obráběcí roviny možná.
- Použijete-li funkci **PLANE** při aktivní **M120**, tak řídicí systém zruší korekci radiusu a tím automaticky také funkci **M120**.
- Funkce **PLANE** resetujte vždy s **PLANE RESET**. Zadáání hodnoty 0 do všech parametrů **PLANE** (například všechny tři prostorové úhly) resetuje pouze úhel, nikoliv funkci.
- Omezíte-li funkcí **M138** počet naklápěcích os, může tím dojít k omezení možností naklápění vašeho stroje. Zda řídicí systém zohlední osové úhly zrušených os nebo je nastaví na 0 určuje výrobce vašeho stroje.
- Řídicí systém podporuje naklápění roviny obrábění pouze s osou vřetena Z.



Přehled

Většinou funkcí **PLANE** (kromě **PLANE AXIAL**) popisujete požadované roviny obrábění bez ohledu na osy natočení, které jsou dostupné na vašem stroji. K dispozici jsou tyto možnosti:

| Softtlačítko | Funkce | Požadované parametry | Stránka |
|---|------------------|--|---------|
|  | SPATIAL | Tři prostorové úhly SPA, SPB, SPC | 386 |
|  | PROJECTED | Dva průmětové úhly PROPR a PROMIN a jeden úhel rotace ROT | 389 |
|  | EULER | Tři Eulerovy úhly precese (EULPR), nutace (EULNU) a rotace (EULROT) | 390 |
|  | VECTOR | Vektor normály k definování roviny a vektor báze k definování směru nakloněné osy X | 392 |
|  | POINTS | Souřadnice tří libovolných bodů naklápěné roviny | 394 |
|  | RELATIV | Jednotlivý, inkrementálně působící prostorový úhel | 396 |
|  | AXIAL | Až tři absolutní nebo přírůstkové osové úhly A, B, C | 397 |
|  | RESET | Reset funkce PLANE | 385 |

Spustit animaci

Abyste se naučili různé způsoby definice jednotlivých funkcí **PLANE**, můžete softtlačítkem spustit animace. K tomuto účelu přejděte nejdříve do Animačního režimu, a poté zvolte požadovanou funkci **PLANE**. Během animace změní řídicí systém softtlačítko zvolené funkce **PLANE** na modrou barvu.

| Softtlačítko | Funkce |
|---|------------------------------------|
|  | Zapnutí Animačního režimu |
|  | Volba Animace (s modrým podkladem) |


Definování funkce PLANE

SPEC
FCT

- ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi

SKLOPENÍ
ROVINY
OBRABENÍ

- ▶ Stiskněte softklávesu **SKLOPENÍ OBRABENÍ**
- ▶ Řídicí systém ukáže v liště softtlačítek funkce **PLANE**, které jsou k dispozici.
- ▶ Zvolte funkci **PLANE**



Volba funkce

- ▶ Zvolte požadovanou funkci softtlačítkem
- ▶ Řídicí systém pokračuje v dialogu a vyžádá si potřebné parametry.


Zvolení funkce při aktivní animaci

- ▶ Zvolte požadovanou funkci softtlačítkem
- ▶ Řízení ukáže animaci.
- ▶ K převzetí momentálně aktivní funkce znovu stiskněte softklávesu funkce nebo klávesu **ENT**

Indikace polohy

Jakmile je aktivní kterákoli funkce **PLANE** (mimo **PLANE AXIAL**), zobrazí řídicí systém v přídatné indikaci stavu vypočtený prostorový úhel.






V indikaci Zbytkové dráhy (**ACTDST** a **REFDST**) ukazuje řídicí systém při naklopení (režim **MOVE** nebo **TURN**) v ose natočení dráhu až do definované, popř. vypočítané koncové pozice osy natočení.



Vynulovat funkci PLANE

Příklad

N10 PLANE RESET MOVE DIST50 F1000*

- 
 - ▶ Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
- 
 - ▶ Stiskněte softklávesu **SKLOPENI OBRABENI**
 - ▶ Řídicí systém ukáže v liště softtlačítek funkce **PLANE**, které jsou k dispozici
- 
 - ▶ Zvolte funkci pro reset
- 
 - ▶ Určení, zda má řídicí systém osami naklopení automaticky přejet do základní polohy (**MOVE** nebo **TURN**) či nikoli (**STAY**),
Další informace: "Automatické naklopení MOVE/TURN/STAY", Stránka 400
- 
 - ▶ Stiskněte klávesu **END** (KONEC)



Funkce **PLANE RESET** resetuje aktivní naklopení a úhel (funkce **PLANE** – nebo cyklus **G80**) (úhel = 0 a funkce není aktivní). Vícenásobná definice není nutná.

Naklopení v režimu **Ruční provoz** vypnete v menu 3D-ROT.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Definování roviny obrábění pomocí prostorového úhlu: PLANE SPATIAL


Použití

Prostorové úhly definují rovinu obrábění pomocí až tří natočení v nenaklopeném souřadném systému obrobku (**pořadí naklopení A-B-C**).

Většina uživatelů přitom vychází ze tří po sobě následujících natočení v opačném pořadí (**pořadí naklopení C-B-A**).

Výsledek je stejný pro oba přístupy, jak je znázorněno v následujícím srovnání.

Další informace: "Porovnání názorů na příkladu zkosení", Stránka 387




Připomínky pro programování:

- Musíte vždy definovat všechny tři prostorové úhly **SPA**, **SPB** a **SPC**, i když některý z nich či několik je 0.
- Cyklus **G80** vyžaduje zadání prostorových úhlů nebo osových úhlů v závislosti na provedení stroje. Pokud konfigurace (nastavení parametrů stroje) umožňuje zadání prostorových úhlů, tak je definice úhlu v cyklu **G80** a funkce **PLANE SPATIAL** stejná.
- Polohovací chování lze zvolit. **Další informace:** "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399



Zadávané parametry

Příklad

N50 PLANE SPATIAL SPA+27 SPB+0 SPC+45*



- ▶ **Prostorový úhel A?:** Úhel natočení **SPA** kolem (nenatočené) osy X. Rozsah zadávání od $-359,9999^\circ$ do $+359,9999^\circ$.
- ▶ **Prostorový úhel B?:** Úhel natočení **SPB** kolem (nenatočené) osy Y. Rozsah zadávání od $-359,9999^\circ$ do $+359,9999^\circ$.
- ▶ **Prostorový úhel C?:** Úhel natočení **SPC** kolem (nenatočené) osy Z. Rozsah zadávání od $-359,9999^\circ$ do $+359,9999^\circ$.
- ▶ Dále k vlastnostem polohování
Další informace: "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399




Porovnání názorů na příkladu zkosení


Příklad

N110 PLANE SPATIALSPA+45 SPB+0 SPC+90 TURN MB MAX FMAX
SYM- TABLE ROT*

Varianta A-B-C





Výchozí stav




SPA+45

Orientování osy nástroje **Z**
Natočení kolem osy X nenaklo-
peného souřadného systému
obrobku **W-CS**




SPB+0

Natočení kolem osy Y **W-CS**
Žádné natočení při hodnotě 0





SPC+90

Orientování hlavní osy **X**
Natočení kolem osy Z nenaklo-
peného **W-CS**



Varianta C-B-A


Výchozí stav

**SPC+90**

Orientování hlavní osy **X**
Natočení kolem osy Z souřadného systému obrobku **W-CS**, tedy v nenaklonené rovině obrábění

SPB+0

Natočení kolem osy Y souřadného systému roviny obrábění **WPL-CS**, tedy v nakloněné rovině obrábění
Žádné natočení při hodnotě 0

**SPA+45**

Orientování osy nástroje **Z**
Natočení kolem osy X systému **WPL-CS**, tedy v nakloněné rovině obrábění

Obě varianty vedou ke stejnému výsledku.

Použité zkratky

| Zkratka | Význam |
|---------|---|
| SPATIAL | Angl. spatial = prostorový |
| SPA | spatial (prostorový) A : natočení kolem (nenakloněné) osy X |
| SPB | spatial (prostorový) B : natočení kolem (nenakloněné) osy Y |
| SPC | spatial (prostorový) C : natočení kolem (nenakloněné) osy Z |

Definování roviny obrábění pomocí průmětového úhlu: PLANE PROJECTED


Použití

Projekční úhly definují pracovní rovinu zadáním dvou úhlů, které jste mohli zjistit přes projekci 1. roviny souřadnic (Z/X pro osu nástroje Z) a 2. roviny souřadnic (Y/Z při ose nástroje Z) v definované obráběcí rovině.




Připomínky pro programování:



- Úhly průmětu odpovídají úhlové projekci na roviny pravoúhlé souřadné soustavy. Pouze u pravoúhlých obrobků jsou úhly na vnějším povrchu obrobku shodné s úhly průmětu. Proto se u obrobků bez pravých úhlů často liší úhlové hodnoty z technického výkresu od skutečných úhlů průmětu.
- Polohovací chování lze zvolit. **Další informace:** "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399



Vstupní parametry



- ▶ **Průmět úhlu 1. roviny souřadnic?** Průmět úhlu nakloněné roviny obrábění do 1. roviny souřadnic nenakloněného souřadného systému stroje (Z/X při ose nástroje Z). Rozsah zadávání od $-89,9999^\circ$ do $+89,9999^\circ$. Osa 0° je hlavní osa aktivní roviny obrábění (X při ose nástroje Z, kladný směr)
- ▶ **Průmět úhlu 2. roviny souřadnic?** Průmět úhlu do 2. roviny souřadnic nenakloněného souřadného systému (Y/Z při ose nástroje Z). Rozsah zadání od $-89,9999^\circ$ do $+89,9999^\circ$. Osa 0° je vedlejší osa aktivní roviny obrábění (Y při ose nástroje Z)
- ▶ **Úhel ROT nakloněné roviny?:** Natočení nakloněného souřadného systému kolem nakloněné osy nástroje (odpovídá rotaci s cyklem G73). Tímto úhlem natočení můžete jednoduchým způsobem určit směr hlavní osy roviny obrábění (X při ose nástroje Z, Z při ose nástroje Y). Rozsah zadávání od -360° do $+360^\circ$.
- ▶ Dále k vlastnostem polohování
Další informace: "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399



Příklad

N50 PLANE PROJECTED PROPR+24 PROMIN+24 ROT+30*

Použité zkratky:

| | |
|------------------|--------------------------------|
| PROJECTED | Angl. projected = průmět |
| PROPR | principal plane: hlavní rovina |
| PROMIN | minor plane: vedlejší rovina |
| ROT | angl. rotation: rotace |

Definování roviny obrábění pomocí Eulerova úhlu: PLANE EULER


Použití

Eulerovy úhly definují rovinu obrábění pomocí až tří **natočení kolem daného naklopeného souřadného systému**. Tyto tři Eulerovy úhly byly definovány švýcarským matematikem Eulerem.




Polohovací chování lze zvolit.

Další informace: "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399





Vstupní parametry



- ▶ **Úhel natočení hlavní souřadnicové roviny?:** Úhel natočení **EULPR** kolem osy Z. Mějte na paměti:
 - Rozsah zadání od -180.0000° do 180.0000°
 - Osa 0° je osa X
- ▶ **Úhel naklopení osy nástroje?:** Úhel natočení **EULNUT** souřadného systému kolem osy X natočené precesním úhlem Mějte na paměti:
 - Rozsah zadání od 0° do 180.0000°
 - Osa 0° je osa Z
- ▶ **Úhel ROT naklopedé roviny?:** Natočení **EULROT** naklopedé souřadného systému kolem naklopedé osy Z (odpovídá rotaci s cyklem **G73**). Úhlem rotace můžete jednoduchým způsobem určit směr osy X v naklopedé rovině obrábění.

Mějte na paměti:

 - Rozsah zadání od 0° do 360.0000°
 - Osa 0° je osa X
- ▶ Dále k vlastnostem polohování
Další informace: "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399




Příklad

N50 PLANE EULER EULPR45 EULNU20 EULROT22*

Použité zkratky

| Zkratka | Význam |
|---------------|--|
| EULER | Švýcarský matematik, který definoval tzv. Eulerovy úhly |
| EULPR | P recesní úhel: úhel, který popisuje natočení souřadného systému kolem osy Z |
| EULNU | Úhel n utace: úhel, který popisuje natočení souřadného systému kolem osy X natočené precesním úhlem |
| EULROT | R otační úhel: úhel který popisuje natočení nakloněné roviny obrábění kolem nakloněné osy Z |




Definování obráběcí roviny pomocí dvou vektorů: PLANE VECTOR

Použití

Definování roviny obrábění pomocí **dvou vektorů** můžete použít tehdy, jestliže váš systém CAD umí vypočítat vektor báze a vektor normály nakloněné roviny obrábění. Normované zadávání není nutné. Řídicí systém vypočítává normování interně, takže můžete zadávat hodnoty mezi $-9,9999999$ a $+9,9999999$.

Vektor báze, potřebný k definování roviny obrábění, je definován složkami **BX**, **BY** a **BZ**. Vektor normály je definován složkami **NX**, **NY** a **NZ**.



Připomínky pro programování:

- Řídicí systém vypočítává interně z vašich údajů vždy normované vektory.
- Vektor normály definuje sklon a orientaci obráběcí roviny. Základní vektor určuje v definované obráběcí rovině orientaci hlavní osy X. Aby byla definice obráběcí roviny jedinečná, tak vektory musí být naprogramovány kolmo na sebe. Chování řídicího systému pro vektory, které nejsou kolmé, určuje výrobce stroje.
- Vektor normály nesmí být naprogramován příliš krátký, např. všechny směrové komponenty s hodnotou 0 nebo dokonce 0,0000001. V takovém případě řídicí systém nemůže určit sklon. Obrábění se přeruší s chybovým hlášením. Toto chování je nezávislé na konfiguraci parametrů stroje.
- Polohovací chování lze zvolit. **Další informace:** "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Výrobce stroje konfiguruje chování řídicího systému pro vektory, které nejsou kolmé.

Jako alternativu ke standardnímu chybovému hlášení řídicí systém opraví (nebo nahradí) základní vektor, který není kolmý. Vektor normály přitom řídicí systém nezmění.


Výchozí korekční chování řídicího systému pro základní vektor, který není kolmý:

- Základní vektor se promítá podél vektoru normály na obráběcí rovinu (definovanou vektorem normály)

Korekční chování řídicího systému, když není základní vektor kolmý, který je kromě toho krátký, paralelní nebo antiparalelně vůči vektoru normály:

- Když vektor normály nemá žádnou část X, odpovídá základní vektor původní ose X
- Když vektor normály nemá žádnou část Y, odpovídá základní vektor původní ose Y

Vstupní parametry






- ▶ **X-složkový základní vektor?** : X-komponenty **BX** základního vektoru B. Rozsah zadávání: -9,9999999 až +9,9999999
- ▶ **Y-složkový základní vektor?** : Y-komponenty **BY** základního vektoru B. Rozsah zadávání: -9,9999999 až +9,9999999
- ▶ **Z-složkový základní vektor?** : Z-komponenty **BZ** základního vektoru B. Rozsah zadávání: -9,9999999 až +9,9999999
- ▶ **X-složky vektoru normály?** : X-komponenty **NX** normálového vektoru N. Rozsah zadávání: -9,9999999 až +9,9999999
- ▶ **Y-složky vektoru normály?** : Y-komponenty **NY** normálového vektoru N. Rozsah zadávání: -9,9999999 až +9,9999999
- ▶ **Z-složky vektoru normály?** : Z-komponenty **NZ** normálového vektoru N. Rozsah zadávání: -9,9999999 až +9,9999999
- ▶ Dále k vlastnostem polohování
Další informace: "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399

Příklad

```
N50 PLANE VECTOR BX0.8 BY-0.4 BZ-0.42 NX0.2 NY0.2
NT0.92 ..*
```

Použité zkratky

| Zkratka | Význam |
|------------|---|
| VECTOR | anglicky vector = vektor |
| BX, BY, BZ | B asisvektor (Základní vektor) : X -, Y - a Z -složky |
| NX, NY, NZ | Vektor N ormály : složky X , Y a Z |



Definování roviny obrábění pomocí tří bodů: PLANE POINTS


Použití

Rovinu obrábění lze jednoznačně definovat zadáním **tří libovolných bodů P1 až P3 této roviny**. Tato možnost je realizována ve funkci **PLANE POINTS**.




Připomínky pro programování:

- Tyto tři body definují sklon a vyrovnání roviny. Polohu aktivního nulového bodu řídicí systém při **PLANE POINTS** nemění.
- Bod 1 a bod 2 určují orientaci nakloпенé hlavní osy X (při nástrojové ose Z).
- Bod 3 definuje sklon nakloпенé roviny obrábění. V definované rovině obrábění je dána orientace osy Y, protože ta je kolmá na hlavní osu X. Poloha bodu 3 určuje také orientaci osy nástroje a tedy orientaci roviny obrábění. Aby kladná nástrojová osa mířila od obrobku, tak se musí bod 3 nacházet nad spojnici mezi bodem 1 a bodem 2 (pravidlo pravé ruky).
- Polohovací chování lze zvolit. **Další informace:** "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399



Vstupní parametry






- ▶ **X-souřadnice 1.bodu roviny?:** Souřadnice X **P1X**
1. bodu roviny
- ▶ **Y-souřadnice 1.bodu roviny?:** Y-souřadnice **P1Y**
1. bodu roviny
- ▶ **Z-souřadnice 1.bodu roviny?:** Z-souřadnice **P1Z**
1. bodu roviny
- ▶ **X-souřadnice 2.bodu roviny?:** Souřadnice X **P2X**
2. bodu roviny
- ▶ **Y-souřadnice 2.bodu roviny?:** Y-souřadnice **P2Y**
2. bodu roviny
- ▶ **Z-souřadnice 2.bodu roviny?:** Z-souřadnice **P2Z**
2. bodu roviny
- ▶ **X-souřadnice 3.bodu roviny?:** Souřadnice X **P3X**
3. bodu roviny
- ▶ **Y-souřadnice 3.bodu roviny?:** Y-souřadnice **P3Y**
3. bodu roviny
- ▶ **Z-souřadnice 3.bodu roviny?:** Z-souřadnice **P3Z**
3. bodu roviny
- ▶ Dále k vlastnostem polohování
Další informace: "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399

Příklad

```
N50 PLANE POINTS P1X+0 P1Y+0 P1Z+20 P2X+30 P2Y+31 P2Z
+20 P3X+0 P3Y+41 P3Z+32.5 .....*
```

Použité zkratky

| Zkratka | Význam |
|---------|-------------------------------|
| POINTS | anglicky points = body |



Definování roviny obrábění jediným inkrementálním prostorovým úhlem: PLANE RELATIV


Použití

Relativní prostorový úhel použijete tehdy, má-li se již aktivní nakloněná rovina obrábění naklopit **dalším natočením**. Příklad: provedení zkosení 45° na nakloněné rovině.



Připomínky pro programování:

- Definovaný úhel se vždy vztahuje k aktivní rovině obrábění, nezávisle na dříve použité funkci naklonění.
- Můžete programovat libovolný počet funkcí **PLANE RELATIVE** po sobě.
- Pokud chcete po funkci **PLANE RELATIVE** naklopit na dříve aktivní rovinu obrábění, definujte stejnou funkci **PLANE RELATIVE** s opačným znaménkem.
- Pokud používáte **PLANE RELATIVE** bez předchozího naklonění, působí **PLANE RELATIVE** přímo v souřadném systému obrobku. V tomto případě naklopíte původní obráběcí rovinu o definovaný prostorový úhel funkce **PLANE RELATIVE**.
- Polohovací chování lze zvolit. **Další informace:** "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399



Vstupní parametry




- ▶ **Inkrementální úhel?:** Prostorový úhel, o nějž se má aktivní rovina obrábění dále naklopit. Osu, kolem níž se má naklápět, zvolíte softtlačítkem. Rozsah zadávání: -359,9999° až +359,9999°
- ▶ Dále k vlastnostem polohování
Další informace: "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399

Příklad

N50 PLANE RELATIV SPB-45*

Použité zkratky

| Zkratka | Význam |
|---------|---------------------------------------|
| RELATIV | anglicky relative = vztaženo k |



Rovina obrábění pomocí osového úhlu: PLANE AXIAL

Použití


Funkce **PLANE AXIAL** definuje jak sklon a orientaci roviny obrábění, tak i požadované souřadnice os natočení.

i **PLANE AXIAL** je také možná ve spojení pouze s jednou osou natočení.
Zadání požadovaných souřadnic (zadání osového úhlu) nabízí výhodu jasně definované situace naklopení pomocí předem určené polohy osy. Zadání prostorových úhlů mají často bez přidavných definic několik matematických řešení. Bez použití CAM-systému je zadání osových úhlů obvykle pohodlné pouze ve spojení s kolmo umístěnými osami natočení.

⚙️ Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Pokud váš stroj umožňuje definování prostorových úhlů, můžete po **PLANE AXIAL** také nadále **PLANE RELATIVE** programovat.

i Připomínky pro programování:


- Osové úhly musí odpovídat osám na stroji. Pokud programujete osové úhly pro neexistující osy natočení, vydá řídicí systém chybové hlášení.
- Resetujte funkci **PLANE AXIAL** pomocí funkce **PLANE RESET**. Zadání 0 resetuje pouze osový úhel, ale nevypne funkci naklopení.
- Osové úhly funkce **PLANE AXIAL** působí modálně. Pokud programujete přírůstkový osový úhel, tak řídicí systém přičte tuto hodnotu k aktuálně platnému osovému úhlu. Pokud programujete ve dvou po sobě jdoucích funkcích **PLANE AXIAL** dvě různé osy otáčení, tak vznikne nová obráběcí rovina z obou definovaných osových úhlů.
- Funkce **SYM (SEQ)**, **TABLE ROT** a **COORD ROT** nemají ve spojení s **PLANE AXIAL** žádný účinek.
- Funkce **PLANE AXIAL** nezapočítává základní natočení.




Vstupní parametry

Příklad

N50 PLANE AXIAL B-45*



- ▶ **Úhel osy A?**: Úhel, **na který** se má osa A naklopit. Pokud je zadáný přírůstkově, tak úhel **o který** se má osa A z aktuální pozice naklopit dále. Rozsah zadávání: $-99999,9999^\circ$ až $+99999,9999^\circ$
- ▶ **Úhel osy B?**: Úhel, **na který** se má osa B naklopit. Pokud je zadáný přírůstkově, tak úhel **o který** se má osa B z aktuální pozice naklopit dále. Rozsah zadávání: $-99999,9999^\circ$ až $+99999,9999^\circ$
- ▶ **Úhel osy C?**: Úhel, **na který** se má osa C naklopit. Pokud je zadáný přírůstkově, tak úhel **o který** se má osa C z aktuální pozice naklopit dále. Rozsah zadávání: $-99999,9999^\circ$ až $+99999,9999^\circ$
- ▶ Dále k vlastnostem polohování
Další informace: "Definování postupu při polohování funkcí PLANE", Stránka 399



Použité zkratky

| Zkratka | Význam |
|---------|-------------------------------|
| AXIÁLNĚ | Anglicky axial = osový |

Definování postupu při polohování funkcí PLANE

Přehled

Nezávisle na tom, kterou funkci PLANE použijete k definování naklonené roviny obrábění, máte vždy k dispozici tyto funkce pro postup při polohování:

- Automatické naklopení
- Výběr alternativních možností natočení (ne u **PLANE AXIAL**)
- Výběr způsobu transformace (ne u **PLANE AXIAL**)

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Cyklus **28 ZRCADLENI** může ve spojení s funkcí **Naklápění roviny obrábění** působit jinak. Rozhodující je přitom pořadí programování, zrcadlené osy a použitá funkce naklopení. Během naklápění a následujícího obrábění vzniká riziko kolize!

- ▶ Kontrola průběhu a poloh pomocí grafické simulace
- ▶ NC-program nebo část programu v režimu **Program/provoz po bloku** testujte pečlivě

Příklady

- 1 Cyklus **28 ZRCADLENI** programujte před naklopením bez osy natočení:
 - Naklopení použité funkce **PLANE** (kromě **PLANE AXIAL**) bude zrcadleno
 - Zrcadlení platí po naklopení s **PLANE AXIAL** (Axiální rovina) nebo s cyklem **G80**
- 2 Cyklus **28 ZRCADLENI** programujte před naklopením s osou natočení:
 - Zrcadlená osa natočení nemá žádný vliv na natočení použité funkce **PLANE**, zrcadlí se jen pohyb osy otáčení

Automatické naklopení MOVE/TURN/STAY

Po zadání všech parametrů k definování roviny musíte určit, jak má řídicí systém rotační osy naklopit na vypočtené hodnoty. Zadání je bezpodmínečně nutné.

Řídicí systém nabízí následující možnosti pro naklopení rotačních os na vypočtené hodnoty:


- | | |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">MOVE</div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Funkce PLANE má naklopit rotační osy automaticky na vypočtené hodnoty os, přičemž se relativní poloha mezi obrobkem a nástrojem nezmění. ▶ Řídicí systém provede vyrovnávací pohyb v hlavních osách. |
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">TURN</div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Funkce PLANE má rotační osy automaticky naklopit na vypočtené hodnoty, přičemž se polohují pouze rotační osy. ▶ Řídicí systém neprovede vyrovnávací pohyb v hlavních osách. |
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">STAY</div> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rotační osy naklopíte v dalším samostatném polohovacím bloku |

Pokud jste zvolili možnost **MOVE** (funkce **PLANE** má automaticky naklopit s vyrovnávacím pohybem), musí se definovat ještě dva následně deklarované parametry **Vzdálenost středu otáčení od špičky nástroje** a **Posuv? F=**.




Jestliže jste zvolili možnost **TURN** (funkce **PLANE** má naklopit automaticky bez vyrovnávacího pohybu), je nutno definovat ještě následně deklarovaný parametr **Posuv ? F=**.

Alternativně k posuvu **F**, definovanému přímo zadáním číselné hodnoty, můžete naklápění nechat provést také s **FMAX** (rychlouposuvem) nebo **FAUTO** (posuv z bloku **T**).

i Použijete-li funkci **PLANE** ve spojení se **STAY**, tak musíte naklopit osy natočení v samostatném polohovacím bloku po funkci **PLANE**.



- ▶ **Vzdálenost středu otáčení od špičky nástroje** (inkrementálně): Pomocí parametru **DIST** přesunete střed natáčení, vztažený k aktuální poloze špičky nástroje.
 - Je-li nástroj před naklopením v udané vzdálenosti od obrobku, pak je nástroj i po naklopení – relativně viděno – ve stejné poloze (viz obrázek vpravo uprostřed, **1** = DIST)
 - Není-li nástroj před naklopením v udané vzdálenosti od obrobku, pak je nástroj po naklopení – relativně viděno – vůči původní poloze přesazen (viz obrázek vpravo dole, **1** = DIST)
- ▶ Řídicí systém natáčí nástroj (stůl) okolo špičky nástroje.
- ▶ **Posuv? F=**: Dráhová rychlost, jíž se má nástroj naklopit
- ▶ **Dráha návratu v ose nástroje?**: Dráha návratu **MB** působí inkrementálně z aktuální polohy nástroje ve směru aktivní osy nástroje, který řídicí systém najíždí **před operací naklopení**. **MB MAX** jede s nástrojem až krátce před softwarový koncový vypínač.



Naklápění rotačních os v samostatném NC-bloku

Chcete-li naklápět rotační osy v samostatném polohovacím bloku (zvolená opce **STAY**), postupujte takto:

UPOZORNĚNÍ**Pozor nebezpečí kolize!**

Řídicí systém neprovádí žádnou automatickou kontrolu kolize mezi nástrojem a obrobkem. Při chybném nebo chybějícím předpolohování před naklopením vzniká během naklápění riziko kolize!

- ▶ Před naklopením programujte bezpečnou polohu
 - ▶ NC-program nebo část programu v režimu **Program/provoz po bloku** testujte pečlivě
-
- ▶ Zvolte libovolnou funkci **PLANE**, definujte automatické natočení pomocí **STAY**. Během zpracování řídicí systém počítá hodnoty polohy rotačních os na vašem stroji a ukládá je do systémových parametrů **Q120** (osa A), **Q121** (osa B) a **Q122** (osa C)
 - ▶ Polohovací blok definujte s hodnotami úhlů, které řídicí systém vypočte!

Příklad : Naklopit stroj s otočným stolem C a naklápěcím stolem A na prostorový úhel B+45°

| | |
|---|---|
| ... | |
| N10 G00 Z+250 G40* | Napohování do bezpečné výšky |
| N20 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0 STAY* | Definice a aktivování funkce PLANE |
| N30 G01 A+Q120 C+Q122 F2000* | Napohování rotační osy s hodnotami úhlů, které řídicí systém vypočte! |
| ... | Definice obrábění v naklopené rovině |

Výběr možností naklonění SYM (SEQ) +/-


Z vámi definované polohy roviny obrábění musí řídicí systém vypočítat k tomu vhodné postavení rotačních os na vašem stroji. Zpravidla vznikají vždy dvě možná řešení.

Pro volbu jednoho z možných řešení nabízí řídicí systém dvě varianty: **SYM** a **SEQ**. Varianty zvolíte pomocí softtlačítek. **SYM** je standardní varianta.

Zadání **SYM** nebo **SEQ** je volitelné.

SEQ vychází ze základní polohy (0°) Master-osy. Master-osa je první rotační osa, vycházíme-li od nástroje, nebo poslední rotační osa, vycházíme-li od stolu (závisí na konfiguraci stroje). Pokud leží obě řešení v kladné nebo záporné oblasti, použije řídicí systém automaticky bližší řešení (kratší dráha). Pokud potřebujete druhé možné řešení, musíte buďto před nakloněním obráběcí roviny předpolohovat Master-osu (v oblasti druhé možnosti řešení) nebo pracovat se **SYM**.


SYM používá na rozdíl od **SEQ** bod symetrie Master-osy jako vztah. Každá Master-osa má dvě nastavení symetrie, která leží o 180° mimo sebe (částečně pouze jedno symetrické postavení v oblasti pojezdu).




Bod symetrie zjistíte takto:

- ▶ Provést **PLANE SPATIAL** s libovolným prostorovým úhlem a **SYM+**
- ▶ Úhel Master-osy uložte do Q-parametru, např. -80
- ▶ Opakujte funkci **PLANE SPATIAL** se **SYM-**
- ▶ Úhel Master-osy uložte do Q-parametru, např. -100
- ▶ Vytvořte střední hodnotu, např. -90
Střední hodnota odpovídá bodu symetrie.

Vztah pro SEQ



Vztah pro SYM



Pomocí funkce **SYM** zvolíte jedno z možných řešení, vztažené k bodu symetrie Master-osy:

- **SYM+** polohuje Master-osu do kladného poloprostoru, vycházejí z bodu symetrie.
- **SYM-** polohuje Master-osu do záporného poloprostoru, vycházejí z bodu symetrie.

Pomocí funkce **SEQ** zvolíte jedno z možných řešení, vztažené k základní poloze Master-osy:

- **SEQ+** polohuje Master-osu do kladného rozsahu naklopení, vycházejí ze základní polohy
- **SEQ-** polohuje Master-osu do záporného rozsahu naklopení, vycházejí ze základní polohy

Neleží-li vámi zvolené řešení pomocí **SYM(SEQ)** v rozsahu pojezdu stroje, vydá řídicí systém chybové hlášení **Nedovolený úhel**.



Při použití s **PLANE AXIAL** nemá funkce **SYM (SEQ)** žádný účinek.

Nedefinujete-li **SYM (SEQ)**, zjistí řídicí systém řešení takto:



- 1 Zkontroluje, zda obě možná řešení leží v rozsahu pojezdu rotačních os
- 2 Dvě možná řešení: vycházejí z aktuální polohy os natočení zvolí řešení s nejkratší dráhou
- 3 Jedno možné řešení: zvolí toto jediné řešení
- 4 Žádné řešení: vydá chybové hlášení **Nedovolený úhel**

Příklady

Stroj s C-otočným stolem a A-naklápěcím stolem. Programovaná funkce: PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+45 SPC+0

| Koncový vypínač | Startovní poloha | SYM = SEQ | Výsledné postavení osy |
|-----------------|------------------|------------|------------------------|
| Žádná | A+0, C+0 | Neprogram. | A+45, C+90 |
| Žádná | A+0, C+0 | + | A+45, C+90 |
| Žádná | A+0, C+0 | - | A-45, C-90 |
| Žádná | A+0, C-105 | Neprogram. | A-45, C-90 |
| Žádná | A+0, C-105 | + | A+45, C+90 |
| Žádná | A+0, C-105 | - | A-45, C-90 |
| -90 < A < +10 | A+0, C+0 | Neprogram. | A-45, C-90 |
| -90 < A < +10 | A+0, C+0 | + | Chybové hlášení |
| -90 < A < +10 | A+0, C+0 | - | A-45, C-90 |

Stroj s B-otočným stolem a A-naklápěcím stolem (koncový vypínač A +180 a -100). Programovaná funkce: PLANE SPATIAL SPA-45 SPB+0 SPC+0

| SYM | SEQ | Výsledné postavení osy | Náhled kinematiky |
|-----|-----|------------------------|---|
| + | | A-45, B+0 |  |
| - | | Chybové hlášení | Ve vymezeném rozsahu není žádné řešení |
| | + | Chybové hlášení | Ve vymezeném rozsahu není žádné řešení |
| | - | A-45, B+0 |  |



Poloha bodu symetrie je závislá na kinematice. Pokud změníte kinematiku (např. výměnou hlavy), tak se změní poloha bodu symetrie.

Ve smyslu kinematiky neodpovídá kladný směr otáčení **SYM** kladnému směru otáčení **SEQ**. Proto zjistěte u každého stroje polohu bodu symetrie a směr otáčení **SYM** před programováním.

Výběr způsobu transformace

Způsoby transformace **COORD ROT** a **TABLE ROT** ovlivňují orientaci souřadného systému obráběcí roviny přes polohu osy – takzvané volné rotační osy.

Zadání **COORD. ROT** nebo **TABLE ROT** je volitelné.

Libovolná osa otáčení se stává volnou osou otáčení když je splněno následující:


- osa natočení nemá žádný vliv na polohu nástroje, protože osa otáčení a osa nástroje při natočení jsou rovnoběžné
- osa otáčení je první osa otáčení v kinematickém řetězci, vycházejí od obrobku

Účinek druhů transformace **COORD ROT** a **TABLE ROT** je tedy závislá na naprogramovaných prostorových úhlech a kinematice stroje.



Připomínky pro programování:

- Pokud při naklápění nevznikne žádná volná rotační osa, tak nemají způsoby transformace **COORD ROT** a **TABLE ROT** žádný účinek.
- Při použití funkce **PLANE AXIAL** (Axiální rovina) nemají způsoby transformace **COORD ROT** a **TABLE ROT** žádný účinek.



Účinek s jednou volnou rotační osou




Připomínky pro programování


- Pro chování při polohování při způsobech transformace **COORD ROT** a **TABLE ROT** není relevantní, zda je volná rotační osa stolní osa nebo osa hlavy.
- Výsledná poloha volné rotační osy je mimo jiné závislá na aktivním základním natočení.
- Orientace souřadného systému roviny obrábění je navíc závislá na naprogramovaném otáčení, např. pomocí cyklu **G730TACENI**.

Softtlačítko

Funkce

**COORD ROT:**

- > Řídicí systém polohuje volnou osu natáčení na 0
- > Řízení orientuje souřadný systém obráběcí roviny podle naprogramovaného prostorového úhlu

**TABLE ROT s:**

- SPA a SPB **je rovno 0**
- SPC **je rovno nebo se nerovná 0**
- > Řízení orientuje osu volnou osu natáčení podle naprogramovaného prostorového úhlu
- > Řízení orientuje souřadný systém obráběcí roviny podle základního souřadného systému

TABLE ROT s:

- **Nejméně SPA nebo SPB různé od 0**
- SPC **je rovno nebo se nerovná 0**
- > Řízení nepolohuje volnou osu natáčení, poloha před natočením obráběcí roviny se zachová
- > Protože není součástí také polohována, řízení orientuje souřadný systém obráběcí roviny podle naprogramovaného prostorového úhlu






Pokud není vybrán žádný typ transformace, řízení použije pro funkce **PLANE** typ transformace **COORD ROT**

Příklad

Následující příklad ukazuje účinek transformace typu **TABLE ROT** ve spojení s jednou volnou rotační osou.

| | |
|--|----------------------------|
| ... | |
| N60 G00 B+45 R0* | Předpolohování rotační osy |
| N70 PLANE SPATIAL SPA-90 SPB+20 SPC+0 TURN F5000 TABLE ROT* | Naklonění roviny obrábění |
| ... | |

| Počátek | A = 0, B = 45 | A = -90, B = 45 |
|---|---|---|
|  |  |  |

- > Řízení polohuje B-osu do osového úhlu B+45
- > Při naprogramované situaci naklonění s SPA-90 se stane B-osa volnou osou natočení
- > Řízení nepolohuje volnou osu natočení, poloha B-osy před natočením obráběcí roviny se zachová
- > Protože není obrobek také polohován, řízení orientuje souřadný systém obráběcí roviny podle naprogramovaného prostorového úhlu SPB+20

Naklonění roviny obrábění bez rotačních os

Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Funkci musí povolit a upravit výrobce vašeho stroje.
Výrobce stroje musí v popisu kinematiky vzít do úvahy přesný úhel, např. přídavné úhlové hlavy.

Naprogramovanou obráběcí rovinu můžete vyrovnat kolmo k nástroji i bez naklápěcí osy, např. pro nastavení obráběcí roviny pro namontovanou úhlovou hlavu.

S funkcí **PLANE SPATIAL** a způsobem polohování **STAY** naklopíte obráběcí rovinu na úhel, zadaný výrobcem stroje.

Příklad namontované úhlové hlavy s pevným směrem nástroje **Y**:

Příklad

N110 T 5 G17 S4500*

N120 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-90 SPC+0 STAY*



Úhel naklonění musí přesně odpovídat úhlu nástroje, jinak řídicí systém vydá chybové hlášení.

11.3 Obrábění s naklapanými souřadnicemi (opce #9)

Funkce


Ve spojení s funkcemi **PLANE** a **M128** můžete v naklapané rovině obrábění provádět obrábění s naklapanými souřadnicemi.

Naklapané obrábění můžete provést pomocí následujících funkcí:

- Naklapané obrábění pomocí inkrementálního pojezdu rotační osy

i Obrábění s naklapanými souřadnicemi v naklapané rovině je možné pouze s rádiusovými frézami.

Další informace: "Kompenzace postavení nástroje s FUNCTION TCPM (opce #9)", Stránka 418



Obrábění s naklapanými souřadnicemi pomocí inkrementálního pojezdu rotační osy

- ▶ Odjetí nástroje
- ▶ Definujte libovolnou funkci PLANE, sledujte postup při polohování
- ▶ Aktivování M128
- ▶ Inkrementálně pojižďejte s požadovaným úhlem naklapaní v odpovídající ose pomocí přímkového bloku

Příklad

| | |
|--|--------------------------------------|
| * - ... | |
| N12 G00 G40 Z+50* | ; Polohovat do bezpečné výšky |
| N13 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB-45 SPC+0 MOVE DIST50 F900* | ; Definovat a aktivovat funkci PLANE |
| N14 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS | ; Aktivovat TCPM |
| N15 G01 G91 F1000 B-17* | ; Naklopit nástroj |
| * - ... | |

11.4 Přídavné funkce pro rotační osy

Posuv v mm/min u rotačních os A, B, C: M116 (opce #8)

Standardní chování

Řídicí systém interpretuje programovaný posuv u rotační osy v jednotkách stupeň/min (v metrických i v palcových programech). Dráhový posuv je tedy závislý na vzdálenosti středu nástroje od středu rotační osy.

Čím větší je tato vzdálenost, tím větší je dráhový posuv.

Posuv v mm/min u rotačních os s M116



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

V souvislosti s úhlovými hlavami mějte na paměti, že geometrii stroje definuje výrobce stroje v popisu kinematiky. Pokud pro obrábění používáte úhlovou hlavu, je potřeba zvolit správnou kinematiku.



Připomínky pro programování:

- Funkci **M116** lze používat s osami stolu a hlav.
- Funkce **M140** je účinná také při aktivní funkci **Naklápění roviny obrábění**.
- Kombinace funkcí **M128** nebo **TCPM** s **M116** není možná. Pokud chcete při aktivní funkci **M128** nebo **TCPM** pro jednu osu aktivovat **M116**, musíte nepřímo zakázat pomocí funkce **M138** pro tuto osu vyrovnávací pohyb. Nepřímo proto, protože přes **M138** uvádíte osu, na kterou funkce **M128** nebo **TCPM** působí. Tím působí **M116** automaticky na osu, která není vybraná s **M138**.
Další informace: "Výběr os natočení: M138", Stránka 416
- Bez funkcí **M128** nebo **TCPM** může **M116** také působit na dvě osy natočení.

Řídicí systém interpretuje programovaný posuv u rotační osy v jednotkách mm/min (popř. 1/10 palce/min). Přitom řídicí systém vždy vypočítá posuv pro tento NC-blok na začátku tohoto bloku. Během zpracování NC-bloku se posuv u rotační osy nemění, i když se nástroj pohybuje ke středu rotační osy.

Účinek

M116 působí v rovině obrábění **M116** zrušíte funkcí **M117**. Na konci programu se **M116** rovněž zruší.

M116 je účinná na začátku bloku.

Dráhově optimalizované pojiždění rotačními osami: M126

Standardní chování



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Chování os natočení při polohování je funkce závislá na provedení stroje.

M126 působí výlučně na Modulo-osy.

U Modulo-os začíná poloha osy po překročení Modulo-délky 0°-360° zase na počáteční hodnotě 0°. To je případ pro mechanicky nekonečně otočné osy.

Pro osy, které nejsou Modulo-typu, je maximální otočení mechanicky omezeno. Indikace polohy rotačních os se nepřepíná zpátky na počáteční hodnotu např. 0°-540°.

Parametr stroj **shortestDistance** (č. 300401) určuje standardní chování při polohování os otáčení. Ovlivňuje pouze osy otáčení, jejichž indikace polohy je omezena na rozsah pojezdu pod 360°. Pokud není parametr aktivní, řídicí systém přesune naprogramovanou dráhu ze skutečné polohy do cílové polohy. Je-li parametr aktivní, najíždí řídicí systém cílovou polohu po nejkratší cestě (i bez **M126**).

Chování bez M126:

Bez **M126** řídicí systém pojíždí s osou otáčení, jejíž indikace polohy je omezena na hodnotu pod 360°, po delší dráze.

Příklady:

| Aktuální poloha | Požadovaná poloha | Dráha pojezdu |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 350° | 10° | -340° |
| 10° | 340° | +330° |

Chování s M126

S **M126** pojíždí řídicí systém s osou otáčení, jejíž indikace polohy je omezena na hodnotu pod 360°, po kratší dráze.

Příklady:

| Aktuální poloha | Požadovaná poloha | Dráha pojezdu |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 350° | 10° | +20° |
| 10° | 340° | -30° |

Účinek

M126 působí na začátku bloku.

M127 a konec programu resetují **M126**.

Redukování indikace rotační osy na hodnoty pod 360°: M94

Standardní chování

Řídicí systém přejíždí nástrojem z aktuální úhlové hodnoty na naprogramovanou úhlovou hodnotu.

Příklad:

| | |
|----------------------------|-------|
| Aktuální hodnota úhlu: | 538° |
| Programovaná hodnota úhlu: | 180° |
| Skutečná dráha pojezdu: | -358° |

Chování s M94

Řídicí systém zredukuje na začátku bloku aktuální úhlovou hodnotu na hodnotu pod 360 ° a pak najede na naprogramovanou hodnotu.

Je-li aktivních více rotačních os, zredukuje **M94** indikaci všech rotačních os. Alternativně můžete za **M94** zadat některou rotační osu. Řídicí systém pak redukuje pouze indikaci této osy.

Pokud jste zadali meze pojezdu nebo je aktivní softwarový koncový vypínač tak **M94** je pro příslušnou osu bez funkce.

| | |
|----------------------------|---|
| N210 M94* | ; Redukce zobrazených hodnot všech aktivních rotačních os |
| N210 M94 C* | ; Redukce zobrazované hodnoty osy C |
| M110 G00 C+180 M94* | ; Redukce zobrazených hodnot všech aktivních rotačních os a poté pojezd na naprogramovanou hodnotu s osou C |

Účinek

M94 je účinná jen v tom NC-bloku, ve kterém je **M94** naprogramovaná.

M94 je účinná na začátku bloku.

Zachování polohy hrotu nástroje při polohování os natočení (TCPM): M128 (opce #9)

Standardní chování

Když se změní úhel naklopení nástroje, vznikne přesazení špičky nástroje proti žádané poloze. Řízení toto přesazení nekompensuje. Když obsluha nevezme v úvahu odchylku v NC-programu, proběhne obrábění s přesazením.

Chování s M128 (TCPM: Tool Center Point Management) (řízení středu nástroje)

Změní-li se v NC-programu poloha některé řízené osy naklonění, pak zůstane během procesu naklápění poloha hrotu nástroje oproti obrobku nezměněna.

UPOZORNĚNÍ


Pozor nebezpečí kolize!

Rotační osy s Hirthovým ozubením musí k naklonění vyjet ze záběru zubů. Během vyjíždění a naklápění vzniká riziko kolize!

- Před změnou polohy rotační osy odjeďte nástrojem

Za **M128** můžete zadat ještě posuv, jímž řídicí systém provede nanejvýš vyrovnávací pohyby v hlavních osách.

Chcete-li změnit polohu osy natočení s ručním kolečkem během chodu programu, tak použijte **M128** ve spojení s **M118**. Proložení polohování s ručním kolečkem se provádí při aktivní **M128**, v závislosti na nastavení v menu 3D-ROT v režimu **Ruční provoz**, v aktivním souřadném systému nebo v nenakloněném souřadném systému.



i Připomínky pro programování:

- Před polohováním s **M91** nebo **M92** a před blokem **T** resetujte funkci **M128**
- Aby se zabránilo poškození obrysu, smíte s **M128** použít jen kulovou frézu.
- Délka nástroje se musí vztahovat ke středu Kulový nástroj
- Je-li **M128** aktivní, zobrazí řídicí systém v indikaci stavu symbol **TCPM**.
- Pomocí volitelného strojního parametru **presetToAlingAxis** (č. 300203) definuje výrobce stroje pro jednotlivé osy, jak řídicí systém interpretuje hodnoty Offsetu. Ve **FUNCTION TCPM** a **M128** je parametr stroje relevantní pouze pro rotační osu, která se otáčí kolem osy nástroje (obvykle **C_OFFS**).

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

- Pokud není parametr stroje definován nebo je definován s hodnotou **TRUE**, můžete vyrovnat šikmou polohu obrobku v rovině pomocí Offsetu. Offset ovlivňuje orientaci souřadného systému obrobku **W-CS**.

Další informace: "Obrobkový souřadný systém W-CS", Stránka 77

- Pokud je parametr stroje definován s hodnotou **FALSE**, nemůžete vyrovnat šikmou polohu obrobku v rovině pomocí Offsetu. Řídicí systém nezohledňuje Offset během zpracování.

M128 u naklápěcích stolů

Programujete-li při aktivní **M128** pohyb naklápěcího stolu, pak řídicí systém souběžně natočí souřadný systém. Natočíte-li například osu C o 90° (polohováním nebo posunutím nulového bodu) a pak naprogramujete pohyb v ose X, tak řídicí systém provede pohyb ve strojní ose Y.

Řídicí systém rovněž transformuje vztažný bod, který se pohybem otočného stolu přesune.

M128 u trojrozměrné korekce nástroje

Provedete-li při aktivní **M128** a aktivní korekci rádiusu **G41G42** trojrozměrnou korekci nástroje, napolohuje řídicí systém při určitých geometriích stroje osy natočení automaticky (Peripheral-Milling).

Účinek

M128 je účinná na začátku bloku, **M129** na konci bloku. **M128** působí též v ručních provozních režimech a zůstává aktivní i po změně provozního režimu. Posuv pro kompenzační pohyb je účinný do té doby, dokud nenaprogramujete nový posuv, nebo dokud nezrušíte **M128** pomocí **M129**.

M128 zrušíte funkcí **M129**. Když v některém režimu provádění programu zvolíte nový NC-program, řídicí systém funkci **M128** rovněž resetuje.

Příklad. Provedení vyrovnávacích pohybů s posuvem max. 1000 mm/min

```
N50 G01 G41 X+0 Y+38.5 IB-15 F125 M128 F1000*
```

Frézování skloněnou frézou bez řízených os natočení

Máte-li na vašem stroji neřízené rotační osy (takzvané osy čítačů), tak můžete provádět ve spojení s **M128** naklonené obrábění i s těmito osami.

Postupujte přitom takto:

- 1 Rotační osy nastavte ručně do požadované pozice. **M128** nesmí být přitom aktivní
- 2 Aktivovat **M128**: Řídicí systém čte aktuální hodnoty všech přítomných rotačních os, vypočte z nich novou pozici středu nástroje a aktualizuje indikaci polohy
- 3 Potřebný vyrovnávací pohyb provede řídicí systém v dalším polohovacím bloku
- 4 Provést obrábění.
- 5 Na konci programu vynulujte **M128** pomocí **M129** a rotační osy opět nastavte do výchozí pozice



Dokud je **M128** aktivní, kontroluje řídicí systém aktuální pozici neřízených rotačních os. Dojde-li k odchylce skutečné pozice od žádané pozice o definovanou hodnotu (určenou výrobcem stroje), vydá řídicí systém chybové hlášení a přeruší zpracování programu.

Výběr os natočení: M138

Standardní chování

U funkcí **M128** a při **Naklápění roviny obrábění** bere řídicí systém v úvahu ty osy natočení, které byly výrobcem vašeho stroje nadefinovány ve strojních parametrech.

Chování s M138

U nahoře uvedených funkcí bere řídicí systém v úvahu pouze ty naklápěcí osy, které jste definovali pomocí **M138**.



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Omezíte-li funkcí **M138** počet naklápěcích os, může tím dojít k omezení možností naklápění vašeho stroje. Zda řídicí systém zohlední osové úhly zrušených os nebo je nastaví na 0 určuje výrobce vašeho stroje.

Účinek

M138 je účinná na začátku bloku.

M138 zrušíte tím, když znovu naprogramujete **M138** bez udání naklápěcích os.

Příklad

Pro nahoře uvedené funkce vzít v úvahu pouze naklápěcí osu C.

N110 G00 Z+100 G40 M138 C* ; Definování s ohledem na osu C

Ohled na kinematiku stroje v polohách AKTUÁLNÍ/ ŽÁDANÁ na konci bloku: M144 (opce #9)

Standardní chování

Když se kinematika změní, například výměnou pomocného vřetena nebo zadáním úhlu naklopení, tak řízení změny kompenzovat nebude. Když obsluha nevezme v úvahu změnu kinematiky v NC-programu, proběhne obrábění s přesazením.

Chování s M144



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

V souvislosti s úhlovými hlavami mějte na paměti, že geometrii stroje definuje výrobce stroje v popisu kinematiky. Pokud pro obrábění používáte úhlovou hlavu, je potřeba zvolit správnou kinematiku.

Funkcí **M144** řízení bere v úvahu změnu strojní kinematiky v indikaci polohy a vyrovnává přesazení špičky nástroje vůči obrobku.



Pokyny pro programování a obsluhu:

- I přes aktivní **M144** můžete polohovat pomocí **M91** nebo **M92**.
- Indikace polohy v provozních režimech **PGM/provoz plynule** a **PGM/provoz po bloku** se změní teprve tehdy, když osy natočení dosáhly své konečné polohy.

Účinek

M144 je účinná na začátku bloku. **M144** nepůsobí ve spojitosti s **M128** nebo Naklopením roviny obrábění.

M144 zrušíte naprogramováním **M145**.

11.5 Kompenzace postavení nástroje s FUNCTION TCPM (opce #9)

Funkce




Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

V souvislosti s úhlovými hlavami mějte na paměti, že geometrii stroje definuje výrobce stroje v popisu kinematiky. Pokud pro obrábění používáte úhlovou hlavu, je potřeba zvolit správnou kinematiku.

FUNKCE TCPM je dalším vývojovým stupněm funkce **M128**, s níž můžete určit chování řídicího systému při polohování rotačních os. U **FUNCTION TCPM** můžete sami definovat způsob působení různých funkcí:

- Účinek naprogramovaného posuvu: **F TCP / F CONT**
- Interpretace souřadnic rotačních os, naprogramovaných v NC-programu: **AXIS POS / AXIS SPAT**
- Způsob interpolace orientace mezi startovní a cílovou polohou: **PATHCTRL AXIS / PATHCTRL VECTOR**
- Volitelný výběr vztažného bodu nástroje a středu natáčení: **REFPNT TIP-TIP / REFPNT TIP-CENTER / REFPNT CENTER-CENTER**
- Volitelné omezení posuvu pro vyrovnávací pohyby v hlavních osách při pohybech s rotační složkou osy: **F**

Je-li funkce **TCPM** aktivní, zobrazí řídicí systém v indikaci polohy symbol **TCPM**.



UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Rotační osy s Hirthovým ozubením musí k naklopení vyjet ze záběru zubů. Během vyjíždění a naklápění vzniká riziko kolize!

- ▶ Před změnou polohy rotační osy odjed'te nástrojem



Připomínky pro programování:

- Před polohováním s **M91** nebo **M92** a před blokem **TOOL CALLT** resetujte funkci **FUNCTION TCPM**.
- Při čelním frézování používejte pouze Kulový nástroj aby se zabránilo narušení obrysu. V kombinaci s jinými tvary nástrojů můžete použít grafickou simulaci ke kontrole NC-programu na možné poškození obrysu.
- Pomocí volitelného strojního parametru **presetToAlingAxis** (č. 300203) definuje výrobce stroje pro jednotlivé osy, jak řídicí systém interpretuje hodnoty Offsetu. Ve **FUNCTION TCPM** a **M128** je parametr stroje relevantní pouze pro rotační osu, která se otáčí kolem osy nástroje (obvykle **C_OFFS**).

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

- Pokud není parametr stroje definován nebo je definován s hodnotou **TRUE**, můžete vyrovnat šikmou polohu obrobku v rovině pomocí Offsetu. Offset ovlivňuje orientaci souřadného systému obrobku **W-CS**.

Další informace: "Obrobkový souřadný systém W-CS", Stránka 77

- Pokud je parametr stroje definován s hodnotou **FALSE**, nemůžete vyrovnat šikmou polohu obrobku v rovině pomocí Offsetu. Řídicí systém nezohledňuje Offset během zpracování.

Definice FUNKCE TCPM

SPEC
FCT

- ▶ Zvolte Speciální funkce

FUNKCE
PROGRAMU

- ▶ Zvolte programovací pomůcky


FUNCTION
TCPM

- ▶ Zvolte funkci **FUNCTION TCPM**

Působení programovaného posuvu

Pro definování účinku programovaného posuvu dává řídicí systém k dispozici dvě funkce:

- ▶ **F TCP** stanovuje, že programovaný posuv bude interpretován jako skutečná relativní rychlost mezi špičkou nástroje (**t**ool **c**enter **p**oint) a obrobkem
- ▶ **F CONT** stanovuje, že programovaný posuv bude interpretován jako dráhový posuv programovaných os v příslušném NC-bloku



Příklad


| | |
|-------------------------------|---|
| ... | |
| N130 FUNCTION TCPM F TCP ... | Posuv se vztahuje na špičku nástroje |
| N140 FUNCTION TCPM F CONT ... | Posuv bude interpretován jako dráhový posuv |
| ... | |

Interpretace programovaných souřadnic rotačních os

Stroje s naklápěcími hlavami 45° nebo naklápěcími stoly 45° neměly dosud žádnou možnost jednoduchého nastavení úhlu náklonu nebo orientace nástroje, vztažené na momentálně aktivní souřadný systém (prostorový úhel). Tato vlastnost se mohla realizovat pouze pomocí externě zhotovených NC-programů s normálovými vektory ploch (LN-bloky).

Řídicí systém nyní nabízí následující funkčnost:

- | | |
|------------------|--|
| AXIS POSITION | ▶ AXIS POS stanovuje, že řídicí systém interpretuje programované souřadnice os natočení jako cílovou polohu příslušné osy |
| AXIS SPATIAL | ▶ AXIS SPAT stanovuje, že řídicí systém interpretuje programované souřadnice os natočení jako prostorový úhel |



Připomínky pro programování:

- Výběr **AXIS POS** je vhodný především ve spojení s rotačními osami v pravém úhlu. Pouze pokud naprogramované souřadnice rotační osy správně definují požadované vyrovnání roviny obrábění, např. pomocí CAM-systému, můžete také použít **AXIS POS** s jinou kinematikou stroje, např. použít 45° otočné hlavy.
- Výběrem **AXIS SPAT** definujete prostorové úhly, které se vztahují k zadávanému souřadnému systému **I-
CS**. Definované úhly přitom působí jako inkrementální prostorové úhly. Programujte v prvním bloku pojezdu po funkci **FUNCTION TCPM** s **AXIS SPAT** vždy **SPA, SPB** a **SPC**, a to i při prostorových úhlech = 0°.

Příklad

| | |
|---|--|
| ... | |
| N130 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS ... | Souřadnice rotačních os jsou úhly os |
| ... | |
| N180 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT ... | Souřadnice rotačních os jsou prostorové úhly |
| N200 G00 A+0 B+45 C+0 | Nastavit orientaci nástroje na B+45 stupňů (prostorový úhel). Prostorový úhel A a C definovat jako 0 |
| ... | |

Interpolace orientace mezi startovní a koncovou polohou

Funkcemi definujete jak se má interpolovat orientace nástroje mezi naprogramovanou počáteční a koncovou polohou:

PATH
CONTROL
AXIS

- ▶ **PATHCTRL AXIS** určuje, že rotační osy mezi mezi startovní a koncovou polohou se interpolují lineárně. Plocha, vznikající frézováním obvodem nástroje (**Peripheral Milling**) není nutně rovinná a závislá na kinematice stroje.

PATH
CONTROL
VECTOR

- ▶ **PATHCTRL VECTOR** určuje, že orientace nástroje v NC-bloku vždy leží v té rovině, která je definována počáteční a koncovou orientací. V případě, že vektor leží mezi počáteční a koncovou polohou v této rovině, tak při frézování s obvodem nástroje (**Peripheral Milling**) se vyrobí rovná plocha.

V obou případech pojezdí naprogramovaný vztažný bod nástroje po přímce mezi počáteční a koncovou polohou.



Pro získání plynulého pohybu ve více osách můžete definovat cyklus **G62** s **tolerancí pro osy otáčení**.

Další informace: Uživatelská příručka **Programování obráběcích cyklů**

PATHCTRL AXIS

Variantu **PATHCTRL AXIS** použijte v NC-programech s malými změnami v orientaci jednotlivých NC-bloků. Úhel **TA** v cyklu **G62** může být přitom velký.

PATHCTRL AXIS můžete používat jak při Face Milling (čelní frézování) tak i při Peripheral Milling (obvodové frézování).

Další informace: "Zpracování CAM-programů", Stránka 427




HEIDENHAIN doporučuje variantu **PATHCTRL AXIS**. Ta umožňuje plynulejší pohyb, což je výhodné pro kvalitu povrchu.

PATHCTRL VECTOR

Variantu **PATHCTRL VECTOR** použijte u obvodového frézování s velkými změnami v orientaci jednotlivých NC-bloků.

Příklad

| | |
|--|--|
| ... | |
| N130 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS* | Rotační osy se mezi startovní polohou a koncovou polohou NC-bloku interpolují lineárně. |
| N140 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL VECTOR* | Rotační osy jsou interpolovány tak, že vektor nástroje v NC-bloku vždy leží v té rovině, která je definována počáteční a koncovou orientací. |
| ... | |



Výběr vztažného bodu nástroje a středu otáčení

Pro definování vztažného bodu nástroje a středu otáčení nabízí řídicí systém následující funkce:


- REF POINT
TIP-TIP

▶ **REFPNT TIP-TIP** polohuje na (teoretickou) špičku nástroje. Střed otáčení leží také ve špičce nástroje
- REF POINT
TIP-CNT

▶ **REFPNT TIP-CENTER** polohuje na špičku nástroje. Střed otáčení leží ve středu rádiusu břitu.
- REF POINT
CNT-CNT

▶ **REFPNT CENTER-CENTER** polohuje na střed rádiusu břitu. Střed otáčení leží také ve středu rádiusu břitu.

Zadání vztažného bodu není povinné. Pokud ne zadáte nic, použije řídicí systém **REFPNT TIP-TIP**.



REFPNT TIP-TIP

Varianta **REFPNT TIP-TIP** odpovídá výchozímu chování **FUNCTION TCPM**. Můžete používat všechny cykly a funkce, které byly dříve přípustné.

REFPNT TIP-CENTER

Varianta **REFPNT TIP-CENTER** je primárně připravena pro použití se soustružnickými nástroji. Zde bod otáčení a bod polohování nespływají. V jednom NC-bloku se střed otáčení (střed rádiusu břitu) drží na místě, špička nástroje je na konci bloku, ale již ne ve své výchozí poloze.

Hlavním cílem této volby vztažného bodu je aby bylo možné v režimu soustružení provádět soustružení složitých obrysů s aktivní korekcí rádiusu a současným polohováním os naklopení (simultánní otáčení). Tato funkce je užitečná pouze pokud používáte řídicí systém v soustružnickém režimu (opce #50). Tento opční software je v současné době podporován pouze na TNC 640.

REFPNT CENTER-CENTER

Varianta **REFPNT CENTER-CENTER** můžete použít ke zpracování NC-programů generovaných CAD-CAM na špičku proměřeného nástroje, které jsou vydávány s dráhami středu rádiusu břitu.

Tuto funkčnost jste mohli dříve dosáhnout pouze zkrácením nástroje **DL**. Varianta **REFPNT CENTER-CENTER** má tu výhodu, že řídicí systém zná skutečnou délku nástroje.

Pokud programujete cykly frézování kapes pomocí **REFPNT CENTER-CENTER**, vydá řídicí systém chybové hlášení.

Příklad

| | |
|--|--|
| ... | |
| N130 FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT PATHCTRL AXIS REFPNT TIP-TIP* | Vztažný bod nástroje a střed otáčení leží na špičce nástroje |
| N140 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS REFPNT CENTER-CENTER* | Vztažný bod nástroje a střed otáčení leží ve středu rádiusu nástroje |
| ... | |

Limit posuvu hlavní osy


Pomocí volitelného zadání **F** omezíte posuv hlavních os při pohybech s podíly rotačních os.

Tím můžete zabránit rychlým vyrovnávacím pohybům, např. při zpětných pohybech s rychloposuvem.

i Nevolte příliš malou hodnotu pro omezení posuvu hlavní osy, protože to může vést k velkým výkyvům posuvu ve vztahném bodě nástroje (TCP). Kolísání posuvu způsobuje nižší kvalitu povrchu.

I když je **FUNCTION TCPM** aktivní, omezení rychlosti posuvu je účinné pouze pro pohyby se složkou rotační osy, nikoli pro pohyby pouze hlavních os.

Omezení posuvu hlavní osy zůstává v platnosti, dokud nenaprogramujete nový posuv nebo neresetujete **FUNCTION TCPM**.



Příklad

**13 FUNCTION TCPM F TCP AXIS POS PATHCTRL AXIS
REFPNT CENTER-CENTER F1000**

Maximální posuv pro vyrovnávací pohyb v hlavních osách je 1000 mm/min

Reset FUNCTION TCPM

RESET
TCPM

► **FUNCTION RESET TCPM** používáte při žádoucím resetu funkce v rámci NC-programu.

i Pokud jste v režimu **Program/provoz po bloku** nebo **Program/provoz plynule** zvolili nový NC-program, řídicí systém automaticky resetuje funkci **TCPM**.

Příklad

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ... | |
| N250 FUNCTION RESET TCPM* | Resetovat FUNCTION TCPM |
| ... | |


11.6 Peripheral Milling (Obvodové frézování): 3D-korekce rádiusu s M128 a korekcí rádiusu (G41/G42)

Použití

Při obvodovém frézování (Peripheral Milling) přesadí řídicí systém nástroj kolmo ke směru pohybu a kolmo ke směru nástroje o součet Delta-hodnot **DR** (tabulky nástrojů a NC-programu). Směr korekce definujete korekcí rádiusu **G41/G42** (směr pohybu Y+).

Aby řídicí systém mohl dosáhnout předvolenou orientaci nástroje, musíte aktivovat funkci **M128** a poté korekci rádiusu nástroje. Řídicí systém pak napolohuje osy natočení stroje automaticky tak, aby nástroj dosáhl se souřadnicemi os natočení předvolenou orientaci s aktivní korekcí.

Další informace: "Zachování polohy hrotu nástroje při polohování os natočení (TCPM): M128 (opce #9)", Stránka 413



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Tato funkce je možná pouze s prostorovými úhly. Možnosti zadávání definuje výrobce vašeho stroje.

Řídicí systém nemůže automaticky polohovat rotační osy u všech strojů.



Řídicí systém používá pro 3D-korekci nástroje zásadně definované **delta-hodnoty**. Celý rádiusu nástroje (**R + DR**) započte řídicí systém pouze když jste zapnuli **FUNCTION PROG PATH IS CONTOUR**.

Další informace: "Interpretace programované dráhy", Stránka 426

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Osy otáčení stroje mohou mít omezenou schopnost pohybu, např. B-osa hlavy na -90° do $+10^\circ$. Změna úhlu naklopení na více než $+10^\circ$ může vést ke 180° otočení osy stolu. Během naklápění vzniká riziko kolize!

- ▶ Před naklopením raději naprogramujte bezpečnou polohu
- ▶ Opatrně otestujte NC-program nebo úsek programu v provozním režimu **Program/provoz po bloku**

Orientaci nástroje můžete stanovit pomocí bloku G01, jak je popsáno dále.

Příklad: Definování orientace nástroje funkcí M128 a souřadnicemi rotačních os




| | |
|--|---|
| N10 G00 G90 X-20 Y+0 Z+0 B+0 C+0* | Předpolohování |
| N20 M128* | Aktivování M128 |
| N30 G01 G42 X+0 Y+0 Z+0 B+0 C+0 F1000* | Aktivování korekce rádiusu |
| N40 X+50 Y+0 Z+0 B-30 C+0* | Nastavení osy natočení (orientace nástroje) |

Interpretace programované dráhy



S funkcí **FUNCTION PROG PATH** rozhodujete, zda řídicí systém vztahuje 3D-korekci rádiusu jako dosud pouze na delta-hodnoty nebo na celý rádius nástroje. Pokud **FUNCTION PROG PATH** zapnete, odpovídají naprogramované souřadnice přesně souřadnicím obrysu. S **FUNCTION PROG PATH OFF** vypnete speciální interpretaci.

Postup

Při definování postupujte takto:

-  ► Zobrazte lištu softtlačítek se speciálními funkcemi
-  ► Stiskněte softklávesu **FUNKCE PROGRAMU**
-  ► Stiskněte softklávesu **FUNCTION PROG PATH**

Máte následující možnosti:

| Softtlačítko | Funkce |
|---|--|
|  | Zapnutí interpretace naprogramované dráhy jako obrysu Řídicí systém započte při 3D-korekci rádiusu celý rádius nástroje R + DR a celý poloměr rohu R2 + DR2 . |
|  | Vypnutí speciální interpretace programované dráhy Řídicí systém započte při 3D-korekci rádiusu pouze delta-hodnoty DR a DR2 . |

Pokud **FUNCTION PROG PATH** zapnete působí interpretace naprogramované dráhy jako obrys pro všechny 3D-korekce až funkci zase vypnete.

11.7 Zpracování CAM-programů

Pokud byly NC-programy vytvořeny v externím CAM systému, měli byste respektovat doporučení uvedená v následujících odstavcích. Díky tomu lze co nejlépe využít výkonné řízení pohybu řídicím systémem a dosáhnout zpravidla lepšího povrchu obrobků v ještě kratších dobách obrábění. Řídicí systém dosahuje velmi vysoké přesnosti obrysu navzdory vysoké rychlosti obrábění. To je založeno na real-time operačním systému HEROS 5 v kombinaci s funkcí **ADP** (Advanced Dynamic Prediction – Pokročilá dynamická predikce) z TNC 620. To znamená, že řídicí systém zpracovává i NC-programy s vysokou hustotou bodů velmi dobře.

Od 3D-modelu k NC-programu


Postup vytvoření NC-programu z CAD modelu lze zjednodušeně popsat následovně:

- ▶ **CAD: příprava modelu**
Konstrukční oddělení poskytne 3D-model obrobku. V ideálním případě je 3D-model konstruován na střed tolerance.
- ▶ **CAM: generování drah, Korekce nástroje**
CAM-programátor specifikuje obráběcí strategie pro obrábění oblasti obrobku. CAM-systém potom vypočítá z ploch CAD-modelu dráhy pohybu nástroje. Tyto dráhy nástroje sestávají z jednotlivých bodů, které CAM-systém vypočítá tak, aby se obráběné plochy dle předem daných chyb tětivy a tolerance co nejlépe blížily požadovanému tvaru. Tak vznikne strojově neutrální NC-program, takzvaný CLDATA (cutter location data – údaje o poloze břitu). Post-procesor vygeneruje z CLDATA NC-program pro daný stroj a řízení, který dokáže CNC-řízení zpracovat. Post-procesor je přizpůsoben stroji a řízení. Je centrálním spojem mezi CAM-systémem a CNC-řízením.



V rámci syntaxe **BLK FORM FILE** můžete integrovat 3D-modely ve formátu STL jako polotovary a hotové dílce.

Další informace: "Definice polotovaru: G30/G31",
Stránka 87



- ▶ **Řídicí systém: řízení pohybu, sledování tolerance, rychlostní profil**
Řídicí systém vypočítává z bodů, definovaných v NC-programu, pohyby v jednotlivých osách stroje a požadované rychlostní profily. Výkonné filtrační funkce přitom zpracují a vyhladí obrysy tak, aby řídicí systém dodržel maximálně povolené odchylky dráhy.
- ▶ **Mechatronika: regulace posuvu, pohony, stroj**
Stroj převádí pomocí hnacího systému od řídicího systému vypočtené pohyby a rychlostní profily do skutečných pohybů nástroje.

Při konfiguraci postprocesoru dbejte

Při konfiguraci postprocesoru dbejte na následující body:

- Nastavte výstup dat při polohování v osách alespoň na čtyři desetinná místa. Tím se zlepší kvalita NC-dat a zamezí se chybám ze zaokrouhlování, které mají viditelný vliv na povrch obrobku. Výstup na pět desetinných míst může vést u optických součástek a součástek s velkým rádiusem (malé zakřivení), jako např. u forem v automobilovém průmyslu, ke zlepšení kvality povrchu.
- Výstup dat při obrábění s vektory normál ploch (LN-bloky, pouze při programování v popisném dialogu) zásadně uvádějte vždy na sedm desetinných míst
- Vyhýbejte se za sebou následujícím inkrementálním NC-blokům, protože se jinak mohou sečíst tolerance jednotlivých NC-bloků do výstupu
- Nastavte toleranci v cyklu **G62** na nejméně dvojnásobek definované chyby tečny v CAM-systému při standardním chování. Dodržujte také pokyny ve funkčním popisu cyklu **G62**
- Příliš vysoce zvolená chyba tětiny v CAM programu může, v závislosti na zakřivení obrysu, způsobit příliš velké odstupy NC bloků s velkými změnami směru. Při zpracování tím může na přechodu bloků docházet k poruchám posuvu. Pravidelné zrychlení (rovná se impulzu síly), podmíněná přerušování posuvu nehomogenního NC-programu, mohou vést k nežádoucímu vybuzení kmitů konstrukce stroje
- Body dráhy, vypočítané CAM systémem, lze místo přímkových bloků spojit též s kruhovými bloky. Řídicí systém vypočítává interně kružnice přesněji, než je lze definovat prostřednictvím zadávacího formátu.
- Na přesně rovných drahách nevydávat žádné mezilehlé body. Mezilehlé body, které neleží zcela přesně na rovné dráze, mohou mít viditelný vliv na povrch obrobku.
- Na obloukových přechodech (rozích) by měl ležet pouze jeden datový bod NC.
- Zamezte trvale krátkým odstupům bloků. Krátké odstupy bloků vznikají v CAM systému silnými změnami zakřivení obrysu při současně velmi malých chybách tětiny. Přesně přímé dráhy nevyžadují žádné krátké odstupy bloků, které bývají často vynuceny konstantním výstupem bodů z CAM-systému.
- Zamezte přesně synchronnímu rozdělení bodů na plochách s rovnoměrným zaoblením, protože tím mohou vznikat vzory na povrchu obrobku.
- U 5osých simultánních programů: zamezte dvojitému výstupu pozic, pokud se odlišují pouze rozdílným nastavením nástroje.
- Zamezte výstupu posuvu v každém NC-bloku. To může mít nepříznivý vliv na rychlostní profil řídicího systému

Pro provozovatele užitečné konfigurace:

- Pro realistickou grafickou simulaci použijte 3D-modely ve formátu STL jako polotovary a hotový dílec
Další informace: "Definice polotovaru: G30/G31", Stránka 87
- Pro lepší členění velkých NC-programů využívejte funkci členění řídicího systému.
Další informace: "Členění NC-programů", Stránka 189
- Pro dokumentaci NC-programu využívejte funkci komentářů řídicího systému.
Další informace: "Vložení komentářů", Stránka 185
- Pro zpracování otvorů a jednoduché geometrie kapes používejte rozsáhlé, dostupné cykly řídicího systému
Další informace: Uživatelská příručka **Programování obráběcích cyklů**
- Při lícování vydávat obrysy s korekcí rádiusu nástroje **RL/RR**. Díky tomu může obsluha stroje snadno provádět nutné korekce.
Další informace: "Korekce nástroje", Stránka 129
- Posuvy pro předpolohování obrábění a přísuv do hloubky rozdělte a definujte pomocí Q-parametrů na začátku programu

Při CAM programování respektujte

Upravení chyby tečny



Připomínky pro programování:

- Pro obrábění načisto nastavte chybu tečny v CAM-systému maximálně 5 μm . V cyklus **G62** řídicího systému použijte 1,3 až 3násobek tolerance **T**.
- Při hrubování musí být součet chyby tečny a tolerance **T** menší než definovaný přídavek na obrábění. Tím zabráníte narušení obrysu.
- Konkrétní hodnoty závisí na dynamice vašeho stroje.

Přizpůsobte chybu tečny v CAM-programu před obráběním takto:

■ Hrubování s důrazem na rychlost:

Použijte vyšší hodnoty pro chybu tečny a odpovídající toleranci v Cyklus **G62**. Pro obě hodnoty je rozhodující potřebný přídavek na obrysu. Pokud je na vašem stroji k dispozici speciální cyklus, nastavte režim hrubování. V režimu hrubování stroj zpravidla pracuje s velkým šhubáním a vysokým zrychlením.

- Obvyklé tolerance v Cyklus **G62**: mezi 0,05 mm a 0,3 mm
- Obvyklá chyba tečny v CAM-systému: mezi 0,004 mm a 0,030 mm

■ Dokončení s důrazem na vysokou přesnost:


Použijte malou chybu tečny a odpovídající malou toleranci v Cyklus **G62**. Hustota dat musí být tak vysoká, aby řídicí systém dokázal přesně rozpoznat přechody nebo rohy. Pokud je na vašem stroji k dispozici speciální cyklus, nastavte režim obrábění načisto. V režimu obrábění načisto stroj zpravidla pracuje s malým šhubáním a nízkým zrychlením.

- Obvyklá tolerance v Cyklus **G62**: mezi 0,002 mm a 0,006 mm
- Obvyklá chyba tečny v CAM-systému: mezi 0,001 mm a 0,004 mm

■ Dokončení s důrazem na vysokou kvalitu povrchu:

Použijte malou chybu tečny a odpovídající větší toleranci v Cyklus **G62**. Tím řídicí systém lépe vyhladí obrys. Pokud je na vašem stroji k dispozici speciální cyklus, nastavte režim obrábění načisto. V režimu obrábění načisto stroj zpravidla pracuje s malým šhubáním a nízkým zrychlením.

- Obvyklé tolerance v Cyklus **G62**: mezi 0,010 mm a 0,020 mm
- Obvyklá chyba tečny v CAM-systému: cca 0,005 mm



Další přizpůsobení

Při CAM-programování dbejte na tyto body:

- V případě malých posuvů při obrábění nebo obrysů s velkými poloměry definujte chybu tečny přibližně třikrát až pětkrát menší než je tolerance **T** v Cyklus **G62**. Kromě toho definujte maximální vzdálenost mezi body 0,25 mm a 0,5 mm. Kromě toho by měla být zvolena geometrická chyba nebo chyba modelu velmi malá (max. 1 μm).
- I při vysokých obráběcích posuvech se nedoporučuje vzdálenost bodů v oblastech zakřivených obrysů větší než 2,5 mm
- U rovných obrysových prvků stačí po jednom NC-bodu na začátku a na konci přímého pohybu; zamezte vydávání mezilehlých pozic.
- U 5osého simultánního programování zamezte tomu, aby se silně měnil poměr mezi délkou bloku lineární osy vzhledem k délce bloku rotační osy. Tím mohou vzniknout výrazné redukce posuvu ve vztažném bodu nástroje (TCP)
- Omezení posuvu pro vyrovnávací pohyby (např. přes **M128 F...**) byste měli používat jen ve výjimečných případech. Omezení posuvu pro vyrovnávací pohyby může způsobit výrazné redukce posuvu ve vztažném bodu nástroje (TCP).
- NC-programy pro 5osé simultánní obrábění kulovými frézami provádět přednostně na střed koule. NC-data jsou tak zpravidla rovnoměrnější. Kromě toho můžete v cyklu **G62** nastavit vyšší toleranci osy otáčení **TA** (např. mezi 1° a 3°) pro ještě rovnoměrnější dráhu posuvu v referenčním bodě nástroje (TCP)
- U NC-programů pro 5osé simultánní obrábění s půlkruhovými vypouklými nebo kulovými frézami byste měli zvolit při NC-vydání na jižním pólu koule menší toleranci rotační osy. Obvyklá hodnota je například 0,1°. Pro toleranci rotační osy je však rozhodující maximálně přípustné narušení obrysu. Toto narušení obrysu závisí na možné úhlové odchylce nástroje, rádiusu nástroje a jeho hloubce záběru.

U 5osého odvalovacího frézování se stopkovou frézou můžete vypočítat maximální možné narušení obrysu **T** přímo z pracovní délky frézy **L** a povolené tolerance obrysu **TA**:

$$T \sim K \times L \times TA \text{ s } K = 0,0175 [1/^\circ]$$

Příklad: $L = 10 \text{ mm}$, $TA = 0,1^\circ$: $T = 0,0175 \text{ mm}$

Možnosti zásahu u řízení

Cyklus **G62 TOLERANCE** je k dispozici pro ovlivnění chování CAM-programů přímo v řídicím systému. Dodržujte pokyny v popisu funkce cyklus **G62**. Respektujte navíc souvislosti s chybami tečny, definovanými v CAM-systému.

Další informace: Uživatelská příručka **Programování obráběcích cyklů**



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Někteří výrobci strojů umožňují přizpůsobení chování stroje příslušnému obrábění přídavným cyklem, např. cyklem **G332** Tuning. Cyklus **G332** umožňuje změnit nastavení filtru, nastavení zrychlení a nastavení cukání.

Příklad

N340 G62 T0.05 P01 1 P02 3*

Vedení pohybu ADP



Funkci musí povolit a upravit výrobce vašeho stroje.

Nedostatečná kvalita dat NC-programů z CAM-systémů často vede k horší kvalitě povrchu frézovaných součástí. Funkce **ADP** (Advanced Dynamic Prediction – Rozšířená Dynamická Predikce) rozšiřuje dosavadní předběžný výpočet povoleného maximálního posuvového profilu a optimalizuje vedení pohybů posuvových os při frézování. Díky tomu lze při frézování rychle dosáhnout "čistého" povrchu i při značně kolísavém rozdělení bodů v sousedních drahách nástrojů. Náklady na přepracování se výrazně snižují nebo eliminují.

Nejdůležitější výhody ADP v přehledu:

- Symetrické chování posuvu u dopředných a vratných drah při obousměrném frézování
- Stejnoměrný průběh posuvů u sousedních frézovacích drah
- Zlepšené reakce na nepříznivé účinky, např. krátké stupně, velké tolerance tečen, hodně zaokrouhlené koncové body souřadnic bloku, NC-programy vytvořené CAM-systémy
- Přesnější dodržování dynamických vlastností i za těžkých podmínek

12


**Převzít data z CAD-
souboru**

12.1 Rozdělení obrazovky a CAD-Viewer

Základy CAD-Viewer

Obsah obrazovky

Když otevřete **CAD-Viewer** (Prohlížeč CAD) tak máte následující možnosti rozdělení obrazovky:



- 1 Panel menu
- 2 Okno grafiky
- 3 Okno se seznamem
- 4 Okno informací o prvku
- 5 Stavový řádek

Typy souborů

S **CAD-Viewer** můžete otevírat následující standardní typy souborů přímo v řídicím systému:

| Typ souboru | Přípona | Formát |
|--------------------------|----------------|--|
| STEP (Řídicí systém MCS) | *.stp a *.step | <ul style="list-style-type: none"> ■ AP 203 ■ AP 214 |
| IGES | *.igs a *.iges | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verze 5.3 |
| DXF | *.dxf | <ul style="list-style-type: none"> ■ R10 až 2015 |
| STL | *.stl | <ul style="list-style-type: none"> ■ Binární ■ ASCII |

S **CAD-Viewer** můžete otevírat modely CAD, které se skládají z libovolného množství trojúhelníků.

12.2 CAD Import (opce #42)

Aplikace

i Je-li řídicí systém nastaven na DIN/ISO, pak se budou extrahované obrysy nebo obráběcí pozice i přesto vydávat jako program s popisným dialogem **.H**.

Soubory CAD můžete otevírat přímo v řídicím systému, aby se z nich extrahovaly obrysy nebo obráběcí polohy. Tyto můžete ukládat jako programy Klartextu (popisného dialogu) nebo soubory bodů. Programy s popisným dialogem (Klartext), získané při výběru obrysu, můžete zpracovávat také na starších řídicích systémech HEIDENHAIN, protože obrysové programy obsahují ve standardní konfiguraci pouze bloky **L** a **CC/C**.

i Jako alternativu k blokům **CC/C** můžete konfigurovat vydávání kruhových pohybů jako **CR**-bloků.


Další informace: "Základní nastavení", Stránka 437

Když zpracováváte soubory v provozním režimu **Programování**, tak řídicí systém vytváří obrysové programy standardně s příponou **.H** a soubory bodů s příponou **.PNT**. Typ souboru můžete zvolit v dialogovém okně pro uložení.

Chcete-li vložit vybraný obrys nebo vybranou obráběcí pozici přímo do NC-programu, použijte schránku řídicího systému. Pomocí schránky můžete přenést obsah také do přídavných nástrojů, jako je např. **Leafpad** nebo **Gnumeric**.

i Pokyny pro obsluhu:

- Obsah schránky můžete vkládat do přídavných nástrojů pouze tak dlouho, dokud je otevřený **CAD-Viewer**.
- Před načtením do řídicího systému zajistěte, aby název souboru obsahoval pouze povolené znaky. **Další informace:** "Názvy souborů", Stránka 102
- Řídicí systém nepodporuje žádný binární DXF-formát. DXF-soubor v CAD nebo v programu pro kreslení uložte ve formátu ASCII.



Práce s CAD-Viewer

i Abyste mohli obsluhovat **CAD-Viewer** bez dotykové obrazovky, nutně potřebujete myš nebo touchpad.

CAD-Viewer běží jako samostatná aplikace na třetí pracovní ploše řídicího systému. Proto můžete s klávesou na přepínání obrazovek přecházet mezi provozními režimy strojů a **CAD-Viewer**. Pokud chcete vkládat obrysy nebo obráběcí polohy do programu s popisným dialogem pomocí schránky, je to obzvláště užitečné.

i Používáte-li TNC 620 s dotykovým ovládáním, tak můžete některá tlačítka nahradit gesty.

Další informace: "Použití dotykové obrazovky",
Stránka 475


Otevřít soubor CAD



- ▶ Stiskněte tlačítko **Programování**



- ▶ Stiskněte klávesu **PGM MGT**
- > Řízení otevře správu souborů.



- ▶ Stiskněte softklávesu **Zvol typ**
- > Řídicí systém zobrazí volitelné typy souborů.




- ▶ Stiskněte softklávesu **ZOBRAZIT CAD**
- ▶ Případně stiskněte softklávesu **ZOBRAZIT VŠE**



- ▶ Vyberte adresář, kde je uložen CAD-soubor



- ▶ Zvolte požadovaný CAD-soubor





- ▶ Potvrďte volbu stiskem klávesy **ENT**.
- > Řídicí systém spustí **CAD-Viewer** a ukáže vám obsah souboru na obrazovce. V okně Seznam ukazuje řídicí systém vrstvy (Layers) a výkres v okně Grafiky.



Základní nastavení

Dále uvedená základní nastavení zvolte pomocí ikon v záhlaví.







| Ikona | Nastavení |
|-------|--|
| | Zobrazení, zvětšení nebo skrytí okna Náhled seznamu |
| | Zobrazení různých vrstev |
| | Nastavení vztažného bodu, s opční volbou roviny |
| | Nastavení nulového bodu, s opční volbou roviny |
| | Výběr obrysu |
| | Vybrat polohy vrtání |
| | 3D síť Vytvořit povrchovou síť (opce #152) Další informace: "Generování STL-souborů s 3D síť (opce #152)", Stránka 454 |
| | Nastavit zvětšení na maximální znázornění celé grafiky |
| | Přepnout barvu pozadí (černá nebo bílá) |
| | Přepínání mezi režimem 2D a 3D Aktivní režim je barevně zvýrazněn. |
| | Nastavit měrovou jednotku mm nebo palce v souboru. V této měrové jednotce připraví řídicí systém také obrysový program a obráběcí pozice. Aktivní měrová jednotka je zvýrazněna červeně. CAD-Viewer vždy počítá interně s mm. Pokud zvolíte měrové jednotky palce, přepočítává CAD-Viewer všechny hodnoty na palce. |
| | Vybrat rozlišení. Rozlišení definuje počet desetinných míst a počet pozic během linearizace. Výchozí: 4 desetinná místa pro měrovou jednotku mm a 5 desetinných míst pro palce |
| | CAD-Viewer linearizuje všechny obrysy, které nejsou v rovině XY. Čím jemnější rozlišení definujete, tím přesněji řídicí systém zobrazuje obrysy. |
| | Přepínání mezi různými náhledy na model, např. Shora |



| Ikona | Nastavení |
|---|---|
|  | <p>Volba roviny obrábění:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ XY ■ YZ ■ ZX ■ ZXØ <p>Při přebírání obrysu nebo poloh vydává řídicí systém NC-program ve zvolené rovině obrábění.</p> <p>Další informace: "Volba a uložení obrysu", Stránka 447</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>Zvolit, přidat nebo odstranit režim prvků obrysu</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Ikona zobrazuje aktuální režim. Kliknutím na ikonu aktivujete následující režim. </div> |
|---|--|

Následující ikony řídicí systém ukazuje pouze v určitém režimu.

| Ikona | Nastavení |
|---|--|
|  | <p>Poslední provedený krok se zruší.</p> |
|  | <p>Režim převzetí obrysu: Tolerance definuje jak smí být sousední prvky obrysu od sebe vzdálené. Tolerancí můžete vyrovnat nepřesnosti, ke kterým došlo při zpracování výkresu. Základní nastavení je 0,001 mm</p> |
|  | <p>Režim oblouku: Režim oblouku určuje, zda se zpracují kružnice ve formátu C nebo ve formátu CR, např. pro interpolaci na plášti válce v NC-programu.</p> |
|  | <p>Režim převzetí bodu: Určuje, zda má řídicí systém při volbě obráběcích pozic zobrazovat dráhu pojezdu nástroje čárkovanou čarou</p> |
|  | <p>Režim optimalizace dráhy: Řídicí systém optimalizuje dráhu pojezdu nástroje tak, aby mezi polohami obrábění byly vytvořeny kratší dráhy pojezdu. Opakovaným stiskem vrátíte optimalizaci zpátky.</p> |
|  | <p>Režim vrtacích pozic: Řídicí systém zobrazí pomocné okno, ve kterém můžete filtrovat otvory (úplné kružnice) podle jejich velikosti</p> |



Pokyny pro obsluhu:

- Nastavte správné měrové jednotky, aby **CAD-Viewer** ukazoval správné hodnoty.
- Vytváříte-li NC-programy pro předchozí verze řídicího systému, tak musíte omezit rozlišení na 3 desetinná místa. Navíc musíte odstranit komentáře, které **CAD-Viewer** dává do obrysového programu.
- Řídicí systém zobrazuje aktivní základní nastavení ve stavové řádce na obrazovce.

Nastavení vrstev


CAD-soubory zpravidla obsahují několik vrstev (rovin). Pomocí techniky vrstev seskupuje konstruktér různé prvky, např. samotné obrysy obrobku, kótování, pomocné a konstrukční přímky, šrafování a texty.

Pokud skryjete zbytečné vrstvy, bude grafika přehlednější a můžete snáze získat potřebné informace.



Pokyny pro obsluhu:

- Zpracovávaný CAD-soubor musí obsahovat nejméně jednu vrstvu. Řídicí systém automaticky přesune prvky, které nejsou přiřazeny k vrstvě, do vrstvy Anonymní.
- Pokud se název vrstvy v okně Zobrazení seznamu nezobrazuje celý, můžete okno Zobrazení seznamu zvětšit pomocí symbolu **Ukázat okrajový pruh**.
- Obrys můžete vybrat i tehdy, když konstruktér uložil čáry do různých vrstev.
- Pokud dvakrát kliknete na vrstvu, řídicí systém se přepne do režimu převzetí obrysu a zvolí první vykreslený prvek obrysu. Řídicí systém označí další volitelné prvky tohoto obrysu zeleně. Tímto postupem se vyhnete ručnímu vyhledávání začátku obrysu, zejména u obrysů s mnoha krátkými prvky.



Při otevření CAD-souboru v **CAD-Viewer** (Viewer) se zobrazí všechny existující vrstvy.

Skrýt vrstvu

Chcete-li vrstvu skryt, postupujte následovně:



- ▶ Vyberte funkci **VRSTVU NASTAVIT**
- ▶ Řídicí systém ukazuje v okně seznam všech vrstev, které jsou obsažené v aktivním CAD-souboru.
- ▶ Vyberte požadovanou vrstvu
- ▶ Vymažte kliknutím zaškrtačací políčko
- ▶ Alternativně použijte mezerník
- ▶ Řídicí systém skryje vybranou vrstvu.

Zobrazit vrstvu

Chcete-li vrstvu zobrazit, postupujte následovně:




- ▶ Vyberte funkci **VRSTVU NASTAVIT**
- ▶ Řídicí systém ukazuje v okně seznam všech vrstev, které jsou obsažené v aktivním CAD-souboru.
- ▶ Vyberte požadovanou vrstvu
- ▶ Kliknutím zaškrtnovací políčko aktivujete
- ▶ Alternativně použijte mezerník
- ▶ Řídicí systém označí vybranou vrstvu v seznamu s x.
- ▶ Zobrazí se vybraná vrstva.

Nastavit vztažný bod

Nulový bod výkresu CAD-souboru není vždy takový, aby jej bylo možné použít jako vztažný bod obrobku. Řídicí systém proto nabízí funkci, se kterou můžete posunout nulový bod obrobku do rozumného místa klepnutím na prvek. Navíc můžete určit vyrovnaní souřadného systému.

Vztažný bod můžete umístit na následujících místech:

- Přímým číselným zadáním v okně Zobrazení seznamu
- Pro přímky:
 - Výchozí bod
 - Střed
 - Koncový bod
- Pro kruhové oblouky:
 - Výchozí bod
 - Střed
 - Koncový bod
- Pro celé kružnice:
 - Na přechodu kvadrantů
 - Ve středu
- V průsečíku:
 - Dvou přímkou, i když průsečík leží v prodloužení příslušné přímky
 - Přímka a oblouk
 - Přímky a plné kružnice
 - Dvou kružnic, ať už výseče nebo celé kružnice



Poznámka k ovládání:

Vztažný bod můžete ještě změnit i když jste již zvolili obrys. Řídicí systém vypočítává skutečná data obrysu až tehdy, když uložíte zvolený obrys do obrysového programu.

NC-syntaxe

Do NC-programu se vztažný bod a volitelné vyrovnání vloží jako komentář, začínající s **počátek** (origin).

```
4 ;origin = X... Y... Z...
```

```
5 ;origin_plane_spatial = SPA... SPB... SPC...
```

Informace o vztažném bodu obrobku a nulovém bodu obrobku můžete uložit do souboru nebo schránky, a to i bez volitelného softwaru #42 CAD Import.

Nastavení vztažného bodu na jeden prvek

Chcete-li nastavit vztažný bod na jeden prvek, postupujte následovně:



- ▶ Vyberte režim pro umístění vztažného bodu
- ▶ Umístěte myš na požadovaný prvek
- ▶ Řídicí systém označí volitelné vztažné body symbolem hvězdičky, která je umístěna na volitelném prvku.
- ▶ Zvolte symbol hvězdičky, odpovídající požadované pozici vztažného bodu
- ▶ V případě potřeby si obrázek zvětšete Zoomem
- ▶ Řídicí systém umístí symbol vztažného bodu do zvoleného místa.
- ▶ Popř. ještě souřadnicový systém vyrovnejte
Další informace: "Vyrovnání souřadnicového systému", Stránka 442

Nastavení vztažného bodu na průsečík dvou prvků

Chcete-li nastavit vztažný bod na průsečík dvou prvků, postupujte následovně:



- ▶ Vyberte režim pro umístění vztažného bodu
 - ▶ Levým tlačítkem myši vyberte první prvek (přímku, kružnici nebo kruhový oblouk)
 - > Řídicí systém zvýrazní prvek barevně.
 - ▶ Pomocí levého tlačítka myši vyberte druhý prvek (přímku, kružnici nebo kruhový oblouk)
 - > Řídicí systém umístí symbol vztažného bodu do průsečíku.
 - ▶ Popř. ještě souřadnicový systém vyrovnejte
- Další informace:** "Vyrovnaní souřadnicového systému", Stránka 442



Pokyny pro obsluhu:

- Je-li možné vypočítat více průsečíků, tak řídicí systém zvolí ten průsečík, který je nejbližší ke klepnutí myši na druhý prvek.
- Pokud dva prvky nemají žádný přímý průsečík, tak řídicí systém automaticky zjistí průsečík v prodloužení prvků.
- Nemůže-li řídicí systém vypočítat žádný průsečík, tak zruší již označený prvek.

Pokud je nastaven vztažný bod, řídicí systém zobrazí ikonu vztažného bodu se žlutým čtverečkem

Následující ikona zase smaže nastavený vztažný bod

Vyrovnaní souřadnicového systému

Pro vyrovnaní souřadnicového systému musí být splněny tyto předpoklady:

- Nastavený vztažný bod
- Prvky, sousedící se vztažným bodem, které lze použít pro požadované vyrovnaní

Polohu souřadnicového systému určujete vyrovnaním os.

Chcete-li vyrovnat souřadnicový systém, postupujte následovně:



- ▶ Levým tlačítkem myši vyberte prvek, který je ve kladném směru X
- > Řídicí systém vyrovná osu X.
- > Řídicí systém změní úhel na C.
- ▶ Levým tlačítkem myši vyberte prvek, který je v kladném směru Y
- > Řídicí systém vyrovná osu Y a Z
- > Řídicí systém změní úhly v A a C.




Úhly, které se nerovnají 0, zobrazí řídicí systém v seznamu oranžově.

Informace o prvcích

Řídicí systém zobrazí informace o prvku na levé straně v okně:

- Vzdálenost mezi nastaveným vztažným bodem a nulovým bodem výkresu
- Orientace souřadnicového systému vzhledem k výkresu




Nastavit nulový bod

Vztažný bod obrobku neleží vždy tak, abyste mohli obrábět celou součástku. Proto řídicí systém dává k dispozici funkci, s níž můžete definovat nový nulový bod a natočení.

Nulový bod s vyrovnáním souřadnicového systému můžete nastavit do stejných míst jako vztažný bod.

Další informace: "Nastavit vztažný bod", Stránka 440



NC-syntaxe

Do NC-programu se vloží nulový bod s funkcí **TRANS DATUM AXIS** a jeho volitelným vyrovnáním s **PLANE SPATIAL** jako NC-blok nebo jako komentář.

Pokud nastavíte pouze jeden nulový bod a jeho vyrovnání, řídicí systém vloží funkce jako NC-blok do NC-programu.

4 TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...

5 PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX

Pokud vyberete ještě obrysy nebo body, řídicí systém vloží do NC-programu funkce jako komentář.

4 ;TRANS DATUM AXIS X... Y... Z...

5 ;PLANE SPATIAL SPA... SPB... SPC... TURN MB MAX FMAX

Informace o vztažném bodu obrobku a nulovém bodu obrobku můžete uložit do souboru nebo schránky, a to i bez volitelného softwaru #42 CAD Import.

Nastavení nulového bodu na jednotlivý prvek

Chcete-li nastavit nulový bod na jednotlivý prvek, postupujte následovně:



- ▶ Zvolte režim pro definici nulového bodu
- ▶ Umístěte myš na požadovaný prvek
- > Řídicí systém ukáže volitelné nulové body se symbolem hvězdičky, která je umístěna na volitelném prvku.
- ▶ Zvolte symbol hvězdičky, odpovídající požadované poloze nulového bodu
- ▶ V případě potřeby si obrázek zvětšete Zoomem
- > Řídicí systém nastaví symbol nulového bodu do zvoleného místa.
- ▶ Popř. ještě souřadnicový systém vyrovnejte
Další informace: "Vyrovnání souřadnicového systému", Stránka 445

Nastavení nulového bodu do průsečíku dvou prvků

Chcete-li nastavit vztažný bod do průsečíku dvou prvků, postupujte následovně:





- ▶ Zvolte režim pro definici nulového bodu
 - ▶ Levým tlačítkem myši vyberte první prvek (přímku, kružnici nebo kruhový oblouk)
 - > Řídicí systém zvýrazní prvek barevně.
 - ▶ Pomocí levého tlačítka myši vyberte druhý prvek (přímku, kružnici nebo kruhový oblouk)
 - > Řídicí systém nastaví symbol nulového bodu do průsečíku.
 - ▶ Popř. ještě souřadnicový systém vyrovnejte
- Další informace:** "Vyrovnání souřadnicového systému", Stránka 445



Pokyny pro obsluhu:

- Je-li možné vypočítat více průsečíků, tak řídicí systém zvolí ten průsečík, který je nejbližší ke klepnutí myši na druhý prvek.
- Pokud dva prvky nemají žádný přímý průsečík, tak řídicí systém automaticky zjistí průsečík v prodloužení prvků.
- Nemůže-li řídicí systém vypočítat žádný průsečík, tak zruší již označený prvek.

Pokud byl nastaven nulový bod, řídicí systém zobrazí ikonu nulového bodu se žlutou plochou .

Následující ikonou se zase nastavený nulový bod smaže .

Vyrovnání souřadnicového systému

Pro vyrovnání souřadnicového systému musí být splněny tyto předpoklady:

- Nastavený nulový bod
- Prvky, sousedící se vztažným bodem, které lze použít pro požadované vyrovnání

Polohu souřadnicového systému určujete vyrovnáním os.

Chcete-li vyrovnat souřadnicový systém, postupujte následovně:



- ▶ Levým tlačítkem myši vyberte prvek, který je ve kladném směru X
- > Řídicí systém vyrovná osu X.
- > Řídicí systém změni úhel na C.
- ▶ Levým tlačítkem myši vyberte prvek, který je v kladném směru Y
- > Řídicí systém vyrovná osy Y a Z.
- > Řídicí systém změni úhly v A a C.



Úhly, které se nerovnají 0, zobrazí řídicí systém v seznamu oranžově.

Informace o prvcích


Řídicí systém ukáže v okně s informacemi o prvku, jak je váš zvolený nulový bod vzdálen od nulového bodu obrobku.

Řídicí systém zobrazí informace o prvku na levé straně v okně:

- Vzdálenost mezi nastaveným nulovým bodem a vztahným bodem obrobku
- Orientace souřadnicového systému



Po nastavení můžete pokračovat v manuálním posunu nulového bodu. Chcete-li to provést, zadejte požadované hodnoty osy do políčka souřadnic.



Volba a uložení obrysu



Pokyny pro obsluhu:

- Není-li opce č. 42 povolena, není vám tato funkce k dispozici.
- Určete směr oběhu při volbě obrysu tak, aby souhlasil s požadovaným směrem obrábění.
- Zvolte první prvek obrysu tak, aby byl možný bezkolizní nájezd.
- Pokud jsou prvky obrysu velmi blízko u sebe, použijte funkci přiblížení (Zoom).

Jako obrysy lze vybrat následující prvky:

- Line segment (přímka)
- Circle (úplná kružnice)
- Circular arc (částečná kružnice)
- Polyline (řada spojených přímek)
- Jakékoli křivky (např. splinové křivky, elipsy)


Informace o prvcích

Řídicí systém ukazuje v okně s informacemi o prvku různé informace o obrysovém prvku, který jste naposledy označili v okně s náhledem na seznamy nebo s grafikou.

- **Layer:** Zobrazí aktivní vrstvu
- **Typ:** Zobrazí typ prvku, např. čáru
- **Souřadnice:** Zobrazují počáteční a koncový bod prvku a v případě potřeby střed kružnice a poloměr



Dbejte na to, aby souhlasily měrové jednotky NC-programu a **CAD-Viewer**. Prvky, uložené ve schránce z **CAD-Viewer**, neobsahují žádné informace o měrové jednotce.



Výběr obrysu



Poznámka k ovládání:

Pokud v okně náhledu na seznam dvakrát kliknete na vrstvu (Layer), řídicí systém se přepne do režimu převzetí obrysu a zvolí první vykreslený prvek obrysu. Řídicí systém označí další volitelné prvky tohoto obrysu zeleně. Tímto postupem se vyhnete ručnímu vyhledávání začátku obrysu, zejména u obrysů s mnoha krátkými prvky.

Chcete-li vybrat obrys pomocí existujících obrysových prvků, postupujte následovně:



- ▶ Zvolte režim pro výběr obrysu
- ▶ Umístěte myš na požadovaný prvek
- > Řídicí systém znázorní navrhovaný směr oběhu přerušovanou čarou.
- ▶ V případě potřeby změny směru oběhu, posuňte kurzor myši ve směru opačného koncového bodu
- ▶ Levým tlačítkem myši vyberte prvek
- > Řídicí systém zobrazí vybraný prvek obrysu modře
- > Další volitelné prvky obrysu znázorní řídicí systém zeleně.



V případě rozvětvených obrysů zvolí řídicí systém dráhu s nejmenší směrovou odchylkou. Pro změnu navrženého profilu obrysu nabízí řídicí systém další režim.

Další informace: "Vytvořit cesty nezávislé na existujících prvcích obrysu", Stránka 450

- ▶ Levým tlačítkem myši vyberte poslední zelený prvek požadovaného obrysu
- > Řídicí systém změní barvu všech vybraných prvků na modrou.
- > V náhledu seznamu se označí všechny vybrané prvky křížkem ve sloupci **NC**.

Uložení obrysu



Pokyny pro obsluhu:

- Řídicí systém předá dvě definice polotovaru (**BLK FORM**) do obrysového programu. První definice obsahuje rozměry celého CAD-souboru, druhá – a proto platná definice – obsahuje zvolené obrysové prvky, takže vznikne optimalizovaná velikost polotovaru.
- Řídicí systém uloží pouze ty prvky, které jsou také vybrané (modře označené prvky), takže jsou označené v okně s náhledem na seznamy křížkem.

Chcete-li vybraný obrys uložit, postupujte následovně:



- ▶ Vyberte Uložit
- > Řídicí systém vás vyzve k výběru cílového adresáře, názvu souboru a typu souboru.



- ▶ Zadejte informace
- ▶ Potvrďte zadání
- > Řídicí systém uloží program obrysu.



- ▶ Alternativně zkopírujte vybrané prvky obrysu do schránky



Dbejte na to, aby souhlasily měrové NC-programu a **CAD-Viewer**. Prvky, uložené ve schránce z **CAD-Viewer**, neobsahují žádné informace o měrové jednotce.

Zrušit výběr obrysu

Chcete-li vybrané prvky obrysu odstranit, postupujte následovně:



- ▶ Pro zrušení výběru všech prvků zvolte funkci Smazat
- ▶ Případně můžete klikat na jednotlivé prvky se současně stisknutou klávesou **CTRL**

Vytvořit cesty nezávislé na existujících prvcích obrysu

Chcete-li vybrat obrysy pomocí koncových bodů obrysu, středových bodů nebo přechodových bodů, postupujte následovně:



- ▶ Zvolte režim pro výběr obrysu



- ▶ Aktivujte režim přidávání prvků obrysu
- ▶ Řídicí systém zobrazí následující symbol:




- ▶ Polohujte myš na prvek obrysu
- ▶ Řídicí systém zobrazí volitelné body.




Volitelné body:

- Koncové nebo středové body čáry nebo křivky
- Přechody kvadrantů nebo střed kružnice
- Průsečíky stávajících prvků

- ▶ V případě potřeby vyberte výchozí bod
- ▶ Zvolte počáteční prvek
- ▶ Zvolte následující prvek
- ▶ Alternativně zvolte libovolný volitelný bod
- ▶ Řídicí systém vytvoří požadovanou cestu.



Pokyny pro obsluhu:


- Volitelné prvky obrysu, zobrazené zeleně, ovlivňují možné průběhy cesty. Bez zelených prvků ukazuje řídicí systém všechny možnosti. Pro odstranění navrženého průběhu obrysu klepněte se současně stisknutou klávesou **CTRL** na první zelený prvek. Případně k tomu přejděte do režimu Odstranit: 
- Pokud je prvek obrysu, který má být prodloužen nebo zkrácen, přímkou, řídicí systém prodlužuje nebo zkracuje prvek obrysu lineárně. Je-li obrysový prvek, který má být prodloužen nebo zkrácen, obloukem kruhu, řídicí systém prodlužuje nebo zkracuje oblouk po kružnici.

Volba a uložení pozice obrábění



Pokyny pro obsluhu:

- Není-li opce č. 42 povolena, není vám tato funkce k dispozici.
- Pokud jsou prvky obrysu velmi blízko u sebe, použijte funkci přiblížení (Zoom).
- Popř. zvolte základní nastavení tak, aby řídicí systém ukázal dráhy nástroje. **Další informace:** "Základní nastavení", Stránka 437



Pro výběr obráběcích pozic máte tři možnosti:

- **Jednotlivý výběr:** Jednotlivým kliknutím myši vyberete požadované polohy obrábění
Další informace: "Jednotlivá volba", Stránka 452
- **Vícenásobný výběr označením:** Můžete vybrat více obráběcích pozic přetažením oblasti myši
Další informace: "Vyberte vícenásobný výběr označením", Stránka 452
- **Vícenásobný výběr podle vyhledávacího filtru:** Vyberete všechny polohy obrábění v definovatelném rozsahu průměrů
Další informace: "Vícenásobný výběr pomocí filtru", Stránka 452



Zrušení výběru, vymazání a uložení poloh obrábění funguje analogicky jako postup pro obrysové prvky.

- Zrušení výběru, vymazání a uložení poloh obrábění funguje analogicky jako postup pro obrysové prvky.
- **CAD-Viewer** rozpozná také kružnice jako obráběcí pozice, které se skládají ze dvou polovin kružnic.

Zvolte typ souboru

Můžete vybrat následující typy souborů:

- Tabulka bodů (**.PNT**)
- Program s popisným dialogem (**.H**)

Pokud uložíte obráběcí pozice do programu s popisným dialogem (Klartext), řídicí systém vygeneruje pro každou polohu samostatný lineární blok s voláním cyklu (**L X... Y... Z... F MAX M99**).



Díky použité NC-syntaxi můžete také exportovat generované NC-programy, přes CAD-import, do starších řídicích systémů HEIDENHAIN a zpracovávat je tam.




Tabulka bodů (**.PNT**) z TNC 620 a iTNC 530 nejsou kompatibilní. Přenos a zpracování na jiné typy řízení vede k nepředvídatelnému chování.

Jednotlivá volba

Chcete-li vybrat jednotlivé obráběcí polohy, postupujte následovně:




- ▶ Zvolte režim pro výběr obráběcí pozice
- ▶ Umístěte myš na požadovaný prvek
- ▶ Řídicí systém zobrazí volitelný prvek oranžově.
- ▶ Vybete střed kruhu jako obráběcí polohu
- ▶ Alternativně vyberte kruh nebo segment kruhu
- ▶ Řídicí systém převezme vybranou obráběcí polohu do okna Seznamu.




Vyberte vícenásobný výběr označením

Chcete-li vybrat více obráběcích poloh označováním, postupujte následovně:



- ▶ Zvolte režim pro výběr obráběcí pozice
- ▶ Aktivujte Přidání
- ▶ Řídicí systém zobrazí následující symbol: 
- ▶ Přetáhněte požadovanou oblast se stisknutým levým tlačítkem myši
- ▶ Řídicí systém zobrazí nejmenší a největší identifikovaný průměr v překryvném okně.
- ▶ V případě potřeby změňte nastavení filtru **Další informace:** "Nastavení filtru", Stránka 453
- ▶ Rozsah průměrů potvrďte tlačítkem **OK**
- ▶ Řídicí systém převezme všechny obráběcí polohy vybraného rozsahu průměrů do okna Seznamu.




Vícenásobný výběr pomocí filtru

Chcete-li vybrat více obráběcích poloh s filtrem, postupujte následovně:











- ▶ Zvolte režim pro výběr obráběcí pozice
- ▶ Aktivujte filtr vyhledávání
- ▶ Řídicí systém zobrazí nejmenší a největší identifikovaný průměr v překryvném okně.
- ▶ V případě potřeby změňte nastavení filtru **Další informace:** "Nastavení filtru", Stránka 453
- ▶ Rozsah průměrů potvrďte tlačítkem **OK**
- ▶ Řídicí systém převezme všechny obráběcí polohy vybraného rozsahu průměrů do okna Seznamu.



Nastavení filtru

Po vašem označení vrtacích pozic pomocí rychlého výběru řídicí systém zobrazí pomocné okno, kde je vlevo nejmenší a vpravo největší nalezený průměr vrtání. Tlačítka pod zobrazením průměrů můžete nastavit průměr tak, aby se mohly převzít vámi požadované průměry vrtání.

K dispozici jsou následující tlačítka:

| Ikona | Nastavení filtru nejmenšího průměru |
|---|---|
|  | Zobrazit nejmenší nalezený průměr (základní nastavení) |
|  | Zobrazit další menší nalezený průměr |
|  | Zobrazit další větší nalezený průměr |
|  | Zobrazit největší nalezený průměr. Řídicí systém nastaví filtr pro nejmenší průměr na hodnotu, která je nastavená pro největší průměr |
| Ikona | Nastavení filtru největšího průměru |
|  | Zobrazit nejmenší nalezený průměr. Řídicí systém nastaví filtr pro největší průměr na hodnotu, která je nastavená pro nejmenší průměr |
|  | Zobrazit další menší nalezený průměr |
|  | Zobrazit další větší nalezený průměr |
|  | Zobrazit největší nalezený průměr (základní nastavení) |

Dráhu nástroje si můžete nechat zobrazit pomocí ikony **ZOBRAZIT: NÁSTROJE**.




Další informace: "Základní nastavení", Stránka 437

Informace o prvcích

Řídicí systém zobrazí v okně s informacemi o prvku souřadnice poslední zvolené polohy obrábění.

Pomocí myši můžete také změnit vzhled naklápěcí grafiky. K dispozici jsou následující funkce:

- Při stisknutí pravého tlačítka myši otočíte modelem pohybem myši
- Při stisknutí prostředního tlačítka myši nebo kolečka myši posunete zobrazený model pohybem myši
- Pro zvětšení určité oblasti vyberte oblast se stisknutým levým tlačítkem myši
- Pro rychlé zvětšení otáčejte kolečkem myši dopředu nebo dozadu
- Dvojitým kliknutím pravým tlačítkem myši obnovíte výchozí zobrazení



12.3 Generování STL-souborů s 3D sít' (opce #152)

Použití

S funkcí **3D sít'** generujete STL-soubory z 3D-modelů. S těmi můžete např. opravit vadné soubory upínacích zařízení a držáků nástrojů nebo umístit STL-soubory, vygenerované ze simulace, pro jiné obrábění.

Předpoklad

- Volitelný software #152 Optimalizace CAD-modelu

Popis funkce

Když zvolíte symbol **3D sít'**, přejde řídicí systém do režimu **3D sít'**. Přitom řídicí systém umístí síť trojúhelníků přes 3D-model, otevřený v **CAD-Viewer**.


Řídicí systém zjednodušuje původní model a odstraňuje přitom chyby, např. malé otvory v objemu nebo vlastní průniky povrchu.

Výsledek si můžete uložit a používat v různých funkcích řídicího systému, např. jako polotovar pomocí funkce **BLK FORM FILE**.

Zjednodušený model nebo jeho části mohou být větší nebo menší než původní model. Výsledek závisí na kvalitě původního modelu a zvoleném nastavení v režimu **3D sít'**.

Okno Seznam obsahuje následující informace:

| Rozsah | Význam |
|--|--|
| Orig. trojúhelníky | Počet trojúhelníků ve výchozím modelu |
| Počet trojúhelníků: | Počet trojúhelníků s aktivním nastavením ve zjednodušeném modelu |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>i Pokud má oblast zelené pozadí, je počet trojúhelníků v optimálním rozsahu. Pomocí dostupných funkcí můžete dále snížit počet trojúhelníků.</p> <p>Další informace: "Funkce pro zjednodušený model", Stránka 455</p> </div> | |
| Maximální zvýšení | Maximální zvětšení trojúhelníkové sítě |
| Nadlimitní oblast | Procento zvětšené plochy ve srovnání s původním modelem |
| Maximální snížení | Maximální smrštění trojúhelníkové sítě oproti původnímu modelu |
| Podlimitní oblast | Procentuálně zmenšená plocha ve srovnání s výchozím modelem |



3D-model v režimu **3D sít'**

| Rozsah | Význam |
|--------|---|
| Opravy | <p>Provedená oprava výchozího modelu</p> <p>Pokud byla provedena oprava, ukáže řídicí systém druh opravy, např. Hole Int Shells.</p> <p>Pokyn k opravě má následující obsah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hole CAD-Viewer uzavřel díry ve 3D-modelu. ■ Int CAD-Viewer vyřešil vlastní průniky. ■ Shells CAD-Viewer sloučil několik samostatných objemů. |

Chcete-li použít STL-soubory ve funkcích řídicího systému, musí uložené STL-soubory splňovat následující požadavky:






- Max. 20 000 trojúhelníků
- Trojúhelníková síť tvoří uzavřenou obálku

Čím více trojúhelníků se použilo v STL-souboru, tím větší výpočetní výkon potřebuje řídicí systém v simulaci.

Funkce pro zjednodušený model

Chcete-li snížit počet trojúhelníků, můžete pro zjednodušený model definovat další nastavení.

CAD-Viewer nabízí následující funkce:

| Symbol | Funkce |
|---|--|
|  | <p>Povolené zjednodušení</p> <p>Pomocí této funkce zjednodušíte výstupní model o zadanou toleranci. Čím vyšší hodnotu zadáte, tím více se mohou plochy odchylovat od originálu.</p> |
|  | <p>Odstranit díry <= průměr</p> <p>Pomocí této funkce odstraníte díry a kapsy až do zadaného průměru z původního modelu.</p> |
|  | <p>Zobrazit pouze optimalizovanou mřížku</p> <p>Řídicí systém ukáže pouze zjednodušený model.</p> |
|  | <p>Je zobrazen originál</p> <p>Řídicí systém ukáže zjednodušený model, překrytý s originální mřížkou výchozího souboru. S touto funkcí můžete posoudit odchylky.</p> |
|  | <p>Uložit</p> <p>Pomocí této funkce uložíte zjednodušený 3D-model s provedenými nastaveními jako STL-soubor.</p> |

Polohování 3D-modelu pro obrábění zadní strany

STL-soubor pro obrábění zadní strany polohujete následujícím způsobem:

- ▶ Export simulovaného obrobku jako STL-souboru

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**



- ▶ Zvolte režim **Programování**



- ▶ Stiskněte klávesu **PGM MGT**
- > Řízení otevře správu souborů.
- ▶ Zvolte exportovaný STL-soubor
- > Řídicí systém otevře STL-soubor v **CAD-Viewer**.



- ▶ Zvolte **Počátek**
- > Řídicí systém zobrazí v okně Seznam informace o poloze vztažného bodu.
- ▶ Zadejte hodnotu nového vztažného bodu v oblasti **Počátek**, např. **Z-40**
- ▶ Potvrďte zadání
- ▶ Souřadný systém orientujte v oblasti **PLANE SPATIAL SP***, např. **A+180** a **C+90**
- ▶ Potvrďte zadání




- ▶ Zvolte **3D síť**
- > Řídicí systém otevře režim **3D síť** a zjednoduší 3D-model s výchozími nastaveními.
- ▶ V případě potřeby 3D-model dále zjednodušte pomocí funkcí v režimu **3D síť**

Další informace: "Funkce pro zjednodušený model", Stránka 455



- ▶ Zvolte **Uložit**
- > Řízení otevře nabídku **Definujte název souboru 3D síť**.
- ▶ Zadejte požadovaný název souboru
- ▶ Zvolte **Uložit**
- > Řídicí systém uloží STL-soubor pro obrábění zadní strany.



Výsledek můžete pro obrábění zadní strany zahrnout do funkce **BLK FORM FILE**.

Další informace: "Definice polotovaru: G30/G31", Stránka 87

13

Palety

13.1 Správa palet

Použití



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!


Správa palet je funkce závislá na provedení stroje. Dále je popsáný standardní rozsah funkcí.

Tabulky palet (.p) se používají především v obráběcích centrech s výměníkem palet. Přitom vyvolávají tabulky palet různé palety (PAL), volitelné upínání (FIX) a s tím spojené NC-programy (PGM). Tabulky palet aktivují všechny definované vztažné body a tabulky nulových bodů.

Bez výměníku palet můžete používat tabulky palet k postupnému zpracování NC-programů s různými vztažnými body s jediným **NC-startem**.



Název souboru tabulky palet musí vždy začínat písmenem.



Sloupce tabulky palet

Výrobce stroje definuje prototyp pro tabulku palet, který se automaticky otevře při vytvoření tabulky palet.

Prototyp může obsahovat následující sloupce:

| Sloupec | Význam | Typ pole |
|-----------------|--|---|
| NR | Řídicí systém automaticky vytvoří zadání. Zadání je potřebné pro zadávací políčko Číslo řádku funkce VÝPOČET BLOKU . | Povinné políčko |
| TYPE | Řídicí systém rozlišuje mezi následujícími záznamy: <ul style="list-style-type: none"> ■ Paleta PAL ■ Upnutí FIX ■ NC-program PGM Záznamy zvolte klávesou ENT a směrovými tlačítky nebo softtlačítky. | Povinné políčko |
| NAME | Název souboru Názvy palet a upnutí definuje příp. výrobce stroje, názvy programů definujete vy. Pokud NC-program není uložen ve složce tabulky palet, musíte zadat úplnou cestu. | Povinné políčko |
| DATUM | Nulový bod Pokud tabulka nulových bodů není uložena ve složce tabulky palet, musíte zadat úplnou cestu. V NC-programu aktivujete nulové body z tabulky nulových bodů pomocí cyklu G53 . | Opční políčko Záznam je nutný jen při použití tabulky nulových bodů. |
| PRESET | Vztažný bod obrobku Bezpodmínečně zadejte číslo vztažného bodu obrobku. | Opční políčko |
| LOCATION | Umístění palety Záznam MA znamená, že se paleta, nebo upínání nachází v pracovním prostoru stroje a může se obrábět. K zadání MA stiskněte klávesu ENT . Klávesou NO ENT můžete záznam odstranit a tím potlačit obrábění. | Opční políčko Je-li sloupec přítomen, je záznam povinný. |

| Sloupec | Význam | Typ pole |
|-------------------------|---|--|
| LOCK | Řádek je zablokován Zadáním * můžete vyloučit řádek tabulky palet ze zpracování. Stisknutím klávesy ENT označíte řádek se záznamem *. Klávesou NO ENT můžete zablokování opět zrušit. Můžete zablokovat zpracovávání jednotlivých NC-programů, upnutí nebo celých palet. Nezablokované řádky (např. PGM) u zablokované palety se rovněž nebudou obrábět. | Opční políčko |
| PALPRES | Číslo vztažného bodu palety | Opční políčko Záznam je nutný jen při použití vztažných bodů palety. |
| W-STATUS | Stav obrábění | Opční políčko Záznam je nutný jen při obrábění orientovaném podle nástroje. |
| METHOD | Metoda obrábění | Opční políčko Záznam je nutný jen při obrábění orientovaném podle nástroje. |
| CTID | Identifikační číslo pro zpětný vstup | Opční políčko Záznam je nutný jen při obrábění orientovaném podle nástroje. |
| SP-X, SP-Y, SP-Z | Bezpečná výška v lineárních osách X, Y a Z | Opční políčko |
| SP-A, SP-B, SP-C | Bezpečná výška v osách natočení A, B a C | Opční políčko |
| SP-U, SP-V, SP-W | Bezpečná výška v paralelních osách U, V a W | Opční políčko |
| DOC | Komentář | Opční políčko |
| COUNT | Počet operací Pro řádky s typem PAL : Aktuální skutečná hodnota žádané hodnoty počítadla palet, definovaná ve sloupci TARGET Pro řádky s typem PGM : Hodnota, o kolik se zvýší skutečná hodnota počítadla palet po zpracování NC-programu | Opční políčko |
| TARGET | Celkový počet operací Požadovaná hodnota počítadla palet pro řádky s typem PAL Řízení opakuje NC-programy této palety, až se dosáhne požadované hodnoty. | Opční políčko |




















Sloupec **UMÍSTĚNÍ** (Location) můžete odstranit, pokud používáte pouze tabulky palet, kde má řídicí systém zpracovat všechny řádky.

Další informace: "Vložit nebo odstranit sloupce",
Stránka 461

Editování tabulek palet

Když vytvoříte novou tabulku palety, je tato zpočátku prázdná. Pomocí softtlačítek můžete vkládat a upravovat řádky.

| Softtlačítko | Funkce editování |
|---|---|
|  | Volba začátku tabulky |
|  | Volba konce tabulky |
|  | Volba předchozí stránky tabulky |
|  | Volba další stránky tabulky |
|  | Vložit řádek na konec tabulky |
|  | Smazat řádek na konci tabulky |
|  | Připojit několik řádků na konec tabulky |
|  | Kopírovat aktuální hodnotu |
|  | Vložit kopírovanou hodnotu |
|  | Zvolit začátek řádku |
|  | Zvolit konec řádku |
|  | Hledat text nebo hodnoty |
|  | Zobrazit nebo skrýt sloupce tabulky |
|  | Editovat aktuální políčko |
|  | Třídít podle obsahu sloupce |
|  | Přídavné funkce např. uložení |
|  | Otevřít cestu výběru souboru |

Volba tabulky palet

Tabulku palet můžete zvolit nebo znovu vytvořit takto:




- ▶ Přejděte do režimu **Programování** nebo do režimu chodu programu



- ▶ Stiskněte klávesu **PGM MGT**

Není-li vidět žádná tabulka palet:



- ▶ Stiskněte softklávesu **Zvol typ**
- ▶ Stiskněte softklávesu **Zobr. vše**
- ▶ Směrovými klávesami zvolte tabulku palet nebo zadejte název pro novou tabulku (**.p**)



- ▶ Potvrďte klávesou **ENT**



Tlačítkem **Rozdělení obrazovky** můžete přecházet mezi zobrazením seznamu a zobrazením formuláře.

Vložit nebo odstranit sloupce




Tato funkce je aktivní pouze po zadání hesla **555343**.


V závislosti na konfiguraci nejsou v nově založené tabulce palet všechny sloupce k dispozici. Chcete-li například pracovat s orientací podle nástroje, potřebujete sloupce, které musíte nejdříve vložit.

Chcete-li vložit sloupec do prázdné tabulky palety, postupujte následovně:

- ▶ Otevřete tabulku palet



- ▶ Stiskněte softklávesu **Přidavné funkce**



- ▶ Stiskněte softklávesu **Edit formátu**
- ▶ Řídicí systém otevře pomocné okno, v němž je seznam všech dostupných sloupců.
- ▶ Směrovými klávesami zvolte požadovaný sloupec



- ▶ Stiskněte softklávesu **VLOŽIT SLOUPCE**



- ▶ Potvrďte klávesou **ENT**

Softtlačítkem **SLOUPCE ODSTRANIT** můžete sloupec zase odstranit.

Základy obrábění orientovaného na nástroj

Použití



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Obrábění orientované na nástroj je funkce závislá na provedení stroje. Dále je popsán standardní rozsah funkcí.

Pomocí obrábění orientovaného na nástroj můžete i na stroji bez výměníku palet obrábět společně několik obrobků a tak ušetřit čas na výměnu nástrojů.

Omezení

UPOZORNĚNÍ

Pozor nebezpečí kolize!

Ne všechny tabulky palet a NC-programy jsou vhodné pro obrábění s orientací na nástroj. Kvůli obrábění s orientací na nástroje zpracovává řídicí systém NC-programy již nikoliv společně, ale dělí je při vyvolávání nástrojů. Díky rozdělení NC-programů mohou neresetované funkce (strojní stavy) působit v různých programech. Tím vzniká během obrábění riziko kolize!

- ▶ Dbejte na uvedená omezení
- ▶ Tabulky palet a NC-programy přizpůsobte obrábění s orientací na nástroje
 - Programové informace naprogramujte znovu po každém nástroji v každém NC-programu (např. **M3** nebo **M4**)
 - Speciální funkce a přídavné funkce resetujte před každým nástrojem v každém NC-programu (např. **Tilt the working plane** (Naklopit obráběcí rovinu) nebo **M138**)
- ▶ Opatrně testujte tabulku palet s příslušnými NC-programy v režimu **Program/provoz po bloku**

Následující funkce nejsou povolené:

- FUNCTION TCPM, M128
- M144
- M101
- M118
- Změna vztažného bodu palety

Následující funkce vyžadují především při novém vstupu zvláštní opatrnost:

- Změna strojních stavů s přídavnými funkcemi (např. M13)
- Zapsání do konfigurace (například WRITE KINEMATICS)
- Přepínání rozsahu posuvů
- Cyklus **G62**
- Naklopení roviny obrábění

Sloupce tabulky palet pro obrábění orientované na nástroje

Pokud výrobce stroje nekonfiguroval něco jiného, potřebujete pro obrábění s orientací na nástroje navíc následující sloupce:

| Sloupec | Význam |
|---|--|
| W-STATUS | <p>Stav obrábění určuje pokrok obrábění. Pro neobrobený obrobek zadejte BLANK (ČISTÝ). Řídicí systém automaticky změní tento záznam při obrábění.</p> <p>Řídicí systém rozlišuje mezi následujícími záznamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BLANK / bez zadání: polotovar, nutné obrábění ■ INCOMPLETE: Obrábění není úplné, je třeba další obrábění ■ ENDED: Obrábění je dokončené, již není potřeba žádné další obrábění ■ EMPTY: Prázdné místo, není potřeba žádné obrábění ■ SKIP: Přeskočit obrábění |
| METHOD | <p>Údaj o metodě obrábění</p> <p>Obrábění s orientací na nástroje je možné i při dalších upnutích jedné palety, ale nikoliv pro další palety.</p> <p>Řídicí systém rozlišuje mezi následujícími záznamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ WPO: Orientováno na obrobek (Standard) ■ TO: Orientováno na nástroj (první obrobek) ■ CTO: Orientováno na nástroj (další obrobky) |
| CTID | <p>Řídicí systém vytvoří identifikační číslo pro nový vstup se Startem z bloku automaticky.</p> <p>Pokud záznam smažete nebo změníte, tak nový vstup již není možný.</p> |
| SP-X, SP-Y, SP-Z, SP-A, SP-B, SP-C, SP-U, SP-V, SP-W | <p>Záznam pro bezpečnou výšku do stávajících os je opční.</p> <p>Pro osy můžete zadat bezpečné polohy. Tyto pozice najíždí řídicí systém pouze když je výrobce stroje zapracuje do NC-maker.</p> |

13.2 Batch Process Manager (opce #154)

Aplikace



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Funkci **Správce dávkových procesů** konfiguruje a povoluje výrobce vašeho stroje.

Pomocí **Správce dávkových procesů** je umožněno plánování výrobních zakázek na obráběcím stroji.

Plánované NC-programy ukládejte do seznamu prací. Seznam prací se otevře pomocí **Správce dávkových procesů**.

Zobrazí se následující informace:

- Počet chyb v NC-programu
- Doba chodu NC-programů
- Dostupnost nástrojů
- Časy nutných manuálních zákroků na stroji



K získání všech informací musí být povolena a zapnuta funkce kontroly použití nástrojů!

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Základy

Správce dávkových procesů máte k dispozici v následujících režimech:


- **Programování**
- **Program/provoz po bloku**
- **Program/provoz plynule**

V režimu **Programování** můžete vytvořit a změnit seznam prací.

V režimech **Program/provoz po bloku** a **Program/provoz plynule** se zpracovává seznam prací. Změna je možná pouze omezeně.

Obsah obrazovky

Pokud otevřete **Správce dávkových procesů** v režimu **Programování** máte k dispozici následující rozdělení obrazovky:







- 1 Ukáže všechny potřebné ruční zákroky.
- 2 Ukáže příští ruční zákrok
- 3 Ukáže příp. aktuální softtlačítka výrobce stroje.
- 4 Ukáže změnitelné údaje modře podloženého řádku
- 5 Ukáže aktuální softtlačítka
- 6 Ukáže seznam prací

Sloupce seznamu prací

| Sloupec | Význam |
|--------------------|--|
| Bez názvu sloupce | Status Paleta , Upnutí nebo Program |
| Program | Název nebo cesta Paleta , Upnutí nebo Program |
| Trvání | Doba chodu v sekundách Tento sloupec se zobrazuje pouze na 19" obrazovce. |
| Konec | Konec chodu <ul style="list-style-type: none"> ■ Čas v Programování ■ Skutečný čas v Program/provoz po bloku a Program/provoz plynule |
| Vztažný bod | Stav vztažného bodu obrobku |
| T | Stav použitých nástrojů |
| Pgm | Status NC-programu |
| Sts | Stav obrábění |


V prvním sloupci je znázorněn stav **Paleta**, **Upnutí** a **Program** pomocí ikon.

Ikony mají následující význam:

| Ikona | Význam |
|---|---|
|  | Paleta, Upnutí nebo Program jsou zablokované |
|  | Paleta nebo Upnutí není povoleno pro obrábění |
|  | Tato řádka je právě ve zpracování v Program/provoz po bloku nebo Program/provoz plynule a nelze ji editovat |
|  | V této řádce se provedlo ruční přerušení programu |







Ve sloupci **Program** se znázorní obráběcí metoda pomocí ikon.

Ikony mají následující význam:

| Ikona | Význam |
|---|--|
| Žádná ikona | Obrábění orientované podle obrobku |
|  | Nástrojově orientované obrábění <ul style="list-style-type: none"> ■ Začátek ■ Konec |

Ve sloupcích **Vztažný bod, T** a **Pgm** se znázorní status pomocí ikon.

Ikony mají následující význam:

| Ikona | Význam |
|---|--|
|  | Kontrola je ukončena |
|  | Kontrola selhala, např. životnost nástroje uplynula |
|  | Kontrola ještě není ukončena |
|  | Struktura programu není v pořádku, např. paleta neobsahuje žádné podřízené programy |
|  | Vztažný bod obrobku je definovaný |
|  | Kontrolujte zadání Můžete přiřadit jeden vztažný bod obrobku k paletě nebo ke všem podřízeným NC-programům. |



Pokyny pro obsluhu:

- V režimu **Programování** je sloupec **Nástroj** (Wkz) vždy prázdný, protože řízení kontroluje status až v režimech **Program/provoz po bloku** a **Program/provoz plynule**
- Pokud není funkce Kontrola použití nástroje na vašem stroji povolena nebo zapnutá, tak se ve sloupci **Pgm** neznázorní žádná ikona

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Ve sloupci **Sts** se znázorní status obrábění pomocí ikon.

Ikony mají následující význam:

| Ikona | Význam |
|-------|---|
| | Polotovár, nutné obrábění |
| | Neúplně obrobena, je třeba další obrábění |
| | Úplně obrobena, další obrábění není třeba |
| | Přeskočit obrábění |



Pokyny pro obsluhu:

- Status obrábění se mění automaticky během obrábění.
- Pouze pokud je sloupec **W-STATUS** přítomen v tabulce palet, je sloupec **Sts** viditelný ve **Správce dávkových procesů**

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Otevřít Batch Process Manager



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!

Se strojním parametrem **standardEditor** (č. 102902) výrobce vašeho stroje určí, který standardní editor řídicí systém používá.


Provozní režim Programování

Pokud řídicí systém neotevře tabulku palet (.p) v Batch Process Manager (Správce dávkového zpracování) jako seznam prací, postupujte takto:

- ▶ Zvolte požadovaný seznam prací



- ▶ Přepínejte lištu softtlačítek



- ▶ Stiskněte softklávesu **Přidavné funkce**




- ▶ Stiskněte softklávesu **ZVOLIT EDITOR**
- ▶ Řídicí systém otevře překryvné okno **Zvolte editor**



- ▶ Zvolte **BPM-EDITOR**



- ▶ Potvrďte klávesou **ENT**




- ▶ Alternativně stiskněte softklávesu **OK**
- ▶ Řízení otevře seznam prací ve **Správce dávkových procesů**.

Režim Program/provoz po bloku a Program/provoz plynule

Pokud řídicí systém neotevře tabulku palet (.p) v Batch Process Manager (Správce dávkového zpracování) jako seznam prací, postupujte takto:



- ▶ Stiskněte tlačítko **Rozdělení obrazovky**



- ▶ Stiskněte tlačítko **BPM**
- ▶ Řízení otevře seznam prací ve **Správce dávkových procesů**.

Softtlačítka

Máte k dispozici následující softtlačítka:



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Výrobce stroje může konfigurovat vlastní softtlačítka.

| Softtlačítko | Funkce |
|--------------|--|
| | Rozbalit nebo skrýt strukturu adresářového stromu |
| | Editování otevřeného seznamu prací |
| | Ukáže softtlačítka VLOŽIT PŘED, VLOŽIT ZA a ODSTRANIT |
| | Posunout řádek |
| | Označit řádku |
| | Odstranit označení |
| | Vložit před polohu kurzoru novou Paleta, Upnutí nebo Program |
| | Vložit za polohu kurzoru novou Paleta, Upnutí nebo Program |
| | Smazat řádek nebo blok |
| | Změna aktivního okna |
| | Zvolit možné zadávání z pomocného okna |
| | Resetovat stav obrábění na polotovaru |
| | Zvolit obrábění podle obrobku nebo podle nástroje |
| | Rozbalit nebo skrýt potřebné ruční zákroky |
| | Otevření rozšířené správy nástrojů |
| | Přerušení obrábění |



Pokyny pro obsluhu:

- Softtlačítka **NASTROJE: SPRÁVA** a **Interní stop** jsou k dispozici pouze v režimech **Program/provoz po bloku** a **Program/provoz plynule**.
- Pokud je sloupec **W-STATUS** přítomen v tabulce palet, je k dispozici softtlačítko **RESETOVAT STAV**.
- Pokud jsou sloupce **W-STATUS**, **METHOD** a **CTID** v tabulce palet, je k dispozici softtlačítko **METODA OBRABENI**.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Vytvoření seznamu prací

Nový seznam prací můžete založit pouze ve správě souborů.



Název souboru seznamu prací musí vždy začínat písmenem.



- ▶ Stiskněte tlačítko **Programování**




- ▶ Stiskněte klávesu **PGM MGT**
- > Řízení otevře správu souborů.



- ▶ Stiskněte softklávesu **NOVÝ SOUBOR**



- ▶ Zadejte název souboru s příponou (.p)
- ▶ Potvrďte tlačítkem **ENT**
- > Řízení otevře prázdný seznam prací ve **Správce dávkových procesů**.




- ▶ Stiskněte softklávesu **VLOŽIT ODSTRANIT**



- ▶ Stiskněte softklávesu **VLOŽIT ZA**
- > Řídicí systém ukáže na pravé straně různé typy.
- ▶ Zvolte požadovaný typ
 - **Paleta**
 - **Upnutí**
 - **Program**
- > Řídicí systém vloží do seznamu prací prázdný řádek.
- > Řídicí systém ukáže na pravé straně zvolený typ.
- ▶ Definování zadání
 - **Jméno:** Zadejte přímo název nebo ho zvolte v překryvném okně, pokud je k dispozici
 - **Nulový bod stolu:** Popř. nulový bod zadejte přímo nebo ho zvolte v překryvném okně
 - **Vztažný bod:** Popř. přímo zadejte vztažný bod obrobku
 - **Zamčený:** Zvolený řádek se vyjme z obrábění
 - **Obrobitelné:** Zvolený řádek je povolen pro obrábění



- ▶ Zadání potvrďte klávesou **ENT**



- ▶ Případně kroky opakujte
- ▶ Stiskněte softklávesu **Edit**

Změna seznamu prací

Seznam prací můžete měnit v režimech **Programování**, **Program/provoz po bloku** a **Program/provoz plynule**.




Pokyny pro obsluhu:

- Pokud je seznam prací zvolen v režimech **Program/provoz po bloku** a **Program/provoz plynule**, není možné seznam prací v režimu **Programování** měnit.
- Změna seznamu prací během obrábění je možná pouze v omezené míře, protože řídicí systém definuje chráněnou oblast.
- NC-programy v chráněné oblasti jsou znázorněné jako světle šedivé.

Ve **Správce dávkových procesů** změňte řádek v seznamu prací takto:

- ▶ Otevřete požadovaný seznam prací



- ▶ Stiskněte softklávesu **Edit**



- ▶ Umístěte kurzor do požadované řádky, např. **Paleta**
- > Řídicí systém ukáže zvolenou řádku modře.
- > Řídicí systém ukáže na pravé straně změnitelná zadání.




- ▶ Popř. stiskněte softklávesu **Změň okno**
- > Řídicí systém změní aktivní okno.
- ▶ Změnit lze následující zadání:

- **Jméno**
- **Nulový bod stolu**
- **Vztažný bod**
- **Zamčený**
- **Obrobitelné**




- ▶ Změněné zadání potvrďte klávesou **ENT**
- > Řídicí systém převezme změny.



- ▶ Stiskněte softklávesu **Edit**

Ve **Správce dávkových procesů** posunete řádek v seznamu prací takto:

- ▶ Otevřete požadovaný seznam prací



- ▶ Stiskněte softklávesu **Edit**




- ▶ Umístěte kurzor do požadované řádky, např. **Program**

- ▶ Řídicí systém ukáže zvolenou řádku modře.



- ▶ Stiskněte softklávesu **PRESUNOUT**



- ▶ Stiskněte softklávesu **Označit**.

- ▶ Řídicí systém označí řádku, kde stojí kurzor.



- ▶ Kurzor umístěte na požadovanou pozici.

- ▶ Když stojí kurzor na vhodném místě, tak řízení zobrazí softtlačítka **VLOŽIT PŘED** a **VLOŽIT ZA**.




- ▶ Stiskněte softklávesu **VLOŽIT PŘED**

- ▶ Řídicí systém vloží řádek na novou pozici.



- ▶ Stiskněte softklávesu **ZPĚT**



- ▶ Stiskněte softklávesu **Edit**

14

**Použití dotykové
obrazovky**

14.1 Obrazovka a ovládání

Touchscreen



Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Funkci musí povolit a upravit výrobce vašeho stroje.

Dotyková obrazovka se liší vizuálně černým okrajem a chybějícími tlačítky pro volbu softtlačítek.

TNC 620 má ovládací panel integrovaný do 19" obrazovky.

1 Záhleví

Při zapnutí řídicího systému ukazuje obrazovka v záhlaví navolené provozní režimy.

2 Lišta softtlačítek pro výrobce stroje

3 Lišta softtlačítek

Řízení ukazuje další funkce v liště softtlačítek. Aktivní lišta softtlačítek se zobrazuje jako modrý proužek.

4 Integrovaný ovládací panel

5 Definování rozdělení obrazovky

6 Přepínání mezi provozními režimy stroje, programovacími režimy a třetím desktopem



Ovládání a čištění



Ovládání dotykových obrazovek při elektrostatickém nabití

Dotykové obrazovky jsou založeny na kapacitním principu, který je činí citlivými na elektrostatické náboje u obsluhujícího personálu.

To se řeší odvodem statického náboje přes dotyk kovových, uzemněných předmětů. Jedním z řešení jsou oděvy ESD.

Kapacitní senzory zjistí dotyk, jakmile se lidský prst dotkne dotykové obrazovky. Dotykovou obrazovku můžete ovládat i se špinavými rukama, pokud dotykové senzory detekují odpor kůže. Zatímco kapaliny v malém množství nezpůsobují žádné poruchy, větší množství kapaliny může vyvolat chybové zadání.



Zabraňte zašpinění použitím pracovních rukavic. Speciální pracovní rukavice pro dotykovou obrazovku mají v pryžovém materiálu ionty kovu, které přenášejí odpor pokožky na displej.

Zachovejte funkčnost dotykové obrazovky používáním pouze následujících čisticích prostředků:

- Čistič na sklo
- Pěnicí čistič na obrazovky
- Mírný čisticí prostředek



Nestříkejte čisticí prostředek přímo na obrazovku, ale navlhčete s ním pouze čisticí hadřík.

Před čištěním obrazovky vypněte řídicí systém. Případně můžete také použít režim pro čištění obrazovky.

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**



Předejděte poškození dotykové obrazovky tím, že nebudete používat následující čisticí prostředky nebo pomůcky:

- Agresivní rozpouštědla
- Abrasivní čističe
- Tlakový vzduch
- Parní čistič

Ovládací panel

Integrovaný ovládací panel

Ovládací panel je integrován do obrazovky. Obsah ovládacího panelu se mění podle toho, ve kterém režimu se nacházíte.

- Oblast, ve které můžete zobrazit následující:
 - Abecední klávesnice
 - Nabídka HEROS**
 - Potenciometr pro rychlost simulace (pouze v režimu **Testování**)
- Strojní provozní režimy
- Programovací provozní režimy

Aktivní režim, na který je obrazovka zapnutá, ukáže řídicí systém se zeleným podkladem.

Režim v pozadí ukazuje řídicí systém pomocí malého bílého trojúhelníčku.
- Správa souborů
 - Kalkulátor
 - MOD-funkce
 - Funkce **NÁPOVĚDA**
 - Zobrazení chybových hlášení
- Rychlý přístup do menu

V závislosti na provozním režimu zde najdete přehled nejdůležitějších funkcí.
- Otevření programovacích dialogů (pouze v režimech **Programování** a **Polohování s ručním zadáním**)
- Zadávání čísel a volba os
- Navigace
- Šipky a příkaz skoku **GOTO**
- Lišta úkolů

Další informace: Příručka pro uživatele **Seřizování, testování a zpracování NC-programů**

Kromě toho výrobce dodává strojní ovládací panel.




Informujte se ve vaší příručce ke stroji!
Klávesy, jako např. **NC-Start** nebo **NC-Stop**, jsou popsány ve vaší Příručce ke stroji.

Všeobecná obsluha

Následující tlačítka lze pohodlně nahradit gesty:

| Klávesa | Funkce | Gesta |
|---------|---------------------------------|--|
| | Přepnutí provozní režimu | Ťukněte na provozní režim v řádku záhlaví |
| | Přepnout lištu softtlačítek | Přejeďte vodorovně přes lištu softtlačítek |
| | Tlačítka pro výběr softtlačítek | Ťukněte na funkci na dotykové obrazovce |



Ovládací panel v režimu Test programu












Ovládací panel v režimu Ručně

14.2 Gesta




Přehled možných gest

Obrazovka řídicího systému podporuje několik dotyků najednou (Multi-Touch). To znamená, že rozpozná rozdílná gesta, i s několika prsty najednou.

| Symbol | Gesta | Význam |
|--|--------------------|---|
|  | Ťuknutí | Krátký dotyk na obrazovce |
|  | Dvojití ťuknutí | Dvojitý krátký dotyk na obrazovce |
|  | Držet | Delší dotyk na obrazovce |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  Pokud budete držet kontakt stále, řídicí systém se automaticky odpojí asi po 10 sekundách. Proto není možné žádné trvalé stisknutí. </div> | | |
|  | Tažení | Plynulý pohyb přes obrazovku |
|  | Tažení | Pohyb přes obrazovku, kde je jasně definován výchozí bod |
|  | Tažení dvěma prsty | Paralelní pohyb dvou prstů přes obrazovku, kde je jasně definován výchozí bod |
|  | Natažení | Pohyb dvou prstů od sebe |
|  | Stažení | Pohyb dvou prstů k sobě |

Pohyb v tabulkách a NC-programech

V NC-programu nebo v tabulce se můžete pohybovat takto:

| Symbol | Gesta | Funkce |
|---|-----------------|---|
|  | Ťuknutí | Označení NC-bloku nebo řádky tabulky Zastavit rolování |
|  | Dvojití ťuknutí | Aktivace buňky tabulky |
|  | Tažení | Rolování NC-programem nebo tabulkou |

Ovládání simulace

Řídicí systém nabízí dotykové ovládání u následujících grafik:

- Programovací grafika v režimu **Programování**
- 3D-zobrazení v režimu **Testování**
- 3D-zobrazení v režimu **PGM/provoz po bloku**
- 3D-zobrazení v režimu **PGM/provoz plynule**
- Náhled kinematiky


Otáčení, přiblížení, posun grafiky

Řízení nabízí následující gesta:

| Symbol | Gesta | Funkce |
|---|--------------------|------------------------------------|
|  | Dvojitý ťuknutí | Vrátit grafiku na původní velikost |
|  | Tažení | Otočit grafiku (pouze 3D-grafika) |
|  | Tažení dvěma prsty | Posun grafiky |
|  | Natažení | Zvětšení grafiky |
|  | Stažení | Zmenšení grafiky |

Měření grafiky




Pokud jste aktivovali měření v provozním režimu **Testování**, máte následující přídatnou funkci:

| Symbol | Gesta | Funkce |
|---|---------|-------------------|
|  | Ťuknutí | Zvolit bod měření |

Ovládání CAD-Viewer (Prohlížeče)





Řídicí systém podporuje dotykové ovládání také při práci s **CAD-Viewer**. V závislosti na režimu máte k dispozici různá gesta.




Abyste mohli používat všechny aplikace, vyberte nejdříve požadovanou funkci pomocí ikony:

| Ikona | Funkce |
|---|---|
|  | Základní nastavení |
|  | Přidat V režimu výběru jako stisknuté tlačítko Shift |
|  | Odstranit V režimu výběru jako stisknuté tlačítko CTRL |

Nastavte režim Vrstvy (Layer) a určete vztažný bod





Řízení nabízí následující gesta:






| Symbol | Gesta | Funkce |
|---|---|--|
|  | Ťuknutí na prvek | Zobrazení informací o prvku Definice vztažného bodu |
|  | Dvojitý ťuknutí na pozadí | Obnovení původní velikosti grafiky nebo 3D-modelu |
|  | Aktivujte Přidat a dvakrát ťukněte na pozadí | Obnovení původní velikosti a úhlu grafiky nebo 3D-modelu |
|  | Tažení | Otočení grafiky nebo 3D-modelu (nastavte pouze režim Vrstva) |

| Symbol | Gesta | Funkce |
|--|--------------------|---------------------------------|
|  | Tažení dvěma prsty | Posun grafiky nebo 3D-modelu |
|  | Natažení | Zvětšení grafiky nebo 3D-modelu |
|  | Stažení | Zmenšení grafiky nebo 3D-modelu |

Výběr obrysu


Řízení nabízí následující gesta:








| Symbol | Gesta | Funkce |
|---|--|-------------------------------------|
|  | Ťuknutí na prvek | Volba prvku |
|  | Ťuknutí na prvek v okně náhledu se seznamem | Výběr nebo zrušení výběru prvku |
|  | Aktivujte Přidat a ťukněte na prvek | Dělení, zkrácení, prodloužení prvku |
|  | Aktivujte Odstranění a ťukněte na prvek | Zrušení výběru prvku |

| Symbol | Gesta | Funkce |
|---|---------------------------|--|
|  | Dvojití ťuknutí na pozadí | Vrácení grafiky na původní velikost |
|  | Přejetí přes prvek | Zobrazit náhled volitelných prvků Zobrazení informací o prvku |
|  | Tažení dvěma prsty | Posun grafiky |
|  | Natažení | Zvětšení grafiky |
|  | Stažení | Zmenšení grafiky |

Zvolte obráběcí pozice

Řízení nabízí následující gesta:

| Symbol | Gesta | Funkce |
|---|------------------|--------------------------------|
|  | Ťuknutí na prvek | Volba prvku Zvolit průsečík |

| Symbol | Gesta | Funkce |
|---|--------------------------------------|--|
|  | Dvojití ťuknutí na pozadí | Vrácení grafiky na původní velikost |
|  | Přejetí přes prvek | Zobrazit náhled volitelných prvků Zobrazení informací o prvku |
|  | Aktivujte Přidat a táhnout | Zvětšit oblast rychlé volby |
|  | Aktivujte Odstranit a táhnout | Zvětšení plochy ke zrušení výběru prvků |
|  | Tažení dvěma prsty | Posun grafiky |
|  | Natažení | Zvětšení grafiky |
|  | Stažení | Zmenšení grafiky |

Uložit prvky a přejít do NC-programu

Zvolené prvky řídicí systém uloží po ťuknutí na příslušnou ikonu.

Máte následující možnosti jak přejít zpět do režimu **Programování**:

- Stiskněte tlačítko **Programování**
Řídicí systém přejde do režimu **Programování**
- Zavřete **CAD-Viewer**
Řídicí systém přejde automaticky do režimu **Programování**
- Přes hlavní panel, aby se dal **CAD-Viewer** otevřít na třetím desktopu
Třetí desktop zůstane aktivní v pozadí.

15

Tabulky a přehledy

15.1 Systémová data

Seznam D18-funkcí

Pomocí funkce **D18** můžete číst systémová data a ukládat je do Q-parametrů. Volba systémového data se provede pomocí čísla skupiny (ID-č.), čísla data systému a případně pomocí indexu.



Přečtené hodnoty funkce **D18** vydává řízení bez ohledu na jednotky v NC-programu vždy **metricky**.

Dále najdete úplný seznam funkcí **D18**. Mějte na paměti, že v závislosti na typu vašeho řídicího systému nejsou všechny funkce k dispozici.

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Informace o programu | | | | |
| | 10 | 3 | - | Číslo aktivního obráběcího cyklu |
| | | 6 | - | Číslo posledního provedeného cyklu dotykové sondy -1 = žádný |
| | | 7 | - | Typ volaného NC-programu: -1 = žádný 0 = viditelný NC-program 1 = cyklus / makro, hlavní program je viditelný 2 = cyklus / makro, neexistuje viditelný hlavní program |
| | | 8 | 1 | Měrová jednotka přímo volajícího NC-programu (může to být i cyklus). Návratové hodnoty: 0 = mm 1 = Inch -1 = neexistuje odpovídající program |
| | | | 2 | Měrová jednotka NC-programu viditelná v indikaci bloku, ze kterého byl přímo nebo nepřímo vyvolán aktuální cyklus. Návratové hodnoty: 0 = mm 1 = Inch -1 = neexistuje odpovídající program |
| | | 9 | - | V rámci makra M-funkce: Číslo M-funkce Jinak -1 |
| | 103 | | Číslo Q-parametru | Je relevantní uvnitř NC-cyklů; pro zjištění zda Q-parametr uvedený pod IDX byl explicitně uveden v příslušném CYCLE DEF. |
| | 110 | | Č. QS-parametru | Existuje soubor s názvem QS(IDX)? 0 = Ne, 1 = Ano Funkce zruší relativní cestu souboru. |
| | 111 | | Č. QS-parametru | Existuje adresář s názvem QS(IDX)? 0 = Ne, 1 = Ano Je možná pouze absolutní cesta adresáře. |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------|---|
| Systémová adresa skoku | | | | |
| | 13 | 1 | - | Číslo návěští nebo jeho název (řetězec nebo QS), na které skočí M2/M30, namísto ukončení aktuálního NC-programu. Hodnota = 0: M2/M30 působí normálně |
| | | 2 | - | Číslo návěští nebo jeho název (řetězec nebo QS), na které se skočí při FN14: ERROR s reakcí NC-CANCEL, namísto přerušení NC-programu s chybou. Číslo chyby naprogramované v příkazu FN14 se může přečíst pod ID992 NR14. Hodnota = 0: FN14 působí normálně. |
| | | 3 | - | Číslo návěští nebo jeho název (řetězec nebo QS), na které se skočí při interní chybě serveru (SQL, PLC, CFG) nebo při chybné operaci se souborem (FUNCTION FILECOPY, FUNCTION FILEMOVE nebo FUNCTION FILEDELETE) namísto přerušení NC-programu s chybou. Hodnota = 0: chyba působí normálně. |
| Indexovaný přístup ke Q-parametru | | | | |
| | 15 | 11 | Q-parametr č. | Čte Q(IDX) |
| | | 12 | Č. QL-parametru | Čte QL(IDX) |
| | | 13 | Č. QR-parametrů | Čte QR(IDX) |
| Stav stroje | | | | |
| | 20 | 1 | - | Číslo aktivního nástroje |
| | | 2 | - | Číslo připraveného nástroje |
| | | 3 | - | Aktivní osa nástroje 0 = X 6 = U 1 = Y 7 = V 2 = Z 8 = W |
| | | 4 | - | Programované otáčky vřetena |
| | | 5 | - | Aktivní stav vřetena -1 = Stav vřetena není definovaný 0 = M3 aktivní 1 = M4 aktivní 2 = M5 po M3 aktivní 3 = M5 po M4 aktivní |
| | | 7 | - | Aktivní převodový stupeň |
| | | 8 | - | Aktivní stav chladicího prostředku 0=vyp, 1=zap |
| | | 9 | - | Aktivní posuv |
| | | 10 | - | Index připraveného nástroje |
| | | 11 | - | Index aktivního nástroje |
| | | 14 | - | Číslo aktivního vřetena |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|--|
| | | 20 | - | Programovaná řezná rychlost při soustružení |
| | | 21 | - | Režim vřetena při soustružení: 0 = konst. otáčky 1 = konst. řezná rychl. |
| | | 22 | - | Stav chladiwa M7: 0 = neaktivní, 1 = aktivní |
| | | 23 | - | Stav chladiwa M8: 0 = neaktivní, 1 = aktivní |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---|
| Kanálová data | | | | |
| | 25 | 1 | - | Číslo kanálu |
| Parametry cyklů | | | | |
| | 30 | 1 | - | Bezpečná vzdálenost |
| | | 2 | - | Hloubka vrtání / Hloubka frézování |
| | | 3 | - | Hloubka přířuvu |
| | | 4 | - | Posuv přířuvu do hloubky |
| | | 5 | - | První délka strany u kapsy |
| | | 6 | - | Druhá délka strany u kapsy |
| | | 7 | - | První délka strany u drážky |
| | | 8 | - | Druhá délka strany u drážky |
| | | 9 | - | Rádus kruhové kapsy |
| | | 10 | - | Posuv při frézování |
| | | 11 | - | Směr oběhu frézovací dráhy |
| | | 12 | - | Časová prodleva |
| | | 13 | - | Stoupání závitu v cyklu 17 a 18 |
| | | 14 | - | Přídavek na dokončení |
| | | 15 | - | Úhel hrubování |
| | | 21 | - | Snímací úhel |
| | | 22 | - | Snímací dráha |
| | | 23 | - | Posuv při snímání |
| | | 48 | - | Tolerance |
| | | 49 | - | Režim HSC (cyklus 32 Tolerance) |
| | | 50 | - | Tolerance os natočení (cyklus 32 Tolerance) |
| | | 52 | Číslo Q-parametru | Druh předávaného parametru v uživatelských cyklech: -1: Parametry cyklu nejsou v CYCL DEF programované 0: Parametry cyklu jsou v CYCL DEF programované numericky (Q-parametry) 1: Parametry cyklu jsou v CYCL DEF programované jako řetězec (Q-parametr) |
| | | 60 | - | Bezpečná výška (snímací cykly 30 až 33) |
| | | 61 | - | Kontrola (snímací cykly 30 až 33) |
| | | 62 | - | Proměření bříty (snímací cykly 30 až 33) |
| | | 63 | - | Číslo Q-parametru pro výsledek (snímací cykly 30 až 33) |
| | | 64 | - | Typ Q-parametru pro výsledek (snímací cykly 30 až 33) 1 = Q, 2 = QL, 3 = QR |
| | | 70 | - | Násobitel pro posuv (cyklus 17 a 18) |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---|
| Modální stav | | | | |
| | 35 | 1 | - | Kótování: 0 = absolutní (G90) 1 = inkrementální (G91) |
| | | 2 | - | Korekce rádiusu: 0 = R0 1 = RR/RL 10 = Čelní frézování 11 = Periferní frézování |
| Data do SQL-tabulek | | | | |
| | 40 | 1 | - | Kód výsledku posledního SQL-příkazu Pokud byl poslední kód výsledku 1 (= chyba) tak se předá jako vratná hodnota kód chyby. |
| Data z tabulky nástrojů | | | | |
| | 50 | 1 | Číslo nástroje | Délka nástroje L |
| | | 2 | Číslo nástroje | Rádus nástroje R |
| | | 3 | Číslo nástroje | Rádus nástroje R2 |
| | | 4 | Číslo nástroje | Přídavek na délku nástroje DL |
| | | 5 | Číslo nástroje | Přídavek na rádus nástroje DR |
| | | 6 | Číslo nástroje | Přídavek na rádus nástroje DR2 |
| | | 7 | Číslo nástroje | Nástroj zablokován TL 0 = Není zablokovaný, 1 = Zablokovaný |
| | | 8 | Číslo nástroje | Číslo sesterského nástroje RT |
| | | 9 | Číslo nástroje | Maximální životnost TIME1 |
| | | 10 | Číslo nástroje | Maximální životnost TIME2 |
| | | 11 | Číslo nástroje | Aktuální životnost CUR.TIME |
| | | 12 | Číslo nástroje | PLC-stav |
| | | 13 | Číslo nástroje | Maximální délka břitu LCUTS |
| | | 14 | Číslo nástroje | Maximální úhel zanoření ANGLE |
| | | 15 | Číslo nástroje | TT: Počet břitů CUT |
| | | 16 | Číslo nástroje | TT: Tolerance opotřebenění délky LTOL |
| | | 17 | Číslo nástroje | TT: Tolerance opotřebenění rádiusu RTOL |
| | | 18 | Číslo nástroje | TT: Směr otáčení DIRECT 0 = kladný, -1 = záporný |
| | | 19 | Číslo nástroje | TT: Přesazení roviny R-OFFS R = 99999,9999 |
| | | 20 | Číslo nástroje | TT: Přesazení délky L-OFFS |
| | | 21 | Číslo nástroje | TT: Tolerance zlomení délky LBREAK |
| | | 22 | Číslo nástroje | TT: Tolerance zlomení rádiusu RBREAK |
| | | 28 | Číslo nástroje | Maximální otáčky NMAX |
| | | 32 | Číslo nástroje | Vrcholový úhel T-ANGLE |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|---|
| | | 34 | Číslo nástroje | Odjezd povolen LIFTOFF (0 = Ne, 1 = Ano) |
| | | 35 | Číslo nástroje | Tolerance opotřebení rádiusu R2TOL |
| | | 36 | Číslo nástroje | Typ nástroje TYPE (Fréza = 0, brusný nástroj = 1, ... dotyková sonda = 21) |
| | | 37 | Číslo nástroje | Příslušná řádka v tabulce dotykové sondy |
| | | 38 | Číslo nástroje | Časový údaj posledního použití |
| | | 39 | Číslo nástroje | ACC |
| | | 40 | Číslo nástroje | Stoupání pro závitové cykly |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---|----------------------|--------------------------|----------------|--|
| Data z tabulky nástrojů | | | | |
| | 50 | 44 | Číslo nástroje | Překročení doby životnosti nástroje |
| | | 45 | Číslo nástroje | Čelní šířka řezné destičky (RCUTS) |
| | | 46 | Číslo nástroje | Užitečná délka frézy (LU) |
| | | 47 | Číslo nástroje | Poloměr krku frézy (RN) |
| Data z tabulky pozic | | | | |
| | 51 | 1 | Číslo pozice | Číslo nástroje |
| | | 2 | Číslo pozice | 0= bez speciálního nástroje 1= speciální nástroj |
| | | 3 | Číslo pozice | 0 = bez pevného místa 1 = pevné místo |
| | | 4 | Číslo pozice | 0 = bez zablokované pozice 1 = zablokovaná pozice |
| | | 5 | Číslo pozice | PLC-stav |
| Zjistit pozici nástroje | | | | |
| | 52 | 1 | Číslo nástroje | Číslo pozice |
| | | 2 | Číslo nástroje | Číslo zásobníku nástrojů |
| Info o souboru | | | | |
| | 56 | 1 | - | Počet řádků tabulky nástrojů |
| | | 2 | - | Počet řádků aktivní tabulky nulových bodů |
| | | 4 | - | Počet řádků volně definovatelné tabulky, která byla otevřena s FN26: TABOPEN |
| Nástrojová data pro T- a S-Strobes | | | | |
| | 57 | 1 | T-Kód | Číslo nástroje IDX0 = T0-Strobe (odložit nástroj), IDX1 = T1-Strobe (vyměnit nástroj), IDX2 = T2-Strobe (připravit nástroj) |
| | | 2 | T-Kód | Index nástroje IDX0 = T0-Strobe (odložit nástroj), IDX1 = T1-Strobe (vyměnit nástroj), IDX2 = T2-Strobe (připravit nástroj) |
| | | 5 | - | Otáčky vřetena IDX0 = T0-Strobe (odložit nástroj), IDX1 = T1-Strobe (vyměnit nástroj), IDX2 = T2-Strobe (připravit nástroj) |
| Hodnoty programované v TOOL CALL | | | | |
| | 60 | 1 | - | Číslo nástroje T |
| | | 2 | - | Aktivní osa nástroje 0 = X, 1 = Y 2 = Z, 6 = U 7 = V, 8 = W |
| | | 3 | - | Otáčky vřetena S |
| | | 4 | - | Přídavek na délku nástroje DL |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--|----------------------|--------------------------|----------------|---|
| | | 5 | - | Přídavek na rádius nástroje DR |
| | | 6 | - | Automatický TOOL CALL 0 = Ano, 1 = Ne |
| | | 7 | - | Přídavek na rádius nástroje DR2 |
| | | 8 | - | Index nástroje |
| | | 9 | - | Aktivní posuv |
| | | 10 | - | Řezná rychlost v [mm/min] |
| Hodnoty programované v TOOL DEF | | | | |
| | 61 | 0 | Číslo nástroje | Číslo číslo sekvence výměny nástroje: 0 = Nástroj je již ve vřetenu, 1 = Výměna mezi externími nástroji, 2 = Výměna interního za externí nástroj, 3 = Výměna speciálního nástroje za externí nástroj, 4 = Výměna s externím nástrojem, 5 = Výměna externího za interní nástroj, 6 = Výměna interního za externí nástroj, 7 = Výměna speciálního nástroje interním nástrojem, 8 = Výměna s interním nástrojem, 9 = Výměna externího nástroje se speciálním nástrojem, 10 = Výměna speciálního nástroje s interním nástrojem, 11 = Výměna speciálního nástroje za speciální nástroj, 12 = Výměna speciálního nástroje, 13 = Výměna externího nástroje, 14 = Výměna interního nástroje, 15 = Výměna speciálního nástroje |
| | | 1 | - | Číslo nástroje T |
| | | 2 | - | Délka |
| | | 3 | - | Rádius |
| | | 4 | - | Index |
| | | 5 | - | Data nástroje naprogramovaná v TOOL DEF 1 = Ano, 0 = Ne |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--|---------------------|--------------------------|--|--|
| Informace o cyklech HEIDENHAIN | | | | |
| | 71 | 0 | 0 | Index NC-osy, pro kterou se má provést LAC-vážení, popř. bylo naposledy provedeno (X až W = 1 až 9) |
| | | | 2 | Pomocí LAC-vážení zjištěná celková setrvačnost v [kgm ²] (pro rotační osy A/B/C) popř. celková hmotnost v [kg] (pro lineární osy X/Y/Z) |
| | | 1 | 0 | Cyklus 957: Odjezd ze závitů |
| Volné místo v paměti pro cykly výrobce | | | | |
| | 72 | 0-39 | 0 až 30 | Volné místo v paměti pro cykly výrobce. Hodnoty TNC resetuje pouze při novém startu řídicího systému (= 0). Při Cancel se hodnoty nenastaví na hodnotu, kterou měly v okamžiku provedení. Až do 597110-11 (včetně): pouze NR 0-9 a IDX 0-9 Od 597110-12: NR 0-39 a IDX 0-30 |
| Volné místo v paměti pro cykly uživatele | | | | |
| | 73 | 0-39 | 0 až 30 | Volné místo v paměti pro cykly uživatele. Hodnoty TNC resetuje pouze při novém startu řídicího systému (= 0). Při Cancel se hodnoty nenastaví na hodnotu, kterou měly v okamžiku provedení. Až do 597110-11 (včetně): pouze NR 0-9 a IDX 0-9 Od 597110-12: NR 0-39 a IDX 0-30 |
| Přechíst minimální a maximální otáčky vřetena | | | | |
| | 90 | 1 | ID vřetena | Minimální otáčky vřetena nejnižšího převodového stupně. Pokud nejsou převodové stupně konfigurovány, tak se vyhodnotí CfgFeedLimits/minFeed prvního bloku parametrů vřetena. Index 99 = aktivní vřeteno |
| | | 2 | ID vřetena | Maximální otáčky vřetena nejvyššího převodového stupně. Pokud nejsou převodové stupně konfigurovány, tak se vyhodnotí CfgFeedLimits/maxFeed prvního bloku parametrů vřetena. Index 99 = aktivní vřeteno |
| Korekce nástrojů | | | | |
| | 200 | 1 | 1 = bez přídavku 2 = s přídavkem 3 | Aktivní rádius |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|---|---|
| | | | = s přídavkem a přídavek z TOOL CALL | |
| | | 2 | 1 = bez přídavku 2 = s přídavkem 3 = s přídavkem a přídavek z TOOL CALL | Aktivní délka |
| | | 3 | 1 = bez přídavku 2 = s přídavkem 3 = s přídavkem a přídavek z TOOL CALL | Rádus zaoblení R2 |
| | | 6 | Číslo nástroje | Délka nástroje Index 0 = aktivní nástroj |

Transformace souřadnic

| | | | |
|-----|----|-----------------|---|
| 210 | 1 | - | Základní natočení (ruční) |
| | 2 | - | Programované natočení |
| | 3 | - | Aktivní osa zrcadlení Bit#0 až 2 a 6 až 8: Osy X, Y, Z a U, V, W |
| | 4 | Osy | Aktivní koeficient změny měřítka Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | 5 | Rotační osa | 3D-ROT Index: 1 - 3 (A, B, C) |
| | 6 | - | Naklopení roviny obrábění v režimech programování 0 = není aktivní -1 = aktivní |
| | 7 | - | Naklopení roviny obrábění v ručních režimech 0 = není aktivní -1 = aktivní |
| | 8 | Č. QL-parametru | Úhel natočení mezi vřetenem a naklopeným souřadným systémem. Promítne úhel, uložený v parametru QL ze vstupního souřadného systému do nástrojového souřadného systému. Po povolení IDX se promítne úhel 0. |
| | 10 | - | Druh definice aktivního naklopení: 0 = bez naklopení - je vráceno, pokud jak režim Ruční ovládání tak i automatické režimy nemají aktivní naklopení. 1 = axiální 2 = prostorový úhel |
| | 11 | - | Souřadnicový systém pro ruční pohyby: 0 = souřadnicový systém stroje M-CS 1 = souřadnicový systém obráběcí roviny |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|--|
| | | | | WPL-CS 2 = souřadnicový systém nástroje T-CS 4 = souřadnicový systém obrobku W-CS |
| | | 12 | Osa | Korekce v souřadném systému obráběcí roviny WPL-CS (FUNCTION TURNDATA CORR WPL popř. FUNCTION CORRDATA WPL) Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---|----------------------|--------------------------|--------------|---|
| Aktivní souřadný systém | | | | |
| | 211 | - | - | 1 = Systém zadávání (výchozí) 2 = REF-systém 3 = Systém výměny nástroje |
| Speciální transformace při soustružení | | | | |
| | 215 | 1 | - | Úhel precese zadávacího systému v XY-rovině v režimu soustružení. K resetování transformace se musí do úhlu zadat 0. Tato transformace se použije v rámci cyklu 800 (parametr Q497). |
| | | 3 | 1-3 | Odečtení prostorového úhlu zapsaného s NR2. Index: 1 - 3 (rotA, rotB, rotC) |
| Aktivní posunutí nulového bodu | | | | |
| | 220 | 2 | Osy | Aktuální posun nulového bodu v [mm] Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 3 | Osy | Rozdíl mezi čtením referenčního a vztažného bodu. Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 4 | Osy | Čtení. Index: 1 - 9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS,...) |
| Rozsah pojezdu | | | | |
| | 230 | 2 | Osy | Záporný softwarový vypínač Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 3 | Osy | Kladný softwarový vypínač Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 5 | - | Softwarový koncový vypínač zapnout nebo vypnout: 0 = zap, 1 = vyp U Modulo-os se musí nastavit horní a spodní hranice nebo žádná hranice. |
| Čtení cílové polohy v REF-systému | | | | |
| | 240 | 1 | Osy | Aktuální cílová poloha v REF-systému |
| Čtení cílové polohy v REF-systému včetně offsetů (ručního kolečka atd.) | | | | |
| | 241 | 1 | Osy | Aktuální cílová poloha v REF-systému |
| Čtení aktuální polohy v aktivním souřadném systému | | | | |
| | 270 | 1 | Osy | Aktuální cílová poloha v zadávacím systému Funkce vydá při vyvolání s aktivní korekcí rádiusu nástroje nekorigované polohy hlavních os X, Y a Z. Pokud se funkce vyvolá s aktivní korekcí rádiusu nástroje pro rotační osu, tak se vydá chybové hlášení. Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| Čtení aktuální polohy v aktivním souřadném systému včetně offsetů (ručního kolečka atd.) | | | | |
| | 271 | 1 | Osy | Aktuální cílová poloha v systému zadávání |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---|
| Číst informace o M128 | | | | |
| | 280 | 1 | - | M128 je aktivní: -1 = ano, 0 = ne |
| | | 3 | - | Stav TCPM po Q-č.: Q-č. + 0: TCPM je aktivní, 0 = ne, 1 = ano Q-č. + 1: OSA, 0 = POS, 1 = SPAT Q-Nr. + 2: PATHCTRL, 0 = OSA, 1 = VEKTOR Q-č. + 3: posuv, 0 = F TCP, 1 = F CONT |
| Kinematika stroje | | | | |
| | 290 | 5 | - | 0: Kompenzace teploty není aktivní 1: Kompenzace teploty je aktivní |
| | | 10 | - | Index strojní kinematiky naprogramované s FUNCTION MODE MILL popř. FUNCTION MODE TURN z Channels/ChannelSettings/CfgKinList/kinCompositeModels -1 = Není programovaný |
| Čtení dat kinematiky stroje | | | | |
| | 295 | 1 | Č. QS-parametru | Čtení názvů os aktivní trojosové kinematiky. Názvy os se zapíší za QS(IDX), QS(IDX+1) a QS(IDX+2). 0 = Operace byla úspěšná |
| | | 2 | 0 | Funkce FACING HEAD POS je aktivní? 1 = ano, 0 = ne |
| | | 4 | Rotační osa | Čtení, zda se uvedená osa natočení podílí na kinematickém výpočtu. 1 = ano, 0 = ne (Osa natočení se může vyloučit z kinematického výpočtu pomocí M138.) Index: 4, 5, 6 (A, B, C) |
| | | 5 | Vedlejší osa | Čtení, zda je zadaná vedlejší osa použita v kinematice. -1 = Osa není v kinematice 0 = Osa není použita v kinematickém výpočtu: |
| | | 6 | Osy | Úhlová hlava: vektor posunutí v základním souřadném systému B-CS skrz úhlovou hlavu Index: 1, 2, 3 (X, Y, Z) |
| | | 7 | Osy | Úhlová hlava: směrový vektor nástroje v základním souřadném systému B-CS Index: 1, 2, 3 (X, Y, Z) |
| | | 10 | Osy | Zjištění programovatelných os K uvedenému indexu osy zjistit příslušné ID-osy (Index zjistit z CfgAxis/axisList). Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 11 | ID-osy | Zjištění programovatelných os K uvedenému ID-osy zjistit index osy (X = 1, Y = 2, ...). Index: ID-osy (index z CfgAxis/axisList) |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---|
| Změna geometrického chování | | | | |
| | 310 | 20 | Osy | Programování průměru: -1 = zap, 0 = vyp |
| | | 126 | - | M126: -1 = Zap, 0 = Vyp |
| Aktuální čas systému | | | | |
| | 320 | 1 | 0 | Systémový čas v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 00:00:00 hodin (reálný čas). |
| | | | 1 | Systémový čas v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 00:00:00 hodin (předběžný výpočet). |
| | | 3 | - | Přečíst dobu obrábění aktuálního NC-programu, . |
| Formátování systémového času | | | | |
| | 321 | 0 | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: DD.MM.RRRR hh:mm:ss |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: DD.MM.RRRR hh:mm:ss |
| | | 1 | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: D.MM.RRRR h:mm:ss |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: D.MM.RRRR h:mm:ss |
| | | 2 | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: D.MM.RRRR h:mm |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: D.MM.RRRR h:mm |
| | | 3 | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: D.MM.RR h:mm |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: D.MM.RR h:mm |
| | | 4 | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: RRRR-MM-DD hh:mm:ss |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|---|
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: RRRR-MM-DD hh:mm:ss |
| | 5 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: RRRR-MM-DD hh:mm |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: RRRR-MM-DD hh:mm |
| | 6 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: RRRR-MM-DD h:mm |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: RRRR-MM-DD h:mm |
| | 7 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: RR-MM-DD h:mm |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: RR-MM-DD h:mm |
| | 8 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: DD.MM.RRRR |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: DD.MM.RRRR |
| | 9 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: D.MM.RRRR |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: D.MM.RRRR |
| | 10 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: D.MM.RR |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|--|
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: D.MM.RR |
| | 11 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: RRRR-MM-DD |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: RRRR-MM-DD |
| | 12 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: RR-MM-DD |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: RR-MM-DD |
| | 13 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: hh:mm:ss |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: hh:mm:ss |
| | 14 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: h:mm:ss |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: h:mm:ss |
| | 15 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: h:mm |
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (předběžný výpočet). Formát: h:mm |
| | 16 | | 0 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (reálný čas). Formát: DD.MM.RRRR hh:mm |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--|----------------------|--------------------------|--------------|--|
| | | | 1 | Formátování: Systémového času v sekundách, které uplynuly od 1.1.1970, 0:00 hodin (výpočet dopředu). Formát: DD.MM.RRRR hh:mm |
| | | 20 | 0 | Aktuální kalendářní týdny podle ISO 8601 (reálný čas) |
| | | | 1 | Aktuální kalendářní týdny podle ISO 8601 (výpočet dopředu) |
| Globální nastavení programu GPS: Stav aktivace globální | | | | |
| | 330 | 0 | - | 0 = GPS-nastavení není aktivní 1 = libovolné GPS-nastavení je aktivní |
| Globální nastavení programu GPS: Stav aktivace jednotlivě | | | | |
| | 331 | 0 | - | 0 = GPS-nastavení není aktivní 1 = libovolné GPS-nastavení je aktivní |
| | | 1 | - | GPS: Základní naklopení 0 = vyp, 1 = zap |
| | | 3 | Osy | GPS: Zrcadlení 0 = vyp, 1 = zap Index: 1 - 6 (X, Y, Z, A, B, C) |
| | | 4 | - | GPS: Posunutí v modifikovaném systému obrobku 0 = vyp, 1 = zap |
| | | 5 | - | GPS: Natočení v zadávacím systému 0 = vyp, 1 = zap |
| | | 6 | - | GPS: Koeficient posuvu 0 = vyp, 1 = zap |
| | | 8 | - | GPS: Proložení ručním kolečkem 0 = vyp, 1 = zap |
| | | 10 | - | GPS: Virtuální osa nástroje 0 = vyp, 1 = zap |
| | | 15 | - | GPS: Volba souřadnému systému ručního kolečka 0 = Strojní souřadný systém M-CS 1 = Souřadný systému obrobku W-CS 2 = modifikovaný souřadný systém obrobku mW-CS 3 = Souřadný systém roviny obrábění WPL-CS |
| | | 16 | - | GPS: Posunutí v systému obrobku 0 = vyp, 1 = zap |
| | | 17 | - | GPS: Osový offset 0 = vyp, 1 = zap |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--|----------------------|--------------------------|--------------|---|
| Globální nastavení programu GPS | | | | |
| | 332 | 1 | - | GPS: Úhel základního natočení |
| | | 3 | Osy | GPS: Zrcadlení 0 = nezrcadlené, 1 = zrcadlené Index: 1 - 6 (X, Y, Z, A, B, C) |
| | | 4 | Osy | GPS: Posunutí v modifikovaném systému obrobku Index: 1 - 6 (X, Y, Z, A, B, C) |
| | | 5 | - | GPS: Úhel natočení v souřadném systému zadávání I-CS |
| | | 6 | - | GPS: Koeficient posuvu |
| | | 8 | Osy | GPS: Proložení ručním kolečkem Maximum hodnoty Index: 1 - 10 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, VT) |
| | | 9 | Osy | GPS: Hodnota proložení ručním kolečkem Index: 1 - 10 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, VT) |
| | | 16 | Osy | GPS: Posunutí v souřadném systému obrobku W-CS Index: 1 - 3 (X, Y, Z) |
| | | 17 | Osy | GPS: Osový offset Index: 4 - 6 (A, B, C) |
| Spínací dotyková sonda TS | | | | |
| | 350 | 50 | 1 | Typ dotykové sondy: 0: TS120, 1: TS220, 2: TS440, 3: TS630, 4: TS632, 5: TS640, 6: TS444, 7: TS740 |
| | | | 2 | Řádka v tabulce dotykové sondy |
| | | 51 | - | Účinná délka |
| | | 52 | 1 | Platný poloměr snímací kuličky |
| | | | 2 | Rádus zaoblení |
| | | 53 | 1 | Přesazení středu (hlavní osa) |
| | | | 2 | Přesazení středu (vedlejší osa) |
| | | 54 | - | Úhel orientace vřetena ve stupních (středové přesazení) |
| | | 55 | 1 | Rychloposuv |
| | | | 2 | Měřicí posuv |
| | | | 3 | Posuv pro předpolohování: FMAX_PROBE nebo FMAX_MACHINE |
| | | 56 | 1 | Maximální dráha měření |
| | | | 2 | Bezpečná vzdálenost |
| | | 57 | 1 | Orientace vřetena je možná 0 = ne, 1 = ano |
| | | | 2 | Úhel orientace vřetena ve stupních |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---|----------------------|--------------------------|--------------|--|
| Stolní dotyková sonda pro měření nástroje TT | | | | |
| | 350 | 70 | 1 | TT: Typ dotykové sondy |
| | | | 2 | TT: Řádek v tabulce dotykové sondy |
| | | | 3 | TT: Označení aktivní řádky v tabulce dotykové sondy |
| | | | 4 | TT: Vstup dotykové sondy |
| | | 71 | 1/2/3 | TT: Střed dotykové sondy (REF-systém) |
| | | 72 | - | TT: Poloměr dotykové sondy |
| | | 75 | 1 | TT: Rychloposuv |
| | | | 2 | TT: Měřicí posuv při stojícím vřetenu |
| | | | 3 | TT: Měřicí posuv při rotujícím vřetenu |
| | | 76 | 1 | TT: Maximální dráha měření |
| | | | 2 | TT: Bezpečná vzdálenost pro měření délek |
| | | | 3 | TT: Bezpečná vzdálenost pro měření radiusu |
| | | | 4 | TT: Vzdálenost spodní hrany frézy od horní hrany snímacího hrotu |
| | | 77 | - | TT: Otáčky vřetena |
| | | 78 | - | TT: Směr snímání |
| | | 79 | - | TT: Aktivovat rádiový přenos |
| | | | - | TT: Stop při vychýlení dotykové sondy |
| | | 100 | - | Délka cesty, po které se vykloní sonda v simulaci dotykové sondy |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--|----------------------|--------------------------|------------------|--|
| Vztažný bod z cyklu dotykové sondy (výsledky snímání) | | | | |
| | 360 | 1 | Souřadnice | Poslední vztažný bod ručního cyklu dotykové sondy, popř. poslední dotykový bod z cyklu 0 (souřadný systém zadávání). Korekce: Délka, rádius a přesazení středu |
| | | 2 | Osy | Poslední vztažný bod ručního cyklu dotykové sondy, popř. poslední dotykový bod z cyklu 0 (strojní souřadný systém, jako indexy jsou přípustné pouze osy aktivní 3D-kinematiky). Korekce: pouze přesazení středu |
| | | 3 | Souřadnice | Výsledek měření v systému zadávání cyklů dotykové sondy 0 a 1. Výsledek měření se přečte ve formě souřadnic. Korekce: pouze přesazení středu |
| | | 4 | Souřadnice | Poslední vztažný bod ručního cyklu dotykové sondy, popř. poslední dotykový bod z cyklu 0 (souřadný systém obrobku). Výsledek měření se přečte ve formě souřadnic. Korekce: pouze přesazení středu |
| | | 5 | Osy | Hodnoty os, bez korekce |
| | | 6 | Souřadnice / osa | Odečtení výsledků měření ve formě souřadnic / osových hodnot v zadávacím systému snímání. Korekce: pouze délky |
| | | 10 | - | Orientace vřetena |
| | | 11 | - | Chybový status snímání: 0: Snímání bylo úspěšné -1: Bod dotyku nebyl dosažen -2: Snímač byl již na začátku snímání vychýlen |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---|----------------------|--------------------------|--------------|--|
| Nastavení pro cykly dotykové sondy | | | | |
| | 370 | 2 | - | Rychloposuv měření |
| | | 3 | - | Strojní rychloposuv jako měřicí rychloposuv |
| | | 5 | - | Úhlové vedení Zap/Vyp |
| | | 6 | - | Automatické měřicí cykly: Přerušení s info zapnuto/vypnuto |
| Čtení, popř. zápis hodnot z aktivní tabulky nulových bodů | | | | |
| | 500 | Row number | Sloupec | Čtení, hodnot |
| Čtení, popř. zápis hodnot z tabulky Preset (základní transformace) | | | | |
| | 507 | Row number | 1-6 | Čtení, hodnot |
| Čtení, popř. zápis osových offsetů z tabulky Preset | | | | |
| | 508 | Row number | 1-9 | Čtení, hodnot |
| Data o obrábění palety | | | | |
| | 510 | 1 | - | Aktivní řádek |
| | | 2 | - | Aktuální číslo palety. Hodnota sloupce NÁZEV posledního záznamu typu PAL. Když je sloupec prázdný nebo neobsahuje žádnou číselnou hodnotu, vrátí se hodnota -1. |
| | | 3 | - | Aktuální řádka tabulky palet. |
| | | 4 | - | Poslední řádka NC-programu aktuální palety. |
| | | 5 | Osy | Obrábění orientované podle nástroje: Bezpečná výška je naprogramována: 0 = ne, 1 = ano Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 6 | Osy | Obrábění orientované podle nástroje: Bezpečná výška Hodnota neplatí, když ID510 NR5 dá s příslušným IDX hodnotu 0. Index: 1 - 9 (X, Y, Z, A, B, C, U, V, W) |
| | | 10 | - | Číslo řádku tabulky palet, ke kterému se hledá při startu z bloku. |
| | | 20 | - | Způsob obrábění palety? 0 = Orientace podle obrobku 1 = Orientace podle nástroje |
| | | 21 | - | Automatické pokračování po NC-chybě: 0 = zablokováno 1 = aktivní 10 = Přerušit pokračování 11 = Pokračování s řádkou v tabulce palety, která by se bez NC-chyby provedla jako další 12 = Pokračování s řádkou v tabulce palety, ve které se vyskytla NC-chyba 13 = Pokračování s další paletou |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|--|
| Čtení dat z tabulky bodů | | | | |
| | 520 | Row number | 10 | Čtení hodnot z aktivní tabulky bodů |
| | | | 11 | Čtení hodnot z aktivní tabulky bodů |
| | | | 1-3 X/Y/Z | Čtení hodnot z aktivní tabulky bodů |
| Čtení, popř. zápis do aktivního Presetu | | | | |
| | 530 | 1 | - | Číslo aktivního vztažného bodu v aktivní tabulce vztažných bodů. |
| Aktivní vztažný bod palety | | | | |
| | 540 | 1 | - | Číslo aktivního vztažného bodu palety. Vrátí číslo aktivního vztažného bodu. Pokud není aktivní žádný vztažný bod palety, vrátí funkce hodnotu -1. |
| | | 2 | - | Číslo aktivního vztažného bodu palety. Jako NR1. |
| Hodnoty pro základní transformaci vztažného bodu palety | | | | |
| | 547 | Row number | Osy | Čísl hodnoty základní transformace z Preset tabulky palety.. Index: 1 - 6 (X, Y, Z, SPA, SPB, SPC) |
| Osové offsety z tabulky vztažných bodů palety | | | | |
| | 548 | Row number | Offset | Čísl hodnoty osového offsetu z tabulky vztažných bodů palety.. Index: 1 - 9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS,...) |
| OEM-Offset | | | | |
| | 558 | Row number | Offset | Čtení. Index: 1 - 9 (X_OFFS, Y_OFFS, Z_OFFS,...) |
| Čtení a zápis stavu stroje | | | | |
| | 590 | 2 | 1-30 | Volně k dispozici, při volbě programu se nesmaže. |
| Čtení a zápis stavu stroje | | | | |
| | 590 | 3 | 1-30 | Volně k dispozici, při výpadku síťového napájení se nesmaže (trvalé uložení). |
| Čtení, popř. zápis parametru Look-Ahead každé jednotlivé osy (strojní úroveň) | | | | |
| | 610 | 1 | - | Minimální posuv (MP_minPathFeed) v mm/min. |
| | | 2 | - | Minimální posuv v rozích (MP_minCornerFeed) v mm/min |
| | | 3 | - | Mezní posuv pro vysokou rychlost (MP_maxG1Feed) v mm/min |
| | | 4 | - | Max. šubnutí při nízké rychlosti (MP_maxPathJerk) v m/s ³ |
| | | 5 | - | Max. šubnutí při vysoké rychlosti (MP_maxPathJerkHi) v m/s ³ |
| | | 6 | - | Tolerance při nízké rychlosti (MP_pathTolerance) v mm |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | 7 | - | Tolerance při vysoké rychlosti (MP_pathToleranceHi) v mm |
| | | 8 | - | Max. odvod škunutí (MP_maxPathYank) v m/s ⁴ |
| | | 9 | - | Koeficient tolerance v křivkách (MP_curveTolFactor) |
| | | 10 | - | Podíl max. přípustného škunutí při změně křivosti (MP_curveJerkFactor) |
| | | 11 | - | Max. škunutí při snímacích pohybech (MP_pathMeasJerk) |
| | | 12 | - | Úhlová tolerance při obráběcím posuvu (MP_angleTolerance) |
| | | 13 | - | Úhlová tolerance při rychloposuvu (MP_angleToleranceHi) |
| | | 14 | - | Max. rohový úhel pro polygony (MP_maxPolyAngle) |
| | | 18 | - | Radiální zrychlení při obráběcím posuvu (MP_maxTransAcc) |
| | | 19 | - | Radiální zrychlení při rychloposuvu (MP_maxTransAccHi) |
| | | 20 | Index fyzické osy | Max. posuv (MP_maxFeed) v mm/min |
| | | 21 | Index fyzické osy | Max. zrychlení (MP_maxAcceleration) v m/s ² |
| | | 22 | Index fyzické osy | Maximální přechodové škunutí osy při rychloposuvu (MP_axTransJerkHi) v m/s ² |
| | | 23 | Index fyzické osy | Maximální přechodové škunutí osy při obráběcím posuvu (MP_axTransJerk) v m/s ³ |
| | | 24 | Index fyzické osy | Předběžné řízení zrychlení (MP_compAcc) |
| | | 25 | Index fyzické osy | Osové škunutí při nízké rychlosti (MP_axPathJerk) v m/s ³ |
| | | 26 | Index fyzické osy | Osové škunutí při vysoké rychlosti (MP_axPathJerkHi) v m/s ³ |
| | | 27 | Index fyzické osy | Přesnější sledování tolerance v rozích (MP_reduceCornerFeed) 0 = vypnuto, 1 = zapnuto |
| | | 28 | Index fyzické osy | DCM: Maximální tolerance pro lineární osy v mm (MP_maxLinearTolerance) |
| | | 29 | Index fyzické osy | DCM: Maximální úhlová tolerance [°] (MP_maxAngleTolerance) |
| | | 30 | Index fyzické osy | Monitorování tolerance pro sdužené závity (MP_threadTolerance) |
| | | 31 | Index fyzické osy | Tvar (MP_shape) filtrů axisCutterLoc 0: Off 1: Průměr |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | 2: Trojúhelník 3: HSC 4: Pokročilé HSC |
| | | 32 | Index fyzické osy | Frekvence (MP_frequency) filtru axisCutter-Loc v Hz |
| | | 33 | Index fyzické osy | Tvar (MP_shape) filtru axisPosition 0: Off 1: Průměr 2: Trojúhelník 3: HSC 4: Pokročilé HSC |
| | | 34 | Index fyzické osy | Frekvence (MP_frequency) filtru axisPosition v Hz |
| | | 35 | Index fyzické osy | Řád filtrů pro režim Ruční provoz (MP_manualFilterOrder) |
| | | 36 | Index fyzické osy | HSC-režim (MP_hscMode) filtru axisCutter-Loc |
| | | 37 | Index fyzické osy | HSC-režim (MP_hscMode) filtru axisPosition |
| | | 38 | Index fyzické osy | Osové škubnutí při snímání pohybech (MP_axMeasJerk) |
| | | 39 | Index fyzické osy | Váha chyby filtru pro výpočet odchylky filtru (MP_axFilterErrWeight) |
| | | 40 | Index fyzické osy | Maximální filtrační délka polohového filtru (MP_maxHscOrder) |
| | | 41 | Index fyzické osy | Maximální filtrační délka CLP-filtru (MP_maxHscOrder) |
| | | 42 | - | Maximální posuv osy při obráběcím posuvu (MP_maxWorkFeed) |
| | | 43 | - | Maximální dráhové zrychlení při obráběcím posuvu (MP_maxPathAcc) |
| | | 44 | - | Maximální dráhové zrychlení při rychloposuvu (MP_maxPathAccHi) |
| | | 45 | - | Form Smoothing-Filter (CfgSmoothingFilter/shape) 0 = Off (Vyp) 1 = Average (Průměr) 2 = Triangle (Trojúhelník) |
| | | 46 | - | Ordnung Smoothing-Filter (pouze liché hodnoty) (CfgSmoothingFilter/order) |
| | | 47 | - | Typ profilu zrychlení (CfgLaPath/profileType) 0 = Bellshaped 1 = Trapezoidal 2 = Advanced Trapezoidal |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | 48 | - | Typ profilu zrychlení, rychloposuv (CfgLaPath/profileType) 0 = Bellshaped 1 = Trapezoidal 2 = Advanced Trapezoidal |
| | | 49 | - | Režim Redukce filtru (CfgPositionFilter/timeGainAtStop) 0 = Off 1 = NoOvershoot 2 = FullReduction |
| | | 51 | Index fyzické osy | Kompensace regulační odchylky ve fázi šubnutí (MP_lpcJerkFact) |
| | | 52 | Index fyzické osy | kv-koefficient regulátoru polohy v 1/s (MP_kv-Factor) |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|---|
| Čtení, popř. zápis parametru Look-Ahead každé jednotlivé osy (rovina cyklu) | | | | |
| | 613 | see ID610 | Viz ID610 | Jako ID610, ale platí pouze v rovině cyklu. Tím se načtou hodnoty z konfigurace stroje a hodnoty z úrovně stroje. |
| Měření maximálního vytížení jedné osy | | | | |
| | 621 | 0 | Index fyzické osy | Ukončit měření dynamického zatížení a uložit výsledek do udaného Q-parametru. |
| Čtení obsahů SIK | | | | |
| | 630 | 0 | Č. opce | Lze výslovně zjistit, zda je SIK-opce uvedená v IDX nastavená nebo ne. 1 = Opce je povolena 0 = Opce není povolena |
| | | 1 | - | Lze zjistit, zda a která Feature Content Level (pro funkce Upgradu) je nastavena. -1 = FCL není nastavena <č.> = nastavená FCL |
| | | 2 | - | Čísť sériové číslo SIK -1 = v systému není platný SIK |
| | | 10 | - | Zjištění typu řídicího systému: 0 = iTNC 530 1 = na NCK založené řídicí systémy (TNC 640, TNC 620, TNC 320, TNC 128, PNC 610, ...) |
| Čtení informace funkční bezpečnosti FS | | | | |
| | 820 | 1 | - | Omezení skrz FS: 0 = Bez funkční bezpečnosti FS, 1 = Ochranná dvířka jsou otevřená SOM1, 2 = Ochranná dvířka jsou otevřená SOM2, 3 = Ochranná dvířka jsou otevřená SOM3, 4 = Ochranná dvířka jsou otevřená SOM4, 5 = Všechna ochranná dvířka jsou zavřená |
| Čítač | | | | |
| | 920 | 1 | - | Plánované obrobky. Čítač dává obecně v režimu Test programu hodnotu 0. |
| | | 2 | - | Již hotové obrobky. Čítač dává obecně v režimu Test programu hodnotu 0. |
| | | 12 | - | Obrobky ještě ke zhotovení. Čítač dává obecně v režimu Test programu hodnotu 0. |
| Přecíst a zapsat data aktuálního nástroje | | | | |
| | 950 | 1 | - | Délka nástroje L |
| | | 2 | - | Rádus nástroje R |
| | | 3 | - | Rádus R2 nástroje |
| | | 4 | - | Přídavek na délku nástroje DL |
| | | 5 | - | Přídavek na rádus nástroje DR |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|--|
| | | 6 | - | Přídavek na rádius nástroje DR2 |
| | | 7 | - | Nástroj zablokován TL 0 = Není zablokovaný, 1 = Zablokovaný |
| | | 8 | - | Číslo sesterského nástroje RT |
| | | 9 | - | Maximální životnost TIME1 |
| | | 10 | - | Maximální životnost TIME2 při TOOL CALL |
| | | 11 | - | Aktuální životnost CUR.TIME |
| | | 12 | - | PLC-stav |
| | | 13 | - | Délka břítu v ose nástroje LCUTS |
| | | 14 | - | Maximální úhel zanoření ANGLE |
| | | 15 | - | TT: Počet břitů CUT |
| | | 16 | - | TT: Tolerance opotřebení délky LTOL |
| | | 17 | - | TT: Tolerance opotřebení rádiusu RTOL |
| | | 18 | - | TT: Směr otáčení DIRECT 0 = kladný, -1 = záporný |
| | | 19 | - | TT: Přesazení roviny R-OFFS R = 99999,9999 |
| | | 20 | - | TT: Přesazení délky L-OFFS |
| | | 21 | - | TT: Tolerance délky zlomení LBREAK |
| | | 22 | - | TT: Tolerance poloměru zlomení RBREAK |
| | | 28 | - | Maximální otáčky [1/min] (NMAX) |
| | | 32 | - | Vrcholový úhel T-ANGLE |
| | | 34 | - | Odjezd povolen LIFTOFF (0=Ne, 1=Ano) |
| | | 35 | - | Tolerance opotřebení rádiusu R2TOL |
| | | 36 | - | Typ nástroje (fréza = 0, brusný nástroj = 1, ... dotyková sonda = 21) |
| | | 37 | - | Příslušná řádka v tabulce dotykové sondy |
| | | 38 | - | Časový údaj posledního použití |
| | | 39 | - | ACC |
| | | 40 | - | Stoupání pro závitové cykly |
| | | 44 | - | Překročení doby životnosti nástroje |
| | | 45 | - | Čelní šířka řezné destičky (RCUTS) |
| | | 46 | - | Užitečná délka frézy (LU) |
| | | 47 | - | Poloměr krku frézy (RN) |
| | | 48 | - | Rádius na špičce nástroje (R_TIP) |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------|---|
| Použití nástrojů a osazení | | | | |
| | 975 | 1 | - | Kontrola použitelnosti nástroje pro aktuální NC-program: Výsledek –2: Kontrola není možná, funkce je v konfiguraci vypnutá Výsledek –1: Kontrola není možná, chybí soubor použití nástroje Výsledek 0: OK, všechny nástroje jsou k dispozici Výsledek 1: Kontrola není OK |
| | | 2 | Řádek | Kontrolujte dostupnost nástrojů, které jsou potřeba z řádku IDX v aktuální tabulce palety. –3 = V řádku IDX není paleta definována nebo byla funkce vyvolána mimo obrábění palety –2 / –1 / 0 / 1 viz NR1 |
| Cykly dotykové sondy a transformace souřadnic | | | | |
| | 990 | 1 | - | Chování při nájezdu: 0 = Standardní chování, 1 = Snímací pozici najet bez korekce. Účinný rádius, bezpečná vzdálenost nula |
| | | 2 | 16 | Strojní režim Automaticky/Ručně |
| | | 4 | - | 0 = Dotykový hrot není vychýlený 1 = Dotykový hrot je vychýlený |
| | | 6 | - | Je stolní dotyková sonda TT aktivní? 1 = ano 0 = ne |
| | | 8 | - | Aktuální úhel vřetena ve [°] |
| | | 10 | Č. QS-parametru | Zjistit číslo nástroje z názvu nástroje. Vracená hodnota se řídí podle konfigurovaných pravidel pro hledání sesterského nástroje. Pokud existuje několik nástrojů se stejným názvem, tak se dodá první nástroj z tabulky nástrojů. Je-li nástroj vybraný podle pravidel zablokovaný, tak se vrátí sesterský nástroj. –1: Žádný nástroj s předaným názvem nebyl v tabulce nástrojů nalezen nebo jsou všechny vhodné nástroje zablokované. |
| | | 16 | 0 | 0 = Kontrola předána přes kanál vřetena na PLC, 1 = Převzít kontrolu přes kanál vřetena |
| | | | 1 | 0 = Kontrola předána přes vřeteno nástroje na PLC, 1 = Převzít kontrolu přes vřeteno nástroje |
| | | 19 | - | Potlačení snímacího pohybu v cyklech: 0 = Pohyb bude potlačen (parametr CfgMachineSimul/simMode se nerovná FullOperation nebo není aktivní režim Test programu) |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|--|
| | | | | 1 = Pohyb se provede (parametr CfgMachineSimul/simMode = FullOperation, může být zapsán pro účely testování) |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--|
| Status zpracování | | | | |
| | 992 | 10 | - | Předvýpočet a start z bloku je aktivní 1 = Ano, 0 = Ne |
| | | 11 | - | Start z bloku - informace ke hledání bloku: 0 = NC-program spuštěn bez STARTu Z BLOKU 1 = Systémový cyklus Iniprogram se provede před hledáním bloku 2 = Hledání bloku probíhá 3 = Funkce se provedou později -1 = Cyklus Iniprogram před hledáním bloku byl přerušen -2 = Přerušeni během hledání bloku -3 = Přerušeni STARTu Z BLOKU po fázi hledání, před nebo během aktualizace funkcí -99 = Implicitně Cancel |
| | | 12 | - | Způsob přerušeni k dotazu v rámci makra OEM_CANCEL: 0 = Bez přerušeni 1 = Přerušeni kvůli chybě nebo Nouzovému zastavení 2 = Explicitní přerušeni s interním Stop po Stop uprostřed bloku 3 = Explicitní přerušeni s interním Stop po Stop na hranici bloku |
| | | 14 | - | Číslo poslední chyby FN14 |
| | | 16 | - | Je aktivní pravé zpracování? 1 = Zpracování, 0 = Simulace |
| | | 17 | - | Je aktivní 2D-programovací grafika? 1 = Ano 0 = Ne |
| | | 18 | - | Je aktivní souběžné provádění programovací grafiky (softtlačítko Autom. grafika)? 1 = ano 0 = ne |
| | | 20 | - | Informace o frézování - soustružení: 0 = Frézování (po FUNCTION MODE MILL) 1 = Soustružení (po FUNCTION MODE TURN) 10 = Provedeni operací pro přechod ze soustružení na frézování 11 = Provedeni operací pro přechod z frézování na soustružení |
| | | 30 | - | Je interpolace několika os povolena? 0 = ne (například u pravoúhlého řízení) 1 = ano |
| | | 31 | - | R+/R- v režimu MDI možné / povoleno? 0 = ne 1 = ano |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|--|
| | | 32 | Číslo cyklu | Jednotlivý cyklus povolen: 0 = ne 1 = ano |
| | | 33 | - | Přístup se zápisem do provedených záznamů v tabulce palet pro DNC (skripty Python) povolen: 0 = ne 1 = ano |
| | | 40 | - | Kopírovat tabulky v režimu Testu programu ? Hodnota 1 se nastaví při zvolení programu a po stisknutí softklávesy RESET+START . Systémový cyklus iniprog.h pak zkopíruje tabulku a resetuje systémové datum. 0 = ne 1 = ano |
| | | 101 | - | Je aktivní M101? 0 = ne 1 = ano |
| | | 136 | - | Je aktivní M136? 0 = ne 1 = ano |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id... | Číslo systém. dat Nr... | Index IDX... | Popis |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------|--|
| Aktivovat soubor součástky se strojními parametry | | | | |
| | 1020 | 13 | Č. QS-parametru | Je soubor součástky se strojními parametry s cestou z QS-čísla (IDX) nahraný? 1 = ano 0 = ne |
| Nastavení konfigurace pro cykly | | | | |
| | 1030 | 1 | - | Zobrazit chybové hlášení Vřeteno se netočí ? (CfgGeoCycle/displaySpindleErr) 0 = ne, 1 = ano |
| | | 2 | - | Zobrazit chybové hlášení Zkontrolujte znaménko hloubky! ? (CfgGeoCycle/displayDepthErr) 0 = ne, 1 = ano |
| Přenos dat mezi cykly HEIDENHAIN a makry OEM | | | | |
| | 1031 | 1 | 0 | Monitorování součástí: Čítač měření. Cyklus 238 Měřit strojní data přičítá tento čítač automaticky. |
| | | | 1 | Monitorování součástí: Druh měření -1 = žádné měření 0 = Zkouška kruhového tvaru 1 = Diagram vodopádu 2 = Frekvenční průběh 3 = Spektrum obálky |
| | | | 2 | Monitorování komponentů: Index os z CfgAxes\MP_axisList |
| | | | 3 – 9 | Monitorování komponentů: Další argumenty v závislosti na měření |
| | | 100 | - | Monitorování komponent: Volitelné názvy monitorovacích úkolů, parametrizovaných v části System\Monitoring\CfgMonComponent . Po dokončení měření jsou zde uvedené monitorovací úkoly postupně prováděny. Při parametrizaci nezapomeňte oddělit uvedené monitorovací úlohy čárkami. |
| Nastavení uživatele pro rozhraní | | | | |
| | 1070 | 1 | - | Mezní posuv softtlačítka FMAX, 0 = FMAX není aktivní |
| Test bitu | | | | |
| | 2300 | Number | Číslo bitu | Funkce zkontroluje, zda je nastaven bit v čísle. Kontrolované číslo se předá jako NR, hledaný bit jako IDX, přitom označuje IDX0 bit s nejnižší hodnotou. Pro vyvolání funkce pro velká čísla se musí NR předat jako Q-parametr. 0 = bit není nastaven 1 = bit je nastaven |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------|---|
| Čtení programových informací (systémový řetězec) | | | | |
| | 10010 | 1 | - | Cesta aktuálního hlavního programu nebo paletového programu. |
| | | 2 | - | Cesta NC-programu viditelného v zobrazení bloku. |
| | | 3 | - | Cesta cyklu zvoleného se SEL CYCLE nebo CYCLE DEF 12 PGM CALL popř. cesta aktuálně zvoleného cyklu. |
| | | 10 | - | Cesta NC-programu zvoleného pomocí SEL PGM "..." . |
| Indexovaný přístup ke QS-parametrům | | | | |
| | 10015 | 20 | Č. QS-parametru | Čte QS(IDX) |
| | | 30 | Č. QS-parametru | Vrátí řetězec, který se získá, když v QS(IDX) bude nahrazeno všechno kromě písmen a číslic za ' '. |
| Čtení kanálových informací (systémový řetězec) | | | | |
| | 10025 | 1 | - | Název obráběcího kanálu (Key) |
| Čtení údajů o tabulkách SQL (systémový řetězec) | | | | |
| | 10040 | 1 | - | Symbolický název tabulky Preset. |
| | | 2 | - | Symbolický název tabulky nulových bodů. |
| | | 3 | - | Symbolický název tabulky vztažných bodů palety. |
| | | 10 | - | Symbolický název tabulky nástrojů. |
| | | 11 | - | Symbolický název tabulky míst. |
| | | 12 | - | Symbolický název tabulky soustružnických nástrojů |
| | | 13 | - | Symbolický název tabulky brusných nástrojů |
| | | 14 | - | Symbolický název tabulky orovnávacích nástrojů |
| | | 21 | - | Symbolický název tabulky korekcí v nástrojovém souřadném systému T-CS |
| | | 22 | - | Symbolický název tabulky korekcí v souřadném systému roviny obrábění WPL-CS |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id.... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|--|----------------------|--------------------------|--------------|--|
| Hodnoty naprogramované ve vyvolání nástroje (systémový řetězec) | | | | |
| | 10060 | 1 | - | Název nástroje |
| Čtení strojní kinematiky (systémový řetězec) | | | | |
| | 10290 | 10 | - | Symbolický název strojní kinematiky naprogramované s FUNCTION MODE MILL popř. FUNCTION MODE TURN z Channels/ChannelSettings/CfgKinList/kinCompositeModels. |
| Přepnutí rozsahu pojezdu (systémový řetězec) | | | | |
| | 10300 | 1 | - | Keyname naposledy aktivovaného pojezdového rozsahu |
| Čtení aktuálního systémového času (systémový řetězec) | | | | |
| | 10321 | 0 - 16, 20 | - | 1: DD.MM.RRRR hh:mm:ss 2 a 16: DD.MM.RRRR hh:mm 3: DD.MM.RR hh:mm 4: RRRR-MM-DD hh:mm:ss 5 a 6: RRRR-MM-DD hh:mm 7: RR-MM-DD hh:mm 8 a 9: DD.MM.RRRR 10: DD.MM.RR 11: RRRR-MM-DD 12: RR-MM-DD 13 a 14: hh:mm:ss 15: hh:mm Alternativně lze s DAT v SYSSTR(...) uvádět systémový čas v sekundách, které se mají použít k formátování. |
| Čtení údajů o dotykových sondách (TS, TT) (systémový řetězec) | | | | |
| | 10350 | 50 | - | Typ dotykové sondy TS ze sloupce TYPE v tabulce dotykové sondy(tchprobe.tp). |
| Čtení údajů o dotykových sondách (TS, TT) (systémový řetězec) | | | | |
| | 10350 | 51 | - | Tvar dotykového hrotu ze sloupce STYLUS v tabulce dotykové sondy (tchprobe.tp). |
| Čtení údajů o dotykových sondách (TS, TT) (systémový řetězec) | | | | |
| | 10350 | 70 | - | Typ stolní dotykové sondy TT z CfgTT/typu. |
| | | 73 | - | Klíčový název aktivní stolní dotykové sondy TT z CfgProbes/activeTT . |
| Čtení údajů o dotykových sondách (TS, TT) (systémový řetězec) | | | | |
| | 10350 | 74 | - | Sériové číslo aktivní stolní dotykové sondy TT z CfgProbes/activeTT . |
| Čtení údajů k obrábění palet (systémový řetězec) | | | | |
| | 10510 | 1 | - | Název palety |
| | | 2 | - | Cesta aktuálně zvolené tabulky palet. |
| Čtení verze NC-software (systémový řetězec) | | | | |

| Jméno skupiny | Číslo skupiny Id... | Číslo systém. dat Nr.... | Index IDX... | Popis |
|---------------|---------------------|--------------------------|--------------|---|
| | 10630 | 10 | - | Řetězec odpovídá formátu zobrazeného označení verze, takže např. 340590 09 nebo 817601 05 SP1 . |

Přečíst data aktuálního nástroje (systémový řetězec)

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 10950 | 1 | - | Název aktuálního nástroje |
| | 2 | - | Záznam ze sloupce DOC aktivního nástroje |
| | 3 | - | Nastavení regulace AFC |
| | 4 | - | Kinematika držáku nástroje |
| | 5 | - | Záznam ze sloupce DR2TABLE - Název souboru tabulky korekcí pro 3D-ToolComp |

Čtení údajů z OEM-maker a cyklů HEIDENHAIN (systémový řetězec)

| | | | |
|-------|-----|---|--|
| 11031 | 10 | - | Dává výběr makra FUNCTION MODE SET <OEM-režim> jako řetězce. |
| | 100 | - | Cyklus 238: Seznam klíčových názvů pro monitorování komponentů |
| | 101 | - | Cyklus 238: Název souboru protokolu |

Porovnání: D18-funkce

V následující tabulce najdete D18-funkce z předchozích verzí řídicích systémů, které se takto u TNC 620 neprovádí.

Ve většině případů se tato funkce pak nahrazuje jinou.

| Č. | IDX | Obsah | Náhradní funkce |
|--------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| ID 10 Informace o programu | | | |
| 1 | - | Stav mm/palce | Q113 |
| 2 | - | Koeficient překrytí při frézování kapsy | CfgRead |
| 4 | - | Číslo aktivního obráběcího cyklu | ID 10 Č. 3 |
| ID 20 Stav stroje | | | |
| 15 | Log. osa | Přiřazení mezi logickou a geometrickou osou | |
| 16 | - | Posuv přechodových kružnic | |
| 17 | - | Aktuálně zvolený rozsah pojezdu | SYSTRING 10300 |
| 19 | - | Maximální otáčky vřetena při aktuálním převodovém stupni a vřetenu | Nejvyšší převodový stupeň: ID 90 Č. 2 |
| ID 50 Data z tabulky nástrojů | | | |
| 23 | Č. nástroje | Hodnota PLC | 1) |
| 24 | Č. nástroje | Středové přesazení dotykového hrotu v hlavní ose CAL-OF1 | ID 350 NR 53 IDX 1 |
| 25 | Č. nástroje | Středové přesazení dotykového hrotu ve vedlejší ose CAL-OF2 | ID 350 NR 53 IDX 2 |
| 26 | Č. nástroje | Úhel vřetena při kalibraci CAL-ANG | ID 350 NR 54 |
| 27 | Č. nástroje | Typ nástroje pro tabulku pozic PTYP | 2) |

| Č. | IDX | Obsah | Náhradní funkce |
|----|-------------|-----------------------|-----------------|
| 29 | Č. nástroje | Poloha P1 | 1) |
| 30 | Č. nástroje | Poloha P2 | 1) |
| 31 | Č. nástroje | Poloha P3 | 1) |
| 33 | Č. nástroje | Stoupání závitu Pitch | ID 50 NR 40 |

ID 51 Data z tabulky míst

| | | | |
|----|----------|--|----|
| 6 | Místo č. | Typ nástroje | 2) |
| 7 | Místo č. | P1 | 2) |
| 8 | Místo č. | P2 | 2) |
| 9 | Místo č. | P3 | 2) |
| 10 | Místo č. | P4 | 2) |
| 11 | Místo č. | P5 | 2) |
| 12 | Místo č. | Místo je rezervováno: 0 = ne, 1 = ano | 2) |
| 13 | Místo č. | Plošný magazín: místo nad ním je obsazeno 0=ne, 1=ano | 2) |
| 14 | Místo č. | Plošný magazín: místo pod ním je obsazeno 0=ne, 1=ano | 2) |
| 15 | Místo č. | Plošný magazín: místo vlevo je obsazeno 0=ne, 1=ano | 2) |
| 16 | Místo č. | Plošný magazín: místo vpravo je obsazeno 0=ne, 1=ano | 2) |

ID 56 Souborové informace

| | | | |
|---|-------------|---|--|
| 1 | - | Počet řádek tabulky nástrojů | |
| 2 | - | Počet řádek aktivní tabulky nulových bodů | |
| 3 | Q-parametry | Počet aktivních os, jež jsou programované v aktivní tabulce nulových bodů | |
| 4 | - | Počet řádků volně definovatelné tabulky, která byla otevřena pomocí D26 | |

ID 214 Aktuální obrysová data

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| 1 | - | Režim přechodu obrysu | |
| 2 | - | max. chyba linearizace | |
| 3 | - | Režim pro M112 | |
| 4 | - | Znakový režim | |
| 5 | - | Režim pro M124 | 1) |
| 6 | - | Specifikace pro obrábění obrysových kapes | |
| 7 | - | Stupeň filtrování pro regulační obvod | |
| 8 | - | Tolerance, naprogramovaná v cyklu G62 nebo MP1096 | ID 30 Č. 48 |

ID 240 Cílové polohy v REF-systému

| | | | |
|---|---|--------------------------|--|
| 8 | - | AKT-poloha v REF-systému | |
|---|---|--------------------------|--|

ID 280 Informace k M128

| Č. | IDX | Obsah | Náhradní funkce |
|--|---------|---|-------------------------------------|
| 2 | - | Posuv naprogramovaný funkcí M128 | ID 280 Č 3 |
| ID 290 Přepnutí kinematiky | | | |
| 1 | - | Řádka aktivní tabulky kinematiky | SYSSTRING 10290 |
| 2 | Bit-Č. | Dotaz na bity v MP7500 | Cfgread |
| 3 | - | Status monitorování kolize starý | V NC-programu lze zapnout a vypnout |
| 4 | - | Status monitorování kolize nový | V NC-programu lze zapnout a vypnout |
| ID 310 Modifikace geometrického chování | | | |
| 116 | - | M116: -1=zap, 0=vyp | |
| 126 | - | M126: -1=zap, 0=vyp | |
| ID 350 Data dotykové sondy | | | |
| 10 | - | TS: Osa dotykové sondy | ID 20 Č 3 |
| 11 | - | TS: Účinný rádius kuličky | ID 350 NR 52 |
| 12 | - | TS: Platná délka | ID 350 NR 51 |
| 13 | - | TS: Rádius nastavovacího kroužku | |
| 14 | 1/2 | TS: Přesazení středu hlavní/vedlejší osy | ID 350 NR 53 |
| 15 | - | TS: Směr přesazení středu oproti poloze 0° | ID 350 NR 54 |
| 20 | 1/2/3 | TT: Střed X/Y/Z | ID 350 NR 71 |
| 21 | - | TT: Rádius talířku | ID 350 NR 72 |
| 22 | 1/2/3 | TT: 1. snímací poloha X/Y/Z | Cfgread |
| 23 | 1/2/3 | TT: 2. snímací poloha X/Y/Z | Cfgread |
| 24 | 1/2/3 | TT: 3. snímací poloha X/Y/Z | Cfgread |
| 25 | 1/2/3 | TT: 4. snímací poloha X/Y/Z | Cfgread |
| ID 370 Nastavení cyklu dotykové sondy | | | |
| 1 | - | Nevyjíždějte bezpečnou vzdálenost v cyklech 0.0 (obdobně jako ID990 NR1) | ID 990 Č 1 |
| 2 | - | MP 6150 Měřicí rychloposuv | ID 350 NR 55 IDX 1 |
| 3 | - | MP 6151 Strojní rychloposuv jako měřicí rychloposuv | ID 350 NR 55 IDX 3 |
| 4 | - | MP 6120 Měřicí posuv | ID 350 NR 55 IDX 2 |
| 5 | - | MP 6165 Sledování úhlu zap/vyp | ID 350 NR 57 |
| ID 501 Tabulka nulových bodů (REF-systém) | | | |
| Řádek | Sloupec | Hodnota v tabulce nulových bodů | Tabulka vztažných bodů |
| ID 502 Tabulka vztažných bodů | | | |
| Řádek | Sloupec | Přečíst hodnotu z tabulky vztažných bodů s ohledem na aktivní obráběcí systém | |
| ID 503 Tabulka vztažných bodů | | | |
| Řádek | Sloupec | Přečíst hodnotu přímo z tabulky vztažných bodů | ID 507 |
| ID 504 Tabulka vztažných bodů | | | |

| Č. | IDX | Obsah | Náhradní funkce |
|---|-------------|--|----------------------------------|
| Řádek | Sloupec | Přečíst základní natočení z tabulky vztažných bodů | ID 507 IDX 4-6 |
| ID 505 Tabulka nulových bodů | | | |
| 1 | - | 0=není navolena žádná tabulka nulových bodů 1=je navolena tabulka nulových bodů | |
| ID 510 Data pro obrábění palet | | | |
| 7 | - | Testuje zavěšení upnutí PAL-řádky | |
| ID 530 Aktivní vztažný bod | | | |
| 2 | Řádek | Řádka v aktivní tabulce vztažných bodů, chráněná proti zápisu: 0 = ne, 1 = ano | D26 a D28 Sloupec Locked odečíst |
| ID 990 Způsob najíždění | | | |
| 2 | 10 | 0 = Zpracování ne Startem z bloku 1 = Zpracování se Startem z bloku | ID 992 Č. 10 / Č. 11 |
| 3 | Q-parametry | Počet os, jež jsou programované ve zvolené tabulce nulových bodů | |
| ID 1000 Strojní parametr | | | |
| Číslo MP | MP-index | Hodnota strojního parametru | CfgRead |
| ID 1010 Strojní parametr je definovaný | | | |
| Číslo MP | MP-index | 0 = Strojní parametr není k dispozici 1 = Strojní parametr je k dispozici | CfgRead |

1) Funkce nebo sloupec tabulky již není k dispozici

2) Číst buňky tabulky s D26 a D28

15.2 Přehledové tabulky

Pomocné funkce

| M | Účinek | Působí v bloku na | začátku | konci | Stránka |
|------|---|-------------------|---------|-------|----------------|
| M0 | STOP provádění programu / STOP otáčení vřetena / VYPNUTÍ chlazení | | | ■ | 217 |
| M1 | Volitelné STOP provádění programu / STOP vřetena / VYP chladicí kapaliny | | | ■ | 217 |
| M2 | STOP provádění programu/STOP vřetena/VYP chl. kapaliny/příp.Smazání indikace stavu (závisí na strojním parametru)/návrat do bloku 1 | | | ■ | 217 |
| M3 | START vřetena ve směru hodinových ručiček | | ■ | | 217 |
| M4 | START vřetena proti směru hodinových ručiček | | ■ | | |
| M5 | STOP vřetena | | | ■ | |
| M8 | Chladivo ZAP | | ■ | | 217 |
| M9 | Chladivo VYP | | | ■ | |
| M13 | ZAP vřetena ve směru hodinových ručiček / ZAP chladicí kapaliny | | ■ | | 217 |
| M14 | ZAP vřetena proti směru hodinových ručiček / ZAP chladicí kapaliny | | ■ | | |
| M30 | Stejná funkce jako M2 | | | ■ | 217 |
| M89 | Volná přídavná funkce nebo vyvolání cyklu, modálně účinné (závisí na strojním parametru) | | ■ | ■ | Příručka-cyklů |
| M91 | V polohovacím bloku: souřadnice se vztahují k nulovému bodu stroje | | ■ | | 218 |
| M92 | V polohovacím bloku: souřadnice se vztahují k poloze definované výrobcem stroje, např. k poloze pro výměnu nástroje | | ■ | | 218 |
| M94 | Redukce indikace rotační osy na hodnotu pod 360° | | ■ | | 412 |
| M97 | Obrábění malých stupňů obrysu | | | ■ | 221 |
| M98 | Úplné obrobení otevřených obrysů | | | ■ | 222 |
| M99 | Vyvolání cyklu po blocích | | | ■ | Příručka-cyklů |
| M101 | Automatická výměna nástroje za sesterský nástroj po uplynutí životnosti | | | ■ | 126 |
| M102 | Zrušení M101 | | | ■ | |
| M103 | Koeficient posuvu pro rampování | | ■ | | 223 |
| M107 | Potlačení chybového hlášení u sesterských nástrojů s přídavkem | | | ■ | 126 |
| M108 | Reset M107 | | | ■ | |
| M109 | Konstantní dráhová rychlost bříty nástroje (zvýšení a snížení posuvu) | | ■ | | 225 |
| M110 | Konstantní dráhová rychlost bříty nástroje (pouze snížení posuvu) | | ■ | | |
| M111 | Reset M109/M110 | | | ■ | |
| M116 | Posuv rotačních os v mm/min | | ■ | | 410 |
| M117 | Reset M116 | | | ■ | |
| M118 | Proložení polohování s ručním kolečkem během provádění programu | | ■ | | 228 |
| M120 | Dopředný výpočet obrysu s korekcí rádiusu (LOOK AHEAD) | | ■ | | 226 |
| M126 | Dráhově optimalizované pojiždění rotačních os | | ■ | | 411 |
| M127 | Reset M126 | | | ■ | |
| M128 | Zachování polohy hrotu nástroje při polohování os natočení (TCPM) | | ■ | | 413 |
| M129 | Reset M128 | | | ■ | |
| M130 | V polohovacím bloku: body se vztahují k nenaklopenému souřadnému systému | | ■ | | 220 |

| M | Účinek | Působí v bloku na | začátku | konci | Stránka |
|---------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------|
| M136 M137 | Posuv F v milimetrech na otáčku vřetena Reset M136 | | ■ | | 224 |
| M138 | Výběr naklápěcích os | | ■ | | 416 |
| M140 | Odjezd od obrysu ve směru osy nástroje | | ■ | | 229 |
| M141 | Potlačení monitorování dotykové sondy | | ■ | | 230 |
| M143 | Smazání základního natočení | | ■ | | 230 |
| M144 M145 | Ohled na kinematiku stroje v polohách AKTUÁLNÍ/CÍLOVÁ na konci bloku Reset M144 | | ■ | ■ | 417 |
| M148 M149 | Automaticky zdvihnout nástroj z obrysu při NC-stop Reset M148 | | ■ | ■ | 231 |
| M197 | Zaoblení rohů | | ■ | ■ | 232 |

Uživatelské funkce

Uživatelské funkce

| | |
|--|---|
| Stručný popis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Základní provedení: 3 osy plus regulované vřeteno □ dodatečná osa pro 4 osy a řízené vřeteno □ dodatečná osa pro 5 os a řízené vřeteno |
| Zadání programu | V popisném dialogu HEIDENHAIN a DIN/ISO |
| Indikace polohy | <ul style="list-style-type: none"> ■ Požadované polohy přímk a kružnic v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích ■ Absolutní nebo přírůstkové rozměry ■ Zobrazení a zadávání v mm nebo v palcích |
| Korekce nástrojů | <ul style="list-style-type: none"> ■ Poloměr nástroje v rovině obrábění a délka nástroje x Dopředný výpočet obrysu s korekcí rádiusu až o 99 bloků (M120) |
| Tabulky nástrojů | Řada tabulek nástrojů s libovolným počtem nástrojů |
| Konstantní dráhová rychlost | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vztaženo k dráze středu nástroje ■ Vztažená k břitu nástroje |
| Paralelní provoz | Vytváření NC-programu s grafickou podporou, během provádění jiného NC-programu |
| Řezná data | Automatický výpočet otáček vřetena, řezné rychlosti, posuvu na zub a posuvu na otáčku |
| 3D-obrábění (Advanced Function Set 2 – Sada rozšířených funkcí) | <ul style="list-style-type: none"> 2 Obzvláště plynulé vedení pohybu 2 3D-korekce nástroje pomocí vektoru normály plochy 2 Změna naklonění hlavy pomocí elektronického ručního kolečka během chodu programu; poloha vodícího bodu nástroje (hrotu nástroje nebo středu koule) zůstává nezměněna (TCPM = Tool Center Point Management – Správa středového bodu nástroje) 2 Hlídní kolmé polohy nástroje k obrysu 2 Korekce rádiusu nástroje kolmo ke směru pohybu a směru nástroje |
| Obrábění na kulatém stole (Sada pokročilých funkcí 1) | <ul style="list-style-type: none"> 1 Programování obrysů na rozvinutém plášti válce 1 Posuv v mm/min |
| Obrysové prvky | <ul style="list-style-type: none"> ■ Přímky ■ Zkosení ■ Kruhová dráha ■ Střed kružnice ■ Poloměr kružnice ■ Tangenciálně se napojující kruhová dráha ■ Zaoblení rohů |

Uživatelské funkce

| | |
|---|---|
| Najíždění a opouštění obrysu | <ul style="list-style-type: none"> ■ Přes přímky: tangenciálně nebo kolmo ■ Přes kruh |
| Volné programování obrysu (FK) | x Volné programování obrysů FK v popisném dialogu HEIDENHAIN s grafickou podporou pro obrobky, které nejsou okótovány podle NC-zásad |
| Programové skoky | <ul style="list-style-type: none"> ■ Podprogramy ■ Opakování části programu ■ Externí NC-programy |
| Obráběcí cykly | <ul style="list-style-type: none"> ■ Cykly pro vrtání, vrtání závitu s vyrovnávací hlavou a bez ní x Vrtací cykly k hlubokému vrtání, vystružení, vyvrtávání a zpětnému zahloubení x Cykly pro frézování vnitřních a vnějších závitů ■ Hrubování a dokončování pravoúhlé a kruhové kapsy x Hrubování a dokončení obdélníkových a kruhových čepů x Cykly k plošnému frézování rovných a šikmých ploch x Cykly k frézování rovných a kruhových drážek x Bodový rastr na kruhu a na přímce x Obrysová kapsa x Jednotlivý obrys x Kromě toho lze integrovat cykly výrobce – speciální obráběcí cykly připravené výrobcem stroje |
| Transformace souřadnic | <ul style="list-style-type: none"> ■ Posunutí, otáčení, zrcadlení ■ Koeficient změny měřítka (pro jednotlivé osy) |
| | 1 Naklopení roviny obrábění (Advanced Function Set 1 – Sada rozšířených funkcí) |
| Q-parametry Programování s proměnnými | <ul style="list-style-type: none"> ■ Základní matematické funkce =, +, -, *, /, odmocniny ■ Relační funkce (=, ≠, <, >) ■ Výpočet závorek ■ $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, arkus sin, arkus cos, arkus tg, a^n, e^n, ln, log, absolutní hodnota čísla, konstanta π, negace, odříznutí míst za nebo před desetinnou čárkou ■ Funkce pro výpočet kružnice ■ Řetězcové parametry |

Uživatelské funkce

| | |
|---|---|
| Programovací pomůcky | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kalkulátor ■ Barevné zvýraznění prvků syntaxe ■ Seznam všech aktuálních chybových hlášení ■ Funkce nápovědy citlivá na kontext ■ Grafická podpora při programování cyklů ■ Bloky s komentáři a členicí bloky v NC-programu |
| Teach-In | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dosažené aktuální polohy se převezmou přímo do NC-programu |
| Testovací grafika Způsoby zobrazení | <ul style="list-style-type: none"> x Grafická simulace průběhu obrábění, i když se právě zpracovává jiný NC-program x Půdorys (pohled shora) / zobrazení ve 3 rovinách / 3D-zobrazení / Čárová grafika 3D x Zvětšení výřezu |
| Programovací grafika | <ul style="list-style-type: none"> ■ V režimu Programování se také kreslí zadávané NC-bloky (2D-čárová grafika), i když se právě zpracovává jiný NC-program |
| Grafika obrábění Způsoby zobrazení | <ul style="list-style-type: none"> x Grafické zobrazení zpracovávaných NC-programů s náhledem / zobrazením ve 3 rovinách / 3D-zobrazením |
| Doba obrábění | <ul style="list-style-type: none"> ■ Výpočet doby obrábění v provozním režimu Testování programu ■ Zobrazení aktuální doby obrábění v režimech Provádění programu po bloku a Plynulé provádění programu |
| Správa vztažných bodů | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pro uložení libovolných vztažných bodů |
| Opětne najetí na obrys | <ul style="list-style-type: none"> ■ Přejít na libovolný NC-blok v NC-programu a najetí do vypočítané cílové polohy pro pokračování v obrábění ■ Přerušit NC-program, opustit obrys a opětne najetí |
| Tabulky nulových bodů | <ul style="list-style-type: none"> ■ Řada tabulek nulových bodů pro uložení nulových bodů vztahujících se k obrobku |
| Cykly dotykových sond | <ul style="list-style-type: none"> x Kalibrace dotykové sondy x Ruční nebo automatická kompenzace šikmé polohy obrobku x Ruční a automatické určení vztažného bodu x Automatické proměření obrobků x Automatické měření nástrojů |

15.3 Přehled funkcí DIN/ISO TNC 620

G-funkce

Pohyby nástrojů

| | |
|-----|-----------------------------------|
| G00 | Přímka - kartézsky rychloposuvem |
| G01 | Přímka - kartézsky posuvem |
| G02 | Kruh - kartézsky ve smyslu hodin |
| G03 | Kruh - kartézsky proti sm. hodin |
| G05 | Kruh kartézsky |
| G06 | Kruh - kartézsky, tang.přechod |
| G07 | Přímka-kartéz., rovnoběžně s osou |
| G10 | Přímka - polárně rychloposuv |
| G11 | Přímka - polárně posuv |
| G12 | Kruh - polárně ve smyslu hodin |
| G13 | Kruh - polárně proti smyslu hodin |
| G15 | Kruh polárně |
| G16 | Kruh polárně, tang.přechod |

Najet nebo odjet od sražení/zaoblení/obrysu

| | |
|-----|---|
| G24 | Zkosení s délkou sražení R |
| G25 | Zaoblení rohu s poloměrem R s poloměrem R |
| G26 | Tecne najeti obrysu s rádiusem R |
| G27 | Tecne odjeti od obrysu s rádiusem R |

Definice nástroje

| | |
|-----|---|
| G99 | Definice nástroje s číslem nástroje T, délkou L, rádiusem R |
|-----|---|

Korekce poloměru nástroje

| | |
|-----|--|
| G40 | draha středu nástroje bez korekce radiusu nástroje |
| G41 | Korekce radiusu vlevo od drahy |
| G42 | Korekce radiusu vpravo od drahy |
| G43 | Korekce radiusu:prodloužit drahu pro G07 |
| G44 | Korekce radiusu: zkratit drahu pro G07 |

Definice polotovaru pro grafiku

| | |
|-----|--|
| G30 | Definice polotovaru: MIN bod (G17/G18/G19) |
| G31 | Definice polotovaru: MAX bod (G90/G91) |

Cykly pro zhotovování otvorů a závitů

| | |
|------|------------------|
| G200 | VRTANI |
| G201 | VYSTRUZOVANI |
| G202 | VRTANI |
| G203 | UNIVERSAL-VRTANI |

Cykly pro zhotovování otvorů a závitů

| | |
|------|--|
| G204 | ZPETNE ZAHLOUBENI |
| G205 | UNIV. HLUBOKE VRTANI |
| G206 | ZAVITOVANI (řezání) s vyrovnávací hlavou |
| G207 | PEVNE ZAVITOVANI bez vyrovnávací hlavy |
| G208 | FREZOVANI DIRY |
| G209 | VRT.ZAVITU-ZLOM TR. |
| G240 | STREDENI |
| G241 | BRIT1.HLUBOKE VRTANI |
| G262 | FREZOVANI ZAVITU |
| G263 | FREZOVANI+ZAHLOUBENI |
| G265 | HELIX.FREZOVANI |
| G267 | VNEJSI ZAVIT FREZ. |

Cykly k frézování kapes, čepů a drážek

| | |
|------|------------------|
| G233 | CEJNI FREZOVANI |
| G251 | PRAVUOUHLA KAPSA |
| G252 | KRUHOVA KAPSA |
| G253 | FREZOVANI DRAZKY |
| G254 | KRUHOVA DRAZKA |
| G256 | OBDELNIKOVY CEP |
| G257 | KRUHOVY CEP |
| G258 | POLYGONALNI CEP |

Transformace souřadnic

| | |
|------|-------------------|
| G28 | ZRCADLENI |
| G53 | NULOVY BOD |
| G54 | NULOVY BOD |
| G72 | ZMENA MERITKA |
| G73 | OTACENI |
| G80 | ROVINA OBRABENI |
| G247 | NASTAVIT REF. BOD |

SL-cykly

| | |
|------|------------------|
| G37 | OBRYŠ |
| G120 | DATA OBRYSU |
| G121 | PREDVRTANI |
| G122 | VYHRUBOVANI |
| G123 | DOKONCOVAT DNO |
| G124 | DOKONCOVANI STEN |
| G125 | LINIE OBRYSU |

SL-cykly

| | |
|------|----------------------|
| G127 | VALCOVY PLAST |
| G128 | VALCOVY PLAST |
| G129 | CEP NA PLASTI VALCE |
| G139 | KONTURA PLASTE VALCE |
| G270 | DATA TAHU KONTUROU |
| G271 | OCM DATA OBRYSU |
| G272 | OCM HRUBOVANI |
| G273 | OCM DOKONCOVANI DNA |
| G274 | OCM DOKONCOVANI BOKU |
| G275 | TROCHOIDALNI DRAZKA |
| G276 | PRUBEH OBRYSU 3-D |

Cykly pro zhotovení rastru bodů

| | |
|------|----------------------|
| G220 | RASTR NA KRUHU |
| G221 | RASTR V RADE |
| G224 | VZOR KODU DATAMATRIX |

Cykly pro soustružení

| | |
|------|----------------------------------|
| G37 | OBRYŠ |
| G800 | NASTAVTE SYSTEM XZ |
| G801 | RESET ROTACNI SYSTEM SOURADNIC |
| G810 | PODELNA KONTURA SOUS |
| G811 | RAMENO, PODELNE |
| G812 | RAMENO PODELNE PROD. |
| G813 | SOUSTR. PODELNE ZANORENI KONTURY |
| G814 | SOUSTR.ZANOREN.PODELNE PRIDAVNE |
| G815 | DRAHOVE-PAR. SOUSTR. |
| G820 | PRICNA KONTURA SOUS. |
| G821 | RAMENO, CELNI |
| G822 | RAMENO, CELNI PRODL. |
| G823 | SOUSTRUZENI ZANORENIM PRICNE |
| G824 | SOUSTR.ZANORENIM PRICNE PRIDAVNE |
| G830 | ZAVITOVANI KONTUROVE-PARALELNI |
| G831 | PODELNY ZAVIT |
| G832 | ROZSIRENE ZAVITOVANI |
| G840 | SOUSTR. ZAP.,RADIAL |
| G841 | JEDNODUCH. ZAP. SOUST.,PODEL.SM. |
| G842 | ROZS.ZAP.SOUSTR,RAD. |
| G850 | SOUSTR. ZAP.,OSOVE |
| G851 | JEDNOD.ZAP.SOUS.,AX |

Cykly pro soustružení

| | |
|------|---------------------------------|
| G852 | ROZS.ZAP.SOUSTR,AX. |
| G860 | KONT. ZAPICH, RADIAL |
| G861 | JEDNODUCH.ZAP.RADL. |
| G862 | ROZSIR.ZAPICH,RADIAL |
| G870 | KONT. ZAPICH, OSOVY |
| G871 | JEDNODUCH.ZAP,AXIAL |
| G872 | ZAPICHOV. ROZS. AX. |
| G880 | ODVAL.FREZ.OZUB. |
| G883 | SOUBEZNE DOKONCENI SOUSTRUZENIM |
| G892 | KONTROL.NEVYVAZENI |

Zvláštní cykly

| | |
|------|-----------------------|
| G4 | CASOVA PRODLEVA |
| G36 | ORIENTACE |
| G39 | PGM CALL |
| G62 | TOLERANCE |
| G86 | REZANI ZAVITU |
| G225 | GRAVIROVANI |
| G232 | CELNI FREZOVANI |
| G238 | MERENI STAVU STROJE |
| G239 | ZJISTIT ZATIZENI |
| G285 | DEFIN. PREVOD |
| G286 | ODVAL.FREZOVANI |
| G287 | GEAR SKIVING |
| G291 | PRIPOJ.INTERP.SOUST. |
| G292 | OBRY.S.INTERP.SOUSTR. |

Cykly pro broušení

| | |
|-------|----------------------------------|
| G1000 | DEFINE RECIP. STROKE |
| G1001 | ZAHAJENI VRAT.ZDVIHU |
| G1002 | STOP RECIP. STROKE |
| G1010 | DRESSING DIAMETER |
| G1015 | PROFIL OROVNAVANI |
| G1030 | AKTIV.HRANY BRUS.KOT |
| G1032 | KOMPENZACE DELKY BRUS.KOTOUCE |
| G1033 | KOMPENZACE POLOMERU BRUS.KOTOUCE |

Cykly dotykové sondy ke zjištění šikmé polohy

| | |
|------|-------------------|
| G400 | ZAKLADNI NATOCENI |
| G401 | ROT 2 DIRY |

Cykly dotykové sondy ke zjištění šikmé polohy

| | |
|-------|----------------------|
| G402 | ROT ZE 2 CEPU |
| G403 | ROT -KOLEM ROT.OSY |
| G404 | VLOZIT ZAKL.NATOCENI |
| G405 | ROT V C-OSE |
| G1410 | SNIMANI NA HRANE |
| G1411 | SNIMANI DVOU KRUZNIC |
| G1420 | SNIMANI V ROVINE |

Cykly dotykové sondy pro nastavování vztažného bodu

| | |
|------|----------------------|
| G408 | VZT.BOD STRED DRAZKY |
| G409 | VZT.BOD STRED MUSTKU |
| G410 | VZT.BOD UVNITR UHLU |
| G411 | VZT.BOD VNE UHLU |
| G412 | VZT.BOD UVNITR KRUHU |
| G413 | VZT.BOD VNE KRUHU |
| G414 | VZT.BOD VNE ROHU |
| G415 | VZT.BOD UVNITR ROHU |
| G416 | VZT.BOD STRED KRUHU |
| G417 | VZTAZ.BOD V OSE TS |
| G418 | NASTAVENI ZE 4 DER |
| G419 | VZTAZ. BOD JEDNE OSY |

Cykly dotykové sondy pro měření obrobku

| | |
|------|----------------------|
| G55 | REFERENCNI ROVINA |
| G420 | MERENI UHLU |
| G421 | MERENI DIRY |
| G422 | MERENI KRUHU VNEJSI |
| G423 | MERENI UHLU VNITRNI |
| G424 | MERENI UHLU VNEJSI |
| G425 | MERENI SIRKY VNITRNI |
| G426 | MERENI SIRKY ZEBRA |
| G427 | MERIT SOURADNICI |
| G430 | MERENI ROZTEC.KRUHU |
| G431 | MERENI ROVINY |

Zvláštní cykly

| | |
|------|----------------------|
| G441 | RYCHLE SNIMANI |
| G444 | MERENI VE 3D |
| G600 | GLOBAL.PRAC. PROSTOR |
| G601 | LOKAL.PRAC. PROSTOR |

Cykly dotykové sondy pro kalibrování snímače

| | |
|------|-----------------------------|
| G460 | TS KALIBRACE DELKY NASTROJE |
| G461 | KALIBRACE TS NA KROUZKU |
| G462 | KALIBRACE TS NA TRNU |
| G463 | KALIBRACE TS NA KOULI |

Cykly dotykové sondy pro měření kinematiky

| | |
|------|--------------------|
| G450 | ULOZENI KINEMATIKY |
| G451 | MERENI KINEMATIKY |
| G452 | KOMPENZACE PRESET |
| G453 | KINEMATICS GRID |

Cykly dotykové sondy pro měření nástroje

| | |
|------|-------------------|
| G480 | TT KALIBROVANI |
| G481 | DELKA NASTROJE |
| G482 | RADIUS NASTROJE |
| G483 | MERENI NASTROJE |
| G484 | IR-TT KALIBROVANI |

Určení roviny obrábění

| | |
|-----|---------------------------|
| G17 | Osa vretena Z - rovina XY |
| G18 | Osa vretena Y - rovina ZX |
| G19 | Osa vretena X - rovina YZ |

Rozměry

| | |
|-----|--------------------------|
| G70 | Rozměrová jednotka palec |
| G71 | Rozměrová jednotka mm |
| G90 | Absolutní rozmery |
| G91 | Inkrementální rozmery |

Ostatní G-funkce

| | |
|-----|----------------------------|
| G29 | Prevzít aktuální polohu |
| G38 | Stop chodu programu |
| G51 | Připravit výměník nástroje |
| G79 | Vyvolat cyklus |
| G98 | Nastavit návěští (Label) |

Adresy**Adresy**

| | |
|----|---|
| % | <ul style="list-style-type: none"> ■ Začátek programu ■ Vyvolání programu |
| # | Číslo nulového bodu s G53 |
| A | Otáčení kolem osy X |
| B | Otáčení kolem osy Y |
| C | Otáčení kolem osy Z |
| D | Definice Q-parametru |
| DL | Korekce opotřebení délky s T |
| DR | Korekce opotřebení rádiusu s T |
| E | Tolerance <ul style="list-style-type: none"> ■ M112 ■ M124 |
| F | <ul style="list-style-type: none"> ■ Posuv ■ Časová prodleva s G04 ■ Koeficient změny měřítka s G72 ■ Koeficient redukce F s M103 |
| G | G-funkce |
| H | <ul style="list-style-type: none"> ■ Úhel polárních souřadnic ■ Úhel natočení s G73 ■ Limitní úhel s M112 |
| I | Souřadnice X středu kružnice/pólu |
| J | Souřadnice Y středu kružnice/pólu |
| K | Souřadnice Z středu kružnice/pólu |
| L | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nastavení čísla návěští pomocí G98 ■ Skok na číslo návěští ■ Délka nástroje s G99 |
| M | M-Funkce |
| N | Číslo bloku |
| P | <ul style="list-style-type: none"> ■ Parametr cyklu v obráběcích cyklech ■ Hodnota nebo Q-parametr v definici Q-parametru |
| Q | Parametr Q |
| R | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rádus polárních souřadnic ■ Rádus kružnice s G02/G03/G05 ■ Rádus zaoblení s G25/G26/G27 ■ Rádus nástroje s G99 |
| S | <ul style="list-style-type: none"> ■ Otáčky vřetena ■ Polohování vřetena pomocí G36 |
| T | <ul style="list-style-type: none"> ■ Definice nástroje s G99 ■ Vyvolání nástroje ■ Další nástroj pomocí G51 |

Adresy

| | |
|---|-------------------------|
| U | Osa rovnoběžná s osou X |
| V | Osa rovnoběžná s osou Y |
| W | Osa rovnoběžná s osou Z |
| X | Osa X |
| Y | Osa Y |
| Z | Osa Z |
| * | Konec bloku |

Obrysové cykly**Struktura programu při obrábění s více nástroji**

| | |
|---|-------------------|
| Seznam obrysových podprogramů | G37 P01 ... |
| Definování obrysových dat | G120 Q1 ... |
| Vrták definice/vyvolání Obrysový cyklus: Předvrtání Vyvolání cyklu | G121 Q10 ... |
| Hrubovací fréza definice/vyvolání Obrysový cyklus: Hrubování Vyvolání cyklu | G122 Q10 ... |
| Hladicí fréza definice/vyvolání Obrysový cyklus: Hlazení dna Vyvolání cyklu | G123 Q11 ... |
| Hladicí fréza definice/vyvolání Obrysový cyklus: Hlazení strany Vyvolání cyklu | G124 Q11 ... |
| Konec hlavního programu, skok zpátky | M02 |
| Obrysové podprogramy | G98 ... G98 L0 |

Korekce rádiusu obrysových podprogramů

| Obrys | Pořadí programování prvků obrysu | Korekce rádiusu |
|-----------------|---|----------------------|
| Vnitřní (kapsa) | ve směru hodinových ručiček (CW) proti smyslu hodinových ručiček (CCW) | G42 (RR) G41 (RL) |
| Vnější (čep) | ve směru hodinových ručiček (CW) proti smyslu hodinových ručiček (CCW) | G41 (RL) G42 (RR) |

Přepočít souřadnic

| Transformace souřadnic | Aktivování | Zrušení |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| Posunutí nulového bodu | G54 X+20 Y+30 Z+10 | G54 X0 Y0 Z0 |
| Zrcadlení | G28 X | G28 |
| Natočení | G73 H+45 | G73 H+0 |
| Koeficient změny měřítka | G72 F 0,8 | G72 F1 |
| Rovina obrábění | G80 A+10 B+10 C+15 | G80 |
| Rovina obrábění | PLANE ... | PLANE RESET |

Definice Q-parametru

| D | Funkce |
|----------|--|
| 00 | Přiřazení |
| 01 | Sčítání |
| 02 | Odčítání |
| 03 | Násobení |
| 04 | Dělení |
| 05 | Druhá odmocnina |
| 06 | Sinus |
| 07 | Kosinus |
| 08 | Odmocnina ze součtu kvadrátů $c = \sqrt{a^2+b^2}$ |
| 09 | Pokud je rovno, skok na číslo návěští |
| 10 | Pokud není rovno, skok na číslo návěští |
| 11 | Pokud je větší, skok na číslo návěští |
| 12 | Pokud je menší, skok na číslo návěští |
| 13 | Úhel s ARCTAN |
| 14 | Vydání chybových hlášení |
| 15 | Externí výstup |
| 16 | Formátovaný výstup textu nebo hodnot Q-parametrů |
| 18 | Čtení systémových dat |
| 19 | Předání hodnot do PLC |
| 20 | Synchronizace NC a PLC |
| 26 | Otevření volně definovatelné tabulky |
| 27 | Zapsat do volně definovatelné tabulky |
| 28 | Číst z volně definovatelné tabulky |
| 29 | Předat do PLC až osm hodnot |
| 37 | Exportovat lokální Q-parametry nebo QS-parametry do volajícího NC-programu |
| 38 | Poslat informace z NC-programu |

Rejstřík

3

| | |
|-------------------------|-----|
| 3D-korekce | |
| Peripheral Milling..... | 425 |

A

| | |
|--------------------|----------|
| ADP..... | 432 |
| Adresář..... | 103, 108 |
| kopírování..... | 111 |
| smazat..... | 112 |
| založení..... | 108 |
| ASCII-soubory..... | 358 |

B

| | |
|------------------------------|-----|
| Batch Process Manager..... | 464 |
| Aplikace..... | 464 |
| otevřít..... | 467 |
| Seznam prací..... | 465 |
| Vytvoření seznamu prací..... | 471 |
| Základy..... | 464 |
| Změna seznamu prací..... | 472 |
| Blok..... | 96 |
| vložit, změnit..... | 96 |
| vymazat..... | 96 |

C

| | |
|----------------------------|-----|
| CAD-Import..... | 435 |
| CAD-Viewer..... | 435 |
| Definovat rovinu..... | 443 |
| Filtr vrtacích pozic..... | 453 |
| Nastavení vrstev..... | 439 |
| Nastavit vztažný bod..... | 440 |
| Volba obrysu..... | 447 |
| Volba pozice obrábění..... | 451 |
| Základní nastavení..... | 437 |
| CAM-programování..... | 427 |
| Cesta..... | 103 |

Č

| | |
|----------------------------|----------|
| Číslo nástroje..... | 120 |
| Čítač..... | 356 |
| Členění NC-programů..... | 189 |
| Čtení systémových dat..... | 295, 306 |

D

| | |
|---|-----|
| D14: Vydání chybového hlášení. | 279 |
| D16: F-PRINT: Vydávat texty formátované..... | 286 |
| D18: Čtení systémových dat..... | 295 |
| D19: Předání hodnot do PLC..... | 296 |
| D20: Synchronizace NC a PLC... | 297 |
| D23: KREISDATEN: Výpočet kružnice ze 3 bodů..... | 268 |
| D24: KREISDATEN: Výpočet kružnice ze 4 bodů..... | 268 |
| D26: TABOPEN: Otevřít volně definovatelnou tabulku..... | 365 |

| | |
|---|-----|
| D27: TABWRITE: Zapsat do volně definovatelné tabulky..... | 366 |
| D28: TABREAD: Čtení volně definovatelné tabulky..... | 368 |
| D29: Předání hodnot do PLC..... | 298 |
| D37 EXPORT..... | 298 |
| D38: Informace..... | 299 |
| Data nástroje | |
| vyvolání..... | 124 |
| zadání do programu..... | 123 |
| Definování lokálního Q-parametru..... | 260 |
| Definování permanentního Q-parametru..... | 260 |
| Definovat polotovary..... | 91 |
| Délka nástroje..... | 121 |
| Dialog..... | 92 |
| DIN/ISO..... | 92 |
| DNC | |
| Informace z NC-programu..... | 299 |
| Doba prodlevy | |
| Cyklicky..... | 373 |
| Reset..... | 374 |
| Doba setrvání | |
| jednou..... | 375 |
| Dotyková gesta..... | 479 |
| Dotyková obrazovka | |
| Touchscreen..... | 476 |
| Dotykový ovládací panel..... | 478 |
| Dráhové funkce | |
| Základy..... | 134 |
| Kruhy a kruhové oblouky... | 137 |
| Předpolohování..... | 137 |
| Dráhové pohyby | |
| Polární souřadnice..... | 163 |
| Kruhová dráha s tangenciálním napojením.. | 165 |
| Přehled..... | 163 |
| Přímka..... | 164 |
| Pravoúhlé souřadnice | |
| Kruhová dráha s definovaným rádiusem..... | 156 |
| Přehled..... | 149 |
| Dráhový pohyb..... | 149 |
| pravoúhlé souřadnice..... | 149 |

F

| | |
|---|-----|
| Filtr pro vrtací pozice při převzetí dat CAD..... | 453 |
| FK-programování..... | 170 |
| grafika..... | 172 |
| koncový bod..... | 175 |
| kruhové dráhy..... | 174 |
| Možnosti | |
| zadání | |
| Pomocné body..... | 177 |
| Relativní vztahy..... | 178 |
| Směr a délka prvků | |
| obrysu..... | 175 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Údaje pro kruh..... | 176 |
| Uzavřené obrysy..... | 176 |
| Obráběcí rovina..... | 171 |
| otevření dialogu..... | 173 |
| přímky..... | 174 |
| základy..... | 170 |
| Formulářový náhled..... | 365 |
| FUNCTION COUNT..... | 356 |
| FUNCTION DWELL..... | 375 |
| FUNCTION FEED DWELL..... | 373 |
| FUNCTION TCPM..... | 418 |
| Funkce hledání..... | 99 |
| Funkce PLANE | |
| Automatické naklopení..... | 400 |
| definice bodů..... | 394 |
| definice Eulerova úhlu..... | 390 |
| Definice osového úhlu..... | 397 |
| definice prostorového úhlu.... | 386 |
| definice průmětového úhlu.... | 389 |
| Definice vektoru..... | 392 |
| postup při polohování..... | 399 |
| přírůstková definice..... | 396 |
| Výběr možných řešení..... | 403 |
| Vynulovat..... | 385 |
| Způsob transformace..... | 406 |

G

| | |
|-----------------------|-----|
| Gesta..... | 479 |
| GOTO..... | 182 |
| Grafika | |
| při programování..... | 198 |
| Zvětšení výřezu..... | 200 |

H

| | |
|----------------------|-----|
| Hlavní osy..... | 83 |
| Chybové hlášení..... | 201 |
| Filtrovat..... | 203 |
| Nápověda pro..... | 201 |
| smazání..... | 204 |
| Vydání..... | 279 |

I

| | |
|--------------------------------|-----|
| Import | |
| Tabulka z iTNC 530..... | 369 |
| Interpolace po šroubovici..... | 166 |
| iTNC 530..... | 62 |

K

| | |
|---|------------------|
| Kalkulátor..... | 191 |
| Klávesnice na obrazovce..... | 66, 67, 183, 183 |
| Koeficient posuvu pro zanořovací pohyby M103..... | 223 |
| Kompenzace postavení nástroje.... | 418 |
| Kontextová nápověda..... | 208 |
| Kopírování částí programu..... | 98 |
| Korekce nástroje..... | 129 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Délka..... | 129 |
| Rádus..... | 130 |
| Tabulka..... | 348 |
| Korekce rádiusu..... | 130 |
| Vnější rohy, vnitřní rohy..... | 132 |
| Zadání..... | 131 |
| Korekční tabulka | |
| Vytvořit..... | 349 |
| Kruhová dráha..... | 156, 165 |
| kolem pólu..... | 165 |
| kolem středu kruhu CC..... | 154 |
| Lineární superpozice..... | 159 |
| s tangenciálním napojením... | 158 |

L

| | |
|-----------------|-----------------|
| Liftoff..... | 231, 376 |
| Limit posuvu | |
| TCPM..... | 424 |
| Look ahead..... | 226 |

M

| | |
|--------------------------------|----------|
| M91/M92..... | 218 |
| Monitorování dotykové sondy... | 230 |
| Monitorování komponent... | 355, 355 |

N

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nahrazování textu..... | 100 |
| Naklopené frézování..... | 409 |
| Naklopení | |
| Bez rotačních os..... | 408 |
| Rovina obrábění..... | 381 |
| Naklopení obráběcí roviny | |
| Programováno..... | 381 |
| Náповěda..... | 208 |
| Náповěda pro chybové hlášení.. | 201 |
| Nástrojová data..... | 120 |
| delta-hodnoty..... | 122 |
| nahrazení..... | 110 |
| Natočit | |
| Vynulovat..... | 385 |
| Název nástroje..... | 120 |
| NC-blok..... | 96 |
| NC-chybové hlášení..... | 201 |
| NC-program..... | 86 |
| členění..... | 189 |
| upravit..... | 95 |
| Normálový vektor plochy..... | 392 |

O

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Obrábění orientované na nástroj.... | 462 |
| Obrábění s naklopenými | |
| souřadnicemi..... | 409 |
| Obrazovka..... | 63 |
| Obrys | |
| Najetí..... | 138 |
| Opuštění..... | 138 |
| volba ze souboru DXF..... | 447 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Odjetí od obrysu..... | 229 |
| Opakování části programu..... | 237 |
| Opce..... | 34 |
| Opční software..... | 34 |
| Optimalizace STL-souboru..... | 454 |
| Osy natočení..... | 413 |
| Otáčky vřetena | |
| Zadání..... | 124 |
| O této příručce..... | 30 |
| Otevřené rohy obrysu M98..... | 222 |
| Otevřít volně definovatelnou | |
| tabulku..... | 365 |
| Ovládací panel..... | 64 |

P

| | |
|------------------------------------|-----|
| Parametr s řetězcem | |
| přiřazení..... | 302 |
| řetězení..... | 303 |
| Parametr s řetězcem textu | |
| Čist systémová data..... | 306 |
| Pevný disk..... | 101 |
| PLANE-funkce..... | 381 |
| Přehled..... | 383 |
| Podmínky skoku..... | 269 |
| Podprogram..... | 235 |
| Polární kinematika..... | 334 |
| Polární souřadnice..... | 83 |
| Kruhová dráha kolem pólu | |
| CC..... | 165 |
| Programování..... | 163 |
| Základy..... | 83 |
| Polohování | |
| při naklopené rovině obrábění.... | 220 |
| s naklopenou obráběcí | |
| rovinou..... | 417 |
| Polohy obrobku..... | 84 |
| Popsat protokol..... | 299 |
| Posuv | |
| u rotačních os, M116..... | 410 |
| Posuv v milimetrech/otáčku vřetena | |
| M136..... | 224 |
| Povrchová síť..... | 454 |
| Prahové otáčky..... | 370 |
| Pravouhlé souřadnice | |
| Kruhová dráha kolem středu | |
| CC..... | 154 |
| Kruhová dráha s tangenciálním | |
| napojením..... | 158 |
| Lineární superpozice kruhové | |
| dráhy..... | 159 |
| Přímka..... | 150 |
| Procesní řetězec..... | 427 |
| Program..... | 86 |
| členění..... | 189 |
| otevřít nový..... | 91 |
| Struktura..... | 86 |
| Programovací grafika..... | 172 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Programování pohybu nástrojů.... | 92 |
| Programování Q-parametrů | |
| Matematické základní funkce.... | 262 |
| Pokyny pro programování.... | 259 |
| přídavné funkce..... | 278 |
| rozhodování když/pak..... | 269 |
| úhlové funkce..... | 266 |
| výpočet kružnice..... | 268 |
| Programové předvolby..... | 331 |
| Prostprocessor..... | 428 |
| Provozní režimy..... | 68 |
| Přechzení strojních parametrů.... | 311 |
| Překrývání polohováním s ručním | |
| kolečkem M118..... | 228 |
| Převzetí aktuální pozice..... | 94 |
| Přídavné funkce..... | 216 |
| Pro dráhové chování..... | 221 |
| Pro kontrolu chodu programu.... | 217 |
| pro rotační osy..... | 410 |
| Pro vřeteno a chladicí | |
| kapalinu..... | 217 |
| Pro zadání souřadnic..... | 218 |
| Zadání..... | 216 |
| Přídavné osy..... | 83 |
| Přímka..... | 150 , 164 |
| Přístup k tabulce | |
| TABDATA..... | 351 |
| TABWRITE..... | 366 |
| Pulzující otáčky..... | 370 |

Q

| | |
|------------------------------|----------|
| Q-Parametr..... | 257 |
| Export..... | 298 |
| formátovaný výstup..... | 286 |
| lokální parametr QL..... | 257 |
| Předání hodnot do PLC.. | 296, 298 |
| remanentní parametr QR..... | 257 |
| Q-parametry..... | 256 |
| kontrolování..... | 276 |
| lokální parametry QL..... | 256 |
| programování..... | 256, 301 |
| Předobsazené..... | 313 |
| Řetězcový parametr QS..... | 301 |
| Trvale účinné parametry QR.. | 256 |

R

| | |
|------------------------------|-----|
| Rádus nástroje..... | 122 |
| Rezonanční vibrace..... | 370 |
| Rotační osa..... | 410 |
| Dráhově optimalizované | |
| pojždění:M126..... | 411 |
| Redukování indikace M94..... | 412 |
| Rozdělení obrazovky..... | 64 |
| CAD-Viewer..... | 434 |
| Rychloposuv..... | 118 |

| | | |
|---|-----------------|--|
| Ř | | |
| Řetězový parametr..... | 301 | |
| kontrola..... | 308 | |
| Kopírovat část řetězce..... | 305 | |
| převod..... | 307 | |
| Zjištění délky..... | 309 | |
| S | | |
| SEL TABLE..... | 347 | |
| Skok | | |
| s GOTO..... | 182 | |
| Skrytý soubor..... | 116 | |
| Skupiny součástí..... | 261 | |
| Soubor | | |
| Kopírování..... | 108 | |
| ochrana..... | 115 | |
| označení..... | 113 | |
| přepsání..... | 109 | |
| třídění..... | 114 | |
| volba..... | 106 | |
| vytvořit..... | 108 | |
| SPEC FCT..... | 330 | |
| Speciální funkce..... | 330 | |
| Správa souboru | | |
| typ souboru..... | 101 | |
| Správa souborů | | |
| Adresář..... | 103 | |
| Adresáře | | |
| kopírování..... | 111 | |
| Založení..... | 108 | |
| externí typy souborů..... | 103 | |
| kopírování tabulek..... | 110 | |
| Přehled funkcí..... | 104 | |
| přejmenování souboru..... | 114 | |
| Skrytý soubor..... | 116 | |
| smazání souboru..... | 112 | |
| vyvolat..... | 105 | |
| Stáhnout soubory nápovědy..... | 212 | |
| Stav souboru..... | 105 | |
| Střed kruhu..... | 153 | |
| Synchronizace NC a PLC..... | 297 | |
| Synchronizace PLC a NC..... | 297 | |
| Systémová data | | |
| Seznam..... | 488 | |
| Š | | |
| Šroubovice..... | 166 | |
| T | | |
| TABDATA..... | 351 | |
| Tabulka nulových bodů..... | 344 | |
| Sloupce..... | 344 | |
| Volba..... | 347 | |
| Vytvoření..... | 345 | |
| Tabulka palet..... | 458 | |
| Editování..... | 460 | |
| Orientovaná na nástroj..... | 462 | |
| Sloupce..... | 458 | |
| Vložení sloupce..... | 461 | |
| volba a opuštění..... | 461 | |
| Tabulky bodů..... | 243 | |
| Tabulky korekcí | | |
| Typ..... | 348 | |
| Tabulky palet | | |
| Použití..... | 458 | |
| TCPM..... | 418 | |
| resetovat..... | 424 | |
| Teach In..... | 94 , 150 | |
| Tepelná mapa (Heatmap)..... | 355 | |
| Textové proměnné..... | 301 | |
| Textový editor..... | 187 | |
| Textový soubor..... | 358 | |
| funkce mazání..... | 359 | |
| Najít části textu..... | 361 | |
| otevřít a opustit..... | 358 | |
| Výstup formátovaný..... | 286 | |
| vytvoření..... | 286 | |
| Tisk hlášení..... | 295 | |
| TNCguide..... | 208 | |
| Touchscreen..... | 476 | |
| Trigonometrie..... | 266 | |
| Ú | | |
| Úhlové funkce..... | 266 | |
| U | | |
| Uložení servisních souborů..... | 207 | |
| Úplný kruh..... | 154 | |
| V | | |
| Vedení pohybu..... | 432 | |
| Vektor..... | 392 | |
| Víceosové obrábění..... | 380 | |
| Vložení komentáře..... | 184, 185 | |
| Vnořování..... | 246 | |
| Volba polohy vrtání | | |
| Ikona..... | 452 | |
| Volba pozice ze souboru CAD.... | 451 | |
| Volba vrtací pozice | | |
| Jednotlivá volba..... | 452 | |
| Volně definovatelná tabulka | | |
| Čtení..... | 368 | |
| Zapsat..... | 366 | |
| Vydání hlášení na obrazovku..... | 294 | |
| Výměna nástroje..... | 126 | |
| Výpočet kružnice..... | 268 | |
| Výpočty se závorkami..... | 272 | |
| Vyrovnaní osy nástroje..... | 408 | |
| Výstup dat | | |
| Na obrazovku..... | 294 | |
| Na server..... | 294 | |
| Vyvolání programu | | |
| Vyvolání libovolného NC- programu..... | 238 | |
| Vztažná soustava..... | 72 | |
| Vztažný bod | | |
| zvolit..... | 85 | |
| Vztažný systém..... | 83 | |
| nástroj..... | 81 | |
| obráběcí rovina..... | 79 | |
| obrobek..... | 77 | |
| stroj..... | 73 | |
| zadání..... | 80 | |
| základní..... | 76 | |
| Z | | |
| Základy..... | 71 | |
| Zaoblení rohů..... | 152 | |
| Zaoblení rohů M197..... | 232 | |
| Zaokrouhlení hodnot..... | 321 | |
| Zkosení..... | 151 | |
| Znázornění NC-programu..... | 184 | |
| Zvolit měrnou jednotku..... | 91 | |
| Zvolte polohu vrtání | | |
| Oblast myši..... | 452 | |

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

+49 8669 31-0

+49 8669 32-5061

info@heidenhain.de

Technical support +49 8669 32-1000

Measuring systems +49 8669 31-3104
service.ms-support@heidenhain.de

NC support +49 8669 31-3101
service.nc-support@heidenhain.de

NC programming +49 8669 31-3103
service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming +49 8669 31-3102
service.plc@heidenhain.de

APP programming +49 8669 31-3106
service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.com

Dotykové sondy HEIDENHAIN

vám pomáhají zkrátit vedlejší časy a zlepšit stálost rozměrů hotových obrobků.


Dotykové sondy na obrobky

TS 150, TS 260, Kabelový přenos signálu
TS 750

TS 460, TS 760 Rádiový nebo infračervený přenos

TS 642, TS 740 Infračervený přenos

- Vyrovnávat obrobky
- Nastavovat vztažné body
- Proměření obrobků



Dotykové sondy na nástroje

TT 160 Kabelový přenos signálu

TT 460 Infračervený přenos

- Proměrování nástrojů
- Monitorování opotřebení
- Zjišťování ulomení nástroje

