



HEIDENHAIN

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi

VRZ 735, 775
Vor-Rückwärtszähler
Bidirectional counters
Compteurs-décompteurs

VRZ 735



VRZ 775



Inhaltsübersicht	Seite	Contents	Page	Sommaire	Page
1. Lieferumfang	4	1. <i>Items supplied</i>	4	1. <i>Objet de la fourniture</i>	4
2. Technische Daten	5	2. <i>Technical specifications</i>	6	2. <i>Spécifications techniques</i>	7
3. Anschlußmaße	8	3. <i>Dimensions</i>	8	3. <i>Cotes</i>	8
4. Aufstellung des Zählers	10	4. <i>Set-up of counter</i>	10	4. <i>Mise en place du compteur</i>	10
5. Elektrische Anschlüsse	10	5. <i>Electrical connections</i>	10	5. <i>Raccordements électriques</i>	10
5.1 Schutzklasse	10	5.1 <i>Protection</i>	10	5.1 <i>Catégorie de protection</i>	10
5.2 Anschluß der Meßsysteme	10	5.2 <i>Connection of the encoders</i>	10	5.2 <i>Branchements des systèmes de mesure</i>	10
5.3 Umschalten der Netzspannung	10	5.3 <i>Selection of mains voltage</i>	10	5.3 <i>Commutation de la tension secteur</i>	10
5.4 Netzanschluß	11	5.4 <i>Mains connection</i>	11	5.4 <i>Raccordement secteur</i>	11
5.5 Einstellen der Parameter	12	5.5 <i>Setting of parameters</i>	12	5.5 <i>Introduction des paramètres</i>	12
5.6 Datenausgang RS-232-C bzw. V.24	15	5.6 <i>Data output RS-232-C or V.24</i>	15	5.6 <i>Sortie des données RS-232-C ou V.24</i>	15
Allgemeines	15	<i>General information</i>	15	<i>Généralités</i>	15
Signalbezeichnungen und Pegel	15	<i>Signal designations and levels</i>	15	<i>Désignations de signaux et niveaux</i>	15
Übertragungsgeschwindigkeit	15	<i>Transmission speed</i>	15	<i>Vitesse de transmission</i>	15
Datenformat	16	<i>Data format</i>	16	<i>Format des données</i>	16
Verdrahtung des Verbindungskabels	16	<i>Wiring the connecting cable</i>	16	<i>Câblage du câble de raccordement</i>	16
Reihenfolge der Datenausgabe	17	<i>Sequence of data output</i>	17	<i>Suite de l'émission des données</i>	17
Ablauf der Datenausgabe	18	<i>Procedure for data output</i>	18	<i>Déroulement de l'émission des données</i>	18
5.7 Null-Relais	20	5.7 <i>Zero relay</i>	20	5.7 <i>Relais zéro</i>	20
5.8 Steckerbelegungen	21	5.8 <i>Connector layout</i>	21	5.8 <i>Distribution des raccordements sur fiche</i>	21
Belegung der 12-pol. Flanschdose für externe Bedienung	21	<i>Layout of 12-pole flange socket for external operation</i>	21	<i>Distribution des raccordements sur embase à 12 pôles pour mise en service externe</i>	21
Belegung der 25-pol. Flanschdose für Datenausgang	22	<i>Layout of 25-pole flange socket for data output</i>	22	<i>Distribution des raccordements sur embase à 25 pôles pour la sortie des données</i>	22
6. Hinweis für Betrieb und Wartung	23	6. <i>Instructions for operation and maintenance</i>	23	6. <i>Directives pour l'utilisation et l'entretien</i>	23

1. Lieferumfang

.VRZ 735 für 2 Achsen bzw.
VRZ 775 für 3 Achsen
.Ersatzsicherung
.Netzkupplung, (beigepackt)
.Stecker, 12-polig (Id.Nr. 20072003)
.Betriebsanleitung mit Zähler-Kennkarte
.Bedienungsanleitung „Lotse“
.Kontrollschein
auf Wunsch:
Netzkabel 2,7 m lang

1. Items supplied

.VRZ 735 for 2 axes or
VRZ 775 for 3 axes
.replacement fuse
.mains coupling, separate
.connector, 12-pole (Id.-No. 20072003)
.operating instructions with tag chart
.operating guide "Pilot"
.certificate of inspection
optional:
mains cable 2.7 m (10 ft) long

1. Objet de la fourniture

.VRZ 735 pour 2 axes ou
VRZ 775 pour 3 axes
.fusible de rechange
.fiche de raccordement, dans le colis
.fiche mâle à 12 pôles (N° d'ident.
20072003)
.mode d'emploi avec fiche d'identification du compteur
.mode d'emploi "Pilote"
.fiche de contrôle
en option:
câble secteur d'une longueur de 2,7 m

Bescheinigung des Herstellers

Hiermit wird bescheinigt, daß obiges Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der AmtsblVfg 1046/1984 funkentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Hinweis:

Wird vom Betreiber das Gerät in eine Anlage eingefügt, muß die gesamte Anlage den obigen Bestimmungen genügen.

Manufacturer's certificate

We hereby certify that the above unit is radioshielded in accordance with the West German official register decree 1046/1984.

The West German postal authorities have been notified of the issuance of this unit and have been granted admission for examination of the series regarding compliance with the regulations.

Information:

If the unit is incorporated by the user into an installation then the complete installation must comply with the above requirements.

Attestation du constructeur

Par la présente nous certifions que l'appareil ci-dessus est antiparasité conformément aux dispositions du décret du bulletin officiel 1046/1984. L'administration des postes allemande a été informée de la mise en circulation de cet appareil et autorisée à vérifier la série en ce qui concerne la conformité aux stipulations.

Remarque:

Si l'utilisateur a intégré l'appareil dans une installation, celle-ci doit se conformer aux stipulations ci-dessus dans sa totalité.

2. Technische Daten		Bezeichnung	VRZ 735 (2 Achsen-Anzeige) VRZ 775 (3 Achsen-Anzeige)
		Gehäuse-Ausführung	Standmodell, Fußgehäuse
		Abmessungen	B 270 mm x H 221 mm x T 172 mm
		Gewicht	ca. 5,1 kg
		Arbeitstemperatur	0° C bis + 45° C
		Lagertemperatur	- 30° C bis + 70° C
Elektrische Kennwerte	Eingänge		für HEIDENHAIN-Längenmeßsysteme mit Teilungsperiode 10, 20, 40 oder 100 µm oder Drehgeber ROD mit sinusförmigen Ausgangssignalen und einer z. B. der mechanischen Maßverkörperung und dem gewünschten Anzeigeschritt entsprechenden Strichzahl.
	Eingangsfrequenz Kabellänge Zähler/Meßsystem		25 kHz max. max. 20 m
	Anzeige Anzeige-Umfang		7-Segment-Fluoreszenz-Ziffern 8 Dekaden mit Vorzeichen
	Tastatur		für Bezugswert-Setzen und Parameter-Eingabe
	Datenausgang		V.24 bzw. RS-232-C
	Parameter		Anzeigeschritt fein/grob (Tabelle 1) Anzeigeart Radius/Durchmesser Zählrichtung
	Alle Parameter werden netzunabhängig gespeichert		Meßsystem-Teilungsperiode Relaiskontakt bei Zählerstand = 0 (Null-Relais) Datenübertragungsrate des Datenausgangs Linearkorrektur „Meßmaschinen“-Betrieb
	Referenzsignal-Auswertung		automatisch mit RFF für normale Referenzmarken für abstands codierte Referenzmarken
	Störungsanzeige		für Eingangssignal- und Zählfrequenz-Überwachung
	Nenn-Netzspannung		100/120/140/200/220/240 V + 10/- 15 % 48...62 Hz

Tabelle 1 Teilungsperiode und Anzeigeschritt

Teilungsperiode	Strichzahl pro mm	Längenmeßsystem	mm		Zoll	
			Anzeigeschritt-Parameter fein	Anzeigeschritt-Parameter grob	Anzeigeschritt-Parameter fein	Anzeigeschritt-Parameter grob
10 µm	100	LS 101 (C) LID 300, LID 310, LID 350 (C) MT 12, MT 25 MT 60, MT 101	0,0005 Ø: 0,0010	0,001 Ø: 0,002	0,00002 Ø: 0,00005	0,00005 Ø: 0,0001
20 µm	50	LS 107 (C) LS 403 (C), LS 404 (C) LS 703 (C), LS 704 (C) ULS 300 (C)	0,001 Ø: 0,002	0,005 Ø: 0,005	0,00005 Ø: 0,0001	0,0001 Ø: 0,0002
40 µm	25	LIDA 190	0,002 Ø: 0,005	0,005 Ø: 0,010	0,0001 Ø: 0,0002	0,0005 Ø: 0,0005
100 µm	10	LB 326 LIDA 201 LIDA 225	0,005 Ø: 0,010	0,01 Ø: 0,02	0,0002 Ø: 0,0005	0,0005 Ø: 0,001

2. Technical specifications	Type	VRZ 735 (2-axes display) VRZ 775 (3-axes display)
	Housing	desk-top, cast housing
	Dimensions	width 270 mm (10.63 in) x height 221 mm (8.70 in) x depth 172 mm (6.77 in)
	Weight	approx. 5.1 kg
	Operating temperature	0° C to + 45° C
	Storage temperature	- 30° C to + 70° C
Electrical data	Inputs	for HEIDENHAIN linear transducers with grating pitch 10, 20, 40 or 100 µm or ROD rotary encoder with sinusoidal output signals and line number corresponding to the required resolution and the mechanical measuring standard.
	Input frequency cable length counter/transducer	25 kHz max. max. 20 m (66 ft)
	Display display capacity	7 segment fluorescent numerals 8 decades with sign
	Keyboard	for preset and parameter entry
	Data output	V.24 or RS-232-C
	Parameters	for display step fine/coarse (see table 1) radius/diameter display counting direction transducer grating pitch relay contact with counter display = 0 (zero relay) data transfer rate of data output linear correction measuring machine operation
	non-volatile storage of all parameters	
	Reference signal evaluation	automatic with REF for normal reference marks for distance-coded reference marks
	Fault detection signal	for monitoring input signal and counting frequency
	Nominal mains voltage	100/120/140/200/220/240 V + 10/- 15 % 48...62 Hz

Table 1 Grating pitch and display step



Grating pitch	Lines per mm	Linear encoder	mm		Inch	
			resolution fine	parameter coarse	resolution fine	parameter coarse
10 µm	100	LS 101 (C) LID 300, LID 310, LID 350 (C) MT 12, MT 25 MT 60, MT 101	0.0005 dia.: 0.0010	0.001 dia.: 0.002	0.00002 dia.: 0.00005	0.00005 dia.: 0.0001
20 µm	50	LS 107 (C) LS 403 (C), LS 404 (C) LS 703 (C), LS 704 (C) ULS 300 (C)	0.001 dia.: 0.002	0.005 dia.: 0.005	0.00005 dia.: 0.0001	0.0001 dia.: 0.0002
40 µm	25	LIDA 190	0.002 dia.: 0.005	0.005 dia.: 0.010	0.0001 dia.: 0.0002	0.0005 dia.: 0.0005
100 µm	10	LB 326 LIDA 201 LIDA 225	0.005 dia.: 0.010	0.01 dia.: 0.02	0.0002 dia.: 0.0005	0.0005 dia.: 0.001

2. Spécifications techniques		Désignation	VRZ 735 (affichage 2 axes) VRZ 775 (affichage 3 axes)	
		Exécution du carter	modèle de table, carter en fonte	
		Dimensions	largeur 270 mm x hauteur 221 mm x profondeur 172 mm	
		Poids	env. 5,1 kg	
		Température de service	0° C à + 45° C	
		Température de stockage	- 30° C à + 70° C	
Caractéristiques électriques		Entrées	pour systèmes de mesure linéaire HEIDENHAIN au pas de gravure de 10, 20, 40 ou 100 µm ou capteur rotatif ROD avec signaux de sortie sinusoïdaux et un nombre de traits correspondant à la résolution souhaitée en fonction du moyen de mesure mécanique.	
		Fréquence d'entrée	25 kHz max.	
		Longueur du câble compteur/ système de mesure	20 m max.	
		Visualisation Affichage sur	chiffres à 7 segments, fluorescents 8 décades avec signe	
		Clavier	pour l'introduction de valeurs d'origine et de paramètres	
		Sortie des données	V.24 ou RS-232-C	
		Paramètres	affichage fin/grossier (tableau 1) mode d'affichage rayon/diamètre sens de comptage pas de gravure du système de mesure contact de relais à la position 0 du compteur (relais zéro) vitesse de transmission des données à la sortie correction linéaire fonctionnement avec machine de mesure	
		Tous les paramètres mémorisés sont sauvegardés en cas de coupure d'alimentation		
		Exploitation du signal de référence	automatique avec REF pour marques de référence normales pour marques de référence à distance codée	
		Affichage de perturbations	pour la surveillance des signaux d'entrée et de la fréquence de comptage	
		Tension nominale secteur	100/120/140/200/220/240 V + 10/- 15 % 48...62 Hz	


Tableau 1 Pas de la gravure et résolution

Pas de la gravure	Nombre de traits par mm	Système de mesure linéaire	mm paramètre résolution fin	ouce paramètre résolution grossier	ouce paramètre résolution fin	ouce paramètre résolution grossier
10 µm	100	LS 101 (C) LID 300, LID 310, LID 350 (C) MT 12, MT 25 MT 60, MT 101	0,0005 Ø: 0,0010	0,001 Ø: 0,002	0,00002 Ø: 0,00005	0,00005 Ø: 0,0001
20 µm	50	LS 107 (C) LS 403 (C), LS 404 (C) LS 703 (C), LS 704 (C) ULS 300 (C)	0,001 Ø: 0,002	0,005 Ø: 0,005	0,00005 Ø: 0,0001	0,0001 Ø: 0,0002
40 µm	25	LIDA 190	0,002 Ø: 0,005	0,005 Ø: 0,010	0,0001 Ø: 0,0002	0,0005 Ø: 0,0005
100 µm	10	LB 326 LIDA 201 LIDA 225	0,005 Ø: 0,010	0,01 Ø: 0,02	0,0002 Ø: 0,0005	0,0005 Ø: 0,001




VRZ 735




Ansicht A
VIEW A
vue A



VRZ 775



Ansicht A
VIEW A
vue A



4. Aufstellung des Zählers

Das Gehäuse des Zählers ist ein Aluminium-Druckguß. M5-Gewindebohrungen in den Gerätetüpfen ermöglichen eine Befestigung auf Tischen oder Konsolen (siehe Anschlußmaße).

5. Elektrische Anschlüsse

Inbetriebnahme

ACHTUNG: Unter Spannung keine Stecker lösen oder verbinden.

5.1

Schutzklasse

Die Frontplatten und Bedientafel der Zähler sind spritzwassergeschützt. Die Zähler VRZ 735/775 entsprechen Schutzklasse I der VDE-Bestimmungen VDE 0411 und sind gemäß DIN 57411 Teil 1/VDE 0411 Teil 1 „Schutzmaßnahmen für elektronische Meßgeräte“ gebaut und geprüft. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die **Hinweise und Warnvermerke** beachten, die in dieser Betriebsanleitung enthalten sind.

5.2

Anschluß der Meßsysteme

An den VRZ 735/775 sind alle Längenmeßsysteme mit 10, 20, 40 oder 100 µm Teilungsperiode und normalen bzw. abstandscodierten Referenzmarken sowie HEIDENHAIN-Drehgeber ohne eingebaute Impulsformerstufe (siehe Tabelle 1) anschließbar.

Die Zähler-Elektronik wird über Parameter an die Teilungsperiode oder Strichzahl des angeschlossenen Meßsystems angepaßt (siehe Abschnitt 5.5).

4. Set-up of counter

The housing of the counter is cast aluminium. The feet of the unit are provided with M5 tapped holes and permit mounting onto tables or consoles (see dimensions).

5. Electrical connections – commissioning

CAUTION! Do not engage or disengage any connectors whilst equipment is under power.

5.1

Protection

Front panel and control panel of the counter are splashwater-proof.

The counters VRZ 735/775 have been produced and checked as per German Standard DIN 57411 part 1/VDE 0411 "protective measures for electronic measuring equipment". Please do not neglect to carefully comply with all **instructions and notes** contained herein.

4. Mise en place du compteur

Le boîtier du compteur est en fonte d'aluminium. Les pieds de l'appareil sont pourvus de trous taraudés M5 et permettent une fixation sur des tables ou consoles (voir cotes).

5. Raccordements électriques

Mise en service

Attention: Ne pas brancher ni débrancher de fiche sous tension.

5.1

Catégorie de protection

Les plaques frontales ainsi que les tableaux de commande des compteurs sont étanches aux projections d'eau.

Les compteurs VRZ 735/775 sont conformes à la catégorie de protection I des dispositions VDE (= fédération allemande des électro-techniciens)

VDE 0411 et sont construits et contrôlés selon la norme allemande DIN 57 411, Tome 1/VDE 0411, Tome 1

"Mesures de protection pour appareils électroniques de mesure". Afin de maintenir cet état et d'assurer une utilisation sûre, l'utilisateur doit se conformer aux **directives et remarques** signalées dans le présent mode d'emploi.

5.2

Branchements des systèmes de mesure

Tous les systèmes de mesure linéaire avec une gravure au pas de 10, 20, 40 ou 100 µm et des marques de référence normales ou à distance codée ainsi que les capteurs rotatifs HEIDENHAIN sans circuit de mise en forme des impulsions incorporé peuvent être raccordés au VRZ 735/775 (voir tableau 1). L'électronique du compteur est adaptée au pas de gravure ou nombre de traits du système de mesure raccordé par introduction de paramètres (voir paragr. 5.5).

5.3

Selection of mains voltage

The counter is supplied for 220 V~ operation. This may be changed to 100, 120, 140, 200 or 240 V~ as follows: remove fuse holder and adjust voltage selector to the desired voltage rating by means of a coin. Replace fuse holder with appropriate fuse:

T 0.16 A for 200 – 240 V~

T 0.315 A for 100 – 140 V~

1 replacement fuse of each type provided in fuse compartment adjacent to mains switch.

Instructions prior to activation of unit

1. Please ensure that the voltage rating corresponds to the mains supply prior to activation.

2. If this unit is to be operated via an autotransformer from mains supply of higher voltage, it must be ensured that the low end of the transformer is connected to the neutral wire of mains.

Commutation de la tension secteur

Les compteurs sont réglés à l'usine pour une tension 220 V~ et peuvent être adaptés pour 100, 120, 140, 200 ou 240 V~. Après avoir enlevé le support du fusible secteur, on tourne le commutateur sur la tension désirée à l'aide d'une pièce de monnaie. Puis remettre le support avec le fusible approprié:

T 0.16 A pour 200 – 240 V

T 0.315 A pour 100 – 140 V


1 fusible de rechange de chaque type est prévu dans la boîte à côté du commutateur secteur.

Remarques avant la mise sous tension de l'appareil.


1. Avant la mise sous tension il faut s'assurer que la tension de service prévue dans le compteur est bien identique à la tension secteur.

2. Si le compteur est branché sur un auto-transformateur d'un réseau d'une tension plus élevée, il y a lieu de s'assurer que la base du transformateur soit connectée au conducteur médian du secteur.

Umschalten der Netzspannung
Selection of mains voltage
Commutation tension secteur



Auswechseln der Netzsicherung
Exchange of mains fuse
Changement du fusible secteur




5.4
Netzanschluß

Die beigepackte Netzkupplung ist mit einem Netzkabel zu verdrahten (komplettes Netzkabel auf Wunsch). Nach Einstecken der Netzkupplung in die Netzdose ist der Sicherungsbügel niederzudrücken.

5.4
Mains connection

Wire separate mains coupling to a mains cable (compl. mains cable available on option) and push down clip after inserting mains coupling into mains socket of counter.



Hinweis

Der Netzstecker darf nur in eine Steckdose mit Schutzkontakt eingeführt werden. Die Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerungsleitung ohne Schutzleiter aufgehoben werden.

Warnung!

Jegliche Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder außerhalb des Gerätes oder Lösen des Schutzleiteranschlusses kann dazu führen, daß das Gerät gefahrbringend wird. Absichtliche Unterbrechung ist nicht zulässig.

Please note:

The mains connector may only be inserted into a socket with earthing contact. The protective effect should not be cancelled by an extension lead without an earthed conductor.
Caution!


Any interruption of the earthed conductor either inside or outside of the unit or disconnection of the earthed conductor can render the equipment potentially dangerous. Any intentional break is not permissible.

Verdrahtung der Netzkupplung
Wiring of mains coupling
Câblage de la fiche de raccordement secteur

ACHTUNG!
ATTENTION!
ATTENTION!

Netzanschluß an Kontakten
Mains connection at terminals
 Raccordement secteur aux contacts

Schutzerde an
Protective earth to
 Terre de protection à



Remarque:

La fiche secteur ne doit être branchée qu'à une prise avec contact de mise à la terre. L'effet de cette protection ne doit pas être supprimé par un câble prolongateur sans conducteur de protection.

Attention:

Toute interruption du conducteur de protection à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil ou toute suppression de connexion du conducteur de protection peut rendre l'appareil dangereux. Une interruption intentionnelle n'est pas admissible.

Grundsätzliche Vorgehensweise, gezeigt am Parameter 4
(Anpassen der Zähler-Elektronik an Teilungsperiode)

Basic procedure, shown on parameter 4 as an example
(adaptation of counter electronics to grating pitch)

Procédure de principe montrée à titre d'exemple pour le paramètre 4
(Adaptation de l'électronique du compteur au pas de gravure).



drücken und Taste halten
press and hold depressed



Appuyer sur la touche **CE** et la tenir, puis

drücken, dann **CE** und **4** loslassen
press **4** then release **CE** and **4**

sur la touche **4**, puis lâcher les 2 touches.



drücken
press
appuyer

P41 - 3



drücken
press
appuyer

P42 - 2



drücken
press
appuyer

P43 - 1



Mit Drücken von **±** werden die Parameterwerte,
hier: 0 ... 3 fortgeschaltet

By pressing **±** the parameter values,
i.e. 0 ... 3, are displayed in sequence.

En appuyant plusieurs fois sur **±**, les valeurs du
paramètre (ici 0 ... 3) apparaissent successivement.



Speichert die gewählten Parameterwerte
stores the selected parameter values

Par action sur **ENT**, les valeurs choisies du paramètre
sont prises en compte dans le compteur.

Die rechtsbündige Ziffer (= Parameterwert)
steht für verschiedene Teilungsperioden der
Längenmeßsysteme.

The digit on the right (= parameter value)
designates the different grating pitches
of the linear transducers.

Le chiffre à l'extrême droite (= valeur du paramètre)
désigne un des différents pas de gravure des
systèmes de mesure linéaire.

Parameterwert Parameter value valeur paramètre	Teilungsperiode/ Referenzmarken Grating pitch/ reference marks Pas de gravure/ marques de référence	
0	10 µm	normale Referenz- marken normal ref. reference marks marques de référence normales
1	20 µm	
2	40 µm	
3	100 µm	
5	LS 101 C	abstandscodiere Referenzmarken distance-coded reference marks marques de référence à distance codées
6	LS 107 C	
	LS 403 C/404 C	
	LS 703 C/704 C	
	ULS 300 C	
7	LID 350 C	

Parameter 1

Anzeigeschritt fein/grob

Parameter 1 steht für groben oder feinen Anzeigeschritt.

(Siehe Tabelle 1)

Parameterwert	Anzeigeschritt
0	fein
1	grob

Parameter 1

Resolution fine/coarse

Parameter 1 designates resolution coarse or fine (see table 1).

Parameter value	Resolution
0	fine
1	coarse

Paramètre 1

Résolution fine/grossière

Le paramètre 1 désigne une résolution (pas d'affichage) fine ou grossière. (voir tableau 1)

valeur paramètre	résolution
0	fine
1	grossière

Parameter 2

Zählrichtung

Die Zählrichtung lässt sich für jede Achse trennen durch Einstellung des Parameters 2 umstellen.

Parameterwert	Zählrichtung
0	normal
1	umgekehrt

Parameter 2

Counting direction

The counting direction can be selected for each axis separately by means of parameter 2.


Parameter value	Counting direction
0	normal
1	reversed

Paramètre 2

Sens de comptage

Le sens de comptage peut être modifié, séparément pour chaque axe, par introduction du paramètre 2.

valeur paramètre	sens de comptage
0	normal
1	inverse



Parameter 3

Radius- oder Durchmesser-Anzeige

Mit Parameter 3 wird die Anzeigeart Radius oder Durchmesser gewählt.

Parameterwert	Anzeige
0	Radius (= direkte Anzeige)
1	Durchmesser (= 2x Meßwert)

Parameter 3

Radius or diameter display

Parameter 3 determines display as radius or diameter value.

Parameter value	Display
0	radius (= direct display)
1	diameter (= 2x measured value)

Paramètre 3

Affichage du rayon ou du diamètre

Avec le paramètre 3 on choisit le mode d'affichage rayon ou diamètre.

valeur paramètre	affichage
0	rayon (= affichage direct)
1	diamètre (= 2 x valeur mesurée)

Parameter 4

Teilungsperiode – normale/abstands-codierte Referenzmarken

Teilungsperioden und Art der Referenzmarken – normal oder abstandscodiert – der angeschlossenen Längenmeßsysteme ist in Parameter 4 einzugeben.

Parameterwert	Teilungsperiode/ Längenmeßsystem
0	10 µm
1	20 µm
2	40 µm
3	100 µm
5	LS 101 C
6	LS 107 C
	LS 403 C/404 C
	LS 703 C/704 C
	ULS 300 C
7	LID 350 C

Parameter 4

Grating pitch – normal/distance-coded reference marks

Grating pitches and type of reference marks – normal or distance-coded – of the connected linear encoder to be entered in Parameter 4.

Parameter value	Grating pitch/ Linear encoder
0	10 µm
1	20 µm
2	40 µm
3	100 µm
5	LS 101 C
6	LS 107 C
	LS 403 C/404 C
	LS 703 C/704 C
	ULS 300 C
7	LID 350 C

valeur paramètre	pas de gravure/ système de mesure linéaire
0	10 µm
1	20 µm
2	40 µm
3	100 µm
5	LS 101 C
6	LS 107 C
	LS 403 C/404 C
	LS 703 C/704 C
	ULS 300 C
7	LID 350 C

Parameter 5

Null-Relais

Die Ausgabe eines Relaissignals bei Zählerstand „Null“ in einer der drei bzw. zwei Achsen wird mit Parameter 5 programmiert (siehe auch Kapitel 5.6).

Parameterwert	Null-Relais in Achse
0	in keiner Achse
1	X
2	Y
3	Z

Das Null-Relais ist im Inkremental-Betrieb (Leuchtdiode an) **ohne** Funktion.

Parameter 5

Zero relay

Output of a relay signal at count "zero" in one of the three or two axes is programmed with parameter 5 (also see chapter 5.6).

Parameter value	Zero relay in axis
0	no axis
1	X
2	Y
3	Z

The zero relay is **without** function in incremental mode (LED on)

Paramètre 5

Relais zéro

L'émission d'un signal de relais à la position "zéro" dans un axe des trois ou deux axes est programmée par le paramètre 5 (voir également chapitre 5.6).

valeur paramètre	relais zéro dans l'axe
0	dans aucun axe
1	X
2	Y
3	Z

Le relais-zéro **n'a pas de fonction** en mode incrémental (diode lumineuse fonctionne).

Parameter 6

Datenausgang RS-232-C bzw. V.24

Parameter 6 lässt die Wahl der Datenübertragungs-Geschwindigkeit zu.

Parameter 6

Data output RS-232-C or V.24

Parameter 6 enables selection of the data transfer rate.

Parameterwert	Baud-Rate
0	110 Baud
1	150 Baud
2	300 Baud
3	600 Baud
4	1200 Baud
5	2400 Baud
6	4800 Baud
7	9600 Baud

Parameter value	baud rate
0	110 baud
1	150 baud
2	300 baud
3	600 baud
4	1200 baud
5	2400 baud
6	4800 baud
7	9600 baud

Paramètre 6

Sortie des données RS-232-C

ou V.24

Avec le paramètre 6, on peut déterminer la vitesse de transmission des données en Baud.

valeur paramètre	taux en Baud
0	110 Baud
1	150 Baud
2	300 Baud
3	600 Baud
4	1200 Baud
5	2400 Baud
6	4800 Baud
7	9600 Baud

Parameter 7

Linearkorrektur

Mit Parameter 7 kann eine Korrektur der angeschlossenen Längenmeßsysteme programmiert werden. Die Korrektur ist für jede Achse getrennt in $\mu\text{m}/\text{m}$ bzw. ppm (Teile pro Million) einzugeben.

Korrekturbereich: $\pm 0 \dots 999$ ppm

Bei Eingaben größer 999 ppm erscheint in der Anzeige die Fehlermeldung EEE und der Wert 0 (keine Korrektur) wird gespeichert.

Mit Hilfe eines Vergleichsmeßsystems können lineare Führungsfehler der Maschinenachsen ermittelt werden.

Beispiel:

X-Achse, Meßlänge 620 mm
Fehler über die gesamte Meßlänge
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Einstellung des Korrekturfaktors
P 71 – 200

Für Achsen ohne Führungsfehler ist der Korrekturfaktor 0 einzugeben.

Parameter 7

Linear correction

Parameter 7 is used for programming a correction of the connected linear encoders. Correction is to be entered for each axis separately in $\mu\text{m}/\text{m}$ or ppm (parts per million).

Correction range: $\pm 0 \dots 999$ ppm

With entries exceeding 999 ppm the error message EEE appears in the display and the value 0 (no correction) is stored.

Linear guideway errors of the machine axes can be determined by means of a comparator measuring system.

Example:

X-axis, measuring length 620 mm
error over total measuring length
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Setting of correction factor
P 71 – 200

For axes without guideway error enter correction factor 0.

Paramètre 7

Correction linéaire

Avec le paramètre 7 on peut programmer une correction des systèmes de mesure linéaire branchés. La correction doit être introduite, séparément pour chaque axe, en μm par mètre ou ppm (parts par million).

Plage de correction: $\pm 0 \dots 999$ ppm

Lors de l'introduction de données supérieures à 999 ppm la signalisation d'erreur EEE apparaît et la valeur 0 (pas de correction) est mémorisée.

A l'aide d'un comparateur on peut déterminer des défauts de guidage linéaires des axes de la machine.

Exemple:

Axe X, longueur utile 620 mm
Défaut sur la longueur utile totale
 $-124 \mu\text{m} \hat{=} -200 \mu\text{m}/\text{m}$

Fixation du facteur de correction
P71 – 200

Pour les axes sans défaut de guidage, il faut introduire un facteur de correction "0".

Parameter 8

„Meßmaschinen“-Betrieb

Mit Parameter 8 wird der Zähler auf den sogenannten Meßmaschinen-Betrieb umgeschaltet.

Parameter 8

“Measuring machine” operation

Via parameter 8 the counter is set to the so-called measuring machine operation.

P 80	
0	mitlaufende Anzeige
1	„eingefrorene“ Anzeige

P 80	
0	simultaneous display
1	“frozen” display

P 80	
0	affichage continu
1	affichage “figé”

Bei „eingefrorener“ Anzeige werden mit dem Signal „Starten Datenübertragung“ (siehe Kap. 5.8) oder Kontrollzeichen CTRL-B direkt über die Datenschnittstelle (Kap. 5.6) alle Achsanzeigen auf den aktuellen Zählerwert gesetzt. Die Anzeigen bleiben bis zum nächsten Startsignal unverändert.

With “frozen” display, all axis displays are set to the updated counter value with the “Start data transfer” signal (see 5.8) or check character CTRL-B directly via the data interface (see 5.6). Display remains unchanged until the next start signal is given.

En cas d'affichage “figé”, tous les visus des axes ou caractères de contrôle CTRL-B juste au-dessus des entrées/sorties (chap. 5.6) affichent la valeur actuelle du compteur dès le signal “Démarrage transmission des données” (voir par. 5.8). Les visus restent inchangés jusqu'au prochain signal de démarrage.

5.6 Datenausgang RS-232-C bzw. V.24

5.6.1

Allgemeines

Die Zähler VRZ 735 und VRZ 775 besitzen eine Normschnittstelle „V.24“ nach CCITT-Empfehlung bzw. „RS-232-C“ nach EIA-Standard. Da unter der Bezeichnung „V.24-kompatibel“ Geräte mit unterschiedlichen Signalpegeln, Steckerbelegungen usw. auf dem Markt sind, stellt der folgende Abschnitt die wichtigsten Kriterien zusammen.

5.6.2

Signalbezeichnungen und Pegel

Die Zähler VRZ 735 und VRZ 775 besitzen eine 25-polige V.-24 (RS-232-C) Buchse mit folgenden Signalen:

5.6 Data output RS-232-C or V.24

5.6.1


General information

The VRZ 735 and VRZ 775 counters have a standard interface "V.24" according to CCITT recommendation or "RS-232-C" according to EIA standards. Since instruments on the market described as "V.24 compatible" have varying signal levels, connector assignment, etc. the most important criteria are described in the following text.

5.6.2

Signal designations and levels

The VRZ 735 and VRZ 775 counters have a 25-pole V.-24 (RS-232-C) socket with the following signals:



**V.24 (RS-232-C) Buchse
V.24 (RS-232-C) socket
douille V.24 (RS-232-C)**

Kontakt Nr. <i>Contact No.</i> <i>Contact nr.</i>	Signal <i>Signal</i> <i>Signale</i>	Bedeutung <i>Definition</i> <i>Signification</i>
1	CHASSIS GND	Gehäuse-Masse <i>Housing ground</i> Carter comme masse
2	TXD*	Sendedaten <i>Transmission data</i> Données d'émission
3	RXD*	Empfangsdaten <i>Reception data</i> Données de réception
7	SIGNAL GND	Signal-Masse <i>Signal ground</i> Signal comme point 0

Logik-Pegel <i>Logic level</i> <i>Niveau logique</i>	Arbeits-Pegel <i>Work level</i> <i>Niveau d'exécution</i>
"1": - 3 V ... - 15 V	- 5 V ... - 15 V
"0": + 3 V ... + 15 V	+ 5 V ... + 15 V

* Die Schreibweise „TXD, RXD“ kennzeichnet negative Pegel für „1“.

* The notation "TXD, RXD" designates negative level for "1".

* Le mode d'écriture "TXD, RXD" caractérise des niveaux négatifs pour "1".

5.6.3 Übertragungs-Geschwindigkeit (Baud-Rate)

Die Baud-Rate gibt an, wie viele Bits je Sekunde übertragen werden. Voraussetzung für eine korrekte Datenübertragung ist eine identische Einstellung der Baud-Rate von Zähler und externem Gerät. Die gewünschte Baud-Rate wird über Parameter 6 am Zähler eingegeben:

5.6.3 Transmission speed (baud rate)

The baud rate indicates how many bits per second are transmitted. An identical adjustment of the baud rates of the counter and the external instrument is a precondition for a correct data transmission. The desired baud rate is entered on the counter via parameter 6:

5.6.3 Vitesse de transmission (taux en Baud)

Le taux en Baud indique le nombre de bits transmis par seconde. La condition préalable à une transmission correcte des données est le réglage identique du taux en Baud du compteur et de l'appareil externe. Le taux en Baud souhaité est introduit dans le compteur au moyen du paramètre 6.

Parameterwert	Baud-Rate
0	110 Baud
1	150 Baud
2	300 Baud
3	600 Baud
4	1200 Baud
5	2400 Baud
6	4800 Baud
7	9600 Baud

Parameter value	baud rate
0	110 baud
1	150 baud
2	300 baud
3	600 baud
4	1200 baud
5	2400 baud
6	4800 baud
7	9600 baud

valeur paramètre	taux en Baud
0	110 Baud
1	150 Baud
2	300 Baud
3	600 Baud
4	1200 Baud
5	2400 Baud
6	4800 Baud
7	9600 Baud

5.6.4

Datenformat


5.6.4

Data format

5.6.4

Format des données

Die einzelnen Zeichen bestehen aus
The individual signs consist of
 Les divers signes composés de



Anmerkung:

Dieses Datenformat muß auch am Datenempfänger eingestellt werden.

Note:

This data format must also be adjusted on the data receiver.

Remarque:

Ce format des données doit être également réglé au récepteur des données.

5.6.5

Verdrahtung des Verbindungskabels

5.6.5


Wiring the connecting cable

5.6.5

Câblage du câble de raccordement

RS-232-C/V.24-Anschluß des VRZ 735/775
RS-232-C/V.24 connector of the VRZ 735/775
 RS-232-C/raccordement V.24 du VRZ 735/775

externes Gerät
external instrument
 appareil externe



5.6.6

Reihenfolge der Datenausgabe

Die Datenausgabeform zeigt folgendes Beispiel:

5.6.6

Sequence of data output

The following example shows the data output form:

5.6.6

Suite de l'émission des données

L'exemple suivant indique la forme d'émission des données:

t	X = + 1 2 3 . 4 5 6 7 8 R
Achse X, Y, Z Axis X, Y, Z Axe X, Y, Z	
Gleichheitszeichen Equal sign	
Signe égal	
Vorzeichen (+, -) Arithmetic prefix (+ or -)	
Signes (+, -)	
Dekade 8 Decade 8	
Décade 8	
Dekade 7 Decade 7	
Décade 7	
Dekade 6 Decade 6	
Décade 6	
Dezimalpunkt (an der richtigen Stelle) Decimal point (at the proper place)	
Point décimal (au bon endroit)	
Dekade 5 Decade 5	
Décade 5	
Dekade 4 Decade 4	
Décade 4	
Dekade 3 Decade 3	
Décade 3	
Dekade 2 Decade 2	
Décade 2	
Dekade 1 Decade 1	
Décade 1	
Einheit (Leerzeichen bei mm) (" bei Zoll) Unit (empty space for mm) (" for inch)	
Unité (espace vide pour mm) (" pour pouces)	
Radius R oder Durchmesser D Radius R or Diameter D	
Rayon R ou Diamètre D	
„Wagen-Rücklauf“ (CR) "Carriage return" (CR) "Retour chariot" (CR)	„Zeilenvorschub“ (LF) "Line feed" (LF) "Avance de ligne" (LF)

Anmerkung:

Die Daten der Achsen X, Y (bei VRZ 735) und X, Y, Z (bei VRZ 775) werden unmittelbar nacheinander ausgegeben, d. h. es ist kein erneuter Einspeicherbefehl erforderlich.

Note:

The data of the axes X, Y (for VRZ 735) and X, Y, Z (for VRZ 775) are issued immediately one after the other, i.e. no second store command is necessary.

Remarque:

Les données des axes X, Y (pour VRZ 735) et X, Y, Z (pour VRZ 775) sont indiquées immédiatement les unes après les autres, c.-à-d. que celà est indispensable lors d'une nouvelle instruction de mémorisation.

5.6.7

Ablauf der Datenausgabe

Die Datenausgabe kann entweder über die externen Eingänge der 12-poligen Flanschdose oder durch eine Softwareansteuerung (V.24-Schnittstelle) gestartet werden.

Bei der externen Aktivierung unterscheidet man:

- Starten der Datenübertragung über Kontaktschluß ($t > 7,5 \text{ ms}$) (z. B. Taste) an den Anschlüssen 10 und 11 (0 V).
- Starten der Datenübertragung über Impulsansteuerung ($t > 1,2 \mu\text{s}$) an den Anschlüssen 12 und 11 (0 V).

Bei Übertragungsgeschwindigkeiten bis 2400 Baud kann die Datenausgabe auch durch das Kontrollzeichen CTRL-B gestartet werden (Softwareansteuerung über V.24-Schnittstelle). Mit den Kontrollzeichen CTRL-S und CTRL-Q lässt sich die Übertragung anhalten bzw. wieder freigeben.

5.6.7

Procedure for data output

The data output can be started either via the external inputs of the 12-pole flange socket or through a software selection (V.24 interface).

Data transmission can be activated externally via:

- *Contact closing ($t > 7,5 \text{ ms}$) (e.g. key) at the terminals 10 and 11 (0 V).*
- *Pulse drive ($T > 1,2 \mu\text{s}$) at the terminals 12 and 11 (0 V).*

At data transmission speeds up to 2400 bps the data output can also be started through the control character CTRL-B (software drive via V.24 interface). The transmission can be continued or released again with the control characters CTRL-S and CTRL-Q.

5.6.7

Déroulement de l'émission des données

L'indication des données peut être démarée soit par les entrées externes de l'embase à 12 pôles soit par une commande de logiciel (interface V.24).

Lors de l'activation externe on distingue:

- Le démarrage de la transmission des données par fermeture de contact ($t > 7,5 \text{ ms}$) (par ex. touche) aux raccordements 10 et 11 (0 V).
- Du démarrage de la transmission des données par commande des impulsions ($t > 1,2 \mu\text{s}$) aux raccordements 12 et 11 (0 V).

Pour des vitesses de transmission de 2400 Baud, l'émission des données peut être également démarée par le signe de contrôle CTRL-B (Commande de logiciel au moyen de l'interface V.24). Avec les signes de contrôle CTRL-S et CTRL-Q la transmission peut être stoppée ou de nouveau poursuivie.

Zeitablauf Datenanforderung und Datenausgabe:


Timing of data request and data output:

Durée de la demande de données et de l'émission des données:

Einspeichern über externe Bedienung

Storing via external operation


Mémorisation par opération externe



Einspeichern über V.24-Schnittstelle

Storing via V.24 interface

Mémorisation par l'interface V.24



5.7

Null-Relais

Mittels Parameter-Eingabe kann eine Achse gewählt werden, bei deren Zählerstand „Null“ ein Relaisignal ausgegeben wird (potentialfreier Umschaltkontakt). Anschlüsse siehe Abschnitt 5.8.

Kennwerte des Relais-Umschaltkontakte:

Schaltspannung max. 42 V

Schaltstrom max. 500 mA

zulässige Last Widerstandslast

Induktive Last nur mit
Löschdiode parallel
zur Induktivität.

Hinweis: Der Umschaltkontakt ist durch ein RC-Glied zu entstören. Bei Überfahren des Zählerstandes „Null“ ist zu beachten:

Verzögerung der Relais-Ansteuerung
(70 ± 50) ms

Dauer der Relais-Ansteuerung
(140 ± 50) ms (mindestens)

5.7

Zero relay

By means of parameter entry it is possible to select an axis which generates a relay signal when the respective axis count is "zero" (potential-free switching contact). Connections see item 5.8.

Data of relay switching contact:

switching voltage max. 42 V

switching current max. 500 mA

permissible load resistance load
inductive load only
with quenching diode
parallel to inductivity

Note: The switching contact is to be shielded by means of an RC-element.

On passing over "zero" position of counter, please observe the following:

lag of relay switching

(70 ± 50) ms

duration of relay switching

(140 ± 50) ms (minimum)

5.7

Relais zéro

A l'aide de paramètres, on peut choisir un axe avec lequel la position zéro du compteur provoque un signal de relais (contact de commutation sans potentiel). Pour les raccordements voir paragr. 5.8.

Caractéristiques de l'inverseur du relais: tension de commutation 42 V max.

courant de commutation 500 mA max.

charge admissible charge ohmique

charge inductive uniquement

avec une diode en parallèle

avec l'inductivité


Remarque: Pour l'antiparasitage de l'inverseur, intercaler un circuit RC.

En passant par la position "zéro" du compteur, tenir compte des faits suivants:

retard de commutation du relais
(70 ± 50) ms

durée de commutation du relais
(140 ± 50) ms (au moins)

Relais-Umschaltkontakt
relay switching contact
inverseur de relais



Achtung!

Für den Anschluß an den 12-poligen Stecker ist **unbedingt** ein **geschirmtes** Kabel zu verwenden und der Schirm in der Zugentlastung zu klemmen.

Caution!

Use of a **shielded** cable is **absolutely essential** for connection to the 12-pole connector. The shield must be clamped in the strain relief.

Attention:

Pour le raccordement à la fiche à 12 pôles, il est **impératif** d'utiliser un câble **blindé** et de serrer le blindage dans le serrefil d'atténuation de l'effort d'arrachement.

5.8
Steckerbelegungen

5.8.1

**Belegung der 12-pol. Flanschdose
für externe Bedienung**

5.8
Connector layout




5.8.1

**Layout of 12-pole flange socket
for external operation**

5.8
Distribution des raccordements

5.8.1

**Distribution des raccordements sur
embase à 12 pôles pour mise en
service externe**

Anschluß <i>Contact</i> <i>Raccordement</i>	Signal <i>Signal</i> <i>Signal</i>	Hinweis <i>Note</i> <i>Remarque</i>
1	frei <i>vacant</i> <i>libre</i>	
2		
3		
4	Relais-Umschalt-Kontakt <i>relay-switching contact</i> <i>inverseur de relais</i>	
5		
6		
7	frei <i>vacant</i> <i>libre</i>	
8		
9	Gehäusepotential <i>housing potential</i> <i>potentiel du boîtier</i>	
10	Starten Datenübertragung über Kontakt <i>start data transfer via contact</i> <i>démarrage de la transmission des données par contact</i>	 > 7,5 ms
11	0 Volt	
12	Starten Datenübertragung über Impuls <i>start data transfer via pulse</i> <i>démarrage de la transmission des données par impulsion</i>	 > 1,2 µs

Anschlußdaten der Eingänge 10 und 12:

$$U_{eH} \geq 2,4 \text{ V} \quad U_{eL} \leq 0,4 \text{ V} \quad -I_{eL} = 7 \text{ mA}$$

Connection data for inputs 10 and 12:

$$U_{eH} \geq 2,4 \text{ V} \quad U_{eL} \leq 0,4 \text{ V} \quad -I_{eL} = 7 \text{ mA}$$

Valeurs de raccordement des entrées 10 et 12:

$$U_{eH} \geq 2,4 \text{ V} \quad U_{eL} \leq 0,4 \text{ V} \quad -I_{eL} = 7 \text{ mA}$$

Hinweis:

Alle Aus- und Eingänge dürfen nur an Stromkreise angeschlossen werden, deren Spannung nach VDE 0100/5.73 § 8 erzeugt wird (Schutzkleinspannung).

Note:

All outputs and inputs may only be connected to electric circuits with voltage generated in accordance with West German standard VDE 0100/5.73 § 8 (protective low voltage).

Remarque:

Toutes les sorties et entrées ne doivent être raccordées qu'à des circuits dont la tension est conforme à la norme VDE 0100/5.73 § 8 (faible tension de protection).

5.8.2

**Belegung der 25-pol. Flanschdose
für den Datenausgang**

5.8.2

**Layout of 25-pole flange socket for
data output**

5.8.2

**Distribution des raccordements sur
embase à 25 pôles pour la sortie
des données**

Anschluß <i>Contact</i> Raccordement	Signal <i>Signal</i> Signal	
1	Gehäusepotential <i>housing potential</i> potentiel du boîtier	
2	TXD	Transmit Data
3	RXD	Receive Data
4		ohne Funktion <i>without function</i> sans fonction
5		
6		
7	Signal GND	
8...19	frei <i>vacant</i> libre	
20	DTR	ohne Function <i>without function</i> sans fonction

Das Anschlußgerät muß wegen der in diesem Datenausgang verwendeten Fehler-Überwachung auf „Even-Parity“ eingestellt sein. Ein Datenübertragungs-Kabel Id.Nr. 21602101 kann von HEIDENHAIN bezogen werden.

Due to the error monitoring facility of this data output the connection unit must be set to "Even-Parity". A data transfer cable Id.-No. 21602101 is available from HEIDENHAIN.

L'appareil de branchement doit être réglé sur "even-parity" à cause de la surveillance d'erreurs prévue dans ces sorties de données. Un câble de transmission des données est livrable par HEIDENHAIN (No. d'ident. 21602101).

6. Hinweis für Betrieb und Wartung

Austausch von Teilen und Instandsetzung

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen, außer wenn dies von Hand möglich ist, können spannungsführende Teile freigelegt werden. Auch können Anschlußstellen spannungsführend sein.

Vor einer Instandsetzung oder einem Austausch von Teilen muß das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt sein, wenn ein Öffnen des Gerätes erforderlich ist.

Wenn eine Reparatur am geöffneten Gerät unter Spannung unvermeidlich ist, darf das nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

Hinweis zur Wiederholungsprüfung

Die Prüfspannung für eine einmalige Wiederholungsprüfung ist auf 1500 V/max. 2 s begrenzt.

Austausch von Sicherungen

Es ist sicherzustellen, daß nur Sicherungen vom angegebenen Typ und der angegebenen Nennstromstärke als Ersatz verwendet werden. Die Verwendung geflickter Sicherungen oder Kurzschießen des Sicherungshalters ist unzulässig.

Folgende Sicherungen sind zu verwenden:

- Sicherung im Netzsicherungshalter
T 0,16 A für 200 – 240 V
- T 0,315 A für 100 – 140 V
- Sicherungen auf Netzteil
T 0,16 A
- T 0,25 A
- T 0,25 A
- T 0,16 A

Fehler und außergewöhnliche Beanspruchungen

Wenn anzunehmen ist, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist

- wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen,
- nach schweren Transportbeanspruchungen.

Das Gerät ist zur Überprüfung ins Werk oder zur nächsten HEIDENHAIN-Servicestelle zu schicken.

6. Instructions for operation and maintenance

Replacement of parts and repairs

Opening of covers or removal of parts, unless this can be done by hand, might expose live parts. Connection points might also be live.

Prior to repairs or replacement of parts, the unit must be disengaged from all power sources before the unit is opened.

In the case that a repair must be carried out with open unit under power, it is absolutely essential that this be done by an expert who is well aware of the danger involved.

Note for repetitive test

The test voltage for a single repetitive test is limited to 1500 V/max. 2 s.

Replacement of fuses

It must be ensured that only fuses of the indicated type and rated voltage are used as replacement. The use of repaired fuses or short-circuiting of the fuse holder is not permissible.

The following fuses are to be used.

- *fuse in mains fuse holder*
T 0.16 A, slow-blow for 200 – 240 V~
T 0.315 A, slow-blow for 100 – 140 V~
- *fuses on power pack*
T 0.16 A
T 0.25 A
T 0.25 A
T 0.16 A

Failures and extreme stress conditions

In the case that safe operation is no longer possible, the unit is to be disengaged and safeguarded against unintentional operation. Safe operation is no longer provided if

- *the unit is obviously damaged*
 - *the unit is no longer operational*
 - *after extended storage under adverse conditions*
 - *after extreme transport conditions.*
- The unit is to be returned for checking to the factory or to the nearest HEIDENHAIN service agency.*

6. Directives pour l'utilisation et l'entretien

Remplacement de pièces et remise en état

Lorsque des pièces de recouvrement ou d'autres pièces sont enlevées, sauf lorsque cela peut être effectué à la main, des pièces sous tension peuvent devenir accessibles. En outre, des connexions peuvent être sous tension. Avant une remise en état ou un remplacement de pièces nécessitant d'ouvrir l'appareil, celui-ci doit être coupé de toute source de tension. Lorsqu'il est nécessaire de réparer l'appareil ouvert sous tension, cela ne peut être fait que par une personne qualifiée accoutumée à de tels risques.

Remarque concernant le contrôle de sécurité

La tension d'essai pour un contrôle de sécurité unique est limitée à 1500 V/max. 2 s.

Remplacement de fusibles


En cas de remplacement de fusibles, on ne doit utiliser que des fusibles du type et de l'intensité nominale indiqués. Il est inadmissible d'utiliser des fusibles réparés ou de court-circuiter le support de fusible. Il y a lieu d'utiliser les fusibles suivants:

- Fusible dans son support
T 0,16 A à action retardée
T 0,315 A à action retardée
- Fusibles sur le circuit d'alimentation
T 0,16 A
T 0,25 A
T 0,25 A
T 0,16 A

Pannes et utilisation dans des conditions extrêmes

Lorsque l'on peut supposer qu'une utilisation sans risque n'est plus possible, il faut mettre l'appareil hors circuit et le préserver contre une utilisation par inadvertance. Il y a lieu de supposer qu'une utilisation sans risque n'est plus possible:

- lorsque l'appareil présente des détériorations visibles
- lorsque l'appareil ne fonctionne plus
- après un stockage prolongé dans des conditions défavorables
- après des détériorations dues au transport. Envoyer l'appareil à l'usine à Traunreut ou au service après-vente HEIDENHAIN le plus proche pour remise en état.



HEIDENHAIN